

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Radisson Blu Plaza Bangkok (ระยะดำเนินการ) (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ กำหนดได้เป็นส่วนใหญ่

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้โรงแรมต้องปิดกิจการชั่วคราว ดังนั้น จึงได้มีการตรวจสอบน้ำใช้สำหรับเชื้อลิจิโอเนลล่า ซึ่งไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากถังเก็บน้ำบาดาลฟ้า และใต้ดิน เนื่องจากมิได้ทำการล้างถังเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อให้มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้โดยมิได้มีกำหนดมาตรการไว้ แต่โครงการจะดำเนินการทดแทนการล้างถังเก็บน้ำปีละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากน้ำประปาเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้แทนภายในรอบการเสนอรายงานครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม โครงการได้ตระหนักถึงการติดตามตรวจสอบดังกล่าวนี้ จึงวางแผนที่จะทำการติดตามตรวจสอบให้มีความสอดคล้องตามมาตรการเมื่อแนวโน้มการระบาดของโรคได้ลดลง การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมของโครงการ และการดำเนินงานของโครงการมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ
