



สำเนา

P.T.K Mining Company Limited

19 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ของโครงการเหมืองแร่ ชนิดแร่เหล็ก ประทานบัตร
ที่ 27164/15740 ของ บริษัท พี.ที.เค.ไมนนิ่ง จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุตรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง จำนวน 3 เล่ม

ด้วย บริษัท พี.ที.เค. ไมนนิ่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 27164/15740 ทำเหมืองแร่เหล็ก ที่ตำบลบุษุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง โดยบริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง โดยกำหนดให้รายงานแผนและผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พี.ที.เค.ไมนนิ่ง จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตติยา ไชยเอีย)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานรายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง นำส่งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

1. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด
2. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 1 ชุด

www.ptkmining.com

Branch 1:

139 Moo 11 Tambon Nadindam,
Amphoe Mueang Loei, Loei 42000, Thailand
Tel: + 6685 646 4768 E-Mail : pongpod.sod@gmail.com



P.T.K Mining Company Limited

19 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ของโครงการเหมืองแร่ ชนิดแร่เหล็ก ประทานบัตร
ที่ 27164/15740 ของ บริษัท พี.ที.เค. ไม่นิ่ง จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง จำนวน 1 เล่ม

ด้วย บริษัท พี.ที.เค. ไม่นิ่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 27164/15740 ทำเหมืองแร่เหล็ก ที่ตั้ง
ตำบลบุษม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
โดยบริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โดยกำหนดให้
รายงานแผนและผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พี.ที.เค. ไม่นิ่ง จำกัด
จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัตติยา ไชยเอีย)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานรายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง นำส่งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี จำนวน 3 ชุด
2. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 1 ชุด

www.ptkmining.com

Branch 1:

139 Moo 11 Tambon Nadindam,
Amphoe Mueang Loei, Loei 42000, Thailand
Tel: + 6685 646 4768 E-Mail : pongpod.sod@gmail.com



19 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ของโครงการเหมืองแร่ ชนิดแร่เหล็ก ประทานบัตร
ที่ 27164/15740 ของ บริษัท พี.ที.เค.ไมนนิ่ง จำกัด

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง จำนวน 1 เล่ม

ด้วย บริษัท พี.ที.เค. ไมนนิ่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 27164/15740 ทำเหมืองแร่เหล็ก ที่ตั้ง
ตำบลบุษย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
โดยบริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง โดยกำหนดให้
รายงานแผนและผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท พี.ที.เค.ไมนนิ่ง จำกัด
จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัตติยา ไชยเอื้อ)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานรายงานแผนและผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง นำส่งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

1. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย จำนวน 1 เล่ม
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี จำนวน 3 เล่ม



พร.๒๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่...../วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร.....บริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จำกัด.....
หมายเลขประธานบัตร 27164/15740.....หมายเลขคำขอประธานบัตรเดิม.....
ที่ตั้ง ตำบล นุสม อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย.....
ชนิดแร่ เหล็ก.....วิธีการทำเหมือง.....หาบ.....
อายุประธานบัตร 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 12 กันยายน 2549 วันสิ้นอายุ 11 กันยายน 2569
☐ มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก., นส.3 ฯลฯ).....ไร่
☒ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ).....พื้นที่ 85-0-12 ไร่
☐ อื่น ๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน 85-0-12 ไร่
จำนวนหน้าเหมือง.....1.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ประมาณ 41-2-2.....ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....4.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ประมาณ 15-3-79.....ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....ประมาณ 43.....ไร่
จำนวนชุมชนเหมืองที่ไม่ได้ใช้ทำเหมืองแล้ว.....แห่ง ขนาด.....ไร่ ลึก.....เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....5.....ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนฟื้นฟูพื้นที่ในการภาพรวมซึ่ง
สอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
รูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

- ☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☐ ปลูกร้างสวนป่า
☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพ
การทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....5.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....ปัจจุบันทางโครงการได้
ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วบางส่วนซึ่งทางโครงการมีการทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง.....ส่วน
หน้าเหมืองปัจจุบันมีการเปิดหน้าเหมืองให้เป็นในลักษณะขั้นบันได.....โดยความสูงของขั้นบันไดแต่ละขั้นไม่
เกิน 10 เมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร รวมทั้งทางโครงการได้มีการควบคุมความลาดเอียงรวม
ของหน้าเหมืองไม่เกิน 60 องศา

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่กองเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....5.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....ทางโครงการได้นำเปลือกดิน
และเศษหินเก็บกองไว้ที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน โดยทางโครงการได้จัดทำคันดินไว้โดยรอบสถานที่
จัดตั้งสถานที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน โดยได้ทำการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส กล้วยแพก และปลูกกล้วยเพื่อ
เป็นการปรับปรุงดินหลังจากที่กล้วยได้หมดอายุทางโครงการได้ทำการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม โดยได้ปลูกต้นไม้
ยูคาลิปตัส และกล้วยแพกต่อไป

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้การทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....5.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....ปัจจุบันทางโครงการได้มีการ
ปรับเสถียรภาพของพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร
ความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร และมีการ.....ควบคุมความลาดเอียงของหน้าเหมืองโดยรวม
ไม่เกิน 60 องศา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และได้ปลูกต้นไม้ ยูคาลิปตัส ตามแนวขอบเขตบ่อ
เหมือง ด้านบนและทำการบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตอยู่เสมอ.....

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่

เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคุรระบายน้ำและ
บ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....10.....เมตร

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....โครงการได้มีการปรับเสถียรภาพ
ของพื้นที่โครงการ.....เพื่อให้เกิดความปลอดภัย.....รวมทั้งได้มีการปรับปรุงสภาพของคุรระบายน้ำและบ่อดัก
ตะกอนให้สามารถรับน้ำไหลผ่านบริเวณพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า
10 เมตร และมีการควบคุมความลาดเอียงของหน้าเหมืองโดยรวมไม่เกิน 60 องศา ได้ปรับปรุงคุรระบาย
น้ำรอบพื้นที่โครงการและจัดทำคันทำนบดินเพื่อให้น้ำไหลเข้าได้ใช้ทำการเกษตร.....ทางโครงการได้
จัดสร้างบ่อดักตะกอนไว้เพียงพอเพื่อรองรับน้ำจากกระบวนการแต่งแร่.....และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำไว้ให้
สามารถสูบน้ำขึ้นจากบ่อเหมืองเพื่อให้อาณาบริเวณหน้าเหมืองได้เสมอ.....

- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทุนบัตร รวมเนื้อที่..... 10ไร่

วิธีดำเนินการ...โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส กล้วย มะม่วง สน และทางโครงการได้ปรับพื้นที่แนวคันดินโดยรอบแนวเขตประทุนบัตรได้ทำการฟื้นฟู โดย ปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส หญ้าแฝก..... สามารถทำให้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) และทางโครงการได้ทำการบำรุงรักษาต้นไม้และทำการปลูกเสริมหากมีต้นไม้ได้ตายลง.....

- ☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงเต่งแร่ เนื้อที่..... 0.5ไร่

วิธีดำเนินการ...ทางโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส กล้วย ตามแนวคันดินบริเวณโรงเต่งแร่ขนทางขนส่ง.....

- ☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/ บ้านพัก เนื้อที่..... -ไร่

วิธีดำเนินการ...ทางโครงการบำรุงรักษาและปลูกต้นไม้โดยรอบสำนักงาน และบ้านพัก เช่น ต้นสน ยูคาลิปตัส เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน.....

รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว..... 19.5ไร่

รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก..... โดยประมาณ..... 2,000ต้น

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ..... 100,000บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการ)

- ☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน..... 1แห่ง เนื้อที่..... 2ไร่

วิธีดำเนินการ...มีการปรับเสถียรภาพของพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร และมีการควบคุมความลาดเอียงของหน้าเหมืองโดยรวมไม่เกิน 60 องศา และทำคันดินตามแนวบ่อเหมืองเพื่อให้สามารถดำเนินการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นสน และไม้โตเร็วอื่น ๆ

- ☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่กองเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน..... 1แห่ง เนื้อที่..... 5ไร่

วิธีดำเนินการ...มีการปรับสภาพของพื้นที่บริเวณกองเปลือกดินและเศษหิน โดยทางโครงการจะนำเปลือกดินกลับเพื่อให้สามารถดำเนินการปลูกต้นไม้ เช่น ยูคาลิปตัส หญ้าแฝก กล้วย มะม่วง และไม้โตเร็ว ตามแนวคันดินโดยรอบพื้นที่กองเปลือกดินและเศษหิน.....

- ☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเมืองที่ไม่ใช้การทำเหมืองแล้ว

จำนวน..... 1แห่ง ขนาด (กxยxส)..... 30เมตร

วิธีดำเนินการ...ทางโครงการมีแผนงานปรับเสถียรภาพของพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร และมีการควบคุมความลาดเอียงของหน้าเหมืองโดยรวมไม่เกิน 60 องศา และดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส และไม้ท้องถิ่น ต่อไป.....

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิ เช่น คันทำนบดินและคุระบายน้ำและบ่อตกตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด(กxยxล).....30.....เมตร

วิธีดำเนินการ ทางโครงการมีแผนงานปรับเสถียรภาพของพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก กัลลวย ปลูกยูคาลิปตัส และให้ต้นไม้เกิดเองตามธรรมชาติ

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....2.....ไร่

วิธีดำเนินการ โครงการได้ทำการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส กัลลวย สน มะม่วง และให้ต้นไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ โดยรอบตามแนวเขตประทานบัตร เพื่อเป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ต่อไป

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ เนื้อที่.....0.5.....ไร่

วิธีดำเนินการ ทางโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัส สน กัลลวย มะม่วง และหญ้าแฝก เพื่อให้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone)

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/ บ้านพัก เนื้อที่.....2.....ไร่

วิธีดำเนินการ ทางโครงการได้ปลูกต้นไม้โดยรอบสำนักงาน และบ้านพัก เช่น ต้นสน กัลลวย มะม่วง หญ้าแฝก ยูคาลิปตัส และได้รักษาสภาพป่าไม้เดิมโดยรอบของสำนักงานและบ้านพักให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อให้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone)

☒ บ่อเก็บกักกากแร่ เนื้อที่.....2.5.....ไร่

วิธีดำเนินการ ทางโครงการได้ปลูกต้นไม้รอบบ่อเก็บกากแร่ เช่น ยูคาลิปตัส สน ประติพัทธ์ และต้นไม้เกิดเองตามธรรมชาติ

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....100,000.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....34,000.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และหรือส่วนราชการอื่นๆ

วิธีการดำเนินการ ทางโครงการได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ที่ผ่านมา.....ไม่มีปัญหาในการดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด และได้ทำการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างของโครงการ โดยได้ปลูกต้นยูคาลิปตัส ตามคันดินเพื่อและปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดเกาะคันดิน ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานได้ทำการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นายพงศ์พจน์ ทองโสด)

ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ



(ลงชื่อ)

Whattaya Chaiwan

ผู้ถือประทานบัตร

(นายชัตติยา ไชยเอีย)

กรรมการผู้จัดการ