

สรุปรายการประเภทกากของเสีย ตามหนังสืออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกลนอกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
 ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการกากของเสีย
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล
(สก. 2 ฉบับได้รับอนุญาต (อก.6501-14918) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566)

No.	ชี้แจงรายการประเภทกากของเสีย ตามที่ได้ขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกลนอกนอก บริเวณโรงงาน (สก.2)	เหตุผลการอนุญาต/ไม่อนุญาต/เอกสารไม่เพียงพอ	สรุปการได้รับอนุญาตฯ
1	Contaminate Container	- รายการลำดับที่ 1 ของเอกสาร สก. 2 ฉบับได้รับอนุญาต อก. 6501-14918) ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเอกสารไม่เพียงพอ	ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว - เอกสาร สก. 2 ฉบับได้รับอนุญาต อก. 6501-14918 ลำดับที่ 4 โดยมีผู้รับดำเนินการ คือ น.105-1/2545-ญพช
2	น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil)	- รายการลำดับที่ 2 ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงฯ เลขรับ 69451/2565 วันที่ 6/12/65 ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเอกสารไม่เพียงพอ	ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว - บันทึกการเปลี่ยนแปลงฯ ลำดับที่ 3 เลขที่ 73195/2565 วันที่ 24/12/65 โดยมีผู้รับดำเนินการ คือ 3-106-36/64รย

ภาพถ่ายการจัดเก็บและการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นไอสารเคมี และน้ำฝนชะล้าง

(EG Plant)





หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ อก.6501-14918
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-3/2547-ญหอ.
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการ กำจัด	ทะเบียนโรงงาน ผู้รับดำเนินการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	15 01 10	Contaminated Container	20	049	3-101-1/43ชน	ไม่อนุญาต	04
2	15 01 10	ถังเหล็ก 200 ลิตร (ปนเปื้อนสารเคมี)	10	049	3-106-71/53สน	อนุญาต	
3	16 02 15	Fluorescent Tube	2	049	3-106-19/57ปท	อนุญาต	
4	15 01 10	Contaminated Container	20	049	น.105-1/2545-ญหข.	อนุญาต	
5	15 01 10	ภาชนะปนเปื้อน	50	049	3-106-24/51ชน	อนุญาต	
6	15 02 02	เศษผ้า,ถุงมือ,เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	70	042	3-106-41/53สน	อนุญาต	
7	15 02 02	เศษผ้า, ถุงมือ,เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	130	043	น.88(2)-15/2562-ญนพ.	อนุญาต	
8	16 07 08	Oil Tank Cleaning	2000	075	น.101-1/2544-นบป.	อนุญาต	
9	15 01 11	กระเบื้องสเปร์ย	1	049	3-106-19/57ปท	อนุญาต	
10	17 06 03	Used Insulation	30	044	3-106-19/57ปท	อนุญาต	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินพุตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



บันทึกการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิก รายละเอียดในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

เลขที่ อก.6501-14918
ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-3/2547-ญหอ.

เลขรับที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	ผลการพิจารณา	เหตุผล
69451/2565	6/12/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 15 01 10 ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-101-1/43ชน ปริมาณ 3 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
69451/2565	6/12/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 13 02 08 น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-36/64รย ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 042	เอกสารไม่เพียงพอ	99
73195/2565	24/12/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 13 01 13 น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-36/64รย ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	

วิธีการกำจัด

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ
031 เป็นวัตถุอันตราย
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด
033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ
041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
042 ทำเชื้อเพลิงผสม
043 เผาเพื่อเผาพลังงาน
044 เป็นวัตถุอันตรายในหลายภาคปูนซีเมนต์
049 นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ
051 เข้ากระบวนการนำลิ่วท่าขยะกลับมาใหม่
052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
059 นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่
061 ปาบัดด้วยวิธีชีวภาพ
062 ปาบัดด้วยวิธีทางเคมี
063 ปาบัดด้วยวิธีทางกายภาพ

เบทมูลการไม่มรณฺยุท

01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับมรณฺยุทให้ ปาบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการนำมัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดำเนินการ ได้รับค่าสิ่งปรับปรุงตามมาตร 37 หรือเหตุผลประกอบการพิจารณาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดำเนินการ ไม่ยินยอมรับนำมัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
05 ไม่สามารถยื่นขอมรณฺยุทฯ ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยหรือมีก็ได้
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบการพิจารณา หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขอข
07 ไม่เข้าข้อต้งขอมรณฺยุทตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เหตุผลกรณีอื่นๆ

99 อื่นๆ ระบุ .จาก SDS ที่แนบ เอกสารการบำบัดในโครอภิก รหัส 1301xx..

064 ปาบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
065 ปาบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
066 เชื้อระบบบำบัดน้ำเสียรวม
067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
068 ปรับเสถียร/ ครีจากเคมีโดยใช้ซิเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic
069 วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย
071 สิ่งกมลตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
072 สิ่งกมลอย่างปลอดภัย
073 สิ่งกมลอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
074 เผาทำลายในหลาเผาขยะทั่วไป
075 เผาทำลายในหลาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
076 เผาทำลายร่วมในหลาเผาปูนซีเมนต์
077 ดัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือขึ้นดินใต้ทะเล แบบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
079 กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
082 หมายเหตุหรือที่มุ่ง เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
083 หากทำปฏิกิริยเป็นการปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
084 ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

เบทมูลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

11 ส่วนนาใบมรณฺยุทประกอบการพิจารณาของผู้รับดำเนินการ และหรือผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
12 ส่วนทานังสีหรือร่องรอยเมื่อนิบัติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิดชอบ (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีงูัดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจหรือติดต่อการเสนอใบขอผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
20 ส่วนนาใบมรณฺยุทส่งออก วัสดุอันตราย (วธ.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
23 รหัสของวิธีการกำจัดไม่ถูกต้อง
24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในทำจอ ัญญาฯกอ.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิบัติบุคคล
25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่มรณฺยุท หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- หากท่านแจ้งไปพิพิณบ่างีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน โดยไม่ได้รับมรณฺยุท ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท