

ภาคผนวก ก-31


สัดส่วนพนักงานท้องถิ่นที่มีทะเบียนบ้าน จ. ระยอง

สัดส่วนพนักงานที่เป็นคนพื้นที่จังหวัดระยอง บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

จำนวนพนักงานทั้งหมด 324 คน มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยองระยอง 209 คน

คิดเป็นร้อยละ 65



ภาคผนวก ก-32

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนงานชุมชนสัมพันธ์


Public Affairs & CSR Plan vs Actual

Cluster	No	Activity/Project	Plan 2023											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Awards& Reporting	1	CSR-DIW Cont. report PP			Application	Reporting	Draft	Final report						
	2	CSR-DIW Cont. report PDH			Application	Reporting	Draft	Final report						
	3	TCC Best Award				Report part 1 & 2	Report part 3							
	4	Amcham CSR Excellence Awards	Renew member				Application project							
Culture & traditional	5	New year greeting	Greeting											
	6	Kathin										Kathin		
Health&Envi	7	Culture & traditional with GC Group	Sticky Rice Merit Jan-Feb		Songkarn/ Novice Ordination	Queen Sutthida	King Vajiralongkorn	Mother Day				Loy Krathong	Father Day	
	8	WIG 3 : PPE Coverall	Distribute to Hospital BKK			Distribute to Hospital Rayong								
	9	WIG 3 : Zero Waste Project (PP Reborn)				Roadshow at Wat Huaypong School								
	10	Circular economy project with GC (Think Cycle Bank)				1st time	2nd Trash Trade	3rd Trash Trade	4th Trash Trade	5th Trash Trade	6th Trash Trade			
	11	Blood donation				1st time		2nd time						
	12	Beach Clean up	Q1 Mar 24 Rayong City Municipality			Q2 Sub-district Banchang			Q3 ICC			Q4 Muang Mabtapud		
	13	Health Care Project												
	14	Tree planting			30 Maintenance		Planting						2nd Maintenance	

Public Affairs & CSR Plan vs Actual

Cluster	No	Activity/Project	Plan 2023											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Youth & education	15	Children day	Donation											
	16	Scholarship					School Director Dialogue		Scholarship Ceremony					
Quality of life	17	Disabilities event : Camilian Social Center										Activity		
	18	CSR staff initiative project	1 Project			1 Project			1 Project			1 Project		
	19	House building: Habitat						Donation						
	20	House building: Rayong red cross								Donation				
	21	Contribution to society			1st			2nd		3rd			4th	
	22	Community dialogue and open house	Souvenirs							MTPI&2	MTPI3	T.Banchang&M.Banrang	Fishery	
	23	Media dialogue and open house											Activity	
	24	Community product promotion		Market		Market		Market		Product	Market		Market	Market
	25	Clean Sanitary Drinking Water	Follow up Ban to Chom	Handover Ban Bo Cha	Survey Banhangman					Handover Project				
	26	Drinking water		Present Info	Get Approved			PR/PO		Ordering				
CSR Branding	27	General donation												
	28	CSR Club and PA promotion												

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023 Summary



Collaborate activities with IEAT & WHA

== CSR ==



11 ม.ค. 66

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2566



27 ม.ค. 66

ร่วมทำบุญสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม WHA



27 ม.ค. 66

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม WHA



4 เม.ย. 66

สนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ดี
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

www.hmcpolymers.com |



Environment & health

CSR

www.hmcpolymers.com |



28 เม.ย. 66

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม WHA

www.hmcpolymers.com |



HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Environment & health



HMC Polymers เก็บขยะ รักษาแม่น้ำระยอง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครระยองและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจัดกิจกรรม "เก็บขยะ รักษาแม่น้ำระยอง" เนื่องด้วยในช่วงเดือนมีนาคม ขยะในแม่น้ำระยองมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งขยะไหลลงรวมมาจากต้นน้ำซึ่งมีความยาวของแม่น้ำมากกว่า 50 กิโลเมตร ก่อนที่ขยะทั้งหมดจะไหลลงสู่ทะเล น้ำโดยชุมชนปศุสัตว์พรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา บริษัทฯ ร่วมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำระยองที่ลอยอยู่ในแม่น้ำและบนพื้นป่าชายเลน โดยขยะทั้งหมดถูกส่งไปที่ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร จังหวัดระยอง

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Environment & health



HMC Polymers จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 12” หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ร่วมกับเหล่าภาคีจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลระยอง จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 12” ในโอกาสครบรอบ 130 ปี สภาอากาศไทย สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานชุมชน ภายใต้กิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณชนินันท์ วงศ์โคตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เข้าร่วมเยี่ยมจุดบริการบริจาคโลหิต พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้บริหารโลหิต โดยมี คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อจรรยาบรรณต่อสังคม ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และพนักงานผู้รับเหมาของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ได้รับบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 22,400 ซี.ซี. ณ ห้อง Training room ชั้น 1 โรงงานพีที เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Environment & health



HMC Polymers ส่งความห่วงใยมอบชุดคลุมป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อจรรยาบรรณต่อสังคม บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด มอบชุดคลุมป้องกันชนิดผ้าสปันบอนด์ (Spunbond Isolation Gown) จำนวน 800 ชุดแก่โรงพยาบาลบ้านฉางและโรงพยาบาลระยอง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้ใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย โดยนายแพทย์สุรชัย คำภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง และคุณกรรณิการ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญพิเศษโรงพยาบาลระยอง ให้เกียรติรับมอบ

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Environment & health



HMC Polymers รวมพลัง “ลดโลกร้อน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉางจัดกิจกรรม “รวมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด ประจำปี 2566” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อช่วยกัน “ลดโลกร้อน” กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การเก็บขยะบริเวณชายหาด การปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบชายหาด และทำสักริมชายหาด เพื่อความสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นจิตสำนึกในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการสมดุลและยั่งยืน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณชายหาด จึงได้นำพนักงานจิตอาสาจำนวน 24 คน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์จัดเก็บขยะ ได้แก่ ถุงมือผ้า จำนวน 300 คู่ ถุงขยะ (สีดำ) จำนวน 30 แพ็ค โดยคุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อจรรยาบรรณต่อสังคม ในนามผู้แทนบริษัทฯ มอบสนับสนุนสิ่งกล่าวแต่คุณ สุชิน พูลทวีรัฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เพื่อใช้ในการกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Environment & health



HMC Polymers ปลูกป่าเพิ่มปอด เพื่อคนระยอง ปี 4

บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเพิ่มปอด เพื่อคนระยอง ปี 4” ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากระเจ็ด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผืนป่าตะวันออก ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น 400 ต้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

อนึ่ง บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน โดยตั้งเป็นแผนงาน 5 ปี ในการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวน 10 ไร่ และปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ อนุรักษ์ผืนป่า และสนับสนุนคนในพื้นที่ให้มีความรู้ในการจัดการดูแลผืนป่าในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Environment & health จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทึ่ง-ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 5 (Roadshow & รับฝากขยะ ครั้งที่ 1)

บริษัท เชียเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ธนาคารทึ่ง-ไซเคิล” (Think Cycle Bank) ปีที่ 5 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ ในการนี้ คุณบุปผาพร พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และคุณอนุชิต สุขกลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ให้เกียรติกล่าวเปิดและขอบขอบคุณบริษัทฯ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกประเภทขยะ และประเภทของพลาสติก 2. กิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ผ่าน 4 ฐานกิจกรรม 3. กิจกรรมรับฝากขยะผ่านธนาคารทึ่ง-ไซเคิล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำพนักงานจิตอาสาจำนวน 19 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงฐานเกมสร้างความสนุกให้กับน้องนักเรียนจำนวน 480 คน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Youth & Education HMC Polymers ส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนระยอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน

คุณบุปผาพร พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เชียเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด มอบชุดของขวัญเนื่องในวันเด็กเพื่อส่งต่อความสุข สร้างกำลังใจ และสร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ชุมชนระยอง โดยทำกิจกรรมมอบदानหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน ซึ่งในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เพื่อมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งความภาคภูมิใจของสังคมที่ต่อยอดของชาติ ปกป้องอุปนิสัย ทัศนคติ และปัญญา ให้เป็นกระแสน้ำที่เด็กและเยาวชน ไร้รอยพันจากสิ่งผิดๆ และแนวคิดที่เป็นมลพิษในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างเสริมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชน อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Youth & Education HMC Polymers สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณบุปผาพร พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เชียเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท แก่สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรศักดิ์ บุญเกิดดีพร นายคณาจารย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

www.hmcpolymers.com |

Youth & Education CSR

Quality of Life CSR

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Quality of Life



HMC Polymers ตลาดนัดชุมชน ปีที่ 7

บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "ตลาดนัดชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเพิ่มช่องทางการตลาดกระจายสินค้าท้องถิ่นให้กับชุมชนโดยตรง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนฯ มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมาจากผู้บริโภคและพนักงานในบริษัท และยังเป็นการสร้างสวัสดิภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ทำให้ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันสืบต่อไป

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Quality of Life



HMC Polymers ส่งมอบโครงการ "น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ส่งมอบโครงการ "น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี นับเป็นโครงการเครือข่ายที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพิเศษแห่งประเทศไทย) และบริษัท ไทย ฟิชี-อาร์ จำกัด ทั้งนี้คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ

หนึ่ง โครงการ "น้ำสะอาด ปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดี" เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบริษัทฯ และระดับประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Quality of Life



HMC Polymers ร่วมปันน้ำใจส่งต่อของใช้ "ถุงเท้าเพื่อน้อง" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ส่งมอบ "ถุงเท้าเพื่อน้อง" จำนวน 674 คู่ ที่ได้จากการร่วมบริจาคแบ่งปันของผู้บริหาร พนักงานจากโรงงานและสำนักงานกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ "HMC ปันน้ำใจส่งต่อของใช้" ปีที่ 6 ให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี รวม 66 คน

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Quality of Life



HMC Polymers ร่วมปันน้ำใจส่งต่อของใช้ “เปลี่ยนขยะเป็น กองบุญ”

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด จัดกิจกรรม “HMC ปันน้ำใจส่งต่อของใช้” ร่วมบริจาค แบ่งปันสิ่งของ จากผู้บริหาร พนักงานที่โรงงานระยองและสำนักงานกรุงเทพฯ โดยคุณบุปผา พรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายจัดการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ในนามผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สภาพดี มีน้ำหนักรวม 120 กิโลกรัม เข้าร่วมโครงการ “ทอดผ้าป่าสามัคคี ด้วยวีรสุริยชาติ เพื่อการศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนวัดชากลูกหญ้า วิทยาลัยเทคนิค อุตสาหกรรมระยอง และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนขยะวีรสุริยชาติเป็นเงิน สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักคิดแยกขยะ และเห็นคุณค่าของขยะ

www.hmcpolymers.com |



Culture & traditional

CSR

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Quality of Life



HMC Polymers สนับสนุนโครงการซ่อม-สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566

คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายจัดการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมทหารกองหนุนจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมานี้ หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ในการนี้ บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณการสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสเป็นเงิน 60,000 บาท แก่ คุณเชื้อม ศรีหงษ์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใน หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

www.hmcpolymers.com |



HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Culture & traditional



HMC Polymers สวัสดิ์ปีใหม่ต้อนรับปีกระต่ายแค่ หน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน

คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายจัดการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด และทีมงาน ส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้าน ในการนี้ คุณไกรภพ วงศ์ไธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติและเปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯ เข้าพบและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2566 เป็นการต้อนรับปีกระต่ายอย่างอบอุ่น อาวุธยืนยาว และมีความสุขรุ่งเรือง

www.hmcpolymers.com |

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Culture & traditional



HMC Polymers ร่วมงานประเพณีบุญเดือนสาม (บุญข้าวหลาม) ประจำปี 2566 เขตเทศบาลเมืองมบตาพุด

คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด และทีม CSR ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญเดือนสาม หรือ ประเพณีบุญข้าวหลามของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมบตาพุด และร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานในนามกลุ่ม ปตท. โดยแต่ละชุมชนจะจัดเตรียมกิจกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การคัดเลือกไม้ไผ่ที่มีขนาดเหมาะสมและมีเชื้อไฟที่สมบูรณ์ คัดเลือกเป็นกระบะบอกขนาดต่างๆ กัน บรรจงกรอกข้าวเหนียวและทอดน้ำกะทิ เพื่อนำไปเผาเป็นข้าวหลามสำหรับนำมาทำบุญตามประเพณีนั้น ถือเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชาวชุมชนและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างลงตัวได้รับความสนุกสนานและยังได้ความรู้ในการทำข้าวหลามอีกด้วย

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Culture & traditional



HMC Polymers ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด โดยคุณเจนนี ปิ๋ว ม่างกอง รองประธาน สายงานปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณบุปผาพรหม พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง

อนึ่ง วันสงกรานต์ เป็นเทศกาลสำคัญของคนไทย คือ วันขึ้นปีใหม่ไทย เหมาะอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต เพราะมีความเชื่อที่ว่า "การเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ ชีวิตก็จะราบรื่นมีความสุขไปตลอดปี" ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมทำบุญและสงฆ์พระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน

HMC CSR Projects Jan-Jun 2023



Culture & traditional



HMC Polymers ร่วมกับกลุ่ม ปตท. มอบงบประมาณสนับสนุน โครงการบรรพชาสามเณร ภาคอุตรดิตถ์ 2566

บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด ร่วมกับกลุ่ม ปตท. มอบงบประมาณสนับสนุน "โครงการบรรพชาสามเณร ภาคอุตรดิตถ์ 2566" ให้กับวัดหนองเพิ่น ค.มบตาพุด วัดโคกหิน ค.เนินพระ และวัดช่อศรี ค.หัวไผ่ ๑.ระยอง และยังได้เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตรให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการบรรพชาสามเณร และร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อมุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาสืบไป

Social contribution

== CSR ==



6 ม.ค. 66

สนับสนุนกิจกรรม Press For Run on the Beach



12 ม.ค. 66

ร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าพระพิฆเนศวร
วัดหนองแพ



2 ก.พ. 66

ร่วมงานทำบุญ 100 วัน มรณภาพพระครูวิเศษสีลาจาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดตากวน




10 ก.พ. 66

ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานชมรมช่างภาพสื่อมวลชน
ระยองและสำนักงานผู้สื่อข่าวช่อง 7HD



23 ม.ค. 66

สนับสนุนโครงการเรือนจำต้นแบบ
ทัณฑสถานห้วยโป่ง



31 ม.ค. 66

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
กิจกรรมสื่อมวลชนจังหวัดระยอง

www.hmcpolymers.com |



14 ก.พ. 66

ร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
และให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกเบอร์ 5 แก่ นักเรียน



15 ก.พ. 66


ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม โครงการ ลดขยะ สร้างบุญ
เทื้อหนุนสังคม ณ สำนักงานสรรพสามิตระยองที่ 1

www.hmcpolymers.com |



3 มี.ค. 66

ร่วมทำบุญประจำปีสถานีดับเพลิงศูนย์ทรายเงิน



3 มี.ค. 66

ร่วมทำบุญงานวันนักข่าว นสพ.ระยองโพสต์



31 มี.ค. 66

จิตอาสาทำความสะอาดเตรียมสถานที่งานบรรพชา
สามเณร ณ วัดหนองแพ



31 มี.ค. 66

สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมตลาดนัดสตรีทฟู้ดพูน



12 มี.ค. 66

ร่วมทำบุญประจำปี หมู่บ้านกุหลาบ
ชุมชนเนินพยอม



20 มี.ค. 66

ร่วมสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง
งานทอดผ้าป่าเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

www.hmcpolymers.com |



10 เม.ย. 66

ส่งมอบเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ
ครบชุดให้กับโรงเรียนมาตาศึกษาพัฒนศึกษา



11 เม.ย. 66

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ
แด่สามเณรภาคฤดูร้อน วัดหนองแพ

www.hmcpolymers.com |



24 เม.ย. 66

จิตอาสาเก็บขยะชายหาดพยุ
ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง



3 พ.ค. 66

สนับสนุนงบประมาณงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง



18 พ.ค. 66

สนับสนุนโครงการ เดิน - วิ่ง เจริญพรเกียรติฯ เนื่องใน
วันฉัตรมงคล จังหวัดระยอง



17 มิ.ย. 66

สนับสนุนโรงงานพิธีเบิกเนตรและพิธีสมโภชน์พระ
พิฆเนศวรและพระประธาน วัดหนองแฟบ

ภาคผนวก ก-33
เอกสารอบรมความปลอดภัย

HSE Training for Contractor

By SE Team

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1. เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติสำหรับการอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไป
4. เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อบุคคล และ/หรือ ทรัพย์สิน



หัวข้อการอบรม (Course Outline)

1. Security การรักษาความปลอดภัย
2. Safety การขออนุญาตทำงานในเขตพื้นที่โรงงาน
3. Environmental ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
4. Emergency response ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน



นโยบายด้านความปลอดภัย



SHE Policy





หน่วยงานด้านความปลอดภัย



5

คำนิยาม/ศัพท์ควรรู้

ความปลอดภัยในการทำงาน
คือ การทำงานที่



6

วัตถุประสงค์ของการอบรม

อุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident)

คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด เมื่อเกิดแล้วเป็นเหตุนำไปสู่

อุบัติเหตุ (ACCIDENT)

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว ทำให้ **มี** ทรัพย์สินเสียหาย หรือ **มี** ผู้ได้รับบาดเจ็บ

เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS)

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว **ไม่มี** ทรัพย์สินเสียหาย หรือ **ไม่มี** ผู้ได้รับบาดเจ็บ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (Cause of Accident)

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (**U**nsafe **A**ction)
2. สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (**U**nsafe **C**onditions)



7

แนวทางป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

- มี **ใบสั่งงานด้านความปลอดภัย** ตลอดเวลาในการทำงาน

- ให้ความร่วมมือ **ปฏิบัติตาม** ความปลอดภัย ที่องค์กรได้วางไว้

- ศึกษารายละเอียดและดู **ปัจจัยเสี่ยง** ของงานก่อนทำงานและหาทาง **ป้องกัน**

- รายงานสภาพอันตราย หรืออุบัติเหตุที่พบให้แจ้ง **ผู้เกี่ยวข้อง** ทราบทันที

- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น **ประโยชน์** เพื่อควบคุมอุบัติเหตุ



8

PP & PDH Plant



การขออนุญาตเข้าเขตโรงงาน : นอกเขตกระบวนการผลิต

บุคคลที่ผ่านเข้าประตู G-1 PP&PDH Plant

- 1) ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
- 2) ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเมื่ออยู่ในโรงงาน
 - o ห้ามสวมใส่เสื้อ, กางเกงขาดหรือชำรุด
 - o ห้ามสวมรองเท้าแตะ
- 3) ใช้บัตรที่ทางราชการออกให้ ยื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอแลกบัตรเข้าเขตโรงงาน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่)
- สำหรับมาตรวจสอบสภาพ, วัดความดัน, ส่งเอกสาร ไม่ต้องยื่นยันผลการตรวจ



Gate Pass Permit (หนังสืออนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกโรงงาน)



ติดตั้งบัตรให้
สามารถมองเห็นได้
ตลอดเวลาใน
ขนาด เข้าพื้นที่
โรงงาน HMC

การขออนุญาตเข้าเขตโรงงาน : ในเขตกระบวนการผลิต

หนังสืออนุญาตเข้าเขตโรงงาน
สำหรับผู้มาติดต่อ + รถยนต์
เข้าในเขตหวงห้าม
จะต้องมีผู้จัดการฝ่ายผู้อนุมัติทุกครั้ง

PP Plant – ประตู 2 (G2)
PHD Plant – ประตู 4 (G4)

- 1.ลงชื่อ นามสกุล, บริษัทฯ, เวลาเข้า-ออก
- 2.สแกนบัตรทุกครั้ง

การขออนุญาตนำทรัพย์สินออกนอกโรงงาน

- ❖ ติดต่อขอแบบฟอร์มจากเจ้าของงาน HMC
ใบกำกับการนำวัสดุออกนอกโรงงานโดยไม่มีการนำกลับมาอีก
5-AM-022 - Non return Assets Form
ใบกำกับการนำวัสดุออกนอกโรงงานและรับคืน
5-AM-023 - Return Assets Form
- ❖ กรอกรายละเอียดให้ครบ และยื่นกับรปภ.ป้อมหน้า

ระเบียบปฏิบัติเมื่อออกจากเขตโรงงาน

ยานพาหนะผ่านเข้า - ออกเขตโรงงาน

- ให้ความร่วมมือในการตรวจรายการทรัพย์สินออกนอกโรงงานให้ถูกต้องกับเอกสารขออนำออก
- การขับร่นนอกเขตหวงห้าม

จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



13

การแจ้งนำอุปกรณ์/สิ่งของเข้าเขตโรงงานสำหรับผู้รับเหมา

สติ๊กเกอร์สำหรับนำอุปกรณ์เครื่องมือ, สิ่งของเข้าภายในบริษัทฯ



นำส่งเครื่องมือทุกชนิดให้แผนกที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน

14

สติ๊กเกอร์อุปกรณ์

- 01 นำอุปกรณ์/เครื่องมือ/สิ่งของ เข้าภายในบริษัท HMC
- 02 สติ๊กเกอร์ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ ก่อนใช้งาน
- 03 สติ๊กเกอร์ตรวจสอบรถเครนก่อนอนุญาตให้ใช้เครน (ทะเบียน, พรบ, ประกันภัย, ปจ2, เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
- 04 สติ๊กเกอร์ห้ามใช้เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่ไม่มีความปลอดภัย



นำส่งเครื่องมือทุกชนิดให้แผนกที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน

15

การนำ ยานพาหนะเข้า-ออก ในเขตหวงห้าม (Restricted Area)

- ❖ ต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น
1. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะเบื้องต้น
 2. จะต้องเซ็นชื่อลงในสมุดบันทึกการเข้า/ออกทุกครั้ง
 3. มีใบอนุญาตในการทำงาน Hot working permit
 4. จะต้องมีคนนำเส้นทางจราจรทุกครั้ง (Flag Man)
 5. รถวิ่งตามเส้นทางจราจรที่กำหนดเท่านั้น



16

การแต่งกาย - เข้าเขตกระบวนการผลิต

- บุคคลผ่านเข้า-ออก เขตกระบวนการผลิต
 - สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ไม่ขาด/ไม่ชำรุด
 - สวมใส่ PPE พื้นฐานตามข้อกำหนด
 - หมวกนิรภัยและสายรัดคาง
 - แว่นตานิรภัย (กรณีใส่แว่นสายตา ต้องแว่นตานิรภัยชนิดครอบ)
 - รองเท้านิรภัย
- แว่นตานิรภัยสีดำ เทา ปรอท (กันแดด) ให้สวมใส่ได้เฉพาะกลางวันและนอกอาคารเท่านั้น
(ห้ามใส่เวลากลางคืนและภายในอาคารทุกอาคาร)



17

อุปกรณ์/สิ่งของ ห้ามนำเข้าเขตหวงห้าม

- แหวน คอนแทคเลนส์ ถุงมือผ้า (Cotton)
- ไม้ขีด บุหรี่ ไฟแช็ก สารเสพติด
- โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอที่ไม่ได้รับอนุญาต




18

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย : การทำงานกับสารเคมี

PP Plant

ความเป็นอันตราย	ชื่อสารเคมี
ของเหลวไวไฟ	★ TEAL
แก๊สไวไฟ	Propylene
	Ethylene
	1-Butene
	▲ LPG*



19

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย : การทำงานกับสารเคมี

PDH Plant

ความเป็นอันตราย	ชื่อสารเคมี
สารเคมีอันตราย	Chlorine
แก๊สไวไฟ	★ Propane
	Ethane
	Propylene
	▲ LPG*
	NG*



20

กฎระเบียบทั่วไปด้านความปลอดภัย

- พนักงานบริษัทฯ พนักงานผู้รับเหมาทุกคนจะต้อง
 - ❖ มีอายุระหว่าง 18-60 ปี
(กรณีผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ต้องผ่านการตรวจร่างกายและมีใบรับรองแพทย์)
 - ❖ สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
 - ❖ ไม่เป็นผู้ใช้หรือติดสารเสพติด
- การทำงานที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลและต้องไม่เกิน 6 เดือน
 - การทำงานในที่อับอากาศ
 - การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป



21

กฎระเบียบทั่วไปด้านความปลอดภัย



จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

จำนวนพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติในบริษัทฯ น้อยกว่า 20 คน
หัวหน้างานต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 คน และต้องดูแลงานนั้นเท่านั้น



จำนวนพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติในบริษัทฯ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

ต้องจัดหา จป. ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 คน (1:20)
มีใบประกาศนียบัตรรับรอง



จำนวนพนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติในบริษัทฯ ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

ต้องจัดหา จป. ระดับวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลาจำนวน 1 คน (1:50)
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือ ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ 42 ชั่วโมง



บริษัทผู้รับเหมาจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้า อย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษัทฯ

ผู้ผ่านการศึกษาศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาไฟฟ้า (ไม่จำกัดวุฒิ) หรือ ประกาศนียบัตรรับรอง เป็นผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า

22

กฎระเบียบทั่วไปด้านความปลอดภัย



ส่งเอกสารต่าง ๆ ให้ฝ่ายความปลอดภัยฯ ถ้าเป็นช่วงการดำเนินงานปกติ จัดส่งตามเวลาที่ระบุข้างต้น ยกเว้นกรณีซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี ให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์



ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนเลิกงานทุกครั้ง



ในกรณีที่ผู้รับเหมาละเมิด ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือตรวจพบการกระทำที่ผิดต่อข้อกำหนดฯ จะถูกหยุดงานหรือเลิกจ้างงาน



23

NO TEXT NO TALK WHILE USING PHONE OR DRIVING

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ขณะเดิน หรือ ขับขี่

เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาทุกท่าน ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน



24

ขึ้น-ลงจับราวบันได และเดินชิดขวา

SAFER CHOICE ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

	ขึ้น-ลงบันไดต้อง จับราวบันไดตลอดเวลา ทั้งในและนอกบริษัท
	เดิน ชิดขวาทุกครั้ง
	จัด ให้มีกล้องใสของ เมื่อต้องยกของขึ้น-ลงบันได เพื่อสะดวกต่อการจับราวบันได
	งด วิ่งขณะขึ้น-ลงบันได
	งด ใช้โทรศัพท์ขณะเดิน



25

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(ตามลักษณะงาน)

- Ear Muff (ที่ครอบหูลดเสียง)
- Ear Plugs (ที่อุดหูลดเสียง)
- Safety goggle (แว่นครอบตานิรภัย)
- Face shield (กระบังป้องกันใบหน้า)
- Kevlar rubber gloves
- Leather gloves (ถุงมือหนังงานเชื่อมอาร์กอน)
- Leather gloves (ถุงมือหนังสั่นงานเชื่อมทั่วไป)
- Anti Electrical high voltage gloves (ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง)
- เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว Safety Body Harness
- Double Land yard.(สายคล้องกันตก ชนิด 2 เส้น)
- ต้องมีมาตรฐานรองรับ หรือ มอก.



26

การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

เอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบก่อนอนุมัติใบอนุญาตให้ทำงาน

- 1) ใบอนุญาตในการทำงาน / WORKING PERMIT
- 2) เอกสารการวิเคราะห์อันตรายในงาน /Task Risk Analysis (TRA)
- 3) เอกสารใบประเมินความปลอดภัยก่อนเริ่มทำงาน/Task Analysis Safety Card (TASC)
- 4) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)


เอกสารทั้งหมดต้องเก็บไว้ที่หน้างานให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา



27

หนังสืออนุญาตทำงาน (Permit to work For HMC)

หนังสืออนุญาตทำงาน มี 4 ประเภท



หนังสืออนุญาตให้ทำงานทั่วไป

หนังสืออนุญาตให้ทำงานที่มีความร้อนหรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด

หนังสืออนุญาตให้ทำงานในที่อับอากาศ

หนังสืออนุญาตให้ทำงานถอดอุปกรณ์หรือ ท่อของขบวนการผลิต

28

Safe Work Permit



หนังสืออนุญาตให้ทำงานทั่วไป

- ได้แก่
 - งานติดตั้งนั่งร้าน
 - งานทำความสะอาด
 - งานรื้อถอน
 - งานขนย้าย โดยใช้คน
 - งานตรวจสอบ
 - งานหุ้มฉนวนกันความร้อน



Hot Work Permit



หนังสืออนุญาตให้ทำงานเกี่ยวกับความร้อนและมีประกายไฟ

- **ได้แก่**
 - นำรถเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน
 - งานขุดดิน โดยใช้เครื่องมือขุด/เจาะ
 - งานไฟฟ้า
 - การถ่ายรูป
 - งานตัดหญ้า (เครื่องตัดหญ้า)


การเตรียมงาน

- ❖ ผ่ากันไฟ (500°C) สภาพดี ไม่ขาด/เป็นรู
- ❖ ถังดับเพลิง (10A40B)
- ❖ เครื่องตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)
- ❖ ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)
 - สวมเสื้อสะท้อนแสงสีแดง
 - ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น / ผู้เฝ้าระวังไฟ
 - (ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์จากฝ่ายความปลอดภัยของ HMC)
 - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องตรวจวัดแก๊ส และใช้งานเป็น

การอนุญาตถ่ายรูป



- ในอนุญาตนำกล้องเข้าเขตหวงห้าม
- Hot work Permit
- Gas Detector



Hot Work Permit

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีสัญญาณแจ้งเหตุให้อพยพ งานทุกงานจะถูกยกเลิกทันที **ยกเว้น** การทดสอบระบบสัญญาณในเวลาปกติทุกวันพุธ เวลาประมาณ 12.00 น.

ระยะเวลาของหนังสืออนุญาต

หนึ่งกะการทำงานเท่านั้น หากมีการทำงานต่อเนื่อง ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 ชั่วโมงโดยทางหัวหน้ากะเป็นผู้พิจารณา

HOT WORK PERMIT ใช้ได้ในรัศมี 5 เมตรของจุดการทำงาน

จำเป็นต้องมีการออกหนังสืออนุญาตทำงานที่ต้องใช้ความร้อนฉบับใหม่



Confined Space Work Permit Form



ผู้ที่เข้าทำงานในที่อับอากาศ

1. มิใช่รับรองการอบรมความปลอดภัย
หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ
ตามกฎหมายกำหนด
2. มิใช่รับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
อายุไม่เกิน 6 เดือน ระบุว่าสามารถ
เข้าทำงานในที่อับอากาศได้



Line Breaking Work Permit


Line Breaking Permit & Log Out Tag Out

เป็นการขอทำงานเกี่ยวกับการขอลอดแยกท่อหรือ
อุปกรณ์ และระบบการล๊อคและแขวนป้ายเตือน



TASK ANALYSIS SAFETY CARD (TASC) ใบประเมินความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

พนักงานทุกคนต้องกรอก**TASC**
1 ใบต่อ 1 งาน
ด้วยตัวเองทุกครั้ง



สิ่งที่**ห้าม**ปฏิบัติในการทำงาน
Do not do this

- ห้าม** ปฏิบัติงาน**ก่อนอนุมัติ**ใบอนุญาตให้ทำงาน
- ห้าม** ปฏิบัติงาน**เกินขอบเขต**ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ทำงาน
- ห้าม** ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ยัง**ไม่ผ่านการตรวจสอบ**
- ห้าม** อนุมัติใบอนุญาตให้ทำงานโดย**ไม่ได้ทำใบประเมินก่อน**

TRA (Task Risk Analysis Worksheet)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน

- ❖ หัวหน้างานมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
 - ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน, อันตรายที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
 - มาตรการป้องกัน ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบก่อนเริ่มงาน
- ❖ ผู้ปฏิบัติงานต้องลงลายมือชื่อรับทราบรายละเอียดใน TRA

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน (Task Risk Analysis Worksheet)

5-RM-001
Revision 3.0
Effective date: 30.06.15

ชื่องาน (Task Name):
Task ID: 111111

ผู้จัดทำ (Task Identifier):
ชื่อ: 111111 / 111111

วันที่จัดทำ (Date):
2 Oct 2018

ลำดับ (Seq. No.)	รายละเอียดของงาน (Description of Task steps)	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น (Hazardous potential incident)	วิธีที่ควรใช้เพื่อหลีกเลี่ยง (What must not be done)	ความเสี่ยง (Likelihood)	ความถี่ (Frequency)	ผลกระทบ (Risk)	มาตรการป้องกัน (Control / Recovery measures)	ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
1	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	-ของเหลวร้อน	-ผู้ปฏิบัติงาน	2	C	L	-ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม	ผู้ปฏิบัติงาน
2	การใช้อุปกรณ์	-สิ่งปนเปื้อนของเหลว	ผู้ปฏิบัติงาน	2	C	L	-ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ผู้ปฏิบัติงาน
3	การใช้อุปกรณ์	-สารเคมีอันตราย	ผู้ปฏิบัติงาน	2	B	M	-ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ผู้ปฏิบัติงาน

Standard Equipment Permitted to use in HMC Polymers Co.,Ltd.

มาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำมาใช้ในบริษัทเอชเอ็มซีโพลีเมอร์ จำกัด

เครื่องตรวจวัดก๊าซที่อนุญาตให้ใช้ภายในบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ค่าที่ได้จากการวัดอากาศบริสุทธิ์ ต้องไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
เช่น ออกซิเจน (O2) = 20.9, % LEL = 0, CO = 0, H 2S = 0
- เครื่องต้องอยู่ในสภาพดี มีสัญญาณเตือน (แสง เสียง ไฟกระพริบ)
- เครื่องตรวจวัดแก๊สต้องผ่านการสอบเทียบ และมีใบรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ HMC ก่อนนำไปใช้งาน



Standard Equipment Permitted to use in HMC Polymers Co.,Ltd.

มาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำมาใช้ในบริษัทเอชเอ็มซีโพลีเมอร์ จำกัด

อุปกรณ์ตัด/เชื่อมก๊าซ

- ถังออกซิเจน และ ถังก๊าซอะเซทิลีน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงงานไม่เกิน 5 ปี
- ไม่อนุญาต ให้ใช้ก๊าซ LPG ในพื้นที่เขตควบคุม
- ต้องมีฝาครอบหัววาล์วของถังในขณะขนย้าย ตั้งบนรถเข็นและยึดด้วยโซ่ให้มั่นคงแข็งแรง
- จัดให้มีอุปกรณ์กันไฟย้อนทั้งหมด 4 จุด
- สายออกซิเจนและสายก๊าซอะเซทิลีนจะต้องไม่ฉีกขาดชำรุดหรือแตกลายงา
- ทดสอบการรั่วของท่อและข้อต่อฯ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- ระหว่างพักหรือไม่มีการใช้งานต้องทำการปิดวาล์วทุกครั้ง
- ถังเปล่าที่ไม่ใช้งานต้องนำออกนอกพื้นที่ทันที



ค้อน (Hammer)

- อนุญาตให้ใช้ค้อนทองเหลืองเท่านั้น กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ค้อนชนิดอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายความปลอดภัยก่อนเท่านั้น

คำนิยาม LOTO Definitions

ป้ายล๊อค Tag Out

เป็นการล๊อคกุญแจเพื่อตัดแยกระบบพลังงาน และ แขวนป้าย เพื่อแสดงถึง ชื่อนักคนที่ทำการล๊อค, วันที่ทำการล๊อค, วัตถุประสงค์ในการล๊อค



ห้าม แตะต้อง อุปกรณ์หรือ วาล์วที่มีป้าย เต็ดขาด

ก่อนเริ่มงาน สิ่งที่ได้รับเหมาต้องทำ งานที่อันตราย งานถอดท่อ งานไฟฟ้า

Daily Personal Lock Record				
Lockbox no. : _____	Work permit no. : _____	Equipment no. : _____		
Lockbox location : _____	Work permit location : _____	Equipment location : _____		
Lockbox size : _____	Work permit size : _____	Equipment size : _____		
No.	Name - Signature	Company	Signature	Personal Lock no.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



- 1) ก่อนผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบจุดทำงานก่อนเริ่มงานแล้ว
- 2) ลงชื่อ – นามสกุล ที่ใบลงชื่อ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- 3) ทำการล๊อคที่กล่องหรือก้ามปูก่อนเริ่มงาน และปลดออกหลังเลิกงานทุกวัน

Safe Work Practices for Lifting

สำหรับการยกทั่วไปต้องปฏิบัติดังนี้

- อุปกรณ์การยกทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มงานเสมอ
- ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประชุมและวางแผนการยกร่วมกันก่อนเริ่มงาน
- กันพื้นที่การทำงาน ห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานท่านใดยืนในตำแหน่งของวิถีสันตราย
- ผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ในการให้สัญญาณต้อง“สวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม” และมีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างผู้บังคับขึ้นจั่น เช่น นกหวีด วิทยุสื่อสาร
- ผู้ที่ทำหน้าที่ให้สัญญาณจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และไม่อยู่ใต้ชิ้นงานที่กำลังยก
- ขณะทำการยก หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา จะต้องควบคุมและสังเกตวิธีการยก จนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อย

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานยก

- ❖ **กรณียกด้วยแรงคน**
 - ผู้หญิงกำหนดน้ำหนักที่ยกได้ไม่เกิน **25 กิโลกรัม**
 - ผู้ชายกำหนดน้ำหนักที่ยกได้ ไม่เกิน **55 กิโลกรัม**
- ❖ **กรณียกด้วยเครนหรือรถยก** จะต้องผ่านการตรวจสอบตามกฎหมาย มีแบบรับรองความปลอดภัยของปั้นจั่น (ปจ.2) มาแสดงก่อนเริ่มงาน



- งานที่ต้องจัดทำแผนการยก (Lifting plan) และต้องผ่านการรับรองโดยวิศวกรผู้รับเหมา และเจ้าของงาน ได้แก่
 - งานยกของที่มีน้ำหนักมากกว่า 5 ตันขึ้นไป
 - งานทุกน้ำหนักที่ต้องยกข้ามแนวทอ อุปกรณ์ เครื่องจักร
 - งานยกสิ่งของที่อยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น
- บริษัท เอ็ชเอ็มซีโพลีเมอส์ จำกัด กำหนดขีดจำกัดการยก (Lifting capacity rate) ไม่เกิน 75% ของความสามารถของปั้นจั่น



งานในที่อับอากาศ / Confine Space

กฎหมาย: ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงนี้

"ที่อับอากาศ" (Confined Space) หมายความว่า

- มีทางเข้าออกจำกัด
- ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำ
- มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย

เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนรกัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถังไฮโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน



งานในที่อับอากาศ / Confine Space

- 1) พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมตามหน้าที่ของตนเอง มีเอกสารยืนยันว่าผ่านการอบรมจริง ผู้ช่วยเหลือ (Rescue) ต้องผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์จากหน่วยงานความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
- 2) ไฟแสงสว่างไม่เกิน 24 โวลต์ หรือถ้าเกินกว่านั้นจะต้องมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (Earth leak) ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมทำการทดสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- 3) เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ สามขา เข็ม รอก เครื่องตรวจวัดก๊าซ ถังดับเพลิง และ SCBA
- 4) อุณหภูมิในที่ทำงานต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (C°)



งานในที่อับอากาศ / Confine Space

เกณฑ์การกำหนดให้มี Hole watch หรือ Recue team

1. มี Hole watch และ rescue ทุกครั้งที่มีการทำงานในที่อับอากาศ
 2. บทบาทหน้าที่ของ Hole watch
- ✓ ตรวจสอบจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในที่อับอากาศ
 - ✓ ควบคุมให้ผู้ผ่านเข้าทำงานเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 - ✓ ตรวจสอบบรรยากาศในการทำงานทุก 1 ชม. หรือตาม TRA กำหนด
 - ✓ คอยประสานงานกับ Recue team ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติ เช่น ค่าบรรยากาศไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ค่ามาตรฐานบรรยากาศในการทำงาน

	General	Specific
%LEL	0	1-10%LEL
O2	19.5-23.5%	< 19.5%
CO2	0	with *IDLH
H2S	0	< 5 ppm
CO	0	< 10 ppm
Benzene	0	< 1 ppm

*IDLH คือ Immediately Dangerous to Life or Health
เป็นค่าปริมาณของสารที่สามารถทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตโดยเฉียบพลัน

45

งานในที่อับอากาศ / Confine Space

การตรวจวัด บรรยากาศในการทำงาน โดย Gas detector

- Hole watch ตรวจวัดบรรยากาศโดยใช้ Fixed gas detector ติดตั้งบริเวณปากอับอากาศ
- ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจวัดบรรยากาศภายในที่อับอากาศ โดยใช้ Portable gas detector



Action

1. หากมีค่าเท่ากับ IDLH ต้องได้รับอนุมัติจาก HSE ก่อนทำงาน
2. Specific condition. ต้องจัดทำ Work Plan เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง โดย Job Owner & Area Owner และผ่านอนุมัติโดย HSE DM. และ VP เจ้าของพื้นที่
3. ตัวอย่างการเขียน Work plan
 - ❖ จัดให้มี Breathing air
 - ❖ ไม่ทำงานต่อเนื่องเกิน 45 นาที และพักอย่างน้อย 15 นาที
 - ❖ หากมีการใช้ Breathing air ต้องไม่ทำงานเกิน 8 ชม. / วัน

46

Safe Work Practices for X-ray Irradiation of Welded Seam

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเอ็กซเรย์แนวเชื่อม

- 1) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถด้านรังสีโดยผ่านการอบรมด้านรังสี พร้อมแนบใบรับรองการฝึกอบรมให้ฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบ
- 2) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมเครื่องตรวจวัดรังสี พร้อมใบรับรองการสอบเทียบอุปกรณ์ให้ฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- 3) ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดเตรียมและใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสี เช่น ตะกั่วครอบหัวของเครื่องฉายรังสี, ชุดป้องกันรังสี เป็นต้น
- 4) ต้องจัดทำรายการคำนวณระยะปลอดภัยของการใช้รังสี แจ้งกำหนดการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีให้ HMC ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์
- 5) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีต้องติดแผ่นตรวจวัดรังสีประจำบุคคล
- 6) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านรังสี



47


ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับ

การหุ้มฉนวนกันความร้อน

1) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานหุ้มฉนวนต้องประกอบด้วย

- ✓ หน้ากากกรองฝุ่น
- ✓ ถุงมือกันบาด
- ✓ ปลอกแขนกันบาดข้อมือถึงข้อศอก ใส่หุ้มแขนเสื้อตลอดเวลาทำงาน

- 2) ปิดคลุมพื้นที่ทำงานให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นใยแก้ว
- 3) การส่งฉนวนหรือแผ่นสังกะสี ขึ้นลงต้องใช้ภาชนะปิดมิดชิด ส่งโดยใช้เชือกผูก
- 4) การจัดเก็บใยแก้ว ต้องใส่ภาชนะปิดมิดชิดไม่ฟุ้งกระจาย ตลอดเวลาที่มีการใช้งาน



48

การทำงานบนที่สูง

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

- ทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
- และมีใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

การใช้อุปกรณ์ซับแรง (Shock absorber) ของ Safety harness

- เมื่อทำงานสูงตั้งแต่ 6 เมตร
- อุปกรณ์ซับแรง (shock absorber lanyards) ความยาว 1.75 เมตร

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Safety harness)

- ผู้ปฏิบัติงานที่จะใช้ Full Body Harness ต้องตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้งพร้อมแสดงหลักฐานผ่านการตรวจสอบให้บริษัทฯ ทวนสอบได้
 - Contractor. ตรวจสอบประจำทุกเดือนโดย Safety
 - MC staff. ตรวจสอบประจำปี โดย HSE.
- ตรวจสอบ Self-Retracting Lifeline (SRL) เป็นไปตามคำแนะนำผู้ผลิตกำหนด



49

มาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และการใช้บันได

การทำงานที่สูง

ต้องประเมินความเสี่ยง (TRA) ให้ครอบคลุมทั้งปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่อาจตกจากที่สูง รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันการตกจากที่สูงอย่างน้อย 5-7 วันก่อนเริ่มงาน

การใช้บันได

- ห้ามยืนบริเวณ 3 ชั้นบนสุดของบันได
- ขณะขึ้น-ลง และต้องใช้ 3-point contact (2 มือ 1 เท้า หรือ 2 เท้า 1 มือ) สัมผัสบันได
- รวมทั้งต้องขึ้น-ลงบันไดครั้งละไม่เกินหนึ่งคน
- บันไดทุกประเภทต้องได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน พร้อมติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบจาก HMC

บันได A : สามารถใช้ความสูงได้ไม่เกิน 4 ม.

บันไดเคลื่อนที่ : ต้องมีราวกันตก เมื่อความสูงมากกว่า 2.7 เมตรต้องจัดให้มีคอกกันตกหรือประตูสวิง (Swing gate)

บันไดพาด : ได้เมื่อได้รับอนุญาต และในกรณีที่พื้นที่ทำงานแคบไม่สามารถ ติดตั้งบันไดเคลื่อนที่และบันไดเอเท่านั้น



50

มาตรการติดตั้งนั่งร้าน (INSTALL SCAFFOLDING)

การออกแบบนั่งร้าน

- 2-4 ม. ตามมาตรฐาน 3-SM-026 หรือรายละเอียดคุณลักษณะคู่มือใช้งาน
- 4-25 ม. โดยวิศวกรโยธา (ทุกระดับ)
- > 25 ม. โดยวิศวกรโยธา (สามัญ/วุฒิ)

การตรวจสอบ/ทวนทวนนั่งร้าน

- ก่อนใช้งานครั้งแรก
- ทุกวัน
- ทุก 14 วัน หรือมีการเปลี่ยนแปลง




Scaffold Tag

- กำหนด 2 สี
- เขียว พร้อมใช้งาน
- (เนื้อหาภายใน Tag ที่ละเอียดขึ้น)
- แดง ไม่พร้อมใช้
- จัดเตรียม Tag โดยผู้ติดต่อนั่งร้าน



แบบฟอร์มปัจจุบัน



51

ประเภทของ Barricade

Soft barricade



เทปเหลือง-ดำ
สำหรับเตือนให้ระวังอันตราย



เทปขาว-แดง
สำหรับห้ามบุคคลเข้าหรือทำงานในพื้นที่กำหนด



ตาข่ายกันขาว-แดง
สำหรับกันพื้นที่ช่วงที่ความสูง (ใช้งานเมื่อทำต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป)

ป้ายตั้งพื้นสองด้าน
สำหรับการระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

Hard barricade

เครื่องกีดขวางทางถนน
สำหรับกันพื้นที่งานจราจร



จัดวางเครื่องกีดขวางตามระยะปลอดภัยอย่างน้อย 1.5 เมตร จากพื้นที่อันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในพื้นที่



52

ประเภทของ Barricade

- เทปเหลือง-ดำ**
สำหรับเตือนให้ระวังอันตราย
- เทปขาว-แดง**
สำหรับห้ามบุคคลเข้าหรือทำงานในพื้นที่กำหนด
- ตาข่ายกันขาว-แดง**
สำหรับกันพื้นที่ช่วงที่สูง (ใช้งานเมื่อทำต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป)
- ป้ายตั้งพื้นสองด้าน**
สำหรับการระบับอันตรายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
- เครื่องกีดขวางทางถนน**
สำหรับกันพื้นที่งานจราจร

ตัวอย่างการกันพื้นที่อันตรายทั้ง 4 ด้าน



จัดวางเครื่องกีดขวางตามระยะปลอดภัยอย่างน้อย 1.5 เมตร จากพื้นที่อันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในพื้นที่

53

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย : การทำงานกับสารเคมี

❖ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS)

- ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่าย
- ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
- ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย
- มาตรการปฐมพยาบาล
- มาตรการผจญเพลิง
- มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือไหลของสาร
- การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ
- การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล
- คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
- ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
- ข้อมูลด้านพิษวิทยา
- ข้อมูลเชิงนิเวศน์
- มาตรการการกำจัด
- ข้อมูลสำหรับการขนส่ง
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
- ข้อมูลอื่นๆ



54

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย : การทำงานกับสารเคมี

- ❖ ต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และเอกสาร SDS ฉบับภาษาไทยไว้หน้างาน
- ❖ ต้องจัดชุดป้องกันการหกหรือไหลของสารเคมีและกำจัดอย่างถูกวิธี
- ❖ ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่มีความจำเป็น
- ❖ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย
- ❖ ต้องจัดเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนและแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟในระยะ 15 เมตร
- ❖ ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม หรือเก็บอาหารไว้ใกล้กับสารเคมีอันตราย



55

ประกาศ



ห้ามเข้าพื้นที่บริเวณที่จอดรถด้านหลังอาคารอำนวยการพื้นที่ PP ระยอง

เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้รับเหมาเข้าไปนั่งหรือนอนพักผ่อนในบริเวณพื้นที่จอดรถด้านหลังอาคารอำนวยการพื้นที่ PP ระยอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย

บริษัทจึงขอห้ามทุกคนเข้าไปภายในพื้นที่ดังกล่าว หากพบเห็นผู้ใดฝ่าฝืน บริษัทจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาด โดยการห้ามไม่ให้เข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของ HMC อีกต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป



56

ข้อกำหนดทั่วไป ขยะหรือกากของเสียจาก ด้านนอกเขตกระบวนการผลิต

- พนักงานผู้รับเหมา ต้องดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่การทำงานให้เรียบร้อย
ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและหลังจากงานเสร็จ
- พนักงานผู้รับเหมาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการคัดแยกขยะ
ตามประเภทที่กำหนด



ห้ามนำของเสียออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด!!!

57

ข้อกำหนดทั่วไป ขยะหรือกากของเสียจาก ด้านนอกเขตกระบวนการผลิต

- ผู้รับเหมา
 - แจ้งเจ้าของงานเพื่อประสานงานกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อม (รับฉลากของเสีย)
 - แยกประเภทของเสียบรรจุใส่ภาชนะที่เหมาะสม
 - ติดฉลากโดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
 - แจ้งเจ้าของงาน ก่อนย้ายมายังพื้นที่จัดเก็บของเสียรวมของบริษัทฯ



ห้ามนำของเสียออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด!!!

58

พื้นที่สูบบุหรี่ (Smoking Area)



PP Plant



PDH Plant



59

นิยาม




✓ ภาวะฉุกเฉินในแผนนี้มีดังนี้

- ✓ ไฟไหม้
- ✓ การระเบิด
- ✓ รังสีรั่ว
- ✓ ก๊าซไวไฟ หรือ ก๊าซพิษรั่วไหล จากภายใน และภายนอก



60

การรายงานอุบัติการณ์



61

แนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



- ❖ แจ้งพนักงาน HMC ให้ทราบทันที
- ❖ แจ้งโดยใช้วิทยุสื่อสาร
- ❖ แจ้งโดยใช้โทรศัพท์ภายใน
 - PP PLANT 1222
 - PDH PLANT 7222

วิธีแจ้งเหตุ

- เกิดเหตุฉุกเฉิน 2 ครั้ง
- ผมงชื่อ.....
- เกิดเหตุที่.....
- ไฟไหม้ หรือก๊าซพิษรั่ว
- ถ้าที่ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

62

แนวทางปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉิน

- หยุดทุกกิจกรรม แล้วฟังประกาศ
- หยุดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- เดินไปที่จุดรวมพล หรืออาคารปลอดภัย ตามประกาศ
- รายงานตัวกับหัวหน้างาน/เจ้าของงาน
- หยุดการขนส่งหรือขนย้ายวัสดุหรือสารเคมีทุกชนิด
- ดับเครื่องยนต์และไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- เจ้าหน้าที่ ปรก. จะทำการปิดประตูด้านหน้าโรงงาน (G.1) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



63

จุดรวมพล กรณีเกิดไฟไหม้ (Assembly point in case of fire)

PP Plant

จุดรวมพลที่ 1 : บริเวณหน้าตึก อำนวยการ (Admin)



จุดรวมพลที่ 2 : บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอาคารอำนวยการ



PDH Plant

จุดรวมพลที่ 1 : บริเวณลานจอดรถจักรยานตึกข้างประตู 1 (Gate 1)



จุดรวมพลที่ 2 : บริเวณประตู 6 (Gate 6)



จุดปลอดภัย กรณีก๊าซพิษรั่วไหล (Safe building in case of toxic gas leak)

PP Plant

จุด 1 : อาคารอำนวยการ (Admin)
จุด 2 : อาคารกลางควบคุมการผลิต (Control room building)

PDH Plant

จุด 1 : อาคารอำนวยการ (Admin)
จุด 2 : อาคารกลางควบคุมการผลิต (Control room building)



64

ห้องพยาบาล

ตารางการทำงานของแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน

เวลาการปฏิบัติงานของพยาบาลพื้นที่ PP และ PDH
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

เวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำโรงงาน

PP Plant – วันจันทร์, วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น.

PDH Plant – วันศุกร์ เวลา 13.30 – 15.00 น.

กรณีผู้รับเหมาฯ ต้องติดต่อผ่านเจ้าของงาน HMC เท่านั้น

PP Plant – อยู่ที่ “อาคารอำนวยการใหม่” (New Admin) โทรศัพท์ภายใน 1121

PDH Plant – อยู่ที่ “อาคารอำนวยการ” (Admin) โทรศัพท์ภายใน 7999



Safety Shower & Eye wash

วิธีการใช้งาน

หากเกิดเหตุการณ์สัมผัสสารเคมีอันตราย

ให้รีบไปล้างบริเวณที่ถูกสารเคมีด้วยน้ำสะอาด

เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

และรายงานหัวหน้างานทันที

เปิดวาล์วน้ำโดย

ดึงวาล์วจุดที่ 1 สำหรับชำระล้างร่างกาย

หรือบริเวณจุดสัมผัสสารเคมี

ผลักวาล์วจุดที่ 2 สำหรับชำระล้างตา

เมื่อเลิกใช้งานให้ดึงวาล์วกลับตำแหน่งเดิม



Safety Shower & Eye wash

1. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) คือ

- อุปกรณ์ฉุกเฉินที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ของไหลในการชะล้างสารปนเปื้อนทั่วทั้งร่างกายและเสื้อผ้า

2. ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash Equipment) คือ

- อุปกรณ์ฉุกเฉินที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ของไหลในการชะล้างสารปนเปื้อนที่ดวงตา



มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

พนักงานและผู้รับเหมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

ทั้งในบริเวณพื้นที่ทำงานของตนเอง และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

หากพบหรือมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ให้แจ้งหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ HMC ทันที



ประกาศ

เรื่อง มาตรการและข้อห้ามเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง และกระท่อม

บริษัทฯ เห็นว่ากัญชาเป็นพืชที่มีสารเตตราไฮโดรเคนนาบินอยลหลายชนิด ซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรใช้เพื่อสันทนาการ เพราะอาจทำให้เกิดโรครุนแรงได้ การเสพ การดื่ม กินหรือบริโภค กัญชา กัญชง หรือกระท่อม อาจทำให้มีอันตรายหรือเกิดอาการมีเมามาได้เช่นเดียวกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ซึ่งหากเสพเข้าไปจะมีฤทธิ์ต่ออาการทางจิต ระบบประสาท และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย และเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานของตัวผู้เสพและเพื่อนร่วมงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ จึงประกาศมาตรการและข้อห้ามเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง และกระท่อม ดังนี้

- ห้ามไม่ให้พนักงานหรือบุคคลใดเสพ ดื่ม กิน บริโภค นำพา ปลูก จำหน่าย จ่าย แจกหรือครอบครอง กัญชา กัญชง กระท่อม ภายในบริเวณบริษัทฯ หรือสถานที่ทำงานด้วยลักษณะมีเมามา เคลิ้มเคลิ้ม หรือมีอาการหลอนจากผลของกัญชา กัญชง กระท่อม
- ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบอาหาร ร้านค้าต่างๆ จำหน่าย โฆษณา อาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง กระท่อม ภายในบริเวณบริษัทฯ
- หากพนักงานที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กัญชาหรือกัญชงในการรักษาตัวทางการแพทย์ ขอให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ทราบ



หากผู้ใดฝ่าฝืน จะถือว่ากระทำความผิดระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

สรุป

ความปลอดภัยในการทำงาน คือ
การทำงานที่ไม่มีเหตุการณ์ และการบาดเจ็บ
INCIDENT AND INJURY FREE (IIF)

ทัศนคติ

- ❖ ไม่ยอมให้เกิดการบาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
- ❖ เสือกที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยมากกว่า ที่จะทำเพียงเพราะ ต้องทำตามกฎ
- ❖ มีความห่วงใยต่อผู้อื่นอย่างจริงใจและแสดงออกถึงความห่วงใยนั้น ทุกๆ วัน
- ❖ กล่าวพูด กล่าวบอก หากพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
- ❖ ทำให้ทุกคนมาทำงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน




เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนไปสู่ความปลอดภัย 8, 10, Stop Card with carabiner



ภาคผนวก ก-34
แบบบันทึกผู้เข้าร่วมอบรมด้านความปลอดภัย

การอบรมด้านความปลอดภัย



ภาคผนวก ก-35
เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
และสิ่งแวดล้อม

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2566 – 2567

เพื่อเป็นการบริหารงานอย่างมีกลยุทธ์ทั้งด้านการกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค ตลอดจน การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) และมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ (ISO26000: Social Responsibility) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

บริษัทฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำข้อกำหนดตามแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาต่อเนื่องในการเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. คุณบุปผาพรรณ	พานทอง	Public Affairs & CSR (Team Leader)
2. คุณสมพร	จะก่อ	Corporate Accounting
3. คุณรุจิโรจน์	มากมูล	Health, Safety and Environment
4. คุณสุพจน์	เร้าเรืองวัฒนากุล	Health, Safety and Environment
5. คุณประชารัฐ	พรหมโสภา	Human Resources
6. คุณปริญญา	จดแดง	Information Technology
7. คุณดรณี	โสภณัฐยานนท์	Innovation & Technical Support
8. คุณปิยธิดา	กองกุล	Internal Audit
9. คุณวรินทร์สดา	เพชรวิระกุล	Legal & Corporate Secretary
10. คุณจันทร์สุภา	นิลประดับ	Maintenance
11. คุณมานะ	เมฆอรุณ	Operation PP3&4
12. คุณณัฐพงษ์	ชัยรัตน์	Operation PDH
13. คุณกิริณ	เกียรติกนก	PP Solutions
14. คุณณัฐกานต์	รัตนสุมาลย์	Procurement
15. คุณศุภลักษณ์	ชิตอรุณ	Strategy & Risk Management
16. คุณทรงศักดิ์	เป็นไทย	Warehouse & Logistics Management

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566



ประธานบริษัท

HMC Polymers Co., Ltd

PP Plant

Map Ta Phut Industrial Estate

6 Moo 8, I-1 Road, Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150, Thailand

Tel +66 38 683 861, Fax +66 38 683 003

PDH Plant

Hemaraj Eastern Industrial Estate

19 Soi G-12, Pakorn Songkro Radh Road, Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150, Thailand

Tel + 66 38 949 777, Fax + 66 38 949 789

www.hmcpolymers.com

ภาคผนวก ก-36

เอกสารข้อมูลการศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน

รายงานการสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน

บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง



สารบัญ

1.	บทนำ	1
1.1	เกริ่นนำ	1
1.2	วัตถุประสงค์	1
1.3	ที่ตั้งโครงการ	1
2.	งานสำรวจค่าพิกัดและค่าระดับเบื้องต้นเพื่อการนำน้ำใต้ดิน	2
2.1	หมุดหลักฐานถาวรทั้งทางราบและทางตั้ง	2
2.2	การสำรวจโยงยึดค่าพิกัดจากและค่าระดับด้วย GNSS	2
3.	ผลการสำรวจ	4
3.1	ผลการสำรวจค่าพิกัดและระดับเบื้องต้นเพื่อการนำน้ำใต้ดิน	4
3.2	ผลการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน	4

รูป
ตาราง
ภาคผนวก



บริษัท ยูไนटेด แอนาไลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายงานการสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน

บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1. บทนำ

1.1 เกริ่นนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ภายในพื้นที่บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด ประกอบด้วย งานสำรวจพิกัดและค่าหมุดเบื้องต้นเพื่อการนำน้ำใต้ดินโดยการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์- Real Time Kinematics (RTK) จำนวน 4 ป้อย

1.2 วัตถุประสงค์

ดำเนินการสำรวจพิกัดและตำแหน่งเบื้องต้นเพื่อการนำน้ำใต้ดินเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่โครงการ

1.3 ที่ตั้งโครงการ

โครงการฯ ตั้งอยู่ที่ Polypropylene Plant (PP) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามแผนที่ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แผนที่โครงการ

บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2. งานสำรวจคำพิทิตและค่าระดับบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน

2.1 หมดหลักฐานการทิ้งทางราบและทางตั้ง

สร้างหมดหลักฐานการทิ้งทางราบและทางตั้ง จำนวน 1 คู หมายถึง GNSS-01 และ GNSS-02 ตามตำแหน่งในรูปที่ 2.1 ด้วยการฝังแผ่นพลทอะลูมิเนียม ขนาด 5 เซนติเมตร พร้อมด้วยสลักชื่อหมดและรายละเอียดหมด โดยฝังเอาไว้ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่พื้นว่ามั่นคงและเหมาะสมยากแก่การถูกทำลาย ทำการเก็บรายละเอียดเพื่อแสดงตำแหน่งจุดอ้างอิง จำนวน 3 จุด (Reference Point) พร้อมถ่ายรูปหมดหลักฐานเพื่อถ่ายต่อการค้นหาในอนาคต

2.2 การสำรวจโยยัดคำพิทิตจากและค่าระดับด้วย GNSS

จากนั้นทำการโยยัดคำพิทิตจากและค่าระดับด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS โดยการรับวัดด้วยดาวเทียมแบบจอน-Real Time Kinematics (RTK) บนพื้นหลักฐาน WGS 1984 และค่าระดับเทียบกับระดับทะเลปานกลาง (ร.ท.ก.) โดยอ้างอิงจากระบบโครงข่ายจากสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ (CORS) ของกรมแผนที่ทหารเข้ากับหมดหลักฐานการทิ้ง ที่ทำการติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการมีรายละเอียดหมดหลักฐานตามตารางที่ 2.1 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ รวบรวมไว้ในภาคผนวก ก หมดหลักฐานการทิ้ง

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดหมดหลักฐาน

ชื่อหมด	คำพิทิตจาก		ค่าระดับ (เมตร, ร.ท.ก.)	หมายเหตุ
	เหนือ	ตะวันออก		
GNSS-01	1,404,819.332	731,677.38	19.785	หมดหลักฐานที่สร้างขึ้นใหม่
GNSS-02	1,404,628.817	731,674.235	19.925	หมดหลักฐานที่สร้างขึ้นใหม่

หลังจากนั้นทำการสำรวจคำพิทิตและค่าระดับบ่อสังเกตการณ์ ทั้งค่าระดับบ่อปากบ่อ และค่าระดับพื้นดิน จำนวน 4 บ่อ ตามตำแหน่งในรูปที่ 2.1 โดยมีรูปถ่ายแสดงไว้ในภาคผนวก ข รูปถ่ายบ่อสังเกตการณ์



รูปที่ 2.1 แผนที่บ่อสังเกตการณ์และหมดหลักฐานการทิ้ง

3. ผลการสำรวจ

3.1 ผลการสำรวจคำพิทิตและระดับบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน

จากการสำรวจสามารถสรุปคำพิทิต ระดับบ่อสังเกตการณ์ และระดับน้ำใต้ดิน ตามตารางที่ 3.1


ตารางที่ 3.1 ผลการสำรวจคำพิทิตและค่าระดับบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน

หมายเลขบ่อ	UTM Coordinates		ค่าระดับปากบ่อ		ค่าระดับน้ำใต้ดิน	
	Northing	Easting	(เมตร, ร.ท.ก.)	(เมตร, ร.ท.ก.)	(เมตร, จากปากบ่อ)	(เมตร, ร.ท.ก.)
GW-01	1,404,741.108	731,871.750	21.287	20.237	5.100	16.187
GW-02	1,404,741.367	732,197.569	22.539	21.599	7.200	15.339
GW-03	1,404,253.351	731,842.923	20.696	20.286	5.300	15.396
GW-04	1,404,253.529	732,190.056	21.017	20.116	5.000	16.017

หมายเหตุ คำพิทิตบนพื้นหลักฐาน WGS 1984 ค่าระดับเทียบกับค่าระดับทะเลปานกลาง-ร.ท.ก. (Mean Sea Level-MSL.)







3.2 ผลการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน







เมื่อนำคำพิทิต N, E และค่าระดับน้ำใต้ดินของแต่ละบ่อในตารางที่ 3.1 มาแทนค่า x, y, z ในโปรแกรม Surfer (โปรแกรมใช้สำหรับสร้างเส้นชั้นความสูงของน้ำ) ก็สามารถแสดงทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการตามรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ทิศทางไหลของน้ำใต้ดินในบริเวณโครงการ

ภาคผนวก ก
หมดหลักฐานการทิ้ง



สำรวจโดย : 		หมวด : GNSS-01	
บริษัท จัสท์ เวล จำกัด		วันที่สำรวจ : มีนาคม 2566	
STATION RECORD SHEET : DESCRIPTION FOR CONTROL POINT			
โครงการ : บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด			
สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			
หมวด	ค่าพิกัด (UTM.WGS84)		DESCRIPTION OF MARK PERMANENT MONUMENT
	ทิศเหนือ (N)	ทิศตะวันออก (E)	
GNSS-01	1,404,819.332	731,677.380	+19.785
			
			
LOCATION AND ACCESS			
			
GENERAL INFORMATION			
RP-1	เสาไฟฟ้า	ภาคของทิศ	24 °
RP-2	เสาไฟฟ้าส่องสว่าง	ภาคของทิศ	96 °
RP-3	เสาไฟสัญญาณจราจร	ภาคของทิศ	348 °

สำรวจโดย : 		หมวด : GNSS-02	
บริษัท จัสท์ เวล จำกัด		วันที่สำรวจ : มีนาคม 2566	
STATION RECORD SHEET : DESCRIPTION FOR CONTROL POINT			
โครงการ : บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด			
สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			
หมวด	ค่าพิกัด (UTM.WGS84)		DESCRIPTION OF MARK PERMANENT MONUMENT
	ทิศเหนือ (N)	ทิศตะวันออก (E)	
GNSS-02	1,404,628.817	731,674.235	+19.925
			
			
LOCATION AND ACCESS			
			
GENERAL INFORMATION			
RP-1	ต้นคูน ขนาด 0.40	ภาคของทิศ	19 °
RP-2	ต้นคูน ขนาด 0.40	ภาคของทิศ	47 °
RP-3	ต้นคูน ขนาด 0.40	ภาคของทิศ	132 °




ภาคผนวก ข

รูปถ่ายบ่อสังเกตการณ์


Surveyed by : 	PHOTOGRAPHIC DESCRIPTION	Station : GW-01
บริษัท จัสท์ เวล จำกัด		Date : มีนาคม 2566
บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด		
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
		
		
บ่อสังเกตการณ์ GW-01		

Surveyed by :  บริษัท จัสท์ เวล	PHOTOGRAPHIC DESCRIPTION	Station : GW-02
		Date : มีนาคม 2566
บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
		
		
บ่อสังเกตการณ์ GW-02		

Surveyed by :  บริษัท จัสท์ เวล	PHOTOGRAPHIC DESCRIPTION	Station : GW-03
		Date : มีนาคม 2566
บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
		
		
บ่อสังเกตการณ์ GW-03		

Surveyed by :  บริษัท จัสท์ เวล	PHOTOGRAPHIC DESCRIPTION	Station : GW-04
		Date : มีนาคม 2566
บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
		
		
บ่อสังเกตการณ์ GW-04		

ภาคผนวก ก-37
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2.10-1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน

ภาคผนวก ก-38
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของ
หน่วยผลิตที่ 4 (HMC4) ต่อผู้นำชุมชน

28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น

 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงคำสั่งการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบคำสั่งโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้แนบข้อมูลคำสั่งการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการคำสั่งการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการทบทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคำสั่งการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีคำสั่งการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน อาชีวันนิตย์

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนคลองร่วมพัฒนา

 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงคำสั่งการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 6 (HMC6)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบคำสั่งโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้แนบข้อมูลคำสั่งการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการคำสั่งการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการทบทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคำสั่งการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีคำสั่งการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน อาชีวันนิตย์

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



ที่ HMC-PPA/HSEQ063/2562

28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนชาวภูพาน

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี. โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี. โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี. โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบหารือโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโรงงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



ที่ HMC-PPA/HSEQ046/2562

28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนกลุ่ม 1

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี. โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี. โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ซี. โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบหารือโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโรงงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนวัดผามตากุด
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)
บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนะนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการทบทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ ปฏิตินันท์

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนตำบลห้วยโป่ง
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)
บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนะนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการทบทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ ปฏิตินันท์

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



ที่ HMC-PP/HSEQ054/2562

28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนภาค 4

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)

บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

2. หนังสือขออนุญาตขออนุญาตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบปะของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโรงงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



ที่ HMC-PP/HSEQ057/2562

28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนภาค 4

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)

บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

2. หนังสือขออนุญาตขออนุญาตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบปะของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโรงงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



28 ตุลาคม 2562

เรียน ประธานชุมชนบ้านสา

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)

บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

สืบที่ตามด้วย 1. เอกสารแนบนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลกำลังการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบปะของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



28 ตุลาคม 2562

กราบขอเรียน ประธานชุมชนบ้านสา

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)

บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

สืบที่ตามด้วย 1. เอกสารแนบนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลกำลังการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบปะของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



28 ตุลาคม 2562

การอนุมัติการ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (4HMC4)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนะนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลกำลังการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบพทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



28 ตุลาคม 2562

เรียน เจ้าอาวาสวัดพาทานคงคาราม

 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (4HMC4)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนะนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อมูลกำลังการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการกำลังการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ตันต่อปี นั้น

ภายหลังการพบพทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งกำลังการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีกำลังการผลิตเท่ากับ 350,400 ตันต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



ที่ HMC-PP/15EQ074/2562

28 ตุลาคม 2562

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงคำสั่งการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนะนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการค่าจัดการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ล้านบาท นั้น

ภายหลังการทบทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคำสั่งการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีค่าจัดการผลิตเท่ากับ 350,400 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



ที่ HMC-PP/15EQ079/2562

28 ตุลาคม 2562

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงคำสั่งการผลิตของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 4 (HMC4)
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนะนำโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
2. หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) เลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ตามที่ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) และได้นำเสนอข้อข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในเอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยแจ้งข้อมูลประมาณการค่าจัดการผลิตเบื้องต้นเท่ากับ 350,000 ล้านบาท นั้น

ภายหลังการทบทวนของโครงการและการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคำสั่งการผลิตที่ถูกต้องและได้รับเห็นชอบตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ 1010.8/12927 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 การประชุมครั้งที่ 29/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีค่าจัดการผลิตเท่ากับ 350,400 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ



ภาคผนวก ก-39

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (HSE)

ประกาศ

แต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดปัจจุบัน ได้หมดวาระลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 จึงขอประกาศ แต่งตั้งบุคคล ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (PP Plant)


- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายปรีชา โพธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกัทธา ฅ เชียงใหม่ | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 3. นายไกรธร เขาเขจร | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 4. นายปฐมพงศ์ ศรีเพ็ชร | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 5. นายเสกสรร ธนอมวงษ์ | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 6. นายศุภชัย นามเชียงใต้ | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 7. นายพีช พุ่มขจร | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 8. นายจักรกฤษณ์ สิทธิ | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง |
| 9. นางสาวพิชามณัฐ พิมลจิรบูรณ์ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. ทำการทบทวนและจัดทำงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้ บริการในสถานประกอบการ

4. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
6. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



รองประธานอาวุโส
สายงานผลิตและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ

ภาคผนวก ก-40

แผนกำหนดการอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี

HMC CORPORATE TRAINING PLAN 2023

In- House

Item	Course Title	Target Group (Level)	Training Schedule												Status	Venue	Instructor	Remark	No of Day (S)	No of attendance	No of Group	Time(s)	Budget				
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec									Estimated Cost	Total	Actual		
HSE - HS																											
1	Basic Radioactive prevention	PP&PDH Operation and maintenance				15.15 2.52								All Completed		Siamsafety	Yearly	1	30	4	4	50,000	200,000				
2	DIW & NG & LPG controller awareness	PP Operation & lab & MT(Inst)						14.21								Neferal energy	Refresh (2 Ys)	1	30	2	2	50,000	100,000				
3	Refresh Crane Operation	Production PP / PDH , MT					19.24									ปลอดภัย จ.	Refresh (2 Ys)	1	30	4	4	50,000	200,000				
4	Crane Operation 4Role	Production PP / PDH , MT				25.27										ปลอดภัย จ.	Yearly	3	30	2	6						
5	HCP Refresh	PDH Operation and maintenance/ all concerned day staff						3.17								Safesiri	Refresh (2 Ys)	1	30	4	4	50,000	200,000				
6	Refresh Boiler & Hot oil operator	PP & PDH Senior & STL							2.4							หม้อไอน้ำ จ.	Refresh (2 Ys)	1	30	2	2	50,000	100,000				
7	Hazard chemical operation (refresh) + วิธีการแก้ไขปัญหามลพิษเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย	PDH & PP Opt/LG/MT/HSEQ/Tech/PSM/Day staff			3.10	25		4								Safesiri	Refresh (1 Ys)	1	30	4	4	50,000	200,000				
8	First aid, CPR with AED	PP&PDH Operation shift														contact พ.	Yearly	1	30	2	2	10,000	20,000				
9	CPR with AED 3hr + Ergonomics 3 hr	All concerned person (RY&BKK)															Yearly	0.5	30	6	3	10,000	60,000				
10	Safety officer	All concerned person (RY&BKK)															N/a	2	30	1	2	50,000	50,000				
11	Confined Space Training (4Role)	All concerned person (RY&BKK)			38-31		30-2									Direct training	Yearly	4	30	2	8	200,000	400,000				
12	Refresh Confined Space Training	All concerned person (RY&BKK)					15.22									Direct training	Refresh (5 Ys)	1	30	2	2						
13	Working at Height & Scaffolding Inspector	All concerned person (RY&BKK)			23.24			8.9								Direct training	Yearly	2	30	2	4	30,000	60,000				
14	Electrical Safety Operation (Refresh)	All concerned person (RY&BKK)				9										EGAT		1	30	1	1						
	Sum Budget Planning																				49		1,620,000	-			
	Total Budget Approve																				35						

Save
Gloden 500 /Person 15000
HMC room 100
Save 12000
420000

ภาคผนวก ก-41
นโยบายด้านความปลอดภัย

Policy: SHEQ		Document no. 1-IMS-001	Page 1 of 2
Writer: QMR <input type="text"/>	Verifier: SVP-Manu & OE <input type="text"/>	Approver: President <input type="text"/>	Revision no. Y2022

Effective date : 25.05.22

Revision History

Revision No.	Change Description	Effective Date
Y2015	Rewrite all	20.07.15
Y2017	Change policy name from QSHE to SHEQ and rewrite all content First of policy e-signature approval	05.04.17
Y2018	Amend one point on environmental as BoD comment	01.06.18
Y2019	Enhance environmental to sustainability perspective	10.07.19
Y2020	Same content. Re-arrange wording of Thai version.	27.10.20
Y2022	Revise all	25.05.22

Note SHEQ Policy had been written as company announcement since the beginning of ISO systems implementation in year 1999 with no document number and revision number.

Since year 2020, document number has been generated and using effective year as revision no.




Safety Health Environmental and Quality (SHEQ) Policy



With the commitment of being A Most Admired Company, incident and injury free organization, HMC aspiration of achieving the World Class Excellence in Safety, Health, Environment and Quality has been created with defined pathway forward. We, HMC, strive to

- Conduct our business by complying with all applicable HSE legal requirements, management system requirements, relevant international standards and compliance obligations.
- Provide a safe, healthy, and secure work environment for employees, contractors and community by proactively manage risks and engage workforce to prevent hazards, process safety incident, and work-related injury and illness.
- Embed a culture of care to protect people and the environment in sustainable manner.
- Protect the environment by applying ESG framework for sustainability.
- Consistently comply with the applicable management systems to deliver products exceeding customers satisfaction on continuous improvement principle.
- Relentlessly adopt and enhance competitive advantage through product innovation and development technology in providing the superior valued products, services, and solutions to customers with excellent product stewardship.




Siridech Kumvongdee
President
May 25th, 2022

ภาคผนวก ก-42

สรุปจำนวนชั่วโมงการทำงานและบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

HMC Incident

Work Related Accident Statistic 2023



TRC

0


Manhours (YTD)

2,443,435

Updated 30/04/2023

HMC Incident

Work Related Accident Statistic 2022



TRC

1

Manhours (YTD)

1,465,772

Screen edge drop past employee leg, PP 4

23 Dec 2022



HMC Incident (Include PP4)



ภาคผนวก ก-43
ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 1 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu	แก้ไขครั้งที่ 11

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	รายการแก้ไข	วันที่บังคับใช้
11	แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แก้ไขและเพิ่มเติม ข้อ 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	19.06.19



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 2 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu	แก้ไขครั้งที่ 11

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

1.0 วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดมาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใน บ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด
- 1.2 เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บต่อร่างกายที่เกิดจากการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- 1.3 เพื่อให้เป็นแนวทางเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลภายใน บ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด

2.0 ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้สำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อและนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทุกคน ของ บ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้นๆ

3.0 เอกสารอ้างอิง

ระเบียบปฏิบัตินี้อ้างถึง

- คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 2554
- Personal Safety Standard, LYB2015
- PPE Matrix
- PPE Guideline

4.0 คำนิยาม

4.1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายที่ช่วยป้องกันหรือลดการเกิดการบาดเจ็บกับอวัยวะต่างๆ เช่น ดวงตา หน้าศีรษะ การไถเยิน ระบบทางเดินหายใจ ลำตัว แขนและขา หรือลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจากการสัมผัสอันตรายจากสารเคมี ชีวภาพ หรือกายภาพ โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ทุกชนิดต้องมีมาตรฐานรองรับ เช่น มอก. ANSI EN เป็นต้น

4.2 การทดสอบความกระชับของหมวกกันน็อกป้องกันสารเคมี (Fit Test)

การทดสอบความกระชับของหมวกกันน็อกในหน้าของแต่ละบุคคล เพื่อให้สวมใส่หมวกกันน็อกได้อย่างเหมาะสมและกระชับและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันระบบทางเดินหายใจ

4.3 ชุดทำงาน (Uniform)

ชุดทำงานแบบชุดติดกันหรือเป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว โดยผ้าที่ใช้ต้องมีความหนาพอที่จะไม่ฉีกขาดได้ง่าย ขึ้นต้องเป็นผ้าฝ้าย 100%

4.4 ชุดทนความร้อนและสะเก็ดไฟ (Fire Retardant Clothing)

ชุดที่ผลิตจากเส้นใยที่มีคุณสมบัติสามารถทนทานการติดไฟและลุกลามของไฟได้ตามมาตรฐาน NFPA 2112 หรือเทียบเท่า เช่น PBI, Kevlar, Nomex® เป็นต้น ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบชุดติดกันหรือเป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว

4.5 ผู้มาติดต่อ (Visitor)

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตโรงงาน โดยไม่มีการปฏิบัติงานใดๆ หรือมาเพื่อเยี่ยมชม มาส่งของ มาอบรม มาเป็นวิทยากร เท่านั้น



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 3 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu	แก้ไขครั้งที่ 11


วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

5.0 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

- 5.1 หน่วยงานความปลอดภัย ความมั่นคงและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (SSE) รับผิดชอบในการทบทวนระเบียบปฏิบัติและกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้งานใน บ.เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด
- 5.2 หน่วยงานความปลอดภัย ความมั่นคงและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (SSE) รับผิดชอบในการจัดเตรียมจัดหา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการ (จัดทำแผนการใช้งานรายปี เสนออนุมัติโดยผู้จัดการฝ่าย)
- 5.3 ผู้ใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกคนต้องทำการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานอยู่เสมอ
- 5.4 ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วงหรือผู้มาติดต่องาน จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานให้เพียงพอและพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ทำงาน หากตรวจพบการฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้ทำงาน
- 5.5 หน่วยงานความปลอดภัย ความมั่นคงและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (SSE) เป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกไตรมาส 3 ของปี

6.0 ระเบียบปฏิบัติงาน

6.1 แผนภูมิการปฏิบัติการ



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 4 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu	แก้ไขครั้งที่ 11

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

6.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน

มีการกำหนดการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน (หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง แวนตานิรภัย, รองเท้านิรภัย, ชุดติดแถบสะท้อนแสงหรือเสื้อสะท้อนแสง ชุดทำงาน หรือ ชุดทนความร้อน โดยทุกคนที่เข้าไปในเขตกระบวนการผลิตต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพื้นฐานทุกคน ส่วนในพื้นที่ทั่วไป เช่น อาคารอำนวยการ อาคารซ่อมบำรุง เป็นต้น) ให้สวมใส่อุปกรณ์ตามการประเมินความเสี่ยงของงานนั้นๆ ซึ่งข้อกำหนดตามตารางด้านล่าง

พื้นที่	หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง	แวนตานิรภัย	รองเท้านิรภัย	ชุดติดแถบสะท้อนแสงหรือเสื้อสะท้อนแสง	ชุดทำงานหรือชุดทนความร้อน	อื่นๆ (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง)
พื้นที่ทั่วไป						
• ผู้มาติดต่อ	-	-	X ²	-	-	-
• ผู้ปฏิบัติงาน	-	-	X ²	-	-	X
พื้นที่ซ่อมบำรุง						
• Workshop	X	X	X	-	X	X
• Walkway	-	-	X ²	-	-	-
• Spare part store	X	-	X	-	-	-
พื้นที่ควบคุม						
• เขตกระบวนการผลิต	X	X	X	-	X	X
• ห้องควบคุมกลาง						
• ผู้มาติดต่อ	-	-	X	-	-	-
• ผู้ปฏิบัติงาน	-	-	X	-	X	X
อาคารตรวจสอบคุณภาพ (Laboratory)						
• ห้องตรวจสอบคุณภาพ	-	X	X	-	X ³	X
อาคารคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ						
• PP	X	X	X	X ¹	X	X
• PDH	X	X	X	-	X	X

หมายเหตุ

X¹ สวมใส่ชุดติดแถบสะท้อนแสงขนาด 1.5 นิ้ว ทั้งหมด 5 จุด หรือเสื้อสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มการมองเห็น ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

X² รองเท้านิรภัยหรือรองเท้านิรภัย

X³ เสื้อกราดชนิดผ้าทนความร้อนและสะเก็ดไฟ



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 5 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

6.3 ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในข้างต้น เป็นเพียงอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการทำงานในบ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด หากงานที่ทำ มีอันตรายหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ให้ทบทวนและเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (TRA) หรือขั้นตอนการทำงานทันที

6.3.1 การป้องกันศีรษะ (Head Protection)

หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง (Safety helmet and chinstrap)

• คุณสมบัติหมวกนิรภัย

สามารถลดอันตรายจากไฟฟ้าแรงต่ำและจากไฟฟ้าแรงสูงได้ รวมถึงลดแรงกระแทกบริเวณศีรษะ ได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุด เช่น ANSI Z89.1, TIS 368 : 538 หรือเทียบเท่า

• ส่วนประกอบหมวกนิรภัย

ส่วนประกอบที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สวมใส่ ดังนี้

1. ตัวหมวก ทำมาจากพลาสติก โลหะ หรือ โฟมโพรกาส
2. รองใน แผ่นซับเหงื่อ ทำมาจากใยสังเคราะห์ใช้สำหรับซับเหงื่อและให้อากาศผ่านได้
3. กระบังหมวก แถบป้องกันการกระแทก และหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจะไม่ทำให้ผู้สวมใส่ถูกจำกัดหรือลดขอบเขตการมองเห็นทางกว้าง
4. อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว เช่น แถบโยง แถบรัด เข็มรองแผ่นปิดหู แผ่นปิดหลังคอก สายรัดศีรษะ และสายรัดคางหลังศีรษะ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่ได้
5. สายรัดคาง คือ สายรัดใต้คางเพื่อให้อุปกรณ์หมวกนิรภัยกระชับยิ่งขึ้น



• การดูแลรักษาหมวกนิรภัย

การดูแลรักษาหมวกนิรภัย โดยการทำความสะอาดทั้งตัวหมวกและอุปกรณ์ด้วยน้ำอุ่นกับสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการตรวจสอบดูแลชิ้นส่วนที่มีการชำรุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หรือชำรุดจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ให้เปลี่ยนชุดใหม่ หรือการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งการจำกัดเก็บ



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 6 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

6.3.2 การป้องกันดวงตาและใบหน้า (Eye and face protection)

ผู้ปฏิบัติงานควรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าให้เหมาะสมกับลักษณะงาน หากมีความเสี่ยงต่าง เช่น วัตถุที่ปลิวหรือกระเด็น สารเคมี ก๊าซหรือไอระเหย แสงจ้า เป็นต้น ตามมาตรฐาน ANSI Z87.1, EN166 หรือเทียบเท่า

• แว่นตานิรภัย

ทุกคนที่เข้าในเขตกระบวนการผลิตต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย รวมถึงบริเวณไซโซ อาคารซ่อมบำรุง คลังสินค้าและรถดับ เพื่อป้องกันวัตถุกระเด็นเข้าดวงตาตามลักษณะงาน

หมายเหตุ

1. กรณีที่สวมใส่แว่นตานิรภัย เลนส์สีดำ เทา โปรท ให้ใส่ได้ในช่วงเวลากลางวัน ห้ามใส่อาคารและหลังเวลา 18.00 น.
2. ไม่อนุญาตให้สวมใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในเขตกระบวนการผลิต
3. พนักงานที่มีปัญหาในการมองเห็น ตัวอย่างเช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงและจำเป็นต้องสวมแว่นตานิรภัยแบบเลนส์สายตา สามารถติดต่อกับงานบ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด ทำสัญญาไว้ เพื่อตัดแว่นตานิรภัยโดย (บริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ไม่เกินคนละ 5,000 บาท) ซึ่งใช้วิธีการได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับสภาพของแว่นตา และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่าย (Department Manager)
- 3.1 หากสูญหายในระหว่างระยะเวลา 2 ปี สามารถตัดแว่นตานิรภัยใหม่ได้ โดยพนักงานต้องจ่ายด้วยตัวเอง 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินสนับสนุน
- 3.2 รายชื่อของผู้ที่จะทำการตัดแว่นตาต้องมีผลการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายของแต่ละฝ่าย หากนอกเหนือจากรายชื่อที่ถูกอนุมัติ จะต้องส่งเข้าที่ประชุม PMT เป็นผู้ตัดสินใจ
- 3.3 พนักงานต้องเลือกใช้แว่นตานิรภัย หรือ แว่นตานิรภัย อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น พนักงานท่านใดที่ตัดแว่นตานิรภัยแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเบิกแว่นตานิรภัย

การตัดแว่นตานิรภัย ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด**

** แว่นตานิรภัย เลนส์และกรอบ เว้น ทาง HMC กำหนด

- ได้รับมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุดทั้งเลนส์และกรอบแว่น เช่น ANSI Z87.1, EN166 หรือเทียบเท่า
- มีน้ำหนักเบาสวมใส่สบาย
- เลนส์มองเห็นได้ชัดเจน ไม่หลอกตา
- กรอบแว่นและสายแว่นไม่เกิดสนิม ไม่ก่อให้เกิดการแพ้
- มี Anti-fog



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 7 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

• แว่นครอบตานิรภัย (Goggles)

หากการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการกระเด็นของสารเคมีหรือการทำงานภายใต้แรงดันที่มีความเสี่ยงต่อดวงตา ควรเลือกใช้แว่นครอบตานิรภัยเพื่อเพิ่มการป้องกันดวงตา ได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุด เช่น ANSI Z87.1, EN166 หรือเทียบเท่า



การเลือกใช้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวข้องต่อไปนี้

1. วัสดุที่ใช้ต้องไม่ทำให้เกิดการคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา
2. มีการหักเหที่เหมาะสมการใช้งาน
3. วัสดุทั้งสองชนิดที่ใช้ต้องทนความร้อนได้ใกล้เคียงกัน
4. เลนส์พลาสติกบางชนิดอาจเสื่อมคุณภาพเนื่องจากปฏิกิริยาจากสารเคมีบางอย่างได้
5. เลนส์พลาสติกจะทนทานต่อวัสดุที่แหลมคมได้มากกว่า
6. เลนส์พลาสติกจะทนทานต่อวัสดุที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่าเลนส์แก้ว
7. เลนส์พลาสติกจะทนทานกับการขีดข่วนได้ดีขึ้นด้วยการเคลือบผิวหน้าด้วยสารบางอย่าง
8. เลนส์ทั้งสองชนิดจะมีความทนทานต่อแรงกระแทกมากขึ้นเมื่อมีความหนาที่เหมาะสม

การดูแลรักษาแว่นครอบตานิรภัย

1. ทำความสะอาดด้วยการล้างด้วยสบู่กับน้ำอุ่น
2. เก็บไว้ในที่ที่ไม่มีฝุ่นและความชื้นสูง
3. เมื่อมีการชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและควรใช้ เป็นอุปกรณ์ส่วนตัว ไม่ควรใช้ร่วมกันแบบของส่วนรวม

• แว่นตานิรภัยและกระบังหน้า

หากทำงานที่เป็นอันตรายต่อใบหน้าและดวงตา ให้สวมใส่แว่นตานิรภัยและกระบังหน้า เช่น หากถอดท่อที่มีแรงดันของก๊าซ งานตัดหญ้า เป็นต้น โดยข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับทุกคนและทุกพื้นที่ใน บ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด กระบังหน้าต้องเป็นแบบสวมติดหมวกนิรภัยเท่านั้น ได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุด เช่น ANSI Z87.1, EN166 หรือเทียบเท่า

• แว่นครอบตาและกระบังหน้า (Goggles & Face shields)

หากการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการกระเด็นของสารเคมี วัตถุต่างๆ หรือการทำงานภายใต้แรงดันของของเหลวที่มีความเสี่ยงต่อดวงตาและใบหน้า ควรเลือกใช้แว่นครอบตานิรภัยและกระบังหน้าเพื่อเพิ่มการป้องกันดวงตา เช่น การเจียร งานเจียแรงดันสูง การตัดโลหะหรือไม้ การเจาะพื้นปูน การทำงานกับสารเคมีที่ก่อให้เกิดการคายเคือง เป็นต้น



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 8 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

• หน้ากากเชื่อม (Welding helmet)

ต้องสวมใส่หน้ากากเชื่อม สำหรับงานเชื่อมทุกงานเพื่อป้องกันแสงจ้าจากการเชื่อมซึ่งเป็นอันตรายต่อ ดวงตาของผู้ปฏิบัติงาน หน้ากากเชื่อมต้องเป็นแบบสวมติดหมวกนิรภัยเท่านั้น ได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุด เช่น ANSI Z87.1, EN175/169 หรือเทียบเท่า



6.3.3 การป้องกันเสียง (Hearing Protection)

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงเพื่อป้องกันการรับสัมผัสเสียงในเวลา 8 ชั่วโมงเฉลี่ยต้องต่ำกว่า 90dB(A) ซึ่งเป็นการลดการรับสัมผัสและลดความเสียงต่อการสูญเสียการได้ยินตามกฎหมายกำหนด

มีการกำหนดให้สวมใส่ปลั๊กอุดหู (ear plug) หรือที่ครอบหู (ear muff) ในบริเวณที่มีความดังสูงโดยจะมีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดไว้ในบริเวณที่กำหนด

ที่อุดหู (Ear plug) เป็นวัสดุที่ทำมาจากยางพลาสติกอ่อน โฟม ที่ผู้ผลิตรายหนึ่งให้ขนาดพอเหมาะกับรูหู เพื่อให้สามารถลดความดังของเสียงได้อย่างน้อย 20 เดซิเบลเอ ในการเลือกใช้วัสดุป้องกันเสียงแบบอุดหู จึงควรเลือกชนิดที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

• อุปกรณ์ลดเสียงแบบอุดหู ชนิดที่ใส่แล้วทิ้ง (Ear plug)





ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 9 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

- อุปกรณ์ลดเสียง แบบครอบหู (Ear Muff) แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยสามารถลดเสียงได้ตั้งแต่ 30-40 เดซิเบล การดูแลรักษาที่ครอบหูโดยการใช้น้ำสบู่เช็ดล้างและเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน จะช่วยรักษาสภาพให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน



อุปกรณ์ในการป้องกันเสียงต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุด เช่น ANSI S3.19 หรือเทียบเท่า

6.3.4 การป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)

การป้องกันระบบทางเดินหายใจถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีซึ่งใช้ป้องกันเพิ่มจากการควบคุมทางด้านวิศวกรรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยเป็นการป้องกันที่ส่วนบุคคลซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติงานที่มีการสัมผัสสารเคมี ไอระเหยต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยทางเดินหายใจ รวมถึงในกรณีฉุกเฉินหรืองานซ่อมบำรุง

• หน้ากากกันฝุ่น (Dust mask)

ใช้ป้องกันฝุ่นและละอองเพื่อไม่ให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแต่ไม่สามารถป้องกันสารพิษได้ หน้ากากกันฝุ่นต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น P1, AN/NSI 1716-2003, N95, R95 หรือเทียบเท่า

• หน้ากากกันสารเคมีแบบมีดล้นกรอง (Half mask with filter)

ใช้สำหรับป้องกันสารเคมีที่มีอนุภาคเล็ก ก๊าซและไอระเหย ดล้นกรองสารเคมีที่ใช้ต้องเหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงาน และต้องผ่านการทำการทดสอบความกระชับของหน้ากาก (Fit Test) ด้วย ในกรณีพนักงานสวมใส่หน้ากากกันสารเคมีแล้วไม่กระชับ ให้ติดต่อหน่วยงาน SSE เพื่อขอทำ fit test ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หน้ากากกันสารเคมีแบบดล้นกรองต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุด เช่น EN140:1998, ANSI Z88.2 หรือเทียบเท่า

การเลือกใช้ต้องมีการพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบการตัดสินใจ

- ลักษณะของอันตรายที่เกิดขึ้นว่าเป็นมลพิษชนิดใดอยู่ในรูปแบบใด
- ความรุนแรงของอันตรายนั้นจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องป้องกันชนิดใดในก่อน-หลัง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของชีวิต
- ชนิดของสารอันตราย ว่าสารนั้น ๆ ออกฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง การเข้าสู่ร่างกายและอันตรายที่จะเกิดขึ้นอวัยวะใดก่อน รวมทั้งผลกระทบอื่น ๆ
- ความเข้มข้นของสารอันตรายเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอทั้งความเข้มข้นของสารอันตราย



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 11 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19



6.3.6 การป้องกันเท้า (Foot Protection)

ใช้อุปกรณ์ป้องกันเท้าเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากอันตรายต่างๆ เช่น การสะดุด วัตถุหล่นหรือตกใส่เท้า การเจาะ การบาด การระคายเคืองจากสารเคมี เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเท้า ควรทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน เช่น รองเท้าเสริมเหล็ก เป็นต้น

ต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันสัมผัสทั้งขาและเท้า หากพนักงานที่ต้องทำงานกับไฟฟ้า ต้องสวมใส่รองเท้าที่ป้องกันไฟฟ้า หากพนักงานต้องทำงานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าสถิตย์ อาจจำเป็นต้องใช้รองเท้าที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์โดยเฉพาะสำหรับพนักงานต้องสวมใส่รองเท้าที่กันขโมยฝุ่นหรือ ทรายและหญ้า

การสวมใส่รองเท้าที่กันขโมยฝุ่นหรือทรายนั้นต้องเข้าในพื้นที่ต่างๆที่กำหนด ได้แก่ เขตกระบวนการผลิต โซนโลคารซ่อมบำรุง อาคารคลังสินค้า รวมถึงการเดินทางหรือออกจากเขตกระบวนการผลิต ห้ามสวมใส่รองเท้าและในเขตโรงงาน

คุณสมบัติของรองเท้าที่กันขโมยฝุ่น

- หัวเหล็ก หรือ วัสดุทนแรงกระแทก
สามารถทนแรงกระแทกได้ขั้นต่ำ 200 จูล สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเท้าได้อย่างปลอดภัยตามประเภทของงาน เคลือบด้วย EPOXY ไม่เป็นสนิมเมื่อสัมผัสกับน้ำมัน (กรณีที่เป็นเหล็ก)
- ด้านในรองเท้า
ชั้นในเต็ม
แผ่นรองใน
ขอบรองเท้า
เท้าจากหนังแท้ มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 10 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

- ระยะเวลาในการป้องกัน เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอายุในการใช้งาน ดังนั้นการเลือกใช้จึงควรจะต้องรู้ระยะเวลาของการป้องกันเพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและระยะเวลาเพียงพอกับการป้องกัน
- สถานที่บริเวณและลักษณะหรือลักษณะของงาน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์จะต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่และลักษณะงาน เพื่อให้อุปกรณ์เป็นภาระหรืออุปสรรคต่อการทำงาน เช่น บางสถานที่บางลักษณะงานที่เหมาะสมที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นถนัดอากาศ แต่บางแห่งเหมาะกับการใช้อุปกรณ์แบบกรองอากาศ เป็นต้น



6.3.5 การป้องกันมือ (Hand Protection)

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันมือให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานและลักษณะของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ซึ่งอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายบริเวณมือจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น การสัมผัสสารเคมีอันตราย สารกัดกร่อน กรดด่าง อุณหภูมิ การบาด การเจาะ ไฟฟ้า เป็นต้น โดยจำเป็นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่หน้าการป้องกันในพื้นที่ทำงานไม่เพียงพอ

ถุงมือกันบาดหรือถุงมือหนังเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการใช้งานเครื่องมือ การซ่อม การตรวจสอบงาน การทำงานกับชิ้นงานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การตำของเศษวัสดุ และไม่อนุญาตให้ใช้ถุงมือผ้าใน บ.เอชเอ็มซี จำกัด

• ถุงมือกันสารเคมี (Chemical resistant gloves)

ถุงมือกันสารเคมีใช้เพื่อป้องกันการเกิดกระด้างและผิวหนังไหม้หรือบาดเจ็บอื่นๆซึ่งเกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่บริเวณมือ ถุงมือกันสารเคมีทำจากยาง (ลาเท็กซ์ ไนไครล์หรืออีพ็อกซี) พลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ ที่สามารถป้องกันได้ ตามมาตรฐาน EN374

• ถุงมือกันบาด (Cut resistant gloves)

ผลิตจากเส้นใยที่มีประสิทธิภาพสูงในการทนต่อแรงบาดและฉีก เช่น Kevlar® Dyneema® มีระดับการกันบาดไม่ต่ำกว่าระดับ 5 ตามมาตรฐาน EN 388 ต้องสวมใส่เมื่อมีการทำงานกับใบมีดหรือของมีคมต่างๆ เช่น แผ่น insulation เป็นต้น ถุงมือกันบาดแบบบางสามารถใช้ได้ในการทำงานกับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 12 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

- พื้นรองเท้า
พื้น PU มีน้ำหนักเบา ทนน้ำมัน สารเคมี กันลื่น และสามารถทนความร้อนได้
พื้นยาง Nitrile ทนน้ำมัน สารเคมี กันลื่นและสามารถทนความร้อนได้
พื้นยางสังเคราะห์ มีน้ำหนักเบา ทนน้ำมัน สารเคมี กันลื่น และสามารถทนความร้อนได้
- หูหิ้วด้านหลังรองเท้า
เพื่อสะดวกต่อการสวมใส่ หรือ ถอด



การดูแลรักษา

- หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งานรองเท้าเรียบร้อยแล้ว ให้นำกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นก้อนใส่ไปในรองเท้า เนื่องจากกระดาษหนังสือพิมพ์มี Activated Carbon ที่จะช่วยดูดซับกลิ่นและความชื้นในรองเท้าได้
 - หลังจากเลิกใช้รองเท้าในแต่ละวันแล้ว ควรทำความสะอาดรองเท้าเบื้องต้นโดยการถอดแผ่นรองในของรองเท้าที่ถอดออกมาซัก และผึ่งแดด แดดในที่โล่งเพื่อลดการสะสมของเชื้อราในรองเท้า
 - เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานรองเท้าที่กันขโมยฝุ่น หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วให้นำรองเท้าไปผึ่งแดดเพื่อลดความชื้น
- รองเท้าที่กันขโมยฝุ่นต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นปีล่าสุด เช่น มอก.523-2554, EN 345/344, ANSI 241, AS2210.1หรือเทียบเท่า



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 13 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

6.3.7 การป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว มี D-ring ด้านหน้าและด้านหลังอย่างน้อยด้านละ 1 จุด และสายคล้องเกี่ยวกับดกแบบ 2 เส้นในขณะทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป และเพิ่มตัวลดแรงกระชากกับสายคล้องเกี่ยวกับดก กรณี ทำงานสูงกว่า 5 เมตรขึ้นไป ในบริเวณที่เป็นโครงสร้างไม่ถาวรซึ่งรวมถึงการทำงานบนนั่งร้านหรือบริเวณที่ไม่มีความมั่นคง

สำหรับการทำงานในที่อื่นอากาศ ผู้ปฏิบัติงานในที่อื่นอากาศต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวทุกคน (รายละเอียดตามระเบียบการปฏิบัติงานในที่อื่นอากาศ)

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทำกรขนถ่ายหรือบรรจุผลิตภัณฑ์บนรถบรรทุก ต้องสวมใส่ชุดป้องกันการตก (Safety Harness) เพื่อยึดเกาะกับอุปกรณ์ป้องกันการตก (Self-retracting life line) ในกรณีที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก (Self-retracting life line) ต้องคล้องสายคล้องเกี่ยวกับดกแบบ 2 เส้น กับราวหรือโครงสร้างที่แข็งแรงตลอดเวลาที่มีการทำงาน

ส่วนประกอบของระบบป้องกันการตกจากที่สูง

- จุดยึด (Anchorage) เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรับแรงได้อย่างน้อย 1000 กิโลกรัม (2200 ปอนด์) และยังไม่เป็นจุดยึดกับ Lifeline, Lanyard, SRL และอุปกรณ์กันตกอื่นๆ รวมทั้ง Rescue System ด้วย อุปกรณ์จุดยึด ได้แก่ H-Beam, โครงสร้างคานโลหะต่างๆ
- ส่วนพ่วงร่างกาย (Body Support) ชุดอุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ มีความกระชับและสามารถกระจายแรงจากการตกจากที่สูงได้ โดยตัวผู้ปฏิบัติงานไม่หลุดออกจากชุดอุปกรณ์ ได้แก่ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full body harness)
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connection) เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เชื่อมต่อ ระหว่างจุดยึด (Anchorage) และส่วนพ่วงร่างกาย (Body Support) ได้แก่ Snap hook, Big hook, Carabiners, Lanyard, Shock absorber
- อุปกรณ์กู้ภัย (Descent/Rescue) อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ และกู้ภัยผู้ปฏิบัติงานหากมีการตกจากการทำงาน ได้แก่ Rollgliss, Rescumatic, Life-line system, Pulley และ Tripod

Safety harness ต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นล่าสุด เช่น EN361:2002, ANSI Z359.1, EN 354:2010, EN 355:2002 หรือเทียบเท่า



EN361



EN354



EN355



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 15 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

- ชุดกันสารเคมี ระดับ B (LEVEL B - ป้องกันการกระเซ็นของสารเคมี)
 - การป้องกันระบบทางเดินหายใจระดับเดียวกับชุดระดับ A ส่วนระดับการป้องกันผิวหนังจะต่ำกว่า เนื่องจากชุดไม่ได้ออกแบบให้คลุมทุกส่วนของร่างกาย
 - มี SCBA อยู่ด้านนอกชุดป้องกันสารเคมีระดับ B
- องค์ประกอบหลัก
 - ชุดป้องกันการกระเซ็นของสารเคมีที่เป็นของเหลว (Liquid splash-protective suit)
 - เครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัด (SCBA)
 - ถุงมือชั้นในชนิดต้านทานสารเคมี (Inner chemical-resistant gloves)
 - รองเท้าบูทนิรภัยชนิดต้านทานสารเคมี (Chemical-resistant safety boots)
 - วิทยุสื่อสารที่รับและส่งได้ในตัว (Two-way radio communication)



- ชุดกันสารเคมี ระดับ C (LEVEL C - ป้องกันการกระเซ็นของสารเคมี)
 - การป้องกันผิวหนังหนึ่งเป็นระดับเดียวกับชุดระดับ B แต่การป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต่ำกว่า เช่น ใช้หน้ากากกันสารเคมีแบบมีตัวลิ้นกรอง
 - สารเคมีในที่ที่ปฏิบัติงานต้องไม่มีอันตรายต่อผิวหนังและทางเดินหายใจ
- องค์ประกอบหลัก
 - ชุดกันสารเคมี
 - หน้ากากป้องกันสารเคมี
 - ถุงมือป้องกันสารเคมีและรองเท้าบูทนิรภัย (Chemical resistant gloves and safety boots)
 - หมวกนิรภัย (Safety helmet)



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 14 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

6.3.8 การป้องกันลำตัว (Body Protection)

ควรเลือกสวมชุดที่สวมใส่ในการทำงานตามความเสี่ยงของงานที่ทำ เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บต่อร่างกายในขณะทำงานที่มาจากอันตรายต่างๆ เช่น การสัมผัสสารเคมีอันตราย สารกัดกร่อน กรดด่าง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ไฟฟ้า เป็นต้น

• เครื่องแบบ (Uniform)

ผู้ปฏิบัติงานในเขตกระบวนการผลิต ต้องสวมใส่ชุดทำงานแบบชุดติดกัน หรือเสื้อยาวและกางเกงยาว แบบชุดทนความร้อนและสะเก็ดไฟตลอดเวลา

แบบผ้าฝ้าย อนุญาตให้ใช้ได้ในระหว่างการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเฉพาะพื้นที่

• ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical protection suit)

ชุดป้องกันสารเคมีมีการแบ่งระดับตามความสามารถในการป้องกันสารเคมีอย่างชัดเจนคือระดับ A B C และ D ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐ (EPA) โดยผู้ปฏิบัติงานควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน เพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

> ชุดกันสารเคมี ระดับ A (LEVEL A - ป้องกันก๊าซและไอระเหย)

- เป็นชุดป้องกันสารเคมีที่มีระดับการป้องกันระบบทางเดินหายใจและการสัมผัสทางผิวหนังสูงสุด
- ชุดป้องกันสารเคมีแบบหุ้มเต็มตัว โดยมีเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด (SCBA) อยู่ข้างในชุด
- สารเคมีที่สามารถระเหยหรือส่งผ่านผิวหนังได้เป็นพิษสูง สามารถก่อมะเร็งได้ ให้สวมใส่ชุดระดับ A
- เนื้อผ้าที่ใช้ป้องกันต้องมีคุณสมบัติต้านการซึมผ่าน (Resist permeation) ของสารเคมีหรือส่วนผสมที่มีอยู่
- องค์ประกอบหลัก
 - ชุดป้องกันไอสารเคมี (Vapor protective suit)
 - เครื่องช่วยหายใจแบบบรรจุก๊าซในตัว (SCBA) ประกอบด้วย ถังอากาศความดันและหน้ากากชนิดเต็มหน้า
 - ถุงมือชั้นในชนิดต้านทานสารเคมี (Inner chemical-resistant gloves)
 - รองเท้าบูทนิรภัยชนิดต้านทานสารเคมี (Chemical-resistant safety boots)
 - วิทยุสื่อสารที่รับและส่งได้ในตัว (Two-way radio communication)



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 16 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

- ชุดกันสารเคมี ระดับ D (LEVEL D)
 - ไม่ป้องกันระบบทางเดินหายใจและป้องกันผิวหนังได้เพียงเล็กน้อย
 - ได้แก่ ชุดทำงานทั่วไปและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตาปัส รองเท้านิรภัย
 - ต้องไม่มีการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือสารที่สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง
- องค์ประกอบหลัก
 - ชุดทำงาน (Coveralls)
 - บูทนิรภัย/รองเท้านิรภัย (Safety boots/shoes)
 - แว่นตานิรภัย หรือ ที่ครอบตาจากการกระเซ็น (Safety glasses or chemical splash goggles)



ชุดกันสารเคมีต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นล่าสุด เช่น EN ISO13982-1, EN1303 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ หากมีการใช้งานจริงในการจัดการสารเคมี ต้องส่งให้แผนกสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดตามกฎหมายเท่านั้น

• ชุดป้องกันความร้อน

ชุดป้องกันความร้อนคือชุดที่ทำจากผ้าอลูมิเนียม หรือชุดที่ทนความร้อนสูง ซึ่งมีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อน ส่วนใสเมื่อต้องทำงานกับอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง เช่น TEAL (Triethylaluminum) โดยชุดประกอบด้วย หมวกนิรภัย กระบังหน้าชุดป้องกันคอ (Hood) เสื้อแขนยาว กางเกงยาว ถุงมือ และรองเท้าบูท ต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และเป็นล่าสุด เช่น EN11611:2007, EN11612:2008 หรือเทียบเท่า



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 17 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	แก้ไขครั้งที่ 11
	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu	

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

• ชุดป้องกันไฟฟ้า (Electrical suit)

ผู้ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าจำเป็นต้องสวมใส่ชุดป้องกันไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ตามที่มาตรฐานและกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ช็อตการไหม้หรือระเบิด

ไฟฟ้าแรงดันต่ำ เสื่อและกางเกงที่ทนความร้อนและสะเก็ดไฟ (FRC)
ไฟฟ้าแรงดันปานกลางและสูง เสื่อและกางเกงที่ทนความร้อนและสะเก็ดไฟ (FRC) หรือชุดป้องกันไฟฟ้า (Arc-flash protection suit) ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงานนั้นๆ

ชุดป้องกันไฟฟ้าต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และมีล่าสุด เช่น IEC 61482-2 หรือเทียบเท่า



6.3.9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ

• หน้ากากหนีภัยชนิดคลุมศีรษะ (Escape Hood)

ใช้สำหรับการอพยพออกไปที่จุดปลอดภัย เมื่อมีก๊าซพิษรั่วไหลเข้ามาในพื้นที่เขตกระบวนการผลิต ห้ามสวมใส่เพื่อทำงานโดยเด็ดขาด และห้ามใส่เข้าไปในพื้นที่ที่มีก๊าซในโตรเจนระบุไว้ การจัดหาและบำรุงรักษา ดำเนินการโดยแผนก SSE โดยอุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และมีล่าสุด เช่น EN 403:2004 M/S, EN 14387:2004 หรือเทียบเท่า (อายุการใช้งาน 7 ปี)



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 18 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	แก้ไขครั้งที่ 11
	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu	

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

• ห่วงยางชูชีพ

หากทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตกน้ำ ต้องจัดเตรียมห่วงยางชูชีพใกล้จุดปฏิบัติงานและมีสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสมตามมาตรฐาน SOLAS เช่น บ่อเก็บน้ำดับเพลิง บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น



• ชุดและรองเท้าบูทหิรัญ สำหรับทำงานกับน้ำแรงดันสูง มาตรฐานต้องเป็นไปตามแต่ละประเภทของอุปกรณ์



• การทำงานกับ Insulation ต้องสวมใส่ปลอกแขนกันบาดทุกครั้ง ได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และมีล่าสุด เช่น EN 60903 หรือเทียบเท่า



• ชุดดับเพลิง ประกอบด้วย ชุด หมวกกันน็อกสำหรับงานดับเพลิง เสื้อคลุม กางเกงดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง รองเท้าบูทกันไฟ ได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และมีล่าสุด เช่น EN469 : 2005 หรือ NFPA 1971 หรือเทียบเท่า



ระเบียบปฏิบัติงาน : อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	เลขที่เอกสาร 3-SM-007	หน้า 19 ของ 19
ผู้เขียน : SSE AM	ผู้ทบทวน : HSEQ DM	แก้ไขครั้งที่ 11
	ผู้อนุมัติ : VP-OPT & Manu	

วันที่บังคับใช้ : 19.06.19

• Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) ซึ่งมีส่วนประกอบหลักดังนี้ หน้ากาก, ชุดอุปกรณ์ควบคุมค่าสิ่งแวดล้อม, ถังอากาศ, ชุดอุปกรณ์ระบายหลัง เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้และมีล่าสุด เช่น EN137:2006, NFPA 1981 หรือเทียบเท่า



• อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกประเภทที่ครบกำหนด หรือชำรุด สามารถนำของเก่ามาแสดงเพื่อเปลี่ยนของใหม่

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เฉพาะงานที่นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ให้เป็นไปตามการประเมินความเสี่ยง (TRA) กำหนด

7.0 ภาคผนวก

--

ภาคผนวก ก-44
คณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดัง
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน



ประกาศ HSEQ01/2563

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาลือภัยอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ตามมาตรการเสนอแนะของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 4) ให้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาลือภัยอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบวิเคราะห์ระดับลือภัยอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หากพื้นที่ใดมีค่าระดับลือภัยอันตรายเกินกว่ามาตรฐาน จะต้องดำเนินการแก้ไขตามหลักวิศวกรรม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ สผ. บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาลือภัยอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่ปฏิบัติการผลิต โดยมีรายชื่อดังนี้


โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP Plant)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธีระยุทธ วงศ์คำจันทร์ | สังกัดฝ่าย Operations - PP1 & PP4 |
| 2. นายวิชัย แกรทชัย | สังกัดฝ่าย Operations - PP2 & PP3 |
| 3. นายพรพิทักษ์ ขวามณรังค์ | สังกัดฝ่าย Maintenance - PP1 & PP4 |
| 4. นายชาญ เลี่ยมพระอินทร์ | สังกัดฝ่าย Engineering and Reliability |
| 5. นายวิบูล ตงอาภาด | สังกัดฝ่าย Logistic |
| 6. นายฐานกรณ์ พงษ์พานิช | สังกัดฝ่าย HSEQ |

โรงงานผลิตสารโพรพิลีน (POH Plant)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายรุ่งเรือง มาอิน | สังกัดฝ่าย Operations - POH |
| 2. นายจักรกฤษ ชื่นอ่อน | สังกัดฝ่าย Maintenance POH |
| 3. นายจักริน ชินสิริเรืองกุล | สังกัดฝ่าย Maintenance |
| 4. นายฐานกรณ์ พงษ์พานิช | สังกัดฝ่าย HSEQ |

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 25



นางสาวจี พลัทธิลา

รองประธานบริษัทฯ สายปฏิบัติการและการผลิต



ภาคผนวก ก-45
แผนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม

Hearing Conservation Program (HCP) 2023



Policy

Noise
Monitoring

Hearing
Monitoring

Noise
Control

Communic
ation

Training

Program
Evaluation



จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัทได้จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยจัดทำนโยบายและประกาศให้พนักงานทราบ และจัดทำแผนงาน ตลอดจนปรับปรุงจุดที่มีเสียงดังให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึงอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

www.hmcpolymers.com |

2

Policy

Noise
Monitoring

Hearing
Monitoring

Noise
Control

Communic
ation

Training

Program
Evaluation



การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา แก้ไขปัญหาเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดให้มีโครงการแก้ไขปัญหาเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงานและประกาศให้พนักงานทราบ และจัดทำแผนงาน ตลอดจนปรับปรุงจุดที่มีเสียงดังให้อยู่ในมาตรฐาน รวมถึงอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

www.hmcpolymers.com |

3

Policy

Noise
Monitoring

Hearing
Monitoring

Noise
Control

Communic
ation

Training

Program
Evaluation

แผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ปี 2566

ลำดับ	องค์ประกอบในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ใน ดำเนินการ
1	ประกาศและเจตนารมณ์โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing conservation policy)	ประกาศและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์	ม.ค. - ธ.ค. 62	/	
2	การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Hearing conservation responsibilities)	ประกาศและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์	ม.ค. 62	/	
3	การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise monitoring)	Noise Contour Map	ม.ค. - ธ.ค. 66	/	
4	การควบคุมเสียงดัง (Noise control)	- จัดให้สวมใส่ PPE - แก้ไขแหล่งกำเนิด	ก.พ. - ธ.ค. 66	/	
5	การเฝ้าระวังการได้ยินและระบบการส่งต่อ (Hearing monitoring and referral system)	การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน	ก.ย. - ต.ค. 66	/	
6	การสื่อสาร (Communication)	การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์	ส.ค. , ธ.ค. 66	/	
7	การฝึกอบรมและการจูงใจ (Training and motivation)	ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายของเสียง	ส.ค. 66		/
8	การเก็บบันทึกข้อมูลและการจัดทำ เอกสาร (Record keeping and documentation)	จัดทำรายงาน	ต.ค. 66		/
9	การตรวจประเมิน (audit) และการประเมินผลโครงการ (program evaluation)	วัดความสำเร็จของโครงการ	ธ.ค. 66		/
10	การทบทวนการจัดการ (management review)	การดำเนินโครงการต่อเนื่อง	ธ.ค 66		/

www.hmcpolymers.com |

4

การประเมินผลโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ปี 2565

ลำดับ	องค์ประกอบในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	แผนโครงการ	ตัวชี้วัด	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	จัดทำประกาศและแจ้งนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	แผนระยะสั้น	ประกาศ เนื้อหาครอบคลุมตามกฎหมาย	/	
2	ทำการตรวจประเมินระดับเสียงปีละ 1 ครั้ง	แผนระยะสั้น	ตรวจวัดเสียง	/	
3	เฝ้าระวังการได้ยิน (ทำการตรวจสมรรถภาพการได้ยินปีละ 1 ครั้ง)	แผนระยะยาว	ตรวจการได้ยิน	/	
4	จัดทำเกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน	แผนระยะสั้น	HCP database	/	
5	จัดทำข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน	แผนระยะสั้น	HCP database	/	
6	จัดทำบันทึกและจัดทำเอกสารโครงการอนุรักษ์การได้ยินไว้ในสถานประกอบการ	แผนระยะสั้น	HCP database	/	
7	ผู้เข้าอบรมโครงการมีคะแนนทดสอบความรู้หลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผนระยะสั้น	คะแนนการทดสอบ	/	
8	จัดทำมีป้าย หรือเส้นกำหนดพื้นที่ที่เฝ้าระวังเสียงดังเกินมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด	แผนระยะยาว	ป้ายเตือน / ตีเส้น	/	
9	จำนวนผู้ที่ มี significant threshold shift ที่เพิ่มมากกว่า 15 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (เปรียบเทียบก่อนหลังทำโครงการ) ลดลง	แผนระยะยาว	significant threshold shift	/	
10	พนักงานเลือกใช้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80	แผนระยะยาว	% BBSO	/	


ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล โรงงานผลิตสารโพรพิลีน และผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (ฝ่ายผลิต / แผนกบรรจุภัณฑ์)

PP plant

PDH plant

บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด
สรุปรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2565
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ผลการตรวจ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ผู้มีผลปกติ	296	97.05%
ผู้มีผลผิดปกติ	9	2.95%
ผู้ตรวจทั้งหมด	305	100.00%



- แก้ไขเครื่องจักรที่มีเสียงดังโดยใช้หลักวิศวกรรม
- Provide a PPE (Ear-plug and Ear-muff) on site.
- Task Risk Analysis (TRA) to concerned work with noise.
- Task Analysis Safety Card (TASC) to checklist concerned work with noise.





- HCP information board
 - HCP Policy announcement
 - Noise Contour Map
 - Personal Noise Dose result
- Hearing protective signs



HCP Training 2022



Hearing Conservation Program (HCP) 2022

- Session1 23 Dec 2022 for Production, MT, HSEQ PDH
- Session2 26 Dec 2022 for Production, MT, HSEQ PDH

Hearing Conservation Program (HCP) 2023

In progress : plan in August 2023

Abnormal case of Audiometric 2021-2023

PP Plant

ปี พ.ศ.	จำนวนพนักงานเข้าตรวจทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่พบความผิดปกติ (คน)	ร้อยละ
2563	176	18	10.23
2564	219	21	9.59
2566	249	6	2.40

PDH Plant

ปี พ.ศ.	จำนวนพนักงานเข้าตรวจทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่พบความผิดปกติ (คน)	ร้อยละ
2563	66	19	28.78
2564	57	19	30.00
2566	56	1	1.78

ผลการตรวจสอบสภาพการได้ยิน พบว่า จำนวนพนักงานที่มีความผิดปกติมีแนวโน้มลดลง ในพื้นที่ PDH plant และ ในพื้นที่ PP อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ดำเนินการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำโครงการได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเป็นรายบุคคล พบว่า ความผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับระดับเสียงที่ได้รับจากการทำงาน

ภาคผนวก ก-46
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน Unload/Load
สารดูดซับปรอท



วิธีปฏิบัติงาน : Load Propylene Glycol		เลขที่เอกสาร 4-B4-096	หน้า 1 ของ 4
ผู้เขียน : Unit Supervisor	ผู้ทบทวน : Process Engineer	ผู้อนุมัติ : DM, Oper PP3&4	แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่บังคับใช้ : 20.01.22

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	รายการแก้ไข	วันที่บังคับใช้
1	New document	20.01.22



วิธีปฏิบัติงาน : Load Propylene Glycol		เลขที่เอกสาร 4-B4-096	หน้า 2 ของ 4
ผู้เขียน : Unit Supervisor	ผู้ทบทวน : Process Engineer	ผู้อนุมัติ : DM, Oper PP3&4	แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่บังคับใช้ : 20.01.22

1.0 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ load Propylene Glycol เข้าที่ Refrigerated water system ได้อย่างถูกต้อง

2.0 ขอบเขต

--

3.0 เอกสารอ้างอิง

4-B4-094 Refrigerated system start up

4.0 คำนิยาม

--

5.0 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

--

6.0 วิธีปฏิบัติงาน

6.1 ขั้นตอนการเตรียม load Propylene Glycol เข้าระบบ D4610

- ✓ เตรียมอุปกรณ์ PPE (ถุงมือกันสารเคมี, face shield, goggles)
- ✓ ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ และสายของปั๊ม load P4611 ไม่มีจุดชำรุด
- ✓ เตรียมถังรองป้องกันการหกรั่วไหลจากการทำงาน
- ✓ ตรวจสอบปริมาณ (volume) ระบบทั้งหมด
- ✓ คำนวณปริมาณการเติมสาร Propylene Glycol ว่าใช้จำนวนกี่ถังในการเตรียม ที่ความเข้มข้น (design conc 20%) Propylene + Water solution
- ✓ ตรวจสอบ level D4611 ว่ามีระดับกึ่งเปอร์เซ็นต์ (กรณีที่มีการ fill เพิ่มในระบบ)

6.2 วิธีการเติมสาร Propylene Glycol

- ✓ คำนวณปริมาณสารเคมีที่จะเติมเข้าระบบ
- ✓ สวมใส PPE ส่วนบุคคล
- ✓ ยกถัง Propylene Glycol 200 ลิตร วางบนจุด load แล้วต่อสาย load กับ P4611
- ✓ เปิด valve suction & discharge P4611 เข้าที่ D4610
- ✓ ต่อ PA เข้า loading pump P4611 แล้วเปิด PA เข้า pump P4611 เพื่อทำการ load จนหมดถัง และทำการเปลี่ยนถัง และ loading Propylene Glycol จนได้ตามปริมาณที่คำนวณไว้ เมื่อหยุด load ให้ปิด air



วิธีปฏิบัติงาน : Load Propylene Glycol		เลขที่เอกสาร 4-B4-096	หน้า 3 ของ 4
ผู้เขียน : Unit Supervisor	ผู้ทบทวน : Process Engineer	ผู้อนุมัติ : DM, Oper PP3&4	แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่บังคับใช้ : 20.01.22

- ✓ ในระหว่างทำการ load ให้ตรวจสอบระดับในถัง D4611 LI46101 ไม่ให้ overflow หรือล้นถัง D4611
- ✓ เมื่อเสร็จจากการ load ให้ปิด valve ก่อนถอดสายจากจุด loading แล้วเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม
- ✓ ติดสติ๊กเกอร์ Empty ถัง แล้วนำไปจัดเก็บพื้นที่ scrap area
- ✓ เมื่อเต็มระบบ ทำการเก็บตัวอย่างส่ง Lab check หาค่า freezing point และ conc.
- ✓ การ start P-4610A/B ให้ปฏิบัติตามเอกสาร 4-B4-094 Refrigerated system start up

6.3 วิธีการคำนวณหาปริมาณการเติมสาร (ตัวอย่าง)

Propylene Glycol 1 drum มีน้ำหนัก = 200 kg

ความเข้มข้นของ Propylene Glycol ที่ต้องการ = 20 %wt.

ปริมาณของระบบ Refrigeration = 40,000 liters

ปริมาณของ Propylene Glycol ที่ต้องใช้ = $40,000 \times 20 / 100$ kg

= 8,000 kg

ปริมาณของ Propylene Glycol ที่ต้องใช้ = $8,000 / 200$ drum

= 40 drum

ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี Propylene Glycol อยู่ 18% และต้องการเตรียมให้ได้ 20% ดังนั้นจึงต้องเพิ่มอีก 2% ซึ่งจะคำนวณหาได้ดังนี้

ปริมาณ Propylene Glycol ที่ต้องเติม = $[(40,000 \times 2) / 100] / 200$ drum

= 4 drum

ถ้าความเข้มข้นของสารเกิน ให้เติมน้ำ SC ผ่าน LV46101 เพื่อ dilute แล้วเก็บตัวอย่าง check ค่า


7.0 ภาคผนวก

--



วิธีปฏิบัติงาน : Load Propylene Glycol		เลขที่เอกสาร 4-B4-096	หน้า 4 ของ 4
ผู้เขียน : Unit Supervisor	ผู้ทบทวน : Process Engineer	ผู้อนุมัติ : DM, Oper PP3&4	แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่บังคับใช้ : 20.01.22





วิธีปฏิบัติงาน: Hexene Loading		เลขที่เอกสาร 4-B4-113	หน้า 1 ของ 4
ผู้เขียน: Unit Supervisor	ผู้ทบทวน: Process Engineer	ผู้อนุมัติ: DM, Oper PP3&4	แก้ไขครั้งที่ 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

วันที่บังคับใช้ : 05.09.22

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	รายการแก้ไข	วันที่บังคับใช้
1	New document	10.02.22
2	6.0 Add safety issue	05.09.22



วิธีปฏิบัติงาน: Hexene Loading		เลขที่เอกสาร 4-B4-113	หน้า 2 ของ 4
ผู้เขียน: Unit Supervisor	ผู้ทบทวน: Process Engineer	ผู้อนุมัติ: DM, Oper PP3&4	แก้ไขครั้งที่ 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

วันที่บังคับใช้ : 05.09.22

1.0 วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน load Hexene ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 1.2 เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวังและมีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน

2.0 ขอบเขต

ครอบคลุมวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อควรระวังด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ load Hexene

3.0 เอกสารอ้างอิง

- PP4 P&ID
- PP4 manual guideline

4.0 คำนิยาม

--

5.0 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

--

6.0 วิธีปฏิบัติงาน

- 6.1 ออก Hot work permit เพื่ออนุญาตให้รถบรรทุก Hexene ISO tank เข้าทำงานบริเวณ Hexene unloading
- 6.2 พนักงานขับรถบรรทุก Hexene ISO tank ต้องล็อคล้อรถบรรทุกเพื่อกันไม่ให้รถเลื่อนไถลขณะปฏิบัติงาน
- 6.3 เตรียมถังดับเพลิงและนำไปวางในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้
- 6.4 ตรวจสอบใบส่งของ เพื่อให้มั่นใจว่ารถบรรทุก Hexene ISO tank ได้ผ่านการชั่งน้ำหนักแล้ว
- 6.5 พนักงานขับรถต้องทำ TASC ก่อนการปฏิบัติงาน
- 6.6 รถบรรทุก Hexene ISO tank ทำการถอดพวงที่บรรทุก Hexene ISO tank ออกจากหัวลากรถบรรทุก
- 6.7 ต่อสาย ground ระหว่างรถบรรทุก Hexene ISO tank เข้ากับจุด ground connection point ก่อนทำการ load
- 6.8 ต่อท่อ flexible hose จาก suction P4763 เข้ากับ Hexene ISO tank (line loading)
- 6.9 ต่อท่อ flexible hose จาก top Hexene ISO tank ไปที่ blow down
- 6.10 เปิด manual valve จาก bottom Hexene ISO tank (line loading) แล้วทำการตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อและ flexible hose พร้อมทั้งวัดหาปริมาณ gas ที่อาจรั่วได้ ในขณะทำการ load อีกครั้ง
- 6.11 เปิด line up N₂ เข้าที่ top Hexene ISO tank ผ่าน FIC47601 และ PCV47651 (set 0.1 barg) เพื่อใช้ N₂ blanking ใน Hexene ISO tank ระหว่างทำการ load Hexene (เปิด manual valve line blow down)



วิธีปฏิบัติงาน: Hexene Loading		เลขที่เอกสาร 4-B4-113	หน้า 3 ของ 4
ผู้เขียน: Unit Supervisor <input type="checkbox"/>	ผู้ทบทวน: Process Engineer <input type="checkbox"/>	ผู้อนุมัติ: DM, Oper PP3&4 <input type="checkbox"/>	แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่บังคับใช้ : 05.09.22

- 6.12 เปิด manual valve suction P4763
- 6.13 ทำการ start P4763 เพื่อเริ่ม loading Hexene และให้ปฏิบัติตาม 4-B4-125 Hexene purification start up
Note ก่อนทำการ loading Hexene ต้องทำการ start up Hexene purification system, Hexene drying unit, Hexene feed tank (D4750) เรียบร้อยแล้วและเดินระบบ downstream normal
- 6.14 เมื่อ Hexene ใน ISO tank หมดแล้ว โดยดูได้จาก flow FC47620 และ P4763 discharge pressure จะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ
- 6.15 Stop P4763 และปิด manual valve discharge pump
- 6.16 ต่อ N₂ hose เข้าที่ N₂ connection point ตรง line suction P4763
- 6.17 ปิด N₂ เข้าที่ top Hexene ISO tank แต่ยังคงเปิด line vent ออก blow down
- 6.18 เปิด N₂ purging จาก suction pump ไปเข้าที่ Hexene ISO tank แล้วเปิดออก blow down ที่ top Hexene ISO tank
- 6.19 ทำการ purging จนมั่นใจว่าไม่มี Hexene เหลือใน flexible hose และทำการปิด N₂ purge
- 6.20 ปิด manual valve line blow down (top ISO tank)
- 6.21 ปิด manual valve suction P4763
- 6.22 ปิด manual valve จาก bottom Hexene ISO tank (line loading)
- 6.23 ถอดท่อ flexible hose line loading
- 6.24 ถอดท่อ flexible hose line blow down
- 6.25 ถอดสาย ground ที่ต่อระหว่างรถบรรทุก Hexene ISO tank
- 6.26 ย้าย empty Hexene ISO tank ออก ถ้าต้องการ load Hexene ให้นำ Hexene ISO tank ใหม่เข้ามาเปลี่ยน และปฏิบัติตามขั้นตอนการ load Hexene ที่ได้กล่าวมาแล้ว

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. Hexene เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว



2. เป็นของเหลวไวไฟสูงมาก มีอันตรายรุนแรงหากมีการกลืนกินหรือสูดดม อาจทำให้เกิดการง่วงซึมหรือมีเหงื่อออก ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง หากมีการสัมผัสทางผิวหนัง อาจทำให้ผิวหนังแห้ง
3. ก่อนทำการ load หรือทำงานใกล้ชิดกับสารเคมีดังกล่าว ควรศึกษารายละเอียดของสารเคมีให้เข้าใจ (SDS)



วิธีปฏิบัติงาน: Hexene Loading		เลขที่เอกสาร 4-B4-113	หน้า 4 ของ 4
ผู้เขียน: Unit Supervisor <input type="checkbox"/>	ผู้ทบทวน: Process Engineer <input type="checkbox"/>	ผู้อนุมัติ: DM, Oper PP3&4 <input type="checkbox"/>	แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่บังคับใช้ : 05.09.22

4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

- 4.1 ต้องสวมใส่นำกาก
- 4.2 ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันดวงตา
- 4.3 ต้องสวมใส่นำกากกันใบหน้า
- 4.4 ต้องสวมใส่ถุงมือไนทริล
- 4.5 ต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี

5. มาตรการความปลอดภัย

เฉพาะบุคคลที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น ที่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานและในกรณีฉุกเฉิน

- 5.1 ก่อนปฏิบัติงาน ให้เตรียมและตรวจสอบระบบดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
- 5.2 ตรวจสอบสาย ground ที่ใช้ต่อระหว่างรถบรรทุกกับ unloading pump P4763 ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด และต้องต่อสาย ground ทุกครั้งที่มีการ load Hexene
- 5.3 ต่อสาย load Hexene และตรวจสอบข้อต่อระหว่างรถบรรทุกกับ unloading pump P4763 ต้องไม่มีการรั่ว
- 5.4 ถ้าพบ gas รั่ว ให้หยุดการ load Hexene รวมทั้งหยุดปั๊ม P4763 และเครื่องยนต์ของรถบรรทุกด้วย และต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
- 5.5 ถ้าพบ gas รั่วปริมาณมากและไม่สามารถระงับการรั่วไหลได้ ให้หัวหน้างานตัดสินใจหยุดเครื่องจักรตามความจำเป็นที่อาจนำไปสู่ความเสียหายของเครื่องจักรนั้นๆ และให้ Boardman ประกาศภาวะฉุกเฉินให้พนักงานและผู้รับเหมาที่อยู่ในโรงงาน HMC ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ทีม Duty roster ทราบเพื่อดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินต่อไป

7.0 ภาคผนวก

--



วิธีปฏิบัติงาน : การ Load LPG		เลขที่เอกสาร 4-B0-055	หน้า 1 ของ 5
ผู้เขียน : Production engineer	ผู้ทบทวน : -	ผู้อนุมัติ : Production AM	แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่บังคับใช้ : 01.07.16

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	รายการแก้ไข	วันที่บังคับใช้
2	Combine WI 4-B2-036 into 4-B0-055	01.07.16



วิธีปฏิบัติงาน : การ Load LPG		เลขที่เอกสาร 4-B0-055	หน้า 2 ของ 5
ผู้เขียน : Production engineer	ผู้ทบทวน : -	ผู้อนุมัติ : Production AM	แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่บังคับใช้ : 01.07.16

1.0 วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน load LPG ได้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 1.2 เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวังขณะปฏิบัติงาน
- 1.3 เพื่อให้พนักงานรู้วิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

2.0 ขอบเขต

ครอบคลุมวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้ง ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน load LPG ที่ D-2691

3.0 เอกสารอ้างอิง

5-B2-043 LPG loading record

4.0 คำนิยาม

-

5.0 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

-

6.0 วิธีปฏิบัติงาน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. ก่อนปฏิบัติงาน ให้เตรียมและตรวจสอบระบบดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
2. ก่อน Load LPG ให้ตรวจสอบข้อต่อระหว่างรถบรรทุกกับถังเก็บ LPG ซึ่งต้องไม่มีการรั่ว
3. ตรวจสอบสาย Ground ที่ใช้ต่อระหว่างรถบรรทุกกับถังเก็บ LPG ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด และต้องต่อสาย Ground ทุกครั้ง ที่มีการ Load LPG
4. ถ้าพบ Gas รั่ว ให้หยุดการ Load LPG รวมทั้งหยุดเครื่องยนต์ของรถบรรทุกด้วย และต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
5. ถ้าพบ Gas รั่วปริมาณมากและไม่สามารถระงับการรั่วได้ ให้หัวหน้างานตัดสินใจหยุดเครื่องจักรตามความจำเป็นที่อาจนำไปสู่ความเสียหายของเครื่องจักรนั้นๆ และให้ Board Operator ประกาศภาวะฉุกเฉินให้พนักงานและผู้รับเหมาที่อยู่ภายในโรงงาน HMC ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ทีม Duty Roster ทราบเพื่อดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินต่อไป

วิธีปฏิบัติงาน

1. บันทึกรายละเอียดการตรวจรับและการ Load LPG ในเอกสาร 5-B2-043 (การตรวจรับและการ Load LPG) เมื่อมีการ Load LPG ทุกครั้ง
2. ออก Hot work permit เพื่ออนุญาตให้รถบรรทุก LPG เข้าทำงานบริเวณ LPG Storage

วิธีปฏิบัติงาน : การ Load LPG	เลขที่เอกสาร 4-B0-055	หน้า 3 ของ 5
ผู้เขียน : Production engineer	ผู้ทบทวน : -	ผู้อนุมัติ : Production AM
		แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่บังคับใช้ : 01.07.16

- พนักงานขับรถบรรทุก LPG ต้องล็อคล้อรถบรรทุกเพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนไถลขณะปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบใบส่งของ เพื่อให้มั่นใจว่ารถบรรทุก LPG ได้ผ่านการชั่งน้ำหนักที่ Shipping แล้ว
- พนักงานขับรถต้องทำ TASC ก่อนปฏิบัติงาน
- ก่อนต่อท่อระหว่างรถบรรทุกกับ LPG Storage ให้ปิด Valve ของท่อเดิมและท่อ Balance แล้ว Vent ความดันที่ค้างท่อทิ้งก่อน
- ต่อสาย Ground ระหว่างรถบรรทุกกับ LPG Storage ก่อน Load LPG
- เปิด Valve Balance ขณะ Load LPG เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันใน LPG Storage เพิ่มขึ้น
- เพื่อป้องกันความดันภายในถัง LPG storage สูงเกินไป ดังนั้นการ load LPG จึงไม่ควรให้มีระดับภายใน LPG Storage เกิน 80%
- หลังจาก Load เสร็จแล้วให้พนักงานลงชื่อรับของทุกครั้ง

6.1 การ load LPG ครั้งแรกหลังจาก clean หรือ inspect ถัง

- ต้องผ่านการ Purge ระบบเพื่อไล่ Oxygen ด้วย Nitrogen เรียบร้อยแล้ว
- ระบบ Pressure control ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
- ระหว่างการ Load LPG. นั้น ถัง LPG. และรถบรรทุก LPG. ต้องต่อสาย Ground ให้เรียบร้อย
- หลังจาก Load LPG. เสร็จแล้วต้องปล่อย (Vent) gas ในท่อ Load ไปยัง Flare ให้หมดเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิด
- ต้องเปิด Valve ของ LPG. อย่างช้า ๆ เนื่องจากการเปิดอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะท่อและถังได้ (Freezing)
- การถอดท่อ Load อาจเกิดการรั่วไหลของ LPG. ได้จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
- ระหว่างการ Load LPG. ต้องมี Outside operator ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตราย
- ระหว่างการ Purge ระบบด้วย Nitrogen ต้องระมัดระวังการขาด Oxygen ในบริเวณที่มี Nitrogen หายไป
- ต้องทำรั้วกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปยังบริเวณถัง LPG.


6.2 การเตรียมการก่อน Load LPG ครั้งแรกหลังจาก clean หรือ inspect ถัง

- ตรวจสอบว่าได้ทำความสะอาดถัง LPG. และ Purge ไล่ Moisture ออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น Safety valve, สาย Ground และระบบ Instrument ของถัง LPG. ว่าได้ติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบระบบว่าผ่านการทำ Pressure test และทำ Inert ด้วย Nitrogen ระบบเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบระบบ Utilities (EE และ Pneumatic) ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบ Block valve ระบบ Instrument ว่าเปิดเรียบร้อยแล้วและได้ Calibrate ทุก Points ของ

วิธีปฏิบัติงาน : การ Load LPG	เลขที่เอกสาร 4-B0-055	หน้า 4 ของ 5
ผู้เขียน : Production engineer	ผู้ทบทวน : -	ผู้อนุมัติ : Production AM
		แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่บังคับใช้ : 01.07.16

Instrument แล้ว (Gas detector, PI 26920, LI 26920, LT 26971, PI 26921, PI 26922)



6.3 วิธีการ Load LPG ครั้งแรกหลังจาก clean หรือ inspect ถัง

- ตรวจสอบ Block valve หมายเลข 2, 3, 4, 5, 6, HV 26922 และ HV 26920 ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง ปิด
- Purge loading hose และ Return line ด้วย Nitrogen ให้เรียบร้อย
- ต่อสาย Ground (ใช้ Ground bar) เข้ากับถังของรถบรรทุก LPG. (Loading truck)
- ถอด Cap ที่ Loading line (2"-FG-26901) และ Return line (1"-FG-26902) และทำการต่อเข้ากับรถบรรทุก LPG.
- ตรวจสอบความดันถังของรถบรรทุก (Loading truck) และ ถัง LPG. (PI-26922) ก่อนจะเริ่ม load

วิธีปฏิบัติงาน : การ Load LPG		เลขที่เอกสาร 4-B0-055	หน้า 5 ของ 5
ผู้เขียน : Production engineer	ผู้ทบทวน : -	ผู้อนุมัติ : Production AM	แก้ไขครั้งที่ 2

วันที่บังคับใช้ : 01.07.16

- 6.3.6 เปิด Valve "1" และ "2" ที่ลดน้อยตามลำดับเพื่อ Vent LPG. ไปยัง Flare เป็นเวลา 10 วินาที
- 6.3.7 ปิด Valve "1" และค่อยๆเปิด HV 26920, Valve"6" และ Valve"5" ตามลำดับแล้วตรวจสอบความดันถัง LPG. (PI 26922) และปรับ HV 26902 เพื่อควบคุม Pressure
- 6.3.8 พยายามควบคุมไม่ให้ Pressure ภายในถัง LPG. Fluctuate (ขึ้น ๆ ลง ๆ) โดยให้รักษา Normal pressure ที่ 2.5 Barg (ควบคุมด้วยจาก HV 26901)
- 6.3.9 เปิด HV-26922 และ Valve "3" ตามลำดับเพื่อรักษาความดันภายในถัง LPG. และถังของรถบรรทุก LPG. (Loading truck) ให้เท่ากัน
- 6.3.10 Start loading pump ของบรรทุก LPG. (Loading truck) โดยมี Outside operator ตรวจสอบ HV 26901, PI 26922, LI 26920 ควบคู่ไปกับ LI-26921 บน DCS (โดย Board Operator)
- 6.3.11 ถ้า Level หรือ Pressure ของถัง LPG. เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ให้หยุด Loading pump ทันที
- 6.3.12 เมื่อระดับของถัง LPG. ได้ตามต้องการแล้ว ให้หยุด Load
- 6.3.13 ปิด HV 26922 และ Valve "3" ตามลำดับ
- 6.3.14 ปิด Valve "5", HV 26902 และ Valve "6" ตามลำดับ
- 6.3.15 ค่อยๆ เปิด Valve "1" เพื่อ Vent LPG. ไปยัง Flare จนกระทั่ง Pressure ใน Line หมด (ดูได้จาก PI 6920 จะเท่ากับความดันของ Loading truck) ซึ่งต้องระมัดระวังไม่ให้ Line freeze (น้ำแข็งจับท่อ)
- 6.3.16 ปิด Valve "1" อีกครั้ง
- 6.3.17 จัดหา Steam hose มาเตรียมไว้เพื่อ De-freezing
- 6.3.18 ปิด Valve "2" แล้ว Disconnect hose และ ปิด Cap ที่ Loading line (2"-FG-26901) และ Return line (1"-FG-26902)
- 6.3.19 ถอดสาย Ground ออก
- 6.3.20 ตรวจสอบ Check valve ทุกตัวว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- 6.3.21 ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน (House keeping)

7.0 ภาคผนวก

-

ภาคผนวก ก-47

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อลำเลียง



บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPERACK)

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)



สารบัญ

	หน้า
1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ	3
2. งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง	3
2.1 งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ	3
2.2 งานทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อ	4
3. งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรม	5
3.1 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง	5
3.2 รายงานการเกิดเหตุการณ์และอุบัติเหตุบริเวณแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อ	5
3.3 การตรวจสอบการรั่วซึมของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	11
3.4 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยและรับเหตุฉุกเฉิน	12
3.5 การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก	13
3.6 ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สนใจภายนอก	14
4. งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services)	16



รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษา
โครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPERACK)

ไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน 2566)

1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

#	สถานะการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ
1.	ขออนุมัติในหลักการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	5	1) PTT Tank 2) TPC 3) GPSC 2 โครงการ 4) GC
2.	จัดเตรียม/ส่งข้อมูลวิศวกรรม, ออกแบบก่อสร้าง และตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	10	1) GPSC 2 โครงการ 2) GGC 3) AVT 2 โครงการ 4) PTT Tank 2 โครงการ 5) GC 2 โครงการ 6) ABT
3.	ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	2	1) GC 2) PTTAC
4.	อยู่ระหว่างการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	6	1) HMC 2) GPSC 3) PTT 2 โครงการ 4) GC 5) BCC
5.	ก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ	5	1) GC 2) GPSC 3 โครงการ 3) PTT LNG

2. งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

2.1) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ

#	รายละเอียดของงาน	สถานะของการดำเนินงาน
1)	ทาสีและขันนอตยึดแน่น Pipe Bridge TCC-BX-1	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2)	ทาสีและขันนอตยึดแน่น Pipe Bridge TCC-BX-2	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3)	ทาสีและขันนอตยึดแน่น GPSC Piperack - TPE ISBL	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4)	ทาสีและขันนอตยึดแน่น GPSC Piperack - Green Area	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5)	ทาสีและขันนอตยึดแน่น BST Piperack and Pipe Bridge	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6)	ทาสีและขันนอตยึดแน่น AIE Piperack Bent No. 401 - 450	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
7)	งานปรับปรุง ซ่อมแซม Box Culvert	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR
8)	งานปรับปรุงสภาพพื้นที่ใต้ Piperack	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR



รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษา
โครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPERACK)

ไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน 2566)

2.2) งานทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ

#	ภาพก่อนปฏิบัติงาน	ภาพหลังปฏิบัติงาน
1.		
2.		
3.		
4.		



3. งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและฝึกอบรม

3.1 สถิติชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน EFT ผู้ประกอบการและบริษัทผู้รับเหมา)

#	รายละเอียด	เป้าหมาย	จำนวนชั่วโมงทำงาน
1.	- ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน Zero Accident (หยุดงานไม่เกิน 1 วัน) เริ่มต้นแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	9,264,669	7,850,456
2.	- ทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง (หยุดงานไม่เกิน 3 วัน) เริ่มต้นแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	15,000,000	14,041,703

3.2 รายงานการเกิดเหตุการณ์และอุบัติเหตุบริเวณแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อ (หน่วย : จำนวนครั้ง)

#	เหตุการณ์	เดือน / ปี 2566			รวม
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	
1.	ลักทรัพย์	1	5	8	14 (4)
2.	อุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง	0	0	0	0
3.	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากสภาพแวดล้อม PIPERACK / ท่อผลิตภัณฑ์	0	0	0	0
4.	อุบัติเหตุจากจราจรในพื้นที่ PIPERACK	0	0	0	0
5.	อุบัติเหตุจากจราจรนอกพื้นที่ PIPERACK	0	0	0	0
6.	เพลิงไหม้/อัคคีภัย PIPERACK	0	0	0	0
7.	ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย	0	0	0	0
8.	ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ	0	0	2	2
9.	ผลิตภัณฑ์รั่วซึมออก Vent, Drain, Flange ปริมาณเล็กน้อย (*)	38 - 3	43 - 5 = 38	43 - 3 = 40	-
10.	ผลิตภัณฑ์รั่วไหลออกจากระบบท่อผลิตภัณฑ์	0	1	1	2
11.	ท่อผลิตภัณฑ์มีสภาพผิดปกติ	0	0	0	0
12.	เกิดเหตุฉุกเฉิน (มีการเข้าระงับเหตุฯ)	0	0	0	0
13.	ผลกระทบที่เกิดจากภายในโรงงาน	0	0	0	0
14.	อื่นๆ (Steam pass, เสียจากระบบท่อตั้ง ฯลฯ)	1	0	0	1
รวม		2	6	11	19

หมายเหตุ : (ข้อที่ 9 * = จำนวนจุดรั่วซึม - จำนวนที่ซ่อมแก้ไขแล้ว = จำนวนคงเหลือ) - ไม่ับรวมยอดทั้งหมด



3.2.1 รายละเอียดเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุ บริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPERACK)

ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
1.	วันที่ 21 เมษายน 2566 จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Pipebridge PTT-03 พบ Clamp น้ํารั่วมาใกล้ดินสภาพก่อนเริ่มงาน - กำจัด จนท. ประจําจุดให้ฝาระวังอย่างเข้มงวด		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าของรับทราบและนำ Clamp น้ํารั่วมาใกล้ดินสภาพก่อนเริ่มงาน - กำจัด จนท. ประจําจุดให้ฝาระวังอย่างเข้มงวด
2.	วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.37 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ PIPERACK EPS E-05/12 บริเวณ EIE-01 พบ ท่อน้ำประปาของ WHA ขนาด 10" WT รั่วไหล แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อผลิตภัณฑ์และ PIPERACK		สนิมกัดกร่อน	- แจ้ง WHA EIE รับทราบ และเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
3.	วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ PIPERACK PTT หมายเลข 19-174 พบ Clamp น้ํารั่วของโครงการ PTTGSP-7 / CPP สูญหาย จำนวน 15 ตัว		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าของรับทราบและนำ Clamp น้ํารั่วมาใกล้ดินสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ล้นตา
4.	วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Pipebridge AIE BX 04 พบ กล้อง CCTV และไฟส่องสว่าง, ชุดแสง Solar Sell ป้อมรักษาการณ์ สูญหาย		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าหน้าที่ NPCSG เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ - ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจมาตามชุด - เจ้าหน้าที่ NPCSG ทำการคืนสภาพและซ่อมคืนทรัพย์สินที่สูญหาย



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
5.	วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.44 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ PIPERACK ถนน I-2 หมายเลข 215 บริเวณ Block valve พบท่อผลิตภัณฑ์ BENZENE หมายเลข 8-BZ-1152-C126 ท่อไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง		-	- นำเทปขาว-แดง ปิดล้อมพื้นที่ - แจ้งเจ้าหน้าที่ GC เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และทำการขึ้นน้ํอด บริเวณ Packing Valve ให้แน่นขึ้นจนหยุดการไหล
6.	วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Box Culvert PTT (ทิศใต้) พบ Clamp น้ํารั่วของโครงการ HMC/RNC สูญหาย จำนวน 12 ตัว		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบและนำ Clamp น้ํารั่วมาใกล้ดินสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ล้นตา
7.	วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 21.30 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ PTT ROW. พบผู้ต้องสงสัยลักขโมยรถจักรยานยนต์มาจากหลัง Substation GLOW จึงเข้าตรวจค้นสังเกตร พบว่าในกระเป๋าสตางค์มี Clamp น้ํารั่ว จำนวน 48 ตัว ประแจหาหนู 1 ตัว สิมปากแก้ว 1 ตัว จึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ - แจ้งเจ้าหน้าที่ NPCSG รับทราบและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ - แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สกต. มาตามชุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและของกลางไปสอบสวนที่ สกต. มาตามชุด
8.	วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 6.00 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ PIPERACK AIE-02 หมายเลข 380 พบ กล้อง CCTV และไฟส่องสว่าง สูญหายจำนวน 1 ชุด		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าหน้าที่ NPCSG เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ - ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจมาตามชุด



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
9.	วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.10 น. รับแจ้งจาก ผู้รับเหมาดัดตั้งน้ํารั่วโครงการ PTTGSP-7 / CPP มี Clamp PIPERACK BLG บริเวณถนน I-8 สูญหายจำนวน 38 ตัว		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าของรับทราบและนำ Clamp น้ํารั่วมาใกล้ดินสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ล้นตา
10.	วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 21.05 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ PIPERACK PTT พบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ชายป่า ไม่พบเจ้าของ		-	- แจ้ง NPCSG ชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - รอเจ้าของทรัพย์สินมารับรถจักรยานยนต์
11.	วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 24.00 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ EIE-04 PIPERACK GPSC พบว่ามี Clamp น้ํารั่วของโครงการ EFT/RNK สูญหายจำนวน 6 ตัว		พื้นที่ล้นตา	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบและนำ Clamp น้ํารั่วมาใกล้ดินสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ล้นตา
12.	วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.25 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ MTP-09 ว่าตรวจพื้นที่แนว Rack AIE Bent 674 พบต้นไม้ (กระถิน) ล้มทับโครงสร้าง		พื้นที่ไม่มั่นคง	- แจ้งทางผู้รับเหมา DDD เข้าทำการตัดต้นไม้ที่ทับกับ PIPERACK ออกเรียบร้อยแล้ว



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
13.	วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 14.41 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack AIE Bent 392-416 พบ Clamp น้ํารั่วของโครงการ EFT/RNK หาย จำนวน 8 ตัว		พื้นที่ลัดดา คน	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ และนำ Clamp น้ํารั่วมาใส่คืนสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ลัดดา คน
14.	วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 14.45 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Pipebridge I-1 BX-4 พบ Clamp น้ํารั่วของโครงการ HMC/RIC/RNK หาย จำนวน 11 ตัว		พื้นที่ลัดดา คน	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ และนำ Clamp น้ํารั่วมาใส่คืนสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ลัดดา คน
15.	วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 20.20 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack PTT TANK พบว่ามีไม้สนิมสนน ส.ท.ร. ถนน I-1 พัดกับ Piperack PTT Tank Bent 101-102 และกีดขวางการจราจร 1 ช่องทาง		มีลมพัดแรง	- แจ้งทางเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. ส.ท.ร. รับทราบและรีบรื้อถอนของ ส.ท.ร. เข้าตัดกิ่งไม้ออกเรียบร้อย
16.	วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 22.10 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack PTT พบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ชายป่า ไม่พบเจ้าของ		-	- แจ้ง NPCSG ชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - ร้องเจ้าของทรัพย์สินมารับรถจักรยานยนต์
17.	วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 03.00 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack MTP-05 Piperack PTT		พื้นที่ลัดดา คน	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ และนำ Clamp น้ํารั่วมาใส่คืนสภาพก่อนเริ่มงาน

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสपोर्ट จำกัด

- 9 -



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
	หมายเลข 080, 085 พบว่ามี Clamp น้ํารั่วของโครงการ PTT GSP-7/CPP-JV/THAI POINT หาย จำนวน 20 ตัว		พื้นที่ลัดดา คน	- NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ลัดดา คน
18.	วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.50 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack PTT พบว่ามี Clamp น้ํารั่วของโครงการ PTTGSP7/CCB-JV/ATL-TR หาย จำนวน 35 ตัว		พื้นที่ลัดดา คน	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ และนำ Clamp น้ํารั่วมาใส่คืนสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ลัดดา คน
19.	วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 19.24 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack PTTING ถนน I-2 หมายเลข 20, 29, 30, 31, 32, 64, 65, 68, 69, 93, 94, หาย จำนวน 15 เส้น		เป็นการโจรกรรมทรัพย์สิน	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สิน - ประสานงานออกกล้อง CCTV จากศูนย์ EMCC กรณีนิคมฯ พบผู้ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ เวลา 02.30 น. - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่
20.	วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 07.47 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack PTT หมายเลข 189 พบ Clamp น้ํารั่วของโครงการ KURARAY GC / HHP หาย จำนวน 24 ตัว		พื้นที่ลัดดา คน	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ และนำ Clamp น้ํารั่วมาใส่คืนสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ลัดดา คน
21.	วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack EPS E-12/166 พบว่ามีกรวดไหลลงท่อผลิตภัณฑ์		Compound ที่อัดไว้ละลาย	- นำเศษกรวด-แฉง ปิดล้อมพื้นที่ - แจ้ง GPSC เข้าตรวจสอบและแก้ไข

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสपोर्ट จำกัด

- 10 -



ลำดับ	รายละเอียดเหตุการณ์	ภาพประกอบ	สาเหตุ	การแก้ไข
	หมายเลข 13600-WB-094-2-600B01-W40 ของ GPSC CUP#1			
22.	วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 07.46 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack บริเวณ Tower Bridge BST I-2 BX 1 พบ Clamp น้ํารั่วของโครงการ EFT/RNK หาย จำนวน 5 ตัว		พื้นที่ลัดดา คน	- แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ และนำ Clamp น้ํารั่วมาใส่คืนสภาพก่อนเริ่มงาน - NPCSG เพิ่มชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - จัดกำลังชุมชนบริเวณพื้นที่ลัดดา คน
23.	วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23.46 น. จนท. ประจําจุด EFT ตรวจสอบพื้นที่ Piperack PTT พบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ ไม่พบเจ้าของ			- แจ้ง NPCSG ชุดตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่ - ร้องเจ้าของทรัพย์สินมารับรถจักรยานยนต์

3.3 การตรวจสอบการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ภายในท่อด้วยน้ำฟองสปู และเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector)

3.3.1 การตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหาจุดรั่ว (ด้วยฟองสปู)

ผลิตภัณฑ์ภายในท่อ	จำนวนจุดรั่วซึมเล็กน้อย	เจ้าของท่อ	หมายเหตุ
Oxygen	4	BIG, LINDE	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Nitrogen	1	MIGP	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
High-pressure steam	20	GLOW GE, IRR 2 (TPTUC), GPSC 1	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Medium-pressure steam	8	GLOW GE, GLOW SPP-3	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Hydrogen gas	2	LINDE	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Low-Pressure Steam	4	GLOW SPP-1	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสपोर्ट จำกัด

- 11 -



ผลิตภัณฑ์ภายในท่อ	จำนวนจุดรั่วซึมเล็กน้อย	เจ้าของท่อ	หมายเหตุ
Condensate-Return	1	GPSC-1	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
Instrument air	1	GPSC-1	แจ้งเจ้าของทรัพย์สินรับทราบ/และจะเข้าดำเนินการแก้ไข
รวม	41		

3.3.2 การตรวจหาปริมาณการรั่วซึม ด้วยเครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector)

ผลิตภัณฑ์ภายในท่อ	จำนวนจุดรั่วซึมเล็กน้อย	เจ้าของท่อ	หมายเหตุ
Hydrogen gas	1	LINDE	ตรวจสอบ LEL 0%
Benzene	1	GC	ตรวจวัดค่า LEL 0%
รวม (จุด)	2		

หมายเหตุ: ตรวจสอบโดยใช้ Gas Detector ในระยะ 10 เซนติเมตร ค่า LEL เป็น 0%

3.4 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน

#	รายละเอียด	กำหนดการ	สถานะการดำเนินงาน
1.	บริษัท EFT จัดอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Thailand Incident Command System : ICS) กับพนักงานบริษัท EFT และบริษัทผู้ประกอบการภายนอก	วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น. ผ่านทาง VDO Conference Microsoft team	- อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว - มีบริษัทผู้ประกอบการภายนอก เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 บริษัท - ผู้เข้าอบรมจำนวน 46 คน
2.	บริษัท EFT จัดทำปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยแนวท่อผลิตภัณฑ์ (Pipeline Security Risk Assessment) ดำเนินงานโดยบริษัท NPC S&E	เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566	- อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล - เชิญผู้ประกอบการภายนอก เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น
3.	บริษัท EFT จัดจ้างเปลี่ยนป้ายเตือนความปลอดภัยบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Piperack และ Pipebridge) นิคมฯ มาบตาพุด, AIE, WHA EIE, PTT ROW. ดำเนินงานโดยบริษัท PSA	เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.	บริษัท EFT จัดจ้างตัดต้นไม้บริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Piperack) พื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด,	เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราสपोर्ट จำกัด

- 12 -



#	รายละเอียด	กำหนดการ	สถานะการดำเนินงาน
	นิคมฯ WHA EIE, นิคมฯ AIE และ PTT ROW, ดำเนินงานโดยบริษัท SPG		

3.5 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก







3.5.1 ซ้อมแผนฉุกเฉินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

#	วันที่ซ้อมแผนฉุกเฉิน	ระดับซ้อมแผนฉุกเฉิน (การนิคมฯ)	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	รูปภาพประกอบ
1.	วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.	ระดับ 1	1. นิคมอุตสาหกรรม ดับเพลิงเขตตะวันออก (นิคมฯ WHA EIE) 2. บริษัท จีซี โกลบอล จำกัด (GCP) 3. บริษัท จีซี โกลบอล จำกัด (GC Glycol) 4. บริษัท NPC S&E	  


- ข้อเสนอแนะประชุมสรุปการฝึกซ้อม - 2566

3.5.2 อยู่ระหว่างประสานงานซ้อมแผนฉุกเฉิน



#	วันที่อบรม	หลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม	รูปภาพประกอบ
				 
6.	วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2566	ความปลอดภัยในการทำงานในที่ อับอากาศ สำหรับ "ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และ ผู้ปฏิบัติงาน	30	   



#	วันที่ซ้อมแผนฉุกเฉิน	ระดับซ้อมแผนฉุกเฉิน (การนิคมฯ)	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	รูปภาพประกอบ
1.	วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.	ระดับ 2	1. นิคมฯ มาบตาพุด 2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (GC) 3. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) 4. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E)	

3.6 ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สนใจภายนอก

บริษัท EFT ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สนใจบุคคลภายนอก มีหลักสูตรที่เปิดให้บริการดังนี้

- 1) หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
- 2) หลักสูตรฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น
- 3) หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- 4) หลักสูตรฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นสูง

3.6.1 ให้บริการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

#	วันที่อบรม	หลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม	รูปภาพประกอบ
5.	วันที่ 16 พฤษภาคม 2566	การดับเพลิงขั้นต้น	30	



3.6.2 อยู่ระหว่างประสานงาน

#	วันที่อบรม	หลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม
1.	14-15 กรกฎาคม 2566	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับ อากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	30
2.	17-18 กรกฎาคม 2566		30
3.	19-20 กรกฎาคม 2566		30

4. งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services)

#	สถานะของการให้บริการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ	ลักษณะของโครงการ
A.	ประสานงาน	1	1) AVT	CE & CSS
B.	อยู่ระหว่างการให้บริการ	1	1) CPP (PTT)	CE
C.	การให้บริการแล้วเสร็จ	1	1) WHA EPS	CE & CSS

หมายเหตุ: CE = Consultant Engineering
CSS = Construction Supervision Service
FS = Feasibility Study

ภาคผนวก ก-48

แผนและผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

PP FIRE PROTECTION & SAFETY EQUIPMENT

MASTER PLAN YEAR 2023

REMARK

L. Fire Pump




1.1	Jockey pump	1 Set
	Visual check	
	Inspection/Exercise	
	Weekly Test	
	Performance Test	
1.2	P-750A (Deisel)	1 Set
	Visual check	
	Inspection/Exercise	
	Weekly Test	
	Performance Test	
1.3	P-750B (Deisel)	1Set
	Visual check	
	Weekly Test	
	Inspection/Exercise	
	Performance Test	
1.4	P-750C (Deisel)	1Set
	Visual check	
	Weekly Test	
	Inspection/Exercise	
	Performance Test	
1.5	P-750D (Deisel)	1Set
	Visual check	
	Weekly Test	
	Inspection/Exercise	
	Performance Test	

2. Fire Extinguishers

2.1	Dry Chemical	332
	Inspection/Exercise	
2.2	Carbon dioxide	34
	weight test	
2.3	Wheel type Dry Chemical	19
	Inspection/Exercise	
2.4	ABFFC Chemical	39
	Inspection/Exercise	
2.5	Halotron	3
	Inspection/Exercise	
3	Post Indicator Valve (PIV)	
	Visual check	46
	Inspection Exercise	
4	Fire Hose Reel	
	Visual check	20
	Inspection /Test	
5	Fire Hydrant & Hose Boxes	
	Visual check	60
	Inspection /Test	

ภาคผนวก ก-49
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

Emergency Drill Report



Date :02-Jun-23Time :19.00 - 21.00Location :PP3

Objective

1. To ensure emergency response team and duty roster be ready to response and well practice when occur emergency case.

2. To ensure communication channel HMC to concern party to correctly

3. To ensure HMC duty team and emergency response team coordinate with concern party to correctly

Scenario

Fire & Dust Explosion case (Night shift)

EMG Level :1

Working Team :Duty Roster Team D

SESE TeamPositionNameParticipate

AuditorNPC S&EEDK. Virasak✓

Concern PartyERT-FIT TeamOD PPK.Wachirapong✓

OD PDHK.Suppakit✓

CK.Chalisa✓

IRK.Sarawut✓

LOK.Jackrin✓

ERT Team

PositionERTParticipate

OCK.Nuttapong✓

FC K.Suwit✓

BM K.Nattavut✓

EC K.Decha✓

FT K.Somjet✓

FT K.Thawatchai✓

FT K.Nuttapon✓

FT K.Manat✓

การอบรมและการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ

การฝึกอบรมภาคทฤษฎี

เวลา

โดย

หมายเหตุ

1Safety Moment19.00 - 19.10SE

2ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการซ้อมและ KPI19.10- 19.20SE

3ทบทวน Emergency response Procedure19.20- 19.30SE

4Review Pre incident Plan and SDS ของสารเคมี19.30- 19.40SE + ERT + NPC

5ชี้แจง Scenario19.40-20.00All




6Table Top20.00-20.20All

7ประจำจุดตามพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (ประกาศเสียงตามสายซ้อมแผน)20.20-20.25All




8เริ่มซ้อมแผน20.30 - 21.00All

9ประชุมสรุปผลการซ้อม21.00 - 21.10All

รูปการฝึกอบรม



ทีม Fire man แต่งชุดรวดเร็วและถูกต้องทีม Duty Roster ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนOC ตั้งจุด Command post



ทีม First aid สนับสนุนที่จุด Command postทีม Fire man เข้าไปยังจุดเกิดเหตุสิ้นสุดการซ้อมแผน

บันทึกสรุปการซ้อมแผน

จุดเด่น (Good point)

Itemรายละเอียด (Detail)

1มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้ดี จากทีม SE-EMC

2Duty Team รับผิดชอบหน้าที่ให้ตัวเอง ทำให้มีการมีประสานได้อย่างรวดเร็ว

3Emergency response team ได้ทบทวนและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุจริง

ข้อปรับปรุง (Improve)

ItemRecommendationCorrective actionResponse byDue dateStatus

1พบว่า บางพื้นที่อาคาร Admin , พื้นที่ G1 ไม่ได้ยินเสียงประกาศจาก CCBเพื่อตรวจสอบแต่ละพื้นที่ และออก Noti แจ้งซ้อมPP-MT30-Jun-23

2พบว่า อุปกรณ์ดับเพลิงเริ่มขาดแต่ยังไม่ใช้งานได้ ตรวจสอบพื้นที่ พบว่าเกิดความเข้าใจผิดในการใช้อุปกรณ์ และสื่อสารขั้นตอนที่ถูกต้องให้ทราบ ทุกกะERT & SE30-Jun-23

3ทบทวนจุดนัดพบดับเพลิงให้เป็นปัจจุบันแก้ไขให้เป็นปัจจุบันSE30-Jun-23

SSE2-F-0033

1

Rev.1







Emergency Drill Report



Date :	28-Jun-23	Time :	08.00 - 12.00		Location :	PP		
Objective	1. To ensure emergency response team and duty roster be ready to response and well practice when occur emergency case.							
	2. To ensure communication channel HMC to concern party to correctly							
	3. To ensure HMC duty team and emergency response team coordinate with concern party to correctly							
Scenario	Fire at at P-201 (R-201)				EMG Level :	1		
Working Team :		Duty Roster Team E				ERT Team		
SE	SE Team	Position	Name	Participate		Position	ERT	Participate
Auditor	NPC S&E	ED	K.Nitikom	✓		OC	K.Aniwat	✓
Concern Party	ERT-FIT Team	OD PP	K.Weerachit	✓		FC	K.Boonlue	✓
		OD PDH	K.Sakowan	informed		BM	K.Soros	✓
		MC	K.Narong	✓		EC	K.Thanatorn	✓
		IR	K.Pisit	✓		FT	K.Thawatchai	✓
		LO	K. Rujirote	✓		FT	K.Tanawut	✓
						FT	K.Sattawut	✓
						FT	K.Paiyaphon	✓

การอบรมและการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	การฝึกอบรมภาคทฤษฎี	เวลา	โดย	หมายเหตุ
1	Safety Moment	09.00 - 09.20	SE	
2	ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการซ้อมและ KPI	09.20 - 09.40	SE	
3	ทบทวน Emergency response Procedure	09.40 - 10.00	SE	
4	Review Pre incident Plan and SDS ของสารเคมี	10.00 - 10.20	SE + ERT + NPC	
5	ชี้แจง Scenario	10.20 - 10.30	All	
6	Exercises Table Top	10.30 - 11.30	All	
9	ประชุมสรุปผลการซ้อม	11.30 - 12.00	All	







รูปการฝึกอบรม					
					
สาธิตการสวมใส่ชุด		HMC Emergency communication center		การปฏิบัติงานของ Duty roster team	
					
OC ประสานงาน OD-PP ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน		EC ติดต่อประสานงาน HMC Emergency communication center		สิ้นสุดการซ้อมแผน	
บันทึกสรุปการซ้อมแผน					
จุดเด่น (Good point)					
Item	รายละเอียด (Detail)				
1	มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี				
2	Duty Team ในแต่ละตำแหน่งรับรู้บทบาทหน้าที่ให้ตัวเองในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน				
3	ทีม ERT กับ Duty team มีการติดต่อประสานงานได้ดีและรวดเร็ว				
ข้อปรับปรุง (Improve)					
Item	Recommendation	Corrective action	Response by	Due date	Status
-	-	-	-	-	-

Emergency Drill Report




Date :	30-Jun-23	Time :	08.00 - 12.00		Location :	PP		
Objective	1. To ensure emergency response team and duty roster be ready to response and well practice when occur emergency case.							
	2. To ensure communication channel HMC to concern party to correctly							
	3. To ensure HMC duty team and emergency response team coordinate with concern party to correctly							
Scenario	Fire at TEAL House PP1,2				EMG Level :	1		
Working Team :		Duty Roster Team A				ERT Team		
SE	SE Team	Position	Name	Participate		Position		Participate
Auditor	NPC S&E	ED	K. Nitithorn	✓		OC	K.Niran	✓
Concern Party	ERT-FIT Team	OD PP	K.Peecha	✓		FC	K.Chainarong	✓
		OD PDH	K.Somphob	informed		BM	K.Samlit	✓
		MC	K.Chalisa	✓		EC	K.Tawatchai	✓
		IR	K.Ditsapong	✓		FT	K.Sahaschai	✓
		LO	K.Phailin	✓		FT	K.Chukiat	✓
						FT	K.Teetat	✓
						FT	K.Nattapong	✓

การอบรมและการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน				
ลำดับ	การฝึกอบรมภาคทฤษฎี	เวลา	โดย	หมายเหตุ
1	Safety Moment	09.00 - 09.20	SE	
2	ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการซ้อมและ KPI	09.20 - 09.40	SE	
3	ทบทวน Emergency response Procedure	09.40 - 10.00	SE	
4	Review Pre incident Plan and SDS ของสารเคมี	10.00 - 10.20	SE + ERT + NPC	
5	ชี้แจง Scenario	10.20 - 10.30	All	
6	Exercises Table Top	10.30 - 11.30	All	
9	ประชุมสรุปผลการซ้อม	11.30 - 12.00	All	

รูปการฝึกอบรม					
					
สาธิตการสวมใส่ชุด		HMC Emergency communication center		การปฏิบัติงานของ Duty roster team	
					
OC ประสานงาน OD-PP ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน		EC ติดต่อประสานงาน HMC Emergency communication center		ทาง FC สามารถประสานกับทีม NPC SE	
บันทึกสรุปการซ้อมแผน					
จุดเด่น (Good point)					
Item	รายละเอียด (Detail)				
1	มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร (Emergency communication center)ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี				
2	Duty Team ในแต่ละตำแหน่งรับรู้บทบาทหน้าที่ให้ตัวเองในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน				
3	ทีม ERT กับ Duty team มีการติดต่อประสานได้ดีและรวดเร็ว และทาง FC สามารถประสานกับทีม NPC SE ได้				
ข้อปรับปรุง (Improve)					
Item	Recommendation	Corrective action	Response by	Due date	Status
-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก ก-50
HSE Design Criteria

Operational Excellence HSE Design Criteria for Petrochemical Processes, Refineries and Pipelines		
Revision: 1.0	Issue Date January 7, 2016 Effective Date January 7, 2016	Page 1 of 63

HSE Design Criteria for Petrochemical Processes, Refineries and Pipelines


Operational Excellence HSE Design Criteria for Petrochemical Processes, Refineries and Pipelines		
Revision: 1.0	Issue Date January 7, 2016 Effective Date January 7, 2016	Page 2 of 63

Table of Contents

1. Purpose	3
2. Scope	3
3. Application to New and Modified Facilities	3
4. Project Manager Responsibilities	4
5. Definitions	5
6. Hazard Determination	7
7. Site and Layout	8
8. Emergency Communication	11
9. Fire Protection	12
10. Buildings and Structures	26
11. Process Equipment and Piping	31
12. Electrical and Instrumentation	38
13. OBL Storage Tanks and Loading/Unloading Facilities	44
14. Pipeline Equipment and Metering Stations	48
15. Flare and Flare Piping Systems	51
16. Cooling Towers	52
17. Occupational Safety and Health	53
<u>Appendices</u>	58
Appendix A Recommended Spacing in a Petrochemical Facility	58
Appendix B Transformer Spacing	58
Appendix C Foam Requirement Calculations	61
<u>Tables</u>	
Table 1A & 1B - Transformer Separation Distances	58
Table 2 - Threshold Quantities for Emergency Isolation Valves	60
<u>Figures</u>	
Figure 1 Pump Deluge Protection Examples	62
Figure 2 Fire Protection Arrangement in Large Process Unit	62
Figure 3 Flammable Liquid Seal Trap	64

ภาคผนวก ก-51
รายงานการประเมินความเสี่ยง



ว อก ๐๓๕๒/ ๔๔๔

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน กรรมการผู้ตรวจ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ที่ HWC-CAG 64119 ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ส่วนหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ประกอบกับการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีพรทิลีน จำนวน ๓๗๕,๐๐๐ ตัน/ปี ทะเบียนโรงงานเลขที่ บ ๕๖(๓-๔)/๒๕๖๔-อนุพ. ตั้งอยู่เลขที่ ๖ ซอยจี ถนนโอ-หนึ่ง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นั้น

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย และแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และดำเนินการปรับปรุงรายงานครั้งต่อไป ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

๑. ปรับปรุงแผนผังโรงงานขนาดมาตราส่วน ๑ : ๑๐๐ หรือขนาดที่เหมาะสม สามารถอ่านได้โดยชัดเจน แสดงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุดิบอันตราย ผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ ที่พนักงาน โรงอาหาร อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกิด การป้องกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหล ของสารเคมีหรือวัตถุดิบอันตราย

๒. ปรับปรุงบัญชีรายการสิ่งที่มีความเสี่ยงและอันตรายให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยให้ครอบคลุมตั้งแต่การรับจ่าย การเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย การใช้ การขนส่ง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุดิบอันตราย ผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ ขั้นตอนกระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และกิจกรรมหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน

๓. ปรับปรุงผลการศึกษา วิเคราะห์ และบททวนการดำเนินงานในโรงงานเพื่อการป้องกันอันตราย และการประเมินความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามบัญชีรายการสิ่งที่มีความเสี่ยงและอันตราย ที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ และดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมาดำเนินการทั้งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

๓.๒ ปรับปรุงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา โดยระบุอันตรายและผลที่มิได้ขึ้นตามมาที่เป็นผลจากเหตุการณ์แรกจนถึงอันตรายสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้ครบถ้วน

๓.๓ ระบุมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายให้ครบถ้วน และปรับปรุงมาตรการป้องกัน และควบคุมอันตราย โดยเพิ่มเติมมาตรการควบคุมในเชิงทางด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการ มาตรการ ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในช่องมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายให้ระบุมาตรการที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และนำมาดัดแปลงไปจัดทำแผนงานควบคุมความเสี่ยง ส่วนในช่องข้อเสนอแนะ ให้ระบุมาตรการ ความปลอดภัยที่โรงงานยังไม่มี แต่จะดำเนินการเพิ่มเติมให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นและนำข้อเสนอแนะ ดังกล่าวไปจัดทำแผนงานลดความเสี่ยง

๓.๔ ปรับปรุงการจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ให้ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรการ ควบคุมและป้องกันอันตราย

๓.๕ ปรับปรุงการจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ให้ครบถ้วน สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นตาม ๓ ทั้งนี้ กรณีที่เกิดสารเคมีรั่วไหล ไฟไหม้ หรือระเบิด ควรจัดระดับความรุนแรงเป็นระดับ ๓ หรือ ๔ และกรณีที่เกิดการเสียชีวิต ต้องจัดระดับความรุนแรงเป็นระดับ ๔

๔.๖ ปรับปรุงการจัดระดับความเสี่ยงให้ครบถ้วน

๔.๗ ปรับปรุงแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๔.๗.๑ จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามผลการจัดระดับความเสี่ยง โดย ระดับความเสี่ยง ๒ ต้องจัดทำแผนงานควบคุมความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ๓ ต้องจัดทำแผนงานลดความเสี่ยงและแผนงานควบคุมความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ๔ ต้องหยุดการดำเนินงานนั้นทันที และปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด ความเสี่ยงก่อนดำเนินการต่อไป โดยจัดทำแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความเสี่ยง

๔.๗.๒ ปรับปรุงแผนงานลดความเสี่ยง โดยให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นถึงวันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ มาตรการที่ดำเนินการแล้วต้องนำกลับไปพิจารณาประเมินความเสี่ยงว่าลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ หากระดับความเสี่ยงไม่ลดลงให้พิจารณาหาวิธีการอื่นเพิ่มเติม

๕. ระบุความหมายของรหัสหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลการศึกษา วิเคราะห์ และหาคำนวณการ ดำเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง และแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. ปรับปรุงหลักฐานผลการศึกษา วิเคราะห์ และหาคำนวณการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง รวมทั้ง พะเทียบความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำขึ้นใหม่

๗. แนบแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย นทส.วิสดี และสามารถดูรายละเอียดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ https://pic.dkv.go.th/safety/?page_id=659

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

ผู้ชำนาญการเชิงเทคนิคในใบความปลอดภัยเบื้องต้น

คณะกรรมการตรวจรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ประเภทที่ ๒
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๓๕๒





HMC Polymers

ที่ HMC-CA064119

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

เรื่อง: ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน: ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีและความปลอดภัยโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ

บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด หน่วยที่ 1 และ 2 (HMC 1, HMC 2) จำนวน 4 แผ่น

2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ

บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด หน่วยที่ 3 (HMC 3) จำนวน 3 แผ่น

3. แผนที่ผังอาคารวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จำนวน 1 แผ่น

ด้วย บริษัท เอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ประเภทโรงงานลำดับที่ 42 (1) ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Polypropylene จะเป็นโรงงาน 42(1)-4/2535 - ฐานพ. ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด ถนนโก-หนึ่ง ตำบลนาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่สักรับหน่วยที่ 1 และ 2 (HMC 1, HMC 2) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 และสำหรับหน่วยที่ 3 (HMC 3) เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ไม่ผ่าน

บัดนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Polypropylene หน่วยที่ 1 และ 2 (HMC 1, HMC 2) และหน่วยที่ 3 (HMC 3) ดังรายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วยมาขึ้นทูลเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสมชัยจิต มณีสารพ)


ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับชม

ผู้จัดทำรายงาน : อัญญา กิตติธเนศวร โทร : 03868 3861 ต่อ 1356

ผู้ติดต่อ : พริตตา เพชรวิมวูล โทร 064 362 6366

- 6 ต.ค. ๒๕๖๔



HMC Polymers Co., Ltd
20/F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2614 3700 Fax +66 2679 6380
www.hmcpolymers.com

ภาคผนวก ก-52
ระเบียบ Work Permit



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 1 of 10
Writer : HS AM []	Verifier : DM HSEQ []	Approver : VP Opt & Mfg []	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

Revision History

Revision No.	Change Description	Effective Date
11	Add scope item 2.5 and update job execution item 1	01.11.17
12	Self-assessment of permit to work annually	31.05.18



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 2 of 10
Writer : HS AM []	Verifier : DM HSEQ []	Approver : VP Opt & Mfg []	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

1.0 PURPOSE

Persons doing work, which may expose them to potential hazards, must be informed, trained and competent to enable them to work safely. Routine activities involving potential hazards are carried out according to established procedures and instructions designed to avoid hazards.

Non-routine or infrequent activities, which are potentially hazardous, need careful consideration and written procedures which are specific to the hazards under the circumstances pertaining at the time of the activity.

The objective of the permit to work procedure is to ensure that trained and authorized persons consider the foreseeable risks and those risks identified are avoided by application of suitable precautions.

Provision of a Work Permit does not make the job safe! Those doing the job can only achieve this. It requires the attention and co-operation of the "issuer" of the permit, to reduce the chance of misunderstandings.

2.0 SCOPE

This section identifies where permit to work procedure are required, which persons they are designed to protect and what type of hazards are addressed.

- 2.1 Permit to work procedure is developed and applied at all facilities, locations or installations where hazards may exist.
- 2.2 Persons to be protected include employees, contractors and other persons who may be harmed by the hazards. Precautions specified should also protect assets and the local environment from damage by foreseeable hazards.
- 2.3 The particular hazards, which the permit to work procedure must address, are those arising out of non-routine or infrequent activities. This should be interpreted to include maintenance, plant change or constructional work carried out operational facilities.
- 2.4 An important feature of a permit to work procedure is the recognition that hazards from adjacent areas may impact upon the worksite. Likewise a supply system being worked upon may also serve and adjacent area, which might be under different managerial control. A good overview of all work in progress plus a requirement for affected adjacent areas to countersign permit is essential.
- 2.5 Activities managed under or directed by an emergency incident command system are exempt from work permit.
- 2.6 Permit to work annually review Program



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 3 of 10
Writer : HS AM	Verifier : DM HSEQ	Approver : VP Opt & Mfg	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

3.0 REFERENCE DOCUMENT

- HSE Guideline for Permit to Work Procedure, Basell Polyolefin, HSE011/01
- S-SC-001 Drawing Safety District
- S-SM-029 Permit to Work Step
- S-SM-030 Corporate Management System Standard Work Permitting

4.0 DEFINITION

The Work Permit is a document authorizing persons to carry out work described, warning them of dangers and specifying precautions, which must be taken to eliminate or reduce risks to an acceptable level.

Essential elements include the requirement to increase the level at which Work Permit authorization is required for higher-level risks. This is achieved by dual signatories to ensure that hazards are considered by more than one person

5.0 ROLE & RESPONSIBILITY

Permit applicant	person who is going to do the work or supervisor of these persons.
Authorized signatory	usually the plant manager, area manager, area leader or his nominee person who will assess risk and list precaution required.
Area Manager/Shift team leader	immediately responsible for workplace at the time the job will be done.
Plant Management	Review for performing regular on going self-assessment of permit to work annually

6.0 PROCEDURE

6.1 REQUIREMENT OF PERMIT TO WORK

Hazardous Areas and Responsibilities

1. Hazardous Areas within a facility should be clearly signposted and identified on a site plan.
2. At site with a multiplicity of Production area, the manager responsible for each area is clearly identified. And has authorized signatory of each permit to work or assign a nominee person (Drawing Safety District).
3. Systems or services such as electricity, gas, steam, and firewater often pass through a number of Production area. It may be appropriate to identify "custodians" for such services.
4. The area supervisor->manager should ensure that the plan and responsibilities are reviewed, revised and updated when changes occur.



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 4 of 10
Writer : HS AM	Verifier : DM HSEQ	Approver : VP Opt & Mfg	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

Permit to work Risk Controls

1. Procedure must ensure that, only those persons passed examination as safety regulation, are able to issue permits.
2. All persons who will or may be controlled by the issue of a permit should receive training and instruction in how the permit to work procedure applies to them, prior to commencing work for the first time.
3. The procedure is designed to control access of persons and equipment into hazardous areas as well as what they will do, how they do it and how they area protected.
4. A permit is not used to control all work – only that which is not covered by normal operating procedures and training.
5. Depend on the type of activity and the area an assessment has to done to control if a PTW is necessary.

6.2 Authorized Work Permit Signatories

- 6.2.1 Ultimate accountability for HSE controls rests with the appointed plant manager. Activities for which a permit to work is required often involve breaches of the first line defense such as welding, grinding, burning, or soldering in hazardous area.
- 6.2.2 Permit to work procedures, by definition, are used to control non-routine, potentially hazardous activities. Perception and understanding of risk requires both training and experience of the persons authorized.
- 6.2.3 Authorizations are documented and clearly indicate the area for which a person is authorized and identify any limitations to that authority.
- 6.2.4 Safety department shall take responsibility to check up on the persons authorized have passed the examination already.

6.3 Training for Persons to be Authorized

- 6.3.1 The training for person to be authorized will start on safety orientation which consisting the permit to work description, step of permit work, example of each type and evaluation after finished the training.
- 6.3.2 The person to be authorized shall study and learning on the permit to work procedure before testing.
- 6.3.3 Person who passed the examination will be kept in record and able to be checking.

6.4 Training for Permit Users

- 6.4.1 All persons (employees and contractors) who work under the control of a permit to work system must receive instruction in the use and operation of the system.
- 6.4.2 The level of instruction is related to the activity to be performed.
- 6.4.3 An assessment of level of comprehension is carried out and followed in the case of contractors by the issue of a pass indicating the level achieved. A contractor's supervisor responsible for work on instrumentation needs a higher level of comprehension than workers.
- 6.4.4 Refresh training for employees shall be conducted every 3 years and keep record.



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 5 of 10
Writer : HS AM	Verifier : DM HSEQ	Approver : VP Opt & Mfg	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

6.5 Type of permit

These are suited to activities, potential risks organization concerned. A three tier system is considered for site.

1. Access permit
2. Safe work permit
3. Safety permit which include permits in respect of hazardous activities where process isolations, defect of safeguards, confined space entry ,hot work and use of ignition source atc.

Access permit

1. This is the first level of permits which control access of person into a potentially hazardous area. For employee this should be a personal ID card. For visitor and contractor, Visitor card and Contractor Card shall be used.
2. This level of permit should be used for all employees, contractors and visitors who may enter hazardous area. The access permit does not authorize the holder to undertake work on equipment, process, etc., within the site.

Safe work permit

1. This level of permits is issued by authorized persons responsible for the equipment or process unit involved and authorized prescribed work, of a low risk nature, to be carried out subject to specific precautions being taken. Typically people authorized to issue safe work permit would be process team /Shift team leader.
2. A "safe work permit" should only be issued once the person or persons reporting to work have presented valid "access" permit for inspection. This provides a check that they have received instruction in permit to work.
3. Safe work permit will usually only be valid on the day or shift on which is it issued. The permit must be sign off either on completion, or at the end of shift.
4. Included in this category would be work on the process unit, which has, been rendered hazard free to enable maintenance work to be carried out.
5. Safe work permit will cover a work of editing, changing the all automation system which effect to process and safety as following;
(Persons who will get the approval for work permit with these systems must have technical knowledge. Only discipline engineers/technicians of each system or experts are allowed.)
 - DCS
 - ESD
 - Advance process control
 - Package PLC
 - Fire and Gas protection system
 - Others
6. This level of permit would not cover those activities where process isolations, defeat of safeguards, confined space entry, hot work and use of ignition source, etc., are required. These are covered by the next level of permit.



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 6 of 10
Writer : HS AM	Verifier : DM HSEQ	Approver : VP Opt & Mfg	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

Safety permit

1. This level of permit should be used for all non-routine activities which are, or may be, critical to the health and safety of people directly involved or other nearby.
2. Issue of a safety permit does not authorize the holder to start work. A "Safe Work Permit" permit is also required for job preparation.

Work permit exception

HMC employed contractor for routine works with following details;

- General work A working place at general areas and restricted areas only
office building at Lab, CCR and Pellet 1&2&3
- Non - spark generated hot work at general area.

6.6 Permit to work Procedure

Whatever procedure is applied and whichever levels of authority and job titles are used three positions are crucial to correct application of the procedure;

1. Permit applicant
2. Authorized signatory
3. Area Supervisor or Area Manager/Shift team leader

The steps in the systematic application of the permit to work procedures can be broadly grouped into Job Preparation, Job Execution and Job Completion.

Job Preparation

1. The Permit Applicant fills in a work permit form with the details of the job to be done. Specifying the exact location and the equipment to be used, (e.g. welding or cutting equipment) and should provide suitable drawings, method statements and task risk analysis as appropriate for the job activity.
2. The authorized Signatory then details the precautions required before and during the job, and may include a time limit for which the permit is valid. Job at or near the geographical or process interface between two or more areas of responsibility require the signatures from both areas involved.
3. The Permit Applicant (Supervisor – in case of contractors) sign the Work Permit to signify that he is aware of the precautions required and will ensure that they are observed.
4. When the precautions detailed on the Work Permit are complete, the Shift team leader/Area Supervisor ensures that the equipment is in a safe condition to be worked on.
5. For specified high-risk jobs, the authorization required Plant Management Team.
6. For activities, which can have medical implication, specifying of medical aptitudes and necessary preventive medical check-ups or monitoring should take into consideration.

Job Execution

1. The first page of the Work Permit is complete filled out, with all authorizations and retained in the control room, for the second page is on the working area for the inspection at any time.(S-SM-029 Permit to Work Step)



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 7 of 10
Writer : HS AM <input type="text"/>	Verifier : DM HSEQ <input type="text"/>	Approver : VP Opt & Mfg <input type="text"/>	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

2. Process or operational conditions may change, so it is essential that the Authorized signatory regularly checks the worksite, and have any additional specified gas tests made and certified on the Work Permit. All operational personnel have the power to stop the work anytime if the conditions have change or the persons executing the work are not observing the precautions.
3. The supervisor of the persons executing the job verifies that the precautions are being observed by checking the job site regularly.
4. The handover from one operational shift to the next includes a review of all outstanding Permits. If a job continues until after a shift change, the incoming Shift personnel sign the permit. The permit form, there have space for several such transfers. If the job is stopped whilst incomplete, for instance when work is interrupted at the end of the working day until the next morning (or for other reasons, such as waiting for material or additional labour), the permit is signed off by the Permit Holder and returned to the control room.

Job Completion

1. When the job is complete, the Permit Holder signs off the work Permit and returns it to the outside operator who inspects job site, regarding completeness, safety, e.g. fire hazard, trip hazard, etc. And if satisfied that work including cleanup is complete, signs off to show that the permit is now withdrawn and bring it back to control room and kept for 3 months after work permit complete in order to auditing.

6.7 Permit to work Implementation Audit

An essential feature to ensure effective permit to work implementation is a periodic check to establish that all aspects of the procedure are working. A checklist to aid such and audit is presented in Appendix 3.

- 6.8 Self-Assessment annual review by Management according to LYB operation excellence standard requirement shall ensure the permit to work performing well. Self-Assessment program is established and review the work permitting, work at height, confine space, energy isolation and excavation by management level at least once a year. LYB standard is presented in support document, S-SM-030 Corporate Management System Standard Work Permitting.



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 8 of 10
Writer : HS AM <input type="text"/>	Verifier : DM HSEQ <input type="text"/>	Approver : VP Opt & Mfg <input type="text"/>	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

7.0 APPENDIX

Appendix 1

Responsibilities of Permit Signatories

- a) All hazards associated with the proposed job and all steps necessary to ensure the safety of the site, have been identified and recorded on the permit.
- b) The work site has been examined, and all precautions specified, including isolations, to be taken before work commences, have in fact been taken and will remain effective whilst the permit remains in force. The parameter for carrying out flammable gas, toxic and oxygen test must be identified and recorded on the permit. Arrangements for subsequent test must be clear and if any of the tests fall outside the parameters identified then the job must be stopped and permit withdraw.
- c) The person in charge of the execution of work being done under the permit is instructed as to the precautions already taken, any additional ones which, are to be taken, particular equipment to be used or worn, and procedure to be followed, during the period of the permit.
- d) Permit to work activities which may interact or affect one another are cross-referenced clearly and effectively.
- e) The permit specifies circumstances under which the work has to be suspended and subsequent action to be taken.
- f) Copies of all issued permits are displayed at the control location so that process operating staff can readily see which equipment is under maintenance and not available for operation and the number and location of persons working in the area concerned.
- g) The work site is examined at any time when work is suspended, and before it is restarted, and finally when the work is completed to ensure that it is in a safe condition.
- h) The shift hand-over procedure is properly followed if the work lasts more than one shift.
 - i) Before the permit is cancelled any precautions and isolations still to be withdrawn are in fact withdrawn and the systems they are part of returned to normal.
 - j) When the permit is finally cancelled, the person in charge of operations has acknowledged on it the return of the plant or equipment to their full control.
 - k) The area manager, or named representative, is notified of the suspension or completion of the work and any other fact relevant to the health and safety of persons who may be affected.



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 9 of 10
Writer : HS AM	Verifier : DM HSEQ	Approver : VP Opt & Mfg	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

Appendix 2

Types of Work to be covered by Permit to Work

Maintenance and repair, inspection and testing, modification and construction are typical activities, which may require the issue of Work Permit under the permit to work system. This is because the nature of these activities often, of necessity, breaches the first line of defenses provided by guards, lock-outs, etc.

Such work may need to be done whilst facilities remain operational. Likewise, other activities may be proceeding in the same vicinity. It is important that one activity under a permit to work does not create danger for another in an adjacent area.

More specifically jobs requiring use of safety permit will include:

- Maintenance operations, which compromise critical safety systems or remove them from service, e.g. Fire and gas detection systems, process alarm/trip testing.
- Work which may cause an unintended or uncontrolled hydrocarbon release, including any disconnection or opening of any closed pipeline, vessel or equipment containing, or which has contained, flammable or toxic materials.
- Hot work of any type, e.g. welding, flames cutting, etc.
- Work, which may generate sparks or other sources of ignition, e.g. grinding.
- Electrical work, which may cause danger.
- Entry into confined spaces and work inside them.
- Work involving the use of dangerous, including radioactive materials and explosives.
- Excavations.
- Pressure testing.

Appendix 3

Checklist for the Assessment of Permit to Work

The purpose of this checklist is to help people concerned with the preparation of permit to work procedures to decide whether all the points, which are considered essential, are adequately covered. If the answer to any of the questions below is "no", the procedure may need to be reconsidered and changed.

1. The System

1. Does the permit to work system in force satisfy all the legal requirements applying to that site or installation?
2. Is the permit to work system recognized throughout the site or installation as being essential for certain types of work?
3. Are the types of work, types of job or areas where permits must be used clearly defined and known to all concerned?
4. Does the permit to work system extend to contractors and their employees?



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 10 of 10
Writer : HS AM	Verifier : DM HSEQ	Approver : VP Opt & Mfg	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

5. Is it clearly laid down who may issue permits?
6. Is it clearly laid down how permits should be allowing it to be obtained for specific jobs?
7. Is the permit to work system flexible enough to allow it to be applied to other potentially hazardous work, apart from that which may have been specifically identified when the system was established?
8. Is the issue of a permit by a person to themselves prevented?
9. Does the system provide both for the recipient to retain the permit and for a record of live permits and suspended permits to be maintained at the point of issued?
10. Does the system require a copy of the permit to be displayed at the work place?
11. Does the system require the display of live and suspended permit so that process-operating staff can readily see and check plant status?
12. Is there a set of properly documented isolation procedures for working on potentially dangerous items of plant and does it provide for long-term isolation?

2. Training and Competence

13. Is the permit to work system clearly covered during site or installation safety induction training?
14. Are personnel who have special responsibilities under the permit to work system, e.g. issuing and isolating authorities properly authorized and passed the testing undertake the duties required of them?
15. Do these people have sufficient time to carry out these duties properly?
16. Does the system require formal assessment of competence of personnel before they are given responsibilities under the permit to work procedure?
17. Is a record of testing and assessment maintained?
18. Do training and competence requirements include contractors?

3. The permit

19. Is there a clear requirement for work being done under a permit to be stopped if any new hazards have arisen or old hazards recurred?
20. Does the permit contain clear rules about how the job should be controlled or abandoned in the event of an emergency?
21. Do permit specify clearly the job to be done?
22. Do permits specify clearly to whom they are issued?
23. Does the system require the potential hazards at work site to be clearly identified and recorded on the permit?
24. Does the permit clearly specify the precautions to be taken by the issuing and performing authorities?
25. Do permits specify clearly the plant or geographical area to which work must be limited?
26. Does the recipient have to sign the permit to show that they have both read the permit and understood the conditions laid down in it?
27. Do permits specify clearly a time limit for expiry or renewal?



Procedure : Permit to Work		Document no. 3-SM-002	Page 11 of 10
Writer : HS AM <input type="text"/>	Verifier : DM HSEQ <input type="text"/>	Approver : VP Opt & Mfg <input type="text"/>	Revision no. 12

Effective date: 31.05.18

28. Does the permit include a hand-over mechanism for work, which extends beyond a shift or other work period including work, which has been suspended?
29. Is a hand-back signature required when the job is complete?
30. Is there a procedure to bring to the attention of the area supervisor tasks, which require inhibiting safety devices, e.g. Fire detectors to ensure that contingency plans and precautions are in place?

4. Co-ordination

31. Are copies of permits issued for the same equipment/area kept and displayed together?
32. Is there a means of coordinating all work activities to ensure potential interactions are identified?
33. Is their provision on the permit form to cross-reference other relevant certificates and permits?
34. Is there a procedure to ensure that the agreement of others who could be affected by the proposed work is obtained before starting the work or preparations for it?
35. Where there are isolations common to more than one permit, is there a procedure to prevent the isolation being removed before all the permits have been signed off?

5. Monitoring

36. Is there a system of spot checks to ensure that permits are being followed?
37. Is there a procedure for reporting any incidents that have arisen during work carried out under a permit and for reviewing procedures as necessary?
38. Are audits carried out on the permit to work system at least once a year, preferably by people not normally employed at that?

ภาคผนวก ก-53
คู่มือความปลอดภัย (HSE Manual)



คู่มือนี้ บริษัท เอ็มซีโพลีเมอร์ จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆภายในบริษัทฯเป็นไปด้วยความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่บริษัทฯให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และควบคุมการทำงานของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กฎระเบียบ ข้อกำหนด และมาตรฐานต่างๆ ที่ทางบริษัทฯได้กำหนดขึ้น จะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ตามนโยบายของบริษัทฯ

คู่มือความปลอดภัย

HSE MANUAL



รองประธาน สายงานผลิต
9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สารบัญ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วไป	หน้า
1. กฎระเบียบทั่วไปด้านความปลอดภัย	1
2. ข้อบัญญัติในการทำงาน และกฎความปลอดภัยในชีวิต	9
3. ข้อบังคับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)	10
4. ข้อกำหนดในการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย ในการจัดทำบัตรผู้รับเหมา	14
5. ข้อกำหนดในการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	16
6. ข้อปฏิบัติด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล	18
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน	
7. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ	24
8. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ	27
9. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานบนที่สูง	31
10. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานยก	44
11. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานแอ็กซ์เรย์แนวเชื่อม	50
12. ข้อกำหนดการนำรถเข้าพื้นที่บริษัทฯ หรือพื้นที่ควบคุม	51
13. ข้อกำหนดการทำงานเกี่ยวกับการหมุนวน	53
14. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานการพ่นทราย	54
15. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานฉีดน้ำแรงดันสูง	55
16. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานชุด	57
17. ข้อกำหนดการทำงานกับสารเคมี	60
18. ข้อมูลด้านสารเคมีอันตราย	64
19. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า	75
20. ข้อกำหนดการกันพื้นที่และการติดป้ายสัญลักษณ์	78
ข้อกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้นำมาใช้ภายในบริษัทฯ	
21. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) และตู้ควบคุมไฟฟ้า	85
22. อุปกรณ์เครื่องวัดแก๊ส (personal gas detector)	86
23. อุปกรณ์ช่วยยก (lifting equipment)	87
24. เครื่องเจีย (grinder)	87
25. อุปกรณ์ตัด/เชื่อมก๊าซ (gas welding machine)	88
26. ค้อน (hammer)	88
27. ระบบไฟส่องสว่าง (lighting system)	89

28. อุปกรณ์เสริม (Special tools)	89
ข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม	
29. ข้อกำหนดในการจัดการขยะหรือกากของเสีย	91
30. ข้อกำหนดในการจัดการน้ำเสีย	96
31. การป้องกันและควบคุมการทกรั่วไหล	97
32. ข้อกำหนดในการจัดการคุณภาพอากาศ	98
บทลงโทษ	99

Revision 6
Effectivedate 09.06.2023


หน้า 4 ของ 99

1.16. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วไป

- 1.16.1. ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่บริษัทฯ ยกเว้น พื้นที่ที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้เป็นจุดสูบบุหรี่เท่านั้น
- 1.16.2. ไม่วางอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของ กีดขวางอุปกรณ์ฉุกเฉิน ภายในรัศมี 5 เมตร เช่น ถังดับเพลิง ที่ถังตาฉุกเฉิน หัวต่อน้ำดับเพลิง เป็นต้น และไม่กีดขวางทางหนีไฟ ขึ้น-ลง และทางเดินเข้า-ออก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 1.16.3. ไม่ปล่อยของเสียอันตราย สารเคมี น้ำมัน ฯลฯ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือท่อระบายน้ำฝน
- 1.16.4. การนำขยะของเสีย สารเคมี ออกนอกเขตพื้นที่บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ก่อน
- 1.16.5. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนเลิกงานทุกครั้ง
- 1.16.6. การใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ หรือระบบท่อ ข้อต่อ ที่มีแรงดันตั้งแต่ 5 bar ต้องใส่สายสลิงป้องกันการระเบิดทุกจุดที่มีการเชื่อมต่อ ยกเว้น การต่อท่อแบบหน้าแปลน
- 1.16.7. ห้ามพนักงาน ผู้รับเหมา ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ โกล์บลิ้งไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า เว้นแต่มีมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงงาน (TRA) อย่างถูกต้อง
- 1.16.8. กรณีต้องมีการตัดแยกระบบในการทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆ หรือทำงานในชั้นอากาศ ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมกุญแจและแม่กุญแจ (สีใดก็ได้ ยกเว้น แดง เขียว น้ำเงิน) สำหรับการล็อกระบบก่อนเริ่มทำงานและลงบันทึกชื่อ และปลดล็อกหลังเลิกทำงานในแต่ละวัน

หน้า 5 ของ 99

ขั้นตอนการตัดแยกระบบ



ภาพตัวอย่างกุญแจและ Lock box



1.17. ข้อกำหนดจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

- 1.17.1. กรณีมีพนักงานผู้รับเหมาน้อยกว่า 20 คน หัวหน้างานต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 คน หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานแทนได้
- 1.17.2. กรณีมีพนักงานผู้รับเหมาจำนวน 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน ต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หรือ เทคนิค หรือ เทคนิคขั้นสูง อย่างน้อย 1 คน (1:20)
- 1.17.3. กรณีมีพนักงานผู้รับเหมาจำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หรือเทคนิค หรือเทคนิคขั้นสูงอย่างน้อย 2 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปฏิบัติงานเต็มเวลาจำนวน 1 คน (1:50)
- 1.17.4. หากจำนวนผู้รับเหมาเกินกว่านี้ ให้ใช้อัตราส่วนผู้รับเหมาตามที่กำหนดข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องปฏิบัติงานอยู่ที่วิสาหกิจตลอดเวลาที่มีพนักงานผู้รับเหมาของบริษัทตนเองปฏิบัติงานอยู่ และต้องปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้นไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานอื่น เช่น เป็นผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน ผู้เผ่าะวังไฟ เป็นต้น โดยต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้
- สำเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือ คุณสมบัติเทียบเท่าตามที่อธิบดีประกาศกำหนดตามกฎหมายฯ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 - สำเนาประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เทคนิค หรือ เทคนิคขั้นสูง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เทคนิค หรือ เทคนิคขั้นสูง
- 1.17.5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ต้องสวมหมวกนิรภัยสีเขียว มีหน้าที่ควบคุม ดูแลพนักงานผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้การแนะนำ

หน้า 7 ของ 99

อัตราส่วนผู้รับเหมาต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	หัวหน้าเป็น จป.หัวหน้างาน	จป.หัวหน้างาน หรือ จป.เทคนิค หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง (1:20)	จป.วิชาชีพ (1:50)
น้อยกว่า 20 คน	1	0	0
20 คน	0	1	0
50 คน	0	2	1
100 คน	0	5	2

1.18. ข้อกำหนดจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทางด้านไฟฟ้า

- 1.18.1. จัดเตรียมผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศ โดยให้ปฏิบัติงานในบริษัทตลอดเวลา
- 1.18.2. ต้องแนบผลการศึกษาแก่ฝ่ายความปลอดภัยฯ ซึ่งต้องจบหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาไฟฟ้า (ไม่จำกัดวุฒิ) หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และมีประกาศนียบัตรรับรอง
- 1.18.3. กรณีที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานไฟฟ้าบริษัทก่อนทุกครั้ง
- 1.18.4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ประจําวันตามแบบฟอร์มและรายการที่บริษัทฯ กำหนด
- 1.18.5. ส่งเอกสารต่างๆ ให้ฝ่ายความปลอดภัยฯ ถ้าเป็นช่วงการดำเนินงานปกติ จัดส่งตามเวลาที่ระบุข้างต้น ยกเว้นกรณีซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี ให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

หน้า 8 ของ 99

2. ข้อบัญญัติในการทำงาน และกฎความปลอดภัยในชีวิต

● กฎความปลอดภัยในชีวิต (Life Saving Rules)

1. ต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Permit to work) ตามลักษณะงานทุกครั้ง
2. ต้องแน่ใจว่าได้มีการตัดแยกระบบและติดป้ายแสดงการตัดแยกแล้ว ก่อนทำงาน
3. ต้องได้รับอนุญาตก่อนถอดอุปกรณ์ หรือระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
4. ห้ามเข้าไปในสถานที่อันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. การทำงานด้วยความร้อน ต้องมีการควบคุมสารไวไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟ
6. ระมัดระวัง เมื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย (Cl₂, NaOH, TEAL, Peroxide, H₂S)
7. ผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างเหมาะสม
8. ต้องมีแผนปฏิบัติงาน สำหรับงานยกทุ่น และต้องมีการควบคุมพื้นที่การทำงาน
9. ป้องกันตัวเองและผู้อื่นให้พ้นจากวิธีอันตราย
10. ขับอย่างปลอดภัย เมื่อใช้รถบรรทุก และรถโฟล์คลิฟท์

● ข้อบัญญัติในการทำงาน (HMC Operation Tenets)

1. ปฏิบัติงานให้อยู่ในช่วงขีดจำกัดของการออกแบบหรือขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
2. ปฏิบัติงานในสภาวะที่ปลอดภัยและควบคุมได้อยู่เสมอ
3. ต้องมั่นใจว่ามีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงและงานที่ไม่ได้ทำเป็นประจำ
5. ต้องมีการรักษา ระบบความปลอดภัยและระบบเฉพาะ (Dedicated Systems) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและข้อบังคับทางกฎหมาย
7. รายงานและจัดการสภาวะที่ผิดปกติอยู่เสมอ
8. ต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและรู้จริง เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนและอุปกรณ์การผลิต



หน้าที่ 9 ของ 99

- 3.4.3. พนักงานผู้รับเหมาจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวอย่างถูกต้อง และต้องตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง กรณีพบว่าชำรุดหรือเสียหายจากการใช้งาน ให้ทำการยกเลิกการใช้งานและเปลี่ยนใหม่ทันที และตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาประจำเดือนพร้อมแสดงหลักฐานผ่านการตรวจสอบ

3.5. แวนตานีรภัย และ กระบังหน้า

- 3.5.1. พนักงานผู้รับเหมาต้องสวมใส่แวนตานีรภัย สำหรับแวนตานีรภัยชนิดเลนส์สีดำ ให้สวมใส่ได้เฉพาะเวลากลางวัน ห้ามใส่ภายในอาคารและในเวลากลางคืน (หลัง 18.00 น.)
- 3.5.2. สำหรับการทำงานกับวัสดุร้อน จะต้องสวมใส่แวนครอปตานีรภัย (Goggle) และกระบังหน้าแบบเบสไนท์กับปีกหมวก
- 3.5.3. การทำงานที่สัมผัสสารเคมี ผุ่นละออง หรือ เศษวัสดุ ที่มีโอกาสเข้าสู่ดวงตา จะต้องสวมใส่แวนครอปตานีรภัย (Goggle)
- 3.5.4. การทำงานเชื่อมไฟฟ้า จะต้องสวมใส่กระบังหน้าที่ใช้สำหรับงานเชื่อม
- 3.5.5. การทำงานตัด เจีย ขัด ที่ใช้เครื่องมือ จะต้องสวมใส่กระบังหน้า (Face shield) ป้องกันเศษวัสดุ

3.6. ถุงมือ

- 3.6.1. ต้องสวมใส่ถุงมือหนังหรือถุงมือกันบาด ขณะเข้าพื้นที่ควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงประเภทถุงมือ ตามลักษณะกิจกรรมหรือสภาพการทำงาน
- 3.6.2. ต้องสวมใส่ถุงมือกันความร้อน เมื่อทำงานกับวัสดุร้อน เช่น ท่อไอน้ำ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีพื้นผิวอุณหภูมิสูง
- 3.6.3. ต้องสวมใส่ถุงมือป้องกันสารเคมี เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมีตามที่จะระบุไว้ในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ของสารเคมีแต่ละชนิด
- 3.6.4. ต้องสวมใส่ถุงมือป้องกันไฟฟ้า เมื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันสูง
- 3.6.5. ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงมือผ้า ให้ใช้ถุงมือหนัง หรือถุงมือกันบาด (ถุงมือเคลือบเลื่อยยาง) ซึ่งจะดับของถุงมือกันบาดให้ขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงงาน (TRA) ของงานนั้น ๆ

3.7. หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ

- 3.7.1. ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น ในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีฝุ่นผง เช่น งานทำความสะอาดในพื้นที่ Pelletizing งานตัดและประกอบจนวนป้องกันความร้อน
- 3.7.2. ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันทางเดินหายใจชนิดคลุมศีรษะ (Air feed hood) สำหรับงานพันทราย
- 3.7.3. ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันฟุ้งโลหะ สำหรับการทำงานเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส

3. ข้อบังคับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

- 3.1. พนักงาน ผู้รับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal protective equipment, PPE) เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้พ้นจากอันตรายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย หรือ ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โดยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐาน 5 ชนิด คือ หมวกนิรภัย แวนตานีรภัย เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว รองเท้านิรภัย และถุงมือกันบาดหรือถุงมือหนัง
- 3.2. การแต่งกายของพนักงาน ผู้รับเหมา
- 3.2.1. สวมเสื้อแขนยาว และ กางเกงขายาวเท่านั้น ไม่พับแขน หรือ ขาดขี้นข้อม โดยรูปแบบชุดที่สวมใส่ (Uniform) จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของบริษัทต้นสังกัด
- 3.2.2. กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเขตพื้นที่ Hazardous area classification Zone 0,1,2,22 ต้องสวมชุด fire retardant clothing ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือ มีสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เช่น สีซีดจาง ฉีกขาด ตะเข็บขาด ซึ่งจะยกเว้นในช่วงที่มีกิจกรรมซ่อมบำรุง สามารถถอนการสวมใส่ชุด Fire retardant clothing ได้ เนื่องจากไม่มีสารติดไฟในระบบ (Gas Free) ในกรณีที่ผู้รับเหมาบางรายยังไม่พร้อมในการจัดหาชุด Fire retardant clothing ในทันที บริษัทฯ จะอนุญาตให้บริษัทผู้รับเหมาเตรียมการจัดหาชุด Fire retardant clothing ให้พนักงานพร้อมใช้งานกำหนดเสร็จก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2567
- 3.2.3. ติดบัตรประจำตัวที่บริษัทฯ ออกให้ ตลอดเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ และต้องให้เห็นชัดเจน
- 3.2.4. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ แวน อุปกรณ์ ที่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้
- 3.2.5. ห้ามสวมใส่คอนแทคเลนส์ เข้าไปในพื้นที่ทั้งหมด
- 3.2.6. กรณีผิวยาวต้องผูกมัดเก็บผมให้เรียบร้อย
- 3.3. หมวกนิรภัย
- 3.3.1. พนักงานผู้รับเหมาทุกคนต้องสวมใส่หมวกนิรภัย พร้อมสายรัดคางและปรับให้กระชับกับศีรษะในพื้นที่ควบคุมรวมถึงสถานที่ก่อสร้าง ห้ามสวมทับกับหมวกอื่น ๆ
- 3.4. เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full Body Harness) และสายนิรภัย (Lanyard)
- 3.4.1. หากทำงานบนที่สูงเหนือพื้นดิน สูงตั้งแต่ 2 เมตร ไม่เกิน 6 เมตร จะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว และ ต้องคล้องเกี่ยวสายนิรภัยแบบเส้นคู่ (Double lanyard) และไม่เพิ่มอุปกรณ์วัสดุดูดซับแรงกระแทก (Shock absorber) ไว้กับโครงสร้างที่ปลอดภัยและมั่นคง
- 3.4.2. หากทำงานบนที่สูงเหนือพื้นดิน สูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป จะต้องเพิ่มอุปกรณ์วัสดุดูดซับแรงกระแทก (Shock absorber) ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

หน้าที่ 10 ของ 99

- 3.7.4. สำหรับการทำงานที่อับอากาศที่มีค่า O₂ ต่ำกว่า 19.5% หรือสภาพพื้นที่การทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายจากแก๊สพิษ เช่น N₂ (Inert Gas) หรือ H₂S ต้องสวมใส่หน้ากากชนิดให้ใช้ออกซิเจน (Air Line)
- 3.7.5. สำหรับการทำงานกับสารเคมี จะต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันอันตรายชนิดครึ่งหน้าหรือ เต็มหน้า ประเภทใช้ไส้กรองอากาศ หรือ ไม่ใช้ ตามลักษณะกิจกรรมหรือสภาพการทำงาน

3.8. อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

- 3.8.1. พนักงานผู้รับเหมาที่ทำงานในบริเวณซึ่งกำหนดว่ามีเสียงดังสูงกว่า 85 dB(A) หรือ ลักษณะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่ครอบหู (Eaf muffs) หรือ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)

3.9. อุปกรณ์ป้องกันลำตัว

- 3.9.1. พนักงานผู้รับเหมาจะต้องสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี (Chemical suit) ในกรณีที่ทำงานมีโอกาสรับสัมผัสกับอันตราย ซึ่งพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม
- 3.9.2. พนักงานผู้รับเหมาจะต้องสวมใส่ชุดป้องกันความร้อน (Aluminized suit) เมื่อต้องทำงานกับวัสดุร้อน หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง เช่น ท่อไอน้ำ , สารเคมี TEAL (Triethylaluminium) โดยชุดประกอบด้วย หมวกนิรภัย กระบังหน้าชนิดปิดคลุมป้องกันลำคอ (Hood) เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือ และรองเท้าบูท
- 3.9.3. พนักงานผู้รับเหมาต้องสวมใส่ ชุดเย็บหนัง ปกคลุมหนังป้องกันสะเก็ด สำหรับการทำงาน ตัด เจีย ขัด ที่ใช้เครื่องมือ หรืองานเชื่อมไฟฟ้า

3.10. อุปกรณ์ป้องกันเท้า

- 3.10.1. ต้องสวมใส่รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า (คอมโพสิต) ขณะเข้าพื้นที่ควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงประเภทของเท้า ตามลักษณะกิจกรรมหรือสภาพการทำงาน เช่น รองเท้าบูทยางนิรภัย สำหรับการทำงานกับสารเคมี , รองเท้าทนความร้อน สำหรับการทำงานร่วมกับความร้อน เป็นต้น

3.11. เสื้อสะท้อนแสง

กรณีผู้รับเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) ผู้เฝ้าระวัง (Hole watcher) ผู้ให้สัญญาณ ผู้นำทางรถเข้าพื้นที่ จะต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงตามหน้าที่ ดังนี้

ผู้เฝ้าระวังไฟ (งานประกายไฟ)	ผู้เฝ้าระวัง (งานอับอากาศ)	ผู้ให้สัญญาณ (งานยก)	ผู้นำทางรถเข้าพื้นที่
เสื้อสะท้อนแสงสีแดง	เสื้อสะท้อนแสงสีน้ำเงิน	เสื้อสะท้อนแสงสีส้ม	เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว
			

3.12. อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ

3.12.1. สำหรับงานประเภทอื่น ๆ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะกิจกรรม สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงงาน (TRA) กำหนด โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวแก่พนักงานผู้รับเหมา

3.13. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะต้องถูกผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มาตรฐานอื่น ๆ ที่ยอมรับ และเป็นไปตามกฎหมาย : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554

หน้าที่ 13 ของ 99

- 4.6. สำหรับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระยะสั้น (Short brief) โดยสามารถทำงานชั่วคราวได้ ไม่เกิน 3 วัน หากต้องการทำงานเกิน 3 วัน จะต้องเข้ารับการอบรม (Short brief) อีกครั้ง โดยบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รับการอบรม (Short brief) ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง
- 4.7. ผู้รับเหมาที่ทำงานเฉพาะ ต้องได้รับใบรับรองการทำงาน (work passport) เพื่อยืนยันการผ่านคุณสมบัติในการปฏิบัติงานที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยต้องนำส่งเอกสารหลักฐานคุณสมบัติตามหน้าที่ที่ต้องการขึ้นทะเบียน ให้แก่ฝ่ายความปลอดภัย อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเริ่มงาน เพื่อจัดทำใบรับรองการทำงาน (work passport) กรณีเฝ้าระวังสามารถนำหลักฐานแสดงวิธีที่หน้างานเพื่อให้ตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาใช้งานไม่เกิน 7 วัน ยกเว้น 3 ตำแหน่ง ดังนี้
- ผู้เฝ้าระวังไฟ ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน
 - ผู้ช่วยเหลือการทำงานที่อับอากาศ ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
 - ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน

หน้าที่ 15 ของ 99

4. ข้อกำหนดในการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย ในการจัดทำบัตรผู้รับเหมา (contractor card) และ ใบรับรองการทำงาน (work passport)

- 4.1. ผู้รับเหมาแจ้งรายชื่อผู้ที่จะขออบรม ให้เจ้าของงานของบริษัทฯ ทำการจองในระบบ safety training registration system ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทำการ
- 4.2. วันอบรม ผู้รับเหมาต้องส่งแบบฟอร์มการขออบรม 5-SM-001 แบบสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า) และสำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมความปลอดภัยฯ 6 ชั่วโมง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ฝ่ายความปลอดภัยฯ



- 4.3. หลังผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยแล้ว หัวหน้างานหรือผู้ประสานงานของผู้รับเหมากรอกแบบฟอร์มการขอทำบัตร และลงชื่ออนุมัติโดยฝ่ายความปลอดภัยฯ แล้วนำไปชำระเงินค่ามัดจำบัตรใบละ 200 บาท เพื่อเป็นค่าปรับในกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย ที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และนำสำเนาใบรับเงินชั่วคราว และแบบฟอร์มขอทำบัตร มาแสดงที่ฝ่ายความปลอดภัยฯ เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรต่อไป เมื่อเสร็จงานให้รวบรวมบัตร ต้นฉบับใบรับเงินชั่วคราว และแบบฟอร์มที่ขอทำบัตร มาคืนที่ฝ่ายความปลอดภัยฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ จากนั้นจึงไปขอรับเงินค่ามัดจำบัตรคืนที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ
- 4.4. พนักงานผู้รับเหมาต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (6 ชั่วโมง) จากบริษัทผู้รับเหมาต้นสังกัด โดยยื่นเอกสารหลักฐานการผ่านการอบรมดังกล่าว ให้ฝ่ายความปลอดภัยฯ ก่อนเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ
- 4.5. ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อน สำหรับทำงานต่อเนื่อง

หน้าที่ 14 ของ 99

5. ข้อกำหนดในการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

- 5.1. สถานการณ์ฉุกเฉิน คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สามารถจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และหรือ ทำให้ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย เช่น ไฟไหม้ ระเบิด ก๊าซไวไฟรั่วไหล หรือก๊าซพิษรั่วไหล
- 5.2. เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ หรือ ได้ยินเสียงประกาศเหตุฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
- 5.2.1. สำหรับผู้รับเหมาหรือผู้ใดที่พบเห็นเหตุการณ์ ให้ปฏิบัติดังนี้
- แจ้งหัวหน้างาน หรือ เจ้าของงานทันที ทางวิทยุของกระบวนการผลิต ที่เกิดเหตุ หรือ โทร 1222 สำหรับโรงงาน PP หรือ 7222 สำหรับโรงงาน PDH
 - หยุดการทำงานหรือกิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมด
 - ปิดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า พื้นที่
 - ออกจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่
 - รอฟังเสียงสัญญาณ และเสียงประกาศ
 - ไปรายงานตัวที่จุดรวมพล ตามจุดที่กำหนด
- 5.2.2. ผู้รับเหมาและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ยินเสียงประกาศและสัญญาณฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้
- หยุดการทำงานหรือกิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมด
 - หยุดทุกการสื่อสาร
 - ปิดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ทำงาน พื้นที่
 - กรณีไฟไหม้ ก๊าซไวไฟรั่วไหล หรือระเบิด ให้ไปรายงานตัวที่จุดรวมพล ตามที่กำหนด
 - กรณีก๊าซพิษรั่วไหล ให้ไปลงภายในอาคารที่ปลอดภัย ได้แก่อาคารอำนวยการ หรืออาคารกลางควบคุมการผลิต
- 5.3. บริษัทฯ จะมีการทดสอบสัญญาณฉุกเฉินประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ ช่วงเวลา 11:00-13:00 น. หากมีความผิดปกติ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบ
- 5.4. เสียงสัญญาณฉุกเฉินมี 3 เสียง ได้แก่
- 5.4.1. สัญญาณอพยพ ไฟไหม้ ก๊าซไวไฟรั่วไหล หรือระเบิด
- 5.4.2. สัญญาณอพยพ ก๊าซพิษรั่วไหล
- 5.4.3. สัญญาณกลับสู่ภาวะปกติ

หน้าที่ 16 ของ 99

- 5.5. ขั้นตอนการรายงานตัว ให้ปฏิบัติดังนี้
- 5.5.1. ผู้รับเหมา ให้รายงานตัวต่อหัวหน้างานผู้รับเหมา นั้นๆ และเข้าแถวให้เป็นระเบียบ อยู่ในความสงบเรียบร้อย
- 5.5.2. หัวหน้างานผู้รับเหมา รายงานจำนวนผู้รับเหมาในสังกัดตนเอง ต่อเจ้าของงานของบริษัท
- 5.5.3. หากพบพนักงานสูญหาย ให้แจ้งเจ้าของงานของบริษัททันที เพื่อสืบหาต่อไป
- 5.5.4. ห้ามออกนอกบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 5.5.5. ให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
- 5.5.6. ห้ามถ่ายภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูลบริษัท ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)

แสดงจุดอพยพกรณีไฟไหม้

จุดรวมพล กรณีเกิดไฟไหม้ (Assembly point in case of fire)

PDH Plant

จุดรวมพลที่ 1 : บริเวณลานจอดรถกรกษยานต์ข้างประตู 1 (Gate)



จุดรวมพลที่ 2 : บริเวณประตู 6 (Gate)



PP Plant

จุดรวมพลที่ 1 : บริเวณหน้าตึกส่วนรวมการ (Admin) สำหรับพนักงาน HMC



จุดรวมพลที่ 2 : บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอาคารส่วนรวมการ



แสดงจุดปลอดภัย กรณีก๊าซพิษรั่วไหล

จุดปลอดภัย กรณีก๊าซพิษรั่วไหล (Safe building in case of toxic gas leak)

PDH Plant

จุด 1 : อาคารส่วนรวมการ (Admin)

จุด 2 : อาคารกลางควบคุมการผลิต (Control room building)

PP Plant

จุด 1 : อาคารส่วนรวมการ (Admin)

จุด 2 : อาคารกลางควบคุมการผลิต (Control room building)

- 6.2. ขั้นตอนการขอรับบริหารห้องพยาบาลสำหรับผู้รับเหมา
- 6.2.1. ผู้รับเหมาสามารถใช้บริการห้องพยาบาลภายในพื้นที่ HMC ได้ ทั้งห้องพยาบาล PP และ PDH
- 6.2.2. จะต้องแจ้งหัวหน้างาน และ เจ้าของงาน พนักงาน HMC ได้รับทราบ
- 6.2.3. ติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล แสดงบัตรผู้รับเหมา เพื่อเข้ารับการรักษา
- 6.2.4. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือต้องการขอความช่วยเหลือจัดส่งรถพยาบาล ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลโดยด่วน และรายงานฝ่ายงาน HSE ได้รับทราบ

6.3. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- 6.4.1. **ลักษณะอาการ**
- ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อยตัว เสียเปลี่ยนและมีเสมหะ มีไข้สูง 39 องศาเซลเซียส รู้สึกหนาว แต่เหงื่อออก มีน้ำมูกคัดจมูก คอแห้ง รู้สึกคันคอและไอ เจ็บคอ กลืนน้ำลายแล้วเหมือนมีมีบาดบค เหนื่อย อ่อนเพลียกว่าปกติ
- 6.4.2. **มาตรการ**
- 6.4.2.1. ผู้รับเหมาทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง ล้างมือ และ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย
- 6.4.2.2. ผู้รับเหมาหากมีอาการตามลักษณะอาการของโรคติดเชื้อ COVID19 จะต้องตรวจ ATK จากบริษัทต้นสังกัด ก่อนเข้าพื้นที่บริษัทฯ และหากผลการตรวจ ATK positive (พบเจอเชื้อ) จะต้องได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และเข้าสู่กระบวนการรักษาจนหายดีแล้ว จึงจะสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้
- 6.4.3. **ข้อแนะนำ**
- ผู้รับเหมาจะต้องสังเกตอาการของตนเอง หากพบเจออาการผิดปกติ คล้ายลักษณะอาการของโรคติดเชื้อ COVID19 รีบตรวจหาเชื้อ ATK และรายงานหัวหน้างานให้รับทราบ
 - หากผู้ใกล้ชิด หรือ บุคคลภายในครอบครัวติดเชื้อ ให้เฝ้าระวังตนเอง ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ และรายงานหัวหน้างานให้รับทราบ
 - หลังจากเข้ารักษาทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว หากยังคงมีอาการไอ ปวดศีรษะ มีไข้ ให้หลีกเลี่ยงงานที่อับอากาศ งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน หรือ งานที่ปฏิบัติที่สูง
 - กรณีหมดสติ อ่อนเพลีย มีอาการจะเป็นลม ให้รีบแจ้งหัวหน้างาน และเข้ารับช่วยเหลือ ณ ห้องพยาบาล HMC

6. ข้อปฏิบัติด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล

6.1. สถานที่บริการห้องพยาบาล HMC

เวลาบริการห้องพยาบาล 08.00-17.00 น.

ภาพสถานที่ตั้งห้องพยาบาล PP

เบอร์โทรศัพท์ต่อ : 038-683-861 ต่อ 1185



ห้องพยาบาล PP (บริเวณข้างโรงอาหาร PP)

ภาพสถานที่ตั้งห้องพยาบาล PDH

เบอร์โทรศัพท์ต่อ : 038-949-777 ต่อ 7999



ห้องพยาบาล PDH (บริเวณด้านหน้าอาคาร Admin)

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอรับการช่วยเหลือ

ติดต่อ NPC SE : 038-977799 หรือ 038-977614

ติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพของ (กรณีอุบัติเหตุร้ายแรง) : 038-921-921

6.4. ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี

6.5.1. อันตรายจากการสัมผัสสารเคมี

อันตรายจากการสัมผัสสารเคมี หมายถึง เมื่อสัมผัสสารเคมีที่มีสภาพเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายโดย การรับประทาน การหายใจ หรือ การสัมผัสทางผิวหนัง แล้วทำให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย ด้วยปฏิกิริยาทางเคมี อันตรายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ ปริมาณ และ ช่องทางการรับสัมผัส

6.5.2. สัญลักษณ์แสดงประเภทสารเคมีและตัวคูณความรุนแรง GHS

สัญลักษณ์ (Pictogram)	คำอธิบายของอันตราย (Hazard Statement)	คำอธิบายของอันตราย (Hazard Statement)	คำอธิบายของอันตราย (Hazard Statement)
	การกัดกร่อนผิวหนังอย่างรุนแรง หรือการกัดกร่อนโลหะอย่างรุนแรง (H314)		การระเบิด (H228)
	การติดไฟง่าย (H228)		การระคายเคือง (H315)
	การออกซิไดซ์ (H228)		การเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (H350)
	การเป็นพิษ (H302)		การเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (H400)
	การกัดกร่อนผิวหนังอย่างรุนแรง หรือการกัดกร่อนโลหะอย่างรุนแรง (H314)		

6.5.3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

6.5.3.1. สารเคมีเข้าปาก

- สำรวจผู้ป่วยว่ายังหายใจและมีสติหรือไม่ หากไม่หายใจต้องทำการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจเบื้องต้น (CPR) และรีบนำเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทันทีและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากตัวเครื่อง
- หากผู้ป่วยหมดสติแต่ยังหายใจอยู่ให้จัดท่าผู้ป่วยนอนในท่าคว่ำที่จะสะดวกข้าง
- พยายามอย่าทำให้ผู้ป่วยอาเจียน เพราะสารเคมีที่เข้าปอดทำให้ระบบทางเดินอาหารเกิดการระคายเคืองได้
- หากผู้ป่วยยังมีสติและได้ตอบโต้ ให้ผู้ป่วยทำการล้างปากและกลืนด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น และรีบนำผู้ป่วยส่งห้องพยาบาล พบแพทย์โดยด่วน

6.5.3.2. สารเคมีเข้าตา

- ควรมีล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งที่จุดล้างตาฉุกเฉิน (Eye wash station) โดยพยายามกรอกตาเพื่อให้มีน้ำชะสารเคมีออกให้มากที่สุด และรีบนำผู้ป่วยส่งห้องพยาบาล พบแพทย์โดยด่วน
- หากเกิดการระคายเคือง หรือ สงสัยสารเคมีกระเด็นเข้าสู่ดวงตา ห้ามขยี้ดวงตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด และเข้าพบแพทย์ทันที

6.5.3.3. ผู้คนสารเคมี

- นำผู้ป่วยออกมาสู่บริเวณโล่งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- สังเกตอาการผู้ป่วยว่าหมดสติและหายใจอยู่หรือไม่ หากไม่หายใจต้องทำการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจเบื้องต้น (CPR) และรีบนำเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทันทีและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากตัวเครื่อง
- หากผู้ป่วยหมดสติแต่ยังหายใจให้จัดทำผู้ป่วยนอนในท่าคว่ำกึ่งตะแคงข้าง
- หากผู้ป่วยยังมีสติและหายใจเองได้ แต่มีอาการไอและหายใจติดขัด ให้จัดทำผู้ป่วยนอนท้ายศีรษะและหนุนคอขึ้นสูง พยายามรีบผู้ป่วยให้มีสติตลอดเวลา และรีบนำผู้ป่วยส่งห้องพยาบาล พบแพทย์โดยด่วน

6.5.3.4. สารเคมีหกครดผิวหนัง

- ถอดเสื้อผ้าที่เป็นเป็นสารเคมีออก
- เช็ดหรือซับสารเคมีออกที่หกตามร่างกาย
- ล้างด้วยน้ำสะอาด หากมีสบู่ให้ล้างด้วยสบู่ด้วยในกรณีที่เป็นสารไม่ละลายน้ำ ที่จุดอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower)
- รีบนำส่งผู้ป่วยและออกจากสารเคมี ต่อแพทย์ทันที

หน้าที่ 21 ของ 99

6.5. วิธีการทำ CPR

การทำ CPR หรือ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรจะเรียนรู้ไว้ เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน




6.6. วิธีการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)



หน้าที่ 22 ของ 99

6.7.1. ตำแหน่งติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)



หน้าที่ 23 ของ 99

7. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

เนื่องจากในพื้นที่กระบวนการผลิต มีสารเคมีและวัตถุไวไฟอยู่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้จากการทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟได้ จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการสำหรับป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

7.1. ผ้ากันไฟ (fire blanket)

ใช้ในการล้อมปิดคลุมโดยรอบพื้นที่ทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ ต้องปิดทุกด้านให้มิดชิด มีภาคโลหะ หรือ ผ้ากันไฟรองพื้น เพื่อไม่ให้สะเก็ดไฟกระเด็นออกนอกพื้นที่ป้องกันคุณสมบัติของผ้ากันไฟที่อนุญาตให้ใช้ในบริษัทฯ ต้อง

- 7.1.1. หนวหนวได้ตั้งแต่ 500 องศาเซลเซียสขึ้นไป
- 7.1.2. มีขนาดเพียงพอการปิดคลุมประกายไฟจากการทำงาน
- 7.1.3. มีใบรับรองตามคุณสมบัติดังกล่าว พร้อมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทฯ ตรวจสอบ
- 7.1.4. มีสภาพดี ไม่ขาด ไม่เป็นรู ไม่ฉีกขาด จนไม่สามารถป้องกันประกายไฟได้
- 7.1.5. ไม่มีส่วนประกอบของ Asbestos หรือแร่ใยหิน ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

7.2. อุปกรณ์เครื่องวัดแก๊ส (Personal gas detector)

- 7.2.1. ตามคุณสมบัติที่กำหนดในเรื่องของมาตรฐานอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ในบริษัทฯ โดยเครื่องต้องใช้แบบ 3 sensors (LEL & CO & O2) เป็นอย่างน้อย และมีประจำตัวผู้เฝ้าระวังไว้ทุกคน
- 7.2.2. เครื่องตรวจวัดแก๊สต้องมีประจำจุดที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟทุกจุด และสามารถเช็คเครื่องตรวจวัดแก๊สร่วมกันได้กรณีจุดทำงานอยู่ห่างกันไม่เกิน 5 เมตร แต่ต้องเป็นบริษัทเดียวกัน พื้นที่ทำงานต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานเดียวกัน สามารถมองเห็นและเข้าถึงได้สะดวกในกรณีฉุกเฉิน

7.3. ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 7.3.1. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ และ/หรือดับเพลิงขั้นต้น (basic fire fighting) จากสถาบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 7.3.2. ใบประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานของสถาบันที่ทำการฝึกอบรม
- 7.3.3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้เฝ้าระวังไฟมาก่อน
- 7.3.4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องวัดแก๊ส และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- 7.3.5. ทราบกฎระเบียบปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟของบริษัทฯ

หน้าที่ 24 ของ 99

- 7.3.6. ต้องผ่านการทดสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้การทดสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นการประเมินผู้ปฏิบัติงานที่เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับการทดสอบอีกครั้งที่หน้างานระหว่างการขออนุญาตทำงาน โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบให้แจ้งฝ่ายความปลอดภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง
- 7.3.7. กรณีที่ปฏิบัติงานบนที่สูงที่มีความสูงมากกว่า 10 เมตร ไม่อนุญาตให้ผู้เฝ้าระวังไฟที่เป็นผู้หญิงปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด ยกเว้นพื้นที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ถาวร
- 7.3.8. จำนวนผู้เฝ้าระวังไฟ กำหนดให้จุดที่ปฏิบัติงานหนึ่งจุดต่อผู้เฝ้าระวังไฟหนึ่งคน ยกเว้นกรณีที่ทำงานอยู่ในระยะนาเดียวัน และมีระยะห่างไม่เกิน 5 เมตร อนุญาตให้ผู้เฝ้าระวังไฟ 1 คนต่อสองจุดได้ กรณีที่ปฏิบัติงานบนที่สูง ให้มีผู้เฝ้าระวังไฟอยู่บริเวณด้านล่างด้วย
- 7.3.9. ผู้เฝ้าระวังไฟ ต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงสีแดง เพื่อให้เห็นชัดเจน
- 7.3.10. กรณีผู้เฝ้าระวังไฟไม่อยู่ชั่วคราว ไม่เกิน 15 นาทีให้ดำเนินการโดย
- หยุดเครื่องจักรที่ใช้งาน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
 - กรณีไม่สามารถหยุดเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลแทนเป็นการชั่วคราว
- 7.3.11. ผู้เฝ้าระวังไฟยังคงปฏิบัติงานที่อย่างน้อย 30 นาที หลังจากงานที่ต้องใช้ความร้อนระดับ 2 และ 3 เสริมขึ้น หรือ 60 นาที หากพื้นที่ปฏิบัติงานมีวัตถุที่สามารถติดไฟได้ในระยะ 10 เมตร เพื่อตรวจสอบในพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

7.4.

ถังดับเพลิง

ต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงทุกจุดที่มีงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างน้อยจุดละ 1 ถัง ถังดับเพลิงที่อนุญาตให้ใช้งานในบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 7.4.1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ดับเพลิงได้ทั้งชนิด ABC ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด์) หรือ
- 7.4.2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 กิโลกรัม สำหรับงานไฟฟ้าหรือระบบเครื่องมือวัด (instrument)
- 7.4.3. ความสามารถในการดับเพลิง (fire rating)
- ไม่น้อยกว่า 10A-40B พื้นที่ปฏิบัติการ, warehouse, bagging, silo area, ERM store, MT store
 - ไม่น้อยกว่า 10A-20B อาคารสำนักงาน, canteen, change house, อาคารซ่อมบำรุง, พื้นที่ทั่วไป
- 7.4.4. สภาพถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สายไม่แตกหรือมีสิ่งอุดกั้น ถังไม่บุบ ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมติดใบตรวจสอบที่อุปกรณ์ดับเพลิงทุกถัง

8. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานในที่อับอากาศผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมบุคคลตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์การทำงานดังต่อไปนี้

- 8.1. **ข้อกำหนดของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้เฝ้าระวัง และผู้ช่วยเหลือ งานในที่อับอากาศ**
- พนักงาน ผู้รับเหมาที่ต้องเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศต้องปฏิบัติตาม “กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562” โดยพนักงานผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ให้ฝ่ายความปลอดภัยฯ พิจารณาก่อน ดังนี้
- 8.1.1. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับ ผู้ควบคุมงาน ผู้เฝ้าระวัง ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ที่ออกโดยสถาบันที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถ้าใบประกาศนียบัตรอบรมครบ 5 ปี ต้องมีใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมทวนความปลอดภัย ในการทำงานในที่อับอากาศ (อ้างอิงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ)
- 8.1.2. ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพสำหรับการทำงานในที่อับอากาศจากแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันตรวจสุขภาพจนถึงวันที่เข้าทำงาน และต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลเท่านั้น
- 8.1.3. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการทำงานในที่อับอากาศจะต้องแจ้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อได้รับการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ จากหน่วยงานความปลอดภัยฯของบริษัทฯก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้
- 8.1.4. ก่อนเริ่มงานผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ร่วมกับเจ้าของงาน เจ้าของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พร้อมจำลองการช่วยเหลือ ณ จุดหน้างาน หรือสถานที่ทำงานจริง ก่อนเริ่มงาน และกำหนดให้ผู้เฝ้าระวังและผู้ช่วยเหลือ ประจำพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

8.2. รองช่วยชีวิต

เป็นชนิดพิเศษ และหรือรอกต้องมีระบบเบรกอัตโนมัติ และต้องทำการติดตั้งกับโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่แข็งแรง ก่อนเริ่มงาน กรณีโครงสร้างที่ติดตั้งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนจากผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มงาน

8.3. SCBA ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ซึ่งปริมาณอากาศต้องสามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของความจุถัง และมีใบรับรองคุณภาพอากาศในถังแนบทุกครั้งที่ย้อนุญาตทำงาน

- 7.4.5. กรณีทำงานบนที่สูงให้จัดเตรียมถังดับเพลิงทั้งด้านบนและด้านล่าง
- 7.5. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอื่นๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อ้างอิงในเอกสารข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทงาน **Hot work** และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (S-SM-028)
- 7.6. การใช้เครื่อง Generator, Air compressor, High pressure water jet และการติดตั้งแท่งกราวด์ หรือ Ground rod ต้องได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายซ่อมบำรุง ค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ (S-SM-027)
- 7.7. สายไฟฟ้า หรือสายกราวด์ต้องทำการจัดวาง จัดเรียงในพื้นที่ที่ปลอดภัย
- 7.7.1. หลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขัง และพื้นที่ทางเดินเท้าให้ยกขึ้นที่สูง
- 7.7.2. มีการป้องกันไม่ให้สายไฟสัมผัสโดยตรงกับโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น โครงนั่งร้าน
- 7.7.3. กรณีที่ต้องวางผ่านถนนต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการทับตลอดสายไฟ

8.4.

ชุดสายส่งอากาศ (Air line)

ใช้ในพื้นที่ที่มีสารอันตราย หรือปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกรณีประเมินความเสี่ยง โดยชุดสายส่งอากาศต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 8.4.1. ถังอากาศอัดที่ใช้ต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงงานไม่เกิน 3 ปี
- 8.4.2. แสดงใบรับรองมาตรฐานคุณภาพอากาศในถังอับอากาศต่อมีค่า ดังนี้
- ปริมาณออกซิเจนอยู่ระหว่าง 19.5% ถึง 23.5%
 - ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 10 ppm
 - ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไม่เกิน 1000 ppm
 - ปริมาณน้ำมัน (condensed oil) ไม่เกิน 5 ppm
 - ความชื้น ไม่เกิน 35 ppm

8.4.3. คุณภาพอากาศต้องมีใบรับรองคุณภาพอากาศ โดยยื่นใบรับรองต่อฝ่ายความปลอดภัยฯ เพื่ออนุมัติ ก่อนการปฏิบัติงาน และทางบริษัทฯ จะทำการสุ่มตรวจคุณภาพอากาศภายในถัง หากพบไม่ได้ตามมาตรฐาน จะไม่อนุญาตให้ใช้งานในบริษัทฯ

8.4.4. กรณีที่บริษัทผู้รับเหมาทำการอัดอากาศด้วยตัวเอง ให้แจ้งฝ่ายความปลอดภัยฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มงาน เพื่อทางบริษัทฯ จะไปตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ที่ใช้ในการอัดอากาศว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ก่อนการอนุญาตให้ใช้งาน หากบริษัทฯ ทายพบว่าไม่ได้หรือไม่มีความรู้ จะไม่อนุญาตให้ใช้งานโดยเด็ดขาด

8.4.5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องอัดอากาศ (air compressor) ในการส่งอากาศให้กับผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศอย่างเด็ดขาด

8.5.

เครื่องวัดแก๊ส (Personal gas detector) อย่างน้อย 2 เครื่อง

- 8.5.1. สำหรับผู้เฝ้าระวังหรือผู้ช่วยเหลือ เป็นแบบ 4 sensors (LEL, O₂, H₂S, CO) แบบปั๊มดูด พร้อมสายต่อที่มีความยาวถึงระดับที่ปฏิบัติงาน
- 8.5.2. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นแบบ 4 sensor (LEL, O₂, H₂S, CO) สำหรับ sensor ของเครื่องตรวจวัดแก๊ส ให้พิจารณาตามการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่หรือจุดทำงานนั้นๆ หากพบมีความเสี่ยงในแก๊สประเภทหนึ่ง ให้พิจารณาเพิ่ม sensor ของแก๊สนั้นด้วย
- 8.5.3. การตรวจวัดแก๊สแบ่งประเภทการตรวจวัดดังนี้
- Fixed gas detector ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดและบันทึกผลโดยผู้เฝ้าระวัง
 - Portable gas detector ติดตัวผู้ปฏิบัติงาน

- 8.6. **เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full body harness)**
- 8.6.1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือ ใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว พร้อมช่วยเหลือตลอดเวลาที่มีการทำงาน
- 8.6.2. ผู้เฝ้าระวังทุกคน ใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีน้ำเงิน กรณี ณ จุดที่ทำงานมีความเสี่ยงที่จะตกจากที่สูง ให้ใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
- 8.7. **พัดลมระบายอากาศ (Air blower)**
- กรณีที่ต้องมีการระบายอากาศ ขนาดของพัดลมระบายอากาศและอัตราการระบายอากาศต้องเหมาะสม การวัดค่าก๊าซในบรรยากาศก่อนเริ่มงานให้ปิด ต้องปิดระบบอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนวัดค่าก๊าซ และต้องระบุผู้ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิดระบบระบายอากาศให้ชัดเจน
- 8.8. **ท่อนลม (hose)**
- ต้องจัดเตรียมท่อนลม ในกรณีที่ต้องใช้ท่อเพื่อดูดหรืออากาศส่งเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และขนาดท่อต้องเหมาะสมกับพัดลมระบายอากาศที่ใช้
- 8.9. **อุปกรณ์สื่อสาร**
- ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างผู้ช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ เช่น แดร์ม นกหวีด วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ต้องมีวิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ของบริษัทฯ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้วิทยุสื่อสารต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานไฟฟ้าของบริษัทฯก่อนเท่านั้น
- 8.10. **ป้ายเตือนอันตราย**
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมป้ายเตือนอันตราย “ที่อับอากาศ อันตรายห้ามเข้า” ปิดที่ทางเข้าออกทุกจุดที่มีการทำงาน และปิดกั้นพื้นที่ทำงานทุกครั้งหลังหยุดงานเพื่อไม่ให้มีบุคคลอื่น เข้าไปในพื้นที่นั้น ในกรณีทำการปิดกั้นพื้นที่และปิดป้ายเตือนแล้ว ผู้ที่ฝ่าฝืนจะโดนลงโทษขั้นสูงสุด
- 8.11. **ระบบไฟส่องสว่าง**
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง สำหรับงานที่แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงาน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ภายในที่อับอากาศต้องเป็นประเภทแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 โวลท์ กรณีที่แรงดันไฟฟ้าเกิน 24 โวลท์ ต้องมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (earth leak) ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า และทำการทดสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- 8.12. **อุปกรณ์ไฟฟ้าในที่อับอากาศ**
- อุปกรณ์ทุกอย่างต้องได้รับการตรวจสอบจากบริษัทฯก่อน ต้องมีการติดตั้งสายดิน และมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (earth leak) ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า กรณีเข้าที่อับอากาศครั้งแรกต้องใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการกระเปิด หรือประเภทที่เหมาะสมตาม Area Classification แต่หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับผลการตรวจวัดก๊าซ คุณภาพอากาศ และการประเมินความเสี่ยงของงาน

หน้าที่ 29 ของ 99

- 8.13. **นั่งร้านช่วยชีวิต**
- 8.13.1. ก่อนปฏิบัติงานในที่อับอากาศ หากมีการติดตั้งนั่งร้าน นั่งร้านต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน
- 8.13.2. การติดตั้งนั่งร้านต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางบริษัทฯกำหนด
- 8.13.3. ขณะมีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ นั่งร้านช่วยชีวิตต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ใช้นั่งร้านในการขนย้ายวัสดุ หรือสิ่งของในระหว่างปฏิบัติงาน

ลักษณะการติดตั้งนั่งร้าน สำหรับงานช่วยชีวิต

หน้าที่ 30 ของ 99

9. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานบนนั่งร้านและที่สูง

- 9.1. **นิยามการปฏิบัติงานบนที่สูง**
- นิยามการปฏิบัติงานบนที่สูง คือ การทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน หรือจากพื้นอาคาร หรือหลุมลึก ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งผู้ปฏิบัติงานอาจพลัดตกลงมาได้แก่
- การทำงานบนรถขนส่งสินค้า
 - การทำงานบนหลังคา
 - การทำงานบนนั่งร้าน
 - การทำงานบนเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง เช่น Boomlift, X-Lift, รถกระเช้า เป็นต้น
 - การทำงานบนบันไดเคลื่อนที่มีความสูงเกิน 2 เมตร
 - การทำงานบนพวยเผา (Flare)
 - การทำงานบริเวณหน้าหลุมลึกตั้งแต่ 2 เมตร
- 9.2. หากทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตร ต้องจัดให้มีนั่งร้าน หรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน โดยห้ามใช้นั่งร้านญี่ปุ่น
- 9.3. เมื่อทำงานบนที่สูง ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการตกจากที่สูงตามหลัก Hirechy of control และป้องกันการตกจากที่สูงและแผนการช่วยเหลือ สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบก่อนปฏิบัติ
- 9.4. **ข้อกำหนดบันได (Ladders)**
- 9.4.1. **บันไดเคลื่อนที่ (Movable step platform)**
- 9.4.1.1. ต้องจัดให้มีราวกันตก (Handrail)
- 9.4.1.2. ที่เลื่อนล้อยันบันไดเคลื่อนที่ใดต้องเป็นข้อกำหนดของบริษัทฯ
- 9.4.1.3. ในกรณีพื้นที่ปฏิบัติงานสูงกว่า 2.7 เมตร ต้องจัดให้มีราวกันตกและประตูสวิง
- 9.4.1.4. (swing gate) หรือติดตั้งราวกันตกบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานต้องก้าวจากบันไดไปยังพื้นที่ทำงาน(Platform) และปิดอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติงาน




หน้าที่ 31 ของ 99

- 9.4.2. **บันไดเอ (Step ladders)**
- 9.4.2.1. เป็นบันไดชนิดพับได้ เวลาใช้งานสามารถกางออกให้เกิดฐานที่มั่นคง ตั้งอยู่ได้เสมอ สามารถตั้งวางได้ไม่จำเป็นต้องหาจุดพาดบันไดกับผนังหรือวัตถุอื่นให้แน่นก่อน เหมือนบันไดแบบขาด
- 9.4.2.2. ห้ามยืนบริเวณ 3 ชั้นบนสุดของบันได




- 9.4.3. **บันไดพาด (Fixed and Portable Ladders)**
- 9.4.3.1. กรณีพื้นที่ทำงานแคบไม่สามารถติดตั้งบันไดเคลื่อนที่และบันไดเอได้ อนุญาตให้ใช้บันไดพาด
- 9.4.3.2. มุมของบันไดลาดเอียงไม่เกิน 75-90 องศา (4:1) ให้ปลายพาดเลยพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 เมตร และห้ามยืนบริเวณ 3 ชั้นบนสุดของบันได
- 9.4.3.3. ห้ามใช้บันไดขณะทำงานมากกว่า 1 คน



หน้าที่ 32 ของ 99

9.6. ข้อกำหนดมาตรฐานและข้อมูลนั่งร้าน

- 9.6.1. อุปกรณ์ที่ร้านทั้งหมดต้องได้มาตรฐานการติดตั้ง **BS EN 12811 EN39** และ **EN 74** หรือมาตรฐานที่เทียบเทียม
- 9.6.2. บริษัทผู้ติดตั้งร้านต้องมีการคำนวณออกแบบร้านโดยวิศวกรโยธา หรือ มีรายละเอียดคุณลักษณะคู่มือการใช้งานจากผู้ผลิตทาง (ฉบับภาษาไทย) และ วิศวกรประกอบติดตั้งได้มีมาตรฐานการติดตั้งร้านตามความประสงค์



- 9.5.4. ห้ามเคลื่อนหรือหืออุปกรณ์ขณะขึ้น-ลงบันได เนื่องจากขณะขึ้น-ลงต้องใช้มือจับพวงร้งกายไว้มั่นคง หากต้องการนำขึ้นงานหรือสิ่งของขึ้น-ลงจากที่สูงให้ใช้อื่นที่ปลอดภัยแทนเช่น ให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานสองคนขึ้น-ลง
- 9.5.5. ห้ามเคลื่อนย้ายบันไดขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่บนบันได
- 9.5.6. ต้องใช้บันไดให้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้เท่านั้น เช่น ห้ามใช้บันไดแทนสะพาน เป็นต้น
- 9.5.7. ต้องติดตั้งหรือวางบันไดบนพื้นที่จะได้ระดับ มั่นคงไม่ขยับได้ ไม่สั่นโยก ไม่คาดเอียง และห้ามใช้ล่อง หรือใช้งานใดๆ ที่มีโอกาสลื่นหรือเคลื่อนย้ายได้ในการทรงตัว ขาบันไดเพื่อทำให้บันไดสูงขึ้น
- 9.5.8. บันไดทุกระเภทต้องได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน และตรวจสอบเป็นประจำ โดย
- 9.5.8.1. บันไดต้องผลิตได้ตามมาตรฐานไทยและสากล
- 9.5.8.2. มีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ตามจุดต่อ จุดพับ หมุดยึด
- 9.5.8.3. ความสะอาดของบันได
- 9.5.8.4. ขาบันไดต้องมียางหรือวัสดุอื่นที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันการลื่น
- 9.5.8.5. ติดสติกเกอร์ หรือ tag สำหรับบันไดที่ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าของงาน HMC หรือเจ้าของพื้นที่

หน้า 33 ของ 99

- 9.6.3. ผู้ติดตั้งในร้านต้องจัดเตรียมและออก "ข้อมูลแสดงการใช้งานร้าน" และ "การกรายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบ" ลงใน **Scaffolding inspection Tag** โดยข้อมูลที่จะกรอกจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

[illegible]

หน้าที่ 34 ของ 99

- 9.6.4. สำหรับชั้นสำนักงาน สูงไม่เกิน 4 เมตร กรอกข้อมูลเฉพาะ “ข้อมูลแสดงการใช้
งานชั้นงาน”
- 9.6.5. สำหรับชั้นสำนักงาน สูงเกิน 4 เมตร หรือ นั่งร้านเสาเรียงเตี้ยสำหรับงานพาติ ที่
มีความสูงเกิน 7.2 เมตร หรือ นั่งร้านแต่ละชั้นสูงเกิน 2 เมตร กรอกข้อมูล
“ข้อมูลแสดงการใช้งานนั่งร้าน” และ “รายละเอียดข้อมูลประกอบการทำงาน
ออกแบบ”

ข้อมูลแสดงการใช้งานนี้	รายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบ
<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูล และสถานที่หรือหน่วยงานที่นำไปใช้งาน วัตถุประสงค์ หรือลักษณะของการทำงาน ความถี่ที่ต้องการใช้งานนี้ วันที่เริ่มและสิ้นสุดสำหรับการใช้งานนี้ ชนิด หรือประเภทของนี้ ชนิดของวัสดุที่ใช้ จำนวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด ขนาดและน้ำหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้บนนี้ วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้กับลักษณะงาน หรือการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทของนี้ ระบุโอกาสได้รับผลกระทบและข้อควรระวังเมื่อมีการใช้งานนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลแสดงการใช้งานนี้ ออกแบบนี้ รายละเอียดประกอบการคำนวณออกแบบ ชนิด และกำลังของวัสดุที่ใช้ ชนิด/กำลังวัสดุ น้ำหนักบรรทุก ใช้ น้ำหนักบรรทุกสูงสุดสำหรับใช้งานจริง นี้สามารถใช้งานจริงที่ความสูง (ความสูงออกแบบ)

หน้าที่ 35 ของ 99

- 9.7. ข้อกำหนดการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

- 9.7.1. จะต้องติดตั้งตามมาตรฐาน BS standard ดังนี้

รายการตรวจสอบหลัก

มาตรฐานการตรวจสอบก่อนเริ่มอนุญาต

สภาพของนักรับ

1. **นักรับ**
ต้องมีการสร้างไม่สึกกร่อน, ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกหัก, ไม่โค้งงอ, ไม่บิดเบี้ยวผิดรูป, วัสดุประเภทเดียวกัน
 - นักรับเหล็กต้องรับน้ำหนักบรรทุกที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักบรรทุก
 - ห้ามยึดโครงสร้างนักรับกับราวกันตก
2. **ลิ้อ**
เป็นล้อยูรีเทนขนาด 8 นิ้ว มีสภาพดี ไม่ชำรุด มีผ้าคล้อลื่น ซึ่งเมื่อตกคล้อคลื่นแล้วจะหนาที่เป็นเบรค และถือการหมุนรอบให้หนึ่งลิ้น
 - กรณีใช้ลิ้นที่มัลลือ ต้องมีความสูงของลิ้นว่าไม่เกิน 3 เท่าของความกว้างของลิ้น
3. **แผ่นไม้รองฐาน (Sole board)**
เป็นไม้เนื้อปานกลางหรือไม้เนื้อแข็ง ไม่แตกหัก ไม่ผุ ต้องรับน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักบรรทุกใช้งาน และหากแผ่นฐานรองเลาะลงอยู่ในพื้นที่ที่มีความมั่นคง ไม่จำเป็นต้องมีแผ่นไม้รองฐาน
4. **แผ่นฐานรองเสา (Base plate)**
ต้องติดต่อกับสภาพสภาพไม่สึกกร่อน, ไม่เป็นสนิม, ไม่บิดเบี้ยวผิดรูป, ความหนาอย่างน้อย 5 มม. วางในพื้นที่ที่มีความมั่นคงไม่เสี่ยงต่อการหลุดเอียง เช่น พื้นคอนกรีต หากมีแผ่นไม้รอง ต้องวางอยู่จุดกึ่งกลางแผ่นไม้
5. **เสาขึ้นนักรับ**
ต้องเป็นท่อสำหรับการติดตั้งนักรับเท่านั้น ไม่บิดงอ และต้องผ่านมาตรฐาน BS
6. **เก้าอี้**
นักรับตั้งแต่ 2 ขึ้นขึ้นไป ต้องจัดทำเก้าอี้เพื่อรองรับน้ำหนักและสร้างความแข็งแรงของนักรับอย่างน้อย 2 ด้าน
 - ให้ติดตั้งเก้าอี้สลับกับในและขึ้นของนักรับ
 - ติดตั้งมุมทะแยง
 - มีจุดยึดปลายท่อห่างจากจุดเชื่อมต่อไม่เกิน 15 ซม.
 - กรณีนักรับสูง 4 ม. ต้องออกแบบและสร้างเก้าอี้ด้วยวิธีการยึดตรึงกับอาคาร หรือโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง หรือวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันการใช้วิธีเขย
7. **ความ**

หน้าที่ 36 ของ 99

9.8. ข้อกำหนดของผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านหรือที่สูง

9.8.1. ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน หรือที่สูง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 9.8.1.1. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี มีใบรับรองแพทย์การทำงานบนที่สูง อายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือนจากโรงพยาบาล ระบุว่าสามารถทำงานบนที่สูงได้ ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนที่สูง
- 9.8.1.2. ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ต้องผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูง
- 9.8.1.3. ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน ต้องผ่านการอบรมการทำงานบนนั่งร้านอย่างปลอดภัย
- 9.8.1.4. จุดปฏิบัติงาน มีส่วนประกอบ A B C (Anchor, Bodyharness, Connecting Lanyard) และสับตะขอเสมอขณะปีน เพื่อปิดโอกาสในการตก

9.8.2. ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 9.8.2.1. ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานติดตั้งนั่งร้าน
- 9.8.2.2. ผ่านการอบรมการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย
- 9.8.2.3. ผ่านการทดสอบความสามารถ (skill test) จากหน่วยงานหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้

9.8.3. ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 9.8.3.1. มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบนั่งร้านอย่างน้อย 5 ปี
- 9.8.3.2. ผ่านการสอบข้อเขียน จากฝ่ายความปลอดภัยฯ ให้ติดต่อขอสอบก่อนทำงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
- 9.8.3.3. ส่งเอกสารรับรองการอบรมผู้ตรวจสอบนั่งร้าน และรับรองโดยบริษัทผู้รับเหมา มาที่ฝ่ายความปลอดภัยฯ
- 9.8.3.4. ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมดูแลการติดตั้งนั่งร้าน ห้ามเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ตรวจสอบนั่งร้านนั้น ๆ

9.8.4. กรณีทำงานสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป

ผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน ระบุว่าสามารถทำงานบนที่สูงได้ ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนที่สูง

9.8.5. ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านหรือที่สูง ต้องสวมใส่ PPE และปฏิบัติ ดังนี้

- 9.8.5.1. ชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (full body harness)
- 9.8.5.2. เชือกนิรภัยแบบสองเส้นคล้องเกี่ยว (double lanyard)
- 9.8.5.3. อุปกรณ์ซับแรง (shock absorber lanyards) ความยาว 1.75 เมตร กรณีทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 6 เมตร ขึ้นไป
- 9.8.5.4. หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้นพื้นยาง และถุงมือกันบาด
- 9.8.5.5. อุปกรณ์เหล่านี้ต้องถูกตรวจสอบให้พร้อมก่อนการใช้งาน โดยผู้ปฏิบัติงานทุกวันและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมาประจำเดือน พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจสอบให้บริษัทตรวจสอบได้

9.8.6. ในการคล้องเกี่ยวเชือกนิรภัยแบบสองเส้นคล้องเกี่ยว (double lanyard)

ผู้ปฏิบัติงานต้องในจุดที่มั่นคงแข็งแรงเป็นโครงสร้างหลัก ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่คล้องเกี่ยวสายช่วยชีวิตกับอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ท่อน้ำ ท่อลม ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างก่อนได้รับอนุญาต อย่างเด็ดขาด และต้องมีระดับสูงกว่าศีรษะผู้ปฏิบัติงาน

9.8.7. การทำงานบนที่สูงต้องประเมินความเสี่ยง (TRA) ให้ครอบคลุมทั้งทำงาน, วัสดุ

อุปกรณ์ที่อาจจะตกจากที่สูง รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันการตกจากที่สูง โดยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความปลอดภัยฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5-7 วันก่อนเริ่มงาน

9.8.8. ไม่อนุญาตให้ทำงานบนที่สูงขณะที่มีฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อผู้ทำงาน

9.8.9. กรณีที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูงที่ไม่มีความมั่นคง ไม่สามารถติดตั้งราวกันตกได้ และไม่สามารถคล้องเข็มขัดนิรภัยได้ เช่น การทำงานบนหลังคา ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม จุดยึด สายช่วยชีวิต (life line) และตรวจสอบว่าสามารถรั้งน้ำหนัก และแรงกระชาก ก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้

9.8.10. รถเข็นขนย้ายอุปกรณ์นั่งร้าน ต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบนั่งร้านทุกสัปดาห์แบบเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

9.8.11. กฎหมายและข้อบังคับ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านและที่สูง จะต้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังนี้

- 9.8.11.1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564
- 9.8.11.2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร
- 9.8.11.3. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565
- 9.8.11.4. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551

10. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานยก

10.1. กรณีใช้คนในการยก กำหนดน้ำหนักที่ยกได้ดังนี้

- 10.1.1. เพศหญิง กำหนดน้ำหนักที่ยกได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
- 10.1.2. เพศชาย กำหนดน้ำหนักที่ยกได้ไม่เกิน 55 กิโลกรัม

10.2. กรณีใช้ปั้นจั่นเคลื่อนที่ในการยก ได้แก่ เครน รถเข็น

- 10.2.1. ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมหลักสูตรปั้นจั่นปั้นจั่นเคลื่อนที่ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ชี้แนะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ ตามกฎหมาย โดยส่งสำเนาใบรับรองการฝึกอบรม (นับจากวันที่อบรมล่าสุดจะต้องไม่เกิน 2 ปี) ให้ฝ่ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเก็บหลักฐานให้สามารถตรวจสอบและทวนสอบความเข้าใจจากผู้ควบคุมงานของบริษัทก่อนเริ่มงาน

10.2.2. จัดทำแผนการยก (Lifting plan) และต้องผ่านการรับรองโดยวิศวกรผู้รับเหมา และหรือเจ้าของงาน ได้แน่วงานดังต่อไปนี้

- งานที่ยกของที่มีน้ำหนักมากกว่า 5 ตันขึ้นไป
- งานยกวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร ที่ต้องข้ามแนวท่ออุปกรณ์หรือเครื่องจักรใด ๆ
- การยกสิ่งของที่อยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น (blind lifts)
- การยกที่มีความยุ่งยากและอาจมีอันตรายเพิ่มมากขึ้น (complex lifts)
- การยกที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากลักษณะรูปร่างของโหลด (complicated lift)
- นอกเหนือจากทรงสี่เหลี่ยม หรือมีรูปร่างขนาดใหญ่
- การยกที่เกี่ยวข้องการใช้คนทำงานในตะกร้า (lifts involving man riding work baskets)
- การยกสิ่งของที่ต้องใช้เครนมากกว่า 1 ตัว ร่วมทำการยกในคราวเดียวกัน

10.2.3. พนักงานผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนการยก (lifting plan) พร้อมกับการประเมินความเสี่ยงงาน (TRA) ให้เจ้าของงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และเจ้าของพื้นที่พิจารณาอนุมัติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

10.2.4. ก่อนทำการยก ให้พนักงานผู้รับเหมา หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมา ประชุมและวางแผนการยก รวมทั้งระบุวิธีอันตรายจากการยกร่วมกันก่อนเริ่มงาน โดยจะต้องมีเอกสารแสดงวิธีการยกที่ปลอดภัยแบบไว้บริเวณที่ทำงานและต้องสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบด้วย เจ้าของงานของบริษัทฯ จะร่วมสังเกตวิธีการยกนี้ด้วย

10.2.5. บริษัทฯกำหนดประสิทธิภาพการยก (lifting capacity rate) ไม่เกิน 75% ของความสามารถของปั้นจั่น

- 10.2.6. ผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ในการให้สัญญาณต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม ให้เห็นได้เด่นชัด และมีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างผู้บังคับขึ้น เช่น นกหวีด วิญญูสื่อสาร เป็นต้น
- 10.2.7. ขณะทำการยก ต้องมีเชือก (tag line) ไว้สำหรับประคองวัตถุไม่ให้เสียสมดุลขณะยก ป้องกันไม่ให้วัตถุแกว่งไปมา หรือ เสียสมดุลขณะยก
- 10.2.8. สำหรับเครน (crane or truck loader crane) ก่อนที่จะนำเข้าไปในพื้นที่ควบคุม ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานซ่อมบำรุงของบริษัทฯ จึงจะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดทำ ใบประกันความเสียหาย (insurance certificate)
 - เอกสารผ่านการตรวจสอบและทดสอบ (แบบรับรองความปลอดภัยของปั้นจั่น (ปจ.2) ที่ยังไม่หมดอายุ
 - ใบรับรองการทดสอบ
 - ภาพถ่ายขณะวิศวกรทำการทดสอบปั้นจั่น
 - พิกัดการยก ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตเครน (Original Load chart)
 - สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ตรวจสอบพร้อมสำเนาถูกต้อง
- 10.2.9. ต้องมีชุดล็อกป้องกันลวดสลิง (Safety Latch) หลุดจากตะขอของปั้นจั่น
- 10.2.10. กรณีที่ทำงานสูงกว่า 2 เมตร ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการตกจากที่สูง หรือสวมใส่เข็มขัดนิรภัย(Double safety lanyard)และคล้องเกี่ยวตลอดเวลา และทำงานสูงกว่า 6 เมตรต้องจัดให้มีอุปกรณ์ลดแรงกระชาก (Shock absorber)
- 10.2.11. ห้ามยกใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง (ตั้งแต่ 12 กิโลโวลต์) ระวังห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 6 เมตร
- 10.2.12. จุดจอดเครนต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีมั่นคงแข็งแรง ห้ามจอดบนเสาหรือระบายน้ำ
- 10.2.13. จัดทำป้ายบอกพิกัดการยกให้ตรงกับความสามารถในการยกวัตถุ
- 10.2.14. ปิดกั้นพื้นที่ด้วยเชือกขาว-แดง ให้ครอบคลุมกับระยะทำงานของปั้นจั่น
- 10.2.15. กรณีเกิดพายุ ลมแรง ฝนตกหนัก หรือเหตุการณ์ใดๆที่นำไปสู่ความไม่ปลอดภัย ต้องหยุดดำเนินการยก และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานทราบ
- 10.2.16. กรณียกในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไป ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของพื้นที่และต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

หน้าที่ 45 ของ 99

10.3. กรณีทำงานเกี่ยวกับรอก

- 10.3.1. ผู้ขับรอก ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้รอกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรอก พร้อมมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้
- 10.3.2. รอกที่จะนำมาใช้ต้องมีสภาพปลอดภัย มีอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ
- 10.3.3. รอกต้องมีโครงหลังคาแข็งแรง มีป้ายบอกพิกัด มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนขณะทำงาน และอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นตามสภาพในการทำงาน
- 10.3.4. ตรวจสอบรอกให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งและต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้
- 10.3.5. ผู้ขับรอก จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามมาตรฐานของบริษัทฯ ได้แก่ แขนงสะท้อนแสง หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง และรองเท้านิรภัย พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งปฏิบัติงาน
- 10.3.6. ต้องผูกมัดวัตถุที่ยกให้แน่นหนา หรือจัดให้มีมาตรการป้องกันวัตถุตกหล่นขณะทำการยก

10.4. กรณีทำงานเกี่ยวกับรอก (hoist) และใช้เครนยกของไม่เกิน 5 ตัน ต้องปฏิบัติดังนี้

- 10.4.1. ก่อนทำการยก ให้พนักงานผู้รับเหมา หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมา ประชุมและวางแผนการยก รวมทั้งระบุวิธีอันตรายจากการยกร่วมกันก่อนเริ่มงาน โดยจะต้องมีเอกสารแสดงวิธีการยกที่ปลอดภัยแนบไว้บริเวณที่ทำงานและต้องสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบด้วย เจ้าของงานของบริษัทฯ จะร่วมสังเกตวิธีการยกนี้ด้วย
- 10.4.2. อุปกรณ์การยกทุกชนิด ต้องอยู่สภาพที่ไม่ชำรุดและผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ ก่อนเริ่มงานเสมอ
- 10.4.3. รอกต้องมีการตรวจสอบความพร้อมทุกวัน พร้อมพิกัด HMC sticker และ Tag ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายซ่อมบำรุง มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก พร้อมมีมาตรการป้องกันอันตรายและติดป้ายเตือนห้ามใช้รอกในระหว่างทดสอบ ช่อมบำรุง และตรวจสอบรอก
- 10.4.4. รอกที่มีขนาดพิกัดน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ต้องมีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และมีสำเนาเอกสารให้พนักงานความปลอดภัยตรวจสอบได้
- 10.4.5. หลังจากอนุมัติใบอนุญาตทำงาน ให้ทุกท่านเริ่มงานตามแผนการยกกำหนด
- 10.4.6. ปิดกั้นพื้นที่การทำงาน

หน้าที่ 46 ของ 99

- 10.4.7. ห้ามไม่ให้ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งของวิถียันตรายและเกาะเกี่ยวไปกับส่วนต่างของรอก หรือวัตถุที่ทำการยก
- 10.4.8. ขณะทำการยก หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา จะต้องควบคุมและสังเกตวิธีการยก จนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อย
- 10.4.9. กรณีติดตั้งรอกกับนั่งร้านสำหรับการเคลื่อนย้าย แขนง หรือวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานบนนั่งร้านและที่สูง และดำเนินการดังนี้
- 10.4.10. ห้ามใช้ราวกันตก (Handrail) ในการรับน้ำหนักของวัตถุโดยตรง ขณะที่ทำการเคลื่อนย้าย โดยต้องจัดอุปกรณ์ช่วยยกเช่น รอก นั่งร้าน เป็นต้น
- 10.4.10.1. ใช้เป็นรอกตาเดียว
- 10.4.10.2. น้ำหนักในการยกไม่เกิน 25 กิโลกรัม
- 10.4.10.3. ต้องมีคนดึงอย่างน้อย 2 คน
- 10.4.10.4. ตัวคล้องเกี่ยวเป็น คาร์ราบินเนอร์
- 10.4.10.5. เชือกถัก ทึบ ขนาด 8-12 มิลลิเมตร

ลักษณะเชือกถักทึบ (Solid cord)



- 10.4.11. ติดตั้งรอกไว้ในตำแหน่งที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
- 10.4.12. อุปกรณ์ช่วยยกสำหรับผูกมัดหรือยึดโยงวัสดุ ต้องมีค่าความปลอดภัยดังต่อไปนี้
- 10.4.12.1. ลวดสลิง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5
- 10.4.12.2. โซ่ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4

หน้าที่ 47 ของ 99

- 10.4.12.3. เชือก ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5
- 10.4.12.4. ห่วงหรือตะขอ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5
- 10.4.12.5. อื่นๆนอกเหนือจากนี้ ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5

$$\text{ค่าความปลอดภัย} = \frac{\text{แรงดึงอุปกรณ์ช่วยยกที่ได้สูงสุด}}{\text{แรงดึงอุปกรณ์ช่วยยกอนุญาตให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย (WLL)}}$$

10.5. กรณีทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง เช่น Boomlift ,X-Lift

- 10.5.1. ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ที่รับรองว่ามีความสามารถในการใช้งานเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นบนที่สูง
- 10.5.2. ผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ในการให้สัญญาณต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้มให้เห็นได้เด่นชัด และมีอุปกรณ์สื่อสารระหว่างผู้บังคับขึ้น เช่น นกหวีด วิญญูสื่อสาร เป็นต้น
- 10.5.3. ตรวจสอบรอกให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งและต้องมีสำเนาเอกสารการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้
- 10.5.4. จัดให้มีการทดสอบขึ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้การติดตั้งและต้องมีสำเนาเอกสารการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้
- 10.5.5. รอกต้องมีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักและจำนวนคนที่สามารถยกได้อย่างปลอดภัย มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนขณะทำงาน
- 10.5.6. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองการทำงานเมื่อมีการใช้งานเกินพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนด และต้อง
- 10.5.7. ตรวจสอบให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
- 10.5.8. ตรวจสอบจุดจอดให้มีความแข็งแรง รวดเรียบ ไม่ต่างระดับ เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียสมดุล
- 10.5.9. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Safety harness with double lanyard) และคล้องเกี่ยวตลอดเวลา โดยหากทำงานที่สูงเกิน 6 เมตร ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (Shock absorber) และผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล อายุไม่เกิน 6 เดือน ระบุว่าสามารถทำงานบนที่สูงได้ ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนที่สูง

หน้าที่ 48 ของ 99

13. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับหุ้มฉนวน

- 13.1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานหุ้มฉนวนต้องประกอบด้วย หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือกันบาด ปกอกแขนกันบาดข้อมือถึงข้อศอก และให้ใส่หุ้มแขนเสื้อตลอดเวลาทำงาน
- 13.2. การส่งฉนวนหรือแผ่นสังกะสีขึ้นลง ต้องใส่ภาชนะปิดมิดชิด ส่งโดยใช้เชือกที่ได้มาตรฐานและรับน้ำหนักของที่ยกได้เท่านั้น
- 13.3. การจัดเก็บฉนวนหรือแผ่นสังกะสี ต้องใส่ภาชนะปิดมิดชิดหรือใส่ถุงมัดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และติดป้ายข้อควรระวังในชื่อบริษัทผู้รับเหมา/เจ้าของงาน HMC/ สถานะการใช้งาน รวมทั้งจัดวางในพื้นที่ที่กำหนด
- 13.4. ปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงาน ป้องกันการฟุ้งกระจายของฉนวน

ภาพตัวอย่างการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานหุ้มฉนวน



ภาพตัวอย่างการปิดกั้นพื้นที่ ป้องกันการฟุ้งกระจายฉนวน



หน้า 53 ของ 99

15. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฉีดน้ำแรงดันสูง

- 15.1. อุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานซ่อมบำรุงบริษัทก่อนการนำไปใช้งาน
- 15.2. ต้องมีระบบป้องกันน้ำเล็ดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ไม่ให้ไหลลงรางระบายน้ำสาธารณะ
- 15.3. ความยาวของปืนฉีดต้องมีความยาวอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือระยะปลายปืนห่างจากปลายเท้าไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตร
- 15.4. ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่จับหัวฉีดต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และเป็นผู้ควบคุมหัวฉีด รวมทั้งต้องมีผู้ช่วยจับสายอย่างน้อย 1 คน หากพบการรั่วของน้ำ หรือพบสิ่งผิดปกติ ให้ทำการหยุดงาน ปิดวาล์วน้ำทันที
- 15.5. มีการปิดกั้นบริเวณปฏิบัติงานอย่างมิดชิดด้วยผ้าใบแบบหนา ที่ใช้สำหรับน้ำแรงดันสูงได้ พร้อมติดป้ายเตือน "อันตรายจากน้ำแรงดันสูง"
- 15.6. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมและมี Certificate "ความปลอดภัยในการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง"
- 15.7. ต้องมีการติดตั้งสลึงกันสะบัด (whip check) ทุกข้อต่อเพื่อป้องกันสายแรงดันสะบัดเมื่อข้อต่อหลุดออกจากกันภายใต้แรงดัน หรือ อุปกรณ์ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง



- 15.8. การใช้เครื่อง generator, air compressor, high pressure water jet และการติดตั้งแท่งกรวด ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับเครื่อง Generator, Air compressor, High pressure water jet

หน้า 55 ของ 99

14. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการพันหยา

- 14.1. การทำงานเกี่ยวกับการพันหยาให้มีการปิดกั้นบริเวณให้มิดชิด และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
- 14.2. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดสายส่งอากาศ (Breathing airline) ที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด (ดูเพิ่มเติมที่มาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำมาใช้ในบริษัท)
- 14.3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้งานจากหน่วยงานซ่อมบำรุงบริษัทฯ ก่อนการเริ่มงาน
- 14.4. ข้อต่อต่างๆที่มีความดันต้องแน่นหนาและต้องติดตั้งสลึงกันสะบัด
- 14.5. จัดเตรียมพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้งที่กรองฝุ่น ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
- 14.6. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ชุดป้องกันฝุ่น แวนครอบตานิรภัย กระบังหน้าป้องกันหยาเข้าตา ถุงมือหนังและหน้ากากป้องกันฝุ่นขณะปฏิบัติงาน
- 14.7. จัดเตรียมสายฉีดน้ำ เพื่อใช้กรณีเกิดการฟุ้งกระจายที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และโรงงานข้างเคียง
- 14.8. หัวพันหยาต้องมีความเร็วหยุดอัตโนมัติ (Deadman control valve)
- 14.9. ก่อนลงมือทำงานต้องตรวจสอบหัวพันหยา สายทางออกให้เรียบร้อย

หน้า 54 ของ 99

15.9. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังนี้

- หมวกนิรภัย
- กระบังหน้านิรภัย และแว่นครอบตา
- อุปกรณ์ลดเสียงได้แก่ ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหู
- ถุงมือกันบาด และถุงมือยาง
- ชุดป้องกันน้ำแรงดันสูง
- รองเท้าบูทยางหุ้มเหล็ก
- กรณีทำงานเกี่ยวกับสารเคมีให้จัดเตรียมหน้ากากกันสารเคมีตามชนิดของสารเคมี

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานฉีดน้ำแรงดันสูง



หน้า 56 ของ 99

16. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขุด

- 16.1. จะต้องสำรวจและศึกษาแนวที่จะทำการขุด รวมทั้งหาผลกระทบในการขุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน ทั้งผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน
- 16.2. กรณีที่มีการขุดลึกมากกว่า 15 ซม. แจ้งรายละเอียดงาน พื้นที่ ขนาด ในการขุดแก่ฝ่าย Project Management พิจารณาเพื่อออกหนังสือรับรองการขุด (excavation certificate) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- 16.3. พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม เพื่อตรวจสอบสายเคเบิล ท่อ หรืออุปกรณ์ที่อยู่ใต้ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ที่ต้องการขุดดินมีความปลอดภัย ก่อนที่จะเริ่มงานขุด
- 16.4. วางแผนเพื่อทำการขุดสำรวจแนวท่อสารเคมี สายไฟหรือสิ่งที่อยู่ใต้ดินก่อน ซึ่งพื้นที่ที่ตรวจสอบต้องเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่จะทำการขุด โดยความลึกต้องใกล้เคียงกับความลึกของท่อหรืออุปกรณ์ที่อยู่ใต้ดินในบริเวณนั้น กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรทำงานด้วย เช่น รถขุด จะต้องทำการตรวจสอบโดยการขุดด้วยมือรอบพื้นที่ที่จะใช้เครื่องจักรขุดก่อน โดยให้ลึกเท่ากับความลึกที่ใช้เครื่องจักรขุด จนมั่นใจว่าแนวที่ขุดนั้นจะไม่ทำให้สิ่งก่อสร้างใต้พื้นที่ขุดเกิดการชำรุดเสียหาย
- 16.5. กรณีที่ใช้คนขุด ซึ่งขุดลึกลงจากระดับปกติมากกว่า 1.25 เมตร และ พื้นที่ถูกระบุตรงตามนิยามพื้นที่อับอากาศ หรือ สามารถเป็นพื้นที่กักเก็บแก๊สอันตราย ต้องปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการตรวจสอบงานขุด (Daily excavation inspection form)
- 16.6. ลักษณะงานที่ขุดลึกตั้งแต่ 1.25 เมตรขึ้นไป จะต้องทำการคำนวณ ออกแบบโดยวิศวกร ก่อนที่จะให้มีการปฏิบัติงานและติดตั้งอุปกรณ์แผ่นกันเพื่อป้องกันดินถล่ม
- 16.7. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือขุด ในระยะรัศมี 1 เมตรจากพื้นที่ที่มีท่อหรืออุปกรณ์ ผิงอยู่
- 16.8. ในกรณีที่ใช้เครนหรือเครื่องจักรอื่นๆในการปฏิบัติงานใกล้กับบริเวณปากหลุมของพื้นที่งานขุด จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันดินถล่มและห้ามมิให้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ทำงานบริเวณปากหลุมขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหลุม ต้องให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร
- 16.9. ในขณะทำการขุดหากพบเครื่องมือสัญญาณหรือแผ่นคอนกรีต จะต้องทำการหยุดงานทันทีและแจ้งเจ้าของงานของบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ทำการตรวจสอบ ก่อนที่จะเริ่มงานอีกครั้ง
- 16.10. การออกดินที่ได้จากการขุด หรืออุปกรณ์ เครื่องมือที่อาจจะเป็นอันตรายจากการล้มหรือตกลงไปยังพื้นที่การปฏิบัติงาน ต้องให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร
- 16.11. จัดให้มีการควบคุมจัดการน้ำใต้ดิน หรือบริเวณที่มีน้ำไหล
- 16.12. ไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติงานในรูเจาะ หรือรูเจาะที่ทิ้งไว้เกิน 12 ชั่วโมง นับจากเริ่มการเจาะหรือขุด หรือเกิน 3 ชั่วโมงหลังจากที่เจาะหรือขุดเสร็จ เว้นแต่มีระบบ แผ่นกัน หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม

หน้าที่ 57 ของ 99

- 16.20.4. ผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานดิน และผ่านการอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำบริเวณปากรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทำงาน
- 16.20.5. อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารหรือรับส่งสัญญาณซึ่งเป็นที่เข้าใจระหว่างลูกจ้างที่ต้องลงไปทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน กับผู้ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
- 16.20.6. สายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเกาะเกี่ยวได้เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

หน้าที่ 59 ของ 99

- 16.13. ไม่อนุญาตให้มีการทำงานในพื้นที่ที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 ซม. และมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องกั้นบริเวณขุดให้เห็นชัดเจน และติดป้ายเตือนอันตราย
- 16.14. ทางเข้าและทางออก
- 16.14.1. การปฏิบัติงานที่มีความลึกตั้งแต่ 1.25 เมตร ขึ้นไป ต้องมีทางออกที่เพียงพอ เช่น บันได สเตป หรือทางลาดซึ่งได้จัดเตรียมไว้ และมีระยะไม่เกิน 8 เมตรในการออกจากพื้นที่
- 16.14.2. บันไดจะต้องมีส่วนที่ยื่นขึ้นมาจากพื้นระดับอย่างน้อย 1 เมตร
- 16.14.3. หากมีการอนุญาตให้คนหรือเครื่องจักร ผ่านเหนือพื้นที่การปฏิบัติงานขุด ทางเดินหรือสะพานต้องจัดให้วางกั้นตัก
- 16.15. การกั้นพื้นที่และแสงสว่าง
- 16.15.1. กั้นพื้นที่ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน และต้องมีป้ายเตือนอันตรายจากการตกลงไป
- 16.15.2. จัดให้มีไฟกระพริบ และหรือไฟแสงสว่างที่มีพื้นที่ต้องทำการจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอร่วมกับการกั้นพื้นที่ในเวลากลางคืน เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย
- 16.16. ดินและวัสดุบนเบื่อนก่อนที่จะเข้าไปทำการขุดต้องทราบสิ่งที่จะปะปนเปื้อนในดิน โดยทำการตรวจสอบหรือทดสอบ สิ่งปะปนเปื้อน มลพิษ หรือสารเคมีอันตราย ดินหรือวัสดุที่ได้จากการขุดต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดคลังแควตลิ้ม
- 16.17. การตรวจสอบงานขุด หัวหน้างานต้องทำการตรวจสอบงานขุดที่มีความลึกตั้งแต่ 1.25 เมตร ขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเพียงพอ โดยใช้แบบการตรวจสอบประจำวัน Excavation inspection form (5-SM-081) แบบรายงานการตรวจสอบจะต้องเก็บไว้ในพื้นที่การปฏิบัติงาน
- 16.18. เจ้าของพื้นที่ต้องทำการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบรายงานประจำวัน ก่อนที่จะทำการอนุญาตให้ทำงานได้
- 16.19. การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดอันตรายจากการพลัดตก ต้องจัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบริเวณดังกล่าว และทำการล้อมกั้นด้วยไม้หรือโลหะ
- 16.20. การปฏิบัติงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 1.25 เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มีมาตรการ ดังต่อไปนี้
- 16.20.1. ทางขึ้นลงที่สะดวกและปลอดภัย
- 16.20.2. เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพ
- 16.20.3. ระบบการถ่ายเทอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสม

หน้าที่ 58 ของ 99

17. ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี

- 17.1. เมื่อต้องการนำสารเคมีทุกชนิดเข้ามาในบริษัทฯ ต้องแจ้งและยื่นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (safety data sheet) แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ชุดขับหรือจำกัดการรั่วไหลตามที่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีกำหนด และหรือ กรณีที่เป็นถังบรรจุขนาดใหญ่ที่มีฉลากหรือที่กั้นการหกรั่วไหล ทุกครั้ง
- 17.2. ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) โดยกำหนดให้แจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และส่งสำเนาเอกสาร สอ.1 และเอกสารใบนำส่งที่ทางราชการลงนามรับ ส่งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ส่วนหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 17.3. กรณีสารเคมีที่มีการรั่ว
- 17.3.1. รั่วไหลมาก ให้ทำการกักเก็บและทำให้เป็นกลาง ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- 17.3.2. รั่วไหลน้อย ให้ทำการใช้ผ้าซับ นำใส่ถุงพลาสติกใส่พร้อมติดป้ายขยะอันตรายเพื่อง่ายในการตรวจสอบ และนำส่งหน่วยงานสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ เพื่อส่งกำจัดต่อไป
- 17.3.3. ต้องจัดเตรียม storage tank หรือคันกันเพื่อรองรับในส่วนที่ระบายออก ห้ามทิ้งออกวางระบายน้ำของบริษัทฯ ใดๆ
- 17.4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
- 17.4.1. หมวกนิรภัย แวนครอบตานิรภัย กระบังหน้า รองเท้านิรภัย ถุงมือกันสารเคมี และหน้ากากป้องกันสารเคมีตามชนิดของสารเคมีหรือตามที่ระบุในเอกสาร SDS (safety data sheet) หรือตามที่ระบุใน TRA
- 17.4.2. ต้องจัดให้มีชุดทำงานเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และที่เก็บชุดทำงานที่ใช้แล้วดังกล่าวให้เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายประเภทนั้น
- 17.4.3. ตรวจสอบ ดูแลรักษา อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทุกครั้งเมื่อใช้งาน

หน้าที่ 60 ของ 99

17.5. ผู้ปฏิบัติงานสารเคมี

17.5.1. ห้ามผู้ที่มีประวัติดังกล่าวปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีทุกชนิด

17.5.2. ต้องผ่านการอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว (พบทวนทุก 1 ปี) เกี่ยวกับ

- แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
- คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
- ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
- การจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

17.5.3. ต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ที่บริษัทกำหนด หรือ TRA

17.6. บริเวณที่ทำงานหรือจัดเก็บ เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจัดให้มีสภาพและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

17.6.1. มีป้ายชี้บ่งพื้นที่จัดเก็บสารเคมีที่ชัดเจน

17.6.2. การจัดเรียงภาชนะบรรจุที่มีความสูงไม่เกิน 450 ลิตร หรือไม่เกิน 400 กิโลกรัม ต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร หรือวางบน Pallet ต้องไม่เกิน 3 ชั้น

17.6.3. ถูกสุขลักษณะ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องเรียบสม่ำเสมอเส้น และไม่มีวัสดุขยะกีดขวางทางเดิน หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่อุณหภูมิสูง ความร้อน แสงแดด

17.6.4. ติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ป้ายจับับ หรือป้ายแสดง

สภาพความปลอดภัย ที่เห็นชัดเจน ที่บริเวณที่จัดเก็บหรือการใช้สารเคมี

17.6.5. ติดเอกสาร SDS (safety data sheet) ฉบับภาษาไทย ที่พนักงานและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

17.6.6. ต้องจัดหาภาชนะสำหรับรองรับสารเคมีที่เป็นของเหลวเพื่อป้องกันการหกหล่น หรือรั่วระยะยาวขึ้น พร้อมทั้งปิดคลุมให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จงาน

17.6.7. มีระบบระบายอากาศแบบทั่วไป หรือแบบที่ช่วยให้สารเคมีอันตรายเจือจาง หรือแบบที่เครื่องดูดอากาศ เฉพาะที่ที่เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอันตราย โดยให้มีออกซิเจนในบรรยากาศอยู่ในช่วงร้อยละ 19.5-23.5

17.6.8. จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม เพื่อไม่ให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของบริเวณที่ทำงาน และพื้นที่เก็บกักสินค้าที่ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

17.9. การขนถ่ายและการเคลื่อนย้ายสารเคมี

17.9.1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของบริษัท และ TRA เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย กระเด็น หกรั่วไหล

17.9.2. ต้องติดตั้งสายดิน (Groundings) และต่อฝาก (Bonding) ที่ภาชนะในขณะทำการรับ ขนถ่าย หรือเคลื่อนย้ายสารเคมีที่มีคุณสมบัติไวไฟ ตามจุดที่บริษัทกำหนด

17.9.3. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสารเคมีทุกครั้ง เช่น รถ Forklift พร้อมต้องผู้บังคับภาชนะบรรจุสารเคมีให้มั่นคง ป้องกันการล้ม

17.10. การบรรจุสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้ ต้องห่างจากแหล่งความร้อนและแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟในระยะรัศมี 15 เมตร หากสารเคมีอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะหรือวัสดุห่อหุ้มทำให้ผิวหนังภายนอกของภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนั้นมีความร้อน ต้องมีฉนวนหุ้มโดยรอบ ในกรณีที่ไม่สามารถห่อหุ้มหุ้มโดยรอบได้ ให้จัดทำป้ายเตือน นอกจากนี้ให้การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

17.11.1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

17.11.2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ 2565

17.6.9. ติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม หรือเก็บอาหาร” ไว้ ณ บริเวณสถานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย หรือในยานพาหนะขนส่งสารเคมีอันตราย

17.6.10. ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดูดซับหรือจำกัดการรั่วไหล เช่น หวาย ผ้า โฟมดูดซับ

17.6.11. ต้องจัดให้มีที่ชำระล้างดวงตาหรือร่างกายในกรณีฉุกเฉินในบริเวณที่ปฏิบัติ โดยต้องสามารถใช้งานได้และเข้าถึงได้อย่างสะดวก พร้อมสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติทราบตำแหน่งที่ตั้งก่อนเริ่มทำงาน

17.6.12. ต้องไม่ทำงานอยู่ใกล้เตาไฟ หม้อน้ำ ท่อไอน้ำ สายไฟฟ้าแรงสูง หรือบริเวณที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ หรือที่มีอุณหภูมิสูง ในระยะ 15 เมตร

17.6.13. พื้นที่ปฏิบัติงานต้องปิดกั้นพื้นที่ พร้อมป้ายเตือนอันตรายตามมาตรฐานของบริษัท

17.7. ที่ภาชนะบรรจุสารเคมี หรือ การถ่ายเทสารเคมีอันตรายไปยังภาชนะ และหรือ เครื่องมืออื่น

17.7.1. ต้องจัดให้มีฉลาก หรือคำแนะนำความปลอดภัยสารเคมีเป็นภาษาไทย โดยฉลากต้องมีรายละเอียดตามระบบการจำแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (GHS) หรือตามกฎหมายอื่นที่มีรายละเอียดเหมือนกัน

17.7.2. ต้องปิดสนิทปิดมิดเมื่อไม่ใช้งาน และภาชนะบรรจุต้องแข็งแรง ทนทานต่อการจัดเก็บ การใช้งานและการขนย้าย

17.8. อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสำหรับการใช้งานกับสารเคมี

17.8.1. ต้องเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย โดยส่วนที่มีการสัมผัสกับสารเคมีต้องทำจากวัสดุที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามคู่มือหรือ SDS ของสารเคมี

17.8.2. ต้องจัดให้มีลิ้นปิดเปิด ที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย มีสัญลักษณ์หรือเอกสารแสดงคุณลักษณะในการใช้งานที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความดัน ทิศทางไหล และติดป้ายแสดงสถานะการใช้งาน และตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วซึม

17.8.3. การต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับภาชนะบรรจุ หากมีลิ้นปิดเปิด ต้องจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปิด - เปิด ได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

17.8.4. ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีตามแผนที่กำหนด พร้อมเก็บหลักฐานให้ทวนสอบภายหลังได้

18. ข้อมูลด้านสารเคมีอันตราย (Highly Hazardous Chemical)

18.1. Triethylaluminium (TEAL)

• ความเป็นอันตราย

ลูกใหม่ได้เองเมื่อสัมผัสกับอากาศ เกิดก๊าซไวไฟที่อาจลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับน้ำ ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา

• อาการเมื่อรับสัมผัส

เป็นสาเหตุให้เกิดแผลไหม้ เกิดการบาดเจ็บของกระดูกตาและเปลือกตา เสี่ยงต่อการทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปอดบวม

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่พำนัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ให้ออกซิเจน หรือทำการผายปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

เปิดเปลือกตา และล้างดวงตากับน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ห้ามทำให้อาเจียน และเข้าพบแพทย์โดยทันที ห้ามให้ผู้ป่วยที่หมดสติกลืนหรือกินสิ่งใดทางปาก

• สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ทรายแห้ง ผงเคมีแห้ง ห้ามใช้น้ำในการดับเพลิงเด็ดขาด

• การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล

หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยปลอดภัย ถ้าจัดแหล่งการดูดซับไฟ ระมัดระวังการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ แยกพื้นที่การเกิดเหตุ หลังจากการดับเพลิงเสร็จสิ้นหรือการลุกไหม้จบลง ให้รองนกว่าควันในพื้นที่ทั้งหมด และทำการล้างพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยละอองน้ำ

• สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



18.2. Ethylene

• ความเป็นอันตราย

ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิด

• อาการเมื่อรับสัมผัส

การรับสัมผัสทางผิวหนังอาจทำให้ผิวหนังไหม้จากความร้อน และการสัมผัสดวงตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา และทำให้เกิดภาวะการมีชาออกซิเจน

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด หากหายใจติดขัดให้ห่ออกซิเจน และนำส่งแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 15 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

เปิดเปลือกตา และล้างดวงตากับน้ำสะอาดหรือน้ำไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ไม่ใช่เป็นทางรับสัมผัสก๊าซ

• สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน้ำ โฟม ห้ามใช้น้ำในการดับเพลิงเด็ดขาด ให้ใช้ในการหล่อเย็นภาชนะบรรจุเท่านั้น

• การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล

ให้ระบายนอกภาชนะในบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล ห้ามฉีดน้ำเป็นลำ บนของเหลว ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อลดหรือเปลี่ยนทิศทางของไอ

• สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



หน้าที่ 65 ของ 99

18.4. Chlorine

• ความเป็นอันตราย

อาจเป็นสาเหตุหรือช่วยให้ออกซิไดซ์ไหม้เร็วขึ้น ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าสู่ร่างกาย เป็นเหตุให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ อันตรายอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

• อาการเมื่อรับสัมผัส

หากหายใจเข้าไปอาจทำให้ระคายเคืองจมูก คอ ปอด ไอ เจ็บคอ หายใจถี่ และเกิดแผลไหม้ที่เยื่อเมือก การสัมผัสทางผิวหนังและดวงตาแสบร้อนจนทำให้ตาบอด

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 15 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

ล้างตาด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ห้ามทำให้อาเจียน หากเกิดอาการอาเจียน ให้รักษาศีรษะอยู่ในระดับต่ำ เพื่อไม่ให้อาเจียนจากกระเพาะอาหารนั้นเข้าไปปอด

• สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใช้อุปกรณ์ดับไฟที่เหมาะสม แต่ละกรณีและสภาพแวดล้อม

• การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล

หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยปลอดภัย หากไม่สามารถให้เคลื่อนย้ายถังไปยังที่โล่ง ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อลดหรือเปลี่ยนทิศทางของไอระเหยและเกิดการรั่วไหล ผู้เข้าจะรับเหตุต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปิดอากาศ(SCBA)

• สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



หน้าที่ 67 ของ 99

18.3. 1-Butene

• ความเป็นอันตราย

ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน สารนี้มีจุดวาไฟต่ำมาก ไอรระเหยหนักกว่าอากาศ อาจแพร่กระจายไปยังทิศทางที่ไกลจากแหล่งกำเนิด และลุกติดไฟ ไอรระเหยอาจระเบิดเมื่อรวมกับอากาศ

• อาการเมื่อรับสัมผัส

เมื่อรับสัมผัสสารอาจทำให้เกิดภาวะการมีชาออกซิเจน

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด หากหายใจติดขัดให้ห่ออกซิเจน และนำส่งแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 15 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

เปิดเปลือกตา และล้างดวงตากับน้ำสะอาดหรือสารละลายนอร์มัลซาลินเป็นเวลาอย่างน้อย 20-30 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ห้ามทำให้อาเจียน คั้นน้ำ 1-2 แก้วเพื่อให้สารเจือจาง และรีบนำผู้ป่วยเข้าพบแพทย์โดยทันที

• สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน้ำ โฟม

• การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล

อพยพออกนอกจุดเกิดเหตุออกไปอย่างน้อย 300 เมตร หากเกิดการรั่วไหลในกองเพลิง ให้กั้นพื้นที่ระยะ 800 เมตร ตูดจับด้วยดิน หวาย หรือวัสดุดูดซับอื่น ๆ ที่ไม่ลุกติดไฟ

• สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



หน้าที่ 66 ของ 99

18.5. Propane

• ความเป็นอันตราย

ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซเหลว ไม่มีสี กลิ่นหอมหวน ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน ก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซอัด ก๊าซเหลวเย็นจัด ก๊าซในสารละลาย ทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซ์

• อาการเมื่อรับสัมผัส

การรับสัมผัสสารในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดการขาดอากาศหายใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 15 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

ล้างตาด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ไม่ใช่เป็นทางรับสัมผัสก๊าซ

• สารดับเพลิงที่เหมาะสม

สามารถใช้สารดับเพลิงทุกชนิดในการดับเพลิง

• การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล

หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยปลอดภัย ใช้วัสดุดูดซับที่มีความเสถียร ใช้ละอองน้ำในการลดไอรระเหย ระมัดระวังน้ำที่ใช้ในการระงับเหตุรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ระบายนอกภาชนะในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

• สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



หน้าที่ 68 ของ 99

18.6. Ethane

• **ความเป็นอันตราย**

ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซเหลว ไม่มีสี กลิ่นหอมหวาน ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจจะเปิดได้เมื่อได้รับความร้อน ก๊าซอัด ก๊าซเหลวเย็นจัด ก๊าซในสารละลาย ทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดส์

• **อาการเมื่อรับสัมผัส**

การรับสัมผัสสารในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดการขาดอากาศหายใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ

• **การปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 15 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

ล้างตาด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

• **สารดับเพลิงที่เหมาะสม**

สามารถใช้สารดับเพลิงทุกชนิดในการดับเพลิง

• **การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล**

หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยปลอดภัย ใช้วัสดุดูดซับที่มีความเสถียร ใช้ละอองน้ำในการลดไอระเหย ระวังอันตรายที่ใช้ในการระงับเหตุรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

• **สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย**



18.8. Propylene

• **ความเป็นอันตราย**

ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซใส กลิ่นคล้ายอะโรมาติก ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจจะเปิดได้เมื่อได้รับความร้อน ทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดส์ จัดเก็บห่างจากความร้อน แหล่งประกายไฟและเปลวไฟ

• **อาการเมื่อรับสัมผัส**

อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองเยื่อเมือกระบบทางเดินหายใจ และการรับสัมผัสที่มีความเข้มข้นสูงทำให้เกิดสภาวะการขาดออกซิเจน

• **การปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 10 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

เปิดเปลือกตา และล้างดวงตาด้วยน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ล้างปากทันทีด้วยน้ำสะอาดและเข้าพบแพทย์โดยทันที

• **สารดับเพลิงที่เหมาะสม**

ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์

• **การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล**

หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยปลอดภัย ใช้โฟมในการจับการระเหยของไอระเหย ใช้วัสดุดูดซับที่มีความเสถียร ใช้ละอองน้ำในการลดไอระเหย ระวังอันตรายที่ใช้ในการระงับเหตุรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

• **สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย**



18.7. Natural Gas

• **ความเป็นอันตราย**

ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซไม่มีสี กลิ่นคล้ายเมอร์แคปเทน ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจจะเปิดได้เมื่อได้รับความร้อน การสัมผัสกับอากาศ อาจทำให้เกิดบรรยากาศที่กดขี่ได้ สามารถระเบิดได้เมื่อทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดส์ในสภาพที่อับอากาศ ลูกไหม้ด้วยตัวเอง เมื่อผสมกับ Chlorine dioxide

• **อาการเมื่อรับสัมผัส**

เมื่อรับสัมผัสสารอาจก่อให้เกิดอาการง่วงซึมหรือมึนงง อาจรุนแรงถึงเกิดสภาวะการขาดอากาศหายใจ

• **การปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยน้ำอุ่น หากมีอาการผื่นปูดเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

ล้างตาด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ไม่ใช่ช่องทางสำหรับการรับสัมผัส

• **สารดับเพลิงที่เหมาะสม**

ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ฮาลอน

• **การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล**

อพยพออกนอกจุดเกิดเหตุออกไปอย่างน้อย 100 เมตร ในจุดเหนือลม กำจัดแหล่งประกายไฟ ใช้ละอองน้ำเพื่อลดไอระเหยของสาร

• **สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย**



18.9. LPG

• **ความเป็นอันตราย**

ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซเหลว ไม่มีสี มีกลิ่นเมอร์แคปเทน ก๊าซบรรจุกายได้ความดัน อาจจะเปิดได้เมื่อได้รับความร้อน จัดเก็บห่างจากความร้อน แหล่งประกายไฟและเปลวไฟ

• **อาการเมื่อรับสัมผัส**

เมื่อรับสัมผัสสารอาจก่อให้เกิดอาการง่วงซึมหรือมึนงง และการรับสัมผัสสารในปริมาณมากอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม

• **การปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ห่ออกซิเจนหรือทำการหายใจปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังจุดที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 10 นาที และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ดวงตา

เปิดเปลือกตา และล้างดวงตาด้วยน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ไม่ใช่ช่องทางสำหรับการรับสัมผัส

• **สารดับเพลิงที่เหมาะสม**

ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน้ำ โฟม

• **การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล**

ใช้ผงเคมีแห้ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือละอองน้ำดับเพลิง ห้ามฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงในการดับไฟ ห้ามทำการดับไฟ หากยังไม่สามารถหยุดการรั่วไหลของก๊าซได้ เนื่องจากก๊าซที่รั่วออกมาอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หากไม่สามารถหยุดการรั่วไหลของก๊าซได้ ให้ทำการอพยพออกจากพื้นที่และควบคุมการลุกไหม้ของก๊าซโดยการใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิของภาชนะบรรจุ และปกปิดพื้นที่โดยรอบ

• **สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย**



18.10. Carbon monoxide

● ความเป็นอันตราย

ก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ หรือกระบวนการผลิตจากอุตสาหกรรม จะมีตระวังภายในพื้นที่อับอากาศ (confined space) บริเวณพื้นที่ไม่มีการไหลของอากาศ อาจทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น

● อาการเมื่อรับสัมผัส

เมื่อรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป จะทำให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน ศรัชชะ สมองได้รับออกซิเจน (Oxygen) เข้าไปน้อยกว่าสภาวะปกติ

● การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หายใจ

ย้ายผู้ป่วยออกสู่จุดที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้ให้ออกซิเจน หรือทำการหายใจปอด และเข้าพบแพทย์โดยทันที

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่

ดวงตา

เปิดเปลือกตา และล้างดวงตาดด้วยน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

ไม่ใช่ช่องทางารรับสัมผัส

● สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน้ำ โฟม

● การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล

หยุดการรั่วไหลของอุปกรณ์ หรือ เคลื่อนย้ายถังบรรจุสารไปยังพื้นที่ระบายนอากาศ ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟโดยรอบบริเวณแก๊สรั่วไหล หากเกิดประกายไฟ ให้ทำการหล่อเย็นด้วยน้ำหรืออุปกรณ์ดับเพลิง

สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



หน้า 73 ของ 99

19. ข้อกำหนดการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รวมทั้งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558

19.1. กฎข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า

- 19.1.1. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องผ่านการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ จากฝ่ายซ่อมบำรุงของบริษัทฯ ก่อนนำมาใช้งาน
- 19.1.2. แฉงไฟฟ้าต้องมีความคงทน แข็งแรง ติดตั้งสายกราวด์ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ และต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ควบคุมไฟฟ้าของผู้รับเหมา และต้องมีป้ายชื่อบริษัทผู้รับเหมาติดมองเห็นชัดเจน
- 19.1.3. การต่อสายกราวด์ให้ยึดต่อให้แน่น โดยต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมไฟฟ้าของผู้รับเหมา
- 19.1.4. เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้งาน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ (Generator) เครื่องผลิตลม (Air compressor) หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นต้น ผู้รับเหมาต้องสายดิน (Grounding) จากอุปกรณ์ไฟไปยังจุดต่อสายดินของบริษัทฯ
- 19.1.5. ให้ใช้ฉนวนระดับแรงดันไฟฟ้าคาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงเคมีแห้ง ดับเพลิงที่เกิดกับเครื่องไฟฟ้า หรือใช้ถังดับเพลิงใช้ไฟฟ้า ห้ามใช้น้ำดับเป็นอันขาด
- 19.1.6. ผู้ปฏิบัติงานห้ามสัมผัสเครื่องงุ่มง่ามที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 V โดยไม่สวมฉนวนไฟฟ้าป้องกัน นั้น แต่จะได้จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า

19.2. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนย้ายได้ (Electrical Mobile Equipment) อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ที่ใช้หรือจ่ายไฟฟ้า ตั้งแต่แรงดัน 50 V ขึ้นไป ที่จะใช้ งานในเขตควบคุม ดังตัวอย่าง เช่น

19.2.1. เครื่องเชื่อม

- ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Motor Driven Welding Machine)
- ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (Engine Driven Welding Machine)
- ชนิดแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง (Rectified Welding Machine)

19.2.2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Generator)

หน้า 75 ของ 99

18.11. Hexene

● ความเป็นอันตราย

เป็นก๊าซไวไฟสูง และ เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดมเป็นเวลานาน

● อาการเมื่อรับสัมผัส

ระคายเคืองต่อผิวหนัง และอาจทำให้ง่วงซึม หรือมีนงง ทำความเสียหายต่ออวัยวะ ระบบประสาทจากการสัมผัสเป็นระยะเวลานาน

● การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หายใจ

ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวก หรือหายใจสั้น ๆ ให้ ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย หรือเครื่องช่วยหายใจ ให้รีบนำส่งพบแพทย์

ผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่

ดวงตา

เปิดเปลือกตา และล้างดวงตาดด้วยน้ำสะอาดให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีติดต่อกัน

การกลืนกิน

รีบนำผู้ป่วยที่ดื่มน้ำสะอาดปริมาณมาก ไม่ควรทำให้อาเจียน ระวังการสำลัก ทำให้อาเจียนได้

โดยสะดวก หลังจากนั้นให้รับประทาน ถ่านกัมมันต์ 20-40 กรัมผสมในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร ห้ามให้ดื่มนม ห้ามให้กินแอลกอฮอล์ ให้รีบนำส่งพบแพทย์ทันที

● สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือ โฟมดับเพลิง ลดความร้อนที่เกิดจากการเพลิงไหม้ โดยใช้ละอองน้ำ

● การจัดการเมื่อเกิดเหตุหกรั่วไหล

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ที่มีการหกรั่วไหล ให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่สามารถติดไฟได้ทั้งหมดออกจากบริเวณ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากากหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใด ให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วไหลนั้น

สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



หน้า 74 ของ 99

19.2.3. ปืนที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Pump) และพัดลม (Mobile Fan)

19.2.4. ส่วนไฟฟ้าและหินเจียวไฟฟ้า (Electric Drill and Grinder)

19.2.5. ตู้จ่ายไฟ (Distribution Panel)

19.2.6. สายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแบบเสียบ/ถอดได้ (Extension Cord)

19.2.7. หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

19.3. ข้อกำหนดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนย้ายได้ (Electrical Mobile Equipment) ดังนี้

19.3.1. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องเชื่อมชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Welding Machine) เข้าใช้งานโดยเด็ดขาด

19.3.2. อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้งานจะต้องต่อตัวโครงโลหะ (Metal Casing) ลงระบบดินของโรงงานที่ใกล้อุปกรณ์มากที่สุดและต้องจัดเตรียมสายดินนี้ไว้ที่ตัวอุปกรณ์เสมอ ในกรณีที่ไม่มีระบบดินของโรงงานจะต้องใช้หลักดิน (Earth Rod) ที่มีค่าความต้านทาน **ไม่สูงกว่า 5 โอห์ม** ใช้แทน และตำแหน่งที่จะปักหลักดินจะต้องได้รับการยินยอม โดยพนักงานจากฝ่ายซ่อมบำรุงของบริษัทฯ เท่านั้น

19.3.3. อุปกรณ์ไฟฟ้าตามข้อบังคับนี้ จะต้องต่อไฟผ่านตู้จ่ายไฟย่อย ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว(ELCB) ติดตั้งอยู่

19.3.4. ในกรณีที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย คือมีเฟส 1, 2, 3 และ N (Neutral) จะต้องต่อตัว N และตัวโครงเหล็กของเครื่อง (Metal Casing) ลงระบบดินของโรงงานด้วยสายที่ต่อเข้ากับโรงงานจากขั้วต่อเฟส 1, 2, 3 และ N นั้น จะต้องต่อให้แน่นและควรต่อด้วยหางปลา(Cable Lug)

19.3.5. ผู้รับเหมาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนย้ายได้มาใช้ตามความจำเป็นของงาน โดยอุปกรณ์นั้นจะต้องอยู่ในสภาพดี ตั้งแต่เริ่มนำมาใช้ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

19.3.6. อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนย้ายได้ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ 110 Vac ขึ้นไป จะนำมาใช้ภายในโรงงานได้เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วและมี HMC Sticker ที่ยังไม่หมดอายุการอนุญาตให้ใช้ติดอยู่บนอุปกรณ์

19.3.7. แม้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจะยังไม่หมดอายุการใช้ แต่มีสภาพเสื่อมหรือผิดปกติที่เห็นได้ชัดเจน ผู้รับเหมาจะต้องหยุดการใช้และแก้ไขแล้วนำมาขอตรวจสอบตามกำหนดอีกครั้ง

หน้า 76 ของ 99

- 19.3.8. Inspector ของแผนกไฟฟ้าจะออกตรวจสอบการใช้งาน และการติดตั้งของ อุปกรณ์ไฟฟ้า หากพบผู้รับเหมารายใดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มี HMC Sticker หรือ HMC Sticker ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี HMC Sticker แต่เห็นได้ชัดเจนว่ามีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่นสายไฟฟ้า (Cable) หลุดออกจากตัว อุปกรณ์ (โดยจุดยึด cable ได้คลายตัวออก) เป็นต้น Inspector จะฉีก HMC Sticker ออกมา (หากมี) และหยุดการใช้อุปกรณ์นั้นพร้อมทั้งลงบันทึกในผลการ ตรวจ เพื่อส่งต่อไป เจ้าของงานทำการตัดเคเบิลหรือใช้บทลงโทษต่อไป

20. ข้อกำหนดการกั้นพื้นที่และการติดป้ายสัญลักษณ์ (Barricading and Safety signage)

- 20.1. ข้อกำหนดทั่วไป
- สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่การทำงาน เช่น งานก่อสร้าง งานยกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ งานที่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ งานติดตั้งนั่งร้าน หรือการทำงานบนที่สูง หรือแม้กระทั่ง ในส่วนของพื้นที่การทำงานที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือ พังถล่มของวัสดุสิ่งของนั้น จำเป็นต้องมีการกั้นเขตพื้นที่อันตรายรวมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รับทราบ
- โดยหากต้องมีการการกั้นเขตพื้นที่อันตรายและการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายนั้น ทางผู้รับผิดชอบต้องประเมินประเภทและจำนวนสิ่งกีดขวางหรือป้ายความปลอดภัยให้เพียงพอ และจัดวางให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์

- 20.2. การกั้นเขตพื้นที่อันตราย
- 20.2.1. การกั้นเขตพื้นที่อันตรายเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ใช้เพื่อป้องกัน บุคคลจากการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความเป็นอันตราย เช่น
- ถูกกระแทกโดยวัตถุที่ตกลงมา หรือการเคลื่อนที่ของวัสดุ
 - การตกจากที่สูง หมายรวมไปถึงการตกไปยังพื้นที่งานขุด
 - ตกจากขอบที่ไม่มีการกั้นที่แข็งแรงเพื่อป้องกัน เช่น พื้นทางเดิน บันได เป็นต้น
 - การสัมผัสสารเคมีอันตราย กระบวนการผลิตที่เป็นอันตราย หรือกิจกรรมที่เป็นอันตราย
 - การป้องกันผู้ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าไปยังพื้นที่อัฒภาศหรือพื้นที่จำกัดอื่น ๆ
 - กิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ งาน รื้อถอนติดตั้งนั่งร้าน งานรังสี เป็นต้น
- 20.2.2. การกั้นเขตพื้นที่ที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแจ้งเตือนถึงอันตรายในสถานที่ก่อสร้าง สิ่งเหล่านี้ยังใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของการจราจรบนถนนและเพื่อป้องกันการ ติดตั้งที่สำคัญที่อาจเสี่ยงต่ออันตราย
- 20.2.3. การกั้นเขตพื้นที่เพื่อป้องกันการเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใน กระบวนการผลิต
- 20.2.4. ต้องวางเครื่องกีดขวางโดยอ้างอิงตามระยะปลอดภัย (อย่างน้อย 1.5 เมตร) จากพื้นที่ที่อันตรายอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในพื้นที่
- 20.2.5. เจ้าของงาน เจ้าของพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลให้สถานที่ปฏิบัติงานมีการกั้นเขตพื้นที่อันตราย อย่างเหมาะสม

- 20.2.6. จัดให้มีการกั้นเขตพื้นที่เพื่อปกป้องผู้คนจากอันตรายที่เกี่ยวข้องและเพื่อป้องกันการ บุกรุกเข้าไปในสถานประกอบการที่สำคัญตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้
- 20.2.7. สภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการสะตูด หกถล่ม สิ้น หรือตก ควรมีสิ่งกีดขวางและมีการกั้นเขตพื้นที่อันตรายอย่างชัดเจน
- 20.2.8. การกั้นเขตพื้นที่อันตรายทั้งหมดจะต้องมองเห็นได้จากระยะที่ปลอดภัย เพื่อเตือนผู้ ไม่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
- 20.2.9. จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายโดยติดแสดงให้เห็นที่ปลายทั้งสองของอุปกรณ์กั้นเขต พื้นที่อันตราย
- 20.2.10. ต้องติดป้ายที่เหมาะสมกับสิ่งกีดขวางที่จุดเข้าใช้งานทุกจุดโดยระบุสิ่งต่อไปนี้
- อันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่กั้น และ
 - ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้รับผิดชอบพื้นที่กั้น

Type	Purpose	Condition
Soft Barricading		
พื้นยืนสองด้าน 	ระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เช่น อันตรายจากการสั่น	ขาตั้งจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น
เสาตั้ง 	คสล่องเกี่ยวเห็บ หรือ ด้ายขึงพื้นที่ป้องกันการเข้าถึงและเน้นขอบเขตของพื้นที่ทำงาน	จัดตั้งล้อมพื้นที่ทำงาน โดยไม่กีดขวางอุปกรณ์ฉุกเฉิน
Hard Barricading		
เครื่องกีดขวางทางถนน 	ใช้งานการกั้นพื้นที่ในกรณีงานจราจร	อาจจะเติมน้ำ/ทรายหรือใช้แบบบล็อกคอนกรีต โดยจัดวางในพื้นที่ที่มีการประเมินความเสี่ยงกำหนดว่าระบบกีดขวางจะต้องจัดให้มีการป้องกันทางกายภาพ เช่น การเบี่ยงเบนรถนอกการควบคุม

ภาพตัวอย่างการติดตั้งเสาและล้อมพื้นที่ด้วยแปะขาว-แดง



20.4. การเลือกประเภทของอุปกรณ์กันเขตพื้นที่อันตราย

ปัจจัยต่อไปนี้จะนำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของกาประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกประเภทของการกันเขตพื้นที่อันตราย

20.4.1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตราย

20.4.2. ความแข็งแรงที่ต้องการของสิ่งกีดขวาง (เช่น ศักยภาพในการทนต่อการชน/กระแทก)

20.4.3. จำนวนการควาล้างที่จัดให้มีขึ้นจากสิ่งกีดขวางโดยสิ่งกีดขวาง

20.5. การป้องกันการตก

สิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลตกจากขอบหรือช่องที่สามารถทะลุผ่านจะต้องจัดให้มีในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงสร้างที่มั่นคง ซึ่งรวมไปถึง

20.5.1. ขอบเขตภายนอกที่เข้าถึงได้ของอาคารหรือโครงสร้างอื่น ๆ

20.5.2. ช่องเปิดตามพื้น รวมทั้งการขุดและหลุมลึก และ

20.5.3. ขอบเปิดของบันได บันได ชานชาลา หรือช่องเปิดต่าง ๆ

การกันเขตพื้นที่ที่ต้องได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อหน่วงต่อแรงของบุคคลที่ล้มลง การป้องกันขอบควรประกอบด้วยราวกันตก ราวบันไดทึบ หรือส่วนประกอบโครงสร้างอื่นๆ เช่น ลวดตาข่ายรองรับด้วยเสาและเสริมขอบบน ด้านบนของราวกันตกหรือส่วนประกอบควรอยู่ระหว่าง 900 มม. ถึง 1100 มม. เหนือชิ้นงานพื้นผิว หากใช้ระบบราวกันตกต้องมีราวกลางและแนวกั้นกันตกด้วย

ราวกันตก และระดับความสูง (ชม.)

1. ราวบน 90-110
2. ราวกลาง ครึ่งหนึ่งของราวบน
3. แ่นกั้นกันตก



หมายเหตุ : ต้องใช้ร่วมกับการกันพื้นพื้นต่ำชาย รวมทั้งมีการติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นเด่นชัด

20.6. ป้ายเตือนอันตราย

ในกิจกรรมการทำงานที่มีความเสี่ยงหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายเพื่อประโยชน์

20.6.1. แจ้งเตือนให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ระวัง ทำตามป้ายเตือน

20.6.2. เพื่อแจ้งป้ายห้าม ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ หรือปฏิบัติสิ่งที่ห้าม

20.6.3. เพื่อแจ้งพนักงานที่ทำงาน ทราบว่าพื้นที่ต่างๆกำลังปฏิบัติงานอะไรอยู่ และต้องปฏิบัติงานอย่างไร

20.6.4. เพื่อให้ทุกคนไม่เข้าใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะในจุดอันตราย

20.7. สีและเครื่องหมายความปลอดภัยของป้าย

- **สีแดง** ความหมายคือ ป้ายหยุด เป็นเครื่องหมายห้าม
- **สีน้ำเงิน** ความหมายคือ บังคับให้ปฏิบัติ เป็นเครื่องหมายบังคับที่ต้อง ปฏิบัติตาม เช่น บังคับให้ใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานเสมอ
- **สีเขียว** ความหมายคือ ป้ายแสดงสภาวะปลอดภัย
- **สีเหลือง** ความหมายคือ ป้ายระวังอันตราย ซึ่งไปถึงอันตราย เช่น วิสัยทัศน์ สารกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น

20.8. ประเภทป้ายเตือนอันตรายและการใช้งาน

Type	Use	Example
ป้ายบังคับให้ปฏิบัติ	ป้ายที่ระบุถึงเป็นคำสั่งต้องมีการดำเนินการ สัญลักษณ์ (หรือรูปสัญลักษณ์) เป็นสีขาวบนพื้นหลังวงกลมสีน้ำเงิน และบนนอกถึงมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตาม	
ป้ายห้ามไม่ให้ปฏิบัติ	สัญลักษณ์ที่บ่งบอกพฤติกรรมหรือการกระทำซึ่งไม่ได้รับอนุญาต รูปทรงกลมที่มีเครื่องหมายที่ควรแสดงเป็นสีแดง เหลือสัญลักษณ์การกระทำที่เป็นสีดำ ข้อความของป้ายเป็นคำอักษรสีดำบนพื้นหลังสีขาว	

Type	Use	Example
ป้ายด้านความปลอดภัย	ป้ายที่ระบุถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น จุดปฐมพยาบาล จุดล้างตาฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ	
ป้ายเตือนอันตราย	ป้ายเตือนอันตรายโดยเฉพาะหรือสภาพอันตรายที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต (คำว่า 'อันตราย' จะต้องเป็นสีขาวภายในวงรีสีแดงภายในสี่เหลี่ยมสีดำ ถ้อยคำของป้ายจะต้องเป็นคำอักษรสีดำบนพื้นสีขาว)	
ป้ายแจ้งเตือนให้ระวังอันตราย	ป้ายเตือนอันตรายหรืออันตรายในลักษณะที่ไม่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต (สัญลักษณ์อันตรายจะต้องเป็นสีดำบนพื้นสีเหลือง และควรมีรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบสัญลักษณ์อันตราย ถ้อยคำของป้ายจะต้องเป็นคำอักษรสีดำบนพื้นสีเหลือง)	

20.9. การติดตั้งและบำรุงรักษา

ป้ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ทาสีโดยตรงบนพื้นผิว จะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตราย (เช่น ป้ายที่ขึ้นเข้าไปในทางเดินที่สูงจนบุคคล ยานพาหนะหรือเครื่องจักรที่เคลื่อนที่อาจชนกระแทกได้) รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์ทั้งหมดควรถูกลบออกจากพื้นที่ที่หากข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป เมื่อทำการปิดกันเขตพื้นที่และติดป้ายเตือนอันตรายให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

20.10. ทิศนวิสัย

ป้ายควรตั้งเพื่อให้ความอ่านง่าย ถึงดูความสนใจ และมองเห็นได้ชัดเจน

20.11. การจัดวางป้าย

ป้ายควรติดตั้งใกล้แนวสายตาของผู้สังเกตในระนาบแนวตั้ง

20.12. ป้ายควบคุมและสัญญาณอันตราย

ควรวางป้ายเหล่านี้ให้สัมพันธ์กับอันตรายเฉพาะ เพื่อให้บุคคลสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายนั้นๆ ได้ ระยะทางจะแตกต่างกันออกไป เช่น ป้ายเตือนเมื่อสัมผัสวัตถุหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ควรวางไว้ใกล้กับอุปกรณ์ ในขณะที่ ป้ายที่ใช้ในงานโรงงานหรือในงานก่อสร้าง ควรวางล่วงหน้าก่อนถึงอันตรายเพื่อให้สามารถรับรู้คำเตือนก่อนถึงอันตราย

20.13. ป้ายบววัตถุที่เคลื่อนย้ายได้

ไม่ควรวางป้ายบววัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น ประตุน้ำหนัก หรือชิ้นงาน ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งจะทำให้จุดประสงค์ของป้ายเป็นโมฆะหรือทำให้มองไม่เห็น

20.14. การส่องสว่างของป้าย

ควรพิจารณาให้แสงสว่างภายนอกหรือภายในของป้ายในกรณีที่แสงทั่วไปไม่ได้ให้ทัศนวิสัยเพียงพอ ควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าจากแสงแดด

20.15. จำนวนป้าย

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการวางป้ายหลายๆ ป้ายไว้ใกล้กัน ผลที่ได้อาจเป็นไปได้ว่ามีข้อมูลมากมายในทีเดียวซึ่งอาจสร้างความสับสนจนทำให้แยกแยะข้อความแต่ละข้อความได้ยาก

20.16. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติตามและรักษาสภาพป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด รวมทั้งมีแสงสว่างเพียงพอ เจ้าของงานและผู้รับเหมา ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

20.16.1. ชี้นำให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเขตพื้นที่และการติดป้ายเตือนอันตราย

20.16.2. จัดเตรียมป้ายเตือนอันตราย และอุปกรณ์กันเขตพื้นที่ ที่เป็นมาตรฐานกำหนด

20.16.3. ตรวจสอบพื้นที่การกันเขตพื้นที่อันตรายและการติดป้ายเตือนอันตราย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดอยู่เสมอ

ข้อกำหนดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำมาใช้ภายในบริษัท

21. มาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) และตู้ควบคุมไฟฟ้า



- 21.1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานไฟฟ้าบริษัท จึงจะสามารถใช้งานได้
- 21.2. ปุ่มควบคุม และสวิตช์ต่างๆ ต้องมีภาษาไทยกำกับ
- 21.3. ปุ่มกด สวิตช์ต่างๆ ใช้งานได้ดี ไม่ชำรุด
- 21.4. วัสดุที่ใช้เป็นฉนวนกับเสียง และกันความร้อน ต้องเป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้สูง
- 21.5. มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ มีการทดสอบก่อนเริ่มงานทุกวัน
- 21.6. มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (emergency switch) ที่สามารถใช้งานได้
- 21.7. ตู้ควบคุมเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักร ที่ประกอบด้วยสวิตช์ฉุกเฉิน เครื่องวัดต่างๆ ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (emergency switch) ต้องติดตั้งภายนอก package
- 21.8. สายไฟฟ้าให้มีขนาดมาตรฐานตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้
- 21.9. แบตเตอรี่ต้องมีฝาครอบที่เป็นฉนวน และติดตั้งสูง อย่างแข็งแรง
- 21.10. ต้องจัดเตรียมหลักดิน (ground rod) เพื่อใช้ติดตั้งและอยู่ในสภาพแข็งแรง
- 21.11. เมตรและจุดที่ตอกหลักดินต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนทุกครั้ง
- 21.11.1. มีอาคารรับน้ำหนัก เพื่อป้องกันน้ำหนัก รั่วไหล
- 21.12. การเดินน้ำมันไฟฟ้าให้มีมื่อ และให้มีการต่อสายดินทุกครั้ง ระหว่างถังกับตัวอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
- 21.13. ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ลดประกายไฟสำหรับปล่อยท่อไอเสีย เพื่อกันประกายไฟ
- 21.14. ฝาครอบเบสตัน การัดและพัดลม ได้ถูกติดตั้งและอยู่ในสภาพแข็งแรง
- 21.15. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเมื่อมีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเขตพื้นที่ควบคุม
 - 21.15.1. ถังดับเพลิง (คุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด)
 - 21.15.2. เครื่องตรวจวัดแก๊ส (คุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด)
 - 21.15.3. ผู้เฝ้าระวังไฟ (คุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด)
 - 21.15.4. ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ต่อจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อนุญาตให้ใช้เฉพาะปลั๊กไฟชนิดกันน้ำ มีการติดตั้งสายดินและมีการติดตั้งระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ การติดตั้งและการตรวจสอบต้องทำโดยช่างไฟฟ้า เท่านั้น
 - 21.15.5. จัดหาพนักงานที่มีความรู้ด้านไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยให้ปฏิบัติงานในบริษัท ตลอดเวลาทำงาน อย่างน้อย 1 คน

หน้าที่ 85 ของ 99

22. อุปกรณ์วัดแก๊ส (Personal gas detector)



อุปกรณ์เครื่องวัดแก๊ส ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณสารไวไฟ (LEL) ปริมาณออกซิเจน และตรวจจับสารอันตรายชนิดอื่นๆ ตามความเสี่ยงงานและสารเคมีในบริเวณที่ปฏิบัติงานนั้น ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมเครื่องตรวจวัดแก๊สให้ตรงกับชนิดของสารเคมีอันตรายนั้น กรณีงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟต้องใช้เครื่องตรวจวัดแก๊สที่วัดได้อย่างน้อยคือ ปริมาณสารไวไฟ (LEL) และปริมาณออกซิเจน ส่วนงานในที่อับอากาศ ต้องสามารถวัดสารเคมีอันตราย สารพิษ ที่มีอยู่ในที่อับอากาศนั้นๆได้ด้วย คุณสมบัติของเครื่องตรวจวัดแก๊สที่อนุญาตให้ใช้ในบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 22.1. เครื่องตรวจวัดแก๊สต้องผ่านการสอบเทียบและให้ยื่นเอกสารการสอบเทียบต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือฝ่ายงานซ่อมบำรุงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการออกใบอนุญาตให้ใช้งาน เครื่องตรวจวัดแก๊สที่มีใบอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ อายุใบรับรองไม่เกิน 6 เดือน โดยจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่ตัวอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ (สำหรับก๊าซที่ใช้ในการสอบเทียบให้อ้างอิงมาตรฐานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้)
- 22.2. เครื่องตรวจวัดแก๊สจะต้องได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต และสามารถตรวจวัดแก๊สได้อย่างเที่ยงตรง ยกตัวอย่างเช่น ต้องมีการทำ Bump test หรือ Calibration
- 22.3. อุปกรณ์เครื่องวัดแก๊สต้องเป็นชนิดที่สามารถใช้ได้ในพื้นที่อันตรายเท่านั้น
- 22.4. ค่าที่ได้จากการวัดอากาศบริสุทธิ์ (set zero as fresh air) ต้องไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่น ออกซิเจน (O2) =20.9 % , LEL = 0 % , CO = 0 % , H2S = 0 %
- 22.5. สัญญาณเตือนต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพปกติ อาทิเช่น เสียงเตือนดังมากกว่า 90 dB(A) มีไฟกระพริบเตือน มีการสั่นเตือน
- 22.6. หน่วยงานต้องอ่านค่าได้ชัดเจน ไม่แตกกรัว หรือมีรอยขีดข่วน จนไม่สามารถอ่านค่าได้ชัดเจน
- 22.7. แบตเตอรี่ต้องเพียงพอต่อลักษณะงานนั้นๆ หากพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอจะไม่อนุญาตให้ใช้งาน
- 22.8. ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับกันน้ำเข้า สายเชือกติดอากาศ ตัวกรอง ตามลักษณะของงาน
- 22.9. อุปกรณ์เครื่องวัดแก๊สต้องตรวจวัดก๊าซบริเวณที่ทำงานตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่
- 22.10. กรณีที่ได้ระบุจุดหรือกำหนดตำแหน่งตรวจวัด ห้ามเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณนั้นเด็ดขาด

หน้าที่ 86 ของ 99

23. อุปกรณ์ช่วยยก

- อันได้แก่ รอก สลิง เชือก โซ่ อุปกรณ์ยก และช่วยยกทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในการยกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- 23.1. มีใบรับรองที่กีดในการยก (working load limit) ที่ตรงกับตัวอุปกรณ์การยก กรณีที่ไม่มีใบรับรองต้องผ่านการทดสอบ (load test) ทุก 6 เดือน และได้รับการรับรองจากวิศวกรของบริษัทผู้รับเหมา พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคี สาขาเครื่องกล
 - 23.2. ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้งาน โดยหน่วยงานซ่อมบำรุงของบริษัทฯ
 - 23.3. ต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอกพ.ศ. 2553 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554
 - 23.4. กรณีมีการใช้ A-Frame
 - 23.4.1. ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน และต้องไม่มีรอยเชื่อม หรือมีการซ่อมแซม
 - 23.4.2. กรณีที่ผู้รับเหมาประกอบขึ้นเอง ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเอกสารการทดสอบ (load test) และได้รับการรับรองจากวิศวกรของบริษัทผู้รับเหมา พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 - 23.4.3. ให้นำ Load chart แสดงไว้ที่หน้างานเสมอ
 - 23.4.4. กรณีที่มีล้อ ต้องมีที่ล็อกล้อ และสภาพล้อไม่ใช้งานทุกล้อ

24. เครื่องเจีย หรือเครื่องตัด



- 24.1. ต้องทำการต่อสายดินให้เรียบร้อย หรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนสองชั้น (double insulation)
- 24.2. ต้องไม่มีสวิตช์ที่ล๊อคแบบตายตัว
- 24.3. ต้องมีการครอบที่แข็งแรงและแน่นหนา
- 24.4. ต้องมีมือจับด้านข้างที่แข็งแรง แน่นหนา
- 24.5. ต้องแข็งแรงและสกรูขันแน่นทุกตัว
- 24.6. ต้องมีประแจและใช้ประแจสำหรับถอดเปลี่ยนใบเจียหรือตัดเท่านั้น
- 24.7. ต้องมีตัวล๊อคใบเจียหรือใบตัด ต้องขันและล๊อคใบเจียหรือตัดให้แน่น
- 24.8. สายไฟต้องไม่มีการต่อหรือมีขาด
- 24.9. เค้าเสียบต้องไม่ชำรุดและเป็นปลั๊กชนิดกันน้ำเท่านั้น
- 24.10. ความเร็วต้องไม่เกินจากที่มาตรฐานกำหนดไว้ และไม่เพิ่มกำลังความเร็วให้กับเครื่อง
- 24.11. ใบหินเจีย ใบตัด ที่ใช้ต้องมีความเร็วรอบมากกว่าหรือเท่ากับความเร็วเครื่อง
- 24.12. จัดเตรียมกล่องใส่ใบหินเจีย ใบตัดใช้แล้วกับยังไม่ใช้ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

หน้าที่ 87 ของ 99

25. อุปกรณ์ตัดหรือเชื่อมก๊าซ



- 25.1. ถังก๊าซออกซิเจน และ อะเซทิลีน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงงานไม่เกิน 5 ปี
- 25.2. ไม่อนุญาตให้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในการเชื่อม ตัด ด้วยก๊าซ ในพื้นที่ควบคุม
- 25.3. ถังก๊าซความดันต้องมีสภาพดี ไม่บุบหรือยุบยุบ
- 25.4. ต้องมีฝาครอบหัวว่าลวดตลอดเวลาในการขนย้าย ว่าลวดที่หัวถังก๊าซจะต้องไม่แตก สามารถเปิด-ปิด ได้ดี ไม่มีติด แข็ง
- 25.5. ถังก๊าซความดันต้องตั้งบนรถเข็นและต้องจับยึดด้วยตัวยึดที่มั่นคง แข็งแรง และรถเข็นจะต้องมีที่ล๊อคหรือยึดล้อแน่นหนา
- 25.6. อุปกรณ์ควบคุมความดันต้องมีสภาพดี ไม่มีการดัดแปลงและใช้ถูกกับประเภทของก๊าซ
- 25.7. ชุดแก๊สวัดความดัน ต้องอ่านค่าได้ ปรับค่าได้ และต้องไม่ชำรุด
- 25.8. จัดให้มีอุปกรณ์กันไฟย้อน (flashback arrestor) ทั้งชนิด 4 จุด คือ ที่ถังออกซิเจน ที่ถังก๊าซ อะเซทิลีน ที่หัวเชื่อมหรือตัด 2 จุด และทำการติดตั้งทิศทางถูกต้อง
- 25.9. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ต้องทดสอบการรั่วของท่อ ข้อต่อก๊าซ และอุปกรณ์ในงานเชื่อม โดยใช้วิธี pressure drop หรือใช้น้ำยาสำหรับทดสอบรอยรั่ว
- 25.10. ระหว่างพัก หรือไม่มีการใช้งานต้องปิดวาล์วที่หัวถังทุกครั้ง
- 25.11. ถังเปล่าที่ไม่ใช้งานต้องนำออกนอกพื้นที่ และไม่อนุญาตให้นำถังที่มีก๊าซมาเก็บในพื้นที่การลด
- 25.12. สายออกซิเจนและสายก๊าซอะเซทิลีนจะต้องไม่ใช้ขาดชำรุด แตกสายงานจึงเส้นเยื่อขึ้นในจุดข้อต่อต้องใช้เข็มฉีกรัดสายขึ้นให้แน่น และมีการทดสอบรอยรั่ว

26. ค้อน (hammer)



- 26.1. อนุญาตให้ใช้ค้อนทองเหลือง หรือค้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นค้อนที่ดัดแปลงขึ้นเอง หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้ค้อนชนิดอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น

หน้าที่ 88 ของ 99

27. ระบบไฟส่องสว่าง (lighting system)



- 27.1. อุปกรณ์ส่องสว่างที่ใช้ในพื้นที่ควบคุมต้องเป็นชนิดกันกระเบิด โดยผู้รับเหมาต้องแจ้งยื่นเอกสารรับรองการกันระเบิดตามมาตรฐานของอุปกรณ์ เพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนนำไปใช้
- 27.2. กรณีที่ต้องใช้ไฟส่องสว่างในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ อนุโลมให้ใช้ไฟสว่างที่ไม่ใช่ชนิดกันระเบิดได้ แต่ผู้ดำเนินการต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยง (TRA) และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อน

28. อุปกรณ์เสริม (Special tool) เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่มี

อุปกรณ์ถอดประกอบหัวแปรง ประกอบไปด้วย

28.1. การขันน็อตหัวแปรง

เลือกใช้ประแจที่เหมาะสมกับงาน เช่น ประแจตามมาตรฐาน, Torque wrench หรือ Block ลม หากไม่สามารถขันน็อตได้ จำเป็นต้องใช้ประแจดี ให้พิจารณาเลือกใช้ ดังนี้

28.1.1. Hand lock เพื่อจับประแจดีให้มั่นคง



28.1.2. Slugging wrench จะใช้ที่ต่อเมื่อ Nut-Bolt เหลือเกลียวตั้งแต่ 3 เกลียว เป็นต้นไป



28.1.3. ใช้สลิ้งจับประแจได้ในบางงานเท่านั้นโดยเฉพาะจุดที่คับแคบ



หน้าที่ 89 ของ 99

28.2. อุปกรณ์ถ่าง (Hydraulic flange spreader)



28.3. ลิ่มถ่าง (Wage)



28.4. อุปกรณ์ประกอบ (Flange alignment)

ให้ใช้ตั้งแต่ขนาดท่อ 4 นิ้ว ขึ้นไป ร่วมกับรอก หรือ hydraulic ในการทำงาน



28.5. อุปกรณ์เคลื่อนย้ายท่อ ในพื้นที่คับแคบให้ใช้อุปกรณ์ช่วยจับ หรือใช้เชือกประคอง



28.6. อุปกรณ์ยก grating ให้ใช้ตะขอยกหรืออุปกรณ์ช่วยยก (Lift tool mobile) ห้ามใช้มือเด็ดขาด



หน้าที่ 90 ของ 99

ข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม

29. ข้อกำหนดในการจัดการขยะหรือกากของเสีย

29.1. ข้อกำหนดทั่วไป

เมื่อมีการกำหนดขอบเขตของงานซ่อมบำรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของงานจะต้องประมาณการณ้ชนิด ปริมาณ และคุณลักษณะของขยะหรือกากของเสียที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมทั้งหมด เพื่อแจ้งให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทราบก่อนเริ่มงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนหรือพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการและขนส่งของเสียออกไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

29.2. ผู้รับเหมา ต้องดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่การทำงานให้เรียบร้อย ทั้งในระหว่างการทำงานปฏิบัติงานและหลังจากเสร็จงาน

29.3. ผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท

29.4. ขยะหรือกากของเสียที่เกิดขึ้น ด้านนอกบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต

29.4.1. พนักงานผู้รับเหมาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการคัดแยกตามประเภทขยะที่กำหนดไว้

29.4.2. ต้องจัดเตรียมภาชนะหรือถุงสำหรับใส่ของเสียแต่ละประเภทตามชนิดของของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมให้การคัดแยกขยะเป็นไปอย่างถูกต้อง

29.4.3. ต้องจัดให้มีการแยกขยะในบริเวณที่พนักงานและบริเวณที่พักรั่วชั่วคราว ใส่ถุงขยะตามประเภท ดังนี้

● ถุงพลาสติกสีดำ

สำหรับขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงใส่อาหารและขนม เศษแก้ว รวมถึงอินทรีย์วัตถุหรือขยะต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่อยได้

● ถุงพลาสติกสีเขียว

สำหรับของเสียประเภทกล่องกระดาษบรรจุวัสดุ กระดาษที่ใช้แล้ว และสำหรับของเสียใดๆ ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ หรือขายเป็นเงินได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มต่างๆ ขวดน้ำดื่มพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง ขวดน้ำเกลือแร่ เศษโลหะ เศษอะลูมิเนียม

● ถุงพลาสติกสีแดง

สำหรับของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า

29.4.4. ต้องรวบรวมขยะในบริเวณที่พนักงานหรือบริเวณที่พักชั่วคราว ใส่ถุงขยะตามชนิดของขยะ และทำการรวบรวมขยะไปไว้ในพื้นที่จัดเก็บของเสียแต่ละประเภทหรือใน

หน้าที่ 91 ของ 99

พื้นที่ที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ เพื่อรอส่งไปให้กับบริษัทกำจัดฯ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

29.5. ขยะหรือกากของเสียที่เกิดขึ้น ในบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต

29.5.1. เจ้าของงาน ต้องจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดวางของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือระหว่างรอการขนส่งออกไปกำจัดภายนอก และ เจ้าของงานต้องเป็นผู้ประสานงานให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมภาชนะหรืออุปกรณ์สำหรับป้องกันการรั่วไหลระหว่างการจัดวางของเสียในบริเวณดังกล่าว

29.5.2. หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำประเภทของภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับของเสียแต่ละชนิด

29.5.3. ผู้รับเหมา ต้องจัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียให้เหมาะสมกับของเสียที่เกิดขึ้นตามคำแนะนำของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม

29.5.4. หน่วยงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดเตรียมฉลากของเสีย หรือให้คำแนะนำผู้รับเหมาในการจัดเตรียมฉลากของเสีย ผู้รับเหมา ต้องทำการแยกประเภทของเสียอย่างถูกต้อง บรรจุใส่ภาชนะที่เหมาะสมตามที่กำหนด ติดฉลากโดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน เก็บรวบรวมของเสียไว้ในพื้นที่ระหว่างเวลาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ก่อนทำการเคลื่อนย้ายมายังพื้นที่จัดเก็บของเสียรวมของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมกำหนด

29.5.5. ผู้รับเหมา ต้องจัดทำมาตรการและแจ้งจัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหลของของเสียอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

29.5.6. หากมีของเสียที่เกิดขึ้นจากการควบคุมการหกหรือไหล ผู้รับเหมาจะต้องรวบรวมจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ติดป้ายฉลากกำกับ แจ้งเจ้าของงานและหน่วยงานสิ่งแวดล้อมให้รับทราบทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป

29.5.7. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย เช่น ถังเปล่า ไม่พอเลท ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ เป็นต้น ต้องทำการจัดเก็บอย่างเรียบร้อย แยกบริเวณจากของเสียอันตราย

29.5.8. ถังเปล่าและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง ต้องการจัดเก็บไว้ใช้งานอีก ให้ติดป้าย “Empty” ปิดฝาให้สนิทและวางตั้งเท่านั้น

29.5.9. ผู้รับเหมา ต้องทำการจัดเก็บขยะ หรือกากของเสียใส่ภาชนะโดยแยกประเภท และติดฉลากให้ชัดเจน แสดงรายละเอียดของเสีย เช่น ชนิดของของเสียปริมาณขยะหรือกากของเสีย แหล่งที่มาหรือชื่ออุปกรณ์ที่ทำการซ่อมบำรุง ชื่อบริษัทผู้รับเหมา และวันที่ก่อให้เกิดขยะ หรือกากของเสียนั้นๆ เป็นต้น

หน้าที่ 92 ของ 99

29.5.10.	ก่อนนำของเสียออกนอกโรงงาน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้
	<ul style="list-style-type: none">● Manifest● Waste gate pass● เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ตามที่ได้รับจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อม) ก่อนจะอนุญาตให้ผ่านออกจากรั้วโรงงาน
29.6.	บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุของเสียจากกิจกรรมการซ่อมบำรุง
29.6.1.	อนวนกันความร้อนที่ใช้แล้ว ให้จัดเก็บในถุงพลาสติกสีแดงและติดฉลาก และรวบรวมใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือถุงจัมโบ้โดยมัดปากถุงให้เรียบร้อย และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.2.	โลหะที่ติดกับถนนกันความร้อนที่ใช้แล้ว ให้ทำการคัดแยกออกจากถนนกันความร้อน และจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อรอขายตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป
29.6.3.	วัสดุตัวกรอง ดูดซับ ให้จัดเก็บให้จัดเก็บในภาชนะที่เหมาะสม ติดฉลาก และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.4.	เศษกากบปื่อน้ำมัน ให้จัดเก็บในถุงพลาสติกสีแดงและติดฉลาก และรวบรวมใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือถุงจัมโบ้โดยมัดปากถุงให้เรียบร้อย และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.5.	พลาสติก ชุดเสื้อผ้าปนือน้ำมัน หรือสารเคมี รวบรวมใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือถุงจัมโบ้โดยมัดปากถุงให้เรียบร้อย พร้อมทั้งติดฉลาก และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.6.	ภาชนะปนเปื้อนและกระป๋องสเปรย์ชนิดต่างๆ ให้รวบรวมจัดเก็บในถุงพลาสติกสีแดงและติดฉลาก และรวบรวมใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือถุงจัมโบ้โดยมัดปากถุงให้เรียบร้อย และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.7.	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให้จัดเก็บในถุงพลาสติกสีแดงและติดฉลาก วางบนไม้แทเลทในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.8.	หลอดไฟที่ใช้แล้ว ให้รวบรวมใส่ในถัง 200 ลิตร พร้อมทั้งติดฉลาก และจัดวางถังที่ใส่หลอดไฟบนไม้แทเลทในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด

29.7.	การขนส่งของเสียออกนอกโรงงาน
29.7.1.	หน่วยงานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ติดต่อบุคลากรรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขนส่งของเสียแต่ละประเภทไปกำจัดหรือบำบัดอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ให้บริการรับกำจัดหรือบำบัดของเสียต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการรับบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
29.7.2.	หน่วยงานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพและความเรียบร้อยหลังจากการบรรจุของเสีย หากพบว่ากรบรรจุของเสียอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีความเสี่ยงต่อการหกรั่วไหลระหว่างการขนส่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการเสนอแนะเพื่อให้ผู้รับเหมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนขนส่งออกจากบริเวณโรงงาน
29.7.3.	หากผู้รับเหมาต้องการนำขยะหรือกากของเสียออกนอกพื้นที่โรงงาน ให้ผู้รับเหมาและหรือเจ้าของงาน เจ้าของงานโครงการกรอกแบบฟอร์ม 5-EM-022 หนังสืออนุญาตนำของเสียออกนอกเขตโรงงาน (gate pass waste permit) โดยต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือ รองผู้จัดการฝ่ายฯหน่วยงานสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับในแบบฟอร์ม 5-EM-022 ก่อนนำของเสียออกนอกโรงงานทุกครั้ง สำหรับขยะหรือกากของเสียอันตรายจะต้องมีป้ายเซ็นของวิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือ รองผู้จัดการฝ่ายฯหน่วยงานสิ่งแวดล้อม กำกับในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (manifest) ด้วยทุกครั้ง
29.7.4.	ก่อนนำของเสียออกจากโรงงาน ผู้ขนส่งของเสียต้องแสดงหลักฐานการเซ็นอนุมัติของวิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือ รองผู้จัดการฝ่ายฯ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม ทั้งแบบฟอร์ม 5-EM-022 หนังสืออนุญาตนำของเสียออกนอกเขตโรงงาน และใบกำกับการขนส่งของเสีย (manifest) ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง

29.6.9.	ภาชนะหรือขวดหรือถุงบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว (Contaminated Container) ให้รวบรวมใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือถุงจัมโบ้โดยมัดปากถุงให้เรียบร้อย พร้อมทั้งติดฉลาก และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.10.	วัสดุดูดซับและเรซินที่ใช้แล้ว ให้บรรจุใส่ในถัง 200 ลิตร โดยต้องมีกระบวนการรักษาภาพเพื่อมิให้เกิดกลิ่นรบกวนหรืออันตรายใดขณะจัดเก็บ พร้อมติดฉลากและเก็บในพื้นที่กำหนดหรือ อาคารเก็บของเสียอันตราย เพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.11.	ของเสียจากกระบวนการล้างทำความสะอาดต่าง เช่น กากตะกอนต่างๆ ใส่ในถุงพลาสติก และนำถุงบรรจุกากตะกอนบรรจุในถัง 200 ลิตร พร้อมติดฉลาก และจัดเก็บในพื้นที่กำหนด หรือจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย เพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.12.	ผงฝุ่นจากกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายสารเร่งปฏิกิริยา ให้บรรจุใส่ในถังขนาด 200 ลิตร พร้อมติดฉลาก หากผงฝุ่นมีกลิ่นจะต้องมีกระบวนการรักษาภาพเพื่อมิให้เกิดกลิ่นรบกวนหรืออันตรายใดขณะจัดเก็บ และให้จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บสารเร่งปฏิกิริยาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อรอขนย้ายไปดำเนินการต่อไป
29.6.13.	น้ำมันที่ใช้แล้ว รวมถึงน้ำมันจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่สามารถระเหยได้ หรือชนิดอื่น ๆ ให้เก็บในถังน้ำมันฝาปิด ขนาดบรรจุ 200 ลิตร (ห้ามใช้ถังฝาเปิดดำเนินการบรรจุ) พร้อมติดป้าย “WASTE OIL” และจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บน้ำมันเพื่อรอขนย้ายไปจำหน่าย หรือกำจัดต่อไป
29.6.14.	ของเสียสารเคมีอันตรายที่มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นกรดหรือด่าง ไม่เป็นทั้งตัวทำลายหรือน้ำมันใช้แล้ว เช่น HCL, H2SO4 ให้จัดเก็บในถังพลาสติกฝาปิด ขนาดบรรจุ 200 ลิตร ในกรณีที่เป็นสารเคมีรวมหลายชนิด เช่น Catalyst Mud , Oil, Donor, Grease, ให้เก็บในถังฝาปิด ขนาดบรรจุ 200 ลิตร (ห้ามใช้ถังฝาเปิดดำเนินการบรรจุ) และให้ติดป้าย “CHEMICAL WASTE” โดยให้ระบุตัวว่าเป็นกรดหรือด่างหรือสารเคมีชื่ออะไร โดยนำถังขนาดบรรจุ 200 ลิตรวางบนไม้แทเลท และจัดเก็บในพื้นที่กำหนด หรือพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอขนย้ายไปกำจัด
29.6.15.	น้ำเสียจากกระบวนการล้างทำความสะอาดต่างๆ หากปริมาณน้อยให้บรรจุใน IBC หรือถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตรวางบนไม้แทเลท หากมีปริมาณมากให้ดูรายละเอียดใน “ข้อกำหนดในการจัดการน้ำเสียในช่วงระหว่างการซ่อมบำรุง”
29.6.16.	ขยะหรือกากของเสียอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กำหนดว่าขยะหรือกากของเสียดังกล่าว ควรจัดเก็บในภาชนะประเภทใด

30. ข้อกำหนดในการจัดการน้ำเสีย

- 30.1. เจ้าของงาน ต้องแจ้งปริมาณ และคุณลักษณะน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมด ให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทราบ หลังจากที่ได้รับทราบขอบเขตงานพื้นที่ หรือแจ้งก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ต้องส่งน้ำเสียไปบำบัดภายนอกโรงงาน
- 30.2. เจ้าของงาน ต้องเป็นผู้ดูแล และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทางหน่วยงานสิ่งแวดล้อมกำหนด รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
- 30.3. การขนย้ายน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการใดๆ ก็ตาม ไม่อนุญาตให้จ้างรถขนาน้ำฝนทั้งในบริเวณพื้นที่การผลิตและนอกพื้นที่การผลิตของบริษัทฯ ในการขนย้ายน้ำ น้เสีย หรือของเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานโดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องจัดหาขนะสภากาพมารองรับน้ำน้ำเสีย หรือของเสียจากการดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 30.4. ไม่อนุญาตให้พนักงานหรือผู้รับเหมา เทหรือปล่อยทิ้งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการใดๆ ก็ตามหรือ ของเสียอันตรายสารเคมี น้ำมัน ฯลฯ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ ท่อระบายน้ำฝน และบ่อน้ำฝนของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- 30.5. ในกรณีที่ผ่านผลิตของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น ผู้รับเหมาต้องพัน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมซ่อมบำรุงฯ ให้กากของเสียเกิดการตกตะกอน และทำการบำบัดคราบน้ำมัน โดยใช้สาร oil spill control เพื่อให้คราบน้ำมันตกตะกอน และใช้แยกเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใส่ภาชนะเพื่อขนย้ายไปบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของน้ำเสียผลิตต่อไป ส่วนกากตะกอนของเสียและคราบน้ำมันให้ผู้รับเหมานำไปใส่ในถุงพลาสติก และรวบรวมถุงบรรจุจากตะกอนใส่ในถัง 200 ลิตร พร้อมติดฉลาก และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียอันตราย เพื่อรอขนย้ายไปกำจัดต่อไป
- 30.6. การกำจัดกากของเสียหรือตะกอนย้ายน้ำเสียในพื้นที่กระบวนการผลิต ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายผลิตภัณฑ์
- 30.7. ผู้รับเหมา ต้องจัดทำมาตรการและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อควบคุมมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ เช่น การจัดเตรียมสารดับกลิ่นและอุปกรณ์สำหรับควบคุมกลิ่นจากน้ำเสียที่อาจก่อให้เกิดปัญหาลิ่นรบกวน การจัดเตรียมภาตโลหะ หรือผ้าใบที่สามารถรองรับน้ำเสียได้เพียงพอหากมีการหกรั่วไหลระหว่างการขนถ่าย เป็นต้น
- 30.8. หากมีการหกรั่วไหลของเสีย ผู้รับเหมาจะต้องรวบรวมจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ติดป้ายฉลากกำกับ และแจ้งพนักงานบริษัทฯ ที่ควบคุมงาน และหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้รับทราบทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป
- 30.9. ในกรณีที่ต้องวางภาชนะรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมซ่อมบำรุงฯ ผู้รับเหมาต้องจัดทำเชื่อนรองรับน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการหกรั่วไหล โดยที่สามารถรองรับได้ถึงปริมาณ 110 เปอร์เซ็นต์ของน้ำเสียในภาชนะที่บรรจุ (ในกรณีที่ไม่สามารถรองรับได้ถึงปริมาณ 110 เปอร์เซ็นต์ของน้ำเสียในภาชนะที่บรรจุ ให้จัดทำมาตรการเพิ่มเติมเสนอให้ทางบริษัทฯ พิจารณา)

- 30.10. เชื้อนรองรับน้ำเสีย ต้องมีลักษณะที่แข็งแรงสามารถป้องกันกรหกั่วไหลได้จริง
- 30.11. ของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดการกรหกั่วไหล จัดเก็บรวบรวมโดยปฏิบัติตามหัวข้อ “ข้อกำหนดในการจัดการขยะหรือกากของเสีย”
- 30.12. หากน้ำเสียไม่สามารถทำการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของฝ่ายผลิต และเป็นปริมาณที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน ฝ่ายผลิตจะต้องแจ้งหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดหาผู้ขนส่งและผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการขออนุญาตและขนส่งไปบำบัด หรือกำจัดต่อไป โดยการขนส่งน้ำเสียไปกำจัดนอกโรงงานให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการขนส่งของเสียออกนอกโรงงาน ดูรายละเอียดตามข้อกำหนดในการจัดการขยะ หรือกากของเสีย

31. การป้องกันและควบคุมการหกั่วไหล

- สำหรับกิจกรรมที่มีน้ำเสียเกิดขึ้น โดยหมายรวมถึงพื้นที่ที่มีการเก็บกักน้ำเสียชั่วคราวและพื้นที่ที่ทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นนอกเหนือจากพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ ให้ดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการหกั่วไหลดังนี้
- 31.1. จัดทำเชื้อนรองรับน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการหกั่วไหล โดยให้สามารถรองรับปริมาณได้ไม่น้อยกว่า 110 เปอร์เซ็นต์ของน้ำเสียในภาชนะที่บรรจุ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้จัดทำมาตรการควบคุม ป้องกัน แก้ไข เพิ่มเติมเสนอให้ทางบริษัทฯ พิจารณา
- 31.2. เชื้อนรองรับน้ำเสีย ต้องมีลักษณะที่แข็งแรงสามารถป้องกันกรหกั่วไหลได้จริง
- 31.3. ของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดการกรหกั่วไหล ให้จัดเก็บรวบรวมโดยปฏิบัติตามหัวข้อ “ข้อกำหนดในการจัดการขยะหรือกากของเสีย”

32. ข้อกำหนดในการจัดการคุณภาพอากาศ

32.1. การเฝ้าระวังและตรวจติดตามสารอินทรีย์ระเหย

- 32.1.1. เจ้าของงาน หรือเจ้าของโครงการ ต้องระบุกิจกรรม แหล่งกำเนิด อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่ทราบขอบเขตงานหรือแจ้งก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อเตรียมวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิตในการควบคุมการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ
- 32.1.2. หน่วยงานสิ่งแวดล้อม ต้องเตรียมแผนงานการตรวจติดตามสารอินทรีย์ระเหย ในช่วงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม โดยกำหนดจุดตรวจวัดและช่วงเวลาในการตรวจวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการตรวจวัดที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

32.2. การควบคุมกลิ่นรบกวน

- 32.2.1. เจ้าของงาน ต้องแจ้งแหล่งกำเนิด อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนจากกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละงาน ให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่ทราบขอบเขตงานหรือแจ้งก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อจัดเตรียมแผนงานเพื่อลดผลกระทบร่วมกัน
- 32.2.2. เจ้าของงาน หน่วยงานสิ่งแวดล้อม และฝ่ายผลิต ต้องร่วมกันศึกษาเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมและลดผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวนที่เกิดขึ้นจากแต่ละกิจกรรม
- 32.2.3. ผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามวิธีการควบคุมและลดผลกระทบด้านกลิ่นที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น
- 32.2.4. การเปิดอุปกรณ์เพื่อลดกลิ่นส่วนไปทำความสะดวก จะกระทำได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ไม่มี Hydrocarbon แล้วเท่านั้น
- 32.2.5. หลังจากอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ได้ถูกถอดออกเพื่อไปทำการล้างทำความสะอาด ให้ทำการปิดคลุมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดหรือจนกว่าอุปกรณ์นั้นๆ จะถูกล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจากสารตกค้างต่างๆ แพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม
- 32.2.6. บริเวณที่ทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ต้องปิดล้อมพื้นที่ด้วยผ้าใบและฉัตรพ่นสารดับกลิ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสารอินทรีย์ระเหยและควบคุมและกลิ่นรบกวน
- 32.2.7. ผู้รับเหมา ต้องให้ความร่วมมือและส่งตัวแทนเข้าร่วมตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขในกรณีเกิดกลิ่นรบกวนจากกิจกรรมนั้นๆ

บทลงโทษ

ในกรณีที่พนักงานผู้รับเหมาละเลย ผ่าฝืนกฎระเบียบหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สิน ชื่อเสียงของบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกระทำ และพิจารณาโทษแก่ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดบทลงโทษตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- ครั้งที่ 1 ดักเตือนด้วยวาจา
- ครั้งที่ 2 พักงานและดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ครั้งที่ 3 ไม่อนุญาตให้เข้าทำงานในบริษัทฯ

หมายเหตุ บทลงโทษ ครั้งที่ 2 และ 3 จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้างาน ฝ่ายจัดซื้อ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผลจากการประชุมของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ภาคผนวก ก-54
มาตรการควบคุมความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่ม
เดินการผลิตใหม่ (Pre-Start Up)

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 1 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

Revision History

Revision No.	Change Description	Effective Date
5.0	4.3 Revise content to define persons who can identify requirement to conduct PSSR. 4.4 Add composition of PSSR audit team. 5.0 - Revise wording Project management team to Plant management team. - Add function of Asset owner. 6.0 Revise flowchart adding last step to "Follow up the PSSR status (After S/U items) and handover PSSR closure." 9.0 Revise reference to refer to MOC procedure	19.06.13
6.0	4.4 Add definition of Facilities 4.5 Add definition of Restricted area: Production 4.6 Add definition of Restricted area: non-Production 4.7 Add definition of Non-Restricted area 6.2 Revise scope of PSSR 6.4 Revise detail of PSSR audit team which will be in accordance with the criticality of area defined in 4.5,4.6,4.7 6.5 Add description about PSSR guideline 6.11 The PSSR document shall be attached with Engineering MOC document	26.09.16
7.0	3.5 Add 5-B1-027 Bulk 1 Start Up Check Sheet 3.6 Add 5-B2-006 bulk2 Start Up Check List 3.7 Add 5-B3-011 Bulk 3 Start Up Check Sheet 3.8 Add 5-PDH-044 PDH Process Start Up Check Sheet 5.0 - Add definition of PMT - Add definition of Production Manager - Add definition of Assistant Department Manager and Leader - Add definition of Shift Team Leader - Add definition of Production Assistant Department Manager (Line AM) 6.2 Revise content to explain PSSR when plant has stopped its production. 6.4 Revise detail of PSSR audit team. DM can assigned representative when unable to join the PSSR. 6.7 Additional bullet, explaining requirement of PSSR when plant has stopped its production in 6.2. 7.0 Add Appendix 1: Pre-start up Safety Review Flow Chart Add Appendix 2: Pre-start up Safety Review Flow Chart for 6.2 when plant has been stopped its production	19.05.17

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 2 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

1.0 PURPOSE

To establish guidelines that will ensure safety reviews are performed for new facilities and modified facilities before introducing any hazardous material into the process and before startup of that process.

2.0 SCOPE

Pre-startup safety reviews must be performed for new facilities; and for modified facilities, involved in a start-up, when the modification is significant enough to require a change in the process safety information. This procedure is intended to be applied to HMC Polymers Rayong Plant.

3.0 REFERENCE DOCUMENT

- 3.1 3-EN-011 Management of change procedure
- 3.2 S-SC-001 Safety District
- 3.3 5-SM-051 PSSR audit findings/closure report
- 3.4 LyondellBasell HSE Design Criteria
- 3.5 5-B1-027 Bulk 1 Start Up Check Sheet
- 3.6 5-B2-006 bulk2 Start Up Check List
- 3.7 5-B3-011 Bulk 3 Start Up Check Sheet
- 3.8 5-PDH-044 PDH Process Start Up Check Sheet

4.0 DEFINITION

4.1 Pre-Start up Safety Review (PSSR)

A review of new process facilities and modifications to existing process facilities that is significant enough to require a change in the process safety information. The review must be conducted prior to the introduction of material to the process.

4.2 Process Safety Information

Information necessary for persons involved in the process to identify and understand the hazard posed by the covered process. It includes information of the material in the process, the technology of the process, engineering and equipment documents.

4.3 Process Change

Any change in process chemicals, technology, equipment or procedures or changes to the facilities that affect the process

4.4 Facilities

Any assets located in the area of HMC Polymers manufacturing sites; PP and PDH.

4.5 Restricted area: Production

The area inside restricted area according to plant safety district layout (S-SC-001 Safety District) which belongs to Production. This area is the most critical area as it contains the most hazardous materials in the sites.

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 3 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

4.6 Restricted area: non-Production

The area inside restricted area according to plant safety district layout (S-SC-001 Safety District) which is not belongs to Production. This area is the medium critical area as it is the process area but not contains the most hazardous materials in the sites.

4.7 Non-Restricted area

The area out of restricted area according to plant safety district layout (S-SC-001 Safety District).

5.0 ROLE & RESPONSIBILITY

The MOC champion /PSSR Coordinator or project manager / engineer in charge of the project will coordinate with Operations, Maintenance, Environmental, Process Safety, and Health Safety and environmental Departments as needed to complete the PSSR.

Person	Responsible
Plant Management Team (PMT)	<ul style="list-style-type: none"> - Perform PSSR as a PSSR audit team member. - For the PSSR task, the PMT will consists of VP manufacturing and Department Managers from the following departments; Production, E&M, HSEQ and Logistics. PMT has ultimate accountability in assigning tasks and making decisions.
Project Manager or Responsible person who implemented the change	Main coordinator with all parties. Prepare PSSR audit findings/closure report. In addition, this person shall check to ensure that all required items identified in PHA (Process Hazard Analysis) conducted in that project are properly closed before the PSSR audit findings/closure report is signed off for completion. Project manager shall also sign for closure of PSSR audit findings/closure report when all items are properly closed.
HSEQ Manager	<ul style="list-style-type: none"> - Member of the PSSR audit team - The person who must be consulted before a decision or action.
Production Manager	<ul style="list-style-type: none"> - A member of PSSR audit team - The person who is responsible for authorizing material into the process and the startup of that process. - The person who is responsible for signing for approval of the PSSR for Plant Startup after Shut Down or Turnaround.
Assistant Department Manager and Leader	The person who, when assigned by Department Manager, will perform PSSR as a PSSR audit team member as a representative from own department.
Process Safety	Perform PSSR as a PSSR audit team member
Asset (Area) Owner	<ul style="list-style-type: none"> - The person who is responsible for the area. - Perform PSSR as a PSSR audit team member.
Production Shift Team Leader	The person who is responsible for signing for approval of the PSSR report for Plant Startup after Shut Down or Turnaround.

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 4 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

Production Assistant Department Manager (Line AM)	The person who is responsible for signing for approval of the PSSR report for Plant Startup after Shut Down or Turnaround.
MOC review team	<ul style="list-style-type: none"> - The persons who are assigned to ensure that all the related changes in each MOC have been appropriately reviewed by appropriate group of people. - Identify initial requirement to conduct PSSR
Change Reviewer	<ul style="list-style-type: none"> - The persons who are identified to review impact to ensure that the change is appropriate. - Has ability to identify requirement to conduct PSSR
MOC approver	<ul style="list-style-type: none"> - The persons (MOC center, affected area AM, HSEQ manager and VP manuf) who are authorized to sign for approval of each step of MOC. - Has ability to identify requirement to conduct PSSR

6.0 PROCEDURE

General

- PSSR must be performed to all new facilities and modified facilities when the modification is significant enough to require a change in the process safety information. See Flowchart in Appendix 1.
- PSSR must be performed to facilities before any material are introduced into the process. This includes the case of that after/during plant shutdown and turnaround in which the plant has stopped its production. See Flowchart in Appendix 2.
- The initial requirement to conduct PSSR to each new/modification/change shall be identified by MOC review team and MOC Champion during MOC review meeting (MOC Part3 and Part4). MOC changer reviewers (see 5.0) and MOC Approvers (see 5.0) also have ability to identify requirement to conduct PSSR.
- PSSR audit team shall consist of Asset owner, Plant management team, and Process safety with the following condition according to HMC safety district area. The more information about responsibility is shown in 5.0.

Asset owner is a default member of PSSR audit team. The criteria of PSSR audit team are;

6.4.1 Restricted area: Production

The PSSR audit team shall consist of;

- at least 3 members from PMT or a representative from own department,
- a Process Safety, and
- an asset (area) owner.

6.4.2 Restricted area: non-Production

The PSSR audit team shall consist of;

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 5 of 13
Writer : PS Engineer <input type="text"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Approver : VP Manuf <input type="text"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

- at least 2 members from PMT or a representative from own department,
- a Process Safety, and
- an asset (area) owner.

6.4.3 Non-Restricted area

The PSSR audit team shall consist of,

- at least 1 member from PMT or a representative from own department, and
- an asset (area) owner.

6.5 The PSSR shall be conducted based on the guideline in Appendix 1. The PSSR will verify the following;

- 6.5.1 The installation is in accordance with design specifications.
- 6.5.2 All findings have been addressed. Each non-completed item is documented stating the reason for allowing start-up.
- 6.5.3 All required regulatory documents have been updated and filed with the appropriate agencies.
- 6.5.4 Training is complete.
- 6.5.5 Process Safety Information has been identified and updated or scheduled to be by the next regular update cycle.

6.6 The closing meeting for discussing and reporting the deficiencies from PSSR is carried out by using PSSR audit findings/closure report (5-SM-051).

6.7 The PSSR for the case identified in 6.2 (Plant Startup after Shut Down or Turnaround) is a special case and will be treated separately. It must be conducted before startup together with Plant Startup Activity by Production team and carried out using plant startup checklist and procedure as a PSSR report with approved signatures by following group of people;

- Production Shift Team Leader of the shift which started the PSSR
- Production Shift Team Leader of the shift which completed the PSSR
- Assistant Department Manager of the production line that the PSSR is taken place
- Production Manager

6.8 The findings corrective action plans are planned by the project manager and area Manager/Assistants department manager.

6.9 Any action required before start up shall be completed them prior introducing any material into the process and start up that process.

6.10 The PSSR procedure and PSSR audit findings/closure report shall be reviewed and updated a minimum of every 3 years by Process Safety Manager.

Record

6.10 PSSR documents include the PSSR audit documents, a listing of the findings and an approved action plan to correct the deficiencies (PSSR audit findings/closure report). The implementation plan specifically addresses which items must be completed before hazardous material can be introduced to the process. The action plan resolution completion and start up approval must be in the documentation file.

6.11 PSSR documents are kept for the life of the process or until the next PHA on that process.

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 6 of 13
Writer : PS Engineer <input type="text"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Approver : VP Manuf <input type="text"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

6.12 A PSSR audit findings/closure report (5-SM-051) is PSSR deficiency resolution report. It must be completed and retained with PSSR audit documents (attached with Engineering MOC document) for the life of the process or until the next PHA is performed.

6.13 The PSSR audit documents generated for a new facility is filed with the facility handover documentation and maintained for the life of the process.

Training

6.14 All Superintendents and Supervisors are trained in the requirements of performing a PSSR and are familiar with PSSR audit findings/closure report. The HSE department is responsible for assuring the training is completed.

6.15 The Project Manager for a new facility is trained in the requirements of performing a PSSR on the facility. Other PSSR audit findings/closure report and documentation may be used for a new facility.

7.0 APPENDIX

Appendix 1: Pre-start up Safety Review Flow Chart

Appendix 2: Pre-start up Safety Review Flow Chart for 6.2 when plant has been stopped its production

Appendix 3: PSSR Audit Guideline


Appendix 4: PSSR Deficiency Resolution

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 7 of 13
Writer : PS Engineer <input type="text"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Approver : VP Manuf <input type="text"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

Appendix 1

Pre-start up Safety Review Flow Chart




Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 8 of 13
Writer : PS Engineer <input type="text"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Approver : VP Manuf <input type="text"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

Appendix 2

Pre-start up Safety Review Flow Chart for 6.2 when plant has been stopped its production



Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 9 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

Appendix 3 PSSR Audit Guideline

Fire Protection :

1. Is the fire equipment FM or UL approved? Is the fire suppression equipment installed per applicable codes (NFPA, API, etc.) ?
2. Have fire water drawings been approved by FM prior to installation?
3. Are the correct type of fire extinguisher located at regular intervals per NFPA10?
4. Are water apparatus sufficient (hydrants, monitors, etc.)? Is the water supply sufficient ?
5. How are the monitors activated ?
6. Are hose houses equipped with sufficient hose, nozzles, hydrant wrenches, etc.?
7. If sprinklers are provided, what type are they (dry pipe, wet pipe, deluge)? Is freeze protection supplied ? If so, how ?
8. Can sprinklers be activated both remotely and locally ?
9. Is support steel fire proof and/or water blanketed?
10. Are smoke alarms provided in required locations?
11. Have users been trained on specific fire protection equipment ?
12. Has all equipment been properly tested ?
13. Has procedures in place for inspection of all fire fighting/fire protection systems ?
14. Are procedures in place for inspection of all fire fighting/fire protection systems ?
15. Are there sufficient isolation valves for underground fire water system (repair, new installation, etc....) ?

Site Layout :

1. Do distances between operating buildings, equipment and storage vessels meet established plant guidelines and the LyondellBasell HSE Design Criteria ?
2. Does layout provide for easy access to fire hydrants, monitors, and fire system valves ?
3. Is equipment properly arranged and spaced for necessary inspection and maintenance ?
4. Are safety shower/eye washes installed and clearly identified? Does employee's need to travel between floors to access safety showers and eyewashes ?
5. Are self-containing breathing apparatus needed? If so, where are they located ?
6. Has adequate drainage been provided to drain any flammable/corrosive or otherwise hazardous material to a safe place ? Is it more appropriate to contain vs. drain material (ie. TEAL) ?
7. Have provisions been made to contain spills and leaks in a safe place ?
8. Have storage tanks been properly isolated, spaced and dike to prevent hazards to adjacent equipment ?
9. Have all drainage trenches been covered with grating and has grating been covered agrees locations ?
10. Are hazardous area classifications consistent with the existing plant classifications ?
11. Do all operating areas have at least two means of egress along unobstructed paths ?
12. Is lighting adequate ? Are operating areas provided with emergency lighting ? How is it identified ?

Buildings and Structures :

1. Do construction materials meet Class A (UL approved) and Class I (FM approved) criteria ?
2. Is structural steel adequate for loading and properly protected from fire and/or corrosive conditions?
3. In multi-story structures, are operating floors of a solid construction to protect personnel from fire below ?

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 10 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

4. Have upper floors been provided with proper drain ?
5. Where required have appropriately rated fire walls and doors been installed? What is the material of construction ?
6. Have all openings in walls, floors, etc. been provided with fire stops to eliminate fire spread ?
7. Are enclosed buildings properly ventilated for personnel protection ?
8. Are enclosed buildings properly ventilated to limit flammable vapor or inert gas concentrations ?
9. Are buildings equipped with continuous monitoring systems for Oxygen deficiency/flammable vapors ?
10. Is the design and installation of stairways, platforms ramps and field ladders in accordance Safety Standards? Are ladder guards and protective cages installed ? Do railings have mid rails and the boards where required.
11. Have ladders and platforms been provided for safe and easy access to all valves and necessary equipment? Are fixed stairs for access to operating platforms at any equipment which requires attention routinely during operations ?
12. In multi-story structures, has a stand pipe with hose connections been installed on the exterior of the structure ?

Process Equipment

1. Has earth grounding been verified on necessary equipment and structural steel ?
2. Is all equipment and piping properly labeled and checked against drawings and spec sheets (including the breakers, equipment, etc....).
3. Does potable water piping and equipment meet Department of Health standards ?
4. Are tanks and pressure vessels properly designed in the extremes of operating conditions and equipped with necessary protective devices ?
5. Have all hot surfaces (> 140 deg F) been adequately insulated for personnel protection ?
6. Are storage tanks properly identified with required labeling ?
7. Are dikes designed for adequate capacity? Are drain valves adequate ? Where do they drain to ?
8. Are pumps properly guarded?
9. Are lifting hoists and associated devices rated for the application and are they properly labeled indicating their maximum ratings?

Instrumentation

1. Are emergency shutdown devices provided where necessary ? If so, are they accessible and periodically tested ? Are they backed up electrically with batteries ?
2. Are instruments fail-safe ? Are they suitable for operating, environmental conditions and maintenance requirements ?
3. Are vapor monitors necessary ? If so, are they properly positioned for proper coverage ? Have they been calibrated and checked for proper operation ?
4. Has all instrumentation been shop calibrated and checked out ?
5. Are radioactive devices installed ? Are they properly identified ?
6. Are pressure gauges on high pressure lines the liquid filled type vs. bourdon tube type ?
7. Are sight glass and glass level gauges in process service kept to a minimum ? Where required are the proper type used ?

Safety Relief Systems

1. Have safety relief valves been installed on all lines and in all equipment handling hazardous materials ?

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 11 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

- Are flammable vapors discharged from safety valves and vents directed to the flare or to a collection system ?
- Have the Flare and Blowdown systems been evaluated for the effect of the new installation ?
- Have the set points on all relief been verified to guard against possible alterations during shipping and handling ?

Piping

- Has all piping been marked for easy identification of the materials contained ?
- Have all hydrocarbon and product lines been equipped with remote isolation valves ? Are all valves of the fire safe design ?
- Have all NDE requirements been met per pipe Specs ?
- Is all piping/tubing installed per pipe specs ?
- Is coiled tubing (pig tail) used for connections to high pressure gas cylinders ?
- Are sample valves in hazardous material service (flammable, corrosive, etc...) of the spring loaded self closing type ?
- What precautions have been taken to prevent cross contamination of nitrogen into other service lines ?
- Are all P&ID's accurate and up to date ?
- Have flanges in lines containing TEAL been fitted with flange covers? Are there any other products which should have flange covers ?
- Has each fitting ? flange been pressure checked and properly marked with ribbon ? List the number of flanges/fittings checked ?
- Are piping fittings and gaskets consistent with piping specs ?
- Are check valves installed where utilities connect directly to process ?
- Has piping been UT thickness checked before installation ?
- Are there any head knockers and hand pinch points? If so, have they been identified ? Can they be eliminated ?

Electrical

- Does all electrical equipment and instrumentation meet the appropriate electrical classification?
- Are electrical transformers located at least 150 ft. from the nearest flammable liquid process?
- How are transformers protected from each other ?
- What type of insulating fluid is used in the transformers ?
- Is there an uninterruptable power supply (UPS) provided for the safe shutdown of equipment?
- Are all instrumental cable "home runs" sealed where they leave the field junction boxes, if needed ?
- Has each major structure been equipped with lightning protection ?
- Are emergency lights on the UPS system or stand alone units? Do they meet the necessary electrical code ?
- Is the switch gear equipment properly labeled ?

Health, Safety and Environmental

- Have all health hazards been identified and control measures installed? Explain.
- Have the effects of impurities been evaluated as related to fire, explosion, toxicity, corrosiveness, and stability of the material ?
- Have all the proper permits (environmental, operating, etc.) been applied for and received ?

Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 12 of 13
Writer : PS Engineer <input type="checkbox"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Approver : VP Manuf <input type="checkbox"/>	Revision no. 7

Effective date: 19.05.17

- Will there be any new or additional waste generated which will require disposal? If so, have provisions been made to dispose of it properly ?
- Are material safety data sheets readily available both in the appropriate control room and in the safety department ?
- Do equipment noise levels exceed 85 dB three feet from the source? If so, what abatement measures are in place to reduce the noise levels ?
- Have proper warning signs been installed ?

PSM

- Have all punch list items been completed?
- Are required inspection procedures in place (ie, radioactive instruments, fire protection, etc.)?
- Is a formal PHA required? If so, has it been performed?
- If a formal PHA has been implemented? Do all the comments are closed?
- Is a facility siting and QRA are required to be conducted (in case of big change in hydrocarbon quantity)?
- Is a facility siting and QRA results have been taken into consideration that the modified location is safe? Or the building has been designed to be well-protected from blast case?
- Have operating SOP's been written and/or updated?
- Have operators been trained?
- Have maintenance personnel been trained ?
- Have maintenance SOP's been written and/or updated?
- Have the safe operating limits of the unit been changed? If so, have they been operating ?
- Was a MOC required for this work? If so, was it properly filled out? Has it been approved ?
- Is there any change to the Emergency Response Plan? If so, has it been properly updated ?



Procedure : Pre Start up Safety Review Procedure		Document no. 3-SM-001	Page 13 of 13
Writer : PS Engineer <input type="text"/>	Verifier : PSM Mgr. / Proj Eng Mgr. / E&M DM / Prod. DM / HSEQ DM / Log. Mgr. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Approver : VP Manuf <input type="text"/>	Revision no. 7


Effective date: 19.05.17

Attachment 4
PSSR Deficiency Resolution Method



1. Perform PSSR
2. Review findings of recommendations.
3. Develop an action plan listing all findings or recommendations using the following form; 5-SM-051
4. Prioritized findings
5. Document findings that must be resolved before introduction of material and start-up.
6. Management approval of action plan.
7. Share action plan with affected employees.
8. Implement action plan.
9. Track and status action plan until completion.
10. Project sign for PSSR audit findings/closure report closure.
11. File completed action plan with PSSR audit document.

ภาคผนวก ก-55
สถิติการใช้ห้องพยาบาล


สถิติจำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่เข้ารับบริการ ณ ห้องพยาบาล (PP,PDH plant) ประจำปี 2566					
เดือน	PP (พณ. HMC)	PDH (พณ. HMC)	PP (Sub)	PDH (Sub)	ผู้รับบริการทั้ง 2 Plant(คน)
ม.ค.	64	61	18	23	166
ก.พ.	94	37	35	5	171
มี.ค.	95	37	33	12	177
เม.ย.	64	27	26	1	118
พ.ค.	108	52	25	13	198
มิ.ย.	103	28	38	8	177
ก.ค.					0
ส.ค.					0
ก.ย.					0
ต.ค.					0
พ.ย.					0
ธ.ค.					0
รวม(คน)	528	242	175	62	1,007



เดือน	PP (Sub)	PDH (Sub)	ทั้ง 2 Plant(คน)
ม.ค.	18	23	41
ก.พ.	35	5	40
มี.ค.	33	12	45
เม.ย.	26	1	27
พ.ค.	25	13	38
มิ.ย.	38	8	46
ก.ค.			0
ส.ค.			0
ก.ย.			0
ต.ค.			0
พ.ย.			0
ธ.ค.			0
รวม(คน)	175	62	237



สถิติค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เข้ารับบริการ ณ ห้องพยาบาล (PP,PDH plant) ประจำปี 2566					
เดือน	PP (HMC)	PDH (HMC)	PP (Sub)	PDH (Sub)	ค่าใช้จ่ายรวม 2 Plant(บาท)
ม.ค.	2,997.65	2,162.05	733.10	411.08	6,303.88
ก.พ.	4,857.72	1,324.85	1,161.79	147.25	7,491.6
มี.ค.	6,894.08	1,452.75	978.41	330.15	9,655.4
เม.ย.	3,283.83	937.61	1,082.90	40.65	5,345.0
พ.ค.	4,479.71	2,044.13	1,935.95	185.05	8,644.8
มิ.ย.	4,766.94	1,000.61	1,225.35	242.45	7,235.4
ก.ค.					0.0
ส.ค.					0.0
ก.ย.					0.0
ต.ค.					0.0
พ.ย.					0.0
ธ.ค.					0.0
รวม(บาท)	27,279.9	8,922.0	7,117.5	1,356.6	44,676.1



ภาคผนวก ก-56
เอกสารรับรองสถานบริการสุขภาพ



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

(๘๖๒)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้เฉพาะ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท	ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ลักษณะสถานพยาบาล	โรงพยาบาลทั่วไป
ณ สถานพยาบาลชื่อ	จำนวนเตียง ๓๐๐ เตียง
ตั้งอยู่เลขที่	โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
ซอย/ตรอก	๓๐๑ หมู่ที่ ๖
ตำบล/แขวง	ถนน สุขุมวิท
รหัสไปรษณีย์	อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
วัน/เวลาเปิดทำการ	๒๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๕ ๙๙๙๙
	วัน/เวลาเปิดทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
การผ่าตัดเปิดหัวใจ บริการสวนหัวใจ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่
ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อนุญาต

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวย่อว่า ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้รับบรรเทาสิ่ง
ของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยได้ ไม่เกิน ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐

188221

ส.พ. ๑๙



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ค.๑๐๒๐๑๐๐๓๔๕๕

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม เลขที่ ๒๕๖๐๗๗

วันที่ออกใบอนุญาต ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ โรงพยาบาลกรุงเทพพญาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง ๓๐๐ เตียง ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๖

ซอย/ตรอก ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง นานเกลือ

อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๕๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๕ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๓๘๖๕ ๙๙๙๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inquiry@bph.co.th

วันเวลาทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ไว้ใช้ ณ วันที่ ๒๕๖๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. ผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขอต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็น

๒. ผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขอต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขอต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็น
การดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้รับ
บรรพาลังของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑)

ภาคผนวก ก-57
แผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

แผนงานดูแลปฏิบัติที่ สถานที: <u>บริษัท เซียะชัยปโยธอ์ จำกัด (PP Plant) โดย: ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ดูแลตรวจสอบร่วมกัน</u>		ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566																												หมายเหตุ
ลำดับที่	พื้นที่ (โซน)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	
1	งานดูแลความสะอาดบริเวณ																													
	1.1 งานควบคุมใบไม้สนามหญ้า (ภายนอกเขตหวงห้าม)																													
	-แนวคันสนามหลังโรงจอดรถภายใน																													
	-สนามหญ้ารอบอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	-สนามหญ้าบริเวณทางขึ้นหน้าอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	-พื้นที่บริเวณหลังห้องอาหาร โรงรถ (Canteen)																													
	- สนามหญ้าบริเวณศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่																													
	-พื้นที่สวนหน้าอาคารซ่อมบำรุง (Maintenance)																													
	-พื้นที่สวนหน้าบ่อน้ำ																													
	- สนามหญ้าติดแนวรั้วถนนโล-หนึ่ง																													
	1.2 งานควบคุมใบไม้สนามหญ้า (ภายในเขตหวงห้าม)																													
	- สนามหญ้าและพื้นที่โรงรถของอาคารควบคุมคุณภาพ																													
	-พื้นที่สวนหน้าอาคารควบคุมคุณภาพและพื้นที่โรงรถ																													
2	งานรดน้ำสนามหญ้าและไม้ยืนต้นด้วยระบบสปริงเกอร์และฉีดน้ำ																													
	2.1 รดน้ำสนามหญ้าและไม้ยืนต้น (ภายนอกเขตหวงห้าม)																													
	-แนวคันสนามหลังโรงจอดรถภายใน																													
	- สนามหญ้ารอบอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	-สนามหญ้าบริเวณทางขึ้นหน้าอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	-พื้นที่บริเวณหลังห้องอาหาร โรงรถ (Canteen)																													
	- สนามหญ้าบริเวณศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่																													
	-พื้นที่สวนหน้าอาคารซ่อมบำรุง (Maintenance)																													
	-พื้นที่สวนหน้าบ่อน้ำ																													
	-สวนข้างแนวทางเดินอาคารตจ้ง																													
	-พื้นที่สวนหน้าโรงงาน																													

FM-OP-02:R01

แผนงานดูแลปฏิบัติที่ สถานที: <u>บริษัท เซียะชัยปโยธอ์ จำกัด (PP Plant) โดย: ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ดูแลตรวจสอบร่วมกัน</u>		ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566																												หมายเหตุ
ลำดับที่	พื้นที่ (โซน)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	
	-สนามหญ้าติดแนวรั้วถนนโล-หนึ่ง																													
2.2	งานล้างสนามหญ้าและไม้ยืนต้น (ภายในเขตหวงห้าม)																													
	-สนามหญ้าและพื้นที่โรงรถของอาคารควบคุมคุณภาพ																													
	-พื้นที่สวนหน้าอาคารควบคุมคุณภาพและพื้นที่โรงรถ																													
	-พื้นที่สีเขียวภายในอาคารบริเวณที่จอดรถ																													
	-พื้นที่สวนหลังบ่อน้ำ																													
3	งานบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ยืนต้นประจำเดือน																													
	3.1 ทำกิจกรรมดินค้ำไม้																													
	3.1.1 ทำกิจกรรมดินค้ำไม้ (ภายนอกเขตหวงห้าม)																													
	-สนามหญ้ารอบอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	-บริเวณหลังห้องอาหาร โรงรถ (Canteen)																													
	-บริเวณสวนศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่																													
	-พื้นที่สวนหน้าอาคารซ่อมบำรุง (Maintenance)																													
	-ไม้ในกระถางของพื้นที่อาคารหลังดินค้ำ																													
	-พื้นที่สวนหลังบ่อน้ำ																													
	-แนวไม้พุ่มบริเวณอาคารตจ้ง																													
	3.1.2 ทำกิจกรรมดินค้ำไม้ (ภายในเขตหวงห้าม)																													
	-สนามหญ้าและพื้นที่โรงรถของอาคารควบคุมคุณภาพ																													
	-พื้นที่สวนหน้าอาคารควบคุมคุณภาพและพื้นที่โรงรถ																													
	-พื้นที่สีเขียวภายในอาคารบริเวณที่จอดรถ																													
	-พื้นที่สวนหลังบ่อน้ำ																													
3.2	งานตัดแต่งต้นไม้พุ่ม ต้นไม้ใบใหญ่																													
	3.2.1 งานตัดแต่งต้นไม้พุ่ม (ภายนอกเขตหวงห้าม)																													
	-แนวคันสนามหลังโรงจอดรถภายใน																													

FM-OP-02:R01

แผนงานดูแลปฏิบัติที่ สถานที: บริษัท เซียะชัยปโยธอ์ จำกัด (PP Plant) โดย: ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ดูแลตรวจสอบร่วมกัน		ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566																												หมายเหตุ
ลำดับที่	พื้นที่ (โซน)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อ	จ	อ	
	- สนามหญ้ารอบอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	- สนามหญ้าบริเวณทางขึ้นหน้าอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	- บริเวณหลังห้องอาหาร โรงรถ (Canteen)																													
	- สนามหญ้าบริเวณศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่																													
	- พื้นที่สวนหน้าอาคารซ่อมบำรุง (Maintenance)																													
	- แนวทอดคันข้างอาคารคลังสินค้า																													
	- พื้นที่สวนหน้าโรงงาน																													
	- สวนข้างแนวทางเดินอาคารคลัง																													
	- พื้นที่สวนหน้าบ่อน้ำ																													
	3.2.2 งานตัดแต่งต้นไม้พุ่ม (ภายในเขตหวงห้าม)																													
	- สนามหญ้าและพื้นที่โรงรถของอาคารควบคุมคุณภาพ																													
	- พื้นที่สีเขียวภายในอาคารบริเวณที่จอดรถ																													
	- พื้นที่สวนหลังบ่อน้ำ																													
3.3	ไม้พุ่ม																													
3.4	พุ่มไม้ยืนต้น พุ่มไม้และภายนอก																													
3.5	พุ่มไม้ยืนต้น พุ่มไม้และภายนอก																													
4	งานตัดหญ้า																													
	4.1 ตัดหญ้า (ภายนอกเขตหวงห้าม)																													
	- สนามหญ้ารอบอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	- สนามหญ้าบริเวณทางขึ้นหน้าอาคารสำนักงาน (Administration)																													
	- สนามหญ้าบริเวณด้านข้างห้องอาหาร โรงรถ (Canteen)																													
	- สนามหญ้าข้างแนวระแนงหน้าคันดิน																													
	- สนามหญ้าบริเวณศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่																													
	- แนวทอดคันข้างอาคารคลังสินค้า																													

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

FM-OP-02:R01

(.....)

ผู้ตรวจสอบงาน HMC

ภาคผนวก ก-58
เอกสารการจัดทำ Noise Contour



รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง
(Noise Contour Map)
เดือนมีนาคม และมิถุนายน 2564

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP Plant)
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง



3. ขอบเขตการตรวจวัดและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง

1) ทำการตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP Plant) ได้แก่ บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Third Floor), บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 1, บริเวณพื้นที่ Silo 1, บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Third Floor), บริเวณพื้นที่ Silo 2, บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 2, บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Silo 3, บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3, บริเวณพื้นที่ Bagging 3, บริเวณพื้นที่ Bagging 2 และบริเวณพื้นที่ Bagging 1 (รูปที่ 1-19) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 25 มิถุนายน 2564 ในช่วงเวลาที่มีการทำงานตามปกติโดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที ($L_{eq} 1 \text{ min}$)

2) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ได้จัดทำ Noise Contour Map แบบเส้น (Contour Line)

3) เสนอแนะมาตรการควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อพนักงานโดยให้ความสำคัญกับบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง
(Noise Contour Map)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP Plant)

1. บทนำ

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP Plant) มีความตระหนักในการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมของโครงการให้อยู่ในภาวะที่มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้น้อยที่สุดทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านเสียงโดยเฉพาะบริเวณกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีเสียงดังการศึกษาและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียงจะทำให้มองเห็นการกระจายของเสียงในพื้นที่ต่างๆ ช้อนที่ขอยื่นมายังของโครงการ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการระดับเสียงของพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนเสนอมาตรการลดผลกระทบต่องานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆและในการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงเฉลี่ย 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่ควรต้องให้ความสนใจควบคุมและป้องกัน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงานการดำรงชีวิตและการติดตามตรวจสอบระดับเสียงต่อไป

ดังนั้นทางบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัดจึงได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียงของโครงการโดยได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP Plant) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัด (รูปที่ 1 และภาพที่ 1) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 25 มิถุนายน 2564

2. วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP Plant) ได้แก่ บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Third Floor), บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 1, บริเวณพื้นที่ Silo 1, บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Third Floor), บริเวณพื้นที่ Silo 2, บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 2, บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Silo 3, บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3, บริเวณพื้นที่ Bagging 3, บริเวณพื้นที่ Bagging 2 และบริเวณพื้นที่ Bagging 1 ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัด จากนั้นนำผลการตรวจวัดที่ได้มาจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง เพื่อพิจารณาแหล่งกำเนิดของเสียง และเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่องานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ



ภาพที่ 1 การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที

4. วิธีการตรวจวัด

4.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง

ทำการตรวจวัดระดับเสียงโดยใช้มาตรวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ที่ผ่าน การปรับความถูกต้องด้วยเครื่อง Acoustic Calibrator ซึ่งมีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบแสดงในภาคผนวกที่ 3 จากนั้นทำการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานที่จะทำการตรวจวัดระดับเสียงออกเป็นขนาด 5°5 เมตรและทำการตรวจวัดระดับ เสียงเฉลี่ย 1 นาที (L_{eq} 1 min) เนื่องจากบริเวณกระบวนการผลิตมีเสียงดังค่อนข้างสม่ำเสมอโดยติดตั้งเครื่อง วัดเสียงบนขาตั้งสามขา (Tri-pod) เพื่อช่วยลดปัญหาเสียงสะท้อนจากร่างกายผู้วัดให้สูงจากพื้นในระดับหูของ พนักงาน (Hearing Zone) และในรัศมี 1 เมตรตามแนวราบรอบในโครโฟนต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งขึ้นใดที่มีคุณสมบัติ ในการสะท้อนเสียงก็ควรวางอยู่และต้องใส่อุปกรณ์กำบังลม (Wind Screen) เพื่อลดความผิดพลาด จากผลกระทบ จากลมพัดแรงที่จะเกิดขึ้นต่อการตรวจวัดบันทึกผลการตรวจวัดที่ได้แต่ละจุดลงในผังบริเวณของโครงการ (Layout)

4.2 วิธีการจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง

จากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP Plant) ได้แก่ บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Third Floor), บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 1, บริเวณพื้นที่ Silo 1, บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Second Floor), บริเวณ พื้นที่ Pelletizer 2 (Third Floor), บริเวณพื้นที่ Silo 2, บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 2, บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Ground Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (First Floor), บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Second Floor), บริเวณพื้นที่ Silo 3, บริเวณ พื้นที่ Bulk Plant 3, บริเวณพื้นที่ Bagging 3, บริเวณพื้นที่ Bagging 2 และบริเวณพื้นที่ Bagging 1 นำมาจัดทำผัง แสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “Surfer 12 for Windows” โดยนำผลการ ตรวจวัดระดับเสียงที่ได้เป็นข้อมูลนำเข้าจากนั้นทำการสร้างผังแสดงการกระจายของเสียงแบบเส้นโดยกำหนดสีของ เส้นที่แตกต่างกันกับความดังของเสียงคือ

- แสดงเส้นระดับความดังเสียงที่มีค่าน้อยกว่า 70 เดซิเบล
- แสดงเส้นระดับความดังเสียงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 70 เดซิเบลแต่น้อยกว่า 80 เดซิเบล
- แสดงเส้นระดับความดังเสียงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 เดซิเบลแต่น้อยกว่า 85 เดซิเบล
- แสดงเส้นระดับความดังเสียงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 85 เดซิเบลแต่น้อยกว่า 90 เดซิเบล
- แสดงเส้นระดับความดังเสียงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90 เดซิเบลแต่น้อยกว่า 95 เดซิเบล
- แสดงเส้นระดับความดังเสียงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 95 เดซิเบล

5. บุคลากร

การดำเนินงานในครั้งนี้มีบุคลากรของบริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้

- 1) การเก็บตัวอย่าง
- | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|------------|
| - นายธีรชน | ลอแม | ตำแหน่ง | Technician |
| - นายเสถียร | จิตยานันต์ | ตำแหน่ง | Technician |
| - นายอุดมศักดิ์ | จันทร์จิระวิทย์ | ตำแหน่ง | Technician |
| - นายฐิตินันท์ | เรืองรัมย์ | ตำแหน่ง | Technician |
| - นายบรรณวิชัย | แพงสุข | ตำแหน่ง | Technician |
| - นายภาณุวัฒน์ | พินธุโท | ตำแหน่ง | Technician |
- 2) การจัดทำรายงาน
- | | | | |
|-------------------|-------------|---------|------------------|
| - นางสาวเชมรินทร์ | ฉิรัฐเศรษฐ์ | ตำแหน่ง | Environmentalist |
| - นางสาวนันทิยา | พานอ่อน | ตำแหน่ง | Environmentalist |

การตรวจวัดและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

จากการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ มีนาคม และ มิถุนายน ในช่วงเวลา ที่มีการทำงานปกติมีผลการตรวจวัดระดับเสียงข้อมูลระดับเสียงแสดงดังตารางที่ และภาคผนวกที่ และเมื่อ นำผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ได้มาจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง แบบเส้น สามารถแสดงผังแสดงเส้นระดับเสียงได้ดังรูปที่

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง

จากการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเออส จำกัด ระหว่างวันที่ มีนาคม และ มิถุนายน รวมจำนวน จุดโดยแบ่งออกตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด
บริเวณพื้นที่	จำนวน	จุด

~

ตารางที่ 1 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง พิกัดตรวจวัด 5°5 เมตร

รายละเอียด	Pelletizer 1 (Ground Floor)	Pelletizer 1 (First Floor)	Pelletizer 1 (Second Floor)	Pelletizer 1 (Third Floor)	Bulk Plant 1	Silo 1
วันที่ตรวจวัด	30/03/64	30/03/64	30/03/64	30/03/64	30/03/64	30/03/64
ผลการตรวจวัด						
- รวมเสียงเฉลี่ย 1 นาที (ค่าสูงสุด-ค่าสูงสุด)	79.8-100.6 เดซิเบล (dB)	73.2-87.3 เดซิเบล (dB)	81.4-89.7 เดซิเบล (dB)	69.1-77.4 เดซิเบล (dB)	70.6-95.3 เดซิเบล (dB)	79.3-92.5 เดซิเบล (dB)
ผลการตรวจวัด	ค่าเกณฑ์สารพัด	ค่าเกณฑ์สารพัด	ค่าเกณฑ์สารพัด	ค่าเกณฑ์สารพัด	ค่าเกณฑ์สารพัด	ค่าเกณฑ์สารพัด
- น้อยกว่า 70 เดซิเบล (dB)	-	-	-	-	-	-
- มากกว่าหรือเท่ากับ 70 เดซิเบล (dB)	1	6	-	14	51	3
- น้อยกว่า 80 เดซิเบล (dB)	-	-	-	-	-	-
- มากกว่าหรือเท่ากับ 80 เดซิเบล (dB)	23	27	6	-	70	33
- น้อยกว่า 85 เดซิเบล (dB)	-	-	-	-	-	-
- มากกว่าหรือเท่ากับ 85 เดซิเบล (dB)	12	7	11	-	30	26
- น้อยกว่า 90 เดซิเบล (dB)	-	-	-	-	-	-
- มากกว่าหรือเท่ากับ 90 เดซิเบล (dB)	9	-	-	-	1	1
- น้อยกว่า 95 เดซิเบล (dB)	10	-	-	-	1	-
- มากกว่า 95 เดซิเบล (dB)	-	-	-	-	-	-
รวม	55	40	17	15	153	63

ตารางที่ 1 (ต่อ)


รายละเอียด	Pilester 3 (Ground Floor)	Pilester 3 (First Floor)	Pilester 3 (Second Floor)	Slo 3	Bulk Plant 3	Bagging 3	Bagging 2	Bagging 1
วันที่สำรวจ	31/03/64	31/03/64	31/03/64	31/03/64	31/03/64	31/03/64	31/03/64	25/06/64
ผลการตรวจ								
- ระดับความสูง 1 เมตร (ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด)	71.9-97.1 เฉลี่ย (ม)	71.3-67.7 เฉลี่ย (ม)	69.1-63.3 เฉลี่ย (ม)	69.1-64.2 เฉลี่ย (ม)	71.4-66.5 เฉลี่ย (ม)	63.2-62.5 เฉลี่ย (ม)	67.0-61.7 เฉลี่ย (ม)	71.2-67.0 เฉลี่ย (ม)
ผลการตรวจ	ค่าตามสำรวจ	ค่าตามสำรวจ	ค่าตามสำรวจ	ค่าตามสำรวจ	ค่าตามสำรวจ	ค่าตามสำรวจ	ค่าตามสำรวจ	ค่าตามสำรวจ
- ระยะเวลา 70 นาที (ม)	-	-	1	1	-	34	2	-
- มกราคม 70 นาที (ม)	71	21	21	13	174	67	33	22
เฉลี่ยค่า 80 เฉลี่ย (ม)	-	-	-	-	-	-	-	-
- มกราคมเฉลี่ยค่า 80 เฉลี่ย (ม)	52	16	1	1	103	7	9	90
เฉลี่ยค่า 85 เฉลี่ย (ม)	-	-	-	-	-	-	-	-
- มกราคมเฉลี่ยค่า 85 เฉลี่ย (ม)	25	4	-	-	17	-	-	6
เฉลี่ยค่า 90 เฉลี่ย (ม)	-	-	-	-	-	-	-	-
- มกราคมเฉลี่ยค่า 90 เฉลี่ย (ม)	11	-	-	-	3	-	-	-
เฉลี่ยค่า 95 เฉลี่ย (ม)	-	-	-	-	-	-	-	-
- มกราคม 95 เฉลี่ย (ม)	3	-	-	-	1	-	-	-
รวม	162	37	23	15	298	108	44	37

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP Plant))


บริเวณพื้นที่ Bagging 1 พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่ จำนวน 22 จุด มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 70 เดซิเบลเอ แต่น้อยกว่า 80 เดซิเบลเอ รองลงมา ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ จำนวน 9 จุด มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 เดซิเบลเอ แต่น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ




รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Ground Floor)




รูปที่ 2 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (First Floor)



รูปที่ 3 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Second Floor)



รูปที่ 4 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Third Floor)




รูปที่ 5 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Bulk Plant 1




รูปที่ 6 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Slo1



รูปที่ 7 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Ground Floor)



รูปที่ 8 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (First Floor)




รูปที่ 9 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Second Floor)



รูปที่ 10 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Third Floor)




รูปที่ 11 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Silo 2



รูปที่ 12 แสดงตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Bulk Plant 2




รูปที่ 13 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer3 (Ground Floor)




รูปที่ 14 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (First Floor)




รูปที่ 15 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Second Floor)




รูปที่ 16 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Silo 3




รูปที่ 17 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3




รูปที่ 18 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Bagging 3




รูปที่ 19 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Bagging 2




รูปที่ 20 แผนผังตำแหน่งบริเวณพื้นที่ Bagging 1




รูปที่ 21 แสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Ground Floor)




รูปที่ 21 (ต่อ)




รูปที่ 21 (ต่อ)




รูปที่ 22 แสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (First Floor)




รูปที่ 22 (ต่อ)






รูปที่ 22 (ต่อ)




รูปที่ 23 ชั้นแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Second Floor)



รูปที่ 23 (ต่อ)




44




รูปที่ 25 ผังแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Bulk Plant 1

45




รูปที่ 25 (ต่อ)



46




รูปที่ 25 (ต่อ)




รูปที่ 26 ผังแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Silo1




รูปที่ 26 (ต่อ)







รูปที่ 26 (ต่อ)




รูปที่ 27 ผังแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Ground Floor)




รูปที่ 27 (ต่อ)







รูปที่ 29 มีแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Second Floor)



รูปที่ 29 (ต่อ)




รูปที่ 29 (ต่อ)



รูปที่ 30 มีแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Third Floor)

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PP Plant)




รูปที่ 30 (ต่อ)

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

RPH02201-NOISE CONTOURMAP-UNDO.C

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PP Plant)




รูปที่ 30 (ต่อ)

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

RPH02201-NOISE CONTOURMAP-UNDO.C

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PP Plant)




รูปที่ 31 แสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Silo 2

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

RPH02201-NOISE CONTOURMAP-UNDO.C

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PP Plant)




รูปที่ 31 (ต่อ)

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

RPH02201-NOISE CONTOURMAP-UNDO.C


รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)



รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)



รูปที่ 32 มีแสดงเส้นระดับเสียงรอบบริเวณพื้นที่ Bulk Plant 2

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)



รูปที่ 32 (ต่อ)

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดเสียง (Noise Control Map)



โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)




รูปที่ 32 (ต่อ)



รูปที่ 33 ผังแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Ground Floor)




รูปที่ 33 (ต่อ)




รูปที่ 33 (ต่อ)


71




รูปที่ 34 ผังแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (First Floor)




รูปที่ 34 (ต่อ)




รูปที่ 34 (ต่อ)




รูปที่ 35 แสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Second Floor)




รูปที่ 35 (ต่อ)




รูปที่ 35 (ต่อ)




รูปที่ 36 มังแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Silo 3




รูปที่ 36 (ต่อ)




รูปที่ 36 (ต่อ)




รูปที่ 37 มีแผนแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Buk Plant 3




รูปที่ 37 (ต่อ)




รูปที่ 37 (ต่อ)




รูปที่ 38 มีแผนแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Bagging 3




รูปที่ 38 (ต่อ)



รูปที่ 38 (ต่อ)




รูปที่ 39 แสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Bagging 2



รูปที่ 39 (ต่อ)

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดระดับเสียง (Noise Control Map)


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)



รูปที่ 39 (ต่อ)

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดระดับเสียง (Noise Control Map)


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)



รูปที่ 40 มีแผนแสดงเส้นระดับเสียงบริเวณพื้นที่ Bagging 1

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดระดับเสียง (Noise Control Map)


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)



รูปที่ 40 (ต่อ)

รายงานผลการตรวจวัดและจัดทำแผนลดระดับเสียง (Noise Control Map)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PP Plant)



รูปที่ 40 (ต่อ)

7. ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำแผนแสดงระดับเสียงโดยให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพรพิลีน (PP Plant) ของบริษัท เช็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 25 มิถุนายน 2564 จากผลการศึกษาทำให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดเสียงและลักษณะการกระจายของเสียงในแต่ละบริเวณได้อย่างชัดเจนสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการจัดการและควบคุมเสียงได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรบางตัว และเสียงจากแนวท่อส่งได้กล่าวแล้วนั้น โดยเสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่ดังต่อเนื่องและแต่ละบริเวณไม่มีพนักงานทำงานประจำซึ่งจากการสำรวจพบว่าทาง บริษัท เช็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด ได้จัดเตรียมมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเสียงต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดห้องให้พนักงานทำงาน (Control Room) ในทุกพื้นที่การผลิตเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียง
- จัดให้มีการหมุนเวียนให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวในแต่ละบริเวณเพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียง
- กำหนดบริเวณพื้นที่เสียงดัง (Noise Area) โดยพนักงานทุกคนที่เข้าไปทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล (Ear Plugs หรือ Ear Muffs) ตลอดเวลาการทำงานโดยมีป้ายเตือนและมีหัวหน้างานควบคุมอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีการตรวจวัดสมรรถภาพได้ยินสำหรับพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังโดยจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี
- จัดทำอาคารปิดคลุมห้องปิด หรือติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในบริเวณที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีเสียงดัง นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อโครงการนำไปพิจารณา

ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปดังนี้

- 1) นำผังแสดงแผนระดับเสียงของแต่ละพื้นที่ไปติดหรือแสดงไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนพร้อมทั้งประกาศไว้ในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลจัดเป็นบริเวณพื้นที่เสียงดังที่ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลเพื่อเป็นการคุ้มครองระบบการได้ยินของพนักงาน (ข้อเสนอแนะของ National Institute of Occupational Health and Safety; NIOSH)
- 2) ข้อมูลระดับเสียงที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้อาจใช้อ้างอิงได้ในกรณีที่จะกระบวนการผลิตของโครงการมีลักษณะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ทำการศึกษาระดับเสียงในแต่ละช่วงเวลาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงจากการศึกษาในครั้งนี้ได้ทั้งนี้ขึ้นกับกำลังการผลิตการหยุด หรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในภายหลัง
- 3) ควรมีการพบพจนานุกรมแสดงการกระจายเสียงใหม่หากมีการเคลื่อนย้ายปรับปรุงหรือติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้มีผังแสดงระดับเสียงที่มีความทันสมัยสามารถใช้อ้างอิงได้
- 4) ให้ความสนับต่อสุขภาพอนามัยด้านการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานเป็นพิเศษโดยพนักงานส่วนนี้ต้องได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำทุกปีและเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพในปัจจุบันเทียบกับผลในอดีตเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อการได้ยิน

ภาคผนวกที่ 1

หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและ
หนังสือรับรองผู้ที่สามารถรับรองรายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎหมายกระทรวง

Free ebooks
<http://www.mhhe.com>


 UNIVERSITY OF TORONTO
 270 Spadina Avenue
 Toronto, Ontario M5S 2N5
 Canada

 Springer


 University of Illinois at Chicago
 Department of Chemistry
 1201 East 60th Street
 Chicago, IL 60637

Journal of Management Inquiry
22(1) 3-14
© The Author(s) 2013
Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613505505
jmi.sagepub.com

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
16

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112

1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

[illegible]


 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
 OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION
 400 NORTH FIRST STREET
 ARLINGTON, VIRGINIA 22204-4302

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 115–122

Index	Variable	Definition
1	Intercept	Constant (intercept) variable, usually representing overall intercept for given population study ^[12]
2	Age	Individuals' age (years) - indicates duration of exposure ^[12]
3	Sex	Individuals' sex (male/female) - sex difference in exposure ^[12]
4	Smoking	Individuals' smoking status (smoker/non-smoker) - smoking status difference in exposure ^[12]
5	Education	Individuals' education level (high school/college/university) - education level difference in exposure ^[12]
6	Income	Individuals' income level (low/mid/high) - income level difference in exposure ^[12]
7	Occupation	Individuals' occupation (blue/white collar) - occupation difference in exposure ^[12]
8	Health status	Individuals' health status (good/fair/poor) - health status difference in exposure ^[12]
9	Family size	Individuals' family size (small/medium/large) - family size difference in exposure ^[12]
10	Marital status	Individuals' marital status (single/married/divorced) - marital status difference in exposure ^[12]
11	Religion	Individuals' religion (Christianity/Islam/Hindu/Buddhism/Judaism) - religion difference in exposure ^[12]
12	Political affiliation	Individuals' political affiliation (Democrat/Republican/Independent) - political affiliation difference in exposure ^[12]
13	Geographic location	Individuals' geographic location (urban/suburban/rural) - geographic location difference in exposure ^[12]
14	Time of day	Individuals' time of day (morning/afternoon/evening) - time of day difference in exposure ^[12]
15	Season	Individuals' season (spring/summer/fall/winter) - season difference in exposure ^[12]

 Springer

[illegible][illegible]


 DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
 OFFICE OF THE SECRETARY
 200 Independence Avenue, S.W.
 Washington, D.C. 20462

Index	Formula	Remark
1)	$\text{Metric}(\alpha)$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
2)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
3)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
4)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
5)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
6)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
7)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
8)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
9)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
10)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
11)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
12)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
13)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
14)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
15)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
16)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
17)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
18)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
19)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property
20)	$\text{Metric}(\text{distance})$	metric satisfying the triangle inequality and homogeneity property

1. **Identify the main components of the system.**
 2. **Define the system boundaries.**
 3. **Identify the inputs and outputs of the system.**
 4. **Identify the internal processes of the system.**
 5. **Identify the feedback loops of the system.**
 6. **Identify the control mechanisms of the system.**
 7. **Identify the constraints of the system.**
 8. **Identify the assumptions of the system.**
 9. **Identify the uncertainties of the system.**
 10. **Identify the risks of the system.**

[illegible]

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY
 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
 100 BUREAU DRIVE
 GAITHERSBURG, MD 20899-1000
 TEL: 301-975-3000 FAX: 301-975-2855
 WWW: WWW.NIST.GOV

[illegible]

Journal of
Postgraduate Research
2008


[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–402

Indeks	Prasasti	Waktu dan Lokasi
01	Prasasti Purnawarman	Periode Kerajaan Tarumanegara (475-500 M) Tempat: Purnawarman, Bogor
02	Prasasti Candi Borobudur	Periode Kerajaan Mataram Kuno (8-9 M) Tempat: Borobudur, Magelang
03	Prasasti Candi Prambanan	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Prambanan, Sukoharjo
04	Prasasti Candi Mendut	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Mendut, Sukoharjo
05	Prasasti Candi Plaosan	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Plaosan, Sukoharjo
06	Prasasti Candi Watukiki	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Watukiki, Sukoharjo
07	Prasasti Candi Sewu	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Sewu, Sukoharjo
08	Prasasti Candi Kalasan	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kalasan, Sleman
09	Prasasti Candi Lumbini	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Lumbini, Sleman
10	Prasasti Candi Panjenrang	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Panjenrang, Sukoharjo
11	Prasasti Candi Gedeg	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Gedeg, Sukoharjo
12	Prasasti Candi Kidal	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kidal, Sukoharjo
13	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo
14	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo
15	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo
16	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo
17	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo
18	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo
19	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo
20	Prasasti Candi Kumbhalajar	Periode Kerajaan Mataram Kuno (9-10 M) Tempat: Kumbhalajar, Sukoharjo

Index	Variable	Definition
100	Product	United Nations Development Program Human Development Index ¹⁰⁰
101	Government	Democracy: Polity IV Government Quality: Autocracy ¹⁰¹
102	State	Government intervention: Government Intervention ¹⁰²
103	Industry	Private sector: Private Sector ¹⁰³
104	Public Administration	Public sector: Public Administration ¹⁰⁴
105	Infrastructure	Infrastructure: Infrastructure ¹⁰⁵
106	Product	Private sector: Private Sector ¹⁰⁶
107	Government	Government: Government ¹⁰⁷
108	State	State of the World, State of the World ¹⁰⁸
109	State	State of the World, State of the World ¹⁰⁹
110	State	State of the World, State of the World ¹¹⁰
111	State	State of the World, State of the World ¹¹¹
112	State	State of the World, State of the World ¹¹²
113	State	State of the World, State of the World ¹¹³
114	State	State of the World, State of the World ¹¹⁴
115	State	State of the World, State of the World ¹¹⁵
116	State	State of the World, State of the World ¹¹⁶
117	State	State of the World, State of the World ¹¹⁷
118	State	State of the World, State of the World ¹¹⁸
119	State	State of the World, State of the World ¹¹⁹
120	State	State of the World, State of the World ¹²⁰
121	State	State of the World, State of the World ¹²¹
122	State	State of the World, State of the World ¹²²
123	State	State of the World, State of the World ¹²³
124	State	State of the World, State of the World ¹²⁴
125	State	State of the World, State of the World ¹²⁵
126	State	State of the World, State of the World ¹²⁶
127	State	State of the World, State of the World ¹²⁷
128	State	State of the World, State of the World ¹²⁸
129	State	State of the World, State of the World ¹²⁹
130	State	State of the World, State of the World ¹³⁰
131	State	State of the World, State of the World ¹³¹
132	State	State of the World, State of the World ¹³²
133	State	State of the World, State of the World ¹³³
134	State	State of the World, State of the World ¹³⁴
135	State	State of the World, State of the World ¹³⁵
136	State	State of the World, State of the World ¹³⁶
137	State	State of the World, State of the World ¹³⁷
138	State	State of the World, State of the World ¹³⁸
139	State	State of the World, State of the World ¹³⁹
140	State	State of the World, State of the World ¹⁴⁰
141	State	State of the World, State of the World ¹⁴¹
142	State	State of the World, State of the World ¹⁴²
143	State	State of the World, State of the World ¹⁴³
144	State	State of the World, State of the World ¹⁴⁴
145	State	State of the World, State of the World ¹⁴⁵
146	State	State of the World, State of the World ¹⁴⁶
147	State	State of the World, State of the World ¹⁴⁷
148	State	State of the World, State of the World ¹⁴⁸
149	State	State of the World, State of the World ¹⁴⁹
150	State	State of the World, State of the World ¹⁵⁰
151	State	State of the World, State of the World ¹⁵¹
152	State	State of the World, State of the World ¹⁵²
153	State	State of the World, State of the World ¹⁵³
154	State	State of the World, State of the World ¹⁵⁴
155	State	State of the World, State of the World ¹⁵⁵
156	State	State of the World, State of the World ¹⁵⁶
157	State	State of the World, State of the World ¹⁵⁷
158	State	State of the World, State of the World ¹⁵⁸
159	State	State of the World, State of the World ¹⁵⁹
160	State	State of the World, State of the World ¹⁶⁰
161	State	State of the World, State of the World ¹⁶¹
162	State	State of the World, State of the World ¹⁶²
163	State	State of the World, State of the World ¹⁶³
164	State	State of the World, State of the World ¹⁶⁴
165	State	State of the World, State of the World ¹⁶⁵
166	State	State of the World, State of the World ¹⁶⁶
167	State	State of the World, State of the World ¹⁶⁷
168	State	State of the World, State of the World ¹⁶⁸
169	State	State of the World, State of the World ¹⁶⁹
170	State	State of the World, State of the World ¹⁷⁰
171	State	State of the World, State of the World ¹⁷¹
172	State	State of the World, State of the World ¹⁷²
173	State	State of the World, State of the World ¹⁷³
174	State	State of the World, State of the World ¹⁷⁴
175	State	State of the World, State of the World ¹⁷⁵
176	State	State of the World, State of the World ¹⁷⁶
177	State	State of the World, State of the World ¹⁷⁷
178	State	State of the World, State of the World ¹⁷⁸
179	State	State of the World, State of the World ¹⁷⁹
180	State	State of the World, State of the World ¹⁸⁰
181	State	State of the World, State of the World ¹⁸¹
182	State	State of the World, State of the World ¹⁸²
183	State	State of the World, State of the World ¹⁸³
184	State	State of the World, State of the World ¹⁸⁴
185	State	State of the World, State of the World ¹⁸⁵
186	State	State of the World, State of the World ¹⁸⁶
187	State	State of the World, State of the World ¹⁸⁷
188	State	State of the World, State of the World ¹⁸⁸
189	State	State of the World, State of the World ¹⁸⁹
190	State	State of the World, State of the World ¹⁹⁰
191	State	State of the World, State of the World ¹⁹¹
192	State	State of the World, State of the World ¹⁹²
193	State	State of the World, State of the World ¹⁹³
194	State	State of the World, State of the World ¹⁹⁴
195	State	State of the World, State of the World ¹⁹⁵
196	State	State of the World, State of the World ¹⁹⁶
197	State	State of the World, State of the World ¹⁹⁷
198	State	State of the World, State of the World ¹⁹⁸
199	State	State of the World, State of the World ¹⁹⁹
200	State	State of the World, State of the World ²⁰⁰

[illegible][illegible][illegible][illegible]

<p>Administrative Section</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">REPUBLIQUE ALGERIENNE</p> <p style="text-align: center;">Ministère de l'Éducation</p> <p style="text-align: center;">Direction Générale de l'Enseignement Supérieur</p> <p style="text-align: center;">Service des Études et de la Recherche</p>	<p>Ministère de l'Enseignement Supérieur</p> <p>Université d'Alger</p> <p>Faculté des Sciences Exactes</p> <p>Département de Mathématiques</p>	<p>Ministère de l'Enseignement Supérieur</p> <p>Université d'Alger</p> <p>Faculté des Sciences Exactes</p> <p>Département de Mathématiques</p>
---	--	--

Objet : Demande de participation à la 10^{ème} Conférence Internationale sur les Mathématiques (CIM 2010) à Alger, Algérie, du 15 au 20 Octobre 2010.

1. Informations générales :

1.1. Titre de la conférence : 10^{ème} Conférence Internationale sur les Mathématiques (CIM 2010) à Alger, Algérie, du 15 au 20 Octobre 2010.

1.2. Lieu de la conférence : Université d'Alger, Algérie.

1.3. Dates de la conférence : Du 15 au 20 Octobre 2010.

1.4. Organisme organisateur : Université d'Alger, Algérie.

1.5. Thème de la conférence : Mathématiques.

1.6. Langue de la conférence : Français.

1.7. Niveau de la conférence : International.

1.8. Type de la conférence : Scientifique.

1.9. Objectifs de la conférence : Échanger sur les dernières avancées en mathématiques, présenter des travaux de recherche, discuter de problèmes ouverts.

1.10. Participants : Mathématiciens de renommée internationale, jeunes chercheurs, étudiants en thèse.

1.11. Programme : Voir le programme en annexe.

1.12. Budget : Voir le budget en annexe.


1.13. Contact : Dr. Mohamed EL MECHIE, Directeur du Département de Mathématiques, Université d'Alger, Algérie. Téléphone : 021 26 00 00. E-mail : elmechie@univ-alger.dz.


1.14. Site web : <http://www.cim2010.dz>

1.15. Documents joints : Programme, Budget, Lettre d'invitation.

1.16. Date de la demande : 10/09/2010.

1.17. Validité de la demande : 30 jours.

1.18. Signature :  Dr. Mohamed EL MECHIE, Directeur du Département de Mathématiques, Université d'Alger, Algérie.

1.19. Cachet :  Département de Mathématiques, Université d'Alger, Algérie.

[illegible]

Address: _____
 City: _____
 State: _____
 Zip: _____



หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑


หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑

หน้า ๑๑๑



ภาคผนวกที่ 2

ตารางแสดงข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียง

ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียง			
วันที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียง (dB)
ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียง			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer1 (Ground Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	-
	A2	-
	A3	93.2
	A4	98.6
	A5	93.6
	A6	96.4
	A7	83.6
	A8	82.8
	A9	80.1
	B1	-
	B2	-
	B3	97.9
	B4	100.6
	B5	100.1
	B6	97.1
	B7	86.2
	B8	82.1
	B9	81.2
	C1	-
	C2	-
	C3	96.8
	C4	-
	C5	-
	C6	99.5
	C7	80.4
	C8	80.3
	C9	81.2
	D1	-
	D2	-
	D3	96.0
	D4	-
	D5	-
	D6	98.5
	D7	79.8
	D8	80.1
	D9	82.4
	E1	-
	E2	-
	E3	92.4
	E4	-
	E5	-

1

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (First Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	80.8
	A2	79.6
	A3	80.9
	A4	74.5
	A5	73.5
	A6	73.2
	A7	74.9
	A8	78.6
	B1	81.9
	B2	80.6
	B3	80.7
	B4	82.0
	B5	82.3
	B6	83.6
	B7	81.8
	B8	80.4
	C1	80.3
	C2	80.6
	C3	80.9
	C4	80.8
	C5	81.1
	C6	85.2
	C7	85.6
	C8	84.9

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	D1	80.2
	D2	80.5
	D3	80.8
	D4	80.9
	D5	86.5
	D6	87.3
	D7	86.7
	D8	84.8
	E1	80.1
	E2	80.4
	E3	80.7
	E4	81.0
	E5	81.1
	E6	86.7
	E7	86.3
	E8	84.9

2

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Second Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	-
	A2	-
	A3	-
	A4	-
	A5	-
	B1	81.4
	B2	82.5
	B3	85.4
	B4	87.2
	B5	87.1
	C1	81.5
	C2	81.9
	C3	86.1
	C4	87.6
	C5	87.5
	D1	82.3
	D2	83.0
	D3	85.2
	D4	89.7
	D5	89.6
	E1	-
	E2	-
	E3	-
	E4	89.0
	E5	88.7

3

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 1 (Third Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	-
	A2	-
	A3	-
	A4	-
	A5	-
	B1	77.4
	B2	76.2
	B3	75.0
	B4	74.1
	B5	74.2
	C1	77.1
	C2	75.0
	C3	74.9
	C4	74.2
	C5	73.2
	D1	76.6
	D2	76.8
	D3	74.6
	D4	75.3
	D5	69.1

4

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 1 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	75.1
	A2	76.4
	A3	77.9
	A4	79.6
	A5	83.5
	A6	86.6
	A7	81.0
	A8	81.2
	A9	81.1
	A10	79.1
	A11	79.8
	A12	81.1
	A13	78.9
	A14	81.1
	A15	82.1
	A16	75.9
	A17	75.6
	B1	75.4
	B2	81.7
	B3	82.0
	B4	82.6
	B5	83.5
	B6	86.6
	B7	88.6
	B8	87.0
	B9	86.2
	B10	85.4
	B11	83.8
	B12	79.6
	B13	83.3
	B14	87.4
	B15	88.8
	B16	86.1
	B17	80.1
	C1	78.9
	C2	84.9
	C3	83.6
	C4	81.4
	C5	82.0
	C6	81.9
	C7	87.7
	C8	87.1

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 1 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	E16	83.9
	E17	81.8
	F1	77.5
	F2	77.4
	F3	78.5
	F4	80.3
	F5	82.4
	F6	83.2
	F7	83.5
	F8	82.6
	F9	86.9
	F10	86.5
	F11	86.7
	F12	85.0
	F13	83.0
	F14	82.6
	F15	79.5
	F16	77.2
	F17	75.6
	G1	76.5
	G2	77.0
	G3	77.7
	G4	80.8
	G5	82.8
	G6	83.1
	G7	83.4
	G8	88.0
	G9	86.2
	G10	83.7
	G11	82.8
	G12	80.2
	G13	78.2
	G14	77.4
	G15	75.2
	G16	73.9

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	G17	73.5
	H1	78.1
	H2	78.6
	H3	77.2
	H4	77.1
	H5	76.8
	H6	77.4
	H7	78.4
	H8	80.9
	H9	84.3
	H10	89.1
	H11	85.9
	H12	82.3
	H13	82.6
	H14	80.6
	H15	76.1
	H16	73.1
	H17	72.2
	I1	75.2
	I2	74.9
	I3	75.0
	I4	74.9
	I5	76.5
	I6	78.1
	I7	79.8
	I8	81.5
	I9	84.3
	I10	83.9
	I11	82.1
	I12	80.6
	I13	79.6
	I14	76.0
	I15	73.4
	I16	72.0
	I17	70.6

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Silo 1 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	86.3
	A2	86.8
	A3	92.5
	A4	87.7
	A5	85.5
	A6	86.9
	A7	81.3
	B1	85.1
	B2	87.1
	B3	87.3
	B4	88.1
	B5	88.7
	B6	84.4
	B7	82.5
	C1	84.9
	C2	86.9
	C3	87.2
	C4	86.2
	C5	87.0
	C6	82.2
	C7	81.3
	D1	84.3
	D2	84.5
	D3	87.4
	D4	86.9
	D5	86.3
	D6	81.5
	D7	80.7
	E1	83.2
	E2	83.1
	E3	87.8
	E4	88.0
	E5	86.1
	E6	79.6
	E7	79.3
	F1	82.5
	F2	83.0
	F3	89.2
	F4	88.5
	F5	85.1
	F6	80.7
	F7	80.1

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Ground Floor)เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	77.8
	A2	76.7
	A3	79.0
	A4	78.4
	A5	76.2
	A6	77.9
	A7	79.8
	A8	79.6
	A9	78.0
	A10	77.4
	A11	74.5
	A12	77.4
	B1	78.7
	B2	79.3
	B3	79.4
	B4	78.6
	B5	78.5
	B6	75.9
	B7	76.1
	B8	76.2
	B9	79.3
	B10	80.0
	B11	79.7
	B12	79.9
	C1	-
	C2	75.7
	C3	76.4
	C4	76.8
	C5	76.5
	C6	76.1
	C7	76.6
	C8	77.2
	C9	79.2
	C10	79.5
	C11	79.9
	C12	80.2
	D1	-
	D2	-
	D3	-
	D4	-
	D5	-
	D6	-

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
	D7	-
	D8	-
	D9	-
	D10	83.4
	D11	82.3
	D12	81.2
	E1	87.2
	E2	87.3
	E3	88.2
	E4	88.5
	E5	88.7
	E6	89.7
	E7	88.0
	E8	86.7
	E9	83.6
	E10	83.6
	E11	84.5
	E12	81.9
	F1	87.4
	F2	87.6
	F3	86.6
	F4	86.8
	F5	88.9
	F6	89.8
	F7	87.1
	F8	87.7
	F9	83.9
	F10	83.7
	F11	84.2
	F12	81.8
	G1	87.1
	G2	87.2
	G3	87.6
	G4	89.9
	G5	87.1
	G6	87.1
	G7	88.4
	G8	86.6
	G9	82.9
	G10	84.3
	G11	82.1
	G12	80.4

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Ground Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	H1	73.1
	H2	76.8
	H3	76.5
	H4	78.3
	H5	78.3
	H6	78.3
	H7	79.4
	H8	85.1
	H9	82.5
	H10	83.4
	H11	82.8
	H12	80.0
	I1	72.5
	I2	78.2
	I3	80.0
	I4	80.9
	I5	80.1
	I6	80.2
	I7	79.6
	I8	82.3
	I9	82.7
	I10	82.4
	I11	83.8
	I12	80.2
	J1	73.0
	J2	78.7
	J3	82.8
	J4	81.7
	J5	81.0
	J6	79.2
	J7	78.8
	J8	79.9
	J9	81.2
	J10	81.6
	J11	83.2
	J12	79.0
	K1	72.7
	K2	72.0
	K3	78.2
	K4	78.6
	K5	78.6
	K6	76.2

9

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (First Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	72.0
	A2	73.8
	A3	73.6
	A4	71.6
	A5	72.0
	A6	71.4
	A7	-
	A8	-
	A9	-
	B1	74.3
	B2	75.1
	B3	75.4
	B4	72.2
	B5	73.2
	B6	74.2
	B7	80.3
	B8	-
	B9	-
	C1	71.2
	C2	71.6
	C3	77.2
	C4	78.2
	C5	81.6
	C6	80.5
	C7	79.7
	C8	87.4
	C9	87.5
	D1	70.2
	D2	70.9
	D3	76.5
	D4	77.5
	D5	75.2
	D6	80.9
	D7	79.5
	D8	88.5
	D9	87.7
	E1	71.5
	E2	70.7
	E3	72.2
	E4	75.6
	E5	77.3
	E6	78.2

10

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Second Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	70.6
	A2	71.0
	A3	72.6
	A4	74.4
	A5	87.4
	A6	88.0
	B1	70.3
	B2	71.1
	B3	73.0
	B4	74.3
	B5	-
	B6	91.8
	C1	71.5
	C2	71.3
	C3	73.5
	C4	73.0
	C5	-
	C6	87.8

11

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 2 (Third Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	68.5
	A2	68.4
	A3	70.4
	A4	72.5
	A5	83.1
	A6	88.0
	B1	69.0
	B2	70.1
	B3	71.5
	B4	71.7
	B5	83.7
	B6	83.9
	C1	70.3
	C2	70.2
	C3	71.9
	C4	72.8
	C5	82.9
	C6	82.2

12

RPH022/21/NOISE CONTOURMAR&JUN.DOC

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Silo 2 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	66.7
	A2	72.4
	A3	75.4
	A4	76.8
	A5	67.5
	A6	65.9
	B1	72.6
	B2	74.2
	B3	68.2
	B4	81.1
	B5	68.3
	B6	66.4
	C1	71.5
	C2	72.4
	C3	74.6
	C4	76.3
	C5	67.6
	C6	66.9
	D1	72.2
	D2	73.4
	D3	76.6
	D4	77.0
	D5	67.4
	D6	66.6
	E1	72.0
	E2	73.2
	E3	-
	E4	-
	E5	-
	E6	-

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 2 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	76.1
	A2	76.4
	A3	76.4
	A4	74.7
	A5	75.4
	A6	77.3
	A7	78.4
	A8	78.1
	A9	76.9
	A10	74.8
	A11	73.5
	A12	73.5
	A13	75.2
	A14	76.2
	A15	73.5
	A16	71.9
	A17	70.8
	A18	73.4
	B1	77.1
	B2	77.4
	B3	76.3
	B4	77.8
	B5	76.1
	B6	78.8
	B7	80.9
	B8	79.6
	B9	79.0
	B10	75.9
	B11	74.8
	B12	73.6
	B13	77.9
	B14	77.5
	B15	75.2
	B16	73.0
	B17	71.8
	B18	75.1
	C1	79.5
	C2	79.7
	C3	81.7
	C4	81.6
	C5	79.4
	C6	79.2

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 2เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	E13	81.4
	E14	81.7
	E15	80.2
	E16	81.9
	E17	79.4
	E18	77.2
	F1	81.7
	F2	83.0
	F3	83.5
	F4	83.6
	F5	82.2
	F6	80.7
	F7	82.1
	F8	84.1
	F9	81.6
	F10	81.8
	F11	82.8
	F12	84.6
	F13	88.3
	F14	84.2
	F15	82.2
	F16	78.7
	F17	76.2
	F18	75.5
	G1	81.7
	G2	84.0
	G3	86.0
	G4	84.2
	G5	83.6
	G6	82.0
	G7	80.4
	G8	81.7
	G9	81.7
	G10	81.1
	G11	81.5
	G12	80.8
	G13	83.7
	G14	88.9
	G15	84.0
	G16	79.5
	G17	77.7
	G18	76.8

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Ground Floor)เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	A1	75.6
	A2	73.0
	A3	73.1
	A4	78.0
	A5	80.6
	A6	78.8
	A7	73.1
	A8	71.9
	A9	78.8
	A10	81.0
	A11	79.5
	A12	79.1
	B1	76.2
	B2	72.5
	B3	73.7
	B4	75.2
	B5	77.9
	B6	77.6
	B7	76.0
	B8	73.5
	B9	74.9
	B10	85.6
	B11	-
D1	B12	78.0
	C1	77.5
	C2	73.3
	C3	74.6
	C4	76.0
	C5	78.8
	C6	78.5
	C7	76.4
	C8	75.2
	C9	79.4
	C10	79.4
	C11	81.0
	C12	80.1
D6	D1	78.4
	D2	75.1
	D3	73.1
	D4	78.9
	D5	80.1
	D6	80.2

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Ground Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	H1	84.2
	H2	84.6
	H3	86.8
	H4	86.6
	H5	86.2
	H6	-
	H7	-
	H8	-
	H9	-
	H10	-
	H11	79.9
	H12	88.5
	I1	84.7
	I2	87.1
	I3	86.7
	I4	87.6
	I5	88.3
	I6	88.6
	I7	93.4
	I8	92.5
	I9	88.6
	I10	82.6
	I11	78.6
	I12	77.7
	J1	84.7
	J2	87.7
	J3	89.9
	J4	90.3
	J5	90.6
	J6	90.9
	J7	93.4
	J8	83.8
	J9	84.3
	J10	83.1
	J11	77.4
	J12	76.4
	K1	83.3
	K2	82.3
	K3	90.5
	K4	97.1
	K5	91.8
	K6	91.5

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Ground Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	O1	-
	O2	-
	O3	-
	O4	-
	O5	-
	O6	-
	O7	86.2
	O8	80.8
	O9	74.0
	O10	74.9
	O11	74.0
	O12	74.6
	P1	-
	P2	-
	P3	-
	P4	-
	P5	-
	P6	-
	P7	85.5
	P8	77.3
	P9	75.4
	P10	74.5
	P11	74.6
	P12	74.3

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (First Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	A1	73.9
	A2	73.7
	A3	81.0
	A4	80.4
	A5	80.2
	A6	77.0
	A7	76.8
	A8	75.8
	A9	75.4
	B1	74.0
	B2	74.0
	B3	71.3
	B4	80.9
	B5	81.4
	B6	80.8
	B7	79.7
	B8	79.4
	B9	79.2
	C1	74.1
	C2	74.3
	C3	81.7
	C4	82.4
	C5	82.2
	C6	81.8
	C7	81.4
	C8	79.6
	C9	79.6
	D1	-
	D2	-
	D3	-
	D4	85.5
	D5	85.7
	D6	84.2
	D7	82.8
	D8	80.8
	D9	79.2
	E1	-
	E2	-
	E3	-
	E4	87.7
	E5	86.6
	E6	84.7

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Pelletizer 3 (Second Floor) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	A1	76.9
	A2	77.5
	A3	76.3
	A4	74.3
	A5	73.4
	A6	72.6
	B1	77.4
	B2	77.7
	B3	76.1
	B4	75.6
	B5	76.4
	B6	75.6
	C1	77.6
	C2	78.2
	C3	83.3
	C4	75.1
	C5	76.2
	C6	75.1
	D1	-
	D2	-
	D3	74.4
	D4	75.0
	D5	75.3
	D6	68.1
	E1	-
	E2	-
	E3	-
	E4	74.4
	E5	-
	E6	-

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Silo 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
30/03/64	A1	78.8
	A2	84.2
	A3	79.5
	B1	76.2
	B2	76.4
	B3	76.1
	C1	75.6
	C2	77.2
	C3	76.0
	D1	69.1
	D2	74.8
	D3	74.9
	E1	72.2
	E2	70.1
	E3	71.1

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	A1	75.5
	A2	74.2
	A3	74.3
	A4	73.2
	A5	75.2
	A6	75.3
	A7	75.7
	A8	79.6
	A9	81.1
	A10	78.9
	A11	85.2
	A12	81.5
	A13	80.0
	A14	80.6
	A15	82.1
	A16	82.0
	A17	79.4
	A18	78.1
	A19	76.6
	A20	73.8
	A21	73.1
	B1	75.7
	B2	75.6
	B3	74.4
	B4	73.4
	B5	74.8
	B6	76.1
	B7	78.5
	B8	80.0
	B9	83.3
	B10	82.0
	B11	87.2
	B12	84.0
	B13	81.5
	B14	82.1
	B15	83.6
	B16	83.0

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	B17	79.1
	B18	78.2
	B19	78.1
	B20	75.9
	B21	74.5
	C1	76.0
	C2	76.1
	C3	75.3
	C4	73.7
	C5	74.6
	C6	76.5
	C7	78.4
	C8	83.5
	C9	83.4
	C10	84.4
	C11	88.8
	C12	81.1
	C13	81.7
	C14	83.4
	C15	83.2
	C16	84.0
	C17	80.2
	C18	79.5
31/03/64	C19	79.0
	C20	74.4
	C21	75.4
	D1	76.2
	D2	75.5
	D3	75.7
	D4	75.8
	D5	74.4
	D6	77.2
	D7	78.7
	D8	85.1
	D9	82.9
	D10	84.7
	D11	82.8

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	D12	81.1
	D13	83.1
	D14	83.2
	D15	82.8
	D16	82.4
	D17	80.8
	D18	79.4
	D19	79.7
	D20	81.1
	D21	77.3
	E1	77.0
	E2	76.4
	E3	76.6
	E4	76.2
	E5	75.9
	E6	78.2
	E7	78.8
	E8	83.4
	E9	82.5
	E10	83.5
	E11	81.2
	E12	81.0
	E13	82.2
	E14	83.0
	E15	81.7
	E16	81.3
	E17	81.4
	E18	80.0
	E19	79.6
	E20	79.3
	E21	77.6
	F1	77.6
	F2	79.5
	F3	77.0
	F4	75.7
	F5	76.4
	F6	77.2

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	F7	80.2
	F8	80.0
	F9	79.9
	F10	80.5
	F11	80.2
	F12	80.1
	F13	80.9
	F14	81.9
	F15	80.9
	F16	80.3
	F17	82.4
	F18	80.1
	F19	79.5
	F20	77.9
	F21	76.2
	G1	79.8
	G2	79.4
	G3	77.9
	G4	78.4
	G5	78.9
	G6	79.7
	G7	80.9
31/03/64	G8	80.5
	G9	79.5
	G10	79.7
	G11	79.8
	G12	80.7
	G13	81.2
	G14	81.8
	G15	84.2
	G16	80.6
	G17	83.1
	G18	82.3
	G19	80.1
	G20	79.1
	G21	77.6

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	H1	79.7
	H2	76.8
	H3	78.1
	H4	78.3
	H5	80.3
	H6	81.6
	H7	81.5
	H8	80.4
	H9	79.8
	H10	79.4
	H11	80.3
	H12	80.4
	H13	81.3
	H14	82.6
	H15	84.8
	H16	85.4
	H17	85.8
	H18	83.1
	H19	80.3
	H20	79.6
	H21	77.2
31/03/64	I1	80.8
	I2	76.0
	I3	76.9
	I4	76.7
	I5	77.8
	I6	79.7
	I7	80.3
	I8	80.2
	I9	78.6
	I10	78.7
	I11	80.6
	I12	79.6
	I13	80.0
	I14	80.8
	I15	87.5
	I16	89.1

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	I17	89.0
	I16	85.5
	I19	80.5
	I20	79.1
	I21	76.3
	J1	77.2
	J2	75.8
	J3	75.7
	J4	75.5
	J5	76.4
	J6	78.8
	J7	79.3
	J8	78.7
	J9	79.0
	J10	79.1
	J11	79.5
	J12	79.6
	J13	79.9
	J14	80.3
	J15	87.2
	J16	92.3
	J17	96.5
31/03/64	J18	85.7
	J19	79.9
	J20	79.4
	J21	75.4
	K1	75.8
	K2	74.8
	K3	75.5
	K4	76.3
	K5	-
	K6	-
	K7	-
	K8	77.1
	K9	78.7
	K10	80.0
	K11	80.8

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	K12	81.0
	K13	81.5
	K14	83.4
	K15	87.2
	K16	91.0
	K17	91.8
	K18	82.8
	K19	80.2
	K20	80.7
	K21	77.8
	L1	75.6
	L2	74.2
	L3	74.3
	L4	74.9
	L5	-
	L6	-
	L7	-
	L8	76.8
	L9	76.9
	L10	79.2
	L11	82.4
	L12	79.2
	L13	81.0
	L14	82.9
	L15	86.9
	L16	88.1
	L17	87.8
	L18	82.6
	L19	80.4
	L20	78.9
	L21	77.3
	M1	75.2
	M2	73.4
	M3	73.7
	M4	73.8
	M5	-
	M6	-

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	M7	-
	M8	75.4
	M9	76.6
	M10	78.0
	M11	-
	M12	-
	M13	79.4
	M14	78.5
	M15	81.7
	M16	84.5
	M17	85.6
	M18	82.4
	M19	80.8
	M20	78.4
	M21	75.7
	N1	74.2
	N2	72.6
	N3	73.9
	N4	73.7
	N5	-
	N6	-
	N7	-
	N8	-
	N9	75.1
	N10	77.4
	N11	-
	N12	-
	N13	76.2
	N14	78.1
	N15	78.4
	N16	79.5
	N17	71.4
	N18	81.3
	N19	80.2
	N20	77.2
	N21	75.2
	O1	73.5

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bulk Plant 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	O2	72.5
	O3	73.2
	O4	73.8
	O5	73.9
	O6	74.2
	O7	74.8
	O8	75.6
	O9	75.1
	O10	75.9
	O11	77.2
	O12	77.4
	O13	77.9
	O14	77.4
	O15	77.4
	O16	77.3
	O17	79.4
	O18	79.5
	O19	76.1
	O20	75.9
	O21	75.2

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bagging 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	A1	69.3
	A2	71.8
	A3	70.9
	A4	71.1
	A5	71.2
	A6	71.8
	A7	73.0
	A8	74.6
	A9	78.5
	A10	79.5
	A11	77.3
	A12	74.9
	B1	69.5
	B2	72.1
	B3	71.0
	B4	71.2
	B5	71.4
	B6	71.9
	B7	73.0
	B8	75.0
	B9	78.6
	B10	79.6
	B11	78.1
	B12	76.1
	C1	69.7
	C2	72.3
	C3	71.0
	C4	71.3
	C5	71.6
	C6	72.1
	C7	73.1
	C8	75.2
	C9	78.7
	C10	79.8
	C11	79.3
	C12	76.6

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	D1	67.4
	D2	66.4
	D3	66.8
	D4	67.5
	D5	67.7
	D6	68.0
	D7	69.6
	D8	71.1
	D9	74.8
	D10	75.2
	D11	74.6
	D12	78.6
	E1	64.3
	E2	65.5
	E3	70.9
	E4	70.5
	E5	71.4
	E6	77.1
	E7	76.6
	E8	71.4
	E9	76.2
	E10	76.4
	E11	80.4
	E12	79.9
	F1	65.9
	F2	63.2
	F3	66.3
	F4	72.0
	F5	68.8
	F6	73.2
	F7	70.8
	F8	72.1
	F9	74.9
	F10	81.6
	F11	81.7
	F12	80.0

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bagging 3 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (ต่อ)

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	G1	67.4
	G2	68.1
	G3	67.5
	G4	68.6
	G5	67.7
	G6	69.6
	G7	71.6
	G8	75.8
	G9	75.7
	G10	78.5
	G11	80.6
	G12	82.5
	H1	67.3
	H2	67.7
	H3	67.2
	H4	67.4
	H5	68.1
	H6	69.8
	H7	71.5
	H8	74.6
	H9	76.0
	H10	77.3
	H11	79.5
	H12	80.4
	I1	67.0
	I2	67.5
	I3	66.6
	I4	68.5
	I5	67.9
	I6	67.5
	I7	71.3
	I8	72.1
	I9	76.0
	I10	75.9
	I11	77.3
	I12	79.6

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bagging 2 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	A1	-
	A2	76.4
	A3	81.0
	A4	79.0
	A5	78.6
	A6	79.6
	A7	-
	A8	81.0
	B1	74.9
	B2	77.5
	B3	81.7
	B4	78.7
	B5	80.4
	B6	81.3
	B7	-
	B8	80.7
	C1	75.8
	C2	76.6
	C3	76.6
	C4	76.6
	C5	79.7
	C6	77.4
	C7	-
	C8	80.0
	D1	74.4
	D2	75.3
	D3	76.1
	D4	75.4
	D5	73.7
	D6	73.1
	D7	81.3
	D8	80.6

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
31/03/64	E1	71.0
	E2	71.9
	E3	75.5
	E4	72.8
	E5	72.8
	E6	73.8
	E7	79.4
	E8	76.3
	F1	69.2
	F2	67.0
	F3	70.1
	F4	75.8
	F5	74.4
	F6	75.6
	F7	75.6
	F8	74.9

ตารางผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณพื้นที่ Bagging 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
25/06/64	A1	72.1
	A2	73.2
	A3	73.5
	A4	73.0
	A5	72.0
	A6	72.4
	A7	-
	B1	73.2
	B2	74.0
	B3	71.2
	B4	-
	B5	78.1
	B6	-
	B7	-
	C1	71.2
	C2	71.4
	C3	80.5
	C4	80.2
	C5	83.6
	C6	72.4
	C7	-
	D1	75.6
	D2	73.2
	D3	81.3
	D4	83.6
	D5	85.1
	D6	85.4
	D7	86.6

วันที่	ตำแหน่ง	ระดับความดังเสียง dB(A)
25/06/64	E1	73.6
	E2	73.2
	E3	77.6
	E4	83.6
	E5	85.8
	E6	87.0
	E7	86.2
	F1	72.9
	F2	73.4
	F3	76.3
	F4	79.6
	F5	81.1
	F6	84.7
	F7	84.0

ภาคผนวกที่ 3

เอกสารการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

ตารางสรุปรายการเอกสารการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

รายการตรวจวัด	เครื่องมือเก็บตัวอย่าง		
	ชื่อเครื่องมือ	วันที่สอบเทียบ	วันหมดอายุ
ระดับเสียงเฉลี่ย 1 นาที	- Acoustic Calibrator	15 พ.ค. 64	15 พ.ค. 65
	- Sound Level Meter No. ACO – R11, R12, R13, R14, R15, R31	29 ม.ค. 63	29 ม.ค. 64
	- Sound Level Meter No. ACO – R13, R25	15 พ.ค. 64	15 พ.ค. 65

Report No. TS-600028 MTC No. 001, 101 170064

CALIBRATION CERTIFICATE

Validated by : S.P.S. Consulting Service Service Co., Ltd.
Address : 7501 Phaholyothin Rd., Phaholyothin Road, Jomtien, Chantaburi, Bangkok 10000
Calibrator : Electrical and Electronic Standards Laboratory, Industrial Metrology and Testing Service Centre
Set 10, Bangna-Industrial Estate, Subhewong Rd., Bangna, Samutprakan 10100

Instrument Calibrated : Ambient Environment
Description : Sound Calibrator Temperature : $(20 \pm 0.1)^\circ\text{C}$
Manufacturer : A130 Volume Uncertainty : $(0.0 \pm 0.1)\%$
Model : 1117 Ambient Pressure : $(101.125 \pm 1.500)\text{ kPa}$
Serial No. : 19008

Standards used : 1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DF-003A SN 120037
2. Measuring Amplifier Bruck/Kjaer 2056 SN 151464
3. Programmable Attenuator Teropong TPA-205A SN DF 2214
4. Digital Multimeter Agilent 34401A-5-SIMV4000040
5. Pressure Transducer Validus PTH101A17 SN 7800004
6. Audio Analyser Kestley 2015-P SN 4200401
7. Oscilloscope Microphone Bruck/Kjaer 4106 SN 100001

Calibration Procedure : CP-102-01 based on IEC 60902:2005. The sound pressure level generated by sound calibrator under test did not measured by standard microphone using an input voltage technique.

This instrument has been calibrated against standards maintained at Electrical and Electronic Standards Laboratory (ETL), which are traceable to the International System of Units through the National Institute of Metrology (Thailand).

The calibration certificate result is attached herewith and the uncertainty level is quoted refer to the measured values only.

Date of Receipt : 4 May 2021

Date of Calibration : 15 May 2021



The results shown only for the items tested and calibrated in this certificate.

According to the Report Certificate and Certificate of the results shown in this certificate, the user is permitted to use the instrument in the laboratory for the purpose of testing.

TS-600, 202 Rev. 2

Head Office : 7501 Phaholyothin Rd., Phaholyothin Road, Jomtien, Chantaburi, Bangkok 10000
Tel : 081-1-2277-0000
Fax : 081-1-2277-0000
E-mail : spps@spsservice.com

Office : 7501 Phaholyothin Rd., Phaholyothin Road, Jomtien, Chantaburi, Bangkok 10000
Tel : 081-1-2277-0000
Fax : 081-1-2277-0000
E-mail : spps@spsservice.com

Office : 7501 Phaholyothin Rd., Phaholyothin Road, Jomtien, Chantaburi, Bangkok 10000
Tel : 081-1-2277-0000
Fax : 081-1-2277-0000
E-mail : spps@spsservice.com

Report No. TS-600028 MTC No. 001, 101 170064

The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.

Sound Output of Unit Under Test : 94 dB re 20 μPa at 1000 Hz

Acoustic Output is dB re 20 μPa , Corrected to Reference Conditions: 101.125 kPa, 23.8 $^\circ\text{C}$ and 54.54 dB.

1. Sound Pressure Level

Standard Microphone	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance Limit
1/2 inch Brüel&Kjær 4180	93.99	-0.04	± 0.10	$\pm 0.40\text{ dB}$

2. Frequency

Standard Microphone	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance Limit
1/2 inch Brüel&Kjær 4180	999.9	-0.1	± 1.7	$\pm 1.0\%$

3. Total Harmonics

Standard Microphone	Measured Total Harmonics (%)	Uncertainty (%)	Tolerance Limit
1/2 inch Brüel&Kjær 4180	1.24	± 0.09	$\pm 0.0\%$

Note : 1. No adjustment.

2. The reference pressure correction was not included.

3. The microphone volume correction was not included.

Calibrated by : 
(Mr. Wensai Duangkajorn)

Approved by : 
(Mr. Wensai Duangkajorn)

Electrical and Electronic Standards Laboratory
Industrial Metrology and Testing Service Centre
Ref : 20112445/0001/000001

Date of Calibration : 15 May 2021

Date of Issue : 18 May 2021

End of Certificate

2/2

The results shown only for the items tested and calibrated in this certificate.

According to the Report Certificate and Certificate of the results shown in this certificate, the user is permitted to use the instrument in the laboratory for the purpose of testing.

TS-600, 202 Rev. 2

Head Office : 7501 Phaholyothin Rd., Phaholyothin Road, Jomtien, Chantaburi, Bangkok 10000
Tel : 081-1-2277-0000
Fax : 081-1-2277-0000
E-mail : spps@spsservice.com

Office : 7501 Phaholyothin Rd., Phaholyothin Road, Jomtien, Chantaburi, Bangkok 10000
Tel : 081-1-2277-0000
Fax : 081-1-2277-0000
E-mail : spps@spsservice.com

Office : 7501 Phaholyothin Rd., Phaholyothin Road, Jomtien, Chantaburi, Bangkok 10000
Tel : 081-1-2277-0000
Fax : 081-1-2277-0000
E-mail : spps@spsservice.com



Page 2 of 2

Sound Level Meter Calibration Report

Acoustic Calibration Data

Brand	ACO	Model	AE 02/90
Model	1117	Serial No.	110008
Calibration Range	94 dB, 1000 Hz	Last Calibration	15 Jun 2021
		Exp. Date	15 Jun 2021

Calibration Data

MTC No.	Brand	Model	Serial No.	Date	Sound Reading (dB)	
					Before Adjustment	After Adjustment
ACO-021	ACO	0008	00170018	10 Jun 2021	94.0	94.0
ACO-022	ACO	0009	00170044	10 Jun 2021	94.0	94.0
ACO-023	ACO	0010	00170041	10 Jun 2021	94.0	94.0
ACO-024	ACO	0011	00170041	10 Jun 2021	94.0	94.0
ACO-025	ACO	0012	00170041	10 Jun 2021	94.0	94.0
ACO-026	ACO	0013	00170041	10 Jun 2021	94.0	94.0
ACO-027	ACO	0014	00170041	10 Jun 2021	94.0	94.0

Acoustic Certified Value : Electrical and Electronic Standards Laboratory for Selected Parameters : 94.00 \pm 0.04 dB

Calibrated by : 
(Mr. Wensai Duangkajorn)

Approved by : 
(Mr. Wensai Duangkajorn)



Page 2 of 2

Sound Level Meter Calibration Report

Acoustic Calibration Data

Brand	ACO	Model	AE 02/90
Model	1117	Serial No.	110008
Calibration Range	94 dB, 1000 Hz	Last Calibration	15 Jun 2021
		Exp. Date	15 Jun 2021

Calibration Data

MTC No.	Brand	Model	Serial No.	Date	Sound Reading (dB)	
					Before Adjustment	After Adjustment
ACO-021	ACO	0008	00170018	10 Jun 2021	94.0	94.0
ACO-022	ACO	0009	00170044	10 Jun 2021	94.0	94.0

Acoustic Certified Value : Electrical and Electronic Standards Laboratory for Selected Parameters : 94.00 \pm 0.04 dB

Calibrated by : 
(Mr. Wensai Duangkajorn)

Approved by : 
(Mr. Wensai Duangkajorn)