

บทที่
CHAPTER

4

ประเด็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

4.2 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด ร่วมแผนผังโครงการ

เดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส.เอส.(1995) การศิลา จำกัด

และประทานบัตรที่ 21378/15248 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนา

(บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับช่วงทำเหมือง) ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

บทที่ 4

ประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

จากผลการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1007.5/1453 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 ดังเอกสารแนบ 18 ของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 21378/15248 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา (บริษัท ศิลาชนดล จำกัด รับช่วงทำเหมือง) ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

- สำหรับการนำเสนอรายงานฯในฉบับถัดไปให้โครงการแนบรูปถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ในบริเวณที่มาตรการกำหนด
ข้อชี้แจง ในส่วนของเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลรายละเอียดในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางที่ชุมชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง (เอกสารแนบ 7)
- ให้โครงการนำมาตรการที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการการทำเหมืองจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มาปฏิบัติร่วมกับมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ครบถ้วน
ข้อชี้แจง ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามผลการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ในการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุญาตทำเหมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- ให้โครงการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนต่างๆ ตามมาตรการกำหนด โดยรวมกลุ่มกันกับเหมืองข้างเคียงเพื่อให้สามารถนำเงินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่
ข้อชี้แจง การบริหารกองทุนต่างๆทางโครงการจะร่วมกันกับประทานบัตรข้างเคียงบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ทำเหมืองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 21378/15248 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒนา (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับช่วงทำเหมือง) พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

1. ให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโรงโม่หิน และจุดที่ต้นไม้ตายลง
2. ดูแลแนวการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง หากมีต้นไม้ที่ตายไปให้ทำการปลูกทดแทน และดูแลอย่างสม่ำเสมอ
3. ติดตั้งป้ายระวางรถบรรทุกเข้า-ออก ในบริเวณก่อนถึงแยกทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ
4. เฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง