

## บทที่ 2

พลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลลัพธ์

# บทที่ 2

## ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

---

- 2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป นำเสนอตั้งตารางที่ 2.1-1
- 2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ นำเสนอตั้งตารางที่ 2.2-1  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ นำเสนอตั้งตารางที่ 2.2-2
- 2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอตั้งตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.1-1 ผลการดำเนินการมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ที่มีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมืองจึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมของเหมืองแร่ - หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะดำเนินการจัดทำกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้บริเวณหน้าโครงการ	- ไม่มี	-
2. ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพนฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี	- การดำเนินงานของโครงการปัจจุบันอยู่ในแผนการพื้นฟูช่วงปีที่ 1 (ปีที่ 1) กำหนดให้ปรับสภาพพื้นที่บริเวณเน้นการทำเหมืองจากขอบประทานบัตร 10 เมตรและ 20 เมตร เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ โดยทำการปลูกพืชคลุมดินและปลูกไม้ยืนต้นโดยเริ่ว เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกราย สัก พะยุง และโนมกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอดอ่อน และมะม่วงหัวแมลงวัน เป็นต้น และในช่วงนี้ไม่มีการพื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองขันบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองขันบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองแต่รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขันบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยจากการฉะล้างพังทลาย	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- ปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ ต้นสัก ต้นพะยุงและต้นไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ ต้นมะม่วง และรักษาต้นไม้เดิมให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ		
3. ใบกรณีที่ผู้อื่นประทานบัตรมีความจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน หรือให้กรรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา ดังนี้	<p>- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข</p> <p>3.1 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานฯ และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>- เมื่อ</p>	

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
ดังกล่าว พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
3.2 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อสารสำคัญในรายงานฯ ให้นำวิจัยนั้นจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจให้การอนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข	- "ไม่มี"	
4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางแผนหลักประกันการพื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ตามประกาศคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 หรือที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง	- โครงการได้ทำการวางแผนหลักประกันการพื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองตามประกาศคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ดังเอกสารแนบ 3	- "ไม่มี"	-

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
5. ผู้ถือประธานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกบันนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2562 และจะต้องทำหลักประกันตังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุมต่อเนื่องตลอดอายุประมาณบัตรให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งสำหรับการเดินชีวิต ทุพพลภาพภารต์สิ้นเชิงหรือค่ารักษาพยาบาลและความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย	- ทางโครงการจัดทำหลักประกันความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอกบันนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก พ.ศ.2562 ดังเอกสารแนบ 4	- ไม่มี	-
6. ในระหว่างการทำเหมืองหากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประธานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองแต่อย่างใด - หากพบร่องรอยของวัตถุโบราณหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
7. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง โดยให้อ้างปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561	- โครงการจะดำเนินการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในทราบปีละ 2 ครั้ง โดยดำเนินการจัดทำรายงานฯ ในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เป็นครั้งแรก	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<b>1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b> 1) ให้กำหนดตำแหน่ง และขอบเขตพื้นที่ในการทำเหมือง และแนวสันทางลำเลียงแร่ให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองของโครงการ โดยทำการปรับสภาพพื้นที่เดิม ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เท่านั้น โดยพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง ทั้งนี้ โครงการได้มีการปักแนวแสดงพื้นที่โครงการและทำแนวรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	 หลักหมุดพื้นที่โครงการ  แนวรั้วคอนกรีต
2) ให้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มทำเหมือง	- ทางโครงการได้ทำการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในความพร้อมเสมอ ก่อนเริ่มการทำเหมือง	- ไม่มี	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) ให้ตัดเส้นทางลำเลียงขนส่งไปยังบริเวณจุดเริ่มเปิดทำเหมือง เพื่อใช้ในการลำเลียงเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับการเปิดทำเหมืองและการลำเลียงขนส่ง แล้ว เส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยการบดอัดให้แน่น ปรับแต่งผิวน้ำให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่ได้มีเส้นทางลำเลียงแร่ ทั้งนี้ โครงการได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยการบดอัดถนนให้แน่นสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล และเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยการบดอัดให้แน่น ปรับแต่งผิวน้ำให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล	- ไม่มี	 <p>เส้นทางก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ 29/05/66</p>
4) ให้ปลูกพืชคลุมดินและต้นไม้ ให้มีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ชั้นเรือนยอด โดยปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว และหญ้าแฝก ไม้ยืนต้นโตเร็ว ประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยูง และไม้ก้มัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอดเงิน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น และมีการปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้น ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง หรือในบริเวณที่ว่างเปล่าที่เอื้ออำนวยต่อการปลูก โดยปลูกลักษณะเป็นแนวแบบสลับพันปลา ระยะห่างต้นและแคล 2x2 เมตร รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ เหล่านี้ให้มีความเจริญเติบโตที่ดี	- ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นสนรอบเขตพื้นที่ฐานบัตร แต่ยังไม่ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ และทางโครงการได้ดูแลต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ	- ไม่มี	 <p>ต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการ 29/05/66</p>  <p>แนวต้นสนรอบพื้นที่โครงการ 29/05/66</p>
5) ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทำเหมือง บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อให้ง่าย	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
ต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ และให้จัดทำข่ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้แก่ หมายเลขประจำบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ “ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบรหินได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง	โครงการอย่างไรก็ตามหากโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมือง จะดำเนินติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการภายในพื้นที่โครงการ		
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ให้ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ภายนอกการให้คงสภาพเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อมทั้งดูแลและบำรุงรักษาเส้นทางลำเลียงแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่ได้มีเส้นทางลำเลียงแร่ ทั้งนี้โครงการได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยการบดอัดถนนให้แน่นสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล	- ไม่มี	
2) ให้จัดทำม่านละองน้ำทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบุรี (ศรีเมือง)	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการเริ่มการทำเหมืองจึงยังไม่ได้ติดตั้งม่านละองน้ำทางด้านทิศตะวันออกของโครงการอย่างไรก็ตาม หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะดำเนินการติดตั้งม่านละองน้ำทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบุรี (ศรีเมือง)	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p>1.3 ระดับเสียง</p> <p>1) ให้จัดทำร่องน้ำ และคันท่านบดิน ขนาดด้านบนกว้าง 1 เมตร ฐานกว้าง 4 เมตร สูง 1 เมตร และรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดังหัวศนียภาพจากกิจกรรมการทำเหมือง และลดผลกระทบด้านเสียง</p>	- ทางโครงการดำเนินการจัดทำร่องน้ำและคันท่านบดินขนาดกว้าง 1 เมตร ฐานกว้าง 4 เมตร สูง 1 เมตร และรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปสูง 3 เมตร รอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	 <div style="position: absolute; top: 271px; left: 728px;">ร่องน้ำ คันท่านบดินและรั้วคอนกรีต</div> <div style="position: absolute; bottom: 454px; right: 0;">29/05/66</div>
<p>2) ให้ปลูกพืชคลุมดินและต้นไม้บนคันท่านบดิน เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียง ให้มีองค์ประกอบพันธุ์ไม้ 3 ชั้นเรือนยอด โดยปลูกต้นไม้บนคันท่านบดิน 1 แฉะ และปลูกต้นไม้ด้านข้างนานาไปกับคันท่านบดินอีกข้างละ 1 แฉะ รวมเป็น 3 แฉะ และให้ปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้นด้วย พันธุ์ไม้ที่จะนำมายาปลูกให้เลือกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และไมก้มัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า யอເຕືອນ ແລະມະນ່ວງຫວ້າແມ່ງວັນ เป็นต้น หรือไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสม เลือกช่วงเวลาที่ไม่ใช้ฝนตกในการดำเนินการเตรียมพื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะ และการพังทลายของหน้าดินรวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านี้ให้มีความเจริญเติบโตที่ดี</p>	- ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นสนรอบเขตประทวนบัตร แต่ยังไม่ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ และทางโครงการได้ดูแลต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ	- ไม่มี	<div style="position: absolute; top: 454px; left: 728px;">ต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการ</div> <div style="position: absolute; bottom: 454px; right: 0;">29/05/66</div> <div style="position: absolute; top: 654px; left: 728px;">แนวต้นสนรอบพื้นที่โครงการ</div> <div style="position: absolute; bottom: 654px; right: 0;">29/05/66</div>

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.4 การใช้วัตถุระเบิด 1) ให้ดัดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาทำการในการระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เดียงพื้นที่โครงการ และบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมืองจึงยังไม่ได้ติดตั้งป้ายเตือนเขตการใช้ระเบิดอย่างไรก็ตาม หากโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมือง จะดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เดียงพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	-
2) ให้ขุดร่องน้ำ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูโดยมีขนาดห้องร่องด้านล่างกว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร และด้านบนกว้าง 1.0 เมตร รอบพื้นที่โครงการเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองของโครงการ	- ทางโครงการดำเนินการขุดร่องน้ำโดยมีห้องร่องด้านล่างกว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตรและด้านบนกว้าง 1.0 เมตร รอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	 29/07/09
1.5 อุทกภัย และคุณภาพน้ำ ให้ขุดบ่อตักตะกอน ขนาด $10 \times 20$ เมตร ลึก 3 เมตร ความจุใช้งานประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 บ่อ ในพื้นที่โครงการ เพื่อรับน้ำฝนไหลบ่าบริเวณพื้นที่โครงการก่อนนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ฉีดพรมบริเวณหน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ เป็นต้น	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่ได้ขุดบ่อตักตะกอน อย่างไรก็ตามหากโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองจะดำเนินการขุดบ่อตักตะกอน เพื่อใช้รับน้ำฝนไหลบ่าบริเวณบริเวณพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<b>1.6 ปรับพื้นที่</b> กำหนดให้ต้องไม่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกซึ่หรือฝนตกใหม่ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยน้ำฝน	- ทางโครงการไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยน้ำฝน	- ไม่มี	-
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> <b>2.1 นิเวศวิทยาบนบก</b> 1) ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการให้ชัดเจน และดำเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยการแสดงสัญลักษณ์หรือป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามทำการรบกวนพื้นที่ได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง ทั้งนี้ โครงการได้มีการปักแนวแสดงพื้นที่โครงการและทำแนวรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	  

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ควบคุมพนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักลอบตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ป่ารวมทั้งไข่ และตัวอ่อนของสัตว์ป่าในขอบเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง	- ทางโครงการจะมีการควบคุมพนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักลอบตัดต้นไม้ล่าสัตว์ป่า ในขอบเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง	- ไม่มี	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการทำเหมืองของโครงการให้ชัดเจน และดำเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และห้ามทำการรบกวนพื้นที่ได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง ทั้งนี้ โครงการได้มีการปักแนวแสดงพื้นที่โครงการและทำแนวรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	
3.2 การเกษตรกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม และหากเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องชดเชยค่าเสียหายต่อเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง ดังนั้น จึงไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด - หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ทางโครงการจะเร่งแก้ไขเหตุแห้งความเดือดร้อนก่อนดำเนินการทำเหมืองต่อไป	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.3 การคมนาคม 1) ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวังและชะลอความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุมความเร็วของรถชนส่งแรร์ โดยระบุ “ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง” และสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณริมเส้นทางชนส่งแรร์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนตลอดแนวเส้นทางชนส่งแรร์ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึง ไม่ได้จัดทำป้ายสัญญาณเตือนให้ระวังและชะลอความเร็ว อย่างไรก็ตามหากโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนระวังและชะลอความเร็ว บริเวณริมเส้นทางชนส่งแรร์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ	- ไม่มี	-
2) ให้จัดอบรมและแนะนำพนักงานขับรถบรรทุกชนส่งแรร์ทุกคนให้ขับรถด้วยความระมัดระวังมีการยาหหในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่มีพนักงานขับรถบรรทุก อย่างไรก็ตามหากโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองจะมีการอบรมและแนะนำพนักงานขับรถบรรทุกให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 1) ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นพื้นที่โครงการก่อนเป็นลำดับแรกและให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรงงานเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน	- ทางโครงการจะมีการพิจารณาแรงงานท้องถิ่นเป็นหลัก	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ให้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการอย่างน้อย 1 เดือน	- หากโครงการมีการดำเนินการเริ่มทำเมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มโครงการอย่างน้อย 1 เดือน	- ไม่มี	-
3) ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบพื้นที่เมืองแร่ โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการซึ่งกำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพัฒนาและการเมืองแร่กำหนด	- ทางโครงการดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบพื้นที่เมืองแร่โดยมีการนำเงินเข้ากองทุนครั้งแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 500,000 บาท สถานะการเงินล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จำนวนเงิน 500,081.65 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5	- ไม่มี	-
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน	1) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเมือง ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชน ซึ่งมีหน้าที่บริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รวมถึงทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชน	- โครงการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชน ซึ่งมีหน้าที่บริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รวมถึงทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มี

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
สัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์นำเสนอต่างเอกสารแบบ 6 - ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะดำเนินการเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง		
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการ เยี่ยมชุมชน และประสานงานทำความเข้าใจกับชุมชนตลอดเวลา	- เมื่อโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองทางโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการเยี่ยมชุมชน และประสานงานกับชุมชน	- ไม่มี	-
3) ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ที่ระบุชื่อผู้ประกอบการ เลขที่许可证 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ประมาณบัตร อายุประมาณบัตร วันที่ได้รับอนุญาตประมาณบัตร มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การลดข้อวิตกังวลต่างๆ จากการดำเนินการของโครงการ โดยจัดทำเป็นบอร์ด หรือทำเป็นป้ายประกาศ นำไปติดไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และบ้านอื่นๆ	- หากโครงการมีการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการโดยนำไปติดไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และบ้านอื่นๆ ดังเอกสารแบบ 7	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 การสาธารณสุข ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวัง หรือตรวจสอบสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากการทำเหมืองแร่ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำเงินเข้ากองทุนดังกล่าวในเดือนแรกของทุก ๆ ปี ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด	- ทางโครงการดำเนินการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการ โดยมีการนำเงินเข้ากองทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 200,000 บาท สถานะการเงินล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 200,106.06 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5	- ไม่มี	-
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น เครื่องป้องกันหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งในขณะที่ทำงานในพื้นที่ที่อาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน	- ทางโครงการดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและอุปกรณ์ป้องกันหู หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งในขณะที่ทำงาน	- ไม่มี	-
2) กำหนดให้โครงการต้องมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน และในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดอายุการทำงานบัตร โดยทำการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน	- หากโครงการมีการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงานทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ	- หากโครงการได้ดำเนินการเริ่มทำเหมืองแล้ว โครงการจะจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และรถนำส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล	- ไม่มี	-
4) ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย พร้อมทั้งแนะนำถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเจาะรูระเบิด รถชนิดต่างๆ และรถขุดตักดิน เป็นต้น ให้ถูกวิธี	- หากโครงการได้ดำเนินการเริ่มทำเหมืองแล้ว โครงการจะจัดให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน เรื่องอาชีวอนามัย พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	- ไม่มี	-
5) จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และห้องสุขาที่ถูกสุขาลักษณะอย่างเพียงพอ	- หากโครงการได้ดำเนินการเริ่มทำเหมืองแล้ว จะจัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และห้องสุขาอย่างเพียงพอ	- ไม่มี	-
6) เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชยอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.2-2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 1) ให้กำหนดตำแหน่งและขอบเขตพื้นที่โครงการในการทำเหมือง แนวเส้นทางลำเลียงแร่และพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองของโครงการ โดยการปรับสภาพพื้นที่เดิมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง พื้นที่โครงการได้มีการปักแนวและลงพื้นที่โครงการและทำแนวรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	 
2) ให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก โดยจัดทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการให้ชัดเจน	- ทางโครงการเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบเขตพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 20 เมตร ด้านทิศตะวันออก	- ไม่มี	

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) ให้เริ่มเปิดทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มที่บริเวณอักษร “ห” ก่อน แล้วจึงเดินหน้าเหมืองไปตามแผนการทำเหมืองในแต่ละช่วงจนกระทั่งสิ้นสุดการทำเหมือง	- หากทางโครงการเริ่มดำเนินการทำเหมืองจะเริ่มเปิดเหมืองที่บริเวณ “ห” ก่อน และเปิดเหมืองตามแผนผังการทำเหมือง	- ไม่มี	-
4) ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะเป็นชั้นบันได (Benching method) เพื่อความปลอดภัยในการทำเหมือง โดยการตัด Bench ในแต่ละชั้น กำหนดให้มีความสูง 10 เมตร ความกว้างของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยหน้างาน “ห” มีความลาดชันรวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	- หากโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองจะดำเนินการเปิดหน้าเหมืองในลักษณะชั้นบันได และดำเนินการตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ	- ไม่มี	-
5) ต้องไม่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตก ชุกหรือหลังฝนตกใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าเหมือง	- หากโครงการไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยน้ำฝน	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
6) ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ตามรายละเอียดในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	<p>- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว</p> <p>- แผนการดำเนินการฟื้นฟูของโครงการ อยู่ในแผนการฟื้นฟูช่วงปีที่ 1 (ปีที่ 1) กำหนดให้ปรับสภาพพื้นที่บริเวณเว้นการทำเหมืองจากขอบประตานบัตร 10 เมตรและ 20 เมตร เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ โดยทำการปลูกพืชคลุมดินและปลูกไม้ยืนต้นเต็ร์เรียว เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนมกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอเตือน และมะม่วงหัวแมลงวัน เป็นต้น และในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองขั้นบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองแต่รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยจากการฉะล้างพังทลาย</p> <p>- สำหรับรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูที่ทำเหมืองของโครงการจะจัดทำรายงานฯ ในปี 2566 เป็นครั้งแรก เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป</p>	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.2 คุณภาพอากาศ 1) กำหนดให้การขนส่งเรือออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้ง จะต้องใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของแร่ และการฟุ้งกระจายของฝุ่นแม่ร	- หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะกำหนดให้รถบรรทุกต้องใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของแร่	- 'ไม่มี'	-
2) ให้กำหนดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่ออกจากพื้นที่โครงการช่วงที่ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งรถในสภาพที่มีการบรรทุกแร่ และรถเปล่า สำหรับความเร็วบนทางหลวงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง	- หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะกำหนดความเร็วของรถบรรทุกโดยกำหนดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- 'ไม่มี'	-
3) กำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง หรือในช่วงฤดูแล้งให้ฉีดพรมวันละ 3-4 ครั้ง ส่วนถนนที่เป็นลูกรังจะต้องฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ	- หากมีการเริ่มการทำเหมืองแล้วจะทำการฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อย 2-3 ครั้ง	- 'ไม่มี'	-
4) เครื่องโน้ม และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ เครื่องบดย่อยต้องมีการปิดคลุมทั้งหมดและติดตั้งระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่นครอบคลุมพื้นที่บริเวณปากโน้ม	- หากโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมืองจึงยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องโน้มและคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ เครื่องบดย่อย หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองแล้ว จะมีการติดตั้งเครื่องโน้ม และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ เครื่องบดย่อย จะมีการปิดคลุมทั้งหมด และติดตั้งระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น	- 'ไม่มี'	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
5) เครื่องโน๊ต และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ ที่ต้องมีการเปิดใช้งานระบบสายสเปรย์น้ำตลอดเวลาที่มีการไม้ทิน และให้หยุดการทำงานในทันที ถ้าระบบสเปรย์ชำรุดเสียหายหรือไม่ประสิทธิภาพ	- ทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมืองจังหวัดติดตั้งเครื่องโน๊ตและคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ เครื่องบดย่อย หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองแล้ว จะมีการติดตั้งเครื่องโน๊ต และคัดขนาดแบบเคลื่อนที่ เครื่องบดย่อย จะมีการปิดคลุมทั้งหมด และติดตั้งระบบสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่น	- ไม่มี	-
6) ให้เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ที่เป็นก้อนลูกรังอัดแน่น ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เป็นก้อนที่มีผิวราบรื่นไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ่งกระจายมาก เช่น การบดอัดด้วยดินและหินให้แน่น ปรับเกลี่ยผิวนอกให้เรียบพร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จังหวัดไม่ได้มีเส้นทางสำหรับหินที่โครงการได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยการบดอัดก้อนให้แน่นสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล	- ไม่มี	 <p>เส้นทางก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการ 29/05/66</p>
7) ให้ล้างทำความสะอาดรถบรรทุกแร่เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายและฝุ่นละอองที่เกิดติดกับรถ	- หากโครงการเริ่มการทำเหมืองจะล้างทำความสะอาดรถบรรทุกเพื่อป้องกัน และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ไม่มี	-
8) ให้ทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ	- ทางโครงการได้ตรวจสอบดูแลyanพานะเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.3 ระดับเสียง 1) กำหนดให้จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถบรรทุกแร่ของโครงการอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดระดับเสียงลงได้	- หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะกำหนดความเร็วของรถบรรทุกโดยกำหนดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และจะตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	- 'ไม่มี'	-
2) กำหนดให้ทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเฉพาะในเวลากลางวัน คือ เวลา 08.00 – 17.00 น. และหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในช่วง 18.00 – 06.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง หากทางโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมือง จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- 'ไม่มี'	-
3) ให้ทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ ทั้งนี้เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักรขณะทำงาน	- ทางโครงการได้ตรวจสอบดูแลยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่ โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ	- 'ไม่มี'	-
1.4 การใช้วัตถุระเบิด 1) ให้มีวิศวกรหรือผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุระเบิด จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด เพื่อให้การระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	- ทางโครงการมีวิศวกรหรือผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรม จากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดเพื่อให้การระเบิดทินเป็นไปตามหลักการวิชาการ เอกสารรับรองวิศวกรหรือผู้ชำนาญการนำเสนอตั้งเอกสารแนบ 8	- 'ไม่มี'	-

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) การระเบิดเพื่อผลิตแร่ของโครงการ จะทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยก่อนและหลังการระเบิดจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายจากการระเบิด พร้อมทั้งสัญญาณเสียงที่สามารถได้ยินชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร และให้สัญญาณลงแดงเตือนให้มองเห็นในระยะ 100 เมตร	- หากโครงการเริ่มทำการทำเหมืองจะทำการระเบิดวันละ 1 ครั้งในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. พร้อมทั้งเปิดสัญญาณเตือนและติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากการระเบิด	- ไม่มี	-
3) กำหนดให้ใน การระเบิดหน้าเหมืองเพื่อผลิตแร่จะต้องควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 60 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และเมื่อมีการทำเหมืองบริเวณ Pit 2 (การทำเหมืองปีที่ 22-30) ให้ลดปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้เป็น 20 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และมีการควบคุมทิศทางการระเบิด โดยหันทิศทางการระเบิดเข้าสู่พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหินจากด้านหน้าของหน้าระเบิดออกพื้นที่โครงการ	- หากโครงการเริ่มทำการทำเหมือง ทางโครงการจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 60 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง	- ไม่มี	-
4) ให้มีวัสดุปิดคลุมผิวน้ำด้านบนบริเวณที่จะระเบิดด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น ยางรถยกต์เก่า เป็นต้น เพื่อบังคับให้เศษหินที่ปลิวกระเด็นจากแรงระเบิดตกอยู่ในบริเวณพื้นที่ทำเหมือง	- หากโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะจัดให้มีวัสดุปิดคลุมผิวน้ำด้านบนบริเวณที่จะระเบิด	- ไม่มี	-
5) รถเจ้ารูระเบิดต้องติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณหัวเจาะ พร้อมทั้งมีรถพักฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นในบรรยากาศ	- ทางโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมือง จะกำหนดให้รถเจ้ารูระเบิดต้องติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณหัวเจาะ และรถพักฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย	- ไม่มี	-


## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
6) ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมเวลาในการระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งให้มีการแจ้งเตือนพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่ทำเหมือง ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น	- หากโครงการเริ่มการทำเหมืองจะทำการระเบิดวันละ 1 ครั้งในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. พร้อมทั้งเปิดสัญญาณเตือนและติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากการระเบิด	- ไม่รีบ	-
7) เมื่อถึงเวลาการเบิดให้พนักงานทำการปิดกั้นเส้นทางสาธารณูปโภคทั้งด้านทิศตะวันออกของโครงการ ไม่ให้ผู้ใดสัญจรกว่าการระเบิดจะแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันอันตรายจากหินปลิวกระเด็นเวลาจุดระเบิด	- ทางโครงการดำเนินการปิดกั้นเส้นทางสาธารณูปโภคทั้งด้านทิศตะวันออกของโครงการ เมื่อถึงเวลาการเบิด	- ไม่รีบ	-
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ			
1) ให้เดินหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขันบันได เพื่อลดความแรงของน้ำฝนใหลบ่ำบริเวณหน้าเหมือง และบริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวน้ำองให้รักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด	- หากโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองจะดำเนินการเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขันบันได และดำเนินการตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ	- ไม่รีบ	-
2) กำหนดให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระทำในช่วงที่ฝนตกชุดหรือหลังฝนตกใหม่ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้ำและลดอุบัติเหตุ	- ทางโครงการไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตก เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยน้ำฝน	- ไม่รีบ	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) ในระหว่างการทำเหมืองหากพบว่ามีปริมาณตะกอนในบ่อตักตะกอนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรของบ่อ ต้องรีบทำการขุดลอกตะกอนดินเพื่อให้มีการรองรับน้ำ และระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- หากทางโครงการพบว่ามีปริมาณตะกอนในบ่อตักตะกอนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จะดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน เพื่อให้มีการรองรับน้ำ และระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่มี	-
1.6 ประวัติยาและหลุมยุบ 1) ให้ดำเนินการตามแผนผังการทำเหมืองที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีการกำหนดตำแหน่งและขอบเขตที่จะใช้เป็นพื้นที่ทำเหมืองไว้ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง ทั้งนี้โครงการได้มีการปักแนวแสดงพื้นที่โครงการและทำแนวรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	-
2) กำหนดให้ระหว่างดำเนินการทำเหมือง หากเกิดลักษณะของเสียงก้องกังวนให้หยุดการทำเหมืองโดยทันที และให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และสภาพทางธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับการเกิดโพรง ถ้า หรือหลุมยุบบริเวณใดวิเคราะห์ดำเนินการตรวจสอบบัวไม่ปลดล็อกในการทำเหมือง ให้ดำเนินการกันเขตพื้นที่อันตรายพร้อมทั้งแจ้งเตือนห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าพื้นที่เสียงก้องกังวน หรือเครื่องจักรที่ทบทวนแผนการแก้ไขปัญหา ก่อนทำเหมืองในบริเวณพื้นที่ดังต่อไป	- หากทางโครงการพบว่า เกิดลักษณะของเสียงก้องกังวนจะดำเนินการหยุดการทำเหมืองโดยทันที และดำเนินการหยุดการทำเหมืองโดยทันที และตรวจสอบสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการเกิดโพรง ถ้า หรือหลุมยุบพร้อมทั้งแจ้งเตือนห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสียงกัง	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> <b>2.1 นิเวศวิทยาบนบก</b> 1) ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองไป ให้มีองค์ประกอบพันธุ์ไม้ 3 ชั้นเรือนยอด โดยการปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตรากุลถ้วน และปลูกไม้ยืนต้นโดยเรื่องประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโมกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะอกอกร้า யอเดื่อน และมะวงหัวแมงวัน เป็นต้น และมีการปลูกไม้ฟุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้น ซึ่งควรคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเดิมให้มากที่สุด พร้อมทั้งบำรุงรักษาพืชคลุมดิน และพันธุ์ไม้ยืนตันที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน	- ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นสนรอบเขตพระราชบูตร แต่ยังไม่ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ และทางโครงการได้ดูแลต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ	- ไม่มี	 ต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการ  แนวต้นสนรอบพื้นที่โครงการ 
2) ควบคุมและดูแลไม้ใหม่มีการจุดไฟเผาป่าหรือกระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เช่น การทิ้งกันบุหรี่ หรือการจุดไฟเพื่อประกอบอาหาร รวมถึงดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และหากพบเห็นไฟป่าในบริเวณใกล้เคียง ให้ช่วยกันดับไฟโดยเด็ดขาด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	- ทางโครงการควบคุมและดูแลไม้ใหม่มีการจุดไฟเผาป่าหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
ให้ขยายเป็นวงกว้าง หากไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาระดมเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว			
3) ควบคุมไฟพนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักษณะตัดตันไม้ ล่าสัตว์ป่ารวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าในขอบเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด	- ทางโครงการจะมีการควบคุมพนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักษณะตัดตันไม้ ล่าสัตว์ป่า ในขอบเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง	- "ไม่มี"	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำที่ได้เสนอไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการชะล้างมูลดินทรีย์ไม่ให้หลงสูญแล่นน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง อันจะก่อให้เกิดปัญหาความชุนขัน ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำที่ได้เสนอไว้อย่างเคร่งครัด	- "ไม่มี"	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  1) ให้เปิดทำเหมืองตามแผนผังที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองจะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด	- ทางโครงการจะดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนผังที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรักษาบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองไว้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด	- "ไม่มี"	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองไปให้มีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ชั้นเรือนยอด โดยการปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลลิ้ว และปลูกไม้ยืนต้นโดยเริ่มประจำลิ้น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และไม้ก้มัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอเลื่อน และมะม่วงห้าม่วง เป็นต้น และมีการปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้น ซึ่งควรคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเดิมให้มากที่สุด พร้อมทั้งบำรุงรักษาพืชคลุมดิน และพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญ.orgกามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าดันไม่ตายให้ทำการปลูกทดแทน	- ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นสนรอบเขตพระราชบัตร แต่ยังไม่ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ และทางโครงการได้ดูแลต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ	- ไม่มี	 
3.2 การเกษตรกรรม  หากพบว่าการทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม จะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และแจ้งให้สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราทราบโดยทันที เพื่อทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในการตรวจสอบความเสียหาย ทางโครงการต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรม คณะกรรมการมวลชนล้มพันธ์ และ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง ดังนั้น จึงไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด  - หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ทางโครงการจะเร่งแก้ไขเหตุแห้งความเดือดร้อนก่อนดำเนินการทำเหมืองต่อไป	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หันนี้เพื่อให้เจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการชดเช็ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม			
3.3 การคุมนาคม			
1) ให้ตรวจสอบปริมาณแร่ที่ใส่ในรถบรรทุก ให้น้ำหนักแร่ไม่เกินพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันเส้นทางถนนชำรุด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกเกินพิกัด และควบคุมความเร็วของรถช่วงที่ผ่านชุมชน จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับความเร็วบนทางหลวงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงไม่ได้จัดทำป้ายสัญญาณเตือนให้ระวังและชัลล์ความเร็ว อย่างไรก็ตามหากโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนระวังและชัลล์ความเร็ว บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ	- ไม่มี	
2) ในการบรรทุกแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณูปโภค คงจะต้องปิดฝากระยะข้างและกระยะท้ายของรถบรรทุกแร่ และต้องใช้ผ้าใบคลุมรถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของแร่	- หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะกำหนดให้รถบรรทุกต้องใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของแร่	- ไม่มี	-
3) ให้ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแร่เป็นระยะ หรือไม่จำเป็นต้องฉีดพรมหากมีฝนตกสม่ำเสมอ และทำการฉีดล้างผุ่นหรือคราบสกปรกที่ติดมากับรถบรรทุกแร่ ก่อนที่จะวิ่งออกสู่ทางหลวงสาธารณูปโภค	- หากมีการเริ่มการทำเหมืองแล้วจะทำการฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อย 2-3 ครั้ง	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4) ให้ดูแลป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวังและชลความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุมความเร็วของรถชนส่งแร่ และสัญญาณไฟกราฟรีบ บริเวณริมเส้นทางชนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนตลอดแนวเส้นทางชนส่งแร่ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณเตือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- หากโครงการเริ่มดำเนินการทำเหมือง ทางโครงการจะดูแลป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ไม่รีบ	-
5) ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ	- ทางโครงการได้ตรวจสอบดูแลภายน้ำด้วยเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ	- เมื่อ	-
6) ให้แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนที่เห็นได้ชัดเจนข้างรถบรรทุกแร่ของโครงการ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน	- หากโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะจัดให้แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ บริเวณรถบรรทุกแร่เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนในการใช้ถนน	- ไม่รีบ	-
7) ให้หลีกเลี่ยงการขันส่งแร่ออกจากโครงการ ในช่วงที่มีประชาชนใช้ถนนหนาแน่น เช่น เวลาที่ประชาชนไป – กลับจากที่ทำงาน หรือนักเรียนไป – กลับจากโรงเรียน (ช่วงเวลา 06.30 – 08.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.)	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง ทางโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมือง จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- ไม่รีบ	-

### ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
8) ให้ทางโครงการมีการอบรม กวดขัน และ ควบคุมพัฒนาระบบของพนักงานในการขับรถขนส่งแร่ ของโครงการ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง มีการยาห์ในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด ถ้าฝ่าฝืนควรมีมาตรการตักเตือนหรือลงโทษ ทันที	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่มีพนักงานขับรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม หากโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองจะมีการอบรมและแนะนำพนักงานขับรถบรรทุกให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
9) ให้มีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหน่วยงาน ท้องถิ่น ในการซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางขนส่งใหม่ สภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้ต่อต่อโดยยังคงดำเนิน โครงการ	- หากโครงการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองจะมีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการปรับปรุงเส้นทางขนส่ง	- ไม่มี	-
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม</b> 1) กำหนดให้การจ้างแรงงาน ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และอัตรา ค่าแรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อคุณงาน	- ทางโครงการกำหนดให้การจ้างแรงงาน ตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให้อัตราค่าแรงงานอย่างเหมาะสม	- ไม่มี	-
2) ให้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและ เช้มงวด เพื่อควบคุมพนักงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อน แก่ ประชาชนภายในชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง ผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมา	- ทางโครงการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและ เช้มงวดเพื่อไม่ให้พนักงานก่อความเดือดร้อนแก่ ประชาชนในชุมชน	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การพัฒนาถนน ซ่อมแซมเส้นทาง การบูรณะวัดหรือโรงเรียน การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค การบริจาคอุปกรณ์การเรียน หรือเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน เป็นต้น เพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และมีทัศนคติต้านบวกต่อโครงการ	- โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองยังไม่มีการประสานงานขอให้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของชุมชน ทั้งนี้โครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์และนำเงินเข้ากองทุนต่างๆ ซึ่งสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน สัมพันธ์หรือทางโครงการหากทางชุมชนต้องการนำเงินไปใช้	- ไม่มี	-
4) โครงการควรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม อย่างต่อเนื่องตลอดอายุประเทศไทย	- โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการเริ่มการทำเหมืองยังไม่มีการประสานงานขอให้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของชุมชน ทั้งนี้โครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์และนำเงินเข้ากองทุนต่างๆ ซึ่งสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน สัมพันธ์หรือทางโครงการหากทางชุมชนต้องการนำเงินไปใช้	- ไม่มี	-
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1) ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภายในชุมชนใกล้เคียง โครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น และจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าพื้นที่โครงการและประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการดำเนินการทำเหมือง	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมืองจึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน - หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะดำเนินการจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเริงทุกข์ติดตั้งไว้บริเวณหน้าโครงการ	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการมวลชน สัมพันธ์ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และ ตัวแทนชุมชน เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนผู้นำร่วมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	<p>- โครงการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชน สัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่บริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนผู้นำร่วมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์นำเสนอตั้งเอกสารแบบ 6</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชน สัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะดำเนินการเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง</p>	- ไม่มี	-
3) ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้รายภูมิความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมากขึ้น	<p>- หากโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองทางโครงการ ยินดีให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการสามารถเข้ามาเพื่อศึกษาดูงานของโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมากขึ้น</p>	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามายื่นร้องเรียนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยทางโครงการจะมีการแจ้งซ่อนเวลาที่จะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบเป็นระยะ ตามรอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นๆ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มทำเหมือง หากโครงการเริ่มดำเนินการทำเหมือง ทางโครงการจะเผยแพร่ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบ	- ไม่มี	-
<b>มาตรการเฉพาะบริเวณบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบูรี (ศรีเมืองสด)</b>  1) ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น และจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนของโครงการไว้ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบูรี (ศรีเมืองสด)	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมืองจึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกชั้นความต้องร้อนของประชาชน  - หากทางโครงการเริ่มการทำเหมืองจะดำเนินการจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกชั้นตั้งไว้บริเวณศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) หากพบว่าการทำเหมืองของโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ฯ จึงให้ผู้ประกอบการและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ทราบทันที เพื่อทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บ้านเรือนอพาร์ทเม้นท์ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเหมาะสม	- หากพบว่าการทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ฯ จึงให้ผู้ประกอบการและคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ทราบทันที	- ไม่มี	-
3) ให้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการโดยประกาศ เสียงตามสายหรือการจัดประชุม หรือให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารของโครงการ	- หากโครงการเริ่มทำเหมืองจะมีการประกาศเสียงตามสายหรือจัดประชุมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของโครงการ	- ไม่มี	-
4.3 การสาธารณสุข ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับสถานบริการ สาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ สถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามี ผลกระทบจากโครงการหรือไม่	- หากโครงการดำเนินการเริ่มทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน และหน่วยงานให้ทราบเกี่ยวกับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพของชุมชน	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) กำหนดให้ในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้า เหมือง พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่น แวนตัน นิรภัย ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. 2554	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เริ่มทำเหมือง อย่างไรก็ตาม หากทางโครงการเริ่มทำเหมืองแล้ว โครงการจะ ควบคุมให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลตลอดการทำงาน	- ไม่มี	-
2) ให้ลดระยะเวลาที่ต้องทำงานอยู่กับเสียงดังให้ น้อยลง โดยสับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ ทำงานในแหล่งที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (ເອ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของ กระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน และ สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับ เสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ ทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2560 เพื่อลดอัตราความเสี่ยง อันตรายจากการตั้งเสียงต่อพนักงาน	- หากการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่สถานที่ที่มี เสียงดัง จะมีการผลัดเปลี่ยนหน้าที่กับตำแหน่งอื่น เพื่อไม่ให้ทำงานในแหล่งที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิ เบล(ເອ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 8 ชั่วโมง โดย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงเพื่อลดอัตราเสียง อันตรายจากเสียงดังต่อพนักงาน	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3) กำหนดให้โครงการต้องมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดอายุประเทศไทยโดยทำการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน	- หากโครงการมีการดำเนินการเริ่มทำเมื่องจะดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงานทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน	- ไม่มี	-
4) ให้ทำการทดสอบการได้ยินของพนักงาน (Audiotometric Test) ที่ทำงานเกี่ยวกับเสียงตั้งทุกคน โดยแบ่งเป็นการตรวจก่อนเข้าทำงาน และระหว่างการทำงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป	- หากโครงการมีการดำเนินการเริ่มทำเมื่องจะดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงานทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน	- ไม่มี	-
5) กำหนดให้พนักงานที่ทำงานภายใต้บริเวณที่มีเสียงดัง ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ช่วยป้องกันผลกระทบด้านเสียงให้กับพนักงานเพื่อไม่ให้ทำงานในที่มีเสียงดังมากเกินไปเป็นเวลานาน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่ออันตรายจากเสียงดังของคุณงาน	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เริ่มทำเมื่อง อย่างไรก็ตาม หากทางโครงการเริ่มทำเมื่องแล้ว โครงการจะควบคุมให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดการทำงาน	- ไม่มี	-
6) กำหนดให้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ตามแผนงานที่มีการวางแผน	- ทางโครงการจะกำหนดให้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามแผน เพื่อ	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
ไว้ว่างหน้า เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร	ประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ		
7) ให้ตรวจสอบช่องแซม และเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานที่มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุให้มีสภาพดีขึ้น	- ทางโครงการได้ตรวจสอบดูแลযานพาหนะเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ	- ไม่มี	-
8) ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในรัศมีการทำงานของเครื่องจักรกล ต่างๆ	- ทางโครงการห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในรัศมีการทำงานของเครื่องจักร	- ไม่มี	-
9) จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ	- หากโครงการได้ดำเนินการเริ่มทำเหมืองแล้ว โครงการจะจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และรถนำส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล	- ไม่มี	-
10) ให้จัดทำแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ พร้อมทั้งหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแจ้งให้พนักงานทั่วไปได้รับรู้ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	- หากทางโครงการมีดำเนินการเริ่มทำเหมือง ทางโครงการจะจัดทำแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
11) ให้มีการศึกษาอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย พร้อมทั้งแนะนำถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเจาะรูระบายน้ำ รถชนิดต่างๆ และรถขุดดักดิน เป็นต้น ให้ถูกวิธี	- หากโครงการได้ดำเนินการเริ่มทำเหมืองแล้ว โครงการจะจัดให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานเรื่องอาชีวอนามัย พร้อมทั้งแนะนำถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	- ไม่มี	-
12) จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และห้องสุขาอยู่ในสุขลักษณะอย่างเพียงพอ	- หากโครงการได้ดำเนินการเริ่มทำเหมืองแล้ว จะจัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และห้องสุขาอย่างเพียงพอ	- ไม่มี	-
13) เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชยอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
4.5 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถาน ในระหว่างการทำเหมืองในพื้นที่แปลงประเทศไทย บัตรของโครงการ หากพบวัตถุ ต้องสงสัยว่าเป็น โบราณวัตถุ หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโครงการหยุดดำเนินการทำเหมืองและรับแจ้งข้อมูล ต่อสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ให้ทราบโดยด่วน และ อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไป ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณีที่พิสูจน์หลักฐานแล้ว	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองแต่อย่างใด - หากพบร่องรอยของวัตถุโบราณหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการเป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือพบว่ามีหลักฐานทางโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องงดปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ			
4.6 ทัศนียภาพ 1) กำหนดให้ในระหว่างการดำเนินโครงการ โครงการจะต้องบำรุงรักษาพื้นที่คลุมดินและไม้ยืนต้นที่ปลูกไปแล้วให้เจริญ.org อยู่เสมอ และหากพบว่า บริเวณได้พื้นที่คลุมดินหรือไม้ยืนต้นตาย ควรดำเนินการปลูกซ่อมแซมทันที	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เริ่มทำเหมือง จึงยังไม่ได้บำรุงรักษาพื้นที่คลุมดิน และไม้ยืนต้นที่ปลูกให้เจริญ.org อย่างไรก็ตาม หากโครงการมีการดำเนินการเริ่มทำเหมืองทางโครงการจะดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและดูแลต้นไม้ให้เจริญ.org อยู่เสมอ	- ไม่มี	-
2) กำหนดให้บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ให้ปลูกพื้นที่คลุมดินและปลูกไม้ยืนต้นประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโน้มกัน และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก และดูแลให้ยอເຄືອນ และมะນ່ວງແມ່ງວນ ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี	- หากโครงการเริ่มการทำเหมืองทางโครงการจะดำเนินการปลูกพื้นที่คลุมดินและไม้ยืนต้นประจำถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก และดูแลให้เจริญเติบโตที่ดี	- ไม่มี	-
3) กำหนดให้ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมือง ทางโครงการจะต้องเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี โดยการบำรุงรักษาปลูกไม้ยืนต้นโดยเร็ว และพื้นที่คลุมดินตามที่เสนอไว้ในแผนที่น้ำพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ของโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป	- ทางโครงการกำหนดให้ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองทางโครงการจะเสริมสร้างทัศนียภาพที่ดี โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น และพื้นที่คลุมดินตามแผนการพื้นฟูของเหมืองแร่	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.3-1 ผลการดำเนินการมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p>1. คุณภาพอากาศ</p> <p>ให้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler จำนวน 4 สถานี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านหลังที่โกลล์ที่สุด (บ้านเลขที่ 39 ม.9)</li> <li>- บ้านเอื้ออาทัย (บ้านเลขที่ 247/73 ม.5)</li> <li>- สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าคีรี</li> <li>- บ้านโป่งตะเคียน (บ้านเลขที่ 61 ม.5)</li> </ul> <p>ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จำนวน 1 ครั้ง</p>	<p>- ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ตามสถานีที่กำหนด โดยทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป</p>	- ไม่มี	-
<p>2. ระดับเสียง</p> <p>ให้ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (<math>L_{eq}</math>) ในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด (<math>L_{max}</math>) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่องโดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) จำนวน 4 สถานี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านหลังที่โกลล์ที่สุด (บ้านเลขที่ 39 ม.9)</li> <li>- บ้านเอื้ออาทัย (บ้านเลขที่ 247/73 ม.5)</li> <li>- บ้านหลังที่โกลล์ที่สุด (บ้านเลขที่ 39 ม.9)</li> </ul>	<p>- ทำการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามสถานีที่กำหนด โดยทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป</p>	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านเอื้ออาทร (บ้านเลขที่ 247/73 ม.5)</li> <li>- สำนักปฏิบัติธรรมสุวนป่าครี</li> <li>- บ้านโป่งตะเคียน (บ้านเลขที่ 61 ม.5)</li> </ul> <p>ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จำนวน 1 ครั้ง</p>			
<p>3. ความสั่นสะเทือน</p> <p>ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรร์อัดอากาศจาก การใช้วัตถุระเบิดของโครงการ โดยการตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุด ค่าความถี่ ค่าการขัด และค่า แรงอัด อากาศ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) จำนวน 3 สถานี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด (บ้านเลขที่ 39 ม.9)</li> <li>- บ้านเอื้ออาทร (บ้านเลขที่ 247/73 ม.5)</li> <li>- สำนักปฏิบัติธรรมสุวนป่าครี</li> </ul> <p>ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จำนวน 1 ครั้ง โดยให้ทำการตรวจวัดขณะทำการระเบิด</p>	<p>- ทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ตามสถานีที่กำหนด โดยทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือน เนื่องจาก โครงการยังไม่เริ่มการทำเหมือง อยู่ในช่วงเตรียม ดำเนินการ</p>	<p>- ไม่มี</p>	

## ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p>4. คุณภาพน้ำ</p> <p>ให้เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ โดยมีค่าตัดชนิดที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความชุน (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารห不足 (Arsenic) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) รวมถึงระดับน้ำใต้ดิน สถานที่ตรวจวัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี (รูปที่ 15) ได้แก่ 速率 ชุดบ้านเลขที่ 88 ม.9</li> <li>- น้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 15) ได้แก่ บ่อขนาดบ้านเลขที่ 88 ม.9 และบ่อขนาดสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าคีรี</li> </ul> <p>ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน จำนวน 1 ครั้ง</p>	<p>- ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินตามสถานีตรวจวัดที่กำหนด ในวันที่ 25 เมษายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3</p> <p>- ทำการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินตามสถานีตรวจวัดที่กำหนด ในวันที่ 25 เมษายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารทั้งหมดที่ละเอียดได้ ความกระด้างทั้งหมด และความชุน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันสิ่งแวดล้อม เป็นพิษ พ.ศ. 2551</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>-</p>

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
5. การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1) ให้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพร่างกายพนักงานของโครงการทุกคนโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู้สมรรถภาพปอด ตรวจจัดโรคปอดจากฝุ่นหิน (Silicosis) ตรวจความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด ดัชนีมวลกาย เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังต่อไป โดยเจ้าของโครงการต้องการต้องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ทำการตรวจปีละ 1 ครั้ง	- หากโครงการมีการดำเนินการเริ่มทำเหมืองจะดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงานทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน	- ไม่มี	-
2) ให้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และการป้องกันแก้ไข บริเวณพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง	- หากทางโครงการมีดำเนินการเริ่มทำเหมือง ทางโครงการจะจัดทำแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ	- ไม่มี	-
6. การคุณภาพ ให้ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางคุณภาพขนส่งแร่ของโครงการให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากบริเวณได้เกิดการชำรุดเสียหายจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพป้ายเตือนอุบัติเหตุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการตรวจสอบทุก 1 เดือน	- หากโครงการเริ่มการทำเหมืองทางโครงการจะติดตามตรวจสอบเส้นทางคุณภาพขนส่งแร่ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที และดูแลป้ายเตือนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่มี	-

## ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p>7. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>7.1 ให้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพเศรษฐกิจและสังคม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการ</li> <li>- ปัญหาผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ</li> <li>- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง</li> <li>- ความคิดเห็นต่อโครงการ</li> <li>- ความต้องการของชุมชน</li> <li>- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ</li> </ul> <p>7.2 สถิติการร้องเรียน และการป้องกันแก้ไข</p> <p>7.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันแก้ไข</p> <p>ทำการศึกษาชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 3 กิโลเมตร รวมถึงผู้นำชุมชนและกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ปีละ 1 ครั้ง ตลอดอายุประทับนั่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมู่ที่ 2, 4, 9 และ 10 ตำบลเขาน้อยช้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา</li> <li>- หมู่ที่ 5 บ้านโปงตะเคียน และบ้านເອົວອາທຣ ตำบลโคกไทร อำเภอครรภ์โอลิ จังหวัดปราจีนบุรี</li> <li>- หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า อำเภอครรภ์มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี</li> </ul>	<p>- ทางโครงการกำหนดให้มีการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปีละ 1 ครั้ง สำหรับผลการสำรวจประจำปี 2566 จะนำเสนอให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>-</p>

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
8. ห้ามน้ำยาพาร์ฟิน	<p>ให้ติดตามตรวจสอบการพื้นฟูที่จากการทำเหมืองแร่ของโครงการ ตามที่เสนอไว้ในแผนพื้นฟูที่จากการทำเหมืองแร่ของโครงการอย่างเครื่องครัด และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุกปี ดังนี้</p> <p><u>ช่วงปีที่ 1</u> ในช่วงนี้จะทำการปรับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ปรับสภาพพื้นที่บริเวณเว้นการทำเหมืองจากขอบคำขอประทานบัตร 10 เมตร และ 20 เมตร เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ โดยทำการปลูกพืชคลุมดินและปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโมกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอดเถา และมะม่วงหัวแมลงวัน เป็นต้น และในช่วงนี้ไม่มีการพื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองขันบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองขันบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองแต่รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขันบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยจากการชำรุดพังทลาย</p> <p>- สำหรับรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการพื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองของโครงการจะจัดทำรายงานฯ ในปี 2566 เป็นครั้งแรก เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอให้ทราบในรายงานฉบับเดียว</p>	<p>- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เริ่มการทำเหมือง จึงยังไม่มีการพื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองที่ผ่านการทำเหมืองแร่</p> <p>- แผนการดำเนินการพื้นฟูของโครงการอยู่ในแผนการพื้นฟูช่วงปีที่ 1 (ปีที่ 1) กำหนดให้ปรับสภาพพื้นที่บริเวณเว้นการทำเหมืองจากขอบประทานบัตร 10 เมตรและ 20 เมตร เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ โดยทำการปลูกพืชคลุมดินและปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโมกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอดเถา และมะม่วงหัวแมลงวัน เป็นต้น และในช่วงนี้ไม่มีการพื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองขันบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองขันบันได เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดเหมืองแต่รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขันบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยจากการชำรุดพังทลาย</p>	-

## ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<u>ช่วงปีที่ 2</u> ในช่วงนี้ไม่มีการพื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะรักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลายและบำรุงรักษาสภาพดินไม้ที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอเล่อน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น			
<u>ช่วงปีที่ 3</u> ในช่วงนี้ไม่มีการพื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะรักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลายและบำรุงรักษาสภาพดินไม้ที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น นก หว้า มะกอกป่า ยอเล่อน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น			

## ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p><u>ช่วงปีที่ 4-6 ในช่วงนี้ไม่มีการพื้นฟื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะรักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย และบำรุงรักษาสภาพดินไม้ที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้มีตายให้ทำการปลูกทดแทนโดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกราย สัก พะยุง และไมกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอดเยี่ยน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</u></p> <p><u>ช่วงปีที่ 7-9 ในช่วงนี้ไม่มีการพื้นฟื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะรักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย และบำรุงรักษาสภาพดินไม้ที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้มีตายให้ทำการปลูกทดแทนโดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกราย สัก พะยุง และไมกมัน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอดเยี่ยน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</u></p>			

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p><u>ช่วงปีที่ 10-12</u> ในช่วงนี้จะทำการปรับสภาพหน้า เหมืองขึ้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วให้มี เศษยาราฟและปลดภัยเพื่อป้องกันการพังทลาย เนื้อที่ ประมาณ 5.49 ไร่ และบำรุงรักษาสภาพดันไม้ที่ปูลูก ในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญออก งามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน โดยปูลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนมกัน เป็นต้น และพันธุ์ ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอด เดือน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</p> <p><u>ช่วงปีที่ 13-15</u> ในช่วงนี้มีการพื้นฟื้นที่ที่ผ่านการ ทำเหมือง เนื่องจากเปิดการการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้า เหมืองเดิม แต่จะรักษาเศษยาราฟความลาดชันของหน้า เหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อ ป้องกันการพังทลาย และบำรุงรักษาสภาพดันไม้ที่ปูลูก ในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญออก งามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูก ทดแทน โดยปูลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนมกัน เป็นต้น และ พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอดเดือน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</p>			

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p><u>ช่วงปีที่ 16-18</u> ในช่วงนี้จะทำการปรับสภาพหน้า เหมืองขึ้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วให้มี เสถียรภาพและปลอดภัยเพื่อป้องกันการพังทลาย เนื้อที่ ประมาณ 5.09 ไร่ และบำรุงรักษาสภาพดันไม้ที่ปลูก ในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญออก งามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูก ทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้นโดยเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนมกมัน เป็นต้น และ<sup>ที่</sup> พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอเตือน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</p> <p><u>ช่วงปีที่ 19-21</u> ในช่วงนี้จะทำการปรับสภาพหน้า เหมืองขึ้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วให้มี เสถียรภาพและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 19.22 ไร่ และบำรุงรักษาสภาพดันไม้ที่ ปลูกในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญ<sup>ที่</sup> ออกงามอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูก ทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้นโดยเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนมกมัน เป็นต้น และ<sup>ที่</sup> พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอเตือน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</p>			

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p><u>ช่วงปีที่ 22-24</u> ในช่วงนี้จะทำการปรับสภาพหน้า เหมืองขึ้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วให้มี เสถียรภาพและปลอดภัยเพื่อป้องกันการพังทลาย เนื้อที่ ประมาณ 1.89 ไร่ และบำรุงรักษาสภาพดันไม้ที่ปลูก ในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญกอก งามอยู่เสมอ หากพบว่ามีดันไม้ตายให้ทำการปลูก ทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนกมัน เป็นต้น และ<sup>ป่า</sup> พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอเตือน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</p> <p><u>ช่วงปีที่ 25-27</u> ในช่วงนี้จะทำการปรับสภาพหน้า เหมืองขึ้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วให้มี เสถียรภาพและปลอดภัยเพื่อป้องกันการพังทลาย เนื้อที่ ประมาณ 5.75 ไร่ และบำรุงรักษาสภาพดันไม้ที่ปลูก ในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 10.29 ไร่ ให้เจริญกอก งามอยู่เสมอ หากพบว่ามีดันไม้ตายให้ทำการปลูก ทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ ป่า ตะแบกกราย สัก พะยุง และโนกมัน เป็นต้น และ<sup>ป่า</sup> พันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอเตือน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</p>			

## ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p><u>ช่วงปีที่ 28-30 (สิ้นสุดการทำเหมือง)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ระยะดำเนินการทำเหมือง</u> ในช่วงนี้ จะทำการปรับสภาพหน้าเหมืองขึ้นบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วให้มีเศียรภาพและปลดภัยเพื่อป้องกันการพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 27.07 ไร่ และบำรุงรักษาสภาพดินไม้ที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทนโดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกราย สัก พะยุง และโนเกียน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอด่อน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</li> <li>- <u>ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คลังเก็บวัตถุระเบิด เนื้อที่ประมาณ 0.06 ไร่ ทำการรื้อถอนและทำการฟื้นฟูโดยปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตากลาง ถั่ว และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วประจำถิ่น เช่น ประดู่ป่า ตะแบกราย สัก พะยุง และโนเกียน เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์และนก เช่น หว้า มะกอกป่า ยอด่อน และมะม่วงหัวแมงวัน เป็นต้น</li> <li>• บ่อเหมืองของโครงการที่ผ่านการทำเหมือง เนื้อที่รวมประมาณ 63.61 ไร่ จะพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ โดยการออกแบบพื้นที่ริมตลิ่งให้ดำเนิน ging ความ</li> </ul> </li> </ul>			

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
<p>ปลดภัยและความหลาຍทางชีวภาพ โดยปรับให้มี Slope ที่ไม่อันตรายคือไม่ลาดชันมากเกินไป (ให้มีความลาดชันรวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา) และให้ปลูกไม้เดา หญ้าฝาก และหญ้าอื่นๆ ตามชายขอบริมเนื้อจากน้ำที่ขึ้นริมตลิ่งจาก การสำรวจพื้นที่ไม่ตามลำคลอง เช่น หญ้าปล้อง บอนผักบุ้ง และแพงพวยน้ำ เป็นต้น และให้ทึบหินบริเวณขอบบ่อเหมืองริมน้ำเพื่อให้เกิดผิวน้ำที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีความชุ่มชื้น เพื่อช่วยลดความแห้งของน้ำที่เหลลงชุมเหมือง และเพื่อให้เกิดแวงขนาดเล็กตามธรรมชาติ สำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และการอยู่อาศัยของแมลง เพื่อให้ระบบ生 เวศม์ความหลาຍทางชีวภาพ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ก่อนที่จะอนุญาตให้นำน้ำไปใช้ประโยชน์ โดยการตรวจค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารทน (Arsenic)</p>			

## ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
ปริมาณแอดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) แต่หากตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้ำไม่เหมาะสม กับการนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ต้องติดประกาศ “ห้ามใช้น้ำ” ให้เห็นอย่างชัดเจนในทุก ด้าน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงรับทราบ ด้วย และต้องทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด ก่อนที่จะอนุญาต ให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป			