

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ ซี สราญ (SEA SARAN CONDOMINIUM) ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2566 โดยโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามที่มาตรการกำหนดซึ่งแสดงถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ อย่างไรก็ตาม บางหัวข้อที่โครงการยังไม่ปฏิบัติตามดังแสดงในบทที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติในแต่ละประเด็นได้ดังนี้

5.1 คุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำ

- โครงการไม่มีผลตรวจวัดเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2566 เนื่องจากปัญหาการจัดจ้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้โครงการไม่มีผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และโครงการจะดำเนินการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในรอบ 2/2566 ต่อไป

5.2 คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน

- โครงการยังไม่จัดทำสัญญาณชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ โครงการจะจัดทำสัญญาณชะลอความเร็ว และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด