

## บทที่ 5

---

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ โรงแรมการิน ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2566 โดยโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามที่มาตรการกำหนดซึ่งแสดงถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการ อย่างไรก็ตาม บางหัวข้อที่โครงการยังไม่ปฏิบัติตามดังแสดงในบทที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติในแต่ละประเด็นได้ดังนี้

#### 5.1 คุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย

- จากการตรวจวัดคุณภาพทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย โดยดำเนินการตรวจวัดในเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2566 เดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ของเดือนเมษายน ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ของเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น โครงการจะต้องหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ค้นหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข และหมั่นทำความสะอาดท่อระบายน้ำทุกจุดตรวจวัดอยู่เป็นประจำ พร้อมทั้ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำทิ้งอย่างเคร่งครัด และทำการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในของผู้มาใช้บริการโครงการ