



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ อก.6501-14918
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-3/2547-ญหอ.
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัส วัสดุ ที่ไม่ใช่ แล้ว	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการ กำจัด	ทะเบียนโรงงาน ผู้รับดำเนินการ	ผลการ พิจารณา	เหตุผล
1	15 01 10	Contaminated Container	20	049	3-101-1/43ขบ	ไม่อนุญาต	04
2	15 01 10	ถังเหล็ก 200 ลิตร (ปนเปื้อนสารเคมี)	10	049	3-106-71/53สบ	อนุญาต	
3	16 02 15	Fluorescent Tube	2	049	3-106-19/57ปท	อนุญาต	
4	15 01 10	Contaminated Container	20	049	น.105-1/2545-ญหข.	อนุญาต	
5	15 01 10	ภาชนะปนเปื้อน	50	049	3-106-24/51ขบ	อนุญาต	
6	15 02 02	เศษผ้า,ถุงมือ,เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	70	042	3-106-41/53สบ	อนุญาต	
7	15 02 02	เศษผ้า, ถุงมือ,เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	130	043	น.88(2)-15/2562-ญนพ.	อนุญาต	
8	16 07 08	Oily Tank Cleaning	2000	075	น.101-1/2544-นนป.	อนุญาต	
9	15 01 11	กระป๋องสเปรย์	1	049	3-106-19/57ปท	อนุญาต	
10	17 06 03	Used Insulation	30	044	3-106-19/57ปท	อนุญาต	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



บันทึกการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิก รายละเอียดในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

เลขที่ อก.6501-14918
ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.42(1)-3/2547-ญหอ.

เลขรับที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
69451/2565	6/12/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 15 01 10 ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-101-1/43ชน ปริมาณ 3 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
69451/2565	6/12/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 13 02 08 น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-36/64รย ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 042	เอกสารไม่เพียงพอ	99
73195/2565	24/12/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 13 01 13 น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-36/64รย ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
43629/2566	4/7/66	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 15 02 02 Contaminated garbage โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-8/49สบ ปริมาณ 40 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
54703/2566	8/9/66	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 16 08 02 Zinc Oxide Catalyst โดยมีผู้รับดำเนินการคือ อก0309033007766 บริษัทวายุชัย รีไซเคิลส์ จำกัด ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 081	อนุญาต	99
56979/2566	9/9/66	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 16 06 01 Battery เสื่อมสภาพ โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-36/64รย ปริมาณ 2 ตัน วิธีการกำจัด 021	อนุญาต	

วิธีการกำจัด

- 011

คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
- 064

บำบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
- 021

กักเก็บในภาชนะบรรจุ
- 065

บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- 031

เป็นวัตถุอันตราย
- 066

เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- 032

ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด
- 067

ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
- 033

ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
- 068

ปรับเสถียร/ ครี้งทางเคมีโดยใช้ซิเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic
- 039

นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ
- 069

วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย
- 041

เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
- 071

ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 042

ทำเชื้อเพลิงผสม
- 072

ฝังกลบอย่างปลอดภัย
- 043

เผาเพื่อเอาพลังงาน
- 073

ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
- 044

เป็นวัตถุอันตรายในเตาเผาปูนซีเมนต์
- 074

เผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป
- 049

นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
- 075

เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
- 051

เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่
- 076

เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
- 052

เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใช้ใหม่
- 077

อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล แบนเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
- 053

เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ ด่าง
- 079

กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
- 054

เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
- 081

รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
- 059

นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นากกลับคืนมาใช้ใหม่
- 082

ถมทะเลหรือที่ถม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 061

บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ
- 083

หมักทำปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 062

บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
- 084

ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 063

บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ

เหตุผลที่ไม่อนุญาต

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการ โรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนของขาย
- 07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เหตุผลกรณีอื่นๆ

- 99 อื่นๆ ระบุ ..ไม่มีผลวิเคราะห์หรือละองค์ประกอบสังกะสี แต่มีผลวิเคราะห์ TTLC เนื่องจาก ๖๐.6 กำหนดร้อยละ 2๐ ..

หมายเหตุ

1. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
2. หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (๖๐.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
- 23 รหัสของวิธีการกำจัดไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา/กอ.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย