

บทที่

CHAPTER

4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 27273/15241  
บริษัท แบล็คซี 1994 จำกัด  
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

# บทที่ 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23273/15241 ของบริษัท แบล็คซี จำกัด พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

1. ให้ทางโครงการดำเนินการดูแลไม้ยืนต้นตามขอบแปลงประทานบัตรและตามแนวพื้นที่เวนคืนการทำเหมืองให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ หากมีต้นที่ตายลงให้ทำการปลูกใหม่ทดแทนโดยทันที
2. ให้ทางโครงการจัดทำป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไว้ ณ สถานที่ต่างๆ ที่มีการพบปะรวมตัวกันของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ทางชุมชนได้รับทราบ