

บทที่
CHAPTER

4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 27664/15949
บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 27664/15949 ของบริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ขอเสนอแนะให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้ อย่างสม่ำเสมอ

1. ให้โครงการดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแต่งแร่ให้สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง รวมทั้งทำการฉีดพรมน้ำบริเวณโรงแต่งแร่อยู่เป็นประจำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
2. จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณอาคารโรงแต่งแร่ โดยทำการเก็บกวาดฝุ่นหินที่ตกค้างตามบริเวณต่างๆ ของตัวอาคารอย่างสม่ำเสมอ
3. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ชุมชนทราบ
4. จัดสรรเวลา งบประมาณ และความพร้อม ในการตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามที่มาตรการกำหนดทุกปี
5. จัดสรรงบประมาณนำเข้ากองทุนในการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ