



เอกสารแนบ 2-9  
เอกสารการติดตามตรวจสอบ  
Cathodic Protection (CP) และ CP SAP Plan

---



**PTTEP****GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet**

TRANSFORMER RECTIFIER 001		Status		Remark
115-93-ES-001-CP - Fire water tank		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker		ON / ON	C / M / F	DC Output 12 A / 50 V AC 4.42 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		-2000	1...3...3...	
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter		1321	1628	DC - Shunt 15A/50mV 3...mV x (0.3)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		8.5	N(-) 1.14 / P(+) 0.99	1.08
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	West of fire tank	1513	160	
P.2	South of fire tank	1512	177	
P.3	East of fire tank	1516	179	
P.4	North of fire tank	1564	182	

TRANSFORMER RECTIFIER 002		Status		Remark
115-93-ES-002 - CP For Cond. Tank B		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker		ON / ON	C / M / F	DC Output 5 A / 24 V AC 0.98 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		Error	2...1...4...	
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter		1450	1545	DC - Shunt 6A/50mV 2...mV x (0.12)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		9.33	N(-) 220 / P(+) 0.16	0.264
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1550	144	
P.2	NW ( W )	1389	100	
P.3	NE ( N )	1377	89	
P.4	SE ( E )	1620	149	

Note :

**Abbreviation :**

CSE - Copper/Copper Sulphate Reference Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by :

Date :





# GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet

TRANSFORMER RECTIFIER 003		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-003-CP - For Cond. Tank A		ON / ON	C / M / F	DC Output 5 A / 24 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker		ON / ON	C / M / F	AC 0.98 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		- 2000	1...2...3...4...	
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.		-2000 1434	2159	DC - Shunt 6A/50mV 0.7...mV x (0.12)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		2.66	N(-) 0.03 / P(+) 0.11	0.084
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1336	144	
P.2	NW ( W )	1533	141	
P.3	NE ( N )	1332	136	
P.4	SE ( E )	1292	139	

TRANSFORMER RECTIFIER 004		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-004-CP - FOR PIPING GPP		ON / ON	C / M / F	DC Output 34 A / 50 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker		ON / ON	C / M / F	AC 12.97 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		Error	2...1...1...4...	
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.		1926	1645	DC - Shunt 40A/50mV 164...mV x (0.8)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		17.11	N(-) 2.96 / P(+) 2.91 + 1.1	13.12
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
115-93-JB-001-TESTPOST 001	Near truck loading	1412	167	
115-93-JB-002-TESTPOST 002	Near bridge/Close Drain	1233	129	
115-93-JB-003-TESTPOST 003	Back of plant/Pig Receiver	1027	223	
115-93-JB-004-TESTPOST 004	Near PTT	1164	142	

Note :

Abbreviation :

CSE - Copper/Cadmium Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by :

Date : 20





# PIPELINE - Cathodic Protection (CP) check sheet

Transfromer rectifier - SPH5		STATUS		Remark	
114-93-ES-001-CP RECTICFIER 001	On / Off	TRU Terminals			
AC Circuit Breaker	ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V		
AC Secondary breaker	Trip	1.1.9	AC 1.5 Amp / 230 V		
DC Output Breaker	ON				
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mVdc)	STU - P-REF / (-mVdc)	Remark		
Meter	1581	1471	Shunt 5A/50mV / 22.15mV x (0.1)		
Transfromer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark	
Panel Meter or Meter	7.17	N(-) 1.89 / P(+) 2.11	22.15		
Transfromer rectifier - BVS#1		STATUS		Remark	
114-93-ES-002-CP RECTICFIER 002	On / Off	TRU Terminals			
AC Circuit Breaker	ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V		
AC Secondary breaker	ON	1.1.2	AC 1.5 Amp / 230 V		
DC Output Breaker	ON				
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark		
Meter	1842	1781	Shunt 5A/50mV / 0.84mV x (0.1)		
Transfromer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark	
Panel Meter or Meter	1.46	N(-) 0.29 / P(+) 0.14			
Transfromer rectifier - BVS#4		STATUS		Remark	
114-93-ES-003-CP RECTICFIER 003	On / Off	TRU Terminals			
AC Circuit Breaker	ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V		
AC Secondary breaker	ON	1.1.6	AC 1.5 Amp / 230 V		
DC Output Breaker	ON				
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark		
Meter	2236	1945	Shunt 5A/50mV / 32.6mV x (0.1)		
Transfromer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark	
Panel Meter or Meter	4.29	N(-) 2.56 / P(+) 3.04	3.26		
CP Test post	KP	-mVdc	-mVac	Remark	
111-93-JB-001 SPH3 - SPH5	0+000 (SPH-3)	1908	0.001	UNP 405 -mVDC	
111-93-JB-004 SPH3 - SPH5	4+604 (SPH-5)	1142	0.003	UNP 399 -mVDC	
112-93-JB-001 SPH4 - SPH5	0+000 (SPH-4)	1329	0.001	UNP 338 -mVDC	
112-93-JB-004 SPH4 - SPH5	5+915 (SPH-5)	1519	0.059	UNP 408 -mVDC	
114-93-JB-000 SPH5 - GPP	0+000 (SPH-5)	1487	0.059	UNP 403 -mVDC	
114-93-JB-008 CP-TESTPOST 008	9+575	1921	180	-	
114-93-JB-017 CP-TESTPOST 017	21+194 (BV1)	1835	102	-	
114-93-JB-018 CP-TESTPOST 018	23+000	1844	214	-	
114-93-JB-029 CP-TESTPOST 029	41+675 (BV2)	1705	129	-	
114-93-JB-030 CP-TESTPOST 030	42+700 (BV3)	1415	113	-	
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 037	54+700 (BV4)	21299	453	-	
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 048	63+175 (GPP)	1228	233	UNP 990 -mVDC	

Note :

Protect (Neg -)

## Abbreviation :

CSE - Copper/Copper Sulfate Electrode / Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by : .....

Date : 20 .....

Rev. 3 / 26-06-2019





# PIPELINE - Cathodic Protection (CP) check sheet

Transformer rectifier - SPH5		STATUS		Remark
114-93-ES-001-CP RECTIFIER 001	On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker	226.4 ON	C / F		DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V
AC Secondary breaker	Trip	1.9		
DC Output Breaker	ON			
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mVdc)	STU - P-REF / (-mVdc)	Remark	
Meter	2884	2691	Shunt 5A/50mV / .....mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter	7.83	N (-) 1.74 P (+) 1.88		
Transformer rectifier - BVS#1		STATUS		Remark
114-93-ES-002-CP RECTIFIER 002	On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker	215. ON	C / F		DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V
AC Secondary breaker	ON	1.2		
DC Output Breaker	ON			
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter	2510	2470	Shunt 5A/50mV / .....mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter	2.05	N (-) 0.22 P (+) 0.18	-	-
Transformer rectifier - BVS#4		STATUS		Remark
114-93-ES-003-CP RECTIFIER 003	On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker	230 ON	C / F		DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V
AC Secondary breaker	ON	1.6		
DC Output Breaker	ON			
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter	2370	2073	Shunt 5A/50mV / .....mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter	4.35	N (-) 2.5 P (+) 2.93	3.15	
CP Test post	KP	-mVdc	-mVac	Remark
111-93-JB-001 SPH3 - SPH5	0+000 (SPH-3)	1881	0.001	UNP 357 -mVDC
111-93-JB-004 SPH3 - SPH5	4+604 (SPH-5)	2138	0.002	UNP 330 -mVDC
112-93-JB-001 SPH4 - SPH5	0+000 (SPH-4)	2417	0.001	UNP 299 -mVDC
112-93-JB-004 SPH4 - SPH5	5+915 (SPH-5)	2651	121.027	UNP 565 -mVDC
114-93-JB-000 SPH5 - GPP	0+000 (SPH-5)	2642	107	UNP 354 -mVDC
114-93-JB-008 CP-TESTPOST 008	9+575	2936	111	-
114-93-JB-017 CP-TESTPOST 017	21+194 (BV1)	2490	149	-
114-93-JB-018 CP-TESTPOST 018	23+000	25183	145	-
114-93-JB-029 CP-TESTPOST 029	41+675 (BV2) ✓	2093	092	-
114-93-JB-030 CP-TESTPOST 030	42+700 (BV3) ✓	2068	093	-
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 037	54+700 (BV4)	2339	435	-
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 048	63+175 (GPP)	1310	097	UNP 1026 -mVDC

Note :

Protect (Neg -)

Abbreviation

CSE - Copper

nanant Reference Electrode

Record by : .....

Date : .....

Rev. 3 / 26-06-



# GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet

TRANSFORMER RECTIFIER 001		Status		Remark
115-93-ES-001-CP - Fire water tank	On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	230 / ON	C / M / F		DC Output 12 A / 50 V
Potential Meter(IRT)	1950	1...3...3...		AC 4.42 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement	NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)		Remark
Meter	1.349	7.47 1.605		DC - Shunt 15A/50mV 3.7...mV x (0.3)
Panel guages of TRU	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)		Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter	8.78	N (-) 1.21 / P(+) 1.01		
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)		AC Volts (-mV)
P.1	West of fire tank	1605		119
P.2	South of fire tank	1561		130
P.3	Eastt of fire tank	1561		129
P.4	North of fire tank	1245		149

TRANSFORMER RECTIFIER 002		Status		Remark
115-93-ES-002 - CP For Cond. Tank B	On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	230 Acv / ON	C / M / F		DC Output 5 A / 24 V
Potential Meter(IRT)	Error	2...1...4...		AC 0.98 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement	NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)		Remark
Meter	1532	1529		DC - Shunt 6A/50mV 2.2...mV x (0.12)
Panel guages of TRU	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)		Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter	9.50	N (-) 0.13 / P(+) 0.36		
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)		AC Volts (-mV)
P.1	SW ( S )	1477		67
P.2	NW ( W )	1597		49
P.3	NE ( N )	1345		61
P.4	SE ( E )	1462		74

Note :

Abbr CSE STU - Struture / P-REF - Permananent Reference Electrode

Record

Date



# GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet

TRANSFORMER RECTIFIER 003		Status		Remark
115-93-ES-003-CP - For Cond. Tank A		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker		230 VAL / ON	C / M / F	DC Output 5 A / 24 V
Potential Meter (IRT)		1950	1 / 2 / 4	AC 0.98 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.		1517	2313	DC - Shunt 6A/50mV 0.6 mV x (0.12)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		2.713 2.713	N (-) 0.08 / P (+) 0.19	
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1499	79	
P.2	NW ( W )	1313	80	
P.3	NE ( N )	1383	80	
P.4	SE ( E )	1341	80	

TRANSFORMER RECTIFIER 004		Status		Remark
115-93-ES-004-CP - FOR PIPING GPP		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker		229 / ON	C / M / F	DC Output 34 A / 50 V
Potential Meter (IRT)		Error	2 / 1 / 4	AC 12.97 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.		1850 1883	1850	DC - Shunt 40A/50mV 16.9 mV x (0.8)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		17.67	N (-) 13.16 / P (+) 9.85	
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
115-93-JB-001-TESTPOST 001	Near truck loading	1165	103	
115-93-JB-002-TESTPOST 002	Near bridge/Close Drain	1264	69	
115-93-JB-003-TESTPOST 003	Back of plant/Pig Receiver	1105	72	
115-93-JB-004-TESTPOST 004	Near PTT	1204	115	

Note :

**Abbreviation :**

CSE - Cop / STU - Struture / P-REF - Permananent Reference Electrode

Record by

Date

Number Starts. EDG  
753





# PIPELINE - Cathodic Protection (CP) check sheet

Transformer rectifier - SPH5		STATUS		Remark	
114-93-ES-001-CP RECTIFIER 001		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V	
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	Trip	1.9		
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON		AC 1.5 Amp / 230 V	
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mVdc)	STU - P-REF / (-mVdc)	Remark		
Meter	2889	2703	Shunt 5A/50mV / 28.8 mV x (0.1)		
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark	
Panel Meter or Meter	7.82	N (-) 3.16 P (+) 2.28	23.28		
Transformer rectifier - BVS#1		STATUS		Remark	
114-93-ES-002-CP RECTIFIER 002		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		218V ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V	
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON	1.2		
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON		AC 1.5 Amp / 230 V	
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark		
Meter	2594	2526	Shunt 5A/50mV / 6.1 mV x (0.1)		
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark	
Panel Meter or Meter	246	N (-) 0.39 P (+) 0.21	0.1		
Transformer rectifier - BVS#4		STATUS		Remark	
114-93-ES-003-CP RECTIFIER 003		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		229V ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V	
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON	1.6		
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON		AC 1.5 Amp / 230 V	
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark		
Meter	2362	2043	Shunt 5A/50mV / 3.21 mV x (0.1)		
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark	
Panel Meter or Meter	4.35	N (-) 2.36 P (+) 3.19	3.21		
CP Test post	KP	-mVdc	-mVac	Remark	
111-93-JB-001 SPH3 - SPH5	0+000 (SPH-3)	2026	0.001	UNP 371.3 -mVDC	
111-93-JB-004 SPH3 - SPH5	4+604 (SPH-5)	2303	0.003	UNP 343.4 -mVDC	
112-93-JB-001 SPH4 - SPH5	0+000 (SPH-4)	2424	0.001	UNP 299.2 -mVDC	
112-93-JB-004 SPH4 - SPH5	5+915 (SPH-5)	2703	0.113	UNP 1266.9 -mVDC 561.4	
114-93-JB-000 SPH5 - GPP	0+000 (SPH-5)	2701	0.104	UNP 384 -mVDC	
114-93-JB-008 CP-TESTPOST 008	9+575	2659	0.115		
114-93-JB-017 CP-TESTPOST 017	21+194 (BV1)	2597	119		
114-93-JB-018 CP-TESTPOST 018	23+000	2145	120		
114-93-JB-029 CP-TESTPOST 029	41+675 (BV2)	2575	078		
114-93-JB-030 CP-TESTPOST 030	42+700 (BV3)	2553	089		
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 037	54+700 (BV4)	2387	445		
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 048	63+175 (GPP)	1329	80	UNP 1044 -mVDC	

Note :

Protect (Neg -)

Abbrevia

CSE - Co

structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by

Date

Rev. 3 / 26-06-2019



TRANSFORMER RECTIFIER 001		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-001-CP - Fire water tank		ON / ON	C / M / F	DC Output 12 A / 50 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker				
Potential Meter(IRT)		-1890	1.1.3.3	AC 4.42 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter		1414	1713	DC - Shunt 15A/50mV 5.0 mV x (0.3)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		8.63	N (-) 1.96 / P (+) 1.32	1.50
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	West of fire tank	1613	144	
P.2	South of fire tank	1688	146	
P.3	East of fire tank	1694	137	
P.4	North of fire tank	1753	02060 157	

TRANSFORMER RECTIFIER 002		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-002 - CP For Cond. Tank B		ON / ON	C / M / F	DC Output 5 A / 24 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker				
Potential Meter(IRT)		Error	2.1.1.14	AC 0.98 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter		1554	1555	DC - Shunt 6A/50mV 2.0 mV x (0.12)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		9.49	N (-) 0.34 / P (+) 0.21	0.24
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1429	67	
P.2	NW ( W )	1383	50	
P.3	NE ( N )	1061	35	
P.4	SE ( E )	1699	76	

Note :

Abbreviation

CSE - Cop... ce Electrode / STU - Struture / P-REF - Permananent Reference Electrode

Record by :

Date :



**PTTEP**

# GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet

TRANSFORMER RECTIFIER 003		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-003-CP - For Cond. Tank A		ON / ON	C / M / F	DC Output 5 A / 24 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker			1 2 4	AC 0.98 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		-19400		
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.		1544	2248	DC - Shunt 6A/50mV 0.6mV x (0.12)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc) /
Panel Meter or Meter		2.715	N(-) 0.06 / P(+) 0.04	0.072
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1600	94	
P.2	NW ( W )	1603	92	
P.3	NE ( N )	1497	92	
P.4	SE ( E )	1577	93	

TRANSFORMER RECTIFIER 004		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-004-CP - FOR PIPING GPP		ON / ON	C / M / F	DC Output 34 A / 50 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker			2 1 1 4	AC 12.97 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		Error		
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.		2226	2108	DC - Shunt 40A/50mV 16.6mV x (0.8)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		17.83	N(-) 13.52 / P(+) 9.64 + 4.69	13.08
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
115-93-JB-001-TESTPOST 001	Near truck loading	1483	124	
115-93-JB-002-TESTPOST 002	Near bridge/Close Drain	1276	75	
115-93-JB-003-TESTPOST 003	Back of plant/Pig Receiver	1084	81	
115-93-JB-004-TESTPOST 004	Near PTT	1217	139	

Note :

Abbreviation :

CSE - Copper/Copper Sulfate Reference Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by : .....

Date : 22





# PIPELINE - Cathodic Protection (CP) check sheet

Transformer rectifier - SPH5		STATUS		Remark
114-93-ES-001-CP RECTIFIER 001		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker	226	ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	Trip	1.9	
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	7.93		
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mVdc)	STU - P-REF / (-mVdc)	Remark	
Meter	2982	2775	Shunt 5A/50mV / 222.4 mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter	7.93	N (-) 1.61 / P (+) 1.98	22.2a	
Transformer rectifier - BVS#1		STATUS		Remark
114-93-ES-002-CP RECTIFIER 002		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker	217AR	ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON	1.2	
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	2.014		
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter	2610	2551	Shunt 5A/50mV / 0.26 mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter	2.017	N (-) 0.57 / P (+) 0.35		
Transformer rectifier - BVS#4		STATUS		Remark
114-93-ES-003-CP RECTIFIER 003		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker	230	ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON	1.6	
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	ON		
Pipe Potentials	STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter	2343	2043	Shunt 5A/50mV / 31.5 mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter	4.35	N (-) 2.08 / P (+) 2.89	3.15	
CP Test post	KP	-mVdc	-mVac	Remark
111-93-JB-001 SPH3 - SPH5	0+000 (SPH-3)	1858	0.002	UNP 358.4 -mVDC
111-93-JB-004 SPH3 - SPH5	4+604 (SPH-5)	2128	0.003	UNP 263.3 -mVDC
112-93-JB-001 SPH4 - SPH5	0+000 (SPH-4)	2602	0.004	UNP 309.3 -mVDC
112-93-JB-004 SPH4 - SPH5	5+915 (SPH-5)	2740	0.003	UNP 252.5 -mVDC
114-93-JB-000 SPH5 - GPP	0+000 (SPH-5)	2730	0.000	UNP 358.2 -mVDC
114-93-JB-008 CP-TESTPOST 008	9+575	3030	112	-
114-93-JB-017 CP-TESTPOST 017	21+194 (BV1)	2631	104	-
114-93-JB-018 CP-TESTPOST 018	23+000	2605	135	-
114-93-JB-029 CP-TESTPOST 029	41+675 (BV2)	2093	198	-
114-93-JB-030 CP-TESTPOST 030	42+700 (BV3)	2085	176	-
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 037	54+700 (BV4)	2320	402	-
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 048	63+175 (GPP)	1292	92	UNP 104.9 -mVDC

Note :

Protect (Neg -)

## Abbreviation :

CSE - Copper/Copper Sulphate Reference Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by : [Redacted]

Date : 20/03/2023

Rev. 3 / 26-06-2023





## PIPELINE - Cathodic Protection (CP) check sheet

Transformer rectifier - SPH5		STATUS		Remark	
114-93-ES-001-CP RECTICFIER 001		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		On 228 V.	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V	
AC Secondary breaker	●	Trip	1.9		
DC Output Breaker	●●	On 8.02 vdc	.....		
Pipe Potentials		STU - CSE / (-mVdc)	STU - P-REF / (-mVdc)	Remark	
Meter		2577	2.418	Shunt 5A/50mV / 295.....mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter		7.64	N (-) 0.11 / P (+) 1.66		
Transformer rectifier - BVS#1		STATUS		Remark	
114-93-ES-002-CP RECTICFIER 002		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V	
AC Secondary breaker	●	ON	1.12		
DC Output Breaker	●●	ON	.....		
Pipe Potentials		STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter		2354	2290	Shunt 5A/50mV / 0.00.....mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter		1.732	N (-) - / P (+) -	0	
Transformer rectifier - BVS#4		STATUS		Remark	
114-93-ES-003-CP RECTICFIER 003		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		ON	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V  AC 1.5 Amp / 230 V	
AC Secondary breaker	●	ON	1.16		
DC Output Breaker	●●	ON	.....		
Pipe Potentials		STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter		2290	2002	Shunt 5A/50mV / 31.2.mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter		3.493	N (-) - / P (+) -	3.12	
CP Test post		KP	-mVdc	-mVac	Remark
111-93-JB-001 SPH3 - SPH5	0+000 (SPH-3)	1655	001	UNP 314	-mVDC
111-93-JB-004 SPH3 - SPH5	4+604 (SPH-5)	1911	005	UNP 290.4	-mVDC
112-93-JB-001 SPH4 - SPH5	0+000 (SPH-4)	2302	005	UNP 256.8	-mVDC
112-93-JB-004 SPH4 - SPH5	5+915 (SPH-5)	2362	007	UNP 286	-mVDC
114-93-JB-000 SPH5 - GPP	0+000 (SPH-5)	2426	081	UNP 320.7	-mVDC
114-93-JB-008 CP-TESTPOST 008	9+575	2644	120		
114-93-JB-017 CP-TESTPOST 017	21+194 (BV1)	2364	140		
114-93-JB-018 CP-TESTPOST 018	23+000	2402	169		
114-93-JB-029 CP-TESTPOST 029	41+675 (BV2)	1980	203		
114-93-JB-030 CP-TESTPOST 030	42+700 (BV3)	1975	183		
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 037	54+700 (BV4)	2270	515		
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 048	63+175 (GPP)	1203	133	UNP 1019	-mVDC

Note :

Protect (Neg -)

**Abbreviation :**

CSE - Copper/Copper Sulphate Reference Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by

Date

Rev. 3 / 26-06-2019





## PIPELINE - Cathodic Protection (CP) check sheet

Transformer rectifier - SPH5		STATUS		Remark	
114-93-ES-001-CP RECTIFIER 001		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		ON 227	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V	
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	Trip	1.9		
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	4.95		AC 1.5 Amp / 230 V	
Pipe Potentials		STU - CSE / (-mVdc)	STU - P-REF / (-mVdc)	Remark	
Meter		2449	2285	Shunt 5A/50mV / 184.9 mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter		4.95	N (-) 1.28 P (+) 1.68		
Transformer rectifier - BVS#1		STATUS		Remark	
114-93-ES-002-CP RECTIFIER 002		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		ON 218 AC	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V	
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	218	1.2		
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	1932		AC 1.5 Amp / 230 V	
Pipe Potentials		STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter		24.05	23.25	Shunt 5A/50mV / 0.0 mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter		19.32	N (-) 0.46 P (+) 0.53		
Transformer rectifier - BVS#4		STATUS		Remark	
114-93-ES-003-CP RECTIFIER 003		On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker		ON 228	C / F	DC Output Rating: 5 A / 50 V	
AC Secondary breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	228	1.6		
DC Output Breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	4221		AC 1.5 Amp / 230 V	
Pipe Potentials		STU - CSE / (-mV-dc)	STU - P-REF / (-mV-dc)	Remark	
Meter		22.90	20.13	Shunt 5A/50mV / 0.01 mV x (0.1)	
Transformer rectifier unit (TRU)		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	Remark
Panel Meter or Meter		4.190	N (-) 0.15 P (+) 0.55		
CP Test post		KP	2.63 -mVdc 2.75	-mVac	Remark
111-93-JB-001 SPH3 - SPH5	0+000 (SPH-3)	1564	264 0.004	UNP 0264	-mVDC
111-93-JB-004 SPH3 - SPH5	4+604 (SPH-5)	1818	0.003	UNP 293	-mVDC
112-93-JB-001 SPH4 - SPH5	0+000 (SPH-4)	2264 2095	0.004	UNP 293	-mVDC
112-93-JB-004 SPH4 - SPH5	5+915 (SPH-5)	2264	0.004	UNP 293	-mVDC
114-93-JB-000 SPH5 - GPP	0+000 (SPH-5)	2300	0.067	UNP 321	-mVDC
114-93-JB-008 CP-TESTPOST 008	9+575	2638	159		
114-93-JB-017 CP-TESTPOST 017	21+194 (BV1)	24.23	140		
114-93-JB-018 CP-TESTPOST 018	23+000	24.36	163		
114-93-JB-029 CP-TESTPOST 029	41+675 (BV2)	17.80	185		
114-93-JB-030 CP-TESTPOST 030	42+700 (BV3)	19.91	197		
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 037	54+700 (BV4)	22.56	501		
114-93-JB-037 CP-TESTPOST 048	63+175 (GPP)	12.70	283	UNP 1093	-mVDC

Note :

Protect (Neg -)

**Abbreviation :**

CSE - Copper/Copper Sulphate Reference Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by

Date

Rev. 3 / 26



**PTTEP****GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet**

TRANSFORMER RECTIFIER 001		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-001-CP - Fire water tank		ON / ON	C / M / F	DC Output 12 A / 50 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker				AC 4.42 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		2000	1.3.3	
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter		1416	1872	DC Shunt 15A/50mV .....mV x (0.3)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		8.78	N (-) 1.24 P(+) 1.11	
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	West of fire tank	1658	153	
P.2	South of fire tank	1670	157	
P.3	Eastt of fire tank	1667	143	
P.4	North of fire tank	1705	160	

TRANSFORMER RECTIFIER 002		Status		Remark
		On / Off	TRU Terminals	
115-93-ES-002 - CP For Cond. Tank B		ON /	C / M / F	DC Output 5 A / 24 V
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker				AC 0.98 Amp / 230 V
Potential Meter(IRT)		Error	2.1.1.4	
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter		1589	1608	DC - Shunt 6A/50mV .....mV x (0.12)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter		9.57	N (-) 0.23 P(+) 0.23	
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1680	132	
P.2	NW ( W )	1632	105	
P.3	NE ( N )	1550	81	
P.4	SE ( E )	1553	85	

Note :

Abbreviation

CSE - Copper / Saturated Calomel Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by :

Date :



**PTTEP****GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet**

TRANSFORMER RECTIFIER 003	Status		Remark
115-93-ES-003-CP - For Cond. Tank A	On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	ON / 231	C / M / F	DC Output 5 A / 24 V
Potential Meter(IRT)	1950	1.24	AC 0.98 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement	NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.	1561	2293	DC - Shunt 6A/50mV 0.5...mV x (0.12)
Panel guages of TRU	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter	2.74	N (-) 0.03 / P (+) 0.09	
<b>Pipe Potentials Measurement</b>			
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)
P.1	SW ( S )	1545	106
P.2	NW ( W )	1271	103
P.3	NE ( N )	1238	105
P.4	SE ( E )	1325	103

TRANSFORMER RECTIFIER 004	Status		Remark
115-93-ES-004-CP - FOR PIPING GPP	On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	ON /	C / M / F	DC Output 34 A / 50 V
Potential Meter(IRT)	Error	2.14	AC 12.97 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement	NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.	2169	2070	DC - Shunt 40A/50mV 16.7...mV x (0.8)
Panel guages of TRU	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter	17.85	N (-) 13.11 / P (+) 9.72	
<b>Potentials as Reference Electrode</b>			
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)
115-93-JB-001-TESTPOST 001	Near truck loading	1498	137
115-93-JB-002-TESTPOST 002	Near bridge/Close Drain	1312	85
115-93-JB-003-TESTPOST 003	Back of plant/Pig Receiver	1140	120
115-93-JB-004-TESTPOST 004	Near PTT	1268	159

Note :

**Abbreviation :**

CSE - Copper/Copper Sulphate Reference Electrode / STU - Struture / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by

Date

**PTTEP****GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet**

TRANSFORMER RECTIFIER 001		Status		Remark
115-93-ES-001-CP - Fire water tank	On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	On 230 / On 8.80V	C / M / F		DC Output 12 A / 50 V
Potential Meter (IRT)	2900	1...3.../3...		AC 4.42 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter	1435	1859		DC - Shunt 15A/50mV 3.9...mV x (0.3)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter	8.80	N (-) 1.56 / P (+) 0.75		
Pipe Potentials Measurement				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	West of fire tank	1673	183	
P.2	South of fire tank	1689	188	
P.3	East of fire tank	1707	175	
P.4	North of fire tank	73 1706	171	

TRANSFORMER RECTIFIER 002		Status		Remark
115-93-ES-002 - CP For Cond. Tank B	On / Off	TRU Terminals		
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	On 230 / On	C / M / F		DC Output 5 A / 24 V
Potential Meter (IRT)	Error	2...1.../4...		AC 0.98 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement		NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark
Meter	1586	1615		DC - Shunt 6A/50mV 2.2...mV x (0.12)
Panel guages of TRU		Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)
Panel Meter or Meter	9.51	N (-) 0.28 / P (+) 0.21		
Potentials as Reference Electrode				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1695	172	
P.2	NW ( W )	2004	224	
P.3	NE ( N )	1528	117	
P.4	SE ( E )	1792	197	

Note :

**Abbreviation :**

CSE - Copper/Copper Sulphate Reference Electrode / STU - Structure / P-REF - Permanent Reference Electrode

Record by :

Date :



**PTTEP****GPP - Cathodic Protection (CP) check sheet**

TRANSFORMER RECTIFIER 003		Status		Remark
115-93-ES-003-CP - For Cond. Tank A		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	230 ON / On		C / M / F	DC Output 5 A / 24 V
Potential Meter (IRT)	1950		1 / 2 / 4	AC 0.98 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement	NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark	
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.	1576	2380	DC - Shunt 6A/50mV 0.6.mV x (0.12)	
Panel guages of TRU	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	
Panel Meter or Meter	2.76	N (-) 0.02 / P (+) 0.01		
<b>Pipe Potentials Measurement</b>				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
P.1	SW ( S )	1650	172	
P.2	NW ( W )	1607	169	
P.3	NE ( N )	1593	161	
P.4	SE ( E )	1609	163	

TRANSFORMER RECTIFIER 004		Status		Remark
115-93-ES-004-CP - FOR PIPING GPP		On / Off	TRU Terminals	
AC Circuit Breaker / DC Output Breaker	On 230 / On		C / M / F	DC Output 34 A / 50 V
Potential Meter (IRT)	Error		2 / 1 / 4	AC 12.97 Amp / 230 V
Pipe Potentials Measurement	NEG(-) & CSE (-mVdc)	NEG(-) & P-REF (-mVdc)	Remark	
Pipe to Ref. / Pipe to Permanance Ref.	2167	2.041	DC - Shunt 40A/50mV 16.6.mV x (0.8)	
Panel guages of TRU	Output (Vdc)	Clamp Meter (Adc)	Shunt Cal. (Adc)	
Panel Meter or Meter	17.84	N (-) 13.30 / P (+) 9.37		
<b>Potentials as Reference Electrode</b>				
Testing point	Location	DC Volts (-mV)	AC Volts (-mV)	
115-93-JB-001-TESTPOST 001	Near truck loading	1534	197	
115-93-JB-002-TESTPOST 002	Near bridge/Close Drain	1337	125	
115-93-JB-003-TESTPOST 003	Back of plant/Pig Receiver	1149	198	
115-93-JB-004-TESTPOST 004	Near PTT	1284	200	

Note :

**Abbreviation :**

CSE - Copper/Copper Sulphate Reference Electrode / STU - Struture / P-REF - Permananent Reference Electrode

Record by : ...

Date : ...



เอกสารแนบ 2-10

เอกสาร Test Post Station (Pipeline and Flow Line)

---





## **Attachment 2: Photographs**

TP KP : 0+000

Location : 17.081775 N 102.706045 E





TP KP : 1+000

Location : 17.074445 N 102.708305 E





TP KP : 3+000

Location : 17.057600 N 102.710583 E





TP KP : 5+025


Location : 17.042378 N 102.718742 E





TP KP : 6+000

Location : 17.036050 N 102.724033 E





TP KP : 7+000

Location : 17.029887 N 102.721180 E





TP KP : 9+575

Location : 17.015667 N 102.738105 E





TP KP : 10+915


Location : 17.008555 N 102.730455 E





TP KP : 13+000

Location : 16.991112 N 102.726385 E





TP KP : 14+340

Location : 16.979165 N 102.725080 E



TP KP : 15+355

Location : 16.970667 N 102.722303 E





TP KP : 17+150

Location : 16.955215 N 102.721193 E



TP KP : 18+640

Location : 16.942972 N 102.715580 E





TP KP : 19+700

Location : 16.934303 N 102.714152 E





TP KP : 20+807

Location : 16.925517 N 102.711050 E





TP KP : 21+196

Location : 16.923203 N 102.708545 E



TP KP : 23+000

Location : 16.910778 N 102.698988 E





TP KP : 24+600

Location : 16.903967 N 102.686165 E





TP KP : 24+990

Location : 16.903868 N 102.682580 E





TP KP : 26+945

Location : 16.890592 N 102.670763 E





TP KP : 29+000

Location : 16.877025 N 102.659597 E





TP KP : 31+500

Location : 16.856609 N 102.653226 E





TP KP : 33+380

Location : 16.841995 N 102.654213 E





TP KP : 35+350

Location : 16.824963 N 102.656242 E





TP KP : 36+920

Location : 16.812211 N 102.656511 E





TP KP : 36+980

Location : 16.811578 N 102.656397 E





TP KP : 39+425

Location : 16.78951 N 102.657315 E





TP KP : 41+675

Location : 16.770264 N 102.658414 E





TP KP : 42+700

Location : 16.76091 N 102.658078 E





TP KP : 43+500

Location : 16.754162 N 102.657261 E





TP KP : 44+740

Location : 16.745927 N 102.649599 E





TP KP : 46+970

Location : 16.730509 N 102.660897 E





TP KP : 49+430


Location : 16.713329 N 102.675495 E





TP KP : 51+250

Location : 16.701079 N 102.68588 E





TP KP : 52+376

Location : 16.698344 N 102.694227 E





TP KP : 54+700

Location : 16.697342 N 102.714626 E





**TP KP : 56+150****Location :    16.69105    N    102.725658    E**



TP KP : 57+240

Location : 16.682229 N 102.725294 E





TP KP : 58+413

Location : 16.681643 N 102.736998 E





TP KP : 59+002

Location : 16.678259 N 102.73895 E





TP KP : 59+530

Location : 16.677896 N 102.743809 E





TP KP : 59+600

Location : 16.678425 N 102.744197 E





TP KP : 61+328

Location : 16.681546 N 102.757076 E





TP KP : 61+993

Location : 16.681083 N 102.762743 E





TP KP : 62+490

Location : 16.680682 N 102.767424 E





TP KP : 62+950

Location : 16.680179 N 102.771095 E





TP KP : 63+175

Location : 16.679090 N

102.772991 E





TP KP : 0+000 WPB


Location : 17.104957 N 102.713592 E





TP KP : 1+450

Location : 17.104055 N 102.703068 E





TP KP : 2+707

Location : 17.096197 N 102.701910 E





TP KP : 4+604 WPA

Location : 17.081848 N 102.706018 E





TP KP : 0+000 WPC

Location : 17.122833 N 102.695747 E





TP KP : 2+000

Location : 17.105638 N 102.692987 E





TP KP : 4+000

Location : 17.096328 N 102.701902 E





TP KP : 5+915 WPA

Location : 17.081858 N 102.706083 E







เอกสารแนบ 2-11  
ระเบียบวิธีปฏิบัติการเตรียมความพร้อม  
และการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
ขณะทำการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

---








สสสส เอสพี ลิมิเตด


ระเบียบวิธีปฏิบัติ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำ  
การขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

รหัสเอกสาร: SPH-WI-00001


วันที่ใช้บังคับ 12 พฤษภาคม 2559

การอนุมัติ		
ชื่อผู้อนุมัติ		วันที่
เจ้าของเอกสาร	นายสุรฤกษ์ บุญเรือง	
ผู้อนุมัติ	นายราชน อังจะนิต	

	ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำการ ขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
Revision No. : 00	Document No. : SPH-WI-00001 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2559

- วัตถุประสงค์ (Objective)**  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
- ขอบเขต (Scope)**  
เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตรายโดยครอบคลุมการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่จุดรับจนถึงสถานที่จัดส่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหล และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนได้
- เอกสารอ้างอิง (Document Reference)**  
ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน (4.4.7)  
แผนฉุกเฉิน พื้ที่ข้อที่ เอสพี ลิมิเตด
- แบบฟอร์ม (Form)**  
ไม่มี
- คำจำกัดความ (Definitions)**  
5.1 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดจากการไม่คาดคิดล่วงหน้าหรือไม่ทราบล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือเสียชีวิตหรือสูญเสียชีวิตต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือสาธารณชน  
5.2 เหตุการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างขนส่งสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ได้แก่ การทกรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย อันจะมีผลกระทบต่อเนื่องถึงเขตลุ่ม
- หน้าที่ความรับผิดชอบ**  
6.1 ผู้อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
  - มีหน้าที่ประเมินสถานการณ์และสั่งการในการแก้ไขและควบคุมเหตุการณ์ ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ทีมงานดับเพลิงและทีมพยาบาล ในการนี้เกิดเหตุการณ์
  - สนับสนุนการป้องกันภัยต่อทางราชการและสาธารณชน



	<p style="text-align: center;"><b>ระเบียบวิธีปฏิบัติ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย</b></p>
Revision No. : 00	Document No. : SPH-WI-00001 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2559

#### 6.2 หัวหน้างานผลิต

- ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุและรายงานผู้อำนวยการแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
- ป้องกันและระงับเหตุที่จะลุกลามเพิ่มขึ้น
- ร่วมมือประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในด้านข้อมูลของเสียเพื่อให้สามารถระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในวงจำกัด
- จัดทำรายงาน / สอบสวนกรณีที่เกิดขึ้น

#### 6.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


- ให้คำแนะนำในการระงับการรั่วไหล และดำเนินการอย่างปลอดภัย
- ให้คำแนะนำป้องกันและระงับเหตุที่จะลุกลามเพิ่มขึ้น
- ร่วมมือประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในด้านข้อมูลของเสียเพื่อให้สามารถระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในวงจำกัด
- ให้คำแนะนำในการจัดการกับสารเคมี / วัตถุอันตราย
- จัดทำบัญชีสารเคมีหรือวัตถุอันตรายตกค้างหรือสภาพปนเปื้อนในบริเวณหลังจากการฉุกเฉินสงบแล้ว
- ตรวจสอบสถานที่หลังจากทำความสะอาดรวมทั้งกับตัวอุปกรณ์การจราจรทางเคมีวิเคราะห์ผลกระทบจากอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
- ช่วยหัวหน้างานผลิตในการจัดทำรายงาน / สอบสวนกรณีที่เกิดขึ้น

#### 6.4 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน พัทท์ออฟท์ เอสพี ลิมิเต็ด

- จัดตั้งทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยระงับเหตุ
- ให้การสนับสนุนทีมงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ สารเคมี หรือวัตถุอันตรายรั่วไหลอันเนื่องมาจากการขนส่ง
- กรณีเกิดเพลิงไหม้หรือมีคนได้รับบาดเจ็บให้รีบแจ้งตำรวจอย่างทันที เพื่อมาระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

#### 6.5 เจ้าหน้าที่ Warehouse

- นำระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ไปใช้อย่างเคร่งครัด
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ประสิทธิภาพขนส่ง เช่น SDS ของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่ง แผนฉุกเฉิน
- จัดให้มีอุปกรณ์กันบู๊ ดับเพลิง ประจักษ์
- จัดให้มีป้ายแสดงหมายเลขประจำตัว (UN number) ของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งติดแสดงไว้ประจำรถ

	<p style="text-align: center;"><b>ระเบียบวิธีปฏิบัติ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย</b></p>
Revision No. : 00	Document No. : SPH-WI-00001 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2559

#### 6.6 พนักงานขนส่ง

- ปฏิบัติตามกฎหมายการขนส่งวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด
- แจ้งสถานการณ์การรั่วไหลและอุบัติเหตุในทันที
- ขอคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งครัดในการระงับการรั่วไหล หรือการให้วัตถุติดกับในเบื้องต้นอย่างระมัดระวัง

#### 7. ขั้นตอนปฏิบัติ

##### 7.1 การเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

- มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยและแผนปฏิบัติการในการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะขนส่ง
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ว่าสามารถใช้งานได้ และไม่ชำรุดเสียหาย
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์กันบู๊ และอุปกรณ์ดับเพลิง ว่าสามารถใช้งานได้ และมีจำนวนพอเพียง
- ศึกษาเส้นทางขนส่งและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชน
- ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการขนส่ง
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานประจำรถให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือเหตุเบื้องต้นที่สามารถทำได้อย่างปลอดภัย

##### 7.2 ขั้นตอนการควบคุมสารเคมี หรือวัตถุอันตรายรั่วไหล ระหว่างการขนส่งเบื้องต้น


###### พนักงานประจำรถ

- ทำการให้สัญญาณให้ผู้ใช้เส้นทางร่วม ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ โดยการกั้นบริเวณและห้ามประชาชนเข้าใกล้หรือมุ่งดู
- ติดต่อดังเหตุกับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของ พัทท์ออฟท์ เอสพี ลิมิเต็ด ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งสารเคมี หรือวัตถุอันตราย

###### ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- ประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเองหรือไม่ หรือต้องประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนในการป้องกันการลุกลาม หรือขยายขอบเขตของอุบัติเหตุต่อสาธารณะต่อสื่ออย่างระมัดระวังและรวดเร็ว
- การปฏิบัติงานของผู้เข้าไประงับเหตุ ต้องปฏิบัติงานอยู่บนเรือหรือทางลม และมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การระงับการรั่วไหล เพื่อควบคุมปริมาณของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่รั่วไหลและป้องกันการแพร่กระจายที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การอุดรอยรั่วของภาชนะบรรจุ



 <p>ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำการ ขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย</p>	<p>Revision No. : 00</p> <p>Document No. : SPH-WI-00001</p> <p>Issue Date : 12 พฤษภาคม 2559</p>
---	---

- การกำจัดสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่รั่วไหล และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้ทันที ได้แก่
  - ของเหลว หรือสภาพเปียก ให้ใช้วัสดุดูดซับ (Absorbent Material) เช่นทราย ผงปูน หรือวัสดุขั้นบันไดอื่นๆ ที่ไม่ติดไฟ และใช้วัสดุที่ปลอดภัยในการรั่วไหลสู่แหล่งน้ำหรือระบบระบายน้ำสาธารณะ
  - กระจายตัวเป็นวงกว้างออกไปรวมถึงการป้องกันการใช้วัสดุแหล่งน้ำหรือระบบระบายน้ำสาธารณะด้วย)
  - ของแข็งที่มีสภาพแห้งเป็นผง ใช้วัสดุที่ปลอดภัยและไม่มีพิษปัดและป้องกันการใช้วัสดุสิ่งแวดล้อมและป้องกันแหล่งกำเนิดประกายไฟ
- ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟใกล้กับบริเวณที่มีการรั่วไหลอย่างเด็ดขาด (โดยเฉพาะหากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่รั่วไหล เป็นประเภทสารที่ไวไฟ เช่น น้ำมัน หรือตัวทำละลายต่างๆ ต้องทำการแยกออกไปให้ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างน้อย 15 เมตร)

#### 7.3 ขั้นตอนการดูแลสารเคมี หรือของเสียอันตรายรั่วไหล ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเหตุได้ด้วยตนเอง

เมื่ออยู่ภายในบริเวณรั่วไหลเพื่ออพยพหรือมีปริมาณการรั่วไหลมาก หรือมีสถานการณ์ที่กล่าวไว้ดำเนินการดังนี้

##### พนักงานประจำรถ

- ออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดโดยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
- ป้องกันมิให้ประชาชนมุงดู หรือเข้าไปใกล้เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากอะไรหลายๆ
- แจ้งเหตุกลับไปยัง ศูนย์ควบคุมอันตรายของพีทีทีเอส พีทีทีเอสได้ติดต่อขอความช่วยเหลือ และดำเนินการทำการใดๆ หากไม่แน่ใจว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ดังกล่าว

##### ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน


- ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ประจําทั้งพื้นที่นี้ๆ เช่น ตำรวจทางหลวง สถานีดับเพลิง

#### 7.4 ขั้นตอนการเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณที่เกิดเหตุหลังจากจะรับเหตุเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทำการเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณที่เกิดเหตุหลังจากจะรับเหตุเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจัดพนักงานและเครื่องมือเข้าสู่จุดอันตราย ล้าง ถัก เก็บ หรือจุดดิน วัสดุที่เป็นอันตรายและสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่ตกค้าง (ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)

#### 7.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการฉุกเฉินทันที
- จัดตั้งทีมฉุกเฉิน ตามแผนฉุกเฉินของ พีทีทีเอส พีทีทีเอสได้ติดต่อ

 <p>ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำการ ขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย</p>	<p>Revision No. : 00</p> <p>Document No. : SPH-WI-00001</p> <p>Issue Date : 12 พฤษภาคม 2559</p>
---	---

- ตรวจสอบข้อมูล ชนิดของสารเคมี หรือวัตถุอันตราย และเทคนิควิธีการระงับเหตุ
- ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง (ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของ พีทีทีเอส พีทีทีเอส) โดยแจ้งไปที่ส่วนกลางหรือหน่วยงานภายนอกทันที

#### 7.6 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายระหว่างการขนส่ง ให้ปฏิบัติดังนี้

- 1) ดับเครื่องยนต์ - ปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
- 2) ตรวจสอบความปลอดภัย และหาตำแหน่งของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่ได้รับมา
- 3) ให้อพยพและย้ายผู้โดยสาร และข้อมูลของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่รั่วไหลไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอรับคำแนะนำ
- 4) หากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่หกหล่นเป็นของแข็งและไม่อันตราย ให้จัดเก็บใส่ภาชนะเดิม แต่หากไม่สามารถเก็บได้ ให้จัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยป้องกันการปนเปื้อนลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ
- 5) หากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่รั่วไหลเป็นของเหลวและไม่เป็นอันตราย ให้หยุดการรั่วไหลและใช้วัสดุดูดซับ เช่น ทราย และใช้วัสดุที่ปลอดภัยสำหรับดินให้มากที่สุด และป้องกันการไหลไปเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- 6) ป้องกันมิให้ประชาชนเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดเหตุโดยการตั้งเครื่องหมายที่เกิดเหตุและให้ห่างจากบริเวณที่มีประกายไฟให้มากที่สุด
- 7) หากเกิดเพลิงไหม้หรือมีผู้บาดเจ็บ ให้รีบแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อประสานต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยดับเพลิง พร้อมข้อมูลของสารเคมี หรือวัตถุอันตราย
- 8) รอที่บริเวณจุดเกิดเหตุจนกว่าจะมีการจัดการกับสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่รั่วไหลไปให้จบจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


##### เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับพนักงานขนส่ง


1. ผู้ดำเนินการแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	085-488-6931
2. ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน พีทีทีเอส เอสพีทีเอส	043-367-003 02-537-4000
3. หัวหน้างานผลิต	043-367-005
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	081-808-7403 085-488-6932



	<p>ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำการ ขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย</p>
Revision No. : 00	Document No. : SPH-WI-00001 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2559

8. แผนภูมิการไหลของงาน



	<p>ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะทำการ ขนส่งสารเคมีหรือวัตถุอันตราย</p>
Revision No. : 00	Document No. : SPH-WI-00001 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ :

- 1) หากเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายประเภทสารอินทรีย์หรือน้ำมันให้ขนย้ายถังที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟออกห่างจากบริเวณเพื่อความปลอดภัย
- 2) ขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน พี่ที่ชื่อพี่ เอสพี ลิ้มดิศด เพื่อสนับสนุนในการป้องกันการลุกลามหรือขยายขอบเขตของอุบัติเหตุต่อสภการะแวดล้อมอย่างรวดเร็ว





เอกสารแนบ 2-12

สำเนาใบอนุญาตของผู้รับเหมาในการขนส่งและกำจัดของเสีย

---







## การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ

(

วิมล  
"วิมลพร ศรีวิเศษ"  
ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

เจ้าหน้าที่

)

## 4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นสุด ครั้งต่อไป	แรงงาน /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					วันที่	เลขที่		

## ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....1.....

ส.(ส.ร.5)03-185/2559

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

อนุญาตให้ บริษัท อีโคโนมิคส์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88(2)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ขนาดกำลังการผลิตเดิม 4.90 เมกะวัตต์

สัณยขยายกำลังการผลิตครั้งนี้ 1.10 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตทั้งสิ้น 6.00 เมกะวัตต์

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น -8,198.36- แรงม้า รวมเป็น -27,457.63- แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานเดิมต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่

ห้าร้อยโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 370 ต.ระก / อ.ย. - ถนน -

หมู่ที่ 7 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล / แขวง ในท่อน

อำเภอ/เขต เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ย้ายได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด -605- วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่ ..... / กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

อนุญาตให้ ..... สัญชาติ .....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ .....

ประกอบกิจการ .....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ..... แรงม้า รวมเป็น ..... แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานเดิมต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่

ห้าร้อยโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..... ต.ระก / อ.ย. .... ถนน .....

หมู่ที่ ..... คลอง ..... แม่น้ำ ..... ตำบล / แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ย้ายได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด ..... วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

ผู้อนุญาต

)

## เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 1.

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคทำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามเทกองขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ที่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปปริมาณที่สอดคล้องกับอาคารพักขยะมูลฝอย ซึ่งออกแบบเป็นระบบปิด (Negative Pressure)

2. ต้องมีและใช้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจากโรงเผาไหม้โรงงานให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอสามารถจัดการอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าให้มีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งและอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

3. ต้องมีและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตมาหมุนเวียนใช้ และลดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยห้ามระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตออกนอกโรงงาน

4. ต้องติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) และเชื่อมสัญญาณรายงานผลไปยังศูนย์รับข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ชนิดของเชื้อเพลิงแตกต่างจากที่เสนอไว้จากการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการป้องกันมลภาวะให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว



2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น



การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ทั้งในส่วนที่ได้ รับอนุญาตเดิม และในส่วนที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 1 รวมกำลังเครื่องจักรทั้งสิ้น 27,457.63 แรงม้า ตามใบแจ้งจ รับที่ 2736 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559	 <b>Anuchart สืบสุโข</b> <b>ผู้อำนวยการโรงงานช่างอุตสาหกรรม</b>
2	เพิ่มเลขที่ตั้งโรงงานจากเดิม เป็นตั้งอยู่ ณ เลขที่ 370 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตาม สำเนาทะเบียนบ้าน เลขรหัสประจำบ้าน 4063-000273-8 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนท่อน โดย นางเวที สีหวงษ์วิภาส นายทะเบียน ออกให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559	

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ ๑

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 บรรดาตำแหน่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามเทกองขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปบริเวณที่สอดคล้องกับกายภาพขยะมูลฝอย ซึ่งออกแบบเป็นระบบปิด (Negative Pressure)
2. ต้องมีและใช้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจากกรณีเผาไหม้ในโรงงานให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอสามารถกำจัดอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าให้มีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งและอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553
3. ต้องมีและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตมาหมุนเวียนใช้และลดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยห้ามระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตออกนอกโรงงาน
4. ต้องติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) และเชื่อมสัญญาณรายงานผลไปยังศูนย์รับข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง ชนิดหรือแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงแตกต่างจากที่เสนอไว้จากการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการป้องกันมลภาวะให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เจ้าหน้าที

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ธงไชย

เจ้าหน้าที

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 1

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคหำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

6. ต้องปฏิบัติตามรายงานการศึกษาความควรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
ความปลอดภัย (ESA)
7. รายงานการศึกษาความควรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
(ESA) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อำนาจ  
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าว

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที

ครั้งที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่..... ต.วอ / รอย..... ก.น.

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ต.ระอาก / อ.ระบม..... พ.ศ.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... ประกอบกิจการโรงงานได้.....

๗๕๐

ผู้อนุญาต

ครั้งที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่..... ต.รอก / รอย..... อ.นา.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานแล้วแต่ที่.....

\*\*\*\*\*

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... ประกอบกิจการโรงงานได้

เลขที่..... ชื่อผู้พิมพ์.....

ลำดับที่ 9

[illegible]

ลำดับที่ 10

[illegible]

2 กันยายน 2559

เรียน บริษัท ฟู้ดทอท์ เอชที ลิมิเต็ด

ตามข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบสองสิบสอง สี่สิบแปด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะ กับ บริษัท พีทีทีอีพี เอชพี ลิมิเต็ด ที่สถานแยกก๊าซในพื้นที่เทศบาลตำบลอุรุมาโชติ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทิ้งขยะ จากเดิมเทศบาลนครขอนแก่น ที่โชคชะวน้ำบ่อนอบ เป็น เทศบาลตำบลวชิรวิทย์ ที่โชคบ้านหมากแก้ว เนื่องจากสถานที่ทิ้งขยะเดิม จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า จึงไม่ให้ทิ้งขยะ ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบและไม่เป็นมลภาวะ คัดทิ้งของประชาชนในเขตตำบลอุรุมาโชติ และตำบลใกล้เคียง ทางจึงได้นำขยะไปทิ้งที่สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลวชิรวิทย์แทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

□



ร.ร. 4  
ลำดับที่ 1ทะเบียนโรงงานเลขที่  
3-101-1/45 สป.

## ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (สค.3) -02-210 2545

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545

อนุญาตให้ บริษัท ทีทีไอโพธิ์เงิน จำกัด (มหาชน) สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 26/56 ตรอก/ซอย ถนน จันทน์วัดใหม่

หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต อำเภอ/เขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงงาน บริษัท ทีทีไอโพธิ์เงิน จำกัด (มหาชน)

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 101

ประกอบกิจการ ปรับปรุงสภาพของเสียรวม (บำบัดหรือกำจัดของเสียที่ไม่ได้เข้า ส่วนบำบัดเสียอื่น

ทางรถยนต์ ของรถสวนเป็นเส้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยกระบวนการเผาไหม้ตามวิธีเคมี

กำลังเครื่องจักร 207.50 แรงม้า จำนวนคนงาน 100 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 299 ตรอก / ซอย ถนน มิตรภาพ


หมู่ที่ 5 คลอง แม่น้ำ ตำบล/แขวง ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต อำเภอ/เขต จังหวัด สระบุรี

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 365 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดยื่นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี แสดงไว้ในลำดับที่ 9
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร แสดงไว้ในลำดับที่ 10



ลำดับที่ 2

## เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานกำจัดกากของเสียจากกิจการอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซิเมนต์ของโรงงานปูนซิเมนต์ที่ 1 ของ บริษัท ทีทีไอโพธิ์เงิน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จ.บ. เดือนกรกฎาคม 2544 เดือนพฤศจิกายน 2544 และเดือนกุมภาพันธ์ 2545 และเอกสารเพิ่มเติมประกอบรายงานฉบับวันที่ 14 มกราคม 2545 6 มีนาคม และ 19 มีนาคม 2545 และ 4 เมษายน 2545 จัดทำรายงานโดย บริษัท เอส ซี จำกัด ดังสรุปรายละเอียดในเอกสารแนบ และที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 ต้องควบคุมการรับกากของเสียที่จะนำมากำจัดให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

กำหนดพร้อมทั้งควบคุมกระบวนการกำจัดที่ดำเนินการเป็นขั้นตอนที่ 10 เพื่อควบคุมให้การระบายมลพิษทางอากาศภายในเขตห้ามรถบรรทุกเข้าและ ควบคุมมลพิษตามกำหนด



2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ที่ \_\_\_\_\_

เจ้าหน้าที่



ที่ สก ๒๓๐๓ / ๒๕๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย  
ถนนสุขุมวิท อำเภอวังน้อย  
จังหวัดขอนแก่น สก.๔๐๑๔๕๐

๑๗ กันยายน ๒๕๔๕


เรื่อง แจ้งอนุญาตให้ตั้งขยะ

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสิบสอง สิบสอง สีสันแปด

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิบสอง สิบสอง สีสันแปด ขอความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งขยะร่วมกับเทศบาลตำบลวังชัย ซึ่งเป็นขยะจากห้องครัว จากสถานีแยกก๊าซในพื้นเทศบาลตำบลวังชัย บ้านวังชัย ๓๓๐ กิโลเมตร/เที่ยว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังชัย ขอแจ้งอนุญาตให้ตั้งขยะ สถานที่ตั้งขยะร่วมกับเทศบาลตำบลวังชัย โดยคิดค่าธรรมเนียม ๓๐๐ บาท/เที่ยว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐๔๓-๔๓๑๔๓๓ ต่อ ๑๑

" ยึดมั่นธรรมภิบาล บริหารเพื่อประชาชน "



ที่ สก ๕๒๐๐๓ / ๕๒๕๔

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  
ถนนประชาธิปไตย อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำจัดขยะ

เรียน นายสำราญ นารี หัวหน้าส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิบสอง สิบสอง สีสันแปด

อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัดสิบสอง สิบสอง สีสันแปด ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕

ซึ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่หนังสือที่อ้างถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดสิบสอง สิบสอง สีสันแปด ขอความอนุเคราะห์นำขยะจากห้องครัวไปทิ้งที่สถานีกำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนในเขตตำบลทุ่งน้ำใสและตำบลใกล้เคียง

เทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาแล้วให้ความอนุเคราะห์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิบสอง สิบสอง สีสันแปด นำขยะไปทิ้งที่สถานีกำจัดขยะบ้านคำบอน โดยจะต้องจ่ายค่าบริการกำจัดขยะตามอัตราที่กำหนดรายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักการช่าง  
ส่วนวิศวกรรมจราจร  
โทร ๐-๔๓๒๒-๔๕๑๔  
โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๓  
(พิมพ์ข้อความ)

ลำดับที่ 2/2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้

1.5 ในการติดตามตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ระบายออกจากรถยนต์สาธารณะทางเดินเป็นระยะทาง 1 ปี ให้บันทึกประเภทของเสียอุตสาหกรรมและอัตราการเผาไหม้ตามแผนปฏิบัติงาน (work instruction) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เพื่อพิจารณาในกรณีที่บริษัทต้องการขอเลิกการติดตามตรวจวัด

1.6 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องโรงงาน

1.7 กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแสดงค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ให้โครงการปรับลดอัตราการระบายหรือหยุดการระบายมลพิษทันที

1.8 ต้องจัดทำมาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศในการเข้าร่วมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตของเสียอุตสาหกรรมยังตั้งโรงงานโดยทันที

1.9 ต้องจัดทำแผนผังระดับเสียง (noise contour) ที่ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงงาน ซึ่งได้จากการตรวจวัดเชิงวิศวกรรมที่ถูกต้อง โดยให้จัดทำภายในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังจากเปิดดำเนินการโรงงานขึ้นจนครบปีที่ 4

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าว

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลำดับที่ 2/3

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้

1.10 ต้องจัดทำมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมี โดยเฉพาะบริเวณ โรงเก็บกากของเสียของแข็ง พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (work instruction) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อลดการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน และต้องมีมาตรการกำกับให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1.11 จัดทำ Environmental Audit ด้วยองค์กรที่สาม

2. ให้ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และวิธีการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่องให้ใช้วิธีการของ US EPA Method 6 หรือ US EPA Method 8 และการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในปล่องให้ใช้วิธีการของ US EPA Method 7 และการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องให้ใช้วิธีการของ US EPA Method 5

3. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีพี โอ โพลี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงงานสามารถดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดคลื่นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน	วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน	วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2545
3. กำหนดคลื่นอายุใบอนุญาต	วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นสุดอายุ หรือต่อไป	แรงงาน /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
1.	31.08.54	207.50 แรงงาน /100คน	7,000.-	-	023		
2.	31.08.59	207.50 แรงงาน /100คน	7,000.-	-	809		
3.	31.08.65	207.50 แรงงาน /85คน	7,000.-	-	4594		

ลำดับที่ 2/1

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้

1.2 ต้องป้องกันกากของเสียจากกิจการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกากของเสียประเภทของแข็ง ที่เป็นอันตรายหรือเข้าสู่กระบวนการเผาทำลายด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์ทุกชนิดของโครงการที่จุดป้อน (feed) ที่เหมาะสม โดยต้องดำเนินการป้องกัน อากาศการระบายมลพิษประเภทไดออกไซด์ หรือ Volatile Organic Compounds ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก จุดป้อนกากของเสียมีสถานะที่ไม่เหมาะสมทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

1.3 ในการนำกากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มาป้อนกำจัดที่เตาเผาปูนซีเมนต์แต่ละแห่ง โครงการจะต้องควบคุมอัตราการป้อนกำจัดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอัตราการป้อนของเสียที่เปลี่ยนแปลง (vary) จะต้องไม่ทำให้คุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกจากรถยนต์สาธารณะ (vary) ระบุไว้ในเงื่อนไขการระบายและของเสียจากโรงงานในการจัดการผลิตภัณฑ์ และในการมี EP tip พร้อมทั้งต้องไม่ทำให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

1.4 ในการจัดการผลิตภัณฑ์ ต้องควบคุมให้การระบายฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) จากปล่องระบายอากาศของโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและภายหลังมีการดำเนินการจัดการของเสียจากกิจการอุตสาหกรรม ให้มีค่าความเข้มข้นอยู่ภายใน 50 มก./ลบ.ม.

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่





## การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญา

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ต.รอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ต.รอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้อนุญาต \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญาที่.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตึกออก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้.....

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้อนุญาต \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

**บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี**

พระโอรสภพพรต ๑๕๒

sec (mm)

101

ครั้งที่	วัน ครบกำหนด	วัน ชำระเงิน	เครื่องจักร /คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1.	28มิ.ย.45	13มิ.ย.45	207.5	2,100.-	-	00782	03765	
2.	28มิ.ย.46	13มิ.ย.46	207.5	2,100.-	-	01966	09826	
3.	28มิ.ย.47	13มิ.ย.47	207.5	2,100.-	-	1390	06849	
4	28มิ.ย.48	13มิ.ย.48	207.50	2,100.-	-	191A	06018	
5.	28มิ.ย.49	13มิ.ย.49	207.50	2,100.-	-	1956	39	
6	28มิ.ย.50	13มิ.ย.50	207.50	2,100.-	-	1254	39	
7	28มิ.ย.51	13มิ.ย.51	207.50	2,100.-	-	2203	39	
8.	28มิ.ย.52		ถูกตรวจพบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					
9	28มิ.ย.53	13มิ.ย.53	207.50	2,100.-	-	5737	07	
10.	28มิ.ย.54		ถูกตรวจพบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					
11	28มิ.ย.55	13มิ.ย.55	207.50	2,100.-	-	8927	24	
12	28มิ.ย.56		ถูกตรวจพบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					
13	28มิ.ย.57	13มิ.ย.57	204.50	2,100.-	-	12938	06	
14	28มิ.ย.58		ถูกตรวจพบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					
15	28มิ.ย.59		ถูกตรวจพบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่











เงื่อนไขแบบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ที่ 423/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ผู้ถือหุ้นและประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามนี้ :-

1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ในการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต หากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการต้องอยู่ เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ
4. กรณีที่ผู้ประกอบการก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากการประกอบกิจการของตน ผู้ประกอบการนั้นจะต้อง รับผิดชอบความเสียหาย พื้นฟู ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายนั้น และในกรณีที่เป็น กษ. อาจเข้าดำเนินการหรือมอบหมายบุคคลอื่นให้เข้าดำเนินการแก้ไขความเสียหาย พื้นฟู ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ ได้ โดยผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
5. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์ การจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและ ติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้า) ของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งจัดทำโดยบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009/3/7526 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
6. บริษัทฯ ต้องจัดทำระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ/เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
7. บริษัทฯ จะต้องให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ เหนือราชอาณาจักร, นิคมฯ เหนือราชอาณาจักร (มาบตาพุด), นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), และนิคมฯ เหนือราชอาณาจักร (บ้านฉาง) เป็นอันดับแรก
8. ก่อนที่บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องสิทธิหรือวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งของโรงงานที่ผู้ประกอบการยื่นขอสิทธิในนิคมอุตสาหกรรมและรายได้ ประกอบกิจการซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งสิทธิหรือวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งของโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าสิ่งสิทธิหรือวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งของนอก บริเวณโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนดำเนินการดังกล่าว
9. ห้ามเก็บขยะและ/หรือเศษขยะ สิ่งสิทธิหรือวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งของภายในบริเวณโรงงาน

/10. กรณีที่มีการแต่งตั้ง...

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการเชิงอุตสาหกรรม เลขที่ 423/2560

ฝ่ายทนายรับใช้ที่ดิน :

1. บริษัท ซี.อี.อี.อินดัสทรีแอนด์เทรด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-1654ชบ
2. บริษัท ซี.อี.อี.อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-145ชบ
3. บริษัท ซี.อี.อี.อินดัสทรี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-71/53ชบ
4. บริษัท บราปู เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.101-1/2547-ชบป.
5. บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-3/44ชบ
6. บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-3/44ชบ
7. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-3/45ชบ
8. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-2/45ชบ
9. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (นครนายก) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/44ชบ
10. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/45ชบ
11. บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/57ชบ
12. บริษัท ซี.อี.อี.อินดัสทรี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-19/57ชบ
13. บริษัท ซี.อี.อี.อินดัสทรี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-7/56ชบ
14. บริษัท ซี.อี.อี.อินดัสทรี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-1/41ชบ
15. บริษัท อี.บี.อี. จำกัด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-33/58ชบ
16. บริษัท อี.บี.อี. จำกัด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.106-1/2556-ชบช.
17. บริษัท อี.บี.อี. จำกัด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.105-1/2545-ชบช.
18. บริษัท อี.บี.อี. จำกัด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-46/60ชบ
19. บริษัท อี.บี.อี. จำกัด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-16/60ชบ
20. บริษัท อี.บี.อี. จำกัด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-41/53ชบ

หน้า 1

-2-

10. กรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมพื้นที่ผู้รวบรวม ผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือผู้จัดหาของเสีย (Waste Collector, Waste Transporter, Waste Management) บริษัทฯ ต้องเป็นผู้แต่งตั้งผู้ควบคุม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม และบริษัทฯ ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการความรับผิด (Liability) จากความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระทำ โดยฯ ของผู้ควบคุมดังกล่าว
11. ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากโรงงาน ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ให้บริการ (Waste Generator) แต่ละราย
12. การนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ต้องมีระบบใบกำกับการขนส่ง (Manifest System) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและจัดส่งสำเนาใบกำกับการขนส่งระหว่างแหล่งกำเนิดของเสีย (Waste Generator) และผู้ให้บริการบำบัด (Waste Processor) ทุกสาย ไปกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รับทราบเป็นประจำทุก 3 เดือน
13. น้ำเสียที่จะรับมาบำบัด จะต้องมีการตรวจสอบปริมาณน้ำเสียเป็นของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน
14. บริษัทฯ ต้องมีมาตรการป้องกันการหกหล่นและ/หรือการรั่วซึมของสิ่งสิทธิหรือวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งของระหว่างการขนส่ง
15. ห้ามปฏิบัติตนและกองสิ่งสิทธิหรือวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งของนอกอาคารโรงงาน
16. ต้องจัดเก็บวัสดุพิษ ผลึกกันต์ และกากของเสียที่เหลือจากการกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ภายในอาคารที่มีหลังคาปกคลุม และเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยในกรณีที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน, สารทำละลาย, สารไวไฟ, เคมิกัล เป็นต้น ต้อง บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีคัน (Bund) ที่ยื่นรอบพื้นที่จัดเก็บด้วย รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเหตุอันตราย และความปลอดภัย
17. กากของเสียที่เหลือจากการกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัดโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
18. ต้องมีสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้บริการระหว่างโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) กับ โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) ทุกสาย
19. ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 หรือฉบับที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน
20. ต้องจัดเก็บวัสดุพิษ ผลึกกันต์ และการประกอบกิจการโรงงาน ช่อม และถังถัง หรือภาชนะบรรจุ ให้เป็นสัดส่วนแยก จากการประกอบกิจการอื่น โดยที่ขณะอาคารที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุทนไฟ และมีกระเบื้องเคลือบอย่างเพียงพอ รวมทั้ง ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและป้องกันเหตุอันตราย
21. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ ในกระบวนการผลิต แบ่งบรรจุ และขนถ่ายของเหลวไวไฟหรือมี อันตราย ต้องอาศัยดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต
22. บริเวณที่มีการจัดเก็บและใช้สารไวไฟ หรือสารเคมีอันตราย ต้องมีแหล่งกำเนิดประกายไฟ เปลวไฟ หรือความร้อน ที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการใช้หรือติดตั้งในบริเวณ ดังกล่าว ต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือไฟไหม้ การระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น
23. อนุญาตให้นำน้ำมันหรือสิ่งของเหลวที่ไม่ใช่สิ่งของอันตราย มาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นน้ำมัน เชื้อเพลิงทดแทน โดยผ่านการควบคุมการขนส่งเท่านั้น

/24. ต้องปฏิบัติตาม...



แบบ กบอ. 03/6

หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
ฉบับต่ออายุ ครั้งที่ 3

ที่ 423/2560

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุญาตให้

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

( EASTERN SEABOARD ENVIRONMENTAL COMPLEX CO., LTD. )

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	88 หมู่ที่ 8	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บ่อวิน	อำเภอ/เขต	ศรีราชา	จังหวัด	ชลบุรี
เป็นผู้ประกอบกิจการในเขต	อุตสาหกรรมทั่วไป	นิคมอุตสาหกรรม	เหมราชชลบุรี		
แปลงที่ดินเลขที่	M.4, M.5, M.6, M.7, M.8, M.9	เนื้อที่	ประมาณ 107 ไร่ 3 งาน 45.25 ตารางวา		
สถานที่ประกอบกิจการเลขที่	88 หมู่ที่ 8	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บ่อวิน	อำเภอ/เขต	ศรีราชา	จังหวัด	ชลบุรี
ประกอบกิจการ	คัดแยก ฝักรวมขยะ และบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ, ถ่างกากขยะเปียก, ผลิตเชื้อเพลิงถ่าน และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช่เชื้อเพลิง, ผลิตเชื้อเพลิงถ่านและขยะมูลฝอยที่ไม่ใช่เชื้อเพลิง, การดักจับและบำบัดของเสียอันตรายจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากวัสดุที่ไม่ใช่เชื้อเพลิง, การเก็บรักษา สิ่งของ แยก คัดเลือก หรือแปรรูปของเสียอันตราย, ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Solid Recovered Fuel), การดักจับและบำบัดของเสียอันตรายจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์จากวัสดุที่ไม่ใช่เชื้อเพลิง, และการจัดการน้ำเสียในเครื่องจักรอุปกรณ์และกากขยะบรรจุ (Decontamination)				
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่	42(2), 101, 105, 106				
ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่	น.105-1/2545-ชบช.				

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

- (1) เงื่อนไขแบบท้ายหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
- (2) เงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ (ถ้ามี)

การอนุญาตนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอสงวนสิทธิ์ 1. เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ

กบอ. 3 ซึ่งประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับนี้

แบบฉบับที่ 324/2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ซึ่งมีผลใช้บังคับ

2. หนังสืออนุญาต ฉบับนี้ ให้ใช้แทนฉบับที่ 4 ฉบับ

ผู้ว่าราชการ

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การยื่นขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ใช้แทน

ก่อนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตฉบับนี้









รายการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่ ๐๓๐3๐91235๐1861

ที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม	

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓๐3๐91235๐1861

เงื่อนไขการออกใบอนุญาต :

- ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อนุญาตให้ใช้บรรจุกฎเกณฑ์และมาตรฐานประเภทของเสียอันตรายในการขนส่งเท่านั้น
- อนุญาตให้ขนส่งของเสียอันตรายไปยังปลายทางผู้รับบำบัดหรือกำจัด ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะของเสียอันตรายที่ปลายทางผู้รับบำบัดหรือกำจัดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเท่านั้น
- ให้ผู้รับใบอนุญาตติดและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของยานพาหนะ (Global Positioning System : GPS) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยื่นขอ และให้เชื่อมสัญญาณเข้ากับระบบฐานข้อมูลการติดตามการขนส่งจากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเชื่อมสัญญาณเข้ากับระบบดังกล่าวให้ชอบกับการบริการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรณีขนส่งของเสียจากโรงงานที่เป็นวัตถุอันตรายตามที่ได้รับใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ กับกรมการขนส่งของเสียอันตรายที่ผู้ส่งต่อจากของเสียอันตรายจัดทမ်းและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขนส่งของเสียอันตรายลงในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย เมื่อรายละเอียดดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ขนส่งของเสียอันตรายยื่นขอรับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายจากผู้ส่งต่อจากของเสียอันตรายได้ก่อนเมื่อผู้ส่งต่อจากของเสียอันตรายได้แจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว และจะขึ้นสู่การขนส่งของเสียอันตรายที่ปลายทางผู้รับบำบัดหรือกำจัดแล้วจึงส่งสถานที่ของผู้รับบำบัดหรือกำจัด และผู้รับบำบัดหรือกำจัด ให้แจ้งข้อมูลการรับของเสียอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรณีขนส่งวัตถุอันตรายจากแหล่งกำเนิดอื่น เช่น วัตถุอันตรายที่ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกประเทศหรือจากสถานประกอบการที่มีโรงงาน เพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัดก่อนการขนส่งทุกครั้งให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งข้อมูลการขนส่งในระบบฐานข้อมูลการติดตามการขนส่งจากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รวมค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนการขนส่งวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
- ต้องมีส่วนบรรจุวัตถุอันตรายในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมในการขนส่งวัตถุอันตราย
- กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะส่งผลให้เพิกถอนใบอนุญาต

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓๐3๐91235๐1861

ครั้งที่	หนังสือ	ที่	ลงวันที่	รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	พนักงานเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓๐3๐91235๐1861

ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด :

- บริษัท 1๐๕ ซี เอส อีเอ็ม จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-55/49ตป
- บริษัท คับบิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-10/53ตป
- บริษัท คับบิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.105-2/2549-กปน.
- บริษัท บริหารและพัฒนาฟีดเดอร์สัตว์มีผลผลิต จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-14/47ตป
- บริษัท บางปู เอ็มวีเอเนมาเทค คอลเลกซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.101-1/2547-กปน.
- บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-2/44ตป
- บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-3/44ตป
- บริษัท อีทีปาวาร จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.101-1/2544-นป.
- บริษัท ลิตเทิร์น ซิเมนต์ เอนไวรอนเม้นท์ คอลเลกซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.105-1/2545-กปน.
- บริษัท เบ็ญจเนตร เออร์วิวิ เทคโนโลยี่ แปซิฟิค (ปียเอ็มทีพี) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.106-1/2554-นป.
- บริษัท เอนวิโรจ เมคส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-1/26ตป

หมายเหตุ :

- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-55/49ตป อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 5 เฉพาะแบบคลอรีนชนิดกะกึ่ง-กรด ที่อยู่ในสภาพ อนุรูปเท่านั้น
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-10/53ตป อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 1,3,10,12,13,15,16 และ 17
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.105-2/2549-กปน. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 1,2,3,4,8,15,16 และ 17
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-14/47ตป อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 3,4,6 และ 16
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.101-1/2547-กปน. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 1, 3,4,10,(ลำดับที่ 11 เฉพาะที่ไม่นับชิ้นสารฟอสฟอรัสที่มีชีวิต (Biocide),12,13,(ลำดับที่ 14 เฉพาะถุงบรรจุด้วย Air Bag เท่านั้น),15,16 และ 17
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-2/44ตป และ 3-101-3/44ตป อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 1,3,4,10,12 และ 13
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.101-1/2544-นป. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 4,8,15,16 และ 17
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.105-1/2545-กปน. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 1,2,3,4,7,9,10,12,13,15 และ 16
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนผู้ประกอบการเลขที่ น.106-1/2554-นป. อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 4 และ 8
- ปลายทางผู้รับบำบัดกำจัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-1/26ตป อนุญาตให้ขนส่งเฉพาะวัตถุอันตรายลำดับที่ 5

ผู้บัญชาการศูนย์ราชการและการขนส่ง  
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘









กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

อนุชาไปให้	บริษัท รสชาติ แม่น้ำน้อย อ.สาม อำเภอ	ตัวเล็ก	สัญญาชาติ 1100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105540086065		
สถานที่ตั้งคอกขมูล	ได้รับใบอนุญาตตั้งคอกขมูลที่ 589/1420(ก)ขมูลเขินหรือสีทาขาววัด1ชั้น25	หมู่ที่ -	
ศกกร/ชอข -	ถนน	พท.ทพ	ตำบลนางา 333333
อำเภอ/เขต	333331	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
			รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์	0 2745 6926-7	โทรศัพท์	0 2745 6928
สถานที่เก็บกักวัตถุอันตรายชื่อ	เลขทะเบียน 50-1517 กรุงเทพมหานคร (วัด 6 ชื่อ ยาง 10 เส้น) (รหัส 019423)		
คอกขมูลที่	88		หมู่ที่ 8
ศกกร/ชอข -	ถนน	พท.ทพ	ตำบลนางา 333333
อำเภอ/เขต	ศรีวิชัย	จังหวัด	ชลบุรี
			รหัสไปรษณีย์ 20230
โทรศัพท์	0 3834 6364-7	โทรศัพท์	0 3834 6368

ข้อชี้แจงข้อหาของบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำนักงานบริหารได้รับแจ้ง (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๑๖(๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๙) ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้วัตถุอันตรายจากผลการประเมินความปลอดภัย)

ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด 14 มก/กก/ลิ  
 ที่ให้เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด 0 ตารางเมตร  
 มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบครองเพื่อ การพาณิชย์  
 วัตถุอันตราย (a) ซึ่ง 2,2,4,4-เตตระคลอโร-1,1-ไดฟลูออโรอีเทน (CFC-114) น้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนผสม (lube lubricative oil)

ชื่อทางการศึกษาของวัดคุณสร้อย (๒) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง  
พระนิคมเลขที่ ๗๐.๓๓๓๓-๑๐๖/วัน  
(ในกรณีที่มีมากกว่า ๑ รายการ ให้ระบุรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ)  
ใบอนุญาตออกถือครองโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ - รายละเอียดแสดงตามเอกสารแนบท้าย -

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ....

( ตามที่ )

1997



40. การประกอบกิจการโรคพิษขมและพิษขมสาหร่าย การคัดแยกขยะไม่อันตรายให้แยกเป็นสัดส่วนออกจากกิจการประกอบกิจการอื่น

41. อนุญาตให้ทำวัตถุบดทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เฉพาะที่นำไปใช้เป็นวัตถุบดทดแทนสำหรับโรงงานปูนซีเมนต์เท่านั้น

42. ต้องมีมาตรการป้องกันผู้ลงของ กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนและฆ่าสัตว์ใกล้เคียง

43. การที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้เครื่อง Bulb – Eater Model 55 VRS Premium หรือที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและต้องมีการใช้ระบบจัดสารฟอสร และสารเรืองแสงฟอสเฟอร์ พร้อมทั้งเปลี่ยนถาดกรอง HEPA Filter และ Activated carbon filter ของระบบกรองอากาศและตั้งกักฝุ่นและแยกไอปรอทตามที่กำหนด

44. หนังสืออนุญาตนี้อาจเกิดข้อโต้แย้งได้ หากตรวจสอบพบว่ากรมประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับการร้องขอหรือขัดกับกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถแก้ไขเหตุเดือดร้อนอันควรรีบยุติได้

45. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนดำเนินงานและระยะดำเนินงาน(ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2) พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงาน(ข้อ 7) โดยเคร่งครัด ตามรายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ขึ้นประกาศการพิจารณาประกอบกิจการโรงงาน

เงื่อนไขการประกอบกิจการแบ่งบรรจุและถ่ายเทของเสีย

46. การประกอบกิจการแบ่งบรรจุและถ่ายเทของเสีย ต้องแยกเป็นสัดส่วนจากการประกอบกิจการอื่น

47. ต้องปฏิบัติงานและจัดเก็บวัตถุสืบเสาะ สืบค้น สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในอาคารโรงงานเท่านั้น และพื้นที่ของโรงงานต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

48. ต้องมีและใช้ระบบบริหารจัดการของ กลิ่น ไอสารเคมี ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้โรงงานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ

50. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดก่อนเริ่มงาน

51. โรงงานตั้งข้างเขื่อนชลประทานซึ่งมีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หรือไม่ทันทั่วทั้งที่ กบอ.สามารถว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาเพื่อดำเนินการและเรียกค่าเสียหายจากโรงงานได้

คำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539



-2/-2-

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

ชื่อทางการค้า.....  
ทะเบียนเลขที่.....

(ตามข้อ ๕) อนันต์ (นางสาวบวรพร สงวนทุม) พนักงานเจ้าหน้าที่  
(ผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริม)  
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการค้า พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระบุรายการเพิ่มเติมด้านล่าง)

**หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง** พ.ศ. ๒๕๖๕

**หมายเหตุ**

(๑) วัตถุประสงค์ในความร่วมมือกับของโรงเรียนเอกชนกรบวช ให้ระบุเฉพาะชื่อวัดอุบลวงษา

(๒) วัตถุประสงค์ในความร่วมมือกับของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ระบุเฉพาะชื่อหลักการ

๒. ชื่อวัตถุอันตราย ขอบเขตนิยามโลหะหนัก และของมีพิษที่ประกอบกันจากโลหะหนัก ดังต่อไปนี้ : ทองแดง สารหนู เบริลเลียม แคดเมียม ตะกั่ว บัซอท์  
ซีเรียม ปรอทอินทรีย์ (Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following : Antimony, Arsenic, Beryllium,  
Cadmium, Lead, Mercury, Selenium, Tellurium, Thallium)

ชื่อทางการค้า  
พระเอกมณเฑียร

๓. ข้อใดถูกต้องบ้าง: ของเสียที่มีลักษณะหรือสารประกอบเป็นพิษ ได้แก่ 1. ของแข็งและสารประกอบของเหลวที่เป็นพิษ และสารประกอบพิษที่มีพิษและสารประกอบที่เป็นพิษ 2. ของแข็งและสารประกอบที่เป็นพิษ 3. ของแข็งและสารประกอบที่เป็นพิษ 4. ของแข็งและสารประกอบที่เป็นพิษ (ให้รวมของแข็งที่เป็นพิษ) (Wastes having as constituents or contaminants any of the following :Antimony, Antimony compounds, Beryllium, Beryllium compounds, cadmium, Cadmium compounds Lead, Lead compounds, Selenium, Selenium compounds, Tellurium, Tellurium compounds (not included metal waste in massive form))

ชื่อทางการค้า  
ทะเบียนเลขที่

๔. ชื่อวัตถุอันตราย: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อไปนี้ สารหนูและสารประกอบสารหนู ปะปนและสารประกอบปน  
พเจสและสารประกอบพเจส (Wastes having as constituents or contaminants any of the following : Arsenic, Arsenic compounds,  
Mercury, Mercury compounds, Thallium, Thallium compounds)

ชื่อทางการค้า.....  
ทะเบียนเลขที่.....

เงื่อนไขแบบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม(ต่อ)

เงื่อนไขการประกอบกิจการเก็บรักษา ตำรวจ แยก คัดเลือก เฉพาะของเสียเคมีวัตถุ

53. ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย  
ในการดำเนินงาน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

54. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัฒนธรรม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการ \_\_\_\_\_ / แทน

1000



รายการสินค้าในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓0309123485161

๑๓. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะสีจากการผลิต การผสมและการใช้สี สีย้อม สารสี สี น้ำยาล้าง และน้ำยาล้าง (Wastes from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers and varnishes)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๑๔. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะที่มีสารระเบิด (Wastes of an explosive nature)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๑๕. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะปนเปื้อนสารเคมี หรือสารอันตรายที่ปนเปื้อนในภาชนะบรรจุ หรือภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุ (Waste packages and containers contaminated with any Chemical Wastes excepting used lubricating oil)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๑๖. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะที่มีสารเคมีที่ไม่ได้คุณภาพ หรือปนเปื้อน (Waste consisting of or containing off specification or outdated chemicals)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

(ลายมือชื่อ)

(ชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

รายการสินค้าในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓0309123485161

๕. ชื่อวัตถุอันตราย... แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และแตกสลาย (Waste lead-acid batteries, whole or crushed)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๖. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะประเภทแบตเตอรี่ (Sorted waste batteries)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๗. ชื่อวัตถุอันตราย... ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีสารอันตราย ซึ่งได้แก่ สวิตช์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่มีสารพิษและสารอันตรายในการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ชนิดกรดและด่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Waste of electrical and electronic assemblies or scrap (not included scrap from electric power generation) containing such as accumulators and other batteries, mercury switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glasses and PCB-capacitors, or contaminated with Cadmium, Mercury, Lead Polychlorinated Biphenyl)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๘. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะที่มีสารเร่งปฏิกิริยา (Waste catalysts)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

( )

พนักงานเจ้าหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุอันตราย พ.ร.บ. ๒๕๖๑

รายการสินค้าในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓0309123485161

๑๑. ชื่อวัตถุอันตราย... ถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้ว (Spent activated carbon)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

รายการสินค้าในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ในอนุญาดมิไว้ในกรอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ๐๓0309123485161

๕. ชื่อวัตถุอันตราย... เศษจากโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ (Coal-fired power plant fly-ash)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๑๑. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะสีจากการผลิต การผสม และการใช้สี สีย้อม สารสี สี น้ำยาล้าง และน้ำยาล้าง (Wastes from production, formulation and use of dyes, pigments, paints, lacquers and varnishes)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๑๑. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะสีจากการผลิต การผสม และการใช้สี สีย้อม สารสี สี น้ำยาล้าง และน้ำยาล้าง (Wastes from production, formulation and use of dyes, pigments, paints, lacquers and varnishes)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

๑๒. ชื่อวัตถุอันตราย... ขยะที่มีส่วนผสมของน้ำและน้ำมัน หรือได้จากการกลั่น หรือได้จากการกลั่น (Waste oil/water, hydrocarbons/water mixture and emulsion)

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนเลขที่

พนักงานเจ้าหน้าที่

ที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ใช้สถานที่ในอนุญาต		พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้สำหรับ	
			บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม	

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ อก0309123485161

เงื่อนไขการออกใบอนุญาต :

4. ต้นทุนปฏิบัติการประจำภาคเกิดและโครงการวิจัยด้านฯ เรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลทางบก พ.ศ.2545 ประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้  
เรื่อง ระบบเอกสารเกี่ยวกับตำแหน่งของเขื่อนขึ้นคันทราย พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.1. อนุญาตให้ใช้บริเวณจุดเขื่อนขึ้นคันทรายประเภทของสถานที่ราชการและเอกชน
- 4.2. อนุญาตให้ส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายไปยังปลายทางผู้รับบริการได้ทันที ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- 4.3. อนุญาตให้ขนส่งของจากเขื่อนขึ้นคันทรายไปยังปลายทางผู้รับบริการได้ทันทีที่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการเท่านั้น
5. ให้ผู้รับใบอนุญาตคิดค่าและให้บริการเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการติดตามของยานพาหนะ (Global Positioning System : GPS) ที่ได้รับอนุญาตจากการตรวจราชการทางบกหรือที่รับแจ้งข้อมูลการตรวจหรือขอ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับใบอนุญาตการติดตามการขนส่งจากจุดตรวจการขนส่งทางบกตามจุดตรวจการ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับหลักว่าผู้รับใบอนุญาตมีการบริการที่ตรงตามคุณภาพการขนส่ง
6. ตามคำสั่งของเขื่อนขึ้นคันทรายแห่งการวิจัยด้านฯ ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วนั้น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและยึดถือปฏิบัติในการขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายที่ผู้ส่งผ่านไปยังของเขื่อนขึ้นคันทรายจากท่าและยึดถือปฏิบัติในขั้นต้นส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายลงไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทราย ผ่านทางเขื่อนขึ้นคันทรายจากท่าผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายจากท่าผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทราย
7. ตามคำสั่งของเขื่อนขึ้นคันทรายแห่งการวิจัยด้านฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น ให้ผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายจากท่าผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทราย
8. ตามคำสั่งของเขื่อนขึ้นคันทรายแห่งการวิจัยด้านฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น ให้ผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายจากท่าผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทราย
9. ตามคำสั่งของเขื่อนขึ้นคันทรายแห่งการวิจัยด้านฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น ให้ผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายจากท่าผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทราย
10. ตามคำสั่งของเขื่อนขึ้นคันทรายแห่งการวิจัยด้านฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้น ให้ผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทรายจากท่าผู้ส่งผ่านไปยังท่าบริการทางขนส่งของเขื่อนขึ้นคันทราย

.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(b)

9/10/08

עו ערשט

ครั้งที่	หนังสือ	ที่	ลงวันที่	รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	พนักงานเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ อก0309123485161

ปลายทางผู้รับนำบัตรกำจัด :

- [illegible]

NAME :

- หน้า ๓๓ : ๓๓
๑. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ 3-105-55/49๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 5 เดพาเบมเบคตอร์ ซหิอะกะอีว-กรวถ ที่อยู่ใลหะฮาม สทปญุณดักกัมัน
  ๒. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ 3-106-10/53๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 1,3,10,12,13,15,16 และ 17
  ๓. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ น.105-2/549-๗๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 1,2,3,4,8,15,16 และ 17
  ๔. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ 3-105-14/477๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 3,4,6 และ 16
  ๕. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ น.๑๐1-1/5247-๗๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 1, 3,4,10,(ลัถัมันที่ 11 เดพาตะไหม่ปมัยเอีฮะฮอญลุดาฮักรรณแลตซ์ น.๑๐1-1/53๗๗) (Boicade),12,13,(ลัถัมันที่ 14 เดพาตะฮอญดิมมิก Air Bag)ที่(๗),15,16 และ 17
  ๖. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ 3-101-2/44๗๗ และ 3-101-3/44๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 1,3,4,10,12 และ 13
  ๗. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ น.101-1/2544-๗๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 4,8,15,16 และ 17
  ๘. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ น.105-1/2545-๗๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 1,2,3,4,7,9,10,12,13,15 และ 16
  ๙. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ น.106-1/2554-๗๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 4 และ 8
  ๑๐. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ 3-๑๑-1/26๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 5
  ๑๑. ปาลายทางสุวรรณิ์ปมัยักกัซัด ทะเบียมโน๊งจางแลตซ์ 3-57(1)-1/43๗๗ อนุญาโตไห้ลงส่งเฉพาะวัดอุธัสนรภายลัถัมันที่ 4 และ 12

ស្រី

(นางสาวนพพร หุ่นงาม)

(...ผู้ให้บริการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง)

ฉบับที่ ๑๕๖๖/๒๕๖๕



เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ ๑

1. ผู้บัญชาการโดยตำแหน่งตามความในมาตรา 122 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้
  1. ห้ามเทกองขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยต้องขนส่งขยะมูลฝอยในปริมาณที่สอดคล้องกับอากาศพิษขยะมูลฝอย ซึ่งกองแบบเป็นระบบอัด (Negative Pressure)
  2. ต้องมีแผนปฏิบัติการเพื่อพิจารณาอากาศจากภายในโรงงานให้สะอาดและประสิทธิภาพเพียงพอสามารถขจัดอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าให้มีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งและอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553
  3. ต้องมีแผนและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำน้ำที่จากกระบวนการผลิตมาหมุนเวียนใช้และรดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยห้ามระบายน้ำที่จากกระบวนการผลิตออกสู่โรงงาน
  4. ต้องติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEM6) และเชื่อมสัญญาณรายงานผลไปยังศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์โรงงานอุตสาหกรรม
  5. หากมีการเสนอหรือแจ้งเปลี่ยนแปลง ชนิดหรือชื่อเพลิงทดแทนจากที่เสนอไว้จากกระบวนการประกอบกิจการโรงงาน จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการป้องกันผลกระทบให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลงชื่อ

## เจ้าหน้าที่

เลขานุการ

114  
ค.ศ. 2535 ให้ยกเลิก /

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

การจ้างประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสัณอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

- |                                |           |       |         |      |      |
|--------------------------------|-----------|-------|---------|------|------|
| 1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน      | วันที่ 15 | เดือน | กันยายน | พ.ศ. | 2559 |
| 2. เติมน้ำประปาที่กิจการโรงงาน | วันที่ 30 | เดือน | กันยายน | พ.ศ. | 2559 |
| 3. กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก     | วันที่ 1  | เดือน | มกราคม  | พ.ศ. | 2564 |

๓๕๕

- #### 4. การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

๖.๔. ๔  
ลำดับที่ ๑

ทะเบียนโรงงานเลขที่  
3-88-40/57จก.....

### ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

☎ (0319.5)02-48/2557

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อนุญาตให้..... บริษัท ออลิสแอนด์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด..... สัญชาติ.....

ฉบับที่ 199/175 ครอบคลุม

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....หนองไม้คอง.....อำเภอ/เขต.....เมืองชลบุรี.....จังหวัด.....ชลบุรี.....

บริษัท อัดไฮแอนด์ คณิน เทวเวอร์ จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานแล้วแต่ปี 88

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์งานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ดำัฒนาการผลิต 4.9 เมกะวัตต์

ค่าจ้างเหมาจ้าง -19,259.27- 62-

[illegible]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ชื่อสถานที่ : ..... เมืองขอนแก่น ..... ขอนแก่น

605

ประกอบกิจการได้โดยให้รวมประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน นับแต่เปิดบริษัท

ทรงมีรายการการเสด็จฯ ดังต่อไปนี้

- |  |                      |
|--|----------------------|
| (1) เสนอโครงการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข     | แสดงไว้ในลำดับที่ 2  |
| (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสีน้ำยาใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ 3  |
| (3) ใบบัญญาขยายโรงงาน  | แสดงไว้ในลำดับที่ 4  |
| (4) เสนอโครงการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข             | แสดงไว้ในลำดับที่ 5  |
| (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย                               | แสดงไว้ในลำดับที่ 6  |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  | แสดงไว้ในลำดับที่ 7  |
| (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน                                    | แสดงไว้ในลำดับที่ 8  |
| (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี                                       | แสดงไว้ในลำดับที่ 9  |
| (9) ค่าปรับและจำนวนของเอกสาร   | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |

บุญชาติ





## บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ทั้งในส่วนที่ได้ รับอนุญาตเดิม และในส่วนที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 1 รวมกำลังเครื่องจักรทั้งสิ้น 27,457.63 แรงม้า ตามใบแจ้งฯ วันที่ 2736 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559	
2	เพิ่มเลขที่ตั้งโรงงานจากเดิม เป็นตั้งอยู่ ณ เลขที่ 370 หมู่ที่ 7 บ้าน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตาม สำเนาทะเบียนบ้าน เลขรหัสประจำบ้าน 4063-000273-8 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนท่อน โดย นางสุวิ สิษฐวิชิตา นายทะเบียน ออกให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559	

## ลำดับและจำนวนของเอกสาร

[illegible]

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่..... / .....  
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
 อนุญาตให้.....  
 อยู่บ้าน / สำนักเลขที่..... ตระก / ซอย..... ถนน.....  
 หมู่ที่..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....  
 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....  
 ประกอบกิจการ.....

กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ปัญหาติ.....

กำลังเครื่องจักร..... แรงม้า จำนวนคนงาน..... คน  
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ตระก / ซอย..... ถนน.....  
 หมู่ที่..... คลอง..... แม่น้ำ..... ตำบล / แขวง.....  
 อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... ประกอบกิจการโรงงานได้.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต.....  
 (.....)  
 ครั้งที่.....

ที่..... / .....  
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
 อนุญาตให้.....  
 อยู่บ้าน / สำนักเลขที่..... ตระก / ซอย..... ถนน.....  
 หมู่ที่..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....  
 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....  
 ประกอบกิจการ.....

กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ปัญหาติ.....

กำลังเครื่องจักร..... แรงม้า จำนวนคนงาน..... คน  
 ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ตระก / ซอย..... ถนน.....  
 หมู่ที่..... คลอง..... แม่น้ำ..... ตำบล / แขวง.....  
 อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... ประกอบกิจการโรงงานได้.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต.....  
 (.....)  
 ครั้งที่.....



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เลขที่ 1/61 เลขที่ 18 ปี 2561

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ นาง อติคุณนธ์ คัทเพอร์ ปี

สัญชาติ - เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ - อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ -

ครอบครัว/ชอย - ถนน -

หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง บ้านบึง อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ - โทรสาร -

ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การค้าปลีกปลีกสุรา

ลำดับที่ - ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ -

เลขที่ - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. - โดยใช้ชื่อ

สถานประกอบการว่า - พื้นที่ประกอบกิจการ - ตารางเมตร

กำลังเครื่องจักร - แรงม้า จำนวนคนงาน - คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ -

ตำบล - อำเภอ - จังหวัด -

โทรศัพท์ - โทรสาร -

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- (1) -
- (2) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลายมือชื่อ)

(



ใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าปลีกปลีกสุรา

เลขที่เลขที่ 2/60

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนทันอนุญาตให้บริษัทอัลโลแอนซ์. คลีน. เทวเวอร์ จำกัด สัญชาติ - อายุ - ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๗๐ หมู่ที่ ๗ ตำบล โนนทัน อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๘๑๐

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อัลโลแอนซ์. คลีน. เทวเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการ การค้าปลีกปลีกสุราและเครื่องดื่ม ประเภท รับราชการการค้าปลีกปลีกสุรา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๗๐ หมู่ที่ ๗ ตำบล โนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๘๑๐

เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (๖) หักเงินค้ำประกัน - ) ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่เลขที่ลงวันที่

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลโนนทัน เรื่อง การค้าปลีกปลีกสุราและเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

(๓.๑) มีสถานที่ค้าปลีกปลีกสุราต้องตามหลักสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ

(๓.๒) ห้ามขาย เท ที่มึนเมาในท้องที่หรือทางสาธารณะ

(๓.๓) ต้องประกอบกิจการในสถานที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเหตุรำคาญ

(๓.๔) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีอำนาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(๓.๕) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการสุรา พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันได้รับใบอนุญาต

(๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดในวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายณสถานที่ประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในท้องที่อื่นต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑	1/61	18	29 ธ.ค. ๖0	 (นายสี...) ปลัดเทศบาลตำบล... นายกเทศ...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มอบไว้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพทองทรัพย์

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-20/58ขก

ได้ผ่านการยกระดับและเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 (ระดับที่ 2)

และตัวชี้วัดที่ 10.1.1 (ระดับที่ 3)

(นายประกอบ วิจิตร)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



## เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.8 การใช้เครื่องเชื่อมหรือตัดโลหะด้วยแก๊ส จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flash back Arrestors)

1.9 ใบอนุญาตฉบับนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามแก้ไขปัญหาระยะ ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือใกล้เคียงกับโรงงาน

ลงชื่อ

( )  
ผู้อำนวยการ

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

( )

เจ้าหน้าที่

( )

## การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดเส้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน	วันที่	10	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2558
2. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน	วันที่	26	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2558
3. กำหนดเส้นอายุใบอนุญาต	วันที่	1	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2563

ลงชื่อ

( )

(นายโกเมน สิวทุม)  
วิศวกรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่

( )

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นสุดอายุ ครั้งต่อไป	แรงงาน /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เลขที่	วันที่		

คำเตือน : กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน  
ใบอนุญาต และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด  
ในการประกอบกิจการโรงงานอย่าง  
เคร่งครัด มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง

ทะเบียนโรงงานเลขที่  
3-105-20/58 ขก

## ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

คู่ (เลข) 102-40 / 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อนุญาตให้ ตั้งขึ้นในส่วนจำกัด เขตเทศบาลนคร...

อนุญาตให้ 133 ตรอก/ซอย บ้านสระบัว ถนน...

วันที่ 14 ตำบล/แขวง ม่วงพรวน อำเภอ/เขต บ้านทอง จังหวัด ชลบุรี

ชื่อโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพทองทรัพย์

ประเภทหรือชนิดของโรงงานเลขที่ 105

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่ใช้เส้นใยที่มีเส้นใยสังเคราะห์

กำลังเครื่องจักร 98.50 แรงม้า จำนวนคนงาน 14 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 133 ตรอก / ซอย บ้านสระบัว ถนน...

วันที่ 14 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2558

อำเภอ/เขต บ้านทอง จังหวัด ชลบุรี

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีการชำระค่าธรรมเนียม

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดเส้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
- (3) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย
- (6) วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน
- (8) วันที่ทำการชำระค่าธรรมเนียมรายปี
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร

แสดงไว้ในลำดับที่ 2

แสดงไว้ในลำดับที่ 3

แสดงไว้ในลำดับที่ 4

แสดงไว้ในลำดับที่ 5

แสดงไว้ในลำดับที่ 6

แสดงไว้ในลำดับที่ 7

แสดงไว้ในลำดับที่ 8

แสดงไว้ในลำดับที่ 9

แสดงไว้ในลำดับที่ 10

ลงชื่อ

( )

ผู้อำนวยการ

## เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้ติดตั้งวัสดุที่ไม่ได้เกิดมลพิษตามที่ได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่

สารเคมี สารพิษ สารอันตราย

1.2 อาคารโรงงานต้องมีลักษณะและพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง

1.3 ห้ามปฏิบัติงานและกองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้แยกออกจากโรงงาน

1.4 ห้ามเผาหรือทิ้งของเสียปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้แยกออกจากโรงงาน

1.5 หากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตขึ้นสู่ท้องฟ้าต้องนำไปกำจัดโดยใช้บริการ โรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

1.6 ให้มีวิศวกรหรือผู้ชำนาญการ ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เฉพาะด้านที่ติดกับถนนสาธารณะ เพื่อตรวจสอบระดับพื้นที่หน้าอาคารและการเปิดหรือกระเด็นของวัสดุและผลิตภัณฑ์ออกนอกถนนสาธารณะ ส่วนด้านอื่นต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือมลพิษแก่ประชาชนที่ข้างเคียง

1.7 ต้องมีและใช้ห้องโดยสภาวะสำหรับยึดสารพิษที่ไม่ได้ใช้แล้ว ที่ขึ้นและเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของวัสดุและของเสีย มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ พร้อมทั้งมีการป้องกันการปนเปื้อนของของเสียที่จะไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

1.8 การใช้...

ลงชื่อ

( )

(นายเอกเพชร อุดมทรัพย์)  
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและควบคุมโรงงาน

เจ้าหน้าที่

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโรงงาน
1	<p>เปลี่ยนแปลงการติดตั้งเครื่องจักรโดยติดตั้งเครื่องจักร 98.50 แรงม้าเท่ากับสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต ตามเอกสารประกอบคำขอทั่วไปวันที่ 1880 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561</p>

## ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่ \_\_\_\_\_

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่		เดือน		พ.ศ.	
อนุญาตให้				สัญญา	
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำต้นที่					
ประเภทกิจการ					
กำลังเครื่องจักรไฟฟ้า		แรงม้า		รวมเป็น	
รวม					
การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน					
ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานเดิมฐานหนึ่งตั้งอยู่บนน้ำหนักที่เดิมเดิมแต่					
ทำหรือแก้ไขฐานเดิม (มี / ไม่มี)					
ตั้งอยู่ ณ เลขที่		ตรวจ / สอบ		ตาม	
หมู่ที่		ต.บ. / เลข			
อำเภอ / เขต		จังหวัด			
ประเภทกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายได้ โดยให้แจ้งประเภทกิจการโรงงานภายในกำหนด					
นับแต่ปีนี้เป็นต้นไป					

ลงชื่อ (

ผู้อนุญาต  
)

ครั้งที่ \_\_\_\_\_

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาติให้ สัญชาติ

ประมาณหรือชนิดของโรงงานถ้าเป็นที่

ประเภทกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน

ทำให้อาคารเดิม

ทำร้อยละสิบหรือขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่

ตรงอก / ขอบ

หมู่ที่ คลอง

แม่น้ำ

อำเภอ / เขต

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ยกมาไม่ได้ โดยให้แจ้งประกอบกิจการโรงงานต่อไป

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๑๕๕

ผู้บัญชาการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

๕๔  
ครั้งที่ \_\_\_\_\_

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้  
หนดเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

0450

เจ้าหน้าที

1

3

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เว้นใจดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

๑๖๕๐

©

















เอกสารแนบ 2-13  
ข้อกำหนดในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้รับเหมา  
ในการขนส่ง และกำจัดของเสีย

---



## บันทึกการสื่อสารในการทำงานเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ IECC.C-120/2016

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บันทึกการสื่อสารการทำงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ขนส่งปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ระหว่าง  
เข้ามาปฏิบัติงานใน-นอกเขตโรงงานของ บริษัท อินทร์ไอโซเคิล จำกัด(ผู้ให้บริการ)

### 1. คำจำกัด

ผู้ให้บริการว่าจ้างผู้ขนส่ง ให้ขนถ่ายของเสียมากำจัดยังปลายทางที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยลูกค้าของผู้ให้บริการ จะอยู่  
บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยจะเสนอค่าบริการขนส่งเป็นรายเที่ยว และจะมีการเสนอราคาค่าขนส่ง  
เป็นรายลูกค้าไป โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

2.1 ผู้ขนส่งต้องจัดหารถยนต์/รถบรรทุก/ยานพาหนะ ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานตามบันทึกการสื่อสารฉบับนี้ มีประกัน  
รถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

- คุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ในอาณาเขตประเทศไทย ในลักษณะใช้เพื่อ  
การพาณิชย์ หรือการพาณิชย์พิเศษ และเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
- ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability)

2.2 ในระหว่างการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานของผู้  
ก่อกำเนิดเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัดยังโรงงานของผู้ให้บริการ มีเหตุทำให้ของเสียอันตรายเกิดการหกรั่วไหล หรือเกิด  
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย อนามัย สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน/สังคม/บุคคลใดๆ  
ในระหว่างปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ หรือจากความบกพร่องของผู้ขนส่ง หรือจาก  
พนักงานของผู้ขนส่ง และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ รวบรวม หรือบรรเทาเหตุของเสียอันตรายหกรั่วไหลและความ  
เสียหายอื่นๆระหว่างการขนส่งนั้น ผู้ขนส่งต้องรับภาระความรับผิด (Liability) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม  
ชดใช้เงิน ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆทุกชนิดทุกประเภทที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ตามที่หน่วยงาน  
ราชการ,องค์กรท้องถิ่น, เจ้าของทรัพย์สิน, ผู้เสียหายและ/หรือบุคคลใดๆที่มีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายจะเรียกร้อง



### 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของผู้ว่าจ้าง

3.1 ผู้ขนส่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดใดๆทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่อาจมีการออกใหม่ในอนาคตรวมถึงกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใช้แทนกฎหมายและข้อกำหนดเดิมด้วย

3.2 ผู้ขนส่งจะต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการมีสิทธิ์สั่งให้ผู้ขนส่งหยุดหรือปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานได้โดยผู้ขนส่งต้องปฏิบัติตามทันที

3.3 ตลอดเวลาที่ผู้ขนส่งหรือพนักงานของผู้ขนส่งอยู่ในสถานที่ของ เช่น สำนักงานของผู้ให้บริการ โรงงานของผู้ให้บริการ ฯลฯ ผู้ขนส่งจะต้องปฏิบัติตามและจะต้องดำเนินการให้พนักงานของผู้ขนส่งปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยเคร่งครัด ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับและมาตรฐานของผู้ให้บริการในเรื่องต่างๆต่อไปนี้ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือออกใหม่หรือใช้ใหม่แทนของเดิม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ขนส่งทราบ

ผู้ขนส่งได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้

ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพัน

ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.พี.ทรานสปอร์ต



ลงชื่อ

(นาย น.ส. โตแก้ว หงษ์...) (นาย น.ส. ศักดิ์พร...

...

คำชี้แจง

1. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการดังกล่าวแทน
2. ให้พิมพ์หรือเขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจงกำกับลายมือชื่อทุกคน



เอกสารแนบ 2-14  
ผลการวิเคราะห์น้ำ Produced water Treatment  
และ Brine Water

---







**TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**Research and Development Department**  
**Standard Laboratory Section**

299 MOO.5, T.TUBKWANG, A.KAENGKHOY, SARABURI 18260

Tel. (036) 358999, Fax. (036)358910-12

**Test Report of Special Sample**

To. Product Control 3/C.Q

CC : -

Type of Sample : ตัวอย่าง PTT Produced water

Waste Code : SS-0366-03

Work Oder No. Q92303W008

Report number : SPSR - 034/2023

Page : 1/1

Date of received : 29/03/2023

Period of testing : 29/03/2023 - 19/04/2023

Test Items	Unit	Test Results	Test Items	Unit	Test Results
<b>1. Heavy Metal</b>			<b>2. Main oxides</b>		
Ag	mg/l	<0.01	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-
As	mg/l	<0.02	CaO	%	-
Ba	mg/l	<0.01	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-
Cd	mg/l	<0.01	MgO	%	-
Cr	mg/l	0.15	SiO <sub>2</sub>	%	-
Cu	mg/l	1.51	K <sub>2</sub> O	%	0.01
Hg	mg/l	<0.01	Na <sub>2</sub> O	%	0.06
Mn	mg/l	<0.01	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	-
Ni	mg/l	<0.02			
Pb	mg/l	<0.10	3. SO <sub>3</sub> *	%	0.28
Sb	mg/l	3.38	4. Cl ***	ppm	170.01
Se	mg/l	<0.02	5. LOI	%	-
Sn	mg/l	52.07	6. Flash Point	°C	-
Ti	mg/l	2.98	7. Viscosity **	Cp	-
Tl	mg/l	<0.02	8. Water Content	%	-
V	mg/l	1.31	9. pH **	-	8.00
Zn	mg/l	<0.01	10. Moisture	%	-
			11. GCV	Kcal/Kg	-
			12. NCV*	Kcal/Kg	Non combustible
			13. Total Hydrogen	%	-

Remark :

\* ผลวิเคราะห์จากแผนก Product Control 1.

\*\* ผลวิเคราะห์จากแผนก Product Control 3



Date .....

Date .....



TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED  
Research and Development Department  
Standard Laboratory Section

299 MOO.5, T.TUBKWANG, A.KAENGKHOY, SARABURI 18260

Tel. (036) 358999, Fax. (036)358910-12

Test Report of Special Sample

To. Product Control 3/C:Q

CC: -

Type of Sample : ตัวอย่าง PTT waste water

Waste Code : SS-0566-02

Work Oder No. Q92305W004

Report number : SPSR - 053/2023

Page : 1/1

Date of received : 23/05/2023

Period of testing : 23/05/2023 - 31/05/2023

	Unit	Test Results	Test Items	Unit	Test Results
<b>1. Heavy Metal</b>			<b>2. Main oxides</b>		
Ag	mg/l	<0.01	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-
As	mg/l	<0.02	CaO	%	-
Ba	mg/l	10.82	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-
Cd	mg/l	<0.01	MgO	%	-
Cr	mg/l	<0.01	SiO <sub>2</sub>	%	-
Cu	mg/l	<0.01	K <sub>2</sub> O	%	0.00
Hg	mg/l	<0.01	Na <sub>2</sub> O	%	1.49
Mn	mg/l	<0.01	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%	-
Ni	mg/l	<0.02			
Pb	mg/l	<0.10	3. SO <sub>3</sub> *	%	0.10
Sb	mg/l	0.16	4. Cl ***	ppm	115.01
Se	mg/l	<0.02	5. LOI	%	-
Sn	mg/l	0.15	6. Flash Point	°C	-
Ti	mg/l	<0.02	7. Viscosity **	Cp	-
Tl	mg/l	<0.02	8. Water Content	%	-
V	mg/l	<0.02	9. pH **	-	7.00
Zn	mg/l	<0.01	10. Moisture	%	-
			11. GCV	Kcal/Kg	-
			12. NCV*	Kcal/Kg	Non combustible
			13. Total Hydrogen	%	-

Remark :

\* ผลวิเคราะห์จากแผนก Product Control 1.

\*\* ผลวิเคราะห์จากแผนก Product Control 3

\*\*\* ผลวิเคราะห์ค่า Cl สถานะของแข็ง วิเคราะห์จากแผนก Product Control 1 สถานะของเหลว วิเคราะห์จากแผนก Product Control 3

Checked and issued by :

Asst. Supervisor

Date 02-06-23

Approved by :

Asst. Section Manager / Section Manager

Date 2-6-23





เอกสารแนบ 2-15  
แผนการจัดการของเสีย

---





แผนการจัดการของเสีย  
(WASTE MANAGEMENT PLAN)

โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

ดำเนินการโดย  
พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด

กันยายน 2558

สารบัญ

1.	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	1
2.	ขอบเขตของแผนการจัดการของเสีย.....	4
3.	รายละเอียดโครงการ.....	4
3.1	ข้อมูลทั่วไป.....	4
3.2	รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ.....	7
3.2.1	องค์ประกอบของโครงการ.....	7
3.2.2	แผนผังกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของเสีย.....	13
3.2.3	แผนผังสถานที่จัดเก็บและสถานที่จัดการของเสียภายในพื้นที่โครงการ.....	16
4.	การจัดการของเสีย.....	24
4.1	กรอบการจัดการของเสีย.....	24
4.2	รายละเอียดของเสีย.....	25
4.3	วิธีการจัดการของเสีย.....	36
4.3.1	การจัดการของเสียในพื้นที่โครงการ.....	36
4.3.2	การจัดการของเสียนอกพื้นที่โครงการในราชอาณาจักร.....	38
4.3.3	การจัดการของเสียนอกราชอาณาจักร.....	41
4.4	มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม.....	41
4.4.1	การคัดแยกของเสีย.....	41
4.4.2	การบรรจุและติดฉลากของเสีย.....	43
4.4.3	การเก็บรักษาของเสียเพื่อรอการขนส่ง.....	47
4.4.4	การขนส่งของเสีย.....	48
4.4.5	การบำบัดหรือกำจัดของเสีย.....	48

หน้า | i

สารบัญ (ต่อ)

4.5	แผนตอบสนองในกรณีเกิดการรั่วไหลหรือภาวะฉุกเฉิน.....	49
4.6	รายนามและตำแหน่งของผู้ควบคุมดูแลการจัดการของเสีย.....	56
5.	การจัดทำรายงานการจัดการของเสีย.....	56

หน้า | ii

สารบัญรูป

รูปที่ 3-1	ตำแหน่งที่ตั้งของแปลงสัมปทาน.....	6
รูปที่ 3-2	องค์ประกอบของโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม.....	10
รูปที่ 3-3	แผนผังแสดงการจัดวางพื้นที่ภายในฐานเจาะเบื้องต้น.....	11
รูปที่ 3-4	ตำแหน่งที่ตั้งของสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมและพื้นที่โดยรอบ.....	12
รูปที่ 3-5	แผนผังการไหลของกระบวนการเจาะปิโตรเลียมและแหล่งกำเนิดของเสีย.....	13
รูปที่ 3-6	แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งกำเนิดของเสีย.....	15
รูปที่ 3-7	สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียอันตราย.....	16
รูปที่ 3-8	สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียไม่อันตราย.....	17
รูปที่ 3-9	ระบบจัดเก็บและจัดการน้ำจากกระบวนการผลิต.....	18
รูปที่ 3-10	ตำแหน่งระบบจัดเก็บและจัดการของเสีย ณ สถานีผลิตก๊าซ.....	19
รูปที่ 3-11	แผนผังแสดงพื้นที่จัดวางภาชนะบรรจุของเสียบริเวณฐานผลิตในระหว่างการเจาะ.....	21
รูปที่ 3-12	แผนผังแสดงพื้นที่จัดวางภาชนะบรรจุของเสียภายในที่พักอาศัยบริเวณลานกองเก็บเพื่อ.....	22
รูปที่ 3-13	ภาชนะบรรจุของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย.....	23
รูปที่ 3-14	ปอร์รวมเศษดินเศษหิน.....	23
รูปที่ 3-15	ภาชนะบรรจุเศษดินเศษหินเพื่อรอส่งไปกำจัด.....	24
รูปที่ 4-1	แผนภาพการจัดการของเสียตามลำดับขั้น.....	25
รูปที่ 4-2	ภาชนะบรรจุของเสียไม่อันตรายประเภทหลอมหล่อทั่วไป.....	42
รูปที่ 4-3	ภาชนะบรรจุของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้.....	42
รูปที่ 4-4	ภาชนะบรรจุของเสียอันตราย.....	43

หน้า | iii



แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม	พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด
สารบัญรูป (ต่อ)	
รูปที่ 4-5 ฉลากสำหรับมูลฝอยทั่วไป.....	44
รูปที่ 4-6 ตัวอย่างฉลากสำหรับของเสียอันตราย.....	46
รูปที่ 4-7 แผนผังการตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉินในระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ของ ปตท.สม.....	50
รูปที่ 4-8 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน.....	52
รูปที่ 4-9 ขั้นตอนในการตอบรับเหตุฉุกเฉิน.....	53
รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการจัดการของเสียรายเดือน.....	57
สารบัญตาราง	
ตารางที่ 3-1 สถานภาพของฐานผลิตและหลุมก๊าซในพื้นที่สัมปทาน.....	5
ตารางที่ 4-1 รายละเอียดและวิธีการจัดการของเสียในระยะเจาะผลิต.....	26
ตารางที่ 4-2 รายละเอียดและวิธีการจัดการของเสียในระยะดำเนินการผลิต.....	29
สารบัญเอกสารแนบ	
เอกสารแนบหมายเลข 1 Waste Management Guideline	
เอกสารแนบหมายเลข 2 ใบอนุญาตสำหรับผู้บำบัดและกำจัดของเสีย และผู้ขนส่งของเสีย	
เอกสารแนบหมายเลข 3 หนังสือขอแจ้งเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบการผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม	
หน้า   iv	

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม	พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	
โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น (เดิมชื่อ “โครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติภู่อ้อม”) ดำเนินการในพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจหมายเลข E5N ขนาดพื้นที่ 39.31 ตารางกิโลเมตรและ EU-1 ขนาดพื้นที่ 190.93 ตารางกิโลเมตร โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/6251 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.2/6888 6251 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552	
โครงการฯ ดำเนินการโดย พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ “บริษัท เอสส (ไทยแลนด์) จำกัด”) เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กิจกรรมของโครงการฯ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ ประกอบด้วย	
1) กิจกรรมการเจาะผลิต ซึ่งครอบคลุมฐานผลิต เอ (เดิมชื่อ ฐานผลิตภู่อ้อม 5) ฐานผลิต บี (เดิมชื่อ ฐานผลิตภู่อ้อม 3) ฐานผลิต ซี (เดิมชื่อ ฐานผลิตภู่อ้อม 4) และฐานผลิต ดี (เดิมชื่อ ฐานผลิตภู่อ้อม 1) ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีแผนที่จะเข้าไปเจาะหลุมผลิตภายในฐานต่างๆ เพิ่ม เพื่อรักษากำลังการผลิต	
2) กิจกรรมการก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และเริ่มเดินเครื่อง ซึ่งครอบคลุมการก่อสร้างวางระบบท่อก๊าซภายในแหล่งผลิต การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซสินภู่อ้อม การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ำและการเปิดใช้ท่อ การก่อสร้างสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติและการเปิดใช้งาน ซึ่งกิจกรรมในข้อนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
3) กิจกรรมการผลิตของฐานหลุมผลิต ระบบท่อในแหล่งผลิต แนวท่อส่งก๊าซสินภู่อ้อม สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตนี้	
ภายหลังจากการผลิตแล้ว โครงการได้มีการขอเปลี่ยนแปลงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จำนวน 5 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้	
1. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม แปลงสัมปทาน E5N และ EU-1 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นกรเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการน้ำจาก	
หน้า   1	

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม	พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด
กระบวนการผลิต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 หนังสือเลขที่ ทส 1009.2/8890 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553	
2. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม แปลงสัมปทาน E5N และ EU-1 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นกรขอติดตั้งระบบเพิ่มความดันก๊าซ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 29/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 หนังสือเลขที่ ทส 1009.2/8473 ลงวันที่ 16 กันยายน 2554	
3. การขอเปลี่ยนแปลงแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม บริษัท เอสส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดังที่แจ้งหนังสือเพื่อทราบ ถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเลขที่ พน 0305/1285 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555	
4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม (การเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำโคลนและวิธีการจัดการของเสีย สำหรับการผลิต ซี) ของพีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด แปลงสัมปทาน E5N และ EU-1 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หนังสือเลขที่ พน 0308/025 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558	
5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม (การเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำโคลนและวิธีการจัดการของเสีย สำหรับการผลิต ดี) ของพีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด แปลงสัมปทาน E5N และ EU-1 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หนังสือเลขที่ พน 0308/1836 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558	
ในการจัดการของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการเจาะผลิตจะแยกตามชนิด/ประเภทของเสียดังนี้	
• ของเสียประเภทเศษดินเศษหินจากการเจาะทั้งหมดของโครงการจะเก็บรวบรวมในภาชนะบรรจุเฉพาะ และขนส่งไปกำจัดภายนอกพื้นที่โครงการโดย	
• นำไปใช้เป็นวัตถุทดแทนในเตาปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นสถานที่รับบำบัดและกำจัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
• ของเสียประเภทเศษอาหารเปียกและขยะมูลฝอยทั่วไป จัดเป็นของเสียไม่อันตราย ถูกส่งไปบำบัดและกำจัดภายนอกโครงการโดยผู้รับบำบัดและกำจัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและจากสำนักงานจะถูกจัดเก็บโดยแยกตามชนิด/ประเภทของเสีย ดังนี้	
หน้า   2	

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม	พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด
• ของเสียอันตราย –ต้องอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดและรวบรวมเก็บไว้ที่ Warehouse 2 ยกเว้นขยะติดเชื้อที่จะเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องปฐมพยาบาล เพื่อส่งไปกำจัดภายนอกพื้นที่โครงการ โดยผู้รับบำบัดและกำจัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่รับกำจัดของเสียของเทศบาลใกล้เคียง	
• ของเสียไม่อันตราย –จัดเก็บไว้ที่ลานจัดเก็บชั่วคราวที่เป็นลานคอนกรีต และมีหลังคาปิดคลุมเฉพาะสำหรับของเสียที่มีโอกาสเกิดน้ำชะขยะ เช่น ขยะเปียกจากสำนักงาน เพื่อส่งไปกำจัดภายนอกพื้นที่โครงการ โดยผู้รับบำบัดและกำจัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
• น้ำจากกระบวนการผลิตจะถูกกักเก็บในบ่อ Produced Water Pond ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตที่มีการเคลือบด้วยเทคนิคการสร้างหลักในมวลคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วไหล เป็นบ่อสำหรับกักเก็บน้ำจากกระบวนการผลิตในกรณีฉุกเฉินหรือซ่อมบำรุง Hold-up Tank รวมทั้งเก็บน้ำจากกระบวนการผลิตที่เกินความสามารถของระบบกำจัดน้ำที่มีอยู่ (Evaporator และ Thermal Oxidizer) ส่วนน้ำเข้มข้น (Brine Water) จะถูกกักเก็บไว้ในบ่อคอนกรีต Brine Water Pond ที่มีการเคลือบด้วยเทคนิคการสร้างหลักในมวลคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วไหล ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งไปกำจัดยังเตาเผาปูนซีเมนต์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
หลักการจัดการของเสียจะเป็นไปตามลำดับขั้นในการจัดการของเสีย โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการหลีกเลี่ยงการกำเนิดของเสีย แล้วจึงพิจารณาในลำดับขั้นต่อไป คือ ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับคืน และจึงค่อยพิจารณาการกำจัดเป็นลำดับสุดท้าย	
หน้า   3	

2. ขอบเขตของแผนการจัดการของเสีย

แผนการจัดการของเสียฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุมการจัดการของเสียของโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติดิงกูฮ้อม ซึ่งมีองค์ประกอบของโครงการคือ ฐานผลิต เอ ฐานผลิต บี ฐานผลิต ซี และฐานผลิต ดี โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีควบคุมแรงดัน และสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ

3. รายละเอียดโครงการ

### 3.1 ข้อมูลทั่วไป

โครงการแหล่งผลิตกีฬาระรรมชาติสินธุ์อ้อม จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น (เดิมชื่อ “โครงการพัฒนาแหล่งกีฬาธรรมชาตินธุ์อ้อม”) เป็นโครงการที่ พี่ตี๋พี่ เอพี ที ลิมิตต์ (เดิมชื่อ “บริษัท เอสดี (ไทยแลนด์) จำกัด”) ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มปนาปีโดยเลียมแปลงลำว้าจหมายเลข ESN และ EU-1 โดยรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/6251 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.2/6888 6251 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 พื้นที่ลุ่มปนาของโครงการแหล่งผลิตกีฬาระรรมชาติสินธุ์อ้อมครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอุดรธานีและตอนเหนือของจังหวัดขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดังรูปที่ 3-1


แปลงสำรวจหมายเลข E5N มีขนาดพื้นที่ 39.31 ตารางกิโลเมตร และแปลงสำรวจหมายเลข EU-1 มีขนาดพื้นที่ 190.93 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันโครงการขอยุ้ในระยะผลิตเข้าสู่ปีที่ 9 นับจากเริ่มต้นผลิตก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 และปัจจุบันไม่มีข้อมูลทางของสัมปทาน

สำหรับสภาพของฐานผลิตและหลุมก๊าซในพื้นที่สัมปทานแปลงสำรวจทั้ง 2 แปลงมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สถานภาพของฐานผลิตและหลุมก๊าซในพื้นที่สัมปทาน

ฐานผลิต	วันที่เริ่มเจาะ	วันที่เจาะสำเร็จ	สถานะของหลุมก๊าซ	จำนวนหลุมก๊าซ	
				ปัจจุบัน (ชื่อหลุม)	เป้าหมาย
<b>ฐานผลิตและหลุมก๊าซในปัจจุบัน</b>					
ฐานผลิต D	4 ก.พ.2526	28 มิ.ย. 2526	พบก๊าซ	1 (PH-1)	5
ฐานผลิต สินภู่อ้อม 2	9 มิ.ค.2532	6 ก.ค. 2532	ปิดและสละหลุมถาวร	1 (PH-2)	1
ฐานผลิต B	9 มิ.ย.2545	11 พ.ค. 2546	หลุมผลิต	1 (PH-3)	5
ฐานผลิต C	9 มิ.ย.2547	18 ก.พ. 2558	หลุมผลิต	5 (PH-4, PH-6, PH-7, PH-10, PH-11)	5
ฐานผลิต A	18 ก.ค.2547	26 ก.ย. 2547	หลุมผลิต	1 (PH-5)	5
<b>ฐานผลิตและหลุมก๊าซที่มีแผนจะดำเนินการเพิ่ม</b>					
ฐานผลิต A	ปี 2559	-	-	1	5
ฐานผลิต B	ปี 2559	-	-	1	5

ที่มา: พืชมณฑล เอเชีย ลิ้มเค็ด (2558)



รูปที่ 3-1 ตำแหน่งที่ตั้งของแปลงสัมปทาน

### 3.2 รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ

### 3.2.1 องค์ประกอบของโครงการ

องค์ประกอบของโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อมทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 3-2 โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังนี้

- **ฐานผลิตก๊าซธรรมชาติ**

ฐานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีจำนวน 4 ฐานคือ ฐานผลิตภัณฑ์ เอ (มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ PH-5) ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนฐานผลิตภัณฑ์ บี (มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ PH-3) และฐานผลิตภัณฑ์ ซี (มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ PH-4, PH-10 และ PH-11) ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนฐานผลิตภัณฑ์ ดี ยังไม่มีการเจาะหลุมผลิตและอยู่ในระหว่างสำรวจวางแผนเจาะ

การเจาะหลุมปิโตรเลียมเชิงลึกคือการเจาะ จะแบ่งแผนการเจาะออกเป็น 3 **รูปที่ 3-3** โดย  
ใช้แท่นเจาะระบบก้นาก้นการเจาะ ออกแบบมาสำหรับเจาะสำรวจระดับความลึกที่ไม่ปานหนาไม่เกิน  
16,500 ฟุต หรือประมาณ 5,000 เมตร การเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมเชิงลึกของโครงการ ใช้วิธีการเจาะแบบ  
หมุน (Rotary Drilling) มีเครื่องมือที่ส่วนบนติดตั้งอยู่บนฐานเจาะ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน  
การเจาะเรียกว่าแท่นเจาะ (Rig) มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่

- 1) ระบบยกงานยกกันเจาะ (Hoisting system) ประกอบด้วยหอคเจาะ (Derrick) และ โครงสร้างรองรับแท่นเจาะ (Platform/Derrick Floor) ประกอบกันขึ้นด้วยโครงสร้างเหล็ก ใช้เป็นแท่นยึด สำหรับวางอุปกรณ์การเจาะ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งบนแท่นเจาะประกอบด้วย กว้านยกที่อาจขึ้นลง มี ลักษณะเป็นรอก (Crown block) เชวนไว้กับสายสลิง (Cable) สำหรับยกกันเจาะ (Drill String) ขึ้นลง
- 2) ระบบหมุน (Rotating system) ประกอบด้วยรอกขึ้นเคลื่อนการหมุนด้วยระบบ ไดรฟ์ (Top Drive) ขนาด 1,200 kW สำหรับหมุนและยกกันเจาะขึ้นลง มีหัวเจาะต่ออยู่ด้านล่างสุด ของกันเจาะ
- 3) ระบบแยกเศษหินเศษหิน (Circulating system) ประกอบด้วย ท่อลำเลียงให้ความดันแรงต่ำเพื่อเคลื่อนวัสดุ เครื่องแยกเศษหินและน้ำมันโคลนด้วยการสั่นความถี่สูง (Shale Shaker) ถังเก็บน้ำมันโคลน (Mud tank) เป็นต้น ในระหว่างการเจาะ จะต้องใช้น้ำมันโคลนแยกผ่านหัวเจาะลงไปตามกรอกของกัน



เจาะผ่านออกทางหัวเจาะแล้วถูกดันกลับขึ้นมา พร้อมกับพาเอาเศษดินเศษหิน (Drilled cutting) และวัสดุที่หลงเหลือจากการเจาะขึ้นมาจากหลุมเจาะ นอกจากนี้ น้ำโคลนยังช่วยในการลดอุณหภูมิของหัวเจาะในระหว่างการเจาะอีกด้วย

4) หน่วยผสมน้ำโคลนและซีเมนต์ (Mud and Cement mixing units) ทำหน้าที่ในการผสมสารสังเคราะห์ต่างๆ ตามสัดส่วนและความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นของเหลวช่วยเจาะ รวมถึงซีเมนต์สำหรับอุดผนังหลุม

5) ระบบกำเนิดพลังงาน (Power system) เช่น ระบบสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากติดตั้งแท่นเจาะอยู่ห่างไกลจากแหล่งพลังงานหลัก ดังนั้น จึงต้องมีระบบผลิตพลังงานสำรองใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของแท่นเจาะ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล จำนวน 3 ชุด (ใช้งาน 1 ชุด และสำรอง 2 ชุด)

นอกจากแท่นเจาะแล้ว โครงการฯ ยังประกอบด้วยที่พักอาศัยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ แท่นเจาะ (Main Camp) มีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ออกแบบเป็นห้องพักประกอบด้วยเตียงนอน แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ห้องประกอบอาหาร ห้องรับประทานอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จำเป็น ที่พักอาศัยของพนักงานตั้งอยู่ campsite หรือปัจจุบันเป็นลานกองเก็บท่อ (Pipe Yard) ห่างจากแท่นเจาะประมาณ 10 กิโลเมตร

• โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุมแรงดัน

โครงข่ายท่อส่งก๊าซมีความยาวประมาณ 64 กิโลเมตร และมีสถานีควบคุมแรงดัน 4 สถานี ทำหน้าที่เป็นระบบรวบรวมและขนส่งของไหลที่ได้จากฐานผลิตก๊าซธรรมชาติ แล้วส่งต่อไปเข้ากระบวนการผลิต ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองต่อไป


• สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติ

สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่ที่พิกัดตำแหน่ง 262676 E และ 1845031 N บนเนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ ในตำบลลูกน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่บริเวณประมาณกิโลเมตรที่ 3.5 ของทางหลวงหมายเลข 2109 (ช่วงถนนทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์) สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อมจะอยู่ติดกับทิศตะวันออกของศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และอยู่ใกล้กับสถานีรับก๊าซของ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซอนโพลีเมอร์ แอนด์ โพรดักชั่น โคราช จำกัด ซึ่งอยู่ในด้านทิศตะวันตกในระหว่างประมาณ 300 เมตร อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า น้ำพองไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4.5

กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนข้างไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งของสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม และสภาพปัจจุบันของพื้นที่โดยรอบ ได้แสดงใน รูปที่ 3-4



รูปที่ 3-2 องค์ประกอบของโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม



รูปที่ 3-3 แผนผังแสดงการจัดวางพื้นที่ภายในฐานเจาะเบงคันทัน





## 3.2.3 แผนผังสถานที่จัดเก็บและสถานที่จัดการของเสียภายในพื้นที่โครงการ

สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ ณ สถานีผลิตก๊าซ และ ฐานผลิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1) สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสีย ณ สถานีผลิตก๊าซ

สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในสถานีผลิตก๊าซแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ตามประเภทของเสีย คือ

## ก. สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียอันตราย

ของเสียอันตรายซึ่งอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดจะถูกรวบรวมเก็บไว้ที่ Warehouse 2 ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ด้านหลังของสถานีผลิตก๊าซ เพื่อรอการส่งไปกำจัด ดังแสดงในรูปที่ 3-7



รูปที่ 3-7 สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียอันตราย

## ข. สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียไม่อันตราย

ของเสียไม่อันตรายจะถูกรวบรวมและส่งจัดเก็บที่ลานจัดเก็บชั่วคราวเพื่อรอขนส่งไปกำจัด ดังแสดงในรูปที่ 3-8



รูปที่ 3-8 สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสียไม่อันตราย

## ค. สถานที่จัดเก็บและจัดการน้ำจากกระบวนการผลิตและน้ำเข้มข้น

น้ำจากกระบวนการผลิตจะถูกเก็บไว้ใน Hold-up Tank ซึ่งมีปริมาตร 113 ลบ.ม และมี Emergency Produced Water Storage Pond ซึ่งมีปริมาตร 300 ลบ.ม เป็นบ่อสำรองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน หรือมีการซ่อมบำรุง ก่อนจะถูกส่งเข้า Evaporator เพื่อต้มน้ำให้กลายเป็นไอและนำไปเผาใน เตาเผาความร้อนสูง Thermal Oxidizer ส่วนน้ำเข้มข้นที่เหลือใน Evaporator จะมีการถ่ายออกและเก็บไว้ในบ่อ Brine Water Pond ซึ่งมีปริมาตร 30 ลบ.ม เพื่อรอขนไปกำจัดโดยวิธีทับถมกำจัดของเสียต่อไป โดยป้องกันน้ำจากกระบวนการผลิตและน้ำเข้มข้นนี้เป็นบ่อคอนกรีตที่มีการเคลือบด้วยเทคนิคการสร้างผลึกในมวลคอนกรีตซึ่งสามารถป้องกันการรั่วไหลได้

ระบบจัดเก็บและจัดการน้ำจากกระบวนการผลิตดังแสดงในรูปที่ 3-9 และแผนผังแสดงตำแหน่งระบบจัดเก็บและจัดการของเสียของโครงการฯ ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 3-10



Emergency Produced Water Storage Pond



Brine Water Pond




Evaporator



Thermal Oxidizer

รูปที่ 3-9 ระบบจัดเก็บและจัดการน้ำจากกระบวนการผลิต




รูปที่ 3-10 ตำแหน่งระบบจัดเก็บและจัดการของเสีย ณ สถานีผลิตก๊าซ


## 2) สถานที่จัดเก็บและจัดการของเสีย ณ ฐานผลิต

สำหรับช่วงเจาะแต่ละฐานโครงการฯ จะคัดแยก รวบรวม และจัดเก็บของเสียตามลักษณะสมบัติของเสียเป็นของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย โดยของเสียสามารถคัดแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะสมบัติเฉพาะเช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ดึงสารเคมีใช้แล้ว เศษกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ ได้จัดเตรียมภาชนะบรรจุ กำหนดสถานที่จัดเก็บ และวิธีการจัดการภายในพื้นที่โครงการสำหรับของเสียประเภทต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 3-11 ถึง รูปที่ 3-15

ส่วนการจัดเก็บและจัดการของเสีย ณ ฐานผลิตเอ บี ซี และดี ในช่วงระยะผลิต ของเสียอันตราย ได้แก่ เศษผ้าปนเปื้อน น้ำมันหรือสารเคมีที่ใช้แล้ว/หมดอายุ ดึงหรือภาชนะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมีซึ่งมีปริมาณที่น้อยมากและเกิดขึ้นมาๆ ครั้ง จะถูกรวบรวมและนำมาจัดเก็บเพื่อกำจัดรวมกับของเสียอันตรายที่สถานีผลิตก๊าซ ส่วนของเสียไม่อันตราย ซึ่งจะมีเพียง เศษอาหาร พลาสติก บรรจุก้นต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำฐานผลิต (ปกติจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ 1 คน/กะ ที่ปฏิบัติงานประจำที่ฐานผลิตแต่ละฐาน) จะรวบรวมใส่ถุงดำและนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดของเสียของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงฐานผลิต



รูปที่ 3-11 แผนผังแสดงพื้นที่จัดการของเสียของฐานผลิตในระหว่างการเจาะ



รูปที่ 3-12 แผนผังแสดงพื้นที่จัดการของเสียของฐานผลิตในระหว่างการเจาะ 10 กิโลเมตร



รูปที่ 3-13 ภาชนะบรรจุของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย



รูปที่ 3-14 บ่อรวบรวมเศษดินเศษหิน





รูปที่ 3-15 ภาชนะบรรจุเศษดินเศษหินเพื่อรอส่งไปกำจัด

#### 4. การจัดการของเสีย

#### 4.1 กรอบการจัดการของเสีย

โครงการฯ จัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับขั้นการจัดการของเสีย ซึ่งโครงการฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย Waste Management Guideline ดังแสดงใน **เอกสารแนบหมายเลข 1** ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการของเสียของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด และสอดคล้องกับประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2556 โดยยึดหลักการจัดการของเสียตามลำดับขั้น ซึ่งพิจารณาจาก การหลีกเลี่ยงการก่อเกิดของเสีย (remove) การลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด (reduce) การใช้ซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใช้กระบวนการใหม่ (recycle) การนำกลับคืน (recover) การบำบัด (treat) และการกำจัด (dispose) ดังแสดงใน **รูปที่ 4-1**



รูปที่ 4-1 แผนภาพการจัดการของเสียตามลำดับชั้น

#### 4.2 รายละเอียดของของเสีย

รายละเอียดของของเสียไม่อันตราย และของเสียอันตราย ประกอบด้วย รายการของเสีย แหล่งที่มา ปริมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน วิธีบำบัด วิธีกำจัด สถานที่จัดเก็บ และ สถานที่บำบัดและกำจัด โดยรายละเอียดและวิธีการจัดการของเสียในระยะเวลาผลิต ดังแสดงในตารางที่ 4-1 และ รายละเอียดและวิธีการจัดการของเสียในระยะเวลาผลิต ดังแสดงในตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดและวิธีการจัดการของเสียในระยะเจาะผลิต

ลำดับ ที่	รหัส ของเสีย	ชื่อและคำบรรยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดและกำจัด	รหัส วิธีการ จัดการ ของเสีย
1	Q201	โพลีเอทิลีนเป็นกล่องปริมาตรหลัก	ลบ.ม.ทอ.	400	นำเชื้อเพลิงกลั่นแอม ทำเชื้อเพลิงเตา	จัดการแยกพื้นที่ โคงการ
2	Q202	โพลีเอทิลีนกระดาษเป็นกล่องปริมาตรหลักเป็นชิ้น สารเคมีขาว	ลบ.ม.ทอ.	300	ส่งกลับโรงงานเพื่อทำกลับเป็นบรรจุใหม่ หรือใช้ซ้ำ	จัดการแยกพื้นที่ โคงการ
3	Q301	เศษหินเศษดินจากการเจาะดินใช้โครงสร้างเป็น องค์ประกอบหลัก	ลบ.ม.ทอ.	60	นำเชื้อเพลิงกลั่นแอม ทำเชื้อเพลิงเตา	จัดการแยกพื้นที่ โคงการ
4	Q302	เศษหินเศษดินจากการเจาะดินใช้โครงสร้างเป็น องค์ประกอบหลัก	ลบ.ม.ทอ.	300	นำเชื้อเพลิงกลั่นแอม ทำเชื้อเพลิงเตา	จัดการแยกพื้นที่ โคงการ
5	Q305	พลาสติกพี	กิโลกรัม ตัน	1	นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้บริษัทอื่น ส่งกลับไปยังโคงการอื่น เมื่อเปลี่ยน สีกลับไปเป็นเดิมแล้ว	จัดการแยกพื้นที่ โคงการ
6	1001	แมตเตอี่	กิโลกรัม ตัน	5	นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้บริษัทอื่น	จัดการแยกพื้นที่ โคงการ
7	1101	กระดาษและกล่องกระดาษ (paper packaging)	กิโลกรัม ตัน	60	คัดแยกเพื่อไปทำน้ำอัด นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้บริษัทอื่น	จัดการแยกพื้นที่ โคงการ

ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อและคำบรรยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดและกำจัด	รหัสวิธีการจัดการของเสีย	พื้นที่จัดการของเสีย
8	1102	ขวดหรือขวดพลาสติก	กิโลกรัมต่อเดือน	120	คัดแยกเพื่อไปจำหน่ายต่อ	011 049	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
9	1107	ขวดแก้ว	กิโลกรัมต่อเดือน	90	คัดแยกเพื่อไปจำหน่ายต่อ	011 049	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
10	1109	ถังพลาสติกใบเล็ก	กิโลกรัมต่อเดือน	100	นำกลับมาใช้ซ้ำ	039	จัดการในพื้นที่โครงการ
11	1111	ถังน้ำมันใบเล็ก	กิโลกรัมต่อเดือน	48	นำกลับมาใช้ซ้ำ	039	จัดการในพื้นที่โครงการ
12	1304	เศษไม้	กิโลกรัมต่อเดือน	100	ทำเป็นเชื้อเพลิงโรงงาน	041	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
13	4601	น้ำมันป้อนหม้อต้มและสวนหมัก	ลิตรต่อเดือน	200	นำเชื้อเพลิงโรงงาน ทำเชื้อเพลิงเลย	041 042	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
14	4602	น้ำเสีย	ลบ.มต่อวัน	10	บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ หมัก ปล่อยทิ้งตามบริเวณนอกพื้นที่	061 083	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
15	1701	ของเสียชนิดอื่น	กิโลกรัมต่อเดือน	2	นำทำลายตามแผนงานเฉพาะจังหวัดหรือ ศูนย์รวบรวม	075	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ

แผนการจัดการของฝ่าย โครงการพัฒนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสมุนไพร									
ศัพท์ยัติ แลศ์ นิมีเต็									
ลำดับ ที่	รหัสของเสีย	ชื่อและคำบรรยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด	รหัสวิธีการ จัดการของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย	รหัส วิธีการ จัดการ ของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย
7	0803	HM สารหนักและของเหลวจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	ค.บ.บิ	1	ทำเชื้อเพลิงผสม ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อ ปรับเสถียรหรือทำให้เป็น โคลนแห้งแล้ว	042 073	นอกพื้นที่โครงการ	071 083	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
8	0701	HM สารหนักที่ไม่ได้คุณภาพ พืชยังไม่ได้ใช้งานหรือมีสาร อันตราย	ค.บ.บิ	1	ทำเชื้อเพลิงผสม ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อ ปรับเสถียรหรือทำให้เป็น โคลนแห้งแล้ว	042 073	นอกพื้นที่โครงการ	071 083	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
9	0702	Non- Haz สารหนักที่ไม่ได้คุณภาพ พืชยังไม่ได้ใช้งานหรือมีสาร อันตราย	ค.บ.บิ	1	ทำเชื้อเพลิงผสม	042	นอกพื้นที่โครงการ	071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
10	0905	HM ชุดกรรมวิธีที่เพิ่มได้ซึ่งมีหรือมีส่วนที่เป็นอันตราย	ค.บ.บิ	0.5	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
11	0906	Non- Haz ชุดกรรมวิธีที่เพิ่มได้ซึ่งมีหรือมีส่วนที่เป็นอันตราย	ค.บ.บิ	1	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
12	0907	HA ชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายที่ออกมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีใช้งาน แล้ว	ค.บ.บิ	0.5	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
13	0908	Non- Haz ชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายที่ออกมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไม่ใช้ งานแล้ว	ค.บ.บิ	0.5	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ

แผนการจัดการของฝ่าย โครงการพัฒนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสมุนไพร									
ศัพท์ยัติ แลศ์ นิมีเต็									
ลำดับ ที่	รหัสของเสีย	ชื่อและคำบรรยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด	รหัสวิธีการ จัดการของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย	รหัส วิธีการ จัดการ ของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย
14	1001	HA แอมโมเนียมไนไตรต์	กก.บิ	60	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	079	นอกพื้นที่โครงการ
15	1002	HA แอมโมเนียมไนไตรต์-แคดเมียม	กก.บิ	60	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	076	นอกพื้นที่โครงการ
16	1003	HA แอมโมเนียมไนไตรต์	กก.บิ	60	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ
17	1004	Non- Haz แอมโมเนียมไนไตรต์	กก.บิ	60	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	042	นอกพื้นที่โครงการ
18	1005	Non- Haz แอมโมเนียมไนไตรต์และแคดเมียม	กก.บิ	60	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ
19	1006	Non- Haz บรรจุภัณฑ์เป็นอันตราย	ค.บ.บิ	2	ฝังกลบอย่างปลอดภัย	071	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ
20	1009	HM บรรจุภัณฑ์เป็นอันตราย	ค.บ.บิ	4.5	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	042	นอกพื้นที่โครงการ
21	1110	HM ภาชนะหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีความดันสูงซึ่งใช้หมดแล้ว	ค.บ.บิ	0.3	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	042	นอกพื้นที่โครงการ
22	1111	HA บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตรายซึ่งใช้หมดแล้ว	ค.บ.บิ	1	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีก ด้วยวิธีอื่น	049	นอกพื้นที่โครงการ	042	นอกพื้นที่โครงการ
23	1201	HM หัวชุดและวาล์วชุดที่มีความดันสูงซึ่งใช้หมดแล้ว	ค.บ.บิ	0.1	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อ ปรับเสถียรหรือทำให้เป็น โคลนแห้งแล้ว	073	นอกพื้นที่โครงการ	042 073	นอกพื้นที่โครงการ

แผนการจัดการของฝ่าย โครงการพัฒนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสมุนไพร									
ศัพท์ยัติ แลศ์ นิมีเต็									
ลำดับ ที่	รหัส ของเสีย	ชื่อและคำบรรยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด	รหัสวิธีการ จัดการ ของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย	รหัส วิธีการ จัดการ ของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย
16	1902	ขยะมูลฝอยทั่วไป	กิโลกรัมต่อ เดือน	600		071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ	071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ
17	1902	เศษอาหารเปียก	กิโลกรัมต่อ เดือน	1,000		071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ	071	จัดการแยกพื้นที่ โครงการ

แผนการจัดการของฝ่าย โครงการพัฒนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสมุนไพร									
ศัพท์ยัติ แลศ์ นิมีเต็									
ตารางที่ 4-2 รายละเอียดและวิธีการจัดการของเสียในขณะดำเนินการผลิต									
ลำดับ ที่	รหัสของเสีย	ชื่อและคำบรรยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด	รหัสวิธีการ จัดการของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย	รหัส วิธีการ จัดการ ของเสีย	พื้นที่จัดการ ของเสีย
1	0101	HA น้ำจากกระบวนการผลิต	ลบ.ม./ เดือน	500		079	นอกพื้นที่โครงการ	079	นอกพื้นที่โครงการ
2	0407	HA น้ำมันเชื้อเพลิงของขโมยรถ	ค.บ.บิ	1.0		041	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ
3	0501	HM วัสดุเศษวัสดุจากกระบวนการผลิต	ค.บ.บิ	20		041	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ
4	0503	HA วัสดุเศษวัสดุจากกระบวนการผลิต	ค.บ.บิ	5		041	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ
5	0601	HM สารเคมีหรือวัตถุที่มีสารอันตรายซึ่งไม่ใช้งานแล้ว	ค.บ.บิ	15		041	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ
6	0602	HM สารเคมีหรือวัตถุที่มีสารอันตรายซึ่งไม่ใช้งานแล้ว	ค.บ.บิ	0.5		041	นอกพื้นที่โครงการ	041	นอกพื้นที่โครงการ



แผนการจัดการของเสีย โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศัพท์ใช้ส่ เลขที่ 33

ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อและส่วนขยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด	รหัสวิธีการจัดการของเสีย	พื้นที่จัดการของเสีย
38	1304 Non-Haz	กากตะกอนจากผลิตภัณฑ์	ตัน/ปี	80	เป็นวัตถุอันตรายไม่อันตราย	044	นอกพื้นที่โครงการ
39	1305 HM	กากตะกอนจากผลิตภัณฑ์เป็นอันตราย	ตัน/ปี	1	เป็นวัตถุอันตรายไม่อันตราย	071	นอกพื้นที่โครงการ
40	1801 HM	น้ำเสียที่มีสารอันตราย	ตัน/ปี	3,000	ทำเชื้อเพลิงผสม	042	นอกพื้นที่โครงการ
41	1801 HM	น้ำเสียจากกระบวนการ (Brine Water)	ลบ.ม. / เดือน	150	ทำเชื้อเพลิงผสม	062	นอกพื้นที่โครงการ
42	1701 HA	ของเสียที่มีพิษ	ตัน/ปี	0.5	เก็บรักษาในภาชนะ	075	นอกพื้นที่โครงการ
43	1702 Non-Haz	ของเสียไม่มีพิษ	ตัน/ปี	0.5	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	071	นอกพื้นที่โครงการ
44	1703 HA	ของเสียที่มีพิษ	กก/ปี	N.A.	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อเป็นอันตรายหรือทำให้น้อยลง	073	นอกพื้นที่โครงการ
45	1704 Non-Haz	ของเสียไม่มีพิษ	กก/ปี	N.A.	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อเป็นอันตรายหรือทำให้น้อยลง	073	นอกพื้นที่โครงการ

หน้า 34

แผนการจัดการของเสีย โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์							ศัพท์ใช้ส่ เลขที่ 33
ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อและส่วนขยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด*	รหัสวิธีการจัดการของเสีย-	
46	1705 HM	สารเคมีที่มีพิษอันตราย ซึ่งมีองค์ประกอบสารอันตราย	กก/ปี	N/A	มีลักษณะอย่างปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับของเสียที่เป็นอันตราย	073	
47	1706 Non-Haz	สารเคมีที่ไม่มีลักษณะอันตรายหรือองค์ประกอบสารอันตราย	กก/ปี	N/A	มีลักษณะอย่างปลอดภัย	072	
48	1902 Non-Haz	ของเสียที่ไม่มีพิษหรืออันตรายที่เป็นอันตราย	ตัน/ปี	20	หมักปุ๋ยหรือใช้สำหรับปลูกดิน	083	
					ดินปนเปื้อน	011	
					ดินปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	071	
					มีลักษณะอันตรายต่อสุขภาพ	042	

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่สามารถระบุชื่อหรือประเภทได้ เนื่องจากเป็นของเสียที่ไม่สามารถระบุชื่อหรือประเภทได้

\* หมายเหตุ: วิธีการบำบัดกำจัดและรหัสวิธีการจัดการของเสียที่แสดงในนี้วิธีการใช้ไปในปัจจุบันหรือในอนาคต

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน้า 36

แผนการจัดการของเสีย โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ศัพท์ใช้ส่ เลขที่ 33

ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อและส่วนขยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด	รหัสวิธีการจัดการของเสีย-	พื้นที่จัดการของเสีย-
24	1205 Non-Haz	ของเสียที่มีพิษประกอบด้วยสารอันตราย	ตัน/ปี	0.6	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	071	นอกพื้นที่โรงงาน
25	1304 Non-Haz	น้ำ	ตัน/ปี	1	บำบัดและปล่อยน้ำทิ้ง	011	นอกพื้นที่โรงงาน
26	1305 Non-Haz	น้ำ	ตัน/ปี	1	บำบัดและปล่อยน้ำทิ้ง	011	นอกพื้นที่โรงงาน
27	1306 Non-Haz	พลาสม่า	ตัน/ปี	1	บำบัดและปล่อยน้ำทิ้ง นำกลับมาใช้ประโยชน์	011 049	นอกพื้นที่โรงงาน
28	1308 Non-Haz	โลหะ และโลหะผสม	ตัน/ปี	1	บำบัดและปล่อยน้ำทิ้ง นำกลับมาใช้ประโยชน์	011 049	นอกพื้นที่โรงงาน
29	1311 HM	ของเสียจากงานเคลือบและสีที่ใช้ในกระบวนการผลิต	ตัน/ปี	1	เก็บรวบรวมและฝังกลบ	052	นอกพื้นที่โรงงาน
30	1313 HM	ของเสียจากงานเคลือบและสีที่ใช้ในกระบวนการผลิต	ตัน/ปี	1	เก็บรวบรวมและฝังกลบ	073	นอกพื้นที่โรงงาน
31	1314 Non-Haz	ของเสียจากงานเคลือบและสีที่ใช้ในกระบวนการผลิต	ตัน/ปี	10	เก็บรวบรวมและฝังกลบ	071	นอกพื้นที่โรงงาน

หน้า 32

แผนการจัดการของเสีย โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์							ศัพท์ใช้ส่ เลขที่ 33
ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อและคำบรรยาย	หน่วย	ปริมาณของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการบำบัดกำจัด	รหัสวิธีการจัดการของเสีย	
32	1408 Non-Haz	ได้กับกับหรือสิ่งบรรจุ ที่ไม่ใช้งานแล้ว	ตัน/ปี	N/A	นำกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีอื่น	049	
33	1410 HM	อุปกรณ์สำหรับสายและผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วที่ไม่เป็นอันตราย	ตัน/ปี	N/A	นำกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีอื่น เข้ากระบวนการนำโลหะ กลับคืนมาใช้ใหม่	049 052	
34	1411 Non-Haz	อุปกรณ์สำหรับสายและผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วที่ไม่เป็นอันตรายหรือชำรุด	ตัน/ปี	N/A	นำกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีอื่น	049	
35	1501 HA	การทดสอบจากการวัดความละเอียดของวงจรสำหรับสายส่ง ได้กับกับขนาดใหญ่ ถึงวงจรขนาดเล็กและที่หมดอายุโดยไม่ใช้งานแล้ว	ตัน/ปี	1	เป็นวัตถุอันตรายใน แผนกใช้สมรรถ ทำเรื่องเพื่อส่งมอบ เข้ากระบวนการนำโลหะ กลับคืนมาใช้ใหม่	044 042 052	
36	1502 HM	การทดสอบจากอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายหรือชำรุด	ตัน/ปี	N/A	เป็นวัตถุอันตรายใน แผนกใช้สมรรถ ทำเรื่องเพื่อส่งมอบ เข้ากระบวนการนำโลหะ กลับคืนมาใช้ใหม่	044 042 052 075	
37	1503 Non-Haz	การทดสอบจากอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตราย นำในหรือชำรุด	ตัน/ปี	N/A	เป็นวัตถุอันตรายใน แผนกใช้สมรรถ	044	

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสิมิลัน		พื้นที่ซีพี เอสพี อิมิเค็ด
<p><b>4.3 วิธีการจัดการของเสีย</b></p> <p>การจัดการของเสียของโครงการฯ แบ่งตามลักษณะสมบัติของของเสีย ได้แก่ การจัดการของเสียไม่อันตราย และการจัดการของเสียอันตราย โดยการจัดการสามารถกระทำได้ทั้งในพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการในราชอาณาจักร โดยโครงการฯไม่มีการส่งของเสียไปกำจัดภายนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด</p>		
<p><b>4.3.1 การจัดการของเสียในพื้นที่โครงการ</b></p> <p><b>ก. ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste)</b></p> <p>ของเสียไม่อันตราย ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะเปียกที่มาจากอาคารสำนักงาน จะมีการคัดแยกทิ้งลงในถังขยะให้ถูกต้องตามประเภทโดยแยกถังรองรับขยะและวิธีการจัดการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ขยะที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น กระป๋องน้ำอัดลม กล่องนมหรือผลไม้ UHT ขวดแก้ว จะมีการรวบรวมใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่และเก็บพักไว้ได้อาคารสำนักงานและจะนำไปจำหน่ายทุกสัปดาห์ (1 ครั้ง/สัปดาห์)</li><li>• ขยะเปียกหรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก และผลไม้ จะแยกออกไปเพื่อทำปุ๋ยหมัก ส่วนขยะเปียกที่ไม่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้จะรวบรวมใส่ถุงดำและนำไปพักเก็บไว้ในถังขยะขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ภายในสถานที่จัดเก็บของเสียไม่อันตรายในส่วนที่มีหลังคาปิดคลุมและจะมีการส่งออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการทุกสัปดาห์ (1 ครั้ง/สัปดาห์)</li><li>• ขยะแห้ง คือขยะที่สามารถย่อยสลายได้และไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้จะรวบรวมใส่ถุงดำ และนำไปพักเก็บไว้ในถังขยะขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ภายในสถานที่จัดเก็บของเสียไม่อันตรายในส่วนที่มีหลังคาปิดคลุมและจะมีการส่งออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการทุกสัปดาห์ (1 ครั้ง/สัปดาห์)</li></ul> <p>ส่วนของเสียที่เกิดจากการเจาะที่จัดเป็นของเสียไม่อันตราย มีแนวทางการจัดการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• โคลนที่ไม่น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก จะมีการนำกลับไปหมุนเวียนใช้ซ้ำในระหว่างการเจาะ แต่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเจาะแล้ว น้ำโคลนจะถูกส่งไปเก็บในบ่อกักเก็บน้ำโคลนและเศษดินเศษหินภายในพื้นที่โครงการต่อไป เพื่อทำให้น้ำระเหยออกไป จากนั้นจึงนำส่วนที่เป็นของแข็งไปเป็นวัสดุทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ต่อไป</li></ul>		หน้า   36

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสิมิลัน		พื้นที่ซีพี เอสพี อิมิเค็ด
<ul style="list-style-type: none"><li>• เศษดินเศษหินจากการเจาะโดยใช้น้ำโคลนที่ไม่น้ำเป็นองค์ประกอบหลักจะถูกส่งไปเก็บในบ่อกักเก็บน้ำโคลนและเศษดินเศษหินภายในพื้นที่โครงการ เพื่อนำไปเป็นวัสดุทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ต่อไป</li><li>• น้ำเสียจากที่พักอาศัย เช่น น้ำจากการซักล้าง น้ำจากห้องน้ำ ห้องส้วม ถูกส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายในพื้นที่โครงการ ก่อนนำไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการต่อไป</li></ul> <p><b>ข. ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)</b></p> <p>ของเสียอันตรายประกอบด้วย น้ำจากกระบวนการผลิตและน้ำเข้มข้น (Brine Water) ขยะติดเชื้อ ของเสียอันตรายที่ไม่ปนเปื้อนสารปรอท และของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนสารปรอท ซึ่งมีวิธีการจัดการในพื้นที่แตกต่างกันดังนี้</p> <p>น้ำจากกระบวนการผลิตจะมีการนำบำบัดขั้นต้นโดยการต้มให้กลายเป็นไอน้ำด้วย Evaporator ซึ่งมีความสามารถในการระเหยน้ำได้ที 10.5 ลบ.ม.ต่อวัน จากนั้นส่งไอน้ำไปเผาที่ Thermal Oxidizer น้ำส่วนเข้มข้นที่เหลืออยู่ที่ Evaporator จะถูกส่งไปกักเก็บไว้ในบ่อ Brine Water Pond จากนั้นจึงส่งไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการต่อไป ทั้งนี้การส่ง Brine Water ออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการจะดำเนินการประมาณ 1 เที่ยว/เดือน</p> <p>ขยะติดเชื้อซึ่งเกิดจากการปฐมพยาบาล เช่น กระดาษหรือถุงมือ สำลีหรือผ้าปิดแผล ที่สัมผัสสารคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วย เป็นต้น จะมีการจัดเตรียมภาชนะปิดมิดชิดสำหรับขยะติดเชื้อไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโครงการมีน้อยมากและไม่ควรเก็บไว้เพื่อรอกำจัดร่วมกับของเสียอันตรายอื่นๆ ดังนั้นอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ พยาบาลของโครงการจะนำไปกำจัดโดยวิธีเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสุบรตันหรือโรงพยาบาลน้าทอง ส่วนเข็มฉีดยาและไม้มัดซึ่งแบบจะไม่มีการใช้เลย โครงการฯ ได้เตรียมกล่องเฉพาะสำหรับใส่ของมีคมที่ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมและนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อเช่นเดียวกัน</p> <p>สำหรับของเสียอันตรายที่ไม่ปนเปื้อนสารปรอท ได้แก่ ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น ไส้กรองสารเคมี (Element Filter) ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนสารเคมี ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการใส่สารเคมี เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี สารเคมีที่ใช้แล้ว กระป๋องสีที่ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวบรวมและเก็บไว้ใน</p>		หน้า   37

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสิมิลัน		พื้นที่ซีพี เอสพี อิมิเค็ด
<p>ภาชนะที่เหมาะสมและปิดมิดชิดจะนำไปกองเก็บไว้ชั่วคราวยัง warehouse 2 เมื่อมีปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งที่จะส่งไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้กำหนดให้มีระยะเวลาการกักเก็บไม่เกิน 90 วัน</p> <p>ส่วนของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนสารปรอท ได้แก่ Ceramic Ball และ Activated Carbon ที่ผ่านการใช้งานและเสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนโหมทดแทนของเดิมเท่านั้น รวมถึงวัสดุดูดซับและชุดคลุมป้องกันการสัมผัสสารปรอทที่ใช้งานระหว่างการเปลี่ยนถ่าย ปกติจะเปลี่ยนประมาณ 5 ปี/ครั้ง ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โครงการได้บรรจุใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดตามมาตรฐานที่กำหนด และกองเก็บไว้ในพื้นที่กองเก็บชั่วคราวที่มีพลาสติกปูพื้นพร้อมคันกันโดยรอบเปิดคลุมด้วยพลาสติกกระหว่างวัน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการดำเนินงานแล้วได้ส่งไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการโดยมีระยะเวลาการกักเก็บไม่เกิน 1 เดือน</p> <p>ส่วนของเสียที่เกิดจากการเจาะที่จัดเป็นของเสียอันตราย มีแนวทางการจัดการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• โคลนที่มีสารสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ปนเปื้อนสารอันตราย จะมีการนำกลับไปหมุนเวียนใช้ซ้ำในระหว่างการเจาะ แต่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเจาะแล้ว น้ำโคลนที่ถูกรวบรวมไว้ในถังสำหรับบรรจุน้ำโคลนซึ่งอยู่ภายในฐานผลิตจะถูกส่งคืนผู้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปใช้ซ้ำต่อไป</li><li>• เศษดินเศษหินจากการเจาะโดยใช้น้ำโคลนที่มีสารสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลัก จะถูกรวบรวมไว้ในถังเหล็กซึ่งจัดวางไว้ภายในฐานผลิต เพื่อรวบรวมเศษดินเศษหินและขนส่งไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ต่อไป</li><li>• ถังน้ำมันใช้แล้ว ถูกล้างทำความสะอาด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับเป็นภาชนะรวบรวมของเสียประเภทเศษโลหะจากกิจกรรมซ่อมบำรุงในพื้นที่โครงการ</li></ul> <p><b>4.3.2 การจัดการของเสียนอกพื้นที่โครงการในราชอาณาจักร</b></p> <p>การจัดการของเสียนอกพื้นที่โครงการฯ จะดำเนินการในราชอาณาจักรไทยทั้งหมด โดยวิธีการจัดการของเสียกำหนดตามลักษณะสมบัติของเสียได้แก่ การจัดการของเสียไม่อันตราย และการจัดการของเสียอันตราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p>		หน้า   38

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสิมิลัน		พื้นที่ซีพี เอสพี อิมิเค็ด
<p><b>ก. ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste)</b></p> <p>ของเสียไม่อันตรายจะส่งไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะของเทศบาลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ โดยปัจจุบันส่งไปฝังกลบที่บ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีทั้งหุ้นส่วนจำกัด 12 12 48 เป็นผู้ขนส่ง หลักฐานการว่าจ้างรับกำจัด ใบอนุญาตในการรับกำจัดของเสียจากเทศบาลนครขอนแก่น ดังเอกสารแนบหมายเลข 2</p> <p>ของเสียไม่อันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกขนส่งและกำจัดโดย บริษัท เวสต์แมนเจนเนรัล สยาม จำกัด ซึ่งมีระบบคัดแยกและฝังกลบอยู่ที่ บริษัท ซีเอสทีรีนชีพรัด เฮนโวลเดน-ทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 8 ตำบลบววิน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ใบอนุญาตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำหรับผู้บำบัดและกำจัดของเสีย และใบอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเป็นผู้ขนส่งของเสีย ดังแสดงในเอกสารแนบหมายเลข 2</p> <p>ส่วนของเสียที่เกิดจากการเจาะที่จัดเป็นของเสียไม่อันตราย ซึ่งจะมีเพียง เศษอาหาร บรรจุภัณฑ์ กระดาษ เศษเหล็ก เป็นต้น จะมีการคัดแยกโดยจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะแยกเป็น ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล โดยขยะทั่วไปจะส่งไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะของเทศบาลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ส่วนขยะรีไซเคิลจะนำไปจำหน่ายรับซื้อของเก่าซึ่งในอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยก ดังแสดงในเอกสารแนบหมายเลข 2</p> <p>ส่วนของเสียประเภทเศษดินเศษหินจากการเจาะถูกรวบรวมและบรรจุในภาชนะบรรจุเฉพาะสีฟ้า จากนั้นส่งไปกำจัดยังผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันของเสียประเภทนี้ถูกนำไปเป็นวัสดุทดแทนในเตาปูนซีเมนต์ที่ได้รับอนุญาตบำบัด และหรือ กำจัดตามกฎหมาย</p> <p><b>ข. ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)</b></p> <p>น้ำจากระบบระเหยน้ำ (Brine Water) ที่เหลือจาก Evaporator หรือน้ำจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือไม่สามารถใช้งาน Evaporator ได้ จะส่งไปเผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์โดยโครงการได้ทำสัญญาขนส่งและกำจัดกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งกำจัดที่เตาเผาปูนซีเมนต์ในอำเภอแกลงย จังหวัดสระบุรี ส่วนการขนส่งของเสีย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างทั้งหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.ที ทรานสปอร์ต เป็นผู้ขนส่งใบอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บำบัดและกำจัดของเสียและผู้ขนส่ง ดังแสดงในเอกสารแนบหมายเลข 2</p>		หน้า   39



ขอขมาและขอโทษจากห้องปฐมพยาบาลจะส่งไปกำจัดยังเดาณาขอขมาขอโทษของโรงพยาบาลอุบล  
รัตนและโรงพยาบาลน้ำพองโดยมีพยาบาลที่ประจำอยู่ที่ห้องปฐมพยาบาลของโครงการเป็นผู้รวบรวมและ  
ขนส่ง

สำหรับของเสียอันตรายที่ไม่เป็นเชื้อสารปรอท จะส่งให้บริษัทกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันส่งให้บริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด เพื่อขนส่งและนำไปกำจัดยังบริษัท ซีทีทีบีซีบีอาร์ เอนไวรอนเม้นทัล คอมเพล็กซ์ จำกัด ในอนาคตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำหรับเป็นผู้นำมัดและกำจัดของเสีย และในอนุฎาตรกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ขนส่งของเสีย ดังแสดงในเอกสารแนบหมายเลข 2

ส่วนของเสียอันตรายที่เป็นอันตรายที่ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวเท่านั้น โครงการจะส่งให้บริษัท ที่ได้รับอนุญาตกำจัดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาโครงการเคยส่งให้ บริษัท แก๊สแมกแนส เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กำจัดโดยใช้ระบบ Vacuum Distillation ซึ่งต้องอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนการขนส่งของเสีย บริษัท แก๊สแมกแนส เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท ทิพรานส์ (1995) จำกัด เป็นผู้ขนส่ง

ส่วนของเสียที่เกิดจากการเจาะที่จัดเป็นของเสียอันตราย มีแนวทางการจัดการดังนี้

- น้ำโคลนที่มีสารสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่อาจปนเปื้อนสารอันตรายจะถูกส่งคืนผู้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปใช้ซ้ำต่อไป
- น้ำจืดที่ใช้ในการเจาะช่วงหลุมในแหล่งกักเก็บ (Reservoir Section) จะส่งไปกำจัดที่เตาเผาปูนซีเมนต์เช่นเดียวกับเศษดินเศษหินจากการเจาะ
- เศษดินเศษหินจากการเจาะโดยใช้โคลนที่มีสารสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักหรือเศษดินเศษหินที่เกิดจากการเจาะในชั้นแหล่งกักเก็บจะส่งไปกำจัดที่เตาเผาปูนซีเมนต์ ของ บริษัท เอส ซี ไอ อีที แอนด์ เซอร์วิสเส จำกัด หรือ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- แบตเตอรี่ และ หลอดไฟ ถูกรวบรวมและบรรจุในภาชนะสีแดง จากนั้นขนส่งไปเก็บรวบรวมได้ที่ warehouse 2 ของสถานที่ผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม เพื่อรอส่งไปกำจัดยังบริษัท เวสต์ แมนเนจเม้นท์ สยาม จำกัด หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตบำบัดและ/หรือ กำจัดตามกฎหมาย

- นำไปเป็นงานจากทางสำนักงานและสาธารณะที่ใช้หมดแล้ว เพื่อนำกลับไปใช้เป็น ภาชนะสำหรับรวบรวมเศษโลหะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนำไปเป็นดังกล่าวถูกรวบรวมได้และส่งไปกำจัดยังผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ทำเป็นเชื้อเพลิงผสม ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง (มหาชน) จำกัด จ.สระบุรี หรือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จ.สระบุรี หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตบำบัด และ/หรือ กำจัดตามกฎหมาย

#### 4.3.3 การจัดการของเสียนอกราชอาณาจักร

โครงการยังไม่มีแผนที่จะส่งของเสียไปจัดการนอกราชอาณาจักร

4.4   มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โครงการฯ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ และในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอโครงการในการคัดแยก เก็บรักษา เพื่อรอการขนส่ง และการบำบัดหรือกำจัดของเสีย โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

#### 4.4.1 การคัดแยกของเสีย

การคัดแยกของเสียมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขนถ่ายของเสียไปยังผู้รับกำจัดอย่างมี

ประสิทธิภาพ และทำให้การกำจัดเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมตามประเภทของเสียที่ได้คัดแยกไว้ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักการจัดการของเสียที่ดี ช่วยลดปริมาณของเสียที่จะต้องส่งกำจัด และลดค่ากำจัดได้ด้วย โดยโครงการกำหนดให้คัดแยกของเสียออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

- ก. ของเสียไม่อันตรายประเภทมูลสัตว์ทั่วไป และเศษอาหาร กำหนดให้บรรจุในภาชนะสีน้ำเงินหรือสีเขียวซึ่งมีฝาปิดมิดชิด พร้อมติดฉลาก แสดงดังรูปที่ 4-2



รูปที่ 4-2 ภาวะบรรจุของเสียไม่อันตรายรายประเภทมูลฝอยทั่วไป

- ข. ของเสียที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ กำหนดให้บรรจุในภาชนะสีเหลืองซึ่งมีภาพมิกัดित्रовติดฉลาก ดังแสดงในรูปที่ 4-3 จากนั้นตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุ ก่อนส่งต่อไปให้ผู้รับกำจัดต่อไป



รูปที่ 4-3 ภาชนะบรรจุของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

- ค. ของเสียอันตราย กำหนดให้รวบรวมในภาชนะบรรจุสีและเครื่องหมายฝาปิดมิดชิด หรือบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับชนิดและสมบัติของของเสียอันตรายนั้นๆ พร้อมติดฉลาก แสดงดังรูปที่ 4-4



รูปที่ 44 ภาพขณะบรรจของเสียอันตราย

#### 4.4.2 การบรรจุและติดฉลากของเสีย

ในการบรรจุและติดฉลากของเสีย โครงการฯ ได้กำหนดแนวทางในการแยกตามประเภทของเสีย ดังนี้

- ก. **ของเสียไม่อันตราย**
- ของเสียไม่อันตรายประเภทต้องบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อชนิด การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บของเสีย ทนทานต่อแรงกระแทก สภาพอากาศ การกัดกร่อนและปฏิกิริยาเคมี เพื่อป้องกันการหลุดร่วง แม้จะสัตรีบคววน และการสูญหายในระหว่างการขนส่ง
  - การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ **ดังรูปที่ 4-5** ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถอ่านออกได้ง่าย และทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

## ของเสียไม่อันตราย

### Non-Hazardous Waste

ชื่อของเสีย / Specific Waste Name, UN Number		
<input type="checkbox"/> Pigment (สีย้อมและสียขาวสียดำ) <input type="checkbox"/> Plastic (พลาสติกและพลาสติกแข็ง) <input type="checkbox"/> Glasses (แว่นตา) <input type="checkbox"/> Woods (ไม้และขี้เลื่อย) <input type="checkbox"/> Metals (โลหะและกากโลหะ) <input type="checkbox"/> Used motor oil (น้ำมันเครื่องใช้แล้ว)	<input type="checkbox"/> Used tile roof (กระเบื้องดินเผาใช้แล้ว) <input type="checkbox"/> Used garnet (ทรายขัดสี) <input type="checkbox"/> Used food oil (น้ำมันจากอาหารใช้แล้ว) <input type="checkbox"/> Used membrane (เยื่อใช้กรองน้ำใช้แล้ว) <input type="checkbox"/> Used activated carbon (ถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว) <input type="checkbox"/> Dry garbage (ขยะแห้ง)	<input type="checkbox"/> Wet garbage (ขยะเปียก) <input type="checkbox"/> Food waste (เศษอาหาร) <input type="checkbox"/> Paint/water (น้ำยาล้างสีและน้ำยาล้าง) <input type="checkbox"/> Top hole clogging (เศษดินเศษหินจากหลุมเจาะ) <input type="checkbox"/> WMS clogging (เศษดินเศษหินจากหลุมเจาะ) <input type="checkbox"/> Other (specify) (ระบุอย่างอื่น)
<b>การบรรจุ/Packing</b> <input type="checkbox"/> Plastic drum (ถังพลาสติก) <input type="checkbox"/> Metal drum (ถังเหล็ก) <input type="checkbox"/> Other (specify) (ระบุอย่างอื่น)	<b>ปริมาณ/ปริมาณ/Quantity</b> <input type="checkbox"/> Weight (น้ำหนัก) kg (กิโลกรัม) <input type="checkbox"/> Volume (ปริมาตร) liter (ลิตร)	<b>วันที่บรรจุ/Packing Date</b> _____
<b>สถานที่เกิด/Pile of Origin</b> _____	<b>สถานที่รับ/Threat Facility</b> _____	<b>สถานที่กำจัด/Disposal</b> _____
<b>คำเตือน/Precautionary statements</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สวมถุงมือป้องกันสารพิษ</li> <li>• หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย</li> <li>• ระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม</li> <li>• กรณีหกเลอะควรรีบทำความสะอาด</li> </ul> </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wear proper PPEs.</li> <li>• Avoid release to the environment.</li> <li>• Tightly sealed container or packaging.</li> <li>• Contain spillage by any means or take up with absorbent material.</li> </ul> </div> </div>		
<b>ชื่อโครงการ, หน่วยงาน/Project/Concession</b> _____		<b>ชื่อผู้รับ/Threat/Concessionaire</b> _____
<b>ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ</b> <b>Emergency Contact Number</b>		<b>043-367-003/02-537-4000</b> <small>Rev. 01, Aug 2014</small>

รูปที่ 4-5 จดจากสำหรับมูลฝอยทั่วไป

#### ข. ของเสียอันตราย

ในการบรรจุของเสียเพื่อการเก็บรักษาและขนส่ง โครงการฯ กำหนดให้ดำเนินการดังนี้

- ของเสียอันตรายต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานสากล ทนทานต่อแรงกระแทก การกดทับและปฏิกิริยาเคมี เพื่อป้องกันการสูญหายของสิ่งที่อยู่ภายในขณะทำการขนส่ง
- ส่วนต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับของเสียอันตรายโดยตรงต้อง
  - ไม่ได้รับผลกระทบหรือความแข็งแรงลงจนสังเกตได้
  - ไม่ก่อให้เกิดผลที่เป็นอันตราย เช่น เองให้เกิดปฏิกิริยา หรือทำปฏิกิริยากับของเสียอันตราย
- การบรรจุของเหลวในบรรจุภัณฑ์ต้องเหลือช่องว่างเผื่อการระเหยและขยายตัวที่เพียงพอ ไม่เกิดการรั่วไหล หรือปิดผนึกอย่างถาวรของบรรจุภัณฑ์
- บรรจุภัณฑ์ภายในต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ภายนอกในลักษณะที่ไม่ถูกกระทบแตก ไม่ถูกตีบแท่ง หรือปล่อยให้สิ่งบรรจุอยู่รั่วไหลออกสู่บรรจุภัณฑ์ภายนอกได้ในช่วงการขนส่ง
- ของเสียอันตรายต้องไม่บรรจุรวมกับของเสียอันตรายต่างชนิดหรือสารอื่นๆ ในบรรจุภัณฑ์ภายนอกหรือบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่อันเดียวกัน ในกรณีที่อาจทำปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายต่อกัน และมีผลทำให้
  - เกิดการเผาไหม้ และหรือ เกิดความร้อน
  - เกิดก๊าซไวไฟ ก๊าซพิษ หรือก๊าซที่ทำให้อาการไม่ออก
  - เกิดสารกัดกร่อน
  - เกิดสารไม่เสถียร
- การบรรจุของเสียอันตรายเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อเสนอสำหรับสารหรือของเสียแต่ละชนิดตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายของสหประชาชาติ
- การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ จะแยกตามลักษณะความเป็นอันตราย ตัวอย่างดังรูปที่ 4-6 โดยต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถอ่านออกได้ง่าย และทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

## ของเสียอันตราย

### Hazardous Waste

#### Corrosive and Miscellaneous

ชื่อของเสีย / Specific Waste Name, UN Number		
<input type="checkbox"/> H-Corrosive, 1814/2795 (กรดซัลฟิวริกเข้มข้น) <input type="checkbox"/> Acid battery, 2794 (แบตเตอรี่กรด) <input type="checkbox"/> Lithium battery, 3090/3480 (แบตเตอรี่ลิเทียม) <input type="checkbox"/> Alkaline, 2212/2590 (ด่างโพแทสเซียม) <input type="checkbox"/> Chemical (specify) (ระบุอย่างอื่น)	<input type="checkbox"/> Oil waste/grease, 3092 (น้ำมันใช้แล้ว) <input type="checkbox"/> Electronic waste (specify) (ระบุอย่างอื่น) <input type="checkbox"/> Silver/Cadmium (specify) (ระบุอย่างอื่น) <input type="checkbox"/> Chemical container (specify) (ระบุอย่างอื่น) <input type="checkbox"/> Mixed chemical, 3092 (สารเคมีผสม)	<input type="checkbox"/> Oil container (metal shape) (ถังน้ำมัน) <input type="checkbox"/> Oil container (plastic container) (ถังพลาสติก) <input type="checkbox"/> Chemical bag (specify) (ระบุอย่างอื่น) <input type="checkbox"/> Primer cartridge (specify) (ระบุอย่างอื่น) <input type="checkbox"/> Other (specify) (ระบุอย่างอื่น)
<b>การบรรจุ/Packing</b> <input type="checkbox"/> Plastic drum (ถังพลาสติก) <input type="checkbox"/> Metal drum (ถังเหล็ก) <input type="checkbox"/> Other (specify) (ระบุอย่างอื่น)	<b>ปริมาณ/ปริมาณ/Quantity</b> <input type="checkbox"/> Weight (น้ำหนัก) kg (กิโลกรัม) <input type="checkbox"/> Volume (ปริมาตร) liter (ลิตร)	<b>วันที่บรรจุ/Packing Date</b> _____
<b>สถานที่เกิด/Pile of Origin</b> _____	<b>สถานที่รับ/Threat Facility</b> _____	<b>สถานที่กำจัด/Disposal</b> _____
<b>คำเตือน/Precautionary statements</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สวมถุงมือป้องกันสารพิษ</li> <li>• กรณีหกเลอะควรรีบทำความสะอาด</li> <li>• ระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม</li> <li>• กรณีหกเลอะควรรีบทำความสะอาด</li> <li>• หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย</li> <li>• ระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม</li> <li>• กรณีหกเลอะควรรีบทำความสะอาด</li> </ul> </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wear proper PPEs.</li> <li>• If On Skin: Wash with plenty of water for at least 15 minutes.</li> <li>• IF INHALED: Evacuate victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.</li> <li>• If exposed or concerned, immediately call a doctor.</li> <li>• Store in well-ventilated place away from heat/sunlight/open flames/hot surfaces and a tightly sealed container.</li> <li>• Avoid release to the environment.</li> <li>• Contain spillage by any means or take up with absorbent material.</li> </ul> </div> </div>		
<b>ชื่อโครงการ, หน่วยงาน/Project/Concession</b> _____		<b>ชื่อผู้รับ/Threat/Concessionaire</b> _____
<b>ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ</b> <b>Emergency Contact Number</b>		<b>043-367-003/02-537-4000</b> <small>Rev. 01, Aug 2014</small>

รูปที่ 4-6 ตัวอย่างจากสำหรับของเสียอันตราย

#### 4.4.3 การเก็บรักษาของเสียเพื่อรอการขนส่ง

โครงการฯ กำหนดให้จัดทำบันทึกของเสีย โดยระบุถึงชื่อ ประเภท ปริมาณและจำนวนบรรจุภัณฑ์ของเสียที่เกิดขึ้น วันที่จัดเก็บและวันที่ส่งไปบำบัดหรือกำจัด และนำไปจัดเก็บในสถานที่ที่พร้อมเก็บแยกตามชนิดของเสีย

สำหรับการจัดเก็บของเสียเพื่อรอการขนส่งของโครงการฯจะเป็นการจัดเก็บใน Warehouse 2 ซึ่งจัดเป็นสถานที่เก็บรักษาของเสียอันตรายแบบชั่วคราว โดยกำหนดให้มีลักษณะดังนี้

- ก. มีพื้นแข็งแรงเพียงพอรับน้ำหนักของของเสียอันตรายที่จัดเก็บได้ทั้งหมด ไม่ลื่น ไม่แตกร้าว ทนต่อน้ำและการกัดกร่อน
- ข. มีระบบระบายของเสียที่ทรวินหรือท่อระบายน้ำเป็นระบบที่ป้องกันการรั่วซึมของของเสีย
- ค. มีชนิด ขนาดและจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของเสียที่จัดเก็บ
- ง. ไม่มีหม้อไอน้ำหรือวัตถุเชื้อเพลิงอื่นใดในบริเวณโดยรอบสถานที่เก็บรักษาของเสียอันตราย
- จ. ไม่เป็นที่จอดยานพาหนะหรือเส้นทางจราจร

นอกจากนี้กำหนดให้ต้องมีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในช่วงการเก็บรักษาดังต่อไปนี้

- ก. ของเสียอันตรายที่มีสมบัติเป็นสารไวไฟต้องไม่เก็บรวมกับของเสียอันตรายประเภทอื่น
- ข. ของเสียอันตรายที่มีสมบัติเป็นสารไวไฟและสารพิษต้องไม่เก็บในสถานที่เก็บรักษาของเสียอันตรายภายนอกอาคาร
- ค. ตรวจสอบความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์ของเสียอันตรายก่อนการเก็บรักษา และในระหว่างการเก็บรักษา
- ง. จัดสถานที่เก็บรักษาของเสียอันตรายให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ และไม่มี สิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ดับเพลิง
- จ. จัดให้มีอุปกรณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของของเสียอันตรายและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด ได้แก่



- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- เครื่องหมายความปลอดภัย ได้แก่ ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายข้อมูล
- ที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดทำข้อกำหนดในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง
- จัดทำแผนตอบสนองในกรณีเกิดการรั่วไหลและภาวะฉุกเฉิน และมีการซ้อมตามเวลาที่กำหนด
- จัดทำบัญชีของเสียอันตรายที่เก็บรักษาและเก็บข้อมูลการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุ จัดทำรายงานการจัดการของเสียรายเดือนและรายงานสรุปการจัดการของเสียรายปีส่งให้องค์กรเพื่อพิจารณา

#### 4.4.4 การขนส่งของเสีย

ในการขนส่งของเสีย โครงการฯ กำหนดให้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดหาผู้รวบรวมและขนส่ง และผู้บำบัดและกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกข้อมูลในเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งของเสียอันตรายให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ขนส่งออกจากสถานที่เก็บรักษาของเสียให้ชัดเจน ใช้แนบไปกับการขนส่งของเสียอันตรายแต่ละครั้ง และเก็บสำเนาส่วนที่เป็นของผู้ก่อกำเนิดและส่วนที่ผู้ก่อกำเนิดส่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายจนถึงผู้บำบัดและกำจัดของเสีย
- สรุปข้อมูลการดำเนินการขนส่งของเสียอันตรายไปยังผู้บำบัดและกำจัดของเสีย จัดทำรายงานการจัดการของเสียรายเดือนและรายงานสรุปการจัดการของเสียรายปีส่งให้องค์กรเพื่อพิจารณา

#### 4.4.5 การบำบัดหรือกำจัดของเสีย


ในการบำบัด/กำจัดของเสีย โครงการฯ กำหนดให้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- หาผู้บำบัดและกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สรุปข้อมูลการจัดการของเสียเพื่อจัดทำรายงานการจัดการของเสียรายเดือนและรายงานสรุปการจัดการของเสียรายปีส่งให้องค์กรเพื่อพิจารณา
- ผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานเรื่องการควบคุมดูแลผู้รับเหมาของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการบำบัดและกำจัดของเสียแต่ละประเภทได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับบำบัดและกำจัดทุกรายต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

#### 4.5 แผนตอบสนองในกรณีเกิดการรั่วไหลหรือภาวะฉุกเฉิน

ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Emergency Management Plan) โครงการฯ แบ่งระดับของเหตุฉุกเฉินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 โครงการฯ สามารถจัดการได้เอง ระดับ 2 โครงการฯ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และระดับ 3 โครงการฯ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามรูปที่ 4-7 โดยจะมีการแจ้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบ

ในแต่ละระดับชั้นของการตอบสนองเหตุฉุกเฉินจะมีทีมงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อรับผิดชอบในการตอบสนองและลดหรือบรรเทาผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินนั้นๆ




รูปที่ 4-7 แผนผังการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ 3 ของ ปตท.สผ.

ในกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วไหลหรือภาวะฉุกเฉินในระหว่างการรักษาและการขนส่งของเสีย การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินนี้จะอยู่ภายใต้แผนฉุกเฉินที่โครงการได้จัดทำไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีโครงสร้างของทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team :ERT) ซึ่งประกอบไปด้วย

- 1) On-Scene Commander
- 2) Operation Section Chief
- 3) Tactical Response Team
- 4) Planning Section Chief
- 5) Documentation/Administration/HR

- 6) Site SSHE
- 7) Logistics
- 8) Liaison

โครงการได้จำแนกเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของเหตุการณ์และระดับการตอบสนอง ดังรูปที่ 4-8 โดยมีขั้นตอนในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินประกอบด้วย 11 ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 4-9



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ภายใน กด **7003** เบอร์ภายนอก กด **043-367003**

รูปที่ 4-8 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นที่ 1	การแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการ เช่น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ขั้นที่ 2	การประเมินสถานการณ์ และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ขั้นที่ 3	เรียกทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินและกำหนดมาตรการตอบรับเบื้องต้น
ขั้นที่ 4	จัดตั้งศูนย์ตอบรับเหตุฉุกเฉิน
ขั้นที่ 5	สรุปรายละเอียดและลำดับเหตุการณ์เบื้องต้น ให้ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินทราบ
ขั้นที่ 6	ประเมินความร้ายแรงของเหตุการณ์
ขั้นที่ 7	ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์
ขั้นที่ 8	กำหนดวัตถุประสงค์ของการตอบรับเหตุฉุกเฉิน
ขั้นที่ 9	ปฏิบัติการเพื่อตอบรับเหตุฉุกเฉิน
ขั้นที่ 10	จัดทำขั้นตอนการสื่อสาร
ขั้นที่ 11	เหตุการณ์สิ้นสุดและปฏิบัติการขั้นสุดท้าย (การถอนกำลัง/เคลื่อนย้ายออก)

รูปที่ 4-9 ขั้นตอนในการตอบรับเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินการกักตัวโรค การเกิดอัคคีภัย และการระเบิด อันเนื่องจากการเก็บรักษาและการขนส่งของเสีย เป็นส่วนหนึ่งของแผนตอบสนองต่อฉุกเฉินของโครงการ ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกันกับเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากแผนตอบสนองต่อฉุกเฉินของโครงการ ถูกออกแบบมาไว้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้ในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเกิดเหตุการณ์อันตรายที่มีทัวโฮลไว้ดังนี้

- 1) การจัดเตรียม

ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองรับเหตุการณ์ทั่วหัวไหล่ของสาวเคมีให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินต้องมีความพร้อมอยู่เสมอและผ่านการอบรมให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเหตุการณ์ทั่วทั้งโลกของสารเคมีทุกชนิด และต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับทีมตอบสนองฯ

- 2) ปัจจัยในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

- ก. ให้หยุดการระดมเงินกู้จากภายนอกแล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมการทวีตโวลไทล์ในทันทีและอาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต
- ข. หลังจากประเมินสถานการณ์แล้วได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการตามความเหมาะสม
- ค. การปฏิบัติการอาจเป็นไปเพื่อให้การทวีตโวลไทล์ขึ้นน้อยที่สุด เช่น การแยก/ตัด/ปิดกั้นแหล่งกำเนิดการทวีตโวล ไตล์ ณ ตำแหน่งที่โวลไตล์เคยถูกกำเนิดที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

- 3) การดำเนินการ

- ก. บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องแจ้งการทรมานให้ถึงองค์ควบคุมทรมานโดยทันทีเมื่ออยู่ในสภาพปลอดภัยแล้วได้ผ่านการยอมรับอย่างเหมาะสม บุคคลผู้แจ้งจะต้องพยายามรับการทรมานให้ของสองสารเคมีนี้ๆ และกินแหล่งกำเนิดของการทรมานให้และรออยู่ในพื้นที่เพื่อคอยให้การสนับสนุนให้มอบสองเหตุฉุกเฉินเท่าที่เป็นไปได้
- ข. หัวหน้างานจะต้องแจ้งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ตามด้วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผลิตและผู้ประสานงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- ค. จำกัการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุเฉพาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
- ง. ระดับความเสียง ความรุนแรง ของการทรมานให้จะต้องประเมินโดยทีมที่รับผิดชอบและตอบสนองเหตุการณ์ตามความเหมาะสม
- จ. ต้องจัดเตรียมและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับสารเคมีที่ทรมานให้และควบคุมเสียงหรือการเกิดพิษ

- ก. ตั้งจุดประสงค์ของการระงับการทรมานทั่วโลกและแหล่งกำเนิดการทรมานทั่วโลกให้ชัดเจน รวมถึงการแยก/ตัด/ปิด/กั้นแหล่งกำเนิด เช่น บิดาจารย์, หยุดการผลิต, หายาหรือตั้ง ภาวะ/กึ่งที่มึนขึ้น
- ข. หยุดการแพร่กระจายโดยการให้ข้อมูล วัสดุชุดสืบสวนคดี เพื่อลดพื้นที่ที่ปนเปื้อนให้ เหลือน้อยที่สุด
- ค. เมื่อสามารถรับเหตุการณ์ได้แล้ว ให้เริ่มการทำความสะอาดโดยใช้วัสดุที่เหมาะสม กับลักษณะสมบัติของสารที่ทรมานทั่วโลก เช่น วัสดุชุดสืบสวนคดี ทรายาหรือเม็ดชุดสืบ, สารที่ทำให้เป็นกลาง หรือการขัดล้างด้วยสารละลายและน้ำ
- ง. ติดตามตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อให้การตอบสนองเป็นไปอย่างเพียงพอและมี ประสิทธิภาพ
- จ. อุปกรณ์หรือเครื่องมือจะต้องมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสารเคมีที่ทรมานทั่วโลก ไปยังภาชนะบรรจุที่ได้เตรียมไว้
- ฉ. ทำความสะอาดและกำจัดวัสดุปนเปื้อนที่ใช้ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินอย่าง ปลอดภัย

- 4) ข้อควรระวัง

- ก. ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ดังนั้นเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้นที่จะเข้าร่วมเหตุการณ์
- ข. เจ้าหน้าที่การตามขึ้นตอนข้างต้นเฉพาะเพื่อปลอดภัยเท่านั้น
- ค. ก่อนจะพยายามทำความเข้าใจสาเหตุการเกิดที่แท้จริงแล้วจะต้องเข้าใจข้อมูลลักษณะสมบัติและความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้นๆ จากนั้นจึงจะมีมาตรการป้องกันและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- ง. หากสารเคมีที่ก่อให้สามารถติดไฟได้ ให้ใช้อุปกรณ์หรือพลั่วตักที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- จ. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น เช่น แสงไฟ วิทยุจะต้องใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอันตราย

- 5) การรายงานและการสอบสวน



แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

พื้นที่อรัญ โสภี อิมิต

ก. หัวหน้างานจะต้องมั่นใจว่าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นสำหรับการสอบสวน

ข. บันทึกเหตุการณ์ลงใน *Incident Management System* (ระบบการรายงานเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุการดำเนินงานของโครงการ) สำหรับใช้ในการติดตามและเป็นบทเรียน

ค. เจ้าหน้าที่ SSHE ประจำโครงการฯ จะต้องช่วยเหลือในการสืบสวนและการปิด *Incident Management System*

ง. แจ้งความคืบหน้าให้เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบ

4.6 รายงานและตำแหน่งของผู้ควบคุมดูแลการจัดการของเสีย

ผู้ควบคุมดูแลการจัดการของเสียของโครงการประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายสุรฤกษ์ บุญเรือง	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ผู้ควบคุมการจัดการของเสีย
นางสาวอัญชลี ผิวอ่อน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ผู้จัดทำรายงานการจัดการของเสีย

5. การจัดทำรายงานการจัดการของเสีย

โครงการฯ ได้จัดทำรายงานการจัดการของเสียรายเดือนและรายปี ยื่นต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการจัดการของเสียจากสถานประกอบการปีโรเลียม พ.ศ. 2556 โดยผู้จัดทำรายงานและผู้ควบคุมดูแลการจัดการของเสียได้ทบทวน และลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันความถูกต้องของรายงานฉบับดังกล่าว

ขั้นตอนรายงานข้อมูลการจัดการของเสียมีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานดังแสดงในรูปที่ 5-1

หน้า | 56

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

พื้นที่อรัญ โสภี อิมิต

ผู้ก่อกำเนิดของเสียกรอกข้อมูลในเอกสารของเสียและติดลงบนภาชนะบรรจุของเสีย และขนย้ายของเสียไปเก็บไว้ที่สถานที่จัดเก็บของเสียแยกตามประเภทของเสีย

เจ้าหน้าที่ฝ่าย warehouse ตรวจสอบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อแจ้งฝ่าย SSHE ในการเก็บบันทึกข้อมูลและวางแผนการขนส่งเพื่อกำจัด

เจ้าหน้าที่ฝ่าย SSHE แจ้งยืนยันการขนส่งของเสียให้ผู้ขนส่งและจัดเตรียมใบกำกับการขนส่ง (Manifest)

รถขนส่งของเสีย (รถเปล่า) เข้ารับน้ำหนักที่ weight bridge ของโครงการ และบันทึกน้ำหนัก

ขนย้าย/สูบของเสียจากสถานที่จัดเก็บของเสียเข้าสู่รถขนส่งของเสีย

รถขนส่งของเสีย (รถที่บรรทุกของเสีย) เข้ารับน้ำหนักที่ weight bridge ของโครงการ และบันทึกน้ำหนัก

ตรวจสอบเอกสารกำกับการณ์การขนส่งและลงลายมือชื่อโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จัดทำรายงานการจัดการของเสียรายเดือนเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยตรวจสอบปริมาณของเสียที่ก่อกำเนิดของเสียที่ส่งกำจัดให้ถูกต้องตรงกับจาก

- ใบกำกับการขนส่งของเสีย

- บันทึกปริมาณของเสียที่ก่อกำเนิดและส่งกำจัดของเจ้าหน้าที่ฝ่าย SSHE

- รายงานปริมาณการขนส่งและกำจัดของเสียจากบริษัทฯ รับกำจัด

รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการจัดการของเสียรายเดือน

หน้า | 57

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

พื้นที่อรัญ โสภี อิมิต

เอกสารแนบหมายเลข 1

Waste Management Guideline

แผนการจัดการของเสีย โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

พื้นที่อรัญ โสภี อิมิต

เอกสารแนบหมายเลข 2

ใบอนุญาตสำหรับผู้บำบัดและกำจัดของเสีย และผู้ขนส่งของเสีย

ใบอนุญาตในการรับกำจัดของเสียจากเทศบาลนครขอนแก่น

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยก

เอกสารของบริษัท เวสต์ แมนเนจเม้นท์ สยาม จำกัด

เอกสารของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง



เอกสารแนบหมายเลข 3

หนังสือขอแจ้งเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบการผลิตก๊าซธรรมชาติ

โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภู่อ้อม



เอกสารแนบ 2-16  
สำเนาใบกำกับการขนส่งของเสีย

---





## ใบกำกับการณ์ขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

## 1. ส่วนของผู้ก่อการณ์ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name ..... สถานประกอบการ : Generator's address .....	2) เลขประจำตัวผู้ก่อการณ์ขนส่งของเสีย : Generator's ID ..... โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....
3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter รายชื่อ 1 ชื่อบริษัท : The first company name ..... เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID ..... รายชื่อ 2 ชื่อบริษัท : The second company name ..... เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID .....	
4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs) รายชื่อ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's company name ..... เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID ..... รายชื่อ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's company name ..... เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID .....	

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย										
ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสข้อมูลของเสีย : Waste profile no.	รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว Waste ID	ลักษณะของเสีย		ภาชนะบรรจุ : Containers		ปริมาณสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
				อันตราย Hazardous	ไม่อันตราย Nonhazardous	จำนวน : No.	ชนิด : Type			
	200 Ltr plastic dru	1100208	1109	X		1	30 ลิตร			PKG 10
	ถังพลาสติก 200 ลิตร									30252
	UN3077-HAZARDOUS WASTE, SOLID									

รวมปริมาณของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ☐ ลิตร : Liters ☐ ลูกบาศก์เมตร : cu.m ของแข็ง : Solid ☐ กิโลกรัม : Kgs. ☐ ตัน : Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษและข้อมูลเพิ่มเติม  
Special Handling Instructions and additional information .....

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :  
Generator Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in the proper condition for transport according to regulations

ลงชื่อ : Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

## 2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งของเสียรายที่ 1 : The first Transporter's name ..... เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID ..... โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....	2) พาหนะที่ใช้ Vehicle <input checked="" type="checkbox"/> รถบรรทุก Truck <input type="checkbox"/> รถไฟ Train <input type="checkbox"/> เรือ Ship <input type="checkbox"/> เครื่องบิน Plane 3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 93-1136 กม
4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described by the generator and that waste has been transported according to regulations.	
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด : To ..... ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : Hours/Day ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....	
5) ชื่อผู้ขนส่งของเสียรายที่ 2 : The second เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID ..... โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....	7) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ  
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด : To ..... ระยะเวลาประมาณ : Time Spending ..... ชม./วัน : Hours/Day  
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's Name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

## 3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDF's

1) ผู้เก็บรวบรวม TSDF's name ..... สถานที่ขนถ่ายและเก็บรวบรวม : TSDF's address ..... ลงชื่อผู้เก็บรวบรวม : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....	2) ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID ..... สถานที่กำจัด : TSDF's address ..... โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....
4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load. และสามารถกำจัดของเสียที่รับมาได้ภายในระยะเวลา : Treatment period <input type="checkbox"/> วัน : Day <input type="checkbox"/> เดือน : Month <input type="checkbox"/> ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....	
5) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity ..... การดำเนินการ : Action taken <input type="checkbox"/> ส่งคืน : Returned <input type="checkbox"/> จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... <input type="checkbox"/> รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action ..... วันที่ส่งคืน : Date returned ..... / ..... / ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการณ์ขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no ..... ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....	



หมายเลขใบกำกับการณ์ขนส่งของเสีย : Manifest No.

596928

## ใบกำกับการณ์ขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

## 1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name ..... 2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID .....

สถานที่ก่อกำเนิด : Generator's address ..... โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter ..... เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID .....

รายชื่อบริษัท : The first company name ..... เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID .....

รายชื่อบริษัท : The second company name .....

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDF's)

รายชื่อบริษัท : First TSDF's company name ..... เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID .....

รายชื่อบริษัท : Second TSDF's company name ..... เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID .....

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสข้อมูลของเสีย : Waste profile no.	รหัสวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว Waste ID	ลักษณะของเสีย		ภาชนะบรรจุ : Containers		ปริมาณสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
				อันตราย Hazardous	ไม่อันตราย Nonhazardous	จำนวน : No.	ชนิด : Type			
	Oil Waste Water	1108017								
	น้ำมันเครื่องใช้แล้ว									1 มัด 30 กิโล

รวมปริมาณของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ..... ☐ ลิตร : Liters ☐ ลูกบาศก์เมตร : cu.m ..... ของแข็ง : Solid ..... ☐ กิโลกรัม : Kgs. ☐ ตัน : Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษและข้อมูลเพิ่มเติม  
Special Handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :  
Generator Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in the proper condition for transport according to regulations

ลงชื่อ : Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

## 2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งของเสียรายที่ 1 : The first Transporter's name ..... 2) พาหนะที่ใช้ ☒ รถบรรทุก ☐ รถไฟ ☐ เรือ ☐ เครื่องบิน

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID ..... Vehicle 805 Truck Train Ship Plane

โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency ..... 3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 99-4182กม, 71-5207 827

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และของเสียได้ถูกขนส่งไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ  
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด : To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : Hours/Day

ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name ..... วันที่ : Date 26 เดือน : Month 6 พ.ศ. : Year 66

5) ชื่อผู้ขนส่งของเสียรายที่ 2 : The second Transporter's name ..... 6) พาหนะที่ใช้ ☐ รถบรรทุก ☐ รถไฟ ☐ เรือ ☐ เครื่องบิน

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID ..... Vehicle Truck Train Ship Plane

โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency ..... 7) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ  
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด : To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time Spending ..... ชม./วัน : Hours/Day

ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's Name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

## 3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDF's

1) ผู้เก็บรวบรวม TSDF's name ..... สถานที่ขนถ่ายและเก็บรวบรวม : TSDF's address .....

ลงชื่อผู้เก็บรวบรวม : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

2) ผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... 3) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID .....

สถานที่กำจัด : TSDF's address ..... โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมาได้ตามระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

5) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification

ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....

การดำเนินการ : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการณ์ขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no .....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....



หมายเลขใบกำกับการณ์ขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No.

S P B W 0 2 0

# ใบกำกับการณ์ขนส่งของเสียอันตราย (Uniform Hazardous Waste Manifest)

## 1. ส่วนของผู้ก่อการเกิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : name <b>บริษัท สิริทิพย์ เติมที อิมิเคด</b>	2) เลขประจำตัวผู้ก่อการเกิดของเสียอันตราย : Generator's ID <b>72-04895-1</b>
สถานที่เกิด : Generator's address <b>323 หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น 40310</b>	โทรศัพท์ : Phone <b>043-373-740</b> โทรสาร : Fax <b>043-373-767</b> กรณีฉุกเฉิน : Emergency <b>043-232-933</b>

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter <b>บจก.เอ็ม เค ซี ทรานสปอร์ต 2010</b>	เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID <b>DIW-T-196200018</b>
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name	
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name	เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter's ID

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)	เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID <b>DIW-D-056200041</b>
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name <b>บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)</b>	
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name	เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 2 Disposer's ID

5) รายละเอียดของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :								
ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID	หมวดข้อมูลที่ไม่ใช่แล้ว		ภาชนะบรรจุ : Containers	ปริมาตรสุทธิ Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt/Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
			หมวด	ชื่อ	จำนวน : No.	ชนิด : Type		
1	Brine Water	05 07 99 (1601)				Tank	30,240	kg. L00100/1A
รวมปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cum ของแข็ง : solid กิโลกรัม/ตัน : Kgs/tons								

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handling instructions and additional information
7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ : Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation ลงชื่อ Generator's name <b>Nutthapon Th.</b> ลายเซ็น : Signature <b>Nutthapon Th.</b> วันที่ : Date <b>29</b> เดือน : Month <b>พฤษภาคม</b> พ.ศ. : Year <b>2561</b>

## 2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name <b>บจก.เอ็ม เค ซี ทรานสปอร์ต 2010</b>	2) พาหนะที่ใช้ Vehicle <input checked="" type="checkbox"/> รถบรรทุก Truck <input type="checkbox"/> รถไฟ Train <input type="checkbox"/> เรือ Ship <input type="checkbox"/> เครื่องบิน Plane
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID <b>DIW-T-196200018</b>	3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID <b>72-0489</b> <b>72-7745</b>
โทรศัพท์ : Phone <b>081-572-7276</b> โทรสาร : Fax	
ฉุกเฉิน : Emergency	

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ : Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations. โดยขนส่งจากจังหวัด : From <b>ขอนแก่น</b> ไปยังจังหวัด To <b>สระบุรี</b> ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name <b>อ.อ.อ.</b> ลายเซ็น : Signature <b>อ.อ.อ.</b> วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....
---

5) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's name	6) พาหนะที่ใช้ Vehicle <input type="checkbox"/> รถบรรทุก Truck <input type="checkbox"/> รถไฟ Train <input type="checkbox"/> เรือ Ship <input type="checkbox"/> เครื่องบิน Plane
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID	7) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax	
ฉุกเฉิน : Emergency	

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ : Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations. โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....
---

## 3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name : <b>บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)</b>	2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID : <b>DIW-D-056200041</b>
สถานที่กำจัด : TSDF's address <b>299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอด่านศอย จังหวัดสระบุรี 18260</b>	โทรศัพท์ : Phone <b>036-358999</b> โทรสาร : Fax : <b>036-358910-12</b> กรณีฉุกเฉิน : Emergency <b>036-358999 ต่อ 777</b>

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have the received the reference load. และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name <b>นพดล ดันจาวพันธ์</b> ลายเซ็น : Signature ..... ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ได้รับ ..... ตัน <input type="checkbox"/> วัน : Day <input type="checkbox"/> เดือน : month <input type="checkbox"/> ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....
---

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity ..... การดำเนินการ : Action taken <input type="checkbox"/> ส่งคืน : Returned <input type="checkbox"/> จัดประเภทใหม่ : Reclassified/รหัส : Waste ID ..... <input type="checkbox"/> รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action ..... วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการณ์ขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .... ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....
--

ฉบับที่ 2 ผู้ก่อการเกิดของเสียอันตราย





เอกสารแนบ 2-17  
แบบบันทึกปริมาณของเสียของโครงการ

---







Prepared by : CEM/O (30/1/2024)  
D:\PTTEP SP\2023\6M\2.2023\เอกสารแนบจากโครงการ\01 SShe\03 แบบบันทึกปริมาณของเสียของโครงการ\2023 SPH waste summary





เอกสารแนบ 2-18  
แบบรายงานการจัดการของเสียรายเดือน

---



ลำดับที่	งบเฉลี่ยปีเดียว		
	รหัส	หน่วย	ปริมาณ
2	16 01	กิโลกรัม	25,460.00

ขอรับรองว่ารายงานข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ผู้จัดทำรายงาน (ลายมือชื่อ).....**Mattia S.**.....  
(ชื่อจริง/ชื่อสกุล).....  
(วันที่).....**02/09/65**.....

ผู้อำนวยการ (ลายมือชื่อ).....**ณัฐกร ศุภชัย**.....  
(ชื่อจริง/ชื่อสกุล).....  
(วันที่).....

แบบรายงานการจัดการของเสียรายเดือน

ชื่อโครงการ/แหล่ง : โครงการแหล่งผลิตอาหารรวมชุมชนผู้สูงอายุ Sin Phu Hom  
ประเภทโครงการ : ผลิ  
เว็บไซต์ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ศัพท์ศัพท์ เอสดี ลิมิเต็ด  
แผ่นสำรกรมเลข : E5.5.U1  
รายละเอียดของเงินและการจัดการประจำวัน : สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งบเฉลี่ยและประเภท		ปริมาณของเสีย					การจัดการของเสีย			เสร็จสิ้นกับ การขนส่ง
	รหัส	ชื่อรหัสคำนวณราย	หน่วย	ของเสียทั้งหมด	จำนวนที่ จัดไปจัดการ	รหัส	สถานที่	ผู้ขนส่ง	ผู้รับและกำจัด		
1	01 01	น้ำจากกระบวนการผลิตชิ้น ชิ้นส่วนเครื่อง	บาร์เรล	1,538.00	3,146.00	079	In Situ Facilities				
2	01 01	น้ำจากกระบวนการผลิตชิ้น ชิ้นส่วนเครื่อง	บาร์เรล	1,034.00	1,034.00	061	TPH Polean Public Company Limited	DNV-F-196200018	DNV-D-056200041		PPW391-593, 397-39
3	05 03	ถังสำหรับเก็บน้ำเสีย	กิโลกรัม	74.00	0.00	021	In Situ Facilities				
4	05 03	ถังสำหรับเก็บน้ำเสีย	กิโลกรัม	38.00	0.00	021	In Situ Facilities				
5	06 03	ถังสำหรับเก็บน้ำเสีย	กิโลกรัม	8.00	0.00	021	In Situ Facilities				
6	16 01	น้ำเสียจากกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่อง	กิโลกรัม	30,460.00	30,460.00	061	TPH Polean Public Company Limited	DNV-F-156200024	DNV-D-056200041		

แบบรายงานการจัดการของเสียรายเดือน

ชื่อโครงการ/แหล่ง : โครงการแหล่งผลิตอาหารรวมชุมชนผู้สูงอายุ Sin Phu Hom  
ประเภทโครงการ : ผลิ  
เว็บไซต์ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ศัพท์ศัพท์ เอสดี ลิมิเต็ด  
แผ่นสำรกรมเลข : E5.5.U1  
รายละเอียดของเงินและการจัดการประจำวัน : สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งบเฉลี่ยและประเภท		ปริมาณของเสีย					การจัดการของเสีย			เสร็จสิ้นกับ การขนส่ง
	รหัส	ชื่อรหัสคำนวณราย	หน่วย	ของเสียทั้งหมด	จำนวนที่ จัดไปจัดการ	รหัส	สถานที่	ผู้ขนส่ง	ผู้รับและกำจัด		
1	01 01	น้ำจากกระบวนการผลิตชิ้น ชิ้นส่วนเครื่อง	บาร์เรล	1,744.05	1,843.60	079	ระบบ Evaporator (ระบบระเหยน้ำ), ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ				
2	01 01	น้ำจากกระบวนการผลิตชิ้น ชิ้นส่วนเครื่อง	บาร์เรล	819.90	819.90	061	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	DNV-F-156200024	DNV-D-056200041		SPW012, 35-77
3	05 03	ถังสำหรับเก็บน้ำเสีย	กิโลกรัม	30.00	0.00	021	ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ				
4	05 03	ถังสำหรับเก็บน้ำเสีย	กิโลกรัม	50.00	0.00	021	ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ				
5	16 09	น้ำเสียจากกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่อง	กิโลกรัม	9.00	0.00	021	ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ				

ลำดับที่	งบเฉลี่ยและประเภท		ปริมาณของเสีย					การจัดการของเสีย			เสร็จสิ้นกับ การขนส่ง
	รหัส	ชื่อรหัสคำนวณราย	หน่วย	ของเสียทั้งหมด	จำนวนที่ จัดไปจัดการ	รหัส	สถานที่	ผู้ขนส่ง	ผู้รับและกำจัด		
6	16 01	น้ำเสียจากกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่อง	กิโลกรัม	25,460.00	25,460.00	061	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	DNV-F-156200024	DNV-D-056200041		SPW012
7	19 02	ของเสียจากกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่อง	กิโลกรัม	361.00	361.00	063	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			
8	19 02	ของเสียจากกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่อง	กิโลกรัม	460.00	460.00	069	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			
9	19 02	ของเสียจากกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่อง	กิโลกรัม	70.60	70.60	071	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)			

สรุปรายการของเสียทั้งหมดที่ส่งไปกำจัดตามพื้นที่ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	งบเฉลี่ยปีเดียว		
	รหัส	หน่วย	ปริมาณ
1	01 01	บาร์เรล	819.90



แบบรายงานการจัดการของเสียรายเดือน

ชื่อโครงการ/แหล่ง  
โรงงานแห่งผลิตอาหารรวมขลิมินฟูเอม Sin Phu Hom  
ประเภทโครงการ  
คลัง  
บริษัทผู้รับผิดชอบ  
บริษัท ศัพัตถิ์ ออที ลิมิตัด  
เลขสำรควบคุมเลข  
E55U1  
วันระบเล็ดของเ็นเลการจัดการบร้งเดือน  
สัมทานเลขที่ 1/2524/19.2/2527/17  
กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รหัส	ของเสียและประเภท		ปริมาณของเสีย		การจัดการของเสีย			
		ชื่อรหัสคำบรรยาย	หน่วย	ของเสียทั้งหมด	จะเฉลี่ยไปใช้การ	รหัส	สถานที่	ผู้ขนส่ง	เสร็จสิ้นกับ การขนส่ง
1	01 01	น้ำจากกระบวนการผลิตกับน้ำเย็น	บาร์เรล	2,384.00	2,562.00	079	In Situ Facilities	N/A	
2	05 03	ถังล้างหัวฉีดที่ใช้น้ำเย็น	กิโลกรัม	36.00	0.00	021	In Situ Facilities	N/A	
3	05 03	วัสดุจากถังที่ใช้น้ำเย็น	กิโลกรัม	12.00	0.00	021	In Situ Facilities	N/A	
4	09 05	เศษคั่วไฟ	กิโลกรัม	14.00	0.00	021	In Situ Facilities	N/A	
5	11 09	บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับน้ำเย็น	กิโลกรัม	2.00	0.00	021	In Situ Facilities	N/A	
6	19 02	เศษอาหาร	กิโลกรัม	697.00	697.00	003	Alliance clean power Co., ltd	-	

สรุปรายการของเสียรวมรายที่ส่งไปกำจัดตามที่สถานประกอบการมีเอกสาร

ลำดับที่	ของเสียอันตราย		
	รหัส	หน่วย	ปริมาณ
1	01 01	บาร์เรล	1,034.00
2	16 01	กิโลกรัม	30,660.00

ลำดับที่	ของเสียและประเภท		ปริมาณของเสีย		การจัดการของเสีย			
	รหัส	ชื่อรหัสคำบรรยาย	หน่วย	ของเสียทั้งหมด	จะเฉลี่ยที่นำไปใช้การ	รหัส	สถานที่	ผู้ขนส่ง
7	19 02	เศษอาหาร	กิโลกรัม	877.00	877.00	003	Alliance clean power Co., ltd	-
8	19 02	ของมูลย่อยทั่วไป	กิโลกรัม	110.00	110.00	009	พร.มทพร.พร.พร.	-
9	19 02	เศษอาหาร	กิโลกรัม	70.00	70.00	071	สถานีกลางขะยะเทศนา/รณบ./โรงพด	-

ขอรับรองว่ารายงานทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ผู้จัดทำรายงาน (ลายมือชื่อ).....**Natthika S.**.....  
(ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/สมณัติ/ชื่อ/นามสกุล/จังหวัด/SSHE)  
(วันที่).....**12/10/66**.....

ผู้ควบคุมการจัดการของเสีย (ลายมือชื่อ).....  
(ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/สมณัติ/ชื่อ/นามสกุล/จังหวัด/SSHE)  
(วันที่).....  
(วันที่).....

สรุปรายการของเสียรวมรายที่ส่งไปกำจัดตามที่สถานประกอบการมีเอกสาร

ลำดับที่	ของเสียอันตราย		
	รหัส	หน่วย	ปริมาณ

ขอรับรองว่ารายงานทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ผู้จัดทำรายงาน (ลายมือชื่อ).....**Natthika S.**.....  
(ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/สมณัติ/ชื่อ/นามสกุล/จังหวัด/SSHE)  
(วันที่).....**08/11/2566**.....

ผู้ควบคุมการจัดการของเสีย (ลายมือชื่อ).....  
(ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/สมณัติ/ชื่อ/นามสกุล/จังหวัด/SSHE)  
(วันที่).....**08/11/2566**.....

## แบบรายงานการจัดการของเสียรายเดือน

ชื่อตัวอักษร/แหล่ง	โครงการแม่เหล็กฟอตอนซินโครตรอน Sin Phu Horn
ประเภทโครงการ	ผลิต
เว็บไซต์/ผู้ให้บริการ	บริษัท ทีทีเอส เอสซี จำกัด
รายละเอียด	5.5.11
รายละเอียดและเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม	ภาพ พ. 2566

ลำดับที่	ขอเสนอขายประเภท		ปริมาณเสนอขาย		การพิจารณาขอเสนอ				
	รหัส	ชื่อหรือรหัสรายการ	หน่วย	ขอเสนอทั้งหมด	วันที่เปิดรับ	สถานที่	ผู้เสนอ	ผู้ดำเนินการจัด	สถานะที่บันทึกในการเสนอ
1	01 01	น้ำจืดธรรมชาติก้นบึ้ง	กิโลกรัม	1,062.70	1,149.60	079	In Situ Facilities	N/A	-
2	01 01	น้ำจืดธรรมชาติก้นบึ้งเป็นน้ำดื่ม	กิโลกรัม	211.00	211.00	041	TPP Polcan Public Company Limited	DNW-C-050200024	SPW394
3	04 02	น้ำร้อนแช่เย็น	กิโลกรัม	0.00	232.00	042	อัสสัมชัญ จำกัด โรงอบหมัก	DNW-C-050200708	623579
4	05 03	ตู้แช่แข็งไฟฟ้าแบบเย็น	กิโลกรัม	0.00	100.00	042	อัสสัมชัญ จำกัด โรงอบหมัก	DNW-C-050200708	623580
5	05 03	ตู้แช่แข็งไฟฟ้าแบบเย็น	กิโลกรัม	104.00	144.00	042	อัสสัมชัญ จำกัด โรงอบหมัก	DNW-C-050200708	623581

ลำดับที่	คำศัพท์	ขอเสนอประมวล		ประเมินเสนอ			การพิจารณาเสนอ				
		รหัส	ชื่อหรือคำบรรยาย	หมวด	ของสื่อทั้งหมด	ของสื่อที่นำไปใช้	จัด	สถานที่	ผู้เสนอ	ผู้รับผิดชอบการขอเสนอ	
6	05 03		วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	อิเล็กทรอนิกส์	30.00	42.00	042	อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนไวโรจนมงคล	DWG-I-050200708	DWG-I-050900091	623582
7	06 01		สารเคมีบริสุทธิ์ที่มีสารอันตราย	อิเล็กทรอนิกส์	28.00	28.00	042	อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนไวโรจนมงคล	DWG-I-050200708	DWG-I-050900091	623585
8	06 03		สารเคมีสังเคราะห์ที่มีพิษการใช้สารอันตราย	อิเล็กทรอนิกส์	7.00	15.00	042	อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนไวโรจนมงคล	DWG-I-050200708	DWG-I-050900091	623591
9	09 05		พลาสมา	อิเล็กทรอนิกส์	9.00	9.00	049	อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนไวโรจนมงคล	DWG-I-050200708	DWG-I-050900091	623583
10	11 09		บรรจุภัณฑ์ของแข็งเป็นของอันตราย	อิเล็กทรอนิกส์	0.00	20.00	049	อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนไวโรจนมงคล	DWG-I-050200708	DWG-I-050900091	623584
11	11 09		บรรจุภัณฑ์ของแข็งที่เป็นของอันตราย	อิเล็กทรอนิกส์	12.00	44.00	049	อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนไวโรจนมงคล	DWG-I-050200708	DWG-I-050900091	623586
12	11 09		บรรจุภัณฑ์ของแข็งที่เป็นของอันตราย	อิเล็กทรอนิกส์	700.00	700.00	049	อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนไวโรจนมงคล	DWG-I-050200708	DWG-I-050900091	623587

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/ประเภท	วัตถุประสงค์	ปริมาณงาน/ผล		จุดประสงค์ นำไปใช้การ	วันที่	สถานที่	ผู้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/กำกับ การงาน
			รวม	จุดประสงค์ ทั้งหมด					
13	11 10 การปลูกสร้างวัดวัดสมเด็จฯ สัน		ปลูกสร้าง	6.00	6.00	059	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623588
14	14 04 ปลูกสร้างอาคาร		ปลูกสร้าง	12.00	12.00	049	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623592
15	14 09 การปลูกสร้างบ้าน		ปลูกสร้าง	16.00	16.00	042	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623593
16	15 01 การก่อสร้างอาคารที่พักและ ศูนย์บริการชุมชน		ปลูกสร้าง	140.00	140.00	042	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623590
17	16 01 ปลูกสร้างอาคารเรียน ( 2 ชั้น)		ปลูกสร้าง	165.380.00	165.380.00	041	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623589
18	19 01 การก่อสร้างอาคารที่พักและ ศูนย์บริการชุมชน		ปลูกสร้าง	0.00	2.00	042	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623589
19	19 02 การก่อสร้างอาคาร		ปลูกสร้าง	249.00	249.00	049	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623589
20	19 02 การก่อสร้างอาคาร		ปลูกสร้าง	1,892.00	1,892.00	043	วัดสัน, ตำบลบ้าน ไร่, อำเภอเมือง น่าน	DNA-C-050900091	623589

ลำดับที่	ขอเพิ่มสาระวิชา		ปริมาณงาน		การพิจารณา			
	รหัส	ชื่อสาระวิชา	หน่วย เรียน	ขอเพิ่ม เรียน	ขอ เรียน	วันที่	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
21	19 02	สหภาพ	150 ชั่วโมง	78.00	78.00	071	ตามข้อเสนอแนะ ของคณะ/ผู้จัดทำ	-

สรุปรายการของเสียอันตรายที่ส่งไปกำจัดจนออกพื้นที่สถานประกอบการปีใดเรียน

ลำดับที่	ข้อมูลบุคลากร		
	รหัส	ตำแหน่ง	ปีงบประมาณ
1	01 01	ช่างเทคนิค	211,000
2	04 02	ผู้เขียน	232,000
3	05 03	ผู้เขียน	286,000
4	06 01	ผู้เขียน	280,000
5	06 03	ผู้เขียน	15,000
6	09 05	ผู้เขียน	9,000
7	11 09	ผู้เขียน	764,000
8	11 10	ผู้เขียน	6,000



ลำดับที่	ข้อมูลแผนงบประมาณ		ปริมาณของเสีย		การจัดทำรายงาน		
	รหัส	ชื่อรหัสคำนวณราย ประเภท	หน่วย	ของเสีย ทั้งหมด	รหัส	สถานที่	ผู้บังคับและกำกับ การขนส่ง
5	05 03	วัสดุของใช้ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	106.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
6	05 03	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	504.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
7	05 03	อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	212.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
8	11 09	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	46.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
9	12 05	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	594.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
10	13 02	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	120.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
11	16 01	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	3,039.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091

ขอรับรองว่ารายงานปริมาณของเสียถูกต้องทุกประการ

ผู้จัดทำรายงาน (ลายมือชื่อ).....**Matthia S.**.....  
(ชื่อสกุล/ตำแหน่ง) .....**นางสาวเมธ ทรัพย์ดีทน.ฝ่าย SSHE**.....  
(วันที่).....**29/11/2566**.....

ผู้ควบคุมการจัดทำรายงาน (ลายมือชื่อ).....**Sungat S**.....  
(ชื่อสกุล/ตำแหน่ง) .....**นางสาวเมธ ทรัพย์ดีทน.ฝ่าย SSHE**.....  
(วันที่).....**29/11/2023**.....

ลำดับที่	ข้อมูลปริมาณขยะ		
	รหัส	หน่วย	ปริมาณ
9	14 09	กิโลกรัม	16,000
10	15 01	กิโลกรัม	140,000
11	16 01	กิโลกรัม	165,380,000
12	19 01	กิโลกรัม	2,000

ลำดับที่	ข้อมูลแผนงบประมาณ		ปริมาณของเสีย		การจัดทำรายงาน		
	รหัส	ชื่อรหัสคำนวณราย ประเภท	หน่วย	ของเสีย ทั้งหมด	รหัส	สถานที่	ผู้บังคับและกำกับ การขนส่ง
12	19 02	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	264.00	009	พจน.เกษตรทรัพย์	-
13	19 02	เศษอาหาร	กิโลกรัม	807.00	043	Alliance clean power Co., Ltd	-
14	19 02	เศษอาหาร	กิโลกรัม	46.00	071	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา/ทบวช/วชช/	-
15	14 09	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	426.00	042	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091

สรุปรายการของเสียรวมทั้งหมดส่งให้กับผู้ควบคุมเพื่อรายงานปริมาณการจัดทำ

ลำดับที่	ข้อมูลปริมาณขยะ		
	รหัส	หน่วย	ปริมาณ
1	04 02	กิโลกรัม	212,000
2	05 01	กิโลกรัม	60,000
3	05 03	กิโลกรัม	1,302,000
4	11 09	กิโลกรัม	46,000

แบบรายงานการจัดการของเสียรวมเดือน

ชื่อโครงการ/แผนผัง.....โครงการแผนผังที่พักคนนอน.....Sin Phu Hom  
ประเภทโครงการ.....ผลิต  
เว็บไซต์/ผู้ดูแลระบบ.....บริษัท เทคโนโลยี เอส ดี จำกัด  
หมายเลขรวมระบบ.....ES-011  
รายงานสรุป.....1/2564(15.2/252/17  
รายละเอียดของแผนผังการจัดการประจําเดือน.....พบผู้ใช้งาน 15.2566

ลำดับที่	ข้อมูลแผนงบประมาณ		ปริมาณของเสีย		การจัดทำรายงาน		
	รหัส	ชื่อรหัสคำนวณราย ประเภท	หน่วย	ของเสีย ทั้งหมด	รหัส	สถานที่	ผู้บังคับและกำกับ การขนส่ง
1	01 01	น้ำจากกระบวนการผลิต/น้ำทิ้ง	ตัน/วัน	1,915.00	2,377.00	In Situ Facilities	N/A
2	04 02	น้ำดื่ม/น้ำดื่ม	กิโลกรัม	184.00	212.00	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
3	05 01	อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	60.00	60.00	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091
4	05 03	วัสดุทางการแพทย์ที่หมดอายุ	กิโลกรัม	470.00	480.00	อัสสัมชัญ อสม โรงพยาบาล ขอนแก่น	DM4-C-050900091







เอกสารแนบ 2-19

Standard Operating Produced water Treatment

---





PTT Exploration and Production Public Company Limited

Sinphuhorm Field  
PSH/F

## Standard Operating Procedure Produced Water Treatment

Document Code: PH-10-OP-SOP-00005

Revision No: 5

February 2019



Produced Water Treatment

PH-10-OP-SOP-00005  
February 2019

Approval Register	
Document Subject	Standard Operating Procedure Volume 5- Produced Water Treatment
Document Code	PH-10-OP-SOP-00005
Document Owner	Field Manager
Prepared by	Manop Charoensupong

Document Custodian			
Name	Title	Signature	Date
Viranit Wutisan	Production Supervisor		02/02/2019

Technical Review			
Name	Title	Signature	Date
Sarayut Sornsak	SSHE Supervisor		4/8/2019

Approval			
Name		Signature	Date
Document Owner	Arraya Chamlim Field Manager (PSH/F)		12/02/2019
Approval Authority	Tawee Limsoonlorn Vice President (PSP)		18/2/19

THIS DOCUMENT WILL BE REVIEWED EVERY 5 YEARS FROM DATE OF APPROVAL OR  
REVISED EARLIER IF NECESSARY.

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page B



Produced Water Treatment

PH-10-OP-SOP-00005  
February 2019

Revision History			
Rev.	Description of Revision	Authorized by	Date
0	Implementation	Country Manager	Feb 2007
1	Update Approver/ Content Review	Country Manager	Nov 30, 2010
2	Update Approver/ Update Drawings	Country Manager	Jul 02, 2014
3	Change Logo/Company name/Content Review	Field Manager	Feb 13, 2015
4	Add details of START UP THERMAL OXIDIZER	Field Manager	Aug 13, 2015
5	Reformat / Content Review / Add TOX KO Pot	VP	Feb 18, 2019

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page C



Produced Water Treatment

PH-10-OP-SOP-00005  
February 2019

## TABLE OF CONTENTS

1. PURPOSE.....	1
2. SCOPE.....	1
3. REFERENCES.....	1
3.1 PTTEP CONTROLLING DOCUMENTS .....	1
3.2 OTHER REFERENCE DOCUMENTS.....	2
4. DEFINITIONS .....	2
4.1 GENERAL DEFINITIONS .....	2
4.2 ORGANISATION AND DEPARTMENTS.....	2
4.3 LANGUAGE .....	2
4.4 COMMON ACRONYMS.....	3
5. ROLES AND RESPONSIBILITIES .....	3
5.1 OWNERSHIP OF THE DOCUMENT .....	3
5.2 CUSTODIAN OF THE DOCUMENT .....	3
5.3 KEY PERSONNEL ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	3
6. SYSTEM OVERVIEW .....	6
7. LIST OF MAIN EQUIPMENT ITEMS.....	6
8. SYSTEM INTERFACES/DEPENDENCIES.....	7
9. LIST OF CONTROLS, ALARMS AND TRIP.....	7
9.1 CONTROLS .....	7
9.2 ALARMS AND TRIPS .....	8
10. ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY CONSIDERATIONS .....	9
10.1 GENERAL INFORMATION.....	9
10.2 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIREMENTS.....	9
10.3 CHEMICALS .....	9
10.4 HEALTH AND SAFETY HAZARDS/PRECAUTIONS.....	9
10.5 ENVIRONMENTAL HAZARDS/PRECAUTION .....	9
11. COLD START-UP PROCEDURE.....	10

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page D





11.1	PRECONDITIONS .....	10
11.2	PLANT STATUS .....	11
11.3	PRE-START VALVE CHECKLISTS .....	11
11.4	LIST OF OVERRIDES .....	18
11.5	PROCEDURE .....	18
12.	<b>HOT START-UP PROCEDURE .....</b>	<b>40</b>
12.1	PRECONDITIONS .....	41
12.2	PLANT STATUS .....	41
12.3	HOT START-UP SDV CHECKLISTS .....	41
12.4	LIST OF OVERRIDES .....	43
12.5	PROCEDURE .....	43
13.	<b>NORMAL OPERATION AND WATCHKEEPING CHECKS .....</b>	<b>45</b>
13.1	CRO ACTION BEFORE AND DURING EXPECTED HIGHER LIQUID VOLUME TO GPP .....	46
14.	<b>PLANNED SHUTDOWN PROCEDURE .....</b>	<b>46</b>
14.1	PRECONDITIONS .....	47
14.2	PROCEDURE .....	47
15.	<b>EMERGENCY SHUTDOWN AND RESTART .....</b>	<b>48</b>
15.1	EMERGENCY SHUTDOWN .....	48
15.2	RESTART PROCEDURE .....	48
16.	<b>CONSEQUENCES OF DEVIATION .....</b>	<b>49</b>
16.1	PRODUCED WATER SEPARATOR 115-27-V-005 .....	49
16.2	CONDENSATE RECOVERY PUMPS 115-27-PM-002A/B .....	50
16.3	THERMAL OXIDISER 115-27-Z-001 .....	51
16.4	HOLD UP TANK 115-27-T-005 .....	53
16.5	PRODUCED WATER PUMPS 115-27-PM-008A/B .....	55
16.6	PRODUCED WATER EVAPORATOR 115-27-H-001 .....	56
17.	<b>SUPPLEMENTARY PROCEDURE: WASTE WATER TRUCK LOADING .....</b>	<b>58</b>
17.1	SYSTEM OVERVIEW .....	58
17.2	LIST OF MAIN EQUIPMENT ITEMS .....	59
17.3	ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY CONSIDERATIONS .....	59
17.4	NORMAL OPERATION AND WATCHKEEPING CHECK .....	60

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page E



17.5	WASTE WATER REMOVAL PROCEDURE .....	61
17.6	CONSEQUENCES OF DEVIATION .....	67
<b>APPENDIX A: CHECK LIST FOR WASTE WATER TRUCK LOADING .....</b>		<b>69</b>

**FIGURES**

Figure 1 – Produced Water Separator and Condensate Transfer Pumps .....	70
Figure 2 – Produced Water Drain line .....	71
Figure 3 – Thermal Oxidiser & Produced Water Evaporator .....	72
Figure 4 – Hold up Tank .....	73
Figure 5 – TOX KO Pot (Thermal Oxidiser Knock-out pot) .....	74

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page F

**1. PURPOSE**

This Standard Operating Procedure (SOP) provides detailed guidance on the safe and efficient operation of the Produced Water Treatment at the Siphuorm Gas Plant.

It addresses start-up, operation and shutdown of the system, and includes procedures on the supplementary operating tasks, which are the responsibility of the Shift Supervisor.

All Operating personnel must be fully familiar with the content of this SOP prior to commencing operation of the System.

This SOP does not supersede, nor does it relieve responsibility for compliance with any other procedure(s) that may be relevant to the procedure. It should be used in conjunction with the latest P&IDs, which are referenced as appropriate.

**2. SCOPE**

This SOP is one of a suite of individual SOPs which address the operation of all of the Systems in the Siphuorm Gas Plant.

For a detailed technical description of this System/Equipment refer to Siphuorm Gas Plant Process Systems Operations Manual (Doc No: PH-10-OP-MAN-00002), Volume 5.0 – Produced Water Treatment.

For details of the Overall Start-up of the Siphuorm Gas Plant refer to Process and Utility Systems Overview (Doc No: PH-10-OP-MAN-00004), Addendum 1 Flowchart for the Overall Start-up of the Siphuorm Gas Plant.

This SOP is a Controlled Document.

It shall be subjected to periodic review and update to ensure the continued accuracy of the document in line with the on-going operation of the facilities. In addition, changes to the document may also be identified as part of the Management of Change process, as appropriate.

Furthermore, anyone referencing this document is encouraged to propose corrections, changes or amendments to the content.

Any proposed changes/amendments must be submitted to the nominated Issue Authority identified on the front of this document for approval prior to incorporation into the Manual.

Once Amendments are developed, approved and issued for this Manual, they will be copied to all nominated holders of the Manual, accompanied by an Amendment Instruction Sheet.

Nominated holders of this document are responsible for ensuring that the Amendment is properly incorporated and the Issue/Amendment Record Page is updated accordingly.

**3. REFERENCES****3.1 PTTEP CONTROLLING DOCUMENTS**

Document Number	Document Title
-	-

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 1 of 74

**3.2 OTHER REFERENCE DOCUMENTS**

Document Number	Document Title
-	-

**4. DEFINITIONS****4.1 GENERAL DEFINITIONS**

Terminology	Description
-	-

**4.2 ORGANISATION AND DEPARTMENTS**

Terminology	Description
Corporate	Refers to the PTTEP business groups hierarchically above asset level, and located in the PTTEP headquarters, Bangkok.
Function Group	Refers to a corporate level business group. These may have associated Divisions, Departments, or operational Assets within their hierarchy.
Division	A business group may have one or more distinct groups within its hierarchy. These are referred to as Divisions.
Asset	Refers to an operating Asset, site, or location within a respective Function Group.
Department	A subgroup within a Function Group, Division or Asset.

**4.3 LANGUAGE**

May	Indicates a possible course of action
Should	Indicates a preferred course of action
Shall	Indicates a course of action with a mandatory status
Mandatory	Indicates a course of action according to a written procedure or regulation from which deviation is not allowed without written authority from PTTEP Management

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 2 of 74



#### 4.4 COMMON ACRONYMS

Set out below are common specific terms presented in alphabetical order:

BCU	Burner Control Unit
CRO	Control Room Operator
ESD	Emergency Shutdown
PCSS	Process Control and Safety System
PPE	Personal Protective Equipment
PSD	Process Shutdown
SOP	Standard Operating Procedure

### 5. ROLES AND RESPONSIBILITIES

#### 5.1 OWNERSHIP OF THE DOCUMENT

The owner of this document is SPH Field Manager with responsibilities for:

- Issuing this document and its revisions
- Ensuring effective implementation of the document

#### 5.2 CUSTODIAN OF THE DOCUMENT

The custodian of this document is SPH Production Supervisor with responsibilities for:

- Identifying deficiencies or potential improvements
- Initiating periodic revision
- Maintaining revision history and document status register

#### 5.3 KEY PERSONNEL ROLES AND RESPONSIBILITIES

##### 5.3.1 Field manager

The Field manager shall:

- Participate and provide necessary input for strategy development, work programs and budget of Sinphuhorm Field.
- Direct, coordinate and supervise the development, implementation and enforcement of Safety, Security, Health and Environment (SSHE), operating procedures as well as rules and regulations applying to each area of Field Operations.
- Direct, supervise and coordinate Field Operations including Production, Maintenance, Logistics, SSHE and Construction.
- Maintain effective interfaces / communication channels between Field and Head Office.
- Maintain and promote good Company's image through warm welcoming to site visitors for good support towards Field Operations.



- Exercise human resources management authorities as entitled for the position. Retain, motivate, and encourage good relations among employees of all personnel in the field. Direct on-site training activities and ensure proper training & development for assigned staff within function so that they have qualifications/expertise to fulfill job requirement.

#### 5.3.2 Production Supervisor

Production Supervisor shall:

- Direct, coordinate and supervise the production operations according to Integrated Operations Plan (IOP) to optimize the production of gas / condensate.
- Direct and supervise the activities of assigned operators to achieve maximum utilization of available resources.
- Direct, supervise and approve all work orders and work permits related to maintenance and construction activities to be carried out in the field.
- Coordinate with site maintenance on the planning, scheduling and preparation for major shutdowns and start-ups.
- Decide, within guidelines to make necessary adjustments to the operation / production process to maintain optimum process condition and in emergencies, to order and supervise process shutdown/start-up.
- Prepare various production reports by providing data on production levels fluctuations in specifications, problems, quantifying the losses in terms of production.

#### 5.3.3 Production Engineer

Production Engineer shall:

- Assist Manager.
- Custodian of Management of Change process and track records for MOC close out.
- Prepare scope of work for Operations Contracts.
- Review the daily log sheets, look for discrepancies/anomalies.
- Supervise the sampling, follow up the analyzed results and coordinate with other production teams on the laboratory activities.
- Participate in the preparation and supervision of scheduled shutdowns.
- Prepare and ensure the follow up of the site modifications in production related to productions and plant operations.
- Participate in elaboration of the operating procedures and ensure proper update of the documents.

#### 5.3.4 Control Room Operators/Operators

Control Room Operators/Operators shall:

- Operate according to situations arising at various stages of the shift.
- Operate when instructed, the emergency shut-down system and under certain exceptional situations.
- Maintain an overall control over all ongoing activities on Gas Production Plant (GPP), and Well pads facilities.
- Operate from the Control Room's operator work station.



- Provide work direction and assistance to process and utilities operators during the assigned shift.
- Record a range of data on daily log-sheets at pre-determined intervals, make calculations and record details.
- Report unplanned operations deviations to supervisor and take corrective action where these fall within his scope and competence.

#### 5.3.5 Maintenance supervisor

Maintenance Supervisor shall:

- Manage, coordinate, control and supervise the maintenance activities in the field.
- Develop and update annual preventive maintenance program. Prepare corrective maintenance programs.
- Direct and supervise the monitoring of equipment performance to remedy and initiate repairs accordingly and recording of maintenance history.
- Implement and propose enhancement to performance standard, procedural control and emergency response procedure to contribute to the progressive improvement of safety Management system.
- Ensure the continuity of maintenance activities during hand-overs to counterparts in the Service.
- Ensure asset reliability and integrity by maintaining and improving the plant reliability, equipment reliability and all production related reliability and ensuring the timely, effective and efficient execution of the Integrity Assurance program.
- Prepare various reports on maintenance activities and progress in timely basis.
- Manage and control services from outsource and vendors to ensure timely completion, efficiency of delivery and compliance with company's SSHE rules and regulations.

#### 5.3.6 SSHE Supervisor

SSHE Supervisor shall:

- Plan schedule to conduct SSHE Drill and Exercise Plan (firefighting programs).
- Coordinate with concerned parties to set up training matrix.
- Coordinate and conduct inspections/audits of facilities and operation activities.
- Supervise the checking, testing and maintenance of all safety, spill response, and the fire equipment to be on schedules.
- Develop Safety Standard Instruction (SSI).
- Implement and audit permit to work system.
- Provide guidance/advice on SSHE to field personnel.



### 6. SYSTEM OVERVIEW

The system receives produced water with entrained condensate from the High Pressure Flash Vessel 115-02-V-004.

The condensate is gravity separated from the produced water in Produced Water Separator 115-27-V-005, which is then returned to the HP flash vessel by the Condensate Recovery Pumps 115-27-PM-002A/B.

The separated water from the produced water separator can be forwarded to Hold-up Tank (115-27-T-005) and Emergency produced water pond by gravity drain.

Within the Hold-up Tank the remaining condensate will be skimmed and drained to Closed Drain Vessel. Produced water is then forwarded to Produced Water Evaporator (115-27-H-001) by Produced Water Pumps (115-27-PM-008A/B). The water temperature is raised to boiling point by Heating Medium. Normally, when the Produced Water Evaporator boiling rate is between 100 – 110 bbl/d, when Heating Medium is at 120 deg C. The CRO shall regularly check the current boiling rate and inform Production Supervisor to perform the Evaporator internal cleaning when the boiling rate is lower 80 bbl/d. The resultant steam generated in the Evaporator is passed to TOX KO Pot. The TOX KO Pot receives steam from Evaporator. It will remove liquid carryover from Evaporator prior to Thermal Oxidizer (TOX). The steam at the top of TOX KO Pot will transfer to Thermal Oxidizer (115-27-Z-001) in order to incinerate BTEX at 700 C and the Knockout liquid at the bottom of TOX KO Pot will transfer to Closed drain.

The Thermal Oxidiser (115-27-Z-001) also uses gas fuelled burners to incinerate the blanket gas/flash gas liberated in the LP Flash Vessel, together with the gas produced in the Produced Water Separator and waste gas from the Glycol Regeneration Package. The combustion system utilised in the Thermal Oxidiser ensures that the waste gasses are thoroughly incinerated

**It is very important that the Thermal Oxidizer has to be started up first before all waste gases being introduced into it. This is to prevent the case of unburnt vapour cloud that may cause flash fire.**

In the event of Thermal Oxidizer unit shutdown for any reasons, Produced Water Evaporator will be shut down due to interlock that will close the Heating Medium Supply valve, causing no heat input into Evaporator. Blanket gas/flash gas from Produced Water Separator and LP Flash Vessel will be diverted to LP Flare by their own PCVs. The last line of Off Gas from Glycol Reboiler will be diverted by the 3-way Shutdown Valve to LP Flare.

### 7. LIST OF MAIN EQUIPMENT ITEMS

Operation of the following equipment is addressed within this procedure:

Tag No	Equipment Title/Description
115-27-V-005	Produced Water Separator
115-27-PM-002A/B	Condensate Recovery Pumps
115-27-T-004	Emergency Produced Water Storage Pond
115-27-PM-007	Emergency Produced Water Pump
115-27-Z-001	Thermal Oxidiser





Tag No	Equipment Title/Description
115-27-T-003	Brine Evaporation Pond
115-27-PM-006	Water Disposal Pump
115-27-T-005	Hold Up Tank
115-27-H-001	Produced Water Evaporator
115-27-PM-008A/B	Hold-up tank pump
115-27-P-005	Brine transfer pump
400-VG-16336-A2-H	TOX KO Pot

## 8. SYSTEM INTERFACES/DEPENDENCIES

Operation of this System requires the following systems to be fully operational:

- Glycol Regeneration (refer to Volume 3 (Doc No: PH-10-OP-SOP-00003))
- Condensate Treatment, Storage and Export (refer to Volume 4 (Doc No: PH-10-OP-SOP-00004))
- Fuel Gas System (refer to Volume 7 (Doc No: PH-10-OP-SOP-00007))
- Process Control and Safety System (refer to Volume 14 (Doc No: PH-10-OP-SOP-00014))
- Instrument Air System (refer to Volume 10 (Doc No: PH-10-OP-SOP-00010))

## 9. LIST OF CONTROLS, ALARMS AND TRIP

### 9.1 CONTROLS

The following controls are associated with this system:

**Note:** Reference can be made to Figures 1 to 3 of this SOP.

Tag No	Instrument Description	Set point
27-PCV-101A	Produced Water Separator fuel gas blanket make-up (self-regulating)	0.25 barg
27-PCV-101B	Produced Water Separator gas let down to flare	1.0 barg
27-PCV-101C	Produced Water Separator gas let down to Thermal Oxidiser (self-regulating)	0.30 barg
27-LICA-101	Produced Water Separator water level controller	80% H 40% L
27-LICA-104	Produced Water Separator condensate level controller	40% H alarm 30% start 20% stop 15% L Alarm
27-LICA-112	TOX KO Pot level controller	80% H 20% L

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 7 of 74



## 9.2 ALARMS AND TRIPS

**Note:** For details of alarm and trip set points, refer to Alarm and Trips Register (Doc No: PH-10-OP-SOP-00018).

The following alarms and trips are associated with this system:

**Note:** Reference can be made to Figures 1 to 3 of this SOP.

Tag No	Instrument Description	Set point
27-PAH-101	Produced Water Separator high pressure alarm	2 barg
27-PAL-101	Produced Water Separator low pressure alarm	0.1 barg
27-PAHH-102	Produced Water Separator high pressure trip	3 barg
27-LAH-101	Produced Water Separator water high level alarm	80%
27-LAL-101	Produced Water Separator water low level alarm	40%
27-LALL-102	Produced Water Separator water low level trip	30.75%
27-PAH-104	Produced Water Separator condensate high level alarm	30%
27-LAL-104	Produced Water Separator condensate low level alarm	20%
27-LAHH-103	Produced Water Separator condensate high level trip	79.66%
27-LALL-105	Produced Water Separator condensate low level trip	4.69%
27-PAH-104	Condensate Recovery Pumps discharge high pressure alarm	10 barg
27-LAH-106	Open drain CPI pond High alarm	84.21 %
27-LAL-106	Open drain CPI Pond low level alarm	36.84 %
27-LAHH-104	Produced Water Separator Condensate High High level alarm	40 %
27-LALL-104	Produced Water Separator Condensate Low Low level alarm	15 %
27-LAL-106	Open drain CPI Pond Low Low level alarm	21.05 %
27-LAH-109	Produced Water Pond High Level alarm	80%
27-LAL-109	Produced Water Pond Low Level alarm	20%
27-PAH-108	Produced Water Evaporator Pressure High High Alarm	9.41 barg
27-LAHH-111	Produced Water Evaporator Level High High Alarm	95%
27-LALL-111	Produced Water Evaporator Level Low Low Alarm	20.83%
27-LAHH-115	Hold Up Tank Level High High Alarm	80%
27-LALL-115	Hold Up Tank Level Low Low Alarm	20%
27-PAH-106	Hold Up Tank Pressure High Alarm	0.003 barg
27-PAL-106	Hold Up Tank Pressure Low Alarm	-0.003 barg
27-LAH-112	TOX KO Pot Level High Alarm	80%
27-LAL-112	TOX KO Pot Level Low Alarm	20%
27-LALL-113	TOX KO Pot Level Low Low Alarm	10%

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 8 of 74



## 10. ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY CONSIDERATIONS

### 10.1 GENERAL INFORMATION

Before beginning any procedure, ensure it is safe for the given conditions and process variables at the time of use.

At all times, personnel are required to comply with, and enforce the rules, policies, standards and procedures.

The steps outlined in these procedures should not replace the Operator's sound judgement when handling multiple operating situations.

### 10.2 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIREMENTS

The PPE to be used when performing operational activities included in this procedure is as follows:

	Hard Hat	Safety Boots	Coverall	Safety Glasses	Gloves	Rubber Gloves	Goggles/Face Visor	Hearing Protection	Safety Harness	Oxygen Detector	Fire Watch	Fire hose	Fire Extinguisher	BA Set	BA Control	Chemical Suit	Standby Man
Routine Operations	X	X	X	X	X			X									
Routine Sampling	X	X	X	X	X	X	X	X									
Decanting Chemicals	X	X	X	X	X	X	X	X								X	

### 10.3 CHEMICALS

It is possible that pipeline corrosion inhibitor will be present in the water phase during normal or upset conditions.

- Methanol
- Biocide
- Glycol

### 10.4 HEALTH AND SAFETY HAZARDS/PRECAUTIONS

It is important that all personnel involved in the operation of this system, consider the following health and safety hazards:

- High pressures
- High temperatures

### 10.5 ENVIRONMENTAL HAZARDS/PRECAUTION

It is important that all personnel involved in the operation of this system, consider the following environmental hazards:

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 9 of 74



- Hydrocarbon inventories

Do not drain any hydrocarbon liquids to the open containment. If no drain is available, collect liquid into an approved container, using appropriate grounding systems, and dispose of it properly.

When possible, all blow downs, depressurising, etc. should be routed to the vent system.

## 11. COLD START-UP PROCEDURE

The following procedure describes the start-up of the Produced Water System after a shutdown for maintenance. It is assumed that the gas plant, condensate system and glycol regeneration package are in the process of being started up.

Since the gas plant is in the process of being started up, initial water production will be relatively minor and will be routed to the emergency produced water storage pond. The cold start-up consists of the following main points:

- Establish a liquid level in the produced water separator
- Start-up the condensate recovery facilities
- Start-up the produced water transfer pump to hold up tank or divert to Produced water pond to the emergency produced water Pond if Hold up tank full of level.

### 11.1 PRECONDITIONS

Prior to commencement of this procedure, it is essential that employee:

- Ensure all outstanding permits on the produced water system and interconnecting systems that may be effected have been closed out and returned to the Control Room
- Ensure all isolation locks and tags associated with these permits have been removed
- Ensure all instrumentation is lined up correctly and is in working order. Function testing of any control valves within the system should have been carried out whilst a permit to work was in force
- All drains, vents, purge and sample points are closed
- All instrument and level bridle drain valves are closed
- All instrument isolation valves are open and all level and pressure trip devices are car sealed open
- Ensure all pipe work is complete and all plugs/caps/blanks etc. are fitted
- All spades and spectacle blinds are in their correct positions as per the Produced Water System P&IDs, Blind Register and Locked Open/Closed Register
- Assess the impact of other systems to which there is direct interface – governed by Permit to Work System
- Obtain authorisation from the responsible supervisor to proceed with reinstatement
- Establish communication between all personnel involved in this procedure
- Ensure that the Emergency Shutdown (ESD) and Fire and Gas Detection Systems are operational
- Ensure that the LP and HP Flare Systems are operational
- Ensure that sufficient fuel gas is available for startup of the thermal oxidiser

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 10 of 74



- Ensure the lube oil levels in Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B are at their normal levels. Top-up with the correct grade of lube oil as required
- Confirm that the following Utility Systems are in operation:
  - Instrument Air

## 11.2 PLANT STATUS

Following completion of all maintenance activities and once the preconditions listed in Paragraph 6.1 have been met, the Produced Water System can be brought back into service. Plant status should be as follows:

- Facilities are assumed to be drained, depressurised and rendered inert with nitrogen
- The gas processing facility is being started up

## 11.3 PRE-START VALVE CHECKLISTS

Ensure all manually-operated valves are positioned as indicated in the following Checklists:

Valve Checklist No 5.1 Produced Water Separator 115-27-V-005 and Condensate Recovery Pumps 115-27-PM-002A/B (Refer to P&ID: PHM-115-FE-021 Rev 7 Produced Water Separator)		
Valve Tag No	Valve Description	Position
DC/PL-005	Produced Water Separator 27-V-005 inlet isolation valve from Closed Drain Pumps	OPEN
FG-060	Gas to Produced Water Separator Pressure Control Valve 27-PCV-101A upstream isolation valve	CLOSED
WP/FG/RFV-150	Gas to Produced Water Separator Pressure Control Valve 27-PCV-101A downstream isolation valve	OPEN
RFV 247	Gas to LP flare from Produced Water Separator Pressure Control Valve 27-PCV-101B upstream isolation valve	OPEN
RFV 246	Gas to LP flare from Produced Water Separator Pressure Control Valve 27-PCV-101B downstream isolation valve	OPEN
WP/FG/RFV-151	Gas thermal oxidiser from Produced Water Separator Pressure Control Valve 27-PCV-101C upstream isolation valve	OPEN
WP/FG/RFV-152	Gas to thermal oxidiser from produced water separator Pressure Control Valve 27-PCV-101C downstream isolation valve	OPEN
RFV-132	Produced water separator Pressure Relief Valve 27-PSV-101 upstream isolation valve	LOCKED OPEN
RFV-134	Produced water separator Pressure Relief Valve 27-PSV-101 downstream isolation valve	LOCKED OPEN



Valve Checklist No 5.1 Produced Water Separator 115-27-V-005 and Condensate Recovery Pumps 115-27-PM-002A/B (Refer to P&ID: PHM-115-FE-021 Rev 7 Produced Water Separator)		
Valve Tag No	Valve Description	Position
RFV-135	Produced water separator pressure relief valve first bypass valve (Ball valve)	CLOSED
RFV-136	Produced water separator pressure relief valve second bypass valve (Globe valve)	CLOSED
27SDV127	80mm ball valve on produced water separator water outlet to the produced water transfer pumps	CLOSED
27-SDV-102	Shutdown valve on produced water separator water outlet to the condensate recovery pumps	CLOSED
PL-135	Condensate Recovery Pump 27-PM-002A suction isolation valve	OPEN
PL-137	Condensate Recovery Pump 27-PM-002A discharge isolation valve	OPEN
PL-136	Condensate Recovery Pump 27-PM-002B suction isolation valve	OPEN
PL-138	Condensate Recovery Pump 27-PM-002B discharge isolation valve	OPEN
PL-139	Condensate Recovery Pump 27-PM-002A Pressure Relief Valve 27-PSV-102A upstream isolation valve	LOCKED OPEN
PL-140	Condensate Recovery Pump 27-PM-002A Pressure Relief Valve 27-PSV-102A downstream isolation valve	LOCKED OPEN
PL-141	Condensate Recovery Pump 27-PM-002B Pressure Relief Valve 27-PSV-102B upstream isolation valve	LOCKED OPEN
PL-142	Condensate Recovery Pump 27-PM-002B Pressure Relief Valve 27-PSV-102B downstream isolation valve	LOCKED OPEN

Valve Checklist No 5.2 Emergency Produced Water Storage Pond 115-27-T-001 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-022 Rev 8 Produced Water Transfer Pumps)		
Valve Tag No	Valve Description	Position
27-SDV-106	Shutdown valve on produced water separator water outlet to the emergency produced water storage pond	CLOSED
WP-022	Produced Water to Hold-up tank	OPEN
WP-023	Produced Water to Hold-up tank	OPEN
WP-024	Produced Water to Hold-up tank	OPEN
WP-025	Produced Water to Hold-up tank	OPEN



Valve Checklist No 5.2 Emergency Produced Water Storage Pond 115-27-T-001 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-022 Rev 8 Produced Water Transfer Pumps)		
Valve Tag No	Valve Description	Position
WP-031	Isolation blind flange	CLOSE
WP-034	Isolation blind flange	CLOSE
SW-045	Produced Water to Produced water pond downstream 27-SDV-106 isolation valve	OPEN
WP-051	Isolation valve from Produced water to Produced water pond	OPEN
WP-052	Isolation valve Produced water to Brine Evaporation pond	CLOSE

Valve Checklist No.5.3 Thermal Oxidiser 115-27-Z-001 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-023 Rev 17 Thermal Oxidiser)		
Valve Tag No.	Valve Description	Position
27-SDV-108	3-way Shutdown vent valve on waste gas inlet to TOX or LP Flare from the Glycol Reboiler.	OPEN TO LP FLARE
27-SDV-110	Shutdown valve on waste gas inlet to Thermal Oxidizer from LP Flash Vessel and Produced Water Separator	CLOSED
27-SDV-109	Shutdown valve on steam water inlet to Thermal Oxidizer from Produced Water Evaporator	CLOSED
FG-201	Isolation Valve d/s of 27-SDV-110 to TOX	OPEN
FG-202	Isolation Valve d/s of 27-SDV-108 to TOX	OPEN
FG-262	Isolation Valve d/s of 27-SDV-109 to TOX	OPEN
RFV260	Isolation Valve d/s of SDV-108 to LP Flare Header	OPEN
DC-060	Isolation valve on outlet line from liquid trap to closed drain (Glycol Vent KO Drum)	CLOSED
DC-083	Isolation valve on outlet line from liquid trap to closed drain (Glycol Vent KO Drum)	OPEN
27-SDV-007	Shutdown valve on outlet line from PW evaporator KO drum to closed drain	CLOSED
FG-272	Bypass valve TOX KO Pot	CLOSED
FG-273	Isolation Valve u/s of TOX KO Pot	OPEN
FG-274	Isolation Valve d/s of TOX KO Pot	OPEN
FG 041	Fuel Gas Isolation Valve (TOX)	OPEN



Valve Checklist No.5.3 Thermal Oxidiser 115-27-Z-001 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-023 Rev 17 Thermal Oxidiser)		
Valve Tag No.	Valve Description	Position
FG 100	Unit Fuel Gas Isolation Valve (Safety Gas Train)	OPEN
27-PCV-115	Pressure control valve Main Gas Supply ( adjustable regulator)	Set at 390 mbar
27-PSV-105	Pressure safety valve Main Gas Supply ( adjustable regulator)	Set at 500 mbar
27-SDV-114	Main Gas supply Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
27-SDV-115	Main Gas supply Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
27-BDV-122	Main Gas supply blow down valve	Failed Open
FG 107	Ball Valve isolation (Safety Gas Train)	OPEN
27-TCV-101	Temperature Control Valve Main Gas Supply	CLOSED
FG 200	Ball Valve isolation (Safety Gas Train)	OPEN
FG 108	Adjustable Orifice Valve (Safety Gas Train)	Cracked OPEN
FG 110	Unit Pilot Gas Isolation Valve (Safety Gas Train)	OPEN
27-PCV-116	Pilot Gas Pressure Control Valve	Set at 75 mbar
27-PSV-106	Pressure Safety Valve Pilot Gas supply	Set at 300 mbar
27-SDV-116	BCU Pilot # 1 Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
27-SDV-117	BCU Pilot # 1 Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
FG 114	BCU Pilot # 1 Manual Isolation Valve (Safety Gas Train)	OPEN
FG 115	BCU Pilot # 1 Adjustable Orifice Valve (Safety Gas Train)	Cracked OPEN
27-SDV-118	BCU Pilot # 2 Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
27-SDV-119	BCU Pilot # 2 Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
FG 119	BCU Pilot # 2 Manual Isolation Valve (Safety Gas Train)	OPEN
FG 120	BCU Pilot # 2 Adjustable Orifice Valve (Safety Gas Train)	Cracked OPEN
27-SDV-120	BCU Pilot # 3 Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
27-SDV-121	BCU Pilot # 3 Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	Failed Closed
FG 124	BCU Pilot # 3 Manual Isolation Valve (Safety Gas Train)	OPEN





Valve Checklist No.5.3 Thermal Oxidiser 115-27-Z-001 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-023 Rev 1.7 Thermal Oxidiser)		
Valve Tag No.	Valve Description	Position
FG 125	BCU Pilot # 3 Adjustable Orifice Valve (Safety Gas Train)	Cracked OPEN
IA 101	Instrument Air Isolation (Purge Air)	OPEN
27-SDV-111	Purge Shutdown Valve (Purge Air)	Failed Closed
27-SOV-123	BCU Pilot # 1 Shutoff solenoid Valve ( Instrument Air Train)	Failed Closed
27-SOV-124	BCU Pilot # 2 Shutoff solenoid Valve (Instrument Air Train)	Failed Closed
27-SOV-125	BCU Pilot # 3 Shutoff solenoid Valve (Instrument Air Train)	Failed Closed
IA 198	BCU Pilot # 1 Manual Isolation Valve ( Instrument Air Train)	OPEN
IA 197	BCU Pilot # 2 Manual Isolation Valve ( Instrument Air Train)	OPEN
IA 196	BCU Pilot # 3 Manual Isolation Valve ( Instrument Air Train)	OPEN
IA 199	BCU Pilot # 1 Adjustable Orifice Valve (Instrument Air Train)	Cracked OPEN
IA 200	BCU Pilot # 2 Adjustable Orifice Valve (Instrument Air Train)	Cracked OPEN
IA 201	BCU Pilot # 3 Adjustable Orifice Valve (Instrument Air Train)	Cracked OPEN
IA 195	Instrument air manual isolation valve to pilot	OPEN
IA 193	Instrument air manual isolation valve to PLC PANEL	OPEN
IA 194	Vent manual valve ( Instrument Air Train)	CLOSED
IA 192	Instrument air manual isolation valve to PLC PANEL	OPEN
IA 191	Manual isolation valve ( Main Instrument Air Train to PCL panel and BCU Pilot)	OPEN
27-SDV-007	Shutdown valve TOX KO pot to close drain	CLOSED

Valve Checklist No.5.4 Hold Up Tanks 27-T-005 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-093 Rev 1 Hold Up Tank)		
Valve Tag No	Valve Description	Position
FG248	Main isolation valve for Fuel Gas Blanket (P&ID#017), Actual location is on the ground floor nearby CPI Pond	CLOSED



Valve Checklist No.5.4 Hold Up Tanks 27-T-005 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-093 Rev 1 Hold Up Tank)		
Valve Tag No	Valve Description	Position
FG254	27-PCV-117 upstream isolation valve	LOCKED OPEN
FG257	27-PCV-117 downstream isolation valve	LOCKED OPEN
FG255/FG256	27-PCV-117 drains	CLOSED
FG258	27-PCV-117 and 27-PCV-118 pressure sensing line	LOCKED OPEN
FG259	27-PCV-118 upstream isolation valve	LOCKED OPEN
FG260	27-PCV-118 drains	CLOSED
FG256	27-PCV-118 downstream isolation valve	LOCKED OPEN
RFV257	Hold Up Tanks 27-T-005 vent flame arrestor upstream isolation valve	LOCKED OPEN
RFV259	Hold Up Tanks 27-T-005 vent flame arrestor downstream isolation valve	LOCKED OPEN
RFV258	Hold Up Tanks 27-T-005 vent flame arrestor bypass isolation valve	CLOSED
WP087	Produced Water inlet isolation valve	OPEN
WP088	Produced water pump isolation valve	CLOSED
27-SDV-124	Hold Up Tank Inlet SDV	CLOSED
27-SDV-126	Hold Up Tank Outlet SDV	CLOSED
WP089	Hold Up Tank Main Outlet Isolation Valve	OPEN
WP090	27-PM-108A upstream isolation valve	OPEN
WP096	27-PM-108A downstream isolation valve	OPEN
WP091	27-PM-108B upstream isolation valve	OPEN
WP097	27-PM-108B downstream isolation valve	OPEN
RFV253	27-PSV-108 upstream isolation valve	LOCKED OPEN
RFV255	27-PSV-108 downstream isolation valve	LOCKED OPEN
SW076	Service Water for Internal Spurger	CLOSED
DO023	Hold Up Tank drain valve	CLOSED
DC122	Manual Skim Level 1	CLOSED



Valve Checklist No.5.4 Hold Up Tanks 27-T-005 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-093 Rev 1 Hold Up Tank)		
Valve Tag No	Valve Description	Position
DC121	Manual Skim Level 2	CLOSED
DC120	Manual Skim Level 3	CLOSED
DC119	Manual Skim Level 4	CLOSED
DC118	Manual Skim Level 5	CLOSED

Valve Checklist No.5.5 Produced Water Evaporator 27-H-001 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-023 Rev 15 Produced Water Evaporator)		
Valve Tag No.	Valve Description	Position
FGA17	Isolation valve main blanket gas	CLOSED
FG249	Isolation Valve u/s of PCV-119	OPEN
FG253	Isolation Valve d/s of PCV-119	OPEN
FG251	Bypass Valve of PCV-119	CLOSED
RFV249	27-PSV-107 upstream isolation valve	LOCKED OPEN
RFV251	27-PSV-107 downstream isolation valve	LOCKED OPEN
RFV252	LP Flare isolation valve	LOCKED OPEN
VG102	Vessel drain valve	CLOSED
WP085	Vessel drain valve to Brine Pond	CLOSED
VG101	Vessel vent valve	CLOSED
SW075	Service Water for Internal Spurger	CLOSED
SW074	Service Water for Internal Spurger	CLOSED
SW078	Service Water for Internal Spurger	CLOSED
SW020	Service Water for Internal Spurger	CLOSED
WP086	Produced Water Inlet valve into PW Evaporator	CLOSED
WP100	Drain valve on into PW evaporator line	CLOSED
WP101	Vent valve on into PW evaporator line	CLOSED
WP102	Drain valve on into PW evaporator line	CLOSED
DC117	Heating Medium Drain (PW Evaporator's Tube Side)	CLOSED
27-SDV-109	Shutdown valve on waste gas inlet to Thermal Oxidizer from PW Evaporator	CLOSED



Valve Checklist No.5.5 Produced Water Evaporator 27-H-001 (Refer to P&ID: PHM-115-FE-023 Rev 15 Produced Water Evaporator)		
Valve Tag No.	Valve Description	Position
27-SDV-122	Shutdown valve on Heating Medium Supply	CLOSED
HM171	Heating Medium main supply valve	OPEN
HM172	Isolation Valve u/s of 27-TCV-105	OPEN
HM177	Isolation Valve d/s of 27-TCV-105	OPEN
HM173 / HM176	Bypass Valve of 27-TCV-105	CLOSED

#### 11.4 LIST OF OVERRIDES

During the start-up the Control Room Operator (CRO) must monitor the listed trips in the table below and as the levels build up, clear the trip and follow a normal ESD/Process Shutdown (PSD) reset action.

The GPP-ESD must be reset by the operator at the panel prior to the field reset to allow the valves to open.

Refer to Cause and Effect Charts for full details.

Switch	Equipment	Description
27-LALL-105	Produced Water Separator	Low Condensate Level
27-LALL-102	Produced Water Separator	Low Interface Level
27-LALL-111	Produced Water Evaporator	Low Level
27-LALL-113	TOX KO Pot	Low Level
27-LALL-115	Hold Up Tank	Low Level

#### 11.5 PROCEDURE

Step	Action	Key Point
	Establish a liquid level in the produced water separator as follows:	
1	APPLY overrides as required then RESET the ESD System.	
2	Monitor Produced Water Separator Water Level Controller 27-LICA-101	Produced water and condensate level controllers respectively.
3	Monitor Produced Water Separator Condensate Level Controller 27-LICA-104	
4	When sufficient level is built up in the HP Flash Vessel 115-02-V-004 GRADUALLY START produced water	Refer to the Cold Start-up Procedure in SOP 4 Condensate Treatment, Storage and Export (Doc No: PH-10-OP-SOP-



Step	Action	Key Point
	inlet flow to the produced water separator by OPENING the HP Flash Vessel 115-02-V-004 Produced Water Level Controller 02-LIC-102.	00004).
5	MONITOR produced water separator pressure on Pressure Indicator 27-PIA-101.	To ensure that Pressure Control Valve 27-PCV-101B opens to flare if required. To ensure that Pressure Control Valve 27-PCV-101C opens to Thermal Oxidiser (If on line) if required.
6	MONITOR produced water separator level on Level Indicators 27-LICA-101 and 27-LICA-104.	Start and Stop 27-PM-002 A/B (Automatic) Open and Close 27-SDV-124 or 27-SDV-106 ( By CRO)
7	After liquid seal has been built up in separator OPEN Produced Water Separator Pressure Control Valve 27-PCV-101A upstream isolation valve to provide a gas blanket to the vessel.	OPEN Isolation valve FG-060 To Ensure 27-PCV-101A functional keep monitor Pressure Indicator 27-PIA-101.
<b>Start-up the condensate recovery facilities as follows:</b>		
8	RESET and OPEN Produced Water Separator Condensate Outlet Shutdown Valve 27-SDV-102.	Condensate level will build up before water. When low level alarm has cleared and there is sufficient condensate level in the separator.
9	ADJUST Condensate Recovery Pump 27-PM-002A pump stroke setting to 100%.	Check level of lube oil in the pump regularly.
10	OPEN Condensate Recovery Pump 27-PM-002A suction valve.	
11	BLEED Condensate Recovery Pump 27-PM-002A.	
12	OPEN Condensate Recovery Pump 27-PM-002A discharge valve.	
13	SELECT Condensate Recovery Pump 27-PM-002A Hand/Off/Auto Hand Switch to MANUAL and START pump.	Ensure that inlet isolation valve to HP Flash Vessel 115-02-V-004 is LOCKED OPEN.
14	MONITOR Condensate Recovery Pump 27-PM-002A for correct operation.	Operator to check suction and discharge pressures of the pump.



Step	Action	Key Point
15	STOP Condensate Recovery Pump 27-PM-002A.	
16	ADJUST Condensate Recovery Pump 27-PM-002B pump stroke setting to 100%	Check level of lube oil in the pump regularly.
17	OPEN Condensate Recovery Pump 27-PM-002B suction valve.	
18	BLEED Condensate Recovery Pump 27-PM-002B.	
19	OPEN Condensate Recovery Pump 27-PM-002B discharge valve.	
20	SELECT Condensate Recovery Pump 27-PM-002B Hand/Off/Auto Hand Switch to MANUAL and START pump.	
21	MONITOR Condensate Recovery Pump 27-PM-002B for correct operation.	Operator to check suction and discharge pressures of the pump.
22	STOP Condensate Recovery Pump 27-PM-002B.	
23	SELECT Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B to Duty and/or Standby as required.	Both pumps are recommended to be on Duty
24	SELECT Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B Hand/Off/Auto Switches to AUTO.	
25	Monitor Produced Water Separator Condensate Level Controller 27-LICA-104	To start automatically the condensate recovery pumps on rising level.
26	ENSURE the duty pump starts and stops as required, returning the condensate to the High Pressure Flash Vessel.	
27	Select Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B pump Start function mode.	Start function mode On Auto or Manual in DCS as required during operation to achieve desired transfer rate.
<b>The condensate recovery facilities are now in operation.</b>		
<b>Start-up the produced water to the emergency produced water storage pond as follows:</b>		
28	Monitor Produced Water Separator Water Level Controller 27-LICA-101	When low level alarm has cleared and the condensate/water interface is at a




Step	Action	Key Point
		sufficient level in the separator.
29	RESET and OPEN Shutdown valve 27-SDV-127 the 1 <sup>st</sup> SDV under the produced water separator. RESET and OPEN Shutdown Valve 27-SDV-106 on produced water separator water outlet to the pond. The operation is performed by CCR. CRO shall open or close to control the produced water level from DCS.	Produced Water Separator Water Level Controller 27-LT-102 will CLOSE 27-SDV-106, 27-SDV-127 and 27-SDV-124 at 30.75%. Ensure the valves downstream of 27-SDV-106 are open (WP-045 and WP-047) If Emergency pond is full divert the line to brine pond by OPEN WP-052 And CLOSE WP-051
<b>The produced water is now ready routed to Hold Up Tank</b>		
30	OPEN FG248, Main isolation valve for Fuel Gas Blanket (P&ID#017), Actual location is on the ground floor nearby CPI Pond	Allow gas blanketing to flow through the tank, establishes positive pressure at 10 mbarg.
31	MONITOR ready from 27-PI-106 to ensure that 27-PCV-117 and 27-PCV-118 work correctly.	Now the tank is blanketed, produced water can be introduced.
32	MONITOR the produced water level build up in the Produced Water Separator, water channel.	
33	RESET and OPEN 27-SDV-124 Hold Up Tank inlet SDV, in order to allow produced water to be fed into tank	Open and close by CRO on DCS
34	Feed produced water flow to Hold Up Tank 27-T-005 by gravity drains	
35	When the produced water level has settled out in Produced Water Separator, CRO keep monitor Level 27-LICA-101 until proper or low level alarm	CRO command close 27-SDV-124 on DCS
36	MONITOR the liquid level and pressure build up in Hold Up Tank 27-T-005	Blanket gas is set at 10-20 mbarg, PVRV= 30 mbarg and ERV = 40 mbarg.
37	Keep level above 20% to clear Low Low Level Alarm	This may take time, days if gas flow rate is low. If need be, service water may be added by opening W101 to raise level



Step	Action	Key Point
	<b>Now Hold Up Tank is in operation. It will be closed buffer for produced water. Without Produced Water Evaporator running, the produced water can be off-loaded out of the tank to Emergency PW Pond for trucking transportation.</b>	
	<b>Produced Water Evaporator will be loaded with produced water when Hold Up Tank level is made up to proper level. However, there will be no boiling since Heating Medium will not supply to Evaporator's tube side unless Thermal Oxidizer is ready and 27-SDV-109 is allowed to open.</b>	
	<b><u>DO NOT OVERRIDE 27-SDV-109</u></b>	
	<b>It is very important that the Thermal Oxidizer has to be started up first before all waste gases being introduced into it. This is to prevent the case of unburnt vapour cloud that may cause flash fire.</b>	
	<b>At Hold Up Tank</b>	
38	Keep Hold Up Tank's level about <b>40%</b> then RESET and OPEN 27-SDV-126, Hold Up Tank outlet SDV to allow for priming of Produced Water Pump 27-PM-008A/B.	
39	SELECT Produced Water Pump A, 27-PM-008A, Hand/Off/Auto Hand Switch to MANUAL and START pump.	
40	MONITOR Produced Water Pump A, 27-PM-008A, for correct operation.	Operator to check suction and discharge pressures of the pump.
41	STOP Produced Water Pump A, 27-PM-008A.	
42	SELECT Produced Water Pump B, 27-PM-008B, Hand/Off/Auto Hand Switch to MANUAL and START pump.	
43	MONITOR Produced Water Pump B, 27-PM-008B, for correct operation.	Operator to check suction and discharge pressures of the pump.
44	STOP Produced Water Pump B, 27-PM-008B.	
45	SELECT Produced Water Pumps 27-PM-008A/B to Duty and/or Standby as required.	
46	SELECT Produced Water Pumps 27-PM-008A/B Hand/Off/Auto Switches to AUTO.	



Step	Action	Key Point
<b>At Produced Water Evaporator</b>		
47	OPEN FGA17 to allow fuel gas to blanket the Evaporator	
48	CHECK pressure gauge 27-PG-121 and recheck with 27-PT-108 to confirm reading.	Blanket gas is set at 5 mbarg by 27-PCV-119.
49	OPEN WP086, Produced Water Inlet valve into PW Evaporator, to allow produced water to flow into Evaporator.	
50	Level in Evaporator will be made up by Produced Water Pump 27-PM-008A/B automatically until it reaches Level Control High (LCH) at 65%. Then the pump will stop.	
51	Wait for level to settle at Level Control High (LCH) then confirm pressure of 27-PT-108.	Pressure will be slightly higher due to volume replacement by incoming liquid. No concern since Evaporator can withstand up to 10.34 barg (equipped with 27-PSV-107).  Open 27-SDV-109 to release pressure to TOX, the 27-SDV-122 will be opened after pressure stable.
Now Produced Water Evaporator is ready, but there is no heat supply yet. <b>Make sure Thermal Oxidizer is up and running (see below procedure for starting up TOX).</b> <b>27-SDV-109 for PW Evaporator will be second valve to open to TOX, make sure the prerequisite start-up of LP Flash Vessel and Produced Water Separator is completed (27-SDV-110 can open), and the last valve Glycol Re-boiler is in service (27-SDV-108 can open).</b>		
52	27-SDV-109 will be open only by TOX's Controller and operator manual reset at local solenoid of 27-SDV-109 Hit "Confirm" on TOX's Screen to open 27-SDV-109. And operator manual reset again at local solenoid of 27-SDV-109 to open 27-SDV-109	

Step	Action	Key Point
53	When 27-SDV-109 open, 27-SDV-122 to OPEN then permissive to Open 27-SDV-122 HM return line of Evaporator	27-SDV-109 Opening will be interlocked as start permissive for 27-SDV-122. Without this pre-requisite, 27-SDV-122 will not open.
54	Temperature will rise up and control by 27-TCV-105 until produced water boil out.	
55	MONITOR pressure and temperature on Produced Water Evaporator.	
<b>Now full system is started up.</b>		

### 11.5.1 PROCEDURE FOR START UP THERMAL OXIDIZER

#### SYSTEM OVERVIEW

After every system is ready, then Thermal Oxidizer will be started up. The burner Management System (BMS) will be used panel view plus ( touch screen ) with PLC for control and monitor data, status and alarm in system. PLC and associated equipment system will certify SIL2 (Safety Integrity Level), show interfacing diagram in figure





Figure 1: Panel air purging system

#### PLC main functions:

- Ensure the all start permissive is completed, e.g. all valves is in fully closed position, no other ESD signal is still activating, and etc.
- Execute Safety Gas Train Leak Test Sequence, to ensure Primary and Secondary Main Gas Train Valves are tight shut-off prior to introducing hydrocarbon.
- Execute Start Sequence and timing, to ensure each sequence is completed in proper timing, e.g. Air Purging (10 min.) and Leak Test Sequence must be completed before introducing hydrocarbon, BCU Pilot # 1, 2 and 3 is lighted up and reach proper temperature consecutively before Primary and Secondary Main Gas Valve are open to light up main gas ring.
- Shutdown the system (beacon lights up and siren buzzed off) when sequence is unable to completed or some events triggered
- Show confirmation buttons in order to introduce off gas from Glycol Still column and Blanket Gas system.

#### GRAPHIC SCREEN DISPLAY

##### Main Menu


Startup on power at touch screen as show first screen in photo shown below

- Display status date time
- Display user name latest login on system
- Display menu detail as below :



- Overview** : go to screen burner overview
- Sequence** : go to screen sequence control burner
- I/O Status** : go to screen I/O status of plc system
- Alarm & Event** : go to screen alarm and event all system
- Setting** : go to screen setting parameter all system
- Simulate** : go to screen simulate test off gas system (Sequence must be shutdown)
- Login** : Login when go to screen setting
- Logout** : Logout when exit system

##### Burner Overview



1. Display status low low gas pressure detail as below:

- 27PAL109: hide status "LL" when pressure is normal and show red text "LL" and blink when pressure low low

2. Display status high high gas pressure detail as below:

- 27PAH108: hide status "HH" when pressure is normal and show red text "HH" and blink when pressure high high

3. Display status pressure for leak test detail as below:

- 27PAL106 : show green text "ON" when pressure is normal and show red text "OFF" and blink when leak test pressure fail

- 27PAH107 : show green text "ON" when pressure is normal and show red text "OFF" and blink when leak test pressure fail

4. Display status primary main gas valve detail as below:



- 27SDV114 : primary main gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

5. Display status secondary main gas valve detail as below:

- 27SDV115 : secondary main gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

6. Display status gas control valve detail as below:

- 27BDV122: bleed valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

7. Display value Thermal Oxidizer temperature (°C) of 27TT102

8. Display status pilot #1 gas valve detail as below:

- 27SDV116 : primary pilot gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

- 27SDV117 : secondary pilot gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

9. Display status pilot #2 gas valve detail as below:

- 27SDV118 : primary pilot gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

- 27SDV119 : secondary pilot gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

10. Display status pilot #3 gas valve detail as below:

- 27SDV120 : primary pilot gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

- 27SDV121 : secondary pilot gas valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

11. Display value temperature (°C) of 27TT105, 27TT106 and 27TT107

12. Display status Glycol Regen valve detail as below:

- 27SDV108 : Glycol Regen valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

13. Display status boil of tank valve detail as below:

- 27SDV109 : PW evaporator valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

14. Display status blanket vent valve detail as below:

- 27SDV110 : blanket vent valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink



15. Display status purge valve detail as below:

- 27SDV111: purge valve close show red color, open show green color and fault show yellow color and blink

16. Display status sequence running or fail and invisible when sequence completed

17. Display alarm status latest update

18. Display menu detail as below:

**Main Menu** : go to screen main menu

**Overview** : display screen overview

**Sequence Control** : go to screen sequence control

**Reset ALM** : reset alarm all system

**BCU Remote Reset** : Remote reset command to burner control unit BCU-1, BCU-2, BCU-3. At BCU panel.

19. Display status valve TCV-101 Main Gas Train Control Valve detail as below:


- 27TCV101 : Main Gas Train Control Valve close show red color, open show green color and display feedback position value , unit in %.

20. Display status valve 27SXV-123, 27SXV-124, and 27SXV-125 combustion air shut-off solenoid valve command status. Detail as below.

- 27SXV-123 , 27SXV-124 , 27SXV-125 : Combustion air shut-off solenoid valve close show red color, open show green color. No fault status display.

21. Display status pressure switch 27PS-110, 27PS-111, and 27PS-112 detail as below:

- 27PS-110, 27PS-111, 27PS-112: show red text "LL" when pressure is abnormal (no combustion air pressure), and red text "LL" will disappear when combustion air pressure is coming normal.



22. Display status pressure switch 27PAL-111 BCU cabinet air purge low pressure alarm. detail as below :

- 27PAL-111 BCU : cabinet air purge low pressure alarm status displayed when air pressure in BCU panel is abnormal (loss of pressure), alarm status will disappear when air pressure in BCU panel is coming normal.

23. Display status pressure switch 27PAL-110 BMS cabinet air purge low pressure alarm. detail as below :

- 27PAL-110 BMS : cabinet air purge low pressure alarm status displayed when air pressure in BMS panel is abnormal (loss of pressure), alarm status will disappear when air pressure in BMS panel is coming normal.


24. Display status Emergency Switch from DCS system "27DCS\_EMER"

25. Display status Emergency Switch from MBS panel "27SW\_EMER"

#### Sequence Control

Press button "Sequence" will be show screen as below





- Display status and control start/stop sequence burner control (BMS only)
  - START/STOP : show "START SEQUENCE" when press button start sequence and show "STOP SEQUENCE" when press button stop sequence
- Display message step between start sequence burner control
- Display message step between leak test sequence burner control
- Display message step between stop sequence burner control
- Display message alarm interlock between sequence burner control
- Display button confirm open valve 27SDV108 and 27SDV110 (visible when step require)
- Display sequence timer set point and actual on current step and display purge timer (visible when step require)
- Display date and time of leak test pass latest
- Display value Thermal Oxidizer temperature (°C) of 27TT102
- Display alarm status latest update

11. Display menu detail as below:

- Complete** : go to screen main menu
- Sequence Control** : display screen sequence control
- Startup Status** : go to screen startup status
- Leak Test Sequence** : go to screen leak test sequence
- Shutdown Status** : go to screen shutdown status
- Reset ALM** : reset alarm all system

#### Sequence Status Startup

Step	Action	Key Point
	<b>When other systems are ready and all ESDs are clear:</b>	
1	APPLY site walk check as required then RESET the ESD System.	
2	Check gas around the area to ensure no unwanted leak	

Step	Action	Key Point
3	If the control panel show any alarm, then visual check and reset all alarm at TOX control panel	
4	Ensure Plant's Instrument Air system is ready	Purging will drop air pressure in header around 0.8 barg in 10 minute Purging. Ensure two instrument air compressors are available to start before commencing the air purge. It has been noted that the second air compressor starts during air purge. Review with shift supervisor if one compressor is out of service.
5	On Panel View, Select menu "Overview"	

Step	Action	Key Point
6	On Page (Sequence Control), Hit "Start Sequence"	When both Leak Test and Purging pass, the PLC will authorize PCU pilot #1 to start lighting up Pilot # 1. Notice status change and alarm banner in this page. If any steps fail 3 times, the system will shut down unit, alarm sound will buzz off and beacon shows flickering light (DCS shows alarm). 27-TCV-101 will be driven to Low Fire Position.
	 3 press button "Start-up Status" will be show screen in figure 2.4"	
7	<b>Burner Control Operation</b> <b>Start-up Sequence Control</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check Status ESD switch is OK</li> <li>Blanket vent valve (27-SDV-110) is fully closed</li> <li>PW evaporator valve (27-SDV109) is fully Closed</li> <li>Glycol Regen valve (27-SDV-108) is fully closed</li> <li>All safety interlocks are ready status</li> <li>Start sequence on HMI, by pressing "Start Sequence" on local panel HMI.</li> </ul>	
7.1	<b>Initial Purge Sequence</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Purge valve open (27-SDV-111)</li> <li>Delay time before close (27-SDV-111) (Initial setting 600 seconds)</li> <li>Purge valve close (27-SDV-111)</li> </ul>	Leak Test Sequence starts to execute at the same time Purge Valve (27-SDV-111) will open for 600 seconds.



Step	Action	Key Point
7.2	<b>Initial leak test sequence</b>	(This step made parallel with purge sequence)
7.2.1	Primary shut-off valve test Bleed valve 27-BDV-122 open	
7.2.2	Delay time before close 27-BDV-122 (Initial setting 10 seconds)	
7.2.3	Bleed valve 27-BDV-122 close	
7.2.4	Delay time (Initial setting 10 seconds)	
7.2.5	Check Pressure 27-PAL-106	(27-PAL-106 = ON test Pass) (27-PAL-106 = OFF test Fail )
7.2.6	Main Gas valve 27-SDV-114 primary Open	
7.2.7	Delay time before close 27-SDV-114 (Initial setting 10 seconds)	
7.2.8	Main Gas valve 27-SDV-114 primary Close	
7.2.9	Delay time (Initial setting 10 seconds)	
7.2.10	Check Pressure 27-PAH-107	(27-PAH-107 = ON test Pass) (27-PAH-107 = OFF test Fail )



Step	Action	Key Point
7.2.11	Drive the temperature control valve to burner for starting position ( low fire )	
8	Start BCU pilot 1 SDVs on BCU pilot#1 and SDV instrument air purge pilot#1 line will open, BCU pilot#1 will ignite spark plug and prove pilot flame by ionization If first time pilot flame failure, the BCU pilot#1 will re-ignite with 3 times When BCU pilot#1 flame was proved, next step	
9	Start BCU pilot 2 SDVs on BCU pilot#2 and SDV instrument air purge pilot#2 line will open, BCU pilot#1 will ignite spark plug and prove pilot flame by ionization When BUC pilot#2 flame was proved, next step	
10	Start BCU pilot 3 SDVs on BCU pilot#3 and SDV instrument air purge pilot#3 line will open, BCU pilot#3 will ignite spark plug and prove pilot flame by ionization	



Step	Action	Key Point
11	All BCU pilots are lit up, PLC will wait for time 300 s and the stack temperature to reach 100C then it will open the Primary and Secondary Main Fuel Gas Valves, letting the main flame lights up and release the temperature control valve ( 27TCV101 ) to modulate by DCS 	
12	Off gas open sequence The first flash gas valve (27-SDV-110 ) from LP flash vessel and Produced water separator Operator will communicate with Control Room prior to introduce flash gas valve (27-SDV-110) from LP flash vessel and Produced water separator into Thermal Oxidizer.	Time delay before show confirm button is 30 second 
13	Now flash gas valve (27-SDV-110) from LP flash vessel and Produced water separator will enter the Thermal oxidizer and TOX temperature should increase. Note: Now Off Gas from Blanket system will raise temperature up to 700°C on top of stack.	
14	The second is the PW evaporator stream ( 27SDV109 ) "Confirm" will show up and wait until Operator confirmation of opening PW stream valve (27-SDV-109) from Produced Water Evaporator.	Time delay before show confirm button is 30 second 



Step	Action	Key Point
14	Now PW evaporator valve (27-SDV-109 ) from PW evaporator will enter the Thermal oxidizer	
15	The last SDV is off gas from the Glycol Re-boiler ( 27SDV108 ) Confirm" will show up and wait until Operator confirmation of opening off gas valve (27-SDV-108) from Glycol Re-boiler	Time delay before show confirm button is 30 second 
16	Now Off gas from Glycol Re-boiler valve (27-SDV-108 ) from Glycol Re-boiler will enter the Thermal oxidizer	
17	Now system is fully function, 27-TCV-101 will modulate to keep temperature on top stack at 700°C	





## 11.5.2 Thermal Oxidizer Shutdown Sequence

Step	Action	Key Point
	<p>There are two ways to shut down the Thermal Oxidizer, one is by Stop switch provided at the local panel. The second is from the DCS</p> <p><b>Sequence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Drives fuel Control valve to low fire position (LFS101)</li><li>Close Off gas (27-SDV-108, 27-SDV-110 and 27-SDV-109)</li><li>Stop BCU pilot 1, 2 and 3.</li><li>Close main gas Valve (27-SDV-114 and 27-SDV-115) and open Bleed valve (27-BDV-122)</li></ul> <p><b>The following conditions shall initiate a master fuel shutdown.</b></p> <p><b>Loss of safety Limit for the following:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>ESD- Remote from DCS (27DCS_EMER)</li><li>ESD-Local PLC panel (27SW_EMER)</li><li>ESD-Watchdog timer (27WATCHDOG_TM)</li><li>Low low gas pressure switch (27PALL109)</li><li>High high gas pressure switch (27PAHH108)</li><li>High high Thermal Oxidizer temperature cutoff (27TT102)</li><li>High high off gas temperature cutoff (27TT105)</li><li>High high off gas temperature cutoff (27TT106)</li><li>High high off gas temperature cutoff (27TT107)</li><li>BCU pilot 1 flame failure (27PF01)</li><li>BCU pilot 2 flame failure (27PF02)</li><li>BCU pilot 3 flame failure (27PF03)</li><li>Combustion air low pressure switch 1 (27PS110)</li><li>Combustion air low pressure switch 2 (27PS111)</li></ol>	<p>GPP- PSD will automatically shut down the Thermal Oxidizer</p> <p>27-TT-102 High = 900°C High High = 1200°C</p>

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 39 of 74



Step	Action	Key Point
	<ol style="list-style-type: none"><li>Combustion air low pressure switch 3 (27PS112)</li><li>Pilot 1 shutdown valve fail to open (SDV116Fail_Open)</li><li>Pilot 1 shutdown valve fail to close (SDV116Fail_Close)</li><li>Pilot 1 shutdown valve fail to open (SDV117Fail_Open)</li><li>Pilot 1 shutdown valve fail to close (SDV117Fail_Close)</li><li>Pilot 2 shutdown valve fail to open (SDV118Fail_Open)</li><li>Pilot 2 shutdown valve fail to close (SDV118Fail_Close)</li><li>Pilot 2 shutdown valve fail to open (SDV119Fail_Open)</li><li>Pilot 2 shutdown valve fail to close (SDV119Fail_Close)</li><li>Pilot 3 shutdown valve fail to open (SDV120Fail_Open)</li><li>Pilot 3 shutdown valve fail to close (SDV120Fail_Close)</li><li>Pilot 3 shutdown valve fail to open (SDV121Fail_Open)</li><li>Pilot 3 shutdown valve fail to close (SDV121Fail_Close)</li><li>Main gas primary shut-off valve fail to open (SDV114Fail_Open)</li><li>Main gas primary shut-off valve fail to close (SDV114Fail_Close)</li><li>Main gas secondary shut-off valve fail to open (SDV115Fail_Open)</li><li>Main gas secondary shut-off valve fail to close (SDV115Fail_Close)</li><li>Bleed-off valve (BDV112Fail_Open)</li><li>Bleed-off valve (BDV122Fail_Close)</li></ol>	

## 12. HOT START-UP PROCEDURE

This procedure provides a safe and efficient means of starting up the Produced Water System including the Thermal Oxidiser following the resolution of an ESD situation.

The procedure assumes the produced water separator levels have remained normal and that the fuel gas system remains in operation.

The hot start-up consists of the following main points:

- Start-up the condensate recovery facilities
- Start-up the produced water transfer pumps.
- Start-up the produced water to Hold Up Tank

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 40 of 74



- Start-up the thermal oxidiser
- Start-up Produced Water Evaporator

## 12.1 PRECONDITIONS

Prior to commencement of this procedure, it is essential that employee:

- Ensure all outstanding permits on this equipment have been closed out and returned to the Control Room
- Ensure all isolation locks and chains associated with these permits have been removed
- Ensure all instrumentation is lined up correctly and is in working order. Function testing of any control valves within the system should have been carried out whilst a permit to work was in force
- Check the position of all process and instrument isolation valves which may have been disturbed during the rectification work
- Ensure all pipe work is complete and all plugs/caps/blanks etc. are fitted
- Assess the impact of other systems to which there is direct interface- governed by permit to work system
- Obtain authorisation from the supervisor to proceed with the restart
- Establish communication between all personnel involved in this procedure
- Ensure that the ESD and Fire and Gas Detection Systems are operational
- It is assumed that in a short duration shutdown, it is unlikely that spades or spectacle blinds would be moved, isolation block valves operated, or drain and vent valves opened, unless required to take corrective action on the cause of the shutdown

## 12.2 PLANT STATUS

- Levels throughout the system have remained within their normal operating range.
  - The thermal oxidiser is shutdown but the refractory lining will still be hot
  - The gas plant process facilities and condensate system are in operation and fuel gas is available
- If the system was shut down as the result of a trip or ESD, the cause has been established, the situation has been rectified and the system is ready to be restarted.

## 12.3 HOT START-UP SDV CHECKLISTS

Valve Tag No	Valve Description	Position
27-SDV-102	Shutdown valve on produced water separator condensate outlet to the condensate recovery pumps	CLOSED
27-SDV-127	Shutdown valve on produced water separator water out let to Hold up tank and Emergency produced water storage pond	CLOSED
27-SDV-106	Shutdown valve on produced water separator water outlet to the emergency produced water storage pond (115-27-T-	CLOSED

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 41 of 74



Valve Tag No	Valve Description	Position
	004)	
27-SDV-124	Hold Up Tank Inlet SDV	CLOSED
27-SDV-126	Hold Up Tank Outlet SDV	CLOSED
27-SDV-108	3-way Shutdown vent valve on waste gas inlet to the TOX or the LP Flare from the Glycol Reboiler.	CLOSED
27-SDV-109	Shutdown valve on waste gas inlet to Thermal Oxidizer from PW Evaporator	CLOSED
27-SDV-110	Shutdown valve on waste gas inlet to Thermal Oxidizer from LP flash vessel and Produced Water Separator	CLOSED
27-SDV-107	Shutdown valve at bottom TOX KO Pot to Closed drain	CLOSED
27-SDV-111	Shutdown valve on instrument air Supply to purge Thermal Oxidizer	CLOSED
27-SDV-122	Shutdown valve on heating medium Supply at PW evaporator	CLOSED
27-SDV-114	Main Gas supply Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-SDV-115	Main Gas supply Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-SDV-116	BCU Pilot # 1 Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-SDV-117	BCU Pilot # 1 Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-SDV-118	BCU Pilot # 2 Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-SDV-119	BCU Pilot # 2 Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-SDV-120	BCU Pilot # 3 Primary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-SDV-121	BCU Pilot # 3 Secondary Shutdown Valve (Safety Gas Train)	CLOSED
27-BDV-122	Main Gas supply blow down valve	OPEN
27-SOV-123	BCU Pilot # 1 Shutoff solenoid Valve ( Instrument Air Train)	CLOSED
27-SOV-124	BCU Pilot # 2 Shutoff solenoid Valve ( Instrument Air Train)	CLOSED
27-SOV-125	BCU Pilot # 3 Shutoff solenoid Valve ( Instrument Air Train)	CLOSED
27-SDV-007	Shutdown valve TOX KO Pot to close drain	CLOSED

Revision No: 5 UNCONTROLLED when printed, visit PTTEP intranet for the latest version. Page 42 of 74

**12.4 LIST OF OVERRIDES**

Prior to start-up the CRO may require to manually override the listed trips in the table below prior to a CRO reset action. This is dependent on the nature of the trip situation.

During the start-up the CRO must monitor the listed trips in the table below and as the levels build up, clear the trip and follow a normal ESD/PSD reset action.

The GPP-ESD must be reset by the operator at the panel prior to the field reset to allow the valves to open.

The GPP-ESD must be reset by the operator at the panel when all shutdown buttons in the field have been reset and overrides are in place on any devices which may have initiated a GPP-ESD.

Following start-up of the respective equipment/process and subsequent process clearance of the trip point, the operator must remove the start-up override after a short time interval to allow for any over-swing.


Refer to Cause and Effect Charts for full details.

Switch	Equipment	Description
27-LALL-105	Produced Water Separator	Low Condensate Level
27-LALL-102	Produced Water Separator	Low Interface Level
27-LALL-111	Produced Water Evaporator	Low Level
27-LALL-113	TOX KO Pot	Low Level
27-LALL-115	Hold Up Tank	Low Level

**12.5 PROCEDURE**

Step	Action	Key Point
	<b>Start-up the condensate recovery facilities as follows:</b>	
1	APPLY overrides as required then RESET the ESD system.	
2	RESET Produced Water Separator Condensate Outlet Shutdown Valve 27-SDV-102.	
3	RESET Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B.	
4	Monitor Produced Water Separator Water Level Controller 27-LICA-101 Monitor Produced Water Separator Condensate Level Controller 27-LICA-104	Produced water and condensate level controllers respectively.
5	ENSURE that duty pump starts (and stops) as required, returning the condensate to the High Pressure Flash Vessel.	Both pumps are recommended to be on Duty



Step	Action	Key Point
6	Select Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B pump Start function mode.	Start function mode On Auto or Manual in DCS as required during operation to achieve desired transfer rate.
<b>Start-up the produced water to the emergency produced water storage pond (if required) as follows:</b>		
7	Monitor that Produced Water Separator Water Level Controller 27-LT-102.	When low level alarm has cleared and the condensate/water interface is at a sufficient level in the Separator
8	IF REQUIRED, RESET and OPEN Shutdown Valve 27-SDV-106 on Produced Water Separator water outlet to the emergency produced water storage pond.	When liquid slug coming to vessel, this water is route to the emergency produced water storage pond for temporary storage.  Produced Water Separator Water Level Controller 27-LT-102 will CLOSE 27-SDV-127 at 30.75%.
<b>Start-up produced water to Hold Up Tank as follows:</b>		
9	IF REQUIRED, RESET 27-SDV-124, Hold Up Tank inlet SDV	When liquid slug coming to vessel
10	Monitor Produced Water Separator Water Level Controller 27-LICA-101	
<b>Start-up Thermal Oxidizer as follows:</b>		
11	Restart Thermal Oxidizer's Burner Management System	
12	RESET 27-SDV-110	At TOX's Panel, hit "Confirm" for these 3 SDVs in consecutive order.
13	RESET 27-SDV-109	
14	RESET 27-SDV-108	
		
<b>Start-up produced water to Produced Water Evaporator (from Hold Up Tank) as follows:</b>		
15	RESET 27-SDV-126, Hold Up Tank outlet SDV	



Step	Action	Key Point
16	RESET Produced Water Pump 27-PM-008A/B	
17	ENSURE that duty pump starts (and stops) as required	
18	Select Produced Water Pumps 27-PM-008A/B pump Start function mode.	Start function mode On Auto or Manual in DCS as required during operation to achieve desired transfer rate.
19	Reset 27-SDV-122 HM to start boiling water at PW evaporator	

**13. NORMAL OPERATION AND WATCHKEEPING CHECKS**

Normal operation of this system consists primarily of monitoring the process conditions and operation of the various control loops.

Visual inspection of piping and equipment should be conducted as part of normal Operator rounds.

Operator observations are important for early detection of potential problems to limit the negative impact of process upsets, equipment malfunctions, and shutdowns.

Field Operators shall perform the following:

- MONITOR the overall operation ensuring that levels, pressures, flow, temperatures, and other variables are within their normal operating parameters. Ensure that the minimum and maximum design limits are not exceeded
- Regularly walk the system to visually inspect for leaks, damage, and any system abnormality. REPORT any leaks, malfunctions or irregular operating occurrences to the Shift Supervisor as soon as possible
- Regularly liaise with the Control Room Operator to crosscheck the accuracy of the instrumentation, i.e. the comparison between the local instrument and the transmitted value in the PCS
- Visually inspect the condition of the system equipment and pipe work for corrosion/deterioration including the security of pipe hangers/fittings
- COMPLETE plant logs for DCS and field once per shift to ensure that the plant is operating within normal parameters

Off-going Shift Operators are to ensure that the on-coming Shift Operators are fully briefed as to the status of the plant as detailed in the Shift Operators Log Book.

The logbook is to contain sufficient detail of the plant status including any deviation from the norm and, in particular, any isolation of protection equipment.

Both the off-going and the on-coming Shift Operators must sign the logbook before responsibility is handed over.

**13.1 CRO ACTION BEFORE AND DURING EXPECTED HIGHER LIQUID VOLUME TO GPP**

When expecting higher liquid volume coming into GPP from incoming pipeline such as during pigging operation, high gas demand rate from customer in short time and etc. CRO shall follow the following steps to ensure proper handling of liquid to avoid unplanned trip and unplanned shutdown.

**Preparation:**

- Lower liquid level in the Emergency pond by trucking out as much as possible.
- Lower liquid level in the Holdup tank by Produced Water Evaporator and emergency pond as much as possible.
- Fully open 00LCV101 slug control valve and fully close manual ball valve PG129 incoming line to Slug Catcher by step.
- Lower as much as possible at Condensate tank to over flow liquid from slugging if require.
- Switch excess gas from LP Flash vessel to LP flare to prevent high temperature in TOX.

**High liquid volume reaches GPP:**

- Ensure 27SDV127 is opened.
- Open up 27SDV124 to discharge liquid from Produced Water Separator to Holdup tank.
- When Holdup tank reaches its full capacity, open up 27SDV106 to discharge liquid from Produced Water Separator to Produced Water Emergency pond (do not worry about minimize trucking out target at Produced Water Emergency pond).
- Ensure 27SDV102 is opened and Condensate pump 27PM002A/B is running as normal.
- Control balance liquid volume between inlet of Produced Water Separator and outlet of Produced Water Separator by controlling outlet liquid from HP Flash vessel to avoid high level in Produced Water Separator.
- Allow Produced water liquid to carry over into condensate compartment inside Produced Water Separator and onto condensate process (this liquid volume can be re-process at later time).
- Monitor Produced Water Separator level in DCS and local to confirm with operator.
- Never bypass trip function unless agree by Production supervisor either in person, radio or by telephone.
- Ensure Produced Water Separator HH trip function activate when level reaches 79.66%. If HH trip is not activate after 79.66%, CRO manual command close 02SDV103 to stop liquid to enter Produced Water Separator.

**14. PLANNED SHUTDOWN PROCEDURE**

This procedure provides a safe and efficient means of shutting down the Produced Water System.

The system has been running normally and is to be shutdown as part of a planned, total shutdown of the process facilities.





The produced water separator will be shutdown in conjunction with the condensate and the thermal oxidiser will be shutdown after the glycol regeneration package to accommodate the waste gasses from the re-boiler still column.

#### 14.1 PRECONDITIONS

Prior to commencement of this procedure:

- The inventory of emergency produced water storage pond should be reduced to a minimum
- The condensate system will be in the course of shutting down
- No Permits to Work are in force that may prohibit shutdown of the Produced Water System
- Communications have been established between all personnel involved in this procedure

#### 14.2 PROCEDURE

Step	Action	Key Point
1	On the Produced Water Separator KEEP Condensate/Water Interface Level Controller 27-LICA-101 to allow the level to INCREASE as far as reasonably possible.	This is to increase the condensate/water interface level and reduce the hydrocarbon inventory of the separator.
2	On the Produced Water Separator ALLOW condensate Level Controller 27-LICA-104 to DECREASE the level to its stop set point of 20%.	
3	MONITOR the water production from the HP Flash Vessel and note when it has stopped.	
4	SELECT Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B Hand/Off/Auto Hand Switches to Hand.	
5	START a Condensate Recovery Pump in Hand and run the pump until Low Level Trip 27-LALL-105 is initiated in the produced water separator.	Locally monitor the level and pump for trip action.
6	CONFIRM that the Produced Water Separator Water Shutdown Valve 27-SDV-102 on outlet to the condensate recovery pumps closes.	
7	On the Produced Water Separator ALLOW Condensate/Water Interface Level Controller 115-27-LT-102 DECREASE the level to its stop set point of 30.75%.	To reduce the water level in the separator to hold up tank or the Emergency produced water pond
8	CONFIRM that production through the HP Flash Vessel and the Glycol	



Step	Action	Key Point
	Regeneration Package has been shut down.	
9	SELECT STOP at the Thermal Oxidizer Local Control Panel.	
10	CONFIRM that Shutdown Valve 27-SDV-110 on the waste gas inlet to the Thermal Oxidizer, from LP Flash Vessel and Produced Water Separator closes.	
11	CONFIRM that Three-way Shutdown Valve 27-SDV-108 waste gas from the Glycol Reboiler closes.	Three-way valve OPENS to LP Flare.
12	CONFIRM that Shutdown Valve 27-SDV-109 waste gas from Produced Water Evaporator closes.	

If maintenance work is to be carried out then system depressurisation/drain-down and equipment isolations can be carried out as required under the Permit to Work System.

#### 15. EMERGENCY SHUTDOWN AND RESTART

##### 15.1 EMERGENCY SHUTDOWN

The shutdown of the Produced Water System can be initiated automatically by the shutdown system or manually by the operation of an ESD pushbutton in the control room.

The cause and effect logic attached to each specific trip is illustrated in detail in the Cause and Effect charts.

##### 15.2 RESTART PROCEDURE

Restart after an ESD is determined by the nature of the shutdown.

Step	Action	Key Point
1	ENSURE that the cause of the shutdown has been rectified, all ESD trips have been reset and the Plant has returned to normal status.	
2	CARRY OUT a hot start-up of the Produced Water System as described in Paragraph 7.0 Hot Start-up.	



#### 16. CONSEQUENCES OF DEVIATION

##### 16.1 PRODUCED WATER SEPARATOR 115-27-V-005

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
High Pressure	<ul style="list-style-type: none"><li>Pressure control system malfunction (27-PCV-101B/C)</li><li>02-LCV-102 stuck open.</li><li>Bypass valve left open</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trip on, activation of 27-PAHH-102 (3 barg), Shutdown valve, 27-SDV-102 closed</li><li>Condensate carryover and gas blow by to Produced water separator</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Operator to check valve position at local and Close the Isolation valve WP-009</li><li>CCR stroke valve and functional check</li><li>Call E&amp;I to verify problem</li><li>Build up level of water in HP Flash Vessel.</li></ul>
High Level	<ul style="list-style-type: none"><li>Level control system malfunction. Blocked liquid outlet line</li><li>Shutdown valve, 27-SDV-102 closed</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trip on, activation of 27-LAHH-103 (79.66%)</li><li>Failure of 27-SDV-102 causes trip of Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Troubleshoot pump speed and Level controller</li><li>CRO to close 02SDV103 or open 27SDV106 or open 27-SDV-124 to reduce the level in PWS</li><li>Operator open valve drain to close drain then close back when level cleared</li><li>First line check for SDV stroking tested</li><li>Call E&amp;I to verify problem</li><li>Investigate valve for malfunction and take appropriate corrective action</li></ul>
Low level	<ul style="list-style-type: none"><li>Level control system malfunction</li><li>Shutdown Valve, 27-SDV-102 open</li><li>Shutdown Valve, 27-SDV-106 open</li><li>Shutdown Valve, 27-SDV-127 open</li><li>Shutdown Valve, 27-SDV-124 open</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>27-LICA-101 activates low alarm (40%)</li><li>Trip on, activation of 27-LALL-102/105 (30.75%/4.9%)</li><li>Condensate Recovery Pumps 27-PM-002A/B trip</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Troubleshoot pump and controller</li><li>Operator to verify and close isolation valve WP015 and/or downstream of SDV valve WP045</li></ul>



Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
			<ul style="list-style-type: none"><li>CRO suspend draining the water from PWS using 27-SDV-124 or 27-SDV-106 if required to attend the Process upset or alarm in GPP</li><li>First line check for SDV stroking tested</li><li>Call E&amp;I to verify problem</li></ul>

##### 16.2 CONDENSATE RECOVERY PUMPS 115-27-PM-002A/B

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
Low suction pressure	Blocked suction strainer	Level build up in produced water separator	Change over duty pump selection Check strainer and clean if required
Low flow	Low flow	Level build up in produced water separator	Change over duty pump selection Request maintenance to inspect pump, clean pump suction discharge valves Check Variable Frequency Drive and % demand signal
Low discharge pressure	Low discharge pressure	Level build up in produced water separator	Change over duty pump selection Request maintenance to inspect pump, clean pump suction discharge valves Check Variable Frequency Drive and % demand signal



Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
High noise/vibration	Possible worn/damaged bearings in crank case	Pump failure	Change over duty pump selection Request maintenance to inspect pump
Overheating	Loss of lube oil Wrong grade of lube oil.	Pump failure	Change over duty pump selection Top up with correct grade of lube oil Request maintenance to inspect pump
High noise/vibration in pipe work	Loss of charge in pulsation damper	Damage to pump and or instrumentation	Change over duty pump selection Re-charge pulsation damper Request maintenance to inspect pump

## 16.3 THERMAL OXIDISER 115-27-Z-001

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
• High stack temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condensate carry-over from LP Flash Vessel into blanket line, may be due to high level</li> <li>Condensate entrains with glycol to Glycol Re boiler then to TOX.</li> <li>Malfunction of temperature control loop</li> <li>Increased supply of blanket gas due to PCV failure</li> <li>High Condensate amount in produced water entering from Produced Water Evaporator's flash vapor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Damage to TOX stack temperature transmitter</li> <li>Trip on High Temperature 27-TSHH-101</li> <li>Trip on high main fuel gas pressure 27-PAHH-108 set at 500 mbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control stack temperature for 700-800 Degree C. (Low at 500 C, High at 900°C and trip at 1200°C)</li> <li>Adjust fuel gas for temp control from CCR and at local panel</li> <li>CRO to divert gas by adjusting 02-PCV-106 to LP flare to reduce excess hydrocarbon feed to the TOX.</li> <li>Unit can be remotely shutdown from CCR.</li> <li>The 27TIA element is changed to be ceramic type, it will not be damaged up to 1200 °C)</li> </ul>



Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
Low temperature	• Loss fuel gas	• Incomplete combustion of waste gas leading to environment effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the fuel gas pressure control valve (27-TCV-101)</li> <li>Check the 3 ways valves are in correct position (27-SDV-108)</li> <li>Check the flame arresters for blockage.</li> </ul>
Flame failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loss fuel gas</li> <li>Flame detector failure</li> <li>Incorrect amount of combustion air</li> </ul>	• Trip on loss main fuel gas pressure 27-PALL-109 set at 195 mbarg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirm pressure reading 27-PALL-109 and 27PG111 and calibrate if necessary</li> <li>Check fuel gas supply valve for function</li> <li>Clean/replace flame detector</li> <li>Check combustion air path for restriction</li> </ul>
Pilot failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loss fuel gas</li> <li>Flame detector failure</li> <li>Incorrect amount of combustion air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Start-up failure</li> <li>The BCU control box card failure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check fuel gas supply valve for function</li> <li>Clean/replace flame detector</li> <li>Adjust combustion air as required</li> <li>Call E&amp;I to verify problem.</li> </ul>
Flammable gas build up in TOX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Low pressure on fuel gas to ignition system</li> <li>Burner failure, flame out</li> <li>No thermal oxidation</li> <li>Trapped or leak of unwanted hydrocarbon into stack prior to light up pilots</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fire and explosion in thermal oxidizer.</li> <li>Loss of containment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to verify area when TOX was shutdown</li> <li>Ensure isolation valve of Purge Valve is open</li> <li>Low fuel pressure trip 27-PALL-109 on Safety Gas Train</li> </ul>



## 16.4 HOLD UP TANK 115-27-T-005

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
High Pressure	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-PCV-117 malfunction to more open, leading to more FG blanket to Hold up Tank</li> <li>27-PCV-118 malfunction, leading to less FG blanket venting to ATM</li> <li>Gas blow-by from PW Separator</li> <li>Flame arrestor plugged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hold Up Tank Overpressure</li> </ul> <p>As a result, 27-PIA-106 alarms high at DCS</p> <p>27-PVRV-101 is provided, also 27-ERV-101</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to check both of fuel gas's PCV (27-PCV-117 and 27-PCV-118)</li> <li>Ensure no gas from PW Separator blowing by</li> <li>Check flame arrestor from blogged.</li> </ul>
Vacuum	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-PCV-117 malfunction to close, leading to no FG blanket to Hold up Tank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hold up Tank collapse under vacuum condition</li> <li>27-PIA-106 alarms low set point</li> <li>27-PVRV-101 is provided (ensure planned maintenance)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to check the fuel gas inlet PCV (27-PCV-117)</li> <li>Check operation of vacuum pallet on 27-PVRV-101</li> <li>27-PVRV-101</li> </ul> <p>3 yearly PM</p>



Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
High Level	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-SDV-126 malfunctions to close, leading to no PW out of PW Hold up Tank</li> <li>PW Pumps (27-PM-108A/B) not run</li> <li>Pigging activity</li> <li>Returned water from emergency PW pond</li> <li>Inadvertent service water left open</li> <li>27-PM-003 A/B fail to stop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>High level in Hold up Tank leading to tank overfilled</li> <li>27-LIA-115 alarms high at DCS</li> <li>27-LIA-115 alarms high high to close 27-SDV-124</li> <li>Capacity of PW Hold up Tank cover estimated pigging PW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pigging procedure to mitigate Hold Up Tank high level</li> <li>Operator to check if service water valve is left open or leak</li> <li>Operator to check function of 27-SDV-126 and 27-PM-008A/B</li> </ul>
Low level	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-SDV-124 malfunctions to close leading to no PW to Hold up Tank</li> <li>PW Pump (27-PM-008A/B) malfunction to stop from 27-LICA-110</li> <li>Loss of containment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PW Pump (115-27-PM-008A/B) can be damaged</li> <li>27-LIA-115 alarms low at DCS</li> <li>27-LIA-115 alarms low low to trip PW Pump (115-27-PM-008A/B) and close 27-SDV-126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to check function of 27-SDV-124</li> <li>Operator to check all drain system of level glass drain valve proper closed or any leakage out to Closed Drain System (valves left open, valves passing)</li> <li>Maintenance to check function of 27-PM-008A/B or level signal from PW Evaporator</li> </ul>





## 16.5 PRODUCED WATER PUMPS 115-27-PM-008A/B

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
Low suction pressure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blocked suction strainer</li> <li>Lost suction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Level build up in produced water separator</li> <li>Air pocket suction line</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change over duty pump selection</li> <li>Check strainer and clean if required</li> <li>Release air by bleeding off at top vent valve.</li> </ul>
Low flow	<ul style="list-style-type: none"> <li>Low level in Hold up tank</li> <li>Liquid leak from suction</li> <li>Pump low performance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Level build up in Hold Up Tank.</li> <li>LOPC</li> <li>Evaporator low level.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to verify valve line up correctly also bleed valves and vent valves were closed properly.</li> <li>Change over duty pump selection</li> <li>Request maintenance to inspect pump, clean pump suction discharge valves</li> </ul>
Low discharge pressure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Low discharge pressure</li> <li>Pump low performance.</li> <li>Line blockage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Level build up in Hold Up Tank</li> <li>Low level in Produced Water Evaporator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change over duty pump selection</li> <li>Bleeding off air trapped until water out at discharge vent valve to ensure liquid easily pass through the pumps</li> <li>Ensure no any liquid leak from flanged and pumps</li> <li>Request maintenance to inspect pump, clean pump suction discharge valves</li> </ul>
High noise/vibration	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possible worn/damaged bearings /Mech Seal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pump failure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change over duty pump selection</li> <li>Request maintenance to inspect pump</li> </ul>



## 16.6 PRODUCED WATER EVAPORATOR 115-27-H-001

## TOX KO POT 400-VG-16336-A2-H

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
Overheating	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loss of lube oil</li> <li>Wrong grade of lube oil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pump failure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Change over duty pump selection</li> <li>Top up with correct grade of lube oil</li> <li>Request maintenance to inspect pump</li> </ul>
High Pressure	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-SDV-109 malfunctions to close</li> <li>27-PCV-119 malfunctions to more open</li> <li>27-TCV-105 malfunctions to more open</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overpressure in PW Evaporator</li> <li>Potential to raise pressure due to more evaporation rate</li> <li>27-PSV-107 pop up &amp; release pressure to LP flare header</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to check function of 27-SDV-109</li> <li>Maintenance to check function of 27-TCV-105 and 27-PCV-119</li> <li>Maintenance to check and clean Flame Arrester every 6 month.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partial fouling in Flame Arrester</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-PIA-108 high alarm to DCS</li> <li>27-PDIT-104 provided across Flame Arrester</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Re-certify bench test on 27-PSV-107</li> </ul>
High Level	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-LICA-110 malfunction to stop PW Pump 008A/B (27-PM-008A/B)</li> <li>Tube Side Leakage into Shell Side (Heating Medium leak from Tube Side into shell side),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PW overflow to TOX KO Pot level 27-LICA-112 high to 80% then open 27-SDV-007 drain PW to close drain vessel until TOX KO Pot level low to 15% then close 27-SDV-007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to stop the pumps at local switch</li> <li>Verify 27-LICA-111 high- high level alarm and inter locking stop PW Pump 008-A/B (27-PM-008A/B) and close 27-SDV-109 and consequently trip 27-SDV-122 on Heating Medium Supply.</li> </ul>



Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressure high high in PW Evaporator, but the operating pressure of Heating Medium is less than design pressure of PW Evaporator – pressure will settle out around 7 barg)</li> <li>Heating medium liquid lost low level alarm on unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operator to check TOX KO Pot level sight glass</li> <li>Check heating medium liquid level any abnormal lost.</li> <li>Shutdown unit for repair/replacement</li> </ul>
Low level	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-LICA-110 malfunction to start PW Pump 008A/B (27-PM-008A/B)</li> <li>No water input from Hold Up Tank (level already low in Hold Up Tank)</li> <li>Any leak from valve passing to closed drain or piping damaged</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27-LIA-111 low low alarm to DCS</li> <li>27-LIA-111 low low alarm trip PW Pumps 27-PM-008 A/B, close 27-SDV-109 and close 27-SDV-122 (Heating Medium Supply)</li> <li>Closed drain level increasing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenance to check function of 27-LICA-110</li> <li>Operator may leave the unit shutdown and wait for level in Hold Up Tank to build up.</li> <li>Ensure drain valve properly in close position</li> <li>Unit to be re-started by "Confirm" to open 27-SDV-109 at TOX's panel under safety sequence.</li> </ul>
Tube Side Leakage into Shell Side	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heating Medium leak from Tube Side into shell side, causing high pressure and high level</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heating Medium liquid overflow to TOX KO Pot level 27-LICA-112 high to 80% then open 27-SDV-007 drain PW to close drain vessel until TOX KO Pot level low to 15% then close 27-SDV-007</li> <li>PW evaporator pressure 27-PT-108 high high trip unit (9.41 barg)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shutdown unit for repair/replacement</li> <li>Maintainability 23% of spare parts such as appropriate plug size.</li> </ul>



Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
		<ul style="list-style-type: none"> <li>As a result, 27-SDV-109 will close (and trip 27-SDV-122, Heating Medium Supply, stop boiling effect)</li> <li>(Pressure high high in PW Evaporator, but the operating pressure of Heating Medium is less than design pressure of PW Evaporator – pressure will settle out around 7 barg)</li> </ul>	

## 17. SUPPLEMENTARY PROCEDURE: WASTE WATER TRUCK LOADING

Produced Water sometimes become industrial waste water and has to be trucked away to certified waste management company. These scenarios include high slug volume when ramping gas from low to high rate where Produced Water in pipeline is swept through, when these cases happen, the waste water company will send a truck to collect waste water for proper disposal. The waste management company is regularly audited by SSHE to ensure the quality services and compliance.

When there is substantial amount of Produced Water to be disposed, Shift Supervisor will make a plan and schedule and inform to concerned person to send a truck to collect waste water.

**Trucks shall be sent back if there is contaminated waste water from unknown source.**

## 17.1 SYSTEM OVERVIEW

The system receives produced water with entrained condensate from the High Pressure Flash Vessel 115-02-V-004.

The separated water from the produced water separator is forwarded to Produced Water Pond 115-27-T-004) via 27-SDV-106 The valve can be open and close from DCS and Brine water from PW Evaporator flushing activity is forwarded to Brine Evaporation Pond via the drain line

When level of water in ponds is high, Shift Supervisor shall advise to SSHE personnel to bring in waste water truck from Service Company; Waste water will be pump out until level is in safe plant operating condition then stop.



The waste water will be offloaded separately between Brine water and Produced water to each waste water truck due to Service Company requirement and SSHE data monitoring.

## 17.2 LIST OF MAIN EQUIPMENT ITEMS

Operation of the following equipment is addressed within this procedure:

Tag No	Equipment Title/Description
115-27-V-005	Produced Water Separator
115-28-T-001	Open Drained CPI Pond
115-27-T-003	Brine Evaporation Pond
115-27-T-004	Emergency Produced Water Pond
115-27-P-009	Open Drained CPI Water Disposal Pump
115-27-P-006	Water Disposal Pump
115-27-PM-007	Produced Water Pump

## 17.3 ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY CONSIDERATIONS

### 17.3.1 General Information

- Before beginning any procedure, ensure it is safe for the given conditions and process variables at the time of use.
- At all times, personnel are required to comply with, and enforce the rules, policies, standards and procedures.
- The steps outlined in these procedures should not replace the Operator's sound judgment when handling multiple operating situations.

### 17.3.2 Personal Protective Equipment (PPE) Requirements

- The PPE to be used when performing operational activities included in this procedure is as follows:

	Hard Hat	Safety Boots	Coverall	Safety Glasses	Gloves	Rubber Gloves	Goggles/Face Visor	Hearing Protection	Safety Harness	Oxygen Detector	Fire Watch	Fire hose	Fire Extinguisher	BA Set	BA Control	Chemical Suit	Standby Man
Routine Operations	X	X	X	X	X			X									
Routine Sampling	X	X	X	X	X	X	X	X									
Decanting Chemicals	X	X	X	X	X	X	X	X								X	



### 17.3.3 Chemicals

It is possible that pipeline corrosion inhibitor will be present in the water phase during normal or upset conditions.

- Methanol
- Biocide

### 17.3.4 Health and Safety Hazards/Precautions

It is important that all personnel involved in the operation of this system, consider the following health and safety hazards:

- High pressures
- High temperatures

### 17.3.5 Environmental Hazards/Precautions

It is important that all personnel involved in the operation of this system, consider the following environmental hazards:

- Hydrocarbon inventories  
Do not drain any hydrocarbon liquids to the decks. If no drain is available, collect liquid into an approved container, using appropriate grounding systems, and dispose of it properly.  
When possible, all blow downs, depressurising, etc. should be routed to the vent system.

## 17.4 NORMAL OPERATION AND WATCHKEEPING CHECK

Normal operation of this system consists primarily of monitoring the process conditions and operation of the various control loops.

Visual inspection of piping and equipment should be conducted as part of normal Operator rounds.

Operator observations are important for early detection of potential problems to limit the negative impact of process upsets, equipment malfunctions, and shutdowns.

Field Operators shall perform the following:

- MONITOR the overall operation ensuring that level of waste water is in an acceptable level. Consider from plant activities. When plant is getting high water coming to ponds such as pigging operation. The waste water level has to be low to make more space for the new water that may present.
- Monitor the levels in the ponds and if the level is/are high, inform the Shift Supervisor
- Regularly walk the system to visually inspect for leaks, damage, and any system abnormality. REPORT any leaks, malfunctions or irregular operating occurrences to the Shift Supervisor as soon as possible
- Regularly liaise with the Control Room Operator to crosscheck the accuracy of the instrumentation, i.e. the comparison between the local instrument and the transmitted value in the PCS





- Visually inspect the condition of the system equipment and pipe work for corrosion/deterioration including the security of pipe hangers/fittings
- COMPLETE plant logs for DCS and field once per shift to ensure that the plant is operating within normal parameters

Off-going Shift Operators are to ensure that the on-coming Shift Operators are fully briefed as to the status of the plant as detailed in the Shift Operators Log Book.



The logbook is to contain sufficient detail of the plant status including any deviation from the norm and, in particular, any isolation of protection equipment.

Both the off-going and the on-coming Shift Operators must sign the logbook before responsibility is handed over




## 17.5 WASTE WATER REMOVAL PROCEDURE




Step	Action	Key Point
1	Weigh the empty tank truck at the truck weighing scale. 	The Waste Water Truck (Vendor) has 3 kinds of truck. There are one small tank, 2 small tanks and one long tank. Normally the 2 small tanks is recommended due to better condition when compare to the small tanks. The empty long tank weight is approx. 18 tons.
2	Record weight for initial number. 	The weighing scale is located in the small office close to the weight bridge.









Step	Action	Key Point
3	The empty tank truck to the waste water filling point. 	The filling point is located at the waste loading bund, close to security guard house number 2. Complete the checklist in Appendix A and get supervisor approval
4	Stop the engine then secure the truck with tire block.	Park the truck at the road side, to avoid blocking the road.
5	Open the bottom valve line to top tank cover. (by driver) 	Top fill



Step	Action	Key Point
6	Operator connects ground wire to truck first then connects the flexible hose to the discharge pipe. And give the other end to the top tank. 	Normal practice to locate the water bucket under the hose connection to avoid spillage.  NOTE: If the truck is fitted with its own pump facility ensure the condition is good and the operation is also good.
7	Operator line up valves from last discharge valve to the produced water pump. 	
8	Operator selects to pump out waste water from which pond 	Operator shall select pond to pump out waste water.  1) Use electric pump to pump waste water out from emergency produce water storage pond to truck. 2) Use diaphragm pump to pump waste water from produce water pond or from brine evaporation pond to truck. 3) Use electric pump to pump waste water from produced water pond. 4) Valves selected from one pond at the time.

Step	Action	Key Point
9	Open the discharge of the produced water pump ( Valve number( WP060 ) ) 	
10	Open valve number WP 061 and WP 062 the isolation ball valve to the SCI truck 	The flow meter is installed, operator to record the numbers.
11	Before start pumping check and confirm no leakage, hose secured, start the produced water pump by select the switch to manual then push the green button to start the pump. 	Operator to standby while pumping to take properly action when leakage is found.

Step	Action	Key Point
12	Before perform loading the operator will recorded the flow indicator at the discharge line and has driver to stand by while pump is operating 	Pumping out waste water to truck is time consumed. Normally take 2 to 3 hours.  Note: Driver to monitor road tanker level.
13	Continue checking for water level in the tank truck. Note: It may require taking a bottle of waste water sample for reference.	Driver is to confirm for water level in tank, not over the weight limit (by traffic police).
14	Stop pumping when water level is at the limit 	Driver has a mark in the tank from last loading. He will use it as a guideline.
15	Close discharge valve, disconnect hose and ground cable	Ensure no waste water left in hose.
16	Driver moves the truck to the weighing scale 	The filled tank truck (long tank) weight is controlled not more than 45 tons. (According to traffic control limit.  The total waste water is about 27 tons is the most practical.  Note: The heavy long truck requires special check prior moving to weight scale due to long radius when turning.

Step	Action	Key Point
17	Weigh the filled tank truck at the truck weighing scale. Record weight for last number. 	The weight must be in traffic control limit.  Driver shall carry the "Industrial non-hazardous waste manifest" that has 5 copies to control room and identify Brine water if offloaded from Brine pond or identify Produced water if offloaded from Produce water pond  Operator will sign off to vendor manifest then keep 2 copies with PTTEP SP Also operator will complete the "Loading and quality report" which has 3 copies and sign off by driver. Operator will keep one copy and give 2 copies to driver.
18	Prepare the report 	
19	Tank truck is heading to service company.	Note: Driver shall take 4 copies and operator keeps 2 copies in box file in Control Room.

**17.6 CONSEQUENCES OF DEVIATION****17.6.1 Waste Water Ponds**

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
High Level	Slug of water coming to GPP Shutdown valve, 27-SDV-106 passing High inventory of produce water in ponds	Produced water over flow from pond to ground. Environmental damaged.	Control produced water level in ponds Planning and Schedule for Waste water company to off load waste water
Low level	No water coming to GPP during low nomination. Ponds leak to ground	Environmental damaged.	Ground water sampling. Empty pond to repair the leakage

**17.6.2 Diaphragm Pump for brine evaporation pond and produce water pond**

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
High noise	Pump vibration	Loosen nuts at pump support	Re-tighten bolt and nut
Low discharge flow	Suction side clog with dirt	Slow water movement	Stop pump and internal clean.
Not pumping	Low air pressure High air pressure	Regulator not functional	Exercise the regulator knob Adjust the regulator knob, not too high pressure

**17.6.3 Electric Pump at produced water pond**

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
High noise	Pump activate	Foot valve not seal	Stop for maintenance
Low flow	Long time on waste water transfer	Bypass valve passing back to pond	Retighten valves
Not pumping	No power to pump motor	Breaker trip	Check the breaker in substation for overload trip

**17.6.4 Tank Truck Weight**

Deviation	Conditions	Potential Consequences	Corrective Action
Over weight	Too much filled	Truck will be caught by police	Drain water back to the pond
Too little weight	Too little filled	Lose benefit for waste water transferring Waste time for refill	Fill up more waste water to truck
Water leaks from truck connection	Waste water leaks to ground	Environment damaged. Lose company reputation	Drain back to pond.

**APPENDIX A: CHECK LIST FOR WASTE WATER TRUCK LOADING****Before Loading**

<input type="checkbox"/>	Make sure truck is fully parked with hand break on and engine is totally off
<input type="checkbox"/>	Make sure there is no waste water left over in service truck – Crack opening bottom valves with collecting bucket to prevent small spills (It may be left over from other place).
<input type="checkbox"/>	Make sure top vent is available to protect overpressure while filling via bottom valves
<input type="checkbox"/>	Make sure all connections are properly joined and show no sign of leakage
<input type="checkbox"/>	Make sure the containment bund is in good condition.

**While Loading**

<input type="checkbox"/>	Make sure the designated volume has been reached with full time standby
--------------------------	---

**After Loading**

Ensure for housekeeping.

Operator	Name:	Signature:	Date:
Shift Supervisor	Name:	Signature:	Date:

**Record Retention:**

This Check List should be kept for 12 months in Operation Log Sheet (Control Room)

Figure 1 – Produced Water Separator and Condensate Transfer Pumps








Figure 4 – Hold up Tank

Revision No. 5



Figure 2 – Produced Water Drain line

Revision No. 5

UNCONTROLLED when printed, void PTTEP internal to the latest version.

Revision No. 5

UNCONTROLLED when printed, void PTTEP internal to the latest version.