

**รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส (ระยะดำเนินการ)**

1. ชื่อโครงการ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 51 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสจ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. สถานที่ : เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
5. จัดทำโดย : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เลขที่ ทส 1009.5/10798 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2554
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งสุดท้าย : ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : 1 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา หรือ 2,124.0 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - ระบบจราจร : ถนนทางเข้า-ออกโครงการมีจำนวน 2 จุด เชื่อมต่อกับถนนนราธิวาสฯ ซอย 3 และมีจำนวนที่จอดรถยนต์ 60 คันระบบน้ำใช้
 - ระบบน้ำใช้ : โครงการได้รับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง ผ่านมาตรวัดน้ำ เข้าสู่ถึงสำรองน้ำภายในโครงการ
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ มี จำนวน 1 ชุด ที่ชั้นใต้ดิน 2 เติร์บระบบแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน
 - ระบบไฟฟ้า : โครงการได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งโครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 260 KVA จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าปกติขัดข้อง
 - การจัดการมูลฝอย : โครงการประสานงานกับสำนักงานเขตบางรักให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ