

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการ มวชนสัมพันธ์
ประธานบัตรที่ 33119/16127
โครงการเหมืองแร่ปัมและแอนไฮโดรค์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.
ณ บริษัท แอล.เอส.ไอนิ่ง จำกัด หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้มาประชุม

1.		บริษัท แอล.เอส.ไอนิ่ง จำกัด	ประธาน
2.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่	กรรมการ
3.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านลุ่ม	กรรมการ
4.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านช่องธง	กรรมการ
5.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านตาราง	กรรมการ
6.		ส.อบต.หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งใหญ่	กรรมการ
7.		รักษาการ ผอ.รพศ.ต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งแค)	กรรมการ
8.		บริษัท แอล.เอส.ไอนิ่ง จำกัด	กรรมการ
9.		บริษัท แอล.เอส.ไอนิ่ง จำกัด	กรรมการ
10.		บริษัท แอล.เอส.ไอนิ่ง จำกัด	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านบางคุด
2.		ไวยาวังกร วัฒนาน
3.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 ทุ่งแค
4.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจาก มีชาวบ้านได้ลงชื่อเพื่อร้องเรียนเหมืองแร่ (ตามเอกสารแนบ 1) จึงได้นัดคณะกรรมการฯ มาประชุมในวันนี้เพื่อปรึกษาและหาข้อแก้ไขตามข้อร้องเรียน ซึ่งข้อร้องเรียนมี 6 ข้อ คือ

1. ปัญหาการใช้วัดระเบิด
2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ ทำให้เกิดน้ำท่วม
3. ปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอากาศ
4. ปัญหาการใช้ถนนหนทาง
5. ปัญหาการใช้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
6. ปัญหาการใช้เงินกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ

แต่ปัญหาหลักๆ ที่ร้องเรียน คือ เรื่องกองทุนฯ และเรียกร้องให้เปลี่ยนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. ปัญหาการใช้วัดระเบิด
2. ปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอากาศ
3. ปัญหาการใช้ถนนหนทาง

โดยปัญหานี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าสามารถแก้ไขได้ โดยให้ใช้รถน้ำฉีดพรมน้ำให้ถี่ขึ้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และปัญหาการใช้วัดระเบิด เนื่องจากช่วงหลังๆ เหมือง แอล.เอส. ไม่ได้ระเบิดแร่เลย และการระเบิดแรงสั่นสะเทือนก็อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดย บริษัทฯ ได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ ทำให้เกิดน้ำท่วม โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่าเวลาฝนตกหนักน้ำไหลไม่ทันทำให้น้ำท่วม โดยแนะนำให้ใส่ท่อเพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก และขุดลอกท่อบ้าง และจริงๆ แล้ว เมื่อฝนตกหนักน้ำไหลไม่ทัน อาจเกิดจากชาวบ้านด้วยก็ได้ เช่น ขุดร่องทำสวนปาล์ม ถนนที่เป็นทางน้ำ เป็นต้น แต่ทางเหมืองก็จะแก้ไขให้

5. ขอร้องเรียนเรียกร้องให้เปลี่ยนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการได้เสนอว่า จะต้องถามชาวบ้านว่า ถ้าเปลี่ยนคณะกรรมการ จะให้เปลี่ยนรายคน คนไหน หรือให้เปลี่ยนคณะกรรมการทั้งชุด โดยให้ผู้ร้องเรียนที่ลงรายชื่อทั้งหมดทุกคนมาลงความเห็นยกมือลงความเห็น โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีทั้งคณะกรรมการโดยตำแหน่ง เช่น พนักงานของเหมืองแร่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพศ.ต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งแค) เป็นต้น และตัวแทนชาวบ้าน หากผู้ร้องเรียนจะให้เปลี่ยนคณะกรรมการคนไหนก็ให้เสนอชื่อมา บอกสาเหตุที่ให้เปลี่ยน เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจง หรือจะให้เปลี่ยนทั้งชุด และให้ชาวบ้านเสนอชื่อคณะกรรมการคนใหม่มาด้วย

6. เรื่องเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ให้แบ่งออกมา 20% ของเงินกองทุนทุกเหมือง เพื่อเป็นค่าเยียวยาที่ชุมชนรอบเหมืองแร่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกเรื่อง โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เงิน 20% นี้ ต้องปรึกษาทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนว่าจะจ่ายได้หรือไม่ จัดตั้งระเบียบของเงินกองทุนฯหรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นางสาวสุวิภา ของแก้ว)
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสุกัณ ฑะริตา)
ประธาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

ณ.เหมืองแร่ บจก.แอล.เอส.ไมนิ่ง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	เบอร์โทร
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

รายงานการประชุมคณะกรรมการ มวลชนสัมพันธ์
ประธานบัตรที่ 33119/16127
โครงการเหมืองแร่โปแตชและแอมโมเนียมไนเตรด
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท แอล.เอส.โมนิง จำกัด หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้มาประชุม

1.		บริษัท แอล.เอส.โมนิง จำกัด	ประธาน
2.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่	กรรมการ
3.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านลุ่ม	กรรมการ
4.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านช่องธง	กรรมการ
5.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 ทุ่งแค	กรรมการ
6.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง	กรรมการ
7.		ส.อบต.หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งใหญ่	กรรมการ
8.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านบางคุด	กรรมการ
9.		บริษัท แอล.เอส.โมนิง จำกัด	กรรมการ
10.		บริษัท แอล.เอส.โมนิง จำกัด	กรรมการ
11.		บริษัท แอล.เอส.โมนิง จำกัด	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.		ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านคาราง
2.		รักษาการ ผอ.รพศ.ต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งแค)
3.		ไวยาวัจกร วัดขนาน

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจาก มีชาวบ้านได้ลงชื่อเพื่อร้องเรียนเหมืองแร่ และได้ประชุม ประกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นั้น หลังจากปิดการประชุมได้มี ชาวบ้านเข้ามาที่ในเหมืองแร่ โดยมี นายวันชัย สวัสดิวงศ์ ตัวแทนจาก บริษัท สุกมิน จำกัด และกระผม นายสุกาน หะริดา ตัวแทน บริษัท แอล.เอส.โมนิง จำกัด และมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ที่ได้เข้าร่วม ประชุมครั้งนั้นได้เข้าชี้แจงกับชาวบ้านที่มาร้องเรียนและเสนอข้อแก้ไข ตามที่คณะกรรมการฯ มีความเห็น

ในที่ประชุมครั้งที่ 1/2567 นั้น แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปผลได้ และคณะได้แจ้งไปยัง สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แล้ว และทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้
คณะกรรมการหนังสือแจ้งไปยังชาวบ้านที่ร้องเรียนผ่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ ให้รอทางสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งหนังสือนัดหมายเพื่อชี้แจงข้อร้องเรียนมาอีกครั้ง แต่หลังจาก
นั้นกลุ่มชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอทุ่งใหญ่ และทางที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ได้มี
หนังสือแจ้งนัดหมาย ตัวแทนบริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง และ คณะกรรมการกองทุนฯ ทั้ง 2 กองทุน เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งใหญ่
(ตามเอกสารที่แนบ) วันนี้จึงนัดหมายคณะกรรมการฯ มาเพื่อแจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ได้รับมาจาก
ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ และขอรายชื่อคณะกรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้แจ้งว่า เนื่องด้วยประธานและพนักงานบริษัทฯ ที่เป็นคณะกรรมการฯ ต้องเป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาฯ ในครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ที่ไม่ได้เป็น
ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาฯ ครั้งนี้ด้วย

นางมณฑา กลิ่นกมล ได้กล่าวว่า ตนเองเป็นตัวแทนของคณะกรรมการฯ กองทุนฯ ของบริษัท
สตมิน จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาฯ ครั้งนี้อยู่แล้วจึงเสนอชื่อเป็นตัวแทนของ
คณะกรรมการฯ กองทุนฯ ทั้ง 2 กองทุน ของ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัดด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายสำเนา บำรุงภักดิ์ ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 4 ทุ่งแค ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการฯ กองทุนฯ
ทั้ง 2 กองทุนของ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายสัมฤทธิ์ สติดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านบางคู ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการฯ กองทุนฯ ทั้ง 2
กองทุนของ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.



(นางสาวสุวิภา ของแก้ว)

ผู้จดบันทึกการประชุม



(นายสุกัญ หาริตา)

ประธาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

ณ.เหมืองแร่ บจก.แอลเอส.ไผ่นิ่ง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช


ที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	เบอร์โทร
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ภาคผนวก ข

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมือง
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข	Terms and Conditions
<ol style="list-style-type: none"> 1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินทุกครั้งที่มีการติดต่อธนาคาร 2. การเปลี่ยนสมุดคู่มือฝากหรือถอนเงินต่างสาขาคงต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนซึ่งออกโดยทางราชการ 3. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่มือฝากชำรุดสูญหาย โปรดแจ้งธนาคาร 4. สมุดคู่มือฝากเงินสมุดคู่มือฝากทำขึ้น มิใช่ใบรับรองคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว 5. ในกรณีที่บัญชีเกิดการเคลื่อนไหว และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. This passbook must be presented when contacting the Bank. 2. To change the passbook or make inter-branch withdrawals, the depositor must show an identification card or passport. 3. In case the name or address of the depositor has been changed, or the passbook is damaged or lost, the depositor shall notify the branch. 4. The balance shown in the passbook will not be correct until the balance is verified with the record of the Bank. 5. In case the account has not incurred any transactions and the minimum balance is lower than the amount required by the Bank, the maintenance fee will be charged at the rate prescribed by the Bank.
<p>16/02/21 0197H927A NCHIJ 197-1-62505-2 0000000000 0033678686</p> <p>เงินฝากนี้ได้รับควบคุมการถอนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>สำนักงาน Office</p> <p>0197 สาขาทุ่งใหญ่</p> <p>โทร. 0-7548-9004, 0-7548-9005</p> </div> <div>  <p>krungsri</p> <p>กรุงศรี</p> <p><small>A member of KTHG, a global financial group</small></p> </div> </div>	
<p>ชื่อบัญชี Name of Account กองทุนเผื่อระงับภาวะสุขภาพ โดย บจก. แอส. เอส. ไมนิ่ง</p>	
<p>บัญชีเลขที่ Account No. 197-1-62505-2</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด</p> </div> <div> <p>ผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>สมุดคู่มือฝากเลขที่ Serial No. 0033678686</p> </div> </div>	

Surf Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำการ Teller ID
21/09/23	WB	*****136,000.00		*****222,715.00	ZI80A0197
29/11/23	WB	*****40,000.00		*****182,715.00	ZI80A0197
30/11/23	DB		*****6,833.00	*****189,548.00	N392A0197
27/12/23	IN		*****604.18	*****190,152.18	0003A 4
27/12/23	TX	*****6.04		*****190,146.14	0003A 5
02/02/24	TB	*****100,000.00		*****290,146.14	ZI80A0197
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20



krungsri

กรุงศรี

A member of KTHG, a global financial group

สมุดคู่มือฝากเลขที่ Serial No. 0033678686

ภาคผนวก ซ

รายงานผลการตรวจสอบภาพพนักงาน

ประจำปี 2566

ภาคผนวก ณ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

สนับสนุน 7 วันอันตราย หมู่ 4 ต.ทุ่งใหญ่



สนับสนุนรางวัลประเพณีสงกรานต์วัดขนาน



ภาคผนวก ญ

รางวัลที่ได้รับ

การรับรองเลขที่ : ๒-๓๒๕๖/๒๕๖๒



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ
บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ ๓๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐

เพื่อรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ลงชื่อ



(นายพสุ โลหารชุน)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
มีผลถึง วันที่ : ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
เลขที่ประทานบัตร : ๓๓๑๑๙/๑๖๑๒๗



โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ ประทานบัตรที่ 33119/16127

เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตาม

หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ

(ดร. อดุม สวานายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การอบรมด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย

การอบรมพนักงานขับรถของโครงการ โครงการขับเคลื่อนภัย

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จัดโครงการอบรมขับเคลื่อนภัยงานขนส่งประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกทุกวัดดุคิขของคู่ค้าเข้าโรงงานของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด โดยมีบริษัทขนส่งที่รับขนส่งวัตถุดิบของ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด และ บริษัท บี.เอส. ไมนิ่ง (2003) จำกัด เข้าร่วมอบรมด้วย



ภาคผนวก ก

รายงานการฟื้นฟูและแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

ประจำปี 2564

รายงานการฟื้นฟูและแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
โดยการปลูกต้นไม้ การปรับสภาพพื้นที่ และ การพัฒนาหน้าเหมือง

ประทานบัตรที่ 33119/16127

ของ

บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด

ที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



2564

รายงานการฟื้นฟูและแผนการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
โดยการปลูกต้นไม้ การปรับสภาพพื้นที่ และการพัฒนาหน้าเหมือง
ประทานบัตรที่ 33119/16127 ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด
เป็นการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง
เสนอต่อ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 2 วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

1. ข้อมูลผู้ถือประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด.....
 ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....-.....
 หมายเลขประทานบัตร.....33119/16127.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....6/2555.....
 ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบล.....ทุ่งใหญ่.....อำเภอ.....ทุ่งใหญ่.....จังหวัด.....นครศรีธรรมราช.....
 ชนิดแร่.....ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์.....
 วิธีการทำเหมือง.....เหมืองทาบ.....
 อายุประทานบัตร.....14.....ปี เริ่มตั้งแต่.....1 พฤษภาคม 2558.....วันสิ้นสุดอายุ.....30 เมษายน 2572.....
 เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....31.....ไร่.....2.....งาน.....04.....ตารางวา.....
 (☒) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด , น.ส.3 ก , น.ส.3 ฯลฯ)
 (☐) ที่ดินรัฐ (ระบุประเภท เช่น ที่ป่าไม้ , ป่าสงวนฯ)
 (☐) อื่นๆ

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (☒) เปิดการทำเหมือง (☐) หยุดการทำเหมือง
 พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....18.....ไร่.....1.....งาน.....89.....ตารางวา.....
 จำนวนหน้าเหมือง จำนวน.....1.....แห่ง
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) จำนวน.....18-1-89.....ไร่ และ.....-.....ไร่
 พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษแร่.....1.....แห่ง
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) จำนวน.....8.....ไร่ และ.....ไร่
 พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....-.....ไร่.....-.....งาน.....
 จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว.....-.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....-.....ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

(✓) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
(✓) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม () ปลูกสร้างสวนป่า
() อื่นๆ (ระบุ)

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....18-1-89.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)

.....พื้นที่หน้าเหมืองส่วนใหญ่ยังคงใช้ในการผลิต โดยมีการปรับลดความชันของ
.....หน้าเหมือง พัฒนาหน้าเหมืองเป็นขั้นบันได เพื่อความปลอดภัย.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่กองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....8.....ไร่

วิธีดำเนินการปัจจุบันเปลือกดินและเศษหินนำไปเก็บกองทางด้านทิศใต้ของประทาน
บัตร ซึ่งอยู่ภายในเขตประทานบัตร.....

(✓) การปรับสภาพพื้นที่กองเก็บแร่และการฟื้นฟูพื้นที่ (ซึ่งอยู่ในเขตโรงแต่งแร่)

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....5.....ไร่

วิธีดำเนินการพื้นลานกองแร่เป็นแร่บดอัดแน่น.....

(✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณพื้นที่เก็บกองแร่

เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิ เช่น คันทำนบดิน , คูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน เป็นต้น

วิธีดำเนินการ.....มีการขุดคูระบายน้ำล้อมรอบบริเวณพื้นที่เขตประทานบัตร และพื้นที่
เก็บกองแร่.....

(✓) การปรับภูมิทัศน์ในเขตประทานบัตร

วิธีดำเนินการ.....ปลูกต้นกระถินเทพาเป็นแนวยารอบเขตประทานบัตร ส่วนพื้นที่ที่ยัง
ไม่ให้ประโยชน์ในการทำเหมือง ยังคงมีสวนป่าเดิมและสวนยางพาราตามสภาพ
พื้นที่เดิม เพื่อรักษาภูมิทัศน์และกรองฝุ่นละออง ถนนถูกรังบดอัดเชื่อมถนนสายหลัก.....

- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่..... 2ไร่
 วิธีดำเนินการ อาคารโรงแต่งปิดคลุมมิดชิดทั้ง 3 ด้าน
 ติดตั้งระบบสปริงเกอร์น้ำบริเวณปลายคอนเวयर
 ใช้รถฉีดพรมน้ำตลอดเวลา
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่..... 3ไร่
 วิธีดำเนินการ บดอัดดินบริเวณรอบๆสำนักงาน
 งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด - บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูบริเวณหน้าเหมือง
 จำนวน..... 1แห่ง เนื้อที่..... 18ไร่
 วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)
 พื้นที่หน้าเหมืองส่วนใหญ่ยังคงใช้ในการผลิต โดยจะมีการปรับลดความชันของ
 หน้าเหมือง พัฒนาหน้าเหมืองเป็นขั้นบันได เพื่อความปลอดภัย
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่กองเก็บเปลือกดินและเศษหิน
 จำนวน..... -แห่ง เนื้อที่..... ไร่
 วิธีดำเนินการ เมื่อถึงดินเต็มพื้นที่แล้วปลุกต้นไม้โตเร็ว และปล่อยให้หญ้าขึ้นปกคลุม
 ตามธรรมชาติ ขุดลอกบ่อดักตะกอนและคูน้ำรอบๆไม่ให้ดินเงิน
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูบึงเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
 จำนวน..... 1แห่ง เนื้อที่..... 3ไร่
 วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)
 นำเปลือกดินและเศษหินไปถมกลับแล้วปลุกต้นไม้โตเร็ว และปล่อยให้หญ้าขึ้นปกคลุม
 ตามธรรมชาติ
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณพื้นที่เก็บกองแร่
 เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิ เช่น คันทำนบกั้น , คูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน เป็นต้น
 พื้นที่บ่อดักตะกอน จำนวน..... บ่อ ขนาด (กxขxล)..... เมตร
 วิธีดำเนินการ ขุดลอกบ่อดักตะกอนและคูน้ำรอบๆเขตประทานบัตรไม่ให้ดินเงิน

- (✓) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ ไร่
วิธีการดำเนินการ ปลูกต้นไม้โตเร็วเพิ่มเติมในพื้นที่สีเขียวของโครงการ
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่ รวมเนื้อที่ 5 ไร่
วิธีการดำเนินการ ปลูกต้นไม้ทรงสูงรอบๆโรงแต่งแร่เพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง
- (✓) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก รวมเนื้อที่ - ไร่
วิธีการดำเนินการ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติมบริเวณสำนักงานในเขตประทานบัตร

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน 125,000 บาท
งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว 150,000 บาท

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส่วนราชการอื่นๆ

(ลงชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสุกัญ หาริตา)

ผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ผู้จัดทำรายงาน

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(สราวุธ สัมมาพิระ)

วิศวกรควบคุม

วันที่

ภาพถ่ายประกอบรายงานการฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง



ถนนลูกรังบดอัดแน่นจากประตานบัตรเชื่อมกับถนนสายหลัก



คูระบายน้ำรอบๆพื้นที่ลานเก็บกองแร่

ภาพถ่ายประกอบรายงานการฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง



ดูระบายน้ำรอบๆพื้นที่การทำเหมือง



ดูระบายน้ำรอบๆพื้นที่โรงแต่งแร่และแนวป้องกันฝุ่นละอองจากโรงแต่งแร่

ภาพถ่ายประกอบรายงานการฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง



อาคารโรงแต่งแร่ปิดคลุมทั้ง 3 ด้าน

ภาพถ่ายประกอบรายงานการฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง



ปลูกต้นไม้เป็นแนว เพื่อป้องกันฝุ่นละออง


ภาพถ่ายประกอบรายงานการฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง



บริเวณหน้าเหมืองมีการปรับเป็นขั้นบันไดและลดความลาดชัน

ภาคผนวก จู

สำเนาลงรับการส่งเล่มรายงานฯ



บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด
139-141 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

วันที่ 15 มี.ค. 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ-ธันวาคม 2566 สำหรับ โครงการเหมืองแร่บิซซิมและแอนไฮโดรต์ ประทานบัตรที่
33119/16127 ของ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นั้น
บัดนี้ ทางบริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทาง
บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทาง บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกัญ หาริตา)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด
139-141 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

วันที่ 15 ม.ค. 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งแค)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ-ธันวาคม 2566 สำหรับ โครงการเหมืองแร่โปแตชและแอมโมเนียไดรต์ ประทานบัตรที่
33119/16127 ของ บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น
บัดนี้ ทางบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทาง
บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทาง บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกาน หะริตา)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

พบทศ วิษณุ

ภาคผนวก ๗

เรื่องร้องเรียน

รับเงินเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการทำเหมืองแร่

เขียนที่ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด
329 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

จากการที่ ที่อยู่อาศัยของ นางเรวดี ดาวกระจาย เลขบัตรประชาชน 3 8011 00042 871 บ้านเลขที่ 184/4 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่อยู่อาศัยของ นางศศิธร แสงแก้ว เลขบัตรประชาชน 3 8011 00042 89 7 บ้านเลขที่ 186/1 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ ของ บริษัท ยูนิโสม จำกัด และ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด นั้น

บริษัท ยูนิโสม จำกัด ได้ตกลงช่วยเหลือชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด ได้ตกลงช่วยเหลือชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้ง 2 บริษัท ได้ตกลงร่วมกันจ่ายเงินช่วยเหลือชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ รวม 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

บริษัท ยูนิโสม จำกัด และ บริษัท แอล.เอส. ไมนิ่ง จำกัด ได้จ่ายเงิน จำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับนางเรวดี ดาวกระจาย และนางศศิธร แสงแก้ว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว มีข้อตกลงว่า เมื่อได้รับเงินชดเชยเยียวยาความเสียหายในครั้งนี้แล้ว ผู้รับเงินจะไม่ร้องเรียน เรียกร้องเงิน หรือค่าเสียหาย จากความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากทางเหมืองแร่อีก

เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ซึ่งผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และพยาน ได้อ่านและเข้าใจข้อความของเอกสารนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ...ผู้รับเงิน


ลงชื่อ...ผู้รับเงิน

ลงชื่อ...ผู้จ่ายเงิน

ตัว...กัก

ลงชื่อ...พยาน





บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 0-2322-5758 โทรศัพท์มือถือ: 09-3595-7745 โทรสาร: 0-2322-5759

อีเมล: top-class204@hotmail.com