

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง



พร.233

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานครั้งที่ / วันที่ 2 มกราคม 2567

1. ประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร

บริษัท ไส่รุ่งเรือง จำกัด

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง

-

หมายเลขประทานบัตร 27652/15858 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม

-

ที่ตั้ง ตำบล นาหว้า อำเภอ จະนะ จังหวัด สงขลา

ชนิดแร่ หินแกรนิต วิธีการทำเหมือง เหมืองหาบ

อายุประทานบัตร 25 ปี เริ่มตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2552 วันสิ้นอายุ

5 สิงหาคม 2577

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด 210 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา

โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☒ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ)

ส.ค. 1 ทั้งหมด

☐ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.)

☐ อื่นๆ (ระบุ)

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน

30 ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน

2 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)

30 ไร่ , เพิ่งเริ่มเปิดหน้าเหมืองใหม่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน

- แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)

- ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/ สำนักงาน /บ้านพัก ฯลฯ รวม

30 ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ในการทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ สก

- เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 30 ไร่ พื้นที่ทำการฟื้นฟูแล้ว

5 ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ /

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☒ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่นๆ

(ระบุ)

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 30 ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)

การระเบิดเพื่อการผลิตได้ถูกออกแบบให้เป็นลักษณะขั้นบันได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ป้องกันการพังทลายของหน้างานแล้ว ยังใช้ขอบบ่อเป็นแนวป้องกันอุบัติเหตุ หินปลิวออก

นอกขอบบ่อไปยังพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย ขอบขั้นที่ไม่ได้ใช้แล้วมีการบั่นดินและปลูก

ต้นไม้ท้องถิ่นอีกด้วย

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ

หน้างานที่มีเปลือกดินค่อนข้างน้อย ส่วนเปลือกดินที่มีส่วนมากนำไปปรับพื้นที่ภายในโรงงาน

หรือบางส่วนนำไปไม่ออกเป็นดินคลุกเลย ปัจจุบันจึงไม่มีกองเก็บเปลือกดิน

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช่ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด(กxยxล) - - ลบ.ม.

วิธีดำเนินการ

ปัจจุบันยังไม่มีขุมเหมืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง
ที่เก็บเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและปลอก
ตะกอน เป็นต้น

จำนวน 1 แห่ง ขนาด(กxยxล) 20x20x12 ลบ.ม.

วิธีดำเนินการ

ได้ทำการเจาะระเบิด ทำมอดักตะกอนบริเวณ ถัดจากฝักหินปูน โดยปัจจุบันใช้น้ำจากบ่อนี้
บ่มขึ้นมาใช้เป็นสเปรย์น้ำกำจัดฝุ่นละอองของโรงโม่

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่

1 ไร่

วิธีดำเนินการ

ได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณโรงซ่อมบำรุง ห้องนำหน้าสำนักงาน และบริเวณขอบบ่อเหมือง
ชั้นนอกที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่

1 ไร่

วิธีดำเนินการ

มีการทำคันดินปลูกต้นไม้บริเวณทางขึ้นข้างกองหินปูน อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการ
จัดแต่งกองสต็อกบางส่วน ที่มีมากเกินไปไม่ให้เกิดอันตราย

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่

1 ไร่

วิธีดำเนินการ

ปัจจุบันพื้นที่บริเวณประทานบัตรยังไม่มีบ้านพักคนงาน กำลังจะจัดทำในอนาคต

มีการปลูกต้นไม้บริเวณข้างห้องน้ำ ใกล้เคียงสำนักงานขาย

งบประมาณค่าดำเนินการทั้งหมดโดยประมาณ 180,000.00 บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะ
ดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 30 ไร่

วิธีดำเนินการ

ทำคันดินปลูกไม้ท้องถิ่น บริเวณขอบบ่อที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ

ลักษณะหน้างานส่วนมากเป็นเนื้อหินโผล่ขึ้นมา จำทำให้มีเปลือกดินน้อยมาก ปัจจุบันยัง
ไม่มีกองเปลือกดินจากการทำเหมือง และในอนาคต

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน 1 แห่ง ขนาด(กxยxล) - ลบ.ม.

วิธีดำเนินการ

เบื้องต้น ทำคันดินปลูกไม้ท้องถิ่น บริเวณขอบบ่อที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง

ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและระบายน้ำ และ
ปอดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน 1 แห่ง ขนาด(กxยxล) 20x20x12 ลบ.ม.

วิธีดำเนินการ

มีการวางแผนจะทำปอดักตะกอนอีกบ่อ ตามแผนผังโครงการ ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอน

ดำเนินการ

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่

ไร่

วิธีดำเนินการ

ในอนาคตจะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณขอบบ่อขึ้นบันไดที่ไม่ใช่แล้ว และบริเวณบ้านพัก
คนงานในอนาคต

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่

ไร่

วิธีดำเนินการ

ปรับสภาพกองสัตกบางส่วนที่มีมากเกินไป พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณโรงโม่

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่

ไร่

วิธีดำเนินการ

จะมีการปลูกต้นไม้บริเวณบ้านพักคนงานในอนาคต ปัจจุบันยังไม่มีการปลูกคนงาน

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน


500,000.00 บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว

150,000.00 บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่และส่วนราชการอื่นๆ
วิธีดำเนินการ

(ลงชื่อ)




ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 11 / 1 / 2561

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ


(ลงชื่อ)



ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุม



รูปภาพแสดงตำแหน่งสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ใช่รูปภาพปัจจุบันใช้เพื่อบอกตำแหน่งเท่านั้น)



รูปภาพบ่อเหมืองบึงจวบ




มีการทำคันดินปลูกไม้ท้องถิ่น บนชั้นบันไดชั้นบนของบ่อ



ภาพแสดงคันดินที่ปลูกต้นไม้บริเวณบ่อเหมือง




รูปภาพโรงโม่ปัจจุบัน




รูปภาพโรงโม่ปัจจุบัน



รูปภาพแสดงปอดักตะกอนบริเวณข้างโรงโม่



ต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติม



ต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
และกิจกรรมมวชนสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 27652/15858

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด

ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุม บริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด

.....

ผู้มาประชุม

1.	กำนันหมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า	กรรมการ
2.	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่	กรรมการ
3.	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า	กรรมการ
4.	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่	กรรมการ
5.	ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า	กรรมการ
6.	อสม.หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า	กรรมการ
7.	อสม.หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่	กรรมการ
8.	ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่	กรรมการ
9.	อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่	คณะที่ปรึกษา
10.	ผู้จัดการบริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด	กรรมการ และเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.		คณะที่ปรึกษา
2.		คณะที่ปรึกษา
3.		คณะที่ปรึกษา
4.		ประธาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.		พัฒนากรชุมชน
2.		ตัวแทนคณะที่ปรึกษา
3.		ตัวแทนคณะที่ปรึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการตัวแทนประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2566 นี้ ได้ประชุมวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 เนื่องจากผลรายงานการตรวจสอบภาพเอกสารของประชาชน และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี พ.ศ.2566 สรุปยอดค่าใช้จ่ายทุกกองทุน

ที่ประชุมรับทราบ

1.1 ให้ดำเนินการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาหมู่บ้านของพื้นที่เหมืองแร่ ปี พ.ศ.2566 ให้กับกรรมการมวชนสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(โครงการ) เพื่อเป็นค่าซ่อมบำรุงระบบน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค พร้อมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ที่ยังขาดระยะอีก 10 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ให้ดำเนินการเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนารอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี พ.ศ.2566 ทางบริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด ได้ดำเนินการบริจาคกรณีหน่วยงานราชการ หรือ ชุมชนนอกเขตพื้นที่เป้าหมายขออุดหนุนหรือเงินสนับสนุน หรือ หินก่อสร้างจากโรงโม่หิน และพัฒนาซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม รวมเป็นเงิน 220,801 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) และยอดค้างชำระจากปี พ.ศ.2565 เป็นจำนวนเงิน 1,652,475.60 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 1,873,276.60 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งบริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด ได้สำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนแล้ว จึงขอเบิกจากกองทุนพัฒนารอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีกเป็นเงินจำนวน 1,673,276.60 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสตางค์) จะทำการเบิกจากกองทุนพัฒนารอบพื้นที่เหมืองแร่ในปีถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 การตรวจสอบภาพเอกสารของประชาชน และ กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง ปี พ.ศ.2566

2.1 ในปีนี้ได้แจ้งประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่ และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้พื้นที่เหมืองแร่ และยังได้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านที่ห่างไกลเหมืองก็สามารถเข้าร่วมตรวจสอบภาพฟรีโดยเสนอความจำนงค์เข้าตรวจกับคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าร่วมตรวจครั้งนี้ 180 ราย

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ทางบริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด ได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการตลอดงานพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรียืนติดดูแลอย่างใกล้ชิด รวมค่าใช้จ่ายตรวจ

สุขภาพเป็นเงิน 181,650 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และค่าอาหาร พร้อมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดตรวจสุขภาพครั้งนี้เป็นเงิน 27,091 บาท(สองหมื่น เจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 208,741 บาท (สองแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ เอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด ได้สำรองจ่ายไปก่อนแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

2.3 ให้ดำเนินการเบิกจ่ายกองทุนเผื่อสำรองสุขภาพในปี พ.ศ.2566 นี้ ให้กับ บริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด เป็นเงิน 208,741 บาท (สองแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 การเบิกจ่ายจากกองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการทำเหมือง

3.1 ตามที่ บริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด ได้มีแจ้ง และขอเบิกเงินจากกองทุนฟื้นฟู สภาพแวดล้อมการทำเหมืองในการประชุมครั้งที่ 1/2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด ยังสรุปค่าใช้จ่ายการฟื้นฟู ฯ ไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนไปเบิกในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเปลี่ยนกรรมการ

4.1 จากการประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2566 ได้แจ้งเรื่องการเสียชีวิตของ นายอำนาจ ปานนุ้ย ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่ และได้แจ้งให้นางสาวกัญจกมล แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ให้ประชุมราษฎร และคัดสรรตัวแทนมาแทนนายอำนาจ ปานนุ้ย

ในการประชุมครั้งนี้ได้ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่ ตำบลนาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา คนใหม่คือ นายคลอง บัวแก้ว และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 อื่นๆไม่มี

มติที่ประชุม


-ให้เบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนารอบพื้นที่เหมืองแร่โดย ปี พ.ศ.2566 นี้ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) ให้กับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้ไผ่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

-ให้เบิกจ่ายเงินจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 208,741 บาท (สองแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด

-ให้เบิกจ่ายจากเงินจากกองทุนหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ค่าบริหารจัดการหน่วยงานราชการ หรือ ชุมชนนอกเขตพื้นที่เป้าหมายขออนุเคราะห์เงินสนับสนุน หรือ หินก่อสร้างจากโรงโม่ และพัฒนาซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในปี พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท ไสลรุ่งเรือง จำกัด

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา 11:30 น.






ผู้จัดรายการประชุม




ผู้ตรวจรายการประชุม

ใบลงทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสัมพันธครั้งที่ 2 / 2566
 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประธานบริษัท 27652/15858
 ของ บริษัท ไสกรูจิ่ง จำกัด
 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไสกรูจิ่ง จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่ปัจจุบัน	เบอร์โทรศัพท์	ลายเซ็น
1		บริษัท			
2		นาย น. น.			
3		นาย น. น. น.			
4		นาย น. น. น.			
5		นาย น. น. น.			
6		นาย น. น. น.			
7		นาย น. น. น.			
8		นาย น. น. น.			
9		นาย น. น. น.			
10		นาย น. น. น.			
11		นาย น. น. น.			
12		นาย น. น. น.			
13		นาย น. น. น.			




การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุม บจก.ไศลรุ่งเรือง



การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุม บจก.ไศลรุ่งเรือง



บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 0-2322-5758 โทรศัพท์มือถือ: 09-3595-7745 โทรสาร: 0-2322-5759

อีเมล: top-class204@hotmail.com