

ภาคผนวก ก

ตำแน่งสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) ของบริษัท พีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

ภาคผนวก ก.1

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ตามหนังสือที่ ทส 1009.9/2796 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555



ที่ ทส 1009.9/ 2796

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 มีนาคม 2555

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์
ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.9/587
ลงวันที่ 23 มกราคม 2555
2. หนังสือบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 120122/405413
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene
Butadiene Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที
อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ
ด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสืออ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือ
แปรรูปก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ 37/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตยางสังเคราะห์
เอส-เอสบีอาร์ ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ได้เสนอ...

-2-

ได้เสนอรายงานฯ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรรูปก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่
5/2555 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที
อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ
ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งโครงการจะสามารถ
ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้หลังจากที่บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับลดอัตราการใช้
ระบายนพิษทางอากาศลงตามที่ระบุในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (Utility Plant)
ครั้งที่ 1 ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และขอให้บริษัท
เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี
จำกัด) ให้จัดทำรายงานฯ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำ
เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ในรูปของ Portable Document Format (PDF) และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ใน
ราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนด
ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในกรณีนี้ สำนักงานฯ
ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6801/ โทรสาร 0 2265 6616

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก.2

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ตามหนังสือที่ ทส 1009.9/3891 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556



ที่ ทส 1009.9/ 3891

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

29 มีนาคม 2556

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
ครั้งที่ 1 ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.9/298
ลงวันที่ 9 มกราคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 121309/405533
ลงวันที่ 22 มกราคม 2556
2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 130129/405533
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber)(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) ครั้งที่ 1) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที
อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคม
อุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล
การพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ครั้งที่ 1 ของบริษัท เจเอสอาร์
บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดทำรายงาน
โดยบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบ...

-2-

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 32/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ ซึ่งต่อมาบริษัทฯ
จัดทำรายงานข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าว
เบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์
เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ครั้งที่ 1 ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์
จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และขอให้บริษัทฯ ประสานผู้จัดทำ
รายงานฯ (บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) ให้จัดทำรายงานฯ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD - ROM)
โดยบันทึกข้อมูล ให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบของ Portable Document Format (PDF) และ
เสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในกรณีนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ
เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6797 /โทรสาร 0 2265 6616

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แซ่โง้ว)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ภาคผนวก ก.3

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ตามหนังสือที่ ทส 1009.8/12267 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560

ที่ ทส ๑๐๐๙.๘/ ๑๒๒๖๗



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๒) ของ
บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. ๑๐๐๙.๘/๘๕๗๘
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 172193/405902

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๒))
ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑ ถนนโอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่
บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการ
นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณา รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท เจเอสอาร์
บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑ ถนนโอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
กลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัทฯ แก้ไขและเพิ่มเติมตามแนวทางหรือ
รายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมาบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซิลแทนท์
ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประกอบการพิจารณา
รายงานดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายฯ พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น
และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

กลั่นน้ำมัน...

- ๒ -

กลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตยางสังเคราะห์เอส
เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์
จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑ ถนนโอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้
บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากท่านได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้
สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานผู้จัดทำรายงานฯ
ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน
๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable Document Format (PDF) จำนวน ๒ แผ่น
พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable Document Format (PDF) จำนวน ๘ แผ่น และ
เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโข อุบลทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๕๕๐๐ ต่อ ๖๖๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ก.4

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ตามหนังสือที่ ทส 1010.8/8642 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562



ที่ ทส ๑๐๑๐.๘/ ๘ ๖ ๔ ๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
(ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท เจเอสอาร์ ปิเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดทวน บริษัท เจเอสอาร์ ปิเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ อก ๕๑๐๒.๓.๑/๑๖๙
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution
Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท เจเอสอาร์ ปิเอสที อีลาสโตเมอร์
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๘/๑ ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ที่บริษัท เจเอสอาร์ ปิเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution
Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท เจเอสอาร์ ปิเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๘/๑
ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท
คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรรูปก๊าซธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์
(Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท เจเอสอาร์ ปิเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ๘/๑ ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ

ยึดถือและ...

- ๒ -

ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๒ และให้
ประธานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา
จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว
จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File)
จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความ
ร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มี
หนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโข ภูบลทิพย์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกัญจวรรณ ธนธนา)

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้า

ภาคผนวก ก.5

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) ของบริษัท พีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ตามหนังสือที่ ทส 1009.8/9989 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565

ที่ ทส ๑๐๐๙.๘/ ๙ ๙ ๙ ๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๔)
ของบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๘/๖๔๐๙
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๘/๗๓๔๓
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ ENV44-220104/446415
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene
Rubber) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
(ครั้งที่ ๔) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท
บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
(ครั้งที่ ๔) ของบริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งรับทราบการขอ
เปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ “บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด (USR BST Elastomer Co., Ltd.)” เป็น
“บริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด (BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.)” ต่อมาบริษัท บีเอสที เอนีโอส

อีลาสโตเมอร์...

-๒-

อีลาสโตเมอร์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอ
รายงานฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี พิจารณาในการประชุมครั้งที่
๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์
เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ ๔) ของบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รับรวบรวม
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบ Portable Document Format (PDF) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ
ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานอนุญาตแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้
สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์สิทธิ์ ภูศิริวัฒน์)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๘๒

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์
(Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ 4))
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ของบริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

1/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

หน้า 1 จาก 1

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ 4)) ของบริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดให้ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี ตามแผนการซ่อมบำรุง- กำหนดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกต่าง ๆ ที่เข้า-ออกเขตก่อสร้าง เพื่อให้มันใจว่ารถบรรทุกจะไม่นำสิ่งแปลกปลอมไปตกหล่นภายนอกบริเวณก่อสร้าง- กำหนดให้มีผ้าใบหรือพลาสติกคลุมวัสดุก่อสร้าง ที่อาจฟุ้งกระจายในระหว่างกระบวนการ- ควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นให้อยู่ที่ระดับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง- ห้ามเผาทำลายวัสดุก่อสร้าง หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none">- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none">- ตลอดช่วงก่อสร้าง- ตลอดช่วงก่อสร้าง- ตลอดช่วงก่อสร้าง- ตลอดช่วงก่อสร้าง- ตลอดช่วงก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) ให้เพียงพอกับคนงานก่อสร้างตามกฎหมายกำหนด เพื่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง และให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทางราชการรับไปกำจัด- ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง หรือของเสียใด ๆ เช่น น้ำมันเบรคน้ำมันกันเป็นดิน ลงรางระบายน้ำฝน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำและกีดขวางการไหล	<ul style="list-style-type: none">- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none">- ตลอดช่วงก่อสร้าง- ตลอดช่วงก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

2/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองวัสดุอุปกรณ์ให้ห่างจากทางระบายน้ำที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถังกรองทรายหรือบ่อบรองรับน้ำเสียจากการทดสอบความดันด้วยน้ำ (Hydrostatic Test) เพื่อคัดกรองเศษ เศษโลหะ และสนิมที่ติดมากับน้ำทิ้ง ก่อนที่จะระบายน้ำโสลงทางระบายน้ำของโครงการและระบายลงทางระบายน้ำภายในนิคมฯ ต่อไป - กำหนดให้ผู้รับเหมามีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากการทดสอบอุปกรณ์ด้วยน้ำ (Hydrostatic Test) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพก่อนและหลังส่งเข้าถังกรองทรายหรือบ่อบรองรับน้ำเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำทิ้งที่ออกจากถังกรองทรายหรือบ่อบรองรับน้ำเสียมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด หากตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำทิ้งจากการทดสอบมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 07.00-19.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชนและกำหนดให้งดกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ในกรณีที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อชุมชน - พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะ 15 เมตร เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
3/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างค้องเมื่อเคลอลจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงรักษา - จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู เป็นต้น ให้กับคนงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มี ระดับเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด และควบคุมให้คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด - จัดทำรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดระดับเสียงจากการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
4. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งพนักงานขับรถขนส่งคนงานก่อสร้าง เกี่ยวกับข้อกำหนดของบริษัทและกฎจราจรและกำหนดให้พนักงานขนส่งปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เช่น ระบบเบรก เป็นต้น - กำหนดนโยบายห้ามมิให้รถบรรทุกของโครงการ เช่น รถขนส่งวัสดุสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น ขับขี่ในเขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาคาฟูในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการระหว่างเวลา 7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น. 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกโครงการ - รอบรถทุกขบวนวัสดุอุปกรณ์ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางที่ด้องขนวัสดุอุปกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
4/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะภายในนิคมฯ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้าง - ในช่วงเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น.) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ - ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดกำหนด และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น ของวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวการจราจร - หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชนหนาแน่น เช่น ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เป็นต้น รวมทั้งเส้นทางอื่นกรณีพบว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านจราจรต่อชุมชน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน - จัดให้มีการติดซ็อบรั้ว และเบอร์โทร์ที่รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่จะเข้ามาในพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนให้โครงการทราบได้ - กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 20 กม./ชม. พร้อมทั้งติดป้ายจำกัดความเร็วรถในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่โครงการและถนนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่โครงการและถนนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - บริเวณเส้นทางขนำวัดคูปรณ์ - บริเวณพื้นที่โครงการและถนนสาธารณะทั่วไป - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
5/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. การกำจัดกากของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างและจากกิจกรรมของงานออกจากกัน พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่และภาชนะรองรับกากของเสียที่มีฝาปิดมิดชิด กระดาษตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ ก่อนประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ เข้ามาเก็บขยะจากโครงการเพื่อนำไปกำจัดต่อไป - นำเศษวัสดุที่สามารถใช้ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เป็นต้น กลับมาใช้ใหม่หรือขายต่อให้กับบริษัทที่รับซื้อเศษวัสดุที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการหรือบริจาคเข้าโครงการธนาคารขยะชุมชน/โรงเรียน - จัดให้มีพนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมกากของเสียเพื่อส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดต่อไป - ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือของเสียและเศษวัสดุก่อสร้างลงในรางระบายน้ำภายในโครงการและวางระบายน้ำภายในนิคมฯ - กากของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจะดำเนินการตามมาตรการจัดการของเสียดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เศษคอนกรีต ดำเนินการขนย้ายเศษคอนกรีตออกนอกบริษัทฯ ไปยังพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตขนย้ายตามที่ระบุไว้ จากทางเทศบาลมาบตาพุด 2) ดิน ดำเนินการขนย้ายดินออกนอกบริษัทฯ โดยขออนุญาตจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มาบตาพุด) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนออส อิลาส โคลเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
6/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3) ของเสียอันตราย เช่น สีน้ำมันหรืออื่น ๆ ดำเนินการจัดเก็บไว้ที่อาคารเก็บของเสียอันตราย และส่งให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดต่อไป 4) ขยะทั่วไป ดำเนินการกำจัดโดยให้เทศบาลมาบรรทุกนำไปกำจัดต่อไป - ผู้รับเหมาได้จัดให้มีถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมฝาปิดติดตั้งไว้ในบริเวณจุดพักชั่วคราวของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ และส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
6. การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม	- จัดให้มีร่องระบายน้ำฝนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - กำหนดจุดวางแนววัสดุก่อสร้างและกากของเสียโดยไม่ควรจะไปกีดขวางทางระบายน้ำภายในโครงการและบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราว เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและก่อให้เกิดน้ำเสีย - กำหนดให้ผู้รับเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจมีเศษวัสดุตกหล่นสู่ระบบระบายน้ำ โดยทำความสะอาดพื้นที่ที่มีเศษวัสดุตกหล่นในบริเวณที่จะไหลลงสู่พื้นที่รับระบายน้ำ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
7. สังคมและเศรษฐกิจ	- ตรวจสอบดูแลไม่ให้ผลงานของบริษัทก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ฉ้อราษฎร์ การพนัน เป็นต้น โดยมีกรวางกฎระเบียบและบทลงโทษที่ชัดเจน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
7/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นมีงานทำและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น ส่งจดหมาย โทรศัพท์ เป็นต้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ชุมชนทราบด้วย - สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างแจ้งให้กับชุมชนทราบ - กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนงานการก่อสร้าง และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โดยผ่านช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน เป็นต้น - กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดให้มีมาตรการขอชดเชยเยียวยา กรณีการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชุมชน - กรณีการดำเนินการก่อสร้างของโครงการทำให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานและประชาชน โครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ชุมชนโดยรอบโครงการ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ ชุมชนโดยรอบโครงการ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
8/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโครงการต้องพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุกรอบคุณฉีวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 3) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - กำหนดให้มีการจัดทำแผนความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และนำหลักเกณฑ์และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มากำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงานและเงื่อนไขข้อตกลงกับบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาว่าจ้าง - แผนการบริหารจัดการสำหรับผู้รับเหมาที่จะเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในหน่วยเตรียมสารควบคุมน้ำหนักโมเลกุล 8 และหน่วยเตรียมสารควบแน่นน้ำหนักโมเลกุล 10 มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ปิดกั้นพื้นที่ และล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง / ติดตั้งอุปกรณ์ที่มิดชิดเพื่อควบคุมความปลอดภัย 2) จัดให้มีเครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟ (Gas Detector) เพื่อเฝ้าระวังก๊าซไวไฟโคโรรอบพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

9/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมาตรการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาอย่างปลอดภัย เช่น การขออนุญาตการทำงาน (Permit to Work) ตามประเภทของงาน การตรวจสอบ/ควบคุมการทำงานของผู้ควบคุมงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น - จัดให้มีมาตรการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น การควบคุมบุคคลเข้า-ออก พื้นที่บริษัท การควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่กระบวนการผลิต / ปฏิบัติงาน (Interference Area) เป็นต้น - จัดให้มีหน่วยงานปฐมพยาบาล พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ พร้อมเวชภัณฑ์ในพื้นที่และรอบคัน เพื่อใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา - จัดให้มีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อตกลง และบทลงโทษในเรื่องของการจัดการดูแลคนงานก่อสร้างกับบริษัทผู้รับเหมาให้ชัดเจน - กำหนดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บ อุปกรณ์/เครื่องมือการก่อสร้าง เขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้ว เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่เข้มงวดในด้านความปลอดภัย - จัดทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ลดความเร็วรถยนต์" "เขตสวนหมวกนิรภัย" เป็นต้น - ผู้รับเหมาดึงดูดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องผ่านการตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานแก่คนงานก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาส โดเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

10/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับช่วงก่อสร้าง และฝึกอบรมคนงานให้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติ รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน - กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก - จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงานสำหรับงานบางประเภท เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ไฟฟ้า เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการอย่างเข้มงวด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย - จัดให้มีการฝึกอบรม โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คนงาน - จัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลสภาพความปลอดภัย - รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหายและการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน - โครงการ ไม่มีบ้านพักคนงานก่อสร้าง (Camp Site) ภายในพื้นที่โครงการ แต่จะกำหนดให้ผู้รับเหมามีจุดรับส่งคนงานก่อสร้าง โดยให้พิจารณาเลือกจุดรับส่งให้เหมาะสม และจัดให้มีการแจ้งชุมชนบริเวณใกล้เคียงทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
11/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ทำการสุ่มตรวจคนงานก่อสร้างเพื่อเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขตามแผนที่กำหนด - ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลให้แก่คนงานตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลและจำนวนคนงานก่อสร้าง (คนงานท้องถิ่น และคนงานต่างถิ่น) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - กำหนดให้ผู้รับเหมามีหน้าที่ข้อมูลการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี รวมทั้งตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงสำหรับคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น สารเคมีอันตราย เป็นต้น (ถ้ามี) และกำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพ โดยเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะมอบบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพให้กับคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีหน่วยพยาบาลเบื้องต้นภายในโครงการสำหรับพนักงานและผู้รับเหมามือถือความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน - ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้โครงการปฏิบัติตาม ประกาศคำสั่งมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดระยอง อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด

หมายเหตุ: บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด จะต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาลำดับการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเนออส อีลาส โคลเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
12/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเตอโรบิวทีน (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ภายใต้โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเตอโรบิวทีน (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเตอโรบิวทีน (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ศชก.) อย่างเคร่งครัด</p> <p>- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาล่วงหน้าโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป</p> <p>- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ตามที่มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าว จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

13/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและความถี่ในการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ในกรณีที่บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

14/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>หรืออนุญาต รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ พร้อมกันให้จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับผิดชอบไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย</p> <p>- สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุการณ์นำเสนอตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยอื่นของโครงการ</p> <p>- ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยหน่วยงานกลาง (Third Party)</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565

15/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักร และมีภาวะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ</p> <p>- หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าสู่ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</p> <p>- ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน จัดเจนด้วย</p> <p>- ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน</p> <p>- กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณ โดยรอบจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565

16/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)				
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none">- ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการ ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMC²) ของกรมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย- กำหนดให้โครงการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการหยุดการผลิต เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Start Up)- เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนั้น โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอทีบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ ต้องดำเนินการตามแผนลดและขจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษนั้น- ให้ทบทวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลักษณะเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครบถ้วน- จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความเสี่ยงของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจำปีในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง หรือมีระบุฐานของโรงงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย	<ul style="list-style-type: none">- ภายในพื้นที่โครงการ- ภายในพื้นที่โครงการ- ภายในพื้นที่โครงการ- ภายในพื้นที่โครงการ- ภายในพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none">- ตลอดช่วงดำเนินการ- ตลอดช่วงดำเนินการ- ตลอดช่วงดำเนินการ- ตลอดช่วงดำเนินการ- ตลอดช่วงดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชญาวุฒ เนตรบระ เพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
17/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)				
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือน) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงงาน โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิต เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround)) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้<ol style="list-style-type: none">1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน2) กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้จ้างจ้างของพนักงานและผู้รับเหมาต่อไป หากไม่มีผู้จ้างจ้างต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ- กำหนดให้มีแผนจัดการคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และกำหนดให้มีการควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้แนวทางตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารผู้ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง	<ul style="list-style-type: none">- ภายในพื้นที่โครงการ- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ	<ul style="list-style-type: none">- ตลอดช่วงดำเนินการ- ตลอดช่วงดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none">- ก๊าซที่ระเหยจากตัวทำละลายที่ละลาย (Solvent Purification) ในกระบวนการผลิตของสังเคราะห์เอทีบีอาร์ ปริมาณสูงสุดรวม 80.01 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยโครงการจะตั้งก๊าซปริมาณ 36 กิโลกรัม/ชั่วโมง ไปบำบัดด้วยระบบบำบัดอากาศ Direct Fired Thermal Oxidizer.	<ul style="list-style-type: none">- ปล่องระบบบำบัดอากาศ DEIO	<ul style="list-style-type: none">- ตลอดช่วงดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชญาวุฒ เนตรบระ เพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
18/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(DFTO) ของโครงการ และส่วนที่เหลือปริมาณ 44.01 กิโลกรัม/ชั่วโมง จะส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดอากาศ Thermal Oxidizer ชุดที่ 2 ของโครงการ โรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพ ซินติคัลส์ จำกัด (BST Site 2)</p> <p>- ออกแบบให้มีการติดตั้ง Shut off valve บนเส้นท่อน้ำส่งก๊าซเข้า DFTO ของโครงการ และ Shut off valve บนเส้นท่อน้ำส่งก๊าซเข้าระบบบำบัดอากาศ Thermal Oxidizer ชุดที่ 2 ของโครงการ โรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ที่ถูกควบคุมผ่านทาง DCS และในกรณีที่ DFTO ของโครงการเกิดการหยุดทำงานฉุกเฉิน พนักงานห้องควบคุมระบบ DCS จะดำเนินการปิด Shut off valve บนเส้นท่อน้ำส่งก๊าซเข้า DFTO ของโครงการ โดยจะส่งก๊าซที่ระบายจากส่วนเครื่องตัวทำละลาย (Solvent Purification) ทั้งหมด ปริมาณ 80.01 กิโลกรัม/ชั่วโมง ไปบำบัดด้วยระบบบำบัดอากาศ Thermal Oxidizer ชุดที่ 2 ของโครงการ โรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพ ซินติคัลส์ จำกัด (BST Site 2) ซึ่งระบบบำบัดอากาศ Thermal Oxidizer ชุดที่ 2 ของโครงการ โรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพ ซินติคัลส์ จำกัด (BST Site 2) ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณก๊าซในส่วนนี้</p> <p>- ในกรณี DFTO หยุดการทำงานฉุกเฉินและต้องส่งก๊าซที่ระบายเข้าไปที่ระบบ Thermal Oxidizer ชุดที่ 2 ทางโครงการจะรีบดำเนินการซ่อม และแก้ไขเพื่อให้ DFTO กลับมาทำงานได้ตามปกติภายใน 48 ชั่วโมง หากประเมินแล้วพบว่าต้องใช้เวลามากกว่า 48 ชั่วโมง ทางโครงการจะพิจารณาลดกำลังการผลิตลงครึ่งหนึ่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซที่ระบายจากส่วนเครื่องตัวทำละลาย (Solvent Purification) ที่จะส่งไป อีร์ระบบบำบัดอากาศ Thermal Oxidizer ชุดที่ 2 ของโครงการ โรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ไม่ให้เกิน 44.01 กิโลกรัมต่อชั่วโมง</p>	<p>- บดองระบบบำบัดอากาศ DFTO</p> <p>- บดองระบบบำบัดอากาศ DFTO</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

19/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ โครงการ โรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ได้นำปริมาณก๊าซที่ระบายจากส่วนเครื่องตัวทำละลาย (Solvent Purification) ในกระบวนการผลิต ของโครงการ ไปประเมินความเหมาะสมในการรองรับก๊าซและประเมินผลกระทบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ความคุ้มครองระยะทางอากาศจากปล่องระบายของโครงการให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ (ตารางที่ 1)</p> <p>1) ระบบบำบัดอากาศ DFTO (Direct Fired Thermal Oxidizer) จำนวน 2 ปล่อง</p> <p>ก๊าซที่ระบายจากส่วนเครื่องตัวทำละลาย (Solvent Purification) ปริมาณ 36 กิโลกรัม/ชั่วโมง จะถูกส่งไปยังระบบบำบัดอากาศ DFTO ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศต่อไป โดยจะต้องควบคุมผลสารที่ระบายออก ดังนี้</p> <p>(ก) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)</p> <ul style="list-style-type: none"> ความเข้มข้น ไม่เกิน 85 ส่วนในล้านส่วน อัตราการระบาย ไม่เกิน 0.06 กรัม/วินาที <p>(ข) 1.3 นิวทาดีน</p> <ul style="list-style-type: none"> ความเข้มข้น ไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน อัตราการระบาย ไม่เกิน 0.001 กรัม/วินาที <p>(ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มม.ปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)</p> <p>2) ระบบบำบัดอากาศ RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) จำนวน 2 ปล่อง</p> <p>ก๊าซที่ระบายจากส่วนเครื่องผลิตผ้าสุดท้าย (Finishing) จะถูกส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดอากาศ RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศต่อไป โดยจะต้องควบคุมผลสารที่ระบายออก ดังนี้</p>	<p>- บดองระบบบำบัดอากาศ DFTO และระบบบำบัดอากาศ RTO</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

20/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 1
รายละเอียดอุปกรณ์และอัตราการระบายมลพิษของโครงการ

แหล่งกำเนิด	ตำแหน่ง		ความสูงปล่อง (เมตร)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	อุณหภูมิ (K)	ความเร็วก๊าซ (m/s)	อัตราการไหล ¹⁾ (m ³ /s)	อัตราการไหล ²⁾ (Nm ³ /s)	ความเข้มข้นออกไซด์ของไนโตรเจน ²⁾		ความเข้มข้น 1,3 บิวทาไดอีน ²⁾		อัตราการระบาย (กรัม/วินาที)	
	E	N							(ppmv)	(mg/Nm ³)	(ppmv)	(mg/Nm ³)	ออกไซด์ของไนโตรเจน	1,3 บิวทาไดอีน
ปล่อง RTO หน่วยที่ 1	732385	1403558	45	1.8	353	13.58	34.571	29.184	4.4	8.3	0.1	0.2	0.24	0.006
ปล่อง RTO หน่วยที่ 2	732386	1403558	45	1.8	353	13.58	34.571	29.184	4.4	8.3	0.1	0.2	0.24	0.006
DFTO หน่วยที่ 1	732982.2	1403225.04	15	0.305	1,093	5.09	0.372	0.101	85	159.9	1.0	2.2	0.06	0.001
DFTO หน่วยที่ 1	732982.2	1409225.04	15	0.305	1,093	5.09	0.372	0.101	85	159.9	1.0	2.2	0.06	0.001

หมายเหตุ : ¹⁾ สภาพจริง (Actual Condition) (อุณหภูมิสถานะจริง ความดันสถานะจริง ออกซิเจนส่วนเกินสถานะจริง และ Wet Basis)
²⁾ สภาพมาตรฐาน (Standard Condition) (อุณหภูมิ 25⁰ C ความดัน 1 บรรยากาศ ออกซิเจนส่วนเกินสถานะจริง และ Dry Basis)
อัตราการระบายของสารอินทรีย์ระเหยจากปล่อง RTO คิดจากประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ RTO ที่ร้อยละ 96
อัตราการระบายของ 1,3 บิวทาไดอีนจากปล่อง DFTO คิดจากประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ DFTO ที่ร้อยละ 99

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มีจำนวน 2565
21/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	(ก) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) <ul style="list-style-type: none"> * ความเข้มข้น ไม่เกิน 4.4 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบาย ไม่เกิน 0.24 กรัม/วินาที (ข) 1,3 บิวทาไดอีน <ul style="list-style-type: none"> * ความเข้มข้น ไม่เกิน 0.1 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบาย 0.006 กรัม/วินาที (ค) สไตรีน <ul style="list-style-type: none"> * ความเข้มข้น ไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบาย 0.124 กรัม/วินาที (ง) ไซโคลเฮกเซน <ul style="list-style-type: none"> * ความเข้มข้น ไม่เกิน 14.5 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบาย 1.698 กรัม/วินาที (จ) โทลูอีน <ul style="list-style-type: none"> * ความเข้มข้น ไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบาย 0.11 กรัม/วินาที (ฉ) เคนระโสไตรฟูเรน <ul style="list-style-type: none"> * ความเข้มข้น ไม่เกิน 1.5 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบาย 0.129 กรัม/วินาที 			

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มีจำนวน 2565
22/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ข) เสร็จสิ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> * ความเข้มข้น ไม่เกิน 1.5 ส่วนในล้านส่วน * อัตราการระบาย 0.179 กรัม/วินาที <p>(ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มม.ปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ซึ่งทำให้ทราบความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากโครงการ ได้ตลอดเวลา - โครงการ ไม่มีการระบายก๊าซฟลูออไรด์ออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศโดยตรงจากปล่องระบายอากาศออกสู่บรรยากาศ - โครงการมีการใช้สารเคมีที่อยู่ในมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศโดยทั่วไป (9 ชนิด) รวมทั้งสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง (19 ชนิด) ได้แก่ 1, 3 บิวทาไดอีน ดังนั้น โครงการต้องมีการเฝ้าระวังสาร 1, 3 บิวทาไดอีน - จัดทำข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ที่มาจากแหล่งกำเนิดของโครงการ โดยให้ดำเนินการตามคู่มือ US EPA ทั้งนี้ ให้ความสำคัญการวัดปริมาณแหล่งกำเนิด <p>ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากดำเนินโครงการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องระบบบำบัดอากาศ DFTO และระบบบำบัดอากาศ RTO - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวดี เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
23/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากแหล่งกำเนิดตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) แผนจัดการควบคุมการรั่วซึมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ของอุปกรณ์ให้เข้มงวดกว่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ร้อยละ 80 2) การระบายทิ้งจากถังเก็บวัตถุดิบและตัวทำละลาย จำนวน 8 ถัง จะส่งไปผายก้างจัดถังหอผาย (Flare) ของโครงการ โรงงานผลิตน้ำยาง เน้น นี อี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพ ซินติติกส์ จำกัด (BST Site 2) ที่อยู่ติดกันแทนการส่งไปหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Adsorber) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Adsorber) ในปัจจุบันมีจำนวน 8 ถัง จะใช้ให้เป็นหน่วยสำรองในกรณีที่ไม่สามารถส่งไอระเหยไปบำบัดที่หอผาย (Flare) ของบริษัท กรุงเทพ ซินติติกส์ จำกัด (BST Site 2). 3) ในกรณีที่มีการใช้งานหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์สำรองจะต้องควบคุมควบคุม และตรวจสอบการทำงานของหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Adsorber) ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้มีค่าสารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) ที่ผ่านการบำบัดไม่เกิน 200 ppm โดยโครงการจะทำการตรวจวัดด้วยเครื่องประเภท PID (Photo-Ionization Detector) ตามมาตรฐาน U.S. EPA อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยหลังการบำบัดจากหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ โดยตั้งค่าเตือนในแต่ละหอไว้ที่ 160 ppm (ร้อยละ 80 ของความเข้มข้นขาออกที่ควบคุมไว้ที่ 200 ppm) หากตรวจวัด และพบค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในแต่ละหอดูดซับที่ 160 ppm 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวดี เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
24/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>โครงการจะทำการแจ้งผู้รับเหมาให้เข้ามาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เพื่อให้อายุการใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีการใช้งานเสร็จแล้ว โครงการจะดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และ Blank N₂ เพื่อให้พร้อมเป็นหน่วยสำรองในการใช้งานตลอดเวลา</p> <p>4) จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มข้นของสาร ไอโซครีบอน บริเวณท่อขนส่งสารระเหยจากถังเก็บวัตถุดิบและตัวทำละลาย จำนวน 8 ถัง ก่อนเข้าหอเผาโดยการควบคุมความเข้มข้นของสาร ไอโซครีบอน ไม่ให้เกินค่า I.EI. ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในก๊าซระเหยทั้งหมด ตรวจวัดทุก 1 เดือน</p> <p>5) จัดให้มีระบบบำบัดอากาศทางชีวภาพในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดโอโรเซนของสารตัวทำละลายที่ถูกส่งมาซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ</p> <p>6) จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองเพื่อให้อายุการใช้งานของตัวดูดซับ (Activated Carbon Adsorber) สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>7) จัดให้มีการปิดคลุมท่อรวบรวมน้ำเสีย และติดตั้งระบบบำบัดอากาศบริเวณท่อรวบรวมน้ำเสีย</p> <p>- เมื่อพบว่าอัตราการระบายมลสารสูงกว่าปกติให้ทำการหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที ถ้าโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลาอันสั้นควรหยุดการดำเนินงานของหน่วยนั้นทันที</p> <p>- ในกรณีการดำเนินงานผิดปกติ จะเกิดได้ 2 สาเหตุ คือ กรณีไฟฟ้าดับจะมีก๊าซเหลือเย็นระบายจากถังปฏิกรณ์เคมี และกรณีว่าตัวควบคุมหอยล้อเย็นทำงานผิดปกติ จะมีก๊าซส่วนเกินระบายเข้าสู่อุณหภูมิของโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (Site 2) ซึ่งมีความสามารถในการรองรับก๊าซ 162,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดกรณีว่าตัวควบคุมหอยล้อเย็นทำงานผิดปกติโครงการได้กำหนดให้</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- หอเผา (Flare)</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาภูมิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
25/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(1) มาตรการด้านการป้องกัน Fugitive Emission	<p>บริเวณ Cooling Basin มีระบบตรวจระดับน้ำในบ่อ เมื่อมีระดับต่ำกว่าที่กำหนดจะมีสัญญาณเตือน (Alarm) ผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจสอบและแก้ไขอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับอุณหภูมิเมื่อน้ำที่ส่งไปหล่อเย็นอุณหภูมิสูงเกินไป จะมีสัญญาณเตือน (Alarm) ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและแก้ไขได้</p> <p>- ในกรณีที่โครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (Site 2) ต้องหยุดหอยล้อเมื่อเกิดปัญหา โรงงานผลิตยางสังเคราะห์เอสเอตบีอาร์ จะทำการหยุดการผลิตของโรงงานจนกว่าระบบหอยล้อของโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ จะซ่อมเสร็จ รวมทั้งประสิทธิภาพในการเผาตามค่าที่ออกแบบไว้</p> <p>- จัดให้มีแนวทางในการควบคุมดูแลให้ระบบ CEMS ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน ตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องวัดและ DCS เพื่อให้มั่นใจว่าระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ขั้นตอนแบบ กระบวนการผลิตจะถูกออกแบบให้เป็นระบบปิด (Closed System) ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสม เพื่อให้มีการ 1.3 นิวทราไลซัน ออกสู่บรรยากาศ ดังนี้</p> <p>1) ปั่น : เลือกใช้ชนิดระบบป้องกันการรั่วไหลสองชั้น (Double Mechanical Seal) และระบบป้องกันการรั่วไหลแบบไม่ต้องใช้ซีล (Sealsless Pump) ตามมาตรฐาน API ที่ผ่านการทดสอบการรั่วซึมและได้รับการรับรอง (Certificate) สำหรับหน่วยผลิตที่มีสาร 1.3 นิวทราไลซัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสาร 1.3 นิวทราไลซัน ออกสู่บรรยากาศ</p>	<p>- หอเผา (Flare)</p> <p>- ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs)</p> <p>- กระบวนการผลิต</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาภูมิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
26/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2) เครื่องกวนละลายสาร : เลือกใช้ชนิดระบบป้องกันการรั่วไหลสองชั้น (Double Mechanical Seal) ตามมาตรฐาน API ที่ผ่านการทดสอบการรั่วซึมและได้รับการรับรอง (Certificate) สำหรับหน่วยผลิตที่มีสาร 1.3 นิวทาไดอิน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสาร 1.3 นิวทาไดอิน ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>3) วาล์ว : เลือกใช้วาล์วชนิด Bellow Seal Valve สำหรับหน่วยผลิตที่มีสาร 1.3 นิวทาไดอิน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสาร ไนโตรเจนเหลวผ่านวาล์วออกสู่บรรยากาศได้ ทำให้อุณหภูมิของวาล์วไม่สูงเกินไปและป้องกันการรั่วซึมของสาร 1.3 นิวทาไดอิน ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>4) ข้อต่อหรือหน้าแปลน : เลือกใช้ชนิด Kempchen Gasket หรือ Camprofile Gasket หรือ Camcontour Gasket หรือชนิดที่เหมาะสม ตามหน้าแปลนของท่อและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน สำหรับหน่วยผลิตที่มีสาร 1.3 นิวทาไดอิน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสาร 1.3 นิวทาไดอิน ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>5) อุปกรณ์ลดความดัน (PSV) : เลือกใช้อุปกรณ์ลดความดันที่มีความเหมาะสม และเมื่อความดันในอุปกรณ์สูงกว่าค่ากำหนด สารไฮโดรคาร์บอนจะถูกส่งไปที่ที่ไหม้เผา (Flare) โครงการจะไม่มีท่อปล่อยสาร ไฮโดรคาร์บอนจากอุปกรณ์ลดความดันสู่บรรยากาศโดยตรง อีกทั้งโครงการจะติดตั้ง Rupture Disk ก่อนอุปกรณ์ลดความดันเพื่อป้องกันการรั่วซึมของไฮโดรคาร์บอนหรือสารอันตรายอื่นๆ เนื่องจากอุปกรณ์ลดความดันมีโอกาสที่สารภายในจะก่อให้เกิดไฟลิมเมอร์เกาะสะสมแล้วทำให้อุปกรณ์ลดความดันทำงานผิดปกติซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการรั่วซึมได้ ทั้งนี้โครงการจะมี Indicator วัดความดันเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ลดความดัน รวมถึงมีแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน สอบเทียบ และตรวจสอบเป็นประจำทุกปีสำหรับหน่วยผลิตที่มีสาร 1.3 นิวทาไดอิน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสาร 1.3 นิวทาไดอิน ออกสู่บรรยากาศ</p>			

(นายพญาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอ็นเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

27/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>6) คอมเพรสเซอร์ : ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ ที่มีระบบซีล (Seal) เป็นแบบป้องกันการรั่วไหลสองชั้น (Double Mechanical Seal) ตามมาตรฐาน API ที่ผ่านการทดสอบการรั่วซึมและได้รับการรับรอง (Certificate) สำหรับหน่วยผลิตที่มีสาร 1.3 นิวทาไดอิน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสาร 1.3 นิวทาไดอิน ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>7) ท่อปลายเปิด ที่ระยะจากระบบ : ติดตั้งฝาปิด (Cap or Plug or Blind Flange) สำหรับท่อปลายเปิดทั้งหมด และมีข้อต่อป้องกันการรั่วซึมของสาร 1.3 นิวทาไดอิน ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>8) จัดให้มีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการ Loading/Unloading ของรถบรรทุกสารเคมีกับถังเก็บสารเคมี และมีการป้องกันการรั่วซึมของสารเคมีในการ Loading/Unloading จากรถบรรทุกสารเคมี โดยเลือกใช้อุปกรณ์ Dry Break Coupling ซึ่งเป็น Best Available Technology เพื่อป้องกันการรั่วซึม</p> <p>- สำหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติของโครงการ เช่น การเก็บตัวอย่าง การซ่อมแซมอุปกรณ์ตามแผนงาน เป็นต้น โครงการได้กำหนดให้มีขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบจากการระบายสารอันตรายอื่นๆ (VOCs) จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <p>1) การเก็บตัวอย่าง ออกแบบให้เป็นระบบปิดแบบ Circulation Loop ซึ่งสาร 1.3 นิวทาไดอินในท่อเก็บตัวอย่างจะถูกส่งกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต จึงไม่มีสาร 1.3 นิวทาไดอินรวมถึงสารอันตรายอื่นๆ (VOCs) อื่นๆ ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>2) การหยุดอุปกรณ์เพื่อซ่อมบำรุง มีการนำ Best Available Technology มาใช้ร่วมกับการกำหนดให้มีขั้นตอนการทำงานเพื่อมิให้สาร 1.3 นิวทาไดอิน รวมถึงสารอันตรายอื่นๆ (VOCs) อื่นๆ ออกสู่บรรยากาศ ดังนี้</p>	- กระบวนการผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอ็นเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายพญาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอ็นเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

28/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ก) จัดเตรียมระบบก่อนการหลอมบ่มารู</p> <p>(ข) ตัดแยกระบบเพื่อทำการซ่อมบ่มารู</p> <p>(ค) การนำ Best Available Technology มาใช้ในการกำจัดสารไฮโดรคาร์บอน โดยออกแบบให้เป็นระบบปิดแบบ Circulation Loop โดยใช้น้ำยาชีวภาพซึ่งจะสามารถย่อยสลายสาร 1.3 บิวทาไดอินที่เหลืงค้างอยู่ในอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเพื่อมิให้สาร 1.3 บิวทาไดอิน รวมถึงสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) อื่นๆ ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>(ง) ตรวจสอบปริมาณสาร 1.3 บิวทาไดอินที่เหลืงค้างอยู่ในอุปกรณ์</p> <p>(จ) ใช้เครื่องตรวจวัดประเภท PID (Photo Ionization Detector) ตรวจสอบปริมาณสาร 1.3 บิวทาไดอินที่เหลืงค้างอยู่ในอุปกรณ์ โดยกำหนดให้ไม่เกิน 1 ppm (ตามมาตรฐาน OSHA TLV-TWA)</p> <p>- จัดดำเนินการผลิตดำเนินการป้องกันควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่ Fugitive Sources ในช่วงดำเนินการผลิต ดังนี้</p> <p>1) กำหนดให้มีการตรวจสอบการรั่วซึมโดยการเดินตรวจ (Walk Through Survey) ซึ่งขึ้นตอน ดังนี้</p> <p>(ก) กำหนดพื้นที่ในการตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิต โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>ก) ส่วนเตรียมวัตถุดิบ (Monomer Purification)</p> <p>ข) ส่วนเตรียมตัวทำละลาย (Solvent Purification)</p> <p>ค) ส่วนทำปฏิกิริยา (Polymerization)</p> <p>ง) ส่วนแยกตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่ (Solvent Recovery)</p> <p>จ) ส่วนกวนผสม (Blending)</p>	- กระบวนการผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

✓ (นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิดูนาช 2565

29/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ข) กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบในแต่ละพื้นที่โดยพนักงานปฏิบัติการผลิต (Operator) ที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ที่จะทำการตรวจสอบ</p> <p>ก) ความถี่ในการตรวจสอบ อย่างน้อยๆ 1 ครั้ง</p> <p>ข) การปรับปรุงแก้ไข</p> <p>* กรณีฉุกเฉิน</p> <p>ให้ทำการแก้ไขทันที เช่น การขันควมแน่นแปลน การปิดจุกปลายท่อ เป็นต้น</p> <p>* กรณี ไม่สามารถแก้ไขได้เอง</p> <p>ให้แจ้งส่วนบำรุงรักษาให้ทำการแก้ไขทันที</p> <p>ค) หลังการแก้ไข ให้ทำการตรวจวัดซ้ำ โดยค่าตรวจวัดจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด</p> <p>(ค) ตรวจวัดการรั่วซึมที่อุปกรณ์ต่างๆ ตามความถี่ที่กำหนดในกฎหมาย ดังนี้</p> <p>ก) ตรวจวัดการรั่วซึมที่อุปกรณ์ต่างๆ ความถี่ ดังนี้</p> <p>* วาล์ว ตรวจวัดทุกจุด ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>* ปิ๊ม คอมเพรสเซอร์ ในกวน ท่อปล่อยเปิด ระบบระบายก๊าซ จุดเก็บตัวอย่าง ตรวจวัดทุกจุด ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>* ข้อต่อและหน้าแปลนขนาด ≥ 2 นิ้ว ขึ้นไป ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>ข) ทำการปรับปรุงในจุดที่ผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ทั้งนี้โครงการจะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานให้มีค่าเข้มข้นกว่าเกณฑ์การตรวจวัดความเข้มข้นของไอสารอินทรีย์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ร้อยละ 80</p> <p>* ปิ๊ม : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 1,000 ppm โดยปริมาตร ให้เปลี่ยนซีลระหว่างแกนหมุนกับส่วนปิ๊ม ภายใน 15 วัน หลังตรวจวัด</p>			

✓ (นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิดูนาช 2565

30/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * คอนกรีตเซอร์ : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 100 ppm โดยปริมาตร ให้เปลี่ยนซีเมนต์ภายใน 15 วัน หลังตรวจวัด * เครื่องกวนสารละลาย : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 2,000 ppm โดยปริมาตร ให้เปลี่ยนซีเมนต์ระหว่างแกนหมุนกับปากถัง ภายใน 15 วัน หลังตรวจวัด * ท่อปล่อยเปิด : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 100 ppm โดยปริมาตร ให้ปิดอุปกรณ์ปล่อย เพิ่มเทปกั้นซึม ชันกวดให้แน่น ภายใน 15 วัน หลังตรวจวัด * วาล์ว : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 100 ppm โดยปริมาตร ให้เปลี่ยนลูกยาง (O-Ring) ภายใน 15 วัน หลังตรวจวัด * ข้อต่อและหม้อแปลง : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 100 ppm โดยปริมาตร ให้เปลี่ยนปะเก็น เทปกั้นซึม ภายใน 15 วัน หลังตรวจวัด * อุปกรณ์ลดความดัน : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 100 ppm โดยปริมาตร ให้ตรวจสอบค่า Set Point เปลี่ยนซีเมนต์ภายใน 24 ชั่วโมง หลังตรวจวัด * จุดเก็บตัวอย่าง : หากผลการตรวจวัดเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ที่ 300 ppm โดยปริมาตรให้เปลี่ยนซีเมนต์ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังตรวจวัด <p>หมายเหตุ: ยกเว้นการตรวจวัดในจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือเข้าถึงได้ยาก เช่น จุดที่อยู่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ถูกฝังใต้พื้นดินหรือจุดที่เป็นอันตราย เป็นต้น</p>			

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

31/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่มีโอกาสรั่วซึมของ 1.3 ปีวาทาไดอิน <ol style="list-style-type: none"> 1) รายชื่อแหล่งกำเนิดจากจุดต่างๆ ที่มีโอกาสรั่วซึม 2) ตรวจวัดตามแหล่งกำเนิดที่จัดทำรายชื่อไว้ 3) ประเมินอัตราการระเหยต่อปี 4) ประเมินอัตราการรั่วไหลและกำหนดแผนการติดตามตรวจสอบครั้งต่อไป - สร้างจิตสำนึก (Awareness) ให้กับพนักงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการรั่วไหลหรือรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย 2) รณรงค์ให้พนักงานเสนอแนะและกำจัดสภาพเสี่ยงของจุดที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลหรือรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย - จัดให้มีระบบเฝ้าระวังก๊าซรั่วไหล (Gas Monitoring System) - จัดให้มีระบบเฝ้าระวังก๊าซรั่วไหล ชนิดตรวจจับแบบตลอดเวลา (Online Gas Detector) เพื่อตรวจวัด 1.3 ปีวาทาไดอินในบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต โดยตั้งค่าการเตือนไว้ 3 ระดับ <ol style="list-style-type: none"> 1) ระดับ 1 = 0.5 ppm (50% of TLV-TWA) 2) ระดับ 2 = 0.8 ppm (80% of TLV-TWA) 3) ระดับ 3 = 8.0 ppm (80% of ERPG1) 	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการผลิต - กระบวนการผลิต - กระบวนการผลิต - กระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่ให้มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร ทั้งนี้ หากไม่สามารถควบคุมระดับเสียงที่ 85 เดซิเบล (เอ) ได้ให้ติดป้ายเตือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

32/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>บริเวณที่มีเสียงดัง และป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล (เอ) รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดังอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำ Noise Contour ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ หลังเปิดดำเนินโครงการ เพื่อกำหนดขอบเขตและจัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง ตั้งแต่ 85 เดซิเบล (เอ)</p> <p>- กำหนดค่าให้ระดับเสียงที่บริเวณรั้วโรงงานต้องไม่ระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)</p> <p>- ให้ความรู้กับพนักงานถึงความสำคัญในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง</p> <p>- ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผนซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันการท่วมน้ำมันผิดปกติ และระดับเสียงดังจากการท่วมน้ำมันของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ</p> <p>- ตรวจสอบระดับเสียงบริเวณเครื่องจักรที่มีเสียงดังเป็นประจำทุกปี และทำการปรับปรุงแก้ไขให้มีระดับเสียงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยตรวจวัดได้</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- หลังเปิดดำเนินโครงการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>
4. คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>- ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนตรวจสอบคุณภาพของระบบสาธารณสุข (Utility Quality Control Plan)</p> <p>- จัดระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan)</p> <p>- นำฝนที่อาจมีการปนเปื้อน ได้แก่ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่กระบวนการผลิต 1 พื้นที่กระบวนการผลิต 2 พื้นที่ที่ติดกับวัดดูดินและตัวท่าจะลาย หน่วยที่ 1 และ 2 ในช่วง 15 นาทีแรก กำหนดให้มีการจัดการดังนี้</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

33/112

(นายเอกทัตพงษ์ พพนมทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>1) จัดให้มี Pit 1 ขนาด 51.68 ลูกบาศก์เมตร และ Pit A ขนาด 96 ลูกบาศก์เมตร จะเชื่อมต่อกันรวมเป็น 147.68 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะรับน้ำฝนเดือน 15 นาทีแรก ปริมาณ 109.09 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนจาก Pit 1 จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ำเสีย C ของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด ดังนั้น Pit 1 และ Pit A มีระยะเวลาเก็บกัก 1.09 ชั่วโมง (109.09/100)</p> <p>2) จัดให้มี Pit 2 ขนาด 34 ลูกบาศก์เมตร Pit 3 ขนาด 0.97 ลูกบาศก์เมตร และ Pit 4 ขนาด 2.21 ลูกบาศก์เมตร น้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนจากทั้ง 3 Pit ปริมาณ 171.53 ลูกบาศก์เมตร $(94.47+43.15+33.91)$ จะไหลต่อไปยัง Pit B ขนาด 361 ลูกบาศก์เมตร ด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดยน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนจาก Pit B จะถูกสูบไปยังบ่อพักน้ำเสีย C ของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ดังนั้น Pit B มีระยะเวลาเก็บกัก 3.43 ชั่วโมง $(171.53/50)$</p> <p>3) หลังจากผ่าน 15 นาทีแรก กำหนดให้พนักงานปฏิบัติการผลิต (Field Operator) ออกไปทำการปิดวาล์วระบายน้ำฝนที่ไหลของ Pit 1, 2, 3 และ 4 และทำการเปิดวาล์ว By pass เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกหลัง 15 นาทีแรก ซึ่งถือว่าเป็นน้ำฝนไม่ปนเปื้อนไปยังรางระบายน้ำฝนของโครงการต่อไป</p> <p>4) น้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนปริมาณสูงสุด 280.62 ลูกบาศก์เมตร ใน Pit 1 และ Pit B จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ำเสีย C ขนาด 1,134 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำส่วนนี้ได้อย่างเพียงพอ ก่อนทยอยส่งน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนไปยังบ่อพักน้ำเสีย C โดยโครงการกำหนดให้มีการเก็บตัวอย่างของน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อน</p>			

(นายวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

34/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ได้แก่ COD, pH และ SS เพื่อนำไปพิจารณาปรับสภาวะการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียและหาค่าอัตราการไหลและ COD loading ของน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนที่เหมาะสมที่จะส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆ ของโครงการ โดยต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อน ไม่ให้ค่า COD loading รวมของน้ำเสียที่จะเข้าระบบบำบัดเกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้ คือ COD Loading ไม่เกิน 3.600 กิโลกรัม/วัน</p> <p>- น้ำฝนไม่ปนเปื้อน ได้แก่ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ที่ไม่มีมีการปนเปื้อน เช่น บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องควบคุม และพื้นที่ที่มีหลังคาคลุม เป็นต้น จะถูกระบายลงรางระบายน้ำฝนซึ่งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ก่อนที่จะระบายออกโครงการลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมฯ ต่อไป</p> <p>- แหล่งกำเนิดน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ปริมาณประมาณ 164.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จะส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 2) น้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) ปริมาณประมาณ 21.32 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่อนุญาตให้ระบายออกนอกโรงงาน จะถูกระบายลงบ่อตรวจสอบสุดท้ายก่อนระบายลงรางระบายน้ำภายในนิคมฯ 3) น้ำเสียจากหน่วยผลิตน้ำอัดลม ปริมาณประมาณ 14.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จะส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 4) น้ำทิ้งจากการล้างอุปกรณ์ ปริมาณประมาณ 27.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จะส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 5) น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน ปริมาณประมาณ 8.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปบำบัดด้วยระบบถังเกรอะ (Septic Tank) ซึ่งเป็นแบบ On-Site System และถูกส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด</p>



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
35/112

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- น้ำเสียจากโรงงานปริมาณ 206.96 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จะส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บ่อพักน้ำเสีย จำนวน 3 บ่อ ขนาดบ่อละ 1,134 ลูกบาศก์เมตร 2) บ่อพักน้ำถูกเดิน จำนวน 2 บ่อ ขนาดบ่อละ 3,500 ลูกบาศก์เมตร 3) ถังแยกน้ำมัน ขนาด 171 ลูกบาศก์เมตร 4) ถังปรับสมดุล ขนาด 974 ลูกบาศก์เมตร 5) บ่อปรับสภาพกรด-ด่าง 1 (pH Adjust Tank 1) ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 6) ถังกวนผสมแบบช้า 1 ขนาด 140 ลูกบาศก์เมตร 7) บ่อกำจัดตะกอนเบา (DAF Unit) ขนาด 134 ลูกบาศก์เมตร 8) บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Basin) จำนวน 2 บ่อ ขนาดบ่อละ 1,333 ลูกบาศก์เมตร 9) บ่อตกตะกอน ขนาด 635 ลูกบาศก์เมตร 10) ถังพักน้ำเสีย 1 ขนาด 171 ลูกบาศก์เมตร 11) ถังพักน้ำเสีย 2 ขนาด 131 ลูกบาศก์เมตร 12) บ่อตรวจสอบสภาพสุดท้าย (Final Check Basin) จำนวน 3 บ่อ ขนาดบ่อละ 1,142 ลูกบาศก์เมตร 13) ถังเก็บตะกอน ขนาด 134 ลูกบาศก์เมตร 14) บ่อรวบรวม ขนาด 28 ลูกบาศก์เมตร 15) บ่อเติมอากาศ 2 (SBR จำนวน 3 บ่อ) ขนาดบ่อละ 387 ลูกบาศก์เมตร <p>โดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียภายใต้เงื่อนไขเดิมซึ่งมี 2 กรณี กรณีที่ 1 กรณีปริมาณน้ำเสียสูงสุดจากการผลิตเกรด HPR5xx ที่ Line 1) และเกรด HPR8xx</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชวาท ณะประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
36/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ที่ Line 2) พร้อมกัน (เกิดจากปริมาณน้ำเสียสูงสุด) ปริมาณ 164.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง กรณีที่ 2 ปริมาณน้ำเสียสูงสุดจากการผลิตเกรด HPR621 (ที่ Line 2) และเกรด HPR3xx (ที่ Line 2) พร้อมกัน (เกิดจากปริมาณกากตะกอนสูงสุด) ปริมาณ 129.62 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง</p> <p>โคลนน้ำเสียทั้งหมดจะถูกส่งไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนด ก่อนระบายลงระบบระบายน้ำภายในถนนต่อไป</p> <p>โครงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียภายหลังเปลี่ยนแปลงแสดงดังรูปที่ 1</p> <p>- โครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่บ่อตรวจสภาพสุดท้าย (Final Check Basin) ทั้ง 3 บ่อ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดก่อนระบายออก โดยเมื่อมีน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วที่ บ่อตรวจสภาพสุดท้ายบ่อใดบ่อหนึ่งจนเต็ม น้ำก็จะสลับไปเข้าที่บ่อตรวจสภาพสุดท้ายถัดไป ระหว่างนั้นจะทำการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อตรวจสภาพสุดท้ายที่น้ำเต็มแล้ว หากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดจะระบายลงสู่ระบบระบายน้ำในถนนฯ ทำให้น้ำที่ค้างหลังบำบัดของโครงการจะถูกระบายออกเป็นครั้ง ๆ (Batch) แต่หากไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โครงการจะนำน้ำเสียที่เกิดขึ้นกลับมามาดำเนินการ โดยพิจารณาจากค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กรณีที่ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) สูงกว่า 40 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งน้ำทิ้งจากบ่อดังกล่าวไปยังถังปรับสมดุลซึ่งอยู่ต้นทางของระบบบำบัดเพื่อบำบัดใหม่อีกครั้ง 2) กรณีที่ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งน้ำทิ้งจากบ่อดังกล่าวไปยังบ่อเติมอากาศ เพื่อไปบำบัดใหม่ยังระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพต่อไป <p>โดยจะนำดินเหนียวที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะระบายออกนอกโรงงาน</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ปิเอสที เอ็นเอช อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชววุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท ปิเอสที เอ็นเอช อีลาสโตเมอร์ จำกัด


มิถุนายน 2565

37/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



(นายชววุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท ปิเอสที เอ็นเอช อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

38/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- หากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจัดซื้อให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ส่งไปบ่อร์องรับน้ำเสีย ที่สามารถกักเก็บน้ำเสียได้ประมาณ 35.56 ชั่วโมง (โดยคิดจากปริมาณบ่อร์ที่สามารถรองรับได้ 7,360.50 ลูกบาศก์เมตร ต่อปริมาณน้ำเสีย 206.96 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) โดยมีบ่อร์ที่รองรับน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียจัดซื้อดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) บ่อร์พักน้ำเสีย จำนวน 3 บ่อ ขนาด (Effective Volume) บ่อละ 907 ลูกบาศก์เมตร ในสภาวะปกติทั้ง 3 บ่อจะถูกใช้งานประมาณบ่อละ 453.5 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นบ่อร์พักน้ำเสียทั้ง 3 บ่อ จะสามารถรองรับน้ำเสียในกรณีจัดซื้อเพิ่มเติมได้อีก 1,360.5 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(ข) บ่อร์พักน้ำเสีย จำนวน 2 บ่อ ขนาด (Effective Volume) บ่อละ 3,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อเป็นบ่อร์ที่ว่างพร้อมใช้งาน สามารถส่งน้ำเสียมาเก็บ ได้อีก 6,000 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2) ส่วนน้ำเสียที่อยู่ในระบบบำบัดจะกักเก็บไว้ในบ่อร์ต่าง ๆ จนกว่าจะเริ่มระบบบำบัดได้ใหม่ และเมื่อเริ่มระบบได้จะทำการบำบัดน้ำเสียในส่วนนี้ต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนด หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่บ่อร์ตรวจสอบสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำภายในนิคมฯ หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานโครงการจะนำน้ำเสียดังกล่าวกลับมาบำบัดใหม่จนกระทั่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>3) กรณีที่ตรวจสอบปัญหาและประเมินแล้ว พบว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย นานกว่า 24 ชั่วโมง โครงการจะลดกำลังการผลิต และหยุดกระบวนการผลิตตามลำดับ</p> <p>4) ในกรณีประเมินแล้วพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ ไม่สามารถรองรับได้ เช่น ระบบล้มเหลวกรณีเชื้อจุลินทรีย์ตาย เป็นต้น ให้พิจารณาส่งน้ำเสียไปบำบัดภายนอก โดยขออนุมัติการแจ้งผู้จัดการฝ่ายโรงงานขึ้นไป</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชววุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

39/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โครงการและตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ทำการตรวจวัดที่ถังปรับสมดุล โดยทำการตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง ได้แก่ ซีโอดี (COD) ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) อุณหภูมิ และตรวจวัดค่า pH 1 ครั้ง ได้แก่ ตรวจวัดบีโอดี (BOD₅)</p> <p>2) น้ำเสียภายในระบบบำบัด ทำการตรวจวัดที่บ่อร์ปรับสภาพกรด-ด่าง 1 บ่อเดิมอากาศ 1A/1B และ 2A/2B/2C โดยบ่อร์สภาพปรับกรด-ด่าง จะตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ส่วนบ่อเดิมอากาศจะตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่า SV30, SVI และ MLSS</p> <p>3) น้ำเสียภายในระบบบำบัด ทำการตรวจวัดที่ถังพักน้ำเสียที่ 2 โดยทำการตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง ได้แก่ ซีโอดี (COD) และตรวจวัดค่า pH 1 ครั้ง ได้แก่ บีโอดี (BOD₅)</p> <p>4) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังพักน้ำเสียที่ 2 ก่อนที่จะส่งเข้าบ่อร์ตรวจสอบสุดท้าย (Final Check Basin) จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (COD Online) โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าซีโอดี (COD) ซึ่งมีการตั้งค่าเตือนไว้ 2 ระดับ คือ</p> <p>1) High Alarm ค่า COD เท่ากับ 100 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจะตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เข้าระบบบำบัด และลดปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ</p> <p>2) High High Alarm ค่า COD เท่ากับ 110 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจะปิดวาล์วระบายน้ำออกจากบ่อร์ตรวจสอบสุดท้ายที่ออกนอกโรงงาน และส่งน้ำกลับไปยังถังปรับสมดุล</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชววุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

40/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>5) น้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะส่งไปยังบ่อตรวจสอบสภาพสุดท้าย (Final Check Basin) จะติดตั้งระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Conductivity Online) มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ซึ่งมีการตั้งค่าเตือนไว้ 2 ระดับ คือ</p> <p>1) High Alarm ค่า Conductivity เท่ากับ 2,400 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>โครงการจะปรับลดอัตราการหมุนเวียนน้ำ (Circulate) ในระบบผลิตน้ำหล่อเย็น โดยเติมน้ำชุดหนึ่งในระบบหล่อเย็นเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่า Conductivity</p> <p>2) High High Alarm ค่า Conductivity เท่ากับ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>โครงการจะปิดวาล์วที่ส่งน้ำเข้าบ่อตรวจสอบสภาพสุดท้าย (Final Check Basin) และส่งน้ำในส่วนนี้กลับไปยังถังที่ต้นทางของระบบบำบัดน้ำเสียที่ถึงปรับสมดุลต่อไป</p> <p>6) น้ำทิ้งจากระบบบำบัด ทำการตรวจวัดที่บ่อตรวจสอบสภาพสุดท้าย (Final Check Basin) จะมีตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 12 ชั่วโมง ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งแขวนลอย ทั้งหมด (TSS) ซีโอดี (COD) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) และตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ บีโอดี (BOD₅)</p> <p>7) น้ำทิ้งภายหลังการบำบัด จะมีการตรวจสอบคุณภาพต่อเนื่องตลอดเวลา (COD Online) โดยทำการตรวจวัดค่า COD ปริมาณน้ำเสียและปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ</p> <p>- กำหนดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
41/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย และต่อระบบส่งน้ำทิ้งให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan)</p> <p>- กำหนดให้มีการบันทึกใน Wastewater Utilities Log Book ทุกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>- พิจารณาน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้ประโยชน์ในมากที่สุด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า ใช้ทำความสะอาดพื้น ถนน และลานต่างๆ นำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่โครงการ เป็นต้น <p>- จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณจุดระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อป้องกันการนำน้ำไปใช้ผิดประเภท</p> <p>- ให้ความร่วมมือกับแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ของกรมชลประทาน</p> <p>- สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดหาน้ำใช้ให้กับชุมชน ในกรณีที่ขาดแคลน</p> <p>- จัดทำแผนการใช้พื้นที่ของโครงการ ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กบอ. เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดสรรน้ำใช้</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- หน่วยงานในพื้นที่</p> <p>- พื้นที่โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>
5. คุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน	<p>- จัดให้พื้นที่กระบวนการผลิตที่อาจมีการปนเปื้อน และพื้นที่ถังเก็บสารเคมีและตัวทำละลายของโครงการเป็นพื้นที่คอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายสู่ดินและน้ำใต้ดิน</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
42/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีผู้ชำนาญการด้าน Shallow Ground Water Flow ในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งกำหนดจุดตรวจสอบคุณภาพดินและจัดสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาคสนามให้เสร็จภายใน 1 ปี หลังจากรายงานฯได้รับความเห็นชอบหรือตั้งแต่วันที่ทำการตรวจวัดและแสดงระดับน้ำใต้ดินทุกครั้งที่มีการตรวจวัด 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
6. นิเวศวิทยาทางน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด หากผลการติดตามตรวจสอบมีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องตรวจสอบและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียโดยเร็ว และจะไม่มีการระบายน้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานออกนอกโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
7. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> กวดขันให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร จำกัดความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยมีการติดป้ายควบคุมความเร็วรถ สัปดาห์ละครั้งให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
43/112

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดคนโอบงก์ให้มีหรือบรรทุกของโครงการขึ้นในเขตกลุ่มอุตสาหกรรม และทำเรืออุตสาหกรรมพื้นที่ท่าเรือท่าเรือในชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการระหว่างเวลา 7.00 - 8.00 น. และ 16.30-17.30 น. จำกัดความเร็วสูงสุดของยานพาหนะภายในนิคมฯ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่ท่าเรือท่าเรือในชั่วโมงเร่งด่วนของวันทำการ หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรที่ผ่านชุมชนหนาแน่น เช่น ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เป็นต้น รวมทั้งเส้นทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น การขนส่งวัสดุหิน สารเคมี และผลิตภัณฑ์ต้องควบคุมให้บริษัทผู้ขนส่งจัดเตรียมเอกสารกำกับ การขนส่งและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) พร้อมทั้งติดฉลากสารเคมี ระบุชื่อชื่อ ความปลอดภัย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมาแจ้งโครงการ พิจารณาเลือกผู้ขนส่งที่มีการติดเครื่อง Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่งและการขนถ่าย พร้อมมาตรการการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่ง กำกับให้มีการตรวจสอบเครื่องขนส่งระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก และรองรับ-ส่ง พนักงานของโครงการเป็นประจำตามคู่มือการใช้งาน หากพบว่ามีความปลอดภัยหรือให้รับดำเนินการแก้ไขก่อนนำมาใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ โรงงานส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์ โรงงานส่งสารเคมีและผลิตภัณฑ์ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาภูมิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
44/112

(นายกคตพงษ์ พลนทอง)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8. อากาศของเสีย	<p>- อากาศของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการให้ส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ (ปริมาณที่ระบุเป็นการประมาณการณ) ดังนี้</p> <p>1) อากาศของเสียจากตัวถ่าน</p> <p>(ก) ขยะมูลฝอยจากพนักงาน ประมาณ 0.18 ตัน/วัน</p> <p>คัดแยกประเภท และรวบรวมใส่ภาชนะบรรจุ (Lugger) ส่งไปกำจัดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด</p> <p>(ข) กระดาษ ประมาณ 1,063 ตัน/ปี</p> <p>(ค) อากาศของเสียอันตราย (หลุดไฟจากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 0.5 ตัน/ปี)</p> <p>โดยจะแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>2) อากาศของเสียไม่อันตราย</p> <p>(ก) อากาศของเสียจากกระบวนการผลิต</p> <p>ก) อากาศของแข็ง (เศษยาง) ประมาณ 700 ตัน/ปี</p> <p>โครงการจะส่งไปจำหน่ายเป็นเศษยางเพื่อนำไปรีไซเคิล</p> <p>ส่วนที่ไม่สามารถนำไปขายได้จะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>ข) ของเสียจากบรรจุภัณฑ์</p> <p>* เศษไม้และเศษสังกะสี (Wood Pallet) ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ ประมาณ 50 ตัน/ปี</p> <p>* เศษพลาสติก เศษถุงดำ ถุง (Jumbo Bag) ที่ใช้บรรจุถึงบรรจุภัณฑ์ และสายรัดค้ำ ประมาณ 15 ตัน/ปี</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
45/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>* กระดาษลูกฟูก ถึงกระดาษ ประมาณ 4 ตัน/ปี</p> <p>โดยจะส่งคืนกลับผู้ขายหรือขายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่</p> <p>(ข) อากาศของเสียอื่นๆ จากการดำเนินงาน</p> <p>ก) อากาศของเสียจากการซ่อมบำรุง</p> <p>* เศษโลหะ (Metal Scrap) ประมาณ 45 ตัน/ปี</p> <p>ส่งคืนกลับผู้ขายหรือขายให้กับหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ</p> <p>ข) อากาศของเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิน ประมาณ 350 ตัน/ปี</p> <p>ค) อากาศของเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 656.5 ตัน/ปี</p> <p>รวบรวมไว้ในถุงขนาดใหญ่น้ำหนัก 1 ตัน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และจัดเก็บในอาคารที่มีหลังคาปิดมิดชิด ก่อนส่งไปฝังกลบกับหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ</p> <p>2) อากาศของเสียอันตราย</p> <p>(ก) อากาศของเสียจากกระบวนการผลิต</p> <p>ก) อากาศของเหลว (Heavy End และ Mixed End) ประมาณ 2,389.65 ตัน/ปี</p> <p>ส่งไปเผาทำเชื้อเพลิงผสมหรือขายเป็นเชื้อเพลิงให้กับหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ</p>			

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
46/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ข) ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> * ถังบรรจุสารเคมี (Packaging) ประมาณ 3.8 ตัน/ปี ส่งไปเผาที่เขมือเพลิงผสมกับหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากราชการ * ถังเปล่า (Empty Drum) ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ประมาณ 117.36 ตัน/ปี ถังพลาสติกขนาด 18 ลิตร ประมาณ 0.7 ตัน/ปี ถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร ประมาณ 0.2 ตัน/ปี โดยจะส่งคืนกลับผู้ขายหรือขายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ <p>ค) กากของเสียอื่นๆ จากกระบวนการ</p> <p>ง) ของเสียจากการซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> * เศษผ้าปนเปื้อนจากการใช้ดูดซับน้ำมันหรือสารเคมีในงานซ่อมบำรุง ประมาณ 15 ตัน/ปี โดยจะส่งไปเผาที่หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ * เศษเหล็กปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมีจากงานซ่อมบำรุง ประมาณ 15 ตัน/ปี โดยจะส่งไปฝังกลบที่หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ * ฉนวนกันความร้อน (Insulation) จากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ ประมาณ 8 ตัน/ปี โดยจะส่งไปฝังกลบที่หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 			

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
47/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * แบตเตอรี่จากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 0.5 ตัน/ปี โดยจะแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ * น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil) จากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ ประมาณ 5 ตัน/ปี โดยจะส่งขายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ <p>ก) ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ผ่านการใช้งานจนหมดประสิทธิภาพในการดูดซับจากหอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ บริเวณถังเก็บวัตถุดิบ ประมาณ 7,125 ตัน/ปี จะเกิดเฉพาะในช่วงที่ดูดซับน้ำมัน (Turnaround) ที่มีการใช้หอดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ในช่วงที่หมดประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน ส่งให้หน่วยงานหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บกากของเสียก่อนส่งไปกำจัด เช่น ถังไว้ในอาคารจัดเก็บกากของเสีย (Waste Storage House) เป็นต้น - โครงการจะเก็บรวบรวมของเสียเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และจัดเก็บในอาคารจัดเก็บกากของเสีย (Waste Storage House) ที่มีหลังคาปิดมิดชิด - อาคารเก็บกากของเสียมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งจัดให้มีมาตรการในการจัดการ กรณีเกิดการหกหกเล็ด/รั่วไหล การจัดการกลิ่น/ไอร้อน - การเก็บกากของเสียในโรงงานและขนส่งจากของเสียอันตรายไปบำบัดหรือกำจัดให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ส่งไปกำจัดที่หน่วยงานที่ให้บริการรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
48/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบ Manifest System เป็นมาตรการรองรับในระบบการเก็บ ขนส่ง ลำเลียง และส่งกำจัดกากของเสียทั้งภายในและภายนอก กำหนดให้โรงงานส่งกากของเสียอุตสาหกรรมต้องติดเครื่อง GPS และติดเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ กำหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าจัดการกากของเสียเป็นไปตามข้อกำหนด และถูกต้องตามหลักวิชาการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
9. เศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาרכนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น ด้านศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อคลายความวิตกกังวล และเพื่อให้เห็นถึงวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนงานของโครงการปีละ 1 ครั้ง และคนที่มีภารกิจขอเป็นกรณีไป 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
49/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีโอบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับธุรกิจของโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน จัดให้มีแผนงานประจำปีด้านมวลชนสัมพันธ์หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยรวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาปรับปรุงการดำเนินการของโครงการ และพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมที่ชุมชนได้ริเริ่มแล้ว แต่ขาดการสนับสนุน เช่น ดำรงบ้าน เพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมกันในชีวิตและทรัพย์สิน การออกกำลังกาย กิจกรรมผู้สูงอายุ สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมและการรวมกลุ่มของวัยรุ่นในทางสร้างสรรค์ เป็นต้น จัดทำแผนงานปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเข้าเฝ้ากลุ่มประชากรทุกกลุ่มที่มีข้อสงสัยหรือข้อกังวล เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในชุมชน สรุปผลการดำเนินโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนใกล้เคียงทราบ เป็นระยะ กำหนดให้มีฟังก์ชันคอนการจัดการและรับเรื่องร้องเรียน ทั้งการร้องเรียนจากภายใน และการร้องเรียนจากภายนอก (รูปที่ 2) ทั้งนี้ กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากตรวจพบว่าเรื่องร้องเรียนมีสาเหตุมาจากโครงการ รวมทั้งจัดทำเป็นบันทึกข้อร้องเรียน สรุปผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุ และกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา ชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา ชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
50/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

51/112

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจี้ อิลาสโตเมอร์ จำกัด จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กนอ. โดยนิรุตติ์เชิดคังนี</p> <p>1) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท นีเอสที เอนเนอจี้ อิลาสโตเมอร์ จำกัด โดยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการขอความช่วยเหลือ โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการก่อสร้างภายใน 90 วัน โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนโครงการ ตัวแทนจากภาควราชการ ตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้ มีตัวแทนจากชุมชนมากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ และตัวแทนจากชุมชนต้องไม่มีตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้นำชุมชน ซึ่งกระบวนการได้มาของผู้แทนชุมชนและตัวแทนภาควราชการที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการนั้น ให้ทาง กนอ. เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>2) วาระของกรรมการและกรพื้นที่สภาพคณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ คณะกรรมการฯ อาจพ้นสภาพเมื่อ ดาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทน</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเนอจี้ อิลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ของโครงการ ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม และชาวชุมชนที่มีคณะกรรมการฯ หากมีกรรมการท่านใดพบสภาพความเดือดร้อนใดๆ จะต้องดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยทิ้งใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน</p> <p>3) บทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนของชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ/กลุ่มบริษัท - พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ความเข้าใจเป็น - ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่องให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม - จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง - พิจารณาจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรู้ด้านพิษภัยของสังคมของโครงการฯ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และแบบชั่วคราว ให้เหมาะสมกับชุมชน 			

(นายชวาลวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

53/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาหาข้อเท็จจริงและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจากผลการดำเนินงานของโครงการ - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้/การดูแลภายใน 6 เดือน หลังจากการจัดตั้งและทุก 2 ปี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่หรือความเหมาะสม <p>4) องค์ประชุมและความคิดเห็นในการประชุม กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์</p>			
10. อากาศภายในและภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามคู่มือเอกสารระเบียบการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Procedure for Preventive Maintenance) ให้ใช้งานได้ตามปกติเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่ปล่อยออกมา - ดูแลให้พื้นที่โครงการสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา - ติดตั้งเครื่องหมายป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น อุณหภูมิสูง ระดับเสียงดัง เป็นต้น และห้ามทำงานในบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน - จัดให้มีแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกระดับตามแผนดังกล่าว - ติดต่อยุติการดำเนินงานกับโรงพยาบาลท้องถิ่นไว้ล่วงหน้าเพื่อกรณีฉุกเฉิน - จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชวาลวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

54/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งอ่างล้างตาและฝักบัวล้างตัวในบริเวณที่มีการใช้หรือเก็บสารเคมี และติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสารเคมีที่จัดและคำแนะนำในการใช้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ก๊าซ หรือควัน ในอาคารอำนวยการ <u>กระบวนการผลิต</u> และอาคารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินและการอบรมการปฏิบัติตัว กรณีฉุกเฉินให้แก่พนักงาน - จัดเตรียมระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับกรณีฉุกเฉิน และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัทฯ มาบตาพุดให้ทราบถึงแผนในการฉุกเฉินก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ โครงการ - จัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้แก่พนักงานทุกระดับ แบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และโปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี - จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีนโยบายและแผนการกำกับดูแลด้านอาชีวอนามัยและระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงาน เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของกิจกรรมร่วมและความร่วมมือภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาภูมิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565

55/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังของพนักงานไม่ให้สัมผัสระดับเสียงเกินเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด - จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) เพื่อลดโอกาสที่พนักงานจะสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องจากการทำงาน - จัดให้มีการจัดเตรียมบุคลากร การเตรียมระบบหญิงเหล็ก ระบบตรวจจذبเสียงและตรวจจับก๊าซ แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินภายในและภายนอกโรงงาน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และแผนการอพยพคนไปบริเวณที่ปลอดภัย - กำหนดให้มีแผนฟื้นฟูหลังระดับเหตุฉุกเฉิน การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและป้องกันเหตุซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น - กำหนดให้มีมาตรการในการลดระดับเสียงหรือการเกิดผลกระทบจากโรงงานต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน - จัดให้มีช่องทางทางสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - พนักงานที่สัมผัสเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) อย่างต่อเนื่องเกินกว่า 8 ชั่วโมง - พนักงานที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) ผิดปกติ เมื่อเทียบกับ Baseline Audiometry ที่ตรวจไว้ก่อนเข้าทำงาน และแพทย์คิดว่าสัมพันธ์กับการทำงาน - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาภูมิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565

56/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- จัดให้มีมาตรการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อตรวจสอบ และควบคุมให้เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตามแผนการซ่อมบำรุงของโครงการ</p> <p>มาตรการการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน</p> <p>- จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อใช้ควบคุมภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ไว้อย่างน้อย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แหล่งน้ำสำรองดับเพลิง โครงการจะใช้น้ำสำรองดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำสำรองดับเพลิงร่วมกับโรงงานผลิตน้ำยางเอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพซินติคส์ จำกัด (Site 2) โดยมีน้ำสำรองดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร และโครงการจัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงไว้ในพื้นที่โครงการ ไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรรวมน้ำสำรองดับเพลิงเท่ากับ 2,300 ลูกบาศก์เมตร 2) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet) จำนวนอย่างน้อย 71 ชุด 3) หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Water Nozzle/ Monitor) จำนวนอย่างน้อย 142 ตัว 4) หัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Water Hydrant) จำนวนอย่างน้อย 13 ชุด 5) หัวจ่ายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด (Fire Water Hydrant with Fix Monitor) จำนวนอย่างน้อย 37 ชุด 6) Post Indicator Valve จำนวนอย่างน้อย 15 ตัว 7) เครื่องดับเพลิง 4 ประเภท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (ก) Portable Dry Chemical Extinguisher จำนวนอย่างน้อย 292 ถัง (ข) Portable Fire Extinguisher (CO₂) จำนวนอย่างน้อย 40 ถัง (ค) Wheel Dry Chemical Extinguisher จำนวนอย่างน้อย 12 ตัว (ง) Wheel Foam Chemical Extinguisher จำนวนอย่างน้อย 8 ตัว 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

57/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ol style="list-style-type: none"> 8) ระบบ Inergen จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด 9) ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด 10) ระบบ Deluge/Fixed Water Spray จำนวนอย่างน้อย 36 ชุด 11) ระบบ Sprinkler จำนวนอย่างน้อย 19 ชุด 12) ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Chamber) จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด 13) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (ก) Manual Call Point จำนวนอย่างน้อย 131 ชุด (ข) Smoke Detector จำนวนอย่างน้อย 132 ชุด (ค) Heat Detector จำนวนอย่างน้อย 98 ชุด (ง) Gas Detector จำนวนอย่างน้อย 158 ชุด 14) เครื่องช่วยหายใจ (SCBA (Full Set)) จำนวนอย่างน้อย 20 ชุด (ถึงอากาศสำรอง 8 ถัง) 15) จัดให้มีการใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Firewater Pump) ร่วมกับโรงงานผลิตน้ำยางเอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ของบริษัท กรุงเทพซินติคส์ จำกัด (Site 2) และพื้นที่โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (ก) เครื่องสูบน้ำรีกิ้นแรงดัน (Jockey Pump) จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้งานจริงจำนวน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง โดยติดตั้งบริเวณพื้นที่บริเวณหน่วยสาธารณูปโภคของโรงงานผลิตน้ำยางเอ็น บี อาร์ (NBR Latex) (ข) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไฟฟ้า (Motor Fire Pump) ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง โดยออกแบบการควบคุมการทำงานให้เป็น 2 ระบบ ทั้งอัตโนมัติ และระบบควบคุมด้วยมือ โดยติดตั้งบริเวณพื้นที่บริเวณหน่วยสาธารณูปโภคของโรงงานผลิตน้ำยางเอ็น บี อาร์ (NBR Latex) 			

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

58/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ค) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Pump) ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (กรณีไฟฟ้าดับ) โดยติดตั้งบริเวณพื้นที่บริเวณหน่วยสาธารณสุขโรงงานผลิตน้ำยางเอ็น บี อาร์ (NBR Latex)</p> <p>(ง) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Pump) ขนาด 454 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งในพื้นที่โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดพื้นที่และแบ่งเขตความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม - จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมทั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ และจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ทุกชนิดให้มีสภาพเหมาะสมพร้อมใช้งาน และกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างเคร่งครัด - ในกรณีที่มีการรั่วไหลของสารเคมีจะต้องปฏิบัติตามดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ให้อยู่ในที่ทางเหนือลม 2) ใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล 3) ในกรณีที่มีการกระจายของไอสารพิษให้ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจาย - ในกรณีที่มีการระเบิดเพลิงไหม้ฉุกเฉินจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) สถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทั้งนี้เพื่อจะพิจารณาแผนควบคุมเพลิงที่เหมาะสม และจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาภูมิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

59/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2) เปลี่ยนสายรัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดไฟง่าย หลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว จะต้องฉีดพ่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อลดอุณหภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน และ Pre-Incident Plan เพื่อรองรับเหตุการณ์การรั่วไหลของสารเคมี และการเกิดอัคคีภัย - จัดให้มีแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ตามระดับความรุนแรง ซึ่งแบ่งเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน 3 ระดับ (รูปที่ 3) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) เหตุการณ์ผิดปกติ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงาน สามารถรับรู้จากภายนอกแต่สามารถควบคุมและแก้ไขได้ เช่น ครั่นคร่ำ มีกลิ่นผิดปกติ มีเสียงดังผิดปกติ เป็นต้น 2) ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 : ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้ด้วยทรัพยากรของบริษัทฯ ที่มีอยู่ โดยเร็วและไม่มีความกระทบต่อโรงงานข้างเคียงหรือชุมชนรอบข้าง 3) ภาวะฉุกเฉินระดับ 2 : ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายในวงกว้างและทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ ไม่สามารถใช้ระงับสถานการณ์ได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากโรงงานข้างเคียง /นอก, 4) ภาวะฉุกเฉินระดับ 3 : ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายในวงกว้างมากและทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ ไม่สามารถใช้ระงับสถานการณ์ได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยดับเพลิงของเทศบาล เป็นต้น - จัดให้มีการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาภูมิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

60/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ค) หากพบการรั่วไหล พนักงานปฏิบัติการผลิต ประสานงานกับพนักงานควบคุมห้องปฏิบัติการผลิตทำการคัดแยกระบบ (Isolate) และให้พนักงานส่วนบำรุงรักษาทำการแก้ไข</p> <p>(ง) หากพบว่าเป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดของอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลจะแจ้งให้ส่วนบำรุงรักษาทำการแก้ไขอุปกรณ์</p> <p>2) กรณี High Alarm เป็นการแจ้งเตือนว่าอาจเริ่มมีการรั่วไหลของก๊าซที่มีความเข้มข้นสูง</p> <p>(ก) พนักงานควบคุมห้องปฏิบัติการผลิตแจ้งให้พนักงานปฏิบัติการผลิตตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันว่าเกิดการรั่วไหลจริงหรือไม่</p> <p>(ข) พนักงานปฏิบัติการผลิตสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เข้าไปตรวจสอบการรั่วไหล โดยใช้ Portable Gas Detector</p> <p>(ค) หากพบการรั่วไหล พนักงานปฏิบัติการผลิต ประสานงานกับพนักงานควบคุมห้องปฏิบัติการผลิตทำการคัดแยกระบบ (Isolate) และดำเนินการตามแผนควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน</p> <p>(ง) หากพบว่าเป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดของอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลจะแจ้งให้ส่วนบำรุงรักษาทำการแก้ไขอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟในพื้นที่ที่เป็นอาคารต่าง ๆ เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) คลังผลิตภัณฑ์ (Warehouse) และห้องควบคุม (CCB) เป็นต้น โดยจะติดตั้งควบคู่กับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Suppression System) - จัดให้มีเครื่องตรวจวัดก๊าซแบบเคลื่อนที่ (Photo-Ionization Detector : PID) เป็นระบบที่นำการตรวจวัด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ โดยจะทำการตรวจวัดในบริเวณที่มีโอกาสเกิดการสะสมหรือรั่วไหลของก๊าซพิษ/ไวไฟ เช่น ในบริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต (Process Area) บริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ เป็นต้น 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชญาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

63/112

(นายกิตติพงษ์ ทิสมทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ โดยพนักงานต้องสามารถเข้าถึงตัวสัญญาณได้ในระยะทาง 30 เมตร โดยจะส่งสัญญาณจากพื้นที่ (Local) ไปแสดง (Panel Board) ที่ห้องควบคุม (CCB) ส่วนในบริเวณที่ปิด/ไม่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่จะติดตั้งเป็นระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัตโนมัติ - จัดให้มีการตรวจสอบความเข้มข้นไอระเหยของสารตัวละลายภายในชั้นคอนกรีตด้านล่างถังแยกตัวละลายสำหรับการเปลี่ยนแกรดการผลิต ที่บริเวณจุดวัดตัวอย่าง ด้วยเครื่องวัดประเภท PID (Photo-Ionization Detector) 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>
<p>11. ความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรง</p> <p>11.1 มาตรการทั่วไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่เกี่ยวข้องของโครงการ และบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจัดทำในช่วงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และส่งให้หน่วยงานอนุญาต เช่น กบอ. เป็นต้น พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินเครื่องการผลิตใหม่ของโครงการเปลี่ยนแปลง - กำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเสถียรภาพการตรวจอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงานตามที่กำหนดแนวทางในระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีรายชื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เพื่อยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ 5 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด 	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายชญาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

64/112

(นายกิตติพงษ์ ทิสมทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.2 หังโรงงานและที่ตั้งของอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดำเนินงาน และแผนการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ตามหมวด 4 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้กับกระทรวงแรงงานทราบ ทั้งนี้ เมื่อหมวด 4 มาตรา 32 มีข้อกำหนดที่ชัดเจนให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จัดทำประเมินอันตรายเพื่อศึกษาโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสารเคมีอันตรายต่าง ๆ จากกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้น และก่อนส่งต่าง ๆ ภายในเวลา 3 ปี หลังจากดำเนินการผลิตแล้ว จัดให้มีระบบใบอนุญาตทำงาน (Permit to Work System) ก่อนเข้าทำงานในพื้นที่กระบวนการผลิตและพื้นที่ถาวร สำหรับใช้ควบคุมป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-routine) อาคารจัดเก็บสารเคมีต้องออกแบบและปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้พนักงานผู้ควบคุมระบบการผลิตต้องได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเดินระบบก่อนปฏิบัติงานจริง จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการดำเนินการของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่ส่วนผลิตและบริเวณถังเก็บ วัสดุคืบและสารเคมี ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ภายใน 3 ปี หลังจากดำเนินการผลิต ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> หังโรงงานและที่ตั้งของอุปกรณ์การผลิตต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ/สากล ได้แก่ NFPA และ API เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
65/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.3 การขนถ่ายวัสดุคืบ (ทางรถ)	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ส่วนผลิต ตั้งแต่ขั้น และระบบก่อนส่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านไฟฟ้า IEC เครื่องสูบลม (Pump) จะต้องทำจากวัสดุและประเภทที่เหมาะสมกับสารเคมี ต้องมีคั่นกันล้อมรอบบริเวณ เพื่อจำกัดบริเวณหากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี ระบบระบายน้ำจะต้องออกแบบให้มีการระบายน้ำที่เพียงพอเพื่อป้องกันการระเบิดเนื่องจากความดันภายในระบบสูงกว่าค่าทนแรงดันของอุปกรณ์ที่ออกแบบไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในอาคารส่วนผลิต ตั้งแต่ขั้น และระบบก่อนส่ง ภายในกระบวนการผลิต ภายในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานผู้เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน (Work Instruction - WI) ขณะขนถ่ายวัสดุคืบ จะต้องเตรียมระบบดับเพลิงไว้ใช้งานตลอดเวลา มีมาตรการในการตรวจสอบสภาพรถ และคุณสมบัติของพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี จัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างขนส่ง มีการกำหนดเส้นทางการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณถังเก็บวัสดุคืบ และสารเคมี บริเวณถังเก็บวัสดุคืบ และสารเคมี บริเวณถังเก็บวัสดุคืบ และสารเคมี บริเวณถังเก็บวัสดุคืบ และสารเคมี เส้นทางขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
11.4 ถังเก็บวัสดุคืบและสารเคมี	<ul style="list-style-type: none"> ถังเก็บวัสดุคืบและสารเคมีจะต้องออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ/สากล เช่น ASME เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณถังเก็บวัสดุคืบ และสารเคมี 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
66/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.5 ระบบท่อขนส่งวัตถุดิบและสารเคมี	- จัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีจะต้องก่อตัวอยู่ในพื้นที่กัน เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลหรือไม่ให้สารเคมีอื่น ๆ เข้ามารวมปนเปื้อนในพื้นที่กันเอง	- บริเวณถังเก็บวัตถุดิบ และสารเคมี	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) บริเวณหน่วยเก็บวัตถุดิบ	- บริเวณถังเก็บวัตถุดิบ และสารเคมี	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- ติดตั้งอุปกรณ์อาบน้ำล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash and Shower) เพื่อให้พนักงานที่สัมผัสสารเคมีหรือระคายเคืองเกิดเหตุฉุกเฉิน	- บริเวณถังเก็บวัตถุดิบ และสารเคมี	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดเตรียมแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงถังเก็บ และอุปกรณ์สูบล้างวัตถุดิบอย่างเหมาะสม	- บริเวณถังเก็บวัตถุดิบ และสารเคมี	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- กำหนดให้บริเวณหน่วยเก็บวัตถุดิบเป็นพื้นที่หวงห้าม ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ต้องของอนุญาตเข้าทำงาน	- บริเวณถังเก็บวัตถุดิบ และสารเคมี	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- ท่อขนส่งวัตถุดิบและสารเคมีจะต้องออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ/สากล เช่น ASME เป็นต้น	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหล เช่น อุปกรณ์วัดความดัน เป็นต้น บริเวณมิเตอร์ (Metering Station) โดยความดันที่ลดลงอย่างผิดปกติ จะแสดงให้เห็นว่ามีการรั่วไหลบริเวณแนวท่อขนส่ง	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- กำหนดให้พื้นที่ตลอดแนวท่อขนส่งวัตถุดิบเป็นพื้นที่ควบคุม โดยห้ามทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนก่อนได้รับอนุญาต	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีป้าย สัญลักษณ์ ในบริเวณแนวท่อขนส่งวัตถุดิบภายในโรงงานเป็นระยะ ๆ ที่เหมาะสม	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- คิดค่ารั่วส่วในบริเวณที่เหมาะสม ของแนวท่อขนส่งวัตถุดิบภายในโรงงาน เพื่อควบคุมและลดปริมาณการรั่วไหลของวัตถุดิบ	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

67/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- ตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุดิบบริเวณแนวท่อขนส่งวัตถุดิบภายในโรงงานอย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบท่อขนส่งสารเคมี ทุก 3 เดือน	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีระบบควบคุมฉุกเฉิน ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบเพื่อให้สามารถปิดเปิดระบบท่อได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุ	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีแผนบำรุงรักษาในเชิงป้องกันของอุปกรณ์ตรวจสอบวัดความดันและความปลอดภัยอื่น ๆ ของระบบท่อลำเลียงทุก 3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดูแลตรวจสอบและเฝ้าระวังท่อขนส่ง	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อขนส่ง ฐานรองท่อและสะพานโครงสร้างเหล็กตามแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- เฝ้าระวังการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบพนักงานปฏิบัติการผลิต ตรวจสอบความแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อและท่อรับส่ง	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบวัดความดันในระบบท่อลำเลียง โดยสามารถแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมของโครงการได้	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- จัดให้มีระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ได้แก่ ระบบควบคุมความดันเพื่อป้องกันระบบที่มีความดันสูงมากกว่าค่าการออกแบบ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม เช่น วาล์วนิรภัย เป็นต้น	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- ติดตั้งบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมและระงับการรั่วไหลหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ/ภาวะฉุกเฉิน ในบริเวณท่อขนส่งสารเคมี ก่อนที่โครงการจะเปิดดำเนินการ	- บริเวณท่อขนส่งภายในโรงงาน	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

68/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมและกวดขันพนักงานให้ตระหนักถึงการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบท่อขนส่ง - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายของบุคคล และอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่อยู่เหนือความคาดหมายต่างๆ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะระบุรายละเอียดที่สำคัญๆ เช่น แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจน หน้าที่ ความรับผิดชอบ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดสถานที่รวบรวม และการติดต่อ พนักงาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เป็นต้น - จัดให้มีระบบ โทรศัพท์สายตรงเพื่อติดต่อระหว่างห้องควบคุมกลางของโรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถาม หรือแจ้งเหตุในกรณีที่ตรวจสอบความผิดปกติในระบบท่อขนส่ง - จัดเตรียมทีมงานระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ ที่อาจเกิดในระบบท่อขนส่ง พร้อมทั้งมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
11.6 บริเวณถ้ำทำปฏิกิริยา (Polymerization)	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปัม เครื่องกวน ปะเก็น เป็นต้น เป็นชนิด Zero Leakage ตามมาตรฐาน API และมี Indicator วัดความดันเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของวัสดุดิบและสารเคมี - คิดค้นระบบควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันในกรณีฉุกเฉิน โดยจะมีผลไปหยุดการตั้งค่านี ที่ป้อนเข้าถังปฏิกิริยา (Reactor) เกิดปฏิกิริยาต่อไปได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณถังปฏิกิริยา - บริเวณถังปฏิกิริยา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
11.7 ถังเก็บ 1.3 นิวทาไคอิน ในกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบ Interlock ในการควบคุมปริมาณ 1.3 นิวทาไคอินในถังป้อน ถังเก็บ 1.3 นิวทาไคอิน บริสุทรี ถังพัก 1.3 นิวทาไคอินไฮเซล และถัง 1.3 นิวทาไคอินไฮเซล 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณถังเก็บ 1.3 นิวทาไคอิน ในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายสุภาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด



มิถุนายน 2565
69/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตั้งวาล์วฉุกเฉิน (Emergency Shut off Valve) ไว้บริเวณก่อนหน้าวาล์วควบคุมระดับ (Level Control Valve, LCV) เพื่อใช้ในการหยุดรับสาร 1.3 นิวทาไคอิน - จัดให้มีการออกแบบระบบเพื่อรองรับในกรณีสาร 1.3 นิวทาไคอินรั่วไหลจากถังเก็บ โดยการติดตั้งถังรับรอบบริเวณถังเก็บสาร 1.3 นิวทาไคอิน และ Remote Impoundment เพื่อใช้ในการรองรับสาร 1.3 นิวทาไคอินที่รั่วไหลจากถังและไหลไปที่ Remote Impoundment เพื่อให้สาร 1.3 นิวทาไคอินสามารถระเหยได้อย่างปลอดภัย - จัดให้มีวิธีการในการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อรองรับกรณีสาร 1.3 นิวทาไคอินรั่วไหล ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตั้งเครื่องตรวจจับ Fixed Gas Detector บริเวณ Remote Impoundment เพื่อตรวจวัดค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถติดไฟได้ (Lower Flammable Limit, LFL) ซึ่งถูกตั้งค่าไว้ที่ค่าไม่เกิน 10% หากเครื่องตรวจจับ Fixed Gas Detector ตรวจพบค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถติดไฟได้ (Lower Flammable Limit, LFL) มากกว่า 10 % จะมีการส่งสัญญาณแจ้งไปยังห้องควบคุมการผลิตและดำเนินการตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินต่อไป 2) จัดให้มีพนักงานสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการรั่วไหลของสาร 1.3 นิวทาไคอินบริเวณ Remote Impoundment เป็นประจำ 2 ครั้งต่อวัน โดยพนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPEs) ในขณะทำงาน ทั้งนี้หากในกรณีที่พบการรั่วไหลของสาร 1.3 นิวทาไคอินมายังบริเวณ Remote Impoundment จะมีการดำเนินการแจ้งทีมระงับเหตุและดำเนินการตามแผนระงับฉุกเฉินต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณถังเก็บ 1.3 นิวทาไคอิน ในกระบวนการผลิต - บริเวณถังเก็บ 1.3 นิวทาไคอิน ในกระบวนการผลิต - บริเวณถังเก็บ 1.3 นิวทาไคอิน ในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายสุภาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด



มิถุนายน 2565
70/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.8 อ่างเก็บสารถควบนํ้าหนักโมเดล 8 สารถควบนํ้าหนักโมเดล 9 และสารถควบนํ้าหนักโมเดล 10 ในกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการการควบคุมการขนส่ง รูปแบบการเก็บกัก ดังเก็บกัก ดังเตรียมสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 8 ทั้งกรณีการทำงานปกติ และระบบควบคุมฉุกเฉิน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีขั้นตอนการถ่ายสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 8 จากถังก๊าซ (Cylinder Tank) ขนาดประมาณ 12.5 ลิตร จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับของสารเคมีในถัง Make Up (V-0291) และถัง Run Tank (V-0292) รวมทั้งระดับการเตือนไว้ 2 ระดับ คือ Low Alarm ที่ระดับความสูงของสารเคมีในถังร้อยละ 20 ของความสูง และ High Alarm ที่ระดับความสูงของสารเคมีในถังร้อยละ 80 ของความสูง จัดให้มีระบบ Interlock Trip ที่ระดับความสูงของสารเคมีร้อยละ 15 จะทำการหยุดการทำงาน ของ Pump สูบสารเคมีออกจากถัง จัดให้มี Flammable Gas Detector ติดตั้งใกล้กับ Make Up (V-0291) และ ถึง Run Tank (V-0292) เพื่อส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่มีการรั่วไหลของสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 8 ออกสู่บรรยากาศโดยตั้งค่า Alarm Threshold ไว้ที่ 10 % ของ Lower Explosion Limit (LEL) สำหรับ Low Alarm และ 30% ของ Lower Explosion Limit (LEL) สำหรับ High Alarm จัดให้มีมาตรการการควบคุมการขนส่ง รูปแบบการเก็บกัก ดังเก็บกัก ดังเตรียมสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 9 ทั้งกรณีการทำงานปกติ และระบบควบคุมฉุกเฉิน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีขั้นตอนการถ่ายสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 9 จากถังครี ขนาดประมาณ 200 ลิตร 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณถังเก็บสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 8 ในกระบวนการผลิต บริเวณถังเก็บสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 9 ในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเอสที เอนเนอจิส อิลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเนอจิส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเนอจิส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
71/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับของสารเคมีในถัง Make Up (V-0293) และถัง Run Tank (V-0294) รวมทั้งระดับการเตือนไว้ 2 ระดับ คือ Low Alarm ที่ระดับความสูงของสารเคมีในถังร้อยละ 20 ของความสูง และ High Alarm ที่ระดับความสูงของสารเคมีในถังร้อยละ 80 ของความสูง จัดให้มีระบบ Interlock Trip ที่ระดับความสูงของสารเคมีร้อยละ 15 จะทำการหยุดการทำงาน ของ Pump สูบสารเคมีออกจากถัง จัดให้มี Flammable Gas Detector ติดตั้งใกล้กับ Make Up (V-0293) และ ถึง Run Tank (V-0294) เพื่อส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่มีการรั่วไหลของสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 9 ออกสู่บรรยากาศโดยตั้งค่า Alarm Threshold ไว้ที่ 10 % ของ Lower Explosion Limit (LEL) สำหรับ Low Alarm และ 30% ของ Lower Explosion Limit (LEL) สำหรับ High Alarm <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการการควบคุมการขนส่ง รูปแบบการเก็บกัก ดังเก็บกัก ดังเตรียมสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 10 ทั้งกรณีการทำงานปกติ และระบบควบคุมฉุกเฉิน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีขั้นตอนการถ่ายสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 10 จากถังครี ขนาดประมาณ 200 ลิตร จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับของสารเคมีในถัง Make Up (V-0217) และถัง Run Tank (V-0243) รวมทั้งระดับการเตือนไว้ 2 ระดับ คือ Low Alarm ที่ระดับความสูงของสารเคมีในถังร้อยละ 20 ของความสูง และ High Alarm ที่ระดับความสูงของสารเคมีในถังร้อยละ 80 ของความสูง จัดให้มีระบบ Interlock Trip ที่ระดับความสูงของสารเคมีร้อยละ 10 จะทำการหยุดการทำงาน ของ Pump สูบสารเคมีออกจากถัง 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณถังเก็บสารถควบนํ้าหนัก โมเดล 10 ในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเอสที เอนเนอจิส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเนอจิส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
72/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.9 ระบบดับเพลิงและเหตุการณ์ฉุกเฉิน	<p>4) จัดให้มี Flammable Gas Detector ติดตั้งใกล้กับ ถัง Make Up (V-0217) และถัง Run Tank (V-0243) เพื่อส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่มีการรั่วไหลของสารควบคุมหนักโมเลกุล 10 ออกสู่วรรยากาศโดยตั้งค่า Alarm Threshold ไว้ที่ 10 % ของ Lower Explosion Limit (LEL) สำหรับ Low Alarm และ 30% ของ Lower Explosion Limit (LEL) สำหรับ High Alarm.</p> <p>- ติดตั้งระบบพ่นน้ำดับเพลิง (Deluge/Fire Water Spray System) และเครื่องตรวจจับก๊าซ (Fixed Gas Detector) ในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารอันตรายได้ง่าย</p> <p>- ระบบดับเพลิงที่ใช้ในพื้นที่ส่วนการผลิตได้ออกแบบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น NFPA 58 API 2510 และ 2510A เป็นต้น</p> <p>- จัดเตรียมแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล และวิธีการจัดการสารเคมีที่รั่วไหลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย</p>	<p>- ภายในพื้นที่ส่วนผลิต</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>
11.10 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ	<p>- จัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญ</p> <p>- จัดให้มีวิธีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการระบาย 1.3 นิวทาไดอินจากถังซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังนี้</p> <p>1) ติดระบบไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ที่จะทำการซ่อมแซม พร้อมกับแขวนป้ายการตัดแยกระบบ (Isolation Tag) ที่ห้องควบคุม (CCB) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำการใด ๆ กับเครื่องจักร / อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายภูววุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

73/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.11 การหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุง	<p>2) ปิด Block Valve จนสุด เพื่อตัดแยก (Isolate) อุปกรณ์</p> <p>3) เปิด Drain Valve เพื่อถ่ายสารไฮโดรคาร์บอนเหลวที่อยู่ในอุปกรณ์ออกไปยังถังเก็บ ซึ่งภายในถังเก็บจะเป็นระบบปิดจึงไม่มีการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอนเหลวออกจากถังหรือออกสู่ภายนอก</p> <p>4) ต่อท่อเพื่อระบายก๊าซใน ไตรเจนสำหรับเป่าไล่ (Purge) สารไฮโดรคาร์บอนออกจากอุปกรณ์</p> <p>5) เปิดวาล์วปล่อยก๊าซใน ไตรเจน เพื่อเป่าไล่สารไฮโดรคาร์บอนที่ค้างอยู่ในระบบไปที่หอเผา (Flare)</p> <p>6) ใช้เครื่องวัดก๊าซ (Gas Detector) ตรวจวัดปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนเพื่อให้งานเจ้าหน้าที่ค่า % LEL เท่ากับ 0 และใช้เครื่องวัดประเภท PID (Photo-Ionization Detector) ตรวจวัดภายในอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยจะต้องไม่เกินมาตรฐานของ OSHA TLV-TWA กำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานที่จะเข้าไปเปิดอุปกรณ์และปฏิบัติงานเพื่อซ่อมบำรุง และให้บันทึกค่าความเข้มข้นที่ตรวจวัดได้ทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p> <p>7) นำป้ายการตัดแยกระบบ (Isolation Tag) ซึ่งเขียนข้อความชัดเจนและถูกต้องมาแขวนไว้ที่วาล์วที่ได้ทำการตัดแยกระบบไว้อย่างปลอดภัยแล้วทุกครั้ง</p> <p>8) แจ้งส่วนบำรุงรักษา (Maintenance) ให้เข้าปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ</p> <p>- ก่อนหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุงจะต้องมีการประชุมร่วมกันของ ส่วนผลิต (Production) ส่วนบำรุงรักษา (Maintenance) และส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Management) เพื่อหาช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการ Shutdown</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด</p>

(นายภูววุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท นีโอเทค เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

74/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนบำรุงรักษา (Maintenance) จะเป็นผู้จัดหาและเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งหมด รวมทั้งจัดหาผู้รับเหมา (Contractor) ที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Equipment) นั้นๆ มาเป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุง และส่วนบำรุงรักษาจะต้องเป็นผู้กำกับดูแลให้การซ่อมบำรุงนั้นเป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานของการซ่อมบำรุง จัดให้มีระเบียบควบคุมผู้รับเหมาและบริษัทรับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ในช่วงการซ่อมบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้ผู้รับเหมา เจ้าของพื้นที่ และผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้ในการปฏิบัติ หน่วยงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงซ่อมบำรุงภายในพื้นที่บริษัทฯ จะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผ่านการทดสอบก่อนเข้าทำงาน เพื่อให้ทราบและเข้าใจกฎระเบียบข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติสำหรับงานแต่ละประเภทในการซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า งานประเภทที่มีความร้อน หรือประกายไฟ (Hot Work) การใช้พิษในงานติดตั้ง เชื่อม เป็นต้น ส่วนผลิตจะเป็นผู้เตรียมขั้นตอนและวิธีการที่จะใช้ในการ Shutdown และดีดแกระบบ ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนเพื่อการ Shutdown เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อที่จะส่งมอบงานให้ส่วนบำรุงรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชววุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
75/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีวิธีปฏิบัติงาน (Work Package) ในการหุดอุปกรณ์ หน่วยผลิตแต่ละหน่วยอย่างปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง จัดให้มีการฝึกอบรม (Training) ให้กับพนักงานให้ความเข้าใจขั้นตอนของการหุดการผลิต (Shutdown) อย่างสมบูรณ์ จัดเตรียมเอกสารวิธีการซ่อมบำรุง (Maintenance Procedures) และอัปเดตให้เหมาะสม จัดให้มีการติดตั้งเครื่อง Gas Detector และ Area Air Monitoring ครอบคลุมพื้นที่กระบวนการผลิตทั้งหมด และกำหนดให้พนักงานผลิตมีการตรวจวัดค่าปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนโดยใช้เครื่องตรวจวัดประเภท PID (Photo-Ionization Detector) ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานซ่อมบำรุง จัดให้มีระบบวางระบายน้ำของกระบวนการผลิตแยกออกจากกระแสน้ำฝน โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ในการระบายของเหลวออกจากอุปกรณ์ จะต้องมียอด หรือถังมารองรับ หรือท่อหยดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือนำของเหลวที่ออกจากอุปกรณ์ส่งไปกำจัดยังหน่วยงานหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้รับเหมาและพนักงานของโครงการจะต้องปฏิบัติตามระบบใบอนุญาตการทำงาน (Permit to work) และต้องเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและระหว่างการทำงานที่มีความเสี่ยงในช่วงซ่อมบำรุง เช่น งานก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work) และงานในที่อับอากาศ (Confined space) ผู้รับเหมาและพนักงานของโครงการจะต้องจัดให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ดังตามกฎหมาย โดยเจ้าของพื้นที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ ความปลอดภัย ตรวจสภาพพื้นที่ก่อนให้เข้าไปทำงาน เพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำงาน ดูแลความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน และตรวจสอบหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชววุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
76/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
11.12 เริ่มต้นการผลิตใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการผลิตใหม่ภายหลังจากการหยุดซ่อมบำรุง พนักงานจะต้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และหน่วยผลิตตาม Pre Start up Safety Review (PSSR) Checklist ก่อนที่จะเริ่มเดิน โรงงาน (Plant Start Up) จัดให้มีการฝึกและอบรมให้กับพนักงานควบคุมและพนักงานซ่อมบำรุงให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยผลิต จัดเตรียมเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Operation Procedures) และปรับปรุงให้เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
11.13 ช่วงซ่อมบำรุงและเริ่มเดินการผลิตใหม่	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากร (Human) ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้กับพนักงานที่มีความสำคัญ (Critical Role Position) ให้ชัดเจน อันได้แก่ หัวหน้ากะผลิต ไฟร์แมน หัวหน้างานซ่อมบำรุง เป็นต้น เพื่อนำไปกำหนดคุณสมบัติ (Qualification) ข้อมูลความจำเป็นในการอบรม (TN) และการประเมินความรู้ความสามารถ (Competency) ทั้งในด้าน Knowledge & Skill) กำหนดระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต, ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี รวมทั้งระเบียบฯ ด้านความปลอดภัย และความถี่ที่เหมาะสมให้อุ้มนำแบบข้อมูลความจำเป็นในการอบรม (TN) และการประเมินความรู้ความสามารถ (Competency) สำหรับการใช้การฝึกอบรม และทบทวนความรู้ (Refreshment Training) อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีระบบการจัดการ (System) ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ระบบใบอนุญาตการทำงาน (Permit to Work) 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชวาลูม เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
77/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ol style="list-style-type: none"> ยกระดับตำแหน่งอนุญาตให้สูงขึ้น (Leveling Up Safety System) และกำหนดช่วงเวลาที่จะอนุญาตให้ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work) เป็นต้น กำหนดรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description), ข้อมูลความจำเป็นในการอบรม (Training Needs) และระบบการประเมินความรู้ความสามารถ (Competency) สำหรับผู้เกี่ยวข้องตามระบบใบอนุญาตการทำงาน (PTW) ข้างต้น กำหนดระบบการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการถอดอุปกรณ์/ท่อทางเป็นครั้งแรกหลังหยุดกระบวนการ (Cross Check Sheet for First Line Break) ก่อนการส่งมอบอุปกรณ์ และพื้นที่ (Hand Over) ระหว่างหน่วยงาน <ol style="list-style-type: none"> ระบบบริหารการปรับเปลี่ยน (Management of Change) <ol style="list-style-type: none"> กำหนดข้อมูลความจำเป็นในการอบรม (TN) และประเมินความรู้ความสามารถ (Competency) สำหรับพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (Critical Role Position) เพื่อเป็นการยืนยันความรู้ความสามารถและรองรับในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน (Personnel Change) เพิ่มระบบการทบทวน (Deviation Process Procedure) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนด และให้ผู้มีอำนาจอนุญาต เป็นผู้อนุมัติทุกครั้ง ประเมินความปลอดภัยของงาน (Safety Evaluation System) โดยกำหนดเกณฑ์ระบบการประเมินความปลอดภัย (SES) ผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมิน และผู้มีอำนาจอนุญาต ในกรณีที่จะมีการปรับเปลี่ยน (Change) สิ่งต่าง ๆ ภายในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการปรับเปลี่ยน ได้มีการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอำนาจอนุญาตทุกครั้ง 			

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
78/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นรายอุปกรณ์ (Pre-Incident Plan) ให้ครอบคลุมทุกกรณี รวมทั้งกรณีระเบิดด้วย สำหรับอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำแผนฯ มาทำการซักซ้อม (Drill) และทบทวนอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ เดือน 2) ทบทวน และปรับปรุงแผนการสื่อสาร (Communication Plan) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างโรงงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 3) เตรียมทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team) ให้สามารถรองรับกรณีฉุกเฉินในระดับที่รุนแรงได้ตลอดเวลา (รวมทั้งนอกเวลาทำงาน) และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการ Stand By ของ ERT และ Rota on Duty ในพื้นที่ และสามารถเข้าประจำการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ไม่เกิน 30 นาที) (ก) ระบบการ Stand By ของ ERT และ Rota on Duty ในพื้นที่ และสามารถเข้าประจำการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ไม่เกิน 30 นาที) (ข) ทีม Stand By ของ ERT และ Rota on Duty ในพื้นที่ซึ่งสามารถเข้าประจำการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ไม่เกิน 30 นาที) - จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่นำเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ (Equipment Safety Inspection) <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดคุณสมบัติ (Qualification) ของผู้ตรวจสอบอุปกรณ์ และจัดให้มีระบบการขึ้นทะเบียนผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ (Inspector) ก่อนนำเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการผลิต 2) กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ การตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย - จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือ (Fire Fighting Equipment) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
79/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> (ก) ปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ การเพิ่มจุดรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก การติดตั้งอุปกรณ์ตัดแยกน้ำดับเพลิง (Isolation Valve) กรณีที่น้ำดับเพลิงเสียหายระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้สามารถตัดแยกท่อที่เสียหายออกได้ เป็นต้น (ข) แจ้งข้อมูลประเภท และจำนวนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบฉุกเฉินกับหน่วยงานราชการที่ร้องขอ เพื่อสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล (Data Base) อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ โรงงานซึ่งกันและกัน 2) การควบคุมการรั่วไหลของน้ำเสียที่ใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉิน (Wastewater from Emergency) (ก) กำหนดมาตรการป้องกันน้ำเสียจากกรณีฉุกเฉินออกนอกโรงงาน เช่น การปิดกั้นประตู ระบายน้ำตลอดเวลา น้ำเสียที่ได้จากการระงับเหตุฉุกเฉินจะถูกเก็บไว้ภายในคันกันเพื่อไม่ให้ไหลไปยังพื้นที่อื่นและส่งไปยัง Remote Impoundment เป็นต้น (ข) สำหรับน้ำเสียที่อยู่ภายใน Remote Impoundment จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ำฉุกเฉิน และส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน (ค) ติดตั้งอุปกรณ์ประตูกั้นน้ำ และเครื่องสูบน้ำเสียกลับ - ผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงฤดูผลิตเพื่อซ่อมบำรุง จะต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดหน้าที่งานของผู้รับเหมาในแต่ละตำแหน่งงานให้ชัดเจน 2) จัดให้มีการกำหนดคุณสมบัติ และมีการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน 3) จัดให้มีการอบรม และสอบปฏิบัติก่อนเริ่มงานจริง 4) จัดให้มีการประเมินผล โดยทดสอบทั้งความรู้ และทักษะเป็นระยะ ๆ เช่น ช่างเชื่อมจะมีการทดสอบความรู้และทักษะ ทุก 6 เดือน เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชญากร นนทรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
80/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	5) จัดให้มีการทบทวนหน้าที่งานสำหรับผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งให้การฝึกอบรม และทบทวนความรู้ (Refreshment Training) เป็นประจำทุก ๆ ปี			
12. สุขภาพและสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท <ol style="list-style-type: none"> 1) การตรวจร่างกายก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานทุกคน 2) การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน 3) การตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ลักษณะงานเกี่ยวข้องกับสัมผัสสารเคมี หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายจากกระบวนการผลิต ที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่โรงงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานที่ปฏิบัติ - หากผลการตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่าพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ให้มีการตรวจซ้ำโดยแพทย์เฉพาะทาง และวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นกำหนดให้มีการดูแลรักษา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยง - กำหนดให้มีการสรุปผลการตรวจสุขภาพทั้งในรูปแบบของรายงานและภาพรวมของบริษัท การวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงสถิติเทียบกับสุขภาพพนักงานทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
81/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีหน่วยพยาบาลเบื้องต้นภายในโครงการสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา พร้อมทั้งจัดหาสถานพยาบาลให้กับพนักงานของโครงการ เพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน - จัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเดิม) และข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น ๆ เช่น ช่องทางติดต่อโครงการ เป็นต้น ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามคาบศูด เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนและใช้เป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุต่อไป - กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำ ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานบริการสุขภาพจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารผู้ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) - การกำหนดให้หน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาลทำการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพเทียบกับผลการตรวจสุขภาพย้อนหลังของพนักงาน เพื่อให้สามารถทราบแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน และผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวลงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้วย - จัดให้มีการกำหนดของคุณภาพห้องปฏิบัติการ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการงานตรวจสุขภาพของโครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) คุณภาพของห้องปฏิบัติการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
82/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ก) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เช่น ISO 15189 : 2007/Laboratory accreditation (ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ : LA) (โดยสหภาพเทคนิคการแพทย์) / EQAC (โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล) หรือระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ ซึ่งจะต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 10 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(ข) บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า วทศ. เทคนิคการแพทย์เป็นผู้วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจก่อนเสนอแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยมีระบบควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ (QA/QC)</p> <p>2) บุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการ</p> <p>(ก) แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสุขภาพจะต้องได้รับอนุมัติบัตรจากแพทยสภาและได้รับประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และเป็นผู้อำนวยการอบรมหลักสูตร 2 เดือน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและลงนามในรายงานผลการตรวจสุขภาพและสุขภาพ</p> <p>(ข) เทคนิคการแพทย์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ โดยเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้ให้บริการฉุกเฉินด้วยทางเลือกหรือเป็นผู้วิเคราะห์ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการ</p> <p>(ค) พยาบาลวิชาชีพต้องจบการศึกษาทางการพยาบาลอาชีวอนามัยระดับปริญญาตรีหรือและต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการศึกษา</p>			

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
83/112

(นายกิตติพงษ์ พัสมนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>อาชีวอนามัยหลักสูตร 4 เดือน 60 ชั่วโมง โดยพยาบาลวิชาชีพจะเป็นผู้ให้บริการตรวจทางด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพด้วยทางเลือก</p> <p>(ง) รายการตรวจทางอาชีวอนามัยมีความจำเป็นที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีผ่านหลักสูตรอบรมการตรวจตรวจทางอาชีวอนามัยรายการนั้น และมีการรับรองโดยสมาคมหรือสถาบันที่ดูแลโดยหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือ โดยหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมควรมีระยะเวลาของหลักสูตรอย่างน้อย 20 ชั่วโมงมีการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของระยะเวลาหลักสูตร หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจแล้วมีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยทุก 5 ปี ขณะให้บริการทุกพื้นที่จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาทางการพยาบาลอาชีวอนามัยเป็นผู้ควบคุมการบริการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการนั้น โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานและวินิจฉัยโดยแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์</p> <p>- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินสำหรับผู้ตรวจและผู้ได้รับการตรวจให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เพื่อให้มีผลการทดสอบถูกต้องแม่นยำมากที่สุด</p> <p>1) ผู้ทำการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน</p> <p>(ก) เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) และเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer) ที่ปล่อยสัญญาณเสียงบริสุทธิ์ให้พร้อมใช้งาน</p>	พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
84/112

(นายกิตติพงษ์ พัสมนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(ข) สอดอ่านข้อมูลของพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการอ้างอิง ประกอบผลการตรวจ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการรับสัมผัสเสียงดัง เป็นต้น</p> <p>(ค) พนักงานที่เข้ารับการตรวจจะต้องตรวจหูด้วย Otoscope เพื่อประเมินช่องหู และเยื่อแก้วหู หากมีการอุดตัน โดยหู จะต้องดำเนินการเอาออกก่อนที่จะไปตรวจการได้ยิน</p> <p>(ง) อธิบายความสำคัญและวิธีการตรวจการได้ยินให้กับผู้รับการตรวจ ให้เข้าใจและแจ้งวิธีการตอบสนองเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณและเมื่อไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ รวมถึงวิธีการขอหยุดการตรวจชั่วคราว ถ้าผู้รับการตรวจมีเหตุจำเป็นที่ต้องทำการหยุดตรวจชั่วคราว</p> <p>(จ) ก่อนเริ่มการตรวจการได้ยินให้ผู้รับการตรวจดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น</p> <p>ก) ถอดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจขัดขวางการตรวจการได้ยิน</p> <p>ข) รวบรวมผลให้เรียบร้อย ห้ามให้เส้นผมหรือศีรษะพาดผ่านหูฟังและศีรษะ</p> <p>ค) เตือนไม่ให้ผู้รับการตรวจการได้ยิน ทำให้เกิดเสียงรบกวนขณะทำการตรวจ เช่น เคลื่อนไหวไปมา และการขยับหัว เป็นต้น</p> <p>ง) สวมใส่หูฟังให้แนบสนิท และไม่ให้ผู้ทดสอบพูดคุย โดยหูฟังติดอยู่ที่หูขวา หูฟังเส้นเงินอยู่ซ้าย ขยับให้กระชับตรงช่องหูพอดี หลังจากสวมใส่ดีแล้วอย่าแตะต้องอีก</p> <p>(ฉ) ผู้ทำการตรวจดำเนินการตรวจการได้ยิน และบันทึกผลการตรวจการได้ยินของหูสองข้างเป็นตัวเลขในตารางหรือบันทึกลงในกราฟในช่วงความถี่ 500-6,000 Hz. เพื่อจะได้นำผลระดับการได้ยินไปเปรียบเทียบกับระดับการได้ยินที่เป็น Baseline</p>			

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
85/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>audiogram แหล่งเก็บข้อมูลผู้ทำการตรวจการได้ยินส่งมอบผลการตรวจให้พยาบาลประจำโครงการ/สถานประกอบ เพื่อทำการเก็บบันทึกไว้ในห้องพยาบาล และบันทึกผลระดับการได้ยินลงในสมุดบันทึกสุขภาพของลูกจ้าง</p> <p>2) พนักงานที่รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน</p> <p>(ก) ผู้รับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทุกชนิด จากที่บ้านหรือที่ทำงาน เช่น จากเครื่องเล่นจากวิทยุ สถานีวิทยุ เครื่องเสียงในรถยนต์ เป็นต้น ก่อนการตรวจอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะประสาทหูเสื่อมชั่วคราว-Temporary Threshold Shift, TTS) และในวันตรวจ หากพนักงานมีอาการเจ็บป่วยด้วยภาวะระบบทางเดินหายใจหรือภาวะเกี่ยวกับหู เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหูอื้อที่เกิดจากการเป็นหวัด ซึ่งอาจทำให้ผลการตรวจผิดพลาด</p> <p>(ข) เพื่อให้การตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจะดำเนินการให้พนักงานทำการตรวจสมรรถภาพการได้ยินก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน หากพนักงานได้ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว ทางโครงการจะให้ดำเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในวันถัดไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการตรวจ</p> <p>(ค) ตำแหน่งของผู้รับการตรวจควรนั่งในบริเวณที่ผู้ทำการตรวจสามารถสังเกตเห็น ปฏิบัติรายละเอียดการตรวจวัดได้ ทั้งเรื่องการขยับมือและแขน โดยให้ผู้รับการตรวจหันไปทางด้านข้างของผู้ทำการตรวจ</p>			

(นายชญาวุฒ เนตรประทีพ)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
86/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ได้
D.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีข้อกำหนดเฉพาะของการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ให้บริการจะต้องเป็นพยาบาลเฉพาะทางด้านหูคอจมูก / นักโสตสัมผัสวิทยา (Audiologist) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจการได้ยินหรือบุคลากรทางสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีใบรับรองประกอบวิชาชีพพยาบาลและผ่านการอบรมทางด้านหูคอจมูก/ นักโสตสัมผัสวิทยา (Audiologist) พร้อมลายเซ็นแพทย์จริง 2) การอ่านผล จะต้องดำเนินการโดยแพทย์ทางอายุรกรรมหรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 3) รายการวิเคราะห์จะต้องอ่านผลการตรวจการได้ยินทุกคลื่นความถี่ตั้งแต่ 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 และ 8,000 เฮิรตซ์ ของหูทั้งซ้ายและขวา และมีรายงาน Standard Threshold Shift (STS) 4) อุปกรณ์ในการตรวจจะต้องเป็นผู้ตรวจการได้ยินพร้อมกันมีใบรับรองการ Calibrate เครื่องมือ 5) มาตรฐานวิเคราะห์อ้างอิงตาม NIOSH - กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมารายที่) (ภายในโรงงานไม่มีผู้รับเหมารายเดือน) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวัน ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) ในฐานะข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณีดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
87/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ol style="list-style-type: none"> 1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลานานน้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน 2) กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้จ้างจ้างของพนักงานและผู้รับเหมาตลอดไป หากไม่มีผู้จ้างจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านส่งเสริม พื้นที่ป้องกัน และดูแลรักษา - สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนใกล้เคียงทราบ เป็นระยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
13. ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 6,389 ตารางเมตร (ร้อยละ 7.74 ของพื้นที่ทั้งหมด 82,539 ตารางเมตร) (รูปที่ 4) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด


หมายเหตุ: จัดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท นีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
88/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



รูปที่ 4 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

เน. เจริญ ภูมิ เนทวาระ (พฤกษ)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
89/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3
มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการศึกษาเชิงบูรณาการที่เอสทีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
โครงการศึกษาเชิงบูรณาการที่เอสทีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ก่อสร้าง * ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง * ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน * ความเร็วและทิศทางลม	- Gravimetric และวิเคราะห์ด้วยวิธี Pre and Post Weight Different (US, EPA CFR 40) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Wind Cup & Wind Vane หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการ
2. เสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{np}) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	- Integrated Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการ
3. คมนาคม	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ	- จดบันทึก	- พื้นที่ก่อสร้างและตลอดเส้นทางขนส่ง	- รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการ

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
90/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. กากของเสีย	- จัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก การดำเนินงานของโครงการ และสัดส่วนปริมาณกากของเสีย ที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) และที่ส่งไปกำจัด พร้อมแนบสำเนา เอกสารการส่งกำจัด	- จดบันทึก	- พื้นที่ก่อสร้าง	- รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการ
5. เศรษฐกิจ-สังคม	- รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ หรือผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง	- จดบันทึก	- พื้นที่ก่อสร้าง	- รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการ
6. อชีวอนามัยและความปลอดภัย	- บันทึกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ลักษณะการเกิด ความเสียหาย การแก้ไข และการป้องกัน ไม่ให้เกิดซ้ำ	- จดบันทึก	- พื้นที่ก่อสร้าง	- รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการ

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

เน เอชเอ็ม เอช เนทเวิร์ก เทคโนโลยี)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
91/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการผลิตยางสังเคราะห์ที่เอสทีบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ภายใต้การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

โครงการผลิตยางสังเคราะห์ที่เอสทีบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท บีเอสที เอนเอเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ					
1.1 คุณภาพอากาศ					
จากปล่องระบาย (รายงานลักษณะของ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริเวณโดยรอบจุดตรวจวัด)	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องระบาย Direct Fired Thermal Oxidizer (DFTO) <ul style="list-style-type: none"> * ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) * 1,3 บิวทาไดอิน - ปล่องระบาย Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) <ul style="list-style-type: none"> * ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) * สไตรีน * โทลูอิน * 1,3 บิวทาไดอิน * ไฮโดรคาร์บอน 	<ul style="list-style-type: none"> - US.EPA. Method 7 หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - GC/FID (US.EPA. Method 18) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - US.EPA. Method 7 หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - GC/FID (US.EPA. Method 18) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - GC/FID (US.EPA. Method 18) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - GC/FID (US.EPA. Method 18) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - GC/FID (US.EPA. Method 18) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องระบาย DFTO หน่วยที่ 1 - ปล่องระบาย DFTO หน่วยที่ 2 (รูปที่ 5) - ปล่องระบาย RTO หน่วยที่ 1 - ปล่องระบาย RTO หน่วยที่ 2 (รูปที่ 5) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 ครั้ง/ปี (โดยตรวจวัดช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ) - 2 ครั้ง/ปี (โดยตรวจวัดช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเอสที เอนเอเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอนเอเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายภูวภูมิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเอเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด


มิถุนายน 2565

92/112

(นายกิตติพงษ์ พิพัฒทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



รูปที่ 5 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค

บริษัท บีเอสที เอนเอเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565

93/112

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none">* เครื่องไฮโดรฟลูเวน* เซปเทน* ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC)- รายงานและสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs)- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ CEMs	<ul style="list-style-type: none">- GC/FID (US.EPA. Method 18) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด- GC/FID (US.EPA. Method 18) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด- US.EPA. Method 25A หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด- NO_x and CO are measured by nondispersive infrared method (NDIR), while O₂ is measured by paramagnetic sensor.- Relative Accuracy Test Audit (RATA Test) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	<ul style="list-style-type: none">- ปล่องระบาย DFTO หน่วยที่ 1- ปล่องระบาย DFTO หน่วยที่ 2- ปล่องระบาย RTO หน่วยที่ 1- ปล่องระบาย RTO หน่วยที่ 2- ปล่องระบาย DFTO หน่วยที่ 1- ปล่องระบาย DFTO หน่วยที่ 2- ปล่องระบาย RTO หน่วยที่ 1- ปล่องระบาย RTO หน่วยที่ 2	<ul style="list-style-type: none">- ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง- ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง โดย Third Party	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด- บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (รายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัด)	<ul style="list-style-type: none">* ความเร็วลม/ทิศทางลม* ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)	<ul style="list-style-type: none">- Wind Direction & Wind Speed Sensor หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ราชการกำหนด- Chemiluminescence/TGA-ANSA Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	ตรวจวัดภายในชุมชน (รูปที่ 6) <ul style="list-style-type: none">- ชุมชนบ้านพลอง (A1)- ชุมชนเขตร่วมพัฒนา (A2)- วัดมาบขุด (A3)	<ul style="list-style-type: none">- 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (โดยตรวจวัดช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง)	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเนอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
94/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



รูปที่ 6 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศ

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * โทลูอิน * สไตรีน * ไอโซโอเกนเซน * 1,3 บิวทาไดอิน 	<ul style="list-style-type: none"> - Canister-GC/MS (US.EPA.TO 15) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Canister-GC/MS (US.EPA.TO 15) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Canister-GC/MS (US.EPA.TO 15) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Canister-GC/MS (US.EPA.TO 15) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	ตรวจวัดภายในชุมชน (รูปที่ ๑) <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนบ้านพลอง (A1) - ชุมชนซอยร่วมพัฒนา (A2) - วัดมาบขลุ่ย (A3) 	เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโคมเมอร์ จำกัด
2. เสียง (รายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจุดตรวจวัด)	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L₉₀) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrated Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Integrated Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Integrated Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	- วันวัน 5 ด้าน รอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 5) <ul style="list-style-type: none"> * กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือ * กึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันตก * กึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ * กึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ * กึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ (รูปที่ ๑)	- 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโคมเมอร์ จำกัด
3. คุณภาพน้ำทิ้ง 3.1 น้ำทิ้งจากระบบบำบัด	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราการไหล 	<ul style="list-style-type: none"> - Metering (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทิ้ง (รูปที่ 5) 	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโคมเมอร์ จำกัด (ตรวจวัดวิเคราะห์โดย

(น.เศรษฐา วัฒน บวร พะบุต)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโคมเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565

96/112

(น.เขตตพงษ พฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง - ซีโอดี (COD) - บีโอดี (BOD₅) - ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratory and Field (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Electrometric Method (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Closed Reflux/Titrimetric (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - 5 Days BOD Test (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Azide Modification (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Partition-Gravimetric (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Dried at 102-106 °C In-House Method SPS T03 (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 			หน่วยงานภายนอก ที่ได้รับการรับรองฯ (Third Party))

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโคมเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565

97/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - โทลูอิน - สไตรีน 	<ul style="list-style-type: none"> - In-House Method SPS T03 (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Purge and Trap Capillary- GC/MS (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Purge and Trap Capillary-GC/MS (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 			
3.2 น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (โปรแกรมภายในของบริษัท ตรวจวัดเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย)	<ul style="list-style-type: none"> - ซีโอดี (COD) - บีโอดี (BOD₅) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Closed Reflux/Titrimetric (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - 5 Days BOD Test (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือตามวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - In-House Method SPS T03 (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	- บ่อปรับสมดุล	- ตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง (ยกเว้น บีโอดี ตรวจวัด สัปดาห์ละครั้ง)	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด (ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท)

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มีนาคม 2565
98/112

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - ความเป็กรด-ด่าง - อุณหภูมิ 	<ul style="list-style-type: none"> - In-House Method SPS T03 (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Electrometric Method (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Laboratory and Field (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 			
3.3 น้ำเสียภายในระบบบำบัด (โปรแกรมภายในของบริษัท ตรวจวัดเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย)	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็กรด-ด่าง - อุณหภูมิ - ความเป็กรด-ด่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - Electrometric Method (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Laboratory and Field (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Electrometric Method (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อปรับสภาพกรด-ด่าง 1 - บ่อเติมอากาศ 1 และ 2 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง - ตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด (ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท) - บริษัท เซสเตอร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด (ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท)

(นายชวาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มีนาคม 2565
99/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - SV30,SVI, MLSS - ซีโอดี (COD) - บีโอดี (BOD ₅)	- Azide Modification (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - Closed Reflux/Titrimetric (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - 5 Days BOD Test (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือตาม หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- อ่างตกน้ำถังที่ 2	- ตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง (ยกเว้น บีโอดี ตรวจวัด สัปดาห์ละครั้ง)	- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด (ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท)
3.4 น้ำทิ้งจากระบบบำบัด (โปรแกรมภายในของบริษัท ตรวจวัดเพื่อตรวจสอบ การทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย)	- ความเป็นกรด-ด่าง - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	- Electrometric Method (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st,2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - In-House Method SPS T03 (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- บ่อตรวจสอบสภาพสุดท้าย (Final Check Basin)	- ตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง (ยกเว้น บีโอดี (BOD ₅) ตรวจวัดสัปดาห์ละครั้ง)	- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด (ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท)

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มีนุชายน 2565
100/112


(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ซีโอดี (COD) - บีโอดี (BOD ₅) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	- Closed Reflux/Titrimetric (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - 5 Days BOD Test (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st,2005) หรือตาม หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - In-House Method SPS T03 (APHA-AWWA-WEF, Edition 21st, 2005) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด			
4. น้ำใต้ดิน	- 1.3 นิวทาลิติน - คลอรีน - ไทอูอิน - โซโคเลกเซน - เสบเทน (พร้อมทั้งรายงานระดับน้ำใต้ดินในขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน)	- APHA-AWWA-WEF Edition 22nd, 2012 หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	ตรวจวัดจำนวน 5 จุด (รูปที่ 7) - บริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ - บริเวณอาคารเก็บความเย็น - บริเวณอาคารเก็บสารเคมี - บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย - บริเวณอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มีนุชายน 2565
101/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

สัญลักษณ์

จุดตรวจวัดดินและน้ำใต้ดิน

- 1 : บริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์
ยางสังเคราะห์ (ตำแหน่งเหนือน้ำ)
- 2 : บริเวณอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
(ตำแหน่งท้ายน้ำ)
- 3 : บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
(ตำแหน่งท้ายน้ำ)
- 4 : บริเวณอาคารเก็บสารเคมี
(ตำแหน่งท้ายน้ำ)
- 5 : บริเวณหน่วยทำความเย็น
(ตำแหน่งท้ายน้ำ)

(นายชญาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
102/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์	- ข้อมูลระดับน้ำใต้ดินหรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	- มีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 และ 2 วิเคราะห์เพื่อโครงการ จุดที่ 3 และ 4 วิเคราะห์เพื่อโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
5. คุณภาพดิน	- 1,3 นิวทาไดอิน - สไตรีน - โพลูอิน - ไซโคลเฮกเซน - เฮปแทน	- Gas Chromatography- Mass Spectrometry (GC-MS) (U.S. EPA Method 8260C) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	ตรวจวัดจำนวน 5 จุด (รูปที่ 7) - บริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ - บริเวณหน่วยทำความเย็น - บริเวณอาคารเก็บสารเคมี - บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย - บริเวณอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	- ตรวจวัดทุก 3 ปี	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
6. การจัดการกากของเสีย	- จัดทำรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิดพร้อมทั้งบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ โครงการ พร้อมแนบสำเนาการได้รับอนุญาตส่งกำจัดของเสีย - สรุปสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด	- จัดบันทึกข้อมูล ชนิด ปริมาณ และวิธีการกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง - จัดบันทึกข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- สรุปเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลทุก 6 เดือน - สรุปเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลทุก 6 เดือน	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด - บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
7. การคมนาคม	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ	- จัดบันทึก	- ตลอดเส้นทางขนส่งของโครงการ	- รวบรวมผลและเสนอทุก 6 เดือน	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
103/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อากาศภายในและภายนอกอาคาร 8.1 คุณภาพอากาศใน สถานประกอบการ	- 1, 3 นิวทาไดซีน	- GC/FID (NOISH Method No.1024) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด	- ส่วนเตรียมผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finishing) (หน่วยที่ 1 และ 2) (รูปที่ 5)	- 4 ครั้ง/ปี	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- โทลูอิน	- GC/FID (NOISH Method No.1501) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด			
	- สไตรีน	- GC/FID (NOISH Method No.1501) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด			
	- ไซโคลเฮกเซน	- GC/FID (NOISH Method No.1501) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด			
	- เคตระไฮโดรฟูแรน	- GC/FID (NOISH Method No.1501) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด			
	- เฮปเทน	- GC/FID (NOISH Method No.1501) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด			
	- 1, 3 นิวทาไดซีน	- GC/FID (NOISH Method No.1024) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด	- ส่วนเตรียมตัวทำละลาย (Solvent Purification) (หน่วยที่ 1 และ 2) (รูปที่ 5)	- 4 ครั้ง/ปี	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายภูววุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
104/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ไซโคลเฮกเซน	- GC/FID (NOISH Method No.1501) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด			
	- เฮปเทน	- GC/FID (NOISH Method No.1501) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด			
8.2 ระดับเสียงใน สถานประกอบการ	- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน	- Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ (รูปที่ 5) * พื้นที่บริเวณหน่วยผลิตคอม * พื้นที่บริเวณหน่วยผลิตน้ำหล่อเย็น	- 2 ครั้ง/ปี (เป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวัง ทั้งนี้ การเปรียบเทียบกับมาตรฐานจะ ต้องพิจารณาจากเวลาการรับสัมผัส ของพนักงาน ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง ความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546)	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
	- ตรวจวัดระดับเสียงและคำนวณระดับเสียงที่พนักงาน ได้รับ เฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (Time Weighted Average-TWA)	- Noise Dosimeter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- พนักงานที่สัมผัสเสียงดัง ตามหลักการ SEG (Similar Exposure Group)	- 2 ครั้ง/ปี (เป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวัง ทั้งนี้ การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน	- บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายภูววุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มกราคม 2565
105/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดทำ Noise Contour Map	- Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- บริเวณกระบวนการผลิตที่มีเสียงดัง	จะต้องพิจารณาระยะเวลา สัมผัสเสียงของพนักงาน ตามกฎหมายที่กำหนด มาตรฐานในการบริหารและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559) - ทุก 3 ปี หรือกรณีที่ การเปลี่ยนแปลงการผลิต ซึ่งอาจ ส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่ โครงการมีการเปลี่ยนแปลง	- บริษัท บีเอสที เอเนอจีส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
8.3 การตรวจสอบสุขภาพสำหรับ พนักงาน	- โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 1) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Physical Exam) 2) เอกซเรย์ทรวงอก (ฟิล์มใหญ่) (Chest X-Ray (Large)) 3) ตรวจหมู่เลือดชนิด A, B, O และ Rh Blood Group 4) ตรวจนับเม็ดเลือดสมบูรณ์ (CBC) 5) ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (แอมเฟตามีน/ชาบ้า) 6) ตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน (Audio Test)	- ตรวจวัดโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	- พนักงานใหม่ทุกคน	- ก่อนเข้าทำงาน สำหรับ พนักงานใหม่	- บริษัท บีเอสที เอเนอจีส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนอจีส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มีอุณายน 2565
106/112

(นายกิตติพงษ์ พิสนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	7) ตรวจสายตา ตรวจการมองเห็น คาบอดส์ (Vision Test) 8) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN) 9) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT และ ALK PHOS) 10) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 11) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) 12) ตรวจหากรดยูริกในเลือด (Uric Acid) 13) ตรวจหาเชื้อซีฟิลิส (VDRL) 14) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบ B 15) ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบ B โปรแกรมพิเศษสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง 16) ตรวจสารเคมีอื่นๆในร่างกาย ¹¹ 17) สไตรีน (Styrene) (ในรูปของ Mandelic Acid ร่วมกับ Phenylglyoxylic acid ในปัสสาวะ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) 18) โทลูอีน (Toluene) (ในรูป Toluene หรือ O-Cresol ในปัสสาวะ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด) 19) 1,3 บิวทาไดอีน (ตรวจวิเคราะห์เมตาโบไลต์ (Metabolites) ในปัสสาวะ)				

(นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอเนอจีส อิลาสโตเมอร์ จำกัด

มีอุณายน 2565
107/112

(นายกิตติพงษ์ พิสนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี</p> <p>1) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Physical Exam)</p> <p>2) ตรวจสายตา ตรวจการมองเห็น คาบอดลี (Vision Test)</p> <p>3) ตรวจนับเม็ดเลือดสมบูรณ์ (CBC)</p> <p>4) ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)</p> <p>5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)</p> <p>6) ตรวจกรดลactic ในเลือด (Uric Acid)</p> <p>7) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN)</p> <p>8) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)</p> <p>9) X-Ray ทรวงอก (ฟิล์มใหญ่) (Chest X-Ray (Large))</p> <p>10) ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)</p> <p>11) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT และ ALK PHOS)</p> <p>12) ตรวจอุจจาระ (Screening มะเร็ง ถ้าใส่ใหญ่ และพยาธิในลำไส้) (ตามความสมัครใจ)</p> <p>โปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป</p> <p>13) ตรวจวัดความดันโลหิต</p> <p>14) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (CEA)</p> <p>15) ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)</p> <p>16) ตรวจอัลตราซาวด์ของท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound of Upper and Lower Abdomen)</p>	- ตรวจวัดโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	- พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท บีเอสที เอนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายภู ภูม เนตรประ เพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
108/112

(นายกตพงษ์ พฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ตารางที่ 4 (ต่อ)


องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<p>17) ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram with U/S Breast) (เฉพาะเพศหญิง) (ตามความสมัครใจ)</p> <p>18) ตรวจภายใน และตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) (เฉพาะเพศหญิง) (ตามความสมัครใจ)</p> <p>19) ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะชายอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป) (ตามความสมัครใจ)</p> <p>โปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง</p> <p>20) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audio Test)</p> <p>21) ตรวจสารเคมีอื่นๆ ในร่างกาย^u</p> <p>22) สไตรีน (Styrene) (ในรูปของ Mandelic Acid ร่วมกับ Phenylglyoxylic acid ในปัสสาวะ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด)</p> <p>23) โทลูอีน (Toluene) (ในรูป Toluene หรือ O-Cresol ในปัสสาวะ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด)</p> <p>24) 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) (ในรูปของ 1,2 Dihydroxy-4-(N-acetylcysteinyl)-butane ในปัสสาวะ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด)</p>	- ตรวจวัดโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	- พนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท บีเอสที เอนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด
8.4 การตรวจรับสัมผัสสารเคมีแบบติดตัวพนักงาน (Personal Sampling)	<p>- ตรวจวัดสารเคมีที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>1) สไตรีน</p>	- NIOSH Method 1501 หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	- ผู้ตรวจหาพนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ * พนักงานปฏิบัติงานผลิต (Finishing)	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท บีเอสที เอนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

(นายภู ภูม เนตรประ เพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

มิถุนายน 2565
109/112

(นายกตพงษ์ พฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)



ตารางที่ 4 (ต่อ)					
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และประเมินผล การดำเนินงาน โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และประโยชน์จากการดำเนินงาน	- วิธีการสำรวจและจำนวนตัวอย่าง เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ และประเมินร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานและผลการดำเนิน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน	- ชุมชนในพื้นที่ 5 กิโลเมตร โดยรอบ โครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง คุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่ อื่นๆ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน วัด โรงเรียน สถานที่สำคัญต่าง ๆ กลุ่มประมง และกลุ่มแพะเลี้ยง สัตว์น้ำ และสถานประกอบการโดยรอบ เป็นต้น(รูปที่ 8)	- 1 ครั้ง/ปี	- บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

หมายเหตุ: หมายความว่า บริษัทจะทำการตรวจสอบประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ.2552 (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552) เฉพาะในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565



(นายชญาวุฒิ เนตรประไพกุล)
รองกรรมการผู้จัดการ-เทคนิค
บริษัท บีเอสที เอนเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด



มิถุนายน 2565
112/112

(นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2567

ภาคผนวก ข.1

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566



บริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 25 ห้องเลขที่ 2505 – 2507 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ +66 (0) 2679 6644 โทรสาร. +66 (0) 2679 6650

เลขที่ BEE-017/67

วันที่ 24 มกราคม 2567

เรื่อง เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution
Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เรียน ผู้ว่ากรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene
Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 1 USB

กสว. ได้รับเอกสารแล้ว

ด้วยบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตยางสังเคราะห์
เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
2566 ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

30 ธ.ค. 67



บริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 25 ห้องเลขที่ 2505 – 2507 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ +66 (0) 2679 6644 โทรสาร. +66 (0) 2679 6650

เลขที่ BEE-018/67

วันที่ 24 มกราคม 2567

เรื่อง เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution
Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene
Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 3 เล่ม และ
CD 4 แผ่น

ด้วยบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตยางสังเคราะห์
เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) ของบริษัท บีเอสที เอนีโอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
2566 ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

30 ธ.ค. 67

เอกสาร

ภาคผนวก ข.2

เอกสารสรุปผลการศึกษาระบบป้องกันอันตรายและประเมินความเสี่ยง

สำเนา

ที่ อก ๐๓๑๒/ ๘๑๕

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ เอสเอสบีอาร์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๔๒(๑)-๓/๒๕๕๔-ญนพ ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ - แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นั้น

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่ารายงานดังกล่าวผ่านเกณฑ์การพิจารณา จึงเห็นชอบในรายงานดังกล่าว ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามแผนงานควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ทบทวนและจัดทำรายงานครั้งต่อไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ปรับปรุงรายงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรใช้แบบฟอร์มบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง และแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. ทบทวนแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง) โดยให้นำมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายของทุกข้อที่ได้ระดับความเสี่ยง ๒ ที่ระบุในตารางการชี้บ่งอันตราย มาจัดทำแผนงานควบคุมความเสี่ยง ให้ครบถ้วนทุกมาตรการ

๓. ทบทวนแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเสี่ยง) โดยนำข้อเสนอแนะของทุกข้อที่ได้ระดับความเสี่ยง ๓ มาจัดทำแผนงานลดความเสี่ยง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ครบถ้วนทุกข้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไป พร้อม CD ให้กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศุภาภรณ์ ใบชิต และท่านสามารถดูรายละเอียดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ http://php.diw.go.th/safety/?page_id=659

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๗

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

(นายปณศสรรค์ สุขยานนท์)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

บัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยง และอันตราย

สำหรับ :



กิจกรรม (Activity) (ซึ่งอันตรายด้วยวิธี What-If Analysis หรือ HAZOP)



เครื่องจักร / อุปกรณ์ (Equipment) (ซึ่งอันตรายด้วยวิธี FMEA)

โรงงาน : บริษัท บีเอสที เอ็นเอช เอส อีเอสโตเมอร์ จำกัด

ส่วนงาน : ส่วนบริหารคลังสินค้า และReliabilityและโครงการ

วันที่ศึกษา :

10-เม.ย.-67

ลำดับ (Item)	เลขที่ทะเบียน (No.)	ชื่อรายการ (Name List)	สถานที่ (Location)	ผู้ปฏิบัติงาน (Workman) หรือ ผู้รับผิดชอบ / ควบคุม (Controller)			อันตราย / ความเสี่ยง (Hazard / Risk)	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Potential Impact)	ข้อมูลเพื่อประเมินระดับโอกาสการเกิด (Data for Potential Level)	อื่นๆ ส่วนวิธี...		
				พนักงาน (Staff)	ระดับ (Level) (เฉพาะพนักงาน) (No. of Workman / Controller)	ผู้รับเหมา (Cont.) (No. of Workman / Controller)				What-if HAZOP	FMEA	
1	RP-JB-001	การติดตั้งและเชื่อมถังแก๊ส Cylinder	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้ปฏิบัติงานเริ่ม	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากบาดเจ็บ ที่ม แขน เท้า ข้อม ข้อของร่างกายที่ได้รับ	/		
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้ปฏิบัติงานทำน้ร้าน	ผู้ร่วมงานข้างล่างอาจได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากน้ร้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ตก			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากการตกจาก ที่สูง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายบาดเจ็บ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	อุปกรณ์น้ร้านและเครื่องมือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือวัดได้รับ			
								กระแทกเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือวัด	ความเสียหายจากการติดตั้งและเชื่อมน้ร้าน			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ขณะทำการติดตั้ง และเชื่อมน้ร้าน	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	สารเคมีรั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง	เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้รับเหมาของอุปกรณ์	เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ			
								ผิดท่าทาง				
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้รับเหมาของอุปกรณ์ที่	เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ			
								มีน้ำหนักมากเกินไปที่กฎหมายกำหนด	และผิดกฎหมาย			
2	RP-JB-002	การตรวจพินิจสภาพผิวภายนอกถัง Cylinder	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานเริ่ม	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากบาดเจ็บ ที่ม แขน เท้า ข้อม ข้อของร่างกายที่ได้รับ	/		
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานที่มีความจำ	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากบาดเจ็บ ที่ม แขน เท้า ข้อม ข้อของร่างกายที่ได้รับ			
								เป็นที่ต้องออกนอกกรวากันตกของน้ร้านใน	บาดเจ็บ มือ แขน เท้า นิ้วมือ			
								ขณะตรวจสอบตามแนวเชื่อม	ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูงขณะทำงาน			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ตรวจพินิจทำอุปกรณ์	ผู้ร่วมงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจาก			
								เครื่องเขียน กล้องถ่ายรูปหลุด	อุปกรณ์ตกได้ อุปกรณ์ กล้องถ่ายรูปชำรุด			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	มีสารเคมีรั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง	เสียชีวิต			
3	RP-JB-003	การตรวจพินิจสภาพผิวภายในถัง Cylinder	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงานและผู้ได้ระวังอื่นสัมผัส	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงานและผู้ได้ระวังได้	/		
								ขณะเดินอยู่บนบันไดและทางเดินของถัง	รับบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทกบาดเจ็บที่ม			

									แขน เท้า ข้อมข้อที่หอบบันไดส่วนของ ร่างกายที่อาจจะได้รับบาดเจ็บ ศีรษะ ตา ขา นิ้วมือ เท้า และนิ้วเท้า			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงานและผู้ได้ระวังทำอุปกรณ์เครื่อง	ผู้ร่วมงานข้างล่างได้รับบาดเจ็บที่เกิด			
								เขียนกลองถ่ายรูปที่สื่อสารตกขณะเดินขึ้นลง	จากอุปกรณ์ตกได้ส่วนของร่างกายที่อาจ			
								บันไดลง	จะได้รับบาดเจ็บศีรษะอุปกรณ์อาจจะได้รับ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงานและผู้ได้ระวังทำงานอยู่ภายใน	ความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง			
								Sphere และบันได เมื่อเกิดลมแรงมีพายุมี	ผู้ได้ระวังผู้ร่วมงานและผู้ตรวจพินิจได้			
								ฝนตกหรือฟ้าคะนอง มีฟ้าผ่า	รับบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทก ฟ้าผ่าบาดเจ็บ			
								ร่างกายที่อาจจะได้รับบาดเจ็บศีรษะ คอ	เกี่ยวกับพื้นส่วนของ			
								ใบหน้า ไหล่ ลำตัว เอว แขน มือ ขา	ร่างกายที่อาจจะได้รับบาดเจ็บศีรษะ คอ			
								และเท้า	ใบหน้า ไหล่ ลำตัว เอว แขน มือ ขา			
								ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากฝนตก	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงาน	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงานอาจจะได้รับบาดเจ็บ			
								ขาดออกซิเจนหายใจและหายใจเอาไอพิษ	เจ็บที่เกิดจากการขาดออกซิเจนหายใจ			
								สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่อยู่	และเกิดระคายเคืองจากไอพิษสารเคมี			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงานทำ	ผู้ร่วมงานที่อยู่บนเรือได้รับบาดเจ็บที่			
								อุปกรณ์ เครื่องเขียนกลองถ่ายรูปที่สื่อสาร	เกิดจากอุปกรณ์ตกได้ส่วนของร่างกายที่			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ตรวจพินิจผู้ร่วมงานตกจากที่สูงขณะเป็นชั้นลงบันได	อาจจะได้รับบาดเจ็บเป็นศีรษะ			
									ที่เกิดจากการการกระแทก ฟาดกับเรือ			
									ส่วนของร่างกายที่อาจจะได้รับบาดเจ็บ			
									ศีรษะ คอใบหน้า ไหล่ ลำตัว เอว			
									แขน มือขาและเท้า			
									ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
4	RP-JB-004	การทดสอบด้วยอนุภาคผงแม่เหล็กภายนอกถัง Cylinder	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานเริ่มสัมผัสขณะเดิน	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการ	/		
								ชั้นลงบันได น้ร้าน ระหว่างทำการทดสอบ	กระแทก บาด ที่ม แขน เท้า ข้อมกับขอบ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานที่มีความจำ	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากบาดเจ็บ			
								เป็นที่ต้องออกนอกกรวากันตกของน้ร้านใน	ที่ม แขน เท้า ข้อม ข้อของร่างกายที่ได้รับ			
								ขณะทำการทดสอบ	บาดเจ็บ มือ แขน เท้า นิ้วมือ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานทำเครื่องมือ	ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูงขณะทำงาน			
								อุปกรณ์ตกขณะทำการทดสอบ MT	ร่วมงานข้างล่างอาจได้รับบาดเจ็บ			
									เนื่องจากอุปกรณ์ตกได้ส่วนของร่างกาย			
									อุปกรณ์เครื่องมืออาจได้รับความเสียหาย			

			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตขณะทำการทดสอบ เนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าชนิด AC ที่มีขนาดแรงเคลื่อน 220Vและการนำอุปกรณ์เครื่องมือที่มีภาพชำรุดมาใช้งานหรือไม่ได้มาตรฐาน	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อต			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสผงเหล็กหรือน้ำยา ขณะทำการทดสอบ MT	ผู้ปฏิบัติงานเกิดการระคายเคืองส่วนของร่างกาย ผงเหล็ก หรือน้ำยากกระเด็นเข้าตา			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	มีสารเคมีรั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
5	RP-JB-005	การทดสอบด้วยอนุภาคผงเหล็กภายในถัง Cylinder	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสขดเค้น ชิ้นลงบันได นั่งร้าน ระหว่างทำการทดสอบ MT ภายใน	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทก บาด ที่ม แขนง เกี่ยว ข่วนกับขอบบันไดชั้นบันไดของนั่งร้าน	/		
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานทำอุปกรณ์เครื่องมือ ตกขณะบันไดภายในถัง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ตกใส่			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานขาดออกซิเจน หายใจและหายใจเอาไอก๊าซสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่อยู่ภายในถังเมื่อมีการเข้าไปติดตั้งเครื่องฉายรังสี	ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน อาจจะได้รับอันตรายที่เกิดจากการขาดออกซิเจนหายใจ และเกิดการกระคายเคืองจาก ไอก๊าซ สารเคมี			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานโดนผงเหล็ก กระเด็นเข้าขณะทำการทดสอบ MT	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดระคายเคืองส่วนขอร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บตา			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	มีสารเคมีรั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
6	RP-JB-006	การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Test)	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	สัมผัสขดเค้น ชิ้นลงบันได นั่งร้านขณะทำการทดสอบ UT	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทก บาด ที่ม แขนง เกี่ยว ข่วนกับขอบบันไดชั้นบันไดของนั่งร้าน	/		
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานที่มีความจำ เป็นที่ต้องออกนอกวางกั้นเขตของนั่งร้านในขณะที่ยกสิ่งตามแนวเชื่อม	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากบาด เจ็บ มือ แขน เท้า นิ้วมือ			
									ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูงขณะทำงาน			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	มีสารเคมีรั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	เครื่องมือที่ใช้ชักถอนจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านล่างได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือที่หล่นใส่			
									เครื่องมือชำรุดเสียหาย			
7	RP-JB-007	การตรวจสอบด้วยเครื่องวัดความหนา (Ultrasonic Thickness Measurement)	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสขดเค้น ชิ้นลงบันไดนั่งร้านขณะทำการทดสอบ UTM	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทก บาด ที่ม แขนง เกี่ยว ข่วนกับขอบบันไดชั้นบันไดของนั่งร้าน	/		

			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานที่มีความจำ เป็นที่ต้องออกนอกวางกั้นเขตของนั่งร้านในขณะที่ยกสิ่งตามแนวเชื่อม	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากบาด เจ็บ มือ แขน เท้า นิ้วมือ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานทำเครื่องมือ อุปกรณ์ตกขณะทำการทดสอบ UTM	ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูงขณะทำงาน			
									ผู้ร่วมงานข้างล่างอาจได้รับบาดเจ็บ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	มีสารเคมีรั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	6	ผู้ปฏิบัติงานขาดออกซิเจน หายใจและหายใจเอาไอก๊าซสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่อยู่ภายในถังเข้าไป	ผู้ปฏิบัติงานอาจจะได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการขาดออกซิเจนหายใจและเกิดระคายเคืองจากไอก๊าซสารเคมี			
8	RP-JB-008	การตรวจสอบความตึงและเงื่อนของเครื่องจักร	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	2	สายวัดความตึงสะเทือนไป พันกับเพลามอเตอร์และปั๊มขณะปฏิบัติงานอยู่	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากสายวัดความตึงสะเทือนไปพันกับมอเตอร์แล้วสายสะบัดมาโดนผู้ปฏิบัติงาน	/		
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	2	ผู้ปฏิบัติงานกระชักระแทกกับท่อกระบวนการผลิตขณะปฏิบัติงานวัดความตึงและเงื่อน	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากศีรษะชนท่อกระบวนการผลิต			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	2	เสื่อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไปพันกับเพลามอเตอร์	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการดึงหนีบ พ้นของเพลามอเตอร์ขณะทำการตรวจเช็คความตึงและเงื่อนของเครื่องจักร			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	เสียงเครื่องจักรมีเสียงดัง มากขณะเข้าไปเช็คความตึงและเงื่อนของเครื่องจักร	ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงดังจากเครื่องจักร อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาการได้ยินเสียงได้			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	2	มีสารเคมีรั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
9	RP-JB-009	การตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่องจักรประเภท Static Equipment (External Visual Inspection/ External Visual Examination)	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสผงเหล็ก ขณะเดินตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยวิธี Visual Inspection	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทก แขนง เกี่ยว ข่วน กับพื้นหรือกับอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณนั้นๆ	/		
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานกระชักระแทก ท่อกระบวนการผลิตขณะเดินตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยวิธี Visual Inspection	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากศีรษะชนท่อกระบวนการผลิต			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับกลิ่นฉุน ขณะเดินตรวจสอบการตั้งนั่งร้านรวมถึงถูกนั่งร้าน	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากบาด เจ็บ แขนง เกี่ยว ข่วน ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ มือ แขน เท้า นิ้วมือ ศีรษะ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	4	ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจาก			

								จะเคาะไทร์เข้าขณะทำงานมีสารเคมี	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
								รั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง				
								จะเคาะไทร์เข้าขณะทำงานไปเหยียบ	อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย			
								หรือเห็นชกอุปกรณ์				
13	RP-JB-013	การติดตั้ง และรื้อถอนบ้านนอก	PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้ปฏิบัติงานเดินล้ม	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากขาด			/
									ล้ม แวง เขียว ช้ำน ส่วนของร่างกายที่ได้รับ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้ปฏิบัติงานทำน้ำร้อน	ผู้ร่วมงานข้างล่างอาจได้รับบาดเจ็บ			
								อุปกรณ์ เครื่องมือตกขณะทำการติดตั้ง และ	เนื่องจากมีน้ำร้อน เครื่องมือและอุปกรณ์ตก			
								รื้อถอนบ้าน	ใส่ร่างกาย			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากการตกจาก			
									ที่สูง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายบาดเจ็บ			
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	อุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องมือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือวัดได้รับ			
								กระแทกเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือวัด	ความเสียหายจากการติดตั้งและรื้อถอนบ้าน			
								ขณะทำการติดตั้ง และรื้อถอนบ้าน				
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ขณะลงน้ำร้อนมีสารเคมี	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมี			
								รั่วไหลในบริเวณใกล้เคียง				
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้รับหมายของอุปกรณ์	เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ			
								ผิดพลาดทาง				
			PPD/FPD area	/	ช่างเทคนิค	/	8	ผู้รับหมายของอุปกรณ์ที่	เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ			
								มีน้ำหนักมากเกินไปที่กฎหมายกำหนด				

S-SPR-SHE-F-0002 (Rev.4) (Effective 180324) (IDE-028/24)

รายงานการประเมินความเสี่ยงสำหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ที่มีการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม

แบบสรุประดับความเสี่ยง / อันตรายของกิจกรรม, เครื่องจักร / อุปกรณ์

โรงงาน : บริษัท บีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

ส่วนงาน : บำรุงรักษา (ME)

ลำดับ (Item)	เลขที่กิจกรรมงาน (Job No.) หรือ เครื่องจักร (Equipment No.)	ชื่อกิจกรรมงาน (Activity Name) หรือ เครื่องจักร (Equipment Name)	สาเหตุ (Causes)	ผลที่เกิดขึ้นตามมา (Consequence)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Severity Impacted Level)				ระดับ ความเสี่ยง (Risk Level)	หมายเหตุ (Remark)
					People	Equipment	Public	Environment		
1	ลำดับที่ 1-25	เบร้ง ของชุด gear box	> ขาดการหล่อลื่น หรือ มีสิ่งสกปรก ปะปนใน สารหล่อลื่น	> ชุดใบกวนไม่สามารถหมุน กวนของเหลวต่อไปได้	0	3	0	0	2	
				> มอเตอร์กินกระแสไฟเกินทำให้ ชดลวดไหม้	0	3	0	0	2	
			> ปากซีลชุดฟันเฟือง ชำรุด กันน้ำมันไม่อยู่	> ชุดฟันเฟืองของ gear ชำรุด เนื่องจากขาดสารหล่อลื่น	0	3	0	0	2	
			> ประเก็น casing ชุดฟันเฟืองน้ำมันรั่วซึม	> ชุดฟันเฟืองของ gear ชำรุด เนื่องจากขาดสารหล่อลื่น	0	3	0	0	2	
2	ลำดับที่ 1-25	ชุดเฟือง gear	> เกิดการเสียหายของเบร้ง ในชุด gear box	> มอเตอร์กินกระแสไฟเกินทำให้ ชดลวดไหม้	0	3	0	0	2	
				> สารหล่อลื่นเกิดการปน เปื้อนของเศษโลหะภายใน						
			> ชุดใบกวนไม่สามารถหมุน กวนของเหลวต่อไปได้	> ชุดใบกวนไม่สามารถหมุน กวนของเหลวต่อไปได้	0	3	0	0	2	
			> สารหล่อลื่นภายในของ ฟันเฟืองไม่เพียงพอ	> ชุดใบกวนไม่สามารถหมุน กวนของเหลวต่อไปได้						
				> มอเตอร์กินกระแสไฟเกินทำให้ Trip						
				> ชุดฟันเฟืองของ gear ชำรุด						
3	ลำดับที่ 1-25	Insert Coupling	> ใช้งานนานเกินไป	> ชุดใบกวนไม่สามารถหมุน กวนของเหลวต่อไปได้	0	3	0	0	2	
				> ชุดใบกวนเกิดการสั่น						

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

S-SPR-SHE-F-0007(Rev.4) (Effective_180324) (IDE-030/24)

แบบสรุประดับความเสี่ยง / อันตรายของกิจกรรม, เครื่องจักร / อุปกรณ์

โรงงาน : บริษัท บีเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

ส่วนงาน : บำรุงรักษา (ME)

ลำดับ (Item)	เลขที่กิจกรรมงาน (Job No.) หรือ เครื่องจักร (Equipment No.)	ชื่อกิจกรรมงาน (Activity Name) หรือ เครื่องจักร (Equipment Name)	สาเหตุ (Causes)	ผลที่เกิดขึ้นตามมา (Consequence)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Severity Impacted Level)				ระดับ ความเสี่ยง (Risk Level)	หมายเหตุ (Remark)
					People	Equipment	Public	Environment		
				สะท้อน และเสียงดังอย่าง รุนแรงขณะทำงาน						
				> มอเตอร์กินกระแสไฟเกินทำให้ ชดลวดไหม้	0	3	0	0	2	
4	ลำดับที่ 1-25	ใบกวน	> bolts / nuts ยึดใบกวน ไม่แน่น หรือคลายตัว หลังงานซ่อม	> ชุดใบกวนหมุนเสียติดกับ ผนังของถังเป็นรอย	0	3	0	0	2	
				> มอเตอร์กินกระแสไฟเกินทำให้ ชดลวดไหม้	0	3	0	0	2	
				> ชุด Mechanical Seal ชำรุด เสียหาย						
				> product เกิดการปนเปื้อน และสูญเสีย						
5	ลำดับที่ 1-25	Mechanical Seal (M/S)	> เกิดการ Run dry ของ Mech. seal	> สารที่อยู่ภายในรั่วไหลออกมา ภายนอกเกิดการถูกไหม้	0	4	0	1	2	
			> ระบบ Flushing Mech. Seal ล้มเหลว	> สารที่อยู่ภายในรั่วไหลออกมา ถูกคนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ	4	0	0	1	2	
				> สารที่อยู่ภายในรั่วไหลออกมา ปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม	0	0	0	4	2	
6	ลำดับที่ 1-25	Foot Bearing	> เพลาของชุดใบกวน	> มอเตอร์กินกระแสไฟเกินทำให้	0	3	0	0	2	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

S-SPR-SHE-F-0007(Rev.4) (Effective_180324) (IDE-030/24)

แบบสรุประดับความเสี่ยง / อันตรายของกิจกรรม, เครื่องจักร / อุปกรณ์

โรงงาน : บริษัท บีเอสที เอเนอจีส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

ส่วนงาน : บำรุงรักษา (ME)

ลำดับ (Item)	เลขที่กิจกรรมงาน (Job No.) หรือ เครื่องจักร (Equipment No.)	ชื่อกิจกรรมงาน (Activity Name) หรือ เครื่องจักร (Equipment Name)	สาเหตุ (Causes)	ผลที่เกิดขึ้นตามมา (Consequence)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Severity Impacted Level)				ระดับ ความเสี่ยง (Risk Level)	หมายเหตุ (Remark)
					People	Equipment	Public	Environment		
			แกว่งมากผิดปกติ	ขดลวดไหม้						

Rev. จัดเตรียมโดย (Prepared By)	เห็นชอบโดย ผจส. ขึ้นไป (Approved By Div. Mgr. Up)	Rev. จัดเตรียมโดย (Prepared By)	เห็นชอบโดย ผจส. ขึ้นไป (Approved By Div. Mgr. Up)	Rev. จัดเตรียมโดย (Prepared By)	เห็นชอบโดย ผจส. ขึ้นไป (Approved By Div. Mgr. Up)	Rev. จัดเตรียมโดย (Prepared By)	เห็นชอบโดย ผจส. ขึ้นไป (Approved By Div. Mgr. Up)
(.....)/...../.....	(.....)/...../.....	(.....)/...../.....	(.....)/...../.....	(.....)/...../.....	(.....) KTS/...../..... ...02..../...02.../...2567..	(.....) SCW/...../..... ...02..../...02..../2567...	(.....)/...../.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

S-SPR-SHE-F-0007(Rev.4) (Effective_180324) (IDE-030/24)

เอกสารการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากโครงการ

ส่วนหน้าของรายงาน

บทนำ

การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ชี้แจงเพิ่มเติม ตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

สรุปผลตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงทุก 5 ปี

หน่วยงาน	รายละเอียด	วันที่จัดส่งล่าสุด	วันที่แจ้งผลการพิจารณาล่าสุด	กำหนดส่งครั้งต่อไป	ข้อเสนอแนะ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	Phase I	12 กรกฎาคม 2556	31 กรกฎาคม 2556	-	-
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	Phase II	18 พฤษภาคม 2559	29 มิถุนายน 2559	-	-
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	STEP-01 & 02	14 กุมภาพันธ์ 2561	2 มีนาคม 2561	-	-
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	บททวน 5 ปี	21 มีนาคม 2562	25 เมษายน 2562	2567	-
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	STEP-04	14 สิงหาคม 2562	3 กันยายน 2562	-	-
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	STEP-06			-	-



STEP-04

STEP-06



2 มีนาคม 2561

24 เมษายน 2562

3 กันยายน 2562

2566

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

บททวนทุก 5 ปี เลขที่ อก. 0312/815 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62

- แผนควบคุมความเสี่ยง 167 แผน
- แผนลดความเสี่ยง 45 แผน

- ระดับ 3 = 87 เรื่อง
- ระดับ 2 = 4,210 เรื่อง
- ระดับ 1 = 420 เรื่อง



1

Control Plan

167 Plan:

➤ PHASE#1 >> 97 Plan

➤ PHASE#2 >> 67 Plan

➤ STEP 01 & 02 >> 3 Plan

2


Reduce Plan


45 Plan:

➤ PHASE#1 >> 21 Plan

➤ PHASE#2 >> 24 Plan

➤ STEP 01 & 02 >> 0 Plan



 Reduce Plan	
Phase#1 : 21 Plan	Phase#2 : 24 Plan
PO-JR-038	PO-JR-02001
PO-JR-038	PO-JR-02002
PO-JR-064	PO-JR-02003
PO-JR-064	PO-JR-02009
PO-JR-065	PO-JR-02010
PO-JR-070	PO-JR-02112
PO-JR-070	PO-JR-02113
PO-JR-075	PO-JR-02114
PO-JR-075	PO-JR-02115
PO-JR-075	PO-JR-02116
PO-JR-006	PO-JR-02129
PO-JR-021	PO-JR-02130
PO-JR-027	PO-JR-02131
PO-JR-027	PO-JR-02132
PO-JR-015	PO-JR-02133
PO-JR-026	PO-JR-02135
PO-JR-026	PO-JR-02136
PO-JR-012	PO-JR-02140
PO-JR-022	PO-JR-02142
PO-JR-013	PO-JR-02147
PO-JR-023	PO-JR-02152
PO-JR-079	PO-JR-02154
PO-JR-080	PO-JR-02067

- ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงฯ

Phase I : T-0802 DRY solvent tank




โรงงาน :	บริษัท เจเอชอาร์ มีแอล อีเอสไอแอนด์ จำกัด		ชื่อโครงการตาม : T-0802 DRY solvent tank		เลขที่โครงการตาม : PD-JB-097		เลขที่เอกสาร :	
วันที่ทำมา :	6/27/2018		วัดปุระจะรังค์ :				P&ID No.	
เอกสารอ้างอิง :			ปัจจัยการผลิต & ค่าควบคุม :				8002	
คณะทำงานฯ :	1	CHATANAI AUMPA	TECHNIP	3	THANAWAT ITTHAREE	JBE	5	BORWONPHONG
	2	MOLTTHIAN VICHANIKRAU	JBE	4	NIWATCAI	JBE	6	

No.	ปัจจัยการผลิต (Parameter)	ข้อบกพร่อง (Deviation)	สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง (Causes)	ผลลัพธ์ตามมา (Consequence)	มาตรการป้องกัน (ดูปัจจัยเสี่ยง) Safeguard	ผลของการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (Risk Ranking)						ข้อเสนอแนะ (เมื่อจำเป็นควรทำ) (Recommendation)	
						(1) ความรุนแรง (Severity)			ระดับ (1 X 2)		Risk Level		
						Public	Employee	Public	Private	RIR			RL
1	Flow	Flow No	1.1 FCV 3-B ทำงานผิดพลาดทำให้เกิดการปิด鎖 100%	1.1.1 ไม่มี Solvent เข้า E-0301 และ E-0302	1.1.1. FI 3-1A สำหรับดูแลและแจ้งเตือนภัยกรณีการไหลกลับ feed ที่เข้ามาใน E-0301 และ E-0302	1	2	1	1	2	4	Low	
				1.1.2 ห้าม P-0802/A ทำงานเกิน Discharge สูงกว่า Operating Pressure	1.1.2. PIC 8-4 สำหรับดูแลและแจ้งเตือนภัยกรณีการทำงานผิดปกติของ PCV 8-4 ไม่ให้ Solvent กลับคืน T-0802 1.1.2. PSV 8-3 ติดตั้งที่ discharge ของ P-0802/A	1	2	1	1	2	4	Low	
		Flow No	1.2 PCV 8-SA ทำงานผิดพลาดทำให้เกิดการเปิด鎖 100%	1.2.1 ทำให้ความดันของ T-0802 ลดลงต่ำกว่า Operating Pressure จนอาจเกิดขึ้น vacuum ได้	1.2.1. PI 8-1 สำหรับดูแลและแจ้งเตือนภัยกรณีการทำงานของ PCV 8-SA ผิดปกติ	1	2	1	1	2	4	Low	
		Flow No	1.3 PCV 8-SB ทำงานผิดพลาดให้เกิดการเปิด鎖 100%	1.3.1 ทำให้ความดันของ T-0802 เพิ่มขึ้นสูงกว่า Operating Pressure	1.3.1.1 PI 8-2 สำหรับดูแลและแจ้งเตือนภัยกรณีการทำงานของ PCV 8-SB ผิดปกติ 1.3.1.2 BV 8-2 ติดตั้งที่ T-0802 1.3.1.3. Emergency vent ผ่าน V-0802	1	2	1	1	2	4	Low	
		Flow No	1.4 ไม่มี N2 เข้าระบบ B-0805 และ B-0806	1.4.1 ทำให้ความดันของ T-0802 เพิ่มขึ้นสูงกว่า Operating Pressure	1.4.1.1 PI 8-3 สำหรับดูแลและแจ้งเตือนภัยกรณีการทำงานของ N2 ในระบบ B-0805 และ B-0806 ผิดปกติ 1.4.1.2 DV 8-2 ติดตั้งที่ T-0802 1.4.1.3. Emergency vent ผ่าน V-0802 1.4.1.4. FI 8-4 แจ้งเตือนเมื่อ N2 เข้ามาในระบบ L	1	2	1	1	2	4	Low	
		Flow No	1.5 P-0802A เกิดความล้มเหลวไม่สามารถทำงานได้	1.5.1 ไม่สามารถส่ง DRY solvent ไปยัง reactor ได้	1.5.1.1 Standby P-0802B ติดตั้งแล้ว	1	2	1	1	2	4	Low	
		Flow No	1.6 PCV 8-4 ทำงานผิดพลาดทำให้เกิดการเปิด鎖 100%	1.6.1 ทำให้ P-0802/A/B ทำงานเกิน Discharge สูงกว่า Operating Pressure	1.6.1.1 PSV 8-3 ติดตั้งที่ discharge ของ P-0802/A/B	1	2	1	1	2	4	Low	

Consequence Analysis (CA)


There are total **23** cases scenario of CA

Example the worst case scenario of VCE, Jet fire and Flash fire for refrigeration unit

VCE	Jet fire	Flash fire
		
Scenario : Propane leak from the 2 inches nozzle of Propane receiver (V-0702) Impact : Red (5psi) 96 meter Orange (3psi) 102 meter Yellow (1psi) 163 meter Safety : > 5 people dies Environment : Significant impact Property damage : Serious property damage (> 50 MB)	Scenario : Propane leak from 3 inches nozzle of Propane K/O drum V-0701A Impact : Red (35kw/m2) 10 meter Orange (12kw/m2) 21 meter Yellow (2kw/m2) 59 meter Safety : > 1 person dies Environment : Significant impact Property damage : Serious property damage (10 - 50 MB)	Scenario : Propane leak from the 2 inches nozzle of BRINE cooler (E-0710) Impact : Red (60% LEL) 67 meter Orange (>10%LEL) 88 meter Yellow (<10%LEL) 231 meter Safety : > 1 person dies Environment : Significant damage Property damage : Serious property damage (10 – 50 MB)


Risk Analysis Summary (HAZOP)

Risk level




■ Risk 1 ■ Risk 2 ■ Risk 3 ■ Risk 4

R1/R2 Cause



■ Equipment fail
■ Instrument fail
■ Human factor
■ External factor

PHA recommendation



■ Risk 1
■ Risk 2
■ Risk 3
■ Risk 4

ATP no : S1-1-1-xx-23-SE-01

Topic : Revalidate Risk Assessment (5 Year) Law & Regulation

Sub-Strategy : S1: Excellent SHE System & Behavior

Company's KPI :

S1-1-1: No. of Incident case Level 2 up (case)

Background

Why

To review risk assessment report both inside and outside the company that has changed to complete and to be used to extend the license to operate the factory activities according by the law.

Current

1. Update & Revalidate BEE Process, Risk Assessment (HAZOP, What If, FMEA) on Y22


Target/ Outcome

- Revalidate Risk Assessment within Apr '24
- Extend the license to operate the factory

Supporting

- PPD, FPD, MT, WRP, SE., HA, PE Div.
- PHA Sub. Committee

What to do?



Key Constraint

- Many part & document for over all risk assessment in BEE
- Take a long time



STARTEGY : S1 : Safety Excellent

Objective : S1-1-1: No. of Incident case Level 2 up (case)

as of End Jan '24
XXX
On Plan

as of Jan '24
XXX%
Completion



Action Plan : Revalidate Risk Assessment (5 Year) Law & Regulation

Goal : Extend the license to operate the factory

Team

: PRA, GCK

Methodology	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Target
1. KOM Revalidate Risk Assessment	■												
2. Update all Document from and register	■	■	■										
3. Follow up progress Risk Assessment all div.	■	■	■	■									
4. Summary Risk Assessment Report				■	■	■							
5. Submit Report to DIW							■						
6. Follow up DIW Approval Report							■	■	■				

Progress as of End Mar

60% Progress
Remain : MT, WRP

ภาคผนวก ข.3

เอกสารว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



JSR BST Elastomer Co., Ltd.

Memorandum

Attn : JTW Ref. No : JBE – M272/21
CC : YTC, ~~KTD~~ Date : November 18th, 2021
From : Procurement Department : Procurement and Company Secretariat
Subject : Signing on Environmental Impact Assessment (EIA Monitoring) Contract between JBE and Secot Co., Ltd.

☐ For Information ☐ For Approval ☐ Please Handle ☐ As Your Requested
☐ For Comments ☐ Please Contact Me ☒ Please Sign ☐ Please Report

The attached is the EIA Monitoring Contract between JSR BST Elastomer Co., Ltd. and Secot Co., Ltd.

Purpose : To service checking parameters for the Environmental Impact assessment (EIA and Non-EIA)
Term : January 1st, 2022 - December 31st, 2023 (2 Years)
Value : Estimate cost 1,768,314 THB/Year

Please kindly sign on this Contract.

Best regards,
JWJ

ทำที่ บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด โดย นางจิตติมา วัฒนปาณี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ สำนักรงใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวร ชั้น 10 ถนนสารคดี แขวงทุ่งนวมเขต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ต่อไปนี้เรียกว่า ("ผู้ว่าจ้าง") และ

บริษัท ชีคอต จำกัด โดย นายชรรชัย เจริญไกรอุดม ในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักรงใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนวิมลกลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ต่อไปนี้เรียกว่า ("ผู้รับจ้าง")

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญา โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

ภายใต้สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาคงตกลงกำหนดคำจำกัดความไว้ดังต่อไปนี้

"สัญญา" หมายถึง สัญญาฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ทั้งหมดยกเว้น
"ผู้ว่าจ้าง" หมายถึง บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
"ผู้รับจ้าง" หมายถึง บริษัท ชีคอต จำกัด
"พนักงาน" หมายถึง พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดหาซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างและจัดส่งไปให้ดำเนินงานแก่ผู้ว่าจ้างตามระยะเวลาของสัญญา ฉบับนี้
"งานที่ผู้ว่าจ้าง" หมายถึง ขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างตกลงรับดำเนินการให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1. อัตราค่าบริการ (Pricelist For Environmental Monitoring Program)

ฉบับ

สัญญาจ้าง

งานจัดทำรายงานและดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ : ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์เอส-เอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber)

ระหว่าง

บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด

กับ

บริษัท ชีคอต จำกัด

- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2. ขอบเขตของงาน (Scope of work)
- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3. ระเบียบการวางผังและการชำระเงิน บริษัท เจเอสอาร์ บีโอเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
- เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4. กฎที่ห้ามชีวิต (Life Saving Rules)

ข้อ 3. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานและดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ EIA รวมถึงงานที่แตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ข้อ 4. ขอบข่ายการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างรับผิดชอบงานในพื้นที่โรงงาน กระบวนการผลิต หน่วยสนับสนุนการผลิต สำนักรง และสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพให้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 และต้องยึดถือ ปฏิบัติตามกฎหมายปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญที่สุด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจะจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินงานในจุดที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดเตรียมน้ำและไฟ ให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจะให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อย 5 วัน ก่อนเริ่มดำเนินการตามสัญญาในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมพนักงานของผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงานภายใต้สัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน ทางผู้ว่าจ้างไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ทางผู้รับจ้างต้องสามารถเข้ามาเริ่มงานได้ภายใน 1 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง

ข้อ 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นฝ่ายจัดหาและจัดเตรียม นักวิเคราะห์ วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ พนักงาน ลูกจ้างบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ เพื่อให้งานสำเร็จสมบูรณ์ตามสัญญาภายในกำหนดระยะเวลาที่ทางผู้ว่าจ้างแจ้งไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างตรวจวัดและใช้ในการวิเคราะห์ต้องผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทดสอบจะต้องขึ้นทะเบียนอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุมรายการที่ทำการทดสอบให้กับผู้ว่าจ้าง และในกรณีที่มีการส่งตัวอย่างของผู้ว่าจ้าง

ภาคผนวก ข.4

หนังสือแจ้งแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อหน่วยงานอนุญาต



บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด

175 อาคารสารชิต์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2679 6644 โทรสาร. +66 (0) 2679 6650

เลขที่ BEE-068/67

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ส่งแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene
Butadiene Rubber)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567

บริษัท บีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด (BEE) เลขที่ 8/1 ถ.ไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 ประกอบกิจการ ผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (SSBR) ขอส่งแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution
Styrene Butadiene Rubber) ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางขวัญตา อัจฉริยะภากร)

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

(Solution Styrene Butadiene Rubber) บริษัท ปิเอสที เอ็นเอส อีลาสโตเมอร์ จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 256

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจวัด	สถานี	ความถี่	ม.ล.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ 1.1 จากปล่องระบาย	- ปล่องระบาย Direct Fired Thermal Oxidizer (DFTO) • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) • 1,3 บิวทาไดอิน	- US.EPA Method 7 - US.EPA Method 18	- DFTO หน่วยที่ 1 - DFTO หน่วยที่ 2	2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 7 วัน (ช่วงเดียวกับคุณภาพอากาศในบรรยากาศ)				25-					↔			
	- ปล่องระบาย Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) • สไตรีน • โทลูอีน • 1,3 บิวทาไดอิน • ไฮโดรคาร์บอน • เคนโซโครฟิเรน • เฮปเทน • ไอโซครีโอบนทั้งหมด (THC)	- US.EPA Method 7 - US.EPA Method 18 - US.EPA Method 18 - US.EPA Method 18 - US.EPA Method 18 - US.EPA Method 18 - US.EPA Method 18 - US.EPA Method 25A (FID)	- RTO หน่วยที่ 1 - RTO หน่วยที่ 2				25-						↔			
	รายงานและสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) จากระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs)	- ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System ; CEMs)	- DFTO หน่วยที่ 1 - DFTO หน่วยที่ 2 - RTO หน่วยที่ 1 - RTO หน่วยที่ 2	ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง	<div style="width:100%; height:1px; background-color:black;"></div> ตรวจวัดแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการ <div style="width:100%; height:1px; background-color:black;"></div>											
	ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ CEMs	- Relative Accuracy Test Audit (RATA Test) หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	- DFTO หน่วยที่ 1 - DFTO หน่วยที่ 2 - RTO หน่วยที่ 1 - RTO หน่วยที่ 2	ปีละ 1 ครั้ง											↔	

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีการตรวจ/ตรวจวัด	สถานี	ความถี่	ม.ก.	ท.พ.	มี.ก.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ความเร็วลม/ทิศทางลม	- Wind Cup & Wind Vane	- ชุมชนบ้านพลอง	ปีละ 2 ครั้ง			25-						↔			
1.2 ในบรรยากาศ	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	- Chemiluminescence	- ชุมชนขอร่วมพัฒนา - วัดมาบขูด	ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดียวคุณภาพอากาศจากปด่อง)			31									
	- โทลูอีน	- US.EPA Method TO-15	- ชุมชนบ้านพลอง	เดือนละ 1 ครั้ง	8-	1-	4-	4-	8-	←						→
	- สไตรีน		- ชุมชนขอร่วมพัฒนา	ครั้งละ 24 ชั่วโมง	9	2	5	5	9							
	- ไซโคลเฮกเซน		- วัดมาบขูด	ต่อเนื่อง												
	- 1,3-บิวทาไดอิน															
2. เสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	- Integrated Sound Level Meter	กึ่งกลางรั้ว 5 ด้าน รอบพื้นที่ • ด้านทิศเหนือ • ทิศใต้ • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ • ทิศตะวันตก ชุมชนควาน-ข้าวประจู้	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง			25-1					↔				
3. คุณภาพน้ำทิ้ง	- อัตราการไหล (Flow rate)															
3.1 จากระบบบำบัด	- อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ซีโอดี (COD) - บีโอดี (BOD ₅) - ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	- Laboratory and Field Method, APHA 2550 B - Electrometric Method, APHA 4500-H ⁺ B - Closed Reflux/ Titrimetric Method, APHA 5220 C - 5 Days BOD test, Membrane Electrode Method, APHA 5210 B - Membrane Electrode, APHA 4500 O-G	วางระบบบำบัดของบ่อพักน้ำทิ้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	29	9	29	8	20	←						→

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานี	ความถี่	ม.ล.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
3. คุณภาพน้ำทิ้ง 3.1 อารระบบบำบัด (ต่อ)	- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - โทลูอีน (Toluene) - สไตรีน (Styrene)	- Partition-Gravimetric Method, APHA 5520 B - Dried at 180 ⁰ C Method, APHA 2540 C - Dried at 103-105 ⁰ C Method, APHA 2540 D - Purge and Trap, GC MS, APHA 6200 B - Purge and Trap, GC MS, APHA 6200 B	วางระบบน้ำของบ่อกักน้ำทิ้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	29	9	29	8	20							
4. คุณภาพน้ำใต้ดิน (รายงานระดับน้ำใต้ดิน ในขณะที่ทำการเก็บตัวอย่าง น้ำใต้ดิน)	- 1,3 บิวทาไดอิน - สไตรีน - โทลูอีน - ไซโคลเฮกเซน - เฮปเทน	- Purge and Trap, GC MS, APHA 6200 B / SW 846 5030 C / 8260 C	- บริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ - บริเวณอาคารห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ - บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย	ปีละ 2 ครั้ง				30							↔	
	- ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินจาก บ่อส่งผลการณ์	- ข้อมูลค่าระดับน้ำใต้ดิน หรือวิธีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	- บริเวณอาคารเก็บสารเคมี - บริเวณหน่วยทำความเย็น					30							↔	
5. คุณภาพดิน	- 1,3 บิวทาไดอิน - สไตรีน - โทลูอีน - ไซโคลเฮกเซน - เฮปเทน	- Purge and Trap, GC MS, SW 846 5035 A / 8260 C	- บริเวณอาคารเก็บสารเคมี - บริเวณหน่วยทำความเย็น	ทุก 3 ปี (28-29 มิ.ย. 64)					30							
6. อชีวอนามัยและความปลอดภัย 6.1 คุณภาพอากาศใน สถานประกอบการ	- ไอสาร 1,3 บิวทาไดอิน - ไอสารโทลูอีน - ไอสารสไตรีน - ไอสารไซโคลเฮกเซน - ไอสารเตตระไฮโดรฟูแรน - ไอสารเฮปเทน	- GC/FID, NIOSH 1024 - GC/FID, NIOSH 1501 - GC/FID, NIOSH 1501 - GC/FID, NIOSH 1500 - GC/FID, NIOSH 1609 - GC/FID, NIOSH 1500	- ส่วนเตรียมผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finishing) หน่วยที่ 1 - ส่วนเตรียมผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finishing) หน่วยที่ 2	ปีละ 4 ครั้ง			20		14			↔			↔	

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานี	ความถี่	ม.ล.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6.1 คุณภาพอากาศใน สถานประกอบการ	- ไอสาร 1,3 บิวทาไดอิน - ไอสารไซโคลเฮกเซน - ไอสารเฮปเทน	- GC/FID, NIOSH 1024 - GC/FID, NIOSH 1500 - GC/FID, NIOSH 1500	- ส่วนแยกตัวที่ละลายกลับมา ใช้ใหม่ (Solvent Purification) หน่วยที่ 1 - ส่วนแยกตัวที่ละลายกลับมา ใช้ใหม่ (Solvent Purification) หน่วยที่ 2	ปีละ 4 ครั้ง			20			14			↔		↔	
6.2 ระดับเสียงในสถาน ประกอบการ	- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทำงาน เฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hr)	- Integrated Sound Level Meter	- พื้นที่บริเวณหน่วยผลิตลม - พื้นที่บริเวณหน่วยผลิต น้ำหล่อเย็น	ปีละ 2 ครั้ง			20						↔			
	- ระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ย ตลอดเวลาการทำงาน (Time Weighted Average-TWA) เฉลี่ย 12 ชั่วโมง (TWA 12)	- Noise Dosimeter	- พนักงานที่สัมผัสเสียงดัง	ปีละ 2 ครั้ง			20						↔			
	- จัดทำ Noise Contour	- Grid Monitor by Sound Level Meter	- บริเวณกระบวนการผลิตที่มี เสียงดัง	ทุก 3 ปี (พ.ย. 65)	ดำเนินการครั้งถัดไปในปี พ.ศ. 2568											
6.3 การตรวจรับสัมผัส สารเคมีแบบติดตัว พนักงาน (Personal Sampling)	- สไตรีน - โทลูอีน	- NIOSH 1501 - NIOSH 1501	- พนักงานปฏิบัติการผลิต (Finishing)	ปีละ 2 ครั้ง			4 20 25						↔			
	- 1,3 บิวทาไดอิน	- NIOSH 1501	- พนักงานปฏิบัติการผลิต (Finishing) - พนักงานปฏิบัติการผลิต (Polymerization)			28							↔			

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์ตรวจวัด	สถานี	ความถี่	ม.ล.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
7. สังคม-เศรษฐกิจ	- สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อ่อนไหวโดยรอบ กลุ่มประมง และกลุ่มพะเลียงสัตว์น้ำ และสถานประกอบการที่อยู่ระยะประชิดโดยรอบโครงการ และชุมชนที่เป็นจุดติดกับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) และแสดงแผนที่จะการกระจายตัวในการเก็บข้อมูล	- สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ชุมชนในพื้นที่ 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน วัด โรงเรียน และสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น	ปีละ 1 ครั้ง					15-19							
	- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์จากการดำเนินงาน	- การสำรวจและจำนวนตัวอย่างเป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ และประเมินร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน	- ชุมชนในพื้นที่ 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน วัด โรงเรียน สถานที่สำคัญต่างๆ กลุ่มประมง และกลุ่มพะเลียง สัตว์น้ำและสถานประกอบการโดยรอบ เป็นต้น	1 ครั้ง/ปี					15-19							