

บทที่  
CHAPTER

# 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์  
จำกัด

โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว  
ประทานบัตรที่ 30249/15935  
บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด  
ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

# บทที่ 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 30249/15935 ของบริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรัก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ที่ผ่านมาโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทางโครงการทำเหมืองตามที่มีรายการสั่งซื้อวัตถุดิบเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากมีการดำเนินการทำเหมืองอย่างเต็มระบบแล้วนั้นทางบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติมอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ

1. จัดให้มีรถบรรทุกสำหรับฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางทางขนส่งแร่ และบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดให้มีห้องสุขาสำหรับพนักงาน ภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงจัดให้มีน้ำดื่มสำหรับพนักงาน
3. จัดหาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในพื้นที่โครงการ
4. จัดให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน โดยจะติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5. ให้ทางโครงการจัดหาและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพงาน พร้อมกำชับให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
6. ให้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง