

บทที่
CHAPTER

4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรที่ 26592/16503

บริษัท บุญถาวร ไมน์นิ่ง จำกัด

ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 26592/16503 ของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า โครงการเริ่มจัดเตรียมพื้นที่รองรับการทำเหมือง โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้ อย่างสม่ำเสมอ

1. ให้ทางโครงการพัฒนาการทำเหมืองให้เป็นไปตามแนวทางเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ
2. ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นอยู่เสมอ เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ และการเข้ามามีส่วนร่วมของการอยู่ร่วมกัน ระหว่างเหมืองแร่และชุมชนใกล้เคียง
3. ดูแลแนวต้นไม้บนคันทำนบดินอยู่เสมอ หากมีต้นไม้ที่เสียหายหรือตายลงให้ดำเนินการแก้ไขปลูกเพิ่มเติมในทันที
4. หลีกเลี่ยงการทำเหมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำสาธารณะ