

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแพนแปซิฟิกเบงกอก (Pan Pacific Bangkok) ของบริษัท ปิยะสมบัติทองหล่อ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีบางมาตรการที่ปฏิบัติแล้วไม่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ซึ่งมีข้อจำกัดที่ยังไม่ปฏิบัติได้ ดังนี้

1. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสถานีดับเพลิง และกู้ภัยคลองเตย ให้มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ ซึ่งทางโครงการยังไม่ได้มีการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากบริษัท บิว-ไทย จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลักจะเข้าดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 และกำลังประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โดยจะดำเนินการในครั้งถัดไป แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและความปลอดภัย อบรมเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นให้กับคนงาน ดังแสดงในภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 และภาคผนวก ข-13, 27, 30 ถึงภาคผนวก ข-31

2. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ ซึ่งทางโครงการยังไม่ได้มีการตรวจสุขภาพคนงานหลังรับเข้าทำงาน เนื่องจากบริษัท บิว-ไทย จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลักจะเข้าดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 และกำลังประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โดยจะดำเนินการในครั้งถัดไป แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน พร้อมทั้งยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและความปลอดภัยติดตั้งป้ายให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองในบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน ดังแสดงในภาคผนวก ข-1 รูปที่ 88 และ ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 92 รวมถึงภาคผนวก ข-34

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมแพนแปซิฟิกเบงค็อก (Pan Pacific Bangkok) ของบริษัท ปิยะสมบัติทองหล่อ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวนจะมีบางวันที่ มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก การเจาะเสาเข็ม เนื่องจาก ทั้งนี้ ในระหว่างก่อสร้างทางโครงการได้มีการกำชับผู้รับเหมาให้ดับเครื่องจักรในช่วงที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงาน และจัดระยะห่างของตำแหน่งเครื่องจักร เพื่อเป็นการลดระดับเสียงในการก่อสร้าง รวมถึงมีการเน้นย้ำให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ดังเอกสารแนบ ภาคผนวก ข-34

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการ และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป