

บทที่  
CHAPTER

4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
ประทานบัตรที่ 29144/15226  
บริษัท ชินชนะ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

# บทที่ 4

## ข้อเสนอแนะ

### 4.1 ข้อเสนอแนะ

จากการสำรวจผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29144/15226 ของบริษัท ชินชนะ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า ปัจจุบันทางโครงการได้มีการดำเนินการขออนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และที่ผ่านมาทางโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามทางที่ปรึกษาขอเสนอแนะเมื่อได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตรแล้วนั้น ให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

1. ให้รถบรรทุกแร่ที่ขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอก ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้ง
2. จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี
3. ให้ทางโครงการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
4. ให้จัดทำป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาทำการระเบิด ติดตั้งไว้ริมเส้นทางและตามแนวเขตพื้นที่ประทานบัตรบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5. ให้ดำเนินการจัดทำป้ายมาตรการ/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ใช้เป็นแนวทางก่อนการปฏิบัติงานของพนักงาน
6. ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลาย
7. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดครบถ้วนต่อไป