

ภาคผนวก จ.

เอกสารชี้แจงจากทางโครงการ



บริษัท เบญจมาศ จำกัด
BENJAMAS CO., LTD.

555 ซ.ร่วมจิตต์ ถ.ราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-4040 โทรสาร. 0-2669-4020

ที่ BEN-MM/001/2568

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขี้เถ้าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตามที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลเบื้องต้น เรื่องค่าเสี่ยงเกินมาตรฐาน ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงดังนี้ ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่ก่อสร้างเกินมาตรฐานในช่วงวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567 จากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพฯ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. พบว่าค่าฝุ่นที่วัดได้อยู่ที่ 30.9-56.3 มคก./ลบ.ม. ทั่วพื้นที่กทม. เนื่องจากสภาพอากาศถ่ายเทไม่ค่อยดี และมีปริมาณฝุ่นละอองภายในอากาศที่เข้มข้น โดยในพื้นที่บางเขน มีค่าเท่า 48.6 มคก./ลบ.ม. จึงทำให้ในวันที่ทำการตรวจวัดค่าฝุ่น (PM 2.5) ภายในโครงการฯ ของวันดังกล่าว วัดค่าได้ที่ 38.5 มคก./ลบ.ม. มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตนนท์ กาศมณี)

ผู้จัดการโครงการ