

บทที่
CHAPTER

4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว
ประทานบัตรที่ 26322/16155
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร
ตำบลคลองขุดและตำบลสนามไชย อำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 26322/16155 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุดและตำบลนาหมาย อำเภอนาโยง จังหวัดน่าน พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่าง ครบถ้วน ครัด อย่างไรก็ดี บริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้

1. จัดทำแผนผังเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นถนนลูกรังช่วงที่ผ่านชุมชนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
2. ในกรณีที่มีน้ำท่วมขังในบ่อเหมือง ก่อนที่จะสูบน้ำใส่ลงสู่ทางน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้ปรับ สภาพน้ำในบ่อเหมืองโดยใช้ปูนขาวใส่เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ก่อนที่จะสูบน้ำใส่ออกนอกพื้นที่โครงการ
3. ปลุกต้นไม้บริเวณแนวเวนไม่ทำเหมือง และบริเวณขอบบ่อเหมืองแต่ละจุด
4. เมื่อมีการขนส่งแร่ให้ทำการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการทุกครั้ง
5. จัดทำป้ายควบคุมความเร็วรถบรรทุกไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงถนนลูกรัง-ทางเข้าพื้นที่โครงการ
6. จัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้ายเตือนระวังรถบรรทุก โดยติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการช่วงเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ
7. จัดทำป้ายหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แปลงประทานบัตรตั้งอยู่
8. ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าแคลงทราบเรื่องของผลวิเคราะห์น้ำบาดาลและหาแนวทางการแก้ไข อีกทั้งให้ทางโครงการและทางชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง และพยายามลดกิจกรรมที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำได้