

ภาคผนวก ข-41

รายการสอบเทียบอุปกรณ์



SCG
SIAM CEMENT GROUP
CHEMICALS

RAYONG ENGINEERING AND PLANT SERVICE CO., LTD

GAS DETECTOR CALIBRATION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.	MO NO.
PLANT : MMA 2	DATE : 24 September 2025
RANGE : 0-100 %LEL ppm	ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE
STANDARD GAS : ISOBUTENE 49.4 %LEL Cyl No, M127486 - ppm Cyl No, -	

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling g System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
2AT-6170-A	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	OK	OK	0	0.00	42	-3.00	-	-	44	-1.00	OK	
2AT-6170-B	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	OK	OK	0	0.00	38	-7.00	-	-	44	-1.00	OK	
2AT-7860-1	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-2	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-3.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-3	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-4	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-3.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-5	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-3.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-6	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-7	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	3.00	-	-	44	-1.00	OK	
2AT-7860-8	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	42	-3.00	-	-	44	-1.00	OK	

TESTED BY

APPROVED

(.....)



SCG
SIAM CEMENT GROUP
CHEMICALS

RAYONG ENGINEERING AND PLANT SERVICE CO., LTD

GAS DETECTOR CALIBRATION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.

MO NO.

PLANT : MMA 2

DATE : 24 September 2025

RANGE : 0-100 %LEL

ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE

ppm

STANDARD GAS : ISOBUTENE 49.4 %LEL Cyl No, M127486

- ppm Cyl No, -

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling g System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
2AT-7860-9	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	44	-1.00	-	-	-	-	OK	
2AT-7860-10	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	44	-1.00	-	-	-	-	OK	
2AT-7860-11	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	3.00	-	-	44	-1.00	OK	
2AT-7860-12	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	44.5	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	1.00	-	-	44	-1.00	OK	
2AT-7860-13	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	54	4.60	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-14	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-15	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-3.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-16	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-17	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-18	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	OK	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	

TESTED BY

APPROVED



RAYONG ENGINEERING AND PLANT SERVICE CO., LTD

GAS DETECTOR CALIBRATION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.								MO NO.			
PLANT : MMA 2								DATE : 24 September 2025			
RANGE : 0-100 %LEL ppm								ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE			
STANDARD GAS : ISOBUTENE 49.4 %LEL Cyl No, M127486 - ppm Cyl No, -											

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling g System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
3AT-7860-19	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.60	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-21	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.60	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-22	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-23	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	45	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	3.00	-	-	46	1.00	OK	
2AT-7860-24	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	45	0.9	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	1.00	-	-	-	-	OK	
2AT-9900	COSMOS/KD-2A	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-27	Drager/polytron	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	51	1.60	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-28	Drager/polytron	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	51	1.60	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-29	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	41	-8.40	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-30	Drager/polytron	ISOBUTENE	49.8	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	

TESTED BY

APPROVED



GAS DETECTOR CALIBRAION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.

MO NO.

PLANT : MMA 2

DATE : 24 September 2025

RANGE : 0-100 %LEL

ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE

ppm

STANDARD GAS : ISOBUTENE 49.4 %LEL Cyl No, M127486

- ppm Cyl No, -

	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling g System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
3AT-7860-31	Drager/polytron	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	52	2.60	-	-	50	0.60	OK	
3AT-7860-32	Drager/polytron	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-4935	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.60	-	-	-	-	OK	
2AT-4936	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.60	-	-	50	0.60	OK	
2AT-4937	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	53	3.60	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-37	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	49	-0.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-38	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-3.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-39	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	49	-0.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-40	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	56	6.60	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-41	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	OK	OK	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	
2AT-7860-42	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	47	-2.40	-	-	50	0.60	OK	

(.....)



GAS DETECTOR CALIBRAION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.

MO NO.

PLANT : MMA 2

DATE : 24 September 2025

RANGE : 0-100 %LEL

ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE

ppm

STANDARD GAS : ISOBUTENE 49.4 %LEL Cyl No, M127486

- ppm Cyl No, -

	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling g System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
2AT-4938	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.60	-	-	-	-	OK	
2AT-4939	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	52	2.60	-	-	50	0.60	OK	
2AT-4940	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	54	4.60	-	-	50	0.60	OK	
2AT-4941	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	49.4	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-1.40	-	-	50	0.60	OK	

GAS DETECTOR CALIBRATION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.										MO NO.	
PLANT : MMA										DATE : 12 November 2025	
RANGE : 0-100 %LEL 0-1000 ppm										ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE	
STANDARD GAS : ISOBUTENE 50 %LEL Cyl No, M127486 Expiry date : 22-May-2026											
Hydrogen 1000 ppm Cyl No, 304-402453785-1 Expiry date : 31-May-2026											

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
AT-7860-1	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	57	1.14	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	52	-5.00	0	0.00	58	1.00	OK	
AT-7860-2	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-4.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-3	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	57	1.14	Catalytic	N/A	N/A	6	6.00	48	-9.00	0	0.00	58	1.00	OK	
AT-7860-4	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	4	4.00	44	-6.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-5	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	44	-6.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-6	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	42	-8.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-7	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	44	-6.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-8	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	40	0.8	Catalytic	N/A	N/A	2	2.00	32	-8.00	0	0.00	40	0.00	OK	
AT-7860-9	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	40	0.8	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	36	-4.00	0	0.00	40	0.00	OK	
AT-7860-10	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	

TESTED BY

APPROVED

GAS DETECTOR CALIBRAION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.												MO NO.					
PLANT : MMA												DATE : 10 November 2025					
RANGE : 0-100 %LEL 0-1000 ppm												ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE					
STANDARD GAS : ISOBUTENE 50 %LEL Cyl No, M127486 Expiry date : 22-May-2026																	
Hydrogen 1000 ppm Cyl No, 304-402453785-1 Expiry date : 31-May-2026																	

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
AT-7860-11	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	40	0.8	Catalytic	N/A	N/A	2	2.00	36	-4.00	0	0.00	40	-	OK	
AT-7860-12	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	37	0.74	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	38	1.00	-	-	-	-	OK	
AT-7860-13	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-4.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-14	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	42	-8.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-15	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-4.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-16	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-17	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	2	2.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-18	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	4	4.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-19	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	4	4.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6170 A	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	45	0.9	Catalytic	OK	OK	2	2.00	40	-5.00	0	0.00	46	1.00	OK	

TESTED BY

APPROVED

GAS DETECTOR CALIBRAION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.												MO NO.					
PLANT : MMA												DATE : 12 November 2025					
RANGE : 0-100 %LEL 0-1000 ppm												ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE					
STANDARD GAS : ISOBUTENE 50 %LEL Cyl No. M127486 Expiry date : 22-May-2026																	
Hydrogen 1000 ppm Cyl No. 304-402453785-1 Expiry date : 31-May-2026																	

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
AT-6170 B	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	45	0.9	Catalytic	OK	OK	0	0.00	40	-5.00	0	0.00	46	1.00	OK	
AT-7860-22	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-23	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	40	0.8	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	36	-4.00	0	0.00	40	0.00	OK	
AT-7860-24	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	40	-10.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-25	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	46	-4.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-26	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-27	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-28	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-29	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-30	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	

TESTED BY

APPROVED

GAS DETECTOR CALIBRAION REPORT																	
COMPANY : THAI MMA CO., LTD.														MO NO.			
PLANT : MMA														DATE : 12 November 2025			
RANGE : 0-100 %LEL 0-1000 ppm														ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE			
STANDARD GAS : ISOBUTENE 50 %LEL Cyl No. M127486 Expiry date : 22-May-2026																	
Hydrogen 1000 ppm Cyl No. 304-402453785-1 Expiry date : 31-May-2026																	
Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
AT-7860-31	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6180 A	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	OK	OK	0	0.00	46	-4.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6180 B	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	OK	OK	0	0.00	42	-8.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6980-1	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	42	-8.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6980-2	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6980-3	COSMOS/CD-12B	Hydrogen	1000 PPM	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	1000	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-6980-4	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-6980-5	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	42	-8.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6980-6	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	42	-8.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-6980-7	COSMOS/VC-2	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	

TESTED BY

APPROVED



SCG
SIAM CEMENT GROUP
CHEMICALS

RAYONG ENGINEERING AND PLANT SERVICE CO., LTD

GAS DETECTOR CALIBRAION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.										MO NO.	
PLANT : MMA										DATE : 12 November 2025	
RANGE : 0-100 %LEL 0-1000 ppm										ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE	
STANDARD GAS : ISOBUTENE 50 %LEL Cyl No. M127486 Expiry date : 22-May-2026											
Hydrogen 1000 ppm Cyl No. 304-402453785-1 Expiry date : 31-May-2026											

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
AT-7860-32	Drager/polytron	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-33	Drager/polytron	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-34	Drager/polytron	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-7860-35	Drager/polytron	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-36	Drager/polytron	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-7860-37	Drager/polytron	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	-1	-1.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-38	Drager/polytron	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	OK	OK	0	0.00	46	-4.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-0104	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	49	-1.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-1003	Killark/HKGL1103	O2	20.95	1	Catalytic	N/A	N/A	-	-	20.95	0	-	-	20.95	0	OK	
AT-7860-39	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	

TESTED BY

APPROVED

GAS DETECTOR CALIBRATION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.										MO NO.	
PLANT : MMA										DATE : 12 November 2025	
RANGE : 0-100 %LEL 0-1000 ppm										ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE	
STANDARD GAS : ISOBUTENE 50 %LEL Cyl No. M127486 Expiry date : 22-May-2026											
Hydrogen 1000 ppm Cyl No. 304-402453785-1 Expiry date : 31-May-2026											

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
AT-7860-40	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-7860-41	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	47	-3.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-42	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	OK	OK	0	0.00	49	-1.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-43	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-7860-44	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	49	-1.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-45	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-7860-46	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	OK	OK	0	0.00	46	-4.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-47	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	51	1.00	0	0.00	50	0.00	OK	
AT-7860-48	NET SAFETY	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0.00	0.00	50.00	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-6170C	Honeywell/XNX	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	

TESTED BY

APPROVED

()

()



SCG
SIAM CEMENT GROUP
CHEMICALS

RAYONG ENGINEERING AND PLANT SERVICE CO., LTD

GAS DETECTOR CALIBRAION REPORT

COMPANY : THAI MMA CO., LTD.										MO NO.	
PLANT : MMA										DATE : 12 November 2025	
RANGE : 0-100 %LEL 0-1000 ppm										ERROR ALLOWABLE : +/- 5 % OF FULL SCALE	
STANDARD GAS : ISOBUTENE 50 %LEL Cyl No, M127486 Expiry date : 22-May-2026											
Hydrogen 1000 ppm Cyl No, 304-402453785-1 Expiry date : 31-May-2026											

Tag.	Brand/Model	Target gas	STD %LEL	Factor	Sensor Type	Sampling System	Vacuum Test	As Found				Calibrate				Alarm DCS	Remark
								Zero	%Error	Span	%Error	Zero	%Error	Span	%Error		
2AT-6980-1	COSMOS/CD-12B	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
2AT-6980-2	COSMOS/CD-12B	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	48	-2.00	0	0.00	50	0.00	OK	
2AT-6980-3	COSMOS/CD-12B	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
2AT-6980-4	COSMOS/CD-12B	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
2AT-6980-5	COSMOS/CD-12B	ISOBUTENE	50	1	Catalytic	N/A	N/A	0	0.00	50	0.00	-	-	-	-	OK	
AT-9831	Honeywell/XNX	O2	20.95	1	Catalytic	N/A	N/A	-	-	22.5	6.20	-	-	20.95	-	OK	
AT-9832	Honeywell/XNX	O2	20.95	1	Catalytic	N/A	N/A	-	-	21.1	0.60	-	-	20.95	-	OK	
AT-9833	Honeywell/XNX	O2	20.95	1	Catalytic	N/A	N/A	-	-	20.95	0.00	-	-	-	-	OK	

TESTED BY

APPROVED

ภาคผนวก ข-42

มาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจากโรงงาน

บทที่ 8
ส่วนที่ 2
เงินช่วยเหลือ

(2.3) เงินทดแทน

บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนให้แก่กรณีที่พนักงานประสบอันตรายในการทำงานให้บริษัท โดยได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 8
ส่วนที่ 2
เงินช่วยเหลือ

(2.4) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ

บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีที่พนักงานถึงแก่ความตาย เป็นเงินจำนวน 6 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้าย และร่วมเป็นเจ้าภาพให้ในวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) พร้อมพวงหรีด 1 พวง ทั้งนี้ จะเป็นกรณีตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัทหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการตายที่เกิดขึ้นเนื่องจากจงใจกระทำผิดกฎหมาย หรือจงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งคือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดาและมารดาของพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่ เป็นผู้จัดการงานศพ ทั้งนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

กรณีครอบครัวพนักงานถึงแก่ความตาย บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเจ้าภาพงานศพให้พนักงานเป็นจำนวนรายละเอียด 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) พร้อมพวงหรีด 1 พวง ซึ่งครอบครัวพนักงานในที่นี้หมายถึง คู่สมรส บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน และให้รวมถึงบิดาและมารดาของพนักงานโดยอนุโลม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลนี้ได้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆไป

บทที่ 8
ส่วนที่ 2
เงินช่วยเหลือ

(2.5) เงินช่วยเหลือกรณีถึงทุพพลภาพ

บริษัทจะให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ถึงทุพพลภาพ ดังนี้

1. กรณีที่ถึงทุพพลภาพอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานให้บริษัท เมื่อหยุดพักรักษาตัวจนหมดวันลาป่วยตามที่กำหนดไว้แล้ว และปรากฏว่าถึงทุพพลภาพ เมื่อบริษัทปลดพนักงานผู้นั้นออกจากรางานฐานป่วยนานเกินกำหนดแล้ว บริษัทจะให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับระเบียบฯ บทที่ 7 ส่วนที่ 2 (2.3) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 2. กรณีที่ถึงทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานให้บริษัท เมื่อหยุดพักรักษาตัวจนหมดวันลาป่วยตามที่กำหนดไว้แล้วและปรากฏว่าถึงทุพพลภาพ เมื่อบริษัทปลดพนักงานผู้นั้นออกจากรางานฐานป่วยนานเกินกำหนดแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นค่าเลี้ยงชีพจากบริษัทเป็นรายเดือนต่อไปอีกเท่ากับอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายของพนักงาน เป็นเวลา 6 เดือน นับแต่เดือนแรกที่บริษัทปลดออกจากงาน เมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัทจะจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้อีกเท่ากับร้อยละ 60 ของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายของพนักงานผู้นั้นเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรม ทั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้
- พนักงานสามารถเลือกที่จะรับเงินก้อนครั้งเดียวแทนการรับเงินค่าเลี้ยงชีพรายเดือนได้ โดยบริษัทจะคำนวณจ่ายให้เท่ากับ 60 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายของพนักงาน ก่อนที่บริษัทปลดพนักงานผู้นั้นออกจากรางานเนื่องจากถึงทุพพลภาพ
- ทั้งนี้ พนักงานผู้ได้เลือกรับค่าเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนไปแล้วจะเปลี่ยนมาขอรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวไม่ได้

บทที่ 8
ส่วนที่ 2
เงินช่วยเหลือ

(2.6) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตายหรือถึงทุพพลภาพ ด้วยสาเหตุอื่นที่มีใช้อุบัติเหตุ

1. จำนวนเงินช่วยเหลือ

บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 6 เท่าของค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายของพนักงาน แต่ไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของเงินช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุ (วงเงินประกันอุบัติเหตุหมู่) โดยจ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว

2. กรณีที่บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือ

บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้

2.1 พนักงานถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุอื่นที่มีใช้อุบัติเหตุ

2.2 พนักงานถึงทุพพลภาพด้วยสาเหตุอื่นที่มีใช้อุบัติเหตุ และบริษัทปลดออกจากงานด้วยสาเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้พนักงานผู้ได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อ 2.2 แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อ 2.1 อีก

"ทุพพลภาพ" ตามระเบียบนี้ ให้ถือตามแนวของประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ซึ่งประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น

3. กรณีที่บริษัทจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือ

บริษัทจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานที่ถึงแก่ความตาย หรือถึงทุพพลภาพ ในกรณีต่อไปนี้

3.1 การตายหรือทุพพลภาพที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจของพนักงานนั่นเอง

3.2 พนักงานจงใจกระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

3.3 พนักงานหรือผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการประกันอุบัติเหตุที่บริษัทประกันให้แล้ว

4. ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ

4.1 กรณีพนักงานถึงแก่ความตาย บริษัทจะจ่ายเงินนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ บทที่ 8 ส่วนที่ 2 (2.7) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท

4.2 กรณีพนักงานถึงทุพพลภาพ บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานผู้นั้น

5. กรณีที่มีการประกกันกับ

ในกรณีที่บริษัทเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยเพื่อพนักงาน โดยมีเงื่อนไขและวงเงินประกันตามระเบียบนี้แล้ว ให้ถือว่าเงินที่บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินที่จ่ายตามระเบียบนี้

6. การวินิจฉัย

หากมีปัญหาใดๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

บทที่ 8

ส่วนที่ 2

เงินช่วยเหลือ

(2.7) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการทำงานให้บริษัท

บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท ดังนี้

1. จำนวนเงินช่วยเหลือ

บริษัทจะให้เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท เพิ่มเติมจากเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 60 ของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายเป็นเวลา 60 เดือน โดยจ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)

2. ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ

บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่บุคคลซึ่งพนักงานได้แจ้งชื่อไว้กับบริษัทตามส่วนแบ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผู้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานให้ได้รับ 1 ส่วน

2.2 บุตร ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้ได้รับคนละ 1 ส่วน แต่ถ้ามีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับรวมกัน 3 ส่วน โดยแบ่งให้แก่แต่ละคนได้รับเป็นจำนวนเท่าๆกัน

2.2.1 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน หากเป็นบุตรบุญธรรม พนักงานจะต้องจดทะเบียนรับไว้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนที่พนักงานจะถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ พนักงานจะต้องส่งหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมให้ไว้กับบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนด้วย

2.2.2 บุตรดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้เทียบเท่าและมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ก็ให้ได้รับเงินช่วยเหลือด้วย

อนึ่ง ในกรณีของบุตรที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส แม้จะยังศึกษาอยู่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้

2.2.3 บุตรที่แพทย์ของบริษัทลงความเห็นว่ามีร่างกายทุพพลภาพหรือปัญญาพิการหรือจิตฟั่นเฟือนจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองได้ และต้องอยู่ในความอุปการะของพนักงาน

- 2.3 บิดามารดาซึ่งพนักงานต้องอุปการะเลี้ยงดู หากยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนให้ได้รับรวมกัน 1 ส่วน โดยแบ่งคนละครึ่ง หากมีแต่บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวก็ให้ได้รับ 1 ส่วน
- 2.4 กรณีที่มีบุคคลตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 หรือข้อ 2.3 ไม่ครบทุกข้อ ให้แบ่งเงินช่วยเหลือเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในระหว่างบุคคลที่มีอยู่
- 2.5 ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของพนักงานหรือผู้ที่พนักงานต้องอุปการะเลี้ยงดูตามระเบียบนี้ จะต้องเป็นบุคคลซึ่งบริษัทพิจารณาเห็นว่า มีหลักฐานแสดงได้ว่า เป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้อุปการะ และความตายของพนักงานทำให้ได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดความอุปการะของผู้ตาย

3. กรณีที่มีการประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยเพื่อพนักงาน ในกรณีที่พนักงานถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท และวงเงินประกันเป็นไปตามระเบียบนี้แล้ว ให้ถือว่าเงินที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้เป็นเงินที่จ่ายตามระเบียบนี้แล้ว

4. การวินิจฉัย

การวินิจฉัยว่าพนักงานถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัทหรือไม่ ให้ถือตามคำวินิจฉัยของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หากมีปัญหาใดๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

บทที่ 8 ส่วนที่ 2 เงินช่วยเหลือ

(2.8) เงินช่วยเหลือกรณีถึงทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานให้บริษัท และถึงแก่ความตายในภายหลังด้วยเหตุเดียวกับที่ถึงทุพพลภาพ

พนักงานที่ถึงทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานให้บริษัท และรับค่าเลี้ยงชีพรายเดือน ตามระเบียบฯ บทที่ 7 ส่วนที่ 2 (2.4) เงินช่วยเหลือกรณีถึงทุพพลภาพ ข้อ 2 อยู่ หากถึงแก่ความตายด้วยเหตุเดียวกับที่ถึงทุพพลภาพ ภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท และให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ บทที่ 7 ส่วนที่ 2 (2.6) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท หักด้วยเงินค่าเลี้ยงชีพรายเดือนตามระเบียบฯ บทที่ 7 ส่วนที่ 2 (2.4) เงินช่วยเหลือกรณีถึงทุพพลภาพ ข้อ 2 ที่ได้รับไปแล้ว

การวินิจฉัยว่า พนักงานถึงแก่ความตายด้วยเหตุเดียวกับที่ถึงทุพพลภาพหรือไม่ ให้ถือตามคำวินิจฉัยของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 8
ส่วนที่ 2
เงินช่วยเหลือ

(2.9) เงินช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุ

ข. การจ่ายเงินช่วยเหลือ

บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ในกรณีต่อไปนี้

1.1 บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุในเวลาปฏิบัติงาน โดยให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จากบทที่ 8 ส่วนที่ 2 (2.6) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท อีกในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาท) (วงเงินประกันอุบัติเหตุ) โดยจ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว

1.2 บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยให้เงินช่วยเหลือจำนวน 6 เท่าของค่าจ้างปกติเดือนสุดท้าย แต่ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (แปดแสนบาท) (วงเงินประกันอุบัติเหตุ) โดยจ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว

กรณีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง แต่หากอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพียงสูญเสียอวัยวะ หรือเสียหายทางร่างกายของพนักงาน เงินช่วยเหลือนี้จะลดลงตามอัตราที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดตามแนบ)

2. กรณีบริษัทจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือ

บริษัทจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ ในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1 เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจของพนักงานเอง
- 2.2 เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานกระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
- 2.3 พนักงานหรือผู้รับประโยชน์ มีสิทธิได้รับเงินจากการประกันอุบัติเหตุที่บริษัทประกันให้แล้ว

3. ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ

3.1 กรณีพนักงานถึงแก่ความตาย บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ บทที่ 8 ส่วนที่ 2 (2.6) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้บริษัท หรือผู้รับประโยชน์ตามรายชื่อที่พนักงานแจ้งไว้กับบริษัท

3.2 กรณีพนักงานทุพพลภาพ บริษัทจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานผู้นั้น

4. กรณีที่มีการประกันอุบัติเหตุ

ในกรณีที่บริษัทเอาประกันอุบัติเหตุเพื่อพนักงาน โดยมีเงื่อนไขและวงเงินประกันตามระเบียบฯ ให้ถือว่าเงินที่บริษัทประกันจ่ายเป็นเงินที่จ่ายตามระเบียบนี้

5. การวินิจฉัย

หากมีปัญหาใดๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร

อัตราเงินช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุ

พนักงานปฏิบัติการ : วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาท)

ลำดับ ที่	ความสูญเสียและความเสียหาย	จำนวนเงินช่วยเหลือ
1	เสียชีวิต	800,000 บาท
2	ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	800,000 บาท
3	มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือ สลายตาสองข้าง	800,000 บาท
4	มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า	800,000 บาท
5	มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสลายตาหนึ่งข้าง	800,000 บาท
6	เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสลายตาหนึ่งข้าง	800,000 บาท
7	มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ	480,000 บาท
8	เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า	480,000 บาท
9	สลายตาหนึ่งข้าง	480,000 บาท
10	ขุ่นนวกสองข้าง หรือเป็นใบ้	400,000 บาท
11	ขุ่นนวกหนึ่งข้าง	120,000 บาท
12	นิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)	200,000 บาท
13	นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)	80,000 บาท
14	นิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)	80,000 บาท
15	นิ้วชี้ (สองข้อ)	64,000 บาท
16	นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)	32,000 บาท
17	นิ้วอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและ นิ้วชี้	40,000 บาท
18	นิ้วหัวแม่เท้า	40,000 บาท
19	นิ้วเท้าอื่นๆแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่ เท้า	8,000 บาท

หมายเหตุ : การสูญเสียอวัยวะจะรายละเอียดข้อ 12-17 สำหรับมือแต่ละข้าง หลายรายการรวมกัน
จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท)

ภาคผนวก ข-43

แผนระงับเหตุฉุกเฉิน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA
(TMMA-Emergency Planning & Response Procedure)
SE-P-0001-013

สารบัญ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ	หัวข้อ	หน้า
1	วัตถุประสงค์ (Purpose & Objective)	4
2	แผนการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Exercises and Training) 2.1 การฝึกอบรม 2.2 การกำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2.3 รูปแบบการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2.4 การจัดทำ Pre-Incident Plan	7 7 9 10 11
3	แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	12
4	แผนการดับเพลิง 4.1 นิยามและคำย่อ (Abbreviations & Definitions) 4.2 นิยามและความหมาย 4.3 บทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4.4 แนวปฏิบัติการอยู่เวรของ Emergency 4.5 ระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 4.6 ระบบดับเพลิง (Fire & Safety Equipment)	14 14 15 21 28 30 38
5	การปฏิบัติการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 5.1 ขอบข่ายการปฏิบัติ 5.2 แผนฉุกเฉินของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.3 การปฏิบัติการระงับเหตุ 5.4 กรณีเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล 5.5 กรณีเกิดเหตุกับรถขนส่ง MMA 5.6 การเรียกบุคคลเข้าประจำการภาวะฉุกเฉิน 5.7 การรักษาการณ์ และการทดแทนตำแหน่ง 5.8 การแจ้งภาวะฉุกเฉินผ่าน Emergency Group Call 5.9 เบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5.10 การปฏิบัติการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน	39 39 40 44 45 48 52 53 53 53 53

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ	หัวข้อ	หน้า
6	แผนการอพยพ 6.1 แผนการอพยพภายในพื้นที่ 6.2. แผนการอพยพภายนอกพื้นที่	61 61 61
7	แผนการบรรเทาทุกข์ 7.1 การสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเหตุฉุกเฉินและแนวทางป้องกันในรูปแบบต่างๆ 7.2 การบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 7.3 การฟื้นฟูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 7.4 การฟื้นฟูอุปกรณ์เครื่องจักร	56 56 57 58 59
8	แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)	60
9	กฎหมายและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง	62
10	การทบทวนเอกสาร	65

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

ระเบียบวิธีการนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานและผู้รับเหมา ในการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่ อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด มีดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่
 2. เพื่อจำกัด และควบคุมเหตุการณ์ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 3. ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ
 4. เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉิน
 6. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงจัดเตรียมกำลังคนในการควบคุมเหตุให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 7. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูหลังการเกิดเหตุและการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
- ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดหรือบรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ขอบข่าย

1. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินฉบับนี้ใช้สำหรับปฏิบัติการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดที่บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ทั้งโรงงาน MMA และ ACRYLIC ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด, ก๊าซรั่ว สารเคมี และ/หรือของเสียอันตรายหกรั่วไหล, การเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ขณะขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้า รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทไปถึงลูกค้า

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMTA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

* โดยสารเคมีที่อยู่ใน scope การทำแผนฉุกเฉิน จะประกอบไปด้วยสารเคมีทั้งที่เป็น Raw mat และ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

สารเคมีในกระบวนการผลิต ทั้ง Raw mat และ ผลิตภัณฑ์



MMA1

- Tertiary Butyl Alcohol (TBA)
- Raffinate-1 (Mixed C4)
- Raffinate-1 (RC4)
- Methyl Methacrylate (MMA)
- Methacrolein (MAL)
- Normal Butyl Methacrylate (n-BMA)
- Isobutyl Methacrylate (i-BMA)



MMA2

- Tertiary Butyl Alcohol (TBA)
- Raffinate-1 (Mixed C4)
- Raffinate-1 (RC4)
- Methyl Methacrylate (MMA)
- Methacrolein (MAL)
- Methacrylic Acid (MAA)



Truck Loading

- Methyl Methacrylate (MMA)
- Methacrylic Acid (MAA)
- Normal Butyl Methacrylate (n-BMA)
- Isobutyl Methacrylate (i-BMA)



CCS/site7

- Methyl Methacrylate (MMA)
- Normal Butyl acrylate (n-BA)

โดยเริ่มตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ จนถึงการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพ, แผนบรรเทาทุกข์, แผนปฏิรูป และแผนฟื้นฟู ภายหลังจากสามารถระงับเหตุ และควบคุมสถานการณ์ได้

2. แผนฉุกเฉินนี้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ บุคคลที่เป็นพนักงานบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน, โรงงานข้างเคียง, คู่ธุรกิจ, ผู้รับเหมา, แยกเยี่ยมชม เป็นต้น

โดยมีแผนปฏิบัติการย่อย 7 แผน ดังนี้

1. แผนการตรวจตรา
2. แผนการอบรม
3. แผนการณรงค้ป้องกันอัคคีภัย
4. แผนการดับเพลิง
5. แผนการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน
6. แผนการอพยพหนีไฟ
7. แผนการบรรเทาทุกข์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

1. แผนตรวจตรา


แผนการตรวจตรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดให้ตรวจเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง วัสดุที่ติดไฟง่าย แหล่งความร้อน และอุปกรณ์ดับเพลิง โดยจะทำการตรวจสอบ และตรวจตราตามรอบการ Preventive Manitenace หรือ PM ตามที่ระบุตามตารางด้านล่าง โดยผู้ทำการตรวจสอบของ

- โรงงาน Monomer plant จะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง Fire Man ROC, ทีมไฟฟ้า และ เครื่องมือวัด
- โรงงาน Acrylic plant จะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , ทีมไฟฟ้า และ เครื่องมือวัด

โดยตรวจสอบตาม Checklist แบบ online ทาง Ms.Form และ รายงานผลผ่าน Email จาก EC ROC มายัง TMMA รวมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบรายการต่างๆ ผ่านที่ประชุม PSMG และ MIQA ประจำแต่ละเดือน



TMMA ER. Eq. Monthly Audit Result flow



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ตารางรายการตรวจตราอุปกรณ์ฉุกเฉิน

No.	รายละเอียด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
01	เช็คความพร้อมใช้งานของ Water Hydrant	1 ครั้ง / เดือน	SHE
	เช็คความพร้อมใช้งานของ Fix Monitor		
02	เช็คความพร้อมใช้งานของ Hose Nozzle / Hose Reel	1 ครั้ง / เดือน	SHE
03	เช็คความพร้อมใช้งานของ Fire Extinguisher (Dry Chemicals)	1 ครั้ง / เดือน	SHE
04	เช็คความพร้อมใช้งานของ Fire Extinguisher (CO2)	1 ครั้ง / เดือน	SHE
05	เช็คความพร้อมใช้งานของ เครื่องช่วยหายใจ SCBA	1 ครั้ง / เดือน	SHE
06	เช็คความพร้อมใช้งานของ Eye Washer / Emergency Shower	1 ครั้ง / เดือน	SHE
	เช็คความพร้อมใช้งานของ Eye Washer / Emergency Shower	1 ครั้ง / สัปดาห์	PD-MMA/ PD-ACRYLIC
07	ตรวจสอบชุดดับเพลิง - หมวก - รองเท้า - ถุงมือ	1 ครั้ง / เดือน	SHE
08	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge System	1 ครั้ง / เดือน	SHE
	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge Valve		
09	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge System Electrical (Water Function Test)	2 ครั้ง / เดือน	PD-MMA/ PD-ACRYLIC

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

10	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge System (Electrical Function Test)	2 ครั้ง / เดือน	MTN-IE
11	เช็คความพร้อมใช้งานของ Rescue Equipment	1 ครั้ง / เดือน	SHE
12	Hydrostatic Test ถึง SCBA (Survivair)	1 ครั้ง / 5 ปี	SHE
13	Test คุณภาพของ Foam (ตัวอย่าง)	1 ครั้ง / 3 ปี	SHE
14	Test สายดับเพลิง/Indoor Hose Reel Acrylic sheet	1 ครั้ง / ปี	SHE / PD-ACRYLIC
15	Hydrostatic Test ถึงดับเพลิง โดยทำเป็นแผนทยอยทดสอบ	1 ครั้ง / 5 ปี	SHE

2. แผนการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Exercises and Training)

2.1 การฝึกอบรม

พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน ต้องได้รับการฝึกอบรมให้ทราบการปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดยโปรแกรมการฝึกอบรมที่จำเป็นขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่งรายละเอียดแผนการฝึกอบรมกำหนดไว้ตามระเบียบการจัดฝึกอบรม HR-P-0004 โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (ER Team) มีดังนี้

INTERNAL บริษัท เอส เอ็ม เอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ต้องอบรมสำหรับพนักงาน และทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	รายชื่อหลักสูตร	คุณสมบัติผู้เข้าอบรม	By	ระยะเวลา	ทบทวน
1	SCG Chemicals Safety Orientation	พนักงานทุกคน	SCGC	1 วัน	NA
2	EPR/ICS TMMA site procedure Awareness training	พนักงานทุกคน	TMMA	0.5 วัน	ทุกๆ 3 ปี
3	EPR/ICS TMMA site procedure Knowledge training	TMMA Emergency Team	TMMA	1 วัน	ทุกๆ 3 ปี
4	Basic First Aid (+CPR & AED)	พนักงานทุกคน (ภายใน 1 ปีหลังเข้างาน)	SCGC	1 วัน	N/A
5	CPR Refreshment for Fireman	พนักงานกะ Monomer + Acrylic sheet	TMMA (SHE)	-	1 ครั้ง/ปี
6	CPR refreshment for factory employees	SHE, IQS, Production MMA & CCS, FI, HR, Loading, C&C, Store,	TMMA (SHE)	2 hrs.	ทุกๆ 3 ปี
7	Basic Fire Fighting	พนักงานทุกคน	SCGC	1 วัน	N/A
8	Technical Fire Fighting	Fire Man, Fire Leader D- IC, PSC, OPSC	External	2 วัน	ทุกๆ 5 ปี
9	Advance Fire Fighting	OSC	External	3 วัน	ทุกๆ 5 ปี
10	On scene commander	OSC	External	2 วัน	ทุกๆ 5 ปี
11	Fire Command	OPSC, PSC, D-IC	External	2 วัน	ทุกๆ 5 ปี
10	Crisis Management training and Media Interface	(IC-on duty)	SCGC	1 วัน	N/A

*** Training Need สำหรับ ICS Team**

- อ้างอิง Training Need ตาม ICS Procedure

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2.2 การกำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน

การกำหนดแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ทางหน่วยงานความปลอดภัยฯ จะกำหนดแผนการซ้อมฯ ทั้งปีให้ทุกคนรับทราบ

โดยวางแผนการฝึกซ้อมตามข้อกำหนดในการซ้อมตามตาราง

การฝึกซ้อม	ผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	ความถี่ในการฝึกซ้อม	วัตถุประสงค์
Tabletop/ Skill Testing	Operation shift	ทุกครั้งที่มีการจัดทำ Pre Incident Plan ใหม่และ/หรือ มีการ เปลี่ยนแปลง อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง	เพื่อทดสอบการปฏิบัติตาม Pre Incident Plan * Skill Test หมายถึงการ ทดสอบความสามารถใน การตอบโต้เหตุฉุกเฉินตาม แต่ละ Function
Exercise Level 1	ERT , Operation shift , Security , ROC-Fireman สำหรับ MMA plant MOC Fireman สำหรับ ACRYLIC plant	ซ้อมอย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี (ACRYLIC 3 ครั้ง/ปี MMA 2 ครั้ง/ปี Loading 1 ครั้ง/ปี)	เพื่อเป็นการฝึกซ้อม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
Exercise Level 2	ERT , Operation shift , Security , ROC-Fireman สำหรับ MMA plant MOC Fireman สำหรับ ACRYLIC plant PL on call-ROC & MOC, TPE Fireman or SCG Chemicals	ซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ 1-2 ปี (ACRYLIC 1 ครั้ง/ปี MMA 1 ครั้ง/ปี)	เพื่อเป็นการฝึกซ้อม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และซ้อมร่วมกับบริษัทใน กลุ่มเพื่อความคุ้นเคยใน การประสานงาน
Exercise Level 3	ERT , Operation shift , Security , ROC-Fireman , PL on call-ROC , BCM , หรือหน่วยงานราชการ	ซ้อมอย่างน้อย 2-3 ปี /ครั้ง นับจากวันที่ ซ้อมล่าสุด	เพื่อเป็นการฝึกซ้อม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และซ้อมร่วมกับบริษัทใน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

			กลุ่มเพื่อความคุ้นเคยใน การประสานงาน
Evacuation	พนักงานในอาคาร , ผู้มาติดต่อ , ผู้รับเหมาประจำ , ผู้รับเหมา ปฏิบัติงาน โครงการ	ตามแผนการซ้อม อพยพ	ซ้อมตามกฎหมายกำหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง

โดยการวางแผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินให้ครอบคลุมเหตุการณ์ก๊าซรั่ว, น้ำมันรั่ว, สารเคมีรั่วไหล ทั้งกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์, ของเสียอันตรายรั่วไหล, ไฟไหม้, ระเบิด รวมถึงภัยคุกคามเหตุการณ์ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิงในการฝึกซ้อมแผน

- ตามมาตรการระยะดำเนินการ EIA
- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (ข้อ 30)

2.3 รูปแบบการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

แผนความปลอดภัยฯ จะทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยจะมีการประสานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนล่วงหน้าตามตารางการอยู่เวรของแต่ทีมในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระหว่างฝึกซ้อมให้แต่ละตำแหน่งใช้เอกสารแนวปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่อยู่ในกระเป๋า EM on call ทำการบันทึกข้อมูลการซ้อมและส่งคืนแผนความปลอดภัยฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการฝึกซ้อมในครั้งต่อไป กรณีที่พบปัญหา รายละเอียดตามวิธีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ประเภทของการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และ Skill testing

1.1 การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการฝึกซ้อมแผนที่ มุ่งเน้น การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งการทำความเข้าใจในแผน ข้อตกลงความร่วมมือ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม Pre Incident plan ที่กำหนดไว้

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

1.2 Skill testing คือการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยการกำหนด Scenario และ Equipment ที่เกิดเหตุ และให้ทีมตอบโต้วางแผนขั้นตอนการหยุดกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย รวมถึงการ Isolation อุปกรณ์ และเข้าไปตอบโต้และระงับเหตุฉุกเฉิน

2. การฝึกซ้อมแผนทดสอบอุปกรณ์ (Dry Run Exercise)

เป็นการฝึกซ้อมที่มีการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้สมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ หรือบุคลากรไปยังจุดเกิดเหตุเพียงในระยะสั้น ๆ เป้าหมายของการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่เพื่อทดสอบ หรือประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่


3. การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (The Full-Scale Exercise)

เป็นการฝึกซ้อมภายใต้การจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้เสมือนจริงมากที่สุด และเป็นการฝึกซ้อมที่ใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อทดสอบศักยภาพ การปฏิบัติงานของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน ซึ่งในการซ้อมครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต่างๆ เช่น ราชการ ชุมชน สื่อมวลชน และ NGO

2.4 การจัดทำ Pre-Incident Plan

คือการจัดทำแผนสำหรับแผนสำหรับการซ้อมตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน โดยอ้างอิงข้อมูลจากการประเมิน ความเสี่ยงในกระบวนการผลิต Process Hazard Analysis โดยดูที่ความเสี่ยง R1-R2 และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น Consequence Base เพื่อมาจัดทำเป็น Risk & Consequence Base List และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะ ของการตรวจประกัน โรงงานประจำปี และ ส่งรายการดังกล่าวให้กับ ผลิต MMA & ACRYLIC เพื่อ ดำเนินการจัดทำ Pre-Incident Plan ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567



3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

หัวข้อรณรงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ
1. การสูบบุหรี่	พนักงานทุกระดับ	1. กำหนดจุดห้าม / อนุญาตให้สูบบุหรี่ 2. รายละเอียดผ่านการอบรม Safety Orientation
2. การเก็บวัสดุหรือสารไวไฟ	พนักงานทุกระดับ	1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง / วิธีการใช้และเครื่องหมายให้ชัดเจน 2. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อเสียงตามสาย / Internet / แผ่นโปสเตอร์
3. การอบรมให้รู้สาเหตุของการเกิดไฟ	ทุกคน	1. พนักงานทำการอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานตามหลักสูตรของแผนกฝึกอบรม 2. ผู้รับเหมาอบรมตามหลักสูตร Basic safety ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
4. วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการดับเพลิง	ทุกคน	1. พนักงานทำการอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานตามหลักสูตรของแผนกฝึกอบรม 2. กำหนดจุดติดตั้ง/วิธีการใช้และเครื่องหมายให้ชัดเจน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.การกำหนดพื้นที่ห้ามนำเข้า อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้า	ทุกคน	1. ป้ายแสดงการห้ามนำอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้า 2. ควบคุมอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์ก่อนนำเข้า การขออนุญาตก่อนนำเข้า
6. การป้องกันอัคคีภัยอันเกิดจาก การใช้ Computer	พนักงานทุกระดับ	1. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อ Email / Internet 2. กำหนดข้อปฏิบัติ / วิธีใช้ติดบริเวณเครื่อง
7. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า/ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	พนักงานทุกระดับ	1. การ Training ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 2. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อ Email / Internet 3. กำหนดข้อปฏิบัติ / วิธีใช้ติดบริเวณเครื่อง
8. วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและ การดับเพลิง	พนักงานทุกระดับ	1. รายละเอียดผ่านการอบรม Basic Fire Fighting 2. อบรมการใช้งานผ่านหลักสูตร HW/PTW 3. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อ Email / Internet 4. กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง / วิธีการใช้และเครื่องหมายให้ชัดเจน
9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	พนักงานทุกระดับ	1. รายละเอียดการอบรมผ่าน Basic First Aids 2. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อเสียงตามสาย / Internet 3. ตู้ยาสามัญและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นต้นที่ควรมี และตาม สถานพยาบาล

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4. แผนการดับเพลิง

4.1 นิยามและคำย่อ (Abbreviations & Definitions)

1. ภาวะฉุกเฉิน

หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาวะอันตรายหรือผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดบาดเจ็บล้มตาย ต่อชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยรวมถึง การเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด , ก๊าซรั่ว สารเคมี และ/หรือของเสียอันตรายหกรั่วไหล, (ผลต่อเนื่องจากการรั่วไหล และติดไฟ), การเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ขณะขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้า เป็นต้น

หมายเหตุ ภัยคุกคามเหตุการณ์ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัย เช่น การก่อวินาศกรรม, การขู่วางระเบิด, การเกิดจลาจล, พนักงานชุมนุมประท้วง, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุฝน โดยสภาวะฉุกเฉินดังกล่าว จะถูกควบคุมดูแลตามแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) รวมถึงการเกิดโรคระบาด จะถูกควบคุมดูแลตามแผนการจัดการด้านสุขภาพ (Industrials Hygiene Management System)

เหตุการณ์ผิดปกติ แบ่งระดับดังนี้

1. เหตุการณ์ผิดปกติ (ระดับ 0)

ได้แก่ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นตามการดำเนินงานตามปกติ สามารถควบคุมสถานการณ์ และระงับเหตุได้ เช่น Emergency Shut Down, การ Turnaround, Start Up, หรือทดสอบระบบ , การ Flare เป็นต้น แต่ประเมินแล้วอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานข้างเคียง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้

- เกิดเสียงดังผิดปกติ
- แสงสว่างจ้าและความร้อน จาก หอเผา Flare
- กลิ่น หรือควัน ก่อให้เกิดความรำคาญ

ซึ่งต้องแจ้งไปยังการนิคมอุตสาหกรรมฯ ภายใน 10 นาที โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. ภาวะฉุกเฉินแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ภาวะฉุกเฉินจะเริ่มเมื่อได้ยื่นสัญญาณไซเรนประกาศภาวะฉุกเฉินโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- **ระดับที่ 1** สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือดับเพลิงโดยใช้พนักงานและอุปกรณ์ภายในบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด รวมถึง บริษัทคู่สัญญา อันได้แก่ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด และ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
- **ระดับที่ 2** สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือดับเพลิงด้วยการขอความช่วยเหลือจากบริษัท ใน กลุ่ม SCG Chemicals และบริษัทที่เข้าร่วมกลุ่ม Emergency Mutual Aid Group : EMAG
- **ระดับที่ 3** ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือดับเพลิงได้ด้วยกำลังพลและอุปกรณ์ จากบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals และ EMAG และต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ราชการ หรือบริษัทอื่นที่มีใช้คู่สัญญาให้ความช่วยเหลือ จึงสามารถควบคุมสภาวะฉุกเฉินนั้นได้

4.2 นิยามและความหมาย

ICS Team หรือ Incident Command system Team

หมายถึง เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ICS Team ในการเป็นทีมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและจัดการสภาวะฉุกเฉิน โดยให้อำนาจบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ และ การปฏิบัติหน้าที่ตาม SE-D-0047 หรือ ICS Procedure

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการกำกับการเข้า-ออก ในระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง จะประจำ Gate 1, และ Gate 2 ของโรงงาน MMA และ ACRYLIC

หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก

หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้นำทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินจากหน่วยงานภายนอกโรงงานเข้ามาสนับสนุนการควบคุมภาวะฉุกเฉินในโรงงาน เช่น หัวหน้าทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินของบริษัทคู่สัญญา

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ROC & MOC Medical Center

หมายถึง ศูนย์กลางการปฐมพยาบาล อยู่ที่สถานพยาบาลของ ROC และ MOC ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแพทย์เวียนประจำทุกวัน

Pre Incident Plan Leader

หมายถึง ผู้จัดการแผนก (ผจผ.) หรือเทียบเท่า ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรืออุปกรณ์ โดยให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ Pre Incident Plan

Pre Incident Plan

หมายถึงการจัดทำแผนการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เช่นเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ การขนส่งผลิตภัณฑ์ หรือสารเคมีตามแนวท่อ หรือ รถขนส่ง เป็นต้น โดยอ้างอิงข้อมูลมาจากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิต (PHA : R1-R2 & Consequence Base) เพื่อใช้ปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และใช้ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

Safety Distance for EPR

หมายถึงระยะปลอดภัยในการเข้าระงับเหตุหรือจัดการกับอุบัติการณ์ให้อ้างอิงจาก Pre Incident Plan และระยะ Heat Radiation ที่ระบุใน PHA ตามการ link มายัง Pre incident plan โดยกำหนดระยะปลอดภัยในเบื้องต้นในการตรวจสอบและระงับเหตุ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร กรณี leakage และ ดัดไฟ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร (อ้างอิง จาก WISER และ ERG2020) จากจุดเกิดเหตุในทิศเหนือลม และหากจะเข้าไปปิดกั้นแหล่งกำเนิดอันตราย(Isolation) ต้องมั่นใจว่าไม่มีอันตราย ความร้อน และเมื่อจะเข้าระงับเหตุให้เปิดม่านน้ำในการเข้าระงับเหตุตาม Fire strategy และมีทีม Safety line ในการ Support ทีมเข้า Isolation

Safety Data Sheet (SDS)

หมายถึง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ตามประกาศของสหประชาชาติ เรื่อง ระบบการจำแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

Critical Life safety equipment

หมายถึง อุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิต หรือ เข้าระงับเหตุเพื่อช่วยชีวิต อันได้แก่ อุปกรณ์ระงับเหตุดับเพลิง อุปกรณ์ Rescue และ SCBA กำหนดให้ผู้ที่สามารถใช้งานได้คือทีมระงับเหตุฉุกเฉิน และทีม Rescue ของบริษัท ที่ผ่านการอบรมดับเพลิง และ เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง

Incident Strategy Team

หมายถึง ทีมทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น แก่ Emergency Manager ตลอดจนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการร้องขอให้สนับสนุน ซึ่งได้แก่

1. Emergency Response Coordinator

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานงานการจัดการในการจัดทำแผนฉุกเฉิน ประสานการจัดการ ฝึกซ้อมแผน การจัดการเวร ER on call และการติดตามการแก้ไขจากพบข้อบกพร่องในการฝึกซ้อมหรือ เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน โดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานความปลอดภัยฯ

2. SHE technology

หมายถึง ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคำนวณแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช่น ผลการทำ ALOHA , PHAST เป็นต้น

3. PHA Leader


หมายถึง ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคำนวณผลกระทบ(Consequence analysis)

Triage Area จุตรอรับผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วย

หมายถึงจุดที่นัดหมายและการคัดสรรผู้ป่วยที่จำเป็นและต้องมีการจำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อจัดลำดับ ก่อนและหลังการให้การรักษายาบาลแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ผังองค์กรและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน (ICS Organization : SE-D-0047)


INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMTA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567



ผังองค์กรและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกรณี First Response โดย TMTA (ICS Organization : SE-D-0047)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMa	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

New ICS – TMMa (Initial Response)



4.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ICS Team

- บทบาทหน้าที่ความอ้างอิงตาม ICS Procedure SE-D-0047

4.4 แนวปฏิบัติการอยู่เวรของ Emergency on call duty team

เพื่อให้สามารถสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถระงับและบรรเทาผลกระทบต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีพนักงานระดับบังคับบัญชาอยู่ประจำบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

4.4.1 ช่วงเวลาการอยู่เวรของ D-IC, OPSC

- กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ 1 สัปดาห์
- รอบเวลา ตั้งแต่วันอังคาร 08.00 น.จนถึง วันอังคารของสัปดาห์ถัดไป เวลา 08.00 น.

4.4.2 ระเบียบการอยู่เวรของ On call Duty

4.4.2.1 การจัดการอยู่เวร On call Duty

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- เพื่อดูแลโรงงานในเวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งวันหยุด (ในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดประเพณีตามประกาศบริษัท)
- ปฏิบัติงานในช่วงกลางวัน กำหนดเวลาตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
- ปฏิบัติงานช่วงกลางคืน กำหนดให้ Standby รอรับโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.00 น. ของวันถัดไป

4.4.2.2 บทบาทหน้าที่ขณะอยู่เวร

1. รายงานตัวกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา 30 นาที ตามหน้าที่ที่กำหนด
2. เป็นผู้ประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานในเบื้องต้น
3. ปฏิบัติตามหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตามตารางผู้ปฏิบัติงานตามการจัดองค์กรเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
4. รับข้อร้องเรียนสิ่งแวดล้อมชุมชนและออกตรวจสอบ

4.4.3 กระเป๋า Emergency on call

แผนความปลอดภัยฯ ได้จัดเตรียมกระเป๋า Emergency on call สำหรับแต่ละตำแหน่ง โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประสานงาน เช่น วิทยุสื่อสาร สำหรับบางตำแหน่งที่ไม่มีวิทยุสื่อสารประจำตัว เป็นต้น เอกสารแนวปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินของแต่ละตำแหน่งตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ โดยทีม ERT จะต้องมารับและคืนตามช่วงเวลาการอยู่เวร

4.4.4 Compensation for Emergency on call duty (ICS Team)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

Emergency Management Team (On call) Compensation

งานฉุกเฉิน

งานที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า และมีความจำเป็นต้องให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานโดยเร่งด่วน หากไม่มาแล้วอาจจะเกิดผลเสียหายต่อเครื่องจักร ระบบการผลิต หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

1. กรณีฉุกเฉินมีสิทธิ์เบิกค่าพาหนะและค่าเรียกตัว: พนักงานบังคับบัญชา/ พนักงานปฏิบัติการ/ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

2. กรณีเข้าเวรตามรอบ: มีสิทธิ์ได้รับวันลา Compensate Leave รวม 2 วัน เพื่อชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ต้องจำกัดตนเองอยู่ในพื้นที่ห่างจากโรงงานไม่เกิน 30 หรือ 60 นาที ทั้งนี้ ยังไม่รวมวันชดเชยวันหยุดของบริษัท (ถ้ามี)

Compensate Leave: ยื่นคำขอผ่าน e-HR และเลือก Compensate Leave พร้อมระบุรายละเอียดการใช้วันหยุดชดเชยในช่องหมายเหตุ

อัตราเงินช่วยเหลือ (บาท/ครั้ง)

	พนักงาน บ./ ป.	พนักงาน สัญจ.พิเศษ	วิธีการเบิก
ค่าพาหนะ	300	150	เบิกผ่าน e-Xpense ยกเว้นภาษี
ค่าเรียกตัวฉุกเฉิน หรือ ค่าตามตัว	400	200	เบิกผ่าน eHR พนง.รับผิดชอบภาษี

การอนุมัติ

อยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

เงื่อนไข



- กรณีที่บริษัทได้จัดรถรับ-ส่งสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถเบิกค่าพาหนะได้ โดยให้เบิกได้เฉพาะค่าเรียกตัวฉุกเฉิน หรือค่าตามตัว เท่านั้น
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรอบเวร ต้องดำเนินการหาผู้เข้าเวรแทนและแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มแทนเวร โดยผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ เท่านั้น

<p>INTERNAL</p> <p>บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด</p>	<p>เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013</p> <p>ฉบับที่ : 13</p> <p>แก้ไขครั้งที่ : 13</p>
<p>เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM</p>	<p>วันที่ : 30 มิถุนายน 2567</p>

4.4 ระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ติดต่อภาวะฉุกเฉิน

4.4.1 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินไปยังหน่วยงานภายนอก

(โดย Emergency site 3 และ Emergency Site 7 โดยสื่อสารไปยัง EMCC และ IEAT ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุ)



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ตารางการสื่อสาร ภาวะฉุกเฉิน : จะมีการสื่อสารกรณีฉุกเฉิน ผ่าน Emergency site 3 & Emergency site 7 ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ จะมีการ Review ประจำปีโดย emergency แต่ละ site กับคณะกรรมการ CSR


การสื่อสาร	โทรศัพท์แจ้งรายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
นิคมอุตสาหกรรม ฯ	<input type="checkbox"/> การนิคมมาบตาพุดมาบตาพุด (กนอ.) <input type="checkbox"/> ศูนย์เฝ้าระวังและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม (EMCC)	D-IC D-IC
หน่วยงานราชการ	<input type="checkbox"/> ดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุด (EIC) <input type="checkbox"/> กองปฏิบัติการท่าเรือ (กรณีสารเคมีรั่วไหลลงทะเล) <input type="checkbox"/> สำนักงานประมาณู (กรณีเกี่ยวข้องกับสารรั่วไหล / ผลกระทบทางรังสี)	LSC LSC LSC
สถานีตำรวจ	<input type="checkbox"/> สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ระยอง (กรณีได้รับผลกระทบการจราจร)	LSC
โรงพยาบาล	การนำตัวส่งโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์หรือพยาบาล	LSC
โรงงานข้างเคียง	<input type="checkbox"/> บริษัท โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (PTT) <input type="checkbox"/> บริษัท แพรกซ์แอร์ จำกัด (PRAXAIR) <input type="checkbox"/> บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน) (VNT) <input type="checkbox"/> บริษัท ศักดิ์ชัยสิทธิ์ จำกัด (SAKC) <input type="checkbox"/> บริษัท โดกยามา สยามซิลิกา จำกัด ถนน I-3 A <input type="checkbox"/> บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) <input type="checkbox"/> บริษัท ยูไนเต็ดซิลิกา (สยาม) จำกัด (USSL) ถนน I-3 <input type="checkbox"/> บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG 2)	LSC / EC
ชุมชน	กรณีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ติดต่อผ่านทาง CSR	D-IC/LOFR/CSR
ทีมสนับสนุนช่วยเหลือการตอบโต้เหตุ (ทีมดับเพลิง / ทีมสนับสนุนการตอบโต้)	<u>กลุ่ม EMAG</u> <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ – 1 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท. โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ – 4 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR 1 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR 2 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR 3 <input type="checkbox"/> บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) <input type="checkbox"/> บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน) (VNT) <input type="checkbox"/> บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) <input type="checkbox"/> บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด <u>ทีมสนับสนุนจากเทศบาล / จังหวัดระยอง</u> <input type="checkbox"/> งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลเมืองมาบตาพุด <u>ทีมสนับสนุนภายในกลุ่ม SCG Chemicals</u> <input type="checkbox"/> บริษัท ไทยโพลีเอททิลีน จำกัด (TPE) <input type="checkbox"/> บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (MOC)	LSC

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMa	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567


4.4.5 พื้นที่รับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน (Emergency response area)

4.4.5.1 Plant lay out

1. MMA Plant Lay out



2. Acrylic Plant Lay out



4.5. ระบบเครื่องมือสื่อสาร (Communication System)

ระบบการสื่อสารภายในบริษัทฯ แบ่งการสื่อสารได้หลายช่องทางได้แก่

1. การใช้วิทยุสื่อสาร (Communication mobile radio) โดยแยกตามแผนกเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
2. การใช้โทรศัพท์สายตรงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง Hot line system และผู้เกี่ยวข้องต่างๆตามเบอร์ที่กำหนด
3. การสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินและแจ้งเหตุ (Siren and Pager)
4. ระบบสัญญาณ Alarm แจ้งเหตุภายในบริษัทฯ

<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด </div>	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4.5.1 Trunk Mobile Radio System (Digital)

สำหรับทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน แต่ละหน่วยงานจะใช้ช่องความถี่แยกกันดังตัวอย่างเช่น

Channel: SAFETY MMA

Channel: MMA-OPE1

Channel: MMA-OPE2

Channel: MMA-Support

Channel: MMA-Loading

Channel: MMA-ENG

Channel: MMA-MER

Channel: MMA-MES

Channel: MMA-PdM

Channel: MMA-IE

Channel: MMA-EE

Channel: ROC ER

Channel: ROC ER (EM on call & First Aid)

4.5.2 Hot line system

จะมีโทรศัพท์สายตรงต่อกันระหว่าง Site เป็นลักษณะยกหูแล้วจะต่อถึงกันโดยอัตโนมัติซึ่งจะต้องอยู่ในห้องควบคุม (CCR) ของแต่ละบริษัท ใช้ในการประสานงานกับลูกค้า ระหว่าง Shut down plant ดังนี้

ระหว่าง TMMA กับ MOC

ระหว่าง TMMA กับ MTT

ระหว่าง TMMA กับ BST

ระหว่าง TMMA กับ SPRC

ระหว่าง TMMA กับ GLOW

และพื้นที่อื่นๆ

INTERNAL บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4.5.3 โทรศัพท์ระหว่างบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง

โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารจะทำการติดต่อโรงงานข้างเคียง , ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร Emergency on call หน่วยงานราชการ และหน่วยงานหรือบุคคลอื่นตามที่เป็นต่อการระงับเหตุ

4.5.4 Short Message Service (SMS)

เป็นระบบที่ใช้ติดต่อทางเดียวกับบุคคลที่มีโทรศัพท์และในกรณีที่ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มบุคคลสามารถทำได้โดยใช้ SMS group เช่น กลุ่มผู้นำชุมชน , กลุ่ม Emergency on call หรือ กลุ่มหน่วยงาน Branding ซึ่งในภาวะฉุกเฉินสามารถใช้ระบบนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร นอกจากนี้ยังใช้รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสรุปเหตุฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.5.5 สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินและแจ้งเหตุ (Siren and Pager)

เริ่มตั้งแต่ผู้ที่พบเหตุฉุกเฉินต้องสื่อสารให้ผู้อื่นทราบเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้อื่นทราบและช่วยเหลือทั้งในการระงับเหตุ และการแจ้งเหตุต่อไปยัง CCR ทราบเหตุการณ์ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูลในทุกช่องทางเช่น โทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ดังนั้นเครื่องมือในการสื่อสาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นประกอบด้วย

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ใช้เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบว่ามีการเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานหรือจากพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นผู้ที่ได้ยินจะไปรวมยังจุดรวมพล เพื่อรอคอยคำสั่งสัญญาณ สัญญาณเตือนภัยประกอบด้วย

1) Fire Alarm

มีไว้สำหรับผู้ที่พบเห็นภาวะฉุกเฉินใน Plant เช่น สารเคมีรั่วไหล, ก๊าซรั่วไหล , ระเบิด , ไฟไหม้ หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่ร้ายแรง มีหน้าที่กด ปุ่ม Alarm ในบริเวณนั้น โดยปกติสัญญาณ Alarm จะดังในบริเวณพื้นที่ที่กดและห้องควบคุมการผลิต (Control Room) โดยที่จะมีการแสดงตำแหน่งของบริเวณที่กดด้วย

การปฏิบัติหลังได้ยินเสียง Alarm

1. Operator เจ้าของพื้นที่ ไปดูหน้างานแล้วรายงานมายังหัวหน้ากะ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. หัวหน้ากะประเมินสถานการณ์ ถ้าจำเป็นสั่งให้ B/M กดสัญญาณ Plant Emergency Alarm เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
3. พนักงานผลิต ให้ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 7 เรื่องวิธีปฏิบัติในการระงับเหตุ
4. ผู้ที่ไม่ใช่พนักงานผลิตเจ้าของ Plant ให้ไปรวมที่จุดรวมพลที่ CCR หรือจุดรวมพลข้างเครื่องชั่ง

2) ระบบตรวจจับ Gas Detector Alarm

ระบบ Gas Detector Alarm จะติดตั้งอยู่ในกระบวนการผลิต ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแก๊สรั่ว หรือสารเคมีรั่วไหลโดยปกติจะถูก SET ไว้ที่ 10% ของ Low explosion Limit เมื่อ Gas Detector ตรวจพบก๊าซไวไฟ หรือสารเคมี จะส่งสัญญาณ Alarm ไปที่ Control Room ของโรงงาน การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียง Alarm ของ Gas Detector

1. Operator หรือ Board Man ใน Control room จะต้องมีหน้าที่
 - ตรวจสอบ Alarm ว่าอยู่ตำแหน่งใดและส่งคนไปตรวจสอบ
 - รายงานผู้บังคับบัญชา และ Safety ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
2. ในกรณีที่ เป็น Fault Alarm ให้ทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสอบสวนสาเหตุ โดยผู้จัดการแผนก / วิศวกรที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างใกล้ชิด

3) Plant Emergency Alarm

สัญญาณ Plant Emergency Alarm จะดังขึ้นเมื่อกดปุ่มสัญญาณในห้อง CCR ซึ่ง F/M จะเป็นผู้สั่งการให้ Board Man กด ซึ่งลักษณะสัญญาณเป็นดังนี้

30 วินาที

เสียง Alarm จะดังขึ้นที่โรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน , ใน Control Room , Board Man มีหน้าที่แจ้งภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบ Paging System พร้อมทั้งแจ้งให้ Emergency Center ทราบทางโทรศัพท์ หรือวิทยุสื่อสาร

ประกาศข้อความ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

“ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ _____ (ชนิด) _____ ที่บริเวณ _____ ในโรงงาน _____ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน”

การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียง Plant Emergency Alarm

1. หยุดงานที่ไม่ใช้งาน Operation ทั้งหมด
2. Work Permit ทุกชนิดถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3. พนักงานที่ไม่ได้อยู่สถานงานผลิตให้ไปรวมพลที่จุดรวมพล
4. ทำการ Head Count และรอรับคำสั่งจาก EM / OC
5. พนักงานผลิตให้ทำตาม แผนฉุกเฉินของหน่วยงาน

4) All Clear Alarm

สัญญาณนี้จะถูกส่งจากโรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉินก่อน และจะถูกถ่ายทอดไปยังจุดต่าง ๆ ผ่านทางเสียงตามสาย , Paging, วิทยุสื่อสาร โดยเฉพาะบุคคล

สัญญาณ

30 วินาที

เสียง Alarm จะดังขึ้นที่โรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน , ใน Control Room , Boardman มีหน้าที่แจ้งภาวะฉุกเฉินผ่านระบบ Paging System

ประกาศข้อความ

“ขณะนี้ภาวะฉุกเฉินโรงงาน _____ ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอให้ทุกคนกลับเข้าทำงานตามปกติ, ส่วน Work Permit ทุกชนิดต้องการขอใหม่ทั้งหมด”

การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียง Alarm

เมื่อได้ยินเสียง “Alarm “ ให้กลับเข้าทำงานปกติ ส่วน Work Permit ทุกชนิดถูกยกเลิกในขณะเกิดเหตุแล้วหากต้องการทำงานใหม่ต้องการขอ Work Permit ใหม่

5) Evacuation Alarm (สัญญาณอพยพ)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

การอพยพจะกระทำต่อเมื่อ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสั่งการให้อพยพได้แก่ Emergency Manager (EM) สั่งอพยพจากนั้น Shift supervisor แจ้ง Boardman เพื่อเปิดสัญญาณ อพยพ

สัญญาณ

30 วินาที

เสียง Alarm จะดังขึ้นที่โรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน , ใน Control Room , Boardman มีหน้าที่แจ้งภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบ Paging System

ประกาศข้อความ

“ขณะนี้ภาวะฉุกเฉินโรงงาน _____ ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ให้ทุกคนเตรียมอพยพ”

การปฏิบัติ

ให้อพยพตามเส้นทางที่ผู้นำ หรือหัวหน้าทีมกำหนด โดยเดินเร็วตามกัน ผู้ที่อยู่ใต้ลมของจุดเกิดเหตุต้อง Stand by และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทำการอพยพ

6. จุดรวมพล (Assembly point)

เมื่อพนักงานหรือผู้รับเหมาที่ทำงานภายในพื้นที่โรงงาน TMMA ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้ , ก๊าซหรือสารเคมีรั่วไหล ให้มารวมกันที่จุดรวมพลที่กำหนดไว้เพื่อทำการ Head count โดยใช้แบบฟอร์ม Head count (SE-F-0006) แล้วรายงานต่อ Emergency Manager ถึงจำนวนของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสภาพการบาดเจ็บ

- สำหรับพนักงาน TMMA ที่ปฏิบัติงานในเขตกระบวนการผลิต ให้ไปรวมพลภายในอาคาร CCR ผู้ที่ทำการ Head count คือ Floor Leader ตัวแทนของแต่ละแผนก รายงานผลต่อ Boardman เพื่อแจ้งให้ Emergency Manager ทราบ ตามลำดับ ถึงจำนวนของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสภาพการบาดเจ็บ
- โดยรายละเอียดจุดรวมพลของโรงงาน MMA และ ACRYLIC มีดังนี้

จุดรวมพลโรงงาน MMA

1. จุดรวมพลข้างเครื่องชั่ง ข้างอาคารราชพฤกษ์
2. จุดรวมพลในห้องควบคุม CCR
3. จุดรวมพลบริเวณด้านหน้าอาคารเทคนิค

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

จุดรวมพลโรงงาน ACRYLIC

1. จุดรวมพลด้านหน้าที่จอดรถ ด้านข้าง G1
2. จุดรวมพลในห้องควบคุม CCR

จุดรวมพล Site#3 ที่บริเวณเครื่องชั่ง G2- ROC

จุดรวมพล Site#7 ที่บริเวณอาคาร Admin RIL ด้านหลัง First Aid

สำหรับพนักงานผลิตประจำอาคารจ่ายสินค้าและผู้รับเหมาที่ทำงานนอกเขตกระบวนการผลิต ให้ไปรวมพลด้านข้างป้อม ปรก. บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร Product Loading ซึ่งมีป้ายจุดรวมพลผู้รับเหมาบอกชัดเจน ผู้ที่ทำการ head count คือ Floor Leader ที่ถูกกำหนด จากนั้น รายงานต่อ Boardman เพื่อแจ้งให้ Emergency Manager ทราบ ตามลำดับ ถึงจำนวนของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสภาพการบาดเจ็บ

4.5.6 Building Alarm

4.5.6.1 Building Alarm สำหรับสำนักงานทั่วไป

Building Alarm สำหรับสำนักงานทั่วไป จะดังก็ต่อเมื่อมีผู้กดปุ่ม Fire Alarm ในสำนักงาน หรือระบบตรวจจับ (Smoke / React Detector) ทำงานสำหรับผู้พบเห็นไฟไหม้ในอาคารเป็นคนแรก ให้รีบแจ้ง Emergency Center และกดปุ่มสัญญาณ Fire Alarm ก่อนจึงทำการดับไฟเบื้องต้นด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือเสียง Alarm จะดังได้ยินเฉพาะในบริเวณอาคารนั้น ๆ ผู้ที่ได้ยินเสียงดังกล่าวจะต้องหยุดงานที่ทำอยู่ ออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยทันที

4.5.6.2 Building Alarm ใน Control Room

Building Alarm ใน Control Room แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

2.2.1 Alarm เนื่องจาก Heat / Smoke Detector ที่อยู่บนเพดานห้อง Control Room ทำงาน

- 1) ผู้ที่พบเห็นไฟไหม้ให้แจ้ง Emergency Center ก่อนแล้วทำการดับไฟเบื้องต้น
- 2) ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้อพยพออกจาก Control Room ไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย
- 3) กรณีดับไฟด้วย CO2 ชนิดมือถือให้ระวังปริมาณ ออกซิเจนใน Control Room ด้วยถ้ารู้สึกหน้ามืดให้รีบออกจาก Control Room ทันที

4) ควรให้ผู้ที่ได้ SCBA เป็นผู้ดับไฟหรือไปทดแทนผู้ที่ไม่ได้ใส่ SCBA

2.2.2 Alarm เนื่องจาก Heat / Smoke Detector ที่อยู่ใต้ Raise Floor บริเวณ Rack Room, Control

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

Room และหรือ Substation ทำงาน และหรือ เกิดจากการกดปุ่มหรือโยกสวิตช์ Fire Alarm ในระบบดังกล่าว มีแนวให้ปฏิบัติดังนี้

- 1) เมื่อได้ยินสัญญาณ Alarm ให้ตรวจสอบว่าเกิดที่ Zone ไหน แล้วเปิดฝาทำการตรวจว่าเกิดการลุกไหม้หรือไม่ ถ้าเกิดจริงให้รีบแจ้ง Emergency Center
- 2) พิจารณาว่าสามารถหนีด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2 หรือต้อง Activate เปิดระบบ Innergen เพื่อ หนีพื้นที่ใต้ Floor ของห้องนั้น
- 3) ถ้าตัดสินใจ ใช้เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2 หรือ Activate Innergen ให้สั่งอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ห้องดังกล่าวก่อนทำการ หนี หรือ ปลดสวิตช์ และห้ามมิให้บุคคลอื่น ๆ เข้าไปในห้องดังกล่าว จนกว่าจะตรวจสอบว่าปลอดภัยโดยใช้ Gas Detector
- 4) เมื่อนักก๊าซ หมดจากระบบแล้ว ควรทิ้งไว้สักครู่ก่อนเข้าทำการตรวจสอบ และผู้ที่เข้าทำการตรวจสอบต้องสวมอุปกรณ์ SCBA และใช้เครื่องวัด Gas Detector เพื่อตรวจสอบว่าไฟได้ถูกดับหมดหรือยังโดยเปิดฝารest Floor ดู
- 5) เมื่อเพลิงไหม้สงบแจ้ง Emergency Center ทราบ และออกไปแจ้งจัดซื้อเพื่อ Refill Innergen ทดแทนส่วนที่หนีไป Building Alarm ใน Control Room จะดังก็ต่อเมื่อมีผู้กดปุ่มหรือโยกสวิตช์ Fire Alarm หรือเครื่องตรวจจับ (Smoke / Heat Detector) ทำงาน โดยทั่วไปหลังจากเสียง Alarm ดังขึ้น 60 วินาที ก๊าซที่ใช้ในการดับเพลิงจะถูก Release ออกมาอัตโนมัติ

แนวปฏิบัติของผู้ที่อยู่ใน Control Room ของ Plant

เมื่อก๊าซที่ใช้ดับเพลิงถูกฉีดออกมา ถึงแม้ว่าบริเวณที่ฉีดโดยทั่วไปจะอยู่ที่ใต้ Raise Floor และ Rack Room เมื่อก๊าซดังกล่าวฉีดออกมาหรือมีโอกาสที่จะผ่านรอยต่อพื้นของ Raise Floor ที่ CCB ขึ้นมาการปฏิบัติควรกระทำดังนี้ดังนี้

1. พิจารณาว่าจำเป็นต้อง Emergency S/D หรือไม่ แล้วอพยพคนออกจาก Control Room ไปยังจุดปลอดภัยด้านนอก และโทรแจ้ง Emergency Center ทันที
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าไปใน Control Room เพื่อ S/D Plant ให้ใส่ SCBA เข้าไปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้รีบออกมาทันที
3. เมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติก่อนเข้าไปใน Control Room ให้ตรวจวัดปริมาณก๊าซ ออกซิเจนให้แน่ใจก่อนทุกครั้ง

INTERNAL บริษัท เอส เอ็ม เอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4. กรณีเป็น Fault Alarm ให้ทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุโดยเร็ว โดย ผจพ./วศ.ที่เกี่ยวข้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

4.6 ระบบดับเพลิง (Fire & Safety Equipment)

บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมระบบดับเพลิง (Fire pump) ที่สามารถจะเดินระบบได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยในระบบจะมีการเติมน้ำเพียงพอลงตลอดเวลา น้ำที่ใช้ในการดับเพลิงจะใช้น้ำสำรองฉุกเฉินจากบ่อ Fire Pond ในการดับเพลิง สำหรับอุปกรณ์อื่นๆเช่น ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ Hydrant, Fix monitor, ระบบ FOAM บริษัทฯ ได้ออกแบบเพียงพอต่อการใช้งานสามารถดูข้อมูลรายการอุปกรณ์ต่างๆ

4.6.1 การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

เพื่อให้อุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินโดยจัดให้มีการตรวจเช็คตามแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการตรวจจะทำการตรวจตามวิธีการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ที่ระบุใน Checklist การตรวจสอบอุปกรณ์

4.6.2 การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เพื่อให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพอเพียงและเหมาะสมกับการใช้งาน เหมาะสมกับความเสี่ยงในพื้นที่ที่ต้องมีการใช้งาน

- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พิจารณาข้อมูลจาก SDS ของ Product ทุกตัวที่มีในบริษัทฯ เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ครบตามคำแนะนำของ SDS หรือมีข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อม หรืออื่นๆ แล้วพิจารณาลงในข้อมูล SE-D-0002 และกำหนดให้มีการทบทวน SDS ปีละครั้ง
- กระเป๋ายาฉุกเฉิน กำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณ อายุยาและจำนวนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 1 เดือน/ครั้ง

INTERNAL บริษัท เอส เอ็ม เอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5. การปฏิบัติการตอบโต้สภาวะฉุกเฉินฉุกเฉิน (Emergency Response)

5.1 ขอบข่ายการปฏิบัติ

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน รวมถึงภัยคุกคามเหตุการณ์ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยนี้ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลำดับ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมเหตุฉุกเฉินตั้งแต่เริ่มมีผู้พบเหตุฉุกเฉินไปจนกระทั่งเหตุการณ์เป็นปกติ เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประสานงานและการระงับเหตุการณ์ อพยพ ภาวะฉุกเฉินในแต่ละเหตุการณ์อาจมีความจำเป็นที่ต้องเลือกวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ผู้เกี่ยวข้องในการระงับเหตุควรใช้วิจารณญาณและปรับวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์และตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินพนักงานจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งแผนฉุกเฉินนี้จะครอบคลุมถึงเหตุการณ์ ดังนี้

1. เหตุการณ์ที่ผิดปกติในโรงงานและอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานข้างเคียง
2. ไฟไหม้/ ระเบิด
3. แก๊สรั่ว
4. Major Loss of primary containment (LOPC) หรือ สารเคมีรั่ว
5. Major Personal injury
6. สารกัมมันตรังสีรั่วไหล
7. แผนฉุกเฉินในสำนักงาน
8. แผนก๊าซพิษรั่วไหลมาจากภายนอกบริษัท
9. แผนฉุกเฉินระบบแนวท่อขนส่ง
10. แผนฉุกเฉินกรณีรถขนส่งสารเคมีทั้ง Raw mat และ ผลิตภัณฑ์

5.2 แผนฉุกเฉินของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำหน้าที่จะต้องรู้แผนฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.2.2.1 แผนจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จังหวัดระยอง

5.2.2.2 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนครอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567


ตัวอย่างการเปรียบเทียบระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินของโรงงานกับหน่วยงานรัฐ

ขนาดภัยพิบัติ	แผนชาติ	แผนฉุกเฉินด้าน สารเคมีจังหวัดระยอง	แผนฉุกเฉินนิคม อุตสาหกรรม	แผนฉุกเฉินโรงงาน ในพื้นที่นิคม
ภัยขนาดใหญ่พิเศษ	ภาวะฉุกเฉินระดับ 4			
ภัยขนาดใหญ่	ภาวะฉุกเฉินระดับ 3			
ภัยขนาดกลาง	ภาวะฉุกเฉินระดับ 2	เหตุฉุกเฉินระดับ 2		
ภัยขนาดเล็ก	ภาวะฉุกเฉินระดับ 1	เหตุฉุกเฉินระดับ 1	ภาวะฉุกเฉินระดับนิคม อุตสาหกรรม 3	เหตุฉุกเฉินระดับ 3
		เหตุฉุกเฉินระดับ โรงงาน/สถาน ประกอบการ	ภาวะฉุกเฉินระดับนิคม อุตสาหกรรม 2	เหตุฉุกเฉินระดับ 2
			ภาวะฉุกเฉินระดับนิคม อุตสาหกรรม 1	เหตุฉุกเฉินระดับ 1
			เหตุผิดปกติระดับนิคมฯ	เหตุผิดปกติระดับ โรงงาน ระดับ 0 (แจ้งกนอ.ภายใน 10 นาที)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567


แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 1

แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 1



แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 2


แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 2



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567


แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 3

แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 3




5.3. การปฏิบัติการรับเหตุ

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ ระเบิด การแจ้งเหตุและรับเหตุการณ์เบื้องต้นให้เป็นตามแผนผังดังนี้



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567



หมายเหตุ - การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแต่ละกรณี ตาม Process hazard analysis (PHA) ระบุความเสี่ยง ให้ใช้วิธีการ

ตอบโต้ตามที่ระบุไว้ใน Pre-fire plan

- การติดต่อประสานงานกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ให้เปลี่ยนช่องการติดต่อของ trunk radio ไปช่อง 4 (Emergency) โดยอัตโนมัติ หลังประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
- ในส่วนของ Operation ให้ใช้ช่อง 1 ในการ S/D โรงงาน เพื่อสะดวกในการติดต่อ และประสานงานภายใน MMA
- การแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในองค์กรในแจ้งผ่านระบบ Group Call โดย Emergency Center หลังจาก Shift supervisor (On-Scene) แจ้งให้ประกาศภาวะฉุกเฉิน
- การกำหนดที่ตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ให้พิจารณาให้ห่างจากจุดเกิดเหตุอย่างน้อย 100 เมตร และอยู่เหนือลม

5.4 กรณีเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ทั้งผลิตภัณฑ์ และ Raw mat

1. การแจ้งเหตุการณ์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ผู้ประสบเหตุการณ์ แจ้ง Shift supervisor โดยวิทยุสื่อสาร

ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบ

1. สถานที่เกิดเหตุ จุดที่เกิดเหตุ
 2. สาเหตุ หรือลักษณะของการรั่วไหล
 3. ความรุนแรงของเหตุการณ์
 4. การดำเนินการในขณะนั้น
 5. ชื่อผู้แจ้งเหตุ หน่วยงาน
2. การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และแจ้งเตือนภัย
- หัวหน้างานผลิตไปยังจุดเกิดเหตุทำการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์กรณีเป็นก๊าซหรือของเหลวไวไฟรั่วต้องหยุดงาน HOT WORK ทุกชนิดบริเวณใกล้เคียงทันทีและให้ Boardman ประกาศเตือนภัยทาง PAGING system ให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงทราบ
3. การควบคุมพื้นที่
- บริเวณที่มีการรั่วไหลของสารเคมี ต้องมีการควบคุมพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป โดยการกั้นธงแดงหรือแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ว่ามีการรั่วไหลของสารเคมี กรณีสารเคมีที่รั่วไหลเป็นก๊าซหรือของเหลวไวไฟ ต้องมีการควบคุมแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น จากงาน HOT WORK จากระถยนต์ ฯลฯ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และทำการแจ้งให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
4. การควบคุมสถานการณ์
- 4.1 สารเคมีที่เป็นก๊าซ

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นก๊าซไวไฟ ต้องควบคุมแหล่งกำเนิดประกายไฟ และทำการลดความเข้มข้นของกลุ่มก๊าซ เพื่อป้องกันการติดไฟ โดยการ SPRAY น้ำไปยังกลุ่มก๊าซให้ความเข้มข้นของก๊าซลดลง และบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงเย็นตัวลงลดโอกาสในการติดไฟ และ ทำการตัดแยกระบบ
 - 4.2 สารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟต้องควบคุมแหล่งกำเนิดประกายไฟ ตัดแยกระบบ และกักเก็บของเหลวไวไฟไว้ในบริเวณจำกัดไม่ให้กระจายออกไปถ้าสามารถตักหรือสูบใส่ถังได้ให้ดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Explosion Proof) กรณีไม่สามารถกักเก็บได้อาจจะต้องทำการระบายของเหลวดังกล่าวลงในบ่อบำบัด ของโรงงาน

4.3 สารเคมีที่สามารถติดไฟได้เอง เมื่อสัมผัสกับน้ำหรืออากาศ

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่สามารถติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับน้ำหรืออากาศ ห้ามใช้น้ำดับเพลิงโดยเด็ดขาด ต้องใช้ Dry Chemical หรือทรายในการดับเพลิง และกลบสารเคมีดังกล่าวด้วยทรายแห้งๆ ป้องกันไม่ให้ลุกติดไฟ

4.4 สารเคมีที่เป็นควันหรือไอ เมื่อรั่วออกมาภายนอก


เมื่อมีการรั่วของไอที่มีควัน จะต้องแจ้งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงให้ทราบและอพยพออกจากบริเวณเกิดเหตุไปในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางลม (สังเกตจาก Wind Sock) หลังจากนั้นให้ทำการควบคุมควันที่ลอยในอากาศด้วยการฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อให้ควันผสมเจือจางกับน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไอสารเคมี และ ตัดแยกระบบ

4.5 สารเคมีอื่นๆ

สารเคมีพวกของแข็งหรือของเหลวบางชนิด เมื่อมีการหกหรือรั่วไหลอาจไม่ต้องการดำเนินการอย่างเฉียบพลัน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อเนื่องมา แต่ก็ยังมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการปนเปื้อนไปในอากาศ น้ำ ดิน ก็ต้องดำเนินการแก้ไข เช่น กักไม่ให้ลงสู่ น้ำ ดิน หรือฟุ้งกระจายไปในบรรยากาศ โดยวิธีที่เหมาะสมของหน่วยงาน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMa	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

แผนผังการตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหล หรือ แก๊สรั่ว



5. การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่และการกำจัดของเสีย

สารเคมีที่เป็นของเหลวหรือของแข็งเมื่อมีการหกหรือรั่วไหลออกมาต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยและรวบรวมเศษวัสดุจากการทำความสะอาด และสารปนเปื้อนไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดตามวิธีการที่กำหนด

6. การติดตามคุณภาพน้ำ

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นของเหลวลงสู่ระบบระบายน้ำ ต้องมีการเก็บตัวอย่างของน้ำไปทำการวิเคราะห์หาค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเกินมาตรฐานที่กำหนดให้ทำการกักเก็บ และแก้ไขจนกว่าคุณภาพน้ำจะผ่านค่ามาตรฐานจึงสามารถระบายออกนอกโรงงานได้

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเมื่อรถขนส่ง MMA เกิดอุบัติเหตุ

กรณี รถขนส่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ไม่มีสารเคมีของ TMMA หก, รั่วไหล

1. กำหนดเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย โดย
 - ให้อันตรายจากจุดเกิดเหตุ โดยพื้นที่ อย่างน้อย 100 เมตร โดยรอบ
 - ให้อยู่เหนือลม
 - ให้อุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
2. กำจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ เช่นการสูบบุหรี่, ประกายไฟ, เปลวไฟ เป็นต้น
3. ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั่วใต้ดิน หรือบริเวณอับอากาศ ในกรณีที่ MMA มีโอกาสไหลลงสู่แหล่งน้ำ ให้อันตรายหรือปิดทางเดินของน้ำ เพื่อไม่ให้ MMA แพร่กระจายออกไป
4. เตรียมวัสดุดูดซับสารเคมีได้แก่ ดิน, ทราย เป็นต้น
5. Standby Dray chemical ไว้กรณีเกิดไฟไหม้ขึ้น
6. จัดเตรียม SDS เพื่อใช้ในการตอบโต้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณี รถขนส่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ทำให้สารเคมีของ TMMA เกิดหก, รั่วไหล

1. กำหนดเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย โดย
 - ให้อันตรายจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล โดยพื้นที่ อย่างน้อย 100 เมตร โดยรอบ
 - ให้อยู่เหนือลม
 - ให้อุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
 - อย่าอยู่ในที่ต่ำ
 - ให้ระบายอากาศในบริเวณที่อับอากาศก่อนเข้าระงับเหตุ
2. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงออกไป อย่างน้อย 300 เมตร
3. กำจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ เช่นการสูบบุหรี่, ประกายไฟ, เปลวไฟ เป็นต้น
4. ถ้าเป็นไปได้ กำจัดการแพร่กระจายของ MMA โดยควบคุมที่แหล่ง โดยอาจปิดวาล์ว ซึ่งการเข้าระงับเหตุให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว(SCBA) และสวมชุดป้องกันที่ปิดมิดชิด
5. ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั่วใต้ดิน หรือบริเวณอับอากาศ ในกรณีที่ MMA ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ให้อันตรายหรือปิดทางเดินของน้ำ เพื่อไม่ให้ MMA แพร่กระจายออกไป

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

6. ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำฉีดฝอยเพื่อคลุมไอสารเคมี เนื่องจากน้ำที่ใช้ฉีดจะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เว้นแต่พื้นที่ดังกล่าวได้ทำการปิดกั้นไม่ให้ น้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำ
7. พยายามกัก MMA ที่หกหรือรั่ว โดยการทำเชือกกัน จากนั้นให้ใช้โฟมคลุมผิวหน้าของ ของเหลวเพื่อลดไอระเหย หรือไม่ให้กลุ่มไอระเหยของสารลอยตัว
8. ดูดซับสารที่หกหรือรั่วไหลด้วย ดิน, ทราย หรือวัสดุดูดซับสารเคมี ที่ไม่ติดไฟ หลังจากนั้นเก็บกวาดไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด โดยเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
ในกรณีที่ MMA ถูกกักอยู่ภายในเขื่อน ให้ทำการดูดลงถัง เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
9. เมื่อ MMA ถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณที่หกหรือรั่วไหล

กรณี รอยบนส่งเกิดพลิกคว่ำ ทำให้สารเคมี TMMA เกิดหก, รั่วไหล และอัคคีภัย

1. กำหนดเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย โดย
 - ให้กั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล โดยทันที อย่างน้อย 100 เมตร โดยรอบ
 - ให้อยู่เหนือลม
 - ใ้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
 - อย่าอยู่ในที่ต่ำ
 - ให้ระบายน้ในบริเวณที่อบอากาศก่อนเข้าระงับเหตุ
2. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงออกไป อย่างน้อย 1,000 เมตร
3. ทำการหล่อเย็นบริเวณภาชนะบรรจุด้วยน้ำ และพึงระลึกเสมอว่าน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน MMA จะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
4. ภาชนะบรรจุ MMA อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน ดังนั้นให้สังเกตการเปลี่ยนสีของภาชนะบรรจุ ถ้าเปลี่ยนสีให้ออกจากบริเวณนั้นทันที และห้ามยืนหัวหรือท้ายของภาชนะบรรจุ
5. ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชันใต้ดิน หรือบริเวณอบอากาศ ในกรณีที่ MMA ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ให้กั้นหรือปิดทางเดินของน้ำ เพื่อไม่ให้ MMA แพร่กระจายออกไป
6. การดับเพลิงให้ใช้โฟมชนิดแอลกอฮอล์ เพื่อปกคลุมผิวหน้าของของเหลว ไม่ให้ไอระเหยสัมผัสกับเปลวไฟ และออกซิเจน ซึ่งเพลิงไหม้จะหยุดในที่จุด
7. ถ้าไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้หล่อเย็นภาชนะบรรจุไปเรื่อย ๆ และปล่อยให้เพลิงไหม้ต่อไปจนเชื้อเพลิง หรือ MMA หหมด ซึ่งในที่สุดเพลิงไหม้ก็จะสงบเอง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

8. การเข้าระบบเหตุให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) และสวมชุดป้องกันที่ปิดมิดชิด
9. ภายหลังจากเพลิงไหม้สงบลงแล้ว ให้ทำการดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วย ดิน, ทราย หรือวัสดุดูดซับสารเคมี ที่ไม่ติดไฟ หลังจากนั้นเก็บกวาดไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด โดยเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป ในกรณีที่ MMA ถูกกักอยู่ภายในเขื่อนกั้น หรืออ่างระบายนํ้า ให้ทำการดูดลงถัง เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
10. เมื่อ MMA ถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณที่หกหรือรั่วไหล

รายชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์ติดต่อ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนส่ง

Transporter	Name Surname	Position	Tel.
Srithai	Mr.Thanason Chandhrangsu	Assistant General Manager Petrochemical Transportation Business	038-684747-8 081-6211444
Yusen	Mr.Jirayuth Butluk	Customer Service Chief	038-643-118 086-8445211
Nissei	Mr.Sarawut Lertsukprasert	Manager Logistics Department	038-522000 ext.136 085-1333578
VIV	คุณปาริชาติ สืบจากลี	เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย	02-7121044 ext.512
	คุณสุวรรณา หงษ์วิจิตร	ผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายจัดส่ง	02-7094601-4 087-3304056
TPA (Kiattana)	คุณประสิทธิ์ จันทา	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	02-8898720 ext.201
Itochu (SV)	Ms.Saranrak Boonsutas (Jeng)	Chief	02-2663086 ext.211 085-2609645
	Ms.Usa Srisamut	Assistant	02-2663086 ext.374 082-4426154

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.6 การเรียกบุคคลเข้าประจำการภาวะฉุกเฉิน

การเรียกบุคคลเข้าประจำการตามตำแหน่งในองค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งทาง โทรศัพท์ในระบบ SMS
2. สำหรับ On Call Duty ขึ้นไป
 - 2.1 กรณีอยู่ภายใน บริษัท ให้เข้าดำรงตำแหน่งทันที
 - 2.2 กรณีอยู่ภายในจังหวัดระยอง และสามารถเดินทางเข้ามาโรงงานหรือจุดเกิดเหตุ(กรณีรถขนส่งเกิดอุบัติเหตุ)ได้ภายใน 30 นาที ให้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันที และรับมอบภาวะกิจจากผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้า
 - 2.3 กรณีไม่สามารถเดินทางเข้ามาโรงงานหรือจุดเกิดเหตุ(กรณีรถขนส่งเกิดอุบัติเหตุ)ได้ภายใน 30 นาที ให้ติดต่อกลับทันที
 - 2.4 กรณีอยู่นอกเขตจังหวัดระยอง ให้รอการติดต่อเรียกจากโรงงานทาง โทรศัพท์ หรือ ข้อความ แต่ถ้าได้รับ โทรศัพท์ หรือ ข้อความ ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 กรณีที่สามารถเดินทางเข้ามาในโรงงานให้เดินทางเข้ามาทันที

5.7 การรักษาการณ์ และการทดแทนตำแหน่ง

1. ผู้บัญชาการภาวะฉุกเฉิน (IC, D-IC)

ลำดับที่ 1	D-IC ON-Duty
ลำดับที่ 2	IC
2. ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ON-SCENE)

ลำดับที่ 1	Foreman
------------	---------

5.8 การแจ้งภาวะฉุกเฉินผ่าน Emergency Group Call

แจ้งข้อความทางโทรศัพท์ในระบบ SMS

สำหรับผู้ได้รับการแจ้งเหตุ

ผู้ที่อยู่เวร On-call สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่ Emergency center site#3 เบอร์(038) 911100 ต่อ 2222, 3333 หรือ Emergency center site#7 เบอร์(038) 937911 ได้ เพื่อขอทราบสถานการณ์เบื้องต้น

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.9 เบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- ใช้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุที่ ใน Emergency on call Site 3 & Site 7 ผ่านทาง email ประจำสัปดาห์ และใน Board Emergency ใน CCR

5.10 การปฏิบัติการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน

การแจ้งเหตุและติดต่อประสานงาน การระงับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน (ไฟไหม้ก๊าซรั่ว สารเคมีรั่วไหล ภัยคุกคาม) ภายในบริษัทฯ

5.10.1 ผู้พบเหตุภาวะฉุกเฉิน พิจารณาการความรุนแรง

1. ถ้าสามารถระงับเหตุได้ตัวเอง
 - แจ้ง Foreman ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรรับผิดชอบประจำบริษัทตลอด 24 ชั่วโมงหรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์
 - ทำการเข้าระงับเหตุโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อนเข้าระงับเหตุ
2. ถ้าไม่สามารถระงับเหตุได้
 - แจ้ง Foreman หรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์

5.10.2 Foreman พิจารณาการความรุนแรง

1. ถ้าสามารถระงับเหตุได้ตัวเอง
 - ดำเนินการระงับเหตุ
 - หลังการระงับเหตุทำการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับทราบ
2. ถ้าไม่สามารถระงับเหตุได้ต้องขอความช่วยเหลือจากทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและทีม Fireman
 - แจ้ง Boardman ดำเนินการตามแผนยกระดับภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1
3. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

5.10.3 Boardman ปฏิบัติตามแผนการยกระดับภาวะฉุกเฉิน (ปฏิบัติงานตามตารางเวรอยู่ 24 ชั่วโมง)

1. ประกาศภาวะฉุกเฉิน ภายในโรงงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและทำการอพยพไปยังจุดรวมพล ทางระบบกระจายเสียง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. ทำการแจ้งทีมศูนย์สื่อสาร Emergency center-ROC รับทราบเพื่อขอระดับเพลิงพร้อมรถพยาบาลและแจ้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ On call รับทราบและเข้าพื้นที่ทาง SMS และ โทรศัพท์ตามตารางเวรรับผิดชอบ
3. ประสานแจ้งทีม ERT ตำแหน่ง EM, PL Leader เพื่อรับทราบสถานการณ์และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
4. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน Foreman หรือ OC

5.10.4 ทีมสื่อสาร Emergency center

1. แจ้ง Fire chief ให้นำรถดับเพลิงและรถพยาบาลเข้าสนับสนุนและระงับเหตุฉุกเฉิน
2. ประสานแจ้งทีม ERT ตำแหน่ง EM, PL Leader, MC-1, PL Admin ให้รับทราบเหตุการณ์
4. ประสาน PL Leader ในการส่งแฟกซ์แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้น ภายใน 10 นาที หลังเกิดเหตุ
3. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ รับผิดชอบ

5.10.5 ทีม ERT (Emergency Response Team)

1. เมื่อรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เข้าพื้นที่
2. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

5.11 การแจ้งเหตุและติดต่อประสานงาน การระงับเหตุฉุกเฉินภายนอกบริษัท

บริษัทได้กำหนดการแจ้งเหตุหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการแจ้งให้หน่วยงานต่างๆรับทราบหรือขอรับสนับสนุน

โดยแยกการแจ้งตามที่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้ตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- หน่วยงานราชการที่เป็นไปตามสายการควบคุม
- หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล, ปก.จังหวัด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, กองทัพเรือ เป็นต้น
- โรงงานข้างเคียง
- ชุมชนใกล้เคียง หรือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
- โรงพยาบาล

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน ทำการแจ้งหน่วยงานภายนอกตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสถานการณ์ต่างๆของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.12 การระงับเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินผู้ที่รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ต่างๆตามแผนฉุกเฉินให้เข้าพื้นที่มาปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์สื่อสารและให้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามระดับของเหตุภาวะฉุกเฉินของบริษัท


5.13 การตั้งศูนย์บัญชา

บริษัทได้กำหนดห้อง (Emergency Center room) เป็นศูนย์บัญชาการ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินเข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามความคิดเห็นของ EM

5.14 การตั้งจุดบัญชาการฉุกเฉิน (Command post)

ให้ OC เป็นผู้กำหนดจุดตามสถานการณ์โดยให้พิจารณาจากจุดเหนือทิศทางลม จุดที่สามารถมองเห็นสถานการณ์โดยรวมได้สะดวก จุดที่ทีมสนับสนุนสามารถเข้าถึงได้สะดวกเมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองจะต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้พิจารณาปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตามเหตุระดับเหตุฉุกเฉินของบริษัท(ระดับ 2 – 3) และปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล

5.15 แผนฉุกเฉินระบบแนวท่อขนส่ง




ขอบเขตการบริหารจัดการ

- แนวท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากท่าเรือ MTT ไปยังโรงงาน MMA plant
- แนวท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จาก MMA plant ไปยังโรงงาน MOC

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- แนวท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากโรงงาน MMA plant ไปยังลูกค้าภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท SCG chemical และท่าเรือขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์



พื้นที่แนวท่อช่วงที่1 จาก MOC – Box culvert

ผู้รับผิดชอบในการจัดการเหตุฉุกเฉิน

1. เจ้าของพื้นที่ คือ RPL มีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ
2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

พื้นที่แนวท่อช่วงที่ 2 จาก Box culvert - ROC

ผู้รับผิดชอบในการจัดการเหตุฉุกเฉิน

2.1 พื้นที่รับผิดชอบจาก Box culvert – แนวรั้ว TMMA และ Pipe bridge ถนนทางเข้า CCB (Rack-H)

1. เจ้าของพื้นที่ คือ ROC safety มีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ
2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

2.2 พื้นที่รับผิดชอบ ภายในโรงงานTMMA

1. เจ้าของพื้นที่ คือ TMMAมีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ
2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

2.3 พื้นที่รับผิดชอบ ภายในโรงงาน ROC

1. เจ้าของพื้นที่ คือ ROC มีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

สรุปการกำหนดพื้นที่และความรับผิดชอบของแนวท่อ

ช่วงแนวท่อ	พื้นที่	การแบ่งหน้าที่และกำหนดผู้รับผิดชอบ			
		เจ้าของพื้นที่ ▪ มีหน้าที่ตรวจสอบและระงับเหตุเบื้องต้น ▪ เป็น OC ร่วม	เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ ▪ มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน ▪ เป็น OC	เจ้าของ Pipe rack ▪ เป็น OC ร่วม	ท่ออื่นๆที่อยู่บน Pipe rack ▪ เป็น OC ร่วม
แนวท่อช่วงที่ 1	MOC - Box culvert	▪ RPL	TMMA	▪ RPL	▪ เจ้าของท่อหรืออื่นๆที่วางบน Pipe rack เดียวกัน
แนวท่อช่วงที่ 2.1	พื้นที่รับผิดชอบจาก Box culvert - แนวรั้ว TMMA และ Pipe bridge ถนนทางเข้า CCB (Rack-H)	▪ ROC safety			
แนวท่อช่วงที่ 2.2	ภายในโรงงาน TMMA	▪ TMMA			
แนวท่อช่วงที่ 2.3	ภายในโรงงาน ROC	▪ ROC			
แนวท่อช่วงที่ 3	ROC - MTT	▪ EFT			

หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง Deputy Incident Commander (D-IC) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของแนวท่อ

- Deputy Incident Commander (D-IC) Area Owner หมายถึง พนักงานของเจ้าของพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- Deputy Incident Commander (D-IC) Pipeline Owner หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- **Deputy Incident Commander (D-IC) RPL** หมายถึง พนักงานของเจ้าของ Pipe rack ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- **Deputy Incident Commander (D-IC) Other Pipeline** หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุ และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง On-Scene Commander(OSC) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของแนวท่อ

- **On-Scene Commander (OSC) Area Owner** หมายถึง พนักงานเจ้าของพื้นที่ ที่เป็นพนักงานปฏิบัติการระดับ Unit supervisor (US) หรือ Foreman ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น OC ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์และกำลังพลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
- **Co-On Scene Commander(Co-OSC) Pipeline Owner** หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นพนักงานปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน (Foreman MMA#1) ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น OC ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์และกำลังพลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
- **Co-On Scene Commander(Co-OSC) RPL** หมายถึง พนักงานของเจ้าของ Pipe rack ที่เป็นพนักงานปฏิบัติการระดับ Unit supervisor (US) หรือ Foreman ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น
- **Co-On Scene Commander(Co-OSC)Other Pipeline** หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุ และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน พนักงานปฏิบัติการระดับ Unit supervisor (US) หรือ Foreman ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น OC

การสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของแนวท่อ



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

6. แผนการอพยพ

การอพยพพนักงาน แบ่งเป็นการอพยพเป็น 2 พื้นที่คือ

6.1 การอพยพภายในพื้นที่

เป็นการอพยพมาจตุรวมพลของบริษัทที่กำหนดไว้ จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บริษัทหรือจากภายนอกบริษัท เมื่อพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุได้ยื่นสัญญาณแจ้งเหตุให้อพยพให้ปฏิบัติดังนี้

1. Board man เปิดสัญญาณไซเรนแจ้งเหตุ และประกาศสภาวะฉุกเฉินการอพยพ
2. หยุดงาน หยุดเครื่องจักร ปิดสวิตไฟฟ้าอุปกรณ์
2. อพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย ที่บริษัทกำหนด
3. รายงานตัวต่อผู้ตรวจนับ (Head count) ในที่รวมพลโดยแยกตามกลุ่มพื้นที่
4. ผู้ตรวจนับ (Head count) รายงานผลการตรวจนับยอดต่อ OC
5. กรณีมีผู้สูญหาย OC รายงานผลต่อ EM
6. OC พิจารณาสั่งจัดทีมค้นหากรณีมีผู้สูญหาย ให้ความช่วยเหลือ

เป็นการอพยพพนักงานจากจุดรวมพลตามที่บริษัทกำหนดไว้ภายใน เมื่อ EM พิจารณาว่าที่จุดรวมพลของบริษัทไม่ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือต้องการลดปริมาณคนที่ไม่เกี่ยวข้อง จึงสั่งให้อพยพไปยังจุดรวมพลอื่นที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้อพยพพนักงานไปที่สำนักงานนิคม RIL เป็นจุดรวมพลต่อไป เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม หรือไปจุดที่เหมาะสมอื่นๆตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยดุลยพินิจของ ED

6.2 การอพยพนอกพื้นที่

เป็นการอพยพพนักงานจากบริษัททันที จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บริษัทหรือจากภายนอกบริษัท เนื่องจากการพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ภายในบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบทันที หรืออาจจะเกิดเหตุภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับการแจ้งเตือนมาแล้วจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการอพยพพนักงานออกนอกพื้นที่อันตราย ซึ่งทางบริษัทจะต้องมีแนวทางในการควบคุมระบบไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุดได้

INTERNAL บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

6.2.1 การอพยพ ให้พนักงานและคู่ธุรกิจเดินเร็วไปยังจุดรวมพลที่บริษัทกำหนด และให้ผู้ทำหน้าที่เป็น Floor Leader ทำหน้าที่ Head Count และแจ้งผลต่อ Boardman ต่อไป

บริษัทกำหนดไว้ 3 จุดสำหรับโรงงาน MMA และ 2 จุดสำหรับโรงงาน ACRYLIC

จุดรวมพลโรงงาน MMA

4. จุดรวมพลข้างเครื่องซัง ข้างอาคารราชพฤกษ์
5. จุดรวมพลในห้องควบคุม ACRYLIC
6. จุดรวมพลบริเวณด้านหน้าอาคารเทคนิค

จุดรวมพลโรงงาน ACRYLIC


3. จุดรวมพลด้านหน้าที่จอดรถ ด้านข้าง G1
4. จุดรวมพลในห้องควบคุม

จุดรวมพล Site#3 ที่บริเวณตาสั่ง G2- ROC

จุดรวมพล Site#7 ที่บริเวณอาคาร Admin RIL ด้านหลัง First Aid

จุดรวมพล (Assembly point) โรงงาน MMA


- จุดรวมพลที่ 1 บริเวณลานจอดรถข้างป้อม G-1
- จุดรวมพลที่ 2 ที่ CCR
- จุดรวมพลที่ 3 บริเวณหน้าอาคารเทคนิค



INTERNAL บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

จุดรวมพล (Assembly point) โรงงาน CCS

- จุดรวมพลที่ 1 หน้าที่จอดรถข้าง G-1
- จุดรวมพลที่ 2 CCR



7. แผนการบรรเทาทุกข์

ภายหลังจากที่สถานการณ์เหตุภาวะฉุกเฉินสามารถควบคุมได้และสงบลงแล้วต้องดำเนินการฟื้นฟูสภาพที่เสียหายให้กลับสู่สภาพปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์รวมถึงการป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล, สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินบริษัทและรวมถึงการป้องกันความเสียหายชื่อเสียงบริษัท โครงการเพื่อรองรับแผนฟื้นฟูได้แก่

7.1 การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุฉุกเฉินและแนวทางป้องกันกันในรูปแบบต่างๆ

- การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุฉุกเฉินและแนวทางป้องกันกันในรูปแบบต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแผนการรายงาน SE-P-0004 การสอบสวนและการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Investigation).

7.2 การบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

7.2.1 ภายในบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและตรวจสอบเพื่อ
 - ตรวจสอบรายชื่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน โดยแยกแยะเป็น ผู้ที่เสียชีวิต
 - ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อาจจะได้รับผลกระทบด้านจิตใจ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- **ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ**
 - เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ญาติของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
 - แจ้งญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งจัดการเรื่องยานพาหนะและการเดินทางเพื่อให้ญาติสามารถเดินทางมารับศพ หรือเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 - จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาตรวจสอบสภาพจิตใจของพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งการเยียวยาให้อยู่ในสภาพปกติเท่าที่สามารถทำได้
 - เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีศพหรือพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต
 - เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
 - ติดตามดูแลความก้าวหน้าในการบำบัดรักษา หรือการเยียวยาอาการบาดเจ็บของพนักงานเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม จนพนักงานหายและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ
 - ติดตามสิทธิประโยชน์หรือเงินทดแทนที่ญาติหรือพนักงานควรได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย
 - จัดหา หรือมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสภาพของพนักงานที่เพิ่งหายหรือฟื้นจากอาการบาดเจ็บ

7.2.2 ภายนอกบริษัท เช่น โรงงานข้างเคียง, ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

- **ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น** โดยศูนย์จะต้องดำเนินการดังนี้
 - รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก กรณีที่เกิดความเสียหายและสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น เขม่าจากควันไฟ ผงละออง ฝุ่น กลิ่นของสารเคมี เป็นต้น
 - จัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทและตัวแทนบริษัทประกันภัย ไปตรวจสอบและประเมินความเสียหายของบุคคลภายนอกทันที หลังจากรับเรื่องร้องเรียนเพื่อสรุปความเสียหายและนำเสนอคณะทำงานพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว
 - การสงเคราะห์ผู้ป่วยและติดตามเฝ้าระวังทางการแพทย์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

7.3 การฟื้นฟูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

7.3.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เสียหายและสภาพแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับตัวแทนบริษัทประกันเพื่อประเมินสถานการณ์และมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

7.3.2 ให้ขนย้ายซากสัตว์ที่เสียหาย หรือแหล่งที่ก่อให้เกิดกลิ่น เช่น ถังบรรจุสารเคมี, ทรายสารเคมี

7.3.3 จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ดูดสารเคมีที่ตกค้างตามแหล่งกักเก็บต่างๆ เช่น รางระบายน้ำ

ถึงเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย ทำความสะอาดรางระบายน้ำต่างๆ ที่มีทรายสารเคมีปนเปื้อน

7.3.4 ทำความสะอาดทรายสารเคมีที่ตกค้างบน กรวด หิน พื้นซีเมนต์หรือทรายน้ำมันที่ปนเปื้อนกับอุปกรณ์ต่างๆภายในกระบวนการผลิต เป็นต้น

7.4 การฟื้นฟูอุปกรณ์เครื่องจักร

7.4.1 ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อประเมินความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจักร

ในพื้นที่ที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

7.4.2 ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประเมินความเสียหายในเบื้องต้น

7.4.3 จัดทำรายการของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องสั่งซื้อใหม่ อุปกรณ์เครื่องจักรที่สามารถซ่อมแซมได้และแผนการที่จะให้โรงงานกลับมาเดินเครื่องโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุและเสียหายแล้ว

7.4.4 ให้จัดชุดปฏิบัติการเข้าไปทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุและเสียหายแล้วให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเข้าไปซ่อมแซมหรือฟื้นฟูโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทำความสะอาดและการเคลียร์พื้นที่ให้มากที่สุด

7.4.5 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรหรือจัดหาผู้รับเหมาให้เข้ามาติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

INTERNAL บริษัท เอสเอ็มเอ็มไอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

สำหรับน้ำที่ใช้ในการระบอัครักขัย หรือสารเคมี, น้ำมันที่หกั่วไหล, ของของเสียอันตรายหรือ ส่วนประกอบของของเสียอันตราย, น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีในขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินไหลลงสู่รางระบาย น้ำของบริษัทและไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ของน้ำในรางระบายน้ำของบริษัทที่กักเก็บไว้เทียบกับค่าควบคุมตามที่กำหนดไว้และกรณีค่าที่ตรวจวัด ไม่ผ่านค่าตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องดำเนินการนำน้ำดังกล่าวไปบำบัดหรือกำจัดจากหน่วยงาน ภายนอก

8. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

Business Continuity Plan (BCP)

เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญในกรณีที่เกิดสถานการณ์ซึ่ง กระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจจะครอบคลุมการดำเนินการเพื่อจัดการกับหยุดชะงักทางธุรกิจจากเหตุการณ์ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

โดยพิจารณาผลกระทบจาก

- ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ
เหตุเรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเพื่อทำการขนถ่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals ที่ท่าเรือฯ ได้ และ/หรือ
ผลกระทบที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับ-ส่งสินค้าทางท่อระหว่างท่าเรือฯ และบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals ได้
- การหยุดชะงักซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนถ่ายสินค้าอาจเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุการณ์ได้แก่เหตุการณ์เรือ ล่มบริเวณ

Approach Channel กีดขวางเส้นทางการเข้า-ออกของเรือสินค้า, เหตุการณ์ประท้วงหรือการก่อความไม่สงบทาง การเมืองโดยมีการปิดเส้นทางเข้า-ออกของเรือสินค้า, and เหตุการณ์การก่อวินาศกรรมท่อขนถ่ายสินค้า เป็นต้น การพิจารณาการนำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาดำเนินการให้ทาง ED เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการสั่งการให้ ผู้เกี่ยวข้องตั้งทีมและปฏิบัติตามแผน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

9. กฎหมาย และ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

9.1 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 9.1.1 พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- 9.1.2 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 : การตรวจสอบโรงงาน
- 9.1.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
- 9.1.4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
- 9.1.5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- 9.1.6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
- 9.1.7 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2559
- 9.1.8 อ้างอิงข้อกำหนดของประกันภัย, มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน SP-002

9.2 : เอกสารอ้างอิง

- 9.2.1 SE-F-0002 : แบบฟอร์มสำหรับซ้อมแผนฉุกเฉิน (Pre-incident Plan)
- 9.2.2 SE-F-0003 : แบบฟอร์มตรวจสอบการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
- 9.2.3 SE-F-0004 : สรุปผลการซ้อมแผน
- 9.2.4 SE-F-0006 : รายชื่อ Head Count ของพนักงาน และผู้รับเหมา MMA
- 9.2.5 SE-D-0040 : เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS
- 9.2.6 EN-D-5102 : Specification & Design for Emergency Equipment

9.3 History of Changes

1. เปลี่ยนระบบ ER team จาก ระบบ ERT เดิม เป็น ICS ตาม TMMA ICS proceure (SE-D-0047)
2. ผังการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายนอก และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีฉุกเฉิน
3. Linkage รายชื่อชุมชน และช่องทางการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

9.4 เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน สำหรับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงตาม รายชื่อบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ของ Emergency Site 3 และ Emergency Site 7 จะอ้างอิงการ update จาก Emergency site 3 & site 7

เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อการนิคมมาบตาพุด (กนอ.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	
การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) ศูนย์วิทยุป้องกันภัยระยง (ศูนย์เกาะแก้ว) กองปฏิบัติการท่าเรือ (กปท.) เวลากลางวัน กองปฏิบัติการท่าเรือ (กปท.) เวลากลางคืนหรือ วันหยุด แจ้งเหตุเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยตำรวจ เทศบาล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตลอด 24 ชั่วโมง CAT บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) CE สื่อสารติดต่อเรื่องวิทยุมีปัญหา คุณชนิล	038-683-930-4 038-640700 ต่อ 33829 038-683305 - 8 ต่อ 116 038-687810 , 038-687806 - 8 ต่อ 115 038-615717 , 038-622343 , 081-6665812 089-2006243 , 02-5967699 , 02-5620086 , 085-1106632 , 02-5791824 02-1042835, 02-1042834 (24 ชม.) 089-6015234 (คุณปู CAT 086-448-3932)
ศูนย์ประสานงานและบัญชาการภาวะฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานในนิคมอุตสาหกรรม	
ศูนย์ประสานงานฯนิคมมาบตาพุด ศูนย์ประสานงานฯนิคมตะวันออก ศูนย์ประสานงานฯนิคมผาแดง ศูนย์ประสานงานฯนิคมเอเซีย ศูนย์ประสานงานฯท่าเรือมาบตาพุด&GPM ศูนย์ประสานงานฯนิคมอาร์ไอแอล ศูนย์ประสานงานฯ EFT ศูนย์ประสานงานฯ GUSCO สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาระยอง	Hot line 1504 / 0 3868 3129/ 0 3868 3930-6 0 3868 3961-2 0 3868 3318-20 0 3868 9091 0 3868 7810 0 3891 5285 0 3868 7511 0 3868 3848-9 038-687456 -9

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง	
โรงพยาบาลมาบตาพุดระยอง	038-884444 , ER#110
โรงพยาบาลมวกูญระยอง	038-682136-9, ER(038-691808)
โรงพยาบาลกรุงเทพ - ระยอง	038-921999, ER#038-921921,921911
โรงพยาบาลระยอง	038-611104 , ER#2041
โรงพยาบาลบ้านฉางระยอง	038-603838, ER#102
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี	038-245735 , ER 038-245929, EMS#245777
โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยาชลบุรี	038-259911, ER 038-259912, EMS#1719
โรงพยาบาลบางละมุงชลบุรี	038-411551-2 , ER#109, 187
โรงพยาบาลสมเด็จพระ ญ ศรีราชาชลบุรี	038-322157 , ER#038-327555
โรงพยาบาลสมิติเวช - ศรีราชาชลบุรี	038-320300 , ER#038-324111
โรงพยาบาลพญาไท - ศรีราชาชลบุรี	038-770200-8, ER#038-770218
โรงพยาบาลชลบุรี	038-931000 , ER#1
โรงพยาบาลเอกชลชลบุรี	038-273840-7 , ER#51
เบอร์ติดต่อหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่ระยองและข้างเคียง	
ดับเพลิงเมืองระยองรถดับเพลิง 11 คัน	038-611145
ดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุดรถดับเพลิง 4 คัน	038-685191
ดับเพลิงบ้านฉาง รถดับเพลิง 5 คัน	038-695271
ดับเพลิงเทศบาลบ้านค่ายรถดับเพลิง 2 คัน	038-642555
ดับเพลิงเทศบาลเมืองชลบุรีรถดับเพลิง 9 คัน	038-282666
ดับเพลิงเมืองพัทยารถดับเพลิง 9 คัน	038-424679
ดับเพลิงศรีราชารถดับเพลิง 2 คัน	038-311666
ดับเพลิงนาเกลือรถดับเพลิง 2 คัน	038-222100
ดับเพลิงเทศบาลเมืองแกลงรถดับเพลิง 4 คัน	038-675222,038-671903
ดับเพลิงอำเภอดมรถดับเพลิง 3 คัน	038-351111
ดับเพลิงสัตหีบรถดับเพลิง 5 คัน	038-437212

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อสถานีตำรวจในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง	
สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง	038-611-111
สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ระยอง	038-608-587-9
สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง	038-683-100,038-683-110
สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง	038-601-111,038-601-898
สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์	038-666-111
สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา	038-969-218,038-969-219
สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา	038-636-375-6
สถานีตำรวจภูธรแกลง	038-671-181,038-672-521
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์	038-879-096
สถานีตำรวจภูธรเพ	038-651-803,038-652-999
สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง	038-659101,038-659-201
สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย	038-641-764,038-642-645
สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำ	038-638-500,038-638-442
สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น	038-894-250,038-894-345
สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง	038-634-256,038-634-258
เบอร์ติดต่อบริษัทในกลุ่ม EMAG	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	038-676-000,CCR-038-676-333 ดับเพลิง 038-676111
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ - 1	038-994-000,038-922-220,081-945-4493 ดับเพลิง 038-975-199
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ - 4	038-683-447 ,038-925-715 , ดับเพลิง 0-3897-5799
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)	038-699-191 , 038-699-000
บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน) (VNT)	038-925-000 ศูนย์สื่อสาร ต่อ 2000 , ฉุกเฉิน ต่อ 1247
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	038-613-571-3 ศูนย์สื่อสาร ต่อ 1820 , ดับเพลิง ต่อ 1828
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (BTC)	038-683-228 , ดับเพลิง 038-910-460 ต่อ 1460
บริษัท ไทยโพลีเอททิลีน จำกัด (TPE)	038-683-393 , ศูนย์วิทยุ 038-683-138,2191,2199
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯเทศบาลเมืองมาบตาพุด	038-685191 , คุณประวิทย์ รอบกิจ Tel.081-4363053

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

10.การทบทวนเอกสาร

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SE-P-0001 แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีการ Review เอกสารทุกๆ 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบดียิ่งขึ้นและเป็นปัจจุบันต่อไป

ภาคผนวก ข-44

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

4 การติดตามความปลอดภัยขณะทำงาน: Safe Work Monitoring (ส่วนที่ 4 โดยผู้รับรองเจ้าของพื้นที่ (Field Verifier) (รับผิดชอบหลัก))

การตรวจสอบก๊าซระหว่างปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจก๊าซ (Gas Tester) กรณีเริ่มงานหลังทำงานเกิน 1 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบก๊าซก่อนเริ่มงานใหม่/ให้มีการวัดก๊าซก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ครั้งที่	%Oxygen	%ก๊าซติดไฟ			วันและเวลา	ชื่อผู้ตรวจวัดแก๊ส
ก่อนเริ่มงาน	20.9	0			29/08/2025 09:55	Jakkrit Kositti
1	20.9	0			29/08/2025 13:46	Jakkrit Kositti

การตรวจสอบสภาพงานเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบหลังจากช่วงเวลาพักปกติ

ครั้งที่	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา
1	Kriangkrai Suksawat	29/08/2025 13:45	ธารินทร์ อัจฉจินดา	29/08/2025 13:45	Jakkrit Kositti	29/08/2025 13:45		

การระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเนื่องจาก: Cause of Permit Suspend

1. พบว่าในพื้นที่อาจเกิดภาวะฉุกเฉิน

2. ผู้ปฏิบัติงานหมดงานเป็นเวลานาน (>1 ชม.) ยกเว้นช่วงเวลาพักปกติ

3. มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบอื่นๆ

4. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้

5. พบว่าปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยไม่ครบ

6. ในระยะ 1 เมตร มีกิจกรรม Drain-Purge

7. ทำงานเกินขอบเขตของอนุญาต

8. Safety Lead ไม่อยู่ในพื้นที่

9. มาตรการความปลอดภัยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

10. อื่นๆ

ครั้งที่	สาเหตุ	ว/ด/ป	เวลา	ลงชื่อผู้ระงับใบอนุญาตทำงาน

การขอกลับเข้าทำงานหลังจากถูกระงับใบอนุญาต : Permit Revalidation

ลงชื่อ	สาเหตุการระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวได้รับการแก้ไขแล้ว	มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม (ถ้ามี)	อื่นๆ	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Fied Verifier	วันและเวลา

5 การต่อใบอนุญาต (ส่วนที่ 5 โดย Permit Requester)

ครั้งที่	ช่วงระยะเวลาในการขอต่อใบอนุญาต		อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต		การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน			
	วันและเวลา เริ่มต้น	วันและเวลา สิ้นสุด	Permit Requester	Permit Approver	Permit Requester	Safety Lead	Field Verifier	Field Verifier

6 การปิดใบอนุญาตทำงาน: Permit Closing (ส่วนที่ 6 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)

☐ ปริมาณปะจุขั้ว

☒ งานเสร็จสมบูรณ์

☐ ขอบเขตใบอนุญาตทำงาน เสร็จ

☒ หน่วยงาน 5 ส. เสร็จเรียบร้อย

☒ ตรวจสอบเพื่อรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ จัดเก็บขยะไว้ในอาคาร Waste แล้ว (ถ้ามี)

☐ ตรวจสอบมาตรการตาม Return to Operation (RTO) เสร็จพร้อม (ถ้ามี)

☐ ไม่มีรังสีตกค้าง

☐ ใช้อุปกรณ์นำตรวจไฟ 30 นาที สิ้นเวลา 00:00 น.

ลงชื่อ Fire Watch

ลงชื่อ Kriangkrai Suksawat
Permit Requester
29/08/2025 เวลา 18:39

ลงชื่อ ธารินทร์ อัจฉจินดา
Safety Lead
29/08/2025 เวลา 18:39

ลงชื่อ Jakkrit Kositti
Field Verifier
29/08/2025 เวลา 18:39

ต้นฉบับ : ส่งฉบับหนึ่งให้สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 : ส่วนต้น บป.เก็บควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่การผลิต ส่วนที่ 2 : เก็บที่โต๊ะควบคุมการผลิต (CCR)

บริษัท Thai MMA จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต 2025 : Site3 : M1 #4-5000 : HW-C2 : 05617

ใบอนุญาตทำงาน / Work Permit

☐ งานทั่วไป (Cold Work)

☒ งานที่อาจก่อให้เกิดความร้อน (Hot work class II)

☐ งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot work class I)

☐ งานในอวกาศ (Confined Space Work)

1 การขออนุญาตทำงาน : Work Permit Requisition (ส่วนที่ 1 โดย Permit Requirer)

ช่วงเวลาในการขออนุญาตทำงาน: Duration of Permit เริ่มต้นเวลา : 08:00

1.1 Permit Requirer (ชื่อ-สกุล) : Kriangkrai Suksawat

โทรศัพท์มือถือ : 1834 / TMMASAFETY

1.2 วิศวกรประจำไซต์งาน : เก็บตัวอย่างสารเคมีและเสี่ยงในทำงาน

หมายเลขอุปกรณ์ : Other P-4518

เครื่องจักรหรือเครื่องมือเล็กที่ใช้ในงานคือ : เครื่องเก็บตัวอย่าง

ชื่อบริษัทผู้ปฏิบัติงาน : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

1.3 Safety Lead (ชื่อ-สกุล) : ธารินทร์ อัจฉจินดา

1.4 เอกสารประกอบการขออนุญาต

เอกสารแนบ

☒ การวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSA)

☒ ราชชื่อผู้ปฏิบัติงาน

☐ Safety Data Sheet (SDS) (ถ้ามี)

☐ ราชชื่อผู้ปฏิบัติงาน

☒ Plot plan (ถ้ามี)

☐ ดินฯ

งานที่ต้องได้รับความปลอดภัยในการทำงาน (Safe Work Check list) - Job Types

☐ งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ

☐ งานในพื้นที่อวกาศ

☐ งานบนที่สูง ≥ 1.8 เมตร

☐ งานขุด

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันสูง

☐ งานยกของหนัก (Lifting Plan)

☐ งานนำรถเข้ากระบวนการผลิต

☐ งานประต่าน้ำ

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับรังสี

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

☐ ดินฯ

1.5 สารเคมีสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการ หรือสารเคมีเฉพาะอย่างที่ใช้ส่วนงานที่ขออนุญาต

สารเคมี (ชื่อ) :

☐ ไม่เกี่ยวข้อง

1.6 กำหนดมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดและ/หรืออุปกรณ์ป้องกันโดยผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) และขณะปฏิบัติงาน

☒ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ธนุ : หมวกนิรภัย

☐ อุปกรณ์ป้องกันเสียง ธนุ :

☒ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า ธนุ : แว่นตาชนิด

☐ อุปกรณ์ป้องกันสภาพอากาศ ธนุ :

☐ อุปกรณ์ป้องกันมือ ธนุ :

☐ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว ธนุ :

☐ ดินฯ :

☒ อุปกรณ์ป้องกันเท้า ธนุ : รองเท้าชนิด

☐ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ธนุ :

1.7 ลงชื่อผู้ตรวจสอบความครบถ้วนและมาตรการการอนุญาตทำงาน Athip Srioranon (หัวหน้าของ Permit Requester)

2 การอนุญาตทำงาน : Permit Initial Approval (ส่วนที่ 2 โดย Permit Verifier)

☐ Simple Lock No. :

☒ ตรวจสอบ O2 ทุก 3 ชม.

☐ แจ้งให้พื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทราบ

☐ Complex Lock Box No. :

☒ ตรวจสอบ LEL ทุก 3 ชม.

☐ กำหนดจุดต่อแหล่งพลังงาน(ไฟฟ้า, น้ำ,ลม,N2)

☐ มีขด,วาง,หมุน

☒ ตรวจสอบงานโดยเจ้าของพื้นที่/ผู้ขออนุญาต/Safety Lead

☐ กำหนดจุดปล่อยทิ้งในรถบรรทุกแล้ว

☐ ปิดกั้นทางระบายน้ำ

☐ Bypassing อุปกรณ์/ระบบ

☒ ตรวจสอบ

☐ ตรวจสอบพื้นที่บริเวณและปลดล็อคแล้ว

☒ การปิดกั้นและปิดล้อมพื้นที่

☒ แจ้งมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ขออนุญาตแล้ว

☐ ดินฯ

ข้าพเจ้าได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมในการเตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัยรวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติงานแล้ว

ลงชื่อ Patlaw in Nroka Permit Verifier

ชื่อสมณะ (เพ็ญเสียง)

28/08/2025 เวลา 16:13

กรณีพื้นที่ข้างเคียง อาจจะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันโดยเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง (Co-Signing) งานทำในพื้นที่ติดบริเวณข้างเคียงกับ

ลงชื่อ Permit Co-Signer

ชื่อสมณะ (เพ็ญเสียง)

เวลา

ได้ตรวจสอบเอกสารการอนุญาต และอนุญาตให้เริ่มใช้ใบอนุญาตทำงานนี้ได้

ลงชื่อ Sarut Thongpreecha Permit Approver

ชื่อสมณะ (เพ็ญเสียง)

29/08/2025 เวลา 07:27

หมายเหตุ : งานที่ปล่อยภายใต้พื้นที่อันตราย และงานในอวกาศ ต้องได้รับการอนุญาตโดยผู้จัดการส่วนชั้นใบ

3 การรับรองความปลอดภัยขณะทำงาน : On Field Permit Verify (ส่วนที่ 3 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)

3.1 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามข้อกำหนดพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน

3.2 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่ทำงานแล้วเป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ใน Work Permit และไม่มีองค์ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งได้ทำการตรวจงานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSA) พร้อมให้เริ่มปฏิบัติงาน

3.3 ข้าพเจ้าได้แจ้งมาตรการความปลอดภัยข้างต้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ Kriangkrai Suksawat

Permit Requester

29/08/2025 เวลา 09:55

ลงชื่อ ธารินทร์ อัจฉจินดา

Safety Lead

29/08/2025 เวลา 09:55

ลงชื่อ Jakkrit Kositti

Field Verifier

29/08/2025 เวลา 09:55

4 การติดตามความปลอดภัยขณะทำงาน: Safe Work Monitoring (ส่วนที่ 4 โดยผู้รับรองเจ้าของพื้นที่ (Field Verifier) (รับผิดชอบหลัก))

การตรวจสอบก๊าซระหว่างปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจก๊าซ (Gas Tester) กรณีเริ่มงานหลังพักงานเกิน 1 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบก๊าซก่อนเริ่มงานใหม่/ให้มีการวัดก๊าซก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ครั้งที่	%Oxygen	%ก๊าซติดไฟ				วันและเวลา	ชื่อผู้ตรวจวัดแก๊ส
ก่อนเริ่มงาน		20.9				30/09/2025 09:01	Wittawat Kawinchai

การตรวจสอบสภาพงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบสิ่งจากช่วงเวลาที่พักปกติ

ครั้งที่	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา
----------	------------------	------------	-------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

การระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเนื่องจาก: Cause of Permit Suspend

1. พบว่าในพื้นที่อาจเกิดสภาวะฉุกเฉิน

2. ผู้ปฏิบัติงานหมดสติเป็นเวลานาน (>1 ชม.) ยกเว้นช่วงเวลาพักปกติ

3. มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนอื่นๆ

4. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้

5. พบว่าผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัยไม่ครบ

6. ในระยะ11 เมตร มีกิจกรรม Drain-Purge

7. ทำงานเกินขอบเขตของอนุญาต

8. Safety Lead ไม่อยู่ในพื้นที่

9. มาตรการความปลอดภัยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

10. อื่นๆ

ครั้งที่	สาเหตุ	ว/ด/ป	เวลา	ลงชื่อผู้ระงับใบอนุญาตทำงาน

การขอกลับเข้าทำงานหลังจากถูกระงับใบอนุญาต : Permit Revalidation

ลงชื่อ	สาเหตุการระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวได้รับการแก้ไขแล้ว	มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม (ถ้ามี)	อื่นๆ	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Fied Verifier	วันและเวลา

5 การคืนใบอนุญาต (ส่วนที่ 5 โดย Permit Requester)

ครั้งที่	ช่วงระยะเวลาในการขอต่อใบอนุญาต		อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต		การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน			
	วันและเวลา เริ่มต้น	วันและเวลา สิ้นสุด	Permit Requester	Permit Approver	Permit Requester	Safety Lead	Field Verifier	Field Verifier

6 การปิดใบอนุญาตทำงาน: Permit Closing (ส่วนที่ 6 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)

☐ มีงานประจำวัน

☒ งานเสร็จสมบูรณ์

☐ ขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน เพราะ

☒ หน่วยงาน 5 ส เสร็จรอบ

☐ ตรวจสอบเพื่อรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ จัดเก็บขยะไว้ในอาคาร Waste แล้ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ศักดิ์พร เทียนสำภา

Permit Requester

30/09/2025 เวลา 16:32

ลงชื่อ อรุณา อิ่มพรสี

Safety Lead

30/09/2025 เวลา 16:32

ลงชื่อ Fire Watch

ลงชื่อ Wittawat Kawinchai

Field Verifier

30/09/2025 เวลา 16:32

☐ ตรวจสอบมาตรการตาม Return to Operation (RT O) เสร็จรอบ (ถ้ามี)

☐ ไม่มีรังสีตกค้าง

☐ ได้มีการล้างถังไฟ 30 นาที แล้วเวลา 00:00 น.

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงบันทึก : แสดงให้เห็นถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 : ส่วนรับ ปกติ/ควบคุมการเข้าออกพื้นที่การผลิต ลำดับที่ 2 : เก็บที่ปลอดภัยการผลิต (CCR)

บริษัท Thai MMA จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต 2025 : Site3 : M2 TY-MMA2 : HW-C2 : 06406

ใบอนุญาตทำงาน / Work Permit

☐ งานทั่วไป (Cold Work)

☒ งานที่อาจก่อให้เกิดความร้อน (Hot work class II)

☐ งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot work class I)

☐ งานในอวกาศ (Confined Space Work)

1 การขอใบอนุญาตทำงาน : Work Permit Requisition (ส่วนที่ 1 โดย Permit Reuester)

ช่วงเวลาในการขอใบอนุญาตทำงาน: Duration of Permit เริ่มต้นเวลา : 08:00

1.1 Permit Reuester (ชื่อ-สกุล) : Pakkaw at Thiansampao

โทรศัพท์มือถือ : 1815 / pdm

1.2 มีความประสงค์ขอใบอนุญาตทำงาน : ร่ม Insulation 2T-9200

หมายเหตุอุปกรณ์ : Other Tank

เครื่องจักรหรือเครื่องมือเล็กที่ใช้ในงานคือ : ส่วนแบบตัวโม่ปร่งงาน

ชื่อบริษัทผู้ปฏิบัติงาน : บริษัท โปรเทค เอ้าท์ซอร์ซิง จำกัด

1.3 Safety Lead (ชื่อ-สกุล) : อรุณา อิ่มพรสี

1.4 เอกสารประกอบการขออนุญาต

เอกสารแนบ ☒ การวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (JSA) ☒ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ☐ Safety Data Sheet (SDS) (ถ้ามี)

☐ รายการแสดงเครื่องมือ-อุปกรณ์ (ถ้ามี) ☐ Plot plan (ถ้ามี) ☐ อื่นๆ

งานที่ต้องได้รับความปลอดภัยในการทำงาน (Safe Work Check list) - Job Types

☐ งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ ☐ งานในพื้นที่อวกาศ ☒ งานบนที่สูง ≥ 1.8 เมตร ☐ งานหลุด

☐ งานยกของหนัก (Lifting Plan) ☐ งานนำรถเข้ากระบวนการผลิต ☐ งานประต่าน้ำ ☐ งานที่เกี่ยวข้องกับรังสี ☐ งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

☐ อื่นๆ

1.5 สารเคมีสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการ หรือสารเคมีเฉพาะอย่างที่ใช้ส่วนงานที่ขออนุญาต

สารเคมี (ชื่อ) :

1.6 กำหนดมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งขณะเปิดและ/หรืออุปกรณ์เครื่องแรกโดยผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) และขณะปฏิบัติงาน

☒ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ หมวกกันน็อก ☐ อุปกรณ์ป้องกันเสียง หมวก

☒ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า หมวก หน้าตาข่ายนิย ☐ อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ หมวก

☒ อุปกรณ์ป้องกันมือ หมวก ถุงมือกันบาด ตามมาตรฐานEN388: 4543 ☒ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว หมวก Safety Harness ☐ อื่นๆ

1.7 ลงชื่อผู้ตรวจสอบความครบถ้วนและมาตรการการขออนุญาตทำงาน Subin Boonprathes (หัวหน้าของ Permit Reuester)

2 การอนุญาตทำงาน : Permit Initial Approval (ส่วนที่ 2 โดย Permit Verifier)

☐ Simple Lock No. :

☐ Complex Lock Box No. :

☐ มีปลอก,ราง,หลุม

☐ ปิดกั้นทางระบายน้ำ

☐ Bypassing อุปกรณ์/ระบบ

☐ ตรวจวัด O2 ทุก 0 ชม.

☒ ตรวจวัด LEL ทุก 3 ชม.

☒ ตรวจสอบหน่วยงานโดยเจ้าของพื้นที่/ผู้ขออนุญาต/Safety Lead ทุกๆ 3 ชม.

☐ แจ้งให้พื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทราบ

☐ กำหนดจุดจุดต่อแหล่งพลังงาน(ไฟฟ้า, น้ำ,ลม,N2)

☐ กำหนดจุดปล่อยทิ้งในรถบรรทุกสิ่งแวดล้อม

☒ เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

☒ การปิดกั้นและปิดล้อมพื้นที่

☐ ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมแก่ผู้ขอ อนุญาตแล้ว

☐ อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมในการเตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัยรวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติงานแล้ว

ลงชื่อ Saksiri Lapai Permit Verifier

ชื่อสมชณะ (เพ็ญเสียง)

29/09/2025 เวลา 15:47

กรณีพื้นที่ข้างเคียง งานจะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันโดยเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง (Co-Signing) งานทำในพื้นที่ติดบริเวณข้างเคียงกับ

ลงชื่อ Permit Co-Signer

เวลา

ได้ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต และอนุญาตให้เริ่มใช้ใบอนุญาตทำงานนี้ได้

ลงชื่อ Sarawat Nakhosow Permit Approver

ชื่อสมชณะ (เพ็ญเสียง)

29/09/2025 เวลา 15:56

หมายเหตุ : งานที่มีประกายไฟในพื้นที่อันตราย และงานในอวกาศ ต้องได้รับการอนุญาตโดยผู้จัดการส่วนชั้นต่อไป

3 การรับรองความปลอดภัยขณะงาน : On Field Permit Verify (ส่วนที่ 3 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)

3.1 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามข้อกำหนดพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน

3.2 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบที่ทำงานแล้วเป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ใน Work Permit และในรับรองความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งได้ทำการตรวจงานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (JSA) พร้อมให้เริ่มปฏิบัติงาน

3.3 ข้าพเจ้าได้ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยข้างต้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ศักดิ์พร เทียนสำภา

Permit Requester

30/09/2025 เวลา 09:02

ลงชื่อ อรุณา อิ่มพรสี

Safety Lead

30/09/2025 เวลา 09:02

ลงชื่อ Wittawat Kawinchai

Field Verifier

30/09/2025 เวลา 09:01

4 การติดตามความปลอดภัยขณะทำงาน: Safe Work Monitoring8 (ส่วนที่ 4 โดยผู้รับรองเจ้าของพื้นที่ (Field Verifier) (รับผิดชอบหลัก))

การตรวจสอบก่อนระหว่างปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจก๊าซ GSI Teletekกรณีเข้ามาหลังพักงาน / ชั่วโมง ต้องตรวจสอบก๊าซก่อนเริ่มงานใหม่ให้มีการวัดก๊าซก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ครั้งที่	%Oxygen	%ก๊าซติดไฟ				วันและเวลา	ชื่อผู้ตรวจวัดแก๊ส
ก่อนเริ่มงาน		20g				3/ 9 09:25 0y:2/	KQ sji K Ksf h i f r e e

การตรวจสอบสถานะเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบหลังจากช่วงเวลาพักปกติ

ครั้งที่	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา
การระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเนื่องจาก: Cause of Permit Suspend								
/ อุณหภูมิที่ต่ำอาจเกิดสภาพฉุกเฉิน2gผู้ปฏิบัติงานหยุดงานเป็นเวลานาน o/ ตรวจสอบช่วงเวลาที่ปกติ								
3gมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ(gไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการที่กำหนดไว้ได้)								
5gพบว่าปฏิกิริยามีผลกระทบความปลอดภัยไม่ครบ6gไม่ตรง / ไม่ตรง มีกิจกรรม Cleif -1 Que								
ทุกทำงานเกินขอบเขตของอนุญาต4gSafety b , esr ไม่อยู่ในพื้นที่								
ygมาตรการความปลอดภัยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง/Organiza								

ครั้งที่	สาเหตุ	ว/ด/ป	เวลา	ลงชื่อผู้ระงับใบอนุญาตทำงาน

การขอกลับเข้าทำงานหลังจากถูกระงับใบอนุญาต : Permit Revalidation

ลงชื่อ	สาเหตุการระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวได้รับการแก้ไขแล้ว	มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม(ถ้ามี)	ยื่น	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Fied Verifier	วันและเวลา

5 การต่อใบอนุญาต (ส่วนที่ 5 โดย Permit Requester)

ครั้งที่	ช่วงระยะเวลาในการขอต่อใบอนุญาต		อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต		การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน			
	วันและเวลา เริ่มต้น	วันและเวลา สิ้นสุด	Permit Requester	Permit Approver	Permit Requester	Safety Lead	Field Verifier	Field Verifier

6 การปิดใบอนุญาตทำงาน: Permit Closin8 (ส่วนที่ 6 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)

☐ ยี่สิบแปดชั่วโมง

☒ งานเสร็จสมบูรณ์

☐ ขอลงเลิกใบอนุญาตทำงาน เพราะ

☒ ทำงานท่า 5 ส เียบร้อย

☐ ตรวจพบเพื่อรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ จัดเก็บขยะไว้ในอาคาร Waste แล้ว ดำเนิน

☐ ตรวจสอบมาตรการตาม LetOK II 7 Sekeil l d.T7 พร้อมทั้ง ดำเนิน

☐ ไม่มีวัสดุค้าง

☐ ได้มีการสำรวจไฟฟ้า 30 นาที ถึงเวลา 00:00 นย

ลงชื่อ ศิครุฑ เวียนสำเนา
lekh il LeqOilek
3/ 9 09:25 เวลา / 6/ 3

ลงชื่อ ทิวาท พวงมฤ
Sapib, esr
3/ 9 09:25 เวลา / 6/ 3

ลงชื่อ KQ sji K Ksf h i f r e e
Fied Vekpek
3/ 9 09:25 เวลา / 6/ 3

ดังนั้น : แสดงให้เห็นถึงสถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนที่ 1 : สำหรับ รบภ. ที่ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่การณีสถ จำนวนที่ 2 : เก็บที่ห้องควบคุมการณีสถ (CCR)

บริษัท Thai MMA จำกัด
ใบอนุญาตทำงาน / Work Permit

เลขที่ใบอนุญาต 2025 : Site3 : M2 TY-MMA2 : HW-C2 : 064(4)

☐ งานทั่วไป dcl st Wl hW

☒ งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน dh t cl h adll nw

☐ งานที่ต้องใช้เทคนิคทางไฟฟ้า dh t cl h adll nw

☐ งานอื่นนอกเหนือจากนี้ dcl f pl er S8sse Wl hW

1 การขออนุญาตทำงาน : Work Permit Requisition (ส่วนที่ 1 โดย Permit Requester)
ช่วงเวลาในการขออนุญาตทำงาน: Duration of Permit เริ่มตั้งแต่เวลา : 04:00

อนุญาตเข้าทำงานวันที่ : 3/ 9 09:025 ถึงวันที่ : 3/ 9 09:025
อนุญาตทำงานถึงเวลา : 4:30

1.1 Permit Requester (ชื่อ-สกุล) : tsj sc st TPsf l sh8sl

โทรศัพท์มือถือ : / 4/ 5 98rh

ชื่อจริง : n6 0-1W teaP
Q l l Qail w Cl g , trg

นามสกุล : Led8Fib 78skst fl sf r
d l 8astl f

1.2 มีความประสงค์จะขออนุญาตทำงาน : งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : M2 TY-MMA2

พื้นที่ช่างเคม :

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 4

หมายเหตุอุปกรณ์ : 7 iPek 2TY-200

เครื่องมือหรือเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานเค : อุปกรณ์ขันน็อต, สลักฟ้า, รดเชื่อม

ชื่อบริษัทผู้ปฏิบัติงาน : บริษัท โปรเทค เอ้าท์ซอร์ซิง จำกัด

1.3 Safety Lead (ชื่อ-สกุล) : ทวีศักดิ์ ทองหมูก

1.4 เอกสารประกอบการขออนุญาต

เอกสารแนบ

☒ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม dSAw

☒ รายละเอียดปฏิบัติงาน

☐ Spetj Dets SPet dDSหน้าผา

☐ รายการแสดงเครื่องมือ-อุปกรณ์ ดำเนิน

☐ 1d t 8df ดำเนิน

☐ ดินฯ

งานที่ต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยในการทำงาน (Safe Work Check list) - Job Types

☐ งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ

☐ งานในพื้นที่อันตราย

☒ งานบนที่สูง > / ๒ เมตร

☐ งานชุด

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันสูง

☒ งานยกของหนัก q jdfif u 1kf w

☐ งานนำรถเข้ากระบวนการผลิต

☐ งานประต่าน้ำ

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับรังสี

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

☐ อื่นๆ

1.5 สารเคมีสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการ หรือสารเคมีเฉพาะอย่างที่ใช้สำหรับงานที่ขออนุญาต

☐ ไม่เกี่ยวข้อง

สารเคมี (ชื่อ) :

1.6 กำหนดมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ชัดเจนและเปิดกรณโดยผู้ปฏิบัติงาน (กัม) และขณะปฏิบัติงาน

☒ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ หมวกกันกระแทก

☐ อุปกรณ์ป้องกันเสียง หูฟัง

☒ อุปกรณ์ป้องกันท่า หมวกกันกระแทก

☒ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาแว่นกันแดด

☐ อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ หน้ากาก

☐ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง เข็ม

☒ อุปกรณ์ป้องกันมือ ถุงมือที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน EN384 : (5/3

☒ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว ชุด Spetj Hsf ell

☐ อื่นๆ :

1.7 ลงชื่อผู้ตรวจสอบความคืบหน้าและการขออนุญาตทำงาน SCF Bil f 8skf el (หัวหน้าของ Permit Requester)

2 กรณอนุญาตทำงาน : Permit Initial Approval (ส่วนที่ 2 โดย Permit Verifier)

☐ Sih 8db , l a) Nl g:

☒ ตรวจวัด 7.2 ๗๐ ๓ มม

☐ แจ้งให้พื้นที่ได้รับผลกระทบทราบ

☐ เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วและปลอดภัยแล้ว

☐ Cl h 8dx , l a) Bl x Nl g:

☒ ตรวจวัด .E, ๗๐ 3 มม

☐ กำหนดจุดต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ลม N2w

☐ การปิดกั้นและปิดล้อมพื้นที่

☐ ยึดลงราว พลุ

☒ ตรวจพบปัญหาใดๆแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต dSjyob , esr

☐ กำหนดจุดปล่อยทิ้งไปกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ มีแผนการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมแก่ผู้อนุญาตแล้ว

☐ ยึดกับระบบถ่วงน้ำหนัก

☐ ๗๗๑ 3 มม

☐ อื่นๆ

☐ Bbsliff u อุปกรณ์อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมในการเตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัยรวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติงานแล้ว

ลงชื่อ Sih sfuc sdMeel s-sk Permit Verifier

30/10/2025 เวลา 16:4g

ข้อสมมติเห็นด้วย

กรณีพื้นที่ข้างเคียง งานจะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันโดยเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง cCl -Sluf if u พยานทำในพื้นที่ติดบริเวณข้างเคียงกัน

ลงชื่อ Permit Co-Silbner

เวลา

ข้อสมมติเห็นด้วย

ได้ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต และอนุญาตให้เริ่มใช้ในอนุญาตทำงานนี้ได้

ลงชื่อ Ssksc Q N))esc Permit Approver

31/10/2025 เวลา 06:54

4 การติดตามความปลอดภัยขณะทำงาน: Safe Work Monitoring (ส่วนที่ 4 โดยผู้รับรองเจ้าหน้าที่ (Field Verifier) (รับผิดชอบหลัก))									
ภาคตรวจ ออกระหว่างปฏิบัติงาน ณ จุด ตรวจ (Gas Tester) กรณีเริ่มงานหลังพักงานเกิน 1 ชั่วโมง ต้องตรวจ ออกระหว่างเริ่มงานใหม่ให้มีการวัดหาค่าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน									
ครั้งที่	%Oxygen	%ก๊าซติดไฟ				วันและเวลา	ชื่อผู้ตรวจวัดแก๊ส		
ก่อนเริ่มงาน						26/11/2025 09:57	Vatit Yodkaew		
ภาคตรวจ ขาพามาเป็นไปตามมาตรการที่คณะกรรมการในระหว่างกาปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจ ออกหลังจากช่วงเวลาพักปกติ									
ครั้งที่	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา	
การระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเนื่องจาก: Cause of Permit Suspend									
1. พบว่าไม่พร้อมอย่างเกิด ช่างฉุกเฉิน 2. ผู้ปฏิบัติงานหยุดงานเป็นเวลานาน (>1 ชม.) ยกเว้นช่วงเวลาพักปกติ 3. มีการเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานหรือ "ทีม" ลบก้อนหญ้า 4. ไม่ มี นามารับปฏิบัติตามมาตรการที่ทดสอบได้ไว้แล้ว 5. พบว่าปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยไม่ครบ 6. ระยะย11 เมตร มีกิจกรรม Drain-Purge 7. หลงงานกับขอบเขตของอนุญาต 8. Safety Lead ไม่อยู่ในพื้นที่ 9. มาตราความปลอดภัยข้อดี ก็น่าเปลี่ยน ปลง 10. อื่นๆ									
ครั้งที่	สาเหตุ				ว/ด/ป	เวลา	ลงชื่อผู้ระงับใบอนุญาตทำงาน		
การขอกลับเข้าทำงานหลังจากถูกระงับใบอนุญาต : Permit Revalidation									
ลงชื่อ	สาเหตุการระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวได้รับการแก้ไขแล้ว	มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม(ถ้ามี)	อื่นๆ	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Fied Verifier	วันและเวลา
5 การต่อใบอนุญาต (ส่วนที่ 5 โดย Permit Requester)									
ครั้งที่	ช่วงระยะเวลาในการขอต่อใบอนุญาต		อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต		การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน				
	วันและเวลา เริ่มต้น	วันและเวลา สิ้นสุด	Permit Requester	Permit Approver	Permit Requester	Safety Lead	Field Verifier	Field Verifier	
6 การปิดใบอนุญาตทำงาน: Permit Closing (ส่วนที่ 6 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)									
<div><div><div><div><input type="checkbox"/> ปริมาณปะจวบวิน</div><div><input checked="" type="checkbox"/> งานได้ รัง มบสค</div><div><input type="checkbox"/> ขอยกเลิกใบอนุญาตเพราะ</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ทำงานบนเพ 5" เียบรลอบ</div><div><input type="checkbox"/> ตรวจ อนุมัติทั้งงานนี้ รังเขียนร้อม</div><div><input type="checkbox"/> จัดเก็บขยะไว้ในอาคาร Waste" ลั่ว (ถ้ามี)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> ตรวจ อนุมัติการตาม Return to Operation (RTO) เียบรลอบ (ถ้ามี)</div><div><input type="checkbox"/> ไม่มีรัง อดค้าง</div><div><input type="checkbox"/> ได้มีการสำรวจวังไฟ 30 นาที ถึงเวลา 00:00 น.</div></div><div><div>ลงชั Sukdidet Palalap</div><div>Permit Requester</div><div>26/11/2025 เวลา 16:52</div></div><div><div>ลงชั Sukdidet Palalap</div><div>Safety Lead</div><div>26/11/2025 เวลา 16:52</div></div><div><div>ลงชั Fire Watch</div><div></div><div></div></div><div><div>ลงชั Vatit Yodkaew</div><div>Field Verifier</div><div>26/11/2025 เวลา 16:52</div></div></div></div>									
ส่งมอบ : แสดงให้เห็นถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนนาที่ 1 : สำหรับ รปภ. ที่ควบคุมการเข้าออกพื้นที่การณธิต ส่วนนาที่ 2 : เก็บทั้งกล่องควบคุมการณธิต (CCR)									

บริษัท Thai MMA จำกัด
ใบขออนุญาตทำงาน / Work Permit

เลขที่ใบอนุญาต : 2025 - Site3 - M2 TY-MMA2 : COLD : 07515

☒ งานทั่วไป (Cold Work) ☐ งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน (Hot work class I) ☐ งานที่เกี่ยวข้องกับประกายไฟ (Hot work class II) ☐ งานในอวกาศ (Confined Space Work)

1 การขออนุญาตทำงาน : Work Permit Requisition (ส่วนที่ 1 โดย Permit Requester) ช่วงระยะเวลาในการขออนุญาตทำงาน: Duration of Permit เริ่มต้นเวลา : 08:00		ขออนุญาตเข้าทำงานวันที่ : 26/11/2025 ถึงวันที่ : 26/11/2025 อนุญาตทำงานถึงเวลา : 17:00	
1.1 Permit Requester (ชื่อ-สกุล) : Sukditt Palalap		โทรศัพท์มือถือ : 1815 / PDM	
		ชื่อรับเหมา : 1540-Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.	
		หน่วยงาน : Reliability Operation and Inspection	
1.2 มีรายละเอียดของงาน : Install and remove Scaffolding			
หมายเลขอุปกรณ์ : Other PIPE ZT-9100		สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : M2 TY-MMA2	
เครื่องจักรหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานคือ : ประั จาทางแสง		พื้นที่ช่างเคื่อง :	
ชื่อหัวหน้าปฏิบัติงาน : บริษัทฯ ประเทศ เจ้าที่ชัย ชัย ชักัด		จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 17	
1.3 Safety Lead (ชื่อ-สกุล) : วิลานดาณี "พี"พร, หัวหน้า พงคมชส			
1.4 เอกสารประกอบกรขออนุญาต			
เอกสารแนบ			
<input checked="" type="checkbox"/> การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย สลิ่ง รอดม (USA)		<input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดปฏิบัติงาน	
<input type="checkbox"/> รายการ " ลงเครื่องหมายอุปกรณ์ (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> Safety Data Sheet (SDS) (ถ้ามี)	
<input type="checkbox"/> รายการ " ลงเครื่องหมายอุปกรณ์ (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> Plot plan (ถ้ามี)	
<input type="checkbox"/> รายการ " ลงเครื่องหมายอุปกรณ์ (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	
งานที่ต้องได้รับความปลอดภัยในการทำงาน (Safe Work Check list) - Job Types			
<input type="checkbox"/> งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ		<input type="checkbox"/> งานในโพธิ์อวกาศ	
<input type="checkbox"/> งานยกของหนัก (Lifting Plan)		<input type="checkbox"/> งานบนที่สูง ≥ 1.8 เมตร	
<input type="checkbox"/> งานซ่อมแซมระบบการกู้อุปกรณ์		<input type="checkbox"/> งานประตาด	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ		<input type="checkbox"/> งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า	
1.5 สารเคมีสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการ หรือสารเคมีเฉพาะอย่างที่ใช้สำหรับงานที่ขออนุญาต			
<input type="checkbox"/> ไม่เกี่ยวข้อง			
1.6 กำหนดมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) และขอเปลี่ยนปฏิบัติงาน			
<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ หมวกกันกระแทก		<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันมือ ถุงมือ	
<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันดวงตา แว่นตาป้องกัน		<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ	
<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันเสียง หูฟังป้องกันเสียงดัง		<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง	
<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง เสื้อผ้าป้องกันอันตราย		<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ร้าย Safety Harness	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	
1.7 ลงชื่อผู้ตรวจสอบความคืบหน้าและผลการขออนุญาต Subin Boonprathes (หัวหน้าของ Permit Requester)			
2 การอนุญาตทำงาน : Permit Initial Approval (ส่วนที่ 2 โดย Permit Verifier)			
<input type="checkbox"/> Simple Lock No. :		<input type="checkbox"/> ตรวจวัด O2 ทุก 0 ชม.	
<input type="checkbox"/> Complex Lock Box No. :		<input type="checkbox"/> ตรวจวัด LEL ทุก 0 ชม.	
<input type="checkbox"/> ปืนลม, ปืน, หลุม		<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจหาสารปนเปื้อนตามข้อกำหนด "ความปลอดภัย/Safety Lead"	
<input type="checkbox"/> ปิดกั้นทางระบายน้ำ		<input type="checkbox"/> ตรวจสอบจุดปล่อยมลพิษในกรณีฉุกเฉิน	
<input type="checkbox"/> Bypassing อุปกรณ์/ระบบ		<input type="checkbox"/> ตรวจสอบระดับของเหลวในถังเก็บ	
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนี้ และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว			
ลงชื่อ Jakrit Sutkunsantikran Permit Verifier		25/11/2025 เวลา 10:13	
กรณีมีพื้นที่เสี่ยงสูง งานจะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกัน โดยเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง (Co-Signing) งานในพื้นที่ติดบริเวณข้างเคียงกับ			
ลงชื่อ Permit Co-Signer		เวลา	
ได้ตรวจ เอนเอจ "รายการขออนุญาต" และอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติงานในใบอนุญาตของตนแล้ว			
ลงชื่อ Jakrit Sutkunsantikran Permit Approver		25/11/2025 เวลา 10:13	
หมายเหตุ : งานที่มีลักษณะเป็นอันตราย ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงาน			
3 การรับรองความปลอดภัยในการทำงาน : On Field Permit Verify (ส่วนที่ 3 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)			
3.1 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี			
3.2 ข้าพเจ้าได้ตรวจเช็คความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติงาน Work Permit เป็นประจำตลอดเวลาในการทำงาน เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย			
3.3 ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสถานะความปลอดภัยของพื้นที่ปฏิบัติงาน			
ลงชื่อ Sukditt Palalap		ลงชื่อ Valit Yodkaew	
Permit Requester		Field Verifier	
26/11/2025 เวลา 09:57		26/11/2025 เวลา 09:57	

Field Verifier
12/11/2005 12:00

4 การติดตามความปลอดภัยขณะทำงาน: Safe Work Monitoring (ส่วนที่ 4 โดยผู้รับรองเจ้าของพื้นที่ (Field Verifier) (รับผิดชอบหลัก))

การตรวจประกอบฯ ระหว่างปฏิบัติงาน สอบดูก๊าซพิษ (Gas Tester) กรณีเริ่มงานหลังซักล้างเกิน 1 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบก๊าซ ก่อนเริ่มงานใหม่ไฟมีการรั่วซึม ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ครั้งที่	%Oxygen	%ก๊าซติดไฟ				วันและเวลา	ชื่อผู้ตรวจวัดแก๊ส
ก่อนเริ่มงาน	20.9	0				03/12/2025 13:31	นชกร เหนงู

การตรวจสภาพงานเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในระหว่างการทำงานจริง "ในการตรวจจากนอกถัง" เวลาเข้ากะปกติ

ครั้งที่	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา	Field Verifier	วันและเวลา

การระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเนื่องจาก Cause of Permit Suspend

1. ขยะภายในถังอาจเกิดภาวะระเบิด

2. ผู้ปฏิบัติทำงานเวลานาน (>1 ม.) เฉพาะ เวลาลูกปกติ

3. มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ขออนุญาต อันตราย

4. ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรฐานการที่กำหนดไว้ได้

5. พบว่ามีกลิ่นผิดปกติจากการปล่อยมลพิษไม่ตรง

6. ในระยะ 1 เมตร มีสิ่งกีดขวาง Drain-Purge

7. ทำงานกับของอันตรายที่ไม่อนุญาต

8. Safety Lead ไม่อยู่ในพื้นที่

9. นานกว่าเวลาที่ปลอดภัย หรือเกินไปจนต้องเปลี่ยนแปลง

10. อื่นๆ

ครั้งที่	สาเหตุ	ว/ด/ป	เวลา	ลงชื่อผู้ระงับใบอนุญาตทำงาน

การขอกลับเข้าทำงานหลังจากถูกระงับใบอนุญาต : Permit Revalidation

ลงชื่อ	สาเหตุการระงับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวได้รับการแก้ไขแล้ว	ผลการตรวจความปลอดภัยเพิ่มเติม (ถ้ามี)	อื่นๆ	Permit Requester	วันและเวลา	Safety Lead	วันและเวลา	Fied Verifier	วันและเวลา

5 การต่อใบอนุญาต (ส่วนที่ 5 โดย Permit Requester)

ครั้งที่	ช่วงระยะเวลาในการขอต่อใบอนุญาต		อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต		การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน			
	วันและเวลา เริ่มต้น	วันและเวลา สิ้นสุด	Permit Requester	Permit Approver	Permit Requester	Safety Lead	Field Verifier	Field Verifier

6 การปิดใบอนุญาตทำงาน: Permit Closing (ส่วนที่ 6 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)

☐ ยี่สิบสามชั่วโมง

☒ งานเสร็จสมบูรณ์

☐ ขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน เพราะ:

ส่ง "ฉ" ปิดบัตร เทียบภาพ
Permit Requester
03/12/2025 เวลา 15:40

ส่ง "ฉ" ปิดบัตร เทียบภาพ
Safety Lead
03/12/2025 เวลา 15:40

ส่ง "ฉ" นชกร เหนงู
Field Verifier
03/12/2025 เวลา 15:40

☐ ตรวจสอบมาตรฐาน Return to Operation (RTO) เป็นร้อย (%)

☐ ไม่มีวัตถุตกค้าง

☐ ใช้วิธีการชำระไฟฟ้า 30 นาที ~ เวลา 00:00 น.

ส่ง "ฉ" Fire Watch

ติดต่อ : แจ้งให้เป็นที่ทราบถึงผู้ปฏิบัติงาน จำนวนที่ 1 : สำหรับ รพท. ที่ควบคุมการเข้าถึงออกพื้นที่การผลิต จำนวนที่ 2 : เห็นที่จะควบคุมการผลิต (CCR)

Form No. 001-กบปว.รพด.

บริษัท Thai MMA จำกัด
ใบขออนุญาตทำงาน / Work Permit

เลขที่ใบอนุญาต 2025 : Site3 : M2 TBA#3 : HW-C2 : 07696

☐ งานทั่วไป (Cold Work)

☒ งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน (Hot work class II)

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับประกายไฟ (Hot work class I)

☐ งานอเนกภาพ (Confined Space Work)

1 การขออนุญาตทำงาน : Work Permit Requisition (ส่วนที่ 1 โดย Permit Requester)

ช่วงเวลาในการขออนุญาตทำงาน: Duration of Permit เริ่มต้นเวลา : 08:00

ขออนุญาตเข้าทำงานวันที่ : 03/12/2025 ถึงวันที่ : 03/12/2025

อนุญาตทำงานเป็นเวลา : 17:00

1.1 Permit Requester (ชื่อ-สกุล) : Pakkaw at Thiansampao

โทรศัพท์มือถือ : 1815 / PDM

ชื่อบริษัท : 7610-Protech Outsourcing Co., Ltd.

หน่วยงาน : Inspection & NDT Services

1.2 มีความประสงค์ขออนุญาตทำงาน : Check UTM

หมายเลขอุปกรณ์ : Other 1B-3VG-1734-1P2

เครื่องจักรหรือเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานคือ : เครื่อง Thickness , กล้อง ำชม

ชื่อบริษัทผู้ปฏิบัติงาน : บริษัท สเปคเท เอ๊าท์ ออฟ จ้ากัด

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : M2 TBA#3

พื้นที่ข้างเคียง :

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน : 2

1.3 Safety Lead (ชื่อ-สกุล) : พิศิธร เทียนคำแหง

1.4 เอกสารประกอบการขออนุญาต

เอกสารแนบ

☒ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSA)

☒ ราช ำผู้ปฏิบัติงาน

☐ Safety Data Sheet (SDS) (ถ้ามี)

☐ รายการแสดงเครื่องมือ-อุปกรณ์ (ถ้ามี)

☐ Plot plan (ถ้ามี)

☐ อื่นๆ

งานที่ต้องได้รับความปลอดภัยในการทำงาน (Safe Work Check list) - Job Types

☐ งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ

☐ งานในชั้นใต้ดินอากาศ

☒ งานบนที่สูง 1.8 เมตร

☐ งานชุด

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันสูง

☐ งานยกของหนัก (Lifting Plan)

☐ งานนำรี เข้ากรบวนการผลิต

☐ งานประหลาด

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับรังสี

☐ งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

☐ อื่นๆ

☐ ไม่เกี่ยวข้อง

1.5 สารเคมีสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการ หรือสารเคมีเฉพาะอย่างที่ใช้สำหรับงานที่ขออนุญาต

สารเคมี (ชื่อ) :

1.6 กำหนดมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนและหลังอุปกรณ์เครื่องจักรโดยผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) และขณะปฏิบัติงาน

☒ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ระบุ : หมวกกันน็อก

☐ อุปกรณ์ป้องกันมือ ระบุ :

☒ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า ระบุ : แว่นตานิรภัย

☐ อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ ระบุ :

☒ อุปกรณ์ป้องกันผิว ระบุ : เสื้อผ้า ที่ตัดสั้นยาว

☒ อุปกรณ์ป้องกันเท้า ระบุ : Safety Harness

☐ อื่นๆ :

☒ อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ระบุ : ถุงมือป้องกันความร้อน

☐ อุปกรณ์ป้องกันจากการตกจากที่สูง ระบุ :

1.7 ลงชื่อผู้ตรวจสอบความครบถ้วนและมาตรการการขออนุญาตทำงาน Sukkidet Palalap (หัวหน้าของ Permit Requester)

2 การอนุญาตทำงาน : Permit Initial Approval (ส่วนที่ 2 โดย Permit Verifier)

☐ Simple Lock No. :

☒ ตรวจวัด O2 ทุก 3, น.

☐ ส่งไฟล์ขึ้นที่อื่นที่ได้มีการลงทะเบียนทราบ

☒ เติมน้ำมันที่เติมหรือผลผลิตด้วย

☐ Complex Lock Box No. :

☒ ตรวจวัด LEL ทุก 3, น.

☐ กำหนดจุดต่อท่อส่งพลังงาน(ไฟฟ้า, น้ำ,ลม,N2)

☐ ตรวจสอบการติดต่อกับทีมช่างเชื่อม

☒ การปิดกั้นและเปิดระบบที่

☐ ปิดลง,วาง,หมุน

☒ ตรวจสอบว่างานเสร็จแล้วจึงขอรับ/ส่งเอกสาร/Safety Lead

☐ กำหนดจุดปล่อยทิ้งไปกรทบกับสิ่งแวดล้อม

☒ ำหนดมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ขออนุญาตแล้ว

☐ ปิดกั้นกระบวนการ

☐ Bypassing อุปกรณ์/ระบบ

☐ อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมในการเตรียมพื้นที่ปลอดปริมาตรรวมทั้งได้อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติงานแล้ว

ลงชื่อ Kitti Munkong Permit Verifier

ชื่อและนามสกุล (เขียนเต็ม)

93/12/2925 เวลา 9:19

กรณีมีพื้นที่ข้างเคียง งานจะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันและเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง (Co-Signing) งานทำในพื้นที่ใดบริเวณข้างเคียงกับ

ลงชื่อ Permit Co-Signer

ชื่อและนามสกุล (เขียนเต็ม)

เวลา

ได้ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต และอนุญาตให้เริ่ม ในอนุญาตทำงานนี้ได้

ลงชื่อ Saraw ut Nikkooaw Permit Approver

ชื่อและนามสกุล (เขียนเต็ม)

93/12/2925 เวลา 11:29

หมายเหตุ : งานที่มีประกายไฟใช้พื้นที่สีแดง และงานอเนกภาพ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดการงานทั่วไป

3 การรับรองความปลอดภัยบนงาน : On Field Permit Verify (ส่วนที่ 3 โดย Permit Requester/Safety Lead/Field Verifier)

3.1 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเป็นปฏิบัติงาน

3.2 ข้าพเจ้าได้ตรวจดูทั้งพนักงานส่วนนั้นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ใน Work Permit และรับรู้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมนี้ได้ทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSA) พร้อมได้เป็นผู้รับผิดชอบ

3.3 ข้าพเจ้าได้แจ้งแนวมาตรการความปลอดภัยข้างต้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผลตอบรับที่ดีตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเสร็จสิ้น

ลง ำ พิศิธร เทียนคำแหง

ลง ำ พิศิธร เทียนคำแหง

ลง ำ ชัยพร เทมู

Permit Requester

Safety Lead

Field Verifier

03/12/2025 เวลา 13:32

03/12/2025 เวลา 13:32

03/12/2025 เวลา 13:31

ภาคผนวก ข-45

เอกสารตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิของถังเก็บก๊าซ MMA

Boardman Logsheets for MAA#1 Unit

ITEM	DESCRIPTION	Range	DATE	1-7-25				2-7-25			
			TIME	03:00	09:00	15:00	21:00	03:00	09:00	15:00	21:00
			UNIT	A	D	D	C	C	D	D	C
% Load	MAA Unit load	60 - 125	%	79.2	70.0	79.0	79.6	79.6	79.5	70.0	99.1
2FI-4605	CY to 2Z-4601	1000 - 4000 kg/h	PV	5142.6	5080.1	5071.2	4919.0	4908.8	4088.1	5544.1	6849.1
2FC-4601	MeOH to 2Z-4601	90 - 150 kg/h	PV	199	196	191	191	190	196	202	246
			MV	840.8	772.2	771.3	771.3	771.6	741.1	742.2	761.1
% Conc	MCY Conc.	%wt	-	9.70	3.69	3.74	3.78	3.75	3.69	3.71	989
	RCY Conc.	%wt	-	9.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	582
2FC-4754	RCY to 2C-4700A	0.0 - 4.5 m³/h	PV	E	B	D	E	E	B	B	E
			MV	0.0	0	0	0	0	0	0	0
2TC-4602	BR to 2E-4610	10 - 11 °C	PV	9.7	9.7	9.6	9.6	9.9	9.6	9.8	9.6
			MV	28.2	29.6	29.9	29.2	29.6	29.0	29.5	32.4
2TC-4603	MCY Outlet 2E-4610	10.5 - 11.5 °C	PV	10.6	10.5	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
			MV	9.7	9.6	9.7	9.9	9.9	9.9	9.5	9.5
2FC-4701	MCY feed to 2C-4700A	1.8 - 3.7 KL/H	PV	2.32	2.38	2.38	2.08	2.38	2.38	2.41	3.00
			MV	72.6	77.2	77.6	77.5	77.5	72.6	72.7	81.0
2TC-4702	Temp.in 2D-4700A	6.9 - 7.2 °C	PV	7.70	7.66	7.70	7.67	7.70	7.70	7.74	7.85
2II-4781	Current of 2C-4700A	13 - 14.5 A	PV	11.63	11.88	11.90	11.47	11.55	11.58	11.67	11.50
2HC-4700A	Speed of 2C-4700AS	83.30%	MV	83.70	83.7	83.3	83.7	83.7	83.3	83.3	83.7
2TC-4704	Temp.BR for 2C-4700A	-9 - (-2) °C	PV	1.00	1.55	1.42	1.27	0.79	1.4	1.31	1.09
			MV	91.50	57.56	57.78	51.5	51.50	57.53	57.56	54.0
2II-4782	Current of 2C-4720A	13 - 15.5 A	PV	11.74	11.80	11.90	11.73	11.79	11.89	11.70	11.89
2HC-4720A	Speed of 2C-4720AS	83.30%	MV	77.70	77.3	77.3	77.7	77.7	77.3	77.3	77.7
2TC-4712	Temp.in 2D-4720A	4.9 - 5.1 °C	PV	4.92	4.88	4.93	4.90	4.89	4.96	4.93	5.18
			MV	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.8
2TC-4714	Temp.BR for 2C-4720A	-3 - 1 °C	PV	-0.80	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.8
			MV	77.05	77.4	77.13	77.92	77.83	77.4	77.3	77.69
2TY-4702	U Value of 2C-4700	> 60 W/m2 oC	PV	328	320	326	318	299	307	321	355
2TY-4712	U Value of 2C-4720	> 300 W/m2 oC	PV	415	413	413	409	410	412	417	414
2LI-4741	Level of 2F-4740A	35 - 50%	PV	18.0	16.6	16.7	17.5	16.8	16.8	16.1	23.0
2HC-4881	Speed of 2C-4800-2M	60 - 65%	MV	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.6	63.0
2SI-4881	Speed of 2C-4800-2M	1.26 - 1.40 RPM	PV	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.300	1.299
2II-4881	Current of 2C-4800	8.5 - 9.4 A	PV	13.48	13.28	13.2	13.31	13.49	13.16	13.1	13.49
2TI-4803	On 2C-4800A	15.50 - 15.65	PV	15.49	15.4	15.49	15.49	15.49	15.47	15.49	15.48
2TI-4804	On 2C-4800A	15.58 - 15.64	PV	15.57	15.57	15.56	15.58	15.56	15.57	15.57	15.53
2TI-4805	On 2C-4800A	15.64 - 15.72°C	PV	15.63	15.62	15.62	15.62	15.63	15.62	15.62	15.61
2TI-4819	Temp.Top 2C-4800	15.5 - 15.7°C	PV	15.69	15.67	15.67	15.67	15.68	15.66	15.66	15.66
2TI-4806	On 2C-4800A	15.54 - 15.72°C	PV	15.67	15.65	15.67	15.67	15.62	15.65	15.65	15.63

2TC-4810	PY cir. To KCP	37.8 - 38.2°C	PV	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
			MV	21.2	12.2	20.2	22.6	24.8	23.2	22.7	21.1	
2FC-4811	Reflux to KCP	150 - 300 L/H	PV	185.1	185	185	185	185	185	200	200	200
			MV	9.5	9.5	9.6	9.6	9.1	9.1	10.0	10.0	10.0
2FC-4819	Reflux to KCP	150 - 300 L/H	PV	185.8	184	185	192.5	190.8	185	200	200	200
			MV	12.1	12.2	12.2	12.2	12.1	12.2	12.4	12.5	
2FI-4815	2D-4810A to 2D-4850	800 - 1600 L/H	PV	729.6	700	700	731	700	700	700	700	700
2LC-4862	Level in 2D-4850	32 - 40%	PV	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
			MV	19.8	19.5	19.9	21.0	21.6	19.5	19.5	19.9	
2TI-4861	On 2C-4850	34 - 42°C	PV	34.5	35.0	35.2	34.6	34.6	34.2	34.1	34.1	34.1
2FI-4864	2P-4851 Dis.to 2T-9250	800 - 1800L/H	PV	71.6	78	78	83	83	80	74	74	74
2LC-4752	level in 2D-4750	18 - 22%	PV	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.5	20.0	20.0	20.0
2TI-4751	Temp.in 2D-4750	30 - 35 °C	PV	27.4	27.4	27.2	26.9	27.1	28.2	27.3	26.6	
2FI-4753	RCY to 2D-5180A/B	1500 - 4500L/H	PV	386.5	384	383	387	386.6	381	380	400	400
			MV	23.0	23.0	23.1	22.6	22.7	23.1	23.1	23.1	23.1
2LI-4902	Level in 2D-4912	15 - 40%	PV	24.4	24.5	24.4	24.0	24.0	24.3	24.3	24.9	
2TC-4901	Temp.in HW-1 Tank	40 - 45°C	PV	40.9	40.5	40.0	40.0	40.0	40.5	40.6	40.0	
			MV	76.6	76.2	76.0	76.8	76.9	76.4	76.4	76.0	
2TC-4908	Temp.HW-2 Header	23 - 30°C	PV	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
			MV	9.8	9.7	9.2	10.1	10.3	9.9	9.9	10.3	
2TI-4973	Temp.BR Header	-7.5 - 11.5 °C	PV	-18.5	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0
2LI-4972	Level in 2D-4902	15 - 60%	PV	24.4	26.6	26.6	26.7	26.6	26.4	26.2	28.2	
2TI-9254	Temp in 2T-9250	AMB	PV	32.9	32.0	32.5	31.7	31.5	31.6	32.3	32.3	32.3
2LI-9255	Level in 2T-9250	10 - 80%	PV	57.2	57.7	50.4	48.7	49.0	49.6	50.0	49.7	
2PT-9253	Pressure in 2T-9250	-2 - 5 mmH2O	PV	1.77	2.3	2.9	2.48	1.72	2.22	2.4	2.29	
RECORDED BY				6.0	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
APPROVED BY				6.0	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT

Boardman Logsheet for MAA#2 Unit

ITEM	DESCRIPTION	Range	DATE	30-6-25				1-7-25			
			TIME	03:00	09:00	15:00	21:00	03:00	09:00	15:00	21:00
			UNIT	A	D	D	C	C	D	D	C
% Load	MAA Unit load	60 - 125	%	85.6	87.0	87.0	88.0	88.0	87.0	89.0	104.0
2FC-4701B	MCY feed to 2C-4700B	1.8 - 3.7	KL/hr	2.54	2.57	2.57	2.55	2.55	2.57	2.82	2.10
2TC-4702B	Temp.in 2D-4700B	6.9 - 7.2	°C	6.98	6.99	6.99	6.99	6.99	6.98	6.99	7.06
2HC-4700BS	Speed of 2C-4700BS	83.3	%	87.0	87.2	87.3	87.0	87.3	87.3	87.3	87.0
2JIC-4700B	Power of 2C-4700BS		kW	12.20	12.15	12.23	12.88	12.69	13.01	12.9	13.11
2TC-4704B	Temp.BR for 2C-4700B	-9 - (-2)	°C	1.90	1.75	1.50	1.50	1.50	1.75	1.35	0.90
2HC-4720BS	Speed of 2C-4720BS	83.3	%	77.10	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.0
2JIC-4720BS	Power of 2C-4720BS		kW	15.25	15.02	15.11	15.21	14.92	15.23	15.07	15.21
2TC-4712B	Temp.in 2D-4720B	4.9 - 5.1	°C	4.89	4.93	4.96	4.92	4.90	4.93	4.92	5.8
2TC-4714B	Temp.BR for 2C-4720B	-3 - 1	°C	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2TY-4702B	U Value of 2C-4700B	> 60	$\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$	950	973	975	988	982	975	969	982
2TY-4712B	U Value of 2C-4720B	> 300	$\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$	977	978	979	979	976	979	974	979
2LI-4741B	Level of 2F-4740B	35 - 50	%	21.8	21.1	22.1	22.0	22.5	21.2	23.1	27.0
2HC-4881B	Speed of 2C-4800B-2M	60 - 65	%	63.0	63.0	63.0	63.0	63	63.0	63.0	63.0
2SI-4881B	Speed of 2C-4800B-2M	1.26 - 1.40	rpm	1.340	1.309	1.309	1.309	1.300	1.309	1.300	1.300
2JIC-4800B2M	Power of 2C-4800B-2M		kW	11.11	10.96	10.92	10.86	10.92	10.93	11.06	10.84
2TI-4803B	On 2C-4800B	15.50 - 15.65	°C	15.58	15.60	15.58	15.58	15.57	15.58	15.57	15.59
2TI-4804B	On 2C-4800B	15.58 - 15.64	°C	15.57	15.57	15.59	15.58	15.57	15.58	15.57	15.59
2TI-4805B	On 2C-4800B	15.64 - 15.72	°C	15.58	15.57	15.59	15.58	15.55	15.59	15.57	15.58
2TI-4819B	Temp.Top 2C-4800B	15.5 - 15.7	°C	15.47	15.47	15.47	15.46	15.46	15.46	15.46	15.48
2TI-4806B	On 2C-4800B	15.54 - 15.72	°C	15.57	15.56	15.58	15.55	15.56	15.57	15.57	15.58
2TC-4810B	PY cir. To KCP	37.8 - 38.2	%	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
2FC-4811B	Reflux-1 to KCP	150 - 300	L/H	184.9	185	185	185	185	185	200	200
2FC-4819B	Reflux-2 to KCP	150 - 300	L/H	185	185	185	185	185	185	200	200
2FI-4815B	2D-4810B to 2D-4850B	800 - 1600	L/H	819.4	819.4	819.4	819.4	819.4	819.4	819.4	819.4
2LC-4862B	Level in 2D-4850B	32 - 40	%	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9
2TI-4861B	On 2C-4850B	34 - 42	°C	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3
2FI-4864B	Dis. 2P-4851B to 2T-9250B	800 - 1800	L/H	769	769	769	769	769	769	769	769
2TI-9254B1	Temp in 2T-9250B	AMB	°C	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3
2LI-9271B	Level in 2T-9250B	10 - 80	%	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2
2PT-9250B	Pressure in 2T-9250B	5 - 25	mmH ₂ O	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
RECORDED BY											
APPROVED BY											

Boardman Logsheet for MAA#1 Unit

ITEM	DESCRIPTION	Range	DATE TIME UNIT	30-9-25				1-10-25			
				03:00	09:00	15:00	21:00	03:00	09:00	15:00	21:00
				D	C	C	D	D	C	C	D
% Load	MAA Unit load	60 - 125	%	113.5	113.6	113.8	113.5	113.0	113.2	113	113.0
2FI-4605	CY to 2Z-4601	1000 - 4000 kg/h	PV	210.1	209.2	209.8	211.2	211.1	210.5	209.8	210.1
2FC-4601	MeOH to 2Z-4601	90 - 150 kg/h	PV	271	272	269	272	272	272	275	270
			MV	40.2	39.0	39.0	40.2	40.1	39.9	40.2	40.2
% Conc	MCY Conc.	%wt	-	3.71	3.68	3.73	3.70	3.70	3.68	3.65	3.70
	RCY Conc.	%wt	-	5.24	5.25	5.25	5.24	5.24	5.25	5.25	5.24
2FC-4754	RCY to 2C-4700A	0.0 - 4.5 m ³ /h	PV	0	0	0	0	0	0	0	0
			MV	0	0	0	0	0	0	0	0
2TC-4602	BR to 2E-4610	10 - 11 °C	PV	9.3	9.4	9.6	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5
			MV	34.2	34.9	34.9	34.2	34.4	34.3	34.6	34.9
2TC-4603	MCY Outlet 2E-4610	10.5 - 11.5 °C	PV	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.5	10.5	10.5
			MV	9.3	9.2	9.3	9.7	9.4	9.3	9.4	9.4
2FC-4701	MCY feed to 2C-4700A	1.8 - 3.7 KL/H	PV	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
			MV	83.1	83.2	83.0	83.0	83.0	82.9	83.0	82.8
2TC-4702	Temp.in 2D-4700A	6.9 - 7.2 °C	PV	7.2	7.10	7.08	7.24	7.24	7.20	7.22	7.22
2II-4781	Current of 2C-4700A	13 - 14.5 A	PV	12.0	11.83	12.00	12.16	12.12	12.16	11.66	11.80
2HC-4700A	Speed of 2C-4700AS	83.30%	MV	83.3	83	83	83.3	83.3	83	83	83.3
2TC-4704	Temp.BR for 2C-4700A	-9 - (-2) °C	PV	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
			MV	56.55	56.26	56.52	56.66	56.72	56.82	57.05	56.11
2II-4782	Current of 2C-4720A		PV	11.76	12.11	11.86	11.89	11.92	12.03	11.65	12.12
2HC-4720A	Speed of 2C-4720AS	83.30%	MV	77.3	77.7	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3
2TC-4712	Temp.in 2D-4720A	4.9 - 5.1 °C	PV	4.94	4.98	5.00	4.94	4.94	4.93	4.93	4.94
			MV	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
2TC-4714	Temp.BR for 2C-4720A	-3 - 1 °C	PV	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
			MV	76.44	76.14	76.06	76.1	76.1	75.98	76.11	76.1
2TY-4702	U Value of 2C-4700	> 60 W/m ² oC	PV	284	265	272	276	262	271	270	271
2TY-4712	U Value of 2C-4720	> 300 W/m ² oC	PV	398	400	403	407	400	398	402	401
2LI-4741	Level of 2F-4740A	35 - 50%	PV	27.3	26.3	28.4	28.6	28.7	28.8	29.6	29.0
2HC-4881	Speed of 2C-4800-2M	60 - 65%	MV	63.6	63	63	63.9	63.0	63.0	63	63.0
2SI-4881	Speed of 2C-4800-2M	1.26 - 1.40 RPM	PV	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
2II-4881	Current of 2C-4800	8.5 - 9.4 A	PV	13.25	13.55	13.93	13.94	13.61	13.66	13.46	13.60
2TI-4803	On 2C-4800A	15.50 - 15.65	PV	15.44	15.45	15.43	15.47	15.44	15.48	15.49	15.47
2TI-4804	On 2C-4800A	15.58 - 15.64	PV	15.58	15.58	15.57	15.59	15.58	15.56	15.56	15.57
2TI-4805	On 2C-4800A	15.64 - 15.72 °C	PV	15.63	15.62	15.63	15.62	15.62	15.6	15.62	15.62
2TI-4819	Temp.Top 2C-4800	15.5 - 15.7 °C	PV	15.69	15.69	15.69	15.69	15.69	15.70	15.69	15.69
2TI-4806	On 2C-4800A	15.54 - 15.72 °C	PV	15.69	15.49	15.38	15.60	15.70	15.72	15.70	15.72

2TC-4810	PY cir. To KCP	37.8 - 38.2°C	PV	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
			MV	45.1	45.5	45.8	45.2	46.0	46.0	45.2	45.3
2FC-4811	Reflux to KCP	150 - 300 L/H	PV	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
			MV	19.9	18.8	18.8	18.9	18.7	18.7	16.6	18.0
2FC-4819	Reflux to KCP	150 - 300 L/H	PV	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
			MV	21.8	22.0	22.0	21.9	21.7	21.5	21.5	21.7
2FI-4815	2D-4810A to 2D-4850	800 - 1600 L/H	PV	130.1	138.6	150.9	130.1	151.1	152.2	152.9	148.1
2LC-4862	Level in 2D-4850	32 - 40%	PV	37.0	35.0	35.0	37.0	37.0	35.5	35.0	37.0
			MV	29.6	29.1	29.7	29.9	31.4	31.7	28.2	29.6
2TI-4861	On 2C-4850	34 - 42°C	PV	34.3	34.6	34.5	34.2	34.9	34.6	35.0	34.2
2FI-4864	2P-4851 Dis.to 2T-9250	800 - 1800L/H	PV	136.1	139.9	135.9	137.1	141.1	144.9	132.0	138.1
2LC-4752	level in 2D-4750	18 - 22%	PV	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2TI-4751	Temp.in 2D-4750	30 - 35 °C	PV	26.1	26.0	26.1	26.3	26.4	25.9	26.0	26.1
2FI-4753	RCY to 2D-5180A/B	1500 - 4500L/H	PV	487.3	482.0	486.6	480.7	483.7	486.2	480.0	480.0
			MV	20.3	28.4	29.3	29.0	28.1	28.1	28.6	28.6
2LI-4902	Level in 2D-4912	15 - 40%	PV	20.6	20.6	20.6	20.6	20.0	20.5	20.0	20.0
2TC-4901	Temp.in HW-1 Tank	40 - 45°C	PV	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
			MV	20.7	20.9	20.9	20.6	20.7	20.9	20.7	20.7
2TC-4908	Temp.HW-2 Header	23 - 30°C	PV	31.0	31.0	31.0	31.0	31.6	31.0	31.0	31.0
			MV	28.0	26.4	27.3	27.1	27.1	27.3	28.0	28.1
2TI-4973	Temp.BR Header	-7.5 - 11.5 °C	PV	-5.1	-5.18	-5.26	-5.20	-5.11	-5.08	-5.11	-5.14
2LI-4972	Level in 2D-4902	15 - 60%	PV	28.2	28.3	28.1	28.1	28.1	28.0	28.2	28.1
2TI-9254	Temp in 2T-9250	AMB	PV	31.5	31.6	31.9	31.7	31.6	31.0	31.1	31.0
2LI-9255	Level in 2T-9250	10 - 80%	PV	47.1	48.0	47.5	47.4	48.9	48.6	49.3	50.4
2PT-9253	Pressure in 2T-9250	-2 - 5 mmH2O	PV	2.32	4.01	2.66	2.14	2.08	3.03	1.76	2.13
RECORDED BY				27	27	27	27	27	27	27	27
APPROVED BY				27	27	27	27	27	27	27	27

Boardman Logsheet for MAA#2 Unit

ITEM	DESCRIPTION	Range	DATE	30-9-25				1-10-25			
			TIME	03:00	09:00	15:00	21:00	03:00	09:00	15:00	21:00
			UNIT								
% Load	MAA Unit load	60 - 125	%	118	118.7	118.8	118.7	118.7	118	118	118.7
2FC-4701B	MCY feed to 2C-4700B	1.8 - 3.7	KL/hr	3.55	3.5	3.58	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
2TC-4702B	Temp.in 2D-4700B	6.9 - 7.2	°C	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
2HC-4700BS	Speed of 2C-4700BS	83.3	%	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3
2JIC-4700B	Power of 2C-4700BS		kW	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
2TC-4704B	Temp.BR for 2C-4700B	-9 - (-2)	°C	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4
2HC-4720BS	Speed of 2C-4720BS	83.3	%	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3
2JIC-4720BS	Power of 2C-4720BS		kW	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2
2TC-4712B	Temp.in 2D-4720B	4.9 - 5.1	°C	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2TC-4714B	Temp.BR for 2C-4720B	-3 - 1	°C	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0
2TY-4702B	U Value of 2C-4700B	> 60	$\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
2TY-4712B	U Value of 2C-4720B	> 300	$\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$	363	363	363	363	363	363	363	363
2LI-4741B	Level of 2F-4740B	35 - 50	%	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2
2HC-4881B	Speed of 2C-4800B-2M	60 - 65	%	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
2SI-4881B	Speed of 2C-4800B-2M	1.26 - 1.40	rpm	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
2JIC-4800B2M	Power of 2C-4800B-2M		kW	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
2TI-4803B	On 2C-4800B	15.50 - 15.65	°C	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
2TI-4804B	On 2C-4800B	15.58 - 15.64	°C	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
2TI-4805B	On 2C-4800B	15.64 - 15.72	°C	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
2TI-4819B	Temp.Top 2C-4800B	15.5 - 15.7	°C	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
2TI-4806B	On 2C-4800B	15.54 - 15.72	°C	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
2TC-4810B	PY cir. To KCP	37.8 - 38.2	%	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
2FC-4811B	Reflux-1 to KCP	150 - 300	L/H	225	225	225	225	225	225	225	225
2FC-4819B	Reflux-2 to KCP	150 - 300	L/H	225	225	225	225	225	225	225	225
2FI-4815B	2D-4810B to 2D-4850B	800 - 1600	L/H	1411.6	1411.6	1411.6	1411.6	1411.6	1411.6	1411.6	1411.6
2LC-4862B	Level in 2D-4850B	32 - 40	%	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
2TI-4861B	On 2C-4850B	34 - 42	°C	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
2FI-4864B	Dis. 2P-4851B to 2T-9250B	800 - 1800	L/H	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370
2TI-9254B1	Temp in 2T-9250B	AMB	°C	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7
2LI-9271B	Level in 2T-9250B	10 - 80	%	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9
2PT-9250B	Pressure in 2T-9250B	5 - 25	mmH ₂ O	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6
RECORDED BY											
APPROVED BY											

Date time	Tag No.	Description	Value	Unit	LL	L	H	HH	Status	Reason	Action	Record By
2025-11-24T00:00:00	M2PC4819.PV	PV TO 2C-4800	224.5999	L/H	110	115	300	310	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4819.MV	PV TO 2C-4800	19.6009	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4811.PV	PV TO 2C-4800	224.7299	L/H	110	115	300	310	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4811.MV	PV TO 2C-4800	16.1489	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4754.PV	RCY TO E-4610	309.4394	KG/H	0	0	1850	1900	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4753.PV	RCY TO D-5750/S108	4501.2969	KG/H	500	600	5800	6000	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4753.MV	RCY TO D-5750/S108	26.1304	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4701.PV	MCY TO 2C-4700	5.1418	KL/H	-2	-2.5	5.5	5.8	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4701.MV	MCY TO 2C-4700	82.2287	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4601.PV	MEOH TO Z-4601	254.1924	KG/H	80	90	250	300	HI			
2025-11-24T00:00:00	M2PC4601.MV	MEOH TO Z-4601	60.6126	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2D14605.PV	CY TO Z-4601	1005.5553	KG/MS	700	700	1200	1200	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T4604.PV	PV TO T-9250A/B	1206.1631	KG/H	500	500	1600	2000	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2H4615.PV	2D-4910A TO 2D-4650	1197.8495	L/H	0	400	1600	1700	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L4741.PV	2F-4740	27.8318	%	9	15	32	35	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L4692.PV	2D-4912	28.5064	%	10	20	30	40	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L4672.PV	2D-4902	29.397	%	2	5	70	75	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L9271.PV	ON 2T-9250	66.9125	%	5	10	90	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2HC4700S.MV	VVVF CONTROL OF 2C-4700S	88.3	RPM	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2HC4705A.MV	VVVF CONTROL OF 2C-4705S	77.2999	RPM	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2HC4801.MV	2C-4800 VVVF CONTROL	62.9999	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2H4781.PV	2C-4700A Current	11.3311	A	0	0	15	30	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2H4782.PV	2C-4720A Current	11.8124	A	0	0	16	30	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2H4601.PV	2C-4800 CURRENT	13.4099	A	0	0	15.0	25	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L4732.PV	2D-4730	20.1561	%	5	15	45	70	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L4682.MV	PV TO T-8250A/B	24.6492	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L4682.PV	PV TO T-8185A/B	34.6885	%	0	10	45	80	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2P9255.PV	PRESSURE IN 2T-9250	1.921	mmH2O	-5	0	5	10	NR	Loading load sensor flowmeter is disconnected	alarm to ENG with sms monitor	Pongsaik Ruangthasong
2025-11-24T00:00:00	M2S4681.PV	2C-4600 SPEED	1.2999	RPM	0.2	1.15	1.5	2.1	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4602.MV	BR FEED TO P-4611	31.2192	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4603.PV	BR FEED TO P-4611	9.6629	DEGC	9	9.5	11.8	12	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4702.PV	ON 2C-4700A	7.6496	DEGC	6.8	6.9	7.4	7.5	HI	the Scale 2C-4700 sh temp is full	control Follow U Value	Supanit Cuiawong
2025-11-24T00:00:00	M2TC4704.MV	BR TO 2F-4705A	55.9394	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4704.PV	BR TO 2F-4705A	-1.0086	DEGC	-10	-8	-2	-1	HI	the temp sensor is full at U Value at the Scale 2C-4700	control Follow U Value	Supanit Cuiawong
2025-11-24T00:00:00	M2TC4712.PV	ON 2C-4720A	4.7826	DEGC	4.7	4.8	5.2	5.3	LO	operate size Temp L	Monitor	Pongsaik Ruangthasong
2025-11-24T00:00:00	M2TC4714.MV	BR TO 2F-4725A	74.9315	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4714.PV	BR TO 2F-4725A	-1.3945	DEGC	-3.5	-3	1	1.5	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4810.MV	RHW1 TO RHW1 HEADER	43.2474	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4810.PV	RHW1 TO RHW1 HEADER	38.023	DEGC	37	37.8	38.2	39	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4901.MV	3S TO E-4910	79.0631	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH804.PV	2C-4800	15.5462	DEGC	15	15.5	15.7	45	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH805.PV	2C-4800	15.615	DEGC	15	15.62	15.74	45	LO	operate size Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Dikarai Nam-u-ta
2025-11-24T00:00:00	M2TH806.PV	2C-4800	15.6177	DEGC	15.4	15.54	15.74	45	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH819.PV	2C-4800	15.6977	DEGC	5	15.55	16.5	45	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH881.PV	2D-4850	34.8253	DEGC	5	34.5	45	48	NR	operate size Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsaik Ruangthasong
2025-11-24T00:00:00	M2TH875.PV	22-4900 TO BRHEADER	-15.1139	DEGC	-15	-14.5	-5	45	LL	operate size Temp LL	Verifier With Eng Section Change parameter	Supanit Cuiawong
2025-11-24T00:00:00	M2TC4903.PV	3S TO E-4910	42.0675	DEGC	38	38.5	40.5	41	HI	Adjust For test CI	Change parameter For test CI	Supanit Cuiawong
2025-11-24T00:00:00	M2TC4908.MV	HW1 HEADER TO E-4920	37.7828	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TC4908.PV	HW1 HEADER TO E-4920	55.8618	DEGC	29	28.8	30.2	45	HI	adjust for Up temp	Verifier With Eng Section Change parameter	Supanit Cuiawong
2025-11-24T00:00:00	M2TH4603.PV	E-4610 OUTLET	10.5311	DEGC	0	-5	50	50	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH4751.PV	2D-4850	25.5487	DEGC	15	25	55	40	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH603.PV	2C-4800	15.432	DEGC	15.45	15.5	15.75	45	LL	operate size Temp LL	Verifier With Eng Section Change parameter	Supanit Cuiawong
2025-11-24T00:00:00	M2TH8254.PV	ON 2T-9250	28.1841	DEGC	20	28	38	40	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH702.CPV	OVERALL HEATTRANS. Coeff	275.6063	KW	185	129	386	326	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2TH713.CPV	OVERALL HEATTRANS. Coeff	409.3029	KW	0	0	1000	1000	NR			

Date time	Tag No.	Description	Value	Unit	LL	L	H	HH	Status	Reason	Action	Record By
2025-11-24T00:00:00	M2FC48198.PV	2E-48128 OUTTO 2C-49008	220.4148	L/H	110	115	300	310	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2FC48118.PV	2E-48128 OUTTO 2C-49008	224.8964	L/H	110	115	300	310	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2FC47016.PV	PERD TO 2C-47008	5.2852	KG/H	2	2.5	5.5	5.8	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2D48648.PV	2F-48518 DISTO 2792508	1000.5347	KG/M3	700	700	1200	1200	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2CP249008.PV	2Z-49008 CAPACITY	73.3373	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2F48648.PV	2F-48518 DISTO 2792508	1110.1348	KG/H	300	500	1800	2000	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2F48158.PV	2D-48108 TO 2D-48508	1245.11	L/H	0	200	1900	2000	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2F47188.PV	MCY TO 2C-47208 BTM	87.0712	L/H	10	50	97	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2F47168.PV	BR TO 2F-47258	2.245	KG/H	1.3	2	5.4	5.5	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2F47118.PV	MCY TO 2C-47008 BTM	76.0757	L/H	0	0	500	500	NR	Switching Time Count	Monitor Flow on time Charge	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2F47108.PV	MCY TO 2C-47008 BTM	194.4073	L/H	0	0	500	500	NR	Switching Time Count	Monitor Flow on time Charge	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2F47008.PV	MCY TO 2C-47008 BTM	59.1385	L/H	20	60	98	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2F47068.PV	BR TO 2F-47058	2.6772	KG/H	1	1.8	5.4	5.55	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2F282908.PV	2F-92518 TO 2F-9251	0	T/H	0	0	100	100	LL	Sequent Flow Sum Return Pump To Tank	Wait Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2L47238.PV	ON 2C-47208	46.8961	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L47138.PV	ON 2C-47208	46.4339	%	0	0	100	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L47418.PV	LEVEL OF 2F-47408	26.6796	%	5	15	52	55	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L46098.PV	ON 2D-48108	96.5689	%	15	30	96.5	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L46728.PV	ON 2D-49208	-2.4746	%	3	6	70	75	LL	Tank ไม่ไหล	check	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2I249008.PV	CURRENT 2Z-49008	278.6877	A	0	0	425	600	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2I247008.PV	CURRENT OF 2C-47008	12.6695	A	0	0	15	30	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2I247208.PV	CURRENT OF 2C-47208	14.0044	A	0	0	18	30	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2I249008.PV	KW OF 2Z-49008	134.2552	KW	0	0	270	300	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L47038.PV	ON 2C-47008	47.2728	%	30	35	75	90	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L47138.PV	ON 2C-47208	48.6148	%	30	35	87	90	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L46828.PV	PI TO 21-92508	36.0221	%	5	10	45	90	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2H92538.PV	ON 21-92508	42.8222	mmH2O	30	50	110	120	LO	Condition 454 Load 91% / Run pump	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2S48818.PV	2C-48008 SPEED	1.339	RPM	0.2	1.15	1.8	2.1	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T47038.PV	ON 2C-47008	6.8369	DEGC	6.8	6.9	7.4	7.5	LO	Alarm Produce เมื่อ 6.8 ถึง 6.9 องศา	Keep Condition	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T47048.PV	2F-47058 DISTO 2C-47008	-0.151	DEGC	-10	-9	-2	-1	HI	operate 554 Temp H	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T47128.PV	ON 2C-47208	4.6639	DEGC	4.7	4.8	5.2	5.3	NR	operate 554 Temp L	Adjust temp	Pongpak Ruangthaisong
2025-11-24T00:00:00	M2T47148.PV	2F-47258 DISTO 2C-47208	-0.2626	DEGC	-3.5	-3	1	1.5	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2L49218.PV	ON 21-92508	46.6018	%	5	10	90	100	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48108.PV	2E-48128 OUTTO 2C-48008	37.9849	DEGC	37	37.8	38.2	39	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48038.PV	ON 2C-48008	15.5913	DEGC	15.48	15.5	15.75	45	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48048.PV	ON 2C-48008	15.5731	DEGC	15.2	15.3	15.7	48	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48058.PV	ON 2C-48008	15.5363	DEGC	15	15.5	15.74	45	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48068.PV	ON 2C-48008	15.7969	DEGC	15.4	15.54	15.9	45	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48088.PV	ON 2D-48108	33.1966	DEGC	10	34	35.5	45	LO	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T48168.PV	ON 2C-48008	15.5397	DEGC	15	15.4	15.58	45	NR	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T48178.PV	ON 2C-48008	15.6366	DEGC	15	15.32	15.74	48	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48198.PV	ON 2C-48008	15.4626	DEGC	5	15.42	16.5	45	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T485918.PV	ON 2C-48008	11.7578	DEGC	5	14	40	45	LO	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T485928.PV	ON 2C-48008	13.1105	DEGC	5	15.62	40	45	LO	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T485838.PV	ON 2C-48008	15.4816	DEGC	5	15.8	40	48	LO	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T485848.PV	ON 2C-48008	15.4541	DEGC	5	15.55	40	45	LO	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T48618.PV	ON 2D-48508	32.6676	DEGC	5	34.5	45	48	LO	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T48658.PV	2F-48518 DISTO 2792508	33.5016	DEGC	25	35	46	50	LO	operate 554 Temp L	Verifier With Eng Section Change parameter	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T470518.PV	ON 2DP-48598	0.6685	DEGC	-10	-8	-1	0	HI	Temp out. Bring for monitor. Follow U Value Normal	Monitor Control U Value	Supamit Cullawong
2025-11-24T00:00:00	M2T47158.PV	ON 2DP-48558	0.5682	DEGC	-3	-2	1	2	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48018.PV	ON 2C-48008	11.5454	DEGC	7	8	15.5	15.8	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2T48028.PV	ON 2C-48008	13.519	DEGC	14	14.8	16.2	17	NR			
2025-11-24T00:00:00	M2K480018.PV	2Z-48008 CAPACITY IN	-12.4488	DEGC	-18	-16	7	10	NR			

Date time	Tag No.	Description	Value	Unit	LL	L	H	HH	Status	Reason	Action	Record By
2025-12-24T00:00:00	M2FC4819.PV	PY TO 2C-4800	174.8315	L/H	110	115	300	310	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4819.MV	PY TO 2C-4800	14.5359	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4811.PV	PY TO 2C-4800	174.399	L/H	110	115	300	310	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4811.MV	PY TO 2C-4800	12.6775	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4754.PV	RCV TO E-46710	344.5116	KG/H	0	0	1850	1900	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4753.PV	RCV TO D-5750/S108	3985.8519	KG/H	500	600	5800	6000	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4753.MV	RCV TO D-5750/S108	35.8181	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4701.PV	MCV TO 2C-4700	2.3113	KL/H	2	2.5	5.5	5.8	LO	LOW load	Keep Condition	Pongsak Ruangthaisong
2025-12-24T00:00:00	M2FC4701.MV	MCV TO 2C-4700	77.689	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4601.PV	MROH TO Z-4801	179.8228	KG/H	80	90	250	300	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC4601.MV	MROH TO Z-4801	34.2058	%	0	0	100	100	NR	Plant SD	Plant SD	Peerasys Ungaramthaworn
2025-12-24T00:00:00	M2D4605.PV	CY TO Z-4601	1002.1036	KG/M3	700	700	1200	1200	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F4864.PV	PV TO T-9230A/B	756.8363	KG/H	300	500	1800	2000	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F4815.PV	2D-4815A TO 2D-4850	699.2411	L/H	0	405	1600	1700	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2HC47005A.MV	VVVF CONTROL OF 2C-47005	83.5	RPM	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2L4741.PV	2F-4740	18.607	%	9	15	52	55	NR	Normal	Normal	Peerasys Ungaramthaworn
2025-12-24T00:00:00	M2HC47305A.MV	VVVF CONTROL OF 2C-47305	77.2989	RPM	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2HC4651.MV	2C-4600 VVVF CONTROL	62.9969	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I4781.PV	2C-4700A Current	12.1747	A	0	0	15	30	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I4782.PV	2C-4720A Current	11.7328	A	0	0	16	30	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I4881.PV	2C-4800 CURRENT	15.5416	A	0	0	15.8	25	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2LC4753.PV	2D-4750	19.0313	%	5	15	45	70	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2LC4862.MV	PY TO T-9250A/B	17.1677	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2LC4863.PV	PV TO T-9230A/B	34.8563	%	0	10	45	60	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F4925.PV	PRESSURE IN 2T-9250	1.8556	mmH2O	-15	0	5	10	NR	P/L Load	monitor	Ekkanai Nam-u-ta
2025-12-24T00:00:00	M2S4481.PV	2C-4800 SPEED	1.2968	RPM	0.2	1.15	1.5	2.1	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4602.MV	BR FEED TO P-4611	27.5433	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4602.PV	BR FEED TO P-4611	9.8645	DEGC	9	9.5	11.5	12	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4700.PV	ON 2C-4700A	7.2709	DEGC	6.8	6.8	7.4	7.9	NR	Lowload	control Follow U Value	Pongsak Ruangthaisong
2025-12-24T00:00:00	M2L4802.PV	2D-4812	28.1751	%	10	20	30	50	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2L4892.PV	2D-4902	28.231	%	2	5	70	75	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2L9271.PV	ON 2T-9250	56.1930	%	5	10	90	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH803.PV	E-4810 OUTLET	10.5213	DEGC	0	0	30	30	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH751.PV	2D-4850	28.5151	DEGC	15	25	35	40	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4705A.MV	BR TO 2F-4705A	54.2326	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4704.PV	BR TO 2F-4705A	-0.4904	DEGC	-10	-9	-2	-1	HI	Lowload	control Follow U Value	Pongsak Ruangthaisong
2025-12-24T00:00:00	M2TC4713.MV	ON 2C-4720A	0.297	DEGC	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4712.PV	ON 2C-4720A	4.7916	DEGC	4.7	4.8	5.2	5.3	LO	operate via Temp L	Monitor	Ekkanai Nam-u-ta
2025-12-24T00:00:00	M2TC4714.MV	BR TO 2F-4725A	72.0391	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4714.PV	BR TO 2F-4725A	0.2976	DEGC	-3.5	-3	1	1.5	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4810.MV	RHW1 TO RHW1 HEADER	23.7967	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4810.PV	RHW1 TO RHW1 HEADER	38.0213	DEGC	37	37.8	38.2	39	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4901.MV	3S TO E-4910	76.4971	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4901.PV	3S TO E-4910	42.0172	DEGC	38	38.5	40.5	41	HI	Adjust For test C1	Change parameter For test C1	Pongsak Ruangthaisong
2025-12-24T00:00:00	M2TC4905.MV	HW1 HEADER TO E-4920	37.151	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TC4908.PV	HW1 HEADER TO E-4920	30.9422	DEGC	29	29.8	30.2	31	HI	adjust for Up Temp	Verify With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthaisong
2025-12-24T00:00:00	M2TH4975.PV	2T-4900 TO BRHEADER	-15.0885	DEGC	-15	-14.5	-5	45	LC	operate via Temp LL	Verify With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthaisong
2025-12-24T00:00:00	M2TH4935.PV	2C-4900	15.4332	DEGC	15.45	15.5	15.75	45	LC	operate via Temp LL	Verify With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthaisong
2025-12-24T00:00:00	M2TH4904.PV	2C-4800	15.5351	DEGC	15	15.5	15.7	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH4808.PV	2C-4800	15.643	DEGC	15	15.63	15.74	45	NR	operate via Temp L	Verify With Eng Section Change parameter	Chakrit Chumprak
2025-12-24T00:00:00	M2TH4806.PV	2C-4800	15.6659	DEGC	15.4	15.64	15.74	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH4815.PV	2C-4800	15.6801	DEGC	5	15.65	16.5	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH4811.PV	2D-4850	36.6378	DEGC	5	34.3	45	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH9254.PV	ON 2T-9250	31.0645	DEGC	20	20	30	40	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH4702.CPV	OVERALL HEATTRANS. Coeff	279.4006	KW	195	125	396	326	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2TH4702.CPV	OVERALL HEATTRANS. Coeff	432.3351	KW	0	0	1000	1005	NR			

Date time	Tag No.	Description	Value	Unit	LL	L	H	HH	Status	Reason	Action	Record By
2025-12-24T00:00:00	M2CP249008.PV	22-49008 CAPACITY	61.036	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2D148648.PV	2P-48118 DISTO 2T92508	999.1322	KG/H3	700	700	1200	1200	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC47019.PV	FLED TO 2C-47005	2.3596	KU/H	2	2.5	5.5	5.9	LO	low Load	Low Load	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2FC48118.PV	2E-48128 OUTTO 2C-48008	168.8437	L/H	110	115	300	310	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2FC48198.PV	2F-48138 OUTTO 2C-48008	168.8667	L/H	118	115	300	310	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F47068.PV	BR TO 2P-47058	2.0385	KG/H	1	1.8	5.4	5.55	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F47088.PV	MCT TO 2C-47008 BTM	81.0624	L/H	20	68	98	103	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F47138.PV	MCF 10 2C-47008 BTM	0	L/H	0	0	500	500	LL	Switching Time Count	Monitor Flow	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2F47178.PV	MCT TO 2C-47008 BTM	0	L/H	0	0	500	500	LL	Switching Time Count	Monitor Flow	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2F47188.PV	BR TO 2P-47238	1.7443	KU/H	3.8	3	5.4	5.9	LO	low Load	Keep Condition	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2F47198.PV	MCT TO 2C-47208 BTM	83.0328	L/H	10	50	97	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F48158.PV	2D-48108 TO 2D-48508	875.1405	L/H	0	200	1900	2000	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F48648.PV	2P-48118 DISTO 2T92508	799.1472	KG/H	300	800	1800	2000	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2F92509.PV	2P-92518 TO 2P-9251	0	L/H	0	0	100	100	LL	Sequent Flow Sum Return Pump To Tank	Wait Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I249008.PV	CURRENT 22-49008	274.4489	A	0	0	425	600	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47008.PV	CURRENT OF 2C-47008	13.2589	A	0	0	15	30	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C4708.PV	CURRENT OF 2C-47008	15.3217	A	0	0	18	50	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C49008.PV	KW OF 22-49008	108.4501	KW	0	0	270	300	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47038.PV	ON 2C-47008	49.6108	%	30	51	75	90	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47138.PV	ON 2C-47208	52.3463	%	30	39	67	90	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48238.PV	PFY TO 2T-92508	54.8421	%	3	10	49	90	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47038.PV	ON 2C-47208	47.5212	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47138.PV	ON 2C-47208	52.5655	%	0	0	100	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C4718.PV	LEVEL OF 2P-47408	17.0633	%	5	18	52	55	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C4099.PV	ON 2D-48108	95.106	%	15	83	90.5	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C49723.PV	ON 2D-49020	-2.4601	%	3	6	70	75	LL	Tank Not Full	keep	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C49218.PV	ON 2T-92508	70.5166	%	5	10	90	100	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C92508.PV	ON 2T-92508	44.1169	mm/HQ	20	50	110	120	LO	Condition aka Load 91% / Run pump	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48018.PV	2C-48008 SPSED	1.3396	RFM	0.2	1.15	1.5	2.1	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47038.PV	ON 2C-47008	6.7768	DEGC	6.8	6.9	7.4	7.5	LL	Alarm Product ผลิตเกิน ผลิต	Keep Condition	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47548.PV	2P-47058 DISTO 2C-47008	1.5864	DEGC	-10	-9	-2	-1	HI	operate aka Temp.H	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47128.PV	ON 2C-47208	4.7395	DEGC	4.7	4.6	5.2	5.3	LO	operate aka Temp.L	Adjust temp.	Sirakorn Nam-u-ta
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47148.PV	2P-47238 DISTO 2C-47208	0.8449	DEGC	-3.5	-3	1	1.5	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48108.PV	2E-48128 OUTTO 2C-48008	35.0218	DEGC	37	37.8	38.2	39	NR	Line Drain 2C-47008 Clog Temp Swing	Monitor	Peerayou Ungaramthasorn
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47088.PV	ON 2P-48088	2.0872	DEGC	-10	-8	-1	0	HI	Temp out. Drive for monitor Follow U Value Normal	Monitor Control U Value	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C47138.PV	ON 2C-47208	1.2744	DEGC	-3	-2	1	2	HI	control temp 2C-47208	Keep Condition	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C49018.PV	ON 2C-49008	13.5779	DEGC	7	8	13.5	15.8	HI	low load	monitor	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48038.PV	ON 2C-48008	15.5271	DEGC	14	14.3	16.2	17	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48098.PV	ON 2C-48008	16.9788	DEGC	16.45	16.5	16.75	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48048.PV	ON 2C-48008	15.9919	DEGC	15.2	15.5	15.7	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C49058.PV	ON 2C-49008	15.542	DEGC	15	15.3	15.74	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48068.PV	ON 2C-48008	15.8672	DEGC	15.4	15.54	15.9	45	NR	temp swing	monitor	Chakrit Chumpra
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48088.PV	ON 2D-48108	34.7147	DEGC	10	34	35.5	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48108.PV	ON 2C-49008	15.6198	DEGC	15	15.4	15.50	45	HI	operate aka Temp.L	Verifier With Eng Section Change parameter	Peerayou Ungaramthasorn
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48178.PV	ON 2C-49008	15.5674	DEGC	15	15.52	15.74	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48198.PV	ON 2C-48008	15.5021	DEGC	5	15.42	16.5	45	NR			
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48318.PV	ON 2C-48008	11.9217	DEGC	5	14	40	45	LO	operate aka Temp.L	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C485028.PV	ON 2C-49008	15.2225	DEGC	5	15.62	40	45	LO	operate aka Temp.L	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48538.PV	ON 2C-49008	15.4745	DEGC	5	15.6	40	45	LO	operate aka Temp.L	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48548.PV	ON 2C-48008	15.4649	DEGC	5	15.38	40	45	LO	operate aka Temp.L	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48618.PV	ON 2D-48308	34.0356	DEGC	5	34.5	45	48	LO	operate aka Temp.L	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C48638.PV	2P-48518 DISTO 2T92508	34.0501	DEGC	25	35	46	50	LO	operate aka Temp.L	Verifier With Eng Section Change parameter	Pongsak Ruangthasong
2025-12-24T00:00:00	M2I2C49018.PV	22-49008 CAPACITY IN	-12.8744	DEGC	-18	-16	7	10	NR			

ภาคผนวก ข-46

เอกสารการตรวจสอบการอุดตันของ Vent Line ที่ถังเก็บก๊าซ MMA

Routine work MAA #1 , #2 , #3 MonthDecember..... Year.....2025.....

Item	Shift	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Day Shift																																
5 ส	D	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	D	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Check flame arrester 2T-9250 A/B/C < Every 1 st Month >	D	o	2T-9250A;VOC = 0.3					2T-9250B;VOC = 0.3					2T-9250C;VOC = 0.3																			
Switch clean STR < 2P-4851A / 2P-4811A / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ >	D	o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o
Switch clean STR < 2P-4851B / 2P-4811B / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ >	D	o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o
Switch clean STR < 2P-4851C / 2P-4811C / Relux strainer ทุกเช้าสองของการเข้ากะ >	D		o			o			o			o			o			o			o			o			o			o		
Clean STR. 2P-9251 A <Every 2 of month >	D		o																													
Clean STR. 2P-9251B <Every 3 of month >	D			o																												
Clean STR. 2P-9251C <Every 7 day >	D							o							o							o							o			
Clean funnel < Every 1,16 of month >	D	o															o															
Switch Cooling Tower < Every 15 of Month >	D															o																
Switch clean suction STR 2P-4951C < Every 15 of Month >	D															o																
Switch clean discharge STR 2P-8101D < Every 15 of Month >	D															o																
Night Shift																																
5 ส	N	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	N	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Movement valve / Line drain To 2D-4750 < MAA1,MAA2,MAA3 > (ตาม mark ทุก ดึกแรก)	N	o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o
ฉีดล้างพื้น / Cleaning pump(Every Sunday)	N							o						o					o										o			
Flush Line fill Inh.confirm (Every 7 day)	N					o							o						o								o					
Movement Valve bypass 2FT-4864 , 2FT-4864B , 2FT-4864C (Every 2 of month)	N		o																													
Service RCY melting line drain 2C-4700 A,B ,C 2C-4720A,B ,C (Every Sunday)	N							o							o							o							o			
ผู้คุม check สายกราวด์ (bonding) ต้องอยู่ในสภาพปกติ	N									o																						
	day																															
หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย / ทับ O และลงชื่อกำกับตามกะที่ช่องล่างทุกวัน	shift																															
กรณี ไม่สามารถปฏิบัติ routine work ได้เนื่องจากปัญหาใดๆ ก็ตาม ให้	night																															
กาเครื่องหมาย X ทับ routine work นั้นๆ และระบุเหตุผลด้วยทุกครั้ง	shift																															

จัดทำแผนโดย

(หัวหน้างานผลิต) วันที่ 30-11-2025

รับรองแผนโดย

วิรัช น.

(หัวหน้าการผลิต)

วันที่ 1/12/25

Routine work MAA #1 , #2 , #3 เดือน...พฤศจิกายน... ปี...2568...

Item	Shift	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Day Shift																																
5 ส	D	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	D	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Check flame arrester 2T-9250 A/B/C < Every 1 st Month >	D	o	2T-9250A;VOC = 0.6					2T-9250B;VOC = 0.8					2T-9250C;VOC = 0.6																			
Switch clean STR < 2P-4851A / 2P-4811A / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ :	D	o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o
Switch clean STR < 2P-4851B / 2P-4811B / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ :	D	o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o
Switch clean STR < 2P-4851C / 2P-4811C / Relux strainer ทุกเช้าสองของการเข้ากะ :	D		o			o			o			o			o			o			o			o			o			o		
Clean STR. 2P-9251 A <Every 2 of month >	D		o																													
Clean STR. 2P-9251B <Every 3 of month >	D			o				o																								
Clean STR. 2P-9251C <Every 7 day >	D							o								o							o									o
Clean funnel < Every 1,16 of month >	D	o															o															
Switch Cooling Tower < Every 15 of Month >	D																o															
Switch clean suction STR 2P-4951C < Every 15 of Month >	D																o															
Switch clean discharge STR 2P-8101D < Every 15 of Month >	D																o															
Night Shift																																
5 ส	N	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	N	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Movement valve / Line drain To 2D-4750 < MAA1,MAA2,MAA3 > (ตาม mark ทุก ดึกแรก)	N	o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o
ฉีดล้างพื้น / Cleaning pump(Every Sunday)	N		o						o							o						o								o		
Flush Line fill Inh.confirm (Every 7 day)	N							o							o						o								o			
Movement Valve bypass 2FT-4864 , 2FT-4864B , 2FT-4864C	N		o																													
Service RCY melting line drain 2C-4700 A,B ,C 2C-4720A,B ,C (Every Sunday)	N		o							o						o						o									o	
สูบลม check สายกราวด์ (bonding) ต้องอยู่ในสภาพปกติ	N								o																							
	day																															
หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย / หัก O และลงชื่อกำกับตามกะที่ช่องล่างทุกวัน	shift																															
กรณี ไม่สามารถปฏิบัติ routine work ได้เนื่องจากปัญหาใดๆ ก็ตามให้	nigh																															
กาเครื่องหมาย X หัก routine work หมายเหตุด้วยทุกครั้ง	shift																															

จัดทำแผนโดย..... (หัวหน้างานผลิต) วันที่ 09-11-25

รับรองแผนโดย 692562 (วิศวกรผลิต) วันที่ 5/11/25

Routine work MAA #1 , #2 , #3 MonthOctober..... Year.....2025.....

Item		Shift	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Day Shift																																		
5 ส	D	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	D	o	o	o	o	o	o	o	o																									
Check flame arrester 2T-9250 A/B/C < Every 1 st Month >	D	o	2T-9250A;VOC =					2T-9250B;VOC =					2T-9250C;VOC =																					
Switch clean STR < 2P-4851A / 2P-4811A / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ >	D		o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o	
Switch clean STR < 2P-4851B / 2P-4811B / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ >	D		o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o	
Switch clean STR < 2P-4851C / 2P-4811C / Relux strainer ทุกเช้าสองของการเข้ากะ >	D			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			
Clean STR. 2P-9251 A <Every 2 of month >	D		o	o																														
Clean STR. 2P-9251B <Every 3 of month >	D			o																														
Clean STR. 2P-9251C <Every 7 day >	D							o							o								o							o				
Clean funnel < Every 1,16 of month >	D	o																																
Switch Cooling Tower < Every 15 of Month >	D																																	
Switch clean suction STR 2P-4951C < Every 15 of Month >	D																																	
Switch clean discharge STR 2P-8101D < Every 15 of Month >	D																																	
Night Shift																																		
5 ส	N	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	N	o	o	o	o	o	o	o	o																									
Movement valve / Line drain To 2D-4750 < MAA1,MAA2,MAA3 > (ตาม mark ทุก ดึกแรก)	N		o			o			o			o			o			o			o			o			o			o			o	
ฉีดล้างพื้น / Cleaning pump(Every Sunday)	N					o									o						o							o						
Flush Line fill Inh.confirm (Every 7 day)	N					o									o						o							o						
Movement Valve bypass 2FT-4864 , 2FT-4864B , 2FT-4864C (Every 2 of month)	N		o												o						o						o							
Service RCY melting line drain 2C-4700 A,B ,C 2C-4720A,B ,C (Every Sunday)	N					o									o						o						o							
ผู้คุม check สายกราวด์ (bonding) ต้องอยู่ในสภาพปกติ	N																																	
	day																																	
หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย / ทับ O และลงชื่อกำกับตามกะที่ช่องล่างทุกวัน	shift																																	
กรณี ไม่สามารถปฏิบัติ routine work ได้เนื่องจากปัญหาใดๆ ก็ตามให้	night																																	
กาเครื่องหมาย X ทับ routine work นั้นๆ และระบุเหตุผลด้วยทุกครั้ง	shift																																	

จัดทำแผนโดย.....

(หัวหน้างานผลิต) วันที่ 30-9-25

รับรองแผนโดย ธีระ พ. (วิศวกรผลิต) วันที่ 01-10-2025

Routine work MAA #1, #2, #3 Month ...Sep... Year...2025...

Item	Shift	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DAY TIME																																
5 ส	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check flame arrester 2T-9250 A/B/C < Every 1 st Month >	D	✓	2T-9250A;VOC =					2T-9250B;VOC =					2T-9250C;VOC =																			
Switch clean STR < 2P-4851A / 2P-4811A / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ	D	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Switch clean STR < 2P-4851B / 2P-4811B / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ	D	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
Switch clean STR < 2P-4851C / 2P-4811C / Relux strainer ทุกเช้าสองของการเข้ากะ	D	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	✓
Clean STR. 2P-9251 A <Every 2 of month >	D	✓	✓																			✓										
Clean STR. 2P-9251B <Every 3 of month >	D	✓		✓																												
Clean STR. 2P-9251C <Every 7 day >	D	✓					✓								✓								✓									✓
Clean funnel < Every 1,16 of month >	D	✓	✓													✓																
Switch Cooling Tower < Every 15 of Month >	D	✓														✓																
Switch clean suction STR 2P-4951C < Every 15 of Month >	D	✓														✓																
Switch clean discharge STR 2P-8101D < Every 15 of Month >	D	✓														✓																
NIGHT TIME																																
5 ส	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Movement valve / Line drain To 2D-4750 < MAA1,MAA2,MAA3 > (ตาม markทุก ดึกแรก)	N	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
ฉีดล้างพื้น / Cleaning pump(Every Sunday)	N	✓					✓							✓						✓			✓						✓			✓
Flush Line fill Inh.confirm (Every 7 day)	N	✓	✓				✓							✓						✓			✓						✓			✓
Movement Valve bypass 2FT-4864 , 2FT-4864B , 2FT-4864C	N	✓	✓																			✓										
Service RCY melting line drain 2C-4700 A,B,C 2C-4720A,B,C (Every Sunday)	N	✓					✓							✓								✓							✓			✓
ผู้คุม check สายกราวด์ (bonding) ต้องอยู่ในสภาพปกติ	N	✓							✓													✓										✓
	day																															
หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย / ทับ O และลงชื่อกำกับตามกะที่ช่องล่างทุกวัน	shi																															
กรณี ไม่สามารถปฏิบัติ routine work ได้เนื่องจากปัญหาใดๆ ก็ตามให้	nig																															
กาเครื่องหมาย X ทับ rout	shi																															

จัดทำแผนโดย..... (หัวหน้างานผลิต) วันที่ 01/09/25 รับรองแผน โดย 255 พ. (วิศวกรผลิต) วันที่ 1/9/25

Routine work MAA #1 , #2 , #3 Month ...สิงหาคม... Year...2568...

Item	Shift	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DAY TIME																																
5 ส	D	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	D	o	o	o	o	o	o	o																								
Check flame arrester 2T-9250 A/B/C < Every 1 st Month >	D	o	2T-9250A:VOC =					2T-9250B:VOC =								2T-9250C:VOC =																
Switch clean STR < 2P-4851A / 2P-4811A / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ	D	o			o			o			o			o					o			o				o			o			
Switch clean STR < 2P-4851B / 2P-4811B / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ	D	o			o			o			o			o					o			o				o			o			
Switch clean STR < 2P-4851C / 2P-4811C / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ	D		o			o			o			o						o			o			o			o			o		
Clean STR. 2P-9251 A <Every 2 of month >	D		o																													
Clean STR. 2P-9251B <Every 3 of month >	D			o																												
Clean STR. 2P-9251C <Every 7 day >	D						o								o								o									o
Clean funnel < Every 1,16 of month >	D	o															o															
Switch Cooling Tower < Every 15 of Month >	D															o																
Switch clean suction STR 2P-4951C < Every 15 of Month >	D															o																
Switch clean discharge STR 2P-8101D < Every 15 of Month >	D															o																
5 ส	N	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	N	o	o	o	o	o	o	o																								
Movement valve / Line drain To 2D-4750 < MAA1,MAA2,MAA3 > (ตาม mark ทุก ดึกแรก)	N	o			o			o			o			o				o			o			o			o					
ฉีดล้างพื้น / Cleaning pump(Every Sunday)	N							o														o										
Flush Line fill Inh.confirm (Every 7 day)	N							o														o										
Movement Valve bypass 2FT-4864 , 2FT-4864B , 2FT-4864C	N		o																													
Service RCY melting line drain 2C-4700 A,B ,C 2C-4720A,B ,C (Every Sunday)	N							o							o							o										
สุ่ม check สายกราวด์ (bonding) ต้องอยู่ในสภาพปกติ	N								o																							
หมายเหตุ : ภาควิชา / ทีม O และลงชื่อกำกับคนกะที่ช่องล่างทุกวัน	day																															
กรณี ไม่สามารถปฏิบัติ routine work ได้เนื่องจากปัญหาใดๆ ก็ตามให้	night																															
ภาควิชา X ทีม routine work นั้นๆ และระบุเหตุผลด้วยทุกครั้ง	shift																															

จัดทำแผนโดย.

.....(หัวหน้างานผลิต) วันที่ 24-08-2025

รับรองแผนโดย ธีระ พ.

(วิศวกรผลิต) วันที่ 24-8-25

Routine work MAA #1 , #2 , #3 MonthJul..... Year.....2025.....

Item	Shift	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DAY TIME																																
5 ส	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check flame arrester 2T-9250 A/B/C < Every 1 st Month >	D	✓	2T-9250A:VOC =					2T-9250B:VOC =					2T-9250C:VOC =																			
Switch clean STR < 2P-4851A / 2P-4811A / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ :	D	✓			✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Switch clean STR < 2P-4851B / 2P-4811B / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ :	D	✓			✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Switch clean STR < 2P-4851C / 2P-4811C / Relux strainer ทุกเช้าแรกของการเข้ากะ :	D	✓	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Clean STR. 2P-9251 A <Every 2 of month >	D	✓	✓																													
Clean STR. 2P-9251B <Every 3 of month >	D		✓																													
Clean STR. 2P-9251C <Every 7 day >	D				✓								✓						✓							✓						
Clean funnel < Every 1,16 of month >	D	✓															✓															
Switch Cooling Tower < Every 15 of Month >	D															✓																
Switch clean suction STR 2P-4951C < Every 15 of Month >	D															✓																
Switch clean discharge STR 2P-8101D < Every 15 of Month >	D															✓																
5 ส	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fill Grease and lubrication ตามหมายเลขเอกสาร PD-F-0332-000	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Movement valve / Line drain To 2D-4750 < MAA1,MAA2,MAA3 > (ตาม mark ทุก ดึกแรก)	N	✓			✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ฉีดล้างพื้น / Cleaning pump(Every Sunday)	N					✓						✓								✓								✓				
Flush Line fill Inh.confirm (Every 7 day)	N				✓								✓							✓							✓					
Movement Valve bypass 2FT-4864 , 2FT-4864B , 2FT-4864C	N	✓	✓																													
Service RCY melting line drain 2C-4700 A,B ,C 2C-4720A,B ,C (Every Sunday)	N					✓								✓						✓							✓					
ผู้คุม check สายกราวด์ (bonding) ต้องอยู่ในสภาพปกติ	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	day																															
หมายเหตุ : กาเครื่องหมาย / ทับ O และลงชื่อถ้ามีตามกะที่ช่องล่างทุกวัน	shift																															
กรณี ไม่สามารถปฏิบัติ routine work ได้เนื่องจากปัญหาใดๆ ก็ตามให้	night																															
กาเครื่องหมาย X ทับ routine work นั้นๆ และระบุเหตุผลด้วยทุกครั้ง	shift																															

จัดทำแผนโดย.....

.....(หัวหน้างานผลิต) วันที่ 19-06-25

รับรองแผนโดย..... (วิศวกรผลิต) วันที่ 17/6/25

ภาคผนวก ข-47

เอกสารตรวจสอบ Feed Inhibitor ในถังเก็บกาก MMA

SHIFT	C	Day Shift	DATE	2025-12-23		Reporting TIME	19:00:00													
TBA#3	Load (%)	43.4	Conv.(%)	92.0	HIB (T/h) ; Conc %	12.6	-	LIB Conc : H2O	-	271	2T-9100 %	49.3								
	3MT Conc.%	88.74	3FI-1600 (T/h)	9.1	[MT] #2000 Conc. %	86.71	LIB(T/h:Temp)	7.1	6.0	T-9100B Reprocess m3/h	-									
Polishing	Steam GLOW	34.2	LC (T/h)	34.8	TOC (ppb)	113.6	3D-1010 Level (%)	8.8	3D-1010 LG= - %	2FC-3101 PV / MV	13.4	88.0								
	Conduct.(µs/cm.)	2.9	% return	101.75	pH	9.1	Flare LPG (kg/cm2)		0.615	2FC-2101 PV / MV	17.7	84.4								
#TBA-3 : Product target = 170 T/D. 20 Dec 25.					#Utility / WWT / Polishing. (Service B. @ 28 Nov.)															
					Clean 2T-9630 & sample COD 2T-9640 = 91 mg/l. Recive WWT from RO to diversion box = 10 kl															
					16-17 Dec -MER clean inter cooler of 2K-8300B and test run still low performance															
15-Nov -3P-1102A DW seal pot leak.					-Stop Purerate system te to CW system because line TW to Purerate leak.															
30 Apr 25	Service 3Z-1428 "A" ("B" Isolate)	2P-8741A vibration hight wait repair.	-2T-8100C STR. ME fabrication new one.			6 Oct -2BCV- 8466 -> Failt. Spool pipe instale.														
28 Nov 24	3PT-1487 can't change because manual valve passing.	20 Dec -3LV-1423 ZSV passing.	04 Nov -2L-Pit COD = 54,100 mg/l.			IEU-A regen finish 12-Dec WWT:Efficeincy = 66.28 %														
2GO-1	Load (%)	119.4	120	Temp.(oC)	328.5	Conv.%	96.4	95.5	2K-2300 PV / MV	21.2	34.0	Steam	10.3	2T-0250 % : Re. kl/h.	18.8	4.0				
2GO-2	Load (%)	116.3		Temp.(oC)	294.8	Conv.%	74.6	73.2	2K-3300 PV / MV	36.2	49.2	Steam	21.5	2D-2050 % : Re. kl/h.	7.4	0.5				
2E-6121	Steam / MV	11.0	50.5	Temp. : JP.	69.4	-0.60	2F-6200		2PC2422 PV / MV	0.597	42.2	CHW system		2D-2540 % : Temp	25.3	5.1				
2E6126A/B	6.27	93.0	1.8	0.0	Temp JP	53.7	0.10	0.00	Temp.	985	2PC3411 PV / MV	0.611	52.6	Flow	898.8	2T-0300 Level %	45.7			
2R-6100 Temp.	Inlet / Inside	235.2	530.9	2K-6104: MV%	60.5	ER/FO	655.9	0.0	CW Flow	10548	Temp.	4.15	2T-0330 %	39.7						
	Outlet : PH	516.8	4.76	RPM : KW	1040	0	WR / Ratio	4070	19.0	Temp. IN	34.5	A (Amp.)	63.5	2T-0340A %	97.1					
	Steam 2D-6130 T/H	18.3		NOX	DUST	11.0	13.2	2D-4517	38.4	Temp. OUT	29.7	B (Amp.)	63.8	2T-0340B %	86					
WWT-2	2L-pit% (m3/h)	82.4	0.20	EQ fed (m3/h)	7.35	2T-9650	COD	On line	77.3	pH	On line	8.2	2T-8500 Level : %	72.5						
	2S-pit% (m3/h)	89.6	-	D/O (A/B)	3.8	3.7		Level %	61.1	Off line	-	Off line	8.38	2T-9680 %	13.7	Feed	0.00			
#2000,3000 & 6000 : 2GO-1 load target = 120.0 % control conv. = 94 - 96 % 2GO-2 Control conv. = 73 - 74 %.																				
-2GO-1 Load = 120.0 %. Max temp Gr.3-5 = 363.5 °C. Diff temp = 35.2 °C.																				
-2GO-2 Load = 117.0 %. Max temp Gr.6-1 = 322.5 °C. Diff temp = 28.0 °C.																				
-2T-0300 sent 2WO to T-0300 continue.																				
15-Dec IQ conc. In 2Z-3233 A = 13097.9 pppn, 2Z-3233B = 14068.9 ppm												Chemical Order								
2AT-6170A sensor error. CAL (SEC No.M2-600/11-003 until 18 Dec 25)																				
2-Dec	-Check organic 2T-0330 @ 31.6 % organic = 100 %			-2F-6200 MX burner damage.			-2E-3520 nozzle spray clog.													
#4000-2	WY (KL/h)	37.03	2T-4550 %	35.3	2E-4210	JP.	-0.10	2E-4514 P. [Torr] : JP_bar	18.7	0.2	** 2D-4030 Level 50 % -> Mud condition.									
2C-4500	Btm.Temp / MV	90.2	71.5	Top / Btm. Press	35	40	2E-4310	JP.	0.00	P.disc	0.24	2D-4030	58.2	OSY	Re % / d	-	2SW-1 pH	18Dec	9.50	
#5000	Load %	105.0	2C-4400 Steam	2.2	69.0	2E-4410	JP.	-0.27	P.disc	0.10	2D-4040	0.2	clean	Re % / d	-	2SW-2 pH		7.10		
	Conv. %	70.9	Temp.A / B	71.5	71.4	2E-4510	JP.	-0.05	P.disc	-0.05	2D-5030	15.7	OSE	Re % / d	-	DW: 2LE / 2SV-2		- /400		
	PE flow : KL/h	10.78	DEA / Conc.	10.27	309	2E-5510	JP.	-0.20			2D-5150	13.6	DW wash	Re.L/H	200	DEA stroke %		85 %		
2C-5400	Top/Btm.press.	340	366	Δ P	Steam	26.0	3.80	2E-5610	JP.	-0.20	P.disc	0.55	2PE	MA	Acid	UV	water	[DEA] Target		
2C-5600	Top/Btm.press.	30.0	35	Δ P	Temp.	5.0	87.7	Temp.#4	RCY	3631	MeOH conc.	Batch1	118	<1.0	0.0	47	2PE Transfer to Jetty			
#MAA-1	%Load	77	MCY-1	2.30	KCP-1 Reflux	175	175	15.5	PY-1	698	MCY/RCY	3.9/5.49	Batch2	113	<1.0	-0.2	54	Target	Accu.	Remain
#MAA-2	%Load	78	MCY-2	2.35	KCP-2 Reflux	170	170	15.6	PY-2	790	MCY/RCY	3.9/5.49	Batch3	-	-	-	-	0	0	0
#MAA-3	%Load	0.0	MCY-3	0.00	KCP-3 Reflux	0.1	0.1	29.3	PY-3	0.0	MCY/RCY	3.7/5.7					2T-9002 level %	59.7	2D-4850	
#4000/5000 : Product target = 221 T/D. 20 Dec 25.					#MAA-1 : Product target = 18 T/D. 20 Dec 25.												A	B	C	
																	Water	28	49	-
																	MeOH	2.4	0.0	-
																	Pra	23.3	20.2	-
					#MAA-2 : Product target = 18 T/D. 20 Dec 25.												AA	439	398	-
																	IBA	3	3	-
																	MEHQ	45.7	51.2	-
																	UV	0.70	0.80	-
					#MAA-3 : Product target = 0 T/D. 20 Dec 25.													Target	Actual	
																	MMA	221	186.5	
																	MAA-1	18	15.0	
																	MAA-2	18	14.9	
																	MAA-3	0	0.0	
																	P-4861A No.1 = 5.0 mm			
																	P-4861A No.2 = 3.7 mm			
																	P-4861C No.1 = 5.0 mm			
																	P-4861C No.2 = 2.5 mm			
																	P-4861E No.1 = mm			
																	P-4861E No.2 = mm			

SHIFT

D

Day Shift

DATE

2025-11-23

Reporting TIME

18:50:00

TBA#3

Load (%)

51.3

Conv.(%)

89.8

HIB (T/h) ; Conc %

10.2

50.75

LIB Conc : H2O

-

267

2T-9100 %

47.0

3MT Conc.%

86.34

3FI-1600 (T/h)

9.3

[MT] #2000 Conc. %

87.46

LIB(T/h:Temp)

7.9

6.0

T-9100B Reprocess m3/h

-

Polishing

Steam GLOW

26.6

LC (T/h)

28.2

TOC (ppb)

154.3

3D-1010 Level (%)

5.0

3D-1010 LG=

- %

2FC-3101 PV / MV

15.2

58.0

Conduct.(µs/cm.)

2.7

% return

106.02

pH

9.7

Flare LPG (kg/cm2)

0.617

2FC-2101 PV / MV

20.6

88.0

#TBA-3 : Product target = 200 T/D. Rev. 07 Nov 25.

#Utility / WWT / Polishing. (Service A. @ 27 Oct.)
2T-9621 COD = 671 mg/l
2T-9640 COD = 105 mg/l

Recive T-9100 >>> 2T-9100 continue .

Plan increase 3D-9000 to 50 % for test [24 nov 25]

15-Nov -3P-1102A DW seal pot leak.

19Nov -HS from GPSC sent to M#1 control flow > 28 T/H.
-14S control temp = 235 °C / 3S control temp = 155 °C
-2K-8300B low performance.

30 Apr 25 Service 3Z-1428 "A" ("B" isolate)
2P-8741A vibration hight wait repair.
2T-8100C STR. ME fabrication new one.
6 Oct -2BCV- 8466 -> Faili. Spool pipe instate.

28 Nov 24 -3PT-1467 can't change because manual valve passing.
20 Dec -3LV-1423 ZSV passing.
04 Nov -2L-Pit COD = 54,100 mg/l.
-IEU train B Regen finish 28-Oct
WWT:Efficeincy = 123.44 %

2GO-1

Load (%)

138.8

141

Temp.(oC)

329.8

Conv.%

95.9

95.3

2K-2300 PV / MV

20.1

80.5

Steam

12.6

2T-0260 % : Re. Klfh.

5.1

-

2GO-2

Load (%)

132.0

Temp.(oC)

293.7

Conv.%

75.3

73.4

2K-3300 PV / MV

36.2

54.9

Steam

22.1

2D-2850 % : Re. Klfh.

10.3

-

2E-6121

Steam / MV

11.5

51.0

Temp. : JP.

67.5

-0.50

2F-6200

2PC2422 PV / MV

0.645

48.0

CHW system

2D-2640 % : Temp

23.1

13.6

2E6126A/B

6.32

92.5

Temp JP

52.1

0.10

Temp.

998

2PC3411 PV / MV

0.613

58.7

Flow

889.6

2T-0300 Level %

55.6

2R-6100 Temp.

Inlet / Inside

235.1

541.1

2K-6104: MV%

70.5

ER/FO

654.1

0.0

CW Flow

11253

Temp.

4.02

2T-0330 %

54.1

Outlet : PH

530.0

4.01

RPM : KW

1267

0

WR / Ratio

4710

21.0

Temp. IN

33.3

A (Amp.)

61.0

2T-0340A %

75.8

Steam 2D-6130 T/H

21.8

NOX

DUST

13.3

13.1

2D-4517

39.0

Temp. OUT

28.4

B (Amp.)

58.9

2T-0340B %

7

WWT-2

2L-pit% (m3/h)

85.2

0.22

EQ fed (m3/h)

8.12

2T-9650

COD

On line

82.8

pH

On line

7.8

2T-8500 Level : %

74.1

2S-pit% (m3/h)

89.6

-

D/O (A/B)

3.7

3.6

Level %

51.7

Off line

-

Off line

8.38

2T-9680 %

6.7

Feed

-

#2000,3000 & 6000 : 2GO-1 load target = 140.0 % control conv. = 95.5 - 96 % 2GO-2 Control conv. = 73 -74 %.

-2GO-1 = 140.0 % . Max temp Gr.3-5 = 370.6 °C. Diff temp = 40.9 °C.

-2GO-2 = 132.0 % . Max temp Gr.6-1 = 327.9 °C. Diff temp = 34.3 °C.

10.46am -2K-2300 MV 80% ; Reduce flow RG-1 = 20.3--> 20.1 KNM3/H.

Chemical Order

2E-2101 = 20 -> 25 %.

2AT-6170 sensor error CAL (SEC No.M2-600/11-003 until 27 Nov 25)

4-Oct -Check organic 2T-0330 @ 30.7 % organic = 100 % -Cover 2E-2104 leak.

-2E-3520 nozzle spray clog.

29 Aug Chemical Order clean RO. Aran S.

#4000-2

WY (KL/h)

36.68

2T-4550 %

58.6

2E-4210

JP.

-0.10

2E-4514 P. [Torr] : JP_bar

21.6

0.4

** 2D-4030 Level 50 % -> Mud condition.

2C-4500

Btm Temp / MV

93.0

73.4

Top / Btm. Press

35

46

2E-4310

JP.

0.05

P.disc.

0.05

2D-4030

63.8

OSY

Re.% / d

3.0

2SW-1 pH

13Nov

8.80

#5000

Load %

85.3

2C-4400 Steam

2.2

69.2

2E-4410

JP.

-0.10

P.disc.

0.10

2D-4040

0.2

Empty

Re.% / d

-

2SW-2 pH

7.00

Conv. %

73.3

Temp.A / B

72.0

72.0

2E-4510

JP.

0.00

P.disc.

0.00

2D-5030

26.7

OSE

Re.% / d

2.0

DW: 2LE / 2SW-2

- /400

PE flow : KL/h

8.07

DEA / Conc.

8.78

353

2E-5510

JP.

-0.30

2D-5150

6.1

DW

Re.L/H

-

DEA stroke %

60 %

2C-5400

Top/Btm.press.

340

366

Δ P

Steam

26.0

3.81

2E-5610

JP.

-0.20

P.disc.

0.50

2PE

MA

Acid

UV

water

[DEA] Target

2C-5600

Top/Btm.press.

30.1

34

Δ P

Temp.

3.9

86.6

Temp.#4

RCY

4712

MeOH conc.

Batch1

97

<1.0

0.2

52

2PE Transfer to Jenty

#MAA-1

%Load

105

MCY-1

3.15

KCP-1 Reflux

225

225

15.6

PY-1

1177

MCY/RCY

3.95/49

Batch2

92

<1.0

0.3

29

Target

Accu.

Remain

#MAA-2

%Load

110

MCY-2

3.30

KCP-2 Reflux

225

225

15.6

PY-2

1161

MCY/RCY

3.95/49

Batch3

-

-

-

-

0

0

0

#MAA-3

%Load

106.4

MCY-3

3.19

KCP-3 Reflux

245.5

244.9

15.7

PY-3

1128.7

MCY/RCY

3.75/57

2T-9002 level %

24.8

2D-4850

#4000/5000 : Product target = 197 T/D. Rev. 07 Nov 25.

#MAA-1 : Product target = 29 T/D. Rev. 07 Nov 25.

#MAA-2 : Product target = 30 T/D. Rev. 07 Nov 25.

#MAA-3 : Product target = 25 T/D. Rev. 07 Nov 25.

22Nov. 2T-9002 :Receive MeOH form MTT
-Increase level 2T-4550 rate 4%/d

2P-4032,-5151 EE check E-monitor normal. Test run hight.

18 Oct.-2F-4740C belt speed = 0.50 -> 0.45 mm.

30 Oct -2FI-9313C card error. Wait to spare part.

21 jul -2P-9251C & install STR mesh #500

21Nov Test run 2K-4992C but overload trip --> Wait EE Check

2RS-3 MAA< 1.0%

Stroke of :
2P-4512 = 60 x 3

2SY MAA< 55.0%

2P-5612A = 0,40 mm.

2MY-2 AA< 3500 ppm

ME clamp diapham valve 2MY-1 finish.

Montri P

Note

06 Oct -2E-4310 = 1 tubes. 2E-4410 = 0 tube. 2E-4510 = 0 tubes.

A

B

C

Water

27

27

22

MeOH

1.7

1.8

2.3

Pra

19.8

19.0

20.1

AA

396

385

393

IBA

4

3

3

MEHQ

51.8

51.1

48.2

UV

0.30

0.50

0.6

Target

Actual

MMA

197

158.0

MAA-1

29

23.1

MAA-2

30

23.4

MAA-3

25

19.9

P-4861A No.1 = 5.0 mm

P-4861A No.2 = 5.3 mm

P-4861C No.1 = 5.3 mm

P-4861C No.2 = 6.5 mm

P-4861E No.1 = 5.0 mm

P-4861E No.2 = 4.8 mm

SHIFT

C

Day Shift

DATE

2025-10-23

Reporting TIME

19:00:00

TBA#3	Load (%)	50.3	Conv.(%)	90.8	HIB (T/h) : Conc %	10.3	-	L/B Conc : H2O	-	222	2T-9100 %	49.5	
	3MT Conc.%	86.99	3FI-1600 (T/h)	9.2	[MT] #2000 Conc. %	87.52		L/B(T/h:Temp)	6.6	6.0	T-9100B Reprocess m3/h	-	
Polishing	Steam GLOW	29.6	LC (T/h)	30.0	TOC (ppb)	162.7	3D-1010 Level (%)	12.0	3D-1010 LG= - %		2FC-3101 PV / MV	15.7	63.6
	Conduct.(µs/cm.)	4.4	% return	101.35	pH	9.9	Flare LPG (kg/cm2)		0.615		2FC-2101 PV / MV	20.6	92.6

#TBA-3 : Product target = 187 T/D. Rev.22 Oct 25.
-TK-1151 transfer to 2T-9100 target = 2700 T. continue.

#Utility / WWT / Polishing. (Service B_22 Sep.)

Sample WWT
2T-9620 COD = 675 mg/l 2T-9620A SS = 10,880 mg/l
2T-9640 COD = 90 mg/l 2T-9620A SS = 11,170 mg/l
2T-9650 COD = 73 mg/l 2T-9630 SS = 17,140 mg/l

6 Oct -2BCV- 8466 -> Fail!. Spool pipe instate.
-CWB = 15 KL /H. to 2T-9620 = 15 KL/H -2T-8100C STR. ME fabrication new one.

-Raff-1 split to #TBA-3 rate = 3.3 T/H.

30 Apr 25	Service 3Z-1428 "A" ("B" Isolate)				2P-8741A vibration hight wait repair.				-IEU train A standby.				29 aug Chemical Order clean RO Aran S.			
28 Nov 24	SPT-1467 can't change because manual valve passing.				20 Dec -3LV-1423 ZSV passing.				15 Oct 2L-Pit COD = 56,200 mg/L.				WWT:Efficency = 123.44 %			
2GO-1	Load (%)	138.9	141	Temp.(°C)	326.1	Conv.%	95.3	95.0	2K-2300 PV / MV	21.2	68.0	Steam	12.1	2T-0260 % : Re. kl/h.	41.0	0.60
2GO-2	Load (%)	136.9		Temp.(°C)	290.0	Conv.%	74.0	72.4	2K-3300 PV / MV	36.2	54.7	Steam	22.1	2D-2050 % : Re. kl/h.	6.5	-
2E-6121	Steam / MV	13.6	57.0	Temp. : JP.	66.7	-0.50	2F-6200		2PC2412 PV / MV	0.553	55.6	CHW system		2D-2540 % : Temp	25.4	4.6
2E6126A/B	7.01	95.5		Temp JP	54.0	0.10	Temp.	1001	2PC3411 PV / MV	0.612	61.0	Flow	891.4	2T-0300 Level %	54.8	
2R-6100 Temp.	Inlet / Inside	234.0	548.4	2K-6104:MV%	75.0	ER/FO	628.8	0.0	CW Flow		11199	Temp.	4.08	2T-0330 %	35.2	
	Outlet : PH	640.1	4.35	RPM : KW	1267	0	WR / Ratio	4530	19.5	Temp. IN	34.0	A (Amp.)	61.9	2T-0340A %	95.2	
	Steam 2D-6130 T/H	23.7		NOX DUST	9.1	13.8	2D-4517	46.3	Temp. OUT	29.0		B (Amp.)	61.1	2T-0340B %	88	
WWT-2	2L-pit% (m3/h)	92.6	0.26	EQ fed (m3/h)	9.64	2T-9650	COD	On line	68.1	pH	On line	7.7		2T-8500 Level : %	75.0	
	2S-pit% (m3/h)	89.7	-	D/O (A/B)	3.5	3.2	Level %	63.9	Off line	-	Off line	8.38		2T-9680 %	5.3	Feed

#2000,3000 & 6000 : 2GO-1 load target = 140.0 % control conv. = 95 - 96% 2GO-2 Control conv. = 73 -74%
-2GO-1 Load = 140.0 %. Max temp Gr.3-5 = 366.6 °C. Diff temp = 40.6 °C.
-2GO-2 Load = 137.0 %. Max temp Gr.3-6 = 319.0 °C. Diff temp = 29.2 °C.
-Increase temp HTS-2 289.8 >>> 290.0 °C

Chemical Order
05 Aug Ammonium hydroxide = 20 drums Aran.

Open V.bypass 2E-2101 = 15 %. -2K-2140 ME stop leak governor.

4-Oct -Check organic 2T-0330 @ 30.7 % organic = 100 % -2E-3520 nozzle spray clog.

#4000-2	WY (KL/h)	37.43	2T-4550 %	15.7	2E-4210	JP.	-0.10	2E-4514 P. [Torr] : JP_bar	19.1	0.4	** 2D-4030 Level 50 % ->	Mud condition.								
2C-4500	Btm.Temp / MV	90.8	74.4	Top / Btm. Press	35	41	2E-4310	JP.	0.09	P.disc.	0.05	2D-4030	55.9	OSY	Re.% / d	-	2SW-1 pH	S_Oct	8.90	
#5000	Load %	102.4	2C-4400 Steam	2.1	68.6	2E-4410	JP.	-0.20	P.disc.	0.05	2D-4040	17.1	OSY	Re.% / d	7.0		2SW-2 pH		7.30	
	Conv. %	73.8	Temp.A / B	72.5	72.6	2E-4510	JP.	-0.05	P.disc.	-0.05	2D-5030	14.2	OSE	Re.% / d	-		D/W: 2L8 /2SW-2		- /200	
	PE flow : KL/h	10.53	DEA / Conc.	9.43	290	2E-5510	JP.	-0.30			2D-5150	4.9	ES	Re.L/H	300		DEA stroke %		60%	
2C-5400	Top/Btm.press.	340	367	Δ P	Steam	27.0	3.89	2E-5610	JP.	-0.20	P.disc.	0.55	2PE	MA	Acid	UV	water	[DEA] Target		0
2C-5600	Top/Btm.press.	30.2	34	Δ P	Temp.	3.8	87.5	Temp.#4	RCY	4872	MeOH conc.		Batch1	109	<1.0	-0.1	44	2PE Transfer to	Utility	
#MAA-1	%Load	114	MCY-1	3.43	KCP-1 Reflux	223	225	15.5	PY-1	1362	MCY/RCY	3.9/5.49	Batch2	110	<1.0	0.3	39	Target	Accu.	Remain
#MAA-2	%Load	118	MCY-2	3.54	KCP-2 Reflux	224	226	15.6	PY-2	1235	MCY/RCY	3.9/5.49	Batch3	-	-	-	-	0	200	-200
#MAA-3	%Load	112.9	MCY-3	3.39	KCP-3 Reflux	285.9	284.8	15.7	PY-3	951.5	MCY/RCY	3.75/5.7					2T-9002 level %	94.1	2D-4850	

#4000/5000 : Product target = 226 (213) T/D. Rev. 22 Oct 25.
-Run cir Scum routine
-Flush line 2T-9200 for change flex to hard pipe wait step LOTO.

#MAA-1 : Product target = 32 T/D. Rev.16 Oct 25.

#MAA-2 : Product target = 32 T/D. Rev.16 Oct 25.

#MAA-3 : Product target = 25 T/D. Rev.16 Oct 25.

-2T-4550 receive CY T-4550 continue. Level balance = 15 %.

2R9-3 MAA< 1.0%	Stroke of : 2P-4512 = 60 x 3 2P-5612A = 0.45 mm.
2SY MAA< 55.0%	
2MY-2 AA< 3500 ppm	

21 jul -2P-9251C & install STR mesh #500

Note	06 Oct -2E-4310 = 1 tubes. 2E-4410 = 0 tube. 2E-4510 = 0 tubes.	Aran S.	P-4861A No.1 = 5.0 mm P-4861A No.2 = 5.5 mm P-4861C No.1 = 5.0 mm P-4861C No.2 = 5.5 mm P-4861E No.1 = 5.0 mm P-4861E No.2 = 4.0 mm
------	-----------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHIFT

A

Day Shift

DATE

2025-08-23

Reporting TIME

19:00:00

TBA#3	Load (%)	76.0	Conv.(%)	92.3	HIB (T/h) ; Conc %	16.8	-	LiB Conc : H2O	-	265	2T-9100 %	71.5
	3MT Conc.%	87.13	3FI-1600 (T/h)	14.5	[MT] #2000 Conc. %	86.94	LiB(T/h:Temp)	12.1	6.7	T-9100B Reprocess m3/h	-	
Polishing	Steam GLOW	30.0	LC (T/h)	33.0	TOC (ppb)	153.5	3D-1010 Level (%)	12.3	3D-1010 LG= 6.0 %	2FC-3101 PV / MV	14.3	51.5
	Conduct.(µs/cm.)	3.1	% return	110.00	pH	9.5	Flare LPG (kg/cm2)	0.619		2FC-2101 PV / MV	20.6	92.6

#TBA-3 : Product target = 238 T/D. Rev.19 Aug 25
#Flare switch 14S to GPSC.

#Utility / WWT / Polishing. (Service A_17 Aug.)
-Sampling COD 2T-9621 = 667 mg/l. 2T-9640 = 96 mg/l.
#PSL LC to GPSC rate = 30.0 -> 33.0 T/H.

IEU-B wait regen.

-Raff-1 split to #TBA-3 rate = 4.0 T/H.

30 Apr 25	Service 3Z-1428 "A" ("B" isolate)				2P-8741A vibration hight wait repair.				20_Aug : STR_CW_Cell "C" : Damage Cannot be moved for cleaning							
28 Nov	3PT-1467 can't change because manual valve passing.				20 Dec -3LV-1423 ZSV passing.				8 Aug 25 -2L-pit COD = 66,190 mg/l.							
2GO-1	Load (%)	139.0	140	Temp.(oC)	327.9	Conv.%	96.1	96.6	2K-2300 PV / MV	21.2	42.9	Steam	10.5	2T-0260 % : Re. kl/h.	71.8	2.00
2GO-2	Load (%)	124.7		Temp.(oC)	303.7	Conv.%	81.9	82.9	2K-3300 PV / MV	36.2	47.5	Steam	21.0	2D-2050 % : Re. kl/h.	36.4	0.5
2E-6121	Steam / MV	14.0	59.0	Temp. : JP.	71.8	-0.50	2F-6200		2PC2422 PV / MV	0.550	51.7	CHW system		2D-2540 % : Temp	25.9	
2E6126A/B	7.70	98.0	1.4	0.0	Temp. JP	55.6	0.30	0.00	Temp.	958	2PC3411 PV / MV	0.606	51.2	Flow	890.7	2T-0300 Level %
2R-6100 Temp.	Inlet / Inside	230.0	522.8	2K-6104: MV%	67.0	ER/FO	697.0	0.0	CW Flow	11157	Temp.	4.15	2T-0330 %	69.2		
	Outlet : PH	514.9	5.28	RPM : KW	0	0	WR / Ratio	4930	19.6	Temp. IN	35.6	A (Amp.)	65.9	2T-0340A %	6.8	
	Steam 2D-6130 T/H	19.7		NOX	DUST	15.7	13.2	2D-4517	58.6	Temp. OUT	30.5	B (Amp.)	65.2	2T-0340B %	9.5	
WWT-2	2L-pit% (m3/h)	94.6	0.20	EQ fed (m3/h)	9.51	2T-9650	COD	On line	72.0	pH	On line	8.2	2T-8500 Level : %	41.5		
	2S-pit% (m3/h)	89.8	-	D/O (A/B)	4.1	4.0	Level %	72.7	Off line	-	Off line	7.53	2T-9680 %	19.5	Feed	2.00

#2000,3000 & 6000 : Load up Activity.
-GO-1 Load = 140.0 %. Max temp Gr.3-5 = 366.5 °C. Diff temp = 38.6 °C.
-GO-2 L/U = 124.0 -> 124.5 %. Max temp Gr.4-4 = 336.3 °C. Diff temp = 32.6 °C.
-2TC-3170 SV = 304.0 -> 303.6 °C.
-2T-0330 stop transer to T-0330.
-2T-8500 load FO = 15000 L.

Chemical Order
20 Aug order Toluene [Tn] = 12,000 Kgs by montri

#4000-2	WY (KL/h)	38.56	2T-4550 %	69.1	2E-4210	JP.	-0.10	2E-4514 P. [Torq] : JP_bar	17.6	0.1	** 2D-4030 Level 50 % -> Mud condition.									
2C-4500	Btm.Temp / MV	90.7	74.2	Top / Btm. Press	35	39	2E-4310	JP.	0.25	P.disc	0.25	2D-4030	57.4	OSY	Re.% / d	-	2SW-1 pH			
#5000	Load %	100.4	2C-4400 Steam	2.3	70.2	2E-4410	JP.	-0.20	P.disc	0.20	2D-4040	48.8		Re.% / d	8.5	2SW-2 pH				
	Conv. %	76.0	Temp.A / B	72.0	72.1	2E-4510	JP.	-0.08	P.disc	0.00	2D-5030	82.4	OSE	Re.% / d	7.0	DW: 2LE / 2SW-2	- / 200			
	PE flow : KL/h	11.48	DEA / Conc.	9.83	278	2E-5510	JP.	-0.25			2D-5150	45.1	CE	Re.L/H	300	DEA stroke %	65 %			
2C-5400	Top/Btm.press.	340	368	Δ P	Steam	28.0	4.00	2E-5610	JP.	-0.10	P.disc	0.55	2PE	MA	Acid	UV	water	[DEA] Target	770	
2C-5600	Top/Btm.press.	29.8	33	Δ P	Temp.	3.2	85.0	Temp.#4	RCY	1802	MeOH conc.	Batch1	35	<1.0	-0.5	111	2PE Transfer to	45		
#MAA-1	%Load	99	MCY-1	2.96	KCP-1 Reflux	206	217	15.5	PY-1	795	MCY/RCY	3.9/5.49	Batch2	-	-	-	-	Target	Accu.	Remain
#MAA-2	%Load	0	MCY-2	0.00	KCP-2 Reflux	0	0	28.2	PY-2	0	MCY/RCY	1.3/1.4	Batch3	-	-	-	-	0	857	857
#MAA-3	%Load	97.9	MCY-3	2.94	KCP-3 Reflux	248.8	250.3	15.6	PY-3	848.9	MCY/RCY	3.7/5.7					2T-9002 level %	88.6	2D-4850	

#4000/5000 : Product target = 214 T/D. Rev.19 Aug 25.
04.00PM -Sampling 2MY-2 AA = 4779 ppm. Tn = ND.
-2SY MAA = 60.41 %. 2RS-3 MAA = 4429 ppm.
03.00PM -2C-4300 2FC-4306 MV = 71.0 -> 70.0 %.
-#5000 L/U = 70 -> 105 %.
-2D-5150 start reprocess to 2C-5200 rate = 300 L/H
-5S empty drain process start up line.

#MAA-1 : Product target = 5 T/D. Rev.19 Aug 25.
-2MCY L/U rate = 2.70 -> 2.95 KL/H.
06.00PM - 2PY on spec to 2T-9250.
-MEHQ-1 stroke feed = 2.0 -> 5.0 mm.
-MEHQ-2 stroke feed = 4.0 mm.
#MAA-2 : Shut Down Activity.

#MAA-3 : Product target = 18 T/D. Rev.19 Aug 25.
-2RCY-3 switch to #5000 MMA-2.

2RS-3 MAA< 2.0%	Stroke of :	
2SY MAA< 55.0%	2P-4512 = 40 % X 3	21 jul -2P-9251C & install STR mesh #500
2MY-2 AA< 3500 ppm	2P-5612A = 0.45 mm.	

	A	B	C
Water	-	-	16
MeOH	-	-	1.9
Pra	-	-	13.3
AA	-	-	402
IBA	-	-	2
MEHQ	-	-	52.3
UV	-	-	0.9

	Target	Actual
MMA	198	146.7
MAA-1	5	1.2
MAA-2	50	0.9
MAA-3	18	16.4
P-4861A No.1 = 5.0 mm		
P-4861A No.2 = 4.0 mm		
P-4861E No.1 = 4.6 mm		
P-4861E No.2 = 1.5 mm		

Note

Sorawat B.

SHIFT

B

Day Shift

DATE

2025-07-23

Reporting TIME

18:50:00

TBA#3	Load (%)	50.8	Conv.(%)	92.4	HIB (T/h) ; Conc %	14.6	-	LIB Conc : H2O	-	275	2T-9100 %	38.0
	3MT Conc.%	86.68	3FI-1600 (T/h)	10.6	[MT] #2000 Conc. %	86.44	LIB(T/h;Temp)	8.0	5.9	T-9100B Reprocess m3/h	-	
Polishing	Steam GLOW	23.6	LC (T/h)	19.2	TOC (ppb)	122.4	3D-1010 Level (%)	11.0	3D-1010 LG= 6.0 %	2FC-3101 PV / MV	16.0	54.2
	Conduct.(µs/cm.)	7.3	% return	81.36	pH	10.0	Flare LPG (kg/cm2)	0.618		2FC-2101 PV / MV	20.7	89.9

#TBA-3 : Product target = 241 T/D. Rev. 18 jul 25

#Utility / WWT / Polishing, (Service B_1Jul.)

SCE No & tag

Status

Due date

-Bypass RO for cleaning RO

-Switch 2K-9621 B to A [A vibration normal]

2Z-8200 C run continue keep monitor condition 3 day

17 Jul -CWB total = 15 kl/h. +TW= 5 kl/h to 2T-9621 = 20 kl/h To 2T-9650 = 0 KL/H

IEU-A standby.

LOTO 3FC-1001 remove overhaul

30-Apr-25	Service 3Z-1428 "A" ("B" Isolate)				2P-8741A vibration hight wait repair.				-2LT-9681 (2T-9630) instead of 2LT-9682 (2T-9640)							
28 Nov	3PT-1467 can't change because manual valve passing.				20 Dec -3LV-1423 ZSV passing.				20 Feb 25 :2L-pit COD = 66,290 mg/l.							
2GO-1	Load (%)	139.5	140	Temp.(oC)	331.2	Conv.%	94.8	95.4	2K-2300 PV / MV	21.2	60.2	Steam	12.3	2T-0260 % : Re. kl/h.	31.9	0.95
2GO-2	Load (%)	138.8		Temp.(oC)	319.5	Conv.%	73.1	73.3	2K-3300 PV / MV	36.2	62.3	Steam	22.8	2D-2050 % : Re. kl/h.	5.0	-
2E-6121	Steam / MV	13.1	68.5	Temp. : JP.	68.4	0.10	2F-6200		2PC2422 PV / MV	0.549	81.0	CHW system		2D-2540 % : Temp	27.8	-
2E8126A/B	8.07	98.5		Temp JP	56.8	0.15	0.00	Temp.	921	2PC3411 PV / MV	0.806	62.2	Flow	901.7	2T-0300 Level %	74.7
2R-6100 Temp.	Inlet / Inside	237.7	567.4	2K-6104:MV%	88.8	ER/FO	652.0	0.0	CW Flow		10941	Temp.	4.09	2T-0330 %	49.9	
	Outlet : PH	549.1	4.41	RPM : KW	1441	0	WR / Ratio	4950	19.9	Temp. IN	37.0	A (Amp.)	64.4	2T-0340A %	67.1	
	Steam 2D-6130 T/H	26.9	NOX	DUST	8.0	13.2	2D-4517	40.3	Temp. OUT	31.8	B (Amp.)	64.5	2T-0340B %	58.		
WWT-2	2L-pit% (m3/h)	62.7	0.24	EQ fed (m3/h)	10.37	2T-9650	COD	On line	63.6	pH	On line	8.8	2T-8500 Level : %	69.9		
	2S-pit% (m3/h)	98.3	-	D/O (A/B)	3.4	3.2	Level %	82.1	Off line	-	Off line	7.53	2T-9680 %	16.4	Feed	-

#2000,3000 & 6000 :GO-1 Control Conv = 95-95.5 %. GO-2 Control Conv = 72-73 %. Diff temp < 35 %.

-2GO-1 Load = 140.0 %. Max temp Gr.3-5 = 369.2 °C. Diff temp = 38.7 °C.

-2GO-2 Load = 139.0 %. Max temp Gr.2-1 = 339.7 °C. Diff temp = 23.0 °C.

-Sampling 2MX Tn = 50 ppm.

-Increase temp 2TC-3170 SV = 319.3 ----> 319.6 °C.

-Decrease pressure 2D-3131 19.2 >>> 18.8 kg/cm²

-Stop reprocess 2D-2050 flush line OK

-Increase speed 2K-2140 6,266 >>> 6325 rpm / suction damper 2K-6101 60 >>> 70 %

2E-2505 A & C leak. A monitor

- 23 jul Test 2FV-7756 valve passing >> plan PM

#4000-2	WY (KL/h)	41.21	2T-4550 %	64.8	2E-4210	JP.	-0.10	2E-4514 P. [Torr] : JP_bar	18.5	0.8	** 2D-4030 Level 50 % -> Mud condition.									
2C-4500	Btm.Temp / MV	93.4	76.6	Top / Btm. Press	35	45	2E-4310	JP.	0.35	P.disc	0.32	2D	4030	58.5	OSY	Re % / d	-	2SW-1 pH	10-Jul	9.10
#5000	Load %	95.3	2C-4400 Steam	2.3	70.5	2E-4410	JP.	-0.04	P.disc	0.23	2D	4040	12.2	OSY	Re % / d	-	2SW-2 pH		7.10	
	Conv. %	71.6	Temp.A / B	74.0	74.1	2E-4510	JP.	0.00	P.disc	0.00	2D	5030	10.8	OSE	Re % / d	-	DW: 2LE /2SW-2		- / 500	
	PE flow : KL/h	9.69	DEA / Conc.	10.01	335	2E-5510	JP.	-0.25			2D	5150	0.4	Empty	Re.L/H	-	DEA stroke %		68 %	
2C-5400	Top/Btm.press.	340	368	Δ P	Steam	28.0	3.96	2E-5610	JP.	-0.10	P.disc	0.55	2PE	MA	Acid	UV	water	[DEA] Target		
2C-5600	Top/Btm.press.	30.2	33	Δ P	Temp.	2.8	86.8	Temp.#4	RCY	5110	MeOH conc.	Batch1	88	<1.0	0.2	65	2PE Transfer to Jesty			
#MAA-1	%Load	60	MCY-1	1.78	KCP-1 Reflux	0	0	15.5	PY-1	0	MCY/RCY	3.9/5.49	Batch2	-	-	-	-	Target	Accu.	Remain
#MAA-2	%Load	123	MCY-2	3.66	KCP-2 Reflux	215	215	15.6	PY-2	1230	MCY/RCY	3.9/5.49	Batch3	-	-	-	-)	131	-151
#MAA-3	%Load	104.4	MCY-3	3.13	KCP-3 Reflux	248.0	249.9	15.6	PY-3	925.9	MCY/RCY	3.75/7.7					2T-9002 level %	79.1	2D-4850	

#4000/5000 : Product target = 203 T/D. Rev. 09072025.

-Sample 2WO MAA = 6,438 ppm , Tn=0 ppm

#MAA-1 : Product target = 31 T/D. Rev. 09072025.

-Melting 2C-4700 , 2C-4720A temp to 8.0 °C

-Load 3.6 to 1.8 kl/h set mode to Cooling mode

Flow flushing bushing 2C-4720 A Error

#MAA-2 : Product target = 32 T/D. Rev. 09072025.

-2Z-4900B Module-2 trip ER-60 = 2 times.

-Valve BR. Module-1 = 100 %.Module-2 = 50 %. Module-3 = 100 %.

#MAA-3 : Product target = 26 T/D. Rev. 09072025.

-Load 2.75 to 3.4 kl/h target 26 T/D

	A	B	C
Water	18	19	18
MeOH	2.20	1.70	2.50
Pra	11.3	15.5	22.3
AA	416	427	489
IBA	2	3	4
MEHQ	57.8	55.0	56.1
UV	0.30	0.30	0.30
	Target	Actual	
MMA	203	169.0	
MAA-1	31	12.3	
MAA-2	32	25.4	
MAA-3	26	15.6	
P-4861A No.1 =	5.0 mm		
P-4861A No.2 =	3.5 mm		
P-4861C No.1 =	5.0 mm		
P-4861C No.2 =	4.5 mm		
P-4861E No.1 =	5.0 mm		
P-4861E No.2 =	4.0 mm		

16 Jul. -2C-4100 2SY adjust feed high point = 100 % opening valve.

Cl shift A 2C-5400 decrease SV top pressure.

09-11-24 -2WA-1 service spare line. Main line clog @nozzle 2C-4100.

2MY-2 AA < 3500 ppm	Stroke of :
2RS-3 MAA < 2.0 %	2P-4512 = 55 X 3
2SY-MAA < 55.0 %	2P-5612A = 0.45 mm.

21 jul clean STR DISC 2P-9251 C & install STR mesh #500

Note 08 Jun 25 : 2E-4310 = 8 tubes , 2E-4410 = 456 tubes , 2E-4510 = 0 tubes

Aran S. for


SHIFT		D		Day Shift		DATE		2025-09-23		Reporting TIME		19:00:00										
TBA#3	Load (%)	63.8		Conv.(%)	91.7		HIB (T/h) ; Conc %	15.1		-	LIB Conc : H2O	-	260	2T-9100 %	69.1							
	3MT Conc.%	86.57		3FI-1600 (T/h)	12.5		[MT] #2000 Conc. %	86.78		LIB(T/h;Temp)	11.1		6.5	T-9100B Reprocess m3/h	-							
Polishing	Steam GLOW	22.1		LC (T/h)	18.3		TOC (ppb)	140.5		3D-1010 Level (%)	9.0		3D-1010 LG= 6.0 %	2FC-3101 PV / MV	15.7	64.3						
	Conduct (µs/cm.)	7.2		% return	82.81		pH	9.7		Flare LPG (kg/cm2)	0.615			2FC-2101 PV / MV	20.8	93.1						
#TBA-3 : Product target = 267 T/D. Rev. 08 Sep 25.							#Utility / WWT / Polishing. (Service B_22 Sep.)															
							-Tie-in M#2 COD 370 ppm sent to 2T-9680.															
-3D-1010 reprocess to 3C-1400 MV 13.5%																						
-Raff-1 split to #TBA-3 rate = 2.7 T/H.							-Inert valve close.			-CWB = 15 KL /H. to 2T-9620 = 15 KL/H			-2T-8100C STR. ME fabrication new one.									
30 Apr 25	Service 3Z-1428 "A" ("B" isolate)				2P-8741A vibration hight wait repair.				-IEU A wait regen.				29 aug Chemical Order clean RO Aran S.									
28 Nov	3PT-1487 can't change because manual valve passing.				20 Dec -3LV-1423 ZSV passing.				18 sep 2L-Pit COD = 56,400 mg/l.				WWT:Efficeincy = 123.44 %									
2GO-1	Load (%)	139.9		141	Temp.(oC)	324.9		Conv.%	94.8		95.0	2K-2300 PV / MV	21.2	59.5	Steam	11.6	2T-0260 % : Re. kl/h.	13.8	0.50			
2GO-2	Load (%)	136.8			Temp.(oC)	288.9		Conv.%	73.1		74.7	2K-3300 PV / MV	36.2	55.7	Steam	22.0	2D-2050 % : Re. kl/h.	11.5	-			
2E-6121	Steam / MV	13.6		58.0	Temp. : JP.	68.0		-0.50	2F-6200			2PC2422 PV / MV	0.550	54.1	CHW system		2D-2540 % : Temp	25.0	-			
2E6126A/B	6.93	95.0			Temp. JP.	53.6		0.10		Temp.	975	2PC3411 PV / MV	0.610	59.5	Flow		897.6	2T-0300 Level %	53.7			
2R-6100 Temp.	Inlet / Inside	230.2		560.7	2K-6104: MV%	70.9			ER/FO	634.7		0.0	CW Flow		11425		Temp.	4.13	2T-0330 %	43.3		
	Outlet : PH	544.9		4.36	RPM : KW	1061		0	WR / Ratio	4970		20.0	Temp. IN		36.1		A (Amp.)	66.8	2T-0340A %	7.3		
	Steam 2D-6130 T/H	23.8			NOX	DUST		16.0	13.1	2D-4517	34.2		Temp. OUT		31.1		B (Amp.)	66.3	2T-0340B %	35		
WWT-2	2L-pit% (m3/h)	93.9		0.24	EQ fed (m3/h)	10.65			2T-9650	COD		On line	69.3	pH	On line	7.6		2T-8500 Level : %	87.3			
	2S-pit% (m3/h)	89.8		-	D/O (A/B)	3.4		3.1	Level %	69.9		Off line	-		Off line	8.38		2T-9680 %	26.7	Feed	0.00	
#2000,3000 & 6000 : 2GO-1 load target = 140.0 % control conv. = 95 - 96% 2GO-2 Control conv. = 73 -74%																						
-2GO-1 Load = 140.0 %. Max temp Gr.3-5 = 364.0 °C. Diff temp = 38.9 °C.																						
-2GO-2 Load = 136.5 %. Max temp Gr.2.5 = 321.2 °C. Diff temp = 32.3 °C.																						
-2MX MAA = 3585 ppm, TN = 114 ppm																						
2XW MAL = 136 ppm, MAA = 18.27%																						
22-Sep	-Found Valve HTS No.3 passing to 2F-2112 open valve No.30 and close MN purge 2F-2112 for drain HTS in 2F-2112.												Chemical Order 05 Aug ammonium hydroxide 20 drum Aran									
19-Sep	-Check organic 2T-0330 @ 38 % organic =5 %																					
	-2D-3242 load to D-3242 = 1500 L. (Now 2D-3242 level = 1000 L. D-3242 level = 1300 L.)																					
26-Aug	-Sample 2MX TBA = 86 ppm				Line spay 2E-3520 clog																	
#4000-2	WY (KL/h)	39.43			2T-4550 %	71.1		2E-4210	JP.	-0.10		2E-4514 P. [Torr] : JP_bar	17.8		0.2	** 2D-4030 Level 50 % -> Mud condition.						
2C-4500	Btm.Temp / MV	92.9		73.3	Top / Btm. Press	35		44	2E-4310	JP.	0.20		P.disc	0.27	2D-4030	56.8	OSY	Re.% / d	-	25W-1 pH	11 Sep	9.00
#5000	Load %	115.0			2C-4400 Steam	2.4		70.9	2E-4410	JP.	-0.10		P.disc	0.32	2D-4040	0.2	Empty	Re.% / d	-	25W-2 pH		7.30
	Conv. %	71.2			Temp.A / B	72.1		72.0	2E-4510	JP.	-0.03		P.disc	0.05	2D-5030	47.5	OSE	Re.% / d	-	DW: 2LE / 25W-2		- /600
	PE flow : KL/h	10.68			DEA / Conc.	11.77		361	2E-5510	JP.	-0.23				2D-5150	10.3	DW	Re.L/H	200	DEA stroke %		62 %
2C-5400	Top/Btm.press.	340		367	Δ P	Steam		27.0	3.90	2E-5610	JP.	-0.12		P.disc	0.55	2PE	MA	Acid	UV	water	[DEA] Target	70
2C-5600	Top/Btm.press.	29.9		34	Δ P	Temp.		4.1	87.6	Temp.#4	RCY		5004	MeOH conc.	Batch1	108	<1.0	-0.2	64	2PE Transfer to unity		
#MAA-1	%Load	112		MCY-1	3.35	KCP-1 Reflux	225		225	15.5	PY-1	1161	MCYRCY	3.95.49	Batch2	117	<1.0	0.4	49	Target	Accu.	Remain
#MAA-2	%Load	115		MCY-2	3.45	KCP-2 Reflux	225		225	15.6	PY-2	1161	MCYRCY	3.95.49	Batch3	-	-	-	-	0	1290	-1290
#MAA-3	%Load	0.0		MCY-3	0.00	KCP-3 Reflux	0.0		0.1	30.3	PY-3	0.0	MCYRCY	3.795.7						2T-9002 level %	62.9	2D-4850
#4000/5000 : Product target = 240 T/D. Rev. 08 Sep. 25.							#MAA-1 : Product target = 18 T/D. Rev. 08 Sep 25.															
							Water													A	B	C
							MeOH													22	20	
							Pra													1.7	2.8	-
							AA													20.6	21.7	-
							IBA													445	426	-
							MEHQ													4	4	-
							UV													39.5	39.7	-
																				0.30	0.40	-
																				Target	Actual	
																				MMA	240	203.4
																				MAA-1	18	24.1
																				MAA-2	18	23.3
																				MAA-3	S/D	0.0
																				P-4861A No.1 = 5.0 mm		
																				P-4861A No.2 = 3.8 mm		
																				P-4861C No.1 = 6.0 mm		
																				P-4861C No.2 = 4.0 mm		
																				P-4861E No.1 = 4.5 mm		
																				P-4861E No.2 = 3.2 mm		

ภาคผนวก ข-48

เอกสารตรวจสอบการรั่วไหลของแนวท่อและข้อต่อ

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการรั่วไหลของแนวท่อและข้อต่อประจำปี 2568

Name	P&ID No.	Section	Name	P&ID No.	Section	Name	P&ID No.	Section	
วาทิต	2-N-AD-10005-1	#1000-3	สาริต	2-N-AD-20005-01	#2000-2	อุตรเดช	2-N-AD-30005-06	#3000-2	
วรรณรัตน์	2-N-AD-10005-2			2-N-AD-20005-02			2-N-AD-30005-07		
กฤษณพงษ์	2-N-AD-10005-3			2-N-AD-20005-03			2-N-AD-30005-08		
	2-N-AD-10005-4			2-N-AD-20005-04			2-N-AD-30005-09		
นรวัฒน์	2-N-AD-10005-5			2-N-AD-20005-05			2-N-AD-30005-09A		
	2-N-AD-10005-5A			2-N-AD-20005-06			2-N-AD-30005-10		
นพกร	2-N-AD-10005-6			2-N-AD-20005-07			2-N-AD-30005-11		
บารมี	2-N-AD-10005-7	2-N-AD-20005-08		2-N-AD-30005-12					
	2-N-AD-10005-8	2-N-AD-20005-09		2-N-AD-30005-13					
				2-N-AD-20005-10			2-N-AD-30005-14		
				2-N-AD-20005-11			2-N-AD-30005-15		
				2-N-AD-20005-12			2-N-AD-60005-01		
ทองศักดิ์	2-N-AD-40005-1	#4000-2	โรจน์รวิ	2-N-AD-20005-13	#3000-2	อุทัย	2-N-AD-60005-02	#6000-2, UT and Waste	
	2-N-AD-40005-2			2-N-AD-20005-13A			2-N-AD-60005-03		
	2-N-AD-40005-3			2-N-AD-20005-14			2-N-AD-60005-04		
	2-N-AD-40005-4			2-N-AD-20005-15			2-N-AD-60005-05		
	2-N-AD-40005-5			2-N-AD-20005-16			2-N-AD-60005-06		
	2-N-AD-40005-6			2-N-AD-20005-17			2-N-AD-60005-07		
	2-N-AD-40005-7			2-N-AD-20005-18			2-N-AD-60005-08		
	2-N-AD-40005-8			2-N-AD-30005-01			2-N-AD-60005-09		
	2-N-AD-40005-9			2-N-AD-30005-02			2-N-AD-60005-10		
อภิวัฒน์	2-N-AD-40005-10			2-N-AD-30005-03			2-N-AD-70005-01		
	2-N-AD-40005-11			2-N-AD-30005-04			2-N-AD-70005-02		
	2-N-AD-40005-12			2-N-AD-30005-05			2-N-AD-70005-03		
	2-N-AD-40005-13								
	2-N-AD-40005-14								
	2-N-AD-40005-15								
	2-N-AD-40005-16								
	2-N-AD-50005-01								
	2-N-AD-50005-01A								
เบญจพล	2-N-AD-50005-02	#5000-2	วิหวัธ	2-N-AD-50005-16	#5000-2	คุณากร	MCC-46010-01	#MAA3	
	2-N-AD-50005-02A			2-N-AD-50005-17			MCC-46010-02		
	2-N-AD-50005-03			MCC-46005-01			MCC-46010-04		
	2-N-AD-50005-03A			MCC-46005-03			MCC-46010-04A		
	2-N-AD-50005-03B			MCC-46005-04			MCC-46010-06		
	2-N-AD-50005-04			MCC-46005-05			MCC-46010-07		
	2-N-AD-50005-05			MCC-46005-05A			MCC-46010-08		
	2-N-AD-50005-06			MCC-46005-06			MCC-46010-09		
	2-N-AD-50005-07			MCC-46005-06B			MCC-46010-10		
อาทิตย์	2-N-AD-50005-08		#MAA-1	อรรณพ	MCC-46005-08	#MAA-2	โยธิต		MCC-46010-11
	2-N-AD-50005-09				MCC-46005-09				MCC-46010-12
	2-N-AD-50005-10				MCC-46005-10				MCC-82015-08
	2-N-AD-50005-11				MRC-46005-02				MCC-83020-08C
	2-N-AD-50005-12				MRC-46005-04A				MCC-84017-02C
	2-N-AD-50005-13				MRC-46005-07				MCC-84017-09
	2-N-AD-50005-14				MRC-46005-08A				MCC-87013-12
	2-N-AD-50005-15								MCC-88021-04
									MCC-89017-04
		MMC-92006-03C							
						MCC-96022-09			



	Actual	Total Point	Diff	(%)
TBA1	595	595	0	100
TBA2	438	438	0	100
2000	630	630	0	100
3000	511	511	0	100
4000	1008	1008	0	100
5000	708	708	0	100
6000	342	342	0	100
BMA1	707	707	0	100
BMA2	222	222	0	100

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการรั่วไหลของแนวท่อและข้อต่อประจำปี 2568

Fugitive Source Emission								
Unit : #3000								
Chemical : Isobutylene, MAL, MAA			TOTAL Emission					
Phase : Light Liquid			0.66 kg VOC/yr					
Equipment : Pumps								
Calibration Factor : 1								
No.	Tag no.	Unit	P&ID	Measure VOC	Emission mass	Operate hou	Mass emission per	
				ppmv	kg/hr	hr/yr	year	
1	P1	#3000	MRC-30005-7	0	0.0000075	8760	0.0657	
7	P1	#3000	N-AD-30005-11	0	0.0000075	8760	0.0657	
8	P2	#3000	N-AD-30005-12	0	0.0000075	8760	0.0657	
9	P1	#3000	N-AD-30005-13	0	0.0000075	8760	0.0657	
10	P2	#3000	N-AD-30005-14	0	0.0000075	8760	0.0657	
11	P1	#3000	N-AD-30005-15	0	0.0000075	8760	0.0657	
12	P2	#3000	N-AD-30005-16	0	0.0000075	8760	0.0657	
13	P1	#3000	N-AD-30005-17	0	0.0000075	8760	0.0657	
14	P2	#3000	N-AD-30005-18	0	0.0000075	8760	0.0657	
15	P1	#3000	N-AD-30005-19	0	0.0000075	8760	0.0657	

Fugitive Source Emission									
Unit : BMA									
Chemical : MMA, BOH, BMA							TOTAL Emission	0.72 kg VOC/yr	
Phase : Light Liquid									
Equipment : Valves									
Calibration Factor : 1									
					คำนวณได้ ศูนย์ ได้ 0 คำนวณไม่ได้ ไม่ต่อลงได้				
N	Tag no.	Unit	P&ID	Measure VOC	x 4 as methane	CAL VOC	Emission mass	Operate hour	Mass emission per year
				ppmv		ppmv	kg/yr	hr/yr	kg/yr
1	V-1	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
2	V-2	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
3	V-3	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
4	V-4	BMA-1	12AD0001-6500	0		0	0.0000005	8760	0.0042924
5	V-5	BMA-1	12AD0001-6500	0		0	0.0000005	8760	0.0042924
6	V-6	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
7	V-7	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
8	V-8	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
9	V-9	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
10	V-10	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
11	V-11	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
12	V-12	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
13	V-13	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
14	V-14	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
15	V-15	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0
16	V-16	BMA-1	12AD0001-6500	ขนาด Valve < 2 in			0.0000000	8760	0

ภาคผนวก ข-49

เอกสารการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน



ที่ รย ๐๐๓๐/๙๕๖

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ให้ความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ที่ TMMA - ๐๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ส่งแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อขอความเห็นชอบตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อม ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยจะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พิจารณาแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังกล่าวแล้ว เห็นชอบแผนการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยขอให้จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม และแบบรายงานให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานวย งามเนตร)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๒

โทร. ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๗ - ๙ ต่อ ๑๐๒



TMMA EPR drill Y2025

Strengthen : TMMA – EPR Risk Management Y2025 (All Chain)



การตอบโต้และซ้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Respond)



EPR Drill plan 2025

TM M A EPR Drillplan Y2025 (AllTM M A Plant)

		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG		OCT	NOV		DEC
Chem icals Leakage Fire & Explosion	Plan			R-6100 L-1 31Mar2025 ShiftD Night 6.00-8.00 pm					Kerosine Tank L-1 28 Aug 2025 shiftC Day 2.30-3.30 pm	3C-1400 L-1 11 Sep 2025 ShiftB Day 2.30-3.30 pm			R-5100B L-2 28 Nov 2025 shiftA Day 2.30-3.30 pm	
	ActualDate			Done					Done	Done			Done	

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยมีบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด และหน่วยงาน SEC ที่ให้สนับสนุนทรัพยากรในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา
 สถานการณ์จำลอง : เกิดเหตุ Pool fire ที่หมายเลขอุปกรณ์ R-6100, บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA)


วัตถุประสงค์
 การฝึกซ้อม

เพื่อทดสอบแผนฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง


ER Exercise
 KPI

- ✓ Zero Accident
- ✓ Communicate to community


- ✓ บุคลากรมีความพร้อมในการตอบโต้เหตุเป็นอย่างดี
- ✓ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการตอบโต้



Emergency Response Team (ERT)



การบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
 Emergency Management Team (EMT)



ทบทวนการดับเพลิงขั้นต้น และ Table Top



ทบทวน Basic Fire Fighting



จุดรวมพล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2568
โดยมีบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด ให้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

สถานการณ์จำลอง : เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ถังเก็บวัตถุดิบ หมายเลขอุปกรณ์ 2T-8500, บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA)

**วัตถุประสงค์
การฝึกซ้อม**

เพื่อทดสอบแผนฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน
เพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ER Exercise
 KPI

✓ Zero Accident
✓ Communicate to community

✓ บุคลากรมีความพร้อมในการตอบโต้เหตุเป็นอย่างดี
✓ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการตอบโต้



**การตอบโต้เหตุการณ์หน้างาน
Emergency Response Team (ERT)**



**การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน
Emergency Management Team (EMT)**



**การจัดการผู้ได้รับบาดเจ็บ
ตาม Medical Emergency Guideline**



ทบทวนการดับเพลิงขั้นต้น



จุดรวมพล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยมีบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด และหน่วยงาน SEC ที่ให้สนับสนุนทรัพยากรในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

สถานการณ์จำลอง : เกิดเหตุ Vapor Cloud ที่หมายเลขอุปกรณ์ 3C-1400, บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA)

วัตถุประสงค์
การฝึกซ้อม

เพื่อทดสอบแผนฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ER Exercise
KPI

- ✓ Zero Accident
- ✓ Communicate to community

- ✓ บุคลากรมีความพร้อมในการตอบโต้เหตุเป็นอย่างดี
- ✓ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการตอบโต้



การตอบโต้เหตุการณ์พนักงาน
Emergency Response Team (ERT)



การบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
Emergency Management Team (EMT)



การจัดการผู้ได้รับบาดเจ็บ
ตาม Medical Emergency Guideline



ทบทวนการดับเพลิงขั้นต้นและ Medical Emergency



จุดรวมพล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
โดยมีบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด และหน่วยงาน SEC ที่ให้สนับสนุนทรัพยากรในการฝึกซ้อมในครั้งนี้
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา
สถานการณ์จำลอง : เกิดเหตุ Pool fire ที่หมายเลขอุปกรณ์ 2R-5100, บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA)

วัตถุประสงค์
การฝึกซ้อม

เพื่อทดสอบแผนฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน
เพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง


ER Exercise
KPI

- ✓ Zero Accident
- ✓ Communicate to community


- ✓ บุคลากรมีความพร้อมในการตอบโต้เหตุเป็นอย่างดี
- ✓ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการตอบโต้



การตอบโต้เหตุการณ์หน้างาน
Emergency Response Team (ERT)



การบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
Emergency Management Team (EMT)



ทบทวนการดับเพลิงขั้นต้นและ Medical Emergency



การจัดการผู้ได้รับบาดเจ็บ
ตาม Medical Emergency Guideline



Distribution

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้ร่วมกันกับ บริษัทศรีไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาระยอง
ได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล ระดับ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
ในการซ้อมได้มีการทดสอบความพร้อม ทั้งในเรื่องอุปกรณ์และทักษะ ความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน
ในการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
สถานการณ์จำลอง : เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลในขณะที่ทำการ Unload สารเคมี MMA ที่โรงงานของลูกค้า

วัตถุประสงค์
การฝึกซ้อม

เพื่อทดสอบแผนฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร และการแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน
เพื่อประเมินความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ER Exercise
KPI

✓ Zero Accident
✓ Communicate to community

✓ บุคลากรมีความพร้อมในการตอบโต้เหตุเป็นอย่างดี
✓ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการตอบโต้




Table Top



พนักงานขับรถทำการการตอบโต้เหตุการณ์พนักงาน
(Initial Response)



ทีมงาน TMA & SRITHAI
ถ่ายภาพร่วมกัน

ผลการประเมิน การฝึกซ้อม

Evaluator ได้ทำการประเมินการฝึกซ้อม โดยมีหัวข้อดังนี้

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี ของพนักงานขับรถ(Chemical Hazard Knowledge)
- การปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ (Emergency Response Procedure & Skill)
- การประสานงานและสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (Communication Flow)

Result :

On Scene : พบว่าพนักงานขับรถเข้าใจและปฏิบัติตามวิธีการทำงาน กรณีสารเคมีรั่วไหล ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี MMA แก่ผู้ที่เข้ามาสอบถามได้อย่างถูกต้อง


Emergency room : NA

ข้อเสนอแนะ :

- เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขับรถทุกคน มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเหตุฉุกเฉิน ทาง Auditor ได้แนะนำว่าควรนำหลักการ 10:20:70 มาใช้ในการพัฒนา Competency ของพนักงานขับรถ

Competency

What good look like : พยร. มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสารเคมี กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หลักการ 10 : 20 : 70 (Self Learning : Coaching : Doing)





Community

- ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดทำ/ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานภายนอก เช่น กนอ. หน่วยงานท้องถิ่น โรงงานใกล้เคียง ชุมชนรอบโรงงาน การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยร่วมกับชุมชน เป็นต้น




Emergency plan for Table top exercise at Ban P

การทบทวนและการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

ชุมชนบ้านพลง
สถานที่ ที่ทำการชุมชนบ้านพลง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2568
เวลา 13.00-15.00 น.

Coordinated & supported by TMMMA




TMMMA ได้ร่วมกับ CSR SCGC, สมาคมเพื่อนชุมชน, ทม.มาบตาพุดม นิคม RIL และ ปภ.ระยอง
ทำการฝึกและทบทวนแผนฉุกเฉินบนโต๊ะ (Table top emergency exercise)
ให้ชุมชนบ้านพลง
โดยครั้งนี้มีการฝึกซ้อมต่อเนื่องกัน โดยซ้อมพร้อมกับการซ้อมแผนการนิคม
ของ RIL โดยเป็นเหตุการณ์ระดับ 1 จังหวัด


Highlight : Emergency drill for community



❑ ซ้อมแผนโรงเรียน ร่วมกันกับ SCGC Site#3 : 7 Nov'25



ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โรงเรียนมาบตาพุดและเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้
จัดกิจกรรม
“ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพรวมพลนักเรียน”
โดยที่มีวิทยากรจาก SCGC เข้าร่วมให้คำแนะนำตลอดการฝึกซ้อมดังกล่าว



ภาคผนวก ข-50

มาตรการป้องกันและแผนฉุกเฉินกรณีการหกรั่วไหลของสารเคมี

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA
(TMMA-Emergency Planning & Response Procedure)
SE-P-0001-013

สารบัญ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ	หัวข้อ	หน้า
1	วัตถุประสงค์ (Purpose & Objective)	4
2	แผนการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Exercises and Training) 2.1 การฝึกอบรม 2.2 การกำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2.3 รูปแบบการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 2.4 การจัดทำ Pre-Incident Plan	7 7 9 10 11
3	แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	12
4	แผนการดับเพลิง 4.1 นิยามและคำย่อ (Abbreviations & Definitions) 4.2 นิยามและความหมาย 4.3 บทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4.4 แนวปฏิบัติการอยู่เวรของ Emergency 4.5 ระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 4.6 ระบบดับเพลิง (Fire & Safety Equipment)	14 14 15 21 28 30 38
5	การปฏิบัติการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 5.1 ขอบข่ายการปฏิบัติ 5.2 แผนฉุกเฉินของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.3 การปฏิบัติการระงับเหตุ 5.4 กรณีเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล 5.5 กรณีเกิดเหตุกับรถขนส่ง MMA 5.6 การเรียกบุคคลเข้าประจำการภาวะฉุกเฉิน 5.7 การรักษาการณ์ และการทดแทนตำแหน่ง 5.8 การแจ้งภาวะฉุกเฉินผ่าน Emergency Group Call 5.9 เบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5.10 การปฏิบัติการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน	39 39 40 44 45 48 52 53 53 53 53

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ	หัวข้อ	หน้า
6	แผนการอพยพ 6.1 แผนการอพยพภายในพื้นที่ 6.2. แผนการอพยพภายนอกพื้นที่	61 61 61
7	แผนการบรรเทาทุกข์ 7.1 การสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเหตุฉุกเฉินและแนวทางป้องกันในรูปแบบต่างๆ 7.2 การบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 7.3 การฟื้นฟูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 7.4 การฟื้นฟูอุปกรณ์เครื่องจักร	56 56 57 58 59
8	แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)	60
9	กฎหมายและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง	62
10	การทบทวนเอกสาร	65

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

ระเบียบวิธีการนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานและผู้รับเหมา ในการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่ อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด มีดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ของบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่
 2. เพื่อจำกัด และควบคุมเหตุการณ์ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 3. ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ
 4. เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉิน
 6. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงจัดเตรียมกำลังคนในการควบคุมเหตุให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 7. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูหลังการเกิดเหตุและการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
- ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดหรือบรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ขอบข่าย

1. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินฉบับนี้ใช้สำหรับปฏิบัติการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นที่บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ทั้งโรงงาน MMA และ ACRYLIC ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด, ก๊าซรั่ว สารเคมี และ/หรือของเสียอันตรายหกรั่วไหล, การเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ขณะขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้า รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทไปถึงลูกค้า

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMTA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

* โดยสารเคมีที่อยู่ใน scope การทำแผนฉุกเฉิน จะประกอบไปด้วยสารเคมีทั้งที่เป็น Raw mat และ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

สารเคมีในกระบวนการผลิต ทั้ง Raw mat และ ผลิตภัณฑ์



MMA1

- Tertiary Buthyl Alcohol (TBA)
- Raffinate-1 (Mixed C4)
- Raffinate-1 (RC4)
- Methyl Methacrylate (MMA)
- Methacrolein (MAL)
- Normal Butyl Methacrylate (n-BMA)
- Isobutyl Methacrylate (i-BMA)



MMA2

- Tertiary Buthyl Alcohol (TBA)
- Raffinate-1 (Mixed C4)
- Raffinate-1 (RC4)
- Methyl Methacrylate (MMA)
- Methacrolein (MAL)
- Methacrylic Acid (MAA)



Truck Loading

- Methyl Methacrylate (MMA)
- Methacrylic Acid (MAA)
- Normal Butyl Methacrylate (n-BMA)
- Isobutyl Methacrylate (i-BMA)



CCS/site7

- Methyl Methacrylate (MMA)
- Normal Butyl acrylate (n-BA)

โดยเริ่มตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ จนถึงการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพ, แผนบรรเทาทุกข์, แผนปฏิรูป และแผนฟื้นฟู ภายหลังจากสามารถระงับเหตุ และควบคุมสถานการณ์ได้

2. แผนฉุกเฉินนี้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ บุคคลที่เป็นพนักงานบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน, โรงงานข้างเคียง, คู่ธุรกิจ, ผู้รับเหมา, แยกเยี่ยมชม เป็นต้น

โดยมีแผนปฏิบัติการย่อย 7 แผน ดังนี้

1. แผนการตรวจตรา
2. แผนการอบรม
3. แผนการณรงค้ป้องกันอัคคีภัย
4. แผนการดับเพลิง
5. แผนการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน
6. แผนการอพยพหนีไฟ
7. แผนการบรรเทาทุกข์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

1. แผนตรวจตรา


แผนการตรวจตรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดให้ตรวจเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง วัสดุที่ติดไฟง่าย แหล่งความร้อน และอุปกรณ์ดับเพลิง โดยจะทำการตรวจสอบ และตรวจตราตามรอบการ Preventive Manitenace หรือ PM ตามที่ระบุตามตารางด้านล่าง โดยผู้ทำการตรวจสอบของ

- โรงงาน Monomer plant จะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง Fire Man ROC, ทีมไฟฟ้า และ เครื่องมือวัด
- โรงงาน Acrylic plant จะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , ทีมไฟฟ้า และ เครื่องมือวัด

โดยตรวจสอบตาม Checklist แบบ online ทาง Ms.Form และ รายงานผลผ่าน Email จาก EC ROC มายัง TMMA รวมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบรายการต่างๆ ผ่านที่ประชุม PSMG และ MIQA ประจำแต่ละเดือน



TMMA ER. Eq. Monthly Audit Result flow



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ตารางรายการตรวจตราอุปกรณ์ฉุกเฉิน

No.	รายละเอียด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
01	เช็คความพร้อมใช้งานของ Water Hydrant	1 ครั้ง / เดือน	SHE
	เช็คความพร้อมใช้งานของ Fix Monitor		
02	เช็คความพร้อมใช้งานของ Hose Nozzle / Hose Reel	1 ครั้ง / เดือน	SHE
03	เช็คความพร้อมใช้งานของ Fire Extinguisher (Dry Chemicals)	1 ครั้ง / เดือน	SHE
04	เช็คความพร้อมใช้งานของ Fire Extinguisher (CO2)	1 ครั้ง / เดือน	SHE
05	เช็คความพร้อมใช้งานของ เครื่องช่วยหายใจ SCBA	1 ครั้ง / เดือน	SHE
06	เช็คความพร้อมใช้งานของ Eye Washer / Emergency Shower	1 ครั้ง / เดือน	SHE
	เช็คความพร้อมใช้งานของ Eye Washer / Emergency Shower	1 ครั้ง / สัปดาห์	PD-MMA/ PD-ACRYLIC
07	ตรวจสอบชุดดับเพลิง - หมวก - รองเท้า - ถุงมือ	1 ครั้ง / เดือน	SHE
08	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge System	1 ครั้ง / เดือน	SHE
	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge Valve		
09	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge System Electrical (Water Function Test)	2 ครั้ง / เดือน	PD-MMA/ PD-ACRYLIC

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

10	เช็คความพร้อมใช้งานของ Deluge System (Electrical Function Test)	2 ครั้ง / เดือน	MTN-IE
11	เช็คความพร้อมใช้งานของ Rescue Equipment	1 ครั้ง / เดือน	SHE
12	Hydrostatic Test ถึง SCBA (Survivair)	1 ครั้ง / 5 ปี	SHE
13	Test คุณภาพของ Foam (ตัวอย่าง)	1 ครั้ง / 3 ปี	SHE
14	Test สายดับเพลิง/Indoor Hose Reel Acrylic sheet	1 ครั้ง / ปี	SHE / PD-ACRYLIC
15	Hydrostatic Test ถึงดับเพลิง โดยทำเป็นแผนทยอยทดสอบ	1 ครั้ง / 5 ปี	SHE

2. แผนการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Exercises and Training)

2.1 การฝึกอบรม

พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน ต้องได้รับการฝึกอบรมให้ทราบการปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดยโปรแกรมการฝึกอบรมที่จำเป็นขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่งรายละเอียดแผนการฝึกอบรมกำหนดไว้ตามระเบียบการจัดฝึกอบรม HR-P-0004 โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (ER Team) มีดังนี้

INTERNAL บริษัท เอส เอ็ม เอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ต้องอบรมสำหรับพนักงาน และทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	รายชื่อหลักสูตร	คุณสมบัติผู้เข้าอบรม	By	ระยะเวลา	ทบทวน
1	SCG Chemicals Safety Orientation	พนักงานทุกคน	SCGC	1 วัน	NA
2	EPR/ICS TMMA site procedure Awareness training	พนักงานทุกคน	TMMA	0.5 วัน	ทุกๆ 3 ปี
3	EPR/ICS TMMA site procedure Knowledge training	TMMA Emergency Team	TMMA	1 วัน	ทุกๆ 3 ปี
4	Basic First Aid (+CPR & AED)	พนักงานทุกคน (ภายใน 1 ปีหลังเข้างาน)	SCGC	1 วัน	N/A
5	CPR Refreshment for Fireman	พนักงานกะ Monomer + Acrylic sheet	TMMA (SHE)	-	1 ครั้ง/ปี
6	CPR refreshment for factory employees	SHE, IQS, Production MMA & CCS, FI, HR, Loading, C&C, Store,	TMMA (SHE)	2 hrs.	ทุกๆ 3 ปี
7	Basic Fire Fighting	พนักงานทุกคน	SCGC	1 วัน	N/A
8	Technical Fire Fighting	Fire Man, Fire Leader D- IC, PSC, OPSC	External	2 วัน	ทุกๆ 5 ปี
9	Advance Fire Fighting	OSC	External	3 วัน	ทุกๆ 5 ปี
10	On scene commander	OSC	External	2 วัน	ทุกๆ 5 ปี
11	Fire Command	OPSC, PSC, D-IC	External	2 วัน	ทุกๆ 5 ปี
10	Crisis Management training and Media Interface	(IC-on duty)	SCGC	1 วัน	N/A

*** Training Need สำหรับ ICS Team**

- อ้างอิง Training Need ตาม ICS Procedure

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2.2 การกำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน

การกำหนดแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ทางหน่วยงานความปลอดภัยฯ จะกำหนดแผนการซ้อมฯ ทั้งปีให้ทุกคนรับทราบ

โดยวางแผนการฝึกซ้อมตามข้อกำหนดในการซ้อมตามตาราง

การฝึกซ้อม	ผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	ความถี่ในการฝึกซ้อม	วัตถุประสงค์
Tabletop/ Skill Testing	Operation shift	ทุกครั้งที่มีการจัดทำ Pre Incident Plan ใหม่และ/หรือ มีการ เปลี่ยนแปลง อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง	เพื่อทดสอบการปฏิบัติตาม Pre Incident Plan * Skill Test หมายถึงการ ทดสอบความสามารถใน การตอบโต้เหตุฉุกเฉินตาม แต่ละ Function
Exercise Level 1	ERT , Operation shift , Security , ROC-Fireman สำหรับ MMA plant MOC Fireman สำหรับ ACRYLIC plant	ซ้อมอย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี (ACRYLIC 3 ครั้ง/ปี MMA 2 ครั้ง/ปี Loading 1 ครั้ง/ปี)	เพื่อเป็นการฝึกซ้อม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
Exercise Level 2	ERT , Operation shift , Security , ROC-Fireman สำหรับ MMA plant MOC Fireman สำหรับ ACRYLIC plant PL on call-ROC & MOC, TPE Fireman or SCG Chemicals	ซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ 1-2 ปี (ACRYLIC 1 ครั้ง/ปี MMA 1 ครั้ง/ปี)	เพื่อเป็นการฝึกซ้อม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และซ้อมร่วมกับบริษัทใน กลุ่มเพื่อความคุ้นเคยใน การประสานงาน
Exercise Level 3	ERT , Operation shift , Security , ROC-Fireman , PL on call-ROC , BCM , หรือหน่วยงานราชการ	ซ้อมอย่างน้อย 2-3 ปี /ครั้ง นับจากวันที่ ซ้อมล่าสุด	เพื่อเป็นการฝึกซ้อม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และซ้อมร่วมกับบริษัทใน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

			กลุ่มเพื่อความคุ้นเคยใน การประสานงาน
Evacuation	พนักงานในอาคาร , ผู้มาติดต่อ , ผู้รับเหมาประจำ , ผู้รับเหมา ปฏิบัติงาน โครงการ	ตามแผนการซ้อม อพยพ	ซ้อมตามกฎหมายกำหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง

โดยการวางแผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินให้ครอบคลุมเหตุการณ์ก๊าซรั่ว, น้ำมันรั่ว, สารเคมีรั่วไหล ทั้งกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์, ของเสียอันตรายรั่วไหล, ไฟไหม้, ระเบิด รวมถึงภัยคุกคามเหตุการณ์ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิงในการฝึกซ้อมแผน

- ตามมาตรการระยะดำเนินการ EIA
- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (ข้อ 30)

2.3 รูปแบบการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

แผนความปลอดภัยฯ จะทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยจะมีการประสานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนล่วงหน้าตามตารางการอยู่เวรของแต่ทีมในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระหว่างฝึกซ้อมให้แต่ละตำแหน่งใช้เอกสารแนวปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่อยู่ในกระเป๋า EM on call ทำการบันทึกข้อมูลการซ้อมและส่งคืนแผนความปลอดภัยฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการฝึกซ้อมในครั้งต่อไป กรณีที่พบปัญหา รายละเอียดตามวิธีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ประเภทของการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และ Skill testing

1.1 การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการฝึกซ้อมแผนที่ มุ่งเน้น การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งการทำความเข้าใจในแผน ข้อตกลงความร่วมมือ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม Pre Incident plan ที่กำหนดไว้

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-right: 10px;"> INTERNAL </div> <div> บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด </div> </div>	<div>เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013</div> <div>ฉบับที่ : 13</div> <div>แก้ไขครั้งที่ : 13</div>
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	<div>วันที่ : 30 มิถุนายน 2567</div>

1.2 Skill testing คือการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยการกำหนด Scenario และ Equipment ที่เกิดเหตุ และให้ทีมตอบโต้วางแผนขั้นตอนการหยุดกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย รวมถึงการ Isolation อุปกรณ์ และเข้าไปตอบโต้และระงับเหตุฉุกเฉิน

2. การฝึกซ้อมแผนทดสอบอุปกรณ์ (Dry Run Exercise)

เป็นการฝึกซ้อมที่มีการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้สมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ หรือบุคลากรไปยังจุดเกิดเหตุเพียงในระยะสั้น ๆ เป้าหมายของการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่เพื่อทดสอบ หรือประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่


3. การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (The Full-Scale Exercise)

เป็นการฝึกซ้อมภายใต้การจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้เสมือนจริงมากที่สุด และเป็นการฝึกซ้อมที่ใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อทดสอบศักยภาพ การปฏิบัติงานของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน ซึ่งในการซ้อมครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต่างๆ เช่น ราชการ ชุมชน สื่อมวลชน และ NGO

2.4 การจัดทำ Pre-Incident Plan

คือการจัดทำแผนสำหรับแผนสำหรับการซ้อมตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน โดยอ้างอิงข้อมูลจากการประเมิน ความเสี่ยงในกระบวนการผลิต Process Hazard Analysis โดยดูที่ความเสี่ยง R1-R2 และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น Consequence Base เพื่อมาจัดทำเป็น Risk & Consequence Base List และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะ ของการตรวจประกัน โรงงานประจำปี และ ส่งรายการดังกล่าวให้กับ ผลิต MMA & ACRYLIC เพื่อ ดำเนินการจัดทำ Pre-Incident Plan ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567



3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

หัวข้อรณรงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ
1. การสูบบุหรี่	พนักงานทุกระดับ	1. กำหนดจุดห้าม / อนุญาตให้สูบบุหรี่ 2. รายละเอียดผ่านการอบรม Safety Orientation
2. การเก็บวัสดุหรือสารไวไฟ	พนักงานทุกระดับ	1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง / วิธีการใช้และเครื่องหมายให้ชัดเจน 2. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อเสียงตามสาย / Internet / แผ่นโปสเตอร์
3. การอบรมให้รู้สาเหตุของการเกิดไฟ	ทุกคน	1. พนักงานทำการอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานตามหลักสูตรของแผนกฝึกอบรม 2. ผู้รับเหมาอบรมตามหลักสูตร Basic safety ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
4. วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการดับเพลิง	ทุกคน	1. พนักงานทำการอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานตามหลักสูตรของแผนกฝึกอบรม 2. กำหนดจุดติดตั้ง/วิธีการใช้และเครื่องหมายให้ชัดเจน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.การกำหนดพื้นที่ห้ามนำเข้าอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้า	ทุกคน	1. ป้ายแสดงการห้ามนำอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเข้า 2. ควบคุมอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนนำเข้า การขออนุญาตก่อนนำเข้า
6. การป้องกันอัคคีภัยอันเกิดจากการใช้ Computer	พนักงานทุกระดับ	1. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อ Email / Internet 2. กำหนดข้อปฏิบัติ / วิธีใช้ติดบริเวณเครื่อง
7. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	พนักงานทุกระดับ	1. การ Training ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 2. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อ Email / Internet 3. กำหนดข้อปฏิบัติ / วิธีใช้ติดบริเวณเครื่อง
8. วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการดับเพลิง	พนักงานทุกระดับ	1. รายละเอียดผ่านการอบรม Basic Fire Fighting 2. อบรมการใช้งานผ่านหลักสูตร HW/PTW 3. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อ Email / Internet 4. กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง / วิธีการใช้และเครื่องหมายให้ชัดเจน
9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	พนักงานทุกระดับ	1. รายละเอียดการอบรมผ่าน Basic First Aids 2. ให้ความรู้โดยผ่านสื่อเสียงตามสาย / Internet 3. ตู้ยาสามัญและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นต้นที่ควรมี และตามสถานพยาบาล

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4. แผนการดับเพลิง

4.1 นิยามและคำย่อ (Abbreviations & Definitions)

1. ภาวะฉุกเฉิน

หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาวะอันตรายหรือผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดบาดเจ็บล้มตาย ต่อชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยรวมถึง การเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด , ก๊าซรั่ว สารเคมี และ/หรือของเสียอันตรายหกรั่วไหล, (ผลต่อเนื่องจากการรั่วไหล และติดไฟ), การเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งผลิตภัณฑ์ ขณะขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้า เป็นต้น

หมายเหตุ ภัยคุกคามเหตุการณ์ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัย เช่น การก่อวินาศกรรม, การขู่วางระเบิด, การเกิดจลาจล, พนักงานชุมนุมประท้วง, ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุฝน โดยสภาวะฉุกเฉินดังกล่าว จะถูกควบคุมดูแลตามแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) รวมถึงการเกิดโรคระบาด จะถูกควบคุมดูแลตามแผนการจัดการด้านสุขภาพ (Industrials Hygiene Management System)

เหตุการณ์ผิดปกติ แบ่งระดับดังนี้

1. เหตุการณ์ผิดปกติ (ระดับ 0)

ได้แก่ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นตามการดำเนินงานตามปกติ สามารถควบคุมสถานการณ์ และระงับเหตุได้ เช่น Emergency Shut Down, การ Turnaround, Start Up, หรือทดสอบระบบ , การ Flare เป็นต้น แต่ประเมินแล้วอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานข้างเคียง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้

- เกิดเสียงดังผิดปกติ
- แสงสว่างจ้าและความร้อน จาก หอเผา Flare
- กลิ่น หรือควัน ก่อให้เกิดความรำคาญ

ซึ่งต้องแจ้งไปยังการนิคมอุตสาหกรรมฯ ภายใน 10 นาที โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. ภาวะฉุกเฉินแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ภาวะฉุกเฉินจะเริ่มเมื่อได้ยื่นสัญญาณไซเรนประกาศภาวะฉุกเฉินโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- **ระดับที่ 1** สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือดับเพลิงโดยใช้พนักงานและอุปกรณ์ภายในบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด รวมถึง บริษัทคู่สัญญา อันได้แก่ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด และบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
- **ระดับที่ 2** สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือดับเพลิงด้วยการขอความช่วยเหลือจากบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals และบริษัทที่เข้าร่วมกลุ่ม Emergency Mutual Aid Group : EMAG
- **ระดับที่ 3** ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือดับเพลิงได้ด้วยกำลังพลและอุปกรณ์ จากบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals และ EMAG และต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ราชการ หรือบริษัทอื่นที่มีใช้คู่สัญญาให้ความช่วยเหลือ จึงสามารถควบคุมสภาวะฉุกเฉินนั้นได้

4.2 นิยามและความหมาย

ICS Team หรือ Incident Command system Team

หมายถึง เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ICS Team ในการเป็นทีมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและจัดการสภาวะฉุกเฉิน โดยให้อำนาจบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ และ การปฏิบัติหน้าที่ตาม SE-D-0047 หรือ ICS Procedure

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการกำกับการเข้า-ออก ในระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะประจำ Gate 1, และ Gate 2 ของโรงงาน MMA และ ACRYLIC

หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก

หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้นำทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินจากหน่วยงานภายนอกโรงงานเข้ามาสนับสนุนการควบคุมภาวะฉุกเฉินในโรงงาน เช่น หัวหน้าทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินของบริษัทคู่สัญญา

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ROC & MOC Medical Center

หมายถึง ศูนย์กลางการปฐมพยาบาล อยู่ที่สถานพยาบาลของ ROC และ MOC ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแพทย์เวียนประจำทุกวัน

Pre Incident Plan Leader

หมายถึง ผู้จัดการแผนก (ผจผ.) หรือเทียบเท่า ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรืออุปกรณ์ โดยให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ Pre Incident Plan

Pre Incident Plan

หมายถึงการจัดทำแผนการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เช่นเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ การขนส่งผลิตภัณฑ์ หรือสารเคมีตามแนวท่อ หรือ รถขนส่ง เป็นต้น โดยอ้างอิงข้อมูลมาจากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิต (PHA : R1-R2 & Consequence Base) เพื่อใช้ปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และใช้ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

Safety Distance for EPR

หมายถึงระยะปลอดภัยในการเข้าระงับเหตุหรือจัดการกับอุบัติการณ์ให้อ้างอิงจาก Pre Incident Plan และระยะ Heat Radiation ที่ระบุใน PHA ตามการ link มายัง Pre incident plan โดยกำหนดระยะปลอดภัยในเบื้องต้นในการตรวจสอบและระงับเหตุ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร กรณี leakage และ ดัดไฟ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร (อ้างอิง จาก WISER และ ERG2020) จากจุดเกิดเหตุในทิศเหนือลม และหากจะเข้าไปปิดกั้นแหล่งกำเนิดอันตราย(Isolation) ต้องมั่นใจว่าไม่มีอันตราย ความร้อน และเมื่อจะเข้าระงับเหตุให้เปิดม่านน้ำในการเข้าระงับเหตุตาม Fire strategy และมีทีม Safety line ในการ Support ทีมเข้า Isolation

Safety Data Sheet (SDS)

หมายถึง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ตามประกาศของสหประชาชาติ เรื่อง ระบบการจำแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

Critical Life safety equipment

หมายถึง อุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิต หรือ เข้าระงับเหตุเพื่อช่วยชีวิต อันได้แก่ อุปกรณ์ระงับเหตุดับเพลิง อุปกรณ์ Rescue และ SCBA กำหนดให้ผู้ที่สามารถใช้งานได้คือทีมระงับเหตุฉุกเฉิน และทีม Rescue ของบริษัท ที่ผ่านการอบรมดับเพลิง และ เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง

Incident Strategy Team

หมายถึง ทีมทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น แก่ Emergency Manager ตลอดจนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการร้องขอให้สนับสนุน ซึ่งได้แก่

1. Emergency Response Coordinator

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานงานการจัดการในการจัดทำแผนฉุกเฉิน ประสานการจัดการ ฝึกซ้อมแผน การจัดการเวร ER on call และการติดตามการแก้ไขจากพบข้อบกพร่องในการฝึกซ้อมหรือ เกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน โดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานความปลอดภัยฯ

2. SHE technology

หมายถึง ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคำนวณแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช่น ผลการทำ ALOHA , PHAST เป็นต้น

3. PHA Leader


หมายถึง ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคำนวณผลกระทบ(Consequence analysis)

Triage Area จุตรอรับผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วย

หมายถึงจุดที่นัดหมายและการคัดสรรผู้ป่วยที่จำเป็นและต้องมีการจำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อจัดลำดับ ก่อนและหลังการให้การรักษายาบาลแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ผังองค์กรและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน (ICS Organization : SE-D-0047)


INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567



ผังองค์กรและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกรณี **First Response** โดย TMMA (ICS Organization : SE-D-0047)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMa	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

New ICS – TMMa (Initial Response)



4.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ICS Team

- บทบาทหน้าที่ความอ้างอิงตาม ICS Procedure SE-D-0047

4.4 แนวปฏิบัติการอยู่เวรของ Emergency on call duty team

เพื่อให้สามารถสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถระงับและบรรเทาผลกระทบต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีพนักงานระดับบังคับบัญชาอยู่ประจำบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

4.4.1 ช่วงเวลาการอยู่เวรของ D-IC, OPSC

- กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ 1 สัปดาห์
- รอบเวลา ตั้งแต่วันอังคาร 08.00 น.จนถึง วันอังคารของสัปดาห์ถัดไป เวลา 08.00 น.

4.4.2 ระเบียบการอยู่เวรของ On call Duty

4.4.2.1 การจัดการอยู่เวร On call Duty

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- เพื่อดูแลโรงงานในเวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งวันหยุด (ในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดประเพณี ตามประกาศบริษัท)
- ปฏิบัติงานในช่วงกลางวัน กำหนดเวลาตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
- ปฏิบัติงานช่วงกลางคืน กำหนดให้ Standby รอรับโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.00 น. ของวันถัดไป

4.4.2.2 บทบาทหน้าที่ขณะอยู่เวร

1. รายงานตัวกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา 30 นาที ตามหน้าที่ที่กำหนด
2. เป็นผู้ประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานในเบื้องต้น
3. ปฏิบัติตามหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตามตารางผู้ปฏิบัติงานตามการจัดองค์กรเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
4. รับข้อร้องเรียนสิ่งแวดล้อมชุมชนและออกตรวจสอบ

4.4.3 กระเป๋า Emergency on call

แผนความปลอดภัยฯ ได้จัดเตรียมกระเป๋า Emergency on call สำหรับแต่ละตำแหน่ง โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการประสานงาน เช่น วิทยุสื่อสาร สำหรับบางตำแหน่งที่ไม่มีวิทยุสื่อสารประจำตัว เป็นต้น เอกสารแนวปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินของแต่ละตำแหน่งตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ โดยทีม ERT จะต้องมารับและคืนตามช่วงเวลาการอยู่เวร

4.4.4 Compensation for Emergency on call duty (ICS Team)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

Emergency Management Team (On call) Compensation

งานฉุกเฉิน

งานที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า และมีความจำเป็นต้องให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานโดยเร่งด่วน หากไม่มาแล้วอาจจะเกิดผลเสียหายต่อเครื่องจักร ระบบการผลิต หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

1. กรณีฉุกเฉินมีสิทธิ์เบิกค่าพาหนะและค่าเรียกตัว: พนักงานบังคับบัญชา/ พนักงานปฏิบัติการ/ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

2. กรณีเข้าเวรตามรอบ: มีสิทธิ์ได้รับวันลา Compensate Leave รวม 2 วัน เพื่อชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ต้องจำกัดตนเองอยู่ในพื้นที่ห่างจากโรงงานไม่เกิน 30 หรือ 60 นาที ทั้งนี้ ยังไม่รวมวันชดเชยวันหยุดของบริษัท (ถ้ามี)

Compensate Leave: ยื่นคำขอผ่าน e-HR และเลือก Compensate Leave พร้อมระบุรายละเอียดการใช้วันหยุดชดเชยในช่องหมายเหตุ

อัตราเงินช่วยเหลือ (บาท/ครั้ง)

	พนักงาน บ./ ป.	พนักงาน สัญจ.พิเศษ	วิธีการเบิก
ค่าพาหนะ	300	150	เบิกผ่าน e-Xpense ยกเว้นภาษี
ค่าเรียกตัวฉุกเฉิน หรือ ค่าตามตัว	400	200	เบิกผ่าน eHR พนง.รับผิดชอบภาษี

การอนุมัติ

อยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

เงื่อนไข

- กรณีที่บริษัทได้จัดรถรับ-ส่งสำหรับการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถเบิกค่าพาหนะได้ โดยให้เบิกได้เฉพาะค่าเรียกตัวฉุกเฉิน หรือค่าตามตัว เท่านั้น
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรอบเวร ต้องดำเนินการหาผู้เข้าเวรแทนและแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มแทนเวร โดยผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ เท่านั้น

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ตารางการสื่อสาร ภาวะฉุกเฉิน : จะมีการสื่อสารกรณีฉุกเฉิน ผ่าน Emergency site 3 & Emergency site 7 ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ จะมีการ Review ประจำปีโดย emergency แต่ละ site กับคณะกรรมการ CSR

การสื่อสาร	โทรศัพท์แจ้งรายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
นิคมอุตสาหกรรม ฯ	<input type="checkbox"/> การนิคมมาบตาพุดมาบตาพุด (กนอ.) <input type="checkbox"/> ศูนย์เฝ้าระวังและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม (EMCC)	D-IC D-IC
หน่วยงานราชการ	<input type="checkbox"/> ดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุด (EIC) <input type="checkbox"/> กองปฏิบัติการท่าเรือ (กรณีสารเคมีรั่วไหลลงทะเล) <input type="checkbox"/> สำนักงานประมาณ (กรณีเกี่ยวข้องกับสารรังสีรั่วไหล / ผลกระทบทางรังสี)	LSC LSC LSC
สถานีตำรวจ	<input type="checkbox"/> สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ระยอง (กรณีได้รับผลกระทบการจราจร)	LSC
โรงพยาบาล	การนำตัวส่งโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์หรือพยาบาล	LSC
โรงงานข้างเคียง	<input type="checkbox"/> บริษัท โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (PTT) <input type="checkbox"/> บริษัท แพรกซ์แอร์ จำกัด (PRAXAIR) <input type="checkbox"/> บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน) (VNT) <input type="checkbox"/> บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (SAKC) <input type="checkbox"/> บริษัท โดกยามา สยามซิลิกา จำกัด ถนน I-3 A <input type="checkbox"/> บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) <input type="checkbox"/> บริษัท ยูไนเต็ดซิลิกา (สยาม) จำกัด (USSL) ถนน I-3 <input type="checkbox"/> บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG 2)	LSC / EC
ชุมชน	กรณีที่เกิดคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ติดต่อผ่านทาง CSR	D-IC/LOFR/CSR
ทีมสนับสนุนช่วยเหลือการ ตอบโต้เหตุ (ทีมดับเพลิง /ทีมสนับสนุนการตอบโต้)	<u>กลุ่ม EMAG</u> <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ – 1 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท. โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ – 4 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR 1 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR 2 <input type="checkbox"/> บริษัท ปตท.โรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR 3 <input type="checkbox"/> บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) <input type="checkbox"/> บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน) (VNT) <input type="checkbox"/> บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) <input type="checkbox"/> บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด <u>ทีมสนับสนุนจากเทศบาล / จังหวัดระยอง</u> <input type="checkbox"/> งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลเมืองมาบตาพุด <u>ทีมสนับสนุนภายในกลุ่ม SCG Chemicals</u> <input type="checkbox"/> บริษัท ไทยโพลีเอททิลีน จำกัด (TPE) <input type="checkbox"/> บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (MOC)	LSC

<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด </div>	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4.5.1 Trunk Mobile Radio System (Digital)

สำหรับทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน แต่ละหน่วยงานจะใช้ช่องความถี่แยกกันดังตัวอย่างเช่น

Channel: SAFETY MMA

Channel: MMA-OPE1

Channel: MMA-OPE2

Channel: MMA-Support

Channel: MMA-Loading

Channel: MMA-ENG

Channel: MMA-MER

Channel: MMA-MES

Channel: MMA-PdM

Channel: MMA-IE

Channel: MMA-EE

Channel: ROC ER

Channel: ROC ER (EM on call & First Aid)

4.5.2 Hot line system

จะมีโทรศัพท์สายตรงต่อกันระหว่าง Site เป็นลักษณะยกหูแล้วจะต่อถึงกันโดยอัตโนมัติซึ่งจะต้องอยู่ในห้องควบคุม (CCR) ของแต่ละบริษัท ใช้ในการประสานงานกับลูกค้า ระหว่าง Shut down plant ดังนี้

ระหว่าง TMMA กับ MOC

ระหว่าง TMMA กับ MTT

ระหว่าง TMMA กับ BST

ระหว่าง TMMA กับ SPRC

ระหว่าง TMMA กับ GLOW

และพื้นที่อื่นๆ

INTERNAL บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4.5.3 โทรศัพท์ระหว่างบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง

โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารจะทำการติดต่อโรงงานข้างเคียง , ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร Emergency on call หน่วยงานราชการ และหน่วยงานหรือบุคคลอื่นตามที่เป็นต่อการระงับเหตุ

4.5.4 Short Message Service (SMS)

เป็นระบบที่ใช้ติดต่อทางเดียวกับบุคคลที่มีโทรศัพท์และในกรณีที่ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มบุคคลสามารถทำได้โดยใช้ SMS group เช่น กลุ่มผู้นำชุมชน , กลุ่ม Emergency on call หรือ กลุ่มหน่วยงาน Branding ซึ่งในภาวะฉุกเฉินสามารถใช้ระบบนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร นอกจากนี้ยังใช้รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสรุปเหตุฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.5.5 สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินและแจ้งเหตุ (Siren and Pager)

เริ่มตั้งแต่ผู้ที่พบเหตุฉุกเฉินต้องสื่อสารให้ผู้อื่นทราบเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้อื่นทราบและช่วยเหลือทั้งในการระงับเหตุ และการแจ้งเหตุต่อไปยัง CCR ทราบเหตุการณ์ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูลในทุกช่องทางเช่น โทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ดังนั้นเครื่องมือในการสื่อสาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นประกอบด้วย

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ใช้เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบว่ามีการเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานหรือจากพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นผู้ที่ได้ยินจะไปรวมยังจุดรวมพล เพื่อรอคอยคำสั่งสัญญาณ สัญญาณเตือนภัยประกอบด้วย

1) Fire Alarm

มีไว้สำหรับผู้ที่พบเห็นภาวะฉุกเฉินใน Plant เช่น สารเคมีรั่วไหล, ก๊าซรั่วไหล , ระเบิด , ไฟไหม้ หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่ร้ายแรง มีหน้าที่กด ปุ่ม Alarm ในบริเวณนั้น โดยปกติสัญญาณ Alarm จะดังในบริเวณพื้นที่ที่กดและห้องควบคุมการผลิต (Control Room) โดยที่จะมีการแสดงตำแหน่งของบริเวณที่กดด้วย

การปฏิบัติหลังได้ยินเสียง Alarm

1. Operator เจ้าของพื้นที่ ไปดูหน้างานแล้วรายงานมายังหัวหน้ากะ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. หัวหน้ากะประเมินสถานการณ์ ถ้าจำเป็นสั่งให้ B/M กดสัญญาณ Plant Emergency Alarm เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
3. พนักงานผลิต ให้ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 7 เรื่องวิธีปฏิบัติในการระงับเหตุ
4. ผู้ที่ไม่ใช่พนักงานผลิตเจ้าของ Plant ให้ไปรวมที่จุดรวมพลที่ CCR หรือจุดรวมพลข้างเครื่องซึ่ง

2) ระบบตรวจจับ Gas Detector Alarm


ระบบ Gas Detector Alarm จะติดตั้งอยู่ในกระบวนการผลิต ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแก๊สรั่ว หรือสารเคมีรั่วไหลโดยปกติจะถูก SET ไว้ที่ 10% ของ Low explosion Limit เมื่อ Gas Detector ตรวจพบก๊าซไวไฟ หรือสารเคมี จะส่งสัญญาณ Alarm ไปที่ Control Room ของโรงงาน การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียง Alarm ของ Gas Detector

1. Operator หรือ Board Man ใน Control room จะต้องมีหน้าที่
 - ตรวจสอบ Alarm ว่าอยู่ตำแหน่งใดและส่งคนไปตรวจสอบ
 - รายงานผู้บังคับบัญชา และ Safety ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
2. ในกรณีที่ เป็น Fault Alarm ให้ทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสอบสวนสาเหตุ โดยผู้จัดการแผนก / วิศวกรที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างใกล้ชิด

3) Plant Emergency Alarm

สัญญาณ Plant Emergency Alarm จะดังขึ้นเมื่อกดปุ่มสัญญาณในห้อง CCR ซึ่ง F/M จะเป็นผู้สั่งการให้ Board Man กด ซึ่งลักษณะสัญญาณเป็นดังนี้

30 วินาที



เสียง Alarm จะดังขึ้นที่โรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน , ใน Control Room , Board Man มีหน้าที่แจ้งภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบ Paging System พร้อมทั้งแจ้งให้ Emergency Center ทราบทางโทรศัพท์ หรือวิทยุสื่อสาร

ประกาศข้อความ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

“ขณะนี้เกิดเหตุการณ์ _____ (ชนิด) _____ ที่บริเวณ _____ ในโรงงาน _____ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน”

การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียง Plant Emergency Alarm

1. หยุดงานที่ไม่ใช้งาน Operation ทั้งหมด
2. Work Permit ทุกชนิดถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3. พนักงานที่ไม่ได้อยู่สถานงานผลิตให้ไปรวมพลที่จุดรวมพล
4. ทำการ Head Count และรอรับคำสั่งจาก EM / OC
5. พนักงานผลิตให้ทำตาม แผนฉุกเฉินของหน่วยงาน

4) All Clear Alarm

สัญญาณนี้จะถูกส่งจากโรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉินก่อน และจะถูกถ่ายทอดไปยังจุดต่าง ๆ ผ่านทางเสียงตามสาย , Paging, วิทยุสื่อสาร โดยเฉพาะบุคคล

สัญญาณ

30 วินาที

เสียง Alarm จะดังขึ้นที่โรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน , ใน Control Room , Boardman มีหน้าที่แจ้งภาวะฉุกเฉินผ่านระบบ Paging System

ประกาศข้อความ

“ขณะนี้ภาวะฉุกเฉินโรงงาน _____ ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอให้ทุกคนกลับเข้าทำงานตามปกติ, ส่วน Work Permit ทุกชนิดต้องการขอใหม่ทั้งหมด”

การปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียง Alarm

เมื่อได้ยินเสียง “Alarm “ ให้กลับเข้าทำงานปกติ ส่วน Work Permit ทุกชนิดถูกยกเลิกในขณะเกิดเหตุแล้วหากต้องการทำงานใหม่ต้องการขอ Work Permit ใหม่

5) Evacuation Alarm (สัญญาณอพยพ)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

การอพยพจะกระทำต่อเมื่อ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสั่งการให้อพยพได้แก่ Emergency Manager (EM) สั่งอพยพจากนั้น Shift supervisor แจ้ง Boardman เพื่อเปิดสัญญาณ อพยพ

สัญญาณ

30 วินาที

เสียง Alarm จะดังขึ้นที่โรงงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน , ใน Control Room , Boardman มีหน้าที่แจ้งภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบ Paging System

ประกาศข้อความ

“ขณะนี้ภาวะฉุกเฉินโรงงาน _____ ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ให้ทุกคนเตรียมอพยพ”

การปฏิบัติ

ให้อพยพตามเส้นทางที่ผู้นำ หรือหัวหน้าทีมกำหนด โดยเดินเร็วตามกัน ผู้ที่อยู่ใต้ลมของจุดเกิดเหตุต้อง Stand by และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทำการอพยพ

6. จุดรวมพล (Assembly point)

เมื่อพนักงานหรือผู้รับเหมาที่ทำงานภายในพื้นที่โรงงาน TMMA ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้ , ก๊าซหรือสารเคมีรั่วไหล ให้มารวมกันที่จุดรวมพลที่กำหนดไว้เพื่อทำการ Head count โดยใช้แบบฟอร์ม Head count (SE-F-0006) แล้วรายงานต่อ Emergency Manager ถึงจำนวนของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสภาพการบาดเจ็บ

- สำหรับพนักงาน TMMA ที่ปฏิบัติงานในเขตกระบวนการผลิต ให้ไปรวมพลภายในอาคาร CCR ผู้ที่ทำการ Head count คือ Floor Leader ตัวแทนของแต่ละแผนก รายงานผลต่อ Boardman เพื่อแจ้งให้ Emergency Manager ทราบ ตามลำดับ ถึงจำนวนของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสภาพการบาดเจ็บ
- โดยรายละเอียดจุดรวมพลของโรงงาน MMA และ ACRYLIC มีดังนี้

จุดรวมพลโรงงาน MMA

1. จุดรวมพลข้างเครื่องชั่ง ข้างอาคารราชพฤกษ์
2. จุดรวมพลในห้องควบคุม CCR
3. จุดรวมพลบริเวณด้านหน้าอาคารเทคนิค

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

จุดรวมพลโรงงาน ACRYLIC

1. จุดรวมพลด้านหน้าที่จอดรถ ด้านข้าง G1
2. จุดรวมพลในห้องควบคุม CCR

จุดรวมพล Site#3 ที่บริเวณเครื่องชั่ง G2- ROC

จุดรวมพล Site#7 ที่บริเวณอาคาร Admin RIL ด้านหลัง First Aid

สำหรับพนักงานผลิตประจำอาคารจ่ายสินค้าและผู้รับเหมาที่ทำงานนอกเขตกระบวนการผลิต ให้ไปรวมพลด้านข้างป้อม ปรก. บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร Product Loading ซึ่งมีป้ายจุดรวมพลผู้รับเหมาบอกชัดเจน ผู้ที่ทำการ head count คือ Floor Leader ที่ถูกกำหนด จากนั้น รายงานต่อ Boardman เพื่อแจ้งให้ Emergency Manager ทราบ ตามลำดับ ถึงจำนวนของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงสภาพการบาดเจ็บ

4.5.6 Building Alarm

4.5.6.1 Building Alarm สำหรับสำนักงานทั่วไป

Building Alarm สำหรับสำนักงานทั่วไป จะดังก็ต่อเมื่อมีผู้กดปุ่ม Fire Alarm ในสำนักงาน หรือระบบตรวจจับ (Smoke / React Detector) ทำงานสำหรับผู้พบเห็นไฟไหม้ในอาคารเป็นคนแรก ให้รีบแจ้ง Emergency Center และกดปุ่มสัญญาณ Fire Alarm ก่อนจึงทำการดับไฟเบื้องต้นด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือเสียง Alarm จะดังได้เฉพาะในบริเวณอาคารนั้น ๆ ผู้ที่ได้ยินเสียงดังกล่าวจะต้องหยุดงานที่ทำอยู่ ออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยทันที

4.5.6.2 Building Alarm ใน Control Room

Building Alarm ใน Control Room แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

2.2.1 Alarm เนื่องจาก Heat / Smoke Detector ที่อยู่บนเพดานห้อง Control Room ทำงาน

- 1) ผู้ที่พบเห็นไฟไหม้ให้แจ้ง Emergency Center ก่อนแล้วทำการดับไฟเบื้องต้น
- 2) ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้อพยพออกจาก Control Room ไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย
- 3) กรณีดับไฟด้วย CO2 ชนิดมือถือให้ระวังปริมาณ ออกซิเจนใน Control Room ด้วยถ้ารู้สึกหน้ามืดให้รีบออกจาก Control Room ทันที

4) ควรให้ผู้ที่ได้ SCBA เป็นผู้ดับไฟหรือไปทดแทนผู้ที่ไม่ได้ใส่ SCBA

2.2.2 Alarm เนื่องจาก Heat / Smoke Detector ที่อยู่ใต้ Raise Floor บริเวณ Rack Room, Control

INTERNAL บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

Room และหรือ Substation ทำงาน และหรือ เกิดจากการกดปุ่มหรือโยกสวิตช์ Fire Alarm ในระบบดังกล่าว มีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) เมื่อได้ยินสัญญาณ Alarm ให้ตรวจสอบว่าเกิดที่ Zone ไหน แล้วเปิดฝาทำการตรวจว่าเกิดการลุกไหม้หรือไม่ ถ้าเกิดจริงให้รีบแจ้ง Emergency Center
- 2) พิจารณาว่าสามารถหนีด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2 หรือต้อง Activate เปิดระบบ Innergen เพื่อ หนีพื้นที่ได้ Floor ของห้องนั้น
- 3) ถ้าตัดสินใจ ใช้เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2 หรือ Activate Innergen ให้สั่งอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ห้องดังกล่าวก่อนทำการ หนี หรือ ปลดสวิตช์ และห้ามมิให้บุคคลอื่น ๆ เข้าไปในห้องดังกล่าว จนกว่าจะตรวจสอบว่าปลอดภัยโดยใช้ Gas Detector
- 4) เมื่อนักก๊าซ หมดจากระบบแล้ว ควรทิ้งไว้สักครู่ก่อนเข้าทำการตรวจสอบ และผู้ที่เข้าทำการตรวจสอบต้องสวมอุปกรณ์ SCBA และใช้เครื่องวัด Gas Detector เพื่อตรวจสอบว่าไฟได้ถูกดับหมดหรือยังโดยเปิดฝารest Floor ดู
- 5) เมื่อเพลิงไหม้สงบแจ้ง Emergency Center ทราบ และออกไปแจ้งจัดซื้อเพื่อ Refill Innergen ทดแทนส่วนที่หนีไป Building Alarm ใน Control Room จะดังก็ต่อเมื่อมีผู้กดปุ่มหรือโยกสวิตช์ Fire Alarm หรือเครื่องตรวจจับ (Smoke / Heat Detector) ทำงาน โดยทั่วไปหลังจากเสียง Alarm ดังขึ้น 60 วินาที ก๊าซที่ใช้ในการดับเพลิงจะถูก Release ออกมาอัตโนมัติ

แนวปฏิบัติของผู้ที่อยู่ใน Control Room ของ Plant

เมื่อก๊าซที่ใช้ดับเพลิงถูกฉีดออกมา ถึงแม้ว่าบริเวณที่ฉีดโดยทั่วไปจะอยู่ที่ได้ Raise Floor และ Rack Room เมื่อก๊าซดังกล่าวฉีดออกมาหรือมีโอกาสที่จะผ่านรอยต่อพื้นของ Raise Floor ที่ CCB ขึ้นมาการปฏิบัติควรกระทำดังนี้

1. พิจารณาว่าจำเป็นต้อง Emergency S/D หรือไม่ แล้วอพยพคนออกจาก Control Room ไปยังจุดปลอดภัยด้านนอก และโทรแจ้ง Emergency Center ทันที
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าไปใน Control Room เพื่อ S/D Plant ให้ใส่ SCBA เข้าไปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้รีบออกมาทันที
3. เมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติก่อนเข้าไปใน Control Room ให้ตรวจวัดปริมาณก๊าซ ออกซิเจนให้แน่ใจก่อนทุกครั้ง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

4. กรณีเป็น Fault Alarm ให้ทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุโดยเร็ว โดย ผจพ./วศ.ที่เกี่ยวข้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

4.6 ระบบดับเพลิง (Fire & Safety Equipment)

บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมระบบดับเพลิง (Fire pump) ที่สามารถจะเดินระบบได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยในระบบจะมีการเติมน้ำเพียงพอลงอยู่ตลอดเวลา น้ำที่ใช้ในการดับเพลิงจะใช้น้ำสำรองฉุกเฉินจากบ่อ Fire Pond ในการดับเพลิง สำหรับอุปกรณ์อื่นๆเช่น ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ Hydrant, Fix monitor, ระบบ FOAM บริษัทฯ ได้ออกแบบเพียงพอต่อการใช้งานสามารถดูข้อมูลรายการอุปกรณ์ต่างๆ

4.6.1 การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

เพื่อให้อุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินโดยจัดให้มีการตรวจเช็คตามแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการตรวจจะทำการตรวจตามวิธีการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ที่ระบุใน Checklist การตรวจสอบอุปกรณ์

4.6.2 การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เพื่อให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพอเพียงและเหมาะสมกับการใช้งาน เหมาะสมกับความเสี่ยงในพื้นที่ที่ต้องมีการใช้งาน

- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พิจารณาข้อมูลจาก SDS ของ Product ทุกตัวที่มีในบริษัทฯ เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ครบตามคำแนะนำของ SDS หรือมีข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อม หรืออื่นๆ แล้วพิจารณาลงในข้อมูล SE-D-0002 และกำหนดให้มีการทบทวน SDS ปีละครั้ง
- กระเป๋าฉุกเฉิน กำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณ อายุยาและจำนวนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 1 เดือน/ครั้ง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5. การปฏิบัติการตอบโต้สภาวะฉุกเฉินฉุกเฉิน (Emergency Response)

5.1 ขอบข่ายการปฏิบัติ

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน รวมถึงภัยคุกคามเหตุการณ์ที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยนี้ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลำดับ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมเหตุฉุกเฉินตั้งแต่เริ่มมีผู้พบเหตุฉุกเฉินไปจนกระทั่งเหตุการณ์เป็นปกติ เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประสานงานและการระงับเหตุการณ์ อพยพ ภาวะฉุกเฉินในแต่ละเหตุการณ์อาจมีความจำเป็นที่ต้องเลือกวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ผู้เกี่ยวข้องในการระงับเหตุควรใช้วิจารณญาณและปรับวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์และตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินพนักงานจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งแผนฉุกเฉินนี้จะครอบคลุมถึงเหตุการณ์ ดังนี้

1. เหตุการณ์ที่ผิดปกติในโรงงานและอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานข้างเคียง
2. ไฟไหม้/ ระเบิด
3. แก๊สรั่ว
4. Major Loss of primary containment (LOPC) หรือ สารเคมีรั่ว
5. Major Personal injury
6. สารกัมมันตรังสีรั่วไหล
7. แผนฉุกเฉินในสำนักงาน
8. แผนก๊าซพิษรั่วไหลมาจากภายนอกบริษัท
9. แผนฉุกเฉินระบบแนวท่อขนส่ง
10. แผนฉุกเฉินกรณีรถขนส่งสารเคมีทั้ง Raw mat และ ผลิตภัณฑ์

5.2 แผนฉุกเฉินของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำหน้าที่จะต้องรู้แผนฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.2.2.1 แผนจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จังหวัดระยอง

5.2.2.2 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนครอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567


ตัวอย่างการเปรียบเทียบระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินของโรงงานกับหน่วยงานรัฐ

ขนาดภัยพิบัติ	แผนชาติ	แผนฉุกเฉินด้าน สารเคมีจังหวัดระยอง	แผนฉุกเฉินนิคม อุตสาหกรรม	แผนฉุกเฉินโรงงาน ในพื้นที่นิคม
ภัยขนาดใหญ่พิเศษ	ภาวะฉุกเฉินระดับ 4			
ภัยขนาดใหญ่	ภาวะฉุกเฉินระดับ 3			
ภัยขนาดกลาง	ภาวะฉุกเฉินระดับ 2	เหตุฉุกเฉินระดับ 2		
ภัยขนาดเล็ก	ภาวะฉุกเฉินระดับ 1	เหตุฉุกเฉินระดับ 1	ภาวะฉุกเฉินระดับนิคม อุตสาหกรรม 3	เหตุฉุกเฉินระดับ 3
		เหตุฉุกเฉินระดับ โรงงาน/สถาน ประกอบการ	ภาวะฉุกเฉินระดับนิคม อุตสาหกรรม 2	เหตุฉุกเฉินระดับ 2
			ภาวะฉุกเฉินระดับนิคม อุตสาหกรรม 1	เหตุฉุกเฉินระดับ 1
			เหตุผิดปกติระดับนิคมฯ	เหตุผิดปกติระดับ โรงงาน ระดับ 0 (แจ้งกนอ.ภายใน 10 นาที)

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567


แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 1

แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 1



แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 2


แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 2



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567


แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 3

แผนผังควบคุมภาวะฉุกเฉิน โรงงาน MMA ระดับที่ 3




5.3. การปฏิบัติการรับเหตุ

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ ระเบิด การแจ้งเหตุและรับเหตุการณ์เบื้องต้นให้เป็นตามแผนผังดังนี้



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567



หมายเหตุ - การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแต่ละกรณี ตาม Process hazard analysis (PHA) ระบุความเสี่ยง ให้ใช้วิธีการ

ตอบโต้ตามที่ระบุไว้ใน Pre-fire plan

- การติดต่อประสานงานกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ให้เปลี่ยนช่องการติดต่อของ trunk radio ไปช่อง 4 (Emergency) โดยอัตโนมัติ หลังประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1
- ในส่วนของ Operation ให้ใช้ช่อง 1 ในการ S/D โรงงาน เพื่อสะดวกในการติดต่อ และประสานงานภายใน MMA
- การแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในองค์กรในแจ้งผ่านระบบ Group Call โดย Emergency Center หลังจาก Shift supervisor (On-Scene) แจ้งให้ประกาศภาวะฉุกเฉิน
- การกำหนดที่ตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ให้พิจารณาให้ห่างจากจุดเกิดเหตุอย่างน้อย 100 เมตร และอยู่เหนือลม

5.4 กรณีเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ทั้งผลิตภัณฑ์ และ Raw mat

1. การแจ้งเหตุการณ์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ผู้ประสบเหตุการณ์ แจ้ง Shift supervisor โดยวิทยุสื่อสาร

ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบ

1. สถานที่เกิดเหตุ จุดที่เกิดเหตุ
 2. สาเหตุ หรือลักษณะของการรั่วไหล
 3. ความรุนแรงของเหตุการณ์
 4. การดำเนินการในขณะนั้น
 5. ชื่อผู้แจ้งเหตุ หน่วยงาน
2. การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และแจ้งเตือนภัย
- หัวหน้างานผลิตไปยังจุดเกิดเหตุทำการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์กรณีเป็นก๊าซหรือของเหลวไวไฟรั่วต้องหยุดงาน HOT WORK ทุกชนิดบริเวณใกล้เคียงทันทีและให้ Boardman ประกาศเตือนภัยทาง PAGING system ให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงทราบ
3. การควบคุมพื้นที่
- บริเวณที่มีการรั่วไหลของสารเคมี ต้องมีการควบคุมพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป โดยการกั้นธงแดงหรือแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ว่ามีการรั่วไหลของสารเคมี กรณีสารเคมีที่รั่วไหลเป็นก๊าซหรือของเหลวไวไฟ ต้องมีการควบคุมแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น จากงาน HOT WORK จากระถยนต์ ฯลฯ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และทำการแจ้งให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
4. การควบคุมสถานการณ์
- 4.1 สารเคมีที่เป็นก๊าซ

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นก๊าซไวไฟ ต้องควบคุมแหล่งกำเนิดประกายไฟ และทำการลดความเข้มข้นของกลุ่มก๊าซ เพื่อป้องกันการติดไฟ โดยการ SPRAY น้ำไปยังกลุ่มก๊าซให้ความเข้มข้นของก๊าซลดลง และบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงเย็นตัวลงลดโอกาสในการติดไฟ และ ทำการตัดแยกระบบ
 - 4.2 สารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟต้องควบคุมแหล่งกำเนิดประกายไฟ ตัดแยกระบบ และกักเก็บของเหลวไวไฟไว้ในบริเวณจำกัดไม่ให้กระจายออกไปถ้าสามารถตักหรือสูบใส่ถังได้ให้ดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Explosion Proof) กรณีไม่สามารถกักเก็บได้อาจจะต้องทำการระบายของเหลวดังกล่าวลงในบ่อบำบัด ของโรงงาน

4.3 สารเคมีที่สามารถติดไฟได้เอง เมื่อสัมผัสกับน้ำหรืออากาศ

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่สามารถติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับน้ำหรืออากาศ ห้ามใช้น้ำดับเพลิงโดยเด็ดขาด ต้องใช้ Dry Chemical หรือทรายในการดับเพลิง และกลบสารเคมีดังกล่าวด้วยทรายแห้งๆ ป้องกันไม่ให้ลุกติดไฟ

4.4 สารเคมีที่เป็นควันหรือไอ เมื่อรั่วออกมาภายนอก


เมื่อมีการรั่วของไอที่มีควัน จะต้องแจ้งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงให้ทราบและอพยพออกจากบริเวณเกิดเหตุไปในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางลม (สังเกตจาก Wind Sock) หลังจากนั้นให้ทำการควบคุมควันที่ลอยในอากาศด้วยการฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อให้ควันผสมเจือจางกับน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไอสารเคมี และ ตัดแยกระบบ

4.5 สารเคมีอื่นๆ

สารเคมีพวกของแข็งหรือของเหลวบางชนิด เมื่อมีการหกหรือรั่วไหลอาจไม่ต้องการดำเนินการอย่างเฉียบพลัน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อเนื่องมา แต่ก็ยังมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการปนเปื้อนไปในอากาศ น้ำ ดิน ก็ต้องดำเนินการแก้ไข เช่น กักไม่ให้ลงสู่ น้ำ ดิน หรือฟุ้งกระจายไปในบรรยากาศ โดยวิธีที่เหมาะสมของหน่วยงาน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMa	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

แผนผังการตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหล หรือ แก๊สรั่ว



5. การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่และการกำจัดของเสีย


สารเคมีที่เป็นของเหลวหรือของแข็งเมื่อมีการหกหรือรั่วไหลออกมาต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยและรวบรวมเศษวัสดุจากการทำความสะอาด และสารปนเปื้อนไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดตามวิธีการที่กำหนด

6. การติดตามคุณภาพน้ำ

เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นของเหลวลงสู่ระบบระบายน้ำ ต้องมีการเก็บตัวอย่างของน้ำไปทำการวิเคราะห์หาค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าเกินมาตรฐานที่กำหนดให้ทำการกักเก็บ และแก้ไขจนกว่าคุณภาพน้ำจะผ่านค่ามาตรฐานจึงสามารถระบายออกนอกโรงงานได้

<p>INTERNAL</p> <p>บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด</p>	<p>เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013</p> <p>ฉบับที่ : 13</p> <p>แก้ไขครั้งที่ : 13</p>
<p>เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA</p>	<p>วันที่ : 30 มิถุนายน 2567</p>

การจัดการกรณีเกิดเหตุกับรถขนส่ง MMA



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเมื่อรถขนส่ง MMA เกิดอุบัติเหตุ

กรณี รถขนส่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ไม่มีสารเคมีของ TMMA หก, รั่วไหล

1. กำหนดเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย โดย
 - ให้กั้นแยกจุดเกิดเหตุ โดยพื้นที่ อย่างน้อย 100 เมตร โดยรอบ
 - ให้อยู่เหนือลม
 - ให้อุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
2. กำจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ เช่นการสูบบุหรี่, ประกายไฟ, เปลวไฟ เป็นต้น
3. ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้วดิน หรือบริเวณอับอากาศ ในกรณีที่ MMA มีโอกาสไหลลงสู่แหล่งน้ำ ให้กั้นหรือปิดทางเดินของน้ำ เพื่อไม่ให้ MMA แพร่กระจายออกไป
4. เตรียมวัสดุดูดซับสารเคมีได้แก่ ดิน, ทราย เป็นต้น
5. Standby Dray chemical ไว้กรณีเกิดไฟไหม้ขึ้น
6. จัดเตรียม SDS เพื่อใช้ในการตอบโต้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณี รถขนส่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ทำให้สารเคมีของ TMMA เกิดหก, รั่วไหล

1. กำหนดเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย โดย
 - ให้กั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล โดยพื้นที่ อย่างน้อย 100 เมตร โดยรอบ
 - ให้อยู่เหนือลม
 - ให้อุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
 - อย่าอยู่ในที่ต่ำ
 - ให้ระบายอากาศในบริเวณที่อับอากาศก่อนเข้าระงับเหตุ
2. อพยพผู้คนที่อยู่ได้ลมออกไป อย่างน้อย 300 เมตร
3. กำจัดแหล่งที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ เช่นการสูบบุหรี่, ประกายไฟ, เปลวไฟ เป็นต้น
4. ถ้าเป็นไปได้ กำจัดการแพร่กระจายของ MMA โดยควบคุมที่แหล่ง โดยอาจปิดวาล์ว ซึ่งการเข้าระงับเหตุให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว(SCBA) และสวมชุดป้องกันที่ปิดมิดชิด
5. ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้วดิน หรือบริเวณอับอากาศ ในกรณีที่ MMA ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ให้กั้นหรือปิดทางเดินของน้ำ เพื่อไม่ให้ MMA แพร่กระจายออกไป

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

6. ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำฉีดฝอยเพื่อคลุมไอสารเคมี เนื่องจากน้ำที่ใช้ฉีดจะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เว้นแต่พื้นที่ดังกล่าวได้ทำการปิดกั้นไม่ให้ น้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำ
7. พยายามกัก MMA ที่หกหรือรั่ว โดยการทำเชือกกัน จากนั้นให้ใช้โฟมคลุมผิวหน้าของ ของเหลวเพื่อลดไอระเหย หรือไม่ให้กลุ่มไอระเหยของสารลอยตัว
8. ดูดซับสารที่หกหรือรั่วไหลด้วย ดิน, ทราย หรือวัสดุดูดซับสารเคมี ที่ไม่ติดไฟ หลังจากนั้นเก็บกวาดไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด โดยเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
ในกรณีที่ MMA ถูกกักอยู่ภายในเขื่อน ให้ทำการดูดลงถัง เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
9. เมื่อ MMA ถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณที่หกหรือรั่วไหล

กรณี รอยบนส่งผลเกิดพลิกคว่ำ ทำให้สารเคมี TMMA เกิดหก, รั่วไหล และอัคคีภัย

1. กำหนดเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย โดย
 - ให้กั้นแยกบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล โดยพื้นที่ อย่างน้อย 100 เมตร โดยรอบ
 - ให้อยู่เหนือลม
 - ใ้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
 - อย่าอยู่ในที่ต่ำ
 - ให้ระบายนํ้าในบริเวณที่อบอากาศก่อนเข้าระงับเหตุ
2. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงออกไป อย่างน้อย 1,000 เมตร
3. ทำการหล่อเย็นบริเวณภาชนะบรรจุด้วยน้ำ และพึงระลึกเสมอว่าน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน MMA จะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
4. ภาชนะบรรจุ MMA อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน ดังนั้นให้สังเกตการเปลี่ยนสีของภาชนะบรรจุ ถ้าเปลี่ยนสีให้ออกจากบริเวณนั้นทันที และห้ามยืนหัวหรือท้ายของภาชนะบรรจุ
5. ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชันใต้ดิน หรือบริเวณอบอากาศ ในกรณีที่ MMA ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ให้กั้นหรือปิดทางเดินของน้ำ เพื่อไม่ให้ MMA แพร่กระจายออกไป
6. การดับเพลิงให้ใช้โฟมชนิดแอลกอฮอล์ เพื่อปกคลุมผิวหน้าของของเหลว ไม่ให้ไอระเหยสัมผัสกับเปลวไฟ และออกซิเจน ซึ่งเพลิงไหม้จะหยุดในที่สุด
7. ถ้าไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้หล่อเย็นภาชนะบรรจุไปเรื่อย ๆ และปล่อยให้เพลิงไหม้ต่อไปจนเชื้อเพลิง หรือ MMA หหมด ซึ่งในที่สุดเพลิงไหม้ก็จะสงบเอง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

8. การเข้าระบบเหตุให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) และสวมชุดป้องกันที่ปิดมิดชิด
9. ภายหลังจากเพลิงไหม้สงบลงแล้ว ให้ทำการดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วย ดิน, ทราย หรือวัสดุดูดซับสารเคมี ที่ไม่ติดไฟ หลังจากนั้นเก็บกวาดไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด โดยเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป ในกรณีที่ MMA ถูกกักอยู่ภายในเขื่อนกั้น หรืออ่างระบายนํ้า ให้ทำการดูดลงถัง เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
10. เมื่อ MMA ถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณที่หกหรือรั่วไหล

รายชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์ติดต่อ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนส่ง

Transporter	Name Surname	Position	Tel.
Srithai	Mr.Thanason Chandhrangsu	Assistant General Manager Petrochemical Transportation Business	038-684747-8 081-6211444
Yusen	Mr.Jirayuth Butluk	Customer Service Chief	038-643-118 086-8445211
Nissei	Mr.Sarawut Lertsukprasert	Manager Logistics Department	038-522000 ext.136 085-1333578
VIV	คุณปาริชาติ สืบจากลี	เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย	02-7121044 ext.512
	คุณสุวรรณา หงษ์วิจิตร	ผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายจัดส่ง	02-7094601-4 087-3304056
TPA (Kiattana)	คุณประสิทธิ์ จันทา	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	02-8898720 ext.201
Itochu (SV)	Ms.Saranrak Boonsutas (Jeng)	Chief	02-2663086 ext.211 085-2609645
	Ms.Usa Srisamut	Assistant	02-2663086 ext.374 082-4426154

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.6 การเรียกบุคคลเข้าประจำการภาวะฉุกเฉิน

การเรียกบุคคลเข้าประจำการตามตำแหน่งในองค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งทาง โทรศัพท์ในระบบ SMS
2. สำหรับ On Call Duty ขึ้นไป
 - 2.1 กรณีอยู่ภายใน บริษัท ให้เข้าดำรงตำแหน่งทันที
 - 2.2 กรณีอยู่ภายในจังหวัดระยอง และสามารถเดินทางเข้ามาโรงงานหรือจุดเกิดเหตุ(กรณีรถขนส่งเกิดอุบัติเหตุ)ได้ภายใน 30 นาที ให้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันที และรับมอบภาวะกิจจากผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้า
 - 2.3 กรณีไม่สามารถเดินทางเข้ามาโรงงานหรือจุดเกิดเหตุ(กรณีรถขนส่งเกิดอุบัติเหตุ)ได้ภายใน 30 นาที ให้ติดต่อกลับทันที
 - 2.4 กรณีอยู่นอกเขตจังหวัดระยอง ให้รอการติดต่อเรียกจากโรงงานทาง โทรศัพท์ หรือ ข้อความ แต่ถ้าได้รับ โทรศัพท์ หรือ ข้อความ ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 กรณีที่สามารถเดินทางเข้ามาในโรงงานให้เดินทางเข้ามาทันที

5.7 การรักษาการณ์ และการทดแทนตำแหน่ง

1. ผู้บัญชาการภาวะฉุกเฉิน (IC, D-IC)

ลำดับที่ 1	D-IC ON-Duty
ลำดับที่ 2	IC
2. ผู้ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ON-SCENE)

ลำดับที่ 1	Foreman
------------	---------

5.8 การแจ้งภาวะฉุกเฉินผ่าน Emergency Group Call

แจ้งข้อความทางโทรศัพท์ในระบบ SMS

สำหรับผู้ได้รับการแจ้งเหตุ

ผู้ที่อยู่เวร On-call สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่ Emergency center site#3 เบอร์(038) 911100 ต่อ 2222, 3333 หรือ Emergency center site#7 เบอร์(038) 937911 ได้ เพื่อขอทราบสถานการณ์เบื้องต้น

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.9 เบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

- ใช้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุที่ ใน Emergency on call Site 3 & Site 7 ผ่านทาง email ประจำสัปดาห์ และใน Board Emergency ใน CCR

5.10 การปฏิบัติการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน

การแจ้งเหตุและติดต่อประสานงาน การระงับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน (ไฟไหม้ก๊าซรั่ว สารเคมีรั่วไหล ภัยคุกคาม) ภายในบริษัทฯ

5.10.1 ผู้พบเหตุภาวะฉุกเฉิน พิจารณาการความรุนแรง

1. ถ้าสามารถระงับเหตุได้ตัวเอง
 - แจ้ง Foreman ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเวรรับผิดชอบประจำบริษัทตลอด 24 ชั่วโมงหรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์
 - ทำการเข้าระงับเหตุโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อนเข้าระงับเหตุ
2. ถ้าไม่สามารถระงับเหตุได้
 - แจ้ง Foreman หรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์

5.10.2 Foreman พิจารณาการความรุนแรง

1. ถ้าสามารถระงับเหตุได้ตัวเอง
 - ดำเนินการระงับเหตุ
 - หลังการระงับเหตุทำการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับทราบ
2. ถ้าไม่สามารถระงับเหตุได้ต้องขอความช่วยเหลือจากทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและทีม Fireman
 - แจ้ง Boardman ดำเนินการตามแผนยกระดับภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1
3. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

5.10.3 Boardman ปฏิบัติตามแผนการยกระดับภาวะฉุกเฉิน (ปฏิบัติงานตามตารางเวรอยู่ 24 ชั่วโมง)

1. ประกาศภาวะฉุกเฉิน ภายในโรงงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและทำการอพยพไปยังจุดรวมพล ทางระบบกระจายเสียง

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. ทำการแจ้งทีมศูนย์สื่อสาร Emergency center-ROC รับทราบเพื่อขอระดับเพลิงพร้อมรถพยาบาลและแจ้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ On call รับทราบและเข้าพื้นที่ทาง SMS และ โทรศัพท์ตามตารางเวรรับผิดชอบ
3. ประสานแจ้งทีม ERT ตำแหน่ง EM, PL Leader เพื่อรับทราบสถานการณ์และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
4. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน Foreman หรือ OC

5.10.4 ทีมสื่อสาร Emergency center

1. แจ้ง Fire chief ให้นำรถดับเพลิงและรถพยาบาลเข้าสนับสนุนและระงับเหตุฉุกเฉิน
2. ประสานแจ้งทีม ERT ตำแหน่ง EM, PL Leader, MC-1, PL Admin ให้รับทราบเหตุการณ์
4. ประสาน PL Leader ในการส่งแฟกซ์แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /เหตุฉุกเฉิน เบื้องต้น ภายใน 10 นาที หลังเกิดเหตุ
3. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ รับผิดชอบ

5.10.5 ทีม ERT (Emergency Response Team)

1. เมื่อรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เข้าพื้นที่
2. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

5.11 การแจ้งเหตุและติดต่อประสานงาน การระงับเหตุฉุกเฉินภายนอกบริษัท

บริษัทได้กำหนดการแจ้งเหตุหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการแจ้งให้หน่วยงานต่างๆรับทราบหรือขอรับสนับสนุน

โดยแยกการแจ้งตามที่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้ตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- หน่วยงานราชการที่เป็นไปตามสายการควบคุม
- หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล, ปก.จังหวัด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, กองทัพเรือ เป็นต้น
- โรงงานข้างเคียง
- ชุมชนใกล้เคียง หรือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
- โรงพยาบาล

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน ทำการแจ้งหน่วยงานภายนอกตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสถานการณ์ต่างๆของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

5.12 การระงับเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินผู้ที่รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ต่างๆตามแผนฉุกเฉินให้เข้าพื้นที่มาปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์สื่อสารและให้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามระดับของเหตุภาวะฉุกเฉินของบริษัท


5.13 การตั้งศูนย์บัญชา

บริษัทได้กำหนดห้อง (Emergency Center room) เป็นศูนย์บัญชาการ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินเข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามความคิดเห็นของ EM

5.14 การตั้งจุดบัญชาการฉุกเฉิน (Command post)

ให้ OC เป็นผู้กำหนดจุดตามสถานการณ์โดยให้พิจารณาจากจุดเหนือทิศทางลม จุดที่สามารถมองเห็นสถานการณ์โดยรวมได้สะดวก จุดที่ทีมสนับสนุนสามารถเข้าถึงได้สะดวกเมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองจะต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้พิจารณาปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตามเหตุระดับเหตุฉุกเฉินของบริษัท(ระดับ 2 – 3) และปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล

5.15 แผนฉุกเฉินระบบแนวท่อขนส่ง




ขอบเขตการบริหารจัดการ

- แนวท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากท่าเรือ MTT ไปยังโรงงาน MMA plant
- แนวท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จาก MMA plant ไปยังโรงงาน MOC

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- แนวท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากโรงงาน MMA plant ไปยังลูกค้าภายในและภายนอก กลุ่มบริษัท SCG chemical และท่าเรือขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์



พื้นที่แนวท่อช่วงที่1 จาก MOC – Box culvert

ผู้รับผิดชอบในการจัดการเหตุฉุกเฉิน

1. เจ้าของพื้นที่ คือ RPL มีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ
2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

พื้นที่แนวท่อช่วงที่ 2 จาก Box culvert - ROC

ผู้รับผิดชอบในการจัดการเหตุฉุกเฉิน

2.1 พื้นที่รับผิดชอบจาก Box culvert – แนวรั้ว TMMA และ Pipe bridge ถนนทางเข้า CCB (Rack-H)

1. เจ้าของพื้นที่ คือ ROC safety มีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ
2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

2.2 พื้นที่รับผิดชอบ ภายในโรงงานTMMA

1. เจ้าของพื้นที่ คือ TMMAมีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ
2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

2.3 พื้นที่รับผิดชอบ ภายในโรงงาน ROC

1. เจ้าของพื้นที่ คือ ROC มีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่และเข้าระงับเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งสื่อสารให้กับเจ้าของท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ทราบ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

2. เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ (TMMA) มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น การประเมินและควบคุมสถานการณ์ การยกระดับภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารกับชุมชน หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน
3. กรณีที่ท่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ท่อของ TMMA แต่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแนวท่อ กำหนดให้ส่งทีม Operation ที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมินสถานการณ์และวางแผนสำหรับเข้าจับเหตุร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ด้วย
4. เจ้าของ Pipe rack คือ RPL มีหน้าที่ในการสื่อสารและประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์

สรุปการกำหนดพื้นที่และความรับผิดชอบของแนวท่อ

ช่วงแนวท่อ	พื้นที่	การแบ่งหน้าที่และกำหนดผู้รับผิดชอบ			
		เจ้าของพื้นที่ ▪ มีหน้าที่ตรวจสอบและระงับเหตุเบื้องต้น ▪ เป็น OC รวม	เจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ ▪ มีหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน ▪ เป็น OC	เจ้าของ Pipe rack ▪ เป็น OC รวม	ท่ออื่นๆที่อยู่บน Pipe rack ▪ เป็น OC รวม
แนวท่อช่วงที่ 1	MOC - Box culvert	▪ RPL	TMMA	▪ RPL	▪ เจ้าของท่อหรืออื่นๆที่วางบน Pipe rack เดียวกัน
แนวท่อช่วงที่ 2.1	พื้นที่รับผิดชอบจาก Box culvert - แนวรั้ว TMMA และ Pipe bridge ถนนทางเข้า CCB (Rack-H)	▪ ROC safety			
แนวท่อช่วงที่ 2.2	ภายในโรงงาน TMMA	▪ TMMA			
แนวท่อช่วงที่ 2.3	ภายในโรงงาน ROC	▪ ROC			
แนวท่อช่วงที่ 3	ROC - MTT	▪ EFT			

หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง Deputy Incident Commander (D-IC) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของแนวท่อ

- Deputy Incident Commander (D-IC) Area Owner หมายถึง พนักงานของเจ้าของพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- Deputy Incident Commander (D-IC) Pipeline Owner หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- **Deputy Incident Commander (D-IC) RPL** หมายถึง พนักงานของเจ้าของ Pipe rack ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- **Deputy Incident Commander (D-IC) Other Pipeline** หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุ และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บังคับบัญชา สั่งการสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และกำกับดูแลการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง On-Scene Commander(OSC) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของแนวท่อ

- **On-Scene Commander (OSC) Area Owner** หมายถึง พนักงานเจ้าของพื้นที่ ที่เป็นพนักงานปฏิบัติการระดับ Unit supervisor (US) หรือ Foreman ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น OC ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์และกำลังพลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
- **Co-On Scene Commander(Co-OSC) Pipeline Owner** หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นพนักงานปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน (Foreman MMA#1) ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น OC ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์และกำลังพลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
- **Co-On Scene Commander(Co-OSC) RPL** หมายถึง พนักงานของเจ้าของ Pipe rack ที่เป็นพนักงานปฏิบัติการระดับ Unit supervisor (US) หรือ Foreman ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น
- **Co-On Scene Commander(Co-OSC)Other Pipeline** หมายถึง พนักงานของเจ้าของท่อผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุ และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน พนักงานปฏิบัติการระดับ Unit supervisor (US) หรือ Foreman ที่ทำหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติงานในช่วงเกิดเหตุทำหน้าที่เป็น OC

การสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของแนวท่อ



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

6. แผนการอพยพ

การอพยพพนักงาน แบ่งเป็นการอพยพเป็น 2 พื้นที่คือ

6.1 การอพยพภายในพื้นที่

เป็นการอพยพมาจตุรวมพลของบริษัทที่กำหนดไว้ จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บริษัทหรือจากภายนอกบริษัท เมื่อพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุได้ยื่นสัญญาณแจ้งเหตุให้อพยพให้ปฏิบัติดังนี้

1. Board man เปิดสัญญาณไซเรนแจ้งเหตุ และประกาศสภาวะฉุกเฉินการอพยพ
2. หยุดงาน หยุดเครื่องจักร ปิดสวิตไฟฟ้าอุปกรณ์
2. อพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย ที่บริษัทกำหนด
3. รายงานตัวต่อผู้ตรวจนับ (Head count) ในที่รวมพลโดยแยกตามกลุ่มพื้นที่
4. ผู้ตรวจนับ (Head count) รายงานผลการตรวจนับยอดต่อ OC
5. กรณีมีผู้สูญหาย OC รายงานผลต่อ EM
6. OC พิจารณาสั่งจัดทีมค้นหากรณีมีผู้สูญหาย ให้ความช่วยเหลือ

เป็นการอพยพพนักงานจากจุดรวมพลตามที่บริษัทกำหนดไว้ภายใน เมื่อ EM พิจารณาว่าที่จุดรวมพลของบริษัทไม่ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือต้องการลดปริมาณคนที่ไม่เกี่ยวข้อง จึงสั่งให้อพยพไปยังจุดรวมพลอื่นที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้อพยพพนักงานไปที่สำนักงานนิคม RIL เป็นจุดรวมพลต่อไป เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม หรือไปจุดที่เหมาะสมอื่นๆตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยดุลยพิจารณาของ ED

6.2 การอพยพนอกพื้นที่

เป็นการอพยพพนักงานจากบริษัททันที จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่บริษัทหรือจากภายนอกบริษัท เนื่องจากการพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ภายในบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบทันที หรืออาจจะเกิดเหตุภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับการแจ้งเตือนมาแล้วจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการอพยพพนักงานออกนอกพื้นที่อันตราย ซึ่งทางบริษัทจะต้องมีแนวทางในการควบคุมระบบไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุดได้

INTERNAL บริษัท เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

6.2.1 การอพยพ ให้พนักงานและคู่ธุรกิจเดินเร็วไปยังจุดรวมพลที่บริษัทกำหนด และให้ผู้ทำหน้าที่เป็น Floor Leader ทำหน้าที่ Head Count และแจ้งผลต่อ Boardman ต่อไป

บริษัทกำหนดไว้ 3 จุดสำหรับโรงงาน MMA และ 2 จุดสำหรับโรงงาน ACRYLIC

จุดรวมพลโรงงาน MMA

4. จุดรวมพลข้างเครื่องชั่ง ข้างอาคารราชพฤกษ์
5. จุดรวมพลในห้องควบคุม ACRYLIC
6. จุดรวมพลบริเวณด้านหน้าอาคารเทคนิค

จุดรวมพลโรงงาน ACRYLIC


3. จุดรวมพลด้านหน้าที่จอดรถ ด้านข้าง G1
4. จุดรวมพลในห้องควบคุม

จุดรวมพล Site#3 ที่บริเวณตาสั่ง G2- ROC

จุดรวมพล Site#7 ที่บริเวณอาคาร Admin RIL ด้านหลัง First Aid

จุดรวมพล (Assembly point) โรงงาน MMA


- จุดรวมพลที่ 1 บริเวณลานจอดรถข้างป้อม G-1
- จุดรวมพลที่ 2 ที่ CCR
- จุดรวมพลที่ 3 บริเวณหน้าอาคารเทคนิค



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

จุดรวมพล (Assembly point) โรงงาน CCS

- จุดรวมพลที่ 1 หน้าที่จอดรถข้าง G-1
- จุดรวมพลที่ 2 CCR



7. แผนการบรรเทาทุกข์

ภายหลังจากที่สถานการณ์เหตุภาวะฉุกเฉินสามารถควบคุมได้และสงบลงแล้วต้องดำเนินการฟื้นฟูสภาพที่เสียหายให้กลับสู่สภาพปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์รวมถึงการป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล, สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินบริษัทและรวมถึงการป้องกันความเสื่อมเสียชื่อเสียงบริษัท โครงการเพื่อรองรับแผนฟื้นฟูได้แก่

7.1 การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุฉุกเฉินและแนวทางป้องกันกันในรูปแบบต่างๆ

- การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุฉุกเฉินและแนวทางป้องกันกันในรูปแบบต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแผนการรายงาน SE-P-0004 การสอบสวนและการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Investigation).

7.2 การบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

7.2.1 ภายในบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและตรวจสอบเพื่อ
 - ตรวจสอบรายชื่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน โดยแยกแยะเป็น ผู้ที่เสียชีวิต
 - ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อาจจะได้รับผลกระทบด้านจิตใจ

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

- **ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ**
 - เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ญาติของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
 - แจ้งญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งจัดการเรื่องยานพาหนะและการเดินทางเพื่อให้ญาติสามารถเดินทางมารับศพ หรือเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 - จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาตรวจสอบสภาพจิตใจของพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งการเยียวยาให้อยู่ในสภาพปกติเท่าที่สามารถทำได้
 - เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีศพหรือพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต
 - เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
 - ติดตามดูแลความก้าวหน้าในการบำบัดรักษา หรือการเยียวยาอาการบาดเจ็บของพนักงานเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม จนพนักงานหายและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ
 - ติดตามสิทธิประโยชน์หรือเงินทดแทนที่ญาติหรือพนักงานควรได้รับตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย
 - จัดหา หรือมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสภาพของพนักงานที่เพิ่งหายหรือฟื้นจากอาการบาดเจ็บ

7.2.2 ภายนอกบริษัท เช่น โรงงานข้างเคียง, ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

- **ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น** โดยศูนย์จะต้องดำเนินการดังนี้
 - รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก กรณีที่เกิดความเสียหายและสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น เขม่าจากควันไฟ ผงละออง ฝุ่น กลิ่นของสารเคมี เป็นต้น
 - จัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทและตัวแทนบริษัทประกันภัย ไปตรวจสอบและประเมินความเสียหายของบุคคลภายนอกทันที หลังจากรับเรื่องร้องเรียนเพื่อสรุปความเสียหายและนำเสนอคณะทำงานพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว
 - การสงเคราะห์ผู้ป่วยและติดตามเฝ้าระวังทางการแพทย์

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

7.3 การฟื้นฟูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

7.3.1 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เสียหายและสภาพแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับตัวแทนบริษัทประกันเพื่อประเมินสถานการณ์และมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

7.3.2 ให้ขนย้ายซากวัสดุที่เสียหาย หรือแหล่งที่ก่อให้เกิดกลิ่น เช่น ถังบรรจุสารเคมี, ทรายสารเคมี

7.3.3 จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ดูดสารเคมีที่ตกค้างตามแหล่งกักเก็บต่างๆ เช่น รางระบายน้ำ

ถึงเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย ทำความสะอาดรางระบายน้ำต่างๆ ที่มีทรายสารเคมีปนเปื้อน

7.3.4 ทำความสะอาดทรายสารเคมีที่ตกค้างบน กรวด หิน พื้นซีเมนต์หรือทรายน้ำมันที่ปนเปื้อนกับอุปกรณ์ต่างๆภายในกระบวนการผลิต เป็นต้น

7.4 การฟื้นฟูอุปกรณ์เครื่องจักร

7.4.1 ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อประเมินความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจักร

ในพื้นที่ที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

7.4.2 ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประเมินความเสียหายในเบื้องต้น

7.4.3 จัดทำรายการของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องสั่งซื้อใหม่ อุปกรณ์เครื่องจักรที่สามารถซ่อมแซมได้และแผนการที่จะให้โรงงานกลับมาเดินเครื่องโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุและเสียหายแล้ว

7.4.4 ให้จัดชุดปฏิบัติการเข้าไปทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุและเสียหายแล้วให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเข้าไปซ่อมแซมหรือฟื้นฟูโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทำความสะอาดและการเคลียร์พื้นที่ให้มากที่สุด

7.4.5 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรหรือจัดหาผู้รับเหมาให้เข้ามาติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

INTERNAL บริษัท เอสเอ็มเอ็มไอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

สำหรับน้ำที่ใช้ในการระบอัครักขัย หรือสารเคมี, น้ำมันที่หกั่วไหล, ของของเสียอันตรายหรือ ส่วนประกอบของของเสียอันตราย, น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีในขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินไหลลงสู่รางระบาย น้ำของบริษัฯและไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ของน้ำในรางระบายน้ำของบริษัฯที่กักเก็บไว้เทียบกับค่าควบคุมตามที่กำหนดไว้และกรณีค่าที่ตรวจวัด ไม่ผ่านค่าตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องดำเนินการนำน้ำดังกล่าวไปบำบัดหรือกำจัดจากหน่วยงาน ภายนอก

8. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

Business Continuity Plan (BCP)

เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญในกรณีที่เกิดสถานการณ์ซึ่ง กระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจจะครอบคลุมการดำเนินการเพื่อจัดการกับหยุดชะงักทางธุรกิจจากเหตุการณ์ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

โดยพิจารณาผลกระทบจาก

- ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ
เหตุเรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเพื่อทำการขนถ่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals ที่ท่าเรือฯได้ และ/หรือ
ผลกระทบที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับ-ส่งสินค้าทางท่อระหว่างท่าเรือฯ และบริษัทในกลุ่ม SCG Chemicals ได้
- การหยุดชะงักซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนถ่ายสินค้าอาจเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุการณ์ได้แก่เหตุการณ์เรือ ล่มบริเวณ

Approach Channel กีดขวางเส้นทางการเข้า-ออกของเรือสินค้า, เหตุการณ์ประทุหรือการก่อความไม่สงบทาง การเมืองโดยมีการปิดเส้นทางเข้า-ออกของเรือสินค้า, and เหตุการณ์การก่อวินาศกรรมท่อขนถ่ายสินค้า เป็นต้น การพิจารณาการนำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาดำเนินการให้ทาง ED เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการสั่งการให้ ผู้เกี่ยวข้องตั้งทีมและปฏิบัติตามแผน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

9. กฎหมาย และ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

9.1 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 9.1.1 พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- 9.1.2 พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 : การตรวจสอบโรงงาน
- 9.1.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
- 9.1.4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
- 9.1.5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- 9.1.6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
- 9.1.7 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2559
- 9.1.8 อ้างอิงข้อกำหนดของประกันภัย, มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน SP-002

9.2 : เอกสารอ้างอิง

- 9.2.1 SE-F-0002 : แบบฟอร์มสำหรับซ้อมแผนฉุกเฉิน (Pre-incident Plan)
- 9.2.2 SE-F-0003 : แบบฟอร์มตรวจสอบการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
- 9.2.3 SE-F-0004 : สรุปผลการซ้อมแผน
- 9.2.4 SE-F-0006 : รายชื่อ Head Count ของพนักงาน และผู้รับเหมา MMA
- 9.2.5 SE-D-0040 : เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS
- 9.2.6 EN-D-5102 : Specification & Design for Emergency Equipment

9.3 History of Changes

1. เปลี่ยนระบบ ER team จาก ระบบ ERT เดิม เป็น ICS ตาม TMMA ICS proceure (SE-D-0047)
2. ผังการสื่อสารไปยังหน่วยงานภายนอก และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีฉุกเฉิน
3. Linkage รายชื่อชุมชน และช่องทางการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

9.4 เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน สำหรับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงตาม รายชื่อบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ของ

Emergency Site 3 และ Emergency Site 7 จะอ้างอิงการ update จาก Emergency site 3 & site 7

เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อการนิคมมาบตาพุด (กนอ.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	
การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) ศูนย์วิทยุป้องกันภัยระยง (ศูนย์เกาะแก้ว) กองปฏิบัติการท่าเรือ (กปท.) เวลากลางวัน กองปฏิบัติการท่าเรือ (กปท.) เวลากลางคืนหรือ วันหยุด แจ้งเหตุเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยตำรวจ เทศบาล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตลอด 24 ชั่วโมง CAT บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) CE สื่อสารติดต่อเรื่องวิทยุมีปัญหา คุณชนิล	038-683-930-4 038-640700 ต่อ 33829 038-683305 - 8 ต่อ 116 038-687810 , 038-687806 - 8 ต่อ 115 038-615717 , 038-622343 , 081-6665812 089-2006243 , 02-5967699 , 02-5620086 , 085-1106632 , 02-5791824 02-1042835, 02-1042834 (24 ชม.) 089-6015234 (คุณป๊ CAT 086-448-3932)
ศูนย์ประสานงานและบัญชาการภาวะฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานในนิคมอุตสาหกรรม	
ศูนย์ประสานงานฯนิคมมาบตาพุด ศูนย์ประสานงานฯนิคมตะวันออก ศูนย์ประสานงานฯนิคมผาแดง ศูนย์ประสานงานฯนิคมเอเซีย ศูนย์ประสานงานฯท่าเรือมาบตาพุด&GPM ศูนย์ประสานงานฯนิคมอาร์ไอแอล ศูนย์ประสานงานฯ EFT ศูนย์ประสานงานฯ GUSCO สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาระยอง	Hot line 1504 / 0 3868 3129/ 0 3868 3930-6 0 3868 3961-2 0 3868 3318-20 0 3868 9091 0 3868 7810 0 3891 5285 0 3868 7511 0 3868 3848-9 038-687456 -9

INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง	
โรงพยาบาลมาบตาพุดระยอง	038-884444 , ER#110
โรงพยาบาลมวกูญระยอง	038-682136-9, ER(038-691808)
โรงพยาบาลกรุงเทพ - ระยอง	038-921999, ER#038-921921,921911
โรงพยาบาลระยอง	038-611104 , ER#2041
โรงพยาบาลบ้านฉางระยอง	038-603838, ER#102
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี	038-245735 , ER 038-245929, EMS#245777
โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยาชลบุรี	038-259911, ER 038-259912, EMS#1719
โรงพยาบาลบางละมุงชลบุรี	038-411551-2 , ER#109, 187
โรงพยาบาลสมเด็จพระ ญ ศรีราชาชลบุรี	038-322157 , ER#038-327555
โรงพยาบาลสมิติเวช - ศรีราชาชลบุรี	038-320300 , ER#038-324111
โรงพยาบาลพญาไท - ศรีราชาชลบุรี	038-770200-8, ER#038-770218
โรงพยาบาลชลบุรี	038-931000 , ER#1
โรงพยาบาลเอกชลชลบุรี	038-273840-7 , ER#51
เบอร์ติดต่อหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่ระยองและข้างเคียง	
ดับเพลิงเมืองระยองรถดับเพลิง 11 คัน	038-611145
ดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุดรถดับเพลิง 4 คัน	038-685191
ดับเพลิงบ้านฉาง รถดับเพลิง 5 คัน	038-695271
ดับเพลิงเทศบาลบ้านค่ายรถดับเพลิง 2 คัน	038-642555
ดับเพลิงเทศบาลเมืองชลบุรีรถดับเพลิง 9 คัน	038-282666
ดับเพลิงเมืองพัทยารถดับเพลิง 9 คัน	038-424679
ดับเพลิงศรีราชารถดับเพลิง 2 คัน	038-311666
ดับเพลิงนาเกลือรถดับเพลิง 2 คัน	038-222100
ดับเพลิงเทศบาลเมืองแกลงรถดับเพลิง 4 คัน	038-675222,038-671903
ดับเพลิงอำเภอดมรถดับเพลิง 3 คัน	038-351111
ดับเพลิงสัตหีบรถดับเพลิง 5 คัน	038-437212


INTERNAL การเงิน อนุมัติ	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อสถานีตำรวจในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง	
สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง	038-611-111
สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ระยอง	038-608-587-9
สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง	038-683-100,038-683-110
สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง	038-601-111,038-601-898
สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์	038-666-111
สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา	038-969-218,038-969-219
สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา	038-636-375-6
สถานีตำรวจภูธรแกลง	038-671-181,038-672-521
สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์	038-879-096
สถานีตำรวจภูธรเพ	038-651-803,038-652-999
สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง	038-659101,038-659-201
สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย	038-641-764,038-642-645
สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำ	038-638-500,038-638-442
สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น	038-894-250,038-894-345
สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง	038-634-256,038-634-258
เบอร์ติดต่อบริษัทในกลุ่ม EMAG	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	038-676-000,CCR-038-676-333 ดับเพลิง 038-676111
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ - 1	038-994-000,038-922-220,081-945-4493 ดับเพลิง 038-975-199
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถนนไอ - 4	038-683-447 ,038-925-715 , ดับเพลิง 0-3897-5799
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)	038-699-191 , 038-699-000
บริษัท รินไทย จำกัด (มหาชน) (VNT)	038-925-000 ศูนย์สื่อสาร ต่อ 2000 , จุกเงิน ต่อ 1247
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	038-613-571-3 ศูนย์สื่อสาร ต่อ 1820 , ดับเพลิง ต่อ 1828
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (BTC)	038-683-228 , ดับเพลิง 038-910-460 ต่อ 1460
บริษัท ไทยโพลีเอททิลีน จำกัด (TPE)	038-683-393 , ศูนย์กัญชกร 038-683-138,2191,2199
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯเทศบาลเมืองมาบตาพุด	038-685191 , คุณประวิทย์ รอบกิจ Tel.081-4363053

INTERNAL เรื่อง : เทศา เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMM	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

9.4 : แผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลมาบตาพุด



INTERNAL บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เอกสารหมายเลข : SE-P-0001-013 ฉบับที่ : 13 แก้ไขครั้งที่ : 13
เรื่อง : แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน TMMA	วันที่ : 30 มิถุนายน 2567

10.การทบทวนเอกสาร

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SE-P-0001 แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินให้มีการ Review เอกสารทุกๆ 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบดียิ่งขึ้นและเป็นปัจจุบันต่อไป