




เอกสารแนบ 21

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่โครงการ



ข้อกำหนดสำหรับงานผู้รับเหมา **CONTRACTION STANDARD**



CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
AKARA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED.

1



01

กฎระเบียบการเข้าพื้นที่
บริษัท อครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

2

ขั้นตอนการเข้าพื้นที่บริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 1

แลกบัตรประชาชนก่อนเข้าพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หรือแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน หากลืมนำบัตรประชาชนมาให้ใช้ใบอนุญาตขับขี่แทน



ขั้นตอนที่ 2

การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

1. บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่โดยอ่านค่าตัวเลขจากหน้าจอเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ The company improved the alcohol measurement before entering the area by reading numbers from the display breathalyzers .



หน้าจอแสดงผล 0 ผลเป็น "ลบ"
Display 0 Result is "Negative"

หน้าจอแสดงค่าตรวจวัดได้มากกว่า 0
ผลเป็น "บวก"
The display shows more than 0.
The result is "Positive".

หน้าจอแสดง "HI" ผลเป็น "บวก"
Display shows HI.
Result is "Positive"

หากตรวจวัดแล้วผลตรวจมากกว่า 0 % มีวิธีการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แจ้งผล
ทำการพัก 20 นาที ตามนโยบายบริษัทฯ
เมื่อครบ 20 นาที ตรวจวัดซ้ำอีกครั้ง
กรณีที่ 1 : ผลตรวจเป็น 0% เข้าพื้นที่ได้
กรณีที่ 2 : ผลตรวจมากกว่า 0%

ไม่อนุญาตเข้าพื้นที่
ทำการแจ้งผู้ประสานงาน บันทึกตามกฎหมาย
ระเบียบต่อไป

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

3

ระเบียบการแต่งกายเข้าพื้นที่

พื้นที่ทั่วไป เช่น อาคารสำนักงาน ตึกผู้มาเยี่ยมชม มาสัมภาษณ์งาน ประชุม อบรม ผู้มาเยี่ยมชม



พื้นที่กระบวนการผลิต เช่น ปฏิบัติงาน สัมภาษณ์งาน ส่งสารเคมี เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เสนอขายสินค้า
PPE พื้นฐาน ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย เสื้อสะท้อนแสง



4

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

02

ระเบียบการอบรมผู้รับเหมา

5

การเตรียมเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยพื้นฐาน (Contractor training)

อบรมความปลอดภัยผู้รับเหมา

การอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภท

การลงทะเบียนขอเข้ารับการอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง

1. อบรมออนไลน์ (Online)

- พร ศุภร์
- ห้องประชุมจะเปิดให้เข้าเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- เริ่มเช็คชื่อเวลา 10.00 - 10.10 น. (หากเข้าช้า อบรมรอบถัดไป)

2. อบรมที่บริษัทฯ On Site แบ่งออกเป็น 2 รอบ

- วันจันทร์ พร ศุภร์
- รอบเช้า 08.00 - 10.00 น. (หากเข้าอบรมรอบเช้าไม่ทัน ให้รอรอบบ่าย)
- รอบบ่าย 13.00 - 14.00 น.

หมายเหตุ

- กรณีงานเร่งด่วนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ให้แจ้งกับผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยโดยตรง เพื่อทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่
- กรณีที่ผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงาน ตรวจสอบแล้วยังไม่ผ่านการอบรมและไม่มีกรลงทะเบียนเพื่อขออบรม/ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ ***จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่***



โดยลงทะเบียนผ่าน Google form

CLICK HERE

สามารถคลิกเพื่อเข้าฟอร์มเพื่อลงทะเบียนและส่งให้ผู้รับเหมาได้เลย


6

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท จักร ธิออร์สเสส จำกัด (มหาชน)

การเตรียมเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยพื้นฐาน (Contractor training)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการอบรม



CLICK HERE

สามารถคลิกเพื่อดูวิธีขั้นตอนการลงทะเบียน
เข้ารับการอบรม

7

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

03

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกรอกเอกสาร

8

โครงสร้างการควบคุมงานสำหรับผู้รับเหมา

เจ้าหน้าที่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



ผู้ควบคุมงานอัครา (เจ้าของงาน)



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety)

ผู้ควบคุมงานอัครา (เจ้าของงานหรือผู้ประสานงาน)

- ประสานงานกับผู้รับเหมาตั้งแต่การเตรียมการแต่งกายจนถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบรายชื่อ จำนวนผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงาน **เอกสารใบอนุญาตเข้าทำงาน (AKR-DCC-FM-015)**
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety)

- อบรมความปลอดภัย **ตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ก่อนเข้าพื้นที่**
- สุ่มตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
- ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน



ผู้รับเหมา

ผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา (หัวหน้างาน)

- กรอกเอกสารให้ครบถ้วน **เอกสารใบอนุญาตเข้าทำงาน (AKR-DCC-FM-015)**
- กรอกเอกสารการประเมินความเสี่ยงสำหรับ **“ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน” (AKR-DCC-FM-012)**
- จัดเตรียม PPE พื้นฐาน และให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่นำมาปฏิบัติงานให้พร้อม ก่อนเริ่มงาน
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของทีมผู้รับเหมา

9

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจมีข้อมูลและข้อมูลความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การออกบัตรผู้รับเหมา

การอนุมัติบัตรผู้รับเหมา

หากผู้รับเหมาผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัวผู้รับเหมา และสามารถเข้าปฏิบัติงานในบริษัทได้ (บัตรมีอายุ 6 เดือน)

- ผู้รับเหมาต้องแสดงบัตรนี้กับเจ้าหน้าที่รปภ. ทุกครั้งเมื่อเข้าพื้นที่
- หากทำผิดกฎระเบียบเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีสิทธิ์จะบัตรผู้รับเหมา (หากผิดระเบียบครบ 3 ครั้ง) จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

บัตรเข้าปฏิบัติงานผู้รับเหมา
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล: _____
Name: _____

ชื่อบริษัท: _____
Company name: _____

(Training Record)

วันเดือนปี: _____
Date: _____

วันหมดอายุ: _____
Exp. date: _____

AKARA

บัตรเข้าปฏิบัติงานผู้รับเหมา
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Contractor Training

- การฝึกอบรมทั่วไป
- กฎหมาย
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ความรับผิดชอบ

Certificate

- Work at Height: _____
- Confined space: _____
- Mobile/Over head Crane: _____
- Other: _____

บัตรประจำตัวผู้รับเหมาอายุ 6 เดือน

กรุณาส่งบัตรนี้คืนให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเมื่อเข้าพื้นที่

หากทำผิดกฎระเบียบเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีสิทธิ์จะบัตรผู้รับเหมา (หากผิดระเบียบครบ 3 ครั้ง) จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

ผิดกฎระเบียบ 1 2 3

กรณีผู้รับเหมาท่านใดมี SKILL งานเฉพาะด้าน

จะถูกบันทึกหลังบัตร เพื่อแบ่ง SKILL ของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่

- WORK AT HEIGHT
- CONFINED SPACE
- MOBLIE/OVER HEAD CRANE
- OTHER

บัตรนี้จะออกโดยหน่วยงานความปลอดภัย

- ระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อบริษัท วันที่อบรม วันหมดอายุ
- และระบุรายเซ็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเท่านั้น

กรณีบัตรหาย

- ผู้รับเหมาต้องทำบัตรใหม่เอง และนำบัตรมาให้ SAFETY เซ็นยืนยัน

กรณีผู้รับเหมาเป็นจำนวนมาก

- ผู้รับเหมาสามารถเตรียมบัตรนี้ได้เองโดยป็นสำเนาแบบฟอร์มได้ที่หน้า 41 วันที่เข้าพื้นที่สามารถนำบัตรนี้มาลงทะเบียนเพื่อรับรายเซ็นยืนยัน

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจมีข้อมูลและข้อมูลความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา

ใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ

ใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ
AKR-DCC-FM-015

กฎระเบียบสำหรับ “ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน” และ “ผู้เข้ามาเยี่ยมชม” ในพื้นที่บริษัทฯ

กฎระเบียบสำหรับ “ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน” และ “ผู้เข้ามาเยี่ยมชม” ในพื้นที่บริษัทฯ
AKR-DCC-FM-012

แบบตรวจสอบการควบคุมอันตรายในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

แบบตรวจสอบการควบคุมอันตรายในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
AKR-DCC-FM-016

11

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจเฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดในการกรอกเอกสาร

1

ใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ

ใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ
AKR-DCC-FM-015

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้รับเหมา

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้รับเหมา

กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้รับเหมา และรายละเอียดการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประสานงาน (เจ้าของงาน Akara)

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน และการตรวจ PPE ก่อนเข้าทำงาน

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน และการตรวจ PPE ก่อนเข้าทำงาน

ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานจะต้องกรอกรายชื่อ ให้ครบตามจำนวนที่เข้ามาปฏิบัติงาน

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจเฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

12

รายละเอียดในการกรอกเอกสาร

1

ใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ

ใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ
AKR-DCC-FM-015

13

ส่วนที่ 3 ลงลายมือชื่อ เพื่อบออนุญาตเข้าทำงาน

ส่วนที่ 3 การลงลายมือชื่อ เพื่อบออนุญาตเข้าทำงาน			
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูล และสภาพบุคคลแล้วอนุญาตให้ ปฏิบัติงานได้	ผู้รายงานผู้รับทราบ	ผู้ควบคุมงาน (บริษัท อัครา)	หน้างานความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
			เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน (ฝั่งผู้รับทราบ)
ลงชื่อรับทราบ

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน (ฝั่งอัครา)
ลงชื่อรับทราบ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท อัครา
ลงชื่อรับทราบ

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจเวียนนามับและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดในการกรอกเอกสาร

2

กฎระเบียบสำหรับ “ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน” และ “ผู้เข้ามาเยี่ยมชม” ในพื้นที่บริษัทฯ

กฎระเบียบสำหรับ “ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน” และ “ผู้เข้ามาเยี่ยมชม” ในพื้นที่บริษัทฯ

14

ของวันทำ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (กรณีเกี่ยวข้อง)

ส่วนของ “ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน” และ “ผู้เข้ามาเยี่ยมชม”

ลงชื่อ _____ วันที่ _____

ลงชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนของเจ้าหน้าที่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย _____ วันที่ _____

ลงชื่อ
จป.บริษัทอัครา

AKR-DCC-FM-012 Rev.01

Effective Date: 13-Aug-2024

1 Page 1

เอกสารรับทราบข้อกำหนด
ผู้ปฏิบัติงานต้องเซ็นคนละ 1 ฉบับ

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจเวียนนามับและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

3

[illegible]

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

3

ในส่วนของผู้รับเหมา

[illegible]



**AKARA
RESOURCES**

แบบตรวจสอบการควบคุม

ประเภทงาน	รายละเอียด
	งานทั่วไป งานชุดประเภทตรวจสอบการปฏิบัติงาน (General Work) 1. ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE พื้นฐาน ได้แก่ หมวกนิรภัย, แว่นตา 2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ 3. ไม่มีการทำงานที่ซ้อนทับกับงานอื่น ในพื้นที่เดียวกัน 4. อุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ดี 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ของการทำงานในพื้นที่ขึ้น

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

04

เอกสารที่ต้องแนบ สำหรับงานเฉพาะ

17

เอกสารที่ต้องแนบสำหรับงานเฉพาะ

งานที่อับอากาศ (Confined Space Work)

- ใบรับรองแพทย์ (**ไม่เกิน 6 เดือน**) และต้องแสดงผลตรวจที่ไม่เป็นโรคต้องห้ามโดยแพทย์ระบุ 5 โรคต้องห้าม ได้แก่
 - a. โรคลมชัก
 - b. โรคเบาหวาน
 - c. โรคหัวใจ
 - d. โรคความดันโลหิต
 - e. โรคระบบทางเดินหายใจ
- ใบผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting Certificate)
- ใบผ่านการอบรมผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้ (Confined Space Certificate)

18

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจขอความลับและความปลอดภัย บริษัท จักรวรรดิรีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่างเอกสารผ่านการอบรม
การทำงานที่อับอากาศและการดับเพลิงขั้นต้น

[illegible]

CONFIDENTIAL
หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

[illegible]

☐ สามารถทำงานในที่ยี่นอกภาคใต้ (Fit to work)

☒ สามารถทำงานในที่ยี่นอกภาคใต้ แต่มีข้อจำกัดหรือความข้อจำกัด (Fit to work with restrictions)
(รายละเอียด: ข้อจำกัดการทำงานที่ระบุไว้ เช่น การยกของหนัก, การเดินบนที่สูง, การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไป)

☐ ไม่สามารถทำงานในที่ยี่นอกภาคใต้ (Unfit to work)

CONFIDENTIAL
หน่วยงานอาจชื่อนามยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่ต้องแนบสำหรับงานเฉพาะ

งานยกของหนัก (Lifting Work)

- ใบผ่านการอบรมปั้นจั่น (เครน) อบรม 4 ผู้ (Lifting Training Certificate)
- เอกสาร ปจ.2 (ไม่หมดอายุ)
- จัดทำแผนงานยก (Lifting Plan)
 - การใช้ปั้นจั่นตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปในการยกวัสดุสิ่งของ
 - การยกวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 75 ของพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามตารางยกสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน
 - การทำงานของปั้นจั่นใกล้สายไฟฟ้าที่มีระยะน้อยกว่าระยะที่กำหนด
 - การยกวัสดุสิ่งของที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์ถ่วงของวัสดุสิ่งของที่ทำการยก
 - การยกวัสดุสิ่งของที่อาจเกิดการระเบิดหรืออุบัติภัยร้ายแรง
 - การยกวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 ตันขึ้นไป

เอกสารสำหรับปฏิบัติงานยกของหนัก (Lifting Work) งานยก หรือเคลื่อนย้ายของหนัก ด้วยเครน หรือรถยก

เอกสารใบปจ.2 และ เอกสารผ่านการอบรม

[illegible]

D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION

CERTIFICATE

บริษัท ดี.เอส.วี. อินสเปกชั่น จำกัด

ขออนุญาติประกอบพิธีไว้ที่นี้

บริษัท หัษวัตถ์พัฒนการพลวีส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การควบคุมการไต่ขั้นบันได, ถูังกับปีนบันได, ถูังติดสัญญาณแจ้งผู้ปีนกับบันได, ผู้ติดตามชีวิต อย่างถูกวิธีและปลอดภัย การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้าน การไต่ขั้นบันได, ถูังกับปีนบันได, ถูังติดสัญญาณแจ้งผู้ปีนกับบันได, ผู้ติดตามชีวิต หรือผู้ควบคุมการไต่ขั้นบันได, ชนิดขั้นบันไดสูง so เรียลไทม์ ส่วนข้อที่ ๒๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานเครื่องจักร บันได และหม้อไอน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๘

ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปีที่ ๐๑๗/๖๒ (๐๔ ชั่วโมง)

ที่ ๖3 ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



D.S.V.
INSPECTION CO., LTD.
DSV no./2102-2029
บริษัท ดี.เอส.วี. อินสเปกชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่เลขที่ ๓๓๓๓/๒๓๓๓ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๗7

วันอาทิตย์ที่สามเดือนพฤษภาคม พุทธศ. ๖ ๕๑ (12)
เลขที่ใบ: ๔๐9230 พ.ศ. ๒๕61
สถานที่อบรมเรียนการสอนโดยศูนย์พัฒนาบุคลากรในโครงการ (ประเทศไทย)

D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION D.S.V. INSPECTION

05

การเข้าพื้นที่เพื่อเข้าปฏิบัติงาน

23


การเข้าพื้นที่เพื่อเข้าปฏิบัติงาน

เมื่อผ่านการอบรมทั้งออนไลน์และออนไซต์เรียบร้อยแล้วเมื่อผู้รับเหมาทราบวันเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงาน กรอกแบบฟอร์ม “ขออนุญาตเข้าพื้นที่บริษัทฯ” เพื่อระบุรายละเอียดการเข้าพื้นที่

จุดประสงค์ :

- เจ้าหน้าที่รปภ.ทราบข้อมูลผู้รับเหมา เพื่อแจ้งไปยังผู้ประสานงานได้ถูกต้อง
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

การเข้าพื้นที่เพื่อขอปฏิบัติงานต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ทุกครั้ง หากเข้าติดต่อกันหลายวัน สามารถกรอกเป็นช่วงเวลาได้ ยกตัวอย่าง เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2024



ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ *	
วันที่	02/09/2024
ว/ด/ป/ปี	:
ปฏิบัติงานถึงวันที่	
วันที่	06/09/2024
ว/ด/ป/ปี	:

หากเข้ามวันเดียวให้ระบุแค่วันนั้น

ในส่วนนี้ข้ามได้เลย

24

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การเข้าพื้นที่เพื่อเข้าปฏิบัติงาน

- ผู้รับเหมาทำการแลกบัตรเข้ากระบวนการผลิตกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สปก.) และยื่นบัตรประจำตัวผู้รับเหมาแสดงการผ่านอบรม
- ***เมื่อได้รับบัตรเข้า-ออกแล้ว กรุณานำบัตรติดตัวตลอดเวลา และห้ามทำหายเด็ดขาด!!***
- ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานจะต้องส่งเอกสารใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ (AKR-DCC-FM-015) หรือสามารถกรอกเอกสารที่ป้อม02
- เจ้าของงานหรือผู้ประสานงานอัครารับผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ทำงาน และลงชื่อนุญาตในเอกสารเข้าพื้นที่

แลกบัตรเข้ากระบวนการผลิต



ส่งเอกสาร/กรอกเอกสาร



ส่วนที่ 1 การแลกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน			
ชื่อ-นามสกุล	ผู้ประสานงาน	ผู้รับเหมา (บริษัท)	หน่วยงาน/โครงการ
ลงชื่อ	ผู้ประสานงาน	ผู้รับเหมา	
ลงชื่อ	ผู้ประสานงาน	ผู้รับเหมา	



รับ พรหม เข้าพื้นที่
ผู้ประสานงานอัครา
รับผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ทำงาน
และ ลงชื่อนุญาตในเอกสาร

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจมีข้อมูลและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

25

การเข้าพื้นที่เพื่อเข้าปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและเจ้าของงาน

ต้องตรวจสอบรายชื่อผู้รับเหมา, สุขภาพร่างกายของผู้รับเหมา การสวมใส่ PPE ตามเอกสาร ใบอนุญาตเข้าทำงานภายในบริษัทฯ (AKR-DCC-FM-015)



CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจมีข้อมูลและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

26

การควบคุมระหว่างปฏิบัติงาน

ผู้รับเหมา

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในงานนั้นๆ อย่างเคร่งครัด (AKR-DCC-FM-016)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานขณะที่ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน

[illegible]

	๑. วางแผนการทำงาน และ จัดทำแบบร่าง ปรับปรุงพื้นที่งาน ปรับปรุงโครงสร้าง หลังคาตึก ๒ อาคาร ๓ ชั้น	
	๒. เตรียมแบบแปลนที่ถูกต้องและ ชัดเจน นำเสนอผู้บริหาร และ ไม่ผิดกฎหมาย โดยตรงจุด	
	งานที่ต้องทำที่ใส่ (Excluded work) ช่วงปิดพื้นที่บริเวณ อาคาร ๒ ชั้น บริเวณห้องเครื่องจักร	
	1. ศึกษาการวางแปลนที่ได้ทำขึ้นก่อน และ ศึกษาการติดตั้งระบบระบบไฟฟ้าที่สมบูรณ์ทุกส่วน การเพิ่มและปลดออกของใช้งาน	
	๒. ศึกษาข้อควรระวังไฟฟ้า เบ็ดเสร็จ ปลดทั้งชุดก่อน ไม่มองคนรอบ รอบๆ งานจนผู้ปฏิบัติงานเผลอ	
	งานชุด	
	1. มีการปิดสถานที่ซึ่งมีช่างงาน	
	๒. มีการวางชุดระบบไฟฟ้าได้ขึ้น ช่างงานที่ทำการจากจุดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	
	งานเกี่ยวกับการตรวจสอบงานติดตั้ง (Lining Work) บริเวณ ห้องติดตั้งไฟฟ้าจาก บริเวณ ๒ ชั้น อาคาร ๒ หรือ ๓ ชั้น	
	1. ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายตามข้อกำหนดไว้	
	๒. ผู้ปฏิบัติงาน ครอบหมวก ครอบเชือก แลสายรัด ๒ จุดติดหมวกนิรภัย	
	๓. กรณีที่ช่างงาน และ ช่างงานผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงกับหัวหน้างานที่ทำงาน	
	๔. ผู้ปฏิบัติงานควร ระบายเศษขยะ เป็น 1 วัน ไม่มาตรวจ ขาดงานไปตลอด และ ไม่เข้าจุดงานกับกลุ่มคนส่วนเกิน ผ่านการตรวจสอบ	
	๕. จะต้องมีการตรวจ ระบบ โดยช่างงาน ที่เข้ามาตรวจสอบติดตั้งเครื่องใช้ และ ปรับปรุงระบบตรวจสอบ	
	การที่จะทำงานกับหัวหน้างานที่มีชื่อเสียงสาธารณะ มี ช่าง ช่างไฟฟ้าชำนาญ ช่าง ช่างไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งปี อยู่ร่วมกัน ๒ คน	
	๖. ผู้ปฏิบัติงานต้องชี้แจงอย่างละเอียดก่อนไปปฏิบัติงานตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (EPC) ดังต่อไปนี้ 4.5 mm	



27

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การควบคุมระหว่างปฏิบัติงาน

ผู้รับเหมา


ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในงานนั้นๆ อย่างเคร่งครัด (AKR-DCC-FM-016)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานขณะที่ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน

AKARA RESOURCES	แบบทดสอบ การอ่านภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ	ไฟล์งาน
	การอ่านและทำความเข้าใจ	ANSWER KEY
	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	
	การอ่านและทำความเข้าใจ	

	5. กระทบกับงานประจำหรือระบบท่อส่งน้ำ/ไฟฟ้า/แก๊ส/ความร้อน/มลพิษของชุมชน หรือโรงงาน 6. ปรับปรุงระบบท่อ/โครงสร้างอาคาร/สิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบสวน/ใช้เข้าพื้นที่แบบเดิมแล้ว และต้องเกี่ยวข้องตลอดว 7. งานที่ต่อเนื่องเข้าไปยังอาคาร หรือในที่ที่จำกัด/มีข้อจำกัดอื่นใด (Confine Space) 8. มีผู้ควบคุมระบบที่อาคารอยู่ที่เป็นงานตลอดเวลา 9. ผู้ปฏิบัติงานในที่ที่อาคารมีไม่เกิน 5 ไร่หรือพื้นที่นอกพื้นที่การอบรมฯ ชุดคน 10. จัดหรือมีการระบบอาคารของงานเข้าไปในที่ที่อาคาร เช่น พื้นที่ระบบอาคาร 11. มีการวัดอุณหภูมิ สารไอ/แก๊ส/สารพิษ ก่อนเข้าพื้นที่งานในที่ที่อาคาร เป็นระยะ ๆ (ทุกชั่วโมงทุก 2 ชั่วโมง) 12. ใช้ในที่ที่อาคารที่ต่อเนื่องกับงานในอาคาร 19.5% และใช้ในที่ที่อาคาร 23.5% สารไอ/แก๊สใน 10% 13. ติดตั้งป้าย/สัญญาณที่ ไม่ออก หรือ และเฉพาะกับที่ทำงาน และแสดงใบแบบที่กรอก PRV ของที่ทำงานด้วย 14. มีผู้ดูแล หรือผู้ช่วยเหลือ ควบคุมงานเข้า/ออกพื้นที่ที่ก่อสร้าง 15. มีการใช้เครื่องจักรงานที่ต่อเนื่องที่จะใช้ให้ในที่ ที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	16.
---	--	-----



**สู่มาตรการวัดอากาศ
ในพื้นที่อบอากาศ**

28

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การควบคุมระหว่างปฏิบัติงาน

แบบตรวจสอบการควบคุมอันตรายในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา หน้า 2 สำหรับการปฏิบัติงานที่สูง

[illegible]

ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องผ่านการตรวจวัดความดันที่ห้องพยาบาลของบริษัทฯ



การลงลายมือชื่อ เพื่ออนุญาตให้เข้าทำงาน		ลงชื่อ: นาย พนาวิช วิชาชีพ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูล และสภาพบุคคลแล้วอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้		
ข้อแนะนำการปฏิบัติงานบนที่สูง 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นไม่ 4 โรคที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด		

**ลงชื่อ
พยาน**

29

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

06

ข้อกำหนดความปลอดภัย ตามประเภทของงาน

งานทั่วไป การขนส่งสารเคมี

1. ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE พื้นฐาน ได้แก่ หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย, เสื้อสะท้อนแสง ครบถ้วน
2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3. ไม่มีการทำงานที่ซ้อนทับกับงานอื่น ในพื้นที่เดียวกัน
4. อุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ด้วยช่างไฟฟ้า และไม่หมดอายุการตรวจสอบ
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ของการทำงานในพื้นที่อื่น ๆ
6. กั้นพื้นที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า



31

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

งานที่สูงตั้งแต่ 1.8 เมตร (Work at height)

1. สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว หรือ Safety Full Body Harness ถ้าไม่มีราวกันตก
2. เทปขาวแดง สำหรับกั้นล้อมพื้นที่บริเวณข้างล่างที่มีโอกาสวัตถุตกลงใส่
3. กรณีปฏิบัติงานบนหลังคา สภาพอากาศต้องไม่มีลมแรง หรือฝนตก
4. กรณีปฏิบัติงานนั่งร้าน/บันไดลิง/บันไดทรง A/กระเช้า มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน
5. ปฏิบัติงานนอกตัวโครงสร้าง/อาคาร/ต้องปีนป้าย ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว และคล้องเกี่ยวตลอดเวลา



32

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

งานที่ต้องเข้าไปในที่อับอากาศ (Confined Space)

1. มีผู้ควบคุมงานอับอากาศอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา
2. ผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศไม่เป็น 5 โรคต้องห้ามและผ่านการอบรมฯ ทุกคน
3. จัดเตรียมการระบายอากาศเฉพาะจุดลงไปในที่อับอากาศ เช่น พัดลมระบายอากาศ
4. มีการวัดออกซิเจน สารไวไฟ และสารพิษ ก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ เป็นระยะ ๆ (ทุกชั่วโมง/ทุก 2 ชั่วโมง)
5. ในที่อับอากาศต้องมียกซิเจนไม่น้อยกว่า 19.5% และไม่เกินกว่า 23.5% สารไวไฟไม่เกิน 10%
6. ติดตั้งป้ายห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และแขวนบัตรพนักงาน และลงชื่อใบแบบฟอร์ม PTW ทุกครั้ง ตรงทางเข้า-ออก
7. มีผู้เฝ้าระวัง หรือผู้ช่วยเหลือ ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ตลอดเวลา
8. มีเครื่องดับเพลิงจำนวนเพียงพอที่จะใช้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตรวจวัดสารพิษในอากาศ HCN
ฟอร์มใบอนุญาตปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ



33

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรืองานที่มีความร้อน (Hot Work)

1. มีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง บริเวณจุดทำงาน
2. มีฉากกันสะเก็ดไฟ หรือผ้าใบกันไฟ
3. พื้นที่ทำงานต้องไม่มีวัสดุหรือ เชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ในพื้นที่ หรืออยู่ห่างวัตถุไวไฟ อย่างน้อย 2 เมตร
4. กรณีทำงานประกายไฟด้านบนชั้น 2 ขึ้นไป ต้องกันพื้นที่ด้านล่าง และติดป้ายห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้า-ออกบริเวณนั้น
5. งานตัดเหล็กด้วยแก๊ส จะต้องมียกส่วกันย่อนสำหรับติดตั้งที่ชุดหัวตัดแก๊ส 2 ตัว ครบถ้วน
6. กรณีงานตัดเหล็กด้วยแก๊ส ห้ามวางถังนอนกับพื้น และไม่มีฝาครอบ โดยเด็ดขาด



34



CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า (Eclectic Work)

1. ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และต้องมีการตัดระบบกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้งสภาพที่ดีและปลอดภัยก่อนใช้งาน
2. สายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กต่อ ปลั๊กพ่วงต้องไม่มีรอยแตก รอยต่อ ฉนวนหุ้มต้องเรียบร้อย



35

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

งานขุด (Excavation Work)

1. มีการปิดล้อมพื้นที่ทำงาน
2. มีการตรวจสอบแนวท่อใต้ดิน บริเวณที่ทำการขุดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน



36

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การทำงานใกล้บริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น ถังจัดเก็บไซยาไนด์

1. ถ้าปฏิบัติงานใกล้เคียงกับถังจัดเก็บไซยาไนด์ต้อง**ตรวจวัดสารพิษในอากาศ HCN** ตามแบบฟอร์ม Permit
2. ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี R95 ขณะปฏิบัติงานบริเวณใกล้พื้นที่ถังจัดเก็บไซยาไนด์
3. หากต้องเข้าไปปฏิบัติงานใกล้จุดถังจัดเก็บไซยาไนด์ ต้อง**ติดตั้งเครื่องวัดแก๊สแบบติดตัวบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงาน**



ถังจัดเก็บ (CYANIDE STORAGE TANK)
ความเข้มข้นในถัง 200,000 PPM (20%)



คลังจัดเก็บไซยาไนด์



หน้ากากกรองฝุ่น ละออง กลิ่นเจือจาง
ของไอระเหยสารตัวทำลาย R95

CONFIDENTIAL

หน่วยงานอาจมีข้อมูลภายในและความปลอดภัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)


นิยามพื้นที่สารเคมีอันตราย มีป้าย GHS และ NFPA ระบุ



พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อให้เกิดประกายไฟ

- พื้นที่ทำงานต้องไม่มีวัสดุหรือ เชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ในพื้นที่ หรืออยู่ห่างวัตถุไวไฟ อย่างน้อย 2 เมตร
- กรณีทำงานประกายไฟด้านบนชั้น 2 ขึ้นไป ต้องกั้นพื้นที่ด้านล่าง และติดป้ายห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้า-ออกบริเวณนั้น

สรุปขั้นตอนการขอเข้าพื้นที่



ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน Google form
ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

1

2

3

4



ลงทะเบียนขอเข้าอบรม
Google form นัดหมายอบรม



อนุมัติบัตรประจำตัวผู้รับเหมา



แบบฟอร์มนี้

แจ้งขอเข้าพื้นที่การปฏิบัติงาน/เยี่ยมชม
พื้นที่/เสนอขายสินค้า/ส่งสารเคมี

- ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว หากมีแผนที่จะ
เข้าปฏิบัติงาน ให้กรอกข้อมูลตามแบบ
ฟอร์มนี้ทุกครั้ง
- เพื่อที่รปภ.01 จะได้ทราบข้อมูลและ
สามารถติดต่อประสานได้ถูกต้อง

39

การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ลิงค์ในการดาวน์โหลดเอกสารผ่าน Google drive

https://drive.google.com/drive/folders/1bjknOfUm1ZQziTzLi1h93XcPom_0ez_r?usp=drive_link



คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร



ผู้รับเหมาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
เพื่อลดขั้นตอนการเข้าพื้นที่

SCAN ME



สแกนเพื่อดาวน์โหลด

40

ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท อครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ติดต่อประสานงาน

- ☎ โทร 061-2670099 (ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
☎ หรือ 056-614500 ต่อ 1501 หรือ 1503
💬 ID LINE : 0612670099

คุณวีรพล ศิริงาม (จป.วิชาชีพ) e-mail : weerapol@akararesources.com
คุณวีรพรรณ สุวรรณเพชร (จป.วิชาชีพ) e-mail : weeraphan@akararesources.com
คุณกฤตนิษฐ์ ทองคำแจ่ม (จป.เทคนิค) e-mail : kittinai@akararesources.com




การทำบัตรผู้รับเหมา

การทำบัตรผู้รับเหมากรณีที่ผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงาน จำนวนหลายท่าน
บริษัทฯ ประสงค์ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสะดวก รวดเร็วต่อการเข้าพื้นที่

รายละเอียด



ด้านหน้า



ด้านหลัง



**เมื่อออกบัตรแล้วสามารถ
รับลายเซ็นที่บริษัทฯ
ส่วนของจป.บริษัทฯอครา
กรอกข้อมูล**

ผู้รับเหมา
กรอกชื่อ-สกุล
ชื่อบริษัท
(พิมพ์/เขียน)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้รับเหมา

ชื่อบริษัทผู้รับเหมา.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน (ผู้รับเหมา)..... เบอร์ติดต่อ.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน (บริษัท อัคราฯ)แผนก.....

เข้าปฏิบัติงาน วันที่ ถึงวันที่.....

พื้นที่ปฏิบัติงาน (โปรตระกูล พื้นที่ใช้ชัดเจน)

ชื่องานที่ปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน (PPE พื้นฐาน)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	การตรวจเช็คความพร้อมก่อนปฏิบัติงานการสวมใส่ PPE ครบถ้วน				เซ็นชื่อ	ผ่าน การอบรม
		หมวกนิรภัย	แว่นตานิรภัย	รองเท้านิรภัย	เสื้อสะท้อนแสง		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ส่วนที่ 3 การลงลายมือชื่อ เพื่อขออนุญาตเข้าทำงาน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูล และสภาพบุคคลแล้วอนุญาตให้ ปฏิบัติงานได้	ผู้คุมงานผู้รับเหมา	ผู้ควบคุมงาน (บริษัท อัคราฯ)		หน่วยงานความปลอดภัยฯ
				เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

กฎระเบียบสำหรับ "ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน" และ "ผู้เข้ามาเยี่ยมชม" ในพื้นที่บริษัทฯ

กฎทั่วไป

- นโยบายของบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้อยู่ใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ หรือ ยาเสพติด เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- ห้ามสูบบุหรี่ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงาน รถยนต์ รถโดยสาร ห้องอาหาร และบริเวณที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดประกาศ
- ห้ามบันทึกภาพ หรือเสียง ภายในเขตเหมืองและพื้นที่กระบวนการผลิต(โรงงาน) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ

กฎการจราจร

- บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น ที่สามารถใช้เส้นทางของรถบรรทุกสินแร่และในบ่อแร่ได้
- ผู้ขับขี่ยานพาหนะส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย
- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฎและป้ายจราจรต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
- ผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องให้ทาง ค่อยยานพาหนะถูกเงินที่เปิดสัญญาณกระพริบ และปฏิบัติตามขั้นตอนว่าด้วยการให้ทาง
- ต้องจอดยานพาหนะส่วนตัวในพื้นที่จัดจอด ที่กำหนดเท่านั้น และเว้นระยะห่างจากพื้นที่ที่มีเครื่องจักรทำงานอย่างน้อย 50 เมตร
- กรณียานพาหนะส่วนตัวไม่มีการติดตั้งเสาพร้อมธงสีแดงและไฟกระพริบ ต้องประสานงานผู้ควบคุมงานบริษัทฯ จัดเตรียมรถที่ได้รับอนุญาตนำเข้าไปในพื้นที่เหมืองแร่
- ต้องเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าขณะเดินรถ อย่างน้อย 50 เมตร

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ต้องสวมหมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย และ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน ตามระเบียบบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

การป้องกันอุบัติเหตุและการรายงาน

- ต้องปฏิบัติในทุก ๆ ด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทุกกรณี (บาดเจ็บเล็กน้อย/รุนแรง/ทรัพย์สินเสียหาย) ต่อตนเองหรือผู้อื่น ต้องแจ้งหัวหน้างานที่ดูแล และฝ่ายความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทันที

ความรับผิดชอบ

- ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดหาให้อย่างถูกต้องและถูกวิธี
- ไม่จงใจกระทำให้เกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินของบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริษัทฯ ในการคัดแยกและทิ้งขยะลงภาชนะที่จัดให้
- เมื่อได้อินสัญญาณเตือนภัยหรืออพยพ ให้ท่านเดินเร็วไปยังจุดรวมพลที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้นำทาง

ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในข้อกำหนดและกฎระเบียบ ตามคำชี้แจงข้างต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันขณะปฏิบัติงานหรือเยี่ยมชมในพื้นที่ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ดังนั้นหากจงใจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ อาจถูกเชิญให้ออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (กรณีเกี่ยวข้อง)

ส่วนของ "ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน" และ "ผู้เข้ามาเยี่ยมชม"

ลงชื่อ _____ หน่วยงาน/บริษัท _____ วันที่ _____

ส่วนของเจ้าหน้าที่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย _____ วันที่ _____

Regulations for "Working and Visitors" in the Chatree Gold Mine.

General Rules

- Company policy People under the influence of alcohol or drugs are strictly prohibited from entering the company's premises.
- No smoking in the work area Office buildings, cars, buses, restaurants, and areas with no-smoking signs posted.
- It is forbidden to record pictures or sounds within the mine area, including the factory, without the permission from the company's supervisor.

Traffic Rules

- The company allows only vehicles that have been inspected and have permission to comply with the regulations. That can use the route of ore trucks and in the ore pits.
- Drivers of private vehicles entering the mining area must have a valid driving license.
- Drivers must always wear seat belts and observe traffic rules and traffic signs.
- The vehicle operator must give way. Connect emergency vehicles with flashing signals. And follow the procedures regarding give way.
- Light vehicles must be parked in designated parking areas. specified only and keep a distance of at least 50 meters from areas where machinery is working.
- In the case of light vehicles, poles with red flags and flashing lights must not be installed. Must coordinate with Akara staff. to prepare vehicles that are allowed to be imported into mining area.
- Must maintain a distance of at least 50 meters from the vehicle in front while driving.

Personal Protective Equipment

- Must wear a safety helmet, safety glasses, safety shoes and other safety protection equipment that standards. According to company regulations Specify including the requirements of each area.

Accident Prevention and Reporting

- Take action in all aspects of accident prevention.
- When there is an accident or incident in every case (minor/serious injury/property damage) to self or others must notify the supervisor in charge and the safety department/security team of Akara immediately.

Responsibility

- Must be use personal protective equipment provided by the company provided and correct method.
- Do not intentionally cause risks that affect the health and property of the company.
- Follow other company regulations in separating and disposing of waste into the containers provided.
- When hearing the alarm signal or evacuating. You will walk quickly to the assembly point with the Akara staff leading the way.

I understand the terms and regulations. According to the above clarification regarding occupational health and safety. To use as a guideline for prevention while working/visiting in the company's area as well. Therefore, if you intentionally do not follow the requirements and regulations You may be invited to leave the company area. and may be prosecuted according to law (in relevant cases)

for "Working and Visitors" in the Chatree Gold Mine.

Signature: _____ **Department/Company** _____ **Date:** _____

for Staff Akara Resources Public Company Limited

OH&S Department : _____ **Date:** _____

ประเภทงาน	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
☐	งานทั่วไป งานทุกประเภทตรวจสอบการปฏิบัติงาน (General Work)	
	- ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE พื้นฐาน ได้แก่ หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย, เสื้อสะท้อนแสง ครบถ้วน - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ - ไม่มีการทำงานที่ซ้อนทับกับงานอื่น ในพื้นที่เดียวกัน - อุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ด้วยช่างไฟฟ้า และไม่หมดอายุการตรวจสอบ - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ของการทำงานในพื้นที่อื่น ๆ	
☐	ทำงานที่สูง หรืองานที่สูงเกินกว่า 1.8 เมตร (Work at height)	
	- สวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว หรือ Safety Full Body Harness ถ้าไม่มีราวกันตก - เทพาขาวแดง สำหรับกันลื่นพื้นที่ยืนบริเวณข้างล่างที่มีโอกาสวัสดุตกหล่นได้ - ไม่มีการปฏิบัติงานซ้อนทับกันทั้งด้านล่างพร้อมกัน - กรณีปฏิบัติงานบนหลังคา สภาพอากาศไม่มีลมแรง หรือฝนตก - กรณีปฏิบัติงานนั่งร้าน/บันได/บันไดทรง A/กระเช้า มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน - ปฏิบัติงานนอกตัวโครงสร้างอาคาร/ตอม่อ/คาน้ำ ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว และคล้องเกี่ยวตลอดเวลา - ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดความดันที่ห้องพยาบาลก่อนเริ่มงาน	
☐	งานที่ต้องเข้าไปในที่อับอากาศ หรือในพื้นที่ที่ค่าความไม่เพียงพอ (Confine space)	
	- มีผู้ควบคุมงานอับอากาศอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา - ผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศไม่เป็น 5 โรคต้องห้ามและผ่านการอบรมฯ ทุกคน - จัดเตรียมการระบายอากาศเฉพาะจุดลงไปในที่อับอากาศ เช่น พัดลมระบายอากาศ - มีการวัดออกซิเจน สารไวไฟ และสารพิษ ก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ เป็นระยะ ๆ (ทุกชั่วโมง/ทุก 2 ชั่วโมง) - ในที่อับอากาศต้องมียกซิเจนไม่น้อยกว่า 19.5% และไม่เกินกว่า 23.5% สารไวไฟไม่เกิน 10% - ติดป้ายห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และแขวนบัตรพนักงาน และลงชื่อในแบบฟอร์ม PTW ทุกครั้ง ครบทางเข้า-ออก - มีผู้เฝ้าระวัง หรือผู้ช่วยเหลือ ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ตลอดเวลา - มีเครื่องดับเพลิงจำนวนเพียงพอที่จะใช้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	
☐	งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรืองานที่มีความร้อน (Hot work) เช่น งานเชื่อม งานบัดกรี งานเชื่อม งานตัด	
	- มีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง บริเวณจุดทำงาน - มีฉากกันสะเก็ดไฟ หรือผ้าใบกันไฟ - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ทำงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และไม่ชำรุด - พื้นที่ทำงานต้องไม่มีวัสดุหรือ เชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ในพื้นที่ หรืออยู่ห่างวัตถุไวไฟ อย่างน้อย 2 เมตร - กรณีทำงานประกายไฟด้านบนชั้น 2 ขึ้นไป ต้องกั้นพื้นที่ด้านล่าง และติดป้ายห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้า-ออกบริเวณนั้น - บริเวณที่ทำงานต้องมีอากาศถ่ายเทดี และมีแสงสว่างเพียงพอ - หลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องเผาระวังต่อเนื่องอย่างน้อย 60 นาที - งานตัดเหล็กด้วยแก๊ส จะต้องมิว่าลวกันย้อนสำหรับติดตั้งที่ชุดหัวตัดแก๊ส 2 ตัว ครบถ้วน - กรณีงานตัดเหล็กด้วยแก๊ส ห้ามวางถังนอนกับพื้น และไม่มีฝาครอบ โดยเด็ดขาด	
☐	งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า (Eclectic work) เช่นงานติดตั้ง รื้อถอน งานไฟฟ้าแรงสูง ซ่อมแซมเครื่องจักร	
	- ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และต้องมีการตัดระบบกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้งสภาพที่ตัดและปลอดภัยก่อนใช้งาน - สายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กค้อ ปลั๊กพ่วงต้องไม่มีรอยแตก รอยต่อ ฉนวนหุ้มต้องเรียบร้อย	
☐	งานขุด	
	- มีการปิดล้อมพื้นที่ทำงาน - มีการตรวจสอบแนวท่อใต้ดิน บริเวณที่ทำการขุดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	
☐	งานเกี่ยวกับการยกของหนัก (Lifting Work) งานยก หรือเคลื่อนย้ายของหนัก ด้วยเครน หรือรถยก	
	- ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมเรื่องวิธีการยก - ผู้ปฏิบัติงาน รถเครน รถกระเช้า เอกสารปจ.2 ถูกต้องครบถ้วน - กั้นพื้นที่ทำงาน และห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่บริเวณที่ทำงาน - อุปกรณ์การยก การเคลื่อนย้าย เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และไม่ชำรุดตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านการตรวจสอบ - จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีสติ๊กเกอร์ที่รัด และไม่หมดอายุการตรวจสอบ	
☐	การทำงานใกล้บริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เช่น จัดเก็บไซยาไนด์ จัดเก็บไฮโดรคลอริก อย่างน้อย 2 เมตร	
	- ถ้าปฏิบัติงานใกล้ถังเก็บจัดเก็บไซยาไนด์ต้องตรวจวัดสารพิษในอากาศ HCN - ต้องสวมใส่หน้ากาก R95 ขณะปฏิบัติงานบริเวณใกล้พื้นที่จัดเก็บไซยาไนด์ - หากต้องเข้าไปปฏิบัติงานใกล้ถังจัดเก็บไซยาไนด์ ต้องติดตั้งเครื่องวัดแก๊สแบบติดตัวบุคคลตลอดเวลาการปฏิบัติงาน	
☐	ตรวจสอบหลังปฏิบัติงาน	
	- มีการจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงาน 5ส หลังเลิกงานอย่างเรียบร้อย ถอดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเรียบร้อย - หากมีขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ให้ทำการแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกชนิดตามป้ายระบุที่ถังขยะ	
ลงชื่อผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		

การบันทึกผล

✓ = OK

✗ = NG

- = ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับทำงานที่สูง หรืองานที่สูงเกินกว่า 1.8 เมตร (Work at height)

[illegible]

การส่งลายมือชื่อเพื่อขออนุญาตเข้าทำงาน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูล
และสภาพบุคคลแล้วอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

ลงชื่อ: **พยาบาลวิชาชีพ**

A diagram of a worker wearing full personal protective equipment (PPE). Callouts point to the following items:

- Head protection:** Hard hat, safety glasses, and earplugs.
- Eye protection:** Safety glasses.
- Respiratory protection:** Respirator mask.
- High-visibility vest, seat, pants:** High-visibility orange vest and pants.
- Hand protection:** Heavy-duty work gloves.
- Foot protection:** Safety boots.
- Other:** Safety harness and tool belt.

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานบนที่สูง

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นไม่ว่า 4 โรคที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในที่สูง ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

