

บทที่
CHAPTER

4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่ฟลูออไรต์
ประทานบัตรที่ 33971/16479 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33972/16480
บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ และหมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอยะหา
จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่ฟลูออไรต์ ประทานบัตรที่ 33971/16479 ร่วมแผนผังการทำเหมืองโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33972/16480 ของ บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำปาง และหมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/10713 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการไม่ให้มีการระบายออกสู่ภายนอก หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกภายนอก ให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนดำเนินการ
2. ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองให้มีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่หิน หากมีการชำรุดเสียหายให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมทันที
3. ให้ทางโครงการดูแลแนวต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ และบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ด้อยู่มาก หากมีต้นไม้ที่ตายลงให้ทำการปลูกทดแทนโดยทันที