


ภาคผนวก ข.1

เอกสารสรุปผลการศึกษา HAZOP พร้อมแสดง P&ID

แบบสุรระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต/เครื่องจักร และอุปกรณ์



บริษัท บีโอที อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

ส่วนงาน/แผนกงาน MF4

ลำดับที่ (Item)	เลขที่งานกิจกรรม (Job No.)	เลขที่ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment No.)	ชื่อกระบวนการผลิต/เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Process / Equipment List)	จำนวนระดับ ความเสี่ยง (Number of RL)	ระดับความเสี่ยง (RL)				แผนควบคุมความเสี่ยง (Control Plan) (ไม่ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง)	แผนลดความเสี่ยง (Reduction Plan) (ไม่ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง)
					1	2	3	4		
1	17-PL-0001	17-HAZ-23/001	การซ่อมแซมปั๊มทาลโคจาก T-0101A/B กับสารรีไซเคิล ปั๊มทาลโคจาก T-5401 และควบคุมอุณหภูมิแล้วไป V-6302					52		
2	17-PL-0002	17-HAZ-23/002	การรับปั๊มทาลโคจากถังมาใช้น้ำจาก V-6407 เข้า T-5401				2	17	PHA-17-RCP-23/001	
3	17-PL-0003	17-HAZ-23/003	การรับปั๊มทาลโคจากถังมาใช้น้ำจาก V-6407 เข้า T-5401 ถังเก็บ T-96051					14		
4	17-PL-0004	17-HAZ-23/004	การกลั่นตัวจากถังออกสารปั๊มทาลโค โดยหม้อต้ม C-6101				9	27	PHA-17-RCP-23/002	
5	17-PL-0005	17-HAZ-23/005	การผสมสารเพื่อใช้กับเครื่องรีไซเคิล T-5401					55		
6	17-PL-0006	17-HAZ-23/006	การนำสารเคมีเข้าถัง V-6302 และการกลั่นตัวจากถังออกสารปั๊มทาลโค				3	33	PHA-17-RCP-23/003	
7	17-PL-0007	17-HAZ-23/007	การลดอุณหภูมิของสารจากถังในการกลั่นตัวในอุปกรณ์ E-6302A/B และการผสมกับสารเคมีในอุปกรณ์ A-6326				12	39	PHA-17-RCP-23/004	
8	17-PL-0008	17-HAZ-23/008	การควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บ E-6302A/B และการระบายของเหลวในถังเก็บออกจากถังเก็บ E-6301				6	12	PHA-17-RCP-23/005	
9	17-PL-0009	17-HAZ-23/009	การควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บ E-6301 และการระบายของเหลวในถังเก็บออกจากถังเก็บ E-6301				5	39	PHA-17-RCP-23/006	
10	17-PL-0010	17-HAZ-23/010	การนำสารเคมีเข้าถัง V-6310A/B และส่งไปทำการแยก สารปั๊มทาลโคจากถังเก็บ E-6301				1	32	PHA-17-RCP-23/007	
รวม					0	0	38	320		

Rev. 0

S-PSM-CO-F0212 (re.1), Eff.27-12-22_2Y_ID-1628/22

แบบสุรระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต/เครื่องจักร และอุปกรณ์



บริษัท บีโอที อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด


ส่วนงาน/แผนกงาน MF4

ลำดับที่ (Item)	เลขที่งานกิจกรรม (Job No.)	เลขที่ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment No.)	ชื่อกระบวนการผลิต/เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Process / Equipment List)	จำนวนระดับ ความเสี่ยง (Number of RL)	ระดับความเสี่ยง (RL)				แผนควบคุมความเสี่ยง (Control Plan) (ไม่ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง)	แผนลดความเสี่ยง (Reduction Plan) (ไม่ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง)
					1	2	3	4		
11	17-PL-0011	17-HAZ-23/011	การนำสารเคมีจากถังเก็บ E-6301A/B เข้าถังเก็บ E-6301					27		
12	17-PL-0012	17-HAZ-23/012	การนำสารเคมีจากถังเก็บ E-6301A/B เข้าถังเก็บ E-6301 ตัวระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301				1	41	PHA-17-RCP-23/008	
13	17-PL-0013	17-HAZ-23/013	การระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301 และส่งไปยังถังเก็บ E-6301					21		
14	17-PL-0014	17-HAZ-23/014	การนำสารเคมีจากถังเก็บ E-6301A/B เข้าถังเก็บ E-6301 ถังเก็บ E-6301				14	51	PHA-17-RCP-23/009	
15	17-PL-0015	17-HAZ-23/015	การระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301 และการระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301				2	38	PHA-17-RCP-23/010	
16	17-PL-0016	17-HAZ-23/016	การระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301 และการระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301				3	66	PHA-17-RCP-23/011	
17	17-PL-0017	17-HAZ-23/017	การระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301 และการระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301					28		
18	17-PL-0018	17-HAZ-23/018	การระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301 และการระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301					44		
19	17-PL-0019	17-HAZ-23/019	การระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301 และการระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301					23		
20	17-PL-0020	17-HAZ-23/020	การระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301 และการระบายของเหลวในถังเก็บ E-6301					40		
รวม					0	0	20	379		

Rev. 0

S-PSM-CO-F0212 (re.1), Eff.27-12-22_2Y_ID-1628/22

แบบสุรระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต/เครื่องจักร และอุปกรณ์



บริษัท บิเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด

สำนักงาน/แผนกงาน MF4

ลำดับที่ (Item)	เลขที่งานกิจกรรม (Job No.)	เลขที่ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment No.)	ชื่อกระบวนการผลิต/เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Process / Equipment List)	จำนวนระดับ ความเสี่ยง (Number of RL)	ระดับความเสี่ยง (RL)				แผนควบคุมความเสี่ยง (Control Plan) (ไม่รวมงานที่เอกสารอ้างอิง)	แผนลดความเสี่ยง (Reduction Plan) (ไม่รวมงานที่เอกสารอ้างอิง)
					1	2	3	4		
21	17-PL-0021	17-HAZ-23/021	การขนถ่ายสารที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน				3	61	PHA-17-RCP-23/012	
22	17-PL-0022	17-HAZ-23/022	การขนถ่ายสารที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					76		
23	17-PL-0023	17-HAZ-23/023	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					58		
24	17-PL-0024	17-HAZ-23/024	การขนถ่ายสารที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					28		
25	17-PL-0025	17-HAZ-23/025	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					44		
26	17-PL-0026	17-HAZ-23/026	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					16		
27	17-PL-0027	17-HAZ-23/027	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					46		
28	17-PL-0028	17-HAZ-23/028	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					35		
29	17-PL-0029	17-HAZ-23/029	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					47		
30	17-PL-0030	17-HAZ-23/030	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					35		
รวม					0	0	3	446		

Rev. 0

S-PSM-CO-F0212 (re.1), Eff:27-12-22, 2Y_ID:1628/22

แบบสุรระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต/เครื่องจักร และอุปกรณ์



บริษัท บิเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด

สำนักงาน/แผนกงาน MF4

ลำดับที่ (Item)	เลขที่งานกิจกรรม (Job No.)	เลขที่ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment No.)	ชื่อกระบวนการผลิต/เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Process / Equipment List)	จำนวนระดับ ความเสี่ยง (Number of RL)	ระดับความเสี่ยง (RL)				แผนควบคุมความเสี่ยง (Control Plan) (ไม่รวมงานที่เอกสารอ้างอิง)	แผนลดความเสี่ยง (Reduction Plan) (ไม่รวมงานที่เอกสารอ้างอิง)
					1	2	3	4		
31	17-PL-0031	17-HAZ-23/031	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					36		
32	17-PL-0032	17-HAZ-23/032	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					25		
33	17-PL-0033	17-HAZ-23/033	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					24		
34	17-PL-0034	17-HAZ-23/034	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					27		
35	17-PL-0035	17-HAZ-23/035	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					17		
36	17-PL-0036	17-HAZ-23/036	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					44		
37	17-PL-0037	17-HAZ-23/037	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					40		
38	17-PL-0038	17-HAZ-23/038	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					13		
39	17-PL-0039	17-HAZ-23/039	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					3		
40	17-PL-0040	17-HAZ-23/040	การเชื่อมสายไฟที่ห้องจักรเย็บผ้าและล้างชิ้นงาน					17		
รวม					0	0	0	246		

Rev. 0

S-PSM-CO-F0212 (re.1), Eff:27-12-22, 2Y_ID:1628/22

แบบสุ่มระดับความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต/เครื่องจักร และอุปกรณ์

บริษัท อีเอสซี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด

ส่วนงาน/แผนกงาน MF4

ลำดับที่ (Item)	เลขที่งาน/กิจกรรม (Job No.)	เลขที่ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment No.)	ชื่อกระบวนการผลิต/เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Process / Equipment List)	จำนวนระดับ ความเสี่ยง (Number of RL)	ระดับความเสี่ยง (RL)				แผนควบคุมความเสี่ยง (Control Plan) (ไปชำระ/แก้ไข/ยกเลิกความเสี่ยง)	แผนลดความเสี่ยง (Reduction Plan) (ไปชำระ/แก้ไข/ยกเลิกความเสี่ยง)
					1	2	3	4		
41	17-PL-0041	17-HAZ-23/041	การรับสินค้าจากกระบวนการผลิตและส่งต่อไปยัง หน่วยบำบัดน้ำเสีย					6	PHA 17-PCP-23/013	
42	17-PL-0042	17-HAZ-23/042	การส่งน้ำจาก ท่อระบายน้ำ 2 (เข้าบ่อปรับสภาพ (X-82003))					11		
43	17-PL-0043	17-HAZ-23/043	การระบายน้ำจากบ่อเก็บน้ำในชั้นดินใต้อาคาร					11		
44	17-PL-0044	17-HAZ-23/044	การส่งน้ำจากบ่อเก็บน้ำไปบ่อกักเก็บและนำไปบำบัด น้ำเสีย					7		
45	17-PL-0045	17-HAZ-23/045	การส่งน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำไปบ่อกักเก็บและนำไปบำบัด น้ำเสีย					7		
46	17-PL-0046	17-HAZ-23/046	การส่งน้ำจากบ่อกักเก็บ 2 (X-82010) ไปยัง บ่อกักเก็บน้ำเสีย (X-82011A,B,C,D)					11		
47	17-PL-0047	17-HAZ-23/047	การส่งน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำไปบ่อกักเก็บและนำไปบำบัด น้ำเสีย					6		
48	17-PL-0048	17-HAZ-23/048	การส่งน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำไปบ่อกักเก็บและนำไปบำบัด น้ำเสีย					9		
49	17-PL-0049	17-HAZ-23/049	การรับและส่งน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำไปบ่อกักเก็บและนำไปบำบัด น้ำเสีย					42		
50	17-PL-0050	17-HAZ-23/050	การรับและส่งน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำไปบ่อกักเก็บและนำไปบำบัด น้ำเสีย					42		
522					0	6	8	152		

Rev. 0

ภาคผนวก ข.2

หนังสือแจ้งหน่วยงานอนุญาตทราบ
เกี่ยวกับแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

From: [Saorawanee Laochongpitak](#)
 To: [juraisri.chaijan](#)
 Cc: [Somjai Boonsakul](#); [SD2 Division \(Official\)](#); [eed_07@secot.co.th](#); [eed_04@secot.co.th](#); [Nattaya Winyakul](#); [Chayacom Chantapattana](#); [Witan Thongprapai](#)
 Subject: [BST&BSTE] แจ้งแผนการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 Date: Thursday, 25 December 2025 1:54:46 pm
 Attachments: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Dear Khun Juraisri

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ซึ่งดำเนินการภายใต้ของ บริษัท BST และ BSTE

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ซึ่งดำเนินการภายใต้ของ บริษัท BST และ BSTE) ซึ่งดำเนินการภายใต้ของ บริษัท BST และ BSTE
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ซึ่งดำเนินการภายใต้ของ บริษัท BST และ BSTE) ซึ่งดำเนินการภายใต้ของ บริษัท BST และ BSTE

กำหนดให้ ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งนี้ให้แจ้งหน่วยงานอนุเคราะห์ฯ

ในการนี้ บริษัท BST และ BSTE จึงขอแจ้งแผนการตรวจติดตามมาตรการ ประจำปี 2569 ดังนี้

			BST												BSTE				BST + BSTE			
Monitoring	Sampling point	Freq.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.								
Air	1,3 Butadiene	1 มว. ร้อยอง	1 Time/																			
	2 อยะวณ	Month																				
	3 ดาวน-อับประจุ																					
	4 วัดนอกเขต																					
	Ambient	1 รับวัด-วัดนอกเขต	2 Times/																			
	2 รับวัด-วัดนอกเขต	year																				
	3 ดาวน-อับประจุ																					
	4 มว. ร้อยอง																					
	5 อยะวณ																					
	6 วัดนอกเขต																					
	Workplace	1 สับผลิต 3 สับผลิต	4 Times/																			
2 Lab 4 Lab	year																					
3 ตัวเก็บ Toluene																						
Stack	1 DFTO	2 Times/																				
2 SBR Dryer Stack	year																					
3 Bio-Scrubber																						
Noise	Ambient	1 รับวัด 4 ตัว	2 Times/																			
	2 อยะวณ	year																				
	3 ดาวน-อับประจุ																					
	4 วัดดาวน																					
	Workplace	1 Compressor 4 Compressor	2 Times/																			
	2 Exchange 5 Exchange	year																				
	3 Steam line 6 Steam line																					
	Noise Dose	1 BST Staff	2 Times/																			
	2 BSTE Staff	year																				
	Effluent	1 Intermediate II	1 Times/																			
	2 Sump pit	Month																				
Water	Cooling Tower	1 Cooling Return	1 Times/M																			
	Groundwater	1 Monitoring Well	1 Times/																			
	(Up and Down Gradient)	year																				
	Coastal	1 จุดปล่อยน้ำ กว	2 Times/																			
	2 จุดปล่อยน้ำ (ทำเรือ SYS)	year																				
	3 ทำเรือตามทาง																					
4 เกาะลัด																						
Social Survey	Communities / Government	1 time/y																				

Best regards,
 Saorawanee Laochongpitak
 Environmental Engineer
 Bangkok Synthetics Co., Ltd | [www.bsc.co.th](#)
 Email: [saorawanee.lao@bst.co.th](#)
 Tel: +663 260-2693 Ext.1197 | Mobile: +669 2699-9267



ภาคผนวก ข.3

เอกสารการตรวจประเมินโรงงานตามแผนการลดและขจัดมลพิษ



บริษัท เอไอเอส อีเลคทรอนิกส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน
ทะเบียนโรงงานเลขที่ แปลงที่ดิน 1-21/4

มิติที่ 1 กายภาพ

1. *การจัดการพื้นที่สีเขียว การจัดใหม่พื้นที่สีเขียวและการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม
2. *ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำฝนและระบบน้ำเสียแยกจากกันโดยเด็ดขาด
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

มิติที่ 2 เศรษฐกิจ

3. *การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน
 การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน (ในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง)
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

มิติที่ 3 สิ่งแวดล้อม

4. การจัดการน้ำ/การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ/การลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก

- *4.1 การจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม
- 4.2 การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก 3 R
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม
- 4.3 การลดปริมาณการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

5. การจัดการกากอุตสาหกรรม/ปฏิภูล/ขยะมูลฝอย และการดูแล ถึงบรรจุภัณฑ์ (วัตถุดิบ /ผลิตภัณฑ์)

- *5.1 มีข้อมูลและมีการขออนุญาตในการดำเนินการอย่างถูกต้อง (ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กบ.1) หลังจากที่ได้รับอนุญาต กบ.1 ก่อนจะมีการนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานต้องแจ้งรายละเอียดการจัดการ (กบ.2) รวมทั้งมีการรายงานการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วภายในบริเวณโรงงานภายในวันที่ 30 เม.ย. ของปีถัดไป)
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม
- *5.2 การให้ความสำคัญในการจัดการและลดปริมาณกากของเสีย
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม
- *5.3 การให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการขนส่งกากของเสีย
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม
- *5.4 การดูแลถึงบรรจุภัณฑ์ (วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์) เฉพาะโรงงานที่เข้าข่าย
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

6. การจัดการคุณภาพอากาศ

- *6.1 มีข้อมูลและมีผลการตรวจคุณภาพอากาศ และการดูแลรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (เฉพาะโรงงานที่เข้าข่าย)
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

- 6.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

7. การจัดการไอระเหยของสารเคมี/การบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM

- *7.1 การบริหารจัดการไอระเหยของสารเคมี (เฉพาะโรงงานที่มีการใช้หรือกักเก็บ VOCs)
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

- *7.2 การบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต PSM (เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่าย)
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

8. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

- *8.1 สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน แสง เสียง และความร้อน
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม *หมายเหตุ: 100%*

- *8.2 การจัดการสภาพพื้นที่ทำงาน
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

- *8.3 การดูแลสุขภาพพนักงานด้านอาชีวอนามัย
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม *หมายเหตุ: 100%*

- *8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการ (เฉพาะโรงงานที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง)
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

9. การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

- *9.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

- *9.2 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

10. *เรื่องร้องเรียน

- ☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

มิติที่ 4 สังคม

11. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงาน

- กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นทำงานมีความสุข (Happy Workplace) ตามหลักความสุข 8 ด้านของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

12.1 คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ

การดำเนินงานด้าน CSR ของโรงงาน และการให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของ กนอ.

- ☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

12.2 โครงการรณรงค์ การย้ายทะเบียนบ้าน และ การโอนย้ายทะเบียนรถ

การดำเนินงานด้าน CSR ของโรงงาน และการให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของ กนอ.

- ☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

มิติที่ 5 การบริหารจัดการ

13. การบริหารจัดการโรงงาน

13.1 การจัดเตรียมและการนำเสนอ

- ☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม

13.2 ระบบการบริหารจัดการ

- ☐ 1. ต้องปรับปรุง ☐ 2. ดี ☒ 3. ดีเยี่ยม



ภาคผนวก ข.4

เอกสารการขอเชื่อมโยงข้อมูล COD Online ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

BSTE COD 2 Analyzer in Jan-Jun 2026 (Sunday to Saturday = 1 week)

Month	Week	start date	end date	COD, mg/L		
				Min	Max	Average
Jan-26	1	01-01-26	08-01-26	48.55	62.84	58.60
	2	09-01-26	15-01-26	23.98	65.14	45.30
	3	16-01-26	22-01-26	19.81	32.05	25.60
	4	23-01-26	29-01-26	26.85	70.07	50.98
Feb-26	5	30-01-26	05-02-26	52.09	64.08	57.74
	6	06-02-26	12-02-26	41.74	64.82	57.70
	7	13-02-26	19-02-26	50.17	81.28	62.64
	8	20-02-26	26-02-26	44.21	57.63	49.36
Mar-26	9	27-02-26	05-03-26	49.44	60.09	52.62
	10	06-03-26	12-03-26	37.51	58.77	51.67
	11	13-03-26	19-03-26	29.94	67.49	43.08
	12	20-03-26	26-03-26	64.29	83.76	74.29
	13	27-03-26	02-04-26	58.68	75.39	68.57
Apr-26	14	03-04-26	09-04-26	50.11	60.61	55.83
	15	10-04-26	16-04-26	48.15	59.89	53.32
	16	17-04-26	23-04-26	52.53	70.67	62.98
	17	24-04-26	30-04-26	49.96	78.65	63.19
May-26	18	01-05-26	07-05-26	63.68	82.08	75.72
	19	08-05-26	14-05-26	53.99	68.88	60.19
	20	15-05-26	21-05-26	35.19	81.50	48.11
	21	22-05-26	28-05-26	65.96	85.00	73.11
Jun-26	22	29-05-26	04-06-26	70.45	74.49	72.58
	23	05-06-26	11-06-26	57.63	77.29	69.98
	24	12-06-26	18-06-26	52.04	63.83	58.03
	25	19-06-26	25-06-26	57.92	71.37	64.14
	26	26-06-26	30-06-26	-	-	#DIV/0!

ภาคผนวก ข.5

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงประจำปี
และกรณีฉุกเฉิน

(กนอ.01)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัท:	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE)		
นิคมอุตสาหกรรม:	มาบตาพุด		
ทะเบียนโรงงาน:	72070100225420 (เลขทะเบียนเดิม น.44-2/2542-กนพ.)		
หน่วยผลิต:	ยางสังเคราะห์ SBR		
วันที่:	8 - 22 มกราคม 2569		
(✓) การซ่อมบำรุง () การซ่อมบำรุงใหญ่ () การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
วัน/เดือน/ปี/เวลาที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน / เหตุการณ์	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข
8 - 22 มกราคม 2569	หยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ตามแผนการผลิต	- หอเผา (Flare) อาจมีแสงสว่างกว่าปกติ - อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น	- ทำการไล่ (Purge) สิ่งตกค้างภายในอุปกรณ์ในหอเผาให้มากที่สุด เพื่อป้องกันกลิ่น - ก่อนเปิดอุปกรณ์ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีสิ่งตกค้างเหลือในอุปกรณ์ฯ - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในบริเวณโรงงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกวัน - ทำการรวบรวม และจัดเก็บของเสียทุกวัน โดยเก็บในภาชนะปิดมิดชิด
หมายเหตุ	N/A = ไม่เกี่ยวข้อง	Y = ได้ดำเนินการแล้ว	N = ไม่สามารถดำเนินการได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ



ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 02/01/2026

.....

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
	✓		2 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายละเอียดและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง
	✓		3 มีแผนการดำเนินการ (Shut down procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
	✓		4 มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
	✓		5 มีวิธีการจัดการน้ำเสีย
	✓		6 มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
		✓	7 มีมาตรการในการควบคุมหอเผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
✓			8 มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
	✓		9 มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง
	✓		10 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
✓			11 มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
	✓		12 มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13 มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
	✓		14 มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		(3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และมีอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรมงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาก่อการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จักรวรรพ และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ.....

[Redacted Signature]

ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 02/01/2026

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัท:	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE)		
นิคมอุตสาหกรรม:	มาบตาพุด		
ทะเบียนโรงงาน:	72070100225420 (เลขทะเบียนเดิม น.44-2/2542-ญ.นพ.)		
หน่วยผลิต:	ยางสังเคราะห์ SBR		
วันที่:	6 - 11 มีนาคม 2569		
(✓) การซ่อมบำรุง () การซ่อมบำรุงใหญ่ () การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
วัน/เดือน/ปี/เวลาที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน / เหตุการณ์	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข
6 - 11 มีนาคม 2569	แจ้งหยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ตามแผนการผลิต	- ท่อเผา (Flare) อาจมีแสงสว่างกว่าปกติ - อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น	- ทำการไล่ (Purge) สิ่งตกค้างภายในอุปกรณ์ไปเผาที่ท่อเผาให้มากที่สุด เพื่อป้องกันกลิ่น - ก่อนเปิดอุปกรณ์ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีสิ่งตกค้างเหลือในอุปกรณ์ฯ - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในบริเวณโรงงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกวัน - ทำการรวบรวม และจัดเก็บของเสียทุกวัน โดยเก็บในภาชนะปิดมิดชิด
หมายเหตุ	N/A = ไม่เกี่ยวข้อง Y = ได้ดำเนินการแล้ว N = ไม่สามารถดำเนินการได้		

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ.....

[Redacted Signature]

ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 6 มีนาคม 2569

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
	✓		2 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในระบบการซ่อมบำรุง
	✓		3 มีแผนการดำเนินการ (Shut down procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
	✓		4 มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
	✓		5 มีวิธีการจัดการน้ำเสีย
	✓		6 มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
	✓		7 มีมาตรการในการควบคุมหอเผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
✓			8 มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
	✓		9 มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้ น้ำแรงดันสูง
	✓		10 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
✓			11 มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
	✓		12 มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13 มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
	✓		14 มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		(3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรมงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาราชการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุดรวมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 386

ลงชื่อ.....



ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 06/03/2026

(กนอ.01)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัท:	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE)		
นิคมอุตสาหกรรม:	มาบตาพุด		
ทะเบียนโรงงาน:	72070100225420 (เลขทะเบียนเดิม น.44-2/2542-ญนพ.)		
หน่วยผลิต:	ยางสังเคราะห์ SBR		
วันที่:	6 - 16 มีนาคม 2569		
(✓) การซ่อมบำรุง () การซ่อมบำรุงใหญ่ () การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
วัน/เดือน/ปี/เวลาที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน / เหตุการณ์	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข
6 - 16 มีนาคม 2569	แจ้งขยายกิจกรรมหยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ตามแผนการผลิต	- ท่อเผา (Flare) อาจมีแสงสว่างกว่าปกติ - อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น	- ทำการไล่ (Purge) สิ่งตกค้างภายในอุปกรณ์ไปเผาที่ท่อเผาให้มากที่สุด เพื่อป้องกันกลิ่น - ก่อนเปิดอุปกรณ์ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อมิให้สิ่งตกค้างเหลือในอุปกรณ์ฯ - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในบริเวณโรงงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกวัน - ทำการรวบรวม และจัดเก็บของเสียทุกวัน โดยเก็บในภาชนะปิดมิดชิด
หมายเหตุ	N/A = ไม่เกี่ยวข้อง Y = ได้ดำเนินการแล้ว N = ไม่สามารถดำเนินการได้		

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 10 มีนาคม 2569

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
	✓		2 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ ในกระบวนการซ่อมบำรุง
	✓		3 มีแผนการดำเนินการ (Shut down procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
	✓		4 มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
	✓		5 มีวิธีการจัดการน้ำเสีย
	✓		6 มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
	✓		7 มีมาตรการในการควบคุมท่อเผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการดังนี้ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
✓			8 มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
	✓		9 มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้ น้ำแรงดันสูง
	✓		10 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
✓			11 มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) หรือรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
	✓		12 มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13 มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
	✓		14 มีผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		(3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรมงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่างหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุฬารมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869

ลงชื่อ.....

ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 10/03/2026

(กนอ.01)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัท:	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE)		
นิคมอุตสาหกรรม:	มาบตาพุด		
ทะเบียนโรงงาน:	72070100225420 (เลขทะเบียนเดิม น.44-2/2542-ญบพ.)		
หน่วยผลิต:	ยางสังเคราะห์ SBR		
วันที่:	19 - 23 เมษายน 2569		
(✓) การซ่อมบำรุง () การซ่อมบำรุงใหญ่ () การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
วัน/เดือน/ปี/เวลาที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน / เหตุการณ์	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข
19 - 23 เมษายน 2569	หยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ตามแผนการผลิต	- หอเผา (Flare) อาจมีแสงสว่างกว่าปกติ - อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น	- ทำการไล่ (Purge) สิ่งตกค้างภายในอุปกรณ์ไปเผาที่หอเผาให้มากที่สุด เพื่อป้องกันกลิ่น - ก่อนเปิดอุปกรณ์ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อมิให้มีสิ่งตกค้างเหลือในอุปกรณ์ฯ - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในบริเวณโรงงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกวัน - ทำการรวบรวม และจัดเก็บของเสียทุกวัน โดยเก็บในภาชนะปิดมิดชิด
หมายเหตุ		N/A = ไม่เกี่ยวข้อง	Y = ได้ดำเนินการแล้ว N = ไม่สามารถดำเนินการได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ.....

ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 8 เมษายน 2569

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
	✓		2 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง
	✓		3 มีแผนการดำเนินการ (Shut down procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
	✓		4 มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
	✓		5 มีวิธีการจัดการน้ำเสีย
	✓		6 มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
	✓		7 มีมาตรการในการควบคุมเหวี่ยง (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
✓			8 มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
	✓		9 มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้ น้ำแรงดันสูง
	✓		10 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
✓			11 มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
	✓		12 มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13 มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
	✓		14 มีผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ท่า

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		(3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรมงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลากการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุดรวมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประธานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 38

ลงชื่อ.....



.....ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 08/04/2026

(กนอ.01)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัท:	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE)		
นิคมอุตสาหกรรม:	มาบตาพุด		
ทะเบียนโรงงาน:	72070100225420 (เลขทะเบียนเดิม น.44-2/2542-ญนพ.)		
หน่วยผลิต:	ยางสังเคราะห์ SBR		
วันที่:	11 - 18 พฤษภาคม 2569		
(✓) การซ่อมบำรุง () การซ่อมบำรุงใหญ่ () การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
วัน/เดือน/ปี/เวลาที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน / เหตุการณ์	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข
11 - 18 พฤษภาคม 2569	หยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ตามแผนการผลิต	- หอเผา (Flare) อาจมีแสงสว่างกว่าปกติ - อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น	- ทำการไล่ (Purge) สิ่งตกค้างภายในอุปกรณ์ไปเผาที่หอเผาให้มากที่สุด เพื่อป้องกันกลิ่น - ก่อนเปิดอุปกรณ์ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อมิให้มีสิ่งตกค้างเหลือในอุปกรณ์ฯ - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในบริเวณโรงงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกวัน - ทำการรวบรวม และจัดเก็บของเสียทุกวัน โดยเก็บในภาชนะปิดมิดชิด
หมายเหตุ	N/A = ไม่เกี่ยวข้อง	Y = ได้ดำเนินการแล้ว	N = ไม่สามารถดำเนินการได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ



ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
	✓		2 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง
	✓		3 มีแผนการดำเนินการ (Shut down procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
	✓		4 มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
	✓		5 มีวิธีการจัดการน้ำเสีย
	✓		6 มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
		✓	7 มีมาตรการในการควบคุมหอเผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
✓			8 มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
	✓		9 มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในอับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้ น้ำแรงดันสูง
	✓		10 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
✓			11 มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
	✓		12 มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13 มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
	✓		14 มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

(กนอ.02)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		(3) มาตรการคัดเลือกละทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรมงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุฬารวมพล และสถานที่สำหรับประชุมซึ่งแยกภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ.....



ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 06/05/2026

(กนอ.01)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัท:	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSE)		
นิคมอุตสาหกรรม:	มาบตาพุด		
ทะเบียนโรงงาน:	72070100225420 (เลขทะเบียนเดิม น.๔4-2/2542-ฉวนพ.)		
หน่วยผลิต:	ยางสังเคราะห์ SBR		
วันที่:	23 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2569		
☒ (✓) การซ่อมบำรุง ☐ () การซ่อมบำรุงใหญ่ ☐ () การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน			
วัน/เดือน/ปี/เวลาที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน / เหตุการณ์	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข
23 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2569	หยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ตามแผนการผลิต	- เทพเผา (Flare) อาจมีแสงสว่างกว่าปกติ - อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น	- ทำการไล่ (Purge) สิ่งตกค้างภายในอุปกรณ์ไปเผาที่หอเผาให้มากที่สุด เพื่อป้องกันกลิ่น - ก่อนเปิดอุปกรณ์ฯ มีระบบตรวจสอบเพื่อมิให้มีสิ่งตกค้างเหลือในอุปกรณ์ฯ - จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในบริเวณโรงงานและชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกวัน - ทำการรวบรวม และจัดเก็บของเสียทุกวัน โดยเก็บในภาชนะปิดมิดชิด
หมายเหตุ	N/A = ไม่เกี่ยวข้อง Y = ได้ดำเนินการแล้ว N = ไม่สามารถดำเนินการได้		

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 3869 8699

ลงชื่อ.....



ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 19 มิถุนายน 2569

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
	✓		2 แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในการกระบวนการซ่อมบำรุง
	✓		3 มีแผนการดำเนินการ (Shut down procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
	✓		4 มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
	✓		5 มีวิธีการจัดการน้ำเสีย
	✓		6 มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
	✓		7 มีมาตรการในการควบคุมพลาสมา (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
✓			8 มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
	✓		9 มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม คัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง
	✓		10 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
✓			11 มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
	✓		12 มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13 มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
	✓		14 มีผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		(3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีการอบรมประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุฬารมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบและประธานงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 3869 8698 ต่อ 1197 Fax: 0 38

ลงชื่อ.....

ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

Deputy Managing Director –Manufacturing

วันที่ 19/06/2026

ภาคผนวก ข.6

เอกสารทบทวนเหตุการณ์อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดจากการประกอบกิจการ

Name of Incident

BD at T-5401 รั่วไหลของ X-82014 ระหว่างการ drain น้ำ

IRI No.

IRI: EOP2-76/014

Type of Incident

การรั่วไหลของสารเคมีจากภาชนะชั้นบน (ระดับ: 1)

Picture of Incident (สูงสุด 3 ไฟล์)



รายละเอียดเหตุการณ์ (Detail)

11:30 พนักงานดูแล WWT แจ้งบริเวณ surge 2 มีกลิ่น BD ไปตรวจสอบพบ activity ที่เกี่ยวข้องกับ Shift up และพื้นที่ตรวจสอบพบกลิ่น ในบริเวณหัวโหลจากขนาด seal บิดฝาของ surge 2 ทาง via suction pump surge 2
11:50 ส่ง N2 purge (ล้าง) BD ใน surge 2 และ service line vapor surge 2 to Scrubber AC surge 1
12:20 หยุด purge N2 (ล้าง)

จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุ/เกิดจาก (Root cause)

จากทาง drain น้ำที่ T-5401

การแก้ไขป้องกัน (Corrective/Preventive Action)

11:50 ส่ง N2 purge (ล้าง) BD ใน surge 2 และ service line vapor surge 2 to Scrubber AC surge 1
12:20 หยุด purge N2 (ล้าง)

KEY LEARNINGS

เราควรป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ในครั้งต่อไปได้อย่างไร?

1. WI ขั้นตอนการ drain น้ำที่ T-5401 โดยก่อนการ drain หากพบว่า drain pot ไม่มีการแยกชั้นของน้ำ และ BD ที่ LG ให้แจ้ง Shift up, Unit up เพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อไป
2. ศึกษาการไหลของ drain ของ drain pot T-5401 จากโปรแกรมเบส X-82014 ให้ไปตรวจสอบและแก้ไข
3. เปลี่ยน LG ให้เป็นการแยกชั้นที่ชัดเจนขึ้น เช่น เป็นลูกกลิ้งที่ตรงตามขนาดของสารเคมีภายใน

ข้อมูลผู้จัดทำ

ศุภพัชร์ โสม

Niru Phomein

Email

niru_lp@post co th

ตำแหน่ง

OP2

วันที่จัดทำ

27/01/2026

ข้อมูลผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ (ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป)

Pongthep Thepinongkol

ตำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนผลิต SBR

วันที่อนุมัติ

วันที่อนุมัติ

ลายเซ็นของผู้อนุมัติ

ลายเซ็น

ใบนี้เก็บจากเอกสาร

เอกสารผู้บริหาร

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้บริหารมีมาตรการของโรงงานในเอกสาร ให้ส่งแบบฉบับในทางที่ถือสิทธิ์การของโรงงานทราบได้

ภาคผนวก ข.7

เอกสารตรวจสอบสภาพพนักงาน

แผนผังและการรับผลการตรวจสอบคุณภาพของพนักงาน

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร	H-OHM-CO-W0008	วันที่มีผลบังคับใช้	10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่	1	หน้า	1/19
		ID-2071/25	

เอกสารควบคุม

ของ


บริษัท กรุงเทพ ชินดิทส์ จำกัด
บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

เตรียมโดย

ทบทวนโดย

อนุมัติใช้โดย



เอกสารฉบับนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยทุก ๆ สองปีปฏิทิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร	H-OHM-CO-W0008	วันที่มีผลบังคับใช้	10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่	1	หน้า	2/19
		ID-2071/25	

รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง

1. ID-2071/25 (re.1)

- ประกาศใช้ครั้งแรก



ผู้ขอทำการเอกสาร) (ประกาศใช้เมื่อ 10-12-25)

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 3/19 ID-2071/25

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	4
2. ขอบเขต.....	4
3. คำจำกัดความ.....	4
4. ระเบียบปฏิบัติงานและเอกสารอ้างอิง.....	7
5. หลักการ.....	7
6. กระบวนการทำงาน.....	8
7. รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการทำงาน.....	12
8. ข้อกำหนด.....	15
9. ความรับผิดชอบ.....	17
10. เอกสารอ้างอิง.....	19

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 4/19 ID-2071/25

1. วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจหาความผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือสิ่งบ่งชี้ทางชีวภาพที่เตือน หรือบ่งบอกความผิดปกติของสุขภาพที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อวางแผนการป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสุขภาพ หรือการเกิดโรคที่อาจรุนแรงขึ้น

2. ขอบเขต

วิธีการปฏิบัติงานนี้ใช้กับพื้นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท BST ดังนี้

- BST and BSTE Plant at Site 1
- NB Latex Plant at Site 2

3. คำจำกัดความ

หัวข้อ	คำนิยาม/ คำอธิบาย
อาชีวอนามัย	การส่งเสริม ควบคุม ดูแล ป้องกันโรคและอุบัติเหตุต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการคุ้มครองได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
โรคอันเนื่องมาจากการทำงาน	โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลโดยอ้อมจากการทำงาน มีสาเหตุหลายปัจจัยประกอบ ไม่เกิดจากสารเคมีหรืออันตรายจากการทำงานโดยตรง แต่สารเคมีหรืออันตรายนั้นๆ ทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมนั้นเป็นมากขึ้น
โรคจากการทำงาน	โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว
การตรวจสุขภาพ	การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของสภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หรือผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 5/19 ID-2071/25

หัวข้อ	คำนิยาม/ คำอธิบาย
การเฝ้าระวังสุขภาพ	การติดตาม สังเกต พิจารณา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการเกิดการกระจายของโรคของพนักงานและพนักงานบริษัทคู่ธุรกิจที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ ประกอบด้วย การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปลผล และกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบายในการดำเนินงานและการประเมินมาตรการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าทำงาน	การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติงานก่อนที่จะบรรจุงานหรือไม่ โดยข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่ได้นี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อนสุขภาพชนิดเรื้อรัง โรคอันเนื่องมาจากการทำงาน และโรคจากการทำงาน
การประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน	การดำเนินการทางการแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของพนักงานและพนักงานบริษัทคู่ธุรกิจ ซึ่งต้องปฏิบัติงานเฉพาะ (Specific Job) ที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะ โดยทั่วไปแล้วการประเมินความพร้อมจะดำเนินการก่อนการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และก่อนโยกย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อนสุขภาพของพนักงานและพนักงานบริษัทคู่ธุรกิจ
การตรวจสุขภาพประจำปี	การตรวจสุขภาพเพื่อติดตามหรือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ ซึ่งอาจมีแนวโน้มทรุดโทรมลงจากสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน จึงเป็นการค้นหาว่าสุขภาพได้รับผลกระทบจากการทำงานหรือไม่ โดยการตรวจหาผลกระทบต่อนสุขภาพในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้มีการดำเนินการคุ้มครองสุขภาพก่อนที่จะโรคจะลุกลามต่อไป นอกจากนี้ผลการตรวจสุขภาพประจำปีนี้ยังใช้เครื่องมือทางการแพทย์อย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่บริษัทดำเนินการอยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 6/19 ID-2071/25

หัวข้อ	คำนิยาม/ คำอธิบาย
การประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน กรณีหยุดงาน 3 วัน	การดำเนินการทางการแพทย์ก่อนกลับเข้าทำงาน เพื่อประเมินความพร้อมของพนักงานและพนักงานบริษัทคู่ธุรกิจที่หยุดงาน 3 วันติดต่อกัน เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ ว่ามีความพร้อมทางร่างกายสามารถกลับเข้าทำงานในตำแหน่งงานเดิมได้หรือไม่ ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคในบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่ออันตราย
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	การตรวจสุขภาพตามลักษณะอันตรายที่พนักงานได้รับหรือเกี่ยวข้องกับขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
การตรวจสุขภาพกรณีโอนย้ายงานหรือมีอันตรายแตกต่างไปจากเดิม	การตรวจสุขภาพกรณีโอนย้ายงานไปทำงานในตำแหน่งงานที่มีปัจจัยอันตรายแตกต่างไปจากเดิมภายในบริษัทเดิม เพื่อประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่จะโอนย้ายไปทำงานหรือไม่ โดยข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่ได้นี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรคอันเนื่องมาจากการทำงานและโรคจากการทำงาน
การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน	การตรวจสุขภาพกรณีสิ้นสุดการจ้างงาน เช่น ลาออก โอนย้ายไปยังบริษัทอื่น หรือกลุ่มธุรกิจอื่นของเอสซีจี เพื่อทราบสภาวะสุขภาพกรณีสิ้นสุดการจ้างงาน ข้อมูลการตรวจสุขภาพนี้จะ เป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพพื้นฐาน (Baseline Data) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อนสุขภาพหลังจากทำงานสัมผัสปัจจัยเสี่ยงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ และใช้ประกอบหลักฐานเพื่อพิจารณาดันเหตุของการเกิดโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือโรคจากการทำงานที่เกิดขึ้นในภายหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร	H-OHM-CO-W0008	วันที่มีผลบังคับใช้	10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่	1	หน้า	7/19
			ID-2071/25

4. ระเบียบปฏิบัติงานและเอกสารอ้างอิง

H-OHM-CO-F0024	Checklist โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
H-OHM-CO-F0023	หนังสือยินยอมให้ใช้ วิเคราะห์ เบ็ดเตล็ด และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของพนักงาน
H-OHM-CO-W0010	วิธีการประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน กรณีหยุดงาน 3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ (Return to work)

5. หลักการ

5.1 หลักการสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

- การเฝ้าระวังสุขภาพเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าสังเกตผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ
- ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพปรากฏความผิดปกติหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำงาน ต้องดำเนินการสืบหาสาเหตุ วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสภาพการทำงาน และจัดให้มีมาตรการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงตามระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กร
- การตรวจสุขภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพ ต้องดำเนินการโดยสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านอาชีวเวชศาสตร์
- การจัดการข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเอกสารอ้างอิงภายในองค์กร ให้ปฏิบัติตามเอกสาร H-OHM-CO-F0023 หนังสือยินยอมให้ใช้ วิเคราะห์ เบ็ดเตล็ด และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของพนักงาน และ ISMS Self Assessment

วิธีการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร	H-OHM-CO-W0008	วันที่มีผลบังคับใช้	10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่	1	หน้า	8/19
			ID-2071/25


6. กระบวนการการทำงาน

- 6.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานที่สำคัญสำหรับขั้นตอนวิธีการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)
- 1) การกำหนดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 - 2) การตรวจสุขภาพ
 - 3) การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
 - 4) การสรุปรายงานผลการตรวจ
- ขั้นตอนกระบวนการทำงานที่สำคัญเหล่านี้จะปรากฏในแผนผังกระบวนการทำงานด้านล่างและอธิบายไว้ในส่วนของรายละเอียดหลักการของกระบวนการ ดังต่อไปนี้

วิธีการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 9/19 ID-2071/25


6.2 แผนผังขั้นตอนกระบวนการทำงานการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)



เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 10/19 ID-2071/25



เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008


วันที่มีผลบังคับใช้

10 ธันวาคม 2568

พิมพ์ครั้งที่ 1

หน้า 11/19

ID-2071/25



เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008

วันที่มีผลบังคับใช้

10 ธันวาคม 2568

พิมพ์ครั้งที่ 1

หน้า 12/19

ID-2071/25

7. รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการทำงาน

7.1) กำหนดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

วิศวกรส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้นไป ร่วมกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท

- พิจารณาผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในการทำงาน ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการศาสตร์
 - พิจารณาและกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพกรณีโยกย้ายตำแหน่ง และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงของงาน ก่อนดำเนินการกำหนดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 - ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ปัจจัยเสี่ยง หรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการ Safety & Health Steering Committee
- พิจารณาความเหมาะสมของโปรแกรม และบันทึกมติการอนุมัติในรายงานการประชุม (MOM)

7.2) การตรวจสุขภาพ

7.2.1 การเข้ารับการตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่การบุคคล (HR Officer - HR Shared Services (HRA3))

- ประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สัญญา และจัดทำตารางนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปี
 - แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
 - ตรวจติดตามพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามรายการตรวจที่กำหนด
- พนักงาน

พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามรายการตรวจที่กำหนดไว้ในโปรแกรมของแต่ละกลุ่ม

7.2.2 การพบแพทย์โรงพยาบาลเพื่อรับผลตรวจสุขภาพ

พนักงาน

- พนักงานรับผลตรวจสุขภาพ และคำแนะนำจากแพทย์โรงพยาบาล

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 13/19 ID-2071/25

ผู้ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ

- แจ้งผลตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- หากผลตรวจพบความผิดปกติ แนะนำให้พนักงานตรวจสุขภาพซ้ำหรือเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยง ภายใน 30 วัน
- ส่งรายชื่อพนักงานที่ผลตรวจพบความผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่วิทยการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพซ้ำหรือเพิ่มเติม
- ส่งรายงานสรุปผลตรวจสุขภาพให้วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

7.3) วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ

7.3.1 การพิจารณาผลตรวจสุขภาพ

วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้นไป

- พิจารณาผลตรวจสุขภาพที่ได้รับจากผู้ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ ร่วมกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท
- ตรวจสอบรายการโปรแกรมการตรวจสุขภาพของพนักงานตามรหัสเอกสาร H-OHM-CO-F0024 Checklist โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
- จัดเก็บผลตรวจสุขภาพไว้ที่ห้องพยาบาล, SharePoint, My Health Program เพื่อใช้เป็น Baseline ข้อมูลสุขภาพรายบุคคล
- ดำเนินการส่งพนักงานที่ผลตรวจพบความผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจสุขภาพซ้ำหรือเพิ่มเติม แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท
- เปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน และผลตรวจเดิมของพนักงาน เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ
- แจ้งผลการพิจารณาต่อวิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และส่งต่อส่วน HR Shared Services เพื่อดำเนินการในเรื่องการจ้างงาน กรณีตรวจเพื่อเป็น Baseline สำหรับก่อนเข้างาน / พนักงานที่โยกย้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 14/19 ID-2071/25

เจ้าหน้าที่การบุคคล (HR Officer - HR Shared Services (HRA3))

- พิจารณาผลการประเมินสุขภาพก่อนเข้างาน เพื่อดำเนินการในเรื่องการจ้างงาน
- #### 7.3.2 การตรวจสุขภาพซ้ำ/ เพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับผู้ที่ผลตรวจผิดปกติ พนักงาน

- ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ภายในเวลาที่กำหนด

วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้นไป

- ส่งผลการตรวจให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท พิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงาน

7.3.3 การพิจารณาผลตรวจสุขภาพซ้ำ/ เพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท

- พิจารณาผลการตรวจซ้ำตามปัจจัยเสี่ยง

หากผลการตรวจปกติ : ให้จัดเก็บผลการตรวจซ้ำไว้ที่ห้องพยาบาล, SharePoint

หากผลการตรวจพบความผิดปกติ : แจ้งวิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้นไป ดำเนินการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- หากผลการตรวจพบความผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยง ให้แจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องพนักงานทราบ ได้แก่ พนักงาน ผู้จัดการส่วนต้นสังกัด และผู้จัดการฝ่ายส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อพิจารณา

7.3.4 การดำเนินการกรณีผลตรวจซ้ำ/ เพิ่มเติมผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยง

วิศวกรส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้นไป ร่วมกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท

- พิจารณาผลตรวจร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในดูแลและติดตามการทำงานที่เหมาะสม หาก สามารถปฏิบัติงานหน้าที่เดิมได้ : แจ้งให้พนักงานทราบการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตัว หาก ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่เดิมได้ : พิจารณาเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการโยกย้ายตามความเหมาะสม ร่วมกับการวินิจฉัยของแพทย์ และ แจ้งให้พนักงานทราบถึงลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร	H-OHM-CO-W0008	วันที่มีผลบังคับใช้	10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่	1	หน้า	15/19
			ID-2071/25

- แจ้งให้พนักงานทราบการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตัว ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้าย

7.4) การสรุปรายงานผลการตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท

- จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพตามแบบที่กำหนด

วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้นไป

- รวบรวมผลตรวจสุขภาพทั้งหมดจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท
- นำเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Committee) เพื่อพิจารณา
- ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพให้หน่วยงานราชการ กรณีพบผลผิดปกติจากการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ Safety & Health Steering Committee

- พิจารณารายงานผลการตรวจสุขภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันทึกมติในรายงานการประชุม (MOM)

8. ข้อกำหนด

การตรวจสุขภาพกรณีโอนย้ายงาน หรือมีอันตรายแตกต่างไปจากเดิม

- เมื่อมีการโอนย้ายให้พนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีปัจจัยอันตรายหรือความเสี่ยงแตกต่างจากเดิม จะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายสำหรับตำแหน่งงานใหม่ การตรวจนี้ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน หลังเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ หากตำแหน่งนั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานในพื้นที่อับอากาศ หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น
- ดัชนีการสัมผัสสารทางชีวภาพ (BEI) ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจกรณีโอนย้ายงาน เนื่องจากเป็นการตรวจที่ต้องดำเนินการ หลังจากได้รับการสัมผัสสารในการทำงานแล้ว จึงจะทำการตรวจพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปีตามรอบที่กำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร	H-OHM-CO-W0008	วันที่มีผลบังคับใช้	10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่	1	หน้า	16/19
			ID-2071/25

การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน

- การตรวจสุขภาพกรณีสิ้นสุดการจ้างงาน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพหลังจากทำงานสัมผัสปัจจัยเสี่ยงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท เป็นผู้ประเมินและวิเคราะห์ผล จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
- หากทำงานไม่ถึง 6 เดือน พิจารณาไม่ต้องประเมินสุขภาพก่อนออกจากงาน เนื่องจากระยะเวลาการทำงานสั้นเกินกว่าจะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการทำงาน
- หากพนักงานทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องประเมินสุขภาพก่อนออกจากงาน โดยใช้ผลการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุด
- ทั้งนี้หากผลตรวจสุขภาพมีค่าผิดปกติหรือผลไม่ชัดเจน จะดำเนินการนัดพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท เพื่อประเมินสุขภาพกับแพทย์โดยตรง

การประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน กรณีหยุดงาน 3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ (Return to work)

- ปฏิบัติตามเอกสาร H-OHM-CO-W0010 วิธีการการประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงาน กรณีหยุดงาน 3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ (Return to work)

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสารH-OHM-CO-W0008วันที่มีผลบังคับใช้10 ธันวาคม 2568

พิมพ์ครั้งที่1หน้า17/19ID-2071/25

9. ความรับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงาน และพนักงานบริษัทคู่ธุรกิจ	ให้ความร่วมมือตามระบบการเฝ้าระวังสุขภาพ อันได้แก่ - เข้ารับการประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนด - เข้ารับการตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ ที่กำหนดอย่างครบถ้วน - ให้ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพและประวัติการทำงานตามความเป็นจริง - ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และ/หรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่การบุคคล (HR Officer - HR Shared Services (HRA3))	- ประสานงานกับโรงพยาบาลคู่สัญญา และจัดทำตารางนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปี - แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ - จัดให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ พนักงานและพนักงานบริษัทคู่ธุรกิจเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่งงาน - จัดให้มีและติดตามให้พนักงานและพนักงานบริษัทคู่ธุรกิจเข้ารับการตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ ตามที่กำหนด - พิจารณาผลการประเมินสุขภาพก่อนเข้างาน เพื่อดำเนินการในเรื่องการจ้างงาน
วิศวกรส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้นไป	- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ สำหรับตำแหน่งงานใหม่ กรณีบรรจุตำแหน่งงานและโอนย้ายงาน เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพในการกำหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง - พิจารณาและกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพกรณีโยกย้ายตำแหน่ง และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงของงาน - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนหาสาเหตุของผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการ

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสารH-OHM-CO-W0008วันที่มีผลบังคับใช้10 ธันวาคม 2568

พิมพ์ครั้งที่1หน้า18/19ID-2071/25

บทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	ทำงานหรือไม่ ตลอดจนการกำหนดมาตรการในการป้องกัน แก่ไขและปรับปรุง - ดำเนินการจัดเก็บผลตรวจสุขภาพไว้ที่ห้องพยาบาล, SharePoint, My Health Program - พิจารณาผลตรวจสุขภาพที่ได้รับจากผู้ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพร่วมกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท - ตรวจสอบรายการโปรแกรมการตรวจสุขภาพของพนักงานตามรหัสเอกสาร H-OHM-CO-F0024 Checklist โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน - ดำเนินการส่งพนักงานที่ผลตรวจพบความผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจสุขภาพซ้ำหรือเพิ่มเติม - ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพให้หน่วยงานราชการ กรณีพบผลผิดปกติจากการปฏิบัติงาน
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท	- พิจารณาและกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพกรณีโยกย้ายตำแหน่ง และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงของงาน - คัดกรองโรคติดต่ออันตราย และโรคที่ต้องพิจารณาสำหรับการตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าทำงาน พร้อมให้ความเห็นทางการแพทย์ - ประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงานสำหรับงานต่างๆ พร้อมให้ความเห็นทางการแพทย์ - พิจารณาเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพก่อนออกจากงานและผลการตรวจสุขภาพพื้นฐาน (Baseline Data) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมให้ความเห็นทางการแพทย์ - ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสุขภาพในกรณีที่ได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายจากอุบัติเหตุในงาน เช่น สารเคมีหก รั่วไหล ระเบิด เป็นต้น - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นทางการแพทย์ในการสอบสวนหาสาเหตุของผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติว่ามีความ

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วิธีการการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)

รหัสเอกสาร H-OHM-CO-W0008 วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ธันวาคม 2568
พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 19/19 ID-2071/25

บทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	เกี่ยวข้องกับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานหรือไม่ ตลอดจนการกำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและปรับปรุง - จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพตามแบบที่กำหนด
คณะกรรมการ Safety & Health Steering Committee	- พิจารณาความเหมาะสมของโปรแกรม - พิจารณารายงานผลการตรวจสุขภาพ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ	- แจ้งผลตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามความเหมาะสม - หากผลตรวจพบความผิดปกติ แนะนำให้พนักงานตรวจสุขภาพซ้ำหรือเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงภายใน 30 วัน - ส่งรายชื่อพนักงานที่ผลตรวจพบความผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพซ้ำหรือเพิ่มเติม - ส่งรายงานสรุปผลตรวจสุขภาพให้วิศวกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

10. เอกสารอ้างอิง

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยฯ
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สมุดสุขภาพประจำตัวลูกจ้าง
- แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยง (Guideline)
- มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

แผนการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2569

ขอเชิญเพื่อนพนักงานระยอง

เตรียมความพร้อม! เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี Health Check-up 2026

ในวันที่ 11, 12, 13, 16 และ 17 มีนาคม 2569



พนักงานเข้าใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 จะตรวจเฉพาะโปรแกรมตามปัจจัยเสี่ยง และตามอายุ เท่านั้น

ลำดับ	โปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไป	All	35 up		50 up	
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1	ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจอิเล็กโทรกรวอก	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจปัสสาวะ	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และเพยาริ	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจการทำงานของไต	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจการทำงานของตับ	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจปริมาณไขมันในเลือด	✓	✓	✓	✓	✓
10	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	✓	✓	✓	✓	✓
11	ตรวจระดับกรดยูริก	✓	✓	✓	✓	✓
12	ตรวจสารเสพติดในร่างกาย	✓	✓	✓	✓	✓
13	ตรวจความดันโลหิต	✓	✓	✓	✓	✓
14	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	✓	✓	✓	✓	✓
15	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องสองส่วน	✓	✓	✓	✓	✓
16	ตรวจสมรรถภาพปอด *	✓	✓	✓	✓	✓
17	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน *	✓	✓	✓	✓	✓
18	ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) *	✓	✓	✓	✓	✓
19	ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram) *	✓	✓	✓	✓	✓
20	ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) *	✓	✓	✓	✓	✓
21	ตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยการส่องกล้อง (5 ปีตรวจ 1 ครั้ง) *	✓	✓	✓	✓	✓

ลำดับ	โปรแกรมตามปัจจัยเสี่ยงของตำแหน่งงาน (เฉพาะพนักงานโรงงาน)
1	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
2	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), สมรรถภาพปอด สำหรับผู้ปฏิบัติงาน Confined Space เพื่อออกใบรับรองแพทย์ที่อับอากาศ
3	ตรวจปัสสาวะหลังเลิกกะ (ปัสสาวะฝางแดง) • 1,3 Butadiene • Styrene • Hexane and Hexane Derivatives • Methanol • Methyl Ethyl Ketone • Acrylonitrile • Toluene • Acetone • Tetrahydrofuran (THF)

หมายเหตุ : * พนักงานกลุ่ม Office เลือกตรวจได้ตามความสมัครใจ
 : Program ตามปัจจัยเสี่ยงตามตำแหน่งงาน (เฉพาะพนักงานโรงงาน)
 : หากพนักงานสนใจตรวจโปรแกรมนอกเหนือจากที่บริษัท จัดให้สามารถสอบถามรายการและราคา
 ตรวจได้ที่พยาบาล ณ จุดลงทะเบียน
 : สามารถตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้ตั้งแต่ 18 มีนาคม - 12 เมษายน 2569 ได้ทุกวันทำการ
 (ไม่เว้นวันหยุด) ณ ศูนย์สุขภาพดี ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. โดยยื่นบัตร
 ประทาน



เอกสารตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

ผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ประจำปี 2569

บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด (BSTE)

สถานพยาบาลที่ให้บริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรงพยาบาลพญาไท

จำนวนพนักงานผู้รับการตรวจ

ทั้งหมด 2 คน

ชาย 1 คน

หญิง 1 คน

รายละเอียดผลการตรวจสุขภาพ

ลำดับ	รายการตรวจสุขภาพ	สิ่งส่งตรวจ	จำนวนผู้รับการตรวจ (คน)	ผลตรวจ (คน)		รายละเอียดความผิดปกติ	การดำเนินการ
				ปกติ	ผิดปกติ		
ตรวจร่างกายทั่วไป							
1	ดัชนีมวลกาย	-	2	2	0		
2	ความดันโลหิต	-	2	2	0		
3	วัดชีพจร	-	2	2	0		
4	ตรวจร่างกายโดยแพทย์	-	2	2	0		
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ							
5	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	เลือด	2	2	0		
6	ระดับน้ำตาลในเลือด	เลือด	2	2	0		
7	ไขมันคลอเรสเตอรอลรวม	เลือด	2	1	1	ระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง 1 คน	ให้คำแนะนำการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย
8	ไขมันไตรกลีเซอไรด์	เลือด	2	2	0		
9	ไขมัน HDL (ไขมันดี)	เลือด	2	2	0		
10	ไขมัน LDL (ไขมันร้าย)	เลือด	2	2	0		
11	การทำงานของไต (Creatinine)	เลือด	2	2	0		

1

ลำดับ	รายการตรวจสุขภาพ	สิ่งส่งตรวจ	จำนวนผู้รับการตรวจ (คน)	ผลตรวจ (คน)		รายละเอียดความผิดปกติ	การดำเนินการ
				ปกติ	ผิดปกติ		
12	การทำงานของตับ (SGOT/SGPT)	เลือด	2	2	0		
13	กรดยูริก	เลือด	2	1	1	กรดยูริกสูง 1 คน	ให้คำแนะนำเรื่องอาหารและรักษา
14	สารเสพติดในปัสสาวะ	ปัสสาวะ	2	2	0		
15	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์	ปัสสาวะ	2	2	0		
16	ไวรัสตับอักเสบบี	เลือด	0	0	0		
17	ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี	เลือด	0	0	0		
18	เอกซเรย์ทรวงอก	-	2	2	0		
19	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	-	1	1	0		
การตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย							
20	ตรวจสายตาอาชีวอนามัย	-	0	0	0		
21	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	-	2	2	0		
22	ตรวจสมรรถภาพปอด	-	2	2	0		

สรุปผลการประเมินความพร้อมก่อนเข้าทำงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด 2 คน

สามารถเข้าทำงานได้ (fit to work) 2 คน

สามารถเข้าทำงานได้แบบมีข้อห้ามหรือข้อจำกัด (restriction or limitation) -

ไม่สามารถเข้าทำงานได้ (unfit) -

นายแพทย์ธเนศร์พร แสงภู

ว.50777

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำโรงงาน

คำอธิบายผลตรวจสุขภาพ

1. ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย คือตัวชี้วัดความสมส่วนของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูง ในผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนสูงไม่มีเพิ่มขึ้นแล้ว แต่น้ำหนักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ค่า BMI จึงเป็นตัวชี้วัดถึงระดับน้ำหนักที่เหมาะสม คำนวณจาก ค่าของน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง 2 และแสดงในหน่วย กก./ม.² แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยและสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เกณฑ์ค่า BMI ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ BMI ตั้งแต่ 30 กก./ม.² ขึ้นไป ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอ้วนระดับ 2 ขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูงถึง 4 เท่า นับเป็นความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องดำเนินการควบคุม โดยค่าดัชนีมวลกาย สามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ดังนี้

ค่า BMI (กก./ม. ²)	ระดับความอ้วน
<18.5	น้ำหนักน้อย (ผอม)
18.5-22.9	น้ำหนักปกติ
23.0-24.9	น้ำหนักเกิน (ท้วม)
25.0-29.9	อ้วนระดับ 1
30.0-39.9	อ้วนระดับ 2
≥40	อ้วนระดับ 3 (ระดับอันตราย)

2. ความดันโลหิต (blood pressure)

เป็นค่าความดันของเลือดขณะหัวใจบีบ (ความดันซิสโตลิก) และคลายตัว (ความดันไดแอสโตลิก) เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ระดับความดันโลหิตปกติ ไม่ควรสูงกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท และหากสูงตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป จัดว่าอยู่ในกลุ่มภาวะความดันโลหิตสูง โดยระดับความดันโลหิต สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระดับความดันโลหิต	ความดันซิสโตลิก (มม.ปรอท)	ความดันไดแอสโตลิก (มม.ปรอท)
ความดันโลหิตเหมาะสม	<120	<80
ระดับปกติ	<130	<85
ระดับปกติที่ค่อนข้างสูง	130-139	85-89
ความดันโลหิตสูงระดับ 1	140-159	90-99
ความดันโลหิตสูงระดับ 2	140-159	100-109
ความดันโลหิตสูงระดับ 3	≥180	≥110

3. ระดับไขมันในเลือด

การตรวจระดับไขมันในเลือดมีด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ Cholesterol level, Triglyceride level, HDL และ LDL ทั้งนี้ค่าไขมันที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามเกณฑ์ของ Thai CV risk score และแนวทางของ American Heart Association ระบุว่าค่าไขมัน LDL ตั้งแต่ 160 mg/dL ขึ้นไป เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และไขมันอื่นๆหากอยู่ในระดับสูง สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นกัน ยกเว้นไขมันดี หรือ HDL ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ ครอบอยู่ในระดับสูงจึงส่งผลดีต่อร่างกาย

ไขมันแต่ละชนิด	ระดับไขมัน (mg/dL)	ความรุนแรง
คอเลสเตอรอล	<200	เหมาะสม
	200-299	สูง
	≥300	สูงอันตราย
ไตรกลีเซอไรด์	<150	เหมาะสม
	150-249	สูงเล็กน้อย
	250-499	สูงมาก
	≥500	สูงอันตราย
ไขมันดี (HDL)	<40	น้อยเกินไป
	≥40	ปกติ
ไขมันร้าย (LDL)	<130	เหมาะสม
	130-159	สูงเล็กน้อย
	160-189	สูงมาก
	≥190	สูงอันตราย

4. ระดับน้ำตาลในเลือด (fasting blood sugar; FBS)

เป็นระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในการไหลเวียนของเลือด ภายหลังจากอาหารเป็นเวลา 8 ชั่วโมง สามารถช่วยบอกภาวะพร่องการเผาผลาญน้ำตาล และโรคเบาหวานได้

ระดับน้ำตาล (mg/dL)	ความรุนแรง
≤100	ปกติ
101-125	ระดับน้ำตาลในเลือดสูง (impaired FBS)
≥126	ระดับน้ำตาลในเลือดสูง สงสัยโรคเบาหวาน จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

5. ระดับกรดยูริกในเลือด

กรดยูริกเป็นผลิตภัณฑ์จากการย่อยอาหารบางชนิด ร่างกายสามารถขับทิ้งได้ แต่หากมีระดับเอนไซม์การย่อยหรือปัญหาในการขับกรดยูริกทั้งจากร่างกาย สามารถทำให้เกิดการสะสม และเกิดเป็นโรคเกาต์ได้ โดยระดับกรดยูริกในเพศชายและหญิงมีความต่างกัน

ระดับกรดยูริก (mg/dL)		ความรุนแรง
ผู้ชาย	ผู้หญิง	
<8.0	<6.5	ปกติ
8.0-9.0	6.5-8.0	สูง
>9.0	>8.0	สูงอันตราย

6. การตรวจเอกซเรย์ช่องปอด

เป็นการตรวจโดยรังสีเอกซ์ผ่านช่องอกเพื่อดูโครงสร้างภายในช่องอก ได้แก่ หัวใจ ปอด กระดูกสันหลังช่วงอกและซี่โครง สามารถบอกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดจากโครงสร้างในช่องอก เช่น ก้อนในช่องปอด การอักเสบเป็นน้ำหรือหนองในปอด ขนาดหัวใจ หรือผังผืดในปอด เป็นต้น โดยแพทย์เป็นผู้อ่านผลการตรวจ

7. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เป็นการตรวจระดับของคลื่นไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของเส้นประสาทหัวใจ สามารถบอกถึงความผิดปกติในการนำไฟฟ้าของเซลล์ประสาทหัวใจได้ และบอกถึงความผิดปกติในการทำงานของหัวใจได้ มีความจำเพาะต่อการตรวจวินิจฉัยโรคสูง โดยแพทย์เป็นผู้อ่านผลการตรวจ

8. ค่าการทำงานของตับและไต

ค่าการทำงานของตับและไต ใช้เพื่อบอกประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะ โดยค่าตับ ประกอบด้วย การตรวจเอนไซม์ AST (SGOT) และ ALT (SGPT) สามารถบอกระดับการอักเสบของตับได้ หากสูงเกินกว่า 3 เท่าของค่าปกติ จัดว่ามีแนวโน้มเกิดภาวะตับอักเสบ จำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติม

สำหรับค่าไต ได้แก่การตรวจระดับ Creatinine (Cr) ในเลือด และคำนวณเป็นค่าประสิทธิภาพการทำงานของไต (estimated Glomerular Filtration Rate; eGFR) หน่วยเป็น ml/min หากค่า eGFR ต่ำกว่า 60 ml/min แสดงถึงภาวะไตเสื่อมระดับ 3

9. ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count; CBC)

ค่าความสมบูรณ์เม็ดเลือด ประกอบด้วยค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และฮีโมโกลบิน ใช้เพื่อบอกสภาวะเกี่ยวกับเม็ดเลือดในภาพรวม และรวมถึงวินิจฉัยและเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ โรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย เป็นต้น โดยค่าความเข้มข้นแต่ละชนิด ดังนี้

ค่าความสมบูรณ์เม็ดเลือด	ระดับ	ความรุนแรง
Hemoglobin (g/dL)	≥10.0	ปกติ
	<10.0	ผิดปกติ ควรรับการตรวจเพิ่มเติม
Hematocrit (%)	≥30.0	ปกติ
	<30.0	ผิดปกติ ควรรับการตรวจเพิ่มเติม
White blood cell (cell/mm ³)	≥4000	ปกติ
	<4000	ผิดปกติ ควรรับการตรวจเพิ่มเติม
Platelet (cell/mm ³)	≥100,000	ปกติ
	<100,000	ผิดปกติ ควรรับการตรวจเพิ่มเติม

10. การตรวจปัสสาวะสมบูรณ์และสารเสพติดในปัสสาวะ

เป็นการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจคัดกรองโรคและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การมองด้วยสายตา (Visual examination) จะพิจารณาลักษณะปรากฏ (Appearance) ของตัวอย่างปัสสาวะ โดยดูสี (Color) ความใส (Clarity) และความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity; SpGr) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical examination) ห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลส่วนใหญ่จะใช้แผ่นตรวจสำเร็จรูปในการตรวจ แผ่นตรวจสำเร็จรูป (Test strip หรือ Dipstick) แสดงผลในเชิงคุณภาพ (Qualitative) คือจะบอกได้ว่าสารเคมีที่พิจารณา มี (Positive) หรือไม่มี (Negative) ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โปรตีน น้ำตาล คีโตน ไนโตรที่บิลิรูบิน เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง ผลึก และเชื้อโรคที่ปนเปื้อน

11. การตรวจสมรรถภาพปอด

ผลการตรวจสมรรถภาพปอดสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ความผิดปกติเชิงยึดหยุ่นของความจุปอด (Restrictive lung) พบในโรคต่างๆ เช่น โรคของเนื้อปอด ผังผืดที่ปอด มีลมหรือของเหลวในเยื่อหุ้มปอด ทรวงอกผิดปกติ กระดูกสันหลังคดงอ โรคของกล้ามเนื้ออ้วนมากจนความจุปอดลดลง
2. ความผิดปกติของการปิดกั้นทางเดินลม (Obstructive Lung) เป็นความผิดปกติที่พบในโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบ หลอดลมพอง ความผิดปกติบริเวณกล่องเสียงและหลอดลม

3. ความผิดปกติของการปิดกั้นทางเดินลมขนาดเล็ก (Small airway obstruction) เช่น ในโรคน้ำท่วมปอด ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบ

4. ความผิดปกติของประเภทที่ 1 และ 2 รวมกัน (Restrictive and obstructive; Mixed type)

โดยระดับความรุนแรง สามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

1. ปกติ

2. ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในระดับเล็กน้อย (Mild) เป็นความผิดปกติที่อาจเกิดจากโรคในระบบทางเดินหายใจในระดับที่ไม่แสดงอาการชัดเจนหรือความผิดปกติอื่นๆของร่างกายที่มีผลต่อการตรวจสมรรถภาพปอด

3. ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในระดับกลาง (Moderate) เป็นความผิดปกติที่ควรเฝ้าระวังและติดตาม ความผิดปกตินี้ น่าจะเกิดจากโรคในระบบทางเดินหายใจที่แสดงอาการแล้ว หรือความผิดปกติอื่นๆของร่างกายที่มีผลต่อการตรวจสมรรถภาพปอด เช่น โรคหัวใจ กล้ามเนื้อ หรือโรคทางระบบประสาทบางชนิด

4. ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในระดับรุนแรง (Severe) เป็นความผิดปกติของการตรวจสมรรถภาพปอดที่ชัดเจนที่ควรต้องหาสาเหตุของโรคหรือการรักษา

12. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

จากมาตรฐานของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

กำหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินในช่วงความถี่ 500 1,000 2,000 3,000 4,000 และ 6,000 Hz แผลผลได้ 2 กรณี ได้แก่ การแปลผลในขณะเวลานั้น เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน (fit to work assessment) และการแปลผลโดยเทียบกับค่าพื้นฐาน (baseline) ก่อนเข้าทำงาน เพื่อเฝ้าระวังภาวะหูเสื่อมจากการสัมผัสเสียงดัง ทั้งนี้แบ่งการแปลผลเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. การได้ยินปกติ หมายถึง ไม่มีค่าการได้ยินในแต่ละความถี่เกิน 25 dB(A)

2. การได้ยินลดลง หมายถึง มีค่าการได้ยินที่ความถี่ใดๆ เกินกว่า 25 dB(A)

3. การได้ยินผิดปกติ แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

3.1 การได้ยินลดลงที่ความถี่ใดๆ เมื่อเทียบกับค่าพื้นฐานแล้ว ลดลงตั้งแต่ 15 dB(A) ขึ้นไป จัดว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะหูเสื่อมจากการสัมผัสเสียงดัง จำเป็นต้องเฝ้าระวัง และทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันภายใน 30 วัน

3.2 การได้ยินลดลงที่ความถี่ช่วง 3,000 – 6,000 Hz ในลักษณะรูปตัววี (V-shape) เป็นลักษณะของภาวะหูเสื่อมจากการสัมผัสเสียงดัง จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

นอกจากนี้ หากมีอาการดังต่อไปนี้ แนะนำปรึกษาแพทย์หูคอจมูก

1. มีน้ำไหลจากหู เวียนศีรษะ เสียงดังในหูตลอดเวลา

2. หูไม่ได้ยินฉับพลัน รู้สึกตื้อในหูข้างใดข้างหนึ่งมา 12 เดือน

3. มีผลการตรวจของหู พบขี้หูอุดตัน หรือสิ่งแปลกปลอมในหู

13. การตรวจสายตาอาชีวอนามัย

เป็นการตรวจเพื่อพิจารณาสมรรถภาพการทำงานของสายตา เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน โดยมีองค์ประกอบการตรวจทั้งสิ้น 5 ประเภท ได้แก่

1. การตรวจความชัดเจนของสายตา (visual acuity; VA)

2. การตรวจความชัดลึก (stereo-depth)

3. การตรวจตาบอดสี

4. การตรวจความสมดุลกล้ามเนื้อลูกตา 2 ข้าง

5. การตรวจลานสายตา

ภาคผนวก ข.8

การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
และควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารควบคุม

ของ

บริษัท กรุงเทพ ซินดิเกท จำกัด

บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด


ระเบียบการปฏิบัติงานการกำหนดสถานะและการประเมินผู้ขาย

Procedure for Vendor Status and Evaluation

เตรียมโดย

ทบทวนโดย

อนุมัติใช้โดย



“ระเบียบการปฏิบัติงานนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อย หนึ่ง ครั้งทุกสามปีปฏิทิน”

ผังงานการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม่

ผู้รับผิดชอบ	Work Flow	เอกสาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง
1. จนท. จัดหา	- ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเบื้องต้นไปยังผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม่ตามหลักการในข้อ 2.1 - พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น ผ่าน/ไม่ผ่าน รวมถึงความจำเป็นในการไปเยี่ยมสถานประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ขายผ่าน/ไม่ผ่าน	* New Supplier Qualification Check List (I-12-00-F008) หากไม่ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการส่วนจัดหา
2. จนท. จัดหา	- ขอข้อมูลประกอบเพิ่มเติมตามหลักการข้อ 2.2 และจัดส่ง Vendor Information , แบบตอบรับฯ และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ขายอ่านและลงนามรับทราบกลับมา - พิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ขายผ่าน/ไม่ผ่าน	* Vendor Information (I-12-00-F001) * อ้างอิงหลักการข้อ 2.2
3. ผจก. จัดหาฯ	- ลงนามพิจารณาอนุมัติผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ขาย /ผู้ให้บริการรายใหม่	
4. จนท. จัดหา	- กรณีผ่านการพิจารณา ให้เพิ่มชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการเข้า Probationary Approved Vendor List (PAVL) - แจ้งผลการพิจารณากลับไปให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับทราบ	* Vendor Status-PAVL(I-12-00-011) * Probationary Approved Vendor List (PAVL) * แบบแจ้งข้อมูลกลับผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (I-12-00-F010)
5. จนท. จัดหา	- กรณีต้องการให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ต้องขออนุมัติให้ผู้ขายใน Probationary Approved Vendor List (PAVL) ตามผังขั้นตอนการขออนุมัติใช้และประเมินผู้ขายที่อยู่ใน Probationary Approved Vendor List (PAVL)	* ขออนุมัติให้ผู้ขายใน Probationary Approved Vendor List (PAVL) (I-12-00-F012)

ระเบียบการปฏิบัติงานการกำหนดสถานะและการประเมินผู้ขาย

รหัสเอกสาร I-12-00-P002 วันที่มีผลบังคับใช้ 28 กันยายน 2565
พิมพ์ครั้งที่ 6 หน้า 15/17 ID-1236/22

ผู้รับผิดชอบ	Work Flow	เอกสาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง
1. จนท.จัดหา	- หากต้องการใช้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่อยู่ใน PAVL (ผู้ขายรายใหม่ และ ผู้ขายที่ไม่ผ่านการประเมิน) ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ สินค้าชิ้น A : ผจส.ของผู้ซื้อร่วมกับผจส.จัดหา งานบริการ : ผจส.ของผู้ซื้อ, ผจส.จัดหา, ผจผ, ความปลอดภัย - หากต้องใช้ผู้ขายที่ถูกพักงาน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ สินค้าชิ้น A : ผจส.ของผู้ซื้อ, ผจส.จัดหา, ผจผ.จัดหา งานบริการ : ผจส.ของผู้ซื้อ, ผจส.จัดหา, ผจผ.จัดหา, ผจผ.ความปลอดภัย	* ขออนุมัติใช้ผู้ขายใน Probationary Approved Vendor List (PAVL) (I-12-00-F012) ต้องพ้นช่วงระยะเวลาที่ถูกพักงานและผ่านการตรวจสอบว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว
2. ผจส.ผู้ซื้อ/ ผจส.จัดหา	- พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ	* ขออนุมัติใช้ผู้ขายใน Probationary Approved Vendor List (PAVL)
3. จนท.จัดหา	- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อที่ขออนุมัติไว้ ต้องนำเสนอ ผจส.จัดหา อนุมัติก่อน	เฉพาะผู้ขายที่ถูกพักงาน
4. ผจส.จัดหา	- พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การสั่งซื้อ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	
5. จนท.จัดหา	- ทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ พร้อมประเมินผล	
6. ผจส.ผู้ซื้อ	- ลงนามอนุมัติผลการประเมินผู้ขายด้าน Technical	* On Electronic / Guru / K2-PE * Vendor Evaluation (Technical) (I-12-00-F002) * Contractor Evaluation (Technical) (I-12-00-F017)
7. จนท.จัดหา	- ติดตามผลการประเมินผู้ขายทางด้าน Technical - ประเมินผู้ขายทางด้าน Commercial - สรุปผลการประเมิน ในแบบขออนุมัติใช้ผู้ขายใน Probationary Approved Vendor List (PAVL) - นำเสนอ ผจส.จัดหาฯ ลงนามทบทวน - นำเสนอ ผจส.จัดหา เพื่อโปรดลงนาม (พร้อมแนบเอกสารการประเมินผู้ขายฯ)	* On Electronic / Guru / K2-PE * Vendor Evaluation (Commercial) (I-12-00-F003) * Contractor Evaluation (Commercial) (I-12-00-F007)
	- ต่อ -	

ระเบียบการปฏิบัติงานการกำหนดสถานะและการประเมินผู้ขาย

รหัสเอกสาร I-12-00-P002 วันที่มีผลบังคับใช้ 28 กันยายน 2565
พิมพ์ครั้งที่ 6 หน้า 16/17 ID-1236/22

ผู้รับผิดชอบ	Work Flow	เอกสาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง
(ต่อ) 8. ผจส.จัดหา	- ลงนามทบทวนผลการประเมินฯ	* ขออนุมัติใช้ผู้ขายใน Probationary Approved Vendor List (PAVL) (I-12-00-F012)
9. ผจส.จัดหา	- พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผลการประเมินฯ	
10. จนท.จัดหา	- ปรับปรุงสถานะผู้ขายเข้า AVL หรือคงสถานะไว้ที่ PAVL ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติแล้ว - ลงชื่อและวันที่เสนอ AVL หรือ PVAL ให้ ผจส.จัดหาฯ อนุมัติ - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็น บันทึกคุณภาพ	* Approved Vendor List (AVL) (I-12-00-F004) * Probationary Approved Vendor List (PAVL) (I-12-00-F013) * Vendor Status –PAVL (I-12-00-F011)

ระเบียบการปฏิบัติงานการกำหนดสถานะและการประเมินผู้ขาย

รหัสเอกสาร I-12-00-P002

วันที่มีผลบังคับใช้ 28 กันยายน 2565

พิมพ์ครั้งที่ 6

หน้า 17/17

ID-1236/22

พนักงานการประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีชื่ออยู่ใน Approved Vendor List (AVL)

ผู้รับผิดชอบ	Work Flow	เอกสาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง
1. จนท.จัดหา	- แจ้งทบทวนรายการสินค้าชั้น A กับผู้ใช้งานทุก 3 ปี - Update รายการสินค้าชั้น A ตามผลการทบทวน - จัดส่ง Vendor Information Form และแบบตอบรับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา, จรรยาบรรณผู้ธุรกิจของกลุ่มบริษัท BST, นโยบายการจ้างทางฝ่ายอื่น, นโยบายคุณภาพ, หลักบริหารความปลอดภัย, หลักบริหารด้านสิ่งแวดล้อม - ให้ผู้ขายกรอกข้อมูลกลับ	* รายการสินค้าชั้น A (I-12-00-S001, I-12-03-S001) * Vendor Information (I-12-00-F001) * แบบตอบรับฯ
2. จนท.จัดหา	- รวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เช่น ประวัติการเกิด Non-conforming, Complaint, Claim ในรอบการประเมิน	
3. ผจส.ผู้ขอซื้อฯ	- ประเมินผลด้าน Technical	* On Electronic / Guru / K2-PE * Vendor Evaluation (Technical) (I-12-00-F002) * Contractor Evaluation (Technical) (I-12-00-F017)
4. จนท.จัดหา	- ประเมินผลด้าน Commercial - สรุปผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน รวมถึงเสนอสถานะของผู้ขายหลังการประเมินว่า Approved Vendor List (AVL) หรือให้คงอยู่ในสถานะ Probationary Approved Vendor List (PAVL) - ปรับปรุงสถานะผู้ขายเข้า AVL หรือ PAVL ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติแล้ว - ลงชื่อและวันที่เสนอ AVL หรือ PVAL ให้ ผจส.จัดหาฯ อนุมัติ - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็น บันทึกคุณภาพ	* On Electronic / Guru / K2-PE * Vendor Evaluation (Commercial) (I-12-00-F003) * Contractor Evaluation (Commercial) (I-12-00-F007) * Approved Vendor List (AVL) (I-12-00-F004) * Probationary Approved Vendor List

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

ภาคผนวก ข.9

หนังสือการแจ้งพิจารณาขอหยุดใช้เตาเผาของ
บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
(ทส 1009/1405 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548)

ที่ ทส 1009/ 1405



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
601 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพฯ 10400

๘ กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอหยุดใช้เตาเผาของบริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด

เรียน ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด ที่ BST/EAT-07847
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547
2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขอหยุดใช้เตาเผาโครงการ
ผลิตยางสังเคราะห์ที่บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด ได้เสนอข้อมูลประกอบการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการโดยการขอหยุดใช้เตาเผาของโครงการผลิตยางสังเคราะห์ ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 มกราคม 2548
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตยาง
สังเคราะห์ ของบริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด ซึ่งขอหยุดการใช้เตาเผาและนำกากของเสียที่
เกิดขึ้นจากการดำเนินการส่งไปกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากหน่วย
ราชการ โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนออย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ โปรดนำมาตรการดังกล่าวไปกำหนด

2/ในใบอนุญาต.....

- 2 -

ในใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ ก.นอ 01/2) ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการนี้สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และ
บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ผอ.กสพ.
เพื่อโปรด
() ทราบ () พิจารณา
() ลงนาม () ดำเนินการ
()
() เพื่อดำเนินการต่อไป
()



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2279-2792 , 0-2271-4232-8 ต่อ 148
โทรสาร. 0-2278-5469

ภาคผนวก ข.10

วัตถุประสงค์ทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน Site 1 ประจำปี

รหัสเอกสาร E-EEM-CO-S0377 วันที่มีฉบับแก้ไข 6 กุมภาพันธ์ 2569
พิมพ์ครั้งที่ 7 หน้า 1/3 ID-0163/26

เอกสารสนับสนุน
ของ
บริษัท กรุงเทพ ซินดิเกท จำกัด
บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน Site 1 ประจำปี

เตรียมโดย

ทบทวนโดย

อนุมัติใช้โดย



เอกสารนี้จะได้รับการทบทวนอย่างน้อยหนึ่ง ครั้งทุกทุกปีปฏิทิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประจำปี 2569				
กิจกรรม/ฝ่าย/แผนก	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	สถานะ/ความเสี่ยง	
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน				
E1 การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง				
1.1 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย	100 %	Regulation	SD	
E2 เราเพื่อลดความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และปกป้องสิ่งแวดล้อม				
2.1 Emissions Reduction				
1) GHG (Scope 1 + Scope 2) BST: GHG Emissions (Reduce ≥30.88% from baseline Y2019) BSTE: GHG Emissions (Reduce ≥58.21% from baseline Y2019)	≤ 0.304 Ton CO ₂ /T-P ≤ 0.332 Ton CO ₂ /T-P	ESG KPI ESG KPI	OP1 OP5 PT1 MN1 MN2 MN3 OP2 OP5 PT2 MN1 MN2	
2) Zero Waste to landfill BST: Waste to landfill BSTE: Waste to landfill	0 % of low waste 0 % of low waste	ESG KPI ESG KPI	SD2, PC SD2, PC	
3) Hazardous Waste generation BST : Waste generation (Reduce ≥ 64.51% from Baseline Y2024)) BSTE : Waste generation (Reduce ≥ 97.81% from Baseline Y2024))	≤ 0.025 kg/T-P ≤ 1.63 kg/T-P	ESG KPI ESG KPI	OP1 OP2	
4) Non Hazardous Waste generation BST : Waste generation (Reduce ≥ 8.68% from Baseline Y2024)) BSTE : Waste generation (as Baseline Y2024))	≤ 0.64 kg/T-P ≤ 1.97 kg/T-P	ESG KPI ESG KPI	OP1 OP2	
2.2 การตรวจวัด VOCs Fugitive (as Methane)				
1) ตรวจวัดทุกอุปกรณ์	2 ครั้ง/ปี	Environment Committee KPI	OP2 , OP1	
2) ตรวจวัดอุปกรณ์ที่มีค่าการรั่วไหล 1,3-Butadiene > 85%	4 ครั้ง/ปี	Environment Committee KPI	OP2 , OP1	
3) ผลตรวจวัด VOCs Fugitive อยู่ในค่าควบคุมของ BSB/BSTE	100 % อยู่ในค่าควบคุม as Methane	Environment Committee KPI	OP2 , OP1	
2.3 ผลการตรวจวัด VOCs ที่ CFTO มีค่าเฉลี่ย < 0.1% ค่าตาม				
1) VOCs Fugitive Concentration	≤ 0.1 %	Environment Committee KPI	OP1	
2) VOCs Concentration	≤ 0.1 %	Environment Committee KPI	OP1	
2.4 กรณีพบเหตุการณ์ด้าน ความปลอดภัยทางชีวภาพ	2 กิจกรรม/ปี	SD4 Activity Plan	SD4	
E3 การลดมลพิษทางอากาศจากการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การลดมลพิษทางอากาศจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษทางอากาศจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษทางอากาศจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม				
3.1 Energy Consumption				
BST : Energy consumption (Reduce ≥14.73% from baseline Y2019) BSTE: Energy consumption (Reduce ≥33.30% from baseline Y2019)	≤ 3.644 GJ/T-P ≤ 4.630 GJ/T-P	ESG KPI ESG KPI	OP1 OP5 PT1 MN1 MN2 MN3 OP2 OP5 PT2 MN1 MN2	
3.2 Water Withdrawal				
BST : Water withdrawal (Reduce ≥12.08% from baseline Y2019) BSTE : Water withdrawal (Reduce ≥54.74% from baseline Y2019)	≤ 1.322 m ³ /T-P ≤ 9.722 m ³ /T-P	ESG KPI ESG KPI	OP1, PT2 OP2, PT2	
3.3 การจัดหาอุปกรณ์และบริการด้านต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green procurement)				
BST : การจัดหาอุปกรณ์และบริการด้านต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green procurement) BSTE : การจัดหาอุปกรณ์และบริการด้านต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green procurement)	50 % ของยอดซื้อและบริการทั้งหมด 50 % ของยอดซื้อและบริการทั้งหมด	Criteria of eco factory Criteria of eco factory	PC, COM PC, COM	
3.4 มีจำนวนผู้ให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green supplier-First Tier)				
BST : จำนวนผู้ให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Supplier-First Tier) ในรายการวัตถุดิบ พลังงาน สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ BSTE : จำนวนผู้ให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Supplier-First Tier) ในรายการวัตถุดิบ พลังงาน สารเคมี และบรรจุภัณฑ์	50 % จำนวนผู้ให้บริการและผู้จำหน่ายทั้งหมด 50 % จำนวนผู้ให้บริการและผู้จำหน่ายทั้งหมด	Criteria of eco factory Criteria of eco factory	PC, COM PC, COM	
E4 เราต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก				
4.1 % SOT with OD Commitment (8 times per year)	100 % SOT Commitment on time	ESG KPI	All	
E5 เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง				
5.1 Environmental Compliance Up	0 Case	ESG KPI	All	
5.2 Loss of Primary Containment Incident (Level 2 up)	0 Case	ESG KPI	All	
5.3 BSB&BSTE : VOCs Fugitive Concentration (as Methane) better than Standard 40%	100% Equipped	ESG KPI	OP2, OP1	
5.4 GHG Reduction Project				
BST: GHG Project Reduction BSTE: GHG Project Reduction	3,278 Ton CO ₂ eq 224 Ton CO ₂ eq	Environment Committee KPI	OP1 OP5 PT1 MN1 MN2 MN3 OP2 OP5 PT2 MN1 MN2	
5.5 Water Reduction Project				
BST: Water Project Reduction BSTE: Water Project Reduction	14,556 m ³ 32,170 m ³	Environment Committee KPI	OP1, PT2 OP2, PT2	

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประจำปี 2569			
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย	ผู้ว่า	สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 Energy Reduction Project BST: Energy Project Reduction BSTE: Energy Project Reduction	56,195 GJ 5,214 GJ	Environment Committee KP1	OP1 OP5 PT1 MN1 MN2 MN3 OP2 OP5 PT2 MN1 MN2
5.7 Waste Reduction Project BST: Waste Project Reduction (Non Hz Waste) BSTE: Waste Project Reduction (Hz Waste)	29,841 kg 105,544 kg	Environment Committee KP1	OP1 OP2
5.8 เปลี่ยนประเภท Air จากที่ใช้สารทำความเย็น R22 เป็นน้ำยาที่ไม่ทำลาย Ozone หรือลดการปล่อย GHG BST: BSTE:	15 Unit 12 Unit	Risk & Opportunity	MN2
ES: เราได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ พัฒนา ลดผลกระทบด้านนิเวศ ความปลอดภัย ยกระดับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้วยนวัตกรรมได้จริง			
5.1 การประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม (ไตรมาส)	2 ครั้ง/ปี	SD4 Activity Plan	SD
5.2 BST Group คณะกรรมการ	3 ครั้ง/ปี	SD4 Activity Plan	SD

ภาคผนวก ข.11

คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทิ้ง



คู่มือ

หลักปฏิบัติที่ดี สำหรับการใช้หอเผาทิ้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม


ธันวาคม 2554




ข้อแนะนำในการใช้คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้ หอเผาทิ้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือฉบับนี้มีการสร้างเชื่อมโยง (Link) ภายในคู่มือฯ เพื่อความสะดวกในการใช้
โดยแบ่งการเชื่อมโยง (Link) ออกเป็น 2 แบบ คือ

1. การเชื่อมโยง (Link) จากสารบัญไปยังหัวข้อตามเลขหน้าที่สนใจ
 - จุดที่เชื่อมโยง (Link) มีลักษณะเป็น “กรอบสีเขียว” ซึ่งคลุมเลขหน้าไว้
ดังรูป



2. การเชื่อมโยง (Link) จากหน้าสุดท้ายของแต่ละบท เพื่อกลับมามหาหัวข้อที่สนใจจากสารบัญ
 - จุดที่เชื่อมโยง (Link) เป็น “สี่เหลี่ยมสีส้ม” ซึ่งมีข้อความว่า “Back to Contents” ปรากฏอยู่



อารัมภบท

เป็นที่ทราบและตระหนักโดยทั่วไปว่า การบริหารจัดการที่อาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว และเป็นปัจจัยที่ทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบมาโดยตลอด

กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับ ดูแลภาคอุตสาหกรรม จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทราบว่าสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดี (Good Engineering Practice: GEP) สำหรับการใช้อุณหภูมิ (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม และการดำเนินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี อันแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ดีในการที่ภาครัฐและอุตสาหกรรมจะดำเนินโครงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้อุณหภูมิ ในลักษณะของโครงการความร่วมมือด้วยความสมัครใจ (Voluntary Program) อีกด้วย

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อโครงการจัดทำคู่มือนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางปฏิบัติที่ได้จัดทำขึ้นตามคู่มือนี้ จะถูกนำไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของสังคมต่อไป

คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทิ้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภายใต้ โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้อุณหภูมิ (Flare)
ในโรงงานอุตสาหกรรม

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2554

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดทำโดย

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ชั้น 11 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2537 0440 โทรสาร 0 2537 0449

http://www.ptit.org



คำนำ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้จึงมอบหมายให้ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรกลางด้านวิชาการและดำเนินบทบาทในการร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของประเทศ ได้จัดทำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับนี้ขึ้นภายใต้โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาไหม้ (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม

คู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อแนะนำ (Guidelines) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในกระบวนการผลิต โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จากโรงงานที่มีและโรงงานปิโตรเคมีชั้นนำในประเทศที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการใช้งานอย่างประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้หอเผาทั้ง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตด้วย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมนี้ จะถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พฤษภาคม 2554

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
สารบัญรูป	v
สารบัญตาราง	viii
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-7
1.3 แนวทางการจัดทำคู่มือฯ	1-7
1.4 ขอบเขตของการใช้คู่มือฯ	1-10
1.5 ขอบเขตของผู้ใช้	1-10
1.6 เนื้อหาของคู่มือฯ	1-10
1.7 ความคาดหวัง	1-12
บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหอเผาทั้ง	2-1
2.1 ความหมายของหอเผาทั้ง	2-1
2.2 ประเภทของหอเผาทั้ง	2-2
2.2.1 หอเผาทั้งที่แบ่งออกตามความสูงของหอเผาทั้ง (Flare Height)	2-2
2.2.2 หอเผาทั้งที่แบ่งตามวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมระหว่างอากาศและก๊าซเหลือทิ้งจากระบบในตำแหน่งปากปล่อง (Flare Tip)	2-5
2.3 นิยามคำศัพท์	2-9
2.4 ส่วนประกอบของหอเผาทั้ง	2-13

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4.1 Flare Header	2-14
2.4.2 Knock-out Drum	2-16
2.4.3 Water Seal Pot หรือ Liquid Seal	2-16
2.4.4 Gas Barrier	2-17
2.4.5 Pilot Burners	2-19
2.4.6 Ring Steam Burner	2-21
2.4.7 Flare Stack	2-22
2.4.8 Flare Tip หรือ Burner Tip	2-24
บทที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Good Flaring Practice)	3-1
3.1 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ	3-3
3.2 ด้านนโยบายองค์กร	3-5
3.3 ด้านการปฏิบัติการ	3-9
3.4 ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง	3-10
3.5 ด้านการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม	3-16
บทที่ 4 แนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับการปฏิบัติการหอเผาทั้ง (General Flare Operations Guidelines)	4-1
4.1 การตรวจเช็คและปรับตั้งให้อยู่ในสภาวะปกติ (Monitoring and Maintain Steady State)	4-2
4.2 การจุดระบบหอเผาทั้ง (Start-up)	4-5
4.2.1 การเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Start-up	4-7

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2.2 การกำจัดอากาศออกจากระบบ (Air Freeing)	4-9
4.2.3 การจุด Pilot Burners	4-14
4.2.4 การจุด Main Flare Burner	4-18
4.3 การหยุดระบบหอเผาทั้ง (Shutdown)	4-18
4.4 การแก้ไขปัญหา และเหตุฉุกเฉิน (Trouble Shooting/Emergencies) เกี่ยวกับ Pilot Gas	4-21
4.5 การแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ (Flare Burning Efficiency)	4-23
บทที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของหอเผาทั้ง	5-1
5.1 เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้หอเผาทั้ง	5-1
5.1.1 Flare Gas Recovery	5-1
5.1.2 Smokeless Flare	5-3
5.1.3 การใช้เทคโนโลยีร่วมระหว่าง Enclosed Ground Flare และ Elevated Flare	5-6
5.1.4 Steamizer	5-7
5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หอเผาทั้ง	5-8
5.2.1 Flare Minimization	5-8
5.2.2 การปรับตัวแปร (Parameter) ต่างๆ เพื่อลดการเกิดควันของหอเผาทั้ง	5-10

สารบัญ (ต่อ)

บรรณานุกรม	
ภาคผนวก ก	รายชื่อโรงงานที่มีหอเผาทั้งในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง
ภาคผนวก ข	แบบสอบถามโครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Engineering Practice: GEP) สำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ค	แบบแจ้งการหยุดเดินเครื่องจักรและรายละเอียดในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	ตัวอย่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เชี่ยวชาญในการลดการใช้หอเผาทั้ง
ภาคผนวก จ	ตัวอย่างแบบรายงานและกราฟการปล่อยก๊าซ
ภาคผนวก ฉ	แบบฟอร์มการตรวจสอบและแบบรายงานการซ่อมบำรุง

กิตติกรรมประกาศ

รายชื่อคณะกรรมการประสานงานและรับมอบงาน
รายชื่อคณะทำงานสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่ 1-1	พื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	1-1
รูปที่ 1-2	ที่ตั้งโรงงานที่มีหอเผาทั้งในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงใน จ.ระยอง	1-4
รูปที่ 1-3	แผนภูมิแสดงประเภทของเรื่องร้องเรียนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2554	1-5
รูปที่ 1-4	แนวทางการจัดทำคู่มือฯ	1-8
รูปที่ 2-1	ตัวอย่าง Ground Flare	2-3
รูปที่ 2-2	ตัวอย่างลักษณะของการเผาไหม้ภายใน Enclosed Ground Flare	2-4
รูปที่ 2-3	ตัวอย่าง Opened Ground Flare	2-4
รูปที่ 2-4	ตัวอย่าง Enclosed Ground Flare	2-4
รูปที่ 2-5	ตัวอย่าง Elevated Flare	2-5
รูปที่ 2-6	ตัวอย่าง Steam-assisted Flare	2-6
รูปที่ 2-7	ตัวอย่าง Air-assisted Flare	2-7
รูปที่ 2-8	ตัวอย่าง Non-assisted Flare	2-7
รูปที่ 2-9	ตัวอย่าง Pressure-assisted Flare	2-8
รูปที่ 2-10	ตัวอย่างส่วนประกอบของหอเผาทั้ง	2-13
รูปที่ 2-11	ตัวอย่างแผนภาพระบบหอเผาทั้ง	2-14
รูปที่ 2-12	ตัวอย่าง Flare Header	2-15
รูปที่ 2-13	ตัวอย่างและการทำงานของ Knock-out Drum	2-16

สารบัญรูป (ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 2-14	ตัวอย่างและการทำงานของ Liquid Seal	2-17
รูปที่ 2-15	ตัวอย่าง Velocity Seal	2-18
รูปที่ 2-16	หลักการทำงานของ Density Seal	2-19
รูปที่ 2-17	ตัวอย่าง Pilot Burners	2-20
รูปที่ 2-18	ตัวอย่าง Pilot Gas Ignition System	2-21
รูปที่ 2-19	ตัวอย่างส่วนประกอบของ Pilot Burner และ Ring Steam Burner	2-22
รูปที่ 2-20	ตัวอย่าง Self-Supported	2-23
รูปที่ 2-21	ตัวอย่าง Derrick-Supported	2-23
รูปที่ 2-22	ตัวอย่าง Guy-Supported	2-24
รูปที่ 2-23	ตัวอย่าง Flare Tip หรือ Burner Tip	2-25
รูปที่ 3-1	การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้หลักการ Inclusivity	3-2
รูปที่ 3-2	ตัวอย่างแผนผังการดำเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงหอเผาทั้ง	3-15
รูปที่ 3-3	ตัวอย่างแผนผังชุมชนสัมพันธ์	3-18
รูปที่ 4-1	ตัวอย่างแผนผังกระบวนการทำงานของระบบหอเผาทั้ง	4-1
รูปที่ 4-2	ตัวอย่างภาพรวมระบบหอเผาทั้ง (Flare System)	4-6
รูปที่ 4-3	ตัวอย่างระบบควบคุม Steam	4-10
รูปที่ 4-4	ตัวอย่างระบบควบคุมการจุด Pilot แบบ Flame Front Generator	4-14
รูปที่ 4-5	ตัวอย่าง Pilot Burners Diagram	4-17

สารบัญรูป (ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 4-6	ตัวอย่าง Pilot Gas Strainer	4-22
รูปที่ 4-7	ตัวอย่าง Orifice ที่ต้องทำการถอดล้าง	4-22
รูปที่ 4-8	ตัวอย่าง Ignition Line	4-22
รูปที่ 4-9	ตัวอย่าง Ignition Air และ Gas Orifice	4-23
รูปที่ 4-10	ตัวอย่างกรณีเกิด Flame Pull-down	4-24
รูปที่ 5-1	ตัวอย่าง Flare Gas Recovery Systems	5-2
รูปที่ 5-2	ตัวอย่างสารจำพวก Paraffin	5-3
รูปที่ 5-3	ตัวอย่างสารจำพวก Olefin	5-4
รูปที่ 5-4	ตัวอย่างสารจำพวก Aromatic	5-4
รูปที่ 5-5	ตัวอย่างของ Smokeless Flare แบบเพิ่มอากาศ (Air-assisted Flare)	5-5
รูปที่ 5-6	ตัวอย่างของ Smokeless Flare แบบเพิ่มไอน้ำ (Steam-assisted Flare)	5-6
รูปที่ 5-7	ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีร่วมระหว่าง Enclosed Ground Flare และ Elevated Flare	5-7
รูปที่ 5-8	รูปประกอบ Steamizer	5-8
รูปที่ 5-9	กราฟความสัมพัทธ์ระหว่างไอน้ำ (Steam) กับไฮโดรคาร์บอน	5-12
รูปที่ 5-10	กราฟความสัมพัทธ์ระหว่างไอน้ำ (Steam) กับไฮโดรคาร์บอนของหอเผาทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่	5-13
รูปที่ 5-11	ภาพร่างหอเผาทั้งที่ใช้การเพิ่มอากาศ	5-14
รูปที่ 5-12	การเปรียบเทียบของการเผาไหม้เมื่อใช้อากาศช่วยเพื่อการเผาไหม้	5-14



สารบัญตาราง


	หน้า
ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงจำนวนโรงงานที่มีหอเผาทั้งและจำนวนหอเผาทั้งแยกตามที่ตั้งโรงงาน	1-3
ตารางที่ 4-1 การตรวจเช็คและปรับตั้งให้อยู่ในสภาวะปกติ	4-3
ตารางที่ 4-2 การเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Start-up	4-7
ตารางที่ 4-3 ขั้นตอนในการไล่อากาศโดยวิธี Steam Out Flare	4-10
ตารางที่ 4-4 การจุด Pilot Burners	4-15
ตารางที่ 4-5 รายละเอียดกิจกรรมหลักที่ทำให้มีการหยุดระบบ (Shutdown)	4-19
ตารางที่ 4-6 ปัญหาและการแก้ไขเกี่ยวกับ Pilot Gas	4-21
ตารางที่ 4-7 การแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้	4-23

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ตามที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีโรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมากกว่า 100 โรงงานในบริเวณพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (รูปที่ 1-1) ซึ่งการที่มีโรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ และเป็นปัญหาหลักที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญ



รูปที่ 1-1 พื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



ทั้งนี้มลพิษทางอากาศส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตและการเผาไหม้ก่อนให้เกิดผลกระทบทางด้าน แสง เสียง และกลิ่นจากหอเผาทั้ง (Flare) รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว

โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่มีการใช้สารอินทรีย์เป็นวัตถุดิบ และมีการใช้หอเผาทั้งในการผลิตตามปกติ เพื่อกำจัดผลผลิตพลอยได้ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ (Waste By-products) และระบายสารในกระบวนการผลิตในช่วงการเริ่มและหยุดการผลิต (Normal Start-up and Shutdown) เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency) อาทิ เหล็กไหม้ แผ่นดินไหว และการลดความดันในกระบวนการผลิต (Pressure Relief/Purge) หอเผาทั้งนี้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นในการทำหน้าที่เผาสารจากกระบวนการกลั่นหรือกระบวนการผลิตเมื่อกระบวนการผลิตมีปัญหาดังกล่าว

ในการผลิตปกติเปลวไฟปลายปล่องได้มีการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากล แต่หากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในกระบวนการผลิต สารต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในกระบวนการจะถูกส่งไปกำจัดที่หอเผาทั้ง ในกรณีเช่นนี้เปลวไฟที่ปลายปล่องจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและอาจมีควันดำกว่าปกติ เนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรือเกิดจากข้อจำกัดด้านเทคนิคอื่นๆ ของหอเผาทั้ง ซึ่งการที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ ส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการประกอบกิจการของโรงงานและของภาคอุตสาหกรรม

จากการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พบว่า โรงงานที่มีหอเผาทั้งทั้งหมดมีจำนวน 42 โรงงาน และมีหอเผาทั้งจำนวน 82 ปล่อง แบ่งออกตามพื้นที่ดังตารางที่ 1-1 (รายละเอียดดัง



ภาคผนวก ก) และจากตารางที่ 1-1 เมื่อพิจารณาที่ตั้งโรงงานจะเห็นถึงความหนาแน่นของโรงงานที่มีหอเผาทั้งดังแสดงในรูปที่ 1-2 ซึ่งเหตุผลพื้นฐานของหอเผาทั้งชนิด Elevated Flare ส่วนเหตุสับสนแทนหอเผาทั้งชนิด Ground Flare

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงจำนวนโรงงานที่มีหอเผาทั้งและจำนวนหอเผาทั้งแยกตามที่ตั้งโรงงาน


พื้นที่	จำนวนโรงงาน	จำนวนหอเผาทั้ง	Elevated Flare	Ground Flare
เขตประกอบการฯ ทพีโอ	3	6	6	-
นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (จำนวนหอเผาทั้ง จ.ระยอง 8 ปล่อง จ.ชลบุรี 12 ปล่อง และกรุงเทพมหานคร 2 ปล่อง)	8	22	21	1
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง	3	6	4	2
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	23	37	31	6
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก	4	4	4	-
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล	2	8	4	2
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	1	1	1	-
รวมจำนวนหอเผาทั้ง	42	82	71	11



รูปที่ 1-2 ที่ตั้งโรงงานที่มีหอเผาทั้งในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงใน จ.ระยอง

1-4

จากการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน พ.ศ.2554* พบว่า เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหอเผาทั้งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แสง (ความสูงของปลิวไฟ) ควันดำ เสียงดัง กลิ่นเหม็น จากสถิติพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องแสง (ความสูงของปลิวไฟ) จำนวน 4 ครั้ง ควันดำจำนวน 2 ครั้ง และกลิ่นเหม็นจำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้การร้องเรียนในบางครั้งก็เกิดกรณีร้องเรียน 2 กรณีพร้อมกัน เช่น แสงและการเกิดควันดำ แสงและเสียงดัง และแสงและกลิ่นเหม็น ซึ่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 1-3



รูปที่ 1-3 แผนภูมิแสดงประเภทของเรื่องร้องเรียนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2554

สาเหตุของการเกิดกรณีดังกล่าวเนื่องจากมาจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ การหยุดกระบวนการผลิตฉุกเฉินเนื่องจากอุปกรณ์ในการกระบวนการผลิตขัดข้อง หรือเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน และการเริ่มกระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องร้องเรียน เนื่องจากการใช้หอเผาทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเริ่มต้นในการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากหอเผาทั้ง

1-5



- 1) ด้านแสง - ในกรณีที่ระบบทำงานปกติปลิวไฟที่ใช้กำจัดก๊าซเหลือทิ้งจากระบบจะมีขนาดเล็ก แต่หากต้องกำจัดก๊าซที่ต้องการระบายออกในกรณีฉุกเฉินซึ่งมีปริมาณก๊าซจำนวนมากที่จำเป็นต้องระบายออก เพราะมีฉะนั้นอาจเกิดระเบิดได้ ส่งผลให้เกิดเป็นปลิวไฟขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งความสว่างจากปลิวไฟจะบดบังพื้นที่เป็นบริเวณกว้างขึ้น
- 2) ด้านมลพิษทางอากาศ - หากการบริหารจัดการการเผาไหม้ไม่ดีพอจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ เขม่าและควันดำ และบางครั้งสารที่มีกลิ่นอาจไม่ถูกเผาทำลาย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตามมา ทั้งสามสิ่งนี้เป็นมลพิษทางอากาศที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
- 3) ด้านเสียง - เนื่องจากหอเผาทั้งบางชนิดออกแบบให้มีการใช้น้ำ (Steam) เป็นตัวช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์และช่วยปรับรูปร่างและทิศทางของปลิวไฟ ใช้น้ำที่ใช้มีความดันและอัตราการไหลสูงจึงส่งผลให้เกิดเสียงดังรบกวนบริเวณใกล้เคียง
- 4) ด้านรังสีความร้อน - ผลลัพธ์อีกด้านหนึ่งจากการเผาไหม้คือพลังงานความร้อน ยังมีการเผาไหม้ในปริมาณมากพลังงานความร้อนจะสูงขึ้นตามไปด้วย ผลจากการเผาไหม้จะให้ความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยการแผ่รังสีเกิดเป็นคลื่นรังสีความร้อนครอบคลุมพื้นที่ในทิศเดียวกับทิศทางของลม ส่งผลให้พื้นที่ที่เป็นทิศใต้มีความร้อนมากกว่าพื้นที่เหนือลม

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาสุขภาพจากอันตรายจากการใช้หอเผาทั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และเห็นความจำเป็นในการจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการใช้หอเผาทั้ง ดังนั้น เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวทางปฏิบัติที่

1-6

ชัดเจนและเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของหอเผาทั้ง จึงได้มอบหมายให้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดทำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมฉบับนี้ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาหลักปฏิบัติที่ดี (Good Engineering Practice: GEP) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการใช้หอเผาทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม
- 2) เพื่อลดผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่มีการใช้หอเผาทั้งเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
- 3) เพื่อลดมลพิษต่อชุมชน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม
- 4) เพื่อทำให้เกิดตัวอย่างที่ดีในสังคมในการมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม

1.3 แนวทางการจัดทำคู่มือ

ในการจัดทำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดี (Good Engineering Practice: GEP) สำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรมนี้ สถาบันฯ ให้ความสำคัญต่อการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาย่างถูกต้องและเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเกิดการยอมรับในแนวทางและข้อแนะนำที่ได้จัดทำขึ้น นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังได้ศึกษาแนวทางและข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์และมีการใช้ในต่างประเทศประกอบด้วย

แนวทางการจัดทำคู่มือฯ สามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ (ดูภาพประกอบรูปที่ 1-4)

1-7



1) การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของการใช้หอเผาทั้งในพื้นที่ศึกษา

สถาบันฯ ได้ทำการออกแบบสำรวจ (Questionnaire) โรงงานที่มีการใช้หอเผาทั้งทุกโรงในพื้นที่ศึกษา (ภาคผนวก ข) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ จำนวนปล่องหอเผาทั้ง สารเคมีที่ใช้เผา ความสามารถในการเผา ลักษณะของหอเผาทั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา และเพื่อการติดตามตรวจสอบในอนาคต

2) การศึกษาและรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้หอเผาทั้ง

การศึกษาปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการใช้หอเผาทั้ง เป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ สถาบันฯ ได้ทำการรวบรวมข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้หอเผาทั้ง รวมทั้งการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนเพื่อศึกษา

1-8



หลังจากการจัดทำคู่มือฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์คู่มือฯ และการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความสามัคคีในการประยุกต์ใช้คู่มือฯ อีกทั้ง ยังเป็นการเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

1.4 ขอบเขตของการใช้คู่มือฯ

หลักปฏิบัติที่ดี (Good Engineering Practice: GEP) สำหรับการให้หอเผาทั้ง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ โดยเน้นเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการจัดการหอเผาทั้งของโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวทางและหลักปฏิบัติตามคู่มือฯ นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงงานในอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่มีการใช้หอเผาทั้ง อาทิ อุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน ได้ตามความเหมาะสม

อนึ่ง สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการนำหลักปฏิบัติตามคู่มือฯ นี้ไปใช้

1.5 ขอบเขตของผู้ใช้

หลักปฏิบัติที่ดี (Good Engineering Practice: GEP) สำหรับการให้หอเผาทั้ง (Flare) นี้มุ่งเน้นให้โรงงานหรือสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้หอเผาทั้ง โดยใช้แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ดีได้ผลมาแล้วในโรงงานต่างๆ

1.6 เนื้อหาของคู่มือ

เนื้อหาของคู่มือได้ถูกจัดแบ่งไว้ตามลักษณะและความเชื่อมโยงของการนำไปประยุกต์ใช้ดังนี้

1-10

ถึงปัญหาในรายละเอียด อีกทั้งยังได้จัดเวทีการสัมมนาเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาจากประชาชนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

3) การศึกษาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หอเผาทั้งอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดผลกระทบจากการใช้

ขั้นตอนนี้จัดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสถาบันฯ ได้ทำการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หอเผาทั้ง จากการทำหนดกลุ่มเป้าหมายบริษัทที่มีการปฏิบัติที่ดีจากข้อมูลการสำรวจ และใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้บริหารโรงงานและกลุ่มช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญในการใช้หอเผาทั้งของแต่ละบริษัทในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อทำการรวบรวมข้อปฏิบัติที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้กับโรงงานอื่นได้ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ศึกษาถึงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการประยุกต์ใช้ของประชาชนความสำเร็จในต่างประเทศประกอบด้วย

4) การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคู่มือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและการยอมรับในคู่มือฯ ได้จัดทำขึ้น สถาบันฯ ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือฯ โดยมีการตรวจสอบจากที่ปรึกษาของสถาบันฯ (Advisory Review) และจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการใช้หอเผาทั้งจากภาคอุตสาหกรรม (Expert Panel Review) นอกจากนี้ ยังได้มีการระดมความคิดเห็นจากความคิดเห็นรวมจากการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมคู่มือฯ ในขั้นตอนสุดท้ายอีกด้วย

5) การจัดทำคู่มือฯ และการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมแนวทางการประยุกต์ใช้คู่มือฯ

1-9



1) ความรู้เบื้องต้น คำจำกัดความ และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกรวบรวมไว้ในบทที่ 2 เพื่อสะดวกต่อการอ้างอิงในแนวปฏิบัติในบทต่อไป

2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Policies and Practices) สำหรับการบริหารหอเผาทั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ถูกรวบรวมไว้ในบทที่ 3 ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในโรงงานได้ โดยได้จัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน กล่าวคือ แนวปฏิบัติด้านข้อกำหนด แนวปฏิบัติด้านนโยบายองค์กร แนวปฏิบัติด้านการใช้หอเผาทั้ง แนวปฏิบัติด้านการรายงานและการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพหอเผาทั้ง และแนวปฏิบัติด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

3) ข้อเสนอแนะทั่วไปและขั้นตอนการใช้หอเผาทั้ง (Good Operating Guidelines) ได้ถูกรวบรวมไว้ในบทที่ 4 โดยได้รวบรวมข้อแนะนำและขั้นตอนการใช้หอเผาทั้งอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ กล่าวคือ กรณีการใช้งานในสภาวะปกติ กรณีการเตรียมการสำหรับการเริ่มและหยุดใช้หอเผาทั้ง (Start-up and Shutdown of flare) และกรณีการแก้ไขปัญหาจากเงินของหอเผาทั้ง (Trouble Shooting) ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หอเผาทั้งอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อมากที่สุด

4) แนวทางการลดผลกระทบและลดการใช้หอเผาทั้ง (Guidelines for Flare Minimization) เป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับโรงงานที่ต้องการปรับปรุงระบบหอเผาทั้งในปัจจุบันเพื่อให้สามารถลดการใช้ และ/หรือ สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้หอเผาทั้ง โดยได้รวบรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการใช้งานในปัจจุบัน (Best Available Technology) ทั้งนี้ เพื่อให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม โดยเนื้อหาในได้นำได้ถูกรวบรวมไว้ในบทที่ 5

1-11



1.7 ความคาดหวัง

- 1) ความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานนำหลักปฏิบัติที่ดีจากคู่มือนี้ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หอเผาทั้ง (ลดต้นทุนค่า)
- 2) การส่งเสริมให้มีการลดการใช้หอเผาทั้ง (Flare Minimization) ซึ่งเป็นความพยายามในการใช้หอเผาทั้งให้น้อยที่สุดและใช้ในกรณีจำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น
- 3) การมีจิตสำนึกในการร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจ (Self-regulated Concept)

1-12

บทที่ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหอเผาทั้ง

2.1 ความหมายของหอเผาทั้ง

หอเผาทั้งมีความสำคัญอย่างมากต่อโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจว่าการระบายและกำจัดก๊าซที่ระเหยออก (Flare Gas) และของเหลวที่จะต้องถูกปล่อยออกจากระบบการผลิตจะถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่โรงงานมีความดันเกิดขึ้นในระบบการผลิตอย่างกะทันหันจากเหตุฉุกเฉิน อาทิ ไฟฟ้าดับ หรือกระบวนการผลิตขัดข้อง และจำเป็นต้องมีการระบายความดันดังกล่าว ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ การทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมของระบบหอเผาทั้งจะช่วยป้องกันความเสียหายรุนแรงในโรงงานได้ ในขณะเดียวกันจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

โดยทั่วไประบบหอเผาทั้งในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเตรียมรับการขัดข้องในกระบวนการผลิตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการออกแบบระบบหอเผาทั้งที่เหมาะสม และการมีมาตรการการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของบุคลากรในโรงงานและของชุมชนโดยรอบโรงงานด้วย

ระบบหอเผาทั้งที่ตีตามมาตรฐานสากล เช่น API 521 และ API 537 กำหนดว่าระบบหอเผาทั้งควรออกแบบให้สามารถทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำจัดสารที่เป็นอันตราย (Hazardous Materials) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการเผาอย่างปลอดภัย

2-1



- ระบายสารไวไฟ (Flammable Materials) ออกจากกระบวนการผลิตโดยการเผา
- ลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และสารไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ โดยการบำบัดด้วยการเผาไหม้

2.2 ประเภทของหอเผาทั้ง

หอเผาทั้งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบ่งตามความสูงของหอเผาทั้ง (Flare Height) และแบ่งตามวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมระหว่างอากาศและก๊าซที่ระบายออกจากระบบ (Flare Gas) ในตำแหน่งปากปล่องของหอเผาทั้ง (Flare Tip)

2.2.1 หอเผาทั้งที่แบ่งออกตามความสูงของหอเผาทั้ง (Flare Height)

หอเผาทั้งที่แบ่งออกตามความสูงของหอเผาทั้ง (Flare Height) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หอเผาทั้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) และหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare)


1) หอเผาทั้งระดับพื้นดิน (Ground Flare)

หอเผาทั้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) คือหอเผาทั้งที่มีการเผาไหม้ระดับที่มีความสูงของหอเผาทั้งจากพื้นดินไม่มากนัก โดยอาจทำการออกแบบเป็นกลุ่มของหัวเผาไหม้หลายหัวในบริเวณเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังแสดงในรูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2 และตัวอย่างในอุตสาหกรรมดังแสดงในรูปที่ 2-3 และรูปที่ 2-4 หอเผาทั้งระดับพื้นดินนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่สำหรับหอเผาทั้งมากพอ หรือในกรณีที่โรงงานอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลชุมชน อาทิ แท่นขุดเจาะกลางทะเลทราย นิยมใช้ Opened Ground Flare ในบางกรณีจะต้องมีการสร้างสิ่งปิดกั้นอย่างมีดัดคือชนิด Enclosed Ground Flare ซึ่งออกแบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อด้านรังสีความร้อน เสียง และแสง ประโยชน์ของหอเผาทั้งชนิดนี้คือ

2-2

- ไม่มีการกระจายรังสีความร้อนออกไปไกลเนื่องจากไม่สูงมาก และมีผนังซึ่งสร้างด้วยวัสดุกันความร้อนปกปิดอย่างมิดชิด
- สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้ง่าย (ไม่ต้องใช้น้ำช่วย)
- ลดการเกิดแสงสว่างระหว่างเผาไหม้ (ชนิดที่มีผนังคลุมหัวเผา) เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่ชุมชนรอบข้างโรงงาน
- ใช้สารหล่อเย็น
- ชนิดที่ไม่มีผนังปิดกั้นเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่มากและไม่มีชุมชนอยู่ใกล้ เช่น ในทะเลทราย ดังแสดงดังรูปที่ 2-2

ถึงแม้ว่าหอเผาทั้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) จะมีหัวเผาที่สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และลดการใช้สารหล่อเย็น (Utilities) เช่น ไอน้ำ (Steam) หรือลม แต่หากหอเผาทั้งชนิดนี้ถูกนำไปใช้กับสารที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดขัดข้องส่งผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และอาจเกิด Vapor Cloud และปัญหาเรื่องกลิ่นได้ เนื่องจากระยะห่างจากพื้นดินถึงหัวเผาไหม้ (Bumer) น้อยจึงเกิดการแพร่ของมลพิษและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงได้ง่ายกว่าหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare)




รูปที่ 2-1 ตัวอย่าง Ground Flare

2-3



รูปที่ 2-2 ตัวอย่างลักษณะของการเผาไหม้ภายใน Enclosed Ground Flare



รูปที่ 2-3 ตัวอย่าง Opened Ground Flare



รูปที่ 2-4 ตัวอย่าง Enclosed Ground Flare

2-4

2) หอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare)

หอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดิน (Elevated Flare) คือหอเผาทั้งที่มีการเผาไหม้ในระดับเหนือพื้นดิน กล่าวคือที่ปากปล่องของหอเผาทั้งอาจสูงจากพื้นดินมากกว่า 100 เมตร หอเผาทั้งชนิดนี้พบได้ทั่วไปตามโรงงาน เนื่องจากใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าแบบหอเผาทั้งระดับพื้นดิน (Ground Flare) แต่สามารถเผาไหม้สารที่ระเหยออกได้ในปริมาณที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม หอเผาทั้งชนิดนี้เกิดการเผาไหม้ในระดับที่สูง ส่งผลให้เกิดรังสีความร้อนกระจายออกไปไกลและเกิดแสงสว่างระหว่างการเผาไหม้ ทำให้เกิดปัญหากับโรงงานหรือชุมชนข้างเคียงโรงงาน ตัวอย่างของหอเผาทั้งระดับเหนือพื้นดินแสดงดังรูปที่ 2-5



รูปที่ 2-5 ตัวอย่าง Elevated Flare

2.2.2 หอเผาทั้งที่แบ่งตามวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมระหว่างอากาศและก๊าซที่ระบายออกจากระบบ (Flare Gas) ในตำแหน่งปากปล่องของหอเผาทั้ง (Flare Tip)

หอเผาทั้งสามารถแบ่งตามวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมระหว่างอากาศและก๊าซที่ระบายออกจากระบบ (Flare Gas) ในตำแหน่งปากปล่องของ

2-5



หอเผาทั้ง (Flare Tip) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ หอเผาทั้งที่มีการฉีดไอน้ำช่วย (Steam-assisted Flare) หอเผาทั้งที่มีการฉีดอากาศช่วย (Air-assisted Flare) หอเผาทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วย (Non-assisted Flare) และหอเผาทั้งที่มีความดันช่วย (Pressure-assisted Flare)

1) หอเผาทั้งที่มีการฉีดไอน้ำช่วย (Steam-assisted Flare)

หอเผาทั้งที่มีการฉีดไอน้ำช่วย (Steam-assisted Flare) คือหอเผาทั้งที่ฉีดไอน้ำเข้าไปในบริเวณปลายปล่องที่มีการเผาไหม้ เพื่อช่วยเพิ่มการผสมระหว่างอากาศและก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ให้เกิดการไหลวนอย่างรุนแรง ทำให้ออกซิเจนในอากาศเข้าไปผสมกับก๊าซมากขึ้น การเผาไหม้จึงดีขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2-6




รูปที่ 2-6 ตัวอย่าง Steam-Assisted Flare

2) หอเผาทั้งที่มีการฉีดอากาศช่วย (Air-assisted Flare)

หอเผาทั้งที่มีการฉีดอากาศช่วย (Air-assisted Flare) คือหอเผาทั้งที่เพิ่มอากาศเข้าไปโดยใช้พัดลมขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์และลดการเกิดควัน ดังแสดงในรูปที่ 2-7


2-6



รูปที่ 2-7 ตัวอย่าง Air-assisted Flare

3) หอเผาทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วย (Non-assisted Flare)

หอเผาทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วย (Non-assisted Flare) คือหอเผาทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเพิ่มการผสมระหว่างอากาศกับก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่ปล่อยออกมา ดังแสดงในรูปที่ 2-8




รูปที่ 2-8 ตัวอย่าง Non-assisted Flare

2-7



4) หอเผาที่มีความดันช่วย (Pressure-assisted Flare)

หอเผาที่มีความดันช่วย (Pressure-assisted Flare) คือหอเผาที่มีอัตราความดันสูงของสายก๊าซที่ระบายออก (Vent Stream) จึงอากาศให้เข้ามาช่วยให้การผสมที่ปลายปล่องดีขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2-9



รูปที่ 2-9 ตัวอย่าง Pressure-Assisted Flare

หากไม่มีหอเผาก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่ปล่อยออกจากระบบทั้งกรณีโรงงานเดินเครื่องปกติและกรณีฉุกเฉินจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ ซึ่งก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) เหล่านี้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนหรือสารพิษที่สามารถติดไฟได้ หากออกสู่บรรยากาศอาจเกิดลุกไหม้หรือเกิดการระเบิด หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตหากได้รับสารเหล่านี้เข้าไปมากกว่าที่ร่างกายสามารถขับออกมาได้ และถ้าไม่ปล่อยก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ออกสู่จากระบบอาจทำให้ความดันในระบบสูงจนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเกิดระเบิดขึ้นได้

2.3 นิยามคำศัพท์

คำศัพท์	คำจำกัดความ
Air Seal	อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอากาศเข้าสู่หอเผาก๊าซ (Flare) ด้านปลายปล่อง
Assist Gas	ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) ที่ถูกปล่อยเข้าไปในก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ก่อนและระหว่างการเผาไหม้เพื่อเพิ่มความร้อน (Heating Value) ทำให้เผาไหม้สมบูรณ์
Blow Off	การสูญเสียเสถียรภาพของเปลวไฟที่ลอยอยู่เหนือหัวเผาไหม้ (Burner) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วของก๊าซเชื้อเพลิงมีมากกว่าความเร็วของเปลวไฟ
การเผาไหม้อยู่กลับ (Burnback)	การเผาไหม้ภายในไม่ลามปล่อง ซึ่งเกิดจากการที่อากาศไหลย้อนกลับเข้าสู่หัวเผาไหม้ของหอเผาก๊าซ (Flare Burner) ในช่วงที่ Purge หรืออัตราการไหลของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ต่ำ
ความเร็วของการเผาไหม้ (Burning Velocity)	ความเร็วที่เปลวไฟ (Flame Front) เคลื่อนที่ไปยังส่วนผสมที่ติดไฟได้ แต่ส่วนผสมที่ติดไฟได้จะไม่เกิดการเผาไหม้
Coanda Flare	หัวเผาไหม้ของหอเผาก๊าซ (Flare Burner) ที่ออกแบบโดยอาศัย Aerodynamic Effect ซึ่งของไหลจะไหลตามพื้นผิวที่โค้ง หอเผาก๊าซชนิดนี้ส่วนใหญ่จะใช้น้ำหรือความดันต่ำเพื่อทำให้ไม่เกิดควัน
Combustion Air	อากาศที่สื่อนำใช้ในการเผาไหม้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas)
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency)	เปอร์เซ็นต์ของไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟได้ซึ่งถูกเผาไหม้ที่หัวเผาไหม้ (Burner) หรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของคาร์บอนในของไหลที่กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
Condensable Gas	ก๊าซที่สามารถควบแน่นได้ซึ่งอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมของ Flare Header ระหว่างหรือหลังจากการเผาไหม้
Derrick Support	โครงสร้างที่รองรับ Elevated Flare มักจะใช้กับหอเผาก๊าซที่สูงมากหรือพื้นที่จำกัด รูปแบบของ Derrick Support มีหลายแบบ เช่น ระบบโครงสร้างถาวร ระบบ Demounted Derrick ที่แบ่งโครงสร้างเป็นส่วน ซึ่งสามารถถอดออกเพื่อลดระดับ Flare Burner ลงจนถึงระดับพื้นดิน
Design Flare Capacity	ปริมาณมากที่สุดในการกำจัดก๊าซของหอเผาก๊าซที่ถูกออกแบบ ซึ่งวัดด้วยหน่วย กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ ปอนด์ต่อชั่วโมง



คำศัพท์	คำจำกัดความ
ประสิทธิภาพในการทำลาย (Destruction Efficiency)	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของไฮโดรคาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์ สำหรับไฮโดรคาร์บอนนั้น ซึ่ง Destruction Efficiency จะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของคาร์บอนในไฮโดรคาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์ไปเป็น CO และ CO ₂
Detached Stable Flame	เปลวไฟที่ถูกไหม้อยู่ใกล้หัวเผาไหม้ของหอเผาก๊าซ (Flare Burner) และมีเปลวไฟเสถียร
การจุดไฟโดยตรง (Direct Ignition)	การจุดไฟที่ Pilot โดยทำให้เกิดประกายไฟที่หัว Pilot แทนที่จะเกิดที่ Flame Front Generator
การแพร่กระจาย (Dispersion)	การกระจายตัวของผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้เป็นบริเวณกว้างเพื่อลดความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้บริเวณระดับพื้นดิน
Enclosed Flare	หอเผาก๊าซที่มีระบบปิดครอบหัวเผาไหม้ (Burner) ซึ่งมีตั้งแต่หัวหรือมากกว่า เพื่อไม่ให้มองเห็นเปลวไฟได้โดยตรง
Endothermic Flare	หอเผาก๊าซที่รับพลังงานจากภายนอก มักเป็นก๊าซ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนเหลว ก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ (Combustion Reaction) อย่างต่อเนื่อง
Enrichment	กระบวนการเพิ่มก๊าซช่วย (Assist Gas) เข้าไปยังหอเผาก๊าซ เพื่อช่วยในการเผาไหม้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas)
Elevated Flare	หอเผาก๊าซที่หัวเผาไหม้ (Burner) ถูกยกระดับขึ้นมาเหนือพื้นดินเพื่อลดผลกระทบของรั้วและช่วยในการกระจายไอเสีย
Excess Air	อากาศส่วนเกินที่ป้อนสู่เปลวไฟเพื่อเผาก๊าซเผาไหม้
ระบบตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detection System)	ระบบที่ใช้ตรวจการติดของเปลวไฟที่ Flare Tip
Flame Front Generator	อุปกรณ์ช่วยในการจุดไฟที่ Pilot บริเวณปลายปล่องโดยใช้น้ำมันจากฐานของหอเผาก๊าซที่เข้าท่อนำไฟ และส่วนผสมที่เลือกจะถูกจุดที่ด้านบน วิธีการทำงาน: เปลวไฟจะติดจากด้านล่างของท่อนำไฟและลามตามท่อไปจนถึงหัว Pilot
Flame Retention Device	เครื่องมือที่ใช้ป้องกันเปลวไฟไม่ให้ถอยห่างจากหัวเผาไหม้ของหอเผาก๊าซ (Flare Burner) (การ Blow Off)



คำศัพท์	คำจำกัดความ
Flare	คำทั่วไปที่ใช้ในการเรียกสำหรับอุปกรณ์หรือระบบที่ใช้ในการกำจัดก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) อย่างปลอดภัย
Flare Burner	ส่วนปลายของหอเผาก๊าซที่เชื้อเพลิงและอากาศ (อากาศรวมถึงไอน้ำ) ผสมกันที่ ความเร็ว ความดัน และความเข้มข้น ที่สามารถคงการติดไฟอย่างเหมาะสมและเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความหมายเช่นเดียวกับ Flare Tip
Flare Header	ระบบส่วนที่รวมก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ไปสู่หอเผาก๊าซ
Flashback	ปรากฏการณ์ที่เปลวไฟไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อที่ส่วนผสมของอากาศและก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ซึ่งไวไฟ
Ground Flare	ระบบเผาไหม้ที่อยู่ระดับพื้นดิน โดยมากมักเป็นระบบการเผาไหม้แบบเปิด แต่อาจหมายถึง Ground Multi-burner Flare หรือ Bump Pit
Guyed Flare	หอเผาก๊าซสูง (Elevated Flare) ที่มีสายเคเบิลช่วยพยุงโครงสร้างไว้
Heat Release	ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ซึ่งขึ้นอยู่กับค่า Lower Heating Value (LHV) โดยแสดงเป็นหน่วย กิโลวัตต์
Heating Value, Higher (HHV)	ค่าความร้อนทั้งหมดที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ 15 องศาเซลเซียส แสดงในหน่วยกิโลจูล (Kilojoules) ต่อกรัมหรือต่อลูกบาศก์เมตร โดยรวมความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของก๊าซไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง Higher Heating Value มีความหมายเหมือนกับ Gross Heating Value
Heating Value, Lower (LHV)	ค่าความร้อนสูงสุด (Higher Heating Value) ลบด้วยค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของก๊าซไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง อาจเรียกว่าค่าความร้อนสุทธิ (Net Heating Value) โดยมีหน่วยกิโลจูล (Kilojoules) ต่อกรัมหรือต่อลูกบาศก์เมตร
Ignition Air	อากาศส่วนที่ถูกละลายกับก๊าซเชื้อเพลิง เช่น Instrument Air ใช้เฉพาะช่วงการจุดไฟ Pilot โดย Flame Front Generator
Ignition Gas	ก๊าซเชื้อเพลิงซึ่งใช้เฉพาะช่วงการจุดไฟ Pilot โดย Flame Front Generator
Knock-out Drum	อุปกรณ์ที่ใช้แยกของเหลวออกจากก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ลักษณะเป็นถังเหล็กทรงกระบอก




คำศัพท์	คำจำกัดความ
Liquid Seal	อุปกรณ์ที่เก็บไว้ที่ระดับของเหลว (Flare Gas) ในส่วนของท่อ (น้ำ) เข้าสู่ท่อเผาไหม้เพื่อป้องกันการไหลกลับเข้าไปในท่อเผาไหม้หรือ Flare Header
Multi-burner Flare	กลุ่มของหัวเผาไหม้ (Burner) ที่ออกแบบเพื่อเผาไหม้ทั้ง Design Flow Capacity หรือเฉพาะบางส่วน หัวเผาไหม้ (Burner) มักเรียงเป็นชั้น ข้อดีคือ มี Smokeless Flow Rate สูง และมีการแบ่งสปีในระดับต่ำ
Pilot	หัวเผาไหม้ (Burner) ขนาดเล็กที่มีการจุดไฟไว้ตลอดเวลาที่ปล่อย เพื่อใช้ในการจุดก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas)
Purge Gas	ก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) หรือก๊าซเฉื่อย (Inert Gas) ที่ถูกฉีดเข้าไปในท่อของท่อเผาไหม้ เพื่อป้องกันการเกิดเปลวไฟย้อนกลับเข้าไปในท่อของท่อเผาไหม้
ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas)	ก๊าซที่ปล่อยหรือระบายเข้าสู่ Flare Header เพื่อนำไปยังท่อเผาไหม้ บางครั้งอาจเรียก Waste Gas Relief Gas หรือ Waste Vapor
Ringelmann Number	มาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดระดับของความขาว เทา ค่า มักใช้กับความเข้มข้นของควัน มี 5 ระดับคือ ขาว เทากับ 1 เทา เทากับ 1-4 และดำ เทากับ 5
Riser	ท่อที่นำก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ไปยังหัวเผาไหม้ของท่อเผาไหม้ (Flare Burner) ของ Elevated Flare
Smokeless Capacity	อัตราการไหลสูงสุดของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่เข้าสู่ระบบท่อเผาไหม้ที่สามารถเผาไหม้โดยไม่เกิดควัน แสงในหน่วย kg/hr
Supplemental Gas	ก๊าซเชื้อเพลิงที่เผาไหม้กับก๊าซหลักของท่อเผาไหม้ (Flare Burner) เพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่ระดับของท่อเผาไหม้ที่มีความร้อนต่ำ (Low Heating Value Flare Gas)
Thermocouples	อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ใช้ในการตรวจสอบความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟ Pilot
Wind Fence	โครงสร้างรอบท่อเผาไหม้แบบปิด (Enclosed Flare Flare) เพื่อแก้ไขผลกระทบจากกระแสลมในกระบวนการเผาไหม้และ/หรือเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบ
Windshield	อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันกระแสลมพัดปะทะกับเปลวไฟบริเวณหัวเผาไหม้ (Burner)

2-12


2.4 ส่วนประกอบของท่อเผาไหม้

ส่วนประกอบต่างๆ ของท่อเผาไหม้ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชนิด เช่น Knock-out Drum Liquid Seal Pilot Burners Ring Steam Burner Flare Stack Gas Seal และ Burner Tip เป็นต้น ส่วนประกอบต่างๆ ของท่อเผาไหม้ที่มีไว้เพื่อลดและป้องกันผลกระทบจากการเผาไหม้ที่จุดเชื่อมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของส่วนประกอบของระบบท่อเผาไหม้แสดงดังรูปที่ 2-10 และรูปที่ 2-11 ส่วนประกอบหลักของท่อเผาไหม้ ได้แก่ Flare Header Knock-out Drum Pilot Burners Flare Tip ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันอากาศไหลย้อนเข้าปากปล่องของท่อเผาไหม้ (Flare Tip) จะแตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันอากาศไหลย้อนเข้าปากปล่องของท่อเผาไหม้ (Flare Tip) หรือป้องกันการเกิดไฟลามย้อนกลับ (Backfire) เช่น Water Seal Density Seal Velocity Seal เป็นต้น



รูปที่ 2-10 ตัวอย่างส่วนประกอบของท่อเผาไหม้

2-13



รูปที่ 2-11 ตัวอย่างแผนภาพระบบท่อเผาไหม้

2.4.1 Flare Header


Flare Header คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวม Flare Gas จากกระบวนการผลิตเพื่อส่งเข้าสู่ระบบท่อเผาไหม้ มีลักษณะเป็นท่อรวมขนาดใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 2-12 ในระบบท่อเผาไหม้จะมีหนึ่ง หรือหลาย Flare Header ก็ได้ Flare Header แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ Main Header Sub-header และ Sour Gas Header

- 1) Main Header คือ ท่อรวมของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มาจากหน่วยผลิตต่างๆ ซึ่งปล่อยออกมาทั้งในช่วงปกติและหรือกรณีฉุกเฉิน ในสภาวะปกติจะมีก๊าซปล่อยออกสู่ระบบท่อเผาไหม้ในปริมาณน้อยมาก ดังนั้นจึงมี Purge Gas หรือก๊าซไนโตรเจน (N_2) ฉีดเข้าที่ต้นทางของ Main Header ตลอดเวลาเพื่อ

2-14

ป้องกันการเกิดสูญญากาศเนื่องจากการกลั่นตัวของไอน้ำมันและป้องกันการอากาศที่จะไหลเข้าสู่ท่อ Main Header

- 2) Sub-Header คือ ท่อรวมของก๊าซจากแต่ละหน่วยผลิตก่อนที่จะรวมเข้าสู่ Main Header แต่ละ Sub-header จะมี Purge Gas หรือก๊าซไนโตรเจน (N_2) ฉีดเข้าที่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดสูญญากาศ (Vacuum) หรือใช้กำจัดอากาศออกจากระบบ
- 3) Sour Gas Header คือ ท่อรวมที่รวบรวมก๊าซที่มีความเป็นกรด เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ก๊าซแอมโมเนีย (NH_3) ซึ่งเจือปนมาจากหน่วยผลิตที่มันและหน่วยบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 2-12 ตัวอย่าง Flare Header

2-15



2.4.2 Knock-out Drum

Knock-out Drum หรือ Knock-out Vessel คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แยกและรองรับของเหลวซึ่งอาจปนมากับก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต เนื่องจากหากของเหลวติดขึ้นไปที่ยอดหอเผาทั้งอาจติดไฟและกระจายตัวเป็นลูกไฟออกมาเรื่อยๆ หอเผาทั้งได้ ด้วยเหตุนี้จะต้องติดตั้ง Knock-out Drum เพื่อรองรับของเหลวเหล่านี้และป้องกันเหตุดังกล่าว ของเหลวจะถูกแยกออกและนำไปเก็บที่ถังเก็บเพื่อนำไปใช้ในการบวนการอีกครั้ง หรือนำไปเป็นเชื้อเพลิง ส่วนไอจะถูกส่งไปยังหอเผาทั้งดังแสดงในรูปที่ 2-13




รูปที่ 2-13 ตัวอย่างและการทำงานของ Knock-Out Drum

2.4.3 Water Seal Pot หรือ Liquid Seal

Water Seal Pot คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ไห้ระบบท่อของหอเผาทั้ง (Flare Line) เป็นสูญญากาศและช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ในกรณีที่ก๊าซระบายออกมาในปริมาณน้อย เนื่องจากหากปริมาณของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) นามีปริมาณน้อยหรือระบบท่อของหอเผาทั้งเป็นสูญญากาศความดันภายนอกปล่องจะสูงกว่าความดันภายในปล่อง ส่งผลให้อากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่ปล่อง และอาจเกิดการเผาไหม้ภายในปล่องขึ้นได้ ดังนั้นปลายสุดของท่อ (Dip Tube) ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) จะจมอยู่ใต้

2-16

ระดับน้ำในระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อรักษาความดันให้มีความดันภายในปล่องสูงกว่าความดันภายนอกปล่อง ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) จากปล่องของหอเผาทั้งหรืออากาศจากภายนอกจึงไม่สามารถไหลย้อนกลับเข้าสู่ปล่องได้ ดังแสดงในรูปที่ 2-14



รูปที่ 2-14 ตัวอย่างและการทำงานของ Liquid Seal

2.4.4 Gas Barrier

Gas Barrier หรือ Gas Seal บางครั้งเรียกอุปกรณ์นี้ว่า Purge Reduction Seal คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการไหลย้อนกลับของอากาศเข้าสู่หอเผาทั้ง เนื่องจากลมหรือความแตกต่างของอุณหภูมิทำให้อากาศไหลเข้าไปภายในระบบ ซึ่งระบบอาจเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ เพื่อป้องกันเหตุนี้จะต้องติดตั้ง Gas Seal ซึ่งทำหน้าที่เป็น Orifice เพื่อลดปริมาณ Purge Gas ที่ไหลผ่านและทำให้ก๊าซมีความเร็วสูงขึ้น ส่งผลให้ความดันของก๊าซสูงกว่าความดันของอากาศจึงป้องกันการไหลของอากาศเข้าสู่หอเผาทั้งได้ การใช้ Purge Gas มากๆ จะทำให้สูญเสียค่าใช้จ่าย เกิดความร้อนสูงอาจทำความเสียหายแก่ Flare Tip และทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลภาวะโดยไม่จำเป็น ดังนั้น Gas Seal จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปริมาณการใช้ Purge Gas ได้

2-17



Gas Seal สามารถแบ่งโดยลักษณะการทำงานออกได้เป็น 2 ประเภทคือ หลักการของความเร็วที่แตกต่างกัน ได้แก่ Velocity Seal และความแตกต่างของความหนาแน่น ได้แก่ Density Seal หรือ Molecular Seal

หลักการทำงานของความเร็วที่แตกต่างกันซึ่งแสดงดังรูปที่ 2-15 นั้น คือการที่อากาศที่ไหลเข้ามาในหอเผาทั้งนั้นจะถูกดักแล้วทำให้เปลี่ยนทิศทาง แล้วหลังจากนั้นจะถูกดูดออกไปกับ Purge Gas หรือก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่จะถูกเผาไหม้ ข้อดีของ Velocity Seal คือ มีขนาดเล็ก มีเงินลงทุนต่ำ และช่วยลดปริมาณความต้องการของ Purge Gas ลงได้ แต่เมื่อเทียบกับ Density Seal และ Velocity Seal ต้องการ Purge Gas มากกว่า อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของ Velocity Seal จะตกลงเมื่อปริมาณ Purge Gas ถูกการบกวน



รูปที่ 2-15 ตัวอย่าง Velocity Seal

หลักการทำงานของ Density Seal หรือ Molecular Seal คือ การทำให้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่จะถูกเผาไหม้ผ่านตัวกั้นที่ทำให้ทิศทางของก๊าซเปลี่ยนแปลงไป 180 องศา ทำให้ก๊าซที่เบากว่าหรือหนักกว่าอากาศนั้นจะถูกกั้นไว้ไม่ให้เข้าไปในหอเผาทั้งได้ดังรูปที่ 2-16 ซึ่ง Purge Gas มีผลต่อประสิทธิภาพของ Density Seal หาก Purge Gas เป็นก๊าซที่เบากว่าหรือหนักกว่าอากาศมากขึ้น ประสิทธิภาพของ Density Seal จะยิ่งสูงขึ้น อีกทั้ง Density Seal ใช้ Purge Gas ใน

2-18

ปริมาณน้อยและมีค่า Operating Cost ต่ำ โดยปริมาณ Purge Gas ที่น้อยลงส่งผลให้ความร้อนบริเวณปากปล่องของหอเผาทั้ง (Flare Tip) ลดลง



รูปที่ 2-16 หลักการทำงานของ Density Seal

2.4.5 Pilot Burners

Pilot Burners คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จุดเปลวไฟให้ติดอยู่ตลอดเวลาบริเวณปลายปล่องหอเผาทั้ง เพื่อจุดไฟก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่ปล่อยออกมา เนื่องจากถ้าไฟดับดับไปนั้นจะเกิดการสะสมตัวของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) และอาจเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดขึ้นมาซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก อีกทั้งอาจเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย การออกแบบ Pilot Burners อยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ ต้องมีระบบจุดไฟ Ignition ที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นลมแรง หรือฝนตกไฟ Pilot ต้องไม่ดับ มีไฟตลอดเพื่อจุดให้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ถูกเผาไหม้เมื่อมีการระบายออก ก๊าซที่ใช้ในการจุดเปลวไฟอาจเป็นก๊าซมีเทน หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวจุดเปลวไฟดังแสดงในรูปที่ 2-17 ในการจุดเปลวไฟนั้นจะเป็นแบบใช้คนจุดหรือแบบอัตโนมัติโดยมีตัวรับสัญญาณ เช่น Thermocouple Infrared Sensor หรือ Ultra-violet Sensor ในการตรวจสอบสถานะของเปลวไฟ หากเปลวไฟดับเครื่องจะส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุม เพื่อทำการจุดไฟทันที

2-19



รูปที่ 2-17 ตัวอย่าง Pilot Burners

Pilot Burners สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ Pilot Gas Ignition System และส่วนที่ 2 คือ Pilot Gas System

1) Pilot Gas Ignition System

Pilot Gas Ignition System คือ ระบบที่ใช้ในการจุดไฟ Pilot บริเวณปากปล่องของหอเผาทั้ง (Flare Tip) ที่ตั้งอยู่สูง ส่วนมากจะใช้ Flame-Front Generator (FFG) เป็นตัวจุดโดยใช้ท่อนำไฟ หลักการทำงานคือ Fuel Gas ส่วนที่สองจาก Pilot Gas Knock-out Drum จะแยกไปเข้า Pilot Gas Ignition System โดยมีตัวควบคุมความดันก่อนที่จะเข้าผสมกับอากาศใน Mixer หรือ Ignition Chamber เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ถูกต้องในการเกิด Fire Ball ส่วนผสมนี้จะถูกบรรจุเข้าสู่ Ignition Chamber และจุดประกายไฟเพื่อให้ส่วนผสมระหว่าง Pilot Gas และอากาศ ติดไฟเป็น Fire Ball วิ่งไปตามท่อนำไฟและจุด Pilot Gas อีกส่วนหนึ่งซึ่งไหลไปรอที่ Pilot Burners จนติด ดังแสดงในรูปที่ 2-18


2) Pilot Gas System

Pilot Gas System ประกอบด้วย Pilot Gas Knock-out Drum และ Pilot Gas มีรายละเอียดดังนี้

- Pilot Gas Knock-out Drum ทำหน้าที่แยกของเหลวที่อาจติดมากับ Fuel Gas

2-20

- Pilot Gas เป็นก๊าซมาจากระบบก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) ของโรงงาน ผ่านการกรองเอาสิ่งสกปรกออกโดยหม้อกรอง และมีการควบคุมความดันเมื่อผ่าน Pilot Gas Knock Out Drum ก๊าซขาออกจะถูกแยกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเรียกว่า Pilot Gas ซึ่งถูกส่งต่อไป Pilot Burners โดยมี Gas Orifice เป็นตัวควบคุมอัตราการไหล และส่วนที่สองจะแยกไปเข้า Pilot Gas Ignition System



รูปที่ 2-18 ตัวอย่าง Pilot Gas Ignition System

2.4.6 Ring Steam Burner

Ring Steam Burner หรือ Steam Ring คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ฉีดไอน้ำเข้าสู่เปลวไฟบริเวณปลายปล่องของหอเผาทั้ง ทำให้เกิดการผสมกันระหว่างก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) และอากาศส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยไอน้ำจะทำหน้าที่เหนี่ยวนำให้อากาศรอบๆ บริเวณไหลเข้าสู่ Burning Zone เกิดเป็นการ

2-21



ผสมแบบปั่นป่วน (Turbulent Mixing) ทำให้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ซึ่งมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบผสมกับอากาศได้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยปรับแต่งเปลวไฟให้คงที่ ดังแสดงในรูปที่ 2-19



รูปที่ 2-19 ตัวอย่างส่วนประกอบของ Pilot Burners และ Ring Steam Burner

2.4.7 Flare Stack

Flare Stack คือ ท่อส่วนที่ช่วยยกระดับตำแหน่งการเผาไหม้ให้สูงขึ้นรวมถึงโครงสร้างที่ช่วยรองรับน้ำหนักต่างๆ การออกแบบระบบความมั่นคงแข็งแรงของ Flare Stack สามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ Self-supported Derrick-supported และ Guy-supported เป็นต้น

Self-supported คือ การออกแบบ Flare Stack ที่มีความมั่นคงแข็งแรงด้วยโครงสร้างของตัวท่อของหอเผาเอง ซึ่งตามปกติจะใช้ในกรณีหอเผาทั้งที่มีความสูงประมาณ 9-30 เมตร แต่สามารถที่จะออกแบบให้สูงกว่า 76 เมตรได้ ดังแสดงในรูปที่ 2-20 หอเผาทั้งแบบนี้จะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยใช้ฐานที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับทั้งน้ำหนักของหอเผาทั้ง และแรงกระทำจากภายนอก เช่น ฝน พายุ ที่เกิดขึ้นจากภายนอก อีกทั้งพื้นที่ติดตั้งต้องเป็นพื้นดินที่แข็งแรงที่จะรับน้ำหนักของปล่อง (Stack) ได้ หอเผาทั้งแบบนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูง

2-22



รูปที่ 2-20 ตัวอย่าง Self-supported

Derrick-supported เป็นหอเผาทั้งที่มีโครงเหล็กทำหน้าที่เป็นโครงยึดปล่องของหอเผาทั้ง ทำให้สามารถสร้างหอเผาทั้งได้สูงมากกว่า 61 เมตร เนื่องจากโครงเหล็กช่วยรับน้ำหนัก รับแรงลม และรับแรงดันดังแสดงในรูปที่ 2-21



รูปที่ 2-21 ตัวอย่าง Derrick-supported

2-23



Guy-supported คือหอเผาทั้งที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ Self-supported แต่มีสวดลิ่งตั้งให้ไฟตั้งตรงอยู่ได้โดยทั่วไปสามารถออกแบบให้มีความสูงถึง 91 เมตร แต่การออกแบบ Guy-supported จะต้องคำนึงถึงพื้นที่สำหรับการชิงสวดลิ่ง โดยต้องมีรัศมีเท่ากับความสูงของหอเผาทั้งที่ตั้งแสดงในรูปที่ 2-22



รูปที่ 2-22 ตัวอย่าง Guy-supported

2.4.8 Flare Tip หรือ Burner Tip

Flare Tip หรือ Burner Tip คือ อุปกรณ์ปลายปล่องที่เป็นจุดเผาก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่มีสารไฮโดรคาร์บอนเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ การออกแบบ Flare Tip ต้องพิจารณาถึงตัวแปรดังนี้คือ เสถียรภาพของเปลวไฟ ความน่าเชื่อถือของตัวจุดไฟ และการลดเสียง ปริมาณสูงสุดและต่ำสุดของปริมาณก๊าซที่จะเผาไหม้ที่ยังทำให้เปลวไฟมีความเสถียร ความเสถียรของเปลวไฟ โดยส่วนใหญ่ Flare Tip จะถูกออกแบบให้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ออกที่ปลายมีอัตราการไหล 0.3–180 m/s อัตราการปล่อยก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) สูงสุดของหอเผาทั้ง

2-24

นั้นขึ้นอยู่กับความดันของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่ระบายออกและความต้านทานของระบบท่อของหอเผา แสดงดังรูปที่ 2-23



รูปที่ 2-23 ตัวอย่าง Flare Tip หรือ Burner Tip

2-25

บทที่ 3

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาทั้ง (Good Flaring Practices)

ดังที่ทราบมาแล้วว่าผลกระทบจากการใช้หอเผาทั้งนั้น มีส่วนทำให้เกิดการตื่นตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะโดยตรง ด้วยเหตุนี้สถาบันปิโตรเลียมฯ จึงได้มีส่วนร่วมในการศึกษาการปฏิบัติงานของหอเผาทั้งในปัจจุบันของผู้ประกอบการ และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Flaring Practices) ในการลดผลกระทบจากการใช้หอเผาทั้งที่มีต่อชุมชนและสังคม

อนึ่ง แนวคิดเพื่อให้การใช้หอเผาทั้งอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรนั้น จำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีในทุกด้าน ภายใต้หลักการการบริหารอย่างครอบคลุมและทั่วถึง (Inclusivity) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้แนวคิดดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อให้ครอบคลุมในทุกส่วนดังแสดงในรูปที่ 3-1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เป็นกรอบ (Framework) สำหรับนโยบายและวิธีปฏิบัติขององค์กร โดยกฎระเบียบนี้ อาจจัดทำได้ลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิ ข้อมแนะนำของภาคอุตสาหกรรม (Industry Guidelines) มาตรฐานที่ร่วมกำหนดโดยภาคอุตสาหกรรม (Industry Standards) มาตรฐานสากล (International Standards) หรือกฎระเบียบที่กำหนดโดยภาครัฐ (Regulations) เป็นต้น

3-1

- 2) แนวปฏิบัติที่ดีด้านนโยบายองค์กร (Corporate Policy) เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภายในองค์กรนั้นๆ โดยนโยบายและแนวปฏิบัตินี้จะต้องสอดคล้อง (Align) กับกฎระเบียบในข้อที่ 1
- 3) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการปฏิบัติการ (Operating Practices) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หอเผาทั้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ (Competency) – ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง (Mindset and Awareness) ของผู้ปฏิบัติ พร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนการ (Operating Plan) และการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- 4) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการติดตามตรวจสอบและปรับปรุง (Monitoring and Improvement) เป็นแนวทางให้เกิดกระบวนการการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรได้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติได้อีกด้วย
- 5) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication and Engagement) เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับต่อไป



รูปที่ 3-1 การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้หลักการ Inclusivity

3-2



34



นโยบายองค์กร	แนวปฏิบัติ/การดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
3. นโยบายการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของหอเผาทั้ง	3.1 ควรสนับสนุนการจัดทำงบประมาณสำหรับการเพิ่มอุปกรณ์ในระบบของหอเผาทั้ง เมื่อค่าเฉลี่ยในการปล่อยก๊าซออกเทนที่มากกว่า KPI หรือมีผลกระทบต่อชุมชน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ความร้อน และเสียง	3.1 การทำแผนปรับปรุงระบบ เช่น - การปรับปรุง Flare Tip ให้ใหม่ระดมกับกระบวนการและสารที่ปล่อยของโรงงาน - การนำเทคโนโลยีอื่นมาใช้ร่วมกับระบบหอเผาทั้งเดิมที่มีอยู่ ดังบทที่ 5
	3.2 ควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อให้เป็นกลุ่มงานที่เชี่ยวชาญเรื่องหอเผาทั้งและหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านหอเผาทั้ง รวมทั้งจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเผาไหม้	3.2 คณะทำงานเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ - ด้านระบบเผาไหม้ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านซ่อมบำรุง - ด้านตรวจสอบอุปกรณ์ - ด้านติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติการ	แนวปฏิบัติ/การดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
3. การทบทวนประสิทธิภาพในการเผาไหม้ (Combustion Efficiency) และความสามารถในการรับสารเพื่อเผาทั้งของหอเผาทั้ง (Flare Capacity) ในกรณีที่มีการขยายกำลังการผลิต	3.1 การทบทวนประสิทธิภาพในการเผาไหม้ (Combustion Efficiency) และความสามารถในการรับสารเพื่อเผาทั้งของหอเผาทั้ง (Flare Capacity) ให้สามารถรองรับการระบายจากกระบวนการผลิตได้อย่างพอเพียงและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล	3.2 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Best Available Technology) เช่น Steamizer (ดังบทที่ 5 ข้อ 5.2.2)

3.4 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง

การติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงเกี่ยวกับหอเผาทั้งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกับการปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน สังคม อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้หอเผาทั้ง ลดปัญหาความขัดแย้ง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้หอเผาทั้งจึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงดังนี้



นโยบายองค์กร	แนวปฏิบัติ/การดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
2. นโยบายการให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐศาสตร์ อันเนื่องจากการใช้หอเผาทั้ง	2.1 ควรจัดทำนโยบายในการจัดการใช้หอเผาทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย และจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบตามสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม (ชุมชน) เศรษฐศาสตร์	2.1 นโยบายในการจัดการใช้หอเผาทั้ง เช่น - ด้านสิ่งแวดล้อม: กำหนดระยะเวลาเกิดควันดำ การปนเปื้อน และกรณีฉุกเฉิน - ด้านสังคม(ชุมชน): การประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชนถึงสาเหตุ ระยะเวลา ฯลฯ ในการใช้หอเผาทั้ง กำหนดช่วงเวลาในการใช้หอเผาทั้ง ให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด - ด้านเศรษฐศาสตร์: การพิจารณาเทคโนโลยีอื่นเพื่อลดผลกระทบและการสูญเสียโดยไม่จำเป็น เพื่อดึงสารที่ออกมาจากหอเผาทั้งกลับมาใช้ใหม่ (Recovery Unit) และผลการใช้สารคาร์บอน (Unit)
	2.2 ควรกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) เพื่อให้การใช้หอเผาทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดวันละน้อยที่สุด	2.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) สำหรับหอเผาทั้ง - ลดปริมาณสารที่ระบายออกสู่หอเผาทั้งในกรณีปกติ (Normal Operation) - ลดจำนวนครั้งและปริมาณสารที่ปล่อยระบายออกในกรณีฉุกเฉิน (Emergency)

3.3 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการปฏิบัติการ

การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ เริ่มต้นจากการมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งด้านเอกสาร และแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โรงงานที่มีหอเผาทั้งควรมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหอเผาทั้ง อีกทั้งหมั่นทบทวนประสิทธิภาพของหอเผาทั้งให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต ดังนี้

การปฏิบัติการ	แนวปฏิบัติ/การดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
1. การปฏิบัติการ/การควบคุมหอเผาทั้ง	1.1 ควรจัดทำแผนอบรม และเพื่อการทดสอบความรู้ความสามรถ (Competency) รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมหอเผาทั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม	1.1 การจัดทำ Competency Profile
	1.2 ควรจัดทำคู่มือการใช้หอเผาทั้ง (Operation Manual) ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร	1.2 จัดทำคู่มือขั้นตอนการควบคุมหอเผาทั้งหรือคู่มือการควบคุมหอเผาทั้งจากผู้ผลิต และบริษัท ที่ปฏิบัติงานเข้าไว้และสามารถนำไปปฏิบัติได้
2. การจัดทำฐานข้อมูลหอเผาทั้งในองค์กร (Flare Database)	2.1 ควรรวบรวมรายละเอียดของระบบหอเผาทั้ง เช่น ข้อกำหนดทางเทคนิค (Specifications) คู่มือขั้นตอนการควบคุมหอเผาทั้ง (Operation Manual) และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อใช้อ้างอิง และเป็นฐานรวบรวมข้อมูลหอเผาทั้งขององค์กร	2.1 คู่มือขั้นตอนการควบคุมหอเผาทั้ง (Operation Manual) ดังบทที่ 4



การติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง	แนวปฏิบัติ/การดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
1. การติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงหอเผาทั้ง (ต่อ)	1.3 ควรมีแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงหอเผาทั้ง และจัดทำบันทึกเพื่อรวบรวมข้อมูล	1.3 แบบฟอร์มการตรวจสอบหอเผาทั้งรายวัน รายเดือน และแบบรายงานการซ่อมบำรุงหอเผาทั้ง (ภาคผนวก จ)
	1.4 ควรจัดการอบรมทบทวนความรู้ การควบคุมหอเผาทั้ง (Refreshing Program) เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เพียงพอ (Compliance)	1.4 เอกสารประกอบการอบรมและบันทึกการอบรมจากผู้ผลิตหอเผาทั้งหรือบริษัท
	1.5 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทั้ง และให้เอกสารการแจ้งเตือนจากฝ่ายปฏิบัติการ	1.5 เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ติดตามการใช้หอเผาทั้ง รวบรวมข้อมูลด้านปริมาณ แหล่งที่มาและสาเหตุของการปล่อยก๊าซ (กำหนดองค์การในการแบ่งหน้าที่การทำงาน)
2. การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม	2.1 ควรทำการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ แสง เสียง กลิ่น ในบริเวณโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	2.1 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ

การติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง	แนวปฏิบัติ/การดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
1. การติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงหอเผาทั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต - เพื่อทราบสาเหตุการสูญเสียก๊าซที่ปล่อยออกสู่หอเผาทั้ง - ลดปัญหามลพิษที่ผ่านจากหอเผาทั้ง ออกสู่สิ่งแวดล้อม - เป็นฐานข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ	1.1 ควรทำงานบันทึกการใช้หอเผาทั้งแบบรายวัน รายเดือน	1.1 ตัวอย่างแบบรายงานการปล่อยก๊าซ (Flaring and Venting) รายวัน และรายเดือน และตัวอย่างภาพถ่ายการปล่อยก๊าซสู่หอเผาทั้ง (ภาคผนวก จ)
	1.2 ควรเพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวังการทำงานของหอเผาทั้ง เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซ การวัดของ Pilot การตรวจสอบการเกิดเขม่า และควันดำของปล่องหอเผาทั้ง	1.2 จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของหอเผาทั้ง เช่น CCTV Mass Flow Meter Thermocouple DCS record On-line Monitor เป็นต้น


แนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง หอเผาทั้ง สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังรูปที่ 3-2 โดยเริ่มจาก การมีนโยบายในการติดตามตรวจสอบหอเผาทั้ง และจัดทำแบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการใช้หอเผาทั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบจะทำหน้าที่เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับ KPI ของหอเผาทั้งที่ตั้งไว้ หากค่าที่วัดได้มากกว่าค่า KPI ที่กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามจะดำเนินการหาสาเหตุและแจ้งหน่วยงานที่ปล่อยก๊าซสู่หอเผาทั้งเพื่อดำเนินการแก้ไข ซึ่งหน่วยงานนั้นจะต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ หรืออุปกรณ์เพื่อให้การปล่อยก๊าซลดลงหรือมีค่าน้อยกว่า KPI

การติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง	แนวปฏิบัติ/การดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
3. การปรับปรุงระบบหอเผาทั้ง เพื่อลดปัญหา และผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	3.1 การพิจารณาเทคโนโลยีอื่นๆ และสร้างความเชื่อมั่นในอุปกรณ์ (Equipment Reliability) เพื่อปรับปรุงระบบหอเผาทั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังบทที่ 5 เช่น - Load Shedding - Flare Gas Recovery - Flare Minimization - Smokeless Flare - Steamizer - การใช้เทคโนโลยีร่วมระหว่าง Enclosed Ground Flare และ Elevated Flare - การปรับตัวแปร (Parameter) ต่างๆ เพื่อลดการเกิดเขม่าของหอเผาทั้ง	3.1 แผนการจัดตั้ง Ground Flare โดยใช้ควบคู่กับ Elevated Flare (บทที่ 5 หัวข้อที่ 5.1.3)


3.5 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม

เป็นแนวปฏิบัติที่กำหนดให้ผู้บริหารของโรงงานที่ใช้หอเผาทั้ง สนับสนุน และจัดทำ การให้ ความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการใช้หอเผาทั้ง แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าวในอนาคต

การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม	แนวปฏิบัติการดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึง ประโยชน์ และความจำเป็น ของการใช้หอเผาทั้ง	1.1 จัดการอบรม ให้ความรู้แก่ทุกภาค ส่วนเรื่องการใช้หอเผาทั้ง ให้ทราบ ถึงประโยชน์ และความจำเป็นของ การใช้หอเผาทั้ง	1.1 แผนชุมชนสัมพันธ์ และการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
2. การรับแจ้งเหตุเดือดร้อน รำคาญ และผลกระทบจาก การใช้หอเผาทั้ง	2.1 ควรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุ เดือดร้อนรำคาญ และผลกระทบ จากการใช้หอเผาทั้ง พร้อมทั้ง จัดทำแผนผังกิจการดำเนินการแจ้ง เหตุ ขึ้นตอนการดำเนินการแจ้ง เหตุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ขึ้นตอนการแก้ไขปัญหา	2.1 การมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลาง แผนผังขั้นตอนการ ดำเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



รูปที่ 3-2 ตัวอย่างแผนผังการดำเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงหอเผาทั้ง



รูปที่ 3-3 ตัวอย่างแผนผังชุมชนสัมพันธ์


การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม	แนวปฏิบัติการดำเนินงาน	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
2. การรับแจ้งเหตุเดือดร้อน รำคาญ และผลกระทบจาก การใช้หอเผาทั้ง (ต่อ)	2.2 ควรแจ้งสาเหตุของผลกระทบ จากการใช้หอเผาทั้งต่อชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตาม แผนชุมชนสัมพันธ์	2.2 แผนชุมชนสัมพันธ์ (รูปที่ 3-3)
3. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน หยุดการผลิต (Shut down) และก่อนการเริ่มการผลิต (Start-up)	3.1 จัดประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	3.1 การประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงทางโทรศัพท์ สื่อท้องถิ่น การติดป้ายประกาศ
	3.2 ส่งแผนการหยุดซ่อม (Turnaround/Shut down) และ แผนการเริ่มการผลิต (Start-up) ล่วงหน้า 15 วัน แก่ชุมชน	3.2 แบบแจ้งการหยุดเดินเครื่องจักรและรายละเอียดในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ก) ตามคำสั่ง จังหวัดระยอง

[illegible]

(ច) អ្នកប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍ស្រូវស្រែចំណែក ៤-១ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

[illegible]

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៤-១ កញ្ញា ២០១២

[illegible]

โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้ 4-1

(General Flare Operations Guidelines)

ល្អណាស់អរណ្តច្រើនបែបក្នុងស្រុកល្អណាស់ច្រើនបែប

4. 11. 1974

ចម្លង ជាធម្មបទ ១ ក្នុងក្របខណ្ឌស្រាវជ្រាវស្រាវអង្កេតស្រាវជ្រាវ

(๕) การตรวจเช็คและประเมินความเสี่ยงของระบบ (Monitoring)

(Steady State)

(Start-up) ကုမ္ပဏီ

(uMopɹɹɹɹ) ɹuɹɹ

ក្រុមហ៊ុន Pilot Gas

(5) การแก้ไขข้อบกพร่องของงาน (Flare)

Burning Efficiency)

4.1 การตรวจและ/หรือการเฝ้าระวัง (Monitoring and Maintaining Steady State)

[illegible]

အောင်မြင်

- [illegible]



4.2 การจุดระบบหอเผาทั้ง (Start-up)


วิธีการ Start-up Flare หรือวิธีการจุดระบบหอเผาทั้งนี้เป็นเพียงแนวปฏิบัติทั่วไป ทั้งนี้การออกแบบก่อสร้างอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงงานและคุณสมบัติของก๊าซที่ปล่อยออกสู่หอเผาทั้ง เช่น Hot Flare Gas หรือ Cold Flare Gas หรือรวมกันทั้ง 2 ชนิด ซึ่งการปฏิบัติอาจแตกต่างกันไป

ภายหลังทำ Major Shutdown หรือซ่อมบำรุงใหญ่ ต้องจุดระบบหอเผาทั้ง หรือ Start-up ก่อนหน่วยผลิตอื่น ทั้งนี้ เพื่อรองรับก๊าซหรือของเหลวที่จำเป็นต้องปล่อยออกสู่หอเผาทั้งในช่วง Start-up ดังนั้นหอเผาทั้งจะต้องมีความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์เหล่านี้

ขั้นตอนการ Start-up Flare Unit หลังจาก Major Shutdown มีขั้นตอนหลักดังนี้

- 1) การเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Start-up
- 2) การกำจัดอากาศออกจากระบบ (Air Freeing)
- 3) การจุด Pilot Burners
- 4) การจุด Main Flare Gas

เพื่อความเข้าใจในการ Start-up ควรศึกษาระบบหอเผาทั้งดังรูปที่ 4-2



รูปที่ 4-2 ตัวอย่างภาพรวมระบบหอเผาทั้ง (Flare System)

4-5

4-6

4.2.1 การเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Start-up

การเตรียมความพร้อมนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ Start-up

ตารางที่ 4-2 การเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Start-up

อุปกรณ์	จุดที่ควรตรวจสอบ	รายละเอียด
1) เครื่องสูบลูกสูบ (Pump)	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบลูกสูบ (Pump) ทุกตัว	- น้ำมันหล่อลื่น (Lube Oil) - น้ำหล่อเย็น (Cooling Water) - ตัวกรอง (Strainers) - ระบบจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) - ระบบเครื่องมือวัดและระบบป้องกันภัย (Instrumentation and Safeguarding)
2) ถัง (Vessel)	- Flare Knock-out Drum - Liquid Seal - Pilot Gas Knock-out Drum	- ทำความสะอาดภายใน และปิดฝาครอบ - ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและสะอาด - ทดสอบการรั่ว (Leak Test)
3) ระบบท่อ (Piping)	- หัวรวม (Flare Header) - ระบบเชื้อเพลิง (Fuel Gas) - ระบบไอน้ำ (Steam) เช่น Heating Coils และ Flare Steam - Instrument Air System	- ใส่ Cap หรือ Plug ที่ Vents หรือ Drains - Spades ได้ถอดออกตามต้องการ - ดูรายละเอียดตาม Spade List - หน้าแปลนชั้นแผ่น

4-7

ตารางที่ 4-2 การเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Start-up (ต่อ)

อุปกรณ์	จุดที่ควรตรวจสอบ	รายละเอียด
4) ระบบเครื่องมือวัด (Instrument)	- Control Valves - Temperature Controllers - Level Controllers - Hand Operate Valves	- ติดตั้งถูกต้อง - ได้ทำ Stroke Test - มี Instrument Air Supply
	ระบบสัญญาณเตือน (Alarm Trip System)	- Controllers และ Alarms ได้รับ การตรวจเช็ค - Interlock System ทำงานถูกต้อง - มาตรวัดระดับ Level Gauges Sight หรือ Glass จะต้องสะอาด
5) ระบบความปลอดภัย (Safety)	เครื่องดับเพลิง (Fire Fighting Equipment)	- มี Portable Fire Fighting วางตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ - ระบบน้ำดับเพลิง พร้อมใช้งาน - Steam ดับเพลิง (Steam Lance) พร้อมใช้งาน
	วาล์วนิรภัย (Safety Relief Valves)	- ติดตั้งถูกต้อง - มีกุญแจ Lock ตามระบบและชนิดของ Relief Valve นั้นๆ
	อุปกรณ์ทั่วไป (General Instrument)	- อุปกรณ์ความปลอดภัย PPE มีความพร้อมที่จะใช้งาน - เครื่องมือเตือนก๊าซพิษ (Toxic Gas Alarms) ทำงานถูกต้อง - ฝักบัวล้างตา (Eye Shower) พร้อมใช้งาน (หากมี)

4-8

ตารางที่ 4-2 การเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Start-up (ต่อ)

อุปกรณ์	จุดที่ควรตรวจสอบ	รายละเอียด
6) ระบบ สาธารณูปโภค (Utilities)	- Steam Cooling Water - Nitrogen Power Supply - และ Fuel Gas	- Steam Supply ใต้เปิดเข้าสู่ Unit และ Drain Condensate - Cooling Water Supply พร้อมเปิดใช้งาน - Power Supply พร้อมใช้งาน - Nitrogen พร้อมใช้งาน - Fuel Gas สำหรับ Pilot Gas หรือก๊าซที่เข้าสู่หอเผาทั้งพร้อมใช้งาน (หากสามารถจ่ายมาจากแหล่งอื่น ก่อนที่หน่วยผลิตจะเดินเครื่อง)


4.2.2 การกำจัดอากาศออกจากระบบ (Air Freeing)

การทำ Air Freeing มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับของผสมที่เกิดระเบิดได้ (Explosive Mixture) กล่าวคือ หากมีก๊าซไวไฟ (Flammable Gas) ผสมกับอากาศในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีความร้อนเพียงพอ อาจทำให้เกิดระเบิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปล่อยส่วนผสมเหล่านี้สู่อากาศ (Flare System) อาจทำให้เกิดระเบิดภายในหอเผาทั้งได้

ก่อนการ Start-up ทุกครั้งต้องทำ Air Freeing โดยการใช้น้ำ Steam Out หรือไนโตรเจน (N₂) ทั้งนี้ Purging ที่นิยมใช้คือ Steam Out ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการตรวจเช็ค โดยเปิดไอน้ำ (Steam) เข้าถัง (Vessel) และระบบท่อ (Piping System) เปิด High Point Vents เพื่อปล่อยอากาศออก และเปิด Low Point Drains เพื่อเอา Condensate ออก การทำ Steam Out ที่หอเผาทั้งเป็นการปล่อย Steam ออกที่ปากปล่องของหอเผาทั้ง (Flare Tip) เพื่อให้ได้อากาศออกจากทุกส่วนของ Headers อนึ่ง สำหรับ Header หรือท่อใดที่ไม่ได้เปิดออกซ่อมและภายในมีสารไฮโดรคาร์บอน

(Hydrocarbon) ไม่จำเป็นต้องทำ Steam Out ซึ่งปกติใส่ Spade ไว้และถอด Spade เมื่อให้ Air Free ในส่วนของ Flare Header แล้ว

อนึ่ง หากทำ Air Freeing ในระบบหอเผาทั้งแล้ว ห้ามปล่อยหรือได้อากาศจากส่วนอื่นของ Process เข้าสู่ระบบหอเผาทั้งอีก เพราะทำให้ไม่ปลอดภัยดังได้กล่าวมาในตอนต้น ตัวอย่างระบบควบคุม Steam เพื่อใช้ในการ Steam Out แสดงดังรูปที่ 4-3



รูปที่ 4-3 ตัวอย่างระบบควบคุม Steam

ตารางที่ 4-3 ขั้นตอนในการไล่อากาศโดยใช้วิธี Steam Out Flare

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
1) Steam Out แต่ละ Process Unit (Flare Headers Knock-out Drum หรือ Blow-down Drum/Column)	- ได้แก่ Relief Header จากหน่วยงานต่างๆ เช่น Vessels หรือถังต่างๆ จากหน่วยผลิต - หมักต้ม (Distillation Column) หรือสกัด (Extractor) (ควรระวังไม่ให้มีส่วนหนึ่งในส่วนของท่อนี้ Dead End ซึ่งทำให้อากาศตกค้างอยู่ในระบบ)

ตารางที่ 4-3 ขั้นตอนในการไล่อากาศโดยใช้วิธี Steam Out Flare (ต่อ)

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
2) Steam Out Main Flare Header: - ปล่อย Steam ชั่วคราว - เตรียมปล่อย N₂ ชั่วคราว 2-3 จุด เพื่อทำ Blanket ระบบเพื่อหยุดทำ Steam Out หากไม่มีข้อต่อไว้โดยตรง	- ปล่อย Steam ชั่วคราวเข้าสู่ที่ทางของ Main Flare Header - ปล่อย Steam เข้าตาม Relief Header ของแต่ละหน่วยผลิตในส่วนที่อยู่ Main Flare Header โดยตรง - Crack Drain/Vent Valves ที่ Outlet/Bypass ของ Relief Valve แต่ละตัว - ก่อนเปิด Steam ควรระวังไม่ให้มี Condensate เพื่อป้องกันการเกิด Hammering
ระหว่างการทำ Steam Out ให้ตรวจเช็คครอยวาล์วตามหน้าแปลน	- Steam Out ที่ Main Flare Knock-out Drum - ระดับน้ำของ Liquid Seal ต้องแห้งหรือต่ำสุด เพื่อให้ Steam ไหลออกสู่ Flare Tip ได้สะดวก - ให้ตรวจเช็คความดันในระบบขณะที่ทำ Steam Out ไม่ควรเกิน 1.0 barg. - ตรวจเช็ค Drain Line ของ Gas Seal ไม่ให้อุดตัน (เพื่อระงับหากมีการอุดตัน) - ทำการ Steam Out Fuel Gas System ที่เข้า Pilot Gas และ Purge System หากเปิดซ่อมไม่ควรมอง Steam Out ในส่วนของ Ignition System เพราะทำให้ Condensate ค้างในท่อซึ่งมากต่อการจุด Pilot Burners - ตรวจเช็คฐานของหอเผาทั้งไม่ให้มี Condensate ไหลเข้า Liquid Seal
3) Steam Out Sour Flare Header	- ปล่อย Steam เข้าที่หน่วยผลิตที่มารวมกับ Sour Water - เปิด Vents/Drains ของแต่ละ Relief Valve

ตารางที่ 4-3 ขั้นตอนในการไล่อากาศโดยใช้วิธี Steam Out Flare (ต่อ)

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
4) หยุดการทำ Steam Out และคลุมด้วย Blanket Gas (N ₂)	- Steam Out อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง และทุกส่วนของ System ร้อน > 100 °C - ปิด Vents/Drains ตามจุดต่างๆ ที่เปิดไว้ในขณะเดียวกันให้ปล่อย Steam ที่เข้าแต่ละจุดเพื่อรักษาให้มี Slightly Positive Pressure ประมาณ 0.3 ถึง 0.5 barg - หยุดทำ Steam Out พร้อมกัน โดยให้เปิด N₂ เข้าคลุม (Blanket) ในระบบ เพื่อให้มี Slightly Positive Pressure ประมาณ 0.3 ถึง 0.5 barg
5) ตรวจวัด Oxygen Content	- เก็บตัวอย่าง Gas ส่ง Lab เพื่อหา Oxygen Content - ค่า Oxygen Content ไม่ควรเกิน 8% หากเกินให้ Purge ด้วย N₂ จนกว่าจะได้ Oxygen Content ที่ต้องการ
6) เติมน้ำเข้า Liquid Seal	- เติมน้ำเข้า Liquid Seal จนได้ระดับปกติ - ตรวจเช็คให้น้ำเต็มกว่าน้ำ Overflow ออกจาก Seal Drain Line - เปิด Stock และ Gas Seal Drain เข้าสู่ Liquid Seal
7) การจุดหัวเผาใหม่ของ Pilot (Lighting the Pilot Burners) (รายละเอียดเพิ่มเติมดังข้อ 4.2.3)	- เปิด Pilot Gas เข้าสู่ Ignition Mixing Chamber - ตั้งค่า Pilot Gas Pressure ประมาณ 7 psi และ Instrument Air Pressure ประมาณ 15 psi ซึ่งทำให้ส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม - เปิดวาล์ว 3 ทาง (Three Way Valve) ของหัว Pilot Gas ที่ต้องการจุด - รอ 4-5 วินาที เพื่อให้ส่วนผสมวิ่งเข้าสู่ Flame Front Ignition Line

ตารางที่ 4-3 ขั้นตอนในการไล่อากาศโดยวิธี Steam Out Flare (ต่อ)

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
7) การจุดหัวเผาไหม้ของ Pilot (Lighting the Pilot Burners) (รายละเอียดเพิ่มเติมตั้งข้อ 4.2.3) (ต่อ)	- กดปุ่ม Ignition ภายในไม่กี่วินาทีไฟจะติด โดยการสังเกตเปลวไฟ หรือดูที่ควบคุม (Local Panel) หลอดไฟสีเขียวจะติด หรือดู Temperature ในห้องควบคุม - จุด Pilot Gas Burner ทุกหัว - หากจุดครบทุกหัวแล้วให้เปิด Cock Valve ของ Pilot Gas และ Instrument Air
8) เปิด Steam เข้าท่อเผาไหม้ (Commission Steam to Flare)	- ระบบ Condensate และเปิด Steam Trap เข้าใช้งาน - ให้ความร้อนแก่ท่อ (Warm Up) โดยใช้ Steam ผ่าน Orifices จนกระทั่งท่อร้อนทั่ว - ตั้งค่า Output ของ Control Valves ที่จุดต่ำสุด เปิด Steam ผ่าน Control Valve
9) นำ Flare Knock-out Drum เข้าใช้งาน	- แน่ใจว่าระบบเครื่องมีวาล์วทุกชนิดพร้อมใช้งาน - เปิด Steam เข้า Heating Coil และ Steam trap เข้าใช้งาน - ตรวจเช็ค Power Supply สำหรับ Flare Knock-out Pump - เลือกตำแหน่งของ Pump Duty เป็น P-A หรือ ตัว P-B ในการทำหน้าที่ Normal Duty โดยใช้ HS-001
10) จุด Main Flare โดยใช้ Fuel Gas Inject เข้า Main Header (อธิบายเพิ่มเติมตั้งข้อ 4.2.4)	- Pilot Gas จุดติดทุกหัว - เปิด Fuel Gas เข้า Main Flare โดยเปิด Purge Gas ทางต้นทางของ Header และหัว Outlet Flare Knock-out Drum Liquid Seal ในขณะเดียวกันให้เปิด N₂ ที่เปิดเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็น Blanket Gas (ในข้อ 4) - รอกระทั่ง Fuel Gas เข้าแทนที่ N₂ จนหมด จากนั้น Main Flare จะจุดติดเอง


4-13

ตารางที่ 4-3 ขั้นตอนในการไล่อากาศโดยวิธี Steam Out Flare (ต่อ)

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
10) จุด Main Flare โดยใช้ Fuel Gas Inject เข้า Main Header (อธิบายเพิ่มเติมตั้งข้อ 4.2.4) (ต่อ)	- ปรับแต่งปริมาณ Fuel Gas ที่ Inject เข้า Header ซึ่งขึ้นกับขนาดของเปลวไฟ (Flame) และการรักษาระดับความดันใน Header - ปรับแต่งอัตราการไหลของ Steam เพื่อควบคุมควัน
11) Commission Purge Gas	เปิดและปรับแต่ง Fuel Gas Purging Flow Rate ต่ำสุดเพื่อให้เปลวไฟเล็ก ๆ ที่ปากปล่อยออกมาถึง

4.2.3 การจุด Pilot Burners

ก่อนจุด Pilot Burners หลังจากการหยุดระบบ (Shutdown) ต้องให้ Main Flare Header อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่มีของผสมที่ระเบิดได้อยู่ในระบบ (Explosive Mixture) ในที่นี้จะกล่าวถึงการจุด Pilot ระบบ Flame Front Generator ซึ่งรูปตัวอย่างอุปกรณ์แสดงดังรูปที่ 4-4 และรูปตัวอย่าง Pilot Burners Diagram แสดงดังรูปที่ 4-5



รูปที่ 4-4 ตัวอย่างระบบควบคุมการจุด Pilot แบบ Flame Front Generator

4-14

ตารางที่ 4-4 การจุด Pilot Burners


ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
1) ขั้นตอนเตรียมการ: 1.1) ตรวจสอบ Flame Front Generator Ignition System	- เปิดสวิตช์ Power Supply เข้า Ignition Panel สังเกตหลอดไฟ Power On จะติด - ตรวจเช็ค Alarms ทั้งในห้อง Control Room และ Local Panel ว่าทำงานปกติหรือไม่ - ตรวจเช็ค Ignition Line ว่ามีการอุดตันหรือมี Condensate อยู่ในท่อหรือไม่ โดยการ Blow ด้วย Instrument Air จนไม่ดูดสิ่งเหลือเยือก - ตรวจเช็คการทำงานของ Spark Plug โดยกด Ignition Button และดูการ Spark จาก Sight Port หากมีปัญหาให้แจ้งคนผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากภายในตู้ของ Local Panel ต้องการความปลอดภัยเกี่ยวกับ Explosive Mixture ดังนั้นต้องมี Instrument Air เข้าเป็น Pressurize - หอย Pilot Gas ต้องเป่าด้วยลมแห้งก่อนจุด เพื่อไม่ให้มีฝุ่น
1.2) เปิด Fuel Gas Supply เข้า Knock-out Drum	- ตรวจเช็ค และ Drain Liquid ใน Knock-out Drum - นำระบบเครื่องมีวาล์วเข้าใช้งาน เช่น Flow Meter Pressure Gauge และเริ่มการทำงานให้ถูกต้อง - หาก Filler 3 ตลับ ต้องเปลี่ยนใช้ตัวใหม่ และหาความสะอาดตัวที่สลับ - ตั้งค่าความดัน PCV ที่ 1.1 barg - ตรวจเช็คความดันขาออกของ Knock-out Drum ไม่ให้เกิด Low Alarm

4-15

ตารางที่ 4-4 การจุด Pilot Burners (ต่อ)

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
2) การจุด Pilot (Pilot Lighting)	- เปิด Pilot Gas เข้าสู่ Ignition Mixing Chamber - ตั้งค่า Pilot Gas Pressure และ Instrument Air Pressure ซึ่งทำให้ส่วนผสมระหว่าง อากาศและเชื้อก๊าซอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม - เปิดวาล์ว 3 ทาง (Three way Valve) ของหัว Pilot Gas ที่จะจุด - รอ 4-5 วินาทีเพื่อให้ส่วนผสมวิ่งเข้าสู่ Flame Front Generator Ignition Line - กดปุ่ม Ignition ภายในไม่กี่วินาทีไฟจะติด โดยการสังเกตเปลวไฟ หรือดูที่ตู้ควบคุม (Local Panel) หลอดไฟสีเขียวจะติด หรือดู Temperature ในห้องควบคุม (MCB) - จุด Pilot Gas Burner ทุกหัว - หากจุดครบทุกหัวแล้วให้เปิด Cock Valve ของ Pilot Gas และ Instrument Air

4-16



รูปที่ 4-5 ตัวอย่าง Pilot Burners Diagram

4.2.4 การจุด Main Flare Burner

การจุด Main Flare Burner ของหอเผาทั้งระบบเมื่อ Pilot Burners ได้จุดติดรอไว้แล้ว วิธีการไม่ยุ่งยากเหมือนจุด Pilot Burners เพียงแค่เปิดก๊าซที่จะปล่อยออกสู่ระบบ Flare ให้ออกสู่ Main Flare Burner โดยมี Pilot Burners ทำหน้าที่จุดให้ Main Flare Burner ติด บางกรณีหากไม่มีก๊าซที่ระบายออกเข้าสู่ระบบ Flare มักจะออกแบบให้มี Fuel Gas เปิดเข้าสู่ระบบ Flare เพื่อจุดเลี้ยงเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยก๊าซที่ต้องการระบายออกสู่ Main Flare Burner หลังจาก Main Flare Burner จุดติดแล้วให้ปรับแต่ง Smokeless Steam หรือ Smokeless Air แล้วแต่กรณีเพื่อลดควันดำและปรับแต่งรูปแบบของเปลวไฟ

4.3 การหยุดระบบหอเผาทั้ง (Shutdown)

โดยทั่วไประบบหอเผาทั้ง (Flare System) จะหยุดระบบ (Shutdown) เพื่อซ่อมอุปกรณ์ มักทำในช่วงหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) และหยุดระบบ (Shutdown) หลังจากหน่วยผลิตอื่นๆ หยุดหมดแล้วเท่านั้น การหยุดระบบ (Shutdown) หอเผามีความซับซ้อนอยู่บ้างหลังจากทำการกำจัดของเหลวออกจากถัง (Vessel) ของระบบหอเผาทั้ง (Flare System) แล้วต้องทำ Steam Out เพื่อให้ก๊าซออกจากระบบ มิฉะนั้นการตรวจเช็คและหรือซ่อมแซมอาจทำได้ยาก

รายละเอียดวิธีการหยุดระบบ (Shutdown) อาจแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของการหยุดระบบในแต่ละครั้ง ดังนั้นแนวปฏิบัติที่จะกล่าวถึงนี้เป็นหลักการทั่วไปเพื่อเตรียมหอเผาทั้งและอุปกรณ์ให้สะอาด มีความปลอดภัย สำหรับตรวจเช็ค ซ่อมแซม ตามแผนงาน ซึ่งกิจกรรมหลักที่ทำให้มีการหยุดระบบ (Shutdown) มีดังนี้

- 1) กำจัด Hydrocarbons Liquid ออกจาก Vessels/Columns
- 2) ปิดกั้นระบบและทำ Steam Out Flare Headers
- 3) ดับ Pilot Burners
- 4) กำจัดของเหลวออกจาก Vessel และทำ Steam Out

- 5) ใส่ Spades ตามความต้องการของการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุง
- 6) เปิดทางเข้าถัง และทำ Steam Out
- 7) ฉีดน้ำทำความสะอาด
- 8) ส่งมอบงานให้ฝ่ายซ่อมบำรุง

ตารางที่ 4-5 รายละเอียดกิจกรรมหลักที่ทำให้มีการหยุดระบบ (Shutdown)

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
1) กำจัด Hydrocarbons Liquid ออกจาก Vessels/Columns	- ในการนำของเหลวออกจาก Vessels ของแต่ละหน่วยผลิต ต้องทำการหยุดหอเผาไหม้ - ในการนำของเหลวออกจาก Main Flare Knock-out Drum จุดนี้มีก๊าซหลงเหลืออยู่เนื่องจากทำ Steam Out จะมีของเหลววิ่งมาสะสมที่จุดนี้
2) ปิดกั้นระบบและทำ Steam Out Flare Headers	- ปิดกั้นระบบและทำ Steam Out Sub-Header โดยถือ Steam จากต้นทางของ Sub-Header ต่างๆ โดยให้ปริมาณ Steam เพียงพอที่จะไล่ Gases/Liquid ออกจากระบบ และเผาระวังไม่ให้เกิด Hammering เมื่อหน่วยผลิตทุกหน่วย ไล่ Steam Out หมดแล้วให้ทำการ Isolate และ Steam Out Main Flare Header ไปยัง Flare Knock-out Drum ออกสู่ Flare Stack โดยถือ Steam จากต้นทางของ Sub-Header และที่ Flare Knock-out Drum - ทำการ Steam Out Sour Gas Header โดยถือ Steam จากต้นทางของ Header ออกสู่ Main Flare Stack - ทำการ Steam Out Fuel Gas ไปยังระบบเผาทั้ง
3) ดับ Pilot Burners	- เมื่อแน่ใจว่าไม่มีก๊าซออกที่ Flare Burner แล้ว ให้ดับ Pilot Gas โดยปิด Pilot Gas Supply จากต้นทางเพื่อลดความดันของระบบ - ตรวจเช็คว่า Pilot Gas ดับจาก Lamp Indicators

ตารางที่ 4-5 รายละเอียดกิจกรรมหลักที่ทำให้มีการหยุดระบบ (Shutdown) (ต่อ)

ขั้นตอนหลัก (Key Step)	รายละเอียด (Details/Explanation)
4) กำจัดของเหลว ออกจาก Vessel และทำ Steam Out	- ใช้เครื่องสูบลม (Pump) ดูดของเหลวใน Flare Knock-out Drum หากไม่มี Liquid เหลือให้เปิด Bottom Drain - ถ่ายน้ำใน Liquid Seal จนแห้ง และปิดน้ำเข้า - ต่อท่อและทำ Steam Out ถึงที่ Pilot Gas - ไม่ควรทำ Steam Out ที่ Ignition Line แต่ควรเป่าด้วย Air
5) ใส่ Spades ตามความต้องการของการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุง (ในระยะเวลาทำ Steam Out ประมาณ 4-8 ชั่วโมงและอุณหภูมิ >100 °C) ข้อควรระวัง: เมื่อหยุด Steam Out จะเกิด vacuum ในระบบ ดังนั้น ห้ามปิด Vents และ Drains	ตัวอย่าง การใส่ Spades : - Flare Knock-out Drum ใส่ Spade ที่: - Vapor Inlet & Outlet - Steam Inlet Heating Coil - Liquid Seal ใส่ Spade ที่: - Inlet Water - Purge Gas จากต้นทาง - Vapor Outlet & Flare Stack Drain - Pilot Gas Knock-out Drum - Pilot Gas Inlet
6) เปิดทางเข้าถัง และทำ Steam Out	เปิดทางเข้าถังและวัดปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนในถัง หากพบว่าในถังมีสารไฮโดรคาร์บอนตกค้าง ให้ทำการ Steam Out กระทั่งไม่มีสารตกค้าง
7) ฉีดน้ำทำความสะอาด	ต่อสายน้ำดับเพลิงฉีดภายในถัง ทำความสะอาดเพื่อเข้าตรวจเช็คหรือซ่อม
8) ส่งมอบงานให้ฝ่ายซ่อมบำรุง	- ใส่ Spade Inlet Control Valve เพื่อขึ้นตรวจเช็ค Flare Tip - ออก Maintenance Work Permit



4.4 การแก้ไขปัญหา และเหตุฉุกเฉิน (Trouble Shooting/ Emergencies) เกี่ยวกับ Pilot Gas

ในการดำเนินการเกี่ยวกับ Pilot Gas อาจมีปัญหเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขดัง ตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 ปัญหาและการแก้ไขเกี่ยวกับ Pilot Gas

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
1) Pilot จุดไม่ติด	หัว Pilot ออกตันจากสิ่งสกปรก	• ทุกครั้งที่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ควรถอดหัว Pilot Burners มาทำความสะอาด และควรรีบ์หัว Pilot Gas ด้วยลมแห้ง
	Gas Strainer อุดตัน (รูปที่ 4-6)	• ตรวจสอบเช็ค Pressure Drop และทำความสะอาด Strainer
	Orifice อุดตัน (รูปที่ 4-7)	• ตรวจสอบเช็ค Condensate ถอดทำความสะอาด และเปลี่ยนหัวลมแห้ง
2) Flame front Generator ไม่ทำงาน	Ignition System และ Spark Plug ไม่ทำงาน (รูปที่ 4-8 และ 4-9)	• ตรวจสอบเช็คระบบ Electrical System • ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Spark Plug โดยกด Ignite และให้ส่งแก๊สจาก Mixer Port • ตรวจสอบเช็ค Spark Plug Gap
	Ignition System และ Spark Plug ไม่ทำงาน (รูปที่ 4-8 และ 4-9)	• ทำความสะอาดปากพ่นหัว Flame Front Generator อุดตัน • ท่อ Flame Front Generator ต้องไม่เปื้อน • ปรับแรงดันส่วนระหว่าง Gas และ Air Pressure

4-21



รูปที่ 4-5 ตัวอย่าง Pilot Gas Strainer




รูปที่ 4-7 ตัวอย่าง Orifice ที่ต้องทำการถอดล้าง



รูปที่ 4-8 ตัวอย่าง Ignition Line

4-22



รูปที่ 4-9 ตัวอย่าง Ignition Air และ Gas Orifice

4.5 การแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ (Flare Burning Efficiency)

การดำเนินการของหอเผาไหม้ในบางครั้งอาจไม่อยู่ในสภาวะเสถียรและประสิทธิภาพอาจต่ำกว่ามาตรฐาน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างปัญหาด้านประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหอเผาไหม้และแนวทางการแก้ไขดังตารางที่ 4-7


ตารางที่ 4-7 การแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
1) หอเผาไหม้เกิดควัน	Steam หรือ Air ไม่พอ	• เพิ่ม Steam หรือ Air • ตรวจสอบเช็คการเพิ่มของอัตราการไหล (Flow)
	มีการปล่อย Gas หรือ Liquid ออกนอกเผาไหม้ (Flare) มาก	• ลดปริมาณการปล่อย Gas/Liquid ให้อยู่ในสภาวะที่ยอมรับได้ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
2) หอเผาไหม้เสียงดัง	Safety Relief Valve Pop/Passing	• ตรวจสอบเช็คแหล่งกำเนิดเสียง ควรทำการเปลี่ยนใช้ตัว Spare และถอดซ่อม

4-23

ตารางที่ 4-7 การแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ (ต่อ)

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
2) หอเผาไหม้เสียงดัง (ต่อ)	Steam มากเกินไป	• ปิดแฉกเข็มวัดปริมาณจากหอเผาไหม้ (Flare) • ลดอัตราการไหลของไอน้ำ (Steam Flow Rate) ที่ไม่บัง Steam Ring • หากมีมัลติเพลต (Multiplier) เสียงซ้ำๆ ให้ทำการตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุงช่วงการหยุดระบบ (Shutdown)
3) Flame Pull-Down เป็นสาเหตุให้หัวหอเผาไหม้เสียหาย (ดังรูปที่ 4-10)	ก๊าซที่ระบายออกมีอัตราการไหลหรือความเร็วต่ำ (Waste Low Flow/Velocity) กระแสลมแรง	• เพิ่มอัตราการไหลของไอน้ำตรงกลาง (Center Steam) เพื่อให้เปลวไฟตั้งตรง • ตรวจสอบเช็คสภาพและซ่อมบำรุงตัวป้องกันลม Wind Shield
4) Flame Out	อัตราการไหลของไอน้ำ (Steam Flow) มากเกินไป ส่วนผสมของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) มี Heating Value น้อย เช่น มี NH_3 เจือปน ฝนตก หรือ ลมแรง	• ลดอัตราการไหลของไอน้ำ (Steam Flow) แล้วจุดหอเผาไหม้ขึ้นมาใหม่ • เบ็ด Fuel Gas เข้าเสริมเพื่อให้เปลวไฟจุดติด



รูปที่ 4-10 ตัวอย่างกรณีเกิด Flame Pull-down

4-24

เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของหอเผาทั้ง

ในปัจจุบันการระบาย การเผา และการกำจัดไอสารเคมีและก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ในกระบวนการผลิตทางหอเผาทั้งของโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพขององค์กร เนื่องจากในบางกรณีสารเคมีที่นำมาเผานั้นเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ และนอกจากนี้การกำจัดสารทางหอเผาทั้งยังส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก แสง เสียง และควันท่วมเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีความพยายามนำเทคโนโลยีที่สามารถนำสารที่เคยถูกส่งไปเผาทั้งเป็นประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ (Flare Gas Recovery) แนวทางเพื่อลดการเผาไหม้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas Minimization) และแนวทางการป้องกันและลดการเกิดควันท่วมจากการเผาไหม้ (Smokeless Flare) อาทิ การใช้ Steamizer ดังจะกล่าวโดยสังเขปต่อไป

5.1 เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้หอเผาทั้ง


5.1.1 Flare Gas Recovery

Flare Gas Recovery คือกระบวนการนำก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) กลับมาใช้ใหม่โดยการติดตั้งระบบ Flare Gas Recovery เนื่องจากก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) นั้นจะถูกปล่อยออกจากกระบวนการผลิตทั้งในสภาวะปกติ สภาวะหยุดระบบเพื่อการซ่อมบำรุง (Maintenance Shutdown) สภาวะเริ่มดำเนินการผลิต (Start-up) และการหยุดเครื่องฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) โดยจะสะสมในท่อ แล้วจะถูกส่งเข้าหอเผาทั้งเพื่อความปลอดภัยในการกำจัดก๊าซตามที่ไดกล่าวมาแล้ว ในการนำก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) กลับมาใช้ใหม่ นั้น จะติดตั้งระบบ Flare Gas

5-1

5-2

Recovery ระหว่าง Knock-out Drum และ Liquid Seal เพื่อทำหน้าที่ดึงก๊าซก่อนที่จะถูกส่งเข้าหอเผาทั้งเพื่อนำกลับมาเผาไหม้ ระบบ Flare Gas Recovery ทำงานโดยอาศัยหลักการอัดความดันโดยใช้ Compressor และลดอุณหภูมิลงโดยใช้สารทำความเย็นเพื่อนำสารไฮโดรคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตดังแสดงรูปที่ 5-1 อนึ่ง สารทำความเย็นนั้นอาจจะเป็นน้ำหรืออากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารไฮโดรคาร์บอน และสารไฮโดรคาร์บอนที่ถูกควบแน่นนั้นจะถูกนำกลับมาใช้สู่กระบวนการผลิตหรือเป็นเชื้อเพลิงต่อไป ซึ่งจะเป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบ สารตั้งต้น ลดการเผาไหม้ ลดควันท่วม และมลภาวะอีกด้วย




รูปที่ 5-1 ตัวอย่าง Flare Gas Recovery Systems

5.1.2 Smokeless Flare


แนวทางอีกหนึ่งแนวทางในการลดผลกระทบของการเผาไหม้ก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) คือ การลดการเกิดควันท่วม โดยใช้ระบบ Smokeless Flare ระบบนี้สามารถลดการเกิดควันท่วมในทุกช่วงอัตราการไหลของก๊าซ โดยใช้ใช้แรงดันอากาศไอน้ำ (Steam) หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถทำให้เกิดการผสมแบบปั่นป่วน (Turbulence Mixing) และนำพาอากาศเข้าไปในกระแสน้ำของก๊าซ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โดยปกติแล้ว ปัจจัยหนึ่งของการเกิดควันท่วมคือค่าความร้อนของก๊าซ หรือโครงสร้างพันธะภายในโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนของก๊าซที่ถูกเผา เช่น ไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะกับเป็นไซตรีน (Paraffin) ดังแสดงในรูปที่ 5-2 มีแนวโน้มที่จะเกิดควันท่วมน้อย แต่ไฮโดรคาร์บอนชนิดโอเลฟินส์ (Olefin) คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่ระหว่างโมเลกุลและ อโรมาติก (Aromatic) คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะกับเป็นวงหกเหลี่ยม ดังแสดงในรูปที่ 5-3 และรูปที่ 5-4 ตามลำดับนั้น มีแนวโน้มที่เมื่อเผาไหม้แล้วจะเกิดควันท่วมมากขึ้นได้




รูปที่ 5-2 ตัวอย่างสารจำพวก Paraffin

5-3




รูปที่ 5-3 ตัวอย่างสารจำพวก Olefin



รูปที่ 5-4 ตัวอย่างสารจำพวก Aromatic

Smokeless Flare จะช่วยทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์โดยการเพิ่มตัวช่วยเช่นอากาศหรือไอน้ำ (Steam) สังเกตได้ว่า ใน Smokeless Flare แบบเพิ่มอากาศนั้นจะมีท่อสำหรับอัดอากาศเข้าสู่หอเผาทั้ง ดังแสดงในรูปที่ 5-5 ซึ่งแสดงทิศทางของการไหลของอากาศภายในปล่องของหอเผาทั้ง โดยอากาศที่เข้ามานี้เป็นตัวช่วยให้เกิดการผสมระหว่างออกซิเจนและก๊าซที่ระบายออกในตำแหน่งปากปล่องของหอเผาทั้งมากขึ้น โดยอาศัยอัตราการไหลที่เร็วส่งผลให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนเมื่อออกซิเจนเพียงพอกับปริมาณของสารไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่ระบายออกจึงทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์โดยไม่เกิดควันท่วม และเขม่า


5-4



รูปที่ 5-5 ตัวอย่างของ Smokeless Flare แบบเพิ่มอากาศ (Air-assisted Flare)

Smokeless Flare แบบเพิ่มไอน้ำ (Steam) ตัวอย่างดังรูปที่ 5-6 ใช้หลักการในการลดควันเช่นเดียวกับแบบเพิ่มอากาศ แต่เปลี่ยนตัวช่วยเป็นไอน้ำ ลักษณะการเพิ่มไอน้ำจะเพิ่มเข้าไปในหลายจุดในบริเวณปากปล่องของหอเผาทั้งโดยการติดตั้งหัวฉีด (Nozzle) เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของไอน้ำ ทำให้ดึงออกซิเจนเข้าไปผสมกับก๊าซที่ระบายออก ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5-5




รูปที่ 5-6 ตัวอย่างของ Smokeless Flare แบบเพิ่มไอน้ำ (Steam-assisted Flare)

5.1.3 การใช้เทคโนโลยีร่วมระหว่าง Enclosed Ground Flare และ Elevated Flare

การสร้างหอเผาทั้ง (Flare) ในบางกรณีจำเป็นต้องสร้างหอเผาทั้งที่ปกปิดอย่างมิดชิด เนื่องจากต้องการลดผลกระทบที่เกิดจากความร้อน เสียง และแสง ต่อชุมชนรอบข้าง ซึ่ง Enclosed Ground Flare ถูกออกแบบเพื่อป้องกันผลกระทบด้านรังสีความร้อน เสียง และแสง ทำให้ไม่มีการกระจายรังสีความร้อนออกไปไกล เนื่องจากเกิดการเผาไหม้ที่ระดับใกล้พื้นดิน และมีผนังซึ่งสร้างด้วยวัสดุกันความร้อนปกปิดอย่างมิดชิด สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้ง่าย ลดการเกิดแสงสว่างระหว่างการเผาไหม้ (ชนิดที่มีผนังคลุมหัวเผา) และช่วยสลายภาพลักษณ์อันดีต่อชุมชนรอบข้าง

5-6

โรงงาน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Enclosed Ground Flare คือ ปริมาณของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ที่ส่งไปเผาไหม้ที่หอเผาทั้งไม่สูงมากนัก แต่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยใช้เทคโนโลยีร่วมระหว่าง Enclosed Ground Flare และ Elevated Flare (ดังรูปที่ 5-7) เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้ Elevated Flare เพียงอย่างเดียว




รูปที่ 5-7 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีร่วมระหว่าง Enclosed Ground Flare และ Elevated Flare

5.1.4 Steamizer

ระบบ Steamizer นั้นถูกออกแบบให้มีการฉีดไอน้ำความดันสูง (High-Pressure Steam Jet) เพื่อให้มีปริมาณของไอน้ำ (Steam) และอากาศที่เพียงพอในการเผาไหม้ลดการเกิดควันดำ โดยที่มีระบบควบคุมปริมาณและความดันของ Steam Jet ให้พอเหมาะกับการอัตราการไหลของก๊าซที่ถูกส่งไปเข้าหอเผาทั้ง Steamizer ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนการฉีดไอน้ำ (Steam) ที่ส่วนบนและส่วนล่างของหัวเผาไหม้ดังแสดงในรูปที่ 5-8 ไอน้ำ (Steam) ที่มีความดันและความเร็วสูงนี้จะทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าไปช่วยให้ของผสมที่จะเผาไหม้เกิดการผสมแบบปั่นวน (Turbulent Mixing) นอกจากนี้รูปแบบของท่อที่ปลายแคมลงส่งผลให้ก๊าซที่ระบาย

5-7

ออก (Flare Gas) ไหลติดกับไอน้ำ (Steam) และอากาศ ส่งผลให้เกิดการผสมกันดีขึ้น ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และลดการเกิดควันได้



รูปที่ 5-8 รูปประกอบ Steamizer

5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หอเผาทั้ง

5.2.1 Flare Minimization

การลดการใช้หอเผาทั้ง (Flare Minimization) เป็นความพยายามในการใช้หอเผาทั้งให้น้อยที่สุดและใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น ความพยายามลดการใช้หอเผาทั้งดังกล่าวสามารถทำได้ทั้งในลักษณะโครงการสมัครใจโดยภาคอุตสาหกรรม (Voluntary Program) หรือโดยการออกระเบียบปฏิบัติจากภาครัฐ (Regulatory Program) เช่น การออกระเบียบปฏิบัติในการใช้หอเผาทั้งโดย Bay Area Air Quality Management District: BAAQM) ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในบทบัญญัติที่ 12 หัวข้อที่ 12 ที่กำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ควบคุมจะต้องใช้ความพยายามในการลดจำนวนครั้งและลดปริมาณของการเผาไหม้ของหอเผาทั้ง และมีการห้ามใช้หอเผาทั้งสำหรับการเดินที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน (Non-emergency) ยกเว้นแต่การใช้ดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติไว้ล่วงหน้าแล้วภายใต้

5-8



กรอบของแผนการพิจารณาการลดการใช้หอเผาทั้ง (Flare Minimization Plan-FMP) นอกเหนือจากนั้น ข้อบัญญัติยังมีการกำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันจะต้องทำรายงานสถิติการใช้หอเผาทั้งในอดีต และจัดทำแผนการลดการใช้หอเผาทั้งในอนาคตที่จะห็นถึงการให้ความพยายามอย่างเต็มที่ของโรงงานในการลดผลกระทบต่องานแวดล้อมเพื่อการอนุมัติของคณะกรรมการกำกับดูแลแผน (FMP Committee) ด้วย

แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการลดการใช้หอเผาทั้ง เช่น

- การกำหนดนโยบายการใช้หอเผาทั้งอย่างชัดเจน
- การกำหนดเป้าหมายจำนวนครั้งและลดปริมาณของการเผาไหม้ในการใช้หอเผาทั้งแต่ละปล่อง
- การแจ้งเหตุของการใช้หอเผาทั้งและการรายงานถึงสาเหตุและความจำเป็นในการใช้หอเผาทั้งทุกครั้งต่อเจ้าพนักงานมีการใช้หอเผาทั้งเกินข้อกำหนด
- การจัดทำรายงานและการบันทึกตัวแปรที่สำคัญของการใช้หอเผาทั้งตลอดเวลา อาทิ ระดับน้ำใน Water Seal ปริมาณก๊าซที่ส่งเข้าเผา
- การจัดทำและการส่งรายงานประเมินผลประจำปี (Assessment Report) ต่อคณะกรรมการควบคุมการใช้หอเผาทั้ง ซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามของโรงงานในการปฏิบัติตามแผนการลดการใช้ที่โรงงานได้ให้ไว้
- การเพิ่ม Recovery Unit สำหรับการเก็บสารก่อนเข้าสู่หอเผาทั้ง เช่น การแยก Knock-out Drum ที่รับความดัน (Pressure) สูงและต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแยกชั้น (Phase) หรือค่าหนึ่งถึงขนาดของ Knock-out Drum ที่เพียงพอ เพื่อสามารถดึงสารส่วนที่เป็นของเหลวกลับมาใหม่มากที่สุด
- การนำก๊าซที่ระบายออกซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเชื้อเพลิงนำกลับไปใช้แทนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

5-9



5.2.2 การปรับตัวแปร (Parameter) ต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดควันของหอเผาทั้ง

การเกิดควัน เหมม่า และมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่มาจากหอเผาทั้งอาจเกิดได้จากการออกแบบที่ไม่ครอบคลุมต่อการดำเนินการผลิต หรือการปฏิบัติการเกี่ยวกับหอเผาทั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งแรกที่ควรพิจารณาหากเกิดควันคือ กำลังการเผาไหม้ของหอเผาทั้งในช่วงที่ไม่เกิดควัน หรือ Smokeless Capacity ว่าสอดคล้องกับกำลังการผลิตหรือไม่ และการปฏิบัติการเกี่ยวกับหอเผาทั้งที่ถูกต้องตามคู่มือและการออกแบบ อีกทั้ง ประเภทของหอเผาทั้งที่เหมาะสมกับก๊าซที่ระบายออกหรือไม่ ดังนั้น การพิจารณาเบื้องต้นเหล่านี้จะทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดควันในหัวข้อนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ของโรงงานเรื่องตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้สารไฮโดรคาร์บอน การลดการเผาไหม้ไม่เกิดการเกิดควัน และการประยุกต์ใช้หอเผาไหม้ประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยลดควัน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องควัน

5.2.2.1 ประสบการณ์ในโรงงานในเรื่องหอเผาทั้ง

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ John Zink พบว่ามีหลายตัวแปรที่จะส่งผลต่อการเกิดควันดำของหอเผาทั้ง เช่น

- ชนิดของเชื้อเพลิง เช่น สัดส่วนของไฮโดรเจนต่อคาร์บอน (H:C) และค่า Lower Heating Value (LHV)
- ขนาดของหัวเผาไหม้
- อัตราเร็วของก๊าซ
- สภาพแวดล้อม เช่น ความเร็วลม ความชื้น และอุณหภูมิ
- อัตราการไหลเชิงมวลของก๊าซ

จากตัวแปรต่าง ๆ ข้างต้นนั้นไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าตัวแปรใดมีผลมากกว่ากัน แนวโน้มของการเกิดควันถูกพบว่ามีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของไฮโดรเจนต่อคาร์บอน (H:C) และค่า Lower Heating Value (LHV) ของเชื้อเพลิง

5-10

ในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา H:C และ LHV ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มของการเกิดควันดำของสารไฮโดรคาร์บอน ดังนั้นจะช่วยให้สามารถประมาณอัตราการเผาไหม้ที่ไม่เกิดควันขึ้นได้

5.2.2.2 สีของเปลวไฟ

สีของเปลวไฟที่เป็นสีส้มและเหลืองนั้นเกิดจากอนุภาคของคาร์บอนและเขม่าภายในเปลวไฟ เมื่อน้ำมันของคาร์บอนเย็นตัวลงจะมีสีดำ และเห็นเป็นควันสีดำ เพื่อที่จะลดการเกิดเขม่าสามารถทำได้โดยการเผาอนุภาคของคาร์บอนให้เร็วมากกว่าอัตราการเกิดอนุภาคของคาร์บอน

จากผลการศึกษาของ Hotell และ Hawthorn แสดงให้เห็นว่า เมื่อความเร็วของก๊าซที่เผาไหม้สูงขึ้นมีผลทำให้เปลวไฟยาวขึ้นในขณะที่สีของเปลวไฟจะโปร่งแสง (มีสีเหลืองน้อย) จากการที่เปลวไฟโปร่งแสงขึ้นนั้นบ่งชี้ว่าอนุภาคของคาร์บอนถูกเผาไหม้ในอัตราที่มากกว่าที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเปลวไฟเพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วของก๊าซที่ระบายออก (Flare Gas) ส่งผลให้เกิดควันและเขม่าลดลง


5.2.2.3 การคาดการณ์แนวโน้มการเกิดควัน

แนวทางการคาดการณ์ถูกประยุกต์ใช้เพื่อประมาณประสิทธิภาพของหอเผาทั้งที่ไม่มีตัวช่วยและหอเผาทั้งที่ใช้ไอน้ำ (Steam) จากรูปที่ 5-9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างไอน้ำ (Steam) ต่อไฮโดรคาร์บอนสำหรับสารไฮโดรคาร์บอนแบบไฮโดร (Paraffinic Hydrocarbon) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลหลากหลายซึ่งต้องใช้ปริมาณของไอน้ำ (Steam) ที่ต่างกันในการช่วยลดการเกิดควันดำลงได้ (ข้อมูลจาก Leite)

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของ Leite นั้นถูกใช้เป็นพื้นฐานในการประมาณสัดส่วนไอน้ำ (Steam) ต่อสารไฮโดรคาร์บอนที่ต้องการสำหรับการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนแบบไฮโดร (Paraffinic Hydrocarbon) ข้อมูลที่ได้มานี้มาจากการทดลองกับหอเผาทั้งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-24 นิ้ว (41 - 61 cm) และไอน้ำ (Steam) ที่ความดัน 100 psig (6.8 barg) ผลจากการพ่นนั้นแสดงให้เห็นว่า

5-11


สารไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากจะต้องใช้สัดส่วนของไอน้ำ (Steam) เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการเผาไหม้โดยไม่เกิดควันดำ



รูปที่ 5-9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างไอน้ำ (Steam) กับไฮโดรคาร์บอน

รูปที่ 5-10 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลของ Leite และข้อมูลการทำนายประสิทธิภาพจากการเผาไหม้ที่ใช้ไอน้ำ (Steam) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มระหว่างค่าจากการทดลอง และค่าที่ทำนายว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หอเผาทั้งขนาดใหญ่มีความต้องการสัดส่วนของไอน้ำ (Steam) ต่อไฮโดรคาร์บอนที่มากกว่าข้อมูลของ Leite ที่ทำทดลองในหอเผาทั้งขนาดเล็ก จากข้อมูลเบื้องต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่าปริมาณไอน้ำ (Steam) ต่อไฮโดรคาร์บอนแปรผันตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหอเผาทั้ง ดังนั้น หากหอเผาทั้งมีขนาดใหญ่ขึ้นจะต้องใช้ปริมาณไอน้ำเป็นอัตราส่วนที่มากกว่าหอเผาทั้งขนาดเล็ก

5-12



รูปที่ 5-10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างไอน้ำ (Steam) กับไฮโดรคาร์บอนของหอเผาทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

5.2.2.4 การประยุกต์ใช้หอเผาทั้งที่มีการฉีดไอน้ำช่วย


หอเผาทั้งที่ฉีดไอน้ำ (Steam) ช่วยในการเผาไหม้ในอุณหภูมิสูงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 เพื่อที่จะเผาไหม้โดยไม่ให้เกิดควัน เหมาะสำหรับหอเผาทั้งที่มีอัตราการไหลของก๊าซขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งไอน้ำทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการลดการเกิดควัน

5.2.2.5 การประยุกต์ใช้หอเผาทั้งที่มีการฉีดอากาศช่วย

หอเผาทั้งที่มีการฉีดอากาศช่วยเป็นการเพิ่มอากาศโดยใช้พัดลมความดันสูง เพื่ออัดอากาศเข้าสู่ระบบทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยเป็นการเพิ่มความเร็วยกของก๊าซและอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังรูปที่ 5-11 และรูปที่ 5-12 จากรูปที่ 5-12 จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบของการเผาไหม้ตั้งแต่ไม่มีการเติมอากาศ

5-13

โดยไม่มีการเติมพัดลม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควันสีดำ และเมื่อเริ่มเพิ่มอากาศแสดงโดยการเติมพัดลมในสภาวะคงที่เปลี่ยนไปมีขนาดสั้นลงและควันดำหายไป



รูปที่ 5-11 ภาพร่างหอเผาทั้งที่ใช้การเพิ่มอากาศ



รูปที่ 5-12 การเปรียบเทียบของการเผาไหม้เมื่อใช้อากาศช่วยเพื่อการเผาไหม้

5-14

บรรณานุกรม

- API standard 521, Pressure-relieving and Depressuring Systems, 5th ed., January 2007
- API Standard 537, Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service, 1st ed., September 2003
- Callidus Technology Brochure, Flare for the Petrochemical and Petroleum Industry, June 2010
- Chapter 7 Flares, [Online], Available: http://www.gasflare.org/pdf/Flare_Type.pdf, [10 March, 2011]
- Charles E. Baukal, The John Zink Combustion Handbook, Flares, pp.589-636
- Flare Industries, Inc., Flare Industries Catalogue, 24 August, 2011
- Hydrocarbon Processing, Minimize flaring with Flare Gas recovery, June 2002, Page 83-85
- John Zink Brochure, Refining & Petrochemical Flares, 2004
- John Zink Brochure, Steamizer Flare System, 8 May, 2011
- KLM Technology Group, FLARE SELECTION AND SIZING (ENGINEERING DESIGN GUIDELINE), [Online], Available: <http://kolmetz.com/pdf/EDG/ENGINEERING%20DESIGN%20GUIDELINE-%20Flare%20Rev1.1.pdf>, (18 April, 2011)
- The Global Gas Flaring Reduction partnership (GGFR) and The World Bank, Guidelines on Flare and Vent Measurement, USA, September 2008

The World Bank Group, Regulation of Associated Gas Flaring and Venting, USA, November 2004

The World Bank, Global Gas Flaring Reduction, May 2004

Zeeco Brochure, Utility Flare, 2010

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ สิวะเดชาเทพ, อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนิดก๊าซและไอ, [Online], Available: <http://www.stou.ac.th/Schools/Sha/upload/54114-6.pdf>, (10 March 2011)

ภาคผนวก

ลำดับ	บริษัท	ข้อมูล	จำนวน คน	จำนวน ปี	จำนวน ปี
11	บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 1 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	2		2
12	บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 8 ถนนเลียบเกาะหวามบุรี ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	3	3	
13	บริษัท สสารี โพลีเอทิลีน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 1 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	3	3	
14	บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 10 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
15	บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 10 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
16	บริษัท แอร์ พิคโค (ประเทศไทย) จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 10 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
17	บริษัท ที โอ ซี โพลีเอทิลีน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 10 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
18	บริษัท ปตท. เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 14 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	5	5	
19	บริษัท พีทีที เอทิลีน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 15 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
20	บริษัท บางพลี เคมีภัณฑ์ จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 10 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
21	บริษัท วิดีโอ จำกัด (มหาชน)	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 2 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
22	บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 271 ถนนเลียบ ค.บางพลี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	

ภาคผนวก ก รายชื่อโรงงานที่มีหอเผาทั้งในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง

ลำดับ	บริษัท	ข้อมูล	จำนวน คน	จำนวน ปี	จำนวน ปี
1	บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	ใช้ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด		
2	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	5	5	
3	บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	1	1	
4	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	2	2	
5	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	3	3	
6	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	8	8	
7	บริษัท ไทยพาราฟิน จำกัด	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	1		1
8	บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	2	2	
9	โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	6	6	
10	บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด	เขตประจวบคีรีขันธ์ 290 หมู่ 5 ต.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000	1	1	

ลำดับ	บริษัท	บัญชี	งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน	งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน	งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
23	บริษัท ทีพีที โปสเตอร์มิวส์ จำกัด (มหาชน)	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 3 ก.10-7 ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	2	2	
24	บริษัท สยามไฮโรไลน์โมโนเมอร์ จำกัด	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 4 ก.10-4 ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	1	1	
25	บริษัท ปตท. ตะโพนเหล็ก และกรรมสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 4 ก.10-๗๖ ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	3	1	2
26	บริษัท ปตท. ตะโพนเหล็ก และกรรมสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 4 ก.10-๗๖ ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	5	3	2
27	บริษัท มารวมอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 4 ก.10-๗๖ ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	1	1	
28	บริษัท อินนิเอต เอมิเอส (ประเทศไทย) จำกัด	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 4 ก.10-๗๖ ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	1	1	
29	บริษัท กูรูเบท ซินธิติกส์ จำกัด	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 5 ก.10-7 ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	1	1	
30	บริษัท พี เอช ที อิลาสโตนเมอร์ จำกัด	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 5 ก.10-7 ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	ใช้ร่วมกับบริษัท กูรูเบท ซินธิติกส์ จำกัด		
31	บริษัท สยามเคมิกัลส์อินเวสต์ จำกัด	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 6 ก.10-4 ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	1	1	
32	บริษัท เอ็มเอชวี โปลิเมอร์ จำกัด	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา 6 ก.10-4 ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	2	2	
33	บริษัท ทีพีที ออติส จำกัด (PTTLNG)	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา ๗ ก.10-๑๑ ค.เมือง ๖.ระยอง 21150	1	1	
34	บริษัท สยามเคมิคอลส์อินเวสต์ จำกัด	โคมอุตสาหกรรมบางนาสาขา ๗ ก.10-4 ค.บางนาสาขา ๑.เมือง ๖.ระยอง 21150	1	1	

ภาคผนวก ข แบบสอบถามโครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Good Engineering Practice: GEP) สำหรับการใช้หลามัง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม

1.3 ข้อมูมเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

1.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของงานคือ

รหัสผลิตภัณฑ์		ผลิตภัณฑ์ชื่อ		ผลิตภัณฑ์ชื่อ	
ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ปีการผลิต	จำนวน	ชื่อผลิตภัณฑ์	ปีการผลิต
1)		2553			2553
		(kg/year)			(kg/year)
2)					
3)					
4)					

1.3.2 โปรดให้ข้อมูลพลังงานที่ใช้ในโรงงานของท่านตามรายละเอียด

พลังงาน	ปริมาณที่ใช้แล้ว	ปริมาณที่เหลือ	หน่วย
ไฟฟ้า			kwh
ไอน้ำ			ton/hr
อื่น ๆ (ระบุ)			

1.2.3 โรงงานของท่านมี Flare หรือไม่

ลำดับ	บริษัท	ชื่อ	จำนวน คน Male Tha.	Function Place	Caregiver Place
35	บริษัท ไทย เมอร์คิวเอเรียล จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางนาจากุบิโก-1 คลังสินค้า อ.เมือง จ.ระยอง 21150	2		2
36	บริษัท รอยงเทียร์ฟายเบอร์ จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางปะกงบริเวณ 7/3 ต.ปากน้ำเตาปูนรางบุรี จ. มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150	1	1	
37	บริษัท พีทีอี สาขาจิ เขมิกอล จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางปะกงบริเวณ 8 มั่งมีเยนถาวร 3-1 ต.ท้ายไร่ ระยอง 21060	1	1	
38	บริษัท ไทยไฮโดรเจน จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางปะกงบริเวณ 6 ซ.จ.-12 ต.ปากน้ำเตาปูนรางบุรี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
39	บริษัท พีทีอี สีนอง จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางปะกงบริเวณ 9 ซ.จ.-9 ต.ปากน้ำเตาปูนรางบุรี อ.เมือง จ.ระยอง 21150	1	1	
40	บริษัท บายาสกุล โอเลฟินส์ จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 88 ตำบลพงตึก 3191 ตำบลจากุบู ระยอง 21150	3	3	
41	บริษัท ปทก. อะโรเมติกส์ และกรากัน จำกัด (มหาชน)	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 88 ซ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลจากุบู อ. เมือง จ. ระยอง 21150	3	1	2
42	บริษัท เอ็มพี เบริตี้โฮส แชนแนลไทยแลนด์ จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 10 หมู่ 2 ต.บ้านขาว อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130	1	1	
รวมจำนวนพนักงาน			82	71	11

หมายเหตุ ข้อคิด ณ เดือน กรกฎาคม 2554

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2554

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านทั่วไปเกี่ยวกับหอพัก

2.1 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

[illegible][illegible]

2.1.3 การเพิ่มพูนกำลังพล (Plant upset) หรือฉุกเฉิน (Emergency) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วิธีการบริหารจัดการ ฉบับใหม่

หากมีเงินเพียงพอที่จะซื้อประกันสุขภาพที่มีมูลค่า

หากมีการบันทึกประวัติประจำตัวของผู้ที่บันทึก

2.1.4 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลหรือบันทึกที่ Flare จัดจ้าง ใช้ Flare ๒ ชั้น, หน้า Flare, Flare จุด, ไลน์ หรือใช้

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ → หากไม่เผยแพร่สารด้วย

2.15 ทำหนังสือมายก มาตรการ KPI และโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ตั้งข้อสงสัยของบุคลากร ระบบเครื่องมือ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม

เพื่อการหยุดชะงักวงจรการขยายตัวของหนี้สิน (Unplanned Shutdown) และลดความเสียหาย
ด้านที่ Five ดังนี้

นโยบาย

↑

พิกัดไปทะเลบุรี

มาดตาง	ม	ม	→	พจนมคระบุด
กร	ม	ม	→	พจนมคระบุด

(ตรงกลาง) ไม่

ไม่มี ☐ ขึ้น ☐ ผู้จำหน่ายระบบลิฟต์ และไปดเบบเอกสพมาด้วย

2.1.7 โปรดทราบว่า ในกรณีที่ต้องระบายก๊าซจากการระเหยจากการผลิตออกสู่ Flare (ทำเครื่องหมายได้มากกว่า 1 กรณี)
☐ ไฟไหม้ ☐ ไฟไหม้ ☐ เครื่องจักรชำรุด ☐ ชะลอการเคลื่อนที่ ☐ ติดต่อกับผู้ปฏิบัติงาน
☐ อื่นๆ (1) ☐ อื่นๆ (2) ☐ อื่นๆ (3)

2.2 ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2.2.1 ระบบของ Flare ในโรงงานของท่านมีอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้หรือไม่

- 2.2.1.1 High level alarm ที่ Flare gas knock out drum ☐ ไม่มี ☐ มี
- 2.2.1.2 Flare seal drum ☐ ไม่มี ☐ มี
- 2.2.1.3 Flare monitoring ☐ ไม่มี ☐ มี
- 2.2.1.4 Flow meter ที่ Flare inlet ☐ ไม่มี ☐ มี → ประเภทของ Flow meter
☐ Mass ☐ Velocity ☐ Pressure

2.2.2 บริษัทของท่านมีโครงการที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบ Flare หรือปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ Flare เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่

- ☐ ไม่มี ☐ มี → หากมีโปรดระบุชื่อโครงการ
- 1) โครงการ _____ จัดทำในปี _____
- 2) โครงการ _____ จัดทำในปี _____
- 3) โครงการ _____ จัดทำในปี _____

2.2.3 บริษัทของท่านมีโครงการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของ Flare ให้รองรับการระบายผลิตภัณฑ์ที่ค้างในกระบวนการผลิต (Reflux) ออกไปเผที่ Flare อย่างสมบูรณ์ในทุกกรณีหรือไม่

- ☐ ไม่มี ☐ มี → หากมีโปรดระบุชื่อโครงการ
- 1) โครงการ _____ จัดทำในปี _____
- 2) โครงการ _____ จัดทำในปี _____
- 3) โครงการ _____ จัดทำในปี _____

2.2.4 ท่านมีหน่วยผลิตกำมะถัน (Sulphur Recovery Unit: SRU) หรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี
 หากมีในกรณีที่มีหน่วย SRU เกิดปัญหา ท่านดำเนินการติดต่อเพื่อโอนเข้า SRU ออกสู่ Flare หรือไม่
☐ ปลดออก ☐ ไม่ปล่อยออก

2.2.5 โปรดแนบหนังสือการของหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์และเรื่องอื่น (CSR) ขององค์กรของท่าน

2.3 ข้อมูลด้านการจัดการ

2.3.1 ระยะห่างในการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ (Turnaround Maintenance) สำหรับระบบของ Flare _____ เดือน

2.3.2 ซ่อมบำรุง Flare โดย ☐ พนักงานของบริษัท ☐ ส่วนหน้าหน้า ☐ ผู้รับเหมา

2.3.3 โรงงานของท่านมีการดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Inspection/Test & Preventive Maintenance) สำหรับ Flare หรือไม่
 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ☐ ไม่มี ☐ มี (หากมีโปรดระบุตามปีและรายการที่ต้องตรวจสอบ)

ความถี่ในการตรวจสอบ _____ ครั้งต่อปี

2.3.4 ปัญหาหลักที่ต้องมีการซ่อมแซม Flare ได้แก่

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

2.3.5 โรงงานของท่านมีการวัดประสิทธิภาพของ Flare หรือไม่

☐ ไม่มี ☐ มี → หากมีโปรดระบุวิธี _____

ภาคผนวก ค แบบแจ้งการหยุดเดินเครื่องจักรและรายละเอียดในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

- ชื่อผู้ประกอบการโรงงาน.....
 - สถานที่ตั้งโรงงาน.....
 - ประเภทกิจการ.....
 - หยุดเดินเครื่องจักรเนื่องจาก.....
- หยุดเดินเครื่องจักรระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....
- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 - กระบวนการนำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่นๆ ออกจากระบบ.....
 - มาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านเสียงทางอากาศ เช่น วิธีการไล่นกเล็ดออกจากระบบ การใช้เชื้อเพลิงอัดตัวส่วนในการเผาไหม้ที่ปลอดภัย.....
 - มาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสีย.....
 - มาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านกากอุตสาหกรรม.....
 - ชื่อผู้รับผิดชอบและประสานงาน.....โทร.....

ภาคผนวก ง ตัวอย่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เชี่ยวชาญในการลดการใช้หอเผาทั้ง



JOHN ZINK **INCO-FLAM**

Special Public Seminar:

"Flare Minimization for Environment"

September 8, 2010 at 09:00 – 17:00 hrs.
 Purimas Beach Resort & Spa Hotel, Rayong

"Flare Minimization for Environment"

September 8, 2016 at Purimas Beach Resort and Spa, Rayong

Agenda

- | | |
|------------------|---|
| 08:30-09:00 hrs. | Registration |
| 09:00-09:10 hrs. | Welcome address
By Dr. Sri Irangpraphan
Executive Director, Petroleum Institute of Thailand |
| 09:10-10:30 hrs. | Flare system design for safety and peck performance <ul style="list-style-type: none"> • Flare system safety <ul style="list-style-type: none"> - Flare ignition - Thermal radiation - Gas/Liquid separation - Flashback prevention • Flare system performance <ul style="list-style-type: none"> - Control of visible emission (flame) - Noise - Combustion efficiency - Emission |
| 10:30-10:45 hrs. | Refreshment |
| 10:45-12:00 hrs. | Type of flare system <ul style="list-style-type: none"> • Pipe flare <ul style="list-style-type: none"> - Steam assist flare <ul style="list-style-type: none"> - QS (1st generation trip) - Steamizer (2nd generation trip) - XP (latest technology trip) - Air assist flare - High pressure flare • Ground flare <ul style="list-style-type: none"> - ZTOF (Steam assisted enclosed ground flare) - KEFG (No steam assisted enclosed ground flare) - Open ground flare |
| 12:00-13:00 hrs. | Lunch at Coral Reef Room and Spice Room |

"Flare Minimization for Environment"

September 8, 2010 at Purimas Beach Resort and Spa, Rayong

Agenda

- | | |
|------------------|---|
| 13:00-15:00 hrs. | Details of ground flare <ul style="list-style-type: none"> • Benefit of ground flare • Advantages of each type of ground flare • Design parameters of ground flare • How to integrate to existing elevated flare • Experience of ground flare |
| 15:00-15:15 hrs. | Refreshment |
| 15:15-17:00 hrs. | Flare gas recovery <ul style="list-style-type: none"> • Benefit of flare gas recovery • Flare gas recovery engineering study • Importance of liquid seal drums for flare gas recovery • Compare various compressor technologies • Case study of flare gas recovery economic benefit • Experience of flare gas recovery |
| 17:00 hrs. | Close of presentation |

Remarks:

- 1) The presentation could be downloaded from website at <http://plm.bepetrothai.com> after the lecture

ภาคผนวก จ ตัวอย่างแบบรายงานและกราฟการปล่อยก๊าซ
ตัวอย่างแบบรายงานการปล่อยก๊าซ (Flaring and Venting) รายงาน
Flaring & Venting Daily Volume Report

OPERATOR
Corporate Name:
Mail Address:
Contact Name:

[illegible]

Acronyms and Terms

Assol
Feed
Flam & Vent Flare

To be offered by the regulator and operator, it can range from an individual time slot to a seasonal event or production block. The new method or regular material which was too late to process. The status of your trial is listed and will which equal to (Facts + Vets) (Gates produced

11.1. **Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR).** Guidance on Upstream Flaring and Venting Policy and Regulation [http://www.sources.worldbank.org/EG/GGFR/Resources/570066-12506756403/flam_Vent_Volumes_Reporting_Form.pdf]

Company: _____
 Month: _____

LOG SHEET CONDITION OF FLARE SYSTEM

[illegible]

Flaring & Venting Daily Volume Report

Month:

OPERATOR

Corporate Name:

Mail Address:

Contact Name:

Phone:

Phone:			Fax:						Email:						
Asset	Feed (ton/hr)			Product (ton/hr)			Flare & Vented (ton/hr)						Total Flared	Total Vented	Flare & Vent Rate (%)
	Solid	Liquid	Gas	Solid	Liquid	Gas	Informant								
							Continuous		Equipment Failure/Upset						
							Flare	Vent	Flare	Vent	Flare	Vent			
1															
2															
3															
Monthly Total															

Acronyms and Terms

Asset To be defined by the regulator and operator; it can range from an individual flare stack to a concessional area or production blocks.


Feed	The raw material or recycled material which was fed as input to process.
Flare & Vent Rate	The share of gas that is flared and vent which equal to (Flare + Vent) / Gas produced

ที่มา: คัดแปลงจาก: Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR). Guidance on Upstream Flaring and Venting Policy and Regulation [http://siteresources.worldbank.org/EXTGGFR/Resources/578008-1258067586081/Flare_Vent_Volumes_Reporting_Form.pdf]

ภาคผนวก จ. แบบฟอร์มการตรวจสอบและแบบรายงานการซ่อมบำรุง
ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเหมาค่าจ้างวัน

EARLY FLARE INSPECTION FORM			
Facility Name:	Date of Inspection:		
Facility Location:	Time of Inspection:		
Process:	Name of Inspector (Print):		
Flare ID:	Signature of Inspector:		
INSPECTION ITEM		COMMENT(S)/CORRECTIVE ACTIONS	
1) Temperature site charts functioning properly? - fuel - outlet - combustion chamber			
2) Flame monitor			
3) Pressure gauges			
4) Positions of valves and dampers?			
5) Check liquid level indicators for signs of clogged drains. (mudroom drum, water seals)			
6) Pressure seals			
Temperatures		Current	
Flare inlet	_____ °F	_____ °F	_____ °F
outlet	_____ °F	_____ °F	_____ °F
combustion chamber	_____ °F	_____ °F	_____ °F
Differential Pressures			
Knockout Drum	_____ in WG	Blower	_____ in WG
Seal No. 1	_____ in WG	Seal No. 2	_____ in WG
Fuel Gas Pressure	_____ in WG	Steam Pressure	_____ in WG
Exit Gas Velocity	_____ ft/min	Capacity	_____ %

ตัวอย่างกราฟการปล่อยก๊าซสู่หอเผาทิ้ง



ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบหอเผาถึงรายเดือน

MONTHLY FLARE INSPECTION FORM	
Facility Name:	Date of Inspection:
Facility Location:	Time of Inspection:
Process:	Name of Inspector (Print):
Flare ID:	Signature of Inspector:
INSPECTION ITEM	COMMENTS/CORRECTIVE ACTIONS
1) Inspect, lubricate, and clean: - Fans and blowers - Solenoids - Check valves - Dampers	
2) Calibrate: - Temperature monitors - Pressure gauges - Level indicators	
3) System exterior observations (e.g., rust, connections, leaks) - Ducts - Knockout drum - Seals - Flare tip - Fuel line - Steam lines - Fan housing - Fan motor	

ตัวอย่างแบบรายงานการซ่อมบำรุงหอเผาถึง

MAINTENANCE REPORT FORM					
Department	Unit	System	Subsystem	Component	Subcomponent
Originator:		Date:		Time:	
Assigned To:		Priority:		Unit Status:	
1 Mechanical 2 Electrical 3 Instrumentation		1 Emergency 2 Same Day 3 Routine		1 Normal 2 Overhaul 3 Down	
Problem Description:					
Foreman:		Date:		Job Status:	
Cause of Problem:				1 Replace valve 2 Hold for 3 Parts 4 OK/Close	
Work Done:					
Supervisor:		Completion Date:			
Materials Used:					
Labor Requirements:					

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้หอเผาถึง (Flare) ในโรงงานอุตสาหกรรม สำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากหน่วยงานและบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอขอบคุณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ในจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งสละเวลาให้ความอนุเคราะห์หลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้หอเผาถึง นอกจากนี้ยังส่งตัวแทนมาเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง แสดงหลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานฝึกอบรมการใช้คู่มือหลักปฏิบัติที่ดี และให้ความร่วมมือในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- บริษัท กรุงเทพชินนิคส์ จำกัด
- บริษัท ดาว เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
- บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. อะโรมาติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด
- บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
- บริษัท ลยามโพลีเอททีลีน จำกัด
- บริษัท อินโนส เอปียเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอ็ม ซี โพลีเมอร์ จำกัด
- บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- โรงแยกก๊าซระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



รายชื่อคณะกรรมการประสานงานและรับมอบงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายเตชา พิมพ์สุทธิ	สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
นายมงคล สุทธิวิเศษกุล	ประธานคณะกรรมการ
นายประสิทธิ์ อมรรัตนาฤทธิ์	สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
นายปริญญา มณีวงศ์	กรรมการ
นางสาวสุลักษณ์ เยาว์นุ่น	สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
นายชาติร์ กระจาดทอง	กรรมการ
นางสาวธรรพร พ่วงพลับ	สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2
	กรรมการ
	สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3
	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะทำงานสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์	ผู้อำนวยการ
นายเทพฤทธิ์ เวศสุว	ที่ปรึกษา
นายธนากร มฤคทัต	รองผู้อำนวยการ
นายจรูญ เกตุสวัสดิ์	ที่ปรึกษาโครงการ
นายบุญเลิศ วรเมธธรรม	ที่ปรึกษาโครงการ
นายเทิดศักดิ์ จันทน์พูนทรัพย์	วิเทศพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวสาวเดือน ทาวะรมย์	นักวิเคราะห์
นางสาวพรพรรณ สาส์สุวรรณ	นักวิเคราะห์



เจ้าของโครงการ
สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
758 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4154 โทรสาร 0 2202 4129
http://www.dew.go.th/ivrr Email: ivrr@dew.go.th



จัดทำโดย
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ชั้น 11 ศูนย์ราชการแผ่นดินและศูนย์ราชการ 2 อาคาร 2552 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2537 5440 โทรสาร 0 2537 5449
http://www.pdt.org

ภาคผนวก ข.12

เอกสารบันทึกการใช้งานหอเผา

Log sheet condition for Ilare system BD2 (บันทึกการใช้งานหอเผาถึง กรณีซ่อมบำรุง และเกิดเหตุฉุกเฉิน)

[illegible]

Log sheel condition for flare system 8D2 (บันทึกการใช้งานหอเผาทิ้ง กรณีซ่อมบำรุง และเกิดเหตุฉุกเฉิน)

[illegible]

ภาคผนวก ข.13

วิธีปฏิบัติงานควบคุมในสภาวะฉุกเฉินของ Polymerization Unit

วิธีปฏิบัติงานการควบคุมในสภาวะฉุกเฉินของ Polymerization Unit

รหัสเอกสาร	I-17-02-W6302	วันที่มีผลบังคับใช้	23 ธันวาคม 2567
พิมพ์ครั้งที่	4	หน้า 1/9	ID-1356/24

เอกสารควบคุม

ของ

บริษัท กรุงเทพ ชินธิติกส์ จำกัด

บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด

วิธีปฏิบัติงานการควบคุมในสภาวะฉุกเฉินของ Polymerization Unit

เตรียมโดย

ทบทวนโดย

อนุมัติใช้โดย



วิธีปฏิบัติงานการควบคุมในสภาวะฉุกเฉินของ Polymerization Unit

รหัสเอกสาร	I-17-02-W6302	วันที่มีผลบังคับใช้	23 ธันวาคม 2567
พิมพ์ครั้งที่	4	หน้า 2/9	ID-1356/24

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและดำเนินการจัดการการควบคุมสภาวะฉุกเฉินของ Polymerization Unit ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมสภาวะฉุกเฉินของ Polymerization Unit ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. ขอบเขต

จะบอกถึงขั้นตอนการควบคุมในสภาวะฉุกเฉินของ Polymerization Unit ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. Process Description

เป็นการควบคุมสภาวะการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งมีการควบคุมสภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

- Power Failure Case
- Cooling Water Failure Case
- Instrument Air Failure Case
- Nitrogen Failure Case
- ระบบทำความเย็น (Refrigeration) Failure Case
- DCS Failure Case

4. คำจำกัดความ

1. บริษัทฯ หมายถึง บริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
2. ผู้จัดการส่วนผลิต หมายถึง ผู้จัดการส่วนผลิต SBR
3. SS (Shift supervisor) หมายถึง หัวหน้ากะผลิต (SBR)
4. US (Unit Supervisor) หมายถึง หัวหน้าหน่วยผลิต SBR ซึ่งดูแลพื้นที่ POLYMERIZATION และ FINISHING SECTION ของ SBR
5. CO หมายถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการผลิตที่ประจำอยู่ใน Control room SBR ทั้งหน่วยผลิต POLYMERIZATION และ FINISHING SECTION
6. FO หมายถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม SBR ทั้งหน่วยผลิต POLYMERIZATION และ FINISHING SECTION
7. Contractor หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างเข้ามาปฏิบัติงาน ในบริษัท BSTE แบบรายปีและได้รับมอบหมายจากบริษัท BSTE

5. เอกสารอ้างอิง/เอกสารสนับสนุน

- I-14-02-S002 Control Limit for SBR Unit
- I-17-02-S0001 Standard Chemical Recipe for SBR Production
- I-17-02-S0002 Operating Manual for SBR Plant - Miscellaneous
- I-17-02-S0003 Control Range and Alarm Priority at SBR Plant
- I-17-02-F6301 SBR Polymerization step program start up
- I-17-02-F6305 SBR Polymerization Control Charge
- I-17-02-F6304 SBR Agitator Start _ NH3 Service
- I-17-02-F6306 Short Stop Shut Down Charge
- I-17-02-W6309 การ Blow Down Reactor ของ Polymerization Unit

6. ขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน

- 6.1 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ค่าควบคุมและขีดจำกัดการดำเนินการ
- 6.2 ผลกระทบ/ผลที่เกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนการผลิต, ขั้นตอนในการแก้ไข/การหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนออกจากขีดจำกัด

เข้า <https://guru.bst.co.th/content/41553/2process-design-basis-01301-01600>

แล้วไปที่ S-PSM-BE-S01301 เอกสารนี้จะต้องใช้ควบคู่กับเอกสาร I-17-02-W6309 ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด


นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามการควบคุม ห้ามนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

ภาคผนวก ข.14

เอกสารทำความสะอาด Filter ของ Hood ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ


Cleaning activity of filters at Blowers of Ventilation Fume Hood

(Activity date : 13 Jun 26)



BST/E Laboratory Building
(Site 1)

Blower with filters
 Blower without filters



pre-filter (**before** cleaning)



pre-filter (**after** cleaning)

Supported by MN1 Team

ภาคผนวก ข.15

แบบบันทึกความเร็วลมของ Fume Hood

[illegible]

BSE ELASIMOLERS COMPANY LIMITED

BANGKOK SYNTHETICS COMPANY LIMITED

QUALITY CONTROL DIVISION

แบบฟอร์มบันทึก ความเฝ้าระวังของ Fume Hood

Worksheet		วันที่ 25/04/2562													
Room No.		D-43		Date on 25/04/2562				Net Vol				24 Apr 2025			
Date	Hood No./Room	Analytical No.	Initials (Date Passed)				Initials (Date Passed)				Testing (High Pressure)				
			Initials (Date Passed)	Initials (Date Passed)	Initials (Date Passed)	Initials (Date Passed)	Initials (Date Passed)	Initials (Date Passed)	Initials (Date Passed)	Initials (Date Passed)	A-2 Velocity (ft/min)	Actual (ft/min)	Comments		
09 Feb 2025	04-43	04-43	276	W	276	280	W	280	280	280	280	280	280		
		04-43	144	W	144	144	W	144	144	144	144	144	144	NAVC	08:00
		04-43	333	W	333	333	W	333	333	333	333	333	333		
		04-43	420	W	420	420	W	420	420	420	420	420	420	PMK	08:00
		04-43	218	W	218	220	W	220	220	220	220	220	220		
	04-43	04-43	225	W	225	225	W	225	225	225	225	225	225	NAVC	08:00
		04-43	323	W	323	323	W	323	323	323	323	323	323		
		04-43	305	W	305	210	W	210	210	210	210	210	210		
		04-43	145	W	145	142	W	142	142	142	142	142	142	NAVC	08:00
		04-43	160	W	160	160	W	160	160	160	160	160	160		
09 Feb 2025	04-43	04-43	277	W	277	277	W	277	277	277	277	277	277	PMK	08:00
		04-43	322	W	322	321	W	321	321	321	321	321	321		
		04-43	210	W	210	213	W	212	212	212	212	212	212		
		04-43	238	W	238	225	W	226	226	226	226	226	226	NAVC	08:00
		04-43	341	W	341	248	W	248	248	248	248	248	248		
	04-43	04-43	278	W	278	278	W	278	278	278	278	278	278		
		04-43	344	W	344	341	W	341	341	341	341	341	341	PMK	08:00
		04-43	353	W	353	352	W	352	352	352	352	352	352		
		04-43	340	W	340	234	W	234	234	234	234	234	234	EPW	08:00
		04-43	329	W	329	327	W	327	327	327	327	327	327		
10 Feb 2025	04-43	04-43	354	W	354	351	W	351	351	351	351	351	351	PMK	08:00
		04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		
		04-43	340	W	340	234	W	234	234	234	234	234	234	EPW	08:00
		04-43	329	W	329	327	W	327	327	327	327	327	327		
10 Feb 2025	04-43	04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		
		04-43	340	W	340	234	W	234	234	234	234	234	234	EPW	08:00
		04-43	329	W	329	327	W	327	327	327	327	327	327		
		04-43	354	W	354	351	W	351	351	351	351	351	351	PMK	08:00
		04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		
10 Feb 2025	04-43	04-43	340	W	340	234	W	234	234	234	234	234	234	EPW	08:00
		04-43	329	W	329	327	W	327	327	327	327	327	327		
		04-43	354	W	354	351	W	351	351	351	351	351	351	PMK	08:00
		04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		
		04-43	340	W	340	234	W	234	234	234	234	234	234	EPW	08:00
11 Feb 2025	04-43	04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		
		04-43	340	W	340	234	W	234	234	234	234	234	234	EPW	08:00
		04-43	329	W	329	327	W	327	327	327	327	327	327		
		04-43	354	W	354	351	W	351	351	351	351	351	351	PMK	08:00
		04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		
12 Feb 2025	04-43	04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		
		04-43	340	W	340	234	W	234	234	234	234	234	234	EPW	08:00
		04-43	329	W	329	327	W	327	327	327	327	327	327		
		04-43	354	W	354	351	W	351	351	351	351	351	351	PMK	08:00
		04-43	355	W	355	352	W	352	352	352	352	352	352		

BST ELASTOMERS COMPANY LIMITED													
BANGKOK SYNTHETIC COMPANY LIMITED													
QUALITY CONTROL DIVISION													
แบบฟอร์มบันทึก การตรวจของ Fume Hood													
วันที่ใช้ : 14/01/25													
สถานที่ใช้ :		Date of use :		Run Cnt :		Date of Test :							
Zone	Area / Job / Room	Inspector No.	Inspector (Print Name)	Inspector (Signature)	Inspector (Phone No.)	Inspector (Email)	Inspector (Mobile No.)	Inspector (Fax No.)	Inspector (Home No.)	Inspector (Work No.)	Inspector (Other No.)	Inspector (Other No.)	Inspector (Other No.)
	Area 1-101	DA-43	255	8	255	340	8	240	242	8	243	245	8
	Area 1-102	DA-43	238	8	238	238	8	238	238	8	238	238	8
	Area 1-103	DA-43	245	8	245	245	8	245	245	8	245	245	8
	Area 1-104	DA-43	260	8	260	260	8	260	260	8	260	260	8
	Area 1-105	DA-43	275	8	275	275	8	275	275	8	275	275	8
18 Feb 25	Area 1-106	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-107	DA-43	283	8	283	283	8	283	283	8	283	283	8
	Area 1-108	DA-43	220	8	220	220	8	220	220	8	220	220	8
	Area 1-109	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-110	DA-43	219	8	219	219	8	219	219	8	219	219	8
	Area 1-111	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
	Area 1-112	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
20 Feb 25	Area 1-113	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-114	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-115	DA-43	220	8	220	220	8	220	220	8	220	220	8
	Area 1-116	DA-43	220	8	220	220	8	220	220	8	220	220	8
	Area 1-117	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-118	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
	Area 1-119	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-120	DA-43	267	8	267	267	8	267	267	8	267	267	8
21 Feb 25	Area 1-121	DA-43	278	8	278	278	8	278	278	8	278	278	8
	Area 1-122	DA-43	284	8	284	284	8	284	284	8	284	284	8
	Area 1-123	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-124	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-125	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-126	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
	Area 1-127	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-128	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-129	DA-43	260	8	260	260	8	260	260	8	260	260	8
22 Feb 25	Area 1-130	DA-43	275	8	275	275	8	275	275	8	275	275	8
	Area 1-131	DA-43	277	8	277	277	8	277	277	8	277	277	8
	Area 1-132	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-133	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-134	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-135	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
23 Feb 25	Area 1-136	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-137	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-138	DA-43	260	8	260	260	8	260	260	8	260	260	8
	Area 1-139	DA-43	275	8	275	275	8	275	275	8	275	275	8
	Area 1-140	DA-43	277	8	277	277	8	277	277	8	277	277	8
24 Feb 25	Area 1-141	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-142	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-143	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-144	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-145	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-146	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-147	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-148	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-149	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-150	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-151	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-152	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-153	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-154	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-155	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-156	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-157	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-158	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-159	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-160	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-161	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-162	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-163	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-164	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-165	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-166	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-167	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-168	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-169	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-170	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-171	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-172	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-173	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-174	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-175	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-176	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-177	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-178	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-179	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-180	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-181	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-182	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-183	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-184	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-185	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-186	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-187	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-188	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-189	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-190	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-191	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-192	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-193	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-194	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8
24 Feb 25	Area 1-195	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-196	DA-43	281	8	281	281	8	281	281	8	281	281	8
	Area 1-197	DA-43	210	8	210	210	8	210	210	8	210	210	8
	Area 1-198	DA-43	280	8	280	280	8	280	280	8	280	280	8
	Area 1-199	DA-43	272	8	272	272	8	272	272	8	272	272	8
	Area 1-200	DA-43	270	8	270	270	8	270	270	8	270	270	8

[illegible]

BST ELASTOMERS COMPANY LIMITED BANGKOK SYNTHETICS COMPANY LIMITED QUALITY CONTROL DIVISION แบบฟอร์มบันทึก การวิเคราะห์ของ Fume Hood																	
Month/Year		Apr-26		Calibration date		5-Feb-26		Next Cal		5-Feb-27							
Date		Hood No./Room		Parameters no.		Velocity (Left Position)		Velocity (Center Position)		Velocity (Right Position)		Avg Velocity (m/s)		Accept (m/s) (EPA or OSHA)		Remarks	
						m/s		m/s		m/s		m/s					

ภาคผนวก ข.16

รายงานผลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Inventory)

ประจำปี พ.ศ.2568

รายงานผลการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Inventory) ปี พ.ศ. 2568

ข้อมูลอัตราการระบายของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs inventory) ประจำปี 2568		
ชื่อโรงงาน :	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด	
เลขทะเบียนโรงงาน :	72070100225420 (เดิม: น.44-2/2542-ญนพ.)	
สถานที่ตั้งโรงงาน	5/1 ถนนไอ-เจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง	
ปริมาณการระบายของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs inventory) ประจำปี 2568		
ประเภทแหล่งกำเนิดการระบายสารอินทรีย์ระเหย	TVOCs (กิโลกรัม/ปี)	หมายเหตุ
1) การรั่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitive)	33.34	คำนวณจากการตรวจวัดจริง (EPA Correlation equation)
2) การเผาไหม้ (Combustion)	ไม่มี	ไม่มีแหล่งกำเนิด
3) ถังเก็บสารเคมี (Storage Tank)	1,682.80	การประเมินสารอินทรีย์ระเหยโดยการประเมินด้วยโปรแกรม Tank 4
4) การขนถ่ายเพื่อการค้า (Transportation and Marketing)	ไม่มี	ไม่มีแหล่งกำเนิด
5) ระบบเผาทิ้ง (Flares)	242.31	ประเมินสารอินทรีย์ระเหยจากปริมาณก๊าซระบายทิ้งที่ส่งเข้าระบบหอเผาทิ้ง โดยใช้ Emission factor จากข้อมูลใน EPA's Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42) โดยคำนวณตามแนวปฏิบัติที่มีการปรับข้อมูลของค่าสัมประสิทธิ์ล่าสุด
6) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant)	2,425.34	คำนวณอัตราการระบายจากการคำนวณโดยโปรแกรม Water 9
7) ปล่องระบาย (Stack) : (ปล่องระบายของระบบบำบัดชนิดหอดูดซับ ด้วยถ่านกัมมันต์ของบ่อรวบรวมน้ำเสียที่ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ปล่องระบายระบบบำบัดอากาศจาก SBR Dryer)	513.77	คำนวณจากการตรวจวัดจริง
รวม	4,897.56	


ภาคผนวก ข.17

สรุปผลการตรวจวัด 1,3 Butadiene ที่ Scrubber Unit

สรุปผลการตรวจวัดค่า 1,3 บิวทาไดอิน ที่ Scrubber unit

01-Jan 01-Feb 01-Mar 01-Apr 01-May 01-Jun
31-Jan 28-Feb 31-Mar 30-Apr 31-May 30-Jun

No.	Item	Unit	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	
1	Inlet Scrubber	ppm	45	26	31	69	45	65	
2	Outlet tower#1 of Scrubber	ppm	16	9	11	25	16	23	
3	Outlet Scrubber (target < 33 ppm)								
	Average	ppm	4	4	5	7	8	7	
	Min	ppm	2	2	3	3	4	2	
	Max	ppm	7	9	10	13	12	11	<max 20
4	Outlet AC unit (target < 5 ppm)								
	Average	ppm	0.6	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2	
	Min	ppm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Max	ppm	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	<=4
5	Performance of Scrubber unit	%	91%	84%	83%	89%	83%	89%	
6	Performance of AC unit	%	87%	96%	93%	97%	93%	97%	



No.	Item	Unit
1	Inlet Scrubber	
	Average	ppm
	Min	ppm
	Max	ppm
2	Outlet tower#1 of Scrubber	
	Average	ppm
	Min	ppm
	Max	ppm
3	Outlet Scrubber (target < 33 ppm)	
	Average	ppm
	Min	ppm
	Max	ppm
4	Outlet AC unit (target < 5 ppm)	
	Average	ppm
	Min	ppm
	Max	ppm
5	Performance of Scrubber unit	%
6	Performance of AC unit	%

ภาคผนวก ข.18

เอกสารเปลี่ยนถ่ายและส่งคืนถ่านกำมันต์

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ถือกำเนิด					
ชื่อผู้ถือกำเนิด : บริษัท ไรท์ รีเอสซิเว็น จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72070100225420		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 5/1 หมู่ที่ 0 ถนนโองเจ็ด ตำบลเมือรงระยอง จังหวัดระยอง 21150					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อยุเอนิ :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้รับ : อาคม บังคะตรา เลขทะเบียนพาหนะ : 72-8536, 72-8537 รย			พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก		
ใบขนถ่ายจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : ระยอง			ระยะเวลาเวลาประมาณ : 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ไรท์ รีเอสซิเว็น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10210001825572		
สถานที่ : 555 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21160					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อยุเอนิ :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ซึ่งส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Spent Activated Carbon	150202	Highbag	8	4.82
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 4.82 ตัน ของแข็งทั้งหมด 0 ตัน					
[] นำหนักจริง [] นำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างทางขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ : 4.82 ตัน		
ลงชื่อผู้ถือกำเนิด : เสาวรีย์ เลาทองพิทักษ์ ลายมือชื่อ : 			วันที่ส่งมอบ : 21/01/2569		
			เวลาที่ส่งมอบ : 14.20		
ลงชื่อผู้ถือกำเนิด : เสาวรีย์ เลาทองพิทักษ์ ลายมือชื่อ : 					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ : อาคม บังคะตรา ลายมือชื่อ : 					
[] ผู้ถือกำเนิดได้มอบการถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๒ ควบคุมถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ไรท์ รีเอสซิเว็น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10210001825572		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด :		มายังจังหวัด :
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			ระยะเวลา :		วัน
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :			เวลาที่มาถึง :		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ :		ตัน
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			[] นำหนักจริง [] นำหนักประมาณการ		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :			วันที่รับมอบ :		เวลาเมื่อรับมอบ :
ส่วนที่ ๓/๓			[] สภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ :		ตัน
ส่วนที่ ๓/๔			วันที่จัดการแล้วเสร็จ :		เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว			ปริมาณคงเหลือ :		ตัน
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามควบคุมถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ถือกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับเงินจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการเรียบร้อยแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ถือกำเนิด : _____ วันที่ : _____					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๓ ผู้ก่อเกิด					
ข้อมูลผู้ก่อเกิด: บริษัท นีเอสที สิลิกาไทยเทรด จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน: 72070100225420		
สถานที่ตั้งโรงงาน: 5/1 หมู่ที่ 0 ถนนเอ-เจ็ด ตำบลบางตาตุบ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150					
เบอร์โทรศัพท์: _____			เบอร์โทรหัตถ์ฉุกเฉิน: _____		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว:					
ชื่อผู้รับใช้: นฤชาติ อ่วมมงคล เลขทะเบียนพาหนะ: 72-8740 รย พาหนะที่ใช้: รถบรรทุก					
โดยขนส่งจากจังหวัด: ระยอง ไปยังจังหวัด: ระยอง			ระยะเวลาการขนถ่าย: 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท ไรท์ ซีแอนด์เคเอ็น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10210001825572		
สถานที่ตั้ง: 555 หมู่ที่ 5 ถนน: ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180					
เบอร์โทรศัพท์: _____			เบอร์โทรหัตถ์ฉุกเฉิน: _____		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Spent Activated Carbon	150202	สีส้ม	5	5.11
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 5.11 ตัน ของแข็งทั้งหมด 0 ตัน					
[X] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อผู้ก่อเกิด: เสาววัน เลขที่: 17-2-26 วันที่: 17-2-26 ปริมาณทั้งหมด: 5.11 ตัน วันที่ส่งมอบ: 17/02/2569 เวลาที่ส่งมอบ: 14.35					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
ลงชื่อผู้รับใช้: นฤชาติ อ่วมมงคล เลขที่: 17-2-26 วันที่: 17-2-26					
[X] ผู้ก่อเกิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการดำเนินการที่มีการขนถ่ายแล้ว ส่วนที่ ๒ ส่วนนี้ถูกตัดแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ข้อมูลผู้ดำเนินการ: บริษัท ไรท์ ซีแอนด์เคเอ็น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10210001825572		
ส่วนที่ ๓/๓			ขนส่งจากจังหวัด: _____ มาจังหวัด: _____		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			ระยะเวลา: _____ วัน		
สถานที่ระบุข้างต้นที่ได้รับจัดการ			วันที่มาถึง: _____		
ลงชื่อผู้ดำเนินการ: _____ เลขที่: _____			เวลาที่มาถึง: _____		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ: _____ ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ: _____ เวลาที่มอบ: _____		
ลงชื่อผู้ดำเนินการ: _____ เลขที่: _____			[X] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ [X] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: _____ ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: _____ เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: _____		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			ปริมาณคงเหลือ: _____ ตัน		
ลงชื่อผู้ดำเนินการ: _____ เลขที่: _____			[X] ข้าพเจ้าเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อเกิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้ดำเนินการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับเงินจากผู้ดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการเรียบร้อยแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อเกิด: _____ เลขที่: _____ วันที่: _____					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท บีเอสที อีเลคโตรนิคส์ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน: 72070100225420		
สถานที่ตั้งโรงงาน: 5/1 หมู่ที่ 0 ถนนเอ-เจ็ด ตำบลบางนา ต.บางนา อ.เมืองของ จ.สมุทรสาคร 21150					
เบอร์โทรศัพท์: _____			เบอร์โทรติดต่อกลับ: _____		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว: _____					
ชื่อผู้รับ: อาคม บึงเครา			เลขทะเบียนพาหนะ: 72-8801 รบ พาหนะใช้: รถบรรทุก		
โดยขนส่งจากจังหวัด: ระยอง			ไปยังจังหวัด: ระยอง		
			ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท โรที รีเอดดิเวชั่น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10210001825572		
สถานที่ตั้ง: 555 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอูน จ.หนองบัวลำภู 21180					
เบอร์โทรติดต่อ: _____			เบอร์โทรติดต่อกลับ: _____		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ขั้วลง: _____					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Spent Activated Carbon	150202	Bigbag	8	5.14
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 5.14 ตัน ของแข็งทั้งหมด 0 ตัน					
[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
จดความรับผิดชอบระหว่างกระบวนการ: _____					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ: 5.14 ตัน		
ลงชื่อผู้ก่อการ: เสาวณี เลขหมายประจำตัว: _____			วันที่ส่งมอบ: 02/04/2569		
			เวลาที่ส่งมอบ: 14.35		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: อาคม บึงเครา เลขหมายประจำตัว: _____					
[] ผู้ก่อการให้หมายการถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ กลับคืนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท โรที รีเอดดิเวชั่น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10210001825572		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด: _____		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาในภาชนะที่รับจัดการ			มายังจังหวัด: _____		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: _____			เลขที่มาถึง: _____		
ส่วนที่ ๓/๒			เวลาที่มาถึง: _____		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			ปริมาณที่รับมอบ: _____		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: _____			[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
			วันที่รับมอบ: _____		
			เวลาที่รับมอบ: _____		
			[] ภาชนะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: _____		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: _____		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: _____			ปริมาณคงเหลือ: _____		
			[] ภาชนะเอกสารการจัดการที่ส่งมาครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ: _____					
เลขหมายประจำตัว: _____					
วันที่: _____					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเริบ					
ชื่อผู้ก่อกำเริบ : บริษัท นีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72070100225420		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 5/1 หมู่ที่ 0 ถนนปอ-ะเจ็ด ตำบลบางตาหงาย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้รับซื้อ : อากน บังคะตรา			เลขทะเบียนพาหนะ : 72-8536 รย., 72-8537 รย. รย		
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง			ไปยังจังหวัด : ระยอง		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท โรที รีโอสเควิชั่น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10210001825572		
สถานที่ตั้ง : 555 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Spent Activated Carbon	150202	Pigbag	8	5.2
รวมปริมาณทั้งหมด : ขอนเหลว 0 ตัน ขอนแข็ง 5.22 ตัน ของแข็งทั้งหมด 0 ตัน					
[] น้ำหนักถังจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างทางขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 5.22 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 07/04/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ : 15.16		
ลงชื่อผู้ก่อกำเริบ : เสาวรณีย์ เล่าพงษ์พิทักษ์ ลายมือชื่อ :			วันที่ : 7/4/25		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับซื้อ : อากน บังคะตรา ลายมือชื่อ : 0109 วันที่ : 07/04/2569					
[] ผู้ก่อกำเริบได้มอบหมายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท โรที รีโอสเควิชั่น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10210001825572		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : ระยอง		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			โดยระยะเวลา : วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่มาถึง :		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ :			เวลาที่มาถึง :		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับจัดการ : ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			[] น้ำหนักถังจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ : เวลาที่รับมอบ :		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ :			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			ปริมาณคงเหลือ : ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ :			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเริบสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับเงินจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อกำเริบ : ลายมือชื่อ : วันที่ :					

เลขที่อ้างอิง 1-21-0669-079901-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน: 72070100225420		
สถานที่ตั้งโรงงาน: 5/1 หมู่ที่ 0 ถนนโอ-เจ็ด ตำบลบางตาตุบ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน:		
ผู้ได้รับมอบหมาย/ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว:					
ชื่อผู้รับ: ภูษิต เปรมภมร			เลขทะเบียนพาหนะ: 72-8801 รย พาหนะที่ใช้: รถบรรทุก		
ได้ขนส่งจากจังหวัด: ระยอง			ไปยังจังหวัด: ระยอง		
			ใช้ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท ไท รีเอคทีเวชั่น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10210001825572		
สถานที่ตั้ง: 555 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180					
เบอร์โทรติดต่อ:			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน:		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Spent Activated Carbon	150202	Bigbag	8	5.25
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 5.25 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[/] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง:					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ: 5.25 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ: 15/06/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ: 16:50 น.		
ลงชื่อผู้ก่อการ: <u>สมชาย งามพัฒนกิจ</u> ลายมือชื่อ: <u>ช</u> วันที่: <u>15/6/26</u>					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: <u>ภูษิต เปรมภมร</u> ลายมือชื่อ: <u>ช</u> วันที่: <u>15/6/26</u>					
[] ผู้ก่อการได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท ไท รีเอคทีเวชั่น จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10210001825572		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด: <u>ระยอง</u> ไปยังจังหวัด: <u>ระยอง</u>		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			ใช้ระยะเวลา: <u>1</u> วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่มาถึง:		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: <u>สมชาย งามพัฒนกิจ</u> ลายมือชื่อ: <u>ช</u>			เวลาที่มาถึง:		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ: <u>5.25</u> ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ: <u>15/06/2569</u>		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: <u>สมชาย งามพัฒนกิจ</u> ลายมือชื่อ: <u>ช</u> วันที่: <u>15/6/26</u>			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: <u>5.25</u> ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: <u>15/06/2569</u>		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ:		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: <u>สมชาย งามพัฒนกิจ</u> ลายมือชื่อ: <u>ช</u> วันที่: <u>15/6/26</u>			ปริมาณคงเหลือ: <u>0</u> ตัน		
			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการเก็บสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับเงินจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ: <u>สมชาย งามพัฒนกิจ</u> ลายมือชื่อ: <u>ช</u> วันที่: <u>15/6/26</u>					

ภาคผนวก ข.19

วิธีปฏิบัติงานการ Operation ระบบ Scrubber ที่ Surge I, II

รหัสเอกสาร	I-17-02-W8227	วันที่พิมพ์ฉบับใช้	24 กันยายน 2568
พิมพ์ครั้งที่	7	หน้า	1/5 ID-1669/25

เอกสารควบคุม

บท

บริษัท กรุงเทพ อินชิตีคส์ จำกัด

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด

วิธีปฏิบัติงานการ Operate ระบบ Scrubber ที่ Surge#1,2

เตรียมโดย

ทบทวนโดย

อนุมัติใช้โดย

