

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการบ้านอินทริบาล ของบริษัท พุกยา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการโครงการบ้านอินทริบาล ของบริษัท พุกยา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำผิวดิน จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น BOD, Total Suspended Solids และ Sulfide ในเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จุดที่ 1 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และ BOD และ Total Suspended Solids ในเดือนพฤษภาคม บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ จุดที่ 2 ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเติมอากาศของระบบบำบัดไม่เพียงพอ และการใช้น้ำในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ล้างจาน ล้างรถ การซักล้าง เป็นต้น จึงทำให้ค่า BOD, Total Suspended Solids และ Sulfide มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว และคุณภาพน้ำผิวดิน จะเห็นว่า Dissolved Oxygen และ BOD มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องจากน้ำผิวดินบริเวณคลองดังกล่าว ไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีน้ำจากกิจกรรมประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ไหลลงสู่คลองดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ ค่า Dissolved Oxygen และ BOD ไม่อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป