

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา หาดในยาง (ส่วนขยาย) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่าโครงการฯมีการปฏิบัติตามมาตรการฯโดยส่วนใหญ่ สามารถสรุปได้ดังตารางที่4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

| ฉบับ/มาตรการ            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   |
|-------------------------|------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|---|---|
|                         | ✖                                        | ○ | △ | ● | ✖                                      | ○ | △ | ● |
| ฉบับเดือน ม.ค. -มิ.ย 69 | -                                        | - | - | - | -                                      | - | - | - |

หมายเหตุ : ✖ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ △ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ



