



ใบตรวจสอบสภาพยานพาหนะในการขนส่ง

วันที่ 27-05-20

ประเภทยานพาหนะ  Roll Off Box  ISO Tank  Tank Truck  รถกระบะ/รถบรรทุก  อื่น ๆ .....

บริษัทผู้รับเหมา World spec. ทะเบียน 82-9928 ชื่อพนักงานขับรถ ทนายชว. งามกา

สถานที่นำไปใช้ 1A-14

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			ข้อแนะนำ/การแก้ไข
		ปกติ/มี	ไม่ปกติ/ไม่มี	ไม่เกี่ยวข้อง	
1	เอกสารใบขับขี่ยานพาหนะ *	/			
2	เอกสารทะเบียนรถ , ใบ วอ.8 *			/	
3	แบตเตอรี่ , ฝาครอบ และขั้วแบตเตอรี่	/			
4	ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ไฟเบรก และเสียงสัญญาณไฟถอย	/			
5	ที่บิดน้ำฝน	/			
6	สภาพยางรถ	/			
7	น็อตยึดล้อครบถ้วน	/			
8	ระบบเบรคมือ และเบรคเท้า	/			
9	สายและจุดข้อต่อไฮดรอลิค	/			
10	ท่อไอเสีย/ที่ครอบท่อไอเสีย *	/			
11	ถังดับเพลิงชนิด 10A 20B *	/			
12	Spill kit (วัสดุดูดซับ หรือทราย,พลาสติก,ไม้กวาด/1,ถัง/1,กรวย/4)			/	
13	Sealing (ซีล Box) *			/	
14	ความสะอาดภายใน Roll off			/	
15	สภาพระบบล้อค หรือจุดล้อค	/			
16	คลุมผ้าใบเรียบร้อย *	/			
17	ป้ายกำกับการขนส่งตรงตามประเภท			/	
18	อุปกรณ์ห้ามล้อ (ล้อคล้อถูกต้อง)	/			
19	สายกราวด์ *			/	
20	เช็ครถรั้วที่หน้าแป้น , ท่อทาง , จุดต่อ *			/	
21	อื่นๆ (ถ้ามี) .....				
22	.....				

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่รายการตรวจสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

2. หัวข้อที่ระบุ " \* " หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน

[Signature]

ผู้รับเหมา

[Signature]

ผู้ตรวจสอบ