

ภาคผนวก ค

เอกสารติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมา



บริษัท เดอะเชอร์ทีน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไชนา ซิตี คอนสตรัคชัน(ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยประจำวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2563

โครงการ : ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม บ่อทอง 33

ประจำสัปดาห์

ลำดับที่	สถานที่	ปัญหาที่พบ	รูปภาพประกอบการตรวจ (Before)	รูปภาพหลังดำเนินการแก้ไข (After)	แนวทางการดำเนินการแก้ไข	ผู้รายงาน	กำหนดเสร็จ
1	พื้นที่ การทำงาน	การจัดเก็บวัสดุไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	10/5/2563
2	พื้นที่ การทำงาน	เศษขยะขวดน้ำขวด พลาสติกในพื้นที่การ ทำงาน			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	10/5/2563
3	พื้นที่ การทำงาน	เศษขยะขวดน้ำขวด พลาสติกในพื้นที่การ ทำงาน			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	10/5/2563



บริษัท เดอะเชอร์ทีน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไซน่า ซิตี คอนสตรัคชัน(ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยประจำวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2563

โครงการ : ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม บ่อทอง 33

ประจำสัปดาห์

ลำดับที่	สถานที่	ปัญหาที่พบ	รูปภาพประกอบการตรวจ (Before)	รูปภาพหลังดำเนินการแก้ไข (After)	แนวทางการดำเนินการแก้ไข	ผู้รายงาน	กำหนดเสร็จ
4	พื้นที่ การทำงาน	เศษขยะขวดน้ำขวด พลาสติกในพื้นที่การ ทำงาน			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	10/5/2563
5	ถนนร่วม สาธารณะ	ป้ายเตือน อันตรายบน ท้องถนน			ติดป้ายเตือนทุกทางแยก ร่วมสาธารณะ	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	10/5/2563



บริษัท เดอะเชอร์ทีน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไชนา ซิตี คอนสตรัคชัน(ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยประจำวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2563

โครงการ : ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม บ่อทอง 33

ประจำสัปดาห์

ลำดับที่	สถานที่	ปัญหาที่พบ	รูปภาพประกอบการตรวจ (Before)	รูปภาพหลังดำเนินการแก้ไข (After)	แนวทางการดำเนินการแก้ไข	ผู้รายงาน	กำหนดเสร็จ
1	SHOP บ้านพัก ชุดบรรจง	เศษขยะการจัดการวัสดุ ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการ คัดแยกขยะ			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563
2	จุดพักรถ ชุดช่างแบม	เศษขยะการจัดการวัสดุ ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการ คัดแยกขยะ			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563
3	SHOP บ้านพัก ชุดบรรจง	เศษขยะการจัดการวัสดุ ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการ คัดแยกขยะ			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563








บริษัท เดอะเซอร์ทิน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไชนา ซิตี คอนสตรัคชัน(ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยประจำวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2563

โครงการ : ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม บ่อทอง 33

ประจำสัปดาห์

ลำดับที่	สถานที่	ปัญหาที่พบ	รูปภาพประกอบการตรวจ (Before)	รูปภาพหลังดำเนินการแก้ไข (After)	แนวทางการดำเนินการแก้ไข	ผู้รายงาน	กำหนดเสร็จ
4	จุดพักรถ ชุดช่างแบบ	เศษขยะการจัดการ วัสดุไม่เป็นระเบียบ ไม่ มีการ คัดแยกขยะ			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563
5	พื้นที่ ที่การทำงาน หน้างาน	มีถุงขยะขุดน้ำ บริเวณสถานที่ทำงาน			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563
6	พื้นที่ ที่การทำงาน หน้างาน	มีเศษเหล็กเศษวัสดุกองบนถนน			ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563











บริษัท เดอะเซอร์ทีน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไซน่า ซิตี คอนสตรัคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยประจำวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2563

โครงการ : ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม บ่อทอง 33

ประจำสัปดาห์

ลำดับที่	สถานที่	ปัญหาที่พบ	รูปภาพประกอบการตรวจ (Before)	รูปภาพหลังดำเนินการแก้ไข (After)	แนวทางการดำเนินการแก้ไข	ผู้รายงาน	กำหนดเสร็จ
1	ถนนร่วมทางสาธารณะ	ป้ายเตือน อันตรายบนท้องถนน			ติดป้ายเตือนทุกทางแยก ร่วมสาธารณะ	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563
2	พื้นที่การทำงาน	สายไฟจุดต่อ ตู้เชื่อมขาดอาจทำให้เกิด ไฟฟ้าช็อต			ทำการพันสายไฟ ให้เรียบร้อยด้วยฉนวนป้องกัน ไฟฟ้า	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563
3	shop คัดเหล็ก	ตู้ไฟไม่มีหลังคา ป้องกันฝนตก อาจเกิดไฟดูดไฟรั่ว บริเวณตู้ไฟ			ทำการสร้างหลังคา บริเวณตู้ไฟฟ้า	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563

4	ถนน ร่วมทาง สาธารณะ	อาจเกิดอันตราย เวลาสัญจรในเวลา กลางคืน			ทำการติดตั้งสัญญาณไฟบ่งบอก บริเวณทางแยกร่วม	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	17/5/2563