

ภาคผนวก ฉ

---

เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุ





บริษัท เดอะเชอร์ทึน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไซน่า ซิตี คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด

บันทึกสถิติอุบัติเหตุรถขนส่งจากกรมทางหลวง และ จราจร อำเภอบินทร์บุรี

มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	ประเภท รถยนต์ แต่ละประเภท	จำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ					
		A	B	C	D	E	F
1	รถบรรทุกดิน	0	0	0	0	0	0
2	รถบรรทุกปูน	0	0	0	0	0	0
3	รถบรรทุกเหล็ก	0	0	0	0	0	0
4	รถส่งสินค้า	0	0	0	0	0	0
5	รถบรรทุกน้ำ	0	0	0	0	0	0
6	รถเครื่องจักรกลหนักแมคโคร,รถบด ฯ	0	0	0	0	0	0
7	รถขนส่งวัสดุในโครงการ	0	0	0	0	0	0
8	รถมอเตอร์ไซค์ในโครงการ	0	0	0	0	0	0
9	รถยนต์พนักงานในโครงการ	0	0	0	0	0	0
	รวม	0	0	0	0	0	0

- A อุบัติเหตุรถขนส่งได้รับบาดเจ็บ บนถนนหลวง
- B อุบัติเหตุรถขนส่งมีผู้กรณีแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ บนถนนหลวง
- C อุบัติเหตุ ชนทรัพย์สินเสียหาย บนถนนหลวง
- D การขับรถเร็ว เกินที่กำหนด บนถนนหลวง
- E เมาแล้วขับ
- F ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

บริษัท บ่อทอง อินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ.2564

เดือน	จำนวน ลูกจ้าง	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย(คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ บางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม	6	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	6	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม	6	0	0	0	0	0	0	0
เมษายน	6	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	6	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน	6	0	0	0	0	0	0	0
รวม	36	0	0	0	0	0	0	0



บริษัท เดอะเชอรัทิน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไซน่า ซิตี คอนสตรัคชั่น จำกัด  
สรุปสถิติอุบัติเหตุ

สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ.2564

เดือน	จำนวน ลูกจ้าง	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย(คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ บางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม	361	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์	228	0	0	0	0	0	0	0
มีนาคม	137	0	0	0	0	0	1	0
เมษายน	139	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	122	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน	150	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1137						1	

Accident / incident (investigation) Report / รายงาน (การสอบสวน) อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติ

\*\*\*\*\*

Part 1 - COMPLETE FOR ALL ACCIDENT / INCIDENT

ส่วนที่ 1 - กรอกรายละเอียดของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติ

Report No. / รายงานเลขที่ 1

Project Name / ชื่อโครงการ : ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 Location / สถานที่เกิดเหตุ : sta 300

Type of Incident: Injury Accident / Fire / Dangerous Occurrence / Other (specify)

ประเภทของเหตุการณ์ผิดปกติ : อุบัติเหตุมีการบาดเจ็บ / ไฟไหม้ / เหตุการณ์อันตราย / อื่น ๆ (โปรดระบุ)

13/5/63 เวลา 12.00 น. ได้มีรถปูนถอยเข้าไปชนแบบเทปูนทำให้แบบเทปูนผิดรูปทรงทำให้แบบเกิดการเสียหาย

Date of Accident / Incident / วันที่เกิดเหตุ : 15/3/ 256 4 Time / เวลา 13. 3 0

Personnel, Property, Material Involved - Co. / Sub-contractor / Other (specify)

บุคคล ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมาร่วม ผู้รับเหมาย่อย / อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขวา

\*\*\*\*\*

Part 2 - COMPLETE FOR ALL INJURY ACCIDENT

ส่วนที่ 2 - กรอกข้อมูลสำหรับอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ

Name of injured person / ชื่อผู้บาดเจ็บ

Age / อายุ 22 I.D. No. / เลขที่บัตรประชาชน

Address / ที่อยู่ นิคมบ่อทอง 33

Fatal / มีการตาย : Yes (มี) / No (ไม่มี) Name of Employer / ชื่อผู้ว่าจ้าง บริษัท CCCC

Telephone No. / เบอร์โทร. Sex / เพศ : M (ช) / F (ญ) Occupation / ตำแหน่ง Fore man

Hospitalized / ส่งโรงพยาบาล : Yes (ใช่) / No (ไม่) for how long / ระยะเวลา 13.40 น

First Aid Given / การให้การปฐมพยาบาล : Yes (มี) / No (ไม่มี) Name of Hospital / โรงพยาบาล กบินทร์บุรี

Nature of injury and part of body affected / รายละเอียดการบาดเจ็บและอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ

แขนขวา

**Part 3 - CAUSE(S) OF ACCIDENT**

ส่วนที่ 3 - สาเหตุของอุบัติเหตุ

ทำการยกท่อไฟฟ้าขณะทำการสอดผ้าใบทำให้ท่อไฟฟ้าเหวี่ยงไปโดนแขนขวา

---

**Part 4 - SKETCH / DRAWING / ATTACHED PHOTOGRAPH**

ส่วนที่ 4 - ภาพสเกทช์ แบบ หรือ ภาพถ่ายที่แนบมาด้วย

---

---

---

---

---

**Part 5 - RECOMMENDATION AND ACTION TO BE TAKEN TO PREVENT REOCCURRENCE**

ส่วนที่ 5 - คำแนะนำ และข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ

จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการยกให้ถูกวิธี

---

**Signature /** ลายเซ็น

██████████

**Position /** ตำแหน่ง

จป

**Name /** ชื่อ

██████████

**Date /** วันที่

15/3/256 4

---