

ใบรายงานการเข้าบริการ  
ผลิตภัณฑ์ถังบำบัด

บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนวิศวกรรมบริการ

วันที่ 31 / 3 / 64  
เลขที่สัญญา 2000/รพช/นบ  
เริ่ม 1/7/63 ถึง 30/6/64  
โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141

บริการครั้งที่ 3  
ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 253 ตรี พลพัฒน์ กาน  
ที่อยู่ 153 ต. น. 2  
รหัสลูกค้า 2532601  
คน 1, 2, 3, 4, 5, 6  
โทร. 02-3941216-8

จุดที่ 1/3  
รุ่น MA-536  
ผลิตภัณฑ์ SA-1  
หมายเลขถัง 595/576  
บริเวณที่ตั้ง ไร่จิว 1 นนทบุรี

| รายการ           | ความถี่    | สิ่งที่ต้องตรวจ  | ผลการตรวจ    |
|------------------|------------|--|--------------|
| การทำความสะอาด   | ทุกครั้ง   | <input type="checkbox"/> เก็บสิ่งแปลกปลอม<br><input type="checkbox"/> ล้างทำความสะอาดทั่วไป<br><input checked="" type="checkbox"/> ล้างทำความสะอาดหัวจ่ายอากาศ           | ✓            |
| ตรวจลักษณะทั่วไป | ทุกครั้ง   | <input checked="" type="checkbox"/> กลิ่น<br><input type="checkbox"/> สีน้ำที่ออก<br><input type="checkbox"/> ตักตะกอนเบา  | ✓            |
| ตรวจคุณภาพน้ำ    | ทุกครั้ง   | <input type="checkbox"/> ปริมาณตะกอน SV30.....ml/l<br><input checked="" type="checkbox"/> ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7   | ✓            |
| คลอรีน           | ทุกครั้ง   | <input checked="" type="checkbox"/> เต็มคลอรีน.....หลอด  | 1/1/1 (๒๕๖๓) |
| เครื่องเติมอากาศ | ทุกครั้ง   | <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดทั่วไป<br><input type="checkbox"/> ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสีย                    | 1            |
|                  | ครั้งที่ 3 | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็กแผ่นไดอะเฟรม<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็กท้าว<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็กไส้กรองอากาศ | ✓            |

สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ.....  
 - รอยงูบริเวณท่อระบายน้ำ  
 - 10/1/1, 10/1/1, 10/1/1

| การทำงาน                   | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | พอใช้ | ปรับปรุง |
|----------------------------|-------|----|---------|-------|----------|
| 1. การบริการตามเวลานัดหมาย |       |    |         |       |          |
| 2. มารยาทในการทำงาน        |       |    |         |       |          |
| 3. คุณภาพการทำงาน          |       |    |         |       |          |
| 4. อื่น ๆ                  |       |    |         |       |          |

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว  
 ผู้ให้บริการ น. นนทบุรี  
 หน.แผนกบริการ

ใบรายงานการเข้าบริการ  
ผลิตภัณฑ์ถังบำบัด

บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนวิศวกรรมบริการ

วันที่ 31 / 5 / 64

เลขที่สัญญา 7030/PMSP/64

บริการครั้งที่ 3 โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141

เริ่ม 11/4/63 ถึง 30/4/64

ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ พลเรือน พลเรือน พลเรือน รหัสลูกค้า 2-223501

ที่อยู่ 155 ต. หมู่ 2 อ. วิจิตรเกษม จ. นครราชสีมา อ. เมือง นครราชสีมา

โทร. 02-3941216-8

จุดที่ 213 ผลิตภัณฑ์ SA1 บริเวณที่ตั้ง ไร่ละอองน้ำ

รุ่น MP-526 หมายเลขถัง 5030/526

| รายการ           | ความถี่    | สิ่งที่ต้องตรวจ  | ผลการตรวจ |
|------------------|------------|--|-----------|
| การทำความสะอาด   | ทุกครึ่ง   | <input checked="" type="checkbox"/> เก็บสิ่งแปลกปลอม<br><input checked="" type="checkbox"/> ล้างทำความสะอาดทั่วไป<br><input checked="" type="checkbox"/> ล้างทำความสะอาดหัวจ่ายอากาศ | ✓         |
| ตรวจลักษณะทั่วไป | ทุกครึ่ง   | <input checked="" type="checkbox"/> กลิ่น<br><input checked="" type="checkbox"/> ดินน้ำที่ออก<br><input checked="" type="checkbox"/> ตักตะกอนเบา                                     | ✓         |
| ตรวจคุณภาพน้ำ    | ทุกครึ่ง   | <input checked="" type="checkbox"/> ปริมาณตะกอน SV30.....mL<br><input checked="" type="checkbox"/> ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7.5  | ✓         |
| คลอรีน           | ทุกครึ่ง   | <input checked="" type="checkbox"/> เต็มคลอรีน.....หลอด  | ✓         |
| เครื่องเติมอากาศ | ทุกครึ่ง   | <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดทั่วไป<br><input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสีย                     | ✓         |
| รุ่น Ap 501      | ครั้งที่ 3 | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คแผ่นไดอะเฟรม<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คควาล์ว<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ           | ✓         |

สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ

- ตรวจพบไส้กรองอากาศตัน

- เปลี่ยนไส้กรองอากาศ

| การทำงาน                   | ดีมาก | ดี | ปานกลาง | พอใช้ | ปรับปรุง |
|----------------------------|-------|----|---------|-------|----------|
| 1. การบริการตามเวลานัดหมาย |       |    |         |       |          |
| 2. มารยาทในการทำงาน        |       |    |         |       |          |
| 3. คุณภาพการทำงาน          |       |    |         |       |          |
| 4. อื่น ๆ                  |       |    |         |       |          |



ลูกค้าได้รับบริการแล้ว

ผู้ให้บริการ

แผนกบริการ

บริการครั้งที่ 3 ไปครั้งที่ 4 เดือน

พ.ศ.

| ใบรายงานการ ้บริการ<br>ผลิตภัณฑ์ตั้งบ้าบัด                                  |  <b>บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</b><br>PREMIER PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED |  |  |         | วันที่ 31 / 5 / 64       |          |
|---|---|--|---|---------|--------------------------|----------|
|   | ส่วนวิศวกรรมบริการ  |  | โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141                                   |         | เลขที่สัญญา ๑๐๐๐/๕๔๑/๖๑๒ |          |
| บริการครั้งที่ 3  | ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ วรวิมล พงษ์พิทักษ์ อิงค์  |  | ที่อยู่ 155 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310           |         | เริ่ม 1/3/63 ถึง 30/6/64 |          |
| จุดที่ 3/3  |   | ผลิตภัณฑ์ SAE  | รหัสลูกค้า 20000001   |         | โทร. ๐๒-๓๙๘๒ 16-8        |          |
| ส่วน MP-52.6  |   | หมายเลขตั้ง ๕๒๐1/๕๒.6  | บริเวณที่ตั้ง โท๕๗ บริเวณ   |         |                          |          |
| รายการ  | ความถี่   | สิ่งที่ต้องตรวจ  | ผลการตรวจ   |         |                          |          |
| การทำความสะอาด  | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> เก็บสิ่งแปลกปลอม<br><input checked="" type="checkbox"/> ล้างทำความสะอาดทั่วไป<br><input checked="" type="checkbox"/> ล้างทำความสะอาดหัวจ่ายอากาศ  | ✓   |         |                          |          |
| ตรวจลักษณะทั่วไป  | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> กลิ่น<br><input checked="" type="checkbox"/> สีน้ำที่ออก<br><input checked="" type="checkbox"/> ตักตะกอนเบา                                       | ✓   |         |                          |          |
| ตรวจคุณภาพน้ำ   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> ปริมาณตะกอน SV30.....mMl<br><input checked="" type="checkbox"/> ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7  | ✓   |         |                          |          |
| คลอรีน  | ทุกครั้ง  | <input checked="" type="checkbox"/> เดิมคลอรีน.....๒.....หลอด  | ✓   |         |                          |          |
| เครื่องเติมอากาศ รุ่น ARV 1๐๐   | ทุกครั้ง  | <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดทั่วไป<br><input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดใต้กรองอากาศ<br><input checked="" type="checkbox"/> เสีย           | ✓   |         |                          |          |
|   | ครั้งที่ 3  | <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คแผ่นไดอะเฟรม<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คควาล์ว<br><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ | ✓   |         |                          |          |
| สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ<br>- ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ<br>- เปลี่ยนแผ่นไดอะเฟรม |   |  |   |         |                          |          |
| การทำงาน  |   | ดีมาก  | ดี  | ปานกลาง | พอใช้                    | ปรับปรุง |
| 1. การบริการตามเวลานัดหมาย  |   |  |   |         |                          |          |
| 2. มารยาทในการทำงาน   |   |  |   |         |                          |          |
| 3. คุณภาพการทำงาน   |   |  |   |         |                          |          |
| 4. อื่น ๆ   |   |  |   |         |                          |          |

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว

ผู้ให้บริการ

หน.แผนกบริการ

บริการครั้งต่อ ไปครั้งที่ .....

เดือน .....

|  |   |   |           |       |          |
|--|---|---|-----------|-------|----------|
| ใบรายงานการเข้าบริการ<br>ผลิตภัณฑ์ถึงบ้าน<br>ขนาดถัง   | บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)<br>PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | วันที่ 13 1 64  |           |       |          |
| บริการครั้งที่ 2   | ส่วนวิศวกรรมบริการ<br>โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141             | เลขที่สัญญา 20001545/นบ   |           |       |          |
| ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  | ชื่อผู้ติดตั้ง  | รหัสลูกค้า  |           |       |          |
| ที่อยู่  | ที่อยู่   | เริ่ม 1/7/63 ถึง 30/6/64  |           |       |          |
| จุดที่   | ผลิตภัณฑ์   | ปริมาณที่ส่ง  |           |       |          |
| รุ่น   | หมายเลขถัง  |   |           |       |          |
| รายการ   | ความถี่   | สิ่งที่ต้องตรวจ   | ผลการตรวจ |       |          |
| การทำความสะอาด   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> เก็บสิ่งแปลกปลอม<br><input type="checkbox"/> ถ้างทำความสะอาดทั่วไป<br><input type="checkbox"/> ถ้างทำความสะอาดหัวจ่ายอากาศ |           |       |          |
| ตรวจสอบลักษณะทั่วไป  | ทุกครั้ง  | <input checked="" type="checkbox"/> กลิ่น<br><input type="checkbox"/> ก๊าซที่ออก<br><input checked="" type="checkbox"/> ดัดตะกอนเบร                 |           |       |          |
| ตรวจสอบคุณภาพน้ำ   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> ปริมาณตะกอน SV30<br><input type="checkbox"/> ค่าความเป็นกรด/ค่า pH   |           |       |          |
| คลอรีน   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> ค่าคลอรีน  |           |       |          |
| เครื่องเค็มอากาศ   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> ทำความสะอาดทั่วไป<br><input type="checkbox"/> ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ<br><input type="checkbox"/> เติมน้ำ                  |           |       |          |
| รุ่น   | ครั้งที่ 3  | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบแผ่นไดอะเฟรม<br><input type="checkbox"/> ตรวจสอบซีวาล์ว<br><input type="checkbox"/> ตรวจสอบซีคไส้กรองอากาศ          |           |       |          |
| สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ   |   |   |           |       |          |
| <p>← พบกลิ่นผิดปกติจากถังน้ำดื่ม<br/>         → ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มในถังน้ำดื่ม<br/>         - No. 1000000</p> |   |   |           |       |          |
| การทำงาน   | ดีมาก   | ดี  | ปานกลาง   | พอใช้ | ปรับปรุง |
| 1. การบริการตามเวลานัดหมาย   |   |   |           |       |          |
| 2. มารยาทในการทำงาน  |   |   |           |       |          |
| 3. คุณภาพการทำงาน  |   |   |           |       |          |
| 4. อื่นๆ   |   |   |           |       |          |

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว

ผู้ให้บริการ

หน.แผนกบริการ

บริการครั้งต่อไปครั้งที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 64

| ใบรายงานการให้บริการ<br>ผลิตภัณฑ์ตั้งป่ามัต<br>ขนาดเล็ก  | บริษัท ผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)<br>PREMIER PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED |  | ส่วนวิศวกรรมบริการ   |                   | วันที่ 13 / 1 / 64<br>เลขที่สัญญา 20001545/113 |
|--|--|--|--|-------------------|--|
| บริการครั้งที่ 2   | โทร. 0-2301-2213, 0-2311-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141                                    |  | เริ่ม 1/7/63 ถึง 30/6/64                                       |                   |  |
| ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์... ม. พลพหลิม กิ่ง   | ที่อยู่... 151 ต. ทุ่งใหญ่ 2 อ. ลำโพง จ. สุราษฎร์ธานี                              |  | รหัสลูกค้า 2072601   |                   |  |
| จุดที่ 2/3   | ผลิตภัณฑ์ SATS   | ปริมาณที่คิด   |  | โทร. 02-3941216-8 |  |
| รุ่น MA-578  | หมายเลขถึง 5890/516  | โปรดใช้  |  |                   |  |
| รายการ   | ความถี่  | สิ่งที่ต้องตรวจ  |  | ผลการตรวจ         |  |
| การทำความสะอาด   | ทุกครั้ง   | <input type="checkbox"/> เปลี่ยนปลอกคลุม                     | <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดทั่วไป          | 2/1               |  |
|  |  | <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดห้องจ่ายอากาศ |  |                   |  |
| ตรวจลักษณะทั่วไป   | ทุกครั้ง   | <input checked="" type="checkbox"/> กลิ่น                    | <input checked="" type="checkbox"/> ฟิล์มที่ออก                | 1/1               |  |
|  |  | <input checked="" type="checkbox"/> ทัศนยะกอนเบา             |  |                   |  |
| ตรวจคุณภาพน้ำ  | ทุกครั้ง   | <input checked="" type="checkbox"/> ปริมาณตะกอน SV30         | <input checked="" type="checkbox"/> ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7.8 | 1/1               |  |
| กลอรีน   | ทุกครั้ง   | <input checked="" type="checkbox"/> ค่าคลอรีน 2              | เหลือ  |                   | 1/1  |
| เครื่องเติมอากาศ   | ทุกครั้ง   | <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดทั่วไป        | <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ    | 1/1               |  |
|  |  | <input checked="" type="checkbox"/> เติมน้ำ                  |  |                   |  |
|  | ครั้งที่ 3   | <input type="checkbox"/> ตรวจเช็คแผ่นไคอะเฟรม                | <input type="checkbox"/> ตรวจเช็คควาตัว                        |                   |  |
|  |  | <input type="checkbox"/> ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ                |  |                   |  |
| สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ<br>- ระบบเติมอากาศทำงานปกติ<br>- ค่า pH 7.8<br>- ค่าคลอรีน 2<br>- ค่า SV30 1.5 ml/l |  |  |  |                   |  |
| การทำงาน   | ดีมาก  | ดี   | ปานกลาง  | พอใช้             | ปรับปรุง                                       |
| 1. การบริการตามเวลานัดหมาย   |  |  |  |                   |  |
| 2. มารยาทในการทำงาน  |  |  |  |                   |  |
| 3. คุณภาพการทำงาน  |  |  |  |                   |  |
| 4. อื่น ๆ  |  |  |  |                   |  |

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว  
Ch

ผู้ให้บริการ  
พ. พลพหลิม

แผนกบริการ

บริการครั้งต่อไปครั้งที่ 3 เดือน พฤษภาคม 64

|  |   |  |           |
|--|---|--|-----------|
| ใบรายงานการให้บริการ<br>ผลิตภัณฑ์ถึงบ้าน<br>ขนาดเล็ก                         | บริษัท ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน จำกัด (มหาชน)<br>PRIMER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | วันที่ 13 / 1 / 64   |           |
| บริการครั้งที่ 2   | ศูนย์วิศวกรรมบริการ<br>โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141          | เลขที่สัญญา 20001545/กบ  |           |
| ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 21. พงษ์พัฒน์ กิจดา                                      | ที่อยู่ 155 อ. ...  | รหัสลูกค้า 2072691   |           |
| จุดที่ 3/3   | ผลิตภัณฑ์ SAIS  | ปริมาณที่ส่ง   |           |
| รุ่น MA-S75  | หมายเลขจัด 6201/576   | ราคา 7 พันบาท  |           |
| รายการ   | ความถี่   | สิ่งที่ต้องตรวจ  | ผลการตรวจ |
| การทำความสะอาด   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> เก็บสิ่งแปลกปลอม<br><input checked="" type="checkbox"/> ถังทำความสะอาดทั่วไป<br><input checked="" type="checkbox"/> ถังน้ำทำความสะอาดหัวจ่ายอากาศ | ✓         |
| ตรวจสอบลักษณะทั่วไป  | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> กลิ่น<br><input type="checkbox"/> ฝุ่นที่ออก<br><input type="checkbox"/> ดัดตะกอนเบา  |           |
| ตรวจสอบคุณภาพน้ำ   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> ปริมาณตะกอน SV30 100 ml/l<br><input checked="" type="checkbox"/> ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7.9   | ✓         |
| คลอรีน   | ทุกครั้ง  | <input checked="" type="checkbox"/> เต็มคลอรีน 2 หลอด  | ✓         |
| เครื่องเติมอากาศ   | ทุกครั้ง  | <input type="checkbox"/> ทำความสะอาดทั่วไป<br><input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ<br><input type="checkbox"/> เลี้ยว                               | ✓         |
| รุ่น 0110  | ครั้งที่ 3  | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบแผ่นโคอะเฟรม<br><input type="checkbox"/> ตรวจสอบควอเตอร์<br><input type="checkbox"/> ตรวจสอบไส้กรองอากาศ                                   |           |
| สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ<br>- พบตะกอนในถังน้ำดื่ม<br>- ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด |   |  |           |

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว

ผู้ให้บริการ

แผนกบริการ

บริการครั้งต่อไปครั้งที่ 3 เดือน พฤษภาคม 64