

กรมทางหลวง	พ.บ.ก.
เลขที่รับ	วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
	เวลา ๑๗.๓๐ น.



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๙๘๘๓

สำเนาไปรษณีย์	๗/๑๙๗๔
เลขที่รับ	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
วันที่	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา	๑๗.๓๐

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง

### (๑) เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๑๐๕๑๖

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผ่อน.

๒. หนังสือกรมทางหลวง ที่ กค ๑๖๑๓๙.๔/ ๒๘๑๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ใน การประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติให้กรมทางหลวง ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง ตามแนวทางรายละเอียดประเดิม หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมทางหลวง ได้เสนอรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง จัดทำรายงานโดย บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้นำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้าง

พื้นฐาน...

พื้นฐานทางบกและอากาศแล้ว เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต้องไป อนึ่ง ขอให้กรมทางหลวง จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ ฉบับ และรายงานฉบับผู้บริหาร จำนวน ๔๓ ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลักในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๔๓ แผ่น ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อให้สำนักงานนโยบายฯ นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะลิทีพานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) เรือง พลพ.

- เป็นพิพากษาและตีบทินนามต่อไป

(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๖ (มนัสธรยา)  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๖๖๑๖  
อีเมลล์ อีเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

③ เรือง พลพ.  
- ให้ทราบว่าได้ดำเนินการ

(นายสุรชัย กรณ์เจริญ)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

(ลงนาม)  
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงนาม

ลง. เลขที่รับ ๑๕๗๙	วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
ลง. เลขที่รับ ๓๐๙๔	วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔
.....	.....



ที่ ทส (กกาล) ๑๐๐๙/๒ ๒๓๖๓

กระทรวงคมนาคม  
เลขรับ ๓๔๙๘  
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เวลา ๑๑.๑๖

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
สำนักงานนโยบายและแผน ชกร.๘๓/๑๗.๔-๖๕/๑๓.๓๙  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐ ยศ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานวัฒนธรรม
และภาษาต่างประเทศ
๑๙๙
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่

๑. วาระที่ ๓.๒ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตั้งขั้น - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๒. วาระที่ ๕.๒ โครงการถนนต่อเชื่อมถนนกรุงธน - ศาลายา ของกรมทางหลวงชนบท

๓. วาระที่ ๕.๓ โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน ของกรมทางหลวง

๔. วาระที่ ๕.๔ โครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง

๕. วาระที่ ๕.๕ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอย่างมากให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรรมการและเลขานุการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๖๖๑๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๙๒๕ ๔๗๕๑ (ไขยันต์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

กรรมการผู้มีอำนาจ

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ                         | ประธานกรรมการ            |
| รองนายกรัฐมนตรี                                     |                          |
| ๒. นายชานิน ศักดิ์เศรษฐี                            | รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ |
| ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี                            |                          |
| แทน รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)      |                          |
| ๓. นายวราภรณ์ ศิลปอาชา                              | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                          |
| ๔. นายสันติ พร้อมพัฒนา                              | กรรมการ                  |
| รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง                    |                          |
| แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                    |                          |
| ๕. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล                     | กรรมการ                  |
| ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี               |                          |
| แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                  |                          |
| ๖. พลเอก วรวิทย์ รัตนานนท์                          | กรรมการ                  |
| ปลัดกระทรวงกลาโหม                                   |                          |
| แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                     |                          |
| ๗. นายสุวัธ จำปาทอง                                 | กรรมการ                  |
| ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                               |                          |
| แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                 |                          |
| ๘. นายอรริย์ธ สามพันธ์                              | กรรมการ                  |
| รองปลัดกระทรวงมหาดไทย                               |                          |
| แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                    |                          |
| ๙. นายพิศก์ จิตวิริยะศิน                            | กรรมการ                  |
| รองปลัดกระทรวงคมนาคม                                |                          |
| แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                     |                          |
| ๑๐. นายประยูร อินสกุล                               | กรรมการ                  |
| รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                        |                          |
| แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             |                          |

๑๓. นายวิชญายุทธ บุญชิต	กรรมการ
รองเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
แผน เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
๑๔. นายชนินทร์ ขาวจันทร์	กรรมการ
รองเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
แผน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	/
๑๕. นายอนันต์ แก้วกำเนิด	กรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	
แผน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	
๑๖. นายสหัสพันธ์ โสภา	กรรมการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	
แผน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
๑๗. นายเอียรชัย ณ นคร	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๘. นายจักรฤทธิ์ ศิริเดชาเทพ	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๙. นายสุนันต์ อรุณพรัตน์	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒๐. นางสาวลดาวัลย์ คำภา	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒๑. นายยงธนิศร์ พิมลเสถียร	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒๒. นายสันติ บุญประคับ	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒๓. นางประกายรัตน์ สุขุมalachati	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒๔. นายธเรศ ศรีสอดิย์	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒๕. นายจตุพร บุรุษพัฒน์	กรรมการและเลขานุการ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ๑. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช | เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    |
| ๒. นายอรรถพล เจริญชันษา      | อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   |
| ๓. นายประเสริฐ ศิรินภพ       | รองเลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๔. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ | รองเลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

๕. นางสาวปีญ่าพร สุวรรณ์เกษา	รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	จำนวน ๗ คน
๖. คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)		จำนวน ๑ คน
๗. คณะทำงานรองประธานกรรมการ คนที่ ๑		จำนวน ๑ คน
๘. เจ้าหน้าที่กระทรวงคลัง		จำนวน ๓ คน
๙. เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย		จำนวน ๒ คน
๑๐. เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		จำนวน ๑ คน
๑๑. เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข		จำนวน ๔ คน
๑๒. เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม		จำนวน ๑ คน
๑๓. เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง		จำนวน ๒ คน
๑๔. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม		จำนวน ๑ คน
๑๕. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		จำนวน ๑ คน
๑๖. เจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี		จำนวน ๒ คน
๑๗. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ		จำนวน ๖ คน
๑๘. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		จำนวน ๒๕ คน

#### ผู้เข้าร่วมปัจจัย

๑. นายสารจัน พ.สุวรรณ	ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๒. นางสาวพรพิมล พุ่มพวง	ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๓. นายธนัญชัย โชคศรีลือชา	รองผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
๔. นายกนก เข็มนาค	ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม การเคหะแห่งชาติ
๕. นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
๖. นายวารัต บินอุมาრ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
✓ ๗. นายมนตรี เดชาสกุลสม	รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
✓ ๘. นายอภิชัย อิสริยานุぐล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองทางหลวงพิเศษระหว่างทาง กรมทางหลวง
๙. นายสุรเชษฐ์ เหลาพูลสุข	ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๑๐. นายกจก. อดุลธรรมภักดี	รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๓.๒ รายงานการขอเบี้ย津แบ่งรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตั้งขึ้น - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงสามเสน - บางบำหรู ของโครงการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) (ภายหลังเปลี่ยนเป็นช่วงบางกะปี – สามเสน) และโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีน้ำตาล ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – ลำสาลี – มีนบุรี ของ รพม. ซึ่งรวมเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปี – สามเสน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงลำสาลี – มีนบุรี เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – ลำสาลี – มีนบุรี ของ รพม. ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งเป็น ช่วงตั้งขั้น – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – ลำสาลี – มีนบุรี ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการจราจรทางบก ใน การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติกำหนดแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – ตั้งขั้น โดยดำเนินการช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – บางขุนนนท์ ในระยะแรก และช่วงบางขุนนนท์ – ตั้งขั้น ในระยะต่อไป

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตั้งขั้น – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของ รพม. มีระยะทาง ๑๖.๕ กิโลเมตร จำนวน ๑๒ สถานี (ไม่รวมสถานีตั้งขั้น และสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ) เป็นสถานีใต้ดินทั้งหมด มีสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ (๑) ปรับจุดเริ่มต้นโครงการฯ จากสถานีสามเสน บริเวณแยกถนนสามเสน เป็นสถานีตั้งขั้น ปรับแนวเส้นทางลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านถนนราชดำเนินกลาง ถนนหลานหลวง แยกยมราช ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ถนนวิภาวดีรังสิต เชื่อมต่อแนวเส้นทางเดิม สิ้นสุดที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (๒) ขยายตัวแน่นสถานี จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานีดินแดง และสถานีประชาสิงค์ฯ (๓) ปรับปรุงรูปแบบทางขึ้น – ลง สถานีymราช จากบริเวณ บ้านมันคงศิลา เป็นพื้นที่อาคารพาณิชย์เอกชน (๔) เปลี่ยนรูปแบบการขุดอุโมงค์บริเวณประชาสิงค์ฯ จากแบบ Bored Tunnel ที่มีระดับอุโมงค์ลึก เป็นแบบ Cut & Cover Tunnel แบบตื้น จากใช้เขตทางกว้าง ๒๕ เมตร เป็นกว้าง ๑๖ เมตร ทำให้มีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และรื้อถอนอาคารลดลง และ (๕) เปลี่ยนแปลงมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณาร่วม ๖ ครั้ง และครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ โดยให้ รพม. ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่เสนอไว้ในรายงานฯ อ่างเครื่องครัด และนำรายงานฯ ที่ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป และกำหนดให้ รพม. ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ให้นำรูปแบบสถานีหلانหลวงเสนอ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้าง และ (๒) ให้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลด้านการเวนคืนให้ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบก่อนก่อสร้าง รวมทั้งสำรวจคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม ของประชาชน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพิ่มเติมก่อนก่อสร้าง โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศทางน้ำ กำหนดสถานีตรวจวัด คุณภาพน้ำผิวน้ำและนิเวศวิทยาในน้ำ ตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่สำคัญ จำนวน ๖ สถานี ด้านการเวนคืน กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรากาค่าทดแทนที่ดิน

สิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ทางการเกษตร โดยรูปแบบเบื้องต้นของคณะกรรมการฯ อายุang น้อยต้องมีตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบและผู้นำชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ถูกเคนคืนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ และด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์และสถานสถาน กำหนดให้โครงการดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ และปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทั้งเทคนิคการก่อสร้างและรูปแบบโครงการ ทั้งทางขึ้น - ลง และปล่องระบายน้ำอากาศ นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอากาศและเสียง กำหนดสถานีตรวจวัดตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่สำคัญ จำนวน ๓ สถานี และด้านคุณภาพน้ำและนิเวศทางน้ำ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำฝ้าดินทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๖ แห่ง

#### จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสั่งการประชานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ให้การณ์ไฟฟ้าขันส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๑. ดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA อายุang เครื่องครัด

๒. นำเรื่องสถานีหلانหลวง เสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

๓. สำรวจ และประชาสัมพันธ์ด้านการเคนคืนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ก่อนการก่อสร้างโครงการฯ

#### มติที่ประชุม

รับทราบมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในการให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงต่อขยาย - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของการณ์ไฟฟ้าขันส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยให้การณ์ไฟฟ้าขันส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ อายุang เครื่องครัด

๒. นำรูปแบบของสถานีหلانหลวงเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ และจัดประชุมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ด้านการเ肯คืน รวมทั้งสำรวจคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยตรงเพิ่มเติมก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ๔.๒ โครงการถนนต่อเชื่อมถนนครอินทร์ - ศาลายา ของกรมทางหลวงชนบท

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า โครงการถนนต่อเชื่อมถนนครอินทร์ - ศาลายา ของกรมทางหลวง

ชนบท เป็นการตัดถนนแนวใหม่ในแนวตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกความสะดวก ความรวดเร็ว ในการเดินทาง และช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนวงแหวนกาญจนภูมิเชกด้านตะวันตกและถนนบรมราชชนนี ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ และโครงการก่อสร้างถนน เชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ - ถนนกาญจนภูมิเชก แล้วเสร็จจะทำให้ปริมาณ จราจรเพิ่มสูงมากขึ้น ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทจึงได้ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้น รายละเอียดและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับปริมาณจราจรที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว

โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา ของกรมทางหลวงชนบท ตั้งอยู่ที่อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นการตัดถนนแนวใหม่ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมกับทางหลวงชนบท นธ.๕๐๓๕ ที่ประมาณ ๑๗๐ เมตร ก่อนถึงจุดตัดที่ กม.๓+๕๐๐ ของทางหลวงชนบท นธ.๓๐๐๔ และเข้าบรรจบกับถนนกาญจนภูมิเชกด้านตะวันตก โดยเชื่อมกับทางแยก ต่างระดับบางคูเวียง รวมระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถนนขนาด ๖ ช่องจราจร (๔ไป - กลับ) ขนาด ช่องจราจรละ ๓.๒๕ เมตร ในระยะ ๑ กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการพบโบราณสถาน จำนวน ๑ แห่ง คือ วัดสิงห์ เป็นโบราณสถานขั้นที่เปลี่ยนประจำวัดเก่า สมัยกรุงธนบุรี

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณา รวม ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติให้นำรายงานฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลตามความเห็นคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการตีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน การก่อสร้างตัดผ่านแหล่งน้ำและทางข้ามคลองให้ก่อสร้างในถูกแล้งและใช้เวลา ก่อสร้างให้สั้นที่สุด พื้นที่กองเก็บวัสดุ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และบ้านพักคนงานก่อสร้าง ต้องอยู่ห่างจาก แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ด้านคุณภาพอากาศ ต้องมีรั้วทึบที่มีความสูงอย่างน้อย ๒ เมตร ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง ด้านเสียง จัดทำรั้วทึบชั่วคราวแบบ Metal Sheet จำนวน ๑๕ แห่ง และติดตั้งกำแพงกันเสียง บริเวณพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดใช้งานโครงการ จำนวน ๑๕ แห่ง ด้านความสั่นสะเทือน ใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอกบริเวณที่ผ่านพื้นที่อ่อนไหวและชุมชน นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ๒ ครั้งต่อปี ตรวจวัดด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน จำนวน ๓ สถานี ๕ วันต่อเนื่อง ๒ ครั้งต่อปี และสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของครัวเรือนในช่วงที่มีการเวนคืนที่ดิน โดยต้องแล้วเสร็จ ก่อนเริ่มก่อสร้าง

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียดโครงการฯ แล้ว มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๒. โครงการของกรมทางหลวงชนบทผ่านพื้นที่ของชุมชน การเวนคืนจะมีผู้เสียประโยชน์และได้รับประโยชน์ ในบางพื้นที่อาจเกิดปัญหาการต่อต้านหรือความขัดแย้งในชุมชน อีกทั้ง รัฐจะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการเวนคืน จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ในการได้มาซึ่งที่ดินแทนการเวนคืน เช่น การจัดรูปที่ดินที่มีความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของที่ดินและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม และขอให้กรมทางหลวงชนบทหน้าแนวคิดดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. เห็นควรเพิ่มการตรวจวัดฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### ข้อสั่งการประชานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงศ์สวัสดิ์)

ให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ และให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

#### มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนต่อเชื่อมถนนกรุงธน - ศala Ya ของกรมทางหลวงชนบท โดยให้กรมทางหลวงชนบทรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การพิจารณาวิธีการได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสม และการเพิ่มการตรวจวัด PM<sub>2.5</sub> ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนต่อเชื่อมถนนกรุงธน - ศala Ya ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๑.๓ นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

๒. ให้กรมทางหลวงชนบทรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินตามหลักการจัดรูปที่ดินที่มีความเป็นธรรมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๓ โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน ของกรมทางหลวง  
กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า สภาพการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่จุดสิ้นสุดทางยกระดับ  
อุตราภิมุข บริเวณอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่อนข้าง  
ติดขัดโดยเฉพาะในช่วงโถงเร่งด่วน ประกอบกับเส้นทางตั้งกล่าวยังรองรับการเดินทางระหว่างภูมิภาค  
กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดการก่อสร้างทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน  
หรือตอนเมืองโอลด์แลนด์ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการจราจรให้สามารถกระจายการจราจรสู่ภาคเหนือและ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน  
ของกรมทางหลวง มีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนพหลโยธินต่อเนื่องจากทางยกระดับอุตราภิมุข บริเวณ กม.๓๓+๘๒๕  
และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.๕๑+๙๒๕ ของถนนพหลโยธิน ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร และมีทางยกระดับ  
(Ramp) เชื่อมไปยังทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) และทางหลวงหมายเลข ๓๒  
ระยะทาง ๕ กิโลเมตร รวมระยะทางส่วนต่อขยายหั้งสิ้น ๒๒ กิโลเมตร มีทางขึ้น - ลง รวม ๗ แห่ง ดังนี้  
(๑) สำนักงานโยธาฯ กระทรวงการคลัง (๒) คลองหลวง (๓) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๔) นิคมอุตสาหกรรม  
นวนคร (๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (๖) ประตูน้ำพระอินทร์ และ (๗) แยกต่างระดับบางปะอิน  
มีพื้นที่อ่อนไหวผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗๔ แห่ง

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณารวม ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
มีมติให้นำรายงานฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว เสนอ  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตีต่อไป โดยรายงานฯ  
ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน  
ให้ก่อสร้างตอม่อระบายน้ำริมคลองตั้งแต่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว สูง ๒.๕ เมตร  
ด้านการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ ให้ก่อสร้างระบบระบายน้ำบนโครงสร้างทางยกระดับ โดยให้มี  
ช่องรับน้ำท่ามกลางกันไม่เกิน ๒ เมตร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดการอุดตันภายในระบายน้ำตลอดอายุโครงการ  
รวมทั้งจัดการดินที่ต้องนำออกจากการพื้นที่โดยการนำไปเก็บกองไว้ในพื้นที่ของกรมทางหลวง นอกเหนือนี้ มีการ  
กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจวัด ๓ สถานี  
๒ ครั้งต่อปี ด้านอากาศและเสียง ตรวจวัด ๕ สถานี สถานีละ ๕ วันต่อเนื่อง ครอบคลุมถูกแล้งและถูกฝน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และด้านความสั่นสะเทือน ตรวจวัดความถี่และความเร็วอนุภาคสูงสุด  
(Peak Particle Velocity) ๒ ครั้งต่อปี ครอบคลุมถูกแล้งและถูกฝน โดยตรวจวัดต่อเนื่อง ๕ วัน

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียดโครงการฯ แล้ว มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการเพริ่งบาดของโรคติดเชื้อ<sup>ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</sup> ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๒. เที่นควรเพิ่มการตรวจวัดฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .

๓. เมื่อจากโครงการฯ มีการก่อสร้างบนถนนสายหลัก ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง จึงเที่นควรให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด เช่น การป้องกันสิ่งของและอุปกรณ์ตกหล่นระหว่างก่อสร้าง โครงการ เป็นต้น

๔. เที่นควรให้เพิ่มเติมมาตรการจัดการดินชุดที่เหลือใช้จากการ ที่ต้องนำไปทิ้งนอกพื้นที่โครงการฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

#### **ข้อสั่งการประชานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ)**

ให้กรมทางหลวงดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ และให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

#### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษ ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุต្រาภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน ของกรมทางหลวง โดยให้กรมทางหลวง รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพรร่องบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การเพิ่มการตรวจวัด PM<sub>2.5</sub> ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และเพิ่มมาตรการจัดการดินชุดที่เหลือใช้จากการ และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุต្រาภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน ของกรมทางหลวง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

#### ๔.๔ โครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขาริการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ผ่านพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นย่านชุมชน อีกทั้งการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมฝั่งตะวันตกของตัวเมืองอำนาจเจริญ จะทำให้มีการขนส่งพื้นที่ผลทางการเกษตรผ่านตัวเมืองอำนาจเจริญ อาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุได้ ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีแผนการพัฒนาโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก)

โครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง เริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ แนวเส้นทางวิ่งขานทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ มุ่งเข้าไปทางด้านทิศเหนือ แนวเส้นทางตัดผ่านทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ กม.๓๖+๐๐๐ และสิ้นสุดโครงการบรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (ถนนชยางกูร) ระยะทางรวม ๒๕ กิโลเมตร มีรูปแบบเป็นถนนขนาด ๔ ช่องจราจร กว้างช่องละ ๓.๕ เมตร ให้ทางด้านซ้ายกว้าง ๒.๕ เมตร ให้ทางด้านขวากว้าง ๑.๕ เมตร ซึ่งรูปตัดของทางหลวงจะเป็นแบบเกาะกลางกดเป็นร่อง (Depressed Median) ความกว้างเกาะกลางเท่ากับ ๙.๑ เมตร ความกว้างของเขตทาง ๘๐ เมตร ในเขตพื้นที่สำราญในระยะ ๑ กิโลเมตร จากกึ่งกลางเส้นทางของโครงการ พบรั้วคลองโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี จำนวน ๙ แห่ง และแหล่งศิลปกรรมประเภทศาสนา จำนวน ๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณาร่วม ๒ ครั้ง และครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติให้นำรายงานฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลตามความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ในช่วงที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ หัง ๑๖ แห่ง จะต้องติดตั้งตาข่ายใต้สะพานเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตกหล่นลงสู่แหล่งน้ำ ป้องกันการกัด堊 การไหลของน้ำ ด้านอากาศและเสียง ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวโดยใช้วัสดุเป็นเหล็กแผ่น ความสูง ๒.๕ เมตร ด้านความสันสะเทือน กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดความสันสะเทือน เช่น การก่อสร้างฐานรากด้วยเสาเข็มเจาะ ต้องดำเนินการก่อสร้างในเวลากลางวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เท่านั้น ด้านการระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม ออกแบบโครงสร้างระบบระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่เพียงพอ และด้านการโยกย้ายและเวนคืน กรมทางหลวงต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการซัด夷ทรัพย์สินต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ก่อนการก่อสร้าง นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ๕ สถานี จำนวน ๒ ครั้งต่อปี ครอบคลุมถูกแล้งและถูกฝน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบสภาพท่อทางระบายน้ำ การอุดตันของทางระบายน้ำและสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง และตรวจสอบลักษณะการไหลของน้ำและการตื้นเขินของลำน้ำที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน ในระยะก่อสร้าง ๒ ครั้งต่อปี ครอบคลุมถูกแล้งและถูกฝน

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

### ความเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียดโครงการฯ แล้ว มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๒. เห็นควรเพิ่มมาตรการฯ เกี่ยวกับการกำจัดของเสียและสารอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมและใกล้แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุบปโภคบริโภค

๓. โครงการทางเลี่ยงเมือง อาจมีการพัฒนาเป็นถนนวงแหวนในอนาคต จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณามาตรการฯ ด้านอุทกวิทยาในบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมน้ำหลา กโดยให้คำนึงถึงข้อมูลอุทกวิทยาที่เกิดจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

**ข้อสังการประชานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ)**

ให้กรมทางหลวงดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงาน EIA อ่อน弱 เครื่องครัด รับความเห็นขุ่งคุณกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ และให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง โดยให้กรมทางหลวงรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การเพิ่มการกำจัดของเสียและสารอันตรายจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และพิจารณามาตรการฯ ด้านอุทกวิทยารองรับกรณีการก่อสร้างถนนวงแหวนในอนาคต และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ของกรมทางหลวง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ อ่อน弱 เครื่องครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

๔.๕ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ มอบให้เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะกรรมการรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้าง ฐานรากตามแนวแก้กลางถนนประเสริฐมนูกิจ จำนวน ๒๘๑ ฐาน และก่อสร้างเพิ่มเติมอีก ๕ ฐาน เพื่อเป็น จุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัช แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๘ รวม ๒๘๖ ฐาน คณะกรรมการจัดระบบการจราจร ทางบก (คจจ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบรูปแบบการพัฒนา โครงการเพื่อใช้ประโยชน์สำคัญม่อโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือบนแนวกีกกลางถนนประเสริฐมนูกิจ ที่ก่อสร้างไว้แล้วให้เกิดประโยชน์ ด้วยการพัฒนาทั้งระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชนบนแนว สายน้ำดีกวัน ตามผลการศึกษาความเหมาะสมม่อโครงการณไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (ปีกุ่ม) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ทำให้โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับมติ คจจ.

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นที่ถนนประเสริฐมนูกิจ ห่างจากแยกเกษตรศาสตร์ ประมาณ ๑ กิโลเมตร สามารถ เชื่อมต่อกับโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N1 ได้ในอนาคต แนวเส้นทางจะยกระดับขึ้นสู่เส้นทาง หลักที่มีโครงสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด ๔ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๒ ช่องจราจร) วางตัวบนแนวต่ำม่อที่ ก่อสร้างไว้แล้วบริเวณแก้กลางของถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านทางแยกภาคปลัดเค้า ทางแยกเสนาณิค ทางแยก สุคนธสวัสดิ์ ทางพิเศษฉลองรัช จนถึงถนนนวมินทร์ จากนั้นเบี้ยงไปทางตะวันออกตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันออก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙) รวมระยะทางประมาณ ๑๑.๓ กิโลเมตร ทางขึ้น - ลง มี ๓ แห่ง และทางแยกต่างระดับ มี ๒ แห่ง และไม่มีการ เวนคืนที่ดินนีองจากก่อสร้างบนพื้นที่ดอนม่อเดิม

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณารวม ๒ ครั้ง และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว เสนอ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นประชอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป โดยรายงานฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ด้านทรัพยากรดิน มีการป้องกันการเกิดปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากัน (Differential Settlement) ของพื้นดินและฐานรากโครงการ ด้านเสียง บริเวณพื้นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา และสถาบันต่าง ๆ จะต้องมีการป้องกันระดับเสียงในระหว่าง การก่อสร้าง ในกรณีที่จำเป็นอาจพิจารณาติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว และด้านการคมนาคมขนส่ง จัดให้มี

มาตรการควบคุมการระบายน้ำจากการจราจรจากทางลงทางพิเศษ (Ramp Metering) ขาเข้าเมือง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ควบคุมอัตราการเคลื่อนตัวของรถที่จะเข้ามาจากทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักเพื่อไม่ทำให้เกิดรถติดบนเส้นทางถนนสายหลัก นอกจากนี้ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสันสabein จำนวน ๕ สถานี ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้าง และตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ครอบคลุมถูกแล้ง และถูกฝน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ ระยะห่างข้างละ ๕๐๐ เมตร ปีละ ๑ ครั้ง

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา:

#### ความเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณารายละเอียดโครงการฯ แล้ว มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๒. เห็นควรให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งจากการก่อสร้างโครงการ

๓. เนื่องจากโครงการฯ เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณด้านเก็บค่าผ่านทางทับซ้ำ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการจราจรที่แออัดมากยิ่งขึ้น

#### ข้อสั่งการประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ)

ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินการตามมาตรการฯ ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA อายุคงเหลือ รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการ และให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง และพิจารณาแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก และดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในการ ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้

๓. นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อประกอบการ พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติที่ประชุมดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว

(นายไชยยันต์ เพ็พศิริสุนทร)

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิพานิช)

(นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ມາຕຽກກາຮ່າປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກຮະທບສື່ງແວດລ້ອມ

ແລະມາຕຽກກາຮ່າຕິດຕາມຕຽບສອບຜລກຮະທບສື່ງແວດລ້ອມ

ທີ່ໂຄຮງກາຮ່າເຮົາຍແນ້ວອງຄ້ານາຈເຈົ້າ (ດ້ານທີ່ສູດວ່ານຸ້າ)

ຕັ້ງອຸ່ນຫຼື ອໍາເກີອນເນື້ອງຄ້ານາຈເຈົ້າ ຈັງຫວັດອໍານາຈເຈົ້າຢືນ  
ໃຫ້

ອອກກຽມທາງໜວງ ທີ່ຕ້ອງຍືດຕື່ອບົບຕົວຢ່າງເຄົ່ງຄັດ  
ໃຫ້



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( ນາຍົນດັບ ຕົວຈັກ )  
ບຸຄຄລຣຣນມາຜູ້ນສຶກທີ່ຕໍ່ທ່າຍງານ  
ບົບຕົວຢ່າງເຄົ່ງຄັດ  
ມັນຍານ 2565

ນາມ

( ນາຍົນດັບ ຕົວຈັກ )  
ຜູ້ອ້ານວຍກາຮຸສຳກັນແນ່ງໆ  
ປົກປ່າຍຫາກພາບ  
ປົກປ່າຍຫາກພາບ  
ນາມຍານ 2565


ក្រសួងបច្ចេកទេស រាជធានីភ្នំពេញ ទី ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨  
អាជីវកម្ម ២៥៦៥

ရန်ကြသောမြတ်မွေ့အမှတ်ပေါင်းအမျိုးစိတ်

**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

卷之二

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କରୁଣାମେହି ଏହାରେ ଆଜିର ଅଧିକାରୀ  
ପାଦମଣି ପାଦମଣି ପାଦମଣି ପାଦମଣି ପାଦମଣି



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานเบตงผลการทบทวนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการติดตามตรวจสอบมาตรฐานทบทวนที่สำคัญ คณะกรรมการเดี่ยวเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านพิเศษด้านตาก)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แลบ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>กำกับดูแลการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรฐานการ ดำเนินงานที่สำคัญให้คงค่าทางฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมทางหลวงที่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการ ที่กำกับดูไม่รายงานการประชุมนักศึกษาเรียนรู้เด็กต่อไป โครงการทางสีลมอย่างอ่อนโยนเจริญ (ด้านพิเศษด้านตาก) ของ กรรมทางหลวง ด้วยที่อยู่ที่ ว.เมืองอ่อนโยนเจริญ จ.อุดรธานี แล้ว เสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบอนุรักษ์ หรือ อนุญาต ถ้าไม่มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา อนุรักษ์ หรืออนุญาตให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทบทวนรายงานที่ได้ยื่นขอ ทราบที่ 6 เดือน ห้ามระบุภารกิจสร้างและระดับดำเนินการ</li> </ul> <p>2. ไม่กระทบผู้คนทางหลวง (แลบ/หรือคนในบ้านที่เป็นผู้ดำเนิน โครงการ) มีความจำเป็นต้องปฏิบัติแบบเงียบไว้ใจโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่ต้องรับ ผู้อยู่อาศัยเจริญ (ด้านพิเศษด้านตาก) ของกรมมหาชน์ ต้องยึด อันดับต้นๆ ของ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>  <p>นายบิพัชช์ จิวัฒนาไพบูลย์ ( นายบิพัชช์ ) บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์เข้าห้องประชุม บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด เมษายน 2565</p>

รายการและตัวอย่างของสื่อที่ใช้สอนภาษาไทย เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด แผนที่ ภาพประกอบ วิดีโอ คลิปวิดีโอ หรือเสียง ฯลฯ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แสง ดูดค่าค่าฯ	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	<p>เมืองขนาดใหญ่ จ.อุบลราชธานี ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความต้องการสิ่งแวดล้อมทั่วไปอย่างมาก ให้เป็นศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลดภาระทางสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรถูกจัดมาดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่มีความจำเพาะ เช่น เครื่องจักร แม่เหล็กแม่เหล็ก ให้หันมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การผลิตเครื่องจักร รายละเอียดโครงการฯ ไม่ระบุรายจ่าย สำหรับการซื้อขาย ประมูลและจัดซื้อจัดจ่ายสิ่งแวดล้อมในรายจ่าย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาพิจารณาให้ความเห็นว่าให้เก็บจากคุณภาพรวมการผู้ที่นำภูมิภาคฯ มาใช้ประโยชน์ได้ดี ให้หันมาใช้ประโยชน์ที่ดีกว่าเดิม ประเมินต่อไปในอนาคต ให้หันมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง หรือหันมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง แล้วเดิมที่ประเมิน รับจดแจ้งการรับประทานที่เปลี่ยนแปลงต่อมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับไปจัดทำสำเนาเอกสารรับประทานที่นำมาตราไว้</li> </ul>	<p>เมืองขนาดใหญ่ จ.อุบลราชธานี ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความต้องการสิ่งแวดล้อมทั่วไปอย่างมาก ให้เป็นศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลดภาระทางสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรถูกจัดมาดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่มีความจำเพาะ เช่น เครื่องจักร แม่เหล็กแม่เหล็ก ให้หันมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ การผลิตเครื่องจักร รายละเอียดโครงการฯ ไม่ระบุรายจ่าย สำหรับการซื้อขาย ประมูลและจัดซื้อจัดจ่ายสิ่งแวดล้อมในรายจ่าย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาพิจารณาให้ความเห็นว่าให้เก็บจากคุณภาพรวมการผู้ที่นำภูมิภาคฯ มาใช้ประโยชน์ได้ดี ให้หันมาใช้ประโยชน์ที่ดีกว่าเดิม ประเมินต่อไปในอนาคต ให้หันมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง หรือหันมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง แล้วเดิมที่ประเมิน รับจดแจ้งการรับประทานที่เปลี่ยนแปลงต่อมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับไปจัดทำสำเนาเอกสารรับประทานที่นำมาตราไว้</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

၁၂၅၆ ဘဝရီ၏  
မြန်မာတို့၏ အမျိုးသိပ္ပါယ်




၁၃၅၅ ရှင်းခွဲ



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการตรวจทบทวนความเสี่ยงและตัดสินใจที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมาย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง (ดำเนินพิธีด้วยวันเดียว)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ ฤทธิ์ค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>โครงการ แล้วแต่กรณี จัดสร้างภายนอกรั้บบunker กษาด้วยติดตั้งการ หรือมาตรากรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความต้องการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน พัฒนาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน พัฒนาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ คณะกรรมการซึ่งนายกราช หัวหน้าที่ได้รับอนุมัติจากนาย ให้ความเห็นชอบก่อนการปฏิบัติและขอรับประ นามต่อการติดตั้งต่อ แล้วนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติพัฒนาระบบด้วยทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่เข้า ข่ายต้องเสนอคณะกรรมการรับรองเป็นไปตามที่ขอทาง ราชการ จะให้นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และเชื่อมต่อส่วนตัวตามระบบเป็นไปตามที่ขอทาง ราชการ เพื่อประกอบการพัฒนาและเฝ้าระวังติดตาม ต่อไป และเมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง รายการอีกด้วย หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยที่จะต้อง</p>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายณรงค์ พรีวิวงศ์ )

บุคคลธรรมดามีสิทธิเข้าร่วมงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพเชิงแบบตัวต่อตัวที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันและศูนย์ฯ ผู้ผลิตและจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสถาบันและศูนย์ฯ แห่งประเทศไทย (ตามที่ศูนย์ฯ กำหนด)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แล้ว คุณค่าทางๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดความเสี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ห้องครัวจะร้อนจนต้องใช้ความเห็นประดิษฐ์แล้ว หน่วยงานที่ไม่ อ่านหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุมัติ หรือ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งผลการ แก้ไขเพื่อยกเลิกสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทันท่วงทันโดยละเอียด หรือหากการรับรองมาติดและสิ่งแวดล้อมท่ามทับด้วย</p> <p>- กรณีโครงการหรืออิจกรรมใดได้ดำเนินการข้อง หน่วยงานขอรับรู้ ที่ศูนย์ฯ ดำเนินการสิ่งแวดล้อมให้ขาดดิ ให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรยากาศของการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาแล้ว แล้วการ เบสิคบล็อกรายละเอียดของโครงการหรือจัดการรีวิวการ ดำเนินการของหน่วยงานขอรับรู้ ที่ต้องจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ต้องเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เพื่อประมวลผลการพิจารณาตามระเบียบ คณบัญชีของกระทรวงการตั้งนี้ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุมัติ หรืออนุมัติ แล้วจึงออกโครงการ และไม่กรณี จัดสรุปรายงานการประเมินรับรุ้งและใช้ติดเครื่องการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ</p>	




THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนิกร พรีรุจก )  
ผู้บุคคลธรรมดานี้ได้รับการยืนยัน  
บริษัท ธรรมชาติ คณบัญชีและน้ำ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  
โครงการทางเลี่ยงเมืองอ่างานเจริญ (ด้านพืชต้นวัฒนา)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม แลบ คุณค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ อนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยความเห็นชอบของผู้อำนวย การประจำยศของกรมฯ หรือรับรุ้งมาตราการดังกล่าว และ นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวทราบ ต่อไปด้วย และมีผู้โครงการที่ขอจัดทำประเมินเบรก รายละเอียด หรือรับรุ้งมาตราการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ ผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ ความเห็นชอบฉบับลึก หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ดำเนิน การพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือห้ามงานเจ้าของ โครงการ แล้วแต่กรณี ท้องเดิมโครงการแก้ไขเบรก ต่อสาธารณะเพื่อกำหนดแนวทางและแนวทางการรับรองฯ และรับสิ่งแวดล้อมทราบด้วย
--	----------------------------	---	--



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนนดร ศรีวิวงศ์ )  
บุคคลบรรยายได้ผู้มีสิทธิรับจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัยต์แคนธ์ จำกัด  
เมษายน 2565


๙๒

( นายปิยะ พงษ์ จิวันนกไทรหาด )  
ผู้อำนวยการสำนักและแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ ศุภศาสตร์ฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. ในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ หากพบว่าโครงการทำให้แม่น้ำระเหาเสื่อมหรือเสื่อมมากขึ้น ร้องเรียนมาได้ กรมทางหลวง (และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง และผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ) ต้องดำเนินการรื้อถอนกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน และลงสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและชี้แจงว่าต้องดำเนินการอย่างไร พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>4. กรมทางหลวงต้องจัดตั้งหน่วยงานประจำที่รับผิดชอบพัฒนาการให้แล้วเสร็จก่อนก่อสร้าง เพื่อประสานผลประโยชน์ให้ประชุมในที่ที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาชุมชน ภาคเอกชน เป็นต้น จะได้ทราบวิธีการอสังหาริมทรัพย์และแผนการดำเนินงานของโครงการ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปใช้เมื่อส่วนร่วมในการสัมมนาสาธารณะตรวจสอบขั้นตอนนุ市场竞争 การเพื่อความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบและร่วมรับผิดชอบร่วมกัน</p>	


( นางปิยพงษ์ วิจิฒนกุลพศา )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

บุคคลจะร่วมด้วยลักษณะที่ทำรายงาน  
ปรับตัว ยอมรับความเปลี่ยนแปลง สำเร็จ



รายงานผลตรวจสอบความปลอดภัย มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเสียงเมืองอ่างงานเจริญ (ด้านทิศตะวันตก)

องค์ประกอบของทางเสียงแวดล้อม และ คุณค่าค้างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภารายภาพ</b>			
2.1 ธรณีวิทยา	<b>ระบบท่อมนต์ร้าว/ระบบท่อมนต์ร้าว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ธรณีวิทยา           <ul style="list-style-type: none"> <li>งานก่อสร้างโครงสร้างดิน ได้แก่ งานก่อสร้างสะพาน งานฐานราก ตอม่อและเสา บริเวณท้องถังดิน แรงดึงดูดทับดิน 202 (กม. 12+930) 1 เหงา สะพานเข้ามาทางด้านบน บันทึก 3.007 (กม. 7+040) จำนวน 1 เหงา และสะพานเข้ามาทางด้านล่าง 8 เหงา ได้แก่ หัวยเซ็นนอย(กม. 2+730) คลองท่าว่ายบ่อ(กม. 2+935) คลองหัววยลำปลายแท๊ก(กม. 10+400) คลองชลประทาน (กม. 1.1+160) คลองชลฯฯ โพธิ์ (กม. 11+305) หัวยังแสง (กม. 12+122) คลองชลประทาน(กม. 14+040) และคลองหัววยาม(กม. 20+325) และคลองหัววยแสง(กม. 0+180) ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างโครงสร้างดินทั้งหมดนี้มีการขุดเจาะดินเพื่อก่อสร้างฐานรากและตอม่อของสะพาน บริเวณที่จะทำการก่อสร้างใหม่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมที่อยู่ติดกัน แต่จะไม่สูญเสียสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</li> </ul> </li> </ul>	<b>ระบบท่อมนต์ร้าว/ระบบท่อมนต์ร้าว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ออกแบบเป็นโครงสร้างสะพานของโครงการ ให้คำนึงความปลอดภัย (Safety Factor) ในรั้ว 0.75 ของโครงสร้างความแข็งแรงและคงทน ความสามารถด้านทางแผ่นดินไหว</li> <li>(2) ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบชลประปาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง</li> <li>(3) ออกแบบเป็นโครงสร้างตามมาตรฐาน มาตรฐาน 1302-52 ในการออกแบบอาคาร ส่วนการออกแบบพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO LRFD</li> </ul>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนคร ศรีรัตน์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพรากาด )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแม่น้ำ ประจำ  
เมษายน 2565


รายงานการนำเสนอผลการประทับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานของประเทศไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ จดหมายเชิญชวนของกระทรวงทรัพยากรศาสตร์และน้ำ จังหวัดเชียงใหม่เมืองอ่องงานเจริญ (ดำเนินที่ศูนย์วันตก)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ ภัยคุกคาม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
2.1 ธรรมชาติทาง (ต่อ) ภัยคุกคาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แผ่นดินไหว กิจกรรมงานโปรดักส์รีไซเคิล ได้แก่ งานก่อสร้างเส้าเข็ม และงานรื้อถอน เหล็ก บริเวณทางแยกตัวบุบัดดี้บีก้าหงหลวง 202 (กม.12+930) 1 แห่ง สะพานชุมทางหลวงนบท อจ.3007 (กม.7+040) จำนวน 1 แห่ง และสะพานชุมทางหลวงนบท 12 แห่ง ได้แก่ (1) ห้วยชน้อย ที่ กม.2+730 (2) ห้วยปล่อง ที่ กม.2+935 (3) ห้วยปลาเด็ก ที่ กม.10+00 (4) คลองชลประทาน ที่ กม.11+160 (5) ห้วยโพธิ์ ที่ กม.11+205 (6) ห้วยวังแสง ที่ กม.12+122 (7) ห้วยวังแสง ที่ กม.0+180 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (8) ห้วยวังแสง ที่ กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (9) ห้วยวังแสง ที่ กม.0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) ห้วยวังแสง ที่ กม. 311+500 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (11) คลองชลประทาน ที่ กม. 14+040 (12) ห้วยชาม ที่ กม.20+325 อาจเป็นสถานที่เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่โครงการได้ ถึงแม้ว่าในบริเวณพื้นที่โครงสร้างจะไม่เคยเกิดแผ่นดินไหว และไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติใดๆ ไม่ต่างจากภัยธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการก่อติดต่ออย่างรุนแรงที่ไม่ติดต่อ แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้นมีภาระดูแลรักษาจังหวัดเชียงใหม่ในการเฝ้าระวังเพื่อเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ แต่ผู้ผลกระทบที่ได้รับความเสียหาย จังหวัดเชียงใหม่จะรับผิดชอบโดยส่วนตัว การติดตามและประเมินผล</li> </ul>		มาตราการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล




( นายปิยะพงษ์ จิรัชโนภาคต )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน ลิขิตีกรหมายเหตุ จำกัด  
เมษายน 2565

บุคลากรและผู้มีสิทธิ์เข้าห้องเรียน  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีวิชัยเดพท์ จำกัด  
๒๕๖๕ กุมภาพันธ์




( นางปิยะพงษ์ วิจันธ์นรภานาค )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน  
ปฏิบัติราชการแทน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ประจำปี พ.ศ. 2565

บุคคลธรรมดายังคงรักษาภาระงาน  
ประจำที่ บรรณาธิการ คอมพิวเต้นท์ จำกัด  
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565



( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์กุลพานาด )  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา  
ประจวบศรีราชา รัฐฯ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
ลงนามวันที่ ๒๕๖๖


ନାନ୍ଦନାର ଶର୍ଵିଜା  
ବୁଢ଼କଟରଙ୍ଗମିଳାମ୍ବାଲୀଗିର୍ଜିଟା  
ପରିବ୍ହାଗ ରହମାନାତି କୋଣତୁମ୍ବ  
ମେଘଧାମ 2565



องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน แหล่ง ศูนย์กลางการติดตาม	ผลการบทสื่อสารมวลชนที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อสารมวลชน	มาตรฐานด้านมาตรฐานและสภาพแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ) คุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลการบทสื่อสารมวลชนที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อสารมวลชน	มาตรฐานด้านมาตรฐานและสภาพแวดล้อม

( งานปีพยัคฆ์ วิจัยนักโทษฯ )  
ผู้อำนวยการสำนักเพื่องาน  
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออก  
เมษายน ๒๕๖๕

ພາສາລາວ  
ພົມພາສຸມ  
ປີ 2555



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่ากำจัด	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลักษณะ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ระบบดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ได้แก่ งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ รวมถึงการรื้อติดตั้งเส้นทางสื่อสารการคมนาคมขั้นสูง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการบนพื้นผิวจราจรทั่วทั้งหมด โดยไม่มีกิจกรรมใดที่จะบกวนทรัพยากรดินและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>ช่วงเวลาห้วงระยะเวลา 202 (8) ห้วงวันเสาร์ ที่ก.m. 0+228 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (9) ห้วงวันเสาร์ ที่ก.m. 0+633 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (10) ห้วงวันเสาร์ ที่ก.m. 3.11+500 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (11) คลองชลประทาน ที่ก.m. 14+040 (12) หัวสยาม ขา ที่ก.m. 18+900 (13) หัวขาม ที่ก.m. 20+325</p> <p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <p>(1) กรมทางหลวงต้องตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ เพื่อป้องกันการร้าวไหลของน้ำมันหรือน้ำมันเครื่องจากหลังคาที่น้ำฝน滴下 ไปสู่ถนน ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันได้</p> <p>(2) กรมทางหลวงจะต้องเข้ามาดำเนินการกำจัดการบpaneปืนหันทันที ใน</p>	<p>ช่วงเวลาห้วงระยะเวลา 202 (8) ห้วงวันเสาร์ ที่ก.m. 0+228 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (9) ห้วงวันเสาร์ ที่ก.m. 0+633 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (10) หัวสยาม คลองชลประทาน ที่ก.m. 14+040 (12) หัวสยาม ขา ที่ก.m. 18+900 (13) หัวขาม ที่ก.m. 20+325</p> <p>ช่วงเวลาห้วงระยะเวลา 202 (8) ห้วงวันเสาร์ ที่ก.m. 0+228 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (9) ห้วงวันเสาร์ ที่ก.m. 0+633 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (10) หัวสยาม คลองชลประทาน ที่ก.m. 3.11+500 ช่วงเวลาห้วงเวลา 202 (11) หัวสยาม คลองชลประทาน ที่ก.m. 14+040 (12) หัวสยาม ขา ที่ก.m. 18+900 (13) หัวขาม ที่ก.m. 20+325</p>	

( นางปิยพงษ์ วิจันธ์กุลพากา )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่และเด็ก  
บัญชีตั้งเรือง รัฐมนตรีประจำกระทรวง  
มหาดไทย 2565

นางนภัส พรรดา  
บุคลากรรวมตัวผู้เชี่ยวชาญบริษัท  
บริษัท ธรรมชาติ จำกัด  
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานและตรวจสอบราบที่ปรังແຈ້ງເຕັມທີ່ກໍາໄລ ມາດຽວການປັບປຸງທີ່ກໍາໄລ ແລະມາດຽວການທີ່ຕິດຕາມທຽບປະເທົ່າງວິທີ່ກໍາໄລ  
ໂຄງການທາງເສື່ອແຜນແຍ້ງຂໍ້າພົກຮະຫັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມາດຽວການທີ່ຕິດຕາມທຽບປະເທົ່າງວິທີ່ກໍາໄລ

(ຕ້ານທີ່ຕິດຕາມຈະຈິງ)

องค์ประกอบที่ส่งแผลต่อมา แล้ว คุณค่าทาง	หลักทรัพยากรสิ่งแผลที่สำคัญ	มาตรฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นน้ำดื่ม	มาตรฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นน้ำดื่ม	มาตรฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นน้ำดื่ม
2.3 น้ำผึ้งดิน	เป็นดินและผิวนன ກ່ອໄໝເຖິກຕາປັນປົນໃນດິນ ແຕ່ອາສີນການເກີດ ເຫດການດັ່ງກ່າວໃດທີ່ນ້ຳນອນມາກ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ນເສີມຄວາມທາໃນວະດັບຕໍ່າ	ຮະບະກ່ອນກ່ອສັງເກົາ/ຮະບະກ່ອສັງ ອຸທະວຍຫານີ້ສິ້ວິດິນ	ຮະບະກ່ອນກ່ອສັງເກົາ/ຮະບະກ່ອສັງ	ຮະບະກ່ອນກ່ອສັງເກົາ/ຮະບະກ່ອສັງ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ກາງເຮືອມກາຣ໌ຍ້ອຍສັ່ງປົກສັ່ງເຖິງດົກຫາງ/ສາດຮຽນປົກ ກີຈຈຽນ ດັ່ງລ່າຍ່າວັດໃນກາຣອູບເບີເນັນລຳນັ້ນທີ່ເນັນຫາງໂຄງກາຣຕັດຝ່ານທີ່ຈະສືນ ໄດ້ແກ່ (1) ຫ້ວຍເຫັນຍ່ອທີ່ມ.2+730 (2) ຫ້ວຍບອກທີ່ມ.2+935 (3) 13 ແກ່ ສູງວາງນີ້ເຫັນສັດຈຸກາກເວົ້ວຍຫາກສັງໄປນີ້ແລ້ວຈ້າກລ່າວໃດ ຮຽນຄົງອານຸມາກາຮຽນທະກອນດິນຈາກການໜຸ່ດແລະຄົມທີ່ອ່ານປະຕິບັນຫຼວດສື່ ແລກສົ່ງ ອາຈສົ່ງສົ່ງໃຫ້ຕົວມາເສີຍຫ່ົງກາປະສົງແລ້ວສົ່ງຫຼຸດກາພອຖະກິວຢາ ຍອນນີ້ໃນບົວເມລັກນີ້ທີ່ເນັນຫາງໂຄງກາຣຕັດຝ່ານທີ່ 13 ແກ່ "ນີ້ມີດີ ເປັນຕົ້ນນີ້ກໍາຮາຫວີ້ມີຄຸນຄ່າທາງນີ້ເວົ້ວຫຍາ ຂອບເບື້ອພົນທີ່ໄດ້ດິນໃນນັກ ບັນຍາຍອນນັກສົ່ງຫານທີ່ກໍາຮັດຕອກຮະບັນດອນຫຼາຍ້ສັ່ນ ຈຶ່ນເສີມຄວາມທີ່</li> <li>ກີຈຈຽນກາຣ໌ຍ້ອຍສັ່ງປົກສັ່ງເຖິງດົກຫາງ 12 ແກ່ ໄດ້ແກ່ ໄດ້ແກ່ (1) ຫ້ວຍເຫັນຍ່ອທີ່ມ.2+730 (2) ຫ້ວຍບອກທີ່ມ.2+935 (3) ຫ້ວຍບາແຕດທີ່ມ. 10+400 (4) ຄລອອງສົລປະການທີ່ມ.11+160 (5) ຫ້ວຍບອກທີ່ມ.11+160 (6) ຫ້ວຍວັງແສງທີ່ມ.12+122 (7) ຫ້ວຍວັງແສງທີ່ມ.0+180 ຊ່ວງຫາກຄວາມ ປົ້ນກັນກາຮະບັນດອນຫຼາຍ້ສັ່ນຫຼຸດກາພອຖະກິວຢາ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ມາດຽວການທີ່ມີຄົນຫຼຸດ ມາດຽວການທີ່ມີຄົນຫຼຸດ</li> <li>ມາດຽວການທີ່ມີຄົນຫຼຸດ ມາດຽວການທີ່ມີຄົນຫຼຸດ</li> <li>ມາດຽວການທີ່ມີຄົນຫຼຸດ ມາດຽວການທີ່ມີຄົນຫຼຸດ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ຫ້ວຍປະແດກ ກມ.</li> <li>10+400</li> <li>ຫ້ວຍສາມາ ກມ. 18+900</li> <li>ຫ້ວຍວັງແສງ (ກມ.0+228</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ ທີ່ມ.202)</li> <li>ຫ້ວຍວັງແສງ (ກມ.0+633</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ ທີ່ມ.202)</li> <li>ຫ້ວຍວັງແສງ (ກມ.0+325 ທີ່ມ.202)</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ ທີ່ມ.202)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ຫ້ວຍປະແດກ</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ</li> <li>ຫ້ວຍຫານີ້ສົກຕ່າງປັບປຸງ</li> </ul>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายณรงค์ ศรีอธิวงศ์ )


บุคคลธรรมด้าມີສືບຕິຈິດທໍາງຍາງນາ  
ບໍລິຫານ ດັບຕິການທາງຫລວງ  
ມິຖຸນາ 2565

.....  
.....

( นายபியங்க் ஜித்துனாடுபால )


ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่นews  
บໍລິຫານ ດັບຕິການທາງຫລວງ  
ມິຖຸນາ 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์พิศาล )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่กลองฯ  
ปฏิบัติราชการแทน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ  
สมานะบัน 2565



รายงานการตรวจสอบงบประมาณที่สำคัญ มาตรฐานและกิจกรรมที่ดำเนินมาแล้วก่อนหน้า ตามโครงการติดตามตรวจสอบงบประมาณที่ดำเนินมาแล้วก่อนหน้า โครงการที่เบิกจ่ายเงินอ่อนหนาจะเริ่ม (ต้นที่ติดตามวันเดียว)

องค์ประกอบบางส่วนของ แสง ฤทธิ์คำคำงฯ	ผลการทบทวนแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบเสื่อม	มาตรการลดความเสี่อม ผู้รับผลกระทบ
2. น้ำผึ่วติน (ต่อ)	<p>ผลการทบทวนความปัจุบันที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูซึ่งวัสดุก่อสร้างและสถานศูนย์น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การเตรียมงานรื้อยิ่งสิ่งปลูกสร้างที่สิ่งติดขวางทางน้ำ สถาปัตย์ เป็นการบริโภคและน้ำทิ้ง 13 แห่ง ที่แบ่งเส้นทางเดินผ่าน ว่าทำให้แม่น้ำตื้นๆ จาง การรื้อยิ่ง ร่างกายคงไม่สามารถเดินได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ คุณภาพน้ำได้ แต่เป็นจังหวะที่น้ำไม่ได้เป็นแหล่งน้ำสำหรับแม่น้ำได้ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ตัวน้ำ แต่อย่างใด แหล่งน้ำสามารถทับค่อนข้างลึก จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ</li> <li>งานก่อสร้างและพาน้ำสำน้ำ ที่ได้แก่ (1) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 2+730 (2) ห่วงยาง ที่กม. 2+935 (3) ห่วงยางแดด ที่กม. 10+400 (4) คล้องชลประทาน ที่กม. 11+160 (5) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 12+122 (7) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 11+305 (6) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 12+122 (7) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 0+180 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (8) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (9) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 3.11+500 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (11) คล้องชลประทาน ที่กม. 14+040 (12) ห่วงยางและท่อ ที่กม. 20+325 ห่วงยางก่อสร้างจังหวัดตีนเขาข่ายได้ สะพานเพื่อรองรับการร่วงหล่นของเศษหินที่ไม่สามารถหลอก หล่นลงดินแล้ว เช่น เศษหิน เศษหินก้อนรากตress แรดและราก ก่อสร้างขนาดเล็ก เพื่อบริโภคในการก่อสร้างทางน้ำ รวมถึง ศูนย์พักน้ำและน้ำตกที่เป็นต้นทางกันน้ำ</li> </ul>	<p>(8) จัดอบรมก่อสร้างที่อยู่ใกล้แม่น้ำ  หากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างในช่วงฤดูฝนให้หลีกเลี่ยงช่วงที่มีฝนตก และให้หยุดการก่อสร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการรักษาดูแล           <ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อสร้างจังหวะต่อจังหวะ แต่ละจังหวะต้องใช้เวลา 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมทั้งในแต่ละฤดู และจัดการก่อสร้างจังหวะต่อจังหวะต่อไป</li> <li>กิจกรรมทางชุมชนจังหวะต่อจังหวะต่อไป</li> <li>ผู้ดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul>	<p>2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมทั้งในแต่ละฤดู และจัดการก่อสร้างจังหวะต่อจังหวะต่อไป</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนรนทร์ พรีริวงศ์ )


บุคคลธรรมดานายสืบพิริพัฒนา

บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปแอนด์ จำกัด

(นายบิรุพงษ์ จิรัณนกไพบูลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อราษฎรตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (ด้านพิศวงวันเดียว)  
โครงการที่อยู่ในอุปทานเจริญ (ด้านพิศวงวันเดียว)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ bullet สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการลดความรุนแรง
2.3 น้ำผิดตัว (ต่อ)	<p>ให้น้ำมีความชื้นมากขึ้น รวมทั้งน้ำมันจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ อาจทำให้มีความชื้นเพิ่มมากขึ้นจนอยู่ในประมาณหนึ่งไม่นานได้ ย่างไร ก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งควรนำไปใช้ในการ ก่อสร้างสะพานน้ำมันสำหรับ 12 แห่งทั้งน้ำนัน พัง จึงคาดผลกระทบที่บูรณะด้านน้ำจะมีผลต่อ น้ำดี 200 กิโลเมตร ดังนี้ที่ 1 คุณภาพน้ำผิดตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับกิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับเรามหาหลวงชุมชนายเลข 202 (กม.12+930) มีงานสะพานข้ามแม่น้ำโดยใช้เสาเข็มเจาะทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ (1) ห้วยชันแสง ที่กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 และ (2) ห้วยวงศ์ ที่กม. 0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 ทำให้อาจเกิด การถลอกดินบริเวณแม่น้ำ ดังนั้นโอกาสที่เกิดการหลักลากลังสูงเหล่าน้ำที่ไม่มีความชื้นมากขึ้นและเกิดกระบวนการดูดซึมน้ำจากดินที่ดินด้วยตัวเอง ตามที่ระบุไว้ในแบบร่างของสันทางท่านนั้น จึงมีผลกระทบต่อป่ากล้าสัตว์ในบางบริเวณของสันทางท่านนั้น จึงมีผลกระทบต่อป่ากล้าสัตว์ที่จัดการร่วมกันโดยทั่วไปในบางพื้นที่ของงานโครงสร้าง</li> <li>กิจกรรมปรีเวนบนพื้นดินงาน/สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน หรือปูเป็นปืนน้ำทึบ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและ</li> </ul>	<p>(Raschel Net) โดยเป็นตาข่ายทำจาก HDPE สีเข้มความหนาแน่น แต่สามารถน้ำหนักดูเป็น PE Raschel net เพิ่มเติมป้องกันไฟไหม้ โดยมีความกว้างของตาข่ายมากกว่า 10,000 ตา ต่อ 1 ตารางเมตร สามารถรองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลเมตร ตั้งแต่ที่ 1 ตารางเมตร ดังนี้ที่ 1 คุณภาพน้ำผิดตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบต่อไปในประดิบ ผลกระทบเบื้องต้นของกิจกรรมก่อสร้างจะเป็นปัจจัยสำคัญของครั้นที่ป้องกันผลกระทบเบื้องต้นของกิจกรรมก่อสร้างและต้องประเมินผลอย่างต่อเนื่องครั้นที่ป้องกัน การร่องคล่องตัวของน้ำที่ก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ำที่ 12 แห่ง ได้แก่ (1) ห้วยชันแสง ที่กม. 2+730 (2) ห้วยบ่อ ที่กม. 2+935 (3) ห้วยปลัดเดก ที่กม. 10+400 (4) คลองต่อประทาน ที่กม. 11+160 (5) ห้วยไคร์ ที่กม. 11+305 (6) ห้วยน้ำแสง ที่กม. 12+122 (7) ห้วยวังแสง ที่กม. 0+180 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (8) ห้วยแสง ที่กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (9) ห้วยแสง ที่กม. 0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) ห้วยแสง ที่กม. 311+500 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (11) คลองต่อประทาน ที่กม. 14+040 (12) ห้วยชัน ที่กม. 20+325</li> </ul>	<p>มาตรการลดความรุนแรง</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายณรงค์ ศรีธีร์ )  
บุคลากรร่วมดำเนินการที่จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คณฑ์และเทคโนโลยี จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนาคุพิศาล )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าค้างฯ		ผลการบทสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 น้ำผิวดิน (ต่อ)	ชุมชนผู้อยู่อาศัยและผู้อพยพ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดั้นน้ำ คิดเป็นความต้องการใช้น้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน/แห่ง แต่ไม่พบร่องน้ำที่เก็บริเวณเพื่อชั่งบานพัก ค่าน้ำ/สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง ในราย 500 เมตร จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ	(1) ห้ามให้คนงานนำอุปกรณ์ที่อาจสูญเสียไปในพื้นที่ ไม่เสียสูญเสียเงินนา	(2) ห้ามให้คนงานนำอุปกรณ์ที่อาจสูญเสียไปในพื้นที่ ไม่เสียสูญเสียเงินนา	มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนาภรณ์ "พากา" )  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ  
นายปรีดีภรรตาภรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง  
นายประชาราตน์ พากา 2565

( นางนันรร ศรีวิชัยวงศ์ )  
บุตรคนลับธรรมชาติผู้มีสกุลวิจิตรที่  
บริษัท ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายได้ 2565



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

ຮຽນການແສດງຈະກົດອະນຸມາຕຽບກັບສິ່ງແລ້ວຕົກລົງໄດ້ເປັນຫຼືກົດວ່າມີກຳນົດໃຫຍ່ ແລ້ວມະນຸດຕາງທີ່ຕົກຕາມຈະຮັດຕະຫຼອມ  
ໂຄງການຮາກສູງຂອງອົບປານຈະເວົ້າໄວ້ (ຕໍ່ນີ້ພິດຕະຫຼອງ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ <sup>ศูนย์กำจัดฯ</sup>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 น้ำเสียดิน (ต่อ)	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม แบบ 1 ระบุ “แหล่งต้นน้ำบริโภค” ที่พัฒนาและปรับปรุงงานกับสำนักงานเขตบาทรหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่ต้องมีหน่วยงานที่สามารถเข้ามาดำเนินการ เพื่อขอนบญาตตัวบุริการรับผิดชอบอย่างทันทีให้กับผู้ที่เกิดขึ้นไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>มาตรฐานการเผยแพร่</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรควบคุมให้มีน้ำการก่อสร้างบ่อตัดตอกห้องน้ำรีดซับที่บ้านและพื้นที่บ้านครัวห้องน้ำด้วยวัสดุแสง (กม.0+228 ช่วงทางแยกต่างระดับ หล.202) และสะพานข้ามคลองท่าวัยรังแสง (กม.0+633 ช่วงทางแยกต่างระดับ หล.202) โดยพิจารณาจากโครงสร้างมีโครงสร้างทางที่ไม่สามารถรักษาความสะอาดได้ตามเงื่อนไขของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินที่ต้องการรักษาความสะอาด เช่น กิจกรรมดูแลรักษาไม่การหม่ำเดินบนอุโมงค์เสียชุมส่วนบุคคลที่ต้องการรักษาความสะอาด 2 บ่อ เบื้องต้น 15x15 เมตร กันบ่อน้ำขนาด 3x3 เมตร สีก 3 เมตร หรือพื้นที่จราจรตามพื้นที่ ส่วนบ่อที่ 2 มีขนาด 12x12 เมตร กันบ่อน้ำขนาด 4x4 เมตร สีก 2 เมตร หรือพื้นที่จราจรตามพื้นที่ เพื่อรับรองและประเมินความเรียบร้อย</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ตั้งหน้างานบริโภคพื้นที่สำนักงานบ้านกลางเมืองหลัง 1 บ่อ ที่แหล่งต้นน้ำบริโภค ที่พัฒนาและปรับปรุงงานกับสำนักงานเขตบาทรหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่ต้องมีหน่วยงานที่สามารถเข้ามาดำเนินการ เพื่อขอนบญาตตัวบุริการรับผิดชอบอย่างทันทีให้กับผู้ที่เกิดขึ้นไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>มาตรฐานการเผยแพร่</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรควบคุมให้มีน้ำการก่อสร้างบ่อตัดตอกห้องน้ำรีดซับที่บ้านและพื้นที่บ้านครัวห้องน้ำด้วยวัสดุแสง (กม.0+228 ช่วงทางแยกต่างระดับ หล.202) และสะพานข้ามคลองท่าวัยรังแสง (กม.0+633 ช่วงทางแยกต่างระดับ หล.202) โดยพิจารณาจากโครงสร้างมีโครงสร้างทางที่ไม่สามารถรักษาความสะอาดได้ตามเงื่อนไขของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินที่ต้องการรักษาความสะอาด เช่น กิจกรรมดูแลรักษาไม่การหม่ำเดินบนอุโมงค์เสียชุมส่วนบุคคลที่ต้องการรักษาความสะอาด 2 บ่อ เบื้องต้น 15x15 เมตร กันบ่อน้ำขนาด 3x3 เมตร สีก 3 เมตร หรือพื้นที่จราจรตามพื้นที่ ส่วนบ่อที่ 2 มีขนาด 12x12 เมตร กันบ่อน้ำขนาด 4x4 เมตร สีก 2 เมตร หรือพื้นที่จราจรตามพื้นที่ เพื่อรับรองและประเมินความเรียบร้อย</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์พุฒา )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแห่งนี้ ยินดีต้อนรับท่านมาเยี่ยม  
ชม ประจำปี พ.ศ. 2565

၂၅၆၅ ပြည်ထောင်



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และ ศูนย์ค่ากลางฯ	ผลกระทบสื่อimage และตัวตนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สื่อผลักดันให้เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สื่อผลักดันให้เกิดขึ้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
2.3 น้ำผึ้งวิติน (ต่อ)			<p>ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ให้ก่อสร้างต้นขั้วครัว (Berm) บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งต้องฝ่าช่องทางหลักของแม่น้ำแต่เพียงที่แนวเส้นทางตัดสั้นที่สุด 13 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติทางน้ำได้ในกรณีที่แม่น้ำมีระดับน้ำสูง 13 เมตร ได้แก่ (1) ห่วงเชือกอยู่ที่กม. 2+730 (2) ห่วงบ่อที่กม. 2+935 (3) ห่วงปลดแตก ที่กม. 10+400 (4) คล้องชลประทาน ที่กม. 11+160 (5) หัวยิปซี ที่กม. 11+305 (6) หัวยังและที่กม. 12+122 (7) หัวรั้วและที่กม. 0+180 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (8) หัวรั้วและที่กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (9) หัวรั้วและที่กม. 0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) หัวรั้วและที่กม. 3.11+500 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (11) คล้องชลประทาน ที่กม. 14+040 (12) หัวยิปซี ที่ กม. 18+900 (13) หัวยิปซี ที่กม. 20+325 ตั้งรูปที่ 3</p>	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สื่อผลักดันให้เกิดขึ้น ผู้ผลกระทบ

( นางปิยพงษ์ จิวัฒน์ภู่พากา )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน  
ปฏิบัติราชการแทน ยังคงรับผิดชอบงานทั้งหมด  
มาจนถึงปี 2565


บุคคลธรรมดายังคงใช้จัดทำสิ่งของทางการค้าและสิ่งของทางการเมืองได้ แต่ในส่วนของการบริโภคแล้ว มนุษย์ทั่วไปจะต้องหันมาใช้สิ่งของทางการเมืองมากขึ้น



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานการเบรเดดองค์กรและหน่วยงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ แม่มาตราการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเสียงเมืองอ่องางงานเจริญ (ดำเนินพิเศษวันเดียว)

องค์ประกอบของทางเสียงและน้ำเสียง แหล่งค่าค้างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วัชย์ทำเบี้ยนกานการและน้ำเสียงรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นคือปริมาณรถจราจรที่มาไปสื้นทางโทรศัพท์ การะสั่งผู้คนจำนวนมากในส่วนของภาระปรับเปลี่ยนของมูลค่าต่างๆ ได้แก่ ผู้คนสองฝ่ายเดินทาง ของเสียง สังกะสี ตะกั่ว เศรษฐี แม่บ้าน “ล่า” วางติดการบ้านเป็นอุปกรณ์แสดงเหล่านักเสียงแห้ง แนวโน้มที่ต่อต่อสำหรับทั้ง 13 แห่ง แต่อย่างไรก็ตามมีผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีบริเวณเพียงเล็กน้อยและมีความเข้มข้นต่ำมาก เนื่องจากถูกเรื่องจากน้ำฝนปริมาณมากที่ตกลงมาเป็นประจำทำให้ชั่งๆฝน บางส่วนเป็นภัยคุกคายไม่คาดการ อีกทั้งน้ำเสียงสีฟ้าผู้คนจะรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ใช้รถบัสที่สูงและสีฟ้า ดังนั้น จึงไม่สามารถลดผลกระทบต่อถนนพานาดีวิน</li> <li>กิจกรรมในระบบทดามน้ำกันและบำรุงรักษา ได้แก่ งานบำรุงรักษาภายนอก งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ รวมถึงริบบิ่นงานภาระที่ซึ่งปรับโดยทั่วไปจากโภชนาฑ์ จึงก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูทิ扬 ภัย น้ำท่วม และดูดอากาศผ้าผ้าเดิน เนื่องจากดำเนินการอยู่บนผิวจราจรท่าน้ำ จึงไม่สามารถลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูทิ扬ของผู้เดินและเดินทาง</li> </ul>	-	-	-



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร พรีริวงศ์ )  
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิ์ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ ครอบคลุมและน้ำเสียง  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิรัมภุกุล )  
ผู้อำนวยการสำนักแมลงไฟ  
ปฏิบัติราชการแทน วิธีดีกุลมหังหาวงศ์  
เมษายน 2565

ພະແນກຕົວເທິງ ພະຍານ ອົບປະກອດ ເພື່ອມາຮັດຕະຫຼາດໄປ  
ໃນສະເພາະການຄໍ້າກົງລົງທະບຽນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າ

บุคคลธรรมดายังสืบทิ้งทำรา  
บูชาตั้งแต่ปัจจุบันไป




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดภัยคุกกระเบื้องมวลรวม และมาตรการติดตามตรวจสอบหากมีแนวโน้ม โครงการติดตามตรวจสอบหากมีแนวโน้ม

โครงการเสี่ยงภัยอย่างงานเจริญ (ดำเนินที่ศูนย์วันเด็ก)

องค์ประกอบของทางสื่อแวดล้อม และ คุณค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 ผลกระทบและภาระภาค		<p>(6) ติดตั้งแผ่นปืนใหญ่ที่ล็อก 4 ชั้นของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง อุปกรณ์ของสร้างและพนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(7) จัดสถานที่เพื่อพักก่อสร้างและ camp site เพื่อใช้สำหรับคลัง วัสดุและห้องครัวต้องการซึ่งต้องมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และ camp site เพื่อบรรจุบ้านให้เหมาะสมที่ต้อง<sup>ก่อนที่ร่องรอยจะซึบซอก</sup> รถดักทันบินรีเวณถนนสายสาธารณะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wind speed / Wind Direction</li> <li>● ความตื้นของการตรวจสอบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>2 ครั้ง/ปี เป็นเวลา 5 วัน</li> <li>ต่อเนื่อง ออกรอบครุ�ตุ่นและระบุ แหล่ง ตลอดระยะเวลา คาดว่าจะ ไม่เกิด</li> </ul> </li> <li>● หน่วยงานรับผิดชอบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมท่านหลวงปู่ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul>




THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร พรีรังษ์ )  
บุคคลผู้รับมอบหมายที่รับผิดชอบรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีสุเมตตา จำกัด  
เมษายน 2565

๙๘

( นายปิยะพงษ์ จิตมนต์พาลา )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน สถาบันตีกรรมทัศน์  
เมษายน 2565

( ນາຍປីរឃុំពេជ្យ ជួយចានក្រោមធម្មកត )



**THAMMACHARI**  
CONSULTANT CO.,LTD.

บุรีรัชต์ บุรีรัชต์ คุณหญิงเจ้าฟ้าฯ จ้ำกับ

รายงานการนำเสนอการประชุมที่สำคัญ มติ理事会ป้องกันและยับยั้งภัยผู้ดูแลสถาบันตามมาตรฐานและมาตรฐานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต่อไป  
โครงการทางศีลธรรมเมืองอุบลราชธานี (ดำเนินการด่วนทันท่วงทัน)

องค์ประกอบหน้าร่องแนวต่อม แสง ฤาษีคำชา	ผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)		<p>โนนโพธิ์ และหนอง 4 บ้านโพธิ์ลีลา เพื่อติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่</p> <p>ทางเลี้ยวเข้าทาง ตั้งรูปที่ 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความต้องการตรวจสอบ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ต่อเนื่องรอบครึ่งปี ผ่านทาง ไปรษณีย์ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน</li> <li>- L90</li> </ul>
		<p>ห้องน้ำรับผิดชอบ</p> <p>กรรมการตรวจสอบโดยจัดทำบุคคล ที่ 3 (Third Party) เป็น ผู้ดำเนินการ</p>	<p>ประเมินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดตรวจสอบ - หมู่ 3 บ้านซืออกนอก กม. 8+200</li> </ul>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนาคุณพาต )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่ข่ายฯ  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
ประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานการตรวจสอบงบประมาณที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนโดยผลกระทบทางมนุษย์และด้านเศรษฐกิจ แม่มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการท่าเรือยมอ่องอ่างเจริญ (ดำเนินพิเศษวันเดียว)

องค์ประกอบของท่าเรือทั้งหมด และ รายค่าใช้จ่าย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ) รูปค่าใช้จ่าย	พื้นที่ 3 บ้านเชือก (กม.8+200) หมู่ 3 บ้านบ้านโพธิ์ (กม.11+150) และหมู่ 4 บ้านโพธิ์ศิลา (กม.12+500) โดยมีค่าระดับเสียงในปี พ.ศ.2568 – พ.ศ.2587 อยู่ในช่วง 68.5 – 71.3, 68.2 – 71.1 และ 67.8 – 70.6 เดซิเบล เอฟ ดูดหูหมู่ 3 บ้านเชือก หมู่ 3 บ้านโพธิ์ศิลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน ให้ความสูง 2.0 เมตร บริเวณหมู่ 3 บ้านเชือก พื้นที่ 3 บ้านบ้านโพธิ์ และหมู่ 4 บ้านโพธิ์ศิลา เพื่อรักษาระยะห่าง ในการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ผู้รับผลกระทบต้องทราบในระยะคำแนะนำ	(2) กำหนดให้มีการลดตัว�数งานเพิ่มในเสียงที่ขอบบน โดยเสียงไปที่วัดกันเสียงเป็นแนวโน้มครึ่งต่อครึ่ง ความหนา 15 มิลลิเมตร ที่น้ำค่า Transmision loss เท่ากับ 30 เดซิเบล เอฟ ดูดหูแบบเป็นกำแพง กันเสียงแบบพัฒนา ฝึกหัด 3 "บ้านเชือก พื้นที่ 3 บ้านบ้านโพธิ์ และหมู่ 4 บ้านโพธิ์ศิลา เพื่อรักษาระยะห่าง ● เสียงในระยะคำแนะนำ  (2) กำหนดให้มีการลดตัว�数งานเพิ่มในเสียงที่ขอบบน โดยเสียงไปที่วัดกันเสียงเป็นแนวโน้มครึ่งต่อครึ่ง ความหนา 15 มิลลิเมตร ที่น้ำค่า Transmision loss เท่ากับ 30 เดซิเบล เอฟ ดูดหูแบบเป็นกำแพง กันเสียงแบบพัฒนา ฝึกหัด 3 "บ้านเชือก พื้นที่ 3 บ้านบ้านโพธิ์ และหมู่ 4 บ้านโพธิ์ศิลา เพื่อรักษาระยะห่าง 12+500  ● ตัดต้นรากต้น - ระยะที่บ้านเชือกสุด (L <sub>MAX</sub> ) - ระยะที่บ้านบ้านโพธิ์สุด (L <sub>MIN</sub> ) ● ตัดต้นรากต้นที่ยกกลังเข้า - ระยะที่บ้านบ้านโพธิ์สุด (L <sub>MIN</sub> ) ● ความถี่ในการตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นทุก 5 ปี	หมู่ 3 บ้านบ้านโพธิ์ กม. 11+150 หมู่ 4 บ้านโพธิ์ศิลา กม. 12+500 ● ตัดต้นรากต้น - ระยะที่บ้านเชือกสุด (L <sub>MAX</sub> ) - ระยะที่บ้านบ้านโพธิ์สุด (L <sub>MIN</sub> ) ● ความถี่ในการตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นทุก 5 ปี



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนนทร์ พรัชิต )

บุคลากรและผู้มีสิทธิ์ที่ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณพันธุ์เด่น จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิ้วัฒนาศักดิ์ )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานการทดสอบการทดสอบที่สำนักงานมาตรฐานและเเพรอพัฒนาฯ ผ่านมาตราการติดตามมาตรฐานเเพริ่มเเพริ่นเเพริ่น  
โครงการทางศีรย์เมืองเมืองอ่างานเจริญ (ด้านบริษัทและวันนัก)

องค์ประกอบของทางศีรย์เมืองและ คุณค่าทางเเพริ่น	ผลการทดสอบที่สำนักงาน และเเพริ่น	มาตรฐานป้องกันและเเพริ่นของทางศีรย์เมือง และเเพริ่น	มาตรฐานของทางศีรย์เมืองและเเพริ่นของทางศีรย์เมือง
2.6 ความลื้นเส้นสะท้อน	จะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง/จะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็จะกรรมงานซึ่งทางผู้ใช้ได้ความสั่นสะท้อนสูงสุด คือ การบดอัด โนน จกอุปกรณ์ถูกากลล์สั่นสะท้อน (Vibratory Roller) ซึ่งส่องกลไห้ปริมาณ หน่วง 3 บัญชีเดือนอก (กม. 8+200) ไดร์บิคาวน์สั่นสะท้อนสูงสุด ไดร์บิค คาวน์เรื่องนุ่มนวลสูงสุดเท่ากับ 0.2608 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อนำมาเทียบกับ ไบต์แมตริกซ์ของ Richter & Meister พบว่า จะต่บความลื้นสะท้อนนี้ อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ และแม้อีกจุดหนึ่งจะเป็นมาตรฐาน ความลื้นสะท้อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า จะต่บความ ลื้นสะท้อนต่อกันไม่ส่งผลเสียหายต่ออาคารหกประภาก ตั้งแต่ จึง กำหนดให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ	จะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง/จะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง (1) ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบปั๊บเครื่องเพื่อติดตามสิ่งแวดล้อม (2) ล้ำคันที่หนากรอบราก แลดบิคาวน์เรื่องนุ่มนวลสูงสุด ก่อสร้างให้อยู่ในอัตรารากที่ภูมายกข้างหนด เพื่อลดผลกระทบต่อบ้าน ความลื้นสะท้อน (3) บำรุงรักษาผู้ lavorator ที่ชำรุด ชรุชรรหรือเป็นหคอมบบ บน เส้นทางการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์มือสองสำหรับในส่วนภาคใต้ เพื่อ ป้องกันการแตกหักซึ่งก่อให้เกิดความลื้นสะท้อนจากการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง (4) กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดความลื้นสะท้อน เช่น การก่อสร้างถนนรากวัสดุสำเร็จเมือง ห้องใต้ดินการก่อสร้างใน เวลากลางวันเท่านั้น (08.00-17.00 น.)	จะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง/จะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ● จุดตรวจสอบ หน่วย 3 บัญชีเดือนครึ่งบุญเรือจ กม.0+000 วัดเข็มกันอากาศ 7.050 หน่วย 10 บัญชีเดือน กม.17+025 หน่วย 1 บัญชีเดือนหน่วยแห่ง กม.25+000 ดัชนีตรวจสอบ - ความเร็วของน้ำคาดสูงสุด (Peak Particle Velocity หรือ PPV) ที่ 3 แผ่น - ความรุนแรง คือ นความ สั่นสะท้อน ที่ 3 แผ่น



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนันคร พรีวิวงศ์ )

บุคคลผู้ร่วมดำเนินการที่รับผิดชอบรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณธนิตา จำกัด

หมายเหตุ หน้า 3 แผ่น


๙๒


( นายปิยะพงษ์ จิรัชนาภิเษก )

ผู้อำนวยการสำนักเเพริ่น  
บริษัท ธรรมชาติ คุณธนิตา จำกัด

หมายเหตุ หน้า 3 แผ่น

รายงานแสดงผลการทบทวนความที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จตามมาตรฐานของประเทศ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนความที่สำคัญ  
โครงการทางเสียงเมืองอ่างขางเจริญ (ดำเนินพิศดูวัฒนา)

องค์ประกอบหน้าสิ่งแวดล้อม และ <sup>คุณค่าฯ</sup>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความเสี่ยงที่/non (ต่อ)		<p>● ความไม่สงบระหว่าง 2 ครึ่ง/ปี เป็นเวลา 5 วัน ที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงที่สุด</p> <p>● ห่วงงานรับผิดชอบ กองทัพอากาศได้จัดจ้างบุคคลที่ 3 (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุชั้น級 (Displacement)           <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ 3 แผน</li> </ul> </li> </ul>
	ประเมินภาระและบำรุงรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่สูงกว่า 0.0014-0.0098 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งอยู่ในระดับที่มี</li> </ul>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายมนตร์ พรีวิวงศ์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนาภิเศก )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแทน บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

( นายปิยพงษ์ จิรัชนาภกุลพศาน )

A blue, stylized graphic of an eye, consisting of a teardrop shape containing a circular iris with a central pupil.


**THAMMACHART**  
CONSI TANT CO-HTR

“ອານຸພາບຕະຫຼາດລົງທະບຽນ” ດີວ່າມີຄວາມສັບສົນກຳນົດໃຫຍ້ເປັນໄຟລ໌

องค์ประกอบของทางสื่อแนวต่ออม และ ศูนย์ค่าต่างๆ		ผลการทดสอบสื่อแนวโน้มที่สำคัญ	มาตรฐานและเกณฑ์ของระบบตรวจสอบ
● ระบบบันทึกเวลาปกติ/พิเศษ (ต่อ)	อย่างใด ตั้งนับ ในกรณีเดินทางโดยรถประจำทางที่มีผู้โดยสารที่ต้องระบุบันทึกในระดับปานกลาง	<p>ผลการทดสอบที่ต้องการพิสูจน์วินิจฉัยพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการค้าส่วนที่ไม่ใช่ระยะทางก่อตัวรักษาและระยะก่อตัวรักษาในชั้นที่ใบพลาสติก โดยไม่มีกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ศักยภาพแต่ประภาราดี แต่อาจบลัฟมีศักยภาพ悠久 จากล่าวรุ่นที่ไม่เสียง ความสัมสະที่ดี รวมถึงค่าปรับอ่อนที่อาจเครื่องจักรและยานพาหนะ และสถานที่ก่อตัวรักษา รวมถึงค่าปรับอ่อนที่ข้อบังคับของครุภารอจะไม่เกิดข้างการค้าสื่อภัยของสัตว์ป่าเพื่อกำจัดหรือติดตั้งลักษณะต่างๆ หรือบันทึกในส่วนทางเดินอย่างชั่วขณะและลับสี่แยกจะก่อให้ก่อรุณระหว่างห่วงก่อตัวรักษา รวมถึงอาจถูกกลบคลบเล่าหรืออุตสาหกรรมจากกิจกรรมหรือยานพาหนะก่อตัวรักษาโดยตรง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรที่จะดูในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมเป็นชนิดพื้นที่สามารถปรับตัวได้จากการถูกภารกิจงานด้วยกิจกรรมของมนุษย์ และความคุ้นเคยหรือความน่าตื่นเต้นภารกิจงานจากกิจกรรมของมนุษย์ และความคุ้นเคยหรือความน่าตื่นเต้นภารกิจงานและเชื้อรังรสามารถปรับตัวเจ้ากิจกรรมก่อตัวรักษาที่คนงานและเชื้อรังรเข้ามาในพื้นที่ จึงจัดทำการดำเนินการเฝ้าระวังการค้าสื่อภัยของระบบตรวจสอบ </li></ul>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ลงทะเบียนแต่ละราย</p> <p>สู่ไปบุคคลร่องรอย เกี่ยวกับการตรวจสอบประมวลผลการติดตามที่จะประเมินอย่างต่อเนื่อง ด้วยตัวนี้มีกำหนดเวลาสั่งรอบของข้อมูลที่จะประเมินอย่างต่อเนื่อง ที่สูง 50-100 เช่นติดตาม เป็นพร้อมไม่ต้องรอความสำเร็จในการอนุญาตกล่าวคือเป็นพร้อมที่เมื่อมาตรวจหากล้ามมาทางเทินในพื้นที่หรือเป็นพร้อมทุกยก เป็นพร้อมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและไม่เนี่ยมปลูกกัน และการติดต่อออกเดินทางโดยตัวเองไม่สูงมาก ไม่ซื้อขาย หมายความในกรณีถือเอกสาร้อมภัยเพิ่มขึ้น 8 ชนิด ได้แก่ เงิน ประจำตัว หัวพันนิ ราพยาธี พอก้า รวมทั้งสิ้น 367 ต้น โดยส่วนมากเป็นเชิงทางโครงการติดตามสั่งหน้าโครงการ โดยพัฒนาแบบเริ่มที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อส่งตัวต่ออาทิตย์และ พันที่กำกันที่ได้ปกติในช่วง กม. 1.0+500 - กม. 11.0+000 และ กม. 14.100 - กม. 14.900 โดยถูกระยะห่างของแต่ละต้นอย่างน้อย 10 เมตร หรือต้องความเหมาะสม กกรณีมีถนนหรือถนนที่ตัดผ่านไปให้เว้นระยะห่าง จางกานนนเดิม 5 เมตร เพื่อเพิ่มระยะห่างให้ในกรณีพื้นที่ชุมชนพื้นที่</p>

น้ำตาล 2565

၁၂၃၅၇၈၉ နမောက်  
၁၂၃၅၇၉၀ နမောက်



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

กันยายน 2565

รายงานเบ็ดเตล็ดการงบประมาณที่สำคัญ มาตรฐานและแก้ไขผลกรองรับจัดซื้อที่สำคัญ มาตรฐานและแก้ไขผลกรองรับจัดซื้อที่สำคัญ แต่มาตรากรติดตามตรวจสอบประทุมสั่งเบ็ดเตล็ด  
โครงการที่เริ่มน้อยองานเจริญ (ดำเนินทิศตะวันตก)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กราบทบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบน้ำเสบปก/พืชใน ระบบนิเวศ (ต่อ)</li> </ul>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ระบบน้ำเสบปก/พืชใน ระบบนิเวศ (ต่อ)</li> </ul>	<p>โดยระยะทางของถนน “ไม่จากคันทางจะพิจารณาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยให้เข้าทางถนนแบบแบน การนำทางคล่องตัว ดังรูปที่ 5 โดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ภายนอกหลังที่มีการตัดลงต้นไม้ออกจากพื้นที่เดิม เช่น การลดต้นให้เข้าไปในส่วนทางเดิน เป็นต้น</li> <li>● ไม่ดำเนินการล้อมบ้านมาปิดกั้นห้องทำศาลาศรีษะราก ให้เข้าสู่ศาลาศรีษะราก ให้เข้าสู่ศาลาบันไดบัน 6 ยาเพื่อบรรกรักษาความสะอาดและรักษาความสะอาด</li> </ul> <p>สมหรือพยายามดูแล</p> <p>(2) สวนไม้ที่อยู่นอกบ้านที่มีความกว้างไม่ให้เล็กกว่าที่ไม่จำเป็น ไม่หัวห่านตามพระราชบัญญัติกำหนดไม่หัวห้ม พ.ศ.2530 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เหรอง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ที่อยู่ในเขตทางหลวงเป็นคลายลักษณะอักษรต้องเป็นป่าไม้อ่อนเจริญ เพื่อรักษาดูแล</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กราบทบสิ่งแวดล้อม</p>




THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายปิยะพงษ์ จิตตานันท์พาก )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คงที่แลนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานและตรวจสอบที่ปรับปรุงแก้ไขมาตราการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จตามมาตรฐานงานเจริญ (ดำเนินการแล้ว)

โครงการทางสีเมืองเมืองอว่างานเจริญ (ดำเนินการแล้ว)

องค์ประกอบทางสีเมือง และ คุณค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
● ระบบบันทึกแบบ/h/พชใน ระบบมิวส (ต่อ)		(2.1) กรณีการทำป้ายห้ามไม่แยกขยะ และบังคับห้ามห้องน้ำเจริญที่ร่วมรักษาระบบสิ่งแวดล้อม ด้วยการห้ามห้องน้ำเจริญที่ร่วมรักษาระบบสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ บังคับกระทรวงฯ ร่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำป้ายห้องน้ำเจริญ พ.ศ.2560 และจะเป็นยกเว้นป้าย “ห้ามแยกห้องน้ำเจริญ” ห้องน้ำเจริญที่ร่วงหลังการทิ้ง ใบบุหรี่จะถูกห้ามเพื่อให้พื้นที่ห้องน้ำเจริญ พ.ศ.2525 โดยมีเงื่อนไข ต่อไปนี้	(2.1) กรณีการทำป้ายห้ามไม่แยกขยะ และบังคับห้ามห้องน้ำเจริญที่ร่วมรักษาระบบสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ บังคับกระทรวงฯ ร่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำป้ายห้องน้ำเจริญ พ.ศ.2560 และจะเป็นยกเว้นป้าย “ห้ามแยกห้องน้ำเจริญ” ห้องน้ำเจริญที่ร่วงหลังการทิ้ง ใบบุหรี่จะถูกห้ามเพื่อให้พื้นที่ห้องน้ำเจริญ พ.ศ.2525 โดยมีเงื่อนไข ต่อไปนี้	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายศันคร ศรีรัวงศ์ )  
บุคลากรและผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัลล์แลนด์ จำกัด  
เมษายน 2565


๙๙

( นายปิยพงษ์ จิรันนกุลไพศาล )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษาคม 2565

รายงานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในบุคลากรที่เข้ามาติดตามตรวจเชื้อและเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลด้วยวิธี RT-PCR ประจำวัน ประจำวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โครงการทางสร้างเมืองของสำนักงานเจ้าหน้าที่ (ต้นทิศตะวันตก)

องค์ประกอบของทำาเว็บถ่ายทอดสด แหล่ง คุณค่าทางวัฒนธรรม และ	ผลกระทบกับผู้คนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการตัดตอนตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ระบบบันทึกเสียง/พิชิต ระบบบินมาศ (ต่อ)</li> </ul>	<p>ผลกระทบกับผู้คนที่สำคัญ</p> <p>● ระบบบันทึกเสียง/พิชิต/ระบบบินมาศ (ต่อ)</p>	<p>๑) เมื่อได้รับคำขอแล้ว ศูนย์ป้ายเมืองอ่านใจเรียบจะขอไปบีบคบช้อให้ແเก็งแนวทางพัฒนาจังหวัด หรือผู้ที่รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อความรับไปอย่างถูกต้อง</p> <p>๒) ศูนย์ป้ายเมืองอ่านใจเรียบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งหากครบถ้วนแล้ว ดำเนินการจัดให้มีจดหมายเพื่อตรวจสอบเบ็ดเสร็จ</p> <p>- ตรวจสอบสิทธิการครอบครองทรัพย์สินที่ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>- ตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดินที่ขอรับใบอนุญาตทำไร่</p>	<p>มาตรการตัดตอนตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>● รับคบช้อให้ແเก็งแนวทางพัฒนาจังหวัด หรือผู้ที่รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อความรับไปอย่างถูกต้อง</p> <p>● ศูนย์ป้ายเมืองอ่านใจเรียบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งหากครบถ้วนแล้ว ดำเนินการจัดให้มีจดหมายเพื่อตรวจสอบเบ็ดเสร็จ</p> <p>- ตรวจสอบสิทธิการครอบครองทรัพย์สินที่ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>- ตรวจสอบสถานที่ตั้งของที่ดินที่ขอรับใบอนุญาตทำไร่</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทร ศรีธิรัตน์ )


บุคลากรและผู้มีสิทธิ์เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

นนทร

รายงานผลการดำเนินการตามที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ มาตรฐานเบื้องต้น มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ (ด้านพิศวกรรม)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แลบ กุลค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ระบบน้ำเสีย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ระบบน้ำเสีย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
● ระบบน้ำเสีย/พืชใน ระบบนิเวศ (ต่อ)	ทางหลวงอันจะเจริญ หรือที่ร่วมกับอุปกรณ์ประปาและน้ำเสียที่อยู่ในป่าไม้อ่านเจริญต่อความสามารถของมนุษย์ที่บ่อบรร圮 ประโยชน์ที่จะจำเป็นไม่มีออก	ก) ภัยหลังจากดำเนินการตรวจสอบพบที่แล้ว อธิบดี กรมป่าไม้จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงศูนย์ป่าไม้ อ่านเจริญ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบที่แล้วเสร็จ จ) ในการทำไม้โดยการล้อมป่าที่ไม่มีของโครงสร้าง ให้ พิจารณาดำเนินการดังนี้ - ต้องทำไม้โดยไม่เกิดอันตรายต่อไม้ชาวห้ามต้นอ่อน ที่อยู่ใกล้เคียง เน้นแต่ไม้ความงามเป็นที่มีอาจลึกเสี้ยงได้ และไม่ให้ เป็นการสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ	ทางหลวงอันจะเจริญ หรือที่ร่วมกับอุปกรณ์ประปาและน้ำเสียที่อยู่ในป่าไม้อ่านเจริญต่อความสามารถของมนุษย์ที่บ่อบรร圮 ประโยชน์ที่จะจำเป็นไม่มีออก	ก) ภัยหลังจากดำเนินการตรวจสอบพบที่แล้ว อธิบดี กรมป่าไม้จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงศูนย์ป่าไม้ อ่านเจริญ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบที่แล้วเสร็จ จ) ในการทำไม้โดยการล้อมป่าที่ไม่มีของโครงสร้าง ให้ พิจารณาดำเนินการดังนี้ - ต้องดำเนินการโดยมีการป้องกันไม้ให้ติดรวม เสียงหายากทางสัมภาระ หรือการซ่อมบำรุง - ห้ามทำไม้ห่วงห่วงทั้งที่ไม่ได้มีการบรรทบกรอบอนุญาต - ต้องรักษาไม้ห่วงห่วงไม่ไปใช้สอยหรือกำประยุยนต์




( นายนคร พรีวิวงศ์ )  
บุคลากรระดับผู้มีศรีษะทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิ้วฒน์ไทรศรี )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

အခြေခံမျက်နှာများတွင် ပေါ်လေသူများ၏ အရေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။


( นางปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา  
บัญชีตัวต่อตัว รับหนอน ยกเว้นตัวรุ่มภากเพิ่ม  
เมืองกรุง 2565

๕๖๘๒ ក្រសួងពេទ្យ



รุขการและผลการที่ปฏิริบุญมาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามตรวจสอบผลการติดตามมาตรฐานของประเทศสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามมาตรฐานของประเทศไทย (ตามที่ศูนย์วัฒนาฯ)  
โครงการฯ เริ่งเมืองอ่างขางเจริญ (ตามที่ศูนย์วัฒนาฯ)

องค์ประกอบหน้าสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
● ระบบน้ำบาดาล/พืชใน ระบบนิเวศ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการขุดดินรอบๆ ทันที โดยใช้เครื่องจักรไถ “ได้แก่” จบ เสียบ อะไหล่ของดูดด้วยอบดูบ้มที่จะทำการลอกอย่างให้ห่าง 50 เซนติเมตร และดูดสักครั้ง 60 เซนติเมตร โดยดูดทำเป็นชุดเล็กๆ ประมาณครึ่งรอบคันที่แยกส่วนหัวหัวเครื่องออกแล้ว จานกันไฟกระดับปะปาหุ่นร้อนหุ่นดันและหุ่นเชือกให้แน่น ใช้ไม้คายน์สำามงเข้าเพ้อค่าล่าทันไม่ให้ล้ม ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 21 วันเพื่อให้ดินมีปรับตัว โดยดูดองรดดูบีรีเวลมาระบบปานอย่างให้แห้ง</li> <li>- หลังจากผ่านไป 21 วัน หากดินไม่มีสภาพเหมือนโภคตันส่วนที่เหลือและต้องรากแบบตัวอย่างแหล่งแร่หินที่ดูดเดียวจะต้องต่อส่วนปานบนส่วนโดยรอบราก ให่อนาไปปลูกในพื้นที่ที่ดูดเสร็จแล้ว</li> <li>- การเตรียมการในพื้นที่ปลูกให้ดูดก่อนขนาด <math>1.0 \times 1.0 \times 1.0</math> ม. และใส่ดินดินรองพื้นหนาประมาณ 40 ซม. นำต้นไม้ที่จะปลูกและรากต่อส่วนปานออกและวางที่หนาคุณโปรดให้เส้นของต้นไม้ในระยะต้นที่บ้านที่ปลูก</li> </ul>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายบิรุ๊ง จิรัมภุชาติ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
บริษัท บรรษัทฯ ศูนย์สิ่งแวดล้อม จำกัด  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


.....

.....

( นายบิรุ๊ง จิรัมภุชาติ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
บริษัท บรรษัทฯ ศูนย์สิ่งแวดล้อม จำกัด  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการป้องกันและลดภัยแล้วเสร็จ  
โครงการทางเรือเมืองอ่างงานเจริญ (ด้านพัฒนาชุมชน)

องค์ประกอบหน้าที่แนวต้อม แลบ คุณค่าฯ	ผลกระทบต่อแนวต้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแนวต้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อแนวต้อม
● ระบบน้ำเวบาก/พืชใน ระบบนิเวศ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนดำเนินการลอกต้นไม้ทรายมาเขื่อยที่เดียวให้ตัดกิ่ง枝 ใบออกแล้วกันเชื้อรากและแบคทีเรีย จางมั่นคงลงเป็นไฟฟ้าประตับต้นดินโดยกอบต้นไม้ให้อัดแน่นกินไม้</li> <li>- ใช้มีดคายยนต์ไม้เพื่อพัฒนาความแข็งแรง</li> <li>- การบำรุงดูแลต้นไม้โดยรดน้ำวันละ 2 ครั้งทุกวัน เช้าและเย็น โดยการฉีดน้ำคายรดต้นแต่บ่ริบรวมยอดลงมาซึ่งโคนต้น ซึ่งภายในต้นไม้จะรีบดูดซึบและยังคงใช้ได้ต่อไป</li> <li>- หักจาก 1 เดือนไปแล้วให้ป้ายสูตร 15-30-15 โดยต้นไม้รีบดูดซึบลงมา 3 เดือนและจะเริบดูดซึบโดยตัวเอง B1 และต้นไม้ในช่วงเช้าและเย็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ต้องหักต้นใหม่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์</li> <li>- หักจาก 1 เดือนไปแล้วให้ป้ายสูตร 15-30-15 โดยต้นไม้รีบดูดซึบลงมา 3 เดือนและจะเริบดูดซึบโดยตัวเอง ประมาณ 1 ปี</li> </ul> <p>(2.2) กรณีการทำไม้เบ็ดทางที่รื้บบกซึ่งต้องมีเอกสารรับรองที่ดิน</p> <p>หมายเหตุจากไดร์บีบอนนุญาตทำไม้จอกกรมป่าไม้แล้ว ให้ ชาวทางหลวงอ่านใจรับได้ในนิการประมงสามารถและร้องขอ ไม่มีที่ดินที่จะหักแม่ศูนย์ป่าไม้หักห้องโถงจะเจริญ เพื่อประโยชน์</p>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนพร ศรีธิรัตน์ )

บุคลากรระดับผู้บริหารที่ดูแลรายงาน

บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

เมษายน 2565

๙๒

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพรากุล )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์ จำกัด

เมษายน 2565

รายงานและสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น โครงการทางด้านพลังงานและภาระทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเชิงนโยบาย (ตามที่ตั้งไว้ในท่า)

องค์ประกอบของหัวริบบิลล์ล์และหลักสำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ระบบเบนซิน/gasoline/pชีน ระบบน้ำเสีย (ต่อ)</li> </ul>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดการอุตสาหกรรมเป้าหมายในการทำไม้และนำเศษไม้กลับคืนที่ดินระบายน้ำ</li> <li>(3) การตัดต้นไม้และผู้ผลิตพรมเพื่อดำเนินการเรียบราบพื้นที่ในเขตท้องที่จะดำเนินการอุดหนาทั้งหมด เพื่อให้สถานที่น้ำดื่มน้ำที่ดินที่ถูกทำลายอย่างสุด และเปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณแบบที่สุดทั่วไป ต้องทำการหม้ายแนวเขตทางที่จะก่อสร้างให้ดูดซึม</li> <li>(4) ดำเนินการประสานงานกับผู้ถูกดูดซึมหรือประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการในกรณีที่ต้องการนำต้นไม้ไปปลูกใหม่ที่สาธารณะโดยทันที</li> </ul>	<p>จัดการอุตสาหกรรมเป้าหมายในการทำไม้และนำเศษไม้กลับคืนที่ดินระบายน้ำ</p> <p>(3) การตัดต้นไม้และผู้ผลิตพรมเพื่อดำเนินการเรียบราบพื้นที่ในเขตท้องที่จะดำเนินการอุดหนาทั้งหมด เพื่อให้สถานที่น้ำดื่มน้ำที่ดินที่ถูกทำลายอย่างสุด และเปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณแบบที่สุดทั่วไป ต้องทำการหม้ายแนวเขตทางที่จะก่อสร้างให้ดูดซึม</p> <p>(4) ดำเนินการประสานงานกับผู้ถูกดูดซึมหรือประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการในกรณีที่ต้องการนำต้นไม้ไปปลูกใหม่ที่สาธารณะโดยทันที</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนร. พรีวิวงศ์ )  
บุคลากรร่วมด้วยริบบิลล์ที่ร่วมงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเซอร์แตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

๒๔

( นายปิยวัช จิวัฒน์ภานุศาต )  
ผู้อำนวยการสำนักและแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมมหาทรัพย์  
เมษายน 2565

( នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរបាល )

( ມາຍພັກ ທະກົດໄຈ້ )



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

บุคคลธรรมชาติที่ควรปฏิเสธไม่ทำลายใน  
ปรัชญาและจรรยาบรรณที่นำพาสังคมไป

માનુષના 2565

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အနောက် ၁၃၅၀ ပါတီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အနောက် ၁၃၅၀ ပါတီ

၁၇၈၂၊ မြန်မာနိုင်ငြချေ၊ ပါရမ်းလမ်း၊ ပြည့်လမ်း၊ ၁၂၅၆၅


ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠର ପାତ୍ନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠର



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานและตรวจสอบที่ปรับปรุงแก้ไขมาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์เบื้องต้น มาตราการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์เบื้องต้น และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
โครงการทางเสียงเมืองอุบลราชธานี (งานพิเศษวันดู)

องค์ประกอบทางเสียงแวดล้อม แหล่ง คุณค่าค้างๆ	ผลกระทบเสียงแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบเสียงแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสียงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเสียงแวดล้อม
● ระบบป้องกันควันไฟ (ต่อ)  คุณค่าค้างๆ		<p>0+180 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (8) หัวบึงแสง ที่กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (9) หัวบึงแสง ที่กม.0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) หัวบึงแสง ที่กม. 311+500 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (11) คลองประปาหาน ที่กม.14+040 (12) หัวแม่าม ที่กม.18+900 (13) หัวแม่าม ที่กม.20+325 (2) ผู้รับเหมาของรั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เนกี้ และ ลดผลกระทบด้านผู้คนอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ในช่วงที่ทำการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ ทั้ง 12 เมตร ได้แก่ (1) หัวแม่น้ำอย ที่กม.2+730 (2) หัวบ่อ ที่กม.2+935 (3) หัวปลากัด ที่กม.10+400 (4) คลองประปาหาน ที่กม. 11+160 (5) หัวแม่น้ำ ที่กม.11+305 (6) หัวบึงแสง ที่กม.12+122 (7) หัวบึงแสง ที่กม.0+180 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (8) หัวบึงแสง ที่กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (9) หัวบึงแสง ที่กม.0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) หัวบึงแสง ที่กม.311+500 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (11) คลองประปาหาน ที่กม.14+040 (12) หัวแม่น้ำ ที่กม.20+325 ผู้รับเหมาของรั้งต้องติดตั้งตาข่ายได้ สะพันเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่อ</p>	



( นายนิกร ศรีทองค์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
ผู้อำนวยการสำนักogenous  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์ จำกัด  
เมษายน 2565

๙๙๙

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )  
ผู้อำนวยการสำนักogenous  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานและตรวจสอบว่าทบทวนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น แม่ตามมาตรการที่ติดตามตรวจสอบผลการประชุมเบื้องต้น ตามที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดำเนินการเจริญ ดำเนินการดูแลรักษา)

องค์ประกอบห้องเสนาและวัสดุอุปกรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการดูแลรักษาและตรวจสอบ
● ระบบป้องกันไฟไหม้ (กรุณาดำเนินการทันที)	ผู้ทรงคุณวุฒิทางน้ำ (กรุณาดำเนินการทันที)	หลังล่งสูญเสียของน้ำ เช่น เทขบุญ เทษเหล็ก เศษอลมาร์ต และวัสดุ ก่อสร้างขนาดเล็ก เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติทางการไฟฟ้าของบ้าน รวมถึง ดูแลงานน้ำและน้ำเพื่อความพิถยัพานิยม โดยสิ่งที่ใช้เป็น ตาข่ายกันน้ำ (Raschel Net) โดยเป็นมาตรฐานพลาสติก HDPE สีเขียวซึ่งสามารถแข็งแกร่ง และทนทานกว่าสุดเป็น PE Raschel net ให้สามารถป้องกันไฟไหม้ โดย มีความถึกของตัวอย่างมากกว่า 10,000 ตา ต่อ 1 ตารางเมตร สามารถ รองรับน้ำหนักได้ 200 กก./ม.² ต่อ 1 ตารางเมตร	ผู้ทรงคุณวุฒิทางน้ำ (กรุณาดำเนินการทันที)



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทรี ศรีวงศ์ )  
บุคลากรรวมด้วยความรับผิดชอบทุกคน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์ที จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปีพัช จิ้วันนภกี้พศาก )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อบต.ดีกมทนาหง่วง  
เมษายน 2565

( นายปิยะ พัฒนาภรณ์ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน  
ประจำปีการศึกษา 2565


บุตรธรรมชาติ ครอบคลุม  
บริษัท บรรษัทฯ จำกัด ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๙



( នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងនាយករដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ )

ពេលវេលាដីជាប្រភេទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការប្រើប្រាស់ដែលមានការប្រើប្រាស់ចំណែកជាមុន


บุคคลธรรมดานั้นถือว่ารายงาน  
บริษัท 捻รูปมาติดไว้บนตัว



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการสำรวจที่ดินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอื่นๆ ตามมาตราการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง เนื้อที่ดินที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร (ตามที่ดินที่ดินทั้งหมด)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ ภูมิศาสตร์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
3.2 สังคมชนบ้านวัฒนธรรมเชิงชุมชน และ ภูมิศาสตร์	พระราชบูรณะคุณธรรมและคุณธรรมสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จึงคาดว่ามีผลกระทบในระดับปานกลาง ยก (ต่อ)	ขอขอบคุณรัฐ เศรีเมืองลักษ์ (นาย) ความสูง 50 เซนติเมตร ปีนออกสูงชั้นต่างๆตามแนวเขตทางสันทรายโครงสร้าง การความพยายามช่างลง 250 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามายังงานของชาวท่ออโศกที่ทำหนัดจามวน 8 จุด ที่มีความเสี่ยงพัฒนาเป็นแหล่งน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของตัวนก ได้แก่ กม.2+550, กม.4+285, กม.6+325, กม.9+300, กม.10+850, กม.13+200, กม.16+475 และ กม.19+950 ดังรูปที่ 7	(7) ติดตั้งป้ายเตือนภัยหรือติดป้ายเตือนภัยและเบรกไลท์เพื่อแจ้งเตือนท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่า 8 จุด เพื่อผู้ที่เดินทางและป้องปารามบุคคลที่เข้ามาตักปั่นสัตว์ช่วงที่บ้านท่างลอด โดยป้ายติดลงก่อราก มีขนาด 2.4 x 0.9 เมตร ความสูง 2.4 เมตร ซึ่งได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ตัดต้นไม้ป่ายาและนำส่วนที่ชำรุดและอ่อนชัน ของรุบท่างลงมา 2561 และประชารัฐผู้ที่ประชารัฐในพื้นที่ใกล้เคียงทราบความสำคัญในการอนุรักษ์ต้นไม้สถานภาพใกล้สูญค่าความ (Near Threatened: NT) ตามการจัดโดยสำนักงานภูมิภาคและผู้แทนที่ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 และสถานภาพ



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนดร. ศรีรัวงศ์ )  
บุคลากรตรวจสอบและเฝ้าระวัง  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

๙๒

( นายบิรุพงษ์ จิ้วัฒน์พิเศษ )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมมหาเวช  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อธรรมชาติตามมาตรฐานสากลเบื้องต้น  
โครงการทางเสียงเมื่อขับเคลื่อน แผนแม่บทฯ ตามที่ได้ตกลงไว้ (ดำเนินการต่อเนื่อง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 สัดเปรียบเทียบ/สิ่งสวัสดิภาพ (ต่อ)	<p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการดำเนินงานในระบบดำเนินการและบำรุงรักษา ได้แก่ การเปิดใช้เส้นทางเพื่อก่อสร้าง/บูรณะทางคมนาคม ภายนอก สำหรับการเดินทาง และงานบำรุงรักษาพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่บนถนน อย่างไร้ตัวตน น่อจราจรเดินทางเพื่อเป็นที่สูงและพื้นที่เก่าครุภรร โดยเฉพาะบริเวณน้ำท้าว ซึ่งดำเนินการเพื่อส่วนตัวที่มีสถานที่ทางคมนาคม โดยอยู่ในมีสถานที่ทางคมนาคม (Near Threatened: NT) ตามการจัดต่อไป สก. (2560) และสถานภาพใหม่ในสัญญาพันธุ์ (Vulnerable: VU) ตามการจัดต่อไป IUCN (2019) ซึ่งพบได้ในพื้นที่น้ำท้าวและพื้นที่ไม่แห้งแล้ง ซึ่งเคลื่อนที่ได้ช้า เมื่อมีการห้ามทางหลวงกิจกรรมที่ขยายพื้นที่สูงจะได้จังจัดเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง</li> </ul> <p>ส่วนผลกระทบจากของเสียงจากกิจกรรมเป็นส่วนที่สามารถปรับตัว กับกิจกรรมในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างดี ซึ่งภัยหลักจากเปิดให้มีการสัญจรแล้ว ในช่วงแรกของการจราบท้องจะยังคงมีการหากริบินพื้นที่แห่งน้ำท้าวจะก่อผลกระทบทางเสียงมาก่อน ร่วงตัวได้จะเข้ามาหากินในบริเวณ</p>	<p>มีแนวโน้มใกล้สัญญาพันธุ์ (Vulnerable: VU) ตาม IUCN (2020) ดัง นี้ที่ 8</p> <p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บำรุงรักษาทางครอบคลุมสัตว์และป่ายเดือนไปอุบลฯ น้ำตกพ่อตุ้น 0</li> <li>(2) ประชาสัมพันธ์เด้านานาสัศยาคมสำหรับการอนุรักษ์ต้นไม้ แสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (ใบปลิวหรือแผ่นพับ) ดำเนินงาน 8 จุด</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดอบรมวัด ๕๙ ที่ สำรองพบรด้านฯ พนท.</li> <li>● จัดอบรมวัด ๘ จุด</li> <li>- กรณี ๔.๒๘๕</li> <li>- กรณี ๖.๓๒๕</li> <li>- กรณี ๙.๓๐๐</li> <li>- กรณี ๑๐.๘๕</li> <li>- กรณี ๑๓.๒๐๐</li> <li>- กรณี ๑๖.๔๗๕</li> <li>- กรณี ๑๙.๙๕๐</li> <li>● ด้วยวัด</li> </ul>	<p>มาตรฐานสากลเบื้องต้น</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนิคร พรีรังษ์ )

บุคคลผู้รับผิดชอบที่ทำรายงาน

บริษัท ธรรมชาติ คอมเพลทเน็ท จำกัด

เมษายน 2565

๙๙

( นายปิยะงุช จิ้งจอกกุล ทศарат )

ผู้อำนวยการสำนักและหน่วย


ปฏิบัติราชการแห่งชาติ อดีบตั้งธรรมทางหลวง

เมษายน 2565

ຮອບເຫດພາຍໃຕ້ ໂດຍມີການສະແດງຢູ່ທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ແລ້ວມີຄວາມສຳເນົາ

ພາກສະນຸມ ພົມບັດ  
ວິໄລຍະ ປະເທດ  
ພົມບັດ ພົມບັດ  
ພົມບັດ ພົມບັດ


ନାୟକ ପରିଚ୍ଛା  
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେଗମଦା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ  
ପରିମା ରେଗମାତି କମନ୍ସଲ୍ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ



จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย แต่ในที่สุดก็วันนี้ บุตรชายของตนที่รักอย่างยิ่ง ได้รับการต้อนรับจากครอบครัวที่รักทุกคน

(ပန်းချေမြို့၏အကြောင်း)၊ မြန်မာနိုင်ငြာဏ်

ພາກສະນັກ  
ປີ 2565



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

องค์ประกอบของทางสื่อแนวต่อ้ม และ คุณค่าค่าฯ	ผู้กราบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การคุมความเร็วสูง (ต่อ)  ● ทางหลวงหมายเลข 202 เป็นเส้นทางที่ซึ่งส่วนต่อไปเป็นทางพานาพาหนะสำหรับการขนส่งงานก่อสร้าง โดยหากการประมวลผลจำนวนพาหนะสำหรับการขนส่งประมาณ 16.88 PCU/ชม. โดยการขนส่งสัมภาระและคนงานกลับร่วงในบริเวณที่ก่อสร้าง ทำให้เกิดการเดินบนถนนแบบหักโค้งและการจราจรช้าลงมาก จราจรบนทางหลวงก่อสร้างจึงต้องลดความเร็วลงเหลือ 0.10 (V/C Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 0.103 ในระยะก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดภาระให้บริการ (Level of Service) A คือ กระแสน้ำจะจราจรมีสภาพอิสระ ไม่ความเร็วสูง บริเวณจราจรน้อย ผู้ขับขี่สามารถเดินเลี้ยวได้ตามความเร็วได้อย่างดี ไม่มีการติดขัดผู้กราบทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในระดับต่ำ  ● ทางหลวงหมายเลข 3007 เป็นทางหลวงที่ต่อไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเร็วสูง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ซึ่งส่วนต่อไปเป็นทางพานาพาหนะสำหรับการขนส่งสัมภาระและคนงาน โดยจะมาผลกระทบโดยตรง เมื่อจราจรผ่านบริเวณที่ก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อจราจรที่ต่อไป ทำให้เกิดการเบรคเฉียบอย่างมาก จ้านวนพาหนะสำหรับการขนส่งประมาณ 10.93 PCU/ชม. โดยการขนส่งสัมภาระและคนงานก่อสร้าง ทำให้เกิดการเบรคเฉียบอย่างมาก จราจรส่วนของบริเวณจราจรบนทางหลวงจังหวัดต้องอ่อนตัว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการชนจราจรของประชาชน แต่ต้องการทราบเพิ่มเติม ให้ดำเนินการต่อไป	15.00 น. โดยหลักการทางด้านการจราจรส่วนใหญ่จะเร่งรัดความเร็ว (0.70-0.90 น.) และช่วงเร่งต่อวันเย็น (16.00-18.00 น.) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการจราจร (5) ในขณะที่ส่วนต่อไปของถนนที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมือนี้ได้ใช้บีบคุ้มมาเริ่มน้ำมีการบรรทุก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการร่วงหล่นของเศษสิ่ง (6) จัดเตรียมเนินที่ก่อสร้างและตัดเก็บเศษสิ่งที่ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเป็น 0.103 ในระยะก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดภาระให้ก่อสร้างโดยไม่ต้องมีการตัดต่อ ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างที่เป็นระเบียบ โดยให้ใช้พื้นที่ภายในเขตทางเท่านั้น (7) กำหนดมาตรฐานที่ก่อสร้างบริเวณที่แนวเส้นทางโครงสร้างต่อไป โครงการฯ จึงได้จัด โครงการฯ จราจรที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ เพื่อแก้ไขพื้นที่ที่ก่อสร้างของจราจรผ่านบริเวณนั้นอย่างพิถีพิถัน โครงการฯ จราจรที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ เพื่อแก้ไขพื้นที่ที่ก่อสร้างของจราจรผ่านบริเวณนั้นอย่างพิถีพิถัน	ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย 3 ( Third Party ) บีบคุ้มมาเริ่มน้ำมีการตัดต่อของเศษสิ่งที่ก่อสร้าง ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

କୁର୍ବା କୁର୍ବା କୁର୍ବା  
କୁର୍ବା କୁର୍ବା କୁର୍ବା

( นายนคร พิริยังค์ )  
บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำกร  
ริบบิ้ง ของสถาบันฯ




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO LTD

โครงการทางตีนป่าคงวนใจเริบ (ดำเนินต่อไป)

ໂຄຮງການທະນາຄາຍນາໄຕຢູ່ອານາຈາດເຊື້ອ (ຕ້ອງແຈ້ງຢູ່ນັກງານ)

รายงานผลการเบร์ต้องแก้ไขผลการป้องกันและแก้ไขผลการติดตามตรวจสอบและมาตราการติดตามตรวจสอบที่บังคับใช้ในเจริญ (ดำเนินพิธีและวันนัก)

องค์ประกอบของทางสื่อแนวต่อไป และ ดูแลค่าคงฯ	ผลการดำเนินแนวต่อไปสำหรับผู้ดูแล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อเมอม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินแนวต่อไป
4.1 การคุ้มนาความน่าเชื่อถือ แหล่ง ข้อมูลทางการเมือง แหล่ง ข้อมูลทางการเมือง แหล่ง	การศึกษาทางความบุ่น濂擗ทางหลัก และเส้นทางความบุ่น濂擗ที่ใน ของโครงการได้ นอย่างน้อยในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างทั้งกล่าวบริเวณที่ไม่ สามารถเข้าถึงได้ ในการศึกษาทางความบุ่น濂擗ทางหลักทางความเชื่อถือทางความน่าเชื่อ ถือทางการเมืองจะจัดทำเป็นการศึกษาทางความเชื่อถือทางความน่าเชื่อถือทางความน่าเชื่อ <sup>1</sup> ถือทางการเมืองโดยรวม 212 ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 200 จ. 3007 และจุดตัดถนนที่ห้องถัง จำนวน 20 จุด ทั้งนี้ จังหวัด ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ภัยจราจรอย่างมากและบ่อยครั้ง ไม่สามารถพำนัชทางบุ่น濂擗ได้ จึงต้องดำเนินการ ป้องกันการก่อสร้างที่บุ่น濂擗และบุ่น濂擗ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องดำเนินการ ป้องกันการก่อสร้างที่บุ่น濂擗และบุ่น濂擗ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องดำเนินการ (13) ควบคุมน้ำหนักการบรรทุกภาระก่อสร้างไว้ห้อยใบไม้เกณฑ์ที่ กำหนดมาอย่างชัดเจน หรือป้องกันภัยที่สั่นสะเทือนทางสีทางเดินทาง คุณภาพที่ไม่ดี ให้สั่นสะเทือนทางสีทางเดินทางได้แก่ - ทางหลวงหมายเลข 202 - ทางหลวงหมายเลข 212 - ทางหลวงชนบท จ. 3007 (14) ปรับเพิ่มที่คันทาง ตรวจสอบรายละเอียดของจราจร เพื่อความสะดวกง่าย ในการลักจราจร ให้รักษาบริเวณที่ผ่านจราจร เพื่อความสะดวกง่าย <sup>2</sup> ในการลักจราจร ให้รักษาบริเวณที่ผ่านจราจร เพื่อความสะดวกง่าย <sup>2</sup> (15) สำหรับช่วงที่จะนำไปบูรณะทำการก่อสร้างบริเวณที่ผ่านจราจร เต็ม และหากมีความจำเป็นต้องกันผู้จราจรติด ต้องดำเนินการ ขยายผิวจราจรก่อนการก่อสร้างโครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ของจราจร โดยยังคงจัดให้มีช่องจราจรห้องน้ำอย่างเดิม	ผลการดำเนินแนวต่อไป



( นายบุญครุ พรธินิรุํศ )  
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

๙๙


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์กุลพากล )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
มิถุนายน 2565

(បច្ចន់ដែលមិនអាចបង្កើតឡើងឡើយ) និងការបង្កើតរបស់ខ្លួន។

องค์ประกอบของทางสื่อและตัวอ่อน แสง ดูมค่าก่อฯ		ผลการบทสื่อและตัวอ่อนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลระบบสื่อและการดูแลรักษา
4.1 การคุณน้ำคุณทรายสี (ต่อ)			<p>(16) ในกรณีผู้ดูแลจราจรชุดเดียวหากเกิดจราจรชุดเดียวในคราวเดียวกันให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันภัยให้ตืบปัญหา</p> <p>รับดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันภัยให้ตืบปัญหา</p>	
		<p>(17) ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งแผงกันชนสหตอนและบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือน “จราจรก่อสร้างข้างหน้า” และป้ายเตือน “หางน้ำเบี่ยงขวา หรือซ้าย” ในระยะ 100 เมตร ทั้งก่อสร้างและหลังร่องน้ำที่ก่อสร้างและวอนนน โครงการ ไมกรัมซึ่งจะเวลาถูกมาศึกษาดูติดไฟและเสียงรำง และฯฯเพื่อป้องกันภัยให้ตืบปัญหา</p> <p>(18) ดำเนินการศึกษาพิจารณาพื้นที่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแต่ละช่วงต้องพื้นที่กำหนดไว้ในแผนการก่อสร้าง เพื่อติดตั้งสหตอน ต่อจราจร</p> <p>(19) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจากการก่อสร้าง เช่น รถชนเสื่อมบดเบี้ยหดตัวของติดจราจรอ่วงๆ ต้องติดร่องรั้วหรือการก่อสร้างอื่นๆ ที่ดูขาดการจราจร รวมทั้งบันทึกสภาพการชำรุดเสียหายของแนวเส้นทาง การแก้ไขปัญหาที่บกวนแนวเส้นทางก่อสร้างโดยการรื้อ</p>	<p>แหล่งกำเนิดเสียงสหตอน</p> <p>แหล่งกำเนิดเสียงสหตอน</p> <p>แหล่งกำเนิดเสียงสหตอน</p>	


รายงานผลการประเมินผลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ มาตรฐานที่ต้องปฏิริบูรณ์ และมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม  
โครงการทางสีเมืองเมืองอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานี (ดำเนินพิธีด้วยวันเดียว)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <p>(1) กำหนดนโยบายการติดตั้งบาร์เบนน้ำในการจราจรในพื้นที่ 3 ลักษณะ ดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วงก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างป้ายแนะนำทางเลี้ยงเพื่อก่อสร้าง และป้ายเตือนการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ช่วงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือริมทางบ้านทาง ป้ายบังคับการเบี่ยงจราจร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างจะต้องมีพื้นที่สำรองให้กับการไฟฟ้าและพิริช) และป้ายไฟและส่วนกลางที่พิยพอด้วยต่อการสัญจรโดยปลดภาระของผู้ใช้เส้นทาง</li> </ul> <p>(2) ช่วงที่อยู่จากการพื้นที่ก่อสร้างป้ายแนะนำทางและป้ายบังคับการเบี่ยงจราจรเข้าสู่ทางช่วงปกติ พื้นที่จอดรถที่ผู้สัญจรสามารถเข้าทางขวาได้ผ่านพื้นที่ที่ซึ่งไม่หลอกจราจรจากโครงการแล้ว เพื่อผู้บุคคลภายนอกได้ลดความวิตกกังวลในการใช้เส้นทาง</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งและกันสะท้อนแสงบนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือน “จานก่อสร้างที่ห้าม” และป้ายติดอุปกรณ์ทางวิชาชีพ “ห้ามเขย่าหัว ห้ามขี่ชัย” ในระยะ</p>	<p>มาตรการลดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>



( นายนิคร พรีรังษ์ )  
บุคคลธรรมด้ามีสิทธิ์ริบบ์ทำรายงาน  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน ยึดบังคับ�行หน้าที่  
เมษายน 2565

ପରିବାରକୁ ଆମେ ତୁ ଦେଇବାକୁ ନାହିଁ  
କିମ୍ବା ତୁ ଆମେ କିମ୍ବା ଆମେ କିମ୍ବା



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการตรวจหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มมาตรฐานเบื้องต้น และมาตรฐานเบื้องต้นตามมาตรฐานเบื้องต้น แหล่งมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขเอกสารทบทวนเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง และมาตรฐานเบื้องต้นตามมาตรฐานเบื้องต้น (ด้านพิศ檀 วัฒนา)

โครงการทางเสื่อมเมืองอุดรธานี (ด้านพิศ檀 วัฒนา)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แรบดิค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งมาตรฐานเบื้องต้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		<p>เลี้ยงคลองบ้านประทุม(ถนนอ่อนนุชอ่อนนุช) เพื่อบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>- บริเวณจุดสิ้นสุดโค้งงาไฟใช้ชานชาลาหนาห้อถั่นบึงบริเวณบ้านคำเตย เพื่อเลี่ยงพื้นที่เกิดอุบัติเหตุและการล่วงซึ่งกันระหว่างรถบรรทุกท่องเที่ยว บริเวณโรงเรียนโนนหน้าหมาแหง สำหรับทางลีลาฯที่มีท่อระบายน้ำที่ต้องสร้างทางผ่านที่ดินน้ำดกจะสามารถใช้ถนนน้ำอ่องถันในพื้นที่ ซึ่งจะบ</p> <p>ทุกสัญญาณจะเชื่อมโยงเข้าหากัน 212</p> <p>(4) ในช่วงที่มีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบุตต์ดับบหางหลวง 202 (กม.12+930) สะพานข้ามทางหลวงชนบท ใจ.3007 (กม. 7+040) และสะพานข้ามถนนห้องถัง (กม.22+640) ต้องติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Raschel Net) ซึ่งปีก่อนกัน เศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษปูน เศษหิน เศษเหล็ก และเศษกรัญกากอห้องน้ำขนาดเล็ก ที่อาจหล่นลงถนนของวัสดุก่อสร้างลงสู่ผู้จราจร โดยใช้วัสดุเดียวกับบทบาทที่ใช้สะพานเข้มแข็ง เช่น HDPE สีเขียวมีความหนาเนื้อยางและทนทานกว่าสตูลเป็น PE Raschel net สามารถรองรับน้ำหนักได้ 200 กิโล ต่อ 1 ตารางเมตร ตัวรูปที่ 11</p>	<p>มาตรฐานเบื้องต้นตามที่ระบุไว้</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร พรีวิวงศ์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์เข้าทำรายงาน  
บริษัท 瑟รมชาติ คอมซัลเอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

๖๒

( นายปิยะพงษ์ จันมนุส "พศาต" )  
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม  
ปฏิบัติราชการแทน บริษัท ก. จำกัด  
เมษายน 2565


มาตราการติดตามตรวจสอบ ผู้ประกอบสิ่งแวดล้อม	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลังจากการก่อสร้างโครงการและดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ จะทำให้ การเดินทางและทราบสื่อความต้องการของชาวบ้านเริ่มเข้มข้น ทำให้ภาระของ ประมาณการจะบันโคลงอย่างมากแต่มีความคุ้มครองตัวเองซึ่งกัน หรือมีการ ติดตั้งตัวอย่าง ซึ่งจากการคาดการณ์มีร่องรอยในร่องรอยที่มีโครงสร้างในปี บริษัทแม่จราจร พศ.2568 - พศ.2569 พบว่าหลังจากที่มีโครงการ ในปี พ.ศ.2568-2577 มีระดับการให้บริการอยู่ในระดับ A คือ กระแสจราจรไม่ สามารถเข้าสูง ปริมาณจราจรน้อย ผู้ใช้ที่สามารถเดินได้ใช้ ความรู้สึกตื่นเต้น ไม่สูงมากติดตื้ด และใน พ.ศ. 2582-พ.ศ.2587 มีระดับ การให้บริการอยู่ในระดับ B คือ กระแสจราจรมีส่วนลดอย่างต่อเนื่อง สามารถ เสียใช้ความรู้สึกในการสัญจรโดยอิสระ ดังนั้น จึงมีผลกระทบที่บ้านเรือนตั้งต่อ</li> </ul>
มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลังจากการก่อสร้างโครงการและดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ จะทำให้ การเดินทางและทราบสื่อความต้องการของชาวบ้านเริ่มเข้มข้น ทำให้ภาระของ ประมาณการจะบันโคลงอย่างมากแต่มีความคุ้มครองตัวเองซึ่งกัน หรือมีการ ติดตั้งตัวอย่าง ซึ่งจากการคาดการณ์มีร่องรอยในร่องรอยที่มีโครงสร้างในปี บริษัทแม่จราจร พศ.2568 - พศ.2569 พบว่าหลังจากที่มีโครงการ ในปี พ.ศ.2568-2577 มีระดับการให้บริการอยู่ในระดับ A คือ กระแสจราจรไม่ สามารถเข้าสูง ปริมาณจราจรน้อย ผู้ใช้ที่สามารถเดินได้ใช้ ความรู้สึกตื่นเต้น ไม่สูงมากติดตื้ด และใน พ.ศ. 2582-พ.ศ.2587 มีระดับ การให้บริการอยู่ในระดับ B คือ กระแสจราจรมีส่วนลดอย่างต่อเนื่อง สามารถ เสียใช้ความรู้สึกในการสัญจรโดยอิสระ ดังนั้น จึงมีผลกระทบที่บ้านเรือนตั้งต่อ</li> </ul>
4.2 สถานะปุ่มไฟ	ระยะห่างก่อนต่อสู้ร้าย	ระยะห่างก่อนต่อสู้ร้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะห่างปุ่มไฟคือต้องห่างไฟอย่าง “ได้ไฟ” เสาไฟฟ้าและสูงขนาด 115 KV จำนวน 1 ต้น (กม.24+475) บริเวณด้านหน้าสี่แยกครุภัณฑ์ และเส้นไฟฟ้าขนาด 22 KV จำนวน 140 ต้น อยู่ริมถนนบ้านทางด้านบนครุภัณฑ์ ด้วย รวมถึงเสาไฟฟ้าและส่วนแบบเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 ต้น ซึ่งการรักษาอย่างดีจะช่วยลดภัยคุกคามต่อการไฟฟ้าของบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง</li> </ul>

ក្រសួងការអនុវត្តន៍របស់ពីរដ្ឋបាល (ប្រធានាជាមុន)

ອົບຕູກຕາມເຫັນວ່າ ດີເລີດ ເພື່ອສະຫຼຸບມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ້

องค์ประกอบบทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณูปโภค (เรื่อง)	<p>รับประทานไฟฟ้าจากสถานไฟฟ้าภูกระดึงร้อยยา อาจทำให้เกิดการสูญเสียชั่วคราวของระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าดับ โดยประชานาคนจะได้รับความเดือดร้อนร้าคาญ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีผู้ดูแลผลกระทบบ้านกลางสังกัด สำนักงานรัฐวิสาหกิจระบบประปา 1 แห่ง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ (กม. 0+00) เป็นท่อประปาขนาด 225 มิลลิเมตร ซึ่งการดำเนินงานรื้อถอนอย่างส่วนใหญ่จะต้องหยุดงานชั่วคราว ทำให้ประชาชนที่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ต้องเดินทางไปยังบ้านอื่น ไม่ได้รับการสังเคราะห์ในกรณีที่บ้านใดบ้านหนึ่ง เร็วๆ ทางเดินทางส่วนใหญ่จะต้องเดินทางไปยังบ้านอื่น แต่ก็ต้องน้ำท่วมชั่วคราวในบางส่วน จึงจัดเป็นผลกระทบที่บ้านกลางสังกัด สำนักงานรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการรื้อถอนสถาบันฯ ให้เสร็จเรียบร้อย จึงสามารถดำเนินการรื้อถอนสถาบันฯ ได้โดยทันที</p> <p>(2) ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ดำเนินการ จัดทำแผนการรักษาทรัพย์ที่มีค่าเจ็บไข้ดองให้กับหน่วยงานสถาพรรักษามหาหลวง</p> <p>(3) ในกรณีที่มีการรื้อถอนสถาบันฯ ประจำชั่วคราวด้านระบบสาธารณูปโภค ต้องปรับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>(4) กรรมการห้องจังห้อประปาสานักกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก่อสร้างในรายละเอียดตามกำหนด行事ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดซื้อชิ้นส่วนกิมภาร เพื่อเข้าใช้งานแบบการรื้อถอนสถาบันฯ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดเวลาของภาระงานที่ต้องรื้อถอนสถาบันฯ พร้อมระบุช่วงเวลาของภาระรื้อถอนเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ เตรียมแผนการรื้อถอนสถาบันฯ ให้พร้อมกับการรื้อถอน ระบบสาธารณูปโภคของสถาบันฯ ให้เสร็จเรียบร้อย จังหวะที่สุด รวมทั้งการหอดส่องการรื้อถอนได้ต่อเนื่อง</p> <p>(5) ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายระบบทหารถ่ายรูปภาค ควรดำเนิน ระหว่างช่วงเวลา 00.00-04.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร บกวนชุมชนหรือดำเนินงานช่วง半夜ดูราษฎร ทั้งนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศในพื้นที่ชุมชน) ทำการรื้อถอนอย่างเป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ทราบแล้วหน้าไม่มีอย ก้าว 15 วัน</p>		

บุคคลหรือรูปแบบใดผู้มีสิทธิ์เรียกจัดทำรายการงาน  
บริษัท วรรณษาติ ศรอนันต์แตบที่ จำกัด



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่สำคัญ มาตรฐานและตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการทางเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี (ดำเนินการวันที่ ๑๗๖)

องค์ประกอบของหลักสูตร แหล่งเรียนรู้	ผลการประเมินหลักสูตรที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดตั้งมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
4.2 สถาบันภูมิศาสตร์ (ต่อ)	<p>ผลการประเมินหลักสูตรที่สำคัญ</p> <p>(6) ระบบเวลาในการติดต่อสถานที่ไฟเข้าสู่แทนใหม่ ควรดำเนินการในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟน้อยที่สุดในแต่ละวัน เพื่อบรรบกวนการใช้ไฟที่มากขึ้นในช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟสูง</p> <p>(7) ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของบ้านสามารถปิดไฟและตั้งเวลาในการไฟแล้วเสร็จโดยรวมที่สุด เสร็จก่อนการก่อสร้าง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยรวมที่สุด</p> <p>(8) เมื่อทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องเก็บกางตาเศษดิน/หิน และเศษวัสดุต่างๆ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาจะติดตัวกันและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>(6) ระบบเวลาในการติดต่อสถานที่ไฟเข้าสู่แทนใหม่ ควรดำเนินการในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟน้อยที่สุดในแต่ละวัน เพื่อบรรบกวนการใช้ไฟที่มากขึ้นในช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟสูง</p> <p>(7) ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของบ้านสามารถปิดไฟและตั้งเวลาในการไฟแล้วเสร็จโดยรวมที่สุด เสร็จก่อนการก่อสร้าง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยรวมที่สุด</p> <p>(8) เมื่อทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องเก็บกางตาเศษดิน/หิน และเศษวัสดุต่างๆ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาจะติดตัวกันและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>มาตรการจัดตั้งมาตรฐานสิ่งแวดล้อม</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทร์ พรีรังค )

บุคลากรระดับผู้บริหารที่จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด

เมษายน 2565

๘๙๙

( นายปิยะ พงษ์ จิรัมภุกุล )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เมษายน 2565

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบุภัยคุกคามและการควบคุม น้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับกิจกรรมในระยะต้นเพื่อการผลิตบริวารฯ จะส่งผลกระทบต่อระบบมนต์น้ำอย่างมาก โดยเป็นเพียงการหมุนเวียนของน้ำทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงที่ไม่ส่วนใหญ่นำเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของบ้านเรือน ซึ่งได้ดำเนินการรื้อถอนโดยยกย้ายและซ่อมแซมโครงสร้างและระบบประปาตามกำหนดที่ได้รับ ได้แก่ การไฟฟ้าผู้ผลิต การไฟฟ้าผู้ส่ง涓น้ำภาค สาขาอำนวยจริริยะ ไตรรัตน์และบ้านที่ไม่ระบุชื่อ ผู้ประกอบการในระยะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป</li> </ul>	ประเมินภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบประปาบ้านที่สำคัญที่สุด</li> </ul> </li> </ul>
4.4 การจัดการก่อสร้างโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้าง ทั้งการเตรียมพื้นที่ การปิดหน้าดิน การปรับเปลี่ยนพื้นที่ การก่อตื้น ทิ่น และหารายได้ท้องที่ชาวบ้าน วิธีการรบมชาติ เมื่อผู้คนตกล้มลงจะช่วยเหลือเด็กดับดัน หิน และหินรายล้อมไปด้วยเศษกระดองหินที่บ่อมอยู่ในลำน้ำ/ทางระบายน้ำ ส่งผลให้หลักน้ำ/ทางระบายน้ำตันที่น้ำหรืออุทันจะบังคับทางน้ำ ต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกดันทั่วไป จึงส่งผลกระทบเป็นปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบประปาบ้านที่สำคัญที่สุด</li> </ul> </li> </ul>
4.5 การจัดการก่อสร้างโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>การก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง บริเวณที่วิวสายน้ำ (กม. 18+900) และการก่อสร้างสะพานที่ทางลูกน้ำ 12 แห่ง ได้แก่ (1) หัวแยกส่างจากน้ำ主流โดยระยะทางประมาณ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 150 เมตร</li> </ul>	ประเมินภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>จุดวางกอติมที่ทำจากบริวารหัวน้ำ เพื่อป้องกันการรุกราน</li> </ul> </li> </ul>

( အမြတ်အမျိုးမြတ်အမျိုး ရန်ကုန်မြတ်အမျိုး ပါမောင်မြတ်အမျိုး )


( မြန်မာရုပ်ပန် ၁၂၈၃ )



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นางปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลพากา )  
ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

บุคคลธรรมดาน่ารักน่าชื่นชม  
ปริมาณ ๘๘๙๗๖๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CORP.

รายงานแสดงผลการบริการเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการบริการเบื้องต้น แม้จะมีมาตรฐานเดียวกัน โครงการฯ เรียนรู้经验 นำ มาตรการการพัฒนา แก้ไขผลการบริการที่ดีตามมาตรฐานผลการทดสอบเบื้องต้น

โครงการฯ เสียงเมืองอ่างงานเจริญ ( ดำเนินพิศพัฒนา )

องค์ประกอบบทสัมภาษณ์ล้อม แล้ว คุณค่าทางๆ	ผู้กระทบสัมภาษณ์ล้อมที่สำคัญ	มาตรการร้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภาษณ์ล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสัมภาษณ์ล้อม
4.3 การระบาดใหญ่และการควบคุม น้ำท่วม (ต่อ)		<p>(2) ควบคุมและกำกับน้ำให้ผู้รับเหมาจัดตัวงานสร้างสอดคล้องกับกรณีที่มาเป็น ( เช่น ไม่สามารถก่อสร้างได้ในสถานที่เหมาะสม และหลักสี่แยกการวางสัดส่วนภาระภัยในพื้นที่ที่จะเกิดข่าวภัยน้ำ ของน้ำในช่วงฤดูฝนและน้ำริมแม่น้ำเล็กๆ ยัง )</p> <p>(3) หากมีการห้ามข้อมูลเดิน ทิ่น และทราย หรือเศษวัสดุ ก่อสร้างทางเดินน้ำต้องรีบดำเนินกิจกรรมนำออกโดยเร็วที่สุด ไม่ใช่ด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจ แล้วหากพบว่าลักษณะน้ำท่าเรียนบานน้ำตัน เป็นน้ำที่อุดตันจนกรองซึ่งทางน้ำดินเปลี่ยนแปลงไปให้ทำกรหดออก และนำออกหันเพื่อป้องกันการระเกิดปั๊มน้ำท่วมในพื้นที่</p> <p>(4) การก่อสร้างฐานรากและห้องส่องพน้ำที่มีลักษณะต่างๆ รวมถึง กิจกรรมก่อสร้างประทุมภัยการปิดดูดน้ำดิน การรีบมีพื้นที่ การดองดิน หิน และหอย ที่ใช้สำหรับกากอสระร้าง การก่อสร้างสักกอก่อสร้าง ให้ห้องรากมีขนาดพอเพียง ต้องดำเนินการในช่วงฤดูแล้งที่แม่น้ำไม่ไหลในแม่น้ำ ไม่แห้งแล้งน้ำน้อย และเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่จะเกิดข่าวจันทร์ ไม่สามารถพน้ำที่ก่อสร้างไม่จะเป็นสถานที่ที่ให้ก้อนหินทราย ได้ไปสู่ช่องดูดน้ำ หากหลักเลี่ยงไม่ได้ให้ดำเนินการโดยใช้วิธีก่อสร้าง ให้สัมภาระ</p>	



( นายมคร พรีรุจก )  
บุคคลบรรยายผู้มีสิทธิ์รับผิดชอบรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชื่อและนาม  
เมษายน 2565



( นายบิษพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานและประเมินผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มาตรการป้องกันและลดภัยคุกคาม มาตรการรักษาความปลอดภัย แก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่ได้ติดตามตรวจสอบและมาตราการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น แก่บุคลากรทางบริษัทที่ได้รับมอบหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง)

โครงการทางสื่อสารมวลชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบทางสื่อสารมวลชน แหล่งค่ากำจัด	ผลกระทบสัมภัยที่สำคัญ	ผลกระทบสัมภัยและการควบคุม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภัย	มาตรการติดตามตรวจสอบ และรับสั่งแต่งตั้ง
4.3 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			<p>(5) หลักสูตรฝึกอบรมวัสดุป้องกันและลดภัยในพื้นที่ที่จะถูกเข้าโจมตีโดยบุคคลชั่วชาติ ให้แก่บุคลากรในช่วงฤดูฝนสูงสุดแห่งปีทั้ง 13 แห่ง ที่แนวเส้นทางไปโครงการติดตาม</p> <p>(6) ภาระหนักการรักษาความปลอดภัยให้ครัวเรือนส่วนตัวพ่อของนายบัง ว่างานนี้การอุดตันทุกวันไม่ใช่เรื่องใหม่</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ และรับสั่งแต่งตั้ง</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร ศรีธิวัช )

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์ทำรายงาน  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

๙-๙


( นายปิยะพงษ์ จิรัตน์พาพูล )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ตราชาภรณ์ บริษัท จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินภาระทางกายภาพสำหรับเด็กต่ำกว่า 7 ปี ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจและประเมินภาระทางกายภาพสำหรับเด็กต่ำกว่า 7 ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

#### โครงการทางเส้นทางเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินการเจริญ ดำเนินทดสอบ)

องค์ประกอบทางเส้นทางเด็ก แหล่งค่าดำเนินการควบคุม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบุภาระน้ำและภาระควบคุม น้ำท่วม (ด่อ)		<p>หมายเหตุ 202 (1) คลองชุมประทาน ที่ กม.14+040 (12) หัวเขายาม ที่ กม.20+325 โดยบริเวณร่องน้ำขนาดใหญ่ จะออกแนวใบไห่มีต่อม อยู่ในลักษณะ เป็นปิดซึ่งระบบภายในให้สามารถสร้างรับภาระภายน้ำได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ</p> <p>(3) ดำเนินการรับปรุงรูปแบบโครงสร้างสะพานข้ามลำน้ำหนึ่ง หมุด 12 แห่ง พร้อมทั้งส่อท่อเหลี่ยม 1 แห่ง ขนาดตามผลวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา และติดตามความเหมาะสมของสะพานข้ามลำน้ำหนึ่ง</p> <p>(4) การก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำต่อไปอีกทั้งในพื้นที่เขียวสีเขียว หลังโฉนดยกการติดตั้งตัวถ่ายป้องกันเศษเศษดักหก่อนลงสู่แม่น้ำ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ (1) หัวเขายาม ที่ กม.2+730 (2) หัวเขาย่าน ที่ กม.2+935 (3) หัวปลากಡ ที่ กม.10+400 (4) คลองชุมประทาน ที่ กม.11+160 (5) หัวยิ่ง POR ที่ กม.11+305 (6) หัววังแสง ที่ กม. 12+122 (7) หัววังแสง ที่ กม.0+180 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (8) หัววังแสง ที่ กม. 0+228 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (9) หัววังแสง ที่ กม.0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) หัววังแสง ที่ กม.311+500 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (11) คลองชุมประทาน ที่ กม.14+040 (12) หัวเขายาม ที่ กม.20+325 เมื่อก่อสร้างสะพาน</p>	



THAMMACHART  
consultant co.,ltd.

( นายนคร ศรีรังค์ )

บุคลากรรวมด้วยความตั้งใจทำรายงาน  
ผู้อำนวยการสำนักและหน่วย  
ปฏิบัติราชการทุกคน อบรมด้วยความทุ่มเท จำกัด  
เมษายน 2565


๙

( นายปิยะพงษ์ จิ้วันนฤติพศุล )  
ผู้อำนวยการสำนักและหน่วย  
ปฏิบัติราชการทุกคน อบรมด้วยความทุ่มเท จำกัด  
เมษายน 2565

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และศูนย์กลางฯ	<p><b>4.3 การระบบสื่อสารมวลชนที่สำคัญ</b></p> <p>ผลการทดสอบสื่อสารมวลชน แสง ศูนย์กลางฯ</p>	<p><b>มาตรฐานการรับข้อมูลและแก้ไขข้อลักษณะทางสื่อสาร</b></p> <p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบสื่อสารมวลชน</p>
	<p>ชี้明สถานในสื่อสารมวลชนที่ออกอากาศในชั่วโมงสืบสานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ให้ห้ามธรรมเนียม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสำนักข่าวและติด合一ให้มีสภาพเดิมเหมือนกันได้โดยสิ่งที่ส่งเสริมภารกิจสื่อสารมวลชน</p> <p>(5) บริษัทสื่อสารมวลชนที่ต้องออกอากาศในชั่วโมงสืบสาน ให้ห้ามผ่าน แนวเส้นทางโทรศัพท์ภายในได้ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทางใหม่เพื่อบรรบสัมภาระทางทั้งสองฝ่าย ถนนโครงสร้างให้เหมาะสมลดลง 1 เมตร ได้แก่ ท่าขาม ภูมิพล 20+325 โดยดำเนินการ ปรับเปลี่ยนแนวవิถีของรถตู้และตู้ กม. 20+270 ถึง กม. 20+40 ในช่วงเวลาที่รถตู้และตู้ไม่สามารถใช้เส้นทางเพื่อรองรับภัยทางให้ห้ามผ่านได้ ร่วมกันเป็นพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสำราญใหม่เพื่อคาดแผนสำเร็จเดิมที่อยู่ในชั่วโมง ตั้งแต่ปีที่ 12</p> <p>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อกำหนดวันของโครงการในระยะยาวเป็นเวลานาน ผลการทดสอบจะใช้สิ่งที่มีต่อการระบบภายในขององค์กรฯ ที่จะยานพาหนะที่เข้ามาใช้เส้นทางนี้ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพขององค์กรฯ ทางด้านคุณภาพ รวมถึงคุณภาพของทางหลวงที่จะถูกนำไปใช้ในระยะยาว แต่ทางระบบในตัวขององค์กรฯ ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี แต่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลการทดสอบสื่อสารมวลชน</p> <p>(1) กรมทางหลวงต้องดูแลและบำรุงรักษาของโครงสร้างให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย หากพบการชำรุดอันทำให้เกิดภัยที่ต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>(2) กรมทางหลวงต้องตรวจสอบการอุดตันของช่องทางบาน้ำข้าว ทางและบันได ให้สอดคล้องและเข้ากับมาตรฐานที่ต้องการ สำหรับตัวขององค์กรฯ ที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง</p>

ប្រព័ន្ធសាស្ត្រ សង្គម សុខ សិទ្ធិ សាខាអាស់ សាខាបាន់បាន់រៀបចំ  
ក្នុងការបង្កើតរំភោះការអនុវត្តន៍ និងការរៀបចំ  
ប្រព័ន្ធផ្លូវការ និងការរៀបចំប្រព័ន្ធដែល  
បានការគាំទ្រពីរដ្ឋាន និងការគាំទ្រពីរដ្ឋាន


မြန်မာရုပ်ပန်လေဆိပ်၊ မြန်မာရုပ်ပန်လေဆိပ်၊ မြန်မာရုပ်ပန်လေဆိပ်၊



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานแสดงผลการงบประมาณที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามมาตรฐานเบื้องต้น แม่มาตรฐานเบื้องต้น โครงการทางสีเมืองเมืองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามที่คาดว่ามา)

องค์ประกอบบทสัมภาษณ์และ คุณค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบายน้ำและการควบคุม น้ำท่วม (ต่อ)	<p>บริเวณพื้นที่โครงงาน ดังนั้น หากไม่มีการจัดการห้าดูแลและชุดลดลง ผลกระทบจากการบ่มอยด์ต้นหรือแม่น้ำจะสิ้นสภาพรบายน้ำแล้ว แต่อาจทำให้เกิดการท่วมน้ำบนแนวสันหลังโค้งรวมถึงพื้นที่ทางเดินได้ และผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงมีผลกระทบเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ค่าใช้จ่ายที่จัดการจะสูงมาก แต่ผลกระทบจะลดลงอย่างรวดเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำหรับงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ งานบูรณะ งานฉุกเฉิน จะดำเนินงานไม่เป็นพินัยกรรมการซ้อมบำรุงทั้งนั้น ส่วนแม่น้ำจะกรุณาให้ดำเนินงานในลักษณะรื้อระบบบำบัดน้ำ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของภัยธรรมชาติ หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสภาพภูมิศาสตร์และกระบวนการก่อสร้าง</li> </ul>	<p>แห่ง ในทุกๆ 6 เดือน หากพบว่ามีการท่วมของตาก้อน เท่าไปไม่ และลดลงอย่างสำคัญหรือเกิดจัดตั้งห้ามที่ (3) กรมทางหลวงจะต้องทำการขุดตอกทางตอนและทางใหม่ และกำจัดเศษยำหรือเศษพืชที่อาจจะเกิดการขุดดันไม่ทันทีของน้ำ น้ำ และบริเวณใต้สะพานเข้ามาน้ำทั้ง 1 แห่ง และท่อสื่อม 1 แห่ง ปละ 1 ครั้ง</p>	
4.4 ผลกระทบภัยธรรมชาติ	<p>ระยะหักโอบอี้ร้างร่องรอยรั่ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการพัฒนาโครงงาน ทำให้เกิดการระเบถียนและก่อการชำรุดเสียหาย ไปอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมไม่เป็นถนนอย่างถาวรส่องใส่สูญเสีย พื้นที่เกษตรกรรมป่าย่าง草原 โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่ผู้ตั้งผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว เป็นหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดพื้นที่ทำ การเกษตรที่เน้นทางด้านมะลิได้ร่วมกับการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่</li> </ul>	<p>ระยะหักโอบอี้ร้างร่องรอยรั่ว</p> <p>(1) จำกัดการใช้พื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องทำงานอยู่ในขอบเขตแนวเขตทางที่กำหนดไว้ทั้งนั้น รวมถึงควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่จะปรับกางหนี้ไฟชัตโน้มไฟฟ้าเพื่อรักษาความเรียบพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกษตร</p>	<p>นายนิกร พรรภัสวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักที่ดินฯ สำราญ บุศรัตน์ธรรมดัญสิริเจริญ สำราญ บริษัท บรรษัทภ์ คอมชั่นเมเดนฯ จำกัด เมษายน 2565</p> <p>นายปิยพงษ์ จิวัฒน์พาชาติ ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง เมษายน 2565</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.


องค์ประกอบของหน้าที่สำคัญ และ คุณค่าทางฯ	ผลการพัฒนาที่สำคัญ และ ผลการประเมินตามมาตรฐาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 呐ษัชธรรมรรม (๗)	ในเชิงทางเศรษฐกิจ การ ประมงราย 1,159 ไร่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ทั้ง เมื่อคิดเป็นริบบานและผู้ผลิตทางเกษตรที่คาดว่าจะได้จากขนาดพื้นที่ที่ สูญเสียไปจะเป็นผลผลิตจากการนาข้าว 41.74 ตัน/ปี (๑ ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 0.36 ตัน/ไร่/ปี) ล้วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 75.3 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตด้วยคาด ลิปต์สหหายไป 189,121 ตัน/๕ ปี ยางพารา จำนวน 58.53 ไร่ ส่งผลให้ ผลผลิตด้วยคาด ลิปต์สหหายไป 12.29 ตัน/ปี ไม่ว่าจะสำหรับพื้นที่ที่ ทำเกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันมีเกล็ดเงินอยู่ที่สุด ผลผลิตทั้งหมดสำหรับยางพารา จำนวน 53.65 ไร่ ส่งผลให้ ผลผลิตทั้งหมดสำหรับยางพารา 193.67 ตัน/ปี พืชไผ่ผักสม (อ้อย) จำนวน 35.51 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตด้วยคาด ลิปต์สหหายไป 124.28 ตัน/ปี ดังนั้นจึงคาดว่า ผลการพัฒนาที่สำคัญในระดับนโยบาย งาน กิจกรรมงานก่อสร้างทางชั่วคราว/ทางเบี่ยงจราจรชั่วคราว งาน ก่อสร้างทางระบายน้ำชั่วคราว การก่อต้นไม้/ผุดต้อ การควบคุมป้องกัน ผิวน้ำดิน การบูรณะด้วย ปูร์คลาดอี้ส์ งานดินดูด/ดินถม งานบ่มย่างดินอ่อนอ กางฟันที่ งานก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว งานผิวทางแมมนอสฟอล์กอนเร็ว/ คอนกรีต งานสะพาน และงานหอรั่วน้ำ ที่ สถาปัตยกรรม รวมถึงการ การก่อตัวทางการเข้มแข็งของภูเขาธรรมในพื้นที่ภูเขาธรรม รวมถึงการ เสี่ยงตัวภัยการเสี่ยงปะละอุที่เดินทางกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จิกรรม	(2) เมื่อสิริรัตน์ภิกรรมการก่อสร้างจะต้องทำการรื้อสิ่งปลูกสร้าง ชั่วคราว เช่น บ้านพักคนงาน สำนักงานควบคุมงานของจากพื้นที่ ทั้งที่ (3) การปรับปรุงงานบริเวณริมเขตทางต้องใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด และ ไม่เกิดความແນກการก่อสร้างทำให้ขาดได้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อกัน (4) ควบคุมผู้รับเหมาอย่างรัดtight ไม่ให้บุกรุกหรือทำความเสียหายต่อ พื้นที่เกษตรกรรมหรือกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ ประชาชนในพื้นที่ดิน	(2) เมื่อสิริรัตน์ภิกรรมการก่อสร้างจะต้องทำการรื้อสิ่งปลูกสร้าง ชั่วคราว เช่น บ้านพักคนงาน สำนักงานควบคุมงานของจากพื้นที่ ทั้งที่ (3) การปรับปรุงงานบริเวณริมเขตทางต้องใช้เวลาสั้นที่สุด และ ไม่เกิดความແນກการก่อสร้างทำให้ขาดได้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อกัน (4) ควบคุมผู้รับเหมาอย่างรัดtight ไม่ให้บุกรุกหรือทำความเสียหายต่อ พื้นที่เกษตรกรรมหรือกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ ประชาชนในพื้นที่ดิน

( အလေမြန်မာရွှေမြင်မူမြတ်စွာ )

၂၁၃

၁၃၆၂ အရေးဆုံးမြန်မာ ရှေ့ခိုင်သမဂ္ဂ

ມັງກອນ 2565




ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

บุคลิกธรรมชาติผู้มีทรัพย์เจ้าราษฎรงาน  
บริษัท บรรษัทภารติ โฉนดที่ดินที่ว่าด้วย

CONSULTANT CO., LTD.

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ ศุลกากร	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 เกษตรกรรม (ต่อ)	<p>ตั้งแต่ภาคชีวี ในช่วงระยะเวลาข้าวครัว เท่านั้น ดังนั้น จังหวัด ผู้คนบนภูมิประเทศตั้งแต่ ภาคชีวภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมการอุดรรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งครอบครัว ของบ้าน ประจำ พ.ศ.2562           <p>(1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติต่อตัวภาระเงินเดือนและภาษีได้ตามที่ระบุ อัลตราโซนิกที่มีอยู่</p> </li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>


ບໍລິຫານຕະຫຼາດກອງພະນັກງານ ຖະໜາຍສະຫະລຸງ ໂດຍມີຄວາມຮັບຮັງທີ່  
ມີຄວາມຮັບຮັງທີ່ ເຊັ່ນຕະຫຼາດກອງພະນັກງານ ແລ້ວ ດີເລີ່ມຕົ້ນ  
ໃນປີ 2565



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ของโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แม่มาตราการติดตามตรวจสอบ โครงการที่ยังไม่完งานเจริญ (ดำเนินพิเศษวันเดียว)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ บุคลากร	ผลการปฏิสัมภានที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน	
			มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ	มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ
4.4 เทศบาลเมือง (ต่อ) บุคลากร	ติดตามในการสัญจรเดินทางและทำการขนส่งผู้โดยสารเดินทางจากจังหวัดต่างๆ ไป พื้นที่และนอกพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามกำหนดเวลาและต้นแบบ <ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดใช้ทางสัญจร เนื่องจากบริเวณสองข้างของแนวเส้นทาง โครงการยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีการตัดป่าเพื่อสร้างสะพานการเดินทาง ประกอบด้วยต้นท่อนก้าน ซึ่งหากมีการโน้มตัวลงสู่เส้นทาง โครงการอาจมีการเดินเข้ามามากและเกิดอุบัติเหตุ หรืออีด่วนทางการสั่นคลอน ของผู้ใช้งานได้ อีกทางหนึ่ง จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง</li> <li>ในพื้นที่ศึกษาสำรวจในพื้นที่บ้านบ่ออาชีพเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประยุทธ์จากการติดตามพื้นที่อยู่อาศัยเป็นระยะๆ ซึ่งโดยรวมการติดตาม พัฒนาดังกล่าว โดยที่รูปแบบทางเชื่อมถนนเดิมกับโครงสร้าง 2 รูปแบบ (1) รูปแบบบ่อ (2) รูปแบบทางลอดใต้สะพาน ซึ่งรูปแบบบ่อโดยผู้บริหารถนนนน ทบ.อยู่ในห้องนัก 19 แห่ง ส่วนรูปแบบทางลอดใต้สะพานนี้ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก บริเวณทางหลวงชนบท ใจ 30007 ซึ่งความสูงต่ำตามที่ 5 เมตร ทางหลวง หมายเลข 202 มีความสูงต่ำตามที่ 6 เมตร และบริเวณถนนท่องเที่ยว (กม. 22+640) มีความสูงต่ำตามที่ 3 เมตร ซึ่งจะก่อการรื้อถอนตัวบทกรุงเทพฯ ชั้นดินส่วนมาก ลดลงให้ส่วนบนหงส์เรืองหมาภัยเหลือ 202 แห่งนั้น โดย ผลกระทบจะจะเกิดขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านที่ดิน 5.5 เมตร</li> </ul>	20+725 โตรดี 3 จุด อยู่ในปัจจุบันที่ไม่สัดส่วน เส้นทาง โครงการ รวมถึงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยไม่ระบุอย่างชัดเจน โครงการ ที่มีการก่อสร้างทางลอดต่อสู่ทางเดิมที่มีการยกกระดับคันดินให้สูงขึ้น และ <sup>*</sup> อาจมีผลกระทบต่อการระบายน้ำของถนน บริเวณคันดิน ธรรมชาติ ความไว้และปลูกหญ้าหรือต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อรักษาของดิน	20+725 โตรดี 3 จุด อยู่ในปัจจุบันที่ไม่สัดส่วน เส้นทาง โครงการ รวมถึงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยไม่ระบุอย่างชัดเจน โครงการ ที่มีการก่อสร้างทางลอดต่อสู่ทางเดิมที่มีการยกกระดับคันดินให้สูงขึ้น และ <sup>*</sup> อาจมีผลกระทบต่อการระบายน้ำของถนน บริเวณคันดิน ธรรมชาติ	มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.


( นายณรงค์ ศรีร่วง )  
บุคลากรร่วมดำเนินการจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์ จำกัด  
มีนาคม 2565

๙๙

( นายปิยะพงษ์ จิรัชโนทัย )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมมหาเวช  
มีนาคม 2565

รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่สำคัญ มาตรฐานและแก้ไขผลการปฏิบัติงานตามที่ได้มีมาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการท่าเสียะเมืองอ่างทองจังหวัดชัยภูมิ (ดำเนินทิศตะวันตก)

องค์ประกอบของที่สำคัญของ แลบ คุณค่าค่าฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญและสำนักงานที่ปรึกษาที่สำคัญ	มาตรฐานที่ปรึกษาและสำนักงานที่สำคัญ	มาตรฐานตามมาตรฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วต่อไป
4. เทษธารธรรม (ต่อ) คุณค่าค่าฯ	ในไปรษณีย์ส่วนกลางหลังชั้นบน อง.3007 (กม.7+040) และถนนท่องเที่ยวน้ำ (กม.22+640) ได้รับความไม่สงบในการสัญจรไป-มาเพื่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมนต์เสน่ห์ ใจกลางเมือง ไม่สามารถลดความสัมภัยได้ อย่างไรก็ต้องใช้ชั้นทางเดินป้องกัน “เส้นทางเดินป้องกัน” ให้สามารถเดินทางไป-มาได้โดยไม่ต้องสัมภัย ไม่ได้ โดยเฉพาะที่บริเวณชุมชนชาวไทยที่ล้อมมาจากทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๗ ใช้ทางเดินป้องกันที่บ้านเรือน 9+300 ในขาไป และกม.5+400 ในขากลับ ระยะทางอุดหนูที่ 2.26 กิโลเมตร และ 1.64 กิโลเมตร สำหรับ เส้นทางเดินป้องกันที่บ้านเรือน 9+300 ใหม่ ระยะกม.23+000 ในขาไป และกม.21+300 ในขาลับ มีระยะทางอุดหนูที่ 360 เมตร และ 1.34 กิโลเมตร ส่วนทางซึ่งมีถนนมลิกาปัน โครงการที่มีรูปแบบเป็นดินเผาไว้ในตัวหินทรายที่ถูกหัก 19 แห่ง สำนักงานเข้าใช้หินนี้คงจะเพื่อไปเชื่อมต่อหินทรายที่ถูกหัก “โดยที่ทางนักล่าเบร์ใจได้ใช้หินนี้คงจะเพื่อไปเชื่อมต่อหินทรายที่ถูกหัก” โครงการที่มีรูปแบบเป็นดินเผาไว้ในตัวหินทรายที่ถูกหัก 1 แห่ง เป็นทางเดินสำหรับคนวิ่ง ระยะทาง 8 เมตร หัวเรือที่มีหินทราย 1 แห่ง เป็นทางเดินสำหรับคนวิ่ง ระยะทาง 8 เมตร สำนักงานลับบริเวณที่บ้านเรือน 9 จุด สำหรับ โครงการที่มีรูปแบบเป็นดินเผาไว้ในตัวหินทรายที่ถูกหัก 9 จุด สำหรับ 17 แห่ง ตั้งนั้นผลักดันให้หินทรายที่บ้านเรือน 17 แห่ง ตั้งนั้นผลักดันให้หินทรายที่บ้านเรือน 17 แห่ง	นายบิรุย พงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ	นายบิรุย พงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ	นายบิรุย พงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ




THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายบิรุย พงษ์ จิวัฒน์ )  
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์อิจฉาทราيان  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
มา乍ယน 2565

นายบิรุย พงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์  
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
มา乍ယน 2565

รายงานผลการติดตามดูแลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเสียงเมืองอ่างานเจริญ (ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

องค์ประกอบบทบาทสังคมต้อง 霖 ฤทธิ์คำชาญ	ผลกระทบสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติและการฟื้นฟูทรัพยากริมแม่น้ำ	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติและการฟื้นฟูทรัพยากริมแม่น้ำ	มาตรการติดตามดูแลและประเมินผล
4.5 การใช้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ งานบุติดน แหล่งงานปรับปรุงพื้นที่ งานทราย งานเศษหินเล็กน้ำ งานเศษหินกลับรัก งานระบายน้ำ ก่อตัวในงานในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ของหมุด ทำให้ระบบน้ำเปลี่ยนไป เป็นพื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ก่อสร้าง 80 เมตร โดยมีการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินที่ก่อสร้าง 1,159.52 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่บ่ำบี ลดลงมา แต่พื้นที่ก่อสร้าง 136.45 ไร่ พื้นที่บุ่มน้ำ/บ่บูบาน และสิ่งปลูกสร้าง 65.32 ไร่ พื้นที่บ่อกั้งตู้บ่อระพัน 63.88 ไร่ และพื้นที่ 7.55 ไร่ รวมพื้นที่ 1,692.29 ไร่ การสูญเสียพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อกันถ้วนทั้งสองฝ่าย นำไปสู่ผลกระทบในระดับสูง เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สถาปัตยกรรมและพื้นที่ภูมิธรรมและสิ่งปลูกสร้างไม่ยอมจากวิวัฒนาการ รวมถึงริมสหบตทางจะได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างทางสหบตจะต้องการสัญจาระเรือขนส่งในกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องการให้ทางเรือสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา แต่เดิมจะต้องเดินทางโดยทางบก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานปรับปรุงพื้นที่และตัดพื้นต้นไม้ งานบุติดน แหล่งงานปรับปรุงพื้นที่ งานทราย งานเศษหินเล็กน้ำ งานเศษหินกลับรัก งานระบายน้ำ ก่อตัวในงานในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ของหมุด ทำให้ระบบน้ำเปลี่ยนไป เป็นพื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ก่อสร้าง 80 เมตร โดยมีการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินที่ก่อสร้าง 1,159.52 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่บ่ำบี ลดลงมา แต่พื้นที่ก่อสร้าง 136.45 ไร่ พื้นที่บุ่มน้ำ/บ่บูบาน และสิ่งปลูกสร้าง 65.32 ไร่ พื้นที่บ่อกั้งตู้บ่อระพัน 63.88 ไร่ และพื้นที่ 7.55 ไร่ รวมพื้นที่ 1,692.29 ไร่ การสูญเสียพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อกันถ้วนทั้งสองฝ่าย นำไปสู่ผลกระทบในระดับสูง เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สถาปัตยกรรมและพื้นที่ภูมิธรรมและสิ่งปลูกสร้างไม่ยอมจากวิวัฒนาการ รวมถึงริมสหบตทางจะได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างทางสหบตจะต้องการสัญจาระเรือขนส่งในกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องการให้ทางเรือสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา แต่เดิมจะต้องเดินทางโดยทางบก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานปรับปรุงพื้นที่และตัดพื้นต้นไม้ งานบุติดน แหล่งงานปรับปรุงพื้นที่ งานทราย งานเศษหินเล็กน้ำ งานเศษหินกลับรัก งานระบายน้ำ ก่อตัวในงานในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ของหมุด ทำให้ระบบน้ำเปลี่ยนไป เป็นพื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ก่อสร้าง 80 เมตร โดยมีการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินที่ก่อสร้าง 1,159.52 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่บ่ำบี ลดลงมา แต่พื้นที่ก่อสร้าง 136.45 ไร่ พื้นที่บุ่มน้ำ/บ่บูบาน และสิ่งปลูกสร้าง 65.32 ไร่ พื้นที่บ่อกั้งตู้บ่อระพัน 63.88 ไร่ และพื้นที่ 7.55 ไร่ รวมพื้นที่ 1,692.29 ไร่ การสูญเสียพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อกันถ้วนทั้งสองฝ่าย นำไปสู่ผลกระทบในระดับสูง เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สถาปัตยกรรมและพื้นที่ภูมิธรรมและสิ่งปลูกสร้างไม่ยอมจากวิวัฒนาการ รวมถึงริมสหบตทางจะได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างทางสหบตจะต้องการสัญจาระเรือขนส่งในกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องการให้ทางเรือสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา แต่เดิมจะต้องเดินทางโดยทางบก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานปรับปรุงพื้นที่และตัดพื้นต้นไม้ งานบุติดน แหล่งงานปรับปรุงพื้นที่ งานทราย งานเศษหินเล็กน้ำ งานเศษหินกลับรัก งานระบายน้ำ ก่อตัวในงานในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ของหมุด ทำให้ระบบน้ำเปลี่ยนไป เป็นพื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ก่อสร้าง 80 เมตร โดยมีการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินที่ก่อสร้าง 1,159.52 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่บ่ำบี ลดลงมา แต่พื้นที่ก่อสร้าง 136.45 ไร่ พื้นที่บุ่มน้ำ/บ่บูบาน และสิ่งปลูกสร้าง 65.32 ไร่ พื้นที่บ่อกั้งตู้บ่อระพัน 63.88 ไร่ และพื้นที่ 7.55 ไร่ รวมพื้นที่ 1,692.29 ไร่ การสูญเสียพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อกันถ้วนทั้งสองฝ่าย นำไปสู่ผลกระทบในระดับสูง เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สถาปัตยกรรมและพื้นที่ภูมิธรรมและสิ่งปลูกสร้างไม่ยอมจากวิวัฒนาการ รวมถึงริมสหบตทางจะได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างทางสหบตจะต้องการสัญจาระเรือขนส่งในกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องการให้ทางเรือสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา แต่เดิมจะต้องเดินทางโดยทางบก</li> </ul>



( นายณรงค์ พัชร์ชิงค์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและสME ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ผู้ดูแลระบบ)

โครงการฯ เสียเงินซื้อของชำร่วย จำนวนเจริญ (ดำเนินศูนย์ฯ)

องค์ประกอบหน้าที่ในเวทีรวม และ คุณลักษณะ	ผลกรอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การใช้พื้นที่ (ต่อ)	ตั้งกล่าวไว้ตั้งชั่วคราวในระยะสั้น ตั้งมั่น จึงกำหนดให้ ผลกรอบอยู่ในระดับปานกลาง	การผลกระทบให้มีสัดส่วน ได้รับดำเนินการร่วมภายในพื้นที่เขตทาง เท่านั้น เพื่อเอกสารถูกสูญเสียเป็นที่สืบทอดภาระในการกำกับดูแล (6) ควบคุมดูแลเหมาะสมก่อสร้างไม่ให้บุกรุกหรือทำความเสียหายต่อ พื้นที่เกษตรกรรมหรือระบบทดลองร่องขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรมของ ประชาชนที่อยู่ใน	มาตรฐานที่ดีที่สุด
		มาตรฐานพื้นที่ดังนี้ (1) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการดำเนินซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 (2) หลักเกณฑ์การปฏิบัติของจังหวัดนนทบุรี ที่ปรึกษาพัสดุ ๓ แห่ง ได้แก่ พ.ศ.2112 และ พ.ศ. 202 และจัดทำแผนการจราจรระหว่างการ ก่อสร้างในแต่ละชั้นตอน เพื่อให้การ tessujiru กิจกรรมสะดวก (3) บริเวณที่เน้นวัสดุทางคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง ไม่เสื่อมโทรม ห้ามมีการวางกากอเศษวัสดุ และเครื่องจักรแบบผู้จราจรที่ช่วยการ เดินทางของประชาชนในพื้นที่ correctly	นายกฤษฎา ศรีวิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักแม่ข่ายงาน บริษัท ธรรมชาติ คุณชัยแตนท์ จำกัด เมษายน 2565



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายกฤษฎา ศรีวิวงศ์ )

บุคลากรร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัยแตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

๙๘


( นายปิยะพงษ์ จิรชัยกุล )

ผู้อำนวยการสำนักแม่ข่ายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัยแตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แหล่งมาตราการติดตามมาตรฐานคุณภาพสากลที่ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
โครงการทางสื่อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการทางสื่อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

องค์ประกอบของมาตรฐาน แล้ว คุณค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การใช้ห้อง (ต่อ)	ตามแนวสันทนาโคบายการ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงชุมชนต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น นักเรียนนี้ การพัฒนาระบบบริการของระบบบำนาญและน้ำเสีย ตลอดจนซ่อมแซมภายนอกโครงสร้างใกล้เคียงทำให้รักษาและส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งօกรจะทำให้เกิดพัฒนาโครงงาน สถานประกอบการ ตามมาตรฐาน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำก็เป็นจุดที่สามารถบูรณะ 2 ข้างทางของแม่น้ำสันหนังครองการ อย่างไร้ภาระ แม่น้ำจะไม่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จึงคาดว่าเป็นผลกระทบบ้านบ้านในระดับต่ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. คุณค่าทางวัฒนธรรม	ระบบท่องเที่ยว/ระบบท่องเที่ยว ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระบบท่องเที่ยว/ระบบท่องเที่ยว มาตรการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบท่องเที่ยว/ระบบท่องเที่ยว/ระบบท่องเที่ยว มาตรการท่องเที่ยว           <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) จัดประชุมพัฒนาและเผยแพร่กฎหมายโครงการ เพื่อชี้แจงกฎหมายก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง เน้นการก่อสร้างเพื่อลดความชำรุดในกระบวนการก่อสร้าง 2-18 กันยายน 2562 และความต้องการที่เน้นที่ต้องคงความงามของแม่น้ำ ให้คงอยู่ต่อไป             <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) ประชุมพัฒนาโครงการเจ工作组 หรือติดตามการดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญและประชุมทบทวน               <ul style="list-style-type: none"> <li>และประชุมทบทวนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ทั้ง                 <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นน้ำแม่น้ำ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



THAMMACHART  
consultant co.,ltd.

( นายนนทร์ พัชร์ชิงค์ )

บุคคลธรรมดามีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์ เทhn จำกัด  
มิถุนายน 2565

นนทร์


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลไศศาตร )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

มิถุนายน 2565

รายงานการแต่งตั้งผู้จัดการทบทวนและประเมินค่าศักดิ์คุณ มิตรภาพป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนและตรวจสอบ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการทบทวนและตรวจสอบ (ดำเนินพิธีตะวันตก)

องค์ประกอบของทางสื่อแนวต่อไปนี้สำหรับคัญ	ผลการบทวนสิ่งแวดล้อม และดุษจิตร์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
5.1 เมรเซธกิจและสังคม (ต่อ)	<p>ความเสี่ยงพื้นที่ทางชุมชน คือเป็นร้อยละ 67.9 มีความเสี่ยงพื้นที่สูงใน เครื่องหมายติดเทา กัน ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้าง อาจมีสิ่งก่อขวางหรือ อิ่ม เครื่องจักรกลางบ้านจราจรระหว่างทางซึ่งก่อให้เกิดภัย人身安全 ทำให้ การเดินทางไป-มาไม่สะดวก และอาจทำให้เดินทางสัมผัสรถบรรทุกทางชุมชนลดลง แม้ว่าจะเป็นแบบแปลนไป แต่ทั้งนี้เมื่อพัฒนาสถานภาพชุมชนแล้ว ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยและบ้านเรือน จึงทำให้เกิดสถานภาพชุมชน ชุมชนแยกเป็น 2 ผู้เริ่มถนน บริษัทฯ จัดการจราจรทำให้การไปมาสะดวกทางชุมชน/หมู่บ้านลดลงแต่อย่างใด ตั้งแต่นั้น กิจกรรมการพัฒนาโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง ความเสี่ยงพื้นที่ทางชุมชน</p> <p>ผลกระทบเบื้องต้นของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง จะมีผลกระทบเชิงลบในเชิงพื้นที่ทางชุมชน โดยมีบ้านพักคนงานตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 เป็นบริเวณดุริ่งที่มีโครงสร้าง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ้านคอกหรือบุญเรือง ทำให้เกิดภัย人身安全 ซึ่งจะมีคนงานก่อสร้างของบริษัทฯ ประมาณ 250 คน อาจจะมีคนงานเข้ามาจับจ่ายส่วนในพื้นที่ มีการจัดที่ดินและรองรับในพื้นที่ ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	<p>สถานที่ ระยะเวลาเริ่มนั้นและสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเวลาทำการเพื่อให้ผู้ใช้สิ่งแวดล้อมได้เลิกใช้จากการใช้สิ่งแวดล้อม แล้วเป็นอาทิตย์นัดที่ 3 (3) ต้องระวังไฟคราบเปล่ง烺หน้าที่ส่องลักษณะ แสงสีฟ้า หรือมีการด้านในน้ำที่มีสีฟ้า ที่เป็นอันตรายต่อการสัมผัสด้วยและห้ามติดต่อโดยชี้ไปด้วยตา</p> <p>(4) จัดให้มีรั้วบ้านร่องด้วยรากไม้ที่มาจากโครงสร้างไว้ที่ด้านหน้า สำนักงานใหญ่โครงสร้าง แขวงทางหลวงอ่านางเจริญ โดยมีหมายเหตุ โทรศัพท์ Line และระบุชื่อผู้รับผิดชอบ ที่ต้องดูแลที่ 14</p> <p>(5) กำหนดให้ผู้รับเหมาให้ความสำคัญในการพัฒนาจราจรงาน ในที่ดินที่เป็นอันดับแรกเพื่อคลบปะญาหาด้านสีกรม/สีดูบุญการ ว่างาน และการอพยพแรงงาน และให้เอกสารแก่คนในหมู่บ้านที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ ให้มีเอกสารให้สักดิ์ เพื่อพิมพ์รายได้ที่ได้รับในชุมชน ผู้ดูแลในงาน</p> <p>(4) ผู้รับผิดชอบต้องควบคุมดูแลให้ห้องประชุมที่ตั้งอยู่ในชุมชน ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน ทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 ที่ดินที่ดูแลให้สักดิ์ เพื่อพิมพ์รายได้ที่ได้รับในชุมชน</p> <p>(5) ผู้รับเหมาต้องจัดการขอสิ่งของที่ต้องห้าม ทราบกิจกรรมติดตามตรวจสอบ การวางแผนกิจกรรมติดตามตรวจสอบ เศรือจักร ต่างๆ จะต้องใช้พื้นที่หันอย่างเดียวเพื่อสอดพื้นที่ที่เป็นอุบัติเหตุต่อการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับเข้ามาในสิ่งแวดล้อม</li> <li>โครงการและกิจกรรมติดตามตรวจสอบ</li> <li>ความตื่นตัวของชาวบ้าน</li> <li>1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัยก่อสร้าง</li> <li>หน่วยงานรับผิดชอบ</li> <li>กรรมทางหลวงด้วยจังหวัด</li> <li>ที่ 3 ( Third Party ) 1 ปี</li> </ul>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนนทร์ พรีชิร์ก )

บุคลากรรวมด้วยสิทธิเจ้าที่ดินชาวบ้าน  
บริษัท ธรรมชาติ คงสืบทอดแทน จำกัด

มิถุนายน 2565

๖๒


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพเบื้องต้นที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯบ้างเบื้องต้น  
โครงการทางเสียงเมืองอว่างเจริญ (ตามที่คาดว่าจะ)

องค์ประกอบหน้าสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และระบบเฝ้าระวัง
5.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะของการพัฒนาบ้านเรือนของเงินที่ใช้ในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยในที่ดินที่อยู่อาศัยในภาคตากลาง ในพื้นที่เด่น ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ประกอบอาชีพชาวชาย และเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางที่ต้องเดินทางไกลไปพำนัช ซึ่งมีระยะทางไกลกับที่พำนัชที่อยู่อาศัย ด้วยความต้องแรง คือ ชุมชนที่อยู่ใกล้กับที่พำนัชของบ้านพักคนงาน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านโคศรีบุญเรือง ตั้งมั่น จังหวัดลำปาง ทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจและดับปานลักษณะการท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การก่อสร้างแนวเส้นทางโทรศัพท์และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ข้อมูลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนและการลงทุนของรัฐบาล อาจก่อให้เกิดความไม่สงบในประเทศในบริเวณจุดลงท้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความนิรมนตรีของผู้คนสอง พบว่า คาดว่ามีจำนวนของฝุ่นละออง พิษทางอากาศและมลพิษในช่วง 67.01 – 83.55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่มาตรฐานทั่วไป แต่อาจนำไปให้เกิดความเดือดร้อนร้าวตามด้วย ผลกระทบที่สำคัญในช่วงที่ 1 คือ ต้องเดินทางไกลไปพำนัชที่อยู่อาศัย แต่อาจไม่ได้เดินทางไปบ่อยครั้ง แต่ต้องเดินทางกลับบ้านเดือนสี่สิบเจ็ดครั้งต่อเดือน ผลกระทบที่สำคัญในช่วงที่ 2 คือ ต้องเดินทางกลับบ้านเดือนสี่สิบเจ็ดครั้งต่อเดือน ผลกระทบที่สำคัญในช่วงที่ 3 คือ ต้องเดินทางกลับบ้านเดือนสี่สิบเจ็ดครั้งต่อเดือน</li> <li>สำหรับผลกระทบต่อความเดือดร้อนร้าวค่าปฏิบัติงานเสียง ซึ่งก็จะหากยุคปัจจุบันและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจะส่งผลกระทบกับบ้านและบ้านเรือนประชาชน</li> </ul>	<p>(6) หากได้รับเรื่องร้องเรียนใดผลกระทบจากการก่อสร้าง จะต้องดำเนินการตรวจสอบและรับแจ้งโดยรับเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน</p> <p>(7) ผู้รับผิดชอบป้องกันและลดผลกระทบการก่อสร้างกับบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง แก้ไข และลดผลกระทบทั้งหมดที่ส่งออก่อนทั้งครั้งครั้ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่เสียงดังสูง ในช่วงเวลา的工作 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน</li> <li>- เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ห่อให้เกิดเสียงต่ำ</li> <li>- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดกิจกรรมรักษาอนุพันธ์ที่ใช้ในโครงสร้างไม่ให้กินอัตราที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังแหลมๆ เครื่องพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบและหลีกเลี่ยงการติดต่อครุ่นจุ่น</li> </ul> </p>	<p>นายนิศาฐ์ จิวัฒน์ไพรากล ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน บมจ. ธรรมชาติ คุณชัลล์เตอร์ จำกัด เมษายน 2565</p> <p>นายนิศาฐ์ จิวัฒน์ไพรากล ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน บมจ. ธรรมชาติ คุณชัลล์เตอร์ จำกัด เมษายน 2565</p>

THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.


( นายนิศาฐ์ จิวัฒน์ไพรากล )

บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียที่ทราบ  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัลล์เตอร์ จำกัด  
เมษายน 2565

(ព្រៃណិតនិងរឿងបានរាយ) សម្រាប់បានរាយ និងបានរាយ និងបានរាយ

၁၃၂၂ ပုဂ္ဂနိုင်၊ ၁၉၆၅

ପାଞ୍ଚାମ୍ବିନୀରେ ତୁ କାହାରେ ଏହି ଲାଗୁ  
କାହାରେ ଏହି ଲାଗୁ କାହାରେ ଏହି ଲାଗୁ  
କାହାରେ ଏହି ଲାଗୁ କାହାରେ ଏହି ଲାଗୁ  
କାହାରେ ଏହି ଲାଗୁ କାହାରେ ଏହି ଲାଗୁ  
(ପ୍ରାଣକାଳ ଦଶାବ୍ଦୀ)



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

အမြတ်ဆင့်ပေါ်လေသိမှု ပရီ ၂၅၆၅  
ပရီ ၂၅၆၅

ບຸກຄອດກວດຈາເນື້ອສີ່ນິ້ນິ້ງຈົດ  
ປະເທດລາວ ຜັກ



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

卷之三

A blue graphic logo resembling an eye, with a stylized iris and pupil.

**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

บุคคลธรรมดานี่เสียจิตทำราชายิ่ง  
บริษัท ธรรมชาติ ศรอนช์สัตเฒน์ จำกัด


၁၇၈၂၊ ဇန်နဝါရီလ

COCTZ ፳፻፲፭

ผู้อุปถัมภ์การสำนักแพร่ศาสนา วัดช่องเสือดอนสูง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการนำเสนอผลการประชุมที่สำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการสำนักงานและแก้ไขผลการประชุม คณะกรรมการติดตามมาตรฐานและประเมินผลการบริหารฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการทางสื่อยังคงมีอิสระในการจัดเรียน (ดำเนินการด้วยวิธี)

องค์ประกอบของทางสื่อแนวสาร์คุณ และ คุณค่าค่าธรรมชาติ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 เศรษฐกิจและธุรกิจ (ต่อ)	หมู่ 3 บ้านเชือก หมู่ 3 บ้านโนนโพธิ์ และหมู่ 4 บ้านโนร์สีคิลา โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ป.ศ.2568 – พ.ศ.2587 อยู่ในช่วง 68.5 - 71.3, 68.2 - 71.1 และ 67.8 - 70.6 เ特ชิเบโล เอด โดยหมู่ 3 บ้านเชือก หมู่ 3 บ้านโนนโพธิ์ ตั้งนั้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตร	-	กรรมการทรงคุณวุฒิจัดทำบุคคลที่ ๓ ( Third Party ) บี นผู้ดำเนินการ
5.2 การโยย้ายและวางแผน	<p>ระยะหักอกอื่นอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการรื้อถอนปลูกสร้าง/สถาปัตยกรรม/โครงสร้างที่ไม่ถูกขวางในบริเวณบุคคลากร ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่สูญเสียที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ทั้งพื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่ส่วนบุคคล รวมพื้นที่ โฉนด 1,643 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนบุคคล 235 แปลง ของการรื้อถอนปลูกสร้าง 105 หลัง ให้ยกดินรับภาระน้ำประปาที่พื้นที่ 414 ราย ซึ่งผลกระทบจากการรื้อถอนปลูกสร้าง 414 ราย จึงมีผลกระทบต่อชาวบ้านที่เดินทางมาใช้ที่ดินที่ต้องร่วมถือสิ่งที่มีค่าความงามที่หายไป รวมถึงเพื่อค่าใช้จ่ายความกังวลและผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้ที่ถูกไล่ออก รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน</li> </ul> <p>เป็นผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ จึงมีผลกระทบต่อสังคม</p>	<p>(1) กรรมการทรงคุณวุฒิจัดทำแผนสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเว้นคืน ที่ดินที่ถูกเว้นคืนและจราจร ให้แก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบก่อนการดำเนินคืบและจราจรจากค่าหอลงทุนและทรัพย์สิน รวมทั้งสิทธิของผู้ถูกเว้นคืนที่จะได้รับประโยชน์ที่ถูกเว้นคืนได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อค่าใช้จ่ายความกังวลและผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้ที่ถูกไล่ออก รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน</p> <p>(2) กรรมการทรงคุณวุฒิจัดทำแผนสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเว้นคืน และค่าหอลงทุนความเสียหายที่ต้องการเงินคืนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเมือง พรบ. ว่าด้วยการเงินคืนและการได้มาซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลรับ  พ.ศ.2562</p>	<p>กรรมการทรงคุณวุฒิจัดทำบุคคลที่ ๓ ( Third Party ) บี นผู้ดำเนินการ</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนคร ศรีรังสรรค์ )

บุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด

เมษายน 2565

ดูด

( นายปิยะ พงษ์ วิจัฒน์ พากอ )


ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  
ปฏิบัติราชการใหม่ บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด

เมษายน 2565

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มาตรฐานและมาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดภัยเบิกจราจรที่ดีตามมาตรฐานของประเทศไทย แม้จะมาตราการติดตามตรวจสอบบุคลากรของบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง (ดำเนินพิธีตัววันเดียว)

### โครงการทางเลือกเมืองอ่อนนุชเจริญ (ดำเนินพิธีตัววันเดียว)

องค์ประกอบบทบาทสั่งเวลาห้อง และ คุณค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสิ่งแวดล้อม
5.2 การแยกขยะและหานคืน (ต่อ)		(3) ในชั้นพื้นพื้นที่ของบ้านเรือนคืน (พ.ร.ภ.) หากผู้ถูกบ้านคืนไม่พอใจในรายการหรือจำนวนเงินค่าหักแทนที่คณภาพการกำกับดูแล ต้องให้ผู้ถูกบ้านคืนสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อผู้รับผิดชอบตัวว่าการตรวจสอบความชำรุดเสื่อมสภาพใน 60 วันนับแต่วันได้รับแจ้งให้ไปรับเงินค่าหักแทน (4) การจ่ายค่าหักแทนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น และควรจะยกเว้นเงินเดือนเดียว ถ้าหากไม่สามารถจ่ายค่าหักแทนที่หักตามรายในจัดเดือน ควรกำหนดจำนวนเงินเดือนที่หักเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินเดือนที่หักที่กินแน่ใจได้ (5) ในกรณีของการเรียกคืนที่ติดส่วนบุคคล ให้ดำเนินตามการจัดการร่มสีห์ที่ดิน และเขตเชิงริมพื้นที่น้ำติดกันและหักตามที่ต้องการ ก่อสร้าง โดยคำนึงถึงการควบคุมน้ำที่หักของผู้ใช้ที่อยู่ของอย่างบ่อร่อง และเป็นบ่อรวม โดยดำเนินการตามขั้นตอนการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ติดของกรมพัฒนาชุมชน รัฐมนตรีจะยังคงรักษาห้องน้ำที่หักไว้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ติดต่อ ก. การสำรวจน้ำที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น ผู้รับมอบหมายจะดำเนินการตรวจสอบในระยะเดือนหน้าที่หักน้ำที่หักน้ำจะลงมาทำหมอกวนเข้ามา		



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร พรีริวงศ์ )  
บุคลากรร่มด้ามสีหัวจัดทำรายงานน้ำ  
บริษัท ธรรมชาติ คอมซัลเลนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

.....  
.....  
( นายปิยะพงษ์ จิตวิจัยไพบูลย์ )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทั่วไป  
เมษายน 2565

รายงานผลการตรวจทบทวนที่มีผลต่อภาระของผู้ดูแล มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์เบื้องต้น แม้จะมีผลกระทบต่อผู้ดูแลอย่างรุนแรง  
โครงการฯ เสียไปอย่างอ่อน蔷เจริญ (ดำเนินศึกษา)

องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรม แหล่งบุณค่าฯ	ผลกระทบสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมวัฒนธรรม
5.2 การโดยหลักและรวมศึกน (ต่อ)		<p>สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบมาตราฐานน้ำหนักอย่างน้อย 15 กิโลกรัม</p> <p>ข. ทำการทดสอบมาตรฐานหารพ์สินที่ถูกเวนศีน จะดำเนินการโดย คณะกรรมการป้องกอง (ในชื่อปรกติ) หรือคณะกรรมการการค้า กำหนดเวลาดำเนินการ (ในชื่อ พ.ร.ภ.) หรือคณะกรรมการการค้า กำหนดเวลาดำเนินการ (ในชื่อ พ.ร.ภ.) ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง ประธานอนุวาย ผู้แทนของ จ้าหน้าที่หนึ่งคน ผู้แทนกรรมการเดินหนึ่งคน ผู้แทนของหน่วยงานอื่น ของรัฐหนึ่งคน ผู้แทนสภากาชาดหนึ่งคนที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อกำหนด ราชบัลลังก์นของสั่งหาริมทรัพย์ที่จะต้องคืนและจำนวนเงินค่า ทดลอง</p> <p>ค. การกำหนดเวลาและหน่วยน้ำหนักที่ใช้ในการน้ำหนักต่อ ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่นั่นที่ ต้องดำเนิน</li> <li>• เจ้าของร่องสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่อนนุ่มนิ่มได้ซึ่งมี อยู่ในพื้นที่ที่ต้องนับในน้ำที่บังคับพระราชนิษัก</li> </ul>	




( นายบิรุพงษ์ จิวัฒนกุล ไฟคาด )  
บุคลากรและลูกค้าที่ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

๙๒

( นายบิรุพงษ์ จิวัฒนกุล ไฟคาด )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน ยังคงติดตามห้อง  
เมษายน 2565

( นาเยี่ยพงษ์ จิวัฒน์พากา )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่ไม้ฯ  
ปรับปรุงครั้งที่ ๑ วันที่๒๕๖๕

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์จัดทำ  
ปริญญา บรรณาธิการ  
นิตยสาร 2565



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการประเมินผลตัวชี้วัดที่สำคัญ มาตรฐานการป้องกันและลดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แม่มาตรฐานการติดตามตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม (ต้นบิfur ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔)

องค์ประกอบของหัวสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การโดยสารและเวนคืน (ต่อ)	<p>● ผลกระทบและเวนคืน (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความต้อง (3) น้ำพังทำบ้านได้ “เฉพาะค่ารื้อถอนค่าซ่อม” และค่าจูงรถหาย (เบิกมาเพิ่ม)</li> <li>● บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ท่าทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟหรือสิ่งอื่นสักครู่แล้วก็ย้ายไปที่อื่นทั้งน้ำ สายไฟ หรือสิ่งอื่นสักครู่แล้วก็ย้ายไปที่อื่นทั้งน้ำ ตาม มาตร 1349 หรือมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพิเศษในกรณีที่บุคคลเปลี่ยนบ้าน ได้รับค่าทดแทนใน การใช้สิทธิสักครู่แล้วก็ย้ายไปที่อื่นทั้งน้ำแล้ว</li> <li>● ผลกระทบด้านค่าทางเดินและจราจรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>● ราคากำไร ช่วงขยายบันไดตามปกติใน “อัตราเดียว” อย่างไรก็ได้ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันที่ “ปัจจุบันของราษฎรทั้งภูมิภาค” <ul style="list-style-type: none"> <li>● ราคากำไรที่มีการตราช้าไว้เพื่อประโยชน์ แต่การเตี้ยภาษีบำรุงท้องที่ จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม</li> <li>● ราคากำไรที่มีการตราช้าไว้เพื่อประโยชน์ที่บ้านรวมเนียมในการ สร้างและดูแลของส่วนกลางหริมทรัพย์นั้น</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>● ตาม “อ (3) น้ำพังทำบ้านได้ “เฉพาะค่ารื้อถอนค่าซ่อม” และค่าจูงรถหาย (เบิกมาเพิ่ม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ท่าทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟ หรือสิ่งอื่นสักครู่แล้วก็ย้ายไปที่อื่นทั้งน้ำ ตาม มาตร 1349 หรือมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพิเศษในกรณีที่บุคคลเปลี่ยนบ้าน ได้รับค่าทดแทนใน การใช้สิทธิสักครู่แล้วก็ย้ายไปที่อื่นทั้งน้ำแล้ว</li> <li>● ผลกระทบด้านค่าทางเดินและจราจรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>● ราคากำไร ช่วงขยายบันไดตามปกติใน “อัตราเดียว” อย่างไรก็ได้ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันที่ “ปัจจุบันของราษฎรทั้งภูมิภาค” <ul style="list-style-type: none"> <li>● ราคากำไรที่มีการตราช้าไว้เพื่อประโยชน์ที่บ้านรวมเนียมในการ สร้างและดูแลของส่วนกลางหริมทรัพย์นั้น</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>● มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



( นายนคร พรีรังษ์ )  
บุคคลธรรมดานี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการ  
บริษัท ธรรมชาติ คอมซัมเม้นท์ จำกัด  
เมษายน 2565

.....


.....

( นายปิยะ พงษ์ จิรัฒน์ ชาลก )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการใน บริษัทธรรมชาติ คอมซัมเม้นท์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการและมาตรฐานของงานเจริญ โครงการฯได้ยังไม่มีองานเจริญ แต่มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้นก็มีอยู่ ตามที่ศูนย์วัฒนาฯ

โครงการฯได้ยังไม่มีองานเจริญ (ตามที่ศูนย์วัฒนาฯ)

องค์ประกอบบทบาทส่วนภัย แล้ว คุณค่าค่าฯ	ผู้ทรงบทบาทส่วนภัยที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่วนภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่วนภัย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบส่วนภัยล้อม
5.2 การใช้กฎหมายและ คุณค่าฯ		<ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นปละวัตถุประสงค์ของการเงินดิน</li> <li>การใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรบุคุณ</li> <li>ค่าหอและความเสียหายที่ต้องออกจากสังคมหรือทรัพย์ที่ถูกแสวงหาทางหลวงเชิงทางเดินให้ต้ม่อให้สูง</li> <li>ได้คำสั่งขยายตนไม่อยู่ริบด้วยเหล็กฐานพืชฐานด้วยจริยathamหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ที่จะบัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้คนและสังคม</li> </ul> <p>จ. การปิดประกาศหาก้าที่กำแพง เมื่อคนจะรวมกันไว้ก่อถนนราษฎร์และล้วงปิดประตูศรีราชาไปวัดสุมสานที่บินเดียว กับบีบีดีประกาศ พ.ร.ภ. ตั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ทำการของจ้านที่</li> <li>ศาลาครัวลุงหวัด หรือศาลาที่กรุงเทพมหานคร</li> <li>สำนักงานที่คืน จังหวัด หรือ สำนักงานที่คืนพัสดุสาขาหรือสำนักงานที่คืนจังหวัดแทนนคร หรือ สำนักงานที่คืนกรุงเทพมหานคร</li> <li>ที่ว่าการอำเภอ กองอำเภอ หรือสำนักงานเขต</li> <li>ที่ทำการของกรรรหารส่วนที่บ้านหรือที่ทำการเขตบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นปละวัตถุประสงค์ของการเงินดิน</li> <li>ค่าหอและความเสียหายที่ต้องออกจากสังคมหรือทรัพย์ที่ถูกแสวงหาทางหลวงเชิงทางเดินให้ต้ม่อให้สูง</li> <li>ได้คำสั่งขยายตนไม่อยู่ริบด้วยเหล็กฐานพืชฐานด้วยจริยathamหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ที่จะบัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้คนและสังคม</li> </ul> <p>จ. การปิดประกาศหาก้าที่กำแพง เมื่อคนจะรวมกันไว้ก่อถนนราษฎร์และล้วงปิดประตูศรีราชาไปวัดสุมสานที่บินเดียว กับบีบีดีประกาศ พ.ร.ภ. ตั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ทำการของจ้านที่</li> <li>ศาลาครัวลุงหวัด หรือศาลาที่กรุงเทพมหานคร</li> <li>สำนักงานที่คืน จังหวัด หรือ สำนักงานที่คืนพัสดุสาขาหรือสำนักงานที่คืนจังหวัดแทนนคร หรือ สำนักงานที่คืนกรุงเทพมหานคร</li> <li>ที่ว่าการอำเภอ กองอำเภอ หรือสำนักงานเขต</li> <li>ที่ทำการของกรรรหารส่วนที่บ้านหรือที่ทำการเขตบาล</li> </ul>	




( นายนนทร ศรีรัชดา )  
บุคคลธรรมดามีสิทธิ์เข้าทำราชายาน  
บริษัท ธรรมชาติ คณฑ์แม่น้ำ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพรพาด )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
มาตรฐานการประเมินค่าทางเศรษฐกิจและภาระทางสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสังคม ได้กำหนดไว้

โครงการทางเลี้ยงเมืองอ่อนดานเจริญ (ดำเนินศึกษาวิเคราะห์)

องค์ประกอบของทรัพยากรดับลึก แหล่งกำเนิดความเสี่ยง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การโยกย้ายและรุนแรงศึกษาดูแล บุญค่าฯ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่การพัฒนาอยู่บ้านและห้องท่องเที่ยว</li> <li>การจัดทำบ้านพักชุมชนโดยตัวเองหรือบ้านญาติชุมชน ដ้วยตนเองการ “ได้ทำหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว” ที่จะมีหน้าที่ดูแลให้เจ้าของที่ดินซึ่งมาเป็นภาคผนวกเพื่อตัดต่อ หรือสับยุบล็อกซึ่งกันเอง</li> <li>การจ่ายเงินค่าทางเดิน เมื่อท่านที่เก็บค่าเดินทางหรือเดินทางซื้อขาย และการรวมทางหลวงต่อจ่ายเงินค่าทางเดินที่ทางหลวงตัดให้เจ้าของที่ดินภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ก่อตั้งที่ดินออกหรือสับยุบล็อกซึ่งกันเอง</li> <li>กรณีเป็นพื้นที่นั้น กرمมหาลาภค้างจะจ่ายเงินค่าทางเดินเมื่อเจ้าของที่ดินได้จัดทำเป็นทางหรือแยกให้หลักฐานทางเดินเป็นเส้น</li> <li>มีประกาศใช้ พ.ร.บ. และมีประกาศกำหนดให้เด่นเป็นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยร่างด่วน เส้นทางเดินที่จ่ายทรัพย์สินไม่ยอมจัดทำบันทึกกับตัวถังหรือร่องบันทึกซึ่งกันเองจึงทำให้เกิดข้อหาชิงทรัพย์และไม่ยอมจัดทำบันทึกกับตัวถังหรือร่องบันทึกซึ่งกันเองแต่ไม่รับเงินค่าทางเดินภายในกำหนดเวลาเจ้าหน้าที่จะดำเนินไปในทางต่อศาลหรือต่อสำนักงานทางพิธีหรือนำเงินลงตัวค่าทรัพย์ต่อต่อสำนักงานทางพิธีหรือผู้ปกครองน้ำของตนเป็นต้น</li> <li>การซื้อขายด้วยเงินสดทุกประการที่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนได้รับสินค้า</li> </ul>	<p>พื้นที่การพัฒนาอยู่บ้านและห้องท่องเที่ยว</p> <p>การจัดทำบ้านพักชุมชนโดยตัวเองหรือบ้านญาติชุมชน ด้วยตนเองการ “ได้ทำหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว” ที่จะมีหน้าที่ดูแลให้เจ้าของที่ดินซึ่งมาเป็นภาคผนวกเพื่อตัดต่อ หรือสับยุบล็อกซึ่งกันเอง</p> <p>การจ่ายเงินค่าทางเดิน เมื่อท่านที่เก็บค่าเดินทางหรือเดินทางซื้อขาย และการรวมทางหลวงต่อจ่ายเงินค่าทางเดินที่ทางหลวงตัดให้เจ้าของที่ดินภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ก่อตั้งที่ดินออกหรือสับยุบล็อกซึ่งกันเอง</p> <p>กรณีเป็นพื้นที่นั้น กرمมหาลาภค้างจะจ่ายเงินค่าทางเดินเมื่อเจ้าของที่ดินได้จัดทำเป็นทางหรือแยกให้หลักฐานทางเดินเป็นเส้น</p> <p>มีประกาศใช้ พ.ร.บ. และมีประกาศกำหนดให้เด่นเป็นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยร่างด่วน เส้นทางเดินที่จ่ายทรัพย์สินไม่ยอมจัดทำบันทึกกับตัวถังหรือร่องบันทึกซึ่งกันเองจึงทำให้เกิดข้อหาชิงทรัพย์และไม่ยอมจัดทำบันทึกกับตัวถังหรือร่องบันทึกซึ่งกันเองแต่ไม่รับเงินค่าทางเดินภายในกำหนดเวลาเจ้าหน้าที่จะดำเนินไปในทางต่อศาลหรือต่อสำนักงานทางพิธีหรือนำเงินลงตัวค่าทรัพย์ต่อต่อสำนักงานทางพิธีหรือผู้ปกครองน้ำของตนเป็นต้น</p> <p>การซื้อขายด้วยเงินสดทุกประการที่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนได้รับสินค้า</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




( นายปิยะพงษ์ จิ้นสนันต์ พากล )  
บุคคลธรรมด้าที่มีสิทธิ์ที่ต้องทราบ  
ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีบูรพา จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิ้นสนันต์ พากล )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีบูรพา จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ภู่วงศ์ พากาด )  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา  
ประจวบตราชาระบบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เวลา 09.00 น. วันที่ 25/65

บุคคลธรรมชาติ ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของ  
บริษัท บรรณาธิการ หมายความว่า



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการแบบสำรวจที่สำนักงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหลมแม่พุทธรัตน์รวมศบค์ จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานสืบสานภารกิจที่ดี สำนักงานจังหวัดชลบุรี (สำนักพิพัฒนาฯ)

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน แล้ว คุณลักษณะ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การโยกย้ายและเรุ่นต้น (ต่อ)		<p>รับเป็นค่าทางเดิน โดยสามารถยื่นขอรับเงินหนี้สือดาวน์ทันต่อง หรือลงทางไปประจำอยู่ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. น้ำเสียพิ้องค์ เมก้าได้ 2 กรณี ดัง</li> <li>กรณีผู้อุทธรณ์ได้รับແຈ້ງผลการวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับ แต่วันพิจารณาไม่ได้รับແຈ້ງผลการวินิจฉัย ในกรณีผู้อุทธรณ์ สิทธิพิ้องค์ภายใน 1 ปี แต่วันพิค์ครับกำหนดเวลา 60 วัน ถึงถ้วน</li> <li>กรณีพิจารณาไม่ได้รับແຈ້ງผลการวินิจฉัย ในกรณีผู้อุทธรณ์ สิทธิพิ้องค์ภายใน 1 ปี แต่วันพิค์ครับกำหนดเวลา 60 วัน ถึงถ้วน</li> <li>๓. รับปรึกษาเรื่องที่เงินเดือนบางส่วน เจ้าของจะร้องขอให้จ่ายหนี้ เงินเดือนตามเดือนที่เหลือซึ่งผู้ใช้การไม่ได้แล้ว ด้วยเหตุผล หากเจ้าหนี้ที่ไม่เวนคืนตามที่ร้องขอ เจ้าที่สิทธิ์จะร้องขออุทธรณ์ ต่อรัฐบาลหรือรัฐสภา กรณีความไม่สงบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับ หนี้สือและแจ้งผลพิจารณา</li> </ul>	



( นายนร ศรีรัชกา )  
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
ผู้อำนวยการสำนักและแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

๙๙

( นายพิษ พัชร์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )  
ผู้อำนวยการสำนักและแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

ມະນາຄາດ 2565  
ມະນາຄາດ 2565


บุตรคนเดียวที่รักษาไว้ให้เป็นอย่างดี จึงทำให้เราเจ็บปวด



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการดำเนินงานตามที่สำคัญ มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป ตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ มาตรฐานตามที่ต้องปฏิรูป ตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ มาตรฐานตามที่ต้องปฏิรูป ตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ตามที่สำคัญ (ตามที่ศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้กำหนด)

องค์ประกอบของหลักสูตร แล้ว ถูกค่าค้างๆ	หลักระบบสี่แนวคิดออมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแนวคิด	มาตรการลดความตึงเครียดของผู้เรียน	มาตรการลดความตึงเครียดของผู้เรียน
5.2 การเบิกบัญชีรายและเงินเดือน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนที่ภูมิประเทศาสดงจุดที่ติดที่ “น” ของอนุญาต (1:50,000) โดยแสดงตำแหน่งบนแผนที่ของไซด์วาย ปากกาเขียนลงในที่ที่ตัดเด่น กรณีที่กรณามหาหลักจะไม่สามารถจัดทำได้ให้ส.ป.ก. จึงหัวขออ่านหมายความสืบต่อไป</li> <li>แผนผังแสดงบริเวณและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่เดิน ซึ่ง “น” ของอนุญาตลงนามกำกับ ขนาด ๙๕ หรือ ๙๔ จำนวน ๓ ฉบับ</li> <li>คำขอสังเสือพิพัฒน์ ส.ป.ก. ของบุคคลที่ระบุตัวเองโดย การปฏิรูปที่พัฒนาเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.-๕๖ ก.) กรณีมีการจัดตั้งแหล่งรวมแห่งหลักฐานการพัฒนาฯ หนังสืออนุญาตให้เข้ามาประเมินเชิงปฏิบัติ (ส.ป.ก.-๐๓)</li> <li>หนังสืออนุมอนของผู้ดูแลครองของผู้ดูแลครองเชิงนโยบาย หลักฐานอ่อนน้ำที่จำเป็น เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือจดทะเบียนบุคคลนี้ นิติบุคคล เป็นต้น</li> <li>ภาพถ่ายสภาพพื้นที่บ้านจุบัน และสภาพพื้นที่บ้านเดิม รายงานของกรุงไทยสืบสานถือรักษา</li> <li>โครงการขอร่างที่ดินของทางราชการเพื่อร่วมจัดตั้ง บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์เข้าทำราชยานุ</li> </ul>		



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนคร พรีรัชวงศ์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์เข้าทำราชยานุ  
บริษัท ธรรมชาติ คอมมูนิตี้แอนด์ทูนิค จำกัด  
เมษายน 2565

.....  
.....


( นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุล ”พาก”)  
ผู้อำนวยการสำนักแม่งาน  
บก.บต.ราชภัฏและมหาวิทยาลัย  
เมษายน 2565

(မြန်မာနိုင်ငြိမ်တော်ဝန်ဆေးရေးဝန်ကြီးချုပ်) ပြန်လည်ပေါ်လောက်သွေးစွဲမှုပေးပို့ဆောင်ရွက်မှု

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ <sup>คุณค่าทางฯ</sup>	ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การใช้ถ่านและน้ำมัน (ต่อ)	<p>ส่วนเตาไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีความหนืดของสื่อกา๊บเริ่มต้น แต่หากเป็นก๊าซธรรมชาติ เท่านั้นอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้คนความเห็นใจกับมนุษย์ห้องถังไม่ได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนั้น กิจการโดยทั่วไปมีภาระทางฯ ต่อผู้คนการพัฒนาอย่างทั่วถ้วนอีกจะต้องมีความเห็นชอบของหน่วยงานอื่นจะต้องมีความเห็นชอบของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย</p> <p>ค. ส.ป.ก. จังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานคำขออนุญาตใช้ที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>จ. ส.ป.ก. จังหวัดดำเนินรือกการขออนุญาตใช้ที่ดิน พร้อมความเห็นชอบของเสนอ คปจ. เพื่อขอความเห็นชอบ โดยให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่คปจ. ใช้พิจารณาในการประชุมตัดสั่งกล่าวในรายงานการประชุมโดยลงมือจด เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นจากคปจ. เนื้อหาภาคปัจจัยความเห็นไม่ได้ยกไปค่าตอบแทนฯ ให้รับร่วมรายละเอียดพื้นที่ที่ต้องหักภาษีและจัดส่งให้ ส.ป.ก. ล่วงมาเป็นคนพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	<p>บ. การขออนุญาตโดยทั่วไป เตรียมความตื่นของสื่อกา๊บเริ่มต้น สำนักงาน ก๊าซธรรมชาติ เท่านั้น อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้คนความเห็นใจกับมนุษย์ห้องถังไม่ได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนั้น กิจการโดยทั่วไปมีภาระทางฯ ต่อผู้คนการพัฒนาอย่างทั่วถ้วนอีกจะต้องมีความเห็นชอบของหน่วยงานอื่นจะต้องมีความเห็นชอบของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย</p>	<p>ค. ส.ป.ก. จังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานคำขออนุญาตใช้ที่ดิน ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>จ. ส.ป.ก. จังหวัดดำเนินรือกการขออนุญาตใช้ที่ดิน พร้อมความเห็นชอบของเสนอ คปจ. เพื่อขอความเห็นชอบ โดยให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่คปจ. ใช้พิจารณาในการประชุมตัดสั่งกล่าวในรายงานการประชุมโดยลงมือจด เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นจากคปจ. เนื้อหาภาคปัจจัยความเห็นไม่ได้ยกไปค่าตอบแทนฯ ให้รับร่วมรายละเอียดพื้นที่ที่ต้องหักภาษีและจัดส่งให้ ส.ป.ก. ล่วงมาเป็นคนพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

၁၃၂၅ မြန်မာတိသုကရာဇ်

บุตรธรรมชาติ บุตรธรรมชาติ บุตรธรรมชาติ บุตรธรรมชาติ บุตรธรรมชาติ



(ព្រៃណិតនិងព្រៃណិតល្អ) និងចុចិត្តល្អជាបន្ទាន់បានសម្រេចឡើង

( ព្រៃនីមួយៗ និងការប្រើប្រាស់ និងការរំលែក )

၁။ ရှိခိုက်ရန်ရန်မာ ကြိုက်ခိုက်မာ အောင်မြန်မာ

A blue, stylized graphic of an eye with a thick outline and a large iris.

**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

บุคคลธรรมดายังคงรักษาภาระทางการเงิน แต่เจ้าของอาชญากรรมที่หลบหนีไปแล้วจะต้องรับภาระแทน

กันยายน 2565

၁၈၂၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အနောက် ၁၃၅၀ ပါတီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တောင်၊ အနောက် ၁၃၅၀ ပါတီ

องค์ประกอบของพาสีสีแผลล้ม และ ศุลกาค่าทาง	ผลกระทบสีแผลล้มที่สำคัญ	ผลกระทบสีแผลล้มที่สำคัญ และ ศุลกาค่าทาง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสีแผลล้ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสีแผลล้ม
5.2 การใช้ยาและวัสดุ (ต่อ)	ระบบก่ออสูรร้าย/ระบบทดลองการและบำบัดรักษา	● กิจกรรมต่างๆ ใน การพัฒนาโครงสร้างการในประดิ่นการโดยกฎหมายและ เงินทุนในระบบทดลองและระบบทำให้เกิดการจะไม่มีผลกระทบ เนื่องจาก ผลกระทบไปได้ตั้งแต่ระบบสืบสานต่อไปจนกระทั่งก่อนอสูรร้ายแล้ว ดังนั้น ใน ระบบก่ออสูรร้าย และระบบบำบัดนี้การและบำบัดรักษา จึงไม่มีผลกระทบด้าน การโดยกฎหมายและผลกระทบในเชิง	● ให้ดำเนินตามการจัดตั้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเขตดินที่อยู่พร้อมที่ ถูกแบ่งคืน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง(ค่าใช้) โดยดำเนินการตามที่กำหนดของ กฎหมายที่ได้เข้าข้องอย่างไร้เงื่อนไขและเป็นธรรม โดยดำเนินการตาม ที่มีหนอนการจัดตั้งกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมท่าทาง	-
5.3 สาธารณสุข	ระบบก่ออสูรร้าย/ระบบก่ออสูรร้าย	ระบบก่ออสูรร้าย/ระบบก่ออสูรร้าย	ระบบก่ออสูรร้าย/ระบบก่ออสูรร้าย	ปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ผลกระทบช่วงที่มา
	● กิจกรรมการก่ออสูรร้ายส่งผลให้เกิดสาธารณสุขที่ไม่พึงประสงค์จากท่อไอเสีย ระบบระบุ และยังคงก่อภาระต่อภาระสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ เช่น CO NOx รวมทั้ง เสียงดังรบกวนจักษุการติดหูชุด ซึ่งจะก่อผลการทำลายการณ์ปริมาณผู้คนและ เสียงจากการก่ออสูรร้าย พบว่า ไม่มีผลกระทบจาก ผู้คนของ ก้าว การบอมมอนไทร์ (CO) และก้าวในกรุงเทพฯ (NO2) แต่เพียง	(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และสนับสนุนผลกระทบทั่วไปด้าน อากาศ เสียง และความสันติสุขให้อย่างครั้งครั้ง (2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านอนามัย น้ำมันอย่างครั้งครั้ง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	ระบบก่ออสูรร้าย/ระบบก่ออสูรร้าย	ระบบก่ออสูรร้าย/ระบบก่ออสูรร้าย

( นาปิรพงษ์ วิจัยนุกูลพากา )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่ไม้ฯ  
ปรับปรุงจากเดิม ยังคงเป็นเครื่องหมาย  
มีมาอย่าง 2565

၅၄၃၂ ရက်နမော




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการประเมินผลต่อไปนี้เป็นผลการประเมินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น แม่มาตรฐานด้านความต้องการด้านมนต์ราชนคราชสถาบันฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการทางเส้นทางเมืองอิฐวัฒนาเจริญ (ดำเนินพิเศษวันตา)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ ดุณค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สาธารณสุข (ต่อ) ดุณค่าค่าฯ	<p>ระบบสื่อสารที่เกินมาตรฐาน ได้แก่ บริเวณหมู่ 3 บ้านเขือข่า (กม.8+200) หมู่ 3 บ้านโนนโพธิ์ (กม. 11+150) และหมู่ 4 บ้านโนรีศิลา (กม.12+500) ดังนั้น ผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวสามารถดำเนินการได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีผลกระทบสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปัญหาน้ำมันสิ่งแวดล้อมและการเผยแพร่เชิงพาณิชย์</li> </ul> <p>● ปัญหาน้ำมันสิ่งแวดล้อมและการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ จากการก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชนบทฯ ใจกลางหมู่บ้าน ซึ่งต้องอยู่ริบบารุงดูดดูดทางหลวงหมายเลข 212 (กม.0+000) ทำให้ค่า ประเมินอัตราจำเร็ว บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และห่างจากหมู่บ้านและศูนย์ชนบทมากที่สุด 200 กิโลเมตร ด้วย 3 บ้านศรีบุญเรือง ดังนั้น ขยายมูลฝาย คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมาก ประมาณ 667 ลิตร/วัน และน้ำเสียที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยหากน้ำมีการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากให้เกิดลักษณะเหมือนส่งผลกระทบต่อสุขาภิบาลร่องระบายน้ำที่และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จึงมีผลกระทบต่อระบบประปาและระบบดูด排ที่สำคัญ</p>	<p>(3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยอากาศ สำหรับคนที่ทำการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการ เพื่อตัดผลกระทบด้านความพึงพอใจของการใช้บริการของหน่วยงานในเบื้องต้นสำหรับระยะที่นั้นๆ</p> <p>(4) เตรียมถังรองรับขยะและลงบ่อบริจุณย์ เพื่อร่องรับภัยมนต์ออยที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง เช่น ก่อถนนมะลุมสำหรับห้องน้ำ ขนาดบรรจุน้ำ ๑ ม. เป็นต้น ไว้ตามบริเวณพื้นที่ปฏิบัติให้พอเพียงและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้ามาเก็บขยะสุดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดภัยที่เกิดการรั่วคาก่อต่อความสะอาด</p> <p>(5) จัดให้ในแต่ละเคลื่อนไหวที่การในพื้นที่พักงานใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง ในปริมาณน้ำใช้ 5 ลิตร/คน/วัน ซึ่งภายในพื้นที่ 1 แห่ง มีคนงานก่อสร้างจำนวน 250 คน ดังนั้น ต้องจัดตั้งแหล่งดื่มน้ำด้วยน้ำพรมะนาณ 12,500 ลิตร/าก เมตรร่วมกันทั่วไป</p> <p>(6) จัดให้มีห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง ให้สำนักงานชั่วคราวและที่พักคนงานอย่างพอเพียงพอนอตัวส่วนคนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง คุณภาพพื้นที่ห้องน้ำ 250 คน ต้องจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 16 ห้อง</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



( นายปิยะ พงษ์ จิรัตน์ ไพบูลย์ )

( นายปิยะ พงษ์ จิรัตน์ ไพบูลย์ )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ปฏิบัติราชการแทน อบรมดูแลทางหลวง

เมษายน 2565

波羅密多羅摩子經卷第十一

ພາບລາຍມາ 2565  
ມະນຸຍາ ພົມພວດ ປະເທດລາວ

นิพัทธ์ พูลวรลักษณ์ 2565




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

(၁၃) မြန်မာရှိသူများ၏ အခြေခံ အကြောင်း မြန်မာရှိသူများ၏ အခြေခံ အကြောင်း

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และ คุณค่าทางฯ	ผลกรอบสื่อและเครื่องมือที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อและการติดตามตรวจสอบ ผลกรอบสื่อและการต่อรอง
5.3 สาระนักข่าว (ต่อ)	<p>ขออนุญาตระบุวิธีการรับมือผลอย่างท้าทายที่เกิดขึ้นไปในจังหวัดให้ถูกต้อง</p> <p>สุขภาวะบกต ส่วนขยายบุคลากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกต้อง รวมรวมเพื่อนำไปขายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อขายตามจังหวัด</p> <p>หน่วยงานธุรกิจสาธารณะ และสำนักข่าวบุรีรัมย์อัมเดอร์แลนด์ น้ำมันเครื่อง เศรษฐี ผู้เป็นน้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้า และห้องครัว เป็นต้น จะถูกรวบรวม ใส่ลงชัยบัญชีโดยรายก้อนสินให้บริษัทที่รับทำจัดซื้อเสียบันตรายที่ซื้อ ขายเป็นกิ่งกรรมโครงงานอุตสาหกรรม (ร.อ. 101) เป็นผู้นำไปกำจัด ซึ่ง ในการก่อสร้างโครงการคาดว่าจะใช้คุนงานประมาณ 250 คน/วัน</p> <p>สามารถคาดการณ์รับมือภัยธรรมชาติทางความไม่สงบ โดยคิดคำนวณจากอัตราการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติทางความไม่สงบ ประมาณ 2539 ความหนาแน่นของชุมชนต่ออย่างมากเท่านั้น 0.3 กก./ ลิตร จึงคาดว่าจะมีภัยธรรมชาติทางความไม่สงบของคนงานประมาณ</p> <p>667 ลิตร/วัน</p>	<p>(10) แจ้งผู้รับผิดชอบคนงานทุกคนในเรื่องการรักษาความสะอาด และให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดและรายงานต่อเรื่องการรักษาความ สะอาดในบริเวณที่พักนัก</p>

รายงานการดำเนินงาน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ପାତ୍ରଙ୍କିଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିଲୁ ଏହାରେ କିମ୍ବା  
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା  
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

องค์ประกอบบทบาทร่วมແລ້ວມ ແລະ ຖຸມຄ່າຕ່າງໆ	ຜົນການສືບສັນຍາ ທີ່ສຳເນົາ	ມາດການຕິດຕາມດຽວຈອນ ຜົນການສືບສັນຍາ
5.3 ສາງຮັບສູນ (ຕ່ວ)  ອັນປະປະກອບທາງສິງແວດ້ອນ ແລະ ຖຸມຄ່າຕ່າງໆ	(11) ປະສານາກັບສົດຖານີບກາຫາສົງເກມສົງເກມສູງທີ່ໄດ້ເຕີຍ “ໄດ້ກຳ ໂຮງພາກສົນໃຈຈະຈົງ ແລະ ໂຮງພາບສົນເສີມສຸຂາພໍສ່ວນທຳປັດ ໂນນໂພຣີ ໃນກາຮ່ອງຄົມຊັ້ນໜ້າເຫຼືອໄນ່ການນຶ່ມເຫຼືອທີ່ມີເຫຼືອຊຸມເລີນ (12) ໃນການນີ້ຈີ້ໃຫ້ມີທີ່ພັກນານໜ້າຫຼັງຈະຕ້ອງທີ່ການຈັດຮຽບປະສາ ຮຽບປົງປົກແລະສາງຮຽບປົງກາໄຫ້ເພີຍງວອ ແລະຕ້ອງປົງປົບຕົາມ ມາດຈຸດຫຼາຍຫຼືອກໝາຍຕ່າງຈີ້ເກີຍຂຶ້ນ ໄດ້ແກ່ ປະກາຫາສະຫະກ່າວ ສົງເກມສູງ ທີ່ 7/2538 ກຳທັນຈຳນັ້ນຄົງນັ້ນຕ້ອນພື້ນທີ່ອາກາຮັກ ຂອງຄົນນາງກ່ອສັ້າງ ເປັນຕົ້ນ (13) ບໍລິເວນທີ່ພັກນານຈົດຕ້ອນສົງກາພາຫວາມເປັນຍໍ່ທີ່ ຖົກ ສຸກສັນຍະແລະສຸກສົບສືບສັນຍາ (14) ກຳທັນທີ່ຜູ້ຮັບໜາກ່ອສັ້າງປົງປົບຕົາມມາດຕະກາດຕ້ານ ສຸກສັນຍ່ອຍຈາກຮັກຮັດເພື່ອປ່ອງກັນການເພື່ອຮ່ວມບາດອອງໂຄໂຄຕິດ- 19 (Covid-19) ໃນຄຸນນານັ້ນກ່ອສັ້າງຮັກຮັດໃນຄຽບຮັກຮັດ ທີ່ພັກນານ ຕັ້ງນີ້	(11) ປະສານາກັບສົດຖານີບກາຫາສົງເກມສົງເກມສູງທີ່ໄດ້ເຕີຍ “ໄດ້ກຳ ໂຮງພາກສົນໃຈຈະຈົງ ແລະ ໂຮງພາບສົນເສີມສຸຂາພໍສ່ວນທຳປັດ ໂນນໂພຣີ ໃນກາຮ່ອງຄົມຊັ້ນໜ້າເຫຼືອໄນ່ການນຶ່ມເຫຼືອທີ່ມີເຫຼືອຊຸມເລີນ (12) ໃນການນີ້ຈີ້ໃຫ້ມີທີ່ພັກນານໜ້າຫຼັງຈະຕ້ອງທີ່ການຈັດຮຽບປະສາ ຮຽບປົງປົກແລະສາງຮຽບປົງກາໄຫ້ເພີຍງວອ ແລະຕ້ອງປົງປົບຕົາມ ມາດຈຸດຫຼາຍຫຼືອກໝາຍຕ່າງຈີ້ເກີຍຂຶ້ນ ໄດ້ແກ່ ປະກາຫາສະຫະກ່າວ ສົງເກມສູງ ທີ່ 7/2538 ກຳທັນຈຳນັ້ນຄົງນັ້ນຕ້ອນພື້ນທີ່ອາກາຮັກ ຂອງຄົນນາງກ່ອສັ້າງ ເປັນຕົ້ນ (13) ບໍລິເວນທີ່ພັກນານຈົດຕ້ອນສົງກາພາຫວາມເປັນຍໍ່ທີ່ ຖົກ ສຸກສັນຍະແລະສຸກສົບສືບສັນຍາ (14) ກຳທັນທີ່ຜູ້ຮັບໜາກ່ອສັ້າງປົງປົບຕົາມມາດຕະກາດຕ້ານ ສຸກສັນຍ່ອຍຈາກຮັກຮັດເພື່ອປ່ອງກັນການເພື່ອຮ່ວມບາດອອງໂຄໂຄຕິດ- 19 (Covid-19) ໃນຄຸນນານັ້ນກ່ອສັ້າງຮັກຮັດໃນຄຽບຮັກຮັດ ທີ່ພັກນານ ຕັ້ງນີ້


( ဏាយិរញ្ញវត្ថុ ជាក្រុងក្រុងពាណាចក្រ )  
ដើម្បីសារិយការដំណឹងបន្ទាន់បាន  
ប្រើប្រាស់ចែករាយលាង ទិន្នន័យក្នុងក្រុងពាណាចក្រ  
និងក្នុងក្រុងពាណាចក្រ )

၁၅၅၂ ပုဂ္ဂနိုင်



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สาธารณสุข (ขอ) คุณค่าฯ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดทางน้ำภาคอ่อนนุ่มและอุปกรดป้อมกั้นตามของน้ำ ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอสำหรับคนงาน ที่ปัจจุบัน ก่อสร้างและที่พักคนงาน</li> <li>- จุดที่น้ำรีบประทวนอาจอาหาารในสถานที่ก่อสร้างไม่ว่าจะระยะทาง ระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ไม่ควรรีบประทวนอาหารรวมกันเป็นกลุ่ม ควรรีบประทวนอาหารปรุงสุก และควรแยกของใช้ช่วงตัว เช่น แก้ว น้ำ ช้อน เป็นต้น</li> <li>- จุดให้มือล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลและลูกออมสี สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ห้ามใช้น้ำพื้นที่บริเวณจอดรถ แรงงานที่มา คนงาน และห้ามล้างมือไปที่ส่วนของห้องน้ำและที่พัก กรณีมีการรีบ-ส่ง พนักงาน ให้ดูแลستانความปลอดภัยของ คนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในครัวรีบ-ส่ง ไม่ให้ครอบจักรที่นั่งไม่ให้ หันหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุย โดยไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาการเดินทาง และไม่ควรรีบประทวน อาหารระหว่างเดินทาง</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดทางน้ำภาคอ่อนนุ่มและอุปกรดป้อมกั้นตามของน้ำ</li> <li>- จุดที่น้ำรีบประทวนอาจอาหาารในสถานที่ก่อสร้างไม่ว่าจะระยะทาง</li> <li>- จุดให้มือล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลและลูกออมสี</li> <li>- จุดให้มือล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลและลูกออมสี</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ပြပေး မြတ်အားဖြန့်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ၂၅၆၅ ရက်နေ့




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลการประเมินผลต่อไปนี้เป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพโดยเบื้องต้น แต่ละมาตรฐานการติดตามตรวจสอบและมาตราการติดตามตรวจสอบ ตามที่ศูนย์เฝ้าระวังด้านสุขภาพได้มีผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงขออนุมัติให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

โครงการทางเสียงเมืองอุดรธานี สำนักงานเจริญ (ดำเนินการต่อเนื่อง)

องค์ประกอบทางเสียงมวลชน แหล่ง บุณค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สาธารณสุข (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาสื่อความรู้ และช่องทางสาร ให้ภายในการบูรณาภิเษก วิตา-19 (Covid-19) และรีบป้องกันตนเองลดครอบครัว ด้วยภาษาที่คนงานสามารถเข้าใจได้</li> <li>- ไม่ควรรีบไปสถานที่และอุดหนุนร่วมกันของคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ร้านค้า จตุจักรและห้างร้านที่มีการรวมกลุ่ม หรือเล่นสั่งสรรค์ ในช่วงเวลาล็อกดาวน์ หรือวันหยุด หากไม่สามารถใช้ โฉ จาน หรือหนึ่งอยหอบใบหยดปฏิบัติงานและจัดจ้างงานให้บริหารทัพนที</li> <li>- สวนหน้าบ้านและสวนสาธารณะ ให้เด็กเล่น และหุ่นรักษาที่ออกนอกรถที่พักระหว่างเดินทางไปที่ทำงาน และไม่ก่อเรื่องรบกวนบ้านๆ บ้านๆ บาก โดยไม่จำเป็น ท่องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร</li> <li>- วางแผนปฏิบัติและทำความเข้าใจกับบุคลากร กรณีผู้ป่วยป่วยหนักในรายปี ไม่ยกโทษป่วย ผู้สัมผัสระดับสูง หรือผู้สัมผัสระดับกลางครอบครัว การสอนบันสุนทรีย์ที่ต้องหันหน้าในการกักตัว การจัดการดินทางเข้า-ออกที่พัก การปิดพื้นที่พัก การอพยพยก้ายานพาหนะที่ไม่สามารถเดินทางได้ กรณีที่บุคคลต้องเดินทาง กรณีที่ต้องเดินทาง</li> </ul>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร พรีรังค์ )

บุคคลธรรมดามีมูลค่าเชิงทางการ

บริษัท ธรรมชาติ คอมซัลเลนท์ จำกัด

เมษายน 2565

๙๙

( นายปิยะพงษ์ จิรัตน์พากย์ )


ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

บริษัท ราชภัณฑ์ จำกัด

เมษายน 2565

รายงานและตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ มาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์เบื้องต้น มาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์เบื้องต้น แม่แบบโครงการติดตามตรวจสอบงบประมาณที่เบื้องต้น โครงการทางสีเมืองของอำเภอจเจริญ (ดำเนินที่ตั้งวันนัก)

องค์ประกอบทางสังคมและ คุณค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สาธารณสุข (ต่อ)		<p>กิจกรรมทาง การประมงงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อรักษาและปฏิรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณงามและบุคคลในครอบครัว ให้ภาคความสงบทางด้านพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เปิดประชุม หน้าต่าง เพื่อระบายน้ำ</li> <li>- ไม่ควรอยู่ใกล้กันในที่อุบัติรวม ควรใช้ปุกรณ์ส่วนตัวในการป้องกันเชื้อโรคประจำบ้าน</li> <li>- ห้องน้ำสาธารณะอุดตื้นน้ำ ห้องส้วมหรือบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ด้วยยาเคมีสมัง舖ทักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกต้อง</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนงศ์ พรีรังษ์ )

บุคลากรและผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

.....  
.....


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลพศาก )

ผู้อำนวยการสำนักเหมือง  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานผลการตรวจสอบที่ดินที่มีพิรุณภัย มาตรการป้องกันและแก้ไขพิรุณภัยเบื้องต้น แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบและแก้ไขพิรุณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

โครงการทางเส้นทางน้ำที่ต้องระวัง (ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

องค์ประกอบทางเส้นทางแล้ว คุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัย	<p>ระยะห่างก่อนก่อสร้าง/ระยะหลังก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมในระยะก่อนก่อสร้าง และระยะหลังก่อสร้าง ก่อให้เกิดผู้ประสบอุบัติเหตุ ทำให้เกิดน้ำทิ้งและการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคระบาดเดินทางจากภารกิจทางการค้า ไม่รับเหมาภารกิจอย่างต่อเนื่องจากการก่อสร้างหรือจัดการทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและอาชญากรรม เช่น การคุกคามคนในสังคม ละเมิดสุขภาพจิต ความสัมสโนและทุอน การปฏิบัติงานที่ไม่ยุติธรรมของบุคลากร ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ ขาดความเชื่อมโยงกับภารกิจทางการค้า ได้แก่ งานก่อสร้างทางานยานยนต์ ต่างระดับ (กม. 12+920) สะพานเข้ามายังหัวลงชนบท อ.จ. 3007 (กม. 7+040) สะพานขึ้นลงบนหัวลง (กม. 22+650) และสะพานเข้ามายังหลังคา 12 แห่ง ได้แก่ (1) ห้วยแขวงน้อย ที่กม. 2+730 (2) ห้วยบ่อ ที่กม. 2+935 (3) ห้วยบ้านเด็ก ที่กม. 10+400 (4) คลองคลองประทาย ที่กม. 11+160 (5) ห้วยโพร์ ที่กม. 11+305 (6) ห้วยบึงแสง ที่กม. 12+122 (7) ห้วยวังแสง ที่กม. 0+180 ซึ่งทางหลวงหมายเลข 202 (8) ห้วยบึงแสง ที่กม. 0+228 ซึ่งทางหลวงหมายเลข 202 (9) ห้วยบึงแสง ที่กม. 0+633 ซึ่งทางหลวงหมายเลข 202 (10) ห้วยบึงแสง ที่กม. 3.11+500 ซึ่งทางหลวงหมายเลข 202 (11) คลองคลองประทาย ที่กม. 14+040 (12) ห้วยขาม ที่กม. 20+325 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บีบีดึงทันทีสูง และต้องใช้ความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน </li></ul>	<p>ระยะห่างก่อนก่อสร้าง/ระยะหลังก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการทั่วไป           <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาภารกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามที่ต้องการ ผู้รับเหมาภารกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามที่ต้องการ บริเวณบ้านทั้งหมด โครงการ               <ul style="list-style-type: none"> <li>สถานีตรวจรักษา</li> <li>- ตลาดและบ้านที่ต้องการให้ได้ตามที่ต้องการ                   <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณบ้านทั้งหมด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>มาตรการทั่วไป           <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้แก่ ประกันภัยและคุ้มครองแรงงาน ภัยธรรมชาติพื้นที่ความไม่สงบภัยทางาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562               <ul style="list-style-type: none"> <li>สถาบันน้ำทิ้งและดูดซึมน้ำในบ้านพักงานของผู้รับเหมาที่ต้องการเพื่อให้การบริเวณบ้านพักงานของผู้รับเหมาที่ต้องการเพื่อให้การดำเนินการที่เกิดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที และให้การกำจัดขยะมูลฝอย การจัดสิ่งปฏิกิริยาและน้ำเสีย                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ความไม่สงบภัยทางาน 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษา</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>ระยะห่างก่อนก่อสร้าง/ระยะหลังก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการทั่วไป           <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาภารกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามที่ต้องการ ผู้รับเหมาภารกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต้องการให้ได้ตามที่ต้องการ บริเวณบ้านทั้งหมด โครงการ               <ul style="list-style-type: none"> <li>สถานีตรวจรักษา</li> <li>- ตลาดและบ้านที่ต้องการให้ได้ตามที่ต้องการ                   <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณบ้านทั้งหมด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>มาตรการทั่วไป           <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้แก่ ประกันภัยและคุ้มครองแรงงาน ภัยธรรมชาติพื้นที่ความไม่สงบภัยทางาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562               <ul style="list-style-type: none"> <li>สถาบันน้ำทิ้งและดูดซึมน้ำในบ้านพักงานของผู้รับเหมาที่ต้องการเพื่อให้การบริเวณบ้านพักงานของผู้รับเหมาที่ต้องการเพื่อให้การดำเนินการที่เกิดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที และให้การกำจัดขยะมูลฝอย การจัดสิ่งปฏิกิริยาและน้ำเสีย                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ความไม่สงบภัยทางาน 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาที่ต้องรักษา</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทร์ พรีรองค์ )

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์เข้าจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์ จำกัด  
เมษายน 2565

.....  
.....

( นายบีพีพชร์ จิวัฒน์พิเศษ )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บุรีพัตรราชกิจการแทน บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย  
โครงการทางเสียงเมืองอ่างขางเจริญ (ตามที่ตั้งไว้)

องค์ประกอบหน้าสืบสาน แล้ว ถุนค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
5.4 อาชีวอนามัย (ต่อ)	อาจก่อภัยให้ก่อการหล่อหลอมใจทำให้ไม่เข้าใจหรือขาดเจ็บพิการได้ รวมถึงใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดเสียง และความเสี่ยงที่อาจก่อ การเจาะฐานราดโครงสร้าง ซึ่งอาจทำให้คนงานเกิดการเจ็บป่วย จึงมีผลกระทบทางภาค	<p>(4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ 嫌 หน้ากาก เครื่องป้องกันเสียง รองเท้ายางมุ้งลืน สายรัดนิรภัย (ประเทศไทยในที่สุด) ให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน และ กำชับให้ผู้ที่มีภาระดูแลงานให้ทราบครบทั่งบ้าน ผู้ดูแลในงาน</p> <p>(5) ติดตั้งป้ายและจุดของเขตการสร้างให้ชัดเจน ในเขตก่อสร้าง สวนใดที่เป็นอันตราย ผู้ที่เข้าไปในเขตดังกล่าวต้องสวมหมวกนิรภัย และห้ามนำสัตว์ชนิดอันตรายที่จัดให้เข้ามา รวมทั้งจัดทำร่อง หรือสันแนและชั้นตระห่ำ ทั้งหมดที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ ให้ชัดเจนทุกแห่ง</p> <p>(6) ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักวิธีที่ ดูแล และบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม กับประพฤติของงานก่อสร้าง</p> <p>(7) กำหนดพื้นที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนได้โดยสมอ หากพบว่าเครื่องจักร อุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย ต้องบุกเบิกทันที เพื่อบรรจุกับตัว จากการทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวงและจังหวัด</li> <li>ที่ 3 (Third Party) บีบ ผู้ดูแลในงาน</li> </ul>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.


( นายนคร พรีวิวงศ์ )  
บุคคลกรรมดูแลผู้มีสิทธิ์ที่ทำรายการ  
บริษัท 瑟รมชาติ ศรีบุร茉เด่น จำกัด  
เมษายน 2565

๒๒

( นายปิยะพงษ์ จิรัมณากุล )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแทน บริษัท 瑟รมชาติ ศรีบุร茉เด่น จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพเบื้องต้นที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเรือแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานจังหวัดชลบุรี (ตามที่ศูนย์ฯ จัดทำ)

องค์ประกอบหน้าสิ่งแวดล้อม แสง ศุภค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัย (ต่อ)		<p>(8) ผู้รับเหมาต้องจ้างวัดกุศลและอุปกรณ์ในการก่อสร้างไว้ให้เป็นระเบียบ และแสดงของเขตในการจัดวางและข้อมูลเบื้องต้นก่อนสร้างให้ชัดเจน</p> <p>(9) ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย และความปลอดภัยประจำที่ก่อสร้าง</p> <p>(10) ไม่รับซึ่กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงดัง 90 เดซิเบล (db) ห้ามให้คนงานก่อสร้างทำงานกัน 8 ชั่วโมงต่อวัน และรยะเวลในการทำงานต้องลดลงครึ่งหนึ่ง ในทุกๆ 5 เดซิเบล(db)เพิ่มขึ้น</p> <p>(11) กำหนดให้มีการวิ่งหมุนเวียนบุคคลงานก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังและความเสี่ยงสูงเท่านั้นต่อตัวกันเป็นเวลากานาน</p> <p>(12) ตรวจสอบข้อมูลของงานและพนักงานก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจสอบการทำงานประจำทุกวัน</p>	<p>มาตรการเฝ้าระวัง</p> <p>(1) สำหรับการทำงานบนที่สูงซึ่งจะเกิดบุริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ ทางแยกต่างระดับบุกตัดกับทางหลวง 202 (กม.12+930) สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 3007 (กม.7+040) สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร พรีรุงค์ )  
บุคคลบรรยายมาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์เดนท์ จำกัด  
เมษายน 2565


๙๒

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลพากล )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

โครงการฯ เริ่มเนื่องจากได้รับการติดตามและประเมินผลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของหน้างานสิ่งแวดล้อม แหล่ง คุณค่าค่าฯ	ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัย (ต่อ)		<p>ถนนชนบท ( กม.22+640 ) และสะพานข้ามแม่น้ำ 12 แห่ง กำหนดให้มีผู้รับเหมาต้องมีการร่วมสนทนาก่อนปล่อยด้วย (Safety Talk) เพื่อให้คนงานก่อสร้างตระหนักรถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง โดยหัวหน้างานจะต้องเรียบประชุมคนงานที่จะปฏิบัติงาน ก่อนรับภาระงานทุกวัน และใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการจัดทำ Safety Talk ทุกครั้ง หัวหน้างานจะต้องตรวจสอบรายชื่อของคนงานให้เข้าร่วมทุกคน สำหรับหัวขอในการจัดทำ Safety Talk ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ งานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อยกับการทำงานบนที่สูง</li> <li>▪ อันตรายของงานที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง</li> <li>▪ มาตรการในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง</li> <li>▪ ก่อนจะนำการทำ Safety Talk ให้คนงานงานทุกคนฟัง มาตรการพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันญี่ปุ่นที่สูง ทั้งนี้ ในแต่ละวันการปฏิบัติงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หัวหน้างานจะต้องแจ้งให้คนงานทราบทุกครั้ง</li> </ul>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่</p>  <p>.....</p> <p>.....</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทร์ ศรีธิวงศ์ )  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์ จำกัด  
เมษายน 2565

.....


.....

.....

.....

รายงานผลการทดสอบที่สำเร็จ มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติและแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่ได้รับมาตรฐานที่ต้องปรับปรุง แหลมมหาราชกรุ๊ป จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ บริษัท ดรีม เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) ที่ ๑๗๐ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

องค์ประกอบของหลักสูตรทั่วไป ดูแลค่าต่างๆ	หลักสูตรที่ส่งแพร่สอนที่สำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านภัยคุกคามและตรวจสอบ
มาตรการดำเนินการและดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้			
5.4 อาชีวอนามัย (ต่อ)	<p>๕.๔.๒ ดำเนินการและบำรุงรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการดำเนินงานในโรงงานดำเนินการและบำรุงรักษา ประกอบด้วย การเปิดใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานฉุกเฉิน เป็นงานซึ่งมีความเสี่ยงทาง ลักษณะเดียวทาง ช่องแขนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งหากกิจกรรมนี้เกิดขึ้นกิจกรรมอื่นเปลี่ยนมาจราจร และใช้จ้างคนงานจำนวนมาก ประกอบกิจกรรมเดียวกันในสถานที่เดียวกันโดยไม่สามารถจัดการให้คนงานเดินทางกลับบ้านทันท่วงที จึงกำหนดให้ผู้ดูแลสถานที่ในรั้วบ้านยังคงดูแลต่อไป</li> </ul>	<p>จะมีมาตรการและดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมทางหลวงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตราและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายที่พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒</li> <li>จัดให้มีรั้วบ้านเพื่อกันภัยดูแลห้องทำงานของบุคลากรที่จะมีการซ้อมบำรุงรักษาอยู่ในรั้วบ้านซึ่งติดกัน</li> <li>ติดตั้งป้ายเตือน หรือรายละเอียดข้อมูลทางกฎหมายที่ไม่อนุญาต ๑๕๐ เมตร ก่อนถึงบริเวณที่จะมีการซ้อมบำรุงรักษาที่ติดกันในรั้วบ้านซึ่งมีความเหมาะสมต่อไป</li> <li>ประเมินภาระเบรคในห้องทำงานเพียงครึ่งเดียว ต้องแบ่งภาระและเพื่อให้รถที่ใช้ญี่ปุ่นรับน้ำหนักได้มากที่สุด ๑๕๐ เมตร ก่อนถึงบริเวณที่จะมีการซ้อมบำรุงรักษา เพื่อให้รถที่ใช้ญี่ปุ่นรับน้ำหนักได้มากที่สุด</li> <li>พัฒนาทักษะการซ้อมบำรุงรักษา ให้กับลูกจ้างฝ่ายเดียว ให้กับลูกจ้างฝ่ายเดียว ฝึกอบรม ๑ อาทิตย์ เพื่อป้องกันภัยเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในห้องทำงานซึ่งติดกัน</li> <li>พัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในห้องทำงานซึ่งติดกัน ให้กับลูกจ้างฝ่ายเดียว ฝึกอบรม ๑ อาทิตย์ เพื่อป้องกันภัยเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในห้องทำงานซึ่งติดกัน</li> </ol>	<p>มาตรการด้านภัยคุกคามและตรวจสอบ</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนิคร ศรีธิวัช )  
บุคลากรรวมทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่รายงาน

บริษัท ดรีม เทคโนโลยี จำกัด  
ประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2565

นายบัญพันธ์ จิรัตน์กุลพาก  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน บริษัท ดรีม เทคโนโลยี จำกัด  
ประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานผลการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขเบ็ดเตล็ดภัย แหล่งกำเนิดภัย และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
โครงการทางเดินน้ำดื่มน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตวังทอง (ดำเนินพิธีด้วยวัฒนา)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม แหล่ง ดูดค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย	<p>ระบบท่ออันก่อสร้าง/ระบบท่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมในระบบภายนอกอันก่อสร้าง ได้แก่ กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งก่อสร้าง และการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นส่วนใหญ่ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น เนื่องจากการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งก่อสร้าง จะมีศักยภาพที่ต้องการรื้อย้ายภาระอันดิษฐ์ทางหลังคาลงโดยเฉพาะในบริเวณทางหลวงหมายเลข 202 บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 และบริเวณทางหลวงชนบท จ. 3,007 ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นถนน ขอโปรดทราบ เมตตาที่ผู้เดินทางที่เดินทางมาที่นี่ในระยะยาวถึงสถานที่ గ่อน ก่อสร้างสร้าง จึงควรตัวแสวงผลกระทบโดยในระดับดัง</li> <li>กิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง การตัดรื้อไม้ งานดิน งานทาง งานก่อสร้างโครงสร้างสิ่งสะพาน อาจมีภาระทางดินที่หักโขดเข้าสู่ต่อสิ่งก่อสร้างทางด้านซ้ายหรือขวา ระหว่างท่อนของศูษะสุดจุากรณบอร์ดทุกขณะทำการขุดส่องอุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งภาระซึ่งมีความหนักมากที่สุดต่อตัว ภาระน้ำดินที่หักโขดเข้าสู่ต่อสิ่งก่อสร้าง รวมถึงหินภูเขาที่ถูกขุดออก อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นถนนในบริเวณพื้นที่ทางหลวงข้างขอน</li> </ul>	<p>สังข้อมูลและข้อเสนอแนะที่สำคัญ สำหรับการประเมินเพิ่มเติมดังเจ้งในระบบไทย เพื่อเฝ้าระวังภัยในการทำงาน</p> <p>ระบบท่ออันก่อสร้าง/ระบบท่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และผลกระทบดำเนินการ ตามนิยามของอุบัติเหตุครั้ง</li> </ol>	<p>ระบบท่ออันก่อสร้าง/ระบบท่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>บัญชีติดตามมาตรการติดตาม การตรวจสอบเชิงตัวต่อตัวตาม บริเวณที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ยกเว้น ตามความเหมาะสม</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายณรงค์ ศรีธิวัช )

บุคลากรร่วมกิจกรรมที่จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์พาหะ )

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  
บัญชีติดตามมาตรการ บริษัทธรรมชาติ จำกัด  
เมษายน 2565

( ပြည်သူတေသနမှူးအောင်လုပ်ချုပ်မှု ပြည်သူတေသနမှူးအောင်လုပ်ချုပ်မှု ပြည်သူတေသနမှူးအောင်လုပ်ချုပ်မှု )

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ ศุภภาพต่อท้องถิ่น	ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 อุบัติเหตุและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>โครงการ 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 212 และทางหลวงหมายเลข 202 รวมถึงบริเวณจุดเสี่ยงในกรุงเทพฯ ใหญ่ ได้แก่ (1) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 212 (กม.0+000) (2) ขอยกีชาต 38 (กม.1+600) (3) บริเวณถนนห้วยดินกัน 3 บ้านเชือก (กม.5+925) (4) บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย 3007 (กม.7+025) (5) บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 202 (กม.12+950) (6) บริเวณถนนห้วยดินใหญ่ 12 บ้านทับเมย (กม.22+650) และ(7) บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 จุดเส้นสุดโครงการ (กม.25+000) ซึ่งนี้ กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบด้วยการอสังหาริมทรัพย์ สำรวจดิน สำรวจทางาน้ำ สำรวจประมงและใช้ทางาน้ำในการอสังหาริมทรัพย์ สำรวจดิน สำรวจทางาน้ำ สำรวจประมงและใช้ทางาน้ำในช่วงเวลา 09.00 น. และ ช่วงเวลาเย็น (16.00-18.00 น.) เพื่อป้องกันปัจจัยด้านการจราจร</p> <p>สัญจร จึงมีผลกระทบต่อภาค</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือผู้ต้องดูแลในพื้นที่ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนชาวไทย จัดให้ทราบถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ ประเมินงานในกรอบปรับเปลี่ยนทางกายภาพ จราจรระหว่างทางกรุงศรีฯ - วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งสิ่งของอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ โดยให้ทำการขอสัมภารัมภ์ก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา 07.00-09.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา 15.00-18.00 น. เพื่อป้องกัน</p>	<p>ในขณะที่ดำเนินการ ผู้รับเหมาต้องใช้เวลาไปคุ้มครอง พื้นที่การบรรทุก เพื่อป้องกันไม่ให้เดชจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งรั้วป้องกันภาระด้วยเหล็กดิบในเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการให้เป็นระเบียบ โดยให้เข้มที่ภายในเขตทางเท่านั้น</li> <li>- ห้ามจอดรถบรรทุกหรืออุปกรณ์อื่นๆ ไว้บนรั้ว เนื่องจากในส่วนที่ห้ามจอดรถบรรทุก ไฟฟ้าไม่ได้ดูแลทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนที่ห้ามจอดรถบรรทุก</li> </ul>

၂၅၆၈ မြန်မာနိုင်ငြချေမှုပါတီ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၉၇၀




รายงานผลการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากล มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการติดตามตรวจสอบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ แก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ (ท่านพิพัฒน์วัฒนา)

องค์ประกอบของห้องสัมมนาตัวอย่าง และ คุณค่าสำคัญ	หลักระบบสัมภารต้องมีสำหรับ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ
5. อุบัติเหตุและความปลอดภัย	หลักระบบสัมภารต้องมีสำหรับ (ต่อ)	<p>ห้องซ้อมประจำท่าน และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องกำกับงานด้านที่สำหรับจัดตั้งอย่างเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้เรียนพื้นที่ห้องซ้อมที่เป็นจุดต้นไปครบทุกด้าน ซึ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยการกิดอุบัติเหตุ</li> <li>- จัดให้มีการติดตั้งแสงสว่างและเครื่องหมายจราจรอย่างเหมาะสมและเพียงพอในพื้นที่ห้องซ้อมที่ติดตั้งห้องซ้อม ตามความต้องการของผู้เรียนจึงจะสามารถเดินทางได้โดยไม่ลากลากศีรษะในกรณีสัมภารต้องขอผู้ใช้งานเข่น ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้</li> <li>- ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื้นที่ห้องซ้อม โดยติดตั้งแสงกันสะท้อนและสัญญาณไฟที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือน “งานก่อสร้างห้ามเข้า” และป้ายเตือน “ห้ามเข้าเมืองห้ามห้องชุดห้องนอน” ในระดับ 100 เมตรทั้งสองฝั่งและจัดให้มีที่ก่อสร้างและถนนมีครุภาระ</li> <li>- ควบคุมและจัดตั้งความเร็วของยานพาหนะที่เข้าสู่สังคม บุกรุกห้องซ้อมทางภายนอกห้องซ้อมที่ก่อสร้างโดยเฉพาะทางร่วม ทางแยกและบริเวณชุมชน โดยให้ผู้ใช้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับถนนทางหลวงและที่ชุมชนเริ่มไม่กิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเวลา</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ</p>  


นายบิรุพงษ์ จันทนากุล(พำนก)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแห่งหนึ่ง  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

( นายนร. พรีวิวงศ์ )  
บุคลากรร่วมด้วยที่ปรึกษา  
บริษัท 瑟รัมภ์พัต คอมเพล็กซ์ จำกัด  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕



รายงานผลการตรวจทางเสียงและภาพที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามมาตรฐานของงานเจริญ (ท่านพิศตะวันตก)  
โครงการทางเสียงและภาพที่สำคัญ แต่ละมาตรการติดตามตรวจสอบบังคับการจะดำเนินการต่อไปตามที่ระบุไว้ดังนี้

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสียงและภาพที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุและความปลอดภัย (ต่อ)		<p>วิ่งผ่านชุมชนและกวดขันพนักงานเข้าบริษัทของโครงสร้างการไฟฟ้าตาม กฎกระทรวงอย่างเคร่งครัดและซึบซ่ายาหนาแน่นอย่างระมัดระวัง เพื่อ ป้องกันภัยการเกิดอุบัติเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่กรณีที่ผู้จัดการจะรำข้ารุดสีเหลืองจากกรรมของโครงสร้าง ต้องรับดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อบรรักษาให้เกิด<sup>***</sup></li> </ul> <p>(2) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่สงบจากการก่อสร้าง เช่น รถ ชนสูงบันทึกห้องใจได้จากการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรือการก่อสร้าง อื่นๆ ที่ดูดความแรงของแรงกระแทก รวมทั้งบันทึกสภาพการชำรุดเสียหายของ บนเวทีน้ำหนา การแก้ไขปัญหาที่บันทึกมาจะก่อสร้างโครงสร้าง แหล่งเส้นทางการขนส่งสิ่งสกปรกสู่สิ่งที่สกปรก รวมทั้งรายงานต่อนายช่าง ผู้รับผิดชอบโครงการเบื้องประจําหากเกิดอุบัติเหตุของโครงสร้าง</p> <p>(3) หลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว วัดดูทุกชิ้นที่ใช้ในการ ก่อสร้างจะถูกขนย้ายออกไปจัดทากหลัง เพื่อให้คนบ้านเมืองสามารถอุด เรียบร่องรอยตามมาตรฐานกรมทางหลวง</p> <p>(4) กำหนดขอบเขตพื้นที่ ก่อสร้างที่ต้องปิดกันให้เหมาะสมสม สอดคล้องกับความสามารถในการทำงานของผู้รับงานและสร้าง</p>	




THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนร. ศรีรัชวงศ์ )  
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์ทำรายงาน  
บริษัท 瑟รมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

นายบิษพษ์ จิรัณนกไพบูลย์  
ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่งาน  
ปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำเดือน  
เมษายน 2565

รายงานผลการตรวจประเมินที่สำนักงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อภูมิภาคและมาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบต่อภูมิภาค สำหรับภาระทางเรียนของอาชนาจเรียน (ผู้ที่ต้องดูแล)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม แหล่ง ดูแลค่าดูแลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. อุบัติเหตุและความปลอดภัย (หอ)		<p>การจราจร เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างน้ำ “ดูอย่างประเมินภัย” และเส้นทางเดินทางที่ต้องผ่านทางบ้านบ้านน้อยที่สุด</p> <p>(5) จัดให้มีการติดตั้งรั้วบ้านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยของภายนอกห้อง โดยใช้ร่างกันชน ค่อนครันรั้วบ้านบ้านที่สามารถกันภัยจากเด็กได้</p> <p>(6) ออกแบบใบอนุพัตราและสร้างที่พี่ยงพือต่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะบริเวณเขตถนนติดตั้งที่มีการสั่นสะเทือน</p> <p>มาตรการเชิงพาณิชย์</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการคมนาคมที่ส่งออกของครัวครัวด้วยการติดตั้งป้ายและนำการจราจรในพื้นที่ 3 เลี้ยงและ ศีก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ซึ่งก่อให้พื้นที่ก่อสร้างมีป้ายและนำทางเสียงเพื่อป้องกันการก่อสร้าง และป้ายเตือนการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>■ ซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีป้ายและนำทาง ป้ายบังคับ การเบี่ยงຈราจ โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างจะต้องมี</li> </ul>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนิคร ศรีธิวัช )  
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิ์ทำรายงาน  
ผู้อำนวยการสำนักและหน่วยงาน  
ปฏิบัติราชการแห่งนี้ ลงนาม  
เมษายน 2565

นายบิพัฒ์ จิวัฒนาพานิช  
ผู้อำนวยการสำนักและหน่วยงาน  
ปฏิบัติราชการแห่งนี้ ลงนาม  
เมษายน 2565

(၁၃) မြန်မာရုပ်ပန်လုပ်မှု အခြေခံ အမြတ်ဆင့် အကျင့်ဆင့် ပေါ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ်လိုက် မြန်မာရုပ်ပန်လုပ်မှု အခြေခံ အမြတ်ဆင့် အကျင့်ဆင့် ပေါ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ်လိုက်


( นาปิรพงษ์ จิวัฒน์พากา )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางทะเล  
มหาดไทย 2565

ມະນາຄາດ ໂກງວ່າງ  
ນຸ້ມັກຕະຫຼາດຮູມດາ ມີສິນລົງທຶນທີ່ຈຳກຳກຳ  
ໃນກົມໍ່ ດຽວຍາພາກີ ອອມຫຼຸດກົມໍ່ເຫັນ  
ມະນາຄາດ ໂກງວ່າງ



รายงานตรวจสอบงบประมาณที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการซื้อขายเดิม ระยะยาว ให้เป็นมืออาชีวานเจริญ (ท้านทิตตะวันตก)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษา
5.5 อุปัต्तิเหตุและความปลอดภัย (ต่อ)	จราจรบริเวณ บนทางหลวงหมายเลข 212 บ้านหนองหมาหยเลข 202	จราจรบริเวณ บนทางหลวงหมายเลข 212 บ้านหนองหมาหยเลข 202 ค. ในช่วงที่มีการก่อสร้างทางแยกต่อรองดับเบิลตัดกับทางหลวง 202 (กม. 12+930) สะพานชุมทางหลวงที่อยู่ก่อน (กม. 22+640) ต้องตัดตง 7+040) และสะพานชุมชนที่อยู่ก่อน (กม. 22+640) ต้องตัดตง 7+040 แล้วสะพานชุมชนที่อยู่ก่อน (กม. 22+640) ต้องตัดตง 7+040 ตามที่ระบุไว้ใน (Raschel Net) ซึ่งใช้ป้องกัน เศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษปูน เศษหิน เศษเหล็ก และอุปกรณ์การก่อสร้างขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการตกลงของวัสดุก่อสร้างลงผู้จราจร โดยใช้วัสดุ เดียวทับด้วยไนโตรฟามชั่วคราว HDPE สีเขียวมีความหนาแน่น แต่จะหานานวัสดุเป็น PE Raschel net สามารถรองรับหนักได้ 200 กิโล ต่อ 1 ตารางเมตร	ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลกระทบและบรรจุภัณฑ์	ประเมินผลกระทบและบรรจุภัณฑ์	ประเมินผลกระทบและบรรจุภัณฑ์ (1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน กําชี และผลิตภัณฑ์ตามการคุณภาพของเครื่องรับประทาน ▪ กรรมทางหลวงต้องตรวจสอบและกำรรักษาสภาพผ้า จราจรอี้ยน้ำสำหรับผู้โดยสาร	นายมนตรี ศรีวิชัย ( นายมนตรี ศรีวิชัย ) บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด ประเทศไทย ถนนสุขุมวิท 101 แขวง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ประจำที่ บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด เมษายน 2565



( นายมนตรี ศรีวิชัย )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
ประเทศไทย ประจำที่ บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่สำนักพิมพ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความติดตามตรวจสอบผลกราฟบันทึกต่อไป และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกราฟบันทึกต่อไป  
โครงการทางเสียงเมืองอ่างajanเจริญ (ด้านที่ดินดูแล)

องค์ประกอบห้องแมวต้องแมบ คุณค่าฯ	ผู้กราฟห้องแมวต้องแมบสำหรับคน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเสียง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อเสียง
ห้องน้ำไม่สามารถลดอุบัติเหตุเกิดห้องน้ำดังนี้ จึงมีมาตรการห้องน้ำใน ก่อสร้าง	▪ กรรมทางหลวงท่องประมงและของร่วมน้ำจากออก บังคับการติดตามห้องน้ำให้จัดให้หน้าที่มาตราฐาน ดูแลไม่ให้ผู้ใช้ห้องน้ำไปสู่ด้วยความเร็วที่เกินกำหนดที่มาตรฐาน และตรวจสอบปรับปรุงหากพบว่าห้องน้ำไม่ถูกมาตรฐาน กำหนด	▪ กรรมทางหลวงท่องประมงและของร่วมน้ำจากออก บังคับการติดตามห้องน้ำให้จัดให้หน้าที่มาตราฐาน ดูแลไม่ให้ผู้ใช้ห้องน้ำไปสู่ด้วยความเร็วที่เกินกำหนดที่มาตรฐาน และตรวจสอบปรับปรุงหากพบว่าห้องน้ำไม่ถูกมาตรฐาน กำหนด	▪ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อเสียง
5.6 ความปลอดภัยในสังคม	ระบบท่อท่อสีร้าว/ระบบท่อสีร้าว ● กิจกรรมการพัฒนาครุภาระลงในท้องถิ่นและต่อถิ่นเขามาใน พื้นที่ ซึ่งครุภาระมีจำนวนคนงานพื้นที่หมู่ 250 คน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา อาชญากรรม และความเสี่ยงของกลุ่มคนในตัวนี้ความปลอดภัย ในชีวิตร่วมทั่วพื้นที่ เนื่อง การลักทรัพย์ ยา นำเข้า หรือความไม่สงบ ทางด้านวัฒนธรรม ภาษา อาจนำมายกระดับความร้ายกาจที่เคยมีใน ชุมชนจนทำให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างคนและคนระหว่างพัฒนาได้ รวมถึงปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ บริเวณบ้านพักคนงานห้องรับแขกอยู่ริมถนน ทางหลวงหมายเลข 212 (กม.0+000) จุดเดิมที่มีโครงสร้าง ใต้คา บนี้มี สถานะเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยทางหลวงอ่างajanเจริญ โดยมีระยะทาง จากบ้านเรือนที่ใกล้ที่สุด 20 เมตร ได้แก่ หมู่ 3 บ้านโคกครึ่งบึง รีว ตั้งนั้น จึงกำหนดให้ผลกราฟบันทึกต่อไประดับปานกลาง	ระบบท่อท่อสีร้าว/ระบบท่อสีร้าว (1) การจ้างคนงานก่อสร้าง ควรพัฒนาระบบจ้างแรงงานใน ห้องถิ่น เพื่อช่วยลดปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยและความกดดัน ระหว่างคนงานเนื่องจากคนงานต่างถิ่น (2) จัดให้มีการตรวจสอบประจำวันและตรวจสอบสภาพก่อน รับเข้าไปทำงาน เพื่อป้องกันการติดปัญหาเสพติดและปัญหา อาชญากรรม (3) ผู้รับเหมาต้องวางภาระและข้อปฏิบัติแก่คนงาน เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งคาดการณ์และวางแผน ดำเนินการอย่างเชิงมุ่งตั้ง	▪ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อเสียง



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนินคร ศรีธิวงศ์ )

บุคลากรร่วมด้วยสืบสานภารกิจทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัยเลณท์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

( นายบิพัช จิวัฒน์พิเศษ )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อบต.คุ้งตะเภา จำกัด  
มิถุนายน 2565

卷之三

ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକି

ក្នុងព្រៃនការងារនេះ រាជរដ្ឋបាលបានរាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំ


۳۷۶

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀ

អារម្មណេយ្យរោគ កុវត្តិភាព កំភ័ព្យល់

1918-1961



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและสำนักงานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของมาตรการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการที่มีผลลัพธ์ดีอยู่แล้ว แต่ยังมีผลลัพธ์ดีอยู่ไม่ถูกต้อง  
โครงการทางเสียงเมืองอ่องานเจริญ (ท่านพิศตะวันตก)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดเสียง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความต้องการเสื่อม
5.6 ความปล่อยก๊าซในสังคม (ต่อ)	<p>ทรัพย์ และเชิงรัฐพย์ ซึ่งการมีคนงานต่อจัดเข้ามาในพื้นที่บูรณาฯ อาจทำให้ในพื้นที่บ้านคุณนกอี้สักร้าวอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม หรือทำร้ายร่างกายและความเสียของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่น การลักทรัพย์ ชา ข่มขืน หรือความไม่สงบทางด้านวัฒนธรรม ภาษา อาชญากรรมทางเพศ ความชื้ดชื้ดทางเพศ ความชื้ดชื้ดทางเพศ กับคนในพื้นที่อันทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและกระแทบท่อส่งฟันจีบได้ ซึ่งกារนัดไน์ลกระดาษในระดับปานกลาง</p> <p>ระยะดำเนินการและรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ประจำเดือนตุลาคม การได้ใช้โครงการ งานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาระดับกลาง แตะงานบำรุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/งานซ่อมแซม เป็นงานซ่อมผู้ที่ทาง สถาปัตยกรรม ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งหากวิจารณ์มีการดำเนินการอยู่บันผิวจราจร เป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ และดำเนินการโดยเชิงการทางในพื้นที่ ซึ่งใช้แรงงานจากคนในพื้นที่ โดยการเดินทางไป-กลับ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคม จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ</li> </ul>	-	 <p>ผลการดำเนินการที่ได้รับการรับรอง</p>

นายบิษายะ จิวัฒนาไพบูลย์  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

( นายนร. ศรีรัวงศ์ )  
บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิ์ทำรายงาน  
ปริษท ธรรมชาติ ครอบคลุมแม่น้ำ จำกัด  
เมษายน 2565

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาตามมาตรฐาน
5.7 สุขาภิบาล	<p>ใช้ชามอญ่อรือรักษาและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯจะมุ่งผลอย่างบ้านพักคนงาน ในปริมาณ 667 ลิตร/วัน และปริมาณน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน ซึ่งปริมาณน้ำจะถูกนำไปที่เกิดขึ้นหากโครงการไม่มีการจัดการรับน้ำดูดผ่านอุปกรณ์หรือไม่บริการอย่างเพียงพอระหว่างที่โครงการเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านพัก คุณงานและสำนักงานโครงการ รวมถึงปริมาณน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน หากโครงการไม่มีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในบ้านพักคนงานก่อนที่จะจะปล่อยออกสู่ธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสัตว์นำโรค เช่น แมลงวัน หนู เมล็ดสับปะรด ผลการทับปานกลาง</li> </ul>	<p>ระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำ</p> <p>มาตรการที่นำไป</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ห้ามนำหินดินงานก่อสร้างที่เศษหินดินดักออกสู่แม่น้ำโดยมุ่งผลอย แหลบที่อยู่ติดแม่น้ำ</li> <li>(2) ห้ามกำจัดทรายมูลผลโดยการเผาถ่านและจับเรือนบ้านพัก คุณงาน หรือในบริเวณพื้นที่รอบรั้วบ้านพักโดยเด็ดขาด</li> <li>(3) ขยายจราจรก่อสร้าง ผู้รับเหมาทำการสร้างตัวอั้งดังและเทศบาลติดก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นช่วงๆที่สามารถดำเนินได้ หรืออย่างที่สามารถดำเนินไปได้ และขยายที่ไม่สามารถดำเนินไปใหม่ ต้องจัดฟื้นฟื้นที่กับกองไฟเบ็ดร่องรอยที่ไม่ได้ออกงานก่อสร้าง ต้องจัดฟื้นฟื้นที่ก่อสร้างและประเมินภาระร่วงไม่ให้หล่อออกงานก่อสร้างที่ก่อสร้าง</li> <li>(4) จัดทำบัญชีงานและคุณงานทุกคนในเรื่องการรักษาความสะอาด และให้เก็บขยะที่ไม่ต้องย่างหินดินต่อครั้งถึงคงคุมดูแลที่คุณงานก่อสร้างฯ ให้พัฒนาผลผลิตในส่วนของที่ดินที่เตรียมไว้ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น หรือเป็นแหล่งพัฒนาเชื้อโรค และส่งงานรื้อ ซึ่งเป็น</li> </ol>	<p>มาตรการพัฒนาตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์พิพากษา )  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ พัฒนาฯ  
ปฏิบัติราชการในนาม อธิบดีกรมutherland  
เบรนท์ 2565

၁၂၃၂ ရှင်အမျိုး



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งศุภศาสตร์ฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 สุขาภิบาล (ต่อ) ศูนย์ค่าต่างๆ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>(5) ตัดแยกเศษวัสดุอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ไม้แบบ เตาเผาหลัก น้ำร้อน เป็นต้น และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้จัดที่ที่เก็บกองไว้อย่างเป็นระบบ</p> <p>(6) ดำเนินการประสานงานไปยังเทศบาล/อบต. ใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ทั้งบ้านพักคนงาน ให้เข้ามาร่วมในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลไปจุดทุก 1-2 วัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(1) จัดให้มีน้ำใช้ภายในบ้านพักคนงานและสำนักงานโครงการให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน 250 คน โดยจัดตั้งน้ำจاقอกอ่อนชุน ในปริมาณ 12.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อร่องรับน้ำใช้สหัสครัมงานก่อสร้างและสำรองไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป</p> <p>(2) จัดให้มีห้องล้างใบพืชที่ก่อสร้าง พืชที่สำนักงานเข้าใช้คราวแลบที่พักคนงานอย่างเพียงพอไม่ต่ำกว่าส่วนคนงาน 15 คนต่อ 1 ห้อง ซึ่งค่าน้ำที่ห้องน้ำ 250 คน ต้องจัดให้เพียงพอสำหรับส่วนจำนวน 16 ห้อง</p>	<p>มาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

( นายปิยะพงษ์ วิจิณุ萬ถีพากาด )  
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ  
ประชุมครั้งที่ ๒๕๖๕

မြန်မာစွဲအသုတေသနပုဂ္ဂန်မှုပါရမ်မြန်မာစွဲအသုတေသနပုဂ္ဂန်မှုပါရမ်  
မြန်မာစွဲအသုတေသနပုဂ္ဂန်မှုပါရမ်မြန်မာစွဲအသုတေသနပုဂ္ဂန်မှုပါရမ်




HAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

พฤษภาคม 2565

รายงานผลการประเมินโครงการที่ปรับปรุงเพิ่มเติม มาตรการป้องกันและลดภัยแล้งตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเสี่ยงเมืองอ่างฯเจริญ (ด้านพัฒนาระบบ)

องค์ประกอบหัวเรื่องสำคัญ และ คุณค่าดังๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผู้รับimpacts	มาตรการป้องกันและดำเนินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 สุขาภิบาล (ต่อ)		<p>(3) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชั้นราstraum หรือพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวนอย่างน้อย 6 ใบ (ขนาดรองรับ 30 คน/สิ่ง) และผู้จัดการริบอฟ์อ่าวกาฬฯขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวนอย่างน้อย 3 ใบ (ขนาดรองรับ 50 คน/สิ่ง) หรือระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งเพียงพอต่อจำนวนล้าหน้าที่และคุณภาพก่อสร้างประมาณ 250 คน เพื่อกำจัดน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของคนงาน และสนับสนุนในการใช้สิ่งที่ดูแลและดูแลสุขอนามัยสุขาภิบาลและผู้ดูแลมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ดี</p> <p>(4) กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแยกประภากายขนาดความจุ 120 กิโลตัน จำนวนอย่างน้อย 6 ถัง แบ่งเป็นถังใหญ่ทั้งไป 4 ถัง ถังละร้อยลิตรติด 1 ถัง และถังจ่ายอัตโนมัติ 1 ถัง โดยต้องไม่รีเวียนพื้นที่สำนักงานบริษัทและ 1 ถัง ที่หล่อตั้งไว้บริเวณที่พักงานงาน และประสานงานกับสำนักงานเทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่รวมแนวเส้นทางโครงสร้าง เพื่อขออนุญาตสร้างริบอฟ์น้ำผู้อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นไปก้าจังให้โกลงตึกสูงภูเขา โดยบริเวณบ้านพักคนงานที่ต้องอยู่ในพื้นที่สถาบันคำผู้รับเหมาต้องประสานกับทางเทศบาลดำเนินการให้มีการเป็นชน</p>	



THAMIMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนิคร ศรีธิวัต )  
บุคลากรร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปแตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

๙๒

( นายปิยวรงช์ จิวัฒน์ภานุศาต )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อดีตกรรมการห้อง  
เมษายน 2565

รายงานตรวจสอบการงบประมาณที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและมาตรการติดตามตรวจสอบผลการงบประมาณที่สำคัญ (ดำเนินพิธีรับฟัง)

องค์ประกอบอุบัติเหตุที่สำคัญ และ ดูแลค่าใช้จ่าย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงที่สำคัญ	มาตรการลดความท่วง重 som ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขยะทางทางเดินสู่แม่น้ำเจริญ	ผลกระทบจากการลักลอบทิ้งขยะลงแม่น้ำเจริญ ทำให้แม่น้ำเจริญมีคุณภาพแย่ลง แม่แม่น้ำเจริญเป็นแหล่งอาหารของ生物 ทำให้生物เสื่อมโทรม	ขยะนำไปกำจัดทุก 1-2 วัน เพื่อไม่ให้เข้าสู่แม่น้ำเจริญที่บ้านพัก คงงานโดยเฉพาะช่วงเช้าเย็น (5) ห้องน้ำครัวและห้องน้ำ ได้แก่ การตัดแยกชั้นห้องน้ำ ประจำกิจกรรมดำเนินธุรกิจประจำจังหวัดของคนงาน ขยายจากกรุงศรีฯ ไปยังอื่นๆ ราย และรวมรวมไว้ในพื้นที่สำนักงาน เพื่อรักษาภาระในการรักษาและดูแล ไม่ให้เป็นแหล่งพัฒนาเชื้อรา อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันและลดเชื้อราลง พนักงานทุกคนต้องทราบและให้เฝ้าระวังตลอดเวลา	-



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร ศรีริวงศ์ )

บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียที่ทำรายการ  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์ จำกัด

มาษายน 2565

๘๘๘

( นายปิยะพงษ์ จิรัชมนกติ ภาคต )

ผู้อำนวยการสำนักและแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

รายการและตัวอย่างของแบบประเมินที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่สำคัญ แหล่งมาตุภัย ผลกระทบจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อ ให้คำแนะนำและสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยา ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางสังคม ให้คำแนะนำและสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยา ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางสังคม


องค์กรของบทต่อสืบท่องถือตนและ คุณค่าทางฯ	ผู้กระทําบทต่อสืบท่องถือตนและ กระบวนการที่กระทําบทต่อสืบท่อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสัมภาระล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภาระล้อม	มาตรฐานตามมาตรฐานสากล
ไม่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ใช้สถานที่อื่นให้แสดงสิ่งของด้วย ตั้งแต่นั้น เป็นไปไม่ได้	กระบวนการที่กระทําบทต่อสืบท่องถือตนและ กระบวนการที่กระทําบทต่อสืบท่อง	ระบบก่อนก่อสร้าง แม้กระรองยังก่อสร้าง	(1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และผลกระทบต้านการคุกคามของอย่างเคร่งครัด	ระบุยังก่อนก่อสร้าง/รับรองก่อสร้าง
5.8 ผู้ใช้ทาง	ระบบก่อนก่อสร้าง และรับรองก่อสร้าง ผู้กระทําบทต่อสืบท่องถือตนและ กิจกรรมการดำเนินงานในระบบท่องถือตนและระบบก่อสร้าง แหล่งกำเนิดเสียง ห้องน้ำทาง งานดิน งานก่อสร้างและพอก ซึ่งในเรื่องห้องน้ำการดำเนินงานจะมีการนำเครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ห้องน้ำทำให้เกิดความไม่衛生 หลังสายยางหักในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 212 ทางหลวงหมายเลข 202 และทางหลวงหมายเลข อาจ.3007 ส่องไฟหินปูนที่สูงทางบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบพื้นที่สีเหลืองแล้วและคาดว่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น และถ้าเกิดความเครียดในการเดินทางจากจุดที่ดังกล่าว หรือใช้ยานพาหนะมีเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น แม้แต่การเดินทางไปบัญชากองตรวจตัดดับ จึงมีผลกระทบทางบ้านค้า	ระบบก่อนก่อสร้าง แม้กระรองยังก่อสร้าง - ประชุมและประชาคมห้องน้ำให้ทราบถึงภารกิจก่อสร้าง - ประชุมและประชาคมห้องน้ำให้ทราบถึงภารกิจก่อสร้าง โครงการ อย่างน้อย 1 เดือน ห้องสกันที่ ระยะเวลาครึ่งเดือนและโครงการที่จะมีการขยายตัวของสิ่งที่สร้าง โครงการที่จะมีการขยายตัวของสิ่งที่สร้าง เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้เลือกใช้ทางที่ดีและสันติสุข โครงการที่จะมีการขยายตัวของสิ่งที่สร้าง รวมทั้งน้ำ-เวลสาที่จะมีการขยายตัวของสิ่งที่สร้าง โครงการที่จะมีการขยายตัวของสิ่งที่สร้าง เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้เลือกใช้ทางที่ดีและสันติสุข โครงการที่จะมีการขยายตัวของสิ่งที่สร้าง รวมทั้งน้ำ-เวลสาที่จะมีการขยายตัวของสิ่งที่สร้าง การตั้งป้ายประชุมที่นี่และให้ไฟฟ้าส่องสว่างมาจุดที่เงินได้ซัดเจน	- ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง จะต้องประสานงานกันแบบทางหลวง คำนวณจริงๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางหลวงที่ได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้าง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอาชีวชน กระบวนการที่กระทําบทต่อสืบท่อง	ประทักษิณพันธุ์ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบอาชีวชน หรือผู้ที่ดูแลดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบอาชีวชน อาทิเช่น ตำรวจจราจรและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อหาช่องในการ ดำเนินการอยู่บ้านนั้น ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของเริ่มมีรายรับที่ เส้นทางที่เป็นในการขนส่งทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 212 ทาง หลวงหมายเลข 202 และทางหลวงหมายเลข อาจ.3007 เพื่อมากขึ้น ส่วนผู้

ທ່ານທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ອົບປະດູກຮັງກຳ  
ກະຊວງຫຼວງພະເຈົ້າ ເຊິ່ງມີຄວາມສັບສົນ  
ໃນລະບົບກະຊວງຫຼວງພະເຈົ້າ

( นายบาน พรีวิวงศ์ )  
บุตรธรรมชาติผู้มีลักษณะเด่นทำ  
ประชุมธรรมชาติ รอบปฐมทัศน์และ  
1949/1 2565

รุกษการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเลี่ยงเมืองอ่างอำนวย (ด้านพืชและน้ำ)

องค์ประกอบของแนวเวทส้อม แสง คุณศาสตร์ฯ	ผลกรอบสิ่งเวทส้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้เช่าห้าง (ต่อ)	พื้นที่ใช้สันทรัพย์ตามกับบุญธรรมสังสั�ดิคุปกรณ์ก่อสร้างก็ต่อความไม่ สงบภายในการเดินทาง แต่ก็กรรมดังกล่าวใช้รัฐยะเวลาไม่นาน และไม่ได้ บันสังหิง งาน ติดเชื้อนบานง่วงท่าน จึงมีผลกระทบต่อ	จะได้ทราบเป็นส่วนท้าวสังพันที่ ก่อสร้างอย่างทั่วถ้วน และเพื่อ <sup>ที่</sup> ประสานงานในการปรับเปลี่ยนที่ดิน การติดตั้งป้ายแหล่งเรื่องหมาย จรจัดระหว่างทางกรุงศรีฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการสังสั�ดิคุปกรณ์ก่อสร้างของ โครงการ โดยให้พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง ไม่ใช่วงล้อ 10.00- 15.00 น. โดยหลักเลี้ยงการขันสกรูในช่วงโภมังค์คุณเช้า (07.00- 09.00 น.) และ ช่วงเวลาด่วนเย็น (16.00-18.00 น.) เพื่อลดลงกัน ปัจจุบันการจราจร



( นายนิคร พรีวิว )  
บุคลากรร่วมด้วยสืบสานเจ้าท่ารายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเซลล์แนท จำกัด  
เมษายน 2565

๙๘

( นายปิยพงษ์ จิวัฒนา พากล )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่เมือง  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์เบสิ่งเอนจิเนียริ่งที่สำนักคุณ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบเบสิ่งเอนจิเนียริ่ง  
โครงการทางเสี่ยงเมืองอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม (ดำเนินพิธีวันที่)

องค์ประกอบของเสี่ยงภัย และ คุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้ใช้ทาง (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริโภคน้ำที่ก่อสร้างที่เป็นจุดต้นกำเนิดของภัยธรรมชาติและความปลดภัย เสียงจากการถูกบุบเพลิง</li> <li>- จุดที่มนุษย์อาศัยอยู่และเสียงกระแทกของภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นไฟฟ้าและเสียงพลังในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับส่วนที่มนุษย์หอบอกต้นน้ำห้องน้ำ ดิน เพื่อความปลอดภัยในเวลาภัยสถานศึกษาในการสัญจรของผู้ใช้ถนน เช่น ผู้ใช้บริยนต์ เป็นต้น</li> <li>- ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งแสง กันสะท้อนและส่งเสริมพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือน “จราจรทางหน้า” และป้ายเตือน “ทางไปทางหรือซ้าย” ในระยะ 100 เมตรทั้งสองข้างและจัดให้มีไฟที่ก่อสร้างและน้ำฝนโครงการ</li> <li>- ควบคุมและจัดตัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้บนส่วนวัด บุกรถที่ก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนดโดยกฎหมายทางรัฐ ทางแยก และบริเวณหมู่บ้าน โดยให้เขตความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ ถนนทางหลวงและที่เข้าออกเมืองรั้ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะช่วยผู้ใช้ทางลดความเสี่ยงได้มาก</li> </ul>	



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนคร ศรีวิวงศ์ )

บุคลากรร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด

มิถุนายน 2565

๙๒


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนา ที่ปรึกษา )

ผู้อำนวยการสำนักและแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแห่ง อธิบดีกรมทางหลวง

มิถุนายน 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการต้านภัยคุกคามที่สำคัญทางไซเบอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  
โครงการทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามที่ต้องวัด)

องค์ประกอบของหางเส้นตรวจสอบ และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้ใช้งาน (ต่อ)		<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>กogn จังหวัดย่างกุ้งครั้ดและบ่ญี่ปุ่นพานหมะอย่างจะนั่นต่อร่วง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการนี้ผู้ตรวจราชการชำรุดเสียหายจากภัยจารกรรมของโครงสร้างที่อยู่ร่องด้านในน้ำและการซ่อนแซงให้หอยไปเสียหาย เพื่อป้องกันภัยไฟกิดอุบัติเหตุ</li> </ul> <p>(2) บ่ญี่ปุ่นที่เกิดติดภารภิกดิอุบัติเหตุที่มีผลกระทบก่อต่อร่วง เช่น รถชนเส้นทางบ่ญี่ปุ่นที่อาจเกิดจากการชนเส้นทางสุดก่อต่อร่วงหรือการก่อต่อร่วงอื่นๆ ที่ดูดความภาระไว้ รวมทั้งบ่ญี่ปุ่นที่เกิดสภาพอากาศชำรุดเสียหายของแนวเส้นทาง การภารภิกดิอุบัติเหตุจะบ่ญี่ปุ่นแนวเส้นทางก่อต่อร่วงโดยโครงสร้างและเส้นทางการขนส่งสุดก่อต่อร่วง รวมทั้งภาระงานดูดหมายเช่นผู้รับผิดชอบโครงสร้างเป็นประจำหากเกิดอนต่อต่อช่วงเวลา ก่อต่อร่วง</p> <p>(3) หลังจากภารภิกดิอุบัติเหตุจะสูงขึ้นและก่อต่อร่วง เช่น ภารภิกดิอุบัติเหตุในภารภิกดิอุบัติเหตุในช่วงเวลา ก่อต่อร่วงจะบ่ญี่ปุ่นออกไปทางกลางคลอง เพื่อให้คนบ่ญี่ปุ่นเสียหายลดลง</p> <p>(4) กำหนดเขตขอบเขตพื้นที่ ก่อต่อร่วงที่ต้องปิดกันให้เหมาะสมสมสอดคล้องกับความสามารถในการหักงานของผู้รับจำเลยและสถาบัน</p>	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบต่อความต้องการของผู้รับจำเลยและสถาบัน</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.


( นายนนกร ศรีอธิวุฒิ )  
บุคลากรร่วมด้วยสืบสานภารยาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กโน๊ จำกัด  
มิถุนายน 2565

นายปิยะพงษ์ จิวัฒนาโลพานาด  
ผู้อำนวยการสำนักและเมือง  
ปฏิบัติราชการแห่งนั้น อดีตที่ปรึกษา  
มิถุนายน 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละมาตราการติดตามตรวจสอบแบบต่อเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการทางสีลมเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามที่คาดว่าจะเป็น)

องค์ประกอบพื้นที่แนวต่อไป และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
5.8 ผู้ใช้ทาง (ต่อ)	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>การจราจร เพื่อไปที่หน้าห้องสมุดร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลกระทบต่อบริษัทชนน้อยที่สุด</p> <p>(5) จุดที่มีการติดตั้งรั้วกันเป็นริมฟันที่ก่อสร้างใหม่ให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวง โดยใช้รากไม้ชันคุณภาพร่วมกับรั้วทางเดินคนและรถร่วง</p> <p>(6) ออกแบบให้มีไฟถนนส่องสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะบริเวณเขตถนนคิมพ์มีราษฎร์ฯ</p> <p>มาตรการเฝ้าระวัง</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อการคมนาคมบนเส้นทางเดินรถรุ่ด</p> <p>๗. กำหนดแบบแผนนำการติดตั้งป้ายแนะนำการจราจรในพื้นที่ 3 ลักษณะ ดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ช่วงก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างมีป้ายแนะนำทางสีเงินที่ก่อสร้าง และป้ายเตือนภัยเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>■ ช่วงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีป้ายแนะนำทางเข้าสู่คับ การเปรียบเทียบขนาดของถนนที่ก่อสร้างจะต้องมี</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>การจราจร เพื่อไปที่หน้าห้องสมุดร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลกระทบต่อบริษัทชนน้อยที่สุด</p> <p>(5) จุดที่มีการติดตั้งรั้วกันเป็นริมฟันที่ก่อสร้างใหม่ให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวง โดยใช้รากไม้ชันคุณภาพร่วมกับรั้วทางเดินคนและรถร่วง</p> <p>(6) ออกแบบให้มีไฟถนนส่องสว่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะบริเวณเขตถนนคิมพ์มีราษฎร์ฯ</p> <p>มาตรการเฝ้าระวัง</p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อการคมนาคมบนเส้นทางเดินรถรุ่ด</p> <p>๗. กำหนดแบบแผนนำการติดตั้งป้ายแนะนำการจราจรในพื้นที่ 3 ลักษณะ ดัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ช่วงก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างมีป้ายแนะนำทางสีเงินที่ก่อสร้าง และป้ายเตือนภัยเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>■ ช่วงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีป้ายแนะนำทางเข้าสู่คับ การเปรียบเทียบขนาดของถนนที่ก่อสร้างจะต้องมี</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนายนคร ศรีธิวาร์ )

บุคลากรร่วมคุณสมบัติเจ้าหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักแม่เมืองฯ  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แลนด์ จำกัด  
เมษายน 2565


๙๐๒

( นายปิยะพงษ์ จิรัชบุตรพาด  
ผู้อำนวยการสำนักแม่เมืองฯ  
ปฏิบัติราชการแทน อดีตกรรมการทางด้าน  
เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและบรรเทาภัยเชิงสร้างสรรค์ตามมาตรฐานของอุบัติเหตุ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสัมภาระ (ด้านพิศวงร้าย)

โครงการทางสีเมืองเมืองอุบัติเหตุ (ด้านพิศวงร้าย) (ตัวบทดังนี้เรียกว่า “โครงการ”)

องค์ประกอบของหัวสีเมือง แบบถ้อยคำ คุณค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้ใช้ทาง (ต่อ)		<p>“พัฒนาอย่างยั่งยืน (พัฒนารูปแบบใหม่) และมุ่งไฟฟ้าและส่วนที่เพียงพอต่อการสัญจร โดยลดภาระทางสีเมือง ช่วยให้อุบัติเหตุลดลง ■ บังคับการเปลี่ยนรถครัวซ์สู่ทางหลวงปกติ พร้อมทั้งจัดให้มีสัญญาณทางและป้ายสีสูบผ่านสีทางราษฎร์ไปผ่านพื้นที่ซึ่งมีผลกระทบจากการเดินทาง เนื่องจากขับขี่ยานพาหนะได้โดยความต้องการไม่ใช้ทาง ข. ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และส่งวิdeophenที่ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้ายดิน “งานก่อสร้างข้างหน้า” และป้ายเตือน “ทางเดียวขา หรือซ้าย” ในระยะ 100 เมตร ทั้งก่อนและหลังจุดถึงพื้นที่ก่อสร้างและน้ำหนักโครงการ ในการซ่อมแซมจราจรให้้มีแสงสว่าง และไฟต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง ตามมาตรฐานการติดตั้งมาตรฐานและสัญญาณเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง (ต้ม่อเครื่องหมายควบคุมทางจราจร ในงานก่อสร้าง บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. 2561) และมีแนวทางการจัดการ</p>	



( นายบุญครา ศรีรัตน์ )

บุคคลธรรมดามีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายบุญพงษ์ จิวัฒน์พิเศษ )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการป้องกันและบรรเทาภัย มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ และมาตรการของบุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบสนับสนุน  
โครงการทางสีลมของสำนักงานเขตวังทองหลาง (ดำเนินการด้วยตนเอง)

องค์ประกอบบทสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิด	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้เช่าห้อง (ต่อ) คุณคำภาฯ		จราจรบริเวณ บนทางหลวงหมายเลข 212 บนทางหลวงหมายเลข 202	<p>๑. ในช่วงที่มีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบุษตัดกับทางหลวง 202 (กม. 12+930) สภาพน้ำมาทางคลองชนบท ใจกลาง 3007 (กม. 7+040) และสะพานเข้าบ้านหมื่นห้องถิน (กม. 22+640) ต้องติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Raschel Net) ซึ่งใช้ปีกัน เทข่าวตัดก่อสร้าง เช่นเดียวกัน ให้กับน้ำที่ไหลลงสู่คลองต่อไป จึงได้ใช้วัสดุป้องกันการ滲漏 ของวัสดุก่อสร้าง เช่น HDPE ที่มีความหนืดแน่น ไม่สามารถน้ำที่ไหลลงสู่คลองได้</p> <p>๒. กำหนดการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ PE Raschel net สำนักงานเขตวังทองหลาง 200 กวั้ม ต่อ 1 ตารางเมตร</p> <p>๓. กำหนดการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างใหม่มาโดยเลขอุทิศ 212 และทางหลวงหมายเลข 202 ถนนสายรอบเมืองสายย่อยเพื่อรองรับการเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หากต้องการเดินทางระหว่างเข้าทั่วเมืองอันจะเจริญงด ดำเนินการโดยเส้นทางที่ทางราชการกำหนดไว้</li> </ul>




THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนนทร พรือวุฒิ )  
บุคลากรรวมด้วยมิติที่ดี ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายการนี้แสดงผลลัพธ์ของบิ๊กแบงด้วยตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า แม้แต่การตัดต่อตามต้องการก็ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ แต่ในทางกลับกัน แม้แต่การตัดต่อตามต้องการก็ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาเชิงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการอัธยาศัยตามมาตรฐาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้ใช้ทาง (ต่อ)  คุณค่าค่าฯ	<p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>■ ให้เชื้อเพลิงแก่เครื่องจักรน้ำดื่มน้ำท่อใน ถนน อาจ 3027 ถนน อาจ.</p> <p>4001</p> <p>■ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 202 รูปแบบการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับเป็นสีเหลืองทั้งที่เดินทางจาก จังหวัดโดยสารเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปยัง ฝั่งพื้นที่ก่อสร้างให้เข้าสู่เส้นทางเดินท่องเที่ยวที่บ้านริเวอร์ไซด์ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งเชื่อมต่อกับถนนเส้นเลียบคลองชัน ประทวน(ถนนอำนวย舟舟) เพื่อเชื่อมต่อ วิ่ง สำหรับจราจรน้ำ</p> <p>■ บริเวณจุดตัดโครงการให้เชื่อมถนนท่อสันนิวาส บ้านค่าเดย เพื่อเลี้ยงน้ำที่ก่อสร้างและก่อต่อไปบนแม่น้ำท่อสันนิวาสเป็นท่อนทางแม่น้ำท่อสันนิวาสที่เดินทางสืบสาน ผ่านที่ก่อสร้างทางผ่านพื้นที่ติดต่อกันทางส่วนราชการไปซึ่งถนน หอโถ่ในพื้นที่ สีสังฆภูมิศาสตรายางจะซึ่งเชื่อมโยงกับทาง หลวงหมายเลข 212</p>	<p>มาตรการป้องกันและบรรเทาเชิงผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>■ ให้เชื้อเพลิงแก่เครื่องจักรน้ำดื่มน้ำท่อใน ถนน อาจ 3027 ถนน อาจ.</p>	มาตรการอัธยาศัยตามมาตรฐาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

บุคคลควรจะได้รับการศึกษาที่ดีทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ


លេខាមួយ 2565

ปฏิบัติราชการแบบ ทันตีกรรมทางหลวง

191907619 | 2565

รายงานการทดสอบการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดตามเกณฑ์มาตรฐาน แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบเบื้องต้น ประจำทางเสื่อมเมืองงานเจริญ (ตามที่ดูแลรับผิดชอบ)

องค์ประกอบห้องทดสอบ และ คุณค่าคงที่	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.8 ผู้พัฒนา (ต่อ) คุณค่าคงที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</li> <li>กิจกรรมในระบบดำเนินการและบำรุงรักษาพื้นที่ให้อยู่ในสภาพไฟเขียวได้เป็นปกติ อาจให้ได้ความไม่สงบ แต่โดยทั่วไป ผลกระทบจะลดลง</li> <li>เดินทางของผู้ใช้งานในช่วงที่มีการซ่อมบำรุง ทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ซ่อมบำรุง ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องเดินทางไปยังสถานที่ซ่อมบำรุง ไม่สะดวก กิจกรรมซ่อมบำรุง ผู้ใช้งาน ความเสียหายเป็นเพียงการชำรุดของผู้ทางเดินน้อย จึงมีผลกระทบต่ำ</li> <li>การคมนาคมบนถนนทางหลวงเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะส่งผลกระทบต่ำกว่าปกติ ผู้ใช้งาน ทำให้เดินทางสะดวกมากขึ้น รวมเรื่องขยะและสิ่งปลูกสร้างที่บ้านบ้านต่อไป รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่บ้านบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นภาระที่บ้านบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบ</li> <li>ผลกระทบจากการก่อสร้างและก่อจราจร พบว่ากรณีไม่มีการบันไดผู้คนที่เดินทางไปยังสถานที่ซ่อมบำรุง คาดว่าจะมีจำนวน 202 ทางเดิน ทางเดิน 212 ชาตผู้คนต่อคราฟต์ ประมาณ 100 คนต่อคราฟต์ ต่อวัน</li> <li>บริษัทจราจรและทางหลวงหมายเลข 202 ในปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2587 มีปริมาณจราจรทั้งหมด 19,550 – 61,970 PCU/วัน คาดว่ามีการเปิดใช้เส้นทางโครงการ มีปริมาณจราจรทั้งหมด 13,770 – 43,350 PCU/วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา</li> <li>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านการคมนาคมสิ่งของทุกครั้ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรมทางหลวงท่องเที่ยวจราจรและบำรุงรักษาสิ่งที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</li> </ul> </li> <li>- กรมทางหลวงด้วยการวางแผนและขอความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบจราจร <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้โดยสารความเร็วที่กินกฎหมายฯ ดำเนิน <ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวรถจักรยานยนต์ที่บุกเบิกในเขตจราจรที่ห้าม</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนร. ศรีริวงศ์ )

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์เข้าชมที่ราษฎร  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีรัตน์แอลท์ จำกัด

เมษายน 2565

( นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุล เอก鞍 )


ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เมษายน 2565

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
5.8 ผู้ใช้ทาง (ต่อ) คุณค่าทางฯ	<p>บริษัทจราจรทางหลวงหมายเลข 212 (ตอนบน) ในปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2587 มีปริมาณจราจรทั้งทิศ 29,920 – 78,710 PCU/วัน แต่หากมีการเติบโตสืบต่อทางโครงการ มีปริมาณจราจร เท่ากับ 19,550 – 51,170 PCU/วัน</p> <p>บริษัทจราจรทางหลวงหมายเลข 212 (ตอนล่าง) ในปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2587 มีปริมาณจราจรทั้งทิศ 22,020 – 69,700 PCU/วัน แต่หากมีการเติบโตสืบต่อทางโครงการ มีปริมาณจราจร เท่ากับ 13,520 – 42,590 PCU/วัน</p> <p>ซึ่งสำหรับผู้ใช้ทางที่ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านด้วยเมือง อำนาจเจริญ สามารถใช้เส้นทางเส้นใหม่อ้างอิง แหล่งทำให้ประทัยเดินใน การเดินทางมากขึ้น ลิ้งเบนเนอร์ผลกระทบทางบานภูมิระดับปานกลาง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>การเฝ้าระวังและเฝ้าระวังความเสี่ยงทางด้านความไม่สงบในพื้นที่</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล</p> <p>(1) ในการประเมินพื้นที่พัฒนาที่อยู่อาศัยและดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบการก่อสร้างจะต้องหยุดกิจกรรมไปครึ่งชั่วโมง ประมาณครึ่พันทิศ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่นักโบราณคดี จ้าสำนัก โบราณคดีพัฒนาที่ แจ้งผู้รับผิดชอบการก่อสร้างให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้โดยทุกวัน จจะเห็นว่าแหล่งโบราณคดีใดจะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้โดยทุกวัน จากการแสวงหาทางการค้า พatosmaniar ยกเว้นแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง ศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี กรมศิลปากรทราบ เพื่อป้องกัน</p>
5.9 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	<p>ผลกระทบที่สำคัญและหลักฐานทางประวัติศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จากการประเมินสถานภาพและความสำคัญของแหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน ในพื้นที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรเดียว จะก่อเกิดการเปลี่ยนเส้นทางโครงการ จจะเห็นว่าแหล่งโบราณคดีใดจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้โดยทุกวัน จากการแสวงหาทางการค้า พatosmaniar ยกเว้นแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง ศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี กรมศิลปากรทราบ เพื่อป้องกัน</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล</p>

( นายนิพัทธ์ จิรัตนกุลไฟศา )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ศูนย์บริหารภาระหนัก องค์กรกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

ບຸກຄອດລະຮຽມມາດໍາເນື່ອທີ່ສັນຕິພົງ  
ບຸກຄອດລະຮຽມມາດໍາເນື່ອທີ່ສັນຕິພົງ




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อชุมชน เช่น การรำเริง สงกรานต์ หรืองานบุญต่างๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของชุมชน

( นายนิพัทธ์ พิรุณกุลพากษา )  
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐  
โทร. ๐๘๑-๒๕๖๖

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ପରିଷଦରେ ଉପରେ  
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ପରିଷଦରେ ଉପରେ




THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานการตรวจสอบมาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อมาตรฐานของสถาบันฯ แต่ละมาตรฐานที่สำคัญ ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (ด้านพัฒนาระบบ)

### โครงการทางสื่อสารมวลชน แบบ คุณค่าค่าฯ

องค์ประกอบหนังสือต่อไปนี้	ผลการประเมินมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และบรรณาดต์ (ต่อ)	มนุษย์ในอดีต รวมถึงบุคคลประชุมที่มา ตั้งนั่น ผลกระทบเป็นอยู่ใน ระดับปานกลาง	ทางบูรณาคี ขนาด 3x3 ลูกยังน้อย 3 เมตร หรือจนกว่า จะไม่พบหลักฐานที่ จำนวน 2 หลุม ดังนี้ที่ 16 - แหล่งปฏิกรณ์คือบ้านโพธิ์ศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง อ่างทอง เริ่ม อิงหัวด่านภูแลริม โศภกานดาหุมงคลชุมชนที่ ทางบูรณาคี ขนาด 3x3 ลูกยังน้อย 3 เมตร หรือจนกว่า จะไม่พบหลักฐานที่ จำนวน 1 หลุม ดังนี้ที่ 17 ขอบเขตในกรอบด้านภาระน้ำท่วมยก ก. ทำการศึกษา สำรวจ และเรียบร้อย ประวัติความเป็นมา ของพื้นที่โดยรอบพื้นที่ทุกคน และปรับปรุงตามที่ ที่ แผ่นดิน ดังเดิมลงเริ่บปูบัน	ทางบูรณาคีขนาด 3-4 เมตร สำหรับต้นไม้ที่ต้องรักษาต้นไม้และจำนวน หลุมดูดระบายน้ำในรายครึ่งต่อครึ่งต่อปี กำหนดเวลาหน้างวด ค. พัฒนาแหล่งห้อมูลทุกหน้างวดในรายครึ่งต่อครึ่งต่อปี ได้ตามความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่จริงและได้รับความเห็นชอบ จากสำนักศิลปากรที่ 9 บุคลากรใน กรมศิลปากร ผลกระทบจ่ายโดยโดยรอบ สันนิษฐานว่าเพื่อเริ่มน้ำบันโพธิ์ศิลาอาจเป็น พื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ด้านทิศ เหนือได้พบหลักฐานในสมัยพิชัย จำนวน 1 แห่ง ร่วมกับบ่อนศิลา ผลกระทบจ่ายโดยโดยรอบ สันนิษฐานว่าเพื่อเริ่มน้ำบันโพธิ์ศิลาอาจเป็น พื้นที่อยู่อาศัยของบุปผาเดียว ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษา




THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทร ศรีวิจาร์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิริบบิคทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ประเทศไทย ประจำปี 2565  
หมายเหตุ 2565

គ្រូរាល់បានស្វែងរកដោយសារតម្លៃទិន្នន័យ ក្នុងការបង្កើតរឹងចាំបាច់ ក្នុងការបង្កើតរឹងចាំបាច់


၂၅၆၅



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นที่สำนักงาน มาตรฐานบ่อบอกและมาตรฐานที่ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบแบบเบื้องต้นของ  
โครงการทางเดินเมืองอ่านเจริญ (ดำเนินศึกษา)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าสำคัญ	ผลการบทสัมภาษณ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และปัจจุบัน (ต่อ)	<p>แห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 โดยมีคำญี่ที่ 75.2, 75.2, 88.6 เดิมเป็น (โดย) โถดินบริษัทศักดิ์สิทธิ์บ้านนาโค้งจำกัด แต่อย่างไร ก็ได้ นำเสนอสำนักงานซึ่อ โดย เป็นพื้นที่เลี้ยงแม่น้ำชุมชน อาคาร หรือผู้ ใช้รับผลกระทบ ล่วงบินร่องบานพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บ้านนา แต่ไม่ การติดตั้งกำแพงกันเสียงบังคับภัยชั้นที่ 3 บ้านโพธิ์ศิลา และชั้น 4 บ้านโพธิ์ ศิลา ซึ่งเป็นบริเวณผู้ได้รับผลกระทบที่ใกล้ที่สุดแล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบ ใดโดยใด ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีไม่รับ ผลกระทบตามหลักการก่อสร้างและการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์</p> <p>ผลกระทบต่ำตามความตื้นและเพื่อนอน</p> <p>กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ำความสัมสنظรสหตอน ต่อพื้นที่อ่อนไหว พบว่า จะต่บความสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรม ก่อสร้างโดยรวมค่าสูงสุดอยู่ที่ 4.5372 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเมื่อ ประเมินที่ยกหัวมาตรวัดของ Reichter &amp; Meister พบว่า จะต่บ ความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเป็นระดับที่เป็นไปได้ที่จะรู้สึก และเมื่อ พิจารณาเรียบเบี้ยนกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ ต่ออาคาร พบว่า จะต่บความสั่นสะเทือนไม่ส่งผลกระทบอย่างมากทั่วทุก</p>	<p>พร้อมบันทึก CD หรือ DVD ในรูปของ CD/DVD - ROM จำนวน 10 ชุด เพื่อขอใบประกาศมาตกลงกับผู้รับผลกระทบอีกครั้งล่าสุดจำนวน 5 ชุด และ กرمมหาศาลของบ้านนา ให้รักษาไว้เพื่อหลักฐานล่าสุดจำนวน 5 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การบันทึกหลักฐาน และรื้อฟื้นสถาปัตยกรรมในกรอบปัจจุบันทาง โบราณคดี กำหนดให้มีรักษารูปแบบที่เหมือนเช่นเดิม  เช่น ภาคลักษณะ สภาพด้วย เป็นต้น</li> <li>▪ ในกรณีที่พัฒนาหลักฐานทางโบราณคดีที่มีรายศักดิ์ จะต้อง ร่วบรวมหลักฐานเหล่านี้เข้ามาในสถาปัตยกรรมที่ 9 อุบลราชธานี กรม ศิลปากร เพื่อรับรองมีความสำคัญของหลักฐานทางโบราณคดีและ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานการอนุรักษ์นานาประยุกต์ต่อไป</li> <li>▪ เมื่อก่อโบราณคดีประจำอยู่ที่พื้นที่โครงการต้องเวลาที่มีการ ปฏิรูปจราจร แนะนำทางคุ้นเคยในการเดินทาง</li> <li>▪ เมื่อก่อโบราณคดีประจำอยู่ที่พื้นที่โครงการต้องเวลาที่มีการ ก่อสร้างโดยรวม แนะนำทางคุ้นเคยในการเดินทาง</li> </ul>	<p>บุคลากรและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ผู้รับคำแนะนำการขอสร้าง จะต้องจัดทำ การดำเนินงานทางโบราณคดี ผู้รับคำแนะนำการขอสร้าง ให้妥当 ตาม บุคลากรและพัฒนาทางโบราณคดี เพื่อทำเป็นการชุตค่าน้ำทาง โบราณคดี โดยต้องมีบุคลากรหลัก ๓ คน</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.


( นายนิกร ศรีรัชวงศ์ )  
บุคลากรและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

นายปิยพงษ์ จิรัมณรงค์  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิรูปราชภัฏ จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

๘๘

รายงานตรวจสอบการงบประมาณที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการของบุคคลต้องดูแล แหล่งจ่ายเงิน สำหรับผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดสืบทอด แหล่งจ่ายเงิน สำหรับผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดสืบทอด (ดำเนินพิธีด้วยวันเดียว)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และปรัชญา (ต่อ)	ประเพณี ตั้นน ระดับความสนใจท่อน้ำที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งจ่ายเงิน แหล่งจ่ายเงินและแหล่งจ่ายเงินในครองราช	ก. นักโบราณคดีทั่วหน้าโครงการ งบปริญญาทรัพรุ่งปริญญาฯ ในสานักฯ โบราณคดี และมีประสิทธิภาพลดลงตามการทำงานด้านการอุด คืนทางโบราณคดี เป็นเวลา 3 ปีที่ไป ข. นักโบราณคดีปฏิบัติงาน งบปริญญาทรัพรุ่งปริญญาฯ ในสานักฯ ปฏิบัติอยู่ในพื้นที่เดิมเวลาห่างจากตำแหน่งงานอุดคุณ อย่างน้อย 2 กม	หลังจากดำเนินการอุดตราชากงบประมาณต่อไปงบรายเดือนและจัดทำรายงาน การขุดตราชากงบประมาณเพื่อเรียนรู้อย่างแล้ว กรมทางหลวงจะต้อง นำเสนอรายงานตัวกล่าวให้ศูนย์ศึกษาฯ ที่ 9 จุฬาราชมนตรี กรม ศิลปากรพิจารณาเพื่อให้เชื่อมโยงภาระงาน และให้อธิบดีกรมศิลปากร อนุมัติให้ดำเนินการอุดตราชาก่อไป ก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่ง เป็นมาตรฐานทักษะการปฏิบัติงานของกรมศิลปากร (2) หากพบว่ากิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ โบราณสถาน หรือทางดุลพินิจฐานทางโบราณคดีในระหว่าง ก่อสร้าง ให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้างไว้ชั่วคราวและแจ้งให้กรมทาง หลวงประสานสำนักศิลปากรอุบลราชธานี ให้ทราบโดยเร่งด่วน



( นายนร. ศรีวิชัย )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์ริบัติทำรายงาน  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพลเม้นท์ จำกัด

มีมา雁 2565  
มีมา雁 2565


( นายนร нар ศรีภิรักษ์ )  
บุตรคนเล็กของนายสุรินทร์ จันทร์ ทำมาหากิน  
บริษัท บรรษัทชัย ห้องซ่อมแซมบ้าน  
เมืองพัทยา ชลบุรี 2565



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการทดสอบที่สำคัญ ภาระเบื้องต้นและแก้ไขผลกรอบเบื้องต้น แต่มาตรากรติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเสียงเมืองอ่างานเจริญ (ดำเนินพิเศษวันเดียว)

องค์ประกอบทางเสียงและ คุณภาพเสียง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลการทดสอบ และ คุณภาพเสียง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.9 ประวัติศาสตร์และปัจจุบัน (ต่อ)	<p>ดำเนินการโดยพิจารณากรณีรุนแรงสุด (Worst Case) คือ พ.ศ.2587 ของการเปิดดำเนินการ เนื่องจากเป็นปีที่ปริมาณจราจรสูงที่สุด พบว่า พบร้า น้ำคามาเริ่มทึบในช่วงฤดูร้อนรุ่ม ในปีเดียวเท่านั้นพัฒนาอยู่ในช่วง 68.6 – 77.0 เมตรครัวซ์/กิโลเมตร (ค่ามาตรฐานเมือง 330 เมตรครัวซ์/กิโลเมตร) ซึ่งมีความไม่ถูกต้องที่มากกว่าเกณฑ์ ดังนั้น จึงประเมินว่าไม่จำเพาะกลุ่มไปประมาณสถานที่รับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดำเนินโครงการ</p> <p>ผลกระทบทั่วไปและ บริเวณจราจรที่พัฒนาขึ้นในระยะต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของคนในท้องที่ ซึ่งส่งผลให้ระดับเสียงมีความเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันพหุภาพที่มากขึ้น ทำให้คนในท้องที่ต้องเดินทางผ่านสถานที่ในระยะนี้เปิดดำเนินการ โดยพิจารณากรณีรุนแรงสุด (Worst Case) คือ พ.ศ. 2587 ของการเปิดดำเนินการ เนื่องจากเป็นปีที่ปริมาณจราจรสูงที่สุด พบร้า ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ช่วง 60.1 - 72.8 เดซิเบล(㏈) ซึ่งมีค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระดับเสียงทั่วไป โดยแหล่งโบราณคดีที่มีค่า开发利用กำแพง ได้แก่ เนินบ้านเก่าที่ออก โนนເเบ້ວຍ และบ้านโพธิ์สัก โดยโปรดดูตั้งแต่ วิริยะประทิทก์ไปจนถึงทางโครงการ แต่ยังไงก็ต้องมีบ้านกันภัยเข้ามาในนี้อย เป็นพื้นที่ไม่มีชุมชน ยานพาหนะ หรือผู้ตั้งรับผลกระทบ ส่วน</p>		



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายมนตร์ ศรีธิช )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัยแอลท์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลไศราล )  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ปฏิบัติราชการเมือง อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565

รายงานตรวจสอบการงบประมาณที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการของผู้ต้องขอ  
โครงการงานเลี้ยงเมื่อ occasions ดำเนินต่อเนื่อง (ดำเนินต่อเนื่อง)

องค์ประกอบหน้างานสิ่งแวดล้อม และ ดุลศีลค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ประวัติศาสตร์และปรามณฑล (ต่อ)	<p>บริเวณบ้านที่ติดอยู่ในบ้านที่ ๔ บ้านบ้านโนนพี้ แหลมกาลติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านสิ่งปฏิรูป หมู่ ๓ บ้านบ้านโนนพี้ และหมู่ ๔ บ้านโนนพี้ ศิลา แล้ว โดยหากพัฒนาดับเบิลยูในปี พ.ศ.๒๕๗๒ ทำให้เกิดความต้องการบ้าน มากกว่า ๖๙ เทศบาล เอ) ให้ดำเนินการตัดต้นกำแพงทั้งหมดแบบครึ่ง นิส บริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปแล้ว เพื่อจัดการพัฒนา สิ่งในระบบด้านน้ำ การ ดันดูน้ำ จึงประเมินได้ว่าแหล่งโบราณคดีทางลักษณะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการดันดูน้ำและการ ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ภายนอก: บริเวณจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะ ต่อไปนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนเดินทางโดยพาหนะที่มา ใช้เส้นทางโทรศัพท์ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อ แม่หลัง ประมาณเดือน มกราคม ๒๕๖๐ จึงทำการทดสอบระยะต่ำกว่า สั่นสะเทือนที่จะพิมพ์ในระบบตัวเรือนการ พบว่า ระยะต่ำกว่าสั่นสะเทือน ค่าอยู่ในช่วง ๐.๐๕๔๓ มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานของ Reichter &amp; Meister พบว่า ระยะต่ำกว่าสั่นสะเทือนอยู่ใน ระดับ ๑ คือไม่สกัดการรับความรู้ได้ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ ทุกประสาท และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือน ที่ออกกับผลกระทบต่อค่า พบว่า ระยะต่ำกว่าสั่นสะเทือนถูกกำหนดไว้</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริเวณบ้านที่ติดอยู่ในบ้านที่ ๔ บ้านบ้านโนนพี้ และหมู่ ๔ บ้านโนนพี้ ศิลา แล้ว โดยหากพัฒนาดับเบิลยูในปี พ.ศ.๒๕๗๒ ทำให้เกิดความต้องการบ้าน มากกว่า ๖๙ เทศบาล เอ) ให้ดำเนินการตัดต้นกำแพงทั้งหมดแบบครึ่ง นิส บริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปแล้ว เพื่อจัดการพัฒนา สิ่งในระบบด้านน้ำ การ ดันดูน้ำ จึงประเมินได้ว่าแหล่งโบราณคดีทางลักษณะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการดันดูน้ำและการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทร์ พรีวิวงศ์ )  
บุคลากรร่วมด้วยสิ่งที่ทำลายโลก  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

ดูดู

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพบูล )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

รายงานตรวจสอบทางเบสิคและต่อเนื่องที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทบทวนและมาตรฐานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเส้นทางน้ำอ่องานเจริญ (ฐานที่ศะวันดา)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ คุณค่าค้าง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบทางบวกและต่อเนื่อง ผล ลุกลามค้าง	ผลกระทบบวก ต่ออาชารุปรบpane ดั้งนี้ แหล่งปรบpane ที่มีน้ำท่วมใน โครงการจะไม่ได้รับผลกระทบด้านความเสี่ยนสะเทือนจากการดำเนิน โครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 ห้องน้ำสาธารณะ	<p>ระยะไกลจากแหล่งรักษา/ระยะใกล้รักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมการใช้ส้วมและการ ต้องมีการรื้อยาสีสะอาดระบุไปคร กรณีที่ เกี่ยวพันที่ การของสิ่งกัดข้าวที่ถูกรื้อยาสี จะถูกออกไ่ต้ตามทางบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการก่อสร้างในพื้นที่มีการดำเนินงาน เหลาดิน วัสดุที่รักษาแม วางแผนแน่นหนา ภัย ก่อให้เกิดศัพท์คืนน้ำที่มีส่วนมาก อย่างไร ตามผู้ดูแลรักษาที่เกิดขึ้นจะเกิดในรั้นยะระหว่างสถานี ซึ่งเมื่อต้องดำเนินงาน กำลังสร้างและเสร็จจะดำเนินการรบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ตั้งแต่จัง กำหนดผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำ</li> <li>งานก่อสร้างทางแยกต่อสู่ถนนจุดทางลงหมาภยเลข 202 (กม.12+930) สะพานขึ้นลงทางหลวงชนบท วจ.3007 (กม.7+040) สะพาน ขุนลักษ์ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ (1) ห้วยชน้อย ที่กม.2+730 (2) ห้วย ที่กม.2+935 (3) ห้วยปลากัด ที่กม.10+400 (4) คลองชลประทาน ที่กม. 11+160 (5) ห้วยโพธิ์ ที่กม.11+305 (6) ห้วยวังแสง ที่กม.12+122 (7) ห้วยชัน แหล่งที่ให้ความสะอาดน้ำดื่ม</li> </ul>	<p>ระยะไกลจากแหล่งรักษา/ระยะใกล้รักษา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการขยายน้ำสี งบประมาณที่ ถูกรื้อยาสีออกจากพื้นที่ โครงการโดยรื้อที่ดิน และที่ก่อตัวเดชติดที่กิน และเศษวัสดุต่างๆ ออกจาพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบริการบ้านที่อยู่อาศัย</li> <li>รถบรรทุกที่ขอนำไปรักษาและบรรทุกดิน หราย จะต้องมีผู้ปกครองมีดูดอย่างดี เพื่อบริการบ้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดและเจ้า วัสดุที่ไม่สามารถสกัดน้ำ</li> <li>รักษาความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง โดยการเก็บ ขยะและยอมออกกลางพื้นที่โครงการส่วนที่ไม่ใช่การของวัสดุ ก่อสร้างเพื่อเป็นสัดส่วน เมื่อไปหรือผ่านมาต้องทำความสะอาดให้มีน้ำดี</li> </ol>	<p>บุคคลตรวจสอบด้วยมือสีทึบทำรายงาน บริษัท ธรรมชาติ คุณชัชต์แคนท์ จำกัด เมษายน 2565</p>



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนร ศรีวังค์ )

บุคคลตรวจสอบด้วยมือสีทึบทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัชต์แคนท์ จำกัด  
เมษายน 2565


๙๒

(ပရောဂါနမြတ်စွာလုပ်ချက်) ပြန်လည်ပေါ်ပေါ်မှုပေးသိမှုများအတွက် အမြတ်ဆင့် အမြတ်ဆင့် အမြတ်ဆင့်

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
5.10 ห้องน้ำสาธารณะ (ต่อ) คุณค่าทางฯ	ห้องน้ำสาธารณะ ที่ กม.0+180 ซึ่งทางหลวงหมายเลข 202 (8) หัวยังน้ำตก ที่ กม. 0+228 ซึ่งทางหลวงหมายเลข 202 (9) หัวยังน้ำตก ที่ กม.0+633 ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 (10) หัวยังน้ำตก ที่ กม.311+500 ขาทางหลวงหมายเลข 202 (11) คลองประทวน ที่ กม.14+040 (12) หัวยาน้ำ ที่ กม. 20+325 กิจกรรมต่างๆ จำกัดดำเนินการวาระฐานราก ตลอด และสถานที่ก่อสร้างโครงสร้างทางพาน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจมีการวางของวัสดุได้ตามทางบริเวณที่ไม่ถูกสร้างและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ถูกสร้างซึ่งก่อให้เกิดหักเม็ดภายนอกพื้นที่ไม่ถูกสร้าง “ไม่น่าดูในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างไร ก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจะลดลงโดยเด่นไปเรื่อยๆ เนื่องจากในงานก่อสร้างแล้วสร้างจะดำเนินการขยับออกจากการที่ถูกสร้าง ดังนั้นจึงกำหนดผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

( အမျှမှုမြန်မာစွဲ၊ ရှိသွေးချေသွေး )

ନାମ ଶ୍ରୀରାଜ  
ପ୍ରକଳକରମଦ୍ୟମଣିକିରିଜେଟ୍ଟା  
ପରିମଳ କରସଥାତ୍ରୀ କମହାର୍ତ୍ତା  
ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା



**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO., LTD.

รายงานผลการตรวจหาบลํารังนกที่สำราญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ แก้ไขผลลัพธ์ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานเจริญ (ผู้ที่ดูแลน้ำตก)

โครงการทางเลี่ยงเมืองอ่องอำนวย (ผู้ที่ดูแลน้ำตก)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และ ดูแลค่าฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์เมืองน้ำตก
5.10 หัวน้ำiyaph (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณทางหลวงหมายเลข 202 (กม. 12+900) อาจส่งผลกระทบต่อการบินที่มีภัยพิบัติอยู่ทางด้านอากาศ สร้างห้องร่มถนนโครงการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือลดความคุ้มค่าของภัยพิบัติ ให้กับคนเดินได้ ซึ่งจะยังคงทำให้ไม่สามารถที่ดำเนินการสูงสุดของโครงการ เนื่องจากน้ำที่ไหลลงมาได้ ทำให้ผู้คนเสี่ยงต่อสูญเสียชีวิต 45 องศา ทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้น (Walter Bor and John Roberts, 1972) ซึ่งครัวเรือนในหมู่บ้านเพียง 4 บ้านเพิ่ลูก มีระยะทางจากโครงสร้าง 61 เมตร และความสูงของโครงสร้างทางเดินทางต่อไป ระยะทางจากบ้านขนาดของโครงสร้างต่างระดับ 6 เมตร มีระดับบวกกับความหนาของโครงสร้างต่างระดับ 6 เมตร ระยะทางจากจุดสัมภាត เท่ากับ 59.5 เมตร และความสูงของโครงสร้างทางเดินทางต่อไป 4.5 เมตร ทำให้มีระยะ D/H &gt; 1 ส่งผลให้บ้านของท่านแห่งสูงต่ำของโครงสร้างน้อยกว่า 45 องศา (Walter Bor and John Roberts, 1972) โดยคิดเป็นมุม 5 องศา หากให้สัมภាតทางเดินทาง ไม่จะพื้นและบันไดบันบันของประชาชัąชนที่อาศัยอยู่บ้านของครอบครัวพื้นที่ริมทางพื้นที่ลักษณะนิวยังจึงคาดว่าผลกระทบโดยรวมจะต่ำ</li> <li>เนื่องจากโครงการเมืองยังไม่ได้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 8 ชนิด ได้แก่ ปรับตัวปรับตัวพอก วางซีล กาว และพื้นรวม</li> </ul>	<p>ปี เป็นต้นที่สถาปัตย์สำรวจและเป็น ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั่วโลกในปัจจุบัน ทั่วโลกที่ 18 - ปีที่ 20 เล็กๆน้อยๆ ดังรูปที่ 18 - ปีที่ 20</p>	




THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนนทรศ ศรีรังษ์ )  
บุคคลธรรมดามีสิทธิ์เข้าถึงที่สาธารณะ  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด  
มิถุนายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์พาล )  
ผู้อำนวยการสำนักและงาน  
ปฏิบัติราชการเมือง อธิบดีกรมมหาดไทย  
มิถุนายน 2565

รายงานผลการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขฉุกเฉินที่ดีงาม แม่มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทางเสียงเมืองอ่างงานเจริญ (ดำเนินการแล้ว)


องค์ประกอบของมาตรฐาน และ คุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 ห้องน้ำสาธารณะ (ต่อ)	ห้องส้วน 367 ห้อง ซึ่งล้อมรอบไปด้วยบึงคราม โดยบึงครามจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะห่างประมาณ 10 เมตรหรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยเว้นระยะพื้นที่ให้ถูกต้องในแนวเดิม ต้นไม้เต็มที่อยู่นอกเขตทางเดินน้ำ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบ้านและบึงครามมากหรือลดศักยภาพของบึงครามโดยรวมแต่อย่างใด		



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.


( นายนนทร์ พัชร์ชิงค์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิเข้าร่วมการรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คุณชัยและนัน พ. จำกัด  
มิถุนายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒน์ไพรากาด )  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ปฏิบัติราชการเมือง อธิบดีกรุงเทพมหานคร  
มิถุนายน 2565




รูปที่ 1 เบบก่อสร้างตามข่ายเขตใต้สะพาน

၁၂၃၅ မြန်မာရုပ်ပန္တနာ



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.



รูปที่ 2 ตำแหน่งและโครงสร้างของปอตตัดออกนั่ง 2 แห่ง

( นายบิยพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แลนด์ จำกัด  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง


เมษายน 2565


THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

บุคคลธรรมดานั่งสืบทอดการทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แลนด์ จำกัด

( นายนดร ศรีสวัสดิ์ )

เมษายน 2565





รูปที่ 3 แบบก่อสร้างคันดินขวางครัว (Berm)

କାହାର ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

၁၃၆၈


၁၃၆၂။ မြန်မာရုပ်ပိုင် ဘဏ္ဍာသက္ကတန္တပြီ

(၁၂၅)

บุคคลอธิบายความสูงวิจารณ์ทางภาษา  
บีรุชล์ พี. ธรรมชาติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงาน  
บุคคลอธิบายความสูงวิจารณ์ทางภาษา

ก้าวที่สำคัญที่สุด คือ การตัดสินใจที่จะเดินทาง

CONSULTANT CO.,LTD.




รูปที่ 4 แบบก่อสร้างการติดตั้งแผ่นหลักรีดเคลือบเหล็ก Metal Sheet



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนิคร พธีวงศ์ )  
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์อ่านรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แลนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวันนันไดพากล )  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซ็ปต์แลนด์ จำกัด  
เมษายน 2565





รูปที่ 5 พื้นที่ป่าคุ้นไม่จำกัดการล้อมถ่ายในช่วงการก่อสร้าง

၁၂၅၆၅ မြန်မာ


บุตรคนเดียวที่มีชีวิตรอดมาได้ บุตรคนเดียวที่มีชีวิตรอดมาได้

**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

ମେଘଦୂତ 2565




รูปที่ 6 รีวังกันตัวงชั่วคราวในระยะภายนอกต่อสิ่งสถาหารับป้องกันแตกต่าง




( นายนคร พรือวงศ์ )  
บุคคลธรรมดานี้มิถือเป็นตัวรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

นายปิยะพงษ์ จิวัฒนาพาด  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565




รูปที่ 7 ภาพจำลองห่อหดและ Curb ป้องกันการเข้ามาทางสำหรับตานา ในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา




THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนิคร พรีริวงศ์ )  
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิ์เข้าที่ทำงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลพศาล )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่ข่ายงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565



รูปที่ 8 ตัวอย่างป้ายเตือนห้ามล้าหรือตัดจักรยาน




THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนิยม ไชว่องค์ )

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์ จำกัด  
เมษายน 2565

นายปิยะพงษ์ จิรัตน์กุลพศาด  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565




รูปที่ 9 การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง (พื้นที่ก่อสร้างทางแยกหลวงรามาเดช 212)

นายปิยะพงษ์ จิวัฒนาภิพากล  
( นายกร ศรีรังสรรค์ )  
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิ์เข้าทำงาน  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์โซลูชัน จำกัด  
เมษายน 2565


๒๒



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.




รูปที่ ๙ การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง (พื้นที่ก่อสร้างทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒) (ต่อ)



THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายนคร พรีชิวงศ์ )  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็กซ์ จำกัด  
เมษายน 2565


( นายปิยะพงษ์ จิ้วัฒน์ไศรศาสตร์ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
เมษายน 2565



รูปที่ 10 เส้นทางเดลี่ยงที่ก่อสร้างโครงการ


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุล พศภ. )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
บึงบีตรากำเนذه บริบูรณ์  
เมษายน 2565

( นายนคร ศรีช่วงค์ )  
บุคลากรระดมด้วยมืออาชีพทำรายงาน  
บริษัท บรรณาธิค คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เมษายน 2565






รูปที่ 11 ตัวอย่างแสดงการติดตั้งตาข่ายป้องกันเศษสิ่งตกหล่น (Raschel Net)



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนก พรีววงศ์ )  
บุคคลกรรมดูแลผู้มีสิทธิ์ทำกรวยงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอมเพล็ทเดนฯ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยะพงษ์ จิรัณณกุล พากอ )  
ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำ  
ปฏิบัติราชการเรียน ขออภัยกرمทางหลวง  
เมษายน 2565



รูปที่ 12 ตำแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนแนวการระบายน้ำของทางน้ำเดิม

( นายปิยะงค์ จิวัฒนกุล พศาล )

บุคคลธรรมดานี้ได้รับการยืนยัน  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์ จำกัด


นายปิยะงค์ จิวัฒนกุล พศาล )

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัท ธรรมชาติ คอนเซปต์แอนด์ จำกัด


เมษายน 2565



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.



รูปที่ 13 รูปแบบทางตลอดสตีกวางสี




THAMMACHART  
CONSULTANT CO.,LTD.

( นายวิชิต พิริวงศ์ )

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิ์ทำรายการนี้  
ผู้อำนวยการสำนักแม่เมือง  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีราษฎร์ จำกัด  
เมษายน 2565

( นายปิยพงษ์ จิรันนกพาพิศาล )

ผู้อำนวยการสำนักแม่เมือง  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีราษฎร์ จำกัด  
เมษายน 2565



รูปที่ 14 ผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน


( ภาษาปัญพงษ์ จิวัฒนกุล โพสต์ )

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

พัฒนา 2565


לענין 2565

ຕັດ. 1-158




**THAMMACHART**  
CONSULTANT CO.,LTD.

ଭାବୁ ମୁଣ୍ଡା ପାତ୍ର କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



รูปที่ 15 แสดงพื้นที่แหล่งโบราณคดี บริเวณที่จำเป็นต้องเมิการชุดค้นทางโบราณคดี



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.

( นายนนทร์ พรีร่วงค์ )


บุคลากรร่วมดำเนินการจัดทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ គ้อนชลแลนด์ จำกัด

เมษายน 2565


( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุล ไฟฟ้า )

ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

เมษายน 2565





รูปที่ 16 แสดงพื้นที่แหล่งโบราณคดีในปีอ้าย บริเวณที่จำเป็นต้องมีการขุดคุ้นทางโบราณคดี




( นายพิยะ พงษ์ จิวัฒน์ พาลาศ )  
ผู้อำนวยการสำนักและผู้ดูแล  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีน้ำดิน จำกัด  
เมษายน 2565


( นายนนทร์ ศรีร่วงค์ )  
บุคลากรระดับผู้บริหารที่ทำรายงาน  
บริษัท ธรรมชาติ ศรีน้ำดิน จำกัด  
เมษายน 2565



รูปที่ 17 แสดงพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านโพธิศิลา บริเวณที่จำเป็นต้องมีการขุดค้นทางโบราณคดี



ຮູບທີ 18 ກົມື້ທີ່ຕິດປັບໄວ່ນທາງແຍກຈຸດເຮັ້ມຕົ້ນໂຄງການ



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.


( นายຝົມ ຜົມບັງຄົມ )

ບຸກຄລຮຽນມາຜົນສຶກທີ່ຈຳທໍາຮາຍງານ  
ບົງຄ້ານຍາກສໍານັກແນນງານ  
ບົງຄ້າຕົກລາງການແຫ່ງ ອົບົບຖືກມາທາງທລວງ  
ເມນາຍນ 2565


ຂະ ຂະ

( ນາຍຝົມ ຜົມບັງຄົມ )

ບຸກຄລຮຽນມາຜົນສຶກທີ່ຈຳທໍາຮາຍງານ  
ບົງຄ້ານຍາກສໍານັກແນນງານ  
ບົງຄ້າຕົກລາງການແຫ່ງ ອົບົບຖືກມາທາງທລວງ  
ເມນາຍນ 2565



รูปที่ 19 ภูมิทัศน์บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 202



THAMMACHART  
CONSULTANT CO., LTD.


( นายนิยพงษ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิเจ้าของงาน  
บริษัท 瑟ร์วิซที คอนเซ็ปต์เน็ต จำกัด

เมษายน 2565

( นายบิพัฒ์ จิวัฒน์ไพบูลย์ )

ผู้อำนวยการสำนักและหน่วย  
ปฏิบัติราชการแทน อดีตกรรมทางหลวง  
เมษายน 2565



รุปที่ 20 กมิทศบปริเวณทางแยกทางจุดสิ้นสุดโครงการ

( นายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลโพธากา )  
ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
มูลค่า 2565

