



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๒๗ ๘๖

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 505/SQC/63 ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๔/๑๙๖๗
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอย
วชิรธรรมสาธิต ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการ
ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุด ๑๙๙ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานครได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในประชุม
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัท

ที่ปรึกษา...

ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ ลัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๒๗ ๔๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๔/๑๙๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยวิชิรธรรมสาธิ ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยวิชิรธรรมสาธิ ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๑๔๖ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๒ ๗ ๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙๙/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ MET 505/SQC/63 ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๔/๑๙๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอย วชิรธรรมสาธิต ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการ ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุด ๗๙๙ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานครได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในประชุม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้อนุญาต โครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรมที่ดินส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัญะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๖๕ ๖๖๑๖

อีเมลล์ sarabun@onep.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำเนา้งานใบอนุญาตฯ	และสิ่งแวดล้อม
พ.ร.บ.การรักษาดินและสิ่งแวดล้อม	เลขที่ ๑๖๒๙๒ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓
แบบ	๑๓๓ ๒ ชั้น
ผู้ลงนาม	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

ที่ MET 505/SQC/63

28 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของ บริษัท ก้าวหน้า จำกัด
 เรียน เอก稚การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด
 2. หนังสือมอบอำนาจจาก บริษัท ก้าวหน้า จำกัด

บริษัท ก้าวหน้า จำกัด ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการ “โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ซอยชัยธรรมศาสตร์ 25 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 0-3-94 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 12958 และ 12959 มีความประสงค์จะก่อสร้างเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย) สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 146 ห้อง และที่จอดรถยนต์ 50 คัน ห้องนี้ ในการดำเนินการได้มอบหมายให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องชุดหรือห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไปต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว

ในการนี้ บริษัท ก้าวหน้า จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานมาพร้อมกับหนังสือ ฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาอย่างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันทารัตน์ สุทธิรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

๒๕๖๓ ๑๐ ๑๗๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่..... ๒๔๙๖ วันที่ ๑๖ ตุลาคม
เวลา..... ๑๕.๖๐ น. ผู้รับ.....

กท ๑๐๔/ ๑๕๖๔

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรงบประมาณ และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1
ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑.๔/๑๕๑๖๓
ลงวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรงบประมาณ และบริการชุมชน กรุงเทพมหานครครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด ต้นฉบับ ๑ ชุด
และสำเนา ๗ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความเห็น
เบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด
ซึ่งมอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำและเสนอรายงานฯ โดยโครงการ
ตั้งอยู่ที่ ซอยวิชรธรรมสาธิ ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็น
โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๑๕๖ ห้อง ให้กรุงเทพมหานคร
นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรงบ
ประมาณ และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นั้น

กรุงเทพมหานครได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนและในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว
สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สแกนเรียบร้อยแล้ว
วันที่..... ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔

จึงเรียนมา...

จังเรียนมาโปรดเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.


วิรช ตันชนะประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ

กลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๐๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1
ของบริษัท กัทท์ร์วิน จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาหรือขออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาธารณะภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชช.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน</p> <p>สิ่งแวดล้อมฯ ทราบ ตามมาตราดีและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์ พงษ์ธนศักดิ์
(นายพงษ์พงษ์ พงษ์ธนศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทท์ร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 3/172



MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1
ของบริษัท ภัทร์วิน จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังด้วยรับผิดชอบความสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดี หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ซักซ้ำและแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ
		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและระยะดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายนันท์ธารา พัฒนาวิชัย)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 4/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานามสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนับสนุนต่อมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		<p>1) บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด ต้องกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ กำกับดูแลผู้รับเหมา ก่อสร้าง และกำชับให้ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ต้องระบุในสัญญาว่า จ้างและควบคุมให้ผู้ดำเนินการ ก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานพร้อมช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาที่ครอบคลุมโครงการตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง และดำเนินการ และเข้ามาประสานงานแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ประกอบด้วยผู้แทนโครงการ เจ้าของอาคาร ใกล้เคียงโครงการ และผู้แทนก่อสร้าง ให้ครอบคลุมการดำเนินการ ดังนี้</p>	บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr. หุ่ง ทุก 6 เดือน

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 5/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 
(นางสาวมานะวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคลากรด้านผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การลดนองท่อนมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)		<p>2.1) ตรวจสอบอาคารซึ่งเคียงโรงการก่อสร้างพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคาร ซึ่งเคียงโรงการเพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิม ของอาคาร ครั้งที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง ดำเนินการ ตรวจสอบและถ่ายภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้น การ ก่อสร้างส่วนฐานรากอาคาร และครั้งที่ 3 เมื่อการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยสำเนาการตรวจสอบและ ถ่ายภาพมอบต่อเจ้าของอาคารฯ และผู้แทน ก่อสร้าง เพื่อรับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคาร ซึ่งเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้าง โครงการ โครงการจะต้องชดเชยความเสียหาย ทั้งหมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>2.2) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการ ของโครงการ โดยจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง เพื่อคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ โครงการจะมีมาตรการการชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ตรวจพบว่ามานาจากการดำเนินการของ โครงการโดยความเสียหายที่มีต่อโครงสร้างอาคาร</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: *นายพงษ์ พัฒนาชัย*
(นายมนูหะพงษ์ ไฟศาล มั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 6/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: *[Signature]*


(นางสาวมัณฑนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนับสนุนด้านมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)		<p>จะรับผิดชอบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ปี และความเสียหายที่เกิดจากการบังแสงแดดหรือ ทิศทางลมจะรับผิดชอบหลังจากการก่อสร้าง แล้ว เสร็จ 1 ปี</p> <p>3) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ ในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด และเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลให้ ผู้รับจ้างงาน ผู้กระทำการแทนและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนดทุกประการ</p> <p>4) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลา ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการ จนกว่าบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด ได้รับมอบหมายเรียบร้อย แล้ว ยกเว้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียงให้ ปฏิบัติตามมาตรการในข้อ 2)</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมนูกุล พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 7/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI จำกัด
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตน์วงศ์)
บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมที่เป็นที่ดินร่องบ่อ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการก่อสร้างจนปราบภูมิศาสตร์อยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีความสูง 8 ชั้น โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 22.95 เมตร ซึ่งจะทำให้สภาพภูมิประเทศบริเวณที่ดังโครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร แต่จะจำกัดบริเวณอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น สภาพภูมิประเทศในภาพรวมของพื้นที่โดยรอบยังคงปราบภูมิศาสตร์สิ่งก่อสร้างตามลักษณะที่มีอยู่เดิม</p>	<p>1) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคารพื้นที่เก็บกักอุบัติเหตุ ห้องน้ำ/ส้วม ฯลฯ ให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการควบคุมดูแลและควบคุมการใช้งาน ให้เป็นไปตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) จัดทำรั้วซึ่ครัวเป็นรั้วทึบแมทลีช (Metal Sheet) สูง 6 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างพร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง เป็นประตูเลื่อนผ้าใบทึบ จะปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก</p> <p>3) ควบคุมการปรับแต่งพื้นที่และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ.การชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กฎหมายห่วงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการชุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 มยพ.1911-52 และ มยพ.1912-52 (มาตรฐานป้องกันการพังทลายงานชุดดินและถมดิน) ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ดูนี้ตรวจสอบ 1) สภาพความเรียบร้อยแข็งแรง ของรั้วซึ่ครัวรอบโครงการ 2) ความเรียบร้อยของการจัดวาง องค์ประกอบภายในพื้นที่ ก่อสร้างตามผังบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่กำหนดไว้</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ทุกวันงานก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายมัธยพงษ์ พิพัฒน์ชัย
(นายมัธยพงษ์ พิพัฒน์ชัย)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 8/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ..

(นางสาวมีนาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วินิ จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)		<p>4) ให้โครงการรักษาระยะร่นจากแนวเขตที่ดินไม่ก่อสร้าง ต่อเติม ตัดแปลงอาคาร ล้ำเขตระยะร่น หรือก่อสร้าง เพิ่มเติมความสูงอาคาร</p> <p>5) การออกแบบบางส่วนของอาคาร ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่าง ตัวอาคารกับแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร</p>	<p>การรายงานผล ทำการจดทำบันทึกการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ และรายงานผลการ ติดตามตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงาน เขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วินิ จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายมนูกุล พนิชธนกุล
(นายมนูกุล พนิชธนกุล)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วินิ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 9/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานายมิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรดิน	<p>จากลักษณะดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว หรืออาจมีชั้นทรายแทรกบ้างบางส่วนแต่มีไม่น่าจะพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ทึบเนื้าและติดในระดับที่ต่ำกว่าผิวดินลงไปประมาณ 1.50 เมตร จะเป็นดินที่อ่อนตัวด้วยน้ำ ดังนั้นดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจึงไม่สามารถรับน้ำมาเก็บไว้ได้</p> <p>ในขั้นตอนการก่อสร้าง จะเริ่มจากการเข็นและฐานรากอาคาร ซึ่งกำหนดให้การก่อสร้างเสาเข็นใช้วิธีการกด (Jack In Piling) โดยใช้เสาเข็นแบบเสาเข็นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) ซึ่งมีเสาเข็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร จำนวนทั้งหมด 147 ตัน ที่ระดับลึก 21 เมตร</p>	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการปรับลดพื้นที่และการก่อสร้างให้จำกัดเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. 2543 กฎหมายท่วงเวลาตัวยการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างและการขุดดินหรือถอนดิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้มีการติดตั้งแนวป้องกันดินพัง (Sheet Pile) ล้อมรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากเสาเข็น ก่อนเริ่มทำการขุดเปิดหน้าดิน จัดให้มีร่องระบายน้ำล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดสร้างปอดักหรือบ่อกรองตะกอนรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตักเศษตะกอนดิน ให้จบตัวก่อนสูบออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 	<p>ด้วยเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน ด้วยเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน หรือ Inclinometer ตามมาตรการควบคุมความปลดปล่อยจากการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของกำแพงกันดิน จากการออกแบบของวิศวกรผู้ชำนาญงานด้าน Geotech ร่วมกับการตรวจเช็คด้วยเครื่องมือสำรวจ (กล้อง Theodolite) ที่กำแพงกันดิน</p> <p>การตรวจตัวของดิน ด้วยเครื่องมือวัดการทรุดตัวที่ระดับผิวดิน (Settlement Plate)</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ พาหะมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 10/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	<p>โดยใช้เสาเข็มแบบเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) ซึ่งมี เสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร จำนวนทั้งหมด 147 ตัน ที่ระดับลึก 21 เมตร</p> <p>อย่างไรก็ตี โครงการได้จัดให้มีการป้องกัน การพังทลายของดินโดยรอบ โดยก่อนการขุด นำดินออกเพื่อก่อสร้างในส่วนของงานฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคได้ดีนั้น จะจัดทำ โครงสร้าง Sheet pile ลึก 6 เมตรจากระดับ ผิวดิน ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างตัวอาคาร โดย กำแพงกันดินดังกล่าวสามารถรับแรงดันดิน ด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่เกิดขึ้นสูงสุดในแต่ ละขั้นตอนของการขุดดิน และคำนึงถึงค่าการ เคลื่อนตัวสูงสุดด้านซ้ายของกำแพงกันดิน โดย ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดและ มาตรฐานการออกแบบ ดังนี้ ผลกระทบต่อ ทรัพยากรดิน และการเคลื่อนตัว ของดินจึงอยู่</p>	<p>4) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการของ โครงการ โดยจัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง เพื่อ คุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม โดยมีอายุ การคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบหลังจากการก่อสร้าง แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.6) จากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ตั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด จัดให้มีเงินสำรองสำหรับ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเบื้องต้น (5 ล้านบาท) เพื่อความรวดเร็วในระหว่างของการดำเนินการ ตามขั้นตอนโดยไม่ต้องรอได้รับอนุมัติจากบริษัท ประกันภัย (เจ้าของโครงการจะสำรองเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างในอัตรา ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่เรียกร้อง โดยจะจ่ายให้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้อง และจะเร่งติดตาม ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัยเพื่อนำมาจ่ายให้กับ ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด <p>5) ให้มีการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้ในงาน ก่อสร้าง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการร้าวไหลของ น้ำมัน/น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ปันเปื้อนลงดิน</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความต้องการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inclinometer ตรวจวัดตาม ขั้นตอนที่วิศวกรผู้ชำนาญงาน ด้าน Geotech กำหนด 2) การตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ กำแพงกันดินด้วยเครื่องมือ สำรวจ (กล้อง Theodolite) ตรวจวัดทุกวัน หรือจนกว่า กำแพงงานฐานรากแล้วเสร็จ 3) การตรวจวัดการทรุดตัวของดิน (Settlement Plate) ตรวจวัดทุก สัปดาห์ จนการก่อสร้างงาน ฐานรากแล้วเสร็จ

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ พิพากมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 11/172


บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<p>6) จัดให้มีสิ่งกันตกหรือรากน้ำที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณที่กำลังมีกิจกรรมการขุดดิน รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ ตลอดระยะเวลาขุดดินในการณ์การขุดดินในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องหาสิ่งกันตกหรือรากน้ำด้วยสีสสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>7) ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของแนวղาแพงป้องกันดินพังเป็นระยะอย่างเคร่งครัด ถ้าพบว่ามีการเคลื่อนตัวของผนังกันดิน ต้องรับดำเนินการเสริมความแข็งแรงโดยทันที</p> <p>8) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความปลดภัยเมื่อค่าตรวจวัดมีค่าเกินระดับความปลดภัยในแต่ละช่วง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อมีค่าการเคลื่อนตัวมากกว่าร้อยละ 70 ของค่าที่ออกแบบให้แจ้งให้ผู้ออกแบบทราบเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง - เมื่อมีค่าการเคลื่อนตัวมากกว่าร้อยละ 80 ของค่าที่ออกแบบให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างและปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อความมั่นในการก่อสร้างว่ามีความปลอดภัย 	<p>การรายงานผล จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามตรวจสอบ มาตรการด้านทรัพยากรดิน (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นายยศธนพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 12/172



สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด


แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อมีการเคลื่อนตัวมากกว่าร้อยละ 90 ของ ค่าที่ออกแบบหยุดการก่อสร้างและแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน การก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบ 5) กำหนดให้ทึ้งเข็มพืดสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภคได้ดีที่สูงสุดกับถนนสาธารณะ และบ้านข้างเคียงไว้โดยไม่รื้อถอนเพื่อป้องกัน การเคลื่อนตัวของมวลดินในภายหลัง 6) จัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงของแนวกำแพง ป้องกันดินพังเป็นระยะอย่างเคร่งครัดด้วย inclinemeter ถ้าพบว่ามีการเคลื่อนตัวของผนังกันดินต้อง รับดำเนินการเสริมความแข็งแรงโดยทันทีและในกรณี ค่าเคลื่อนตัวจาก Inclinometer เกินกว่าเกณฑ์ การตรวจวัดจะมีการพิจารณาให้เพิ่มความถี่ในการ อ่านจากขั้นตอนการอ่านปกติ เช่น 1 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์จนกว่าพัฒนาระบบที่กรรมการเคลื่อนตัวของ Sheet Pile จะกลับมาอยู่ในสภาพปกติ 	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยศธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 13/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 

(นางสาวมัณฑนาวดี สาหรัดตนหักดี)
บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว	<p>กิจกรรมหลักในระยะก่อสร้าง คือ งานก่อสร้างฐานราก ซึ่งได้แก่ การกดเสาเข็ม งานโครงสร้างอาคาร และการวางระบบสาธารณูปโภค ของโครงการ เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดน้ำเสีย โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างได้มีการออกแบบก่อสร้างได้ด้านภายนอกฐาน จึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพทางธรณีวิทยา ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้ง พื้นที่ตั้งโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ และได้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคำนวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านทานหานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยพ.1301/1302-61) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2561 รวมถึงกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความด้านหาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการด้านหานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564</p>	<p>1) จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวโดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านหานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยพ.1301/1302-61) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2561 รวมถึงกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความด้านหาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการด้านหานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564</p> <p>2) ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเดินทางอพยพไปยังจุดรวมพลคนออกอาคาร</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ป้ายแจ้งการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ป้ายแจ้งจุดรวมพล <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ มาตรการด้านธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์ ทักษิณ
(นายพงษ์ทักษิณ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 14/172



ENVIROIMENT THAI CO., LTD

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

นายสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณภาพอากาศ	<p>การประเมินความเสี่ยงของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้รับผลกระทบในด้านความเดือดร้อนรำคาญ ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกัน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางจึงต้องมีมาตรการจัดการที่เหมาะสม</p> <p>ผลกระทบจากการระบายนมสารทางอากาศจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>มลสารทางอากาศจากการก่อสร้างเกิดจากงานปรับเตรียมพื้นที่ งานฐานราก และงานโครงสร้าง ทำให้เกิดการพุ่งกระเจาของฝุ่นละออง ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง และพาหนะขนส่ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งรั้วซั่วครัว Metal Sheet สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง และผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณใกล้เคียงโครงการ จัดให้มีการทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และห้ามจากผู้พักอาศัยข้างเคียงไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้าง จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ เครื่องยนต์ดีเซลที่นำมาใช้เจาะเสาเข็มให้ใช้เครื่องยนต์ที่มีสภาพดี เพื่อลดการปล่อย PM_{2.5} งานก่อสร้างในขั้นตอนที่ต้องทำการถีอย เจียร หรือใช้เชือเพลิงในการเชื่อมต่อเหล็ก ต้องดำเนินการในพื้นที่ปิด มิดชิด 	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ฝุ่นรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ไฮโดรคาร์บอน (HC)

I PHATWASIN

ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายพธุรงค์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 15/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....


(นางสาวมีนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ก่อสร้างทำให้เกิดมลสารทางอากาศต่างๆ เช่น ฝุ่นร่วม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO_2) และไฮโดรคาร์บอน (THC)</p> <p>จากการประเมินปริมาณมลสารทางอากาศ ข้างต้นที่เกิดจากการก่อสร้างรวมกับผลการตรวจวัดในปัจจุบัน พบว่า ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ผู้รับผลกระทบจะได้รับไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นร่วม (TSP) มีค่า 0.123 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม.) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) มีค่า 0.076 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.120 มก./ลบ.ม.) 	<p>5) หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการควบคุมมลพิษ (แอฟพลิเคชัน Air4Thai) บ่งชี้ว่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ในบริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะหยุดกิจกรรมบางส่วนที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) เช่น การรื้อ บุก เจาะ ตม บดอัด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการพุ่งกระ加以ของอนุภาคติด แหล่งต้นกำเนิดการเจียร์ การเหลื่อนย้ายวัสดุ การใช้งานเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ลงชั้นราstra จนกว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) จะลดลงจนไม่เกินค่ามาตรฐาน และในกรณีที่ทางหน่วยงานราชการแจ้งขอความร่วมมือในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ต้องให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric method จำนวน 2 จุด 2) ตรวจวัดด้วยวิธีและเครื่องมือมาตรฐานตาม Standard Method จำนวน 2 จุด ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) พื้นที่โครงการ 1 จุด <ul style="list-style-type: none"> - งานเข็มและฐานราก ตรวจวัด TSP, PM_{10} และ $PM_{2.5}$ - งานโครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรมและอื่นๆ ตรวจวัด TSP, PM_{10}, CO, NO_x, SO_2 และ THC

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

ลงนาม 2564 ลงชื่อ 
(นายมนต์พุทธ์ ใจกลางนนทบุรี)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 16/172

 MITR

ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ลงนาม 2564 ลงชื่อ...



(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ไฮโดรคาร์บอน (THC) มีค่า 2.46 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่า 1.595 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม.) - ออกไซเด茨ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่า 0.018 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม.) - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) มีค่า 0.005 มก./ลบ.ม. (ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม.) 	<ul style="list-style-type: none"> 6) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ผู้รับเหมาที่ชั้นส่งดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ นัดหมายพื้นที่ที่ปลายทางแต่ละแห่ง กำหนดขนส่งดินออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ต้องกองเก็บดินไว้ในพื้นที่โครงการเป็นการชั่วคราว 7) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นหลังล่นลงสู่พื้นที่ก่อสร้าง และ ถนนขยายชีรธรรมสถาธิ 25 ด้านหน้าพื้นที่โครงการ 8) จัดให้มีสถานที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้โดยจ่าย โดยต้องมีวัสดุปิดคลุม และ ฉีดพรมน้ำให้เปียกอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่ ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงอากาศแห้ง เช่น ในช่วงหน้าหนาว 	<ul style="list-style-type: none"> (2) พื้นที่โรงเรียนวัดธรรมมงคลตรวจวัด TSP, PM₁₀, CO, NO_x, SO₂ และ THC สถานีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> 1) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 2) พื้นที่โรงเรียนวัดธรรมมงคล จำนวน 1 จุด ดังรูปที่ 1-1

IPHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพัทธพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 17/172




สิงหาคม 2564 ลงชื่อ..... 

(นางสาวนพนภาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



สำเนาอิเล็กทรอนิกส์
แบบ
ที่ดินโครงการ
จัดทำขึ้นเพื่อการขาย
แบบฉบับของกรมธนารักษณ์

- ▲ ที่ดินวางรั่วคุณภาพอากาศ เสียง และความสันติสุข ดีตอน
บริเวณที่ตั้งโครงการ
- ▲ ที่ดินวางรั่วคุณภาพอากาศ เสียง และความสันติสุข ดีตอน
บริเวณโรงเรียนวัดธรรมมงคล



PHATWASIN ESTATE

รูปที่ 1-1 สถานีตรวจคุณภาพอากาศและเสียงในระบบก่อสร้าง

PHATWASIN CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 18/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายพันธุ์พงษ์ พิพัฒน์*

(นายพันธุ์พงษ์ พิพัฒน์คงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *...*

(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคลครร豕ด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มีดรอสังเวยล้อมไทย จำกัด


บริษัท
PHATWASIN CO., LTD.
จัดทำโดย บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มลสารทางอากาศทั้งหมดโครงการจะต้องควบคุมให้มีค่าความชื้นต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับผลกระทบโดยรอบโครงการ แต่อาจทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคภูมิแพ้ และทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นฟุ้งกระจาย กลิ่นจากห้อไอเสียของยานพาหนะ และความสะอาดของพื้นที่จากฝุ่นตกสะสม	9) ให้มีทางวิ่งคอนกรีตสำหรับใช้เป็นเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกสุดก่อสร้างในพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการวิ่งของรถบรรทุก 10) ให้พร้อมน้ำบนถนนชั่วคราวในโครงการที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเป็นผิวทางการ โดยทำการพร่อน้ำอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง เพื่อให้ผิวทางมีความชื้นอยู่เสมอเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการขนส่งภายในโครงการ 11) ปิดคุลมกระเบนบรรทุกของรถบรรทุกดิน หรือวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเศษวัสดุก่อสร้าง ด้วยผ้าใบไม้มีดีด 12) หมั่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่ดีอยู่เสมอ 13) จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดิน และวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการก่อนออกสู่ถนนโดยวิธีธรรมชาติ 25 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	ความต้องการตรวจสอบ 1) การตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) การตรวจวัด PM _{2.5} จะทำการตรวจวัดช่วง Peak ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างการก่อสร้างฐานรากตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพันธุ์พงษ์ ไพบูลย์ศิริ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 19/172


บริษัท มิตรอิโคโนมิก จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรรวมค่ายมิตรอิโคโนมิก จำกัด ทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรวศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>14) จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับการระดมพื้นที่ถนนชั่วคราวภายในโครงการ และสำหรับทำความสะอาดล้อรถที่มีความเพียงพอต่อการใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน</p> <p>15) การขันส่งที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นให้จัดทำเป็นระบบปิด เช่น ใช้การขันส่งด้วยระบบลิฟต์ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นพุ่งกระจาย หรือร่วงหล่นออกนอกเขตก่อสร้าง การขันส่งปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว เพื่อใช้ในงานเก็บและตอบแต่ง ให้บรรจุในภาชนะปิดมิดชิดหรือถุงบรรจุเท่านั้น และนำออกมาใช้งานแต่ละครั้งตามความเหมาะสม ไม่ทิ้งกองปูนผงไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>16) กำชับผู้รับเหมา ก่อสร้าง ให้ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้เผาทำลายขยะ หรือเศษวัสดุ ก่อสร้างต่างๆ โดยให้เก็บรวบรวมไปกำจัดตามประเภทของเสียที่เกิดขึ้น</p> <p>17) กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย เช่น ควรใช้คอนกรีตผสมสำเร็จในการก่อสร้าง งดการผสมคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p>	<p>3) การตรวจวัด CO, HC, SO₂ และ NO₂ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ระยะก่อสร้าง) นำเสนอต่อ สำนักงานเขตพ Rodr. ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรวศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์ พงษ์พัฒนา
(นายพงษ์ พงษ์พัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรวศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 20/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ เจส


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรกรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์สิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>18) กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น้อย เช่น ควรใช้คอนกรีตผสมสำเร็จในการก่อสร้าง ลดการผสม คอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>19) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในถังเก็บ หรือ ในกำแพงกัน แสงจัดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</p> <p>20) ต้องติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ป้องกันวัสดุร่วง หล่น ป้องกันแรงลมและมีคุณสมบัติสามารถป้องกันการ ลูกคลานของไฟได้ ขนาดช่องตาข่ายไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือผ้าใบก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงปิดคลุม ด้านนอกโดยรอบโครงการในระหว่างการก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้าน ทดสอบแนวด้านข้าง และมีความ สูงของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง เศษวัสดุจากการก่อสร้าง บนอาคาร จัดเก็บใส่ถุงปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้ง กระจาย</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอัษฎาพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์สิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 21/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 


(นางสาวน้ำหน้าดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		<p>21) จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดในบริเวณ เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยในการนี้ที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำอีด และการถีบให้สะอุดโดยทันที</p> <p>22) ดำเนินการติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นชั่วคราว ที่ตัวบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันปัญหาเหหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>23) จัดให้มีสปริงเกอร์ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 22/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบหัวพยากรณ์ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง	ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง จากการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ทำให้ระดับเสียงโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยระดับของเสียงจะต่างออกไปตามขั้นตอนการก่อสร้างในแต่ละระยะ และระดับเสียงจะลดลงตามระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง และพื้นที่รับเสียงที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างโครงการเป็นการก่อสร้างอาคาร คสล. จำนวน 1 อาคาร ประกอบกับลักษณะอาคารซึ่งเคียงชิงเป็นตัวแทนแหล่งรับผลกระทบเป็นอาคารที่มีระดับความสูงแตกต่างกันออกไป	<p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>1) จัดให้มีการติดตั้งรั้วเมทัลชีทมีความหนา 0.64 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดินทุกด้านก่อนเริ่มการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านผู้居住และเสียงได้ในเบื้องต้น ซึ่งสามารถลดTHONระดับเสียงได้ 18 เดซิเบลเอ</p> <p>2) จัดให้มีการติดตั้งวัสดุซุ้มเสียงก่อนและขณะทำการก่อสร้างโครงการ ดังนี้</p> <p>(1) การก่อสร้างที่ระดับฐานราก และชั้นที่ 1</p> <p>พื้นที่ก่อสร้างที่ต้องการติดตั้งวัสดุซุ้มเสียงแบบ Concrete Block, 200 mm x 200 mm x 405 (8" x 8" x 16") lightweight ค่า Transmission Loss 34 เดซิเบลเอ ความสูง 6 เมตร หรือวัสดุเทียบเท่า</p> <p>ทั้งนี้ ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงห่างจากตัวอาคารเท่ากับ 1 เมตร ก่อนการก่อสร้างฐานราก และชั้นที่ 1 ของอาคาร โดยนำกำแพงกันเสียงออกได้เมื่องานก่อสร้างฐานรากและชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ</p>	<p>ตัวนี้ควรระวัง</p> <ol style="list-style-type: none"> Leq_{24 hr} L_{max} L_{dN} L₁₀ L₉₀ เสียงรบกวน <p>สถานีควรระวัง</p> <ol style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ชุด พื้นที่โรงเรียนวัดธรรมมงคล จำนวน 1 ชุด ดังรูปที่ 1-1

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายพชรพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 23/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นางสาวน้ำดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)	<p>การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า เมื่อนำไปประเมินระดับเสียงที่จะเกิดขึ้น ในระยะก่อสร้างโครงการ มีค่าระหว่าง 67.57 – 86.48 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) โดยเสียงจากการก่อสร้าง ฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่ง และเก็บงานจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง โครงการมากที่สุด</p> <p>การกำหนดแหล่งรับผลกระทบด้านเสียง จากการก่อสร้างโครงการ จึงพิจารณาจาก กิจกรรมการก่อสร้างอาคารแต่ละหลัง ในแต่ละชั้น</p> <p>ระดับเสียงที่เกิดขึ้นขณะก่อสร้างอาคาร ต่างๆ ของโครงการต่อแหล่งรับผลกระทบ โดยรอบเมื่อมีไดตั้งผนังกันเสียง สรุปได้ ดังนี้</p>	<p>(2) การก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก : ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบ Bloxteg 2 Tuff หนา 750 มิลลิเมตร ค่า Transmission Loss 50 เดซิเบล เอ ความสูง 4 เมตร หรือวัสดุเทียบเท่า <p>ทั้งนี้ ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงห่างจากตัวอาคาร เท่ากับ 1 เมตร ก่อนการก่อสร้างอาคารชั้นที่ 2 และให้นำกำแพงกันเสียงออกได้เมื่องานก่อสร้างในแต่ละชั้นแล้วเสร็จเพื่อย้ายไปติดตั้งในชั้นต่อๆ ไปจนถึงชั้นหลังค่า</p> <p>3) การติดตั้งกำแพงกันเสียงให้ประกบอยู่กับนั่งร้านโดยรอบอาคาร โดยแนวนั่งร้านและแนวกำแพงกันเสียง มีการยึดโยง กับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ สำหรับรองรับน้ำหนักกำแพงกันเสียงและแรงลมที่กระทำต่อ กำแพงกันเสียงและต้องหมั่นตรวจสอบกำแพงกันเสียงให้มี สภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอหากพบการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที</p>	<p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ช่วงการก่อสร้างฐานรากให้ ตรวจทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการด้านเสียงและผลการ ตรวจวัดระดับเสียง แบบในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นายยุทธพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 24/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นางสาวมกานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)	<p>ที่ศ.หนีอ : บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 70 - ได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับฐานราก/ชั้นที่ 1 มีค่าระหว่าง 69.54-80.64 เดซิเบลเอ - ได้รับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไปถึงชั้นหลังคา มีค่าระหว่าง 73.66-85.72 เดซิเบลเอ</p> <p>ที่ศ.ได้ :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 403 - ได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับฐานราก/ชั้นที่ 1 มีค่าระหว่าง 70.15-81.39 เดซิเบลเอ - ได้รับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไปถึงชั้นหลังคา มีค่าระหว่าง 73.81-86.48 เดซิเบลเอ 2) บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 74 - ได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับฐานราก/ชั้นที่ 1 มีค่าระหว่าง 70.10-81.33 เดซิเบลเอ 	<p>4) การขันย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้าง คำดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อลด ผลกระทบด้านเสียง ไปยังผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>5) กำหนดช่วงเวลา ก่อสร้างที่มีกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง รบกวน เช่น กิจกรรมเตรียมพื้นที่ การกดเสาเข็ม การทำฐานราก งานโครงสร้าง การตัด การไส การเจียร์ ให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ให้หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรม ก่อสร้างที่ต้องเนื่องเป็นครั้งคราวต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เกิดเสียงดัง เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ ยกเว้น การเทปูน และการทำฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และใน 1 สัปดาห์ ให้ทำงานเกินเวลาได้ 3 วัน ทั้งนี้ ต้องแจ้งกำหนดการต่อหน่วยงานอนุญาตและผู้พักอาศัย ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยโครงการ จะต้องกำชับผู้รับเหมา และคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
 (นายอุทัยพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 25/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาوارดี สุทธิรัตนศักดิ์)
 บุคลากรรับผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)	<p>พื้นที่ที่ตั้ง: บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 65 - ได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับฐานราก/ชั้นที่ 1 มีค่าระหว่าง 67.57-78.34 เดซิเบลเอ - ได้รับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไปถึงชั้นหลังคา มีค่าระหว่าง 73.04-83.40 เดซิเบลเอ</p> <p>พื้นที่ที่ตั้ง: บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 401 - ได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับฐานราก/ชั้นที่ 1 มีค่าระหว่าง 69.55-80.65 เดซิเบลเอ - ได้รับเสียงรวมจากการก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไปถึงชั้นหลังคา มีค่าระหว่าง 73.66-85.73 เดซิเบลเอ</p>	<p>6) ไม่เกิดแต่หรือเหยียบคันเร่งรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน</p> <p>7) กำหนดแผนงาน วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่มีผลกระทบด้านเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด เช่น การใช้เสาเข็มกัดแทนการตอกการก่อสร้างโดยใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ติดตั้งแทนการก่อสร้างแบบเดิมเพื่อลดภาระกรรมการตัด เจาะ เจียร์ หรือใส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน และการตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในห้องปิดที่มีการระบายน้ำที่เหมาะสม เป็นต้น</p> <p>8) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การตัด การเจาะ การเจียร์ การใส และอยู่ห่างจากด้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่แต่ละชั้นควรติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวบีดเคลือนย้ำได้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน</p> <p>9) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดภาระกรรมการตัด เจาะ เจียร์ หรือใส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายนัฐพูงษ์ พาโลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 26/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวน้ำหน้าดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบภาระพยากรณ์ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 เสียง (ต่อ)	การก่อสร้างอาคารของโครงการจะทำให้แหล่งรับผลกระทบโดยรอบได้รับผลกระทบด้านเสียงซึ่งมีค่าเกินกว่า 70 เดซิเบล奥 เป็นส่วนใหญ่ (เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)) ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในช่วงก่อสร้าง	<p>10) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์หรืออัคคูเต็บเสียงต่างๆ สำหรับขั้นตอนการทำงานหรือเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การติดตั้งแผ่นยางรองใต้ฐานเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนมากเพื่อลดการกระแทกที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงรบกวน</p> <p>11) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการหัก</p> <p>12) จัดให้มีผู้ควบคุม หรือผู้ดูแลเนินการ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเสียงจากกิจกรรมในการก่อสร้างต่างๆ</p> <p>13) หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดัง</p> <p>14) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึดทึก โดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง</p>	

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายมีทธิพงษ์ ไฟศาลัมมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 27/172

**MITR**
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน	<p>กิจกรรมในระยะการก่อสร้างโครงการได้แก่ การปรับสภาพพื้นที่ การก่อสร้างฐานราก การทำเสาเข็ม งานโครงสร้างอาคาร และการขันส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น โครงการจะดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคาร โดยใช้ วิธีการกด (Jack In Piling) โดยใช้เสาเข็มแบบ เสาเข็มคอนกริตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้ แรงเหวี่ยง (Spun Pile) ซึ่งมีเสาเข็มขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร จำนวนทั้งหมด 147 ตัน ที่ระดับลึก 21 เมตร สำหรับแนว เสาเข็มแนวแรกที่ใกล้กับอาคารข้างเคียงมาก งานก่อสร้างดังกล่าวจะก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักรกล ที่มีแรงกระทำต่อพื้นดินในรูปของความเร็ว อนุภาค (Particle Velocity) ส่งผลกระทบ ในด้านความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร ข้างเคียง โดยระดับของความสั่นสะเทือนจะ แปรผันกับระยะห่างของแหล่งกำเนิดกับผู้รับ แรงสั่นสะเทือน</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ในช่วงเวลาเจาะเสาเข็มก่อสร้างฐานรากอาคาร บริเวณ อาคารพักอาศัยข้างเคียง เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบ ต้านความสั่นสะเทือน โดยถ้าผลการตรวจวัดมีค่าเข้าใกล้ 4.5 มิลลิเมตร/วินาที จะหยุดดำเนินการทันที และแก้ไข ปัญหาให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีศูนย์โดยสาร/ โครงสร้างที่มีคุณภาพตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ คุ้มครองก่อสร้างอาคารสูง ควบคุมการก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ติดตามตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการขันส่งวัสดุ โดยเข้าไป ชี้แจงระดับผลกระทบและตรวจวัดระหว่างการเจาะ เสาเข็ม พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการเยียวยาชดเชยให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบมีความมั่นใจต่อการดำเนินการของ โครงการ และนำผลที่ได้จากการเข้าชี้แจงมาเสนอใน รายงานด้วย 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกน นอน (แกน x และ แกน y) และแกน ตั้ง (แกน z) ที่ชั้นพื้น หรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการ การมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนด มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</p>



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิที่ทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นายยนทร์พงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 28/172

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ โครงการเลือกใช้วิธีการกด (Jack In Piling) สำหรับแนวเสาเข็มแนวแรกที่ใกล้กับอาคารข้างเคียงมาก งานก่อสร้างดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักรกลที่มีแรงกระแทกต่อพื้นดินในรูปของความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) สำหรับการก่อสร้างฐานรากอาคารต่างๆ การกดเสาเข็มของโครงการจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง 3 ด้าน ดังนี้</p> <p>ทิศเหนือ : ตัวแทนที่ได้รับผลกระทบ 1 แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 70 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด ประมาณ 1.1 มิลลิเมตร/วินาที ทิศใต้ : ตัวแทนที่ได้รับผลกระทบ 2 แห่ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น เลขที่ 403 จะได้รับค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด ประมาณ 1.4 มิลลิเมตร/วินาที 	<p>4) ก่อนทำการก่อสร้างฐานรากของโครงการให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้บริการใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า เป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>5) จัดให้มีการประกันภัยงานก่อสร้าง คุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม โดยโครงการต้องจัดให้มีมาตรการการซ่อมแซมความเสียหาย ในกรณีที่ตรวจพบว่า มาจากการดำเนินการของโครงการ โดยมีอายุการคุ้มครองครอบคลุมถึงผลกระทบด้านโครงสร้างอาคารหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับใบปรับปรุงการก่อสร้างอาคาร (อ.6) แล้ว 1 ปี เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด</p> <p>- บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด จัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเบื้องต้น (5 ล้านบาท) เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนโดยไม่ต้องรอได้รับอนุมัติจากบริษัทประกันภัย (เจ้าของโครงการจะสำรองเงินจำนวนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโครงการไปก่อนในอัตรา ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่เรียกร้อง โดยจะจ่ายให้ภายใน 15 วัน</p>	<p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียงมากที่สุด ที่ขึ้นพื้นหรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตรวจจำนวน 1 จุด 2) ตรวจสอบเปรียบเทียบกับภาพถ่ายช่วงก่อนการก่อสร้าง ดำเนินการจุดตรวจวัด



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

.....
.....

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายอุทัยพงษ์ พิศาลัมนคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 29/172

မြန်မာ ပုဂ္ဂနိုင်မြေတွင် မရှိခဲ့ မြတ်သော အမျိုးသိမ်းများကို ဖော်လုပ်နည်းစွမ်းများ ဖော်လုပ်နည်းစွမ်းများ

Ապա ուղարկած աքցու ՏԱՄԱՆԻՇՎԱՐԵՍ
(ԱՐՄԱՆԻԿԱՆԻ ԱՐՄԵՆԻԱՆ)

ANNUAL REPORT OF THE
AGRICULTURAL COLLEGE

PHATWASIN CO., LTD.

ESTATE
PHAT

PHILIPS

ENVIRONMENT THAI CO., LTD

ENVIRONMENT THAI CO., LTD

30/172

✓

יונתן

ԱՆԵՐ ԽՈՍՔՆ ԽԱՏՄԱՅ Լ/ԼՇ ԽԵՐԻՆ ԸԹԱՅ ՏՀԱՏՄԱ

မြန်မာနိုင်ငံတော်လုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့အစည်း (၁၉၀၈) ရှိခိုင်မှု

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวคน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>สรุปได้ว่า แหล่งรับผลกระทบโดยรอบโครงการในทุกทิศ จะได้รับค่าความเรื่องอนุภาคสูงสุดอยู่ระหว่าง 0.043-0.063 นิว/วินาที หรือ 1.1-1.6 มิลลิเมตร/วินาที ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ 5 มิลลิเมตร/วินาที ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแหล่งรับผลกระทบข้างเคียงโครงการรอบโครงการ จะได้รับค่าความเรื่องอนุภาคสูงสุด (PPV) ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร การก่อสร้างโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารโดยรอบ ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจึงส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ</p>	<p>ตรวจวัด ปั่งชี้ว่าค่าความเรื่องอนุภาคสูงสุดมีค่าเกิน 4.5 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดกิจกรรมการก่อสร้างลงชั่วคราว เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข หรือหาวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุด</p> <p>10) ตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการก่อสร้าง พร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของข้างเคียงโครงการ อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เพื่อเป็นหลักฐานสภาพเดิมของอาคาร ก่อนการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนฐานรากอาคารและครั้งที่ 3 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของอาคาร เพื่อการรับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงในการชดเชยความเสียหายได้ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการไก่เลี้ยงพิพาท พ.ศ. 2562</p> <p>11) กรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงในการชดเชยความเสียหายได้ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการไก่เลี้ยงพิพาท พ.ศ. 2562</p>	<p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ มาตรการด้านความสั่นสะเทือน (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ก้าวคน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์ พากลวัฒนา
(นายพงษ์ พากลวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวคน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 31/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

นางสาววันนาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์

บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


MITR
ENVIRONMENT THAILAND CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>12) ควบคุมความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ ไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</p> <p>13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และซ่องทางการติดต่อสื่อสาร ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>14) ในกรณีที่ระดับความสั่นสะเทือนมากกว่า 2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ให้ดำเนินงานดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนการเจาะเสาเข็ม และการก่อสร้างฐานรากที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือน โครงการจะติดต่อประสานงานกับบ้านพักอาศัย และอาคารแวดล้อมที่อยู่ติดพื้นที่โครงการเพื่อแจ้งและอธิบายถึงการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน และแจ้งมาตรการในการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนรวมถึงช่องทางการติดต่อในกรณีได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นายสมชาย พิเศษมนัคกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 32/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการอยู่สังเกตการณ์บริเวณบ้านพักอาศัย หรืออาคารแวดล้อม ตลอดระยะเวลาในขณะเจ้าเสาเข้ม และขณะก่อสร้างฐานรากโครงการ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับบ้านพักอาศัย หรืออาคารแวดล้อมและเพื่อความรวดเร็วในการลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในทันที - ตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการใกล้กับบ้านพักอาศัย หรืออาคารแวดล้อมที่ติดพื้นที่โครงการ ในขณะที่มีการเจาะเสาเข้มด้านที่ใกล้กับบ้านพักอาศัย หรืออาคารแวดล้อมในด้านนั้น - เข้าไปชี้แจงถึงระดับผลกระทบ มาตรการป้องกันแก้ไข และรับฟังความเห็นมาดำเนินด้วยมาตรการเพิ่มเติม และทำการตรวจวัดระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดจุดตรวจวัดและระยะเวลาที่ชัดเจน และถ้าผลการตรวจวัดมีเข้าใกล้ 4.5 มิลลิเมตร/วินาที จะหยุดดำเนินการทันทีและแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ ไพบูลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 33/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีมิทิธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)		<p>15) กำหนดช่วงเวลา ก่อสร้างที่มีกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น กิจกรรมเตรียมพื้นที่ การเจาะเสาะเข็ม การทำฐานราก งานโครงสร้าง การตัด การไส การเจียร ให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ให้หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณี มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาใน กิจกรรมก่อสร้างที่ต้องเนื่องเป็นครั้งคราว ต้องเป็น กิจกรรมที่ไม่เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ ยกเว้น การเทปูน และการทำฐานราก ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. และใน 1 สัปดาห์ ให้ ทำงานเกินเวลาได้ 3 วัน ทั้งนี้ ต้องแจ้งกำหนดการต่อหน่วยงานอนุญาตและผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยโครงการจะต้องกำชับผู้รับเหมา และคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายสมทุมพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 34/172


Mitr
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.7 อุทกวิทยาน้ำผิวดินและ คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>ในระยะก่อสร้าง โครงการจะมีน้ำใช้ของคนงาน สูงสุด 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการใช้น้ำ 70 ลิตร/คน/วัน) ทำให้เกิดน้ำเสีย 5.6 ลูกบาศก์เมตร (อัตราการเกิดน้ำเสีย ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้) โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้มีค่าปีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำระบบประปาอย่างสะอาด</p> <p>จากการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ ในระยะ 1,000 เมตร จากของเขตพื้นที่โครงการ พบริเวณ มีแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 3 แหล่ง ได้แก่ คลองบางอ้อ คลองขวางล่าง และคลองบางนางาจ ซึ่งคลองบางอ้อ เป็นคลองที่อยู่ใกล้โครงการ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างประมาณ 794 เมตร คลองขวางล่าง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโครงการ ระยะห่างประมาณ 795 เมตร และคลองบางนางาจ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างประมาณ 800 เมตร โดยแหล่งน้ำผิวดินทั้ง 3 แหล่ง ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในการรองรับน้ำทั้งจากชุมชนและสถานประกอบการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างก่อนระบายน้ำระบบประปาอย่างสะอาดตามเพื่อลดภาระการรองรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดิน กำชับให้คนงานทึ้งมูลฝอย/เศวตซุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในระบายน้ำ ซึ่งควรของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศวตซุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน จัดให้มีร่างระบายน้ำล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดสร้างบ่อดักหรือบ่อกรองตะกอนรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดิน ให้จนตัวก่อสร้างออกสู่ระบบประปาอย่างสะอาด หนนท์ทำความสะอาดทางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการดักตะกอนที่ดีจนเสร็จสิ้นระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมดูแลไม่ให้วัสดุก่อสร้างและเศษขยะ ตกลงไปในคลองสาธารณะ รวมทั้งติดป้ายห้ามทิ้งขยะและเศวตซุก่อสร้างลงคลองบางอ้อให้เห็นชัดเจน 	<p>ด้วยการตรวจสอบ ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน และระบายน้ำ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านอุทกวิทยาและคุณภาพ น้ำผิวดิน (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อ สำนักงานเขตพ Rodrone ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมัธยุพงษ์ พาลัยมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 35/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวพานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.7 อุทกวิทยาน้ำผิวดินและ คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	สำหรับกิจกรรมการระบายน้ำของโครงการใน ระหว่างการก่อสร้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ ระบายน้ำสาธารณะ คือ ตกอนดินทรัพย์ที่อาจปนมา กับน้ำที่ระบายน้ำออกจากโครงการซึ่งอาจสะสมในท่อ ระบายน้ำสาธารณะจะเป็นผลกระทบต่อสภาพการ ระบายน้ำของพื้นที่และอาจเกิดน้ำท่วมในระหว่าง ฝนตกหนัก ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับต่ำ	6) โครงการจะต้องประสานกับสำนักงานเขตพ Rodrigo ในการดำเนินการเพื่อชุดคอกตะกอนดินทรัพย์ที่อาจตกค้างในท่อ ระบายน้ำ ริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ หั้ง ก่อนระยะก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
2.8 คุณภาพน้ำได้ดิน	กิจกรรมในระยะก่อสร้างโครงการที่อาจมีการ ระบายน้ำแหล่งน้ำได้ดิน คือ การก่อสร้างฐานรากอาคาร และน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนลงสู่แหล่ง น้ำได้ดิน ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านความเสื่อมโทรม ของแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ อย่างไรก็ตี ในงาน ก่อสร้างฐานรากอาคาร โครงการจะใช้เสาเข็มแบบ กด (Jack In Piling) ที่ความลึก 21.00 เมตร ซึ่งจะ ก่อสร้างอยู่ในระดับดินไม่ได้เจาะทะลุถึงชั้นน้ำ บาดาลแต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการอยู่ในเขตบริการน้ำประปา นครหลวง สาขาพระโขนง การใช้น้ำในระยะก่อสร้าง จะใช้น้ำประปา ไม่มีการเจาะน้ำบาดาลมาใช้ ประโยชน์ในการก่อสร้าง และการก่อสร้างส่วนฐาน ฐานของโครงการมีระดับความลึกไม่ถึงชั้นน้ำบาดาล การก่อสร้างโครงการจึงไม่มีผลกระทบ	-	-

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายธนกร พงษ์พาณิชย์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 36/172

 MITR

ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมหนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรรัฐธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	<p>โครงการดังนี้อยู่บริเวณริมถนนซอยวิภาวดี 25 ถนนซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สภาพปัจจุบันของพื้นที่ดังโครงการ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ปราศจากสิ่งปลูกคุก สำหรับพื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อเป็น บ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีแนวโน้มการ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับ ความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านที่พัก 居住 และแหล่งลงทุนด้านพาณิชยกรรม</p> <p>ดังนั้น สภาพนิเวศโดยรอบพื้นที่โครงการจึงเป็น สภาพนิเวศเมือง โดยพืชพรรณที่ดำรงอยู่ในพื้นที่และ พื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการเป็นไม้ป่าลึกที่ได้รับการ บำรุงรักษาตามอาคารบ้านเรือน หรือแนวริมถนน รวมถึงบริเวณพื้นที่โล่งปราศจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน การดำรงอยู่ของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดในการดำรงชีวิต ให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ในเขตชุมชนเมืองที่อาศัย ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนั้น พื้นที่โครงการ จึงมีคุณค่าทรัพยากรทางชีวภาพบนบกในระดับต่ำ</p>	-	-

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายอุทัยพงษ์ พาณิชภัณฑ์
(นายอุทัยพงษ์ พาณิชภัณฑ์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 37/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพใน แหล่งน้ำ	<p>แหล่งน้ำผิวน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในการระบายน้ำ การรองรับน้ำเสียจากชุมชน และสถานประกอบการ โดยในระยะ 1,000 เมตร มีแหล่งน้ำผิวน้ำจำนวน 3 แหล่ง ได้แก่ คลองบางอ้อ คลองขวางล่าง และ คลองบางนางจัน ซึ่งคลองบางอ้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างประมาณ 472 เมตร คลองขวางล่าง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ โครงการ ระยะห่างประมาณ 614 เมตร และคลอง บางนางจัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ โครงการ ระยะห่างประมาณ 787 เมตร โดยแหล่งน้ำผิวน้ำทั้ง 3 แหล่ง ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในการรองรับน้ำจากชุมชนและสถานประกอบการ ผลการตรวจวัดทางชีวภาพ คุณภาพน้ำ พบแพลงก์ตอนพืชทึ้งหมวด 4 ชนิด จำนวน 5,729,480 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น ชนิดปกติที่พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่างๆ มีค่าดัชนี ความหลากหลายอยู่ที่ 0.52 สำหรับแพลงก์ตอนสัตว์</p>	<p>1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรองรับน้ำเสียได้ ในน้อยกว่า 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบำบัด น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง</p> <p>2) ให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ</p> <p>3) กำชับคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะหรือเศษวัสดุ ก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ</p>	<p>ดัชนีที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ ที่ดี ในการบำบัด</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการด้านทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อ สำนักงานเขตพ Rodrone ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 38/172


ENVIRO NMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัชนาตี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรวสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ (ต่อ)	ทั้งหมด 1 ชนิด จำนวน 417,680 หน่วย/ลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นชนิดปกติที่พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่างๆ มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ที่ 0.58 และพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 1 ชนิด ได้แก่ ไฟลัม Arthropoda วงศ์ Chironomidae (ตัวอ่อนริบบ์น้ำจืด) จำนวน 88 ตัว/ตารางเมตร จากผลข้างต้นพบว่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับต่ำอย่างมาก โครงการได้จัดให้มีการบำรุงรักษาที่เกิดจากการก่อสร้างและดำเนินการโครงการจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง สามารถด้านหน้าทั้งนี้ โครงการไม่ได้ทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำจืดไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำแม้ต่อไปยังไง		

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายยุทธพงษ์ ไพศาลมนัคกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรวสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 39/172


Mitr
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวพัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพการใช้ประโยชน์ ของน้ำ 4.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับคนงาน 80 คน คิดเป็นปริมาณน้ำ 2.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการใช้น้ำ 35 ลิตร/คน/วัน) โดยจะได้รับการบริการจากการประปาบ้านครหลวง สาขาพระโขนง โดยปริมาณน้ำใช้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวทางการประปาบ้านครหลวง สาขาพระโขนง ยังคงมีความสามารถในการจ่ายน้ำ ให้บริการได้ และยังมีปริมาณน้ำซึ่งยังคงมีความเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังนั้น ผลกระทบที่มีต่อการใช้น้ำของประชาชนโดยรอบพื้นที่จะอยู่ในระดับต่ำ	<p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง ประสานงานกับ สำนักงานประปาบ้านครหลวง สาขาพระโขนง ใน การขอรับบริการน้ำประปาชั่วคราว ในช่วงก่อสร้าง โดยผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องติดตั้งมิเตอร์รับน้ำ และระบบห่อประปา เชื่อมต่อ กับห่อประปาของสำนักงานประปานครหลวง สาขาพระโขนง เข้าสู่ถังเก็บน้ำ ใน พื้นที่ ก่อสร้าง จัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำ ใช้ประจำที่พื้นที่ ก่อสร้าง มีความจุ รวมไม่น้อยกว่า 2.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสำรองน้ำ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ให้บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องมีมาตรการณรงค์ให้ คุณงานใช้น้ำอย่างประหยัด ให้บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง เลือกใช้ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่แบบประหยัดน้ำ กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบระบบบ้าน้ำ ประจำ คุจุดร้าชีม หากพบให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 	<p>ด้านนี้ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้น้ำ การรั่วซึมของ ห่อประปา</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบ ในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง นำเสนอต่อสำนักงานเขต พระโขนง ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายนพพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 40/172

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานามสกุลที่จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>บ้านพักคนงาน</p> <p>1) ให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างความจุรวมไม่น้อยกว่า 21 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน</p> <p>2) มีมาตรการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>3) เลือกใช้และติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ตรวจสอบถังสำรองน้ำใช้และระบบห่อจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านพักคนงานหากพบว่ามีการรั่วซึมให้รับดำเนินการแก้ไข</p>	

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายอุ่น พะเพง ไฟศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 41/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคลกรรมดาษผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	ในระยะการก่อสร้างโครงการ ในช่วงที่มีคนงานมากที่สุด ประมาณ 80 คน จะมีน้ำใช้ของคนงานสูงสุด 2.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการใช้น้ำ 35 ลิตร/คน/วัน) ทำให้เกิดน้ำเสีย 2.80 ลูกบาศก์เมตร (อัตราการเกิดน้ำเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะได้รับการบำบัดด้วยถังบำบัดสำเร็จรูปและมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทึบมีค่าปีโอตี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานกำหนดก่อนการระบายน้ำสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ การบำบัดน้ำเสียและกำจัดสิ่งปฏิกูลในระยะก่อสร้าง จึงส่งผลกระทบต่อแหล่งรับน้ำทึบในระดับต่ำ	<p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณข้างสำนักงานคุณงานก่อสร้างให้มีจำนวนเพียงพอ กับจำนวนคนงานก่อสร้างสองสอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบกรอง-กรอง ไร้อากาศและเติมอากาศ ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้มีน้อยกว่า 2.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทึบได้ตามมาตรฐานน้ำทึบ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง โดยน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดให้ระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำ ริมถนนซอยวิชาครรโนสาจิต 25 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทึบตามมาตรฐานน้ำทึบที่เกี่ยวข้อง 	<p>ตัวชี้วัดตรวจสอบ PH , BOD , SS , TDS , TKN , Sulfide, น้ำมันและไขมัน</p> <p>ตัวแหนงเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายนอกสู่ท่อรับน้ำทึบสาธารณะ</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบทส.1 เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลตามแบบ ทส.2 ส่งต่อสำนักงาน

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพิษณุ ภัทร์วศิน

(นายพิษณุ ภัทร์วศิน บัญชี)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 42/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวมัชนาวดี สหวิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>4) ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยถ้าพบว่าคุณภาพน้ำทึ้งไม่ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>5) จัดให้มีการประสานงานให้รอดสูบสิ่งปฏิกูลของเขตพื้นที่ เช่น แม่น้ำสูบสิ่งปฏิกูลและการตัดถอนจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>เขตพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง บันทึกรายละเอียดของลักษณะและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลตามแบบ ทส.2 ส่งต่อสำนักงานเขตพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมนพูพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 43/172


ENIRONMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรดามาส์มิตรธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การบันไดเรียมพื้นที่ก่อสร้าง การขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก และการถมดินกลับเพื่อปรับระดับพื้นที่ กิจกรรมเหล่านี้ ถ้าดำเนินการในช่วงที่มีฝนตก และไม่จัดให้มีระบบระบายน้ำที่ดีเพียงพอจะทำให้น้ำฝนซึมพادตะกอนดิน และเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่เก็บกองไว้หลอกบนอกพื้นที่ก่อสร้างและอุดดันท่อระบายน้ำสามารถทำให้ระบายน้ำไม่ทัน จนเกิดน้ำท่วมนั้นขึ้นบนถนนสาธารณะได้ หรือน้ำโคลนที่ไหลล้น ออกนอกโครงการ จะทำให้เกิดความสกปรกของถนนสาธารณะและบ้านข้างเคียงได้	<ol style="list-style-type: none"> ให้มีร่างระบายน้ำล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และสร้างบ่อตักหรือบ่อกรองตะกอน เพื่อดักเศษตะกอนดิน ให้จบตัวก่อนสูบออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ให้มีการทำความสะอาดทางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักตะกอนดิน ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน รวมถึงการประสานกับสำนักงานเขตพ Rodrone เพื่อบุคลากรตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างในห่อระบายน้ำถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการและแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ กำชับให้คนงานหั้งมูลฝอย/เศษวัสดุในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในคลองบางอ้อ และระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จัดให้มีพื้นที่ก่อสร้างเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีผ้าใบปักคลุมอย่างมีดีชิด และควรอยู่ห่างจากระบายน้ำของโครงการ 	<p>ด้วยการตรวจสอบ ปริมาณตะกอนในบ่อตักตะกอน และระบายน้ำ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodrone ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นายมัธยุพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 44/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคลากรรับผิดชอบมิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสเคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวสิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		5) จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวขนาด 0.30 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อตรวจสภาพเป็นระยะตลอดแนวท่อระบายน้ำเพื่อดักตะกอนดินให้หมดตัว และติดตั้งบ่อตักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ ก่อนเขื่อมต่อท่อสาธารณะ	
4.4 การจัดการมูลฝอย	ในระยะการก่อสร้างจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสูงสุด วันละ 80 คน คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง ประมาณ 0.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะถูกรวบรวมใส่ถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แยกประเภทดังรองรับ เป็นมูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก และมูลฝอยอันตราย ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ และประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพ Rodrone มากเก็บขยะและนำไปกำจัดต่อไป สำหรับเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้ว ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างต้องคัดแยกส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และจัดให้มีสถานที่เก็บภายในพื้นที่ก่อสร้าง	<p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนส่งให้สำนักงานเขตพ Rodrone นำไปกำจัด โดยจัดเตรียมถังรองรับสีต่างๆ ให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกประเภทตามชนิดของมูลฝอย ตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้างให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เศษวัสดุก่อสร้างจะต้องแยกเก็บรวมกองไว้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่ก่อสร้างและหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการเก็บขยะเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เรียบร้อย โดยให้นำไปกำจัดด้วยวิธีการ ดังนี้ 	<p>ตัวชี้วัดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย กลิ่นมูลฝอยบริเวณดังรองรับมูลฝอย ให้มีการบันทึกและรายงานปริมาณมูลฝอยวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการขนส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช และบริษัท เอกอุทัย จำกัด

PHATWASIN
ESTATE


PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมนต์พุทธ์ พิศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวสิน จำกัด

รั้บรองจำนวนหน้า 45/172


ENVIROIMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดายืนมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>ซึ่งจะข่วยลดปริมาณการนำไปกำจัดดังนี้ ผลกระทบในด้านการจัดการมูลฝอยซึ่งอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>สำหรับเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ประมาณ 268 ตัน จำแนกเป็นคอนกรีต 158.3 ตัน อิฐ 16.4 ตัน เหล็ก 57.6 ตัน กระเบื้องต่างๆ 32.5 ตัน และอื่นๆ (เช่น ไม้ อิบชั่มบอร์ด) 3.2 ตัน โดยเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องคัดแยกส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และจัดให้มีสถานที่เก็บภายในพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนเศษที่เหลือให้นำไปกำจัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม ต่อไป ดังนั้นผลกระทบในด้านการจัดการมูลฝอยซึ่งอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ ไม้แบบ เหล็ก กระเบื้องต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ชำรุด กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างนำกลับมาใช้ใหม่ - วัสดุประเภทคอนกรีตหรือเศษอิฐ หรือวัสดุ ก่อสร้างที่ต้องการทำลาย มีสภาพชำรุดหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ผู้รับเหมานำส่งไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด - ขยะจากการก่อสร้างจำพวกที่ศูนย์กำจัดขยะ อ่อนนุชไม่รับกำจัด ไม่สามารถขายได้ หรือรีไซเคิลได้ เช่น เศษอิปชั่ม เศษกระเบื้อง เศษแก้ว เศษกระจาก เศษจากงานตกแต่งอาคาร ให้ผู้รับเหมานำส่งไปกำจัดที่บริษัท เอกอุทัย จำกัด โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 	<p>โดยตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับจากศูนย์กำจัดวัสดุ จากการก่อสร้างอ่อนนุช และบริษัท เอกอุทัย จำกัด</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>1) บันทึกและรายงานปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่จะขนส่งไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และบริษัท เอกอุทัย จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์ พานิชสิน
(นายพงษ์ พานิชสิน กกจ.)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 46/172


MITR
ENVIRONMENT THAILAND CO., LTD.
บริษัท มิตรเอนิวเมเนจเม้นท์ จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลกรรมด้ามมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรวศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>4) ตรวจสอบถังรองรับขยะให้อิฐในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ทันที</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับนำขยะที่บรรจุถุงดำหามัด ปากถุงเรียบร้อย ส่งต่อรถเก็บขยะตามเวลาที่สำนักงาน เขตพ Rodr โขนงกำหนด</p> <p>6) การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการ ให้โครงการ ประสานไปยังสำนักงานเขตพ Rodr โขนงเข้ามาจัดเก็บ มูลฝอยภายในโครงการเป็นประจำและต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอย ตามข้อกำหนด</p> <p>7) ดูแลเรื่องความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อยู่เสมอ</p>	<p>2) สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</p> <p>3) เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr โขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรวศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ ไพศาลนัมคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรวศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 47/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...



(นางสาวพันดาวี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าค่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>บ้านพักคนงาน</p> <p>1) ให้มีถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ กับคนงานก่อสร้างขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถังรองรับมูลฝอยแห้งมูลฝอยเปียก มูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตราย</p> <p>2) ให้มีคนงานค่อยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจุดรวบรวม มูลฝอยให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>3) ตรวจสอบถังรองรับขยะให้ออยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนถังขยะในใหม่ทันที</p> <p>4) ให้ผู้รับเหมาประสานงานไปยังสำนักงานเขตพระโขนงให้เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยภายในพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นประจำและชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยตามข้อกำหนด</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพัทธพงษ์ พิเศลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 48/172



ENVIRONMENT THAI CO.,LTD

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวน้ำหน้าดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	การใช้ไฟฟ้าของโครงการในระยะก่อสร้างจะได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เช่นเดียวกับ ซึ่งมีความสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการในระยะก่อสร้างได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำประปา แรงดันด้านตัวของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการไฟฟ้าของชุมชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการในระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เลือกใช้อุปกรณ์และหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน ประเภท LED ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงการให้เป็นไปตามแบบที่เสนอในรายงานฯ และมีความถูกต้องตามมาตรฐาน 	<p>ด้วยการติดตามตรวจสอบ สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodrone ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอัญชลีพงษ์ พาฒามั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 49/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมหนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรมตอาชญาเมืองศึกษาจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร	ในระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้าง จะดำเนินการขนส่งคนงาน เครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ ก่อสร้าง โครงการ โดยใช้เส้นทางผ่าน ถนนซอยวิชัยธรรมสาธิต 25 รวม 21 เที่ยวต่อวัน คิดเป็นหน่วยเที่ยบเท่า รถยนต์ ส่วนบุคคล 44 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU)/วัน โดยปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการ ก่อสร้าง โครงการฯ ทำให้ค่า อัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุของถนน (Vehicle/Capacity, V/C) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และค่าระดับการให้บริการจราจรของถนน สุขุมวิท แขวงอยุธยา เขตสุขุมวิท 101/1 ค่าระดับการ ให้บริการไม่ลดลงจากเดิม โดยค่าระดับก่อน การ ก่อสร้าง เป็นระดับ A - F ทึ้ง ในวันทำงาน และในวันหยุด ส่วนค่าระดับ ยกเว้น ซอย วิชัยธรรมสาธิต 25 ซึ่งที่ผ่านหน้าโครงการฯ ในช่วงกลางคืนของวันหยุด ระดับการบริการ ลดลงจาก ระดับ D ลงมาเป็นระดับ E	<p>1) ห้ามรถบรรทุกขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง พาหนะของผู้รับเหมา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ของโครงการ หรือผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง กับโครงการ จอดอยู่ ริมถนน ซอยวิชัยธรรมสาธิต 25 ต้องเข้าไปจอดในพื้นที่ โครงการ ห้ามด โดย ผู้รับเหมา ต้องบริหารจัดการพื้นที่ ก่อสร้าง ให้รองรับ ยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้อง กับ การ ก่อสร้าง ให้เพียงพอ</p> <p>2) กำหนดช่วงเวลา ในการ ขนย้าย วัสดุ ก่อสร้าง โดยจะไม่ ทำ การ ขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง และบุคลากร เข้าพื้นที่ ก่อสร้าง ในช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. และช่วงเวลา 16.00 – 19.00 น. ซึ่งช่วงเวลา ดังกล่าว เป็นช่วงเวลา ที่ มี สภาพการจราจร หนาแน่น และคับคั่ง เพื่อ เป็น การ ลด ผลกระทบ ต่อ การ จราจร ภายนอก โครงการฯ ในกรณี ที่ ต้อง มี การ ขนส่ง ดิน หรือ วัสดุ ก่อสร้าง อื่นๆ ให้ ดำเนิน การ ใน ช่วงเวลา กาง กลางวัน โดย ขนส่ง นอกช่วงเวลา เร่งด่วน และ สอดคล้อง กับ ประกาศ เจ้าหน้าที่ จราจร หาก มี การ ขนส่ง ใน เวลา กาง คืน ให้ จอด ที่ ไป ที่ ด้าน ใน โครงการ และ จะ ขน วัสดุ ลง ใน ช่วง เช้า เพื่อ ลด เสียง รบกวน การ พักผ่อน</p>	<p>ด้วย นิตร ตรวจสอบ</p> <p>1) สภาพผิวทาง บริเวณ โครงการ ความเสียหาย ต่อ ผิวทาง เปรียบเทียบ สภาพ ก่อน ก่อสร้าง</p> <p>2) สภาพ ความเรียบร้อย ของ ถนน ทุก สภาพ ด้วย รถ สำรวจ ความ สะอาด ล้อรถ</p> <p>3) ป้าย สัญญาณ จราจร และ ป้าย เตือน ใน พื้นที่ โครงการ และ ทาง เข้า-ออก</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกร ผู้ควบคุม งาน ก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ ของการ ตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายอุทัยรุษ พิเศษ มั่นคง กิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรอง จำนวนหน้า 50/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตร อิมเมจเม้นต์ จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์ ศักดิ์)

บุคคลธรรมด้า ผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตร สิ่งแวดล้อม ไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)	<p>ส่วนค่าระดับการให้บริการบริเวณทางแยก พบร่วม ค่าระดับการให้บริการที่ทางแยก ถนนสุขุมวิท/ ซอยสุขุมวิท 101/1 ทางแยก ซอยสุขุมวิท 101/1 กับ ซอยวิชิธรรมาราม สาธิต 25 ทางแยก ถนนสุขุมวิท/ ซอยสุขุมวิท 101 ทางแยก ซอยสุขุมวิท 101/ ซอยบุญยิ่ง 30 มีระดับการให้การบริการในช่วงเช้า กลางวัน และ ช่วงค่ำ อยู่ในระดับ A-F ทั้งในกรณีไม่มีโครงการกับกรณีระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>ผลกระทบจากการจราจรในระยะก่อสร้างโครงการ สรุปได้ว่า สภาพการจราจรในโครงข่ายเด็นทางคุณภาพดี ที่ใช้เป็นเด็นทางขนส่งพนักงาน และเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงดำเนินการก่อสร้าง โครงการนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง เมื่อจากปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการมีจำนวน 44 คน-รถยกตันน้ำ (PCU)/ชั่วโมง</p>	<p>ในช่วงเวลาปกติของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยจะนำรถออกจากพื้นที่โครงการในช่วงเช้านอกเวลาเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่ว่างภายในโครงการที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ล้าอภยานอกพื้นที่โครงการ โดยไม่ให้จอดคีย์บริเวณริมถนนซอยวิชิธรรมารามสาธิต 25</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างนิ่งความลัดวงให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนซอยวิชิธรรมารามสาธิต 25 และถนนสาธรเมืองนนฯ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธรเมืองเป็นหลัก</p> <p>5) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณหัวยานเพื่อให้ผู้ขับขี่ยادมายบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน</p>	<p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง นำเสนอสำนักงานเขตพระโขนงทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>



ENVIROMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวมีนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายพันธุพงษ์ พิเศษมนัคกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 51/172

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัททรวัศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)	ผลกระทบจากการจราจรในระยะก่อสร้าง โครงการ สรุปได้ว่า สภาพการจราจรในโครงข่ายเส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งพนักงาน และเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงดำเนินการก่อสร้าง โครงการนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง โดยปกติแล้วจะไม่ขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง บางประเภทมีข้อจำกัดการเดินรถได้เฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบด้านการจราจรในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับปานกลาง	<p>6) จัดเตรียมผ้าใบคุณหลังกระบวนการของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นครั่งหล่นบนผิวน้ำการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่งร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p> <p>7) เลือกใช้แหล่งวัสดุก่อสร้างที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้มากที่สุด เพื่อลดระยะเวลาการใช้เส้นทางขนส่งมาสั่งพื้นที่โครงการ</p> <p>8) จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบ และป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชน และผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า-ออกโครงการ ได้เห็นอย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวัน กลางคืน และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายธนกร พันธ์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัททรวัศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 52/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ



(นางสาวมัทนารี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสซิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)		<p>9) กำหนดให้รถชนล่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก</p> <p>10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำความสะอาดทางเท้า (footpath) ในแต่ละวัน</p> <p>11) รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านข้าง หรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก</p> <p>12) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ ติดล้อรถยนต์ ออกไปร่วงหล่นบนพื้นการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ</p> <p>13) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมีการวางแผนให้รถชนล่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ ไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง</p>	


PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 53/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรเอนิวเม้นท์ จำกัด จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ


(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรตามมาตราสัมมาทิศจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวไชย จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การใช้ที่ดิน	<p>โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ตั้งอยู่ที่ ซอยวิริธรรมสาธิต 25 ถนนซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีขนาดที่ดินโครงการ 0-3-94.6 ไร่ หรือเท่ากับ 1,578.4 ตารางเมตร ภายหลังการพัฒนาที่ดิน จะเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาร ชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยจัดให้มีที่จอดรถรวมทั้งสิ้น 50 คัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมให้กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ภายนอกเขตพื้นที่โครงการ เว้นแต่การคมนาคมขนส่ง ไม่มีการกองวัสดุ ถ้าออกนอกเขตที่ดินโครงการ รักษาสภาพรั้วซึ่งครัวเรือนของโครงการตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากมีการชำรุดให้รื้อซ่อมแซมทันที เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อถอนอาคารซึ่งครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และแนวรั้วซึ่งครัวเรือนออกทั้งหมด ไม่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์เหลือค้างไว้ในพื้นที่ ควบคุมไม่ให้คนงานซื้อของจากร้านค้าทางเร่ แผงลอย ที่มาเปิดร้านบนทางเท้าข้างเขตงานก่อสร้าง เพื่อป้องกัน การตั้งร้านอย่างถาวร และให้ประสานต่อสำนักงานเขตพระโขนง หากพบว่ามีร้านค้ามาตั้งบนทางเท้า ริมถนน สาธารณูปโภคชนิดข้างเขตงานก่อสร้างโครงการ 	<p>ด้วยนิรภัยตรวจสอบ แนวรั้วโครงการ และพื้นที่ทางเท้า ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจสอบ ลัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำบันทึกการตรวจสอบเดือน ละ 1 ครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ดำเนินบันทึกการตรวจสอบแบบ ในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง นำเสนอสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ก้าวไชย จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ ไพศาลนั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวไชย จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 54/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<p>การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การ สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ และ ร่วมมารถการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p>การประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - เมษายน 2564</p> <p>ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด โครงการเบื้องต้น ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563</p> <p>ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2564</p> <p>การสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และ ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจน ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไป-มา บริเวณริมถนน ซอยวิชาธรรมสาธิ 25 รับทราบถึงการก่อสร้างโครงการ เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการ ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำเป็น ป้ายประกาศติดตั้งบริเวณริมถนนซอยวิชาธรรมสาธิ 25 ให้มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับ ผลกระทบเพื่อวางแผนแนวทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้ง กำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการ ให้ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงทราบตลอดช่วงการก่อสร้าง โครงการ 	<p>ด้านตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ความคิดเห็นของชุมชนข้างเคียง รวมทั้งปัญหา ความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการ ก่อสร้าง ตลอดจนข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและ ความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการ และการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไป ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพดำเนินการ สำรวจ

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายมนูญ พัฒนาภิญญา
(นายมนูญ พัฒนาภิญญา)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 55/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวพัฒนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานามสกุลพิเศษที่ทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

 **MITR**
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	<p>กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>การจัดประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ครั้ง ดำเนินการเมื่อวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรการฯ ดำเนินการเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>การจัดประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ครั้ง ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2563</p> <p>ในการดำเนินงานได้จำแนกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ กลุ่มบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ กลุ่มบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ</p>	<p>5) จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เช่น Line เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และให้โครงการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>6) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1.5×2.0 เมตร โดยแสดงชื่อประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัท รับเหมา ก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างพร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>7) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr Wong ทราบด้วย ผังร่องเรียนดังรูปที่ 1-2</p>	<p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในช่วงการก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการพัฒนา ทำการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการ



รับรองจำนวนหน้า 56/172

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายนัทธพงษ์ ไพศาลนั่นคงกิจ)


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<p>อพาร์ทเม้นท์ และพื้นที่ระหว่างการพัฒนา ที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการจำนวน 75 ด้านอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ กลุ่มบ้านพักอาศัยหรือสถานประกอบการที่อยู่ในระยะมากกว่า 100 – 500 เมตร และระยะมากกว่า 500 – 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 378 ด้านอย่าง</p> <p>กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และสถานที่สำคัญต่างๆ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 9 แห่ง</p> <p>กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มนหน่วยงานราชการที่อยู่ในรัศมีศึกษา 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่พบหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา</p>	<p>8) ให้พิจารณาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในช่วงการก่อสร้างจนถึงก่อนการอนุญาตเปิดใช้อาคาร เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกับตรวจสอบดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้</p> <p>9) ให้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และจัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่โครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้อำนวยการ พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณารายงานฯ ที่โครงการต้องยื่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อผู้อำนวยการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการ ที่ประชาชนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ให้โครงการจัดเก็บหลักฐานการจัดส่งมาตรการไว้ในโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>พิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร</p> <p>5) พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง</p> <p>พื้นที่ตรวจสอบ</p> <p>1) พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ</p> <p>2) พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ</p> <p>3) พื้นที่อ่อนไหว</p> <p>4) พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งและอุปกรณ์ก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <p>ปีละ 1 ครั้ง</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอพธุพงษ์ พาฒามั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 57/172


MITR
ENVIRONMENT THAILAND LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวนพนภาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคลากรรัฐด้วยมีสิทธิเข้าที่ทำการ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ไม้สำนักงานภัยดูดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง



รูปที่ 1-2 ขั้นตอนการร้องเรียนของโครงการในระยะก่อสร้าง

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO., LTD.

เดือนพฤษภาคม 2564 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(นายพันธุ์พงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)

กรมการคุ้มครอง บริษัท กัทต์วัสดุ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 58/172

MITR
ENVIRONMENT THAILAND CO., LTD.
บริษัท มิตร อิควิปเม้นท์ จำกัด

เดือนพฤษภาคม 2564 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์วงศ์)


บุคลากรรวมค่ายมีสิทธิเข้าร่วมทำงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	ก.สูนที่ 5 คือ กลุ่มผู้นำชุมชนที่อยู่ในรัศมี ศึกษา 1,000 เมตร จำนวน 15 ตัวอย่าง โดย มี ประเด็นข้อห่วงกังวลที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหา เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง ความ สั่นสะเทือนจากงานเสาเข็ม การร่วงหล่นของ วัสดุก่อสร้าง น้ำเสียจากโครงการ การระบาย น้ำของโครงการ ปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวนที่จอด รถ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ โครงการในอนาคต ระบบอัคคีภัยในระยะ ดำเนินการ ที่พักของคนงานก่อสร้าง ตำแหน่ง ที่จัดเก็บเชื้อเพลิงในระยะก่อสร้าง ปัญหาฝุ่น ละออง ขยายจากโครงการ		<p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเนาบันทึกการติดตาม ตรวจสอบแบบในภาคผนวก รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ ก่อสร้าง นำเสนอต่อสำนักงานเขต พระโขนง ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ ไพศาลมนัสกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 59/172


ENVIROMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 


(นางสาวน้ำทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลครรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สม. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์	เนื่องจากโครงการมีผู้ห่วงกังวลเกี่ยวกับ การดำเนินการของโครงการ ทั้งในช่วง ก่อสร้างและดำเนินการ ดังนั้น โครงการจึงได้ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคมเพื่อลด ข้อห่วงกังวล และเชื่อมความสัมพันธ์กับ ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ	<p>1) ด้านชุมชนสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ ชุมชน ทั้งในส่วนของโรงเรียน วัด ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ความถี่ในการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ระยะ ก่อสร้าง) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด</p>

IPHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 60/172


Mitr
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...



(นางสาวมานาดา สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคลากรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)		<p>2) ด้านพัฒนาชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานสนับสนุนถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ชุมชนมีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย ดีขึ้น</p> <p>ความถี่ในการดำเนินงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือตามที่ กำหนด</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ระยะ ก่อสร้าง) เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 61/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรตามด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สภาพเศรษฐกิจและ สังคม	<p>ผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างที่สำคัญ</p> <p>คือ การรบกวนความสงบของชุมชน จากเสียง ดังจากการก่อสร้าง ความสั่นสะเทือนระหว่าง การทำฐานราก การเข้า-ออกของรถยนต์ที่ใช้ ในการก่อสร้าง ตลอดจนการเข้ามาในพื้นที่ ของคนงาน ซึ่งเป็นคนด้านถิ่น ใน การก่อสร้าง โครงการจะใช้แรงงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 80 คน ทำให้มีประชากรเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านสังคมในพื้นที่ใกล้เคียง โครงการทั้งในด้านบวกและลบได้</p> <p>อย่างไรก็ตี โครงการได้จัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดบ้านพักคนงานให้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ โดยรอบโครงการ หากมีร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ที่มาเปิดร้านบนทางเท้าข้าง เขตงานก่อสร้าง ให้ควบคุมและจัดระเบียบให้อยู่ในพื้นที่ที่ จัดไว้ ไม่ให้กีดขวาง ทางเท้า ริมถนนสาธารณะโดยยิ่ง ข้างเขตงานก่อสร้างโครงการ พิจารณาการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการให้รับ บุคคลในห้องถิ่นที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน เข้า ทำงานเป็นลำดับแรก ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับ บุคคลภายนอกโครงการ พนักงาน บุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างและคนงานทุก คนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้อง แสดงสิ่งที่ติดตัวอ่อนไหวที่พนักงานต้องติดบัตร ตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็น อาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่ 	<p>ด้วยที่ดินที่ตรวจสอบ/ติดตามตรวจสอบ สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำ ชุมชน สถานประกอบการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ภาครัฐเปลี่ยนแปลง ปัญหาและ ความเดือดร้อน ตลอดจนความ ต้องการที่มีต่อโครงการ โดยวิธีการ และการสุ่มตัวอย่างให้เป็นมาตรฐานหลัก วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการ แสดงภาพดำเนินการสำรวจ</p> <p>พื้นที่ตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่ที่อยู่ดีดกับพื้นที่โครงการ พื้นที่ระยะ 100 เมตร จาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งและ อุปกรณ์ก่อสร้าง

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์ พัฒนาภิรัตน์
(นายพงษ์พุพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 62/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

ลงวันที่ 2564 ถูกต้อง
นาย พัฒนาภิรัตน์ ชาติ
(นางสาวมานาดา สุทธิรัตน์ศักดิ์)

บุคคลธรรมดางามมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<p>6) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดีมสูราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเดือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัย และสถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>7) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึทก็โดยไม่มีเหตุอันควรต่อผลกระทบก่อสร้าง</p> <p>8) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>ความถี่ของการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร</p> <p>การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายพัทธพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 63/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....


(นางสาวน้ำดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	<p>(1) การป้องอันตรายสำหรับคนงาน และ อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>อุบัติเหตุจากการก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นความเสี่ยง ต่อผลกระทบในระดับสูง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● งานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม เช่น การเตรียมเหล็ก/หกอนกรีด/การก่อฉาบ การขนย้ายวัสดุสิ่งของ การติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจาะ และการติดตั้งแบบ เป็นต้น อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ - อันตรายในการใช้เครื่องมือหรือ เครื่องจักรกล โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่อง จักรกลที่ต้องมีการติดตั้งและต้องควบคุมดูแล โดยวิศวกร และการรื้อถอนที่ไม่ถูกต้องตาม หนด - ไฟฟ้าลัดวงจร/ไฟดูด/ไฟช็อต การหลัดตกจากที่สูง/นั่งร้าน 	<p>1) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ ทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง</p> <p>2) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงาน ตรวจ แรงงานตรวจสอบ</p> <p>3) การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกร ควบคุมเป็นผู้พิจารณา ก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>4) แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการ ทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงาน ก่อสร้างใหม่หรือย้ายมาจากหน่วยงานก่อสร้างอื่นเพื่อให้ ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการ ปฏิบัติดนและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>5) จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการ ปฐมพยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง</p>	<p>ตัวชี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง ของรั้ว และนั่งร้านตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง ของรั้ว และนั่งร้านตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานเสมอตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์ พันธุ์วัฒนา
(นายพงษ์พันธุ์วัฒนา ไฟศาล มั่นคงวิจิตร)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 64/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... นายสุทธิรัตน์ศักดิ์
(นางสาวสุทธิรัตน์ศักดิ์ สุทธิรัตน์ศักดิ์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● งานระบบสาธารณูปโภคและงานตอกแต่ง อาทิเช่น การเตรียมงานและการขัน ย้ายวัสดุอุปกรณ์ เช่น อิฐก่อตัวบ้านจั่น งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ งานทาสี งานก่อสถาปัตย์ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เกิดการชน/การกระแทก/บีบ/หัก - การหลัดตกจากที่สูงหรือนั่งร้าน - ไฟฟ้าหรือสารเคมีร้าย - การสะคุก/หกตื้ม/ลืนล้ม ดังนั้นโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 	<p>6) จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากสถานที่ทำงาน สำนักงาน ชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุ ก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักอาศัย ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล</p> <p>7) จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวันและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>8) ให้มีการประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานภัยธรรมชาติ หรือหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ และสามารถเข้ามาช่วยชีวิตและรับจับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้มีการปฐมพยาบาลที่รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ และคนงานก่อสร้างและต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่ระบุไว้</p>	<p>การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมุทธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 65/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 
(นางสาวน้ำหวาน สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>ในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง พ.ศ. 2564</p> <p>10) โครงการต้องงบประมาณตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามทบทวนผู้ดูแลแห่งกฎหมายประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2562) - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายณัฐพงษ์ ไพบูลย์
(นายณัฐพงษ์ ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 66/172


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรกรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1
ของบริษัท ภัทร์วินิ จำกัด
ตั้งอยู่ในซอยวชิรธรรมสาธิต 25 ถนนซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพงษ์ พนิชชัย)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วินิ จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 1/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคลากรดูแลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1
ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด ทั้งอยู่ในซอยอชิรธรรมสิริ 25 ถนนซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 146 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 50 คัน มีขนาดพื้นที่โครงการเท่ากับ 0-3-94.6 ไร่ หรือ 1,578.4 ตารางเมตร ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 2 แปลง คือ โฉนดเลขที่ 12958 (เลขที่ดิน 7631) และโฉนดเลขที่ 12959 (เลขที่ดิน 7632) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด อย่างเคร่งครัด โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผล โครงการฯ ทั้งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและระยะ ดำเนินการ	เจ้าของโครงการ

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 2/172


ENVIRO NMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจาก การตกจากที่สูงและที่ลากซึ้นจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564 	
	<p>(2) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน ด้านกายภาพและสารเคมีจากการก่อสร้าง การทำงานก่อสร้างซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก จากการรบกวนหน้าดิน และจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น งานซีเมนต์ งานชุดเจาะ เขม่าค้อนจากเครื่องยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น</p>	<p>การป้องกันอันตรายจากพิษทางอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ และกวดขันให้คนงานใช้หน้ากากของผู้ผลิต แสงและสารเคมีให้เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ 2) ติดป้ายสัญญาณเตือนเพื่อที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเดือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน <p>การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน 2) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี 	<p>ด้านที่ต้องตรวจสอบ/ติดตามตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานให้ตรงตามประเภทการทำงาน</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร</p> <p>การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพัทธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 67/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
นิตยสาร MITR Environment Thailand Co., Ltd.
ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>กรณีที่ระดับเสียงในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ลดเสียงและทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน ได้รับเสียงมากกว่า 85 dB(A) แสดงว่าผู้รับเสียงจะได้รับเสียงจากการก่อสร้างที่มากกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงตามกฎหมายระหว่าง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องชั่วโมงการทำงานของคนงานก่อสร้าง</p> <p>ความสันสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง จะแปรเปลี่ยนไปตามกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้าง ซึ่งจากการประเมินระดับความสันสะเทือน พบว่า กิจกรรมก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ การทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ</p>	<p>3) กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>4) กรณีที่เครื่องจักรทำงานพร้อมกัน ให้มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 1-8 ชั่วโมง/วัน แล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับเสียง ตามกฎหมายระหว่าง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2561</p> <p>5) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ควบคุมการทำงานของคนงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>6) กำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานก่อสร้างเมื่อสวมใส่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ค่า NRR 30 dB ขณะทำงานในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากอุปกรณ์ก่อสร้างในแต่ละกิจกรรม ดังนี้</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด</p>


PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นายมัธยุพงษ์ พิศาลันนคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 68/172


МИТР
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวนันดาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	รวมทั้งการทำงานที่สัมผัสต่อสารเคมีที่ใช้ในงานก่อสร้าง และความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว นอนไม่หลับ เป็นต้น โดยสาเหตุของความเครียดจากการทำงานอาจเป็นผลให้เจ็บป่วยได้ เช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	<p>6.1) งานฐานรากและงานเข็ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 30 นาที - กรณีใช้เครื่องจักรหลายชนิดพร้อมกัน ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 43 นาที <p>6.2) งานโครงสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 39 นาที - กรณีใช้เครื่องจักรหลายชนิดพร้อมกัน ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 30 นาที <p>6.3) งานตกแต่งและเก็บงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียว ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 33 นาที - กรณีใช้เครื่องจักรหลายชนิดพร้อมกัน ให้ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 50 นาที 	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: 
(นายยุทธพงษ์ พิศาลmannคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 69/172


บริษัท มิตรอิสานจำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 

(นางสาวมัชนาวดี สุธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>7) จัดให้มีการหยุดพักหรือให้คนงานหมุนเวียนสลับหน้าที่ ระหว่างกัน เพื่อให้ระดับเสียงที่ที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ</p> <p>8) ลดจำนวนเครื่องจักรที่มีเสียงดังที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงกัน</p> <p>9) กำหนดให้คนงานทำงานในระยะที่ห่างกันเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการใช้งานเครื่องจักรหลายชนิด พร้อมกัน</p> <p>การป้องกันรายจราจรสั่นสะเทือน</p> <p>1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้นหรือ ถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน</p> <p>2) ที่นั่งสำหรับเด็ก หรือรถแทรกเตอร์ควรบุฟุน้ำด้วย วัสดุที่ป้องกันการสั่นสะเทือน</p> <p>3) ตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มี ความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ พิเศษมนต์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 70/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลกรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด


แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<p>การป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่ในการก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม ประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุด หน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่ป้องกันอันตรายจาก สารเคมีที่กระเด็น รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ สัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษสะสม 2) ติดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อ เตือนให้คนงานก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายในระหว่างการทำงาน 3) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้าย เตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน 	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมัธยุพงษ์ ไพศาลนั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 71/172


ENIRONMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(3) สวัสดิการ และคุณค่าของแรงงาน แรงงานภาคก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัดของผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้รับเหมาซึ่ง ซึ่งอาจไม่ได้จดทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ได้รับสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสวัสดิภาพของแรงงาน	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีที่พักแรงงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง จัดแยกพื้นที่สูบหิรีไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องทำประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับแรงงานที่เหมาะสม จัดให้มีผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและห้องปฐมพยาบาลในสำนักงาน ก่อสร้าง เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ เพื่อให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนัก ในระหว่างการทำงาน 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดโดยย่างเคร่งครัด</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขต พระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายพัฒนา พัฒนาชัย*
(นายพัฒนา พัฒนาชัย)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 72/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *_____*

(นางสาวพันวาตี สุธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทท์ร์วสิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	(4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้หักอาศัยข้างเคียง ในการก่อสร้างโครงการจะเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างหลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโดย คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ก่อสร้างประมาณ 14 เดือน โดยในการก่อสร้างโครงการ อาจเกิด อุบัติเหตุจากเศษวัสดุร่วงหล่น ตลอดจน อุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาคารบ้านติด โครงการและระยะประชิดพื้นที่ก่อสร้างมาก ที่สุด (ประมาณ 3.01 เมตร จากแนวเขตที่ดิน โครงการ) ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน ¹ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้หัก อาศัยข้างเคียง	<ol style="list-style-type: none"> การก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมา แจ้งผู้หักอาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบ ดังน้ำหนาแนวทางแก้ไขโดยทันที ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณแนว รั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่ โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่ติดต่อกับพื้นที่ สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบอย่างเคร่งครัด บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ คุนงาน ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมความประพฤติของคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อปัญหา แก่ชุมชน 	<p>ด้านนี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความแข็งแรง ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรม แรงงานกำหนด โดยวิศวกร เครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุมตาม ระดับที่กำหนดไว้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ดูแลสภาพร้าว ให้มีความสมบูรณ์ และมั่นคงแข็งแรง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพของเครื่อง จักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอัญชลีพงษ์ พาหะลัมย์นนก)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทท์ร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 73/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวบัณฑิต สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>7) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัดเข้าไปในย่านที่พักอาศัย ใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึก ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>8) กำหนดให้แขนของเครนจะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่ โครงการเท่านั้นไม่ล้ำไปยังพื้นที่ซ้างเคียง</p> <p>9) จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เครนที่มีประสบการณ์ และ องค์ความรู้ด้านการยก ควบคุมตลอดเวลาที่มีการทำการยก รวมทั้งทำแผนการยกก่อนการทำงาน</p> <p>10) การติดตั้งเครน จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรอง รวมทั้ง วิศวกรควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการ ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติ เป็นต้น</p> <p>11) ขณะปฏิบัติงาน เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรให้ทราบเพื่อทำการแก้ไข</p> <p>12) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบdamagelimit ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนา ตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็น ได้ง่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นที่ ที่เครนจะทำการยกหรือจอด ถ้ามี ความแข็งแรงไม่เพียงพอจะต้อง ทำการเสริมพื้น หรือการใช้แพน เหล็กเสริม - ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วง ของการยก จะต้องได้รับการ พิจารณาอย่างรอบคอบ และต้อง ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องโดย ผู้ควบคุมงานโดยวิศวกรก่อนลง มือปฏิบัติงานทุกครั้ง จะต้องมี การตรวจสอบสภาพการใช้งาน เกี่ยวกับระบบเบรค Limit Switch ลิฟต์ เชือก อุปกรณ์การ ยกและจะต้องทดลองควบคุมโดย ไม่มี Load - ผู้ควบคุมเครนต้องควบคุมการ รอด้วยสายเครน (Boom) ให้อยู่ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เท่านั้น

I PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพัฒนา พัฒนาดิลก
(นายพัฒนา พัฒนาดิลก)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 74/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

นางสาวมัทนวดี สุทธิรัตนศักดิ์


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)		<p>13) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง หลังเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ กรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงในการชดเชยความเสียหายได้ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการไถ่เกลี้ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p> <p>14) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ไว้ภายในสำนักงาน ก่อสร้าง และพื้นที่เก็บวัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>15) จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาติดตามประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด</p>

IPHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมัธยพงษ์ พาฒน์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 75/172


ENVIROMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....


(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4.1 โรคติดต่อร้ายแรง (1) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งจะทำให้เกิดอาการ ต่อระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่อาการ รุนแรงมากอาจทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ หรืออาจเสียชีวิต ทั้งนี้หากไม่มีการป้องกันโรค งานก่อสร้าง อาจได้รับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียง	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างและรถรับ ให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรค กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพนักงานอย่างพอเพียง <ol style="list-style-type: none"> จัดหน้าหากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และ อุปกรณ์ป้องกันตนเองของฉบับปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสม และเพียงพอ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจล แอลกอฮอล์ สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ทั้งใน พื้นที่ บริเวณก่อสร้าง และที่พักคนงาน จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการ เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ทันที จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับฆ่าเชื้อไว้ให้บริการแก่คนงาน ก่อสร้าง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ร่างกายก่อนเข้าทำงานก่อสร้าง เมื่อพบผู้มีไข้ ไอ หรืออาการแสดงของผู้ติดเชื้อทางเดิน หายใจ ให้แยกผู้ป่วยและพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ เพื่อ ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในเชิงรุก 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรคติดต่อ^{ร้ายแรง (ระยะก่อสร้าง)} เสนอต่อ^{สำนักงานเขตพ Rodr. ทุก 6 เดือน}</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด</p>

IPHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายนพทพงษ์ ไฟศาลนั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 76/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สหอรัตน์วงศ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัธาร์วิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4.1 โรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ) (1) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ต่อ)		<p>6) ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับสถานที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้าง ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>7) จัดให้มีการให้วัคซีนกับคนงานก่อสร้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว</p>	
5.5 สุขภาพและ สาธารณสุข 5.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ขนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ความแนวน้ำเส้นทางการ ขนส่ง	<p>ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ กิจกรรมการก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ รวมถึงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง มาบังพื้นที่โครงการอาจทำให้ชุมชนบริเวณ โดยรอบและตามแนวเส้นทางการขนส่งเป็นโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังนี้</p> <p>- ฝุ่นละอองจากการขุด ปรับ ตัด เจียร์ กระเบื้อง และการฉาบปูนก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อระบบหายใจ ภูมิแพ้ และปอด อาทิ เช่น โรค หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบระยะ เฉียบพลัน โรคหอบหืด โรคปอดอุดตันเรื้อรัง รวมถึงอาการใจ跳และมีเสมหะ ทำให้เกิด ความเสื่อมร้าวตามรากฐานต่อประชาชน</p>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน หัวข้อด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านคุณภาพ อากาศอย่างเคร่งครัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ กานต์ พานิชชัย
(นายณัฐพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัธาร์วิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 77/172


ENVIRO NMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ กานต์ พานิชชัย

นางสาวนพนภาดี สุทธิรัตนศักดิ์
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสศิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่งที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและตามแนวเส้นทางการขนส่ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ไซโตรคาร์บอนจากเครื่องยนต์หรือรถบรรทุก อาจมีผลกระทบด้านสุขภาพต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดอักเสบ และสารก่อมะเร็ง - ก้าชาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องยนต์หรือรถบรรทุก อาจทำให้มีเดลีออดແಡงไม่สามารถรับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ เนื่องจากก้าชาร์บอนมอนอกไซด์มีความสามารถในการรวมตัวกับไฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้มากกว่าก้าชออกซิเจนถึง 200-250 เท่า จึงลดปริมาณการนำส่งออกซิเจนสู่อวัยวะและเนื้อเยื่อ ของร่างกายทำให้เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว หายใจลำบาก คลื่นไส้อาเจียน เป็นลม หอบสดิ และการเพิ่มน้ำหนักตัวกับการเสื่อมของการมองเห็น ระดับความสามารถในการทำงานลดลง ทำให้เนื่อยชา ความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษา และความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน 		<p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การตรวจวัด TSP และ PM₁₀ ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) การตรวจวัด PM_{2.5} จะทำการตรวจวัดช่วง Peak ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างการก่อสร้างฐานรากตรวจวัดทุกวัน โดยบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงการก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) การตรวจวัด CO, HC, SO₂ และ NO₂ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง


PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายนัทธพงษ์ พิศาล มั่นคงวิจิ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 78/172


Mitr
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานามสกุลที่จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ชนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ความแนวเส้นทางการ ขนส่ง (ต่อ)	- ก้าชในโครงการได้ออกไซต์จากเครื่องยนต์ หรือรถบรรทุก อาจทำให้เกิดการระคายเคือง ในปอดและภูมิคุ้มกันทางของร่างกายต่ำลงถ้า ร่างกายรับเอา ก้าชในโครงการได้ออกไซต์ที่มี ความเข้มข้นสูง จะทำอันตรายต่อปอดโดยตรง เช่น ทำให้ปอดอักเสบ เมื่อกอกในปอด ทำให้ หลอดลมตีบตัน และเป็นผลทำให้เกิดการติด เชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น		<p>การรายงานผล</p> <p>รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรม การก่อสร้างและชนส่งที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและ ความแนวเส้นทางการขนส่ง (ระยะ ก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขต พระโขนงทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายธนกร พงษ์ชัยวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 79/172


Mitr
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมีนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ขนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ความแนวน้ำเส้นทางการ ขนส่ง (ต่อ)	<p>ผลกระทบด้านเสียง</p> <p>ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการจะมีโอกาสเสียงที่จะได้รับผลกระทบจากเสียงดังจากการได้ยิน จากการก่อสร้างต่างๆ เช่น เสียงจากลง Wassuk ก่อสร้าง การเคาะ การตัด การเจียร์ และการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงจากอาคาร เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านเสียงอย่างเคร่งครัด 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อด้านเสียงอย่างเคร่งครัด</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ช่วงการก่อสร้างฐานรากให้ตรวจทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรมการก่อสร้างและขนส่งที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและตามแนวเส้นทางการขนส่ง (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตพ Rodrung ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายนันทธูปงษ์ ไพศาล มั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 80/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ขนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ตามแนวเส้นทางการ ขนส่ง (ต่อ)	ผลกระทบการจัดการขยะมูลฝอย หากภายในพื้นที่ก่อสร้างมีการจัดมูลฝอย บกพร่อง เช่น ถังขยะรองรับมูลฝอยไม่เพียงพอ มีขยะมูลฝอยตกค้าง ถังรองรับมูลฝอยสกปรก หรือมีน้ำเสียจากขยะมูลฝอยขังอยู่ในพื้นที่ อาจทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของ เชื้อโรค แมลงวัน หนูแมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะ ^{นำโรคมาสู่คน}	- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน หัวข้อด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	<p>ด้วยที่ตรวจดู/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรม การก่อสร้างและขนส่งที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและ ตามแนวเส้นทางการขนส่ง (ระยะ ก่อสร้าง) เสนอด้วยสำเนาลงนาม เขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมานะ พงษ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 81/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ


(นางสาวมัทนภาตี ลูกธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานายมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและ ขนส่งที่มีต่อประชาชนที่ พักอาศัยใกล้เคียงและ ตามแนวเส้นทางการ ขนส่ง (ต่อ)	ผลกระทบการจัดการน้ำเสีย หากภายในพื้นที่ก่อสร้างมีการจัดการ น้ำใช้ หรือน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ดี อาจเกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ ปรอตัว ที่ทำให้เกิดโรคได้โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ ร่างกายจากการสัมผัสเข้าทางปากและกิน โดยไม่ได้ตั้งใจ	- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน หัวข้อด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดินและการบำบัด น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด	ด้วยที่ตรวจดู/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านการบำบัด น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลและคุณภาพน้ำ ผิวดินอย่างเคร่งครัด ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพัทธพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 82/172



ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ



(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่งที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและตามแนวเส้นทางการขนส่ง (ต่อ)	<p>ผลกระทบด้านจิตใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้คน และกลุ่มที่เกิดจากการบรรทุกและเครื่องจักร อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่อยู่โดยรอบทำให้เกิดความเครียด หรือความรำคาญ - เสียงที่เกิดจากการลงวัสดุก่อสร้างและเสียงดังในคุณค่านของคนงานก่อสร้าง อาจรบกวนโสตประสาททำให้เกิดความเครียด หรือความรำคาญ 	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านคุณภาพอากาศและเสียงอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหัวข้อด้านคุณภาพอากาศและเสียงอย่างเคร่งครัด</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ช่วงการก่อสร้างฐานรากให้ตรวจทุกวัน โดยทำบันทึกรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ 2. ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรมการก่อสร้างและขนส่งที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและตามแนวเส้นทางการขนส่ง (ระยะก่อสร้าง) เสนอต่อสำนักงานเขตพระโขนง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยศธนพงษ์ ไพศาลมนัคกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 83/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...



(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานามมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.2 บ้านพักคนงานก่อสร้างที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง	<p>การอยู่ร่วมกันของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวนคนงานประมาณ 80 คน หากไม่มีการจัดระบบสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน และพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>ทั้งนี้ หากการจัดระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะของบ้านพักคนงาน อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชนิดต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ใช้สมองอักเสบ ฯลฯ มาสูมบุญย์ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยต่อสุขภาพของคนงาน และประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง และอาจสูญเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม</p>	<ol style="list-style-type: none"> การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั้นราษฎร์บ้านพักคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ประสานให้รักษาสันนักงานเขตพระโขนง มาสูบตากอนไปกำจัดทันทีที่เต็ม หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบของเสียภายในห้องส้วมและระบบบำบัดน้ำเสียออกโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หลังจากนั้นจึงปรับปรุง ที่นี่ที่โดยการฝังกลบพร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ชุดลอกแนวร่างระบายน้ำที่ชุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างและบ่อตักตระกอนอย่างน้อยปีลิ่ 2 ครั้ง (ก่อนเข้าฤดูฝนและหลังผ่านฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง จัดให้มีตະแกรงตักขยะในบ่อพกน้ำสุดท้ายและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบ่อพกน้ำสุดท้ายและจัดให้มีตักขยะสุดท้ายก่อนระยะอ ก า ย ท ่ ห ่ า ย น า น า สา า ร า น า 	<p>ด้วยนีติตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อกันงาน การตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย <p>ความถี่ของการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>ผู้ตรวจสอบ วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อกันงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพัฒนา พันธ์วิชิต
(นายพัฒนา พันธ์วิชิต)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 84/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5.2 บ้านพักคนงาน ก่อสร้างที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัย ใกล้เคียง (ต่อ)		<p>6) เก็บทำลายเศษสุดต่างๆ เช่น ขวด ใน กระปอง ฯลฯ หรือคุณให้มีคิดเพื่อไม่ให้ร่องรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</p> <p>7) สำรวจและกำจัดแหล่งยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ</p> <p>8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยาในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย</p> <p>9) บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่น ควรแก้ไขให้ดูโปร่ง透些</p> <p>10) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังจากนั้นตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง</p> <p>11) กำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) พ่นสารเคมีกำจัดยุงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานพึ่งหมดเดย์ออกไปหมดแล้ว (2) ใส่ทรายกำจัดยุงลายในภาชนะที่พบลูกน้ำ (3) ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องรื้อถอน และเมื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุงแล้วเสร็จทันที 	<p>3) ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>4) ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>1) สำเนาบันทึกการตรวจสอบแบบในภาคผนวกรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASEN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายยศพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 85/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ....



(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 การป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊ส สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกลหรืองานก่อสร้างในบางขั้นตอน เช่น งานเชื้อม เป็นต้น ดังนั้น ผู้รับเหมาจึง ต้องจัดเก็บเชื้อเพลิงในที่ที่ปลอดภัย จัดเก็บ เศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ให้เป็นระเบียบ และ อยู่ห่างจากเชื้อเพลิง รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จะสามารถ ป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยได้	<p>1) ห้ามเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ใน ระหว่างการก่อสร้างและที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็น แก่การใช้งานประจำที่นั่น</p> <p>2) จัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิด ประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือ ติดไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนอง เดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุ ระเบิดไว้ให้เห็น ได้ชัดเจน ณ บริเวณนั้น และจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่ มีการก่อเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด</p> <p>3) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และต้องมีขนาด บรรจุน้ำอย่างกว่าเครื่องละ 10 ปอนด์ อย่างน้อย 1 เครื่อง ในบริเวณสำนักงานภาคสนาม บริเวณที่มีงานเชื้อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย และบริเวณพื้นที่เก็บ เชื้อเพลิงหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ รวมถึงในพื้นที่ก่อสร้างอาคาร แต่ละชั้นอย่างน้อยชั้นละ 1 จุด</p>	<p>ตัวนี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <p>1) การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>2) ป้ายเตือนอยู่ในสภาพดี ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <p>จัดทำรายงานผลกระทบติดตาม ตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย (ระยะ ก่อสร้าง) เสนอด้วยสำนักงานเขต พระโขนง ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพญพงษ์ พันธุ์ชัยชนะ
(นายพญพงษ์ พิเศษมนัคกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 86/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>4) ในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร สามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก</p> <p>5) ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดช่วงที่ก่อสร้าง โดยตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน</p> <p>6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>7) จัดให้มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ห้องหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถ้าเป็นบันไดขั้วควรจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้</p> <p>8) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั่วอาคาร เนื่องจากอาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและรับอัคคีภัย</p>	ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายอุทัยพงษ์ พิศาลmann คงกิจ
(นายอุทัยพงษ์ พิศาลmann คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 87/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ หรือผู้ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อกำหนดแผนงานป้องกัน และควบคุมเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นแบบถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณต่างๆ เพื่อความพร้อมในการมีเกิดเหตุฉุกเฉิน จากกิจกรรมที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย ได้แก่ งานเชื้อม หรืองานที่มีการใช้แก๊สเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยจะติดตั้งไว้ในบริเวณต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง - พื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 ถัง - พื้นที่ก่อสร้างตัวอาคารในชั้นต่างๆ ชั้นละ 2 ถัง <p>10) ได้จัดให้มีกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยในการตรวจสอบสถานภาพของพื้นที่ โดยมีห้องควบคุมที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงจะจัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแก่คนงานและข้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพญานร ภัทร์วศิน
(นายพญานร ภัทร์วศิน ประธานกรรมการ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 88/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรร่วมดำเนินการบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 สุนทรียภาพ	<p>ผลกระทบด้านทัศนียภาพ</p> <p>การก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ทางวิ่งและที่จอดรถภายในอาคารรวม 50 คัน สำหรับพื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และร้านค้า</p> <p>การก่อสร้างมีระยะเวลาประมาณ 14 เดือน โดยพื้นที่ก่อสร้างจะมีรั้วทึบสูง 6 เมตร เป็น蒹กกำบังสายตา ทำให้มองไม่เห็น กิจกรรมที่ระดับพื้นดิน สำหรับส่วนงาน ก่อสร้างอาคารซึ่งต้องมีการก่อสร้างนั่งร้าน รอบอาคาร ก่อสร้าง ส่วนนอกของนั่งร้าน สามารถติดตั้งผ้าใบหรือตาข่ายบังลม ประกอบกับในระหว่างการก่อสร้างมีการปิด คลุมภายนอกอาคาร โครงการซึ่งช่วยลด ผลกระทบด้านความแตกต่างของอาคาร โครงการกับบริเวณข้างเคียงโดยรอบและ ทำให้อาคารโครงการไม่เป็นที่ดึงดูดมาก เกินไป</p>	<p>1) จัดให้มีรั้วสูง 6 เมตร รอบโครงการ โดยช่วงประตู ทางเข้าออกชั้นครัว จัดทำเป็นประตูผ้าใบเสื่อนที่เปิด เฉพาะช่วงรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>2) ติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) หรือผ้าใบที่มีความมั่นคง แข็งแรงปิดคลุมด้านนอกโดยรอบโครงการในระหว่างการก่อสร้าง หรือด้านนอกของนั่งร้านในระหว่าง ก่อสร้างโครงการ อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองพุ่ง กระจายและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ</p> <p>3) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้รื้อก้อนนั่งร้าน อาคารต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างออก และจัดทำพื้นที่สีเขียวตาม ตำแหน่งที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ด้านนิติความชอบดูแล</p> <p>1) ตรวจสอบความชำรุดของรั้ว ของโครงการ</p> <p>2) ตรวจสอบความชำรุดของ ตาข่ายกันฝุ่นและรั้วที่ล้อมรอบ โครงการ</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>1) สำเนาบันทึกการตรวจสอบแนบ ในภาคผนวกรายงานการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง</p> <p>2) นำเสนอต่อสำนักงานเขต พระโขนง ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ พาหลัมณ์คงกิจ)


กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 89/172



ENVIRO NMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมานะดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>ส่วนการมองเห็นโครงการในระยะใกล้ต้องเป็นการมองในมุม夷เพื่อให้พื้นแนวร้าว และทำให้อาหารโครงการไม่เป็นที่ดึงดูดมากจนเกินไป ส่วนการมองเห็นโครงการในระยะไกลต้องเป็นการมองในมุม夷เพื่อให้พื้นแนวร้าวโครงการที่สูง 6 เมตร เป็นมุมมองที่ไม่เป็นสภาพการมองตามปกติ ผลกระทบต่อที่ศูนย์ภาพของโครงการในระยะ ก่อสร้างจึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ</p> <p>ผลกระทบด้านพื้นที่อ่อนไหว จากขอบเขตพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร พื้นที่อ่อนไหว จำนวนทั้งหมด 9 แห่ง เป็นศาสนสถาน 4 แห่ง คือ วัดธรรมมงคล ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 715 เมตร โบสถ์คริสต์ St.Nicholas Orthodox Cathedral Bangjak Baptist Church ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 413 เมตร และพระคริสตธรรมเพ็ญเทโคสในประเทศไทย ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 740 เมตร และ Bangjak Baptist Church ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 923 เมตร</p>		ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายนันท์พงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 90/172



ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 สุนทรียภาพ (ต่อ)	<p>สถานศึกษา 5 แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติกลอรี่ สิงคโปร์ มีระยะห่างประมาณ 192 เมตร โรงเรียนวัดธรรม มีระยะห่างประมาณ 798 เมตร โรงเรียนพระคุณการเยชูวิทยา มีระยะห่างประมาณ 981 เมตร สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีระยะห่างประมาณ 580 เมตร และโรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิ์ มีระยะห่างประมาณ 982 เมตร ซึ่งพื้นที่อยู่ในทำเลที่ดินที่ไม่สามารถมองเห็นโครงการได้ในพิสัยปกติ ดังนั้นผลกระทบต่อพื้นที่อยู่ในทำเลที่ดินใหม่จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>ผลกระทบต่อโบราณสถาน</p> <p>จากขอบเขตพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร ไม่พบโบราณสถาน จึงไม่ส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อแหล่งโบราณสถานแต่อย่างใด</p>		

หน้า ๑ จาก ๑ รวม ๑๔ หน้า ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr. ในเมือง ทุก ๖ เดือน

**IPHATWASIN
ESTATE**
PHAT WASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายพิมพ์ พูลสวัสดิ์*
(นายพิมพ์ พูลสวัสดิ์ ให้มาลงนาม)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 91/172

 **MITR**
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *เจต*


(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตร์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. การสนับสนุนมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		<p>1) บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โครงการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลา ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน โครงการ</p>	<p>บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด ต้องจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางนันทพร พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 92/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมัชนาวดี สุธิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมดามีสิทธิ์เข้ามาทำงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีขนาด ที่ดินโครงการ 0-3-94.6 ไร่ หรือเท่ากับ 1,578.4 ตารางเมตร จะได้รับการพัฒนาเป็น¹ อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย² อาคาร สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ในส่วนของตัวอาคาร มีรูปแบบทาง สถาปัตยกรรม ของอาคารเป็นแนวสมัยใหม่^(Modern) มีลักษณะใกล้เคียงกับอาคาร บริเวณริมถนนซอยวารีธรรมสถาธิ 25 และ³ บริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การพัฒนาโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จึงสอดคล้องกับสภาพ ภูมิประเทศปัจจุบันของพื้นที่ใกล้เคียง และไม่มี ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 499.69 ตารางเมตร โดย จัดเป็นพื้นที่สีเขียวยะดับพื้น 263.57 ตารางเมตร และ เป็นพื้นที่สีเขียวยังยืน 263.57 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวยังยืนตามติดตามกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และต้องดูแลรักษาและ ดูแลรักษาอย่างดีและอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 2) หมั่นดูแลรักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนัง กระจกรอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีต ด้องได้รับการทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ตามความ เหมาะสม เพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้ว โดยรอบต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปล่อยให้ ทรุดโทรม</p>	<p>การติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร ส่วนตกแต่งอาคารและรอบรั้ว โครงการ</p> <p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวและ พื้นที่ป่าคุกไม้ยืนต้น ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแล รักษา รักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดี อยู่เสมอ ผนังกระจกรอบอาคาร หรือโครงสร้างในส่วนที่เป็น คอนกรีต ด้องได้รับการทำความ สะอาด หรือทาสีใหม่ตามความ เหมาะสมเพื่อความสวยงาม

IPHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ ไพบูลย์นนคกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 93/172

 Mitr
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวน้ำทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบหน้าที่ภารกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)			<p>ของด้วਆคาร สภาพของรั้ว โดยรอบต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรงไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ สภาพภูมิประเทศ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายอัยทศ พะกาลนันทน์*
(นายอัยทศ พะกาลนันทน์ กิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 94/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *[Signature]*

(นางสาวมัลลนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานามมิสหิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สผ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรดิน	เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ พื้นที่โครงสร้างด้านนอกอาคาร จะเข้าแทนที่พื้นดินเดิมและจะคงสภาพจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งานของอาคาร การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน มีเพียงการปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ซึ่งทำเฉพาะในระดับหน้าดิน เพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้ดีไม่ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างของดินโดยรวม ระยะดำเนินการโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามที่ออกแบบไว้เพื่อช่วยในการปกคลุมดินไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดิน จัดเป็นสีเขียวระดับพื้น 263.57 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยังยืน 263.57 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวยังยืนตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและสวยงามตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ หากมีดินไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว</p> <p>2) กำหนดให้มีการดูแลดูแลไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คุณดิน และสนานหญ้า ทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน</p> <p>3) กำหนดให้มีการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คุณดิน และสนานหญ้า และกำจัดวัชพืชเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ไปผสมกับปุ๋ยที่ใช้</p> <p>4) กำหนดให้มีการใส่ปุ๋ย และพรวนดินพื้นที่สีเขียวของโครงการตามความเหมาะสม</p>	<p>ต้นที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของดินไป</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบตามมาตรการด้านทรัพยากรดิน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายยุทธพงษ์ ไพบูลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 95/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวชนาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)


บุคคลธรรมดามิใช่ที่จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว	กิจกรรมในระยะดำเนินการ เป็นกิจกรรมการพักอาศัย รวมทั้งพื้นที่ที่ตั้งโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ จึงไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของโครงสร้างต่างๆ รวมทั้งสถิติการเกิดแผ่นดินไหวไม่ปรากฏข้อมูลจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยาแต่อย่างใด	<p>1) จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรับรองรับแรงแผ่นดินไหวโดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยพ.1301/1302-61) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2561 รวมถึงกฏหมายที่ออก กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการด้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564</p> <p>2) จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารทุกชั้น เพื่อแจ้งให้ผู้พักอาศัยและพนักงานในอาคารทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลคนออกอาคาร</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร และรอบโครงการ</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารฯ</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอัญญพงษ์ ไฟศาล มั่นคงวิจิ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 96/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสติว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความค่าด้วยๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	<p>กิจกรรมในระยะดำเนินการอาจมีผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการรับรายความร้อนจากโครงการ และการระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของพานะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) การระบายความร้อนจากการ <ul style="list-style-type: none"> - การระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศของโครงการ - การระบายความร้อนจากการแผรังสีความร้อนของพื้นคอนกรีตหรือตัวอาคาร - การระบายความร้อนจากการถ่ายทนในโครงการ 2) การระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของพานะ 	<p>1) ติดตั้งป้ายเดือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ</p> <p>2) กำหนดให้โครงการดูแลรักษาด้านไม้ป่าสูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ด้วยด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว</p> <p>3) ห้ามทำการเผาทำลายเศษใบไม้/กิ่งไม้หรือวัสดุใดๆ ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อลดการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ออกสู่บรรยากาศ</p> <p>4) ทำความสะอาดที่จอดรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ</p> <p>5) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการเท่ากับ 499.69 ตารางเมตร จำแนกเป็นพื้นที่เขียวของอาคารที่ระดับพื้นดินเท่ากับ 263.57 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ป่าสูกไม้ยืนต้นทั้งหมด และพื้นที่สีเขียวขั้นดักฟ้า เท่ากับ 221.66 ตารางเมตร</p>	<p>ด้วยน้ำที่ตรวจวัด</p> <p>1) การทำความสะอาดและทำลาย เชื้อโรคจากระบบปรับอากาศของโครงการ</p> <p>2) ตรวจสอบป้ายเดือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ</p> <p>3) ทำความสะอาดพื้นที่จอดรถอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ความต้องการตรวจสอบทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงชื่อ.....
(นายพญพูพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 97/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงชื่อ.....
(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรตามด้วยมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>1) การระบาดความร้อนจากการ - ผลกระทบจากการระบาดความร้อน จากเครื่องปรับอากาศของโครงการ การระบาดความร้อนจากอาคารโครงการ ทำให้อุณหภูมิรอบอาคารสูงขึ้น 0.031 องศา^ค เซลเซียส ช่วงเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเมื่อ^ก การเปิดจนถึงระดับอุณหภูมิที่ต้องการแล้วการ ระบาดอากาศร้อนจากเครื่องปรับอากาศจะ^ก ลดลง ตามรอบการทำงานของเครื่อง ดังนั้น^ก ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>- ผลกระทบจากการการระบาดความ ร้อนจากการยกเว้นโครงการ เมื่อเปิดดำเนินการ จะทำให้เกิดปริมาณ จาระเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเผาใหม่เข้าเพลิงของ^ก ยานพาหนะเหล่านี้ ทำให้เกิดการระบาดความ ร้อนออกสู่บรรยากาศด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจาก^ก โครงการได้จัดให้มีห้องครัวในโครงการ จำนวน^ก 50 คัน ซึ่งจะช่วยลดการวิ่งรถจากทางเข้า-ออก^ก ถึงลิฟท์ห้องครัวเท่ากับ 0.057 กิโลเมตร ซึ่งมี^ก ระยะสั้น ดังนั้น ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจาก^ก การเผาใหม่เข้าเพลิงจากการยกเว้นโครงการ</p>	<p>6) โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นรวม 33 ต้น ได้แก่ ต้น ตีนเป็ดผอง จำนวน 23 ต้น และต้นปีบ จำนวน 10 ต้น เพื่อ^ก ช่วยลดความร้อนและแสงสะท้อนที่จะเข้าสู่อาคาร</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO. LTD.

ลิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 98/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ลิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวหน้า จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>จึงไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ ความร้อนของบรรยายอากาศโดยรอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อนของบรรยายอากาศโดยรอบ ที่สืบทอดต่อตัวอาคาร ซึ่งอุณหภูมิของ อากาศภายในก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนของ พื้นผิวนอกตัวอาคาร ซึ่งอุณหภูมิของ อากาศจากภายนอกจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิภายในตัวอาคาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ความร้อนของบรรยายอากาศโดยรอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ ความร้อนของบรรยายอากาศโดยรอบ ที่สืบทอดต่อตัวอาคาร ซึ่งอุณหภูมิของ อากาศภายในก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนของ พื้นผิวนอกตัวอาคาร ซึ่งอุณหภูมิของ อากาศจากภายนอกจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ความร้อนของการเปลี่ยนแปลงของ ความร้อนของบรรยายอากาศโดยรอบ 		

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายนฤทธิพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้า จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 99/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ


(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสเคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 สภาพภูมิอากาศและ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - TSP มีค่า 0.101 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.33 มก./ลบ.ม.) - PM₁₀ มีค่า 0.068 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.12 มก./ลบ.ม.) - CO มีค่า 1.593 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 34.2 มก./ลบ.ม.) - NO₂ มีค่า 0.007 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.32 มก./ลบ.ม.) - SO₂ มีค่า 0.006 มก./ลบ.ม. (มาตรฐาน 0.78 มก./ลบ.ม.) - THC 2.461 มก./ลบ.ม. <p>ปริมาณหั้งหมดมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศ จังไม่มี ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับผลกระทบ โดยรอบโครงการ แต่อาจทำให้เกิดปัญหา ความเดือดร้อนร้าวคาย แลกกลืนจากห้องแอร์</p>		

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยศพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 100/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสเคียว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าดั่งเดิม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 การบดบังแสง และ ทิศทางลม	<p>การเกิดเงา การบังกระแสลมของอาคาร เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จ ตัวโครงการซึ่ง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ทั้งหมด 146 ห้อง ซึ่งมีความสูงมากกว่า อาคารข้างเคียง</p> <p>การบดบังแสงและความร้อนของอาคารข้างเคียง เงาที่เกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดในระยะเวลา 07.00 น. – 10.00 น. ส่วน ช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในระดับมากจะ เกิดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย สูง 1-2 ชั้น ที่ อยู่ใกล้เคียง เมื่อประเมินร่วมกับบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น ที่อยู่ใกล้เคียง พบว่า ผลกระทบจาก การบดบังเงาที่ไม่ซ้อนทับกับเงาของอาคาร โครงการ จะมีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงใน ระยะยาว</p>	<p>1) ให้โครงการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบ โครงการในระยะ 100 เมตร เพื่อให้รับทราบว่าหากมี ปัญหาผลกระทบจากการบดบังแสงอันเนื่องมาจากการ ของโครงการนั้น ให้แจ้งกับโครงการ โดยโครงการจะทำ การตรวจสอบและแก้ไข มีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับ ทางโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี แรกนับจากที่โครงการเปิดดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ กรณีที่ไม่สามารถ หาข้อตกลงในการลดเชยความเสียหายได้ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการไก่เลกสืบพิพากษา พ.ศ. 2562</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ จัดให้มีการติดตามประเมินส่วนงาน รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไข ปัญหาโดยทันที</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายกัทญฐพงษ์ ไฟศาลัมั่นคงกิจ
(นายกัทญฐพงษ์ ไฟศาลัมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 101/172


ENVIROMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายสาวนันทารัตน์ สุทธิรัตนศักดิ์


บุคคลธรรมดานายมีศิริธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 การบดบังแสงและ ทิศทางลม (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบด้านการบดบัง แสงแดด เนื่องจากมีพื้นที่ไม่หยอดมาอยู่ในทิศใต้ทิศ หนึ่งเป็นระยะเวลานาน โดยจะเปลี่ยนทิศทางไปทุก ชั่วโมงตาม การโคจรของดวงอาทิตย์ และจากการ สำรวจ พบว่า บ้านพักอาศัย/อาคารต่างๆ ที่ได้รับ ผลกระทบจากเงาของโครงการนั้น ส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัยที่มีผู้อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านชั้นเดียว ทั้งส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน อาคาร และในสภาพปัจจุบัน ก็จะเกิดเงาบดบังซึ่งกัน และกันอยู่ดีมีผลต่อ ดังนั้น ผลกระทบจากการก่อตัวของ โครงการจึงกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในระดับ ต่อไป</p>	<p>2) ให้มีการลดเชยความเดียวยาดีของบ้านพักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงโครงการ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบจากการบดบังแสง ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อ กิจกรรมประจำวันและการ พักอาศัยไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 499.69 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 263.57 ตาราง เมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นใน 263.57 ตาราง เมตร เพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคาร ซึ่ง จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมได้ และหมุน ศูนย์รากษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ใน สภาพที่ดีตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ หากมี ต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ ตายโดยเร็ว</p> <p>4) ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในโครงการ ที่จะส่งผลให้เป็นวัตถุบังแสงเพิ่มมากกว่า原有 ผลกระทบเพิ่มเติมต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>การรายงานผล รายงานการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการบดบังแสงและ ทิศทางลม (ระยะดำเนินการ) เสนอ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยงค์ธัญ พาฒามั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 102/172


ENVIROMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัทนารดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 การบดบังแสงและ ทิศทางลม (ต่อ)	<p>การบดบังทิศทางลมในระดับความสูง 2 เมตร</p> <p>เมื่อพิจารณากระแสลมบริเวณอาคารบ้านพัก อาศัยในระยะประชิดหลังมีโครงการโดยใช้ แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Autodesk CFD 2019 ได้ ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อการ เปลี่ยนแปลงทิศทางลมที่มีต่ออาคารที่อยู่ ใกล้เคียง จำนวน 10 จุด พบว่า ตำแหน่งที่ได้รับ ผลกระทบที่ทำให้ขนาดของลมลดลง คือ บ้านเลขที่ 65 และ 63 ล้าหัวบดบังหนาที่มีขนาด ของลมเพิ่มขึ้นมา 4 จุด คือ โดยภายในหลังมีโครงการ ขนาดความเร็วลมก่อน-หลังมีโครงการเปลี่ยน จากลมสงบเป็นลมอ่อน ได้แก่ บ้านเลขที่ 74 และ จากลมสงบเป็นลมเบา ได้แก่ บ้านเลขที่ 69, บ้านเลขที่ 401 และบ้านเลขที่ 403 เมื่อจากการ บันทึกของลมบริเวณช่องว่างอาคารของโครงการ ทำให้ความเร็วของกระแสลมบริเวณดังกล่าว สูงขึ้นเล็กน้อย</p>	<p>5) ให้โครงการรักษาระยะร่นจากแนวเขตที่ดินไม่ ก่อสร้างต่อเติม ด้วยแปลงอาคาร ล้ำเขตระยะร่น หรือ ก่อสร้างเพิ่มเติมความสูงอาคาร</p> <p>6) การออกแบบบางผังอาคาร ต้องจัดให้มีระยะห่าง ระหว่างตัวอาคารกับแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารไม่ น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ว่าง โดยรอบอาคาร</p> <p>7) ให้โครงการประสานงานขอตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ในแต่ละเดือนของบ้านพักอาศัยที่ติดโขลกเซลล์จาก การจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้าน ดังนั้นโครงการ เริ่มการก่อสร้างจะถึงเมื่อการก่อสร้างอาคาร โครงการแล้วเสร็จ และหลังจากอาคารเปิด ดำเนินการ 1 ปีแรก เพื่อนำไปเบรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตพลังงานไฟฟ้าของบ้านผู้ ให้รับผลกระทบ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิด ผลกระทบจากการบดบังแสง ให้โครงการชดเชย ความเสียหายจากการได้รับผลกระทบดังกล่าว</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพัฒนา พันธุ์ชัย
(นายพัฒนา พันธุ์ชัย)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 103/172

 MITR
ENVIRONMENT THAILAND CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพัฒนา พันธุ์ชัย

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรรวมคณาจารย์ที่จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 การบดบังแสง และ ทิศทางลม (ต่อ)	<p>การบดบังทิศทางลมที่ระดับมากกว่า 2 เมตร</p> <p>ในส่วนผลกระทบด้านการบดบัง กระแสลม พบร่วม จุดสังเกตจำนวนทั้งสิ้น 10 จุด พบร่วมไม่มีตำแหน่งใดที่ได้รับผลกระทบที่ทำให้ขนาดของลมลด สำหรับตำแหน่งที่มีขนาดของลมเพิ่มขึ้นมี 6 จุด คือ โดยภายหลังมีโครงการขนาดความเร็วลมก่อน-หลังมีโครงการ จะเปลี่ยนจากลมเบาเป็นลมอ่อน ได้แก่ บ้านเลขที่ 70, บ้านเลขที่ 74, บ้านเลขที่ 403, บ้านเลขที่ 401 และบ้านเลขที่ 63 และจากลม สงบเป็นลมเบา ได้แก่ บ้านเลขที่ 69 เมื่อจาก การเป็บตัวของลมบริเวณช่องว่างอาคารของ โครงการทำให้ความเร็วของกระแสลมบริเวณ ตั้งกล่าวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก</p>		

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายมีทธุพล ไพบูลย์คงกิจ*
(นายมีทธุพล ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 104/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... *[Signature]*
(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ เอสเค ศุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5 การบดบังแสงและ ทิศทางลม (ต่อ)	และในส่วนของการประเมินผลกระทบด้าน ^{การบดบังกระแสลม พบร้า พื้นที่โดยรอบ} โครงการที่เป็นอาคารอยู่อาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์สูง 2-3 ชั้น เมื่ออาคารโครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ กระแสลมยังคงสามารถ พัดผ่านอาคารโครงการไปยังพื้นที่ด้านๆ และ พื้นที่ข้างเคียงได้ โดยการวางแผนด้านการ โครงการมีไดับดบังทิศทางลมหรือทำให้เกิด ซ่องลม ดังนั้น ผลกระทบต่อการบดบังทิศทาง ลมจึงอยู่ในระดับต่ำ		


PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 105/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.6 เสียง	<p>การตรวจระดับเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2562 ตลอด 3 วันyaw ต่อเนื่อง (72 ชั่วโมง) มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ำสุด เท่ากับ 57.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 67.40 เดซิเบลเอ ซึ่งเมื่อ พิจารณาระดับเสียงเฉลี่ย รายชั่วโมง พบว่า มีการ เปลี่ยนแปลงของระดับเสียงที่ไม่แตกต่างกันมาก ในลักษณะของระดับเสียงช่วงเวลากลางวัน และ กลางคืน</p> <p>สำหรับกิจกรรมในระยะดำเนินการของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบอาคารอยู่อาศัยรวม พฤติกรรมของผู้พักอาศัยจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ พื้นที่ข้างเคียงโครงการ ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และร้านค้า สำหรับ กิจกรรมที่ก่อเสียงรบกวนจากโครงการจึงคาดว่าจะ อยู่ในระดับใกล้เคียงสภาพปัจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับต่ำ</p>	<p>1) กำหนดเงื่อนไขการพักอาศัยในโครงการ โดย ผู้พักอาศัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงอึกหึก เช่น การ จัดเสียง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการบกวนผู้อื่น</p> <p>2) ควบคุมความเร็วรถยกติดในโครงการ และจัด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก ไม่ให้มีรถยกติดกีดขวางทางเข้า-ออก เพื่อลดการ ใช้แตรรถยกติดบริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>3) ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแต่” ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่าง ชัดเจน ในบริเวณถนนและพื้นที่จอดรถภายใน โครงการ</p> <p>4) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการ ห้องพัก หมายเลขทะเบียนรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อเพื่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบในกรณีที่เครื่อง ส่งสัญญาณกันขโมยดัง สามารถปิดสัญญาณได้ อย่างรวดเร็วไม่รบกวนต่อผู้พักรายอื่น และผู้พัก อาศัยในบ้านพักใกล้เคียง</p>	<p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการด้านเสียง (ระยะ ดำเนินการ) เสนอค่อนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายนพพงษ์ ไพบูลย์คงเจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 106/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมัชนาวดี สุหิรัตนศักดิ์)
บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิ์เข้าชมดำเนินการ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ ผ. 1

องค์ประกอบภาระพยากรณ์ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.7 ความสั่นสะเทือน	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนมาจากการวิ่งผ่านเข้าออกของยานพาหนะบนถนนรอบอาคาร ซึ่งเป็นพาหนะขนาดเล็ก และวิ่งได้ด้วยความเร็วต่า ระดับของความสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นจะไม่ลงผลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรับรู้ถึงความสั่นสะเทือน และไม่ส่งผล กระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีวิศวกรดูแลการตัดแปลง และเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และถูกหลักทางวิศวกรรม เพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและพื้นที่ข้างเคียงให้น้อยที่สุด ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณภายในโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น และโดยตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน จำกัดความเร็วของยานพาหนะในโครงการ ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ติดตั้งสันขะลดความเร็วหรือตัวหนอนบนทางวิ่ง ทุกชั้นที่เป็นชั้นจอดรถของโครงการ และทางวิ่งภายในโครงการ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้มีสภาพดี มีสภาพเหมาะสม กับการทำงาน กรณีเกิดความเสียหายกับอาคารข้างเคียงที่เกิดจาก การตัดแปลงอาคารโครงการ โครงการต้องดำเนินการชดใช้ค่าเสียหาย และเร่งปรับปรุงแก้ไขอาคารที่ได้รับความเสียหายตามความเหมาะสม 	<p>ด้วยที่ตรวจสอบ/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด</p> <p>ความดีของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านความสั่นสะเทือน (ระยะดำเนินการ) เสนอด้วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ พิศาลmannคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 107/172


บริษัท มิตรเอนไพร์สโตร์ไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์วงศ์)

บุคคลธรรมดากู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.8 คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>แหล่งกำเนิดน้ำเสียในระยะดำเนินการ มาจากน้ำซึ่งร่างกายจากห้องน้ำ/ห้องส้วม ห้องครัว เป็นหลัก โดยมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 97.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น โครงการจึง เลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิด ชนิดเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) ออกแบบให้สามารถรองรับ น้ำเสียได้ 99 ลูกบาศก์เมตร/วันซึ่งน้ำทึบที่ผ่าน การบำบัด จะมีค่าความสกปรกในรูปปีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และสาร แขวนลอย (SS) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบจากการประปาฯ ช.</p> <p>ซึ่งไม่ส่งผลต่อกุณภาพน้ำผิวดินบริเวณ พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีป้องกันน้ำใส จัดเตรียมพื้นที่กำจัดก้าชมีเทน และกำจัด ละอองน้ำเสีย</p>	<p>1) ให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของ โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) โดยระบบบำบัดฯ ต้องได้รับการ ออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามที่ ออกแบบโดยน้ำทึบที่ระบายน้ำออกต้องมีคุณภาพตาม มาตรฐานน้ำทึบจากอาการประปาฯ.</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตามมาตรฐาน การซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ pH, BOD, SS, TDS, TKN, Sulphide, น้ำมันและไขมัน</p> <p>ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ป้อนก้น้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ ท่อรับน้ำทึบสาธารณะ 1 ตัวอย่าง</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงาน</p> <p>1) บันทึกรายละเอียดของสถานที่และ ข้อมูลเชิงแสดงการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุก วัน</p> <p>2) รายงานผลการติดตามคุณภาพ น้ำผิวดิน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ เพศามั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 108/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ลงนาม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.8 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)			ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด
2.9 คุณภาพน้ำใต้ดิน	การใช้น้ำในระยะดำเนินการใช้น้ำประจำของการประปาบ้านครหหลวง สาขาพระโขนง ซึ่งมีแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปามาจากคลองประปา ไม่ได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินแต่อย่างใด ส่วนน้ำทึบจากการกิจกรรมภายในโครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเม็ดตัวกลางยีดเกาะ (Fixed Film Aeration) จนน้ำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคารประเภท ช. จึงจะสามารถออกโครงการลงสู่ท่อริมถนนซ่อนอย่างธรรมชาติ 25 ไม่ได้ระบายน้ำสู่แหล่งน้ำใต้ดินแต่อย่างใด	-	-

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายนัทธพร พิเศษมนต์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 109/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 

(นางสาวน้ำทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานายมิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรชีวภาพ 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	<p>โครงการดังอยู่บริเวณริมถนนซอยวิชาครमสาธิต 25 ถนนซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สภาพปัจจุบันของพื้นที่ดังโครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ปราศจากสิ่งปลูกสร้าง สำหรับพื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์เป็นอาคารอยู่อาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และร้านค้า ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านที่พักอาศัย และแหล่งลงทุนด้านพาณิชยกรรม</p> <p>ดังนั้น สภาพนิเวศโดยรอบพื้นที่โครงการจึงเป็นสภาพนิเวศเมือง โดยพื้นที่พร้อมที่ดำเนินอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าลึกที่ได้รับการบำรุงรักษาตามอาคารบ้านเรือน หรือแนวริมถนน รวมถึงบริเวณพื้นที่โล่งปราศจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน การดำเนินอยู่ของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดในการดำรงชีวิตให้เข้ากับกิจกรรมของมนุษย์ในเขตชุมชนเมืองที่อาศัยในบริเวณพื้นที่</p>		

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: *นายพงษ์ พัฒนา ชัยตระ*
(นายพงษ์ พัฒนา ชัยตระ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 110/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: *[Signature]*


(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบหน้าที่ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	โดยรอบโครงการ ดังนั้น พื้นที่โครงการจึงมี คุณค่าทรัพยากรทางชีวภาพบนบกในระดับต่ำ		
3.2 ทรัพยากรชีวภาพใน แหล่งน้ำ	แหล่งน้ำผิวดินโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในการระบายน้ำ การรองรับ น้ำเสียจากชุมชน และสถานประกอบการ โดยใน ระยะ 1,000 เมตร มีแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 3 แหล่ง ได้แก่ คลองบางอ้อ คลองขวางล่าง และคลองบาง นางจัน ซึ่งคลองบางอ้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือของโครงการ ระยะห่างประมาณ 472 เมตร คลองขวางล่าง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโครงการ ระยะห่างประมาณ 614 เมตร และคลองบางนางจัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างประมาณ 787 เมตร โดยแหล่งน้ำผิวดินทั้ง 3 แหล่ง ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในการรองรับน้ำ ทิ้งจากชุมชนและสถานประกอบการ	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรม ต่างๆ ของโครงการ ที่สามารถรองรับน้ำเสียจาก โครงการและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ตามที่ออกแบบ โดยน้ำทึ้งที่ระบายน้ำออกต้องมีค่าความ สกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากการประเภท ช.</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตาม มาตรฐานการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ตัวนี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ pH, BOD, SS, TDS, TKN, Sulfide, น้ำมันและไขมัน</p> <p>ดำเนินการทุกวัน ป้องกันสูญเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ ท่อรับน้ำทึ้งสามารถ 1 ด้วยย่าง</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ ไพศาลมนคงิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 111/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์วงศ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรชีวภาพใน แหล่งน้ำ (ต่อ)	ผลการตรวจวัดทางชีวภาพคุณภาพน้ำ พบ แพลงก์ตอนพืชทึ่งหมวด 4 ชนิด จำนวน 5,729,480 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นชนิดปกติที่พบได้ ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่างๆ มีค่าดัชนีความ หลากหลายอยู่ที่ 0.52 ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ ทึ่งหมวด 1 ชนิด จำนวน 417,680 หน่วย/ลูกบาศก์ เมตร ซึ่งเป็นชนิดปกติที่พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำ ต่างๆ มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ที่ 0.58 และ พบสัตว์หน้าดินทึ่งหมวด 1 ชนิด ได้แก่ ไฟลัม Arthropoda วงศ์ Chironomidae (ตัวอ่อนรืน น้ำจืด) จำนวน 88 ตัว/ตารางเมตร จากผลข้างต้น พบว่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตี โครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่ เกิดจากกิจกรรมของคนงานในระหว่างการ ก่อสร้างและดำเนินการโครงการจนได้มาตรฐาน คุณภาพน้ำทึ่งก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ ด้านหน้าโครงการไม่ได้ทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ จึง มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำใน ระดับต่ำ		<p>การรายงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการติดตามทรัพยากร ชีวภาพในแหล่งน้ำ (ระยะ ดำเนินการ) เสนอด້ວຍงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน บันทึกรายละเอียดของสกัดและ ข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวัน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายอัญชลี พาหุรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 112/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวนพนภาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 4.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำรวมใน ระยะดำเนินการเท่ากับ 98.32 ลบ.ม./วัน โดยขอรับบริการน้ำประปาจากการประปา นครหลวง สาขาพระโขนง โดยโครงการได้จัด ให้มีถังเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ที่ชั้นใต้ดิน และ ชั้นดาดฟ้า รวมสำรองน้ำไว้เท่ากับ 108.96 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำ ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน จึงไม่มีผลกระทบใน ด้านความเพียงพอ ในการสำรองน้ำแต่อย่าง ใด ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ	<p>1) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค มีปริมาณ ตามที่ออกแบบ โดยถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค^{ด้วยมีปริมาณสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และจัดให้มี น้ำสำรองดับเพลิงที่ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินมีระยะเวลาสำรองน้ำ ดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที}</p> <p>2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้เข้าพักในโครงการ ร่วมมือในการประหยัดน้ำ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคำขวัญในพื้นที่ประกาศสาธารณชนของโครงการ</p> <p>3) หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาให้หลอกห่อประปาหลักเข้ามา ในถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการในช่วงเวลา ที่มีการใช้น้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ควรเปิดให้น้ำประปาให้หลักเข้าสู่ ถังเก็บน้ำของโครงการในช่วงเวลา 0.00-04.00 น. และในช่วง เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่ มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในห้อง ประปาหลัก</p>	<p>ตัวนี้ที่ตรวจวัด/ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจสอบการรั่วไหลของถัง สำรองน้ำใช้ ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการด้านการใช้น้ำ (ระยะดำเนินการ) เสนอด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *พญานาค พันธุ์วงศ์*
(นายพญานาค พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 113/172


ENVIROMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *ก. ส.*


(นางสาวมกานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าดั้งเดิม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>4) กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดี din ขัดล้างคราบตะกอน คราบสนิมและคราบสะสมในบริเวณบุ่มถังที่น้ำไม่หมุนเวียน เป็นประจำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจแตกค้างสะสมอยู่ภายในถัง และต้องเปิดฝาถังตลอดเวลาที่ทำความสะอาด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้านบนของถังน้ำอย่างน้อย 1 คน</p> <p>5) ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำให้ได้ดีทุกครั้งที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำได้ดี din หากพบรอยร้าวที่อาจเป็นทำให้น้ำรั่วไหลหรือมีการปนเปื้อนน้ำใช้ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>6) ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดถังเก็บน้ำที่ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ ต้องจัดให้มีพัสดุلزمาระบายน้ำทางน้ำด้วยเครื่องที่ได้และห่อหุ้มสำหรับนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในถังเพื่อให้มีอากาศเพียงพอสำหรับปฏิบัติงานได้</p>	

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 114/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลประเมินได้จาก ปริมาณน้ำใช้ คิดอัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับ ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่วน้ำใช้ รดน้ำดันไม่น้ำ) คิดเป็นอัตราการเกิดน้ำเสีย ¹ เกิดขึ้น 97.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการได้ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ² ชนิดเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) และระบบออกซูหอระบายน้ำ ³ ริมถนนซอยวารชิรธรรมสาธิต 25 ต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ น้ำผิวดินแต่อย่างใด	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยโครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียระบบ บำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 99 ลูกบาศก์ เมตร/วัน/อาคาร โดยระบบบำบัด ต้องได้รับการออกแบบ และติดตั้งตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และ มีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามที่ออกแบบ โดยน้ำทึบที่ ระบายนอกต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคาร ประเภท ฯ.</p> <p>2) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบที่ผ่านการบำบัด ของโครงการจะต้องมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคาร ประเภท ฯ. ก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำทึบเริ่มถนนซอย วารชิรธรรมสาธิต 25 ต่อไป</p> <p>3) จัดให้มีการบำบัดก้ามเมเนนจากระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ โดยการต่อห้องระบายน้ำจากบ่อเกราะเข้าสู่ พื้นที่กำจัดก้ามเมเนน โดยโครงการจัดเตรียมบ่อคืนไว้</p>	<p>ดัชนีตรวจสอบ pH, BOD, SS, TDS, TKN, Sulfide, น้ำมันและไขมัน</p> <p>ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง 1) น้ำทึบก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ 2) บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำ⁴ ออกสู่หอรับน้ำทึบ 1 ตัวอย่าง/ ระบบ ดังรูปที่ 2-1</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการด้านการบำบัด น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายยุทธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ*
(นายยุทธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 115/172


ENVIROIMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...
[Signature]

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรวศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>ขนาด 3 ตารางเมตร ที่ระดับความลึก 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางห่อรยะหายจากตัวที่เจาะรูโดยรอบทุมด้วย Geo Textile จากนั้นโดยด้วยกรวดหนา 0.10 เมตร รอบท่อเพื่อป้องกันห่ออุดตัน จึงกลับหับด้วยปุยชีวภาพแล้ว จึงปลูกดันไม้ไว้ด้านบน</p> <p>4) จัดให้มีการบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ความเร็วของอากาศเพื่อกระบวนการกำจัดเชื้อโรค เท่ากับ 0.04 เมตรต่อวินาที ดังนั้น จึงต้องใช้พื้นที่ในการบำบัด 1.175 ตารางเมตร โดยโครงการจัดเตรียมบ่อคืนมีขนาด 2 ตารางเมตร ลึก 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ ไว้บริเวณพื้นที่เขียวของโครงการ</p> <p>5) กำหนดให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ อย่างน้อย 1 ปี เพื่อติดตามและปรับปรุงระบบให้เสถียร และถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อได้</p> <p>6) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรวศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายยุทธพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรวศิน จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 116/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.**

ສິນຫາກມ 2564 ສະເໜີໃນ ປູກພະນັກງານ
(ບໍລິສັດຖາວອນ ໄກສາລັບຄວາມຈົດ)
ກຽມການກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດ

รูปที่ 2-1 จุดตรวจสอบคุณภาพหน้าจาระบบนำบัตรหน้าเมืองในการดำเนินการ

รับรองจำนวนหน้า 117/172

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัททรวัศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)		7) ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการจัดเก็บภัณฑ์กอน ส่วนเกิน เข้ามาดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำ ตามความจุ ของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	
4.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	โครงการจะต้องควบคุมอัตราการ ระบายน้ำออกไม่ให้มากกว่าก่อนการพัฒนา โครงการ โดยโครงการจัดให้มีบ่อห养น้ำ จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 45.60 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อความต้องการห养น้ำฝน ไม่น้อย กว่า 44.66 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะไม่เพิ่มภาระ ^{ภาระ} การระบายน้ำของระบบระบายน้ำ ริมถนน ซอยวิชัยธรรมสาธิ 25 ด้านหน้าโครงการ	1) จัดให้มีการห养น้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการ โดยการ ก่อสร้างบ่อห养น้ำจำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านหน้า โครงการ มีปริมาตรเท่ากับ 45.60 ลูกบาศก์เมตร ภายใน บ่อห养น้ำจะมีบ่อตรวจการระบายน้ำซึ่งจะเขื่อมต่อ กับ ห้องระบายน้ำริมถนนซอยวิชัยธรรมสาธิ 25 หน้าโครงการ 2) จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อห养 น้ำไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 3) หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางท่อของน้ำ และ ภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง 4) ติดตั้งตัวแยกขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะ ^{จะ} ระบายน้ำออกสู่ห้องระบายน้ำริมถนนซอยวิชัยธรรมสาธิ 25 และหมั่นตรวจสอบตัวแยกขยะออกเป็นประจำ และให้ทำ ความสะอาดขุดลอกดินดกบนออกจากการหอบริษัท และบ่อตักดกบนของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ด้วยการตรวจสอบ ตรวจสอบตระกอนและสิ่งกีดขวาง การไหลของน้ำ จุดเก็บตัวอย่าง บ่อตักดกบนและร่างระบายน้ำ ของโครงการ ช่วงเวลาที่ตรวจดู/ความถี่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายนพพร พิเศษมนัคกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัททรวัศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 118/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานาดา สุธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรตามด้านมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบนทรพยากร สิ่งแวดล้อมและค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม			<p>การรายงานผล ต้องจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบตามมาตรการด้านการ ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>
4.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยของโครงการทั้งหมด ประเมินได้จากเกณฑ์อัตราการเกิดมูลฝอยที่ 1.2 กิโลกรัม/คน/วัน มีปริมาณมูลฝอย เกิดขึ้นรวมทั้งโครงการ ประมาณ 590.40 กิโลกรัม/วัน หรือเท่ากับ 2.68 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มูลฝอยทั่วไปหรือขยะแห้ง เท่ากับ 0.67 ลูกบาศก์เมตร/วัน 	<p>1) จัดให้มีการแยกประเภทมูลฝอยก่อนรวบรวมไปกำจัด โดยจัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทมีฝาปิดมีฝา คือ ถังรองรับมูลฝอยเบี้ยง (สีเขียว) ถังรองรับมูลฝอย แห้งทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) และ ถังรองรับมูลฝอย ติดเชื้อ (สีส้ม) ขนาดความจุต่างๆ ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ใช้ ประโยชน์ต่างๆ ของโครงการและในห้องพักมูลฝอยรวม</p>	<p>ด้วยนิติความชอบ</p> <p>1) การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ความเรียบร้อยของการเก็บ รวบรวมมูลฝอยในห้องพักมูลฝอย และความสะอาดของห้องพัก มูลฝอยจัดให้มีการตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายอุทัยพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 119/172



ENVIROMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	2. มูลฝอยย่อยสลายได้หรือขยายเปียก เท่ากับ 0.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน 3. มูลฝอยรีไซเคิล เท่ากับ 1.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน 4. มูลฝอยอันตราย เท่ากับ 0.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน 5. มูลฝอยติดเชื้อ เท่ากับ 0.01 ลูกบาศก์เมตร/วัน	2) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในแต่ละชั้นพักอาศัยของอาคาร ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวนอย่างละ 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (สีส้ม) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร จำนวนอย่างละ 1 ถังตั้งไว้ประจำห้องพักมูลฝอยดังกล่าว 3) ห้องพักมูลฝอยต้องปูพื้นห้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนผ่านดิน และจัดให้มีกิองน้ำสำหรับทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย และท่อระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 4) การส่งมูลฝอยอันตรายต่อรอดเก็บขยะของสำนักงานเขตพrhoโขนงให้ดำเนินการตามวันที่สำนักงานเขตพrhoโขนงประมาณเดือนละ 1 ครั้ง	2) กรณีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารในช่วงดำเนินการ ให้มีการบันทึกและรายงานเบริมาน มูลฝอยวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการขนส่งใบกำจัดที่โรงกำจัดและปรับปรุงมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนบุช 3) ตรวจสอบสภาพดุงดำเนินการบันทึกและรายงานรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการชำรุด เสียหาย มีรูที่ทำให้เกิดร้าวไหล

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: 
(นางสาวอรุณพร พาฒามั่นคงวิจิตร)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 120/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: 

(นางสาวนักนาดา สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรรวมใจสู้ภัยจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรวศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>5) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของโครงการ เป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กมีบานประตูปิดทึบ โดยห้องพัก มูลฝอยรวมต้องแบ่งเป็นห้องย่อยเพื่อเก็บมูลฝอยแยก ประเภท ประกอบด้วยห้องพักมูลฝอยเปียก (ขนาดพื้นที่ 2.95 ตารางเมตร) ห้องพักมูลฝอยแห้งทั่วไป (ขนาดพื้นที่ 2.01 ตารางเมตร) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล (ขนาดพื้นที่ 3.54 ตารางเมตร) และห้องพักมูลฝอยอันตราย (ขนาดพื้นที่ 1.77 ตารางเมตร) โดยห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง ต้องมี ความสามารถในการเก็บกักปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละ ชนิดได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน ยกเว้นห้องพักมูลฝอยอันตรายต้อง เก็บมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน</p> <p>6) ประสานงานให้รถเก็บขยะมูลฝอยของสำนักงาน เอกพรัชช์ เข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดให้ตรงเวลา โดยถ้ามี ปริมาณมูลฝอยมาก โครงการต้องจัดหารถเก็บขยะมูลฝอย ของเอกชนมารับไปกำจัดไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ</p> <p>7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับแม่บ้าน ของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง หนา และรองเท้าบู๊ฟ และกดขันให้แม่บ้านโครงการสวม ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้</p>	<p>4) ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย ของเส้นทางเก็บขยะมูลฝอยในทุก ชั้นพักอาศัยลงมาอย่างท้องพัก มูลฝอยรวม และบริเวณที่จอด รถเก็บขยะให้สะอาด ไม่ให้มี มูลฝอยหรือน้ำเสียตกหล่น ระหว่างทาง</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ ทุกสัปดาห์</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลการผลการติดตาม ตรวจสอบการจัดการมูลฝอย (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรวศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p> <p> </p>

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นายสุทธพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรวศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 121/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นางสาวน้ำหน้าดี สุธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสศิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>8) มูลฝอยรีไซเคิลของโครงการให้ทำการคัดแยกประเภท เป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษ หัองสีอพิมพ์ และกระดาษกล่อง เพื่อให้หัวหน้าแม่บ้านส่ง จำหน่ายตามปริมาณมูลฝอย และนำรายได้จากการจำหน่ายเป็นกองของทุนสวัสดิการรวมสำหรับแม่บ้าน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ</p> <p>9) จัดให้มีประตูเปิด-ปิด ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ให้ปิดได้สนิท เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปคุ้ยเสียหรือเพาะพันธุ์เขื้อโรค และเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน</p> <p>10) จัดให้มีการระบายอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก มีปริมาตรเท่ากับ 8.53 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบอัตราการระบายอากาศเท่ากับ 4 เท่าของปริมาตรห้อง/ชั่วโมง ซึ่งโครงการจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 34.12 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อคุ้กคักอากาศจากห้องของผู้คนท่อระบายน้ำอากาศเข้าสู่พื้นที่ลานบำบัดมีเน้นขนาด 2 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้ห้องพักมูลฝอยเปียก</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ ไพบูลย์นั่นคงวิจิ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 122/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 


(นางสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบนทรพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		11) ตรวจสอบสภาพดุจคำและภาษาชนะรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย มีรูที่ทำให้เกิดร้าวไหล กรณีที่พบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 12) ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของเส้นทางเก็บขึ้น มูลฝอยในทุกชั้นพักอาศัยลงมาอย่างห้องพักมูลฝอยรวม และบริเวณที่จอดรถเก็บขยะจะให้สะอาด ไม่ให้มีมูลฝอยหรือน้ำเสียตกหล่นระหว่างทาง	
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการไฟฟ้าภายใน โครงการทั้งหมดประมาณ 742.007 KVA การรับไฟฟ้าของโครงการจากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง เชต บางกะปิ โดยรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดชนิดแห้ง ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด	1) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ เป็นแบบประหยัดพลังงานแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูง พร้อมหั้งจัดให้มีสวิตซ์ควบคุมแยกบริเวณทางเดิน พื้นที่จัดสวนเพื่อสะท้อนในการเปิด-ปิด 2) กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานทั้งหมด 3) ของระเบียงทางเดินมีช่องเปิดเพื่อให้แสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก 4) จัดให้มีการออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศเป็น	ดัชนีติดตามตรวจสอบ 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ ให้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 2) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ ความต้องการตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 123/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัทนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ENVIRONMENT THAI CO., LTD.


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	การอนุรักษ์พลังงาน โครงการได้ออกแบบให้มีค่าการถ่ายเท ความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศ แต่ละอาคาร เท่ากับ 26.96 วัตต์/ตารางเมตร (>30 วัตต์/ตารางเมตร) แต่อย่างไรก็ตี โครงการได้ออกแบบให้มีค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารต่ำกว่าค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารอ้างอิง และค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) ในส่วนที่มีการปรับอากาศแต่ละอาคาร เท่ากับ 8.36 วัตต์/ตารางเมตร (< 10 วัตต์/ตารางเมตร)	แบบประยัดพลังงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบ และลักษณะการใช้งาน 5) จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยสามารถสำรองไฟฟ้าได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง 6) วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในของอาคารต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละสามสิบและต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 7) หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร 8) จัดให้มีการบำรุงรักษา ทดสอบและปรับแต่งระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 9) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การประยัดพลังงานปิดประกาศที่บอร์ดประกาศข่าวของอาคาร ที่ห้องโถงลิฟต์ หรือภายในห้องลิฟต์ ดังนี้	การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคลอาคารชุด

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ ไพบูลย์มั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 124/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ


(นางสาวนันดาวดี สุหอรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> (1) ให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงน้อยที่สุด (2) ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน (3) ปิดไฟหลอดที่ไม่จำเป็นและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 10) กำหนดให้ต้องตรวจสอบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	
4.6 การจราจร	<p>ในช่วงโครงการเปิดดำเนินการโครงการจัดให้มีที่จอดรถทั้งหมด 50 คัน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (49 คัน) ปริมาณรถยนต์ของโครงการเข้า-ออกสูงสุดอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยการคาดการณ์จากการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับโครงการ เพื่อใช้คำนวณหาปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ (Trip Rate) รวมทั้งทำเลที่ตั้งที่ใกล้เคียงกันกับโครงการ จำนวน 2 แห่ง คือ โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 จากผลสำรวจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) ห้ามไม่ให้รถยนต์ของผู้พักอาศัย จอดอยู่บนผิวนน้ำชาร์มสิตี้ 25 บริเวณด้านหน้าโครงการ 2) จัดให้มีที่ 50 คัน สองคันล้อมกับพื้นที่ใช้สอยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องลดผลกระทบดำเนินโครงการ 3) ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความคุณและอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 4) ให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น 	<p>ดังนี้การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) สถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออก 2) อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย การจราจรภายในโครงการ <p>จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออกของโครงการ/ 2) ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือนต่างๆ การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายยุทธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 125/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและศูนย์ค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)	<p>พบว่า โครงการใกล้เคียงมีสัดส่วนที่จอดรถระหว่างร้อยละ 31.85 – 42.51 ของจำนวนห้องพัก ในขณะที่โครงการ มีสัดส่วนจำนวนที่จอดรถต่อจำนวนห้องพักเท่ากับร้อยละ 34.25 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงเดียวกันกับโครงการในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงคาดว่าจำนวนที่จอดรถของโครงการที่จัดเตรียมไว้ สามารถรองรับการใช้งานจริงได้อย่างเพียงพอ</p> <p>เมื่อวิเคราะห์จากระดับการให้บริการทั้งในระดับชั่วถัน (Mid block) และทางแยก (Turning movement) พบว่า ระดับการให้บริการของ ซอยสุขุมวิท 101/1 ทิศมุ่งตะวันออก ในช่วงเย็นของวันทำงาน ลดลงจากระดับ D ในช่วงก่อนมีโครงการ เป็นระดับ E หลังจากเปิดดำเนินการ ส่วนช่วงเวลาอื่นๆ ระดับการการบริการไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดดำเนินการ ส่วนค่าระดับการให้บริการ</p>	<p>5) ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้เข้าข่ายนาฬนที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการช่วยลดรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ</p> <p>6) จัดเตรียมจำนวนที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอทั้งส่วนบุคคล รวมถึงประเภทอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางโครงการซึ่งได้แก่ รถขนของฯ โดยจัดเตรียมช่องจอดรถขอยรถแต่ละประเภทให้เหมาะสมไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางช่องทางเข้า-ออก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรภายใน</p> <p>7) ให้โครงการกำหนดกฎระเบียบท้ามผู้พักอาศัยในโครงการ นำร่องยันต์ไปจอดบนถนนชอยวารธรรมสาธิ 25 เพื่อมีให้รบกวนหรือกีดขวางการจราจรในซอย</p> <p>8) ให้จัดทำบัญชีทะเบียนรถยนต์ของผู้เข้าพักอาศัย เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีที่ได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์จอดริมถนนชอยวารธรรมสาธิ 25 หรือซอยที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>9) บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด ผู้รับผิดชอบดำเนินการที่จอดรถอัตโนมัติ จะทำการตรวจสอบระบบที่จอดรถ</p>	<p>ความถี่การตรวจสอบ</p> <p>1) บันทึกอุบัติเหตุ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>2) ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)</p> <p>การรายงาน</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบการจราจร (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายพัชรพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 126/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


(นางสาวพันดาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสซีว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)	<p>บริเวณทางแยก พบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรจากการดำเนินโครงการไม่ส่งผลให้ระดับการให้บริการเปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดดำเนินการ ยกเว้นถนน ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ซอยสุขุมวิท 101/1 ทิศมุ่งตะวันตก (WB) ช่วงเย็น วันทำงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทำให้ระดับการให้การบริการลดลง จากระดับ D ลงมาเป็นระดับ E หลังเปิดดำเนินการโครงการ ซอยบุญมวี 30 ทิศมุ่งเหนือ (NB) ช่วงเช้า วันทำงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทำให้ระดับการให้การบริการลดลง จากระดับ A ลงมาเป็นระดับ B หลังเปิดดำเนินการโครงการ ถนนสุขุมวิท ทิศมุ่งเหนือ (NB) ช่วงเช้า วันทำงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทำให้ระดับการให้การบริการลดลง จากระดับ B ลงมาเป็นระดับ C 	<p>อัดโน้มติดทุก 1 เดือน ภายในระยะเวลาช่วงประกันระบบที่จอดรถอัดโน้มติด 2 ปี</p> <p>10) ในกรณีขึ้นส่วนของระบบที่จอดรถอัดโน้มติดมีปัญหา โครงการจะติดต่อ บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด (094-6196-429) โดยฝ่ายซ่างซ้อมบำรุงของบริษัทด้านแทนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบระบบฯ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งเหตุ เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบระบบที่จอดรถ อัดโน้มติดให้แก่เจ้าของโครงการทุกครั้ง</p> <p>11) เมื่อหมดมาตรการรับประกันระบบฯ แล้ว ทางบริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด จะเสนอบริการหลังหมดมาตรการรับประกัน โดยแบ่งเป็นสองทางเลือก ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบสภาพระบบที่จอดรถอัดโน้มติดเป็นรายครั้ง - การซื้อประกันระบบที่จอดรถอัดโน้มติด โดยมีระยะเวลาการรับประกันห้าหมู่ 2 ปี <p>ทั้งนี้ ทางโครงการจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบที่จอดรถอัดโน้มติดในช่วงเปิดดำเนินการ 2 ปีแรก จากนั้นนิติบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมัธยุทธ พิกาลเมืองกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 127/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมีนาภาตี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การจราจร (ต่อ)	<p>หลังเปิดดำเนินการโครงการ และทิศมุ่งใต้ (SB) ช่วง เช้า วันหยุดได้รับผลกระทบจากโครงการ ทำให้ระดับการให้การบริการลดลง จากระดับ A ลงมาเป็นระดับ B หลังเปิดดำเนินการโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ซอยสุขุมวิท 101 ทิศมุ่งตะวันออก (EB) ช่วงกลางวัน วันหยุด ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทำให้ระดับการให้การบริการลดลง จากระดับ A ลงมาเป็นระดับ B หลังเปิดดำเนินการโครงการ 		

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพงษ์พันธุ์ พนิชชัย
(นายพงษ์พันธุ์ พนิชชัย ไม่มีบัญชี)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 128/172



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานามมิใช่หิจฉาทารายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การใช้ที่ดิน	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ริมถนนซอยวชิรธรรมสาธิต 25 ถนนซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่โดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นอาคารอยู่อาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และร้านค้า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะ ปรากฏเป็นอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 栋 จำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 146 ห้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ	<p>1) รักษาสภาพสัดส่วนการใช้ที่ดิน อาคารโครงการ ให้มีพื้นที่ปักกลุ่มดิน 958.99 ตารางเมตร พื้นที่เปิดโล่ง/พื้นที่ว่างนอกอาคาร เท่ากับ 619.41 ตารางเมตร เป็นไปตามการออกแบบเสนอต่อต่อสำนักงานเขตพระโขนง</p> <p>2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่ สีเขียวทั้งหมด 499.69 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่ สีเขียวระดับพื้น 263.57 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ สีเขียวชั้นใน 263.57 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ การใช้ที่ดิน (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารฯ</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยัทธพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 129/172


Mitr
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาวดี สุธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 5.1 สภาพเศรษฐกิจและ สังคม	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อรับกลุ่ม ลูกค้าในระดับปานกลาง ถึงสูง ที่ส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าวัยทำงาน ซึ่งต้องการที่พักอาศัยที่ สามารถเดินทางไปยังย่านธุรกิจในเขตได้ อย่างสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งมวลชน สาธารณะ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของผู้พักอาศัยใน โครงการจำนวน 1,808 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.03 ของจำนวนประชากรในปัจจุบัน โดย คาดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ^{ไม่มาก} ซึ่งการดำเนินงานโครงการจะเป็น ^{ผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม} ทั้งด้านการค้า ^{และบริการ} ในพื้นที่ ซึ่งเป็นโอกาสของบุคคล ในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตาม ตำแหน่งงานกำหนด ที่จะเข้ามาทำงานใน โครงการ ดังนั้น กิจกรรมการดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมบริเวณ พื้นที่โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการ ให้รับบุคคลใน ท้องถิ่นที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน เข้าทำงานเป็น^{ลำดับแรก} ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี^{ต่างๆ} ให้โครงการ และพนักงานโครงการ ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็น^{กลางทางการเมือง} ในกรณีที่มีการเลือกตั้งในแต่ละระดับ^{และผู้สมัครรับเลือกตั้ง} ประส่งค์จะหาเสียงในพื้นที่^{โครงการ} ให้พิจารณาอนุญาตตามล้มค่าวร และเป็นธรรม^{ต่อบุคคล} จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้^{ผู้พักอาศัยได้รับทราบ} โดยเน้นไม่ก่อให้เกิดการรบกวน^{ผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง} จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณ ทางเข้า-ออกอาคารและสถานจอดรถ ส่งเสริมให้ประกอบกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด ข้อร้องเรียนจากปัญหาความ เดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับ^{จากการดำเนินการของโครงการ}</p> <p>วิธีการจัดการ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่แน่น ต้องรับของโครงการ สำรวจสุ่มบ้านติดและบ้านพัก อาศัยที่อยู่ใน 100 เมตรกรณีที่มี^{การเปลี่ยนแปลง} โครงการภายหลัง^{เปิดดำเนินการ} ที่ก่อให้เกิด^{ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม} อย่างมีนัยสำคัญ^{ให้สำรวจในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตโครงการ} ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา^{ดำเนินการ}

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพัทธพงษ์ พิศาลัยคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 130/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บุคคลธรรมดามีผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




(นางสาววัน不禁ดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 สภาพเศรษฐกิจและ สังคม (ต่อ)		<p>7) ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกิจภาพ ชีวภาพ และคุณค่าคุณภาพชีวิตและคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เกิด^{ผลกระทบต่อชุมชน}</p> <p>8) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ถึงผลกระทบที่เกิดจาก โครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตพ Rodr. ของผู้ร้องเรียน ดังรูปที่ 2-2</p> <p>9) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิด^{ดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม} อย่างมีนัยสำคัญ ขอให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินงานการมีส่วนร่วม^{ของประชาชน} โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ์ พร้อมทั้งการแสดงภาพตามที่มีการดำเนินการ</p> <p>10) ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เพื่อ^{ป้องกันความปลอดภัย}</p>	<p>2) สำรวจสภาพเศรษฐกิจและ สังคม ตามหลักวิชาการและ หลักสิทธิ์ พร้อมทั้งการแสดง ภาพตามที่มีการดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตพิจารณา</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการผลกระทบด้านสภาพ เศรษฐกิจและสังคม (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นายอันทัญพงษ์ ไพบูลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 131/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:


(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานายมิตรธิจัชทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

มาศการรับเรื่องร้องเรียนความเสียหายที่ไม่สงบภายใน



**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

รูปที่ 2-2 ขั้นตอนการร้องเรียนของโครงการในระบบดำเนินการ

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นายบัญชร พัฒน์วิน)

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์วิน จำกัด)

รับรองสำเนาหน้า 132/172

MITR
LINE GOVERNMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรรัฐไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมัชนาดี สุทธิรัตน์กุล)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มัตรลั่นแมคคอลไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์	เนื่องจากโครงการมีผู้ห่วงกังวลเกี่ยวกับ การดำเนินการของโครงการ ทั้งในช่วง ก่อสร้างและดำเนินการ ดังนั้น โครงการจึงได้ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคมเพื่อลด ข้อห่วงกังวล และเชื่อมความสัมพันธ์กับ ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ	<p>1) ด้านชุมชนสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ 	<p>ด้านนี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ ชุมชน ทั้งในส่วนของโรงเรียน วัด ที่ อยู่บ้านเรือนใกล้เคียงโครงการ</p> <p>ความถี่ในการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง^{ทุก 6 เดือน}</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายมัธยุทธ พิศาลมนคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 133/172



(นางสาวทันวยาดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานายมิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)		<p>1) ด้านชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับ ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเปี๊ยก วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 	<p>ด้านที่ตรวจสอบ/ติดตามตรวจสอบ มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วม</p> <p>ความถี่ในการดำเนินงาน อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี หรือตามที่ กำหนด</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง^{ทุก 6 เดือน}</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/บุคคล อาคارชุด</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายพงษ์ พนพิชัย*
(นายพงษ์ พนพิชัย ไฟศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 134/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *สุทธิรัตนศักดิ์*

(นางสาวมีนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวสิน จำกัด

แบบ สม. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)		<p>1) ด้านพัฒนาชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่โครงการ 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ หัวน้ำiyภาพของพื้นที่โครงการ และ ชุมชนใกล้เคียง</p> <p>ความถี่ในการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน อนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ก้าวสิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

**PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.**

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอภิญญา พาณิชย์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 135/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์ก้าว)
บุคคลธรรมดานผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 สุขภาพและการ สาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อการ ด้านการแพทย์	เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัย-รวม มีผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการประมาณ 1,808 คน คิดเป็นร้อยละ 2.03 ซึ่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ในระดับต่ำ รวมถึงจำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นจากการในอนาคตเปิดดำเนินการ อาจมีเพียงในกรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งโครงการโดยรอบมีสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้โครงการ 2 แห่งได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มารีชตินมุสิกและ ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 ซึ่งประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการ สามารถเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลอื่นๆ อยู่ในบริเวณ	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น ไว้ที่ห้องสำนักงานของโครงการ จัดอบรมเจ้าหน้าที่โครงการให้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีความสามารถในการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเบื้องต้น ให้จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้เคียงโครงการ เพื่อพร้อมประสานงาน ส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินสู่โรงพยาบาล 	<p>ด้วยนี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ด้านผลกระทบต่อการด้าน การแพทย์อย่างเคร่งครัด</p> <p>ความต้องการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อการด้านการแพทย์ (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

I PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงวันที่ ๒๐๘๙
(นายอัทพพงษ์ ไฟศาลั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 136/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวมัณฑนาดี สุธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สม. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ผลกระทบต่อการ ด้านการแพทย์ (ต่อ)	<p>เข่นโรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลบางนา 1 และโรงพยาบาลลัวyanai ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอต่อการ ให้บริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้าน^{ลักษณะของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล} ดังนั้นผลกระทบต่อการด้านการแพทย์จึงอยู่ใน ระดับต่ำ</p>		

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ ไพศาลมั่นคงวิจิ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 137/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 
(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคลากรรัฐภาคผนวกสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การเกิดโรค (1) โรคระบบทางเดินหายใจ	ผลกระทบจากสารมลพิษทางอากาศภายในโครงการ แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากการไอเสียรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละอองซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านความเดือดร้อนรำคาญและอาจเกิดการสะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าพักภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้	1) ดิดตั้งป้ายเตือน “ห้ามดิดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 2) ทำความสะอาดที่จอดรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกุญแจอากาศ 3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 499.69 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 263.57 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยังยืน 263.57 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ตัวนี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านการเกิดโรค (ระบบทางเดินหายใจ) อย่างเคร่งครัด ความถี่ของการตรวจสอบทุก 6 เดือน

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพัทธพงษ์ พิเศษมนัชกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 138/172


ENVIROMENT THAI CO., LTD.
ภัทร์วสิน มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....



(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การเกิดโรค (ต่อ) (1) โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)		<p>4) ตรวจสอบช่องระบายน้ำอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำอากาศ</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสมำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค</p> <p>6) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>7) ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	<p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการด้านการเกิดโรค (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/บุคคล อาคารฯ</p>

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: 
(นายกฤษพงษ์ พิเศษมนัสก์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 139/172


ENVIROMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: 

(นางสาวนันทนวดี สุทธิรัตน์สักดี)
บุคคลธรรมดานายมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	อาจทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ หรืออาจเสียชีวิต ทั้งนี้ หากไม่มีการป้องกันโรค ผู้พักอาศัยและ พนักงานในโครงการ อาจจะได้รับเชื้อและแพร่เชื้อ ^{ให้กับบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ใกล้เคียง}	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีการเข้ามาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ^{บริเวณจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดเชื้อ เช่น ลูกบิดประตู ราบันได เป็นต้น} จัดให้มีเอกสารขอรับสำหรับเชื้อไวรัสให้บริการแก่^{ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ} ถ้าพบผู้มีไข้ ไอ หรืออาการแสดงของผู้ติดเชื้อทางเดิน^{หายใจ ให้แยกผู้ป่วยและพาผู้ป่วยไปพับแพหอย} 	<p>ตัวชี้วัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ด้านการเกิดโรค (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)) อย่างเคร่งครัด</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการเกิดโรค (ระยะ ดำเนินการ) เสนอด້ວຍหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

J PHATWASIN
ESTATE


PHATWASIN LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายพญานาค ภัทร์วศิน
(นายพญานาค พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 140/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....



(นางสาวมกนกวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ผลกระทบด้านระบบการ ได้ยิน	เสียงการขับเขี้ยวานยนต์ของผู้พักอาศัยและ พนักงานในโครงการ อาจก่อความรำคาญต่อ ผู้พักอาศัยและบุปผาชานห้างเคียงเคียงไปได้กระทบ ต่อโรคที่เกี่ยวกับระบบการได้ยิน	- ปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ทั้งหมดด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	<p>ต้นที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในทั้งหมดด้านเสียงอย่าง เคร่งครัด</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบตาม มาตรการด้านการเกิดโรค (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ พิเศษมนัคกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 141/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ENVIROMENT THAI CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) โรคที่มีสัดว์เป็นพำนัชนำโรค	ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการอาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เมื่อจากสัดว์ที่เป็นพำนัชนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อุยภัยในโครงการ หรือถูกแมลงหรือสัดว์ที่เป็นพำนัชนำโรคกัด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคใช้เลือดออก เป็นต้น	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัดว์พำนัชนำโรค เช่น การกำจัดยุงลาย ภายในพื้นที่โครงการ 2) ทำความสะอาดห้องและร่างน้ำทึ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 3) ใช้ตัวแรงครองตามรูท่อและร่างระบายน้ำทึ้งภายในและภายนอกอาคาร 4) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาร่วมกำจัดสัดว์ที่เป็นพำนัชนำโรคให้กับโครงการ เช่น จังหวัดพัฒนาการกำจัดยุง เป็นต้น 5) จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารพร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ 6) ห้องพักขยะมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัดว์พำนัชนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 7) ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 	<p>ด้วยน้ำที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบให้มีการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์สัดว์พำนัชนำโรค</p> <p>ความถี่ของการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงานผล</p> <p>รายงานผลการผลการติดตามตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์สัดว์พำนัชนำโรค</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด/นิติบุคคลอาคารบุญ</p>

PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายอนันต์พงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรว์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 142/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....


(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)
บุคลากรร่วมดำเนินการบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) อุบัติเหตุ (1) อุบัติเหตุจากการยกน้ำด้วยเครื่องจักรยนต์	อุบัติเหตุจากการขับขี่ยานยนต์ของผู้เข้าพักและพนักงานในโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายเตือนภัยในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 3) จัดทำผังจราจร เส้นทางเดินรถ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบ 	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>ความดีของการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงาน</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุบัติเหตุ (ระยะดำเนินการ) เสนอด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p>
(2) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	กิจกรรมการเข้าพักและการปฏิบัติงานภายในโครงการ ได้แก่ การทิ้งกันบุหรี่ หรือไฟฟ้าลัดวงจร อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดให้ทีมปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินของโครงการเข้ารับการอบรมเบื้องต้นจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องภัยใน 1 ปี นับตั้งแต่เปิดดำเนินการ 2) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิง ตามที่เสนอในรายงาน และมีมาตรการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 4) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคลอาคารชุด</p> 

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นายยุทธพงษ์ พิศาลัมคำกิจ)


กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 143/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานามมีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวหน้า จำกัด


แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) ความเครียด	เนื่องจากโครงการมีรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารเป็นประเภทอาคารอยู่อาศัย รวม การพักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในห้องพักซึ่ง การที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาพักก่อน ก็อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญต่อผู้ใช้พักอาศัยรายอื่นได้	<p>1) ให้แจ้งต่อผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ เช่น ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล ไม่จอดรถในที่ห้ามจอดหรือจอดในสักษณะกีดขวางการจราจรผู้พักอาศัยหรือพนักงานรายอื่น และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การพักอาศัย และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น</p> <p>2) จัดให้เจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจตรา ในกรณีที่พบเหตุ หรือการร้องเรียนจากกลุ่มผู้พักรายอื่น เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุนั้นทันที</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 499.69 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 263.57 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นใน 263.57 ตารางเมตร พร้อมรักษางานพื้นที่สีเขียวตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>ตัวนี้ที่ควรจัดติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน</p> <p>รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านความเครียด (ระบบ ดำเนินการ) เสนอดอทหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ก้าวหน้า จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....
(นายสุทธพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้า จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 144/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....



(นางสาวน้ำหน้าดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรร่วมดำเนินการ บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) การประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยตามลำพัง	ด้วยลักษณะการดำเนินโครงการเป็นประเภทอาคารประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมกลุ่มผู้พักอาศัยในโครงการอาจพักอาศัยโดยลำพัง เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จะไม่มีผู้รับทราบหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยรุนแรงจากไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	<p>1) จัดทำบัญชีรายชื่อ ห้องพัก และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ และจัดให้มีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการประจำแต่ละห้องพัก และเบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือ สถานีตำรวจน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเมืองเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ ดังกล่าวไว้ในที่ที่เห็นได้ชัด และข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>2) ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงการให้ความช่วยเหลือในการเมืองที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สามารถขอความช่วยเหลือจากโครงการในการจัดส่งต่อสถานพยาบาล</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ติดตามตรวจสอบ บันทึกผลการเกิดอุบัติเหตุ, ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต้านการประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยตามลำพัง (ระยะ ดำเนินการ) เสนอต่อนายงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ พาฒามั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 145/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรด้านคุณภาพ มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) การเจ็บป่วยเนื่องจากสาระ ว่ายน้ำ	<p>ภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำ 1 แห่ง ที่มีผู้ใช้บริการร่วมกัน อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นตัวกลางการติดเชื้อรักษาสาระว่ายน้ำ จึงต้องนำเข้าเขื่อนโรคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโครงการเลือกใช้วิธีการนำเข้าเขื่อนโดยเกลือ ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้สระ และสะดวกต่อการดูแลรักษา เพื่อให้การใช้สาระว่ายน้ำของโครงการมีความปลอดภัยที่ดี รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจมีต่อผู้ใช้สาระว่ายน้ำของโครงการ การจัดทำสาระว่ายน้ำของโครงการจะปฏิบัติตาม “คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสาระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านองเดียวกัน”</p>	<p>ด้านคุณภาพน้ำในสาระว่ายน้ำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสาระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสาระชนิดสวัสดิ์ ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งแทะกรงช้อนวัสดุ แขวนลอย ตรวจสอบและทำความสะอาดสาระว่ายน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสาระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและการดูแลรักษาสาระว่ายน้ำ <p>ด้านโครงสร้างสาระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการออกแบบให้โครงสร้างสาระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำเข้มไม่ได้ พนังเรียบ อุปในสภาพดีและทำความสะอาดได้ และพื้นทางเดินข้างสาระว่ายน้ำ ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำซึ้ง และทำความสะอาดได้ง่าย จัดให้มีร่างระบายน้ำลั้นมีฝาปิดครอบสาระว่ายน้ำ อุปในสภาพดี และไม่มีน้ำลั้นออกจาก่าง 	<p>ตัวชี้วัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> pH คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อี.โค.ไล (E.coli) Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa <p>จุดเก็บตัวอย่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> น้ำในสาระว่ายน้ำ ความลึกระดับผิวน้ำ 1 ตัวอย่าง น้ำในสาระว่ายน้ำ ความลึกกึ่งกลางระดับ 1 ตัวอย่าง

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพุทธพงษ์ ไพศาลมนคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 146/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสเคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) การเจ็บป่วยเนื่องจาก สารเวยน้ำ (ต่อ)		<p>3) ตรวจสอบสาระว่า咽น้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบ ภาวะเปื้องปูกระหรืออุปกรณ์ใดๆ ชำรุดให้รับซ่อมแซม ทันที เพื่อป้องกันอุบัติจากการใช้ระบะ</p> <p>4) จัดให้มีรวมกันตกบาริเวณริมสระว่ายน้ำด้านในอาคาร</p> <p>5) จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำที่สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</p> <p>1) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลา กลางคืน</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุม ดูแล และให้ความช่วยเหลือในการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>3) จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลง สระว่ายน้ำ</p> <p>4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ</p> <p>5) จัดให้มีการบริการแยกกันระหว่างห้องน้ำ และห้องส้วม ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>ความถี่</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วัน ละ 2 ครั้งในช่วงเช้า และช่วงบ่าย - ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ดำเนินการตรวจวัด ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง - โคสิฟอร์มแบคทีเรีย, พีคัลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล (E.coli), <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ดำเนินการตรวจวัด ทุกเดือน เดือน ละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมงานเสนอ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายมัชฌุพงษ์ ไฟศาลัมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 147/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วัศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) การเจ็บป่วยเนื่องจากสาร วายน้ำ (ต่อ)		<p>6) กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการเป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดไว้ในบริเวณสาธารณะว่ายน้ำ^{ให้มองเห็นชัดเจน อาทิ}</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด (2) ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง (3) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวนั้ง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือ โรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ (4) ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสาธารณะว่ายน้ำ (5) ห้ามน้ำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายใน (6) พื้นที่สาธารณะว่ายน้ำ (7) เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองอยู่ดูแล (8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจนน้ำ <p>7) กำหนดห้ามดื่มน้ำสุราในบริเวณสาธารณะว่ายน้ำ และห้าม ผู้มาสุราลงใช้บริการสาธารณะว่ายน้ำ</p> <p>8) กำหนดห้ามการใช้สระว่ายน้ำของโครงการอย่าง คึกคักนอง หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อ ตนเองหรือผู้ใช้สระว่ายน้ำรายอื่น</p> <p>9) กำหนดให้ผู้ใช้สระว่ายน้ำของโครงการ ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนผู้ใช้สระรายอื่น</p>	 

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นายยุทธพงษ์ ไพศาลมนัคกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วัศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 148/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นางสาวพัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคลากรตามด้วยมิชชันจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 การป้องกันอัคคีภัย	<p>โครงการจัดให้มีระบบการป้องกันและรับเหตุเพลิงใหม่ อายุห้าปีเพียงตามกฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีระบบตรวจจับความร้อน ระบบตรวจจับความร้อนและสัญญาณเดือนอัคคีภัย พร้อมห้องจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง การอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม่ พร้อมห้องจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 3 จุด จุดที่ 1 มีเนื้อที่ 12.79 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่รวมพื้นต่อคนประมาณ 1.28 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) จุดที่ 2 มีเนื้อที่ 48.77 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่รวมพื้นต่อคนประมาณ 0.33 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) และจุดที่ 3 มีเนื้อที่ 91.81 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่รวมพื้นต่อคนประมาณ 0.28 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่โครงการ</p>	<p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและตามที่เสนอ ได้แก่</p> <p>(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณเดือนเพลิงใหม่ ทั้งแบบอัตโนมัติ เสียง/แสง หรือส่งสัญญาณด้วยมือ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงใหม่ และแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่</p> <p>(2) ระบบป้องกัน/ดับเพลิง เช่น ระบบห่อเย็น ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ระบบหัวกระเจยน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ถังดับเพลิงและทางหนีไฟ โดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องมีประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ</p> <p>(3) ระบบอพยพหนีไฟ ได้แก่ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และจุดรวมพล</p> <p>2) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่ รวมถึงบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์</p>	<p>ด้านที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>ความต้องการตรวจสอบทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคลอาคารชุด</p>



บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 149/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...

(นางสาวน้ำทนาวดี สุทธิรัตน์)

บุคคลธรรมดานามสกุลจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ
(นางน้ำทนาวดี สุทธิรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>ดูกาเนิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังแสดงในเอกสารแนบท้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ</p> <p>3) จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ดังข้อ 2)</p> <p>4) จัดส่ง เจ้าหน้าที่/บุคลากรของทีมป้องกันและระจับอัคคีภัย ของโครงการเข้าอบรมแผนการป้องกันและระจับอัคคีภัยกับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ปีละ ครั้งหรือจากหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556</p> <p>5) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>6) จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอุทัยพงษ์ ไพบูลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 150/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวน้ำหนานวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้ามีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>7) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>8) ติดป้ายชื่อผู้ให้บริการซ่อมบำรุง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตู้เก็บดับดับเพลิง และห้องสำนักงานโครงการ เพื่อความรวดเร็วสำหรับการติดต่อในการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการ斷ไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>9) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการอาคารและพนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตามเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มืออุกเดิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟออกเป็นระยะๆ</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายณัฐพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 151/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
นิตยสาร 2564 ลงชื่อ.....


(นางสาวน้ำหวาน สุทธิรัตน์สังกัด)
บุคลากรตามมาตราสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ຍັງພາບສະໜັກຕົວທີ່ມີຄວາມນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ
ໃຫຍ່ຕົວຕໍ່ອຳນວຍ

ນະຄານທີ່ມີຄວາມນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ
(ນະຄານທີ່ມີຄວາມນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ)

ບໍລິສັດ
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.



ສູນເກມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ 152/172

ບັນຫຼາ 2564 ອີຣາ
ວິໄລຍະ

PHATWASIN CO., LTD.

ESTATE
PHATWASIN

5.4 ນັບດີບານດຸກຕະຫຼາດ (ພດ)	ການຄ້າການນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ	ການຄ້າການນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ	
ໃຫຍ່ຕົວຕໍ່ອຳນວຍ	ລາຄາຕົວຕໍ່ອຳນວຍ	ລາຄາຕົວຕໍ່ອຳນວຍ	

ໃຫຍ່

ລາຄາຕົວຕໍ່ອຳນວຍ 101/1 ສະຫຼຸບການ ນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ


ນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຕົວຕໍ່ອຳນວຍ ດັວນດີບັນຫຼາ 2 (ພດ) ຂອງພະນັກງານສົງຄະພາບ ພະນັກງານສົງຄະພາບ ຖະແຫຼງນະຄານ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ก้าวสิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 การป้องกันของตอกจาก ที่สูง	เนื่องจากโครงการเป็นอาคารสูง ดังนั้นหาก ไม่มีการระมัดระวังในการจัดวางสิ่งของบริเวณ ระเบียง อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ ผู้ที่อยู่ชั้นล่างและบ้านข้างเคียงได้	<p>1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการจัดเก็บ ของบริเวณระเบียงให้นิิตชิด หรืออยู่ในบริเวณที่มั่นคง ปลอดภัยไม่ตกหล่นได้ง่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามวางพาด ตากสิ่งของ ทางผ้า แขวนผ้า หรือ กระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันบนระเบียงหรือ ภายนอกอาคารห้องพักอาศัย เพื่อป้องกันสิ่งของตก หล่นจากที่สูง - กรณีปูถุงต้นไม้ประดับให้ดูแลรักษาและให้วาง กระถาง ไม่ให้สูงเกินกว่าระเบียงและไม่ให้จัดวางบน ขอบระเบียง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น <p>2) ประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่บริเวณระเบียง</p>	<p>ด้วยที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียน ว่าด้วยการเข้าพักอาศัย <p>ความถี่ของการตรวจสอบ ทุก 6 เดือน</p> <p>การรายงาน จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการป้องกันของตอกจาก ที่สูง (ระยะดำเนินการ) เสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ก้าวสิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอัญญพงษ์ พาหะมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 153/172

 MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาดา สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สม. 1

องค์ประกอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 สุนทรียภาพ	<p>ผลกระทบที่ศูนย์ภาพ</p> <p>อาคารของโครงการ มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแนวสมัยใหม่ (Modem) มีแนวคิดการออกแบบให้อาคารแลดูโปร่งสบาย ไม่อึดอัด เน้นการประหยัดพลังงาน ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย และจัดให้มีพื้นที่ว่าง/พื้นที่สีเขียวกระจายตัวรอบอาคาร ห้องนี้เพื่อช่วยในการระบายอากาศและให้ความร่มรื่นแก่ตัวอาคาร ของอาคารห้องในเชิงบากและเชิงลงต Çok จัดการใช้ที่ว่างที่จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สันทนาการ แบ่งแยกความเป็นสัดส่วนระหว่างบริเวณส่วนที่เป็นอาคารจะช่วยให้การจัดวางมวลอากาศไม่คุกหนาแน่น จนเกินไปจึงทำให้มีมื่อนองโดยการกว้างสายตาผ่านลักษณะของอาคารโครงการจะไม่มีสิ่งสกุกดูดติดเป็นพิเศษและไม่มีความรุ่สีกในเชิงลบ จึงไม่มีผลกระทบต้านคุณค่าความงาม</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ทั้งหมด 499.69 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 263.57 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยังยืน 263.57 ตารางเมตร เป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวยังยืนตามแนวทางของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญ เดินโดยติดและสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>2) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณา การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการเพื่อเพิ่มความร่มรื่น</p> <p>4) ออกแบบบริเวณด้านหน้าโครงการให้สวยงาม เพื่อให้เกิดที่ศูนย์ภาพที่ดีต่อผู้พักอาศัยและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>ตัวชี้วัดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้ ตรวจสอบสภาพของตัวอาคารโครงการ <p>ความถี่ของการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การรายงาน รายงานผลการติดตามตรวจสอบ สุนทรียภาพ (ระยะดำเนินการ) เสนอ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด/นิติบุคคล อาคารชุด</p>

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพงษ์พัฒนา ชัยยะ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 154/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 


(นางสาวมานาวดี สุธิรัตน์ศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

แบบ สพ. 1


องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 ศูนย์รีไซเคิล (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว</p> <p>จากขอบเขตพื้นที่โครงการในระยะ 1,000 เมตร พื้นที่อ่อนไหว จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ศาสนสถาน 4 แห่ง และสถานศึกษา 5 แห่ง ซึ่งมีระยะห่าง 192 – 982 เมตร โดยโรงเรียนนานาชาติ กอลล์สิงคโปร์ ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดที่ระยะ 192 เมตร อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลกระทบด้าน ทัศนียภาพของโครงการที่มีต่อพื้นที่อ่อนไหว พบว่า ที่ตั้งของพื้นที่อ่อนไหวทั้งหมด อยู่ในระยะที่ไม่สามารถมองเห็นโครงการได้ในพิสัยปกติ ดังนั้น ผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>ผลกระทบต่อโบราณสถาน</p> <p>จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่พบโบราณสถาน จึงไม่ส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อแหล่งโบราณสถานแต่อย่างใด</p>		

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายพัทธพงษ์ พาศลัมบัณฑิต)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 155/172


MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวมัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและความค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในปัจจุบัน การส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ที่ส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นวิทยุ ส่งสัญญาณในลักษณะ broadcast กระจายรอบทิศทาง ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ในระยะทางที่ไกล และสามารถเดินทางผ่านสิ่งกีดขวางได้ ไม่จำกัดในเรื่องการถูกกำเนิดหรือถูกตัดสูงบัง และยังไม่ถูกข้อจำกัด ในเรื่องของการเดินสาย สัญญาณ สามารถส่งสัญญาณไปออกเขตเมืองได้ (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, www.nbtc.go.th , 2561) ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ จึงไม่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด	1) จัดให้มีการแจ้งมาตรการ ด้านการลดเชยผลกระทบจาก การสูญเสียการใช้ประโยชน์จากการบดบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ โดย โครงการจะประสานต่อบ้านพักที่มีผู้พักอาศัย และได้รับผลกระทบจากการบดบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	ตัวชี้ที่ตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบ ข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการบดบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางนันทพร พิเศษมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 156/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นางสาวพนาราดี สุธิรัตนศักดิ์)


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท ภัทร์วสิน จำกัด


แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการนิติ บุคคลอาคารชุด	โครงการวางแผนจะจดทะเบียนนิติบุคคล อาคารชุด 1 อาคารชุด โดยจะจดทะเบียนอาคาร ชุด เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรก โดย เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 หากโครงการได้จัดให้มีการโฆษณาขายโครงการ ผ่านสำนักงานขาย และสื่อโฆษณาต่างๆ จะจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องการกับโฆษณาขาย โครงการให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551	<p>1) บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด (เจ้าของโครงการ) เมื่อทำการ โฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนา ข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือซักขวัญที่นำ ออกโฆษณาแก่บุคคลที่ไว้ไปร่วมทำในรูปแบบใดไว้ ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมสำเนาเล่ม สมบูรณ์รายงานและแผ่นซีดีให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด</p> <p>2) ในกรณีโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ข้อความหรือ ภาพที่โฆษณาจะต้องตรงกับหลักฐานและ รายละเอียดที่ยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน และต้อง^{ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางให้ชัดเจน}</p> <p>3) ให้ถือว่าข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือ ซักขวัญเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายหรือ^{สัญญาซื้อขายห้องชุด แล้วแต่กรณี หากข้อความหรือ ภาพไม่มีความหมาย ขัดหรือแย้งกับข้อความใน สัญญาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด^{ให้ความในทางที่เป็นคุณแห่งซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุด}}</p>	

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายอภิญญา พาฒน์คงวิจิ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 157/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ...



(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ของบริษัท กัทรวศิน จำกัด

แบบ สพ. 1

องค์ประกอบทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการนิติ บุคคลอาคารชุด (ต่อ)		4) ในกรณีทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาซื้อขายห้อง ชุดระหว่าง บริษัท กัทรวศิน จำกัด/ผู้มีกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินและอาคารกับผู้ซื้อซึ่งอาจมีผลให้ผู้ซื้อห้องชุดต้องทำ ตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาซื้อ ขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช.22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการ 6/1 และ 6/2 ของ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	

I PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 
(นายยุทธพงษ์ ไพศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทรวศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 158/172


บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สิงหาคม 2564 ลงชื่อ... 

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมดายังมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เอกสารแนบท้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการป้องกันและรับอัคคีภัย¹
(ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ)

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายณัฐพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ*
(นายณัฐพงษ์ พิศาลมั่นคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวรุ่งศิน จำกัด

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายสามัคนาวดี สุธิรัตนศักดิ์*

นายสามัคนาวดี สุธิรัตนศักดิ์

แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1

รับผิดชอบโดย: ผู้ควบคุมการก่อสร้าง/ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้าง

1. สถานการณ์ทั่วไป

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ช่วงก่อสร้างอาคารโครงการ ใช้เวลา 14 เดือน มีการใช้คนงานก่อสร้าง 80 คน โดย อัคคีภัยเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัยชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วงก่อสร้างของโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อสร้างความมั่นใจ และแนะนำวิธีการที่ถูกต้องปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน
- 2.2 สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน การรับมือกับสถานการณ์เบื้องต้นและการติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้อง
- 2.3 เพื่อป้องกันและลดปัญหา รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้งาน และผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ

3. แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการได้กำหนดให้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การอบรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การตรวจตราพื้นที่ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปพื้นที่ องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะดำเนินการในภาวะต่างกัน คือ ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเกิดเหตุ และระยะหลังเกิดเหตุ รายละเอียดสามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก ดังนี้

- 1) **ระยะก่อนเกิดเหตุ** ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด 3 แผน คือ แผนอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และแผนตรวจสอบพื้นที่ มีจุดประสงค์เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น

1.1) การตรวจตราพื้นที่

- ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้างจัดทำแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจสอบ พื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจตราจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จุดที่มีการใช้และเก็บวัสดุไวไฟ จุดที่เก็บของเสียติดไฟง่าย จุดที่อาจก่อภัย เช่น ห้องแม่ค้า เชื้อเพลิง จุดที่เป็นแหล่งความร้อนต่างๆ จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสภาพของอุปกรณ์ และทางหนีไฟ
- ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้างมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานที่ตามที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานแสดงการตรวจสอบพื้นที่ประจำวัน สัปดาห์ หรือเดือนตามดุลพินิจของผู้ควบคุมการก่อสร้าง/ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้าง


การดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและกำกับดูแลนิเวศน์ความปลอดภัยของอาชญากรรม และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

PHATWASIN CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 160/172

ENVIROMENT THAI CO., LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นายสมพงษ์ ไพบูลย์คงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภารวินิจ จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมานาวดี สุทธิรัตน์ศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

พ.ศ. 2551 หากพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งให้บันทึกในรายงานการตรวจสอบพื้นที่

- ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้างเมื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที

1.2) แผนการอบรม

- ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้างจัดทำแผนการอบรม โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน และแผนการอบรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต
- ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้างจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และคุณงานก่อสร้าง ในด้านการป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย
- ผู้จัดการสำนักงานก่อสร้างจัดอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยให้หน่วยงานดับเพลิง (สถานีดับเพลิง ประจำแขวง) มาจำลองสถานการณ์อัคคีภัยจริง เพื่อให้คุณงานก่อสร้างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตามเบื้องต้นในขณะเกิดเหตุ

1.3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้าม วิธีปฏิบัติในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอกระเบียบข้อบังคับในการตรวจสอบเครื่องใช้/อุปกรณ์ในการระจับอัคคีภัย
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจัดให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาซึ่งถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากอัคคีภัย พร้อมยกตัวอย่างเหตุการที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคุณงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมอาคาร และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย

2) **ระยะเกิดเหตุ** ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง แผนบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย ทั้งหมด 3 แผน คือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ สำหรับแผนบรรเทาทุกข์จะเป็นแผนที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงระยะหลังเกิดเหตุ

2.1) แผนการดับเพลิง

2.1.1) ขั้นตอนการระจับอัคคีภัย

- (1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยระบุตำแหน่งจุดเกิดเหตุ รวมไปถึงจุดที่มีผู้ประสบภัยหรือบาดเจ็บ
- (2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดต่อหน่วยดับเพลิงในการแจ้ง火 หรือโทร 199 กรณีเพลิงไหม้ลุกไหม้ ไม่สามารถดับเพลิงได้
- (3) หน่วยดับเพลิงมาถึงสถานที่เกิดเหตุนำกำลังคนเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ทันที
- (4) หน่วยดับเพลิงเริ่มดำเนินการ扑滅เพลิงที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่สาธารณูปโภค
- (4.1) ก้นพื้นที่ออกเพื่อทำการสำรวจและประเมินสภาพการณ์ของเหตุอัคคีภัย
- (4.2) นำทีมเข้าไปปฏิบัติการเพื่อรับเหตุอัคคีภัย และช่วยเหลืออพยพผู้ที่ยังอยู่ในสถานการณ์อันตราย
- (4.3) ผู้จัดการสำนักงาน ผู้ควบคุมงาน ดูแลสถานการณ์และติดต่อสื่อสารกับตัวแทนเจ้าของ


**I PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

รับรองสำเนาหน้า 161/172 ENVIRONMENT THAI CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: 

(นายมานะ พากลัมัณฑ์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วัฒน์ จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ: 

(นางสาวนันดาดี สุทธิวิทตนา)

บุคลากรร่วมด้วยมูลนิธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิงห์แวดล้อมไทย จำกัด

- (5.1) กันพื้นที่ออกเพื่อทำการสำรวจและประเมินสภาพการณ์ของเหตุอัคคีภัย
- (5.2) นำทีมเข้าปฏิบัติการเพื่อรับบทบาทอัคคีภัย และช่วยเหลืออพยพผู้ที่ยังอยู่ในสถานการณ์ อันตราย
- (5.3) ผู้จัดการสำนักงาน ผู้ควบคุมงาน ดูแลสถานการณ์และติดต่อสื่อสารกับบัวแทนเจ้าของโครงการ พร้อมรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ
- (6) หน่วยดับเพลิงสำเร็จผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือในลำดับถัดไป

2.2) แผนการอพยพหนีไฟ

- (1) ผู้ควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมและช่วยเหลือสถานการณ์ตามสภาพความพร้อมของทีมงาน (ประเมินจากสภาพกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ)
 - (2) ผู้ควบคุมการก่อสร้างซึ่งแจ้งให้คนงานก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานก่อสร้างเข้าใจสถานการณ์ และเตรียมพร้อมที่จะอพยพหากจำเป็น
 - (3) ผู้ควบคุมการก่อสร้างทำการอพยพคนในพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้น โดยให้ไปยังจุดรวมพลก่อนที่จะอพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุต่อไป โดยในการกำหนดจุดรวมพล จะใช้พื้นที่ว่างภายในอาคารได้แก่ พื้นที่ว่างที่สามารถรองรับคนงานได้ 80 คน
 - (4) ตรวจสอบจำนวนคนงานและผู้เกี่ยวข้องให้ครบก่อนที่จะปฏิบัติการต่อไป
 - (4.1) ผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์รับทราบจำนวนผู้อพยพและผู้เสียหายเบื้องต้น
 - (4.2) ผู้อพยพรอคำสั่งปฏิบัติการขั้นตอนต่อไปในจุดรวมพล
 - (4.3) ผู้อพยพห้ามอพยพออกจากจุดรวมพล นอกจจากจะได้รับคำสั่งจากทีมผู้ควบคุมดูแลโครงการ
 - (5) ให้มีการอพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุหรือจุดรวมพลของสู่พื้นที่ปลอดภัย เมื่อได้รับคำสั่งจากทีมผู้ควบคุมดูแลโครงการดังแผนผังที่ 1
- 3) ระยะหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนทั้งหมด 2 แผน คือ แผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากภาวะการเกิดอัคคีภัย และแผนปฏิรูปพื้นที่ ซึ่งดำเนินการเมื่อเหตุอัคคีภัยทุเลาลงแล้ว

3.1) แผนการบรรเทาทุกข์

- ผู้ควบคุมการก่อสร้างจัดหาที่พักชั่วคราว ดูแลสวัสดิการด้านปัจจัยและการพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย

3.2) แผนปฏิรูปพื้นที่

ผู้ควบคุมการก่อสร้างดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- (1) จัดทำรายงานผลการประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- (2) จัดประชุม เพื่อแสดงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรึกษาหารือ เพื่อแสดงความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงทั้งในส่วนของหน่วยงานและบุคลากร
- (3) จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์สาธารณะเพื่อการเกิดอัคคีภัย และแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่างๆ
- (4) จัดตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะอาคารในส่วนที่เสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมก่อสร้างให้สิ่งปลูกสร้างกลับมาสู่สภาพปกติ

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายณัฐพงษ์ ไพศาลมนคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด


รับรองจำนวนหน้า 162/172 ENVIRONMENT THAI จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *[Signature]*

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(นางสาวมานาวนี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



แผนผัง 1 ผังแสดงภาพรวมของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระยะก่อสร้าง

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

รับรองจำนวนหน้า 163/172

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายอนุรุทธิ์ พิศาลัมคงกิจ*

(นายอนุรุทธิ์ พิศาลัมคงกิจ)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภารวศิน จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นางสาวนันดาตี สุทธิรัตนศักดิ์*

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

แผนปฏิบัติการป้องกันและรับอัคคีภัย (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1

รับผิดชอบโดย: นิติบุคคลอาคารชุด

1. สถานการณ์ทั่วไป

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ในทุกหนแห่ง สภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัย ชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง สาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่ เกิดจากความประมาท ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด มีความประสงค์จะพัฒนาที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีขนาดที่ดินโครงการ 0-3-94.6 ไร่ หรือเท่ากับ 1,578.4 ตารางเมตร พัฒนาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 146 ห้อง มีจำนวนที่จอดรถ 50 คัน มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 6,906.40 ตารางเมตร ซึ่งจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ดังนั้น โครงการจึงได้จัดทำแผนเพื่อบัญชาติและป้องกันอัคคีภัยที่ของโครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง น้อยที่สุด
- 2.2 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภัย

3. องค์กร/ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและรับอัคคีภัยของโครงการ

กำหนดโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

- (1) ผู้อำนวยการดับเพลิง/ผู้สั่งการ ได้แก่ ผู้จัดการบิตบุคคลอาคารชุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโครงการ
- (2) ทีมประสานงานเหตุภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงาน โดยจะรับผิดชอบ ประสานงานทีมงานในโครงการทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
- (3) ทีมดับเพลิง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการดับเพลิง

PHATWASIN
ESTATE
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นายณัฐพงษ์ ไฟศาสน์คงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 164/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรเอนไพร์ แอนด์ อาร์ท จำกัด


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ:

(นางสาวมัทนารัตน์ สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

3.1 ในภาวะปกติ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจัดตั้งทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ และประสานงานกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิงประจำแขวง และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการฯ เพื่ออบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และให้มีการตรวจสอบ ประทุม ทางเดิน บันไดหนีไฟ ป้ายบอกซัน ป้ายบอกทาง และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย สำหรับผังแสดงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการในภาวะปกติ ดังแสดงในแผนผังที่ 2 (รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4 แนวทางการจัดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย)



แผนผังที่ 2 ผังแสดงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการในภาวะปกติ

3.2 ในภาวะฉุกเฉิน

3.2.1 กรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ

- กรณีเกิดอัคคีภัยในช่วงเวลากลางวัน

โครงการ เอสคิว สุขุมวิท 101/1 กำหนดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หรือตามที่โครงการกำหนด ให้เป็นผู้สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการพร้อมได้ทุกระดับ (รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4 แนวทางการจัดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย)

**I PHATWASIN
ESTATE**

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายพงษ์ พาณิชย์*
(นายพงษ์ พาณิชย์ ไพศาลมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วศิน จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

๖๔๒๘ บ้านสีลมลาดลักษมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายสุวัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์*

(นางสาวสุวัฒนาดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมดานิติบุคคลที่จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิงแวดล้อมไทย จำกัด

● กรณีเกิดอัคคีภัยในช่วงกลางคืน

กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงกลางคืน แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยจะเข้าสู่กระบวนการเดียวกัน กับกรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการในช่วงระยะเวลาปกติ(กลางวัน) โดยมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นผู้อำนวยการ ดับเพลิง/ผู้สั่งการ และมีหัวหน้า รปภ. ทำหน้าที่ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุในเบื้องต้น ซึ่งจะแจ้งประธานไปยังผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้รับทราบสถานการณ์ตลอดเวลา ตลอดจนการประสานไปยังสถานีดับเพลิงประจำแขวง สถานีดับเพลิงในห้องที่ใกล้เคียง และโรงพยาบาลต่างๆ (รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4 แนวทางการจัดแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย)

ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเวรยามรักษาการแทนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ในกรณีที่ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่สามารถสื่อสารถึงกันได้ในทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ระบบแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นสามารถแจ้งที่เบอร์ติดต่อฉุกเฉินหรือที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้โดยตรง (กรณีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้แจ้งที่ผู้รักษาเจ้าหน้าที่) ดัง แสดงในแผนผังที่ 3 แสดงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการในภาวะฉุกเฉิน (กลางวัน)

4. แนวทางการจัดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการได้กำหนดให้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และหลังเหตุเพลิงไหม้สูงลงแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

ในภาวะปกติ ซึ่งไม่มีเหตุเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้และการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน 3 แผน คือ แผนการตรวจสอบ แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และ แผนการอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 แผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบจัดทำขึ้นเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก โครงการให้เป็นผู้ตรวจสอบ โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบตั้งต่อไปนี้

- 1) แผนผังทางหน้าไฟ ป้ายหน้าไฟ ป้ายบอกซัน ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์หน้าไฟให้มีความพร้อม ใช้งานโดยตรวจสอบทุกเดือน (ป้ายหน้าไฟ จะต้องเป็นป้ายเรืองแสงเพื่อง่ายต่อการสังเกตและติดตั้งอยู่บริเวณที่สังเกตเห็นได้ชัด)
- 2) จัดให้มีการตรวจสอบประทิธิกภาพของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้มีความพร้อมใช้งาน และการติดตั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตรวจสอบทุกเดือน
- 3) ตรวจสอบประตูที่ใช้ในเส้นทางหน้าไฟโดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใช้ในเส้นทางหน้าไฟ เป็นประตูที่เปิดเข้า-ออกได้ทั้งชนิดหนึ่งด้านและสองด้าน ประตูที่ใช้ในเส้นทางหน้าไฟ เป็นประตูที่เปิดออกภายนอก จะต้องไม่มีการผูกปิดหรือล็อกไว้โดยตรวจสอบทุกเดือน
- 4) ตรวจสอบระบบและสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย เพื่อตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่ หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขในทันที โดยทำการตรวจสอบทุกเดือน
- 5) ให้มีการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง อยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยทำการตรวจสอบทุกเดือน

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายมนต์พงษ์ พากนกชัย*

(นายมนต์พงษ์ พากนกชัย)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 167/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายสาวมานาดี สุทธิรัตนศักดิ์*

บุคคลธรรมดายังมีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


- 7) ติดป้ายชื่อผู้ให้บริการซ่อมบำรุง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง เพื่อความรวดเร็วสำหรับการติดต่อในการกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- 8) จัดให้มีบัญชีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทร 199 หรือเบอร์ฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- 9) แจ้งสันทางอพยพหนีไฟ และบนข่ายทรัพย์สินให้ผู้พักอาศัยทราบ ซึ่งในการตรวจสอบทุกครั้งจะต้องมีการบันทึกและเมื่อพบเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

4.1.2 แผนการอบรม

แผนการอบรม เป็นแผนที่จัดทำขึ้นสำหรับการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร โดยกำหนดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกรายดับของอาคารในเรื่องของการดับเพลิงและการหนีไฟ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟ

- 1) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย: จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึง ทราบตำแหน่งที่ตั้งเมนสวิทช์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ทราบจุดที่ตั้งของ ถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงาน จุดตัดกระแสไฟฟ้า (คัทเอาท์) ภายในหน่วยงานของตนหรือใกล้เคียง และพร้อมที่จะตัดไฟได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้องให้ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหัวถึงกัน ทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในการกรณีฉุกเฉิน
- 2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - 2.1) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่โครงการ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ พร้อมทั้งอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน โดยมีการอบรมทั้งภายใน (ทีมดับเพลิงของโครงการอบรมให้) และภายนอกโดยประสานให้สถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ (สถานีดับเพลิงพระโขนง) มาฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 2.2) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่โครงการให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องตามประเภทของเพลิง
 - 2.3) จัดให้มีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่โครงการ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ตั้งแต่การถืออุปกรณ์ดับเพลิง ตำแหน่งและท่าทางการยืน ระยะห่างระหว่างอัคคีภัยกับพนักงาน และการสังเกตทิศทางลม
 - 2.4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี หลังการเปิดใช้อาคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี
- 3) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟ
 - 3.1) จัดทำแผนการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพของของแต่ละฝ่าย โดยให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแล ผู้ดูแลผู้สั่งการ ผู้นำการอพยพ ผู้ทำหน้าที่ดับเพลิง สันทางหนีไฟฯ รวมพลและหอกร่องรอย กำหนดสิ่งสำหรับเป็นสัญญาณนำการอพยพ ข้อปฏิบัติในการอพยพ


**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.


สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นายปัญญาพงษ์ พิเศษมั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภาร์วศิน จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

ลงนาม วันที่ ๒๕๖๔ ลงชื่อ 

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นางสาวมัชนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิงแวดล้อมไทย จำกัด

- 3.2) จัดตั้งทีมปฏิบัติการอุกเดินของโครงการ ให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงพนักงานภายในโครงการ ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามแผนป้องกันฯ
- 3.3) จัดส่ง เจ้าหน้าที่/บุคลากรของทีมป้องกันและระวังอัคคีภัยของโครงการเข้าอบรมแผนการป้องกัน และระวังอัคคีภัยกันทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปีละครั้ง
- 3.4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟให้แก่ผู้เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง โดยประสานเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ในการป้องกัน และระวังอัคคีภัย
- 3.5) จัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย และให้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 3.6) จัดส่งแผนการอพยพที่จัดทำขึ้นให้สถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบช่วยตรวจสอบแผนให้มีความสอดคล้องกับอาคารของโครงการและแนวทางการปฏิบัติหากเกิดเหตุไฟไหม้

4.1.3 แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสนใจและทราบดีถึงอันตรายจากอัคคีภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องของการป้องกันอัคคีภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในอาคาร โดยโครงการฯ ได้จัดให้มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัย รวมถึงการปฏิบัติตามเมื่อเกิดไฟไหม้และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมทั้ง มีการณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เพื่อลดปัญหาการเกิดเพลิงใหม่ โดยโครงการฯ ได้จัดการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

- 1) การณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัย เช่น ข้อตกลงเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของอัคคีภัย การปฏิบัติ ตอนอย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ เป็นต้น เพื่อให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ประจำการรวมถึงผู้พักอาศัย มีจิตสำนึกในการร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 2) จัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่โครงการทราบวิธีปฏิบัติตามเมื่อเกิดไฟไหม้และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มืออุกเดิน และติดตั้งแผนผังอาคารและตำแหน่งทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงของทุกชั้น และจุดรวมพล รวมทั้งจัดทำป้ายเรื่องแสงแสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
- 3) การณรงค์ให้รักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานสำหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ประจำการ ให้มีการกำจัดลิ่งของเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว หรือวัสดุที่อาจเป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 4) การจัดสปัดหาดแห่งการป้องกันอัคคีภัย โดยแสดงให้ทราบถึงอันตรายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
- 5) การณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เพื่อลดปัญหาการเกิดเพลิงไหม้

**PHATWASIN
ESTATE**
PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นายพญานุภาพชัย พิศาลmannคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทร์วศิน จำกัด

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ

(นางสาวพัทนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

4.2 ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการระจับอัคคีภัย แผนการอพยพหนีไฟ ดังนี้

4.2.1 แผนการระจับอัคคีภัย

โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น และให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเกิดอัคคีภัย โดยการตบเพลิงให้ดำเนินการไปตามแผนการป้องกันและระจับอัคคีภัยในช่วงกลางวันและกลางคืน ตามที่กำหนด ดังนี้

- 1) การกำหนดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด โครงการจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นผู้เข้ารับผิดชอบในเบื้องต้น หลังจากนั้นให้รายงานต่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หรือตามที่โครงการกำหนด เพื่อให้เป็นผู้สั่งการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวม
- 2) การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หรือตามที่โครงการกำหนดเป็นผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อสถานีดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง (สถานีดับเพลิงพระโขนง) ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางคืนกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นผู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เบอร์โทร. 199) และสถานีดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง (สถานีดับเพลิงพระโขนง) โดยโครงการได้จัดให้มีแผนการป้องกันและระจับอัคคีภัยในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

2.1) การระจับอัคคีภัยในเวลากลางวัน

2.1.1) กรณีเกิดเพลิงใหม้ขนาดเล็ก

- (1) ผู้พนักงานเห็นเหตุการณ์คนแรกทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และหากรู้ว่าคთอาหาที่ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรีบสับคตอาห์ลง
- (2) แจ้งเหตุที่ศูนย์ประสานงาน รปภ. เวรียน เพื่อช่วยกันดับเพลิง
- (3) ทีมดับเพลิงเข้าปฏิบัติการระจับเหตุเพลิงใหม้ประจำขั้นที่ก่อตัวที่สุด และรายงานต่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

2.1.2) กรณีเกิดเพลิงใหม้ขนาดใหญ่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

- (1) รปภ. เวรียน ให้รับเปิดหน้าต่าง ประตู บริเวณที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
- (2) ส่งัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำขั้นที่ก่อตัวที่สุด และรายงานต่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
- (3) ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/ผู้สั่งการ หรือฝ่ายประสานงานแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ต่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เบอร์โทร 199) และสถานีดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง (สถานีดับเพลิงพระโขนง) และแจ้งอพยพหนีไฟต่อผู้พักอาศัยในอาคาร
- (4) ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/ผู้สั่งการ หรือตามที่โครงการกำหนด สั่งการไปยังฝ่ายสื่อสารและฝ่ายปฏิบัติการต่างๆตามแผนที่กำหนด
- (5) ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน ได้แก่ หัวหน้าทีมช่างฉุกเฉิน หัวหน้าที่ประสานงานแต่ละฝ่ายภายใน เช่น ทีมดับเพลิง หน่วยดับเพลิง ช่างไฟ ช่างประปา เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือสารแต่ละฝ่ายในการระจับอัคคีภัย และรายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หรือผู้สั่งการทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่าวสารเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคคลภายนอกและประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

- (6) ทางเดินสูบน้ำที่ภายใน-ภายนอก ได้แก่ หัวหน้าทีมกู้ภัย ที่ทำหน้าที่ในการช่วยชักฟันออกอุกกาражและไปยังจุดรักษาพยาบาล

**PHATWASIN
ESTATE**

PHATWASIN CO.,LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายพัฒนา พัฒนาชัย*

(นายพัฒนา พัฒนาชัย)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทธร์ศิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 170/172

ENVIRONMENT THAI CO.,LTD.

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ *นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์*

(นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์)
บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

MITR

(7) ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ ได้แก่ ทีมรักษาพยาบาล ทีมนักย้ายทรัพย์สิน ทีมตรวจสอบเก็บรักษาทรัพย์สิน ทีมสวัสดิการ ทีมรักษาความปลอดภัย ทีมรักษาความพร้อมอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ทีมพื้นฟูกด้านสุขภาพจิต ทีมตรวจสอบยอดจำนวนเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ

2.2) การระจับอัคคีภัยในช่วงเวลากลางคืน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระจับอัคคีภัยในช่วงเวลากลางคืนในเบื้องต้น โดยโครงการได้กำหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการระจับอัคคีภัย ดังนี้

- (1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทำการดับเพลิงขั้นต้น ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและหากรู้ว่าคักเทาไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรับสับคักเทาทั้ง
- (2) แจ้งเหตุที่ศูนย์ประสานงาน รปภ. เวรมาย เมื่อช่วยกันดับเพลิง
- (3) กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ประจำชั้นที่ใกล้ที่สุด แล้วรายงานต่อหัวหน้า รปภ.
- (4) หัวหน้า รปภ. หัวหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเหตุอัคคีภัย และแจ้งเหตุเพลิงใหม่ต่อสำนักบังคับกันและบรรเทาสาธารณภัย (เบอร์โทร. 199) และสถานีดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง (สถานีดับเพลิงพระโขนง) พร้อมทั้งหัวหน้าที่สังการ และควบคุมทีมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ในขณะที่ผู้สั่งการเหตุฉุกเฉินยังเดินทางมาไม่ถึง ให้หัวหน้าที่รายงานผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หรือผู้สั่งการเหตุฉุกเฉินทราบอย่างต่อเนื่อง
- (5) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จัดเตรียมพื้นที่จอดรถดับเพลิง ตามจุดที่กำหนดในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือนักย้ายผู้บาดเจ็บ ทรัพย์สิน ไปยังจุดรวมพสหหรือพื้นที่ข้างเคียง และรับคำสั่งจากผู้สั่งการ และป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินโดยประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มาให้ความช่วยเหลือ และพยายามมีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ ควบคุมการค้นหา และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในอาคารร่วมกับสถานีดับเพลิงพระโขนง

4.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ

• กรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ


แผนอพยพหนีไฟนี้กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการ และเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยโครงการได้จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลของโครงการ (Point of Assembly) ไว้ที่บริเวณชั้นล่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยสามารถเข้าสู่พื้นที่จุดรวมพลได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินภายในโครงการ โดยแผนการอพยพหนีไฟได้กำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) หน่วยงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนผู้พักอาศัยว่ามีการอพยพหนีไฟออกมากก่อนบริเวณที่ปลดปล่อยครบทุกคนหรือไม่
- 2) ผู้นำทางหนีไฟ ทีม รปภ. จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ทันทีที่ได้รับแจ้งหรือมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 3) โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลของโครงการ (Point of Assembly) ไว้ที่บริเวณชั้นล่าง จำนวน ๑๕๓.๓๗ ตารางเมตร แต่ละจุดมีสัดส่วนพื้นที่ต่อคนมากกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน ดังนี้

PHATWASIN
ESTATE

PHATWASIN CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้า 171/๑

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ 

(นายปองศักดิ์ พะทะวัฒนา)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

บริษัท มิตร์ สิริจักร จำกัด ๐๘๑-๐๘๖๖๔๔

บริษัท มิตร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ๙๒ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตร์ สิริจักร จำกัด

- จุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ทิศเหนือด้านหน้าอาคาร ติดกับทางเข้า-ออกโครงการ มีขนาดพื้นที่ 12.79 ตารางเมตร รองรับผู้อพยพที่เป็นเจ้าหน้าที่อาคารจากชั้นที่ 1 รวม 10 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ต่อคนเท่ากับ 1.28 ตารางเมตร/คน
- จุดที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ทิศตะวันออกของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 48.77 ตารางเมตร รองรับผู้อพยพมาจากการชั้นที่ 2-3 ของอาคาร รวม 150 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ต่อคนเท่ากับ 0.33 ตารางเมตร/คน
- จุดที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 ด้านหลังของอาคาร บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีขนาดพื้นที่ 91.81 ตารางเมตร รองรับผู้อพยพมาจากการชั้นที่ 4-8 ของอาคาร รวม 332 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ต่อคนเท่ากับ 0.28 ตารางเมตร/คน)

4.3 หลังเหตุเพลิงใหม่ส่งบลงแล้ว

ประกอบด้วยแผนที่จะดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงใหม่ส่งบลงแล้ว โดยจะทำการสำรวจความเสียหาย เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นที่หลังจากภัยเกิดเหตุเพลิงใหม่ และการตอบบทเรียนจากการเกิดเพลิงใหม่ส่งบลงเพื่อเสนอต่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดหรือตามที่โครงการกำหนด

4.3.1 การบรรเทาทุกข์หลังเหตุเพลิงใหม่ส่งบลงแล้ว

- 1) กรณีเกิดเพลิงใหม่เล็กน้อย ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดหรือตามที่โครงการกำหนด ทำการสำรวจความเสียหายภายในบริเวณที่เกิดเพลิงใหม่
- 2) กรณีเกิดเพลิงใหม่มากให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดหรือตามที่โครงการกำหนด ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุอุบัติ เป็นตัวแทนในการครูดผู้บาดเจ็บและผู้ที่เสียหายจากการเกิดเพลิงใหม่ส่งบลง ควบคุมการสอบสวน การเกิดเหตุ และการจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอผู้อำนวยการเหตุอุบัติ เนื่องจากเหตุอุบัติเป็นภัยการฟื้นฟูสภาพอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว และทำหน้าที่ให้ช่วยกับสื่อมวลชน
- 3) ฝ่ายธุรการ ต้องรักษาหลักฐานสำคัญไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภัยหลัง ตรวจสอบปริมาณของสารที่ใช้ในการดับเพลิง และความเสียหาย ของอุปกรณ์แล้วดำเนินการจัดหามาทดแทน ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุอุบัติที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยราชการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเกิดเหตุ การดำเนินการควบคุมพร้อมทั้งสาเหตุของการเกิดภัยอุบัติเสนอต่อผู้บังคับการเหตุอุบัติ เนื่องจากเหตุอุบัติ เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อประเมินความเสียหาย และพิจารณาสั่งการช่วยเหลือต่อไป
- 4) ฝ่ายช่าง ร่วมสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับฝ่ายต่างๆ สำรวจความเสียหายของ อุปกรณ์ และเครื่องจักร และควบคุมการซ่อมบำรุงพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพในการซ่อมบำรุงส่วนที่เสียหายของผู้รับเหมา สิ่งที่ต้องสำรวจ คือ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต และรายงานผลการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากเพลิงใหม่ กับผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อประเมินความเสียหาย และพิจารณาสั่งการช่วยเหลือต่อไป

4.3.2 การฟื้นฟูสภาพ

- 1) พื้นฟูสภาพความเจ็บปวดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงใหม่
- 2) ให้ความช่วยเหลือการรักษา และจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสมควร
- 3) จัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่ชำรุดเสียหาย
- 4) ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสภาพปกติ

4.3.3 การตอบบทเรียนจากการเกิดเพลิงใหม่ส่งบลง

- 1) สำรวจบริเวณพื้นที่ด้านหน้าที่ก่อให้เกิดเพลิงใหม่
- 2) สาเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงใหม่ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร สูบบุหรี่ภายในอาคารฯ

**PHATWASIN
ESTATE**
อาคารชุดเพื่อสถาบัน
PHATWASIN CO., LTD.

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ ไพศาลนั่นคงกิจ)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร์วสิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้า 172/172

MITR
ENVIRONMENT THAI CO., LTD.
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิงหาคม 2564 ลงชื่อ.....

(นางสาวมานานาวดี สุทธิรัตนศักดิ์)

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด