



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๑๐ ๕๙

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๙๘/๑ อาคารทีบโก๊ะ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนໂດ จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท แนวเซอร์ล โซลูชัน จำกัด ที่ NSC.0807/2564 ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๔/๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดีคอนໂດ จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทหารถไฟตั้งซั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท แนวเซอร์ล โซลูชัน จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนໂດ จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทหารถไฟตั้งซั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๕๔๑ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ใน การประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนໂດ จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวม

รายละเอียด...

รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สยามสินธุ์พนง.)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๖๐๐ กรุงเทพฯ

กองวิเคราะห์ผลกรบทบทสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

**Natural Solution Co.,Ltd.**

111/54 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวจันทร์  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร : 0-2187-1213 แฟกซ์ : 0-2187-1203

12660

บ. ส.ค. ๒๕๖๓

11.3.0

*[Signature]*

ที่ NSC.0807/2564

26 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรภุญ-ปีนเกล้า (PHASE 2)

เรียน เอกสาริการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรภุญ-ปีนเกล้า (PHASE 2)  
รายงานฉบับหลัก จำนวน 18 เส้น

ตามที่บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานทั้งอยู่เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรภุญ-ปีนเกล้า (PHASE 2) โครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่บริเวณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ในขั้นตอนของอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการนั้น

ในการนี้ บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แล้วจึงขอนำส่งรายงานฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

*[Signature]*  
(นายเรืองเดช วรศรี)  
กรรมการผู้จัดการ

บ. ส.ค. ๒๕๖๓



|  |
|--|
| สำนักงานนโยบายและแผน   |
| ที่ ๗๙๘๖๔ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ |
| เอกสารที่... ๕๗๔ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓                             |
| จำนวน ๑๔ หน้า  |

ที่ กท ๑๐๑/ผ๊ส

คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  
การจัดสรรงบประมาณ และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร  
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๑๐๐

๗๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จัรูญา-ปีนเกล้า ๑๔๑  
(PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน เอกอธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลการพิจารณา  
เลขที่ ๕๙ ๑๔ มค ๒๕๖๕  
เวลา ๙.๐๕ ผู้รับ ที่...

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑.๔/๑๔๖๒๕  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประเมินคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรงบประมาณ และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จัรูญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
(ต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสำเนา ๗ ฉบับ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง  
ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จัรูญา-ปีนเกล้า (PHASE 2)  
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิงชัน แขวงบางขุนศรี  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด  
๔๕๑ ห้อง ขนาดพื้นที่โครงการ ๔-๓-๓.๓ ไร่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๒  
อาคาร ศาลาขึ้นเดียว จำนวน ๑ อาคาร อาคารพักนุสฟอย และสะวายน้ำ ๑ สะ ให้กับกรุงเทพมหานคร  
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรุงเทพมหานครได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวให้  
คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนในการประเมินครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓  
ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

นาย วัน วันวัน

สิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ดังสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(วิรช ตันชนะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ

กลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๘๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๘๐๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2)

ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิงชัน แขวงบางขุนศรี  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดานี้ได้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอร์ล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565

ตารางที่ 1 สรุปมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการทั่วไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ | รายละเอียดมาตรการ   | สถานที่ดำเนินการ                 | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ   |
|----------------------|---|----------------------------------|--|--|
| 1. มาตรการทั่วไป     | <p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่ อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 4-3-3.3 ไร่ หรือ 7,613.20 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารชุด สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม) ศalaสูงชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ใช้เป็นอาคารพักคอย) และระหว่างน้ำ 1 ระยะ มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 541 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตาม มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> | พื้นที่โครงการ<br>พื้นที่โครงการ | ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้างและดำเนินการ<br>ทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง และดำเนินการ | เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคล<br>เจ้าของโครงการ/ นิติบุคคล |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
BANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ...




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารูญ่า-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการทั่วไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ | รายละเอียดมาตรการ  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ                   | ผู้รับผิดชอบ                 |
|----------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                      | <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> | พื้นที่โครงการ   | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ | เจ้าของโครงการ/<br>นิติบุคคล |

ลงชื่อ.....




SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จารุฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการที่ไว้ไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ | รายละเอียดมาตรการ  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ                   | ผู้รับผิดชอบ                       |
|----------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                      | <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าเจ้าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายในอนุญาต ก่อสร้างด้วย</p> | พื้นที่โครงการ   | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ | เจ้าของโครงการ/นิติบุคคล           |
|                      |  | พื้นที่โครงการ   | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ | เจ้าของโครงการ/นิติบุคคล           |
|                      |  | พื้นที่โครงการ   | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง             | เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา ก่อสร้าง |

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แນเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งขัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการทั่วไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ                                 | รายละเอียดมาตรการ  | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ                   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|--|------------------|-------------------------------------|--|
| 2. การก่อสร้างและดูแลรักษา/<br>ซ่อมบำรุงถนนภาระจำยอม | <p>1) การก่อสร้างถนนภาระจำยอม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข่าย<br/>แนวเสาไฟฟ้าและระบบน้ำประปา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด</li> </ul> <p>2) การดูแลรักษาช่วงก่อสร้างโครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) และก่อนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลซ่อมแซมผิวนนและระบบระบายน้ำ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด</li> </ul> <p>3) การดูแลรักษาช่วงทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว และเปิดใช้โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลซ่อมแซมผิวนนและระบบระบายน้ำ ผู้ที่ได้รับยินยอมให้ใช้ถนนภาระจำยอมต้องร่วมกันรับผิดชอบตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ถนนภาระจำยอม</li> </ul> <p>4) ในช่วงประชาสัมพันธ์ขายโครงการและช่วงเปิดดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องนำเงื่อนไขการรับผิดชอบถนนภาระจำยอม ไปประกาศให้ผู้ที่จะซื้อห้องชุดของโครงการได้รับรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อห้องชุดของโครงการ</p> | ถนนภาระจำยอม     | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและดำเนินการ | <p>ช่วงก่อสร้าง<br/>ผู้รับผิดชอบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>ช่วงเปิดดำเนินการ<br/>ผู้รับผิดชอบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กองจัดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ</li> <li>- หลังโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเปิดใช้โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) แล้ว ผู้ที่ได้รับยินยอมให้ใช้ถนนภาระจำยอมต้องร่วมกันรับผิดชอบตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ถนนภาระจำยอม</li> </ul> |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

**SANSIRI**

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารุฯ-ปินเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ชอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งขัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการทั่วไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ                                | รายละเอียดมาตรการ   | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ       | ผู้รับผิดชอบ                 |
|---|---|---|-------------------------|------------------------------|
| 3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ                | การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติดโครงการและระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบ ทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สถานีดับเพลิงบางขุนนท์ และสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุปผา  |   |                         |                              |
| 3.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ | <p>1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ 1 ป้าย และบริเวณที่ติดกับปักทางเข้าถนนภาระจำยอมตัดกับซอยเอราวัณ 1 ป้าย เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ ดีคอนโด จารุฯ-ปินเกล้า (PHASE 2) โดยประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย 15 วัน โดยมีรายละเอียดในป้ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ชื่อโครงการ</li> <li>(2) เจ้าของโครงการ</li> <li>(3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป</li> <li>(4) ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด)</li> <li>(5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน</li> <li>(6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง</li> <li>(7) สถาบันก่อสร้าง</li> <li>(8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์</li> <li>(9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง</li> </ul> | บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ และบริเวณที่ติดกับปักทางเข้าถนนภาระจำยอมตัดกับซอยเอราวัณ | ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

ลงชื่อ.....

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรประจำฝ่ายธุรกิจดำรงงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนໂດ จารูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการทั่วไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ | รายละเอียดมาตรการ  | สถานที่ดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ                        | ผู้รับผิดชอบ                 |
|----------------------|--|--|--|------------------------------|
|                      | <p>(10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส... ลงวันที่...)</p> <p>(11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ</p> <p>(12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>(13) ขั้นตอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>(14) ผู้รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(15) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง)</p> <p>(17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต.....</p> <p>(18) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น"</p> <p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>(1) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบในรูปแบบเอกสารสำหรับอาคารหรือบ้านที่ติดโครงการ/อาคารหรือบ้านโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจทั่วไป ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ</p> | อาคารหรือบ้านที่ติดโครงการ/อาคารหรือบ้านโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจทั่วไป ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ | ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการก่อสร้าง | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

ลงชื่อ.....

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนໂດ จารูญ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนเครือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการทั่วไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ | รายละเอียดมาตรการ  | สถานที่ดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ                            | ผู้รับผิดชอบ                 |
|----------------------|--|---|--|------------------------------|
|                      | <p>(2) รายละเอียด/ผู้รับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>(3) ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ป้องกัน และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>(1) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ</p> <p>(2) รายละเอียด/ผู้รับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>(3) ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ป้องกัน และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ</p> | อาคารหรือบ้านที่ติดโครงการ/อาคารหรือบ้านโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ | ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเปิดใช้อาคาร | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แม่น้ำตก โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนได จัรูฯ-ปินเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (มาตรการทั่วไป)

| องค์ประกอบของมาตรการ                               | รายละเอียดมาตรการ  | สถานที่ดำเนินการ                                   | ระยะเวลาดำเนินการ                 | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 3.2 การประชาสัมพันธ์ การขายและการจดทะเบียนอาคารชุด | <p>1) กรณีที่ทำการโฆษณาข่ายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือซักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551</p> <p>2) ให้เจ้าของโครงการส่งมอบมาตรการ พร้อมแจ้ง สิทธิหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดทราบ โดยมีหลักฐานการรับทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคล</p> <p>3) ในกรณีโฆษณาข่ายห้องชุด เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้สนใจโครงการทราบว่า โครงการใช้ถนนภาระจำยอมเป็นทางเข้าออกโครงการสู่ถนนสาธารณะ (ซอยเอราวัณ) พร้อมแจ้งเงื่อนไขการใช้ถนนภาระจำยอมและความรับผิดชอบใน การดูแลรักษาตลอดจนการซ่อมบำรุงถนนภาระจำยอมที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม ทุกรายจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน</p> | พื้นที่โครงการดีคอนได จัรูฯ - ปี'น เกล้า (PHASE 2) | ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างและดำเนินการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) / นิติบุคคล อาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด) |

ลงชื่อ.....

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดางาน

บริษัท แนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|---|--|--|
| 1. ทรัพยากรทางกายภาพ<br>1.1 สภาพภูมิประเทศ | <p>สภาพพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ว่างรอการพัฒนา พื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศตะวันตกบางส่วนเป็นร่องสวน สำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบโครงการ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) บ้านพักอาศัย และพื้นที่สวนผสม ซึ่งในการก่อสร้างโครงการจะมีการขุดเจาะเพื่อ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคให้ดิน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังสำรองน้ำใช้ เป็นต้น และก่อสร้างอาคารชุด จำนวน 2 อาคาร ซึ่งกิจกรรมการขุดเจาะจะก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ เช่น เกิดผลกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาดิน ระบบระบายน้ำและการเกิดน้ำท่วม เกิดนูนมองที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ภายในพื้นที่ มีสภาพพื้นที่ถูกขุด เกิดความรู้สึกให้เห็น เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมแตกต่างจากข้างเดียง นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินจากการขุดเจาะ ปรับแต่ง สภาพภูมิประเทศ เป็นต้น ดังนั้นโครงการจึงต้องมีมาตรการลดผลกระทบ</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>การปรับพื้นที่โครงการต้องควบคุมให้กิจกรรมอยู่ภายใต้พื้นที่ ก่อสร้างเท่านั้น ห้ามดำเนินการบนทางสาธารณะและที่บุคคลอื่น ก่อนได้รับอนุญาต</li> <li>จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และ ความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ 1 ป้าย และบริเวณที่ติดกับปากทางเข้าถนนสาธารณะ จำกัดติดกับซอยเอราวัณ 1 ป้าย เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) โดยประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้าง อย่างน้อย 15 วัน โดยมีรายละเอียดในป้ายดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>ชื่อโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป</li> <li>ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด)</li> <li>แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน</li> <li>เลขที่ใบอนุญาต ก่อสร้าง</li> <li>สถานะปัจกิโครงการ</li> <li>วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์</li> <li>ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง</li> </ol> </li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบริเวณรั้วหรือ กำแพง โดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ด้านการตรวจวัด               <ol style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการ</li> <li>รั้วโครงการ</li> <li>สถานที่ตรวจวัด</li> </ol> </li> <li>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ความตื้นของการตรวจวัด               <ul style="list-style-type: none"> <li>ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>การรายงานผล               <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ</li> </ul> </li> </ul> |

ลงชื่อ.....

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนexeอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p>(10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส... ลงวันที่...)</p> <p>(11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ</p> <p>(12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>(13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>(14) ผู้รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(15) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง)</p> <p>(17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต.....</p> <p>(18) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น"</p> <p><b>มาตรการป้องกันระหว่างพื้นที่ก่อสร้างของดีคอนโด จัรูญา-ปั่นเกล้า (PHASE 1) ที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรั้วขั้วคราวสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษดินโคลน และเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง และลดผลกระทบด้านพื้นที่ดูดซึมน้ำและเสียงดังรอบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</li> </ol> | <p>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมดางาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
|                          |   | <p>2. มีตะแกรงป้องกันสิ่งตกหล่นจากการก่อสร้าง รวมทั้งมี mesh sheet ปิดคลุมทั้งหมดของตัวอาคาร ที่ช่วยป้องกันได้อีกชั้นหนึ่ง</p> <p>3. การพ่นสีก็จะมีการควบคุมไม่ให้มีลักษณะของล้อຍ หรือกลิ่นทินเนอร์ มากจากห้องเดียง โดยมีการป้องกันและควบคุม</p>  |  |
| 1.2 ทรัพยากรดิน          | <p>ผลกระทบจากดินในช่วงการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ชุมชนหรือกลุ่มอาคารที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ การซะล้างพังทลายของดินซึ่งมีสาเหตุการเกิดจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ชนิดหรือลักษณะของดิน ความลาดเทของพื้นที่ สิ่งปลูกถั่ว ความหนาแน่นของพื้นที่พรุน และปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่</p> <p>สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างและบางส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นร่องสวนเก่า เมื่อพัฒนาจะต้องมีการถอนดินบริเวณร่องสวนเก่าและมีการขุดดินบริเวณที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคาร ซึ่งอาจเกิดการซะล้างพังทลายของดินได้ ดังนั้นในการขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดินจะต้องมีมาตรการลดผลกระทบ</p> | <p>1. จัดทำกำแพงกันดินพื้นรอบระบบค้ำยันที่ออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเดียว</p> <p>2. ดูแลแนวรั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร ที่จัดทำไว้รอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดี ไม่ชำรุด ทรุดตัว หรือผุพัง หากพบว่ามีการทรุดตัวหรือผุพังให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อเป็นแนวป้องกันดินที่จะพังทลายไปยังพื้นที่ข้างเดียวได้อย่างประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษดินโคลนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการสู่พื้นที่โดยรอบ</p> <p>3. จัดทำร่องดินกว้างประมาณ 0.5 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการซะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝน</p> <p>4. ทำบ่อตัดตอกอนบริเวณทางเข้า-ออก ของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตักตะกอนดินไม่ให้หลอกสู่ท่อระบายน้ำ</p> <p>5. จัดให้มีสวัสดุปักคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขนออกโครงการ เพื่อป้องกันการซะล้างพังทลายลงสู่หลุมขุดหรืออุกสู่พื้นที่ข้างเดียว</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบแนวรั้วให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบสภาพแนวกำแพง กันดินและค้ำยันให้มั่นคง แข็งแรงและไม่ชำรุด</li> <li>- ตรวจสอบตะกอนดินที่เกิดจากการซะล้าง ด้วยการตรวจวัด</li> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ ครบถ้วน</li> <li>สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> |



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโด จรัญ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p>6. ให้คุณงานทำความสะอาดเก็บเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้กัดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำในโครงการและที่พักคุณงานก่อสร้าง</p> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบแนวรั้วให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>ตรวจสอบสภาพแนวกำแพง กันดินและค่ายน้ำมั่นคง แข็งแรงและไม่ชำรุด           <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>ตรวจสอบตะกอนดินที่เกิดจากการซึ่ล้าง           <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ol> |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคลากรตามด้านมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนໂດ ຈັກຢາ-ປິ່ນເກົ້າ (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยເອຣວັນ ຄົນນເລີຍບທາງຮອໄພຕິ່ງໜັນ ແຂວງບາງຂຸນຄີ ເຂດບາງກອນນ້ອຍ ກຽມແຫມ່ນຫານຄຣ ຂອງບຣີ່ຊັກ ແສນສີຣີ ຈຳກັດ (ມາຫະນ) (ຊ່ວງກ່ອສຮ້າງ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ແສນສີຣີ ຈຳກັດ (ມາຫະນ)</li> </ul> |

SANSIRI คือ.....  
บริษัท ແສນສີຣີ ຈຳກັດ (ມາຫະນ)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท ແສນສີຣີ ຈຳກັດ (ມາຫະນ)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท ແນະເຂອຮັດ ໂຊງ໌ໜັນ ຈຳກັດ  
ມกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                         | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|--|---|--|
| 1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศ<br>1) ฝุ่นละออง | จากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ทุกจิจกรรมในระยะก่อสร้าง โดยพิจารณาความเร็วและทิศทางลม (Wind Rose) และประเมินคุณภาพอากาศในกรณีวิกฤต (Worst Case) ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง ผลกระทบทางอากาศจากการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลกระทบทางอากาศจากการบรรทุกในระยะก่อสร้าง และนำมารวมกับค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ทำให้มีค่าความเข้มข้นรวมของ TSP, PM <sub>10</sub> เท่ากับ 0.182, 0.011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป คือ TSP เท่ากับ 0.33 และ PM <sub>10</sub> เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พ布ว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) จึงคาดว่าการดำเนินโครงการระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองในระดับต่ำ | <p><b>มาตรการด้านประชาสัมพันธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไว้บันทึกด้วยวิธีการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน</li> <p><b>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</b></p> <li>จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ โดยให้เก็บไว้สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาของเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ชัดเจน</li> <li>จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา</li> <p><b>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</b></p> <li>จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง/บ้านติดโครงการ ให้มากที่สุด โดยพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด คือ บริเวณกลางพื้นที่โครงการ และทำห้องสำหรับตัด เจียร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> <li>ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ภายในพื้นที่โครงการจุดหนึ่ง และตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 1) อีกจุดหนึ่ง ทุกวันที่มีการทำฐานราก รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง</li> </ol> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แม่เหล็ก โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>5. ทำผังหรือใช้ผ้าใบก่อสร้างนิดกันไฟลาม (Mesh sheet) กันระหว่างที่โครงการมีกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ กิจกรรมการทำเสาเข็มและทำฐานราก กิจกรรมงานโครงสร้างอาคาร และกิจกรรมตอกแต่งและเก็บงาน โดยให้คลุมรอบอาคารตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง และกิจกรรมจากแหล่งกำเนิดฝุ่น ได้แก่ กิจกรรมจากการบรรทุกและจากเครื่องจักร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกสู่พื้นที่ข้างเคียง</p> <p>6. ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงติดตั้งไว้บริเวณบ่อถังล้อรถ พร้อมถังสำรองน้ำความจุ 1,000 ลิตร สำหรับใช้ฉีดล้างล้อรถทุกคันออกจากพื้นที่โครงการ โดยจัดทำเป็นบ่อคอนกรีตไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และมีระบบระบายน้ำพร้อมบ่อตะกรงดักขยะ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้างด้วยไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น เช่น การกองเศษวัสดุก่อสร้าง การกองดิน ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากจำเป็นต้องใช้ผ้าใบทึบคลุมให้มิดชิด</p> <p>7. กำหนดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (<math>PM_{2.5}</math>) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ทันทีจนกว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (<math>PM_{2.5}</math>) จะลดลงจนไม่เกินค่ามาตรฐาน และในกรณีที่ทางหน่วยงานภาครัฐแจ้งขอ</p> |

SANSIRI คงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p><b>มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</b></p> <p>9. ใช้ผ้าใบทึบคุณภาพบรรทุกดินในขณะขันดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีดีด เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินตกหล่น</p> <p>10. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องในระหว่างการพัก</p> <p>11. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า</p> <p>12. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง และนอกพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p> <p>13. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขันวัสดุและดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่น และจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลา ตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</p> <p>14. ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่ โดยสนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ เช่น รถยนต์สองแถว หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง</p> <p>15. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบทางอากาศ เช่น ไม่นำรถที่มีควันดำจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน</p> | <p>ความร่วมมือให้หยุดด้านใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (<math>PM_{2.5}</math>) โครงการต้องให้ ความร่วมมือกับทาง หน่วยงานภาครัฐโดยอย่าง เคร่งครัด</p> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (<math>PM_{10}</math>)</li> <li>- ยานพาหนะ และเครื่องจักรที่ นำมาใช้ในงานก่อสร้างใหม่ สภาพดีอยู่เสมอ</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <p>1) ผู้ดูแล <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณ พื้นที่ ก่อสร้าง โครงการ 1 จุด</li> </ul> </p> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
เบอร์โทรศัพท์ 02-000-XXXX โทรสาร 02-000-XXXX

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>มาใช้ในการขนส่งและรับ-ส่ง คุณงานก่อสร้าง</p> <p><b>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</b></p> <p>16. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</b></p> <p>17. ออกกฎให้คุณงานก่อสร้างละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><b>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</b></p> <p>18. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าคลุมไว้ให้มิดชิด หากไม่ปฏิบัติตามบนพื้นที่นั้น</p> <p><b>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</b></p> <p>19. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำให้พรบน้ำที่ผิวคอนกรีตตั้งกล่าวให้เชื่อมและเปียกก่อน</p> <p>20. การเก็บกองทรัพย์ในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรบน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</p> <p>21. การนำปูนซีเมนต์ลงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด</p> <p>22. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้แต่หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) จำนวน 1 จุด</li> <li>2) ยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจสอบ</li> <li>1) ผู้ประกอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณ บริเวณ พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ ในช่วง ของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจดูกุกวัน และรายงานผลการ ตรวจดูกุกดิบต่อ หน่วยงานอนุญาตก่อ น้อย หลังจากนั้นให้ ตรวจดูเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุม</li> </ul> </li> </ul> |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>23. ในกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ กิจกรรมงานโครงสร้างอาคาร และกิจกรรมตกแต่งและเก็บงาน ต้องปิดตัวอาคารด้วยผ้าใบ ก่อสร้าง (Mesh Sheet) ตลอดความสูงของอาคาร ที่กำลังก่อสร้าง</p> <p><b>มาตรการเฉพาะด้านการขนถ่าย</b></p> <p>24. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงกลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (นอกช่วงเวลา 09.00 น. – 16.00 น.) และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี</p> <p>25. ล้างล้อรถบรรทุกโดยใช้เครื่องซีดน้ำแรงดันสูงทุกครั้ง และจัดให้มีน้ำสำรองเตรียมไว้สำหรับการฉีดล้างล้อรถบรรทุก และต้องรอให้ล้อรถบรรทุกแห้งก่อนจะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>26. ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้านหน้าพื้นที่โครงการ และเส้นทางของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสื่อม</p> <p>27. ใช้สเปรย์น้ำฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนคอนกรีตด้านหน้าโครงการ กรณีที่มีการขนส่งในหน้าฝน หรือกรณีที่ถนนแห้ง</p> | <p>วันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 1) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> |

SANSIRI

ลงชื่อ.....

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p><b>มาตรการเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>)</b></p> <p>1. ให้โครงการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) ในแต่ละวัน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ หากพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) ในขณะนั้นเกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองลงชั่วคราวทันที เช่น การรื้อ ชุด เจาะ ถอน บด อัด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการพุ่งกระจายของอนุภาคดิน และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการเจียร์ การเคลื่อนย้ายวัสดุ การใช้เครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น จนกว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) จะลดลงจนไม่เกินค่ามาตรฐาน และในกรณีที่ทางหน่วยงานภาครัฐแจ้งขอความร่วมมือให้ดำเนินการหรือหยุดดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) โครงการต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและให้ครอบคลุมถนนด้านหน้าโครงการ เพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้หากอากาศมีความชื้นน้อย มีความแห้งแล้งมีปริมาณฝุ่นละอองพุ่งกระจายใน</p> | <p>2) ยานพาหนะ และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจสอบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคลากรตามด้ามสือที่ได้จัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีสซิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|--|--|
|                          |   | <p>อาคมมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และฤดูแล้ง จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างให้มากขึ้น</p> <p>3. เข้มงวดการก่อสร้างต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และควบคุมกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น พร้อมทั้งดูแลไม่ให้นำรถที่มีควันดำมาใช้งานบนถนน</p> <p>4. ในการตัดกระเบื้อง ต้องดำเนินการในบริเวณที่เป็นห้องที่จัดไว้เพื่อเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>5. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งขันเข้าและขันออกจากการจะมีการวางแผนในการขนส่งให้มีจำนวนเที่ยวเท่าที่จำเป็นและใช้วัสดุก่อสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนการขนส่งครั้งต่อไป เพื่อลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| 2) มลพิษทางอากาศ         | สำหรับมลพิษจากเครื่องจักร  mLพิษทางอากาศที่เกิดในระยะก่อสร้างโครงการ ส่วนมากจะเกิดจากห่อไอเสียของเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในโทรศั้งไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) และสารประกอบไนโตรкар์บอน (HC) จากห่อไอเสียของเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการเมื่อนำมารวมกับกิจกรรมที่เกิดจากการ | <p>1. รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เด็ดขาด เพื่อเป็นลดเขม่าคุณภาพกันและกัน</p> <p>2. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p> <p>3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า</p>   | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>2) ก๊าซในโทรศั้งไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> </ul> </li> </ul>  |



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
|                          | <p>ก่อสร้าง พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.018 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มีค่าไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</li> <li>- ก๊าซในโทรศีนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เท่ากับ 0.092 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</li> <li>- ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เท่ากับ 0.006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มีค่าไม่เกิน 0.049 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)</li> <li>- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) เท่ากับ 0.003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</li> </ul> <p>ดังนี้ จากผลการประเมินคาดการณ์คุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ</p> | <p>4. หมั่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>5. กำชับผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ควบคุมคุณงานก่อสร้างไม่ให้เผาทำลายขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยให้เก็บรวบรวมไปกำจัดตามประเภทของเสียที่เกิดขึ้น</p> | <p>3) ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)</p> <p>4) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)</p> <p>ด้วยการตรวจด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>- ก๊าซในโทรศีนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>- ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)</li> <li>- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโด จัรูญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1)</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุม</li> </ul> |

SANSIRI

ลงชื่อ.....

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NATURAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>วันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอด ช่วงเวลาการก่อสร้าง และ รายงานผลการตรวจวัดทุก เดือนต่อหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</li> </ul> |



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|--|--|
|                          |   |  | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| 1.4 ระดับเสียง           | <p>การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งงานชุดตัก ทำฐานราก งานบดอัด เครื่องผสมคอนกรีต ทำให้เกิดเสียงดัง ระดับความรุนแรงของผลกระทบเรื่องเสียงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างของผู้ได้รับผลกระทบกับจุดกำเนิดเสียง ดังนั้นาการที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างโครงการมากที่สุดจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด</p> <p><b>1) ช่วงเตรียมการก่อสร้าง (การขันส่ง)<br/>ทิศเหนือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเดียวกันกับโครงการ สูงขึ้นเดียว</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีกำแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 70 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่ามาตรฐานเสียงรบกวน (ไม่เกิน 10 dB(A)) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังนี้           <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1) งานเตรียมพื้นที่และงานเสาเข็มทำฐานราก โครงการจัดให้มีรั้วชั่วคราวทำจาก Steel,24 ga ที่ความหนา 0.64 มิลลิเมตร สูง 6 เมตรรอบพื้นที่โครงการ</li> </ol> </li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ</li> <li>- ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขันส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ</li> <li>- ตรวจวัดระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (<math>L_{max}</math>) และระดับเสียงรบกวน</li> </ul> |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโดย จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          | <p>ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 17.00 เมตร<br/> <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 66.32 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 10.22 เดซิเบล(เอ)<br/> <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 59.62 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.48 เดซิเบล(เอ)</p> <p><u>ทิศใต้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 83.00 เมตร<br/> <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 59.98 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 2.12 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องทำการรบกวนพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นรากวัณเสียง ช่วยลดผลกระทบให้น้อยลง</li> <li>- อาคารพักอาศัยรวม โครงการ ดีคอนโดย จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 1) สูง 8 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 14.20 เมตร<br/> <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 67.58 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 11.98 เดซิเบล(เอ)<br/> <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 59.75 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.35 เดซิเบล(เอ)</li> </ul> | <p>1.2) งานขึ้นโครงสร้างอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทิศเหนือและทิศตะวันออก ใช้ร้าว Steel,24 ga ที่ความหนา 0.64 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั่งร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างทีละชั้น ตั้งแต่ชั้น 1-8</li> <li>- ทิศตะวันตกใช้ร้าว Steel,20 ga ที่ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั่งร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างทีละชั้น ตั้งแต่ชั้น 1-8</li> </ul> <p>1.3) งานตกแต่งอาคารและเก็บงาน และงานขึ้นโครงสร้าง ซ้อนทับกับงานตกแต่งอาคารและเก็บงาน รวมงานสถาปัตย์ และงานติดตั้งระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดตั้งแผ่น Steel,24 ga ที่ความหนา 0.64 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั่งร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร</li> </ul> | <p>ด้วยการตรวจดู</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขันส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ</li> <li>- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>) และระดับเสียงรบกวนสถานที่ตรวจดู</li> <li>- เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขันส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>) และเสียงรบกวน ตรวจดูบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและตรวจดูบริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโดย จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 1)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....



บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          | <p><b>ทิศตะวันตก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 7.50 เมตร<br/>ก่อนป้องกัน ได้รับเสียง 72.54 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 17.44 เดซิเบล(ເວ)<br/><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 60.70 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ -1.40 เดซิเบล(ເວ)</li> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 5.00 เมตร<br/>ก่อนป้องกัน ได้รับเสียง 75.75 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 20.65 เดซิเบล(ເວ)<br/><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 61.90 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 3.80 เดซิเบล(ເວ)</li> </ul> <p>2) ช่วงบุเดaje เสาเข็มและทำฐานราก</p> <p><b>ทิศเหนือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเดียวกันกับโครงการ สูงชั้นเดียว ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 20.55 เมตร</li> </ul> | <p>เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างที่ลิ่งชัน ตั้งแต่ชั้น 1-8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านทิศตะวันตก บริเวณที่ติดกับบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) ติดตั้งแผ่น Steel,20 ga ที่ความหนา 0.95 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั้นร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างที่ลิ่งชัน ตั้งแต่ชั้น 1-8</li> <li>- ด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) ติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2-Tuff series STC 50 (Sound Transmission Class (STC)) สูง 2.4 เมตร จากระดับพื้นแต่ละชั้นในขณะก่อสร้าง โดยยึดติดที่ด้านนอกของนั้นร้านเหล็กที่ระยะห่างจากแนวก่อสร้างอาคาร 1 เมตร เป็นแบบเลื่อนขึ้นได้ตามชั้นที่กำลังก่อสร้างที่ลิ่งชัน ตั้งแต่ชั้น 1-8</li> </ul> <p>2. กำหนดให้แจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ โดยระบุแผนการก่อสร้าง และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานราก ให้ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอก</li> </ul> </li> </ol> |



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          | <p><b>ก้อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 65.06 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.46 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 60.21 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -1.89 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>ทิศใต้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 89.73 เมตร</li> </ul> <p><b>ก้อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 59.89 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.21 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องทำรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นรั้วกันเสียง ช่วยลดผลกระทบให้น้อยลง</p> <p><b>ทิศตะวันออก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารพักอาศัยรวม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) สูง 8 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 23.69 เมตร</li> </ul> <p><b>ก้อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 64.19 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 7.59 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 59.47 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ -2.63 เดซิเบล(เอ)</p> | <p>3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์ -วันเสาร์ ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. แทบทุกมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลา เช่นงานเทปูนคอนกรีตเพื่อทำฐานราก เท่านั้น โดยโครงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>4. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากการเครื่องจักรชำรุด</p> <p>5. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาพการ</p> | <p>น้อย หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุม วันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการ ก่อสร้าง และรายงานผล การตรวจวัดทุกเดือนต่อ หน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงาน เอก邦กอกน้อย</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุม วันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการ ก่อสร้าง และรายงานผล การตรวจวัดทุกเดือนต่อ</p> |



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรัญญา-ปีนเก้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          | <p><b>ที่ดินทั่วทั้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 12.73 เมตร<br/>ก่อนป้องกัน ได้รับเสียง 68.41 เดซิเบล(เอย) และเสียงรบกวนที่ 12.81 เดซิเบล(เอย)<br/><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 60.24 เดซิเบล(เอย) และเสียงรบกวนที่ -1.86 เดซิเบล(เอย)</li> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 5.44 เมตร<br/>ก่อนป้องกัน ได้รับเสียง 75.09 เดซิเบล(เอย) และเสียงรบกวนที่ 19.99 เดซิเบล(เอย)<br/><u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 61.61 เดซิเบล(เอย) และเสียงรบกวนที่ 2.01 เดซิเบล(เอย)</li> </ul> <p>3) ช่วงขึ้นโครงสร้าง</p> <p><b>ที่ดินเหนือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเดียวกันกับโครงการ สูงขึ้นเดียวห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 17.20 เมตร</li> </ul> | <p>ทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>6. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัด ที่มีเสียงให้ดีพ็นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ทำห้องสำหรับการตัด เจียร เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง</p> <p>7. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ไว้บริโภคด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และชัดเจน"</p> | <p>หน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> |

ลงชื่อ.....



.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

ลงชื่อ.....



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แมกโนรอล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p><b>ก่อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 75.37 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 20.27 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 61.92 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 3.82 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>ทิศใต้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 92.54 เมตร</li> </ul> <p><b>ก่อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 63.05 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 5.95 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องทำรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นรั้วกันเสียง ช่วยลดผลกระทบให้น้อยลง</p> <p><b>ทิศตะวันออก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารพักอาศัยรวม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) สูง 8 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 22.49 เมตร</li> </ul> <p><b>ก่อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 73.12 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 18.02 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 60.98 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.38 เดซิเบล(เอ)</p> |  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

SANSIRI

ลงชื่อ.....

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-บีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีสซิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p><b>ทิศตะวันตก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 11.96 เมตร<br/> <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 78.43 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 23.33 เดซิเบล(เอ)<br/> <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 63.74 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 6.64 เดซิเบล(เอ)</li> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 5.96 เมตร<br/> <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 84.24 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 30.13 เดซิเบล(เอ)<br/> <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 63.74 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 6.64 เดซิเบล(เอ)</li> </ul> <p>4) ช่วงตอกแต่งอาคารและเก็บงาน</p> <p><b>ทิศเหนือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเดียวกันกับโครงการ สูงชั้นเดียว ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 17.20 เมตร</li> </ul> |  |  |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมดางามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p><b>ก่อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 74.39 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 19.29 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 60.51 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 2.41 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>ที่ติดตั้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 92.54 เมตร</li> </ul> <p><b>ก่อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 62.50 เเดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 4.40 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องทำรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นรั้วกันเสียง ช่วยลดผลกระทบให้น้อยลง</p> <p><b>ที่ติดตั้งออก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารพักอาศัยรวม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) สูง 8 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 22.49 เมตร</li> </ul> <p><b>ก่อนป้องกัน</b> ได้รับเสียง 72.16 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 17.06 เดซิเบล(เอ)</p> <p><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 60.96 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 1.94 เดซิเบล(เอ)</p> |  |  |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p><b>ที่ดินด่วนตก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 11.96 เมตร<br/>ก่อนป้องกัน ได้รับเสียง 77.44 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 22.34 เดซิเบล(ເວ)<br/><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 61.56 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 5.96 เดซิเบล(ເວ)</li> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 5.96 เมตร<br/>ก่อนป้องกัน ได้รับเสียง 77.44 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 22.34 เดซิเบล(ເວ)<br/><b>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</b> ได้รับเสียง 62.02 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 7.92 เดซิเบล(ເວ)</li> </ul> |  |  |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคลากรตามด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารุฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนครี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p>5) ช่วงขึ้นโครงสร้างอาคารชั้นทับกับช่วงตกแต่งอาคาร และเก็บงาน</p> <p><b>ทิศเหนือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเดียวกันกับโครงการ สูงขึ้นเดียว ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 17.20 เมตร<br/> <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 77.86 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 22.76 เดซิเบล(เอ)<br/> <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 63.03 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 9.93 เดซิเบล(เอ)</li> <p><b>ทิศใต้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 92.54 เมตร<br/> <u>ก่อนป้องกัน</u> ได้รับเสียง 64.69 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 8.09 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องทำรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นรั้วกันเสียง ช่วยลดผลกระทบให้น้อยลง</li> </ul> </ul> |  |  |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....

บุคลากรมดาฝูมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์แลนด์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p><b>พื้นที่ดินที่ต้องการซื้อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารพักอาศัยรวม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) สูง 8 ชั้น ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 22.49 เมตร<br/> <u>ก่อนปีองกัน</u> ได้รับเสียง 75.58 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 20.48 เดซิเบล(เอ)<br/> <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 61.80 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 6.20 เดซิเบล(เอ)</li> <p><b>พื้นที่ดินที่ต้องการซื้อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 11.96 เมตร<br/> <u>ก่อนปีองกัน</u> ได้รับเสียง 80.95 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 25.85 เดซิเบล(เอ)<br/> <u>เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง</u> ได้รับเสียง 62.90 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 9.80 เดซิเบล(เอ)</li> <li>- บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 11.96 เมตร<br/> <u>ก่อนปีองกัน</u> ได้รับเสียง 80.95 เดซิเบล(เอ) และเสียงรบกวนที่ 25.85 เดซิเบล(เอ)</li> </ul> </ul> |  |  |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนทเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | เมื่อติดตั้งกำแพงกันเสียง ได้รับเสียง 62.55 เดซิเบล(ເວ) และเสียงรบกวนที่ 8.45 เดซิเบล(ເວ)  |  |  |
| 1.5 ความสั่นสะเทือน      | <p><b>กิจกรรมการขันส่งวัสดุ</b><br/>โครงการจะใช้รถบรรทุกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งกิจกรรมนี้อาจส่งผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนต่ออาคาร ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการ ประเมินความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกของเต็มคัน มีระดับแรงสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 0.076 นิว/วินาที ที่ระยะห่างจากจุดกำหนด 25 ฟุต (7.62 เมตร)<br/>ทิศเหนือ บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเดียวกันกับโครงการ สูงขึ้นเดียว มีระยะห่างจากโครงการ 68.23 เมตร (223.85 ฟุต) จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 0.178 มิลลิเมตร/วินาที<br/>ทิศใต้ บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น มีระยะห่างจากโครงการ 90.00 เมตร (295.27 ฟุต) จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 0.127 มิลลิเมตร/วินาที</p> | <p><b>มาตรการเชิงรุก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ก่อนทำการก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือวิศวกรผู้ควบคุมงานเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ล่วงหน้า 1 สปดาห์ โดยเฉพาะอาคารที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเสียดสัมภาน จากการดำเนินโครงการต้อง เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที</li> <li>ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา ตัวแทนบริษัทประกันภัยเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ติดแนวเขตที่ดิน โครงการทุกทิศ เพื่อทำการบันทึกภาพสิ่งปลูกสร้างไว้เป็น หลักฐาน โดยทำสำเนาไว้ 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เก็บไว้กับผู้พักอาศัยข้างเคียงดังกล่าว 1 ชุด เก็บไว้ที่ โครงการ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมาแสดงหากอาคาร สิ่งปลูกสร้างเสียหายมากไปจากเดิมที่บันทึกภาพไว้ ทั้งนี้หาก พบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย ให้โครงการเข้าพบเพื่อขอ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ เกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียน ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ พบโดยทันที</li> <li>ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ภายในพื้นที่โครงการ ด้วยการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเด็นเรื่องร้องเรียนจาก ผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> <li>ความสั่นสะเทือน สถานที่ตรวจวัด</li> </ul> </li> <li>ประเด็นเรื่องร้องเรียนจาก ผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> </ol> |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แซนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรุญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
|                          | <p>พื้นที่ติดต่อสื่อสาร อาคารพักอาศัยรวม โครงการ ดีคอนโด จัรุญา-ปีนเกล้า (PHASE 1) สูง 8 ชั้น มีระยะห่างจากโครงการ 34.63 เมตร (113.61 ฟุต) จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 0.356 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p><b>พื้นที่ติดต่อสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) มีระยะห่างจากโครงการ 36.88 เมตร (121.00 ฟุต) จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 0.330 มิลลิเมตร/วินาที</li> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) มีระยะห่างจากโครงการ 69.37 เมตร (227.59 ฟุต) จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังตัวอาคาร 0.178 มิลลิเมตร/วินาที</li> </ul> <p><b>กิจกรรมการขุดเจาะและทำฐานราก</b></p> <p>โครงการเลือกวิธีการทำเสาเข็มด้วยวิธีการกดแบบไฮดรอลิก (Jack in pile) การคำนวณค่าแรงสั่นสะเทือนไปยังพื้นที่ข้างเคียง จะใช้ค่าแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะแบบ Caisson Drilling มีค่าเท่ากับ 0.089 นิว/วินาที ที่ระยะห่าง 25 ฟุต (7.62 เมตร) มีรายละเอียดดังนี้</p> | <p>ช่องแคมโดยด่วน โดยไม่ต้องรอการประเมินความเสียหายของบริษัทประกันภัย</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมา เช่น ผู้จัดการงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ พร้อมให้เชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และต้องติดต่อได้โดยตรง</p> <p>4. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ โดยตั้งเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไว้ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณแนวรั้วใกล้กับบ้านพักอาศัย หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ในรายงาน โครงการต้องรับดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการหรือแนวทางลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อให้ผลตรวจวัดเป็นไปตามที่มีการประเมินไว้</p> <p><b>มาตรการลดผลกระทบเรื่องความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ</b></p> <p>1. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง วันจันทร์-วันเสาร์ ช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอดคล้องบ้านพักอาศัย/อัคาร/สถาปัตย ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</li> <li>- กล่องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม</li> </ul> <p>2. ค่าความสั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโด จัรุญา-ปีนเกล้า (PHASE 1) ความถี่ของการตรวจวัด</li> </ul> <p>1. ประเด็นรื่นร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> <p>2. ค่าความสั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดภายในพื้นที่</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนทเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิ่งชั้น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          | <p>ทิศเหนือ บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเดียวกันกับโครงการ สูงขึ้นเดียว มีระยะห่างจากโครงการ 20.55 เมตร (63.35 ฟุต) จะได้รับ แรงสั่นสะเทือน 0.813 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>ทิศใต้ บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น มีระยะห่างจากโครงการ 89.73 เมตร (294.39 ฟุต) จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.152 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>ทิศตะวันออก อาคารพักอาศัยรวม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 1) สูง 8 ชั้น มีระยะห่างจากโครงการ 23.69 เมตร (77.72 ฟุต) จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.635 มิลลิเมตร/วินาที</p> <p>ทิศตะวันตก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 593/6) มีระยะห่าง จากโครงการ 5.44 เมตร (17.88 ฟุต) จะได้รับ แรงสั่นสะเทือน 3.734 มิลลิเมตร/วินาที</li> <li>- บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 603) มีระยะห่าง จากโครงการ 12.73 เมตร (41.76 ฟุต) จะได้รับ แรงสั่นสะเทือน 1.295 มิลลิเมตร/วินาที</li> </ul> | <p>ความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. ทั้งนี้กิจกรรมการก่อสร้างที่ ต่อเนื่องและเกินเวลาเป็นครั้งคราว ต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะงาน เทปูนคอนกรีตฐานราก เท่านั้น โครงการต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานผู้อนุญาต และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารรับแจ้งเหตุด้วยที่หน้าโครงการ และให้ เจ้าหน้าที่เปิดดูตุ่มทุกวัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยเฉพาะ ฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไข โดยด่วน</li> <li>3. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยให้ครอบคลุมถึง ค่าเสียหายของอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการด้วย</li> <li>4. ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างของห้องสินอย่างเคร่งครัด</li> <li>5. ให้ Project Manager หรือช่างเทคนิคก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ให้เดินรอบ ๆ พื้นที่ก่อสร้างเพื่อสอบถาม / ติดตามผลกระทบกับ อาคารข้างเคียงทุกวัน</li> <li>6. กรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะจัดส่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเจ้าของอาคารขอเข้าตรวจสอบผลกระทบ</li> </ol> | <p>โครงการและในช่วงของ การทำเสาเข็มและฐาน ราก ให้ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการ ตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อ หน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงาน เขต บาง กอก น้อย หลังจากนั้นให้ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุม วันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการ ก่อสร้าง และรายงานผล การตรวจวัดทุกเดือนต่อ หน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงาน เขตบางกอกน้อย</p> |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเก้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          | <p>โครงการได้นำข้อมูลและมาตรการลดผลกระทบไปสอบถามบ้านเลขที่ 593/6 เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากการทำเสาเข็มและฐานรากแล้ว</p> | <p>โดยทันที และดำเนินการซ่อมแซมให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>7. กรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นจะใช้การเจรจาตกลง หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องขอชดเชยหรือเยียวยาจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายและถ้ายังไม่สามารถหาข้อตุ理ระหว่างกันได้ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
|                          |   |   | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| 1.6 การเกิดแผ่นดินไหว    | <p>โครงการซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเขต ที่ระดับ 5 เมอร์คัลลี (สีเหลือง) เป็นระดับที่ค่อนข้างแรง อาคารสั่นไหว สิ่งของยับ (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2556) นอกจากนี้ยังคำนวณโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ด้วย อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 โดยอ้างอิงข้อกำหนดตามมาตรฐานประกันการออกแบบอาคาร เพื่อต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ยมพ.1302-61 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย</li> <li>2. จัดทำคู่มือสำหรับช่องหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว พร้อมอบรมให้คุณงานก่อสร้างเข้าใจ พร้อมกับมีการซ้อมหนีภัยทุก ๆ 6 เดือน</li> <li>3. จัดให้มีจุดรวมพลในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางออกพยพเพื่อหนีภัยอุบัติพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และสามารถอุบัติพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้มีความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- ดำเนินการตรวจวัด</li> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการคุณถ้วนสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง การรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรร่วมดำเนินการจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
| 1.7 คุณภาพน้ำ            | <p>จากการสำรวจภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีแหล่งน้ำผิวน้ำ 2 แหล่ง คือ คลองชักพระ และลำกระโיזสารานะประโยชน์ทางด้านทิศเหนือของโครงการ พบร่องรอยน้ำที่แหล่งน้ำทั้ง 2 แห่งนั้นมีลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลองชักพระ ปัจจุบันถูกใช้เป็นคลองเพื่อการระบายน้ำ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 400 เมตร</li> <li>- ลำกระโיזสารานะประโยชน์ทางด้านทิศเหนือของโครงการ เป็นลำกระโיזที่ใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำและรองรับน้ำทึบจากชุมชนเป็นหลัก อยู่ติดแนวเขตที่ดินโครงการ</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบเติมอากาศ ของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประสิทธิภาพรอบ 8 ลบม./วัน (จำนวน 1 ชุด)</li> <li>2. จัดห้องส้วมสำหรับในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง และในที่พักคนงาน จำนวน 40 ห้อง</li> <li>3. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>4. กำหนดให้มีการสูบตะกอนในบ่อเกราะไปกำจัดโดยดำเนินการทุก 1 เดือน จนกว่าจะเสร็จสิ้นการก่อสร้าง</li> <li>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ custody ตรวจตรา ดูแลห้องระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานเพื่อไม่ให้มีการอุดตันของท่อ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและทำความสะอาด ระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักตะกอน</li> <li>- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนหรืออยู่อาศัยใกล้เคียง</li> </ul> <p>ด้วยการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบายน้ำชั่วคราวและบ่อตักตะกอน</li> <li>- การรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและทำความสะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> |

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีก้อนโต จังหวัดปั๊บ-ปั๊นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--|--|--|---|
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ<br>2.1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก | พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาระบบ และที่อยู่อาศัย ไม่มีพื้นที่ที่สำคัญหรือสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกแต่อย่างใด | - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันติสุขที่ดิน การพัฒนาดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด | การติดตามตรวจสอบ<br>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันติสุขที่ดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์<br>ด้านการตรวจวัด<br>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ ครบถ้วน<br>การรายงานผล<br>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ |

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโต จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          |  |   | <p>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| 2.2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | จากการสำรวจภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีแหล่งน้ำพิวดิน 2 แหล่ง คือ คลองชักพระและลำกระโองสาธารณะประโยชน์ โดยส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเป็นหลัก ทั้งนี้ในระยะก่อสร้างโครงการน้ำทิ้งของโครงการจะผ่านการบำบัดและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมายกำหนด ก่อนปล่อย | <p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันสเชื่อใน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันสเชื่อใน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</li> </ul>  |

ลงชื่อ.....

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรสฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
|                          | <p>ระบายน้ำท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ โดยน้ำจากถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ จะไหลออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเอราวัณ จากนั้นจะไหลลงสู่ลำกรองสาหร่ายและไหลไปสู่คลองขักพระต่อไป ซึ่งคลองขักพระจุดเชื่อมต่อสำหรับเป็นบริเวณที่ตั้งของตลาดน้ำลิ่งชั้น ทั้งนี้โครงการมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นผลกระทบจากคุณภาพน้ำที่ของโครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำของลำกรองสาหร่ายและคลองขักพระในระดับต่ำ</p> |  | <p>ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการครบถ้วน</li> <li>- การรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> <li>ผู้ตรวจสอบ</li> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกร</li> </ul> |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                     | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|---|---|--|
|  |   |   | <p>ผู้ควบคุมงานของโครงการ<br/>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |
| 3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์<br>3.1) การใช้น้ำ | ในช่วงการก่อสร้างคาดว่าจะมีคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน จะมีการใช้น้ำประมาณ 16.46 ลบ.ม./วัน | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับใช้ก่อสร้างเป็นถังสำเร็จรูปขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และสำหรับใช้ของคนงานขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร อีก 2 ถัง</li> <li>2. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</li> <li>3. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายในหลัง</li> <li>4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรอง และระบบจ่ายน้ำภายในที่พักคนงาน หากมีปัญหาการรั่วซึม หรือ ชำรุด ให้รับแก้ไขทันที</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังเก็บน้ำสำรองและระบบจ่ายน้ำสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- ภายในที่พักคนงาน (อยู่นอกพื้นที่โครงการ)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....  
  
**SANSIRI**  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
  
 บุคลากรตามด้ามสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
 มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|--|--|
|                          |   |  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| 3.2) การบำบัดน้ำเสีย     | น้ำเสียซึ่งก่อสร้างโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจาก คุณงานก่อสร้าง ประกอบด้วย น้ำเสียจากส้วม ซึ่งจะมีอัตรา กการเกิดน้ำเสียประมาณ 7.57 ลูกบาศก์เมตร/วัน | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแบบถังเกราะ - ถังรอง เติมอากาศ ของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประสิทธิภาพรองรับ 8 ลบ.ม./วัน (จำนวน 1 ชุด)</li> <li>2. จัดท้องส้วมสำหรับในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ห้อง และในที่พัก คุณงาน จำนวน 40 ห้อง</li> <li>3. จัดให้คุณงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง</li> <li>5. กำหนดให้มีการสูบตอกอนในบ่อเกราะไปกำจัดโดยดำเนินการ ทุก 1 เดือน จนกว่าจะเสร็จสิ้นการก่อสร้าง</li> <li>6. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตอกอนออกจากบ่อเกราะ- บ่อกรองทั้งทั้งหมด ฝ่าเขื่อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลับบ่อตัวราร</li> <li>7. ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้เป็นไป ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่มาจากค่าการบางประเภทและ บางขนาด ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548</li> </ul> <p>ต้นน้ำตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด – ด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids)</li> <li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid)</li> <li>- ชัลไฟฟ์ (Sulfide)</li> <li>- ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคอีน (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease)</li> <li>- Total Coliform Bacteria สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บ่อพักน้ำซึ่งครัวสุดท้าย ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม จำนวน 1 จุด</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ</li> </ul> |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br/>ทุก 6 เดือน และเสนอรายงาน<br/>ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่<br/>ระบุในพระราชบัญญัติ<br/>ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ<br/>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่<br/>2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา<br/>51/5 และสำนักงานเขต<br/>บางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ<br/>บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกร<br/>ผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด<br/>(มหาชน)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดางานที่จัดทำรายงาน

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม             | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 3.3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | ในการก่อสร้างโครงการ อาจทำให้ตักถอนน้ำและเศษวัสดุก่อสร้างบางชนิดจะอุดตันทางระบายน้ำและเกิดปัญหาน้ำท่วม หากไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีร่างระบายน้ำรอบ ๆ พื้นที่ก่อสร้าง กว้างประมาณ 0.5 เมตร</li> <li>ให้คนงานทำความสะอาดเก็บเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำในโครงการและที่พักคนงานก่อสร้าง</li> <li>ออกกฎหมายคนงานก่อสร้างทึ่งเศษวัสดุจากการก่อสร้างลงในลำกระโถงสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนือ</li> <li>จัดให้มีคนงานหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมีเศษดินและวัสดุอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ</li> <li>ตรวจสอบแนวราดดินระบายน้ำไม่ให้มีเศษดิน กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำและไม่ให้มีการอุดตันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน</li> <li>รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดภาระภายน้ำทึ่งลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ</li> <li>ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำสถานที่ตรวจวัด</li> <li>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่</li> </ul> |



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโด จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรตามด้ามสือที่จัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนໂດ ຈරັງຢາ-ປິ່ນເກົ້າ (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยເອຣວັນ ຄົນເລີຍບາງທາງຮອນໄຟຕິ່ງຂັ້ນ ແຂວງບາງຂຸນຄີ ເມືອງບານກອນນ້ອຍ ກຽງເທັນທານາຄຣ ຂອງບຣິ່ຫຼ ແສນສີຣີ ຈຳກັດ (ມາຫານ) (ຫ່ວງກ່ອສ້າງ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
| 3.4) การจัดการมูลฝอย     | <p>ขยายมูลฝอยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น เศษหิน ปูน ไม้ เป็นต้น และเป็นมูลฝอยที่เกิดจากคนงาน ก่อสร้าง</p> <p>จากการประเมินปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้างของโครงการ จะมีปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้างรวมทั้งหมด ประมาณ 1,171,560.35 กิโลกรัม หรือ 1,171.56 ตัน ต่อ ระยะเวลา ก่อสร้าง 16 เดือน โดยช่วงกิจกรรมการขึ้น โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมจะเป็นช่วงที่เกิดมูลฝอยมากสุดประมาณร้อยละ 75 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นคิดเป็น 878.67 ตัน/12 เดือน หรือ 2.44 ตัน/วัน</p> <p>หากไม่มีมาตรการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจะส่งผล ผลกระทบต่อกุญแจไก่เดียว</p> | <p><b>มาตรการเกี่ยวกับมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีถังรับมูลฝอยขนาด 150 ลิตร จำนวน 6 ถัง วางไว้ บริเวณที่ทำการก่อสร้าง รองรับมูลฝอยจากคนงาน และให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้ามาจัดเก็บขึ้นไปกำจัดต่อไป</li> <li>ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้ามาจัดเก็บขยะของคนงานก่อสร้าง ไปกำจัด</li> <li>กำชับให้คนงานทึ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด</li> <li>รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขาดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น</li> <li>รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ มีการคัดแยก ขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอย ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย</li> </ol> <p><b>มาตรการจัดการมูลฝอยก่อสร้าง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดพื้นที่สำหรับรับรวมวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้วัสดุก่อสร้าง กระจัดกระจางหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการ จัดเก็บ โดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบภาคระหว่างรับขยะ ให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ อย่างน้อยสักคราฟ์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการจดบันทึกประเกท ปริมาณและน้ำหนัก ของเศษ วัสดุก่อสร้างที่จุดคัดแยก มูลฝอยก่อสร้างภายในพื้นที่ โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลใช้ทำแผนการ ลดปริมาณมูลฝอยก่อสร้าง และติดตามการนำมูลฝอยไป กำจัดซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กำจัด มูลฝอย อ่อนนุช และ บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย</li> </ul> |

SANSIRI ลงชื่อ.....

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท ແນເຊອຣັດ ໂຊງຊູ້ໜ້າ ຈຳກັດ  
ມັງກອນ 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั่น แขวงบางขุนครี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p>2. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูน เท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการกำจัดและแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ในส่วนของขยะจากการก่อสร้างจำพวกที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชไม่รับกำจัด ไม่สามารถถ่ายได้ หรือรีไซเคิลได้ เช่น เศษปิชชั่ม เศษกระเบื้อง เศษแก้ว เศษกระจาก เศษจากงานตกแต่งอาคาร ให้ผู้รับเหมาส่งไปกำจัดกับเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้กำจัดวัสดุก่อสร้างต่อไป และห้ามนำไปทิ้งยังที่สาธารณะโดยเด็ดขาด</p> <p>4. ในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือรำคาญ เช่น ตกล่น ปลิวหรือฟุ้งกระจาย และไม่ก่อในเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บ และ ตรวจสอบ ในเส้นรับเงินทุกครั้งที่นำมูลฝอยก่อสร้างไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย อ่อนนุช และบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้านการตรวจวัด</li> <li>- ความเพียงพอของถังรองรับ</li> <li>- สภาพของถังรองรับ</li> <li>- การจดบันทึกประเภท ปริมาณและน้ำหนัก ของเศษวัสดุก่อสร้างที่จุดคัดแยก มูลฝอยก่อสร้าง</li> <li>- ในเส้นรับเงินที่นำมูลฝอย ก่อสร้างไปกำจัดสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย อ่อนนุช และบริษัทเอกชน</li> </ul> |

SANSIRI  
ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัลูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย<br/>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบภาคหน่องรับขยาย<br/>ทุกวันตลอดระยะเวลา<br/>ก่อสร้าง</li> <li>- มีการจดบันทึกประเท<br/>ปริมาณและน้ำหนัก ของเศษ<br/>วัสดุก่อสร้างที่จุดคัดแยก<br/>มูลฝอยก่อสร้างภายในพื้นที่<br/>โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง<br/>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- จัดเก็บและตรวจสอบ<br/>ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่นำ<br/>มูลฝอยก่อสร้างไปจำหน่าย<br/>ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย<br/>อ่อนนุช และบริษัทเอกชนที่<br/>ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย</li> </ul> |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED


ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565




ลงชื่อ....  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แນเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....  
  
**SANSIRI**  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....  
  
 ผู้รับมอบอำนาจ  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
 มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเก้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนเครือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
| 3.5) การใช้ไฟฟ้า         | โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่า เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่น้อย แต่โครงการต้องมี มาตรการลดการใช้ไฟฟ้าและความปลดภัยจากการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง โครงการจะติดตั้ง หม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าช่วยวาระจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าตก หรือกระชาก ต่อ ชุมชนข้างเคียง | <ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าช่วยวาระจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าตก หรือกระชาก ต่อชุมชน ข้างเคียง</li> <li>รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น แนะนำให้คนงาน ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น</li> <li>จัดซื้otechnicไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน</li> <li>การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตาม กฎจริยาบรรณที่ถูกต้อง</li> <li>เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้าง และสำนักงานก่อสร้างโครงการ</li> <li>ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า และจัดให้มีการทำป้ายที่ ทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้า</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ความเพียงพอของไฟฟ้า (สถิติการเกิดไฟตกหรือดับ)</li> <li>ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หม้อแปลงไฟฟ้าช่วยวาระ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</li> <li>ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคลากรร่วมดำเนินการจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโด จังษะ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |


ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                       | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--|--|--|---|
| 3.6) ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย<br>3.6.1 ด้านความปลอดภัย | <p>1. <b>ความปลอดภัยจากการก่อสร้าง</b><br/>การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความตระหนักด้านความปลอดภัยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอยู่เสมอ ดังนั้นโครงการต้องกำหนดในการคัดเลือกผู้รับเหมาให้มีการจัดการความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งของตกจากโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้</p> | <p>1. จัดตั้งแกร่งเหล็กป้องกันวัสดุก่อสร้างตกหล่นความยาวประมาณ 3 เมตร ทั้งนี้ต้องยึดตั้งแกร่งเหล็กให้มั่นคงและแข็งแรงและใช้ตาข่ายปิดตั้งแกร่งเหล็กอีกชั้น เพื่อป้องกันเศษปูนตกหล่น โดยติดตั้งไว้บริเวณชั้น 2 ของอาคารโครงการ</p> <p>2. ใช้ผ้าใบก่อสร้างชนิดกันไฟมาปิดคลุมอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความสูงและขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร</p> <p>3. จัดทำรั้วหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีความสูง 6 เมตร เพื่อบังกันภัยทัศน์ที่ไม่ดีในช่วงการก่อสร้าง</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ ทราบถึงแผนการก่อสร้างโดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>5. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบรั้วหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพที่ดีตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอยู่ เป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและจัดการจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รั้วหรือกำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- ที่พักคนงาน</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> |

ลงชื่อ.....  
**SANSIRI**  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แมกโนรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัลูญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
|                          | <p>2. <b>ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการก่อสร้าง</b><br/>ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนงานเอง หรือคนงานกับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพฤติกรรมของคนงานบางคนที่ไม่เหมาะสม</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำประวัติคุณงานก่อสร้างให้รักภูมิไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประจำเข้าทำงาน</li> <li>จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลที่พักคนงาน</li> <li>กำหนดให้มีกฎระเบียบท้ามคนงานส่งเสียงดังในยามวิกาล</li> <li>จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติและกำหนดบทลงโทษตักเตือนคนงานอย่างเข้มงวด</li> <li>กำชับกวดขันพฤติกรรมของคนงานไม่ให้มีการเล่นการพนันใช้สารเสพติด หรือสารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท</li> <li>จัดให้มีระเบียบข้อบังคับ ไม่ให้คุณงานอุกอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคนงานเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จากคนงานที่อุกอกพื้นที่โครงการ</li> <li>จัดศูนย์รับเรื่องราว ความเดือดร้อน รำคาญจากโครงการ ที่อาจมีต่อชุมชน ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไข</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดระหว่างคนงานกับผู้พักอาศัยข้างเคียง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า</li> <li>ตรวจสอบทະเบียนประวัติของคนงานให้ตรงกับคนงานที่ทำงานจริง</li> <li>ตรวจสอบปัญหาจากคนงานได้แก่ การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม</li> <li>สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ</li> <li>กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยาม</li> </ul> |

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....


บุคลากรรدمดำเนินการ  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>9. หากมีเหตุที่เกิดขึ้นจากคนงานทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ เจ้าของโครงการต้องกำชับให้ผู้รับเหมาทุกคนรับทราบและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทันที</p> <p>10. บ้านพักคนงานจะอยู่นอกโครงการ ส่วนในพื้นที่โครงการ จะมีคิ่นงานที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ</p> <p>11. จัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV และความสว่างให้เพียงพอบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p><b>มาตรการป้องกันโรคโควิด-19</b></p> <p>1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2. จำกัดบริเวณเข้า-ออก จำนวน 1 จุดพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการตรวจวัดอุณหภูมิ</p> <p>3. จัดให้มีผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจคัดกรองสุขภาพคนงานเป็นประจำทุกวัน หากพบว่ามีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดทำงานและไปพบแพทย์ทันที และหากพบผู้มีอาการดังกล่าวมากกว่า 3 คน ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที</p> | <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่พักคนงาน</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>- ผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |


ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีก้อนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p>4. มีพื้นที่แยกสำหรับกักตัวคนงานที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ</p> <p>6. ควบคุมดูแลให้คนงานใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย</p> <p>7. ควบคุมให้เว้นระยะห่างระหว่างทำงานอย่างน้อย 2 เมตร และประชาสัมพันธ์การรวมกลุ่มกันภายในออกพื้นที่ก่อสร้างทั้งในช่วงเวลาพักและหลังเลิกงาน</p> <p>8. ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์และของที่ใช้ร่วมกัน</p> <p>9. มีการฝ่าเขื่อย้ายในบ้านพักคนงานเป็นประจำ</p> <p>10. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับคนงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p> <p>11. การคัดเลือกคนงาน มีรายละเอียดดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</li> <li>- จัดให้มีการเข้าพบเปลี่ยนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</li> </ul> </p> | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

ลงชื่อ.....  
**SANSIRI**  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED


ผู้รับมอบอำนาจ  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
 มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>12. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสอบสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ</p> <p><b>มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ภายในแคมป์พักอาศัย</b></p> <p><b>มาตรการเข้า-ออก แคมป์พักอาศัย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>แรงงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้าติดเวลา (ยกเว้นอยู่ภายนอกในห้องส่วนตัว)</li> <li>จัด ร.ป.ภ. เฝ้าทั้งกลางวัน และกลางคืน และมี STAFF เข้า หมุนเวียน ดูแลแคมป์ ทุกคนที่เข้ามายังแคมป์พักคนงานจะต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณหน้าประตูทางเข้า เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าแคมป์พักทุกครั้ง หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา หรือมีอาการเสี่ยงอื่นๆ จะต้องแยกตัวไปยังพื้นที่กักบริเวณ เพื่อเฝ้าดูอาการตามความเห็นของแพทย์</li> <li>จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอ่างล้างมือหน้าแคมป์พัก</li> <li>ห้ามบุคคลภายนอกเข้าแคมป์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง PM</li> <li>จัดให้มีรถรับ ส่ง แรงงานระหว่างแคมป์พัก กับ Site งาน เพื่อป้องกันการอพกนกเส้นทาง</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
  
**SANSIRI**  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 มกราคม 2565



ลงชื่อ...  
  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
 มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p><b>มาตรการป้องกัน และการควบคุมภัยในแคมป์พัก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ห้าม สังสรรค์ ดื่มสุรา หรือจับกลุ่มกันภายในแคมป์พัก</li> <li>แยกโซนห้องกักตัวออกจากห้องพักเป็นสัดส่วน โดยแรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว 14 วันหากพบว่ามีอาการ หรือไข้ขึ้นสูงควรส่งตรวจทันที</li> <li>แยกห้องน้ำระหว่างแรงงานปกติ กับแรงงานชุดกักตัวออกจากกัน</li> <li>จัดให้มีการตั้งخي่ายให้เป็นสัดส่วน โดยมีการคัดแยกขยะ เพื่อความสะอาด และถูกสุขลักษณะอนามัย</li> <li>จัดอาหารให้แรงงานที่ถูกกักตัวภายในแคมป์ทั้ง 3 มื้อตลอดระยะเวลาที่กักตัว</li> <li>จัดให้มีรถรับส่งแรงงานเพื่อไปซื้ออาหาร โดยกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง</li> <li>จัดเตรียมรถรับส่ง กรณีเหตุฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายแรงงาน</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....  
**SANSIRI**  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
 มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
 บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
 มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีก้อนโต จังหวัดเชียงใหม่-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม     | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|------------------------------|--|--|---|
| 3.6.2 การป้องกัน<br>อัคคีภัย | <p>การเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้างคาดว่ามีสาเหตุมาจาก 2 ประการหลัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประการที่ 1 คือ เกิดจากความขัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างเป็นการใช้งานแบบชั่วคราวและเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมักทำโดยไม่ถูกหลักวิศวกรรม จึงอาจก่อให้เกิดความขัดข้องและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- ประการที่ 2 คือ การใช้วัตถุไวไฟอย่างไม่ระมัดระวังและไม่รอบครอบ</li> </ul> | <p><b>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงงานโครงสร้าง (ช่วงที่ 1) ของโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีแผนการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อเกิดเพลิงไหม้</li> <li>โครงการจัดเตรียมติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ จำนวนอย่างน้อย 3 ถัง/ชั้น ซึ่งสามารถอพยพและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 6 เดือน และติดตั้งบริเวณที่ใกล้กับจุดที่มีงานเชื่อมโลหะงานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำลายที่ไวไฟหรือติดไฟงานที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด</li> <li>ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน</li> <li>จัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> <li>- ตรวจสอบร้านที่ก่อสร้างเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและจัดการจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้</li> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง</li> <li>- สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่พักคนงาน</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> </ul> |

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีก้อนโต จังหวัดปัตตานี (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p><b>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงงานสถาปัตยกรรม-งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก (ช่วงที่ 2) ของโครงการ</b></p> <p>1. โครงการได้จัดเตรียมระบบดับเพลิงในขั้นตอนนี้ จะทำต่อเนื่องกับช่วงงานโครงสร้าง โดยในช่วงนี้ปริมาณน้ำจะต้องมากขึ้นตามจำนวนเชื้อเพลิง เช่น มีการติดตั้งประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน งานเฟอร์นิเจอร์ ที่เป็นเชือเพลิงและสามารถติดไฟได้ง่าย และการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากการทดสอบปูนในงานก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งเมื่อขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จทางโครงการได้วางแผนจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของทั้งสองอาคาร มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคาร A ออกแบบให้เป็นถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 ถัง (32.19 ลบ.ม./ถัง) ปริมาตรน้ำรวม 64.38 ลบ.ม. ซึ่งในช่วงก่อสร้างอาคารจะใช้ถังสำรองน้ำเพียง 1 ถังมีความจุ 32.19 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อน้ำใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร การใช้น้ำของคนงาน และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- อาคาร B ออกแบบให้เป็นถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 ถัง (33.34 ลบ.ม./ถัง) ปริมาตรน้ำรวม 66.68 ลบ.ม. ซึ่งในช่วงก่อสร้างอาคารจะใช้ถังสำรองน้ำเพียง 1 ถังมีความจุ 33.34 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อน้ำใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร การใช้น้ำของ</li> </ul> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือก่อนการใช้งานตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกร</li> </ul> |

ลงชื่อ.....  
SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSHIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนทเชอร์อล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>คุณงาน และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>2. ในระหว่างก่อสร้างโครงการในช่วงขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร ต้องมีบันไดที่สามารถอพยพคนงานลงสู่ชั้นล่าง โดยแสดงเส้นทาง อพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจนและจัดให้มีจุดรวมพล บริเวณพื้นที่ที่ว่างด้านหน้าโครงการที่ใกล้กับถนนภาระจำยอม</p> <p>3. ในระหว่างก่อสร้างโครงการในช่วงขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร มีการทำงานของระบบแล้ว โครงการจึงจัดทำถังดับเพลิงให้ เพียงพอ กับปริมาณงาน โดยแบ่งถังดับเพลิงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกว่าประจำอยู่ในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการ ดับเพลิงเพื่อให้สามารถยับมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส่วนที่สองวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกิดประกายไฟ หรือใช้สวัสดิ์ไฟฟ้า</p> <p><b>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงงานตกแต่งภายใน และงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนที่สอง (ช่วงที่ 3) ของโครงการ</b></p> <p>เมื่อถึงขั้นตอนตกแต่งภายใน ระบบดับเพลิงภายใน งานก่อสร้างของ อาคารในส่วนหลักๆ จะติดตั้งแล้วเสร็จ ยังคงเหลือส่วนย่อยที่ต้องติดตั้ง ประสานกับงานตกแต่งภายใน และการทำงานของระบบโดยรวม ในขั้นตอนนี้โครงการได้จัดเตรียมระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานได้ ดังนี้</p> | <p>ผู้ควบคุมงานของโครงการ<br/>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p> |

ลงชื่อ.....

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
BANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนเครื่อง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>ถังเก็บน้ำขึ้นได้ดิน และขันคาดฟ้าต้องแล้วเสร็จและมีการเตรียมน้ำสำรองไว้ตลอดเวลา ซึ่งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โครงการสามารถนำน้ำสำรองขันคาดฟ้ามาใช้ได้โดยทันที</li> <li>โครงการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังตู้เก็บสายดับเพลิงส่วนใหญ่ของอาคาร และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นประจำ และกรณีฉุกเฉิน และติดตั้งค่าใช้จ่ายให้เครื่องทำงานอัตโนมัติได้ในระดับหนึ่ง</li> <li>โครงการติดตั้งตู้เก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิง ให้ครอบคลุมได้ทุกชั้นทุกอาคาร และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถใช้สายดับเพลิงได้ถูกต้อง</li> <li>โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงชนิดหัวได้ ประจำอยู่ที่ตู้เก็บสายดับเพลิง และในจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่นจุดที่มีการเชื่อมท่อเหล็ก-ห้องแตง จุดที่มีการพ่นสีด้วยเครื่องอัดลม</li> </ol> <p>ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีถังดับเพลิงเคมี ติดตั้งไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น สถานที่เก็บเชือเพลิง สถานที่เก็บสารเคมี สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ โดยเป็นถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาดบรรทุก</li> </ol> |  |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทีค่อนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>สารเคมีไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม โดยใหมี 1 เครื่อง ทุกระยะ เข้าถึงไม่เกิน 23 เมตร และไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง การ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของ ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นาหารไม่เกิน 1.40 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้และสามารถเข้าใช้โดยได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>2. โครงการจัดเตรียมระบบดับเพลิง จะทำต่อเนื่องกับช่วงงาน โครงสร้างกับช่วงงานสถาปัตยกรรม-งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ทางโครงการได้วางแผนจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า ของทั้งสองอาคาร มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคาร A ออกแบบให้เป็นถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 ถัง (32.19 ลบ.ม./ถัง) ปริมาตรรวม 64.38 ลบ.ม. ซึ่งในช่วง ก่อสร้างอาคารจะใช้ถังสำรองน้ำเพียง 1 ถัง มีความจุ 32.19 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อน้ำใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร การใช้น้ำ ของคนงาน และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- อาคาร B ออกแบบให้เป็นถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 ถัง (33.34 ลบ.ม./ถัง) ปริมาตรรวม 66.68 ลบ.ม. ซึ่งในช่วง ก่อสร้างอาคารจะใช้ถังสำรองน้ำเพียง 1 ถัง มีความจุ 33.34 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อน้ำใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร การใช้น้ำ</li> </ul> |  |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>ของคนงาน และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>3. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกเจ้าหน้าที่/คนงาน ใน การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งจัดทำแผนป้องกันและรับ อัคคีภัยในระยะก่อสร้าง และปฏิบัติตามแผนก่อนเกิดเหตุอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมี ประสิทธิภาพ</p> <p>4. จัดทำแผนป้องกันและรับอัคคีภัยในระยะก่อสร้าง และมีปฏิบัติ ตามแผนก่อนเกิดเหตุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องในสภาพพร้อมใช้งาน สายไฟไม่ฉีก ขาด ปูด บวม เปื่อยยุ่ย หรือมีรอยแตกร้าว เพราะเสี่ยงต่อการ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ไม่เดินสายไฟฟ้าแบบ ชั่วคราว ไม่ใช้ชุดสายพ่วงต่อพ่วงกันหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้า จะเกินขนาดพิกัดที่กำหนด ทำให้เกิดความร้อนสูง และเพลิงไหม้ จากไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>6. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า และป้องกันการใช้ กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ทำให้เกิด เพลิงไหม้เชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีที่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟ</p> |  |

ลงชื่อ.....

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSHIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565





ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>กระเด็นใส่ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องตัดกระถางไฟฟ้า อัตโนมัติในงานก่อสร้าง</p> <p>7. แยกที่พักคนงานที่ใช้พักในช่วงก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ติดป้ายเตือนอันตรายห้ามประกลบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง จัดอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>8. สถานที่จัดเก็บเชือกเหล็ก สารเคมีและวัสดุไวไฟ ควรเป็นสถานที่ ปิดมิดชิด ผาผนังการทำด้วยสารทนไฟ ปิดล็อกได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานที่เก็บเชือกเหล็ก” หรือ “สถานที่เก็บสารเคมี” หรือ “สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ” ภาชนะที่บรรจุเชือกเหล็ก และวัสดุไวไฟ ต้องมีป้ายชื่อที่ทนทานคิดอยู่พร้อมทั้งบอกอันตราย และข้อควรระวังต่าง ๆ</p> <p>9. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน และอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงใหม่อย่างปลอดภัย ทั้งนี้การปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงใหม่ในงานก่อสร้าง อาคาร ตกแต่งอาคาร จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย</p> |  |

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิงชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>10. โครงการได้ทำหนังสือยื่นไปยังสำนักงานการประปากรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพื่อขอติดตั้งหัวน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) เพิ่มเติม โดยอยู่บริเวณริมถนนภารราชัยอมใกล้กับพื้นที่โครงการ และ โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 8 เมตร เพื่อความเพียงพอของรถดับเพลิงในการสูบน้ำจากประปาหัวแดงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p><u>มาตรการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541</u></p> <p>1. ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานที่ตามที่กำหนดพร้อมให้จัดทำรายงานแสดงการตรวจสอบพื้นที่ประจำสัปดาห์หรือเดือนตามดุลยพินิจของผู้จัดการโครงการฯ</p> <p>2. เมื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบแก้ไขโดยทันที</p> |  |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>3. จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551</p> <p>4. เมื่อเลิกงานให้ตรวจสอบ หน้าต่าง ของสำนักงานก่อสร้าง และอาคารโครงการที่กำลังก่อสร้าง จากภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าปิด ประตู และใส่กุญแจ หรือลงกลอนแล้ว รวมทั้งตรวจตราจุดเสี่ยงในพื้นที่โครงการก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน</p> <p>5. ค่อยสังเกตเศษสิ่งของที่ซุ่มน้ำมัน สิ่งของที่ไม่ใช้และปนเปื้อนน้ำมัน ขยะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นเชื้อเพลิงต้องเก็บภาชนะที่ถูกต้องให้หมดไป ในวันหนึ่งๆ หรือเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด</p> |  |

ลงชื่อ.....



.....



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แນเชอร์ล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนໂດ ຈັກູ້າ-ປິ່ນເກົ້າ (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิงชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
| 3.7 การจราจร             | <p>ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ สูงสุดอยู่ที่ 12 PCU/ชั่วโมง จะเริ่มส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของระบบจราจรที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <p><b>แยกตั้งชัน (วันทำงาน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนก่อสร้าง 143.46 วินาที/PCU</li> <li>- ระหว่างก่อสร้าง 143.47 วินาที/PCU</li> </ul> <p><b>แยกตั้งชัน (วันหยุด)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนก่อสร้าง 95.55 วินาที/PCU</li> <li>- ระหว่างก่อสร้าง 95.56 วินาที/PCU</li> </ul> <p><b>เลียบทางรถไฟ-ซอยเอราวัณ (วันทำงาน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนก่อสร้าง 10.25 วินาที/PCU</li> <li>- ระหว่างก่อสร้าง 10.28 วินาที/PCU</li> </ul> <p><b>เลียบทางรถไฟ-ซอยเอราวัณ (วันหยุด)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนก่อสร้าง 8.88 วินาที/PCU</li> <li>- ระหว่างก่อสร้าง 8.90 วินาที/PCU</li> </ul> <p>จะเห็นว่ามีค่าความล่าช้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากสภาพเดิมก่อนก่อสร้าง</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถ เช่น รถบรรทุก รถขนส่งสัสดุ อุปกรณ์ รถชนิดนิ่น รถรับส่งคนงาน เป็นต้น ให้อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ โดยไม่ให้อดบนถนนภาระจ่าย omn หรือถนนสาธารณะอื่น ๆ ภายนอกโครงการ</li> <li>2. จัดเตรียมมาตรฐานล้อรถบรรทุก และให้มีการล้างล้อทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่มีฝุ่น หิน ดิน หรือเศษวัสดุ ติดล้อรถออกไปร่วงหล่นบนผิวน้ำถนนภายนอกโครงการ</li> <li>3. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระเบนของรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน หรือเศษวัสดุ ที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวน้ำถนนภายนอกโครงการ และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</li> <li>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกภายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และถนนภาระจ่าย omn ไม่ให้อดรถกีดขวางบนถนนภาระจ่าย omn และควบคุมการเข้า-ออก ของรถขนส่งส่งคืนกรีตสำเร็จรูป ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถบนถนนสาธารณะโดยรอบ โดยผู้รับเหมาต้องใช้วิธีประสาน กับหน่วยงานจำนวนน้ำยศองค์กร รวมถึงคนขับรถขนส่งคืนกรีต</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมองเห็นชัดเจนเสมอ</li> <li>- ตรวจสอบถนนสาธารณะทั้ง ก่อนก่อสร้าง ระหว่าง ก่อสร้าง และภายหลังการ ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญลักษณ์จราจร</li> <li>- ถนนสาธารณะทั้ง ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ถนนสาธารณะ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แນเชอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>สำเร็จรูปทุกคันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุม เวลาในการออกเดินทางของรถจากโรงผลิตให้ออกสลับกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ที่พื้นที่ก่อสร้างเป็น ระยะ ๆ เพื่อปรับแผนส่งคอนกรีตให้มีพื้นที่สำรองมากที่สุด</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดในบริเวณ ปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบ โครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</p> <p>6. วางแผนการขันส่งโดยใช้รถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็น รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ โดยควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน ตามพิกัดกำหนดของถนนที่ใช้ในการขันส่งในบริเวณพื้นที่ โครงการ และจำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อวิ่งผ่านชุมชน พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>7. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ ป้ายชี้ควรต่าง ๆ เช่น ป้ายชี้โครงการ ป้ายชี้ล้อความเร็ว เขตก่อสร้าง ป้ายระวังมีรถบรรทุกเข้าออก เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณเข้า-ออก</p> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสัญลักษณ์รถจราจร ในพื้นที่ก่อสร้าง 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ระหว่าง ก่อสร้าง และภายในหลังการ ก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
RI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p>พื้นที่โครงการ</p> <p>8. กำหนดช่วงเวลาขนส่งดินตามข้อบังคับพนักงานจราจรในเขต กรุงเทพมหานคร โดยรถบรรทุก 6 ล้อ วิ่งในเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และช่วยลดผลกระทบด้าน การจราจรได้อีกด้วยหนึ่ง</p> <p>9. ติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อ กับถนนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรผ่านไปมา</p> <p>10. จัดทำป้ายผ้าหรือไวนิลประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างหรือด้านท้าย ของรถขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล สามารถติดต่อ กับผู้รับเหมาได้ โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งหรือสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ พร้อมทั้งติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสี บริเวณท้ายรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนนสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนและป้องกันการเฉี่ยวชน</p> <p>11. ขอความร่วมมือจากผู้รับเหมา ให้กำหนดให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่ขับ ผ่านบริเวณซอยเอราวัณ ช่วงที่ผ่านโครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-</p> | <p>51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกร ผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |


SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคลากรรวมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          |  | <p>ปั่นเกล้า (PHASE 1) ให้ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ และไม่เร่ง เครื่องยนต์จนเกิดเสียงดัง</p> <p>12. โครงการจะนำความสนใจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา เรื่องการติดตั้งสันชลคลื่นความเร็วแบบฐานกว้างบนพื้นผิวจราจรของซอยเอราวัณ ทั้งนี้โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</p>   |  |
| 3.8 การสื่อสาร           | <p>โครงการเป็นการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินก่อสร้างถึงพื้นชั้นดาดฟ้า 22.94 ปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบดิจิตอล เป็นการส่งสัญญาณแบบ DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial) ส่งสัญญาณ Digital ภาคพื้นดินในเทคนิคผลสัมฤทธิ์แบบส่งคลื่นวิทยุเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุอยู่ ๆ หมายความถึง มีความทนต่อสัญญาณรบกวนฉับพลัน ทนต่อสัญญาณสะท้อนหลายทิศทาง ทั้งนี้ระบบรับสัญญาณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและหลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันมีระบบการส่งสัญญาณจากดาวเทียมด้วย เป็นระบบ C/KU-</p> | <p>1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</p> <p>2. เจ้าของโครงการต้องท่านนั้นเองจ้างอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนการก่อสร้างและติดตามผลทุกเดือน หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ และคลื่นวิทยุ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>3. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูดคลื่นสัญญาณวิทยุและบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ที่เกิดจากอาคารของโครงการ นับตั้งแต่เริ่ม</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังสัญญาณโทรทัศน์ และคลื่นวิทยุ</li> </ul> <p>ต้นนี้การตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคลากรรرمดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
|                          | <p>Band ประกอบกับการติดตั้งงานดาวเทียมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมและส่งท่อนสัญญาณไปยังจุดไฟกัส จะต้องทำมุ่งอุบัติในระดับ 45 องศา กับพื้นดิน และต้องติดตั้งหันไปทางทิศตะวันออก และเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมด้านทิศตะวันออกของที่ทำการเป็นที่ดินเจ้าของเดียว ก็ต้องเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (โครงการตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 1))</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามโครงการต้องมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบ</p> | <p>การก่อสร้าง และสิ้นสุดการรับผิดชอบหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>4. หากโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ต้องมีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย ในการนี้มีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นจะใช้การเจรจาตกลง หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องขอชดเชยหรือเยียวยาจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย และถ้ายังไม่สามารถหาข้อตกลงระหว่างกันได้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> | <p>ใกล้เคียง<br/>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้ามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิงชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
|                          |   |   | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| 3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน | <p>จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ระบุว่า ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย.6 (สีส้ม) บริเวณ ย.6-19 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม</p> <p>สำหรับโครงการ กิจกรรมของโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A มีพื้นที่ใช้ประโยชน์อาคารรวม 9,992 ตารางเมตร และอาคาร B</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้พื้นที่บริเวณ ย.6-19 ตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556</li> <li>- จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ดินของตนเอง โดยไม่รุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ บริเวณ ย.6-19 ตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556</li> </ul>                                      |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | มีพื้นที่ใช้ประโยชน์อาคารรวม 9,998 ตารางเมตร โดยแต่ละอาคารมีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่ขัดกับกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ดินของตนเอง โดยไม่รุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น</li> <li>ด้านนีการตรวจวัด             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง การรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI

ธนิร แสบซี จำกัด (มหาชน)  
DHN PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารูญ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|---|--|---|--|
| 4. ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต<br>4.1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน | <p>โครงการสามารถสรุปการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้าง ดังนี้</p> <p>1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ</p> <p>โครงการจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน ซึ่งการก่อสร้างจะใช้คนงานก่อสร้าง ถูกลดประมาณ 100 คน เมื่อคนงานห้ามเดินทางทำงานในพื้นที่โครงการ จะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะการค้าขายโดยรวมของชุมชนโดยรอบโครงการ</p> <p>2) สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข</p> <p>ในระยะก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลกระทบให้มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ลักลอบ ขยายมูลฝอย เสียงดังรบกวน ความวุ่นวายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหากมีระบบการจัดการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบได้ ทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางการได้ยินเสียง โรคเกี่ยวกับตา ซึ่งอาจเกิดการระคายเคืองดวงตาได้ ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ที่อาจทำให้เกิดความหุ่นหินจริงๆได้ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณโดยรอบที่ต้อง</p> | <p><b>มาตรการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จ้างแรงงานในท้องถิ่นเพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงาน และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น</li> <li>จัดให้มีการติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนดังน้ำหน้า สาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบทันที</li> </ol> <p><b>มาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคหวัด โรคไข้ไข้  เป็นต้น</li> <li>กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</li> <li>โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน</li> <li>ห้ามคนงานเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบ่งภาคภูมิเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่ง การสำรวจ</li> <li>ตรวจสอบและเก็บรวบรวมเรื่องร้องเรียนจากกล่องรับความคิดเห็น เครือข่ายสังคมออนไลน์ และหน่วยงานที่</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          | <p>รับภาระจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งระดับผลกระทบจะขึ้นอยู่กับระยะใกล้-ไกลของโครงการ</p> <p><b>3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b><br/>การประเมินผลกระทบระยะก่อสร้าง พบร่าง พบว่า อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งจากคนงานก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง และรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งหากผู้รับเหมาและหัวหน้าคนงานไม่มีการควบคุมการก่อสร้างและคนงานที่ดีพอ ยอมส่งผลเสียต่อพื้นที่ข้างเคียง เช่น การลักขโมย ความสั่นสะเทือนที่อาจสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน อุบัติเหตุจากการที่มีสิ่งของตกหล่นจากที่สูงใส่อาคารบ้านเรือนและคนที่สัญจรไปมา และอุบัติเหตุจากการรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ</p> <p><b>4) ด้านการคมนาคมขนส่ง</b><br/>การก่อสร้างโครงการอาจสร้างความไม่สะดวกในการเดินทางของคนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจาก การก่อสร้างโครงการจะมีการขนส่งคนงานก่อสร้าง การขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีผลต่อ</p> | <p>6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างและจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพอยู่ประจำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 คน</p> <p>8. โครงการต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย</p> <p>9. โครงการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งมีการควบคุม กำกับ ดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>10. ให้โครงการซึ่งมีผู้รับเหมาขึ้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาดังกล่าว</p> <p>11. หากคนงานเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ไม่สามารถนำส่งคนงานได้เอง ให้ส่งต่อโดยแจ้งไปยังโรงพยาบาล หรือกู้ชีพ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีแผนกสุขภาพและอาชีวอนามัยที่มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลด้านอาชีวอนามัย และเป็น</p> | <p>เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขต บางกอกน้อย เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำรวจภัยธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการปีละ 1 ครั้ง ในบริเวณพื้นที่ระยะ 100 เมตร และระยะ 1 กิโลเมตร ตลอดจน</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ซ่อมก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
|                          | ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น คนในพื้นที่อาจต้องเสียเวลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น | <p>สถานพยาบาลที่อยู่ในโครงการประกันสังคม เป็นต้น</p> <p><b>มาตรการลดผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง</li> <li>จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</li> <li>จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>กำหนดพื้นที่สูงบุหรี่ให้เป็นสัดส่วนโดยติดตั้งป้ายเตือน ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน</li> <li>ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละอันไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ถูกต้องทันที</li> <li>ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เพื่อมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ol> | <p>เส้นทางขันส่งวัสดุ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่แหล่งสำคัญตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนอนุญาต เปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการทดสอบภาพตำแหน่งการสำรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> <li>- กล้องวงจรปิดในพื้นที่ ก่อสร้าง สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ในเขตติดต่อโครงการ 100 เมตร/พื้นที่อ่อนไหว/พื้นที่ตามแนวเส้นทางขันส่ง</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p><b>มาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องจราจร อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดดูก่อสร้าง (รัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ความถี่ของการตรวจวัด           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร</li> <li>- บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนในช่วง 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ให้ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> <li>- ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค้อนโโด จังหวัดปัตตานี-ปั่นเก้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p><b>การรายงานผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---|--|--|---|
|   |  |  | <p>ผู้รับผิดชอบ<br/>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p>  |
| - การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ | จากการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนดังเดิมและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างความรับรู้และความเข้าใจพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลชนสัมพันธ์ ขณะเดียวกันยังสามารถติดตามผลการดำเนินงานโดยสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการและความต้องการของชุมชน รวมถึงการรับรู้และความเข้มแข็งที่มีต่อโครงการ อันเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ดีต่อไป | <p>1. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Corporate Social Responsibility) ของโครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย และภาคส่วนต่างๆโดยดำเนินการอย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม/โครงการ ซึ่งโครงการกำหนดให้มีงบสนับสนุนกิจกรรมประมาณ 50,000 บาทถ้วนตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดด้วยบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- การบำรุงรักษาต้นไม้ : จัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณริมซอยเอราวัณ บริเวณด้านหน้าโครงการ และรวมถึงการกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้ว และปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีที่จำเป็น</li> <li>- ทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ : โครงการจัดให้มีการล้างถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และการดูดถนนบริเวณด้านหน้าโครงการทุกวัน</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <p>1. จัดให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยการสำรวจความพึงพอใจระดับชุมชน (Community Satisfaction) ร่วมกับการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน</p> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัลูฯ-ปีนเก้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริจาคถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบ้านคุคลอง ปี๘ 1 ครั้ง</li> <li>(2) ด้านความปลอดภัย : โครงการจะสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ชุมชนพื้นที่โครงการ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบ้านคุคลอง หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชนตั้งกล่าว ปี๘ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม</li> <li>- การบริจาครหัสสนับสนุนอุปกรณ์หรือป้ายสัญญาณไฟเตือนการจราจร ฯลฯ เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร บริเวณซอยเอราวัณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ</li> </ul> </li> <li>(3) ด้านพัฒนาชุมชน นำรุ่งบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน นำรุ่งบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมโดยร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยตามความเหมาะสม</li> <li>- การเข้าร่วมงานทางศาสนาหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนในพื้นที่โครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบ่งภาระกิจกรรมเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการปี๘ 1 ครั้งในบริเวณพื้นที่ระยะประมาณ 100 เมตร และระยะ 1 กิโลเมตร ตลอดจนเส้นทางขนส่งวัสดุ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่แหล่งสำคัญตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนอนุญาต เปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมความ</li> </ul> |

SANSIRI

สังกัด แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนトイ จั๊บฯ-ปืนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>ได้แก่ วัดช่องเหล็ก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(4) ด้านการศึกษา : โครงการจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น การบริจาคอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น ให้แก่สถานศึกษาบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการได้แก่ โรงเรียนวัดช่องเหล็ก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม</p> <p>(5) ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน :โครงการจะบริจาคอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ หรือให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐตามความเหมาะสม</p> | <p>รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการมาใช้ปรับปรุงในปีถัดไป</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชน สัมพันธ์และวิศวกรควบคุมงานเข้าพบบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลโครงการ พนบฯชุมชน และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายใน ชุมชน บริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหว เป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัสฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินโครงการ/กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยการสำรวจความพึง พ่อใจระดับครอบครัว/สถาน ประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction)</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและชุมชน สัมพันธ์กับชุมชนบ้านคู่คลอง โรงเรียนวัดช่างเหล็ก และวัด ช่างเหล็ก</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชน สัมพันธ์และวิศวกรควบคุม งานเข้าพบประจำบ้านเรือน สถานประกอบการระยะ 100 เมตร</li> </ul> |

SANSIKI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIKI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลโครงการ พ布ประชุมชน และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหว เป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง</p> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณ บ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ในเขตติดต่อโครงการ 100 เมตร/พื้นที่อ่อนไหว/พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน</li> </ul> |


SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ที่อยู่.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก ไฮคุ้น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>สัมพันธ์กับชุมชนบ้านคู่คลอง โรงเรียนดัดช่างเหล็ก และวัดช่างเหล็ก</p> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินโครงการ/กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยการสำรวจความพึงพอใจระดับครอบครัว/สถานประกอบการและระดับชุมชน (Community Satisfaction) ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนอนุญาต เปิดใช้อาคาร</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม/โครงการ</li> </ul> |

SANSIRI

เสนา แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565




ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารุฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชน สัมพันธ์และวิศวกรควบคุมงานข้าพับปะบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตร อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li><b>การรายงานผล</b></li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</li> </ul> |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
|                          |   |   | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มุ่งชนสมพันธ์</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| - การรับเรื่องร้องเรียน  | <p>จากการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ แล้ว</p> <p>อย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปพร้อมกับการพักอาศัยของชุมชน/ผู้พักอาศัยโดยรอบ/เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างได้ด้วยดี โครงการจึงจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการหลากหลายช่องทาง เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โทรศัพท์ โทรศาร จดหมาย แจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานก่อสร้าง แจ้งผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลล์ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานเขตบางกอกน้อยพร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2</li> <li>2. โครงการได้กำหนดวงเงินสำรองจำนวน 5,000,000 บาทถ้วนสำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นในระยะก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของโครงการจะสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ก่อนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้อง</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามเรื่องร้องเรียนและ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>ด้านการตรวจดัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรื่องร้องเรียน</li> <li>- สถานที่ตรวจดัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ชอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>ค่าเสียหาย และจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ของมูลค่า ความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัท ประกันภัยมาชดเชยหรือเยียวยา</p> <p><b>มาตรการชดเชยเยียวยา</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคาร ที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> <li>กรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นจะใช้การเจรจาตกลง หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องขอชดเชยหรือเยียวยาจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาฯช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายและถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันได้ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 51/5 และสำนักงานเขต</li> </ol> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วง 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ให้ดำเนินการ สปดาท คล 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน 51/5 และสำนักงานเขต</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> <p><b>การจัดส่งข้อมูล และการติดต่อกับโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีช่องทางในการที่จะติดต่อ และแจ้งประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ตามช่องทางต่าง ๆ นอกเหนือจากการประชุม คือ ไลน์กลุ่มรับฟังความคิดเห็นของโครงการ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และทางจดหมาย</li> <li>ในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการดีคอนโด จรัญญา-ปีนเกล้า (PHASE 1) ทุกท่านรับทราบให้มีหลากหลายช่องทาง คือ ช่องทางตู้รับจดหมายของอาคารชุดทางแอพพลิเคชั่นของโครงการ (ไฮมแคร์) ทางอีเมลของผู้พักอาศัยภายในโครงการตามที่มีข้อมูลติดต่อ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนการจัดส่งข้อมูลทางแอพพลิเคชั่นของโครงการ (ไฮมแคร์) เพื่อให้ผู้พักอาศัยรับทราบถึงการดำเนินการ</li> </ol> | <p>บางกอกน้อย<br/>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีก้อนโต จังหวัดปัตตานี (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                    | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|---|---|---|--|
| 4.2 สุขาพและก้ารสารณสุข<br>- ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง | โครงการใช้ระยะเวลา ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 16 เดือน โดยช่วงเวลาส่วนใหญ่จะมีการทํางานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงงานฐานราก งานโครงสร้างได้ดิน และงานโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้ อาจจะก่อเกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เช่น ผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง อุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคารและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจนมลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างอาคารโครงการ | - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.3) คุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศ, ข้อ 1.4) ระดับเสียง และหัวข้อ 3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ข้อ 3.7) การจราจร อย่างเคร่งครัด | การติดตามตรวจสอบ<br>- ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย<br>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ พร้อมทั้งติดกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องด้วยการตรวจวัด<br>- เรื่องร้องเรียนสถานที่ตรวจวัด<br>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
RI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปันเกส้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>ความถี่ของการตรวจดู</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วง 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ให้ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          |  |  | <p>บางกอกน้อย<br/>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
|                          | <p><b>1) คุณภาพอากาศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและกิจกรรมจากการก่อสร้าง</li> <li>- เกิดการหายใจເອມສารจาก การก่อสร้าง และก้าช มลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และ ยานพาหนะจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>● ฝุ่นละออง ก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและ เฉียบพลัน โรคหอบหืด โรคปอดอุดตันเรื้อรัง รวมถึงอาการไอจามและมีเสมหะ</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ใน หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.3) คุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศ อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ติดตามจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องแก้ไขปัญหาทันที ด้วยการตรวจวัด</li> <li>- ประเด็นเรื่องร้องเรียนจาก ผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> </ol>  |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก ไซล์ฟัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ก้าวกระบอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ ทำให้เย็นศีรษะ ตาพร่ามัว หายใจลำบาก อึดอัด คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม หมดสติ</li> <li>● ไฮโดรคาร์บอน มีผลกระทบเดื่องต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดอักเสบ และเป็นสารก่อมะเร็ง</li> <li>● ก้าวในโตรเจนไดออกไซด์ และก้าวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำให้เกิดภาระคายเดื่องในปอดและภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลง</li> </ul> <p><b>2) ระดับเสียง</b></p> <p>- มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ยินเสียง จากการลงวัสดุ ก่อสร้าง การเจาะ การตอก การเคาะ การตัด การเจียร์ และ การทึ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงมาจากอาคาร หากได้รับเสียงดัง เกินไปและติดต่อเป็นระยะเวลานานจะเป็นอันตรายต่อ ระบบการได้ยินของมนุษย์ โดยจะทำให้ระบบประสาทการได้ยินค่อยๆ เสื่อมลง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยแนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบประสาททุ่เสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคลอดของสตรี มีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก</p> |  | <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วง 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ให้ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ</li> </ul> |
|                          |  |  |   |

SANSIRI

បច្ចុប្បន្ន សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តកណ្តាល (បារាំង)

**THAI PUBLIC COMPANY LIMITED ไทยพี.ซี.เอ.**

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



๖๗๙

บุคคลธรรมดางูมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารุฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          | <p><b>3) แรงสั่นสะเทือน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสั่นสะเทือนในระดับที่เป็นอันตราย ส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ แต่โอกาสในการเกิดความสั่นสะเทือนในระดับที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิดขึ้นได้น้อยมาก และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.5) ความสั่นสะเทือน อย่างเคร่งครัด</li> </ul>  | <p>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> |
|                          | <p><b>4) ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน (คนงานพักอาศัยนอกพื้นที่โครงการ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สาเหตุมาจากการงานและมาจากการสั่นสะที่ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>● โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลำไส้ โรคท้องเสีย เป็นต้น</li> <li>● โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลำไส้ โรคท้องเสีย เป็นต้น</li> <li>● โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ เช่น อาทิตย์โรค</li> <li>● โรคที่คนเป็นพาหะ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหวัดโรค</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน หัวข้อ ข้อ 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อย่อย 2) ภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง (พักอาศัยนอกพื้นที่โครงการ) อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |

SANSIR  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIR PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แชนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                 | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|---|--|--|
| 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>1) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง | <p>1) ผลกระทบด้านฝุ่นละออง กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การปรับพื้นที่ การใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องจักร การขนส่งอุปกรณ์ ซึ่งคุณงานก่อสร้างมี ความเสี่ยงและโอกาสในการสัมผัสกับฝุ่นละอองสูงโดยระดับ ความรุนแรงของผลกระทบจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาในการสัมผัสและความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น ละอองที่คุณงานได้รับ โดยหากได้รับปริมาณมากอาจส่งผล ผลกระทบต่อสุขภาพคุณงานก่อสร้าง เช่น แสบจมูก  Jamie น้ำมูกไหล แสบคอ ไอ มีเสมหะ แน่นหน้าอกร ไอมีเสมหะ จำนวนมาก แสบและหายใจลำบากต่อเนื่องไปจนถึงรัง ทั้งนี้ จากการประเมินปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างที่ ครอบคลุมทุกแหล่งกำเนิดในพื้นที่ศึกษาข้างต้นซึ่งจากผล การประเมินผลกระทบโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความเร็วลม พื้นที่ที่อยู่ในแนวประเทศไทยพบว่า มีปริมาณฝุ่น ละอองที่เกิดขึ้นมากสุด โดยมีความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (<math>PM_{10}</math>) เมื่อ รวมกับฝุ่นละออง ในบรรยากาศเท่ากับ 0.182 และ 0.011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำมา เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศ</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้คุณงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่มีการเปิดหน้าติน การผสมคอนกรีตที่มีการผสม ปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ขึ้นไป ตลอดระยะเวลาในการทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่น ละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ</li> <li>ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น</li> <li>ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด ระยะก่อสร้าง ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากใน แต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตาม สภาพหน้างานต่อไป</li> <li>ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง และนอกพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบ คุณงาน</li> <li>- ดูนีการตรวจวัด</li> <li>- สุขภาพคุณงาน</li> <li>- สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโด จังษะ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          | <p>คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (<math>PM_{10}</math>) มีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด ดังนั้นจาก ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง จึงไม่เกินค่า มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก คุณงาน ก่อสร้าง</p>                         |  | <p>2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกร ผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
|                          | <p>2) ผลกระทบด้านเสียงต่อคุณงานก่อสร้าง</p> <p>ผลกระทบด้านเสียงต่อคุณงานก่อสร้าง จะเกิดจาก อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการ ซึ่ง อุปกรณ์เครื่องจักรแต่ละชนิดมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน ขึ้นตอนในการทำงาน ได้แก่ งานขุดเจาะฐานราก งาน โครงสร้าง การตอก การทบ ก่อสร้าง เศษวัสดุก่อสร้างหรือ ไม้แบบจากที่สูง และการกระทบกันของแผ่นเหล็ก ก่อให้เกิด เสียงรบกวน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร</p> | <p>1. จัดหาและให้คุณงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียง เมื่อทำงานใน พื้นที่ที่มีระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85 dB(A) ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear Muff) ดังนี้</p> <p>1.1 ช่วงเตรียมพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากรถขุดดินและ รถบรรทุก เดิมได้รับเสียง 99.3 dB(A) ป้องกันแล้ว ลดได้เหลือ 83.8 dB(A) พนักงานสามารถทำงาน ต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดระดับเสียง Leq เนลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับ เสียงสูงสุด (<math>L_{max}</math>) และ ระดับเสียงรบกวน</li> </ul> <p>ด้วยการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียง Leq เนลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด</li> </ul>        |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนครี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
|                          | <p>อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดต่างๆ ซึ่งคนงานมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน เช่น หูอ้อ หูนาก เครียด โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ทั้งนี้โครงการจะต้องกำหนดมาตรฐานสำหรับลดผลกระทบด้านเสียงของกุญแจกระหว่าง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมรับให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2560</p> | <p>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 5 เมตร จากรถขุดตื้นและรถบรรทุก เดิมได้รับเสียง 85.4 dB(A) ป้องกันแล้วลดได้เหลือ 69.9 dB(A) พนักงานสามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</p> <p>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 10-15 เมตร จากรถขุดตื้นและรถบรรทุก พนักงานสามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</p> <p>1.2 ช่วงทำฐานราก</p> <p>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากเครื่องกดเสาเข็มรถบรรทุก รถผสมปูน เครื่องปั๊มคอนกรีต และเครื่องสำรองไฟ เดิมได้รับเสียง 110.1 dB(A) ป้องกันแล้วลดได้เหลือ 94.6 dB(A) พนักงานสามารถทำงานได้ 0.87 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 52 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วต้องเปลี่ยนคนงานหรือเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนทันที</p> <p>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 5 เมตร จากเครื่องเจาะเสาเข็ม รถบรรทุก รถผสมปูน เครื่องปั๊มคอนกรีต และเครื่องสำรองไฟเดิมได้รับเสียง 96.2 dB(A) ป้องกันแล้วลดได้เหลือ 80.7 dB(A) พนักงาน</p> | <p>(L<sub>max</sub>) และระดับเสียงรบกวนสถานที่ตรวจวัด</p> <p>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>) และเสียงรบกวน ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 1) ความถี่ของการตรวจวัด</p> <p>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr), ระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>) และเสียงรบกวน</p> <p>- ตรวจวัดทุกวันที่มีการดำเนินการและฐานราก และรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น</p> |

SANSIRI  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคลากรรับทราบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโด จัรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p>สามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 10-15 เมตร จากเครื่องเจาะเสาเข็ม รถบรรทุก รถผสมปูน เครื่องปั๊มคอนกรีต และเครื่องสำรองไฟพนักงานสามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</li> </ul> <p>1.3 ชั่วขั้นโคงสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากทาวเวอร์คเคน, เครื่องปั๊มคอนกรีต และเครื่องสำรองไฟ เดิมได้รับเสียง 102.4 dB(A) ป้องกันแล้วลดได้เหลือ 86.9 dB(A) พนักงานสามารถทำงานได้ 5.15 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วต้องเปลี่ยนคนงานหรือเจ้าหน้าที่ คนใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนทันที</li> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 5 เมตร จากทาวเวอร์คเ肯, เครื่องปั๊มคอนกรีต และเครื่องสำรองไฟ เดิมได้รับเสียง 88.5 dB(A) ป้องกันแล้วลดได้เหลือ 73.0 dB(A) พนักงานสามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</li> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 10-15 เมตร จากทาวเวอร์คเคน, เครื่องปั๊มคอนกรีต และเครื่องสำรองไฟ พนักงาน</li> </ul> | <p>ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> <li>- ผู้ตรวจสอบ</li> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค่อนโต จังหวัดปัตตานี (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p>สามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</p> <p>1.4 ช่างเก็บงานและตกแต่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากรถบรรทุก และเครื่องจักรน้ำ เดิมได้รับเสียง 101.8 dB(A) ป้องกันแล้วลดได้เหลือ 86.3 dB(A) พนักงานสามารถทำงานได้ 5.92 ชั่วโมง เมื่อครบทำนาเวลาแล้วต้องเปลี่ยนคนงานหรือเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนทันที</li> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 5 เมตร จากรถบรรทุก และเครื่องจักรน้ำ เดิมได้รับเสียง 87.8 dB(A) ป้องกันแล้วลดได้เหลือ 72.3 dB(A) พนักงานสามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</li> <li>- พนักงานที่อยู่ในระยะ 10-15 เมตร จากรถบรรทุก และเครื่องจักรน้ำ พนักงานสามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง</li> </ul> <p>2. จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อกิจกรรมที่ทำงานกับเครื่องจักรที่ได้รับกัน 85 dB(A) ทุกคน และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนให้ผู้ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั่น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี</p> <p>4. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมติดป้ายเตือน/กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังทุกครั้ง</p> <p>5. กำหนดให้ผู้รับเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือที่ เป็นต้นกำเนิดเสียง เพื่อให้มีความดังน้อยที่สุด เช่น ใช้น้ำมันหล่อลื่น ซ่อมแซมการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร จัดหาวัสดุรอง เครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ขันน็อต หรือสกรูส่วนที่หลวมให้แน่น</p> <p>6. ติดป้ายบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>7. ปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดเสียง</p> <p>1) บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน หรือก่อนที่จะเกิดการชำรุด การตรวจสอบ定期 สารหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหรอ เนื่องจาก การเสียดสี การตรวจสอบ/ขันน็อตยึดส่วนประกอบต่างๆ ให้แน่นสนิท การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เป็นระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์แลนด์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>2) เลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่นเครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า</p> <p>3) ลับคมใบเลื่อย ใบมีดกับไม้ ดอกกัดขี้นรูปขึ้นงานไม้ เป็นต้น ให้มีความคมเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการตัด ใส กัดผิว/เนื้อไม้ขึ้นรูปขึ้นงาน</p> <p>4) การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคงและติดอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนที่ฐานหรือขาของเครื่องจักร เช่น ยางหรือสปริง เมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะลดตามลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดังที่ส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคารด้วย</p> <p>5) การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง</p> <p>8. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง</p> <p>1) เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละความถี่ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด</p> <p>2) จัดห้องเก็บเสียง และผู้นุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงสำหรับคนงาน</p> <p>3) ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>9. การป้องกันที่ดับเบิลคูล</p> <p>1) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง (Ear Plug) ต้องทำด้วยพลาสติกยางโฟม หรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและมีระบายเคือง ใช้ที่อุดหูทั้ง 2 ข้าง และสามารถลดระดับเสียงได้ในน้อยกว่า 33 dB(A) โดยให้ คนงานสวมใส่ในขณะ การเขียนโครงสร้างและการเก็บงาน และ ตกแต่ง</p> <p>2) จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยน คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งขั้นตอนเก็บงานและตกแต่ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน</p> <p>10. โครงการจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่องการคำนวนระดับเสียงที่สัมผัสใบหู เมื่อรวมมาสู่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล, 2562 โดยจะต้องได้รับ เสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่มีความดังของเสียงเกินค่ามาตรฐาน ที่ยอมให้สัมผัสได้นานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง</p> |  |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>11. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาตรเสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดไว้ที่คุณงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนปลอกเสาเข็ม (Casing) เพื่อบันทึกเสียงสะสมที่คุณงานได้รับในแต่ละวัน และนำไปพิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อคุณงานในแต่ละกิจกรรม หรือกิจกรรมอื่นที่ทำหมุนเวียน เพื่อให้ลดระดับเสียงที่คุณงานได้รับสะสมทั้งวันไม่เกิน 85 dB(A)</p> <p>12. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรืออนุนิเวียนสัปดาห์เพื่อลดภาระงานที่บุคคลต้องทำงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการทำฐานรากต่อคุณงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องกดเสาเข็ม ในระยะ 1 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน</p> <p>13. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ควบคุมการทำงานของคุณงานก่อสร้างตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          | <p>3) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน</p> <p>ในการก่อสร้างอาคารโครงการผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจะเกิดจากการก่อสร้างฐานรากและกดเสาเข็ม นั้น โดยคุณงานก่อสร้างเป็นผู้ได้รับผลกระทบมาก เช่น รถบุด รถแทรคเตอร์ สว่าน เครื่องเจาะกระแทก ดังนั้น ในการ ก่อสร้างต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ ซึ่งได้แก่ การควบคุมการปรับปรุงแก้ไข แหล่งกำเนิด และการจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล ฯลฯ</p> | <p>1. มาตรการควบคุมที่เหลือกำเนิดความสั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้เสาเข็มกดในการก่อสร้างแทนเสาเข็มตอก</li> <li>- ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ</li> <li>- ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนทุ่มเครื่องมือ</li> <li>- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอโครงการต้องตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามระยะ การใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน</li> </ul> <p>2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดช่วงโmontการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับ เครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือ กำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงานโดยพัก 20 นาที ต่อการ ทำงาน 2 ชั่วโมง</li> <li>- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทำเบาะที่นั่งสำหรับ รถบุดเจาะ</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มี ความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ความสั่นสะเทือน</li> </ul> <p>ด้านการตรวจดู -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ ครบถ้วน</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ระบุ ในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จังษะฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          |  |   | <p>บางกอกน้อย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
|                          | <p>4) ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนงาน</p> <p>ในการก่อสร้างโครงการอาจเกิดอุบัติเหตุเกิดการตกจากที่สูงจากการก่อสร้างของคนงานการทำงานที่ขาดความระมัดระวังเครื่องมือที่ใช้hardt เสียหาย ตลอดจนอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากเพลิงไหม้ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ใน การก่อสร้างโครงการอาจเกิดอุบัติเหตุ จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</li> <li>4. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย</li> </ul> <p>ต้นที่การตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม</li> </ul>        |

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NATURAL PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|--|--|
|                          | <p>4.1) งานปรับสภาพพื้นที่และฐานราก เช่น การขุดเจาะสำรวจดิน การปรับปรุงสภาพพื้นดิน การติดตั้งประกอบเครื่องจักร เช่น เครื่องเจาะเสาเข็ม และการตัดหัวเสาเข็มเป็นต้น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. การขุด/การกระแทก/บีบ/ทับกับคนงานก่อสร้างและผู้อยู่ใกล้เคียง</li> <li>2. ก่อให้เกิดการพังทลายของดิน/ความสั่นสะเทือน</li> </ul> <p>4.2) งานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม เช่น การเตรียมเหล็ก/เทคโนโลยี/การก่อจราบ การขันย้ำวัสดุสิ่งของ การติดตั้งและรื้อถอนเครื่องจักร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น งานเชื่อม งานดัด งานเจาะ และการตั้งแบบ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ลิฟต์ขึ้นส่งวัสดุชั่วคราวขาด ปั๊นจั่นโคนหรือหักลงมาเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด</li> <li>2. อันตรายในการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องจักรกลที่ต้องมีการติดตั้งและต้องควบคุมดูแลโดยวิศวกร และการรื้อถอนที่ไม่ถูกต้องตามที่กำหนด</li> </ul> | <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด</p> <p>6. จัดให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง</p> | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

NSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทีค่อนโด จัรูฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p>3. ไฟฟ้าลัดวงจร/ไฟดูด/ไฟช็อต<br/>4. การปลดตากจากที่สูง/นั่งร้าน<br/>4.3) งานระบบสาธารณูปโภคงานตกแต่ง เช่น การเตรียมงาน และการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เช่น อิฐ ท่อ ด้วยบันจัน ลิฟท์ขนส่งวัสดุ งานติดตั้งฝ้าเพดาน งานติดตั้ง อุปกรณไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ งานทาสี งานก่อฉาบโบก ปูน เป็นต้น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้<br/>           1. เกิดการชน/การกระแทก/บีบ/ทับ<br/>           2. การปลดตากจากที่สูงหรือนั่งร้าน<br/>           3. ไฟฟ้าหรือสารเคมีร้าว<br/>           4. การสะตุ/หลักล้ม/ลื่นล้ม</p> <p>ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว</p> |  |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p>5) ผลกระทบด้านสุขภาพคนงานก่อสร้าง</p> <p>1. ด้านสุขภาพกาย</p> <p>1.1) โรคระบาดทางเดินหายใจและภูมิแพ้ มักมีสาเหตุจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝุ่นละออง เกิดจากการเปิดหน้าดิน ผงปูน การเข้า-ออกของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง</li> <li>- เขม่าควันจากเครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง</li> <li>- การสูดดมกลิ่นสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สีทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น</li> <li>- ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อับชื้นการระบายอากาศไม่ได้เป็นระยะเวลานาน</li> </ul> <p>ดังนั้น จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อ 1) ผลกระทบด้านฝุ่นละออง อย่างเคร่งครัด</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ </li></ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์วิส โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          | <p>1.2) โรคเกี่ยวกับระบบการได้อิน มีสาเหตุจากการได้รับเสียงจากการขุดเจาะ รบกวนทุก เครื่องจักร ที่ใช้ในการทำงาน และเสียงจากการตอกแต่ง ซึ่งโครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>1.3) โรคผิวหนัง มีสาเหตุจากการแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่น ผงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>1.4) อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้อาจเกิดจากการทิ้งบุหรี่ การเขื่อน และโดยรอบอาคารจะมีการคลุมผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งผ้าใบดังกล่าวเป็นเชือกเพลิง และทำให้เกิดการลูกใหม่และลูกลมได้ง่ายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อ 2) ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าติน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ฯลฯ จะต้องแต่งกายให้รักภูมิเหมาะสมสมกับการปฏิบัติงาน สวมถุงมือยาง แ้วนานิภัย และร้องเท้านิภัยที่เหมาะสม ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน</li> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในหัวข้อ 3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ       <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> </p> <p>ผู้รับผิดชอบ       <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </p> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมดางานนี้ได้รับอนุญาตให้รายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น แม่มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เวลา โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น   |
|---|---|---|---|
| 2) ภายในพื้นที่บ้านพัก<br>คนงานก่อสร้าง (พักอาศัยนอก<br>พื้นที่โครงการ) | การอยู่อาศัยของคนงานก่อสร้าง (นอกพื้นที่โครงการ)<br>อาจส่งผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก<br>คนงานต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง<br>ดังนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริเวณ<br>บ้านพักคนงานก่อสร้าง | <ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดย<br/>ระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์<br/>โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน<br/>ได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้<br/>โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน</li> <li>จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่าง<br/>น้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานจำนวน<br/>1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง</li> <li>กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก<br/>บ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถถูกออกจาก<br/>บ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น</li> <li>กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง เช่น<br/>ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มน้ำสุรา/เสพและจำหน่ายเสพติด</li> <li>จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ห้อง (คิดอัตรา 2<br/>คน/ห้อง)</li> <li>ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมีถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/<br/>อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอย<br/>ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง<br/>ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้<br/>ที่อยู่ช้างเคียง</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย<br/>ที่อยู่ช้างเคียง</li> <li>สถานที่ตรวจวัด</li> <li>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ<br/>ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน<br/>ในช่วง 3 เดือนแรกของการ<br/>ก่อสร้าง ให้ดำเนินการ<br/>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจาก<br/>นั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1<br/>ครั้ง ตลอดการก่อสร้างแล้ว<br/>เสร็จ</li> </ul> |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนคći เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>8. ให้เข้มงวดต่อคุณงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ</p> <p>9. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านพักคนงานและพื้นที่ข้างเคียง</p> | <p><b>การรายงานผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> |


SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ที่อยู่.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคลากรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีค้อนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                       | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|---|--|--|
|  |   |  | <p>ผู้รับผิดชอบ<br/>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p>   |
| 3) ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้าง | <p>โครงการคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 16 เดือน นับตั้งแต่วันได้รับอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการก่อสร้างจะประกอบด้วย งานปรับสภาพพื้นที่และทำฐานราก งานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมรวมระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอกรวมถึงทำความสะอาด</p> <p>ดังนั้นโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งบ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งให้หมายเลขอรหัสพทของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</li> <li>จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดิน โดยรอบโดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>ทำ Chain Link ยึนจากอาคารขณะทําโครงสร้างเพื่อกันเศษวัสดุ ร่วงหล่น และย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น</li> <li>ทำแผงตาข่ายกันร่อนอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กขึ้นด้วยตาข่ายถักทุกชั้น</li> <li>ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึ้งตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำงานภายนอก</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงเป็นประจำต่อเดือน ระยะเวลา ก่อสร้างและให้เชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง และสามารถสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</li> </ol> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรรدمดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีก้อนโต จังหวัดปัตตานี (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>6. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</li> <li>7. ควบคุมการภาดแซน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด</li> <li>8. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คุณงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> <li>9. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเคมีภัยในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>10. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาเอกสารประกันภัย โดยแสดงสำเนาตรากรรมธรรมประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย</li> <li>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพพื้นที่ ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>12. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณหน้ารั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภัยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง</li> <li>13. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. ตรวจสอบ Chain Link หากพบว่ามีการชำรุดต้องซ่อมแซมทันที</li> <li>3. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</li> <li>4. ตรวจสอบระบบกล้องจราจรให้สามารถใช้งานได้ตลอด</li> <li>5. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที ด้วยการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p>14. โครงการต้องระบุเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติให้อ้วนผลเงื่อนไขในสัญญา และให้พิจารณาตักเตือนก่อน หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chain Link</li> <li>- ส่วนประกอบของอุปกรณ์ ของทาวเวอร์เครน</li> <li>- เครื่องจักรกลที่ใช้ในช่วง ก่อสร้าง</li> <li>- ระบบกล้องวงจรปิด</li> <li>- จังดับเพลิงเคมี สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- เรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ที่อยู่ข้างเคียง <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกการรับเรื่อง ร้องเรียนในช่วง 3 เดือน แรกของการก่อสร้าง ให้ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....



บุคลากรรวมด้วยมือสืบทอดเจ้าของงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chain Link <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>- ส่วนประกอบของอุปกรณ์ ของทางเวอร์เคน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงาน กำหนด โดยวิศวกร เครื่องจักรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพควบคุมตามระดับ ที่กำหนดไว้</li> </ul> </li> <li>- เครื่องจักรกลที่ใช้ในช่วง ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> <li>- ระบบกล้องวงจรปิด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIKI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
ANSRIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...



บุคลากรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผังตับเพลิงเคมี</li> <li>- ตรวจสอบตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ที่อยู่.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                     | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|--|---|--|
|  |  |   | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| 4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง | ในการก่อสร้างโครงการจะมีคนงานก่อสร้างจำนวน 100 คน ซึ่งในช่วงเวลาที่ทำงานก่อสร้างอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขอุทธรรษ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกันโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดตั้งกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก การก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดกล้องรับความคิดเห็นที่</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ที่อยู่.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....



บุคลากรรับทราบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารุฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p><b>ต้นน้ำการตรวจวัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ที่อยู่ข้างเคียง สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วง 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ให้ดำเนินการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนໂດ จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..


บุคลครรรมดำเนินการ  
บริษัท แมชเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
|                          |   |   | <p>ผู้รับผิดชอบ<br/>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p>   |
| 5) ความปลอดภัยสาธารณะ    | การก่อสร้างที่ขาดความระมัดระวังมากทำให้เกิดอุบัติเหตุ กับผู้ปฏิบัติงานเอง และบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ เป็นผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทั้งอาการเล็กน้อย จนกระทั่ง รุนแรงถึงเสียชีวิตได้ ตลอดจนเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิด อัคคีภัยทั้งภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียง | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำประกันอุบัติเหตุของโครงการ เพื่อชดใช้ค่าเสียหายทั้ง ร่างกายและทรัพย์สินของอาคารข้างเคียงในกรณีที่เกิดการก่อสร้าง ทุกวันตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</li> <li>จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง น้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อ โครงการอาคารข้างเคียง</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลตรวจสอบความ เรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบ ความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง</li> <li>จัดให้มีระบบไฟฟ้า ส่องสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง</li> <li>จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการเขียนทะเบียน แรงงานต่างด้าวกับสำนัก บริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ประวัติคนงานได้</li> <li>ตรวจสอบพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษร พร้อม ตรวจสอบได้เสมอ</li> <li>ตรวจสภาร่วงกายว่าเป็นผู้ที่ ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษร พร้อม ตรวจสอบได้เสมอ</li> </ol> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แมชเซอร์ โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>7. กำหนดและควบคุมงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการที่กำหนดไว้</p> | <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว</li> <li>- การตรวจสุขภาพของคนงาน</li> <li>- ระบบกล้องวงจรปิดสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว</li> <li>- ตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนนำเข้า</li> <li>- การตรวจสุขภาพของคนงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา</li> </ul> </li> <li>- ระบบกล้องวงจรปิด</li> <li>- ตลอดระยะเวลา</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน เชิงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อนายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |


SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารูญा-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                       | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|--|--|--|
| 4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว<br>1) ทัศนียภาพ | ในช่วงก่อสร้างทำให้เกิดอาคารที่มีความสูง 8 ชั้น เพิ่มขึ้นมาจำนวน 2 อาคาร มีความสูงแต่ละอาคาร 22.94 เมตร เป็นทัศนียภาพที่แตกต่างไปจากเดิม | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีรั้วชั่วคราวสูง 6 เมตรบริเวณด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม</li> <li>ติดตั้ง Mesh Sheet ชนิดกันไฟฟาม ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด โดยรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองพูงกระจายไปยังอาคารข้างเคียงและเพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม</li> <li>จัดให้มีพนักงานดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบประศจากมูลฝอยและกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว</li> <li>ติดป้ายหน้าโครงการโดยมีรายละเอียดระยะเวลา ก่อสร้าง ผู้รับเหมา รวมทั้งเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้สะดวก</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>รับโครงการ</li> <li>สถานที่ตรวจวัด</li> <li>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> <li>ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโต จรัญฯ-ปืนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน เชิงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต บางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของ บริษัทผู้รับเหมา และวิศวกร ผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

SANSIRI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
| 2) การบดบังแสงแดด        | <p>ในช่วงก่อสร้างทำให้เกิดอาคารที่มีความสูง 8 ชั้น เพิ่มขึ้นมาจำนวน 2 อาคาร มีความสูงแต่ละอาคาร 22.94 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบังแสงสว่างต่อบ้านพักอาศัย ข้างเคียง</p> <p>เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการเป็นที่พื้นที่ชุมชน ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย จึงทำให้การบดบังแสงแดดของกลุ่มอาคารที่อยู่โดยรอบโครงการ อาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 5 หลังคาเรือน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับโครงการ</li> <li>บ้านเลขที่ 603</li> <li>บ้านเลขที่ 593/6</li> <li>บ้านเลขที่ 593</li> <li>บ้านเลขที่ 599</li> </ol> <p>โดยประเมินจากการถูกบดบังแสงแดดตั้งแต่ 3.76 ชั่วโมงเป็นต้นไป</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</li> <li>จัดให้มีกิจกรรมรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับหนังสือร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยร่องรุ้ว</li> <li>จัดให้มีมาตรการลดเชยความเสียหายต่ochumชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการแล้ว</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงสถานที่ตรวจวัด</li> <li>บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</li> </ul> <p>ความต้องการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดตั้งนิบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>4. หากโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ต้องมีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย ในกรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นจะใช้การเจรจาตกลง หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องขอชดเชยหรือเยียวยาจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาใกล้เคลีย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย และถ้ายังไม่สามารถหาข้อสูตรระหว่างกันได้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการโกล่เกลี้ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
|                          |   |   | <p>ผู้รับผิดชอบ<br/>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p>  |
| 3) การบดบังทิศทางลม      | <p>ในช่วงก่อสร้างทำให้เกิดอาคารที่มีความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีความสูงแต่ละอาคาร 22.94 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบังทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมของอาคาร โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงจะได้รับเป็นผลกระทบที่ไม่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี คาดว่าผลกระทบเรื่องการบดบังทิศทางลมจะเกิดขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 15 หลัง ได้แก่ ทางทิศเหนือ จำนวน 4 หลัง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 หลัง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จำนวน 1 หลัง ทางทิศตะวันตก จำนวน 4 หลัง และทางทิศใต้ จำนวน 4 หลัง</p> <p>โดยโครงการต้องจัดให้มีมาตรการในด้านการบดบังทิศทางลม</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</li> <li>จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน</li> <li>เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ</li> <li>หากโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ต้องมีมาตรการในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เสียหาย ในกรณีมีผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการจะชดเชยและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นจะใช้การเจรจาตกลง หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องขอชดเชยหรือเยียวยาจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลม</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงสถานที่ตรวจวัด</li> <li>บันทึกการรับเรื่องร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul> |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แซฟโซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p>ปัญหามาช่วยเจรจาใกล้เคียง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย และถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันได้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการใกล้เคียงข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> | <p>แล้วเป็นเวลา 1 ปี การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> |

SANSI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          |  |   | <p>ผู้รับผิดชอบ<br/>           - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p>   |
| 4) การท่องเที่ยว         | <p>พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีระยะค่อนข้างห่างจากแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุดคือ วัดเจ้าอาม อุyuห่างจากโครงการประมาณ 678 เมตร การก่อสร้างโครงการจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว แต่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมจากการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง</p> <p>อย่างไรก็ตามโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรช่วงก่อสร้าง กำหนดไว้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในหัวข้อ 3.7 การจราจร อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในหัวข้อ 3.7 การจราจร ด้วยการตรวจวัด</li> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565




ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้ตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

SANSIRI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NATRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
| 5) แหล่งโบราณ            | <p>กรมศิลปากรได้ตรวจสอบโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการแล้วพบว่า <u>โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว</u> มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>วัดไชยทิศ ออยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 900 เมตร <u>โบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน</u> มีจำนวน 3 แห่ง และวัด/คลองชุม/คลองที่ต้องอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2510 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่</li> <li>วัดเจ้าอาม ออยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 850 เมตร</li> <li>วัดตลิ่งชัน ออยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 650 เมตร</li> <li>คลองชักพระ (คลองที่ต้องอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2510) ปัจจุบัน คลองชักพระเป็นคลองเพื่อการระบายน้ำ การสัญจร และการท่องเที่ยว มีคลองอื่นๆ ให้เลือก ได้แก่ คลองบ้านไทร คลองบางระมาด และคลองบางพรอม และยังเป็นแนวแบ่งเขตบางกอกน้อย กับเขตตลิ่งชันตลอดทั้งสายด้วย</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมุขย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ คุณค่า การใช้ประโยชน์ของมุขย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้วยการตรวจวัด</li> <li>ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ ครบถ้วน</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขต</li> </ul> |


SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSHI PUBLIC COMPANY LIMITED  
คงชัย



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ:



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จารูญ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          | จากการสำรวจรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงพบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และร้านค้า ซึ่งมีความกลมกลืนกับอาคารของโครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจะมีความลงตัว และสอดคล้องกับทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีระดับต่ำ |  | <p>บางกอกน้อย</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา และวิศวกรผู้ควบคุมงานของโครงการ</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงน้ำหนามของปีก่อน) ให้หน่วยงานอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนคូ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---|--|--|---|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง<br>กายภาพ<br>1.1 สภาพภูมิประเทศ | <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ว่าง มาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) มีความสูงต่ำอาคาร 22.94 เมตร ศala สูงขึ้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ใช้เป็นอาคารพักคอย) และสระว่ายน้ำ 1  acre</p> <p>ซึ่งการดำเนินการโครงการเป็นอาคารพักอาศัยใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ โครงการได้ออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืนกับอาคารโดยรอบ และมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยปูลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ จะทำให้เกิดความร่มรื่นและลดมลทัศน์ทางสายตาแก่ผู้พบเห็นในพื้นที่โครงการ และประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่แต่อย่างใด</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,690.08 ตารางเมตร</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในโครงการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรดน้ำ รดน้ำในตอนเช้าหรือเย็น ช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ 6.00-8.00 น. และ 17.00 ถึง 21.00 น. ไม่รดน้ำในตอนกลางวันที่เดดจัด เพราะจะเกิดการระน้ำในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือรดวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น</li> <li>- การใส่ปุ๋ย ไม่ให้มีปุ๋ยติดค้างอยู่ที่ใบและยอด เพราะจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ หรือเสียก่อนรดน้ำ สำหรับการใส่ปุ๋ยทางใบและฉีดยาฆ่าแมลง ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่อากาศร้อนจัดจะทำให้ใบไหม้ ไม่ใส่ปุ๋ยปอยเกินไปถ้าไม่จำเป็น เนื่องจากจะเป็นการเร่งการแตกใบใหม่ ซึ่งใบอ่อนจะไม่ทนกับอากาศและแสงแดดที่ร้อนจัด</li> </ul> </li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาต้นไม้ที่ดี ไม่ให้มีการพังทลายของต้นสูงพื้นที่ข้างเดียง</li> <li>ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสวนอยู่ติดลิ้นกิงและผลเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดจ้างบริษัทที่ชำนาญการด้านตัดแต่งต้นไม้ เข้ามาดูแลและตัดแต่งกิ่งให้เป็นไปตามหลักพุกษศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กุมภาพันธ์</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ดูแลต้นไม้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ภายในโครงการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ความที่ของการตรวจวัด</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโซ่ จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          |  |   | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีอำนาจโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>  |
| 1.2 ทรัพยากรดิน          | เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่จะบกคลุมไปด้วยอาคาร ทางวิ่งรถ ที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว จึงลดการฉะลังพังทลายของหน้าดิน | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,690.08 ตารางเมตร</li> <li>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ custody บำรุงดูแลต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตสวยงามอยู่เสมอ</li> <li>3. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักตามความเหมาะสม</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพรรณไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดี สวยงามอยู่เสมอ</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อนายงานที่</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                          | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|---|--|--|--|
|   |  |  | <p>เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>   |
| 1.3 คุณภาพอากาศ และ สภาพภูมิอากาศ<br>1) ฝุ่นละออง | จากการประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดจาก กิจกรรมในระยะดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่า กิจกรรม ภายในพื้นที่โครงการจะเกิดจากฝุ่นละออง (TSP) เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศทั่วไปนั้น พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) จึงคาดว่าการดำเนินโครงการในระยะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว คันชัลลอความเร็ว</li> <li>2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</li> <li>3. ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการ ให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่โดยทันที</li> <li>4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง</li> <li>5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์การจราจรบนถนนให้ชัดเจน และไม่</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร ในโครงการ</li> <li>- สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แซนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จันฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน เชิงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          | ผู้คนในละองในระดับต่ำ         | <p>ก่อให้เกิดความสับสนของผู้เข้าข่าย ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย</p> <p>6. จัดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>7. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย</p> <p>8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ</p> <p>9. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้รับผิดชอบ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

NASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
| 2) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม | <p>จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้รถยนต์โดยผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ พ布ว่า มีปริมาณ CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC เท่ากับ 0.802, 0.042, 0.008 และ 1.122 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นของ CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC กับผลตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ พ布ว่า ค่าความเข้มข้นของ CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ HC เมื่อมีผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ (ระยะดำเนินการ) เท่ากับ 0.8100, 0.0082 และ 1.1236 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งความเข้มข้นของมลสารที่เกิดขึ้นจากโครงการมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนด ดังนั้น คุณภาพอากาศที่เกิดภายในพื้นที่โครงการมีผลกระทบต่อกิจกรรมของผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการและประชาชนภายนอกโครงการในระดับต่ำ</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทึ่งไว้ ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท้วถึง</li> <li>จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่ 1,690.08 ตารางเมตร โดยไม่ยืนต้นที่เลือกใช้ ได้แก่ ต้นแคคนา ต้นทองกวาว ต้นมะขอกกานนีใบใหญ่ ต้นสะเดา ต้นเกลี้ด กระโหร ต้นมะกอกน้ำ ต้นเสี้ยวตอกขาว ต้นไคร้ย้อย ต้นแก้วป่า ต้นมังมี ต้นกระเพี้ยน ต้นชุมแสง และต้นพุด مالัย คาดว่าสามารถลดชับก้าชาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนที่เกิดจากโครงการได้</li> <li>ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          |  |  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอាណารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>  |
| 1.4 ระดับเสียง           | ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในโครงการจะมีระดับไม่สูงนักโดยเกิดจากยานพาหนะเข้า-ออกโครงการ และระดับเสียงปกติในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยควบคุมดูแล ยานพาหนะไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกำหนด และไม่ให้เร่งเครื่องยนต์ระดับเสียงดัง</li> <li>2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล</li> <li>3. กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>4. ติดตั้งสันชลอดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและที่เกิดจากการสัญจรของรถยกต่ำให้ลดลง</li> <li>5. ติดตั้งป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง” ไว้ในบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน</li> <li>6. ติดตั้งป้าย “ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด” ไว้ในบริเวณที่จอดรถของโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพป้ายจำกัดความเร็วในโครงการ</li> <li>- พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          |  |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้รับผิดชอบ</li> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |
| 1.5 ความสั่นสะเทือน      | แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการสัญจรของผู้ที่พากอาศัยในโครงการ ผู้พักอาศัยจะเกิดความปลดปล่อยจากความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร เนื่องจากมีการออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ยังคำนวนโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ด้วย ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยควบคุมดูแล ยานพาหนะไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกำหนด และไม่ให้เร่งเครื่องยนต์ระดับเสียงดัง</li> <li>2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล</li> <li>3. กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>4. ติดตั้งสั่นสะกดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและที่เกิดจากการ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสั่นสะกดความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ด้วยการตรวจวัด</li> <li>- สภาพสั่นสะกดความเร็วในพื้นที่โครงการสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- ถนนภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>   |


SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีกอนໂດ ຈັບງາ-ປິນເກລ້າ (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p>สัญจรของรถยนต์ให้ลดลง</p> <p>5. ติดตั้งป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง” ไว้ในบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>6. ติดตั้งป้าย “ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด” ไว้ในบริเวณที่จอดรถของโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน</p> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้รับผิดชอบ</li> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟสิ่งขัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
| 1.6 การเกิดแผ่นดินไหว    | <p>โครงการซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของ การเกิดแผ่นดินไหว กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในบริเวณ พื้นที่เสี่ยงภัยเขต ที่ระดับ 5 เมอร์คัลลี (สีเหลือง) เป็น ระดับที่ค่อนข้างแรง อาคารสันให้ สิ่งของขยับ (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2556) นอกจากนี้ยังคำนวณ โครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ ด้วย</p> <p>อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักและ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามหลัก วิศวกรรมเยร่า</li> <li>จัดทำคู่มือสำหรับซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว โดย กำหนดให้ซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวทุก ๆ 6 เดือน</li> <li>จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทาง หนีภัยออกนอกตัวอาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ออกจากอาคารได้ อย่างรวดเร็ว</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและ ทางหนีภัยออกนอกตัวอาคารให้ชัดเจน</li> </ul> <p>ด้วยการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและ ทางหนีภัย</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LTD.

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          |  |  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรืออนิติบุคคลอุตสาหกรรมซุ่มการณ์มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>   |
| 1.7 คุณภาพน้ำ            | <p>จากการสำรวจภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พบริเวณน้ำผิวดิน 2 แหล่ง คือ คลองชักพระ และลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ทางด้านทิศเหนือของโครงการ พบริเวณน้ำขึ้นของแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่งนั้นมีลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลองชักพระ ปัจจุบันถูกใช้เป็นคลองเพื่อการระบายน้ำ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 400 เมตร</li> <li>- ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ทางด้านทิศเหนือของโครงการ เป็นลำกระโดงที่ใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ และรองรับน้ำทั้งจากชุมชนเป็นหลัก อยู่ติดแนวเขตที่ดินโครงการ</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการได้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 ชุด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นระบบ Activated Sludge เป็นลังคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคาร A และห้องพักขยายรวมขนาดรองรับ 190 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด และสำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคาร B ขนาดรองรับ 190 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด</li> </ul> </li> <li>2. กำหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะทุก 4 เดือน/ครั้ง</li> <li>3. จัดให้มีคนงานของโครงการค่อยตรวจตราท่อระบายน้ำในโครงการ ไม่ให้มีมูลฝอยหรือใบไม้อุดตัน</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul> <p>ด้วยการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบท่อระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณท่อระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                     | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--|---|--|--|
|  |   |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้รับผิดชอบ</li> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |
| 2. ทรัพยากรชีวภาพ<br>2.1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก | พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม และท่อสู่าศัย ไม่มีพื้นที่สำคัญ หรือสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</li> </ul>  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED


ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..



บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์ โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          | ชีวภาพบนบกแต่อย่างใด          |  | <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมการรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้รับผิดชอบ</li> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

NATURAI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
| 2.2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | <p>จากการสำรวจภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พบร่วมแม่น้ำผิวดิน 2 แห่ง คือ คลองขักพระและลำกระโถงสาธารณะประโยชน์ โดยส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเป็นหลัก ทั้งนี้ในระยะดำเนินการโครงการ นำทิ้งของโครงการจะผ่านการบำบัดและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึ้งตามกฎหมายกำหนด ก่อนปล่อยระบายน้ำลงท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ โดยน้ำจากถนนภาระจำยอมหน้าโครงการ จะไหลออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเอราวัณ จากนั้นจะไหลไปสู่ลำกระโถงสาธารณะประโยชน์ และไหลไปสู่คลองขักพระต่อไป ซึ่งคลองขักพระจุดเชื่อมต่อลำกระโถงเป็นบริเวณที่ตั้งของตลาดน้ำลิ่งชัน ทั้งนี้โครงการมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งเป็นประจำทุกเดือน และมีมาตรการจัดเก็บสถิติข้อมูลตามแบบ ทส1 และ ทส2 ดังนั้นผลกระทบจากคุณภาพน้ำทึ้งของโครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำของลำกระโถงสาธารณะและคลองขักพระในระดับต่ำ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคู่กับการรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวขอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---|---|--|---|
| 3. ผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์<br>3.1) การใช้น้ำ | <p>โครงการมีปริมาณการใช้น้ำเมื่อเปิดดำเนินโครงการ ประมาณ 386.77 ลบ.ม./วัน หรือ 16.12 ลบ.ม./ชม. โดยสามารถแยกปริมาณน้ำใช้แต่ละอาคาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคาร A ปริมาณการใช้น้ำรวมเฉลี่ยประมาณ 188.02 ลบ.ม./วัน หรือ 7.83 ลบ.ม./ชม. และคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในช่วงโmont เร่งด่วนสูงสุด 17.63 ลบ.ม./ชม. (คิดจาก 2.25 เท่า ของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย)</li> <li>- อาคาร B ปริมาณการใช้น้ำรวมเฉลี่ยประมาณ 198.75 ลบ.ม./วัน หรือ 8.28 ลบ.ม./ชม. และคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในช่วงโmont เร่งด่วนสูงสุด 18.63 ลบ.ม./ชม. (คิดจาก 2.25 เท่า ของปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย)</li> </ul> <p>โดยใช้น้ำจากการประปาคร่าว สำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้           <p><u>อาคาร A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังเก็บน้ำใต้ดิน : มีจำนวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 217.93 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใต้ดินบริเวณห้องปั๊มและที่จอดรถทางด้านทิศตะวันตกของอาคาร A</li> <li>- ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า : มีจำนวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 60.56 ลูกบาศก์เมตร หักปริมาตรส่วนสำรองน้ำดับเพลิง 15.00 ลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาตรสำรองน้ำใช้ 45.56 ลูกบาศก์เมตร อยู่ชั้นบนดาดฟ้าของอาคาร A</li> <li>- รวมปริมาณน้ำสำรองทั่วไปอาคาร A เท่ากับ 263.49 ลูกบาศก์เมตร (<math>217.93 + 45.56</math>) สามารถสำรองน้ำได้นาน 33.65 ชั่วโมง (<math>263.49 / 7.83</math>) และสามารถสำรองในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดของโครงการได้นาน 14.95 ชั่วโมง (<math>263.49 / 17.63</math>)</li> </ul> <p><u>อาคาร B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังเก็บน้ำใต้ดิน : มีจำนวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 197.34 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใต้ดินบริเวณห้องปั๊มและที่จอดรถทางด้านทิศตะวันตกของอาคาร B</li> <li>- ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า : มีจำนวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 63.48 ลูกบาศก์เมตร หักปริมาตรส่วนสำรองน้ำดับเพลิง 15.00</li> </ul> </li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอย่างรุ่มของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบว่าชำรุดให้รื้อ ดำเนินการแก้ไขโดยทันที</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายรับซึ่งของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาของโครงการ</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แมเนชั่นร็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>ลูกบาศก์เมตร เหลือปริมาตรสำรองน้ำใช้ 48.48 ลูกบาศก์เมตร อุปจั่นบนดาดฟ้าของอาคาร B<br/>         - รวมปริมาณน้ำสำรองทั่วไปอาคาร B เท่ากับ 245.82 ลูกบาศก์เมตร (<math>197.34 + 48.48</math>) สามารถสำรองได้นาน 29.69 ชั่วโมง (<math>245.82/8.28</math>) และสามารถสำรองในชั่วโมง การใช้น้ำสูงสุดของโครงการได้นาน 13.19 ชั่วโมง (<math>245.82/18.63</math>)</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>3. ห้ามสูบน้ำจากท่อส่งน้ำของการประปาครหวง สำนักงานประชาสาขาวงกน้อย</p> <p>4. ผนังและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำให้ดินออกแบบให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยา กันซึม และให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อชีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP</p> <p>5. ผิวนั้นและพื้นใต้ดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของตัวถังเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATE PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อก</p> | <p>51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>ป้องกันการฉีกขาด</p> <p>6. ผิวเสา พนัง และพื้นด้านที่สัมผัสน้ำของถังเก็บน้ำ จะเพิ่มผิวคอนกรีตฉบับอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON-TOXIC CHEMICRETE</p> <p>7. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำให้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ</p> <p>8. ฝาบ่อเก็บน้ำให้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อ</p> <p>9. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และเศษชาต่างๆ ที่ตกหล่นไปในถังเก็บน้ำ</p> <p>10. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนด วัน เวลา และช่วงเวลาที่ทำการล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าก่อนทำความสะอาด</p> <p>11. ตรวจสอบถุงและระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>12. ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจ่ายน้ำทั้งบริเวณที่ติดตั้งไว้ในถังเก็บน้ำให้ดินและถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

NATRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมดานายมีศิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          |  | <p>ตามคุณเมื่อของแต่ละชนิดอุปกรณ์หรือเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>13. จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง 1 ชุด เมื่อเครื่องสูบน้ำชำรุด เสียหายสามารถเปลี่ยนชุดสำรองได้ทันที ไม่ต้องรอเวลา ซ่อมแซมจนอาจเกิดผลกระทบ</p> <p>14. กำหนดเวลาการส่งน้ำไปยังถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการใน ช่วงเวลา 24.00-05.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนโดยรอบมี ความต้องการใช้น้ำน้อย</p>   |   |
| 3.2) การบำบัดน้ำเสีย     | <p>เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นจาก กิจกรรมการพักอาศัย ประมาณวันละ 363.63 ลบ.ม./วัน โดยต้องมีการบำบัดให้อยู่ในค่ามาตรฐานก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม</p> <p>การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การออกแบบ อาจเป็นสาเหตุให้แมลงวัน หนู แมลงสาบ เข้าไปเพาะพันธุ์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อแพร่สู่ผู้อาศัย ในโครงการได้</p> <p>ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย อาจมีการหมักโดยไม่ใช้ ออกซิเจนทำให้เกิดก้ามมีเทนได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ ต่อภาวะภูมิอากาศได้</p> | <p>1. โครงการได้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 2 ชุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเป็นระบบ Activated Sludge เป็นถังคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคาร A และห้องพักขยาย รวม ขนาดรองรับ 190 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด และ สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคาร B ขนาดรองรับ 190 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด</li> <li>2. ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>3. สูบากตอกgonจากบ่อเกรอะเป็นประจำ 4 เดือน/ครั้ง</li> <li>4. จัดให้มีคุณงานของโครงการค่อยตรวจสอบท่อระบายน้ำ ในโครงการ ไม่ให้มีมูลฝอยหรือใบไม้อุดตัน</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำ บันทึกรายละเอียด ๆ พ.ศ. 2555 ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส2</li> <li>2. ตรวจสอบบ่อเก็บตอกgon ท่อระบายน้ำรอบ โครงการและบ่อตักขยะจุดเชื่อมท่อของ โครงการอย่างสม่ำเสมอ</li> </ol> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวขอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p>5. จัดให้มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุก ๆ 6 เดือน</p> <p>6. จัดทำแนววัสดุที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น การวางกรวย จราจร แผงเหล็กจากรอบพื้นที่ทำการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้งป้ายระบุว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก”</p> <p><b>การกำจัดมีเทน</b></p> <p>7. โครงการได้กำหนดขนาดพื้นที่บ่อบำบัดมีเทนสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A เท่ากับ 6.50 ตร.ม. และระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B เท่ากับ 6.15 ตร.ม.</p> <p><b>การกำจัดละอองแขวนลอยในอากาศ</b></p> <p>8. โครงการได้กำหนดขนาดพื้นที่บ่อกำจัดแอโรโซลสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A เท่ากับ 1.00 ตร.ม. และระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B เท่ากับ 1.00 ตร.ม.</p> <p><b>การดูแลรักษาและทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสีย</b></p> <p>9. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและคุ้มครองระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเริ่มต้นที่มีการเปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> | <p>3. กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งจำนวน 5 จุด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพน้ำทึ้งก่อนบำบัด อาคาร A จำนวน 1 จุด และอาคาร B จำนวน 1 จุด</li> <li>คุณภาพน้ำทึ้งหลังบำบัด อาคาร A จำนวน 1 จุด และอาคาร B จำนวน 1 จุด</li> <li>บ่อตรวจคุณภาพน้ำทึ้งก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม จำนวน 1 จุด</li> </ol> <p><b>ดัชนีการตรวจวัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด - ด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids)</li> <li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid)</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัณฑ์-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>เข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเดินระบบและติดตามระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ หรือหน่วยงานที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อยุ่งประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>11. จัดให้มีการเก็บสถิติข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555</p> <p>12. จัดทำตารางกำหนดช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชั้น ตามคุณภาพของแต่ละประเภท ได้แก่ ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบตากอน เครื่องเติมอากาศ เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>13. จัดให้มีเมเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียรวมกรณีระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด</p> <p>14. ในช่วงเวลาที่มีการซ่อมแซมหรือสูบสิ่งปฏิกูลที่มีการเปิดฝ่าระบบบำบัดน้ำเสีย หรือการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องจัดให้มีการตั้งรำลึกกันเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease)</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- บันทึกรายละเอียดของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- บอเก็บตากอน ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตัดขยะจุดเชื้อท่อของโครงการสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><b>ความถี่ของการตรวจวัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์คุณภาพน้ำทึ้งตามพารามิเตอร์เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ:

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แซนเซอร์ส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>รักษาความปลอดภัยโดยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ</p> <p>15. กำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงเวลาป่ายของวันจันทร์-ศุกร์ เนื่องจากมีผู้พักอาศัยน้อย เพื่อลดผลกระทบของผู้พักอาศัยของโครงการ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส 2</li> <li>- ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอน ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะจุดเชื่อมท่อของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>การรายงานผล <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๑๙๘ ถนน ๑๙๘ แขวงจตุจักร

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรสุฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม             | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------------------|--|---|---|
|                                      |  |   | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>หรือนิติบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีอำนาจในสิ่งแวดล้อม</li> </ul>   |
| 3.3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | เมื่อในระยะดำเนินโครงการ สภาพพื้นผิวของภูมิภาคลุ่มน้ำจะถูกเปลี่ยนจากพื้นที่ว่าง มาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม(อาคารชุด) 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) ศาลาสูงชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ใช้เป็นอาคารพักคอย) และสร้างรั้วน้ำ 1 สร้าง พร้อมพื้นที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว ทำให้อัตราการระบายน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้น้ำฝนซึมน้ำได้น้อยลงไปจากเดิม มีน้ำฝนไหลล้นออกมากขึ้นก่อนมีโครงการ อาจเกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมได้ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีบ่อหน่วยน้ำขนาด 261.36 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายน้ำไปยังบ่อตักขยะ และระบายน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมต่อไป</li> <li>2. จัดให้มีการควบคุมการระบายน้ำฝนออกจากโครงการ 0.0278 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมกับอัตราการระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด 0.005 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น อัตราการระบายน้ำทั้งหมดจากโครงการเท่ากับ 0.0328 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราภักดีของการพัฒนาโครงการ (0.048 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด (ใช้ 1 ชุด และสำรอง 1 ชุด)</li> <li>3. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทึบลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม</li> <li>4. หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ และภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบบ่อหน่วยน้ำ ท่อระบายน้ำร่องโครงการและบ่อตักขยะ บริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม</li> <li>- ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยตรวจสอบความเร็วน้ำในท่อสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- ความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมดางาน  
บริษัท แม่เหล็ก โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p>5. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการ จะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีม เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป</p> | <p>ความต้องการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดางูมีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
| 3.4) การจัดการมูลฝอย     | <p>โครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 2,127.60 กก./วัน หรือ 10.48 ลบ.ม./วัน โดยจำแนกได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 1,112.10 กก./วัน หรือ 3.71 ลบ.ม./วัน</li> <li>2. มูลฝอยรีไซเคิลประมาณ 241.06 กก./วัน หรือ 1.61 ลบ.ม./วัน</li> <li>3. มูลฝอยท้าไปประมาณ 731.89 กก./วัน หรือ 4.88 ลบ.ม./วัน</li> <li>4. มูลฝอยอันตรายประมาณ 42.55 หรือ 0.28 ลบ.ม./วัน</li> </ol> <p>หากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหาภัยลั่นรบกวนได้</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการออกแบบให้มีห้องพักมูลฝอยไว้ที่ชั้นพักอาศัยบริเวณโถงลิฟต์ของทุกชั้น โดยภายในห้องจะจัดตั้งถังรองรับขยะ 4 ถัง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยที่นำไปรีไซเคิลได้ (สีเหลือง) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยท้าไป (สีน้ำเงิน) ขนาดความจุ 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ขนาดความจุ 80 ลิตร จำนวน 1 ถัง</li> </ul> </li> <li>2. โครงการจัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยแม่บ้านจะคัดแยกมูลฝอยก่อนนำไปเก็บตามห้องแยกประเภท โดยภายในห้องพักขยะซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ห้อง มีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ (ขนาดพื้นที่ x สูง) 9.38 x 1.20 ความจุของห้องพักมูลฝอย 11.256 ลูกบาศก์ เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 3.03 วัน</li> <li>2.2) ห้องมูลฝอยรีไซเคิล (ขนาดพื้นที่ x สูง) 4.06 x 1.20 ความจุของห้องพักมูลฝอย 4.872 ลูกบาศก์</li> </ul> </li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะที่มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด</li> <li>2. ตรวจสอบปริมาณขยะต่อกันภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวมและภายนครองรับขยะภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะต่อกันให้รับดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจัดเก็บมูลฝอยมาจัดเก็บทันที</li> </ol> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายนครองรับขยะและห้องพักขยะภายในโครงการ</li> <li>- ปริมาณขยะต่อกันสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมที่มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ตรวจสอบปริมาณขยะต่อกันภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวม และภายนครองรับมูลฝอยภายในโครงการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ



บุคลากรรวมด้วยมิสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แນเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| SANSIRI                  |                               | <p>เมตร สามารถรับมูลฝอยได้นาน 3.03 วัน</p> <p>2.3) ห้องมูลฝอยทั่วไป (ขนาดพื้นที่xสูง) <math>12.36 \times 1.20</math> ความจุของห้องพักมูลฝอย 14.832 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับมูลฝอยได้นาน 3.04 วัน</p> <p>2.4) ห้องมูลฝอยอันตราย (ขนาดพื้นที่xสูง) <math>3.68 \times 1.20</math> ความจุของห้องพักมูลฝอย 4.416 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับมูลฝอยได้นาน 15.77 วัน ทั้งนี้ภายใต้ ห้องพักมูลฝอยอันตราย โครงการได้กำหนดให้มีการ ติดตั้งระบบกันซึมในห้องพักขยะอันตรายโดยใช้ Epoxy Resin เป็นวัสดุทากันซึมหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร ซึ่งภายในห้องพักขยะจะออกแบบเป็นพื้น คอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐ混ปูนเรียบ สูงจรด ฝ้าเพดาน จะผสมน้ำยา กันซึมผิวขัดมันเคลือบผิวน้ำ ด้วย Epoxy Resin ทำการกัดกร่อนและกันลื่น หนา ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน้ำเสียจาก ห้องพักขยะรั่วไหลลงสู่พื้นดิน</p> <p>2. ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีประตูปิดมีดีด (เปิดเฉพาะ ในช่วงขยายน้ำมูลฝอยเท่านั้น) และมีระบบระบายน้ำอากาศด้วย พัดลมดูดอากาศ</p> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอน กรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>3. จัดให้มีพัฒนาดูดอากาศในการบำบัดกลิ่นจากห้องพักขยายเพื่อลดกลิ่นจากห้องพักขยาย ก่อนระบายอากาศออกสู่ภายนอก เพื่อไม่ให้กลิ่นของมูลฝอยไป擾กความผู้พักอาศัยและบริเวณโดยรอบโครงการ</p> <p>4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานประจำสำนักงานโครงการมีการคัดแยกประเภทขยะ โดยจะจัดให้มีถังรองรับขยะแยกประเภท ภายในห้องพักขยายประจำชั้นพักอาศัย</p> <p>5. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย และบริเวณชั้นจอดรถ เป็นต้น</p> <p>6. จัดให้มีถังขยะอันตราย ตั้งไว้ในห้องพักขยายรวมของโครงการ (ส่วนวางขยะอันตราย) ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างลังว่า “ถังขยะอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม/สีแดง สำหรับใส่ขยะอันตราย เพื่อเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ รอการเก็บขนนำไปกำจัดจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> <p>7. จัดให้มีร่างระบายน้ำภายในห้องพักขยายรวม และเชื่อมท่อน้ำซึ่งขยายต่อ กับระบบบำบัด เพื่อรับรวมน้ำซึ่งขยายและน้ำล้างทำความสะอาด ก่อนที่จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนทเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีขัณช์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| SANSIRI                  |                               | <p>8. จัดให้มีก๊อกน้ำล้างพื้นภายในห้องพักขยะแห้ง และขยายเปียก และต่อท่อน้ำที่ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>9. จัดให้มีการนำอากาศจากห้องพักขยะจากห้องพักขยะมาเข้าม กับระบบ Biofilter เพื่อนำก๊าซมีเทนที่ได้ไปบำบัด ซึ่งจะเป็น การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ Biofilter และลดปัญหา เรื่องกลิ่นในห้องพักขยะ</p> <p>10. กำหนดให้พนักงานโครงการจัดเก็บขยะจากที่พักขยะ ประจำชั้นพักอาศัยทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยรวมใส่ถุง แยกตามประเภทขยะและมัดปากถังให้แน่น จากนั้นบรรจุใส่ ภาชนะรองรับขยะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหล ของน้ำชาขยะลงสู่พื้น แล้วรวบรวมไปเก็บไว้ที่เครื่องจัดเก็บ ขยะในห้องพักขยะรวม</p> <p>11. ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะประจำชั้น และห้องพักขยะ รวมของโครงการทุกสัปดาห์</p> <p>12. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน เก็บขยะของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ท และอุปกรณ์เบี่ยงบังคับ อย่างเข้มงวดให้พนักงานเก็บขยะของโครงการต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> |  |

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| SANSIRI                  |                               | <p>13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีรถเก็บขยะของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเข้ามาในโครงการ เพื่อเก็บขยะไปกำจัด</p> <p>14. จัดให้มีแม่บ้านค่อยทำความสะอาด ล้างภาชนะรองรับมูลฝอยทุกรังนั่งเมื่อมีการเก็บขยะ พร้อมตรวจสอบประตูห้องพักมูลฝอยทุกรังนั่งให้ปิดสนิทไม่เปิดทิ้งไว้</p> <p>15. การลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยต้องทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลึง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน</p> <p>16. หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตก และหล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ทําหน้าที่เก็บขยะนำถุงมือยางที่หนา และเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ทําหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตู รswagen ได้ บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อย ก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>17. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ โดยใช้หลักการในการลด ควบคุมปริมาณของมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิด ดังนี้</p> |  |

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคลากรตามด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>17.1 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน</p> <p>17.2 จัดให้มีแม่บ้าน คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำนวนน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่นอกจากนั้นต้องรณรงค์ให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้</p> <p>17.3 หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยาภานาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น</p> <p><b>การจัดการขยะหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK</b><br/>โครงการจึงจัดให้มีถังขยะรองรับมูลฝอยติดเชื้อสำหรับรองรับหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK และขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยทั้งขยะลงในถังขยะที่จัดไว้ให้ โดยแยกเป็น 5 สี ตามประเภทของขยะ คือ ถังสีเขียว สำหรับรองรับขยะเปียก, ถังสีเหลือง สำหรับรองรับขยะรีไซเคิลได้, ถังสีน้ำเงิน สำหรับรองรับขยะทั่วไป</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น และการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เอกชนโดย จังหวัดปัตตานี (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางลั่น | ผลกระทบต่อลั่นและลักษณะสำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น |
|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
|                   |                              | <p>ถังสีแดง สำหรับรองรับขยะอันตราย และถังสีส้มสำหรับรองรับขยะติดเชื้อเฉพาะหน้ากากอนามัย (Surgical mask) และมีตัวอักษรระบุชนิดของขยะที่ข้างถัง โครงการออกแบบใหม่ห้องพักมูลฝอยไว้ที่ชั้นพักอาศัยบริเวณโถงลิฟต์ของทุกชั้น โดยภายในห้องจะจัดตั้งถังรองรับขยะ 5 ถัง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยที่นำไปรีไซเคิลได้ (สีเหลือง) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยสำหรับหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK (สีส้ม) ขนาดความจุ 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ชั้น</li> </ul> <p>ทั้งนี้ เพื่อการรวบรวมขยะให้เหมาะสมและความสะอาดของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากแต่ละถังไปพักเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม โดยเจ้าหน้าที่จะทำการดึงถุงพลาสติกจากถังขยะอุบമ้าดปักถุงใหม่ซิด แล้วนำถุงพลาสติกไปใหม่เป็นรวมใส่แทนถุงเก่า ก่อนนำถุงดังกล่าวไปพักเก็บไว้ที่อาคารพักขยะรวม</p> |                                 |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

NATURALSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคลากรรวมด้วยสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>โดยจำเพาะผ่านทางลิฟต์ของแต่ละอาคาร ในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่รบกวนผู้พักอาศัย</p> <p><u>การลดปริมาณมลพอยของการก่อสร้าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักในโครงการทึ่งขยะในทรงกับภายนะรองรับที่โครงการจัดเตรียมไว้ ให้แยกตามประเภทขยะ มูลฝอย เพื่อรอการเก็บขยะเจ้าหน้าที่ของโครงการต่อไป</li> <li>กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบ พร้อมทำการคัดแยกขยะ ที่คาดว่าจะนำมายได้ ซึ่งอาจตกค้างในถังรวมรวมขยะของแต่ละชั้นอีกรอบหนึ่ง</li> <li>ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการทุกคนและจัดทำแผ่นพับหรือเอกสารให้ผู้เข้าพักของโครงการรู้จักและเข้าใจหลักง่าย ๆ ในการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะหลัก 3Rs คือ Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</li> </ol> |  |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PCL PUBLIC COMPANY LIMITED


ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.



บุคลากรตามด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
| 3.5) การใช้ไฟฟ้า         | <p>โครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคาร A ประมาณ 746.10 KVA ซึ่งโครงการได้จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ และอาคาร B ความต้องการไฟฟ้าประมาณ 765.34 kVA. ซึ่งโครงการได้จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ จากนั้นจะเดินสายเข้าสู่ห้องเครื่องควบคุมไฟฟ้า ก่อนที่จะจ่ายแยกไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ โครงการได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี คาดว่าเมื่อเปิดดำเนินโครงการเรื่องความไม่เพียงพอในการใช้ไฟฟ้าของชุมชนและการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ</p> <p>สำหรับอันตรายจากการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้า มีโอกาสเกิดค่อนข้างน้อย แต่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยอาคารที่อยู่ใกล้หม้อแปลงคือ อาคาร B มีระยะห่างประมาณ 6.8 เมตร และมีช่องจอดรถห่างจากหม้อแปลงประมาณ 1.85 เมตร อาจได้รับผลกระทบ ดังนั้นต้องมีมาตรการลดผลกระทบ</p> | <p><b>มาตรการป้องกันที่อาจเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้า</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้           <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐาน</li> <li>ตรวจสอบสายล่อฟ้าแรงสูง, dropout, พิวัสดุ์แรงต่ำ ให้อยู่ในสภาพครบถ้วนและขนาดถูกต้องตามพิกัด</li> <li>ตรวจสอบที่ดูดความชื้นโดยสังเกตที่สีของ Silica gel ถ้าเป็นสีชมพูแสดงว่าเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนใหม่</li> <li>ตรวจสอบหัวต่อที่บุชิงหม้อแปลงไม่ให้หลวม เพื่อกันการอาร์ก</li> <li>ตรวจสอบชีลของหม้อแปลงทั้งหมด เพื่อป้องกันน้ำมันหม้อแปลงไหลซึมออกมานอก</li> <li>ตรวจสอบดับน้ำมันที่ถังจะเหลือ</li> <li>ตรวจสอบกราวด์ต่างๆ ของหม้อแปลงและระบบป้องกัน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน</li> <li>ตรวจสอบขนาดสายแรงต่ำและจำนวนสายที่ออกจากบุชิงแรงต่ำถึงพิวัสดุ์แรงต่ำ</li> </ol> </li> <li>จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</li> </ol> | <p><b>การติดตามตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของผู้ผลิต</li> <li>อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโครงการสถานที่ตรวจวัด</li> <li>ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามคุณภาพประจำอุปกรณ์นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>การรายงานผล</li> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียน PUBLIC COMPANY

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคลากรรวมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|--|---|
|                          |   | <p>3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดประหยัดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงานหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานสูง และสอดคล้องลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า</p>  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิตบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |
| 3.6) การอนุรักษ์พลังงาน  | <p>อาคารโครงการเข้าช้ายเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยอาคารโครงการมีค่า RTTV ของอาคาร A และอาคาร B เท่ากับ 9.6 ยังไม่เกิน 10 และมีค่า OTTV ของอาคาร A เท่ากับ 68.61 และอาคาร B เท่ากับ 70.31 ซึ่งเกินกว่า 30 และมีค่าการใช้พลังงานจากเปลือกอาคารเกินกว่าอาคาร อ้างอิงต้องคำนวณค่าการใช้พลังงานรวม โดยอาคาร A และอาคาร B มีค่าน้อยกว่าอาคารอ้างอิงประมาณ 2.16 % จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> | <p>มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ ที่ไม่ใช่อนนและทางวิ่งให้มากที่สุด เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ</li> <li>2. แยกสิทธิ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก</li> <li>3. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมากแต่บางครั้งต้องการน้อย</li> <li>4. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูงเสียต่ำทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึ้น เนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูงเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก และลดค่าไฟฟ้าลงได้</li> </ol> | <p>-</p>  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

THAI SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด. จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>5. ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมิเตอร์เปิด-ปิดประตู</p> <p>6. ส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>7. แสดงหมายเลขอําชั้นที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางขึ้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น</p> <p>8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส</p> <p>9. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ ให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย</p> <p>10. จัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 3 เดือน โดยโครงการจะประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ และแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์</p> <p>11. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่ซ่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ จะเข้ามาภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัลูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีชั่น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>12. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>13. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน</p> <p>14. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และหมั่นทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>15. หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละออง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>16. เลือกชนิดหลอดไฟส่องสว่างที่ใช้ภายในโครงการเป็นแบบประหยัดพลังงาน (LED) เพื่อประหยัดพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้พักอาศัย</p> <p><b>มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ผู้พักอาศัยปฏิบัติ</b></p> <p>1. ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส</p> <p>2. ตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นนอนประมาณครึ่งชั่วโมง</p> <p>3. เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จำเป็น</p> <p>4. ปิดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกินความจำเป็น</p> |  |

 SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคลากรรวมด้วยมิสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนໂດ ຈັບງາ-ປິນເກົ້າ (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม              | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---------------------------------------|---|---|---|
| 3.7) ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย | <p>อาคารโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม(อาคารชุด) 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) โดยโครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ดังนั้น ผลกระทบจากอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>1. ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงใหม่ โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ ติดตั้งทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั่วระบบแจ้งเหตุยัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li><u>อาคาร A</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร ของอาคาร</li> <li>- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควัน ซึ่งบริเวณฐานของอุปกรณ์นิดนี้จะเป็นแบบส่งสัญญาณเสียงได้ในตัว จะติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟ ห้องพักทุกห้อง ทางเดินภายในอาคาร ห้องไฟฟ้าประจำชั้น ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ส่วนต้อนรับ</li> <li>- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักชั้น และที่จอดรถในอาคาร</li> </ul> </li> <li><u>อาคาร B</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร ของอาคาร</li> <li>- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควัน ซึ่งบริเวณฐานของอุปกรณ์นิดนี้จะเป็นแบบส่งสัญญาณเสียงได้ในตัว จะติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>- ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ไม่มีสิ่งกีดขวาง</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการ ทั้งหมด</li> <li>- จุดรวมพล</li> <li>- สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย</li> <li>- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ</li> <li>- จุดรวมพล และการฝึกซ้อมการอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงใหม่</li> </ul> |

SANSIRI

มหาชน แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>ห้องพักทุกห้อง ทางเดินภายในอาคาร ห้องไฟฟ้าประจำชั้น ห้องพักมูฟอยประจำชั้น ส่วนต้อนรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องพักชั้น และที่จอดรถในอาคาร</li> </ul> <p><b>1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remote indicator lamp เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณการทำงานของ Detector โดยจะเชื่อมต่อกับ Smoke Detector และ Heat Detector ติดตั้งหน้าห้องชุดทุกห้อง ของอาคาร A และอาคาร B</li> <li>- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกริ๊ง (Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณ หน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร ของอาคาร A และอาคาร B</li> </ul> <p><b>1.3 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)</b> เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในระบบหั้งหมด การทำงานจะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่าง ๆ บนหน้าตู้ เช่น Fire Lamp จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Main Sound Buzzer จะมีเสียงดังเมื่อมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะติดตั้งไว้ในห้องนิติบุคคลอาคาร B</p> | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

**SANSIRI**

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---|-------------------------------|--|--|
| SANSIRI<br>บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br>SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED |                               | <p>2. ระบบป้องกันเพลิงไหม้</p> <p>2.1 ท่ออี้น เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นพื้นดินไปยังชั้นบนสุดของอาคาร และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (เป็นระบบท่อเปียก)</p> <p>2.2 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสามเรือน้ำด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร 2 เส้น ติดตั้งจำนวน 3 จุด/ชั้น/อาคาร บริเวณหน้าบันไดหน้าไฟของอาคาร A และอาคาร B</p> <p>2.3 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคาร A มีจำนวน 1 จุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อุปกรณ์รีเวนทางทิศใต้ของโครงการเพื่อรับน้ำจากการถ่าน้ำดับเพลิง</li> <li>- อาคาร B มีจำนวน 1 จุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง อุปกรณ์รีเวนทางทิศใต้ของโครงการเพื่อรับน้ำจากการถ่าน้ำดับเพลิง</li> </ul> <p>2.4 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นเครื่องดับเพลิงเคมีชนิด A-B-C Dry Chemical ความจุ 20 ปอนด์ สำหรับติดตั้งใน FHC และ 10 ปอนด์ สำหรับติดตั้ง</p> |  |

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| SANSIRI                  |                               | <p>ตามผังของห้องเครื่องต่างๆ โดยต้องตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ทั้งนี้ จะติดตั้งไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทั้ง 3 ตู้ ของอาคาร A และอาคาร B</p> <p>3. บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจำนวน 2 แห่ง/อาคาร</p> <p><u>อาคาร A</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันไดหนีไฟที่ 1 (ST1) อยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคาร มีความกว้างของบันได 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.176 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.255 เมตร</li> <li>- บันไดหนีไฟที่ 2 (ST2) อยู่ด้านทิศเหนือของอาคาร มีความกว้างของบันได 1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.176 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.255 เมตร</li> </ul> <p><u>อาคาร B</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันไดหนีไฟที่ 1 (ST1) อยู่ด้านทิศใต้ของอาคาร มีความกว้างของบันได 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.176 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.255 เมตร</li> <li>- บันไดหนีไฟที่ 2 (ST2) อยู่ด้านทิศเหนือของอาคาร มีความกว้างของบันได 1.20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.176 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.255 เมตร</li> </ul> |  |

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคลากรตามด้ามมือสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน เชิงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)


| องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>4. ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นระบบสำรองไฟสำหรับไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่เป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะติดตั้งไว้ภายในและด้านหน้าบันไดหนีไฟและบันไดหลักทุกชั้นและทางเดินภายในอาคารเป็นระยะทั้งอาคาร A และอาคาร B</p> <p>5. ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) เป็นกล่องป้ายมีตัวอักษร “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ขนาดตัวอักษร 10 เซนติเมตร ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 8 ภายในมีไฟส่องสว่างໄ้ด้พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เมียมแบตเตอรี่ สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ และทางเดิน</p> <p>6. จุดรวมพล โครงการจัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 แห่ง ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 442.78 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดรวมพลที่ 1 สำหรับรองรับผู้อพยพจากอาคาร A อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวทางทิศใต้ของโครงการ ขนาดพื้นที่ 228.14 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ 912 คน (1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งจุดรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้พักอาศัยจากอาคาร A ที่มีจำนวนผู้พักอาศัยและ</li> </ul> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SENSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปืนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>พนักงานทั้งหมดจำนวน 831 คนได้อย่างเพียงพอ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมต่อผู้พักอาศัยทั้งหมด 0.27 ตารางเมตร/คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดรวมพลที่ 2 สำหรับรองรับผู้อพยพจากอาคาร B อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวกลางโครงการใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการขนาดพื้นที่ 214.64 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ 858 คน (1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งจุดรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้พักอาศัยจากอาคาร B ที่มีจำนวนผู้พักอาศัยจำนวน 842 คนได้อย่างเพียงพอ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมต่อผู้พักอาศัยทั้งหมด 0.25 ตารางเมตร/คน</li> <li>7. ป้ายบอกชื่อ เป็นป้ายพลาสติกใสปิดหุ้มภาพແبلນภายในอาคารของแต่ละชั้น ซึ่งแสดงรายละเอียดของตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟท์ ทางหนีไฟ เป็นต้น โดยจะติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น</li> <li>8. ระบบป้องกันไฟไหม้และสายดิน ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้และสายดินไว้ชั้นล่างของอาคารพักอาศัยทุกอาคารและติดตั้งหลักล่อฟ้าไว้ในตำแหน่งสูงสุดของอาคารเพื่อเชื่อมโยงกันเป็นระบบโดยสายนำลงดินใช้สายทองแดง และมีตัวช่วยกระจายประจุไฟฟ้า เป็นตัวนำไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวนำลงดินแต่ละแนวให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า</li> </ul> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคลากรร่วมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรภูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| SANSIRI                  |                               | <p><b>มาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะเข้ามาติดต่อในโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโครงการ จะต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ป้อนยาม พร้อมกับจะต้องผ่านกล้องวงจรปิดด้านหน้าโครงการ</li> <li>จัดให้มีระบบประตูคีย์การ์ดตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้า-ออก ภายในอาคารส่วนพักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในโครงการ</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่ตรวจตรา ดูแล บริเวณรอบ ๆ โครงการประจำตลอด 24 ชั่วโมง หรือมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับนอกเวลาทำการ</li> <li>ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างบริเวณถนนและแนวกำแพง</li> <li>ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการหรือตามมุมต่าง ๆ</li> </ol> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

NSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนໂດ จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีสซิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|--|--|
| 3.8) การจราจร            | <p>ช่วงเปิดดำเนินโครงการจะใช้ค่าการคาดการณ์ บริมาณจราจรที่เพิ่มจากโครงการ โดยศึกษาด้วยวิธีงานจริงของโครงการ ดีคอนໂດ จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1) คาดว่าจะมีปริมาณจราจรจากโครงการ 73 คัน/ชั่วโมง โดยจะเพิ่มขึ้นกับระบบจราจรในปี 2566 ซึ่งเป็นปีเปิดโครงการ ทั้งนี้สามารถประเมินผลกระทบเรื่องความล่าช้าของแยกต่างๆ ได้ดังนี้</p> <p><b>แยกต่างชั้น (วันทำงาน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนเปิดโครงการ 214.03 วินาที/PCU</li> <li>- หลังเปิดโครงการ 227.92 วินาที/PCU</li> </ul> <p><b>แยกต่างชั้น (วันหยุด)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนเปิดโครงการ 153.67 วินาที/PCU</li> <li>- หลังเปิดโครงการ 161.52 วินาที/PCU</li> </ul> <p><b>เลียบทางรถไฟ-ซอยเอราวัณ (วันทำงาน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนเปิดโครงการ 10.95 วินาที/PCU</li> <li>- หลังเปิดโครงการ 12.24 วินาที/PCU</li> </ul> <p><b>เลียบทางรถไฟ-ซอยเอราวัณ (วันหยุด)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนเปิดโครงการ 9.03 วินาที/PCU</li> <li>- หลังเปิดโครงการ 9.12 วินาที/PCU</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดให้โครงการจัดเตรียมรถรับ - ส่ง ผู้พักอาศัย เพื่อเดินทางจากโครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ จำนวน 1 คัน มีที่นั่งทั้งหมด 8 ที่นั่ง เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง</li> <li>2. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและป้ายสัญลักษณ์บริเวณถนนภายในโครงการ เช่น ลูกศรแสดงทางเข้า-ออก ป้ายห้ามจอด สัญลักษณ์บนพื้นทาง เป็นต้น พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น กระจาดโค้งนูน กล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</li> <li>3. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยไม่อนุญาตให้จอดกีดขวางการจราจรบนถนนภาระจำยอม พร้อมทั้งคอยัดระเบียบและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอด โดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน</li> <li>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด/แม่บ้าน ทำความสะอาด เก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจร และตกแต่งทรงพุ่มไม้ทุกเดือน เพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</li> <li>- ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนภาระจำยอม ด้านหน้าโครงการ</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสัญลักษณ์การจราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ</li> <li>- ตรวจสอบเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวางซึ่งจะจอดรถลดลง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ การรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรรวมด้วยมีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนトイ จังหวัดเชียงใหม่-ปั๊นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|--|--|
|                          | อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | <p>5. จัดให้มีไฟส่องสว่างตลอดแนวถนนภายในโครงการ พร้อมทั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่จะเชื่อมอุกสูบนภาระ จำยอม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นรถยนต์บนถนนภาระ จำยอมได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และเพิ่มทักษิณในการขับขี่รถให้เดินรถอย่างปลอดภัย</p> <p>6. ออกแบบระบบไม้กั้นเข้าออกโครงการ ให้ห้างจากทางเข้าออกโดยให้จอดรถยนต์ เพื่อตรวจสอบอย่างน้อย 2 คัน สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ ให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบแลกบัตร</p> <p>7. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัย เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p> | <p>เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |
| 3.9) การสื่อสาร          | โครงการเป็นอาคารพักอาศัยที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินก่อสร้างถึงพื้นชั้นดาดฟ้า 22.94 ปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรทัศน์ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบดิจิตอล เป็นการส่งสัญญาณแบบ DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial) ส่งสัญญาณ Digital | <p>1. จัดให้มีจุดรับแจ้งในสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดจากผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุ จากการโครงการ โดยให้สั่งสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี</p> <p>2. เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนการก่อสร้างและติดตามผลทุก ๆ เดือน หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ และคลื่นวิทยุ</p>   | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการบดบังสัญญาณโทรทัศน์ และคลื่นวิทยุ</li> </ul> <p><b>ด้านการตรวจวัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ข้างเคียง</li> </ul>   |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          | <p>ภาคพื้นดินในเทคนิคสมคลื่นวิทยุแบ่งสังค์ลึควิทยุเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุอยู่ ๆ หลายความถี่ มีความทนต่อสัญญาณรบกวนฉบับพลัน ทนต่อสัญญาณสะท้อนหลายทิศทาง ทั้งนี้ระบบรับสัญญาณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและหลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันมีระบบการส่งสัญญาณจากดาวเทียมด้วย เป็นระบบ C/KU-Band ประกอบกับการติดตั้งงานดาวเทียมที่ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาจากการดาวเทียมและสะท้อนสัญญาณไปยังจุดไฟกัสจะต้องทำมุ่งอุ่นในระดับ 45 องศากับพื้นดิน และต้องติดตั้งหันไปทางทิศตะวันออก และเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการเป็นที่ดินเจ้าของเดียวกัน ถัดไปเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (โครงการตีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 1))</p> | <p>จากอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือรือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>3. โครงการต้องชดเชยค่าเสียหายในการถูกบดบัง/รบกวนสัญญาณโทรศัพท์ คลื่นวิทยุ และโทรศัพท์ ที่เกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p> | <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจดทะเบียนอาคารชุด</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|----------------------------|--|---|---|
| 3.10) การใช้ประโยชน์ที่ดิน | <p>จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ระบุว่า ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน ที่ดินประเภท ย.6 (สีส้ม) บริเวณ ย.6-19 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขต เมืองขึ้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม</p> <p>สำหรับโครงการ กิจกรรมของโครงการเป็นการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A มี พื้นที่ใช้ประโยชน์อาคารรวม 9,992 ตารางเมตร และ อาคาร B มีพื้นที่ใช้ประโยชน์อาคารรวม 9,998 ตาราง เมตร โดยแต่ละอาคารมีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึง ไม่ขัดกับกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างอาคารโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนของ อาคารที่ได้ออกแบบไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ บริเวณ ย.6-19 ตามกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556</li> <li>- จำกัดกิจกรรมของโครงการให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ดินของ ตนเอง โดยไม่รุกล้ำที่ดินสาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น</li> </ul> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบกิจกรรมของโครงการให้อยู่ภายใต้ ขอบเขตที่ดินของตนเอง โดยไม่รุกล้ำที่ดิน สาธารณะหรือที่ดินบุคคลอื่น</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการครบถ้วน สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณพื้นที่โครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ การรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้รับผิดชอบ</li> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---|--|---|---|
|   |  |   | หรืออินดิบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว  |
| 4. ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต<br>4.1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการสามารถสรุปการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการดำเนินโครงการในระยะดำเนินการ ดังนี้<br><br>1) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดำเนินการ จะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยในโครงการ ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และศalaสูง ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ใช้เป็นอาคารพักค oy) และสร้างว่า衍น้ำ 1 สระ โดยมีห้องชุดพักอาศัย 541 ห้อง และมีที่จอดรถยนต์ 160 คัน ตั้งอยู่ที่ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บนที่ดินขนาดพื้นที่ 4-3-3.3 ไร่ หรือ 7,613.20 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าพักอาศัย จำนวน 1,653 คน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในเขตบางกอกน้อย ซึ่งปี พ.ศ. 2563 พบร่วมจำนวนประชากร 103,791 คน ดังนั้นประชากรที่จะย้ายเข้าพักอาศัย | 1. จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนหากมีการรบกวนทาง เช่น ก่อสร้างรบกวนเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย แจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงาน ก่อสร้าง แจ้งผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล์ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานเขตบางกอกน้อย<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง<br>3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับทุกๆ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ<br>4. ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน<br>5. ห้ามน้ำสัตว์เดี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค หรือความรำคาญมาเลี้ยงภายในโครงการ<br>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและจัดสร้างป้อมยามและให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมยามดูแลความเรียบร้อย | การติดตามตรวจสอบ<br>- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภัยหลังดำเนินการให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และห่วงงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแบบสำรวจ เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนผลกระทบ ความต้องการ การรับรู้ และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการในบริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่บ้านเรือน/อาคารระยะประชิด บ้านเรือน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ รวมถึง |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          | <p>ภายในโครงการคิดเป็นร้อยละ 1.59 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าพักอาศัยในโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานหรือวัยกลางคน ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน จึงคาดว่าแนวโน้มประชากรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยจะมีประชากรวัยทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการหารายได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในเขตเมือง</p> <p>(2) สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข</p> <p>ในระยะดำเนินโครงการ มีผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ผู้คนละออง/มลพิษจากห้องอาเรียรถยนต์ ขยะมูลฝอย ความรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางการได้ยินเสียง โรคเกี่ยวกับตา/การมองเห็น ซึ่งอาจเกิดการระคายเคืองดวงตาได้ ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ที่อาจทำให้เกิดความหลุดหลง</p> | <p>บริเวณด้านหน้าของโครงการตอลอดเวลา</p> <p>7. จัดให้มีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ มีเบอร์ติดต่อรพพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นไว้บริเวณห้องนิติบุคคล และติดประกาศไว้บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร</p> <p>8. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อบุคคลและประชาชนโดยรอบโครงการ</p> <p><b>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล</b></p> <p>1. ให้ข้อมูลเรื่องกฎระเบียบของการพักอาศัยภายในโครงการ ตั้งแต่เริ่มขั้นตอนในการจอง</p> | <p>ดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามและการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานผู้จัดการอาคาร/นิติอาคารชุด</li> <li>- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ์ พร้อมทั้งแสดงภาพ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          | <p>รำคาญได้จากปัญหารถติด รวมไปถึงส่งผลต่อสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณโดยรอบที่ต้องรับภาระจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบการบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บมูลฝอย ดังนั้นคาดว่าในระยะดำเนินการจะไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยต่อชุมชนข้างเคียงมากนัก อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระบบสุขาภิบาลต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอมา ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ</p> <p>(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ และมีการตรวจตราลาดตระเวน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชม. นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย</p> |  | <p>ดำเนินงานด้ำร่วมให้ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ข้างเคียง</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทุกครั้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง</li> <li>- จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนໂດ จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟฟ้าลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p>ภายในโครงการ และติดตั้ง CCTV ในบริเวณหน้าโครงการ และที่จอดรถ ดังนั้นในระยะดำเนินโครงการจะเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะให้กับชุมชนข้างเคียง จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงในระดับต่ำ</p> <p>(4) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ<br/>โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้จึงคาดว่าการให้บริการด้านบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ จะมีความเพียงพอไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ</p> <p>(5) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน<br/>โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 1 กม. พบว่า อยู่ในรูปแบบของบ้านพักอาศัย ชุมชนทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม และพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น นอกจากนี้มีอาคารพาณิชย์ และตึกแกลง เกาะตัวตามแนวเส้นทางสัญจรสายหลักของชุมชน ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น พบระยะหักตัวอยู่</p> |  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมดางูมีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนวขอรัล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p>โดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 1 กม. เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการเป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ</p> <p>(6) ด้านการคมนาคมขนส่ง<br/>การพัฒนาโครงการอาจส่งผลกระทบให้การจราจรติดขัดมากขึ้นจากการถอยหลังผู้ที่พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ ทำให้คนในพื้นที่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากขึ้น และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น</p> <p>(7) ด้านวัฒนธรรมและประเพณี<br/>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยอยู่ภายในโครงการ ประมาณ 1,653 คน โดยคาดว่าจะอยู่ในวัยทำงานที่ต้องการหาที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน ซึ่งด้วยสภาพบริเวณโดยรอบของพื้นที่โครงการ เป็นชุมชนเมืองที่เกิดจากการขยายตัวเพื่อรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน นานา民族สิบปี ด้วยเหตุนี้ จึงมีการโยกย้ายของประชากรตลอด ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนามาช้านาน จึงคาดว่าจะไม่ส่ง</p> |  |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโซ จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                  | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---|--|---|---|
|   | ผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบในด้านวัฒนธรรมและประเพณี  |   |   |
| - การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ | <p>ในช่วงเปิดดำเนินโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในบางประเด็น ดังนี้ โครงการจะต้องติดตามสอบถามความคืบหน้าและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ</p> <p>ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ แล้วอย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปพร้อมกับการพักอาศัยของชุมชน/ผู้พักอาศัยโดยรอบได้ด้วยดี โครงการจึงจัดให้มีแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านภาษาพูด คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</li> <li>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงทราบกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนผลกระทบ ความต้องการ การรับรู้และความเข้มข้นที่มีต่อโครงการในบริเวณพื้นที่ โครงการ พื้นที่บ้านเรือน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ รวมถึง</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาษาหลังดำเนินการให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนผลกระทบ ความต้องการ การรับรู้และความเข้มข้นที่มีต่อโครงการในบริเวณพื้นที่ โครงการ พื้นที่บ้านเรือน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ รวมถึง</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
| SANSIRI                  |                               |  | <p>ดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานผู้จัดการอาคาร/นิติอาคารชุด ด้านการตรวจวัด</li> <li>- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการตามหลักวิชาการและหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงภาพ</li> </ul> |

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีขัณ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>ดำเนินการที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ข้างเคียง</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินทุกครั้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง</li> <li>- จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> <p><b>กิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)</b></p> <p>โครงการได้จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของการประชุมร่วมกันของเจ้าของร่วม</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ และเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำกิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคม และ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)</li> </ul> <p><b>ต้นน้ำการตรวจวัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul> |

SANSIRI

เรซิ่ง แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัสฯ-ปีนเก้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีขัณ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม/โครงการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนทเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
| - การรับเรื่องร้องเรียน  | <p>โครงการเปิดดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในบางประเด็น ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ แล้ว</p> <p>อย่างไรก็ตามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปพร้อมกับการพักอาศัยของชุมชน/ผู้พักอาศัยโดยรอบได้ด้วยดี โครงการจึงจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ ได้แก่ ก่อกรรบเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยาม รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย แจ้งทั่วไป ตัวเองที่สำนักงานนิติบุคคลโดยกรอกใบแบบฟอร์มการร้องเรียน แจ้งผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล์ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานเขตบางกอกน้อยพร้อมขั้นตอนการร้องเรียนดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4</li> <li>บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีจำนวนเงินสำรอง 5,000,000 บาทถ้วน สำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นดังแต่ละย่างก่อสร้างต่อเนื่องถึงช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้องค่าเสียหาย หลังจากพิสูจน์แล้วว่าได้รับความเสียหายจากโครงการจริง และจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยมาชดเชยหรือเยียวยา ทั้งนี้ ในช่วงแรก (ก่อนจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด) เจ้าของโครงการ (บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามจำนวนเงินสำรองที่กำหนดไว้ ภายหลังจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว จึงเป็นความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามเรื่องร้องเรียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> <p>ด้านการตรวจดู</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ข้างเคียง</li> <li>หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการต้องจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหลักวิชาการในบริเวณพื้นที่ระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะ 1 กิโลเมตร ตลอดจนเส้นทางเข้า-ออกของโครงการ พื้นที่อ่อนไหวและแหล่งสถานที่สำคัญ</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจดู</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ:

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนครี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               |  | <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อนักวิเคราะห์ฯ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ:

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรภูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                            | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|---|--|--|---|
| 4.2) สุขาภิบาล การ<br>สาธารณสุข<br><br>1) สุขภาพกาย | <p>ระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการระบาด<br/>มลสารทางอากาศ</p> <p>โรคที่เกิดจากการหายใจเรอามลสารจากยานพาหนะ<br/>ของผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ โดยเฉพาะเมื่อเกิด<br/>การซัลลอตัวในขณะเข้าจอดหรือรถติด โดยพื้นที่ที่มี<br/>ความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ<br/>คือ บริเวณพื้นที่จอดรถภายในอาคารและถนนภายนอก<br/>อาคาร</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการทุกๆ 6 เดือน/ครึ่ง</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยลดการฟุ้ง<br/>กระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิด<sup>1</sup><br/>ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ</li> <li>ติดตั้งป้ายห้ามติดตั้งเครื่องยนต์ทึ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายใน<br/>โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างทั่วถึง</li> <li>ตรวจสอบช่องเปิด โล่ง และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้<br/>อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในโครงการไม่ให้มีสิ่ง<br/>กีดขวางระบายอากาศ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามเรื่องร้องเรียน<br/>ด้วยการตรวจดู</li> <li>ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายใน<br/>โครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> <li>สถานที่ตรวจวัด</li> <li>บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายใน<br/>โครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> <li>ความถี่ของการตรวจดู</li> <li>จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ<br/>ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด<br/>ดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ<br/>ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6<br/>เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่<br/>เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ<br/>ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จังหวัดเชียงใหม่-ปั๊นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          |  |  | <p>แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย<br/>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>   |
|                          | <p>โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการระบบปรับอากาศ โรคที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ legionella (Legionella spp.) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรค legionellosis เป็นกลุ่มของโรคติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ทั้งนี้ หากไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ อาจส่งผลให้เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ทราบหากถึงผลกระทบจากการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องปรับอากาศ</li> <li>2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดพลังงาน</li> <li>3. จัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางอย่างน้อยเดือนละครั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดพลังงาน</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามเรื่องร้องเรียนด้านการตรวจวัด</li> <li>- ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียงความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรืออินดิบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED


ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
|                          | <p>อุบัติเหตุ/การพลัดตกจากที่สูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเปิดดำเนินการส่วนใหญ่เกิดจาก การจราจร เช่น การถูกชน การถูกกระแทก เป็นต้น การพลัดตกจากที่สูงของผู้พักอาศัย รวมถึงการเกิดปัญหา ความชัดແย้งหรือการหละเบาะแห้งกันระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกัน หรือกระทั่งผู้พักอาศัยกับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อที่โครงการ</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวก สำรวจ ในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ</li> <li>2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ซึ่งเกิดความสับสน สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย</li> <li>3. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรเดินรถให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ซึ่งเกิดความสับสน สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย</li> <li>4. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในโครงการ และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเป็นน้ำหรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้</li> <li>5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อ เพลิงไหม้ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ</li> <li>6. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้ การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>7. ติดป้ายแนะนำสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</li> <li>8. กำหนดให้มีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามเรื่องร้องเรียน ตัวนี้การตรวจวัด</li> <li>- ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายใน โครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายใน โครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> <li>- จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่ กeyer ข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

ลงชื่อ..

บุคลากรตามผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|---|--|
|                          |  |   | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>   |
| 2) สุขภาพจิต             | <p>โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย เมื่อเปิดดำเนินการ จะมีผู้พักอาศัยและพนักงานเข้ามาทำงาน โดยการที่มีคนจำนวนมากอยู่ร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อชนวนทางชีวันกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญวุ่นวายภายในโครงการ ส่งผลทำให้เกิดความเครียด ความกังวล ความเดือดร้อนรำคาญของผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โครงการ</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติร่วมกันสำหรับผู้พักอาศัย และพนักงานภายในโครงการ</li> <li>2. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที</li> <li>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่ ตรวจตรา ดูแล บริเวณรอบ ๆ โครงการประจำตลอด 24 ชั่วโมง หรือเมื่อบอร์ดอธิบดีต่อสำหรับนอกเวลาทำการ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามเรื่องร้องเรียนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> <p>ด้วยการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำกัด  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิ์ดัดแปลงงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีขัณ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรืออธิบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรสุฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟสิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม   | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--|--|---|---|
| 4.3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>1) ด้านความปลอดภัยของผู้พักอาศัย | เมื่อเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรศัพท์ศูนย์กลางที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร และโครงการยังอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ ซึ่งมีการจัดทำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนายและสายตรวจเพื่อคุ้มครองและตรวจสอบความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินโครงการแล้ว ผลกระทบเรื่องการสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คาดว่าจะเกิดผลกระทบน้อยมาก | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยต้องใช้งานร่วมกับระบบบันทึกภาพเพื่อให้สามารถนำภาพที่ได้จากกล้องโทรศัพท์ศูนย์กลางที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญๆ ของอาคาร จึงใช้สำหรับการเก็บบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นหลักฐานในการค้นหาหรือใช้เพื่อสังเกตการณ์ โดยโครงการมีการติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกอาคารบริเวณทางเข้า-ออกภายนอก และทางเข้า-ออกใต้อาคาร และติดตั้งบริเวณทางเดินในแต่ละชั้นบันได และบันไดหนีไฟของโครงการ</li> <li>ติดตั้งระบบ Access control ด้วยระบบ Keycard ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้กับบัตรอิเลคทรอนิกส์หรือสมาร์ทการ์ดผู้ใช้จะถูกกำหนดสถานะในการเข้า-ออกในแต่ละพื้นที่นักบัตรนั้นยังสามารถตรวจสอบข้อมูลวันเวลาของผู้ใช้ที่เข้า-ออกในพื้นที่นั้นโดยติดตั้งระบบ Keycard บริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร บริเวณทางเข้า-ออกภายนอกด้านหน้าอาคาร และโถงทางเข้าลิฟท์</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามเรื่องร้องเรียนด้านการตรวจวัด</li> <li>- ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> <li>- จัดทำสรุปข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อนักวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSHIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ:

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัณฑ์-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟฟลิ๊งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม       | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                |   |  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>   |
| 2) ความปลดภัยจากการใช้ระบายน้ำ | <p>ทั้งนี้ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดดำเนินโครงการต่อผู้พักอาศัยในโครงการ หลักๆ คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบายน้ำ โดยโครงการจัดให้มีระบายน้ำ 1 สาระ มีขนาดพื้นที่ 125 ตารางเมตร</p> <p>สุขอนามัยจากระบายน้ำ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้</p> <p>1) โครงสร้างระบายน้ำ</p> <p>โครงการจัดให้มีระบายน้ำ 1 สาระ หากโครงสร้างระบายน้ำไม่ได้มาตรฐานไม่มีความแข็งแรง มีน้ำรั่วซึมอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบของโครงการและผู้ใช้บริการระบายน้ำ รวมถึงผู้พักอาศัยร่วมรายอื่นในโครงการด้วย</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พื้นและผนังเรียบทำความสะอาดง่าย</li> <li>2. จัดให้มีระบายน้ำรอบระบายน้ำ เพื่อรับน้ำล้นที่มีลักษณะทำความสะอาดง่าย และขนาดเพียงพอเพื่อรับน้ำล้น หรือมีป้องกันน้ำล้น เพื่อให้สามารถรับน้ำล้นเพียงพอ</li> <li>3. ขอบระบายน้ำ และทางเดินรอบระบายน้ำต้องไม่มีลื่น ไม่ขัด ทำความสะอาดง่ายและสามารถป้องกันน้ำจากทางเดินไหลลงสู่ระบายน้ำ</li> <li>4. อาคารประกอบ ต้องทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ น้ำซึมไม่ได้ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง เล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี แยกกันเป็นสัดส่วนระหว่างชายและหญิง</li> <li>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการอยู่ตรวจสอบโครงสร้างของระบายน้ำ กระเบื้องภายในระบายน้ำ พื้นทางเดิน บันได สำหรับขึ้นจากระบายน้ำ ขนาดประตูด้านน้ำเป็นประจำทุกเดือน</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ระบายน้ำ พื้นกระเบื้องในระบายน้ำ และพื้นทางเดินรอบระบายน้ำ</li> <li>2. ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณตัวระบายน้ำ</li> <li>3. ป้ายบอกระดับความลึก ด้วยการตรวจวัด</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้น</li> <li>- การรั่วซึมบริเวณตัวระบายน้ำ</li> <li>- ป้ายบอกระดับความลึก</li> <li>- สถานที่ตรวจวัด</li> <li>- บริเวณระบายน้ำในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..


บุคคลธรรมดายังมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
|                          |                               | <p>หากพบว่าชำรุด หรือแตกกราด ร้าว ซึมของน้ำ หรือไม่พร้อมใช้งานให้แจ้งต่อผู้ดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที</p> | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้รับผิดชอบ</li> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอิการชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|--|--|--|
|                          | <p>2) คุณภาพน้ำในสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำหากไม่มีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดจากส่งผลทำให้น้ำในสระไม่สะอาดมีเชื้อโรคປะปนและก่อให้เกิดโรคดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ท้องร่วงจาก : Cryptosporidium , E.coli, Giardia, Shigella, Norovirus, viral gastroenteritis, Salmonella,</li> <li>2. การติดเชื้อผิวหนัง ทู ตา : หุดข้าวสุก (molluscum contagiosum), conjunctivitis (adenovirus), Pseudomonas dermatitis, otitis externa, cercarial dermatitis.</li> <li>3. การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ : Legionella, Mycobacterium avium complex (MAX).</li> <li>4. Neurologic infections : aseptic meningitis (enterovirus), Naegleria.</li> <li>5. Wound infections:Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus</li> </ol> | <p>1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ค่าความเป็นกรด - ด่าง 7.2 - 8.4</li> <li>(2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>(3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 0.5 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน (Combined chlorine)</li> <li>(4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80–100 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>(5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 - 600 ส่วน ในล้านส่วน</li> <li>(6) กรดไชยานูริก (Cyanuric acid) 30–60 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>(7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>(8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>(9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>(10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100 มลลิลิตร</li> <li>(11) ตรวจไม่พบฟีโคลิโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)</li> <li>(12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ต้องทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด</li> </ul> <p>ต้นที่การตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจปริมาณคลอรีโนิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง</li> <li>- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)</li> <li>- ตรวจวิเคราะห์คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ได้แก่</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> <li>(2) ความกระด้าง (Calcium hardness)</li> <li>(3) กรดไชยานูริก (Cyanuric acid)</li> <li>(4) คลอไรด์ (Chloride)</li> <li>(5) แอมโมเนีย (Ammonia)</li> <li>(6) ไนเตรท (Nitrate)</li> </ol> |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>aureusPseudomonas aeruginosa)</p> <p>2. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้ง บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้อง สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 – 2 ส่วนในล้าน ส่วน</li> <li>(2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3 – 9 และสามารถ อ่านค่าได้ช่วงละ 1</li> <li>(3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้ระบายน้ำในแต่ละวัน แยก เพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้ระบายน้ำ</li> </ul> <p>3. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บ สารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบาย อากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุ สารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</li> <li>(2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการ ปฐมพยาบาลในการฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่น</li> </ul> | <p>(7) จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้ เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)</p> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณระบายน้ำในพื้นที่โครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และ ค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ</li> <li>- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอล โคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ</li> <li>- ตรวจวิเคราะห์คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED จด.ที่.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               | <p>กำหนด</p> <p>(3) ใน การใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และ ไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่เมมีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสาระว่ายาน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว</p> <p>(4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ ต่าง ๆ ควรเป็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ห้องสูบยาสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักษ์</li> <li>2. ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักษ์</li> <li>3. ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักษ์</li> </ol> <p>(5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดชั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงานรวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไวนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>(6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สูม</p> | <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อยผู้รับผิดชอบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรสุชา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>หน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น</p> <p>(7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี</p> <p>(8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีทึบกรяз์ไว้ให้ ต้องทำความสะอาดทันที</p> <p>4. การจัดการสิ่งปฏิกูล<br/>จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้</p> <p>(1) มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวน ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูล ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>(3) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม เป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ</p> <p>(4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>5. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสียประกอบด้วย</p> |  |

  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรรวมด้วยมีสิทธิ์เข้าทำงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ตระแกรงดักมูลฝอยสำหรับดักมูลฝอยจากน้ำเสีย</li> <li>(2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่าง ๆ ในอาคารให้รวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด</li> <li>(3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าวความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน</li> <li>(4) ระบายน้ำทิ้ง ระบายน้ำทิ้ง หรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ต้องมีตະแกร่งวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่าง ๆ และป้องกันหญ้า นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจำยอมต้องมีตະแกร่งปิดเพื่อป้องกันหญ้าด้วย</li> </ul> <p>6. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท</li> <li>(2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>(3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ</li> <li>(4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่</li> </ul> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนໂດ ຈັບງາ-ປິນເກົ້າ (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยເອຮາວັນ ຄົນເລີຍບາທາງຮຄໄຟຕິ່ງໜັນ ແຂວງບາງຊຸນຄີ ເຂດບາງກອນນ້ອຍ ກຽມແຫມ່ນຫານຄຣ ຂອງບຣິ່ຫ້ ແສນສີຣີ ຈຳກັດ (ມາຫະນ) (ຊ່ວງດຳເນີນການ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>เน่าเสียได้ง่าย</p> <p>(5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น</p> <p>(6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลางภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ</p> <p>7. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม</p> <p>(1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนด ของท้องถิ่น</p> <p>(2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ</p> <p>(3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรก หรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดีมเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาด ก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น หั้นนี้ ให้จัดทำป้าย หรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย</p> <p>8. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค</p> <p>(1) ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรเมีຫຼຸ່ມ แมลงวันและแมลงสาบ</p> <p>(2) ป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะ</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคลากรรวมด้าຜູ້ມືສີທີ່ຈັດທໍາรายงาน  
บริษัท ແນະເຊອາດ ໂຊງ້າໝໍ້ ຈຳກັດ  
ມกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|---|---|---|
|                          |   | <p>หนูแมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</p> <p>9. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสร่าวيان้ำที่มีมองเห็นชัดเจน</p> <p>10. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำ ในสร่าวيان้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสร่าวيان้ำ</p>  |   |
|                          | <p>3) อุบัติเหตุจากการใช้สร่าวيان้ำ การลื่นหล่ม และการจมน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้สร่าวيان้ำสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เกิดจากความประมาทของผู้ใช้สร่าวيان้ำ เช่น มีการหยอกล้อ วิ่งไเล่กัน ของผู้ใช้สร่าวัน อาจลื่นล้มหรือกระแทกพื้น หรือพลัดตกลงในน้ำและอาเจียนได้</li> <li>2. เกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์ภายในสร่าวيان้ำ เช่น บันไดเดินขึ้นสร่าวัน กระดานกระโดดน้ำ เป็นต้น</li> </ol> </li> </ul> | <p>1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาระเบี่ยบในการใช้สร่าวيان้ำ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ลดรองเท้าก่อนเข้าในบริเวณสร่าวيان้ำทุกครั้ง</li> <li>1.2 สวมใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อลงสร่าวيان้ำทุกครั้ง ถ้าพมายาวต้องสวมหมวกด้วย</li> <li>1.3 อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสร่าวيان้ำทุกครั้ง</li> <li>1.4 ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าในบริเวณสร่าวيان้ำ</li> <li>1.5 ห้ามนำสารและของมีมลพิษเข้าในบริเวณสร่าวيان้ำ และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสร่าวيان้ำ</li> <li>1.6 ห้ามสูบเครื่องประดับทุกชนิดลงในสร่าวيان้ำ</li> <li>1.7 ไม่บวนน้ำลายเสmen หรือปัสสาวะลงในสร่าวيان้ำและ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสร่าวيان้ำให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเสมอ</li> <li>2. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องในสร่าวيان้ำ และพื้นทางเดินรอบสร่าวัน หากพบว่ามีการชำรุดแตกหักให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</li> </ol> <p>ด้วยการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ภายในสร่าวيان้ำ ได้แก่           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ไม้ช่ายชีวิต</li> <li>(2) ห่วงชูชีพ</li> <li>(3) โฟมช่วยชีวิต</li> <li>(4) เครื่องช่วยหายใจ</li> </ol> </li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีค้อนโถ จังหวัดเชียงใหม่-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ดังอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
|                          | <p>3. เกิดจากโครงสร้างของสรรว่ายน้ำ เช่น พื้นที่ดินรอบสรรมีน้ำไหลล้นอาจทำให้ลื่นล้มได้ หรือมีกระเบื้องภายในสรรหรือทางเดินกระเทา และแตกอาจบาดเท้า ทำให้เกิดแพลงหากลงลื่นน้ำอาจทำให้ติดเชื้อได้</p> | <p>บริเวณขอบสรรว่ายน้ำ</p> <p>1.8 ห้ามวิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสรรว่ายน้ำ</p> <p>1.9 ผู้ที่มีบาดแผล โรคผิวนัง โรคที่ติดต่อทางน้ำ ห้ามใช้บริการสรรว่ายน้ำ</p> <p>1.10 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที</p> <p>1.11 ไม่ควรใช้สรรว่ายน้ำขณะฝันตกและมีฟ้าแลบ พัวร่อง</p> <p>1.12 ผู้ใช้สรรว่ายน้ำต้องเชือพังคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่สรรว่ายน้ำ</p> <p>1.13 ผู้ใช้บริการสรรว่ายน้ำหากทำทรัพย์สินชำรุดเสียหาย จะต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคารหารพย์สินนั้น</p> <p>1.14 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสรรว่ายน้ำ</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ผลดีเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สรรว่ายน้ำเปิดบริการ</p> <p>3. กระดานกระโดดน้ำ จะต้องเป็นกระดานสำหรับกระโดดน้ำที่ได้มาตรฐาน พื้นกระดานกระโดดต้องปูด้วยแผ่นยางกันลื่น (Corrugated sheet rubber) ความสูงของกระดานกระโดดต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำบริเวณที่ใช้</p> | <p>(5) ป้ายเตือนภัยในพื้นที่สรรและอาคารประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นกระเบื้องในสรรว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสรร</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณสรรว่ายน้ำในพื้นที่โครงการ</li> <li>ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อนายงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำเนาจดหมายของกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.

บุคลากรตามด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จารูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>กระโดดน้ำที่กำหนด</p> <p>4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำระหว่างน้ำและปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจนน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำระหว่างน้ำ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 ไม้ซ้ายชีวิตหรือวัตถุอื่นได้ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร มีน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน วางไว้ที่ปลายสูงส่วนลึก</li> <li>5.2 ห่วงชูชีพ เช่น ยางในรถยนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ</li> <li>5.3 โพรงช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน</li> <li>5.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และนำมาใช้ได้ทันที</li> <li>5.5 มีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำและแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญ ๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาลสถานีตำรวจน้ำ</li> <li>5.6 แสดงความลึกของสระว่ายน้ำไว้ให้เห็นชัดเจน</li> </ul> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำระหว่างน้ำโดยตรวจตราอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ ประจำเป็นรายในสระและทางเดินรอบสระ</p> | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
RI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนคีรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | <p>เป็นประจำทุกเดือนหากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการและซ่อมแซมทันที</p> <p>7. จัดทำพื้นที่ทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวน้ำทราย หรือเป็นพื้นหินล้าง</p> <p>8. บริเวณระเบียงสระว่ายน้ำหากเป็นพื้นไม้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำยา กันลื่น และมีการเช็คถูกทุกๆ สามเดือนเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ</p> <p>9. จัดให้มีแก๊งกันลื่นติดไว้บริเวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำหรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>10. ดูแลไม่ให้มีน้ำไหลล้นออกนอกน้ำสระว่ายน้ำ</p> <p>11. จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืน</p> |  |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางลิ่งแวดล้อม                       | ผลกระทบต่อลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม  |
|--|--|--|---|
| 4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว<br>1) ทัศนียภาพ | ในช่วงเปิดดำเนินการทำให้เกิดอาคารที่มีความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีความสูงแต่ละอาคาร 22.94 เมตร เป็นทัศนียภาพที่แตกต่างไปจากเดิม ในมุมมองที่ใกล้โครงการจะรู้สึกปิดล้อม และที่ระยะห่างออกไป 3 เท่าของความสูงอาคาร จะรู้สึกกลมกลืนกับลิ่งแวดล้อมโดยรอบ | <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 1,690.08 ตารางเมตร โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นและสวยงาม</li> <li>ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งต้นไม้ขึ้นโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ</li> <li>จัดให้มีการตักแต่งอาคารที่สวยงามและเรียบหรู เพื่อมุ่งมองทางด้านทัศนียภาพที่ดีต่อบ้านข้างเคียง</li> <li>นิติบุคคลอาคารชุดต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้พักอาศัยรับทราบ เกี่ยวกับการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้ผู้พักอาศัยรับทราบ ตลอดจนจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ ตัดแต่งกิ่ง 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้มีความสวยงาม และผู้พักอาศัยสามารถเข้าไปใช้ได้โดยสะดวก</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่า มีต้นไม้เสียหายหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที</li> </ul> <p>ดัชนีการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเติบโตของต้นไม้</li> <li>- ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้</li> <li>- ขนาดการแผ่ของรากยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้</li> <li>- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ความถี่ของการตรวจวัด</li> <li>- การเติบโตของต้นไม้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ</li> </ul> </li> </ul> |

SANSIRI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



217/290




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัชญา-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|
|                          |                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความชื้นซึ่งของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบด้านไม้</li> <li>- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้</li> <li>- 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แນเชอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น และการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เอกสาร ดีคอนโซ จังหวัดเชียงใหม่-ปีนเกล้า (PHASE 2)  
ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น  |
|--------------------------|--|--|--|
| 2) การบดบังแสงแดด        | <p>ในช่วงเปิดดำเนินการทำให้เกิดอาคารที่มีความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีความสูงแต่ละอาคาร 22.94 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบังแสงสว่างต่อบ้านพักอาศัย ข้างเคียง</p> <p>เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการเป็นที่พื้นที่ชุมชน ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย จึงทำให้การบดบังแสงแดดของกลุ่มอาคารที่อยู่โดยรอบโครงการ อาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 5 หลังคาเรือน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บ้านพักคนงานก่อสร้างของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับโครงการ</li> <li>บ้านเลขที่ 603</li> <li>บ้านเลขที่ 593/6</li> <li>บ้านเลขที่ 593</li> <li>บ้านเลขที่ 599</li> </ol> <p>โดยประเมินจากการถูกบดบังแสงแดดตั้งแต่ 3.76 ชั่วโมงเป็นต้นไป</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</li> <li>จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้องยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน</li> <li>หากได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด ตามเกณฑ์การประเมินผลกระทบจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) โครงการต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว กับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</li> <li>จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากการบดบังที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเจ้าของอาคารโครงการพำนั่น และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการบดบังแสงแดด</li> <li>ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ข้างเคียง</li> <li>สถานที่ตรวจวัด</li> <li>บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจดทะเบียนอาคารชุด</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่นทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อนายกเทศมนตรี ให้เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSHIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

[REDACTED]

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>โครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการแล้ว</p> <p>5. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาฯช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่ยอมรับกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน</p> | <p>แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย<br/>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....  
*ก. ภ.*

( นางสาวพัชริน เขี้ยวแก้ว )

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

*ก. ภ.*

( นายเรืองเดช วรศรี )

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟต์ลิงชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |
|--------------------------|---|---|--|
| 3) การบดบังทิศทางลม      | <p>ในช่วงเปิดดำเนินการทำให้เกิดอาคารที่มีความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีความสูงแต่ละอาคาร 22.94 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบังทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัย ข้างเคียง</p> <p>ทั้งนี้ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมของอาคาร โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงจะได้รับเป็นผลกระทบที่ไม่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี คาดว่าผลกระทบเรื่องการบดบังทิศทางลมจะเกิดขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 15 หลัง ได้แก่ ทางทิศเหนือ จำนวน 4 หลัง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 หลัง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จำนวน 1 หลัง ทางทิศตะวันตก จำนวน 4 หลัง และทางทิศใต้ จำนวน 4 หลัง โดยโครงการต้องจัดให้มีมาตรการในด้านการบดบังทิศทางลม</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้</li> <li>จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน</li> <li>เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ โดยให้สิ้นสุดการรับแจ้งหลังจากเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี</li> <li>หากได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม โครงการต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</li> <li>ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ</li> </ol> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามตรวจสอบจากการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการบดบังทิศทางลม</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ข้างเคียง</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง</li> </ul> <p>ความถี่ของการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจดทะเบียนอาคารชุด</li> </ul> <p>การรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคลากรร่วมด้ามสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตีคอนโด จัรูญ่า-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|--|---|
|                          |  | ผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่ยอมรับกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการไถ่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน | ผู้รับผิดชอบ<br>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br>หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว   |
| 4) การท่องเที่ยว         | พื้นที่โครงการมีระยะค่อนข้างห่างจากแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ วัดเจ้าอาม อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 678 เมตร ในช่วงเปิดดำเนินการจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว แต่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมจากการจราจร อย่างไรก็ตามโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรช่วงก่อสร้าง กำหนดไว้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในหัวข้อ 3.8 การจราจร อย่างเคร่งครัด  | การติดตามตรวจสอบ<br>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในหัวข้อ 3.8 การจราจร ด้านการตรวจวัด<br>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคู่กับการรายงานผล<br>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และดำเนินงานเขตบางกอกน้อย |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แมเชเซอร์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลั่น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลั่น เวเดลล้อม โครงการ ดีคอน/do จังหวัดเชียงใหม่-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--------------------------|--|---|---|
|                          |  |   | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลอาคารชุดกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul>  |
| 5) แหล่งโบราณ            | <p>กรมศิลปากรได้ตรวจสอบโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการแล้วพบว่า <u>โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว</u> มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วัดไชยทิศ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 900 เมตร <u>โบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน</u> มีจำนวน 3 แห่ง และวัด/คลองชุมชน/คลองที่ต้องอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2510 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วัดเจ้าอาม อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 850 เมตร</li> <li>2. วัดตลิ่งชัน อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 650 เมตร</li> <li>3. คลองชักพระ (คลองที่ต้องอนุรักษ์ ตามมติ</li> </ol> </li> </ol> | <p>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างเคร่งครัด</p> | <p>การติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</li> </ul> <p>ด้านการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการครบถ้วน การรายงานผล</li> <li>- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul> |

SANSIRI

บริษัท แสบซีซ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
ANSIRI DIJIRI LTD. COMPANY LIMITED

ជ្រើសរើស  
ព្រឹកបំណងចាយ  
ប្រិយ័ត្ត សេនសិទ្ធិ ភ៍អាគារ (មហាថ្មន)  
មករាំកម្ពុជា 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปีนเก้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                               | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  |
|--|--|--|---|
|  | <p>คณารัฐมนตรี พ.ศ.2510) ปัจจุบัน คลองชักพระเป็นคลองเพื่อการระบายน้ำ การสัญจร และการท่องเที่ยว มีคลองอื่นๆ ไหลเข้ามา ได้แก่ คลองบ้านไทร คลองบางระมาด และคลองบางพรม และยังเป็นแนวแบ่งเขต บางกอกน้อย กับเขตคลองขันตลอดทั้งสายด้วย</p> <p>จากการสำรวจรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง พบร่วมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และร้านค้า ซึ่งมีความกลมกลืนกับอาคารของโครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความลงตัว และสอดคล้องกับทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีระดับต่ำ</p> |  | <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)<br/>หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว</li> </ul> |
| 5. การโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้จากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ  หากจะขยายไม่ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโครงการในระดับมาก</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล</li> </ul> |   |

SANSIRI

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีค่อนໂດ จัรัญฯ-ปีนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ข่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|                          |                               | <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของตนนิติบุคคล ให้อธิบายเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ส่งมอบเอกสารประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้บุคคล หรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิการเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อมไว้ในครอบครองและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p> |  |

นายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงนั้นรวมของปีก่อน) ให้หน่วยงานอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้ว แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นิติบุคคลอาคารชุด / บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



225/290



ลงชื่อ....  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม         | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ  | ตัวชี้วัดและวิธีการ   | ความถี่   | ผู้รับผิดชอบ                   |
|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| 1. สภาพภูมิประเทศ                    | - บริเวณโดยรอบโครงการ   | - ตรวจสอบสภาพของรั้วรอบโครงการและบริเวณรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี   | - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง   | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 2. ทรัพยากรดิน<br>- การพังทลายของดิน | - แนวรั้วโดยรอบโครงการ<br>- บริเวณที่มีการขุดเปิดหน้าดินของโครงการ<br>- บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ | - ตรวจสอบแนวรั้วให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี<br>- ตรวจสอบสภาพแนวกำแพงกันดินและคั้ยันให้มั่นคงแข็งแรง<br>- ตรวจสอบตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้าง             | - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง<br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง<br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง   | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 3. อากาศ                             | - พื้นที่โครงการ (ST1)<br>- โครงการ ดีคอนโด จัรูญ่า-ปันเกล้า (PHASE 1) (ST2)                            | - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>10</sub> ) (ตรวจด้วยวิธี Hi-Volume Gravimetric Method)<br>- ฝุ่นละอองรวม (TSP) (ตรวจด้วยวิธี Hi-Volume Gravimetric Method) | - ในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด ก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการ ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้าง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีสซ์ชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ   | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ   | ความถี่  | ผู้รับผิดชอบ                   |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบอนมอนอกไซด์ (CO) (ตรวจวัดด้วยวิธีระบบันดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด ดี.ไอ.ซี.ชั้น)</li> <li>- ไฮโดรคาร์บอน (HC) (ตรวจวัดด้วยวิธี Flame Ionization Detection Method)</li> <li>- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (<math>\text{NO}_2</math>) (ตรวจวัดด้วยวิธี Chemiluminescence)</li> <li>- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (<math>\text{SO}_2</math>) (ตรวจวัดด้วยวิธี UV-Fluorescence)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย</li> </ul>   | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
|                              | - อุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้เครื่องยนต์และรถยนต์ชนส่งวัสดุก่อสร้าง  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีไม่มีส่วนที่ชำรุด</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>  | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 4. เสียง                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ (ST1)</li> <li>- โครงการ ดีคอนโด จัรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 1) (ST2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียง <math>L_{eq}</math> เฉลี่ย 24 ชั่วโมง</li> <li>- ระดับเสียงสูงสุด (<math>L_{max}</math>)</li> <li>- เสียงรบกวน <u>วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์</u></li> <li>- ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดระดับเสียง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อ</li> </ul> | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
Public Company Limited



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ   | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ   | ความที่   | ผู้รับผิดชอบ                   |
|------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|                              |  |  | หน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย  |                                |
| 5. การสันสะเทือน             | - พื้นที่โครงการ (ST1)<br>- โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปันเกล้า (PHASE 1) (ST2) | - ตรวจวัดระดับแรงสันสะเทือนด้วยเครื่องมือวัดแรงสันสะเทือน                          | - ในช่วงของการทำเสาเข็มและฐานรากให้ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วันตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 6. การใช้น้ำ                 | - ถังเก็บน้ำสำรองและระบบจ่ายน้ำใช้ในพัฒนาการก่อสร้าง                       | - ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ให้เช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุด | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง   | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

**SANSIRI** ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แນเชอร์ล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ                                   | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ  | ความถี่  | ผู้รับผิดชอบ                   |
|------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 7. คุณภาพน้ำทิ้ง             | - น้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานโดย การตรวจวัดคุณภาพน้ำ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด – ด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- สารแขวนลอย (Suspended Solids)</li> <li>- ตะกอนหลัก (Settleable Solids)</li> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid)</li> <li>- ซัลไฟต์ (Sulfide)</li> <li>- ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease)</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>    | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 8. การระบายน้ำ               | - ความสามารถในการระบายน้ำ ของระบายน้ำชั่วคราว ใน พื้นที่ก่อสร้าง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของ ท่อระบายน้ำ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง</li> </ul> | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 9. ขยายมูลฝอย                | - ภาระน้ำรองรับขยายของโครงการ                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเพียงพอของถังรองรับ</li> <li>- สภาพของถังรองรับ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>              | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ..

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ  | ตัวชี้วัดและวิธีการ   | ความถี่   | ผู้รับผิดชอบ                   |
|------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เชษาสตุที่เหลือจากการก่อสร้างที่นำไปกำจัดที่โรงกำจัดและปรับรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จดบันทึกประเภท ปริมาณและน้ำหนักของเชษาสตุก่อสร้างที่จุดคัดแยกมูลฝอย ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ทำแผนการลดปริมาณมูลฝอย ก่อสร้างและติดตามการนำมูลฝอยไปกำจัดซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย</li> <li>- จัดเก็บและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่นำมูลฝอยก่อสร้างไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช และบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 10. การใช้ไฟฟ้า              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หม้อแปลงไฟฟ้าช่วงครัว</li> <li>- อุปกรณ์ไฟฟ้า</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเพียงพอของไฟฟ้า (สถิติการเกิดไฟตกหรือดับ)</li> <li>- ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>   | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 11. ความปลอดภัย<br>สาธารณ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่พักคนงาน</li> <li>- สถานที่ก่อสร้าง</li> <li>- ผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเขื่อมต่อของระบบไฟฟ้า</li> <li>- ตรวจสอบทะเบียนประวัติของคนงานให้ตรงกับคนงานที่ทำงานจริง</li> <li>- ตรวจสอบปัญหาจากคนงาน ได้แก่ การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>   | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565




ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดางูมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีค่อนໂດ จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ   | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ   | ความถี่  | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------------|--|--|--|--|
|                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ</li> <li>- กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยาม</li> </ul>   |  |  |
| 12. การป้องกันอุบัติภัย      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่พักคนงาน</li> <li>- สถานที่ก่อสร้าง</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง</li> <li>- สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือก่อนการใช้งานตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| 13. การจราจร                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานที่ก่อสร้าง</li> <li>- ถนนสาธารณะ</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญลักษณ์จราจรในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ถนนสาธารณะทั้งก่อนก่อสร้าง ระหว่าง ก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้าง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| 14. การสื่อสาร               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| 15. สุขภาพอนามัย             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ในพื้นที่ก่อสร้างและ คุณงาน ก่อสร้าง</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำ และห้องส้วม</li> <li>- ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาด ของภาชนะรองรับ</li> <li>- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565




ลงชื่อ..  
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรูญา-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีสซ์ชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ข่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ                                      | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ   | ความถี่  | ผู้รับผิดชอบ                   |
|------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
|                              |   | หมวดนิรภัย ร้องเท้าห้มสัน เป็นต้น  |  |                                |
|                              | 2. บ้านพักอาศัย / อาคารที่มีพื้นที่<br>ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ปิดรอบตัวอาคาร กำแพงกันเสียง ตะแกรงเหล็กกันวัสดุตก หล่นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มั่นคงแข็งแรง เสมอ</li> <li>- สำรวจ สอบถามความเดื่อนร้อนกับ บ้านพัก/อาคารที่ติดกับโครงการที่เกิดจาก การก่อสร้างโครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>   | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
|                              | 3. ในบ้านพักคนงานก่อสร้างและ<br>คุณงานก่อสร้าง                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำ และห้องส้วมในบ้านพักคนงานก่อสร้าง</li> <li>- ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาด ของภาชนะรองรับ</li> <li>- ความเพียงพอและสภาพการใช้งานของ ภาชนะรองรับมูลฝอย</li> <li>- สภาพการใช้งานของถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้ง ในบ้านพักคนงานก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แນเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม   | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ   | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ  | ความถี่   | ผู้รับผิดชอบ                   |
|--|--|---|---|--------------------------------|
|  | 4. บ้านพักอาศัย/อาคารที่อยู่ติด<br>และอยู่ใกล้กับบ้านพักคนงาน<br>ก่อสร้างของโครงการ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการใช้งานของรั้ว ต้องมั่นคงแข็งแรง และไม่ชำรุด</li> <li>- การจอดรถของผู้รับเหมา ก่อสร้าง และ คนงานก่อสร้าง ห้ามจอดนอกพื้นที่บ้านพัก คนงานก่อสร้างหรือบริเวณที่จัดให้เป็นที่จอด</li> <li>- สำรวจ สอบถามความเดื่อนร้อนกับบ้านพัก/ อาคารที่อยู่ติดและอยู่ใกล้กับบ้านพักคนงาน ก่อสร้างของโครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 16. ผลกระทบต่อคุณค่า<br>ต่อคุณภาพชีวิต<br>- ด้านเศรษฐกิจ<br>สังคม และการมี<br>ส่วนร่วมของ<br>ประชาชน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณบ้านพักอาศัย/อาคาร/<br/>สถานประกอบการที่อยู่ในเขต<br/>ติดต่อโครงการ 100 เมตร/พื้นที่<br/>อ่อนไหว/พื้นที่ตามแนวเส้นทาง<br/>ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รัศมี 1 กม.<br/>จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ<br/>คิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถาน<br/>ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br/>รวมทั้งสำรวจการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหา<br/>และความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการ<br/>ที่มีต่อโครงการปีละ 1 ครั้ง ในบริเวณพื้นที่<br/>ระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะ<br/>1 กิโลเมตร ตลอดจนเส้นทางขนส่งวัสดุ<br/>พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่แหล่งสำคัญตั้งแต่<br/>เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิด<br/>ใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้<br/>เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ<br/>จนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร</li> </ul>  | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ  | ตัวชี้วัดและวิธีการ  | ความถี่                        | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
|                              |   | ทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ  |                                |              |
| - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบและดูแลคนงาน ไม่ให้สร้างปั้นหา หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน ใกล้เคียง</li> <li>- บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ในช่วง 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ให้ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul> | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |              |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบลิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญ-ปืนเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางลิ่งแวดล้อม                      | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ   | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ  | ความถี่  | ผู้รับผิดชอบ                   |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| - การมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนและ<br>ชุมชนสัมพันธ์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณบ้านพักอาศัย/อาคาร/<br/>สถานประกอบการที่อยู่ในเขต<br/>ติดต่่อโครงการ 100 เมตร/พื้นที่<br/>อ่อนไหว/พื้นที่ตามแนวเส้นทาง<br/>ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รัศมี 1 กม.<br/>จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม<br/>ของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์<br/>กับชุมชนบ้านคู่คลอง โรงเรียน<br/>วัดช่างเหล็ก และวัดช่างเหล็ก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินโครงการ/กิจกรรม ความรับผิดชอบ<br/>ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate<br/>Social Responsibility : CSR) ด้วยการ<br/>สำรวจความพึงพอใจระดับครอบครัว/สถาน<br/>ประกอบการและระดับชุมชน (Community<br/>Satisfaction)</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br/>และชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนบ้านคู่คลอง<br/>โรงเรียนวัดช่างเหล็ก และวัดช่างเหล็ก</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์และวิศวกร<br/>ควบคุมงานเข้าพบบ้านเรือน สถาน<br/>ประกอบการระยะประชิดและระยะ 100<br/>เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล<br/>โครงการ พบประชุมชนและศึกษาปัญหา<br/>อุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้าง<br/>ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณ<br/>ใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหว<br/>เป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ<br/>จนถึงก่อนอนุญาตเบ็ดเต็มที่อาคาร</li> <li>- อย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม/โครงการ</li> <li>- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด<br/>ระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
ANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์วัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565


ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรูญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีชัน แขวงบางขุนคี๊ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งก่อสร้าง)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม   | จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ                     | ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ        | ความถี่   | ผู้รับผิดชอบ                   |
|--------------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 17. การบดบังแสงแดด และทิศทางลม | - บ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง | - บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน | - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี | - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |

- หมายเหตุ 1. โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้หน่วยงานอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
 2. กรณีที่โครงการมีการตรวจวัดทุกวัน ให้รายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย  
 3. กรณีตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ให้ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้รับผิดชอบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชื่อ.....  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แม่เชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัณฑ์-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม         | สถานที่ตรวจสอบ  | ตัวชี้วัด/วิธีการ   | ความถี่ในการตรวจ  | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| 1. สภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรดิน | - สวนหย่าอมของโครงการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเติบโตของต้นไม้</li> <li>- ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้</li> <li>- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 2. คุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศ  | <u>ฝุ่นละออง</u><br>- สภาพสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร ในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ | - ดูแลรักษาสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร ในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ  | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
|                                  | <u>มลพิษทางสิ่งแวดล้อม</u><br>- พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ                             | - ดูแลต้นไม้มีบริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ   | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 3. ระดับเสียง                    | - สภาพป้ายจำกัดความเร็วในโครงการ<br>- พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อよดูในสภาพดี</li> <li>- ดูแลต้นไม้มีบริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</li> </ul>              | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED


ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ....



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอร์ล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟสิ่งขัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม    | สถานที่ตรวจสอบ   | ตัวชี้วัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจ                            | ผู้รับผิดชอบ  |
|-----------------------------|--|--|---|---|
| 4. ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม | - ถนนภายในโครงการ  | - ตรวจสอบสันะและความเร็วภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 5. การใช้น้ำ                | - บริเวณระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาของโครงการ  | - ตรวจสอบรั่วซึมของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา   | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 6. คุณภาพน้ำทิ้ง            | กำหนดจุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 5 จุด ดังนี้<br>1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด อาคาร A จำนวน 1 จุด และอาคาร B จำนวน 1 จุด<br>2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด อาคาร A จำนวน 1 จุด และอาคาร B จำนวน 1 จุด<br>3) บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำท่อระบายน้ำบนถนนภาระ จำนวน 1 จุด | วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจดังนี้<br>- ความเป็นกรด – ด่าง (pH)<br>- บีโอดี (BOD)<br>- สารแขวนลอย (Suspended Solids)<br>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)<br>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid)<br>- ชัลไฟต์ (Sulfide)<br>- ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN)<br>- น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease)<br>- Total Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSHIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แນเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | สถานที่ตรวจสอบ   | ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจวัด   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--------------------------|--|---|---|--|
|                          |  | <b>วิธีการตรวจสอบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548</li> </ul>  |   |  |
|                          | 2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 | 1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย<br>2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม)<br>3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม)<br>4) การระบายน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายน/ไม่ระบายน)<br>5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดซึ่งภาพที่ใช้<br>6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องกรุน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>- เครื่องกรุน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)</li> </ul> | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบทส 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบทส 2 | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI ลงชื่อ.....  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....  
บุคคลธรรมดางาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอน/do จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม | สถานที่ตรวจสอบ  | ตัวชี้วัด/วิธีการ   | ความถี่ในการตรวจดู  | ผู้รับผิดชอบ  |
|------------------------------|---|---|---|---|
|                              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องสูบตากอน (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>7) ปริมาณส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด</li> </ul>   |   |   |
|                              | 3. บ่อเก็บตากอน ระบบท่อระบายน้ำ และบ่อตักขยะ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณตากอนในบ่อตักตากอน หากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถังให้สูบออกทันที</li> <li>- สภาพการใช้งานและรอบรั้วบริเวณแนวท่อระบายน้ำ</li> <li>- ปริมาณขยะและเศษดินที่บินบริเวณบ่อตักขยะ หากพบว่ามีขยะหรือดินอุดตันให้ดำเนินการตักออกทันที</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> | บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 7. การระบายน้ำ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณตากอนในบ่อพักน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยตรวจสอบความเร็วน้ำในท่อ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....


บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จัรูฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีสซิ่งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม                          | สถานที่ตรวจสอบ  | ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจวัด   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---|---|---|---|---|
| 8. การจัดการขยะ<br>มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                | - ถังขยะและห้องพักขยะรวมของ โครงการ<br>- ปริมาณขยะตากด้านภายนอกในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะ รองรับมูลฝอยภายนอกในโครงการ                                  | - ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยและ สภาพทั่วไป<br>- ไม่มีขยะตกค้าง  | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ                              | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 9. การใช้ไฟฟ้า  | - ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ  | - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและ สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคุณภาพของ ผู้ผลิต                              | - เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามคู่มือประจำอุปกรณ์ นั้นๆ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 10. ระบบป้องกัน<br>อัคคีภัย และระบบ<br>สัญญาณเตือนภัย | - บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกัน อัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย<br>- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบ ไฟฟ้าของโครงการ<br>- จุดรวมพล และการฝึกซ้อมการ ฉุกเฉินก่อเหตุเพลิงไหม้ | - สภาพพร้อมใช้งานเสมอ<br>- ไม่มีการชำรุดหรือมีส่วนประย居อยู่ขาดหาย<br>- ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ ไม่มี สิ่งกีดขวาง | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                 | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
IRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ....



บุคลากรตามด้ามสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม               | สถานที่ตรวจสอบ  | ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจวัด   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|---|---|--|
| 11. การจราจร                               | - สัญลักษณ์การจราจร<br>- ช่องจอดรถยนต์  | - ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ<br>มองเห็นได้ชัดเจนเสมอ<br><br>- ตรวจสอบเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน และ<br>ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องจอดรถยนต์  | - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br><br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                     | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ<br>นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 12. การสื่อสาร                             | - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย<br>ภายในโครงการและชุมชนบริเวณ<br>ใกล้เคียง  | - ประเด็นเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง<br>โดยรวมประเด็นเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็น<br>แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  | - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้าง<br>แล้วเสร็จ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็น<br>เวลา 1 ปี | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ<br>นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 13. ผลกระทบต่อ<br>คุณค่าต่อคุณภาพ<br>ชีวิต | - บริเวณบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถาน<br>ประกอบการที่อยู่ในเขตติดต่อ<br>โครงการ 100 เมตร/พื้นที่อ่อนไหว/<br>และพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมี 1 กม.<br>จากขอบเขตพื้นที่โครงการ<br><br>- ด้านเศรษฐกิจ<br>สังคม และการ<br>มีส่วนร่วมของ<br>ประชาชน | - สอดคล้องและสำรวจผลกระทบจากการมี<br>โครงการพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการ<br>ตามมาตรฐานที่โครงการเสนอไว้<br><br>- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด<br>โครงการที่แตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้<br>ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ ให้<br>ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม<br>รวมทั้งดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชน โดยดำเนินการตามหลักวิชาการและ<br>หลักสิทธิ์ พร้อมทั้งแสดงภาพดำเนินการ<br>สำรวจให้ชัดเจน | - 1 ครั้ง ก่อนการเปิดดำเนินการโครงการ<br><br>- ดำเนินการทุกครั้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง               | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ<br>นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565


ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอย-eraวัน ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม   | สถานที่ตรวจสอบ  | ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจวัด   | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|---|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเดือดร้อนหรือรื่องร้องเรียนของผู้พักอาศัยหรือบ้านพักอาศัยข้างเคียง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ หากมีเรื่องร้องเรียน ทางโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันทีตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการและจัดทำรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทุก 6 เดือนและจัดสั่งรายงานให้นำวิจัยที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน สัมพันธ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณบ้านพักอาศัย/อาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ในเขตติดต่อโครงการ 100 เมตร/พื้นที่อ่อนไหว/และพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ</li> <li>- ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใกล้เคียง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ และเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำกิจกรรมตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม/โครงการ</li> </ul>      | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปั่นเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลีสชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม                        | สถานที่ตรวจสอบ  | ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจวัด   | ผู้รับผิดชอบ  |
|---|---|---|---|---|
| 14. สุขภาพอนามัย                                    | 1. ในพื้นที่โครงการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. สำรวจ ตรวจสอบไม้ให้ผู้พักอาศัยเป็น หรือ นั่งเล่นบนระเบียงห้องพัก</li> <li>2. สำรวจตรวจสอบสภาพรวมกันตกในอาคาร หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที</li> <li>3. ผู้ถูกของจากแผ่นกรอง และน้ำในถ้วย รองรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ</li> <li>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ</li> <li>- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ</li> </ul>  | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 15. สระว่ายน้ำ                                      | - บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้น</li> <li>- การรักษาความสะอาด</li> <li>- ป้ายบอกระดับความลึก</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>   | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |
| 15.1 โครงสร้าง<br>และความปลอดภัย                    |   |   |   |   |
| 15.2 การติดตาม<br>ตรวจสอบคุณภาพน้ำ<br>ของสระว่ายน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สระว่ายน้ำของโครงการ</li> <li>- จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด</li> <li>- จุดที่ตื้นสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง</li> <li>- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอլโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)</li> <li>- ตรวจวิเคราะห์คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> <li>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul> | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงชื่อ.....  
NATURAL SOLUTION CO.,LTD.



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....




บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 5 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอย-eraวัน ถนนเลียบทางรถไฟลีสชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบ<br>ทางสิ่งแวดล้อม  | สถานที่ตรวจสอบ   | ตัวชี้วัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจ   | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|--|--|--|
|   |  | 2) ความกระด้าง (Calcium hardness)<br>3) กรดไซยาซูริก (Cyanuric acid)<br>4) คลอไรด์ (Chloride)<br>5) แอมโมเนีย (Ammonia)<br>6) ไนเตรต (Nitrate)<br>7) จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค<br>(ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa) |  |  |
| 15.3 การติดตาม<br>ตรวจสอบอุปกรณ์<br>ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์<br>ช่วยชีวิตและป้ายเตือน<br>ต่าง ๆ | - อุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์<br>ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ | สภาพการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้<br>- ไม่มีชำรุด<br>- ห่วงซูชีพ<br>- ไฟมีชำรุด<br>- เครื่องช่วยหายใจ<br>- ป้ายเตือนภัยในพื้นที่สระว่ายน้ำและอาคาร<br>ประกอบ   | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ<br>นิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED ลงชื่อ.....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565



ตารางที่ 5 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า (PHASE 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ช่วงดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม       | สถานที่ตรวจสอบ  | ดัชนีตรวจวัด/วิธีการ  | ความถี่ในการตรวจวัด   | ผู้รับผิดชอบ   |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| 16. การบดปังแสงแดด และทิศทางลม | - บันทึกเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย ภายในโครงการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง | - ประเมินเรื่องร้องเรียน จากผู้พักอาศัยข้างเคียง โดยรวมประเด็นเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น | - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ |

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม (มิถุนายน) และภายในเดือนกรกฎาคม (รวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงอันวันของปีก่อน) ให้หน่วยงานอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้ว แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือนิติบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์

SANSIRI


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
BANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565



SANSIRI

### ၂ အောက်ဆုံး တိရှိများ

## THE PUBLIC COMMENT

ลงชื่อ.....

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของโครงการในระยะก่อสร้าง




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565



**หมายเหตุ :** \*บริษัท แสตนลารี จำกัด (มหาชน) กำหนดจำนวนเงินสำรอง 5,000,000 บาทถ้วน สำหรับเยียวยาผลประโยชน์เบื้องต้นในรายก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการให้ก่อนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้องค่าเสียหาย หลังจากพิสูจน์แล้วว่าได้รับความเสียหายจากโครงการจริง และจะจ่ายให้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง 50% ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอปรับบิลประกันภัยมาด้วยหรือเยียวยา

SANSIRI

## ແສນສັກ ຈຳກັດ (ນາງປູ)

๑๖๔๒๘ ๗๖๕๖๐ ลงชื่อ...

๕๙/๒ ที่นี่ต้องการจะขยายเสียงว่าของโครงการในระยะถัดไป



ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565

ภาคต่อรรูมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แอนเชอร์ล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565



รูปที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของโครงการในระยะดำเนินการ

SANSIRI


ส. ไก แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



หมายเหตุ : \* 1) บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจำนวนเงินสำรอง 5,000,000 บาทถ้วน สำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นดังแต่ระยะก่อสร้างต่อเนื่องถึงช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้องค่าเสียหาย หลังจากพิสูจน์แล้วว่าได้รับความเสียหายจากโครงการจริง และจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประยุกต์ใช้เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันกัยมากดเขยหรือเยียวยา

2) ในช่วงแรก ก่อนจะระบุเป็นนิติบุคคลอาคารชุด (เจ้าของโครงการ) บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามจำนวนเงินสำรองที่กำหนดไว้ ภายหลังจะต้องเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว จึงเป็นความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด

3) กรณีได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด ทิศทางลม และสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะต้องระบุเป็นอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี และเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ชดเชยหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่ 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพ.ร.บ.ค่าเสียหายกรณีการก่อสร้าง พ.ศ. 2562



ดีคอนโด จังษ์ฯ-ปีนเกล้า  
(PHASE 2)


อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร

LOCATION

กรุงเทพมหานคร

OWNER

บมจ. แคนสิริ



#### FOR EIA

ISSUE/REVISION

| No. | Date | Description |
|-----|------|-------------|
|     |      |             |
|     |      |             |
|     |      |             |
|     |      |             |

BUILDING NAME:

DRAWING TITLE:

ผู้ดูแล:

| DRAWING NO. | SUB TOTAL |
|-------------|-----------|
| A2-04       | TOTAL     |
|             |           |
|             |           |

NOTE: 0.1 0.5 1.0 1.400  
SCALE: 1:400

**SANSIRI**

บริษัท แคนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LTD.

ลงชื่อ:

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แคนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565




บุคคลธรรมดานามสกุลที่มีอำนาจทำรายการ  
บริษัท แคนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565



ผังบริเวณ 1:400  
0 1 5 10

|         |      |  |
|---------|------|--|
| หมายเลข | WT-1 | ผังเก็บน้ำใต้ดิน ก.ส.ส. 1(อาคาร A)   |
|         |      | ปริมาตร 142.98 ลบ.ม. พื้นที่ถัง 95.32 ตร.ม.<br>ความลึกถัง 2.00 ม. ความลึกน้ำ 1.50 ม. |
|         | WT-2 | ผังเก็บน้ำใต้ดิน ก.ส.ส. 1(อาคาร B)   |
|         |      | ปริมาตร 74.95 ลบ.ม. พื้นที่ถัง 49.97 ตร.ม.<br>ความลึกถัง 2.00 ม. ความลึกน้ำ 1.50 ม.  |
|         | WT-3 | ผังเก็บน้ำใต้ดิน ก.ส.ส. 1(อาคาร B)   |
|         |      | ปริมาตร 95.00 ลบ.ม. พื้นที่ถัง 59.39 ตร.ม.<br>ความลึกถัง 2.00 ม. ความลึกน้ำ 1.60 ม.  |
|         | WT-4 | ผังเก็บน้ำใต้ดิน ก.ส.ส. 2(อาคาร B)   |
|         |      | ปริมาตร 85.00 ลบ.ม. พื้นที่ถัง 59.39 ตร.ม.<br>ความลึกถัง 2.00 ม. ความลึกน้ำ 1.60 ม.  |



ผังเก็บน้ำใต้ดิน ก.ส.ส. 2(อาคาร A)


ปริมาตร 74.95 ลบ.ม. พื้นที่ถัง 49.97 ตร.ม.

ความลึกถัง 2.00 ม. ความลึกน้ำ 1.50 ม.

ผังเก็บน้ำใต้ดิน ก.ส.ส. 1(อาคาร A)

ปริมาตร 142.98 ลบ.ม. พื้นที่ถัง 95.32 ตร.ม.

ความลึกถัง 2.00 ม. ความลึกน้ำ 1.50 ม.



SANSIRI

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

รูปที่ 7 ตำแหน่งถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน ของโครงการ

ผู้รับอนุญาต  
บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลหรือรวมด้วยมิสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเชอร์แล็ช โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565



|    |  |        |        |
|----|--|--------|--------|
| 01 | ผังบริเวณบ้านฯ ที่ตั้งที่ดิน และปัจจุบันที่ดิน | 43.250 | 43.250 |
| 02 | ผังบริเวณบ้านฯ ที่ตั้งที่ดิน และปัจจุบันที่ดิน | 43.250 | 43.250 |
| 03 | ผังบริเวณบ้านฯ ที่ตั้งที่ดิน และปัจจุบันที่ดิน | 43.250 | 43.250 |
| 04 | ผังบริเวณบ้านฯ ที่ตั้งที่ดิน และปัจจุบันที่ดิน | 43.250 | 43.250 |
| 05 | ผังบริเวณบ้านฯ ที่ตั้งที่ดิน และปัจจุบันที่ดิน | 43.250 | 43.250 |

#### FOR EIA

|                |      |             |
|----------------|------|-------------|
| ISSUE/REVISION |      |             |
| NO.            | DATE | DESCRIPTION |
|                |      |             |
|                |      |             |
|                |      |             |

BUILDING NAME:

DRAWING TITLE:

ผังบริเวณบ้านฯ ที่ตั้งที่ดิน  
และปัจจุบันที่ดิน

| DRAWING NO. | SUB TOTAL |
|-------------|-----------|
| SN-203      | TOTAL     |
|             |           |
|             |           |
|             |           |

NOTE: DRAFT DRAWING AND INFORMATION ARE FOR INFORMATION PURPOSE ONLY.  
DO NOT RELY ON THIS DRAWING FOR CONSTRUCTION OR OTHER PURPOSES.

DATE: 14/05/64 SCALE: 1:400

GEO 63-112 FOR EIA

ตีคอนโด จัรยุช-ปันเกล้า


(PHASE 2)

อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร

LOCATION กรุงเทพมหานคร

OWNER

บมจ. แคนทรี่



FOR EIA

ISSUE/REVISION

No. DATE DESCRIPTION

BUILDING NAME :

DRAWING TITLE

ผู้รับมอบอำนาจ

และระบุรายนาม

DRAWING NO. SUB TOTAL

SN-202 TOTAL

DATE 14/05/64 SCALE 1:400

NOTE NO DRAWING NUMBER OR SIGNATURE OF THE PROPERTY OWNER IS SHOWN ON THIS DRAWING. IT IS THE DRAFTER'S RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE DRAWING IS FOR THE PROPERTY OWNED BY THE SIGNER.

ESTIMATED DRAWING NUMBER: SN-202

ESTIMATED SIGNER'S NAME: FOR EIA

GEO 63-112

254/290



ถังระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B  
ขนาดรองรับ 190 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด

อาคาร B

อาคาร A

ถังระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A  
ขนาดรองรับ 190 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด

| รายการ |   |
|--------|---|
| WT-1   | ฝอยน้ำเสีย ก.ส.ก. อาคาร A/B<br>กว้าง 3.30 ม. ยาว 27.40 ม. ความสูง 4.50 ม.<br>容量 190 ลบ.ม./วัน         |
| WT-2   | ฝอยน้ำเสีย ก.ส.ก. 1 (อาคาร A)<br>กว้าง 14.08 ลบ.ม. ยาว 10.95 ลบ.ม.<br>ความสูง 2.00 ม. ความสูง 1.50 ม. |
| WT-3   | ฝอยน้ำเสีย ก.ส.ก. 2 (อาคาร A)<br>กว้าง 7.49 ลบ.ม. ยาว 10.95 ลบ.ม.<br>ความสูง 2.00 ม. ความสูง 1.50 ม.  |
| WT-4   | ฝอยน้ำเสีย ก.ส.ก. 3 (อาคาร B)<br>กว้าง 9.60 ลบ.ม. ยาว 10.95 ลบ.ม.<br>ความสูง 2.00 ม. ความสูง 1.50 ม.  |



SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ชุดที่ 7(ต่อ) ตัวเน้นถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

MARCH 2015

43.250

6.751

12.477

32.350

ส่วนกลาง

อาคาร 1 ชั้น

อาคาร 2 ชั้น

อาคาร B

อาคาร A

อาคาร C

อาคาร D

อาคาร E

อาคาร F

อาคาร G

อาคาร H

อาคาร I

อาคาร J

อาคาร K

อาคาร L

อาคาร M

อาคาร N

อาคาร O

อาคาร P

อาคาร Q

อาคาร R

อาคาร S

อาคาร T

อาคาร U

อาคาร V

อาคาร W

อาคาร X

อาคาร Y

อาคาร Z

อาคาร AA

อาคาร BB

อาคาร CC

อาคาร DD

อาคาร EE

อาคาร FF

อาคาร GG

อาคาร HH

อาคาร II

อาคาร III

อาคาร IV

อาคาร V

อาคาร VI

อาคาร VII

อาคาร VIII

อาคาร IX

อาคาร X

อาคาร XI

อาคาร XII

อาคาร XIII

อาคาร XIV

อาคาร XV

อาคาร XVI

อาคาร XVII

อาคาร XVIII

อาคาร XVIX

อาคาร XX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV

อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX

อาคาร XXI

อาคาร XXII

อาคาร XXIII

อาคาร XXIV

อาคาร XXV


อาคาร XXVI

อาคาร XXVII

อาคาร XXVIII

อาคาร XXVIX

อาคาร XXX



## รูปที่ 8 ผังระบบภายในของโครงการ

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนส์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมดางูมีสิทธิจัดทำรายงาน  
ปริยัท แอนชเชอร์วัล ไซลุชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ดีคอนโด จวบฯ-ปีนังสำราญ  
(PHASE 2)

อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร

LOCATION กทม.เขตบางนา

OWNER

แบบ: เอกสาร



FOR EIA

ISSUE/REVISION

| No.   | Date | Description |
|-------|------|-------------|
| REV01 |      |             |
| REV02 |      |             |
| REV03 |      |             |
| REV04 |      |             |


BUILDING NAME:

DRAWING TITLE

ผู้แสดงที่ดินที่ใช้งาน

| DRAWING NO. | SUB TOTAL |
|-------------|-----------|
| LP-101-01   |           |
| TOTAL       |           |

DATE 17/12/21 SCALE 1:400  
NOTE



| ดีคอนโด จวบฯ - ปีนังสำราญ Phase 2       |               |
|---|---------------|
| ที่ดินที่ใช้งาน                         | 7613.19 ตร.ม. |
| ที่ดินที่ใช้งานเดิน                     |               |
| ที่ดินที่ใช้งานเดินที่ได้รับโอน         | 1873.00 ตร.ม. |
| - ที่ดินที่ใช้งานเดินที่ได้รับโอน       | 1690.08 ตร.ม. |
| ที่ดินที่ใช้งานเดินที่ยังไม่ได้รับโอน   | 1141.18 ตร.ม. |
| - ที่ดินที่ใช้งานเดินที่ยังไม่ได้รับโอน | 1149.17 ตร.ม. |

**SANSIRI**

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

รูปที่ 9 พื้นที่สีเขียวรวม

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แมกโนรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ดีคอนได จังหวัดปัตตานี

(PHASE 2)

อาคารที่ก่อสร้าง ชั้น 2 อาคาร

LOCATION ท่าแพพนมเนิน

OWNER

นาย สมศักดิ์

บ้าน



FOR EIA

ISSUE/REVISION

| No.     | Date | Description |
|---------|------|-------------|
| REVISED |      |             |
|         |      |             |
|         |      |             |
|         |      |             |

BUILDING NAME :

DRAWING TITLE

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยังยืน

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยังยืน  
1:400



บริษัท ธรรมดานา ผู้รับเหมาดำเนินงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

| ดีคอนได จังหวัดปัตตานี Phase 2     |               |
|------------------------------------|---------------|
| พื้นที่ใช้งาน                      | 7813.20 ตร.ม. |
| พื้นที่สีเขียวคงท่า                | 1873.00 ตร.ม. |
| - พื้นที่ที่เป็นที่ดินเปล่า        | 1590.08 ตร.ม. |
| พื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่ใช้งาน      | 1141.98 ตร.ม. |
| - พื้นที่สีเขียวที่เป็นที่ดินเปล่า | 1149.17 ตร.ม. |
| - พื้นที่ที่เป็นภาระที่ดิน         | 540.91 ตร.ม.  |
| รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด           | 1149.17 ตร.ม. |

| ตารางนับพื้นที่สีเขียวทั้งหมด |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| พื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่ใช้งาน | พื้นที่สีเขียวที่ดิน |
| พื้นที่สีเขียวที่ในโซน A      | 402.86 ตร.ม.         |
| พื้นที่สีเขียวที่ในโซน B      | 312.63 ตร.ม.         |
| พื้นที่สีเขียวที่ในโซน C      | 424.98 ตร.ม.         |
| พื้นที่สีเขียวที่ในโซน D      | 8.70 ตร.ม.           |
| พื้นที่สีเขียวที่ในโซน E      | -                    |
| รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด      | 1149.17 ตร.ม.        |

■ พื้นที่สีเขียวคงท่า ■ พื้นที่สีเขียวที่ดิน

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

รูปที่ 9(ต่อ 1) พื้นที่สีเขียวยังยืน

ลงชื่อ..

ลงชื่อ..



## จีคอนໂດ ຈົບປະກາດ

## (PHASE 2)

อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร


## LOCATION

OWNER

1

| ชื่อพืชภาษาไทย  | ลักษณะ | สีที่ต้องการเพิ่มเติม (ชมพู, ส้ม) |
|---|--------|-----------------------------------|
| ใบเข็มตอง (Ficus benjamina)                                       | เขียว  | 24.17 ฟ.呎                         |
| ใบหอยดิน (Amaranthus viridis L.)                                  | เขียว  | 27.77 ฟ.呎.น.                      |
| ใบกระเจา (Ochroma pyramidalis Lindl.)                             | เขียว  | 0.42 ฟ.呎.น.                       |
| ใบเรือ (Leucophaea millefolium (Berol.) Johnson)                  | เขียว  | 1.99 กะบ.                         |
| ใบเส้นตัววีรักษา (Schefflera arboricola)                          | เขียว  | 4.94 ฟ.呎.น.                       |
| ใบกระทุง (Pseudosassafras tigrinum var. ciliolatum (Nees) Koidz.) | เขียว  | 14.60 ฟ.呎.น.                      |
| ใบฟ้าฟ้า (Jasminum fragile Willd.)                                | เขียว  | 1.68 ฟ.呎.น.                       |
| ใบกระเจาสีเหลือง (Verbenum oleander L.)                           | เขียว  | 12.57 ฟ.呎.น.                      |
| ใบกระเจาสีเขียว (Verbenum officinale L.)                          | เขียว  | 0.39 ฟ.呎.น.                       |
| ใบม้า (Juniperus sp.)   | เขียว  | 3.43 ฟ.呎.น.                       |
| ใบม้า (Artemisia purpurea (Vahl) K.Schum.)                        | เขียว  | 0.68 ฟ.呎.น.                       |
| ใบฟ้า (Pholidocarpus)   | เขียว  | 0.54 ฟ.呎.น.                       |
| ใบฟ้า (Gardenia jasminoides J.Ellis)                              | เขียว  | 9.45 ฟ.呎.น.                       |
| ใบฟ้าตัวผู้ (Ruellia tuberosa L.)                                 | เขียว  | 8.03 ฟ.呎.น.                       |
| ใบฟ้า (Jasminum Sambac (L.) Alston)                               | เขียว  | 8.64 ฟ.呎.น.                       |
| ใบฟ้า (Wrightia religiosa (Retz.) Blume)                          | เขียว  | 22.80 ฟ.呎.น.                      |
| ใบฟ้าตัวผู้ (Ruellia tuberosa L.)                                 | เขียว  | 428.88 ฟ.呎.น.                     |

| ชื่อพืชภาษาไทย   | ลักษณะ        | ที่มาตั้งชื่อภาษาไทย |
|--|---------------|----------------------|
| ใบไม้รูปสามเหลี่ยม (Pithecellobium dulce)                      | ใบเดียวต่อช่อ | 15.04 坪/㎡            |
| ใบหอย (Psychotria longistylis)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 2.95 坪/㎡             |
| (Talbot & Gillett) Smith ex Kuntze                             |               |                      |
| ใบไม้รูปสามเหลี่ยม (Psychotria longistylis)                    | ใบเดียวต่อช่อ | 284.77 坪/㎡           |
| ใบหอย (Ochroma pyramidalis Linn.)                              | ใบเดียวต่อช่อ | 13.50 坪/㎡            |
| เจลลูฟัน (Lecythis pisoniaeflora (Berlese) Johnson)            | ใบเดียวต่อช่อ | 3.71 坪/㎡             |
| ใบหอยต่ำ (Schefflera arboricola)                               | ใบเดียวต่อช่อ | 44.59 坪/㎡            |
| หินตุ่น (Athyrium pungens (L.) T. Anderson)                    | ใบเดียวต่อช่อ | 11.38 坪/㎡            |
| ใบหอยต่ำ (Asplenium nidus (L.) Willd.)                         | ใบเดียวต่อช่อ | 12.44 坪/㎡            |
| ใบหอยต่ำ (Asplenium nidus (L.) Willd.)                         | ใบเดียวต่อช่อ | 17.19 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 17.13 坪/㎡            |
| ใบหอยต่ำ   |               |                      |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 25.25 坪/㎡            |
| หินตุ่น (Adonis amurensis P. B.) หรือ (Adonis amurensis P. B.) | ใบเดียวต่อช่อ | 16.03 坪/㎡            |
| หินตุ่น (Adonis amurensis P. B.)                               | ใบเดียวต่อช่อ | 2.63 坪/㎡             |
| หินตุ่น (Adonis amurensis P. B.)                               | ใบเดียวต่อช่อ | 9.44 坪/㎡             |
| หินตุ่น  |               |                      |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 40.78 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 31.14 坪/㎡            |
| หินตุ่น (Platycodon grandiflorus (Lam.)                        | ใบเดียวต่อช่อ | 4.02 坪/㎡             |
| หินตุ่น  |               |                      |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 10.03 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 26.88 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 13.43 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 20.92 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 18.03 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 8.22 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 8.70 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 2.82 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 7.38 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 12.48 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Alocasia macrorrhiza (L.) G Don)                   | ใบเดียวต่อช่อ | 2.60 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 6.36 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Cathartes zebrinus (Sims) Lind)                    | ใบเดียวต่อช่อ | 5.99 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 11.85 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 2.41 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 8.89 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 18.03 坪/㎡            |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 2.78 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 2.51 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 2.19 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 2.14 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Psychotria aculeolata)                             | ใบเดียวต่อช่อ | 1.11 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa var. crispa L.)                     | ใบเดียวต่อช่อ | 1.05 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa var. crispa L.)                     | ใบเดียวต่อช่อ | 1.07 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa L.)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 1.33 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa L.)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 1.09 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa L.)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 1.12 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa L.)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 1.07 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa L.)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 1.49 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa L.)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 1.32 坪/㎡             |
| วงศ์หอยต่ำ (Lactuca sativa L.)                                 | ใบเดียวต่อช่อ | 105.24 坪/㎡           |



#### บุคคลธรรมดาง่ำนวิธีจัดทำรายงาน

บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565

SANSIRI

บริษัท แสบสก จำกัด (มหาชน)


BANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

รูปที่ 9(ต่อ3) พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

ដំណឹងទិន្នន័យ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหา

มกราคม 2565



## ตารางແສດງພື້ນທີ່ຈຸດຮຸມພລຕອຄນ

| ຈຸດຮຸມພລ | ຕາງໝາດ | ຮອງຮັບໄດ້ (ຄນ) |
|----------|--------|----------------|
| 1        | 228.14 | 912            |
| 2        | 214.64 | 858            |
| รวม      | 442.78 | 1,770          |

( 1 ຄນ : 0.25 ຕາງໝາດ )

ຈຳນວນຜູ້ພັກອາສີແລະພັກງານ ອາຄາຣ A 811 ຄນ


ຈຳນວນຜູ້ພັກອາສີແລະພັກງານ ອາຄາຣ B 842 ຄນ

ຈຳນວນຜູ້ພັກອາສີ 1,653 ຄນ

ຈຳນວນພັກງານໂຄຮກແລະພັກງານຮ້ານຄ້າ 20 ຄນ

ຈຳນວນຜູ້ພັກອາສີແລະພັກງານທັງໝົດຂອງໂຄຮກ 1,673 ຄນ

ຈຸດຮຸມພລສາມາດຮອງຮັບໄດ້ປະມານ 1,770 ຄນ



ຈຸດຮຸມພລ = 442.78 ຕ.ມ.

ເສັ້ນທາງໃຫ້ໄຟ

ຕໍ່າແໜ່ງບັນໄຫ້ໄຟ

ເສັ້ນທາງພຍົປັງ  
ພື້ນທີ່ປັບປຸງກາຍນອກ

## ພື້ນທີ່ຈຸດຮຸມພລ

ຈຸດທີ 1 ສໍາຫັບອາຄາຣ A

228.14 ຕ.ມ.

## ພື້ນທີ່ຈຸດຮຸມພລ

ຈຸດທີ 2 ສໍາຫັບອາຄາຣ B

214.64 ຕ.ມ.

## ຫຼິ້ນໜ້າຫຼາຍການ

ຜູ້ຮ່າງອນຫານາດ  
ບໍລິສັດ ແພນເຕີ ຈຳກັດ (ມາຫານ)  
ມກການມ 2565ບັນດາການການວິໄລ  
ໂດຍສະເໜີເຊື້ອວັດ ໄກສູ້ຂັ້ນ ຈຳກັດ  
ມກການມ 2565

## FOR EIA

## ISSUE/REVISION

| No. | Date | Description |
|-----|------|-------------|
|     |      |             |

## BUILDING NAME :

## DRAWING TITLE

## ຜັກໃຈ

## DRAWING NO.:

## SUB TOTAL


## TOTAL

| DATE  | SCALE | 1 : 400 |
|-------|-------|---------|
| A2-04 |       |         |

NOTE

INSTITUTE FOR INDUSTRIAL &amp; APPLIED ARCHITECTURE CO., LTD.

ເອກະພາບ ແລະ ເວັດວຽກ ໂດຍສະເໜີເຊື້ອວັດ



### สัญลักษณ์

- จุดตรวจวัดอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน
- ST1 พื้นที่โครงการ
- ST2 โครงการดีคอนโด จัรูญา-ปั่นเกล้า (PHASE 1)
- ○ พื้นที่ในระยะไม่เกิน 100 เมตร
- ○ พื้นที่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร
- ○ พื้นที่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
- ← เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง

SANSIRI

จำกัด แสنسิริ จำกัด (มหาชน)  
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565

ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด

มกราคม 2565



บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
Natural Solution Co.;Ltd.  
ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 12

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน

บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)

โครงการ ดีคอนโด จัรูญา-ปั่นเกล้า (PHASE 2)

# แผนป้องกันและรังับอัคคีภัย

## โครงการ ดิคอนโด จรัญฯ-ปันเกล้า


### (PHASE 2)

 SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

**แผนการป้องกันและรับอัคคีภัย**  
**โครงการ ดีคอนโด จรสูฯ-ปันเกล้า (PHASE 2)**  
**ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)**  
**โดยเจ้าของโครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)**  
**เป็นผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและรับอัคคีภัย**  
**(ระยะก่อสร้าง)**

**ความสำคัญของแผนการป้องกันและรับอัคคีภัย**

อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ดังนั้นโครงการจึงได้จัดให้มีแผนการป้องกันและรับอัคคีภัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและรับอัคคีภัยให้ชัดเจน
- เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย
- เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัยต่อผู้บุคคลต่างๆ งานและชุมชนโดยรอบ

โดยมี ผู้อำนวยการดับเพลิง หรือ ผู้จัดการโครงการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมและกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและรับอัคคีภัย และการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และมีความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ

**การเกิดเพลิงใหม่ในช่วงก่อสร้างอาจมีสาเหตุ ดังนี้**

- การขัดข้องของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าช่วงก่อสร้างเพื่อประโยชน์ชั่วคราว จึงทำกันอย่างง่ายๆ และติดตั้งไม่ถูกหลักวิศวกรรมก่อให้เกิดการขัดข้อง และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย
- ไฟฟ้าลัดวงจร อาจมีสาเหตุมาจากการไฟที่ใช้มีขนาดเล็กไม่พอกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น หรือสายไฟไม่สภาพเก่าจนเสื่อมสภาพ และการใช้พาว์เดอร์ไม่ถูกขนาด เป็นต้น
- สาเหตุจากคน เช่น ความประมาทเลินเล่อเกิดจากการสูบบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวังของคนงานและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงาน

การเก็บวัสดุไว้กับแหล่งที่เป็นเชื้อเพลิง



ลงชื่อ....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

- แก้ไขเพิ่มเติม อาจเกิดจากการขาดความรู้ ความชำนาญในการใช้ ความประมาทในการใช้เทคโนโลยี การติดตั้งเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมและถูกต้อง การเสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับแก๊ส เช่น ถังแก๊สและท่อส่งแก๊ส มีรอยร้าว เป็นต้น

ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ระยะก่อสร้าง) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการป้องกันและระงับอัคคีภัยดังต่อไปนี้

## 1. แผนก่อนเกิดเหตุ

โครงการจะจัดให้มีฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าคนงานที่เกี่ยวกับอัคคีภัย ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ โดยในการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องทำการฝึกซ้อมหน้าไฟ ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นของเจ้าหน้าที่และหัวหน้าคนงาน ใน การฝึกซ้อมดังกล่าวต้องการทำเป็นประจำตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้

### 1.1 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ต้องทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้างานรวมทั้งคนงานก่อสร้างไม่เกิดความตกใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เมื่อเกิดอัคคีภัย

ขั้นตอนในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประกอบด้วย

- เจ้าหน้าที่และคนงานทุกคนจะต้องรู้จักเส้นทางและทางออกที่กำหนดให้ในเขตก่อสร้างเป็นอย่างดี เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจะได้กระจายตัวออกไปตามทางออกที่ใกล้ตัวที่สุดเพื่อจะไม่เกิดการแหกแย้งเบียดเสียดขณะหนีไฟ รวมทั้งประตูทางออกทุกจุดจะต้องปิดจากภายนอกสิ่งของต่างๆ ซึ่งจะกีดขวางเส้นทางเข้าออก ฉะนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการ และหัวหน้างานที่จะต้องดูแลความเรียบร้อย
- เมื่อได้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย ให้เจ้าหน้าที่และคนงานทุกคนเก็บเอกสารและสิ่งของมีค่าของตนพร้อมทั้งปิดสวิทช์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ตนกำลังปฏิบัติงานอยู่และรีบออกจากพื้นที่ ถ้าบริเวณใดมีควันไฟมากให้ทุกคนเดินหรือคลานตามกันออกมามีอุบัติเหตุจากเชื้อเพลิง ให้หัวหน้างานจะต้องรีบไปตรวจสอบสถานที่ที่ตนรับผิดชอบดูว่ามีโครงสร้างเหลืออยู่ในเขตก่อสร้างหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องเก็บของ และแจ้งให้คนงานผู้นั้นออกไปช่วยกันทันที



ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล็อก โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

เมื่อคนงานออกจากเขตก่อสร้างโดยเดินทางเส้นทางหนีไฟที่ได้กำหนดขึ้น จุดที่พนักงานจะต้องไปรวมกลุ่มกัน ได้แก่ บริเวณพื้นที่ว่าง และให้คนงานแยกเป็นกลุ่มงานต่างๆ เพื่อจ่ายแก่การตรวจสอบและห้ามคนงานทุกคนหลบเข้าไปในอาคารโดยเด็ดขาด ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการดับเพลิง

## 1.2 การฝึกซ้อมเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น

แผนการฝึกอบรม คนงานทั่วไปจะต้องดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ขั้นต้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของคนงานทั้งหมด เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นคนที่พบเห็นเหตุการณ์จะได้ทำการดับเพลิงมิให้ลูกลมต่อไปได้ ขั้นตอนในการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นประกอบด้วย

- ฝึกเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง
- ฝึกเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดของมือถือ ตั้งแต่การถืออุปกรณ์ดับเพลิง ตำแหน่งและท่าทางการยืนระยะห่างระหว่างอัคคีภัยกับเจ้าที่ การสังเกตทิศทางลม
- ฝึกปฏิบัติหรือจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ดับเพลิงและการเก็บรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง
- ฝึกซ้อมดับเพลิงที่มีการจุดไฟให้ไหม้และทดลองปฏิบัติจนกว่าได้ผลว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วสามารถควบคุมการดับเพลิงได้

แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัย โครงการจึงได้จัดทำแผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคนงาน ตระหนักรถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และคนงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสายงานอยู่เสมอ

แผนการตรวจสอบ เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและจัดตั้งตอ ของเหตุที่จะเกิดเพลิงไหม้กรณีบันไดหนีไฟยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีทางหนีไฟมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟชั่วคราว โดยจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแก่คนงาน

หากบันไดหนีไฟ/ทางหนีไฟสร้างแล้วเสร็จตรวจตราไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง กีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมถึงตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

๔๑ กำหนดไว้ โดยกำหนดสิ่งที่โครงการต้องปฏิบัติตั้งนี้

SANSIR  
SANSIR PUBLIC COMPANY LTD.

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

1. ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบที่  
ตามที่กำหนดพร้อมให้จัดทำรายงานแสดงการตรวจสอบพื้นที่ประจำสัปดาห์หรือเดือนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ  
โครงการฯ

2. เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไป  
ตรวจสอบแก้ไขโดยทันที

3. จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ  
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551

4. เมื่อเลิกงานให้ตรวจประดุจ หน้าต่าง ของสำนักงานก่อสร้าง และอาคารโครงการที่กำลัง  
ก่อสร้าง จากภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าปิดประดุจ และไม่เกะกะ หรือลอกคลอนแล้ว รวมทั้งตรวจสอบจุดเสียงในพื้นที่  
โครงการก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน

5. อยู่สังเกตเชิงสิ่งของที่ซุ่มน้ำมัน สิ่งของที่ไม่ใช้และปะเปี้ยนน้ำมัน ขยาย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจ  
เป็นเชื้อเพลิงต้องเก็บภาชนะที่มีฝาปิด

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมดานี้ได้รับอนุญาต  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

### **1.3 การจัดเตรียมระบบตัวเพลิงช่วงการก่อสร้างตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)**

รายละเอียดการเตรียมการระบบป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนกรณีการก่อสร้างอาคารชั้นสูงฯ โดยได้นำมาตราฐานการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาประยุกต์ใช้ โดยอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามขั้นตอนการก่อสร้างดังนี้

1. ช่วงงานโครงสร้าง
2. ช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้า - เครื่องกลส่วนแรก
3. ช่วงงานตกแต่งภายใน และงานระบบไฟฟ้า - เครื่องกลส่วนที่สอง

สามารถวิเคราะห์ตามช่วงการก่อสร้างได้ดังนี้

#### **1. ช่วงงานโครงสร้าง**

โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ในช่วงนี้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากสิ่งก่อสร้างขณะนั้น ได้แก่ คอนกรีต และเหล็กเป็นส่วนใหญ่ และเชื้อเพลิงที่มีอยู่ได้แก่ ไม้แบบหล่อคอนกรีตซึ่งจะมีความหนา ต้องใช้เวลานานจึงจะลุกไหม้ นอกจากนี้อาคารมักจะเปียกชื้นเนื่องจากมีน้ำที่ใช้บ่มคอนกรีต และโอกาสที่จะทราบจุดกำเนิดไฟก่อนข้างง่าย เนื่องจาก ยังไม่มีงานก่อผนังหรือปิดรอบอาคาร ซึ่งถ้าเกิดเพลิงไหม้ชั้นจะสามารถระงับได้อย่างรวดเร็ว

#### **2. ช่วงงานสถาปัตยกรรม-งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก**

งานสถาปัตยกรรมในช่วงนี้มายถึง งานผนังโดยรอบอาคาร งานผนังภายในอาคารในส่วนหลัก งานประตูหน้าต่าง ส่วนงานฝ้าเพดาน งานผิวพื้น งานผนังเบาและงานเฟอร์นิเจอร์ จะรวมอยู่ในงานตกแต่งภายในเมื่อ งานก่อสร้างเข้าสู่ช่วงที่สอง ซึ่งเป็นงานผนังภายใน และภายนอกอาคารโดยส่วนที่ใช้อาจจะเป็นกระจก - อลูมิเนียม ก่ออิฐฉาบปูน หรือ Precast Panel ก็ตาม หลังจากนั้นจะเริ่มงานประตู-หน้าต่างทั้งภายในและภายนอก ในระหว่าง นั้นงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลจะเริ่มติดตั้งท่อ และอุปกรณ์ประกอบห้องที่ผู้ในผนังอาคาร หรือที่เดินลอย ให้พื้นอาคาร โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้เริ่มจะมีมากขึ้นกว่าการก่อสร้าง ในช่วงที่ 1 เนื่องจากมีวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น วง กบประตู ห่อ PVC เป็นต้น และจะมีงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น งานเชื่อมท่อถังน้ำดับเพลิง ท่อระบบปรับ อากาศ เป็นต้น ประกอบกับทัศนวิสัยของอาคารแต่ละชั้น เริ่มมีมุมที่เป็นมุมอับ เนื่องจากมี การทำผนังภายใน ทำ

SAN SIRI สถาปัตย์สถาบันออกแบบ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

IRI PUBLIC COMPANY LTD.

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมดางาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

วัสดุส่วนใหญ่ยังเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟหรือติดไฟได้ยากนีองจากมีความหนา เช่น วัสดุที่ทำงบ กับ เป็นต้น โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้อาจมาจากการเผาตัด การสูบบุหรี่ และไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องมืออาจเกิดการลัดวงจร เป็นต้น

### 3. ช่วงงานตกแต่งภายในและงานไฟฟ้า-เครื่องกล ส่วนที่ 2

หลังจากที่งานระบบติดตั้ง งานเหนือฝ่าเสริฐเรียบร้อยแล้วงานผนังอาคารแล้วเสริฐพร้อมทำ Finishing งานตกแต่งภายในจะเริ่มขึ้น ซึ่งอาจจะมีงานมากหรือน้อย แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานของอาคาร ส่วนอาคารพักอาศัยจะมีการตกแต่งค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะประตูทางเข้าแต่ละ Unit ที่ทำด้วยไม้ ส่วนภายนอกจะมีการตกแต่งเฉพาะฝ้าและห้องน้ำเท่านั้น ทำให้โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้มีน้อยอย่างไรก็ดี หลาย ๆ อาคาร มีการโอนพื้นที่ให้กับลูกค้าเข้าไปทำการตกแต่งระหว่างก่อสร้างอาคารส่วนอื่น ๆ ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้มากขึ้น เช่นกัน อย่างไรก็ดี ในตลาดปัจจุบันมีการทำงานตกแต่งภายในให้แล้วเสริฐพร้อมที่จะขายให้กับลูกค้าด้วย

การจัดเตรียมระบบดับเพลิงตามช่วงการก่อสร้าง สามารถแบ่งได้ดังนี้

#### 1.3.1 การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงงานโครงสร้าง (ช่วงที่ 1) ของโครงการ

1. โครงการจัดให้มีแผนการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อเกิดเพลิงไหม้

2. โครงการจัดเตรียมติดตั้งถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวนอย่างน้อย 3 ถัง/ชั้น ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 6 เดือน และติดตั้งบริเวณที่ไกลกับจุดที่มีงานเชื่อมโลหะงานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟง่ายที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด

3. ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน

4. จัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำงดเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

  
桑士里 จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ...

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมดามีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

### 1.3.2 การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงงานสถาปัตยกรรม-งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนแรก (ช่วงที่ 2) ของโครงการ

1. โครงการได้จัดเตรียมระบบดับเพลิงในขั้นตอนนี้ จะทำต่อเนื่องกับช่วงงานโครงสร้าง โดยในช่วงนี้ปริมาณน้ำจะต้องมากขึ้นตามจำนวนเชือเพลิงเข่น มีการติดตั้งประตูหน้าต่าง ฝ้าเพดาน งานเฟอร์นิเจอร์ ที่เป็นเชือเพลิงและสามารถติดไฟได้่าย และการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากการทดสอบปูนในงานก่ออิฐมวลปูน ซึ่งเมื่อขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จทางโครงการได้วางแผนจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของทั้งสองอาคาร มีรายละเอียดดังนี้

- อาคาร A ออกแบบให้เป็นถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 ถัง (32.19 ลบ.ม./ถัง) ปริมาตรรวม 64.38 ลบ.ม. ซึ่งในช่วงก่อสร้างอาคารจะใช้ถังสำรองน้ำเพียง 1 ถังมีความจุ 32.19 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อน้ำใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร การใช้น้ำของคนงาน และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

- อาคาร B ออกแบบให้เป็นถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 ถัง (33.34 ลบ.ม./ถัง) ปริมาตรรวม 66.68 ลบ.ม. ซึ่งในช่วงก่อสร้างอาคารจะใช้ถังสำรองน้ำเพียง 1 ถังมีความจุ 33.34 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อน้ำใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร การใช้น้ำของคนงาน และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

2. ในระหว่างก่อสร้างโครงการในช่วงขั้นโครงสร้างและตกแต่งอาคารต้องมีบันไดที่สามารถอพยพคนงานลงสู่ชั้nl ล่าง โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจนและจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าโครงการที่ใกล้กับถนนภาระจำยอม

3. ในระหว่างก่อสร้างโครงการในช่วงขั้นโครงสร้างและตกแต่งอาคารมีการทำงานของระบบแล้ว โครงการจึงจัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอ กับปริมาณงาน โดยแบ่งถังดับเพลิงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกว่า ประจำอยู่ในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการดับเพลิงเพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส่วนที่สองวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกิดประกายไฟ หรือใช้วัสดุไวไฟ

### 1.3.3 การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงงานตกแต่งภายใน และงานระบบไฟฟ้า - เครื่องกลส่วนที่สอง (ช่วงที่ 3) ของโครงการ

เมื่อถึงขั้นตอนตกแต่งภายใน ระบบดับเพลิงถาวร งานก่อสร้างของอาคารในส่วนหลักฯ จะติดตั้งแล้วเสร็จ ยังคงเหลือส่วนย่อยที่ต้องติดตั้งประสานกับงานตกแต่งภายใน และการทำงานของระบบโดยรวม ในขั้นตอนนี้โครงการได้จัดเตรียมระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานได้ ดังนี้

1. ถังเก็บน้ำขั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้าต้องแล้วเสร็จและมีการเตรียมน้ำสำรองไว้ตลอดเวลา ซึ่ง

SANGIR  
บริษัท เสนอเชิญเพลิงใหม่ จำกัด (มหาชน)  
I PUBLIC COMPANY I

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์แลน โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

2. โครงการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังตู้เก็บสายดับเพลิงส่วนใหญ่ของอาคาร และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นประจำและกรณีฉุกเฉิน และติดตั้งค่าใช้จ่ายให้เครื่องทำงานอัตโนมัติได้ในระดับหนึ่ง

3. โครงการติดตั้งตู้เก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิง ให้ครอบคลุมได้ทุกชั้นทุกอาคาร และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้สามารถใช้สายดับเพลิงได้ถูกต้อง

4. โครงการจัดให้มีสังคีณิตวิธีได้ ประจำอยู่ที่ตู้เก็บสายดับเพลิง และในจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่นจุดที่มีการเชื่อมท่อเหล็ก-ห้องของเดง จุดที่มีการพ่นสีด้วยเครื่องอัดลม

## 2. แผนดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้

### 2.1 แผนการดับเพลิง แบ่งเป็น

- กรณีเพลิงใหม่ระดับ 1 หรือ 2 (เพลิงใหม่ขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง) คงงานก่อสร้างที่พบเห็นเพลิงไหม้ แจ้งเหตุเพลิงใหม่ไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการที่เป็นทีมงานดับเพลิงใช้เครื่องดับเพลิงมือถือเข้าดับเพลิง

- กรณีเพลิงใหม่ระดับ 3 (เพลิงใหม่ขนาดใหญ่) จะต้องมีการแจ้งเหตุเพลิงใหม่ทางศูนย์วิทยุพรม สายด่วน 199 ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทำการดับเพลิง โดยทีมงานดับเพลิงของโครงการต้องสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและขั้นตอนการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัย รายละเอียดดังนี้

#### 2.1.1 การเพื่อแจ้งเหตุอุบัติภัย

1) การแจ้งเหตุอุบัติภัยต่อบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหตุอุบัติภัย ตามลำดับดังนี้

1.1) ผู้พบรืนเหตุการณ์ต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา

1.2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา แจ้งเหตุต่อตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงานเพื่อรายงานไปยังตัวแทนโครงการเป็นลำดับสุดท้าย หรือในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถติดต่อตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงานได้ ให้รายงานเหตุไปยังตัวแทนโครงการโดยตรง

2) การกำหนดระดับความรุนแรงของเหตุอุบัติภัย

ระดับความรุนแรงของเหตุอุบัติภัย หมายถึง ระดับเหตุการณ์ของเหตุอุบัติภัยที่กำหนด

ขึ้นตามความรุนแรงของสถานการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (อ้างอิงจาก ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคลากรร่วมดำเนินการ  
บริษัท แซนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

2.1) เหตุอัคคีภัยระดับ 1 หมายถึง การเกิดสภาพภารณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมเหตุอัคคีภัยนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พับเห็นเหตุภารณ์

2.2) เหตุอัคคีภัยระดับ 2 หมายถึง การเกิดสภาพภารณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และไม่สามารถควบคุมเหตุอัคคีภัยนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้พับเห็นเหตุภารณ์ จำเป็นต้องมีการอพยพ แต่สามารถควบคุมเหตุภารณ์นั้นได้โดยทีมปฏิบัติการอัคคีภัยของโครงการ

2.3) เหตุอัคคีภัยระดับ 3 หมายถึง การเกิดสภาพภารณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคนชั้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ทรัพย์สิน กระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเสียหายชั้นร้ายแรง และไม่สามารถควบคุมเหตุอัคคีภัยนั้นได้โดยทีมปฏิบัติการอัคคีภัย จำเป็นต้องมีการอพยพและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางศูนย์วิทยุพรมาน สายด่วน 199 ให้เข้ามาควบคุมเหตุภารณ์

### 3) การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

หลังจากมีการประเมินและจัดระดับความรุนแรงของเหตุอัคคีภัยให้มีการปฏิบัติการเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1) ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์วิทยุพรมาน สายด่วน 199 อาสาสมัครภูมิปัญญา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

3.2) ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา ส่งต่อข้อมูลสถานการณ์ของเหตุอัคคีภัยให้ตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน และตัวแทนเจ้าของโครงการรับทราบ

3.3) ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา ติดต่อและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครภูมิปัญญา หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เข้าปฏิบัติการในสถานที่เกิดเหตุ

3.4) เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จะเป็นผู้ดูแลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคู่และสภาพของผู้บาดเจ็บและช่วยเหลือด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนอาสาสมัครภูมิปัญญา หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะเข้ามารับหน้าที่

- ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามสภาพความพร้อมของทีมงาน (ประเมินสภาพกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ)

3.5) เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครภูมิปัญญา หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มาถึง

3.5.1) นำกำลังคนเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ทันที

3.5.2) ลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลเพื่อ

สถานที่เกิดเหตุดำเนินการดังนี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ทำการซ่อมแซมอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่อไปนี้

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แชนเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

3.6) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงดำเนินการเบ่งพื้นที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่สาธารณะ ดังนี้

3.6.1) กันพื้นที่ออกเพื่อทำการสำรวจและประเมินสภาพการณ์ของเหตุ

อัคคีภัย

3.6.2) นำทีมเข้าปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือพยพผู้ที่ยังอยู่ในสถานการณ์อันตราย


3.6.3) สร้างสภาพปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ใกล้และในสถานที่เกิดเหตุ

3.6.4) ควบคุมดูแลสถานการณ์ดูแลการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนผู้รับเหมา ตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน และตัวแทนโครงการพร้อมรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ



บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....



บุคลากรตามด้ามมือที่จัดทำรายงาน  
บริษัท แคนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

ตารางที่ 2.1-1 หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเหตุตับเพลิงขณะเกิดเพลิงไหม้

| ผู้ปฏิบัติงาน  | หน้าที่รับผิดชอบ   |
|--|--|
| ผู้จัดการโครงการของบริษัท<br>ผู้รับเหมา                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์วิทยุพะรำม<br/>สายด่วน 199 อาสาสมัครกู้ภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน</li> <li>ส่งต่อข้อมูลสถานการณ์ของเหตุอัคคีภัยให้ตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน และ<br/>ตัวแทนเจ้าของโครงการรับทราบ</li> <li>ติดต่อและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย หรือ<br/>เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เข้าปฏิบัติการในสถานที่เกิดเหตุ</li> </ol>                  |
| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ<br>ทำงาน (จป.)                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>ดูแลสภาพของผู้บาดเจ็บและช่วยเหลือด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน<br/>อาสาสมัครกู้ภัย หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะเข้ามารับหน้าที่</li> <li>ดำเนินการช่วยเหลือตามสภาพความพร้อมของทีมงาน (ประเมินสภาพ<br/>กำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ)</li> </ol>  |
| ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า/เฟร์เมน  | ให้เปียงที่เกิดเหตุโดยเร็วพบผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อรับคำสั่งในการตัดไฟ  |
| เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัคร<br>กู้ภัย หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ | <ol style="list-style-type: none"> <li>นำกำลังคนเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ทันที</li> <li>ลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลเพื่อทำการ<br/>ช่วยเหลือในลำดับต่อไป</li> </ol>   |
| เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  | <ol style="list-style-type: none"> <li>กันพื้นที่ออกเพื่อทำการสำรวจและประเมินสภาพการณ์ของเหตุอัคคีภัย</li> <li>นำทีมเข้าปฏิบัติการเพื่อระจับเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือพยพผู้ที่ยังอยู่<br/>ในสถานการณ์อันตราย</li> <li>สร้างสภาพปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ใกล้และในสถานที่เกิดเหตุ</li> <li>ควบคุมดูแลสถานการณ์ดูแลการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนผู้รับเหมา ตัวแทน<br/>บริษัทผู้ควบคุมงาน และตัวแทนโครงการพร้อมรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ</li> </ol> |

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมดานี้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

#### 4) วิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

4.1) เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามนี้

4.1.1) กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยระดับ 1 หรือ 2 (เพลิงไหม้ขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง)

- ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกไปกับเหตุการณ์

- ในกรณีที่มีความสามารถและความพร้อมทางอุปกรณ์ให้ลงมือควบคุมเพลิงขั้นต้นด้วยตนเอง โดยใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำถือที่เหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของอัคคีภัยในบริเวณนั้น

- ขยับย้ายวัสดุทุกชนิดที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิงไปยังบริเวณอื่นๆ

4.1.2) กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยระดับ 3 (เพลิงไหม้ขนาดใหญ่)

- แจ้งศูนย์วิทยุพาร์ค สายด่วน 199 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการป้องกันและรับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ให้ทำการสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในโครงการเพื่อส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

4.2) กรณีเกิดอุบัติเหตุกับบุคคล ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือรุนแรงต้องดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกราย

4.2.1) หากได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ให้นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปทำการรักษาที่ห้องปฐมพยาบาลภายในพื้นที่ก่อสร้าง

4.2.2) หากได้รับบาดเจ็บรุนแรง หลังจากทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ให้รับนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุด

4.3) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการอพยพในขั้นต้นผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบต้องนำกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องไปยังจุดรวมพลก่อน พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนบุคคลให้ครบจำนวนผู้สูญหายก่อนที่จะดำเนินการอพยพออกจากพื้นที่ต่อไป

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SIRI PUBLIC COMPANY LTD.

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

## 2.2 แผนอพยพหนีไฟ

- เมื่อผู้อำนวยการดับเพลิง ให้เริ่มดำเนินการแผนอพยพหนีไฟ ฝ่ายประสานงานแจ้งทุกฝ่ายเริ่มปฏิบัติตามหน้าที่ตามแผนอพยพหนีไฟ
- ฝ่ายอพยพ (ผู้นำทางหนีไฟ) เป็นผู้นำทางเจ้าหน้าที่และคนงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
- ฝ่ายอพยพ (ผู้ตรวจสอบนับจำนวน) ตรวจสอบจำนวนเจ้าหน้าที่และคนงานว่ามีการอพยพออกมากายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ และทำหน้าที่ดูแลเพื่อนที่จุดรวมพลหรือจุดนัดพบให้มีความเรียบร้อย
- จุดนัดพบหรือเรียกว่าจุดนัดพบจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่และคนงานสามารถที่จะรายงานตัวและทำการตรวจสอบจำนวนได้ หากพบว่าเจ้าหน้าที่และคนงานอพยพหนีฟูก่อมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงมีติดอยู่ในเพืนที่เกิดอัคคีภัยให้แจ้งผู้นำทางหนีไฟเพื่อค้นหาต่อไป
- ฝ่ายอพยพ (ผู้นำทางหนีไฟ) จะเข้าค้นหาและทำการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในเขตก่อสร้างที่เป็นเพืนที่ได้เกิดอัคคีภัย
- กรณีของเจ้าหน้าที่และคนงานที่ถูกจุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมัดสติ หรือบาดเจ็บเป็นต้น ฝ่ายอพยพ (ผู้ปฐมพยาบาล) จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือหมอยาบาลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อดูแลผู้ประสบภัย
- ฝ่ายเคลื่อนย้าย/ฝ่ายสถานที่ ดำเนินการเคลื่อนย้ายพาหนะที่ก่อขวางการทำงานของแต่ละฝ่าย และอำนวยความสะดวกรถดับเพลิงต่างๆที่จะเข้ามาในบริเวณเพืนที่ก่อสร้าง

## 3. แผนการดำเนินการภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

### 3.1 แผนบรรเทาทุกข์

โครงการจะจัดให้มีการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอันเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การสำรวจความเสียหาย
- การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรับคำสั่ง
- การช่วยชีวิตและชุดค้นหาผู้สูญหาย
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต

ลงชื่อ.

ปฏิบัติและรายงานสถานะ



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคลากรรวมด้วยมีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนวเชอร์ลี่ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

- การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด


### 3.2 แผนปฏิรูปพื้นที่

โครงการจะจัดให้มีการประเมินผลการป้องกันอัคคีภัยที่บัญชาติตามแผนที่มีการฝึกซ้อม รวมทั้งจัดให้มีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ที่บัญชาติตามแผนที่โครงการเห็นว่า yang ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เมื่อเหตุการณ์สงบลงมีได้หมายความว่าจะหมดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากขั้นตอนในการดำเนินการภายหลังการเกิดอัคคีภัย ประกอบด้วย

- ในกรณีที่เพลิงสงบและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว และเป็นที่แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในเขตกรุงศรีฯ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้สั่งการแจ้งให้เจ้าหน้าที่และคนงานกลับเข้าทำงานตามปกติซึ่งเป็นกรณีอัคคีภัยที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง
- การทำรายงานและการสอบสวนหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- การดำเนินการหลังเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัย ถ้าอัคคีภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและทำความเสียหายต่ออาคาร สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ผู้อำนวยการตั้งแต่บุคลากรที่ต้องสั่งการเพื่อทำความสะอาดช่องแค้นและตกแต่งอาคารใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- การแตลงข่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น สื่อมวลชนมักจะมาบังสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้จัดการโครงการที่จะนำสื่อมวลชนไปห้องรับรอง และผู้อำนวยการตั้งแต่บุคลากรเป็นผู้ให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยควบคุมประเด็นดังต่อไปนี้
  - สาเหตุการเกิดอัคคีภัย
  - การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  - ความเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น
  - ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้น จะไม่มีการให้รายละเอียดของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตกับสื่อมวลชน จนกว่าจะได้รับการสอบถามจากญาติพี่น้องของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต

 **SANSIRI**  
- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
NSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคคลธรรมดายังไม่ได้รับอนุญาต  
บริษัท แสนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

**แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย**  
**โครงการ ดีคอนโด จรัญ-ปินเกล้า (PHASE 2)**  
**ของบริษัท บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)**  
**โดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย**  
**(ระยะดำเนินการ)**

**ความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย**

อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ดังนั้นโครงการจึงได้จัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจน
- เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย
- เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัยต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ

โดยมี ผู้อำนวยการดับเพลิง (ผู้จัดการนิติบุคคล) เป็นผู้ควบคุมและกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการทบทวนให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และมีความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ

**ลักษณะของการป้องกันและระงับอัคคีภัย**

**1. ลักษณะทางกายภาพของอาคาร**


โครงการตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟลิ้งชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 4-3-3.3 ไร่ หรือ 7,613.20 ตารางเมตร

ลักษณะอาคารของโครงการเป็น อาคารชุด สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม) ศalaสูงชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (ใช้เป็นอาคารพักค oy) และระหว่างน้ำ 1 สระ มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 541 ห้อง มีพื้นที่การใช้ประโยชน์อาคารรวมกันทุกชั้นทุกอาคาร 20,015 ตารางเมตร ซึ่งโครงการมีจำนวนห้องพักเกิน 80 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 4,000 ตารางเมตร มีผู้ใช้อาคารรายในโครงการจำนวน 1,673 คน โดยแบ่งเป็น ผู้พักอาศัย จำนวน 1,653 คน และพนักงานของโครงการ จำนวน 20 คน

**SANSIRI**

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์แลนด์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

## 2. จำนวนผู้ใช้อาคาร

จากห้องชุดทั้งโครงการ จำนวน 541 ห้อง มีผู้ใช้อาคารภายในโครงการจำนวน 1,673 คน โดยแบ่งเป็นผู้พักอาศัย จำนวน 1,653 คน และพนักงานของโครงการ จำนวน 20 คน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ระยะดำเนินการ) ประกอบด้วยผู้ใช้อาคารต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ พนักงานโครงการทุกฝ่าย และผู้พักอาศัย ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในการปฏิบัติงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินให้ชัดเจนรายละเอียด ดังนี้

(ก) ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

(ข) ผู้อำนวยการดับเพลิง ได้แก่ ผู้จัดการนิติบุคคล

ในภาวะปกติ ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และมีความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในภาวะฉุกเฉิน เป็นผู้พิจารณาสั่งการและเข้าควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงโดยเร็ว โดยคำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนและผู้อื่น และให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- รับและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์
- พิจารณา “ประเมินสถานการณ์” และ “ประกาศสถานการณ์”
- ควบคุมสั่งการหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ
- ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน้าที่
- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
- พิจารณาปรับเปลี่ยนและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
- พิจารณาขอความช่วยเหลือจากภายนอก
- พิจารณาบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ต้องศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ร่วมกัน

SANSIRI

(ก) ทีมประสานงานเหตุภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ นิติบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการดับเพลิง

ในภาวะปกติ ทำหน้าที่ ดำเนินการตามแผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ประสานงานทั้งทีมงานภายในโครงการและหน่วยงานภายนอก (สถานีดับเพลิงบางชุนนนท์) เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้พักอาศัยเข้าร่วมการฝึกซ้อมและฝึกอบรม และรวบรวม

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์แลนด์ โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565

ข้อมูลจากการฝึกซ้อมและฝึกอบรม และข้อมูลจากการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตราเสนอต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อประเมินและทบทวนแผนการดำเนินงานต่อไป

ในภาวะฉุกเฉิน ทำหน้าที่ ประสานงานกับทีมงานภายนอก เช่น สถานีดับเพลิงบางชุนนนท์ สถานีตำรวจนครบาลบางชุนนนท์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลพร้อมสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

(ก) ทีมดับเพลิง ได้แก่ ช่างประจำโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากผู้อำนวยการดับเพลิง

ในภาวะปกติ ทำหน้าที่ ดำเนินการตามแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา และเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เข้ารับการฝึกอบรม ขั้นตอนการดับเพลิงจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ
- เข้ารับการฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (หัวฉีดน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิงแบบมือถือ) และอุปกรณ์ตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงใหม่
- เข้ารับการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
- เข้ารับการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นปานกลางหรือขั้นรุนแรง
- เข้ารับการฝึกอบรม การทำงานของระบบดับเพลิงพิเศษ เช่น การดับเพลิงในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเครื่องไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าสื่อสาร ท่อถูกด่วนในครัวเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
- แบ่งกลุ่มในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
- กำหนดเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงใหม่
- ตรวจสอบสถานที่ที่ล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ในภาวะฉุกเฉิน เป็นหน่วยปฏิบัติที่จัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม่ มีหน้าที่ทำการดับเพลิงและป้องกันการติดต่ออุบัติภัย และทำงานร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอกโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- แบ่งกลุ่มในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการระจับอัคคีภัย (ทีมปฐมพยาบาล ทีมนำหน้าไฟ และทีมดับเพลิง)
- รับและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ส่งต่อให้ทีมประธานงานเหตุภาวะฉุกเฉิน
- ตรวจสอบเหตุและลักษณะการลุกไหม้
- เข้าควบคุมสัญญาณเตือนภัย
- เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
- เข้าควบคุมระบบลิฟต์ และการใช้ลิฟต์ให้เกิดความปลอดภัย

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด

มกราคม 2565

- เข้าควบคุมช่องทางและพื้นที่ในการอพยพหนีไฟ
- เข้าควบคุมและจัดการจราจรของยานพาหนะทั่วพื้นที่
- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการดับเพลิง
- เฝ้าระวังและควบคุมระบบการส่งน้ำดับเพลิง
- เฝ้าระวังและควบคุมแหล่งน้ำ และสารช่วยดับเพลิง
- เข้าทำการดับเพลิง ณ จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- ป้องกันการติดต่อสู่ผู้คนหรืออัยยวัฒน์การขยายตัวของเพลิง
- เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่และสิ่งของอาจเป็นอันตราย
- ขอกำลังสนับสนุนหรือส่งมอบหน้าที่
- เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่จุดรวมพล

ทั้งนี้ ต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นภัยร้ายแรงมากน้อยตามลำดับ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์และวิธีการสื่อสารไว้พร้อมปฏิบัติ

(จ) **ผู้พักอาศัย** คือ ผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดพักอาศัยและผู้เช่าอาคารที่ไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในการระงับอัคคีภัย

ในภาวะปกติผู้พักอาศัยมีหน้าที่ได้แก่

- เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกโครงการ หรือจากทีมดับเพลิงของโครงการ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- เข้าร่วมการซ้อมแผนอพยพหนีไฟเพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเรียบร้อยรวดเร็ว และมีสติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
- ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยของฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุด เช่น กิจกรรม 5s และการจัดเก็บวัสดุไวไฟ เป็นต้น
- แจ้งฝ่ายนิติบุคคลเมื่อพบจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ภายในโครงการ หรือพบความเสียหายของอุปกรณ์บังกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ทราบนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ไม่ทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ภายในห้องพักอาศัย เช่น ไม่จุดถูปเทียนทึ่งไว้ ไม่เสียบปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
ในการฉุกเฉิน ผู้พักอาศัยต้องตั้งสติและปฏิบัติตามแผนการอพยพอย่างเป็นขั้นตอน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด




ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์แลน โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

## การป้องกันและระงับอัคคีภัย

การป้องกันและการระงับอัคคีภัยในระยะดำเนินการของโครงการ ประกอบไปด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 การป้องกันและการระงับอัคคีภัยในระยะดำเนินการของโครงการ

SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

แผนการป้องกันและการระงับอัคคีภัย ประกอบไปด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ระยะก่อนเกิดเหตุ

คือในภาวะปกติซึ่งไม่มีเหตุเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ และการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน 3 แผน คือ แผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจสอบ แผนรองรับป้องกันอัคคีภัย และแผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรม ดังนี้

### 1.1 แผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจสอบ

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและจัดต้านเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ ดังนี้

- ทีมช่างประจำโครงการ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยดำเนินการตรวจสอบทุก 3 เดือน ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย) และอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย (หัวรับน้ำดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง ถังเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ สายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ในตู้ FHC) และป้าย/เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ/ผังเส้นทางการหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- มีการจัดเก็บข้อมูลวัตถุอันตรายและสถานที่ที่ล่อแมลงที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ เช่น ชนิดของเชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และมีการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติลักษณะการลูกไหม้ ปริมาณของสารอันตราย เพื่อให้นิติบุคคลวางแผนในการจัดการสารต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ดูแลตรวจสอบบันไดหนีไฟ จุดรวมพล และเส้นทางที่ใช้เข้า-ออก ไม่มีสิ่งกีดขวางทั้งในเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน โดยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอทุกๆ 3 เดือน
- หากพบอุปกรณ์ใดผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซมให้อยู่ในภาวะปกติพร้อมใช้งาน
- ทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของต่างๆ คัดแยกวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟให้อยู่ในที่เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย

**SANSIRI**  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์แลนด์ โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

- จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้เว้อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุเบอร์ติดต่อสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี ไว้บริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
- จดบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ เช็ค และรายงานการซ่อมบำรุงทุกรุ่นหลังการตรวจสอบ

## 1.2 แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

เพื่อให้ผู้พักอาศัยในโครงการและเจ้าหน้าที่ตื่นตัวและตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโครงการ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

- จัดทำแผ่นพับหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส. การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนด ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อให้ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันระหว่างนิติบุคคล พนักงานในโครงการ และผู้พักอาศัย เพื่อนำไปปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
- จัดทำแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพลของโครงการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัยเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของแต่ละอาคารทุกชั้น
- จัดทำคู่มือรณรงค์ความปลอดภัยและเอกสารแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย (ห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น ไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้ ไม่เสียบปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน)

## 1.3 แผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรม

การฝึกซ้อมและฝึกอบรมโดยมี ผู้อำนวยการดับเพลิง (ผู้จัดการนิติบุคคล) ทำหน้าที่สั่งการควบคุมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ และทีมประสานงานเหตุภาวะฉุกเฉิน (นิติบุคคลฝ่ายธุรการ) ทำหน้าที่ประสานงานกับทีมงานภายในและหน่วยงานภายนอกโครงการ (สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์) รับและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงและกระจายสื่อสาร และทีมดับเพลิง (ช่างประจำโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ทำหน้าที่ดับเพลิง ป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ ออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล (Point of Assembly) ภายนอกอาคาร โดยประสานงานให้สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ มาฝึกซ้อมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ และอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้พักอาศัยและ

ลงชื่อ..

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



บุคลากรธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แสนสิริ จำกัด  
มกราคม 2565

พนักงานในโครงการ ทั้งรูปแบบการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก และอบรมโดยทีมงานภายในโครงการ

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี หลังการเปิดใช้อาคาร และเข้ารับการอบรมซ้ำๆ 3 ปี

## 2. ขณะเกิดเหตุ

การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน 2 แผน คือ แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ดังนี้

### 2.1 แผนการดับเพลิง

#### 2.1.1 ผู้รับผิดชอบขณะเกิดเหตุ ดังนี้

(ก) ทีมงานที่รับผิดชอบในตัวอาคารที่เกิดเหตุ ได้แก่ ทีมดับเพลิง (ช่างประจำโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) และทีมดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกโครงการ ทำหน้าที่ดับเพลิง ป้องกันการลุกลามของเพลิงใหม่ และค้นหาปฐมพยาบาล

(ข) ทีมงานที่รับผิดชอบที่กองอำนวยการ ได้แก่ ผู้อำนวยการดับเพลิง (ผู้จัดการนิติบุคคล) ทีมประสานงานเหตุภาวะฉุกเฉิน (นิติบุคคลหรือผู้ดูแลอาคาร) ประกอบไปด้วย ฝ่ายทะเบียนและข้อมูล ฝ่ายประสานงานเหตุภาวะฉุกเฉิน (ฝ่ายประสานงานภายนอก และฝ่ายประสานงานภายในโดยวิทยุสื่อสาร) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมพยาบาล

#### 2.1.2 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น จะต้องมีแผนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง และผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยจะใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุอันจากก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่งานประจำในพื้นที่และผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน รูปที่ 2 โดยแบ่งระดับของการเกิดเหตุดังนี้

ระดับที่ 1 หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นภายในอาคารหรือห้องพัก และสามารถระงับเหตุหรือรับมือได้โดยบุคคลในโครงการ โดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

ระดับที่ 2 หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นภายในอาคาร หรือห้องพัก และเมื่อบุคคลในที่เกิดเหตุนั้นๆ ระงับเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระดับที่ 2 โดยมีขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการ ดังนี้

ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มกราคม 2565



บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท แนวเชอร์ล โซลูชั่น จำกัด

มกราคม 2565

(1) เมื่อผู้ประสบเหตุไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง จะกดอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ  
หรือสวิทช์แจ้งสัญญาณเพลิงใหม่ที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะส่งเสียงสัญญาณครอบคลุมทั้งชั้นที่เกิดเหตุ และส่งสัญญาณไป  
ยังที่ห้องควบคุมอัคคีภัย เพื่อให้ทีมดับเพลิงของโครงการมาทำการดับเพลิงเบื้องต้นโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ

(2) เมื่อทีมดับเพลิงไม่สามารถควบคุมเหตุที่เกิดขึ้นนั้นได้ พนักงานประจำ  
ห้องควบคุมอัคคีภัย สามารถใช้ระบบติดต่อส่งเสียงสัญญาณ ซึ่งจะส่งสัญญาณแบบเสียงพูดฉุกเฉินหรือส่งเสียง  
สัญญาณจากห้องควบคุมอัคคีภัยไปยังส่วนต่างๆภายในอาคารทั่วทั้งอาคาร เพื่อเตรียมอพยพผู้พักอาศัยและ  
พนักงานออกนอกอาคาร และประสานแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ (หรือโทร  
แจ้ง 199) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี มา  
ให้ความช่วยเหลือต่อไป

(3) ข้างอาคารทำการตัดกระแสไฟฟ้าของห้องที่เกิดเหตุ หรือตัดกระแสไฟฟ้าทั้งชั้น  
เมื่อต้องใช้น้ำดับเพลิงเบื้องต้นและประสานสายสัมภาระห้องควบคุมระบบเพื่อให้ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำและเปิดสัญญาณเสียง  
ให้อพยพดังทั้งอาคาร และช่วยตัดกระแสไฟฟ้าทั้งอาคารเมื่อต้องใช้น้ำดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง

(4) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกฯ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการดูแลเส้นทางรอดวิ่งและปิดการจราจรรอบด้านอาคารที่เกิดเหตุ เพื่อไม่ให้  
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องวางทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ และจัดที่สำหรับจุด  
รถดับเพลิงบริเวณหัวรับน้ำดับเพลิง

(5) ทีมดับเพลิงนำแบบแปลนอาคารให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อแสดงเส้นทางการ  
หนีไฟ ตำแหน่งโถงลิฟต์ดับเพลิง และตำแหน่ง FHC เป็นต้น พร้อมทั้งนำทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุและ  
ตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆดังกล่าว

(6) ทีมค้นหาปฐมพยาบาล ให้รับไปยังชั้นที่เกิดเหตุและชั้นที่สูงกว่าที่เกิดเหตุทุกชั้น  
เพื่อแจ้งให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ทราบว่าเกิดอะไร และเมื่อผู้ที่อยู่ภายในอาคารทุกห้องได้ออกมาหมดแล้วให้ทำ  
เครื่องหมายเพื่อให้ทราบว่าได้มีการตรวจค้นและไม่มีใครอยู่ภายในแล้ว

**SANSIRI**  
สังกัด แสنسิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ....




ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ...

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แนเชอรัล โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565



รูปที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



## 2.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตรวจพบคawanหรือความร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณอัตโนมติเข้าสู่ແงคงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่งจะแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งโชนที่เกิดเหตุด้วยไฟสัญญาณกระพริบขึ้นที่ແงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่ແงคงควบคุมหลัก จนกว่าผู้ควบคุมจะกดสวิทช์ตัดเสียง แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติ และถ้าไม่มีผู้ไดกดสวิทช์ตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังโซนหรือขั้นที่เกิดเพลิงไหม้ และขั้นอื่นที่อยู่ขั้นบนและขั้นล่างลงมา และเวลาถัดไปอีก 5-10 นาที (เวลาสามารถตั้งได้ภายหลัง) ให้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วอาคาร (General Alarm) เพื่อให้ผู้พักอาศัยอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล (Point of Assembly) ของโครงการ

การอพยพหนีไฟโดยใช้บันไดหนีไฟของอาคาร ซึ่งมีประตูบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และเป็นบานเปิดชนิดผลักเข้าสู่บันไดเท่านั้น ส่วนประตูหนีไฟขั้น 1 ที่ออกสู่ภายนอกอาคาร จะเป็นบานเปิดออกจากห้องบันไดหนีไฟซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง โดยประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟจะไม่มีขั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกันและสิ่งกีดขวางกัน ไปยังพื้นที่จุดรวมพลของโครงการ และจัดให้มีแผนผังของอาคารแต่ละชั้นติดไว้บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกแห่งของแต่ละชั้นนั้นในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และจัดให้มีแผนผังของอาคารทุกชั้นที่ปริเวณพื้นชั้นล่างของอาคาร

จุดรวมพลของโครงการจัดให้มี 1 จุด อยู่ในพื้นที่สวนบริเวณกลางโครงการระหว่างอาคาร A และอาคาร B มีขนาดพื้นที่ 477.73 หักพื้นที่โคนต้นไม้ยืนต้นประมาณ 20 ตร.ม. เหลือพื้นที่ 457.73 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมต่อผู้พักอาศัยทั้งหมด 0.27 ตร.ม./คน (สพ.กำหนดอย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน)

การอพยพหนี้ไฟของโครงการจะดำเนินการโดยมีบุญหมายทีมดับเพลิง ทีมค้นหาและปฐมพยาบาล เป็นผู้นำทางในการอพยพหนี้ไฟ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ทีมเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟของโครงการจะจัดระเบียบผู้ประสบภัยที่จะอพยพตามลำดับ ความสำคัญคือ ผู้บาดเจ็บจะถูกลำเลียงไปก่อน จากนั้นจึงเป็นเต็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง และผู้ชาย ตามลำดับ เพื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่มีการเตรียมหน่วยพยาบาลไว้เพื่อความช่วยเหลือเบื้องต้นในการณ์มีผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล
  - อำนวยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยรองรับผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารที่ได้ทำการอพยพลงมาตามฝ่ายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ให้ประจำที่จุดนัดพบ เพื่อนำไปจุดรวมพลของโครงการ
  - ผู้อำนวยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารว่าครบหรือไม่ ถ้ามีการสูญหายต้องแจ้งทีมค้นหาของอาคารเข้าทำการตรวจสอบค้นหาอีกรอบ

ลงชื่อ...



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บริษัท แนวเชอร์ล โซลชัน จำกัด

- เมื่อตรวจค้นหาเรียบร้อยแล้วมาทำหน้าที่เป็นผู้นำทางหนีไฟแทนทีมดับเพลิงที่กำลังทำหน้าที่ในการดับเพลิงอยู่ โดยให้นำทางอพยพหนีไฟได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งอพยพ เมื่อทราบว่าสามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้แล้วทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลซึ่งล่าง
- ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สินสำคัญ ให้เคลื่อนย้ายเอกสารที่มีความสำคัญที่สูงหายหรือได้รับความเสียหายไม่ได้ให้ทำการเคลื่อนย้ายลงมาบังกองอำนวยการ

### 3. ระยะหลังเกิดเหตุ

เริ่มดำเนินการเมื่อสามารถระงับเหตุเพลิงใหม่ได้แล้ว ประกอบด้วย แผนสำรวจและประเมินความเสียหาย และแผนบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูความเสียหาย ดังนี้

#### 3.1 แผนสำรวจและประเมินความเสียหาย

เมื่อเหตุการณ์เพลิงใหม่สงบเรียบร้อยแล้วผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินสั่งแจ้งพนักงานประจำห้องควบคุมอัคคีภัยประกาศความสงบและสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ดังนั้น หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วต้องดำเนินการดังนี้

- สำรวจและประเมินความเสียหาย
- การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของผู้ตาย
- การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
- การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน

การค้นหาและช่วยชีวิต ทีมดับเพลิงมีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตตามการสั่งการของผู้อำนวยการดับเพลิง โดยปฏิบัติตามดังนี้

- ตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บ พนักงาน ผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้บริการ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน
- วางแผนค้นหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมที่เข้าค้นหา
- กำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าไปค้นหาในที่เกิดเหตุ
- กรณีที่จะต้องอุปกรณ์พิเศษในการเข้าไปค้นหาและช่วยชีวิต จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ เช่น การเข้าไปในพื้นที่อับ หรือพื้นที่มีควันไฟอยู่มาก
- ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด
- ทีมค้นหาหรือช่วยชีวิตจากหน่วยงานภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการดับเพลิง ก่อนการเข้าในพื้นที่ค้นหา



ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แอนเซอร์ล โซลูชั่น จำกัด  
มกราคม 2565

### **3.2 แผนบริหารทุกข์และฟื้นฟูความเสียหาย**


เป็นแผนปฏิบัติต่อเนื่องจากขั้นตอนขณะเกิดภัย ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีขั้นตอนคือการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัย โดยมีรายละเอียดแผนบริหารทุกข์และมีเป้าหมายคือผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ ดังนี้

- จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัย
- สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัยและพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงทรัพย์สินของผู้ประสบอัคคีภัย
- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความเสียหาย นำมาจัดทำแผน โดยเน้นที่การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าทางด้านจิตใจ และด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ ปัจจัย 4
- ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือว่าตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยและตรงกับแผนการให้ความช่วยเหลือ
- จัดทำสรุปผลการให้ความช่วยเหลือเพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่อไป รวมถึงเสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา รายงานให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบต่อ

 SANSIR

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
SANSIR PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....



ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  
มกราคม 2565



ลงชื่อ.....

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท แมชเซอร์แลน โซลูชัน จำกัด  
มกราคม 2565