



ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/ ๓๐ ๙๗

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๙๘/๑ อาคารทีบีโก ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางค่วย-เข้าดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) ของกรมทางหลวง

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๔/๑๙๒๐๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๑๓๘.๗/๗๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางค่วย-เข้าดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) ของกรมทางหลวง ตั้งอยู่ตำบลท่าสะอ้าน และตำบลเข้าดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางค่วย-เข้าดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) ของกรมทางหลวง ตั้งอยู่ตำบลท่าสะอ้าน และตำบลเข้าดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำรายงานโดยบริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมทางหลวง ได้เสนอรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดเจ็บแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ในประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวง ตั้งอยู่ตำบลท่าสะอ้าน และตำบลเข้าดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รับรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้ง จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น

และ ๘ แผ่น...

และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

คุณ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๐๔ (วรรณวิมล)  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖  
อีเมลล์ อีเมลล์ sarabun@onep.go.th

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกรงทบทวนแล้วแต่กรณีตามมาตรฐานส่วนบุคคล ระหว่างที่มีความต้องการติดตามตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ 3702 ต้อน บางนาฯ - เขตดิน (สังพานน้ำแม่น้ำบางปะกง) ของกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นคำร้องเข้ามา แต่ต่ำบลบุตรดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกรรมทางหลวง ต้องยื่นต่อไปตามเขตกรุงเทพมหานคร



ลงชื่อ.....  
นายปิยะ พัฒนา ภานุศาตร์  
(นายปิยะ พัฒนา ภานุศาตร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ปฏิบัติราชการแห่งหน่วยบริการ สถาบันฯ จังหวัด

ลงชื่อ.....  
กุลภาณุ์ 2565  
หน้า 1/82

นางรุ่งเรือง กลมพลนัส  
(นางรุ่งเรือง กลมพลนัส)  
บุคลากรระดับสูงศักดิ์ทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนсалตэнท์ จำกัด

โดยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่น 3702 ศูนย์ฯ เดินทาง - เที่ยวเดิน (สืบพันธุ์ความงามแห่งนานาชาติ)


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության կողմէ հայտապես պատճենաբանութիւն

กู้รักษาภัยชั่วคราว ให้กู้ได้ 3,702 ล้านบาท ต่อไปนี้

卷之三

(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ)

ก่อนจะเริ่มต้นการดำเนินการตามแผน ควรปฏิบัติกระบวนการทางกฎหมาย



กิจกรรมพัฒนาฯ 2565

(អ្នកចិត្តរៀបចំ)

၁၈၁၂၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများ

แบบรายงานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางครัว - เช้าน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะเพ)

องค์ประกอบของห้องปฏิรูปสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผู้ทรงทำบุญและสำนักงานที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
น้ำตกรากทั่วไป (ต่อ)		<p>• ในการเฝ้าระวังหากตรวจพบสิ่งปฏิกูลหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือภัยคุกคาม หรือมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ต้องการป้องกันและแก้ไขแล้วก็ต้องดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แต่ก้าวต่อไป ใจกลางสถานที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ จึงทำการสำรวจ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางครัว - เช้าน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะเพ) ของกรมทางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลส่างอ้าน และตำบลเชาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่คณะกรรมการซื้อขายนาฬิกาฯ ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน การพัฒนาอนุพันธ์หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินโครงการตามกฎหมาย เป็นผู้จัดรายงาน ดำเนินการดังนี้</li> <li>- หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ให้ร่วม กារแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถาบันฯ และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ เป็นมาตรการที่เกิดผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพัฒรรมมาให้ความพึงพอใจของสถาบันฯ ประเมินผลการรับรู้ความเสี่ยงของสถาบันฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่อนุมัติ หรือหน่วยงานเข้าช่องโครงการ แล้วแต่กรณี รับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ก้าวเดินไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</li> </ul>

ลงวันที่.....

ถูกเขียน.....  
กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 4/82

(นายบิษพงษ์ จิวัฒน์ไกรศาส)

ผู้อำนวยการสำนักและแผนฯ  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

(นางรัชฎา กมลพันธ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีจัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แอร์ โอดอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



แบบรายงานผลการทดสอบเพื่อวัดส้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางนา - เขตดิน (สะพานเข้าเมืองนาบี)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศุภภาพ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานชั่วโมง (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ แล้วแต่กรณี ให้เป็นการปรับปรุงไม่ใช้ รายละเอียดโครงการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาธารณะศักยภาพ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้อนุญาตฯ ให้ห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ ที่จัดทำอย่างดี หรืออนุญาต หรือห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ แล้วแต่ กรณี จัดสร้างงานน้ำรับประทานเพื่อจัดทำครัวการ หรือมาตราการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้คนละกรรมการ ผู้อำนวยการฯ คุณที่ได้รับอนุญาตฯ ให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตราการดังกล่าว และเมื่อได้รับการ หรือกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงมาตราการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ พิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ แล้วแต่ กรณี ต้องแจ้งผลกระทบและดำเนินการเพื่อสืบสานงานนโยบายและแผนที่พยายามซึ่งจัดทำไว้ให้สำนักงานนโยบายและแผนตรวจสอบทราบด้วย</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ แล้วแต่กรณี ให้เป็นการปรับปรุงไม่ใช้ รายละเอียดโครงการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาธารณะศักยภาพ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้อนุญาตฯ ให้ห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ ที่จัดทำอย่างดี หรืออนุญาต หรือห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ แล้วแต่ กรณี จัดสร้างงานน้ำรับประทานเพื่อจัดทำครัวการ หรือมาตราการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้คนละกรรมการ ผู้อำนวยการฯ คุณที่ได้รับอนุญาตฯ ให้ความเห็นชอบประกอบ ก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตราการดังกล่าว และเมื่อได้รับการ หรือกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงมาตราการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ พิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือห้องน้ำสาธารณะจัดทำครัวการ แล้วแต่ กรณี ต้องแจ้งผลกระทบและดำเนินการเพื่อสืบสานงานนโยบายและแผนที่พยายามซึ่งจัดทำไว้ให้สำนักงานนโยบายและแผนตรวจสอบทราบด้วย</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



2022

(นางรังษิยา ภานพเนศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลการรายงาน

บริษัทฯ เวชชี แอร์ แอนด์ คอนเซ็ปต์ จำกัด

ลงวันที่ 2565  
หน้า 5/82

๒๕๖๕

(นายปิยะงค์ จิรัมภูโลพาก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ  
บริษัทฯ ขอเชิญ แม่บ้าน คุณชัชฎา จำกัด

ପ୍ରକାଶକ ପରିମାଣ ୩୭୦୨୨ ମାତ୍ରରେ - ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା (ଏକାଶରେ)

THE JOURNAL OF CLIMATE

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศุภภาพฯฯ	ผลกระทบที่ต้อง警戒กับภัยด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรดิน	<p>ผลกระทบจากการสูญเสียดินหรือการเกี้ยวจ่ายดินออกจากบริเวณดิน</p> <p>ระบบทดลองร่องรอยของรากไม้และระบบท่อระบายน้ำ</p> <p>เนื้อองค์การดินชุดที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างมีความเสียหายในรากไม้หามาตรฐาน นำมาใช้เป็นเดินเรือน จำเป็นต้องนำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยดินชุด จะถูกนำกลับสู่งานนี้ที่ต้องการเพื่อการซ่อมแซม บริมาณ 5,300 ลบ.ม. ตีนดูดจะถูกงานระบบบางบาน ปริมาณ 5,100 ลบ.ม. และดิน ทรายจะถูกนำกลับมาใช้ในรากไม้และก่อสร้างโดยไม่มีราก ปริมาณ 4,680 ลบ.ม. จะนำไปใช้กับกองบริโภคของในตึกกับ<sup>สำนักงานควบคุมโรคจังหวัด</sup> ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของกรมทางหลวง บริเวณทางแยกต่างระดับจุดทางหลวงหมายเลข 34 กับทางหลวง หมายเลข 314 ในพื้นที่บ้านหนองอ้อ อ้ม ตำบลนาประภา อำเภอ บางปะกง จำนวนดินที่ต้องการเพื่อรองรับผู้คนในช่วงเวลา ปริมาณ 120 ลบ.ม. จะนำไฟฟ้ากลับบริเวณพื้นที่ต้องการ ต่อไป เนื่องจากดินชุดที่ก่อสร้างค่อนข้างมากเป็นคุณค่าของ(BK) ซึ่งเป็นดินที่สามารถนำไปใช้เป็นพื้นที่บริเวณนี้ แต่เป็นการยึดติด หากบริเวณหนุ่มจะประเมินว่าอยู่ในมาตรฐาน สำนักงานที่ให้เกิดการ เกี้ยวจ่ายดินของภาคบริเวณดินในระดับต่ำๆ</p>	<p>ระบบทดลองร่องรอยของรากไม้และระบบท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบกรอกอับเชนมาตรวัดติดที่มีคุณภาพไม่ เหมาะสมอย่างมากเพื่อที่ก่อสร้างและจะนำไปเก็บรักษาดูแลให้คงตัว</li> <li>ไม่มีมาตรฐานที่ต้องการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อต้นที่ไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบผลกระทบ</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 ทรัพยากรดิน	<p>ผลกระทบจากการสูญเสียดินหรือการเกี้ยวจ่ายดินของจากบริเวณดิน</p> <p>ตีนดูดจะถูกงานระบบบางบาน ปริมาณ 5,300 ลบ.ม. ตีนดูดจะถูกงานระบบบางบาน ปริมาณ 5,100 ลบ.ม. และดินดูดจะถูกงานก่อสร้างเสาร้าซึ่งมีสภาพดินที่ไม่ ปะปนไปกับสารเคมีพิษมอร์ ปริมาณ 4,680 ลบ.ม. ไปเก็บกองบริเวณดิน เก็บก้อนดินในตึกกับสำนักงานควบคุมโรคจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องการ การรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นต่อไปจนกว่าจะหมด 34 กับทางหลวง บริเวณทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 กับทางหลวงหมายเลข 314 ในพื้นที่บ้าน 12 บ้านหนองอ้อ อ้ม ตำบลนาประภา อำเภอบางปะกง ต่อไป เนื่องจากดินชุดที่ก่อสร้างค่อนข้างมากเป็นคุณค่าของ(BK) ซึ่งเป็นดินที่สามารถนำไปใช้เป็นพื้นที่บริเวณนี้ แต่เป็นการยึดติด หากบริเวณหนุ่มจะประเมินว่าอยู่ในมาตรฐาน สำนักงานที่ให้เกิดการ เกี้ยวจ่ายดินของภาคบริเวณดินในระดับต่ำๆ</p>	<p>ระบบทดลองร่องรอยของรากไม้และระบบท่อระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบกรอกอับเชนมาตรวัดติดที่มีคุณภาพไม่ เหมาะสมอย่างมากเพื่อที่ก่อสร้างและจะนำไปเก็บรักษาดูแลให้คงตัว</li> <li>ไม่มีมาตรฐานที่ต้องการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อต้นที่ไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบผลกระทบ</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคนต่างด้าว	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>จะช่วยดำเนินการและสนับสนุนรักษา มิตรภาพติดตาม监督检查ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีมาตรการหรือติดตาม监督检查ผลกระทบ</li> </ul>
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	<p>จะช่วยดำเนินการและสนับสนุนรักษา มิตรภาพติดตาม监督检查สิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรมในเรื่องดำเนินการรักษาความชั่นสูงของผู้ใช้ทาง เพื่อ เตือนภัยไปยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีจัดรวมภาระด้านทรัพยากรดินให้มีความต้อง จัดทักษะที่ เช่นเดียวกับงานบำรุงรักษาปกติ เป็นภาระบำรุงรักษาต้นน้อย เป็นประจำ เพื่อให้มีสภาพให้ดี สำหรับการบำรุงรักษาทางด้าน ช่วงเวลาอย่างกำหนด เป็นการบำรุงรักษาเพื่อต่ออายุให้ทนนานอยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ในงานชั้น สภาพร่องบานบำรุงรักษาพืช/งานบุ่นละลาย/งานซ้อม ฉุกเฉิน จะเป็นการบำรุง เสริมแวดลง และปรับปรุงทางที่ทำรุด เสียหาย โดยกว่าที่จะทำการซ้อมบำรุงรักษาปกติ ทั้งที่มีผู้มาดูแล รวมทั้ง แม่ทีช่วยรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกทางสิ่งแวดล้อม เช่นทาง ส่วนภูมิที่ทางเป็นไปได้โดยความปลดปล่อย จะดำเนินการในบริเวณผิด ทางที่ขาดสัญญาทามนัย ไม่มีการขุดดินหรือดำเนินโครงการที่ จัง หวัดที่ไม่ควรจะดำเนินการ</p>	



ଲିଙ୍ଗପ୍ରକାଶ

7/87 6681

卷之三

ပြည်ထောင်စုရွှေမြို့နယ်

۹۸۹

မြန်မာပြည်သူများ

(ນາງຮັບອະນຸຍາ ກມອນພິເຕ)

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱԾԵՐԸ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ក្រសួងការអប់រំ នគរបាល រាជធានីភ្នំពេញ 3702 ភ្នំពេញ - កម្ពុជា

องค์ประกอบของบทบาทผู้รับผิดชอบ และคุณค่าทาง	ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่สำคัญและแก้ไข
1.1 ทรัพยากรดิน (ดิน)	ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบที่สำคัญ ระบุรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบที่สำคัญ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพืชพรรณที่ต้องการป้องกันในพื้นที่อย่างทันท่วงที และพื้นที่ของฐานธรณานครที่ต้องการก่อสร้างเสียเข้มเจ็บปวดมากกว่าสร้างไป ทั้งหมด จำนวน 22 ห้องนอน (ติดกัน 6 ห้อง) จำนวน 10 ห้องน้ำ และ ต้องมีบันได 12 ห้องนอน รวมเส้นทางเดินจำนวน 140 ตัน โดยเส้นทาง เดินใหม่ 6 ทาง แบ่งกันเป็นหน้าตัดธรรมชาติ 2 ทาง ทางเดินที่ต้องการ จะถูกตัดตั้งแต่ต้น แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรบกวน บ้านเรือน บ้านพักอาศัย ที่อยู่อาศัย ที่ทำการเกษตร ที่สาธารณะ ที่จราจร ที่ทางเดิน และทางเดินที่ต้องการ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่รบกวน บ้านเรือน บ้านพักอาศัย ที่อยู่อาศัย ที่ทำการเกษตร ที่สาธารณะ ที่จราจร ที่ทางเดิน และทางเดินที่ต้องการ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่รบกวน	ระบุรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบที่สำคัญ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพืชพรรณที่ต้องการป้องกันในพื้นที่อย่างทันท่วงที และพื้นที่ของฐานธรณานครที่ต้องการก่อสร้างเสียเข้มเจ็บปวดมากกว่าสร้างไป ทั้งหมด จำนวน 22 ห้องนอน (ติดกัน 6 ห้อง) จำนวน 10 ห้องน้ำ และ ต้องมีบันได 12 ห้องนอน รวมเส้นทางเดินจำนวน 140 ตัน โดยเส้นทาง เดินใหม่ 6 ทาง แบ่งกันเป็นหน้าตัดธรรมชาติ 2 ทาง ทางเดินที่ต้องการ จะถูกตัดตั้งแต่ต้น แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรบกวน บ้านเรือน บ้านพักอาศัย ที่อยู่อาศัย ที่ทำการเกษตร ที่สาธารณะ ที่จราจร ที่ทางเดิน และทางเดินที่ต้องการ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่รบกวน	ระบุรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบที่สำคัญ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพืชพรรณที่ต้องการป้องกันในพื้นที่อย่างทันท่วงที และพื้นที่ของฐานธรณานครที่ต้องการก่อสร้างเสียเข้มเจ็บปวดมากกว่าสร้างไป ทั้งหมด จำนวน 22 ห้องนอน (ติดกัน 6 ห้อง) จำนวน 10 ห้องน้ำ และ ต้องมีบันได 12 ห้องนอน รวมเส้นทางเดินจำนวน 140 ตัน โดยเส้นทาง เดินใหม่ 6 ทาง แบ่งกันเป็นหน้าตัดธรรมชาติ 2 ทาง ทางเดินที่ต้องการ จะถูกตัดตั้งแต่ต้น แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรบกวน บ้านเรือน บ้านพักอาศัย ที่อยู่อาศัย ที่ทำการเกษตร ที่สาธารณะ ที่จราจร ที่ทางเดิน และทางเดินที่ต้องการ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่รบกวน

سید علی

ມັນ 8/82

໨໧/82

(ພົມ ດັບສິນຕາມ)

ရန်ကုန်မြို့၏အတွက် ပေါ်လောင်းချောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လောင်းချောင်းများ



แบบรายการตรวจสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางครวย - เขตติน (สีสพานซูมแม่น้ำบางปะงา)

องค์ประกอบของที่สำคัญ และคุณค่าฯ	ผู้ทรงthropบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 ทรัพยากรดิน (ดิน)	ระบบทดลองรับน้ำและการแพร่บ่ญรักษา <sup>ก</sup> กิจกรรมในระบบดำเนินการเป็นการคุมความทันส่งของน้ำเข้าทางและเพื่อ เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่ใช้สารเคมีและไม่ ทำให้เกิดการปนเปื้อนในดินบริเวณโครงการ ไม่เดินทางไปบนบ่ญรักษา เพื่อไม่สูญเสียทางสามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย โดยงานซ่อมผ้า ทางไม่มีการใช้สารเคมี จึงสรุปว่าโครงการได้ใช้แนวเส้นทางและภาระซ่อม บำรุงดูแลรักษาโดยไม่เป็นภาระกับผู้คน	ระบบดำเนินการแพร่บ่ญรักษา <sup>ก</sup> • “ไม่มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระบบดำเนินการแพร่บ่ญรักษา <sup>ก</sup> • “ไม่มีมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงthropบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ระบบทดลองรับน้ำและการแพร่บ่ญรักษา <sup>ก</sup> กิจกรรมในระบบดำเนินการเป็นการคุมความทันส่งของน้ำเข้าทางและเพื่อ เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่ใช้สารเคมีและไม่ ทำให้เกิดการปนเปื้อนในดินบริเวณโครงการ ไม่เดินทางไปบนบ่ญรักษา เพื่อไม่สูญเสียทางสามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย โดยงานซ่อมผ้า ทางไม่มีการใช้สารเคมี จึงสรุปว่าโครงการได้ใช้แนวเส้นทางและภาระซ่อม บำรุงดูแลรักษาโดยไม่เป็นภาระกับผู้คน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....  
นายปิยะพงษ์ จิรภรณ์ไศพาน  
ผู้อำนวยการสำนักแม่บ้าน

ลงชื่อ.....  
กมกพนธ์ 2565  
หน้า 9/82



(นางรังษิญา ภรณ์ไศพาน)  
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แอร์เอนด์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

“... ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรู้ว่า ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทางด้านภาษา แต่เป็นการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา ที่สำคัญยิ่งกว่า ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น”

ก่อนหน้านี้ได้รับการติดตั้งอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องซ่อมแซมและทดสอบใหม่ คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในอีก 1-2 วัน ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เดินทางมาดูแลลูกเรือ

องค์ประกอบของเครื่องจักรที่สำคัญ		ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องกันและเก็บเอกสารมาสู่เขตต่อไป	มาตรฐานที่ต้องรักษาและตรวจสอบมาตรฐานที่ต้องรักษา
1.2 บรรทัดฐานความแม่นยำ และการทดสอบที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องรักษาและตรวจสอบมาตรฐานที่ต้องรักษา กิจกรรมการสำรวจและตรวจสอบมาตรฐาน ช่วง กม. 0+630 ถึง กม. 1+210 เป็นการสำรวจโดยเครื่องสำรวจทางที่มีความถูกต้องประมาณ 4-12 เมตร ในส่วนของการสำรวจที่ศึกษาโครงการน้ำได้ต้องถูกปรับให้มีความพื้นที่ที่ต้องผ่าน ระหว่างร่องน้ำเพื่อส่งเสริมการไหล ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับ น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และเพ้นดันที่รองรับ อาคารในกรณีการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และสถานมาตรฐาน รวมทั้งไม่ต้องไม่บีบเนื้อเยื่อในร่องน้ำ ลดระยะเวลาเสียหายที่สักสีที่สักษา โดยการร่มรังษีสุด คือ ภาระของร่องน้ำจึงถูกส่วนที่สักสีที่สักษา <sup>1301/1302-61)</sup>	มาตรฐานที่ต้องรักษาและตรวจสอบมาตรฐานที่ต้องรักษา ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมั่น ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทำให้คนทำการรับปืนหัวเข็มขัด บาง邦กงให้เป็นไปตามกฎหมายและที่ต้องดำเนินการก่อสร้างจริงสูงสุดพานิชชามาตรฐาน ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และเพ้นดันที่รองรับอาคารในกรณีการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และสถานมาตรฐาน การออกแบบอาคารต้านทานการรับสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.)	มาตรฐานที่ต้องรักษาและตรวจสอบมาตรฐานที่ต้องรักษา ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทำให้คนทำการรับปืนหัวเข็มขัด บาง邦กงให้เป็นไปตามกฎหมายและที่ต้องดำเนินการก่อสร้างจริงสูงสุดพานิชชามาตรฐาน ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และเพ้นดันที่รองรับอาคารในกรณีการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.)	มาตรฐานที่ต้องรักษาและตรวจสอบมาตรฐานที่ต้องรักษา “ไม่ร่วง”มาตรฐานที่ต้องรักษาและตรวจสอบมาตรฐานที่ต้องรักษา

Page 8

กุมภาพันธ์ 2565


卷之三

မြန်မာ

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของ  
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

แบบรายงานผลการพัฒนาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากความต้องการที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการที่ดำเนินการ จึงขอเรียนเชิญให้ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมาย ได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และศูนย์กลางฯ	ผลกระทบต่อสื่อสารมวลชนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสื่อสารมวลชน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสื่อสารมวลชน
1.2 กรณีวิทยาศาสตร์ และศิลปะ (ต่อ)	นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงของโครงการ พบกรณีขัดขวางการจัดตั้งสถานที่ประกอบอาชญากรรม เช่น บ่อน้ำเสีย ห้องน้ำสาธารณะ ที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงการจราจร ที่ไม่ดี อันส่งผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณ周 15 เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสาสนส่วนตัวและหลังบ้าน ท่องเที่ยวแห่งเดียวของอาณาจักรที่ต้องอยู่บ้านเป็นพิษ มีความสูง กว่าหลังบ้าน เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ ทำให้เกิดความไม่สงบ ไม่ปลอดภัย สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โครงการ จึงต้องดำเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานะของโครงการอย่างต่อเนื่อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสื่อสารมวลชน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสื่อสารมวลชน



ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พิจิตร์มนัสไพรากุล)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....  
กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 12/82

นายรังษิษฐ์ กลมพลนนท์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย兼จัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แล็บ โอนด์ คอนซulting จำกัด

ในงานบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลและดูแลการจัดการห้องน้ำสาธารณะ ณ สถานที่ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ดังนี้



กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 13/82

ପ୍ରକାଶ

四庫全書

ໜັງ 13/82

(၁၉၁၂-၁၉၁၃)

ກໍາເມືອນ  
ຕະຫຼາດ

၃၆၁ မြန်မာအမျိုးပွဲရေး၊ အမှတ် ၁၂၁၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးခရိုင်၊ မန္တလေးပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ။

องค์ประกอบบทส่วนเดียว และคุณค่าทาง	ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปเพื่อแก้ไขผลกระทบส่วนเดียว	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปเพื่อแก้ไขผลกระทบส่วนเดียว	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่วนเดียว	
				มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปเพื่อแก้ไขผลกระทบส่วนเดียว	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่วนเดียว
1.3 นักผู้อพิทิญช์	ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปเพื่อแก้ไขผลกระทบส่วนเดียว	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปเพื่อแก้ไขผลกระทบส่วนเดียว	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่วนเดียว	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่วนเดียว
	กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนามนุษย์	กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนามนุษย์	กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนามนุษย์	กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนามนุษย์	กระบวนการคุ้มครองสิทธิมนามนุษย์

卷之三

กุมภาพันธ์ 2565

(၁၂၃၈) ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးရွာ

/ မြန်မာပြည်ရုံး

ការរំលែកសាខាថ្មីនឹងបានរាយការណ៍ដោយបានចូលរួម



องค์ประกอบทางวิถีในเวลล์ส้อม และศูนย์กลาง (ช่างฯ)		ผู้ลงทุนที่ร่วมทุ่มทรัพยากร่วมกัน	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 น้ำผึ้งดิน (ช่อ)	น้ำกอกับซากสัตว์ทางทะเลไม่น้ำ จึงคาดว่าการก่อสร้างจะเสื่อมชุมชนของฐานรากสัตว์ทางทะเลที่อยู่อาศัยในบริเวณน้ำตื้น เช่น หอยนางน้ำ ปู ปลาไหล เป็นต้น อาจเกิดการกัดเซาะของน้ำรุกรานต่อโครงสร้างสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก่อสร้างสะพานที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ซึ่งส่งผลกระทบในระยะยาว แต่ก็เป็นผลลัพธ์ของการก่อสร้างที่ต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้สิ่งแวดล้อม เช่น ชาวประมง นักท่องเที่ยว และนักเดินทาง ที่ต้องการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้าชมได้ในอดีต แต่ในปัจจุบันสามารถเข้าชมได้โดยสะดวกมากขึ้น	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง Caisson และตีตั้ง Steel Sheet pile รวมทั้งใช้เหล็กปิดอิฐตั้งถาวร (Permanent Steel Casing) เพื่อป้องกันน้ำที่ปุ่งกระฉ�ุกของทุกช่วงจากการก่อสร้างเสียเข้มเจาะในแนวโน้มทางไปมา</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเองโดยมีอ่างสำรองที่นำไปแทน (Basin) รองรับสารเคมีที่หลุดรอดจากห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลดูแลอย่างดี ให้รีบยกเศษมูลคราฟท์ที่ปรับเปลี่ยนห้องน้ำเข้าสู่ในแหล่งน้ำที่ไม่พื้นดินในแม่น้ำเพื่อบริการห้องน้ำสาธารณะอย่างรวดเร็ว</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง เลือกใช้ส่วนผสมของหินทรายที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมหักห้ามหุ้นส่วน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ให้เกิดการลื่นล้มขณะเดินทาง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง เลือกใช้ส่วนผสมของหินทรายที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมหักห้ามหุ้นส่วน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ให้เกิดการลื่นล้มขณะเดินทาง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง เลือกใช้ส่วนผสมของหินทรายที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมหักห้ามหุ้นส่วน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ให้เกิดการลื่นล้มขณะเดินทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> <li>ไม่มีมาตรฐานการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>
องค์ประกอบทางวิถีในเวลล์ส้อม และศูนย์กลาง (ช่างฯ)	น้ำกอกับซากสัตว์ทางทะเลไม่น้ำ จึงคาดว่าการก่อสร้างจะเสื่อมชุมชนของน้ำตื้น เช่น หอยนางน้ำ ปู ปลาไหล เป็นต้น อาจเกิดการกัดเซาะของน้ำรุกรานต่อโครงสร้างสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก่อสร้างที่ต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้สิ่งแวดล้อม เช่น ชาวประมง นักท่องเที่ยว และนักเดินทาง ที่ต้องการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้าชมได้ในอดีต แต่ในปัจจุบันสามารถเข้าชมได้โดยสะดวกมากขึ้น	ผู้ลงทุนที่ร่วมทุ่มทรัพยากร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง Caisson และตีตั้ง Steel Sheet pile รวมทั้งใช้เหล็กปิดอิฐตั้งถาวร (Permanent Steel Casing) เพื่อป้องกันน้ำที่ปุ่งกระฉุกของทุกช่วงจากการก่อสร้างเสียเข้มเจาะในแนวโน้มทางไปมา</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเองโดยมีอ่างสำรองที่นำไปแทน (Basin) รองรับสารเคมีที่หลุดรอดจากห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลดูแลอย่างดี ให้รีบยกเศษมูลคราฟท์ที่ปรับเปลี่ยนห้องน้ำเข้าสู่ในแหล่งน้ำที่ไม่พื้นดินในแม่น้ำเพื่อบริการห้องน้ำสาธารณะอย่างรวดเร็ว</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง เลือกใช้ส่วนผสมของหินทรายที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมหักห้ามหุ้นส่วน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ให้เกิดการลื่นล้มขณะเดินทาง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง เลือกใช้ส่วนผสมของหินทรายที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมหักห้ามหุ้นส่วน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ให้เกิดการลื่นล้มขณะเดินทาง</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างตัวเอง เลือกใช้ส่วนผสมของหินทรายที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมหักห้ามหุ้นส่วน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ให้เกิดการลื่นล้มขณะเดินทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> <li>ไม่มีมาตรฐานการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>

مکتبہ علوی

กุมภาพันธ์ 2565

ଲେଖକ

(นายปัญพงษ์ จิรัชนาลไพบูลย์)

Wu 15/82

รายงานการประเมินผล

บุคลากรครรภ์คนผู้ดีที่เข้าสู่การทำราชายาฯ  
ประทับ เกี้ยงชิง แกล้ว แกล้ว ครอบครัวบ้านท่าฯ จังหวัด





องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และศูนย์กลางการสื่อสาร	ผู้ทรงประชารัฐต้องแจ้งเวลารือที่สำคัญ	มาตรฐานปฏิรูปภัยและแก้ไขผลการประปาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานที่สำคัญ	มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานที่สำคัญและแก้ไขผลการประปาสิ่งแวดล้อม
1.4 อาคารและระบบสาธารณูปโภค (ค)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาต้องรักษาระดับความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่เป็น แหล่งน้ำ</li> <li>การขาด เปิดหน้าติน รวมถึง กางรากลม/บดอัด/ปรับระดับหน้าดิน ผู้รับเหมาต้องสร้างตัวอย่างจำกัดพื้นที่โดยห้ามเดินเป็นช่วงๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อ ลดโอกาสการพูดจาของผู้คนของ</li> <li>ผู้รับเหมาต้องรักษาสภาพและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและขยะไม่เป็นประจําทุก 6 เดือน หรือตาม คุณวุฒิผู้ผลิต หากพบสิ่งผิดปกติหรือมีควันดำ ต้องดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมทันที</li> <li>ผู้รับเหมาต้องรักษาความสะอาดและเป็นพื้นที่สำหรับเด็กนักเรียน ให้สนับสนุน ทราย ทรายก้อนและผู้คนทางวิชาชีวกรรมรอบนอกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ ทุกวัน โดยไม่ได้เดินเข้าสู่พื้นที่ด้วยอุปกรณ์ทางการจราจร เหลือเศษกระดูก กระดาษและขยะของ</li> <li>ผู้รับเหมาต้องดำเนินการติดตั้งแผ่นกันฝุ่นที่ล้อห้อง 4 ล้อ ของ รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</li> <li>กรณีต้องรับภาระร่องเรือนร่องผู้เช่าที่ดินคุณภาพอากาศ佳ที่จังหวัดมาก ก่อสร้าง ผู้รับเหมาต้องติดต่อรับทราบการดำเนินการที่อาจสืบสาน การประปา โดยมีชุดถอนและระบายน้ำอุดติดการดำเนินงานตามแผนการ ประปาทั้งที่มีและที่จะมีขึ้นในอนาคต</li> </ul>	



ବିଜ୍ଞାନ

กุมภาพันธ์ 2565

530

(ບາຍງົມທັນ ຈົວໜີນກົມພາລ)

“ก้าวที่สำคัญของมนุษย์ คือวันที่เขาหันหลังจากเดินทาง

ກະຊວງພັນເມັນ

MARCH 17/82

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

๙๖๗ ๑๘/๘๒

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

卷之三

ປະເທດລາວ



卷之三

วันที่ 19/8/2565

๒๙๒๙  
๑๗๖๕  
(บุรีรัตน์พิทยา ภัณฑ์นันต์)



แบบรายการแสดงผลการตรวจทับสี่เหลี่ยมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางจากวาย - เขตติน (สะพานชั่วคราว) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของท้องถิ่น และคุณค่าทาง	ผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (คือ) และคุณค่าทาง	ดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวไปประยึดตัวร่อง ด้านหน้าทางโครงการจึงพิจารณาตัดตัวกำแพงกันเสียงชั่วคราวเพื่อเตรียมต่อต้านแนวโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์” เพื่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยร่องเสียงแห่งการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาถูกห้ามตัดตัวกำแพงกันเสียงชั่วคราว ให้โดยใช้สัดประภากลาง (แผ่นเมล็ดซึ่ง) 24 ชุด ที่มีความหนา 0.64 มิลลิเมตร ออกแบบเป็นกำแพงกันเสียงแบบทรงตราช ความสูง 2.5 เมตร ตำแหน่งที่ต้องดำเนินการตัดตัวอย่างริมถนนชนวน 5 บ้านหนองหินท่าสะอ้าน ด้านขวาทาง (กม.0+404 ถึง กม.0+516) ความกว้าง 11.2 เมตร และบันได  rog เรียบวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์” (กม.0+516 ถึง กม.0+704) ความกว้าง 18.8 เมตร หันด้านท้องวันซึ่งทางเข้า-ออกของบูรณะ เพื่อให้บรรดาคนส่วนภูมิท้องทางเข้า-ออกของบูรณะ</li> <li>ก่อนรื้อตัวบ้านให้ตัดตัวกำแพงกันเสียงชั่วคราว ผู้รับเหมาถูกห้ามตัดตัวบ้านถาวรในพื้นที่บ้านหนองหินท่าสะอ้าน แต่จะบันได รองเรียบวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์” ถือครั้ง วัยรุ่น วัยเยาว์ไม่พึ่งติดกันเสียงชั่วคราวหรือไม่</li> <li>ผู้รับเหมาถูกห้ามตัดตัวบ้านกันเสียงชั่วคราวที่ติดตั้งสำเร็จแล้ว ให้ติดตั้งห่วงเสียงตัวต่อตัว ให้เสียงจังหวะของเครื่องจักรบันดาลทางหลวงเชิงสะท้อน ระหว่างเมืองแม่ข่ายเลข 7 บริเวณลักษณะเดียวกัน</li> <li>ติดตั้งกำแพงกันเสียงตัวต่อตัวสำเร็จแล้ว ให้ติดตั้งห่วงเสียงตัวต่อตัว ให้เสียงจังหวะของเครื่องจักรบันดาลทางหลวงเชิงสะท้อน ระหว่างเมืองแม่ข่ายเลข 7 กับบ้านหนองหินท่าสะอ้าน หมาเลช 3702 ทางบันได หนองหินพัฒนา 5 บ้านหนองหินท่าสะอ้าน (ท่าทาง) ถึงร่องเสียงวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์” (เข้าทาง) กม. 0+275 ถึง กม.0+637 ความกว้าง 36.2 เมตร</li> </ul>	<p>มาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ ของโครงสร้างทางและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ตามที่ระบุไว้ในแบบสั่งห้าม ให้ดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ</p> <p>(นายรังษิยา กรมพลัสด์) บุคลากรร่วมด้านสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงาน บริษัท เอเชีย แอล. จำกัด เนื่องด้วย คุณชัชเตตน์ จิรภัต ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน ยังคงดำเนินการต่อไป</p> 

ลงชื่อ.....  
(นายบิญพงษ์ จิรัชกุลไพบูลย์)

ลงชื่อ.....  
กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 20/82

ลงชื่อ.....  
(นายรังษิยา กรมพลัสด์)

บุคลากรร่วมด้านสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แอล. จำกัด เนื่องด้วย คุณชัชเตตน์ จิรภัต

แบบบัญชีรายรับรายจ่ายและต้นทุนของรัฐบาลที่สำคัญ มีมาตรฐานการบัญชีและติดตามตรวจสอบงบประมาณฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้สกัดกั้นและไม่แก้ไขหลังประกาศต่อสาธารณะแล้วถึงแก่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ แต่จะมีการตรวจสอบและติดตามตรวจสอบงบประมาณฯ อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญชวนผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายและระเบียบฯ ที่สำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญชวนผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายและระเบียบฯ ที่สำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

卷之三

卷之三

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ୍ ପରିଷଦ୍

三

ମୁଦ୍ରଣ ପାତା

(၁၇၁၂)



แบบรายงานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางคล้า - เขตติน (สังขานชื่าม่านบ้านบางปะง)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศุนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียง (ต่อ) และศุนย์ค่าต่างๆ	แหล่งซึ่งก่อให้เสียงมากที่สุด คือ ถนนหมายเลข 3702 ความกว้าง 320 เมตร เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางมาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการก่อสร้างทางท่าอากาศยานด้วยแพลงก์นเสียงในบริเวณแนวทางหลวงหมายเลข 3702 ปัจจุบัน ซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านคนหุนหมุน 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน และโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บุรณะสินอนุสรณ์” ออก เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะงและปรับปรุงเชิงล่างสะพานดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อถนนที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่อาจมีผลกระทบต่อมุขชนบท 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน และโรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บุรณะสินอนุสรณ์” สืบท่องมีการสร้างกำแพงกันเสียงการติดตั้งริบบอน กม.0+275 ถึง กม.0+637 ความยาว 362 เมตร สามารถลดผลกระทบต่อถนนที่เดินทางผ่านเสียงได้ คาดว่า 24 ชั่วโมงในปี พ.ศ. 2567 - 2586 ญี่ปุ่นช่วง 64.9 - 69.0 เดซิเบล เอส ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งเป้าครัวเรือน: ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (<math>L_{eq}</math> 1 hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (<math>L_{eq}</math> 24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (<math>L_{dn}</math>) ระดับเสียงสูงสุด (<math>L_{max}</math>) ระดับเสียงเพิ่มสูง (<math>L_90</math>)</li> <li>ระยะเวลารอดดำเนินการ: ตั้งเป้าครัวเรือนเป็นระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุดราชการ ปีละ 2 ครั้ง ตลอดทั้ง 3 ปี แรกที่ได้ดำเนินการ หากผลการตรวจวัดไม่สำเร็จตามกำหนดให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ แต่หากพบว่ามีค่าไม่เสียงตามต้องการให้ดำเนินการต่อตามกำหนด ระหว่างปีที่ 5 ปีที่ 10 ปีที่ 15 และปีที่ 20 ตามลำดับ</li> <li>หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมทางหลวงจังหวัดจังหวัดที่สาม (Third Party) ให้เข้มงวดในการดำเนินการ</li> </ul>



ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พิษณุโลก ไฟอาทิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
บริษัทฯ เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลต์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน ไทย

ลงชื่อ.....  
กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 22/82

ลงชื่อ.....

(นางรัชฎา ภูมิพาณัต)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำรายงาน  
บริษัทฯ เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลต์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน ไทย

ມາຕະການເປົ້າກົງແລະກົດຕົວມີຫຼັກສິນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາໃຈຫຼັກສິນ ແລະມີຄວາມສຳເນົາໃຈຫຼັກສິນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາໃຈຫຼັກສິນ

ຕະຫຼາມ

မြန်မာနိုင်ငြပ်၊ ၁၈၂၃

ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପରିଚାରକ କରିବାକୁ ପରିଚାରକ କରିବାକୁ ପରିଚାରକ କରିବାକୁ

ក្រសួងពេទ្យ 2565  
អប្ប 23/82

บริษัท อเซีย แลนด์ แอนด์ คอนซัลтанต์ จำกัด  
ประเทศไทย

บริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารออมสิน ถนนสีลม แขวงสีลม กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารออมสิน ถนนสีลม แขวงสีลม กรุงเทพฯ 10500

บริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ห้อง 1001 อาคารออมสิน ถนนสีลม แขวงสีลม กรุงเทพฯ 10500

ପ୍ରକାଶକ

องค์ประกอบของมาตรฐานที่สำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรม (ต่อ)	ผู้ทรงคุณค่าที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสังคม
<p>1.6 ความสัมพันธ์อ่อน (ต่อ)</p> <p>ผลการทดสอบที่สำคัญ</p> <p>ผลลัพธ์ที่สำคัญ</p>	<p>ผลลัพธ์ที่สำคัญ</p> <p>ผลลัพธ์ที่สำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านความสัมพันธ์อ่อนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาถือสิ่งที่ต้องปรับดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนซึ่งกำหนดไว้ในแผนการประชุมที่ผ่านมาและรับเรื่องร้องเรียนและหารือโดยการบรรยายบทต่อไป</li> <li>กำหนดมาตรฐานคุณภาพด้านความสัมพันธ์อ่อน ต่อไปนี้</li> </ul> <p>ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประเมินงานกับสำนักงานศึกษาธิการที่ 5 ประจำจังหวัด เช้าของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ฯ สอบอนวัตรือผู้แทน เพื่อร่วมตรวจสอบสภาพของอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน/สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา การก่อสร้างโครงการ รวมถึงพื้นที่ที่จะรื้อยกที่อยู่ในกรอบพื้นที่เก็บปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพของอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมดดำเนินการก่อสร้างพร้อมกัน</p> <p>แล้วเสร็จ ต่อไปนี้</p> <p>□ บ้านพักอาศัยของประชาชนในชุมชนหมู่ 5 บ้านคือห้องที่ส่องสว่างอยู่ริมแม่น้ำชลหาดทองคำ ชั้ว กม.0+412 ถึง กม.0+504 ตัวบ้านขาด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บ้านเลขที่ 38 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน</li> <li>บ้านเลขที่ 3/7 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน</li> <li>บ้านเลขที่ 50/6 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน</li> <li>บ้านเลขที่ 50/5 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน</li> <li>บ้านเลขที่ 54/14 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน</li> <li>บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน</li> <li>บ้านเลขที่ 1/14 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน</li> <li>บ้านไม้เล็กที่ หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน (ติดกับบ้านเลขที่ 38 หมู่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน)</li> </ol>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสังคม</p>

ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁରେ ପାଇଲା

98/11 20/82

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ମୁଦ୍ରଣ କିତ୍ତମାନ

۱۴۰۲

EPA-90-028

ପରାମର୍ଶକରଣ କରିବାର ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ କଥା ହେଲା



แบบรายงานและผลการทดสอบที่สำหรับน้ำที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เคลื่อนย้ายการติดตั้งห้องรับประทานที่เก่าไว้ตามที่ขอ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางครัว - เชิดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)

องค์ประกอบของที่ดินที่ขอ และคุณค่าต่างๆ	ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม
1.6 ความตื้นของที่ดิน (ต่อ)	<p>โครงสร้างที่ดินที่ขอ และคุณค่าต่างๆ</p> <p>โครงสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางครัว - เชิดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)</p>	<p><input type="checkbox"/> โรงเรือนที่สักซ้าน “บุญยะศิริบุญเรือง” ซึ่งอยู่ประมาณ 400 เมตร ทางทิศตะวันตก ช่วง กม.0+504 ถึง กม.0+700 ด้านขวาทาง “ไดโน่ รุ่งเรือง”</p> <p>1. รากไม้ 2. รากไม้</p> <p>3. อาคารอ่อนแพประสงค์</p> <p>4. ห้องน้ำ-ห้องล้วน</p> <p>5. บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 5 ตำบล ท่าสละท่าน บ้านเลขที่ 44/8 หมู่ 5 ตำบลท่าสละท่าน และบ้านเลขที่ 44/6 หมู่ 5 ตำบลท่าสละท่าน</p> <p><input type="checkbox"/> วัดท่าสละท่าน ได้แก่</p> <p>1. ศาลาการเปรียญ (หลังเก่า)</p> <p>2. หอร้องเพลง (ค้างคาวศาลาการเปรียญ)</p> <p>3. พระบู珉า พระรอดพระอุปสมบท</p> <p>4. ศาลาพุทธครุฑ์ที่ตั้งกับวัด (ครุฑ์ห่าสละท่าน และคูลองหาดตีม)</p> <p>5. หุบประทวัด ซึ่งอยู่บนร่องรอยแม่น้ำท่าจูกครุฑ์</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม</p>



ลงชื่อ.....  
๙๒  
 ลงชื่อ.....  
 (นายบิญ พงษ์ จิรัมภุสกุลพากล)  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน  
 บริษัทฯ เวลา..... ประจำ..... โฉนด คอมมูเน็นท์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
๙๒  
 ลงชื่อ.....  
 (นางรังษยา กนกพันธ์)  
 บุคลากรและผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
 บริษัทฯ เวลา..... โฉนด คอมมูเน็นท์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
๙๒  
 ลงชื่อ.....  
 (นายบิญ พงษ์ จิรัมภุสกุลพากล)  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน  
 บริษัทฯ เวลา..... ประจำ..... โฉนด คอมมูเน็นท์ จำกัด

แบบรายงานผลการทดสอบเพื่อพิสูจน์ มาตรฐานของทางหลวงที่ไม่ถูกต้อง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางจากวาย - เข้าดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบึงบังปะง)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศุนย์กลาง (ห้อง)	ผู้สำรวจทบทวนค่าที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ความถ้วนทั่วไป (ห้อง)	ระบุแหล่งกำเนิดภัยคุกคามและรักษา	<p>ระบุแหล่งกำเนิดภัยคุกคามและรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพพื้นผิวดินราด ความบรุษและรอยตืบบนผืนดินนน และความไม่เสื่อมของผิวดินราด หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซม เพื่อรักษาคุณภาพของผืนดินราด ให้คงทนและอย่างต่อเนื่อง</li> <li>หากได้ความเสื่อมที่อาจเป็นสาเหตุของภัยคุกคาม ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันท่วงทัน</li> <li>กรณีที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างที่ดินความเสื่อมสบายน้ำที่อาจมาจากความชื้นในดินที่สูง เช่น ภูเขา ภูแล ภูเขาหินปูน ภูเขาหินปูนที่สูงต้องดำเนินการซ่อมแซมทันท่วงทัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันท่วงทัน</li> <li>ดำเนินการบันทึกและรายงานความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาคพื้นที่ ระบุว่า ระบุตัวอย่างเช่น การซ่อมแซมที่ดินที่สูงต้องดำเนินการซ่อมแซมทันท่วงทัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันท่วงทัน ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันท่วงทัน</li> </ul>	<p>ระบุแหล่งกำเนิดภัยคุกคามและรักษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่ดำเนินการ: ตรวจสอบดินพื้นที่周圍 2 สถานี (周圍 ที่ 4) ได้แก่ สถานที่ 1: โรงเรียนวัดทำท่าร้าน "บุรีรัตน์อนุสรณ์" ตำบลท่าสัก อcean อำเภอปาง Pang (ตำบลฯ พาก กม. 0+517)</li> <li>สถานที่ 2: ชุมชนหมู่ 5 บ้านคุณทองท่าสาส อcean ตำบลฯ พาก (ตำบลฯ พาก กม. 0+627)</li> <li>ตัวบ้านตรวจ: ความเรียบง่ายของสิ่งปลูกสร้าง และค่าความถ่วง</li> <li>ระยะเวลาดำเนินการ: ตรวจวัดเดือนเวลาร 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งหมดของการและรอบด้านของฐานที่ตั้งต่อเนื่อง 3 ปีแรกที่เปิดดำเนินการ หากผลการตรวจร่องรอยใดๆ ก็ตามที่ชี้ให้เห็นว่ามีการก่อสร้างหรือก่อสร้างซ้ำซ้อน แต่หากพบว่ามีค่ามาตรฐานที่กำหนดไม่ตรงกับที่ตั้งต่อเนื่อง 5 ปีที่มา ให้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยน แต่หากพบว่ามีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมในการดำเนินการซ่อมแซมต่อไปนี้ตั้งแต่ 10 ปีที่ 15 และปีที่ 20 ตามลำดับ</li> <li>หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมทางหลวงจังหวัดบุคคลที่สาม (Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการ</li> </ul>



กรมทางหลวง 2565  
หน้า 26/82

(นางรุจิรา กมลพันธ์)

บุคลากรรวมทั้งสิ้นจัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พัชร์ จิรัตน์ไทรศาสตร์)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการและนายน อธิบดีกรมทางหลวง

แบบบรรยายการแสดงทางสังคมที่สำคัญ มีมาตรฐานป้องกันและระงับภัยผู้คน แม้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตทางเพศและสุขภาพจิตทางเพศ แต่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงทางสังคมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายฯ 3702 ของประเทศไทย - เนื้อหา (เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมในภาษาไทย)

ຕະຫຼາດ

၁၇/၈၂

卷之三

1. กรณีที่ร่างกฎหมาย หรือบัญญัติร่างกฎหมาย



ପ୍ରକାଶ

ມາຈັກຮູບແບບ

บริษัท เอเชีย เลสบ แอนด์ คอนเซ็ลเตนท์ จำกัด

ມະນາຄານ ດັ່ງນີ້ແມ່ນການຕົກລົງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈຳກັດຕືກຕໍ່ມາດີເຊີ້ມຕົວຢ່າງດີເຊີ້ມ

卷之三

ໜັງ 28/82

卷八

၁၃၂



ଦେଖିବା

บุคลากรและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐๘๑-๒๔๗๖๙๙๙๙ หรืออีเมล [pr@nu.ac.th](mailto:pr@nu.ac.th) ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แบบบรรยายและตัวอย่างครุภัณฑ์ที่มีค่าญี่ปุ่น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเชิงเศรษฐกิจและทางการค้า 3702 ตาก ภาคตะวันตก - เทศบาล (สหกรณ์แม่舅หมาลัย) โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำท่าศาลา จังหวัดสงขลา

卷之三

กุมภาพันธ์ 2565  
๑๘๖/๒ 29/82

ມາຍຢູ່ເກົ່າງ ຈິວດູນບໍລິພາກ

မြန်မာ ၂၉/၈၃

(ນາງຮັກເຈີຍາ ກມລພັນຕ)

ປະກົບຕັດຫາກຮາບແນວ ອອກຕູກຮັດໃຈ ກ່າວເນັດການທີ່

แบบรายงานผลการตรวจสอบทบทวนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางคล้า - เช้าน (สะพานช้ามแม่น้ำปาบังสะเจ)

<p>องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และศุนญ์ค่าต่างๆ</p> <p>2.2 ศักดิ์ในระบบทามเดิม (๗๙)</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้รัมพื้นที่ซึ่งเป็นการตัดผืนไม้เมล็ดและรากพาราฟาร์มพืช และต้นไม้</li> <li>ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ หากพื้นที่ต้องให้เอกสารกับผู้รับได้ หลังเลี้ยงอุปกรณ์ที่บีบเรียงเข้มต่อไปแล้วต้องปลดออกอีก หรือวิธีการขุดหีบสืบ หากพบว่ามีความจำเป็นจะต้องตัดรากพืชให้หมดทั้งชนิด ปล่อยให้ต้นไม้ที่อยู่ในดินอยู่ต่อไปได้ แต่ต้องดูอย่างรอบคอบให้ปลอดภัย ไม่ทำให้ต้นไม้เสียหาย</li> <li>น้ำที่ใช้ในการใช้พื้นที่ที่บีบเรียงริบบินได้สูงพูนที่ดิน ให้ดูแลอย่างดี เพื่อยกหัวรากหัวรับตัวในระบบน้ำเสียซึ่งเป็นการติดตามชั้นที่ไม่สามารถรีบมาน้ำได้</li> <li>ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องระหว่าง ต่อสัตว์ในระบบทามเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้รัมพื้นที่ซึ่งเป็นการตัดผืนไม้เมล็ดและรากพาราฟาร์มพืช และต้นไม้</li> <li>ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ หากพื้นที่ต้องให้เอกสารกับผู้รับได้ หลังเลี้ยงอุปกรณ์ที่บีบเรียงเข้มต่อไปแล้วต้องปลดออกอีก หรือวิธีการขุดหีบสืบ หากพบว่ามีความจำเป็นจะต้องตัดรากพืชให้หมดทั้งชนิด ปล่อยให้ต้นไม้ที่อยู่ในดินอยู่ต่อไปได้ แต่ต้องดูอย่างรอบคอบให้ปลอดภัย ไม่ทำให้ต้นไม้เสียหาย</li> <li>น้ำที่ใช้ในการใช้พื้นที่ที่บีบเรียงริบบินได้สูงพูนที่ดิน ให้ดูแลอย่างดี เพื่อยกหัวรากหัวรับตัวในระบบน้ำเสียซึ่งเป็นการติดตามชั้นที่ไม่สามารถรีบมาน้ำได้</li> <li>ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแก้ไขผลกระทบต่อสัตว์ในระบบทามเดิม</li> </ul>
<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



นายรังษิยา กมลสนัต  
บุคลากรร่วมด้วยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คونซัลตэнท์ จำกัด

ลงวันที่.....  
(นายบิษพ์ จิรัชกุลไพรกาจ)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีชุด

ลงวันที่.....  
(นางรังษิยา กมลสนัต)  
บุคลากรร่วมด้วยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คุณซุลตันท์ จำกัด


แบบบรรยายการเปลี่ยนผ่านของภูมิภาคอาเซียน 3.702 ตาราง กิโลเมตร - เอกอัคคี (สระพานิชช์แม่น้ำบึงบ่างปาก)

องค์กรของบทบาทสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางชาติ		ผู้กราดบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดการด้านมาตรฐานและประเมินผลที่สำคัญ
2.2 สังคมในระบบนิเวศ (ต่อ)	ห้องน้ำสีฟ้าภาคอาชญากรรมชนบทที่เปิดตั้งตระหง่านที่สีฟ้ารับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่มาเยือน ขณะเดียวกันหรือเป็นหนึ่งในท่าทางที่แสดงถึงความคุ้นเคยและสัมภัยในประเทศโดยไม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งสืบต่อจากความเชื่อที่ว่าเด็กจะต้องติดต่อสัมภัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี แต่เด็กสามารถใช้เวลาอย่างยาวนานและสัมภัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้โดยไม่ต้องเสียหาย	ระบุย่อๆ ตามการอธิบายของผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการจัดการด้านมาตรฐานและประเมินผลที่สำคัญ
2.3 พืชในระบบนิเวศ	ห้องน้ำสีฟ้าภาคอาชญากรรมชนบทที่เปิดตั้งตระหง่านที่สีฟ้ารับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่มาเยือน ขณะเดียวกันหรือเป็นหนึ่งในท่าทางที่แสดงถึงความคุ้นเคยและสัมภัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี แต่เด็กสามารถใช้เวลาอย่างยาวนานและสัมภัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้โดยไม่ต้องเสียหาย	ระบุย่อๆ ตามการอธิบายของผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการจัดการด้านมาตรฐานและประเมินผลที่สำคัญ

卷之三

ฉบับที่ ๒๕๖๕

ଲିଙ୍ଗରୂ



(၁၃၈၆ခုနှစ်၊ မြန်မာဂျာ၏)

หน้า 31/82

ມະນາຄະດີ

56

၃၁။ မြန်မာအောင် မြန်မာရှိရှင်များ၊ မြန်မာ


โดยวิธีการที่ดีที่สุดคือ การติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำท่วม เช่น ศูนย์เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำที่แม่นยำและเชื่อถือได้

卷之三

(นายปิยะ พยานะ จิรัตน์นกติพากย์)

หน้า 32/82

၁၇၈



(น้างรังษัย กมลพันธ์)  
บุคคลธรรมดานั้นเสียใจจังที่รายงาน  
ริบบท เสียชีวิตไปแล้วมต ครอบครัวซึ่งแต่เดิมที่ “จำกัด


卷之三

ฉบับที่ ๕ ๒๕๖๕

ଲେଖକ

ພາກສະເໜີນ ດັບຕົກລົງພາກທີ່ ອີງອຸນນຳໄພກາດ

หน้า 33/82



บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องทำภาระงาน  
บริการส่วนตัวอย่างหนักมาก จนทำให้เกิดปัญหา  
ทางสุขภาพจิต ไม่สามารถรักษาสุขภาพดีได้

กานดา  
จันทร์

୧୮

卷之三

卷之三

ନାୟକ୍ୟପରିଦେଣ

กิจกรรมการสอนภาษาไทย คือ ตัวร่วมทางการศึกษา

100

100

องค์ประกอบของบทบาทสื่อและตัวบท	ผู้ดำเนินการทบทวนบทบาทสื่อและตัวบท	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปและประเมินผลการประชุมสื่อและตัวบท	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปและประเมินผลการประชุมสื่อและตัวบท
2.4 สำนักข่าวต่างประเทศ (ต่อ) และศูนย์ต่างๆ	ผู้ดำเนินการทบทวนบทบาทสื่อและตัวบท	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปและประเมินผลการประชุมสื่อและตัวบท	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปและประเมินผลการประชุมสื่อและตัวบท

ଶ୍ରୀ କଣ୍ଠାରୀ

กุมภาพันธ์ 2565  
๑๘๙/๒ ๓๕/๘๗


ଲେଖକ

(မြန်မာနိုင်ငြုပ်စွဲ၊ ရန်ကုန်တော်)

หน้า 35/82

๑๗๘

គិតជាក្រសួងសាធារណការ និងក្រសួងពេទ្យ ដើម្បីរក្សាទុកដ្ឋាន និងការបង្កើតរំភែង



บ้านประภากานต์เจริญ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๔๗๖๙๙๙ โทรสาร ๐๘๑-๒๔๗๖๙๙๙ โทรสาร ๐๘๑-๒๔๗๖๙๙๙  
อีเมลล์ [kantiporn@kantiporn.com](mailto:kantiporn@kantiporn.com)


องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชนที่สำคัญ		ผลการบทต่อสื้อและที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของเว็บไซต์
2.4 สำนักวิชาชีพพาณิชย์ (๑๐)	ระบบดำเนินการและบริการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์	การบิดเบือนข้อมูลทางการค้าและข้อมูลทางการค้าของผู้ค้าปลีกในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อขายของผู้ค้าปลีก ทำให้เกิดความไม่สงบในสังคมและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์	มาตรการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ศูนย์การค้าที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่	การดำเนินการและบริการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์	การดำเนินการและบริการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง เช่นการซ่อนภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ค้าปลีกและผู้ซื้อ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์	มาตรการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3.1 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	การดำเนินการและบริการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์	การดำเนินการและบริการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง เช่นการซ่อนภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ค้าปลีกและผู้ซื้อ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์	มาตรการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข

卷之三

ក្រសួងពេទ្យ 2565  
៩៨៩២ ៣៦/១៨២

卷之三

กิจกรรมทั่วไป | กิจกรรมครรภ์ทั่วไป | กิจกรรมครรภ์ทั่วไป



แบบเรียบง่ายของมนต์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยง่าย แต่ก็ต้องมีความตั้งใจและความตั้งใจที่แน่วแน่ ไม่ใช่แค่การอ่านและจำคำศัพท์ แต่เป็นการฝึกฝนและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ପାତ୍ରିକାରୀ

989/17 37/82

(藏文大藏经总目提要)

卷之三

ກະຊວງ ພົມເປົາ

ମୁକ୍ତାବିଦୀ ପରିପାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚୟ

ମୁକ୍ତାନ୍ତର ପରିପରା ହେଉଥିଲା ଏହାରେ ପରିପରା ହେବାରେ ଯାଇବାରେ ପରିପରା ହେବାରେ ଯାଇବାରେ



2007 / 7

(សេរីអ្នកបានឯកតាអាហ)

บุคคลที่รับรองได้จากผู้เชี่ยวชาญหรือจัดทำกรรมการ

แบบบัญชีรายรับรายจ่ายและแสดงผลการเงินที่สำคัญ มาตรการนี้เป็นกังวลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม้จะมีมาตรการติดตามตรวจสอบและปรับเปลี่ยนหากมีผลไม่ดีตามที่คาดไว้

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

និងការរំលែកប្រជាពលរដ្ឋ និងការរំលែកប្រជាធិបតេយ្យ និងការរំលែកប្រជាជាតិ

กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 38/82


บุคคลธรรมชาติหรือจัดทำรายงาน  
ประชุม เอกซ์เพรสส์ นำเสนอ คอมพิลเลตที่





ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ପରିବହଣ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିଛି । ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପରିବହଣ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିଛି । ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପରିବହଣ କରିବାକୁ ପରିଚାରିତ କରିଛି ।

องค์ประกอบของบทางสิ่งแวดล้อม และศักดิ์สิทธิ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 การคุ้มครองความชั่นเสียง (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาประกอบธุรกิจการค้าสัมพันธ์โดยไม่ได้ลงนามรับทราบต่อหน้าที่ก่อสร้างให้ดำเนินการรับทราบต่อหน้าที่ก่อสร้าง</li> </ul>	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาดำเนินการอย่างระมัดระวังลดเสียงรบกวนให้ต่ำกว่า 55 ㏈ ทั้งห้างร้าน รับทราบต่อหน้าที่ก่อสร้าง</li> <li>สั่นสะเทือนที่ 1 ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงตามแนวทางหลวงหมายเลข 3304: รถจักรถไฟฟ้าบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หรืออัพท์ค่าเช่าที่ต่อติดต่อทางบ้านบึง เป็นที่ต่อติดต่อทางบ้านบึง เป็นที่ต่อติดต่อทางบ้านบึง (พื้นที่จังหวัดชลบุรี เชิงทางการ หรือจังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี) สามารถใช้ทางสีเหลืองเพื่อก่อสร้างผ่านทางหลวงหมายเลข 315 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3304 และในพื้นที่ทางลักษณะ</li> <li>สั่นสะเทือนที่ 2 ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงตามแนวทางหลวงหมายเลข 34: รถจักรถไฟฟ้าบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หรืออัพท์ค่าเช่าที่ต่อติดต่อทางบ้านบึง เป็นที่ต่อติดต่อทางบ้านบึง เป็นที่ต่อติดต่อทางบ้านบึง (พื้นที่จังหวัดชลบุรี เชิงทางการ หรือจังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี) สามารถใช้ทางสีเหลืองเพื่อก่อสร้างผ่านทางหลวงหมายเลข 3446 ทางหลวงหมายเลข 34 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ต่อเนื่องไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34 และในพื้นที่ทางลักษณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการติดต่อป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ ยุบปรับคันบุกจราจร และดำเนินการก่อสร้างที่มีความสูงเท่ากับ 4.50 เมตร ตลอดทั้งงาน รวมถึงท่อพาน้ำเสียทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ</li> </ul>



กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 40/82

（一）政治、經濟、社會、文化、軍事、外交等六項。

(ນາງຢູ່ປະເທດ ອົງກວມ ປະເທດ)

卷之二

သေတ္တနာရများအတွက် မြန်မာပြည် မြန်မာနိုင်ငံ

ມາດຕະຖາກຮູ່ອັນກົມ ມາດຕະຖາກຮູ່ອັນກົມ ເພື່ອກົມໄສຫຼຸດໃຫຍ້ເກີດກົມ ແລະ ເພື່ອກົມໄສຫຼຸດໃຫຍ້ເກີດກົມ ເພື່ອກົມໄສຫຼຸດໃຫຍ້ເກີດກົມ


กิตติมศักดิ์ วันปุ่น

กุมภาพันธ์ 2565  
๑๘๙/๒ ๑๑/๘๒

藏文大藏经

藏文大藏经

បានក្រោមការសំណង់របស់ខ្លួន ដូចជាក្រុងការអភិវឌ្ឍន៍ទេរង់ទៅក្នុង



藏文大藏经

บุคคลต้องร่วมตามผู้มีสิทธิจัดทำรายการงาน  
บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการจัดทำรายการงาน  
โดยบุคคลต้องร่วมตามผู้มีสิทธิจัดทำรายการงาน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 3702 ต้อน บานชากุล - เอกอุปราช (นายกิตติมศักดิ์ ภู่ว่องไว) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านที่ปรึกษาและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประจำเดือนที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ กรุงเทพมหานคร

ଶିଖିତ ପାଠ୍ୟରେ


กันต์ 2565  
วันที่ 12/02

ପ୍ରକାଶ



แบบรายงานผลการทดสอบที่สำหรับตัวอย่างที่ส่งมา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางนา - เขตดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)

องค์ประกอบพื้นที่และตัวอย่าง	ผู้ทรงชนบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การคมนาคมขนส่ง (รถ) และคุณภาพอากาศ	<p>ระบุชื่อกิจกรรมและขอบเขตของภารกิจ</p> <p>กิจกรรมในระยะดำเนินการ ได้แก่ การคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทาง โครงการและงานบ่มจางเป็นการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นทาง เฟื่องฟูผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ทางบืนไปสู่ด้วยความปลอดภัย เป็น กิจกรรมที่ไม่มีก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจทางน้ำเรือและเส้นทาง โครงการ เนื่องจากเรื่องของปรับขยายขนาดทางน้ำเรือเพื่อเป็นปกติ ล่วงเรือ ขบสระสินค้าสามารถใช้ช่องทางเดียวกันได้ 4 ช่องทาง แต่ 5 แหล่งช่องที่ 6 ของ สะพาน ซึ่งเป็นช่องที่มีความยาวช่วงสะพาน 35 เมตร มีหันตัวไว้ 29.0 เมตร ถึง 7.35 เมตร โดยอยู่ส่วนกลางและมีแต่ส่วนทางขวาบันไดที่บันไดที่บังคับ สำหรับการเดินทางจากถนนเข้าและออกจากที่ที่นั่นเป็น จำกัดและแต่ละช่องมีกว้าง 4 หมื่น เมตร แม้มีสะพานบนทางหลวงหมายเลข 3702 จำนวนหกช่องแต่ต้องแบ่งช่องเพิ่มไปอีกช่อง 5 ช่อง ทำให้เกิดไม่เกิน 7.35 เมตร ช่องที่ปลายชั้น จำกัดความกว้าง 54.1 เมตร ให้เป็น 71.6 เมตร ซึ่งสักกะชั่วโมงจะ ยานเข้าชั้นน้ำอาจทำให้เรือขวางสิ่งสกินค้าที่สัญจรผ่านสะพานโน่นครองการเดินทางและส่ง ผลไปขยายสาหร่ายอสูรพาน เกิดความไม่ปลอดภัยและการชนเส้นทางและ สัญจรช่วงเวลาช่องที่ 4 ช่องที่ 5 และช่องที่ 6 และเกิดความเสียหายต่อครอบครัว สะพาน แต่เนื่องจากเรือที่สัญจรผ่านบริเวณสะพานโครงสร้าง ทั้งเรือจาก ท่าเรือบ้านโนร์ และเรือที่สินค้าขายของบริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด มี จำนวนรวมประมาณ 30 – 40 ลำ/เดือน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้อยมาก จึง ประเมินเป็นผลกระทบต่ำที่สุด</p>	<p>ระบุชื่อกิจกรรมและขอบเขตของภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การรื้อถอนกำแพงรากไม้ที่รากไม้ต้นที่ติดติดกับโครงสร้างและถนน</li> <li>ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



นายจักรพันธ์ ภานุพันธ์  
บุคลากรร่วมด้วยสิ่งที่จัดทำรายงาน  
บริษัทฯ เอเชีย แล้วนต์ คณฑ์ชลแพทย์ จ้าก

วันที่ 25/05/2565  
หน้า 43/82

ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พงษ์ จิรัชโนทัย พลศาสตร์)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน ศูนย์บริหารฯ

卷之三

กุมภาพันธ์ 2565  
๘๙๖ ๑๑/๘๒

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ບົດຕະກອບຮຽນພິຈາລະນາ ພົມວັດທະນາ ປະເທດລາວ

แบบบัญชีรายรับรายจ่ายและแสดงผลกำไรและขาดทุนของบุคคลวิธีบัญชีและการติดตามตรวจสอบงบประมาณของงบดุลที่คงเหลือไว้ต่อไป ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย สำหรับบัญชีรายรับรายจ่ายและแสดงผลกำไรและขาดทุนของบุคคล ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย สำหรับบัญชีรายรับรายจ่ายและแสดงผลกำไรและขาดทุนของบุคคล

卷之三

ក្រសួងពេទ្យ 2565

လောက်မြို့

卷之三



แบบรายงานผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบที่สำราญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางคล้า - เช้าดิน (สะพานเข้าบ้านนาบะงะ)

องค์ประกอบของที่สำราญ และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การควบคุมม้าหัวรวมและ การระบายน้ำ (ต่อ)	<p>แมตโนร์อย่างจราจรการเด็กทางดีดูบีโครองส์รากแบบโครงสร้างและความกว้างของทางด้าน เช่นเดียวกับรูปแบบโครงสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย 7 และสะพานทางหลวงหมายเลข 3701 ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นโครงสร้าง แล้วในปัจจุบัน โดยดำเนินการวางแผนโดยผู้รับเหมาที่ได้รับการตัด ขาด้านหน้าเดิม ทำให้ประดิษฐ์ภาระบนบานะบังปะก เบสิลนแนปอลิเมอร์มิก้า ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีที่สุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างรากแบบหัวตันอย่างเรียบ ทางด้านหน้าเดิมที่หัวตันที่มีขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 1 แกน ต่ำบ่อบาดาลที่หัวตันที่มีขนาด 1.20 เมตร ส่วนด้านด้านขวาที่เป็นหัวตันที่มีขนาด เหล็กซูญักลา 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักทุก 10 เมตร และหัวตันที่ ยานต์ที่หัวตันที่มีขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุก 10 เมตร เพื่อรักษา จากการลอกดินอีกครั้งหนึ่ง และมีการสำรวจเพื่อความปลอดภัย (Factor of Safety) ในการดำเนินการตามภาระก้าว 1.5</li> <li>ผู้รับเหมาต้องดำเนินการติดตั้งประตูระบายน้ำ Flap Valve ที่ปลาย ท่อระบายน้ำก่อนที่น้ำจะไหลลงแม่น้ำบันงะบัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหล ย้อนเข้าห้องระบบหัวน้ำกลับเข้ามาสู่ท่อที่บ่อบาดาล</li> <li>ผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างรากแบบหัวตันอย่างเรียบ ก้าวของเขตทางและขยายต่อเนื่องของถนนทั้งสองฝั่ง ตามที่ ระบุไว้ในแบบก่อสร้างของโครงการ โดยกำหนดความสูงของข้อบ ก้าวแรกที่ +2.500 ม.รทก. ซึ่งจะสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด และระดับกันน้ำสูงสุดที่ต้องการไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และด้านหลัง ของก้าวแรกถูกตัดออกเพื่อสร้างห้องรีบียงยามาเว (Mortar Riprap) เพื่อ ป้องกันการหลุดเคลื่อนตัวของห้องรีบียงยามาเวดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมทางหลวงจังหวัดนนทบุรี สาม (Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการ</li> </ul>



นายรังษิยา กรมพันธ์  
บุคคลผู้รับผิดชอบที่จัดทำรายงาน  
บริษัท เอฟซี แอนด์ แอนด์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 46/82

ลงชื่อ.....

นางรังษิยา กรมพันธ์  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

แบบรายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอสังหาริมทรัพย์ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางครัว - เขตดิน (สะพานเข้มแข็งนาบะงะกา)

องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การควบคุมความไม่สงบ การระบายน้ำ (ดรอ)	ระยะทางค่าฝุ่นละอองมาตรฐานการ เป็นการคุมความชื้นสูงของดินสู่เส้นทาง เพื่อดีดน้ำไป ยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางหรือเส้นทางที่ใช้รถ ประจำสิริภาพอย่างรุนแรงได้ สำหรับงานบำบัดรักษาเป็นการไม่เข้มข้นปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสิ่งกำจัดความสกปรก เนื่องจากไม่ใช้เส้นทางสาธารณะให้ท่าทางเป็นสีขาว ความปลดปล่อย โดยจะดำเนินการซ่อมบำรุงผู้ทางที่ชำรุดเสียหาย ท่าน้ำน้ำมันกังหันในเดือน กันยายนและเดือนมกราคม แต่ไม่มีการบิดทางระบายน้ำให้ติดใน พื้นที่ จึงไม่มีผลกระทบ	ระยะทางค่าฝุ่นละอองมาตรฐานการ เป็นการคุมความชื้นสูงของดินสู่เส้นทาง เพื่อดีดน้ำไป ยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางหรือเส้นทางที่ใช้รถ ประจำสิริภาพอย่างรุนแรง เพื่อบรรรักษาความสะอาดทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ขอเชิง ลักษณะก่อภัย สำหรับสิ่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน หรือเพิ่มเติมสิ่งกำจัดความสกปรก เนื่องจากไม่ใช้เส้นทางสาธารณะให้ท่าทางเป็นสีขาว ความปลดปล่อย โดยจะดำเนินการซ่อมบำรุงผู้ทางที่ชำรุดเสียหายเพื่อการไม่ติดต่อสัมภาระ และการเดินทาง	ระยะทางค่าฝุ่นละอองมาตรฐานการ เป็นการคุมความชื้นสูงของดินสู่เส้นทาง เพื่อดีดน้ำไป ยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางหรือเส้นทางที่ใช้รถ ประจำสิริภาพอย่างรุนแรง เพื่อบรรรักษาความสะอาดทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ขอเชิง ลักษณะก่อภัย สำหรับสิ่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน หรือเพิ่มเติมสิ่งกำจัดความสกปรก เนื่องจากไม่ใช้เส้นทางสาธารณะให้ท่าทางเป็นสีขาว ความปลดปล่อย โดยจะดำเนินการซ่อมบำรุงผู้ทางที่ชำรุดเสียหายเพื่อการไม่ติดต่อสัมภาระ และการเดินทาง



แบบ สพ.1  
ลงวันที่.....  
ลงวันที่.....  
(นางรัชฎา กลลิกนันทน์)  
บุคลากรร่วมดำเนินกิจกรรมจัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย เลส แอนด์ คันเซ็มเม้นท์ จำกัด

ลงวันที่.....  
ลงวันที่.....  
(นายปิยะ พงษ์ วิจิฒน์ ภู่มาศ)  
ผู้ร่วมการดำเนินงาน  
บริษัทฯ

แบบร่างภาระและต้องการจะรับประทานเพื่อที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ละมาตรการต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดังนี้



ଶିକ୍ଷଣ ମୁଦ୍ରା

กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 48/82

នៅពេលបានស្រួលរកចំណាំ និងបានស្រួលរកចំណាំ នៅពេលបានស្រួលរកចំណាំ

บุคคลธรรมดายังคงเป็นที่ปรึกษาที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

卷之三

卷之二


ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ପରିଚୟ

ရန်ကုန်မြို့တေသနပုဂ္ဂန်လုပ်ခန်းမြှင့်ဆည်ရွက်စဉ်

४८

(ພາກສະເໜີຫຼາຍາ ກົມພານຸ້ມ)

ນັກທະບຽນຕະຫຼາດລົງທະບຽນກ່ອງປະຊາຊົນລາວ



แบบรายงานผลการทดสอบทักษะที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 3702 หมู่ บางคาวา - เทศบาลเมืองนาบ่าง盆地จ

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผู้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 เศรษฐกิจ-ธุรกิจ (คร)	ระบุข้อมูลการทดสอบบำรุงรักษา  ผู้กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยความตั้งใจและความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เดินทางไปมาทางสีฟ้าที่มีความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง การจราจร流畅 ท่องเที่ยว โครงสร้างทางด่วนที่มีความเสถียรและมีมาตรฐานสากล ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางบก สำหรับงานบำรุงรักษา เพื่อให้ผู้เข้ามาสามารถเดินทาง ทางบกไปได้โดยความปลอดภัย ซึ่งจะต้องดำเนินการขั้นตอนที่ขาด เสียหายทั้งชั้น ประชานยังสามารถเดินทางตามมาตรฐานในทุกรoute เดินทางไปทางสีฟ้าได้ตามปกติ และไม่ทำให้โครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางสีฟ้าและถนนไปตามปกติ ปัจจุบัน จังหวัดอ่าวมี ผลกระทบ  ผลกระทบต้านเศรษฐกิจของชุมชน: กิจกรรมในระบบดำเนินการ เป็นการคมนาคมชั้นสูงผู้คนเดินทางเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ ต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในภาคติดตันทางและภาระสิ่งสิ่งที่ สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้คนในส่วนสถานปัจจุบัน ความเห็นว่างานก่อสร้างโครงสร้างที่ให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และการเดินทางท่องเที่ยว 2 ฝั่งแม่น้ำบางปะกง ได้แก่ตัวอ เศรษฐกิจ/การค้าขายของพื้นที่เดิม จังหวัดฯ จึงต้องปรับเปลี่ยน ทางเดินเศรษฐกิจสู่ที่อยู่เย็นสถานปัจจุบันของภูมิภาคโดยไม่ขาด บริการและเส้นทางโครงสร้าง ที่นำไปสู่ผลกระทบทางบกในระยะต่อไป  ผลกระทบต้านเศรษฐกิจของชุมชนที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา	  รับรองดำเนินการและบำรุงรักษา  • ในการเดินทางเรื่องเรียน หรือตรวจสอบพื้นที่ทางราชการ หรือผู้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการ กรรมการหัวหน้าจังหวัด รับใช้งานดำเนินการที่บ้านโดยไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย  โครงสร้างทางบกที่มีความเสถียรและมาตรฐานสากล ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางบก สำหรับงานบำรุงรักษา เพื่อให้ผู้เข้ามาสามารถเดินทาง ทางบกไปได้โดยความปลอดภัย ซึ่งจะต้องดำเนินการขั้นตอนที่ขาด เสียหายทั้งชั้น ประชานยังสามารถเดินทางตามมาตรฐานในทุกรoute เดินทางไปทางสีฟ้าได้ตามปกติ และไม่ทำให้โครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางสีฟ้าและถนนไปตามปกติ ปัจจุบัน จังหวัดอ่าวมี ผลกระทบ  ผลกระทบต้านเศรษฐกิจของชุมชน: กิจกรรมในระบบดำเนินการ เป็นการคมนาคมชั้นสูงผู้คนเดินทางเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ ต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในภาคติดตันทางและภาระสิ่งสิ่งที่ สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้คนในส่วนสถานปัจจุบัน ความเห็นว่างานก่อสร้างโครงสร้างที่ให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และการเดินทางท่องเที่ยว 2 ฝั่งแม่น้ำบางปะกง ได้แก่ตัวอ เศรษฐกิจ/การค้าขายของพื้นที่เดิม จังหวัดฯ จึงต้องปรับเปลี่ยน ทางเดินเศรษฐกิจสู่ที่อยู่เย็นสถานปัจจุบันของภูมิภาคโดยไม่ขาด บริการและเส้นทางโครงสร้าง ที่นำไปสู่ผลกระทบทางบกในระยะต่อไป  ผลกระทบต้านเศรษฐกิจของชุมชนที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา	  รับรองดำเนินการและบำรุงรักษา  • ผู้ที่เดินทางพำนักระยะไกล ต้องเดินทางกลับบ้านเพื่อรักษาสุขภาพ และคาดการณ์ตื่นเต็มอย่างบุ่มบันดาลใจได้  - กลุ่มผู้คนทุก群衆 - กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในระยะห่างประมาณ 50 เมตร จาก ที่ทำการและที่ทำการที่ต้องเดินทางไกล - กลุ่มครัวเรือนที่เดินทางไกลเพื่อไปทำงานที่ต้องเดินทางไกล - กลุ่มผู้คนที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปทำงานที่ต้องเดินทางไกล - กลุ่มผู้คนที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปทำงานที่ต้องเดินทางไกล - หน่วยงานราชการ - กลุ่มสถานประกอบการ • ผู้คนในภาคติดตันทางและภาระสิ่งที่ต้องเดินทางไกล เส้นทางที่สำคัญไป การรับรู้เชิงลึกของภาระที่ต้องเดินทางไกล เกิดขึ้นในระยะต่อไปนี้ ไม่เกิดขึ้นได้ ความคิดเห็นของการดำเนินงานใน พัฒนาโครงสร้างทางบก แรงงานและภาระต่อไป โครงสร้าง • เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ: ใบแบบสืบสานภาษณ์เชิงลึกและ แบบสอบถามในการสำรวจชุมชนที่ต้องเดินทางไกล • ระบบที่มาดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องกันทุกปีตลอด 3 ปีแรกที่เปิดดำเนินการ หลังจากนั้นดำเนินการในปีที่ 5 ปีที่ 10 และปีที่ 20 ตามลำดับ หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมทางหลวงจังหวัดบุบkill ที่สาม (Globe Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการ	  กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 50/82  ลงชื่อ..... (นายปิยะ พิจิตรนกโพดา) ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน บริษัทมหาดไทย  ลงชื่อ..... (นางรัชฎา กรณ์พนัส) บุคลากรระดับสูงสุดที่จัดทำรายงาน บริษัท เอช แอนด์ แอนด์ คุณชัชโนทุม จำกัด



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ก โครงการที่ต้องการขออนุมัติเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๓๗๐๒ ล้านบาท ให้กับบริษัท ไทยวิม - ไทยวิม (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการซื้อขายสินค้าที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๖๘๗ ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อที่ได้ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ไทยวิม - ไทยวิม (ประเทศไทย) จำกัด

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ତବ୍ୟାମି...  
ଶ୍ରୀ କୃତ୍ତବ୍ୟାମି...


卷之三

הנ"ג 51/82

(四) 亂世之亂世


Digitized by srujanika@gmail.com

ମୁଣ୍ଡାରୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



แบบบริษัทและผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขผู้รับเหมาที่ติดตามตรวจสอบและบันทึกต้อง  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางคล้า - เขตติน (สะพานเข้าแม่น้ำบางปะกง)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผู้ก่อสร้างที่ต้องดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม
แหล่งศักดิ์สิทธิ์ (ต่อ)	<p>4.2 สาธารณสุข (ต่อ)</p> <p>บัญชาร่องน้ำสิ่งแวดล้อมและภาระของสิ่งแวดล้อม</p> <p>ข้อบัญชาร่องน้ำสิ่งแวดล้อม: กำหนดให้มีสำนักงานโครงการควบคุมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน จำนวน 1 แห่ง บริเวณทางแยกต่อสู่บุบเพ็ชร์ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ในพื้นที่บ้านพักคนงาน จำนวน ๑๒ บ้านคนงานอีก ๑๐๐๐ ตร.ม. สำนักคนงาน ๑๒ บ้านคนงานที่อยู่ติดกัน สำนักจัดการร่มไม้ในบ้านพักคนงานก่อสร้างจะถูกไฟตัดฟ้าและขยะมูลฝอยภายในบ้านพักคนงาน โดยคาดการณ์ว่าจะมีขยะมูลฝอยประมาณ ๐.๔๕ ลบ.ม./วัน ขณะที่เกิดชั่นส่วนในใหญ่จะเป็นเศษอาหาร ถุงพลาสติก และขวดน้ำต้ม ซึ่งจะถูกส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะมูลฝอย (เขตฯ บำบัดน้ำเสียทั่วไป) ทั้งหมดประมาณ ๒๔.๐ ลบ.ม./วัน ซึ่งไม่เสียที่ดินจากภาระของคนงานก่อสร้างคาดว่าจะมีประมาณ ๒๔.๐ ลบ.ม./วัน ซึ่งไม่เสียที่ดินจากภาระของคนงานก่อสร้างตามมาจากการดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับเดิม อาจเป็นพื้นที่ห้ามเดินทางสู่พื้นที่ด้านหลังบ้านที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความ不方便 เป็นแหล่งพัฒนาเชื้อโรค เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรคและอาจแพร่ระบาดไปยังบ้านอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเชื้อโรคทางเดินหายใจในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์สุขภาพชุมชนบางปะกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๔๒ ราย ทั้งนี้การควบรวมน้ำเสียไปบำบัดอย่างถูกต้องจะช่วยลดผลกระทบไปได้ ภาระด้านน้ำที่ต้องรับน้ำที่มีปริมาณมาก อาทิ กิจกรรมการเกษตร น้ำฝน และน้ำที่被人ทิ้งลงในบ้านพักคนงาน จำนวน ๓๐๐ ลิตร/วัน ซึ่งรับประทานก่อสร้างต้องจัดทำห้องน้ำใหม่ให้เพียงพอกับความต้องการของคนงานโดยไม่เมื่อยล้าและทำต่อไปได้ตามน้ำที่ต้องการ ของบ้านพักคนงานที่มีพื้นที่ ส่วนความต้องการน้ำใช้ ๓๐ ลบ.ม./วัน อาจส่งผลให้ความต้องการไวน้ำที่บ้านพักคนงานเพิ่มสูงขึ้น เสื่อม化</p> <p>จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่และบ้านพักคนงานที่ต้องดำเนินการ</p>	<p>มาตรการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



นายธนิญา กลยุทธ์  
บุคลากรร่วมด้วยผู้มีสิทธิเจ้าของงาน  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลตันต์ จำกัด จำกัด  
ลงชื่อ.....  
(นายธนิญา กลยุทธ์)

ลงชื่อ.....  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
หน้า ๕๒/๘๒

ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พัชร์ จิรจัณทร์พากล)  
ผู้อำนวยการสำนักแม่ข่าย  
บัญชาร่องน้ำสิ่งแวดล้อม

แบบรายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่มาตราการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่สำคัญ  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางนา - เชียงใหม่ (ส่วนที่สาม) บ้านปะกา)

องค์ประกอบบทบาทสำคัญ และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบที่สำคัญ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)	<p>ดูดความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุข เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากคนงานภาคตะวันออกมีสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของคนงาน ดังนั้น จึงมีมาตรการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้บริการของประชาชนในพื้นที่ แต่ยังมีภัยคุกคามที่อาจพื้นผ่านเข้ามายังสุขภาพของคนงาน ความสามารถของการรักษาผู้ป่วยได้ ซึ่งพบว่าสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงขาดการให้บริการในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ คือ โรงพยาบาลสหัสวรรษ พ.ส.ท. ทำส้วมอันดับ ๑ ในประเทศไทย ผู้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่ดูแลการรักษาพยาบาล งานควบคุมโรค สำนักงานสุขาภิบาล แหล่งพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพจากการเจ็บป่วย 搦ลงจางานนี้ ยังคงมีป้อมกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ตลอดพัฒนาสุขภาพจากภารกิจปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ ๘ กม. โรงพยาบาลสภากาชาดที่อยู่ห่างจากจุดเดินทางเดินทางไปรับส่งผู้ป่วย ถือเป็นการเพิ่มภาระด้านการบริการสาธารณสุขทางสภากาชาด ปัจจุบันในระดับนานาชาติ</p>	<p>ดูดความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุข เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากคนงานภาคตะวันออกมีสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของคนงาน ดังนั้น จึงมีมาตรการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้บริการของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ คือ โรงพยาบาลสหัสวรรษ พ.ส.ท. ทำส้วมอันดับ ๑ ในประเทศไทย ผู้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่ดูแลการรักษาพยาบาล งานควบคุมโรค งานสุขาภิบาล แหล่งพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพจากการเจ็บป่วย 搦ลงจางานนี้ ยังคงมีป้อมกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ตลอดพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพจากภารกิจปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ ๘ กม. โรงพยาบาลสภากาชาดที่อยู่ห่างจากจุดเดินทางเดินทางไปรับส่งผู้ป่วย ถือเป็นการเพิ่มภาระด้านการบริการสาธารณสุขทางสภากาชาด ปัจจุบันในระดับนานาชาติ</p>	<p>ดูดความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุข เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากคนงานภาคตะวันออกมีสุขภาพดีและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของคนงาน ดังนั้น จึงมีมาตรการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้บริการของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ คือ โรงพยาบาลสหัสวรรษ พ.ส.ท. ทำส้วมอันดับ ๑ ในประเทศไทย ผู้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่ดูแลการรักษาพยาบาล งานควบคุมโรค งานสุขาภิบาล แหล่งพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพจากการเจ็บป่วย 搦ลงจางานนี้ ยังคงมีป้อมกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ตลอดพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพจากภารกิจปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ ๘ กม. โรงพยาบาลสภากาชาดที่อยู่ห่างจากจุดเดินทางเดินทางไปรับส่งผู้ป่วย ถือเป็นการเพิ่มภาระด้านการบริการสาธารณสุขทางสภากาชาด ปัจจุบันในระดับนานาชาติ</p>



ลงชื่อ.....  
(นายปิยะพงษ์ จิรัมณากุลพากอ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด  
ปฏิบัติราชการแทน บริษัทกรรมมหาศาลฯ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนิตยา กลมลพนัส)  
บุคลากรระดับผู้มีสิทธิ์จัดการรายงาน  
บริษัท เอเชีย เลส แอนด์ คุณศรีสุธรรม จำกัด

แบบรายการแสดงผลการทบทวนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดลงภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางคล้า - เขตติน (สะพานเข้มแม่น้ำปากเจ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)  และดุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมาเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกฎหมายระหว่างประเทศด้านมาตรฐานในการบริหารจัดการ แสดงถึงความตั้นเต้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้มากที่สุด ก่อสร้าง พ.ศ. 2564</li> <li>ผู้รับเหมาเอกสาร้งลงทุนใหม่รักษา เพื่อกำหนดขอบเขตการรักษาบนร่องน้ำ จังหวะของชุมชนบ้านทุ่งตูน</li> <li>ไม่ใช้หุ่นยนต์ในการปรับปรุงซ่อมแซมผิวน้ำทาง ใกล้ทาง หรือลาดคันทาง รวมทั้งหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการติดตั้งไม่เสียสูญเสียเงินเดือน ล่วงหน้าก่อนเข้าบินริเวณที่มีการซ้อมบ่อดูดตามครึ่งเมืองกรุงเทพฯ ทางหลวง เพื่อเตรียมให้ผู้ใช้ทางทราบและพื้นที่ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ดีที่สุด</li> <li>พนักงานซ้อมบ่อดูดทางหลวงที่อยู่บ่อบาดาลในชั้นตระห่ำส่วนบุคคล ได้แก่ หัวมาในรักษารูป รูปเมฆ รูปเท้าบุพเพ เสื้อและเดษท่อนแสง หรือสีออกสีสีสด ที่สามารถมองเห็นชัดเจนในระยะไกล เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>



นายปริญญา ภรณ์พันธ์  
ผู้อำนวยการสำนักบริการรายงาน  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนсалติ้ง จำกัด

ลงวันที่.....  
กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 54/82

ลงวันที่.....  
(นายปริญญา ภรณ์พันธ์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริการรายงาน  
บริษัท ปริญญาภรณ์ แอนด์ คอนсалติ้ง จำกัด

แบบบรรยายและแสดงผลกรวยหูสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมภาระ เช่น หูหนวก หูดื้อ หูบกพร่อง ฯลฯ ให้เด็กได้ฟังเสียงโดยไม่ต้องใช้หูจริง ทำให้เด็กสามารถฟังและเรียนรู้ภาษาและคำศัพท์อย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมภาระที่ต้องการฟังเสียงโดยไม่ต้องใช้หูจริง

卷之三

二〇〇〇年

卷之三

๔๖ นโยบายการสำนักงานฯ  
๔๗ นโยบายการสำนักงานฯ



(ນາງវັດຍາ ກາມຄະເນີນ)  
ບຸກຄະໂຮມຈາກຜູ້ເສີ່ມຕິພາບໃຫຍ່  
ບຸກຄະໂຮມຈາກຜູ້ເສີ່ມຕິພາບໃຫຍ່  
ບຸກຄະໂຮມຈາກຜູ້ເສີ່ມຕິພາບໃຫຍ່

โดยนายกานต์ พากเพียร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ได้ลงนามในแบบรับรายการและลงนามในแบบรับเอกสารที่ได้รับ ณ วันที่ ๓๐๐๙๒๕๖๓ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

ଶ୍ରୀ କିମ୍ବା

หน้า 56/82

(ພົມເຕັກ ຕະຫຼານໄຊເທິງ)

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ปรับปรุงการบริหารงาน อย่างต่อเนื่อง




450

ຄອມຄະນະ ດັບຕົກລາງ ຖໍ່ມີຄວາມ ທີ່

บริษัท เอเชีย แล็บส์ จำกัด คือผู้ผลิตยาที่ จำกัด

โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาล ให้คำแนะนำและเสนอแนะแก่รัฐบาล รวมถึงตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ที่ได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร

กุมภาพันธ์ 2565



(๗) ภารกิจพัฒนา ภูมิพลฯ

မြတ်စွာပေးအပ်ခဲ့သူများ၊ မြတ်စွာပေးအပ်ခဲ့သူများ၊

แบบรายงานผลการทบทวนและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงส่วนแนวตั้งที่สำราญ มาตรฐานทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนบางนา - เชียงใหม่ (สะพานชั่วคราวแบบชั่วคราว)

องค์ประกอบของทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลง	ผลกระทบตามดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เปลี่ยนแปลง
4.3 อาชีวอนามัย (ครอ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบทางกายภาพที่สำคัญ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดไฟฟ้าเสียภัยภัยและป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” ขนาดของป้ายต้องจะต้องมีขนาดที่สามารถเห็นได้โดยชัดเจน</li> <li>- จุดจราหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยเครื่องตรวจตราในบริเวณท่าฯ นำไปและถอย�回บ้านด้วยความระดูตัวด้านการจราจรบริเวณทางเดินออกสำนักงานทดสอบ</li> <li>- ทำความสะอาดในบริเวณบ้านพักคนงานให้เป็นมีระเบียบเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ โดยความร่วมมือจากคนงานอื่นร่วมกัน</li> <li>- กำหนดให้มีภาระแยกตัวและระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนงานและภาระอยู่ร่วมกันบุบบัน เพื่อความปลอดภัยและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุบบันบ้านครองอ้อม</li> <li>- จัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล</li> <li>- ควบคุมกิจกรรมที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการลักลอบประท้วง</li> <li>- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องซื้อขายเครื่องซื้อขายและห้องซื้อขายที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการได้มาตรฐาน</li> <li>- ดำเนินการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำหนดและติดตามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มาลงทุนในบ้าน</li> <li>- เก็บรักษาบัญชีบ้าน รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมบำรุง</li> <li>- ตรวจสอบความชำนาญของผู้ผลิต</li> <li>- ตรวจสอบเม็ด เศษของลังกระถางที่ถูกไฟเผาและเศษเหล็ก จะนำไปรับการดูแลและนำไปเป็นพิพิธภัณฑ์ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครอบคลุมที่สำคัญทั้งหมดที่มีอยู่ครึ่งเดียวเท่านั้นอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ภาระในการซ่อมแซมที่ดิน เหตุเรื่องรั่วซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการรั่วซึ่งต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ</p>



มูลค่า

ลงนาม

วันที่ 25/05/2565

หน้า 58/82

ผู้รับ

(นายปริพนธ์ จิรประภาสกุล)


ผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ

ปฏิบัติราชการแทน บริษัทรวมทั่วไป

บุคลากรร่วมด้วยสิ่งแวดล้อมเพื่อการยั่งยืน จำกัด

แบบรายงานผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและที่ดินเปล่า ขนาดใหญ่ 37/02 หมู่ บางนา - เขตดิน (ส่วนที่ดินแม่น้ำบางปะกง)

องค์ประกอบของที่ดินและคุณภาพที่ดิน	ผู้รับเหมาทบทวนที่ดินที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ชำระบุนเดช (ต่อ) และคุณภาพที่ดิน	ผู้รับเหมาทบทวนที่ดินที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบป้องกันน้ำอุดตื้น</li> <li>▪ บริเวณสำนักงานและบ้านพักคนงาน ต้องติดตั้งถังคีมต์เบ็ดิง หุ้นระยะไม่เกิน 45 เมตร ในที่ดินของที่ดินสำหรับรองรับคำแนะนำ การใช้ตัว สามารถนำใบเชือดสะตว่า เส้นท่อจะอยู่ในสภาพที่ดี งานนี้ต้องตรวจสอบ</li> <li>▪ ต้องฝังกอบรมคงงานก่อสร้างให้สำเร็จโดยไม่เป็นไฟฟ้าได้ อย่างรวดเร็ว หากมีเหตุพิบัติใหม่เกิดขึ้น</li> <li>▪ ในพื้นที่ใกล้ดินเดิมที่มีน้ำมีน้ำซึ่งต้องติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ ไว้ตัวบาน</li> <li>- ผู้รับเหมาทบทวนที่ดินบังคับตามมาตรฐานการป้องกันและลดภัย ผู้รับเหมาทบทวนที่ดินและบรรยายมา เสียง ความเสี่ยงและเหตุอัน ภัยในคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>



นายรัชฎา ลีลาธรรม

ลงชื่อ.....

กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 5/82

(นายรัชฎา ลีลาธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

สมศักดิ์

ลงชื่อ.....

(นางรัชฎา ลีลาธรรม)

บุคลากรรวมตัวผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


แบบบรรยายและแสดงผลการทบทวน 3702 คราว 1 งานอาชญาคดี - เอกสารที่ 1 สมบูรณ์แบบตามที่จะรองรับการติดตามตรวจสอบความถูกต้อง

ပန်မြန်မာ

(นายบุญพงษ์ จันทบูรณ์ไพบูลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ

ក្រសួងការពុំណា 2565

וְיַעֲשֵׂה 60/82



ບຸກຄະດົກຮຽນຕາມຫຼັກສິດທິປຸງທ່ານກໍາທຽບງານ  
ກາງເຮັດວຽກ ກາງເຊີຍ || ၃၅ ||

พูนทรัพย์

หน้า 61/82

Digitized by srujanika@gmail.com

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



(ມາຮັດວຽກ ກມລອນເນສ)

საქართველოს მთავრობის

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଲା କିମ୍ବା

แบบรายการแสดงผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มน้ำดื่มที่ได้รับการรับประทานและน้ำดื่มที่ได้รับการทดสอบเพื่อจัดหาน้ำดื่ม ตามมาตรฐานที่ต้องการ

โครงการก่อสร้างรั้วทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางคล้า - เขตติน (สังพานชัยมั่น) บ้านกลาง)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 คุณค่าทางความ ปลดภัย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง รั้วทางหลวง ห้ามนำสิ่งปฏิกูล สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือของเสียอื่นๆ ที่เป็นไปตาม มาตรฐานของกรมทางหลวง ทั้งบัวเรืองพืชน้ำที่อาจสร้างผลประโยชน์ต่อ ทางเข้า-ออกถนนเดิม เพื่อให้บุบบูตตามแผนงานทั้งสองฝั่ง สำหรับหินที่ใช้ดินและดินเผาที่ไม่สามารถรักษาศักยภาพอย่าง ปลอดภัย</li> <li>การเบ็ดเตล็ด วางหอรบภายใน และการกลั่นตัว ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องห่วงซ่อนทางเข้า-ออก สะพานจุดตัดกับโครงสร้างถนนเดิมในพื้นที่ ได้แก่ จุดตัดถนนลังวัง ท่าสะอ้วน (กม.๐+407) จุดตัดถนนบ้านท่า สะวัน ๖ (กม.๐+657) และจุดตัดกับถนนที่ต้องส่องทาง (กม.๐+697) เพื่อลดผลกระทบต่อระบบน้ำที่จำเป็นต้องใช้เส้นทาง โครงสร้างเดิม</li> <li>ผู้รับเหมา ยื่นร่างขอจดให้มีเจ้าหน้าที่กำนันยศความประพฤติฯ บริเวณที่ เป็นจุดตัดกับโครงสร้างเดิม ได้แก่ จุดตัดถนนหลังวัดท่าสะอ้วน จุดตัดถนนบ้านท่าสะอ้วน ๖ และจุดตัดกับถนนที่ต้องส่องทาง บ้านบะกง ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น และช่วงเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



นาย  
วิชัย  
คง  
มา

ลงชื่อ.....

กรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน้า ๖๒/๘๒

(นายวิชัย คงมา)  
บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิออกใบรับรอง  
บัตรประชาชน ประจำบ้าน

น้ำ

ลงชื่อ.....

(นายวิชัย คงมา)  
ผู้อำนวยการสำนักแม่ข่าย  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางนา - เขตดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกัง)

องค์ประกอบของที่สำคัญ	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 บุคลากรและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>ระบุย่อที่มีน้ำหนักและรักษากำลัง</p> <p>กิจกรรมในระยะดำเนินการ เป็นการลงมานำเสนอผู้เข้าเดินทางโดยรถบัส พร้อมทั้งแนะนำการเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ เนื่องจากวัสดุบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของการระบาดซึ่งอาจรบกวนการทำงานที่ต้องอยู่เสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและทำความสะอาดผู้เดินทางให้มีสุขภาพดี</li> <li>• ไม่มีมาตรฐานติดตั้งและติดตั้งระบบประปา</li> </ul> <p>รวมทั้งความต้องการสืบสูญภัยและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในเชิงทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความตึงเครียดสูงสุด จึงเป็นปรับเปลี่ยนตัวผู้ใช้รถโดยสารเพื่อเป็นแหล่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่บ้านถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จราจรบนพื้นที่ทาง ไฟกระ化ขึ้น และอุปกรณ์ควบคุมจราจร รวมถึงไฟฟ้าและส่วนต่อประสานของถนนทางหลวง</li> <li>• ในช่วงเดือนกรกฎาคม ประมาณเดือนพฤษภาคม หรือต้นหน้างาน กรรมทางหลวงต้องทำการติดตั้งสายสัญญาณเตือนภัยทางถนนให้ผู้ขับขี่ทราบได้ทันท่วงที ทางหลวงต้องทำการติดตั้งสายสัญญาณเตือนภัยทางถนนให้ผู้ขับขี่ทราบได้ทันท่วงที</li> </ul> <p>บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเดียวที่สามารถเดินทางได้โดยบินเดียว แต่เนื่องจากการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง ทำให้ต้องเดินทางโดยทางบก จึงเป็นภาระทางบกในการเดินทาง</p>	<p>ระบุย่อที่มีน้ำหนักและรักษากำลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมทางหลวง ต้องตรวจสอบและทำความสะอาดผู้เดินทางให้มีสุขภาพดี</li> <li>• ไม่มีมาตรฐานติดตั้งและติดตั้งระบบประปา</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พงษ์ จิร์จันทร์พากอ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
ลงชื่อ.....  
(นางรัชฎา กมลพันธ์)  
บุคลากรของสำนักงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
ลงชื่อ.....  
(นายวิวัฒน์ ภู่ว่องศ์ คณฑ์ชัยโภนท์ จำกัด)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
หน้า 63/82

ลงชื่อ.....

(นางรัชฎา กมลพันธ์)

บุคลากรของสำนักงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
ลงชื่อ.....  
(นายวิวัฒน์ ภู่ว่องศ์ คณฑ์ชัยโภนท์ จำกัด)

องค์ประกอบทางธุรกิจและเวทีภูมิ	แหล่งศุนย์กลางการซื้อขายของประเทศไทย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น
4.5 ความปลอดภัยในสังคม และคุณค่าต่างๆ	ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ โครงการได้ดำเนินการตั้งแต่บ้านพักคนงานไว้บริเวณหมู่ 12 บ้านคลอง อ้อม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรีเท่านั้น ทางจราจร จุดเริ่มต้นคือ จุดตรวจการประมวลผล 6 กิโลเมตร กระโดกสัก 9 กิโลเมตรจากจุดตรวจ คนงานที่มาพักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่สูงสุด 150 คน หากพิจารณา พิจิตรรวมการท่องเที่ยวของคนงาน พบว่า ในตอนเข้าบ้านคุณจะเดินทาง จากที่พักไปยังพื้นที่ก่อสร้าง และจะใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดตรวจคนงานอีก กว่าในรอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งในช่วงพักเลี้ยงเป็นช่วงเวลาที่ คนงานก่อสร้างเมื่อออกจากสถานที่จะเดินทางกลับไปที่ ก่อสร้างไม่เกิน 100 เมตร ได้แก่ ชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน ตำบล ท่าสะอ้าน และชุมชนหมู่ 1 บ้านท่าขึ้น ตำบลเขเดิน ซึ่งทั้ง 2 ชุมชน ตั้งอยู่ในแม่น้ำคลองอโยโยยก่อนที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก ระยะทางส่วนที่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางไกล น้อยมาก ประกอบกับสถานีตำรวจนครบาลท่าศาลา วิภาวดี ศึกษาในเขตตำบลท่าสะอ้านและตำบลเขเดิน ในกรณีเกิดเหตุร้ายขึ้น ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางสู่ที่เกิด เหตุภายใน 15 นาที จึงถือว่าเป็นแหล่งผลกระทบเบื้องต้น	ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ • กำหนดให้ผู้รับเหมาสร้างที่ต้องดำเนินการพัฒนาระบบใน ห้องลับเป็นอิสระเพื่อป้องกันการลักทรัพย์ของคนงาน • ให้ผู้รับเหมาติดต่อผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ โดยตรงเพื่อขอรับสัมภาระที่ต้องนำตัวกลับบ้าน • ให้ผู้รับเหมาติดต่อผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ ให้ดำเนินการ ต่อไปในส่วนของค่าตอบแทน สำหรับค่าเดินทาง ค่าเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทางที่ต้องเสีย	ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ • ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น
องค์ประกอบทางธุรกิจและเวทีภูมิสังคม และคุณค่าต่างๆ	โครงการได้ดำเนินการตั้งแต่บ้านพักคนงานไว้บริเวณหมู่ 12 บ้านคลอง อ้อม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรีเท่านั้น ทางจราจร จุดเริ่มต้นคือ จุดตรวจการประมวลผล 6 กิโลเมตร กระโดกสัก 9 กิโลเมตรจากจุดตรวจ คนงานที่มาพักอาศัยชั่วคราวในพื้นที่สูงสุด 150 คน หากพิจารณา พิจิตรรวมการท่องเที่ยวของคนงาน พบว่า ในตอนเข้าบ้านคุณจะเดินทาง จากที่พักไปยังพื้นที่ก่อสร้าง และจะใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดตรวจคนงานอีก กว่าในรอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งในช่วงพักเลี้ยงเป็นช่วงเวลาที่ คนงานก่อสร้างเมื่อออกจากสถานที่จะเดินทางกลับไปที่ ก่อสร้างไม่เกิน 100 เมตร ได้แก่ ชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน ตำบล ท่าสะอ้าน และชุมชนหมู่ 1 บ้านท่าขึ้น ตำบลเขเดิน ซึ่งทั้ง 2 ชุมชน ตั้งอยู่ในแม่น้ำคลองอโยโยยก่อนที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก ระยะทางส่วนที่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางไกล น้อยมาก ประกอบกับสถานีตำรวจนครบาลท่าศาลา วิภาวดี ศึกษาในเขตตำบลท่าสะอ้านและตำบลเขเดิน ในกรณีเกิดเหตุร้ายขึ้น ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางสู่ที่เกิด เหตุภายใน 15 นาที จึงถือว่าเป็นแหล่งผลกระทบเบื้องต้น	ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ • กำหนดให้ผู้รับเหมาสร้างที่ต้องดำเนินการพัฒนาระบบใน ห้องลับเป็นอิสระเพื่อป้องกันการลักทรัพย์ของคนงาน • ให้ผู้รับเหมาติดต่อผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ ให้ดำเนินการ ต่อไปในส่วนของค่าตอบแทน สำหรับค่าเดินทาง ค่าเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทางที่ต้องเสีย	ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ • ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเบื้องต้น

سی و هشت

นายปิยะพงษ์ จิรัชมนกุล (เพศ)

ผู้อำนวยการสำนักแม่และเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมทางศาสนาฯ



୧୮

卷之八

14/02

(ນາງຮັກເປີຍາ ກົມຕະພັນສັກ)

บุคคลที่มีความต้องการจะเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษา

แบบรายการแสดงผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบที่สำราญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบ  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บาง川วาย - เขตติน (สีสะพานเข้มแม่น้ำบึงบงบง)

องค์ประกอบของทางสีและเวลล้อม และคุณค่าทางๆ	ผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบที่สำราญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบ
4.5 ความบันโคลดกับน้ำเสียง (ต่อ)	ก่อสร้างครั้งเดียว สามารถรักษาไว้ได้ถาวรสูง แต่เมื่อพิจารณา ก่อสร้างครั้งสองถัดไป ซึ่งในครั้งนี้เกิดเหตุชื้นจันทร์ที่ ทำร่องสามารถดูดซึมน้ำที่ก่อตัวขึ้นมาได้มากกว่าปีก่อน 20 นาที จึงควรทำการซ่อมแซมทักษิ ยาด้วยวิธีการซ่อมแซมงานก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในระยะต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>บ้างบางกอก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง</li> <li>- กำหนดเวลาเช้า-อาทิตย์ให้ชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความ เรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงานตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- ห้ามคนดูแลอย่างเด็ดขาดไม่ให้บ้านพักคนงานโดยไม่มีผู้ดูแลอยู่</li> <li>ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานก่อสร้างเป็นบ้านพักคนงานไม่ควรรั่วซึมลงเข้าหาหรือ สกปรกตัวห้องน้ำ หรือต้องมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมบ้านพักคนงานทันท่วงทัน</li> <li>ผู้รับเหมา</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องห้ามงานก่อสร้างสีสีเหลืองในยามวิกาล (ตั้งแต่ 22.00 น. จนถึงเช้า 06.00 น. ขออภัยด้วย)</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องประทุมสีพื้นผิวชั้นนอกชั้นในที่ประทุมติดยอดรอน รับน้ำท่าก่อไม้เข้าไปพักอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เหือกด้านน้ำด้วยกัน ชั้นนอกอย่างลึกซึ้งไปบ้านพักคนงาน</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างประจำสถานีกับสถานีตำรวจนครบาลบึงบงบอง จังหวัดจันทบุรี ต้องให้เลือกบ้านพักคนงานก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบ</li> </ul>
		จะยกเว้นการทดสอบสำหรับช่วงรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</li> <li>ไม่มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบ</li> </ul>



บริษัท เอเชีย แอล.บี.ซี. จำกัด  
บุคลากรมตผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ลงวันที่.....  
กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 65/82

ลงชื่อ.....

นายบิยัง จิรภูมิภานุพากจ  
ผู้อำนวยการสำนักแม่กลอง

ତିବିକ୍ତି

989/7 66/82

۲۰۰ / ۱۰۱

一九八九年十一月八日

蒙古文書

卷之三

ព្រៃចុប្តទាមការរោងការ និងការរៀបចំក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម



5028

ນາງຮຽນເຫັນ ກະລືພນສ

บุคคลหรือรัฐบาลใดก็ตามที่ต้องการทำรายงานนี้

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 3702 ถนนนราธิวาส - กรุงเทพมหานคร (สำนักงานที่ปรึกษาฯ)

卷之三

卷之三


ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ପରିଚୟ

“**ສັງຄະນະການທີ່ອົງປະກອດ**”

Soon


202

บุคคลธรรมชาติผู้มีสิทธิ์จะทำราชบัลกษาฯ  
๑. รัชกาล เจ้าอยู่ [ ] ๒๖๙๐ จุราภิรัตน์ ภูมิพลฯ



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฟ้องคดีใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทางการค้าของผู้ใช้บริการเป็นโจทก์ แต่จะดำเนินการต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีทางแพ่งเท่านั้น แต่จะนำมาตรการตัดต่อทางกฎหมายมาใช้บังคับต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีทางแพ่งเท่านั้น ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

องค์ประกอบของสื่อและเวทีรวม และคุณค่าทางฯ	<p>ผู้กราดบทต่อสั่งและต่อรองที่สำคัญ</p> <p>ดังนั้น หากวิริยาไม่เสียและสั่งบังคับให้ก็ชี้มือหากรู้ให้ก็จดลงในเพาซ์บอร์ด นำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บในสุ่มคนงาน และอาจส่งผลต่อระบบต่อเนื่องไปยังสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนบริเวณหมู่บ้านคลองอ้อม เป็นคนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจนกว่าการก่อสร้างจะจบแล้วเสร็จ จึงประมานเป็นผลลัพธ์ที่บานถ่างๆ กัน</p>	<p>มาตรฐานที่ร้องกันและแนะนำอย่างเวทีรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรฐานที่ร้องกันและแนะนำอย่างเวทีรวมที่มาตราฐานที่ติดต่อประชุมทุกครั้งที่มีการสูบสูบเท่านั้น</li> <li>ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบที่มีบ้านพักคนงานเป็นองค์กรชั้นกลางตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานการสำหรับคนงาน ก่อสร้าง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมีจำนวนพื้นที่อย่างน้อยคืนงานก่อสร้าง 150 คน เมื่อเสร็จกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาต้องทำการรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม และระบบน้ำบำบัดน้ำเสียทั้งหมดออก พื้นที่เดิมมากที่สุด</li> </ul> <p>ระบบดำเนินการและสนับสนุนรักษา</p> <p>กิจกรรมในระยะดำเนินการ เป็นการคุ้มครองคนที่สูญเสียผู้เชี่ยวชาญทางโครงสร้างที่สำคัญ สร้างงานบ้านรักษาเป้าหมาย เป้าหมายเดิมที่ทางด้านความต้องการของคนงานและสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องเดินทาง สามารถรับเงินที่เข้ารูกดเข้าห้องท่านใน โภชนาคนิจาน ให้ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งการบำรุงรักษาจะใช้ระยะเวลาไม่นาน และดำเนินกิจกรรมภายในที่พื้นที่ที่มีการซ่อมบำรุงท่าน ซึ่งทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นเพิ่มขึ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
4.6 थุขภารกิจ (ต่อ)	<p>เพาซ์บอร์ด นำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บในสุ่มคนงาน และอาจส่งผลต่อระบบต่อเนื่องไปยังสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนบริเวณหมู่บ้านคลองอ้อม เป็นคนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจนกว่าการก่อสร้างจะจบแล้วเสร็จ จึงประมานเป็นผลลัพธ์ที่บานถ่างๆ กัน</p>	<p>ระบบดำเนินการและสนับสนุนรักษา</p> <p>กิจกรรมในระยะดำเนินการ เป็นการคุ้มครองคนที่สูญเสียผู้เชี่ยวชาญทางโครงสร้างที่สำคัญ สร้างงานบ้านรักษาเป้าหมาย เป้าหมายเดิมที่ทางด้านความต้องการของคนงานและสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องเดินทาง สามารถรับเงินที่เข้ารูกดเข้าห้องท่านใน โภชนาคนิจาน ให้ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งการบำรุงรักษาจะใช้ระยะเวลาไม่นาน และดำเนินกิจกรรมภายในที่พื้นที่ที่มีการซ่อมบำรุงท่าน ซึ่งทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นเพิ่มขึ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



卷之三

卷之三

— 5 —

卷之三

二二

卷之三

ပြုပေးပို့သွားရန်အတွက် မြတ်ဆုံးလျှင် အမြတ်ဆုံးလျှင်

ຕະຫຼາດ  
ຕະຫຼາດ


၁၆၉/၈၃

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର


၁၀၀

၁၆၂

ກົມບັດຕີເສດຖະກິນຂອງ ຖະແຫຼງທານທະນາທຳ



ในเบรียก้าและสังฆภูมิที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำตราชาริตาดามธรรมชาติและกาฬสินธุ์รวมถึงแนวโน้มของภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมือง



گلستان

(นายปิยะพงษ์ จิรัฒนกุลไพบูลย์)


บุคคลที่รับราชการ พนักงานราชการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย

กุมภาพันธ์ 2565

ପ୍ରକାଶ

บุคคลธรรมชาติผู้มีสติบริจัดทำภาระงาน  
๑ เริงบุญ เกษฐ์ แสง [ ] โภควาติ ดูแลศรีสุธรรมชาติ ลำบัว

แบบรายงานผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำนักน้ำ มาตรฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพของน้ำและอากาศ 3702 ตอน บางกอกวาย - เขตดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)

องค์ประกอบอุบัติสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผู้รับทดสอบต่อไปนี้ได้รับสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและกำจัดสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม
4.7 ผู้ชักหาง (ต่อ)	ผู้รับทดสอบต่อไปนี้ได้รับสิ่งแวดล้อม	<p>ป้ายสัญญาณและสัญญาณการต้องดูแลในกรณีภัยธรรมชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงที่น้ำก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงานก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางระบายน้ำงานก่อสร้างขึ้นมาหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางน้ำความระมัดระวังมากขึ้น</li> <li>- ที่ระยะ 300 เมตร ก่อนถึงที่น้ำก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงานก่อสร้างเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางระบายน้ำก่อสร้างขึ้นมาหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางน้ำความระมัดระวังมากขึ้น</li> <li>- ที่ระยะ 150 เมตร ก่อนถึงที่น้ำก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนงานก่อสร้าง ป้ายเตือนสถานศึกษาเริ่ว เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางระบายน้ำหน้าพื้นที่ก่อสร้างและชุมชนที่อยู่อาศัย</li> <li>- ที่ระยะ 100 เมตร หลังผ่านพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ติดตั้งป้ายสัญญาณเขต ก่อสร้าง เพื่อ警醒ผู้ใช้ทางระบายน้ำในเขตอันตราย</li> <li>• การปิดหมุดน้ำดิน ว่าท่อระบายน้ำและภารภาระของวัสดุ ผู้รับเหมาต้องรักษาตัวของน้ำซึ่งทางเข้า-ออก ระหว่างจุดตัดกับโครงข่ายท่อน้ำดินในพื้นที่เพื่อติดผลกรงตะบัดป้องกษาชนที่จำเป็นเพื่อใช้สันนทนาครีขยะนานาติมี</li> <li>• ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นจุดตัดกับโครงข่ายภายนอกด้วย ได้แก่ จุดตัดถนนหลังวัดท่าสักอ้าน จุดตัดถนนบ้านท่าสักอ้าน 6 และจุดกั้นประตูใต้สะพานชานเมืองบ้านบึง ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และช่วงเวลา 15.00-16.00 น.</li> <li>• ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตัดทางระบายน้ำท่อท่อทางน้ำด้วยเครื่องจักรยานหัวใจต่อต่อผู้ใช้ทางระบายน้ำอุบัติเหตุ ต่อไป</li> </ul> <p>ระยะที่ 1 ดำเนินการรื้อย้ายศาลาธนบุรีมาใหม่และสร้างศาลาธนบุรี ให้มีพื้นที่รองบ้านกราดตีเรียมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงถนนระดับต้นและสะพาน รื้อย้ายแนวกำแพงท่าทางหลวงพิเศษตามแบบในระบบนี้ผู้คนในเขตน้ำท่าทางกรุงศรีฯ</p>	<p>กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 7/182</p> <p>ลงชื่อ..... (นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลพากล) ผู้อำนวยการสำนักแม่น้ำและน้ำท่าทาง บริษัท เอเชีย แอลเอ็ม จำกัด คุณชัชฎาดาท จำกัด</p> 

แบบรายการแสดงผลการงบประมาณที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางนา - เขตดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดูแลต่างๆ	ผลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 ผู้เช่าห้าง (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างสิ่งพักเบี้ยนและปรับปรุงถนนบริเวณที่บินเดิน และสภาพ ในระยะนี้ยังคงไม่สิ้นสุดจนกระทั่งได้มี ระยะที่ 3 ดำเนินการรื้อปรับปรุงถนนระดับดินในช่วงที่สำคัญที่สุดที่สิ้นสุดของ ทางหลวงพิเศษและยังคงดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงทุกสิ่งที่ สภาพแวดล้อมและตามแนวทางที่ไม่ได้รับการสำรวจ ระยะที่ 4 ภายหลังจากที่สิ่งพักเบี้ยนและถนนประเมินได้ว่ามีผลแล้วเสร็จ ดำเนินการปรับปรุงการจราจรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและแนะนำเส้นทางเพียงพื้นที่ • ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับรองว่าสิ่งพัฒนาและแนะนำเส้นทางเพียงพื้นที่ ก่อสร้างไม่สูญเสียจากการรับทราบ ดังนี้            - เส้นทางที่ 1 ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงตามแนวทางหลวงหมายเลข 3304: ระยะห้า๗๘๗๔ เมตร หรือพื้นที่ ด้านทิศใต้ ที่ต้องการเดินทางเข้าไปบนพื้นที่ด้านทิศเหนือ (พื้นที่ จังหวัดอุดรธานีซึ่งทางหลวงร่องรอยเดิมที่ส่วนต่อไปของทางหลวงหมายเลข 315 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบาง ปะกัง ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3304 และในพิเศษที่สุดก็เป็น            - เส้นทางที่ 2 ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงตามแนวทางหลวงหมายเลข 34: ระยะห้า๗๘๗๔ เมตร หรือพื้นที่ ด้านทิศใต้ ที่ต้องการเดินทางเข้าไปบนพื้นที่ด้านทิศเหนือ (พื้นที่จังหวัด อุดรธานีซึ่งทางหลวงร่องรอยเดิมที่ส่วนต่อไปของทางหลวงหมายเลข 34 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบาง ปะกัง เนื่องจากทางส่วนใหญ่เป็นทางหลวงหมายเลข 34 และ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



นาย  
สมชาย  
กมลพันธ์

(นายรัชฎา กมลพันธ์)  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ

กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 7/282

ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พัชร์วนิจพัศก)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ  
ปฏิบัติราชการแทน ยศรีกุลพาหะวงศ์  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

นาย  
สมชาย  
กมลพันธ์

(นายรัชฎา กมลพันธ์)  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ


กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 7/282

ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พัชร์วนิจพัศก)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ  
ปฏิบัติราชการแทน ยศรีกุลพาหะวงศ์  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

แบบรายการแสดงผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เขตดิน (สะพานชั่วคราว - บางปะกง)  
3702 ตอน บางนา - บางปะกง)

องค์ประกอบของที่สำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.7 ผู้เช่าห้าง (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<p>ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อนเปิดใช้สำนักงาน ผู้รับเหมาจะสร้างต่อเติมสถาปัตยกรรมที่ต้องดำเนินการติดตั้งประตู กระจก เครื่องหมายจราจร ลิฟต์ ถ่ายภาพและพื้นที่ทางเดิน บ้านเรือนค้าขาย จราจร และสถานที่สักกิ้นบนบริเวณที่มีความสูงกว่า 4.50 เมตร ลดอัตราเสียงที่สูงกว่า 65 ㏈ ไม่สามารถสื่อสารได้ในระยะทาง 10 เมตร ให้คนเดินทางท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้จากทางเดิน ทางเดินที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทาง</li> </ul>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการติดตั้งประตู กระจก เครื่องหมายจราจร ลิฟต์ ถ่ายภาพและพื้นที่ทางเดิน บ้านเรือนค้าขาย จราจร และสถานที่สักกิ้นบนบริเวณที่มีความสูงกว่า 65 ㏈ ไม่สามารถสื่อสารได้ในระยะทาง 10 เมตร ให้คนเดินทางท่องเที่ยวทางเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทาง</li> </ul>



บริษัทฯ ได้ดำเนินการและดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่แนบท้าย  
บริษัทฯ ได้ดำเนินการและดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่แนบท้าย

กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 73/82


ลงชื่อ.....  
(นายปิยะ พัฒนาภรณ์)  
ผู้อำนวยการสำนักและแผนงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง  
ลงชื่อ.....  
(นายวิจัย ภานุพันธ์)  
บุคลากรระดับผู้บริหารจัดการภายใน  
บริษัท เอช แอล จำกัด คุณศรีแตง จำกัด

แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับและจ่ายไปในปี ๒๕๖๓ คือ ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท จำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไปในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๙๘๐๔๘.๐๐ บาท

卷之三

ฉบับที่ 74/82  
วันที่ 2565

คงชื่อ.....



แบบรายงานผลการทดสอบเพื่อตัดสินใจ มาตรฐานการป้องกันและลดภัยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศไทย 3702 ตอน ばかりภายใน - เขตดิน (สูงขั้นสามมิลลิเมตร)

โครงการ่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ばかりภายใน - เขตดิน (สูงขั้นสามมิลลิเมตร)

องค์ประกอบของห้องรับแขกที่ต้อง แสดงคุณค่า่างๆ	ผู้ทรงระบท่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักน้ำ	มาตรฐานการป้องกันและลดภัยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศไทย	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม
4.8 ประวัติศาสตร์และ ประยุ腻ต์ (ต่อ)	<p>จะต้องประเมินความเสี่ยงจากการรบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง ณ บริเวณ แหล่งปฏิบัติงาน แหล่งกำเนิดเสียง และสถานที่ที่อยู่อาศัย ทั้ง 6 แห่ง อยู่ ในช่วง 0.004 - 0.048 และ 0.004 - 0.052 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจะต้องคำนึงถึงหัวตอน Reichter และ Meiser และตามประยุทธ์คณิตสถิติการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความเสี่ยงของอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ ต้องคาดการ พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภาระก่อสร้าง ณ บริเวณผู้รับท่ออุปกรณ์ในระบบไม่สามารถรับได้ โดยระดับความ สิ่งเสียงเทียบเท่ากับมาตรฐานในทุกประยุทธ์ทางการ และต้องประเมินภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่อาจเกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระหว่างการก่อสร้าง หากพบปะกรณีดังนี้ ห้ามก่อสร้างงานประจำต่อไปครั้น แล้วโดยกรณีดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างในบริเวณ นั้นทันที และรีบแปลงร่องทางหลัก สำหรับศึกษาภาระที่ 5 ประมาณนี้ และ เจ้าหน้าที่ที่ปกครองในพื้นที่ทราบโดยเดียว เพื่อรับรู้ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและดำเนินการ แนวยกภัยในกรณีการปฏิบัติงานภัยหมายต่อไป</li> <li>หากพบว่าเกิดความเสี่ยงหากต้องเหลือเวลานาน อันมีความจางใจกรรม การก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมาอาจต้องแจ้งให้ผู้ศึกษาภาระที่ 5 ประเมินภัยทราบ เพื่อให้ผู้รับเหมาขยายเวลาจราจรและรวมกันดำเนิน แผนภาระใหม่และปรับภัยก่อนเข้ามาดำเนินการต่อไป</li> <li>ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดภัยผู้ใช้ ภัยและการรักษาสุขาติ ตลอดจนรักษาสุขาติที่ดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้น</li> </ul>	<p>จะต้องประเมินภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่อาจเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการ</li> </ul>
		<p>จะต้องประเมินภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่อาจเกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการ</li> </ul>	<p>จะต้องประเมินภัยคุกคามที่สูงที่สุดที่อาจเกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีมาตรฐานติดตามตรวจสอบผลการ</li> </ul>



นายพิษณุ ลักษณ์

ลงชื่อ.....

(นายพิษณุ ลักษณ์)

หน้า 75/82

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้อ่อนน้อมกระดูกและผู้ป่วยทางเดินหายใจ  
บริษัท เอเชีย ล็อก แอนด์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ในรายการคือรัชดาภรณ์อุ่นมาภรณ์ 3702 ตั้งอยู่ วังสวิสดุม - ไฮด์รีม (ส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านเป็นบ้านเดี่ยว)



N.Y. 76/82  
2565

ଦେଖିବା

ມະນາຄາດ ປະເທດລາວ ເຊື້ອງກຳນົດ ແລ້ວ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ

แบบรายการแสดงผลการทบทวนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควร - เขตติน (ส่วนซ้ายม่าน้ำบางปะเจด)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางชาติ	ผลกระทบโดยทั่วไปที่สำคัญ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 พืชเนื้ยภาพ (ต่อ)	<p>กิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่บนดินเดินสูงประมาณ 4-12 เมตร ตั้งมั่นอยู่ใต้รากของพืชชนิดเดียวเป็นผู้ตัดขาดิ่งเจน อาจเป็นจุดสนใจหรือจุดที่สามารถมองเห็นภายนอกได้ชัดเจน ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่สีกากฯได้ระบุการบริโภคพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบึงบัวในปัจจุบัน ในพื้นที่ที่เก็บทำส่วนอันส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาวเมืองที่มีบ้านพักอาศัยมากจึงต้องดำเนินการที่ต้องการให้ถูกต้องที่สุด แต่พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน แต่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ต้องเดินทางมาท่องเที่ยว ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาหินปูน “บุรีรัมย์ภูเขาราม” มีระยะทางจากสถานที่บ้านแม่น้ำบึงบัวประมาณ 111 เมตร และตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1.62 เมตร ส่วนที่ทางตำบลสวนใหญ่สักชุมชนเป็นป่าชายเลน ที่มีพืชลี้เสี้ยงส่วนพื้นที่โล่ง มีบ้านเรือนตั้งอยู่ป่าชายเลน และไม่มีบ้านรักบ้านไม้ต่อติดกับสะพานทางทิศใต้ที่ติดกับสะพานโน้ตเคราท์ก่อสร้างบริเวณด้านทิศใต้ของบ้านชั้นสองบ้านบึงบัวและบ้านชั้นสองบ้านบึงบัวที่บ้านหนองผึ้งแล้ว ต่อ สะพานบันทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และสะพานบันถนนทางหลวงหมายเลข 3701 จังหวัดลักษณะที่บดบังกับสภาพเพิ่มขึ้นที่บ้านหนองผึ้งแล้ว ต่อ สะพานบันทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผู้ประกอบการจะปรับปรุงที่ก่อสร้างทางทิศใต้ใหม่ ทั้งนี้จะระดับชุมชนสู่กระหง่านที่บ้านหนองผึ้ง กับระยะทางห่างระหว่างที่ก่อสร้าง คือระหว่างสะพานกับบ้านที่บ้านหนองผึ้งที่บ้านหนองผึ้ง ซึ่งพบว่าทั้งบ้านหนองผึ้งและบ้านที่ก่อสร้างพื้นที่สีกากฯส่วนใหญ่ตั้งไม้ระแนงทำด้วยต้นต้นส้อมรับ จึงถือเป็นผลกระทบที่ไม่ระดับต่ำ</p>	<p>การก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่บนดินเดินสูงประมาณ 4-12 เมตร ตั้งมั่นอยู่ใต้รากของพืชชนิดเดียวเป็นผู้ตัดขาดิ่งเจน อาจเป็นจุดสนใจหรือจุดที่สามารถมองเห็นภายนอกได้ชัดเจน ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่สีกากฯได้ระบุการบริโภคพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบึงบัวในปัจจุบัน ในพื้นที่ที่เก็บทำส่วนอันส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาวเมืองที่มีบ้านพักอาศัยมากจึงต้องดำเนินการที่ต้องการให้ถูกต้องที่สุด แต่พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน แต่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ต้องเดินทางมาท่องเที่ยว ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาหินปูน “บุรีรัมย์ภูเขาราม” มีระยะทางจากสถานที่บ้านแม่น้ำบึงบัวประมาณ 111 เมตร และตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1.62 เมตร ส่วนที่ทางตำบลสวนใหญ่สักชุมชนเป็นป่าชายเลน ที่มีพืชลี้เสี้ยงส่วนพื้นที่โล่ง มีบ้านเรือนตั้งอยู่ป่าชายเลน และไม่มีบ้านรักบ้านไม้ต่อติดกับสะพานทางทิศใต้ที่ติดกับสะพานโน้ตเคราท์ก่อสร้างบริเวณด้านทิศใต้ของบ้านชั้นสองบ้านบึงบัวและบ้านชั้นสองบ้านบึงบัวที่บ้านหนองผึ้งแล้ว ต่อ สะพานบันทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผู้ประกอบการจะปรับปรุงที่ก่อสร้างทางทิศใต้ใหม่ ทั้งนี้จะระดับชุมชนสู่กระหง่านที่บ้านหนองผึ้ง กับระยะทางห่างระหว่างที่ก่อสร้าง คือระหว่างสะพานกับบ้านที่บ้านหนองผึ้งที่บ้านหนองผึ้ง ซึ่งพบว่าทั้งบ้านหนองผึ้งและบ้านที่ก่อสร้างพื้นที่สีกากฯส่วนใหญ่ตั้งไม้ระแนงทำด้วยต้นต้นส้อมรับ จึงถือเป็นผลกระทบที่ไม่ระดับต่ำ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



ลงชื่อ.....

กรมฯ พ.ศ. 2565

หน้า 77/82

ลงชื่อ.....

(นายปริญญา กรมลพนว)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บุคลากรร่วมก่อสร้างและรักษาทรัพยากรด

บริษัท เอเชีย แลนด์ แอนด์ ค��มิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

แบบรายงานผลการทดสอบที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบของผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการท่อสร้างทางหลวงที่สำคัญ หมายเลข 3702 ตอน บางคลาว - เข้าดิน (ส่วนที่เข้าแม่น้ำบางปะกง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และศูนย์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 พืชผักกาด (ต่อ)	ระยะเวลาในการผลิตภัณฑ์	<p>ระยะเวลาในการผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวต้องใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน</li> <li>ไม่มีผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</li> </ul>	<p>ระยะเวลาในการผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีผลกระทบติดตามตรวจสอบผลกระทบ</li> </ul>



นาย สมชาย ใจดี  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ

นาย รังษิยา ภรณ์พันธ์  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ

บุคลากรและบุคลากร  
บุคลากรและบุคลากร

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชม


กุมภาพันธ์ 2565  
หน้า 78/82

ลงชื่อ.....

(นายรังษิยา ภรณ์พันธ์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ  
บุคลากรและบุคลากร

บริษัทฯ เอเชีย แอลบ คอนซัลต์แอนด์ จำกัด



### สัญลักษณ์

- แนวเส้นทางโครงการ
- แนวสะพานโครงการ
- ระยะ 500 เมตร จากจุดที่ถูก打ちของแนวเส้นทาง
- ตำบล
- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำในแม่น้ำบางปะกง

รูปที่ 1 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำในแม่น้ำบางปะกง ระยะก่อสร้างโครงการ

ลงชื่อ .....

(นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 79/82

ลงชื่อ .....


(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บุคลากรตามด้วยมีสิทธิ์จัดทำรายงาน

บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



### สัญลักษณ์

- แนวเส้นทางโครงการ
- แนวสะพานโครงการ
- ระยะ 500 เมตร จากจุดที่งistogram ของแนวเส้นทาง
- ตัวกล
- ① โรงเรียนวัดท่าศาลา “บุรณะสินอนุสรณ์” ด้านขวาทาง (กม.0+517)
- ② ชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองท่าศาลา ด้านซ้ายทาง (กม.0+627)

รูปที่ 2 ตำแหน่งสถานีตรวจคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ



ลงชื่อ.....

(นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง


กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 80/82

ลงชื่อ.....

(นางรังษิยา กมลพนส.)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน  
บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



### สัญลักษณ์

—— แนวเส้นทางโครงการ

① ชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองท่าสาลี อ.ด้านขวาทาง (กม. 0+430)

— แนวสะพานโครงการ

② โรงเรียนวัดท่าสาลี “บูรณะสินอนุสรณ์” อ.ด้านขวาทาง (กม. 0+517)

[---] ระยะ 500 เมตร จากจุดที่กำหนดของแนวเส้นทาง

[□] ตำบล

รูปที่ 3 ตำแหน่งสถานีตัวจักรระดับเลี้ยงในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ



ลงชื่อ.....

(นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

กุมภาพันธ์ 2565


หน้า 81/82

ลงชื่อ.....

(นางรังษิยา ภมพนัส)

บุคคลธรรมด้าผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



### สัญลักษณ์

—— แนวเส้นทางโครงการ

① โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์” ด้านขวางทาง (กม. 0+517)

— แนวสะพานโครงการ

② ชุมชนหมู่ 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน ด้านซ้ายทาง (กม. 0+627)

[ ] ระยะ 500 เมตร จากจุดที่ถูกกำหนดของแนวเส้นทาง

[ ] ตำบล

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตราชวัດความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ



ลงชื่อ.....

(นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 82/82

ลงชื่อ.....

(นางรังษิยา กมลพันธ์)

บุคคลธรรมดานายสิทธิจิตทำรายงาน

บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด