



ที่ วว 0804/ 11506

สำนักงานนโยบายและแผนลีดงแวดล้อม  
ช่องพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

21 สิงหาคม 2541

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีดงแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต  
โพลีเออทีลีน บริษัท สยามโพลีเออทีลีน จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ลังที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
ที่ EIA 98072/404008 ลงวันที่ 26 มกราคม 2541  
2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
ที่ EIA 98218/404008 ลงวันที่ 7 เมษายน 2541  
3. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
ที่ EIA 98312/404008 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2541  
4. มาตรการลดผลกระทบลีดงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
ลีดงแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีเออทีลีน ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรม  
มหาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่บริษัท สยามโพลีเออทีลีน จำกัด  
ต้องยัดถ้อยปูนบุบติ

ตามที่ บริษัท สยามโพลีเออทีลีน จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ  
เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีดงแวดล้อม โครงการ  
โรงงานผลิตโพลีเออทีลีน ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้สำนักงาน  
นโยบายและแผนลีดงแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในลังที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนลีดงแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ลีดงแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีเออทีลีน ในเบื้องต้นแล้ว และนำเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการ  
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีดงแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม  
ในการประชุมครั้งที่ 16/2541 วันที่ 16 กรกฎาคม 2541 ซึ่งมติคณะกรรมการฯ มีมติให้บริษัท  
สยามโพลีเออทีลีน จำกัด เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา บดังนี้  
1. ได้พิจารณาข้อมูล

เพิ่มเติมดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบในรายงานฯ โดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลึงแวดล้อม ที่โครงการ โรงพยาบาลโนรีເອກີລິນ ของบริษัท สยามโนรีເອກີລິน จำกัด ต้องยังคงดำเนินการต่อไป 4 ห้องน้ำ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท สยามโนรีເອກີລິນ จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคึกศิริ ตรีเดช)  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนส่งเสริม

กองวิเคราะห์ผลกระทบลึงแวดล้อม  
โทร. 2792792, 2723058  
โทรสาร 2785469, 2713226

ที่ วว 0804/ 11506

สำนักงานโยบายและแผนลีดส์แวดล้อม  
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

21 สิงหาคม 2541

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีดส์แวดล้อม โครงการโรงงานผลิต  
โพลีเอทิลีน บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
ที่ EIA 98072/404008 ลงวันที่ 26 มกราคม 2541  
2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
ที่ EIA 98218/404008 ลงวันที่ 7 เมษายน 2541  
3. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
ที่ EIA 98312/404008 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2541  
4. มาตรการลดผลกระทบลีดส์แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
ลีดส์แวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีเอทิลีน ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรม  
มหาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด  
ต้องขึ้นต่อปีบัญชี

ตามที่ บริษัท สยามโพลีเอทิลีน จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ  
เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีดส์แวดล้อม โครงการ  
โรงงานผลิตโพลีเอทิลีน ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้สำนักงาน  
นโยบายและแผนลีดส์แวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนลีดส์แวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ลีดส์แวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีเอทิลีน ในเบื้องต้นแล้ว และนำเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการ  
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีดส์แวดล้อม ต้านโครงการอุตสาหกรรม  
ในการประชุมครั้งที่ 16/2541 วันที่ 16 กรกฎาคม 2541 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ มีมติให้บริษัท  
สยามโพลีเอทิลีน จำกัด เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูล

เพิ่มเติมตั้งกล่าวแล้วมิตเห็นชอบในรายงานฯ โดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบและมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพลิงแวดล้อม ที่โครงการโรงงานผลิตโภลีເອທິລິນ ของบริษัท สยามໂພລີເອທິລິນ จำกัด ต้องขึ้นดื่นบัญชี ตั้งรายละ เวียดในลิงที่ส่งมาด้วย 4 กິ່ງນີ້ สำนักงานฯ ได้สໍາเนහນັງສົວເຈັ້ງ จັງກັດຮະຍອງ กรมໂຮງງານອຸຕສາຫກຮມແລບບົນຍັດສົວເຈັ້ງ

ຈັງເຮືອນມາເພື່ອໂປຣທຣາບແລະພິຈານາດຳເນີນກາຣຕ່ອໄປ

ຂອແສດງຄວາມນັບຄົວ

(ເກຍຕົກດີສິຫຼິ້ນ ຕົວເລີງ)  
ເຊາວີກາຣຄໍາຜັກງານໂຍບາຍແລະພັດລົ່ງແວດລື້ອນ

ກອງວິເຄາະທີ່ຜົລກຮາບລົ່ງແວດລື້ອນ  
ໂທ. 2792792, 2723058  
ໂທສາວ 2785469, 2713226





สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม			
วันที่.....	๗๐	วันที่.....	๒๙ ก.พ. ๕๑
เวลา.....	๑๒.๐๐	ผู้รับ.....	.....

Our Ref. EIA98072/404008

26 มกราคม 2541

เรื่อง ส่งมอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตโพลิเอทธีลีน ของบริษัท สยามโพลิเอทธีลีน จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานฉบับหลัก จำนวน 8 เล่ม  
2. รายงานฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๕๑  
เวลา..... ๑๔.๑๕ น. ผู้รับ.....

ตามที่บริษัท สยามโพลิเอทธีลีน จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตโพลิเอทธีลีน ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุค จังหวัดระยอง นั้น บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิฐ พุฒิไพบูลย์)  
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท สยามโพลิเอทธีลีน จำกัด  
75 ซอยรุเบี้ย สุขุมวิท 42  
พระโขนง กรุงเทพฯ 10110  
ตู้ ป.ด. 458 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์: 381-1038 โทรสาร: 381-1249  
เทเลกซ์: 20140 PPTHL

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท สยามโพลิเอทธีลีน จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2541

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าบริษัทสยามโพลิเอทธีลีน จำกัด โดย นายปีเตอร์ ไซค์ และ นายอภิพงษ์ ภาษวัชร์  
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2538 ทะเบียนเลขที่ (1) 3143 / 2538  
สำนักงานดังอยู่ที่เลขที่ 75 ซอยรุเบี้ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ขอมอบอำนาจให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ดังอยู่ที่เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจทำการดังต่อไปนี้

- ยื่นเสนอรายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
- เข้าเจงประกอบรายงาน ลงนามรับทราบเงื่อนไข แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน จนเสร็จการ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำการทำไปภายในขอบเขตของอำนาจนี้ ให้ถือสมേือนว่าข้าราชการได้กระทำการนั้น  
ด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ  
( นายอภิพงษ์ ภาษวัชร์ )

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายปีเตอร์ ไซค์ )

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ  
( นายพิสิฐ พุฒิไพรจน )



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ลงชื่อ พยาน  
( นายสุกริจ วงศ์บุญราษฎร์ )

ลงชื่อ พยาน  
( นางสาวนิติรัตน์ ทักษิณ )



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
๙๘ ถนนลาดพร้าว ๑๒๔ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๖๐  
๓๙ LADPRAO 124 RD., WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310  
โทร (66 2) 9343233-47 Fax : (66 2) 9343248 Internet Email : cot@ksc.net.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สมาคมช่างสถาปัตย์ บริษัทที่ปรึกษาและประดิษฐ์ไทย  
MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND

ใบอนุญาตและแผนที่	บัญชี
๒๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๔
ธ. ก. ๗	๒๘
๒๘	๗

เรื่อง ส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงงานผลิตโพลิเอทธีลีน ของบริษัท สยามโพลิเอทธีลีน จำกัด กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม รับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๗ ๐ ๔ ๒๕๔๔ เวลา ๑๔.๑๘ น. ผู้รับ ๐๑

เรียน เอกสารการสำนักงาน ใบอนุญาตและแผนที่สิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมโครงการ โรงงานผลิตโพลิเอทธีลีน จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท สยามโพลิเอทธีลีน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตโพลิเอทธีลีน ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนานาชาติ จังหวัดระยอง นั้น บัดนี้บริษัท ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางมีนา พิพิธโสกณกิจ)

กรรมการบริหาร



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
๑๕ 돐ฉลองครบรอบ ๑๕ ปี ๑๙๘๓-๒๐๐๘  
๓๙ ถนนลาดพร้าว ซอย ๖๗ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
โทร. (๖๖ ๒) ๙๓๔๓๒๓๓-๔๗ Fax : (๖๖ ๒) ๙๓๔๓๒๔๘ Internet Email : cot@ksc.net.th

สมาชิกของสมาคม วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  
MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓



Our Ref. EIA98312/404008

19 มิถุนายน 2541

เรื่อง ส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตโพลิเอทธีีน ของบริษัท สยามโพลิเอทธีน จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมโครงการโรงงานผลิตโพลิเอทธีน จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท สยามโพลิเอทธีน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตโพลิเอทธีน ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด จังหวัดระยอง นั้น บัดนี้บริษัท ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบมาพร้อมกับขอทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนีนา พิทยาไสภัยกิจ)

กรรมการบริหาร

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิต โพลีเออทีลีน บริษัท สยาม โพลีเออทีลีน จำกัด  
ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต โพลีเออทีลีน ของบริษัท สยาม โพลีเออทีลีน จำกัด ฉบับเดือนมกราคม เมษายนและมิถุนายน 2541 จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทค โนโลยี จำกัด ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ดังรายละเอียดที่สรุปไว้ในเอกสารแนบ

2. ให้ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และวิธีการวิเคราะห์ผลตามวิธีการของราชการหรือเที่ยบท่า พร้อมทั้งต้องตรวจวัดความเร็วลม และทิศทางลมในขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดก้าชชัลเฟอร์โดยออกไซต์ในปล่อง ให้ใช้วิธีการของ US.EPA Method 6 หรือ US.EPA Method 8 และการตรวจวัดผุ่ลละอองในปล่อง ให้ใช้วิธีของ US.EPA Method 5

3. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม โพลี-เออทีลีน จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของภารกิจหน้าที่และเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

4. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ กรณีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกุญแจสิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม โพลีเออทีลีน จำกัด ต้องแจ้งให้จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จัดได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5. บริษัท สยาม โพลีเออทีลีน จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน

6. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม โพลีเออทีลีน จำกัด ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 6.1  
มาตรการป้องกันและแก้ไขยุทธศาสตร์ด้านความต้องการห่วงก่อสร้าง

TABLE B2/T-6.1

ยุทธศาสตร์ด้านความต้องการ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้พรมน้ำบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่โครงการ และพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นเพื่อลดการฝุ่นกระจายของฝุ่นละออง</li> <li>- จัดหาพาร์ทิชั่นสถาปัตยกรรมก่อสร้างรัฐวุฒิ ลดบรรทุกวัสดุก่อสร้างอย่างมีตระหนัต เพื่อป้องกันการตกหล่นลงบนเส้นทางคมนาคม</li> <li>- ทำความสะอาดล้อรถยกต่อไปในแต่ละวันเพื่อไม่ให้น้ำสิ่งสกปรกไปปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียง โดยเฉพาะชุมชนและบริเวณพื้นที่ในเขตเมือง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>
2. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>- รวบรวมและบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมจากคนงานก่อสร้างด้วยระบบบำบัดที่จัดทำโดยผู้รับเหมา ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>
3. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีการก่อสร้างเฉพาะในเวลา 06.00 – 19.00 น.</li> <li>- จำกัดระยะเวลาการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและทำให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วง 08.00 – 18.00 น.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>
4. ภาคช่องเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปเผาได้ เช่น เศษไม้ เศษหิน ใบไม้ แก๊ซูรับซื้อที่เหมาะสม</li> <li>- จัดให้มีถังขนาด 200 ลิตร ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อรับรองรับขยะจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง</li> <li>- ต้องมีการรวบรวมขยะจากกิจกรรมของคนงาน ก่อสร้างทั้งหมดส่งให้เทศบาลมาดำเนินการรับไปกำจัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>
5. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จราจรที่ผ่านมาด้วยรถบัสบี๊บติดตามก្នុងราษฎร อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณเส้นทางสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>
6. ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบายน้ำปืนจากพื้นที่ก่อสร้างลงสู่ระบบระบายน้ำปืนของชุมชนบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>
7. ဓาร์เวียนามัย และความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำระบบการขออนุญาตก่อเนื้อไปปฏิบัติงานในโครงการ</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แก่คนงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>* ที่ครองบุหรี่ปลั๊กอุदม</li> <li>* รองเท้าผ้าใบ</li> <li>* หมวกนิรภัย และวันเดา</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 6.1 (ต่อ)

TABLE/T-61

ผลกระทบสั่งเวลาด้วย	มาตรการป้องกันและแก้ไข	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุบัติเหตุ</li> <li>* เสื่อคอกลูม</li> <li>* ชุดปฐมพยาบาล</li> <li>* เข้มข้นนิรภัย</li> <li>- อัดให้มีป้ายเตือนเพื่อบอกให้ทราบถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่เขตห่วงห้ามเพื่อความปลอดภัย</li> <li>- อัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพาหนะประจำในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับส่งผู้ป่วย/บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน</li> <li>- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่ และการแก้ไขเบ็ดเตล็ดตามที่มีอยู่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> <li>- ตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>

หมายเหตุ : บริษัทรับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

**ตารางที่ 6.2**  
**มาตรการป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นของพิษภัยชั่วคราวในการผลิต**

ТАБЛИЦА № 6.2

ประเภทพิษภัย	มาตรการป้องกันและแก้ไข	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. พิษภัยจากอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมค่าความชื้นที่เหมาะสมสำหรับต่อออกอากาศที่ต่ำกว่าในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NO<sub>x</sub> &lt; 170 mg/Nm<sup>3</sup></li> <li>▪ CO &lt; 12 mg/Nm<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>- ควบคุมปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ที่ระบายออกจากบริเวณ Hold Up Hopper, Blenders และ Spin drier</li> <li>- อัดให้มีการขนส่งเม็ดหินด้วยระบบ dense phase pneumatic conveying</li> <li>- ก้าวหน้าให้กําระส่ง vent gas จากการยิงปืน และ release gas ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไปเบ้าที่ Flare</li> <li>- ติดตั้ง low NO<sub>x</sub> burner และใช้ atomize steam ช่วยให้การเผา Spent Solvent ให้มีอย่างสมบูรณ์</li> <li>- ติดตั้ง on-line oxygen analyser ที่ปล่องของ Furnace เพื่อควบคุมออกซิเจนส่วนเกินใน flue gas</li> <li>- ในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นของ Devolatizer ทางการจะจัดการห้ามเผาและตัดออกส่วนเกินไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปล่องของ Furnace</li> <li>- Hold Up Hopper</li> <li>- Blenders</li> <li>- Spin Drier</li> <li>- ภายในห้องที่โครงสร้าง</li> <li>- Furnace</li> <li>- ปล่องของ Furnace</li> <li>- ภายในห้องที่โครงสร้าง</li> <li>- ภายในห้องที่โครงสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายบดบัง</li> </ul>
2. พิษภัยน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัดให้มีบ่อหักน้ำ (Sump) เที่ยงหอที่จะรองรับน้ำปนเปื้อน และนำออกจากตัวเดิง หรือหัวปืนปืนจาก Hose Stations เห้อเย็น ระบบแยกไฮโดรคาร์บอน และติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบสารไฮโดรคาร์บอนที่ส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมเมื่อพบสารไฮโดรคาร์บอนสูงเกินกว่าที่กำหนด</li> <li>- ติดตั้ง Air-Powered Hydrocarbon Removal Skimmers ในบ่อ (Sump) เพื่อกำจัดไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยไฮโดรคาร์บอนที่ต้องถูกเก็บไว้ในถัง (Waste Drum) แห้งสักไปในเม็ดนา</li> <li>- ควบคุมคุณภาพน้ำที่ก่อนต่อออกน้ำ ให้การให้คุณภาพเป็นไปตามคุณภาพน้ำที่ตั้งไว้           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pH 7.6–8.5</li> <li>▪ Conductivity &lt;1500 micro S</li> <li>▪ Silica (as SiO<sub>2</sub>) &lt; 150 mg/l</li> <li>▪ Iron (as Fe) &lt; 3.0 mg/l</li> <li>▪ Phosphate Reserve (as PO<sub>4</sub>) 8–12 mg/l</li> <li>▪ Zinc : Soluble 0.5–1.5 mg/l</li> <li>▪ Scale Inhibitor N-23268 &gt; 50 mg/l</li> <li>▪ Free Cl<sub>2</sub> 0.2–0.5 mg/l</li> <li>▪ Turbidity &lt; 20 NTU</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในห้องที่โครงสร้าง</li> <li>- ภายในห้องที่โครงสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายบดบัง</li> <li>- ฝ่ายบดบัง</li> </ul>

ตารางที่ 6.2 (ต่อ)

TABLE 6.2

บุคลากรทบทั่วไป	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.1 ภาคของเสียจากกระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Suspended Solids &lt;20 mg/l น้ำที่ออกจากหักน้ำทิ้ง (ES-1070/1071/1072 และ H-304)</li> <li>* BOD &lt; 20 mg/l</li> <li>* SS &lt; 50 mg/l</li> <li>* TDS &lt; 3,000 mg/l</li> <li>* Oil&amp;Grease &lt; 5 mg/l</li> <li>* pH 5.5-9</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบายน้ำเสียที่ได้จากการพิมพาระบบที่ต้องเพื่อย้อมบำรุง เหลืองจาง ลงสู่บ่อ E506 และบ่อหักน้ำทิ้ง ES-1071 ตามตัวอับ และทำการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนระบายน้ำลงสู่ final outfall trench ต่อไป</li> <li>- ระบายน้ำระบายน้ำทิ้งจากระบบพื้นาทีอีน และ น้ำที่จากบ่อหักน้ำทิ้งไปปั้น final outfall trench ก่อนระบายน้ำออกก่อนลงงานทาง ลงสู่ร่าง ระบายน้ำของอิมิคาน่า ต่อไป</li> <li>- รวบรวมน้ำเสียจากหนังงานไปบำบัดขั้น ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนแยกลงปั้นอุบันของกลุ่ม โรงงานฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนแยกของกลุ่ม โรงงานฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายผลิต</li> <li>- ฝ่ายผลิต</li> <li>- ฝ่ายผลิต</li> </ul>
3.2 ภาคของเสียจากဓารณาร้านค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมและนำไปปั้นอัลโดยการแยกในแคปฯ ส่วนแยก</li> <li>- รวบรวมและนำไปปั้นอัลโดยการแยกในแคปฯ ส่วนแยก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายผลิต</li> <li>- ฝ่ายผลิต</li> </ul>
3.3 ของเสียชนิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Solid waste           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rags และ Absorbents</li> <li>- Miscellaneous Packing Material</li> <li>- Empty Supersacks</li> <li>- Empty Drums/pails</li> <li>- Process Filters</li> </ul> </li> <li>2) Solvent           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maintenance cleaning solvents</li> <li>- Lab. solvents</li> </ul> </li> <li>3) Purification Beds</li> <li>4) Spent Solvent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมและนำไปปั้นอัลโดยการแยกในแคปฯ ส่วนแยก</li> <li>- รวบรวมและนำไปปั้นอัลโดยการแยกในแคปฯ ส่วนแยก</li> <li>- รวบรวมและนำไปปั้นอัลโดยการแยกในแคปฯ ก้าอัลหากอุคสหกรรม</li> <li>- รวบรวมและนำไปปั้นอัลโดยการแยกในแคปฯ Fumace ของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>
3.4 ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมและนำไปปั้นหักน้ำทิ้งตามมาตรฐานตามหักน้ำทิ้ง</li> <li>- หักน้ำทิ้งให้ถูกต้องตามที่ได้กำหนดในแผนการลด ปริมาณของเสีย (Waste minimization program) ไปใช้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายผลิต</li> <li>- ฝ่ายผลิต</li> </ul>

### ตารางที่ 6.2 (ต่อ)

TABLE VI - 62

**ตารางที่ 6.2 (ต่อ)**

TABLE 6.2 - 42


บทบาทที่ร่วมมือกัน	มาตรการป้องกันและแก้ไข	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
9. การประเมินแล้งดราฟ ร้ายแรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัดให้มีบุคคลที่มีภาระและหน้าที่ให้ใช้ในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- อัดให้มีแผนฉุกเฉินบัญชาทางภาษาไทย ต่อรองหนังสือแนบท้ายที่เป็นเอกสารไทย</li> <li>- อัดให้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันและเฝ้าระวังไฟฟ้า           <ul style="list-style-type: none"> <li>* ระบบจ่ายไฟดับเพลิง</li> <li>* หัวดักน้ำดับเพลิงและ monitor gun</li> <li>* เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีที่ได้</li> <li>* ห้องดักน้ำแบบปืนยิง</li> <li>* ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ deluge system</li> </ul> </li> <li>- อัดให้มีหน่วยฉุกเฉิร์ฟห้องควบคุมเหตุการณ์ในการนี้เกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- อัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ควบคุมห้องน้ำเสื่อมในห้องที่มีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในห้องที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้องกัน/ความปลอดภัย</li> </ul>
10. อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัดให้มีป้ายເื่ອນເຖິງວັບກາຮ່ານມີຄະຫຼວງ ແລະຄວາມປົດຂັດໃນຫັນທີ່ປູງຕັກກາ</li> <li>- อัดทำ ISO 14000 ภายในระยะเวลา 3 ปี หลัง ເລີ່ມດໍາເນີນກາຮ່ານສິດ</li> <li>- ດໍາເນີນກາຮ່ານມີຄະຫຼວງຄວາມກາຮ່ານ ທີ່ງແວດ້ອນໃນຫັນທີ່ນາບຄາຫຼຸດເຫັນເຕີບວັນ ໄວງຈານອື່ນ ຈຳນວຍເອົາໄປທີ່ກໍາເອົາ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในห้องที่โครงการ</li> <li>- ภายในห้องที่โครงการ</li> <li>- ภายในห้องที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้องกัน/ความปลอดภัย</li> <li>- ป้องການ- ປົດຂັດ/ ຄວບຄຸມຄຸນກາ</li> <li>- ປົກການ- ປົດຂັດ/ ຄວບຄຸມຄຸນກາ</li> </ul>

**ตารางที่ 6.3**  
**มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

TABLE 6.3-1

คุณภาพที่ต้องดูแล	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
<b>1. คุณภาพอากาศ</b>			
1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด			
- NO <sub>x</sub> , CO และ HC	- ปล่องของ Furnace (ญี่ปุ่นที่ 6.3-1)	- ปีละ 2 ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
- HC	- ตรวจสอบ 3 จุด ได้แก่ Vent ของ Spin drier Vent ของ Hold Up Hopper Vent ของ Blenders	- ปีละ 2 ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ			
- NO <sub>x</sub>	- ตรวจสอบ 2 จุด ได้แก่ บ้านอ่าวประจุ บ้านแม่น้ำคลอง	- ปีละ 2 ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
- HC			
<b>2. คุณภาพดิน</b>			
2.1 คุณภาพดินที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดด้วย			
- pH	- Final Outfall trench	- ในช่วงปีแรกตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง และในช่วงปีที่ 2 ตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
- Temperature			
- TDS			
- Oil & Grease			
- SS			
- BOD			
<b>3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b>			
3.1 คุณภาพอากาศภายในสถานที่ทำงาน			
- Octane	- Spin Dryer, Pelletizer, Hold Up Hopper	- ปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
3.2 ระดับเสียงภายในโรงงาน (ในช่วง เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ในหน่วย Leq)	- Solvent Recovery Unit (ญี่ปุ่นที่ 6.3-1)	- ปีละ 2 ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
3.3 ตรวจสอบคุณภาพหนังงาน			
- ตรวจสอบความชำรุดของอุปกรณ์	- หน้างานทุกคน	- ก่อແર์เมชันมาปฏิบัติงานใน โครงการและทุกปีอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบการทำงานของปอด (Lung Function Test)			
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของไต (肾功能 Serum creatinine, Blood Urea Nitrogen และ Urine Protein)			
- ตรวจสอบการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, GMGT, Alkaline- Phosphatase, Urobilinogen Bile Pigment ในปัสสาวะ, Total Bilirubin และ Direct Bilirubin)			
- ตรวจสอบความสมดุลน้ำของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)	- หน้างานในฝ่ายผลิต		
- ตรวจสอบรายการการได้ยิน (audiometry)			
3.4 บันทึกชนิดการเก็บอุบัติเหตุ	- ภายในห้องที่โครงการ	- ตลอดไป	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ
- สาเหตุ			
- ผู้ได้รับบาดเจ็บ			
- ระยะเวลาที่รุนแรง			
- การนำไปใช้			
3.5 สาธารณสุขเพิ่มเติบโต	- ภายในห้องที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายความปลอดภัย/ ควบคุมคุณภาพ

**หมายเหตุ:** ในการติดตามการปฏิบัติความมารยาทการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ แวดล้อม ให้มีหน่วยงานสามัญเชก (Third party) เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ



รูปที่ ๖.๓-๑ จุดติดตามตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตพอลิเอทีน