



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗ ๑ ๖ ๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔๒/๕๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๕ ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร ๑,๔๒๐.๕๕ ตารางเมตร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังกล่าว โดยให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ ลัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th




มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)
ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร่ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ

Wan Phansa
Wan Phansa

(นางบุษบง ปรีชาพันธ์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



1/82




ลงชื่อ

Wan Phansa
Wan Phansa

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)
 ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด


องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการจะตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง 1-3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมดทั้งสิ้น 25 ห้อง พัฒนาคอนกรีตพื้นจำนวน 2 แปลง ได้แก่ โฉมเลขที่ 21313 เลขที่ดิน 20 และโฉมเลขที่ 43302 เลขที่ดิน 70 ขนาดพื้นที่รวม 1-2-72.60 ไร่ หรือ 2,690.40 ตารางเมตร ซึ่งโฉมที่ดินทุกแปลงดังกล่าวเป็นการมรดกของ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ทริพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้			 <p>SUBPANYA CONSULTANT CO., LTD.</p>

ลงชื่อ *Amv K/Man* *Asit*

2/82

(นางเบงบง ปรีชาพนธ์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ *Subpanya* *Kongphat*

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทริพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)

ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	- พื้นที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)	- ตลอดระยะเวลาดัดแปลงอาคาร และระยะเปิดดำเนินการ	- บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

ลงชื่อ

www. [Signature]


3/82

ลงชื่อ

[Signature]

(นางบุษบง ปริชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระพงษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประสิทธิ์ กระจ่างนิษฐ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ของ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1) ทบทวนรายงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นที่ทราบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน</p>	- พื้นที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)	- ตลอดระยะเวลาตัดแปลงอาคาร และระยะเปิดดำเนินการ	- บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

ลงชื่อ


Wuu Asim

(นางบงบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้ผู้อำนวยการลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



4/82

ลงชื่อ

ชวรงค์ กิ่งทอง

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอาคาร)

ของ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นขอไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับบริษัท (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง</p>	<p>- พื้นที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงอาคาร)</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาตัดแปลงอาคาร และระบบื่อดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ

สมพงษ์ ปรีชานนท์

5/82

ลงชื่อ


สมพงษ์ ปรีชานนท์

(นางสมพงษ์ ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพัทธ์ กระจ่างนิษฐ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)
 ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด (ต่อ)


องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>เคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมิชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่</p>	<p>- พื้นที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาตัดแปลงอาคาร และ ระยะเปิดดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ: *อนุช วัฒนกุล*
 (นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุริยเทพ)

6/82

ลงชื่อ: *อรุณ ภิรมย์*
 (นายประพัทธ์ ภิรมย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วไปโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)

ของบริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>6. ตัดกิ่งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการขนาด (กขย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถประสานโครงการได้ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ตัดแปลงอาคารให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	<p>- พื้นที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดัดแปลงอาคาร และระยะเบ็ดเตล็ดดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ที่มา : บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและจัดส่งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 6 เดือน โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ต่อเทศบาลนครระยอง (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ต่อเทศบาลนครระยอง (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเสนอ


ลงชื่อ

สมชาย วัฒนศิริ
(นางเบงชง บริษัท นนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



782



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ *ประไพ กรังพพัฒน์*
(นายประพัทธ์ กรังพพัฒน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตีแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบหลักสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1. สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรดิน</p>	<p>โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตีแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) มีการตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร เพื่อพัฒนาเป็นอาคารประเภทโรงแรม โดยรายละเอียดการตีแปลงคือการตีแปลงอาคารห้องพัก (Building B) อาคารร้านอาหารและสระว่ายน้ำของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยทางโครงการจะดำเนินการตัดแปลงอาคารหลังจากที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และหนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และทางโครงการจะทำการยื่นขออนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุย และเมื่อยื่นขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโครงการจึงจะดำเนินการตัดแปลงอาคาร โดยจะทำการแจ้งให้พื้นที่ข้างเคียงรับทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนทำการตีแปลงและเปิดให้บริการ ทั้งนี้กิจกรรมการตัดแปลงอาคารของโครงการมิได้ทำให้สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะทำการขึ้นป้ายบอกขยับบริเวณกรีตเต็มขึ้นไป 2 เมตร เพื่อป้องกันผู้พลัดหลงที่จะเข้าไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง (ดังรูปที่ 2)</p>	<p>1. จัดให้มีการรั้วกั้นหรือตาข่ายอีก 2 เมตร ต่อจากรั้วคอนกรีตของโครงการ ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจ่ายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>2. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>3. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลากการทำงาน ห้ามคนงานทำงานในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว โดยเด็ดขาด</p> <p>4. ตัดแต่งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่โครงการรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ครงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ</p> <p>5. โครงการได้กำหนดให้ผู้ใช้รับหมวกก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็นและควมกิจกรรมการตัดแปลงอาคารให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>6. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียงซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการตีแปลงอาคารโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที</p>	<p>1. ตรวจสอบความคงทนผ้าใบตาข่ายตลอดระยะเวลาตัดแปลงอาคาร</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้ายยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>


ลงชื่อ *MNV Phin*

(นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระพทพ)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



8/82

ลงชื่อ *อรุณ*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2 คุณภาพอากาศ	เนื่องจากกิจกรรมการตัดแปลง/ปรับปรุงอาคารของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในด้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางลม และปริมาณฝน แต่ทั้งนี้จะไม่มีการบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านเข้าโครงการที่อาจก่อควมรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงได้ ดังนั้น การดำเนินการตัดแปลงอาคารของโครงการจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยู่ในทิศทางลบระดับน้อย (ดังรูปที่ 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการซึ่งผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันฝนลมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. จัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างวัสดุตัดแปลงหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นระยะเวลาตัดแปลง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก 3. จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดล้างที่ความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำและร้านอาหาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 4. ห้ามเผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่แต่โดยเด็ดขาด 5. จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบของผนังและอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาตัดแปลง 6. ในช่วงตัดแปลงอาคารจะต้องดำเนินการให้เป็นตามคู่มือของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการตัดแปลงอาคารโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ่อขยะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	แหล่งกำเนิดเสียงในระหว่างการตัดแปลงอาคารของโครงการ ได้แก่ เสียงจากการตอกเหล็ก ทบคอนกรีต และเสียงจากการที่ใช้ในการขนส่งวัสดุจากการตัดแปลงอาคาร อาจจะทำให้เกิดขึ้นบางช่วงเวลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง จากการตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการ 3 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงทั้ง 4 ทิศโดยรอบโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาการทำงาน ห้ามคนงานทำงานในช่วงที่มีคนตกหนัก 2. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่โครงการรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ตรงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ 3. โครงการการได้กำหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบที่เช่าที่เจ้าเป็นและควบคุมกิจกรรมการตัดแปลงให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการตัดแปลงอาคารโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ่อขยะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที


ลงชื่อ *Prasanna*

(นางบุษบง บริษัทามนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ *Prasanna*

(นายประพัทธ์ ทรัพย์านิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ดีดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>ได้รับระดับเสียงอยู่ในช่วง 59.0 – 81.8 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีบางส่วนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p>กรณีมีการติดตั้งกำแพงกันเสียง จากการคำนวณระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการตัดแปลงอาคารโครงการและผลการตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ภายหลังจากการติดตั้งกำแพงกันเสียงทำให้ระดับเสียงที่ได้อยู่ในช่วง 54.7 – 55.4 เดซิเบล (เอ) ช่วง 56.5 – 58.5 เดซิเบล (เอ) และช่วง 56.1 – 58.5 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม โดยระดับเสียงที่เกิดขึ้นในระยะตัดแปลงอาคารจะมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชอาณาจักรฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดใหม่ค่าระดับเสียงสูงสุดเกิน (Lmax) 115 เดซิเบล (เอ) และมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 70 เดซิเบล (เอ) อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านเสียงจากการตัดแปลงอาคารต่อพื้นที่ตัดโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระดับปานกลาง</p>	<p>4. จำกัดช่วงเวลาการตัดแปลงที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และหยุดการทำงานวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>5. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม เป็นต้น ให้กระทำในห่อขังที่มีดัดชิด อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีภาวใช้งานเป็นครั้งคราว จะต้องดับเครื่องหรือเบาคือเครื่องระหว่างการพัก</p> <p>6. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย</p> <p>7. จัดใหม่เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดจนระยะเวลาการตัดแปลงอาคารกรณีพบว่ามีความร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่ามีความเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะทำการชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขให้โดยทันที</p> <p>8. แจ้งให้ผู้พักอาศัยในระยะใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์</p> <p>9. โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าชองโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>


ลงชื่อ *Mr. Pichai*

(นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเมฆ)

กรรมการผู้มีส่วนกลางนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



10/82

ลงชื่อ *Subpanya*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>ประเมินผลกระทบด้านเสียงรบกวน</p> <p>ค่าระดับการรบกวนในช่วงตัดแปลงอาคารชั้นที่ 1 ไปยังแหล่งรับเสียงโดยรอบโครงการด้านทิศเหนือมีค่าระดับการรบกวนอยู่ในช่วง 10.4-13.7 เดซิเบล (เอ) ด้านทิศตะวันออกมีค่าระดับการรบกวนอยู่ในช่วง 31.2 – 34.7 เดซิเบล (เอ) และด้านทิศตะวันตกมีค่าระดับการรบกวนอยู่ในช่วง 31.1-34.6 เดซิเบล (เอ) พบว่าระดับการรบกวนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p>กรณีมีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียงจากการคำนวณค่าระดับการรบกวนจากการตัดแปลงโครงการภายหลังจากการกำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงที่จะดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น พบว่าค่าระดับการรบกวนในช่วงติดตั้งตั้งแต่ชั้นที่ 1 ไปยังแหล่งรับเสียงโดยรอบโครงการด้านทิศเหนือมีค่าระดับการรบกวนอยู่ในช่วง 0.6 – 3.8 เดซิเบล (เอ) ด้านทิศตะวันออกมีค่าระดับการรบกวนอยู่ในช่วง 6.4 – 9.9 เดซิเบล (เอ) และด้านทิศตะวันตกมีค่าระดับการรบกวนอยู่เท่ากับ 4.5 – 9.9 เดซิเบล (เอ) มีค่าต่ำกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่จัดเป็นเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) โดยพบว่า กิจกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) โดยพบว่า กิจกรรมการเก็บงานและตกแต่งมีค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด เท่ากับ 9.7 เดซิเบล (เอ)</p>	 <p>SUBPANIYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>	


ลงชื่อ: *[Signature]* 11/82

นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศรัญญา สุระเทพ)

กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



บริษัท
ปาล์ม - โคโค
มนตรา
จำกัด
Palm - CoCo Montro Co., Ltd.

ลงชื่อ: *[Signature]*


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</p>	<p>ตั้งนับ ในช่วงตัดแปลงโครงการจึงได้กำหนดให้ผู้รับเหมา มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง Steel, 24ga ซึ่งมีค่าความสามารถในการลดระดับเสียงได้ประมาณ 18 เดซิเบล (เอ) ทางด้านทิศเหนือ ความสูง 3 เมตร (ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration), USA, 2549) ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีการติดตั้ง กำแพงกันเสียง Bloxteq 2 Tuff Series ความสูง 6 เมตร สามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ 50 เดซิเบล (เอ) จึงคาดว่า การดำเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย/ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระดับต่ำ (ดังรูปที่ 1)</p>	<p>1. โครงการจะทำการสูบลดละอองที่อยู่ในถึงกระแสน้ำไปกำจัดยัง ศูนย์แบบแปรรูปขยะอินทรีย์ชุมชนปอตุต</p> <p>2. ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายและแสดงขอบเขตบริเวณที่ใกล้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ชัดเจน</p> <p>3. ห้ามมิให้เกิดประกายไฟบริเวณที่กำลังดำเนินการสูบลดละออง</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดการตัดแปลงอาคารโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>
<p>4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิม พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมของโครงการไม่สามารถบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีคุณภาพน้ำที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบอบน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางชนิด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ที่กำหนดให้ "น้ำทิ้งจากโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพัก รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 60 ห้อง จัดเป็นน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค กำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร" ดังนั้น ทางโครงการจึงมีแนวทางในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้หน้าที่ของ</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดการตัดแปลงอาคารโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาที่พบโดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>


ลงชื่อ: Wu Yung 12/82

(นางบงบง บริษัท นนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ: ประไพ

(นายประไพทร์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	โครงการผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม คือ ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด		
5. การระบายน้ำและการป้องกันท่วม	เดิมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) จัดให้มีการรองรับน้ำฝนหลังคาเข้าสู่ท่อระบายน้ำ และสำหรับน้ำฝนที่ตกภายในโครงการ จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำและจัดให้มีบ่อพักน้ำ (Manhole) เป็นระยะๆ เพื่อรองรับน้ำฝน หลังจากนั้นน้ำฝนที่อยู่ภายในบ่อพักน้ำฝน (Manhole) จะซึมลงสู่ดิน ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับมติเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงใช้แนวท่อสำหรับรองรับน้ำฝนแนวเดิม และใช้บ่อพักน้ำฝน (Manhole) ตำแหน่งเดิมของโครงการ โดยทางโครงการจะจัดให้มีบ่อหน้าฝนขนาด 55.00 ลูกบาศก์เมตรตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ ใกล้อาคารวิลล่า 6 ซึ่งสามารถกักเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการปริมาณได้อย่างเพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักน้ำทุกครึ่งหลังฝนตก 2. จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมีเศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุต่างๆ อุบัติขึ้นหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ 3. กรณีช่วงฝนตก ให้ทำการตรวจสอบพื้นที่หลังฝนตก และทำการขุดลอกทันที 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลพื้นที่ข้างเคียงและไหลลงท่อระบายน้ำ ทุกครึ่งหลังฝนตก 2. ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของโครงการ เช่น ขยะ เศษวัสดุจากการก่อสร้าง เป็นต้น <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>




ลงชื่อ *Wan Watan*

(นางบงบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



13/82

ลงชื่อ *ประพงษ์ ธีระพงษ์*

(นายประพจน์ ธีระพงษ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตีแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะตีแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
6. การป้องกันอัคคีภัย	กิจกรรมการตีแปลงอาคารมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรืองานตีแปลงในบางขั้นตอน เช่น งานเชื่อม ฯลฯ ดังนั้น ผู้รับเหมารวมจึงต้องมีการจัดการกับเชื้อเพลิงในพื้นที่ปลอดภัย จัดเก็บเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายให้เป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ประจำพื้นที่ตีแปลงอาคาร จะสามารถป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัยได้ และจัดให้มีการซ้อมแผนหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่คนงาน เพื่อสามารถดับเพลิงได้เบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	<ol style="list-style-type: none"> ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่บริเวณพื้นที่ตีแปลงอาคารโดยเด็ดขาด ห้ามนำวัสดุไวไฟเข้าไปใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟเด็ดขาด ผู้รับเหมารวมจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมีล้อชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมงภายในพื้นที่โครงการ 	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดการตีแปลงอาคารโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระดับโดยทันที
7. การจัดการวัสดุจากการตัดแปลงอาคาร	ทางโครงการจะมีผลย่อยที่เกิดจากการตีแปลงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ประมาณ 1.2-3.1 ลูกบาศก์เมตร สาธารณูปโภค โดยโครงการจะนำวัสดุที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก เศษเหล็กเส้น เศษหิน และเศษปูน ประมาณ 11.76 ลูกบาศก์เมตร ไปใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ของงาน กากปูน กากดินที่ดินเลขที่ 57032 เลขที่ดิน 93 พื้นที่ทั้งหมด 0-1-94.2 ตารางเมตร) ซึ่งมีระยะทางห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 0.22 กิโลเมตร โดยใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 เที่ยว/วัน (ไป - กลับ) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณทั้งหมด 5 วัน โดยมูลฝอยดังกล่าวจะนำไปทิ้งบริเวณพื้นที่ทิ้งมูลฝอยของเอกชน อยากรังที่ตาม ทางโครงการจะให้มีการจัดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	<ol style="list-style-type: none"> ใช้ผ้าคลุมบริเวณพื้นที่ของเศษวัสดุจากการตีแปลงอาคารให้มิดชิดด้านบนและด้านข้างทุกด้าน จัดให้มีพนักงานดูแลและจัดการขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน ซึ่งหากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายจัดใหม่ที่พักรวมเศษวัสดุที่มีขนาดเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการเก็บ และดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองที่กระจายหรือสิ่งสกปรกประอบริเวณ ผู้รับเหมารวมจะจัดและกำจัดให้สิ้นในปีที่โครงการระบบรถที่ใช้เศษวัสดุจากการรื้อถอนให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุขบวนรถทุก 	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดการตีแปลงอาคารโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระดับโดยทันที

ลงชื่อ *หวน วัชรวิภา*
 (นางบุษบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุรพทพ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



14/82

 SUBPANYA CONSULTANT'S CO., LTD.
 (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริตอร์ (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
7. การจัดการวัสดุจากการตัดแปลงอาคาร (ต่อ)	สิ่งมาดล้อมในการขนส่งวัสดุจากการตัดแปลงอาคารจึงคาดว่างจะส่งผลกระทบต่อ	<ol style="list-style-type: none"> 4. เลือกเวลาในการลำเลียงวัสดุออกนอกพื้นที่โดยเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบการจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน 5. ความเร็วของรถขนส่งวัสดุจากการตัดแปลงอาคารในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับผลการประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 6. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง ป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง 7. จัดให้มีพนักงานคอยดูความเป็นระเบียบ และความสะดวกปลอดภัยในพื้นที่กองเศษวัสดุอย่างสม่ำเสมอ โดยนำไปใช้ในการปรับถมพื้นที่ถนนที่ถนนเลขที่ 57032 เลขที่ถนน 93 พื้นที่ทั้งหมด 0-1-94.2 ตารางเมตร) ซึ่งมีระยะทางห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 0.22 กิโลเมตร โดยใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 เที่ยว/วัน (ไป - กลับ) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณทั้งหมด 5 วัน 8. ไม่กองเศษวัสดุไว้บนชายหาด หรือนอกพื้นที่โครงการ 9. หากไม่เดินทางย้ายไปกำจัดโดยการถมที่ จัดให้มีการคลุมกองเศษวัสดุด้วยผ้าใบ 10. จัดให้มีการแยกเศษวัสดุ เพื่อความสะดวกในการจัดการ 	


ลงชื่อ *Wwv Vssm* *Prin Si* 15/82

นางนงนุชของ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา ริตอร์ (ผู้รับจ้าง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ *ป.ร.น.น.น.*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
8. การสาธารณสุข	<p>ในช่วงระยะตัดแปลงอาคารโครงการมีการเลือกคนงาน หรือแรงงานเป็นคนในพื้นที่/คนท้องถิ่นโครงการเลือกใช้คนงานที่เป็นคนท้องถิ่น สามารถเดินทางไปกลับระหว่างโครงการและบ้านพักของตนเองได้</p> <p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19</p> <p>สาเหตุจากการเกิดโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแพร่กระจายผ่านทางละอองเขี้ยวทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อไวรัสดังกล่าว สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว 3 ชม. และเกาะติดอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ซึ่งหากมีใครสัมผัสในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อาจจะติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ - ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น <p>ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไม่มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน 2. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงาน 3. ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่กำลังทำงานหรืออยู่ในสถานที่แออัด 4. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 20 วินาที ด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 5. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานใช้กระดาษทิชชูหรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม 6. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย 7. จัดให้มีเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ถึง 80% ไว้บริเวณต่างๆทั่วพื้นที่โครงการ 8. จัดให้มีการเว้นระยะห่างบุคคล อย่าน้อย 1-2 เมตร เช่น ที่นั่งบริเวณรับประทานอาหาร ที่นั่งพักผ่อน 9. ดูแลให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตช์ไฟ ก๊อกน้ำ เป็นต้น อย่านั่งเก้าอี้สาธารณะ 10. จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง โดยไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 	

ที่มา : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่นและมาตรการของบริษัทฯ ของซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมและจัดส่งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 6 เดือน โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่นและมาตรการของบริษัทฯ ของซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่น

ลงชื่อ: *Asim Pan*

16/82

ลงชื่อ: *ประไพ ภิรมย์*

(นางบุษบง ภิรมย์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565




SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

(นายประพัทธ์ ภิรมย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.1 สภาพภูมิประเทศ</p>	<p>ในระยะดำเนินการของโครงการจะประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 1-3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร คือ อาคารห้องพัก (Building B) ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารวิลล่าขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 6 อาคาร และอาคารร้านอาหารขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 25 ห้อง โดยจัดให้มีสระว่ายน้ำ พื้นที่สีเขียว และที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจำนวน 5 คัน เนื่องจากโครงการเป็นการตัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารโรงแรมซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสูงของอาคารในพื้นที่โครงการ จึงไม่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ การดำเนินการของโครงการจะเป็นการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลในด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>นอกจากนี้ เมื่อโครงการตัดแปลงอาคารแล้วเสร็จภายในพื้นที่โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ต่อโครงการโดยปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น ลดมลพิษทางสายตาแก่ผู้พบเห็นในพื้นที่โครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ไม้ยืนต้นที่มีอยู่ภายในพื้นที่ของโครงการเป็นประจำ (ดูรูปที่ 3)</p>	<p>1. จัดให้ทีมควบคุมดูแลบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการให้มีความสะอาดและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้เสมอ</p> <p>2. จัดให้ทีมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ รวมถึงกัก กัน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้เกิดอันตราย</p> <p>3. จัดให้ทีมเจ้าหน้าที่ดูแลเก็บกวาด เศษกิ่งไม้ ไปนอกระยะ</p> <p>4. ทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มของต้นไม้บริเวณ 2 ผู้ถนบนของโครงการ ไม่ให้ทรงพุ่มแน่นทึบ</p>	<p>1. ดูแลรักษาพื้นที่ที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>



ลงชื่อ: *Wib Wong*

Wib Wong

17/82


ลงชื่อ: *ประพนธ์ น้อยพันธ์*

นางขุบงกช ปริษานนท์ และนางสาวศุภวิญ สุระเทพ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพนธ์ ทรัพย์น้อยพันธ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565


ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.2 คุณภาพอากาศ</p>	<p>การดำเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เขม่า ฝุ่นละออง ที่จะทำให้เกิดอากาศเสียจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในชุมชน เนื่องจากทางโครงการจัดให้มีเครื่องกรองอากาศภายในโครงการจำนวน 5 คัน โดยไม่จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ อย่างไรก็ตาม ในระยะดำเนินการ ทางโครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการเพื่อไม่ให้ต่าง ๆ ช่วยดูดซับมลพิษ ซึ่งได้คำนึงถึงชนิดของพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในโครงการที่มีความสามารถในการดูดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการจราจรจากรถยนต์ที่วิ่งบนถนนที่ปล่อยไอเสียออกสู่อากาศ โดยในการออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการนั้น มีปริมาณเพียงพอดตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กำหนดให้พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน) ซึ่งพื้นที่สีเขียวที่โครงการมี 938.00 ตารางเมตร โดยมีไม้ยืนต้นปกคลุม 518.00 ตารางเมตร ซึ่งยังสามารถช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศภายในโครงการและฝุ่นละอองจากการจราจรจากรถยนต์ที่วิ่งบนถนน การจัดทำพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้านลบในระดับต่ำ (ดังรูปที่ 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการเช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร 938.00 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินในทิศทางที่ช่วยลดฝุ่นละออง 4. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณถนนโดยติดป้ายจำกัดความเร็ว 5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ อย่างดีและปลอดภัย 6. ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินในทิศทางสุดท้ายนอกและภายในอาคาร 7. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามขอผู้มาใช้บริการ 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 9. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นในพื้นที่บริเวณที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที 2. ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ 3. ตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณด้านหน้าอาคารที่พัก (Building B) ความถี่ 6 เดือน/ปี ภายใน 3 ปี หากค่าไม่เกินมาตรฐานให้ยกเลิกมาตรการนี้ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) (ดังรูปที่ 1) <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ  P. Srinan

(นางงุณบง บริษัทามนท์ และนางสาวศรีขวัญ สุรสมาน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



18/82



ลงชื่อ  P. Srinan

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดีแบลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน</p>	<p>เสียงและความสั่นสะเทือนของโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดีแบลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) เนื่องจากโครงการดำเนินการโรงแรม ซึ่งต้องการความเป็นส่วนบุคคลและความสงบ โดยพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกจะมีรั้วคอนกรีตกัน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง โดยเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดจากยานพาหนะของผู้มาใช้บริการในโครงการเข้า-ออกอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้พักอาศัยและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ ยานพาหนะไม่ได้เข้า-ออกโครงการพร้อมกันทั้งหมด และไม่เข้าออกตลอดทั้งวัน (ดังรูปที่ 1)</p> <p>ดังนั้น ผลกระทบในด้านเสียงที่เกิดขึ้นคาดว่าจะมีระดับต่ำหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยของโครงการและชุมชนโดยรอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ 2. กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียงดังรบกวนให้อยู่ภายในอาคารเท่านั้น 3. ออกกฎระเบียบ พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทำกิจกรรมที่ใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น หลัง 22:00 น. 4. ห้ามส่งเสียงดัง การทะเลาะวิวาทหรือทำสิ่งที่เป็นมารบกวนผู้อื่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ และกิจกรรมที่อาจส่งเสียงดังต่อพื้นที่ข้างเคียง 2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
<p>1.4 การชะล้างและการพังทลายของหน้าดิน</p>	<p>กิจกรรมหลักของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ คือ การให้บริการด้านที่พัก การพักผ่อน แก่ผู้มาใช้บริการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จึงไม่มีการดำเนินการที่เป็นการทำลายโครงสร้างและคุณสมบัติของทรัพยากรดิน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวก่อนการพัฒนาเป็นพื้นที่</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการตรวจสอบบริเวณที่รอบพื้นที่โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีฝนตก ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางโครงการรีบแก้ไขทันที 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ และพื้นที่สีเขียวระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ

นางบุษบง

นางบุษบง

19/82

นางบุษบง


ลงชื่อ

นายประพัทธ์

นายประพัทธ์

นางบุษบง

นางบุษบง บริษัทมนตรา และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรีฟฟ์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีเสิร์ฟ (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.4 การชะล้างและการพังทลายของหน้าดิน (ต่อ)	นอกจากนี้ โครงการยังมีการปลูกหญ้า ไม้พุ่มและไม้ยืนต้นปกคลุมดิน เพื่อคงสภาพความเป็นธรรมชาติและหน้าดินของพื้นที่ดังกล่าว จึงคาดว่าในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพังทลายดินและการชะล้างหน้าดิน		
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก	โครงการเป็นอาคารขนาดความสูง 1-3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร คือ อาคารห้องพัก (Building B) ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารวิลล่าขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 6 อาคาร และอาคารร้านอาหารขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งโครงสร้างของอาคารจะไม่ผลกระทบใดๆต่อทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการขยายป่าไม้ อีกทั้งบริเวณตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงไม่พบว่าเป็นเขตพื้นที่ป่าบก และไม่พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโครงการ จึงไม่พบสัตว์ป่าที่หายากและสำคัญรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ดังนั้น จึงประเมินได้ว่ามีผลกระทบระดับต่ำ	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด



ลงชื่อ *สมชาย ธรรมานะ*
 (นางบุษบง ธรรมานะ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
 20/82

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ *ประวิทย์ ภิรมย์พันธ์*
 (นายประวิทย์ ภิรมย์พันธ์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบหลักสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ</p>	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 22.67≈23.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการได้ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียทั้งหมดของโครงการ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว (ประเภท ค ค่า BOD_{๕๐๓} ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) โครงการจะนำไปรดต้นไม้ภายในโครงการและบางส่วนจะถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้งและไหลลงสู่บ่อซึมของโครงการต่อไป โดยจะไม่มี การปล่อยน้ำทิ้งของโครงการออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ระบายน้ำเสียหรือทิ้งมูลฝอยสู่ทะเลโดยเด็ดขาด 2. การดำเนินการต่างๆของโครงการจะจัดให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้มีการรุกร้าไปยังชายหาดทางด้านทิศใต้ของโครงการเด็ดขาด 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทำความเข้าใจกับมูลนิธิอนุรักษ์ชายหาดด้านทิศใต้ของโครงการทุกวัน 4. การพัฒนาโครงการจะไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเลและ การดำรงชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่ 5. ทางโครงการจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการนั้นถึงแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพ 6. ติดตั้งป้ายณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้นำใช้บริการ และนักท่องเที่ยว รับประทานและสามารถปฏิบัติตาม โดยมี รายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามจับสัตว์ ปะการัง บริเวณชายหาด - อย่ำทิ้งขยะบริเวณชายหาดและท้องทะเล กรุณาทิ้งลงถังขยะ - ไม่เก็บเปลือกหอยหรือปะการัง แม้จะอยู่ในบริเวณวิสาหกิจ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ เสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายหาดทางด้านทิศใต้ จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลงถึง น้ำลงต่ำสุด 3. จัดให้มีการตรวจวัดระบบนิเวศทางทะเล ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>



ลงชื่อ *Prasit De*

21/82

ลงชื่อ *ประสิทธิ์ กิ่งพานิชย์*

(นางบุษบง ปริชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

(นายประสิทธิ์ กิ่งพานิชย์)

กรรมการผู้ชำนาญการ


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด


บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565


มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริลอร์ท (ตีแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)		- มาตรการให้ผู้เข้ามาใช้บริการ ห้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หากต้องการค่าน้ำดูปะการัง ต้องระวัง ไม่เดินเหยียบย่ำบนปะการัง 7. ระวังไม่ให้ผู้มาใช้บริการ ท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น หากต้องการค่าน้ำดูปะการัง ต้องระวัง ไม่เดินเหยียบย่ำบนปะการัง 8. ระวังไม่ให้ผู้มาใช้บริการ ไม่เก็บเปลือกหอยหรือปะการัง 9. งดตั้งป้ายแจ้งเตือนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสะสม 10. ติดตั้งป้ายเตือนวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยเหลือต้องแน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยจากแมงกะพรุน - นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ หรือไปยังบริเวณที่ปลอดภัย - ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ เพื่อลดการยิ่งพิษจากแมงกะพรุน - ห้ามขีดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน - ควรสังเกตอาการตลอดเวลา หากหมดสติ ไม่หายใจ หรือไม่มีชีพจร ให้ทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ทันที 	 SUBPANYA CONSULTRANS CO., LTD.

ลงชื่อ: *Mani Mani*
 (นางบุษบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระสมพร)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ: *Subpanya*
 (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรานส์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ชะล้างบริเวณที่ถูกรบกวนด้วยน้ำทะเล นานอย่างน้อย 30 นาที และห้ามใช้น้ำจืด - ใช้ถุงมือหนาหรือหมวกกันนวดที่ขยี้ติดอยู่ โดยห้ามใช้มือหยิบ - นำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุด 1.1. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาดเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากแมงกะพรุนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน - ขั้นปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 1.2. ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนให้พร้อมใช้งาน 1.3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุน 1.4. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับบริเวณชายหาด	มาตรการติดตามตรวจสอบ



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ: *[Signature]*

(นางบุษบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

23/82


ลงชื่อ: *[Signature]*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



บริษัท
ปาล์ม - โคโค
มนตรา
จำกัด
Palm - Coco Montra Co., Ltd.


ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีเสิร์ช (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.1 ระบบน้ำใช้</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ปริมาณน้ำใช้ในช่วงระยะดำเนินการให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้ของโครงการ ส่วนใหญ่มาจากการใช้น้ำในส่วนน้ำอาบ ชักล้าง และน้ำซักโครกของผู้มาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นเป็นการใช้น้ำในกิจกรรมอื่นๆ โดยโครงการมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 28,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน</p> <p>ทางโครงการจะขอรับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยไม่สามารถให้บริการน้ำใช้แก่โครงการได้ ทางโครงการจะจัดหาซื้อน้ำดิบจากหน่วยงานเอกชนผู้ให้บริการขายน้ำให้กับโรงแรมและกลุ่มบ้านพักตากอากาศ ตลอดจนบ้านพักอาศัยทั่วไป โดยนำน้ำดิบที่ซื้อจากหน่วยงานเอกชนจะนำมาบำบัดเบื้องต้นด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Carbon Tank สำหรับตกจับกลิ่น จะไหลเข้าสู่ถัง Activated Carbon Tank สำหรับตกจับกลิ่น อันไม่พึงประสงค์ และจะทำการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้สำหรับเพื่อเก็บน้ำใช้ของโครงการ ก่อนจะถูกสูบส่งไปยังแต่ละอาคารต่อไป (กรณีนำน้ำดิบมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อใช้อุปโภค จะต้องทำการ</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพดีหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>2. จัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน</p> <p>3. รมองคดีผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>4. กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (กรณีที่มีการนำน้ำดิบมาปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้ภายในโครงการ) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ในบ่อเก็บน้ำใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>	<p>1. ตรวจสอบเส้นท่อน้ำใช้และการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>	

ลงชื่อ *Wu Wism*

(นางบงบง บริษัทมนต์ และนางสาวศิริขวัญ สุระพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



24/82




ลงชื่อ *สุพันธ์ ภูริพันธ์*


(นายประพัทธ์ ภูริพันธ์)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนาม
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัต์แตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.1 ระบบน้ำใช้ (ต่อ)	ตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้อย่างน้อยทุก 1 เดือน) (ดังรูปที่ 4) ดังนั้นในช่วงระยะดำเนินการ การใช้น้ำของโครงการจะส่งผลกระทบต่อระดับต่ำต่อการใช้น้ำของพื้นที่รอบโครงการ		
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<p>1) การประเมินน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 22.67 ≈ 23.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (เดิม)</p> <p>โครงการจัดให้มีถังเกราะ (ถังบำบัดน้ำเสียเดิม) (Septic Tank) ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 6 ถัง ทำหน้าที่รับน้ำเสียที่เกิดจากจากโถสุขภัณฑ์ภายในอาคารพักอาศัย (Building B) อาคาร Villa A1 – Villa A6 และอาคารร้านอาหารเพื่อแยกภาคตะวันออกจากน้ำเสีย ซึ่งเป็นกรบำบัดขั้นต้นก่อนน้ำเสียจะไหลไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (BIC-25DC) ต่อไป</p> <p>3) ระบบบำบัดน้ำเสีย (ติดตั้งเพิ่มเติม)</p> <p>(1) ถังตกไขมัน (Grease Trap) น้ำเสียจากการประกอบอาหารที่เกิดจากห้องครัวภายในอาคารร้านอาหารจะถูกรวบรวมส่งสู่ห้องรวบรวมน้ำเสียส่วนครัวเพื่อเข้าสู่ถังตกไขมันสำเร็จรูปซึ่งทำหน้าที่ตกคราบไขมันออกจากน้ำเสีย ขนาดความจุ 20 ลิตร สามารถรองรับน้ำเสียได้ประมาณ 240 ลิตร/วัน ออกแบบให้มีความปลอดภัยเหมือนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>	<p>1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ</p> <p>3. สุ่มตะกอนออกจากส่วนปรับสภาพ และส่วนเก็บตะกอน ส่วนเกิน หากพบว่ามีปริมาณมาก</p> <p>4. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับภาควิศวกรรมขึ้นไป หรือมีใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบผลิตพลังงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้มีความเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่อง หรือช่างซ่อมบำรุง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ จำนวน 1 จุด บริเวณถังเก็บน้ำทิ้งต้นของโครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณส่วนแยกภาคตะวันออกและปอดตรวจคุณภาพน้ำหลังจากการระบบบำบัด รวมทั้งหมด 2 จุด (ก่อนเข้าระบบบำบัด 1 จุด และหล่นออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย 1 จุด) (ดังรูปที่ 5)</p>


ลงชื่อ  (นางชอุษา ประชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระทรัพย์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ  (นายประพัทธ์ กรวิธานิชย์)
 นายประพัทธ์ กรวิธานิชย์
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรียปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบหนังสือสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)</p>	<p>เท่ากับ 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร และป้อนออกจากระบบ เท่ากับ 1,050 มิลลิกรัม/ลิตร มีระยะเวลาเก็บน้ำเสียไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนส่งน้ำเสียที่ผ่านการแยกน้ำเสียไขมันเรียบร้อยแล้วเข้าสู่บำบัดสภาพ (Equalization Tank) และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป โดยมีปริมาณกากไขมันเกิดขึ้นประมาณ 6 กิโลกรัม/วัน</p> <p>(2) บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากส่วนต่าง ๆ รวมถึงน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นจากถังกรอง (เดิม) และถังตกไขมันจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) ทำหน้าที่ลดความแปรปรวนและปรับลักษณะสมบัติน้ำเสียให้เป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงเพื่อควบคุมและปรับอัตราการไหลของน้ำเสียก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมโดยโครงการจะทำการรวบรวมกากไขมัน ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อนำไปตากแห้งก่อนนำไปหมักทำปุ๋ยภายในพื้นที่โครงการ หรือรวบรวมใส่ถุงนำไปกำจัดทิ้งก่อนนำไปเลี้ยงสัตว์ที่ฟาร์มสุกย่อยย่อยสลายได้ เพื่อนำไปหมักทำปุ๋ยที่ศูนย์ต้นแบบปรับปรุงขยะอินทรีย์ชุมชนบ่อผุดต่อไป</p> <p>(3) ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้จะมีลักษณะเป็นสถานีสูบน้ำรูปขุมผสมระหว่างกรองไร้อากาศและเติมออกซิเจนผ่านตัวกลาง (Anaerobic Filter And Contact Aeration Process) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>	<p>เป็นพิษ หรือหกล้ม ผู้ที่สูดดมไอระเหยของ เพื่อรับผิดชอบการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือควบคุมต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมดูแล</p> <p>6. เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>7. บันทึกการเดินระบบ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุงการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>8. มาตราการตรวจสอบน้ำทิ้งโดยมอบหมายให้บริษัทที่ขึ้นทะเบียนต้องปฏิบัติตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียและนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>9. ตรวจสอบตราปั๊ม และปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นจากถังตกไขมัน เมื่อมีปริมาณมากให้ทางโครงการตัดถังตก และนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพัสดุเพื่อรวมเพื่อนำไปหมักเป็นปุ๋ยต่อไป</p> <p>10. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์ในถังรวม เช่น ผ่าฉนวนยี่ ถุงพลาสติก</p>	<p>4. ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>5. ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถังตกไขมันและปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอนและส่วนตกตะกอน</p> <p>6. ตรวจสอบบริเวณที่น ากากตะกอนไขมันไปตาก และจัดการกับมูลฝอยอินทรีย์ บริเวณที่มีการหมักปุ๋ย ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ทุก 1 สัปดาห์</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ:  นงนงพร ประธานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ

26/82

ลงชื่อ:  นงนงพร (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่ลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)</p>	<p>จำนวน 1 ชุด ติดตั้งอยู่ใต้ตัวบ้านข้างอาคาร Villa A 3 บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 22.67 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ ประสิทธิภาพในการบำบัดชีวโอติประมาณร้อยละ 92 ภายในถังบำบัดน้ำเสียมีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้</p> <p>ก) ส่วนแยกกากและตะกอน (Sedimentation Tank) นี้เสื่อที่ผ่านการแยกของแข็งและของเหลวจากบ่อปรับสภาพ (Equalization Tank) จะไหลเข้าสู่ส่วนแยกกากตะกอนทำหน้าที่ในการปรับสภาพและตกตะกอนน้ำเสีย รวมทั้งยังสามารถลดปริมาณบีโอติลงได้ในระดับหนึ่ง ออกแบบให้มีระยะเวลาพักเก็บน้ำเสียประมาณ 6 ชั่วโมง และมีค่าบีโอติออกจากระบบประมาณ 175 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสามารถลดค่าบีโอติลงได้ประมาณ 30 %</p> <p>ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากบ่อกรองของระบบบำบัดน้ำเสียรวมประมาณ 0.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการ biological มีขนาดพื้นที่ 3 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร ซึ่งการกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการใช้แบคทีเรียที่อยู่ในดิน</p>	<p>เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง และเกิดการอุดตันในเส้นท่อ</p> <p>มาตรการการกำจัดก๊าซมีเทนและกากไขมัน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบสภาพถังดักไขมัน และทอร์วบรวมน้ำเสียเข้าถังดักไขมัน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมทันที ลดปริมาณน้ำมันและไขมัน ณ แหล่งกำเนิด เช่น แยกน้ำมันที่แช่แล้วใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัด ไม่เทน้ำมันใช้แล้วลงท่อน้ำทิ้งของถังดักไขมัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังดักไขมัน ติดตั้งแอร์คัลกยะและหมั่นโดยเศษขยะที่ติดกรองไว้หน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ล้างถังดักไขมันอย่างน้อยทุกเดือน จัดให้มีพนักงานดูแลและตรวจสอบปริมาณกากไขมันทุกวัน โดยจะตัดออกแล้วนำไปตากแดดและรวบรวมใส่ถุงดำมัดถุงให้เรียบร้อย จากนั้นทำการขนย้ายไปรวบรวมไว้ยังที่พักรถตู้ปล่อยรวม เพื่อนำส่งให้ศูนย์ต้นแบบปรับปรุงขยะอินทรีย์ชุมชนบ่อสุดไปหมักปุ๋ยต่อไป 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ *สมพงษ์ ปริชานนท์*
 (นางสมพงษ์ ปริชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565


ลงชื่อ *ประพนธ์ กระจังพานิชย์*
 (นายประพนธ์ กระจังพานิชย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรียปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีเตอร์ (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)</p>	<p>ธรรมชาติ โดยวิธีการเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>ข) ส่วนบำบัดแบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter Tank) หลักการทำงานในขั้นตอนนี้จะอาศัยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการบำบัด โดยจุลินทรีย์ชนิดนี้ เปลี่ยนสภาพสารอินทรีย์ที่มีน้ำเสียไปเป็นก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่น ๆ การออกแบบในส่วนนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด โดยมีตัวกลางซึ่งช่วยในการยึดเกาะของจุลินทรีย์ เพื่อให้จุลินทรีย์มีปริมาณมากเพียงพอที่จะย่อยสลายสารอินทรีย์ ออกแบบให้มีปริมาตรกับน้ำเสียประมาณ 4.40 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาพักเก็บน้ำเสียประมาณ 4 ชั่วโมง และมีค่าบิโอดีออกจากระบบประมาณ 131.25 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสามารถลดลงได้ประมาณ 25 %</p> <p>ค) ส่วนเติมอากาศ (Contact Aeration Tank) น้ำเสียที่ผ่านจากส่วนบำบัดแบบกรองไร้อากาศ แล้วจะไหลเข้าสู่ส่วนเติมอากาศ (Contact Aeration Tank) ทำหน้าที่เติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์ในระบบ เพื่อเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ให้เพียงพอต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ออกแบบให้มีปริมาตรพักเก็บน้ำเสียประมาณ 8.80 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาพักเก็บน้ำเสียประมาณ ๕ ชั่วโมง และปริมาณ MLSS</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>	

ลงชื่อ *Wu Wim*
(นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ *Subpanya*
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท พรีซันปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)</p>	<p>ที่ออกแบบมีค่าเท่ากับ 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าปรีโอดีออกจากระบบประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>ง) ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากส่วนเติมอากาศแล้วจะไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ทำหน้าที่แยกน้ำใสและตะกอนจุลินทรีย์ออกจากกันก่อนไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำใสต่อไป ออกแบบให้มีปริมาตรกักเก็บตะกอนประมาณ 2.64 ลูกบาศก์เมตร โดยตะกอนที่เหลือจากการหมุนเวียนจะถูกสูบนำไปกำจัดต่อไป โดยมีระยะเวลาในการสูบน้ำตกตะกอนประมาณ 81 วัน/ครั้ง (หรือประมาณทุก 2-3 เดือน)</p> <p>การเก็บตัวอย่างน้ำเสียส่งนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง</p> <p>1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียความถี่ 3 เดือน/ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเก็บบริเวณส่วนปรับสภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำเสียหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บบริเวณถังเก็บน้ำทิ้งของโครงการมีปริมาตรดังนี้ <p>2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อเก็บน้ำทิ้งขนาด 30.00 ลูกบาศก์เมตร (ดังรูปที่ 5) 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>	

ลงชื่อ

[Signature]

29/82

ลงชื่อ


[Signature]

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริตส์รท์ (ตีแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันท่วม</p>	<p>1) ระบบระบายน้ำเสีย เมื่อโครงการเปิดดำเนินการแล้วจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 22.67 ≈ 23.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BOD₅ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค กำหนดค่า BOD₅ ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทิ้งของโครงการก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้และไหลลงสู่บ่อซึมของโครงการต่อไป</p> <p>2) ระบบระบายน้ำฝนและป้องกันท่วม โครงการจัดให้มีการระบายน้ำฝนจากชั้นหลังคาเข้าสู่ท่อแนวตั้งเพื่อระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝนของโครงการ สำหรับน้ำฝนที่ตกภายในโครงการจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ (เดิม) ซึ่งมีบ่อพักน้ำ (Manhole) เป็นระยะ ๆ และวางระบายน้ำฝน ความลาดเอียง 1:200 เพื่อรวบรวมน้ำฝนลงสู่อ่างน้ำ ขนาด 55.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร Villa A6 (ตึกรูปที่ 6) ซึ่งสามารถกักเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการปริมาณได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการมีปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่จะต้องทิ้งลงเอาไว้มีปริมาณ 47.68 ลูกบาศก์เมตร ทางโครงการจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการโดยนำมาผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อนำมาเป็นที่ใช้ต่อไป</p> <p>ดังนั้น การระบายน้ำและการป้องกันท่วม จะมิผลกระทบต่อเกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1. จัดให้มีบ่อหมักน้ำฝน ขนาด 55.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ</p> <p>2. จัดให้มีการดูแลรักษากระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีเสมอ</p> <p>3. ตรวจสอบท่อระบายน้ำไม่ให้มีมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดอุดตัน</p> <p>4. อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ทราบหน้าที่จากบ่อหมักน้ำฝนสามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับกิจกรรมภายในโครงการ เช่น รดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ประมงสด</p> <p>5. ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหมักน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ 1 เดือน และหลังจากฝนตกทุกครั้ง กรณีตรวจพบว่ามีตะกอนดินหรือเศษมูลฝอยให้ทำการขุดลอกทันที</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าขอโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>



ลงชื่อ *สมชาย ธีระพงษ์*

30/82

ลงชื่อ *ประสิทธิ์ ธีระพงษ์*

(นางชอุบล ธีระพงษ์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเมธ)

(นายประสิทธิ์ ธีระพงษ์)


กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน
บริษัท ธีระพงษ์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีไซเคิล (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย</p>	<p>1) แหล่งกำเนิดและปริมาณมูลฝอย</p> <p>แหล่งกำเนิดมูลฝอยของอาคารโครงการ มาจากกิจกรรมของผู้มาใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องพัก และร้านอาหาร เป็นต้น มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 211.68 กิโลกรัม หรือ 0.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ</p> <p>โครงการจะจัดให้มีมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพัก และห้องน้ำในแต่ละห้องพัก โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้าไปทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย แล้วนำไปรวบรวมไว้ที่จุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ สำหรับพื้นที่ส่วนอื่นๆ โครงการจะจัดเตรียมถังรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร พร้อมฝาปิดตั้งอยู่ทั่วไปภายในพื้นที่โรงแรม</p> <p>อนึ่ง โครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน โดยจะตัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามประเภทถังในถัง และตัดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ ก่อนนำไปรวมไว้ที่จุดพักมูลฝอยรวม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารห้องพัก (Building B) โดยจะให้พนักงานดำเนินการทำความสะอาดห้องพักในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. หรือทันทีที่ผู้มาใช้บริการออกจากห้องพัก และจะให้พนักงานดำเนินการตัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท</p>	<p>1. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดอาคารและรักษาความสะอาดบริเวณที่เก็บมูลฝอยรวมของโครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>2. ประสานงานกับเทศบาลนครเกาะสมุย ศูนย์ต้นแบบปรับปรุงขยะอินทรีย์ชุมชนบ่อผุด รวบรวมขยะอินทรีย์/หมูลอยงาน เอกชนที่รับมูลฝอยไปกำจัด ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการแต่เฉพาะประเภทขยะอินทรีย์โดยไม่ให้มีการตกค้าง</p> <p>3. ติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ บริเวณถังรองรับมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ</p> <p>4. จัดให้มีคูป้ายรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งบริเวณจุดที่มูลฝอยของพื้นที่ส่วนกลาง เช่น “ร่วมกันแยกขยะ ช่วยลดมลภาวะของโลกเรา”</p> <p>5. ลดการเกิดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)</p> <p>6. จัดให้คู่มือการดำเนินงานสำหรับพนักงานเก็บและตัดแยกมูลฝอย เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น รวมทั้งกำชับให้พนักงานแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จัดเตรียมให้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน</p> <p>7. เมื่อมูลฝอยอันตรายมีปริมาณมากพอจะต้องประสานมายังทางเทศบาลนครเกาะสมุยให้เข้ามาเก็บและนำไปรวบรวม</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทำสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ:  (นางบงบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



31/82

ลงชื่อ:  (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรีฟปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p>	<p>3) จุดพักมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอย</p> <p>จัดให้มีจุดพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารห้องพัก (Building B) ของโครงการ ซึ่งมีป่าดิบชื้น โดยแบ่งเป็นที่พักมูลฝอยทั่วไป ที่พักมูลฝอยย่อยสลาย ที่พักมูลฝอยรีไซเคิล และที่พักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน</p> <p>สำหรับน้ำชะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณจุดพักมูลฝอยรวม และน้ำที่เกิดจากการล้างจุดพักมูลฝอย จะถูกรวบรวมส่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>4) การจัดการมูลฝอย</p> <p>มูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยอินทรีย์) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 64 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเท่ากับ 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วัน (135.48 กิโลกรัม/วัน) โดยจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยย่อยสลายขนาดความจุ 2.25 ลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้นานประมาณ 9 วัน เพื่อนำไปหมักปุ๋ยภายในพื้นที่โครงการร่วมกับมูลฝอยอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่สีเขียว ส่วนที่เหลือจะส่งไปยังศูนย์ต้นแบบแปรรูปขยะอินทรีย์ชุมชนบ่อฝุดเพื่อนำไปหมักปุ๋ยต่อไป</p> <p>มูลฝอยทั่วไป มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเท่ากับ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน (6.35 กิโลกรัม/วัน) โดยจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปขนาดความจุ 2.25 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปได้นานประมาณ 1</p>	<p>10. เมื่อใช้งานพาหนะสำหรับขนส่งมูลฝอยเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาด</p> <p>11. เลือกใช้พาหนะที่ติดตั้งภาชนะรองรับน้ำชะมูลฝอยใต้ท้องรถในการขนส่งมูลฝอยย่อยสลายได้ไปยังศูนย์ต้นแบบแปรรูปขยะอินทรีย์ชุมชนบ่อฝุด</p> <p>12. พาหนะที่ใช้ขนส่งมูลฝอยอินทรีย์ ต้องมีที่ใส่มูลฝอยที่ทนทาน ไม่มีรอยรั่วหรือสภาพชำรุด มีกระเบาะสูง</p> <p>13. เมื่อใช้งานพาหนะสำหรับขนส่งมูลฝอยเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดในการขนส่งมูลฝอยออกสู่พื้นที่กำจัดจัดใหม่ผ้าใบปก</p>	<p>ใช้ในพื้นที่เทศบาลนครเกาะลพบุรีเตรียมไว้ เพื่อส่งต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>8. ประสานมายังร้านรับซื้อของเก่าเพื่อมารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล</p> <p>9. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยรวมหลังจากการเก็บขนทุกครั้ง โดยใช้น้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นที่พักรวมมูลฝอยจะถูกรวบรวมส่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p>

ลงชื่อ *Wan Wan* (นางบุษบง บริษัทานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเมธ)

กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



32/82



ลงชื่อ *สุวิมล กิ่งพันธุ์*
(นายประสิทธิ์ กิ่งพันธุ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>เดือน โดยโครงการจะประสานงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยให้เข้าเก็บขนมูลฝอยทั่วไปทุกวันหรือตามความเหมาะสม</p> <p>มูลฝอยรีไซเคิล มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเท่ากับ 0.42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (63.50 กิโลกรัม/วัน) โดยจัดให้มีที่กักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดความจุ 1.50 ลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ได้นานประมาณ 4 วัน โครงการจะจัดพนักงานรับผิดชอบคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลไว้ภายในพื้นที่ที่กักมูลฝอยรีไซเคิล และประสานร้านรับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อ-ขายทุกสัปดาห์หรือตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>มูลฝอยอันตราย มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเท่ากับ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน (6.35 กิโลกรัม/วัน) โครงการจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกล่าวโดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 0.24 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยอันตราย ได้นานประมาณ 6 วัน เมื่อโครงการมีมูลฝอยอันตรายในปริมาณมากพอจะต้องประสานมายังเทศบาลนครเกาะสมุยให้เข้ามารับและนำไปรวบรวมไว้ที่พื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นรวบรวมส่งไปยังองค์การบริหารส่วน</p>	<p>กลุ่มมูลฝอยในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการรั่วซึมของมูลฝอย</p> <p>มาตรการป้องกันจากกิจกรรมการหมักปุ๋ยของโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดวางถังหมักปุ๋ยไว้ในบริเวณที่จัดสรรไว้โดยไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรและอยู่ใกล้ที่พักของผู้มาใช้บริการ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด บริเวณพื้นที่ทำการติดตั้งถังหมักปุ๋ยของโครงการ 3. ดูแลไม่ให้บริเวณถังหมักปุ๋ย มีแมลงตอม และมีกลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง 4. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของถังหมักปุ๋ยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 5. ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปทำลาย พื้นที่ทำการหมักปุ๋ย หรือแปลงพื้นที่ชัดเจน พร้อมจัดให้มีป้ายระบุชัดเจน เช่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้า พื้นที่ติดตั้งปุ๋ยหมัก สำหรับพนักงานของโครงการเท่านั้น เป็นต้น เพื่อป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้อง 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบ 	<p>นางชบะจง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p> <p>มกราคม พ.ศ. 2565</p> <p>33/82</p>	<p>นางประพัตร์ กรังพานิชย์)</p> <p>บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน</p> <p>บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>มกราคม พ.ศ. 2565</p>



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์รี่ (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีละ 1 ไมล์ 1 ตัน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะประสานให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขนส่งของเสียอันตรายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการของผู้ขนส่ง มารับมูลฝอยอันตรายไปกำจัดต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจะกำหนดให้มีการสร้างความสะอาดที่พหุมูลฝอยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยนำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นที่พหุมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ดังรูปที่ 8)</p>	<p>มาตรการป้องกันจากการขนส่งมูลฝอยอันตรายออกนอกพื้นที่โครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> พาหนะที่ใช้ขนส่งมูลฝอยอันตราย ต้องมีที่ใส่มูลฝอยที่ทนทาน ไม่มีรอยรั่ว หรือสภาพชำรุด มีกระเบื้องสูง เมื่อใช้งานพาหนะสำหรับขนส่งมูลฝอยเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง และจัดพื้นที่สำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะเพื่อป้องกันเสียที่เกิดจากการทำความสะอาด ในการขนส่งมูลฝอยออกสู่พื้นที่กำจัดจัดใหม่ผ้าใบปกคลุมมูลฝอยในระหว่างการเดินทาง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของมูลฝอย 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อเก็บเครื่องจักรของไฟ และหม้อเก็บเชื้อเพลิงอย่างทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง
3.5 ระบบไฟฟ้า	<p>ระบบไฟฟ้าหลัก</p> <p>แหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการ จะใช้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 221.55 KVA โดยได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil Immersed Transformer) ขนาด 250 KVA จำนวน 1 ชุด สำหรับเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย เมื่อผ่าน MDB แล้วจะไปที่แผงควบคุมย่อย (Sub Panel Distribution, SPD) ในแต่ละอาคารต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะติดตั้งระบบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการทุกห้องพักได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต เลือกใช้อุปกรณ์ที่แสงสว่างประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อเก็บเครื่องจักรของไฟ และหม้อเก็บเชื้อเพลิงอย่างทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง

ลงชื่อ *Wuw Wism* (นางงุชชอง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระบุษย)

34/82

ลงชื่อ *Subpanya* (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565




บริษัท ทรียปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)</p>	<p>ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตัวจอร์ติเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ไปด้วยระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า</p> <p>โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสายป้อนในพื้นที่หรือกลุ่มอาคาร จะออกแบบเป็นสายเคเบิล (Cable) ติดตั้งในท่อร้อยสายหรือรางเดินสาย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า</p> <p>ระบบไฟฟ้าสำรอง</p> <p>ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาละสุมย์ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของอาคารได้นั้น ทางโครงการฯ จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อใช้สำรองไฟฉุกเฉิน ได้แก่ Generator ขนาด 70 KVA จำนวน 1 ชุด เครื่องไฟเต้านาน 4 ชั่วโมง ให้กำลังไฟฟ้าแบบสำรองไฟ (Standby Rating) เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8 เป็นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณชั้น 1 ของอาคารห้องพัก (Building B) ของโครงการ</p> <p>อย่างไรก็ตาม จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ระยะ 1 เมตร มีค่าระดับเสียง</p>	<p>พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา</p> <p>5. เลือกรูปแบบการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</p> <p>6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายใต้โครงการ โดยจะเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า</p> <p>7. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>8. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>9. จัดให้มีสวิตซ์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด</p> <p>10. การติดตั้งกระจก หรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แดงอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร</p> <p>11. รมรงคให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และประชาสัมพันธ์ให้ปรับระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในห้องพักให้พอเหมาะอยู่ในระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส</p> <p>12. การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ *Wong Wuthan*
 นางวงษ์ วงษ์วนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเวฬุ
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



35/82

SUBPANYA
 CONSULTANTS CO., LTD.
 ลงชื่อ *ประวิทย์ กิ่งพันธ์*
 (นายประวิทย์ กิ่งพันธ์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)</p>	<p>81.0 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไปยังห้องพักที่ใกล้ที่สุด มีค่าระดับเสียง 54.9 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำมาประเมินค่าระดับการรบกวนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พบว่ามีค่าระดับการรบกวน 0.0 เดซิเบล (เอ) ซึ่งไม่จัดเป็นเสียงรบกวนรายละเอียดการประเมินผลกระทบระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วัดที่ระยะ 1 เมตร รอบเครื่องขณะเดินเครื่องที่เต็มพิกัด ต้องประกอบสำรวจจุดจากโรงงานผู้ผลิตจากประเทศในกลุ่มยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001</p> <p>การประเมินผลกระทบของระดับเสียงและการรบกวนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะเกิดระดับเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 81.0 เดซิเบล(เอ) เมื่อวัดระยะ 1 เมตร จากจุดกำเนิดเสียงเป็นจุดอ้างอิงผู้จะได้รับผลกระทบระดับเสียง คือ ผู้ที่ห้องพักที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ในห้องไฟฟ้า โดยมีผนังของอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ ดังนั้นจากการคำนวณหาค่าระดับเสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังแหล่งรับเสียงมีการรบกวนจากรบกวน (ห้องพักบริเวณอาคารพักอาศัย (Building B)) มีค่า</p>	<p>13. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการ พร้อมทั้งการดูแลสวน และต้นไม้ที่เจริญเติบโตอยู่</p> <p>14. จัดให้มีการตรวจสอบ และอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าพาดานประตู และช่องแสงสำหรับห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหล ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน</p> <p>15. จัดเจ้าหน้าที่ หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</p> <p>16. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้</p> <p>17. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าในปั้บระสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานนทสุมย์ เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที</p> <p>18. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>19. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล ฝ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า หากพบสิ่งผิดปกติให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเข้ามาแก้ไข</p> <p>20. คอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้า หรือแตะ</p>	<p>36/82</p>



ลงชื่อ: *Wan Nithan*

Wan Nithan

36/82


ลงชื่อ: *Prasanna Kongsriph*

(นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรียัพปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)</p>	<p>เท่ากับ 0.0 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน พบว่าระดับไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (เกิน 10 เดซิเบล (เอ))</p> <p>การอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น การใช้ไฟฟ้าของโครงการใน ระยะดำเนินการ จึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>สายไฟฟ้าเบื้องต้นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้</p> <p>21. ห้ามสายสิ่งใด ๆ ทุกชนิดที่ติดอยู่ที่หม้อแปลงไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า</p> <p>22. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น"</p> <p>23. จัดใหม่เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการให้บริการใช้บรรทุกที่มีความสูงของรถบรรทุกทั้งหมดของที่บรรทุกน้อยกว่า 4 เมตรเข้ามาในบริเวณโครงการ พร้อมทั้งให้การโดยความระมัดระวัง</p> <p>24. กรณีที่มีการใช้บรรทุกที่มีความสูงของรถบรรทุกรวมทั้งของที่บรรทุกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ให้ประสานแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคสมัย โดยเฉพาะหากมีความจำเป็นต้องปรับย้ายแนวสายไฟฟ้า ทั้งนี้หากกระทำโดยตนเองหรือโดยมิได้รับอนุญาต</p> <p>25. ติดตั้งป้ายเตือนห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถบรรทุกที่บรรทุกตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปไว้บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ</p> <p>มาตรการลดผลกระทบเรื่องเสียงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>1. จัดให้มีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ทางการไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้</p>	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.</p>

ลงชื่อ

นาง นงนุช

นาง นงนุช


37/82

(นางนงนุช บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ

นายประพัทธ์ กระจ่างนิษฐ์


(นายประพัทธ์ กระจ่างนิษฐ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรีพีบีอียู คอนซัลแตนท์ จำกัด


มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตั้งแต่ลงและเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขในกรณีไฟฟ้าดับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอกับระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ 2. จัดให้มีพนักงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ 3. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับช่วงกลางคืน ต้องเตรียมไฟฉาย หรือเทียนไข เพื่อให้ความสะดวกและแสงสว่างกับพนักงานและผู้มาใช้บริการ 4. จัดให้มีพนักงานรายงานสถานการณ์ไฟฟ้าทุกๆ 2 ชั่วโมงแก่ผู้มาใช้บริการห้องพัก 5. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับระหว่างมื้ออาหาร ให้จัดเตรียมอาหารที่มีค่าน้อยที่สุด ลดการเกิดควันในห้องครัว 6. จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราโรงแรมตลอดเวลา เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดกับผู้เข้าพักอาศัย 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ: WAVE NAWAN (นางบงชนง ปริษานนท์ และนางสาวศรีขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565




38/82

ลงชื่อ: ปลิวพร กิ่งพหล (นายประพัทธ์ กรังพินิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร) ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 1-3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร คือ อาคารห้องพัก (Building B) ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารวิลล่าขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 6 อาคาร และอาคารร้านอาหารขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จึงได้เตรียมให้มีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ป้องกันและระงับอัคคีภัยสอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 (ดังรูปที่ 9)ซึ่งมีความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือตัวเองในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p> <p>(1) แผงควบคุมรวมแบบระบุตำแหน่ง (Fire Alarm Control Panel : FACP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจจับสัญญาณจากอุปกรณ์</p>	<p>มาตรการป้องกันการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563</p> <p>2. ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 1 เดือน หรือตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39/พ.ศ. 2537</p> <p>3. จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของศูนย์แคเรียส สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4. โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล 1 จุด มีพื้นที่ 36.00 ตารางเมตร บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำของโครงการ</p>	<p>1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคารทุก ๆ 1 ครั้ง/ปี</p> <p>2. ซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปี ละครั้ง ึ่ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิง</p> <p>4. ตรวจสอบแบบตอร์รี่สำรองอยู่ตลอดเวลาและมีสภาพพร้อมใช้งานและทดสอบอุปกรณ์</p> <p>5. ตรวจสอบสภาพจุดรวมพลของโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>


ลงชื่อ  (นางบุษบง ปรีชาภรณ์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
 กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



39/82
 ลงชื่อ  (นายประพจน์ กระจ่างวิชัย)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>สัญญาจ้างตรวจสอบการทำงาน ของระบบ และวางรสัญญาจ้างการทำงานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจสอบ และแบบเตอร์ต่ำหรือ ไฟจ่ายตู้แผงควบคุมติดตั้งขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณห้องควบคุมบริเวณอาคารพักอาศัย (Building B) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(2) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือ (Manual Station) และรังสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแต่ละอาคาร</p> <p>(3) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะทำงานเมื่อมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสง ติดตั้งบริเวณห้องพัก ห้องสำนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องพักผ่อนทำงาน ห้องเก็บของแม่บ้าน ห้องนำชาย-หญิง ห้องนำสำหรับผู้พิการฯ และทางเดิน</p> <p>(4) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารติดตั้งบริเวณห้องครัว และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้ห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดน้ำภายในอาคารหลาย บริเวณอาคาร ไฟฟ้า เพื่อให้กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย ติดตั้งป้ายที่ระบุว่า “จุดรวมพล” ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาที่ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ และทางเดิน 	 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ M. V. N. S.

[Signature]

40/82

ลงชื่อ [Signature] [Signature]

(นางบงบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระมณฑ)

(นายประพัทธ์ กระจพานิชย์)

กรรมการผู้มีส่วนกลางนาม


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในห้องครัวของอาคารร้านอาหาร</p> <p>2) ระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>(1) หัวรับน้ำดับเพลิง เป็นแบบ Siamese Twin Connector ชนิดข้อต่อสวมเร็ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4x2.5x2.5 นิ้ว (100x65x65 มิลลิเมตร) จำนวน 1 หัว ทำหน้าที่รับน้ำจากพนักงานดับเพลิงเพื่อฉีดน้ำเข้าระบบท่ออื่นดับเพลิงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) โดยติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงบริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับทางเข้า - ออกโครงการซึ่งเป็นจุดที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก พร้อมถังมีข้อความเขียนตัวสีเขียวบนถังว่า "หัวรับน้ำดับเพลิง" สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>(2) น้ำสำรองน้ำดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถระงับเหตุด้วยถังดับเพลิงได้ ทางโครงการจะใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหมวสูบน้ำไปถึงเก็บน้ำใช้มาทำการระงับเหตุเพลิงไหม้เพื่อช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น ซึ่งสามารถดับเพลิงได้ประมาณ 43.45 นาที ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงย่อยละเมาะสนับสนุนช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึง</p>	<p>13. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่าง ๆ ภายในโครงการ</p> <p>14. การติดตั้งถังดับเพลิง ต้องไม่อยู่ในจุดที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน ๆ</p> <p>15. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้</p> <p>16. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ของโครงการต้องเป็นผู้ดำเนินการนำผู้พักอาศัยออกจากอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยมากที่สุด</p> <p>17. ปุ่มกดส่งสัญญาณเตือนภัย จะต้องเขียนวิธีการกดให้ชัดเจน สั้น และกะทัดรัด</p> <p>18. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงอยู่เสมอ เช่น สลัก, มือจับ, มาตรฐานแรงดัน และสายฉีด เป็นต้น โดยส่วนที่สูงที่สุดของถังดับเพลิงต้องมีความสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร ซึ่งต้องขึ้นด้านที่มีวิธีการใช้ออกมาให้เห็นชัดเจน และทุกครั้งที่ใช้งานถังดับเพลิงเสร็จแล้ว จะต้องนำไปอัดก๊าซใหม่ทุกครั้ง</p> <p>19. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>Subpanya Consultants Co., Ltd.</p>

ลงชื่อ

นาง นงน พงษ์

41/82


ลงชื่อ

นายประพัทธ์ กรังพานิชย์

(นางนงน พงษ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทริพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตีแปลงและเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>พื้นที่โครงการประมาณ 6 นาที ระยะทางประมาณ 3.0 กิโลเมตร</p> <p>(3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) แต่ละจุดติดตั้งใกล้ท่าอากาศยานดับเพลิง (Stand Pipe) อุปกรณ์ภายในตู้ ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร หัวต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.50 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ โดยติดตั้ง FHC ภายในอาคารของโครงการ</p> <p>(4) ถังดับเพลิงมือถือ ทางโครงการจัดให้มีถังดับเพลิงสำหรับระบบดับเพลิงใหม่ คือ ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงจำพวก กะดาษ ไม้ เศษผ้า จะติดตั้งไว้ในตัว FHC และบริเวณทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร</p> <p>3) โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และ โคมไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ทำงานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพคฟลูออโรสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ อะไหล่ที่มีทั้งโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง</p>	<p>20. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>21. จัดให้มีการฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>22. ติดตั้งแบบแปลนแผนแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร</p> <p>มาตรการประสานพื้นที่ข้างเคียงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการแจ้งประสานไปยังพื้นที่ข้างเคียงให้ทราบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความสับสนวุ่นวาย 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดขวางการจราจร 3. จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนและสื่อสารกันระหว่างทางโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง เพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือกันในกรณีเกิดเหตุ 	

ลงชื่อ: Wu Jhu
(นางบุษบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเขม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ: Prasanna

42/82



ลงชื่อ: Prasanna
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตั้งแต่ลงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน		
3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ติดตั้งภายในแต่ละอาคาร โดยมีขนาดความเย็นรวมประมาณ 47.67 ตัน เมื่อพิจารณาถึงปริมาณโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพักผ่อน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการของโครงการ แต่สิ่งกำหนดความร้อนที่ระบายออกจากกิจกรรมต่างๆ การระบายความร้อนของระบบปรับอากาศของโครงการ จะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.04°C และการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุของอาคารในโครงการจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้น 0.53 °C ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04-0.53°C ทั้งนี้ไม่เย็นตัวภายในโครงการ ดีไซน์ความร้อนรอบๆ โครงการมาใช้ในการคำนวณและจะส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเย็นลง ดังนั้น ไม่เย็นตัวที่ปลูกในพื้นที่โครงการสามารถลดความร้อนที่เกิดจากการปรับอากาศซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดความร้อนต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการได้อย่างเพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้มีความสามารถใช้งานได้เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มีไหมสิ่งกีดขวางกัน 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ที่วิ่งไต่ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมากที่สุด ขนาดพื้นที่ 938 ตารางเมตร 4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 5. เลือกใช้อุปกรณ์ปรับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>



ลงชื่อ *Wan Wisan*

Wan Wisan

43/82


ลงชื่อ *Prasanna Kongsawat*

(นางวงษ์ขง ปริชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ</p>	<p>ระยะดำเนินการจะไม่มีการขุดเข้า-ออกโครงการ โดยทางโครงการจัดใหม่ที่มีจอดรถยนต์ภายนอกโครงการจำนวน 5 คัน ซึ่งจากการประเมินพบว่าถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ ในวันธรรมดาและวันหยุด มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มาก ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการส่งผลกระทบจะอยู่ระดับต่ำ (ดังรูปที่ 10)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ใช้ที่จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้า-ออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถหรือจอดรถใต้แล้ว ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และติดตั้งแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนตลอดแผนงานในโครงการ บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถภายนอกโครงการ แนะนำให้ผู้ใช้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถภายนอกโครงการให้เป็นระเบียบ จัดทำแผนงานให้มีความหมายโดยชี้ให้เห็นเกร็ดแทนการเพาะร่อง ติดตั้งป้ายจราจรและกระแงกโค้งนึ่งริยในตำแหน่งที่เป็นมุมอับ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบป้ายแสดงทางเข้า-ออก อยู่ในระยะที่มองเห็นชัดเจน จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตการติดตามตรวจสอบผลกระบบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ลงชื่อ *Muv Pflaum*

(นางบงชอง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

Oliver Pim

44/82


ลงชื่อ *Oliver Pim*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565




ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 ระบบจราจรและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)		10. ประสานรถรับ-ส่งผู้มาใช้บริการทุกวัน ให้มาจอดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการก่อนเพื่อส่งผู้มาใช้บริการ 11. พนักงานขับรถอู่พ้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมีความชำนาญในการขับขี่ และมีใบอนุญาตขับขี่ 12. โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงการให้บริการรถอู่พ้อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น 13. โครงการจัดให้มีสถานที่จอดรถสำหรับพนักงานที่มาทำงานภายในโครงการให้เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	
3.9 การจัดการขยะมูลฝอยน้ำ	โครงการจัดให้มีขยะมูลฝอยน้ำให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในโครงการ โดยอยู่ภายนอกอาคารจำนวน 1 สระ มีขนาดพื้นที่ของสระขายน้ำ 66.80 ตารางเมตร มีความลึก 1.40 เมตร ลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้างและด้านข้างสระขายน้ำเรียบซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกันในสระขายน้ำ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระขายน้ำขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการ	มาตรการด้านโครงสร้างสระขายน้ำ 1. สระขายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระขายน้ำ ความกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 3. จัดให้มีจุดล้างตัวบริเวณสระขายน้ำรวมของโครงการ เพื่อล้างทำความสะอาดร่างกายก่อนและหลังลงสระขายน้ำ โดยนำหลังจกล้างตัวจะถูกรวมรวมลงท่อระบายน้ำเสียเพื่อเข้าถังบำบัดน้ำเสียต่อไป	1. ตรวจสอบสภาพผิวทางเดินรอบสระขายน้ำ และพื้นที่สระขายน้ำ หากชำรุดต้องแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบบริเวณขอบสระและทางเดินสระขายน้ำ ของสระขายน้ำไม่ให้มีน้ำขังทุกวันที่ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําสระขายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โคมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ลงชื่อ มนต์ วัฒนธรรมา 45/82

ลงชื่อ อนุพงษ์ วัฒนธรรมา

(นางบุญขง ปริชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพัทธ์ กระจ่างนิษฐ์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.9 การจัดการสละว่ายนน้ำ (ต่อ)</p>	<p>ด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สละว่ายนน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดต่ออื่นๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อากาโรไมด์เนื่องจากแพ้สารเคมี อากาโรไมด์ ไอ แน่นหน้าอก อากาโรไมด์สูดเข้าเยื่อเมือก เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนี้ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย</p>	<p>4. จัดให้มีที่วางถังเก็บน้ำใช้เส้นทางเดินรอบสละว่ายนน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ทำความสะอาดได้ง่าย</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบพื้นสละว่ายนน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตก ร้าว เป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <p>มาตรการด้านอุบัติเหตุจากกรรมน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสละว่ายนน้ำให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ และจัดให้มีเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง 2. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือตัวเลขบอกตัวระดับความลึกที่สังเกตมองเห็นได้ชัดเจน 3. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือสถานีตำรวจ และปิดป้ายแสดงเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มองเห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ (สายด่วนโทร. 1669) 4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจําสละว่ายนน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจําสละว่ายนน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 	<p>4. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสละว่ายนน้ำทุกวัน 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิด-ปิดสละว่ายนน้ำ</p> <p>6. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ปีละ 1 ครั้ง โดยดัชนีที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - คลอไรด์ (Chloride) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) - ความกระด้าง (Calcium Hardness)

ลงชื่อ: Wuu Phum
(นางบุษบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

ศิริกมล สุระเทพ

46/82




SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD. (นายประสิทธิ์ กระจ่างนิชัย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)</p>		<p>5. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ และต้องรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. จัดใหม่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อยจำนวน 1 คน และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>7. กำหนดให้มีผู้ดูแลกรณีเกิดอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>มาตรการด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำโดยใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้สระว่ายน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด และชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ทุพหูพจน์ หรือโรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 	<p>- แอมโมเนีย (Ammonia)</p> <p>- ไนเตรท (Nitrate)</p> <p>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</p> <p>- จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa</p> <p>- ฟีคอลลีโฟอร์ม (Fecal coliform)</p> <p>7. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบบางครั้งต่อเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ:เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>  <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>

ลงชื่อ: สมชาย ธรรมานนท์
(นางบงบง ธรรมานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ: สมชาย ธรรมานนท์
(นายประพัทธ์ ธรรมานนท์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีโสรท์ (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก และห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งสกปรกในน้ำ - จำนวนผู้มาใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ 3. จัดให้มีผู้มีความสามารถดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 4. ดูแลมิให้การนำสัตว์เลี้ยงชนิดเข้าไปในสระว่ายน้ำ 5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสูบน้ำและท่อไม่ให้มีการรั่วซึม 7. ตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำ และทำให้กระบวนการบำบัดน้ำสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 8. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และเฟคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) อย่างน้อยทุก 3 เดือน	 SUBPANYA CONSULTANTS CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเมฆ)

48/82

ลงชื่อ.....
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

กรรมการผู้มีส่วนกลางลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565




บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท พรวิทย์ปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.9 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)		9. ในกรณีที่ต้องทำความสะอาด เติมนระบบเครื่องกรองหรือเก็บตัวอย่างในสรว้าน้ำจะดำเนินการช่างที่ไม่มีช่างเข้าพัก/ไม่เปิดรับการท่องเที่ยวในวันดังกล่าว	
4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	พื้นที่โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงใช้อาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด ซึ่งโดยรอบพื้นที่ของโครงการในรัศมีที่ทำการศึกษา 1 กิโลเมตร เป็นย่านธุรกิจ ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนี้ ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ เมื่อโครงการก่อสร้างและเปิดดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผลกระทบทางบวกต่อการเพิ่มทางเลือกในการหาที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ โครงการจะก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่สำหรับพนักงานโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาคำแนะนำและระบบของประชาชน ที่พบว่า การดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น และมีที่ปรึกษาการรองรับนักท่องเที่ยว	1. โครงการต้องสร้างสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม 2. พิจารณารับพนักงานในพื้นที่เข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนในใต้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้นในส่วนที่มีผู้เข้าพักอาศัย 3. จะต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่า เพื่อกลั่นกรองผู้เช่า เพื่อช่วยลดปัญหาความการรบกวนการพักอาศัย และยาเสพติดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและประชาชน 4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ	1. ติดตามกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

ลงชื่อ *Wong Pichan* 49/82

นางบงบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ *Prasit Kongsawat*
(นายประสิทธิ์ กรังพานิชย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทฤษฎีปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบทางสังคม</p> <p>จากการศึกษาถึงผลกระทบระยะดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่าด้วยกับการคาดว่าจะมีการจ้างงานคนในชุมชนเพิ่มขึ้น รองลงมาเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย และอาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรม/ ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้บริการภายในโครงการ และมีคนเข้ามาใช้พื้นที่เกาะสมุยเพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลให้การควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในเกาะสมุยไม่เพียงพอ</p> <p>ทั้งนี้ ทางเจ้าของโครงการได้จัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ผลกระทบด้านลบที่เกิดจากโครงการลดลงหรือไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด</p>	<p>5. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข</p>	



ลงชื่อ *MVC*

(นางบุษบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีส่วนกลางนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



50/82

ลงชื่อ *ปรีชาพงษ์ นิสิตพันธ์*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญหา คอนสัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท์ (ดีแปงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p>	<p>โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท์ (ดีแปงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารแล้วเสร็จโครงการจะเป็นอาคารโรงแรม ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 1-3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 25 ห้อง สระว่ายน้ำ และที่จอดรถภายนอกอาคารจำนวน 5 คัน</p> <p>ทั้งนี้ ค่าความเข้มข้นของมลสารที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ตรวจวัดโดยบริษัท ทีโอพี-แลบคอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ.2561 พบว่า ในระยะดำเนินการความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการพบว่า TSP PM₁₀ CO เฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง และ CO เฉลี่ยสูงสุด 8 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด และความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย</p> <p>2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนรอบข้างทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>




ลงชื่อ..... *นางชัชชนง ปริษานนท์* 51/82

(นางชัชชนง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ..... *นายประพัทธ์ กรังพานิชย์*

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


บริษัท ทรีพีบียูเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลือรท์ (ตั้งแต่ลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข</p>	<p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย ตำบลบริการบริการทางตำบลธารณสุข ในกรณีเมื่อมีผู้มาพักอาศัยเพิ่มขึ้น จะทำให้แพทย์และสถานพยาบาลต้องรองรับผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั้น คาดว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 พื้นที่ตำบลมะเร็ด ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อยู่อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว สำหรับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ด (ห่างจากโครงการ 6.9 กิโลเมตร) และคลินิกอีกหลายแห่ง ประกอบกับการให้บริการด้านสาธารณสุขของบริเวณพื้นที่โครงการ มีให้เลือกใช้บริการหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และคลินิกต่างๆ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้มาใช้บริการภายในโครงการจะสามารถกระจายไปใช้บริการสาธารณสุขได้โดยสะดวกและรวดเร็วตามความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 938.00 ตารางเมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพันธุ์ในท้องถิ่น</p> <p>2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีความสะอาดและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้เสมอ</p>	<p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุยทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>
<p>4.4 ด้านนิเวศวิทยาและสุนทรียภาพ</p>	<p>1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งพืชมรดกธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์</p> <p>จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากระบบฐานข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และระบบภูมิสารสนเทศโครงการสำรวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรม</p>	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 938.00 ตารางเมตร ตามที่ได้ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพันธุ์ในท้องถิ่น</p> <p>2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีความสะอาดและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้เสมอ</p>	<p>1. ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม</p>

ลงชื่อ..... *Wu Wun*
 (นางบุษบง ปรัชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเพ็ญ)
 กรรมการผู้ชำนาญการ
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ..... *Prasert Kongsawat*
 (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
 SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ)</p>	<p>ศิลปากร (อ้างอิงจาก : www.guris.finearts.go.th สืบค้นวันที่ 15 มกราคม 2564) ไม่พบตำแหน่งที่ตั้งโบราณสถาน</p> <p>2) ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ</p> <p>โครงการตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย ทุ่งนี้ ลักษณะการใช้พื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ประกอบด้วย สถานประกอบการ บ้านพักอาศัย และร้านค้า เป็นต้น</p> <p>อาคารโครงการมีลักษณะกลมกลืนกับอาคารบริเวณใกล้เคียง ซึ่งไม่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมข้างเคียงพื้นที่โครงการ ไร่ก็ตาม เพื่อลดผลกระทบในด้านทัศนียภาพ</p> <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการในมากที่สุด อีกทั้ง ได้ออกแบบให้ปลูกไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โครงการ และจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ต่อเนื่อง</p> <p>ข้างเคียงโดยรอบ ซึ่งพื้นที่สีเขียวของโครงการจะไม่มีการทับซ้อนต้นไม้กับระบบสาธารณูปโภคที่ดิน ดังนั้นต้นไม้ต้นจึงสามารถเจริญเติบโตและมีกาดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ(ดังรูปที่ 7)</p>	<p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ รวมถึง ก้าน ของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้เกิดอันตราย</p>	<p>ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่โครงการ</p> <p>บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>





SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ  53/82

นางนงนุช ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ  (นายประพัทธ์ กริ่งพานิชย์)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทริพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<p>4.5 การปรับปรุงแสงแดด ทิศทางลม และคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์</p>	<p>การปรับปรุงแสงแดดทิศทางลม</p> <p>โครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 1-3 ชั้น จำนวน 8 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 25 ห้อง สระว่ายน้ำ และพื้นที่สีเขียว อาคารของโครงการมีความสูงที่สุดคือ อาคารห้องพัก (Building B) เท่ากับ 11.80 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด) ซึ่งการปรับปรุงแสงแดดและทิศทางของอาคารของโครงการต่ออาคารข้างเคียงมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั่วโมงแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาคารใกล้เคียงโครงการ มีขนาดชั้นเดียว และมีระยะห่างระหว่างอาคาร การดำเนินการของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพด้านการปรับปรุงแสงแดดและทิศทางลม</p> <p>คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์</p> <p>การประเมินผลกระทบจากการติดตั้งวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งโครงการมีอาคารขนาดความสูงเดิมทุกประการจากกล่าวได้ว่า จะไม่มีผลกระทบในด้านการปรับปรุงสัญญาณดังกล่าว</p>		<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>1. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเทศบาลนครเกาะสมุย ทุก 6 เดือน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของโครงการ บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>

ที่มา : บริษัท ทรัพย์สินปัญหา คอนซัลแตนท์ จำกัด. 2565

หมายเหตุ : บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดส่งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 6 เดือน โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคมภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ต่อเทศบาลนครเกาะสมุย (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ  (นางบุษบง ปรัชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



 SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD. (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญหา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรดิน	- การวางผังพื้นที่ตัดแปลงอาคาร และรู้ตัวล้อมรอบบริเวณพื้นที่อาคารที่จะตัดแปลง	- ตรวจสอบการจัดวางผังตัดแปลงอาคารและรู้ตัวล้อมรอบพื้นที่อาคารที่จะตัดแปลง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการตัดแปลงอาคาร	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
2.คุณภาพอากาศ	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้เกี่ยวข้องรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณนิคมฯ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการตัดแปลงอาคาร	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
3.ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 3) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- บริเวณพื้นที่โครงการทางทิศใต้ที่การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	- 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการตัดแปลงอาคาร	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่ได้รับจากกิจกรรมของโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการจัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณนิคมฯ พร้อมทั้งแสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งเหตุร้องเรียน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการตัดแปลงอาคาร	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ตรวจวัดคุณภาพพระระดับเสียง ดังนี้ 1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 3) L ₉₀ 4) ค่าระดับเสียงรบกวน	- บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และฉบับที่ 17 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน	- 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการตัดแปลงอาคาร	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ

Ung Nong

นางอุ้งนง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

55/82

ลงชื่อ


Subpanya

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรียักษ์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะตัดแปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเกี่ยวกับตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางเดินที่ใต้ของพื้นที่โครงการ การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรือง กำหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ อาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ตัดแปลงอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนที่ อาจเกิดจากการตัดแปลงอาคาร โครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นที่บริเวณป้ายมยามเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หาก พบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาที่พบโดยทันที 			



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ.....


M. S. Srinan

(นางบุญจง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



56/82

ลงชื่อ.....

S. Srinan

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตั้งแต่ลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะตั้งแต่แปลงอาคาร (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- ปริมาณของตะกอน	- โครงการจะทำการสูบน้ำตะกอนที่อยู่ในถังเก็บตะกอนนำไปกำจัดยังศูนย์ต้นแบบแปรรูปขยะอินทรีย์ชุมชนปอตุศ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการตัดแปลง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- การอุดตันหรือตีตันเขื่อน และการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบเศษขยะ หิน ทรายและตะกอนดิน หากพบว่ามีปริมาณมากให้ทำการขุดลอกทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการตัดแปลง	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
6. การจัดการวัสดุจากการตัดแปลงอาคาร	- ความเสียหาย/ผลกระทบต่อร่องร่องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ โดยการจัดตั้งกลุ่มรับความคิดเห็นบริเวณปอตุศ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการตัดแปลงอาคาร	เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ที่มา : บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 6 เดือน โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของช่วงเดือนการประเมินการควบคุมมลพิษไปยังหน่วยงานผู้อนุญาต โดยยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ

Mano Pichan

Mano Pichan

57/82

บริษัท

ปาล์ม-โคโค

มนตรา

จำกัด

Palm - Coco Monttra Co., Ltd.

ลงชื่อ

Prasert Kongsawat

(นายประเสริฐ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	- รั้วรอบพื้นที่โครงการ - สภาพของดินไม่ปนบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบการจุดไฟไหม้รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบรั้วให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
		- สภาพของดินไม่ปนบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการตั้งอยู่ในสภาพดี	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
2. คุณภาพอากาศ	- การติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือร่องรอยเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
		- ผู้เกี่ยวข้องรอบพื้นที่โครงการโดยการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
		- บริเวณด้านหน้าอาคารห้องพัก (Building B) การเก็บตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	- 1 ครั้ง/ปี ภายใน 3 ปี หากค่าไม่เกินมาตรฐานให้ยกเลิกการตรวจ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ..... *Wan Wahn*
(นางบงบง บริษัทานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระสมแพง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..... *Osai Sun*
58/82
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
Palm - Coco Monttra Co., Ltd.

ลงชื่อ..... *Prasit Niswan*
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินงาน (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	- การติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของโครงการ	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ผู้เกี่ยวข้องรอบพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
4. การชะล้างและพังทลายของหน้าดิน	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและมีการตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้มทับต้น และดูแลรักษา	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินงาน	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ระบบจ่ายน้ำประปา	- ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน และการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
5. ระบบน้ำใช้	- ถังเก็บน้ำใช้สำเร็จรูป	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังเก็บน้ำใช้สำเร็จรูปของโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความเสียหาย	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ.....

Muv Nishan

Prati Sun


59/82

นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ.....

Prati Sun

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท์ (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบน้ำใช้ (ต่อ)	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ - คุณภาพของน้ำใช้ (กรณีที่ใช้มาจากน้ำดิบที่ผ่านการระบอบการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว) ดัชนีดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ความขุ่น (Turbidity) - สี (Colour) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - คลอไรด์ (Chloride) - เหล็ก (Iron) - แมกนีเซียม (Magnesium) - ซัลเฟต (Sulphate) - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	- ตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและการล้างย้อนกลับ (Back Wash) - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ (กรณีที่ใช้จากน้ำดิบที่ผ่านการระบอบการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค	- ในกรณีที่เป็นต้องทำความสะอาดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้และการล้างย้อนกลับเมื่อตรวจพบว่าระบบกรองไม่มีประสิทธิภาพ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
		- ตรวจสอบการอุดตัน หรือคุณภาพน้ำไม่ได้ตามมาตรฐาน	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ: *Wibol Vithum*

Asim Sun

60/82


ลงชื่อ: *สุรพงษ์ ภิวัตน์*

นางบงบง บริษัทมนต์ และนางสาวศิริขวัญ สุระมณฑ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



SUBPANYA
CONSULTANTS CO.,LTD.

บริษัท ทรียะพัทธ์ ภิวัตน์ (นายประพัทธ์ ภิวัตน์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรียะพัทธ์ ภิวัตน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำทะเล ดัชนีดังนี้ - ความเป็นกรด-ด่าง(pH) - สารแขวนลอย (SS) - ความเค็ม (Salinity) - ไนโตรเจน-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) - ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) - ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - อุณหภูมิ (Temperature) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลลีฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอคคัส (Enterococci Bacteria) 	<p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดบริเวณต้นทุเรียนติดกับโครงการ จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลจะมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ (แนวทิวทิศัน) (พิกัด : 9°28'11.59"น. 100°4'0.92"อก) ประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด</p> <p>(หมายเหตุ) / ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง จากกรมอุทกศาสตร์ โดยเว็บไซต์ http://www.hydro.navy.mi.th/index1.php)</p> <p>การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามคู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำทิ้ง ดัชนีที่ทำการตรวจวัด ดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) 	<p>เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 1 จุด บริเวณบ่อเก็บน้ำทิ้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตัวอย่างวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ

Wan Nishan

อรุณนิษา

61/82

ลงชื่อ


อรุณพร กิ่งพนาพร

นางนงนุช บริษัทานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพัทธ์ กรังพนาพร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรีพีบียูเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีไซเคิล (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - สารแขวนลอย (SS) - ตะกอนหนัก (Settleable Solid) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทึบเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) 	<p>Water and Wastewater และอ้างอิงคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548</p> <p>- ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
<p>2) ประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจดูจากค่าดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - BOD₅ - BOD_{all} - ปริมาณสารแขวนลอยก่อนเข้าระบบ (Suspended Solids)_{all} - ปริมาณสารแขวนลอยหลังออกจากระบบ (Suspended Solids)_{eff} 	<p>- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อนเข้าบริเวณด้านแยกกากตะกอนของถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด และถังเก็บน้ำทิ้ง ซึ่งอยู่หลังถังบำบัดน้ำเสีย (น้ำทิ้งหลังออกจากระบบ) จำนวน 1 จุด โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater และอ้างอิงคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง</p>	<p>ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด</p>	

ลงชื่อ


Handwritten signature

(นางบุษบง บริษัทานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



62/82

ลงชื่อ

Handwritten signature

(นายประพัทธ์ ทรัพย์านิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนสตรัคชั่น จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท (ดีแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีเตอร์ที่ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 3) ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถึงตกไขมันและปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอนและส่วนตกตะกอน	- กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 - ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเตอร์ที่ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด) - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ถังทำความสะอาดถังไขมัน	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานขอระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานขอระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกเดือน ตลอดระยะการดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ถังทำความสะอาดถังไขมัน - ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถึงตกไขมันและปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอนและส่วนตกตะกอน	- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถึงตกไขมัน หากมีปริมาณมากให้ทำการสกัดสิ่งตกค้างและนำไปหมักเป็นปุ๋ย	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะการดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถึงตกไขมันและปริมาณตะกอนในส่วนแยกกากตะกอนและส่วนตกตะกอน	- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่ถึงตกไขมัน หากมีปริมาณมากให้ทำการสกัดสิ่งตกค้างและนำไปหมักเป็นปุ๋ย	- ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะการดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)


ลงชื่อ: 

(นางบงชนง ปริชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



63/82



SUBPANYA

CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ: 


(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565


ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีโตร์ (ได้แปลงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>- บันทึกการเดินระบบ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุงการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>- จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป หรือมีใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบมลพิษทางน้ำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำที่ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ทุกเดือน ตลอดระยะการดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)</p>
			<p>- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะการดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)</p>
			 <p>SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.</p>	

ลงชื่อ  
(นางบงบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระพนม)

64/82

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ 
(นายประสิทธิ์ ภิรัมย์ชัย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ปริมาณตะกอนดินในท่อ บ่อพักและบ่อหน้างานน้ำ	- จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ(Manhole) และบ่อหน้างานน้ำของโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการหรือหลังจากฝนตกทุกครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- การรั่วซึมหรือแตก	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในโครงการ หากมีรอยร้าวแตก หรือ ชำรุดต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- สภาพการใช้งานเครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
9. การจัดการมูลฝอย	- การผูกอรัน แดก หรือชำรุด	- ตรวจสอบถังขยะประจำจุดต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ ถ้ามีการผูกอรันหรือชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ปริมาณมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ที่พัสดุเสียและสภาพที่ภูมิผลฝอย	- ตรวจสอบสภาพที่ภูมิผลฝอยที่ถูกสุกถึงขณะ และไม่มีเหม็นมูลฝอยตกค้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- กลิ่น และทัศนียภาพที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบและติดตามประเมินจากส่วนที่เกี่ยวข้องเรียนและความคิดเห็น	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ.....

Man Uthorn

Prasit Pim

65/82

ลงชื่อ.....


Prasit Pim

นางอุษณีย์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพัทธ์ ทรัพย์ธานี)

บุคคลจรรยาบรรณผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน


บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีออร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละอาคาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
		- ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทางบก	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
11. ระบบไฟฟ้า	- สภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- สภาพความพร้อมห้องเก็บเครื่องสำอาง	- ตรวจสอบห้องเก็บเครื่องสำอาง และห้องเก็บเสื้อผ้า	- ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ประสิทธิภาพและสภาพการใช้งานของระบบจ่ายไฟฟ้า	- ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งานและทดสอบอุปกรณ์	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ:  
 (นางบุษบง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ: 
 (นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรียปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีออร์ท (ตีแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	- ประสิทธิภาพและสภาพการใช้งานของระบบจ่ายไฟสำรอง	- ตรวจสอบแบบทดสอบอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งานและทดสอบอุปกรณ์	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	- ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจากรบริเวณที่จอดรถ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	12. ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ	- สภาพการใช้งานของป้ายจราจร	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายจราจร เป็นต้น	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ
	- ความชัดเจน	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายจราจร เป็นต้น	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ความปลอดภัยของพื้นที่จอดรถ และการจัดการผู้เช่าที่พัก ให้ความปลอดภัย และเพียงพอ (รวมทั้งจุดจอดรถพนักงาน)	- ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายจราจร เป็นต้น และติดตามตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรและความปลอดภัย	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ

Wong Pichana

Wong Pichana

67/82

ลงชื่อ


Prasanna Kijpanich

Prasanna Kijpanich

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ตารางที่ 5 มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีออร์ท (ตีตแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสระว่ายน้ำ	ด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบโครงสร้างของสระว่ายน้ำ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผิวน้ำเรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย - ตรวจสอบรางระบายน้ำด้าน มีฝาปิด รอบสระว่ายน้ำ ให้สภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ชำรุด ข้นสนิม - ตรวจสอบที่ว่างสำหรับใช้เป็นที่ทางเดิน รอบสระว่ายน้ำ ไม่ให้หมักหมมซึ่งพื้นที่ดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด) - เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด) - เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	ด้านอุบัตเหตุจากกรณน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าวเป็นประจํา สม่ำเสมอ - ตรวจสอบป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ น้ำให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ ไม่ลบลือน - ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ทูมชูชีพ โปมช่วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด) - เจ้าของบริษัท (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ *Wan Pichan*

Wan Pichan

68/82



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ *ประไพ ทรัพย์*
(นายประไพศรี ทรัพย์านิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


มกราคม พ.ศ. 2565

(นางบุษบง รัชชานนท์ และนางสาวศศิขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



บริษัท
ปาล์ม-โคโค มนตรา
จำกัด
Palm-Coco Monttra Co., Ltd.


ตารางที่ 5 มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริสอร์ท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	ด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำแต่ละสระ จำนวน 2 จุด เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพของน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนที่ลึกและส่วนที่ตื้น บริเวณสระ 1 จุด การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งสระว่ายน้ำของโครงการมีจำนวน 1 สระ	ชีวิต ในที่อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา		
		- ตรวจสอบป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ให้เลือนราง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท
		- ดำเนินการดูดตะกอน ถังตะไคร้ และตะกอนฝง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท
		- ตรวจสอบและทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ	- ทุกๆ วัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท
		- จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	- ทุกๆเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท
		- จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำในสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ก่อนและหลังเปิด-ปิดสระว่ายน้ำ	- เจ้าของบริษัท



SUBPANYA
CONSULTANTS CO., LTD.

ลงชื่อ *สมชาย วัฒนศิริ*
นางเบญจ ปรีชาชนนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ
กรรมการผู้ชำนาญางาน
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ *สมชาย วัฒนศิริ*
นายประพัทธ์ กรังพานิชย์
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์สินปัญญา คอนสัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา ริลอร์ท (ตั้งแต่แปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. การจัดการสละขี้เถ้า (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพ ดัชนีที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli) Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)


ลงชื่อ *Wong*

ลงชื่อ *Prasit Sun*

70/82

ลงชื่อ *Prasit Sun*

(นางบุษบง ปริษานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565



(นายประพัทธ์ กระจ่างนิชย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรักซ์ปีย์อูญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางที่ 5 มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีลอร์ท์ (ตีแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบหลักสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14. ระบบปรับอากาศและระบบปรับอากาศ	- การทำความสะอาดระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	- ถ้างและทำความสะอาดระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- การป้องกันอัคคีภัย	- แผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยขอความร่วมมือจากฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเกาะสมุยสนับสนุนในการฝึกซ้อมฯ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
	- เรื่องร้องเรียนจากผู้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
16. ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	- การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยอาหารสำหรับพื้นที่รับประทานอาหารของโครงการ	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยอาหารสำหรับพื้นที่รับประทานอาหาร อาคารร้านอาหาร โดยองค์การส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบใบอนุญาตการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหาร	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ลงชื่อ.....


(ลายเซ็น)
นางบุษบง ภิริขานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

71/82



ลงชื่อ.....

(ลายเซ็น)
นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพยากรปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565




ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปาล์ม-โคโค มนตรา รีโตรีท (ตัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
17.ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว และมีการตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดิน และดูสวยงามตา	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)
18.ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล	- ตรวจสอบระบบนิเวศทางชายฝั่งทะเลประกอบด้วย - การสำรวจระยะครอบคลุมพื้นที่ผิวชนิดของปลาและสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ - การสำรวจชนิดและร้อยละการปกคลุมพื้นที่แนวหญ้าทะเล - การสำรวจปลิงค้อนพิษ แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน	- ตรวจสอบระบบนิเวศทางชายฝั่งทะเลโดยจุดเก็บตัวอย่างบริเวณด้านทิศใต้ที่ติดกับโครงการ จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำทะเลมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ (แนวหมุดที่ ตี น.) (พิกัด : 9°28'11.59"น. 100°4'09.2"อก) ประมาณ 50 เมตร ช่วงน้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด (หมายเหตุ 'ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง จากกรมอุทกศาสตร์ โดยเว็บไซต์ที่ http://www.hydro.navy.mil/th/index1.php)	- บัลละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด)

ที่มา : บริษัท ทรียปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2565

หมายเหตุ : บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดส่งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 6 เดือน โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของช่วงเดือนงบประมาณถึงหน่วยงานในเดือนงบประมาณของปีถัดไป ต่อเทศบาลนครระยอง (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งครีดีรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของช่วงเดือนงบประมาณถึงหน่วยงานในเดือนงบประมาณของปีถัดไป ต่อเทศบาลนครระยอง (หน่วยงานผู้อนุญาต) โดยยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งครีดี


ลงชื่อ:  

ตำแหน่ง: **ประธานและนางสาวศิริขวัญ สุระมนตรี**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



72/82



ลงชื่อ: 

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรียปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565

นางสาว **ประไพพร**
นางสาว **ประไพพร**

นางสาว **ประไพพร**
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565




นางสาว **ประไพพร**
(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรียปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

โรงแรม ศูนย์ท่องเที่ยว รีสอร์ท
โฉนดเลขที่ 20595 เลขที่ดิน 11

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 6.00 ม.

โรงแรม เอนของส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา
โฉนดเลขที่ 20736 เลขที่ดิน 18



- สัญลักษณ์**
- แนวเขตที่ดิน
 - ▭ อาคารห้องพัก B
 - ▭ อาคาร Villa A1-A6
 - ▭ อาคารร้านอาหาร
 - ▭ สระว่ายน้ำ
 - ▭ จุดพักผ่อนหย่อนใจ
 - ▭ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะตัดแผนผังอาคาร
 - จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะตัดแปลงอาคาร



SCALE

1 : 400

ผังบริเวณโครงการ

รูปที่ 1 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะตัดแปลงและระยะตัดดำเนินการ)

REVISION RECORD	DATE	DESCRIPTION


GENERAL NOTES:	PROJECT OWNER:	ARCHITECT:	STRUCTURE ENGINEER:	MECHANICAL ENGINEER:	ELECTRICAL ENGINEER:	PROJECT NAME:	DRWG. TITLE:	DATE:	SCALE:
As shown on the drawings, the contractor must check all dimensions on to be worked from drawings and not rely on the contractor's own measurements. If there is a discrepancy between the drawings and the contractor's own measurements, the contractor must refer to the architect or designer for clarification. The contractor must ensure that all dimensions are correctly interpreted and that the work is carried out in accordance with the drawings and specifications. The contractor must also ensure that all work is carried out in accordance with the relevant codes and standards. The contractor must also ensure that all work is carried out in accordance with the relevant codes and standards. The contractor must also ensure that all work is carried out in accordance with the relevant codes and standards.	ป. ปัทมา ใต้ มนตรา จำกัด	นางกัญญา ใต้ มนตรา	นางพวงทอง ใต้ มนตรา	นางกัญญา ใต้ มนตรา	นางกัญญา ใต้ มนตรา	ปาล์ม-โคโค มนตรา รีสอร์ท (ตัดแปลงและดำเนินการก่อสร้างอาคาร)	ผังบริเวณโครงการ	20-04-2562	SCALE

DRWG. NO.	PAGE NO.	TOTAL
73/82	00	00

ลงชื่อ... *สุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ*
(นายประเสริฐ ทรัพย์ประเสริฐ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

โครงการศูนย์ท่องเที่ยว
โฉนดเลขที่ 20595 เลขที่ดิน 11



ลงชื่อ... *วิมล ทรัพย์ประเสริฐ*
(นางวิมล ทรัพย์ประเสริฐ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โคโค มอนเตร่า จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565


ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 6.00 ม

โครงการศูนย์ท่องเที่ยว รหัสอรัญ
โฉนดเลขที่ 42120 เลขที่ดิน 68

โครงการศูนย์ท่องเที่ยว รหัสอรัญ
โฉนดเลขที่ 20736 เลขที่ดิน 18



- สัญลักษณ์**
- แนวเขตที่ดิน
 - อาคารห้องพัก B
 - อาคาร Villa A1-A6
 - อาคารร้านอาหาร
 - สระว่ายน้ำ
 - จุดพักผ่อนหย่อนใจ



ผังบริเวณโครงการ


SCALE 1 : 400

รูปที่ 3 ผังบริเวณภายหลังการตัดแปลง

REV. NO.	DESCRIPTION	DATE

GENERAL NOTES:	PROJECT OWNER:	ARCHITECT:	STRUCTURE ENGINEER:	MECHANICAL ENGINEER:	ELECTRICAL ENGINEER:	PROJECT NAME:	DRAWING NO.:
This drawing is copyright. All construction must show as dimensioned on site. Only figure dimensions and gridline on site. Any figure dimensions and gridline on site to be used for construction must be confirmed before proceeding.	ป. วิมล ทรัพย์ประเสริฐ จำกัด	นายวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	นายสมศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ	นายสุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	นายสุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	ปาล์ม มอนเตร่า รีสอร์ท (พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โครงการ)	75/82
สงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้. ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต. มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย. มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย.	ป. วิมล ทรัพย์ประเสริฐ จำกัด	นายวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	นายสมศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ	นายสุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	นายสุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	โครงการศูนย์ท่องเที่ยว (พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โครงการ)	PAGE NO. / TOTAL
สงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้. ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต. มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย. มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย.	ป. วิมล ทรัพย์ประเสริฐ จำกัด	นายวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	นายสมศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ	นายสุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	นายสุวิมล ทรัพย์ประเสริฐ	โครงการศูนย์ท่องเที่ยว (พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โครงการ)	00 / 00

นางบงชนง ปริษานนท์ และนางสาวศิริชัย สุระเทพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปาล์ม-โตโต มนตรา จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565



นางประพัทธ์ กรังพานิชย์
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
มกราคม พ.ศ. 2565

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 6.00 ม


โรงแรม ศูนย์ท่องเที่ยว รีสอร์ท
โฉนดเลขที่ 42120 เลขที่ดิน 68

โรงแรม ศูนย์ท่องเที่ยว รีสอร์ท
โฉนดเลขที่ 42120 เลขที่ดิน 68



ลำดับ	รายชื่อพรรณไม้	จำนวนต้น	ทรงพุ่ม(ม.)	พื้นที่(ตร.ม.)
1	มะพร้าว	8	3-6	127.17
2	มะม่วงมหาชนก	2	8-10	127.17
3	คัมภีร์ม่วง	5	6-8	192.33
รวม		15		446.67

ลำดับ	รายชื่อพรรณไม้	จำนวนต้น	ทรงพุ่ม(ม.)	พื้นที่(ตร.ม.)
1	มะพร้าว	2	8	100.48
2	มะพร้าว	13	3-6	206.65
3	โศภนิน্দิม	22	2	69.08
รวม		37		376.21



ผังพื้นที่สีเขียวและระบบสาธารณูปโภค
SCALE
1 : 400

รูปที่ 7 ผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ

REVISION RECORD	DATE	DESCRIPTION

GENERAL NOTES :
These drawings are copyright. All construction must detail all dimensions on site. Any figure dimensions must be approved immediately to the Architect or Engineer (Civil/Structural/MEP/Plumbing/Electrical/Interior/Exterior/Other) before proceeding.
The Contractor shall be responsible for the accuracy of all dimensions and details shown on these drawings.
The Contractor shall be responsible for the accuracy of all dimensions and details shown on these drawings.

PROJECT OWNER :
1. ปาล์ม โตโต มนตรา จำกัด

ARCHITECT :
นายศุภชัย เมธีภักดิ์
SIGNATURE : [Signature]
No. 11-81-3455

STRUCTURE ENGINEER :
นายพนมพล ชินทอง
SIGNATURE : [Signature]
No. 11-81-8000

MECHANICAL ENGINEER :
นายสุรณีย์ วงศ์วิวัฒน์
SIGNATURE : [Signature]
No. 11-81-3276

ELECTRICAL ENGINEER :
นายสุรณีย์ วงศ์วิวัฒน์
SIGNATURE : [Signature]
No. 11-81-149


SANITARY ENGINEER :
นายสุรณีย์ วงศ์วิวัฒน์
SIGNATURE : [Signature]
No. 11-81-8274

PROJECT NAME :
ปาล์ม โตโต มนตรา รีสอร์ท (พัฒนาจากสวนและบ่อน้ำพุร้อน)
Palm-CoCo Monttra Resort

DATE : 20-04-2562 SCALE :
DWG. NO. : 79/82
PAGE NO. : 00
TOTAL : 01

ลงชื่อ *Mano Pongthum* *Prat Sun*
 (นางบุญขง ปรีชานนท์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ปาล์ม-โรโคค มนตรา จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ *ประพนธ์ กิ่งเพชร*
 (นายประพนธ์ กรังพานิชย์)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท ทรีพีปี่ญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
 มกราคม พ.ศ. 2565





ทางสาธารณประโยชน์

โรงแรม สมุยท่องเที่ยว รีสอร์ท
 โฉมเลขที่ 42120 เลขที่ดิน 68

โรงแรม เรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา
 โฉมเลขที่ 20736 เลขที่ดิน 18

สัญลักษณ์

- ⊕ ถึงดับเพลิง
- ตู้ดับเพลิง
- ท่อน้ำดับเพลิง
- หัวรับน้ำดับเพลิง
- ความยาวสายน้ำดับเพลิง
- จุดตรวจพล
- เส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล
- เส้นทางจุดรวมพลออกนอกโครงการ




ผังป้องกันและระงับอัคคีภัย
 SCALE NTS


รูปที่ 9 ผังตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัย จุดจอตลอดดับเพลิง และจุดรวมพล

REVISION RECORD	DATE	DESCRIPTION

GENERAL NOTES: Have checked in accordance with the drawings and details and find them to be in accordance with the drawings and details. No further action is required from the contractor or designer. (This is a statement of the architect or engineer's responsibility only. It does not constitute a warranty or a guarantee of any kind.) (This is a statement of the architect or engineer's responsibility only. It does not constitute a warranty or a guarantee of any kind.) (This is a statement of the architect or engineer's responsibility only. It does not constitute a warranty or a guarantee of any kind.)	PROJECT OWNER: II ปัทม โทโค มนตรา จำกัด SIGNATURE: _____	ARCHITECT: นายพิชัย เจริญดี ๕-๕-๕๐3455 SIGNATURE: _____	STRUCTURE ENGINEER: นายพนมพล รามิญา SIGNATURE: _____	MECHANICAL ENGINEER: นายสุรเกียรติ์ วงศ์วิวัฒน์ SIGNATURE: _____	ELECTRICAL ENGINEER: นายศานติ นาม SIGNATURE: _____	SANITARY ENGINEER: นายสุรเกียรติ์ วงศ์วิวัฒน์ SIGNATURE: _____	PROJECT NAME: ปัทม โทโค มนตรา รีสอร์ท (คันทันและอาคารพาณิชย์) 11 ปัทม โทโค มนตรา จำกัด 11 ปัทม โทโค มนตรา จำกัด	DATE: 20-04-2562	SCALE: _____	DRWG. NO.: 81/82	PAGE NO. TOTAL: 00/00
---	--	---	--	--	--	--	--	------------------	--------------	------------------	-----------------------



สัญลักษณ์



ที่ตั้งโครงการ



ที่จอดรถภายนอกโครงการ



ถนนสาธารณะประโยชน์



ทิศทางการเดินทางจากถนนสาธารณะประโยชน์ไปยังที่จอดรถภายนอกโครงการ



ทิศทางการเดินทางรับ-ส่งผู้มาใช้บริการ มาจอดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



ทิศทางการเดินทางรถอล์ฟจากบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสู่ภายในโครงการ



จุดจอดรถรับ-ส่ง

เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรและความปลอดภัย



รูปที่ 10 ผังแสดงตำแหน่งที่จอดรถภายนอกโครงการและเส้นทางการสัญจรมายังพื้นที่โครงการ

ที่มา : บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด , 2564

ลงชื่อ

(Handwritten signature)

(นางบุษบง ปริชาพันธ์ และนางสาวศิริขวัญ สุระเทพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ปาล์ม-โคโค มนตรา จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565



ลงชื่อ

(Handwritten signature) SUBPANYA CONSULTANTS CO., LTD.

(นายประพัทธ์ กรังพานิชย์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

มกราคม พ.ศ. 2565