



ที่ กก 0013.2/๖๔๗

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนธิรศร กก 83000

๑๑ พฤษภาคม 2549

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการ อาคารชุดพักอาศัยบลูแคนยอน โฉนด 2

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด

- ข้อสังสั� 1. หนังสือ บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549
2. หนังสือ บริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด ลงวันที่ 17 เมษายน 2549

ตามหนังสือที่ข้อสังสั� ท่านได้เสนอรายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ
อาคารชุดพักอาศัยบลูแคนยอน โฉนด 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้ขาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต จัดทำ
รายงานโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้จังหวัดคำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน ดังความละเอียดเจ็บถ้วนนี้

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๔
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยมิเสื่อมไปให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว จึงให้จังหวัดแจ้งเห็นชอบรายงานฯ บันทึก ฝ่ายเลขานุการได้
ตรวจสอบรายงานฉบับเพิ่มเติม เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน แล้วจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบ
รายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ อาคารชุดพักอาศัยบลูแคนยอน โฉนด 2 เพื่อทราบ
และให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องเข้าดือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
เสนอไว้ในรายงานกระบวนการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด
2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมาทั้งหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด
ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ของทุกปี

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคงกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาต และจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าบจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมีบัด เป้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่รอม จำนวน 3 แผ่น

2. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

ส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัด จะได้ส่งให้อำเภอ และห้องคืนที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัด ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยเดียว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายองอาจ ชนาดานุเมงคล)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปัตติบัตรากการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0-7621-1067 ต่อ 14

ตารางที่ 1
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัยฉุกเฉินยอน โรม 2 ของบริษัท มิวเวริกซ์ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียประเภทถังเกราะ-กรองไว้จากมีความสามารถในการรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการไฟไม่ต่ำกว่า 64 ลูกบาศก์เมตร/วัน - ติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำเสีย HICLEAR รุ่น HICLEAR 31 ODC (A) เพิ่มเติม โดยติดตั้ง 1 ชุด/อาคารซึ่งได้แก่ อาคาร A3, A5, A8, B1 และ อาคาร B3  - ควบคุมคุณภาพน้ำทึ่งหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานน้ำทึ่งจากอาคารประเพกพ. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2537) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพระบายน้ำจากอาคารบางประเพกพและบางขนาดและ กฤษกรรมระบายน้ำที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกร้านความในพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ค่าเบี่ยงค์ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าสารแขวนลอยไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในช่วง 5-9 น้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก้อนเก็บกักไว้ในทะเลสาบของบุกเฉินยอน ดันทรี คลับ และนำไปใช้ประโยชน์ครั้นดีนี้ ไม่มี สามารถหักบาริเวน สามารถอพล์ เป็นต้น โดยไม่มีการระบายน้ำที่สูงแห่งน้ำสาธารณะ - จัดอบรมผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปฏิบัติงานหรือ จัดสรรผู้ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ทำการสูบน้ำจากถังเกราะไปกำจัดเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย - ทำการตักไชมันออกจากถังดักไชมันเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยตักไส่ตุ่ง และน้ำดักปักถุงให้แน่นเก็บไว้ในที่พักร่วมของแต่ละอาคารรอการนำไปกำจัดร่วมน้ำจะน้ำมูลฟ้อยหัวไปโดยของคืบการบริหารสำนักงานกลไกฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - ภายในโครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย - บริเวณถังเกราะ - ถังดักไชมัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบล่วงแผลล้ม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. การจัดการขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาส่างเสริมมาตรการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีค่าออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป - รวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีดำ (ถุงดำ) มัดปิดปากถุงก่อนนำไปรับรวมไว้ข้างที่พักขยะมูลฝอยขนาดความจุแห้งละ 2.25 ลูกบาศก์เมตร ของแต่ละอาคารรวม 7 แห่ง ก่อนส่งให้องค์กรบริหารส่วนตำบลไม้ขาวนำไปกำจัดต่อไป - ภายในห้องการเรียนและห้องครัวให้ทำความสะอาดที่พักขยะมูลฝอยรวมทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ที่พักขยะมูลฝอยรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
3. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการจราจรภายในโครงการ <ul style="list-style-type: none"> . ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยกทุกแห่งและป้ายแสดงทางไปสถานจอดรถ . จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางแสดงทิศทางการจราจร . ใช้ Overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกสถานจอดรถ 	- ทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยบนบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ร่างระบายน้ำ - หมั่นกำจัดขยะมูลฝอยที่อุดตันตามระบายน้ำเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ร่างระบายน้ำ - ร่างระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
5. สังคม-เศรษฐกิจ	- หากได้รับการรองรับจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าบานจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้องคืนท่าสาหร่ายและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร้าบานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด	- จุดที่ได้รับการร้องเรียน	- โดยทันทีที่ได้รับการร้องเรียน	- เจ้าของโครงการ
6. การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ก่อจุดตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและรับอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น อบต.ในขาว เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเชิงทะเล โดยข้อมูลที่ต้องแจ้ง คือ เส้นทางเข้า-ออกหลัก จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อและผู้ดูแลต่อประسانงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - หน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เทศบาลตำบลเชิงทะเล อบต.ในขาว เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. พื้นที่สีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินรวมทั้งทำการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการจัดในรูปแบบสวนหย่อมกระจายบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการสลับกับไม้ยืนต้นที่มีอยู่ในโครงการอยู่แล้วประเภทไม้พุ่มป่าธรรมชาติ ไม้ยืนต้น แบ่งปูด้วยพุ่มพื้น跚านาหอย และไม้จำพวกมาก ป่าเล้ม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2548

ตารางที่ 2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบ้านลุ肯ยอน โฉนด 2 ของบริษัท มิวเจ็กซ์ จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่จะตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจคุณภาพน้ำที่จังหวัดที่ตั้งบริเวณบ่อพักน้ำทึ่งหลังผ่านการบำบัดแล้วของแต่ละอาคารภายในโครงการ โดยด้วยตัวที่ทำการตรวจวัดเป็นอย่างน้อย คือ pH BOD SS TKN O&G และ Fecal Coliform Bacteria - ทำการตรวจคุณภาพน้ำที่จังหวัดที่ตั้งบริเวณทะเลสาบหมายเลข 3 โดยด้วยตัวที่ทำการตรวจวัดเป็นอย่างน้อย คือ pH BOD SS TKN O&G และ Fecal Coliform Bacteria 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำที่จังหวัดที่ตั้งบริเวณบ่อพักน้ำทึ่งหลังผ่านการบำบัดแล้วของแต่ละอาคาร จำนวน 17 ชุดตรวจวัด (อาคารพักอาศัย จำนวน 16 ชุดและอาคารคลังเส้าส์ จำนวน 1 ชุด) - ทะเลสาบหมายเลข 3 จำนวน 1 ชุดตรวจวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี - ทำการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี 	<ul style="list-style-type: none"> ชุดละ 16,000 บาท รวม 544,000 บาท 11,000 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ