



ที่ กก 0013.2/๙๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

๑๐ มกราคม 2549

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการศรีพันวา บุติค รีสอร์ท แอนด์ สปา
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ข้างต้น 1. หนังสือ นายส่งกานต์ อิสสระ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
2. หนังสือ นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการศรีพันวา บุติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ถนนอ่าวน้ำขาม - แหลมพันวา ตำบลลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดทำ รายงานโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนเนนท์โกลเด้นวิล จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณารายงาน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นใน เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้โครงการเพิ่มเติม 1) เรื่อง บ่อตักตะกอนดิน 2) มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง 3) แสดงแปลนรายละเอียดของอาคาร F พร้อมทั้งแสดงความสูงและความชันของที่ดัง อาคาร และปรับปรุงรายงานในส่วนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ แทนการนำเสนอมาตรการที่ไม่เฉพาะเจาะจง และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการให้ฝ่ายเลขานุการและ ห้องคินที่เป็นที่ตั้งโครงการ จำนวน 5 ชุด ส่งให้จังหวัด ห้องคินที่เป็นที่ตั้งโครงการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเมื่อฝ่ายเลขานุการประสานการ ตรวจสอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว จึงให้จังหวัดภูเก็ต แจ้งมติคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ เห็นชอบรายงาน

ต่อมา ท่านได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณา และฝ่ายเลขานุการได้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายงานฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นไว้

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น โครงการศรีพันวา บุติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ ขอแจ้งให้โครงการฯ ได้รับทราบเงื่อนไขที่โครงการฯ ต้องปฏิบัติต่อไป ดังนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการศรีพันวา บุติค รีสอร์ฟ แอนด์ สปา อย่างเคร่งครัด
 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดภูเก็ต ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ของทุกปี
 3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้นำยงานผู้อนุญาต และจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ ๆ
 4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้าวจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสารจำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลชีดีรอมจำนวน 3 แผ่น
 4. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

สงให้จังหวัดภูเก็ต ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัดฯ จะได้ส่งให้ข้าม ก และห้องคุนที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เทอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายองอาจ ชนะชาญมงคล)
ทวีพยากรณ์รวมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ คชก. จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร/โทรสาร 0 7621 1067

บทที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งรายละเอียดมาตรการติดตามแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

5.1.1 ระยะก่อสร้าง

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง ได้แก่

5.1.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

- 1) ตรวจสอบให้มีการปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น
- 2) ตรวจสอบการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้การดำเนินการ

5.1.1.2 ทรัพยากรดิน

- 1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่
 - ปรับแต่งพื้นที่ ตัดต้นไม้เท่าที่จำเป็นและไม่เปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้าง
 - ก่อนเริ่มงานชุดทำฐานรากจะทำการเคลื่อนย้ายก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ออกก่อน
 - ชะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว
 - ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้การดำเนินการ
 - ตรวจสอบตะกอนในทางระบายน้ำและบ่อหน่วยน้ำหากเกิดการตื้นเขินให้ทำการขุดลอก

5.1.1.3 คุณภาพอากาศ

- 1) สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง
- 2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่
 - ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างทุกครั้งเมื่อเกิดฝุ่น
 - ใช้ผ้าใบทึบปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
 - ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง
 - ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 - ใช้สังกะสีกันพื้นที่ก่อสร้าง และปิดภายนอกอาคารด้วยผ้าใบอย่างหนาโดยรอบอาคาร และลดอัตราการสูญเสียของอาคาร
 - จัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดีไซด์ มีหลังคาคลุมทุกด้าน

5.1.1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน

- 1) สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง

- 2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่
- ก่อสร้างเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมชาติ และงดการก่อสร้างในเวลากลางคืน
 - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
 - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลีกเลี่ยงการชนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
 - หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงสีียงและความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน
 - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร

5.1.1.5 แหล่งน้ำดิบและคุณภาพน้ำ

- 1) ตรวจสอบการชะodule ก่อนดินลงสู่ทะเล
- 2) ตรวจสอบตะกอนในทางระบายน้ำและบ่อห่วงน้ำหากเกิดการตื้นเขินให้ทำการขุดลอก
- 3) เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในระยะ 100 เมตร จากชายฝั่ง นำมาวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันกำหนดไว้ โดยดังนี้ที่ตรวจมีดังนี้
 - 1 วัตถุที่ลอยน้ำ
 - 2 น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ
 - 3 กลิ่น
 - 4 อุณหภูมิ
 - 5 ความเป็นกรดและด่าง
 - 6 ความเค็ม
 - 7 ความโปร่งใส
 - 8 อากาศในละลายน้ำ
 - 9 ไนเตรต-ไนโตรเจน
 - 10 พอสเฟต-ฟอสฟอรัส
 - 11 แมมโมเนียในไนโตรเจน
 - 12 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
 - 13 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

5.1.1.6 การคุณภาพน้ำ

ตรวจสอบความเร็วและการกีดขวางการจราจร

5.1.1.7 การระบายน้ำ

ตรวจสอบระบายน้ำว่ามีตะกอนดินกีดขวางการระบายน้ำหรือไม่

5.1.1.8 การจัดการมูลฝอย

ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับปริมาณขยะและการรับซึมของถังขยะ

5.1.1.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- 1) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 1) ความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด
- 2) สภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล

5.1.1.10 การป้องกันอัคคีภัย

- 1) สภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ
- 2) ตรวจสอบตามสาเหตุการเกิดอัคคีภัย

5.1.1.11 ทัศนียภาพ

การชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง

5.1.2 ระยะดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ได้แก่

5.1.2.1 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ

- 1) ตรวจสอบการชะパタตะกอนเดินลงสู่ทะเล
- 2) ตรวจสอบตะกอนในทางระบายน้ำและบ่อห่วงน้ำหากเกิดการตื้นเขินให้ทำการขุดลอก
- 3) เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในระยะ 100 เมตร จากชายฝั่ง นำมาวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันกำหนดไว้ โดยดูชนีที่ตรวจวัดมีดังนี้
 - 1 วัตถุที่ลอยน้ำ
 - 2 น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ
 - 3 กลิ่น
 - 4 อุณหภูมิ
 - 5 ความเป็นกรดและด่าง
 - 6 ความเค็ม
 - 7 ความโปร่งใส
 - 8 ออกซิเจนและลายน้ำ
 - 9 ไนเตรต-ไนโตรเจน
 - 10 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
 - 11 แมมโมเนียไนโตรเจน
 - 12 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
 - 13 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

5.1.2.2 การคุมนาคมขนส่ง

การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ

5.1.2.3 การใช้น้ำ

ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที

5.1.2.4 การระบายน้ำ

ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อห่วงน้ำของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน

5.1.2.5 การจัดการน้ำเสีย

เก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ และนำมารวเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ร่วมกันกำหนดไว้ โดยด้วยที่ตรวจดังนี้

- 1 พีโอดี
- 2 บีโอดี
- 3 ปริมาณสารแขวนลอย
- 4 ปริมาณสารละลายน้ำ
- 5 ปริมาณตะกอนหนัก
- 6 ทีเคเอ็น
- 7 ออร์แกนิก-ไนโตรเจน
- 8 แอมโมเนียม-ไนโตรเจน
- 9 น้ำมันและไขมัน
- 10 ชัลไฟด์

5.1.2.6 การจัดการมูลฝอย

- 1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การร่วมมือของถังขยะ
- 2) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยต่อกัน
- 3) ตรวจสอบการทำความสะอาดห้องพักขยะรวม

5.1.2.7 การป้องกันอัคคีภัย

สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

5.2 รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ

โครงการฯ จะบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานฯ และส่งรายงานผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและหรือมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาระบบท่างๆ ไปยังสำนักงานจังหวัดภูเก็ตและท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เป็นดังนี้

- 1) รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 2) แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง

**รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**
โครงการศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

1. ชื่อโครงการ **ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา**
2. สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 8 ถนนสายอ่าวมะขาม-แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต**
3. ชื่อเจ้าของโครงการ **บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**
4. โครงการฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.....
5. โครงการฯ ได้นำเสนอรายงานและผลการปฏิบัติฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.....
6. รายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งนี้ จัดทำโดย.....
7. รายละเอียดโครงการ
 - 7.1 ลักษณะ/ประเภท โครงการประเภท **โรงแรม**
 - 7.2 ขนาดพื้นที่โครงการ **27 ไร่ 3 งาน หรือ 44,400 ตารางเมตร**
 - 7.3 จำนวนอาคาร **45 หลัง ความสูงของอาคารที่สูงที่สุด 12 เมตร**
 - 7.4 การบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะรองไว้อาการ สำหรับอาคารห้องพัก อาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารส่วนบริการ อาคารสปา และอาคารที่พักพนักงาน
 - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะรองเดิมอาคาร สำหรับอาคารสนามเทนนิส
 - ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อร่องรับน้ำเสียจากห้องครัวของอาคารส่วนต้อนรับ และห้องครัวพนักงานของอาคารส่วนบริการ
 - 7.5 รายละเอียดอื่น ๆ
8. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ มีดังนี้
 - 8.1 ตารางรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - 8.2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ่ง
 - 8.3 รูปจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ่ง
 - 8.4 ภาพถ่ายต่าง ๆ เช่น ห้องพักขยะรวม อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
 - 8.5 อื่น ๆ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา**

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ	รายละเอียด การดำเนินการ ของโครงการ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	แนวทางแก้ไข/ การปรับปรุงและ เพิ่มมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
1. ลักษณะภูมิประเทศ 2. การชะล้างพังทลาย 3. คุณภาพอากาศ 4. เสียงและความ สั่นสะเทือน 5. น้ำผิวดิน 6. น้ำใต้ดิน 7. การคมนาคมขนส่ง 8. การใช้น้ำ 9. การจัดการมูลฝอย 10. การป้องกันอัคคีภัย 11. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 12. การป้องกันอัคคีภัย					

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

โครงการศรีพันวา บูธีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ถนนสายอ่าวมะขาม-แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ.....

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด 100 เมตรจากชายฝั่ง	ค่ามาตรฐานคุณภาพ น้ำทะเลชายฝั่ง ประเภทที่ 2*
วัตถุที่ล่อน้ำ	-		ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	-		มองไม่เห็น
กลิ่น	-		-
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส		ไม่มากกว่า 33
ความเป็นกรดและด่าง	-		7.5-8.9
ความเค็ม	ส่วนในพันส่วน		29-35
ความโปร่งใส	เมตร		เปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติไม่เกิน 10%
ออกซิเจนละลายน้ำ	มิลลิกรัม/ลิตร		ไม่น้อยกว่า 4
ไนเตรต-ไนโตรเจน	มิลลิกรัม/ลิตร		๗
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	มิลลิกรัม/ลิตร		๗
แอมโมเนียมในไนโตรเจน	มิลลิกรัม/ลิตร		๗
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด	เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร		-
แบคทีเรียกลุ่มพีคอลิโคลิ ฟอร์ม	เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร		-

หมายเหตุ: * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง วันที่ 24 ก.พ. 2537
 ๗ หมายถึง ธรรมชาติไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์

หน่วยงานหรือบริษัทผู้ตรวจสอบวิเคราะห์.....

หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทึ้ง มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....

แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึ้ง
โครงการศรีพันวา บุทติค รีสอร์ฟ แอนด์ สปา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ถนนสายอ่าวมะขาม-แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ.....
วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

จุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ ตัวอย่าง	พื้นที่ ป่าอุด	ดัชนีตรวจวัด														
			ปี๊ด (มก./ลิตร)	ปริมาณสารแข水域 (มก./ลิตร)	ปริมาณสารละลายน้ำ (มก./ลิตร)	ปริมาณสารออกฤทธิ์ (มก./ลิตร)	ต่ำกว่า ค่ามาตรฐาน ¹	ไม่เกิน 5-9	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 500	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 10	-	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 1.0

หมายเหตุ ¹ มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ข จากกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หน่วยงานหรือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์.....

หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทึ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....

บทที่ 6

สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ

6. สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ

6.1 สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ

สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการแสดงในตารางที่ 6-1 และ 6-2 ตามลำดับ

6.2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ แสดงในตารางที่ 6-3 และ 6-4 ตามลำดับ

ตารางที่ 6-1 สรุปผลการทวนรู้ภัยกันและแก้ไขผลการทวน แหลมมหาราชการติดตามตรวจสอบผลการสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของมาสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.5 แหล่งน้ำดิบติดตามฯ ก้าว น้ำ	- โครงการจะไม่มีการนำน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เตียนมาใช้ โครงการจะขอรับน้ำผิวดินจากภาคใต้ที่มีน้ำดี เกิดข้อขัดแย้ง ๑ “เด็ก” ได้รับจากการขอตัวลง บางส่วนจะถูกนำไปใช้ในส่วนที่สำเร็จจากการ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะจัดให้มีแม่น้ำรองรับ ก่อสร้างและสร้างสูบน้ำด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่ น้ำเสียจากการใช้ร่วมกันจะไปสู่แม่น้ำดิน โดย ไม่มีการร่วมกันสูบน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง ส่วนน้ำดิน จะปล่อยให้เข้าสู่แม่น้ำดินที่ติดกับแม่น้ำที่มีคุณภาพดี ซึ่งในส่วนนี้จะมีการจัดทำห้องน้ำขนาด 1.882.5 เมตร ² สำหรับน้ำฝน	- จัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเพื่อรับน้ำที่มีคุณภาพดี น้ำ (บ่อตั้งตระหง่าน) โดยแต่ละวันมีจำนวน 347, 216, 336 เมตร ³ ลูกน้ำมาจากแม่น้ำที่ตกลงแต่เดิมที่ติด ชากาด - บริเวณด้านที่ติดกับสถานที่จัดการประปาทั้งสองฝั่ง จะเลี้ยงดูอย่างดีโดยริมแม่น้ำพัฒนาท่าเรือ ศูนย์กลางเมือง “ริเวอร์ฟรอน” ให้ดีที่สุด - นำไปสู่แม่น้ำดิน - นำไปสู่แม่น้ำและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในช่วงก่อสร้าง ของโครงการ เป็น จุดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันผู้คน เดินทางผ่านได้	- ตรวจสอบการระบายน้ำตามที่ตั้งที่ต้องการให้ดี โดยอยู่ติดกับแม่น้ำที่มีคุณภาพดี 1.4 เมตร จึงจะระบาย น้ำดีดัน ใบอนุญาตที่จะตั้งขึ้นเป็นรายวันต่อไป ตามสิ่งปลูกสร้างที่มี 3-4 เมตร - ผู้รับเหมาจะต้องรายงานเชิงบันทึก เกี่ยวกับการ ก่อสร้างและตรวจ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่
1.6 แหล่งน้ำดิบติดตามฯ ก้าว น้ำ	- โครงการใช้น้ำประปา ส่วนภูมิภาค และ หาได้จากน้ำที่ไม่ใช่ประปา ใหม่ให้เหลือแต่แหล่งน้ำ โครงการจะซื้อฟื้นฟูจากการรับรักษาดูแลอย่างดี การรักษาดูแลจะเพื่อไม่ให้ติดมากใช้และอย่างไร ผลการดูแล น้ำได้ดีจนถึงอยู่ในระดับดี	- จัดให้มีบ่อน้ำรองรับน้ำที่มีคุณภาพดี โดยอยู่ติดกับแม่น้ำที่มีคุณภาพดี 1.4 เมตร จึงจะระบาย น้ำดีดัน ใบอนุญาตที่จะตั้งขึ้นเป็นรายวันต่อไป ตามสิ่งปลูกสร้างที่มี 3-4 เมตร - ผู้รับเหมาจะต้องรายงานเชิงบันทึก เกี่ยวกับการ ก่อสร้างและตรวจ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบก	- พื้นที่โครงการจะเป็นพื้นที่เนินเขา ไม่พบ “แม่น้ำ” สำหรับพื้นที่ น้ำพื้นที่อยู่ในสัญญาน้ำ บริการรับน้ำที่มีคุณภาพดี โครงการทำพื้นที่ไม่ได้รบกวนสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โครงการ	- ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการทั้งหมด	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพน้ำ	- ระบบก่อสร้างไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำที่พูนน้ำมาก แม่น้ำจะหายไป ไม่จัดเป็นสัดส่วน สวยงาม สัดส่วน คุณภาพของพื้นที่อยู่อาศัยในสัญญาน้ำ	- บำรุงดูแลสิ่งปลูกสร้างตามกำหนดเวลาอย่างบ่อยครั้ง	-

ตารางที่ 6-1 สิรุปผลการทดสอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตามตรวจสอบผลกระทบติดตามการติดต่อระหว่างหน้าต่าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา			
3.1 การใช้ชีวิตดิน	- โครงการประมงบ่อเก็บเรือนแพและแม่น้ำ จังหวัดอุดรธานีเป็นการนำไปซึ่งปรับเปลี่ยนที่ดินให้เป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การพัฒนาชุมชน และสร้างงาน		
3.1.1 รูปแบบการใช้ชีวิตดิน	- โครงการประมงบ่อเก็บเรือนแพและแม่น้ำ จังหวัดอุดรธานีเป็นการนำไปซึ่งปรับเปลี่ยนที่ดินให้เป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การพัฒนาชุมชน และสร้างงาน		
3.1.2 ชุมชนชาวบ้านที่มีภูมิปัญญา เกษตรบุญกิตติ	- โครงการจัดอบรมร่วมมือที่ดินร่วมงานที่ดินผู้ถือสิทธิ์ พืชนาメントอย (สีเหลือง) บริเวณหมาแยก 1.53 ไร่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การห่อห่มที่ดินที่ยว สร้างบ้าน รากทึบ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคในชุมชนที่ดินผู้ถือสิทธิ์ ใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเก็บข้าวอื่นในที่ดิน ใหม่เก็บร้อยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ยืนข้ออนุญาต โครงการ มีการร่วมทุนเพื่อการฟื้นฟูที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ร้อยละ 68.87 ของพื้นที่โครงสร้าง และการใช้ประโยชน์ ที่ดินของโครงการไม่ได้อยู่ในที่ดินที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ตามที่กำหนดไว้ แต่เป็นที่ดินที่ดินที่ดินที่ดินที่ดิน ของโครงการจึงสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ กำหนดไว้		
3.1.3 เทศโนโลยีและมาตรการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	- โครงการจัดอบรมร่วมที่ 1, 2 และ 6 ครั้งที่ 1 ให้แก่ บุคลากรสาธารณะที่มีความรู้ไม่เกิน 6 เมตร ต้องมี ระยะเวลาจราจรน้ำที่ต่ำไม่เกิน 20 เมตร และ ต้องมีท่ออันปราศจากสิ่งปฏิกูลมิ่มน้ำยกเว้นอย่าง ของพื้นที่ดินที่ดูดซึมน้ำทั่วไป บริเวณที่ 2 ให้สูงต่ำและพื้นที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้อง ^{มี} มีท่ออันปราศจากสิ่งปฏิกูลมิ่มน้ำยกเว้นอย่าง พื้นที่ดินที่ดูดซึมน้ำทั่วไป ขนาดบ่อต่ำกว่า 30 ซูบ		

ตารางที่ 6-1 ส่วนประกอบของ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ตาม แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ให้ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตราสิ่งแวดล้อม แหล่งดุจเดล้ำดัง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ร่องรอย
3.1.3 เอพพห์และมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	- อาคาร ส้านบววนที่ 6 ใหม่ได้มาตรฐานที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลไม่มียางว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ดินที่อยู่บนฐานที่อยู่รากน้ำด้วยน้ำและดินที่มีความลักษณะกินกาวร้อยละ 35 ห้ามก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารใดๆ ที่มีโครงสร้างบริเวณที่ 1 ประกายตัวอย่างวิลล่า A จำนวน 6 หลัง และอาคารวิลล่า A1 จำนวน 2 หลัง อาคารวิลล่า A และ A1 ตั้ง 5.9 เมตร มีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลร้อยละ 77.71 พื้นที่โครงการบววนที่ 2 ประมาณตัวอย่างวิลล่า C จำนวน 8 หลังครึ่ง อาคารส่วนตุ้นรั่ว อาคารวิลล่า C จำนวน 8 หลังนี้ อาคารส่วนบุคคล อาคารชั้นสอง อาคารชั้นสาม อาคารชั้นสี่ อาคารส่วนบริการ อาคารส่วน อาคารที่พักพัฒนา และสร้างร่วมกับ อาคารส่วนที่นี่เป็นอาคารที่สูงที่สุดในบริเวณนี้เท่ากับ 12 เมตร มีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลร้อยละ 68.09 พื้นที่โครงการริบบิล 6 ประกายตัวอย่างวิลล่า B จำนวน 3 หลัง อาคารวิลล่า C จำนวน 9 หลังครึ่ง อาคารวิลล่า C1 จำนวน 7 หลัง และอาคารชั้นสองที่มี อาคารชั้นสองที่มีห้องนอนห้องน้ำที่สูงที่สูงที่สูงในบริเวณนี้เท่ากับ 7.87 เมตร มีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลร้อยละ 64.36 ตั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่นี่ของโครงการริบบิลจะลดลงตามปริมาณการก่อสร้างทั้งหมดของชั้นสอง	- อาคาร ส้านบววนที่ 6 ใหม่ได้มาตรฐานที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลไม่มียางว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ดินที่อยู่บนฐานที่อยู่รากน้ำด้วยน้ำและดินที่มีความลักษณะกินกาวร้อยละ 35 ห้ามก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารใดๆ ที่มีโครงสร้างบริเวณที่ 1 ประกายตัวอย่างวิลล่า A จำนวน 6 หลัง และอาคารวิลล่า A1 จำนวน 2 หลัง อาคารวิลล่า A และ A1 ตั้ง 5.9 เมตร มีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลร้อยละ 77.71 พื้นที่โครงการบววนที่ 2 ประมาณตัวอย่างวิลล่า C จำนวน 8 หลังครึ่ง อาคารส่วนตุ้นรั่ว อาคารวิลล่า C จำนวน 8 หลังนี้ อาคารส่วนบุคคล อาคารชั้นสอง อาคารชั้นสาม อาคารชั้นสี่ อาคารส่วนบริการ อาคารส่วน อาคารที่พักพัฒนา และสร้างร่วมกับ อาคารส่วนที่นี่เป็นอาคารที่สูงที่สุดในบริเวณนี้เท่ากับ 12 เมตร มีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลร้อยละ 68.09 พื้นที่โครงการริบบิล 6 ประกายตัวอย่างวิลล่า B จำนวน 3 หลัง อาคารวิลล่า C จำนวน 9 หลังครึ่ง อาคารวิลล่า C1 จำนวน 7 หลัง และอาคารชั้นสองที่มี อาคารชั้นสองที่มีห้องนอนห้องน้ำที่สูงที่สูงที่สูงในบริเวณนี้เท่ากับ 7.87 เมตร มีที่วางอันปราศจากสิ่งปฏิกูลร้อยละ 64.36 ตั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่นี่ของโครงการริบบิลจะลดลงตามปริมาณการก่อสร้างทั้งหมดของชั้นสอง	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลการประเมินภาระหน้าที่ตามตัวชี้วัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ให้รายละเอียด (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ที่ส่งผลกระทบ
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- ปรับม่านการจราจรเพิ่มชั้นเพื่อจำกัดการเดินทางมีพื้นที่อยู่อาศัย เส้นทาง ถนนอ่าวมังกร-แม่น้ำแม่สักการจราจร เป็นทาง ผู้ใช้มีภัยสูงในกรณีถือไฟเชื่อมความเร็ว ผลกระทบ จึงอยู่ในระดับต่ำ	- จัดตั้งความร่วมมือรับทราบไม่เกิน 30 กม./ชม. และห้าม เดินทางระหว่างเมืองเดินทาง โดยทางน้ำขึ้นบันไดต้องบันได ความระดับต่ำกว่าเดิมพำนัชชุมชนและทางเข้า-ออก ฟุ่นหินโครงการ - จัดหนัสงัวสตุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาลากเสื่อหิน - ห้ามรถบรรทุกอาวุโสสตุก่อสร้างหรือวางสตุก่อสร้างบน ทางสาธารณะ เพื่อป้องกันไฟไหม้ทางสาธารณะจราจร - ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร และจุดยามตลอดสายอ่านว่า ความสะอาดในการเข้าออกโครงการ	- ตรวจสอบความเร็วของรถและภารกิจทาง การจราจร - ติดตามการประเมินภารกิจทาง
3.3 การใช้ไฟ	- เนื่องจากการใช้ไฟในการก่อสร้างและคงงานก่อสร้าง ไม่ มีร่องรอยไฟมาก ดังนั้นผลกระทบต่อการใช้ไฟนั้นจะ ก่อผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ	- แนะนำให้คนงานใช้หลอดไฟประหยัด	-
3.4 การระบายน้ำ	- นำไปใช้สำหรับกิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่ให้หมดไปกับงาน การก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรีบานหลังเลิกงานของบ้านโดยไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะเด่นไม่เฉพาะตามธรรมชาติ ส่วนน้ำฝนจะด บล่อลงพื้นที่ชุมชนติดน้ำ การก่อสร้างโครงการไม่ต้องใช้วิธี ระบายน้ำของชุมชนแต่อย่างใด ชุมชนยังคงสามารถยังสามารถ ท่อระบายน้ำ สาธารณูปโภค ให้ดูดูดี ผลกระทบต่อการ ระบายน้ำของชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ำ	- จัดเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อร่วมมือกับผู้คนในชุมชน ก่อสร้างลงสู่บ้านหัวน้ำ (ปลดตอกตะกอน) โดยแต่ละบ้านมี ขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลิตรนาฬิกาเมตร ระยะเวลา อยู่ต่อกันแนบท้ายหาด - บริเวณด้านหน้าตึกที่ตั้งบ้านเรือนวิจัยและพัฒนาทรัพยากราง ทางและขยายผู้ใช้จัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลิตรนาฬิกาเมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อน้ำหัวน้ำ จราจร ติดกันดินที่มีภัยน้ำฝน ก่อนน้ำหัวน้ำไหลลงสู่ทะเล - นำน้ำที่บ่อน้ำลงในแหล่งอ่างเก็บน้ำไว้ในชั้นห้องใต้ดิน	- ตรวจสอบบำรุงรักษาบ้านเรือนที่ส่งผลกระทบ กีดขวางการระบายน้ำหรือไม่

ตารางที่ 6-1 สรุปผลการแบบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุษจิตร์ทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
3.5 การจัดการน้ำเสีย	- นำไปสู่การกักจักรมภกอสร้าง สร้างให้หมู่บ้านไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ - นำไปสู่การกักจักรมภกอสร้าง สร้างให้ชาวบ้านต้องเดินทางไกลเพื่อไปริมน้ำ - นำไปสู่การกักจักรมภกอสร้าง สร้างให้ชาวบ้านต้องเดินทางไกลเพื่อไปริมน้ำ	- นำมูลฝอยมาใช้ในกระบวนการฟื้นฟูดินที่ขาดหายไป - นำมูลฝอยมาใช้ในกระบวนการฟื้นฟูดินที่ขาดหายไป	- สำรวจความต้องการของชุมชนที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปริมน้ำ
3.6 การจัดการน้ำฝนอย	- นำไปสู่การกักจักรมภกอสร้าง ตัดต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแม่น้ำ เกาะปูน เกาะเหล็ก เกาะหิน ฯลฯ ทำให้เกิดการซึมซึบลงในดินทำให้ดินดอนร่อนออกมาก - นำไปสู่การกักจักรมภกอสร้าง ตัดต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแม่น้ำ เกาะปูน เกาะเหล็ก เกาะหิน ฯลฯ ทำให้เกิดการซึมซึบลงในดินทำให้ดินดอนร่อนออกมาก	- แก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ำ ลดระดับน้ำแม่น้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ให้ไม่เกิดการซึมซึบลงในดินทำให้ดินดอนร่อนออกมาก - แก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ำ ลดระดับน้ำแม่น้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ให้ไม่เกิดการซึมซึบลงในดินทำให้ดินดอนร่อนออกมาก	- ตรวจสอบความต้องการของชุมชนที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปริมน้ำ
3.7 ไฟฟ้า	- รับประทานไฟฟ้าซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิต เช่น ไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่าง ไฟฟ้าเพื่อการส่องสวาง	- สำรวจความต้องการของชุมชนที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปริมน้ำ	
4 ดูแลพืชชีวิต	4.1 สร้างพังค์คอมและศรีษะนก	- ก่อสร้างน้ำดูดเมล็ดกระดาษทรายที่ดินดอนร่อนออกมาก - ปลูกพังค์คอมเล็กน้อย และตั้งผึ้งต่อราย ใช้ตุชชูรองรากต้นไม้และรักษาแมลง	- จัดการดูดเมล็ดกระดาษทรายที่ดินดอนร่อนออกมาก - จัดการดูดเมล็ดกระดาษทรายที่ดินดอนร่อนออกมาก

ตารางที่ 6-1 ส่วนประกอบของมาตรฐานการน้อมถั่งชันและน้ำหนักของโครงสร้าง ให้ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งจุลทรรศน์ทางชีวภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.2 ความติดเชื่อมของประชานชน ต่อระบบของผลกระทบทาง กรรมการ	- ประชานชนมีความเห็นต่อระบบผลกระทบไม่ประทับ 心得 โดย โดยว่าผู้ผลกระทบต่างก่อสร้าง ทำให้ผู้ ผลกระทบมีความเสี่ยงสูง จึงมีในระดับความ คิดเห็นว่ามีผลกระทบบางภายนอก รองลงมาได้แก่ การดำเนิน ขายของร้านค้าปลีกที่นี่ และทำให้เกิดสังคมบ้านมาก ขึ้น จึงอยู่ในระดับความติดต่อที่น่วมกันมาก เช่นเดียวกัน ล้วนผลลัพธ์จากอ่อนนุ่น ได้แก่ ถนนเสียหาย มากขึ้น ภาระสั่งสะเทือนมาเข้า น้ำเสียงมากขึ้น จัดอยู่ใน ระดับผลกระทบหน่อย	- นำข้อมูลความคิดเห็นไปประมวลผลตามมาตรการ มาตรการนี้ แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การดำเนิน การก่อสร้างมีความต่อเนื่องกับความติดต่อที่ดีที่สุด	- นำข้อมูลความคิดเห็นไปประมวลผลตามมาตรการ มาตรการนี้ แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การดำเนิน การก่อสร้างมีความต่อเนื่องกับความติดต่อที่ดีที่สุด
4.3 ความติดเชื่อมของประชานชน ต่อระบบความสำคัญของ มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากการ	- ประชานชนมีความเห็นต่อระบบผลกระทบไม่ประทับ 心得 มาก โดยมีความจัดตั้งเรียบง่ายและแบบ อย่างที่นี่เพียงพอ เป็นมาตรฐานการที่มีคุณภาพและยังสูง ในระดับความสำคัญมาก รองลงมาได้แก่ สร้างเสริม ความน้อยอย่างเพียงพอและห่วงโซ่สู่ร่วงหลัง แสดงให้เห็น ผลกระทบทางชีวภาพของโครงการ จัดอยู่ในระดับ ความสำคัญมาก สำหรับมาตรฐานการนี้ ได้แก่ ฉีดพรมฆ่า ฟันที่โครงการทุกครั้งเมื่อผู้คนจะเข้ามา เก็บต้นไม้ เริ่ม ของการบูรณะทุกๆ เกิน 30 กม./ชม. เป็นต้น จัดอยู่ในระดับ ความสำคัญปานกลาง	- นำข้อมูลความคิดเห็นไปประมวลผลตามมาตรการ มาตรการนี้ แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การดำเนิน การก่อสร้างมีความต่อเนื่องกับความติดต่อที่ดีที่สุด	- นำข้อมูลความคิดเห็นไปประมวลผลตามมาตรการ มาตรการนี้ แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การดำเนิน การก่อสร้างมีความต่อเนื่องกับความติดต่อที่ดีที่สุด

ตารางที่ 6-1 สรุปผลการทบทวน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งใหม่ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
4.4 ผลกระทบจากการก่อตั้งสถานี น้ำประปาและชั้นลึก	<p>ผู้ใช้ประปาชนบทมีความเห็นว่าการบินแห่งน้ำดิบทำให้เกิดการชะล้างและพัดพายดูดซึ่งดินดินดินสู่ท้องทะเลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไปการและสิ่งแวดล้อมในทะเล การถ่ายทอดพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ใบ อาทิ ฯลฯ น้ำเสียจากการก่อสร้างรวมแล้วจากทุกหน่วยที่มาที่นี่ การก่อสร้างทำให้เกิดเต็มตั้งรูปงานท่อประปาที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ต่อคราวน์ น้ำมันที่น้ำดื่มของพืชแม่น้ำทางการก่อสร้างและภาระน้ำที่สูงมาก บริษัทวามแข็งต่อต้านแรงหัวว่างพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ที่มีอยู่เดิมและเสนอให้มีมาตรการลดผลกระทบต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรเปิดหลุมดินและพาร์คไว้เพื่อรอสิ่งที่จะก่อสร้าง และใช้เศษดินสูง ดินกรวดดินฟูรื้อออกกับภาระลักษณะและพัฒนาดูดซึ่งหัวใจ ลักษณะหินหุ่งหินรุ่งอรุณที่ไม่ใหญ่เพื่อป้องกันหน้าดิน - ควรจัดทำเข็มระบายน้ำที่ด้านนอกจากการก่อสร้าง ห้องส้วมน้องคนในก่อสร้าง - ควรกำราบศูนย์น้ำที่อยู่ในน้ำดื่มในโครงสร้างท่าน้ำ - ไม่ควรก่อสร้างสิ่งใดๆ สิ่งสิ่งใดๆ บนพื้นที่ดิน - หลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่มีช่วงเวลาอากาศดีที่สุด - ปลูกพืชดินสูง และต้นไม้ในพื้นที่ที่หลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างเพื่อให้เกิดพื้นที่ส่วนที่สวยงาม - ควรจัดให้มีป้อมดักตรวจคุณภาพน้ำที่ต้องสูบน้ำเพื่อตรวจสอบในระยะแรกๆ-ออก 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามข้อมูลความคิดเห็นนำไปรวมไว้ในรายงานมาตรฐานได้ไปลงกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้สามารถถูกต้องตามที่ตั้งไว้ในรายงานประเมินภัยคุกคามที่ติดต่อหน่วยงานของประเทศไทย มาตรฐานที่สุด 	รับ雩กษา

ตารางที่ 6-1 สรุปผลการรายงาน มาตรการรับมือภัยแล้งแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ อุบัติเหตุด้าน เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำที่สะอาดและน้ำประปาไหล - จัดหน้าที่ห้องน้ำให้ถูกต้อง รวมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้ชาย ให้คนงานที่ต้องใช้ห้องน้ำที่สะอาด - ดำเนินการกำจัดเชื้อโรคในห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการให้ห้องน้ำสะอาดและน้ำประปาไหลอย่างต่อเนื่อง - จัดตั้งห้องน้ำสำหรับคนพิการและคนต้องดูแลเด็ก - จัดตั้งห้องน้ำสำหรับคนพิการและเด็ก แหล่งจดหมายและจัดการห้องน้ำอย่างดี - จัดตั้งห้องน้ำสำหรับเด็กและเด็กนักเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ความเป็นระเบียบ แหล่งกำเนิดความไม่สงบ - สภาพของเครื่องมือช่างพิเศษทางาน
4.6 การป้องกันอันตราย	อิทธิพลในระยะก่อสร้างอาจเกิดให้ก่อภัยทางาน ก่อภัยทางานก่อสร้างต่างๆ วัสดุก่อสร้างที่ติดไฟอยู่บนงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามคนงานสูบบุหรี่ใกล้เคียงเพลิงหรือวัสดุไวไฟ และตับปุ๋ยที่เก็บขังหลังคา - ติดตั้งบันไดเพลิงแบบมือถือตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ร้าย อย่างต่อเนื่องที่บันไดของห้องพักและห้องน้ำ - ติดตั้งระบบกันภัยไวไฟ หรือติดไฟ幌子 หางจากบริเวณที่มีภัยทางานที่สูง เช่นต้นไม้ ห้องน้ำ ห้องน้ำร่องรอยที่มีสิ่งของตกใส่ - ห้ามนำของไวไฟเข้ามาในห้องน้ำ ห้องน้ำร่องรอยที่มีสิ่งของตกใส่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประจำวันของภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดอันตราย - ตรวจสอบตามสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
4.7 ทักษิณภาร	ผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการที่มีต่อสุนทรียภาพของพื้นที่และพื้นที่จราจรในระยะสั้นและยาวนานที่มีการบูรณะพื้นที่ และงานอานาคราฟ และมีผลกระทบในการก่อสร้างไม่นานคือประมาณ 12 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้รับเหมาปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยสังกะสีทึบสูงประมาณ 2.4 เมตร ทางสีเขียว เพื่อบริเวณการก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบต่อห้องน้ำที่เป็นภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าดูของผู้สัมภาระที่ปรึกษาพื้นที่ก่อสร้าง - การดำเนินการรับมือภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดภัยทางาน

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการรายงาน มาตรการร่วมกับแหล่งน้ำที่ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะคำนิหน้า

องค์ประกอบของพืชและวัสดุอ้อม แหล่งน้ำค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรากยาน			
1.1 ลักษณะภูมิประทศ	- สภาพภูมิประทศเดิมจากพืชที่เพิ่มน้ำไปเป็นป่าไม้ในธรรมชาติ ประจำตัวอย่างต่าง ๆ ซึ่งมีชนิดไม่เกิน 2 ชนิด และมีต้นไม้เขียวป่าคลุม	- จัดพื้นที่ไว้ทางวิธีการอย่างพื้นที่โครงการ รากษากิจกรรมเพื่อให้มากที่สุด	-
1.2 การใช้ถังพักรากของต้น	- อาจเจตกรรมจะสั่งพักรากของต้น เนื่องจากน้ำฝนได้	- จัดระบบระบายน้ำให้มีหอยหัวข่านด 347, 216, 336 และ 216 ถูกบากกิจกรรม และอ่างเก็บน้ำข่านด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละปีสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง	- จัดทำด้วยผู้คนงานรัฐเพื่อป้องกันการทิ้งลงหลังคิดเห็นว่าบ่อน้ำท่อน้ำ ไม่เลือดและอุดตัน
1.3 ดูแลพืชภายนอก	- เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นป่าไม้ในบริเวณแห้งแล้งสำหรับพืชที่อยู่ในฤดูแล้ง เช่น การติดทนแข็งแยบคาย ชลปั่นผู้นำพัฒนา水资源	- จัดทำฝั่งกันน้ำที่ไม่ใช้วัสดุหินสีเทา	-
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	- เนื่องจากโครงการมีลักษณะป่าไม้ในบริเวณ จึงไม่มีแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือนที่สำคัญที่จะทำให้เกิดผลกระทบในระยะคำนิหน้า	-	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการหาม มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลการหาม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลการหามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการหาม สิ่งแวดล้อม
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและดินในมา น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> แหล่งน้ำใช้ในโถรงาระบายน้ำที่ต้องดำเนินการ น้ำประปาจัดการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มีการนำน้ำจาก แม่น้ำลงริมแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อการปลูกสำราญ เสียงสูงแห่งน้ำผิวน้ำที่ต้องมีพิษทางชีวภาพอย่างมากที่สุด ผ่านกระบวนการดูดดูดน้ำแล้วออกสู่ทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> นำเสียจากการรับภัยน้ำดัชนี้คุณภาพตามที่อ้าง มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ ก่อนนำเข้าโถรงาระบายน้ำและนำหัวลง สู่แม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อการปลูกสำราญ นำเสียจากอากาศร้อน จึงนำต้นไม้คุณภาพตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ ก่อนนำเข้าโถรงาระบายน้ำและนำหัวลงสู่ แม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อการปลูกสำราญที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการซึ่งพัฒนาดินในทำงงานที่ต้องดำเนินการ น้ำทางน้ำดินกัดกร่อนในทำงงานที่ต้องดำเนินการชุดละๆ ตรวจสอบตัวอย่างน้ำทะเลในระดับ 100 เมตร จาก ชายฝั่ง นำมาวิเคราะห์ตัววิธีการมาตรวจสอบใน Standard Methods
1.6 แหล่งน้ำผิวดินและดินในมา น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจะใช้น้ำที่ดูดดูดน้ำจากแม่น้ำและแม่น้ำที่ต้องดำเนินการ น้ำประปาจัดการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มีการนำน้ำจาก แม่น้ำลงริมแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อการปลูกสำราญ เสียงสูงแห่งน้ำผิวน้ำที่ต้องมีพิษทางชีวภาพอย่างมากที่สุด ผ่านกระบวนการดูดดูดน้ำแล้วออกสู่ทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> นำเสียจากการรับภัยน้ำดัชนี้คุณภาพตามที่อ้าง มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ เนื่องจากน้ำที่ดูดดูดมาจากแม่น้ำที่ต้องดำเนินการ น้ำประปาจัดการประปาส่วนภูมิภาค 0.3 และ 0.5 เมตร กรณีปล่อยลงสู่หัวแม่น้ำที่ต้องดำเนินการ 347, 216, 336 และ 216 ลิตรต่อวินาที ซึ่งจะสามารถลดลงได้ บริเวณด้านที่ติดกับสถานที่น้ำริมแม่น้ำที่ต้องดำเนินการ ที่จะดูดดูดเต็มอิ่มอาจเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลิตรน้ำต่อวินาที ไว้วางริบบ์น้ำลง บ่อหันน้ำใจกลางริบบ์ ด้านที่ติดกับน้ำที่ดูดดูด ก่อนปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำ นำเข้าบ่อหันน้ำและอ่างเก็บน้ำจัดหน้าไปใช้รดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินค่าเสียหายตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ต้องดำเนินการ ก่อนนำเข้าโถรงาระบายน้ำและนำหัวลงสู่แม่น้ำที่ต้องดำเนินการ นำเสียจากการรับภัยน้ำดัชนี้คุณภาพตามที่อ้าง มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ ก่อนนำเข้าโถรงาระบายน้ำและนำหัวลงสู่ แม่น้ำที่ต้องดำเนินการ ซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ พื้นที่โครงการต่อไป

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการรายงาน สาขาวิชาการร่วมกันและแนวทางไข้ผลลัพธ์ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อตามมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบบทบาทสำคัญและคุณค่าทาง	ผลการตามต่อสืบงานล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ร่วมประเทศ
2. ทรัพยากริเวรภาพ			
2.1 ทรัพยากริเวรภาพบนบก	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินกิจการอยู่ภายในพื้นที่ครุภาระด้านจังหวัดที่มีผลกระทบต่อทรัพยากริเวรภาพบนบกในระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความดูดให้กับกรรมการทำอยู่ใน大酒店เท่านั้น 	
2.2 ทรัพยากริเวรภาพในน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - การปล่อยน้ำเสียและน้ำผิวน้ำเสียแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - นำน้ำทิ้งเสียไปที่ตาน้ำมลตอฐานแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างเป็นกลางหาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ติดกับช่องทางอาชีวประวัติการสิ่งแวดล้อม - ห้ามการลักขโมยน้ำอุบลฯ ไม่รอดเข้าใจในกระบวนการ 	
3. ดุสิตการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์			
3.1 การใช้ศรัทธา			
3.1.1 รูปแบบการใช้ศรัทธา	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการบ้านโนรนรมย์ จึงลดต้นทุนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างที่ดินให้มีประโยชน์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมและสถาบันศาสนา 		
3.1.2 ช้อปด้านดูแลเมืองรวม ภาคภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการช้อปดูใหม่พื้นที่ดินประปาหักหอกษอย่างต่อไปนี้เป็นรายเดือน (สีเหลือง) บริเวณหมาเมือง 1.53 ไร่ซึ่งประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การหอบเที่ยว สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ดินเพื่อจราจรในพื้นที่ตั้งใหม่กินร้อยละ 30 ของแม่สักที่ดินที่ยืนขออนุญาตโครงการไว้ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเพื่อการหอบเที่ยว มีที่วางรั้ยละ 68.87 ของพื้นที่โครงการ และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินของโครงการไม่ต้องป้องกันห้ามการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินของโครงการจึงลดผลกระทบต่อบ้านการใช้ประโยชน์หันคนมาที่กำหนดไว้ 		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการแก้ไขภัยแล้งและแก้ไขผลลัพธ์ของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อตัวต่อตัวของโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำหลักต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ลักษณะ
3.1.3 เขตพื้นที่แม่น้ำทรวง ตุ่มควรอยู่สิ่งแวดล้อม	- โครงการจัดตั้งโดยไม่รีว่อนที่ 1, 2 และ 6 บริเวณที่ 1 ให้มีติด เฉพาะอย่างที่ความสูงไม่เกิน 6 เมตร ต้องมีระดับห่วงจาก แม่น้ำชั้นผิวทะเล เมื่อน้ำออกกว่า 20 เมตร และต้องมีตัวร่วงอัน ประศจากสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 75 ซองพันที่ดินที่หุบ อนุญาตก่อสร้างอุดตัน บริเวณที่ 2 ให้มีเดิมพะօคารที่ มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องไม่ต่ำกว่าอันปราเจกส์ไป ต่ำสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดินที่หุบอนุญาต่อสร้าง น้ำ สำหรับอุดตันที่หักออกซ้าย ส่วนบริเวณที่ 6 ให้มีตัวร่วง อุดตันที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีตัวร่วงอัน ประศจากสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ดินที่หุบ อนุญาต ก่อสร้างน้ำ เว้นแต่ที่น้ำที่มีความลาดชันกินกว่าร้อย ละ 35 ห้ามก่อสร้างหรือติดแปลงอาคารใดๆ ที่หุบอนุญาต บริเวณที่ 1 ประคากอบรมด้วยอุดตันบริเวณ A จำนวน 6 หลัง และ อุดตันบริเวณ A1 จำนวน 2 หลัง อาทิริบล่า A และ A1 ซึ่ง 5.9 เมตร มีตัวร่วงอันปราชากสิ่งปลูกสร้างอยู่ 77.71 พื้นที่ โครงการบริเวณที่ 2 ประคากอบรมด้วยอุดตันบริเวณ C จำนวน 8 หลังครึ่ง อาทิริบล่า อาทิริบล่า A อาทิริบล่า B และ อาทิริบล่า C จำนวน 7 หลัง และอย่างไรก็ได้ อาทิริบล่า C1 จำนวน 3 หลัง อาทิริบล่า C จำนวน 9 หลังครึ่ง อาทิริบล่า C1 จำนวน 7 หลัง และอย่างไรก็ได้ 7 ต่อม อุดตันบริเวณที่หุบ อนุญาตที่สูงที่สุดในบริเวณที่หัก 7.87 เมตร มีตัวร่วงอัน ประศจากสิ่งปลูกสร้างอยู่ 64.36 ตั้งน้ำ ในการใช้ประโยชน์ พื้นที่ของโครงการจึงสามารถสืบสืบทอดตามประเพณีทาง พัฒนาการบรรพบุรุษ ตั้งแต่	-	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการซ่อมบำรุง มาตรการรักษาภัยและแก้ไขอุบัติเหตุตามมาตรฐานของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ให้ระดับตามที่ต้องการ (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตราสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ล้วงผลลัพธ์
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากการก่อถนนโครงการเพียงเส้นเดียว ถนนอ่าวมะขาม-แหลมพันวา ยังคงมีสภาพการจราจรเป็นบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็ว ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคือการคมนาคมจึงอยู่ในระดับต่ำ	- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้าออกและจุดตรวจจัดจ้างหน้าที่สำนักงานยกระดับความเร็วทางเดินรถ - ห้ามจอดรถท่าชั้นต่ำบริเวณทางเข้าออกโครงการและบริเวณไฟลัฟกัง - จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ 17 คัน โดยขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยังต่ำ เป็นไปตามที่กำหนด กําหนด	- กำกับดูแลความต้องการของผู้ใช้ทางเดินส่วนตัวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แจ้งทันที
3.3 การังข้าวสาลี	- ปริมาณน้ำใช้ประปาลดลงตามการใช้ห้าม 80.5 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำใช้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายเป็น 7.54 ลบ.ม./ชั่วโมง.	- จัดตั้งพักน้ำจุกที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการครัวพืชนาว บริเวณ 100 ลบ.ม. - จัดตั้งเก็บน้ำประปาจุกที่ 2 ใต้อาคารศีพารามีมาตร 500 ลบ.ม. - จัดตั้งเก็บน้ำประปาจุกที่ 3 บริเวณอุตสาหกรรมรักษ์เครื่องซึ่งปริมาณต่อ 200 ลบ.ม. - อาคารวิลล่า A, B และ C หุ้นส่วนจะมีรากน้ำสำหรับรากข้าวนาคาวงสู 1.5 ลูกนาคากลมครัว จำนวน 2 ถัง - อาคารวิลล่า A1 และ C1 หุ้นส่วนจะมีรากน้ำสำหรับรากข้าวนาคาวงสู 1.5 ลูกนาคากลมครัว จำนวน 1 ถัง - บ้านชานเมืองพื้นที่ร่วมกันประดับเพลิง - ตรวจสอบความชำรุดและเสียหายให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แจ้งทันที	- ตรวจสอบการจราจรดำเนินการตามที่ต้องการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการทั่วไปของภาระแบบแบ่งตามแหล่งกำเนิดของภาระ แหล่งมาตราชาร์ติดตามตรวจสอบผู้ค้าตัวร่วมกับผู้ค้าตัวจริง (ต่อ)

องค์ประกอบของภาระแบบแบ่งตามแหล่ง	ผลลัพธ์ตามตัวร่วมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ผลลัพธ์ต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพพื้นที่จะเปลี่ยนจากเดิมไปเป็นอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เชื้อมีเดินอย่าง อัตราการระบายน้ำเพื่อออกจากโครงสร้างเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสียจากอาคารห้องพักผู้คนในการบำบัดด้วย “เติมมาตรฐานและถ่ายเขียว” โรคแล้วจะไปอยู่ที่อื่นเพื่อเข้าระบบลงชั้นที่ 12 夸รามเมตระ/1 ห้องน้ำ - นำเสียจากอาคารที่พักพักร้าน ที่ผ่านการบำบัดด้วยมาตรฐานและรีไซเคิลแล้วจะปล่อยเข้าสู่สิ่งปลูกเรือน้ำเพื่อเข้าระบบลงชั้นที่ 24 夸รามเมตระ/ห้องน้ำ - นำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดด้วยมาตรฐานและรีไซเคิลแล้วจะปล่อยสูญเสียพอกองกากอีกด้วย เช่นเพื่อตัวรัฐส่วนตุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำ ประมาณ 1,882.5 ลิกูนาท์/ม³ ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอุตสาหกรรมบริการ - นำจากอ่างในห้องน้ำไปใช้ครั้นไม่ถูกภายในโครงการ การใช้ที่น้ำสำหรับดูดทิ้งไม่ได้รองรับประมาณ 120 ลิตร/คน/วัน - นำฝนส่วนใหญ่จะถูกนำไปที่ชั้นลงตัน สำนักงานจราจร ห้องคาน ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะร่วงรวมลงท่อระบายน้ำค่อนครึ่งเศษให้ลักษณะเดส์เพอร์ฟูมบีโภสต์ 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่อุบลวนน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลิกูนาท์/ม³ ซึ่งจะรบกวนด้วยกันในวันที่ติดเชื้อยาhardt - บริเวณด้านที่ติดกับสถานที่จราจรและพื้นที่ทางเดินและขยายทางเดินและขยายผู้จอดจักรยานยนต์ขนาด 1,882.5 ลิกูนาท์/ม³ ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหอยน้ำจาระรองรับ ดูดกอนดินที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำไปสู่ท่อระบายน้ำที่มีความกว้าง 3 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบหากระบบบำบัดด้วย “เติมมาตรฐานและถ่ายเขียว” โครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง 6 เดือน - ตรวจสอบหากอาคารห้องพักผู้คนในการบำบัดด้วย “เติมมาตรฐานและถ่ายเขียว” โรคแล้วจะไปอยู่ที่อื่นเพื่อเข้าระบบลงชั้นที่ 12 夸รามเมตระ/1 ห้องน้ำ - นำเสียจากอาคารที่พักพักร้าน ที่ผ่านการบำบัดด้วยมาตรฐานและรีไซเคิลแล้วจะปล่อยเข้าสู่สิ่งปลูกเรือน้ำเพื่อเข้าระบบลงชั้นที่ 24 夸รามเมตระ/ห้องน้ำ - นำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดด้วยมาตรฐานและรีไซเคิลแล้วจะปล่อยสูญเสียพอกองกากอีกด้วย เช่นเพื่อตัวรัฐส่วนตุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำ ประมาณ 1,882.5 ลิกูนาท์/ม³ ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอุตสาหกรรมบริการ - นำจากอ่างในห้องน้ำไปใช้ครั้นไม่ถูกภายในโครงการ การใช้ที่น้ำสำหรับดูดทิ้งไม่ได้รองรับประมาณ 120 ลิตร/คน/วัน - นำฝนส่วนใหญ่จะถูกนำไปที่ชั้นลงตัน สำนักงานจราจร ห้องคาน ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะร่วงรวมลงท่อระบายน้ำค่อนครึ่งเศษให้ลักษณะเดส์เพอร์ฟูมบีโภสต์ 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่อุบลวนน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลิกูนาท์/ม³ ซึ่งจะรบกวนด้วยกันในวันที่ติดเชื้อยาhardt - บริเวณด้านที่ติดกับสถานที่จราจรและพื้นที่ทางเดินและขยายทางเดินและขยายผู้จอดจักรยานยนต์ขนาด 1,882.5 ลิกูนาท์/ม³ ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหอยน้ำจาระรองรับ ดูดกอนดินที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำไปสู่ท่อระบายน้ำที่มีความกว้าง 3 ชั่วโมง

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการทดสอบ มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบ ผลกระทบต่อแม่น้ำตามดัชนีค่าตัวว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ที่ส่งผลกระทบ
3.5 การจัดการภัยสี	<ul style="list-style-type: none"> - นำไปสู่การดัชนีประเมิน 80.5 ถูกยกเว้นมาตรฐาน (คิดจาก ผู้เสียรับ益ลด 100 ของริมฝายน้ำใน) และอาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อแหล่งน้ำใกล้เคียงได้ หากไม่มีการนำร่าง กอโนปลอยออกสู่แหล่งรับน้ำภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามสีที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโดยเครื่องแยกจากอากาศ ห้องพักเลี้ยงอากาศหรือพักผ่อนภายใน จะผ่านเปลี่ยนถ่ายน้ำซึ่งจะ เป็นจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำตัวอย่าง น้ำที่นำไปรับจอด้วยมาตรฐานน้ำที่ออกมาตรฐาน ของภาคฯ แล้ว (ค่า BOD₅ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกควบรวมเข้าสู่ระบบลงชั้น เชิงพื้นที่ส้านซึ่งมีตัวอย่างน้ำให้สามารถซึมน้ำได้หมด ภายใน 1 วัน - ห้ามสีที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโดยเครื่องแยกจากอากาศส่วน ตัวอย่างน้ำ อาทิรากพืช อาทิวัสดุทางเคมีนิส อาทิสารสีห บริการ และอย่างร่วงโรย จะผ่านจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำจันได้ ตามมาตรฐานน้ำที่ออกมาตรฐาน (ค่า BOD₅ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) และรวมรวมลงสิ่งของที่เก็บเข้าชั้น 1,882.5 ถูกยกเว้นมาตรฐานน้ำทางอากาศส่วนบริการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำไปใช้ครุภัณฑ์น้ำภายในโครงสร้าง โดยโครงสร้างตัวตัวจะใช้ชั้นสำหรับจัดน้ำดันไม่น้ำ โครงสร้างประมาณ 120 ลิตรเมตร² บนพื้นที่ - ประสนน้ำให้กับการรับหรือหัวร่วงตามลิขิต มาสูบ ตะกอนจาน้ำส่วนหนึ่งของร่องไปกำจัดทุก 2 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่างน้ำ หลังการบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการทบทวน มาตรการรับอิทธิพลผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุษจิตร์ทาง	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับอิทธิพลและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการมูลฝอย และดุษจิตร์ทาง	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายชุมชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนชานเมือง ให้เข้าสู่ บุพเพสัตว์ ศรีราชาหาร เศรษฐาธาร เดชะกรังสิตาและศรีษะผ้า โถงฯ คาดว่าปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นจากการประมงแนวโน้ม 678 ลิตร/วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำที่ดินสูงชั้นภูเขาและดินทรายขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ตัน แยกเป็นชั้นปูนและดินหินทรายพังทึกห้อง - จัดการตัดตอนร่อน อาคารพัก อาคารสถานที่ขนาดเล็ก อาคารส่งน้ำบริการ อาคารน้ำประปา เครื่องซักผ้า อาคารพักพนักงาน จัดให้มีแหล่งขยะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 2 ร้อยเมตร ปูนและดินหินทรายและดินหินห้อง หัวบัวรีเวียนบันไดข่องยานพาหนะ - ห้องน้ำชุมชนทุกอาคารจะมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถังห้อง - แม่น้ำบางตะบูนจะร่วงลงมาส่วนต่างๆ นำมาน้ำดักด้วยกันรักษาคุณภาพน้ำดีเยีย ขยายแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับผู้คนในชุมชนที่ต้องใช้ในส่วนต่อไปและสำหรับผู้คนในชุมชนที่ต้องใช้ในส่วนต่อไป - ห้องน้ำชุมชนขององค์การต่างๆ จะจัดตั้งห้องน้ำร่วมกันให้กับ นักจ้างงาน ในห้องน้ำชุมชนขององค์การต่างๆ จำนวน 100 ลิตรไว้ และให้ออกชนที่ร่วมชุมชนอย่างอิสระสำหรับน้ำทิ้งอาหารสัตว์หรือขยะอันตรายต่อไป - ห้องพักชุมชนขององค์กรภาครัฐที่ต้านทานขององค์กรภาครัฐนับถ้วน ซึ่งแบ่งห้องพักโดยออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องชุมชนที่ต้องห้องน้ำแบบเดียว และห้องน้ำแบบร่วมใช้ชุดเดียว แต่ละห้องมีความจุประมาณ 18 ลูกบ้านต่อห้อง รวมปริมาณรากหญ้ากึ่ง 54 ลูกบ้านในเขต สามารถรองรับชุมชนได้ดีมาก ประมาณ 2 เศรษฐ - โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากองค์กรบริหารส่วนที่บ้านวิชิตให้รักษาภูเขาหุบเขาไว้ - ผู้เชื้อเชิญจะต้องก่อตั้งในบริเวณหนองพังไทรใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้เชื้อเชิญที่ร่วมขององค์กรภาครัฐ บริหารจัดการต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความ妥มในการรองรับ การจราจร ความสามารถในการรองรับ การจราจร ความต้องการของผู้คนที่ต้องการเดินทาง - ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดทุกๆ สองอาทิตย์

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบทางมาตรฐานและแก้ไขผลลัพธ์ ตามต้องการตามตัวตัดสินใจของผู้ดูแลโครงการ ให้ระบบดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า	- จับรับบริการไฟฟ้าจากภายนอก ตัวบะบะบ ไฟฟ้าแรงสูง 33 KV เป็นสายอากาศ ซึ่งมีความสามารถ ในการรองรับภาระไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นไม่มี ผลกระทบด้านนี้	- ติดตั้งห้องแม่ปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงตื้นที่เข้าสู่ แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก - ภาระไฟของอาคารให้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าโดยต้อง กับการใช้งานโดยคำนึงถึงการประดับไฟฟ้าลงงานเป็นสำคัญ เช่น เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิด Compact fluorescent เป็นต้น	-
4. ดูมนาพชรต	- การจ้างงานเพื่อก่อสร้างที่ดินนาทว่าต้องอาศัย แหลมรายได้ของคนห้องน้ำเพียงเล็กน้อย เช่นเจ้าหน้าที่วาร จ้างงานเพื่อก่อสร้างไม่มาก	- จ้างแรงงานในภาคภูมิเป็นพนักงานปีนอุดต้มแบร - ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของห้องหอเรือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างดีกับชุมชน	-
4.1 ลังคามและมาตรฐานวิชา	- บริษัทฯ ต้องทนทุกข์ทรมานกับภาระที่ต้องมาซ่อมแซม จ้างงานเพื่อก่อสร้างไม่มาก	- นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปประกอบในการกำหนด มาตรฐานใหม่โดย จัดอบรมว่าทำให้ห้องน้ำเริงเฝอ ใกล้เคียงมาตรฐานสากล เป็นแหล่งกลางที่มีคุณภาพและสี สวยงาม จึงอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานที่ติดตั้ง ในห้องน้ำที่ต้องการ แก้ไข ผลกระทบจากการติดตั้ง การกำหนดมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานที่ติดตั้ง ของประเทศไทยที่สุด	-
4.2 ความติดต่อของประชาชน ต่อผลกระทบของกระบวนการ โครงสร้าง	- บริษัทฯ ยังคงมีความต้องการที่จะลดผลกระทบต่างๆ โดยรวม ให้ดีขึ้น โดย จัดอบรมว่าทำให้ห้องน้ำเริงเฝอ ใกล้เคียงมาตรฐานสากล เป็นแหล่งกลางที่มีคุณภาพและสี สวยงาม จึงอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานที่ติดตั้ง ก่อน รายงานไปต่อ การติดตามและประเมินผล ในระบบ ว่ามีผลการตามมาตามที่ตั้งไว้ จึงอยู่ ในระดับความต้องการที่ต้องการ แต่ก็มีผลกระทบปานกลาง เช่นเดียวกัน ทั่วไปผลกระทบนี้ ได้แก่ แรงตื้นของ ไฟฟ้าประจำผลิต ขยะมากขึ้น นำไปสู่ภัยมือง อยู่ในระบบติดตามคิดเห็นว่าไม่ผลกระทบใดๆ	- นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปประกอบในการกำหนด มาตรฐานใหม่ แก้ไข ผลกระทบจากการติดตั้ง การกำหนดมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานที่ติดตั้ง ของประเทศไทยที่สุด	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการประเมินภาระงานและแก้ไขผู้ดูแลระบบ แหล่งมาตฐานการติดตามตรวจสอบผู้ดูแลระบบ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับมือกับมลพังทิณฑ์และแก้ไขผู้ดูแลระบบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผู้ดูแลระบบ สิ่งแวดล้อม
4.3 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อระดับความสำคัญของ มาตรฐานภัยอันตราย ภัย มาตรฐานภัยอันตราย ภัย ผลกระทบจากการจัดทำ	- ประชานะมีความคิดเห็นต่อระดับความสำคัญของ มาตรฐานอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาราย ได้พบว่ามาตรฐานภัยอันตรายที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การกำกับด ูแลบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในด้านประชานะ ส่วนบุคคลก็จะรวมมาเป็นมาตรฐานภัยที่มีคุณ คุณลักษณะเด่นๆ คือเป็นมาตรฐานสำหรับบุคคล ที่ไม่ได้แก่ ต้องมีมาตรฐานที่มีคุณภาพตามกฎหมาย กำหนด และต้องรับรองกับองค์กรศิษย์ จัดอยู่ในระดับ ความสำคัญมากกว่าเดิมที่เดิม ล้วนแต่ใน ห่วงโซ่อุปทานที่ขาดหายไป ส่วนผลกระทบอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มคนที่ต้องใช้เวลาเดินทางเข้าออก ลิฟฟ์หลังๆ ต้อง ⁴ เดินทางไกลเพื่อไปตรวจเชื้อ ไม่สามารถเดินทาง สะดวกในส่วนที่อยู่ในภาคกลาง	- นำข้อมูลความคิดเห็นไปรวมไว้ในตารางมาตราการ ป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การกำกับด ูแลบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในด้านประชานะ มาที่สุด	- มาตรการติดตามตรวจสอบผู้ดูแลระบบตามที่ระบุ
4.4 ผลกระทบบนภาคผนวกสิ่งแวดล้อม โดยรวม	- บริษัทไม่เสียแรงและพยายามลดภาระต่อภาคผนวกสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มมากขึ้น เกิดผลกระทบทางสังคมในเชิงลบ ขยายตัวของชุมชน รูปแบบของการท่องเที่ยวสูงกว่ามาตรฐาน ใกล้เคียงทำให้เกิดการลดบ้านที่อาศัยลง	- นำข้อมูลความคิดเห็นไปรวมไว้ในตารางมาตราการ ป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การกำกับด ูแลบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในด้านประชานะ มาที่สุด	- โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัตโนมัติภายใน อาคาร (รายละเอียดในหัวขอ 4.6)
4.5 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	- โครงการเป็นโรงเรียน อาจมีภัยรุนแรงที่อาจทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินหากผู้พักอาศัยมีความ บุราภัย	- จัดห้องปฏิบัติภัยคุกคามร่องรอยของผู้บุกรุก เวชภัยที่ไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย โครงการร่วมประสานงานกับสถานีฉุกเฉินท้องถิ่น และสถานีอนามัยบ้านอ่าวมาหยา เพื่อสนับสนุนการดูแล ผู้รับมาตฐานสูงสุดสำหรับคนพิการ เนื่องจากผู้พิการ และเด็กด้วยรากฐานมาปลดปล่อยโครงการไว้ต่อตัว 24 ชั่วโมง - ห้องอาหาร สถาบันและสถานที่ราชการจัดตั้งเตรียมไว้ ให้ผู้มาตรวจหาเชื้อในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด	- โครงการติดตามตรวจสอบผู้ดูแลระบบตามที่ระบุ

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการประเมินภาระงานและแยกไข่ผลลัพธ์ตามตราจังหวัดส้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (๗๙)

องค์กรของบทเรียนแบบส้อม และจุดมุ่งค่าทาง	ผลลัพธ์ตามต้องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรับรองและแก้ไขผลลัพธ์ตามต้องสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ตาม ร่องรอยของภาระ
4.6 การร้องกันและกล่าว	- โครงการเป็นโรงเรียน อาจมีภาระมากที่เกินติดตาม ประกอบด้วยตัวชี้วัดและทรัพย์สินหากผู้ปกครองต้องดูแล บารมีมาก	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการห้องพัก ติดตั้งจุดจับสัญญาณดูแลรักษาไฟ ไว้บริการ คลาส ห้องนอนและห้องน้ำเสื่อ/ห้องน้ำเปลี่ยนผ้าสำหรับเด็ก ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน “ไว้น้ำห้องน้ำ” และรีบ สัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ และถังดับเพลิงชนิดแรง เคมีแห้งบริเวณแหล่งหน้าห้องนอน - อาคารส่วนต้องรับน้ำ ติดตั้งจุดจับสัญญาณดูแลรักษาไฟ ทวารทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องครัวจะติดตั้งจุดจับ สัญญาณความร้อน ติดตั้งรีบสัญญาณเตือนภัยแบบ อัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1, ตู้อาบน้ำร้านค้าและห้อง ห้องรับแขกที่ 2 และติดตั้งรีบสัญญาณเตือนไฟฟ้าที่ ห้องพยาบาล ส่วนห้องน้ำ ห้องผู้ชายผู้หญิงห้องน้ำรวม และ ห้องดับเพลิงชนิดถังไนโตรเจนไดออกไซด์ท่อห้องครัวชั้น ที่ 1 และชั้นที่ 2 - อาคารห้องน้ำ ติดตั้งจุดจับสัญญาณดูแลรักษาไฟ ห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องน้ำร้านค้าติดตั้งจุดจับสัญญาณ ความร้อน และติดตั้งรีบสัญญาณเตือนไฟฟ้าที่ ห้องส้วมดูแลรักษาจุดดับเพลิงชนิดถังไนโตรเจน - อาคารสถานที่น้ำเสีย ติดตั้งจุดจับสัญญาณดูแลรักษาไฟ ทวารห้องน้ำทั้งหมด ห้องน้ำรีบสัญญาณดูแลรักษาไฟ สัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องน้ำของพนักงาน ติดตั้งรีบสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้า ห้องน้ำรวม และติดตั้งรีบสัญญาณดูแลรักษาไฟ ห้องน้ำทั้งหมด ห้องน้ำรีบสัญญาณดูแลรักษาไฟ น้ำรีบสัญญาณดูแลรักษาไฟ ห้องน้ำของแม่บ้านและ บุรีราษฎร์ทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดถัง คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและ บุรีราษฎร์ส่วนรับส่งของ 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพภูมิประเทศของภาระที่มีภาระสูงกว่าภาระที่มีภาระต่ำ ชนิด หากพบว่าชำรุดต้องประเมินใหม่ทันที

ตารางที่ 6-2 สรุปผลการประเมินภาระหน้าที่ตามมาตรฐานของผู้ดูแลเด็กในครัวเรือนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ให้รายละเอียดตามมาตราฐาน (ต่อ)

องค์ประกอบของภาระหน้าที่ตาม แหล่งศึกษาต่อไปนี้	ผลลัพธ์ตามต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานของภาระหน้าที่แบบทั่วไปและแก้ไขผู้ดูแลเด็กในครัวเรือน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.6 การป้องกันอันตราย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - <u>มาตรการป้องกันภัยคุกคามที่สำคัญ</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</u>

ตารางที่ 6-3 สุ่มมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสัมภาระของโครงสร้าง ระยะก่อสร้าง

มาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และดับเบิล ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ลักษณะภัยมีประจำตัว ตรวจสอบ	- ตรวจสอบให้มีการบูรณะและพื้นที่การทำเป็น เทาแน่น	- ตลอดการปูรูปแบบตื้นๆที่พื้นที่ ทำเป็น	- บริษัท ชานุอิสสระ ตัวเลือปูเมเนอร์ จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ชานุอิสสระ ตัวเลือปูเมเนอร์ จำกัด (มหาชน)
2. ห้องน้ำ公共ห้องน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีการบูรณะและพื้นที่การทำเป็น เทาแน่น - ตรวจสอบการก่อสร้าง แบบตื้นๆ - ตรวจสอบมาตรฐานตามมาตรฐานก่อสร้างและ แก้ไขผลกระทบที่ดำเนินการได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับแต่งพื้นที่ ตัดตันไม้เทาที่จำเป็นและไม่ โปรดักตันในบริเวณกว้าง ▪ ก่ออิฐ เริมงาน ขนาดทำฐานรากจะทำกาว เคลื่อนย้ายก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ออกก่อน ▪ ซ่อมแซมการก่อสร้างในช่วงที่เหตุทางน้ำ หรือมี พายุ หรือฝนตกหนัก ▪ ดำเนินการก่อสร้างให้อยู่ภายใน โครงสร้างเท่านั้น ▪ ตรวจสอบติดตามในทางระบายน้ำและน้ำ หนาแน่นหากเกิดการตันขึ้นให้ทำการดูดออก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดการปูรูปแบบตื้นๆที่พื้นที่ ทำเป็น - ตลอดการก่อสร้าง - ตลอดการก่อสร้าง - บริษัท ชานุอิสสระ ตัวเลือปูเมเนอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชานุอิสสระ ตัวเลือปูเมเนอร์ จำกัด (มหาชน) 	- -	- -

ตารางที่ 6-3 สุ่มมาตราตราชิตตามมาตรฐานคุณภาพส่วนภูมิของโครงสร้าง ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สีงาดล้อม และดับเบิล ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. คุณภาพอากาศ ตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - สอบบานามจากประชานหืออย่างต่อไปนั้นต้องได้ร่วงกราโน่ เรื่องผลการทางทามตัวผู้ลงมาตรวจสอบก่อสร้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างและแก้ไขผลการงานที่ไม่ถูกกำหนดไว้ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ลดพรมหน้าบ้านริบบันที่ก่อสร้างและสันทางที่ชั้นเส้นสุดท้ายของรากไม้อกิดฝุ่น ▪ ใช้ผ้าใบทึบปิดด้วยกระดาษห่อหุ้นก่อสร้าง ▪ ล้างล้อรวมรากก่อนออกจากการที่ได้ร่วง - ตกลอตการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลอตการก่อสร้างสุดท้ายของราก - ตกลอตการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชาญอิสระ ตัวเลือปะเม่นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชาญอิสระ ตัวเลือปะเม่นท์ จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชาญอิสระ ตัวเลือปะเม่นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชาญอิสระ ตัวเลือปะเม่นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 6-3 สรุปมาตรการติดตามผลกระทบต่อชุมชนของโครงการ ระยะห่างสั้น (ต่อ)

มาตรการติดตาม ตรวจสอบมุกดินฯ สิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัด ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความสำคัญในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. เสียงและความสันติสุขที่อน สิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัด ตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> - สอบ槃จากประชานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการใน เรื่องผลกระทบทางด้านเสียงและความ สั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ก่อสร้างเฉพาะกลางสายน้ำที่หันหน้าไปทางแม่น้ำ ▪ กำลังดูแลรักษาสายน้ำที่หันหน้าไปทางแม่น้ำ ▪ ตรวจสอบและนำร่องรักษาครื่อไม้เดร่องไฟฟ้า การก่อสร้างให้คงทนและยั่งยืน ▪ จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลักเกณฑ์การขับสั่งส์ตรี ก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนจะถูกห้าม ▪ หลักเกณฑ์การใช้งานเครื่องจักรหรือปั๊มน้ำที่ เป็นแหล่งกำเนิดเสียงมากและคาดว่าม ส่งผลกระทบในระดับสูงพร้อมกัน ▪ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตาม คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดการก่อสร้าง - ตลอดการก่อสร้าง - ตลอดการก่อสร้าง - บริษัท ชากูอิสสระบุรี จำกัด ผู้รับผิดชอบ PES (มหาชน) - บริษัท ชากูอิสสระบุรี จำกัด ผู้รับผิดชอบ PES (มหาชน) 		

ตารางที่ 6-3 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำนักหอสมุดของโครงการ ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และชนบท ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความที่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. แหล่งน้ำผิวน้ำตื้นและตื้นๆ - วัตถุที่หลอมเหลา - น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ - ก๊าซ - อุณหภูมิ - ความเป็นกรดและด่าง - ความเต็ม - ความโปร่งใส - ออกซิเจนและออกไซด์ - urencreta ในโครงสร้าง - พอกสีเพท-พอยส์พอร์ส - แมลงไม้เนยในโครงสร้าง - แบคทีเรียกลุ่มโอมิฟอร์ม ห้องน้ำ - แมลงศีรษะกลุ่มพีคลอร์โคลีฟอร์ม	- ตรวจสอบการระบุพัฒนาดินสีทึบสีเข้ม ⁴ - ตรวจสอบมาตรฐานในทางระบบบำบัดน้ำเสียของห้องน้ำ - แนวทางเกิดการตัวตนขึ้นให้ทำความสะอาด ⁵ - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในน้ำทะเล 100 เมตร จากชายฝั่ง นำมาเก็บระหว่าง ตามวิธีการวิเคราะห์ห้อง Standard Methods	- ตลอดการก่อสร้าง - ตลอดการก่อสร้าง - 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง - 15,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)
6. การคุมน้ำคุณภาพ - ตรวจความรวมรวมและการติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ต้องดูแล	- ตรวจสอบความรวมรวมและการติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ต้องดูแล	- ตลอดการก่อสร้าง	- บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)
7. การรับน้ำ ⁶	- ตรวจสอบทางระบายน้ำสำหรับน้ำที่ต้องดูแล กิตน้ำทางการระบายน้ำที่ต้องดูแล	- ตลอดการก่อสร้าง	- บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)
8. การจัดการน้ำฝน ⁷	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ การร่วงทิ้ง	- ตลอดการก่อสร้าง	- บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชานุวิสสระ ตัวเลือกประเมินที่ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 6.3 สรุปงานบริการติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัสดุของโครงการ ระยะห้าสัปดาห์ (ต่อ)

รายการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ลิ้งแอดล็อก และตัวชี้ให้กับ ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. อาการของน้ำมันและความ ปลดปล่อย	- การสำรวจเส้นปูบารุงกันอันตรายสำหรับครุภัล - ความเป็นระเบียน และการทำความสะอาด - สภาพของเครื่องมือและหมากยาน้ำมัน	- ตลอดการก่อสร้าง	-	- บริษัท ชานุอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำจังหวัด PES
10. การป้องกันอัคคีภัย	- สภาพการใช้งานของบ้านพักในแบบมือถือ - ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ออกให้กับอัคคีภัย	- ตลอดการก่อสร้าง	-	- บริษัท ชานุอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำจังหวัด PES
11. ท่อระบายน้ำ	- การซ่อมแซมท่อที่ชำรุดท่อน้ำท่อท่อส้วม	- ตลอดการก่อสร้าง	-	- บริษัท ชานุอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำจังหวัด PES

หมายเหตุ : บริษัท PES คือ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนแม่น้ำออล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 6-4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำหรับล้อมของโครงการ ระยะต้นดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาและ ดูแลรักษา	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. แหล่งน้ำผิวน้ำและคุณภาพ น้ำ	- ตรวจสอบบันทึกของพัฒนาสิ่งสกัดน้ำ - ติดต่อผู้อยู่อาศัย - นำน้ำหัวรือไขมันบนผิวน้ำ - ก๊อก - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด鹼และ渣滓 - ความเค็ม - ความโปร่งใส - ออกซิเจนและออกไซด์ - ไนโตรเจนไนโตรเจน - พอกเพต-พอกเพตอิรริส - แมลงไม้เนยในต่างๆ - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ห้องน้ำด - แบคทีเรียกลุ่มพิโคลิฟอร์ม	- ตลอดการดำเนินการ - ตลอดการดำเนินการ - ตลอดการดำเนินการ - เก็บตัวอย่างน้ำทุกๆ 100 เมตร จาก ชายน้ำ นำมาวิเคราะห์ ตามวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล Standard Methods	- ตลอดการดำเนินการ - ตลอดการดำเนินการ - 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง	- บริษัท ชาญอิสสระ ตีเเล็ปป์บล็อก จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างบริษัท PES - บริษัท ชาญอิสสระ ตีเเล็ปป์บล็อก จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างบริษัท PES - บริษัท ชาญอิสสระ ตีเเล็ปป์บล็อก จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างบริษัท PES
2. การเฝ้าระวัง	- การเฝ้าระวังความสัมภาระภายในงาน	- ตลอดเวลาดำเนินการ	- ตลอดเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชาญอิสสระ ตีเเล็ปป์บล็อก จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างบริษัท PES
3. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบการจ่ายไฟและเส้นไฟหล่อในสภาพดี อย่างสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	- ตลอดเวลาดำเนินการ	- ตลอดเวลาดำเนินการ	- บริษัท ชาญอิสสระ ตีเเล็ปป์บล็อก จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างบริษัท PES
4. การรักษาภายนอก	- ตรวจสอบห้องน้ำและอุปกรณ์ห้องน้ำของ โครงการ	- ทุก 6 เดือน	- บริษัท ชาญอิสสระ ตีเเล็ปป์บล็อก จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างบริษัท PES	

ตารางที่ 6.4 สรุปมาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะพัฒนาการ (ต่อ)

มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ดูแลพัฒนาด้วยตนเอง และ ตัวชี้วัดตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods - บริษัทตรวจสอบและรายงาน - ปริมาณตะกอนหนัก - ค่าเดือน - ยอดน้ำทิ้ง-ในโครงการ - แม่น้ำเมือง-ในโครงการ - น้ำมันและไขมัน - ภัลไพร 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - 10,000 บาท/ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชาญอิสสระ ตัวเลือบเมนูฯ จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างปริษัท PES
6. การจัดการน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับข้อมูลน้ำเสีย การรับซึมของบึงขนาด - ตรวจสอบความเริ่มแรงผลดึงตาก้าง - ตรวจสอบการนำพาความสะอาดดูดซับพ้ายระหว่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - เดือนละครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชาญอิสสระ ตัวเลือบเมนูฯ จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างปริษัท PES - บริษัท ชาญอิสสระ ตัวเลือบเมนูฯ จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างปริษัท PES - บริษัท ชาญอิสสระ ตัวเลือบเมนูฯ จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างปริษัท PES
7. การป้องกันอุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งาน หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชาญอิสสระ ตัวเลือบเมนูฯ จำกัด (มหาชน) จะว่าจ้างปริษัท PES

หมายเหตุ : บริษัท PES ศึกษา บริษัท เอ็นไพร่อนเนนhol เกรอร์ส จำกัด