



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๓ ๑ ๔ ๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรถีดิน โภมาสิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์เมนทอล เชอร์วิส จำกัด ที่ ภาฯ. ๒๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ภก ๐๐๑๔.๒/๓๔๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการจัดสรรถีดิน โภมาสิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์ เมนทอล เชอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรถีดิน โภมาสิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอคลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทจัดสรรถีดิน ประกอบด้วยอาคารประเภทบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๑๕๐ แปลง และบ้านแฝด ๒ ชั้น จำนวน ๑๑๐ แปลง รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ แปลง ขนาดพื้นที่โครงการเท่ากับ ๕๐-๓-๖๓.๕๐ ไร่ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณ จังหวัดภูเก็ต ในประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรถีดิน โภมาสิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวมรายละเอียดข้อมูล ทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่

คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์เมนทอล เชอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิตร พิยบัตรากุลพานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัตรากุลพานิช

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๔๑๒-๖๔๑๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๖๑๖

สำนักกฎหมาย

นางสาวกิติราษฎร์ ธรรมรงค์
เชี่ยวชาญกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

กอฯ 235/2562

125/512 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเขียว
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
83000 โทร 083-5747705

4 กุมภาพันธ์ 2562

15397 - ๑ ๒๕๖๒

13-27 ๖

เรื่อง ส่งรายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเป็นต้นโครงการจัดสร้างที่ดิน อณาธิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก

เหตุ因 เเละข้อการสำนักงานนโยบายและแผนบริหารพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมเป็นต้นฉบับบันทึก จำนวน 17 เล่ม

เนื่องด้วย บริษัท แม่นศิริ จำกัด (มหาชน) กำลังจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการจัดสร้างที่ดิน อณาธิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอท่าศาลา จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประมงจัตุรัสที่ดินนาตถกาง เพื่อการจำนำเพื่อรองรับการประมงบ้านเดียว 2 ชั้น จำนวน 150 แปลง และบ้านแฟร์ 2 ชั้น จำนวน 110 แปลง รวมทั้งสิ้น 260 แปลง พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 63558 ขนาด เนื้อที่ดิน 50 ไร่ 3 งาน 63.50 ตารางวา หรือ 81,454 ตารางเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 โดยให้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไบโรนเม้นท์โซล จำกัด เป็นที่ปรึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บันทึกได้จัดทำรายงานฯ เสร็จแล้ว จึงได้ขอส่งรายงานฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จัดขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

สำเนาถูกต้อง

กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวสิริวรรณ ลักษณ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

๑๗ ๐๙ ๒๕๖๒ ๐๑๖ ๔๘ ๐๘

จุลนท์สุด

ที่ กก ๐๐๑๔.๒/๗๕๙๖



สำนักงานนโยบายและแผน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๙๗๓๑	วันที่ ๓ มีนาคม
เวลา ๑๖๓๐	ค่าลงทะเบียน
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต	
ถนนนริศร ภาค ๘๓๐๐	

๔๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการจัดสรรหีดิน อนาคตภูเก็ต-ป่าคลอก

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๕๓๔๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด
 ๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการจัดสรรหีดิน อนาคตภูเก็ต-ป่าคลอก จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรหีดิน อนาคตภูเก็ต-ป่าคลอก
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทจัดสรรหีดิน ประกอบด้วยอาคาร
ประเภทบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๑๕๐ แปลง และบ้านแฝด ๒ ชั้น จำนวน ๑๑๐ แปลง รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ แปลง
ขนาดพื้นที่โครงการเท่ากับ ๕๐-๓-๖๓.๕๐ ไร หรือ ๘๑,๔๕๔ ตารางเมตร ให้จังหวัดภูเก็ตนำเสนอง
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด
ได้จัดส่งเอกสารซึ่งเพิ่มเติมความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดภูเก็ต นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณา
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

ได้พิจารณารายงานฯ และเอกสารซึ่งเพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการทบทสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน โฉนดที่ดิน ภูเก็ต-ป่าคลอก รายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท ภูเก็ต
เอ็นไพร์อนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจัดสรรที่ดิน โฉนดที่ดิน ภูเก็ต-ป่าคลอก ต้องยึดถือปฏิบัติตามเพื่อให้
จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)

ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๖๒๑๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐-๗๖๒๑๑-๑๐๖๗ ต่อ ๑๔

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิติวรรณ สอนดา)

เจ้าหน้าที่ร่างกาย สำนักงานอุตสาหกรรม

มาตราการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ

ที่ประชุมการจัดสรรสี่เหลี่ยม บริษัท แสนสิริ จำกัด-ภาคลอก

ขออนุรักษ์ แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ตงอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก

อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต

ต่อไปนี้เป็นตนต่ออย่างเคร่งครัด

นางสาวสุจารัตน์ นภูเมງกา

(นางสาวพัชรินทร์ เบี้ยวงอก)

ผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าผู้管

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวสุจารัตน์ นภูเมງกา)
ผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าผู้管
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนามนกอส เซอร์วิส จำกัด

เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563


เดือน มกราคม 2563

(นางสาวนภัสรา นภูเมງกา)
ผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าผู้管
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนามนกอส เซอร์วิส จำกัด



โครงการที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างที่ดิน おかสิริ ภูเก็ต-ปาตคลอก ของบริษัท
แสงสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบด้าน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1 มาตรการด้าน ความต้องการที่ดิน	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม โครงการจัดสร้างที่ดิน おかสิริ ภูเก็ต-ปาตคลอก ข้อมูลของผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นที่ดิน อยู่ในสิริ ภูเก็ต-ปาตคลอก ชุมชนริชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ พื้นที่ 2 ตำบลปาตคลอก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันโครงการประเมินอย่างกว้างขวางที่สุดแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้ดำเนินการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม จำนวน 150 แปลง และปีกานี้เดือน 2 ชั้น จำนวน 110 แปลง รวมทั้งสิ้น 260 แปลง ขนาด เนื้อที่ติด 50 ไร่ 3 งาน 63.50 ตารางวา หรือ 81,454 ตารางเมตร จัดทำราษฎร์ทางานและก่อสร้างที่ดินโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพริเมียมหอล จำกัด จำกัด ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการจะต้องยึดที่ดินที่โอนให้กับผู้ดินตามมาตราการรื้อถอนและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบบมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการติดตามโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพริเมียมหอล จำกัด แสงสิริ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด 	<p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบงาน) แสงสิริ จำกัด (มหาชน) แสงสิริ จำกัด (มหาชน) จ. ต. น. ต. บ. ค. ต. บ. หนูป่าเจดีย์ธรรม)</p>	<p>- กล่องระบายน้ำถาวรสิ่งแวดล้อม แสงสิริ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบงาน) แสงสิริ จำกัด (มหาชน) แสงสิริ จำกัด (มหาชน) จ. ต. น. ต. บ. ค. ต. บ. หนูป่าเจดีย์ธรรม)</p>



SANSIRI

บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมากว)
ผู้อำนวยการตัวแทนสำนักงาน
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพริเมียมหอล จำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมากว)

ผู้อำนวยการตัวแทนสำนักงาน
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพริเมียมหอล จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการอัจฉริยะน้ำทิพย์ ภูเก็ต-ป่าคลอก ของบริษัท
แสงสีริ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

ลำดับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>มาตรการทั่วไป</p> <p>สิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานที่ดีของน้ำและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>2. โครงการจะต้องมีหลักการติดตามตรวจสอบภาระที่เพิ่มมากหรือ การปฏิบัติตามมาตรฐานและเก็บข้อมูลภาระที่สิ่งแวดล้อม แสงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กำหนดให้ทราบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต้องคำนึงถึงความต้องการของน้ำและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการสนับധาราและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในการนี้ที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงภาระที่สิ่งแวดล้อม โครงการ หรือมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- ผลกระทบและดำเนินการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>- ผลกระทบและดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท แสงสีริ จำกัด (มหาชน) (ระยับแรก) แผนกศูนย์ศึกษา (ห้องจราจร จัดตั้ง ณ ศูนย์ฯ ค ศ หน่วยงานจัดสรรง.)</p> <p>- ผลกระทบและดำเนินการ</p> <p>- ผลกระทบและดำเนินการ</p> <p>- บริษัท แสงสีริ จำกัด (มหาชน) (ระยับแรก) แผนกศูนย์ศึกษา (ห้องจราจร จัดตั้ง ณ ศูนย์ฯ ค ศ หน่วยงานจัดสรรง.)</p>
		<p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเด้งกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรฐานการกำกับดูแล นโยบายและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้ระบุความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับรู้และจัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาไว้ในแบบฟอร์มที่ตั้งหน้าไว้จัดเรียงไว้ 並將ให้สำนักงานนโยบายและแผน หรือภาระการร่วมมือติดตามสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>		

RANSIR!
บริษัท แสงสีริ จำกัด (มหาชน)
RANSIR COMPANY LIMITED จำกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตราค่า ๒๕๖๓



ได้รับ มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิวเมเนชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเชษฐ์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต ไฟโรหิเมเนชั่น จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 มาตรการรักษาภัยแล้งแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงาน ของบริษัท ภูเก็ต-ป่าต้อง จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1 มาตรการทั่วไป สิ่งแวดล้อม	<p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญ ในฐานงานการบริหารจัดการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คุณประวิตร ผู้ว่าราชการผู้อำนวยการพัฒนาฯและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ให้คุณเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น แลกกับอนุรักษ์มีการโอนสิทธิ์ให้กับบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้บุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีสักษาราชการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ต้องปฏิบัติของผู้รับโอน โครงการจะถือว่าผู้รับโอนติดต่อมาตรวจสอบโครงการนี้ก่อนและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ละมาตรฐานด้านตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ศ ลดดวยระยะเวลาอีกสิบวัน และระงับดำเนินการ</p> <p>- พนักงานที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- บริษัท แสตนส์ริช จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. จ. ต. จ. น. บ. ค. ส. หมู่บ้านเจตสราญ</p>	

บริษัท แสตนส์ริช จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ

นายสุวัฒน์ เกี้ยวแก้ว

ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ



เดือน มกราคม 2563


เดือน มกราคม 2563
(นางสาวพัชรัตน์ บุญมาก)
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด
(นายสุวัฒน์ เกี้ยวแก้ว)
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ



ตราสารที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม่มาตราการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสร้างแหล่งพลังงานทดแทน ภารกิจ-ภาคลอก ของบริษัท
แสงสว่าง จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

องค์ประกอบเดียว ร่วมกัน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1 มาตรการทั่วไป	<p>มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ให้รับทราบโดยติดต่อตน - พื้นที่โครงการ ร่วมกับบุคคลภายนอก หรือโครงการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่ สาธารณะรวมถึง หรือซึ่ดและหักพยุงสิ่งแวดล้อม ประชาชน เจ้าของโครงการหรือ บุคคลผู้ร่วมโภชนาท ในการประเมินความชำรุดของภัยกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ระแกร็ก และแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการไข การแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	- พื้นที่โครงการ และระบบดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง และระบบดำเนินการ	บริษัท แสงสว่าง จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และผู้ดูแล (หลังจาก วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ที่มีกำหนด)



(นางสาวจารุณี บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เภสัชภณฑ์ภูเก็ต จำกัด

เดือน มกราคม 2563

SANTRI!
บริษัท เภสัชภณฑ์ภูเก็ต (มหาชน)
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวพัชริน เบี้ยวงก้าว)
ผู้ร่วมมอบอำนาจจากสำนักงาน
บริษัท เภสัชภณฑ์ภูเก็ต (มหาชน)

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรากฐาน สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบและมีเนินบ้างส่วน โดยในการก่อสร้างจะมีการดินเด่นเพื่อให้ตัวระดับและมีการระบุดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ซึ่งนำบันไดเสีย บ่อหัวน้ำ แหล่งห้องน้ำ ทำให้สภาพป่าไม้หายไปในพาร์คไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โครงการจะถูกตรวจสอบที่ดินที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ตามกำหนดที่ตั้งนั้น การอยู่ร่วางโคงครักษ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิป่าไม้โดยตรง</p> <p>สำหรับปริมาณดินที่ขาดที่เหลือ 5,896.29 ลูกบาศก์เมตร จะนำไปรับกลไกการโดยต้องมีการวางแผนชุมชนการรักษาดินให้อยู่ในความสงบเป็นระยะ เสาะหาต แสงไม่ก่อความเดือดวุ่นแห่งดิน แบบช้าๆ เตียงทางเกิดความเสียหายโดย บริษัท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการผู้รับผิดชอบและหัก扣掉</p>	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


| 1.2 ทรัพยากรัตภินัยและการผลิต | 1.2.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชุมชนและคุณค่าต่างๆ | 1) ทรัพยากรัตภินัย เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบและมีเนินบ้างส่วน ที่จะโครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อย้ายสร้างลงคราฟให้ตัวระดับ แบบรับภัยพื้นที่ที่กำกับดำเนินการโดยร่วมกับผู้อยู่อาศัยในโครงการ โดยจะมีการจัดการโดยร่วมกับผู้อยู่อาศัยในโครงการ จัดให้มีรั้วกวนโครงการโดยไม่สามารถเข้าเวที่มีค่าใช้จ่าย จึงสูงกว่าชั้นต่ำ จึงจัดให้มีรั้วที่มีค่าใช้จ่าย 1.15 ต้น 14,177.26 ตารางเมตร และระดับพื้นดินตามที่ระบุ ประมาณ 1.15 เมตร และปริมาณดินที่ขาดที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่ดิน 15,254.55 ตารางเมตร และระดับพื้นดินที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร | (1) โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาต่อสัมภาระรับแต่งโครงสร้างที่จะก่อสร้างใหม่ ทุกส่วนที่ต้องรับภัยพื้นที่ที่กำกับดำเนินการโดยร่วมกับผู้อยู่อาศัยในโครงการ จัดให้มีรั้วโดยโครงการโดยไม่สามารถเข้าเวที่มีค่าใช้จ่าย จึงสูงกว่าชั้นต่ำ จึงจัดให้มีรั้วที่มีค่าใช้จ่าย 1.15 ต้น 14,177.26 ตารางเมตร และระดับพื้นดินตามที่ระบุ ประมาณ 1.15 เมตร และปริมาณดินที่ขาดที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่ดิน 15,254.55 ตารางเมตร และระดับพื้นดินที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร (2) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้ไม่สามารถเข้าเวที่มีค่าใช้จ่าย จึงสูงกว่าชั้นต่ำ จึงจัดให้มีรั้วที่มีค่าใช้จ่าย 1.15 ต้น 14,177.26 ตารางเมตร และระดับพื้นดินตามที่ระบุ ประมาณ 1.15 เมตร และปริมาณดินที่ขาดที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่ดิน 15,254.55 ตารางเมตร และระดับพื้นดินที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร (3) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้ไม่สามารถเข้าเวที่มีค่าใช้จ่าย จึงสูงกว่าชั้นต่ำ จึงจัดให้มีรั้วที่มีค่าใช้จ่าย 1.15 ต้น 14,177.26 ตารางเมตร และระดับพื้นดินตามที่ระบุ ประมาณ 1.15 เมตร และปริมาณดินที่ขาดที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่ดิน 15,254.55 ตารางเมตร และระดับพื้นดินที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร (4) ผู้รับเหมาต้องแผนผังก่อสร้างรองรับภัยพื้นที่ดินที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร ที่ต้องดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเป็นการควบคุมและรับภัยพื้นที่ดินที่ดิน 22,813.99 ลูกบาศก์เมตร |

กษัตริย์พาร์ค จำกัด
KSHATRIYA PARK COMPANY LTD.
เดือน มกราคม

ମୁଦ୍ରାବିତ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563

ນັກສັກ ກະດີ ເອັນໄວຮອນໝາຍທອກ ເຫວຼວ
ຜູ້ກໍ່ມໍາຫາງົກກາຕີ ນັກສັກຈະນຳ
ລະບອບຕະຫາງານ ເພື່ອກຳນົດໃຫຍ່
(ຕະມາດີນິດ ທະຫາວຸດແຈ່ງແຜນ)
ນັກສັກ ກະດີ ເອັນໄວຮອນໝາຍທອກ ເຫວຼວ



ตามมาตราการที่ 2 สรุปผลการประเมิน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โครงการจัดสรรที่ดิน ของเสีย เกษตร-ภาคเอกชน ของ บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) จะยังคงอยู่ (ต่อ)

SANSIRI

WILHELM PAULIG COMPANY LIMITED

10

卷之三

ଲେଖକ । ପରମାଣୁ । ୨୫୬୩



(ເປົ້າໃຈ ມະນາຄຸມລາວ)

ក្នុងវាយក្រឹងការត្រាងពេលវេលា

၁၃၁

<p>องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาต่างๆ</p> <p>1.2 ทั่วพยากรณ์และสถานการณ์ ดินส่อง (ต่อ)</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาต่างๆ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(9) จัดให้มีรัฐธรรมนูญไว้ในนามรัฐบาลที่มีการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่มีการทำแผนกันดินอยู่ต้นลงสูง เพื่อ ป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p>(10) โครงการจะจัดให้มีระบบรายน้ำช่วงคราวโดยรอบเพื่อ โครงการ ขนาดลั่นผ่านศูนย์กลาง 0.60, 0.80, 1.00, 1.20 และ 1.50 เมตร ความลาดเอียง 1: 1000 ผ่านรอบน้ำ คลอง. โดยรวมจะมีช่วงคราวน้ำจะลดเป็นแนวเตี้ยกว่าก่อระหว่าง น้ำที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดดินมาก เพื่อรองรับรวมน้ำเข้า บ่อหุ้นน้ำให้มีการกักเก็บน้ำฝนไว้ภายในบ่อหุ้นน้ำ ประมาณ 1,093.30 ลูกบาศก์เมตร สำหรับตัวตากอนดิน กรวย กราย และศูนย์ภัยก่อนจะมีรายงานออกทางหลวงหมายเลข 4027 (ทำเรือ - เมืองใหม่) ต่อไป</p> <p>(11) ปลูกหญ้าคุณภาพดีทันทีที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับ น้ำฝน ช่วยลดการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะดิน จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเดือนอันตรายไว้ติดต่อเวลาทำงาน ทำความสะอาดท่าน้ำดูดตามต่อไป โดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือเมฆาช หรือแม่ตันใหญ่</p> <p>(12)</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
--	---	--	---


۱۰۷

DELIVERY COMPANY INCORPORATION
WILLIAM HENRY COOPER

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563

(นางสาวพัชรินทร์ เกี่ยวแก้ว)
ผู้ร่วมอนุญาติกระทำการ
มิวบคัฟ

เดือน มกราคม 2563



ตารางที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างตัวอย่าง ตามที่ได้รับอนุมัติ ภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดภูเก็ต (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ยงค์ประภกอบนทางสิ่งแวดล้อมและดูแลต่อต้าน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการมุ่งกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินการ
1.2 ฯรพยการติดและดูแลต่อต้าน ดินถล่ม (ต่อ)		<p>(13) เส้นทางการขนส่งสู่โครงสร้างพื้นที่เสี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง</p> <p>(14) ระบบระบบทุกสิ่งสู่โครงสร้างใช้ผู้คนในภาคสูงมาจะบานไปให้มีศรีดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของดินถล่มที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการติดเชือด</p> <p>(15) ความดูดมิให้มีการบันทึกในพิกัดหน้าที่กำแพงด้วยสำหรับระบบระบบทุกชนิด และเมื่อติดตามในการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าดินหนาทางเข้ามายังโครงสร้างชั่วคราว เนื่องจากภาระน้ำสูงสุดต่างๆ เช้าสู่โครงสร้างใหม่ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย</p> <p>(16) ห้ามให้มีการจอดรถบนทางหลวงที่ใช้ในการขนส่งสูงสุด ก่อนสร้างตลอดแนวต้นหมู่บ้านที่โครงสร้างและปรับเวียนทางเข้า-ออก เพื่อยืดอัตราการจราจร</p> <p>(17) จัดให้มีจุดที่กักขยะความไม่洁ดภัยอย่างถาวรตามที่ควรจะจัดให้มีริบบูรณาการ ออกแบบที่โครงสร้างของโครงสร้าง</p> <p>(18) จัดให้มีริบบูรณาการ แหล่งจราจรและจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ทางการท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับโครงสร้าง โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันจะต้องเพื่อเลี้ยงเข้าสู่ที่โครงสร้างได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(19) จัดให้มีที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้สามารถเดินทางได้สะดวก</p> <p>(20) จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับผู้คนทางชั่ว-ช้อยพื้นที่ก่อสร้าง และทางจราจรให้เพียงพอ</p>	<p>เดือน มกราคม 2563</p> <p>นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา (นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)</p> <p>ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท ภูเก็ต อินโนเวชันส์จำกัด จำกัด Phuket Environmental Services Co., Ltd.</p>

นายกรักษา

นายกรักษา ภูเก็ต อินโนเวชันส์จำกัด (มหาชน)
นายกรักษา ภูเก็ต อินโนเวชันส์จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

(นายกรักษา ภูเก็ต อินโนเวชันส์จำกัด จำกัด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม




“**ชั้นต้องการคุณเป็นพิเศษ**” จึงได้รับการตอบกลับอย่างดีเยี่ยม

- ၁၀၇ -

卷之三

အခြေခံအမြတ်အများပါ၏ အမြတ်အများပါ၏



卷之三


ପାରିଷଦ୍ ଅଧିକାରୀ ଜୀବନ ମହାରାଜ

บริษัท กานต์ เอ็นไพรอมานาจuel เกรท จำกัด
ผู้ดำเนินการตัวแทนสำนักงาน
HUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO.

SAMSIRI
સામીરિ મનુષીય કાળ (માત્ર)

ଶ୍ରୀ ମାର୍ଗମଣ୍ଡଳ ୨୫୬୩

ଆନ୍ଦୋଳଣର ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



(ແກ່ງສາງຈຸດເກົ່າວິຕີນ ນຸບຢັ້ງກວ)

ຜູ້ຂໍ້ານາຍການຕ້າງສິ້ນແຫວ່ມ

ປະລິບັດ ກະເທດ ເຊິ່ງໄວຮອມມະນາຄລ ເຫວຼ້ອງ

เจ้าของที่ 2 สรปนผู้ทรงคุณวุฒิและแก่ไชยสกุล มาก่อตั้งสถาบันสหศึกษา แต่มาตกรัฐบาลตรวจสอบตามมาตรฐานแล้วก็ถูกตัดออก สถาบันสหศึกษาจึงต้องยุติการดำเนินงาน


SANSIRI

HISMA PUBLIC COMPANY LIMITED

ເບີນ ອົກງາດ || 2563

(អាហាហេប៉ុក្រុម ត្រូវយករារ
ដើរស្ថាមនៃការងារទាំងអស់
និងការងារទាំងអស់) (អាហាហេ)

ପ୍ରକାଶନ ନମ୍ବର 2563



THEATR ANDREAS ORPHEI RECENS

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563_

(ເມືອງສັກ ມະນະທັບຕະຍາໄລ)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା


卷之三

ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ



ตารางที่ 2 สิรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อผู้คน ผลกระทบต่อทรัพยากรดับลึก และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสร้างที่ดิน ของบริษัท กูเก็ต-บีลดอก ของบริษัท เสนอสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะที่ก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุ摹ที่ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
			ผลกระทบ
1.4 ดุ摹ภาพอากาศ (ดู)	2) ผลพิชิตทางอากาศจากยานพาหนะและภารทำ้งนของเครื่องจักรกล	<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการต้านการประชาน้ำมันพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> (1) ห้ามนำขยะขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร แสงดังระเบิดมาใช้ในการกำจัด แล้วถูกเรียบเมล็ดหดหู่กิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อและนามบัตรพัฒนา ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลห้องน้ำที่ติดต่ออย่างลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการบริหารส่วนห้องน้ำ การก่อสร้าง เน้นห้องน้ำที่ติดต่ออย่างลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการก่อสร้าง และห้องน้ำที่มีน้ำที่ความคุ้มครองก่อสร้าง แหล่งทิ้งออกมายังท่อระบายน้ำดูดสูดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยติดไว้บริเวณที่ทำการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการต้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> (1) จัดทำระบบบันทึกข้อมูลเรียงเรียง เที่ยวบันทึกห้องน้ำสีน้ำเงินจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกได้ ล่าว เมื่อมีการรื้อถอนหรือติดต่อห้องน้ำที่ต้องระบุชื่อ วัน ระยะเวลาที่รื้อถอนเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนตั้งแต่ล่าง จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดคุณภาพอนามัยทางด้านสุขาภิบาล แหล่งน้ำ
	<ul style="list-style-type: none"> (1) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) <ul style="list-style-type: none"> จัดการกำจัดฝุ่น ห่อไอเสียรากฐานสูงของโครงสร้างจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.0330173 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538) (2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) <ul style="list-style-type: none"> จากการดำเนินการทำไอเสียรากฐานสูงของโครงสร้างทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่ในพื้นที่ 0.4001232 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) ห้ามนำขยะขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร แสงดังระเบิดมาใช้ในการกำจัด แล้วถูกเรียบเมล็ดหดหู่กิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อและนามบัตรพัฒนา ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลห้องน้ำที่ติดต่ออย่างลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการบริหารส่วนห้องน้ำ การก่อสร้าง เน้นห้องน้ำที่ติดต่ออย่างลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการก่อสร้าง และห้องน้ำที่มีน้ำที่ความคุ้มครองก่อสร้าง แหล่งทิ้งออกมายังท่อระบายน้ำดูดสูดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยติดไว้บริเวณที่ทำการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน (2) จัดทำระบบบันทึกข้อมูลเรียงเรียง เที่ยวบันทึกห้องน้ำสีน้ำเงินจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกได้ ล่าว เมื่อมีการรื้อถอนหรือติดต่อห้องน้ำที่ต้องระบุชื่อ วัน ระยะเวลาที่รื้อถอนเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนตั้งแต่ล่าง จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดคุณภาพอนามัยทางด้านสุขาภิบาล แหล่งน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้ยัน มกราคม 2563



(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)
ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต อินไพร์ฟอร์เมเนชัน เอเชียเช拼有限公司
บริษัท กูเก็ต อินไพร์ฟอร์เมเนชัน เอเชียเช拼有限公司

ให้ยัน มกราคม 2563

(นายสราวุฒิ ลี้ภัย)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ
บริษัท กูเก็ต อินไพร์ฟอร์เมเนชัน เอเชียเชป有限公司

ປ្រោទសង្គម ទុក និង ស្រីប នានា និង ការពិភាក្សាទុកដាក់ (មហាថ្មុ) គឺមួយកំសរោះ (៩១)

ตารางที่ 2 สูญเสียรายได้ของแต่ละกลุ่ม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อตัวบุคคล รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครอบครัว

มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและดูแลสิ่งแวดล้อม			
องค์กรประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและดูแลสิ่งแวดล้อม		มาตรฐานการบริหารกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1.4 ดูแลสภาพอากาศ (ต่อ)	ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานการบริหารกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการบทต่อสิ่งแวดล้อม
	จูกากการคำนวณพนั่นว่า ความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและจากเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในห้องก่อสร้างมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ต่อกันมาก จนถึงขนาด เครื่องจักรทั้งกล่าวเมื่อไร ก็ปฏิบัติงานจะจัดการด้วยความที่ก่อสร้างของโครงสร้างท่านนั้น ก็จะเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งพนั่นก่อสร้างจะเป็นเพื่อไปต่อ สำหรับการถ่ายเทอากาศอย่างสอดคล้อง แต่การทำงานของเครื่องจักรกลไม่ได้ทำงานพนั่นก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้น การก่อสร้างโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ โครงสร้างก่อสร้างที่ผู้รับเหมาภายนอกสร้างขึ้นยังคงมีเศษดินสูญเสีย และสิ่งปฏิกูลออกจากระยะที่ก่อสร้างอย่างมาก 1 วัน หรือต้องจดให้มีที่พักรวมทั้งน้ำด้วยพอย อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องต่อการจัดเก็บมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 1 วัน หรือต้องจดให้มีที่พักรวมทั้งน้ำด้วยพอย อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องต่อการจัดเก็บและต่อไปเมื่อมีมาตรฐานความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้คนสูดดมของห้องสิ่งก่อสร้าง ประยุกต์	(1) มาตรการต้านทานการติดตามตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง คิดตรงไปตรงมาจัดแบ่งทีมก่อสร้าง เสียง และสั่นสะเทือน ประจำวัน พร้อมันให้ก้าวผ่านการตรวจสอบ และรายงานผลต่อสผ. และหัวหน่วยงานอนุญาต ตรวจสอบรายการท่านไว้ และหาแนวทางแก้ไข ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน (2) มาตรการต้านทานการตีรบมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง จัดวางตัวแทนเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผู้คนให้อยู่ห่างจากผู้รับผู้คนอย่างมากที่สุด ทำหมันหัวรือตัวเข้ากันกิจกรรมหรือแหล่งกำกันนิตรผู้คนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของผู้คน ลดปริมาณฝุ่นละอ่อนในอากาศและน้ำโดยส่วนตัวก่อสร้าง ไม่เก็บกากวัสดุที่อาจก่อให้เกิดผู้คนในบริเวณเพื่อก่อสร้าง (3) มาตรการต้านทานการก่อสร้าง จัดตั้งครัวจักร ปิดระบบระบุกัดในขณะเดินเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ผู้คนไม่เข้าริดดิค (4) มาตรการต้านทานการก่อสร้าง จัดตั้งครัวจักร ปิดระบบระบุกัดในขณะเดินเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยทางเข้าออกที่เดินตัวไปหน้า ควบคุมความเร็วที่ตั่งในพื้นที่เดินด้วยทางเข้าออกส่วนที่ก่อสร้าง ไม่เดินต่อจักรที่เดินตัวไปหน้า หลักเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินตัวไปหน้า (5) ควบคุมความเร็วที่ตั่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	
			มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ

MANHATTAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1914

ເມື່ອການອອກປະກາດ
ກົດຕັກ ພົມວິໄລ

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.


ผู้รับผิดชอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

(บ) สำนักงานเขตเทศบาลวัดตูด เอื้อไชยวัฒน์ อนุทัยราษฎร์ อนุรักษ์ ชัยชนะ

จังหวัดภูเก็ต ภาคใต้

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินแบบสีสังແวต์คอม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรง่รั่วที่ดิน อย่างไร ภูเก็ต-
ภาคลอกของบริษัท และบริษัท จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สังคมที่มีผลลัพธ์ทางสังคมต่างๆ	ผลกระทบต่อสังคมเวลล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสังคมเวลล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมเวลล้อม
1.4 ทุนการอาชญากรรม (จ.ย.)	<p>(4) ผลกระทบต่อสังคมเวลล้อมที่สำคัญ</p> <p>● ความไม่สงบทางและเวลาการชราหน้าตู้และตู้เพื่อสต็อปภัยทางมนุษยธรรม ได้ใช้ยาเสพติดในการชราหน้าตู้ให้ก่อเรื่องราว หลักทรัพย์และเวลา ตามข้อกำหนดของผู้นำจราจรในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการต่อไปนี้ครื่อญมีก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> (1) ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผู้คนน้อย (2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อสูบสูบให้มีความเย็นลง (3) ใช้ระบบงานน้ำที่ก่อให้เกิดผู้คนน้อยรวมทั้ง (4) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในการนี้ที่มีการหากุ่ยอย่างลึกลับที่ก่อให้เกิดผู้คน ● มาตรการต่อไปนี้เพื่อ <ul style="list-style-type: none"> (1) ลดจำนวนการเดินทางและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ● มาตรการเฉพาะตัวในการตั้งริมพื้นที่โดยการปิดหน้าติน <ul style="list-style-type: none"> (1) เปิดพื้นที่บ้านเดินเริ่มวันเดือนเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่ปิดแล้วควรปิดผ้าใบครุ่มไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามบนพื้นที่นั้น ● มาตรการเฉพาะตัวการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> (1) หลีกเลี่ยงการซุกซิบก่อนการก่อสร้าง ถ้าต้องทำให้ผู้คนอนรรค อันหรือยก่อน (2) การเก็บกองหรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในมั่น (Bund) และติดผวนมให้อ่อน弱ก่อนเสมอ (3) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) 	<p>(4) วางแผนให้เส้นทางและเวลาการชราหน้าตู้และตู้เพื่อสต็อปภัยทางมนุษยธรรม ได้ใช้ยาเสพติดในการชราหน้าตู้ให้ก่อเรื่องราว หลักทรัพย์และเวลา ตามข้อกำหนดของผู้นำจราจรในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการต่อไปนี้ครื่อญมีก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> (1) ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผู้คนน้อย (2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อสูบสูบให้มีความเย็นลง (3) ใช้ระบบงานน้ำที่ก่อให้เกิดผู้คนน้อยรวมทั้ง (4) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในการนี้ที่มีการหากุ่ยอย่างลึกลับที่ก่อให้เกิดผู้คน ● มาตรการต่อไปนี้เพื่อ <ul style="list-style-type: none"> (1) ลดจำนวนการเดินทางและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง ● มาตรการเฉพาะตัวการตั้งริมพื้นที่โดยการปิดหน้าติน <ul style="list-style-type: none"> (1) เปิดพื้นที่บ้านเดินเริ่มวันเดือนเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่ปิดแล้วควรปิดผ้าใบครุ่มไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามบนพื้นที่นั้น ● มาตรการเฉพาะตัวการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> (1) หลีกเลี่ยงการซุกซิบก่อนการก่อสร้าง ถ้าต้องทำให้ผู้คนอนรรค อันหรือยก่อน (2) การเก็บกองหรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในมั่น (Bund) และติดผวนมให้อ่อน弱ก่อนเสมอ (3) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) 	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมเวลล้อม</p> <p>มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมเวลล้อม</p>



นายสุวารุณ์ มนูญแก้ว
ผู้อำนวยการต้นสังกัด
บริษัท กุฎี เอ็นไพร์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

นายสุวารุณ์ มนูญแก้ว
ผู้อำนวยการต้นสังกัด
บริษัท กุฎี เอ็นไพร์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
สงวนสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินเวตอุ่ม มาตรฐานปฏิรูปน้ำและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหลมมาตราการติดตามตามโครงการสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงรีดิน อย่างรับผิดชอบ
ภาคลอกของ บริษัท แสงสีไทย จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมค่าต่อๆไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ (1) ขนาดสิ่งปลูกสิ่งปลูกในช่วงเวลาสางวัน โดยขนส่งน้ำของสาเร็จด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าหน้าที่งานจราจร หากมีการขนส่งในเวลาลักษณะใดๆต้องไม่เกินเวลา 22.00 น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่การขนส่งในแต่ละกรณี (2) ลังส้อมบวนรบทุกๆครั้งที่นำภารภารกิจออกพื้นที่ก่อสร้าง (3) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 วันต่อเดือนตามตัวมีการชนสั่นในหน้าเดส์ หรือกรณีที่ถนนแห้ง (4) ดำเนินการซ่อมแซมถนนทุกๆ 2 เดือน (5) ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่ด้วยมีระเบียบห้ามไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากการเรื่องของผู้คนและการท่องเที่ยว 	

๑๕๖๓ ๘๗๔ ๙๒๑
๑๕๖๓ ๘๗๔ ๙๒๑ (๑๕๖๓ ๘๗๔ ๙๒๑)
๑๕๖๓ ๘๗๔ ๙๒๑ (๑๕๖๓ ๘๗๔ ๙๒๑)
๑๕๖๓ ๘๗๔ ๙๒๑ (๑๕๖๓ ๘๗๔ ๙๒๑)



เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวพัชริน เกี้ยวแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการและ
บริษัท แสงสีไทย จำกัด (มหาชน)

(นายพิริยะ พาก) ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการและ
บริษัท แสงสีไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด


144

ପ୍ରକାଶକ ଏମ୍ପରିଯୁ ଲିମଟେଡ୍ (ନାଗାର୍ଜୁଣା) ଟିକୋନ୍ ମାରାକ୍ରମ 2563-

卷之三

ເຊື້ອນ ມກຣາດມ 2563

(ເບີໂທ ພຣະມະນູນລະເມືອງ)



ตามมาตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพื่อขอรับสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร แต่ต้องห้ามนำสิ่งของน้ำเสีย เช่น ก๊าซ น้ำมัน น้ำยาเคมี สารเคมี ยาเสพติด ไปในตัว ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้

๑๔๐๘ มกราคม ๒๕๖๓

ក្នុងពេលវេលាដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសឥណទាន ត្រូវបានដាក់ជាប្រធានបាល និងបានគេចាប់អារម្មណ ដោយប្រជាធិបតេយ្យ និងប្រជាជាតិ ដែលបានបង្ហាញពីការបង្កើតរាជរដ្ឋបាល និងប្រជាជាតិ នៃប្រទេសឥណទាន។

ពេជ្ជរាជអគ្គនាយក 2563

ตารางที่ 2 สรปนผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางจัดการติดตามตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โครงการจัดตั้งสวนรักษ์ต้น อย่างยั่งยืน

SANSIRI
សាស្ត្រីរិ មន្ត្រីរិ ភ្នែក ឬយ
SANSIRI PUBLIC COMPANY

፩፻፲፭ (፳፻፲፭) የፌዴራል ቤት ስምምነት አንቀጽ የፌዴራል ቤት ስምምነት አንቀጽ

เดือน มกราคม 2563


ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น แม้แต่การรื้อถอนบ้านเดิม ก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนาน แต่การก่อสร้างบ้านใหม่ ไม่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานเท่ากัน แต่ต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้

SAVANNAH
THEATRE COMPANY

ผู้รับอนุญาตนำเข้ามาจัดการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (หมายความว่า ผู้รับอนุญาตนำเข้ามาจัดการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย)

ເດືອນ ມກຣາດນ 2563

(ນາງສ៊ីម)




ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบเสียง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านความสูง เสียง มาตรการติดตามจราจร โครงการจัตุรัสที่ ๑๔ อย่าสีรี
ภูเก็ต-ป่าคลอก ของ บริษัท แสงสหศิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเสียงเวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<p>Protection Department Highways Department Government of the Hong Kong SAR., 2003) เมื่อรวมมาเป็นเสียงปัจจุบันของค่า Leq24 เท่ากับ 68.20 dB(A) ทำให้ระดับเสียงต่ำกว่ารั่วเสียงต่ำกว่าพื้นที่ชานเมืองมาก แม้กระนั้นโครงการ นี้ค่าระดับเสียงจะมากกว่าอัตราการสร้างใหม่ 68.40 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A) ยกไประดับเสียงที่หุ่มขันยอมรับได้ สำหรับคนต่างด้วยเช่นเดียวกัน ท่าน 6.2 dB(A) แม้กระนั้นค่าเสียงรบกวนตามที่กำหนดไว้ในสิ่งแวดล้อมที่ 10 dB(A) ของ ระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)</p> <p>นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง และการ ก่อสร้างไม่ใช่ครั้งๆ ใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทั้งการขยะและการกำจัดขยะ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือการก่อสร้าง</p>		

นายวิษณุ แสงสหศิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัทแสงสหศิริ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลโครงการและแผน
บริษัท แสงสหศิริ จำกัด (มหาชน)

นายสุจารุ พุฒิกา (นายก)

เดือน มกราคม 2563



(นางสาวจารุพันธุ์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต อินโนเวชันเมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

ตามที่ 2 สรุปผลการประเมิน มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ลarcะบทสังเวยด้วย แหลมมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจ โครงการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ของบริษัท-ภาคลูกของบริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)


卷之三

“**କାନ୍ତିକାଳୀ**”
ପରମାପଦ ଶରୀର ପରାମର୍ଶ

REVISTA BRASILEIRA DE

ด้วย ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ _____
(นางสาวพัชริน เที่ยงแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากท่านหัวการงานทั่ว
ประเทศ **นายสันติ จำรัสตุ๊ (มหาชาน)**

Digitized by srujanika@gmail.com



(၂၅၀၈၊ ၁၇၃၆-၁၇၄၅)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

ก. ก. จ. บ. จ. บ. จ. บ.

ପ୍ରକାଶକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୟାନିକାର୍ଯ୍ୟକୁରାମ୍ 2563

ជូនសាស្ត្រ ការពារនៃប្រជាពលរដ្ឋ និងការពារនៃប្រជាជាតិ

፩፻፲፭




ตารางที่ 2 สิรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาเบื้องต้น และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงี่ดูด อย่างไร
ภูเก็ต-ภาคเอกชน ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์กรก่อนหน้างาน สิ่งแวดล้อมและดูดค่าทาง	ผลการทดสอบที่สิ่งแวดล้อมที่สำัญ	มาตรการบังคับและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและควันสีและเสียงดีเสียง (ต่อ)	กับขนาดเรือนห้องน้ำสูงสุดที่ตู้รับประทานสีเขียวในลักษณะเดียวกันที่โครงสร้าง ผู้ว่าฯ ไม่ได้ มีผลลัพธ์ใดๆ ให้กับความเสียงหายก่อนอาคารไว้ไป หรือโครงสร้างทางการร่มบ้านเรือนหัวใจที่มีผนังและพื้นเป็นปูนดานญี่ปุ่นแบบ Plaster (ส่วนผนังที่มีปูน หรือ หิน แล้วโดยตรง) ในกรณีที่เป็นผนังผ้าเพดาน แบบปูนดานญี่ปุ่นจะ ได้รับความเสียงหายเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับบ้านมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า “ไม่ เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที” น้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้ความเสียงหายทางสถาปัตยกรรมที่ เก่าแก่ และมีอิทธิพลต่อการร่มบ้านเรือนหัวใจที่ต้องเพิ่มผนังห้องน้ำสูงสุดเทียบกับมาตรฐานที่ อาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) พบว่า ต่ำกว่ามาตรฐานสูงสุดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นั้นต้องไม่เกินมาตรฐานห้องน้ำสูงสุด ที่ต้องเพิ่มผนังห้องน้ำสูงสุดเทียบกับมาตรฐานที่ต้องเพิ่มผนังห้องน้ำสูงสุดที่ต้อง ³	(11) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดป้ายหลัง รถว่า “หากพนักงานหันรถเข้าเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรด แจ้ง (ระบบโทรศัพท์)” (12) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างใน ช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาลางศึก (13) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น	(11) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดป้ายหลัง รถว่า “หากพนักงานหันรถเข้าเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรด แจ้ง (ระบบโทรศัพท์)” (12) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างใน ช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาลางศึก (13) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผู้คนกระแทกต่ออาคาร ซึ่งต้องคงคู่กับ ระบบความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมทางการพาณิชย์ตามมาตรฐานกำหนด โดย กิจกรรมในระบบทะลุงกำรสิ่งสกปรกให้เกิดความสั่นสะเทือน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น จากการทำราก กระบวนการส่งสั่นถูกกระตุ้นร้าและยกภาระต่อๆ ไป ส่วนที่เกิดขึ้น เป็นแหล่งกำเนิดใหม่อยู่กับที่เดิมเดิมที่ 7 ตามลักษณะนี้ โดยนับจ่ายที่มีผลต่อความรุนแรง ของการสั่นสะเทือนให้ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องจักร เช่น เครื่องตัดและซีลติด ระบบห้อง แสงห้องสมุดและอุปกรณ์ โดยนับจ่ายที่มีผลต่อความรุนแรงวิธีการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ซึ่งขอต้องการเจาะเสาเข็ม ตือ สามารถรับ น้ำหนักได้ และไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างหรืออุตสาหกรรม เตียงเพรเว และสิ่งที่อยู่ห้องน้ำอยู่ ตั้งแต่ ผู้สำรวจทางดูดค่าทางสามารถสั่นสะเทือนจึงต้องไปตรวจสอบ	(14) จัดให้มีการติดต่อกันเสียงหายที่เกิดขึ้นจาก โครงสร้าง และโครงสร้างที่ติดต่อ กับการ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมี บุคคลใดได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และ ให้ความช่วยเหลือทันที	(14) จัดให้มีการติดต่อกันเสียงหายที่เกิดขึ้นจาก โครงสร้าง และโครงสร้างที่ติดต่อ กับการ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมี บุคคลใดได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และ ให้ความช่วยเหลือทันที	
SAN SIRI	เดือน มกราคม 2563	เดือน มกราคม 2563	เดือน มกราคม 2563

บริษัท SAN SIRI จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ บุญมาก (นายสุวัฒน์ เกียรติวงศ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ บุญมาก (นายสุวัฒน์ เกียรติวงศ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ บุญมาก (นายสุวัฒน์ เกียรติวงศ์)



(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)
ผู้รับผิดชอบโครงการ บุญมาก (นายสุวัฒน์ เกียรติวงศ์)

ตารางที่ 2 สุ่มผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางบ้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างหิน อย่างไร

ภูเก็ต-ภาคลอก ช่อง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบอุปทานสิ่งแวดล้อม และดุ摹ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินเวตก่อ
2. ทรัพยากริชวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>เนื้อจราจรที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับการอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตมาตราฐานของส่วนราชการและส่วนที่ไม่ใช่ไปรษณีย์และท่าอากาศยาน ไม่พูดถึงกรณีที่ได้รับการอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นกรณีที่อยู่อาศัย ตั้งเรือน การดำเนินโครงการในริมแม่น้ำ จังหวัดภูเก็ตและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมบ่อยครั้ง ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างรุนแรง</p> <p>1) ทรัพยากริชวภาพ</p> <p>สิ่งแวดล้อมที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับการอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตมาตราฐานของส่วนราชการและส่วนที่ไม่ใช่ไปรษณีย์และท่าอากาศยาน ไม่พูดถึงกรณีที่ได้รับการอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นกรณีที่อยู่อาศัย ตั้งเรือน การดำเนินโครงการในริมแม่น้ำ จังหวัดภูเก็ตและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมบ่อยครั้ง ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างรุนแรง</p> <p>พ.ร.บ.ราชบัญชี พ.ศ. 2518 วรรมาธิไม่จัดตั้งในสภานานภพ สัญญานี้ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างรุนแรง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) แม่น้ำโขนสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้สูญคลาย (near threatened) ตามบัญชีความคืบหน้าพืชป่าและพืชสวนสูญพันธุ์ ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด ซึ่งควรจะไม่เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่มีภาระพิจารณาอย่างพิจารณาอย่างหนัก ด้วยการติดตามประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการในระยะยาวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตมาตราฐานของส่วนราชการและส่วนที่ไม่ใช่ไปรษณีย์และท่าอากาศยาน ไม่พูดถึงกรณีที่ได้รับการอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นกรณีที่อยู่อาศัย ตั้งเรือน การดำเนินโครงการในริมแม่น้ำ จังหวัดภูเก็ตและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมบ่อยครั้ง ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างรุนแรง</p> <p>1) ทรัพยากริชวภาพ</p> <p>สิ่งแวดล้อมที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับการอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตมาตราฐานของส่วนราชการและส่วนที่ไม่ใช่ไปรษณีย์และท่าอากาศยาน ไม่พูดถึงกรณีที่ได้รับการอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นกรณีที่อยู่อาศัย ตั้งเรือน การดำเนินโครงการในริมแม่น้ำ จังหวัดภูเก็ตและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในสภาพน้ำท่วมบ่อยครั้ง ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างรุนแรง</p> <p>พ.ร.บ.ราชบัญชี พ.ศ. 2518 วรรมาธิไม่จัดตั้งในสภานานภพ สัญญานี้ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างรุนแรง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) แม่น้ำโขนสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้สูญคลาย (near threatened) ตามบัญชีความคืบหน้าพืชป่าและพืชสวนสูญพันธุ์ ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด ซึ่งควรจะไม่เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่มีภาระพิจารณาอย่างพิจารณาอย่างหนัก ด้วยการติดตามประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการในระยะยาวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินเวตก่อ</p>



ได้รับ
2563

นายพงษ์พัชริน เที่ยวแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจุฬารัตน์ มนูญแก้ว)
ผู้อำนวยการตัวแทนสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร่อนแม่น้ำดกล เชอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สัญญาอนุรักษ์ชนิดสัตว์ล้อม มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางทะเลตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงรรท์ดิน อยาสีรี กะเก็ต-ป่าคลอก ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (๑๐)

องค์ประกอบของทางสังเวต์ล้อม และดูดต่อต่างๆ	ผลกระทบต่อสังเวต์ล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ) และดูดต่อต่างๆ	2) ทรัพยากรสัตว์น้ำ	สำหรับสิ่งมีชีวิตบนน้ำที่พบบ่อยในโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง โดยรวมแล้วได้มีการสำรวจและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญมาก เนื่องจากพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประมาก สัตว์น้ำที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่หายาก ล้วนมากที่พบบ่อยในบริเวณที่ก่อสร้าง อาทิ หมูป่า ที่พบบ่อยที่สุด ที่พบบ่อยที่สุดในบริเวณน้ำ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินนำ สะทึ่นนำ (Amphibians) ได้แก่ カラคานบ้านและอีกาบบ้าน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Birds) ได้แก่ กิ้งก่า จิ้งแจงและน้ำข้าว และกิ้งกือ นา (Birds) ได้แก่ นกกระจิบ และนกเอียงสัลิก้า และแมลง (Insects) ได้แก่ มด สัตว์บัวที่พบบ่อยที่สุดไม่ใช้เป็นสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้สัตว์ป่าดั้มคร่อง ตามพระราชบัญญัติสงวนแหงซุ่มครองสัตว์ป่าฯ ฯ อย่างใด รวมทั้งไม่ด้อยไปในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีนาโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้สูญพุกาม (Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า แผนที่ชายฝั่ง ใหญ่ ไซเดส (Cities) และของประเทศไทย ที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในจังหวัดรัฐลุงสาห์เพทุมชนิดที่มีการเผยแพร่กว้างขวาง ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในระยะที่ก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ	-	-

๒๘๗๙

นายสัก แสงสิริ รากค์ (มหาชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐๘๘๘๔ โทร. ๐๘๑-๐๔๔๔๗๘๘๘

๑๕๙๘ มกราคม ๒๕๖๓

(นางสาวพัชริน เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัฒนาภูมิ


บริษัท กะเก็ต เอ็นไพร์เซอร์วิส จำกัด

เดือน มกราคม ๒๕๖๓

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

บริษัท กะเก็ต เอ็นไพร์เซอร์วิส จำกัด



กะเก็ต
บริษัท กะเก็ต เอ็นไพร์เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานกังหันและแก้ไขผลการประเมิน แหล่งมาตราตราชิตตามมาตรฐานของเวลล์คอม โครงการจัดสร้างที่ดิน อย่างสิริ ภู่เก็ต-

องค์ประกอบของทางสังคมล้อมและ คุ้มค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสังคมล้อมและการแก้ไข	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมล้อม
2.2 นิเวศวิทยาภูมิภาค	บริวารพื้นที่โครงการไม่มีเส้นทางสำหรับเดินทางบ้านมาบ้านไป ขาดความพร้อมชาติพื่อรองเมืองน้ำที่มีความหลากหลายชีวภาพ ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เนื่องจากจะต้องเดินทางไกลไปทำการปลูกป่า เสียลุ้นเปลี่ยนแปลงผู้อยู่อาศัยอย่างสูง ทำให้อาชญากรรมสั่งร้าย และจะช่วยลดภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชน แต่สิ่งจัดตั้งสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรดีดีในพื้นที่ ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อมีการป้องกันผลกระทบในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจะจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการจัดการนำเสนอสาธารณะทั่วทั้งพื้นที่	บริวารพื้นที่โครงการไม่มีเส้นทางสำหรับเดินทางบ้านมาบ้านไป ขาดความพร้อมชาติพื่อรองเมืองน้ำที่มีความหลากหลายชีวภาพ ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เนื่องจากจะต้องเดินทางไกลไปทำการปลูกป่า เสียลุ้นเปลี่ยนแปลงผู้อยู่อาศัยอย่างสูง ทำให้อาชญากรรมสั่งร้าย และจะช่วยลดภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชน แต่สิ่งจัดตั้งสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรดีดีในพื้นที่ ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อมีการป้องกันผลกระทบในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจะจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการจัดการนำเสนอสาธารณะทั่วทั้งพื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสังคมล้อม

SANSIRI
ສານສີຣີ ມະຕະວິໄລ ຈຳກັດ (ມາຫານ)
SAN SIRI PUBLIC COMPANY LTD.

—

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା


ເຕືອນ ມກຣາດນ 2563

(ကျော်လွှာမြတ်နည်းပညာ)

บริษัท กานต์ เอ็น ໄກรอนเมฆาโภค เครื่องรีด จำกัด
ผู้ชำนาญการตัดหนังเวลล์รอม

תלמודי ביאורים ותרגומים
בבבון ורשות רשות
הספרייה הלאומית

(၁၇၈၂-၁၇၈၃) မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးရွှေမြစ်



(Ըստ Աթուանի և Հայոց)

บุรินทร์ พากัด เก็บไว้รอจนหมดห้อง เชือร่วง จำ ก้าด
ผู้ชำนาญการต้นสิงหนาต์อีก

ตารางที่ 2 สิรุปผลการประเมินแบบสั่งสอน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกราฟแบบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงรีดิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชภัฏสระบุรี ข้อบัญชี แผนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานคุณภาพสั่งสอน แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรงรีดิต ภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชภัฏสระบุรี จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (๗๐)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุษฐ์ค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การคุมนาฬิกาชั่วโมง (๗๐)	<p>จากการดำเนินพัฒนา ในการดำเนินการที่สูงตามมา การจราจรในระบบก่อสร้าง ในช่วงเมืองเร่องด่วนบนหลวงหมายเลข 4027 (ตอนท่าเรือ – เมืองใหม่) ของวันหยุดและวันธรรมดา พบว่า การจราจรคล่องตัว “ไม่ติดขัด” การหยุดจอดที่ทางแยก จอดที่ทางแยกหน่อย</p> <p>จากการดำเนินพัฒนา พบว่า สภาพการจราจรในระบบ ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 4027 (ตอนท่าเรือ – เมืองใหม่) ของวันหยุดและวันธรรมดากลางวันเวลา พบว่า การจราจรคล่องตัว “ไม่ติดขัด” การหยุดจอดที่ทางแยกหน่อย</p> <p>สำหรับเส้นทางการขนส่งสัสดุ โครงการจะประสานเสียง การใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรทึบคั่ง พร้อมทั้งจัดให้มีรถสำหรับเส้นทางเรือท่องเที่ยว-อุบัติเหตุ ก่อสร้าง เพื่อรองรับผู้คนและโครงสร้างที่ต้องมีการซ่อมแซมจัดซื้อจ้างในเวลาระยะยาว-อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุ</p> <p>การคุมนาฬิกาในระบบก่อสร้างจึงจะป้องกันการติดขัด</p>	<p>(4) ควบคุมมิให้มีการวางรากเกินพิกัดหน้าที่กำหนดไว้สำหรับ ถนนรากหนั่นๆ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากภาระหนัก ต่างๆ เช่นสิ่งของที่หามารถนำเข้าได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย</p> <p>(5) ห้ามมิให้มีการจอดรถบนรากเกือรดที่ใช้ในการขนส่งสัสดุ ก่อสร้างลงรถโดยแนวทางเดินทางเข้าสู่โครงการและริบเวนทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเกิดข้อความการจราจร จัดให้มีจ่าหน้าที่อย่าลุกความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก จางพันที่จ่าหน้าที่ร่วงงาน</p> <p>(6) จัดให้มีจ่าหน้าที่ร่วงงาน ประจำศูนย์โครงการ และถูกปรับลดลงที่ศูนย์โครงการ เนื่องจากภาระหนัก ต้องย้ายตัวเดินทางไปจังหวัดอื่น ให้จัดให้มีเส้นทางสำหรับคนเดินทางที่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย จัดให้มีที่สักหัวรับสำรองบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(7) สำหรับเส้นทางการขนส่งสัสดุ โครงการจะประสานเสียง การใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรทึบคั่ง พร้อมทั้งจัดให้มีรถสำหรับเส้นทางเรือท่องเที่ยว-อุบัติเหตุ ก่อสร้าง เพื่อรองรับผู้คนและโครงสร้างที่ต้องมีการซ่อมแซมจัดซื้อจ้างในเวลาระยะยาว-อุบัติเหตุ-อุบัติเหตุ</p> <p>(8) การคุมนาฬิกาในระบบก่อสร้างจึงจะป้องกันการติดขัด</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



(นางสาวจุฑารักษ์ นุญแก้ว)
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการและทำรายงาน
บริษัท แมสโซรี่ จำกัด (มหาชน)

ได้รับ มกราคม 2563

ได้รับ มกราคม 2563

(นางสาวพัชรีน เตี้ยวนก)
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการและทำรายงาน
บริษัท แมสโซรี่ จำกัด (มหาชน)

ได้รับ มกราคม 2563

ได้รับ มกราคม 2563

โครงการที่ 2 สรปผู้ผลิตระบบสั่งงานตามต้องการแบบสั่งงานและแก้ไขผ่านเครือข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบผลการทำงานตามตัวกรองที่ตั้งค่าไว้ โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ณ มหาสารคาม

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ของมาตรการเฝ้าระวัง					
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.2 การใช้ชีวิ	สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	<p>โดยช่วงการเก็บรักษา นำเข้าขึ้นไปในครัวเรือนตามกำหนดเวลาเป็น 2 ประเภท คือ นำไปใช้เพื่อการอยู่บ้าน-ปรับปรุงความดีงาม แสงน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง โดยครัวเรือนจะใช้ห้องประปาส่วนบุคคล จึงหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำร่วมกัน ภาระสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> การใช้ชีวิสำหรับเพื่อนที่ก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> การใช้ชีวิเพื่อการอุด-บีบโคนขยะและห้องน้ำ 	<p>(1) ระยะที่ให้คุณภาพมากที่สุดอย่างประดับ จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 20 ลิตรมาสัก เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>(2) จัดให้มีบ่อปูนซีเมนต์ชั่วคราวประมาณตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อสำรองน้ำไว้ ใช้บริเวณบ้านพักคงงาน</p> <p>(3) จัดให้มีบ่อปูนซีเมนต์ชั่วคราวประมาณ 20 ลิตรมาสักเมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อสำรองน้ำไว้ ใช้บริเวณบ้านพักคงงาน</p>	<p>(1) ระยะที่ให้คุณภาพมากที่สุดอย่างประดับ จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 20 ลิตรมาสัก เมตร จำนวน 1 ถัง เพื่อการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>(2) จัดให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในบริเวณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์</p>	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
3.3 การดำเนินการ	การดำเนินการ	<p>การใช้ชีวิเพื่อการอุด-บีบโคนขยะและห้องน้ำ</p> <p>จำนวนคนงานทั้งสิ้น 100 คน และมีอัตราการใช้ชีวิสำหรับห้องน้ำที่พักนักเรียนที่ครัวเรือนทำกัน 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf & Eddy Inc, 1997) ดังนั้นจะมีการใช้ชีวิสำหรับมวลชน 5 ลิตรมาสักเมตร/วัน ส่วนน้ำดื่มผู้รับเหมาภายนอกส่วนใหญ่จะจัดหาผ่านระบบประปาจุลทรรศน์ไปให้คุณงาน</p> <p>การใช้ชีวิเพื่อการอุด-บีบโคน</p>	<p>(1) จัดเตรียมกำลังแรงงานประจำงาน เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในบริเวณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์</p> <p>(2) จัดให้คุณภาพสูงของห้องน้ำสำรองขนาด 10.0 ลิตรมาสักเมตร/วัน โดยครัวเรือนให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลิตรมาสักเมตร จำนวน 1 ถัง สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน ตั้งมากว่า 1 วัน ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ชีวิในระยะก่อสร้างต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>การดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมการใช้ชีวิเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสานปูนซีเมนต์ และปูมดอนน้ำเร็วติดกับความสวยงามของครีบเรืองไฟต่างๆ การฉีดหินทราย ไปในตื้น ซึ่งมีอัตราการใช้ชีวิประมาณ 5 ลิตรมาสักเมตร/วัน ตั้งแต่นั้น โครงการมีความต้องการใช้ชีวิห้องน้ำดูด ในส่วนของห้องประภาก 10.0 ลิตรมาสักเมตร/วัน โดยครัวเรือนให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10 ลิตรมาสักเมตร จำนวน 1 ถัง สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน ตั้งมากกว่า 1 วัน ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้ชีวิในระยะก่อสร้างต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

CHINESE STUDIES IN HONG KONG

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563

፩፻፲፭

ជូនរាយរាជក្រប់ខ្លួនដែលមានសារតាមការណែនាំរាជរដ្ឋបាល

(ပြန်လည်ဖော်ပြန်မှု)

กศน.๒๔๘๙

เดือน มกราคม 2563

ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งและแก้ไขคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งตามมาตรฐานผลกรະทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงี่ดห์น อย่างไรก็ได้ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัตินี้

ไว้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จักรพรรดิ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบอุทธรณ์	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการตัดขาดความเสี่ยง
3.1 การไฟฟ้า (๑๐) สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	<p>2) การใช้ไฟฟ้าสำหรับงานพัฒนา การใช้ไฟฟ้าบริเวณบ้านพักคนงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้จากรีโมท ต้นงานก่อสร้างสูงสุด จำนวน 100 คน และอัตราราคาไฟฟ้า 200 สิบบาทคนวัน ต่อวัน นำไปใช้ยังคงงานก่อสร้างบริเวณบ้านพักคนงานมีการใช้ไฟ ประมาณ 20 กิโลวัตต์/วัน ผู้รับเหมาจะจัดไฟฟ้าอยู่บ้านตัวเอง บริษัท 20 กิโลวัตต์/วัน เพื่อสำรองไฟไว้กรณีเริ่มบ้านพักคนงานไฟดับ ประมาณ 1 วัน</p>	<p>ผลการดำเนินงานที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการตัดขาดความเสี่ยง</p>


นายพงษ์พันธุ์ คงกระพัน
ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยรัฐภัณฑ์ จำกัด

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ มุขแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท แสตนเลส จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ มุขแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์คอมพьюต จำกัด



ภูเก็ต

ก.

เดือน มกราคม 2563

**S A N S I R /
સાન્સિર / સાન્સિર / સાન્સિર / સાન્સિર / સાન્સિર /**

ପ୍ରକାଶନ ନଂ ୨୫୬୩

卷之三

ดือน มกราคม 2563

(မြန်မာတေသန) မြန်မာစုနှင့် မြန်မာပြည်တွင် အကျဉ်းချုပ်မှု ပေါ်လောက်ရေး၊ မြန်မာပြည်တွင် အကျဉ်းချုပ်မှု ပေါ်လောက်ရေး၊

ເດືອນ ມກຣາດນ 2563

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรที่ดิน อย่าง sistri
ภูเก็ต-ป่าตอง ช่อง บริษัท เสนอสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบมาตราสิ่งแวดล้อม แหล่งต้นกำเนิด	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ	มาตรการนี้ลงกัน และแก้ไขผลกระทบเพื่อล้ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<p>2) ห้ามเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง นำเสียที่เกิดจากการก่อสร้างในแต่ละวันมีปริมาณน้ำอย่างมาก เนื่องจาก ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (5 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็นส่วน ของน้ำทิ้งทราย เช่น นำที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องรีด เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึม ลงดิน เช่น นำที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องรีด หรือนำที่ใช้เพื่อพรมพื้นและถนนซึ่งควรเพื่อรองรับ ตะขอย เป็นต้น สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยให้หลั่งลง ดิน</p> <p>3) ห้ามเสียจากบ้านพักคนงานและปริมาณน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างแบบเบ็ดเตล็ด นำไปเสียลง ถังระบายน้ำพักคนงานและปริมาณน้ำเสียจากคนงานก่อสร้างแบบเบ็ดเตล็ด นำไปเสียลง ส้วมและนำเสียจากการอุบัติเหตุข้าศึกษา ตั้งแต่ น้ำปริมาณน้ำเสียจากการอุบัติเหตุข้าศึกษา 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้รับเหมาจะจัดตั้งห้องรักษาสิ่งของ 10 ห้อง (10 คัน/ห้อง) ตั้งแต่ น้ำปริมาณน้ำเสียจากบ้านพักคนงานห้องน้ำที่ต้องรักษาสิ่งของ 10 ห้อง จากการคำนวณน้ำปริมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้รับเหมาจะจัดตั้งห้องรักษาสิ่งของ 10 ห้อง สำหรับน้ำเสียสำหรับบ้านพักคนงานที่มีตัวกลางยังไม่ได้ติดต่อทางที่สามารถรับน้ำ เสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ห้อง เพื่อนำน้ำที่ได้เสียไปบำบัดด้วยค่า BOD₅ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร นำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบุว่าออกสู่ท่อระบายน้ำ</p> <p>R A M S I R! ภูติชัย ยศรัตน์ ชัชวาล (มหาชน) ภูติชัย ยศรัตน์ จำกัด จำกัด (มหาชน)</p>	<p>(4) จัดให้มีค่าน้ำค่าโดย章และทำความสะอาด สะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่ง กีบชากันส้วมเป็นประจำ และ กำชับให้คุณงานรักษาความสะอาดอาทิต นิริเวชห้องส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่ง กีบชากันส้วมหลุดออกซ้ำๆ ที่ดิน</p> <p>(5) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาทำการซ่อมแซมท่อต่อไปให้รักษาสิ่ง ปฏิกูลมาสูบสิ่งปฏิกูลออกจากถัง นำบ่อดินเสียไปหยอด และรับประจุ พื้นที่ที่เรียบร้อย</p>	<p>เดือน มกราคม 2563</p>	 <p>(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์ จำกัด</p>
	<p>เดือน มกราคม 2563</p> <p>(นางสาวพัชรินทร์ เศรษฐก)</p> <p>ผู้ประเมินอุปกรณ์กำกับการแพทย์ บริษัท แสตนส์ จำกัด (มหาชน)</p>			<p>เดือน มกราคม 2563</p> <p>(นายวราภรณ์ บุญแก้ว) ผู้อำนวยการต้นสิ่งแวดล้อม บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์ จำกัด</p>

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงต้องการให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความสำคัญของภาษาไทยที่มีอยู่ในสังคมไทย ไม่ใช่แค่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร แต่เป็นวัฒนาการที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ที่แสดงถึงความมั่นคงทางชาติ ความภาคภูมิใจในเชื้อชาติ และความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ดังนั้น การอนุรักษ์ภาษาไทยจึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ไม่ใช่แค่การรักษาคำศัพท์ แต่เป็นการรักษาวิถีชีวิตร่วมกัน ที่สืบทอดกันมา

卷之三

ESTATE PLANNING FOR BUSINESS OWNERS

ເຕືອນ ນກງານທຸກ

ภูเก็ต
PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES DEPARTMENT
จังหวัดภูเก็ต
22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญาภิว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 2 สรปนผู้สูงอายุและคนไข้พิการ ร่วมกันและแก่ผู้ดูแลพิการทางบ้านสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามการสืบสานผู้สูงอายุ เครื่องการอัจฉริยะที่ดี ของผู้สูงอายุ

អាជីវិត នាមបង្កើត ហាក់ពី (លក់អាចបាន)
KAVIVIT BOUTIQUE COMPANY LIMITED

A circular library stamp with a decorative border. The outer ring contains the text "NATIONAL LIBRARY THAILAND BANGKOK" at the top and "10.11.1975" at the bottom. The inner circle features a stylized illustration of a book.

ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ଏହାର କାରଣ ଯଦି କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ผู้ร่วมอนามัยจังหวัดทุกคน
ในสังคมฯ ต้องรักษาความสะอาดของบ้าน
และบ้านเรือนให้ดี อย่าลืมเช็ดเชือด
และล้างน้ำยาที่ใช้แล้วออกบ้าน

ເຕືອນ ມກຮາຄມ 2563

ເຕືອນໄພກຣາດມ 2563

ตารางที่ 2 สรปนผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงี่ดห อพยาธิร
ภูเก็ต-ภาคตะวันออก ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและดูแลด้วย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	<p>3) ขยายสำหรับบ้านพักอาศัย</p> <p>ดำเนินการก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คา เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 300 ลิตร/วัน (ยั่ตราชะนกติดตาม 3 ลิตร/คน/วัน)</p> <p>ผู้บุกรุกจะจัดให้มีถังขยะที่ติดตามตัวฐาน มีฝาปิดมิดชิด ที่มีขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง และเป็นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทั่วไป อย่างละ 2 ถัง และถังขยะปฏิกิริสต์ ถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรับขยะโดยได้ประเมิน</p> <p>4 วัน</p> <p>ถังขยะขยะคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจัดซื้อกันน้ำฝนและภารส่งกลัน โดยโครงการจะวางจัดหน่วยงานอุปกรณ์ที่น้ำฝนเขียนต่อเทศบาลตำบลป่าบ่อศรีให้เข้ามาดำเนินการก่อปูถนนบะบูรณ์โดยไม่ก่อจดอิฐใน ตุ้นเนินผืนดินที่อยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ดำเนินการก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คา ที่มีขนาด 240 ลิตร ที่มีจำนวน 6 ถัง และถังขยะปฏิกิริสต์ ถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรับขยะโดยได้ประเมิน</p> <p>4 วัน</p> <p>ถังขยะขยะคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจัดซื้อกันน้ำฝนและภารส่งกลัน โดยโครงการจะวางจัดหน่วยงานอุปกรณ์ที่น้ำฝนเขียนต่อเทศบาลตำบลป่าบ่อศรีให้เข้ามาดำเนินการก่อปูถนนบะบูรณ์โดยไม่ก่อจดอิฐใน ตุ้นเนินผืนดินที่อยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ดำเนินการก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คา ที่มีขนาด 240 ลิตร ที่มีจำนวน 6 ถัง และถังขยะปฏิกิริสต์ ถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรับขยะโดยได้ประเมิน</p> <p>4 วัน</p> <p>ถังขยะขยะคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจัดซื้อกันน้ำฝนและภารส่งกลัน โดยโครงการจะวางจัดหน่วยงานอุปกรณ์ที่น้ำฝนเขียนต่อเทศบาลตำบลป่าบ่อศรีให้เข้ามาดำเนินการก่อปูถนนบะบูรณ์โดยไม่ก่อจดอิฐใน ตุ้นเนินผืนดินที่อยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>ดำเนินการก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คา ที่มีขนาด 240 ลิตร ที่มีจำนวน 6 ถัง และถังขยะปฏิกิริสต์ ถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรับขยะโดยได้ประเมิน</p> <p>4 วัน</p> <p>ถังขยะขยะคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจัดซื้อกันน้ำฝนและภารส่งกลัน โดยโครงการจะวางจัดหน่วยงานอุปกรณ์ที่น้ำฝนเขียนต่อเทศบาลตำบลป่าบ่อศรีให้เข้ามาดำเนินการก่อปูถนนบะบูรณ์โดยไม่ก่อจดอิฐใน ตุ้นเนินผืนดินที่อยู่ในระดับต่ำ</p>



(นางสาวอุษารัตน์ นุญแก้ว)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต อิควนิวเมเนจเม้นท์ เลิมบี้ดี จำกัด

เดือน มกราคม 2563


S&E SURI
บริษัท ภูเก็ต อิควนิวเมเนจเม้นท์ เลิมบี้ดี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท ๒๐๖ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
เดือน มกราคม 2563

(นางสาวพัชริน พี้ยวแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอลเอสเค จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการรับมือองค์กรและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน อย่าง sistri
ภูเก็ต-ภาคลอก ของ บริษัท แสตนด์ริจ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม แหล่งศักดิ์สิทธิ์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้า และดูดค่าต่างๆ	<p>ผู้บุบห้องกำกับส่วนกลางดำเนินการขยายไฟฟ้าช่วงครัวจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการร่มการ ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>(1) การใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การ ต่อเขื่อม สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ และ ไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>(2) การใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสง สว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ</p> <p>การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการไฟ ไฟฟ้าของบุบห้องซึ่งเป็นเครื่องหัวร้อนแบบไฟฟ้าของอาคารหักออกตู้ย ไกส์เดียว เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ยังอยู่เกินกว่าจะ ก่อให้เกิดผลกระทบและภัยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ม ความสามารถที่ปริมาณไฟฟ้าจะเพียงพอ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>(1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน</p> <p>(2) การติดตั้งยูบีเกร์และภารจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้อง ตามมาตรฐาน</p> <p>(3) กำกับไฟค่าน้ำไฟฟ้าอย่างประดับ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ดำเนินการ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด

เดือน มกราคม 2563

S A N S I R!
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
20 ANSIR COMPANY LIMITED

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวพัชริน พี้ยวแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ดำเนินการ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบ มาตรการเมืองและแก้ไขผลการแบบสัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่ม แม่มาตราการติดตามตรวจสอบผลการรับรู้ตามโครงการจัดสร้างอาชีวศึกษา โครงการจัดสร้างอาชีวศึกษา ภูเก็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ເລື່ອມຕະຫຼາດ ຂອງວາງຄອນ 2563

ເຕືອນໄພກວດມ 25

(*ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ*) କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

၁၃၅



ବିର୍ଜନ ପାତ୍ରର ହାତରେ
BANJSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
ବିର୍ଜନ ପାତ୍ରର ହାତରେ


SANSKRIT

၃၁၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ အမျိုးသမဂ္ဂများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ အမျိုးသမဂ္ဂများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ အမျိုးသမဂ္ဂများ၊

A circular stamp with a decorative border containing the text "รอยalty THAILAND POSTMASTER GENERAL" around the perimeter and "ROYAL THAI POSTAL DEPARTMENT" in the center. A handwritten signature is overlaid on the stamp.

ตรางที่ 2 สัญญาภาระทบทิสส์แบบด้วยมือ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลภาระทิสส์แบบด้วยมือตามตรวจสอบผลการติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ตามโครงการจัดสรรที่ดิน ของสิริภูเก็ต บ้านออก ของ นริชชา แสงสุริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุณิตาทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(5) ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงรายละเอียดโดยตรงการที่จะก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งคุณปีโนะยะฯ ตามความเหมาะสม	
		(6) จัดให้มีเว้นหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้ร่วมดำเนินการเข้าพบผู้อยู่อาศัยที่อยู่ที่ยว่างเดียวก่อนดำเนินการก่อสร้าง และติดต่อประสานการทำงานก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้งเป็นเดือน และให้หมายเขียน ให้ทราบที่สถานที่ที่ได้รับความเดือดร้อน	
		(7) หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบนริเวณชั่วคราวจากการก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมาจะก่อสร้าง ต่องบันไดขอนไปทำการแก้ไข	
		(8) จัดให้มียามวิกาษการเบนริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	



ได้รับ มกราคม 2563

นางสาวพัชริน พูญแก้ว
ผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงานทรัพยากรด
บริษัท แสงสุริ จำกัด (มหาชน)


S A N S U R I
บริษัท แสงสุริ จำกัด (มหาชน)
บริษัทชั้นนำ ของไทย COMPANY LIMITED

ได้รับ มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจเดินสืบเนื่องต่อ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่งจำกัด

ตารางที่ 2 สรุปผลการสัมภาษณ์ล้อม มาตรการรื้อถอนและแก้ไขผลกรະรงค์และมาตรฐานตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสร้างที่ดิน อย่างต่อเนื่อง ภูเก็ต-ภาคตะวันออก บริษัทฯ แสงสันรัง จำกัด (มหาชน) ระยะที่สอง (ต่อ)

องค์ประกอบของพื้นที่สิ่งแวดล้อม แหล่งอนุรักษ์ต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรื้อถอนและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวกรรม และศรัทธา ตาม ปลูกถ่าย	ผลกระทบด้านอาชีวกรรมและศาสนา ลดลงในระยะ ก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติตามในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ อุบัติเหตุต่างๆ เสียงเมืองความ สันสะท้อนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอันจะมีผลต่อสุขภาพ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำกับดูแลผู้ร่วมเหมือนก่อสร้างเพื่อความ ปลอดภัยให้ดีและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ตามกฎหมาย ฉบับที่ 4 (ย.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วย หมวดที่ 1 การก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามความปลอดภัย ดูแล ให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามต่อข้อกำหนด จัดหน้าที่การก่อสร้าง ให้คนงานก่อสร้างร่วมกันรักษาและดูแลความสะอาด ให้กับคนงาน ห้องว่าง รวมทั้งกำกับดูให้ผู้รับเหมามีภารติตามประการ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ จะก่อภายนอกสิ่งแวดล้อมที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างไปเห็น จะเป็นแหล่งกำกับความสะอาดและพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเครื่องซึ่งมีประโยชน์พยานมาเล่นต้น พร้อมทั้ง เตรียมพร้อมประสาหกันโดยส่วนบุคคลที่ ผู้ต้องบ่มารยาทมาลงเอยด้วยตนเอง ทางการก่อสร้างต้องดำเนิน ผสานกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในระยะยาวอยู่ ในระดับต่ำ	(1) กำหนดให้ปรับปรุงเข้มงวดก่อสร้างในโครงการ ต้องมีการพิจารณาจัดการด้วยความต้องดูแลตาม ปลดปล่อย ประกอนด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างว่าง เจ้าของโครงการ แฟลตบริษัทผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง จะต้องรับผิดชอบครุภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ปลอดภัย และสูงกว่ามาตรฐานที่ กำหนดไว้ กรณีการก่อสร้างมีความเสี่ยงสูง ไม่สามารถรับภาระได้ ให้ผู้รับเหมาต้องขอความ โปรดังนี้ แต่ละคนงานที่ ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรฝ่าฝืนเรียบ เกียกคุก - กฎหมายฯ และข้อบัญญัติเพื่อความ ปลอดภัยในการทำงาน - กฎหมายฯ แห่งรัฐฯ ที่มีอยู่ปัจจุบันมาส ทุกวัน นี้ - การจัดให้มีและตามดูแลภาระใช้ ภูมิพลอดุลยเดชและราษฎรทั่ว ประเทศจ้าวประชานที่อยู่ ในลักษณะโภคภัณฑ์ในเรื่อง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม/อุปกรณ์ทุก ชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีจุดที่น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มที่ เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ส่วนบุคคลที่ จำเป็นที่สุด สำหรับการดำเนินการให้เพียงพอ กับ จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้	- การสำรวจใหม่ก่อนก่อสร้างในโครงสร้าง อันตรายส่วนบุคคล ของคนงาน ก่อสร้าง ทุกวัน - สถาปัตยกรรมที่ต้องมีป้อมปุ่มพยานมาส ทุกวัน นี้ - ลดความภัยก่อสร้าง - ลดความภัยก่อสร้าง



เดือน มกราคม 2563 _____
 (นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)
 ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิวัฒนาภรณ์ เชอร์วิส จำกัด

SANSIRI
 นายอัษฎ แสงสันรัง จำกัด (มหาชน)
 SAN SIRI PUBLIC COMPANY จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2563
 (นางสาวพัชริน เกียวก้า)
 ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ
 บริษัท แสงสันรัง จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563
卷之三

บริษัท แอลเอ็ม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชากังราว (มหาสารคาม)
จังหวัดมหาสารคาม ๗๐๑๘ ประเทศไทย
โทรศัพท์ ๐๓๖๔-๒๔๔๕๐๐๐-๙
โทรสาร ๐๓๖๔-๒๔๔๕๐๐๑
อีเมลล์ am@amthai.com

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563

บริษัท กุเก็ต เอ็น จำกัด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการติดสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลน้ำที่ดี สำหรับประเทศไทย
ผู้ดูแลน้ำที่ดี สำหรับประเทศไทย
ผู้ดูแลน้ำที่ดี สำหรับประเทศไทย

ตารางที่ 2 สุรปผลการรายงานสิ่งแวดล้อม มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งศูนย์เชิงวิชาการ ภูมิภาค ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะก่อสร้าง (ช่วง)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดุลบันดาลฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	(8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยทางานเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอนุ托พิธ์ในเบื้องต้นไว้ (9) จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในบริเวณที่พักคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง	มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
4.3 ทักษิณภาพ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	(10) จัดหาน้ำใช้ ระบบวาระรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย ลงบ่อปฏิเสธ ถูกกฎหมายและไม่ว่าอย่างเพียงพอ เพื่อบริโภคภัยในสังคมแห่งเพาเวอร์ฟูล หรือโดยกรรม草地	มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.4 เมตร - ควรสอบถามการซึ่งกันและกันเพื่อก่อสร้าง - วัสดุที่ใช้ติดกันเพื่อก่อสร้าง - บริเวณที่ก่อสร้าง ทุกครั้ง ที่จะต้อง - ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ต้องขยับ ยกเว้นอย่างไรก็ตาม - โครงการ พื้นที่ที่ต้องการให้ติดต่อ - เรียนรู้อย่างไรก็ตามที่ต้องการให้ติดต่อ
		(1) จัดให้มีรากอนุรักษ์ติดต่อและก่อตั้งสูงประมาณ 2.4 เมตร (2) กำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตที่โครงการทำให้เสื่อมสลาย (3) เมื่อก่อสร้างแล้วต้องเข็นย้ายต่อไปก่อนการเดินทางจากพื้นที่ ระยะเวลามaximum 18 เดือน ตั้งแต่หันผู้กระทำการที่มีร่องรอยในระดับต่ำร้า อย่างไรก็ตามที่ต้องการให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.4 เมตร รอบพื้นที่โครงการเพื่อบังคับการ ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง แหล่งติดผลกระทบด้านทัศนภาพ	เอกสารแนบท้าย

SAK SIR!

นายสุรพัชรินทร์ บำรุงกาน

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด เอ็นพีอารเอ็มจำกัด เทอร์วิส จำกัด

เดือน มกราคม 2563



องค์ประกอบทางสังคมล้อม และคุณค่าทาง		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรากฐาน	1.1 สภาพภูมิป่าระเหศ และดินค่าทางฯ	<p>โครงการประมงกิจการประมงจัดสรรงรีดินขนาดกลางเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยตรงแต่อย่างใด ลักษณะภูมิป่าระเหศของพื้นที่โครงการเป็นที่ราบและมีเนินเขาส่วน โดยมีเพียงการปรับพื้นที่ให้ตรงตามสภาพลุ่มน้ำเพื่อรองรับใช้ประโยชน์พื้นที่ คาดว่าเดิมที่เป็นพื้นที่ที่วางปลูกไม่เสียไปเป็นบ้านเดียว 2 ชั้น จำนวน 150 แปลง แล้วบ้านแต่ 2 ชั้น จำนวน 110 แปลง รวมทั้งสิ้น 260 แปลง ลักษณะใจด้วยพื้นที่วางปลูกอาจถูกตัดลง ร้อยละ 66.85 ของพื้นที่โครงการ รวมทั้งรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ให้มีมากที่สุด ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการร่วมสืบสานภูมิป่า</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>
2. ทรัพยากรากฐาน	2.1 ทรัพยากรัฐและภาครัฐ และดินค่าทางฯ	<p>ส่วนพื้นที่ป่าคงพื้นที่รวมและเมืองนาส่วน เมื่อครองราชครอง โครงสร้างดินติดดินด้วยป่าครุฑ์ตัวยิ่งก่อสร้าง รวมบรรยายได้ และหมายใน โครงสร้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย ครอบคลุมที่โครงการร้อยละ 70% ที่กว่าร้อยละ 66.85 ซึ่งงานดัดแปลงพื้นที่ดังนี้ ลักษณะโครงสร้างที่ใหม่จะมีรากฐาน นำสู่หัวน้ำกาวพัฒนาดินลงสู่อัลก้า โครงการจะมีการขุดออกทั้งที่ เมื่อประมาณต่อสถานที่ในส่วนใหม่จะนำเข้าหัวประปาที่ภาคตะวันออก ดังนั้น จึง คาดว่าไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและภาระล้ำของดินแต่อย่าง ใด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

SANSIRI
ଶାନ୍ସିରି
A SANSIRI PUBLIC COMPANY

100

ଅପ୍ରାଚୀନ୍ତ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦୂରରେ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦୂରରେ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ

A circular stamp with the text "NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA" around the top edge and "CANBERRA" at the bottom. The center contains the date "1981".

(ပေမီဂါ မန္တလေသမာနရေးမှူး၊ ပြည်သူ

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ

✓ 20

เดือน มกราคม 2563

မြန်မာပြည်နှင့်လွှာပြည်တွင်ရေးဝန်ကြီးများ

ดีอน มงคลรัตน์ 2563

(ပေါက်ပါ၊ မှတ်ပေးမလဲပေါ်မြတ်) အပြုပါ ယူစွဲ၏

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรงห์ดิน อย่างสิริภูเก็ต-ป่าครอก ของบริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และดุ摹ค่าต่อไปนี้	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 การเก็บฝังดินในห้อง (ต่อ)	<p>影响环境的永久设施，如临时厕所、化粪池、垃圾堆放场等，可能对周围居民造成卫生和健康风险。因此，必须在施工前进行土壤采样，并根据结果采取适当的工程措施，如设置围挡、定期清理和消毒，以及加强公众教育，确保施工期间和完成后居民的健康安全。</p> <p>影响土壤和地下水的主要因素是施工活动产生的废水和固体废物。因此，必须建立完善的废水处理系统，确保达标排放；同时，对固体废物进行分类收集、运输和处置，避免对土壤和地下水造成污染。</p> <p>影响植被的主要因素是施工机械对地表植被的破坏。因此，必须在施工前进行植被调查，制定合理的施工方案，减少对植被的破坏；同时，对被破坏的植被进行修复，如种植本土植物，恢复生态平衡。</p> <p>影响野生动物的主要因素是施工活动对栖息地的破坏。因此，必须在施工前进行野生动物调查，制定合理的施工方案，避免对野生动物造成影响；同时，对受影响的野生动物进行迁徙或安置。</p> <p>影响水体的主要因素是施工活动产生的废水和固体废物。因此，必须建立完善的废水处理系统，确保达标排放；同时，对固体废物进行分类收集、运输和处置，避免对水体造成污染。</p> <p>影响空气的主要因素是施工活动产生的扬尘、噪音和有害气体。因此，必须在施工前进行空气质量监测，制定合理的施工方案，减少对空气的影响；同时，对施工设备进行定期维护，确保其正常运行，减少污染物的排放。</p>	<p>影响土壤和地下水的主要因素是施工活动产生的废水和固体废物。因此，必须建立完善的废水处理系统，确保达标排放；同时，对固体废物进行分类收集、运输和处置，避免对土壤和地下水造成污染。</p> <p>影响植被的主要因素是施工机械对地表植被的破坏。因此，必须在施工前进行植被调查，制定合理的施工方案，减少对植被的破坏；同时，对被破坏的植被进行修复，如种植本土植物，恢复生态平衡。</p> <p>影响野生动物的主要因素是施工活动对栖息地的破坏。因此，必须在施工前进行野生动物调查，制定合理的施工方案，避免对野生动物造成影响；同时，对受影响的野生动物进行迁徙或安置。</p> <p>影响水体的主要因素是施工活动产生的废水和固体废物。因此，必须建立完善的废水处理系统，确保达标排放；同时，对固体废物进行分类收集、运输和处置，避免对水体造成污染。</p> <p>影响空气的主要因素是施工活动产生的扬尘、噪音和有害气体。因此，必须在施工前进行空气质量监测，制定合理的施工方案，减少对空气的影响；同时，对施工设备进行定期维护，确保其正常运行，减少污染物的排放。</p>	<p>影响土壤和地下水的主要因素是施工活动产生的废水和固体废物。因此，必须建立完善的废水处理系统，确保达标排放；同时，对固体废物进行分类收集、运输和处置，避免对土壤和地下水造成污染。</p> <p>影响植被的主要因素是施工机械对地表植被的破坏。因此，必须在施工前进行植被调查，制定合理的施工方案，减少对植被的破坏；同时，对被破坏的植被进行修复，如种植本土植物，恢复生态平衡。</p> <p>影响野生动物的主要因素是施工活动对栖息地的破坏。因此，必须在施工前进行野生动物调查，制定合理的施工方案，避免对野生动物造成影响；同时，对受影响的野生动物进行迁徙或安置。</p> <p>影响水体的主要因素是施工活动产生的废水和固体废物。因此，必须建立完善的废水处理系统，确保达标排放；同时，对固体废物进行分类收集、运输和处置，避免对水体造成污染。</p> <p>影响空气的主要因素是施工活动产生的扬尘、噪音和有害气体。因此，必须在施工前进行空气质量监测，制定合理的施工方案，减少对空气的影响；同时，对施工设备进行定期维护，确保其正常运行，减少污染物的排放。</p>

ที่ อนุมัติ 2563
นายธีรศักดิ์ จิตา (ผู้ดูแล)
บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)
ที่ อนุมัติ 2563
นายสราวุฒิ เทียนแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน)

ที่ อนุมัติ 2563
นายวิวัฒน์ บุญญา (ผู้ดูแล)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โนมานาจฉล
ที่ อนุมัติ 2563
(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โนมานาจฉล

ที่ อนุมัติ 2563
นายวิวัฒน์ บุญญา (ผู้ดูแล)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โนมานาจฉล

ที่ อนุมัติ 2563
นายวิวัฒน์ บุญญา (ผู้ดูแล)
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โนมานาจฉล




(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล

บริษัท ภูเก็ต อินเวอร์โนมานาจฉล

ตรางาที่ 3 สรบุญภูษณะแบบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบโครงการอันมีผลการดำเนินการ (ต่อ)
ภูเก็ต-ภาคกลาง ของ บริษัท แสงสหศิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบพื้นที่สิ่งแวดล้อม และศุภคุณค่าทางยุทธศาสตร์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ดูแลภาคอาชญากรรม และศุภคุณค่าทางยุทธศาสตร์	<p>ผลกระทบจากการที่สั่นคลื่นแรงจะดำเนินการ ตือ ผู้คนอย่าง แหล่งกำเนิด ค่าเรื่องของอาชญากรรม (CO) ที่เกิดจากภัยพยาหนาแน่น บริเวณที่ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเพื่อกีดขวาง โดยเรียนจ้าง Box Model ของ Jutta G Rau and David C.Wooten, 1996 โดยสามารถคำนวณหน้ารีมาณณานิพัฒนาชั้นนำของสถาบันพัฒนาของโครงการ ได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้排放ของ (TSP) จากการคำนวณ ท่อไออกไซด์ของโครงการจะทำให้ผู้排放ของผงกระดาษที่ประมาณ 0.0230649 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นภัณฑ์ผู้排放ของรากที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานผ่านค่า排放ของราก (TSP) และถ่าย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547) ผู้排放ของขนาดเล็ก (PM10) <p>จากการคำนวณ ท่อไออกไซด์ของโครงการจะทำให้ผู้排放ของผงกระดาษที่ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ประมาณ 0.0332583 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง ปริมาณผู้排放ของขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานผู้排放ของขนาดเล็ก (PM10) และถ่าย 24 ชม. เท่ากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)</p>	<p>(1) จัดที่นี่ที่ เสียไว้โดยรอบผู้ที่โครงการ รวมทั้งแต่ละบ้านและพื้นที่เสียบวงรีเดนช์ที่เกี่ยวข้องเดินทางท่องเที่ยว ให้ห้ามเดินทางท่องเที่ยวเดินทางและเข้ามาในพื้นที่โครงการ ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ไม่ใช่โครงการ เพื่อป้องกันการพุ่งรถจักรยานยนต์ของผู้คนริมแม่น้ำ โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว โถงทางเดินท่องเที่ยวของผู้คนริมแม่น้ำ</p> <p>(2) จำกัดความเร็วของรถจักรยานยนต์ของผู้คนริมแม่น้ำ โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</p>	



ได้ยื่น 24 มีนาคม 2563

นายสาวัตราชรน (นายแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสงสหศิริ จำกัด (มหาชน)

เจริญ 24 มีนาคม 2563
นายสาวัตราชรน (นายแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสงสหศิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์อนเมือง เทศบาล จำกัด

ตามการจัดตั้งสถาบัน สถาบันที่ต้องการจะได้รับการรับรองคุณภาพต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันที่ต้องการรับรองคุณภาพ
2. จัดทำเอกสารแสดงถึงความต้องการของสถาบันที่ต้องการรับรองคุณภาพ
3. จัดทำเอกสารแสดงถึงความต้องการของสถาบันที่ต้องการรับรองคุณภาพ

បច្ចេក ឃនសិរី ជាក់គុ (មាត្រុ) SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

卷之三

ເຖິງນໍາມກරາດມ 2563

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563


၁၃၇၄ အမေရိကန်မြို့၏အာရာ အပြည့် အမျိန်၊
အလွန်တော်သူမှတ်ပဒါနတို့၏

องค์ประกอบของมาตรฐานผลลัพธ์		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เศรษฐกิจด้านความยั่งยืนที่ยั่ง แลดุคุณค่าต่อๆ กัน	ไม่ใช่เปิดดำเนินการมหิดลตามที่จะเกิดขึ้นจนกว่าจะได้จากการจราจรของรถที่เข้า-ออก หน้าโครงการ เนื่องจากโครงการเป็นการประดูกอนกิจกรรมประเภททางเดินเพื่อท่ออย่างตัวยับ ^{ชี้} ซึ่งเป็นสถานที่ต้องการความสงบเรียบ ประกอบกับเสียงจากภาระจราจรของรถยนต์ได้ยินเป็น ^{ชี้} ปกติประจำอยู่แล้วของสังคมเมือง และจากการตรวจสอบตระหง่านที่ได้ยินในที่ ^{ชี้} โครงการ ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โดยริบราวน์จุดตรวจลักษณะเมือง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง Leq24 ท่าน้ำ 68.20 dB(A) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ใน ระดับต่ำ	-	-	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรัฐวิหาร	<p>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</p> <p>เมืองจากพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกตัดขาดต่อกันเป็นช่วงๆ ทำให้สัตว์ไม่สามารถเดินทางกลับไป นิเวศพื้นที่โครงสร้างและบริเวณโดยรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีผู้คนอาศัย แต่ยังคงมีแมลงและพืชที่อยู่อาศัย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระดับต่ำ อาจให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของบก สำหรับรายละเอียดต่อไป มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ทรัพยากรั่วไหล <p>สำหรับพื้นที่ที่เปลี่ยนโฉมจากการตัดขาดเป็นช่วงๆ ทำให้แนวแม่น้ำในบ้านที่ โครงการฯ ไม่ได้แก่ ต้นแม่น้ำหาน ต้นแม่น้ำหาน แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหาน แม่น้ำพบ หางหด ไม่จัดเป็นพื้นที่ชุมชนรักษา ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2518 รวมทั้งแม่น้ำต่อไปใน สถานภาพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่าง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) เมืองโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และ^{ชี้} ใกล้สูญพันธุ์ (near threatened) ตามบัญชีราชบัญชีพืชป่า บกฯ ที่ประกาศ (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินโครงการในระดับต่ำในบางจัง</p> <p style="text-align: right;">๕๘๙๗ ๕๘๙๘ !</p> <p style="text-align: right;">๕๘๙๗ ๕๘๙๘ !</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>		

ମୁଦ୍ରାବିଧାନ

ପରିମା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିମା ପରିମା ପରିମା

ຊື່ອນ ນິກາທຸມ 2563



မြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏အကျဉ်းချုပ်မှုပေါင်းစပ် ၁၂၅၈ မြန်မာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏အကျဉ်းချုပ်မှုပေါင်းစပ် ၁၂၅၈

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและแผนการติดตามตรวจสอบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดซื้อสิ่งแวดล้อม โครงการจัดซื้อสิ่งแวดล้อม ของสถาบัน
ภูเก็ต-ภาคลอก ชื่อ บริษัท เอสเคอร์ จำกัด (มหาชน) ระยะต้นของการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 นิเวศวิทยาทางบما (ต่อ)	<p>2) สัตว์ป่า</p> <p>สำหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบ่อยในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรวมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีพื้นที่ไม่เหมาะสมตั้งตระหง่าน ไม่มีดินคุ้นค่าในการรองรับสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบบ่อยที่สุดในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทือนจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน (Amphibians) ได้แก่ 蟾蜍ที่บ้าน และสัตว์บ้าน ตลอดจนสัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิ้งก่า จิงโจ้และนก (Birds) ได้แก่ นกกระเริบ และนกเอี้ยงส้าวีรา เมล็ด (Insects) ได้แก่ มดดำ สัตว์แมลงขนาดเล็กคุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์ป่าสางงาน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และอย่างไรก็ตาม ไม่จดอยู่ในสต๊อกพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered) ในสูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้สูญพันธุ์ (Near threatened) ตามบัญชีรายสืบพันธุ์ของชนิดสัตว์ป่า แนวทรายอนุสัญญา ที่ดุกาม (Near threatened) ตามบัญชีรายสืบพันธุ์ของชนิดสัตว์ป่า แนวทรายอนุสัญญา ที่ดุกาม (Near threatened) ตามบัญชีรายสืบพันธุ์ของชนิดสัตว์ป่าที่พบบ่อยที่สุดที่มีเดส (Cites) และข้อของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ต่างกล่าวหากับมนุษย์ที่มีการแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะต่อไปจะต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่องและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

บริษัท ยลนันดร์ จำกัด (มหาชน)


วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวพัชรีน พียะแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากทำราชการแทน

บริษัท ยลนันดร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวพัชรีน พียะแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากทำราชการแทน

บริษัท ยลนันดร์ จำกัด เอ็นไพร์แอนด์โซล จำกัด

ପାଦିତ୍ୟାନ ମହାଶ୍ରୀ ଶାରୀରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପାଦିତ୍ୟାନ ମହାଶ୍ରୀ ଶାରୀରି

ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମଙ୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ

ເດືອນ ມກຣາດຍ 2563

The logo consists of a circular emblem. In the center is a stylized tree with a thick trunk and spreading branches. The tree is enclosed within a circle. Around the tree, the words "PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD." are written in English, and above it, in Thai script, "บริษัท เผ่าฯ อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด".

The logo is circular with a stylized tree in the center. The outer ring contains the text "PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD." in English, and "พุกาม อิควนิวเม้นทัล เซอร์วิส จำกัด" in Thai script.

(ແກ້ໄຂສາງເຈົ້າທີ່ໃຫ້ ນຸ່ມຢັ້ງກວ)

ຜູ້ທຳນາຍການຕ້ອງຕັ້ງສິ້ນແນະຄ້ອມ


ນົມວິເນີກ ກະເດີ ເຄີນໄວ້ຮອບມານໍາຫອລ ເຊິ່ງວິ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อมและดุษจักร้าว	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
3. ดุษจักร้าวที่ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกเชิงพืชที่ดินของชาว ชาวนา ทำการสำรวจตรวจสอบตามมา (สิงหาคม, 2562) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่พูมป่า และพื้นที่ก่อถ่ายตาก ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวนาจัดสรรให้ดี ไม่ออกครองอย่าง สังคมด้อยค่าอย่างมากซึ่งจะส่งผลกระทบโดยรวม	- - -	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองร่วม เมืองร่วม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พื้นที่ที่ร่วมกับการตั้งอยู่พื้นที่ตามกฎหมายกรุงเทพฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์เมืองร่วม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดให้ดินบริเวณที่ดินที่นี่เป็นที่ดินประมงที่ห้อยอยู่บนหนาแน่นแน่นอน (สีเหลือง) บริเวณหมาลายเลข 1.22 ที่ดินประมงที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีเขียว) บริเวณหมาลายเลข 6.6 หมายเลขอ. 2.9 ที่ดินประมงขนาดกลางและกว้างช่วงกว้าง (สีเทา) บริเวณหมาลายเลข 6.6 แหล่งที่ดินประมงค่อนข้างจำกัด (สีเขียวอ่อนเมื่อส่องแสงสว่าง) ซึ่งเมื่อเรียนเทียบการดำเนินโครงการนี้ก็มีการทำความเข้าใจกันอย่างดี แต่ก็มีความต้องการที่ต้องการให้ดินบริเวณนี้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ	- - -	มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

เดือน มกราคม 2563

ສ່ານ ສີຣີ
ນະຄອນ ແນວດ ດົກເລີ້ນ (ພວກງານ)
LAMPHUN PUBLIC COMPANY LIMITED

๑๗๐๔ จุลภาคนา ๒๕๖๓



ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅନେକବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏହି ପାତା ଲାଗିଥାଏଇଛି ।

ພວກເຮົາໃຫຍ່ໄດ້ມາຈະນັກງານທີ່ມີຄວາມສຳເນົາຢູ່ອົບປະກອດ ແລ້ວມີຄວາມສຳເນົາຢູ່ອົບປະກອດ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳເນົາຢູ່ອົບປະກອດ ແລ້ວມີຄວາມສຳເນົາຢູ່ອົບປະກອດ

ตารางที่ 3 สรุปผลการรายงานสิ่งแวดล้อม มาตรการรับมือกําแพงและแก้ไขข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงําด ของบริษัท กําชุด-ภาคลอก ของ มรภช แสงสหศรี จังกัด (มหาชน) ระยะต่อเนื่องการ (ต่อ)

องค์ประกอบของรายงานสิ่งแวดล้อมและดุณเคน ต่อไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.3 การประเมินที่ดินตามประมาณการ ผลกระทบทางพัฒนาดูแลและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานที่ดินและ มาตรฐานที่ดินที่รับรองสิ่งแวดล้อม ใน ปีเดียว พ.ศ. 2560	จากการตรวจสอบพื้นที่ดามเขื่อยกานต์ชุดที่ 5 แห่ง มาตรากรที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 5 บ.ร. เนื้อที่ 6 และบ.ร. เนื้อที่ 8 ตามประมาณการทาง ทั่วพยากรณ์รวมชาติดังสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานที่ดินและ มาตรฐานที่ดินที่รับรองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มาตรากรที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ใหม่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อยังไม่เป็นการติดตามโครงการกับบ้านภารนิตย์ ประมาณการทางพัฒนาดูแลและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการสอดคล้องกับ กฎกำหนดที่ดินที่รับรองสิ่งแวดล้อม	(1) แจ้งผู้อาศัยเกี่ยวกับการดำเนินการ ก่อสร้างอย่างทราบไว้ก่อนการดำเนินการห้ามผิด ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โดยแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายการจัดการทรัพยากรดับดูด รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ มาตรฐานที่ดินครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ พื้นที่ บ.ร. เนื้อที่ 5 พ.ศ. 2560 กฎหมายที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออก ตามทวามในพระราชบัญญัติวุฒิ ภูเก็ต พ.ศ. 2522 และข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 ให้ผู้อาศัยรับทราบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



S A N S I T E
บริษัท แสงสหศรี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 109 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)
ผู้อำนวยการต้นสิ่น Vanditom
บริษัท แสงสหศรี จำกัด (มหาชน)


เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)
ผู้อำนวยการต้นสิ่น Vanditom
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์คอมเมอร์เชียล จำกัด



ตราสารที่ 3 สัญญาประทับสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรงรีดิน ของบริษัท-ภาคลอก ของบริษัท เสนอสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<p>1) ความต้องการและความปรารถนาด้วยในเรื่องของการเข้า-ออกโครงสร้าง การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงสร้างสาธารณูปโภคในพื้นที่ได้สะดวกโดยยานพาหนะ ได้ 2 เส้นทาง คันที่ 1 เส้นทางที่ 1 ทางอนุสัญญาเรียกว่าทางพานาธิส์ ท่านศรีสุนทร บุญหันต์ น้ำตกบ้านแปลง ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027 (ถนนท่าเรือ- เมืองใหม่) ประมาณ 5.5 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าพื้นที่โครงการ ทางด้าน ซ้ายมือ เส้นทางที่ 2 จะเส้นทางแม่น้ำใหม่ ผ่านเข้าสู่อุทยานคลอง ตระไป๋ตาม ถนนทางพานาธิส์ (402) ประมาณ 680 เมตร จะพบ 7-11 ไฮเอียร์ชัย เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027 (ถนนท่าเรือ - เมืองใหม่) ครึ่ง เป็นสะพานและสะพาน 13 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าพื้นที่โครงการ ทางด้าน ขวามือ ทางเข้า-ออกของโครงสร้างนี้ความกว้างประมาณ 25.00 เมตร มีทาง กล่องกว้าง 6 เมตร เดินรถ 2 ล้อทาง ผู้จราจรวิ่งทางซ้าย 8 เมตร ทาง เท้ากว้างละ 1.50 เมตร สำหรับการเข้าสู่พื้นที่แบบถอยโครงสร้าง รายละเอียดดังนี้</p> <p>SAN SIRI บริษัท ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บ้านสวน ชุมชน 109 หมู่ 1 ตำบล</p>	<p>(1) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงสร้าง โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยควบคุมดูดูแลตลอดเวลาเข้า-ออก ตลอดเวลา</p> <p>(2) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</p> <p>(3) จัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 260 คัน,</p> <p>(4) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออกโครงการ บนถนนสาธารณะ และบริเวณใกล้ทางเข้า ค้านมีการ</p> <p>(5) จัดให้มีระบบการกรองควันที่ปล่อยตัวย แสงไฟทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่ โครงการ</p> <p>(6) ติดตั้งป้ายกำกั้นความเร็ว ป้ายจราจรภายนอกที่ โครงการ และติดตั้งจุดเฝ้าระวังทางเข้า-ออก ของโครงการ</p> <p>(7) ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจร ภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>- การอำนวยความสะดวกทางด้านความสะอาดภายใน การเข้า-ออกโครงการ บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ทุกแห่ง[*] ผลของการดูแลรักษาความสะอาดที่ดีในพื้นที่ ทางเข้า-ออก ช่วยลดภาระและให้ลูก บริเวณถนนสาธารณะและให้ล ทาง ทุก 6 เดือน ประเม นสถานสาธารณูปโภคโครงการ ทุก 6 เดือน ประเมินการ</p>



เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563
(นางสาวสุชาติ บุญมาก)
ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแล
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไบรอนเมเนชั่น จำกัด

(นางสาวนฤมาศรา ภูมิสุข)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไบรอนเมเนชั่น จำกัด


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางวัสดุ	ผลประโยชน์ที่สิ่งแวดล้อมมีต่อคัญ	ผลกระทบของกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.2 การพัฒนาตามยานยนต์ (ต่อ) และคุณค่าทางวัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - ถนน柏油ในโครงสร้างกว้าง 12.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ทางท่าศูนย์บริการติดต่อสู่ถนนกว้าง 1.50 เมตร - ถนนภายในโครงสร้างกว้าง 10.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ทางเท้าคอกอนเรือติดต่อสู่ถนนกว้าง 1.50 เมตร - ถนนภายในโครงสร้างกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร และทางท่าศูนย์บริการติดต่อสู่ถนนกว้าง 1 เมตร <p>ระบบการจราจรภายในโครงสร้างทางบ้านแบบ 2 กิโลเมตร (two-way) ปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อปี ค.ศ. 2040 ประมาณ 260 คัน/ค่า刁การโดยกำหนดให้เปลี่ยนทิศเดินทางสำหรับคนโดยสารไว้จำนวนที่จอดรถและสองล้อ 2 คัน/คัน ความกว้างของหน้าที่เดิน步道 ประมาณ 6 เมตร สำหรับคนเดิน步道 ประมาณ 2 เมตร สำหรับคนขับจักรยานและคนขับรถจักรยานยนต์ กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร</p> <p>2) ความเพียงพอของที่จอดรถภายในโครงสร้าง</p> <p>ปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อปี ค.ศ. 2040 ประมาณ 260 คัน/ค่า刁การที่จอดรถ ตามภาระทางถนนบันทึก 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการจราจรทั่วราชอาณาจักร พุทธศักราช 2479 ไม่ต่ำกว่า 40% ของจำนวนเต็ม และในกรณีเดียว แต่ละบ้านจะได้รับที่จอดรถไม่ต่ำกว่า 1 คัน/บ้าน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</p>

SAH SIRI!
សាស្ត្រី មានវិធាន នៅក្នុង (រួមចិត្ត)
TRANSIRI PRACTIC CONTRAST INNATE

—

(*ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଓ ମହାକବିତା*)

เตือน กรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรที่ดิน ของสิริภูเก็ต-ป่าคลอก ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ	ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมและสิ่ง (ต่อ)	3) ประเมินผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่โครงการ ประเมินการจราจรที่เพิ่มขึ้นติดตามจำนวนที่จอดรถยกต์ รวมที่จอด รถยนต์ทั้งโครงการ 260 คัน ในกรณีได้วางที่สุดจะทำให้ปริมาณ การจราจรอยู่ต่ำข้อมากกว่า平均 260 คัน/ชั่วโมง (ประมาณ 260 PCU/ชั่วโมง /260x1) ตั้งแต่ ต่ำ V/C Ratio ให้ระยะดำเนินการ จากการดำเนินผล พนบฯ ในกรณี้ได้วางที่สุดปริมาณการจราจรในระบบ ดำเนินการ ในช่วงโหนเด้งด่วนทางหลวงหมายเลข 4027 (ตอนท่าเรือ – เมืองพนบฯ) ของวันหยุดและวันธรรมดา พนบฯ การจราจรคงอยู่ต่ำ ไม่ติดขัด การพยุงจอดที่ทางแยกเมืองพนบฯ สภาพการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4027 (ตอนท่าเรือ – เมืองพนบฯ) จากการประเมินพบว่า ในวันหยุดและวันธรรมดานักท่องเที่ยว พนบฯ สภาพการจราจรคงอยู่ต่ำ ไม่ติดขัด การหดหู่จอดที่ทางแยกเมืองพนบฯ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบทั่วไปของพนบฯ ตามในระยะต่อไป จะดับตัว		มาตรฐานที่ดินที่ต้องการให้ต่ำกว่า 0.5% มาตรฐานที่ดินที่ต้องการให้ต่ำกว่า 0.5% มาตรฐานที่ดินที่ต้องการให้ต่ำกว่า 0.5%

นายธนกร แสงสุริ รักษา (นพ.พญ.)
บริษัท ภูเก็ต จำกัด COMPANY LIMITED

SAN SIR!

ด้วย ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ
บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ
บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญญา)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ
บริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)



องค์ประกอบของทาง สั่งແຈ້ງມະນາຄົມທີ່ສຳຕັບ	ผลการบทต่อสั่งແຈ້ງມະນາຄົມທີ່ສຳຕັບ	มาตรฐานກໍານົດລະແກ້ໄຂຜົນກະການ ສິ່ງແຈ້ງ	มาตรฐานກໍານົດລະແກ້ໄຂຜົນກະການ ສິ່ງແຈ້ງ
3.3 การໃຊ້ເງື່ອງໂຄຮງການ	<p>1) ມຽມພາກການຕ້ອງການໃຊ້ເງື່ອງໂຄຮງການ</p> <p>ບໍລິສັດນໍາໃຊ້ໃຫຍ່ວ່າງຕຳມືນາການ ເຖິງຈາກກີ່ຈົກກະນົດຕ່າງໆ ແນວດ ອານ ຕັກສິ່ງ ປະກອບອາຫາງ ແລະກາໃຫ້ສຳຄັນເປົ້າສູ່ກັບຜົນກະນົດອື່ນ ດີເປີມກົມາພື້ນໃຫ້ໃນ ໂຄຮງການເສັ້ນ 263.55 ຄູນປາລົກໄມຕຣວັນ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສູງສຸດ (Peak Demand) ເກັ່ນໄປ 24.71 ຄູນປາລົກໄມຕຣວັນ</p> <p>2) ແລ້ວກໍາໃຊ້</p> <p>ແລ້ວກໍາໃຊ້ໂຄຮງການຈົບງາຍຮັບກິດກາຈາກຮະນູບປະປາສ່ວນກົມືການ ຈົ່ງວັດ ໂດຍມີທີ່ກ່າວເຫຼືອໂຄຮງການຮານດີເສັ້ນໄສນັ້ນຢູ່ສາ 160 ມີລືມິໂມຕຣ ແລະ 110 ມີລືມິໂມຕຣ ຕ່ອນັ້ນກ່າວເຫຼືອໂຄຮງການປະປາສ່ວນກົມືການມີເມືອນັ້ນ ເພື່ອແຈ້ງຍໍາເນົາໄປປັ້ງຕັ້ງສຳຮາຍອັນຸມັນຕົນນາງຕົວ 2 ສູນປາກົມືການໂມຕຣ ພອມງໍານາຕ່າຍຕະຫຼອງ ສຳກັນການນິຕິນຸ້າຄລ ສ່ວນຍາຕາຮສໂມສົກໃຫ້ກໍາສ່ວນກໍານົດນັ້ນນາງຕົວ 6 ສູນປາກົມືການໂມຕຣ ດວລຸມສາມາກົນເກົ່າງົ່ານີ້ໄວ້ໃນແນວດີລົດສົກແລ້ວແລ້ວກໍາໄປປະນາຍ 2 ວັນ</p>	<p>(1) ມີກາຮຽນຮັງໂຄຮງການໃຫ້ວ່າມັກນປະຫຍດຕົ້ນແຈ້ງ</p> <p>(2) ດ່ວຍຮອມກາແຈ້ງຈ່າຍນີ້ແລະເສັ້ນທ່ານໄຫຍ້ໃນສາພົດຍ່າເສັ້ນອອກຈ່າຍນີ້ໂທ່າງໆ ໃນສາພົດຍ່າເສັ້ນອອກຈ່າຍນີ້ໂທ່າງໆ ແກ້ໄຂທີ່ນີ້ໂຄຮງກາຈະໜີ່</p> <p>(3) ສູນທີ່ກ່າວເຫຼືອໂຄຮງການໃຫ້ກ່າວເຫຼືອ ຈະເປັນເຫຼືອໃຫ້ກ່າວເຫຼືອ ໃນໄປນະຫຼຸດໃຫ້ກ່າວເຫຼືອໄດ້ງ່າຍ ຈົດໄປນະດັບສ້າງອັນນາບ ດັນນາງຕົວ 2 ສູນປາກົມືການໂມຕຣ ພອມງໍານາຕ່າຍຕະຫຼອງ ສຳກັນການນິຕິນຸ້າຄລ ແລະອາຄາສົມສົມໃຫ້ກ່າວເຫຼືອ ສ່ວນຍານດີນຸ້າຄລ 6 ສູນປາກົມືການໂມຕຣ</p>	<p>ມາດການຕິດຕາມຕຽບຈາກສອນ ສິ່ງແຈ້ງ</p> <p>ມາດການປັບປຸງແກ້ໄຂຜົນກະການ ສິ່ງແຈ້ງ</p> <p>ມາດການຕິດຕາມຕຽບຈາກສອນ ສິ່ງແຈ້ງ</p>

ចំណាំ មករាជ្យ 2563

for

မြတ်ပေါ် အင့်ဝန် မဟမာရေးမှုပုဂ္ဂန်မှု စွဲပုဂ္ဂ အမြန်ပါ
ဒေသမြတ်ပေါ်မှုပုဂ္ဂန်မှု အမြန်ပါ

ව්‍යුහාලිය මූල්‍ය සංස්කරණ

— 2563 ວິຊາວະນາຄານ

ตารางที่ 3 สรุปผลการสูงแวดล้อม มาตรการรื้อถอนกันและแก้ไขผลการสูงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบโครงการจัดสรรงานบ่อดร่อง ผู้ดูแล ภารกิจ-ภาคลอก
ของ บริษัท แสงสี จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบ ผู้เดียวหรือในกรณีที่มีผลกระทบ กว้างขวาง	มาตรการข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 ภารกิจ (ต่อ)	<p>3) ประเมินความเพียงพอในการให้มีการขออนุญาต ภัยเด็ด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสากล เกิด มีจำนวนผู้ใช้ น้ำ 64,823 ราย กำลังผลิตที่ใช้งาน 174,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ำผลิต 3,119,642 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,937,473 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และปริมาณน้ำจำหน่าย 1,990,382 ลูกบาศก์เมตร/เดือน (กราฟประปาส่วน ภูมิภาคสากลเด็ด, กันยายน 2562)</p> <p>จากปริมาณน้ำใช้ในโครงการประมาณ 263.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน คาด ต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 24.71 ลูกบาศก์เมตรชั่วโมง คิดเป็น เพียงร้อยละ 0.0085 ของกำลังการผลิตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น ดังนั้น จึง ประเมินได้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคสามารถพัฒนาปริมาณน้ำให้เพียงพอ ด้วยค่าตัดการร่วงการใช้หัวไนซ์หัวดูดในช่วงต้นในการขอโศกกรรมต่อการใช้ น้ำอย่างชั่วขณะให้ถูกต้องแต่ยังได้</p>			

S A N S I R I
บริษัท แสงสี จำกัด (มหาชน)
บล๊อกน้ำ ๒๐๘๘๖๔ COMPANY LIMITED

เจริญ มกราคม 2563


(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)
ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภารกิจ เอ็นเนอร์ยีส์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภารกิจ เอ็นเนอร์ยีส์ จำกัด (มหาชน)

62/117



เจริญ มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญแก้ว)

ผู้อำนวยการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภารกิจ เอ็นเนอร์ยีส์ จำกัด (มหาชน)

ตราสารที่ 3 สรุปผลการประเมิน เวลาต้องมานาตรการรับรู้องค์กรและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดตั้งตรวจสอบ โครงการจัดสรรที่ดิน ของผู้เสีย
ภัยต.-ภาคอีกข้าง บริษัท เสนอสิริ จำกัด (มหาชน) ระ粦ตามที่ให้มา (๗๐)

องค์ประกอบของทาง สังคมและดุลค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การร่วมมือและสนับสนุน น้ำท่วม (ที่อย)	<p>2) การระบายน้ำท่วม</p> <p>การระบายน้ำท่วมของโครงการ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จากพื้นที่ แหล่งจราจรและพื้นที่ใน โครงการจะมารับน้ำผ่านพื้นที่ถนนและทางน้ำชั้นต่ำ ลักษณะการระบายน้ำ 2 รูปแบบ คือการซึมลง ให้ดินดามไว้บนส่วนหน่อยอ่อน และพื้นที่ริมแม่น้ำ อีกวิถีแบบดีไซนาผ่านไฟฟ้า ไปตามความลาดชันของแม่น้ำ ประท斛 ซึ่งน้ำท่วมส่วนนี้จะไหลลงสู่อ่างคอกอนกรีตเสริมเหล็กผ่านหัวอ ระบาย้ำโดยตรง</p> <p>การระบายน้ำของโครงการ เป็นระบบห่อรวม ที่จะเป็นระบบที่ทำให้น้ำที่ รวมรวมมาระสีที่ผ่านทางรากไม้ต้นต้นของบ้านและหลังคาและน้ำฝนไปยังร่อง ผึ้งน้ำ จากร่องน้ำที่สูงขึ้นมาต่อหน้าสีธรรม โดยรายละเอียดของระบบรวม น้ำเสีย มีดังนี้</p> <p>ในการนี้ที่ไม่คาด น้ำเสียที่ผ่านการรับน้ำที่ดินจากน้ำและพื้นที่จะ^{จะ} ไหลไปตามระบบห่อรวม ไปยังอ่างคอกน้ำ น้ำเสียทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>ในการนี้ที่ผ่านมา น้ำเสียที่ผ่านการรับน้ำที่ดินจากบ้านแยกหลังและ น้ำฝนจะไหลไปตามระบบห่อรวมไปยังอ่างคอกน้ำ น้ำเสียและน้ำฝนจะส่วน จะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม น้ำเสียและน้ำฝนมาทางส่วนกลางที่อยู่ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ไม่มีอหนน์ทาง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>-</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



นายวิชิต ภูวดล
(นายกรัฐมนตรี)
ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้อำนวยการ

เดือน มกราคม 2563

S A M S U R I
บริษัท เสนอสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
นายสุรินทร์ ไชยวัฒน์ (นายก)

ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้อำนวยการ
บริษัท เสนอสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

นายวิชิต ภูวดล
(นายกรัฐมนตรี)
ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้อำนวยการ

เดือน มกราคม 2563

64/117


การว่างที่ 3 สรปนyle กะบงสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรงี้ดิน อย่างไร

SANSIRI

๒๕๖๓ วันที่ออก ๒๙ มกราคม

(မြန်မာ) ဒုက္ခရီ ၁၉၅၈ ပုဂ္ဂနိုင်

เต็จอน มาการาดม 2563




ตารางที่ 3 สรุปผลระหว่างหน่วยตัวอย่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน ของเส้นริบบ์ กะจู-ป่าคลอก ของ บริษัท แสตนเลส ก้าด (มหาชัย) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของหน้างาน สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ		ผลการบทต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	
3.5 การจัดการผ้าเสีย	1) ปริมาณผ้าเสีย มีอัตราต่ำกว่า 20% ของผ้าเสียที่เกิดจาก กระบวนการทั้งหมด ประมาณ 262.50 กิโลกรัมเอมต์/วัน คิดจาก ปริมาณผ้าเสียรับประทาน 100 ชุด/วัน ซึ่งกำหนดให้ภายใน การจัดสรรที่ดินคงไว้ 0.75% ของผ้าเสียที่ ผลิตขึ้นมาต่อวัน ที่ดินที่ได้รับอนุมัติ ให้ก่อสร้างห้องน้ำดูแลสิ่งแวดล้อม 2550)	(1) โครงการต้องบันทึกดำเนินการทุกหน้าที่ ตามกำหนดเวลา เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตาม กำหนดเวลาได้ เนื่องจากภาระงานที่ต้องดำเนินการมาก เรื่อง กำหนดมาตรฐานความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องจัดจัดจัดตั้งต่อไป ทำให้ต้องดำเนินการ เบ็ดเตล็ด ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด เวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องดำเนินการใน เวลาระยะยาว ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป	(1) โครงการต้องบันทึกดำเนินการทุกหน้าที่ ตามกำหนดเวลา เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตาม กำหนดเวลาได้ เนื่องจากภาระงานที่ต้องดำเนินการมาก เรื่อง กำหนดมาตรฐานความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องจัดจัดจัดตั้งต่อไป ทำให้ต้องดำเนินการ เบ็ดเตล็ด ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด เวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องดำเนินการใน เวลาระยะยาว ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
2) การจัดการผ้าเสีย	โครงการได้จัดให้มีถังปฏิบัติพื้นที่สำหรับแยกขยะ จำพวก 1 ชุด/เปล ลง และถังขยะครัวเรือน จำนวน 1 ชุด/เปล ลง โดยแบ่ง เสียงจากการห้องครัวของบ้านแต่ละหลัง จะฝาปิดตัวทั้งหมด 0.04 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อตัดกับแหล่งเสียง ก่อนเข้าสู่ผู้คน ทำให้เสียงลดลง ทำให้เสียงลดลง รวมทั้งหมด 0.04 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้เสียงลดลง ก่อนเข้าสู่ผู้คน ทำให้เสียงลดลง ทำให้เสียงลดลง	(2) อาคารขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แหล่งถัง ตัดไขมัน จำนวน 1 ชุด/เปลลง ให้แยกตัวออกจาก จำพวกขยะทุกแบบ รวมถึงจัดให้มีถังปฏิบัติพื้นที่ เสียงรวมเป็นระบบรองรับการอุ่นตัวอากาศ (Contact Media Aeration & Sedimentation System)	(2) จัดให้มีถังปฏิบัติพื้นที่สำหรับแยกขยะ จำพวก 1 ชุด/เปลลง ให้แยกตัวออกจาก เสียงจากการห้องครัวของบ้านแต่ละหลัง จัดให้มีถัง ตัดไขมัน จำนวน 1 ชุด/เปลลง ให้แยกตัวออกจาก จำพวกขยะทุกแบบ รวมถึงจัดให้มีถังปฏิบัติพื้นที่ เสียงรวมเป็นระบบรองรับการอุ่นตัวอากาศ (Contact Media Aeration & Sedimentation System)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3) จัดการผ้าเสีย	3.5 จัดการผ้าเสีย มีอัตราต่ำกว่า 20% ของผ้าเสียที่เกิดจาก กระบวนการทั้งหมด ประมาณ 262.50 กิโลกรัมเอมต์/วัน คิดจาก ปริมาณผ้าเสียรับประทาน 100 ชุด/วัน ซึ่งกำหนดให้ภายใน การจัดสรรที่ดินคงไว้ 0.75% ของผ้าเสียที่ ผลิตขึ้นมาต่อวัน ที่ดินที่ได้รับอนุมัติ ให้ก่อสร้างห้องน้ำดูแลสิ่งแวดล้อม 2550)	(3) จัดให้มีการติดตามและบันทึกการดำเนิน การ นำบันทึกนี้ไปประสาทรักษาระบบ นำบันทึกนี้ไปประสาทรักษาระบบ นำไปยังสมอ รวมทั้งจัดตั้งต่อไป ทำให้ต้องดำเนินการ เบ็ดเตล็ด ไม่สามารถดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป	(3) จัดให้มีการติดตามและบันทึกการดำเนิน การ นำบันทึกนี้ไปประสาทรักษาระบบ นำบันทึกนี้ไปประสาทรักษาระบบ นำไปยังสมอ รวมทั้งจัดตั้งต่อไป ทำให้ต้องดำเนินการ เบ็ดเตล็ด ไม่สามารถดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป เรื่อยๆ ทำให้ต้องดำเนินการต่อไป	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4) จัดการผ้าเสีย	4.1 จัดการผ้าเสีย มีอัตราต่ำกว่า 20% ของผ้าเสียที่เกิดจาก กระบวนการทั้งหมด ประมาณ 262.50 กิโลกรัมเอมต์/วัน คิดจาก ปริมาณผ้าเสียรับประทาน 100 ชุด/วัน ซึ่งกำหนดให้ภายใน การจัดสรรที่ดินคงไว้ 0.75% ของผ้าเสียที่ ผลิตขึ้นมาต่อวัน ที่ดินที่ได้รับอนุมัติ ให้ก่อสร้างห้องน้ำดูแลสิ่งแวดล้อม 2550)	(4) จัดให้มีการติดตามและบันทึกการดำเนิน การ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ	(4) จัดให้มีการติดตามและบันทึกการดำเนิน การ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ นำไปยังสมอ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

ମୁଦ୍ରଣ କମିଶନ୍ ପରିଷଦ୍ ବିଭାଗ (ମୁଦ୍ରଣକାରୀ) ।

(မြန်မာတိသုကရာဇ်) မြတ်ပေါ်ခြင်းများ မြန်မာတိသုကရာဇ်



ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมิน เวตอ้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลภัยทางสังคม แหลมราชรัตน์ตามจังหวัดล้อม โครงการจัดสรรงานที่ดิน ของเสีย

SANSIRI

ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ ଶ୍ରୀଗିତ (ବନ୍ଦାମୁଖ)

SANTINI PUBLIC COMPANY LIMITED


(၂၅၁၃) မန္တလေသာ မန္တလေသာ

ເດືອນ ມກຣາດມ 2563

အမှတ်အမြတ် အမျိန် အမျိန် အမျိန် အမျိန် အမျိန် အမျိန် အမျိန် အမျိန်

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสร้างท่อไอเสีย ภูเก็ต-ภาคลอก ช่อง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะเดินทาง (๗๙)

องค์ประกอบของมาตรา สิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดตั้งการไฟฟ้า (ดู)	โครงการจัดตั้งการไฟฟ้า ขนาด ๘๐ กวัตต้ารี่ ภูเก็ตบีกอลอก เป็นไฟฟ้ากระแสสลับกับไฟฟ้าเร่งด่วนจำนวน 260 แプラン จัดเป็นห้องคัดล้นด้วยระบบนาโน (ก) ห้องคัดล้นด้วยระบบนาโน เป็นแบบเพื่อจัดการน้ำเสียที่มีค่า pH ต่ำกว่า 100 แมลล แต่ไม่เกิน 500 แมลล ตามแบบการทดสอบพิษพยาธิธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการทำให้มีความชื้นคงที่ตามมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากที่ดินดั้งเดิม (กำแพงต่ำ BOD ₅₀₀ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำเสียภายใต้การรักษาดูแลอย่างดีจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการบำบัดด้วยค่า BOD ₅₀₀ ๒๐ มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำเสียของสำนักงานนิติบุคคล และอาคารสำนักงานน้ำบดและ ๕๐ มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับการกำจัดตากอยส่วนหัว (Excess Sludge) จะทำการกำจัดตากอยโดยจ่ายลงในอ่างรองของชานชาลา ตามแผนผังจัดวางที่ได้ออก ๖ เดือน ต่อไปนี้ ผลกระทบในที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับมาก	โครงการจัดตั้งการไฟฟ้า ขนาด ๘๐ กวัตต้ารี่ ภูเก็ตบีกอลอก เป็นไฟฟ้ากระแสสลับกับไฟฟ้าเร่งด่วนจำนวน 260 แプラン จัดเป็นห้องคัดล้นด้วยระบบนาโน (ก) ห้องคัดล้นด้วยระบบนาโน เป็นแบบเพื่อจัดการน้ำเสียที่มีค่า pH ต่ำกว่า 100 แมลล แต่ไม่เกิน 500 แมลล ตามแบบการทดสอบพิษพยาธิธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการทำให้มีความชื้นคงที่ตามมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากที่ดินดั้งเดิม (กำแพงต่ำ BOD ₅₀₀ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ำเสียภายใต้การรักษาดูแลอย่างดีจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการบำบัดด้วยค่า BOD ₅₀₀ ๒๐ มิลลิกรัม/ลิตร และน้ำเสียของสำนักงานนิติบุคคล และอาคารสำนักงานน้ำบดและ ๕๐ มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับการกำจัดตากอยส่วนหัว (Excess Sludge) จะทำการกำจัดตากอยโดยจ่ายลงในอ่างรองของชานชาลา ตามแผนผังจัดวางที่ได้ออก ๖ เดือน ต่อไปนี้ ผลกระทบในที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับมาก	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



๑๗ มกราคม 2563

๑๗ มกราคม 2563

๑๗ มกราคม 2563

นายสาวุทธร์ นุญญา

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์ จำกัด (มหาชน)

(นายสาวุทธร์ นุญญา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์ จำกัด (มหาชน)

ตราสังกัด ๓ สุรุปผลการบ้านสีแวนเดลล์ อามาตรการรื้อถอน ก่อสร้างแบบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งศูนย์ติดต่อและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานผู้ประกอบการ สำหรับการจัดตั้งศูนย์ติดต่อและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม แก้ไขผลกังหันและแก้ไขผู้ประกอบการ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของงาน ลักษณะและคุณค่าทาง	ผลการทดสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ลักษณะล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบล้อม
3.6 การจัดการขยะและดูดควาย	<p>1) บริษัทและบุคคลภายนอก</p> <p>การประเมินปริมาณขยะและมลพิษของโครงการได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัย เติมโครงการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อม (2560)</p> <p>ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการเป็นพนักงานชุมชนทั่วไป "ดูแล" ดูแลพยาบาล เชเช อาหาร เชเชกระดาษ และเศษผ้า ประมาณจะประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนี้ควรรักษารักษาไว้สัก (มีผู้พักอาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 1,310 กิโลกรัม/วัน หรือ 3,930 กิโลกรัม/วัน หรือ 3,930 กิโลกรัม/วัน</p> <p>2) การจัดการขยะและดูด</p> <p>โครงการจัดให้มีถังขยะและรีไซเคิลสำหรับแบ่งแยกตัวเอง 1 ถัง จำนวน ห้องน้ำ ๒๖๐ ถัง ความจุ 1 ถัง สามารถนิ่งดูดครั้งละ 1 ถัง รวมทั้งสิ้น 262 ถัง ปริมาณรวม 100 ลิตร/แม่สูง ปริมาณรวม 26,200 ลิตร บริเวณรั้วติดหน้าของหุบแม่น้ำ แบ่งย่อย และติดหน้าสำนักงานนิ่งดูดครั้งละครั้งละ 1 ถัง สำหรับแบ่งแยกส่วนต่างๆ ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>(1) โครงการจัดให้มีถังขยะ 1 ถัง รวมทั้งสิ้น 262 ถัง ปริมาณรวม 26,200 ลิตร/แม่สูง ซึ่งรถเก็บขยะจะนำไปมาทำความสะอาดที่บ้านทุกวัน หรือ 3,930 กิโลกรัม/วัน</p> <p>(2) รบกวนให้ผู้พักอาศัยในโครงการที่ห้องโดยสารจัดเตรียมไว้ให้ขยะที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น</p> <p>(3) จัดให้มีถังขยะหน้าบ้านหุบแม่น้ำ บริเวณรั้วติดหน้าของหุบแม่น้ำ บ่อรยรวม ติดหน้าอาคารริมแม่น้ำ แหล่งค่าน้ำสำหรับกันภัยน้ำท่วม</p>	<p>- ตรวจสอบความสามารถในการร่วมกับผู้พักอาศัย การร่วมกับผู้พักอาศัย ของผู้พักอาศัย ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบปริมาณขยะโดยติดตาม</p> <p>- และทำความสะอาดที่บ้านทุกวัน หรือ 3,930 กิโลกรัม/วัน</p>

ANSI

บริษัท แอนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
ANSWER COMPANY LIMITED


เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)
ผู้รับผิดชอบการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์查看详情 จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาก)

ผู้รับผิดชอบการต้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์查看详情 จำกัด




ภูเก็ต อิมเพรียล เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 3 สรุปผู้กรະหนูสั่งแบบต่อเนื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำงที่บังสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยการจัดสรรงานที่ดิน ของสิ่งแวดล้อม บริษัท แสงน้ำรี จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

សាស្ត្រ នគរបាល សាខាកំពង់មានហាប់
SAN SIRI COMPANY LTD.

เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563




(ເປົ້າໃຈ ອຸທະວານຫຼວມຕະຫຼາດ)

၆၂၁၄ ဆွဲရော အလေမှတ်များပြု၍မျှော် ၁၁၁၃ နှင့်၁၁၁၅

ตารางที่ 3 สรุปผลการบันสิ่งแวดล้อม มาตรการบังคับห้ามและแก้ไขผลการบันสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามโครงการ ติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรทรัพยากรดิน ของเส้น

ภัยต่อ-ป้าดลอก ช่อง บริษัท แสงน้ำริม จำกัด (มหาชน) ระยะคำนินหการ (ต่อ)

องค์ประกอบของเส้นแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการบังคับห้ามและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า ส่องแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	โครงการจะรับริการต้านไฟฟ้าจากภายนอกไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 kVA จำนวน 6 ชุด ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแหล่งพลังงานอย่าง ขอมาจากผู้โครงการได้ เสือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นชนิดประดิษฐ์สูงๆ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต้านภาระไฟฟ้า	(1) (1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 kVA จำนวน 10 ชุด และ 250 kVA จำนวน 3 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงจ่ายไฟฟ้าหลัก ต่อไป (2) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน (3) นำร่องรักษากุญแจรัมบันไฟฟ้าเพื่อรักษาความดันภาระไฟฟ้าให้ต่ำ (4) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายใน (5) 冲洗รังสีไฟฟ้าห้องอ่างซึ่งไฟฟ้าอย่างประจำเดือน (6) หลอดไฟฟ้าผู้พักอาศัยห้องทำอาหารสะอาด หลอดไฟ แสงโดยสาร ใหม่สำหรับห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว ให้สามารถทำความสะอาดได้พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันภัย	ในช่วงปีครึ่งต่อเนื่องการโครงการได้ประเมินผลกระทบจากการป้องกันภัย ไว้ด้วยเงิน 2 ส่วน ได้แก่ ความเพียงพอของระบบทรัพยากร ผลกระทบของโครงสร้าง ผลกระทบของโครงสร้าง ผลกระทบของภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่รับผิดชอบ 1) ความเพียงพอของระบบทรัพยากร โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเรือนริเวอร์สานส่วนภัย ขนาดพื้นที่ 785.60 ตารางเมตร ติดต่อส่วนที่จุดรวมพลเรือนที่ผู้พักอาศัยภายนอกโครงการ ให้มากขึ้นอย่างน้อย 0.60 ตารางเมตร/คน หรือ 1.66 คน/ตารางเมตร เมื่อติดต่ออย่างต่อไป	(1) โครงการได้ติดตั้งหัวตัดเบลิง จำนวน 11 จุด (2) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการหางานของระบบทรัพยากร ของภัยธรรมชาติ ที่รับผิดชอบ 2) ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมวิธีการป้องกันภัย ประจำเดือน 6 เดือน หรือตواتรัมเข้ารับการอบรมวิธีการป้องกันภัย ประจำเดือน 6 เดือน หรือตัวตั้งเป็นรายเดือน 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหารือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	- ตรวจสอบสภาพไร้ร้าน ของอุปกรณ์ป้องกันภัย ทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภัยติดตั้งอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหารือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง



เดือน มกราคม 2563

นางสาวจารุวรรณ บุญญาภิญ
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนอรัล เซอร์วิส จำกัด

นาย พันธุ์ แสงบริ รักก์ บุญญาภิญ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนอรัล เซอร์วิส จำกัด


นางสาวพัชรินทร์ ชัยแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนอรัล เซอร์วิส จำกัด

7/1/17

SANSIRI
សាស្រ្តរ សេលិនី ចំកុំ (បូឌាកុង)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ເຕັມວິຊາການ 2563

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563



ເມື່ອກົດລົງທະບຽນສັນຕິພາບ ເພື່ອກຳນົດໃຫຍ້ເປົ້າມາ
ກົດລົງທະບຽນສັນຕິພາບ ເພື່ອກຳນົດໃຫຍ້ເປົ້າມາ

72/117

SENATOR SIR !

do not
2

ผู้รับมอบอำนาจจากพระท่านทำการแก้ไข
(นางสาวพัชรินทร์ เกี้ยวแก้ว)

๑๖๓

องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการดัดตามตรวจสอบ ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์โดยรวมของ ท้องถิ่น เนื่องจากมีรัฐบาลดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเพิ่มรากฐาน เนื่อง ร้านขายสินค้าปลีก เป็นต้น เกิดการระบาดใหญ่ต่ัญญานีฟูท์ฟอร์ม จึงคาด ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย รวมทั้งโครงการจะส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ขยายห้องเรียน เพื่อ สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปด้วย	(1) โครงการจะสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และ กิจกรรมทางศาสนา (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับ ติดตามและสำรวจสถานพัฒน์ รวมถึงรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบ อย่าง民主เเเม่	-

เตือน กรมการคุม 2563


ପ୍ରକାଶନ ମେଲ୍ଲାଙ୍ଗରାଜ

ພົບມະນາຄາງອຳນວຍອຸປະນະກຳທີ່ມີການແກ້ໄຂ

เดือน มกราคม 2563

ପ୍ରକାଶନ ମନ୍ତ୍ରମାଲା

၆၁၂။ အထူးချွန် အလေအတောက်မှုပြု၍ ရေးပါး အနီးအနှင့်



1511-1
PARIS

SANSIRI
සාන්සිරි පුවුලු රැංක (මහයා)
SANSIRI PULUJA COMPANY LIMITED

SANSIRI
សាស្ត្រីសារ នាមបន្ទី កំពង់ (1)
សាស្ត្រីសារ PUBLIC COMPANY

සාන්සිරි පුද්ගලික ප්‍රජාවල සමාජ දායක මහතා
SAANSHIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
සිංහල සාන්සිරි

— 1 —

เอกสารนี้เป็นของหน่วยงาน
คณะกรรมการต่อต้านการลักลอบ
ผลิตและจ่ายเงินตรา偽币
แห่งประเทศไทย

(นางสาว茱萸รัตน์ บุญแขกว่า)

ผู้อำนวยการตัวแทนสำนักปลัด
น้ำที่ ๒


บริษัท ภูเก็ต เอ็น ไวรอนเมเนชัน เซอร์วิส จำกัด

ได้รับ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

ตราสารที่ 3 สัญญาภาระแบบสั่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน ตรวจสอบภัยตามติดตามตรวจสอบ โครงการจัดสรรที่ดิน อย่างเป็นธรรม

ภูเก็ต-ภาคลอก ของ บริษัท และน้ำทิริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสั่งแวดล้อมและดูแลค่าต่างๆ	ผลกระบวนการต่อสั่งแวดล้อมสำหรับคัญ	มาตรการมีอยู่กันและแก้ไขผลลักษณะสั่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสั่งแวดล้อม
4.2 อาจรื้อนามบัญและค่า ตาม บลอดราย (ต่อ)	สำหรับในเบี้ยพั้นที่เพศมาถึงค่าคลอค มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตัวบ้านภูคลอก หมู่ที่ 1 บ้านผังนก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพรา หมู่ที่ 4 บ้านพรา ^{หุบ} และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านภูคลอก หมู่ที่ 5 บ้านภูภานุตา โดย ^{หุบ} สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้เคียงโครงการรวมทั้งสุด ได้แก่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพบ้านภูคลอก โรงพยาบาลจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ชุมชนสุภาพ การชาวคริสต์) โครงการจัดให้มีจุดน้ำดื่มที่บ้านที่ทำการความปลอดภัยจำนวน 4 นาด โดยตรวจสอบ ตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ติดต่อกันและต่อติดต่อ 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 แหล่ง ผู้ติดต่อ 2 นาย โดย ผู้ติดต่อ 1 เริ่มน้ำทึ่งน้ำตุ๊งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผู้ติดต่อ 2 เริ่ม ^{น้ำ} ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. เจ้าหน้าที่ต่อสั่งน้ำดื่มจะสอดส่องดูแล ความเรียบร้อยภายในโครงการ	(6) ตรวจสอบประเมินภัยร้ายภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	-



เดือน มกราคม 2563

เดือน มกราคม 2563
(นางสาว茱拉รัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กํา德 เอ็นไพรนเนนท์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

(นางสาว茱拉รัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กํา德 เอ็นไพรนเนนท์ จำกัด

ตรางาที่ ๓ สรุปผลระหว่างหน่วยเดือน มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลระหว่างหน่วยเดือน และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการจัดตั้งเขตฯ ของเส้น
ภูเก็ต-ป่าตอง ของ บริษัท แสงสีริ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ (๗) เดือน

องค์กรระดับชาติ		ผลการทดสอบและคุณภาพ	ผลการทดสอบเพื่อสั่งเวลาและสำคัญ	มาตรฐานที่มีอยู่แล้วและแก้ไขผลกระทบ	มาตรฐานที่มีอยู่แล้วและแก้ไขผลกระทบ	
4.3 ทศนิยภาพ	สังเวชล้อมแมลงคุ้นค่าต่างๆ	<p>จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น จะเป็นแหล่งโบราณสถานแห่งประวัติไทยประภาคในราชอาณาจักรบ้านนา ไม่มีแหล่งโบราณสถานอยู่ในบ้านริเวณพื้นที่โครงการ และพบว่าหลักเดียวของรัฐมี 1 กิโลเมตร ในส่วนของรูปแบบของโครงงานจัดสรรที่ดิน อนันต์สิริ ภูเก็ต-ป่าต่อเนื่องกัน โครงการจะรำคาญกิจกรรมเกษตรที่ดินบนหาดคล่อง เพื่อการจำหน่ายพร้อม อนาคต ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถูกแซะเป็นบ้านเดี่ยวและบ้าน สองชั้นรูปแบบรากฐานของอาชาระบบบ้านเรือน ทำให้สิ่ง construct ของโครงการ แห่งนี้น่ากังวลอย่างมาก เนื่องจากเป็นบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ส่วนใหญ่ต้องเสียหายและเสียหายให้มาก ที่สุด โดยออกแนวอาดราฟิลด์ด้านสมัย เรียกว่าภายในพื้นที่ของสถาปัตยกรรม เป็นส่วนตัวมากที่สุด มีการรับประทานอาหารค้างคืนรวมมาด้วย โดยจัดให้มีรากไม้ ห้องลักษณะโคน้ำด้วยการจัดพื้นที่วาง ร้อยละ 66.85 ของพื้นที่โครงการ และพื้นที่ สวนสาธารณะร้อยละ 5.05 ของพื้นที่จัดจำหน่าย ซึ่งซึ่งเป็นรากไม้ในธรรมชาติ ที่คุณภาพดีสามารถรักษาไว้ได้และคงความสวยงามต่อไปได้ยาวนาน และคงทนอย่างมาก แต่ก็ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้คนสามารถเข้า มาเยี่ยมชมและสัมผัสรากฐานที่สำคัญของชาติได้โดยสะดวก</p>	<p>จากการมีอยู่แล้วและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>สิ่งแวดล้อม</p>	<p>(1) โครงการไว้จัดให้มีพื้นที่ทางศิลปะ เป็นรากไม้ 66.85 ของพื้นที่โครงการ และพื้นที่ สวนสาธารณะร้อยละ 5.05 ของพื้นที่จัด จำหน่าย</p>	<p>(2) โครงการจะรับตามแหล่งต้นกำเนิดใหม่ที่น้ำ ส้วมน้ำออกแนวราบที่ดินของโครงการ</p>	<p>มาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบ</p>

SANSIRI
සාන්සිරි පුවත්කීම් (මයෙනු)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563

ເຕືອນ ມກຣາດມ 2563

(**ପ୍ରମାଣିତ** ଅନୁମତିପରିଚୟ)

ប្រុងការណ៍ដែល
អ្នកចាំនាត់

A circular seal impression featuring Khmer text around the perimeter and a stylized bird or dragon motif in the center.

ตารางที่ 3 ส่วนมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการจัดสร้างแก้ไขดินฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ภูเก็ต-ป่าคลอก ระยะก่อสร้าง

ดี.โอน มนกราดม 2563_

SANSIRI
සාන්සිරි යාපෘති සාර්කුඩ (හැඳුනුව)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ເມື່ອກົດລົງທະບຽນສຳເນົາຈະໄດ້ກົດລົງທະບຽນໃຫຍ່ແລ້ວ ເພີ້ມຕົກລົງທະບຽນໄດ້

(ԵՐԵՍԻ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒՄՆԵՐ)

الطباطبائي

บริษัท กานต์ เอ็นไพร์ จำกัด จำกัด

A circular library stamp with a double-lined border. The outer ring contains the text " NATIONAL LIBRARY BANGKOK THAILAND" at the top and " 017023" at the bottom. The inner circle contains the text " บริการประชาชน" (Public Service) at the top and " สำนักนายกรัฐมนตรี" (Office of the Prime Minister) at the bottom.

[Signature]

CONFIDENTIAL SERVICES

卷之三

วารสาร จ้าว

ระบบภายนอกของรัฐบาล ที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ จึงต้องมีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองที่มีอำนาจและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งในประเทศไทย ก็คือ การจัดตั้งรัฐสภา ที่มีอำนาจในการออกกฎหมาย ควบคู่ไปกับอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่เป็นประมุขแห่งชาติ


ตรัฐบุคคลน้ำท่วม		บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. เสียงและความสั่นสะเทือน (ครอ.)		<u>เสียง</u> - ผู้พักอาศัยบ้าน เครื่องฟันที่ก่อสร้าง	- เสียงจากการก่อสร้าง - เสียงจากห้องน้ำ	- สอบสวนจากประชานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการใน เรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง	- หักสี่เหลี่ยม ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้รับเหมา สถาปัต จักร (มหาชน)
		<u>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 1)</u>	- ระดับเสียง เลี้ยง เลี้ยง เลี้ยง เลี้ยง เลี้ยง ชั่วโมง และระดับเสียง สูงสุด - เสียงงานว่าง	- ตรวจสอบดูตัวบันเดย์ตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC 61672 ขององค์กรระหว่างประเทศระหว่าง ประเทศค่าตัวเบรกนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)	- หักสี่เหลี่ยม ประจำงาน ผล ทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น 7 วันจ้วดติดต่อ้อนระล 1 ครั้ง ติดต่อจะประเมินผลที่ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้รับเหมา สถาปัต จักร (มหาชน)
		<u>ความตึงเส้นไฟฟ้า</u> - ผู้พักอาศัยบ้าน เครื่องฟันที่ก่อสร้าง	- ความตึงเส้นไฟฟ้าของจุด การก่อสร้าง	- สอบสวนจากประชานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการใน เรื่องผลกระทบทางด้านความตึงเส้นไฟฟ้าของจุด ก่อสร้าง	- หักสี่เหลี่ยม ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้รับเหมา สถาปัต จักร (มหาชน)
		<u>บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 1)</u>	- ความตึงเส้นไฟฟ้าของจุด การก่อสร้าง	- ตรวจสอบดูตัวบันเดย์ตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศไทย หรือ เครื่องวัดความตึงเส้นไฟฟ้าของจุดก่อสร้าง เก็บข้อมูลตามวันที่ก่อสร้าง ให้ระหาก คุณภาพรวมการสั่นสะเทือนและต้องมีคุณสมบัต ที่ดี ยกเว้นว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รับ ทราบว่าต้องดำเนินการต่อไป	- หักสี่เหลี่ยม ประจำงาน ผล ทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น 7 วันจ้วดติดต่อ้อนระล 1 ครั้ง ติดต่อจะประเมินผลที่ก่อสร้าง	(พ.ศ. 2553)

S A H S T A R T S C O M P A N Y LTD
100, BANER ROAD, KOLKATA (WEST BENGAL)

๑๕๐๙ มกราคม ๒๕๖๓

卷之三

ເມືອນ ຈຸກສາກົມ 2563



ตารางที่ 3 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลการประเมินแบบสัมภาษณ์และผลการจัดสรร坼ดิน ของศิริ ภูเก็ต-ป้าคลอกา ระบบท่อส้วง (ต่อ)


หัวหน้าฝ่าย ผู้ดูแลรับผิดชอบ	บริบทที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความที่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การซ่อมแซม ขันส่ง	- ถนนสาธารณะที่ รายงานเส้นส้วงด้วย ขันส่ง	- ความเร็วและค่าใช้จ่าย ของการซ่อมแซม	- ตรวจสอบความเร็วของรถและการเดินทาง การจราจร	- ทุกวันตกลงตรวจสอบ ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกส้วง และบิรชัก แสนล็อก จ้าก (มหาชัย)
5. การรักษาบ้าน	- ห้องน้ำบ้าน	- สภาพด้านใน	- สภาพด้านนอกและภาระรากฐาน	- ทุกสัปดาห์ลดลงจะประมาณ ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกส้วง และบิรชัก แสนล็อก จ้าก (มหาชัย)
6. การจัดการ น้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการ ตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทํางานของระบบ นำน้ำดิบเข้าสู่ระบบการประปา	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกส้วง และบิรชัก แสนล็อก จ้าก (มหาชัย)
7. การจัดการ น้ำเสีย	- ห้องน้ำบ้านมุงผอย	- ปริมาณน้ำผอยต่อกัน และสภาพของน้ำยะ	- ตรวจสอบความสามารถของรังน้ำยะในการรองรับ ปริมาณน้ำยะและการรักษาของรังน้ำยะ	- ทุก 2 วัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ผู้รับเหมาภายนอกส้วง และบิรชัก แสนล็อก จ้าก (มหาชัย)

ได้รับ มกราคม 2563

นายสุวัฒนา พิริยะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับ มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ นุญญา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จังหวัดเชียงใหม่



จ้าก

จ้าก

จ้าก
นายสุวัฒนา พิริยะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จังหวัดเชียงใหม่

บิรชัก ภูเก็ต เอ็นไวนิลเนนเนท จำกัด

ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
บริษัท บิรชัก แสนล็อก (มหาชัย)

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดสรรงำนภัย-ป่าค่าลอก ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ตัวชี้วัดภายนอก สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ติดตามส่อง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความที่ใช้การ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. กิจกรรมอัน มีศักยภาพ	- บริเวณที่ติดตั้งด้วย ตัวเหล็ก	- สภาพการไว้รักษา	- สภาพการใช้งานของบ่อดูเพลิงแบบมือถือ	- ทุก 6 เดือน หรือตาม กำหนดนำข้อมูลสิ่ช คำแนะนำของผู้ผลิต	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)
	- บริเวณ พื้นที่ ก่อสร้าง	- ปืนทึบสาเหตุการเกิด อัคคีภัย	- ตรวจสอบสถานที่ที่อยู่อาศัยให้เกิดอัคคีภัย	ตลอดระยะเวลา	ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)
9. ဓาร์โวโน้มย แสงดาว	- ถนนก่อสร้าง	- การสำรวจเส้นทาง	- การสำรวจเส้นทางที่ราบสูงทุกครั้ง	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)
	- บริเวณ พื้นที่ ก่อสร้าง	- สภาพพื้นที่ก่อสร้าง	- การสำรวจเส้นทางที่ราบสูงทุกครั้ง	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)
	- ห้องประชุมพยาบาล	- สภาพการไว้รักษา	- ความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด	- ทุกวันเดือนตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)
	- ผู้ดูแลอาคาร ใกล้เคียงพื้นที่ ก่อสร้าง	- ความสะอาดด้วย แสงไฟพยัคฆ์	- สอบถามจากผู้รักษาการที่ดูแลอาคารใน เวลากลางคืนทุกๆ 7 วัน	- ทุกสัปดาห์ ตลอด เวลา	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)
	- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและ บ้านพักคนงาน	- ความปลอดภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุและทรัพย์สิน	- ทุกสัปดาห์ ตลอด เวลา	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)
10. ห้องน้ำภายนอก	- บริเวณ พื้นที่ ก่อสร้าง	- สภาพการไว้รักษา	- การรักษาของวัสดุที่นำไปดูแลพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลา	- ผู้รับเหมา ก่อสร้าง และบริษัท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ กำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยในระยะก่อสร้างให้ส่งไปยังจังหวัดภูมิภาค

๕๘๔๓

บริษัท แมกโนเลีย จำกัด (มหาชน)
๙๖๗๘๒๐๙๒๒ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ได้รับ
มกราคม 2563

(นางสาวพัชริน พุฒาก้า)
ผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้า
บริษัท แมกโนเลีย จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

(นางสาว茱萸 บุญแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจตัวแทนสำนักสื่อ
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนอรอล เทคโนโลยี จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจัดสรรที่ดิน อย่างสิริ ภูเก็ต-ภาคลอก ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มริเวนท์ครัวขอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความมั่นใจการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การดูแลดิน ภูมิสังคม	- บริเวณทางบ้ำ-ออกครัวกาง	- การอ่อนประชานและดูดซึม	- การย้ายน้ำด้วยความระดับดูดซึมในการเข้าออกโครงการ	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลแห่งบ้านเจ้าจัดตั้ง)
	- บริเวณ ๓ ๑๖ สายรือแร่และไร่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ห้ามจอดรถบริเวณถนนสาธารณะ และให้ทาง	- ทุก ๖ เดือน ระยะ ดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลแห่งบ้านเจ้าจัดตั้ง)
2. การใช้ดิน	- เส้นทางน้ำดีซี	- สารพาราใช้งาน	- ตรวจสอบการร่วมกับศูนย์ภายในเส้นทาง	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลแห่งบ้านเจ้าจัดตั้ง)
	- ท่อระบายน้ำข่องโครงสร้าง	- การแตกร้าวร้าวซึม ของห้อง	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ ดำเนินการ	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลแห่งบ้านเจ้าจัดตั้ง)
3. การรักษาดิน	- ท่อระบายน้ำข่องโครงสร้าง	- การแตกร้าวร้าวซึม ของห้อง	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำในห้องของบ้าน ดำเนินการ	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลแห่งบ้านเจ้าจัดตั้ง)
	- ห้องน้ำแยกข่องโครงสร้าง	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดออกห้องในห้องของบ้าน ดำเนินการ	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลแห่งบ้านเจ้าจัดตั้ง)
4. การจัดการน้ำเสีย	- ปล่อยรวมคุณภาพน้ำข่องโครงการ	- บันทึกการทำงานและการ ตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรฐาน ๘๐ [โดย] อาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายการกำกับดูแล พลังงานฯ วิธีการ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิผล ข้อมูลการจัดทำบัญชีรายรับเบ็ดเตล็ดรายงาน สรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (แบบ พ.ศ.๑ และแบบ พ.ศ.๒)	- แบบ พ.ศ. ๑ บันทึกทุกๆ วันเป็นไปตามกำหนด เวลา ๒ ปี	- บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) (ระบบแรก) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลแห่งบ้านเจ้าจัดตั้ง)
	๕.๘.๗.๙.๑.๑	๕.๘.๗.๙.๑.๒	๕.๘.๗.๙.๑.๓	แบบ พ.ศ.๒ สรุปผลการ ทำงงานของระบบบำบัด ทุกเดือน ส่งให้เทศบาล ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการและดำเนินการ

เดือน มกราคม 2563


(นางสาวพชริน เรืองแก้ว)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ประจำเดือน
บริษัท ภูเก็ต อี็นฟอร์เมเนชัน เทคโนโลยี จำกัด

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ประจำเดือน
บริษัท ภูเก็ต อี็นฟอร์เมเนชัน เทคโนโลยี จำกัด



๓๑๙๗ ๔ พระเจ้าตราชารัชต์ได้ทรงสถาปนาวัดสุนันทาแล้วขอทรงสถาปนาวัดที่อยู่ในเมืองกรุงเป็นวัดใหญ่ พระยาเสนาะ กุ忒ี-กุเรต-ป่าเตลือฯ ระยะห่างจากวัดสุนันทา ๒๕๐ เมตร (จ่อ)

ANSWER

ពេលវេលា នគរាល់មក 2563

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହାକିମଙ୍କ କାମକାଳୀ ଦେଇଲାଗଲା
ଏହାକିମଙ୍କ କାମକାଳୀ ଦେଇଲାଗଲା

(ເມືອງຫຼວງພະບາດ)

ရွှေအောင်မြို့နယ်

ପ୍ରକାଶ ମହିନେ ଏବଂ ବର୍ଷା ମହିନେ ଏବଂ ଜାଗତି

ตารางที่ 4 สรุปมาตราการติดตามตรวจสอบผลการชนบลังแบบตัวอย่างโครงการจัดสรรที่ดิน ของสหกรณ์ภูเก็ต-ป่าคลอก ระยะที่ 1 ให้เช่า (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ที่ การตรวจ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บริเวณที่ ตรวจสอบ	- ความเป็นกรด-ด่าง - บีโตรด - ปริมาณสารร้าย奔腾เฉลย	- pH meter - วิเคราะห์ Azide Modification - วิธีการกรองผ่านกรงตาข่ายในแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)		
	- แหล่งน้ำ - ปริมาณสารที่สั่งลากได้ ที่ห้องน้ำ - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำเสียและไขมัน - ตีก๊อกอ่อน	- วิธี Titrate - วิธีการระบายน้ำท่วงอย่างแห้งภูมิ 103- 105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการตรวจนิยมออกฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดตัววิวัฒนาสาย			
5. การจัดการ น้ำเสีย	- ที่พักอาศัย	- สภาพของท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือนโดยรอบระยะเวลา ของการรื้อซ่อมของท่อระบายน้ำ	- ทุกสี่ปี ครึ่ง ล้อ ต ระ ยะ	- บริษัท แสนศรี จำกัด (มหาชน) (ระบบประปา) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
		- ปริมาณน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง	- ตรวจสอบความสมควรในการรื้อระบายน้ำ ของท่อระบายน้ำ การรื้อซ่อมของท่อระบายน้ำ	- ดำเนินการ	- บริษัท แสนศรี จำกัด (มหาชน) (ระบบประปา) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสร)
6. การป้องกัน ภัยคุกคาม	- บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- สภาพภายในห้องน้ำ - ผู้อพยพและผู้ดูแลบ้าน	- ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนและทำ ความสะอาดท่อทั้งหมด - ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนและทำ ความสะอาดท่อทั้งหมด	- ทุก 6 เดือน หรือตามคำแนะนำ ของผู้อพยพและผู้ดูแลบ้าน ซึ่งจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุก	- บริษัท แสนศรี จำกัด (มหาชน) (ระบบประปา) และนิติบุคคล (ห้องเจ้าจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)

หมายเหตุ กำหนดตั้งครึ่งปีก่อนเข้า居บ้านตามโครงการฯ ปีละ 1 ครั้งภายใต้เงื่อนไขของบังคับไป โดยในระยะที่ดำเนินการใช้หนี้สินไปบังคับหัวตู้เบิก

บริษัท แสนศรี จำกัด (มหาชน)

และบริษัท คิวบ์ COMPANY จำกัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนชัน จำกัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนชัน จำกัด



เดือน มกราคม 2563

นายสถาพร พูลแก้ว
(ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผู้รับมอบอำนาจจากจะทำกรรมการแทน
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนชัน จำกัด


นายสถาพร พูลแก้ว

ผู้รับมอบอำนาจสืบสานต่อ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เมเนชัน จำกัด

N

A



ลักษณะ



พื้นที่โครงการ

จุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 1 ผังแสดงจุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ

ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, 2562

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากราชการท่าอากาศยาน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เซอร์วิส จำกัด

เดือน มกราคม 2563.....

[Signature]


(นางสาวพชริน เขี้ยวแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....


[Signature]
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์ອนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
18th FLOOR, SIRIPHINO BLDG, 475 SRI AYUTTHAYA RD., RAJABEVI, BANGKOK 10400	
TEL: 0622101380-5 FAX: 0622101382	
ห้ามนำเข้าไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยเด็ดขาด	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อณาสิริ ป่าคลอก	
LOCATION :	
ต.ป่าคลอก อ.คลอง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	
พรไพลิน กฤดาภิรมย์ ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : <i>[Signature]</i> ชราภรณ์ คงเมือง สย 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : <i>[Signature]</i> อุมาพร แม่舅รวด ภาค 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>
FOR CONSTRUCTION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR SUBMISSION	<input type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	<input type="checkbox"/>
REVISION.....	<input type="checkbox"/>
DRAWING TITLE : ผังแบบพื้นที่ ตามประกาศกระทรวง	
HOUSE CODE FACADE	
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



รูปที่ 2 ผังแบ่งบริเวณตาม datum เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต



ผังแบ่งพื้นที่ตามประกาศกระทรวง

มาตรฐาน


1:1250

เดือน มกราคม 2563.....


ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลแทน
บริษัท แสตนสตีร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม

รายการ	จำนวนครัวเรือน
	ค่าใช้จ่าย
คิดเปรียบกับอุปกรณ์อยู่อาศัยทั่วไปในประเทศไทย (สีเทาถึงสีเขียว)	5,269
- พื้นที่ปกคลุมรวมทั้งหมด	1,444.685
- คงเหลือพื้นที่ที่ว่างทั้งหมด	3,824.315
พื้นที่ว่างคิดเป็นอัตรายละ	72.58%
คิดเปรียบกับอุปกรณ์อยู่อาศัยทั่วไปในประเทศ (สีล้ม)	9,333
- พื้นที่ปกคลุมรวมทั้งหมด	2,119.7
- คงเหลือพื้นที่ที่ว่างทั้งหมด	7,213.3
พื้นที่ว่างคิดเป็นอัตรายละ	77.28%
คิดเปรียบขนาดและเกณฑ์คร่าวๆ (สีเขียว)	59,052
- พื้นที่ปกคลุมรวมทั้งหมด	19,552.01
- คงเหลือพื้นที่ที่ว่างทั้งหมด	39,499.99
พื้นที่ว่างคิดเป็นอัตรายละ	66.89%
คิดเปรียบอย่างทั่วไป (สีเขียวอ่อนมีเล็กน้อยเสี้ยว)	7,800
- พื้นที่ปกคลุมรวมทั้งหมด	3,888.39
- คงเหลือพื้นที่ที่ว่างทั้งหมด	3,911.61
พื้นที่ว่างคิดเป็นอัตรายละ	50.14%



รูปที่ 3 ผังแบ่งโซนตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558




ผังแบ่งพื้นที่ตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
มาตราส่วน 1:1250

1:1250

87/117

 SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
18th FLOOR, SIRIPRVO BLDG. #15 SRI AYUTTHAYA RD., RAJTHEVI, BANGKOK 10400 TEL. (662)201-3905-6 FAX:(662)201-3954 ห้ามนำแบบไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทเด็ดขาด	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME : อนาสิริ ปัจจลอก	
LOCATION : ต.ปัจจลอก อ.ฉลอง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS : พรไพลิน กุดคยาภิรมย์  ภาคผนวก 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : ชาญณิ ครองเมือง  สม9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : อุมาพร แย้มศรีวุฒิ  กต.3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังแบ่งพื้นที่ตาม ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต	
HOUSE CODE	FACADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



N.
KEYPLAN


เดือน มกราคม 2563.....

บริษัท แบนไบร์ จำกัด (มหาชน)
BANEIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลทำการแทน
นางสาวพัชริน เขียวแก้ว



รูปที่ 5 ผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคารและระบบรั่นของโครงการ

OWNER /DESIGNER :	
 SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RATHEVI, BANGKOK 10400	
TEL. (662)201-3800-6 FAX(662)201-3804	
ห้ามนำแบบไปใช้ร้านค่อน ให้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เดียวเท่านั้น	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อนาคตอุปกรณ์	
LOCATION :	
ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ	
ARCHITECTS : บริษัทสถาปัตยกรรม จำกัด 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : กรุงศรีโพลิเทคนิค จำกัด โทร 09865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : มาพร แย้มศรีวุฒิ จำกัด โทร 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังบริเวณแบ่งแปลงบ้าน	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



ສັນລັກໜ້າການແບ່ງແປລົງ


รายการ	จำนวน (ແປລິງ)
 <u>บ้านເຕີຍວສອງຫັນ S-151</u>	73
 <u>บ้านເຕີຍວສອງຫັນ S-130</u>	77
 <u>บ້ານແຜດສອງຫັນ D-130</u>	110
รวม	260

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว
ผู้รับมอบอำนาจจากท่านทำการแต่งตั้ง
บริษัท แสนส์เซอร์ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563..

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เอเชอร์วิส จำกัด




รูปที่ 5 ผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคารและระบบรับของโครงการ (ต่อ)

ជំហើរិវេណបែងប្រលងបាន

1:1250

90/117

SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RAJTHEVIL, BANGKOK 10400	
TEL. (062)201-3905-6 FAX.(062)201-3904	
ท่านผู้นี้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME : อนามัย ป่าคลอก	
LOCATION : ต.ป่าคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS : พรไพลิน ภู่ดอยาภิรัมย์ ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : กรุงศรี คงทองเมือง ศก. 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : อุมาพร แย้มศรีวัล ภา. 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE : ผังบริเวณแบ่งแปลงบ้าน	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ
SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

๔) เดือน มกราคม 2563.....



(นางสาวพัชริน เนี่ยวนแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Digitized by srujanika@gmail.com



เดือน มกราคม 2563...

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนแมนกอล เชอร์วิส จำกัด

ดับเพลิง สวนยางพารา

หัวดับเพลิง

ที่ดินบุคคลอื่น (ปรับพื้นที่แล้ว)

ผังระบบประปา และตัวแหน่งทิวจ่ายน้ำดีบเพลิง

มาตราส่วน

1:1250

91/117

รูปที่ 6 ผังระบบประปา และตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

OWNER /DESIGNER :	
 SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RAJTHAEV, BANGKOK 10400	
TEL. (082)201-3005-8 FAX.(082)201-3004	
ห้ามนำแบบไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบ	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อดนาสิริ ป่าคลอก	
LOCATION : ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS : พรไพลิน กฤตยาภิรมย์ ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : ช.ราษฎร์ ครองเมือง ศษ 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS : อุมาพร แย้มศรีวุฒิ ภาค 3184	
SANITARY ENGINEERS : ณัฐพงษ์ ธรรมรงค์ ภาค 3184	
INTERIOR DESIGNERS : ...	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังระเบบประปา	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เนียมแก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน)

ดีอน มกราคม 2563.....



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนทอล เชอร์วิส จำกัด

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร้อนเมนทอล เชอร์วัส จากด



KEYPLAN

รายการประกอบแบบ


- ก่อ PE ให้ใช้ HDPE 100 ลิ้น PN 6 ตามที่ระบุในแบบ
ห้องได้ตั้งแต่ให้ใช้ HDPE 100 ลิ้น PN 10 ทึ่งหมด
อุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ ให้ใช้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค (กป.)
อุปกรณ์ห่อ สำหรับห่อข้อต่อ Ø 100-225 มม. ให้ใช้เป็นอุปกรณ์ห่อสักกล่อง อาทิเช่น
กระดาษห่อ ห้องดึง เป็นต้น
อุปกรณ์ห่อ สำหรับห่อข้อต่อเส้น Ø 250 มม. ให้ใช้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
กป. 02 - 2558 งานวางท่อหัวไป
การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กป. 02-2558
“งานวางท่อหัวไป โดยไม่ต้องขอที่นั่งและกลับหลังหัวท่อด้วย ทราย
กรวดฝังหัวในงานหัวท่อโดยวิธีจราจร ให้ปฏิบัติ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ปี 2558 เล่มที่ SD14C/002 (โดยไม่ต้องติดตั้งป้ายบอกสิ่งปลูกสร้างที่แนวหัว
กรวดฝังหัวจราจร ทางท่า)
ผู้รับจ้างจะต้องวางหัวโดยให้แนวหัวหับประปาทั่งจากเชือกที่ตีนิมนต์กัน 0.50 เมตร
และไม่สามารถหักอังภูมิปิดตัดแสดงการวางท่อ เป็นหัวจ้ำก็ในการดำเนินงานได้

- ลังสำรองน้ำ ขนาด 6000 ลิตร
 - ลังสำรองน้ำ ขนาด 2000 ลิตร

(*) - มีเตอร์วัด (เชื่อมต่อจากระบบประปา)
โดยตรง)

 - ตำแหน่งที่วางต้องเข้าดินเป็นสี่เหลี่ยม

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
-----	HDPE 160 mm.
-----	HDPE 110 mm.



รูปที่ 6 ผังระบบประปา และตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ต่อ)

A diagram of a vertical bar magnet with its North pole (N) at the top. The magnet is centered within a circle, which represents a magnetic field boundary. A horizontal line through the center of the magnet indicates its axis.

1:1250

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
18th FLOOR, SRIPHYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RATCHAVI, BANGKOK 10400	
TEL: (662)201-3905-6 FAX: (662)201-3904	
ห้ามนำแบบไปร่างก่อตัวไว้บนบุญญาจากบริษัทโดยเด็ดขาด	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
LOCATION : หมู่บ้านคลอก บ.ฉลอง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS : พรไพลิน ภคดิยภาริมาย ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : ชราวดี ครองเมือง ศบ 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : อุมาพร แย้มสุวรรณ กศ 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE : ผังระเบบประปา	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING

OWNER /DESIGNER :
SANSIRI
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
 18TH FLOOR, SIRIPHYO BLDG, 475 SRI AYUTHAYA RD.
 RAJTHEVI, BANGKOK 10400
 TEL: (66)2201-3001-6 FAX: (66)2201-3004
 ห้ามนำแบบไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้รับโอน

PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :
อนาสิริ ปัคคลอก

LOCATION :
ต.ปัคคลอก อ.ดлас จ.ภูเก็ต

ARCHITECTS :
พรไฟลิน กฤดาภิรัมย์ ภส 13826

STRUCTURAL ENGINEERS :
ชราภรณ์ ครุฑเมือง ศก 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :
อุมาพร แม่舅ควร ภส 3184

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :

FOR INFORMATION

FOR CONSTRUCTION

FOR SUBMISSION

FOR ASBUILT

REVISION.....


DRAWING TITLE :
ผังระบายน้ำเสียโครงการ

HOUSE CODE FACADE

PROJECT NUMBER

DATE

DRAWING NO. PARKING



เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์เมเนทอล เซอร์วิส จำกัด

ผู้รับอนุมัติ เนื้อที่ ๒๕๖๓ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.



ผังระบายน้ำเสียโครงการ

มาตราส่วน

1:1250


เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ສືບໍລັກຊີ່ນ	ຮາຍລະເວີຍດ
□	ປ່ອພິກະບາຍນ້າຫົ່ງ
■	ປ່ອຕຽມຄຸນກາພນ້າຮວມ
→	ທຶນທາງກາວໄລຂອງນ້ຳ
	ດັ່ງບໍາບັດນ້າເສີຍ ຈຸນ CP-1600
	ດັ່ງບໍາບັດນ້າເສີຍ ຈຸນ CP-2000
	ດັ່ງຕິກໄລມືນ ຈຸນ CT-40
↖	ປ່ອຕຽມຄຸນກາພນ້າກາຍໃນຄວາວເຮືອນແຕ່ລະຫັ້ງ
	ດັ່ງບໍາບັດນ້າເສີຍຮວມໂຄງການ
	ນ່ອຜົນນ້ຳ
	ປ່ອທ່ວງນ້ຳ
→	ແສດງແນວຫ່ວ່ວ່ອຮະບາຍນ້າໜານາດ Ø 600 ມມ.
→	ແສດງແນວຫ່ວ່ວ່ອຮະບາຍນ້າໜານາດ Ø 800 ມມ.
→	ແສດງແນວຫ່ວ່ວ່ອຮະບາຍນ້າໜານາດ Ø 1000 ມມ.
→	ແສດງແນວຫ່ວ່ວ່ອຮະບາຍນ້າໜານາດ Ø 1200 ມມ.
→	ແສດງແນວຫ່ວ່ວ່ອຮະບາຍນ້າໜານາດ Ø 1500 ມມ

ស៊ុនយោងពារ




รูปที่ 7 ผังระบบนำ้ดันน้ำเสียโครงการ (ต่อ)



เดือน มกราคม 2563...

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
กิตติ เอ็นไซโอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



ผังระบบนำเสียโครงสร้าง
มาตรฐาน 1:1250


SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
18th FLOOR, SRIPINNO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RATTHEVIL, BANGKOK 10400	
TEL (082)201-3905-6 FAX(082)221-3864	
ห้ามนำเข้าไปใช้ร้านก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยเด็ดขาด	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อณาสิริ ป่าคลอก	
LOCATION : บ้านพักคลอก หมู่ 1 ถนน จ.กาญจนบุรี	
ARCHITECTS : พรไพลิน คงศรียานิรุณย์ ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : ชราภรณ์ คงทองเมือง ลาย 865	
ELECTRICAL ENGINEERS : 	
SANITARY ENGINEERS : อุมาพร แย้มศรีวัฒ ลาย 3184	
INTERIOR DESIGNERS : 	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE : ผังระบายน้ำเสียโครงการ	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

ស៊ិរីលក្ខខណៈ



รูปที่ 8 ผังแสดงตำแหน่งบ่อหน่วยน้ำ


เดือน มกราคม 2563.....



(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ช้านานัญการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวน์แอนด์ทอล เซอร์วิส จำกัด



OWNER /DESIGNER :	
 SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRIRAYUTTHAYA RD., RATCHAPIRI, BANGKOK 10400 TEL. (662)201-3805-6 FAX:(662)201-3804 ห้ามนำแบบไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้รับที่ได้ยื่นต่อ衙	
PROJECT :	
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อนาคตอุตสาหกรรม จำกัด	
LOCATION :	
ต.ป่าคลอก บ.ฉลอง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	
พรไพบูลย์ กตญาภิรัตน์  ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS :	
ชราภรณ์ ครองเมือง  ภาค 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS :	
อุมาพร แย้มศรีวัฒน์  ภาค 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังระเบยน้ำฝนโครงการ	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



รูปที่ 8 ผังแสดงตำแหน่งบ่อห่วงน้ำ (ต่อ)



เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมืออำนาจกระทำการแทน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร่อนเนนทอล เชอร์วิส จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS : Chuk
ชราภูมิ ครอบเมือง สย 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS : 
อุมาพร แย้มศรีวัล ภาค 3184

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X

DRAWING TITLE : ผังระบายน้ำฝนโครงการ

HOUSE CODE	FACADE
------------	--------

PROJECT NUMBER

1000-10000 m² yr⁻¹

DATE

DRAWING NO. | PARKING

96/117


มังrove bay น้ำฝนโครงการ

1:1250

มาตราส่วน

1:1250

1:1250 DRAWING NO. FARRIN



N.
KEYPLAN


[Signature]

ເຕີຍມາດັກ 2563.
SANSIRI
ບໍລິຫານ ສຳເນົາ ຈຳກັດ (ມາຮນ)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

(นางสาวพัชริน เกี้ยวแก้ว)

ผู้รับมอนอ่านอาจกระทำการแทน

บริษัท ลลูนส์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 9 ตำแหน่งถังมูลฝอยสำเร็จรูปในแต่ละบ้านและเส้นทางการเดินรถเก็บขั้นมูลฝอย

สวนยางพารา

ជំនួយសាស្ត្រខ្មែរ


มาตราส่วน

1:1250




OWNER /DESIGNER :	
 SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
18th FLOOR, SRIPRIFYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RAJTHEVI, BANGKOK 10400	
TEL. (662)201-3805-6 FAX:(662)201-3804	
ห้ามนำแบบไปริบงานก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยเด็ดขาด	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME : อณามสิริ ปัคคลอก	
LOCATION : ต.ปัคคลอก บ.ฉลาด จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS : พรไพลิน คงศรยาภิรมย์ ภาค 13826 	
STRUCTURAL ENGINEERS : ชูชาติ คงทองเมือง ศก.9865 	
ELECTRICAL ENGINEERS : 	
SANITARY ENGINEERS : อุมาพร แสงศรีวุฒ ภาค 3184	
INTERIOR DESIGNERS : 	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE : ผังแสดงจุดพักขยะ	
HOUSE CODE	FACADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING

MATCH LINE



รูปที่ 9 ตำแหน่งกังมูลฝอยสำหรับปืนแต่ละปืนและเส้นทางการเดินรถเก็บขยะลฝอย (ต่อ)




 SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
16th FLOOR, SRIPINYO BLDG. 475 SRI AMUTHAYA RD., RAJTHEV, BANGKOK 10400	
TEL: (662) 201-3805-6 FAX: (662) 201-3804	
ท่านนายไปร์เจ้านกนก ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเช่าฯ	
JECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
JECT NAME : อนาสิริ ปัคคลอก	
CATION : สถาปัตย ณ ถนน บุษราคัม จังหวัด กาญจนบุรี	
HTECTS : ไวนิล กนกอมร ภสต 13826	
RUCTURAL ENGINEERS : ราษฎร ครองเมือง ศรี 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS : 	
ANITARY ENGINEERS : มาพงษ์ แย้มศรีวัฒ ภสต 3184	
TERIOR DESIGNERS : 	
RAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
RAWING TITLE : ผังแสดงจุดพักขยะ	
OUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
ATE	
RAWING NO.	PARKING

Digitized by srujanika@gmail.com

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)





รูปที่ 10 ตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ และรูปตัดตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง

ผังตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลง
มาตราส่วน 1:1250

99/117


OWNER /DESIGNER :	
 SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RAJTHEVI, BANGKOK 10400	
TEL. (062)201-3905-6 FAX:(062)201-3904	
ห้ามนำแบบไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ชี้ให้โดยศิลปิน	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อนาคตอุษาสิริ ป่าคลอก	
LOCATION : ต.ป่าคลอก อ.ฉลอง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS : พรไพบูลย์ กฤตยาภิรมย์  ภสษ 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : ชราวน์ ครองเมือง  หมายเลข 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : อุมาพร แสงมีรุณ  หมายเลข 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังดำเนินการติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า	
HOUSE CODE	FACADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



รายการ	สัญลักษณ์
เสากองกรีต 9 ม.	█
เสากองกรีต 12 ม.	█
สายไฟแรงดัน 25,95 AW	— \ // / —
สายไฟแรงสูง 250HGW,50SAC	~~~~~X~~~~~

TR#1	ประเมินโหมดมีเดอร์ 15(45) และบ่ 1 เพลส จำนวน 52 เครื่อง = 179.40 เครื่อง ประเมินโหมดคอมไฟกัน LED2X20W จำนวน 33 คอม = 1.65 เครื่อง รวมโหมด 181.05 เครื่อง = 72.42% (TR1.250 เครื่อง)
TR#2	ประเมินโหมดมีเดอร์ 15(45) และบ่ 3 เพลส จำนวน 59 เครื่อง = 203.55 เครื่อง ประเมินโหมดมีเดอร์ 15(45) และบ่ 3 เพลส จำนวน 16 คอม = 0.8 เครื่อง รวมโหมด 214.74 เครื่อง = 68.17% (TR2.315 เครื่อง)
TR#3	ประเมินโหมดมีเดอร์ 15(45) และบ่ 1 เพลส จำนวน 48 เครื่อง = 165.60 เครื่อง ประเมินโหมดคอมไฟกัน LED2X20W จำนวน 22 คอม = 1.10 เครื่อง รวมโหมด 166.70 เครื่อง = 66.68% (TR3.250 เครื่อง)
TR#4	ประเมินโหมดมีเดอร์ 15(45) และบ่ 1 เพลส จำนวน 43 เครื่อง = 148.35 เครื่อง ประเมินโหมดคอมไฟกัน LED2X20W จำนวน 18 คอม = 0.90 เครื่อง รวมโหมด 149.25 เครื่อง = 59.70% (TR4.250 เครื่อง)
TR#5	ประเมินโหมดมีเดอร์ 15(45) และบ่ 1 เพลส จำนวน 59 เครื่อง = 203.55 เครื่อง ประเมินโหมดคอมไฟกัน LED2X20W จำนวน 21 คอม = 1.05 เครื่อง รวมโหมด 204.60 เครื่อง = 64.95% (TR5.315 เครื่อง)

MATCH LINE



เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED



เดือน มกราคม 2563..


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส



รูปที่ 10 ตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ และรูปดัดตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง (ต่อ)

ผังตัวเน้นติดตั้งหม้อแปลง
มาตราส่วน 1:1250





เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เนี้ยวแก้ว)
 ผู้รับมอบอำนาจจากท่านผู้จัดการท่าน
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางอพยพกรณีไฟไหม้ออกจากพื้นที่โครงการ
มาตราส่วน

1:1250

SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
18TH FLOOR, SRIPINYO BLDG. 475 SRIRAYUTHAYA RD. RATCHAHEM, BANGKOK 10400	
TEL (662) 201-3905-6 FAX (662) 201-3904	
ห้องน้ำแบบปัสสาวะสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ	
PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อนาสิริ ปัคโลก	
LOCATION :	
ตำบลคลอง บ.คลอง 7 ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	
พรไพลิน กฤตยาภิรมย์ ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS :	
ชราฐิ ครองเนื่อง ศรี 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS :	
อุมาพร แม้มศรีวุฒิ ภาค 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>
FOR CONSTRUCTION	<input type="checkbox"/>
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	<input type="checkbox"/>
REVISION.....	<input type="checkbox"/>
DRAWING TITLE :	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING

ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหน้าที่ทำการแทน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด


1. พื้นที่สวนสาธารณะและส่วนหย่อม 653.52 = ตราวา

2. พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม = 432.96 ตารางวา


3. พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม 25 % ของพื้นที่สวนสาธารณะ = 163.38 ตารางวา


พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม ของพื้นที่สวนสาธารณะและส่วนหย่อมตามจริง = 389.67 ตารางวา

OWNER / DESIGNER :	
SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 16th FLOOR, SRIPINTO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RAJTHEVI, BANGKOK 10400 TEL. (062)201-3905-6 FAX: (062)201-3904 ห้ามนำเข้าไปในงานนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่	
PROJECT :	
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อนาสิริ ป่าคลอก	
LOCATION :	
ต.ป่าคลอก อ.คลอง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	
พรไพบูล กฤตยาภิรมย์ กสท 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS : Clark ธราวดี คงเมือง ศบ 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS : อุมาพร แย้มศรีวุฒิ กสท 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังแสดงแบบสวนสาธารณะ และพื้นที่ไม้ยืนต้น	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING




KEY PLAN





KEY PLAN



รูปที่ 13 ผังการซ่อนทับของพื้นที่สีเขียวกับระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 2

ผังแสดงแบบสวนสาธารณะและพื้นที่ไม่ยืนต้น

1 : 300

รายละเอียด-

- พื้นที่สวนสาธารณะ = 157.42 ตารางวา
 - พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปักคลุม = 114.74 ตารางวา
พื้นที่เหลือมล้า 10 % = 11.48 ตารางวา
พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปักคลุมหักจากพื้นที่เหลือมล้า 10% = 103.26 ตารางวา
 - พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปักคลุม 25 % ของพื้นที่สวนสาธารณะ = 39.36 ตารางวา
พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปักคลุม ของพื้นที่สวนสาธารณะตามจริง = 103.26 ตารางวา

ស៊ូលីកម្មណ៍

	ชนาตกรงพุม 5.00 ล.		ชนาตกรงพุม 6.00 ล.		ชนาตกรงพุม 9.00 ล.
จำนวน จำนวน จำนวน	-14-		จำนวน จำนวน จำนวน	-8-	-2-
	ชนาตล้าตน 12"		ชนาตล้าตน 15"		ชนาตล้าตน 18-20"
	พื้นที่ป่าคลุ่ม 57.34		พื้นที่ป่าคลุ่ม 41.76		พื้นที่ป่าคลุ่ม 15.64
รวม		114.74 ตารางวา			

ตารางแสดงไม้ยืนต้น

ລືດ້ວຍເກມ່ນ	ຊື່	ຮັບສົມທາງໝົງ	ຈຳນວນ	ພື້ນທີ່ປຸກ
	ຫານາງ <i>Homalium tomentosum</i> (Vent.) Benth.	3.00 ມ.	8 ຕົ້ນ	41.76 ດຣ.ວ.
	ແຄນາ <i>Dolichandrone serrulata</i> (Wall. ex DC.) Seem.	2.50 ມ.	14 ຕົ້ນ	57.34 ດຣ.ວ.
	ທາງນາກຢູ່ເມືອງ <i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	4.50 ມ.	2 ຕົ້ນ	15.64 ດຣ.ວ.
ຮວມ ພື້ນທີ່ປຸກໄວ້ເຄີຍຕັ້ນ			24 ຕົ້ນ	114.74 ດຣ.ວ.

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ขั้นตอนการดำเนินสิ่งแวดล้อม

บริษัท แก๊กต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

103/117

OWNER /DESIGNER :	
 SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	
16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTHAYA RD., RATCHAPIPHAVIT, BANGKOK 10400 TEL: (662)201-3505 E FAX:(662)201-3504	
ห้ามนำเข้าบ้านไปใช้ร้านก่อน ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้โดยเด็ดขาด	
PROJECT :	
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
บ้านสีฟ้า ป่าคลอก	
LOCATION :	
ต.ป่าคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	
พรไพลิน กฤตยาภิรมย์ ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS :	
ชราภรณ์ ครองเมือง Clark ศบ 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS :	
อุมาพร แสงศรีวุฒิ ภาค 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังแสดงแบบสวนสาธารณะ และพื้นที่นิยมตั้ง	
HOUSE CODE	FACADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING

OWNER /DESIGNER :

SANSIRI
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRU AYUTHAYA RD.,
RATHEV, BANGKOK 10400
TEL. (662)201-3005 ~ 6 FAX.(662)201-3004
ห้ามนำแบบไปใช้งานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลฯ

PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
PROJECT NAME :

อนาคต ป่าคลอก

LOCATION :
ต.ปาคลอก บ.คลอง จ.ภูเก็ต

ARCHITECTS :
พรไพลิน กฤตยาภิรัมย์ ภาค 13826

STRUCTURAL ENGINEERS :
ชราภิพ คงเมือง ภาค 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :
อุมาพร แม่ศรีวรา ภาค 3184

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :

FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	
FOR ASBUILT	
REVISION.....	


DRAWING TITLE :
ผังแสดงแบบส่วนสาธารณะ
และพื้นที่ไม้ยืนต้น

HOUSE CODE FACADE

PROJECT NUMBER

DATE

DRAWING NO. PARKING




เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เบี้ยงแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากกระทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวนิเมเนนท์ โซลูชัน จำกัด



ผังแสดงแบบส่วนสาธารณะและพื้นที่ไม้ยืนต้น

มาตราส่วน

1 : 300

- รายละเอียด
- พื้นที่สวนสาธารณะ = 87.57 ตารางวา
 - พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม = 72.23 ตารางวา
 - พื้นที่เหลืออิฐล้ำ 10 % = 7.22 ตารางวา
 - พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุมหักจากพื้นที่เหลืออิฐล้ำ 10% = 65.01 ตารางวา
 - พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม 25 % ของพื้นที่สวนสาธารณะ = 21.89 ตารางวา
 - พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม ของพื้นที่สวนสาธารณะตามจริง = 65.01 ตารางวา

สัญลักษณ์

	ขนาดทรงกลม 5.00 น.		ขนาดทรงกลม 6.00 น.
จำนวน	-15-	จำนวน	-4-
	ขนาดล่าง		ขนาดล่าง
	พื้นที่ป่าคลุม		พื้นที่ป่าคลุม
รวม		72.23 ตารางวา	

ตารางแสดงไม้ยืนต้น

สัญลักษณ์	ชื่อ	รัศมีทรงกลม	จำนวน	พื้นที่ป่า
วงกลมสีฟ้า	กระเพี้ยน <i>Homalium tomentosum</i> (Vent.) Benth.	3.00 น.	4 ต้น	18.46 ตร.ว.
วงกลมสีแดง	ก้มเกรา [†] <i>Dolichandrone serrulata</i> (Wall. ex DC.) Seem.	2.50 น.	2 ต้น	7.17 ตร.ว.
วงกลมสีฟ้า	แมคนา <i>Homalium tomentosum</i> (Vent.) Benth.	2.50 น.	13 ต้น	46.60 ตร.ว.
รวม พื้นที่ถูกไม้ยืนต้น			19 ต้น	72.23 ตร.ว.

-2- ก้มเกรา 12 น้ำ

-4- แมคนา 12 น้ำ

สวนหยุ่ม 4

0-0-24.1
(ออกโฉนดร่วมกับถนน)

สวนหยุ่ม 5

0-0-6.2
(ออกโฉนดร่วมกับถนน)

104/117

OWNER /DESIGNER :

SANSIRI
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FLOOR, SIRIPHYO BLDG. 475 SRU AYUTTHAYA RD.,
RATCHAPIRI, BANGKOK 10400
TEL: (662) 217-3888 - FAX: (662) 201-3884
ห้ามนำแบบไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลคืชชา

PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :
อนาสิริ ป่าคลอก

LOCATION :
ด.ป่าคลอก ถ.ดาด จ.ภูเก็ต

ARCHITECTS :
พรไพลิน กฤศยาภิรมย์ ภาค 13826

STRUCTURAL ENGINEERS :
ชราภรณ์ ครองเมือง ภาค 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :
อุมาพร แม่บูรพา ภาค 3184

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :

FOR INFORMATION

FOR CONSTRUCTION

FOR SUBMISSION

FOR ASBUILT

REVISION.....

DRAWING TITLE :
ผังแสดงแบบส่วนสาธารณะ
และพื้นที่ไม้ยืนต้น

HOUSE CODE FACADE

PROJECT NUMBER

DATE

DRAWING NO. PARKING

รายละเอียด


1. พื้นที่สวนสาธารณะ = 128.39 ตารางวา
2. พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกลุ่ม = 71.81 ตารางวา
พื้นที่เหลือมล้า 10 % = 7.18 ตารางวา
พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกลุ่มหักจากพื้นที่เหลือมล้า 10% = 64.63 ตารางวา
3. พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกลุ่ม 25 % ของพื้นที่สวนสาธารณะ = 32.09 ตารางวา
พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกลุ่ม ของพื้นที่สวนสาธารณะตามจริง = 64.63 ตารางวา

ลักษณะ


ตารางแสดงไม้ยืนต้น

	ชนิดทรงพุ่ม 5.00 ม.
	จำนวน -43-
	ชนิดลีดัน 12"
	พื้นที่ปกลุ่ม 71.81
	รวม พื้นที่ปกลุ่มไม้ยืนต้น
	71.81 ตารางวา


ลักษณะ	ชื่อ	รัศมีทรงพุ่ม	จำนวน	พื้นที่ปลูก
	แคนา Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.	2.50 ม.	43 ต้น	71.81 ตร.ว.
	รวม พื้นที่ปกลุ่มไม้ยืนต้น		43 ต้น	71.81 ตร.ว.



KEY PLAN



รูปที่ 15 ผังการซ้อนทับของพื้นที่สีเขียวกับระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 4




ผังแสดงแบบส่วนสาธารณะและพื้นที่ไม้ยืนต้น
มาตราส่วน

1 : 300



105/117



KEY PLAN

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำการแทน
บริษัท แสنسิริ จำกัด (มหาชน)




รูปที่ 17 ผังการซ้อนทับของพื้นที่สีเขียวกับระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 6

ผังแสดงแบบส่วนสาธารณะและพื้นที่ไม่ยืนต้น

มาตราส่วน

1 : 300



รายละเอียด

- พื้นที่สวนสาธารณะ = 90.18 ตารางวา
 พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม = 48.43 ตารางวา
 พื้นที่เหลือมล้า 10 % = 4.84 ตารางวา
 พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุมหักจากพื้นที่เหลือมล้า 10% = 43.59 ตารางวา
 3.พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม 25 % ของพื้นที่สวนสาธารณะ = 22.54 ตารางวา
 พื้นที่ถูกไม้ยืนต้นปกคลุม ของพื้นที่สวนสาธารณะตามจริง = 43.59 ตารางวา


ลักษณะพืช

ชนิดพืช	ขนาด	ระยะทาง	จำนวน	พื้นที่ปลูก
แคคนา	2.50 ล.ร.	29 ต้น	48.43 ตร.ว.	
รวม พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น		29 ต้น	48.43 ตร.ว.	

ตารางแสดงไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ชื่อ	ระยะทาง	จำนวน	พื้นที่ปลูก
แคคนา	Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.	2.50 ล.ร.	29 ต้น	48.43 ตร.ว.
รวม พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น			29 ต้น	48.43 ตร.ว.

OWNER / DESIGNER :	
SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 16th FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTHAYA RD., RATTANAKOSIN, BANGKOK 10400 TEL: (662) 211-3295 & FAX: (662) 211-3294 ห้องนี้เป็นสำเนาที่ได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบ	
PROJECT :	
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อนาสิริ ปัคโลก	
LOCATION :	
ศ.ปัคโลก บ.ฉลอง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	
พรไพลิน กฤศยาภิรมย์ ภาค 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS :	
ชราภรณ์ คงเมือง ภาค 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS :	
อุมาพร แย้มศรีสวัสดิ์ ภาค 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>
FOR CONSTRUCTION	<input type="checkbox"/>
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	<input type="checkbox"/>
REVISION.....	<input type="checkbox"/>
DRAWING TITLE :	
ผังแสดงแบบส่วนสาธารณะ และพื้นที่ไม้ยืนต้น	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING



SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เดือน มกราคม 2563.....

KEYPLAN



[Signature]

(นางสาวพัชริน เรี้ยงแก้ว)


ผู้รับมอบอำนาจจาก rage ทำการแทน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ล้วนๆ



ที่ดินบุคคลอื่น (ปรับพื้นที่แล้ว)



ผังแสดงทิศทางการจราจรภายในโครงการ
มาตราฐาน 1:1250



เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กูเก็ต เอ็นไพร์มานาquel เชอร์วิส จำกัด

สวนสาธารณะ

OWNER / DESIGNER :	
 SANSIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 16TH FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRIRAYA RD., RATCHA, BANGKOK 10400 TEL: (662) 211-3005 & FAX: (662) 211-3904 ห้องน้ำแบบไม้รีดกันน้ำได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ	
PROJECT :	
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	
อนาสิริ ป่าคลอก	
LOCATION :	
ต.ป่าคลอก บ.ถลาง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	
พรไฟลิน กฤตยาภิรัมย์ ภส 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS :	
ชูราวดี ครุฑะเมือง สย 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :	
SANITARY ENGINEERS :	
อุมาพร แม่นครวัล ภส 3184	
INTERIOR DESIGNERS :	
DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	
FOR ASBUILT	
REVISION.....	
DRAWING TITLE :	
ผังบริเวณโครงการ	
HOUSE CODE	FAÇADE
PROJECT NUMBER	
DATE	
DRAWING NO.	PARKING

ผู้รับอนุญาตฯ

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เบี้ยแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากทำทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)



เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจารัณี บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์อ่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด

OWNER / DESIGNER :	SANSIRI	
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	16TH FLOOR, SRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RAJTHAEVI, BANGKOK 10400 TEL. (062)201-3905-6 FAX:(062)201-3904	
ท่านผู้มีอำนาจก่อให้ขึ้นบัญชีตามกฎหมายได้	PROJECT :	
อาคารส์โมสร	PROJECT NAME :	
อนาสิริ ป่าคลอก	LOCATION :	
ต.ป่าคลอก อ.ฉลอง จ.ภูเก็ต	ARCHITECTS :	
พรไฟลิน กฤตยาภิรัมย์ ภส 13826		
STRUCTURAL ENGINEERS :	ชราฐิ ครองเมือง สย 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :		
SANITARY ENGINEERS :	จันทร์ ราใจ ภส 1464	
INTERIOR DESIGNERS :		
DRAWING PACKAGE :		
FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>	
FOR CONSTRUCTION	<input type="checkbox"/>	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>	
FOR ASBUILT	<input type="checkbox"/>	
REVISION.....	<input type="checkbox"/>	
DRAWING TITLE :	ผังฯบровน	
HOUSE CODE	FACADE	
CLUBHOUSE		
PROJECT NUMBER	ผังฯบровน	
DATE	มาตราส่วน 1 : 150	
DRAWING NO.	A0-01	PARKING

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
ทักษิณ เกิด เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

16TH FLOOR, SIRIPINYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD.,
BANGKOK 10400

TEL: (882)201-3905-6 FAX:(882)201-3904

PROJECT : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :

อนาสีริ ปัคลอก

LOCATION : ๑. ບ່ານລູກ ອົມລາງ ແກ້ວມະນຸ

ARCHITECTS : 
พรไพลิน กฤตยาภิรมย์ ภาค 13826

STRUCTURAL ENGINEERS : 
ชราวดี ครองเมือง ลงวันที่ ๙๘๖๕

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS : 
อุมาพร แย้มศรีวุฒิ ภาค 3184

INTERIOR DESIGNERS :


DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X
FOR ASBUILT	
REVISION.....	

HOUSE CODE | FAÇADE

PROJECT NUMBER

DATE

Digitized by srujanika@gmail.com



รูปที่ 20 ผังก่อสร้างของโครงการแสดงตำแหน่ง จุดล้างส้อ ตำแหน่งห้องน้ำ ห้องส้วม ของคุณงาน

1:1250

1:1250

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพชริน เขียวแก้ว)
 ผู้รับมอบอำนาจจากทำกรแทน
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมเนกอล เชอร์วิส จำกัด



OWNER /DESIGNER :

SANSIRI
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
 16TH FLOOR, SRIPHO BLD. 475 SRI AYUTTHAYA RD.
 RAJTHEV, BANGKOK 10400
 TEL. (662)201-3905-6 FAX. (662)201-3904
 ห้ามนำเข้าไปในงานก่อสร้างโดยไม่มีสิทธิ์

PROJECT :
 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :
 อนาคต สีป่าคลอก

LOCATION :
 ต.ป่าคลอก อ.คลอง จ.ภูเก็ต

ARCHITECTS :
 พว.เพลิน กฤดาภิรัมย์ ภาค 13826

STRUCTURAL ENGINEERS :
 ดร.วุฒิ คงยิ่ง ภาค 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :
 ดร.มาพร แม้มศรีวุฒิ ภาค 3184

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :
 FOR INFORMATION
 FOR CONSTRUCTION
 FOR SUBMISSION
 FOR ASBUILT
 REVISION.....

DRAWING TITLE :
 รูปด้าน A

HOUSE CODE FACADE

PROJECT NUMBER

DATE

DRAWING NO. PARKING

หลังคา มุงกระเบื้องคอนกรีต ลาดเอียง 30°
 รายละเอียดการติดตั้ง เป็นไปตามมาตรฐาน ของผู้ผลิต
 โครงหลังคา ตามที่ระบุในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

0.40

ระดับหลังคา
EL.+7.45

ระดับหลังคา
EL.+6.00


ระดับพื้นชั้น 2
EL.+3.35

ระดับพื้นชั้น 1
EL.+0.25

ระดับดินตอน
EL.+0.00

0.25

0.00



รูปด้าน A
มาตรฐาน 1 : 75

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากท่านทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเมนทอล เชอร์วิส จำกัด



OWNER /DESIGNER :

SANSIRI
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
16TH FLOOR, SIRIPHIYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD.,
RATCHA, BANGKOK 10400
TEL: (662)201-3805-6 FAX:(662)201-3804
ห้ามนำเข้าไปในงานก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :
อนาคติว ป่าคลอก

LOCATION :
ต.ป่าคลอก อ.คลอง จ.ภูเก็ต

ARCHITECTS :
พรไฟลิน กฤดาภิรมย์ ภาค 13826

STRUCTURAL ENGINEERS :
ชราภรณ์ ครองเมือง ภาค 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :
อุมาพร แม่ยมศรีวุฒิ ภาค 3184

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :

FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	
REVISION.....	

DRAWING TITLE :

รูปตัว B

HOUSE CODE | FAÇADE


PROJECT NUMBER

DATE

DRAWING NO. | PARKING
A3-02 |

รูปตัว B
มาตรฐาน 1 : 75

113/117



เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)
 ผู้รับมอบอำนาจจากทำงาหนาน
 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพร์เม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



OWNER /DESIGNER :



SANSIRI
 SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
 16th FLOOR, SIRIPHYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD.
 RAJTHEVI, BANGKOK 10400
 TEL. (662)201-3905-6 FAX.(662)201-3904

PROJECT :

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME :

อนาคติริ ป่าคลอก

LOCATION :

ป่าคลอก ฉะเชิงเทรา

ARCHITECTS :

พว.ไฟลิน กฤดาภิรมย์ ภาค 13826

STRUCTURAL ENGINEERS :

พว.กานต์ คงเมือง ภาค 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

พว.กานต์ คงเมือง ภาค 1464

SANITARY ENGINEERS :

พว.กานต์ คงเมือง ภาค 1464

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :

FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>
FOR CONSTRUCTION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOR SUBMISSION	<input type="checkbox"/>
FOR ASBUILT	<input type="checkbox"/>
REVISION.....	<input type="checkbox"/>

DRAWING TITLE :


รูปตัด A-A

HOUSE CODE : S130 FACADE

PROJECT NUMBER :

DATE :

DRAWING NO. A3-01 PARKING R



รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1 : 75

- หมายเหตุ :
- ระดับ ± 0.00 ม อ้างอิงจากระดับดินผัง
 - รายละเอียดห้องน้ำแบบตกแต่งภายใน
 - รายละเอียดห้องครัวแบบตกแต่งภายใน
 - ระดับที่แสดงในแบบให้ยึดตามแบบสถาปัตยกรรม



เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพชริน เจียวนแก้ว)
ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 256

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
ก.เกต เอ็นไพร่อนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด



PROJECT :

PROJECT NAME :

LOCATION :

ARCHITECTS : ~~กานต์~~
พรไพลิน กฤตยาภิรัมย์ ภาค 13826

STRUCTURAL ENGINEERS : Chuk
ชูราภิ ครองเมือง ศบ 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS : 
จันทร์ ราใจ ภาค 1464

INTERIOR DESIGNERS :

[View Details](#)


DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X
FOR ASBUILT	
REVISION.....	

DRAWING TITLE : รูปตัด B-B

HOUSE CODE .	FACADE
--------------	--------

5150

DATE	
DRAWING NO.	A3-02
PARKING	



ໜມາຢ່າງເຕັ້ງ :

- ระดับ ± 0.00 m อ้างอิงจากระดับนิ้ว
 - รายละเอียดห้องน้ำดูแบบปกติก็แต่งภายใน
 - รายละเอียดห้องครัวดูแบบปกติก็แต่งภายใน
 - ระบุดับที่แสดงในแบบให้ถูกต้องแบบสถาปัตยกรรม

รูปที่ 24 รูปด้าน 2 บ้านเดี่ยว S130

รูปตัว B-B
มาตราส่วน 1 : 75

115/117

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เนื้ยวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....


(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไพรอนเม้นทอล เชอร์วิส จำกัด



OWNER /DESIGNER :	SANSIRI BANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 16TH FLOOR, SRIPHYO BLDG. 475 SRI AYUTTHAYA RD., RATCHA, BANGKOK 10400 TEL: (662)201-3905-6 FAX: (662)201-3904 ห้ามนำเข้าไปในรั้วนอกนี้ได้เช่นกัน	
PROJECT :	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น	
PROJECT NAME :	อนาสิริ ป่าคลอก	
LOCATION :	ต.ป่าคลอก บ.คลาง จ.ภูเก็ต	
ARCHITECTS :	พงษ์เพลิน กฤศยาภิรมย์ ภส. 13826	
STRUCTURAL ENGINEERS :	ชูราภรณ์ คงเมือง ศษ 9865	
ELECTRICAL ENGINEERS :		
SANITARY ENGINEERS :	จันทร์ ratio ภส. 1464	
INTERIOR DESIGNERS :		
DRAWING PACKAGE :		
FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>	
FOR CONSTRUCTION	<input checked="" type="checkbox"/>	
FOR SUBMISSION	<input type="checkbox"/>	
FOR ASBUILT	<input type="checkbox"/>	
REVISION.....	<input type="checkbox"/>	
DRAWING TITLE :	รูปตัว A	
HOUSE CODE	FACADE	
S151P		
PROJECT NUMBER		
DATE		
DRAWING NO.	PARKING	
A3-01	R	



รูปตัว A
มาตราส่วน 1 : 75

เดือน มกราคม 2563.....

(นางสาวพัชริน เขียวแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เดือน มกราคม 2563.....

บริษัท กะเก็ต เอ็นไพร่อนเมนทอล เชอร์วิส
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
(นางสาวจุาราตน์ บุญแก้ว)



PROJECT :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

PROJECT NAME : _____

อนาคตology

LOCATION : ๗๑ ไชยวัฒน์ ๙ ถนน ๑๙๗๖

ARCHITECTS : 

พรไพลิน กฤตยาภิรัมย์ # ภสธ 13826

STRUCTURAL ENGINEERS : *Chok*
ชุภราวดี ครุยองเมือง สยาม 9865

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS : 
จันทร์ ราถี ภาค 1464

INTERIOR DESIGNERS :

DRAWING PACKAGE :	
FOR INFORMATION	
FOR CONSTRUCTION	
FOR SUBMISSION	X
FOR ASBUILT	
REVISION.....	

DRAWING TITLE :
124


HOUSE CODE S151D	FACADE
---------------------	--------

STJIP

— 1 —

DATE

DRAWING NO.	PARKING
A3-02	R



รูปต่อ B
มาตราส่วน 1 : 75

มาตราส่วน 1 : 75