



ที่ วว 0804/15735

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงเรียนออล ชีชั่นส์ เพลส  
โครงการออล ชีชั่นส์ เพลส

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/13572  
ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๔๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ออล ชีชั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑  
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารโรงเรียนออล  
ชีชั่นส์ เพลส โครงการออล ชีชั่นส์ เพลส

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงเรียนออล ชีชั่นส์ เพลส โครงการออล ชีชั่นส์  
เพลส ของบริษัท ออล ชีชั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบด้วยร่องรอย ๓๔ ชั้น สูง ๑๒๒.๑๕ เมตร  
จำนวนห้องพัก ๕๔๓ ห้อง ตั้งอยู่ที่ริมถนนวิทยุ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานฯ  
โดยบริษัท บี.เค.เอ็น. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดำเนินการที่พอกาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่  
๑๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ มีมติให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดรายงานฯ บัดนี้บริษัท  
ออล ชีชั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนิน  
การตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ที่ วว 0804/15735

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงเรียนอุดม ชั้นนี้ เพลส  
โครงการอุดม ชั้นนี้ เพลส

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/13572  
ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๔๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท อุดม ชั้นนี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลงวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๔๑  
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารโรงเรียนอุดม  
ชั้นนี้ เพลส โครงการอุดม ชั้นนี้ เพลส

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารโรงเรียนอุดม ชั้นนี้ เพลส โครงการอุดม ชั้นนี้ เพลส  
ของบริษัท อุดม ชั้นนี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบด้วยโรงเรียน ๓๔ ชั้น สูง ๑๒๒.๑๕ เมตร  
จำนวนห้องพัก ๕๔๓ ห้อง ตั้งอยู่ที่ริมถนนวิทยุ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานฯ  
โดยบริษัท บีร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่  
๑๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ มีมติให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดรายงานฯ บัดนี้บริษัท  
อุดม ชั้นนี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนิน  
การตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พัฒนา บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารโรงเรມอล ชั้นสี่ เพลส โครงการฯ ชั้นสี่ เพลส โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนุส สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจากท่านในการกำกับและควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาตด้วย

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินแจ้งบริษัท ออล ชั้นสี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจีรวรรณ พิพิธโภค)  
รองผู้อำนวยการ ด้านการวางแผน  
เชิงนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทร. 2714232-8 ต่อ 152  
โทรสาร. 2713226

ผู้ตรวจ  
ผู้แทน  
ผู้ประเมิน  
ผู้ตรวจสอบ



ALL SEASONS PLACE

สำเนางานนโยบายและแผนลิ้งแวดล้อม  
รับที่ 837 วันที่ 14 ต.ค. 2541  
เวลา 14.00 น. ผู้รับ ณ ที่นี่  
บริษัท ออล ชีซั่นส์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด  
ชั้น 19 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์, ออล ชีซั่นส์ เพลส  
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330

กศ : โครงการพัฒนาบ้านสิ่งแวดล้อม  
รับที่ 165 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2541  
เวลา 15.00 น. ผู้รับ ณ ที่นี่

บริษัท ออล ชีซั่นส์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด  
ชั้น 19 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์, ออล ชีซั่นส์ เพลส  
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330

12 ตุลาคม 2541

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมอาคารโรงเรມออล ชีซั่นส์ เพลส  
โครงการ ออล ชีซั่นส์ เพลส  
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ ว่า 0804/13518 ลงวันที่ 24 กันยายน 2541  
สิ่งที่สั่งมาด้วย รายงานที่แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมอาคารโรงเรມออล ชีซั่นส์ เพลส  
โครงการ ออล ชีซั่นส์ เพลส จำนวน 15 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารโรงเรມออล ชีซั่นส์ เพลส โครงการ ออล ชีซั่นส์ เพลส ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2541 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2541 ซึ่งมีมติให้บริษัท ออล ชีซั่นส์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด เพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียดแนบท้ายหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่ ว่า 0804/13518 ลงวันที่ 24 กันยายน 2541 ตามที่อ้างถึงนั้น

บัดนี้บริษัทฯ ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท โปรด อิน เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานฯ ได้จัดทำรายงานที่แจงเพิ่มเติมแล้วเสร็จ จึงได้ขอนำส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ออล ชีซั่นส์ พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด

(นายนรินทร์ วีระเมธีกุล)

กรรมการ

๑๔๐๘๒๕

มาตรฐานบื้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารเรียน模ออล ชั้นสี่ เพลส โครงการออล ชั้นสี่ เพลส

โครงการฯ จัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการบื้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาโครงการอาคารเรียน模ออล ชั้นสี่ เพลส โครงการออล ชั้นสี่ เพลส ของบริษัท ออล ชั้นสี่ พีรพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบด้วย面積 34 ไร่ สูง 122.15 เมตร จำนวนห้องพัก 543 ห้อง ตั้งอยู่ริมถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท รับรี อิน เทคโนโลยี จำกัด และมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการฯ จัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการบื้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการฯ จัดตั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งโครงการจะเลือกติดตั้งระบบ Activated Sludge จำนวน 5 ชุด ขนาดสามารถรองรับน้ำเสียรวมได้ 1,336 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

3. โครงการฯ จัดตั้งระบายน้ำเสียทุกกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งน้ำเสียที่เกิดจากการเก็บรวมรวมมูลฝอยและการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ

4. โครงการฯ จัดตั้งจัดเจ้าหน้าที่ทุกความรู้ความชำนาญในการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานแล้วและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ

5. โครงการฯ จัดตั้งควบคุมดูแลการกำจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดฯ ตามระยะเวลาที่เสนอไว้ในรายงานฯ โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ

6. โครงการฯ จัดตั้งควบคุมดูแลและกำจัดกากฯ ขั้นเบื้องประจํา โดยการกำจัดท่องไปสู่ผลกระทบใดๆ

7. โครงการฯ จัดตั้งบ้านด้ำ เสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการระบายน้ำที่มาจากอาคารบางปะ เกทและบางนาเดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคนิคแล้ว และสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกพนท์โครงการฯ

8. โครงการฯ จัดตั้งดำเนินการห้า เชื้อโรคในน้ำทั้งด้วยวิธีที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

9. โครงการฯ จัดตั้งระบบดักขยะและตะกอนบริเวณด้วยระบายน้ำออกสู่ภายนอกพนท์โครงการฯ รวมทั้งควบคุมด้วยกำจัดมลพอยและตะกอนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

10. โครงการฯ จัดตั้งมีการหน่วงนำไว้ภายในโครงการฯ ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการฯ ในอัตราไม่มากกว่าก่อนมีการพัฒนาโครงการฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

11. โครงการฯ จัดตั้งจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอย ซึ่งมีขนาดและจำนวนให้เพียงพอ และควบคุมดูแลห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขาภัยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

12. โครงการฯ จัดตั้งจัดเตรียมท่ออดรอนให้เพียงพอที่ปริมาณรถที่ใช้บริการของโครงการฯ และหลักเลี้ยงการจอดรถนอกโครงการอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบจราจรภายนอก

13. โครงการฯ จัดตั้งรักษาสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งจัดภูมิสถานที่ที่สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงรูปแบบและสีของอาคาร

14. โครงการฯ จัดตั้งตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า เป็นต้น อปางสำหรับ เสื่อม รวมทั้งใหม่การบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง

15. โรคคงการฯ จัดต้องฝึกช้อนการบื้องกันอัคคีภัยและดับเพลิงให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. โรคคงการฯ จัดต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

17. โรคคงการฯ จัดต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ตลอดจนมั่นทึ่กผลการควบคุมและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และส่งผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

18. หากโรคคงการฯ จัดต้องทำการติดตามตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน บริเวณใกล้เคียง เกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินการของโรคคงการฯ

19. หากโรคคงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการบื้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โรคคงการฯ จัดต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลงใดๆ

20. หากโรคคงการฯ ขอขยายหรือขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนถัดไปนี้ฯ พ่อดํา เนินการให้ความเห็นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

21. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโรคคงการฯ หรือโรคคงการฯ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมีติและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบว่า เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ เจ้าของโรคคงการฯ จะต้องแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายนี้ให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า

**ມາດຕະການສົດແລ້ວປ່ອງກັນພິຄະຫະທະບູນແວດ້ວຍຂອງໂຄຮງການ ໃນຮຽນກ່ອສັງເກດ**

ຫຼັກພາກຮັດສໍາລັບມ ແລະຄຸນຄົດຕ່າງໆ	ຜສກຮາກບັນຫຼຸງແວດ້ວຍມ	ມາດຕະການປ່ອງກັນແລະຄົດຜະການຂອງແວດ້ວຍມ	ສຳນັກຝາກ	ຮະຍະເນັດເນື້ນການ	ຜູ້ປັບປຸງຂອບ
<b>ຫຼັກພາກຮັດສໍາລັບມ ແລະຄຸນຄົດຕ່າງໆ</b>					
1.1 ສກພງປປກສ	ເກີດການປ່ຽນແປງສາກພູມປປກເສດ ເສັ້ນຍຸດຈາກອາຄາພົນຍຸດນາເສົາ ມາເປັນ ພື້ນທີ່ ອວຣັງທີ່ ຈະຕໍ່ ອົງນີ້ ກາຮົດຫຼັງດີນີ້ ປະມານ 20 ເມຕຣ ແລະປັບຄົມພື້ນທັບງ ສ່ວນ ແຕ່ຄາດວ່າຜະການທັນຍື່ນຮັບດັບຕໍ່	ຜູ້ບໍ່ເໝາມຕ້ອງດ້ວຍຈົດໃນສ່ວນຂອງການຕິດຕັ້ງ ກຳເພັນກັນເຕີນ (Sheet Pile) ໄກ້ເຢັນເບູຍ ໂດຍເປົ້າ ເຫັນຜົນແລະວິຊາກາຮົດທີ່ເໝາະສະນມ ໜ້າຮັບອາຄາ ໜ້າໃຫຍ່ ທ້າໄປ	ຟິນທີ່ກ່ອສົ່ງຈົນໃຕ້ ຕິນຂອງໂຄຮງການແລະ Tower 3	ຟິນທີ່ກ່ອສົ່ງຈົນໃຕ້ ຕາລອດຕ່າງໆງານຈົນ ວາກ	ຜູ້ປະການ
1.2 ສກພງມີອາກາສ	ກາຮົດກ່ອສົ່ງໂຄຮງກາວໄມ້ກ່ອໃຫ້ດີກາຮູກ ປຶ່ມແນ່ງສາກພູມອາກາສແຕ່ຢ່າງໃດ	-	-	-	-
1.3 ມຸນກາພ່ອອາກາສ	ກາຮົດກ່ອສົ່ງ ກ່ອໃຫ້ດີກາວຸງປະຈາຍ ຂອງຝ່າຍລະອອງຈາກເສັ້ນສົດກ່ອສົ່ງ ແລະກາຮ ຮາກນັ້ນເດືອນ ຕລອດຈານການສ່ວັນຫຼຸງປາກນ ກ່ອສົ່ງ ໂດຍສັບສົນມານີ້ໜ້າລະອອງທີ່ກີດເທົ່າກັນ 0.048 ມກ./ສບ.ນ. ພຽວ $2.73 \times 10^{-4}$ ມກ./ ວິນກີ່ ສົ່ງຍອດໃນຄໍາມາດຮຽນ ປະກາບອົບກັນ ໂຄຮງການ ໄຄວັດໜີ້ໃຫ້ດ້ວຍກ່າຍ້ນດັລອດສ່ວນ ຂອງອາຄາ ແລະນັ້ນຮັງສູງ 2.5 ເມດວຮວບພໍທ ກ່ອສົ່ງ ຜສກຮາກທັງອົງໄຟໃນຮະຕັບຕໍ່	ສົດນ້ຳພວມຍ່າງນັ້ນຍັນລະ 2 ຄົງ ເປົ້າ-ເຢັນ ໃນ ປັບເລັນພົນທີ່ກ່ອສົ່ງ ເພື່ອສົດກາວຸງປະຈາຍຝ່າ ລະອອງ ລ້ອມຮັບຂ່າຍຮາສູງໄໝ້ນ້ອຍກ່າວ 2 ເມດຣ ໂດຍຝຶດ ກັນດາມແນວຫຼັກທີ່ຕິດຕອກບໍ່ທີ່ສາດາຮະນະ ຫຼືກ່ອກ ດິນຂອງອາຄາອື່ນໆ ສັກ່ອສົ່ງຈົນສົງແລ້ງ ມົວສັດປິດ (ມັງປິບຫຼືອົດຫ່າຍໜາດູ້ນິ່ມໃຫ້ 2 ໝາມ.) ດັ່ງວາອາຄາ ຄວາມສູງອອງອາຄາທີ່ກ່າສົງກ່ອສົ່ງ ຕ່າງໆ ຈາກທີ່ສູງແລະມີກວ່ານອ່າງມີມິດຕິດ	ຟິນທີ່ກ່ອສົ່ງຈົນ ຕາລອດຕ່າງໆກ່ອສົ່ງ ວາກ	ຟິນທີ່ກ່ອສົ່ງຈົນ ຕາລອດຕ່າງໆກ່ອສົ່ງ ວາກ	ຜູ້ປະການ



หัวข้อการศึกษาและตัวชี้วัด	ผู้สอนภาษาไทยและตัวชี้วัด	มาตรฐานที่ต้องดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 แหล่งน้ำในดินและคุณภาพน้ำ	บริเวณพื้นที่โครงการและแหล่งน้ำต่างๆ ดิน แม่น้ำที่ได้น้ำทึบเกิดจากตะกอนเป็นลักษณะท่อเสื่อมชั่วคราวท่อสูง เสื่อมการเปลี่ยนสภาพท่อสูง สถากรรมของกรุงเทพมหานคร ผลกระทบต่อพื้นที่ในระดับป่า	มาตรฐานที่บ่งบอกถึงแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี เช่น แหล่งน้ำของโครงการฯ เพื่อป้องกันการอุดตันในท่อส่งน้ำ จัดการเปลี่ยนสภาพท่อสูง จัดการเปลี่ยนหัวต่อสูง สถากรรมของกรุงเทพมหานคร ผลกระทบต่อพื้นที่ในระดับป่า	● บริเวณน้ำที่มีคุณภาพดี ลงทุนทางระบบดูดซึ่งน้ำ ช่วยรักษาในเขตท่อสูง ● จัดการเปลี่ยนหัวต่อสูง ที่ความสะอาดดูดซึ่งน้ำ ลงทุนทางระบบดูดซึ่งน้ำ ช่วยรักษาในเขตท่อสูง	● ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วน ● ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วน
1.8 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ	การท่อสูงโครงการฯ ไม่ก่อให้เกิดเดชกราบท่อไปตามแหล่งน้ำใต้ดินและอย่างใด	-	-	-
2. กิจกรรมเชิงชุมชน				
2.1 ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า	บริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบของป่าไม้และสัตว์ป่า	อยู่ในเขตกรุงเทพฯ พัฒนาปรุงซ้อมกรุงเทพฯ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของมนุษย์ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ทางน้ำเวชภัยและเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อมต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน	-	-
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ในแหล่งน้ำ				
3. ความต่อเนื่องและการรักษาดูแล				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การก่อสร้างโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินไปจากเดิม มากนัก เนื่องจากพื้นที่เดิมอาจมีลักษณะเป็นอาณาเขตซึ่งอยู่ร่องแม่น้ำ	การก่อสร้างโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินไปจากเดิม มากนัก เนื่องจากพื้นที่เดิมอาจมีลักษณะเป็นอาณาเขตซึ่งอยู่ร่องแม่น้ำ	-	-

หัวข้อการวิเคราะห์แนวโน้ม และศุภภาพต่อไป	ผลลัพธ์ที่ได้รับ	มาตรฐานที่ต้องดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การคุมนาคสูบน้ำสูง และดูดค่าต่อไป	มาตรฐานที่ได้รับสอดคล้องกับสิ่งที่ทั้งนั้น ผลลัพธ์ที่ได้รับดี	มาตรฐานที่ได้รับกับมาตรฐานที่ต้องดำเนินการ ไม่ต่างกันมาก	● ติดต่อเจ้าหน้าที่งานน้ำร่อง น้ำดูดอย่างเร่งด่วน ● ตรวจสอบว่างานกำกับ ส่วนกลาง	● ผู้รับผิดชอบ
3.3 การใช้เวลา	การขาดสูบสูดอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่การ แสง Tower 3 จะใช้สูบทิ้งทาง ถนนพะรังว่าที่ 4 เข้าทางเดียวและใช้ทางเข้า ชั้นราวด้วยช่องทางดี จราจรพัฒนาค่าฯ V/C ratio ของถนนที่ 3 เส้น ใหม่รวม ประมาณหนาแน่นจากโครงสร้าง สี่เหลี่ยมจักร้าวคงที่กับทางเดิน 52%, 30% และ 102% สำหรับถนนวิ่ง ซอยร่วมๆ และถนนพร้อมที่ 4 ตามลำดับ ซึ่งเป็นว่าถนนวิ่งทุกและซ่อนอยู่ในตัวยังสามารถ รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจาก โครงการได้ สำหรับถนนพร้อมที่ 4 นั้น ค่า V/C ratio ในปัจจุบันเกินกว่าความต้อง ด้านนี้จะสามารถรองรับได้อย่างล้า ทำให้มีรถ ติดตันยกเข้ามาหากซึ่งการขนส่งของโครงสร้างฯ ต้องเลิกเสียງการใช้ถนนส่วนซึ่งนั่นเองต่อไป	● หลักสี่แยกการซ่อนสูดก่อสร้างในว่างช่วง工程ร่อง ตัวที่ 4 เช้า-เย็น ควรทำการหันตัวในช่วงเวลาที่ การจราจรเบาบาง หลัง 22.00 น. ถึง 03.00 น. ● ควบคุมหน้าที่การรับทราบพัสดุของหน่วย งานรักษาสิ่งของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการปลูกโภชนาคน์ที่ทางเดิน ทางเดิน ● ระดับความรักภัยให้ก่อจราจรล่านของสัตว์ก่อสร้าง เช่น ใช้ไฟเบิดให้มีเสียงดึกดิบ เพื่อป้องกันการเดิน อุบัติเหตุจากจราจร	● ติดต่อเจ้าหน้าที่งานน้ำร่อง น้ำดูดอย่างเร่งด่วน ● ตรวจสอบว่างานกำกับ ส่วนกลาง	● ผู้รับผิดชอบ
3.4 การใช้ไฟฟ้า	ใช้เวลาในการดำเนินการที่ต้องดำเนินการ อาทิตย์เดือน เวลา ผลลัพธ์ที่ได้รับดี	ดำเนินการสำรวจน้ำใช้หน้างานที่น้ำซึ่ง Tower 2 ให้เต็มอยู่เสมอในขณะเดียวกัน ควรพิจารณาใช้ น้ำจากแม่น้ำอื่น ใช้ช่อง Tower 2 ซึ่งมีปริมาณ 300 ลบ.ม. เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในช่วงก่อสร้าง ไฟฟ้า กันน้ำ สำหรับไฟฟ้าที่ต้องดำเนินการ ในโครงการขอต้องรักษาน้ำเพลิง อยู่	● ติดต่อเจ้าหน้าที่งานน้ำร่อง Tower 2 ● ติดต่อเจ้าหน้าที่งานน้ำร่อง Tower 1 หรือ 4	● เจ้าของโครงการ และผู้ควบคุม ระบบสาธารณูปโภค อาคาร







หัวข้อการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอน	ผลกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่บ่งบอกว่าได้達成	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การสารองเรื่อง แหล่งคุณค่าทางสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การก่อสร้างจังหวะให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>สภาพการสาธารณูปโภคที่ดี</li> <li>ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ จากรากน้ำที่รกร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างซึ่งเป็นภัยคุกคามสูง</li> <li>การเพิ่กระยะของโรคติดต่อ เนื่องจาก คนงานก่อสร้างที่ล้าหวานมาก</li> <li>การพุ่งกระชากของผู้คนของชาวกา拉 สร้าง อุบัติเหตุบ่อยครั้งต่อสุขภาพของผู้คนในบริเวณใกล้เคียง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก/แวงด้ามน้ำร้อน บล็อกอุบัติเหตุ “ถ้า” ให้ ฝ่ายพยาบาลมาดูแลอย่างดี</li> <li>ติดตั้งป้ายเตือนเขตอันตราย สำหรับบุคคลภายนอกให้รับทราบ พื้นที่ห้ามล้อมรั้วอย่างมีดีดี บันบัดดามมาตรฐานสูงและเข้มงวด</li> <li>จัดตั้งน้ำดื่มฟรี ให้กับคนงานพากาศอย่างครั้งครับ แต่ต้องไม่ห้ามดื่มน้ำดื่มฟรี</li> <li>จัดเตรียมระบบสุขาภิบาล แหล่งน้ำดื่มสะอาด ล้อมไว้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น รับบนห้องน้ำ-ห้องล้างมือ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, น้ำดื่ม-น้ำใช้-อาสา</li> <li>จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัย人身 ที่โครงการและประทุมสถานบริการฯ อบรมสักครู่เดียว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานที่ก่อสร้าง</li> <li>สร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>สร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บุคคลฯ</li> </ul>
4.3 สุนทรียภาพและ การก่อเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>การก่อสร้างจะก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่雅觀 เนื่องจากศรีษะสูตที่อยู่ในพื้นที่ด้วย เนพะในส่วนหนึ่งของอาคาร แก้ไขรับ ให้มาได้สมรรถนะอย่างมีดีดี และการก่อสร้าง กระบวนการเพื่อยืดช่วงเวลา ตั้งนั้นน่ากลัวมากจึงอยู่ใน ระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ล้อมรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีดีดี</li> <li>จัดระเบียบเศษวัสดุ ขยะที่ก่อสร้างไปไว้เป็นที่ เป็นทาง แหล่งน้ำที่ควรจะอยู่ต่ำลงสักงาน ในแต่ละวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานที่ก่อสร้าง</li> <li>สร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดช่วงการก่อสร้าง</li> <li>สร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บุคคลฯ</li> </ul>

มาตุภูมิและป้อมกันยั่งยืนกระหน่ำเผาแล้วก็ล้อมรอบโคโรนาร์ ในรัฐยะกรดำเนินการ

หัวข้อการสืบเส้นทางสืบสืบทอด และยั่งยืน		แหล่งทุนที่สำคัญและแหล่งทุนที่มีผลต่อการดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ภารกิจของโครงสร้างพื้นฐาน ภายนอกประเทศไทย		มาตรฐานที่ดีของประเทศสากล	มาตรฐานที่ดีของประเทศสากล	มาตรฐานที่ดีของประเทศสากล	มาตรฐานที่ดีของประเทศสากล
๑.1 ที่ดินและสัญญาณ ภายนอกประเทศไทย	● การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวของอาคารต่างๆ ให้มี ระบบสัญญาณไม่เสียหาย แบบสวยงามอยู่ในพื้นที่ไม่มีค่าใช้จ่าย กับคนที่โดยรอบ ทำให้ลักษณะภายนอกต่างๆ การขออนุญาตโครงการขอสืบสืบทอดสถาปัตยกรรม ภายนอกต้องมีความงาม และไม่ขัดแย้งกับลักษณะภายนอก ภายนอกต้องรอบทิศมุมอาคารสูงขนาดใหญ่มา มาก	-	-	-	-
๑.2 สภาพภูมิอากาศ	● การดำเนินโครงการไว้ก่อนได้ก่อตั้งสถาบัน ทันท่วงที่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ อุณหภูมิ	-	-	-	-
๑.3 คุณภาพอากาศ และระดับเสียง	● กิจกรรมของโครงสร้าง ไม่สกัดภูมิธรรมชาติ ให้เกิดผลกระทบทางอากาศหรือตับเปรี้ยง ที่จะ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัย ประชาชนโดยรอบแต่อย่างใด ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเครื่องชั่นชนิดติด อากาศและระดับเสียงที่เกิดขึ้น อากาศและระดับเสียงที่เกิดขึ้น สภาพอากาศจะจราจรในพื้นที่ภูมิภาคโครงสร้าง ที่สูงอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการจราจรราย บุคคลมากได้ แต่คาดว่าจะไม่รุนแรงมาก ดัง นั้นผลกระทบจึงไม่รุนแรงมาก	โครงสร้างของลิฟต์ที่บันได ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อรองรับภูมิอากาศที่หลากหลาย ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตามภูมิภาค โครงสร้างของลิฟต์ที่บันได ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อรองรับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตามภูมิภาค	โครงสร้างของลิฟต์ที่บันได ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อรองรับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตามภูมิภาค	เจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่สำรวจ	เจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่สำรวจ

หัวข้อการสืบเสาะต่ออีก และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ และภาระภารกิจ	● ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และภาระภารกิจ ● เนื่องจากการดำเนินการของ ภาครัฐต่างๆ จะทำให้มีการพัฒนาใช้ปรับโยชน์ พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	-	-	-	-
1.5 แหล่งน้ำดิบต้นและ คุณภาพน้ำ	● การดำเนินการของโครงการ ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่แหล่ง น้ำผิวน้ำดินโดยตรง ● โครงการรื้อถอนซีเมนต์เพลสไม่มีแม่เหล็กผ้าดิน ให้ผลลัพธ์การซักซับน้ำผิวน้ำ ● การระบายน้ำทิ้ง สถานะของ กาม. ร่วมด้วย ซึ่งจะส่งสัญญาณสีเหลืองให้เห็น ท่าทางการคัดกรอง 1 กม.	● ฝึกมาตรการในการนำร่องผ่านกระบวนการฯ นำร่องผ่านทุกภาคีไปใช้ประโยชน์ที่มากที่สุด เช่น จัดตั้นไม้ในสวนขยายอุ่น หรือบริโภครอบ วันโครงการ ● ควบคุมดูแลและสืบเรียนการของระบบบำบัดฯ ทุก ภาคีที่ทำงานได้ตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ● บ่อพักน้ำสุดท้ายในโครงสร้างการรื้อถอนซีเมนต์เพลส ต้องติดตั้งเครื่องแปลงตัวชี้ชากลุ่มระบายน้ำ	● โครงการรื้อถอนซีเมนต์เพลส ไฟฟ้าและเวน ระบบบำบัดน้ำเสีย ของทุกภาคี	● ตลอดช่วงการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ ประปาฯ อาชาร และเทศบาล

หัวข้อการประเมินผล	ผลการพัฒนาและต่อสืบท่อง	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.6 แหล่งทุน/ต้นทุนและคุณภาพ	● กิจกรรมการดำเนินการของโครงการฯ ไม่กระทิงโดยตรงกับเป้าหมายและคุณภาพของแหล่งทุนได้	-	-	-	-
2. ทรัพยากรัฐธรรม์และกฎหมาย					
2.1 ทรัพยากร้ำไร่/สัตว์ป่า	● การจัดสร้างส่วนหมอย้อมของโครงการฯ ช่วยเพิ่มชนิดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง บางประเภท เช่น นก ตั้งแต่แมลงสะบัดถึงนกบิน	-	-	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ					
3. ภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบนิเวศ					
3.1 การใช้ศรีษะ	● การดำเนินโครงการฯ จะสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ดินในบริเวณเขตป่าม่วน ซึ่งก้านต้นให้เป็นพันธุ์ต้นใหม่ ตามแผนผังที่ได้จัดทำไว้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าต้องรอศักยภาพแห่งน้ำมาก สำหรับการใช้ที่ดินโดยรอบมีทางการสานักงาน โรงเรียน ค่อนขันเด่นยัง และสถานที่ราชการต่างๆ ตั้งแต่ ลักษณะพิจารณาของแต่ละภาค จึงสอดคล้องกับการรวมของการใช้ที่ดินในเขตเมือง	-	-	-	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง	● การคมนาคมภายในพื้นที่โครงการฯ ระบบถนนของโครงการฯ ได้จัดให้มีความกว้าง 7.0 และ 6.0 เมตรสำหรับถนนสายหลักและภายนอก ขนาดกว้าง 7.0 และ 6.0 เมตรสำหรับถนนสายรองและภายนอกทางด้านล่าง ที่ศึกษาการจราจรแล้วพบว่าจราจรสูงทางเดียว (One Way) สำหรับถนนนักเรียน ตลอดสองทาง (Two Way) สำหรับคนเดินทาง ถนนภายในอาคาร ถนนทางเดินที่จัดให้มีพื้นที่ในการเดินทางเดินเท้าไปมา เป็น	● ถนนภายในโครงการฯ ได้แสดงว่าโครงการฯ ถนนบริเวณรอบโครงการมีคุณภาพเพียงพอในการรองรับปริมาณจราจรที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการฯ ได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบกิจการสามารถนำเสนอแนวทางการจราจรทางเดียว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรวมตัวของนักเรียน ถนนทางเดินที่จัดให้มีพื้นที่ในการเดินทางเดินเท้าไปมา เป็น	● ถนนที่โครงการฯ ดำเนินการ ● ถนนที่โครงการฯ ดำเนินการ	● จัดการและดำเนินการ	● จัดการและดำเนินการ

หัวข้อการนำเสนอ และคุณค่าต่าง ๆ	ผู้กระทำบุคคลส่วนตัวอัจฉริยะ	มาตรฐานที่บังคับใช้และลักษณะกระบวนการสืบสืบท่อ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จุดเด่นด้าน เช่นต่างๆ	จุดเด่นด้าน เช่นต่างๆ 2,517 คัน การจ่ายอยู่ที่นำไปใน แหล่งมาหากำไรเพื่อจัดตั้งตามภาร หมายกำหนดตั้งตัวงี้ 2,486 คัน จึงเพียงพอ สำหรับรองรับปริมาณพาหนะในช่วง ดำเนินการ	ระบบขนส่งมวลชน ● การลงจ้างโครงการฯ จะถือเป็นกิจกรรมจัดสร้าง ชุมชนยั่งยืนนุดคลอกล้อมซึ่งก่อให้เกิดปริมาณจราจร ปัจจุบันนี้สามารถทำได้โดยเน้นบนศูนย์ให้พัฒนา ปรุงอาหารหมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ซึ่งทั้งสอง โครงการฯ ลักษณะไม่เปรียบอย่างสูงสำหรับการ เดินทางโดยระบบขนส่งพัฒนาสูงที่ส่อง สัญเชื่ออยู่ในระบบห่วงโซ่อุปทาน สายแวงซึ่งอยู่ ห่างไกลโครงการฯ เนื่องจากความต้องการโครงสร้าง ศีริอรรถพัฒนาพานครศัย榭เชิงชั้นแนว เส้นทางอยู่บนถนนพหลโยธิน คาดว่าจะเปิดให้ บริการได้ภายในปี 2542 สายที่สองคือ วนไฟฟ้า ใต้ดิน ซึ่งของโครงการฯ ที่พัฒนาศีริอรรถ พัฒนาพานครศัย榭เชิงชั้นแนวเส้น ทางอยู่ในถนนเพชรบุรีที่ 4 คาดว่าจะเปิดให้ บริการได้ภายในปี 2545-2546 ไปประกอบการ หรือองค์กรขนาดใหญ่ในโครงการฯ สามารถออก สภาพก่อนไม่มีโครงการ เช่น ถนนวิภาวดี (SB) จาก 59% เป็น 79%, ถนนวิภาวดี (NB) จาก 29% เป็น 44%, ซอยรัตนมฤคตี (NB) จาก 50% เป็น 98% และซอยรัตนมฤคตี (SB) จาก 77% เป็น 95% ซึ่งแสดงว่าถนนวิภาวดีสามารถ รองรับปริมาณการจราจรจากโครงการฯ ได้ อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบันในช่วงเวลาที่เป็นเวลากลาง เข้าเรียนของโรงเรียนนานาชาติ ด้วยมีมีมาตร การเฝ้าระวังหรือสื่อสารเชิงมวลสาร สำหรับใน พัฒนา 4 บริเวณแยกวิภาวดี-พระราม 4 พบ ว่ามีสภาพการจราจรติดขัดมากท่อนหนึ่งเพื่อ	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ

พาร์ทเนอร์และลูกค้า	ผลลัพธ์ที่ได้รับ	มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
บริษัทเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย	โครงการ โครงสร้าง สภากาชาดไทย	การเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งและจัดการภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดการเร่งด่วน</li> </ul> <p>เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ของโครงสร้างฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำที่ต้องการทุ่นปลูกไม่ได้ จึงต้องมีการจัดการภัยธรรมชาติต่อไป</p> <p>ในอดีตมาที่สูงในช่วงระยะเวลาต้นๆ ทางเข้า-ออก สำหรับปัจจุบันนี้ ศึกษาจัดเติมทำทางหนาแน่น อย่างต่อเนื่องในโครงสร้างฯ ให้มีความเหมาะสมกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น พร้อมที่จะลดอัตราความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด สำหรับจราจรภายใน</p>	ระยะเวลาร่วม 3 ปี	

พื้นที่จราจรที่มีแนวตั้ง	ผลลัพธ์ทางด้านการเดินทางที่คาดหวัง	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่จราจรที่มีแนวตั้ง ๑	อย่างไรก็ตามการเดินทางคราวเดียวจะเป็นต่อทำให้การศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินไปได้	อย่างไรก็ตามการเดินทางคราวเดียวจะเป็นต่อทำให้การศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินไปได้	การควบคุมการเข้า-ออกและการจราจร	ในส่วนของพื้นที่ทางบ้านประจำ จังหวัดกำแพงป่าฯ ให้การจราจรอย่างต่อเนื่องให้คนเดินทางได้ตลอดเวลาที่จะเสียไปในการเดินทางต่อ ดำเนินการของบุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบได้ เช่นไปในโครงการหรือในชั้นห้องเรียน เพื่อป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ของบุคคลภายนอกฯ โครงการฯ	ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย



หัวข้อการสืบเสาะด้วย แสงคอมค่าต่ำ ๆ	ผลการทบทวนและดูแลกระบวนการสืบเสาะด้วย แสงคอมค่าต่ำ ๆ	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการ	สถานศึกษาดำเนินการ	ระบบตรวจสอบการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โดยสำนักงานเขตพัฒนาทุกวัน จึงคาดว่า การจัดการมูลฝอยของโครงสร้าง ผลกระทบต่อระบบการจัดการมูลฝอยรวม ของชุมชนนั้นอย่างดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มอย่างไร่สีจะถูกบรรจุในถัง แข็งสำหรับการนำไปใช้ในครัวเรือน จะไม่ส่ง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงสร้าง ผลกระทบต่อระบบการจัดการมูลฝอยรวม ของชุมชนนั้นอย่างดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แหล่งจีจุลถูกคัดออกโครงสร้าง ในการหดสูญเสียให้ตรงตามภาระของรัฐสูงสุด ผลอย</li> <li>ควบคุม ดูแลการเก็บขยะมูลฝอยในส่วนต่างๆ ของโครงสร้างไปยังห้องพักนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิดการปนเปื้อนด้วยพัษที่สาธารณะ หรือควรได้รับการป้องกันด้วยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาโครงสร้าง ในการ</li> <li>พัฒนาโครงสร้าง ในการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการดำเนิน การ</li> <li>ตลอดการดำเนิน การ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ บะชา สัมพันธ์ฯลฯ</li> <li>เจ้าหน้าที่ โครงการ</li> </ul>
สามารถ สูงอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยไม่ต้องมีการซ่อมแซมอย่างรุนแรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>สูงอย่างต่อเนื่องทุกวันภายในห้องพักสูงไม่ต้องดัด ແยกราบเหล็กสำหรับห้องน้ำสุขาในบ้าน ก่อนเข้า ไปในห้องพักมูลฝอยรวม</li> <li>ห้องพักสูงอย่างรุนแรง ต้องดูแลควบคุมอุณหภูมิ ให้ต่ำ 10 องศาเซลเซียส อยู่เสมอ</li> <li>หมั่นทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกวันหลัง จางเจ้าหน้าที่ของเขตมาเก็บขยะ ความสะอาดตัววายประสานเชื่อมโยงอย่าง น้อย 2 สีดำ/orange</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องพักสูงอย่างรุนแรง เป็น ห้องพักสูงอย่างรุนแรง</li> <li>ห้องพักสูงอย่างรุนแรง เป็น ห้องพักสูงอย่างรุนแรง</li> <li>ห้องพักสูงอย่างรุนแรง เป็น ห้องพักสูงอย่างรุนแรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการดำเนิน การ</li> <li>ตลอดการดำเนิน การ</li> <li>ตลอดการดำเนิน การ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ โครงสร้าง</li> <li>เจ้าหน้าที่ โครงสร้าง</li> <li>เจ้าหน้าที่ โครงสร้าง</li> </ul>	
จดหมายเหตุ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ห้องน้ำสูงอย่างรุนแรง บ่อเก็บคาวานไม่เป็นระเบียบและขาดสภาพปรับ ตัวจดหมายเหตุสูงอย่างรุนแรง จนความดูดห้องพัฟ ทึบความสามารถในการ รองรับปริมาณมูลฝอย มากขึ้น ต้องหามาตรการลดปริมาณมูลฝอย เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ๆ หรือจัด ห้องพักมูลฝอยเพิ่มเติมที่อาคารอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จดหมายเหตุสูงอย่างรุนแรงที่เชื่อถือได้เพื่อ บ่อเก็บคาวานไม่เป็นระเบียบและขาดสภาพปรับ ตัวจดหมายเหตุสูงอย่างรุนแรง จนความดูดห้องพัฟ ทึบความสามารถในการ รองรับปริมาณมูลฝอย มากขึ้น ต้องหามาตรการลดปริมาณมูลฝอย เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ๆ หรือจัด ห้องพักมูลฝอยเพิ่มเติมที่อาคารอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องพักสูงอย่างรุนแรง เป็น ห้องพักสูงอย่างรุนแรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตลอดการดำเนิน การ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ โครงสร้าง</li> </ul>	

หัวข้อการสังเคราะห์ผล และคุณค่าต่อไป	ผลกรองทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่บ่งบอกน้ำแหล่งต้นกำเนิดของทบทับสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การบันทุนนำเสนอ สิ่งปฏิกูล	<p>ในช่วงเดือนกันยายนการ บริษัทอนันเต้สิ่งทึบก๊อก ชั้น จำกัด จำกัด 540 ลบ.ม./วัน ความชื้ม ชั้นปั๊บ 250 มก./ล. จึงผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับปรับเปลี่ยนสภาพน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือน ชนิดเต้มอกาส ยางหุ้น โดยน้ำเสียจะจากถังตู้คอนเทนเนอร์/ครัว  จะผ่านบ่อตักไขมันก่อน  จากนั้นจึงรวมกันเข้าสู่เสียงจากเครื่องจักรซึ่งรับประทาน เช่น ปั๊มน้ำ ช่องโรงเรือนฯ ซึ่งจะบำบัดด้วยห้องสูดด้ายซึ่งค่าปั๊มน้ำเพิ่มเป็น 20 มก./ ล. จากการจับขนาดห้องสูดด้ายซึ่งค่าปั๊มน้ำเพิ่มเป็น 20 มก./ ล. จึงสามารถจับขนาดห้องสูดด้ายซึ่งค่าปั๊มน้ำเพิ่มเป็น 20 มก./ ล. สำหรับการซื้อขายและสูญเสีย ที่อยู่อาศัยในพื้นที่สุด บริเวณขอย่าวมติได้ที่สุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องน้ำรวมส่วน ดูแลการทบทับของระบบบำบัดน้ำเสียให้กับปรับเปลี่ยนสภาพน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือน ชนิดเต้มอกาส ยางหุ้น โดยน้ำเสียจะจากถังตู้คอนเทนเนอร์/ครัว  จะผ่านบ่อตักไขมันก่อน  จากนั้นจึงรวมกันเข้าสู่เสียงจากเครื่องจักรซึ่งรับประทาน เช่น ปั๊มน้ำ ช่องโรงเรือนฯ ซึ่งจะบำบัดด้วยห้องสูดด้ายซึ่งค่าปั๊มน้ำเพิ่มเป็น 20 มก./ ล. จึงสามารถจับขนาดห้องสูดด้ายซึ่งค่าปั๊มน้ำเพิ่มเป็น 20 มก./ ล. จึงสามารถจับขนาดห้องสูดด้ายซึ่งค่าปั๊มน้ำเพิ่มเป็น 20 มก./ ล. สำหรับการซื้อขายและสูญเสีย ที่อยู่อาศัยในพื้นที่สุด บริเวณขอย่าวมติได้ที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อ ระบบที่ ดำเนินการ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ ชั้น กองทุนฯ ศักย อุบล โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ ประจำแต่ละ อาคาร</li> </ul>	

หัวข้อการสัมภาษณ์ผลลัพธ์	ผู้ตอบที่สัมภาษณ์ผลลัพธ์	มาตรฐานที่ประเมินค่าผลลัพธ์	มาตรฐานที่ประเมินค่ากระบวนการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่าม	การติดตามโครงการ กิจให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการไฟฟ้านองของน้ำ <sup>1</sup> ผู้ดูแลระบบ อ่าน ภาระสภาพเดิม (จาก 0.914 เป็น 0.957 ลบ.ม./วินาที) เนื่องจากสภาพ พื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นคุณภาพดีขึ้นและได้ รับผลกระทบระบบบำบัดน้ำที่จะจากระบบบำบัดน้ำ <sup>2</sup> เสีย ของแต่ละอาคารเพิ่มขึ้น อัตราการ ระบบบำบัดน้ำที่เกินท่ากับ 0.043 ลบ.ม./ วินาที จะถูกหักออกจากเงินเดือนนัก โดยจะติดตั้ง瓦斯ควบคุมการระบายน้ำเข้าสู่ สามารถติดต่อการระบายน้ำเหลือ 0.9045 ลบ.ม./วินาที ต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำท่อน สีโครงการ สำหรับคุณภาพของน้ำท่อ ระบบบำบัดน้ำที่เกิดขึ้น โดยน้ำที่ระบายน้ำดังต่อไป นี้ ไปจอดที่ 825 มม. เพียงพอต่อปริมาณน้ำ <sup>3</sup> ผ่านและน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยน้ำที่ระบายน้ำออก จากพื้นที่โครงการอีกชั้นเพิ่มเติม 3 วินาที บริเวณน้ำที่ 2 จุดและช่วงระหว่างที่ 1 จุด จากการประเมินความสามารถของ ท่อระบายน้ำท่อนที่ 2 ที่มีขนาด Ø 1.2 เมตร สามารถลำเลียง พาหะห้อง 2 แนวส่วนมากของรัฐบาลจึงได้ตั้งจุด ซึ่งชั้นเพลสต์	มาตรฐานที่ประเมินค่าผลลัพธ์รวมถึง มาตรฐานที่ประเมินค่ากระบวนการที่ต้องการให้ เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำ และป้องกันน้ำ <sup>1</sup> ท่วมของเมืองในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>حسنศรัจสอบที่อรับน้ำส่วนกลางของ โครงการ ออสเตรียเพลส ไม่ใช่สิ่งปลูกเรือ กีดขวางทางให้ล่องน้ำ</li> <li>ติดตั้งระบบตรวจสอบตัวอย่างที่บ่อพักน้ำสุดท้ายของอุด รัตน์ท่าช้าง 3 จุด เพื่อป้องกันเชื้อยั่งยืน สิ่งสกปรกฤดูฝนที่หล่อลง</li> <li>หนั่นตรวจสอบการสะท้อนตัวของเศษดิน ตากอน ต่างๆ ในเส้นท่อระบายน้ำ ถ้ามีมากควรลอก ออก</li> <li>จัดเตรียมพื้นที่หน้างานของโครงการให้มีความ พร้อมใช้งานเพื่อเกิดผล maks และควรติดตั้งป้าย ห้ามริบะกางให้ทุกชิ้นบริการทราบ</li> <li>หนั่นตรวจสอบสภาพของวัวล้วนควบคุมการ ระบายน้ำให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>การปฏิคล้ำระบายน้ำออกจากพื้นท่าห่วงน้ำ ต้องกรองทำให้ล้วนๆ แห้งๆ ก่อนนำเข้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ท่อระบายน้ำส่วนกลาง กลัง</li> <li>บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อสร้างระบบออกสู่ ห้องสาธารณะ กลัง</li> <li>ถนนแทนน์สแตล ล้วนหอยโลง</li> <li>ห้องควบคุมที่ชั้น 6 ของอาคารเรือนก ประสาศค</li> <li>ห้องควบคุมที่ชั้น 6 ของอาคารเรือนก ประสาศค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ส่วน กลัง</li> <li>ด้านการ กลัง</li> <li>ส่วนกลาง กลัง</li> <li>ช่องอาคารเรือนก ประสาศค</li> </ul>


หัวข้อการประเมินผลส่วน และคุณค่าต่อไป	ผลลัพธ์ที่ประเมินผล และคุณค่าต่อไป	มาตรฐานที่ประเมินผล	มาตรฐานที่ประเมินผล	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.8 การป้องกันอัคคีภัย และการบรรเทาสาธารณภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการดับเพลิงที่มีความต้องการ จะไม่เกิดไฟ เกิดเชล ก กระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง น้ำท่วมในภาคใต้ ได้จัดให้มีระบบป้องกันความปลอดภัย ฝ่ายน้ำ รักษาการณ์ส่วนกลางตลอด 24 ชม. และการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ และอาคารอื่นๆ ได้ยึดถือถูกต้องตามมาตรฐานของ หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับ หมายกำหนดดูแล ปฏิบัติอย่างดี ให้มีเครื่องซื้อขาย สำหรับวัสดุที่ใช้ในโครงการ แต่ไม่เกิดไฟฟ้า ไฟฟ้าในโครงการ ตกลอดจากน้ำเข้าไปบริการของอาคารอื่นๆ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมที่ใหม่ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงตามคู่มือ Fire Order Manual</li> <li>ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัย เพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ต่อไป สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องมี ระบบลับสัญญาณไฟไหม้ ระบบหัวระจายน์ดับเพลิง เป็นต้น</li> <li>ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้ทำงานได้ตามที่กำหนด เชื่อมต่อหอดูการณ์สูงสุด ฝ่ายน้ำ สามารถประสังงาน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบริษัทเอกชนภายนอกทางช่อง รัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อความสงบทางด้านเรื่องการไฟฟ้าและน้ำ</li> <li>ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจุดอ่อนของโครงสร้าง ที่ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>ฝึกอบรมเมืองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บอร์ดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้องของส่วนกลางและของอาคารต่างๆ ระบุด้วยไฟป่าอย่างน้อยหนึ่งครั้ง น้ำท่วมในภาคใต้ ได้จัดให้มีระบบป้องกันความปลอดภัย ฝ่ายน้ำ รักษาการณ์ส่วนกลางตลอด 24 ชม. และการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ และการ และอาคารอื่นๆ ได้ยึดถือถูกต้องตามมาตรฐานของ หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับ หมายกำหนดดูแล ปฏิบัติอย่างดี ให้มีเครื่องซื้อขาย สำหรับวัสดุที่ใช้ในโครงการ แต่ไม่เกิดไฟฟ้า ไฟฟ้าในโครงการ ตกลอดจากน้ำเข้าไปบริการของอาคารอื่นๆ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมที่ใหม่ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงตามคู่มือ Fire Order Manual</li> <li>ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัย เพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ต่อไป สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องมี ระบบลับสัญญาณไฟไหม้ ระบบหัวระจายน์ดับเพลิง เป็นต้น</li> <li>ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้ทำงานได้ตามที่กำหนด เชื่อมต่อหอดูการณ์สูงสุด ฝ่ายน้ำ สามารถประสังงาน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบริษัทเอกชนภายนอกทางช่อง รัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อความสงบทางด้านเรื่องการไฟฟ้าและน้ำ</li> <li>ฝึกอบรมเมืองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการและอาคารทุกหลัง ในส่วนที่อยู่ในโครงการของผู้เช่าและผู้เชื้อเชิญ เพลส</li> <li>ก่อนการปฏิบัติงาน การและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขความไม่สงบในโครงการของผู้เช่าเชิญ เพลส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการและอาคารทุกหลัง ในส่วนที่อยู่ในโครงการของผู้เช่าเชิญ เพลส</li> <li>ก่อนการปฏิบัติงาน การและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขความไม่สงบในโครงการของผู้เช่าเชิญ เพลส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้า อาชว โครงการและผู้เช่าเชิญ เพลส</li> <li>กฤษดา คำม ปลดปล่อยส่วน ก拉斯</li> </ul>	



▪ ក្នុងការបង្កើតរូបរាងសម្រាប់អាជីវកម្មនៃប្រជាពលរដ្ឋនាមួយនេះ គឺជាផ្លូវការណាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង

มาตรากรดติดตามตรวจสอบประศักดิ์การพัฒนาเสียของโครงการอ่อนซึ่งเป็นผลลัพธ์

ລາຍລະອຽດຂອງການສົ່ງແນວໃຈລົບທີ່ ອຳນວຍຮັບຮັບ	ຮູບພາບຕິດຫຼວມຂອງການສົ່ງແນວໃຈລົບທີ່ ອຳນວຍຮັບຮັບ	ຄວາມສືບສໍອງການສົ່ງແນວໃຈລົບທີ່ ອຳນວຍຮັບຮັບ	ຄວາມສືບສໍອງການສົ່ງແນວໃຈລົບທີ່ ອຳນວຍຮັບຮັບ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ຄວາມປຶກປັດ - ດັກ</li> <li>ປຶກໂຕ</li> <li>ປຶກມານສາງແຫວ່ານລອຍ</li> <li>ແອມໂມນເນີນໂຕຣອນ</li> <li>ພວສເພີດ</li> <li>ໜ້າສັນແລປ້ໃຫຍ່</li> <li>ປີ ສາ ພິ ຕອລ ອົກ ພົກ</li> <li>ແປກທີ່ຮັບ</li> </ul>	<p>1. ບ່ອງວຽກນໍາໄສຢູ່ສູດທ່າຍກາຍໃໝ່ ອາຄາຮັກ ອຸນເຂົ້າຮາຮະບ່າງເປົ້າດໍາ ເສີຍ</p> <p>2. ບ່ອງຮັບບາຍໃໝ່ທີ່ ສັນດູ ທ້າຍກ່າວນ ຮະບາຍລົງສູ່ກ່ອຮອບໂປຣນົກ</p> <p>3. ບ່ອງວຽກສອບ (Manhole)</p> <p>4. ບ່ອງວຽກສອບ (Manhole)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ຫຼາງ Start-End ຮະບັບຂອງອາຄາຮ ໂຮມຮຽນແລະ Tower 2, 3 ແລະ 4 ເຖິງທຸກສັປັດກໍ ເປັນວລາ 1 ເຊົາ ຈຸນຄຸ ດັວກາທໍ່ໄມ່ ເປົ້າຢັນແປລ ຈາກນັ້ນກົບທຸກ 4 ເຊົານາ/ຄວັງ</li> <li>ຕາລອດຮະບະຕໍາເນີນກາຮ ສົດ</li> <li>ສໍາຮັບຮະບັບນໍາບັດໆນໍາເສີຍຂອງ ຫຼັງທີ່ກ່ອກກົມ.</li> <li>ສົດ ກໍາຍໃນແນວວານ໌ວ່າທຸກໆອນຮະບາຍ ຮະບາຍລົງສູ່ກ່ອຂອງ ກາມ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ກ່າວໃຈຂ່າຍໄດ້ຍືກຮັບຮັບ (ມາກົດລົງ)</li> <li>ປະສານ 2,000 ບາທ/ ຄວັງ</li> <li>ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ປະຈຳ ອາຄາຮກ່ອງຈຳປັບປຸງ</li> <li>ເອກະນຸມາຮັບຮັບ</li> <li>ຈຸດທີ 1 ແລະ 2 ແກ້ວທີ່ຮະບັບນໍາ ນໍາເສີຍທຸກອາຄາຮ</li> <li>ຈຸດທີ 3 ແກ້ວທີ່ 2 ບ່ອດວຽກສອບ</li> </ul>



สำหรับผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงแหงส์

1. บ่อร่องร่วนน้ำเสียในอนาคต
  2. บ่อระบายน้ำทิ้ง
  3. ปลอกหัวน้ำสอดพักกษา บริเวณดูดน้ำเสีย
  4. ปลอกหัวน้ำสอดพักกษา บริเวณช่องร่วมมูลค่า

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อโครงการ.....
2. สถานที่ตั้ง.....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ.....
4. โครงการฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....
5. โครงการฯ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....
6. รายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งนี้ จัดทำโดย.....
7. รายละเอียดโครงการ
  - 7.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ.....
  - 7.2 ขนาดพื้นที่โครงการ.....
  - 7.3 กิจกรรมในโครงการ
    - จำนวนและชนิดของอาคาร.....
    - .....
    - .....
    - ขนาดของโครงการ.....(แปลง/ห้อง/เตียง)
    - การบำบัดน้ำเสีย
      - บำบัดเบื้องต้น (On-site treatment)
      - บำบัดแยกแต่ละอาคารหรือพื้นที่
      - บำบัดรวมส่วนกลาง
      - อื่นๆ.....
    - ชนิดประเภทและจำนวนของระบบบำบัดน้ำเสีย.....
    - .....
    - .....

## 7.4 รายละเอียดอื่น ๆ .....

## 8. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ มีดังนี้

- ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
- ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ่ง
- ตารางที่ 3 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน
- Flow Chart ของระบบบำบัดน้ำเสีย
- รูปแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ่ง
- รูปแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน
- ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตรวจสอบจากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดแยกใช้เฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย) เคลื่อน.....หน่วย (Unit)/เดือน คิดเป็นเงิน.....บาท/เดือน
- ภาพถ่ายต่าง ๆ เช่น บ่อหน่วยน้ำ ห้องพักน้ำ ฝอยรวม อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
- อื่น ๆ ระบุ.....

**ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม**

<b>เงื่อนไขของสำนักงาน นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม</b>	<b>ความถี่ของ การรายงาน</b>	<b>ถึงที่ผู้ประกอบการได้ ปฏิบัติตามมาตรการ</b>	<b>ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข</b>
1. การจัดการมูลฝอย  2. ระบบไฟฟ้า  3. ระบบประปา  4. การป้องกันอัคคีภัย  5. การควบคุมอัตราการระบายน้ำ  6. การเดินระบบ (Operate) และ <sup>ช่อง</sup> การดูแลระบบบำรุงดูแลเสีย <sup>ช่อง</sup> (Maintenance)  7. ช่อง			

ผู้รายงาน.....

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดตรวจ	ด้านตรวจวัด					
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Oil & Grease (มก./ล.)	Residual Chlorine (มก./ล.)
<u>คุณภาพน้ำทิ้งปล่อยออกจากระบบ</u> <u>บำบัดน้ำเสีย</u>						
ค่ามาตรฐาน (STD)						

STD : มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก..... ประจำ..... จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หน่วยงานหรือบุรษัญช์ผู้ตรวจวิเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

แนวทางการแก้ไข.....

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....

ตารางที่ 3 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชุดตรวจ	ค่าชนิดตรวจ					
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Oil & Grease (มก./ล.)	DO (มก./ล.)
ค่ามาตรฐาน (STD)						

STD : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่..... (พ.ศ. ....) ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หน่วยงานหรือบุรษ์ผู้ตรวจเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ.....

แนวทางการแก้ไข.....

ผู้สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....