



ที่ หล ๑๐๐๗.๔/ ๑๙๓๐

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๙ ถนนพระรามที่ ๒  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

### ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภูเก็ต เกาะแคนต์ (ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูน้ำเกียรติ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยเอ็นไพรอนมันท์ จำกัด ที่ TE ๕๘๐๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

ดังที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ กก๐๐๑๓๓.๒/๑๕๙๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมโครงการภูเก็ต เกาะแคนต์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ภูน้ำเกียรติ จำกัด ด้วยมีดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ภูน้ำเกียรติ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยเอ็นไพรอนมันท์ จำกัด  
จัดทำและสนับสนุนอ่านใจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภูเก็ต เกาะแคนต์ (ส่วนขยาย)  
ที่อยู่ที่ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อ่าวนอกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม เดิมมีจำนวนห้องพัก  
๔๘๐ ห้อง ขอขยายเพิ่ม ๑๘๐ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๖๖๐ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการควบขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ช่วยภูมิภาคพิจารณารายงานผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตที่นี่ที่กุ้งครุยสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ เนื่องจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการภูเก็ต เกาะแคนต์ (ส่วนขยาย) พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตาม...

๑๙๓๐๗.๔/ ๑๙๓๐

พิพากษาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการภูเก็ต เกรซแอลนด์ (ส่วนขยาย) ต้องมีคือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่สัญญาด้วย ๑ และ ๖ และโครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงาน ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามคำตั้งการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นปันทีก็อยุต (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และแนบท้ายสำเนา ภายในวันที่ ๑๐ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่องไป ทั้งนี้ สำเนาของงาน ให้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทฯ ไทยเอ็นไพร่อนแม่นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการท่อไปได้โดยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำมินการต่อไป

ข้อมูลของความนับถือ

2/2

(นางสันติ บุญประดิษฐ์)

ສະບັບທີ່ 13 ບໍລິຫານ ໂດຍພູມ

■ ขาดการสำนักงานใบอนุญาตและหน่วยพยากรณ์อุตุนิยมวัสดุ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สำนักวิเคราะห์ผลกราฟบล็อกล้อม

ໄທຣສັພໍທ່ານ ໂກງວມ ລະບອບ

ໄທຣສາດ ອ ເມືອນວັດ ແກ້ວມະນຸ

ที่รับ	วันที่	จำนวน
14013	๑๙/๐๙/๕๗	
รายการ	จำนวน	



ที่ กก0013.2/๑๙๖๗๐

สำนักงานการบริหารพัฒนาสังคมฯ  
เลขที่ ๔๒๖ ถนนที่ ๒๑๒ ต.๓๙  
เวลา ๑๗.๓๐ ผู้รับ ผู้ดูแลภายใน

๑๙ คุณคม 2553

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  
ถนนริมรัตน์ กก 83000

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภูเก็ต เกาะแพนเดอร์ (ส่วนขยาย)

เรียน เอกอธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/6347  
ลงวันที่ 7 กันยายน 2553

- ซึ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือขอส่งรายงานและเอกสารซึ่งเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภูเก็ต เกาะแพนเดอร์ (ส่วนขยาย) จำนวน 4 ฉบับ  
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช้านาญกิจการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด  
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการภูเก็ต เกาะแพนเดอร์ (ส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จำนวน 6 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภูเก็ต เกาะแพนเดอร์ (ส่วนขยาย) จำนวน 140 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ของบริษัท ภูเก็ต เกียรติ จำกัด ซึ่งในรายงานฯ ระบุว่าเป็นโครงการประเภทโรงแรม ส่วนขยาย มีจำนวน 140 ห้องพัก จัดทำรายงานโดย บริษัท ไทยเอ็นไพร่อนแมนน์ ให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัท ไทยอินไวนอนเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมมาให้พิจารณารายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณา  
รายงานผลการทบทั้งหมดเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลการทบทั้งหมดล้อม ในเขตพื้นที่  
ทุ่นครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2553  
ได้พิจารณารายงานและข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานฯ ดังรายละเอียดที่ส่งมา  
ด้วย 2 จึงแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลการทบทั้งหมดล้อมโครงการภูเก็ต เกรซแอลนด์  
(ทวนขยาย) และโครงการต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงาน ดังต่อไปนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายวิวัฒน์

(นายวิวัฒน์ อิศริยาธ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ภูเก็ต

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการ  
นายสุปรานี ภาคีกุล  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
ภูเก็ต  
โทร/โทรสาร 0 7621 1067 ต่อ 14

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ภูน้ำเกียรติ จำกัด  
ต้องมีคือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนขยาย) ดังอยู่ที่เทศบาลเมืองป่าตอง อันเกอร์ราฐ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพักส่วนเดิน 480 ห้อง และห้องพักส่วนขยาย 140 ห้อง ที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับบริษัท ไทยเซ็นไวนรอนเม้นท์ จำกัด ของบริษัท ภูน้ำเกียรติ จำกัด ต้องมีคือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดด่อไปนี้

1. โครงการจะต้องมีคือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท ภูน้ำเกียรติ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลกระทบติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมาเข้าหน่วยงานศูนย์อุปถัมภ์และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ให้หน่วยงานศูนย์อุปถัมภ์และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนร้ากษาจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่รักษา และแจ้งหน่วยงานศูนย์อุปถัมภ์และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ方案แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

จำนวน 1/32 หน้า

30 กันยายน 2553 ลงนาม

30 กันยายน 2553 ลงชื่อ นายสุวารรณา วงศ์สุกุล

(นายอิน ร่วงวิวัฒนา, นายดาวดี อุช欣)

(นายสุวารรณา วงศ์สุกุล)

เจ้าของโครงการ

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม



(นายอนุสรณ์ จ้าวอ่องกาศ)  
เจ้าหน้าที่งานป่าไม้อาเภอ



ตารางที่ 1 : สรุปมาตราการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงเวลลักษณ์ของโครงการอุตสาหกรรม (ต่อหน้าฯยย)

ผู้รับผิดชอบ : บุรีพิทักษ์ ธรรมรงค์กุลติ ชั้นปี ๑ / ผู้รับผิดชอบ : บุรีพิทักษ์

(นายอิน ชารจิวัฒนพงษ์, นายต่อวะ อุชชิน)  
เจ้าของโครงการ

(นายอนันต์วารี สำเร็จการศึกษาปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

(นายศรีวรวิทย์ วงศ์สกุล)  
ผู้ช่วยการตั้งเวลาดูแล

**IECO**

**ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบชั่วคราวด้าน ความต้องการคิดคำนวณตรวจสอบคุณภาพชิ้น魔兽ล่อนของโครงการภูเก็ต เกรซแพนเนอร์ (ช่วงขยาย)(ต่อ)**

ជ្រើនដីអម្ពាយ, បរិយាយ សុខុំពីការងារ / ជ្រើនដីអម្ពាយ

(นายอิน รัตนาวิทย์พงศ์, นายกรุง อุชชิน)

ເງົາຫອດໄຕວະກາ



-3-

(นายมงคลธรรม สำเร็จลังกา)

(ນາຍຄ່າວຸງຈັດທີ່ມາ ພຊມສົງລົມ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา คงสุข

LEED

**ตารางที่ 1 : ฐานปัจจัยการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการกูเก็ต เกรชแอนด์ (ผู้ว่าพาย) (ต่อ)**

ผู้รับผิดชอบ: นายมานะ บุปนาถกิจธรรม ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์ฯ

(นายอิน ชีรัชวิทวัฒน์, นายอวาร ฤทธิ์)

ເງົາພອກໄຕຮອກວຽກ

(ພາຍໃຕ້ສູງຮຽນ ຜ່າອະທິການ  
ເຈົ້າພໍ່ກອງອານຸມັກໄລ້ຂູ້ອານຸມັກ)

(ນາງສັກວົງມາ ພະຍາຕີ)

គ្រឿងរៀងរាល់ខ្មែរ



4



ตารางที่ 1 : สรุปมาตรวัดการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงแวดล้อมของโครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนขยาย) (ต่อ)

ກວດຫາການສິ່ງແມະນຸດອົນ ແລະຄູ່ມື້ຫ່າງ	ມະການການທີ່ມະນຸດອົນທີ່ສໍາຄັງ	ນາທັກການປຶກດັນ ແກ້ໄຂ ແລະອົດມະການການສິ່ງແມະນຸດອົນ	ນາທັກການທີ່ຕົກຄວາມຫວັງອອນ
3) ການສິ່ນເສຍເກືອນ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ການຂາຍສິ່ງເວັດຖຸດ້ວຍສ້າງເຂົາ-ອອກທຶນທີ່ໄກຮອກການ ຫອງນັບຮຽກ ດາວໂຫຼດໄຫ້ເພີ້ມການສິ່ນເສຍເກືອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຫຼືອຮ້າວເວົາຫຼາຍ ແລະກໍ່ໄຫ້ເພີ້ມການ ເຫັນເວົາດ້ວຍການໃນກົດລົງຫຼາມ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ເຊື້ອກໃຫ້ວິສະຫຼຸງຮູ່ອົນສ້າງສ້າງຢູ່ປີທີ່ມີການຫັດແຈ່ມາຈາກໄກຮອກ ນະໜີທີ່ຫັນງານຂະໜີເພີ້ມການປະກອບເຫົາດ້ວຍກັນ ທີ່ອົດທີ່ກ່ຽວຂ່ວມ ທີ່ມີເຄືອງດ້ວຍທີ່ຫັນງານ</li> <li>- ຂັດກາຍຫົ່ວ່ອນມີອົດເລືອງ ເຊັ່ນ (Ear Plug) ທີ່ກຳຫົວຂອງຫົວໝົກຄະຫຼືດ ນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ່ວມອົດເລືອງ (Ear Muff) ໄກສັບຄົນຈານທີ່ປ່ຽນໃຈຈານ ໄກເລື້ອເຫືອນວິວເພື່ອທີ່ມີເສືອດັ່ງ ນ້ຳກົນຈານທີ່ທ້າງຈານດັບຖຸປະກົມ ເກົ່ວ່າອົງກົງທີ່ມີເສືອດັ່ງ</li> <li>- ໄກສັ່ນເພົາຫອດເຫັນຂ່າຍດັກການເຫືອດສິ່ງຮ່າງໜົນສ້າງຂອງເກົ່ວ່າອົງກົງ ທີ່ມີປະຈຳຂ່າຍຂ່າຍນ້ຳເຫັນ</li> <li>- ດ້ວຍຫັນຄວາມເວົາຂ່າຍຮ່າງທີ່ຂາຍສ້າງເວັດຖຸດ້ວຍສ້າງແດບຖຸປະກົມຜ່ານ ເຂົາ-ອອກທຶນທີ່ໄກຮອກການໃນເພີ້ມຫຼຸບຫົວໝົກຄະຫຼືດ ແລະນ້ຳກົນກົບຮຽກນ້ອຍໄໝກົນທີ່ກ່ຽວຂ່ວມກໍາຫານຕີ ຜ່ານອອກຕາມກະເປີນ ການອົດການຂັ້ນສະເໜີເອົາແລ້ວ ອັດເຫັນການປົກຄົກດ້ວຍຜູ້ໃຫ້ອານໃຫ້ອານ ໃນເຖິງຫາຍດັກດ້ວຍດ້ວຍ</li> <li>- ບຸດຖຸບັນຍົມແນວຕາກທີ່ເຄີນດັນຫົວກີດ ທີ່ກົດດ້ວຍອອກແບບທີ່ກົດດ້ວຍ ທີ່ອົດການເຫັນທີ່ກົດເລື່ອກວ່າມເຂັ້ມວະເຫັນທີ່ກົດດ້ວຍທີ່ເຄີນຈາກການດ້ວຍສ້າງ ແລະອົດອົງກົມໄນ້ໃກ້ມີນໍ້າພັ້ງໃຈໃນຖຸດັກດ້ວຍ</li> <li>- ດ້ວຍຫັນໄຫ້ວິທີກົບເຫັນມາກ່ອງສ້າງມີປະກົມດ້ວຍດັບບັນຫັກ ປະກົມດ້ວຍທີ່ມີກຳວານນໍາເຂື້ອດືບເຫື່ອຂອງເຫັນທີ່ຈ້າຍເກີດຂຶ້ນ ອາກເກືອກງວ່າມການດ້ວຍສ້າງຂອງໄກຮອກການ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ຄວາມຫວັບໄຫ້ສູ່ຮັບເຫັນມາປ່ຽນໃຈຕາມມາດຕະການ ທີ່ກ່າວກົດດ້ວຍກ່ຽວຂ່ວມ ລົດຜະບະຫວາດການ ດ້ວຍຮ້າງ</li> <li>- ຄວາມຫວັບກາງຈຸດຢູ່ໄຫ້ມີຈຳນາດແຂວງຄວາມເຟັງຄາມທີ່ ໄດ້ອົດກົນ ແລະ ໄນໄກໃຫ້ມີນໍ້າພັ້ງໃຈໃນຖຸດັກດ້ວຍ ໄກສ ຕົກຄວາມຫວັງຂອບເຫດຂອງຮະບາຍວາດການດ້ວຍສ້າງ</li> <li>- ເມື່ອຄາວົງຂ້າງເຄືອງໄຫ້ຮັບການເສື່ອຫາຍກາຍເຂົ້າຮອງ ໄກຮອກການ ບໍລິຫານຮັບເຫັນມາດ້ວຍສ້າງ ແລະ ໄກສ ປະກົມດ້ວຍດັນນິນການຈົດຕະວຸດຫວັນຫາຄວາມເສື່ອຫາຍ</li> </ul>

ជីវិតអិគ្គនោះ: បរិនាយកុបានកិច្ចការ ខោកព / ជីវិតកម្មាធំផែវាន

(ນັກອີນ້ນ ທ່ານ ຂວິດວິສພະກົດ, ນາງຄອງວະ ຖຸຊີບ)

ເງື່ອນໄກຕະກາດ

(ມາດຕະກຳວິທະຍາ ນອບສອບ)

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របាយអគ្គនាយក

IECD

ตารางที่ 1 : สรุปน้ำค้างการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการพิคิดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงแวดล้อมของโครงการภาร์เต็ค เกรชแอนด์ (ต่อ) (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ : นายนิพ ภูมิไกรวงศ์ จ้าวศ / ผู้รับเหมาทำต่อสร้าง

〈ພ້າຍອືນ ສຳຮຽວທະວິທະກະທີ່, ນາຍອູ້ນາວັດ ຖຸງອືນ

ເກົ່າລອດໄຕດ້ວຽກ

ມາດຕະກຳ ອະນຸມາ

ผู้ดูแลระบบฯ



-6-

เจ้าหน้าที่ฯ จัดทำ

**ตารางที่ 1 : มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงแวดล้อมของโครงการกูเก็ต เกรชแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

พัฒนาการเชิงแวดล้อม และศุภค่าท่างๆ	ผลกระทบพื้นดินเชิงแวดล้อมที่ดำเนิน	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
	<p>จากกระบวนการขุดคันน้ำเดินมีการกำกับ BOD ในสิ่งกิน 40 มก./ล. และ SS ไม่เกิน 50 มก./ล. กระบวนการขุดคันน้ำที่กระบวนการขุดคันน้ำเดินน้ำมันการซ่อมแซม และวินิจฉัยที่ร่วงตัวลงในน้ำมันสีเขียวเข้มที่ต้องการจะนำหัวหินน้ำมันสีเขียวลงมาทางฝั่งไปทางซ้าย ด้านน้ำมันการก่อสร้างของโครงการจะไม่ถูกให้กับผลกระทบทางน้ำเดินน้ำมันสีเขียวเข้มที่ต้องการจะนำไปทางซ้าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีคนงานรับผิดชอบดูแลและทำความสะอาดห้องซ่อมที่ร่วงตัวลงในน้ำมันสีเขียวเข้ม</li> </ul>	
1.2 น้ำได้ดัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำได้ดัน เมื่อจะทำการดูดลอกน้ำไว้ใช้ของโครงการจะใช้น้ำประปาและน้ำจากบ่อน้ำทุกน้ำ ไม่มีการนำน้ำมาให้ดินมากใช้</li> <li>- น้ำที่ดูดลอกน้ำไว้ของโครงการจะซึ่งได้แยกน้ำจากการดึงดูดที่สำคัญทางระบบน้ำของแหล่งน้ำที่ก่อภัยในที่นี่ที่โครงการ เพื่อให้คงคุณภาพและไม่ต้องซึ่งก่อภัยทางน้ำ ด้านที่เหลือของระบบทางน้ำที่ต้องรับน้ำที่มีน้ำมันการซ่อมแซม และวินิจฉัยที่ร่วงตัวลงมาจะนำสิ่งที่ซึ่งก่อภัยน้ำมันสีเขียวเข้มที่ต้องการจะนำไปทางซ้ายทางน้ำเดินน้ำมันสีเขียวเข้มที่ต้องการจะนำไปทางซ้าย</li> </ul>		

ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ศุภชัยเดชรัตน์ จำกัด / ผู้รับหน้าก่อสร้าง



(นายอิน อธิราชวิวัฒน์, นายดาวรุ ฤทธิ์)  
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาววรรณษา หาดสกุล  
ผู้อำนวยการเชิงแวดล้อม



ตารางที่ 1 : ชุดปัจจัยการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการคิดความครวญสอนคุณภาพเชิงแวดล้อมของโครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนพยาบาล) (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ภูมิฯ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับเหมาท่อส้วม



ວິທະຍາພັກ, ນາ້ມຕາວະ ຊຸຂໍພືນ  
ເຂົາຍອງໄຄຮຽກກາງ

ເກົ່າຂອງໄຄວງກາງ

(นายณัฐวรรษ จาร่องกานต์  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

Digitized by srujanika@gmail.com

๕๖๒๙ พระบรมราชโւปัชฌาย์ ๑๘๗๔

LEED

**TECO**

ตารางที่ 1 : ฐานการสำรวจป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงลบด้าน ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การชุมชน การสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมของโครงการภูมิภาคอุบลฯ (ต่อ)

ทวีปการซึ่งมีผลต่อ และคุณค่าต่อ ๆ	มาตรการที่ร่วมกันที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบซึ่งมีผลต่อ	มาตรการเพิ่มความต่อรอง
<p>1) กฎกระทรวงผู้ดูแลชุมชนตามกฎหมายเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2548 ออกตามความใน พ.ร.บ.การค้าเมือง พ.ศ. 2518 ที่ดำเนินเริ่มมาอย่าง 3.8 ซึ่งกำหนดให้เป็นที่หิน ประทับตราเพื่อกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มี ข้อกำหนดการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ พาณิช- กรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถานที่ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็น ไทรบ่อน จึงต้องคำนึงถึงด้านข้อกำหนดของผู้ดูแลชุมชน เกาะอุดรธานี (จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 25482) ประกอบ กฎกระทรวงพัฒนาการชุมชนที่ดินและซึ่งมีผลต่อ เรื่อง ด้านเศรษฐกิจที่มีความต่อรองทางเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจ ในที่นี้ที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2553 ที่นี่ที่โครงการอยู่ ห่างจากถนนสายหลัก 120-284 ม. จัดอยู่ในบริเวณ ที่ 2 และ 3</p> <p>3) กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2532) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาชญากรรม พ.ศ. 2532 โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และ 4</p> <p>4) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม ความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาชญากรรม พ.ศ. 2522</p>	<p>ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ตามที่ได้ออกแบบ</p>		

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท บูปานกิจธ์ จำกัด / ผู้รับเหมาท่อระบายน้ำ



๑(ນັກເຈີນ ທ່າງຈະວິທວິດພອງທີ່, ນາຍອອງວົງ ອຸ້ງຊົນ)

ເງົານອກໄກຮອດການ

(ມາຮັດວຽກຈຸດຕະພາບ)  
ເຊົ້າຫຼັກການປ່າໄນ້ມາ—

(הנתקן ומיינדרטן)

## ผู้รับน้ำดื่มควรกี่ลิตรต่อวันดี

TELECO

**TECO**

**ตารางที่ 1 : มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบชั่วคราวด้อย และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพชั่วคราวด้อยของโครงการภูมิภาค เกรซเมลอน (ช่วงขยาย)(ต่อ)**

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุ	มาตรการที่ชั่วคราวด้อยที่ดำเนินการ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบชั่วคราวด้อย	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การอนามัยดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับน้ำผ่านการระบายน้ำที่ต่ำขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดหุบเข้าด้วย</li> <li>- โครงการฯได้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4029 (ถนนระหว่างน้ำ) ถนนรายริมแม่น้ำ ระยะทาง 200 เมตรเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้ใช้ทาง 12.5 PCU/ชม. ซึ่งจะทำให้ค่า V/C ลดลงเป็นอย่างมาก 0.18-0.49 เป็น 0.19-0.50 ซึ่งจะดับความต้องการด้านของการตรวจสอบค่าเมืองที่ดินด้วยในภายหลังที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดไข่คนขันบนบรรทัดที่ขันวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน และห้ามนำภัยปัจจัยพิเศษมาด้วยรถบรรทุกที่ห้ามนำเข้าในบริเวณกันด้วยทางบรรทัดที่ห้ามนำเข้ามา</li> <li>- จัดให้มีศูนย์กระบวนการรักษาไว้ด้วยวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ค่าวาจา และเก็บคันดัมต้องห้ามเดิน ให้เกิดหุบเข้าด้วยกันให้ชัดเจน</li> <li>- ให้ที่ดินที่ดีกว่าที่ดินที่ห้ามนำเข้ามาเพื่อป้องกันการตื้นดินด้วยการตอกเข้าด้วยหินที่ห้ามนำเข้ามา</li> <li>- ในกรณีมีฝนตกดูดก่อสร้างร่องดินด้วยหินที่ห้ามนำเข้ามา ให้จัดตั้งกันเป็นร่องทางเดินบนดินด้วยหินที่ห้ามนำเข้ามา</li> <li>- วางแผนการจัดการตรวจสอบก่อนการขออนุญาตที่ดินที่ห้ามนำเข้ามา</li> <li>- ไม่ก่อสร้างหุบเข้าด้วยก่อสร้างร่องดินด้วยหินที่ห้ามนำเข้ามา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาในการก่อสร้าง</li> </ul>
3.3 กากไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับน้ำผ่านการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างมีค่าประมาณ 5.6 ลบ.ม./วัน ซึ่งผู้รับเหมาจะดำเนินการซึ่งน้ำจากช่องบรรทัดน้ำ ซึ่งจะไม่กระทบผลกระทบต่อระบบนำ้ำใช้ของชุมชนซึ่งเกิดขึ้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้คนงานก่อสร้างมีน้ำดื่มอย่างเพียงพอและสะอาด</li> <li>- กำหนดให้คนงานใช้น้ำอ่อนตัวไปหลังก่อสร้างและไม่ปลดถังน้ำที่จะไว้เมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ</li> <li>- จัดให้มีกระดาษหรือภาชนะสำหรับถังอุปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถด้านอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก และประมาณต้นน้ำก่อรั้วไว้ก่อนแล้ว อุปกรณ์ที่จะเข้ามาต้องก่อรั้วไว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาต่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดห้องต่างห้องรักษา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ให้ผู้รับเหมาต่อสร้างตรวจสอบระบบห้องน้ำและห้องน้ำด้านบนว่าการรั่วไหลให้รักษาในกิจกรรม</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : นายวันชัย บุญธรรม (ผู้อำนวยการ)



(นายอิน พัฒน์วิทยาพงษ์, นายดาวดี ฤทธิชัย)

เจ้าของโครงการ

-10-

(นายอนุสรณ์ จารุสิงห์)  
เจ้าหน้าที่ลงนาม

นายสมชาย ใจดี

(นายสมชาย ใจดี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

TECO

**ตารางที่ 1 : มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการกูเก็ต เกรชแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

ทวีพากษ์สิ่งแวดล้อม และศักดิ์สิทธิ์	มาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการน้ำเสียและอุบัติเหตุ	- ดำเนินการกักกันรวมค่าราก ในช่วงการก่อสร้าง มีปริมาณกว่า 3.6 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วยน้ำที่เสียจากการล้างห้องน้ำ 1.2 ลบ.ม./วัน และน้ำໄตก 2.4 ลบ.ม./วัน ซึ่งถูกนำไปใช้การจัดการที่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการกักกันน้ำและอุบัติเหตุเป็นประจำ ด้วยวิธีการสำรวจและประเมิน</li> <li>- จัดให้มีบ่อพักหรือถังระบายน้ำไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อรับน้ำเสียจากการล้างห้องน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด นำออกภายนอกที่โครงการ</li> <li>- จัดซื้อวัสดุห้องน้ำมาตรฐานที่ถูกกฎหมาย จำนวน 4 ห้อง</li> <li>- จัดให้มีตู้รับน้ำอุบัติเหตุชั่วคราวนิติบุคคล-กรอง ไว้กลางที่ดิน 3 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ตู้ เพื่อรับน้ำໄตกโครงการที่มีปริมาณ 2.4 ลบ.ม./วัน และนำท่อที่ต่อจากบ่อไปท่อระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำที่เข้าสู่ไว้ในบ่อที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ</li> <li>- ตรวจสอบและคุ้มครองด้วยไม้ไผ่และเศษไม้ สำหรับคันน้ำที่มีความสูงกว่า 1.5 เมตร</li> </ul>	- ตรวจสอบการจัดให้มีบ่อพัก ถังระบายน้ำ ห้องน้ำ ห้องล้าง และอุบัติเหตุที่มีความที่ได้มาตรฐาน
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำพื้นที่ก่อสร้างไหลลงท่อระบายน้ำที่ซึ่งเกิดขึ้นจากก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบายน้ำที่ก่อสร้างไม่หล่อเท้าก่อต้าน รวมบริเวณก่อสร้างที่ต้องน้ำท่วม</li> <li>- จัดให้มีการขุดตrench ก่อตอกในดินที่มีระดับหักห้ามเป็นประจุ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ถูกในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	- ตรวจสอบการจัดให้มีบ่อพัก และถังระบายน้ำ ตามที่ได้ออกแบบ
3.6 การจัดการขยะ	- ขยะมูลฝอยจากก่อสร้างมีปริมาณ ประมาณ 0.24 ลบ.ม./วัน ซึ่งถูกจัดการขยะของบูต ห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องการจะนำไปใช้ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีรั้วทรายที่มีกำลังดักจับไว้ตามดูดด้านๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง ลักษณะ 2 ตัว (ตัวยาวเปิดออกและตัวแยกกัน)</li> <li>- ตัดต่อสูญดินไว้ก่อนงานก่อสร้างที่จะระบุต่อตอนล่างด้วยเศษไม้ที่ต้องการ และขัดให้มีอิฐหะดองอ่อนเพื่อรองรับหินไม้ที่จะลักลอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ติดตามตรวจสอบให้มีการจัดเก็บขยะรับพิเศษของชุมชน จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนให้ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ: นายพันธุ์สุนันต์กิตติ์ ชาติ / ผู้จัดหมายก่อสร้าง:

นายอิน อิรรจิวัฒน์, นายดาวรุ ฤทธิ์ชัย

เจ้าหน้าที่โครงการ



นางสาววรรณ พยุงสกุล,

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



**ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนกระบวนการดึงเวลาด้อน และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพดึงเวลาด้อนของโครงการภูมิภาค เกรซเพนต์ (ชั่วคราว)(ห่อ)**

ทวีปภารติ์ดึงเวลาด้อน และคุณภาพห่อ	มาตรการที่ดึงเวลาด้อนที่จัดตั้ง	มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนกระบวนการดึงเวลาด้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบถึงข้อใดข้อใดในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>- จัดให้มีการติดต่อประสานงานกับพนักงานดึงเวลาด้อนให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับภาระดึงเวลาด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างน้อยสองครั้ง</li> <li>- จัดให้มีบันทึกติดตามการเก็บรวบรวมและนับจำนวนข้อดึงเวลาด้วยเครื่องหมายเมืองป้ายห้องลักษณะห้องที่เก็บไว้ปักที่ทางเดิน</li> <li>- ดำเนินการตรวจสอบให้กับผู้รับผิดชอบที่ดูแลห้องดึงเวลาด้วยตัวเอง</li> <li>- ผู้ดูแลห้องดึงเวลาด้วยตัวเองที่ห้องดึงเวลาและให้มีหนังสือติดตามรายการที่ห้องดึงเวลาที่มีรายชื่อห้องดึงเวลาไว้โดยที่ต้น</li> </ul>	
3.7 การให้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับเปลี่ยนความต้องการไฟฟ้าให้ในช่วงก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายและอยู่ในขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของโรงแยกไฟฟ้าสำหรับภาระดึงเวลาด้อน</li> <li>- การให้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหนึ่ดจะเป็นการดีที่สุดของห้องดึงเวลา</li> <li>- การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง สายต่อไฟฟ้าต้องการต้องเป็นอันดับแรกและต้องได้รับการติดต่อจากผู้ให้ไฟฟ้าอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามไฟฟ้าให้ดีที่สุดอย่างประหลาด</li> <li>- ตรวจสอบการให้ไฟฟ้าของห้องดึงเวลา ให้ดูแลห้องดึงเวลาอย่างดีและต้องการติดต่อสายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องกับการเก็บอุบัติเหตุไฟฟ้าด้วยตนเอง</li> <li>- การติดต่ออุปกรณ์ และการซ่อมไฟฟ้าดึงเวลาเป็นไปตามมาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอากาศไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้ดีในสภาพดีอยู่เสมอโดยตลอดเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : ดร.พิพัฒน์ ภูนทดอร์ ชัยกุล / ผู้ดูแลห้องดึงเวลา



(นายอิน พิริยะวิสิทธิ์, นาวาธนวัช อุชชิน)

เจ้าของโครงการ

*นายอนุวารรษณ์ จ้าวทองคำ*

(นายสารวัตรพยา หาดสกุล)

ผู้รับผิดชอบดึงเวลาด้อน



ตารางที่ 1 : สรุปมาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงแวดล้อมของโครงการอุตสาหกรรม เกรซแคนดี้ (ส่วนขยาย)(ต่อ)

ผู้ดูแลเด็กทารก : บริษัท ยูบีดีกรุ๊ป จำกัด/ ศูนย์เพาะเลี้ยงเด็ก

แผนภาพที่ ๑ ร่องรอยวิวัฒนาการ - มาก่อนรัตน อยู่ข้าง

כORTHOGONALITY

-13-

(หมายเหตุควรรับเข้าสู่องค์การ  
เจ้าหน้าที่ของบ้านไปไม่ถาวรสิ่ง

ມາຈັດຕະຫຼາດພາກສອນ

ผู้อำนวยการสังฆเวชน์

ผู้อำนวยการสังฆเวชน์ด้วย

**TECO**

**ตารางที่ 1 : ชุดປັນທາງການປື້ອງດັນ ແກ້ໄຂ ແລະອຸປະກອດກະທນສິ່ງແວດັບອັນ ແລະນາຄາຕາມຕົດຕາມຕຽບສອນຖຸມພາສິ່ງແວດັບອັນຂອງໂຄຮງກາງຢູ່ເກີດ ເກວຍແດນ໌ (ສ່ວນຍາຍ)(ຕ່ອ)**

ໜ້າຫຼາກສິ່ງແວດັບອັນ ແລະຖຸມດໍາວັນ	ໜ້າກະທນສິ່ງແວດັບອັນທີ່ສໍາເລັດ	ໜ້າການປື້ອງດັນ ແກ້ໄຂ ແລະອຸປະກອດກະທນສິ່ງແວດັບອັນ	ໜ້າການຕົດຕາມຕຽບສອນ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ຜູ້ຮັບໝາຍແດນ໌ເນັດການທີ່ເຂັ້ມຈະໃນການກວດຖຸມການຈານໄຟໄໝ ດ້ວຍການເຄືອຂ່ອງນົກສ່ວນໆທີ່ເອີ້ນປຳກັນໄຟໄໝ</li> <li>- ຂົດໄຟນີ້ໃຫ້ວ່ານັ້ນຈານຈານກ່ອຍສ່ວນທີ່ເອີ້ນຫຼຸມຂອບເຂດຕ່ອງ ແລະກວດຖຸມ ການຈານກ່ອຍສ່ວນໄຟໄໝໄຟປຶກຄົມດູຮະບູບເປົ້າ ເພື່ອໄຟໄໝໄຟການເຄືອຂ່ອງນົກສ່ວນໆທີ່ເອີ້ນ</li> </ul>	
4.2 ການສາງເພິ່າ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ຂັ້ນວັດຢູ່ເກີດນີ້ສອນພົມບາງທີ່ຂອງວົງແນະເກຣມ ອ່ານເທິອະພອ ດ້ວຍນັ້ນການກ່ອຍສ່ວນໄຟໄໝ ໄກສອງການທີ່ມີ ກົນຈານຈົ່ານວນ 80 ຜົນ ເພື່ອກົດໃນທີ່ທີ່ແລະເຂົ້າໄຟ ນັກງານຈະໄຟໄໝສ່ວນທີ່ກ່ອຍສ່ວນທີ່</li> <li>- ດີຈົກຮົນການກ່ອຍສ່ວນຈາກຕ່ວົງກະທນດໍາຖຸນກາມ ອານນີ້ຂອງນົກສ່ວນທີ່ທີ່ກ່ອຍສ່ວນທີ່ໄຟໄໝ ໄກສອງການ ດ່ານ ຖຸນຂອງຈາກກົດກົດກວດການກ່ອຍສ່ວນຈາກຕ່ວົງກະທນດໍາຖຸນກາມທີ່ກ່ອຍສ່ວນທີ່ໄຟໄໝ</li> <li>- ເປື່ອດີຈົກຮົນກວນອາຫາໄຟໄໝເກີດການວ່າຫາຍຸ ແລະ ຢັນການກົດກົດກວດຈຳກົດປະຈຸບັນໄຟໄໝ ກົດພົມນີ້ນຽນກວນ ແລະນັກ້າຫຼາກທີ່ເຊື້ອໄຟໄໝກາງວະນະຫຼາຍເດືອນໃນ ທີ່ທີ່ກ່ອຍສ່ວນທີ່ໄຟໄໝເຫັນ ແລະໄຟກົດຕົດຕ່ອງການ ການຈານດ່າວ່າດ້ວຍທີ່ປິດຫຼາຍໄຟໄໝໄຟດັນ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ການຖຸນຍຸແລ້ວໄຟໄໝໃຫ້ມີການກວດຖຸມກ່ອຍສ່ວນຈະດ້ວຍມີການຖຸນຊີ້ວ່າ ປິດໄຟໄໝຂອງນົກສ່ວນທີ່ໄຟໄໝ ແລະ ຕໍ່ການທີ່ມີກົດກົດກວດການກ່ອຍສ່ວນທີ່ໄຟໄໝ</li> <li>- ການຈົບຄົງການກ່ອຍສ່ວນທີ່ໄຟໄໝໄຟດັນທີ່ມີການຖຸນຊີ້ວ່າ ປິດໄຟໄໝຂອງນົກສ່ວນທີ່ໄຟໄໝ ແລະ ຕໍ່ການທີ່ມີກົດກົດກວດການກ່ອຍສ່ວນທີ່ໄຟໄໝ</li> </ul>	

ຜູ້ປັນເພື່ອຮັບ : ນາງຝັ້ງ ດູນທີ່ກ່ອຍສ່ວນ / ຜູ້ປັນເພື່ອກ່ອຍສ່ວນ



(ນາງອິນ ຊ້າງຈົກວັດພະນຸ້ມ, ນາງດ້ວຍ ດູຈີນ)

ເຈົ້າຂອງໂຄຮງກາງ

-14-

(ນາງພົນຍຸງວະສານ ຈຳອອກກາສ)   
ເຊົາກັນການປິດໄຟໄໝໄຟດັນ

*Osasri Oonay*  
(ນາງສາງວຽງພາ ນະຄອນຫຼວງ)  
ຜູ້ຈຳນາຍການຕື່ມແວດັບອັນ



**ตารางที่ 1 : ฐานการประเมินกัน แก้ไข และอุดมการณ์ที่ต้องตรวจสอบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพชั้นมวลด้านของโครงการภูเก็ต เกาะช้างอนุฯ (ม้วนขยาย)(ต่อ)**

รหัสการประเมินด้าน และคุณลักษณะฯ	มาตรการที่ต้องตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดมการณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.3 ด้านนิยมและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์ศึกษาดูงานที่ทำงานอย่างก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเครื่องตรวจเชิงลึกในการป้องกันมาลัยเมืองงานได้ทันท่วงที่เมื่อประดับอุบัติเหตุ และจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ช่วยเหลือทางฉุกเฉินที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เช่น บริษัทฯ น้ำดื่มเขื่อนป่าสักชลหะฯ หรือบริษัทฯ น้ำดื่มเขื่อนป่าสักชลหะฯ</li> <li>- ห้องรับแขกซึ่งจะใช้ตรวจสอบบริเวณก่อสร้างฐานไม่น้อยกว่า 2 ม. และติดป้าย “ห้องต้อนรับ อันตรายห้ามเข้า”</li> <li>- ติดตั้งแผงกันรังสีอุ่นที่มีความถี่บันทุกชั่วโมง รวมถึงห้องที่ต้องรับแขก และตรวจสอบให้ถูกต้องในสภาพพื้นที่ทำงานได้ถ่องถ้วน</li> <li>- ใช้ผ้าร้านหนังสือสำหรับการก่อสร้างเพื่อความแห้งและปลอดภัย</li> <li>- สำนักงานดูแลรักษาห้องน้ำที่ต้องขัดข้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ติดป้ายแนะนำการท่องเที่ยวและป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะที่ห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องถูกลบบูรณาการเป็นส่วนกลาง</li> <li>- ติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อให้สัญญาณแก่คนงาน หรือบุคคลอื่นในกรณีที่อาจพบเห็นบริเวณก่อสร้างในเวลาตกลงกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างจัดทำบัญชีตรวจสอบติดต่อการเก็บอุปกรณ์ของคนงานก่อสร้างและตรวจสอบรายการ ก่อสร้าง</li> </ul>

ผู้รับมอบหมาย : นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์ / ผู้รับเหมา ก่อสร้าง



(นายอิน อธิราชวิทย์พงศ์, นายดาวดี ฤทธิ์)  
เจ้าของโครงการ

ossang Champa.  
(นางสาววรรณ พหลสุก)  
ผู้อำนวยการด้านตรวจสอบ

(นายณัฐวรรธน์ จำลองกาน)

**ตารางที่ 1 : สรุปมาตราการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบอีจิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดคำนวณตรวจสอบคุณภาพเชิงมวลด้านของโครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

หัวข้อการดูแลสุขภาพด้วย ตนเองที่ดีที่สุด	ผลการทบทวนด้วยตนเองที่ดีที่สุด	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้วยตนเอง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้หูฟังหรือมือถือเสียง เข่น ปลั๊กหูเสียง (Ear Plug) ที่ทำด้วย ยางหรือหูดักพิเศษ หรือหูครอบหูเสียง (Ear Muff) ให้กับ คนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงรบกวน เช่น เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับ อุปกรณ์ค่าจ้าง เช่น กบไฟฟ้า สวยงามไฟฟ้า เป็นตน ภาระน้ำหนักและอุปกรณ์ที่ต้องหูดูกันแม้กระถ�นจะสูงและสามารถใช้อุปกรณ์ ป้องกันเสียงด้วยหู塞ในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ไม่ก่อสร้างคุณสมบัติของเครื่องจักรรวมทั้งของครอบคลุมโครงการใน ที่นั่นที่สามารถระเกียบช่วงเวลาการลักเมือง</li> <li>- ทำการตรวจสอบเครื่องจักรในการที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความพร้อมในการใช้งานและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้</li> <li>- จัดให้มีอัจฉริยะแบบมือถือในบริเวณก่อสร้าง ณ จุดที่สามารถ นำมายังที่ได้ให้สะดวก</li> <li>- จัดให้มีการอบรมเพื่อรักษาความปลอดภัยและช่วยยุบลดการบาดเจ็บใน บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ รวมทั้งบนถนนหลักๆ โครงการ</li> <li>- กำหนดให้ก่อสร้างอยู่ริมช่วงเวลาวัน (08.00 – 17.00 น.) หรือ กรณีที่มีการท่องเที่ยวเดินทางเวลา 17.00 น. จะต้องเป็นกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดภาระรบกวนค่อนข้างมาก ให้ตรวจสอบในระดับที่ดี และต้อง ไม่ก่อสร้างเดินทางอีกด้วย กฎหมายด้านถนน</li> <li>● ระบบศูนย์บริการสูงสุดของบ้านพักคนงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ดีที่สุดบ้านพักคนงานควรอยู่ห่างจากแหล่งม้ำธรรมชาติอย่าง น้อย 50 เมตร</li> </ul> </li> </ul>	

ผู้รับที่ตรวจสอบ : นพวิจัก ฤกษ์มีเรืองดี จ้าวศึก / ผู้รับทราบก่ออธรรม



เจ้าของโครงการ

ເງົ່າຫອມໄກນ້ອກການ

-16-

(ນາຍພິມສູງວຽກລະ ຈຳອອັດການ)  
ເຫັນພັນການປ່າໄນ້ອາວຸໂສ

*Sammy Drayton.*

(ת44הנרכראן או ראנטקה)

សំគាល់នាយករាជ្យនគរបែង



**ตารางที่ 1 : สรุปมาตราการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนทบทิ้งแล้วด้อน และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอี้ม่วคดีของโครงการภูมิภาคด้านของโครงการภูมิภาค เกราะแม่นท์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

ทวีปภาคสั่งมวลด้อน และศูนย์กำกับฯ	ผลกระทบต่ออี้ม่วคดีของภูมิภาค	มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดหนุนทบทิ้งแล้วด้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีที่พักคอมจานริชาร์ดวาร์ด ไอลอดอนเมืองพะ/คุณสมบัติที่อยู่ท่ามกลางน้ำ หรือไม่ต่างกว่าที่ด้านบนในแบบทางานในการจัดตั้งไว้ติดกับที่พักห้องพักที่ริชาร์ดวาร์ดอยู่ด้านใน ถ้าหากต้องรื้อถอนจะสามารถรื้อถอนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย</li> <li>- จัดให้มีน้ำประปาให้อ่างเพื่อหยอด และถังขึ้นให้กับน้ำริชาร์ดวาร์ด รวมทั้งตรวจสอบระบบห้องน้ำและห้องน้ำ ถ้าหากมีการรั่วไหลของน้ำไปในค่ายนี้การซ่อมแซมน้ำ</li> <li>- จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องล้าง漱 แยกชาย-หญิง ให้มีห้องล้าง漱ไม่มากกว่า 20 คนที่อยู่ด้านใน ห้อง</li> <li>- จัดให้มีการนำบ้านมัดน้ำสีของห้องล้าง漱 และในบริเวณที่ใช้บ้านกรอบห้องน้ำ-ห้องล้าง漱 ขนาดของห้องน้ำที่ต้องใช้ห้องน้ำอย่างเดียวไม่ต้องกว่า 30 เมตร</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบริบบิ้นของบ้านที่มีฝาปิดมีศักดิ์ศรีตามบ้านที่ก่อสร้างจากอ่างเพื่อหยอด เช่นเป็นบึงห้องเปิด กับบึงห้องปิด รวมทั้งห้องน้ำที่ต้องใช้ห้องน้ำอย่างเดียวไม่ต้องกว่า 30 เมตร</li> <li>- ขอคิดถึงมิเพอร์วิฟท์ห้องริชาร์ดวาร์ด สำหรับบ้านพักคอมจาน ทำขึ้น กับบ้านที่ให้ไฟฟ้าอย่างเดียว ประจำห้องและตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ของบ้านที่ริชาร์ดวาร์ด ให้หมดไฟก่อนการก่อตัวห้องน้ำใหม่</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : นายนิพัทธ์ ยุบวนกุลวงศ์ ชีฟฟ์ / ผู้รับผิดชอบรายงาน



(นายอิน อธิราชวิวัฒน์, นายดาวดี อุชชิน)

เข้าช่องโครงการ

(นางสาววรรณษา วงศ์สกุล)

ผู้รับผิดชอบการตั้งมวลด้อน



**ตารางที่ 1 : มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงแวดล้อมของโครงการอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรม (ส่วนขยาย)(ท่อ)**

ทักษะการซึ่งผลลัพธ์และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบที่ต้องเวหลั่อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อให้มีจังหวัดเพื่อจัดทำมีอยู่ในนิเวศภายนอกงาน และจัดเก็บในนิเวศเชื้อในกรณีถูกเติบโตมาไม่ต้องกินไปใช้งานให้ใหม่ต่อไป</li> <li>- สำหรับกวนงานค่าวาชีพให้รับผลกระทบจากงานที่มีในอนุญาตท่องเที่ยว และในกรณีที่พบว่ากวนงานมีโรคติดต่อให้ทำการดูแลให้กวนงานได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และกวนงานที่ไปท่องเที่ยวที่คนติดมา</li> </ul>	
4.4 ภัยเงียบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงก่อสร้างของการของโครงการจะเกิดไฟฟ้าสถิตย์ผลกระทบต่อห้องน้ำและการไฟฟ้าที่ไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้นในได้ เมื่อเป็นผลกระทบขั้นต่ำในระยะต่อสร้างทั้งนั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสร้างรั้วเซาะภูเข้ากวนงานบริเวณก่อสร้างอยู่ในน้อยกว่า 2 ม.</li> <li>- ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดการเก็บของไว้ดูจากผลกระทบก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</li> <li>- ไม่ก่อสร้างดูดและถุงกระดาษที่ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบในพื้นที่สาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่ตรวจสอบ</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : นวัชช์ ยุน้ำกีรติ ชาติ / ผู้รับเหมาที่ดูแล



(นายอิน พิริยะวิทัศน์, นายอวans อุษาณ)

เจ้าของโครงการ

อรุณ โอภาส,

(นางสาวอรุณา ใจสุก)

ผู้รับผิดชอบเชิงแวดล้อม

1208

(นายพนธุ์วรรณ จ้าอ่องกาศ)

TECO

**ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบอุณภาระด้านแวดล้อมของโครงการยุทธ์ เกรซแผนต่อ (ช่วงขยาย)(ต่อ)**

พัฒนาการด้านแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการเพื่อยับยั้งผลกระทบที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
<b>ช่วงดำเนินการ</b>			
<b>1. ทรัพยากรดับเบิลยูดีมีผลกระทบ</b>			
1.1 ดินและภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการ โครงการ ซึ่งเป็นฐานที่ใช้รองรับไม่มี กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพดิน ประดิษฐ์อย่างหนัก</li> </ul>	---	---
1.2 ดินภูเขาภูเขา (เชิงเขา และภูเขา สันสะท้อน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาดิน หินกระดายของสันสะท้อน เมื่อจะยกดินเพื่อการก่อสร้าง แล้วครึ่ง พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกยกหินไปก่อน จะมีการ ปลูกหญ้าหุ้มดินไว้ไม่นานก่อน</li> <li>- กิจกรรมเหมืองของโครงการก่อเพื่อการหักดินซึ่ง ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดความตึงขัดทางเดิน และความ สันสะท้อน</li> </ul>	---	---
1.3 น้ำบาดาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำดื้อกาดกิจกรรมด้านดินของโครงการจะบังคับตัว ระบายน้ำบัวดันน้ำดื้อกาดเมื่อต้นของ โครงการก่อตน ระบายน้ำที่ถูกหักดินน้ำเริ่มนองน้ำจะเข้าออก และ ตอนที่วิ่งซึ่งจะรวมรวมกันเขือข่ากู่ระบายน้ำกับ น้ำดื้อกาดของหมู่บ้านเมืองป่าคลอง ดังนั้นการ ดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	---	---

ผู้บังคับบอน : บริษัท อุปบันกิรติ จำกัด



(นายอิน บังจิราวัฒน์, นางสาว อุษขิน)

เจ้าของโครงการ

-----  
-----  
-----

-----  
-----  
-----

(นางสาววรรณ พงษ์ฤทธิ์)

ผู้อำนวยการด้านแวดล้อม

(นายไชยรุจรวัน จำลองธรรม)  
อัจฉริยะวนิจัย

TECO

ตารางที่ 1 : ตัวบ่งชี้การประเมิน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)

ກວດກາງສື່ພວກເຂົນ ແລະຖຸມທ່ານ ພ.	ພະກອບທານທີ່ສື່ພວກເຂົນທີ່ກ່າວຄູ	ມາຄວາມປັບປຸງ ແກ້ໄຂ ແລະຄອມພະການສື່ພວກເຂົນ	ມາຄວາມສື່ພວກເຂົນ
1.4 ນໍາໄດ້ດິນ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ເຫດຜ່ານໃຫ້ອາໄສໂກຮງກະຊະ ໄດ້ມາຈາກນີ້ໄປວ່າໄປ ຂອງເຫັນກວານປະປາສ່າວນດີກາຍຈັງກວດຫຼັກ ນຳຕົ້ນໃນການຟີທີ່ນີ້ໄປປະປາມີກວາມໄວ່ເທື່ອພະ ກາງໂກຮງກະຊະເຊື່ອນ້າຂອງຮອບຮຽກນີ້ເຫັນ ເຫັນ ຕ້າງຮັນນີ້ເສື້ອຈາກກົດກວມຂອງໂກຮງກະ ຊະນິການປັບປຸດເບື້ອງດັ່ງດັ່ງກ່ອນວ່າມາດອກຕູ້ຫຼອ ຮະບາຍນີ້ເວັນດັນກວະຈາຍອນ ແລະອັນກວົວຫຼີ ຈົ່າຂະວຽນຮັມນີ້ເສື້ອຫຼັງຈົ່າງໆຮັບນຳມັດນີ້ເຫັນ ວ່າມາດອກຫຼາຍເມືອງປັບປຸງເພື່ອທ່າການປັບປຸດ ສຳໄປ ດັ່ງນີ້ກວດດໍານີນກວະຈາຍໂກຮງກະໄວ່ ດີໃຫ້ເກີດຄອງກະທັນທີ່ອຸທກວິຫາຍຂອງນີ້ໄດ້ດິນ ແລະຖຸມກາຫຍອນນີ້ໄດ້ດິນ</li> </ul>	—	—
2. ກວດກາງສື່ພວກເຂົນກວະຈາຍຫຼັກ 2.1 ຜິວວິກຄານນັກ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ເນື່ອຈາກຫົ່ວ່າໂກຮງກະຊະຕົ້ນຫຼູ້ໃນພະຫັກນາມເມືອງ ປາກອງທີ່ມີອັກພະເປີນຫຸນຂາຍເມືອງ ແລະຫົ່ວ່າໂກຮງກະຊະ ໄດ້ຮອບເປັນຫ່ານຫາພິຂອງກວມເທົ່າກອນໄດ້ ໄນມີ ກວດຫຼັກນີ້ວິກຄານນັກກວມຮຽມຫາຕີ ດັ່ງນີ້ເນື້ອ ໄຫວ່າການປັບປຸດນີ້ມີການ ຈຶ່ງໄນ້ມີຄອງກະທັນໃຫ້ ແລະກວດນີ້ວິກຄານນັກ</li> </ul>	—	—

គ្រុងកិច្ចរបៀប : បវិត្យ សុប្តាក់ខាងកិច្ច ទាំងអស់



(ນາຍເອີນ ທ້າວງວິທະວິດາກຈົ່ງ, ນາງພອງຮະນູ ອາຂື້ອນ)

ເງື່ອນໄພ ໂກງານ

-20-

## (នាយកដ្ឋានគ្រប់ប្រជាធិបតេយ្យ)

Sam Rosen.

(GÜNTHER LUDWIGSBERG)

ศึกษานำทางการค้าระหว่างประเทศ

**TEED**

ตารางที่ 1 : สรุปมาตรวัดการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดเห็นคร่าวๆ ของศูนย์ฯ สำหรับโครงการฯ (ต่อ)

ทวิภาคีอิ่งแวงดี้ และคุณต่อตัวๆ	มาตรการคัดกรองด้วยวัสดุธรรมชาติสู่ท้องถ่าย	มาตรการป้องกัน เชื้อไข้ มะเร็งและการดูแลด้วยวัสดุธรรมชาติ	มาตรการด้านความปลอดภัย
2.2 น้ำผึ้งจากใบไม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการทดสอบระบบน้ำผึ้งจากใบไม้พบว่าทางน้ำมันอยู่ที่ 0.05 ระดับของกระบวนการคัดกรองภายน้ำทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียง กับพืชที่ใช้ในกระบวนการคัดกรองน้ำเสียที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำผึ้งเบื่องต้นที่วัดจึงได้มาติดตั้ง สำหรับชุดน้ำ น้ำผึ้งจากใบไม้ ขนาด BOD ไม่เกิน 60 มก./ด. และระบบที่ต่อสู่ท่อระบายน้ำเริ่มนับนาทีต่อชั่วโมง และตอนนี้ให้ จัดตั้งชุดระบบควบคุมน้ำเสียขึ้นที่ระบายน้ำที่มี ร่วงของห้องน้ำและเมืองท่าและตั้งน้ำหนักการดูแลน้ำการ ของ ไฟฟ้าและการ ไม่ต้องให้เกิดผลกระทบที่มี น้ำผึ้งที่อยู่ท่อระบายน้ำที่ทางน้ำไม้</li> </ul>	—	—
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดีในรัฐมี : กม. รวมทั้งที่ใช้ในการพัฒนาที่ดินที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ที่ทำด้วยกรรม/กรรมธรรม/กรรมธรรมชาติและที่ดินที่พัฒนา<sup>1</sup> ตามลักษณะ การดำเนินโครงการจะทำให้การ ที่ดินของที่ดินที่ว่างเปล่าเป็นโครงการและทำให้การ ใช้ประโยชน์ที่ดีในภาคพื้นที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก</li> <li>- การดำเนินการโครงการที่มีการประกอบกิจการ ในพื้นที่ 620 ห้อง ลักษณะ ห้องประชุม ห้องจัด การเรียน ห้องที่เชื่อมไป บาร์ กับห้อง ห้องเป็นโรงเรียน ประจำปี 4 ห้องก่อสร้างห้องเรียนห้องประชุมและ ห้องก่อสร้างห้องประชุมห้องเรียน พ.ศ.2551</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : นายอัษฎา บุนนาคก่อสร้าง จำกัด


(นายอิม นั่งรัชวิทย์สพงศ์, นายอราวุ ฤทธิ์)

ເຫັນທີ່ໄດ້

© 2009 Pearson Education, Inc.

### ผู้อำนวยการศูนย์เวชโภณ

(นายณัฐวรรธน์ จารุมงคลกานต์)  
เจ้าหน้าที่ความเป็นไปไม่อาจไว้



-21-

**TECO**

**ตารางที่ 1 : สรุปมาตรฐานบ่อจัดเก็บ แก้ไข และคุณภาพของน้ำดื่มน้ำดื่ม แหล่งน้ำที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งหนึ่งของโครงการภูเก็ต เกรซเม็นต์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

รหัสการอีกครั้ง และคุณค่าต่อไปนี้	ผลการทดสอบอีกครั้งที่ได้รับ	มาตรการบ่อจัดเก็บ แก้ไข และคุณภาพของน้ำดื่มน้ำดื่ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.2 การพัฒนาตามข้อต่อไปนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณการดูดซึมน้ำจากดินธรรมชาติ โครงการภูเก็ตฯ มีค่า PCU ตาม ชั่วโมงที่ต้องการ ให้ค่า V/C บนโครงการฯ ประมาณ 0.13-0.49 ไปเป็น 0.14-0.50 ซึ่งจัดว่าสามารถดูดซึมน้ำได้ดีและมีความถูกต้องด้วยในระดับที่เหมาะสมกับขนาดดิน ดังนั้น การดำเนินการของโครงการฯ ไม่ได้ให้เกิดผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของโครงการฯ โครงการฯ ไม่ได้ให้เกิดผลกระทบต่อการดูดซึมน้ำของโครงการฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีที่ดูดซึมน้ำในพื้นที่โครงการฯ 51 ห้อง</li> <li>- จัดให้มีเวลาระบายน้ำออกจากต่อการรักษาความปลอดภัยแล้ว ด้วยชุดแยกการระบายน้ำในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ รวมทั้ง ถนนคนเดินหน้าโครงการอีกด้วย</li> <li>- จัดให้มีป้ายด้วยลักษณะการระบายน้ำที่เข้าเป็นภาษาในพื้นที่ โครงการฯ เช่น ติดตัวกระดาษไว้ด้วยริบบอนทางเข้า-ออกของ โครงการฯ มีป้ายเข้าออกที่ความเร็วคงที่ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เป็นเดียว</li> </ul>	
3.3 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเข้าของโครงการฯ ที่จะส่วนเดินและส่วนของตัวน้ำที่ต้องประปา 596 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะใช้น้ำประปา มากกว่าตัวน้ำที่ประปาที่มีปริมาณน้ำต่อหัวละ 55,000 ลบ.ม./วัน โดยน้ำที่ใช้ของโครงการฯ คิดเป็น เพียงร้อยละ 1.08 ของปริมาณน้ำที่หัวละ</li> <li>- การใช้น้ำประปาของโครงการฯ กระหน่ำที่ใช้น้ำบริโภคโดยทั่วไป</li> <li>- การใช้น้ำอย่างไม่ประหนึ้ดจะเป็นการล้มเหลว แห้งหากน้ำน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีตัวถังน้ำไว้ใช้ได้ดั่งขนาดบรรทุก 320 ลบ.ม. (น้ำที่ 150 ลบ.ม. และน้ำสำรองต้นทางอีก 170 ลบ.ม.) บริเวณได้สูง หน้าโครงการฯ ซึ่งสามารถถ่ายน้ำไว้ได้ประมาณ 1 วัน ในกรณี ที่การจ่ายน้ำของก婆婆ากล้าวไม่สามารถจ่ายน้ำได้</li> <li>- ในกรณีที่น้ำประปาไม่ออกในช่วงที่ความต้องการใช้น้ำสูง ชุมชนสูง (6.00-9.00n. และ 18.00-20.00n.) ให้โครงการฯ หา ตัวถังน้ำสำรองที่ก่อไว้ใช้ได้ดั่งในช่วงเวลาดังกล่าว</li> <li>- ในกรณีที่มีการขาดแคลนน้ำประปา โครงการฯ จะเชื่อมน้ำไว้จาก ระบบрукน้ำมาที่บ้านไว้ในตัวถังน้ำไว้ได้ดั่งของโครงการฯ แล้วทิ้ง ก่อนปรับปรุงคุณภาพด้วยการกรองและเพิ่มน้ำ ให้เข้มงวดโครงการฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพของน้ำที่น้ำประปา ถังน้ำ ทางหนองกอกที่จะต้องรับน้ำน้ำในการนำไป เป็นประจุตามความเหมาะสม</li> <li>- ตรวจคุณภาพน้ำไว้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• คุณค่าต่อต่อไป <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ถังน้ำที่ต้องดูแลหน้าในห้องห้องน้ำ สะอาดกันไป</li> </ul> </li> <li>• ตัวน้ำคุณภาพน้ำที่ควรตรวจ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pH</li> <li>▪ กลบอินเด็กซ์</li> <li>▪ Total Coliform Bacteria</li> <li>▪ Fecal Coliform Bacteria</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : นวินทร์ ฤปนาภิเษก จ้าวี / ผู้รับเหมาท่อระบายน้ำ

(นายอิน อัมรรจิตวัสดุพงศ์, นายอวาว อุชชิน)

เจ้าของโครงการ

ผู้ตรวจคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง

(นางสาววรรณฯ หงษ์สกุล)

ผู้รับเหมาท่อระบายน้ำ



**ตารางที่ 1 : สรุปการการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านน้ำของโครงการกุเก็ต เกรซแอนด์ (ด่วนขยาย)(ต่อ)**

ทรัพยากริมแม่น้ำ และคุณภาพท่าช่อง	ผลกระทบด้านแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4 การจัดการน้ำเสียและเชื้อปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หินที่โครงการดึงถูกในทะเลให้การบ้าบัดได้เสื่อมของพันธุ์ไม้ทางทะเล ดังนั้นการจัดการน้ำเสียของโครงการที่ดึงถ่านเดิมและถ่านของเชื้อปฏิกูลจะเป็นการบ้าบัดน้ำเสียที่สูงขึ้นด้วยระบบกรอง-กรอง ประกอบด้วยสามารถบ้าบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 60 มก./ล.</li> <li>- ประดิษฐ์การการท่าน้ำของระบบบ้าบัดน้ำเสียจะลดลงด้วยไม่มีการถูกและบ้าบัดรักษาระบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการดูแลกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา</li> <li>- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการดูแลระบบบ้าบัดน้ำเสีย เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการดูแลระบบบ้าบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบ้าบัด ห้ามงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ขออนุมัติไว้</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎมือการดูแลและระบบบ้าบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด</li> <li>- หน้าที่ตรวจสอบประดิษฐ์การของระบบบ้าบัดน้ำเสียของถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ ตามข้อกำหนดของผู้ออกใบอนุญาตระบบน้ำอุตุฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความชื้น <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เสื่อนละหมาด อกเวนกอเรียนลอกห้างไฟ ดำเนินการอยู่ตลอดเวลา</li> </ul> </li> <li>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ออกจากกระบวนการบ้าบัดน้ำเสียของโครงการ <ul style="list-style-type: none"> <li>● อุณหภูมิ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ น้ำอุตุฯ</li> </ul> </li> <li>● ค่ามาตรฐานที่ควรระวัง <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pH</li> <li>▪ BOD</li> <li>▪ SS</li> <li>▪ น้ำมันเตче ไขมัน</li> </ul> </li> <li>● ความดัน <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทุกเดือน</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
3.5 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาโครงการที่ทำให้ต้องการระบายน้ำของหินที่โครงการส่วนขยายเพิ่มขึ้นจาก 0.0561 ลบ. ม./วินาที เป็น 0.1260 ลบ. ม./วินาที ซึ่งด้านไม่มีการควบคุมการระบายน้ำที่เหมาะสม น้ำหล่อเทากหินที่โครงการจะไหลออกบ้าบัดที่ขึ้นมา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มียักษ์หินบัวที่ได้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาดกว้าง 185 ลบ. ม. เพื่อชดเชยน้ำที่เป็นการซึ่งก่อตัวต่อกันของกระบวนการบ้าบัดโดยไฟฟ้า เครื่องถูกน้ำในอัตรา 0.055 ลบ. ม./วินาที เนื้อร่องระบายน้ำ สามารถรับต้นน้ำกระดาษและริบบิ้นที่ระบายน้ำท่วม</li> <li>- ห้ามความระดับน้ำท่วม/ห้องระบายน้ำที่ของโครงการเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูฝน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ความชื้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</li> </ul> </li> </ul>
3.6 การจัดการขยะอุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทจะนำขยะที่ออกห้องน้ำของโครงการ (ท่าน้ำพัฒนาชีวบูรณากรโครงการท่าแพ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการแยกของขยะตามชนิดของขยะ เช่น ขยะที่ใช้ ขยะถัง ขยะถุง เก็บขยะ ขยะ recycle และขยะอันตราย</li> </ul>	

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ญี่ปุ่นกีฬารีด จำกัด

(นายอินชาร์รัฟฟ์สพาร์ค, นายดาวรุ อุชชิน)

เจ้าของโครงการ

(นายณัฐวรรธน์ อัจฉริยะ)  
(เจ้าหน้าที่งานฝ่ายไม้ผลวาระ)

นายภาควรรณ วงศ์สกุล

(นางสาววรรณฯ วงศ์สกุล)  
ผู้รับผิดชอบการดูแลแม่น้ำ



**ตารางที่ 1 : ฐานการสำรวจแก้ไข และอุดมการสอนชั้น prevalence และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนมองการภูมิคุ้ม เกรชแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

มาตรการดิจิทัลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และคุณค่าทาง ฯ	ผลกระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน เมืองไซส์เล็กและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม
	<p>ปรับลดอนค่าเชื้อเพลิง 0.78 ลบ.น./วัน ลดลงเหลือ 0.52 ลบ.น./วัน เทียบจาก 65 ลิตร/วัน ของเดือน กันยายน ไปรันทดเป็น 129 กก./3 วัน ของเดือนตุลาคม 1.29 ลบ.น./เดือน ถ้าการซื้อขายของไตรโซกราวน์มีปรับลดศักยภาพของห้องให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนที่เข้าสัมผัสถึงความต้องการของผู้ที่จะลดและใช้อุปกรณ์เชิงพาณิชย์ตามไว้ด้านในของจังหวัด เพื่อป้องกันการซึ่งก้าวข้ามของอุบัติภัยที่ก่อการเสื่อมทรุดของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศิลปศาสตร์ และเพื่อความสะดวกของผู้ที่เข้าร่วมงานนี้</li> <li>- การลดลงของห้องเป็นของเสียประเภทของขยะที่ไม่จำเป็น แต่ยังคงมีผล</li> <li>- การซื้อขายของในจังหวัดไม่ควรให้มีปริมาณมากหรือน้ำหนักมากเกินไป เพื่อป้องกันการซึ่งก้าวข้ามของอุบัติภัยที่ก่อการเสื่อมทรุดของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศิลปศาสตร์ ดูให้แน่นเพื่อป้องกันการหลอกลวงของห้องที่ดื่มน้ำไปพักเก็บที่ห้องพักของ ไตรโซกราวน์กับขนาดของห้องที่คนมาเมืองป่าอยู่มาเดือนนี้ไปก่ออิฐถือปูไป</li> <li>- ไตรโซกราวน์นำตั้ง 38s ซึ่งปรับลดอนค่าเชื้อเพลิง การลดลงกว่า 70% (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาใช้เป็นมาตรฐานการดูแลรักษาของ</li> <li>- ห้องพักของห้องของเป็นห้องพักขนาดปีก และห้องห้องนอนที่ใหญ่กว่าห้องน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ 7.44 ตร.ม. สามารถรองรับบริการพักได้ 9 ห้อง 14 วัน สามชั้น</li> <li>- ห้องห้องที่มีห้องน้ำภายในห้องพักขนาดปีก เพื่อรองรับการซื้อขายของห้องที่ก่อให้เกิดก่ออิฐถือปูมีน้ำ</li> </ul>	

គ្រឿងរៀនការបែងចាយដែលមានសារីតិយភាព

(นายอิน ช่างจิวิทวัฒน์, นายอดุรุษ อุไรรุณ)

ເຊົ້າອອກໄຕວາກງານ

©2009 Kuta Software LLC

นักเรียนภาษาไทย

**TELU**

**ตารางที่ 1 : ฐานการสำรวจป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบเชิงพิเศษอ่อนน้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงแผลอ่อนของโครงการภูเก็ต เกรชแอนด์ (ช่วงขยาย)(ต่อ)**

ສັນຕິພາບ : ດົກເຈົ້າ ຖະນາກີໂວຕີ ຈາກີ

(นายอิน ช่าง 4 วิชาชีพสหศรี, นายอ้วน บุญชิน)

การศึกษา

(תורת איסתכלות וריאנטים)

ผู้ริบานของการศึกษาและศิลปะ

(ການປະຕົວວິທີ ຂໍ້ມະນຸຍາກອນ)

**ตารางที่ 1 : สรุปน้ำหนารการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบเชิงเวลเดือน และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงเวลเดือนของโครงการภูเก็ต เกรชแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท อุบลราชธานี จำกัด

(ນາມខិន ថារ៉ាវិកវត្ថម្មទំនាក់, នាយករាជ អូរិស)

ເຫຼົ້າພອະໄຕຮຽນການ

(ນາງຄົມວິໄລທີ່ພະຍານ)

## ผู้ช่วยนักการท่องเที่ยวและศิลปะ

TEED

**ตารางที่ 1 : มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และอุดมการสนับสนุนด้าน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพซึ่งรวมถึงเวลเด้มของโครงการภูเก็ต เกรซเม็นต์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

หัวข้อการซึ่งเวลเด้ม และคุณภาพทั่วไป	ผลกระทบซึ่งเวลเด้มที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดมการสนับสนุนซึ่งเวลเด้ม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.8 การป้องกันและรักษาภัยคุกคาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมหลักของโครงการคือเป็นโรงเรียน ซึ่งจะมีผู้เข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อาจเกิดอัคคีภัยและก่อให้เกิดความเสียหายหักห้ามเวลเด้ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีระบบบันทึกกันอัตโนมัติ ดังนี้           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ระบบบันทึกเหตุการณ์</li> <li>- ผู้รายงานได้ต้นเหตุ ประกายไฟ หัวต่อสายไฟหน้าบันทึกภัยเรืองนิตย์ ทั่วต่อช่วงเรือ Ø 65 มม. หรือสายน้ำดื่มน้ำต้นเหตุ ขนาด Ø 25 มม. ถ้า Ø 30 ม. และหากไม่มีต้นเหตุอย่างแน่นอน มีอัตโนมัติ หัวต่อช่วงเรือ Ø 65 มม. ไฟฟ้า แสง ไฟ และไฟอัตโนมัติของทุกชั้นทุกอาคาร</li> <li>- ระบบหัวกระบอกน้ำต้นเหตุ ติดตั้งทุกชั้นของทุกอาคาร</li> <li>- หัวรับน้ำต้นเหตุน้ำหนึ่งหัวต่อช่วงเรือ ติดตั้งไว้ก่อนห้องน้ำของอาคาร บริเวณด้านหน้าโครงการ</li> <li>- น้ำส่วนต้นเหตุ มีการส้วมน้ำไว้ต้นเหตุอัตโนมัติที่อัตโนมัติ สำหรับห้องน้ำสาธารณะ ขนาดความกว้าง 170 ซม. ยาว 150 ซม. หัวต้นเหตุ ไม่ต่ำกว่า 60 ลิตร/วินาที ได้นำกลับมา 47 นาที</li> </ol> </li> <li>2) ระบบดับเพลิงฉุกเฉินเหตุภัยใหม่</li> <li>- แพลทฟอร์มระบบ Micro processing Control และระบบดับเพลิงฉุกเฉิน การควบคุมทั้งหมดใช้ระบบ Multiplexing Technique หัวต่อช่วง Graphic Annunciator และแบบต่อว่ากันของห้องต่อห้อง ใช้หัวต่อช่วงในน้ำต่อกัน 5 ชั้น</li> <li>- อุปกรณ์ตรวจสอบ ให้แก่ อุปกรณ์ตรวจสอบวันไฟและอุปกรณ์ตรวจสอบความร้อน ตลอดจนกานานี้เชิงพาณิชย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>* ความถี่ ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของชาติ การใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต</li> <li>- ตรวจสอบเบื้องต้นความเรียบง่ายและถูกวินัย เทศที่ ตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี</li> <li>* ความถี่ ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต</li> </ul> </li> </ul>

ผู้รับผิดชอบ : นายพัน ภูมิเดชกิจธาร จ้าวเดช



(นายอินัน ใจวงศ์วัฒน์, นายอวาร์ ยุทธิน)

เข้าชมโครงการ

นางสาววรรณ พงษ์สุก

ผู้รับผิดชอบการซึ่งเวลเด้ม

TECO

(นายณัฐวรรธน์ จ้าวเดช)  
เข้าชมโครงการไปแล้ววัน

**ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดมภาระทบทิ่งเวดด้อม แหลมมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงมวลด้อมของโครงการภูเก็ต เกรซแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

ทรัพยากริมแม่น้ำ และศูนย์ท่าเรือฯ	ผลกระทบต่อชีวมวลด้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และอุดมภาระทบทิ่งเวดด้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
		<p>3) ป้ายบอกทางน้ำไฟ ติดตั้งบริเวณทางเดินทางการท่องเที่ยวที่ หน้าบ้านไฟ และที่ห้องอาหาร</p> <p>4) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ชนิดที่ใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่ สามารถด้วยไฟได้นาน 2 ชม. ติดตั้งบริเวณบันได ทางเดินของอาคาร บริเวณที่ซ่อนร่ม สำนักงาน และห้องเดินทางฯ</p> <p>5) จุดรวมคน มีที่นั่งที่ 395 ครอบ อยู่บริเวณที่กุฎีน้ำอาคาร B และ C ติดป้ายเมืองที่ว่างของที่นั่งที่จุดรวมคนต่อผู้ลักพาตัวของโทรศัพท์ 395/ 380 = 1.03 ครอบ/พื้น</p> <p>6) แผนอุปกรณ์ในเบื้องต้นที่มีติดไฟไว้ให้ โทรศัพท์มีการซื้อขายเพียง หน้าไฟ ร่วมกับกบฏน้ำร่วมกันอีกหนึ่งปีละ 1 ครั้ง</p> <p>- ภายในห้องพักมีบันไดติดตั้งไว้ให้เดินทางขึ้นลงบันไดที่ เดินทางน้ำไฟ</p>	
<b>4. ถูกต่อต้านภัยชีวิต</b> <b>4.1 ธรรมชาติ-สังคม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินโครงการเป็นการทำลายพื้นที่และ โครงสร้างที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคม โดยเฉพาะในช่วงของการเจาะราก</li> <li>- ขุนชันเข้ามายังหัวหอยหัวหอยที่รากต่ำกว่าด้วยความ แรงและการระบายน้ำที่ก่อผลกระทบในด้านคุณภาพของ น้ำมูลที่ออก กระดาษ น้ำกาวและสารเคมี ความ สกปรกและน้ำเสีย และความปนอุยงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ น้ำดื่มน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้พื้นที่สาธารณะอยู่ในท้องถิ่นอยู่</li> <li>- ติดตามตรวจสอบการบูรณะด้านความปลอดภัยในด้าน ผู้คนและสิ่งของที่ดูแลอย่างดี การตรวจสอบ ความดันและอุณหภูมิ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนและครอบครัว</li> </ul>	—

ผู้รับผิดชอบ : บุญรักษ์ บุนนาคทัยรัตน์ จังหวัด

(นายอ่อน บุญรักษ์ บุนนาคทัยรัตน์, นายอ่อน อุชชิน)

เจ้าของโครงการ

-28-

(นายณัฐวรรธน์ จำลองกาน)

เจ้าหน้าที่งานป่าไม้อ่าวโต

(นางสาววรรณฯ หาดสกุล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการชีวมวลด้อม

**TECO**

**ตารางที่ 1 : มาตรฐานการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการภูเก็ต เกรชแอนด์ (ชั่วคราว)(ค่อ)**

ทักษะการเข้มแข็ง และอุปกรณ์ที่ต้อง	ผลการบันทึกต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
4.2 การสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องอยู่ในเขตเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และบุคลากรเพียงพอ ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว หัวน้ำร่องไม่มีผลกระทบต่อการสาธารณสุขของที่นี่</li> <li>- ต้องรวมที่อยู่ต่อผลกระทบต่อชุมชนและผู้คนไว้ บริการภายในโครงการ ได้แก่ เชื้อตัวจาก สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ แหล่งพักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งอาหารเดินทางไกล โรงแรม ไวนิลจราจรทางที่เป็นปืนเชือดอิฐไวนิลและ ก่อพื้นที่นั่งรับความเมะะ โครงการท่องเที่ยวเดินทาง จากการเข้าออกของชุมชนท้องที่ไม่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านสิ่งแวดล้อม               <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการปลูกต้นไม้กานในพื้นที่โครงการ ให้ลดพะนัง ไม้สันติ้น สามารถดูด CO<sub>2</sub> ในพื้นที่โครงการค่านกธรรมชาติการดูดซับสารเคมีและลด CO<sub>2</sub> ของถิ่นธรรมชาติ</li> <li>- ติดป้ายห้ามพักทรัพย์สถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านพักและ ก้าชั้บให้ร้าวไป ควบคุมดูแลโดยตัวเองหรือรับรอง</li> <li>- กำหนดให้ป้ายบันทึกฯ Check list ของ EU ที่กำหนดแผนกว่าใน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ สร้างรับไว้และตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องดูแล และประมวลผลอนามัย เชื่อมต่อปฎิบัติในการ ควบคุมเชื้อโรคในเนื้อหาที่มีพื้นที่ของการในประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ติดป้ายห้ามพักทรัพย์และประชารัษฎันพันธ์ให้เข้ามาที่และผู้คนไว้ บริการภายในโครงการ มีการแยกขยะและห้ามหุงต้มในดังข้อ แหกความประทศของชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะที่ทางเทศบาลฯ ห้องป่าไปกำจัด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	—

ผู้บันทึกข้อมูล: บริษัท ภูบ้านภูธรดี จำกัด



(นายอิน ช่างจิวัฒน์, นายดาวรุ ฤทธิ์)

เจ้าของโครงการ

นายอิน ช่างจิวัฒน์, นายดาวรุ ฤทธิ์

นางสาววรรณ พาหะอสุก

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



**ตารางที่ 1 : ฐานปมการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพเชิงเวลาด้านของโครงการภูเก็ต เกรชแอนด์ (ส่วนขยาย)(ต่อ)**

ກວດສອງສິ່ງເມນຸຍັດ ແລະຖຸກຄ້າຫ່າງ	ມອດຕະການທີ່ຕ້ອງມີມາດຕະຖານທີ່ດ້ານດູ	ມາດຕະການປຶ້ມຕົ້ນ ມັກໃໝ່ ແລະຂອດມອດຕະການສິ່ງເມນຸຍັດ	ມາດຕະການທີ່ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ຈຳໄລຍືມີດັ່ງນີ້ແທກປ່ຽນເຄີຍ ປະກອບທີ່ວ່າ ຂະເປີຍ ຂະບົບທີ່ ແຕ່ຂອງວິໄລເພື່ອ ວິໄລທີ່ມີວິນາຜົນທີ່ກ່າວນະຍົມ ໄລຍ້ດັ່ງນີ້ແທກປ່ຽນເຄີຍ ພົມວິນາຜົນທີ່ກ່າວນະຍົມ ຈົດເຊີນວຽກປ່ຽນເຄີຍ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຫ້າງໃນ ໂດຍໄລໂຫຼດຢູ່ພາສັກ ໜົດໜານາ ເພື່ອປຶ້ມຕົ້ນການເຄີຍກາຫຼາຍຂອງອຸງນ້ອມທີ່ກ່າວນະຍົມ ແລະຂາຍຕົວໄປທີ່ຫ້ອງພັກຂະໜາດ</li> <li>- ຈຳໄລຍືມີພັນການທໍາຄວາມຮ່ວຍເຄີຍ ທໍາການເກັນຫາຍຂອງຈາກອົງຂະໜາດ ໃນເພື່ອຂັ້ນຖຸກອາການໄວ້ທີ່ກ່າວນະຍົມ ວິນາຜົນ 1-2 ກວັງ ພາມຄວາມການທ່ານຂອງວິນາຜົນທີ່ກີລື່ງ</li> <li>- ການເກັນຫາຍໃນອຸງນ້ອມທີ່ໄປກວາມມີປົມພາຫວຸນນ້າຫັນມາກ ເດີນ ໄປເພື່ອປຶ້ມຕົ້ນອຸງນ້ອມທີ່ກ່າວນະຍົມ ປຶ້ມດັນການກ່ຽວ່າງຂອງເຂົ້າແຂງແລະນາໄປພັກເກັນທີ່ຫ້ອງພັກຂະໜາດ</li> <li>- ຈຳໄລຍືມີກ່າວນະຍົມທີ່ແລະຂອງເປີຍ ຈົດການຮອດຮົບຫຼາຍໄດ້ 9 ໂມບ 14 ວັນ ຕາມຄໍາຕັ້ງ</li> <li>- ຕິດຕັ້ງເກົ່າວົງປົກຄາກທີ່ຫ້ອງພັກຂະໜາດເປີຍເພື່ອຂະດອກການຂ່ອງ ຄາກຍົກຂອງຈຸດວິນດີໃຫ້ກີລື່ງ</li> <li>- ປະຊາສານການກົນເຫດນາດ ໄກໃໝ່ເພົ່າກົນຫາຍຂອງຈາກຫ້ອງພັກຂະໜາດ ຖຸກວັນ ສ້າງວົບຫະເປີຍແລະຫະເໜັງ ເພື່ອປຶ້ມດັນຫຼັກກັນ</li> <li>- ທໍາກວາມຮ່ວຍເຄີຍທີ່ຈະຫຼັກກົງວ່າຈົດການກົນຫາຍຂອງຈຸດວິນ ມີກົນຫາຍຂອງຈຸດວິນການ ເພື່ອປຶ້ມດັນການເກີດກີລື່ງ ແລະການປິ່ນ ແກ່ລົງຍູ້ຫ້ອງພັກແພະພະຫັນຫຼືຈົດກົງທີ່ເປັນທາງແນ່ງໄວ້ກ</li> </ul>	

ស្ថិតិសាសនា : បន្ទិចក ពុជាក់ទី ខោតុលា



(นายอิน รัตนวิทย์สพาร์, นายธนาธร ดูชิน)

ເກົ່າຫອດໄກວະກາ

(נווה נאות ורוחנית)

(ນາງສັກສົງລາຍລະອຽດ)

ผู้ช่วยการศึกษา

**ตารางที่ 1 : ฐานปฎิการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดคำนึงตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการกูเก็ต เกรชแอนด์ (ด่วนขยาย)(ต่อ)**

ทักษะการอิ่มแวดล้อม และถูกต้องที่ๆ	ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่ดำเนิน การให้กับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพิสดารณาตรวจสอบ
4.3 ถ้าข้อ案มีข้อความไม่ออกเด้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บถุงปฏิกัด (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และเชื้อรา) ก่อนให้กับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หากโครงการได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว เชื้อราก และไฟไหม้ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ภายในท้องทั้งหมดที่อาจทำให้มีแผนดังเดิมทางการระบุหัวหน้า กองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการคิดคำนึงว่าสารเคมีที่ไว้-ไว้ แห้งด้วยไฟข้อมูลเชิงที่เข้าใจ</li> <li>- จัดให้มีสัญญาณเตือนภัย ชี้แจงทุกสิ่งที่ควรริบاعโครงการ เพื่อศึกษาให้เข้าใจและพัฒนาการเพื่อร่วมการดูแล</li> <li>- จัดให้มีการประสถานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดเหตุแผ่นดินไหว และเชื้อราก</li> <li>- จัดให้มีการศึกษาความแผนภัยเบื้องต้นที่เป็นประจำและกัน หน่วยงานที่อยู่ต่อไปในอนาคต</li> </ul>	
4.4 ที่มาที่ไป (1) โครงการทั้งหมดมีผลกระทบ และ จะต้องประเมินของโครงการ (2) ที่มาที่ไปเชิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกแบบที่ไม่กลับกันและซ้อนกัน สถาปัตย์ที่จะเป็นการท่าอย่างทันทีของการของที่ที่</li> <li>- ที่มาที่ไปเชิงและธรรมน้ำท่าให้กับโครงการอยู่ร่วมกัน เนื่องจาก และข่าวผลกระทบเรื่องของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกแบบโครงการโดยที่มีจุดประสงค์และของที่ที่ มีการ ออกแบบสถาปัตย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงลักษณะ ให้กับต้นไม้</li> <li>- จัดให้มีที่ที่ต้องการของโครงการ ประมาณ 1,582.56 ตร.ม. ซึ่งมี ที่ที่ปลูกไม้สัก 1,163 ตร.ม. ทำให้มีสัดส่วนของที่ที่มีเชิง ลึกตื้นกว่าและหน้ากว้าง 4.16 ตร.ม. พื้น</li> <li>- นำรากวัตถุและดูดดันที่สีเขียวให้มีความสวยงามและ เที่ยบเคียงโภคภัณฑ์ที่ต้องการ</li> </ul>	— —

ผู้รับผิดชอบ : นายพิษณุ ฤทธิ์ธรรม จังหวัด



นายอิน รัตนวิวัฒน์, นายอธิบดี ที่มาที่ไปเชิง

เจ้าของโครงการ

นางสาววรรณ พงษ์สุก

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



**ตารางที่ 2 : มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพดึงแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม เกษตรและอื่นๆ (ส่วนขยาย)**

ทักษะการตรวจสอบเบื้องต้น	ชุดที่ต้องมี	ตัวบ่งชี้คุณภาพ	วิธีการ	ความต้อง	ผู้รับผิดชอบ
1. น้ำทิ้ง - ระบบพ่นน้ำและเก็บน้ำ	- ระบบพ่นน้ำและเก็บน้ำ	- การรับซึ่งน้ำเพื่อทดสอบคุณภาพของน้ำ	- ต้องทดสอบ ขนาดหน้างานที่ต้องการ จะดำเนินการให้ทันท่วงที	- ทุกสัปดาห์	บริษัท ยูน่าเกอร์ดิ จำกัด
- ถุงกำเนิด	- ถุงกำเนิดที่อ่อนล้าและหัก แข็งดันดันไป	- pH - ทดสอบพหุสิ่ง - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ฉบับ APHA และ AWWA	- เพื่อบนมาตรฐาน ทดสอบถูกต้องไป ทั้งนิยามทุกด้านมาตรา	บริษัท ยูน่าเกอร์ดิ จำกัด
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออก ระบบบำบัดน้ำที่โครงการ	- pH - BOD - SS - น้ำมันและไขมัน	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ฉบับ APHA และ AWWA	- เพื่อบนมาตรฐาน	บริษัท ยูน่าเกอร์ดิ จำกัด
3. การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ตรวจสอบระบบระบายน้ำ	- การอุดตันของท่อระบายน้ำ, การซึมของดินและดูบนำ้ำ	- ตรวจสอบและปรับเปลี่ยน ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ	- ปีละ 2 ครั้ง	บริษัท ยูน่าเกอร์ดิ จำกัด
4. ระบบไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์และห้อง	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ไฟฟ้า	- ตรวจสอบและปรับเปลี่ยน ประสิทธิภาพของระบบ	- ทุก 6 เดือนหรือตาม ข้อกำหนดของผู้เช่า	บริษัท ยูน่าเกอร์ดิ จำกัด
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัยของอุปกรณ์	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบและปรับเปลี่ยน ประสิทธิภาพของระบบ	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนดของผู้เช่า	บริษัท ยูน่าเกอร์ดิ จำกัด



(นายอัมร ธรรมจิราภรณ์, นางสาวอรุณรัตน์)

เจ้าของโครงการ

**TEED**

นายกรัฐมนตรี แห่งสหภาพ

(นายกรัฐมนตรี แห่งสหภาพ)

B98