



ที่ วว 0804/ 10849

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 กันยายน 2542

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท เอส.พี.อส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ A391/2542
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2542

2. มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เดย) คำขอด
ประทานบัตรที่ 8/2538 และ 155/2539 ตั้งอยู่ที่ตำบลพาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ตามที่บริษัท เอส.พี.อส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบอำนาจและเป็นผู้จัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เดย) คำขอดประทานบัตรที่ 8/2538 และ 155/2539 ตั้งอยู่ที่ตำบลพาน้อย
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดปรากฏใน
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม “ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 และที่ประชุมมีมติ

2/ เบื้องต้น...

เมื่อนี้ขอบกับรายงานฯ และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นคำขอประธานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอประธานบัตรทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์)
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2723058

โทรสาร. 2713226



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
1418/33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1418/33 PHAHOLYOTHIN RD, LADYAO, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL 5137674-5, 9394370-4 FAX. 5134221

ลิ๊งที่ส่งมาด้วย 1

บันทึก ๒๓๖

14.70

A391/2542

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลทราบสิ่งแวดล้อม
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลทราบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน 15 ชุด

26 พฤษภาคม 2542

กองวิเคราะห์ผลทราบสิ่งแวดล้อม
รับที่ ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๔๒
เวลา ๑๕.๒๐ น. ผู้รับ ๑๖

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลทราบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 8/2538 และคำขอประทานบัตรที่ 155/2539 ร่วมแพนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงค์กิจ (เดย) ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลพาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และพร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานฯ จำนวน 3 ชุด ไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งรายงาน ดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Dr. Angkuny

(นายสมชาย ชนาวินทร์ศรี)



มาตรการป้องกันแก้ไขเบ็ดเตล็ดของร่างสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ในอุตสาหกรรมที่ดินทราย

ເກື່ອງຫຼັກສານກຽມກ່ອສ້ວງ ຂອງທັງໝົດເສຳວັນຈຳກັດ ນຸລູຍາກົດ (ເລຍ)

คำขอประกันนี้ตั้งแต่วันที่ 8/2538 และ 155/2539 ผู้อุทกู้ที่ดำเนินคดีนี้อยู่ ว่าเกิดวังวนชุม จังหวัดเชียง

1. มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบด้านเวลает่อ

1.1 ทำหมู่องค์คัวบวชเหมือนชาวบ้าน เปิดทำหมาแม่มองแบบขันบันได โดยมีความกว้างของแต่ละขั้นไม่เกินกว่า 10 เมตร ความสูงไม่เกิน 10 เมตร รักษาความล้าดขันรวมของบ่อหม่องไม่เกิน 45 องศา

1.2 ขัดสิ่งกันทำงานและคูระบายน้ำล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ กันทำงานมีความกว้างฐาน 2 เมตร ความกว้างของสันกันทำงาน 1 เมตร สูง 1.5 เมตร ส่วนคูระบายน้ำมีขนาดกว้าง 1.5 เมตร สูง 1 เมตร และเป็นร่องสูบ่อคักตะกอนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ โดยมีขนาดความกว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 2 เมตร

1.3 กำหนดให้มีการใช้วัสดุระเบิดไม่เกิน 124 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และให้แก่ปั๊วหัวในกระบวนการระเบิด ทำการระเบิดได้วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา และมีการปิดสัญญาณเตือนก่อนทำการระเบิดและเมื่อเสร็จสิ้นการระเบิดทุกครั้ง

1.4 ໂຮງໂປ່ງທີ່ຕ້ອງຈັກທຳເປົ້າຮຽນປຶກຄື່ອງ ສ້າງອາການປຶກຄຸນ 3 ດ້ວນ ແລະ ລັງຄາສໍາຫວັນ
ເກົ່າອົງບດຫຼຸດແຮກ (Primary Crusher) ຫຼູ້ຮັບທິນໄຫຍ່ (Hopper) ແລະ ອະແກຣງຮ່ອນຄັດໝາດ (Vibrating
Screen) ພ້ອມທັງຄືດຕັ້ງເກົ່າອົງນິດສປ່ຽນໜ້າຕາມໆຢູ່ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຜູ້ນ

1.5 ระบบสายพานลำเลียงที่องค์กรอุปกรณ์ปีกคลุมโดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องนีคสเปรย์น้ำบริเวณเขตต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุก處 และบริเวณปลายสายพานลำเลียงที่ทางกองทัพบกดำเนินการ

1.6 เส้นทางขนส่งช่วงที่เป็นถนนลูกรังหรือทางลำลองต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นถนนที่มีผิวกระเบื้องที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายมาก และปิดพรมน้ำบันเส้นทางขนส่งแร้วละ 3 - 4 ครั้ง/วัน หรือตามสภาพภูมิอากาศ

1.7 ติดตามตรวจปั๊มยาณຸ້ນແຂວນລອຍໃນອາກະສ (TSP) และระดับກວາງຕັ້ງຂອງເສີ່ງເດືອນມกราคม ແມ່ຍານ ກຮກູາຄມ ແລະ ພຸລືຄຈິກາຍນຂອງທຸກປີ ໂດຍທໍາການตรวจວัดບຽນໂຮງໄມ່ທຶນທ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ບູນຍັງກົງ (ເລຍ) ວັດ ໂອນຄຣີ່ມພູ ວັດຄອຍວິວກວກ ວັດປໍາໄກມນ ແລະ ບ້ານພອງຂານ ແລະ ຮາຍຈານພລກາວตรวจວัดໃຫ້ສໍານັກງານໂຍບານແລະ ແພນເສົ່າງແວດຕ້ອນທරານທຸກຄົງ

1.8 ติดตามตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทุก 3 ครั้ง ในเดือนมกราคม เมษายน และเดือนพฤษภาคม โดยทำการตรวจวัดริเวณบ้านครีสต์สตูล บ้านพากือย บ้านโภกมน และบ้านหนองขาม

1.9 ทำการปรับปรุงสภาพผิวจราจรในสีสันทางสาธารณูปโภคให้ก่อตัวออกสู่ทางหลวง
หมายเลข 210 ให้ใช้งานได้ดีทุกฤดูกาล

1.10 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานส่วนใหญ่ให้เหมาะสมกับประเภท
ของงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เครื่องป้องกันเสียง หน้ากากกันฝุ่น เป็นต้น

1.11 ตรวจสอบสุขภาพของคนงาน โดยตรวจวัดระบบการหายใจ และระบบการหายใจ ให้เข้ม^อขึ้น
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1.12 ทำการปูถูกไม้ยืนต้นโดยเริ่บเรียงโดยรอบพื้นที่ประมาณบัตรอย่างน้อยจำนวน 3 แฉะ^า
ในลักษณะตั้งฟันปลา โดยมีระยะห่างระหว่างต้นและแมว 2 x 2 เมตร

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผน สิ่งแวดล้อม

2.1 ให้ดำเนินการปรับปรุงโรงไม้พินของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการอนุญาตเปิดการทำเหมืองในอาชญากรรมบัตรต่อไป พร้อมทั้งแจ้ง^า
ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบก่อนมีการดำเนินการ

2.2 ในการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นควันโดยในอากาศ ระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน
หากพบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน จะต้องเสนอวิธีการบำบัดและปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อให้ระดับของผลกระทบลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.3 ให้ดำเนินการปูถูกไม้ยืนต้นโดยเริ่บภายนอกหลังจากได้รับประมาณบัตรแล้ว (ระยะต่ำง 2 x 2 เมตร (400 ต้น/ไร่)
ในพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง รวมทั้งให้มีการทำรากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหล่าน้ำให้มีความเจริญเติบโตที่ดี ทั้งนี้
ให้เสนอแผนการปูถูกต้นไม้ พร้อมทั้งระบุพันธุ์ไม้ พื้นที่ปูถูก ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
และกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนดำเนินการ

2.4 หากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ผู้ดีอประธาน
บัตรจะต้องยื่นยอญยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แต่แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

2.5 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนสั่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน

2.6 ให้ทำการปรับปรุงที่น้ำพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนสั่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรธรรมชาติและสหกรณ์ทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ และตำแหน่งที่ดำเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา

2.7 ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือ กรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ