

ที่ วว 0804/ 8126

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๖๔ กรกฎาคม 2544

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโภjen ส่วนขยาย ของบริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6957 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด SCC-MIS-01-043

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโภjen ส่วนขยาย (จาก 130 เมกะวัตต์ เป็น 140 เมกะวัตต์) ของบริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด ต้องขึ้นถือปฏิบัติ

3. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโภjen ส่วนขยาย (จาก 130 เมกะวัตต์ เป็น 140 เมกะวัตต์) ของบริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด ตั้งอยู่ที่ส่วนอุตสาหกรรมเครื่อสหพัฒนา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค้านโครงการอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ได้มีมติยังไม่เห็นชอบในรายงาน โดยให้บริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด ซึ่งแจงข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานซึ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโภjen ส่วนขยาย ของบริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสำนักงานได้นำเสนอความเห็นเบื้องต้นรายงานดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2544 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในรายงาน โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานต่อสำนักงานตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี้ บริษัทจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด ตามมติคณะกรรมการผู้อำนวยการซึ่งดำเนินการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาคผนวกโดยรวมรายละเอียดการซึ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด ตามลำดับการพิจารณาเสนอต่อสำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอเสนอแนะให้บริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด พิจารณาดำเนินการเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14000 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18000 เนื่องจากระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาแจ้งสำนักงานจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการ บริษัท สหโภjen (ชลบุรี) จำกัด และบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกานิตย์ ศิริวรรณ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เอกสารการดำเนินงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2279-9703

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ผู้ตรวจ
ผู้งาน
ผู้ชุด
ผู้มีพ
ผู้ร่าง
ผู้อธิ
ให้



SAHACOGEN (CHONBURI) CO., LTD.

SCC-MIS-01-043

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400

636 Moo 11 Sukaphiban 8 Rd., Nongkham,
Sriracha, Chonburi 20280 Thailand.
Tel: (66-38) 481-552-5 Fax: (66-80) 481-551

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	
รับที่	504
วันที่	26 มิถุนายน 2544
เวลา	16.00 น. ชัรบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2544

เรื่อง

ขอส่งมอบรายงานซึ่งแจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโภเอน ส่วนขยาย

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	1/1 วันที่ 26 มิ.ย. 2544
เวลา	16.10 ชัรบ ดีบุรี

เรียน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง

เลขรับรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่ 6-002-03-2001

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานซึ่งแจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท สหโภเอน (ชลบุรี) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท กอนซัลแทนที่ ออกไก่โภโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานซึ่งแจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโภเอน ส่วนขยาย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบรายงานซึ่งแจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว จำนวน 18 เล่ม มาพร้อมกับ ข้อมูลฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดพิจารณาและอนุมัติ

EIA อย่าง

ขอแสดงความนับถือ

นายอธิกน บางวิวัฒน์

ผู้จัดการทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม สาหโภเจน ส่วนขยาย (จาก 130 เมกะวัตต์ เป็น 140 เมกะวัตต์) ของบริษัท สาหโภเจน (ชลบุรี) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

1. ให้บริษัท สาหโภเจน (ชลบุรี) จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสาหโภเจน ส่วนขยาย ตามเอกสารแนบท้าย เอกสารแนบท้ายและค่าใช้จ่าย

2. ให้บริษัท สาหโภเจน (ชลบุรี) จำกัด รายงานผลการดำเนินการของโครงการและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

3. หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท สาหโภเจน (ชลบุรี) จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท สาหโภเจน (ชลบุรี) จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

6. หากบริษัท สาหโภเจน (ชลบุรี) จำกัด มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาและการประเมินผลกระทบในรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

7. กำหนดให้บริษัท สาหโภเจน (ชลบุรี) จำกัด ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง หากต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 5.2-1

มาตรฐานและผลการประเมินช่วงก่อนสร้าง

โครงการปรับพัฒนาด้านความรู้นักวิชาการและนักวิจัย

ผลกรอบที่จัดทำด้วย	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดพรมหน้าเพื่อลดฝุ่นละอองในริมแม่น้ำที่ก่อสร้าง - ใช้หินศูนย์กลางรองรับทรายก่อนส่งต่อถูกก่อสร้างเข้าไปในโครงการเพื่อลดภาระของน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำ - โครงการที่ก่อสร้างกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการตัดหินทุกๆ วันจะสูดก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของรถยนต์ที่เข้าสู่โครงการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง - แตะไฟฟ้าที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงการก่อสร้าง - ตลอดช่วงการก่อสร้าง - ตลอดช่วงการก่อสร้าง - ตลอดช่วงการก่อสร้าง - ตลอดช่วงการก่อสร้าง
2. ดูดควา水分	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบดูดควา水分ด้วยสายยางขนาดใหญ่ของตัวรถ กองหินสำหรับดูดควา水分 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงการก่อสร้าง
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดศักยกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด อาทิ ห้องเครื่อง เครื่องจักรงานที่ก่อสร้าง ไม้รั่ว คานงานก่อสร้างในระหว่างวันที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิบิล (dB) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงการก่อสร้าง - ตลอดช่วงการก่อสร้าง
4. การอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> - แนะนำพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงการก่อสร้าง

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผังกระบวนการและผลลัพธ์	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ
5. การรับน้ำหนาและป้องกันน้ำท่วม	มาตรฐานเพื่อรองรับภัยธรรมชาติและลดความเสี่ยง ของโกรงการส่วนติดตามเพื่อรับน้ำหนาผ่านกรีฟนิก	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดชั่วคราวก่อสร้าง
6. การจัดการภัยของดิน	- จัดเตรียมตั้งขบวนรถโดยสารประจำทางที่เดินทางไปมาตามเส้นทางที่กำหนด คุณงานก่อสร้างก่อนถึงไฟไหม้ตามเวลาที่กำหนดแล้วรับภาระก่อสร้างต่อไป - นำเศษวัสดุที่สามารถใช้ได้สำหรับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ส่วนเศษวัสดุ ก่อสร้างประจำที่หายเป็นอนุolson เก่า ได้ให้นำไปขายต่อไป	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดชั่วคราวก่อสร้าง
7. สถาปัตยกรรม-ศรษฐกิจ	- พิจารณาออกแบบในท้องถิ่นที่มีความสามารถในการต้านทานภัยธรรมชาติ ภายนอกของโครงสร้างที่สามารถป้องกันภัยธรรมชาติได้ดีและเร็ว เพื่อสร้างภัยคุกคามต่อสาธารณะและโครงสร้าง รวมทั้งป้องกันการสร้างงานให้เก็บประชานในท้องถิ่น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดชั่วคราวก่อสร้าง
8. อาศัยความเชี่ยวชาญและความต้องด้วยกัน	- จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงาน ก่อสร้างก่อนเริ่มต้นการทำงาน - จัดให้มีน้ำยาเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความบุกเบิกในด้านความปลอดภัย - จัดให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างพิเศษเพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง กับลักษณะงานก่อสร้าง อาทิ * หูฟังวินิจฉัย * แว่นตากันแดดหน้ากากนิรภัย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดชั่วคราวก่อสร้าง - ตลาดชั่วคราวก่อสร้าง * หูฟังวินิจฉัย * แว่นตากันแดดหน้ากากนิรภัย

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

ผลกรอบงานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>มาตรฐานเพื่อกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> * ทีมรองบูรพา/ทีมดูแล * บุคลากร * บุคลากร (ตัวหารรับผ่านเรื่องร้องโกลาโหม) * ร่วมทำโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบงานดูแลรักษาภายนอกน้ำของตัวเองเพียงพอ - จัดให้มีแผนภัยวัสดุการฉุกเฉินสำหรับผู้เจ้าของตัวเองและทำให้การฝึกอบรมงานก่อสร้างฯ ให้กับบุคคลในครอบครัวได้มาตรฐาน - จัดให้มีระบบสัญญาณต่อสายภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย - เก็บรักษาและตรวจสอบภาระคงเหลือของบ้านและบ้านที่ห้องน้ำ - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมี - รับน้ำฝนที่หลังคาและนำน้ำที่ได้มาใช้ในการล้างรถและทำความสะอาดบ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ตารางที่ 5.2-2

มาตรฐานของกําหนดและติดตามการตรวจสิ่งปลูกสร้างทั่วไปทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าพลังกําวรรุณร่วมสหคุณภาพหลังขยายโครงการ

ผลการตามดึงเวลาล้อม	มาตรฐานป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<p>- ติดตั้งเครื่องจักรตรวจพอกอากาศก่อนอิฐห้องต่อข้างต่อหน้า (CEMS : Continuous Emission Monitoring System) เพื่อดูรวม CO_x และ CO</p> <p>- ควบคุมการปล่อยของเสียที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ควันที่กําหนดโดยกราฟฟิควิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เร่ง กำหนดความต้องรู้ความคุ้มครองปล่อยของเสียจาก โรงไฟฟ้าและ มาตรฐานที่กําหนด โดยกราฟฟิควิทยาศาสตร์ สำหรับการรักษา ร่องรอย กําหนนค่าปริมาณ ของสารซึ่งเป็นในอิฐที่จะนำออกจา โรงจานดัด สังหรือจานน้ำยา พลังงาน ไฟฟ้า สำหรับค่าอุณหภูมิคงที่ในต่อเดือนให้เป็นไปตามค่าที่ บริษัทผู้ดูแลแบบร่าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> บ่อจานน้ำยศิติ โอน้ำ 1 และ 2 (HRSG 1 และ 2) แต่ละบ่อจานค่า น้ำมัน 110 พลิกลิตร บ่อจานน้ำยศิติ โอน้ำ 3 (HRSG 3) มีค่าไม่เกิน 116.3 พลิกลิตร Auxiliary boiler <ul style="list-style-type: none"> * การใช้ชุดซับซ้อนมาติดตั้งซึ่งเพลิง มีค่าไม่เกิน 99.5 พลิกลิตร * การใช้ชุดน้ำมันดีเซลตื้นเพื่อเพลิง มีค่าไม่เกิน 153 พลิกลิตร 	<p>- บ่อจานน้ำยศิติ โอน้ำ (HRSG) ทั้งสอง (ชลบุรี) จำกัด</p> <p>- บ่อจานน้ำยศิติ โอน้ำ (HRSG) และบ่อจัง Auxillary boiler</p> <p>- บ่อจานน้ำยศิติ โอน้ำ (HRSG) และบ่อจัง Auxillary boiler</p> <p>- บ่อจานน้ำยศิติ โอน้ำ (HRSG) และบ่อจัง Auxillary boiler</p>	<p>- ทดลองช่วงดำเนินการ</p> <p>- ทดลองช่วงดำเนินการ</p> <p>- บริษัท สห โภคภณ (ชลบุรี) จำกัด</p>	<p>- บริษัท สห โภคภณ (ชลบุรี) จำกัด</p>

สำหรับค่าความเร็วของสารมลพิษทางอากาศที่ต้องติดตั้งคิดต่อราษฎร์
(25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาณของซึ่งเป็นส่วนเกิน
ในอากาศ ใหม่ร้อยละ 7)

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการกำจัด	มาตรฐานการประเมินคุณภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานพัฒนาการ	ระยะเวลาร�ัตถ์พัฒนาการ	ผู้รับผิดชอบ
1. NO _x แบบ Water Injection	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องควบคุมปริมาณ NO_x ที่ระบายนอกในปริมาณต่ำ โดยใช้ระบบควบคุม NO_x แบบ Water Injection - จัดให้มีน้ำเสียจากเป็นชุดเพลิงสำหรับอุปกรณ์ที่จะรับมือก๊าซซัฟเฟอร์รูมชาติใจดูด - จัดให้มีปล่องระบายอากาศตามขนาดคลัง - ห้องเผาต้องรักษาความสะอาดตามขนาดคลัง - ห้องเผาต้องรักษาความเดิม (จำนวน 2 ปล่อง) <ul style="list-style-type: none"> * โครงงานตัวแทนเดิม (จำนวน 2 ปล่อง) .. ความสูง 30.5 เมตร .. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.05 เมตร - โครงงานตัวแทนขยาย (จำนวน 1 ปล่อง) <ul style="list-style-type: none"> .. ความสูง 25.0 เมตร .. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันแก๊ส - Auxiliary boiler - บล็อกหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) และกล่อง Auxillary boiler - ติดตั้งห้องเผาเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งห้องเผาเดิม - บล็อกหน่วยผลิตไอน้ำ - ติดตั้งห้องเผาเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สหโภคภัณฑ์ (ชลบุรี) จำกัด - บริษัท สหโภคภัณฑ์ (ชลบุรี) จำกัด - บริษัท สหโภคภัณฑ์ (ชลบุรี) จำกัด
2. ดูดไขมัน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบรับสารพิษ (Neutralization Tank) เพื่อกำจัดน้ำเสียที่มุ่งต้นจาก การก่อนก่อตั้งของกองไฟ - ห้องผู้คนพำนักระยะจราจรร่างกาย (Demineralizer Regeneration Wastewater) - จัดให้มีระบบร่วมร่วมหน้าห้องเผาในส่วนที่บ้านน้ำที่บ้านตั้งแต่แขวงเข้า- วัสดุ น้ำมัน (Oil Separator) 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบผลิตน้ำประปาจาก เครื่องกรอง - ภาคในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งห้องเผาเดิม - บริษัท สหโภคภัณฑ์ (ชลบุรี) จำกัด - ติดตั้งห้องเผาเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สหโภคภัณฑ์ (ชลบุรี) จำกัด - บริษัท สหโภคภัณฑ์ (ชลบุรี) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกรวยทับถังและถัง	มาตรฐานของกันชนและถังบรรจุภัณฑ์และถัง	สถานพัฒนาภูมิภาค	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลกรวยทับถังและถัง	<ul style="list-style-type: none"> - ความคุ้มครองลักษณะของน้ำดีที่จะไม่หล่อออกจา โครงการ “บึงบัวดัชนีสุขาภีย บึงบัวบาน” ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพืชและดูแลสุขาภียเครื่องดื่มน้ำ-เรือนจำ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส่วนอุตสาหกรรมกำหนดไว้ • ถุงหุ้มเม็ด <ul style="list-style-type: none"> • ความกว้างครุด-ด่าง 6-9 • ข้อบเหตุผลเฉพาะหมุด • น้ำมันและไขมัน • สังกะสี • ทองแดง • คาดร่องอิฐระ 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดปล่อยน้ำที่ป้องกันระบายน้ำที่ดูดหด สำหรับ รวมรวมน้ำเสียของส้วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาทีคเจเน (ชลบุรี) จำกัด
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสัญญาณห้ามป้ายเดือน ในบริเวณที่มีระดับเสียงสูงเกิน 85 เดซิเบล(๐) อาทิตย์รีวิว Air Compressor Cooling Tower เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาทีคเจเน (ชลบุรี) จำกัด
4. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - แนะนำให้พนักงานเข้ารถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอ่อน ๆ ที่โครงการ กำหนดเดินอย่างคร่าวด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาทีคเจเน (ชลบุรี) จำกัด
5. การจัดการภาครองเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อร้องรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการ อย่างพึงพอ ก่อนรวมไว้ให้คนมาถ่ายแบบเหมือนบ้านไปจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาทีคเจเน (ชลบุรี) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานของนักทดสอบผลกรอบสิ่งแวดล้อม	สถานพัฒนาพื้นที่	ระบบความสามารถพื้นที่	ผู้รับผิดชอบ
6. การประเมินภัยและป้องกัน 火災	<ul style="list-style-type: none"> ภาคของเสียงจากการระบุนภาระผลิตไฟฟ้าทำการรับรวมแสงไฟ ระยะทางก่อนส่งไฟที่สูงยังคงใช้เวลาการรวมไฟไว้รวมกันซึ่งทางการจะจัดการช่วงเวลาการรวมไฟไม่ได้จัดอย่างถูกต้องในลำดับต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด
7. สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอันดับแรก	<ul style="list-style-type: none"> จัดสร้างระบบรวมกระแสไฟฟ้าในพื้นที่โครงการซึ่งต้องก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของส่วนตัวทางการและน้ำเสียของส่วนตัวทางการ รวมรวมภายนอกที่อาจมีการปะปนเปื้อนไปยังสิ่งแยกลาภายน้ำ-น้ำเสียเพื่อกำกับการเผยแพร่น้ำเสียออกก่อนตั้งไปบ้านด้วยสุดท้ายจะระบุนำบ้านเดิมเสียธรรมชาติทั่วทุกแห่งรวม 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด
8. อิฐห้องน้ำและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบลงเร่งด่วนให้ก่อสร้างห้องน้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการ น้ำท่วมในกิจกรรมต่างๆ กับบุบบุบชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> บุบบุบชนใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางศึกษาเรียนรู้และความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนและเพียงพอทันต่อความต้องการที่มี ป้องกันเด็กภัยร้าย การเขียนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี ป้องกันเด็กภัยร้ายที่ภาระงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ครุภารต้าหาดรัตนพันโนกาน บุบบุบชนและคณะกรรมการฯ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลการบทสังเคราะห์	มาตรฐานของกันและกันระหว่างสถาบันเวลล้อม	สถานพัฒนาเชิงการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและจัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจสอบ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติเพื่อเตือนภัยเมืองทางในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดให้มีระบบตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภัย人身 ภัยจากภายนอก หรือมาตั้งฐานสาด กำหนดไว้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ประพฤติงานแห่งนักงาน เช่น พื้นรองบุ้ฟที่ดูดซึมน้ำดันน้ำร้อน กับถุงมือ หน้ากาก เบี่ยงตัน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดเตรียมอาหารสำรอง ในวันพื้นที่โครงการผู้ดูแลน้ำท่วง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดให้มีระบบการขอนอนญาตเข้าทำงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และแผนการป้องกันงานชุดความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการรักษาความเรียบร้อยตามแผนดังกล่าวอย่างมืออาชีวะ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดตั้งทีมค้นบ่อบพิเศษเพื่อช่วยเหลือบ่มรงประจำอย่างชั้นชั้นปีละ 1 ครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	
- จัดทำบันทึกบ่อบพิเศษและบ่อบ่มรงตามมาตรฐานที่ด้าน การป้องกันภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภภาน (ชลบุรี) จำกัด	

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

ผลกระบวนการเชิงเบ็ดล้อม	มาตรการของกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลารับมือการ	สถานพื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลารับมือการ	ผู้รับผิดชอบ
9. สมาร์บราฟ	- จัดส่งพัสดุงานที่เกิดการล้าบฯ ภายในวันทำการรักษาขั้งสถาบันปรึกษาสูงพากล เมื่อติดภาระเร่งร่วย	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตลาดช่วงค่ำบ้านคน	- บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด
10. การประมูลอัตราเรียร่วง	- กำหนดให้พื้นที่ภายในบริเวณสถาบันควบคุมการซื้อรัฐธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ พื้นที่ในการทำางานที่เก็บอาช่องกันความร้อนหรือระบายไฟ ใบการและหมาด จำเป็นต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและควบคุม อย่างเคร่งครัด พร้อมมีระบบการขออนุญาต (Work Permit) ที่กู้ห้อง	- สถาบันควบคุมการซื้อรัฐธรรมชาติ	- ตลาดช่วงค่ำบ้านคน	- บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด	

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)


ผลกรอบทบทิสส์เจดด้อม	มาตรฐานของกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- กำหนดให้มีการติดตั้งปุ่มตรวจเบื้องต้นความเสี่ยงทุกชุดของอุปกรณ์รัมชาติภายในพื้นที่ รวมถึงอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเตือนเพื่อขอทำหน้าที่เมื่อไม่สามารถใช้งานได้แล้ว	- สถานีควบคุมการซัฟเฟอร์ฟาร์มชาติ	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภคภัณ (ชลบุรี) จำกัด	
- กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบ/บำรุงรักษา (Preventive Maintenance) อุปกรณ์ของกันและควบคุมต่างๆ ให้แน่สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- สถานีควบคุมการซัฟเฟอร์ฟาร์มชาติ	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภคภัณ (ชลบุรี) จำกัด	
- กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เดชะผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงวิธีการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชี้แจงระดับในกรอบภัยคุกคาม วิธีการปฏิบัติเมื่อพบเห็นการรั่วไหลหรือเหตุการณ์อันตรายและหลีกสูตรอ่อนๆ ที่จำเป็น	- สถานีควบคุมการซัฟเฟอร์ฟาร์มชาติ	- ตลาดช่วงดำเนินการ	- บริษัท สหโภคภัณ (ชลบุรี) จำกัด	

ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโภคเจน ภายหลังขยายโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด <ul style="list-style-type: none"> - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง <ul style="list-style-type: none"> . NO_x as NO₂ - กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง <ul style="list-style-type: none"> . NO_x as NO₂ . SO₂ . CO . Particulate 1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ <ul style="list-style-type: none"> - NO₂ - SO₂ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง) - TSP (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง) - ความเร็วและทิศทางลม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำและปล่อง Auxiliary boiler (กรณีที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง) - ปล่อง Auxiliary boiler (กรณีที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด - บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด
2. คุณภาพน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - อัตราการไหล - ความเป็นกรด-ด่าง - อุณหภูมิ - ของแข็งละลายทั้งหมด - น้ำมันและไขมัน - คลอรีนอิสระ 	จุดปล่อยน้ำทิ้งจากการโครงการเข้าสู่ระบบระบายน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรม	- ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด
3. ระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจวัด 2 จุด (รูปที่ 5.3-1) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> . บ้านหัวยเล็ก . บ้านไร่หนึ่ง 	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท สหโภคเจน (ชลบุรี) จำกัด

ตารางที่ 5.3-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> . เอกซเรย์ปอด . สุขภาพทั่วไป - ตรวจสอบสภาพพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> . การทดสอบการได้ชิน . การทดสอบการมองเห็นและการทำงานของปอด - ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน (Leq-8 hr.) - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ <ul style="list-style-type: none"> . สาเหตุ . ผลค่าสุขภาพพนักงาน . ความเสียหาย/สูญเสีย . การแก้ไขปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทุกคน <p>พนักงานที่มีโอกาสได้รับการสัมผัสเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (โล) ตลอดเวลา</p> <p>พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความร้อนและงาน เชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (โล) อาทิ Air Compressor, Cooling Tower เป็นต้น <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง - ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สห โภเคน (ชลบุรี) จำกัด



รูปที่ 5.3.1 จุดตรวจจุดคุณภาพอาชญากรรม เกาะฟ้า บ้านนาคำ

D:404323