



ที่ วว 0804/ 924

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชั้นพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 มกราคม 2545

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย
นิรันดร์คุณโดยเหล โครงการ 6 เพลส 2

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0312/252 ลงวันที่ 15 มกราคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
นิรันดร์คุณโดยเหล โครงการ 6 เพลส 2 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. อาร์. อาร์. พรอพเพอร์ตี้
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานครแจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คุณโดยเหล โครงการ 6 เพลส 2 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. อาร์. อาร์.
พรอพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่ที่ซอยนิเวศน์ขาวไฟ 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 224 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด ในประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2544 ซึ่งคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการ ความลับเขียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
และขอให้กรุงเทพมหานครโปรดควบคุม กำกับให้หน่วยงานผู้อนุญาตนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้
สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. อาร์. อาร์. พรอพเพอร์ตี้ เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิษัย ชวะเจริญพันธุ์)
รองเลขานุการฯ ปรึกษาด้านกฎหมาย

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792 โทรสาร 0-2278-5469 นิพัทธ์ ภูริธรรม โทร. 081-2279-2792

กิจกรรม	ห้ามเด็ดขาด	ทำได้ภายใต้ มาตรการควบคุม ที่เหมาะสม	ทำได้เฉพาะ ในเขตพื้นที่ ที่เหมาะสม	ทำได้บางส่วน บางช่วงของปี	ทำได้ โดยเต็ม	ไม่ ทราบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์					✓	
การศึกษาธรรมชาติ			✓			
การสร้างท่าเรือ						✓
อุดตันทรัพยากร	✓					
โรงแรมรีสอร์ท			✓			
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่						✓
อื่นๆ ระบุ						

ท่านคิดว่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไนม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ปักน้ำตั้ง สมควรมีการดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ (ปิด ✓)

กิจกรรม	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	ไม่แน่ใจ	ไม่ ทราบ
การกำหนดหลักเขต/ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ แน่นอน	✓					
ผ่อนคลายกฎระเบียบที่จำกัดการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่		✓				
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่และ ทรัพยากรในพื้นที่ให้เหมาะสมชัดเจน		✓				
การปลูกป่าชายเลน	✓					
การสร้างถนนเพิ่ม		✓				
การบุดลอกคลอง แม่น้ำ ปักน้ำ						✓
การสร้างคันกันน้ำเค็ม						✓
การส่งเสริมการทำนาถาวง					✓	
การส่งเสริม/พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์水		✓				
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	✓					
การพัฒนานาบุคคลการค้านับวิการการท่อง เที่ยว	✓					
การพัฒนาภารกิจกรรม/บริการท่องเที่ยว	✓					
การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ทุกชน	✓					
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น	✓					

ที่ วว 0804/ 924

สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ชอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๘ มกราคม 2545

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย
นิรันดร์คุนโดยเทล โครงการ 6 เพส 2

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0312/252 ลงวันที่ 15 มกราคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
นิรันดร์คุนโดยเทล โครงการ 6 เพส 2 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. อาร์. อาร์. พรอพเพอร์ตี้
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานครแจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คุนโดยเทล โครงการ 6 เพส 2 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. อาร์. อาร์.
พรอพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่ที่ซอยนิเวศน์ช้าวฟ้า 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 224 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด ในวันที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ซึ่งคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
และขอให้กรุงเทพมหานครโปรดควบคุม กำกับให้หน่วยงานผู้อนุญาตนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้
สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. อาร์. อาร์. พรอพเพอร์ตี้ เพื่อดำเนินการด้วยเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชยวเรชยพันธ์)

รองเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792 โทรสาร 0-2278-5469



หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

9 พฤศจิกายน 2543

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกราฟลิงแวดล้อมโครงการเคหะชุมชนลพบุรี 1 ระยะที่ 3 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่การเคหะแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาคุณภาพลิงแวดล้อม และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำโครงการในอนาคต โดยมีคณาจารย์ผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมทำงานดังต่อไปนี้

ผู้ชำนาญการ

นางชลิดา ประดิษฐ์กุล

ลายมือชื่อ

ชลิดา ประดิษฐ์กุล

เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมทำรายงาน

นางสาววรรณ ภูริพัชติวงศ์

วรรณ ภูริพัชติวงศ์

นางสาวสุนันทา เปริญกุล

สุนันทา เปริญกุล

นายวัฒนาชัย มาลัย

วัฒนาชัย มาลัย

ก.พ.

(นายฉกจ จำเริญพฤกษ์)

กรรมการบริหาร

สรุปมาตรการป้องกันลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. บทนำ

การดำเนินโครงการ นิรันดร์ คอนโดยเทล โครงการ 6 เพส 2 จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม “ได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบด้านลบ (ผลเสีย) ” ได้แก่ ผลกระทบต่อการระบายน้ำ การกำจัดขยะมูลฝอย คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง การคมนาคมขนส่ง คุณภาพชีวิตในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สำหรับผลกระทบด้านลบ จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน/ลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการของโครงการ โดยอ้างอิงตามแนวทางการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยโครงการควรเฝ้าระวังในด้านคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ ภาคของเสียง อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ แสดงในตารางที่ 1

3. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษา	เห็นสมควรให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2	



8 ม.ค. 2545

4. รูปแบบของรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานผลการทดสอบ และผลการติดตามตรวจสอบ

รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานผลการทดสอบ และผลการติดตามตรวจสอบที่ต้องส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรฐานผลการทดสอบ และผลการติดตามตรวจสอบ ที่ต้องส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3
2. แบบบันทึกผลการตรวจสอบภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 4



๘ หน้า 2545

ตารางที่ 1 สรุปมาตรฐานค่าพื้นที่ดิน/อุดมการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการฯพื้นที่ดินที่ต้องการซื้อขายศักดิ์พิเศษ นิรบดีทรัพย์ ห้องน้ำ 6 เลขที่ 2 ชื่อหน้า. ชี. อาร์. อาร์. พอดเพอร์ฟิล ผู้อยู่อาศัยที่ดินบ้านที่ดิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ก. ช่วงก่อสร้าง

ผลการแบบ/ัวแม่ค่า	มาตราฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของดิน	สถานที่	ระบบทราบตามเงินรายการ	ผู้ประเมินทุน
1. ทรัพยากรากภายนอก 1.1 สภาพภูมิประเทศ	<p>มาตราฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของดิน</p> <p>1. ลักษณะที่ดิน รูปร่างภูมิประเทศที่ต้องการซื้อขายเป็นแบบปัจจุบันที่ควรไม่ได้จากการทำลาย ทำลายแล้ว โดยใช้รากที่มีความสามารถสูงเพียงพออย่างสูงอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นระยะๆ</p> <p>2. คุณสมบัติของดินที่ต้องการซื้อขายให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมีคุณภาพดี</p>	<p>- รากของพืชที่ต้องการซื้อขายที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพดี</p> <p>- ภูมิประเทศที่ต้องการซื้อขาย</p>	<p>- ตลาดด้วยภูมิประเทศที่ต้องการซื้อขายที่ดี</p> <p>- ตลาดด้วยภูมิประเทศที่ต้องการซื้อขายที่ดี</p>	<p>- รับในส่วนที่ดินที่ต้องการซื้อขายที่มีคุณภาพดี</p> <p>บริษัท</p> <p>- รับในส่วนที่ดินที่ต้องการซื้อขายที่ดี</p> <p>บริษัท</p>
1.2 ทรัพยากรัตนและภูมิปัญญา	<p>- ไม่มีการทำลาย</p>	-	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ ชีวภาพพืชและดิน	<p>1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางอากาศที่ต้องการซื้อขายให้มีคุณภาพดี</p> <p>ไม่เกิน 30 วันโดยมากที่ร้าวไม่ถึง US.EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการฟอกฟอกจ่ายของดินที่ดีอย่างต่อเนื่อง 60</p> <p>2. ไม่เก็บขยะที่ดินที่ต้องการซื้อขายไม่ใช่เศษหัวรากตืบดินที่หายใจไม่ได้ที่ดินเพื่อปะอุกภัยและการปลูกพืชไม่หล่อเท่านั้นที่ต้องการซื้อขายที่ดินที่ดี</p> <p>3. ต้องจัดบ้านเรือนที่ใช้ในการอยู่อาศัยให้ดีและมีคุณภาพดี</p> <p>4. ลักษณะภูมิปัญญาที่ต้องการซื้อขายที่ดินที่ต้องการซื้อขายที่ดินที่ดีและดีที่สุด</p> <p>5. ทำรายการดินที่ดินที่ต้องการซื้อขายที่ดินที่ดีและดีที่สุด</p>	<p>- เสียงจากธรรมชาติ</p> <p>- ตลาดด้วยภูมิปัญญาที่ดี</p> <p>- ตลาดด้วยภูมิปัญญาที่ดี</p> <p>- ตลาดด้วยภูมิปัญญาที่ดี</p> <p>- ภูมิปัญญาที่ดี</p>	<p>- ตลาดด้วยภูมิปัญญาที่ดี</p> <p>- ตลาดด้วยภูมิปัญญาที่ดี</p> <p>- ตลาดด้วยภูมิปัญญาที่ดี</p> <p>- ภูมิปัญญาที่ดี</p> <p>- ภูมิปัญญาที่ดี</p>	<p>- รับในส่วนที่ดินที่ต้องการซื้อขายที่ดี</p> <p>บริษัท</p>



8 ม.ค. 2564



- ๐ ๗๘๓, ๒๕๔๙



8 म.प. ७५४६

ผลกรอบขอบเขตโครงการ	มาตรฐานของน้ำที่แหล่งน้ำทุบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	คะแนนตามเกณฑ์	ผู้รับผิดชอบ
3. กําหนดคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม	3. กําหนดคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างเครื่องครัว	- ภายในพื้นที่บริษัทฯ	- ภายในพื้นที่บริษัทฯ	- วิชวินัยศรีบูรณ์ ไนผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	4. ตรวจสอบมาตรฐานน้ำที่ใช้ในกระบวนการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม ห้ามพูดว่ามี อนุรักษ์น้ำหรือแม้กระทั่งให้รีบเปลี่ยนถ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพเดิมๆ ไม่ได้ - ตรวจสอบมาตรฐานน้ำที่รีบเท่านอกและเข้าสู่ช่องคลองคงาม ไม่ให้มีการขึ้นลง ชุกชุม พร้อมทั้งหางระบบป้องกันน้ำที่สูงกว่าบ่อคายตัว เช่นหัวน้ำที่ ต่ำอยู่ในบ่อที่ไม่สามารถรับน้ำได้ แต่ต้องสูบน้ำมาใส่ในบ่อคายตัว	- ภายในพื้นที่บริษัทฯ	- ภายในพื้นที่บริษัทฯ	- วิชวินัยศรีบูรณ์ ไนผู้รับผิดชอบ
3.5 การซ่อมบำรุงและ การขันนํ้าท่อม	1. จัดการความเร็วของบารริกาดที่ไม่สามารถรับน้ำได้ "เมือง 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่ขาดจากบาริคากับส่วนต่อไป" 2. หีบเงินในสัดสวนรักษา หีบห้องน้ำสุดท้ายในบ่อเดียวตามที่ โครงการฯ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น 3. ไม่สามารถรักษาสัดส่วนที่ใหญ่กว่าสัดส่วนที่รองรับความต้านทานได้ร่วง เสียหายโดยไม่เหลือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทำให้หักเห	- สำนักงานคุณภาพด้านน้ำ โครงการฯ	- สำนักงานคุณภาพด้านน้ำ โครงการฯ	- วิชวินัยศรีบูรณ์ ไนผู้รับผิดชอบ
3.6 การใช้ประโยชน์ด้านน้ำ	4. หีบเงินสำหรับการซ่อมสร้างสัดส่วนที่ขาดจากบาริคากับส่วนต่อไป 5. กําหนดคุณภาพน้ำที่ต้องรักษาดูแลสูงกว่าที่กำหนดไว้ ประสาทในช่วงเวลา	- สำนักงานคุณภาพด้านน้ำ โครงการฯ	- สำนักงานคุณภาพด้านน้ำ โครงการฯ	- วิชวินัยศรีบูรณ์ ไนผู้รับผิดชอบ
	6. จัดระบบการจัดรักษาสัดส่วนที่รักษาดูแลอยู่อย่างดี โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณ บอกจุดรักษาส่วนที่ต้องรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก โครงการฯ	- สำนักงานคุณภาพด้านน้ำ โครงการฯ	- สำนักงานคุณภาพด้านน้ำ โครงการฯ	- วิชวินัยศรีบูรณ์ ไนผู้รับผิดชอบ
				- วิชวินัยศรีบูรณ์ ไนผู้รับผิดชอบ



B.M.A. 2545



8 M.A. 2545

ผลการทบทวน/ตรวจสอบ	มาตรการป้องกันและนำเสนอผลการตรวจสอบ	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ให้รัฐกรรจิกข้าราชการและบุคลากรทราบเบื้องต้นว่าไม่ได้พยายามโน้มน้าวให้เข้าสู่ร่างให้เข้ามาที่สุดเพื่อผลิตภัณฑ์ในทางการค้าโดยอุบัติเหตุต่างๆ	- ภายในพื้นที่สำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
6. จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์พยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดเตรียมห้องพยาบาลสำรองด้วยเงินเดือนพยาบาลเพียงครึ่งเดือนและห้องพยาบาลสำรองต่อห้องพยาบาลที่มีการออกเสือ	- ภายในพื้นที่สำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
7. จัดให้มีผู้ให้บริการดูแลรักษาภาระงานหลังรายเดือนต่อวันตามจำนวนที่มีการออกเสือ	- ภายในพื้นที่สำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
8. ให้มีติดตั้ง ก่อสร้างหรือเปลี่ยนเครื่องร่องรอย หรือในโครงสร้างได้ ในที่สาธารณะ ผู้ใดมีภาระดูแลห้องน้ำที่ไม่สามารถทิ้งทิ้งสิ่งของลงห้องน้ำ ภายในเมืองที่ตนท่องเที่ยวไม่มีภาระท่องเที่ยว	- ภายในพื้นที่สำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
1. ให้ชี้แจงบุคลากรทราบความไม่ปลอดภัยของภัยทางอากาศของประเทศ หรือจังหวัด ภัยจราจรของประเทศไทย หรือโรคติดต่อ	- ภัยทางอากาศภัยทางอากาศ	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
2. จัดห้องประชุมพยาบาลโดยไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล นำไปใช้ในห้องน้ำ	- สำนักงานผู้รับเหมา	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
3. จัดทำสัญลักษณ์การติดตามสุขอนามัย ที่เขียน ลงบน ห้องน้ำ ให้เพียงพอ	- ภายในพื้นที่สำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
1. จัดให้มีเครื่องยนต์รักษาระดับความปลดปล่อยของสารเคมีและควบคุมเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ	- ภัยทางอากาศ	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
2. จัดให้มีเครื่องยนต์รักษาระดับความปลดปล่อยของสารเคมีและควบคุมเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ	- ภัยทางอากาศ	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
4. ความปลอดภัย	- ภัยทางอากาศ	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม
4.5 การขับเคลื่อนองค์กรด้วย	- ภัยทางอากาศ	- ตลอดระยะเวลาทำการท่องเที่ยวสักครั้ง	- รอบปี ไม่ลับบูญานิรภัยไม่ผู้รับเหมา	ปฏิบัติตาม



8 ม.ค. 2562

ผลการดำเนินการ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบุผลกระทบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ยกากภัยให้คนงานดำเนินการในสิ่งที่มีผลเสียทางสิ่งแวดล้อม	- ภายในที่ทำการของบริษัทฯ	- ภายในที่ทำการของบริษัทฯ	- ผลกระทบระยะยาวจากการย่อยสลาย	- รับผิดชอบโดยผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีการติดตั้งถังขยะเพื่อหามูลฝอยในส่วนที่กำลังงานที่คาดว่าจะมีการ หลั่งไขมันได้	- ภายในที่ทำการของบริษัทฯ	- ภายในที่ทำการของบริษัทฯ	- ผลกระทบระยะยาวจากการย่อยสลาย	- รับผิดชอบโดยผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
4.6 การศึกษา	- ประเมินมาตรฐาน - ประเมินมาตรฐาน	-	-	-
4.7 ประสานประชุมและเผยแพร่ผลลัพธ์	- ดำเนินการประสาน - ดำเนินการเผยแพร่ผลลัพธ์	-	-	-
4.8 สูนทรัพยากร และ ท่านนายภาพ	- ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปที่ได้ออกแบบไว้	- ภายในที่ทำการของบริษัทฯ	- ผลกระทบระยะยาวจากการย่อยสลาย	- รับผิดชอบโดยผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน



๙ ช่วงเปิดดำเนินการ


ผลการแบบ/ครัวเรือน	มาตราการรักษาภัยและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรากヤハナ 1.1 สมานภูมิประเทศ 1.2 ทรัพยากรดต้นและ การอนุส়েষণพองหลา	- ไม่มีมาตรการ 1. จัดทำกำแพงหยอดแบบหินทรายที่ติดกับดินโดยการยกเว้นด้านหน้าที่ติดดิน สำหรับถนนและถนนที่ติดแม่น้ำธรรมชาติและแม่น้ำที่ต้องการห่วงห่วง 2 ขั้นตอนที่ใช้เวลา 7-10 วัน ร่วมกัน - ไม่มีมาตรการ - จัดทำห้องน้ำร่องรอย ขนาดและจำนวนตามที่ต้องการ ให้มีความเรียบง่าย 30 กิโลเมตรริมแม่น้ำ	- แมลงวันที่ติดตั้งหินทรายและแม่น้ำที่ติดดิน โครงสร้าง	- ให้เลี้ยงจาก่อนปิดคำในการเข้ามารถ - ให้เลี้ยงจาก่อนปิดคำในการเข้ามารถ	- นาง. ซี. อาร์. บาร์. พชรพ. เจริญ
1.3 คุณภาพอากาศ 1.4 เสียงและสารเคมี	- ไม่มีมาตรการ - จัดทำห้องน้ำร่องรอย ขนาดและจำนวนตามที่ต้องการ ให้มีความเรียบง่าย 30 กิโลเมตรริมแม่น้ำ	- ภายนอกที่ติดตั้งหินทรายและแม่น้ำที่ติดดิน - ภายนอกที่ติดตั้งหินทรายและแม่น้ำที่ติดดิน	- ติดตั้งหินทรายและแม่น้ำที่ติดดิน - ติดตั้งหินทรายและแม่น้ำที่ติดดิน	- นาง. ซี. อาร์. บาร์. พชรพ. เจริญ
1.5 ทรัพยากรืน	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันไม้เสียแบบบางครึ่งของบารุงรากฐาน “รากอากาศ” และ แบบ Fixed Film Aeration Process โดยมีห้องห้องออกอากาศระบายอากาศได้ด้วย ฝ่าความสามารถรักษาระดับ 30 มิลลิเมตร/สิ่งที่ก่อสร้างรายล้อมสู่ห้องประปาขนาด สูงกว่า 1.5 เมตร ตั้งแต่	- ภายนอกที่ติดตั้งหินทรายและแม่น้ำที่ติดดิน	- ให้เลี้ยงจาก่อนปิดคำในการเข้ามารถ	- นาง. ซี. อาร์. บาร์. พชรพ. เจริญ
	- ป้องกันอุบัติเหตุ 31.25 ลบ.ม. บริเวณเดินทางจาก DT 1.4 กม.O/ ชุมชนที่สอง (บ้าน 2 เครื่องในรายการที่บ้าน) DT 5.4 ริมแม่น้ำ - ป้องกันอุบัติเหตุ ขนาด 17 ลบ.ม. และ Surface area 7.5 ตารางเมตร DT 3 ริมแม่น้ำ	- บ่อเตียนอุบัติเหตุ 31.25 ลบ.ม. บริเวณเดินทางจาก DT 1.4 กม.O/ ชุมชนที่สอง (บ้าน 2 เครื่องในรายการที่บ้าน) DT 5.4 ริมแม่น้ำ - บ่อเตียนอุบัติเหตุ ขนาด 17 ลบ.ม. และ Surface area 7.5 ตารางเมตร DT 3 ริมแม่น้ำ	- บ่อเตียนอุบัติเหตุ ขนาด 13.10 ลบ.ม. DT 95 ริมแม่น้ำ - บ่อเตียนอุบัติเหตุ ขนาด 6.45 ลบ.ม. และ Contact Time 67 นาที	



๘ ต.ค. 2565



8 M.A. 2545



ที่มา : บริษัท เอ็นจีโอส์ ดิเวอร์ไบส์แอนด์เพลท จำกัด

144

ຮູບປະກົດນາຍໜາຢັງ


16

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

g M.F. 2545



ผาตະແກຮງ



ຮາງຮະບາຍນ້ຳ ດ.ສ.ລ.

8 ພ.ມ. 2545




ກາພທີ 1(ຕ່ອ 1)

ແບບຂໍ້າຍຮາງຮະບາຍນ້ຳ

ທີມາ: ບຣິ່ນທ ເອັນ ເອສ ຄອນຫຸ້ລແທນທ ຈຳກັດ

ບຣິ່ນທ ເອັນ ເອສ ຄອນຫຸ້ລແທນທ ຈຳກັດ



8 ม.ม. 2545



ภาพที่ 1(ต่อ 2)

แบบชี้ຢາຍຈຸດຮະບາຍນໍາແນ່ຂາສູ່ບອຫວັນນໍາ


N
NOT TO SCALE

ที่มา : บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบ/ผู้แปล	มาตรฐานและเกณฑ์คุณลักษณะของครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์	สถานที่	ข้อแนะนำ	ผู้ปฏิบัติงาน
2. พช.พยานธรีวภาพ ขอสงวน	- จำแนกการตรวจประเมินภายนอกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครุภัณฑ์และการใช้งาน อย่างดีที่สุด เพื่อที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ห้ามเข้ามาด้วยภาระทางเดินที่มาก	-	- ศูนย์ทดสอบเพื่อตัด裁เส้นทางการ - บริษัทฯ จำกัด	- นางฯ ซี. บาร์บาร์. พรอพ- เพอร์ตี้ บริษัทฯ จำกัด
3. คุณค่าการใช้ประปัยชน ขอสงวน	1. ขนาดคงที่ไม่สามารถตัดประกอบได้ 2. จุดไขน้ำคงที่ไม่ตัดตามปริมาณน้ำที่ต้องการ ขนาด 5.1x1.1x1.85 ม. มีร่องมาตรฐาน ก 104.7 ลบ. ม. (ภาพที่ 2 (1)) เท่านั้น 3. ควรตรวจสอบและรับประกันว่าผู้ผลิตได้ดำเนินการ อย่างสมบูรณ์ที่สุดให้ครบถ้วนทุกประการ	- ภายในห้องที่ต้องการ - ผังติดตามบริเวณที่ต้องการ - ไม่เหลือเศษจagger ไม่ติดชำรุด และดูแลด้วยดูดซับของผ้าเต็ม ตัวไม่มาก	- ศูนย์ทดสอบเพื่อตัด裁เส้นทางการ - บริษัทฯ จำกัด	- นางฯ ซี. บาร์บาร์. พรอพ- เพอร์ตี้ บริษัทฯ จำกัด
3.1 การใช้ชั้น ขอสงวน	1. จุดไขน้ำคงที่ไม่สามารถตัดประกอบได้ 2. จุดไขน้ำคงที่ไม่ตัดตามปริมาณน้ำที่ต้องการ (ภาพที่ 2 (1)) ขนาด 5.1x1.1x1.85 ม. มีร่องมาตรฐาน ก 104.7 ลบ. ม. (ภาพที่ 2 (2)) เท่านั้น 3. ควรตรวจสอบและรับประกันว่าผู้ผลิตได้ดำเนินการ อย่างสมบูรณ์ที่สุดให้ครบถ้วนทุกประการ	- ภายในห้องที่ต้องการ - ผังติดตามบริเวณที่ต้องการ - ไม่เหลือเศษจagger ไม่ติดชำรุด และดูแลด้วยดูดซับของผ้าเต็ม ตัวไม่มาก	- ศูนย์ทดสอบเพื่อตัด裁เส้นทางการ - บริษัทฯ จำกัด	- นางฯ ซี. บาร์บาร์. พรอพ- เพอร์ตี้ บริษัทฯ จำกัด
3.2 การใช้ไฟ ขอสงวน	1. จุดไขน้ำคงที่ไม่สามารถตัดประกอบได้ครุภัณฑ์ 2. กรณีไฟผู้อยู่อาศัยไฟฟ้าพื้นอย่างประหนาย 3. ติดตั้งอย่างดีตามมาตรฐานไฟฟ้า รวมถึงสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณ ด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเรียบง่าย และดู ดีอย่างสวยงามมาตรฐาน	- ภายในห้องที่ต้องการ - ภายในห้องที่ต้องการ - ไม่เหลือเศษจagger ไม่ติดชำรุด และดูแลด้วยดูดซับของผ้าเต็ม ตัวไม่มาก	- ศูนย์ทดสอบเพื่อตัด裁เส้นทางการ - บริษัทฯ จำกัด	- นางฯ ซี. บาร์บาร์. พรอพ- เพอร์ตี้ บริษัทฯ จำกัด








8 ม.ค. 2545


ภาพที่ 2(2)

แสดงภาพตัดขวางถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร

ที่มา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชี.อาร์. อาร์ พรอพเพอร์ตี้

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลต์ จำกัด





หมายเหตุ : ถังขยะขนาด 200 ลิตร ทำจาก PE

ขนาด : บานน 67 x 58 ซม.

ปะล่าง 42 x 42 ซม.

ความสูง 1 เมตร

ภาพที่ 5

ภาพขยายการจัดวางถังขยะแห้ง นำไป Recycle และถังขยะพิษ


ผู้สำรวจทบท/ตรวจสอบ	มาตรฐานและเกณฑ์ที่มีผลการทดสอบแล้วล้วนๆ	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ลักษณะพื้นที่ภายในสำนักงานสำนักงานสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นที่ทำการ รวมทั้งวันและคืนสามารถสูบบุหรี่ได้ทั่วไปภายในสำนักงานทั้งหมด ห้องพักและห้องน้ำที่ห้องพักรวมถึงห้องน้ำที่ห้องพักและห้องน้ำใน เครื่องซักอบอบเชยห้องน้ำดูดควันเมืองทุกครั้งที่เข้ามาเท่านั้นโดย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ติดต่อระบบทรานส์ฟอร์มไฟฟ้าสำนักงาน	- นางฯ. ที่. อาร์.อาร์. พรชัย- ไวยรัตน์ หรือภูมิปุ่มคง อาคารชุด
5. จัดให้มีการซักซ่างทำความสะอาดห้องพักอย่างสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 1 ครั้ง [*] โดยต่อห้องสูบบุหรี่ห้องน้ำเพื่อกำบังดูดทิ้งไม่กลบกลบต่อไปอีกด้วย ระบบบำบัดอากาศได้ร่วง	- ห้องพักและห้องน้ำของโครงการ	- ติดต่อระบบทรานส์ฟอร์มไฟฟ้าสำนักงาน	- นางฯ. ที่. อาร์.อาร์. พรชัย- ไวยรัตน์ หรือภูมิปุ่มคง อาคารชุด	
3.4 การระบุรายละเอียด ป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีปูห้องน้ำขนาด 8.0 x 5.75 x 3.0 เมตร (ระดับก๊อกเก็บ 2.6 เมตร) ความสูง 119.66 ลูกบาศก์เมตร เพื่อร่องระบายน้ำไม่ขวางทางเดิน เพื่อมั่นใจว่าการระบายน้ำจะไม่ล้นแม่น้ำเจ้า集成 (ช่วงก่อนที่ไหลลง โครงการ) คือ 0.0081 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 2. จัดระบุระบบrainwater harvesting สำหรับนำไปใช้ในโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ติดต่อระบบทรานส์ฟอร์มไฟฟ้าสำนักงาน	- นางฯ. ที่. อาร์.อาร์. พรชัย- ไวยรัตน์ หรือภูมิปุ่มคง อาคารชุด
Slope 1 : 100	3. หลังคาแบบตัดตาม屋脊ท้องครุ่นหัวต่ำกว่าระดับของห้องน้ำที่ต้องการใน อัตราที่ไม่ต่ำกว่า 0.0081 ลบ.ม./วินาที ป้องกันการรั่วซึ่งทำให้ไม่ต้อง ก่อสร้างซึ่งไม่ได้เป็นภาระในเบื้องต้น ขนาด φ 0.20 เมตร เมตร ระดับก๊อกเก็บ 0.2 เมตร (Free Board 0.05 เมตร) (ภาพที่ 1 (ต่อ1))	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ติดต่อระบบทรานส์ฟอร์มไฟฟ้าสำนักงาน	- นางฯ. ที่. อาร์.อาร์. พรชัย- ไวยรัตน์ หรือภูมิปุ่มคง อาคารชุด



ผลการทดสอบ/ตัวอย่าง	มาตรฐานที่ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ตัดในรากทรัพยากรากไม้ Manhole ทางระบายน้ำ และปลูก หญ้าภายในบ่อครัวขนาด ๑ ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก่อนหน้าฝน ๑ ครั้ง ^๑ แตะด้วยหัวน้ำ ๑ ครั้ง	- รื้อปูท่อระบายน้ำภายใน โครงสร้าง	- บริเวณท่อระบายน้ำภายใน โครงสร้าง	- บริเวณท่อระบายน้ำภายใน โครงสร้าง	- ช.ก. ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก. เพลนบอร์ด ห้องน้ำบ่อครัว
5. ตัดให้มีพื้นที่ในการวางภาชนะสำหรับรับประทานอาหารและทำความสะอาดบ้าน บ้าน-ยกภาระในบ่อครัวอย่างน้อย ๒ ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อบรรจุภัณฑ์ เด็กออกจากรากไม้และทำความสะอาดบ้าน	- ถ่านอะมอนิอาชีวะ-อะมอนิอาไนซ์ บ่อครัว	- คลังสับดาห์ ถ่ายทอดแสง กลางเปิดดำเนินการ	- คลังสับดาห์ ถ่ายทอดแสง กลางเปิดดำเนินการ	- ช.ก. ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก. เพลนบอร์ด ห้องน้ำบ่อครัว
3.5 การคมนาคม และ การขนส่ง	1. ล็อกห้องรักษาเสียง ลูปแบบบาน ๐.๕ เมตร กันป้องกันเสียงรบกวนจากบ้าน จัดรักษาเสียง คุ้งหางกระต่ายภายในบ่อครัว (ภาพที่ ๖)	- ห้องน้ำบ่อครัว	- ให้เดินทางรักษาความเป็นส่วนตัวในบ้าน ในบ่อครัว	- ช.ก. ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก. เพลนบอร์ด ห้องน้ำบ่อครัว
	2. ล็อกห้องห้องน้ำของบ่อครัวโดยเป็นห้องติดต่อกัน ๒๐ ศูนย์ แล้วจะเข้า- ออกจากบ่อ ๔๐ ศูนย์ ตามที่เหลือในรายละอี้ยดบ่อครัว (ดูภาพที่ ๖)	- ห้องน้ำบ่อครัว	- ให้เดินทางรักษาความเป็นส่วนตัวในบ้าน ในบ่อครัว	- ช.ก. ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก. เพลนบอร์ด ห้องน้ำบ่อครัว
	3. ห้องป้องกันภัยจากการดูด รวมทั้งการรักษาในที่ดูดไว้เป็นที่ดูด วัสดุไม้ ปูนซีเมนต์ ให้พื้นที่ห้องดูดติดบ่อครัวที่ดูดไว้ในครัวบ้าน	- ห้องน้ำบ่อครัว	- ติดตั้งระบบตรวจสอบดำเนินการ	- ช.ก. ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก. เพลนบอร์ด ห้องน้ำบ่อครัว
	4. ตัดให้ป้องกันภัย (ดูภาพที่ ๖) และรักษาท่อที่ดูดไว้-ออกพืช เพลนบอร์ดห้องครัวและห้องน้ำ ติดต่อกัน ๒๔ ชั่วโมง	- โครงสร้าง	- ให้เดินทางรักษาความเป็นส่วนตัวในบ้าน ในบ่อครัวและห้องน้ำ	- ช.ก. ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก. เพลนบอร์ด ห้องน้ำบ่อครัว
	5. ติดตั้งป้ายและองค์กรเข้า-ออกพืช บ่อครัว (ดูภาพที่ ๖)	- โครงสร้าง	- ติดตั้งป้องกันภัย (ดูภาพที่ ๖)	- ช.ก. ๒ คัฟต์ ๓/๔ ตรามเมตรไบร์ก้าร์ก. เพลนบอร์ด ห้องน้ำบ่อครัว




8 ผ.ร. 2545



ମୁଖ୍ୟମାନ : ଅବ୍ୟାକ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା.

9
ט' מ' ט' ט'



ภาพที่ 7

แสดงการก่อสร้างสันนูนคอนกรีตหรือหลังเต่าที่เหมาะสม



จ. HA 2545

ผลการตามที่/ตัวแปรรูป	มาตรการรับรู้องค์ประกอบและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบสื่อสาร	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การประเมินอุดลักษณ์	<p>1. จัดให้หนังสือติดต่อรับทราบในกรณีมีข้อสงสัยในเอกสารตามที่ได้รับปัจจุบันไม่ถูกต้องการ ซึ่งเป็นไปตามภาระของเจ้าหน้าที่ 39 (2537) และภาระของเจ้าหน้าที่ 47(2540) อย่างตามความในพ.ร.บ.</p> <p>ความคุ้มครองฯ พ.ศ. 2522</p> <p>2. จัดให้มีการติดต่อสอบถามป้องกันภัยให้สามารถใช้ภาษาได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้ภาษาไม่ถูกต้องสำหรับคำแนะนำแก้ไขทันที</p> <p>3. ติดต่อทางโทรศัพท์ในการรับโทรศัพท์ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รับแจ้งว่าผู้คุยโทรศัพท์ได้เข้าใจแล้วที่ได้พูดไว้</p> <p>4. จัดให้มีการติดต่อและสอบถามเพื่อให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนโดยการฟังฟังและฟังฟังอย่างรอบคอบ</p> <p>5. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์และระบบปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตลอดไป</p>	<p>- ภายในสำนักงาน</p> <p>- รับแบบประเมินภัยคุกคาม</p> <p>- ภายในสำนักฯ ตลอดระยะเวลา</p> <p>- รับแบบประเมินภัยคุกคามภายใน</p> <p>- ไม่ได้ประเมินภัยคุกคามภายใน</p> <p>- ไม่ได้ประเมินภัยคุกคามภายใน</p> <p>- 6 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลา</p>	<p>- ภายในสำนักงาน</p> <p>- ภายในสำนักฯ ตลอดระยะเวลา</p>	<p>- ห.g.a. ที่. บ.าร์ บ.าร์ พร้อมที่ปรึกษา</p>
4.6 การติดตาม	<p>8 ม.ค. 2545</p> 			
4.7 ตรวจสอบและแก้ไข	<p>4.7 ตรวจสอบและแก้ไข</p>			

8 ม.ค. 2545

ພລກຮຽບຫນຸ້າ/ຕົວແລ້ວ	ມາດການຂ່າຍງົກແລ້ມເນັ້ນໄຟສາຂະພາບສື່ງເປັດສົກ	ສານທິ	ຄະນະຂະດຳເນັດ	ຜູ້ຮັບຜິດຫວາບ
4.8 ສູ່ນຫຼັກພາແລະ ຫັ້ນຍົກາ	<p>1. ມາດຕະຖານຸຈຸດຕະຫຼາດທີ່ກົດຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄດ້ກົດຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄດ້</p> <p>ສົມບັດທີ່ກົດຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄດ້</p> <p>2. ມາດຕະຖານຸຈຸດຕະຫຼາດທີ່ກົດຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄດ້</p>	<p>- ການປັບປຸງທີ່ກົດຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄດ້</p> <p>- ການປັບປຸງທີ່ກົດຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄດ້</p>	<p>- ຄະນະຂະດຳເນັດ</p> <p>- ຄະນະຂະດຳເນັດ</p>	<p>- ໄກສາ. ອີ. ດົກ ພະວະວິໄລ</p> <p>- ໄກສາ. ອີ. ດົກ ພະວະວິໄລ</p>

ນການແນ່ວ່າ ຜູ້ຮັບຜິດຫວາບ : "ຮັບປິດໃຫຍ່ໄດ້ຜູ້ຮັບຜິດຫວາບ" ແລ້ວ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຫວາບໃຫຍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ "ຮັບປິດໃຫຍ່ໄດ້ຜູ້ຮັບຜິດຫວາບ" ແລ້ວ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຫວາບໃຫຍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ "ຮັບປິດໃຫຍ່ໄດ້ຜູ້ຮັບຜິດຫວາບ" ແລ້ວ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຫວາບໃຫຍ່ໄດ້

ໜີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຫວາບໃຫຍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ "ຮັບປິດໃຫຍ່ໄດ້ຜູ້ຮັບຜິດຫວາບ" ແລ້ວ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຫວາບໃຫຍ່ໄດ້

ໜີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຫວາບໃຫຍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ "ຮັບປິດໃຫຍ່ໄດ້ຜູ້ຮັບຜິດຫວາບ" ແລ້ວ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຫວາບໃຫຍ່ໄດ້



ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย นิรันดร์ คอนโด เฟส 2 ข้องหาด. ชี օาร์ อาร์ พรอพเพอร์ตี้
ดงอยท์ ถนนซ่างอาษาศิริพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ตัวชี้มัตรจัดวัด	ค่ามาตรฐาน	ผู้ประเมินชอบ
1. คุณภาพอากาศ เสียง และความสัน serif ชื่อ	- ศูนย์สุขาภิบาลชุมชน สำนักงานเขตบางนา น้ำดีการจัดผลภูมิภาคทรัพย์	- กําริบดีคุณภาพ ความเร็ว การบรรเทาสิ่งก่อสร้าง	- ศูนย์สุขาภิบาลชุมชน การจัดผลภูมิภาคทรัพย์	- ผู้ประเมินชอบ
2. คุณภาพน้ำ	- บ่อตราชุดน้ำพัฒนาชุมชนครองการ (ภาพที่ 1)	- pH - BOD - SS - pH - Fecal Coliform - Oil & Grease	- pH 4 เดือน/ครึ่ง ตกลงสุขาภิบาลชุมชน ต้านมีนาก - บ่อตราชุดน้ำพัฒนาชุมชน บริษัทฯ	- หจก. ศี օาร์ อาร์ พรอพเพอร์ตี้ ห้องน้ำติดบ่อตราชุดน้ำพัฒนาชุมชน
3. แหล่งน้ำ	- ศูนย์สุขาภิบาลชุมชนชุมชนบ้านท่าไม้ บ่อตราชุด	- Residual Chlorine - ปรับสิทธิภูมิภาคในภูมิภาค น้ำเสีย	- เปท 1 หยา 3 เดือน - เปท 2 หยา 4 เดือน - เปตอ บุญ 6 เดือน	- หจก. ศี օาร์ อาร์ พรอพเพอร์ตี้ ห้องน้ำติดบ่อตราชุดน้ำพัฒนาชุมชน
4. การจัดการขยะและก๊าซ	- ศูนย์สุขาภิบาลชุมชนชุมชนบ้านท่าไม้ บ่อตราชุด	- ความสูงมาตรฐาน วัสดุก่อสร้าง ชีมหัวแยก - ความสูงมาตรฐาน วัสดุก่อสร้าง ชีมหัวแยก - ความสูงมาตรฐาน วัสดุก่อสร้าง ชีมหัวแยก	- เปท 1.1 ครึ่ง - เปท 2 หยา 6 เดือน - เปตอ บุญ 4 เดือน - ดือนละ 1 ครึ่ง	- หจก. ศี օาร์ อาร์ พรอพเพอร์ตี้ ห้องน้ำติดบ่อตราชุดน้ำพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ ผู้ประเมินชอบ : "ระบุในส่วนน้ำที่ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม" หมายถึง หจก. ชี օาร์ อาร์ พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินการให้สูงที่สุดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
"หจก. ชี օาร์ อาร์ พรอพเพอร์ตี้ หรือนิติบุคคลของอาคารชุด" หมายถึง หจก. ชี օาร์ อาร์ พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินการให้สูงที่สุดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
หลังจากนั้นติดบุคคลอาคารชุดและแล้วเสร็จ ให้บุคคลฯ เป็นผู้และรับผิดชอบต่อไป

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ นิรันดร์ คอน/do เทล โครงการ 6 เพส 2

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	รายละเอียด ดำเนินการของ โครงการ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ปัญหาและ อุปสรรคใน การดำเนินการ	แนวทางแก้ไข การปรับปรุงและ เพิ่มมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
1. การบำบัดน้ำเสีย 2. การระบายน้ำ 3. การจัดการมูลฝอยและ ากของเสีย 4. การป้องกันอัคคีภัย 5. ระบบไฟฟ้า 6. ศูนย์รีไซเคิล 7. อื่นๆ					

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วัน/เดือน/ปี



ม.ค 2545

ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
โครงการอาคารชุดพักอาศัย นิรันดร์ คอนโดเกล โครงการ 6 เพส 2
ของ หจก. ซี. อาร์. อาร์. พรอพเพอร์ตี้
ตั้งอยู่ที่ ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.
วันที่ เดือน พ.ศ.

คุณภาพน้ำทิ้ง	ดังนี้ตรวจวัด					
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Fecal Coliform (MPN/100 ml)	Oil & Grease (มก./ล.)	Residual Chlorine (มก./ล.)
คุณภาพน้ำทิ้งปล่อยออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย						
- ป้องตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ 6 เพส 2						
ค่ามาตรฐาน (STD)	5 - 9	≤ 30	≤ 40	-	≤ 20	-

หมายเหตุ : (STD) : มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. (อาคารชุด 100 - <500 ห้อง) จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
(พ.ศ. 2537) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศที่ ไปเล่มที่ 111 ตอนพิเศษ ๙๔

หน่วยงานหรือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์

(.....)

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ผู้สรุปความเห็น

(.....)

คุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปี



วันที่ 2545

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

-
1. ชื่อโครงการ อาคารชุดพักอาศัย นิรันดร์ คอนโดเกล 6 เพช 2
 2. สถานที่ตั้ง ซอยนิเวศน์ช้าวฟ้า 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 3. ชื่อเจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.อาร์.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 4. โครงการฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
 5. โครงการฯ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
 6. รายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งนี้ จัดทำโดย
 7. รายละเอียดโครงการ
 - 7.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย
 - 7.2 ขนาดพื้นที่โครงการ 0-3-87 ไร่
 - 7.3 กิจกรรมในโครงการ
 - จำนวนและชนิดของอาคาร อาคารพักอาศัย 1 อาคาร จำนวน 224 ห้องพัก
 - ขนาดของโครงการ เป็นอาคาร 8 ชั้น ความสูง 20.85 เมตร
 - การบำบัดน้ำเสีย
 - บำบัดเบื้องต้น (On-Site treatment)
 - บำบัดแยกแต่ละอาคารหรือพื้นที่
 - บำบัดรวมส่วนกลาง
 - อื่น ๆ
 - ชนิดประเภทและจำนวนของระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เลือกใช้ระบบ Fixed Film Aeration
 - 7.4 รายละเอียดอื่น ๆ



ก. 2545

8. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ มีดังนี้

- ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานโดยรายและแผนผังแก้ไขผล-
- ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
- Flow Chart ของระบบบำบัดน้ำเสีย
- รูปแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง
- ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตรวจสอบจากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดแยกใช้เฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย) เนลี่ย หน่วย (BkWh)/เดือน คิดเป็นเงิน บาท/เดือน
- ภาพถ่ายต่าง ๆ เช่น บ่อห่วงน้ำ ห้องพักขยายมูลฝอยรวม อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
- อื่น ๆ



๙ ก.ค. 2545