



ที่ วว 0804/ 4467

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 เมษายน 2545

เรื่อง รับทราบด้วยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงเรียนสตราท 2
(ชื่อเดิม โรงเรียนสตราทและพลาซ่า)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้อสังสั� 1. หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.3/5892 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2545

2. หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.3/8433 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545

ดังที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงเรียนสตราท 2 ต้องยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่ข้อสังสั� 1 และ 2 จังหวัดระยอง แจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ โรงเรียน สตราท 2 ของบริษัท ระบบสตราท จำกัด ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ระยอง เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ 11 ไร่ จำนวนห้องพัก 344 ห้อง จัดทำรายงาน โดยบริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ในประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งແลัว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รับทราบด้วยความก้าวหน้า โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ จังหวัดระยอง โปรดควบคุม กำกับให้หน่วยงานผู้อ่อนนุญาตนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้ ดำเนินการแจ้งให้บริษัท ระบบสตราท จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชาเวริญพันธ์)

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792 โทรสาร 0-2278-5469 ชื่อลงนาม ปัญธิราชภานุพงษ์
เชาว์อิการ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ที่ วว 0804/ 4467

สำนักงานนโยบายและแผนถึงเวดดี้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 เมษายน 2545

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงเรนสตาร์ 2 (ชื่อเดิม โรงเรนสตาร์และพลาซ่า)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

- อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.3/5892 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2545
2. หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.3/8433 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545

สิ่งที่ต่อมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงเรนสตาร์ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่ ข้างถึง 1 และ 2 จังหวัดระยอง แจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสืบสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสืบสิ่งแวด-
ล้อม และรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ โรงเรน ส塔าร์ 2 ของบริษัท ระยองสตาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า
ระยอง เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ 11 ไร่ จำนวนห้องพัก 344 ห้อง จัดทำรายงาน
โดยบริษัท คอนเซ็ปแทนท์ ออฟ เทค โนโลยี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานโยบายและแผนสืบสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รับทราบติดตามการดังกล่าว โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้จังหวัดรายงานโปรดทราบ กำกับให้หน่วยงานผู้อนุญาตนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้ต่ำที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท ระยะสั้น จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ชาเจริญเพ็ชร์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ເຂົ້າວິກຄອນດຳວັງເກົ່າກວມເປົ້າໂຄງການຂອງພະແນກຕົວ



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ໂທຣສັບພົກ 0-2279-2792 ໂທຣສາຣ 0-2278-5469

โครงการโรงเรียนสตาร์ 2
เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง

สรุปตารางมาตรการ

- มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ช่วงดำเนินการ
 - มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

ตารางที่ 5.1

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่

ผลกรองทับสีเมล็ดอ้อม	มาตรฐานการผลผลิตกระดาษ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำและกระบวนการต้มน้ำเสีย	<p>มาตรฐานการผลผลิตกระดาษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบโรเตชันไบโอล็อกิค (Rotating Biological Contactor) ขนาดรองรับน้ำเสีย 546 ลบ.ม./วัน โดยระบบนี้ ดึงกล้าวประมวลด้วยตัวชุดแบเรนเดอร์ทักษะถังรวมรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบตามมาตรฐาน ISO 2557 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ตามกฎหมายควบคุมอาหาร ได้แก่ ค่าเป็นไขมัน 20 มก./㎗. ค่าสารเคมีน้อยไม่เกิน 30 มก./㎗. ค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในช่วง 5-9 ค่าซัลไฟฟ์ไม่เกิน 1.0 มก./㎗. ค่าโซเดียมในน้ำพื้นที่เคลื่อน ไขมัน 35 มก./㎗. - ความต้องการน้ำเพื่อห้องผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานนี้ที่จัดจากอาคารประปาท. ก. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการกำหนดมาตรฐานควบคุม การประเมินจากอาคาร พ.ศ. 2557 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ตามกฎหมายควบคุมอาหาร ได้แก่ ค่าเป็นไขมัน 20 มก./㎗. ค่าสารเคมีน้อยไม่เกิน 30 มก./㎗. ค่าความเป็นกรดและด่างอยู่ในช่วง 5-9 ค่าซัลไฟฟ์ไม่เกิน 1.0 มก./㎗. ค่าโซเดียมในน้ำพื้นที่เคลื่อน ไขมัน 35 มก./㎗. 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - ก่อนรับมือหน่วยงาน - ประจำอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - ก่อนรับมือหน่วยงาน - ประจำอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - ตลาด

ຕາງລາວທີ 5.1 (ຕອບ)

ผลกรอบเป้าหมายผลลัพธ์	มาตรการผลผลิตกรอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ดึงความ-เพิ่มมูลค่าอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาฯ ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนแห่งบ้านคลังระยะ จัดทำแผนงานที่ครอบคลุมมาตรฐานเรียบเรียงรายละเอียด 	<ul style="list-style-type: none"> ชุมชนเร่งด่วนที่ต้องการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดไป ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
5. การป้องกันอัคคีภัย	<p>24 ชั่วโมง</p> <ul style="list-style-type: none"> หนึ่งเดือนรักษาและซ้อมมีร่องรอยการผิดปกติให้อยู่ในสภาพไฟฟ้าไม่ได้ตลอดเวลา ติดต่อประสานงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบในท้องที่เพื่อขอที่ เช่น เทศบาลนครยะลา โศบะอุทยานแห่งชาติยะลา ต่อ เส้นทางเข้า-ออกอาเสก จุดติดต่อหัวจ่ายน้ำด้วยไฟฟ้า หรือสิ่งที่ใช้ในการติดต่อสายไฟ และผู้ติดต่อไปส่วนงาน จัดเตรียมสำรองเพื่อการตับเบล็ง (เบรกต่างหากจากอุบัติเหตุ) ให้มีปริมาณ 25 ลบ.ม. ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ตับบะเพลิงภายใน พื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ทันท่วงทาย ตลอดไป ตลอดไป ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 	
6. จัดการภัยแล้ง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนภูมิโดยต้องระบุถึงวิธีการลดพืชที่อยู่ในอนุภาคน้ำ 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในยุค季ผ่านทาง 	<ul style="list-style-type: none"> ภายนอกโครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดไป ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ผลการทดสอบเบื้องต้น	มาตรฐานการผลผลิตกระบวนการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
* สายผลิตเบื้องต้น ไม่ชำรุดหรือเสียหาย	มาตรฐานการผลผลิตกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- 1 ครั้ง/เดือน	- ผู้อำนวยการ
หัวรับน้ำดับเพลิง	ตรวจสอบสภาพท่อไม่ชำรุดหรือเสียหาย ไม่ชำรุดสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก เชื้อเพลิงหัวรับน้ำดับเพลิง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- 1 ครั้ง/เดือน	- ผู้อำนวยการ
ทางผ่านไฟ	ตรวจสอบบันไดหนีไฟไม่ชำรุดขาดทางเข้า-ออก ในการหนีไฟ ประตูหนีไฟต้องไม่ล็อกหรือรีมส์ตั้งกีดขวาง ระบบสัญญาณเตือนภัยและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ตรวจสอบการทำงานของระบบต่อหน้าบอตโนมติ ตรวจสอบอุปกรณ์แล้วทดสอบ Manual โดยต้อง ^{ทดสอบต่อหน้าบุคลากร} สามารถส่องเตือนสัญญาให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน อย่างทั่วถึงในเขตที่มีการใช้ประਬูรณ์ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองของไฟฉุกเฉินต้อง ^{สามารถส่องสว่างให้กับเครื่องหมายแสดงเส้นทาง} หนึ่งไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- 1 ครั้ง/เดือน	- ผู้อำนวยการ
เครื่องจักรกลแม่พิมพ์	ทดสอบการผลิตเครื่องดูดawayไฟฟ้าและนำมันต้องไขว้ ปุ๊ก ตรวจสอบหัวท่อส่งน้ำ หัวช้อนต่อถังน้ำดูด นำมันต้องไขว้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- 1 ครั้ง/เดือน	- ผู้อำนวยการ

๕.๒

ରାଜ୍ୟପାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାମ୍ଭାଦୀନେ ଶରୀରରେ ଉପରେ

คุณภาพที่ใช้刚需ต้อง	บริเวณที่จะตรวจสอบ	ระบบตรวจสอบตามมาตราฐาน	ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพน้ำ พัฒนาครัวเรือนคุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบทั่วไปด้านเสียงรบกวนเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพน้ำที่ดี และคุณภาพน้ำทั้งหมดผ่านการรับน้ำด้วยหลังออกจากท่อระบายน้ำ	- จำนวน 2 จุด ได้แก่ (1) บริเวณบ่อตัดราชาน้ำ ก่อนเข้าสู่พักน้ำเสียแบบ (2) บ่อราชาน้ำสำหรับการผลิตน้ำดื่มน้ำดื่ม - ห้ามกรองกรวดทราย 4 เซ้นติเมตร	- 16,000 บาท	- เจ้าของโครงการฯ	

ไม่ใช่โครงสร้างทางการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทย แต่เป็นรูปแบบของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นเดียวกัน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางการเมืองที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาล แต่เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย หรือทางการเมือง