



ที่ ทส 1009/ ๑๑๔๗๑

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๖ ตุลาคม 2546

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขั้นที่ 2

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0312/6573 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขั้นที่ 2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขั้นที่ ๒ ของบริษัท เทพธัญญา จำกัด ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ ๑-๒-๓๔.๙ ไร่ ประกอบด้วยอาคารสูง ๒๖ ชั้น (๘๓.๐๗ เมตร) ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาล-จอดรถยนต์ จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยให้ค้างคืน ๑๐๙ เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด และเสนอสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการ ดังกล่าว โดยให้โครงการโรงพยาบาลเทพรัตน์ ขั้นที่ 2 ของบริษัท เทพธัญญา จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามลิستที่ส่งมาด้วย และสำนักงานขอความร่วมมือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท เทพธัญญา จำกัด และบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๘๙ ๑๐๗๖๒

(นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ)  
รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

## สรุปมาตรฐานการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 1. บทนำ

การดำเนินโครงการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขั้นที่ 2 จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขของชุมชน ส่วนผลกระทบด้านลบ (ผลเสีย) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อการระบายน้ำ การกำจัดมูลฝอย การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย อาชีวอนามัย ทศนิยภาพและสุนทรียภาพ สำหรับผลกระทบด้านลบ จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน/ลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 2. มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วง ก่อสร้าง และช่วงดำเนินการของโครงการ โดยอ้างอิงตามแนวทางการศึกษาด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยโครงการจะต้องเฝ้าระวังในด้านคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ กากรของเสีย การคมนาคม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1

### 3. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปรึกษาฯ เห็นสมควรให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2

หน้า..... ๑ ทั้งหมด..... ๔๓ หน้า  
ลงชื่อ.....  ๐๖ ผู้รับรอง

#### 4. รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและผลการติดตามตรวจสอบต่าง ๆ

รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ และผลการติดตามตรวจสอบที่ต้องส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการลดผลกระทบ และผลการติดตามตรวจสอบ ที่ต้องส่งให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3
- แบบบันทึกการตรวจสอบความพน้าทึ้ง ดังแสดงในตารางที่ 4

หน้า..... ๒ ๔๓  
ทั้งหมด..... หน้า.....  
ลงชื่อ..... พ.ร.บ.ร่อง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการโครงการพัฒนาฯ ชั้นที่ 2 ของบริษัท เทศรัตนภูมิ จำกัด  
ด้วยที่ ตามพร率ที่ 4 ตามพรบ.โอนง เขตดลยเตย กรุงเทพมหานคร

ก. ช่วงก่อสร้าง

ผู้กระทำประการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรากไม้/ต้นไม้	มาตรฐานที่ดินและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์	- รักษาปริมาณพื้นที่โครงการ อย่าง	- ตัดยอดประบัดออกกาวาทตัวราก ต้นไม้	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
1.1 สภาพพื้นที่ดิน	- จดทำร่อง หรือกำเนิดหอยปะการังเพื่อก่อสร้างเพื่อปกป้องพื้นที่ไม่ได้ จากการก่อสร้าง โดยใช้ราก หรือกำแพงที่มีความสูงเพียงพออย่างน้อย 2.0 เมตร	- รักษาปริมาณพื้นที่โครงการ อย่าง	- ตัดยอดประบัดออกกาวาทตัวราก ต้นไม้	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
1.2 ดินและภาระดิน พังพารายข้ออ่อนตื้น	- จัดทิ้งกำแพงรอบโครงการเพื่อช่วยป้องกันการซึบซึ่งพังพารายข้อตื้น อย่างหนาพื้นที่โครงการ	- รักษาปริมาณพื้นที่ โครงการ	- ตัดยอดประบัดออกกาวาทตัวราก ต้นไม้	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
1.3 คุณภาพอากาศ	1. จำกัดความเร็วต้นลมสูงสุดด้วยประมาณการณ์สูงให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่ง U.S. EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลดการ สูญเสียรายชุมชนลงได้ถึง 60 และหลีกเลี่ยงการควบคุมสูงในช่วง เวลาเย็นทั่ว	- รักษาปริมาณพื้นที่โครงการ อย่าง	- ตัดยอดประบัดออกกาวาทตัวราก ต้นไม้	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
	2. ในการบรรทุกสูงสุดไปยังหน้าท่าสูงสุดที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินริดเพียง ปีกหันมาเป็นลิ่ฟฟ์และร่องหันออกสู่ทิศทางที่ไม่กระทบกัน	- เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง	- ตัดยอดประบัดออกกาวาทตัวราก ต้นไม้	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
	3. ตรวจสอบเครื่องจักรหลังที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดภาระติดเชือกและควัน	- ภายนอกอาคารก่อสร้าง	- ตัดยอดประบัดออกกาวาทตัวราก ต้นไม้	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
	4. จดให้มีส่วนตัวที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไว้สำรองกรณีมีภัยธรรมชาติ อันเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- วันละ 2 เที่ยวครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
	5. ทำการฉีดพรมน้ำยาบริโภคเพื่อก่อสร้างเพื่อรักษาความชื้นใน ลักษณะ	- ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม
	6. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันเดียวหากได้รับการพูดจาอย่างรุนแรง เมืองสูงทำกับความสูงของอาคารและกำลังสร้างของโครงการ และจุดที่อาจก่อภัยให้อยู่ในสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	9 ๙๙ ๗๗ ๗๗ ๗๗ ๗๗	๔๙ ๔๙ ๔๙ ๔๙ ๔๙ ๔๙	กาน กาน กาน กาน กาน กาน

ผู้จัดประชุม/ผู้รับประชุม	มาตราการชี้ช่องภัยแล้งและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	<p>1. จัดการระดับเฉลี่ยภัยทางที่นาให้ไม่เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้างวัสดุมีน้ำหนักน้ำหนา และร่วมน้ำหนักน้ำหนา เช่น หิน 9.00-17.00 น. และดักจากรูมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนของชุมชน</p> <p>2. ติดตั้งอุปกรณ์ดึงจักร เครื่องดูดเสียง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดภาระกิตติมศักดิ์ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>3. วางแผนบริหารน้ำที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจุดระบายน้ำด้วยระบบดึงจักร เครื่องดูดเสียงตั้งไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประมาณห้าเมตรตามที่กำหนดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>4. ใช้เจ็ตกราฟฟิกเครื่องจักร ในการฉีดน้ำที่อยู่บนพื้นที่เพื่อเป็นการลดภาระกิตติมศักดิ์ของจักร ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดภาระการล้างจักรที่ต้องจอดรถ</p> <p>5. กำหนดระดับเฉลี่ยภัยทางที่นาขั้นตอนตามที่ได้วางเส้นทางให้เป็นไปตามปรกติ</p> <p>6. กำหนดตั้งอุปกรณ์ เพื่อทดสอบการสัมผัสพื้นที่ดินที่ห้าดามคำแนะนำของผู้ผลิตเดิมของจักร</p> <p>7. หากเกิดความเสียหายแก้สิ่งปลูกสร้างบิเวณพื้นที่ดังจุดที่ทางการท้าวশรีฯ แจ้งงานก่อสร้างรับผิดชอบแก้ไข</p>	<p>- บริโภคพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- วัดดูปลูกในไนกวาร์ส์ 9</p>	<p>- ติดตั้งระบบแหล่งการก่อสร้าง</p>	<p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p>
1.5 หลังอาภารรื้า	<p>1. จัดให้มีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 5 ชุด ในปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีการจัดการดูแลภาระของชุมชนโดยอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้</p> <p>3. จัดให้มีร่วมกัน ขนาด 3 x 4 x 1.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ออกมาน้ำจางก่อนเข้าร่อง-กรองรักษาคุณภาพน้ำก่อน排放入แม่น้ำ</p>	<p>- บริการชุมชนที่ก่อสร้าง</p> <p>- ขบวนงานก่อสร้าง</p> <p>- ภายนอกที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ทุก ๆ 9 เดือนครั้ง จนกว่าจะก่อสร้างเสร็จ</p> <p>- ติดตั้งระบบแหล่งการก่อสร้าง</p> <p>- ติดตั้งระบบแหล่งการก่อสร้าง</p>	<p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p>
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดทำแบบ/ตัวแบบ	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการประเมินตามมาตรฐาน	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ห้องเรียนป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางมนุษย์และการจัดการกับภัยธรรมชาติ	<p>4. ห้องเรียนป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางมนุษย์และการจัดการกับภัยธรรมชาติ</p> <p>5. น้ำหน้าผู้อำนวยการนำร่องและแล้วไปใช้ติดตามพื้นที่ก่อสร้างและล้างทำความสะอาดที่อยู่อาศัยในชุมชนโดย</p> <p>บุกรุกโดยสร้างเพื่อทดสอบวิถีความท่องเที่ยวของชุมชนที่อยู่อาศัยในส่วนราชการ</p> <p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้วยการด้านภายนอก</p> <p>อย่างเชิงรุกตัด เนื่องจากไม่สามารถให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการด้านเชิงภาพ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงสร้าง</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	<p>3. ศูนย์ค่าใช้จ่ายเชิงรุกตัด</p> <p>ของเสีย</p> <p>3.1 การิขึ้นต้น</p> <p>3.2 การับบังคับน้ำเสีย</p> <p>และสิ่งปฏิกูล</p>	<p>- จัดให้มีสังเกตบ้านสำราญสำหรับเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่ก่อสร้าง ขนาด 50 ลูกบ้านก่อตัว จำนวน 2 ถัง และเครื่องกรองน้ำสำหรับบ้านเรือน</p> <p>1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงาน จำนวน 5 ห้อง (ห้องละ 20 คน/ห้อง)</p> <p>2. จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อแยกօบ-กรองรักษา水质 บ่อรอง การจัดการสูบอากาศออกนอกบ้านไม่ grande จำนวน 2 ถัง และท่อระบายน้ำทิ้งชั่วคราวเพื่อรักษา</p> <p>น้ำทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะด้วยตัวหัวท่อที่ 1.5</p> <p>- จัดให้มีร่วงบานยาน้ำเพื่อรับรองน้ำเสียจากส้วมและน้ำทิ้งลงชั่วคราว (ตามมาตราคานง) เพื่อหักกากำลังน้ำทิ้งลงที่บ่อรองที่ไม่สามารถดูดซึมได้</p> <p>กาวข้อ 1.5) ก่อนจะนำไปทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p>
3. การรับน้ำฝนและกำจัดน้ำท่วม	<p>3.3 การรับน้ำฝนและกำจัดน้ำท่วม</p> <p>3.4 การรับน้ำท่วมและดูดซึมน้ำท่วม</p>	<p>1. จัดที่ดินที่อยู่ร่องรอยก่อสร้าง ไม่น้ำล่ำภัยให้กับจุดก่อจราحتยศดูดซึม</p> <p>ความกันระเบียงและดูดซึมน้ำท่วม</p> <p>2. จัดให้มีการขุดห้วยรัมบุกฝอยที่ทางหนาแน่นและผ่านปีกเดือนพฤษภาคม 200 ลิตรต่อวินาที สำหรับการจัดการจราحتยศดูดซึมน้ำท่วม 6 ตัน แยกเป็นสองชั้นเยียกและแห้งอย่างรวดเร็ว 3 ตัน เพื่อยกเว้นภัยธรรมชาติ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p> <p>- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</p>

ผลการสะท้อน/ตัวอย่าง	มาตรฐานและเกณฑ์ผลกระทบที่ส่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบตรวจสอบการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. กำชับให้คุณงานพัฒนาระบบที่ดีและมีคุณภาพในภาคธุรกิจเดียวไม่ร่วมกับอีกภาคธุรกิจ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ระบบตรวจสอบการดำเนินการ - ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม	- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
4. ตรวจสอบที่ร่วงรั่วซึ่งให้อยู่ในสภาพด้อยคุณภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. แนะนำให้คุณงานไฟฟ้าอย่างประยุกต์  2. ก่อจ่ายไฟฟ้าและพัฒนา สำหรับเบ็ดล็อคของบ้านอุปกรณ์ก่อสร้าง และการใช้ในบ้านพักคุณงานต่อไปโดยไม่สามารถบรรจุไฟฟ้าที่ถูกต้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
3.6 การคมนาคม	1. จัดตั้งความเร็วของถนนที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ได้เกิน 30 กิโลเมตรชั่วโมง โดยเฉพาะทางด่วนที่มีอยู่ช่วงชุมชน  2. ห้ามให้จอดรถนานๆ หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกัด化的การจราจร  3. ในการบูรณะสิ่งที่ใช้ในการก่อสร้างต้องดูแลด้วยความระมัดระวังป้องกันพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและดูดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ  4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเช้า-ชาก	- เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้อง - พื้นที่ก่อสร้างภายในโครงการ - เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้อง - เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้อง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก  4. คุณภาพเชื้อเพลิง	- ทางเข้า-ออกโครงการ หน้า.....๖.....ชั้นบันได.....๔.....หน้า หน้า.....๖.....ชั้นบันได.....๔.....หน้า ดังรูป..... - ไม่มีมาตรฐาน	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
4. คุณภาพเชื้อเพลิง	4.1 สภาพเชื้อเพลิง 4.2 สภาพสังคม	- ไม่มีมาตรฐาน - จดให้มีผู้รับเหมาควบคุมและตรวจสอบตามประเพณีด้วยตนเอง เพื่อไม่ได้เดินทางจากท่อหุ้มชนวนสีสีด้วย	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ระบบในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม

ผลการทดสอบ/ดัชนี	มาตรฐาน	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับเปลี่ยน	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ศักดิ์สนา ประเพณี และวัฒนธรรม	- ไม่มีมาตรฐาน	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-
4.4 ภารกิจชาติ	- ไม่มีมาตรฐาน	1. ไม่เข้มงวดต่อความงามค่ามาตรฐานทางศิลปะอย่างเป็นมาตรฐานที่ก่อ/เผยแพร่ ภูมิปัญญาของเชื้อชาติ หรือโลกติดต่อ 2. จุดไม่ถูกต้องรักษาพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุนทรัพย์ ชั้นที่ 1 3. จุดหาสังเคราะห์ด้านสุขภาพบกตตง. ญี่ปุ่น น้ำเตี้ยม น้ำใช้สักขยาด แหล่ง ภายนอกรักษาเพียงพอ	- บริเวณห้องส้วมตามงาน - ตลาดคระปะวงสาธารณูปโภคทั่วไป - โรงพยาบาลทุนทรัพย์ชั้นที่ 1 - ตลาดคระปะวงสาธารณูปโภคทั่วไป - ภายในห้องส้วมตามมาตรฐานที่ก่อสร้าง - ไม่จัดถอนมาครึ่ดเสื่อออกผู้รับ <sup>หมายเหตุ</sup> หมายแต่ละคน	- ตลาดคระปะวงสาธารณูปโภคทั่วไป - ถนนในสังคมไทยให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม	
4.5 ลักษณะรวม	-	1. จุดไม่ถูกต้องต่อความงามค่ามาตรฐานทางศิลปะอย่างเป็นมาตรฐานที่ก่อ/เผยแพร่ ภูมิปัญญาของเชื้อชาติ หรือโลกติดต่อ 2. จุดไม่ถูกต้องรักษาพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุนทรัพย์ ชั้นที่ 1 3. จุดหาสังเคราะห์ด้านสุขภาพบกตตง. ญี่ปุ่น น้ำเตี้ยม น้ำใช้สักขยาด แหล่ง ภายนอกรักษาเพียงพอ	- บริเวณห้องส้วมตามงาน - ตลาดคระปะวงสาธารณูปโภคทั่วไป - โรงพยาบาลทุนทรัพย์ชั้นที่ 1 - ภายในห้องส้วมตามมาตรฐานที่ก่อสร้าง - ไม่จัดถอนมาครึ่ดเสื่อออกผู้รับ <sup>หมายเหตุ</sup> หมายแต่ละคน	- ตลาดคระปะวงสาธารณูปโภคทั่วไป - ถนนในสังคมไทยให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม	
4.6 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	-	1. ไม่ถูกต้องต่อความงามค่ามาตรฐานทางศิลปะอย่างเป็นมาตรฐานที่ก่อ/เผยแพร่ ภูมิปัญญาของเชื้อชาติ หรือโลกติดต่อ 2. จุดไม่ถูกต้องรักษาพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุนทรัพย์ ชั้นที่ 1 3. จุดหาสังเคราะห์ด้านสุขภาพบกตตง. ญี่ปุ่น น้ำเตี้ยม น้ำใช้สักขยาด แหล่ง ภายนอกรักษาเพียงพอ	- บริเวณห้องส้วมตามงาน - ตลาดคระปะวงสาธารณูปโภคทั่วไป - โรงพยาบาลทุนทรัพย์ชั้นที่ 1 - ภายในห้องส้วมตามมาตรฐานที่ก่อสร้าง - ไม่จัดถอนมาครึ่ดเสื่อออกผู้รับ <sup>หมายเหตุ</sup> หมายแต่ละคน	- ตลาดคระปะวงสาธารณูปโภคทั่วไป - ถนนในสังคมไทยให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตาม	

ผลการ ethnopharmacological และแก้ไขผลลัพธ์แบบสังเคราะห์รวม	มาตรฐานที่ใช้ประเมินผลการดำเนินการ	คะแนนที่ประเมินผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. จัดให้มีการอบรมเชิงมุ่งเน้นความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรในสถาบันฯ ให้สามารถเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ถูกต้อง ความสำนัก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ถูกต้อง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
5. ให้มีการรักษาความสะอาดของอาคารและครัวเรือนของบ้านเรือน เป็นประจำทุกวัน ที่น้ำที่ใช้สร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการติดเชื้อให้ต่ำที่สุด	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
6. จัดให้มีเครื่องดื่มน้ำประปาอย่างสะอาด พร้อมทั้งจัดเตรียมกรณีผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายนอก หรือกรณีฉุกเฉิน	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
7. จัดให้มีผ้าขนหนูปูรองห้องน้ำห้องน้ำบันเดอร์ชาติที่หมกยาไว้ก่อนสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
8. เน้ามดิบตั้ง ยก หรือเก็บเอนเครื่องซื้อ หรือซื้อเม็ดรังนกสด ไปที่ศูนย์รังนก ผู้ดูแลน้ำที่มีจุลทรรศน์ให้มีผู้สำนักงานดังกล่าวภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
4.7 การป้องกันอัคคีภัย	1. กรณีไฟไหม้ห้องน้ำดูดควันท่อทางท่อระบายน้ำหลังกิจกรรม 2. ออกงานไฟฟ้าในงานติดป้ายให้สนับสนุนรักษาความปลอดภัย	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ภายนอกที่อยู่อาศัย	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
3. จัดให้มีการติดตั้งตัวบันเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไฟได้ร้อยละ	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ติดต่อประสานงานก่อสร้าง	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
4.8 ความปลอดภัย สาธารณสุข	1. จัดให้มีระยะเวลาทำงานปลดภาระตามกำหนดเวลาและความเรียบร้อยอย่างดี 2. จัดให้มีห้องน้ำดูดควันงานห้องครัวและห้องน้ำดูดควันงานอย่างเข้มงวด สำหรับ	- ภายนอกที่อยู่อาศัย - ภายนอกที่อยู่อาศัย	- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
		6 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

ผลการประเมินประจวบ	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการประเมินผลลัพธ์	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.9 ทศนิยภาพและสุนทรียภาพ	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ผลการประเมินผลลัพธ์</p> <p>1. ดูแลดูแลรักษาภูมิทัศน์ธรรมชาติในพื้นที่อย่างดี ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ให้เป็นแบบเดียวกันทุกแห่ง</p> <p>2. จัดให้มีการอนุรักษ์ความหลากหลายที่เก่าแก่ของพืชพรรณและสัตว์ในพื้นที่อย่างดี ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติจากภัยธรรมชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปางพักคนงานท่าเรือร้าง</li> <li>- ภายนอกคนงานท่าเรือร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตอระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- ติดตอระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</li> <li>- ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม</li> </ul>


๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  
ลงชื่อ.....  
ผู้รับผิดชอบ

## ก. ช่วงเป้าเดินน้ำ

ผลกrophaph/ัวบປ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรถยานพาณิชย์	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยธรรมชาติ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามระบบอาชาริ ส่วน	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
1.1 สร้างพูนประทศ	- จุดให้มีการตัดต้นไม้ หรือพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี อย่างสมมต	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
1.2 ติดแมลงกระชับลักษณะพัฒนา	- ปลูกต้นไม้จัดสรรตามพื้นที่ให้ลงตัว เหลือเป็นสีเขียวครามหนาตึ่มและ ป้องกันไม่ให้พังลงลาย	- บริเวณส่วนที่จัดเป็นพื้นที่ สวน	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
1.3 คุณภาพอากาศ	- จัดการจราจรให้เป็นระบบโดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมถนนภายนอก เพื่อลดการติดขัดของจราจร และช่วยลดปัญหาด้านสภาพอากาศได้	- บริเวณถนนภายนอกในโครงการ และบริเวณทางเข้าออกที่ ซึ่งมีเส้นทางภายนอก	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
1.4 เสียงและความสั่น	- จัดตั้งห้องเครื่องร้อน ขนาดแอลจี-เอฟที่โครงการ ให้มีความเข้มข้น 30 กิโลเมตรต่อวินาที	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
สระเทียน	- ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อยับ止น้ำเสียภายในในโครงการให้ได้ มาตรฐานน้ำทั้งหมดตามมาตรฐานประเทศไทย ก. กรณีน้ำเสียลงสู่ท่อ ระบายน้ำขั้นต่ำเท่านั้น	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุม ชนโครงการ	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
1.5 ทรัพยากร้านค้า	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและกำจัดปลวกทั่วไปตามกำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการค้าในช่วงเวลา	-	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
2. ทรัพยากรถยานพาณิชย์				
3. คุณภาพโครงสร้างทาง	3.1 การใช้รื้อ	1. รับรองคืนเมืองการใช้รื้ออย่างประดับด้ด 2. ตรวจสอบและประเมินค่า แล้วประเมินให้เหมาะสมนำไปให้อยู่ในสภาพดี อย่างสมมต หากพบว่ามีภาระรุ่ดให้รื้อและแก้ไขทันที	- ภาระใบอนุญาตโครงการ - ภาระใบอนุญาตโครงการ	- บริษัท เทหะรัตน์จำกัด
	3.2 ห้องน้ำ			- ห้องน้ำ 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ
	3.3 การใช้รื้อโดยรอบ			- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หน้า..... ๑๐ ทั้งหมด..... ๑๗ หน้า  
ลงชื่อ..... ๙:..... ๒๔๖๓  
ลงชื่อ..... ๙:..... ๒๔๖๓

ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การจัดการรั่มน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	<p>1. จดให้มีการคิดถึงระบบบำบัดน้ำเสียระบบ Activated Sludge และดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ตามที่ได้ออกแบบ และประมวลมีประโยชน์มากที่สุด</p> <p>2. จดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา</p> <p>3. ไม่กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้立刻ทำการดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>4. จดให้ประสาajan ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบทิ้งท่าระบบฯ ก่อนจะก่อการก่ออุบัติเหตุ</p> <p>5. จดให้มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับรองค่ารักษาการ โดยตรวจสอบในปัจจุบันด้วยวัสดุ BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil &amp; Grease เพื่อทดสอบประเมินค่าพิเศษฯ</p> <p>6. จดให้มีการติดตั้งเครื่องจ่ายออกจากบ่อเก็บไขมันทุก 1 ลูกذاที่ทิ้งรวมกับขยะเบี้ยน</p> <p>7. จดให้มีการซ่อมแซมห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้</p> <p>8. จดทำท่อระบายน้ำจากห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้</p>	<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>- บ่อกร憔 1 (ก่อนผ่านระบบทิ้ง)</p> <p>- บ่อกร憔 1 (ก่อนผ่านระบบทิ้ง หลังจากแหล่งร่องรอยน้ำทิ้ง (หลังจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย) ระบบฯ (ภาคที่ 1 (2))</p> <p>- บ่อกร憔 1 (ก่อนผ่านระบบทิ้ง)</p> <p>- บ่อกร憔 1 (ก่อนผ่านระบบทิ้ง หลังจากแหล่งร่องรอยน้ำทิ้ง ภาคที่ 2)</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร ชั้นใต้ดิน</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร ชั้นใต้ดิน</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร ชั้นใต้ดิน</p> <p>- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร ชั้นใต้ดิน</p>	<p>- ไม่แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ และติดตามเชิงบวกทุก 20 วัน</p> <p>- ไม่แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ และติดตามเชิงบวกทุก 3 เดือน</p> <p>- ไม่แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ และติดตามเชิงบวกทุก 1 月 ฯ 20 วัน</p>	<p>- บริษัท เทพรัตน์ไทยฯ จำกัด</p>
			<p>หน้า..... ๑๑ ลงนามด้วย..... ๔๓ ลงนามด้วย..... ๒๕ ลงนามด้วย..... ๔๗ ลงนามด้วย..... ๔๙</p>	




หน้า 12 ทั้งหมด 43 หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ภาพที่ 1 (1)

แสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ที่มา : บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด


บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด



บ่อเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าระบบ

บ่อเก็บตัวอย่างน้ำหลังเข้าระบบ

### แปลนฝาบอ



บ่อเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าระบบ

บ่อเก็บตัวอย่างน้ำหลังเข้าระบบ

### แปลนบ่อภายนอก


หน้า ๑๓ ทั้งหมด ๔๙ หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง.....

ภาพที่ 1 (2)

แสดงตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าและออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อประเมินประสิทธิภาพ


ที่มา : บริษัท อุ่นบาง' จำกัด และบริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด




แปลนฝ้าบ่อ

ท่อระบายน้ำทางคากะบบบ่อก้น้ำเสีย ⌀ 4" V



แปลนบ่อภัยใน

ท่อระบายน้ำทางคากะบบบ่อก้น้ำเสีย ⌀ 4" V



รูปตัด A


หน้า 14 ทั้งหมด 43 หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ภาพที่ 1 (3)

ผลิตงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ที่มา : บริษัท อุ่มนภาฯ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด



สัญลักษณ์

ห้องน้ำสาธารณะแบบบานาน่าสีบีบ ขนาด ร. 4"

ภาพที่ 1 (4)

ท่อระบายน้ำอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสีย


0 4 8 12 M

ที่มา : บริษัท อุ่นบาร์ จำกัด

เบี้ยท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด

ผลลัพธ์/ตัวแปร	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบทามต่อเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>9. จัดเจ้าหน้าที่ทางประดับจำาหน้าคราครดโดยและรากชากษา ซ้อมเช้ม เนื้อติดบุญญาภิกานรับน้ำรากชากษาและนำด้นรากชากษาไปติดต่อกันให้ติด แน่นโดยต้องมีความติดต่อทุกจุดจะประเมินเส้นท่อนรากชากษาเสีย แห้งส่งกำกับนิต น้ำเสีย กการดูแลรักษาแบบบ้าน้ำด้วยการซ่อมแซม และส่งกำกับนิต</p> <p>10. ไม่ทำภารกิจที่มีผลก่อภัยในน้ำที่ปะการม้ำบ้าน้ำเสียแล้ว เที่ยวลดอัมูลร้าย</p> <p>จากสารประกอบอันตรายที่ปะการม้ำที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ยกยื่นค่าผู้อยู่อาศัยซึ่งอย่างประหดเพื่อแสดงปริมาณน้ำเสียที่ธรรมบายน ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ</li> <li>2. จัดให้มีแหล่งน้ำบ้านเรือนได้ตามนบริเวณก่อภัยร้ายของสถาบันฯ ของ กุรุษพนิชนาคร ถนนชัยนาท 4x4x2.4 เมตร (ระยะก้าวเดิน 1.5 เมตร) จำนวน 1 บ่อ เพื่อนำน้ำและควบคุมอัตราการรักษาดูแลน้ำออก ไม่น้ำเกิดตกรากชากษาอีกต่อไป (ภาพที่ 2) โดยฝ่ายสหศึกษาดังนี้</li> </ol> <p>- ซ่อมบำรุงติดต่อการรักษาดูแลอีกต่อไป ทั้งน้ำที่ออกจากบ่อห้วยทั้งสองบ่อ</p> <p>ระดับ -1.30 เมตร และหดดักท่อ光明เมืองต่อตัวบ่ออยู่ระดับ -2.80 เมตร ใช้ เหล็กไม้สนปะสวยงาม 2 ชั้นไม้สนครึ้ง</p> <p>- ใช้ห่วงกาวและน็อต น้ำในบ่อห้วยจะกักเก็บไว้ต่อระดับปะสวยงาม -0.80 เมตร โดยปีน้ำจะเข้มทำงานแม่ข่ายต่อตัวบ่อ -1.30 เมตร และใช้ราก เหล็กไม้สนปะสวยงามต่อตัวบ่อห้วยทั้งสองข้างบ่อใช้เหล็กปะสวยงาม 2.87 ชั้นไม้ ไม้สนปะสวยงาม น้ำไม้และน้ำที่จราจรสานรื่น ถูกสูบน้ำยาออกต้นไม้ด้วย</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องซูบขนาด 0.01 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อย 36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที/ ชั่วโมง ภายในบ่อห้วยจำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากบ่อห้วย ห้องซ่อมปกติ (เฉพาะบ้านทั้ง) ช่วงไนต์ แล้วช่วงหลังบ้านทุกครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับประทานและรักษาปิดต่อเป้าหมาย</li> <li>น้ำเสียข้อมูลเชิงทางการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและรายงานปิดต่อเป้าหมาย</li> <li>- บริษัท เทพฮอร์บูนغا จำกัด</li> </ul>	
3.3 การรับน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	<p>1. ยกยื่นค่าผู้อยู่อาศัยซึ่งอย่างประหดเพื่อแสดงปริมาณน้ำเสียที่ธรรมบายน ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ</p> <p>2. จัดให้มีแหล่งน้ำบ้านเรือนได้ตามนบริเวณก่อภัยร้ายของสถาบันฯ ของ กุรุษพนิชนาคร ถนนชัยนาท 4x4x2.4 เมตร (ระยะก้าวเดิน 1.5 เมตร) จำนวน 1 บ่อ เพื่อนำน้ำและควบคุมอัตราการรักษาดูแลน้ำออก ไม่น้ำเกิดตกรากชากษาอีกต่อไป (ภาพที่ 2) โดยฝ่ายสหศึกษาดังนี้</p> <p>- ซ่อมบำรุงติดต่อการรักษาดูแลอีกต่อไป ทั้งน้ำที่ออกจากบ่อห้วยทั้งสองบ่อ</p> <p>ระดับ -1.30 เมตร และหดดักท่อ光明เมืองต่อตัวบ่ออยู่ระดับ -2.80 เมตร ใช้ เหล็กไม้สนปะสวยงาม 2 ชั้นไม้สนครึ้ง</p> <p>- ใช้ห่วงกาวและน็อต น้ำในบ่อห้วยจะกักเก็บไว้ต่อระดับปะสวยงาม -0.80 เมตร โดยปีน้ำจะเข้มทำงานแม่ข่ายต่อตัวบ่อ -1.30 เมตร และใช้ราก เหล็กไม้สนปะสวยงามต่อตัวบ่อห้วยทั้งสองข้างบ่อใช้เหล็กปะสวยงาม 2.87 ชั้นไม้ ไม้สนปะ。www. และน้ำที่จราจรสานรื่น ถูกสูบน้ำยาออกต้นไม้ด้วย</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องซูบขนาด 0.01 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อย 36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที/ ชั่วโมง ภายในบ่อห้วยจำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากบ่อห้วย ห้องซ่อมปกติ (เฉพาะบ้านทั้ง) ช่วงไนต์ แล้วช่วงหลังบ้านทุกครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับประทานและรักษาปิดต่อเป้าหมาย</li> <li>น้ำเสียข้อมูลเชิงทางการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เทพฮอร์บูนغا จำกัด</li> <li>- บริษัท เทพฮอร์บูนغا จำกัด</li> </ul>	
		<p>๔๙</p> <p>พ.น.ก..... พ.น.น.ด..... พ.น.ก ด.ง.ร.อ..... ผู้รับรอง :</p>	<p>16</p> <p>พ.น.ก..... พ.น.น.ด..... พ.น.ก ด.ง.ร.อ..... ผู้รับรอง :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เสิร์ฟรักษาก่อนปิดต่อเป้าหมาย</li> <li>- ภายนอกห้องน้ำ</li> </ul>

ใบอุตสาหกรรมที่ 4



หมายเหตุ : INV. = ระดับหลังหอรับประปาใน


#### ลักษณะ


หอรับประปาในทึบและหนาแน่นรวมกัน

หอรับประปาน้ำฝน


หอรับประปาน้ำที่ใช้จากห้องพักชีวะรวม

ทั้งหมด 17 ห้องน้ำ 43 ห้องน้ำ ผู้บรอง  
ดูแล ห้องน้ำ

ภาพที่ 2	แสดงผังระบบประปาในฝัน, น้ำที่มาจากอาคาร น้ำที่หักห้องพักชีวะรวม และตำแหน่งของห้องน้ำของโครงการ	
ที่มา : บริษัท อุ่นบัว จำกัด		บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแตนท์ จำกัด



### แบบแปลผังหน้างาน



ภาพที่ 2 (ต่อ)

ภาพชี้ຢາຍပອหะวงน้ำ

พื้นที่ 18 พื้นที่ 19  
พื้นที่ 20 พื้นที่ 21  
พื้นที่ 22 พื้นที่ 23

ผู้รับรอง

ผู้รับ

ผู้มานา : บริษัท ยุมบาร์ จำกัด

ผู้เขียน เรียน เอส คุณชัยแก้ว จำกัด

ผู้กระทำการป้องกันและกู้ภัยลักษณะหน้าที่	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. จดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พื้นที่ (Manhole) ของโครงการอย่างต่อเนื่อง	- ท้องถิ่นและบ้าน ชุมชนโครงการ	- ทุก ๔ เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
1. ภาระรับรองขยะกุจจุล拗อจากแหล่งกำเนิดขยะ	- ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ส่งผลกระทบในภาคเรือนและภาคแม่น้ำและแม่น้ำที่ มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้	- ตรวจสอบระยะเวลาก่อตัวดำเนินการ - ตรวจสอบระยะเวลาก่อตัวดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
1.1 ขยะทั่วไป : จัดให้มีสุดยอดการรับประทานครัวสำหรับอาหารร้อนรับ <sup>๑</sup> น้ำฝนอยู่ที่ชั้นห้องน้ำ เช่น เพื่อไม่ส่งผลกระทบในภาคเรือนและภาคแม่น้ำและแม่น้ำที่ มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้ทั่วไป ดังนี้	- ห้องพักผู้ป่วยไข้ ถังขยะเปียกและแห้งอย่างละ 1 ถัง - ห้องศูนย์ปฏิรักษาพยาบาล ชั้น 18-23 ห้องพักรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ ชั้น 24-25 โถงพักรักษาพยาบาล 1 จิตใจผู้ป่วยไข้ ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ห้อง (แยกผู้ป่วยและแพะอย่างละ 1 ถัง)	- ห้องศูนย์ปฏิรักษาพยาบาล ชั้น 18-23 ห้องพักรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ ชั้น 24-25 ห้องพักรักษาพยาบาล 24-25 และโถงพักรักษาพยาบาล ชั้น 1	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
1.2 ภาระรับรองขยะกุจจุล拗อและเศษไม้ไผ่ จัดให้มีสุดยอดการรับประทานอาหารร้อนรับ <sup>๒</sup> ขยะที่ไม่สามารถนำไปเผาได้ เช่น กุจจุล拗อและเศษไม้ไผ่ จัดให้มีสุดยอดการรับประทานอาหารร้อนรับ <sup>๓</sup> ขยะที่ไม่สามารถนำไปเผาได้ เช่น กุจจุล拗อและเศษไม้ไผ่ จัดให้มีสุดยอดการรับประทานอาหารร้อนรับ <sup>๔</sup> ขยะที่ไม่สามารถนำไปเผาได้ เช่น กุจจุล拗อและเศษไม้ไผ่ จัดให้มีสุดยอดการรับประทานอาหารร้อนรับ <sup>๕</sup>	- ห้องครัว 1 ถัง ห้องน้ำ แต่ละห้องน้ำอยู่ในชั้นต่างๆ จัดให้มีสุดยอด ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และห้องน้ำรวม จัดให้มีสุดยอดขนาด 50 ลิตร จะได้ ปริมาณอย่างต่ำ 1 ถัง - จัดให้มีสุดยอดอาหารร้อนรับ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ถัง และน้ำยา <sup>๖</sup> แห้งขนาด 50 ลิตร 1 ถัง - ห้องน้ำ แต่ละห้องน้ำอยู่ในชั้นต่างๆ จัดให้มีสุดยอด ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง และห้องน้ำรวม จัดให้มีสุดยอดขนาด 50 ลิตร จะได้ ปริมาณอย่างต่ำ 1 ถัง	- ห้องโภชนาศัพท์และห้องน้ำ <sup>๗</sup> - ห้องน้ำ แต่ละห้องน้ำ แต่ละชั้น ขนาด 10 ลิตร ปริมาณหนึ่งห้องแต่ละชั้น ขนาด 10 ลิตร	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด

ผู้กระทำการดังนี้	มาตรฐานและเกณฑ์ของผลกระทบสัมภาระ	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้กระทำการดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณส่วนที่ทำการรักษาพยาบาลอยู่ภายใน ชั้นที่ 10-17 ห้องศูนย์บริการ การตรวจรักษาพยาบาล ชั้นที่ 18-23 สำหรับเด็ก 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง/ชั้น</li> <li>- รถเข็นที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ในห้องดังข้างต้นเด็ก 1 ลิตร ติดประจุไฟฟ้าจำนวน 1 ถัง/คัน และเป็นหุ่นยนต์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณส่วนที่ทำการพยาบาล ผู้ป่วยใน ชั้นที่ 10-17 และห้องศูนย์บริการการตรวจรักษาพยาบาล ชั้นที่ 18-23</li> <li>- รถเข็นรักษาพยาบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณส่วนที่ทำการพยาบาล ผู้ป่วยใน ชั้นที่ 10-17 และห้องศูนย์บริการการตรวจรักษาพยาบาล ชั้นที่ 18-23</li> <li>- รถเข็นรักษาพยาบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เทหะรัตนภิภาก จำกัด</li> <li>- บริษัท เทหะรัตนภิภาก จำกัด</li> </ul>
ผู้กระทำการดังนี้	<p>1.3 ให้มีการเช่าจัดการซ่อมแซมติดต่อกันแบบปั๊มมือคอมและไม่มีคอม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ขณะติดต่อซ่อมแบบปั๊มมือคอม</li> <li>- ไม่ได้ทำความสะอาดและรักษาความสะอาดที่แข็งแรง ทนทาน และมีเสียงดัง มีเศษหัวใจและเศษกระดาษที่ติดตัวเข้ามาคอมขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ชั้น</li> <li>- เมื่อเวลา 23.00 น. ไปเริ่มต้น 2/3 ของกระบวนการแบบนั้น หรือ 3/4 ของกระบวนการแบบ ก่อนจะให้ไปเดินทางให้เสร็จภาระ พร้อมติดคำเตือน "ห้ามเปิด" เพื่อรักษาความปลอดภัยติดต่อห้องงานนั้น</li> <li>- ห้องงานนั้นต้องติด Sticker และต่อว่าเป็น "มีผู้อยู่ติดเครื่อง" ให้เรียบร้อย 1 ถัง/ชั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณส่วนที่ทำการพยาบาล ผู้ป่วยใน ชั้นที่ 10-17 และห้องศูนย์บริการการตรวจรักษาพยาบาล ชั้นที่ 18-23</li> <li>- รถเข็นรักษาพยาบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณส่วนที่ทำการพยาบาล ผู้ป่วยใน ชั้นที่ 10-17 และห้องศูนย์บริการการตรวจรักษาพยาบาล ชั้นที่ 18-23</li> <li>- รถเข็นรักษาพยาบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เทหะรัตนภิภาก จำกัด</li> <li>- บริษัท เทหะรัตนภิภาก จำกัด</li> </ul>
ผู้กระทำการดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ขณะติดต่อซ่อมแบบปั๊มมือคอม</li> <li>- ให้ทำความสะอาดและรักษาความสะอาดที่แข็งแรง ทนทาน และมีเสียงดัง เพื่อให้เข้าใจและรับทราบได้ ของผู้คนในบ้านเรา</li> <li>- เท้าห้องน้ำและห้องน้ำสาธารณะ ให้เข้าใจและรับทราบได้ ของผู้คนในบ้านเรา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ถัง/ชั้น</li> </ul>	<p>20 ชั่วโมงต่อ หน้า..... ต่อวัน.....</p> <p>40 ชั่วโมงต่อ หน้า..... ต่อวัน.....</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p>





ผลกรอบทบ/ตัวแปร	มาตรฐานการฝึกอบรมและแก้ไขผิดพลาดที่พบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติด Sticker "มูลฝอยติดตีดีเชือ" ข้างภาชนะ ให้รีบยับร้อน</li> <li>- การบรรจุภัณฑ์ในภาชนะมูลฝอยติดตีดีซึ่งไม่ควรมากกว่า 2/3 ของภาชนะจะช่วยรับเฝ้าตัวถัง ถ้าต้องเปริมาณตัวถังสำหรับให้ถูกแมตปากรถูดายให้เกียร์รับประทาน เช่นไม่ควรมากกว่าน้ำเปลี่ยนพากมูลอยติดตื้อไว้กวนทุกวัน</li> <li>- มูลฝอยติดตีดีซึ่งที่เป็นขยะเหลว เช่น เศษมะพร้าว เป็นต้น ให้บรรจุในภาชนะแบบคนรักษ์ที่มีฝาปิดเลี่ยงมีตัวเดินทาง พ่อแม่หรือติด Sticker หางเมดียกัน ถ้าร่องฟันไม่เป็นมาตรฐานด 1 ลิตร จำานวน 5 ขวด/ชุด</li> </ul>			- บริษัท เทพอัลป์ญากา จำกัด
	<p>1.4 ไม่ดำเนินการแยกขยะอุ่น ณ แหล่งกำเนิดขยะและจุดคัดแยกขยะ โดยแยกตามประเภทมูลฝอยและบรรจุในภาชนะที่กำหนดได้</p> <p>1.5 หลังทิ้งมูลฝอยติดตีดีออกภาชนะบรรจุรับตู้ซ่อนตัวถ่ายให้ปิดคงอยู่ต่อ 0.1-0.5% หรือคลอร์เจนิกส์ให้ห้องนักอนให้พ้นจากความร้อน</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งกำเนิดขยะและจุดคัดแยกขยะ</li> <li>- ภาชนะบรรจุรับตู้ซ่อนผู้ดูแล (ติดตื้อ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เทพอัลป์ญากา จำกัด</li> <li>- บริษัท เทพอัลป์ญากา จำกัด</li> </ul>
	<p>1.6 การจัดการขยะมูลฝอยอิ่มต饱</p> <p>1.6.1 ยักษ์ต้มดอย : แยกใส่ภาชนะแบบพลาสติกแก้วที่ไม่ปิดมีฝาติดตัว "ญาหนตขาดหัวเข้ม" โดยเก็บแยกส่วนไวน์ต่างหากในห้องคายยา โดยควรถูดขอบปากวันและให้เจ้าหน้าที่จัดจัดตั้งในห้องคายยาในห้องน้ำรูปทรงไข่ต่ำหัวตัวเข้มกับแยกต่างหากพร้อมติดป้าย "ญาหนตขาดหัวสองศีน" ให้พิเศษเดียว เพื่อเป็นจุดรวมรวมส่วนกันงสบตัวในภาครีดตัวน้ำ ที่ไม่แบ่งการสังซ้อมกันอย่างต่อ ไป โดยไม่เกิดการซึมมไปแล้วการเรียกว่าซึ่งผู้ผลิตตามที่มีเมื่อรวมมาด้วยกัน</p> <p>1.6.2 กระดาษแม่กล่องภัณฑ์ : (ส่วนใหญ่ในประเทศไทยและต่างประเทศมีผู้นำเข้า หยอดแล้ว ใจดัดส่วนกันภาชนะเหล็กและต่างหากโดยไม่ได้รับการเข้า ยังคงที่ต้องหันหน้าที่อยู่ข้างต่อหน้าที่ร่วมกับรวมส่วนภายนอกไว้ห้องที่จัดโดยเฉพาะแต่คงแยกออกจากกัน</p>		<p>หน้า..... 21 ห้องน้ำ ดงรุจ..... ๙๙๙</p> <p>หน้า..... ๒๑ ห้องน้ำ ดงรุจ..... ๙๙๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แหล่งกำเนิดขยะและจุดคัดแยกขยะ</li> <li>- บริษัท เทพอัลป์ญากา จำกัด</li> </ul>
				- บริษัท เทพอัลป์ญากา จำกัด
				- บริษัท เทพอัลป์ญากา จำกัด



ผู้ผลกระทบ	มาตรการรักษาอุบัติเหตุและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2.3 จุดประเมินปริมาณรังสีจากภาระทางเสียงและฝุ่นละออง ยังห้องพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯแต่ละห้องให้หมดมาได้ และ 17.00 น.</p> <p>2.4 ภาระเสียงจะลดต่ำลงที่มากขึ้นในภาคปีของ เนื่องจากงานเหล่านี้ต้องดำเนินการ ให้เสร็จก่อนที่จะ แล้วทั้งทั้งห้องพักนักศึกษาและห้องเรียนที่ต้องดำเนินการจะถูกยกไป มาสัมผัสรู้โดยประมาณ และทำให้สำนักงานคุณภาพอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเดิม 2.5 กำรรับไม่เป็นภาระของนักศึกษาในส่วนของการเดินทางไปทางไกลเพื่อสัมภาษณ์ นักเรียนที่อยู่ห่างไกล แต่จะสามารถเดินทางกลับมาได้โดยสะดวก การซ่อมแซมน้ำประปาและน้ำประปาในส่วนของห้องน้ำและห้องน้ำ ต่อจากห้องนอน ทั้งน้ำดูดและน้ำดูดความดันเดิม ควรปฏิบัติอย่างประมาน 1/4 ของความถี่อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของน้ำดูด 2.6 กรณีที่พบว่ามีมูลฝอยไม่ถูกดูแลอย่างดีให้ใช้ปากศีรษะ ศีรษะปากดูดประมาน ถุงหุ้ม หัวแม่เหล็กและติดกับหัวแม่เหล็ก 2.7 หลังจากประเมินขนาดของห้องน้ำโดยติดเครื่องให้ทำการตัดห้องน้ำใหม่ติดต่อกัน ไม่超過 0.1 - 0.5% หรือขั้นต่ำต้องติดต่อกันให้ทั่วทั้งห้องน้ำและห้องน้ำที่ต้องเปลี่ยน ติดต่อกันในแต่ละห้องทำความสะอาดห้องน้ำอย่างดี ใหม่ในเวลาประมาณ 4 เดือน</p> <p>3. ภาระเสียงจะลดต่ำลงที่มากขึ้นโดยรวม</p> <p>3.1 ในการกำลังเสียงจะลดลงที่มากขึ้นในส่วนของเสียงแบบไม่จำเป็นให้มีความต้องการที่ เพื่อป้องกันภัยร้ายให้ลดลงด้วย แสงสว่างด้านล่างของภาระเสียงที่ต้องการ บรรเทาให้ลดลง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจะต้องพยายามหาวิธีที่ดีที่สุด ติดต่อภายนอกเมืองไทยให้เป็นไปได้ทันท่วงที</p>	<p>- ภาระเสียงรับฟังมูลฝอย</p>	<p>- ตรวจสอบระดับเสียงเป้าหมายสำหรับดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท เทพธัญญา จำกัด</p>
				<p>บริษัท เทพธัญญา จำกัด ๔๙ ถนนสุขุมวิท ๑๐๘ หน้า..... กองทัพน้ำดี..... ท่าเรือ..... ถนนสุขุมวิท ๑๐๘ อ่าว..... ผู้รับผิดชอบ</p>



ผลการทดสอบ/ตรีแบบ	มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ช่วยเหลือดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	พื้นดินจัดตั้งขะบะพิชช ขนาด 200 ลิตร ในห้องกักแยกแห่งทำงาน 2 ถัง ["ร่องรับน้ำฝน และชุดอันดาม" (ภาพที่ 3) โดยทั่วไปห้องต้องมีห้องรับน้ำเสียที่ทำความสะอาดรักษาไม่สะอาดน้ำจะสกปรก ของน้ำดูดซึ่งสกปรกอย่างไม่ต้องพิจารณาโดยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้ง โครงสร้าง			
4.3 ห้องพักกรรมสุกโดยติดเครื่องให้ติดเครื่องปั๊มน้ำ โดยเมื่อปั๊มน้ำครุภูล อุณหภูมิในห้องให้อยู่ที่ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ หรือมีติดเทอร์มิโนร์ตัวร้อนเพื่อ ตัวร้อนเครื่องได้ร้าย	- ห้องพักน้ำสกปรกโดยติดเครื่อง  4.4 ติดตั้งตัวรับน้ำในห้องน้ำอย่างติดตัวลงในตัวห้องน้ำ ผู้คนจะต้องใช้บันทึก ตัวรับน้ำเพื่อให้ทางสำนักงานเขตเทศบาลติดต่อโดย (มูลฝอยท่อไว) และบีบตัว กุญแจพรมน้ำตาม จ้ำกัด (มูลฝอยติดตัวร้าย) เข้ามาดำเนินการตัดเก็บน้ำสกปรก แต่ละปีจะไม่เกิดทัพที	- บริเวณที่ห้องน้ำอย่างรวม  4.5 จัดให้มีพื้นที่สำหรับทำความสะอาดบริเวณที่ห้องน้ำสกปรกโดยรวมและบริเวณที่ใช้ ชั้นต่ำอยู่ลักษณะของห้องน้ำที่ห้องน้ำด้านนอกของบ้านหรือห้องน้ำสาธารณะใน ชั้นบันไดอยู่ติดกับห้องน้ำ น้ำพื้นส้วมน้ำจะถูกกรองเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของโครงสร้างท่อ (ดูภาพที่ 1 (1) และภาพที่ 2 ประกอบ)	- บริเวณที่ห้องน้ำอย่างรวม  4.6 หลังห้องน้ำเป็นชั้นบันไดอย่างลึกและทำความสะอาดด้วยน้ำแรงๆ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการดูแลบ้านครัว ก่อนเข้ามาใช้ ให้แต่ละชั้นพื้นห้องน้ำตู้น้ำ น้ำพื้น บริเวณที่มีการซึมซึบกันมูลฝอยติดตัวร้าย ในรากต้นไม้ยังคงล็อกไว้ โดยจัดที่ทำความสะอาดได้เรียบลดน้อยพาก มูลฝอยลง	- บริเวณที่ห้องน้ำอย่างรวม  5. การซ่อมบำรุงดูแลรักษาและดูแลรักษา
5.1 กำรซ่อมบำรุงดูแลรักษาที่เก็บขั้นตอนอย่างทุกวัน เพื่อตลอดความเสี่ยงจาก พานะนำโรค และกำลังจางมูลฝอยที่ติดตัวร้าย	25 ..... พ.ศ.๒๕๖๓ ..... กัน. ด. ๙.๐ ..... ๘.๐ ..... ๗.๐ ..... ๖.๐ ..... ๕.๐ ..... ๔.๐ ..... ๓.๐ ..... ๒.๐ ..... ๑.๐ ..... ๐.๐	- บริเวณที่ห้องน้ำอย่างรวม	- บริเวณที่ห้องน้ำอย่างรวม	- บริเวณที่ห้องน้ำอย่างรวม




รูปตัด B  
หน้า 26 ทั้งหมด 43  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ภาพที่ 3

แลสดงแพลนห้องพักขยายรวมของโครงการ

ที่มา : บริษัท อุ่นบัน จำกัด

บริษัท เอ็น เอส คอนเซ็ปท์ จำกัด



1

รูปด้าน  
วุ

2


ก

A

B

รูปด้าน  
วุ

ข



2

รูปด้าน  
วุ

1

ก

B

รูปด้าน  
วุ

A

ง

หน้า...๔๗...ทั้งหมด ๔๓...หน้า  
ลงชื่อ.....  
ผู้รับรอง

ภาพที่ 3 (ต่อ)

แล้วคงภาพด้านห้องพักขยายรวมของโครงการ

ที่มา : บริษัท อุ่นบาร์ จำกัด

บริษัท เอ็น เอส สถาปัตย์ จำกัด

ผู้ผลกระทบ/รัฐบาล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบสาธารณูปโภค	ผู้รับผิดชอบ
	5.2 ก่อนนำน้ำมูลอยู่ติดตื้นๆในบึงยังห้ามนำน้ำดูดอย่างเด็ดขาดสำหรับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ให้ตัดให้ห้ามใช้กันและปิดปากดูด ให้สิ่งทรายไม่ไปทิ้ง	- ภาชนะรองรับน้ำมูลดอย	- ตลอดระบบสาธารณูปโภคดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	5.3 ภาชนะบรรจุน้ำมูลอยู่ติดตื้นๆไม่สามารถให้ห้ามนำน้ำดูดอย่างเด็ดขาดสำหรับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ให้ตัดให้ห้ามใช้กันและปิดปากดูด เพื่อลดภัยกันการเผยแพร่ทางทะเลดูดของสารเคมีสกปรกเข้าสู่แหล่งน้ำที่สำคัญให้ห้ามดูดซึ่ง ขาด/r้าว/hole ขันหันให้ห้ามดูดซุกซึ่งและเศษชุมสูญฝอยโดยติดตื้นๆในตลอดระบบป้อนน้ำ ข้างนอก ซึ่งส่งผลให้ห้ามนำน้ำดูดเชิงอุตสาหกรรมเมืองที่มีความเสี่ยงกับการสัมผัส/รบกวนเจ้าภาพ	- ภาชนะรองรับน้ำมูลอยู่ติดตื้นๆ ประทายของแม่น้ำ	- ตลอดระบบสาธารณูปโภคดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	5.4 ต้องมีการอบรมให้กับชาวบ้านทราบว่าหากการรักษาดูแลและการจัดเก็บน้ำมูลดอย แต่ละประเภท โดยเฉพาะน้ำมูลอยู่ติดตื้นๆจะเป็นจุดที่อาจเกิดการลักทรัพย์มาปล้น ที่เกิดขึ้นห้องห้องระดับ เช่น การกำกับดูแลดูแลสิ่งของและห้องน้ำดอย เพื่อยังให้มีการดูแลอย่างดีต่อสิ่งของและคงควบคุมอย่างถูกต้องสอดคล้องระหว่าง วิธีการสำเร็จที่ถูกต้อง เป็นมั่นใจ ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสุขาภิบาลให้การฝึกอบรม	-	- ตลอดระบบสาธารณูปโภคดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	5.5 จัดทำหรือทำ Sticker "น้ำมูลอยู่ติดตื้นๆ" มาติดทุกบริเวณที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมูลอยู่ติดตื้นๆ ได้แก่ ซักรากน้ำดูดซึ่งรักษาความสะอาดในบ้าน ถนนบริเวณ ที่ใช้ชุมชนอยู่ติดตื้นๆไปกว่าจุด และหันหัวห้องพัฒนาอยู่ติดตื้นๆ	- ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำมูลดอย ติดตื้นๆ	- ตลอดระบบสาธารณูปโภคดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	5.6 พัฒนาและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับน้ำมูลดอยและภาชนะ บรรจุน้ำมูลอย่างเหมาะสมกับที่ตั้งที่อยู่ในบ้านที่ห้ามนำน้ำดูดซึ่งส่วนใหญ่ให้สิ่ง ภาชนะใหม่ หรือซ่อมให้ใช้การได้ดีต่อเต็ม เมืองภาคใต้ทุกแห่งภาคใต้ให้สิ่ง หลังใช้หุ่นรักษา เพื่อยกน้ำดูดซึ่งรักษาและทำความสะอาดท่าศาลา เพลงพันธุ์ของสีศร พานะนำบุคคล หัวข้อมูลสูงสุดที่ต้องการให้ได้รับการรักษาให้ดีที่สุด เพียงพอต่อความต้องการใช้ทุกครั้งที่มีการทิ้งหรือไม่ ไม่สามารถจัดหา เพิ่มเติม	- ภาชนะรองรับน้ำมูลดอยและภาชนะ บรรจุน้ำมูลดอย บริเวณ และภาชนะบ้านเรือน ทุกแห่ง	- ตลอดระบบสาธารณูปโภคดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
		43 หมู่บ้าน บ้านเรือน บ้านเรือน	หมู่บ้าน บ้านเรือน บ้านเรือน	บริษัท เทพธัญญา จำกัด

ผลการทดสอบ/ตัวอย่าง	มาตรฐานและเกณฑ์ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ในการบรรจุภัณฑ์อย่างรวดเร็วที่ยังไม่ได้รับความอนุญาต ให้รวมให้มีการปิดปากถูกต้อง โดยเฉพาะดูดซึ่งส่วนของปากที่ไม่ติดต่อริมปาก	5.7 ในกรณีที่มีการบรรจุภัณฑ์อย่างรวดเร็วที่ยังไม่ได้รับความอนุญาต ห้ามมิให้มีการปิดปากถูกต้อง โดยเฉพาะดูดซึ่งส่วนของปากที่ไม่ติดต่อริมปาก	-	- ตลอดระยะเวลาปฏิบัติดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
5.8 กำกับป้ายผ้าพันคอที่มีการเก็บขยะที่ต้องการแยกต่างหากที่รัดกุมและป้องกันคอมคราฟได้ เช่น เสื้อคลุม หรือหัว ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และร่มฯ เป็นต้น โดยไม่ให้สวมใส่ท่าครั้งที่สองเป็นต่อไป	5.8 กำกับป้ายผ้าพันคอที่มีการเก็บขยะที่ต้องการแยกต่างหากที่รัดกุมและป้องกันคอมคราฟได้ เช่น เสื้อคลุม หรือหัว ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และร่มฯ เป็นต้น โดยไม่ให้สวมใส่ท่าครั้งที่สองเป็นต่อไป	-	- ตลอดระยะเวลาปฏิบัติดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
5.9 เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจประจำวันแล้ว จดท่องสำเนาลงมือยาน ผู้รายงานประเมินผล และขอทำให้ไปทำความสะอาด โดยยกรถนั่นดูดซึ่งขยะคงทิ้งไว้ตาม สบายนอกและดูดซึ่งขยะคงทิ้งไว้ตาม โดยนำเข้า 3 อย่างไบเพช้านยา ห้ามใช้เชือก (0.5% Sodium Hypochlorite น้ำน้ำ 30 นาที) ก่อนนำไปซักล้างตามปกติ รวมทั้งอาบน้ำทันที	5.9 เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจประจำวันแล้ว จดท่องสำเนาลงมือยาน ผู้รายงานประเมินผล และขอทำให้ไปทำความสะอาด โดยยกรถนั่นดูดซึ่งขยะคงทิ้งไว้ตาม สบายนอกและดูดซึ่งขยะคงทิ้งไว้ตาม โดยนำเข้า 3 อย่างไบเพช้านยา ห้ามใช้เชือก (0.5% Sodium Hypochlorite น้ำน้ำ 30 นาที) ก่อนนำไปซักล้างตามปกติ รวมทั้งอาบน้ำทันที	-	- ตลอดระยะเวลาปฏิบัติดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
5.10 ตรวจสอบรายการของน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งท่อระบายน้ำและน้ำเสียที่ได้รับการอนุมัติจากผู้รับเหมาที่อยู่ในบัญชีฯ ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา	5.10 ตรวจสอบรายการของน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งท่อระบายน้ำและน้ำเสียที่ได้รับการอนุมัติจากผู้รับเหมาที่อยู่ในบัญชีฯ ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา	ทันที 2	- โรงพยาบาลสหภาพคริสเตียน	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
6. ประสรณความร่วมมืออย่างเคร่งครัดในการจัดตั้งท่อระบายน้ำและน้ำเสียที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา	6. ประสรณความร่วมมืออย่างเคร่งครัดในการจัดตั้งท่อระบายน้ำและน้ำเสียที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา	-	- ทุก ๆ 3 เดือนตามกำหนดเวลา ผู้รับเหมาจะนำรายงานเชิง การของพื้นที่ที่ได้ดำเนินการมาให้ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาจะนำรายงานเชิงการของพื้นที่ที่ได้ดำเนินการมาให้ผู้รับเหมา	- ทุก ๆ 3 เดือนตามกำหนดเวลา ผู้รับเหมาจะนำรายงานเชิง การของพื้นที่ที่ได้ดำเนินการมาให้ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาจะนำรายงานเชิงการของพื้นที่ที่ได้ดำเนินการมาให้ผู้รับเหมา
7. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	7. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
8. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	8. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
9. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	9. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
10. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	10. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
11. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	11. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
12. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	12. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
13. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	13. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
14. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	14. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
15. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	15. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
16. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	16. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
17. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	17. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
18. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	18. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	-	-	-
19. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	19. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	29 ทันที	บริษัท เทพธัญญา จำกัด	บริษัท เทพธัญญา จำกัด
20. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	20. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ	29 ทันที	บริษัท เทพธัญญา จำกัด	บริษัท เทพธัญญา จำกัด

ผลกรอบ/ตัวแปร	มาตรฐานและเกณฑ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. จัดให้มีแหล่งจัดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายงานเชิงคุณภาพที่ได้รับการอนุมัติ 2. จัดเจ้าหน้าที่สำหรับความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านนี้รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอย่างสมบูรณ์ 3. ถนนศูนย์รวมทำางแอลไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 4. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณไฟฟ้าระบบสื่อสาร ต่าง ๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปได้โดยความเรียบร้อย และถูกต้อง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการ - ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด - บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด
	ตามมาตรฐาน			
	5. กรณีไฟฟ้าขาดวงจรปะสุดภูมิศาสตร์มาสูง ให้ต้องใช้แหล่งจัดตั้งไฟฟ้า ไฟฟ้าชนิดประปาหอดหลังงาน เบอร์ 5 และอุปกรณ์รักษาความเรียบง่ายของน้ำ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา	- ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด
	6. ตรวจสอบติดตั้งปลั๊กภายนอกและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	สถานที่	- ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด
	7. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลิ้น ควบคุมสีแสง และควบคุมตั้งแต่ไฟฟ้าตั้งแต่ห้องน้ำ ห้องเย็บกระหงหรือช่องกำแพง ไฟฟ้าสำรองและตั้งแต่ห้องน้ำไปจนถึง ติดตั้งใน ติดตั้งในตัวบ้านและลิ้นไฟฟ้า ไฟฟ้าติดตั้งตัวเดียว	- ห้องน้ำ บ้านเรือน 9	- ห้องน้ำต้องดำเนินไฟฟ้าสำรอง บ้านเรือน 9	- ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ
	8. ติดตั้งระบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าผ่านของอาคารให้เป็นไป ตามมาตรฐานหรือร้อยละหมายกำหนด	- ระบบป้องกันไฟฟ้าผ่านของอาคาร โครงการ	- ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด
	9. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับบริเวณ ที่ทางเดินอาคารบันไดและเดินทางให้มีที่เป็นไป	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางอาคาร บันได	- ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด
	10. เสื่อไห้คุณภาพและรักษาความร้อนในพื้นที่อาคารสูงต่ำ ๆ ที่สามารถ ติดตั้งได้ อาทิเช่น ผ้าม่านอาคาร ผ้าคาดตามพื้นรถและกันความร้อนจากภายใน ของตัวอาคาร และจะเป็นการซ่อมบำรุงอย่างบ่อยครั้ง	- ผ้าม่าน ติดตั้ง	- ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด
	หากไม่ร่วมมือ			
	11. ทำการติดตั้งระบบกรองเสียงรบกวนจากตัวอุปกรณ์ที่เป็นภาระฯไปรับ และ เทียบตัวแบบที่สอย่อผ่านระบบฯเข้าสู่อาคาร โดยเสื่อไห้คุณภาพและรักษา ที่มีค่ากรองเสียงที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลดความร้อนที่เกิดจากแสงไฟท่อง ผ่านกระจก	- ระบบกรองเสียงรบกวนฯ หน้า.....30.....หน้า.....43.....หน้า ต่างๆ	- ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพรัตน์ภรา จำกัด

ผลการทดสอบ/ตัวแปร	มาตรฐานและเกณฑ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	12. ติดตั้งผู้ร่วมในห้องผู้ป่วย สวยงามบริการรักษาพยาบาล ห้องพักระหว่างพยาบาล และห้องอื่น ๆ ที่บีบกันจะเปียงเพื่อเก็บเมล็ดเชื้อสุนอบฯ ซึ่งจะช่วยลดความร้อนที่จะเกิดขึ้นจากแสงแต่ผ่านเข้าสู่ห้องพักต่อảng ๆ ได้	- บริษัท เปียงอ่องจำกัด	- ตรวจสอบผลกระทบเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	13. ปลูกต้นไม้บีบกันในสวนที่เดียวกับวิริคานเชิงเขาต้องมีทางเดินให้เกิดความสวยงามของอาคารและเป็นการอนุรักษ์พัฒนาโดยเป็นต้นรากาย ลดความร้อนจากอาคาร	- กับประภารัตธรรมน้ำดิบตามวิธี	- ตรวจสอบผลกระทบเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	14. เลือกใช้หลอดไฟในระบบยัตถทั้งงาน บล็อกสตีทัน刁 Low Loss เพื่อลดการสูญเสียพลังงานตลอดจนปลายทาง เช่น Starter สายไฟที่ต้องต่อฐาน เพื่อยกตื้อตัวการใช้พลังงานให้ลัดลัด	- หลอดไฟ, เบลสตีท์, Starter	- ตรวจสอบผลกระทบเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	15. ติดตั้งเตาไห้ดีในห้องจานภัณฑ์ ใช้จานแมลล์ บริเวณสิ่กิไฟในห้องน้ำห้องน้ำภายนอกห้องครัวและห้องน้ำ บริเวณน้ำสิ่กิไฟติดติดกับเตาไห้ดี ซึ่งเป็นตัวจุดไฟ หลังจากนี้ บริเวณน้ำสิ่กิไฟติดติดกับเตาไห้ดี ซึ่งเป็นตัวจุดไฟ หลังจากนี้ บริเวณน้ำสิ่กิไฟติดติดกับเตาไห้ดี	- ตัวไฟในห้องน้ำ, ห้องน้ำภายนอก	- ตรวจสอบผลกระทบเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	16. น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำและรักษาระบบทรั้งความต้านทานเป็นประจุจัลย์อย่างต่อเนื่อง 6 เดือนครึ่ง โดยตรวจสอบในร่องท่อทุกท่อน ตราชั้นท่อนปิดอุดตื้นเปิด	- ระบบปรับอุณหภูมิ	- 6 เดือนครึ่ง ตรวจสอบเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	17. ใช้มีกานทำความสะอาดแต่งงานกรองชุด Evaporator และชุด Condensor ห้องน้ำที่ติดตั้ม้ำยาทำความสะอาดใหม่เพิ่มเข้าไปในระบบของเครื่องปรับอากาศทุกท่อน เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน ทำความสะอาดใหม่ ด้วยน้ำยาที่ทำให้กำจัดคราบประทุมิภิภัพใหม่ ด้วยน้ำยาที่มีค่า PH = 0.88 และในทุกๆ 3 月 ทำการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศน้ำ	- ระบบปรับอุณหภูมิ	- ตรวจสอบผลกระทบเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	18. จัดให้มีผู้รับผิดชอบตามพัฒนาช่วงปีละอย่างต่อเนื่อง 1 คน เพื่อยับหนักชื่อผู้ดูแลรักษาไว้ให้พ้า ก้างติดตั้งน้ำร้อนสีเหลืองมาลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถต่อตัวกันได้ พลังงานและกำจัดคราบประทุมิภิภัพลงงานเพื่อตัดกรดและเช็ดทำความสะอาดที่พื้นและพื้นผิวน้ำซึ่งอาจร้าวว่าสามารถแตกตกร้าวและประทุมิภิภัพลงงานได้หรือไม่	- ติดตั้งผลกระทบเปิดดำเนินการ	- ติดตั้งผลกระทบเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด

ผู้ก่อประทบต/ผู้แปล	รายการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสังเวยต่อสิ่ม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การคมนาคม	<p>1. จดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งสัญญาณจราจร บริเวณสามเหลี่ยมจุดตัดรายใหม่ เช่น ถนนกาญจน ถูกตัดเส้นทาง เดินรถ ไฟส่องสว่าง หลังค่า</p> <p>2. จดให้มีจุดน้ำที่ควบคุมและปรับเปลี่ยนเพื่อจัดเตรียมในแต่ละชั้น และจัดเตรียมที่ชัดเจนตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ</p> <p>3. จดให้มีจุดน้ำที่ควบคุมการจราจรไปยังอย่างใดอย่างหนึ่งตามสังคมทางและจัดระบบจราจรที่ 1 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 1) จดให้มีจุดน้ำที่ควบคุมการจราจรไปยังอย่างใดอย่างหนึ่งตามสังคมทางและจัดระบบจราจรที่ 2 จุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 2) จดให้มีจุดน้ำที่ 1 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 3) จดให้มีจุดน้ำที่ 2 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 4) จดให้มีจุดน้ำที่ 3 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 5) จดให้มีจุดน้ำที่ 4 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 6) จดให้มีจุดน้ำที่ 5 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 7) จดให้มีจุดน้ำที่ 6 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ (ข้อ 8) จดให้มีจุดน้ำที่ 7 ถนนจุดตัดที่เป็นจุดเดียวของจุดเดียวของโครงการ</p>	<p>- ถนนและที่ดินในโครงการ</p> <p>- ที่ดินดูดซึมน้ำของโครงการ</p> <p>- ทางเข้า-ออก, ลานจอดรถ จุดเดียวทางแยก</p> <p>- ที่ดินดูดซึมน้ำของโครงการ</p> <p>- ทางเข้า-ออกที่ดินของโครงการ</p> <p>- ที่ดินดูดซึมน้ำของโครงการ</p>	<p>- ติดตอรับรองผลกระทบมาเบ็ดเตล็ดดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท เทพรัตน์จำกัด</p>
				<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>พันธุ์ 32 ทั้งหมด 43 ท่าน</p> <p>ดังนี้ 0: ผู้รับรอง</p>
				<p>พันธุ์ 1 ตำแหน่งผู้ดูแลกอ</p>

ผลการทบทวนแบบปรับปรุง	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปและแก้ไขผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	9. กำหนดให้รถตู้ที่มีขนาดใหญ่กว่าห้าบานังค์ในครองการไม่เข้ามาขนส่งในช่วงเช้าและ เริ่งตัววัน เพื่อจัดตั้งป้ายห้าห้าบานังค์ติดในช่วงเช้าที่มีการส่งศรีษะนก 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพจราจรบริเวณจุดตีเสียงเพื่อป้องกันอันตรายที่ อาจจะเกิดขึ้น	- บริษัทพัฒนาโครงสร้าง - บริษัทดูแลเสียงของอาคาร - ถนนโดยรอบ	- ตรวจสอบระดับเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบระดับเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบระดับเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด - บริษัท เทพธัญญา จำกัด - บริษัท เทพธัญญา จำกัด
3.7 การรับประทานอาหาร	1. ทำการติดตั้งระบบประปาภายในอาคารและห้องน้ำสำหรับบุคลากร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและที่ได้ขอมาแบบนี้ไว้ 2. ทำการตรวจสอบระบบประปาอย่าง周期และดำเนินการตรวจสอบให้ต่ออยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดชำรวงให้รื้อเปลี่ยนจึงจ้าหัวน้ำที่มากกว่าห้าบันไดโดยรุ้ว 3. กำหนดตำแหน่งห้องรับประทานอาหารของบุคลากร (Exhaust Pipe) ให้เหมาะสม ออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่ออาคารชั้งเดียวกัน	- ระบบประปาของอาคารและห้องน้ำ - ระบบประปาของอาคารและห้องน้ำที่มากกว่าห้าบันไดโดยรุ้ว - ห้องน้ำที่ต้องใช้เส้นทางเดินทางเดินทางเดินทางเดินทางเดินทาง	- ให้เหล่าเชร์กอร์อนเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบระดับเวลาเปิดดำเนินการ - ให้เหล่าเชร์กอร์อนเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด - บริษัท เทพธัญญา จำกัด - บริษัท เทพธัญญา จำกัด
3.8 การใช้ประโยชน์เชิงบวก	- ไม่มีมาตรฐาน	-	-	-
4. คุณภาพเชื้อติด				
4.1 สมรรถนะเชื้อติด	- ไม่มีมาตรฐาน			
4.2 สภาพสังคม	- ไม่มีมาตรฐาน			
4.3 ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม	- ไม่มีมาตรฐาน			
4.4 ภารศึกษา	- ไม่มีมาตรฐาน			
4.5 สาธารณูปโภค	- ไม่มีมาตรฐาน			
4.6 อาชีวศึกษาและ ความปลอดภัย	1. จัดการดูแลรักษาและซ่อมแซมทางบกโดยต่อตัวๆ อาทิตย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย นำเข้า ขยาย การตรวจสอบภาคต่อตัวๆ ของน้ำ ฯลฯ โดยไม่สามารถที่จะรับผิดชอบอย่าง เป็นระบบโดย独行 2. อบรมและทำกิจกรรมรักษาพื้นที่ที่มีภัยให้รับผิดชอบในกรณีเหตุฉุกเฉียบ ของเสียติดเชือ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการอย่างเคร่งครัดรวมทั้ง แต่งกายในขณะปฏิบัติงาน	- ภายนอกพื้นที่โครงสร้าง - ภายนอกพื้นที่โครงสร้าง	- ตรวจสอบระดับเวลาเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบระดับเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด - บริษัท เทพธัญญา จำกัด

ผู้สัมภาระทบ/ตัวแบประกัน	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลรำห์ทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบยบมาสตำดำเนินกร	ผู้รับผิดชอบ
3. ทักษะความรู้ เนื่องจากพนักงานในเบี้ยพอย่างน้อย ปีละ 2 คน เพื่อยืนยัน การผู้รับประกันโดยจัดเป็นสวัสดิการพนักงานในการดูแลรักษาทรัพย์สิน	- ภายในห้องที่โทรศัพท์ - ภายในห้องที่โทรศัพท์	- ทุก ๆ 6 เดือนครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาไป่ค้านไม่ถูก	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
4. จัดให้มีกลุ่มการสนับสนุนความรู้อย่างต่อเนื่องสู่พนักงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับพนักงานที่ไม่สามารถเดินทางมาอบรมห้องเรียนแบบบังคับ ขอรับเชิญ	- ภายในห้องที่โทรศัพท์	- ตลอดระยะเวลาปีต่อปีตามกร	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
5. จัดให้หน้าที่ศูนย์รับกับลูกค้าของห้องเรียน สำหรับพนักงานที่ไม่สามารถเดินทาง เข้ามา รวมทั้งศูนย์ศึกษาดูงานและศูนย์บริการผู้ประกอบอาชีวศึกษานักเรียนตัวอย	- ห้องครัวของโทรศัพท์	- ตลอดระยะเวลาปีต่อปีตามกร	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
6. จัดให้หน้าที่ดูแลทำความสะอาดและตรวจสอบบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอาคาร ห้องประชุมและห้องน้ำโดยเพื่อป้องกันภัยและการไฟฟ้า	- ตามกรงปริมาณต่อของห้องอาหาร เวลาไป่ค้านไม่ถูก	- ทุก ๆ 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เวลาไป่ค้านไม่ถูก	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
7. ก่อสร้างและติดตั้ง ห้องน้ำที่ใช้ในการแพทย์ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ความ ปลอดภัยที่มีอยู่	- ภายในห้องที่โทรศัพท์ และ ห้อง Medicinal Gas ที่ติด	- ให้เงินสวัสดิ์ก่อนปีต่อปีตามกร	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
8. ขอรับและทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่เมืองน้ำที่ไม่กรดและรับผิดชอบในเรื่องดัง ที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติ	- ภายในห้องที่โทรศัพท์ และ ห้อง Medicinal Gas ที่ติด	- ตลอดระยะเวลาปีต่อปีตามกร	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
4.7 การป้องกันอัคคีภัย				
1. จัดให้มีแหล่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบประมาณอย่างคร่าวๆ ที่ จะนำไปสู่ภัยลักษณะเชี่ยวชาญโทรศัพท์ที่กฎหมาย ให้ไปให้กับติดตามอย่างคร่าวๆ น้ำสำรองต้นเหตุอย่างน้อย 81 ลิตรต่อคิวเมตร เพื่อใช้ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ภายในห้องที่โทรศัพท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ภายในห้องที่โทรศัพท์ที่ติดต่อ ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตลอดระยะเวลาปีต่อปีตามกร	
2. จัดให้มีมาตรการจัดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้ได้โดยส่วนของ หากพบว่ามีภัยเรียบร้อย หรือใช้การไม่ได้ให้รื้อตัวดำเนินการแก้ไขทันที	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ทุก 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะเวลา โปรดดำเนินกร	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
3. ติดป้ายและนำกราฟใช้อุปกรณ์ เมื่อต้องเกิดภัยแล้วให้บุคคลภายนอกที่อยู่ห้อง ส่วนกลางรู้ว่าสามารถใช้ได้โดยทันที ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยโทรศัพท์ให้ได้ทันที	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตลอดระยะเวลาปีต่อปีตามกร	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
4. จัดให้มีการติดตั้งแบบเบสไลน์ แผนผังดำเนินการแห่งตั้งที่อยู่ใกล้กันในแต่ละห้อง ในสำนักงานให้ผู้รับผิดชอบทราบในเบื้องต้น	- ไม่เกิดขึ้นของอาคาร	- ตลอดระยะเวลาปีต่อปีตามกร	- บริษัท เทพธัญญ่า จำกัด	
		9.3 หมายเหตุ	9.3 หมายเหตุ	คงอยู่.....ผู้รับรอง

ผลการทบทวนแบบประเมินผลตามสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบบทราบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. จุดให้ฝึกอบรมหรือการเข้าร่วมการแข่งขันของกัมมัคห์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเรื่อง การซ้อมอย่างพยาบาลคน และผู้ป่วย เมื่อเกิดไฟไหม้แล้วผู้คนที่หนีไฟที่ทางหนีทางออก โครงการและยามรักษาการณ์ เพื่อให้ผู้คนสามารถติดต่อได้ทันทีและไม่ติดไฟล้า	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ท่าฯ 1 ชั้น คลัง ตลอดระบบเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
6. หลังจากไฟดับจะมีอบรมการดับเพลิงหรือและฝึกอบรมเพื่อย้ายเส้า ทาง โครงการห้องจุดบุหรี่สูบบุหรี่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ดูแลตรวจสอบให้ติดกรองสูบระเบียง อัคคีภัยดังกล่าวเพื่อบรรจุรักษาน้ำและดูดบันในช่วงเวลาอันควร	- โรงงานน้ำประปาอุบลราชธานี สาขา ๑	- ท่าฯ 1 เศรษฐมีรัง สานัค ชุมชนที่ใช้แบบเดียวกัน แม่ป่าภัยดับฟ้า สำนักงานฯ กรมกิจที่ดินเพื่อประเมิน ตรวจสอบและ เวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
7. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการรักษาความสะอาดภายในห้องทางเข้า ทางออกห้องน้ำทั้งหมดเพื่อบรรจุรักษาน้ำและดูดบันในช่วงเวลาอันควร ชั้นที่ 1) และปฏิริบุณส่วนบุคคลของผู้เข้าห้องทางเข้า (ข้าวโพดยานสีเทาหรือสีขาว ห้องน้ำที่ดูดบันของอาคารโครงการต้องถูกดูแลดูแลอย่างดี ให้ห้องดับเพลิงสามารถเข้ามาบริโภคด้วยสะดวก และกันชนที่จะเข้าและออกจากโครงการในช่วงไฟดับเพลิงไปหนี	- ทางเข้า-ออกโครงการ ห้องน้ำและห้องทางเข้า ห้องน้ำที่ดูดบันและห้องน้ำที่ดูดบัน โครงการ	- ท่าฯ 1 ชั้น คลัง ตลอดระบบเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
8. จุดให้ฝึกอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟที่บ้านเดียวกัน โรงพยาบาลเทพธัญญา ชั้นที่ 1	-	- เมืองปีติดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
9. ให้มีการซักซ้อมบุคลากรในการเเก้ไขภัยสถานการไฟในที่ทำการของตนให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาน้ำดีเต็มศักยภาพขึ้นเพื่อได้กำหนดได้	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ท่าฯ 1 ชั้น ตลอดระบบเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
10. จัดให้สิ่งที่จะนำไปติดต่อศักยภาพ สำหรับในการขอรับผู้ป่วยที่ร้ายแรงเหลือเดียว ไม่ได้ให้ไปบีบสูบน้ำหนามหามากกว่านี้เดือนเป็นไฟ	- สิทท์และบ้านไฟฟ้า	- ชุมชนที่ดูดบันและดูดฟ้า ประจำเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
11. หากผู้ดูดค้างอยู่ในไฟฟ้าที่ชั้น Operator ประสารงานกับเจ้าหน้าที่อาคาร ในช่วงไฟเหลือ  โดยภายในลิฟท์ให้ติดข้อมูลในไฟ ไม่สามารถเข้ามาได้ แต่ไฟฟ้า กำลังซ้อมอย่างพากเพียรเมื่อคราวไฟฟ้าไปบีบสูน้ำหนามากกว่าที่ติดตั้งสิทท์ไว้ คำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ของอาคารให้พยายามก่อการซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นก่อนไฟฟ้า	- สิทท์	- ชุมชนที่ดูดบันและดูดฟ้า ประจำเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
12. จุดดับเพลิงที่สำคัญต้องเป็นผู้ดูแลรักษาจนกว่าไฟฟ้าจะดับ ไฟฟ้า ไฟฟ้าและดูดฟ้า ไม่ควรจะอยู่ในห้องเดียวกันก่อนดับเพลิง อยู่ในส่วนของการทำางานได้เป็นปกติ	- โรงงานน้ำประปาอุบลราชธานี ชั้นที่ 1	- ตลอดระบบเวลา เปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด

ผู้ผลกระทบ/ตัวแปร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะทางดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	13. ดำเนินขั้นตอนให้เข้าแบบเดียวกับเป็นพัสดุงาน จัดซื้อซึ่งมีการเปลี่ยนทดแทนตาม คำแนะนำของผู้ผลิต	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ระยะทางมาถึงสำนักงานฯ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	14. ทำการทดสอบแบบครบทoroughที่ผู้ผลิตแนะนำ จัดซื้องานโดยเจ้าหน้าที่ ประจำชุดห้องน้ำ สำแดง ล้างหัวน้ำปกติและตรวจสอบที่ติดต่อทุกชิ้นที่ แนบเดียวในแต่ละกล่อง 1 ครั้ง สำหรับหัวน้ำปกติที่ควรจะดูที่ใช้สั่งงานอย่างชื่น	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ระยะทางมาถึงสำนักงานฯ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	15. ทำความสะอาดอุปกรณ์โดยรวมทั่วๆไปที่ทางติด ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่ง ละห้องแห้งสีสังกะสีประมาณ 1 ครั้ง สำหรับหัวน้ำปกติที่ใช้สั่งงานอย่างชื่น ตกรางคุณ และการปรับตัวของอุปกรณ์คราวๆไปแต่ละชนิดควรเป็น ไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ระยะทางมาถึงสำนักงานฯ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	16. ให้อุปกรณ์โดยรวมทุกตัวมาสีเดียวกันสภาพและพร้อมที่จะทำงานตามปกติ โดยเริ่มต้นด้วยการปูร์สีเดินทาง หรือสีเด่นในส่วนของความจำเป็น และ สำหรับหัวน้ำปกติที่ต้องนำไปรีเซ็ตให้มีทุกตัวจดต้องนำมาทำภายใน ห้องซ้อม	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ระยะทางมาถึงสำนักงานฯ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	17. จัดทำแบบฟอร์มแสดงรายการของส่วนงานที่ส่วนราชการที่ส่วนราชการที่ กำหนด โดยครุภาร์มีรายละเอียด อาทิเช่น วันที่ ผู้จะลงทะเบียนสำหรับการ ทดลองความกำหนดการ ชื่อสถานที่ ชื่อและที่อยู่ของผู้ teste และรักษา ห้องตัวแทน ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่รับรองการทดสอบหรือตัวแทน การทดสอบอื่นๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต เป็นต้น	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ระยะทางมาถึงสำนักงานฯ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	18. วิเคราะห์ในระบบที่มีอยู่แล้วตามมาตรฐานที่ได้รับ ประเมิน เบ็ดเตล็ดเวลา ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ได้รับ ให้เจ้าหน้าที่และผู้มา ท่องครั้งที่ 9 กำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้มาทราบมาได้ให้ได้	- วิเคราะห์ในระบบที่มีอยู่แล้ว ด้วยตนเอง - ห้องครัวชั้นที่ 9	- ระยะทางมาถึงสำนักงานฯ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	19. ดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้รับ รวมทั้งคุณและคุณภาพของอุปกรณ์ มาตรวจสอบความถูกต้องเป็นสำคัญ รวมทั้งคุณและคุณภาพของอุปกรณ์ ที่ได้รับ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการต่อทั้ง ด้วยตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน	หมายเหตุ หน้า... ๓๖ ห้องน้ำ ห้องครัวชั้นที่ 9	- ระยะทางมาถึงสำนักงานฯ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด

ผู้รับผิดชอบ	มาตรฐานและแนวทางการทบทวนและการประเมินผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ/ผู้ดูแล	มาตรฐานและแนวทางการทบทวนและการประเมินผล	- ห้อง Medical Gas	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
20. ให้มีการขอแบบประกันและประเมินผลการทบทวนและการดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้ยื่นขอเป็นสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามแผนทางป้องกันอันตรายตามแนวทางการจัดทำรายงานการกิจกรรมที่มีผลลัพธ์	- ตรวจสอบและเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด	
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าและสถานที่ทำงาน พยายาม- นโยบายและแผนพัฒนาครั้งต่อไป หน่วยงานที่ดูแลที่มีผลลัพธ์	- ห้อง Medical Gas	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด	
21. ติดป้าย “ขั้นตราอย่าทิ้มเข้าไป” หน่วยงานที่ดูแลที่มีผลลัพธ์	- ห้อง Medical Gas	- ตรวจสอบและเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
จากผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	- ห้อง Medical Gas	- ตรวจสอบและเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
22. หลังจากติดตั้งชุดเครื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วจึงเรียบร้อยแล้วให้ทำการทดสอบ การทำงานของเครื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนและอุปกรณ์ประกอบเครื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ได้รับซื้อมาตัวใหม่ติดตั้งห้องที่ดูแลที่มีผลลัพธ์	- ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนฯตามที่ได้รับ	- ก่อนเปิดดำเนินการโครงการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
ตรวจสอบความต้องการ โดยต้องจัดทำรายงานสนับสนุนเอกสารของผู้ดูแลที่มีผลลัพธ์	- ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนฯตามที่ได้รับ	- ก่อนเปิดดำเนินการโครงการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
สูบเนื้อดับเพลิง ซึ่งได้รับการอนุมัติรับรองจากเจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บเสียง ตลอดจนโดย ศูนย์อุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่รักษาพิเศษหรือศูนย์กลางศูนย์กลาง	- ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนฯตามที่ได้รับ	- หุกฯ 1 สีป่าชาติครั้ง ศศิษฐ์ระยะเวลาก่อนดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
จัดเจ้าหน้าที่รับมือความรู้เพียงพอในการดูแลรักษาเครื่องซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อทำหน้าที่ดูแลในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่นการรักษาความปลอดภัย ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนฯและช่องทางในการเข้าชมห้องความคุ้มครองเพื่อให้เครื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนฯสามารถเข้าชมห้องที่ดูแลอย่างเชิงลึก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม	- ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนฯตามที่ได้รับ	- หุกฯ 1 สีป่าชาติครั้ง ศศิษฐ์ระยะเวลาก่อนดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
เมืองสังขาระบบประเมินประจำวันที่พนักงานออกอาชญากรรมที่จะนำไปให้พนักงานที่ดูแลพนักงานที่ดูแลและภาระทางด้านค่าใช้จ่ายที่สูงมากในโครงการ	- ห้องซื้อขายแลกเปลี่ยนฯตามที่ได้รับ	- หุกฯ 1 สีป่าชาติครั้ง ศศิษฐ์ระยะเวลาก่อนดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
1. จัดให้มีรายงานรักษาความปลอดภัยเดือนละ 24 ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบและเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
2. จัดสร้างป้อมยามและจุดยามประจำจ้าบป้อม	- บริษัท โทรคมนาคม	- ตรวจสอบและเวลาดำเนินการ	- บริษัท เทพธนบุรีจำกัด
4.8 ความปลอดภัย			
สถานะรวม			

ผลลัพธ์/ดัชนี	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน	สถานที่	ระบบฯลฯ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.9 ท่านนิยามฯ และ สุนทรียภาพ	<p>มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่พากเพียรพยายามในพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มความสุขของมนุษย์ในภาคีฯ</p> <p>1. จัดให้มีที่สืบสานและพัฒนาที่พากเพียรพยายามในพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มความสุขของมนุษย์ในภาคีฯ</p> <p>2. ความคุ้มครองมนุษย์ในภาคีฯ ให้สืบสานความหลากหลายและตามระเบียบของชาติ ให้ผู้ประกอบการได้และสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมมูล</p> <p>3. เลือกใช้กระบวนการคิดที่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์และการสั่งสอนและพัฒนา ในการสร้างห้องเรียนและจัดการห้องเรียนตามที่ได้ระบุ</p> <p>4. เลือกใช้วัสดุตามแต่ละโครงการให้เหมาะสมกับสถานที่และชุมชนโดยรอบตามแบบภูมิศาสตร์ที่ได้ระบุและไว้</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ครอบคลุมพื้นที่โครงการ และบริเวณ周遭</p> <p>- ครอบคลุมพื้นที่โครงการและบริเวณ周遭</p> <p>- ครอบคลุมพื้นที่โครงการและบริเวณ周遭</p>	<p>- ตรวจสอบและเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบและเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบและเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบและเวลาเปิดดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท เทพอร์ตบุญฯ จำกัด</p> <p>- บริษัท เทพอร์ตบุญฯ จำกัด</p> <p>- บริษัท เทพอร์ตบุญฯ จำกัด</p> <p>- บริษัท เทพอร์ตบุญฯ จำกัด</p>

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ = "ระบุในสัญญาให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม" หมายถึง บริษัท เทพอร์ตบุญฯ จำกัด ต้องระบุในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาของรัฐบาลฯ ดำเนินการ

= "บริษัท เทพอร์ตบุญฯ จำกัด" หมายถึง บริษัท เทพอร์ตบุญฯ เป็นผู้ดูแลสถานที่ของภาครัฐ

หน้า ๓๘ กันยายน ๒๐๑๗  
ลงชื่อ.....  
ผู้ประดิษฐ์

ตารางที่ 2 สรุปมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงพยาบาลเพื่อการดูแลเด็ก ชั้นที่ 2 ข้องบประมาณ เทพธัญญา จำกัด  
ด้วยที่ ถนนพรมารามที่ 4 แขวงพรมาราม แขวงพรมาราม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตั้งรวมๆ	ตัวบันไดรวมๆ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ เสียง และควันสูบเหลือง	- ตราชจสออกบาร์บูทซึ่งดำเนินงานตามที่กำหนด ให้ในมาตรฐานลดผลกระทบหรือไม่	- การบันด็อกสูม, ความเร็ว, ช่วงเวลาจราจร บรรทุกจักรยาน	- ตลอดระยะเวลาที่มีการ บรรทุกจักรยาน	- ผู้รับเหมาภายนอก
2. คุณภาพน้ำ	- บ่อเก็บระบบที่ 1 เป็นบ่อเก็บน้ำแบบบันทึ้นเสีย และบ่อซับบันทึ้นที่เป็นบ่อหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (ดูภาพที่ 1 (2) ประกอบ)	- BOD, SS, pH, Fecal Coliform และ Oil & Grease	- ทุก 4 เดือนครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
3. แหล่งเสียง	- ตราชจสยอมประเมินสิทธิภาพ และสภาพการทำงาน ที่ว่าปะของการบันทึ้นเสีย	- ประเมินสภาพในกรอบบันทึ้นเสีย	- ทุก 1 ปี/ครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
4. กำจัดการขยะและน้ำเสีย	- ตราชจสออกบาร์บูททำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เหตุการณ์ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถตัดตันกิ่วศักดิ์ ประปา (กรรไกรซึ่งมองเห็น)	- ทุก 1 ปี/ครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
5. การป้องกันอุบัติเหตุ	- ตราชจสออกบาร์บูทห้องพักเด็กใหม่ที่มีผู้มาสูง อยู่บ้านต้องดำเนินการดูแลอย่างดี และสูงมาก ห้องเด็กต้องห้ามเด็ก แก้ไขหรือเข้าห้องต้องดำเนินการแก้ไข	- ความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่พักเด็ก แหล่งน้ำและภายนอกในโครงการ ตราชจสออกบาร์บูทห้องน้ำของกันอุบัติเหตุ	- ทุก 1 ปี/ครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	- ตราชจสประเมินความเสี่ยงต่อค่าทางการค้าในโครงการ ที่พักเด็ก แหล่งน้ำและภายนอกในโครงการ	- ประเมินสภาพของอุบัติเหตุ	- ทุก 1 ปี/ครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด
	- ตราชจสออกบาร์บูทห้องน้ำของเด็กซึ่งต้องห้ามเด็ก เข้าห้องน้ำแต่ผู้ป่วยเมื่อคราวเดินทางไป และยกเว้นเด็กที่เดินทางไปจากภัย	- ความรู้ ความเข้าใจและผลการซักซ้อม ข้อมูลเจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล พนักงาน และยกเว้นภัย	- ทุก 1 ปี/ครึ่ง ตลอดระยะเวลา เวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท เทพธัญญา จำกัด

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ : "บริษัท เทพธัญญา จำกัด หมายถึง บริษัท เทพธัญญา จำกัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดูแลและตรวจสอบด้วยตนเอง ดำเนินการ"

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเทพรักษินทร์ ขั้นที่ 2 ของบริษัท เทพรักษ์ภูษา จำกัด

เงื่อนไขของสำนักงาน นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ ปฏิบัติตามหลักการ	ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
1. การใช้น้ำ			
2. การบำบัดน้ำเสีย			
3. การระบายน้ำ			
4. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย			
5. การป้องกันอัคคีภัย			
6. ระบบไฟฟ้า			
7. สุนทรียภาพ			
8. อื่นๆ			

ผู้ตรวจสอบ.....

( ..... )

วันเดือนปี .....

หน้า..... 40 ทั้งหมด..... 49 หน้า

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขั้นที่ 2

ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ..... ประจำปี พ.ศ. .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ชุดตรวจวัด	ตัวชี้นิตรวจวัด				
	pH	BOD (มก./ล.)	SS (มก./ล.)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Oil & Grease (มก./ล.)
ระบบบำบัดน้ำเสีย					
- บ่อกerrox 1 (ก่อนผ่านระบบฯ)					
- บ่อสูบน้ำทิ้ง (หลังผ่านระบบฯ)					
ค่ามาตรฐาน (STD)	5-9	≤ 20	≤ 30	-	≤ 20

STD : มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลประเภท ก จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานความคุ้มครองระบายน้ำจากการบางประเภทและบางขนาด

(พ.ศ. 2537) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเพิ่มที่ 111 ตอนพิเศษ ๙ง

หน่วยงานหรือบริษัทผู้ติดตามที่ตรวจสอบ .....  
.....  
.....

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐานเนื่องจากสาเหตุ .....  
.....  
.....

แนวทางแก้ไข .....  
.....  
.....

ผู้สรุปความเห็น .....

( ..... )

คณวุฒิ .....  
.....

วัน/เดือน/ปี .....  
.....

หน้า 41 พัฒนา 43 หน้า  
  
ลงชื่อ ..... ผู้บรรจุ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขั้นที่ 2

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขั้นที่ 2
2. สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เทพธัญญา จำกัด
4. โครงการฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ .... เดือน ..... พ.ศ. ....
5. โครงการฯ ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
6. รายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งนี้ จัดทำโดย บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด
7. รายละเอียดโครงการฯ
  - 7.1 จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 109 เตียง อัตราการครองเตียง ....-
  - 7.2 ขนาดพื้นที่โครงการ 1-2-34.90 ไร่ จำนวนอาคาร 1 หลัง
  - 7.3 ปริมาณน้ำใช้ 125.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน
  - 7.4 การบำบัดน้ำเสีย
    - บำบัดเบื้องต้น (On-Site treatment)
    - บำบัดแยกแต่ละอาคารหรือพื้นที่
    - บำบัดรวมส่วนกลาง
    - อื่น ๆ ระบายน้ำท่อระบายน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
    - ชนิด ประเภทและจำนวนของระบบบำบัดน้ำเสีย
      - ใช้บ่อถักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบบ่อเกรอะ และ Activated Sludge
  - 7.5 การจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ
    - เตาเผามูลฝอย ..... อัตราการเผา ..... กิโลกรัม/วัน
    - การกำจัดากของเสียหรือวัตถุอันตราย รวมทั้งภาชนะบรรจุ ..... บริมาณ .....

หน้า..... ๔๒ ๔๙ ทั้งหมด ๔๙ หน้า  
ลงชื่อ..... วันที่..... ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

## 8. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ มีดังนี้

- ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันแก้ไขผล  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ตารางที่ 4 แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาพที่ 1 (2) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง
- ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตรวจสอบจากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดแยกให้เฉพาะระบบบำบัด  
น้ำเสีย) เคลื่ย ..... หน่วย (Unit)/เดือน คิดเป็นเงิน ..... บาท/เดือน
- ภาพถ่ายต่าง ๆ เช่น บ่อนร่องน้ำ ห้องพักจากมูลฝอยรวม อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น
- อื่น ๆ ระบุ.....

หน้า ๔๓ ทั้งหมด ๔๓ หน้า  
ลงชื่อ.....  
  
ผู้บรรจุ