



ที่ ทส 1009/ 5604

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๓ มิถุนายน 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเลข เมทโทร

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ข้างต้น หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2377

ลงวันที่ 3 มีนาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท แมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ 042/4610/2547
ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
2. เอกสารที่โครงการเลข เมทโทร ของบริษัท สาย คลิฟฟ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
3. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างต้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเลข เมทโทร ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 – 1 – 62 ไร่ (โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน 408,420 และ
421) จำนวนห้องพัก 326 ห้อง ของบริษัท สาย คลิฟฟ์ จำกัด จัดทำรายงานโดย บริษัท แมคโคร
คอนซัลแทนท์ จำกัด ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติยังไม่เห็นชอบรายงานโดยให้โครงการแก้ไขและ
เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน ต่อมา บริษัท สาย คลิฟฟ์ จำกัด "ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติม
ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น"

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเลข เมทโทร ของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด โดย
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3
ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและวัสดุทดแทนสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อ
ใบอนุญาต นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขใน
การสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้
สำนักงานได้แจ้งบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เมคโค คอนเซ็ปต์ จำกัด
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิพาน โนบีรัตน์)

รองเลขานุการฯ ฝ่ายบริหารงานภายใน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนฯ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและต่างประเทศ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com

ที่ ทส 1009/ 5604

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

๓ มิถุนายน 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอ เมทโทร

เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ข้างดึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2377

ลงวันที่ 3 มีนาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เมคโตร คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ 042/4610/2547

ลงวันที่ 30 เมษายน 2547

2. เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ ของบริษัท สถาบันคลิฟฟ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

3. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่ข้างดึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอ เมทโทร ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 - 1 - 62 ไร่ (โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน 408,420 และ
421) จำนวนห้องพัก 326 ห้อง ของบริษัท สถาบันคลิฟฟ์ จำกัด จัดทำรายงานโดย บริษัท เมคโตร
คอนซัลแทนท์ จำกัด ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติยังไม่เห็นชอบรายงานโดยให้โครงการแก้ไขและ
เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน ต่อมา บริษัท สถาบันคลิฟฟ์ จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติม
ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัฒนาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเลข เมทโทร ของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรฐาน 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้อีกว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท แมคโคร คอนเซ็ลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศากร โนนิตรัตน์)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

อีเมลล์ ปูรชณ์ยศอิเด็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



MACRO


บริษัท แมคโครคอนซัลแทนท์ จำกัด
 MACRO CONSULTANTS CO., LTD.
 20 SOI RATCHADAPHISEK 36, RATCHADAPHISEK RD.
 LADYAO JATUJAK BANGKOK 10900
 TEL : 9390511-5, 9390518-9, 9391950-2 FAX : (662) 9390520

ที่ 042/4610/2547

30 เมษายน 2547

เรื่อง นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ฉบับข้อมูลเพิ่มเติม
 โครงการเลือ เมท โทร ของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/2377
 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม ฉบับข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ เลือ เมท โทร
 จำนวน 18 ชุด

ตามอ้างถึง ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณา
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการเลือ เมท โทร พร้อมทั้งให้ทาง โครงการเพิ่มเติมและแก้ไข
 รายละเอียดของรายงานให้ชัดเจนครบถ้วน รายละเอียดตามความแจ้งແດ່วนี้


บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานฯ มาให้สำนักงานฯ
 พิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ บุรินทรราชิกุล)

ผู้จัดการโครงการ



เงื่อนไขที่โครงการเลือ เมทโทร ของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เลข เมทโทร ตั้งอยู่ที่เนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 – 1 – 62 ໄร (โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน 408 ,420 และ421) จำนวนห้องพัก 326 ห้อง ของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด จัดทำรายงานโดย บริษัท เมคโค คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่เสนอไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเลือ เมทโทร ของบริษัท สกาย คลิฟฟ์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเครื่องครัวด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม ที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลง ฯ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการ ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....17.....หน้า
ลงชื่อ.....สุรัตน์ บุญรอด.....ผู้รับรอง

สรุปมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. บทนำ

การก่อสร้างโครงการอาคารชุด เดอ เมทัฟอร์ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านผลเสียและผลดีในระดับความรุนแรงของผลกระทบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งการวางแผนป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการพัฒนาและดำเนินโครงการ โดยทั่วไปผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะเกิดขึ้นทั้งในระยะก่อสร้าง ถือว่าเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะสั้น กับผลกระทบในระยะดำเนินการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะยาว และในกรณีที่เป็นผลกระทบด้านลบที่มีนัยสำคัญ จะต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกัน แก้ไขที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ

เพื่อให้การพัฒนาและดำเนินงานโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้ศึกษาและเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและควบคุมตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป


2. สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและดำเนินงานของโครงการที่ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะการก่อสร้างกับช่วงระยะเปิดดำเนินการ ดังนี้ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่จำเป็นและเหมาะสมจึงได้เสนอแยกออกเป็น 2 ช่วงดำเนินการเช่นเดียว กัน โดยผลกระทบในด้านลบที่มีความสำคัญในขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ผลกระทบในด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การใช้น้ำ การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการในช่วงระยะก่อสร้างและช่วงระยะดำเนินการได้สรุปรวมไว้ในตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

หน้า ... 2 ทั้งหมด 17 หน้า
ลงชื่อ.....ธีร อะ: ผู้รับรอง

3. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการเฝ้าระวังและตรวจสอบประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากการดำเนินงานโครงการ (Post Evaluation) และใช้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโครงการ จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและบ่งชี้แนวโน้มของปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จะได้จัดเตรียมมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบได้ทันท่วงที ในตารางที่ 3 เป็นสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด เลือ เมทโธ (ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการนำบ้าน้ำเสียของโรงนำบ้าน้ำเสีย รวมระยะที่ 1 ของ กรุงเทพมหานคร)

หน้า.....๓.....ทั้งหมด.....๑๗.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

1

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

๑๖๙

ธุรกิจการรื้อถอนกัน แก้ไขและติดต่อกันทุกวันที่ค่าวาจจะมีความชำนาญในการเลื่อนท่อในท่อระบายน้ำ

หัวข้อการศึกษา/คุณค่าที่สั่งงาน	มาตรฐานที่ใช้ติดตามกระบวนการ	รายการสำคัญในการประเมินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 น้ำดื่มและสิ่งปฏิกูล	มาตรฐานที่ใช้ติดตามกระบวนการ	- บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย - บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย - บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย - บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย	- บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย - บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย - บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย - บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย
1.4 คุณภาพอาหาร	มาตรฐานที่ใช้ติดตามกระบวนการ	- ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ	- บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย - บริษัท สถาบันพัฒนาชีวภาพและการอนามัย
1.5 เสียง	1 ให้เกล้าฯ เยี้ยงแบบวงเวกอลอไม้เพื่อเฝ้าระวังการดูดอากาศทางเข้มซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ 2 ตรวจสอบเสียงที่ส่งออกของเครื่องจักรที่สั่นสะเทือน	- ภาคในพื้นที่โครงการ	- ภาคในพื้นที่โครงการ

ຄ່າຮາງທີ 1 (ຫຼອ)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดที่มีภูมิประเทศทางตอนใต้ของประเทศไทย ไม่ใช่จังหวัดที่มีภูมิประเทศทางตอนเหนือ

- 5 -

ตารางที่ 1 (ต่อ)

สรุปมาตราการรักษาดูแลและดูแลซ่อมบำรุงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ เอส เมทัฟ โนเวอร์รัชรักษาก่อสร้าง

หัวรายการ/คุณลักษณะของอสังหาริมทรัพย์	มาตราการรักษาดูแลและดูแลซ่อมบำรุง	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9 จัดการภายในภายนอกอาคาร ให้ดูแลอย่างดี ให้ภายในดูสะอาด สวยงาม วันธรรมดายield="block">วันธรรมดายield="block">วันหยุดให้บุนเดส์ได้ในช่วงเวลา 07.00 น. - 17.00 น.	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัตทิฟ จำกัด
2.2 การใช้ไฟฟ้า	1 ควบคุมและดูแลการใช้จ่ายน้ำดื่ม/อุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่เสียกัน อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านหรืออัลกอริทึม 2 ระบบไฟฟ้าคงทนใช้ไฟฟ้าอย่างประหลาด 3 ติดตั้งห้องแม่ไฟฟ้าขนาด 2000 KVA จำนวน 2 เครื่อง 4 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง 5 การเติมน้ำสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องทำตามมาตรฐานของการไฟฟ้า น้ำดื่มน้ำดูดจากแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาท่องเที่ยว	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัตทิฟ จำกัด
2.3 การจัดการขยะและอุจจาระ	1 จัดพื้นที่สำหรับจัดเก็บขยะและอุจจาระในบ้านที่ เดอะบีนรีไซเคิลมาปล่อยให้ ก่อตạoกลิ่นหืนมาบุคคล 2 จัดให้มีบ่อจัดขยะมูลสอย ที่มีสภาพเป็นร่องตามหน้าไม้ เป็นชนิดนิ่ม และมีฝุ่นควันซึ้ง สามารถถูกจัดเก็บแล้ว แต่ดูเหมือนไม่ได้ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ใบ 3 เก็บวัสดุจากการก่อสร้างที่สามารถนำไปล้างน้ำใช้ หล่อเทียนกันบ้านมาใช้ประโยชน์ ให้น้ำกันดูด 4 ป้องกันน้ำดื่มที่หยดลงห้องน้ำที่สามารถล้างน้ำใช้ หล่อเทียนกันบ้านมาใช้ประโยชน์ที่ โครงการ โดยการซ่อนรั้วไว้ริมเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัตทิฟ จำกัด
2.4 การรักษาดูแลภายนอก	1 ก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา ขนาด 474 ต.ม. โดยรอบบ้านห้องน้ำร้อนค็อกกระถางบุ่น . ขนาด 90 ต.ม. ม./ชาน. จำนวน 3 เครื่อง (ต่อรอง 1 เครื่อง)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ก่อนเปิดคันบานหน้าบ้าน	- บริษัท สถาบัตทิฟ จำกัด
2.5 การรักษาดูแลภายนอก	1 ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่บ้านเดือนไว้ในรายงานฯ ดังนี้ (1) ระบบเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire Alarm System) ปุ่มกดดับชัวร์ - แจ้งความด่วนทุกช่วงเวลาการก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัตทิฟ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

สรุปมาตรฐานการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบกรณีไฟไหม้ของตึกชั้นชาติกรุงการ และ แม็คกรุ๊ฟ ในช่วงระยะเวลาที่อยู่อาศัย


หัวข้อการศูนย์ค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันแก้ไข/ลดผลกระทบ	รายการที่	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ถูก安排ตรวจจับอุบัติเหตุทางกายภาพ (Detection Devices) ตั้งต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ◦ ติดตั้งสวิตซ์แจ้งเสียง警報ตักท์หรือเบนช์ (Manual Switch) ทุกชั้น : 2 จุด/ชั้น ◦ ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเตือนภัยทางกายภาพ (Alarm-Indicating Device) แบบกระตุ้น <ul style="list-style-type: none"> ◦ ทุกชั้น จำนวน 2 จุด/ชั้น ◦ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector Device) ทุกชั้น ◦ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector Device) ทุกชั้น 	(2) ระบบเพลิงไหม้ภายใน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ระบบก่ออิฐน้ำมัน ใช้ก่ออิฐน้ำมันเป็นระบบบำบัดจากท่อพ่นเพลิง (Sprinkler) - ไนโตรเจนเพลิงแบบอัตโนมัติ 2 ตัว - ดูดควันเพลิง จำนวน 3 ตู้/ชั้น ประจุออกด้วยหัวสีคันท่ำเพลิง ขนาดเต้าผ่านสูญญากาศ 25 มม. 	- กานใบไฟฟ้าที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบันพลังไฟฟ้า จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีเหลือง ABC ขนาด 4.5 กก. จำนวน 1 ถัง/ชั้น ◦ ชุดต่อถ่ายรั่วและวาล์วออก ขนาด 6 นน. 	(3) ระบบดับเพลิงภายในห้องอาชญากรรม ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีเหลืองและชนิดก๊าซกระรับอนุโลดกําไรค์ ขนาด 4.5 กก. - ฝีไฟฟ้าท่ำเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 	- กานใบไฟฟ้าที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบันพลังไฟฟ้า จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - หัวดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวต่อ ขนาดเดินผ่านท่อถักกลาง 2x65 นน. - หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดซึ่งต่อถ่ายรั่วต่อถ่ายรั่วตามเรื่องเพรซิเมลิก้า ถอดตัวผู้และโกร่งต่อถ่ายรั่ว ขนาด 3x65 มม. 	(3) ระบบทางทางน้ำที่ <ul style="list-style-type: none"> - วาล์วหัวน้ำออกหอย (Roof Manifold) ขนาด 2x65 นน. 	- กานใบไฟฟ้าที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบันพลังไฟฟ้า จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - บันไดหลัก 2 แห่ง อยู่บริเวณปีกของอาคาร - บันไดหนีไฟ 1 แห่ง อยู่บริเวณลิฟต์โดยสาร - ป้าย出口ทางหน้าไฟ ปีกหน้าต่อถ่ายรั่วต่อถ่ายรั่ว ตามราบทองเงิน ให้เขียนชื่อ <ul style="list-style-type: none"> ◦ ชัดเจน เนื้อเขียวเข้มกว่าทางหน้าไฟ (Fire Exit) 	หน้า..... ๘ ทิศหน้า..... ๑๗ หน้า คงชื่อ..... ๙ ผู้รับรอง			


ไฟแสดงทางชุมชนและโคมไฟแสดงทางชุมชนจำนวนไฟฟ้าได้ 2 ชุดใน

ตารางที่ 1 (กอ)

สรุปมาตรการนี้องกัน แก้ไขและดูแลระบบพื้นที่ตามที่ศักดิ์ชุมชนชาติกรรมการ เสื่อเมืองฯ ในช่วงระยะห้าเดือน

หัวข้อการศึกษาสิ่งแวดล้อม	มาตรการร่วมกันแก้ไขและดูแลระบบพื้นที่	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีความอดทนศรีษะอยู่เรื่อย เพื่อในชุมชนที่สิ่นให้เป็นที่ทางหนึ่งในการดำเนินการที่ดีที่สุด 2 การเดินทางเข้าไปที่บ้านที่สิ่งก่อสร้างที่ต้องกำราบอย่างถูกหลัก 	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัติฟิฟ จำกัด
3 ความคุณสมบัติการใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ก้าช หรือมีผลกระทบในบริเวณที่เก็บของต่างๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัติฟิฟ จำกัด	
4 หันคนงานดูบบูรุ่งที่ต้องการเก็บดูบบูรุ่งให้หมดไปทั้งหมด ไม่ทิ้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัติฟิฟ จำกัด	
5 จัดให้การซักซ้อมครั้งที่สองคีย์คอมพิวเตอร์ในสถานที่ก่อสร้าง ที่สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัติฟิฟ จำกัด	
6 จัดให้มีพื้นที่วางลงบนดินหัวรับน้ำหรือตั้งพื้นที่ดูดรองลงบนอุบลการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ทันท่วงที	- บริษัท โครงรากโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและติดตามการก่อสร้าง	- บริษัท สถาบัติฟิฟ จำกัด	
2.6 พื้นที่เสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> 1 จัดซื้อภัสดาปั๊บด้วยเองโครงการให้พื้นที่สีเทาและน้ำดินก่อสร้างมีหัวที่สุด ประทอนด้วยไฟฟ้า ยืนต้นน้ำไว้และด้านหน้าอาคาร ไม่มีบ่อมีร่องด้านหลังและด้านซ้ายซ้ายของอาคาร และพื้นที่ด้านหน้าหมู่บ้านที่ต้องพื้นที่เชิงบานร่องด้านบนประมาณ 6 ตันน้ำที่ 2 แตะ 3 พันตันพื้นที่ที่ซึ่งบานร่องด้านบนประมาณ 6 ตันน้ำที่ 2 แตะ 3 2 จัดให้มีพื้นที่ซึ่งบานร่องด้วยกันทั้งสองฝ่ายพื้นที่ซึ่งบานร่องด้านบนประมาณ 6 ตันน้ำที่ 2 แตะ 3 พันตันพื้นที่ที่ซึ่งบานร่องด้านบนประมาณ 6 ตันน้ำที่ 2 แตะ 3 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาก่อสร้าง 	- บริษัท สถาบัติฟิฟ จำกัด
3 ดูแลต่ออุณหภูมิ				
3.1 อารือวอนน้ำและควบป้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> 1 จัดตั้งยุงป่าร่องน้ำอันตรายต่ำน้ำดูดให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน ก่อสร้าง 2 ส้อมร่วมกิจกรรมที่ก่อสร้างพร้อมทั้งศึกษาเยี่ยมศอน และห่วงไม่ให้สูญเสียมากน้ำที่เก็บไว้ของเจ้าในน้ำริบพื้นที่ก่อสร้าง 3 จัดเตรียมระบบดูดบ้านและถนนน้ำสูงแล้วดูดลงในวันนนรีบเริบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการและพื้นที่ก่อสร้างน้ำที่ต้องการ "ริบ" ให้อยู่ในสภาพดี เช่น จัดหาน้ำสะอาด ยาารักษาระบบทดูดเพื่อย และตรวจสอบว่าบ้านน้ำบ้านน้ำสีขาวให้พร้อม 4 ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างก่อนและตรวจสอบว่าบ้านน้ำสีขาวให้พร้อม 5 จัดเตรียมอุปกรณ์ปั๊มน้ำดูดบ้านและอื่นๆ ไว้ในพื้นที่โครงการ และประยุกต์ใช้ในงานน้ำที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สถาบัติฟิฟ จำกัด 	
หน้า..... ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ลงชื่อ..... ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้ดูแล..... ๙ กันยายน ๒๕๖๗				





รูปที่ 3 ผังการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณชั้น 6 ของอาคารໂຄຮງການ

LANDSCAPE 6th FLOOR PLAN

SCALE

1:400

GREEN AREA	
	ms cm^{-1}

TOTAL GREEN AREA 516.93 sq.m.

ตารางที่ 2

สรุปมาตรฐานแก้ไขและผลการรายงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ ก่อสร้าง ในช่วงระยะดำเนินการ

หัวข้อการคุยก้าวตามลำดับ	มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน	รายการประเมินตามกระบวนการ	สถานที่	ระบบรายงานการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. หัวข้อการคุยก้าวตามลำดับ					
1.1 น้ำใช้และการระบายน้ำ					
1.1.1 น้ำใช้และการระบายน้ำพื้นที่	1 ตรวจสอบดูแลท่านท่านหน้าประปาภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี ถ้ามีบุคลากรให้รับแบบที่กันน้ำ 2 ดูแลรักษาความสะอาด สถาปัตยและอุปกรณ์ใช้งานที่อยู่ช่องทางถังน้ำ น้ำสำรองให้อยู่ในสภาพที่ดีสมอง 3 รับรองให้มีการประดับด้วยไฟน้ำทั้งในส่วนของส้วปอตี้และลักษณะที่นำไปใช้งานในอนาคต	- บริษัท ศรีราษฎร์ดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบที่รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบที่รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบที่รับผิดชอบ	- ศตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ศตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ศตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ศรีราษฎร์ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรม - บริษัท ศรีราษฎร์ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรม - บริษัท ศรีราษฎร์ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรม	
1.1.2 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1 จัดให้มีบุกรถเครื่องซักผ้า ฯ ของระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้จ่ายและดำเนินการให้ระบบพร้อมใช้ต่อติดต่อได้ 2 ให้ตรวจสอบความชำนาญที่มีที่ต้องดูแลและตักตอกอย่างดี ที่สำคัญที่สุดคือ “ไข้มัน” ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยต้องได้รับมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 3 ให้ตรวจสอบปริมาณการตักตอกตามน้ำเสียที่ติดต่อของบ่อน้ำประปาจําทุกๆ 15 วัน หาบ้านที่ไม่สามารถมาดูแลหรือดูแลไม่ดีให้ส่งตรวจสอบสิ่งปฏิกูลร่วมไปกับผู้ดูแลทั่วไป 4 จัดให้มีวิศวกรดูแลบ้านหลังหรือบ้านที่มีภาระทางด้านทางเดินที่ต้องดูแลอย่างดี ให้ติดต่อไปในกรณีที่มีภาระทางด้านทางเดินที่ต้องดูแลอย่างดีให้ติดต่อไป 5 จัดให้มีการตรวจสอบภัยคุกคามพื้นที่ที่มีภาระทางด้านทางเดินที่ต้องดูแลอย่างดีให้ติดต่อไปในกรณีที่มีภาระทางด้านทางเดินที่ต้องดูแลอย่างดีให้ติดต่อไป 6 นำเข้าสู่ที่ที่กำกันการที่ไม่ถูกดูแลอย่างดีในสภาพดีเสมอ นำเข้าสู่ที่ที่กำกันด้วยไฟฟ้า ไฟฟ้าดูแลอย่างดีและดูแลอย่างดีในสภาพดีเสมอ นำเข้าสู่ที่ที่กำกันด้วยไฟฟ้า ไฟฟ้าดูแลอย่างดีและดูแลอย่างดีในสภาพดีเสมอ	- บริษัท ศรีราษฎร์ดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบที่รับผิดชอบ - บริษัท ศรีราษฎร์ดำเนินการ - บริษัท ศรีราษฎร์ดำเนินการ	- ศตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ศตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ศรีราษฎร์ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรม - บริษัท ศรีราษฎร์ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรม	

หน้า 13 ทั้งหมด 17 หน้า
ลงชื่อ ผู้บรรจุ ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

สรุปมาตรฐานการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ และเมือง ในช่วงระยะดำเนินการ

หัวข้อการศุลกากรสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานแก้ไข/ลดผลกระทบ	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผลกระทบ
1.3 ดูแลพอกาส	1 ออกประกาศแต่ติดป้ายเตือนให้ทราบถูกต้นที่ชำรุดในมาตรการดูแลพอกาสที่เรื่องขึ้นดูแลพอกาสอย่างดีในบริเวณน้ำติดคุน ห้ามคนเดินร่องบ่อบริเวณน้ำติดคุน เพื่อป้องกันการหลุดรั่วไหล ไม่เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 2 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวาดเศษที่ดินที่เข้ามาจอดรถดูแลพอกาสที่ดูดบุขาก่อน เทียดบุขาก่อนที่ดูดบุขาก่อน 3 ตรวจสอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรของระบบระบายน้ำยาดักไข่บินชั้นติดเป็นประจารอย่างสม่ำเสมอ	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ - บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ - บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ
2. ดูดท่อการรีบปรับเปลี่ยนของมนุษย์	1 ติดตั้งป้ายชี้ชื่อ โครงการ ถูกสร้างแล้วเสร็จทางเข้า-ออก โดยงานที่ดินก่อเนื่นขึ้นติดกับถนนคนเดินที่จะถูกดูด ได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ 2 จัดทำบัญชีรายเดือนของบ้าน-อพาร์ทเม้นท์โครงการที่มีห้องพักในพื้นที่โครงการ ไว้ที่บริเวณกานพง/ ประดิษฐางเข้า-ออก 3 จัดทำสัญญาเชิงทางกฎหมายกับผู้เช่า-ห้องพั้นที่โครงการเพื่อช่วยลดความเร็วของรถ และป้องกันการปะทะกันบนถนน 4 จัดให้มีหน้าที่ประจำที่รับมอบหมายบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลาเพื่อขอ อ่านวันธรรมศักดิ์แก่รถที่เดินเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 5 จัดให้มีป้ายเดินทางเข้า-ออกทางเข้า-ออกโครงการ	- ถนนรัชดาภิเษกทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ - ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการ - ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ - บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ - บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ - บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ
2.1 การคมนาคม	1 ลงชื่อ..... 14 พ.ง. หน้า..... 14 ลงชื่อ..... 17 พ.ง. หน้า..... 17 ลงชื่อ..... 17 พ.ง. หน้า..... 17	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ - บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ
2.2 การใช้ไฟฟ้า	1 ধานமุกเฉลียงและบ่อกุ้งรักษาระบบไฟฟ้าห้องส่วนบ้าน 2 รัมรนกและประชาต้มพังน้ำห้าสูญญากาศไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ - บริษัท สถาบันภัทร์ จำกัด/ นิติบุคคลสาธารณะ

۱۵۱

กิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือการร่วมกันแก้ไขและลดผลกระทบทางภูมิศาสตร์ต่อชีวิตในท้องถิ่นและการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น

ตารางที่ 2 (ค.ก)

สรุปมาตรฐานป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประท้วง ในการเดินทางกลับ

ทรัพยากรุคุยที่ต้องเฝ้าระวัง	มาตรฐานป้องกันแก้ไขลดผลกระทบ	สถานที่	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.5 การป้องกันอัคคีภัย	<p>1 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นอัคคีภัยแก่ผู้อยู่อาศัย และเจ้าหน้าที่บุคลากร ใช้ร่างงานป้องกันอัคคีภัยแก่ผู้อยู่อาศัย</p> <p>2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและประเมินภัยคุกคามทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ สามารถทำงานได้ตลอดเวลาได้ตามที่ตั้งแต่งตั้งมาเดิม ในสังคมพิเศษ</p> <p>3 จัดให้มีชุดของผู้พยาบาลในพื้นที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้ามารักษาคนไข้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด
		- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด
		- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด
2.6 พฤติกรรม	<p>1 จัดตั้งบัญชีติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังมาที่ศูนย์ฯ ประจำศูนย์ฯ ยืนต้นบันเริ่มแหล่งด้านหน้าอาคาร ไม้บุ่งบานริเวณลักษณะเดียวกันที่เคยพบขององศาฯ และ พื้นที่บ้านหมู่ๆ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัยริเวณลานรอบโรงรถซึ่ง 6</p> <p>2 จัดให้มีบัญชีติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยพบขององศาฯ ประจำศูนย์ฯ จำนวน 1.0 คร.ม./คณ</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด
		- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด
3 ภัยค่าอุดมภัยพิเศษ		- ภายใน/ภายนอกพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด
2.7 อาชีวอาชญากรรมและความปลอดภัย	<p>1 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยในร่างกายและอาชญากรรมที่ไม่สงบ และประสาณงานกับสถานบริการสาธารณูปโภคในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>2 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประวัติภัยธรรมดะหรืออาชญากรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิรูปจราจรสากในอนาคต</p> <p>3 การตรวจสอบภัยระที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีปัญหางรัง</p> <p>4 การบันทึกติดตามกิจกรรมและสถานะดูแลความปลอดภัยในช่วงงานของ พนักงาน</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด</p> <p>- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด</p> <p>- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด</p> <p>- บริษัท สถาบันพิพิพ จำกัด/ นิตบุคคลอุตสาหกรรมชุด</p>

หน้า 16 ทั้งหมด 17 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้บรรจุ.....

ตารางที่ 3

มาตรฐานตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกระบวนการ เน่า แห่ง

ตัวแปร สิ่งแวดล้อม	จุดตรวจ	ตัวชี้วัดคุณภาพ	ความถี่ของการตรวจวัด/ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้บริหารอาชาร
คุณภาพน้ำ	1) คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย : ถังบรรจุสารพัฒนาเตี๊ย (Emulsification Tank) 2) คุณภาพน้ำหลังออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย : ถังสูบน้ำใส (Clear Water Tank)	pH, BOD, SS, TDS, TKN, Fat Oil & Grease pH, BOD, SS, TDS, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Fecal Coliform, Residual Chlorine	ทุก 7 4 เดือน/ประมวล 2,800 บาท/ครั้ง ทุก 7 4 เดือน/ประมวล 3,500 บาท/ครั้ง	ผู้บริหารอาชาร

หน้า..... 17 ทั้งหมด 17 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้บรรจุ