



ที่ ทส 1009/ 6746

สำนักงานโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 มิถุนายน 2547

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง
ระยะที่ 3/1 และ 3/2

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 3/1 และ 3/2 ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ด้วย การเคหะแห่งชาติได้มอบอำนาจให้บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 3/1 และ
3/2 ตั้งอยู่ที่ซอยวัดบางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดที่ดิน
65.26 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 539 22303 ลุย ประกอบด้วยอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 51 อาคาร จำนวน
ห้องพักรวมทั้งสิ้น 2,220 หน่วย ให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมด้านโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมกับ
เอกชน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 3/1 และ 3/2 ของการเคหะ-
แห่งชาติ โดยให้การเคหะแห่งชาติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 3/1 และ

3/2 ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงานจะได้นำเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศาดา สติรุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

รักษาราชการแทน

เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2279-2792 0-2278-5469

**เงื่อนไขที่โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 3/1 และ 3/2
ของการเคหะแห่งชาติ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 3/1 และ 3/2 ของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ซอยวัดบางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดที่ดิน 65.26 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 539 22303 Aly ประกอบด้วยอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 51 อาคาร จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 2,220 หน่วย จัดทำรายงานโดยบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทร เช่น การจัดการมูลฝอย การบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าสาธารณูปการ เป็นต้น
2. ให้การเคหะแห่งชาติประสานงานกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนช.) เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผู้การจราจรของถนนที่จะใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกโครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร
3. ให้การเคหะแห่งชาติประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรให้มีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานแก่ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร
4. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 3/1 และ 3/2 ของการเคหะแห่งชาติ และรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 อายุอย่างเคร่งครัด
5. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมาบังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

2/6. หาก ...

หน้า 1 ทั้งหมด 3 หน้า
 ลงชื่อ ผู้รับรอง


6. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ ๔

7. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการก่อตัวโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้พิสูจน์ทราบว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว

หน้า..... ๒ กองทัมด..... ๓ หน้า
ลงชื่อ..... ๖ ผู้รับรอง.....

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง ระยะที่ 3 (ระยะที่ 3/1 และ 3/2) จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า..... 3 พัฒนาด. 31 หน้า
ลงชื่อ..... ๗๐ ผู้รับรอง

ตารางที่ 1

รายการแสดงผังงานต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการดูแลรักษาติดตามตรวจสอบผังงานสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลการประเมินที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภายนอก และดุจค่าทางฯ	การก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างโครงการ ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ไม่ทำให้สภาพดินปูนประทุมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวลักษณะทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการก่อติดต่อของต้นไม้ ห้องน้ำ ศาลาฯ ต่อไป	ไม่มี	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.1 สภาพดินปูนประทุม ประวัติศาสตร์ มนต์รักษาฯ และภัยคุกคาม	การก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างโครงการ ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ไม่ทำให้สภาพดินปูนประทุมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวลักษณะทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการก่อติดต่อของต้นไม้ ห้องน้ำ ศาลาฯ ต่อไป	ไม่มี	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ	การก่อสร้างโครงการจะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต่อไปได้	ไม่มี	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ผู้ประสบภัย	การก่อสร้างโครงการ และกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งกิจกรรมการขนส่งสัตว์อุบัติ ก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยในบริเวณที่ก่อสร้าง และเส้นทางขนส่ง บริเวณที่ก่อสร้าง และเส้นทางขนส่ง	- เสือโคร่งสัตว์เลี้ยงในรากรก่อสร้าง โครงการ - ฉลามน้ำใหญ่ริเวอร์พันธุ์ก่อสร้าง ลํา 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย - จดจำสัตว์ในเขตสุขาภัยริเว่นสัตว์สุด ก่อสร้าง โโคyle พะรอกตีม หราย - จดจำสัตว์ล้านนาสัตว์ที่เข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ

ເກມ 1 ແລ້ວ

รายงานแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการดูแลด้วยการบังคับใช้ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานของผลการทดสอบ (ระบยักษ์อสัร้าง)					
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูแลค่าต่างๆ		ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1.3 ผู้สนับสนุน (ต่อ)				มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1.4 ระบบเตือน		การก่อสร้างโครงการจะเกิดผลกระทบต่อสิ่ง ทางเศรษฐกิจและการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้าง ชั้นฐานวางของอาคารต่างๆ	- การกำกับสิ่งปลูกสร้างในเวลากลางวันเท่านั้น โดยกำหนดวันออกสร้างใน ช่วงเวลาประมาณ 8.00-17.00 น. - ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - จัดอบรมสัมมนาอันตรายจากการ ไฟยนส์เปิดตัว เช่น Ear Plug หรือ Ear Muff ในการงานก่อสร้างที่ ทำงานกับเครื่องจักร	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดความเร็วของรถชนสิ่งปลูกสร้าง สีเขียวและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ในเมือง ไม่เกิน 30 กม./ชม. 	
					การทดสอบห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ (ระยะเวลา)				
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และศูนย์กลาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
1.5 ความเสี่ยงที่อน	กิจกรรมการก่อสร้าง และการขนส่งโครงสร้าง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันด้วยมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียง	- ความคุ้มครองผู้รับเหมาที่อยู่อาศัยที่ดัง อุบัติเหตุและการสนับสนุนให้คนงานดำเนินการ ดำเนินการอย่างผู้มีสิทธิเดียวจัดการ - ความคุ้มครองผู้รับเหมาที่อยู่อาศัยโดยการและ ระบบระบุหักดิบ มีกำหนดนับวันที่รับภาระไม่เกิน ที่กำหนด	มาตรการสิ่งแวดล้อม การซ่อมแซมโครงสร้างที่ดัง อุบัติเหตุและการสนับสนุนให้คนงานดำเนินการ ดำเนินการอย่างผู้มีสิทธิเดียวจัดการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การดำเนินการ
1.6 อุกกาภัยและภัยธรรมชาติ	น้ำท่วมของคลองน้ำก่อสร้าง และกิจกรรมก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม สำโรง	- จัดทำบันทึกการณ์ที่มีข้อมูลให้เข้าใจง่าย ลงมือ. เพื่อติดตามสถานที่มีข้อมูลให้เข้าใจง่าย ก่อนจะนำไปออกจากการพื้นที่ก่อสร้าง		
2. ทรัพยากรชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	ระบบน้ำคันเดิมบริเวณพื้นที่โครงสร้างมีลักษณะเป็นชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท จึงไม่มีป่าไม้หรือสัตว์ป่าหายากในบริเวณพื้นที่ศึกษา จึงไม่มีผลการchangeต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	ไม่มี		

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านอ่อนอาหาร บานาหี ระยะที่ 3 (ระยะที่ 3/1 และ 3/2) จังหวัดสมุทรปราการ
EIA/housing/banahei/matractrajanayakosrung.doc

สรุปมาตราการ
หน้า -3-

31.....ที่๗.....
หน้า.....๖.....ที่๑.....
ดังนี้.....
ผู้ประเมิน.....
ตัวรับ.....

ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการแสดงผู้รายงานตัวสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขแหล่งกำเนิดตามมาตรฐานผู้รายงานตัวสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบมาตราฐาน และคุณค่าทางด้าน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรื้อถอนในน้ำ และคุณค่าทางด้าน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอุตสาหกรรม บานะที่ 3 (ระยะที่ 3/1 และ 3/2) จังหวัดสมุทรปราการ
EIA/housing/banangnoi/matrakar/rayong/sohrang.doc

หน้า 37
ลงชื่อ.....
ผู้รับผิดชอบ

ส่วนราชการ
หน้า -4-

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายการแสดงผังภูมิที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติตามตัวอย่าง (จะยกเว้นล้อม) องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุต่างๆ				
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล	มาตรการติดตามตรวจสอบผล	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การพัฒนาพื้นที่โครงสร้าง จะเป็นการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงสร้างใหม่ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นผลกระทบด้านบวก	ไม่มี	กระบวนการสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
3.3 การกำจัดขยะมูลฝอย	จะประเมินผลกระทบจากการกำจัดขยะ เป็นศูนย์สูตรที่ดูแลรักษาดูแลคนงานก่อสร้าง ซึ่งโดยรวมถือว่าได้มาตรฐานดี ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของคนงาน รวมทั้งมีการจัดพื้นที่เก็บขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล ประ衆สานกับ อบต.บางโ道ในที่ที่เหมาะสม แต่ด้วยความจัดการไม่ดี ทำให้มีการลักลอบทิ้งขยะลงแม่น้ำ น้ำเสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับต่ำ	- จัดตั้งชุมชนที่ดูแลสุขาภิบาลน้ำเสีย 200 ลิตร ซึ่งมีความคงทน เชิงแข็งแกร่ง และมีฝาปิด วางไว้ที่บ้านพักคนงาน และพื้นที่กำจัดขยะที่ไม่ต้องรักษา ที่ละ 15 ไร่ - จัดพื้นที่ที่รักษาไว้สำหรับสัตว์ที่ไม่ใช่แมลง咬 แมลงสาบอย่างเป็นสัดส่วน โดยสัดส่วนสามารถกำหนดได้โดยการ จำหน่วยออกไปได้ สำหรับสัตว์ก่อสร้างที่ไม่สามารถจับหน่ายได้ ให้จัดพื้นที่ เก็บขยะที่ดูแลอย่างดี ให้ดูแลให้เก็บ แหล่งกำเนิดไปที่อยู่ต่อไป สำหรับสัตว์ก่อสร้างที่ไม่สามารถจับหน่ายได้ ให้จัดพื้นที่เก็บ กอง และนำไปทิ้งยังพื้นที่กำจัดขยะ อย่าง อบต.บางโ道เป็นครั้นคราว	ไม่มี	

ԱՐԵՎԱԿ

รายงานแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการดิตตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ (ระยะก่อสร้าง)					
ตารางที่ 1 (ต่อ)	องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การระบุภัยแล้งของน้ำท่วม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ปริมาณน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินระบายน้ำท่วมและการระบุภัยแล้ง 27 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นปริมาณน้ำท่วมน้ำมาก รวมทั้งน้ำท่วมที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดที่ 27 ลบ.ม. เพื่อตัดต่อระบายน้ำท่วมที่สูงกว่าระดับดินและหินทรายที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่ 27 ลบ.ม. ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ตั้งถิ่น จังหวัดสระบุรี เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำ	- จัดให้มีระบบระบายน้ำรองสำรองที่ก่อสร้าง พร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. เพื่อตัดต่อระบายน้ำท่วมที่สูงกว่าระดับดินและหินทรายที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่ 27 ลบ.ม. ก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- จัดให้มีระบบระบายน้ำรองสำรองที่ก่อสร้าง พร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. เพื่อตัดต่อระบายน้ำท่วมที่สูงกว่าระดับดินและหินทรายที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่ 27 ลบ.ม. ก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	การดำเนินการ
3.5 การกำจัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	นำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง หากไม่มีการจัดจัดการที่ดี จะทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแม่น้ำป่าสักและร่องรั้ว น้ำทิ้งของโครงสร้าง	- จัดห้องส้วมอย่างน้อย 20 ห้อง พื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน - จัดให้มีระบบระบายน้ำท่วมที่ก่อสร้าง พร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. เพื่อตัดต่อระบายน้ำท่วมที่สูงกว่าระดับดินและหินทรายที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่ 27 ลบ.ม. ก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- จัดห้องส้วมอย่างน้อย 20 ห้อง พื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน - จัดให้มีระบบระบายน้ำท่วมที่ก่อสร้าง พร้อมป้องกันน้ำท่วมได้ไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. เพื่อตัดต่อระบายน้ำท่วมที่สูงกว่าระดับดินและหินทรายที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมที่ 27 ลบ.ม. ก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	การดำเนินการ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการแสดงผังการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขแหล่งมลพิษตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรการดัดแปลงตามตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ระบบทกอสร้าง)

องค์ประกอบมาตราฐานสิ่งแวดล้อม และคุณภาพ	ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
3.6 กรรมการมานาม และคุณภาพ	การปรับบันทึกเอกสารร่าง และกิจกรรมการว่าก่อ สร้างซึ่งทำให้มีริมฝาดที่บ่อบอกพื้นที่ก่อ สร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อความสวยงามในภาระของรัฐบาลในการจราจร ของถนนสายต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดช่วงเวลาในการขันสิ่งสกุกด้วย สิ่งประท่าวางเวลา 9.00-16.00 น. เท่านั้น 	การเคาะแห่งราชที่
3.7 การใช้พลังงานและไฟฟ้า	การก่อสร้างโครงสร้างข้อมูลระบบไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางพลี ซึ่งมีข้อดีความ สามารถให้การบริการได้ดียิ่งเพียงพอและท้า ถึง โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อริมฝาดความ ต้องการใช้พลังงานและไฟฟ้าของชุมชนนั้นติ่ม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรม ตักเตือน และเข้มงวดกับ พนักงานชั่บราชการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จรจัด - จัดอบรมรักษากារอนุรักษ์จับเรียวัฒนา เชื้อ-ออกต่อ 24 ชั่วโมง โดย อำนวยความสะดวกทางการจราจร 	ไม่มี

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการดูดความตราช遼ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ระบุภัยอุบัติเหตุ)				
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3.8 การเกษตร	การประมงอย่างไร้พิษในภาคการเกษตร ในบริเวณ พื้นที่ศักยภาพสูงในแหล่งจุลทรรศน์ของภาคการเกษตรฯ ของภาคอุตสาหกรรม ตั้งนี้ การกำกับสร้างโกรัง การ จึงไม่อาจให้เกิดผลกระทบต่อภาคการเกษตร	ไม่มี	ไม่มี	
3.9 อุตสาหกรรม	การกำกับสร้างโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นการดำเนิน อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ จำานวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะดำเนิน ก่อสร้าง	ไม่มี	ไม่มี	
4. ภัยธรรมชาติ	การกำกับสร้างคันกันน้ำจะก่อให้เกิดการระบาดจากราย ได้เข้าสู่ชุมชน ตั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็น ผลกระทบด้านบวก	ไม่มี	ไม่มี	
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	การกำกับสร้างคันกันน้ำจะก่อให้เกิดการระบาดจากราย ได้เข้าสู่ชุมชน ตั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็น ผลกระทบด้านบวก	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนชาวบ้าน ช่วงที่ 3 (ระยะที่ 3/1 และ 3/2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
EIA/housing/banpoen/final/มาตราการร่วมยกระดับชุมชน.doc

11 พื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ 31 พื้นที่
๑๒ พื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ 32 พื้นที่
ดังนี้ 0 ผู้รับผิดชอบ

ส่วนราชการ
หน้า -8-

รายงานที่ 1 (ต่อ) รายการแสดงผู้ทรงคุณวุฒิที่สัมภาษณ์ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบยละเอียดกว่าสร้าง)					
องค์ประกอบมาสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สาธารณชน อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	การกำจัดขยะในห้องน้ำ ก่อสร้าง ประมาน 300 คน ซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ำ ก่อสร้าง ก่อสร้าง อาจทำให้เกิดการบูดบัดดึง และการสูญ เสียซึ่งต้องคงทันใจก่อสร้าง	- จัดทำฝ้าสบายน้ำด้านหลังห้องน้ำ ก่อสร้าง และจัดห้องน้ำให้ก่อสร้างสำหรับคนพิการ แก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอทั้ง บริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อ สร้าง - ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอด ภัยในการก่อสร้างอย่างเข้มงวด รวม ทั้งกำหนดแหล่งไฟฟ้าและน้ำด้านหลัง ห้องน้ำด้วยห้องน้ำด้านหลังห้องน้ำ - จัดทำรายงานอุบัติเหตุครั้งที่เกิด ^๒ อุบัติเหตุ และฝึกการสอบสวนหาสาเหตุ และการป้องกันแก้ไข - เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเมื่อต้อง	ไม่มี	ไม่มี	การเฝ้าระวังหาก
4.3 สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน ใจ	บริเวณใกล้ศูนย์เชิงพาณิชย์ ไม่มีสถานที่ท่อง เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี		

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการแสดงผังการระหว่างบ้านที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผังทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)				
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4.4 ที่ดินน้ำพาระยะยาวน้ำท่วม อันดับความน้ำท่วม	การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงภาพที่ไม่สามารถอันดับความน้ำท่วมของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ติดต่อไปได้ การแต่ละกระทบตั้งกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะเวลากลางๆ เพียง 12 เดือนเท่านั้น	- สร้างรั้วคอนกรีตที่ก่อสร้าง เป็นจุดบังหัวเพื่อยกภายนอกส่วนที่ก่อสร้างติดแม่น้ำท่วม การ - เลือกใช้วัสดุและวัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ପାତ୍ରବିଧି 2

ตารางที่ 2 รายการและองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ (ระยะดำเนินการ)					
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ	
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางภูมายาน้ำ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ	
1.1 สภาพภูมิป่าธรรมชาติ ป่าอุดรธานีฯ ชนบทวิถาย และภารภูตแม่น้ำต้นน้ำ	สภาพภูมิป่าธรรมชาติ ป่าอุดรธานีฯ ชนบทวิถาย และภารภูตแม่น้ำต้นน้ำ	สภาพภูมิป่าธรรมชาติ ป่าอุดรธานีฯ ชนบทวิถาย และภารภูตแม่น้ำต้นน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ได้ระบุ รวมทั้งโครงการปืนอนามูลความสูง 5 ชั้น ซึ่งมีความกลมกลืนกับอุទាហการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้การดำเนินการโครงการจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าพืชหายาก และธรณีวิทยา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่ไม่ช้ากว่า ๖ เดือน สำหรับโครงการที่มีความซับซ้อน ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่ไม่ช้ากว่า ๑๒ เดือน	ไม่มี	
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ ผู้居住อยู่ ระบบที่ดิน แหล่งความทึบ เป็นต้น	ลักษณะภูมิอากาศ ผู้居住อยู่ ระบบที่ดิน แหล่งความทึบ เป็นต้น	การดำเนินการโครงการจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศแต่อย่างใด รวมทั้งกิจกรรมหลักของโครงการเป็นกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้า ซึ่งก่อให้เกิดผู้คนละภวง แหลมเสียงดัง รบกวนในระดับต่ำ รวมทั้งไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดความสับสนเดือดกัน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่ไม่ช้ากว่า ๖ เดือน สำหรับโครงการที่มีความซับซ้อน ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่ไม่ช้ากว่า ๑๒ เดือน	ไม่มี	

รายงานการบริหารพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนอุตสาหกรรม บางปูฯ ระยะที่ 3
EIA/housing/bangpu/revisedfinal/มาตราการระงับ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางบ้านและภายนอกตามมาตรฐานและภัยธรรมชาติในช่วง				
องค์ประกอบมาตราการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลการป้องกันและแก้ไข	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล	มาตรการติดตามตรวจสอบ
1.3 ความร้อน และคุณภาพอากาศ	ห้องพักต่างๆ ภายในโครงการไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อความร้อนจากอากาศ อย่างมาก นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายในโถงทางเดินที่กว้างขวางที่ 3 คิดเป็นพื้นที่ 65.26 ตร.ม. หรือร้อยละ 28 ของพื้นที่โครงการระยะที่ 3 ตั้งไว้ 1 ตั้งไว้ 1 ตั้ง ด้านความร้อนของโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ ด้านความร้อนของโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ	- ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โดยเน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ และควบคุมการใช้พลังงาน ตามการอธุรกิจพลังงานสำหรับอาคาร ต่างๆ โดยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของมอก.	ไม่มี	การเฝ้าระวังชาร์ตในช่วง 5 ปีแรก หลังจากนั้น มอบหมายให้หน่วยงานศึกษา อาการดูดเป็นผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ภายใต้การรับรองกัน และแก้ไขแหล่งกำเนิดของกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)				
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุณิตากรฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.4 อุกิจภัยและคุณภาพน้ำ	การดำเนินการโดยการจะมีการระบุรายหัวที่ผ่านการนำเบ็ดเดลว์ประมาณ 1,998 ลบ.ม./วัน ลงสู่คลองสำโรง ซึ่งอาจทำให้คุณภาพน้ำในคลองสำโรงเปลี่ยนแปลงไป	- นำทึบที่จะระบุรายของจากพื้นที่ตรงน้ำที่ผ่านการนำเบ็ดเดลว์ประมาณ 1,998 ลบ.ม./วัน ลงสู่คลองสำโรง ซึ่งอาจทำให้คุณภาพน้ำในคลองสำโรงเปลี่ยนแปลงไป	- เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสำโรงจำนวน 2 升/วัน โดยใช้ชุดเก็บน้ำที่ถูกพิมพ์ที่ติดตั้งบน BOD ต้องไม่เกิน 20 มก./ล. กี 3 เป็นระยะเวลา 500 เมตร และหลังจากผ่านที่ศูนย์การวิเคราะห์ 3 ใบเรียบร้อยภายใน 500 เมตร เพื่อวิเคราะห์ตัวคุณภาพต่างๆ ได้แก่ BOD, SS, Oil&Grease, pH, TKN, NH ₃ , NO ₃ , Sulfide, Settleable Solids และ Total Dissolved Solids ภายในระยะเวลา 4 เดือน	การทดสอบห้องน้ำในช่วงดำเนินการ 5 ปีแรก หลังจากน้ำที่ผ่านติดตั้งบน BOD ออกมาน้ำที่ติดตั้งบน BOD ให้เป็นมาตรฐาน 20 มก./ล. นับหมายให้นักบุคคลภาคเอกชนดำเนินการ
2. ทรัพยากรัชวภาพ	2.1 ทรัพยากรัชวภาพบนบก	ระบบพื้นที่น้ำที่ติดตั้งบนพื้นที่ติดตั้งบนบก เป็นชุมชนแบบกึ่งเมืองที่งงานบก จังหวัดป่าทราย หรือสัตว์ป่าหายากในบริเวณพื้นที่ศึกษา จังหวัดป่าทราย ผลกระทบต่อทรัพยากรัชวภาพบนบก	ไม่มี	ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการและดูแลการรักษาที่ส่งแผลลื่อม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการดูแลตามตรวจสอบผลลัพธ์และการประเมิน (ระดับด้านการ)				
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางในน้ำ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากริชาร์ดภายในน้ำ	คลื่นสำโรงเป็นแหล่งนำผ้าติดหอยไปเล็กซึ่งพื้นที่โดยรวมของ รวมทั้งแม่น้ำบึงน้ำด่านเสียให้มีประสิทธิภาพที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ การรบกวนตัวจากการดำเนินโครงการ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากริชาร์ดภายในน้ำอย่างต่ำอย่างไรก็ตาม	- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่	มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การเฝ้าระวังห้ามดำเนินการ 5 ปีแรก หลังจากนั้น มอบหมายให้หน่วยคุณภาพ อาคารชุดเป็นผู้ดำเนิน การ
3. ภัยคุกคามภัยธรรมชาติและมนุษย์	ในระบบที่ดำเนินการโครงการจะมีความต้องการนำไขช่องโถครั้งละ 3 ประตูมาติดต่อ 1,998 ลบ.ม./วัน โดยโครงการจะรับน้ำประปาจากกรุงเทพฯ นครหลวง สาขาพระโขนง ซึ่งมีต้นทุนสามารถในการให้บริการแก่โครงการได้ด้วยเพียงพอและไม่ต้องก่อติดต่อสิ่งก่อสร้าง แต่ต้องมีการใช้ช่องชุมชนใกล้เคียง	- จัดให้มีระบบสำรองไฟติดตั้งขนาดกว้าง 2.6 ม. ยาว 7.3 ม. สูง 2.7 ม. ความจุ 39.858 ลบ.ม. อาคารละ 1 ถัง	มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การเฝ้าระวังห้ามดำเนินการ 5 ปีแรก หลังจากนั้น มอบหมายให้หน่วยคุณภาพ อาคารชุดเป็นผู้ดำเนิน การ

ຕົກລາງວິຊາ 2 (ເກົ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)					
รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ สำหรับการป้องกัน และแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบดำเนินการ)					
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุลยค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การใช้ประยุกต์พัฒนาดิน และดุลยค่าต่างๆ	การดำเนินการโครงสร้างมีการใช้ประยุกต์พัฒนาดินเพื่อการฟื้นฟูดินที่ถูกทำลาย จัดส่องคล่องบัญชีอุบัติเหตุและการฟื้นฟูดินในเบื้องต้นของราก แหล่งการใช้ประยุกต์พัฒนาดินในเบื้องต้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.3 การกำจัดขยะมูลฝอย	เมือเปิดดำเนินการจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 55.89 ลบ.ม./วัน (ระยะที่ 1 = 114.28 ลบ.ม./วัน ระยะที่ 2 = 14.63 ลบ.ม./วัน ระยะที่ 3 = 29.97 ลบ.ม./วัน) ซึ่งโครงการจะต้องมีวิธีการเก็บรวบรวมขยะทั้ง 3 ชั้น นำไปทำใหม่ให้เกิดผลการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยรอบ	- จัดจราจรร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โครงการระยะที่ 3 ห้ามสิ่ง 19 จุด โดยแต่ละจุดต้องห้ามสิ่งของขยะขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 1 ใบ เพื่อรองรับขยะซึ่งมีน้ำหนักแล้วทั้งหมดประมาณ 240 ลิตร จำนวน 1 ใบ สำหรับรองรับขยะอันตราย และไป丢弃ในที่ๆ อบรม. บางโฉนดเป็นผู้ดำเนินการเก็บขยะเป็นประจำ	การคัดแยกแห้งชาก็ในช่วง 5 ปีแรก หลังจากนั้นมอบหมายให้ผู้ดูแลอาคารชุดดำเนินการ	การคัดแยกแห้งชาก็ในช่วง 5 ปีแรก หลังจากนั้นมอบหมายให้ผู้ดูแลอาคารชุดดำเนินการ	ไม่มี

รายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านเรือนออกราง บางปูนัง ระยะที่ 3 (EA/housing/Bang Phunang)

፲፻፭፻ - ፳

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน เสียงภายในห้องน้ำและภายนอก ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ (ระบบบำบัดเสียง)			
องค์ประกอบของห้องน้ำและภายนอกที่สำคัญ	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล	มาตรการติดตามตรวจสอบผล
3.4 การระบุชนิดของภายนอกห้องน้ำทั่วไป	ในระบบดำเนินการโดยรวมจะทำให้อัตราการไฟฟ้าของผู้คนที่ผ่านพื้นที่ครองการเปลี่ยนแปลงไปจาก 98.33 ลบ.ม./นาที เป็น 196.67 ลบ.ม./นาที ซึ่งหากไม่มีการควบคุมการระบุชนิดของห้องน้ำโดยรวมให้เกิดผลลัพธ์ต่อการระบุชนิดของห้องน้ำและภัยแล้วก็จะทำให้ห้องน้ำที่ระบุชนิดของห้องน้ำเป็นไปได้	- จัดให้มีปุ่มน้ำด้านด้านขวาบน จำนวน 6,240 ลบ.ม. เพื่อรองรับผู้คนที่ต้องน้ำในช่วง特定ของการเดินทาง 6 ปีแรก หลังจากนั้นมอบหมายให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผล การทดสอบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานแสดงผลกราฟที่ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสังเคราะห์ตามตราสหสอยผู้ผลภาระที่ติดตาม (ระยะดำเนินการ)

รายงานการบริหารบ้านผู้ด้อยโอกาส โครงการบ้านอ่อนโยน ระยะที่ 3 (ระยะที่ 3/1 และ 3/2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
EIA/housing/baan_yon_yo_nok.pdf
รายงานการบริหารบ้านผู้ด้อยโอกาส โครงการบ้านอ่อนโยน ระยะที่ 3 (ระยะที่ 3/1 และ 3/2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
EIA/housing/baan_yon_yo_nok.pdf

31 90

ສະຖານະທິພາບ
ເມືອງຫຼວງຈັນ

卷之三

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบ้านอุ่นของบ้าน ระยะที่ 3 (EA/housing/ban_ea) จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการแสดงผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรฐานป้องกัน เสียหายแก้ไขผลการงานสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ (ระบุชุดดำเนินการ)			
องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดุจค่าต่างๆ	ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การเกษตร และดุจค่าต่างๆ	การประมงอยู่อาศัยในภาคการเกษตร ในบริเวณ พื้นที่ศักยภาพใหม่แนวโน้มลดลงเนื่องจากขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น การดำเนินการโดยตรง กับ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตร	ไม่มี	ไม่มี
3.9 อุตสาหกรรม	บริเวณพื้นที่ศักยภาพมีรายงานอุดตันทางระบบทาก ประจำอยู่ทั่วไป ซึ่งลักษณะของการดำเนินการโดย การเป็นการใช้ทรัพยากรดั้น้ำและการพัฒนาศรีษะ ทำให้คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นมา พัฒนาศรีษะภายในโรงงาน การเพื่อยความสะอาดใน การดูแลน้ำ	ไม่มี	ไม่มี
4. คุณค่าดูแลสภาพธุรกิจ	การดำเนินการโดยรวมให้ส่วน เศรษฐกิจ โดยรวมของพื้นที่ศักยภาพดั้นนี้ ซึ่งถือเป็น ผลกระทบทางด้านบวก	ไม่มี	ไม่มี
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	การดำเนินการโดยรวมให้ส่วน เศรษฐกิจ โดยรวมของพื้นที่ศักยภาพดั้นนี้ ซึ่งถือเป็น ผลกระทบทางด้านบวก	ไม่มี	ไม่มี

ການຈົດໜີ 2 (ເກົາ)

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ 3 (ผู้ดูแลบ้านเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า -20-

— 6 —

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รากฐานของการค้าขายที่สำคัญที่สุดในอาณาจักรอยุธยา คือ การค้าทางแม่น้ำ ที่มีเส้นทางเดินเรือไปมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การค้าผ่านภูมิประเทศ แต่เป็นการค้าทางน้ำที่สำคัญมาก ทำให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญมาก

รายการที่ 2 (ต่อ)					
รายการที่ 2 (ต่อ)	องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สาธารณสุข อารச์วอนน้ำมัน แหล่งความปลดภัย (ต่อ)	องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	- ซึ่งมีแผนพอยหนี้ไฟฟ้าผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน อาศัยภายในไฟฟ้าครัวเรือน แล้วเจ้าน้ำที่ ของโคงกรากอย่างห้องปั๊ล 1 ครัว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สถานที่ของทรัพยาพกพาอนหนอยน ใจ	บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โคงกราก ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่ในพื้นที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.4 ทักษิณภานุและส่วนราชการอันดับต้นรักษา	โครงการมีลักษณะเป็นอนาคตขนาด 5 ชั้น ซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงท้องฟ้าสูงที่สุด 19.40 ม. ซึ่งมีความกลมกลืนกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียง	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ระดับที่ 3 ห้องสีน้ำเงิน 29,825 ตารางเมตร (ร้อยละ 28.56 ของพื้นที่โครงการ) ที่ 3 ตั้งรูปที่ 1 - ดำเนินรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ การให้อยู่ในสภาพสวยงามอย่างสมบูรณ์	จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ระดับที่ 3 ห้องสีน้ำเงิน 29,825 ตารางเมตร (ร้อยละ 28.56 ของพื้นที่โครงการ) ที่ 3 ตั้งรูปที่ 1 การให้อยู่ในสภาพสวยงามอย่างสมบูรณ์	การพัฒนาชุมชนชั้นนำ 5 ปีแรก หลังจากนั้น มอบหมายให้หน่วยงาน อาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการ	การพัฒนาชุมชนชั้นนำ 5 ปีแรก หลังจากนั้น มอบหมายให้หน่วยงาน อาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการ

การบ้านและการจัดการบ้านที่ดีจะช่วยให้คุณมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายงานงานการวิเคราะห์ผลระบบปฏิสัมภានต่อไป

፲፻፭፻-፲፻፭፻

รายละเอียดอาคารพักอาศัย ระยะที่ 1 ประมาณ 16.00 ไร่
(บางปะอู๊ด 1) ความกว้างหนา 52 หนวย /หก

ชื่อชนิดพืช	จำนวนต้น	จำนวนพืชต้นที่มีดอก		จำนวนพืชที่ไม่มีดอก		%
		จำนวน	%	จำนวน	%	
F	5	64	—	320	—	
F'	2	58	—	116	—	
F1	7	4	40	28	280	
F1'	1	4	36	4	36	
FM	1	32	20	32	20	
จำนวนทั้งหมด	16			500	336	836

รายละเอียดอาคารพักอาศัย ชั้นที่ 2 ประมาณ 20.74 ไร่
(บ้านปูนสูง 2) ความหนาแน่น 52 หลังคา / ไร่

ປະເມີນຫຍາດ	ເງົານວັນ ມາສາ	ຈຳນວນພະຍາຍາ/ຢາຕາກ		ຈຳນວນທີ່ນີ້		ຈຳນວນພະຍາຍາ ຮັບ
		24 SQM	33 SQM	24 SQM	33 SQM	
F1	21	4	40	84	840	
F1'	4	4	36	16	144	
ຈຳນວນທີ່ນີ້	25			100	984	1,084

(บางปูร่อง 3) ความเห็นนั้น 36 หน้า / ใบ

ชื่อผู้ผลิตอาหาร	จำนวน รายการ	จำนวนหน่วย/ รายการ		จำนวนหน่วย		รวม
		24 SQM	33 SQM	24 SQM	33 SQM	
F1	45	4	40	180	1800	
F1'	6	4	36	24	216	
รวมจำนวน รายการ	51			204	2016	2220




จำนวนหน่วยพากอาดีรูมที่็ได้รับการฯ 4,140 หน่วย



รูปที่ 1 การจัดภูมิสถานปัตย์ของโครงการ

โครงการระดับที่ 2



รูปที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพห้ามจากระบบนำ้ดักน้ำเสีย